

ترانسdiyosرها

مقصود از به کار گیری یک سیستم اندازه گیری و کنترل، اطمینان از ارتباط تنگاتنگ ما بین خروجی واقعی سیستم و خروجی دلخواه و یا مورد نظر است. خروجی واقعی، متغیر فرآیند و خروجی دلخواه نقطه تنظیم (set point) نامیده می شود.

کوشش ریاضی ، الکترونیکی و هزینه زیادی برای اطمینان از کارائی مناسب سیستم های اندازه گیری و کنترلی انجام می شود؛ هر چند، بدون وابستگی به اینکه طراحی ریاضی چگونه بوده و مدار الکتریکی چگونه پیاده سازی می شود، کنترل نهایی بهتر از درک سیستم از متغیرهای فرایند نخواهد بود.

بنابراین کیفیت اندازه گیری متغیرهایی که کنترل می شوند، تعیین کننده نهایی کارائی کلی سیستم است.

این موضوع خیلی مهم است که اصول فیزیکی، را که حسگرها و ترانسdiyosرها بر اساس آن پارامترهای همچون (حرارت، نیرو، موقعیت و ...) را به مقادیر الکتریکی تبدیل می کنند، درک کنیم؛ و از سوی دیگر، به همان اندازه توانایی خواندن و تفسیر مشخصات تولید کنندگان دستگاهها مهم می باشد.

یکی از نکات اولیه، انتخاب صحیح حسگرها و ترانسdiyosرها، از نقطه نظرهای دقت، قدرت تشخیص، خطی بودن، قابلیت تکرار پذیری و سرعت پاسخ، با توجه به احتیاجات سیستم است. حسگر و یا ترانسdiyosری که بدقت انتخاب نشده باشد، می تواند کارائی سیستم را تحت الشاعع قرار دهد. عبارت دیگر نمی توان پروسه ای را دقیق تر از دقت و صحت مقادیر حاصل از اندازه گیری اش، کنترل کرد.

بعنوان مثال، انتخاب و استفاده از یک ترانسdiyosر دما با محدوده کاری از $+400$ تا -100 درجه فارنهایت و دقت 0.01°F برای کنترل درجه حرارت منزل ، منطقی نیست.

بنابراین، اول به تعاریف پارامترهای مورد استفاده برای مشخص نمودن اینکه یک حسگر و یا ترانسdiyosر به چه خوبی و با چه سرعتی عمل تبدیل مقادیر اندازه گیری شده به خروجی الکتریکی را انجام می دهد، می پردازیم.

با استی اطمینان حاصل شود که تفسیر این پارامترها مشابه با طریقی باشد که تولید کننده آنها ارائه داده است.

مشخصه‌های ترانسdiyosر

عمل یک ترانسdiyosر، تبدیل یک کمیت فیزیکی به یک سیگنال الکتریکی می‌باشد. معمول ترین کمیت‌های اندازه‌گیری شده توسط ترانسdiyosرهای، موقعیت، نیرو، سرعت، شتاب، فشار، سطح، جریان مایعات و درجه حرارت هستند. خروجی ترانسdiyosرهای معمولاً ممکن است، ولتاژ، جریان، مقاومت، ظرفیت خازنی و یا فرکانس باشد.

اینکه خروجی ترانسdiyosر در پاسخ به یک تغییر در پارامتر فیزیکی ورودی اش با چه نزدیکی و با چه سرعتی تغییر می‌کند. کلید اصلی موفقیت در کنترل سیستم‌ها می‌باشد. کارائی حسگرها و ترانسdiyosرهای، بوسیله تولید کننده‌های آنها بصورت دو دسته مشخصه اعلام، تعریف و گارانتی می‌شوند.

- مشخصه‌های کارائی استاتیکی، تعریف رابطه حالت پایدار بین پارامتر فیزیکی در ورودی و خروجی الکتریکی هستند. دقت (Accuracy)، حساسیت و یا قدرت تشخیص و تفکیک (Resolution)، قابلیت تکرار پذیری (Repeatability)، خطی بودن (Linearity) و پسماند (Hysteresis) همگی مشخصه‌های استاتیکی هستند.

مشخصه‌های کارائی دینامیکی، تعریفی از این موضوع هستند که خروجی با چه سرعتی در پاسخ به تغییرات در ورودی عکس العمل و یا پاسخ نشان میدهد. زمان جهش (Rise Time)، ثابت زمانی (Time Constant)، زمان مرده (Dead Time)، پاسخ فرکانسی (Frequency Response) و پارامترهای درجه دوم شامل میرایی، فرکانس رزونانس، زمان قرار (Settling time) و درصد اورشوت و همگی مشخصه‌های دینامیکی هستند و برای تشریح کارائی دینامیکی مبدلها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مشخصه‌های استاتیکی

برای تعیین مشخصه‌های استاتیکی یک ترانسdiyosر، عملیات تنظیم (Calibration) انجام می‌شود. این آزمایشی است که برای انجام آن، مقادیر معلوم و اندازه‌گیری شده‌ای به ترانسdiyosر اعمال و خروجی‌های مرتبط با آنها، در یک جدول یا در یک نمودار ثبت می‌شوند. معمولاً، عملیات تنظیم، توسط واحد کنترل کیفیت و بر روی تعدادی نمونه از ترانسdiyosرهای تولید شده انجام می‌گیرد.

دو نکته دیگر هم وجود دارند، که بایستی در خصوص تنظیم دستگاه رعایت شوند.

- از صحت ورودی اعمال شده بایستی اطمینان داشته باشیم. معمولاً این بدان معنی است که خود ورودی کالیبره شده است و مدارکی دال بر اینکه مقدار آن با استاندارد تعیین شده توسط اداره بین‌المللی استاندارد همخوانی دارد، موجود باشد.

تا زمانی که دقیقاً مشخص شده باشد که عملیات تنظیم، مربوط به تعیین مشخصات استاتیکی است. پس از اعمال کمیت به ورودی، بایستی پس از ثابت شدن هرگونه تغییرات در خروجی آنرا ثبت نمود. بعارت دیگر زمانیکه خروجی بطور کامل به تغییر در کمیت ورودی پاسخ داد و پایدار شد،

بایستی مقدار خروجی ثبت بشود.

دقت (Accuracy) : یکی از مشخصه‌های استاتیکی است که، بیشتر از دیگر مشخصه‌ها مورد استفاده درست و نادرست قرار می‌گیرد. عملاً دقت بصورت درصد خطأ مشخص می‌شود.


خطا اختلاف بین مقدار صحیح (درست) خروجی ترانسdiوسر و مقدار خروجی عملی آن است؛ اما عموماً دقت بصورت درصد خطأ تعريف می‌شود. سوال مهم این است که، درصد چه چیزی؟ برای جواب به این سؤال سه پاسخ مختلف وجود دارد.

دقت ممکن است بصورت درصدی از مقیاس کامل خروجی (%FSO)، بصورت درصدی از مقدار خوانده شده (Measured Value) و یا بصورت خطای مطلق (Absolute Error) بیان شود.

مثال ۱ - نتیجه عملیات تنظیم یک سلول بار (Load Cell) (ترانسdiوسری برای اندازه‌گیری وزن مورد استفاده قرار می‌گیرد) در جدول ۱ آمده است. مطلوبست رسم منحنی عملیات تنظیم.

جدول ۱ - ثبت عملیات تنظیم مربوط به مثال ۱

بار (kg)	خروجی (mV)	
	افزایشی	کاهشی
0	0.08	0.06
5	0.45	0.88
10	1.02	2.04
15	1.71	3.10
20	2.55	4.18
25	3.43	5.13
30	4.48	6.04
35	5.50	7.02
40	6.53	8.06
45	7.64	9.35
50	8.70	10.52
55	9.85	11.80
60	11.01	12.94
65	12.40	13.86
70	13.32	14.82
75	14.35	15.71
80	15.40	16.84
85	16.48	17.92
90	17.66	18.70
95	18.90	19.51
100	19.93	20.02



شکل ۱- منحنی های کالیبراسیون یا تنظیم مربوط به مثال ۱

راه حل - در شکل ۱ ورودی در روی محورهای افقی که از صفر تا ۱۰۰ کیلوگرم مدرج شده و رسم می‌شوند. خروجی نیز بر روی محور عمودی که از صفر تا میلی ولت مدرج و رسم می‌شوند. توجه کنید که نقاط داده‌ها، واقعی بوده و جهت آزمایش اول بصورت افزایشی و سپس بصورت کاهشی بر روی منحنی مشخص شده‌اند.

مثال ۲ - مطلوبست محاسبه دقت ترانسdiوسری که نتایج عملیات تنظیم آن در جدول ۱ داده شده است. جواب را به هر دو صورت درصدی از رنج کامل خروجی و درصدی از مقدار خوانده شده و یا اندازه گیری شده ارائه دهید.

جدول ۲ - دقت برای مثال ۲

بار (kg)	خروجی صحیح (mV)	خروجی واقعی (mV)	خطای مطلق (mV)	دقت %FSO	دقت ٪ خوانده شده
0	0	0.08	-0.08	0.4	∞
5	1.00	0.45	0.55	2.75	55.00
10	2.00	1.02	0.98	4.90	49.00
15	3.00	1.71	1.29	6.45	43.00
20	4.00	2.55	1.45	7.25	36.25
25	5.00	3.43	1.57	7.85	31.40
30	6.00	4.48	1.52	7.60	25.33
35	7.00	5.50	1.50	7.50	21.43
40	8.00	6.53	1.47	7.35	27.01
45	9.00	7.64	1.36	6.80	15.11
50	10.00	8.70	1.30	6.50	13.00
55	11.00	9.85	1.15	5.75	10.45
60	12.00	11.01	0.99	4.95	8.25
65	13.00	12.40	0.60	3.00	2.77
70	14.00	13.32	0.68	3.40	7.14
75	15.00	14.35	0.65	3.25	4.33
80	16.00	15.40	0.60	3.00	3.75
85	17.00	16.48	0.52	2.60	3.06
90	18.00	17.66	0.34	1.70	1.89
95	19.00	18.90	0.10	0.50	0.53
100	20.00	19.93	0.07	0.35	0.35
100	20.00	20.02	-0.02	-0.10	-0.10
95	19.00	19.51	-0.51	-2.55	-2.68
90	18.00	18.70	-0.70	-3.50	-3.89
85	17.00	17.92	-0.92	-4.60	-5.41
80	16.00	16.84	-0.84	-4.20	-5.25
75	15.00	15.71	-0.71	-3.55	-4.73
70	14.00	14.82	-0.82	-4.10	-5.86
65	13.00	13.86	-0.86	-4.30	-6.62
60	12.00	12.94	-0.94	-4.70	-7.83
55	11.00	11.80	-0.80	-4.00	-5.82
50	10.00	10.52	-0.52	-2.60	-5.20
45	9.00	9.35	-0.35	-1.75	-3.89
40	8.00	8.06	-0.06	-0.30	-0.75
35	7.00	7.02	-0.02	-0.10	-0.29
30	6.00	6.04	-0.04	-0.20	-0.67
25	5.00	5.13	-0.13	-0.65	-2.60
20	4.00	4.18	-0.18	-0.90	-4.50
15	3.00	3.10	-0.10	-0.50	-16.67
10	2.00	2.04	-0.04	-0.20	-10.00
5	1.00	0.88	0.12	0.60	60.00
0	0	0.06	-0.06	-0.30	∞

راه حل - برای حل این مسئله چندین کار بایستی انجام داد. اول بایستی محاسبه کنید که مقدار واقعی خروجی چه بایستی باشد.

با فرض یک رابطه مطلوب خطی بین خروجی و ورودی.

$$V_{true} = \frac{V_{full\ scale}}{\text{Load}_{full\ scale}} * load = \frac{20mV}{100kg} * load = 0.2 \frac{mV}{kg} * load$$

پس، در هر نقطه از جدول کالیبراسیون می بایست مقدار حقیقی یا واقعی ، مقدار خطای مطلق، دقت بصورت درصدی از مقدار ماکزیمم و دقت بصورت درصدی از مقدار خوانده شده را محاسبه و ثبت نمود.

این موضوع در جدول ۲ نمایش داده شده است.

نهایتاً می بایست بزرگترین مقدار خطأ تعیین شود.

بزرگترین مقدار خطأ بصورت درصدی از مقیاس کامل (FSO) برابر با ۷.۸۵٪ در ۲۵ کیلوگرم افزایشی است، و خطأ بصورت درصدی از مقدار خوانده شده ۶۰٪ در ۵ کاھشی است.

بووضوح اختلاف فاحش بین این دو نتیجه دیده می شود. خیلی مهم است که بدانیم تولید کننده از کدامیک استفاده کرده است. چیزی که ما در حقیقت می خواهیم بدانیم این است که چقدر عدم اطمینان در مقدار اندازه گیری شده در ورودی وجود دارد.

خطای مطلق در واحد پارامتر ورودی تعریف می شود، بنابراین دقت بر مبنای FSO % این امکان را میدهد تا خطای مطلق (Absolute Error) را محاسبه کنید. در صورتیکه اگر خطأ بصورت درصدی از مقدار خوانده داده شده باشد، این امکان وجود ندارد.

مثال ۳ - یک سلول بار دارای ظرفیت رنج کامل ۲۰ میلی ولت در kg ۱۰۰ است. کالیبراسیون دقت +٪۷.۸۵ را در مبنای FSO نشان داده است. مطلوب است محاسبه خطای مطلق.

راه حل - خطای مطلق برابر است با ٪۷.۸۵ + از مقدار ۱۰۰ کیلوگرم یا ۷.۸۵ kg

بنابراین خروجی ممکن است به اندازه ٪۷.۸۵ + از مقدار ۲۰ میلی ولت و یا ۱.۵۷ میلی ولت عدم دقت داشته باشد.

با مقایسه این داده با جدول کالیبراسیون ۲ در ۲۵ کیلوگرم افزایش مقدار عملی خروجی ۳.۴۳ میلی ولت است. بر مبنای محاسبات بالا مقدار واقعی صحیح حدود ۱/۵۷ + با این مقدار اختلاف دارد.

بنابراین مقدار واقعی

$$3.43 + 1.57 = 5 \text{ mV}$$

۹

$$3.43 - 1.57 = 1.86 \text{ mV}$$

است. بر مبنای جدول ۲ مقدار واقعی ۵ mV است.

این نوع آنالیز و محاسبه خطای مطلق را نمی توان با دقت بر مبنای مقدار خوانده شده بدست آورد.


خطای خیلی مهم وقتی پیش می آید که، دو نوع دقت، بصورت درصدی از رنج کامل و یا بصورت درصدی از مقدار اندازه گیری شده را با هم اشتباه کنیم.

مثال ۴ - لازم است گشتاور اعلام شده بوسیله محور یک موتور هیدرولیکی را با دقت مورد نظر 0.1 ft-lb اندازه‌گیری کنیم. ماکریم گشتاور اصلی اعمال شده 20 ft-lb است. یک ترانسdiyosr با رنج کامل 100 ft-lb و دقت 0.2% در دسترس است. آیا می‌توان از این ترانسdiyosr استفاده کرد؟

راه حل - مقدار خطای مطلق ترانسdiyosr 0.2% از مقدار 100 ft-lb است که مساویست با 0.2 ft-lb . مقدار خطای مورد نیاز 0.1 ft-lb است. بنابرای این ترانسdiyosr بدرد نمی‌خورد. خیلی امکان دارد که مقدار بالا را درصد مقدار اندازه‌گیری ترجمه کرده که در این صورت خطای 0.2% از مقدار 20 ft-lb مساوی 0.04 ft-lb است که اشتباہ است. خیلی مراقب باشید که مشخصه‌های دقت داده شده به وسیله سازنده را بطور صحیح ترجمه و بکار بگیرید.

صحبت (Percision)، **حساسیت** و **قدرت تفکیک پذیری (Resolution)**: کوچکترین تغییر در ورودی ترانسdiyosr است که باعث تغییر در خروجی می‌شود. این مقدار به شما می‌گوید که تا چه اندازه نزدیک می‌توانید ورودی را اندازه‌گیری کنید.

اینکودر نوری شکل زیر دارای چهار سوراخ است. هر زمان محور $1/4$ دور بچرخد پرتو نور برای مدت کوتاهی به گیرنده نوری تابیده می‌شود. این موضوع تولید یک پالس می‌کند، که می‌تواند شمرده شود. تعداد پالس‌های شمارش شده، معین کننده مقداری است که محور چرخیده است. در این نمایش ساده قبل از آنکه خروجی (مقداری که نمایش داده می‌شود) یک شماره عوض شود، محور باستی 90° درجه بچرخد. بنابراین این اینکودر دارای یک رزولوشن 90° درجه است. اینکودرهای نوری صنعتی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ پالس در هر دو، حخش، تولید می‌کنند.



شکل ۲- اینکودر نوری ساده

از کامپیوتر در کنترل فرایندهای صنعتی بطور وسیعی استفاده می‌شود. تعداد بیت‌های تولید شده بوسیله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (A/D) تعیین کننده قدرت تفکیک نهائی اندازه‌گیری به عمل آمده می‌باشد.

قدرت تفکیک یک مبدل آنالوگ به دیجیتال مساویست با

$$\text{Resolution} = 1/2^n$$

که در آن n تعداد بیت‌های یک عدد باینری است. بنابراین یک مبدل ۸ بیتی می‌تواند قدرت تشخیص یک در 2^8 یا 256 داشته باشد. یک مبدل ۱۰ بیتی می‌تواند یک سیگنال آنالوگ را به 1024 تقسیم کند. به همین ترتیب یک مبدل ۱۲ بیتی، قدرت تفکیک برابر با 4096 دارد.

مثال ۵ - یک پره بطول 2.5 m به آهستگی بر روی محیط در یک دایره می‌چرخد. موتور و گیربکس به مرکز پره متصل شده‌اند. لازم است موقعیت نوک پره با حساسیت 2 سانتی‌متر معلوم باشد. قدرت تفکیک اینکودر نوری متصل به محور پره چقدر باشد تا این امر میسر باشد؟ فرض کنید که اینکودر مستقیماً و بدون هیچ گیربکسی به محور پره متصل شده باشد.

حل - محیط دایره با قطر 2.5 متر مساویست با

$$c = \pi d = \pi(2.5 \text{ m}) = 7.854 \text{ m}$$

با استفاده از نسبت و تناسب بدست می‌آوریم

$$\frac{arc}{360^\circ} = \frac{(360^\circ)(2cm)}{785.4cm} = 0.917^\circ \Rightarrow \frac{arc}{360^\circ} = \frac{2cm}{785.4cm}$$

بنابراین اینکودر بایستی قادر به تشخیص 0.917° درجه باشد. بنابراین اینکودر بایستی دارای $\frac{360^\circ}{0.917^\circ} = 392.6$

پالس در هر دور چرخش باشد. البته اینکودر با تعداد پالس در دور بیشتر، حساسیت بهتری را ارائه می‌دهد. بنابراین بایستی از یک اینکودر با 392.6 پالس در دور و یا بیشتر استفاده نمود.

مثال ۶ - از یک ترانسdiyosr حرارت با مشخصه خروجی $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ کوره که از 0°C تغییر می‌کند استفاده شده است. آیا می‌توان از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی با دامنه کامل ورودی 5 ولت استفاده کرده و حساسیت 1°C را داشت؟

راه حل - یک مبدل 8 بیتی دارای یک قسمت در 2^8 یا 256 قسمت حساسیت است. بنابراین با 5 ولت

$$\text{ورودی دامنه کامل هر بیت دارای ارزش} \quad \frac{5V}{256} = 19.5mV \quad \text{است.}$$

یک درجه سانتی‌گراد فقط 10 mV تغییر در ورودی ایجاد می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که مبدل دارای حساسیت کافی نیست.

$$\text{در ماکریم درجه حرارت خروجی ترانسdiyosr برابر است با:} \quad \frac{10\text{mV}}{^\circ\text{C}} \times 100^\circ\text{C} = 1\text{V}$$


این مقدار نزدیک به دامنه ماکریم ورودی مبدل نمی‌باشد. بنابراین راه حل موجود، تقویت خروجی ترانسdiyosr به اندازه 5 برابر است، در این حالت در 100°C درجه سانتی‌گراد، 5 ولت تولید می‌شود که با رنج کامل ورودی تطبیق می‌نماید. یک درجه سانتی‌گراد اکنون $V = 10\text{C} * 10 \text{ mV/oC} * 5 = 50 \text{ mV}$ چون حساسیت مبدل آنالوگ به دیجیتال 19.5 mV است، ترانسdiyosr می‌تواند 0.390°C را تشخیص دهد.

تکرار پذیری (Repeatability) : نشان دهنده این است که تا چه اندازه مقدار خروجی یک ترانسdiyosr، در پاسخ به چندین بار اعمال یک ورودی تغییر می‌کند و در واقع به مقدار اصلی خود بر می‌گردد. مواظب باشید که قابلیت تکرار پذیری را با دقت اشتباه نکنید. این دو مشخصه در مثال 7 با هم مقایسه شده‌اند.

مثال ۷ - سه سلوول بار مشابه مثال ۱، برای قابلیت تکرار پذیری آزمایش شده‌اند. یک وزنه 50 kg ، 10 مرتبه روی هر کدام از آنها قرار داده شده است. داده‌های نتیجه در جدول ۳ نشان داده شده‌اند. این داده‌ها را رسم کرده و قابلیت تکرار پذیری و دقت هر ترانس‌دیوسر را تشریح کنید.

جدول ۳- آزمایش تکرار پذیری برای مثال ۷

شماره آزمایش	(mV)	Load cell خروجی	
	A	B	C
1	10.02	11.50	10.00
2	10.96	11.53	10.03
3	11.20	11.52	10.02
4	9.39	11.47	9.93
5	10.50	11.42	9.92
6	10.94	11.51	10.01
7	9.02	11.58	10.08
8	9.47	11.50	10.00
9	10.08	11.43	9.97
10	9.32	11.48	9.98
ماکریم	11.20	11.58	10.08
میانگین	10.09	11.49	9.99
می نیم	9.02	11.42	9.92



شکل ۳- رسم داده‌های مربوط به تکرار پذیری مثال ۷

راه حل - شکل ۳ نمایش رسم آزمایش سه سلول بار است.

سلول بار A دارای مقادیری است که بصورت گسترهای پخش شده‌اند. متوسط این نتایج خیلی نزدیک به مقدار درست است اما نتایج بطور وسیعی از هم فاصله دارند. پس سلول بار A یک سلول بار از نوع دقیق است اما تکرار پذیر نمی‌باشد.

تمام نتایج سلول بار B بهم نزدیک هستند اما حول میانگین اشتباہی قرار دارند. این ترانسdiyosr قابلیت تکرار پذیری دارد اما دقیق نیست.

سلول بار C دارای نتایجی است که نزدیک به هم و نزدیک مقدار صحیح هستند. این همان سلول باری است که شما می‌خواهید. این ترانسdiyosr هم تکرار پذیر است و هم دقیق.

یک ترانسdiyosr که تکرارپذیر است اما چندان دقیق نمی‌باشد نیز می‌تواند در اندازه‌گیری و کنترل مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه ترانسdiyosrی تکرار پذیر باشد، شما می‌توانید نتایج یکسانی بدست آورید. می‌توانید این مقدار غلط را بوسیله یک آمپلی‌فایر یا تضعیف کننده به مقدار صحیح تقویت و یا تنظیم کنید. این تنظیم الکتریکی (که تنظیم صفر و پهنا (zero and span) نامیده می‌شود) سیگنالی تولید می‌کند که هم قابل تکرار و هم دقیق است.

بین چگونگی تعریف عددی قابلیت تکرار پذیری اختلاف نظری وجود دارد. بعضی‌ها تکرارپذیری را بصورت

$$\frac{\text{کمترین} - \text{بیشترین}}{\text{رج} \text{ کامل}} = \text{تکرار پذیری}$$

و دیگران به صورت

$$\frac{\text{میانگین} - \text{بیشترین انحراف}}{\text{رج} \text{ کامل}} = \text{تکرار پذیری}$$


تعریف می‌نمایند.

که در آن اختلاف ماکزیمم مقداری است که از مقدار متوسط بیشترین فاصله را دارد چه از بالا و چه از پائین. پس وقتی از مشخصه قابلیت تکرارپذیری استفاده می‌کنید، حتماً باید بدانید که تولید کننده چگونه این عدد داده شده را محاسبه کرده است.

هیسترزیس Hysteresis : نشانه‌ای از قابلیت تکرار خروجی ترانسdiyosr است. ممکن است ورودی در روند افزایشی، خروجی متفاوتی نسبت به وقتیکه ورودی روند کاهشی را طی می‌کند تولید کنند. به همین دلیل دو سری عملیات تنظیم کردن انجام می‌شوند؛ یکی برای حالت افزایشی و دیگری برای حالت کاهشی.

به شکل ۴ توجه کنید. با اضافه کردن وزن بر روی سلول بار، به وزن 55 kg می‌رسیم که خروجی آن 9.85 mV است. حال اگر پس از اینکه سلول بار به بارنهای اش رسید وزنه را کم کنیم تا به 55 kg برسیم، ترانسdiyosr 11.80 mV را در خروجی نشان می‌دهد. برای محاسبه هیسترزیس، بایستی اختلاف بین خروجی‌ها را در حالت افزایش و کاهشی در هر نقطه از جدول کالیبراسیون بدست آورد (جدول ۱) و بزرگترین مقدار را بصورت درصدی از خروجی ماکزیمم ثبت نمود.

هیسترزیس به دلیل مکانیزم فیزیکی ترانسیدیوسر و در برداشتن مقداری از یک نتیجه ورودی قبلی اعمال شده بوجود می‌آید. بنابراین مقدار پسماند بستگی به دامنه ورودی قبلی دارد، در آزمایش‌ها، بایستی ورودی را قبل از کاهش دادن تا انتهای درجه‌بندی نهایی اضافه نماید. در عمل، اگر ورودی ترانسیدیوسر به انتهای برد نشود، پسماند حاصل کمتر از مقدار تعیین شده خواهد شد.



شکل ۴ - پسماند


همچنین بخاطر داشته باشید که پسماند یک مشخصه استاتیکی است. داده در هر زمان برای یک نقطه برداشته می‌شود آنهم وقتی که خروجی ترانسیدیوسر بحالت پایدار خودش رسید. اینرسی و اصطکاک یا زبری باعث اثر مشابهی می‌شوند که مشابه پسماند به نظر می‌رسد. بنابراین اگر ورودی را تغییر دهید و اجازه ندهید خروجی به حالت پایدارش برسد، قبل از آنکه به نقطه ورودی بعد بروید، ممکن است اینرسی و اصطکاک باعث تأخیری در خروجی شوند. نتیجتاً منحنی انتقالی ترانسیدیوسر ورودی بازاء خروجی مشابه پسماند بنظر می‌رسد. این تشابه وقتی شدیدتر به نظر می‌رسد که شما سرعت تغییرات ورودی را افزایش دهید. که این پسماند نیست.

در حالت ایده‌آل منحنی انتقالی یک ترانزدیوسر یک خط مستقیم است. تغییر مشخصی در ورودی اثر یکسانی در خروجی خواهد داشت، چه خروجی در ۲۵٪ مقدار ماکزیمم و یا ۷۵٪ مقدار ماکزیمم خروجی باشد.

خاصیت خطی بودن (Linearity) : سه روش معمول برای تعیین خاصیت خطی بودن عبارتند از : خطی بودن نقاط انتهائی، خطی بودن خطوط مستقیم غیر وابسته و روش کمترین مربعات (که بهترین تشابه و یا خطی سازی حدی نیز خوانده می‌شوند).


برای حالت خطی بودن نقاط انتهائی، یک خط مستقیم بین دو نقطه انتهائی منحنی کالیبراسیون رسم می‌کنیم. اگر از مقادیر توری صفر و درجه بندی کامل ورودی و خروجی استفاده شود، عدد نتیجه شکل خطی تئوری نامیده می‌شود.

می‌توانید ماکزیمم انحراف منحنی از بالا و پائین خط مستقیم را حساب کرد. این مقادیر بصورت $\pm\%$ از خروجی در رنج کامل تعریف شده‌اند. به شکل ۵ و جدول ۲ توجه کنید



شکل ۵ - خطی بودن نقاط انتهائی

برای محاسبه خطی بودن خط مستقیم غیر وابسته، بایست دو خط موازی رسم کنید که درست منحنی کالibrاسیون را احاطه کنند. خط مستقیم غیر وابسته ما بین این دو حد رسم می‌شود. می‌توانید مراکزیم انحراف از این خط مرکزی مستقیم را بصورت $\% +$ و $\% -$ از درجه‌بندی کامل بدست آورید و ثبت نمایید. به شکل ۶ توجه کنید.



شکل ۶ - خطی بودن خطوط مستقیم غیر وابسته


خطی بودن کمترین مربعات، توسط یک خط مستقیم که از روش آماری بدست آمده اندازه گیری می‌شود. این خط مستقیمی است که مجموع مجذور فاصله‌ها (خطا) از آن کمترین و یا مینیمم است. با داشتن یک مجموعه از جفت y, x ها که داده‌های کالibrاسیون هستند (ورودی محور X و خروجی محور y است)، می‌توانید معادله خط مستقیمی را محاسبه کنید که کمترین خطرا را داشته باشد.

$$y = mx + b \quad \text{،} \quad \text{شیب خط راست} = m \quad \text{،} \quad \text{مقادیر ورودی} = x \quad \text{،} \quad \text{مقادیر خروجی} = y \quad \text{،}$$

$$\text{تعداد نقاط داده} = n \quad \text{،} \quad \text{عرض از مبدأ خط راست} = b$$

$$m = \frac{n \sum(xy) - \sum x \sum y}{n \sum(x^2) - (\sum x)^2}, \quad b = \frac{\sum y}{n} - m \frac{\sum x}{n}$$

محاسبه شیب و عرض از مبدا بهترین خط مستقیم، ممکن است کمی مشکل بنظر برسد؛ اما بیشتر ماشین حساب ها دارای برنامه داخلی هستند و یا می‌توان آنها را به نحوی برنامه‌ریزی کرد تا b و m را پس از وارد کردن تمام نقاط داده شده تعیین نمایند.



شکل ۷ - خطی بودن کمترین مربعات

مثال ۸ - با استفاده از داده‌های جدول ۱ مطلوب است محاسبه و رسم بهترین خط مستقیم و محاسبه خاصیت خطی بودن.

راه حل - چون منحنی کالیبراسیون دارای ۲۱ نقطه در حالت افزایشی و ۲۱ نقطه در حالت کاهشی است، در حقیقت ۴۲ نقطه داده را بایستی وارد کنیم. با استفاده از این داده‌ها خواهیم داشت:

$$m = 0.2079, \quad b = -0.6368 \text{ mV}$$

محل برخورد با محور y را در شکل ۷ رسم کرده و سپس با استفاده از شیب، نقطه دوم قابل محاسبه است. خط مستقیم مورد نظر را می‌توان بوسیله این دو مقدار رسم کرد. معادله خط به صورت زیر است:

$$v_{out} = \left(0.2079 \frac{\text{mV}}{\text{kg}} \right) \times l_{input} - 0.6368 \text{ mV}$$

برای تشخیص خطی بودن، مقادیر خط مستقیم را برای هر نقطه از جدول ۱ محاسبه کرده و این مقادیر را با مقادیر عملی مقایسه نمایید. بزرگترین اختلاف در 40 kg و 60 kg ورودی است بنابراین

$$\%linearity = \frac{+1.15\text{mV}}{20.15\text{mV}} \times 100\% = 5.71\%$$

۹

$$\%linearity = -\frac{1.10\text{mV}}{20.15\text{mV}} \times 100\% = -5.46\%$$

$$= 5.71\% - 5.46\% FSO$$

• مشخصات دینامیکی

تمام مشخصه‌هایی که در قسمت قبل ارائه شدند مشخصه‌های استاتیکی بودند. ورودی به ترانس迪وسر اعمال شده اجازه داده می‌شد تا سیستم پاسخ داده و پایدار شود و سپس خروجی اندازه‌گیری می‌شد.

در حقیقت، اگر ترانسdiوسر وقتی که مقادیر را ثبت می‌کنیم پاسخ کامل نداده باشد، داده‌های اشتباہی بدست خواهند آمد. هر چند، به ندرت ترانسdiوسرها در یک وضعیت استاتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از استفاده از ترانسdiوسر آن است که تغییرات ورودی اش را احساس نموده و آنها را به کنترل کننده ای که کارائی سیستم را کنترل می‌کند تحويل دهد. بنابراین اینکه ترانسdiوسر با چه سرعتی به تغییرات ورودی اش پاسخ می‌دهد، اهمیت دارد. به این مشخصه‌ها پاسخ‌های دینامیکی گفته می‌شود.


عملکرد دینامیکی یک ترانسdiوسر را می‌توان به دو طریق تشریح نمود. پاسخ ترانسdiوسر به تغییر پله در ورودی اش، بوسیله زمان جهش، ثابت زمانی، و زمان مرده تعریف می‌شود.

اگر ترانسdiوسر دارای مشخصه‌ای از نوع درجه دوم باشد، ضریب میرایی، فرکانس رزونانس و زمان پاسخ یا درصد جهش ممکن است داده شوند.

نوع دوم مشخصه‌های دینامیکی بصورت پاسخ ترانسdiوسر به ورودی سینوسی تعریف می‌شود. ممکن است منحنی پاسخ فرکانس و فرکانس قطع بالا مشخص بشوند.


پاسخ المانهای درجه اول و درجه دوم دارای پارامترهای کلیدی زیر هستند.

زمان جهش مدت زمانی است یک پله به ورودی اعمال شده باشد و خروجی از ۱۰% به ۹۰% پاسخ کامل برسد. این موضوع در شکل ۸ رسم شده است.




شکل ۸ - زمان جهش

ثابت زمانی معمولاً برای المانهای درجه اول بکار بردہ می‌شود و عبارت است از زمانی که خروجی به ۶۳.۲٪ مقدار ماکزیمم ممکن برسد. پس از سه ثابت زمانی معمولاً خروجی در ۵٪ مقدار نهایی و پس از ۴ ثابت زمانی در ۲٪ مقدار نهایی اش است. پاسخ معمولاً پس از ۵ ثابت زمانی کامل در نظر گرفته می‌شود. این موضوع در شکل ۹ رسم شده است.



شکل ۹ - ثابت زمانی


زمان مرده مدت زمانی است که طول می‌کشد تا پس از اعمال تغییر پله به ورودی، خروجی ترانسدیوسر شروع به تغییر کند. پاسخ ترانسدیوسر به همراه زمان مرده و ثابت زمانی (درجه اول) در شکل ۱۰ نشان داده شده است.



شکل ۱۰ - پاسخ زمانی یک ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده

المانهای درجه اول معمولاً بوسیله ثابت زمانی‌شان مشخص می‌شوند مانند شکل ۹. پاسخ دینامیکی ترانسدیوسرهای با تابع انتقال درجه دوم بوسیله ضریب میرایی و فرکانس رزونانس تعریف یا مشخص می‌شوند. ضریب میرایی و فرکانس رزونانس شکل پاسخ زمانی یک ترانسدیوسر درجه دوم را به یک پله در ورودی مشخص می‌کنند.

به شکل ۱۱ توجه کنید. محور عمودی % پاسخ است. تمام منحنی‌ها به ۱ (یا 100%) رسیده اند. محور افقی دارای واحد $\omega_n t$ است. برای مدرج کردن آن بر حسب ثانیه بایستی هر عدد را بر فرکانس طبیعی رزونانس مربوط به ترانسدیوسر (ω_n) تقسیم کرد. هر منحنی دارای ضریب میرایی (ξ) متفاوتی است. برای ترانسدیوسر داریم:



شکل ۱۱- پاسخ پله (نرمالیزه شده)

خیلی میرا	آنگاه	$\xi > 1$
-----------	-------	-----------

میرایی بحرانی	آنگاه	$\xi = 1$
---------------	-------	-----------


زیر میرا	آنگاه	$\xi < 1$
----------	-------	-----------

اورشوت در حالت زیر میرایی ترانسدیوسر اتفاق می‌افتد. درصد اورشوت اندازه‌ای است از پیک اولیه، البته چنانچه آنرا با مقدار شرایط پایدار مقایسه کنیم:

$$\% \text{ overshoot} = \frac{m_p - \text{steady state}}{\text{steady state}} \times 100\%$$

این مقدار مستقیماً به ضریب میرایی ربط دارد.


اما چه مدت بایستی صبر کرد تا ترانسدیوسر خروجی مفیدی بدهد؟ زمان پایدار شدن به شما نشان خواهد داد. زمان پایداری 2% عبارت است از زمانی که طول می‌کشد تا پس از اعمال ورودی پله، خروجی ترانسدیوسر پایدار شده و در یک محدوده $2\% \pm$ مقدار نهائی اش قرار گیرد. این موضوع در شکل ۱۲ رسم شده است.



شکل ۱۲- زمان قرار

پاسخ فرکانسی و فرکانس قطع بالا دو مشخصه دیگر هستند که پاسخ ترانسدیوسر را به یک موج سینوسی در ورودی اش می‌دهند.

برای یک ترانسدیوسر نسبتاً خطی، ورودی سینوسی، خروجی سینوسی ایجاد می‌کند. همچنانکه فرکانس بالا می‌رود بایستی ترانسدیوسر سریعتر و سریعتر پاسخ بدهد تا اینکه کم کم، دیگر ترانسدیوسر نمی‌تواند همگام با سرعت تغییرات ورودی پاسخ دهد و نتیجتاً خروجی ترانسدیوسر کوچک می‌شود. بنابراین با افزایش فرکانس، دامنه خروجی کمتر و کمتر می‌شود. این کاهش دامنه خروجی با افزایش فرکانس ورودی را پاسخ فرکانسی می‌گویند و آن را مانند شکل ۱۳ روی نمودار پاسخ فرکانسی نشان می‌دهند. محور عمودی بهره ترانسدیوسر است که بسادگی نسبت خروجی به ورودی است هر چند غالباً بهره بر حسب dB رسم می‌شود.



شکل ۱۳- منحنی پاسخ فرکانسی

$$dB = 20 \log \frac{\text{output}}{\text{input}}$$

محور افقی به صورت لگاریتمی مدرج شده نه خطی، تا بتوان فرکانس وسیع تری را نمایش داد. فرکانس قطع (high frequency cutoff) (f_h) است که در آن بهره ترانسیدیوسر به مقدار 0.707 اولیه‌اش در فرکانس کم پایدار، افت می‌کند. اگر محور عمودی بر حسب dB مدرج شده باشد، f_h زمانی است که بهره با اندازه 3 dB افت کند.

چون یک ترانسیدیوسر معمولاً به ندرت دارای ورودی سینوسی می‌باشد، غالباً فرکانس قطع را به زمان جهش بوسیله رابطه زیر مربوط می‌کنند.

$$t_r = \frac{0.35}{f_h}$$

بنابراین حتی اگر مشخصات پاسخ دینامیکی حالت گذرا داده نشده باشد، می‌توانید سرعت ترانسیدیوسر را از روی فرکانس قطع آن بفهمید.

مثال ۹ - فرکانس قطع ترانسیدیوسری را که پاسخ فرکانسی اش در شکل 13 رسم شده را تعیین کنید.
حل_ بهره فرکانس پایین ترانسیدیوسر dB 20 است که مربوط به بهره 10 می‌باشد. فرکانس قطع بالا فرکانسی است که در آن بهره به اندازه 3 dB (یا به نسبت بهره 0.707) افت کند. بنابراین باید بهره 17 dB و نسبت بهره 7.07 داشته باشیم. با قطع دادن خط dB 17 با شکل، فرکانس قطع 2 kHz شود.