

Subject:


Year. Month. Date. ()

* اگر ضریب اطمینان را از استاندارد $T_b = rddF_v$ کم می‌توانیم بگیریم

مزیای اصطلاحی نسبت به اتمالی:


(۱) دو جنبه نیرو: بعد از آن که اصطلاحی از این رشت اتمالی می‌شود

جسی دتم متقی تراز جسی اول
مست
اتمالی < اصطلاحی : از نظر مقومت



(۲) انود ضوابطی مقومت بهیچ‌ها


(۳) عدم تغییر در نیروی داخل بهیچ



یعنی فقط اصطلاح در حال تغییر کردن است و نیروی

داخل بهیچ اصلاً تغییر نمی‌کند و دچار حتمی نمی‌شود.

* از اتمالی اصلاً در ناخالص استاندارد نمی‌گیم



nominal
 $A_{nb} = \frac{\pi d^2}{4}$ سطح اسی

effective
 $A_{cb} = 0.79 A_{nb}$


V

Subject:

Year. Month. Date. ()


جلسہ دوم: ۱۹، ۱۱، ۹۳

انواع سرخ: جدول ۱.۲.۱. ۸-۹



$d \leq 22\text{mm} \rightarrow D = d + 2$


سرخ استاندارد: $M16 \rightarrow D = 14 + 2 = 16$



$d > 22\text{mm} \rightarrow D = d + 3$

$M24 \rightarrow D = 24 + 3 = 27$

برای اتصالات آلومینیومی و فولادی



$M16 \quad D = 2$


سرخ بزرگ شده:

$M24 \quad D = 3$



$M30 \quad D = 3.8$


فقط برای اتصالات فولادی




عرض سرخ = اندازه سرخ استاندارد

سرخ لوبیایی لوله:

$M16 \rightarrow 18 \times 22$
ابعاد سرخ



اتصال
فولادی




اتصال
آلومینیومی

Subject:


Year: Month: Date: ()

- سوراخ لریبایی بلند:



M20 → 22 x 50

در این درجه




استطالی

استطالی

مقطع بی از درون ها این استقال راداشته باشد

چون سوراخ خیلی بزرگ است عملاً هیچ درون مقطع بی از درون ها توانی کرد


$D \leq d + 4$




- در صورت گف سوراخ ها:

حد الفنی عوامل سوراخ ها:

$\geq 3d$ (سوراخ آمونوز (سوراخ استاندارد) فورد شده لریبایی)



حد الفنی عوامل سوراخ تا لریبایی سوراخ های استاندارد




$\geq \begin{cases} 1.75d & \text{لبه فورد شده یا بریده شده باشد} \\ 2d & \text{اترگتید یا لزه} \end{cases}$

$(t \leq 12 \text{ mm})$ لبه بریده شده یا نتیجی اگر بریزی

ضخامت ورق

Subject: _____

Year. _____ Month. _____ Date. _____ ()



این طول بر اساس مقاومت لازم در برابری
 تعیین می شود. به عبارت دیگر بر اساس مقاومت
 پیچ تعیین می شود. تا اگر طول است که ورق پاره نشود


پیچ در ورق با هم پاره شوند ورق زودتر از پیچ پاره شود

رشته پیچ ها:

پیچ های آنکلی: - ساده ترین وسیله

- فشار تماس زیاد بین تپه پیچ و حصار سطح


- اصطکاک ناچیز بین قطعات



پیچ های اصطکالی: (بهای مستقیم های بار بر جایی) لوزه ای و نیمه و سطحی مستقیم های نیرو بار بر جایی

لوزه ای اتصال اصطکالی و از نوع پرستاد است و سطح استاندارد و بالوبیای

کوتاه عمدتاً بر طول \leftrightarrow اجباری است



مردم پس تنیده $\approx 0.15 F_u$ تقریباً به اندازه

نیروی پس تنیدی مویج ملن حاصل ۱-۲-۹-۷

در حالات بحرانی یا لغزش صفحات بین بنده مویج و مویج نیروی پس تنیدی ایجاد می شود

به طوره زمان نیروهای اصطکاک اطراف مویج ها در حد انتقال مقاومت می کنند

مزیای نیروی کشش پس تنیدی داخل مویج ها در محدوده‌ی نیروهای طراحی شده به طوره آنچه تغییر می کنند در جبهه‌ی برزخ مقاومت

مردم پس برای ایجاد پس تنیدی:

۱- سنت کردن مجدد مهره پس از بست کردن اولیه حدود $\frac{1}{3}$ تا $\frac{2}{3}$ دور اضافه

۲- واسره‌های کشش مویج DTI (دقیقی بُف و واسره خوابیدی مرمم به سنت شده است)

۳- مویج های TC (Torque control)

این قدرستی می لیم که لنگی اول مویج لقمه کرده برای زمان مویج پس تنیده شده است

Subject:


Year: Month: Date: ()

گزارش مدیح


★ باز کردن و استاده مجدد از بیج اصطلاحی که پس از تهیه نه است منبعی باشد. همان طریقه در ساختمان های

میلادی که ختم لورم را در برون می توانیم صاف کنیم و استاده کنیم


مکانسیم های خوبی بیج: (استاللات آبتلی و اصطلاحی)




برون بیج




گسیختگی برون درون




گسیختگی تدریج




گسیختگی درون



گسیختگی گسیختگی



گسیختگی خمشی بیج




گسیختگی گسیختگی

www.vepub.com


Publish Your Mind

اتصال نیرو در اتصالات بچی :


رشتار بچی
 رشتار لنگی
 یا تمام } اتصالات




اتصال رویم (یک بوشه)




اتصال رویم (دو بوشه)




اتصال بچی بین محاسبات رشتار بچی
بوشی + بچی



اتصال لنگی (رشتار لنگی)




اتصال ترکیب بوشه + میان (رشتار بچی + لنگی)



بوشی + میان (رشتار بچی + لنگی)

Subject:

Year. Month. Date. ()



تیار (کش و برسی)

جلسہ سترم : ۲۲، ۱۱، ۹۳

مقاومت کشی طراحی و مقاومت برسی طراحی در اتصالات انتالی:

$$\text{مقاومت کشی طراحی} = \phi R_{nt} = \phi F_{nt} A_{nb}$$

$$\text{مقاومت برسی طراحی} = \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{nb}$$

$$A_{nb} = \frac{\text{مقطع سطح اسبی بیج}}{\phi = \text{ضریب ایمنی تیار}}$$

$$F_{nt} = \frac{\text{تنش کشی اسبی}}{\text{تنش برسی اسبی}} \quad F_{nv} = \frac{\text{تنش برسی اسبی}}{\text{تنش کشی اسبی}}$$

$$R_{nt} = \frac{\text{مقاومت کشی اسبی}}{\text{مقاومت برسی اسبی}} \quad R_{nv} = \frac{\text{مقاومت برسی اسبی}}{\text{مقاومت کشی اسبی}}$$

فرمیات : - صفحات اتصال ملک (بدون تغییرات کشی) عرضی می شوند

یک اتصال با چند بیج هم جنسی و هم قطر نیروها را به طور مساوی بین بیج ها تقسیم می کنند

Subject:


Year. Month. Date. ()

سوراخ ایجابی بلند در جهت عمود بر امتداد طولی


$$R_n = l_c t F_u \leq \gamma_d t F_u$$

(عند منقبت تو) نفس کشی نهایی در جهت اتصال F_u

$$R_B = \phi R_n$$




یا لکه منقبت کشی نهایی $= l_c$



کشی نهایی $\gamma_d t F_u$

اتصال بار فشاری - اتصال انتهای:



اتصال انتهای


- منقبت برش خارج از ناحیه دندانده و هیچ بارک

- مقدار هیچ ها؟

وقتی $st 52$ $F_y = 34 \text{ kg/cm}^2$ $F_u = 48 \text{ kg/cm}^2$

- مقدار سوراخ استاندارد

سوراخ $M20$ $\phi 22$ $F_u = 18 \text{ kg/cm}^2$



این که در دو سطح داریم از هیچ استناد


و گنیم خیلی خوب است. (دو برش)

وقتی 1 cm مجاری توات


IV

Subject: _____


Year: _____ Month: _____ Date: _____



سیریم در سوراخ = سیریم بی سوراخ



سیریم در سوراخ



$$A_n = [18 - 2(22)] \times 1 = 1.4 \text{ cm}^2 \leq 0.18 A_g = 0.18 \times 18 \times 1 = 12.78 \text{ cm}^2$$

$$A_e = 1.4 \text{ cm}^2$$

min

$$T_u = 0.18 F_u A_e = 0.18 \times 22 \times 1.4 \times 10^{-3} = 41.3 \text{ ton} \quad \textcircled{1}$$

$$T_u = 0.9 F_y A_g = 0.9 \times 22 \times 18 \times 10^{-3} = 41.4 \text{ ton} \quad \textcircled{2}$$

$$F_{nv} = 0.18 F_u = 0.18 \times 22 = 4 \text{ kg/cm}^2$$

$$A_{nb} = \frac{172}{4} = 43 \text{ cm}^2$$

سیریم در سوراخ

$$R_{DS} = \phi A_{nb} F_{nv} = 0.18 \times 43 \times 4 = 31.2 \text{ ton}$$

Double shearing

$$R_n = 1.7 l_c t F_u \leq 1.7 d t F_u \quad \phi = 0.18$$

سیریم در سوراخ

$$l_c = \min(\text{لبه}, \text{فاصله}) = \min\left(\left[18 - \frac{22}{2}\right], (18 - 22)\right) = 2 \text{ mm}$$

PAPCO

$$R_n = 1.7 \times 2 \times 1 \times F_u \leq 1.7 \times 22 \times 1 \times F_u \rightarrow R_n = 3.4 F_u$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

Bearing

$$R_B = \phi R_n = 0.75 \times 3.14 \times 82 \times 1.1 = 12,44 \text{ ton} \quad (3)$$

$$\min\{1, 2, 3\} = 12,44 \text{ ton}$$

$$\text{مقدار طراحی برای} = \min(R_{DS}, R_B) = \min(20, 12,44) = 12,44 \text{ ton}$$

$$\text{تعداد پیچ ها} = \frac{41,3}{12,44} = 3,27 \rightarrow 4 \text{ M20}$$

* برای ما حالت پین است که بین R_B و گینگی (R_S) اختلاف زیادی نیست

در این جا اختلاف زیاد است. املا دوباره لازم نیست چون وقت داد لسی سرد و دوباره کردن

برای استفاده بیشتر است پیچ است فایده ای ندارد چون لسی وقت ما محدود کرده است

کنترل فواصل پیچ ها:

$$78 \geq 3d = 40 \text{ ok}$$

$$78 \leq 14t, 2 \text{ mm} \text{ ok}$$

بطنی / خردکی
 حالت / رند

$$38 \geq 1,7d = 38 \text{ mm} \text{ ok}$$


برای پانزده یا چندان کمتر
(بطنی / خردکی که نتیجه ی پانزده است - نی ۳۸)

$$38 \leq 8t, 128 \text{ ok}$$

* در عمل به طور سنتی پیچ با فاصله d و با اختلاف d و پیچ استفاده کنیم جای دهه (انتظاری است)

مقاومت کشی طراحی و برشی طراحی در اتصال اسکالایی:

مقاومت کشی میل حالت ابتدایی است



مقاومت برشی طراحی $= \phi R_{nv}$

- $\phi = 1$ لویایی کوتاه ، مصالح استاندارد ϕ
- $\phi = 0.75$ لویایی بلند ، مصالح بزرگ شده
- $\phi = 0.75$ لویایی بلند


$$R_{nv} = \mu D_u h_f T_b n_s$$

- $\mu = 0.3$ (مطابق با تیر و بزرگ شده) سطح لاسی A
- $\mu = 0.5$ (مطابق با تیر و به بالا سبکی و رنگ شده) سطح لاسی B

فلسف: لایه‌ای از اکسید که هنگام خوردگی در سطح فولاد ایجاد می‌شود. (مقاومتی فلس را بیشتر می‌کند)

در محاسبات به طور محافظه کارانه لاسی A فرض می‌شود و لی در تنه های سازه‌ای برای اجزای لاسی B

در خواست می‌کنیم (میل ۳ صحت ۱)




$D_u =$ نسبت برشی کششی متوسطی ها به برشی کششی حاصل برچها $= 1.13$

F_u در صورتی که قابل برشی کششی

Subject:

Year. Month. Date. ()

$h_f =$ ضریب لافس به خاطر ورق های پرکننده بین مقاطعات




استفاده از این ورق های پرکننده بین مقاطعات باعث می شود
اصلاً گ ضعیف تر عمل کند

الگوریتمی پرکننده نباشد $h_f = 1$

الگوریتمی پرکننده باشد $h_f = 1$

الگوریتمی پرکننده باشد $h_f = 1.8$


$T_b =$ حداقل نیروی کششی بین تسمه های یک پیچ طبق جدول ۷.۹.۲.۱ (ص ۱۵۸) $\approx \leftarrow \approx 0.58 F_u A_n b$



$h_s =$ تعداد صفحات برش (تغزین)

حل مثال جدول در حالت اصطلاحی:

اصطلاحی با تسمه برش - اصطلاحی اصطلاحی



$T_u = 41.3 \text{ ton}$

مساحت اتصال $\rightarrow \phi = 1$

www.vepub.com

Publish Your Mind

$$R_{nv} = \mu D_u h_f T_b n_s$$

$$n_s = 2 \quad A_G W' \rightarrow \mu = 0.3 \quad D_u = 1.13 \quad h_f = 1$$

$$M20 \rightarrow T_b = 142 \text{ KN}$$

$$R_{DS} = \phi R_{nv} = 1 \times 0.3 \times 1.13 \times 1 \times 142 \times \frac{1}{9.81} = 4.14 \text{ ton}$$


مقایسه با
میز دور ۲ کنیم

$$\text{مقایسه سنج} = \min(R_{DS}, R_B) = \min(4.14, 12.44) = 4.14$$


$$\text{تغایر سنج} = \frac{4.14}{9.81} = 0.42 \xrightarrow{\text{تقریباً}} 4 \text{ M20}$$

صافا بزرگ باشد اتصال برقرار است
چون نقصی حاصل نمی آید از برای $A_G W'$ در نظر بگیریم
اتصال نباید که 4.14×1.13 در نظر بگیریم

اتصال با رفتار پوی : ترکیب برش و پیچش :



پیچش + برش مستقیم




$n =$ تعداد پیچ ها

$$f_v = \sigma_v = \sigma_{nv} = \frac{P}{n A_n b}$$

Subject:

Year. Month. Date. ()



$$I_p = \sum A_n b_i^2$$

$$f = \frac{M d}{I_p} = \frac{P \cdot d}{I_p}$$

در اینجا:

$$f_n = \frac{M y}{I_p}$$

$$f_y = \frac{M x}{I_p}$$


در اینجا هر دو نیرو که در صورتی است به هم موازی است و در یک راستا است و در یک راستا است

نمای از اینجا دارد



$$d^2 = x^2 + y^2$$

$$\text{تنش بزرگترین برای درجه} = \sqrt{(f_v + f_y)^2 + f_n^2}$$

تنش ممتد بزرگ
تنش ممتد کوچک



مجا




حال: کنترل ممتد
طراحی سازه

مجا
اعمالی سرد


PAPCO 11.5 7.5 cm

M20, A 325, $F_u = 1 \dots \text{kg/cm}^2$

مقاومت کششی، $A_g W'$ ، ϕR_{nv}




$$\phi R_{nv} = \phi A_g W' = \phi A_{nb} \left(\frac{14T \times 1 \dots}{9.81} \right) = 18.38 \text{ kg/cm}^2$$



مقاومت کششی: دو بزرگ است

$$f_v = \frac{24 \times 1 \dots}{\gamma \cdot A_{nb}} = 11 \text{ kg/cm}^2$$



$$f_n = \frac{M_y}{I_p} \quad f_y = \frac{M_n}{I_p}$$

$$I_p = \sum A_{nb} d_i^2 = \sum A_{nb} (x_i^2 + y_i^2) = 18.38 \text{ cm}^4$$

$$f_n = \frac{M_y}{I_p} = \frac{(24 \dots \times 1) \times 18}{18.38} = 1.37 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_y = \frac{M_n}{I_p} = \frac{(24 \dots \times 1) \times \left(\frac{14.7 \times 8}{r} + 1.8 \right)}{18.38} = 9.9 \text{ kg/cm}^2$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$f = \sqrt{(f_v + f_y)^2 + f_n^2} = \sqrt{(414 + 994)^2 + 1.37^2} = 1749$$

نسبتی مارت
محتاج
1863

M20 ← M22 احتمالاً بهتر
یا
NG داخل ←
آرایی بیج با تعداد بیشتر


هنا چیزی که قبل از بار داون بود

$$P \leq T_i \rightarrow T_i = \delta \cdot f_n$$

$$P > T_i \rightarrow T_i = P$$

تلفین: ترین شماره 1


جلسه چهارم: 93, 12, 13




بیج هایی که تحت کشش محور قرار دارند

بیج تحت نیروی کشش تنیدی T_i

نیروی تنیدی در سطح قبل از اعمال بار لاری C_i



$$C_i = T_i$$



$$P + C_p = T_f$$

تغییر طول پیچ بین زیر
 لاد سطح تاسی درون ← $\delta_b = \frac{T_f - T_i}{A_b E_b}$ ← درجیل: $\delta = \frac{PL}{AE}$
 bolt

تغییر ضخامت ورق = $\delta_p = \frac{C_i - C_f}{A_p E_p}$ ← هم سطح تاسی پیچ
 Plate ← هم سطح تاسی در اطراف لاد پیچ

○	○	○
○	○	○

فرض: سطح تاسی در صورت اتصال دارند → معادله سازایی → $\delta_b = \delta_p$

$$\frac{T_f - T_i}{A_b E_b} = \frac{C_i - C_f}{A_p E_p} = \frac{T_i - T_f + P}{A_p E_p}$$

$$T_f = T_i + \frac{P}{1 + \frac{A_p}{A_b}}$$



تغییر نیروی کششی داخل پیچ
 پس تغییر در حضور نیروی محوری

$$C_f = C_i - P \frac{A_p / A_b}{1 + A_p / A_b}$$

→ $\infty \gg A_p \gg A_b \rightarrow T_f \approx T_i$

Subject:

Year. Month. Date. ()



M22 $F_u = 8...$

$T =$ حد التوتير في الواسع

الحد من شدتي برش حد التوتير في الواسع

$T = 4P$

نوع اربطه برش

$A_b = \frac{\pi \cdot r \cdot r^2}{4} = 3,8 \text{ cm}^2$


M22 $\rightarrow T_i = 174 \text{ kN} = \frac{174}{9,81} = 18 \text{ ton}$

$P = F_u \cdot A_b = 7,8 \times 8 \dots \times 3,8 \times 1 = 22,8 \text{ ton}$

$\frac{22,8}{1,78} = 12,8 \text{ ton}$
 ضرب لاسي تار = 1,78
 ضرب لاسي تار = 1,78
 $P_x = 11,4 \text{ ton}$
 $= 1,78 F_u A_b$

حبيب بار = 3
 ضرب لاسي تار

$\phi \times$ اسبي
 $\frac{1}{1,78}$
 اسبي



$A_p = 7,5 \times 7,5 \cdot A_b = 84,28 \cdot 3,8$

$\frac{A_p}{A_b} \approx 1,4$

$T_f = T_i + \frac{P}{1+1,4} = 18 + \frac{11,4}{1+1,4} = 18,72$

تقريباً 18,72 انشاس دارم


$P =$ نیروی خارجی وارد بر اتصال $P =$:
 (نیروی خارجی وارد بر اتصال مطابق به شرح)

www.vepub.com
 Publish Your Mind

$$P \leq T_i \rightarrow T_f \approx T_i$$

$$P > T_i \rightarrow T_f = P$$

ترکیب برش و لنگش : (برش و لنگش در یک مان)



★ اتصال انتظاری :

برش بر روی

$$\text{مقاومت لنگش بر روی} = \phi R_{nt} = \phi F'_{nt} A_{nb}$$

$$\text{مقاومت برش بر روی} = \phi R_{nv} = \phi F'_{nv} A_{nb}$$

$$F'_{nt} = F_{nt} \left[1, 3 - \frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} \right] \leq F_{nt}$$

$$F'_{nv} = F_{nv} \left[1, 3 - \frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}} \right] \leq F_{nv}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()


$$\phi = \text{ضریب ایمنی مقاومت} \quad \phi = 0.75$$

$$F_{nt} = \text{مقاومت کششی ایمنی} \quad F'_{nt} = \text{مقاومت کششی ایمنی در حضور برش}$$

$$F_{nv} = \text{مقاومت برشی ایمنی} \quad F'_{nv} = \text{مقاومت برشی ایمنی در حضور برش}$$

$$f_{uv} = \text{تنش برشی مورد نیاز (برای ضریب ایمنی)}$$

$$f_{ut} = \text{تنش کششی مورد نیاز (برای ضریب ایمنی)}$$



$$V_u = \text{ضریب ایمنی} \rightarrow f_{uv} = \frac{V_u}{A_{fb}}$$



$$V_u \leq \phi R_{nv} = \phi F_{nv} A_{fb} \quad \text{با حضور برش}$$

$$V_u \leq \phi R'_{nv} = \phi F'_{nv} A_{fb} \quad \text{با حضور برش}$$


$$T_u = \text{ضریب ایمنی} \rightarrow f_{ut} = \frac{T_u}{A_{fb}}$$

$$T_u \leq \phi R_{nt} = \phi F_{nt} A_{fb} \quad \text{با حضور برش}$$

$$T_u \leq \phi R'_{nt} = \phi F'_{nt} A_{fb} \quad \text{با حضور برش}$$




رابطه انحنایی برشی و کششی



$$F'_{nt} = F_{nt} \left[1, \lambda - \frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} \right] \leq F_{nt}$$

$\frac{F'_{nt}}{F_{nt}} + \frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} = 1, \lambda$ → یعنی با حضور نیروی دینامیک مقاومت ۱,۳٪ افزایش یافته است



$$\frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}} \leq 1, \lambda$$

$$f_u \leq 1, \lambda \phi F_n \left\{ \begin{array}{l} f_{ut} \leq 1, \lambda \phi F_{nt} \\ f_{uv} \leq 1, \lambda \phi F_{nv} \end{array} \right.$$

$$\frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} \leq 1, \lambda$$

از وی به دو شرط گزینی باطریق ایندگی است → در این صورت

$$\left\{ \begin{array}{l} f_{ut} \leq \phi F_{nt} \\ f_{uv} \leq \phi F_{nv} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} f_{ut} \leq \phi F_{nt} \\ f_{uv} \leq \phi F_{nv} \end{array} \right.$$

★ اگر مشترک برش و کشش (اتصالات اصطلاحی)

K_{sc} ضریب کشش → مقاومت سنجی است

$$K_{sc} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b h_b}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} f_{ut} \leq \phi F_{nt} \\ f_{uv} \leq K_{sc} \phi F_{nv} \end{array} \right.$$

T_u نیروی کششی مورس یا ضریب داره h_b تقارین های کششی عملی است

$D_u = 1, \lambda =$ نسبت بین نیروی کششی به مقدار حداقل $T_b =$ حداقل نیروی کششی به تقارین

Subject:

Year. Month. Date. ()




با اصطکاک قابل یکتا

* تنها انتزاعی برای ابتدایی است که چون نیروی کششی بین سطح لم

ی شود اصطکاک کافی می یابد و به همین دلیل نزدیک گاهی k_2

برای برسی طرح

با نیروی کششی سطح قابل یکتا



M22 → $A_{hb} = 3.8 \text{ cm}^2$: مثال

A325 → $F_u = 1. \text{ kg/cm}^2$

سطح انتزاع

$T_b = 144 \text{ KN}$

$P_u = 6.8 \text{ ton}$

$V_u = 82.8 \text{ ton}$

الف) اصطکالی ← A_{hb}

ب) A_{hb} ← منحنی برسی خارج از ناحیه تنش و بار

$f_{ut} = \frac{9.9 \times 1.}{1(3.8)} = 299. \text{ kg/cm}^2$

الف) اصطکالی

$f_{uv} = \frac{82.8 \times 1.}{1 \times 3.8} = 1727$

0	1	0
0	1	0
0	0	0
0	0	0

$$F_{nt} = 0.18 F_u = 4...$$

$$F_{nv} = \frac{R_{nv}}{A_{nv}} = \frac{\mu D_u h_f T_b n_s}{\mu, \Lambda} = \frac{0.13 \times 1.13 \times 1 \times \frac{144}{9.81} \times 1}{\mu, \Lambda} = 14... \frac{kg}{cm^2} = 0.12 F_u$$

$$K_{sc} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b n_b} = 1 - \frac{9.9}{1.13 \times \frac{144}{9.81} \times 1} = 0.177$$

$$f_{ut} \leq \phi F_{nt}$$

$$299 \leq 0.18 \times 4... = 48... \text{ OK}$$

$$f_{uv} \leq \phi K_{sc} F_{nv}$$

$$1422 \leq 1 \times 0.177 \times 14... = 249 \text{ N.G}$$

ب) اتالی

$$F_{nt} = 0.18 F_u = 4...$$

$$F_{nv} = 0.18 F_u = 4...$$

$$\frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} = \frac{1422}{0.18 \times 4...} = 0.182 > 0.13$$

$$\frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}} = \frac{299}{0.18 \times 4...} = 0.44 > 0.13$$

اندکی صورت میں ہے

$$\phi F_{nt} = 0.18 \times 4...$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$F'_{nt} = F_{nt} \left[1, \gamma - \frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} \right] \leq F_{nt} \quad \text{OK}$$

$$= F_{nt} [1, \gamma - 0, \delta \gamma] = 0, \gamma \wedge F_{nt} \leq F_{nt}$$

$$F'_{nv} = F_{nv} \left[1, \gamma - \frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}} \right] \leq F_{nv}$$

$$= F_{nv} [1, \gamma - 0, \gamma \gamma] = 0, \gamma F_{nv} \leq F_{nv}$$

$$f_{ut} \leq \phi F'_{nt}$$

$$\gamma \gamma \gamma \leq 0, \gamma \delta \times 0, \gamma \wedge \times \gamma \dots = \gamma \delta \gamma \quad \text{OK}$$

$$f_{uv} \leq \phi F'_{nv}$$


$$1 \gamma \gamma \gamma \leq 0, \gamma \delta \times 0, \gamma \gamma \times \gamma \gamma \dots = \gamma \gamma \gamma \quad \text{OK}$$

جلسه پنجم : ۹۳، ۱۲، ۱۰

برس + پرسی : برس + پرسی
 برس + تنی : برس + تنی
 برس + مان : برس + مان

برس + مان : (در داخل بیج برس + کت)
 برس + تنی : (کت)
 برس + مان : (کت)

(۱) اتصالات اتلائی (کتی اولی در بیج وجود ندارد)



$l =$ ارتفاع از سطح اتصال

$P = \sigma_c A_c + \sigma_s A_s$
 $f_c = \frac{m c}{I}$
 $I = \sum n_i d_i^2 A_i$

$P =$ نامبری بیج ها
 $f_v \leq \phi F'_{nv}$ (انگلی)
 $f_t \leq \phi F'_{nt}$ (برس و کت)
 $b =$ پهنای ناحیه تحت فشار

$m =$ تعداد بیج های یک ردیف (یا تعداد ستون بیج)

$n =$ تعداد ردیف در یک ستون و اتع در بالای محور خنثی (در ناحیه کشش)

$A =$ سطح یک بیج

$h =$ نامبری اولی بیج های موجود در بالای محور خنثی تا نامبری انتهایی

$y =$ ارتفاع محور خنثی از نامبری

الف) ابتدا محل تاخیز را پیدا کنیم (ناحیه‌ی کشش و تراشیدگی و ناحیه‌ی فشار و تراشیدگی را مشخص کنیم)

و از سوراخ صرف نظیر می‌کنیم

بر اساس معادله تعادل مجموع نیروها برابر صفر است و معادله‌ی تعادل را می‌نویسیم

$$\frac{by^2}{2} = mnA \left(h'y + P \frac{h-1}{2} \right)$$

به سادگی تجزیه می‌کنیم: $y = \left(\frac{1}{2} b \frac{1}{v} \right) d$

ب) محاسبه‌ی ممان اینرسی انتقال

$$I = \frac{mnAP^2(h-1)^2}{12} + mnA \left(\frac{h-1}{2} P + h'y \right)^2 + \frac{by^3}{3}$$

بر اساس انتقال دوم سطح در کنار و سطح بیخ در کشش است به محوری


بیخ در کشش

مثال: انتقال اولی

M22 -

A 325 $F_u = 1 \dots \frac{kg}{cm^2}$

مطلوبت ظرفیت طراحی ممان خم انتقال



$$F_{nt} = 0.75 F_u \quad \phi = 0.75$$

$$\phi F_{nt} = 0.75 (0.75 \times 1 \dots) = 0.56 \dots \frac{kg}{cm^2}$$

$b = 18$ و $m = 2$ ، $A = 318 \text{ cm}^2$

یعنی محور خنثی بین ردیف ۱ و ردیف ۲ یعنی $y = \frac{1}{2} \times d = \frac{4}{2} = 1. \text{ cm}$ (تقریباً)

ولی ما فرض می‌کنیم محور خنثی بین ردیف ۳ و ۲ باشد یعنی $15 < y < 28 \text{ cm}$ (در صورت تقسیم!!!)

$$\rightarrow h' = 28 \text{ cm}, \quad n = 4$$

$$\text{طبق فرمول: } \frac{by^2}{2} = mnA \left(h'y + P \frac{h-1}{2} \right) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} \times 8 \times y^2 = 2 \times 8 \times 3 \times 18 \left(28 - y + 1 \times \frac{3}{2} \right)$$

$$\frac{1}{2} \times 8 \times y^2 + 3 \times 4 \times y - 1214 = 0 \rightarrow y = 10.9 \rightarrow 15 < y < 28 \quad \text{N.G}$$

یعنی محور خنثی بین ردیف ۳ و ۲ نیست بلکه بین ردیف ۱ و ۲ است

اصلاح فرض: $5 < y < 15$ محور خنثی بین ردیف ۲ و ۱
 $h' = 15, \quad n = 5$

$$\text{عبارت: } \frac{1}{2} \times 8 \times y^2 = 2 \times 8 \times 3 \times 18 \left(15 - y + 1 \times \frac{3}{2} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \times 8 \times y^2 + 3 \times 4 \times y - 132 = 0 \rightarrow y = 11.0 \text{ cm}$$

$$\text{فرمول: } I = 34143 \text{ cm}^4 \rightarrow \sigma = \frac{Mc}{I} \rightarrow \phi F_{nt} = \frac{Mc}{I} \quad 5 < y < 15 \quad \text{ok}$$

$$c = d \cdot y - \frac{P}{2} = 4 \cdot 11 - 8 = 44 \text{ cm} \rightarrow F_{nt} = \frac{M \times 44}{34143} \rightarrow$$

$$M = 37 \times 1.8 \text{ kg} \cdot \text{cm} = 37 \text{ ton} \cdot \text{m}$$

۲) برش + همان (دریغ) برش + کشی


اتصال اصطلاحی: کشی از لایه در هیچ وجود دارد

نکات شده است که نیروهای کشی لازم برای ^{که به اتصال وابسته است} فرودگی سطوح تماس (که از قبل توسط نیروی

پیش تنبلی از لایه به هم فرود شدند) می کشند و همیشه این نیروها در سطح طراحی کمتر از نیروی کشی

سطوح تماس هستند. لذا هیچ وقت سطح تماس از هم فاصله یا باز نمی کشند و متدلی کشدگی در سطح

تاس اتصال اصطلاحی باقی می ماند



این نیروی کشی وارد شده به اتصال ابتدا

باید c را کم کند و بعد T_1 (نیروی موجود در هیچ)


تأثیری ندارد و باید c را منفرجه تا بتواند در T_1 از این پس

تأثیر بلند دارد. البته این نیروی

کشی هوا را کمتر از c است

در اتصالات اصطلاحی در تمام نیروهای سطح طراحی ← سطح اتصال همیشه با هم تماس

دارند و از هم فاصله نمی گیرند




تنشی نیروی سطح نایع است
پس تنشی از لبه بیخ ها

سطح همه به هم فشرده باقی ماند
(نیروی داخلی بیخ عمومی نمی شود)


$$f_t \times \frac{d-p}{d}$$

پس نیروها بر اساس فلسفی سطح به نوشته می شود



$$d = np \quad (n = \text{تعداد بیخ های یک تکه} = 1) \quad m = \text{تعداد سطح بیخ} = 1$$

$$f_t = \frac{12M}{An^3p^2} \left(\frac{p(n-1)}{2} \right)$$



$$f_t = f_{tb} \times \frac{d-p}{d} \rightarrow T_{net} = \frac{yM}{bd^2} \times \frac{d-p}{d} \times bP$$

$$f_t = \frac{T_{net}}{A} = \frac{yM}{bd^2} \times \frac{d-p}{d} \times bP \times \frac{1}{A}$$

Subject

Date

برای انتقال به

$$f_t = \frac{12M}{A n^2 p^2} \left(\frac{P(n-1)}{r} \right)$$


$$n = \sqrt{\frac{4M}{(A f_t) P} \left(\frac{h-1}{n} \right)}$$

$$R = A f_t$$

تاریخ کسب به

$$f_t = \frac{MC}{I} = \frac{MC}{\sum A_i d_i^2}$$

برای انتقال به




یعنی بار سطح بر می خورد فقط یک محور یعنی در وسط در I فقط بار سطح به جا - سوز

مثال قبل: انتقال استاتی

M22 $F_u = 1 \dots \frac{kg}{cm^2}$
A325

ظرفیت خمشی برای انتقال



$$c = \frac{P(n-1)}{r} = \frac{1 \cdot (4-1)}{r} = 30$$

$$f_t = \frac{MC}{I} = \frac{MC}{\sum A_i d_i^2}$$


$$I = \sum A_i d_i^2 = 4A \times r^2 [0^2 + 10^2 + 20^2] = 14400 \text{ cm}^4$$

$$\phi F_{nt} = 0.9 \phi (0.9 \phi \times F_u) A_s = 48 \dots \frac{kg}{cm^2}$$

$$F_u = \frac{M \times 1000}{A_s \times 1.25} \rightarrow M = 23,94 \times 1.25 \text{ kg.cm} = 23,94 \text{ t.m}$$

تاریخ انتقال قبل که در

حالت استاتی (37 t.m)



$P = f_c \cdot \text{ton}$

$V_b = 174 \text{ KN}$ ←

M22 A325 $F_u = 1.0 \dots \text{kg/cm}^2$

سویچ استاندارد - سویچ A

دندانها خارج از سطح برش بیج

طول برش استاندارد: الف) اصطلاحی ب) انبساطی
(تعداد بیج ها)

$V = P = f_c \dots \text{kg}$

$M = P \cdot e = f_c \cdot x \cdot \delta = f_c \cdot d \cdot m = 2 \times h \dots \text{kg} \cdot \text{cm}$

الف) اصطلاحی ← اندکترین برش و بیشترین نقطه در تحمل برش اثرگذاری است

$\phi F_{nt} = 0.178 (0.178 F_u) = f_c \dots \text{kg/cm}^2$

بیشترین بیج


$h = \sqrt{\frac{4M}{A f_t P}} \left(\frac{h-1}{h} \right) \sim \sqrt{\frac{4M}{A f_t P}} = \sqrt{\frac{4 \times \frac{2 \times h^2}{2}}{3.8 \times 48 \times 1.1}} = 8.9$
تعداد بیج قابل تحمل

$\bar{c} = \phi R_{nv} = \phi M D_u h_f T_b h_s = 1 \times 0.13 \times 1.13 \times 1 \times \frac{174}{9.81} \times 1 \dots = 2.82 \text{ kg}$

$\bar{c} = \frac{P}{2 \times 4}$

جلسه نهم: ۱۷، ۱۲، ۹

مثال: مطلوبیت طراحی اتصال داده شده (مانند پیشین) ← (نشی درین)



الف) اتصال اصطلاحی

M22 A325 $F_u = 1.0 \dots \frac{kg}{cm^2}$ $A_{نشی}$

$T_b = 174 kN$

ب) اتصال انبساطی (نشانها خارج از محدوده پیشین) و مصالح استاندارد

$V = 1.0 \dots kg$

الف) اتصال اصطلاحی

$M = 1.0 \times \delta = 1.0 \text{ ton} \cdot m = 1.0 \times 10^8 \text{ kg} \cdot cm$

یک تیر (1.0 x 10⁸)

$n = \frac{\sqrt{4M}}{\sqrt{R_t P}}$ میش $P = 1.0 \text{ cm}$

حالت طراحی نشی پیش $= \phi F_{nt} A = 0.75 \times 0.75 \times F_u \times 3.14 = 171.0 \text{ kg}$


$n = \frac{\sqrt{4 \times \frac{1.0 \times 10^8}{1}}}{\sqrt{171.0 \times 1.0}} = 0.92$ مقدار پیش لازم برای نشی در دو سوراخ پیش

$\phi R_{nv} = \phi \mu D_u h_f T_b n_s = 1 \times 0.3 \times 1.13 \times 1 \times \frac{174 \times 1.0}{9.81} \times 1 = 4.12 \text{ kg}$

تعداد میل لازم برای برش در یک سمت میل = $\frac{F_{\dots}}{4.12} = 3.29$

تعداد تقویتی میل در یک سمت $n = \sqrt{(0.92)^2 + (3.29)^2} = 4.11 \rightarrow \text{use } 2 \times 6 \text{ M22}$

لستر (میل تقویتی) :



$I = \sum A d_i^2 = F A (\delta^2 + 1\delta^2 + 2\delta^2) = 132 \text{ cm}^4$

تجهیز $f_{ut} = \frac{M_c}{I} = \frac{r \cdot x \cdot l \cdot \delta}{132} = 3.689 \text{ Kg/cm}^2$


$f_{uv} = \dots = 11.2 \text{ Kg/cm}^2$

$\phi F_{nt} = \dots \geq f_{ut} = 3.689 \text{ ok}$

$\phi F_{nv} = \frac{\phi R_{nv}}{A} \times k = \frac{4.12}{3.14} \times \dots \geq f_{uv} = 11.2 \text{ ok}$

مقاومت در برش
مقاومت در برش

$k_{sc} = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b h_b} = 1 - \frac{\delta \dots}{1.12 \times \frac{144}{9.81} \times \dots} = 0.89$



$T_u = \frac{M_u}{r} = \frac{r \cdot x \cdot l \cdot \delta}{r} = \delta \dots \text{ kg}$

Subject :

Year . Month . Date . ()


$$F_{nt} = 0,17 \delta F_u = 0,17 \delta \times 1000 = 170 \text{ kg/cm}^2$$

ب) اتصال آلتی

$$F_{nv} = 0,55 F_u = 0,55 \times 1000 = 550 \text{ kg/cm}^2$$

منحنی با همان مقدار اسمکالی کنترل کنیم: (چون آن تطبیقی اسمکالی جابجاء مقدار برای اسمکالی جابجایی در هر حال اگر طریقت کلی بین از انبارت مقدار را کم می کنیم)

$$f_{uv} = 177 \text{ kg/cm}^2$$



$$f_{ut} = \frac{M c}{I} = \frac{2 \times 10^8 \times 44}{34143} = 2438 \text{ kg/cm}^2$$

$$\frac{f_{uv}}{\phi F_{nv}} = \frac{177}{0,55 \times 1000} = 0,32 < 0,33 \rightarrow \text{نیازی به کنترل اندکس نیست}$$

$$f_{uv} \leq \phi F_{nv} \quad 177 \leq 0,55 \times 1000 = 550 \text{ ok}$$


$$f_{ut} \leq \phi F_{nt} \quad 2438 \leq 0,17 \delta \times 1000 = 170 \text{ ok}$$

به خاطر نامی زیاد اینجی می توان تعداد پیچ ها را کم کرد

$$\frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}} = \frac{2438}{170} = 14,3$$

جوش :

استعمال بلیارچه ← اگر جوش درست اجراء شود فلز در قطع طرفین استعمال محکم تر است



ایجاد کار
 رولش - امتزاج جوش
 گلابوش

تولید الکتریسیته


جریان بالا
 ولتاژ کم

تبرانی
 دنیام
 ولتتیار

جوش باید بدون تدر بارند

سبک
 جوش اقتصادی
 سرعت بالا
 عدم سوختن کردن صناعات استمال

جوش لایه با قوس الکتریکی با الیترود رولش در Shielded Metal Arc Welding = SMAW



استاندارد فولاد DIN ←

(american welding society) AWS ← استاندارد الیترود

E 6013

الیترود ← E7013
 پرکاربردترین در E8013


PARDIS

$F_u = 40 \text{ ksi} = 40 \times 7.07 = 282.8 \text{ kg/cm}^2$

حالات	نوع جوش	نوع الیترود
۱ - حالات	۱ - AC و DC (+)	۰ - DCRP (مادگی Reverse)
۲ - انتقالی و سطح	۲ - AC و DC (-)	۱ - AC و DC (+) (نوع رولش)
۳ - سطح	۳ - AC و DC (-)	۲ - AC و DC (-) (روبی (Tior) ملای)
۴ - حالات به جز عمیق (سربال)	۴ - AC و DC (-)	۳ - AC و DC (-)
		۸ - AC و DC (-)

Subject :

Year . Month . Date . ()



روش های دیگر جوشکاری :

SAW = submerged Arc welding






جوش قوس الکتریکی زیر آب

جوش اتوماتیک

GMAW = Gas Metal Arc welding جوش قوس الکتریکی تحت خلأ گاز

FCAW = Flux cored جوش قوس الکتریکی با الکتروڈ پرده ای

انواع اتصال :



Subject :

Year . Month . Date . ()

انواع جوش :

استانسی در امتداد

۱/۱۵

Groove

جوش نیایی

۱/۱۰

Fillet

جوش گوشه

۱/۸۰

slot


جوش لام

plug


جوش انگشانه



نیایی





گوشه




نام



لام




انگشانه



ساده




جاشنی یکطرفه




جاشنی دوطرفه

نیایی نیاز به پرداخت و سنبه دارد

PARDIS




نیم جاشنی - یکطرفه




نیم جاشنی - دوطرفه

Subject :


Year . Month . Date . ()




لاله ای یک طرفه




لاله ای دو طرفه



نیم لاله ای - یک طرفه




نیم لاله ای - دو طرفه



→ $\frac{\text{مقاومت}}{\text{سطح}} = \infty$ → زوبی کند → گراد بیان حبابی

جلسه هفتم : ۶ اردیبهشت ۹۴


چون بسیاری با نفوذ کامل : complete Joint penetration Groove Weld




محاسبه لازم ندارد مقاومت نسبت چون زوبی از

مقاومتی باشد

چون بسیاری با نفوذ نسبی : Partial Joint Penetration Groove Weld



معمولا نباید استفاده شود



چون لازم و انگیزه :
- طول چون گداز که مانع نباشد
- جلوگیری از گدازش موضعی درین

Subject :


Year . Month . Date . ()

عواملی که در کیفیت جوش مؤثرند

- الکتروود مناسب


- وسایل جوشکاری

- روش های کار



میان مغناطیسی



برگشتید
 برداشتی نمود
 برای آن که نتواند
 برش خورد





دور تا دور

دایره

type
 E70
 ۱.۰ V
 ۱.۰ mm



۱.۰ mm





۱.۰ mm ۱.۵ mm

طل

جوش
از با جان

Subject :

Year . Month . Date . ()




کثیر تغییر شکل :


برسید

نابت لنته

گام به گام جوشی در هم



نخورد جوشکاری



استاد از جدامل نماز جوشی

نوع لدها

استاد از خال جوشی (شکل گوی در حال ایت)

پسین تاب

بغایب احتمالی جوشی :

(۱) جذب نامتی

(۲) نفوذ نالای

(۳) تخلخل

(۴) گودانادی ←

PARDIS

برداریم و
(۵) تراخل گله جوشکاری
(۶) ترک ← به خاطر سرد شدن سریع و انقباض
اگر ترک داشته باشیم باید جوشی را دوباره انجام دهیم

Subject :

Year . Month . Date . ()

باندبندی و کنترل : (۱) قبل از جوشکاری

(۲) حین جوشکاری - بادبندی، سرعت دست جوشکار خوب

دستورالعمل جوشکاری
WPS

(۳) پس از جوشکاری - با یک اجازت دهیم آرام تر سرد شود و تکرار نماند


میزان آزمائش غیر مخرب جوش :

Visual test (VT) چشمی

Radiography test (RT) پرتونمایی

Ultrasonic (UT) فراصوت

Penetration (PT) رنگ نافذ




سطح مقطع جوش

تنش بوردی سطح مقطع جوشکاری کند

سطح نلکته سرد انتظار

① جوشکاری




با نندگمال ← منطقت لوی سرد بسیار
منطقت قطعه نازکتر است.

PARDIS



$T_1 < T_r \rightarrow T_c = T_1$

Subject :

Year . Month . Date . ()



استاندارد از جوش میانی با اینفدزنی برای بار کششی متناوب (ارتعاشی) مجاز نیست



حداقل اندازه جوشی
مطابق طبقه نازلتر = شکاری با اینفدزنی

حداقل اندازه جوشی
بر اساس طبقه با ضخامت نازلتر = شکاری با اینفدزنی



جدول ۱-۹-۲۱ - مجت ۱ - برای مثال

تلفه نازلتر (mm)	حداقل ضخامت ورقه جوش با اینفدزنی
≤ 6	۳
$6 < \leq 13$	۵
$13 < \leq 20$	۶



برای قطعات زیر از ۴ mm

↓
شکاری خاص

۲) جوش گریز



☆ حد اکثر عمق جوش گریز



☆ حداقل جوش گریز - جدول ۱-۹-۲

حداکثر جوش گریز (mm) با یک بار عبور	ضخامت تخته یا لایه (mm)
۳	≤ ۴
۵	۴ < ≤ ۱۲
۶	۱۲ < ≤ ۲۰
۸	> ۲۰


نیستی توان به حاجی ایا عبور ۷mm
۲ بار عبور ۲mm داشته باشیم
چون ۲ تا ۲mm نی توان
ملان استروب کنده پس مثلا
حداکثر جوش گریز و جوش گریز

اگر تراز این متادیر نخواهیم کنیم باید
پیش گرمایی داشته باشیم

دوره های با بار دنیا میلی ← حداقل جوش گریز ۵mm

Subject :

Year . Month . Date . ()




☆ طول موجی کوچکتر

$L > 1.5a \rightarrow L_e = \beta L$
 طول موجی بزرگتر

$\beta = 1, 2, \dots, \sqrt{\left(\frac{L}{a}\right)^2} \leq 1$

$\frac{L}{a} > 2 \rightarrow L_e = 11.5a$



تاریخچه این است که چون این حالت است از بیرونی دارد

نظارتی +


ناهایی دارد

نیرو فشار < 14t

کشش < 24t

$L_e \geq f_a$


☆ حداقل طول موجی کوچکتر





۵۳

Subject :

Year . Month . Date . ()





طول هر یک $\geq 5x$ $\geq 28 \text{ mm}$



$fa \geq 2a$


www.vepub.com

Publish Your Mind




حوضی لام و انباشته

طی اسی حوضی = ساخت و در منحنی اسی



$t < 14 \text{ mm} \rightarrow t_w = t$
 $t > 14 \text{ mm} \rightarrow t_w \geq \frac{1}{4} t \geq 14 \text{ mm}$


PARDIS



$s \geq 4d$
 $d \geq t + 1 \text{ mm}$ $d < r, \text{rot} \leq t + 11 \text{ mm}$

Subject :

Year . Month . Date . ()



$$L \leq 1.4t$$

$$w \geq t + 1$$

$$w \leq 2.25t$$

$$S_T \geq 1.5w$$

$$S_L \geq 2L$$

$$r \geq t$$

جلسه هفتم: ۲۳، ۲۴، ۲۵

مقاومت جوش:

$$\sigma = \phi R_n = \text{مقاومت اسمی جوش}$$

ϕ ضریب کاهش مقاومت

نسب استخوانی (نسب باربری)

$$R_n = \text{مقاومت اسمی جوش} = \min \left\{ \begin{array}{l} F_u A_{BM} \\ F_u A_{Base} \\ F_u A_{we} \end{array} \right.$$

$F_u A_{BM}$ (نسب استخوانی)

$F_u A_{we}$ (نسب استخوانی)

ضریب باربری جوش (نسبت جوشکاری به حسب نوع اجزای نعلات)

بهترین حالت

در صورت آنکه جوش غیرمخرب مثل UT, RT: $\beta = 1$


در صورت جوش در لارخانه (با استفاده از ابزار جوش)

جوشی جوشی که در لارخانه از جوشی ضعیفتر است $\beta = 0.75$

در صورت جوشی در محل واری جوشی در تطابق جوشی ضعیفتر

PARDIS

$\beta = 0.75$



جوشی کشی یا فشردگی کامل و طبیعی آماره گشته به ستادیت بر اساس فلز پایه
 Ø بر اساس نوع ستادیت فلز پایه

جوشی گدازه } بر اساس فلز پایه به ستادیت برقی و ϕ مربوط
 برقی در سطح شتر } بر اساس فلز جوشی $\phi = 0.75$ و $F_{nw} = 0.4 F_{uc}$ (الترود)

تس کشی یا کشی (مدانی محور جوشی) به بر اساس فلز پایه

جوشی انقباضی و نام } بر اساس فلز پایه به ستادیت برقی و ϕ مربوط
 برقی مدانی سطح جوش گدازه } بر اساس فلز جوشی $\phi = 0.75$ و $F_{nw} = 0.4 F_{uc}$ (روی سطح شتر)


Subject :

Year . Month . Date . ()

التقود من لاجل اقل التاجير $\rightarrow F_{ue} \geq F_u$ فلان

نوع التقود	F_{ue}	فلان F_y
E 60	42 MPa	$t < 18mm > \leq 42 MPa$
E 70	49	
E 70	49	$t > 18 > 42 MPa$
E 70	49	$42 < < 49$
E 80	54	$49 < < 54$

$F_{ue} = A_n \times V = 54 MPa$
 \downarrow
 Ksi



مقياس كراسي ← مقياس كراسي ← مقياس كراسي
 1 - 2 - 9 - 2 - 10 ←
 اوزن جوش

مقاييس طراحي جوش بانماط = مقياس طراحي × اوزن جوش = اوزن جوش
 الذي t و طول يابساتي متر

$R_w = \phi R_{nw} = \phi \beta F_{nw} t \times l \quad (Kg/cm^2)$
 سطح مقطع جوش


بالي جوش لوسه : $R_w = 0.75 \beta (0.7 F_{ue}) 0.7 V_a$

مثال : $F_{ue} = 42 MPa = 42 Kg/cm^2$ ، E60 $\beta = 0.75$ جوش ربيعي

$$R_w = 0.1 \times 0.8 \times 0.1 \times (0.1 \times 4 \times 2) \times 0.1 \times 1 \times 1 \times a = 1.2 \times 10^{-4} a \text{ kg/cm}$$

$a = 12 \text{ mm} \rightarrow R_w = 1.2 \times 10^{-4} \times 12 = 1.2 \text{ kg/cm}$

حداکثر اندازه موثر جوش: (محاسباتی)



الف) گسیختگی برشی در ورق ① $\phi(0.4 F_y) t_1 \times 1 = 0.4 \times 0.4 F_y t_1$ (aa)

ب) گسیختگی برشی در جوش ② $2(0.1 \times 0.8 \beta \times 0.4 F_{ue} \times 0.1 \times 1 \times a)$

ج) گسیختگی برشی در ورق ③ $2 \times 0.4 \times 0.4 F_y t_1$ (b-b, c-c)

حداکثر اندازه موثر جوش $= a_{max,eff}$

① گسیختگی در ورق = گسیختگی جوش $\rightarrow 0.4 \times 0.4 F_y t_1 = 2(0.1 \times 0.8 \beta \times 0.4 F_{ue} \times 0.1 \times 1 \times a_{max,eff})$

$$a_{max,eff} = 0.1 \times 0.4 \frac{F_y t_1}{\beta F_{ue}}$$

جوش در طرف دیگر ورق

Subject :

Year . Month . Date . ()

$$\textcircled{D} \text{ عزمیاتی } = \text{عزمیاتی} \rightarrow \gamma_x \gamma_x \gamma_y t_r = \gamma (1.78 \beta \gamma F_{ue} \gamma V_a)_{\max, \text{eff}}$$


$$\rightarrow a_{\max, \text{eff}} = 1.78 \frac{F_y t_r}{\beta F_{ue}} \quad \text{جوش درین طرفین}$$

$$\text{کال} \rightarrow E60, \beta = 1.78, F_{ue} = 22.$$

$$\text{قو, st-37 } F_y = 27.$$

$$a_{\max, \text{eff}} = 0.48 t_1$$

$$a_{\max, \text{eff}} = 1.29 t_r$$



$$t_1 = 1. \text{ mm} \rightarrow F_y = 27 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \quad a_{\min} = 1 \text{ mm}$$


کنترل بر اساس منحنی درین حال جوش

$$a_{\max, \text{eff}} t_1 \quad a_{\max, \text{eff}} = 0.48 \frac{F_y t_1}{\beta F_{ue}} = 0.48 \times \frac{27 \times 1}{1.78 \times 22} = 1.1 \text{ cm}$$

$$t_r \quad a_{\max, \text{eff}} = 1.29 \frac{F_y t_r}{\beta F_{ue}} = 1.29 \times \frac{27 \times 2}{1.78 \times 22} = 2.89 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow a_{\max, \text{eff}} = \min(1.1, 2.89) = 1 \text{ cm}$$

مثال: ظرفیت طراحی جوش انگشتی به قطر 2 mm با $E60$ ، $\beta = 0.178$




$$A_w = \frac{P}{\phi R_n} = \frac{3.14}{\phi} = 3.14 \text{ cm}^2$$


$$A_w = \phi R_n = \phi F_{nw} A_w = 0.178 (\beta \cdot 4 F_{ue}) A_w$$

$$= 0.178 (0.178 \times 4 \times 420) \times 3.14 = 4481 \text{ Kg}$$

جوش متقابل:




مولفه‌های فشار جوش: این سطح با یک مولفه سطح قرار می‌دهیم (بنا بر بارهای دینامیکی یا استاتیکی در) الزامی ندارد



Subject :

Year . Month . Date . ()



مثال: جوش دستی $\beta = 0.75$

E60 -

- اندازه و طول جوش کوه

st 37 , $F_y = 24 \text{ kg/cm}^2$ -

حد اقل داده شده برای حداقل و حداکثر اندازه جوش کوه

$t > 4 \text{ mm} \rightarrow a_{\text{max}} = t = 12 \text{ mm}$

$12 < t \leq 22 \rightarrow a_{\text{min}} = 4 \text{ mm}$

use $a = 12 \text{ mm}$

خوبان انتخاب می کنیم

$R_w = 10000a = 10000 \times 12 = 120000 \text{ kg/cm} \leq \phi \times 0.4 F_y \times t$

استادت طراحی برش کوهانی ترمودن

$= 0.75 \times 0.4 \times 24 \times 12 = 2.7 \times 10^4 \text{ kg}$

طول جوش

$L_w = \frac{40 \times 1000}{120000} = 8 \text{ cm}$

$\rightarrow R_w$


درست

$w \leq 2 \text{ cm}$ $L_w \geq w = 12 \text{ cm}$ OK

$\rightarrow 12 \text{ cm}$

مثال: جوش مکانیکی $\beta = 1$, E60, $F_{ue} = 42 \text{ kg/cm}^2$

? l_x و l_y



PARDIS

$t = 12 \text{ mm}$, $F_y = 24 \text{ kg/cm}^2$

$F_u = 37$



$L 100 \times 100 \times 10 \rightarrow e = 2,12 \text{ cm} , A = 19,2 \text{ cm}^2$

معمولی (معمولی) \rightarrow $e(l_1 + l_2) = l_1 x_1 + l_2 x_2$

$\rightarrow e = \frac{l_1 x_1}{l_1 + l_2} = 2,12 \text{ cm} \text{ (1)}$

از جدول $\rightarrow \begin{cases} a_{min} = \delta \\ a_{max} = 1,1 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow \text{use } a = 1 \text{ mm}$

$R_w = \phi \beta F_{nw} t_e = 0,9 \times 0,8 \times 1,0 \times 0,4 \times 25 \times 0,9 \times 1 \times 1 = 1,49 \text{ kg/cm}$

$R_w = 1,49 \text{ kg/cm} \leftarrow \begin{matrix} \text{معمولی} \\ \text{معمولی} \end{matrix} = \phi(0,4 F_y) t = 0,9 \times 0,4 \times 25 \times 1 = 1194 \text{ kg}$

$R_w \times L_w = L_w$

$R_w \times L_w = 21,2 \dots l_1 + l_2$

$1,49 \times L_w = 21,2 \rightarrow L_w = 14,2 \text{ cm} \text{ (2)}$

① $l_1 = 2,12(l_1 + l_2) \rightarrow l_1 = \frac{2,12 \times 21,2}{1}$

② $l_1 + l_2 = 21,2$


$\begin{cases} l_1 = 1 \text{ cm} \\ l_2 = 21,2 - l_1 = 20,2 \text{ cm} \end{cases}$

Subject :


Year . Month . Date . ()

جلسه پنجم : ۳۰، ۳۱، ۱۴۹۴


اتصالات جوشی با برون محصلی :



برشی + کششی



برشی + سان



التهاب برشی و کششی

$$\begin{aligned}
 \text{تشنه ناایزوستی} &= \frac{P}{A} = f_v \\
 \text{از بوجی} &= f_n = \frac{Pe}{I_p} \\
 \text{مان ایندی تلی} &= f_y = \frac{T_x}{I_p} \\
 \text{سطح مقطع مرکبی} &= I_p = I_n + I_y
 \end{aligned}$$

$$f = \sqrt{(f_v + f_n)^2 + f_y^2}$$

سبب ترکیب برشی و خمشی

نسبت ناخالص برشی مستقیم $f = \frac{P}{A} \text{ kg/cm}$


نسبت ناخالص برشی خمشی $f = \frac{M C}{I} = \frac{M}{\frac{I}{C}} = \frac{M}{S} \text{ kg.cm/cm}$
 bending $\frac{I}{C}$ لایه سطحی

مقاومت در یک $R_w = \text{kg/cm}$
 طولی که باقی میماند

نسبت $f = \sqrt{f_v^2 + f_b^2}$

$A = L_w \times t = L_w \text{ cm}$ (برای cm^2)

سطح مقطع خمشی و برشی



$S = \frac{t L_w^2}{4} = \frac{1 \times L_w^2}{4} = \frac{L_w^2}{4} \text{ cm}^3$ (برای cm^3)

وقتی که $f_b \leq R_w$ $f = \frac{M}{S} = \frac{4M}{L_w^2}$

$L_w \geq \sqrt{\frac{4M}{R_w}}$

حدس طول جوشی بر اساس مقطع مان باقی


$L_w \geq \sqrt{\frac{4M}{0.4 R_w}}$

M درجه یک خط جوش

جدول محاسبه A و I و I_p و S مقطع دور جوشی با ابعاد (لایه دور جوش)


Subject :

Year . Month . Date . ()




E60 $\beta = 2/8$ $R_w = 1 \text{ m.a}$

$$G_{\text{max}} + G_{\text{min}} = \text{fluo}$$



$$\bar{x} = \frac{b^2}{2b+d} = 11.91 \text{ cm}$$

$$I_p = \frac{1b^3 + 4bd^2 + d^3}{12} \cdot \frac{b}{b+d} = 1111.5 \text{ cm}^4$$



$$f_{v_n} = \frac{F_n}{A} = \frac{8 \dots}{88} = 11.1 \text{ Kg/cm}$$

$$f_{v_y} = \frac{F_y}{A} = \frac{9 \dots}{88} = 14.4 \text{ Kg/cm}$$


$$f_x = \frac{T_y}{I_p} = \frac{1111.5 \times 18.91}{1111.5} = 18.91 \text{ Kg/cm}$$

$$f_y = \frac{T_x}{I_p} = \frac{1111.5 \times (18 - 11.91)}{1111.5} = 6.09 \text{ Kg/cm}$$

$$\tilde{f}_r = \sqrt{(f_{rx} + f_{rx})^2 + (f_{ry} + f_{ry})^2} = \sqrt{(11,1 + 8,1)^2 + (14,4 + 19,8)^2} = 94 \text{ kg/cm}$$

$$f_r = 94 \text{ kg/cm} \leq R_w = 1 \dots a \text{ kg/cm}$$

$$a = \frac{94}{1 \dots} = 94 \text{ cm} \rightarrow \text{USE } a = 1 \text{ mm} \rightarrow a_{\max} \text{ } a_{\min}$$




$$\sigma_c + \sigma_c = \sigma_{sho}$$

$$a = ?$$

$$E60, \beta = \dots, R_w = 133 \dots \text{ kg/cm}$$

$$M = 12 \dots \text{ kg.cm} \quad P = 12 \dots \text{ Kg}$$

استخدمت في ... $\rightarrow \begin{cases} a_{\min} \\ a_{\max} \end{cases} \xrightarrow{\text{use}} a = 1 \text{ mm} \rightarrow R_w = 133 \dots \text{ kg/cm}$



$$L_w = \sqrt{\frac{4M}{0,4 R_w}} = \sqrt{\frac{4 \times 12 \dots}{0,4 \times 1,44}} = 17,8 \text{ cm}$$

use $2 \times L_w = 35,6$

OK في ...



Subject :

Year . Month . Date . ()

کنترل دقیق:

سطح مندرجین

$t_c = 1.1$



$$\bar{y} = \frac{d^2}{b+d} = 18.8$$

$$S = \frac{rbd + d^3}{r} = 488 \text{ cm}^3$$

$$A = r(18 + r) = 110$$

$$f_v = \frac{V}{A} = \frac{3000}{110} = 27.27 \text{ Kg/cm}$$

$$f_{bt} = \frac{M}{S} = \frac{3000}{488} = 6.14 \text{ Kg/cm}$$


$$f_r = \sqrt{f_v^2 + f_{bt}^2} = \sqrt{27.27^2 + 6.14^2} = 28.1 \text{ Kg/cm} < R_w = 1.27$$

resultant برآیند

اگر a_{max} و a_{min} باشد


$$f_r = 28.1 < R_w = 1.27 a \rightarrow a \geq \frac{28.1}{1.27} = 22.1 \text{ cm} \rightarrow \boxed{a \geq 22 \text{ mm}}$$

آرایش پیچ ها و جوش ها در محل اتصال:






سوراخ هندسی جوشی و یا پیچ نباید در سوراخ هندسی سطح مقطع قرار بگیرد و گویا باید به جوش نامی از این نوع درجاریا =

جوشی یا پیچ سوراخ قرار گیرد



التهابی بار استاتیکی ضرورتی ندارد نظیر لغتین بیجی نمی بارند

ترکیب بیج و جوش :




(مقاومت بیج ها در حالت) $\delta < \delta_0$ مقاومت بیج ها در حالت اصلاتی

Subject :

Year . Month . Date . ()

اختبار موجود ← تنوع اتصال با جوش

اگر اتصال تکی با جوشک هیچ دانه اصطلاحی بار نمی توان آن را با جوش تنوعیت کرد.



هیچ برای بار وجود تنوعیت برای بار انبساطی

در اتصالات زین با بار از هیچ بر ستاومت اصطلاحی و با جوش استفاده کرد.

در ستون در سازه های خند طینه با ارتفاع بیش از ۳۸m

اتصال تنوعیت استوار به ستون که در سازه های خند طینه با ارتفاع بیش از ۳۸m است.


تکلیف تعیین شماره ک (در سوال) حل شود

www.vepub.com

Publish Your Mind

جلسه دهم: ۹۴/۲/۶

اتصالات ← منبع اتصال: اتصال ساده، اتصال نیمه سفت، اتصال سفت



$\alpha =$ زاویه چرخش نو اتصال

$\theta =$ زاویه چرخش بنی نسبت به ستون

$\alpha = 0$ $\theta =$ ثابت یا زیاد \rightarrow ^{گیردار} Fixed $\rightarrow M_F$

$\alpha =$ تغییر کند $\theta =$ ثابت $\rightarrow R = \text{Rigidity} = \frac{M}{M_F} > 90\%$

اتصال سفت یا اتصال مان گیر، اتصال Rigid هم برای اتصال بوش هم برای اتصال خنک می باشد

$\alpha =$ تغییر $\theta =$ ثابت یا کم $\rightarrow R = \frac{M}{M_F} < 20\%$


اتصال سفت یا منیل Flexible این اتصال برای اتصال بوش می باشد اتصال مان تغییر

$\alpha =$ تغییر $\theta =$ ثابت یا کم $\rightarrow 20\% < R < 90\%$


اتصال نیمه سفت (semi-rigid) که برای اتصال بوش و خنک می باشد

Subject :

Year . Month . Date . ()




استاندارد استوار
 استاندارد پیرایه
 فصل $\rightarrow R =$ \rightarrow دوران نبی انوار




قالب ساده

چرخش نردی جان



استاندارد استوار بدون دوران گنده $\rightarrow R = 100\%$
 و بدون دوران نبی پیوسته




اگر w را اضافه کنیم تا جایی که محل میان حدالو به

ممنوع میان پلاستیک (M_p) برسد و تغییر حالت


مکانیزم برسد تا جایی که دیگر ظرفیت تحمل بار نداشته

باشد. $w = w_u$



مثلاً اگر $\frac{wL^2}{24} = 67$ باشد گوشه را با ۵ مترای می کنیم بعد از آن که ظرفیت گوشه گوشه به
 میان پلاستیک تبدیل می شود و بار در آن گوشه تغییر حالت می دهد و در نهایت بار می کشد (باز می کشد)



$d_0 \rightarrow$ در آن نمی توردن در آن \rightarrow انتقال به سلب $\rightarrow 2\% < R < 9\%$




تایید جوش با انتقال به سلب
 تایید شده (اختلاف بزرگ) تایید شده
 دارها } نامیده می شود
 سوراخ ها در آنجا در نظر گرفته می شود
 انتقال ساده به سلب یعنی جان یا نبشی نشین



Subject :

Year . Month . Date . ()

طراحی نبشی :



مقاومت نبشی


بر اساس برش

$$\frac{V}{L_t} \leq 0.4 F_y$$



$$\frac{V}{L_t} \leq 0.18 \times 0.4 F_y$$

ظرفیت لیبلی سوراخ کش


(تبلات لیبلی)



کنترل برش عالی در تیر آهن :



مقاومت برشی اعضا در مجاری ناحیه اتصال :



$$A_{gv} = h \times t_w$$

$$R_n = 0.4 F_y A_{gv}$$

مقاومت برشی در ناحیه اتصال

مقاومت برشی در فولاد

حالت صریح تسلیم

برشی بر سطح کل $\phi = 1$

$$\phi R_n$$

Min

حالت صریح لیبلی

برشی بر سطح خالی $\phi = 0.85$


برش لیبلی \rightarrow سطح مقطع خالی در برشی

$$R_n = 0.4 F_u A_{nv}$$


۳-۲۱
(تیر آهن)

بسته شده (محل بسته شدن) $L60 \times 60 \times 6$

(۲) اتصال ساده با بستن (تقویت شده)




(۱) اتصال بسته شده به بال استن (اتصال با پیچ با بستن)



مکان + بستن
P P_{ef}

چوب در سازه چوبی نمی کشد



(۲) اتصال بسته شده

طول بسته شده

بسته شده به بال استن و بال استن

بال استن < طول بسته شده < بال استن


Subject :

Year . Month . Date . ()

۱۲۲ mm فاصله ستاب

t_w ضخامت جان تیر

مکعبی نسبی



منطقه مجاری جان تیر در تسلیم موضعی در لبه‌های (جان)

تسلیم موضعی جان تیر

$$\frac{P}{t_w(N+2K)} = F_y \rightarrow N = \frac{P}{F_y t_w} - 2K \geq K$$

(محاسبه N لازم)

$$N + 122 \text{ mm} \geq 1.7 d \text{ (تقریبی مورد)} \quad \text{فاصله ستاب} \geq 1.7 d \text{ (مکعبی نسبی)}$$


$$\frac{N}{d} \leq 0.2 \Rightarrow P \leq 0.17 d x_w t_w \left[1 + \left(\frac{N}{d} \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1/4} \right] \sqrt{\frac{E F_y t_f}{t_w}}$$

(برای $N < 0.2d$)

$$\frac{N}{d} > 0.2 \Rightarrow P \leq 0.17 d x_w t_w \left[1 + \left(\frac{N}{d} - 0.2 \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1/4} \right] \sqrt{\frac{E F_y t_f}{t_w}}$$

(برای $N > 0.2d$)

استای در لبه‌های (جله بلی ضخامت نسبی)




(۳) ضخامت مجاری نسبی

$$e_f = \frac{N}{2} + t$$


$$e = e_f - t$$

$$M = P e$$



www.vepub.com
Publish Your Mind

$$f_{bu} = \frac{M}{Z} = \frac{Pe}{\frac{1}{2} b t^2} = \frac{2Pe}{b t^2} \leq F_y$$




$$f_{bu} = F_y$$

$$\frac{P}{b t} \leq 0.4 F_y$$

12.2 mm

INP 300

9k, 2, 13 : پاسیزا



ماتریال : 9k, 2, 13

$$R = 9 \dots \text{kg}$$

$$F_y = 24 \dots \text{kg/cm}$$

$$\left. \begin{aligned} d &= 2.0 \text{ cm} \\ t_f &= 1.1 \text{ cm} \\ b_f &= 12.2 \text{ cm} \\ k &= 2.98 \text{ cm} \\ t_w &= 1.1 \text{ cm} \end{aligned} \right\} \text{INP 300}$$

PARDIS

مطلع مجلی سنی (انٹرنیٹ گزٹی سنی)

Subject :

Year . Month . Date . ()

$$R < (N + r_d k) t_w \leftarrow F_y$$

الف) کنترل تسلیم وضعی جان پیر

$$N > \frac{R}{F_y t_w} \cdot r_d k \rightarrow N > k$$

$$N = 2,9 > k \quad N = k = 2,9$$

$$c. \text{ عرض جان پیر} = N + \frac{\text{کالی}}{\text{شیر}} = 2,9 + (1,2 \cdot 6,2) > 7,8 \text{ cm} \quad (\text{تقریباً } 1 \text{ cm}) \rightarrow \text{عرض جان پیر} = 1 \text{ cm}$$

L 100x100x12


از نظر اجلی نزدیک نقاط بال پیر (1,25 mm)

انتظاری

$$N = l_0 = 1,8 = 1,8$$

ب) کنترل لیرگی جان پیر

$$\frac{N}{d} = \frac{1,8}{1,2} = 1,5 > 1,2$$




$$q \dots \leftarrow F_y t_w k_y$$

$$e_f = l_0 + \frac{N}{r} = 1,8 + \frac{2,9}{2} = 2,95 \text{ cm}$$

ج) کنترل نقاط سنجی



$$e = e_f - \text{سایز سنجی} - 1 = 2,95 - 1,2 - 1 = 0,75$$




PARDIS

Subject :

Year . Month . Date . ()




فاصله شیب = ۱۲-۲۰ mm





مقطع کنترل جهت شیب استاتیکی
 (جهت برای کنترل و جهت برای نظارت)
PARDIS

طرح جری اتصال شیب به ستون؟



اسوار صفحات ورق شیب
 طرح جری درین شیب این است که
 مقطع مجرای جان
 نیروی تسلیم وضعی
 دلیدی



تاریخ :

(۱) تعیین عرض نبش (w)

(۲) تعیین طول محلی بار (e_s)

(۳) تعیین ضخامت ورق تحت (t_s)

(۴) تعیین ابعاد نبش و تعداد و ترتیب پیچ ها و یا گره ها

(۱) تعیین عرض نبش (w)

بزرگتر یا مساوی

$$(t \geq t_f, t \geq t_s)$$

سختی ورق نبش در حدود سختی بال تیر یا نبش نبش

عرض نبش باید حداقلی از تمام عرض نبش و لبه جان تیر

$$N \rightarrow \frac{R}{(N + dk)t} \leq F_y \rightarrow N = \frac{R}{F_y t} - dk \geq k$$

$$W = N + dk \geq 7d \text{ cm (تقریباً 1.0 cm)}$$

PARDIS (w)

فاصله نبش - عرض نبش = N

Subject :

Year . Month . Date . ()

انتظاری ← $\frac{N}{d} \leq r \rightarrow R \leq \gamma \delta \times r \times t_w \left[1 + r \left(\frac{N}{d} \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1/d} \right] \sqrt{\frac{E}{\gamma_w} \frac{t_f}{t_w} E}$ لیسایی

انتظاری ← $\frac{N}{d} > r \rightarrow R \leq \gamma \delta \times r \times t_w \left[1 + \left(\frac{rN}{d} - r \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1/d} \right] \sqrt{\frac{E}{\gamma_w} \frac{t_f}{t_w} E}$ اگر برتر از این زیاد به وقت محاسبه کنیم

$e_s = w \frac{N}{r}$ ← گسائی (۲) تعیین e_s

انتظاری ←

(۳) تعیین t_s منطقت مساوی تحت لیسایی

$t_s > t_w$ (الف) تحت جان تیر

$t_s > \frac{w}{0.84 \sqrt{\frac{E}{F_y}}}$

(ب) کنترل لیسایی منطقت مساوی

(ج) کنترل منطقت انسانی ← در دست راست و منطقت مساوی

منطقت $\phi R_n = \gamma \delta (1.1 A F_y A_{p_b})$

← گسائی


در مقطع دورانه $\rightarrow f_u = \frac{R}{t_s w} + \frac{R(e_s - \frac{w}{r})}{\frac{t_s w^2}{4}} = \frac{R}{t_s w^2} (\gamma e_s - \gamma w) \leq \gamma \delta \times 1.1 A F_y$

$t_s \geq \frac{R(\gamma e_s - \gamma w)}{\gamma \delta \times 1.1 A F_y w^2}$

- این حالت می تواند برای منطقت مساوی در دست راست انسانی

طراحی جوش و اتصالات فلزی در سقف (Res)

در طراحی جوش و اتصالات فلزی در سقف



مثال: $R = 4 \text{ ton}$

$F_y = 24 \text{ kg/cm}^2$

$t_w = 0.94, k = 10.4, d = 48, t_f = 1.44$

$E = 210000 \text{ kg/cm}^2$

$N = \frac{R}{F_y t_w} = \frac{4000}{24 \times 0.94} = 17.94 \text{ kN}$


(این جوش)

$= 17.94 > k = 10.4 \text{ ok}$

این جوش

م لازم $W = 17.94 + 12 = 19.14 \rightarrow$

Use $W = 22 \text{ cm}$



انتخابی
 $N = \frac{(24 \times 1.2) - 2.18}{24} = 1.44$

$R \leq 1.44 \times 24 \left[1 + \left(\frac{1.44}{48} \times 10.4 \right) \left(\frac{0.94}{1.44} \right) \right] \sqrt{\frac{24 \times 48}{0.94}} = 4228 \text{ kg} > N.G$

نیاز به سخت کننده در محل اتصال (درستت چودق)

۱۳

Subject :

Year . Month . Date . ()

$t = 1.10 \text{ cm}$

$t_f = 1.14 \text{ cm}$

مقاومت نسبی
مقاومت مرن گت نسبی

۱) $t_s \geq t_w = 0.94 \text{ cm}$ (*)

۲) $t_s \geq \frac{W}{104 \sqrt{\frac{E}{F_y}}} = \frac{24}{104 \sqrt{\frac{2 \times 10^4}{24}}} = 1.14 \text{ cm}$ (**)

$e_s = W \frac{N}{r} = 22 \frac{14.94}{r} = 13.1$

(*) > (**) > (***)
انتخاب
 $t_s = 1.14 \text{ mm}$

۳) $t_s \geq \frac{R(e_s - r_w)}{10 \times 10^4 F_y W^2} = 1.11 \text{ cm}$ (***)

۴) $t_s \geq 1.14 \text{ cm}$

$\begin{cases} F_y = 24 \\ E = 2 \times 10^4 \\ \beta = 1.0 \end{cases}$

داده $r = 1.14$

$t_s = 1.14 \text{ mm}$

$a \leq \frac{1.14 \text{ mm}}{1.14} = 1.0 \text{ mm}$

نتیجه دایره ای

$\frac{R}{20 t_s} \leq 0.4 F_y$

$\frac{f \dots}{8 \times 10^4} \leq 0.4 F_y$


$10 \leq 1.14 \times 0.4$

Subject :

Year . Month . Date . ()

قصت لیلیٰ ربه اول

کلاس چاردم: ۹۴/۳/۳






مثال: اتصال یک بایون درستی و درستی

$F_y = 24 \cdot \text{kg/cm}^2$ $F_u = 1 \cdot \text{kg/cm}^2$

جوش بر تادست
یا
جوش

جوش { $E60$
 $\beta = 0.70$



$b' = \frac{b}{0.78} \rightarrow \beta = 0.78$
میزب کیفیت جوش = $\beta = 0.78$
نقد

چون اعلان نارد لیت جوش با این است
این است را درستی گویم تا لیت لم جوش
چنان کرد

الف) نیروهای طرحی

حد اکثر ظرفیت = $\phi M_n = \phi Z F_y = 0.9 (1.12 \times 10^6) F_y = 0.9 \times 1.12 \times 9.8 \times 24 \times 10^3 \times 1.0 = 22.03 \text{ t.m}$

$T_p = \frac{\phi M_n}{d} = \frac{22.03}{0.34} = 64.79 \text{ ton}$

Subject:

Year. Month. Date. ()

$$A_g = \frac{T_u}{\phi_t F_y} = \frac{4119 \times 1.3}{0.9 \times 250} = 211.34 \text{ cm}^2$$

طراحی ورق زبری

با توجه به $b_f = 14 \text{ cm}$ → $t = \frac{211.34}{14} = 15.1 \text{ cm}$

PL 140 x 20 mm ورق زبری

طراحی ورق زبری

با توجه به $b_f = 20 \text{ cm}$ → $t = \frac{211.34}{20} = 10.57 \text{ cm}$ → PL 200 x 15 ورق زبری

ت اتصال ورق فوقانی توسط جوش کمره به بال تیر

با توجه به ضخامت ورق و درگاه و ضخامت بال تیر → انتقال حداقل درجه اتصالات → use $a = 12 \text{ mm}$

$$A_{req} = \phi_b (e_1 + e_2 + e_3) (0.75 F_u) = 0.75 \times 0.75 \times (0.75 \times 12) (0.75 \times 420) = 13.5 \text{ cm}^2$$

$$L_w = \frac{4119 \times 1.3}{13.5} = 397.97 \text{ cm}$$


جوشی در هر طرف $2 \times 30 \text{ cm}$

ورق تسمانی $2 \times 26 \text{ cm}$


در صورت نیاز به جفت کننده تسمانی درگشی نیاید - به طراحی این صفحات نیز باید

۱) اتصال ورق بهال فولادی بر تیر متوسط ← سایر طراحی اتصال با اینج تحت نیروی برشی (۹۱.۹) t_{on}

در صورت اتصال اینج ← سوراخ در بال تیر ← ممکن است موجب کاهش ظرفیت خمشی شود در محل اتصال شود



گاهی ظرفیت خمشی در محل اتصال کمتر است $F_u A_{fr} \geq \gamma_t A_{fg} F_y$ نمی آید.



$$\frac{F_y}{F_u} \leq 0.8 \rightarrow \gamma_t = 1$$

$$\frac{F_y}{F_u} > 0.8 \rightarrow \gamma_t = 1.1$$


در غیر این صورت $F_u A_{fr} \geq \gamma_t A_{fg} F_y \rightarrow M_n \leq \frac{F_u A_{fr} S_n}{A_{fg}}$

تلفات: تسخیر ساله


Subject :

Year . Month . Date . ()

طراحی اتصال مهاربند




گسل (۳) $\frac{b}{t}$ کنترل گانسی
موتنی لب




گسل (۴) $\frac{P}{wt} = \frac{c_1 c_2}{c_1 c_2} \phi A F_y$

گسل (۵) $r = \frac{wt}{c_1 c_2}$



$\frac{KL}{t} = \frac{1.2L}{0.3t}$ و $\frac{P}{wt} = \frac{P}{wt} \times t$





توسعه
باید به اندازه ۲۴ از خط کامل دانه‌های جوشی
ناممکن است یا ۴. اگر باینس تو باند هتلاکی که ۵ مایریندی خواهد
تا ۱۰ بخورد جوشی را می‌کند

اتصال پایی ستون (کف ستون ها) :

(۱) اتصال منفرجه

نیروی خمشی انتقالی

نسبت بینواخت پایی ستون در برهه یقین توالی



در جهت محدودیتی حتی
دارم

in slab $M_u = \frac{f_{pu} N n^2}{\gamma}$

$\phi_b \left(\frac{Nt}{\gamma} \right) F_y = \frac{f_{pu} N n^2}{\gamma}$

in slab $M_u = \frac{f_{pu} B m^2}{\gamma}$

$\phi_b \left(\frac{Bt}{\gamma} \right) F_y = \frac{f_{pu} B m^2}{\gamma}$

$\phi_b \geq F_y$

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} t = 1,0 n \sqrt{\frac{f_{pu}}{F_y}} \\ t = 1,0 m \sqrt{\frac{f_{pu}}{F_y}} \end{array} \right\} \text{max } t$

$f_{pu} = \frac{P_u}{A_1}$

Subject :

Year . Month . Date . ()

مقاومت اتصالات : $\phi_c P_p$

$\phi_c P_p$
→ خردنای خردنای مصالح
(تین مصالح بنای)
 $\phi_c = 0.48$

$P_p = F_p A_p$
→ سطح
تاسی
→ f_c
سنگ اتصالات
4MPa


تین مصالح بنای اتصالات اتصالات اتصالات

$F_p = 4 \text{ MPa}$

سنگ اتصالات بنای اتصالات اتصالات

$$P_u \leq \phi_c P_p = 0.48 f_c A_1 \sqrt{\frac{A_r}{A_1}} \leq 1.7 f_c A_1$$

سنگ اتصالات



استتار
 $A_1 = A_r$


مقاومت

مقاومت اتصالات B و N :


$$P_u \leq \phi_c P_p = 0.48 (0.17) f_c A_1 \left(\frac{A_r}{A_1} \right)$$

Subject :


Year . Month . Date ()



اگر زلزله یا نسبی جابجایی نباشد P_u ابره



A اگر انتهای ستون گویان شود نسبی جابجایی این شکل را بر طرف خواهد کرد



بانی هیچ فلای می کنیم تا
منع شدن جابجایی شود

بندی می

عادت استوار گرفت این است که گرفت و می خنک می کند برعکس این می شود

Subject :

۲- اتالی سازه

Year . Month . Date . ()

۲- اتالی سنگ (با پیچ جوش در پیچ و ...)

جلسه یازدهم : ۹۴/۳/۱۰


در صورتی که ضخامت ورق پایینی متین یا شکنجه باشد می توان از سخت کننده استفاده کرد

در حالتی که سخت کننده نداشته ایم همان داخل مقطع

مخوابی ورق به دو حالت تیر طره در جهت B و H

حساب می شود و بین این دو حالت ضخامت لازم

محاسبی می گردید




در حالتی که روش سلب به ضخامت تیر طره ای تیر می رسد

و یا می خواهیم از ضخامت تیر استفاده کنیم باید سخت کننده

بگذاریم در این حالت همان در تمام مخوابی در جهت های

① و ② و ③ باید حساب کرد و بین این سه ما

به ضخامت لازم ورق رسید



① حالت دریا مخوابی ورق $M = \frac{f_p c^2}{2}$ تیر طره در جهت ①

② تیر طره مخوابی واحد در جهت a $M_a = \alpha_1 f_p b^2$ در جهت ②
 تیر طره مخوابی واحد در جهت b $M_b = \alpha_2 f_p b^2$ در جهت ②

PARDIS

$\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow$ ضرایبی که از تئوری ورق و پیوسته به دست می آید

جهت کوچکتر $b =$

Subject :


Year . Month . Date . ()

نسبت a/b	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	> 2
α_1	0,048	0,055	0,063	0,071	0,078	0,081	0,087	0,091	0,094	0,098	0,110	0,125
α_2	0,048	0,047	0,050	0,050	0,050	0,050	0,049	0,048	0,048	0,047	0,046	0,037


در صورتی که لایحه گویار میان a/b و α در $1/2$ لایحه دارد

تغییر طولی بارها در نظر گرفته شود \rightarrow در صورتی که $a/b < 1/2$ است \rightarrow (m)

$M_u = \alpha_f f_c d_i^2$ $d_i =$ طول لایحه آزاد



a_1/d_1	0,8	0,7	0,6	0,5	1	1,2	1,4	2	> 2
α_f	0,040	0,044	0,048	0,052	0,112	0,120	0,124	0,132	0,133



$M_u = \text{Max}(M_{12}, M_{21}, M_{30})$


نکته: در صورتی که $a/b < 1/2$ است

$M_u \leq \phi_b \left(\frac{1 + t}{f} \right) F_y A_s$

نکته: ϕ_b و F_y و A_s

ایجاد تنش در لایحه P_u و IPB و A_s/A_t

$$F \cdot F \text{ مقطع } M = f_p \times a_1 \cdot B \times \frac{a_1}{r} \rightarrow M_u = f_p B \frac{a_1^2}{r}$$




سطح بالادستی ساید

$$\rightarrow r \times t_s = r(h-n)t_s + Bt \rightarrow h-t_s \rightarrow r \times$$

$$z = r \times t_s \times \frac{r}{r} + r(h-n)t_s \times \frac{h-n}{r} + Bt(h-n + \frac{t}{r}) \rightarrow h-t_s \rightarrow r \times$$

در محاسبه ساید



توانی دفع می


$$z = f(h-t_s)$$

$$M_u \leq \phi_b z F_y \rightarrow h-t_s \rightarrow r \times$$

مختصی بود

اگر محاسبه در داخل (قرن باری) قرار بود فرمول ها تغییر می کند


(۲) اتصالات باری استوار که تحمل بار و گشتاور می کنند



$$M + P = \text{نیروی محوری } P \text{ با گشتاور خروج}$$

$$e = \frac{M}{P} \text{ از مرکزیت}$$

$$f = \frac{P}{A} \text{ سطحی}$$



$$f = \frac{Pe}{s}$$

PARDIS

$$\frac{P}{A} + \frac{Pe}{s} = f_p$$

Subject :


Year . Month . Date . ()

برای آن که در استخوان اتفاق نیفتد

$$\frac{P}{A} - \frac{Pe}{bh^2} > \frac{P}{bh} - \frac{Pe}{\frac{bh^2}{\gamma}}$$


$$\frac{P}{bh} \left(1 - \frac{\gamma e}{h}\right) > \frac{P}{bh} \left(1 - \frac{\gamma e}{h}\right)$$

$e < \frac{h}{\gamma}$



یعنی P در $\frac{1}{3}$ وسط واقع شود

در صورتی که $e > \frac{h}{\gamma}$ یعنی P در $\frac{1}{3}$ وسط واقع نباشد بلکه در یکی از طرفین است




$$e = \frac{M}{P} > \frac{h}{\gamma}$$

یعنی محل قرار باید برای استخوان ایجاد شده در بالای ستون

طرح شود

حتی طراحی نخاع در استخوان هم بر مبنای همین اصول است یعنی در صورت نیاز استخوان در زیر ستون قرار می‌گیرد



محل قرار \leftarrow در صورتی که در استخوان قرار نگیرد به جای بوسه زدن و در غیر این صورت برابر P است

یعنی در صورتی که محل قرار استخوان برابر استخوانی طرح می‌شود

در صورتی که $e > \frac{h}{\gamma}$ باشد برای جابجایی ستون از محل فعلی باید نی‌ها کشیده شود که در آن حالت

حالت الاستتار (در صورتی که) $\frac{E_s}{E_c} = 1.0$ $\frac{h}{r} - \frac{n}{r} - e$ $\frac{h}{r} - \frac{n}{r} + g$

$$n^2 + k_1 n^2 + k_2 n^2 + k_3 = 0 \quad n = \frac{E_s}{E_c} = 1.0$$

$$k_1 = r(e - h/r)$$

$$k_2 = \frac{4nAs}{B} (g + e)$$

$$k_3 = k_2 \left(\frac{h}{r} + g \right)$$

باي حالتي كه در صورت استتار، $\frac{E_s}{E_c} = 1.0$ و $\frac{h}{r} - \frac{n}{r} - e$ و $\frac{h}{r} - \frac{n}{r} + g$

$$T = -P \left[\frac{\frac{h}{r} - \frac{n}{r} - e}{\frac{h}{r} - \frac{n}{r} + g} \right]$$



$$f_p = \frac{\gamma(P+T)}{\alpha B} \leq \phi_c F_p$$

$\frac{P+T}{B} = f_p$

A در حالت استتار Base plate

Subject :

Year . Month . Date . ()





وصلات پنجره ها

چوب تنه‌ای → وصلات پنجره ها

سقف + چوبی کوبه → وصلات پنجره ها



Box → هر چه درون با چوبی تنه‌ای



استاندارد اروپایی پرکننده > 2mm فاصله

نیاز به استاندارد اروپایی پرکننده < 2mm فاصله
نت و یا خم کوبه ای با هم

فاصله >> 2mm →




وصلات پنجره ها

محل وصلات پنجره ها از محل

محل بلاترین پنجره


دورتر




~~آئل کی روایت سے~~
 $\frac{R}{2.5} \times 0.6 F_y$ $10000 \times 0.6 F_y$ 857×14000 کک
 50×1.4

میں سے زیادہ سے زیادہ

← لاگت سے کم سے کم



(1)




(2) عالی سے برائے تکیہ و سٹیج

(3) مختلف وقت سے برائے تکیہ

مختلف وقت سے برائے تکیہ $M = \frac{R}{4} \times \frac{(N - t_s)}{4}$

$\sigma = \frac{4M}{lt^2} \times 1.9 F_y$



← روایت سے کم

روایت سے کم $M = \frac{R}{8} \times l^2$



www.vepub.com

Publish Your Mind

تشیخ شری
 در مقطع $n-n$

$$\sigma = \frac{F}{\pi t_s} + \frac{4M}{\pi^2 t_s} < 0.6 f_y \quad (9)$$

بها ط لایح


سایه گیری از لایح
 ورق

$$\frac{l}{b} \leq \frac{1355}{\sqrt{f_y}}$$

موردی جانبی در پل کربن

در واقع $\frac{705}{\sqrt{f_y}} \times 1.7$


انتقال لایح نیرو بکنده




توجهی چو
 زاویه ای نمی
 داشته می که از خیزند

$$\frac{M}{M_f} > 0.9$$

جهت کمر و می گیر



توجهی چو
 زاویه ای نمی
 خیز می کند







نیجی ط
 نیجی نیس

انتقال مستقیم
 بال تیر به بال کمره
 توکط جویای تقوئی

APCO
 در لایح و کمر

می در لایح
 انتقال به جان
 کمره با لایح
 متداول نیست


(ضمیمه کند در زمانه کشی و کشیدنی جان کمره در لایح)



مقطع عرضی
 کارگزار


طراحی اتصال سلب

بروز کن گانه



(گفتار استهنازی)

بروز کن گانه



این رقیبت قشای بران برداری از
 قشای موانع کارگزار
 (در رقیبت قشای نیز وجود دارد)

PAPCO



$$\sigma_{Rm} > \frac{\mu}{0.95d} = R \leq P_{bf} = A_p F_t$$

$$\phi R_n = 1.2 t_w (f_b + 5k) F_y$$

$$t_w \geq \frac{\phi_b P_f}{f_b + 5k}$$


* اگر در جداول برای این
 t_w ...
 A_f ...

(ب) در صورتی که برای جبهه بزرگتر از
 کمتر از این باشد
 در مساحت یک جهت نیز می باشد



$$\phi R_n \geq P_{bf}$$

$$\phi R_n = 0.9 \left(\frac{24 t_w^3 \sqrt{E F_y}}{h} \right) \geq P_{bf}$$




(ج) کنترل رانگی برای این ...
 در مساحت یک جهت

$$\phi R_n \geq P_{bf}$$

$$\phi R_n = 0.75 \left\{ 0.8 t_w \left[1 + 3 \left(\frac{t_b}{d_c} \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1.5} \right] \sqrt{\frac{E F_y t_f}{t_w}} \right\} \geq P_{bf}$$

(۱) عرض موصفی بیل گسکه در مقابل نیروی مترکز کششی




$$\phi R_n \geq P_{bf}$$

$$\phi R_n = 0.9(625 F_y t_f)$$

$e < 10 t_f \rightarrow R_n = S$
 $b_f < 1.5 b_f \rightarrow$ نیاز به کنترل این
 فرمول نیست

اگر هر کدام از فرمولهای قبل (الف ب ج د) ارضاء نشود نیاز به گشت کشنده داریم




$$P_{bf} = \phi R_n + A_s t_f F_{yt}$$

که میخورد
 گشت کشنده
 A_s

که این مقدار بالا
 حداقل در بین (الف و ب و ج)
 و با حداقل در گشت (الف و د)


در مورد کنترل های تسلیم موضعی چاره ای نیستی چاره ای، مگر آنجایی چاره در وقت و حلقه
 گسیل طرز وضعی موضعی بیل در گسیل از همان گسیل، نیاز به سخت گسیل طرز.



ساعت دوگانه گسیل
 $A_{st} F_y$
 $P_{bf} \leq \phi R_m + A_{st} F_y$

موانع گسیل

“ $A_{st} \geq \frac{P_{bf} - \phi R_m}{F_y}$ ”




هم چنین روابط تجربی برای کنترل ابعاد سخت گسیل


$b_s + \frac{t_w}{2} \geq \frac{b_f}{3}$
 $t_s \geq \frac{t_b}{2}$

$\frac{b_s}{t_s} < 0.56 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$
 محدودی از گسیل موضعی

طراحی جوش سخت گسیل بر حسب ابعاد گسیل



که از نظر منطقی و گسیل جوشی از برای
 تمام ظرفیت گسیل سخت گسیل
 طراحی می گنجی



1 خیر شکل چہ اشکال در عمل کارہ منظور شود: اجبار چہ دیکر است

$P_u \leq 4P_c$
 $R_n = 6F_y d_e t_w$
 ...


$P_u > 4P_c \rightarrow R_n = 6F_y d_e t_w (1.4 - \frac{P_u}{P_c})$

2 خیر شکل چہ در عمل کارہ منظور شود:

$P_u \leq 75P_c \rightarrow R_n = 6F_y d_e t_w (1 + \frac{3b_e t_{cf}^2}{d_e d_e t_w})$


$P_u > 75P_c \rightarrow R_n = 6F_y d_e t_w (1 + \frac{3b_e t_{cf}^2}{d_e d_e t_w}) (1.9 - \frac{1.2 P_u}{P_c})$

$V_{rp} = \frac{M_{u1}}{d_{b1}} + \frac{M_{u2}}{d_{b2}} - V_u$



$$V_{pp} > \phi R_n$$

تغییر درون تقویتی جدار (دیوار مقاوم) و باید جهت
 حرکت گزیده مگر در این معادله برای
 $V_{pp} - \phi R_n$ و هم چنین برای جوار




$$t_2 \geq \frac{d_2 + c_2}{90}$$


فشار
 باد
 و باد
 مقاوم

در مورد جوار انکسار
 جوار

حالت در جوار



$$\begin{cases} t \leq 6mm & \text{Anch. } t \\ t > 6mm & \text{Anch. } t-2 \end{cases}$$



$$t_w > \frac{P_{bf}}{(E_b + 5k) F_y}$$

column

(a) ایستایی در بار کششی
 با فرض کشش


$$.85 > \frac{(18 + 1.35) \times 3500}{(1.35 + 4 \times 1.5) 3500} = 1.11 \text{ N.G}$$

$$\phi R_n = 1 \times t_w (E_b + 5k) F_y = 6500.4 \text{ kg} > P_{bf} = 85050 \text{ N.G}$$

(ب) فاصله بار استوار است ولی از آنجایی که در این صورت

$$h = d_c - 2k = 29 - 2 \times 1.4 = 26.2$$

در این حالت
 که در این
 حالت است



$$\phi R_n = .9 \left(\frac{24 t_w^3 \sqrt{E F_y}}{h} \right) \geq P_{bf}$$

$$.9 \left(\frac{24 \times .85^3 \sqrt{200^6 \times 3500}}{26.2} \right) \geq 85050$$

$$91170 \text{ N.G}$$

(ج) کنترل شدنی است ولی در این صورت

$$\phi R_n = .75 \left(.8 t_w^2 \left[1 + 3 \left(\frac{h_b}{d} \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1.5} \right] \sqrt{\frac{E F_y t_f}{t}} \right) \geq P_{bf}$$

$$.75 \left(.8 \times .85^2 \left[1 + 3 \left(\frac{1.35}{29} \right) \left(\frac{.85}{1.4} \right)^{1.5} \right] \sqrt{\frac{200^6 \times 3500 \times 1.4}{.85}} \right) \geq 85050$$

$$92622 \geq 85050 \text{ N.G}$$

کنترل عرض موافق با استاندارد برآورد شده

$$\phi R_n \geq P_{bf}$$

$$.9(6.25 F_y t_f^2) \geq P_{bf} \quad .9(6.28 \times 3500 \times 1.4^2) \geq 85050$$


35587.5 N.G

$$A_{gff} \geq \frac{P_{bf} - (\phi R_n)_{\min 38588}}{F_{yff}} = \frac{85050 - 38588}{2400} = 19.35 \text{ cm}^2$$

معماری گت کنه

$$2 PL \quad 262 \times 70$$

262



$$b_{st} + \frac{t_w}{2} \geq \frac{b_f}{3} \quad 7 + \frac{85}{2} \geq \frac{18}{3} \text{ Ok}$$

مطابق مبحث

$$b_{st} + \frac{t_w}{2} \leq \frac{b_f}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

کنترل گان گت کنه

$$\frac{b_s}{t_s} \leq .8 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = .56 \sqrt{\frac{2 \times 10^5}{2400}} = 16.2 \text{ Ok}$$

4.8

کنترل جهت انتقال

$$\frac{M_u}{Z} = \phi M_{p2} = .9 Z F_y = 1.12 S_x \times 3500 \times 10^{-5} = 40.9 \text{ t.m}$$

$$V_{rp2} = \frac{2M_u}{d_b} = \frac{2 \times 40.9 \times 10^5}{40} \text{ cm}^{-3} = 209.6 \text{ ton}$$

RAPCO

به طول استاندارد عرض تیر

$$P_u \times 4P_c \rightarrow R_u \times 6F_y d_c t_c$$

$$\phi R_n = .9 \times .6 \times 3500 \times 29 \times 85 \times 10^{-3} = 4606 > V_{rp} = 204.6$$

N.G

تکانه در جوش جفت ← (در جوش جفت بر طرفین)
 $2d_m$

$$\phi R_n = .9 \times (.6 F_y \times 29 \times 4 \times 10^{-3}) + 46.6 = 196.9 > V_{rp} = 204.6$$

Not

Bad

در جوش جفت بر طرفین (تکانه در جوش جفت در وسط)

$$t_2 \geq \frac{d_2 + t_2}{99}$$

$$2 \times 2 \geq \frac{29 + 40}{99} \quad \text{OK}$$

دائره لبرازت بیشتر در



www.vepub.com

Publish Your Mind