



قطب علمی تبدیل انرژی

قطب علمی تبدیل انرژی
گروه تبدیل انرژی
دانشکده مهندسی مکانیک



دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه‌ای بر انتقال حرارت

سیامک کاظم‌زاده‌حنانی
مهندی کارزار جدی



عنوان: مقدمه‌ای بر انتقال حرارت

عنوان انگلیسی: An Introduction to Heat Transfer

نویسنده: سیامک کاظم‌زاده حنابی و مهدی کارزار جدی

عنوان

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه

هدایت

همرفت

- تابش

فصل دوم: انتقال حرارت هدایتی

- قانون فوریه

- معادله دیفرانسیل هدایت دائمی یک بعدی

- معادله دیفرانسیل هدایت دو بعدی دائمی

- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمۀ حرارتی

- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشمۀ حرارتی و تابعی از زمان

- دیواره‌های چند لایه یا کامپوزیت

- ضریب انتقال حرارت شعاعی از لوله‌ها

- ضریب انتقال حرارت عمومی

- ضخامت بحرانی عایق

- انتقال حرارت در استوانه توپر با چشمۀ حرارتی داخلی

- انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته

- پره با مقطع متغیر

- تعیین ضریب انتقال حرارت عمومی برای سطوح پرهدار

فصل سوم: انتقال حرارت دو بعدی

- روش‌های تحلیلی (روش جداسازی متغیرها)

- روش‌های عددی

روشن اختلاف محدود

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایت‌ناپایدار و گذرا

- معادلات حاکم

- روش انباشتۀ یا ظرفیت فشرده

سیستم انباشتۀ چندگانه

- هدایت گذرا در جسم نیمه بی‌نهایت

هدایت گذرا در جسم نیمه بی‌نهایت

صفحه بی‌نهایت
استوانه بی‌نهایت
کره

- هدایت گذرا در اجسام چند بعدی
- میله‌ای به طول بی‌نهایت
- مکعب به ابعاد ...

استوانه به حلول محدود و معین

- حل عددی معادله انتقال حرارت ناپایدار روش صریح
- روش خمنی

فصل پنجم: انتقال حرارت جابجایی (جریان خارجی)

- مقایسه با مکانیک جامدات روش‌های تحلیلی

مقایسه تغییرات لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال حرارت در طول صفحه

معادلات لایه مرزی و شباهه رینولدز کولبورن

- جریان از روی هندسه‌های مختلف رابطه تجربی هلیپرت

فصل ششم: انتقال حرارت جابجایی در لوله‌ها (جریان داخلی)

- دمای متوسط حجمی
- شرایط مرزی در جریان آرام توسعه یافته
- روابط تجربی و محاسباتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت
- جریان لایه‌ای کاملاً توسعه یافته
- جریان لایه‌ای در حال توسعه در لوله‌های صاف دما ثابت
- جریان لایه‌ای در حال توسعه در لوله‌های شار حرارتی ثابت
- جریان مغشوش توسعه یافته در لوله‌های صاف

فصل هفتم: انتقال حرارت تابشی

- ضریب دید روابط بین ضریب دید
- انتقال حرارتی تابشی در اجسام سیاه

مراجع

پیشگفتار

جزوه حاضر خلاصه‌ای از مباحث درس انتقال حرارت ۱ می‌باشد که توسط اینجانب تدریس و به کمک همکار پژوهشی آقای مهندس کارزار جدی در دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده است. دانشجویان عزیز می‌توانند از مطالب این جزو به منظور آشنایی سریعتر با مطالب درس و یا اجتناب از جزو نویسی در کلاس استفاده نمایند. در این جزو ممکن است اشتباهات تایپی یا مفهومی وجود داشته باشد که با کمک دانشجویانم و یا سایر خوانندگان گرامی تصحیح خواهد شد. لازم است در اینجا از زحمات آقای بهرنگ اسدی و سرکار حانم پریسا حکیم جوادی که در جمع‌آوری جزو حاضر مرا یاری کردند تشکر نمایم.

تایپ این جزو توسط سرکار حانم فرشته پورشیریفی انجام شده که از ایشان نیز سپاسگزاری می‌گردد.


سیامک کاظمزاده حنایی مهندی کارزار جدی

تهران- تابستان ۱۳۸۴


فصل اول: مقدمه

نوع مکانیزمهای انتقال حرارت Modes or Methods of Heat Transfer
از نظر فیزیک کلاسیک انتقال حرارت توسط سه مکانیزم یا روش: ۱- هدایتی ۲- جابجایی (همرفت)
۳- تابشی انجام می‌شود (شکل ۱ را ببینید).

در شکل ۲ آنالوژی انتقال حرارت با انتقال آب از محل چاه به محل آتش‌سوزی به نمایش گذاشته شده است. همانگونه که مشاهده می‌گردد افراد برای انتقال آب از سه روش مختلف پهنه گرفته‌اند:
در حالت اول (که با شماره ۱) مشخص شده است آب بدون هیچ گونه وابستگی به محیط از منبع به محل مورد نظر منتقل می‌شود. این روش مشابه انتقال حرارت تشعشعی می‌باشد.
در حالت دوم (شماره ۲) دسته افراد با کمک هم آب را از طریق محیط از منبع به محل آتش‌سوزی منتقل می‌کنند. این روش مشابه انتقال حرارت هدایتی می‌باشد.
در حالت سوم (شماره ۳) دونده آب را از منبع به محل آتش‌سوزی منتقل می‌نماید. این روش همانند انتقال حرارت جابجایی می‌باشد.



شکل ۱. روش‌های مختلف انتقال حرارت



شکل ۲. شبیه سازی انتقال حرارت با انتقال آب [۱۰]

- هدایت (Conduction)


هدایت به انتقال گرما در جامدات و یا محیط‌های سیال ساکن در اثر اختلاف دما در این محیط‌ها انجام می‌گیرد. بطور کلی فرض بر این است که در اثر جایجایی ماکروسکوپیک محیط، گرما از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل نمی‌شود بلکه انتقال گرما توسط عواملی مانند حرکت تصادفی مولکول‌های گازی و یا ارتعاش شبکه کریستالی جامد انجام شود. در کتب کلاسیک انتقال حرارت مبحث انتقال حرارت به حالت‌های یک بعدی، دو بعدی، چند بعدی و دائمی و غیر دائمی تقسیم بندی شده‌است که در پخش‌های آتی بیشتر در این مورد بحث حواهیم کرد.

معادله حاکم بر انتقال حرارت هدایتی در حالت یک بعدی بصورث زیر نوشته می‌شود (قانون فوریه):

$$(1) \quad q = -k \frac{\partial T}{\partial x}$$



در رابطه فوق، q شار حرارتی [W/m^2], T درجه حرارت [K], k گرادیان دما [K/m] و ضریب انتقال حرارت هدایتی [W/mK] می‌باشد. مقدار k بستگی به محیطی دارد که در آن انتقال حرارت هدایتی انجام می‌گیرد، در محیط‌های فلزی مقدار k بزرگ‌تر از محیط‌های غیر فلزی

می‌باشد. که با فرضیه انتقال حرارت توسط الکترون‌های آزاد سازگار است، همچنین گازها مانند هوا دارای ضریب هدایت پایین‌تری نسبت به جامدات می‌باشند. علامت منفی در رابطه (۱) بدین معنی است که در جهت افزایش مختصات x مقدار دما کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر گرادیان دما $\frac{\partial T}{\partial x}$ کوچکتر از صفر است و لی q مثبت محاسبه می‌گردد.



شکل ۵. انتقال حرارت از دیواره

انتقال حرارت در دیوارهای حارجی ساختمان‌ها از جمله مثال‌های معمول و کلاسیک در کاربردها دیده شده است. مثلاً فرض کنید در شرایط دائمی دمای جدار حارجی دیوار T_1 و دمای جداره خارجی T_2 باشد.



شکل ۶. انتقال حرارت از دیواره چند لایه

قلون فوریه را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial x} \Rightarrow q = \frac{\Delta T}{R_t} \quad (2)$$

ملاحظه می‌شود که می‌توان جریان انتقال حرارت فوق را با جریان الکتریسیته شبیه‌سازی نمود به این ترتیب که q با مقدار جریان الکتریسیته، $\frac{\Delta x}{k}$ با مقاومت الکتریکی و ΔT را با اختلاف پتانسیل الکتریکی شبیه سازی نمود. به این ترتیب یک مدار سری مطابق شکل می‌توان تشکیل داد، برای مدار تشکیل شده خواهیم داشت:


$$q = \frac{\Delta T}{\sum R} = \frac{T_1 - T_2}{\frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A} + \frac{\Delta x_3}{k_3 A}} \quad (3)$$

در رابطه فوق، A سطح تبادل حرارت و عمود بر جهت انتقال حرارت می‌باشد.

- هموفت (Convection)


جابجایی یا هموفت زمانی وجود دارد که سیال (گاز یا مایع) در جوار یک سطح جامد حرکت نماید و بین سیال و جدار جامد اختلاف دما وجود داشته باشد. انتقال حرارت جابجایی خود بر دو نوع اصلی اجباری و آزاد تقسیم می‌شود.

جابجایی اجباری (Forced Convection): هنگامی که جسم در مقابل جریان هوا (با دمای بیشتر یا کمتر از خود جسم) قرار می‌گیرد. در اثر جریان هوا و اختلاف دمای بین سیال و جسم، انتقال حرارت بین جسم و سیال صورت می‌گیرد. به این نوع انتقال حرارت، انتقال حرارت جابجایی اجباری گفته می‌شود. در شکل ۳ نمونه‌ای از انتقال حرارت اجباری نشان داده شده است که پره‌های هیتسینک Heat Sink یک وسیله الکترونیکی در انر جریان هوای ایجاد شده توسط فن (پنکه) پره‌های در معرض جریان هوا خنک کاری می‌شوند.




شکل ۳. خنک کردن لوازم الکترونیکی با استفاده از فن (مثالی از جابجایی اجباری)

جابجایی آزاد یا طبیعی (Natural or Free Convection) هنگامی که سیال اطراف جسم در اثر اختلاف دمای خود با سیال محیط اطراف شناور شده (در اجسام سرد به پایین و در اجسام گرم به سمت بالا) سرود انتقال حرارت همرفت آزاد یا طبیعی صورت می‌گیرد، در شکل ۴ نمونه‌ای از انتقال حرارت طبیعی نشان داده شده است که گرمایش هوای منزل با استفاده از بخاری برقی را نشان می‌دهد.



شکل ۴. گرمایش هوای بوسیله نوعی بخاری برقی (مثالی از جابجایی آزاد)
به عنوان مثالی از مسائل کلاسیک جابجایی می‌توان به انتقال جابجایی از روی دیواره تخت در برابر حریان یکنواخت هوا اشاره کرد



شکل ۷. انتقال حرارت جابجایی

* شروع کننده انتقال حرارت در این روش، هدایت یا Conduction است، زیرا سیال لزج چسبیده به دیواره ساکن فرض می‌شود و انتقال حرارت از جداره جامد در سیال ساکن خیلی نزدیک به دیواره بصورت هدایت منتقل می‌شود.
بنابراین برای لایه ساکن نزدیک به دیواره می‌توان نوشت:

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (4)$$

ضریب هدایت حرارتی سیال

در انتقال حرارت جابجایی قانون سرمایش نیوتون بصورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$q = hA(T_{wall} - T_{\infty}) \quad (5)$$

$$q = hA(T_{wall} - T_{\infty})$$

سطح تبادل حرارت m^2

ضریب انتقال حرارت جابجایی $\text{W/m}^2\text{K}$

پیدا کردن h (ضریب انتقال حرارت جابجایی) مشکل است و یکی از اهداف اصلی مبحث انتقال حرارت جابجایی بدست آوردن این ضریب می‌باشد. بررسی فیزیکی پدیده انتقال حرارت جابجایی به کمک فرضیه لایه مرزی انجام می‌گیرد که در فصل پنجم با آن آشنا خواهید شد.

- تابش (Radiation)

همه اجسام با استفاده از امواج الکترومغناطیسی در دمای بیشتر از صفر کلوین از خود انرژی ساطع می‌کنند. به این نوع انتقال انرژی انتقال حرارت تابش جاچایی گفته می‌شود. اهمیت انتقال حرارت تابشی به دمای سطح جسم و نوع سطح جسم بستگی دارد، در این جزو مقدمه‌ای برتابش ارائه شده است. برای دو جسم سیاه که فقط باهم تبادل حرارتی دارند می‌توان نوشت:

$$q_{rad} = \sigma A(T_1^4 - T_2^4) = h_r A(T_1 - T_2) \quad (6)$$

رابطه فوق، قانون استفان - بولتزمن نام دارد در این رابطه σ ثابت استفان بولتزمن می‌باشد و مقدار آن برابر $5.6677 \times 10^{-8} \text{W/m}^2 \text{K}^4$ می‌باشد، h_r برای شبیه کردن محاسبات با فرمول‌های انتقال حرارت جاچایی و هدایت تعریف می‌شود تا محاسبات از نظر ریاضی خطی باشد. در فصل تابش جسم سیاه و روابط مورد نیاز برای محاسبه انتقال حرارت اجسام غیر سیاه در حالت کلی ارائه شده است.

فصل دوم: انتقال حرارت هدایتی

Conduction Heat Transfer

هدف اصلی فصل حاضر آشنا کردن دانشجویان با روش‌های بدست آوردن معادلات حاکم بر انتقال حرارت و حل این معادلات در شرایط بسیار ساده یک بعدی می‌باشد.

معادلات حاکم بر انتقال حرارت از طریق هدایت در مختصات کارترین بصورت زیر نوشته می‌شوند:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad (1)$$

معادله (1) در حالت خطی حل تحلیلی دارد (با استفاده از روش جداسازی متغیرها) که در فصل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت. لبته برای حل این معادلات روش‌های تحلیلی دیگری نیز موجود می‌باشد که در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورد بحث قرار می‌گیرند از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

Duhamel	دو هامل
Green's Function	- تابع گرین
Laplace Transform	- تبدیل لاپلاس
Integral Transform	- تبدیل انتگرال

در مختصات قطبی معادله (1) به شکل زیر نوشته می‌شود:


$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{\rho c}{k} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2)$$

Fourier's Law


مطابق این قانون شار حرارتی هدایت در یک محیط تناسب مستقیم با گرادیان دما و سطح تبادل

حرارتی (گرادیان دما در دو سوی سطح تبادل حرارت) $(\frac{\partial T}{\partial x})$ دارد:

$$q \propto \frac{\Delta T}{\Delta x} A \quad \rightarrow q = kA \frac{\partial T}{\partial x} \quad k \left[\frac{W}{mK} \right] \quad (3)$$



شکل ۱. انتقال حرارت در یک محیط یک بعدی با ضریب انتقال حرارت ثابت
با استفاده از اصل موازنگاری معادله (۱) را در حالت‌های ساده بدست می‌وریم.
- معادله دیفرانسیل هدایت دائمی یک بعدی



$$q_x = q_{x+dx} \rightarrow q_x = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx \quad (4)$$

با فرض ثابت بودن سطح مقطع

$$(4) \text{ و } (3) \rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (-kA \frac{\partial T}{\partial x}) = 0 \rightarrow k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \quad (5)$$


با فرض ثابت بودن k با انتگرالگیری از رابطه (۵):

$$\frac{\partial T}{\partial x} = C_1 \quad (6)$$

$$T = C_1 x + C_2 \quad (7)$$

ملحوظه می‌شود که اگر ضریب هدایت حرارتی ثابت باشد توزیع دمای یک بعدی در جسم خطی خواهد بود.

- معادله دیفرانسیل هدایت دو بعدی دائمی



$$q_x + q_y = q_{x+dx} + q_{y+dy}$$

$$q_x + q_y = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy$$

$$\Rightarrow \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \frac{\partial q_y}{\partial y} q_y = 0 \quad (\lambda)$$

با استفاده از (۳) :

$$q_x = -k \frac{\partial T}{\partial x} A_x, \quad q_y = -k A_y \frac{\partial T}{\partial y} \quad (9)$$

خواهیم داشت:

$$A_x = dy \times 1, \quad dx \times 1 = A_y \quad (10)$$


با حذف کردن (۳)، (۸) و (۱۰) خواهیم داشت:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-k \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dy + \frac{\partial}{\partial y} \left(-k \frac{\partial T}{\partial y} \right) dy dx = 0 \quad (11)$$

با فرض ثابت بودن ضریب هدایت حرارتی:

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (12)$$

- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشممه حرارتی -



$$q_x + (\dot{q}''') dx dy \times 1 = q_{x+dx}$$


$$q_x + \dot{q}''' dx dy = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx \quad (13)$$

$$\dot{q}''' dx dy = \frac{\partial}{\partial x} \left(-k \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx dy$$

با فرض ثابت بودن ضریب انتقال حرارت هدایت خواهیم داشت:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dot{q}''/k = 0 \quad (14)$$

- معادله دیفرانسیل هدایت یک بعدی با چشممه حرارتی و تابعی از زمان



$$q_x + \dot{q} dxdy = q_x + \rho c dxdy \frac{\partial T}{\partial t} \quad \rho dxdy(1) = \text{حجم لمان} \quad (15)$$

$$q_x + \dot{q} dxdy = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \rho c dxdy \frac{\partial T}{\partial t} \quad (16)$$

$$\dot{q} dxdy = \frac{\partial}{\partial x} (-k \frac{\partial T}{\partial x}) dy dx + \rho c dxdy \frac{\partial T}{\partial t} \quad (17)$$


$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dot{q}/k = \frac{\rho c}{k} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (18)$$

ρ جرم مخصوص و C گرمای ویژه جسم است.

با تعریف $\alpha = \frac{k}{\rho c}$ ضریب پخش حرارتی Thermal Diffusion می‌توان نوشت:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dot{q}/k = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (19)$$


مثال - معلوم کنید دیوار زیر در حال گرم شدن است یا سرد شدن:



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} > 0$$

پس در حال گرم شدن است.

* توزیع دما را در دیواره نشان داده شده در شکل زیر را بیابید



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \rightarrow \text{Steady State } \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{-\dot{q}}{k} \quad k \neq k(x)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{-\dot{q}x}{k} + C_1 \quad (*)$$

$$T = \frac{-\dot{q}}{2k} x^2 + C_1 x + C_2$$

$$\text{نکته: } \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$x = -L \rightarrow T_w = T_w \rightarrow T_w = \frac{-\dot{q}}{2k} L^2 + C_2 \rightarrow C_2 = T_w + \frac{\dot{q}}{2k} L^2$$

$$\rightarrow T = \frac{-\dot{q}}{2k} x^2 + x^2 + \frac{qL^2}{2k} + T_w$$

$$\Rightarrow T = \frac{-\dot{q}}{2k} [x^2 - L^2] + T_w$$

- می خواهیم انتقال حرارت از این دیواره ها را بیابیم:

۱. بدون محاسبه و از روش استدلالی می توان گفت چون شرایط پایا است کل حرارت تولید شده باید بطور کامل خارج شود بنابراین:

$$\dot{Q}_{out} = \dot{q} \times \underbrace{2L \times W \times 1}_{\substack{\text{گرمای در واحد حجم}}} \quad \text{حجم}$$

۲. ز راه معادله (*) به ازای واحد پهنا می‌توان نوشت:

$$\frac{-\dot{q}}{k}(+L) = \frac{\partial T}{\partial x} \quad \text{برای لبه راست}$$


$$\frac{-\dot{q}}{k}(-L) = \frac{\dot{q}}{k}L = \frac{\partial T}{\partial x} \quad \text{برای لبه چپ}$$

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=-L} = R \left[-\frac{\dot{q}}{k}(L) \right] = \dot{T}(L) \quad \text{از لبه سمت چپ}$$

$$q = -R \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = -h \left[\frac{-\dot{q}}{R} L \right] = +\dot{q}L \quad \text{از لبه راست}$$

$$Q_{oot} = q + q = +2\dot{q}L$$


* توجه شود که q در حالت چند بعدی برداری است که به صورت زیر تعریف می‌شود.



$$\vec{q} = -k \vec{\nabla}T = -k \frac{\partial T}{\partial x} \vec{i} - k \frac{\partial T}{\partial y} \vec{j}$$

$$\vec{q} = -k \frac{\partial T}{\partial n}$$


خطوط همدمای برای دیوار دو بعدی در هدایت یک بعدی:



شکل خطوط همدما بر روی دیواره تخت (خطوط موازی لبه‌ها خطوط همدما می‌باشند)


درواقع دما را می‌توان به پتانسیل شبیه کرد و خطوط پتانسیل همان خطوط هم دما دراینجا می‌باشند و خطوط شار حرارتی بر خطوط همدما عمود هستند.

هدایت یک بعدی یعنی هدایت یا گرادیان یا تغییر دما منحصرآ دریکی از جهات مختصات وجود داشته باشد.



$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial y} &= 0 & \frac{\partial T}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial T}{\partial x} &\neq 0 \end{aligned} \tag{۲۱}$$

لوله ای به طول نامحدود:




$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial \theta} &= 0 & \frac{\partial T}{\partial z} &= 0 \\ \frac{\partial T}{\partial r} &\neq 0 & q &\neq f(\theta) \end{aligned} \quad (22)$$

خطوط همدمای دایره ای هم مرکز لوله هستند.

- دیوارهای چند لایه یا کامپوزیت Composite Walls

در عمل دیوارهای موجود معمولاً از چند لایه با جنس‌های مختلف تشکیل شده‌اند (شکل را ببینید). در این بخش به محاسبات مربوط به انتقال حرارت از این دیوارهای می‌پردازیم.



شکل انتقال حرارت از دیواره چند لایه

$$q = kA \frac{T_1 - T_2}{\Delta x_1} \quad (23)$$

$$\left. \begin{array}{l} q = kA \frac{T_2 - T_3}{\Delta x_2} \\ q = k A \frac{T_3 - T_4}{\Delta x_3} \end{array} \right\} T_i - T_{i+1} = \frac{q_i \Delta x_i}{k_i A} \quad (24)$$

در شرایط دائمی و $q_1 = q_2 = q_3 \Leftarrow \text{Steady}$

$$\rightarrow q = \frac{T_1 - T_4}{\frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A} + \frac{\Delta x_3}{k_3 A}} \quad (25)$$

- انتقال حرارت شعاعی از لوله‌ها

لوله‌ای به طول l و شعاع داخلی و خارجی r_i, r_o درنظر بگیرید با نوشتن قانون فوریه معادلات انتقال حرارت در مختصات استوانه‌ی خواهیم داشت:

$$q = -kA \frac{\partial T}{\partial r} \quad (26)$$

$$q = -k 2\pi r l \frac{\partial T}{\partial r} \rightarrow -dT = \frac{q}{2\pi lk} \frac{dr}{r} \quad (27)$$

$$T_i - T_o = \frac{q}{2\pi lk} \ln \frac{r_o}{r_i} \quad (28)$$

$$\Rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\left[\ln \frac{r_o}{r_i} \right] / 2\pi lk} \quad (28)$$


$$q = \frac{\Delta T}{R} \quad (29)$$

$$R = \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi lk} \quad (30)$$

به همین ترتیب می‌توان برای لوله‌های کامپوزیتی نوشت:

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi lk_1} + \frac{\ln \frac{r_3}{r_2}}{2\pi lk_2} + \dots} \quad (31)$$

- ضریب انتقال حرارت عمومی -



شکل انتقال حرارت از یک دیواره تحت

در شرایط انتقال حرارت دائمی:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = h_1 A (T_{\infty 1} - T_1) \\ q_2 = k_1 A \frac{(T_1 - T_2)}{\Delta x_1} \\ q_3 = k_2 A \frac{(T_2 - T_3)}{\Delta x_3} \\ q_4 = h_2 A (T_3 - T_{\infty 2}) \end{array} \right. \quad (32)$$

$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 \quad (33)$$

از (32) و (33) نتیجه می‌شود که:


$$q = \frac{(T_{\infty 1} - T_{\infty 2})}{\frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_1 A} + \frac{1}{h_2 A}} \quad (34)$$

$$q = UA\Delta t \Rightarrow U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2}} \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right] \quad (35)$$

در عبارت فوق U ضریب انتقال حرارت عمومی می‌باشد.

- ضریب انتقال حرارت عمومی برای سیستم شعاعی

در این بخش به محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی برای مقاطع دایروی می‌پردازیم. لولهای که در داخل آن سیال جریان دارد و محیط بیرون آن نیز توسط سیال دیگری احاطه شده در نظر می‌گیریم.



شکل انتقال حرارت یک لوله استوانه‌ای

ضریب انتقال حرارت هوای ساکن محیط اطراف استوانه و h_i ضریب انتقال حرارت جابجایی سیال درون لوله می‌باشد.

$$q = \frac{T_i - T_o}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln(\frac{r_2}{r_1})}{2\pi lk} + \frac{1}{h_o A_o}} \quad (36)$$

$$A_i = 2\pi l r_1$$

$$A_o = 2\pi l r_2$$

با تعریف

$$q = U_o A_o \Delta T \quad (37)$$

ضریب انتقال حرارت عمومی برحسب سطح خارجی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$U_o = \frac{1}{\frac{A_o}{h_i A_i} + \frac{A_o \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi lk} + \frac{1}{h_o}} \quad (38)$$

با تعریف

$$q = U_i A_i \Delta T \quad (39)$$

ضریب انتقال حرارت عمومی سطح داخلی بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$U_i = \frac{1}{\frac{A_i}{h_i} + \frac{A_i \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi lk} + \frac{A_i}{h_o A_o}} \quad (40)$$

سوال آیا در جدار تماس دو لایه با فرض شرایط ایده‌آل گرادیان دما ثابت است؟

$$q_1 = -k_1 A \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$q_2 = -k_2 A \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$q_1 = q_2 \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_1 \neq \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{2,2} \quad (**)$$

*توجه شود که پیوستگی در نقطه های تماس وجود دارد ولی مشتق پذیری وجود ندارد به دلیل رابطه (**) که در بالا آمده است.

- ضخامت بحرانی عایق Critical Thickness of Insulation


دمای جداره داخلی T_i و این لوله در معرض محیط با دمای T_∞ و ضریب انتقال حرارت جابجایی آن h می باشد. از مقاومت حرارتی جدار لوله فلزی در مقابل ضخامت عایق $(r_o - r_i)$ صرف نظر می کنیم.

$$q = \frac{T_i - T_\infty}{\ln \frac{r_o}{r_i} + \frac{1}{h(2\pi r_o)l}} \quad (42)$$

$$\frac{dq}{dr_2} = \frac{(T_i - T_\infty) \left(\frac{1}{r_o k} - \frac{1}{h r_o^2} \right)}{(2\pi r_o)^2} \quad (43)$$

$$\Rightarrow r_8 = \frac{k}{h} \quad \frac{\partial^2 q}{\partial r_o^2} < 0 \Rightarrow \text{پارابول نصفه مشتق صفر معرف انتقال حرارت ماقریم است} \quad (44)$$

$$A \uparrow \Rightarrow q \uparrow \quad (45)$$



شکل انتقال حرارت بر حسب شعاع بحرانی


- انتقال حرارت در استوانه توپر با چشمeh حرارتی داخلی
مطابق شکل یک استوانه توپر با چشمeh حرارتی داخلی \dot{q} در نظر بگیرید

$$T = T(r) \quad (46)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \quad (47)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = - \frac{\dot{q}}{k} \Rightarrow r \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{-\dot{q}r^2}{2k} + C_1 \quad (48)$$

$$\Rightarrow T = \frac{-\dot{q}r^2}{4k} + C_1 \ln r + C_2 \quad (49)$$



شکل استوانه توپر با چشمی حرارتی داخلی

$$\begin{cases} T(r=R) = T_w \\ \frac{dT}{dr} \Big|_{r=0} = 0 \rightarrow T - T_w = \frac{\dot{q}}{4k} (R^2 - r^2) \end{cases} \quad (5.0)$$


سؤال: آیا h و k قبل محاسبه اند؟

k : جزء خواص ماده می باشد و با روش های آزمایشگاهی محدود می توان آن را بدست آورد. البته k با دما تغییر می کند و لازم است که جداول خواص برحسب دما را داشته باشیم. همچنین k در اجسام جامد تابعی از مکان و شبکه کریستالی نیز می باشد.

h : بستگی به رژیم جریان، هندسه جریان، جنس سیال دارد و همچنین تشابه بین الگوی ضریب اصطکاک و ضریب انتقال حرارت جابجایی وجود دارد.

انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته Extended Surfaces


منظور از سطوح گسترش یافته بررسی انتقال حرارت از پرهها Fin می باشد. پرهها برای افزایش انتقال حرارت از یک سطح، در صنایع مختلف از جمله در مبدل های حرارتی در خنک کاری لوازم الکترونیکی و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در شکل تعدادی از کاربردهای پرهها در صنایع مختلف نشان داده شده است. در این بخش با استفاده از ساده سازی های خاصی به بررسی انتقال حرارت از این پرهها نشان داده شده است.



شکل کاربردهای متنوع پره‌ها


پره با طول بی نهایت با دمای ریشه T_0 که در دمای محیط T_∞ قرار دارد و با در نظر گرفتن

$$\theta_0 = T_0 - T_\infty \quad \text{و} \quad \theta = T_0 - T_\infty$$




$$\theta = \theta_o e^{-mx}$$

پره انتهای عایق:



پره با طول معین:




$$\eta_f = \frac{q}{\text{وقتی همچو نسبای ریشه باشد}} \quad (51)$$

زندمان پره: در حالت کلی وقتی همه پره نسبای ریشه باشد

$$\eta_f = \frac{\sqrt{hpkA}\theta_o tgh ml}{ph\theta_o l} = \frac{tgh ml}{ml} \quad (52)$$

در رابطه فوق h ضریب انتقال حرارت جابجایی، k ضریب هدایت حرارتی پره، A سطح مقطع پره و p پیرامون مقطع پره می‌باشد



$$\varepsilon_f = \frac{\sqrt{hpkA}\theta_o}{hA\theta_o} = \sqrt{\frac{pk}{hA}} \quad (53)$$

برای پره با طول بی نهایت کارائی پره:

پره زمانی کارائی مناسب دارد که ضریب هدایت حرارتی بالا و آن را در معرض محیط با h کم قرار دهیم. اکنون به تفسیر فیزیکی رابطه (۵۳) می پردازیم.

$$q = hA\theta_o = \frac{\theta_o}{\frac{1}{hA}} \Rightarrow R_1 \quad (54)$$

- مقاومت در حالت بدون پره $\frac{1}{hA}$ است.

$$q = \sqrt{hpkA}\theta_o = \frac{\theta_o}{\frac{1}{\sqrt{hpkA}}} \Rightarrow R_2 \quad (55)$$

مقاومت در حالت با پره R_2 است.

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{hA}{\sqrt{hpkA}} : \frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{pk}{hA}} \quad (56)$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \epsilon_f \quad \text{پره کارائی}$$


در واقع می توان گفت که کارائی پره عبارتست از مقاومت حرارتی بدون پره به مقاومت حرارتی با پره حرارتی می باشد.

قانون سرمایش نیوتون را یکبار دیگر یادآوری می کنیم:

$$q = hA(T - T_\infty) \quad (57)$$


برای زیاد کردن انتقال حرارت باید h یا A را تغییر دهیم.

برای تغییر و یا گسترش A از فین ها (پره ها) استفاده می کنیم.



در حالت ایده آل برای پره استوانه ای با انتهای عایق خواهیم داشت:



$$q = h A (T - T_\infty) \quad (58)$$



در فرمول فوق d قطر و l طول پره می باشد.

توجه:

فین را طرف سیال با h کمتر تعبیه می کنند چرا؟



روابط ریاضی برای پره های با مقطع یکنواخت
فرضیات:

گرادیان دما فقط در جهت X داریم (ضحمات t نازک است)
- ثابت و یکنواخت است.

موارنة انرژی

$$q_x = q_{x+dx} + q_{conv}$$

$$-kzt \frac{\partial T}{\partial x} = -kzt \left(\frac{dT}{dx} + \frac{d^2T}{dx^2} dx \right) + h(2zdx + 2tdx)(T - T_\infty)$$

$$-kA \frac{\partial T}{\partial x} = -kA \frac{\partial T}{\partial x} - kA \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx + hpdx(T - T_\infty)$$

$$kA \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - hp(T - T_\infty) = 0$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{hp}{KA}(T - T_\infty)$$

$$m = \sqrt{\frac{hp}{KA}} \left(\frac{1}{m} \right)^{\frac{1}{m}}$$

$$T - T_\infty = \theta$$

$$\left. \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - m^2 \theta = 0 \right\}$$

شرایط مرزی اول:

$$x = 0$$

$$T = T_o \Rightarrow \theta = T_o - T_\infty = \theta_o$$

شرایط مرزی دوم:

(الف) پره طول بلند باشد.

$$\begin{cases} x \rightarrow \infty \\ T = T_\infty \rightarrow \theta = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\theta}{\theta_o} = e^{-mx} \quad \text{جواب}$$

$$q = \sqrt{hpkA} \theta_o$$

(ب) پره انتهایا عایق:

$$\begin{cases} x = l \\ \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\theta}{\theta_o} = \frac{\cosh m(l-x)}{\cosh ml}$$

$$q = \sqrt{hpkA} \theta_o \operatorname{tgh}(ml)$$

(ج) پره با طول معین:

$$x = L$$

$$-kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = hA(T_{(L)} - T_\infty)$$

$$\rightarrow k \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=L} = -h\theta \Big|_{x=L}$$

پره با مقاطع متغیر:

از تعریف راندمان پره به تقریب زیر استفاده می کنیم.

$$\eta_f = \frac{\operatorname{tgh}(ml)}{mL}$$

$$mL = \sqrt{\frac{hp}{kA} L} = \sqrt{\frac{h(2z+2t)}{kzt} L}$$

$$z \gg t \Rightarrow mL = \sqrt{\frac{2hz}{ktz} L} = \sqrt{\frac{2h}{kt} L} = \sqrt{\frac{2h}{kt} L^2}$$

$$A_p = Lt \rightarrow \text{profile Area}$$

$$\eta_f = \frac{\operatorname{tgh} \left[\frac{2h}{kAp} L^{\frac{3}{2}} \right]}{\sqrt{\frac{2h}{kAp} L^2}} =$$


برای شرایطی که $\left(\frac{ht}{2k} \right)^{\frac{1}{2}} \ll \frac{1}{2}$ باشد، آنگاه می توان برای محاسبه راندمان فین هائی که انتهای

عایق نیستند در رابطه فوق به طول فین به اندازه $\frac{t}{2}$ اضافه کرد و طول تصحیح شده نامید.

طول تصحیح شده از رابطه

$$L_C = L + \frac{t}{2}$$

محاسبه می گردد، خطای چنین تقریبی حدود 5% است.



بنابراین راندمان برای فین های مستطیلی که در انتهای نیز تبادل حرارت دارند بطور تقریبی بصورت

زیر بیان می شود.



بطور کلی:

$$\eta_f = \frac{\operatorname{tgh} \sqrt{\frac{2h}{kAp}} \left(L + \frac{t}{2} \right)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\frac{2h}{kAp}} \left(L + \frac{t}{2} \right)}$$


$$A_p = \left(L + \frac{t}{2} \right) t = L_c t$$

در شکل راندمان دوفین با مقاطع پروفیل مثلثی و مستطیلی نشان داده شده است. مورد فین مثلثی توسط حل معادله دیفرانسیل هدایت و سپس با استفاده از تعریف بازده فین بدست آمده است.


توجه کنید چون سطح تبادل حرارت در انتهای فین مثلثی صفر است بنابراین این این فینها عملاً انتهای عایق هستند.




شکل نمودار بازدهی پره‌های محیطی لوله‌ها [۹]




$$\eta_f = \frac{\tanh mL_c}{mL_c}$$



$$\eta_f = \frac{1}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_0(2mL)}$$




$$\eta_f = \frac{2}{[4(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1}$$




$$\eta_f = C_2 \frac{K_1(mr_1)I_1(mr_{2c}) - I_1(mr_1)K_1(mr_{2c})}{I_0(mr_1)K_1(mr_{2c}) + K_0(mr_1)I_1(mr_{2c})}$$

$$C_2 = \frac{(2r_1/m)}{(r_{2c}^2 - r_1^2)}$$




$$\eta_f = \frac{\tanh mL_c}{mL_c}$$




$$\eta_f = \frac{2}{mL} \frac{I_2(2mL)}{I_1(2mL)}$$

شکل راندمان پره‌ها با اشکال مختلف [۹]

در شکل راندمان فین های محیطی نیز بر حسب پارامتر $L_C^{\frac{3}{2}} \left(\frac{h}{KAp} \right)^{\frac{1}{2}}$ رسم شده است.




- تعیین ضریب انتقال حرارت عمومی برای سطوح پره دار



$$Q = UA(T_i - T_o)$$

ابتدا بازده کل سطح پره دار را تعریف می کنیم:

$$\eta_r = \frac{\text{حرارت واقعی نز سطح پره و سطح بی پره}}{\text{حرارتی که نز سطح پره و نز سطح بدن پر نسایی ریشه میشود}}$$



$$\eta_t = \frac{(A - A_f)h\Delta T + \eta_f A_f h\Delta T}{Ah\Delta T}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{A_f}{A} (1 - \eta_f)$$

$$Q_1 = \eta_i h_i A_i (T_i - T_1) = \frac{T_i - T_1}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i}}$$

$$Q_2 = \frac{T_1 - T_2}{\underline{\text{کشش}}}$$

$$Q_3 = \frac{T_2 - T}{\frac{1}{h_o A_o \eta_{to}}}$$

در حالت دائمی:

$$Q = \frac{T_i - T_o}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i} + R + \frac{1}{\eta_{to} A_o h_o}}$$

و


$$UA = \frac{1}{\frac{1}{\eta_i h_i A_i} + R + \frac{1}{\eta_{to}}}$$

$$Q = U_i A_i \Delta T = UA \Delta T$$

$$\rightarrow U_i = \frac{UA}{A_i}$$

$$\rightarrow U_i = \frac{1}{\frac{1}{\eta_i A_i} + R + \frac{A_i}{\eta_{to} A_o h_o}}$$

- تعیین بازده کلی سطح با درنظر گرفتن مقاومت تماس



$$\eta_t = \frac{(A - A_f)h\Delta T + \eta_f A_f h\Delta T'}{Ah\Delta T}$$

$$(T' - T_\infty)A_f h\eta_f = \frac{T - T'}{\frac{R_c}{A_c}}$$

در رابطه فوق R_c مقاومت تماس و A_c سطح ریشه یا سطح مقطع پره می باشد.

$$\frac{T - T_\infty}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}} = \frac{T' - T_\infty}{\frac{1}{A_f h\eta_f}}$$

$$T' - T_\infty = \frac{(T - T_\infty) \frac{1}{A_f h\eta_f}}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}}$$

$$\eta_t = \frac{(A - A_f)h\Delta T \frac{1}{A_f h\eta_f}}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}}$$


$$\eta_t = \frac{Ah\Delta T - A_f h\Delta T + \Delta T \left[\frac{1}{\frac{1}{A_f h\eta_f} + \frac{R_c}{A_c}} \right]}{hA\Delta T}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{A_f}{A} \left[1 - \frac{\eta_f}{1 + \eta_f \frac{R_c h A_f}{A_c}} \right] = 1 - \frac{A_f}{A} \left[1 - \underbrace{\frac{\eta_f}{1 + \eta_f h A_f \frac{R_c}{A_c}}}_{C_1} \right]$$

$$\rightarrow \eta_t = 1 - \frac{A_f}{A} \left[1 - \frac{\eta_f}{C_1} \right]$$

مسائل

۱. یک طرف دیواری به ضخامت 7.5cm عایق است و از طرف دیگر تحت تاثیر یک محیط به دمای 93°C و ضریب انتقال حرارت جایچانی $570 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ\text{C}}$ است هرگاه در داخل دیوار تولید حرارت به میزان $0.35 \frac{MW}{m^3}$ داشته باشیم مطلوبست دمای حداقل دیوار $k=21$



$$T_\infty = 93^{\circ}\text{C}$$

$$h = 570 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

شرایط مرزی

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \\ -K \frac{\partial T_A}{\partial x} \Big|_{x=7.5\text{cm}} = hA(T - T_\infty) \end{cases}$$

$$\Rightarrow T = -\frac{\dot{q}}{2k} x^2 + C_1 x + C_2$$


$$\text{مرزی شرایط عملی} \quad \Rightarrow T = \frac{-\dot{q}}{2k} x^2 + 186^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_o = 186^{\circ}\text{C}$$

۲. یک صفحه مسی با ضخامت $\frac{1}{8}$ و طول 2ft و عرضی 1ft در معرض هوای 80°F قرار دارد

اگر کل انرژی تابشی خورشید که به صفحه برخورد می کند $\frac{Btu}{hr}$ 400 باشد و ضریب انتقال

حرارت جایچانی از بالا و پائین به ترتیب $3,4 \frac{Btu}{hr ft^2 \cdot ^\circ\text{F}}$ باشد، مطلوبست دمای تعادل


صفحه.



خواسته: دمای تعادل صفحه

$$\begin{aligned}
 q_{rad} + q_1 + q_2 &= 0 \\
 \rightarrow \dot{q}_{rad} &= h_1 A(T - 80) + h_2 A(T - 80) \\
 400 &= 4(2 \times 1) \times (T - 80) + 3(2 \times 1)(T - 80) \\
 \rightarrow T_\infty &= 108.5
 \end{aligned}$$

۳. جدار داخلی اتاق احتراق یک موتور 50000 $\frac{Btu}{hr ft^2}$ ۵۰۰۰°F تابشی از گازها در دمای ۵۰۰۰°F در بافت می کند و ضریب انتقال حرارت جا به جانی این گاز و دیوار ۲۰ می باشد. اگر دمای دیوار داخلی ۱۰۰۰°F باشد مطلوبست مقاومت معادل این فرایند انتقال حرارت.



$$\begin{aligned}
 & \overbrace{50000A + hA(5000 - 1000)}^{q_{rad}} = q \\
 & 50000 = h_r(5000 - 1000) \\
 & (h_r A + h_c A)(5000 - 1000) = q \\
 & \Rightarrow R = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{\frac{1}{h_r h_c}}{\frac{1}{h_r} + \frac{1}{h_c}} = \frac{1}{h_r + h_c} \\
 & Q = (h_c + h_r)(5000 - 1000)
 \end{aligned}$$

به معنای مولازی بودن است

۴. دو صفحه بزرگ فولادی در دمای 200°F و 160°F از یکدیگر بوسیله میله ای فولادی به قطر $1"$ و طول 1 ft جدا شده اند. میله به هر دو صفحه جوش شده است فضای بین صفحات توسط عایق پرشده است. فضای بین صفحات توسط عایق پرشده است عایق سطح جانبی میله را نیز پوشانده است به علت اختلاف ولتاژ بین دو صفحه، جریان الکتریکی در میله ایجاد شده و جریان پوشانده است به علت اختلاف ولتاژ بین دو صفحه، جریان الکتریکی در میله ایجاد شده و جریان

الکتریکی $\frac{40\text{ Btu}}{\text{hr}}$ حرارت تلف می کند. دمای حداکثر میله و همچنین شار حرارتی در دو انتهای میله را محاسبه کنید.

۵. جهت تعیین هدایت حرارتی یک میله بلند به قطر $1"$ نیمی از آنرا در داخل کوره ای و نیمه دیگر را در معرض هوای 80°F قرار می دهند. پس از ایجاد شرایط دائمی در دو نقطه به فاصله $3"$ دما به ترتیب 258°F و 196°F می شود. اگر ضریب انتقال حرارت جابجایی $\frac{Btu}{hft^{2.0} F}$ باشد، مطلوبست محاسبه ضریب هدایت حرارتی میله پره با طول خیلی بد.

۶. دو انتهای یک میله مسی U شکل به قطر $1"$ به دیوار قائمی متصل است. دمای دیوار 200°F بوده و طول گسترده میله 2 ft شکل U است. دمای هوای محیط 100°F است اگر ضریب انتقال حرارت جابجایی $6 \frac{Btu}{hrft^{2.0} F}$ باشد مطلوبست تعیین دمای نقطه میانی (وسط) میله و انتقال حرارت از این میله.

۷. یک صفحه به سطح به ضحامت L دو محیط در دمای T_0, T_i را از هم جدا می کند. ضریب انتقال حرارت در جابجایی برای این دو محیط h_0, h_i می باشد. فرض کنید T_i بزرگتر از T_0 باشد می خواهیم این صفحه با محیطی که در دمای T_i است حرارتی مبادله نکند. بدین منظور بطریق الکتریکی q انرژی بطور یکنواخت در صفحه تولید می کنیم مطلوبست q .

۸. در لحظه‌ای از زمان توزیع دما در جسمی به صورت قابع زیر می‌باشد:

$$T(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^2 - xy + 2yz$$

اگر خواص حرارتی جسم ثابت فرض شود و چشمی حرارتی نیز وجود نداشته باشد تعیین کنید در کدام نواحی دما بازمان تغییر حواهد کرد.

فصل سوم: انتقال حرارت دو بعدی

2-D Conduction Heat Transfer

این فصل به بررسی روش‌های موجود برای حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی اختصاص یافته است. برای این منظور ابتدا روش جداسازی متغیرها (از روش‌های تحلیلی متداول) ارائه شده است پس از آن به روش‌های عددی موجود برای حل مسائل انتقال حرارت هدایتی پرداخته شده است. لازم به یاد آوری است که روش‌های ارائه شده در این مبحث تنها مقدمه‌ای بر روش‌های عددی و تحلیلی می‌باشند و این مباحث به تفضیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش تبدیل انرژی ارائه می‌شوند.

الف- روش‌های تحلیلی (روش جداسازی متغیرها)

همچنانکه که پیشتر نیز اشاره شد در این مبحث از میان روش‌های تحلیلی مختلف برای حل معادلات انتقال حرارت هدایتی تنها به ذکر روش جداسازی متغیرها اکتفا خواهیم نمود.

معادله پاره‌ای مرتبه دوم زیر را در نظر بگیرید:

$$a_1(x) \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + a_2(x) \frac{\partial T}{\partial x} + a_3(x)T + b_1(y) \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + b_2(y) \frac{\partial T}{\partial y} + b_3(y)T = 0 \quad (1)$$

اگر a, b ها تابع T باشند آنگاه معادله غیر خطی بوده و با روش جداسازی متغیرها قابل حل نیست. فرض کنید بتوان جواب معادله فوق را بصورت زیر نوشت:

$$T(x, y) = X(x)Y(y) \quad (2)$$

با جایگذاری جواب فوق در معادله داده شده خواهیم داشت:

$$\left[a_1(x) \frac{d^2 X}{dx^2} + a_2(x) \frac{dX}{dx} + a_3(x)X \right] \frac{1}{X} + \left[b_1(y) \frac{d^2 Y}{dy^2} + b_2(y) \frac{dY}{dy} + b_3(y)Y \right] \frac{1}{Y} = \pm \lambda^2 \quad (3)$$

$$a_1(x) \frac{d^2 X}{dx^2} + a_2(x) \frac{dX}{dx} + [a_3(x) \pm \lambda^2]X = 0 \quad (4)$$

$$b_1(y) \frac{d^2 Y}{dy^2} + b_2(y) \frac{dY}{dy} + [b_3(y) \mp \lambda^2]Y = 0 \quad (5)$$

هنگامی می‌توان از روش جداسازی متغیرها برای حل تحلیلی مسائل انتقال حرارت دو بعدی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:

- ۱- یکی از جهات مسئله را بتوان بوسیله یک معادله همگن با شرایط مرزی همگن جدا کرد.
- ۲- جهت دیگر مسئله را بتوان توسط یک معادله دیفرانسیل همگن با یک شرط مرزی همگن و یک شرط مرزی غیرهمگن نمایش داد.

توجه: علامت λ^2 طوری باید انتخاب شود تا معادله دیفرانسیل مرزی (Boundary-Value)

جهت همگن منجر به معادله مقدار مشخصه (Characteristic Value) گردد.

یادآوری ۱: یک مسئله مقدار مرزی زمانی مقدار مشخصه است که جواب‌های آن پریودیک باشند. دامنه نوسان‌ها می‌توانند ثابت یا متغیر باشند.

یادآوری ۲: یک مسئله مقدار مشخصه جواب‌های غیر بدینه فقط برای مقدار مشخصی از یکی از پارامترهای λ بنام Eigen Value دارد.

مسئله مقدار مشخصه (Characteristic Value) زیر شامل یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم همگن را در نظر بگیرید.

$$\frac{d^2u}{dx^2} + f_1(x) \frac{du}{dx} + [f_2(x) + \lambda^2 f_3(x)]u = 0 \quad (6)$$

معادله فوق معادله Sturm-Liouville نام دارد. همچنین فرض کنید شرایط مرزی این مسئله

همگن باشد. معادله (6) با استفاده از فاکتور $e^{\int f_1 dx}$ بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + [q(x) + \lambda^2 w(x)]u = 0 \quad (7)$$

بطوریکه

$$q(x) = f_2 p \quad (8)$$

$$w(x) = f_3 p$$

فرض کنید λ_n و λ_m دو مقدار مشخصه مختلف مسئله فوق باشند. می‌خواهیم نشان دهیم که توابع مشخصه (Characteristic function) φ_n و φ_m مربوط به λ_n و λ_m متعامد هستند و شرایط تعامد را پیدا نماییم.

چون داریم

$$\begin{aligned} u &= \varphi_m(x) \\ u &= \varphi_n(x) \end{aligned} \quad (9)$$

که جواب‌های غیر بدینه معادله (7) هستند بنابراین می‌نویسیم:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] + [q(x) + \lambda_m^2 w] \varphi_m = 0 \quad \text{ضرب در } \varphi_n$$

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] + [q(x) + \lambda_n^2 w] \varphi_n = 0 \quad -\text{ضرب در } -\varphi_m$$

با حمل دو عبارت فوق خواهیم داشت:

$$\varphi_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] - \varphi_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] + [\lambda_n^2 \lambda_m^2] \varphi_m \varphi_n w = 0 \quad (10)$$

یا:

$$[\lambda_n^2 - \lambda_m^2] \int_a^b \varphi_m \varphi_n w dx = \int_a^b \left\{ \varphi_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] - \varphi_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] \right\} dx \quad (11)$$

با انتگرالگیری جزء به جزء

$$\left[\lambda_n^2 - \lambda_m^2 \right] \int_a^b \varphi_m \varphi_n w dx = \left\{ \varphi_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_m}{dx} \right] - \varphi_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d\varphi_n}{dx} \right] \right\}_a^b \quad (12)$$

لذا توابع φ_n و φ_m متعامد هستند هرگاه شرایط زیر برقرار باشند:

$$u(a) = u(b) = 0 \quad (13)$$

یا

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=a} = 0, \left. \frac{du}{dx} \right|_{x=b} = 0, \quad (14)$$

یا

$$\left[\frac{du}{dx} + Bu \right]_{x=a} = 0, \left[\frac{du}{dx} + Bu \right]_{x=b} = 0 \quad (15)$$

انبات رابطه (15) بصورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} \varphi_n \varphi'_m - \varphi_m \varphi'_n &= \varphi_n \varphi'_m - \varphi_m \varphi'_n \pm B \varphi_m \varphi'_n \\ &= \varphi_n (\varphi'_m + B \varphi_m) - \varphi_m (\varphi'_n + B \varphi_n) \end{aligned} \quad (16)$$

توجه شود که اگر داشته باشیم $\varphi(x) = 0$ در $x=a$ یا $x=b$ در اینصورت سمت راست معادله (12)

حذف می‌شود و نیازی به شرایط مرزی جهت تحقق شرط تعامد نخواهد بود.

توجه: اگر $u'(a) = u'(b)$ و $u(a) = u(b)$ و $p(a) = p(b)$ آنگاه شرط تعامد ارضاء می‌شود. به این حالت شرط مرزی پریوپریک می‌گویند.

بسط توابع بر حسب سری توابع متعامد

فرض کنید $\varphi_n(x)$ مجموعه‌ای از توابع متعامد نسبت به تابع وزنی $w(x)$ در فاصله (a, b) باشد.

^۱نگاه می‌توان نوشت:

$$f(x) = b_0 \varphi_0(x) + b_1 \varphi_1(x) + b_2 \varphi_2(x) + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \varphi_n(x) \quad (17)$$


برای محاسبه b_m طرفین رابطه فوق را در $w(x) \varphi_m(x)$ ضرب و در فاصله a تا b انتگرال می‌گیریم:

$$\int_a^b w(x) f(x) \varphi_m(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \int_a^b w(x) \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx \quad (18)$$

یا:

$$b_n = \frac{\int_a^b w(x) f(x) \varphi_m(x) dx}{\int_a^b w(x) \varphi_n^2(x) dx} \quad (19)$$

مثال: یک پره دوبعدی با طول بینهایت به ضخامت 1 در نظر بگیرید. دمای پایه پره $f(y)$ می‌باشد و دمای محیط T_∞ است و ضریب انتقال حرارت بسیار بزرگ می‌باشد. دمای حالت پایایی پره را بیابید.



معادله حاکم همگن است ولی شرایط مرزی همگن نیستند

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (20)$$

$$T(0, y) = f(y)$$

$$T(\infty, y) = T_\infty$$

$$T(x, 0) = T_0$$

$$T(x, l) = T_\infty$$

فرض کنید $\theta = T - T_\infty$ باشد خواهیم داشت:

$$\nabla^2 \theta = 0$$

$$\theta(0, y) = f(y) - T_\infty$$

$$\theta(\infty, y) = 0$$

$$\theta(x, 0) = 0$$

$$\theta(x, l) = 0$$

اکنون جهت y همگن می‌باشد.

$$\theta = XY \rightarrow \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = - \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dx^2} = \pm \lambda^2 \quad (22)$$

علامت λ^2 باید طوری انتخاب گردد که جهت همگن y به مقدار مشخصه مسئله برسد. انتخاب

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dx^2} - \lambda^2 Y = 0$$

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dx^2} + \lambda^2 Y = 0, X(x)Y(0) = \theta(x, 0) = 0$$

$$Y(0) = 0$$

$$X(x)Y(l) = \theta(x, l) = 0$$

$$Y(l) = 0$$

$$X(\infty) = 0$$

$$Y = A \cos \lambda y + B \sin \lambda y \quad (24)$$

$$Y(0) = 0 \rightarrow A = 0 \quad (25)$$

$$B \neq 0 \\ Y(l) = 0 \Rightarrow B \sin \lambda y = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{m\pi}{l}, m = 1, 2, \dots \quad (26)$$

$$Y = B \sin \frac{m\pi}{l} y \quad (37)$$

$$X = Ce^{-\lambda x} + De^{\lambda x} \quad (38)$$

$$X(\infty) = 0 \rightarrow D = 0 \quad (39)$$

$$X = Ce^{-\lambda x} \quad (40)$$

$$\theta = BCe^{-\lambda x} \sin \lambda y \quad (41)$$

$$\theta = A_n e^{-\lambda_n x} \sin \lambda_n y = A_n e^{-\frac{n\pi}{l} x} \sin \frac{n\pi}{l} y \quad (42)$$

حال با استفاده از اصل پرهمنهی خواهیم داشت:

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\frac{n\pi}{l} x} \sin \frac{n\pi}{l} y \quad (43)$$

$$f(y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{l} y \quad (44)$$

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(y) \sin \frac{n\pi}{l} y dy, \quad A_n = \frac{\int_0^l f(y) \sin \frac{n\pi}{l} y dy}{\int_0^l \sin^2 \frac{n\pi}{l} y dy} \quad (45)$$

$$\theta = \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^l f(y) \sin \frac{n\pi y}{l} dy \right] e^{-\frac{n\pi x}{l}} \sin \frac{n\pi y}{l} \quad (46)$$

حال اگر $\theta(0, y) = f(y) = \theta_0$ (const.value)

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \theta_0 \sin \frac{n\pi}{l} y dy = -\frac{2}{l} \frac{l}{m\pi} \theta_0 \cos \frac{m\pi}{l} y \Big|_0^l = -\frac{2}{m\pi} (\cos m\pi - 1) \quad (47)$$

$$n = 2k \rightarrow A_n = 0 \quad (48)$$


$$n = 2k+1 \rightarrow \cos n\pi = \cos(2k+1)\pi = -1 \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots \quad (49)$$

$$A_n = \frac{4}{(2k+1)\pi} \theta_0 \quad (50)$$

$$\theta(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4\theta_0}{(2k+1)\pi} e^{-\frac{(2k+1)\pi x}{l}} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{l} \quad (51)$$

$$T(x, y) = \theta(x, y) + T_0 \quad (52)$$

مثال: مسئله مثال قبلی با شرایط مرزی نشان داده شده در شکل، با استفاده از شرط تقارن حل نمایید.



$$A_n = \frac{\int_0^l \theta_0 \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy}{\int_0^l \cos^2 \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy} \quad (41)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad \text{پادآوری} \quad (42)$$

$$\begin{aligned} \int_0^l \cos^2 \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy &= \frac{1}{2} \int_0^l 1 + \cos^2 \frac{(2n+1)\pi y}{l} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[y + \sin \frac{(2n+1)\pi y}{l} \right]_0^l = \frac{l}{2} \end{aligned} \quad (43)$$

$$\begin{aligned} \int_0^l \theta_0 \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} y dy &= \frac{2\theta_0 l}{\pi(2n+1)} \sin \frac{(2n+1)\pi y}{2l} \Big|_0^l \\ &= \frac{2\theta_0 l}{\pi(2n+1)} \left[\sin \frac{(2n+1)\pi l}{2l} - 0 \right] = \frac{2\theta_0 l}{\pi(2n+1)} (-1)^n \end{aligned} \quad (44)$$

$$A_n = \frac{4\theta_0}{\pi(2n+1)} (-1)^n \quad (45)$$

$$\theta(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4\theta_0}{\pi(2n+1)} (-1)^n e^{-\frac{(2n+1)\pi x}{2l}} \cos \frac{(2n+1)\pi y}{2l} \quad (46)$$

ب- روش‌های عددی

(۱) اختلاف محدود Finite Difference: روش کلاسیک و ساده از نظر برنامه نویسی و در تخمین خطای محاسبات است ولی برای حل مسائل در هندسه‌های پیچیده محدودیت دارد.

(۲) حجم محدود Finite Volume

الف) سازمان یافته Structured

ب) بی‌سازمان Unstructured

(۳) اجزاء محدود Finite Element

(۴) اجزاء مرزی Boundary Elements

مزایا: یک بعد از مسئله کم میشود.


معایب: قابلیت تعمیم به مسائل غیرخطی را در حالت عمومی ندارد.

۵) روش های بدون شبکه Mesh-less Methods به تازگی ارائه شده است تلاش این روشها اجتناب از تولید شبکه (نقاط) به منظور صرفه جوئی در زمان حل می باشد. البته هنوز مسائل ناشناخته (از نظر دقیق و حجم محاسبات) بسیار دارد.

روش اختلاف محدود Finite Difference

معادله حاکم بر انتقال گرما در حالت دائمی بدون چشممه حرارتی در دو بعد به صورت زیر نوشته می شود.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (47)$$



شکل یک شبکه یکنواخت اختلاف محدود

حال با استفاده از بسط سری تیلور معادله مشتقات مرتبه دوم فوق را بسط می دهیم، ابتدا در جهت x داریم:

$$\begin{aligned} T_{i+1} &= T_i + \Delta x \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_i + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dots \\ T_{i-1} &= T_i - \Delta x \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_i + \frac{\Delta x^2}{2} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \dots \\ T_{i+1} - T_{i-1} &= 2T_i + (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + (\Delta x)^4 \frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \times \frac{2}{41} + \dots \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} &= \frac{1}{\Delta x^2} (T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}) - \frac{2\Delta x^2}{41} \frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} &= \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) + \dots \end{aligned} \quad (48)$$

order 2

با صرف نظر کردن از سایر پارامترهای (از مرتبه دوم به بعد) خواهیم داشت:


$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \cong \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{\Delta x^2} \quad (49)$$

به همین ترتیب در جهت y داریم:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \cong \frac{T_{j+1} - 2T_j + T_{j-1}}{\Delta y^2} \quad (50)$$

* اختلاف مرکزی با سه نقطه مشتق مرتبه دوم را با دقت $(\Delta x)^2$ (تقریب می زند).

- مثال دمای نقاط شماره گذاری می شود و برای هرگره معادلات بالا نوشته می شود.



برای گره شماره ۱ می‌توان نوشت:


$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (51)$$

$$\frac{T_2 - 2T_1 + 0}{(\frac{1}{4})^2} + \frac{T_4 - 2T_1 + 0}{(\frac{1}{4})^2} = 0 \quad (52)$$

$$T_2 + T_4 - 4T_1 = 0 \quad (1) \quad (53)$$

به همین ترتیب ۸ معادله دیگر نیز به دست می‌وریم و ۹ معادله و ۹ نقطه و به همین ترتیب معادله جبری دمای تمام نقاط بدست می‌آید و با حل این معادلات جبری دمای تمام نقاط مستله بدست خواهد آمد.

روش موازن ارزی: (حالت خاص از روش حجم محدود)




$$q_{dx} = k \frac{T_{i,j} - T_{i,j+1}}{\Delta y} \times \Delta x \times 1 \quad (54)$$

$$* \rightarrow T_{i-1,j} + T_j + T_{i,j-1} + T_{i,j+1} - 4T_{i,j} = 0$$


با فرض k ثابت و $\Delta x = \Delta y$

مثال: اگر عایق داشته باشیم:



$$\begin{aligned}
 q_{x+dx} &= 0 \\
 q_x + q_y &= q_{x+dx} + q_{y+dy} \\
 \Rightarrow T_{i-1,j} + T_{i,j} + T_{i,j+1} - 3T = 0
 \end{aligned} \tag{55}$$

در مرز محدود به سیال در جابجایی:



$$q_x + q_y = q_{y+dy} + q_{conv} \tag{56}$$

$$\frac{k(T_{i-1,j} - T_{i,j})}{\Delta x} \Delta y + \frac{k(T_{i,j} - T_{i+1,j})}{\Delta y} \frac{\Delta x}{2} = h(T_{i,j} - T_{\infty}) + k \frac{(T_{i,j} - T_{i,j+1})}{\Delta y} \frac{\Delta x}{2} \tag{57}$$

به طور کلی برای معادلات گره ها می توان یک دستگاه معادله ماتریسی به صورت زیر نوشت:

$$KT=F$$

برای حل معادله بالا روش های گوناگونی می باشد:

- روش های مستقیم *Gauss Elimination* و *Direct Methods*
- روش های تکراری *Iterative Methods*: که به عنوان مثال می توان روش *Jacobi* و *Seidel* را نام برد

مسائل

۱. دمای داخلی و خارجی شیشه پنجره ای به ترتیب 15°C و 5°C می باشد، اگر ضخامت شیشه 5mm و ابعاد آن $3 \times 1\text{m}$ باشد مطلوبیت انتقال حرارت از شیشه ضریب هدایت حرارتی شیشه $1.4 \frac{W}{m^2 K}$ است.

۲. هوا در دمای 300°C از روی صفحه ای به ابعاد $0.5 \times 0.25\text{ m}$ جریان دارد اگر ضریب انتقال حرارت جایگاهی $250 \frac{W}{m^2 K}$ باشد مطلوبیت انتقال حرارت از یکطرف این صفحه دمای صفحه 400°C است.

۳. صفحه ای فلزی از یکطرف کاملاً عایق شده است در حالیکه طرف دیگر آن لبری تشعشعی به شدت $800 \frac{W}{m^2}$ دریافت می کند. اگر دمای محیط 20°C و ضریب انتقال حرارت جایگاهی بین صفحه و محیط $12 \frac{W}{m^2 K}$ باشد مطلوبیت افت دمای صفحه فلزی.

۴. توزیع دما در دیواری یک بعدی با هدایت حرارتی $50 \frac{W}{mK}$ و ضخامت 50mm به صورت $T = a + bx^2$ می باشد که $a = 200^{\circ}\text{C}$ و $b = -2000 \frac{^{\circ}\text{C}}{m^2}$ و x بمحاسبه m است. مطلوب است تعیین نرخ تولید حرارت در این دیوار و شار حرارتی در دو وجه آن. توزیع دما در شرایط دائمی و مستقل از زمان می باشد.

۵. مطلوبیت محاسبه انتقال حرارت به ازاء واحد سطح از دیوار کوره ای که جدار آن از فولاد به ضخامت 0.5cm و $k = 40 \frac{W}{mk}$ بوده و جدار خارجی آن ^۱جری به ضخامت 10cm و $k = 2.5 \frac{W}{mk}$ می باشد. دمای جدار داخلی 900K و دمای جدار خارجی 460K فرض شود. دمای مشترک فولاد و آجر را نیز محاسبه کنید.

۶. در طراحی مبدل حرارتی یک هواپیما دمای ماکریمم دمای دیواره نباید از 800K تجاوز کند. برای شرایطی که در شکل نشان داده شده است مطلوبیت محاسبه مقاومت ماکریمم «جار دیوار».

$$T_g = 1300\text{K}$$

$$T_c = 300\text{K}$$

$$h_g = 200 \frac{W}{m^2 K}$$

$$h_c = 400 \frac{W}{m^2 K}$$

= ضریب انتقال حرارت جابجایی گازهای داغ است.

۷. یک لوله از جنس فولاد زنگ با ضریب هدایت حرارتی $19 \frac{W}{m^o C}$ به قطر داخلی 2cm و قطر خارجی 4cm بوسیله 3cm لایه عایق آزیست پوشانیده شده است. اگر دمای جدار داخلی $600^o C$ و دمای جدار خارجی عایق $100^o C$ باشد مطلوبیت انتقال حرارت به ازاء واحد طول لوله.

$$k = 0.2 \frac{W}{mk}$$

آزیست

۸. دیواری آجری به ضخامت 0.1m و ضریب هدایت حرارتی $0.7 \frac{W}{mK}$ از یکطرف درعرض باد سرد به دمای 270K و ضریب انتقال حرارت جابجایی $40 \frac{W}{m^2 K}$ و از طرف دیگر درعرض هوای سالن به دمای 330K و ضریب انتقال حرارت جابجایی $10 \frac{W}{m^2 K}$ قرار دارد. مطلوبیت اقلاف حرارت از این دیوار به ازاء واحد سطح.

۹. جدار داخلی لوله نازکی به شعاع داخلی r در دمای Ti قراردارد. اگر این لوله در معرض محیطی به دمای T_∞ و ضریب جابجایی h قرار داشته باشد مطلوبیت تعیین ضخامت عایق بهینه برای این لوله از مقاومت حرارتی لوله صرفنظر کنید و فقط عایق را در نظر بگیرید. نتیجه فوق را برای لوله ای مسی به قطر 10mm و ضخامت عایق 0,2,5,10,40mm امتحان کنید. ضریب جابجایی $5 \frac{W}{m^2 K}$ و هدایت حرارتی عایق $0.055 \frac{W}{m^2 K}$ فرض شود.

۱۰. در استوانه ای تپیر (Solid) به شعاع r_i چشممه حرارتی یکنواختی به شدت \dot{q} تولید می شود. اگر این استوانه در معرض محیطی به دمای T_∞ و ضریب جابجایی h قرار گرفته باشد ثابت کنید:

$$\frac{T(r) - T_\infty}{T_\infty} = \frac{\dot{q}r_i}{4h_c T_\infty} \left[2 + \frac{h_c r_i}{k} \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^2 \right] \right]$$

۱۱. جریان الکتریکی به شدت 700A در کابلی فولادی به قطر 5mm و مقاومت $6 \times 10^{-4} \frac{K}{W}$ جریان دارد. این کابل در معرض هوای $30^o C$ و ضریب جابجایی $25 \frac{W}{m^2 K}$ قرار دارد. دمای سطح این کابل را محاسبه کنید. از مقاومت حرارتی فولاد صرفنظر کنید.

۱۳. دمای جدار داخلی لوله ای که در آن بخار جریان دارد 300°C است. قطر داخلی این لوله 5cm و ضخامت آن 5.5mm است. این لوله توسط دو لایه عایق پوشانده شده است.

ضخامت لایه اول 9cm و هدایت حرارتی آن $K/m^2 = 50 \text{ W}/\text{m}^2$ و ضخامت لایه دوم 4cm و هدایت حرارتی آن $K/m^2 = 0.35 \text{ W}/\text{m}^2$ می باشد. دمای سطح خارجی لوله عایق 30°C است. اتفاق حرارت به ازاء واحد طول این لوله را محاسبه کنید. هدایت حرارتی لوله فرض شود، هرگاه این لوله در اتاقی در مجاورت هوای 20°C قرار گرفته باشد. مطلوبست ضریب جابجایی انتقال حرارت بین لوله و هوای اتاق.

۱۴. استوانه ای از جنس فولاد ضدزنگ $(k = 13 \text{ Btu}/\text{hft}^{\circ}\text{F})$ بطول 1' و قطر 4" جهت انجام عملیات حرارتی از کوره ای به طول 20 ft عبور می دهدند. دمای نهائی آن هنگام خروج از کوره 1500°F است. اگر دمای گازهای داخل کوره 2300°F و ضریب انتقال حرارت

جابجایی $18 \text{ Btu}/\text{hrft}^2\text{F}$ باشد مطلوبست سرعت عبور استوانه از داخل کوره $(\alpha = 0.27 \text{ ft}^2/\text{h})$

۱۵. اجری از جنس نسوز $(\alpha = 0.02 \text{ ft}^2/\text{hr}, h = 0.65)$ در دمای اولیه یکنواخت 100°F را در معرض گازهای داغ 1200°F قرار می دهدند. ضریب جابجایی بوده و برای کلیه سطوح اجر یکسان است. مطلوبست دمای مرکز اجر پس از گذشت 20 در حالتهای (a) دیوار بی نهایت به ضخامت 2 ft (b) ستون بسیار بلند به سطح مقطع $(2' \times 2')$ مکعب به ابعاد $2 \times 2 \times 2$ که یک وجه آن روی سطح عایقی قرار گرفته است.

۱۶. استوانه ای به قطر 5" نسوز است $\rho = 36 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3}, C_p = 0.25 \frac{\text{BTu}}{\text{lbm}^{\circ}\text{F}}, h = 0.125 \text{ BTu}/\text{hrft}^{\circ}\text{F}$ در دمای اولیه یکنواخت

100°F را در محیطی به دمای 1200°F با ضریب جابجایی $4 \text{ BTu}/\text{hft}^{\circ}\text{F}$ قرار می دهنند. زمان لازم برای آنکه دمای مرکز استوانه به 500°F برسد را در حالتهای زیر محاسبه

کنید. (a) استوانه خیلی بلند (b) استوانه به ارتفاع ۲ فوت که روی سطحی عایق ایستاده است.

۱۶. یک اتوی حانگی به وزن ۳lb و از جنس آلومینیوم بوسیله المانهای الکتریکی به قدرت ۵۰W گرم می شود. اگر سطح خارجی اتو 0.5ft^2 دمای هوای محیط 70°F و ضریب $\frac{2.0 \text{ BTu}}{\text{hft}^{2.0} \text{ F}}$ باشد مطلوبست زمان لازم برای آنکه دمای اتو به 220°F برسد دمای اولیه اتو دمای محیط است.

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایت-نایابدار و گذرا

Unsteady Conduction Heat Transfer

در بسیاری از کاربردهای مهندسی با مسائل انتقال حرارت هدایت نایابدار و گذرا مواجه می‌شویم، به عنوان مثال انتقال حرارت از دیواره سیلندر موتورهای احتراق داخلی از جمله مسائلی است که در آن دمای جداره بارمان تغییر می‌کند. البته به دلیل تغییرات پریودیک شرایط داخلی سیلندر (دمای هوا یا گاز) شاید بتوان تغییرات دما جداره داخلی را به صورت تابع معینی از زمان یا با تقریب بیشتر به صورت پریودیک فرض کرد. بر عکس تغییرات دمای مجموعه سیلندر از زمان روشن شدن موتورتا لحظه رسیدن به شرایط دائمی تابع بسیار پیچیده‌ای از زمان می‌باشد و پیش بینی دمای جداره و سپس تعیین دمای آب خنک کن یا روغن جهت طراحی سیستم خنک کاری و روغنکاری اهمیت ویژه‌ای دارد. مثالهای دیگری می‌توان برای انتقال حرارت نایابدار در زندگی روزمره پیدا کرد. مثلاً سرد شدن ناگهانی هوا و تغییرات دمای سطوح زمین از آن جمله می‌باشد. همچنین در مراحل ساخت قطعات از طریق ریخته گری کلیه مراحل سرد شدن و انجام‌مدآب در قالب ماسه از جمله مسائل انتقال حرارت نایابدار یا گذرا می‌باشد. در متن حاضر منظور از نایابدار (Unsteady) یعنی دما همواره با زمان متغیر است در حالیکه واژه گذرا (Transient) برای حالت بکار می‌رود که دمای جسم پس از گذشت زمان معینی به شرایط دائمی و مستقل از زمان برسد. بدیهی است که بین دو حالت فوق می‌توان در حالت ایده‌آل شرایط پریودیک را نیز مدل‌سازی کرد.

معادلات حاکم انتقال حرارت هدایت نایابدار یا گذرا در مختصات متعامد دکارتی، استوانه‌ای یا کروی و به شرط خطی بودن معادلات دارای حل‌های تحلیلی می‌باشد و روش‌های مختلفی برای حل آن پیشنهاد شده است. کتابهای Carslaw and Jager و Myers و Ozicik برای Hand Book توسط دانشجویان کارشناسی بکار رود. در مقاطع تحصیلات تکمیلی کتابهای فوق به صورت کتاب درسی به دانشجویان پیشنهاد می‌شود تا دانش و تکنیک‌های ریاضی آنان را تقویت کند.

معادلات حاکم در هندسه‌های پیچیده و شرایطی که ضریب انتقال حرارت هدایت، چشم‌ه حرارتی و سایر خواص فیزیکی به صورت غیرخطی هستند امر ورزه به کمک روش‌های عددی کلاسیک به آسانی حل می‌شود و بسیاری از نرم افزارهای تجاری مانند ANSYS و Fluent قابلیت حل این معادلات را دارند.

در این فصل دانشجویان با روش‌های تقریبی ولی بسیار کاربردی حل مسائل نایابدار و همچنین با روش‌های حل تحلیلی و نتایج آن آشنا می‌شوند. ضمناً در انتهای فصل روش عددی اختلاف محدود مورد بحث قرار گرفته و دانشجویان با این روش حل نیز آشنا خواهند شد.

معادلات حاکم

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\dot{q}'''}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (1)$$


در مختصات کارتری

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}'''}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (2)$$

در مختصات استوانه‌ای

$$\alpha = \frac{k}{\rho c} \text{Diffusivity} \left[\frac{m^2}{s} \right] \quad (3)$$


در معادلات فوق \dot{q}''' چشمۀ حرارتی، τ زمان، k ضریب انتقال حرارت هدایت و α ضریب پخش می‌باشد.



مثالی برای هدف فیزیکی:

هدف: تعیین مدت زمان سردشدن و نحوه تغییرات دمای قطعه با زمان.

۱. روش ظرفیت انباشتne یا ظرفیت فشرده Lumped Capacity System



جسم ناگهان در محیطی به دمای T_{∞} غرار می‌گیرد

ρ	جرم مخصوص
C	گرمای ویژه
V	حجم
A	سطح جانبی
T_0	دمای اولیه

در سیستم انباسته فرض می‌شود توزیع دما در جسم یکنواخت و تنها تابعی از زمان باشد. از نظر فیزیکی یعنی مقاومت هدایتی در داخل جسم در مقایسه با مقاومت جابجایی از سیال محیط کمتر باشد. این فرض وقتی مجاز است که شرایط زیر برقرار باشد:

$$\frac{h}{k} \frac{V/A}{\text{حجم قطعه}} < 0.1 \quad (4)$$

مقدار $\frac{hx}{k}$ به عنوان عدد بی بعد بیو (Biot) شناخته می‌شود (x طول مشخصه است) و با علامت

Bi نشان داده می‌شود به این ترتیب شرط فوق بصورت زیر بیان می‌گردد:

$$Bi = \frac{hx}{k} < 0.1 \quad (5)$$


تفعیرات انرژی داخلی-حرارت جابجا شده به محیط از موازنۀ انرژی

$$hA(T - T_{\infty}) = -\rho c V \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{T - T_{\infty}}{T_o - T_{\infty}} = e^{-hA/\rho c V t} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \tau = 0 \\ T = T_o \end{cases} \quad \text{شرط اولیه} \quad (7)$$

سیستم انباسته چندگانه

فرض کنید در داخل ظرف فلزی مایعی قرار دارد، ظرف و مایع درون آن هر دو در دمایی یکسان (متغیر با دمای محیط اطراف) قرار دارند. حال کل سیستم گفته شده در دمای محیط قرار داده می‌شود و دمای سیستم شروع به تعادل با دمای محیط می‌نماید. هدف یافتن دمای ظرف و محتویات آن به عنوان تابعی از زمان است.



معادلات حاکم بصورت زیر می‌باشند:

$$\begin{cases} h_1 A_1 (T_1 - T_2) = -\rho_1 C_1 V_1 \frac{\partial T_1}{\partial t} \\ h_1 A_1 (T_2 - T_1) + h_2 A_2 (T_2 - T_{\infty}) = -\rho_2 C_2 V_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} \end{cases} \quad (8)$$

با شرایط اولیه:

$$\begin{cases} T_1 = T_2 = T_0 \\ \frac{\partial T_1}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (9)$$

با نوشتن معادلات به صورت اپراتوری معادلات حاکم به شکل زیر تبدیل می‌شوند:

$$\begin{cases} \left(\frac{h_1 A_1}{\rho_1 C_1 V_1} + D \right) T_1 - \frac{h_1 A_1}{\rho_1 C_1 V_1} T_2 = 0 \\ - \frac{h_1 A_1}{\rho_2 C_2 V_2} T_2 - \left(\frac{h_1 A_1}{\rho_2 C_2 V_2} + \frac{h_2 A_2}{\rho_2 C_2 V_2} + D \right) T_2 = 0 \end{cases} \quad (10)$$

با در نظر گرفتن پارامترهای زیر:

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{h_1 A_1}{\rho_1 C_1 V_1} \\ K_2 &= \frac{h_1 A_1}{\rho_2 C_2 V_2} \\ K_3 &= \frac{h_2 A_2}{\rho_2 C_2 V_2} \end{aligned} \quad (11)$$

معادلات به فرم زیر ساده‌تر می‌شوند:

$$\begin{cases} (K_1 + D)T_1 - K_1 T_2 = 0 \\ -K_2 T_2 - (K_2 + K_3 + D)T_2 = 0 \end{cases} \quad (12)$$

با حل دستگاه معادلات فوق دمای ظرف و محتویات آن به صورت تابعی از زمان بدست می‌آیند:

$$T_1 = T_\infty + M e^{m_1 t} + N e^{m_2 t} \quad (13)$$

$$T_2 = T_1 + \frac{T_\infty + M e^{m_1 t} + N e^{m_2 t}}{K_1} \quad (14)$$

در روابط فوق ثوابت به صورت زیر تعریف شده‌اند:


$$m_1 = \frac{-(K_1 + K_2 + K_3) + \sqrt{(K_1 + K_2 + K_3)^2 - 4K_1 K_3}}{2} \quad (15)$$

$$m_2 = \frac{-(K_1 + K_2 + K_3) - \sqrt{(K_1 + K_2 + K_3)^2 - 4K_1 K_3}}{2} \quad (16)$$

$$M = \frac{T_0 - T_\infty}{m_1 - m_2} m_2 \quad (17)$$

$$N = \frac{T_0 - T_\infty}{m_1 - m_2} m_1 \quad (18)$$

۲. هدایت گذرا در جسم نیمه بی‌نهایت



الف) ناگهان در لحظه $\tau = 0$ دمای سطح به T_0 می‌رسد.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + q''/k = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (19)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad \text{هدف: } T(x, \tau) = ?$$

$$T(o, \tau) = T_o \quad \tau > 0 \quad \text{شرط مرزی}$$

$$T(x, o) = T_i \quad \text{شرط اولیه}$$


(20)

به کمک تبدیل لاپلاس

$$\frac{T(x, \tau) - T_o}{T_i - T_o} = \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}} \quad (21)$$

$$Q = -kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=o} = \frac{kA(T_o - T_i)}{\sqrt{\pi\alpha\tau}}$$

ب) شار حرارتی ثابت: سطح در لحظه $\tau = 0$ تحت شار حرارتی ثابتی قرار می‌گیرد.



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

$$\begin{cases} T(x, o) = T_i \\ -k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=o} = q_o \quad \tau > o \end{cases}$$


$$T - T_i = \frac{2Q_o \sqrt{\alpha \tau / \pi}}{kA} \exp(-x^2 / 4\alpha\tau)$$

$$-\frac{Q_o x}{kA} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}}\right)$$

$$T - T_i = \frac{2q_o}{k} \sqrt{\alpha\tau / \pi} \exp(-x^2 / 4\alpha\tau) - \frac{q_o x}{k} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}}\right)$$

جواب تحلیلی:

ت) جسم نیمه بی نهایت ناگهان در محیطی به دمای T_∞ قرار می‌گیرد.



شرط اولیه


$$T(x \neq 0) = T_i$$

$$hA(T_\infty - T)|_{x=0} = -kA \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0} \quad \tau > 0 \quad \text{شرط مرزی:}$$

$$\frac{T - T_i}{T_\infty - T_i} = 1 - erf \left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}} \right) - \left[\exp \left(\frac{hx}{k} + \frac{h^2\alpha\tau}{k^2} \right) \times \right. \\ \left. \left[1 - erf \left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha\tau}} + \frac{h\sqrt{\alpha\tau}}{k} \right) \right] \right] \quad \text{جواب تحلیلی:}$$

۳. هدایت گذرای یک بعدی در اجسامی مانند صفحه، استوانه و کره که در معرض جابجایی قرار دارند

(a) صفحه بی نهایت



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (a)$$

$$T(x \neq 0) = T_i \quad \tau = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0 \quad \tau > 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = -\frac{h}{k}(T - T_{\infty}) \Big|_{x=L} \quad \tau > 0$$

حل معادله (a) به کمک روش Separation of Variables امکان پذیر است. برای حل به کتاب Myers مراجعه کنید.

جواب:

$$T(x, \tau) - T_{\infty} = 2 \frac{hL}{k} (T_i - T_{\infty}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \lambda_n L \cos \lambda_n x}{\lambda_n L (\frac{hL}{k} + \sin^2 \lambda_n L)} e^{-(\lambda_n L)^2 \frac{\alpha \tau}{L^2}} \quad (b)$$

که λ_n از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\lambda_n L \tan \lambda_n L = \frac{hL}{k} \quad \text{و} \quad \frac{hL}{k} = Bi \alpha t$$

از نظر فیزیکی دو عامل در انتقال حرارت تاثیر دارد. اولی نسبت مقاومت هدایت به مقاومت جابجایی است که با عدد Bi زیر نشان می دهد.

$$Bi = \frac{hL}{k} \quad (22)$$

دومی میزان نفوذ موج دما در جسم است که با عدد فوریه نشان می دهد.

$$Fo = \frac{\alpha \tau}{L^2} \quad (22)$$

هر چه α بزرگتر باشد یعنی k بزرگتر است و یا میزان نفوذ دراثر هدایت حرارت بیشتر است.

Heisler رابطه (b) را به صورت منحنی هائی رسم کرده است. در این منحنی ها تأثیر اعداد Bi و Fo به وضوح دیده می شود، در این منحنی ها داریم:

$$\begin{aligned} \theta &= T(x, \tau) - T_{\infty} && \text{دما اولیه } T_i \\ \theta_i &= T_i - T_{\infty} && \text{دما مرکز-} T_0 \\ \theta_o &= T_o - T_{\infty} \end{aligned} \quad (24)$$

از منحنی (ت-۱) می توان دمای مرکز صفحه را در زمانهای مختلف و برای شرایط مختلف محاسبه کرد.

اگر دما در نقاط دیگری لازم باشد می توان از منحنی (ت-۲) نسبت $\frac{\theta}{\theta_o}$ را بدست آورد آنکه به کمک رابطه:

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \left(\frac{\theta_o}{\theta_i} \right) \left(\frac{\theta}{\theta_o} \right)$$


دمای θ را محاسبه کنید. منحنی (ت-۲) منحنی (ت-۱)

برای محاسبه حرارت منتقل شده در هر لحظه می توان از منحنی (ت-۳) استفاده کرد.

$$\begin{cases} Q = \tau \\ Q_0 = \rho C V (T_i - T_\infty) \end{cases}$$

حرارت تف شنیده تا لحظه

(b) استوانه بی نهایت



$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

$$Bi = \left. \frac{hr_o}{k} \right\}$$

$$Fo = \left. \frac{\alpha \tau}{r_o^2} \right\}$$

$$T(r, \tau) = T_i$$

$$T(0, \tau) =$$

سعین

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=r_o} = h[T(r_o, \tau) - T_\infty]$$

(c) کره

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rT) = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial r}$$

$$T(o, \tau) = Finite, T(r, o) = T_i, -h \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=r_o} = h[T(r_o, \tau) - T_\infty]$$


$$Bi = \left. \frac{hr_o}{k} \right\}$$

$$F_o = \left. \frac{\alpha \tau}{r_o^2} \right\}$$

هنگام استفاده از منحنی های Heisler باید توجه شود که این منحنی ها برای عدد فوریه بیشتر از $2/3$ صادق است. در فوریه کمتر از $2/3$ برای آنکه سری های فوریه همگرا شوند لازم است که جملات بیشتری از Summation محاسبه شوند که این عمل در منحنی های Heisler بحث نشده است.

(۴) هدایت گذرا در اجسام چند بعدی

(a) میله‌ای به طول بی‌نهایت



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau} \quad (25)$$

فرض

$$T = T_1(x, \tau) \times T_2(y, \tau) \quad (26)$$

با حانشین کردن (26) در (25) نتیجه می‌شود.

$$\frac{1}{T_1} \left(\frac{\partial T_1}{\partial \tau} - \alpha \frac{\partial^2 T_1}{\partial x^2} \right) = - \left(\frac{\partial T_2}{\partial \tau} - \alpha \frac{\partial^2 T_2}{\partial y^2} \right) \frac{1}{T_2} \quad (27)$$


درنتیجه منجر به حل دو مسئله هدایت در صفحات بی‌نهایت به ضخامت $2L_1$ و $2L_2$ می‌شود این دو حالت توسط منحنی‌های Heisler قابل حل هستند لذا می‌توان نوشت:

$$\frac{T - T_\infty}{T_\lambda - T_\infty^o} = \left(\frac{T - T_\infty}{T_1 - T_\infty} \right)_{2L_1} \times \left(\frac{T - T_\infty}{T_\lambda^o - T_\infty} \right)_{2L_2} \quad (28)$$

مکعب به ابعاد (b)

$$\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \left(\frac{T - T_\infty}{T_1 - T_\infty} \right)_{2L_1} \times \left(\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} \right)_{2L_2} \times \left(\frac{T - T_\infty}{T_\lambda - T_\infty} \right)_{2L_3} \quad (29)$$

(c) استوانه به طول محدود و معین




$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \tau}$$

$$T = T_1(r, \tau) \times T_2(z, \tau)$$
(۳۰)

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \left(\frac{T - T_{\infty}}{T_{\lambda} - T_{\infty}} \right)_{cyl} \times \left(\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} \right)_{2D}$$

مثال: محورهای فولادی به قطر ۰.۱۱ متر در کوره ای گاز سوز با دمای ۱۲۰۰K و ضریب جابجایی $100 \frac{W}{m^2 K}$ قرارداده می شود. اگر دمای اولیه محور $300K$ باشد چه مدت طول می کشد تا دمای مرکز آن به $800K$ برسد؟



طبق جدول ضمیمه کتاب

$$\rho = 7832 \text{ kg/m}^3, k = 51.2$$

$$C = 541, \alpha = 1.21 \times 10^{-5}$$

$$Bi = \frac{hr_o/2}{k} = \frac{100 \times 0.05}{51.2} = 0.488$$

\Leftarrow پس می توان از روش انباسته استفاده کرد.

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = e^{-\frac{hA}{\rho c D} t} = e^{-\frac{4h}{\rho c D} t}$$

$$\ln\left(\frac{800 - 1200}{300 - 1300}\right) = -0.811 = -\frac{4 \times 100}{7832 \times 541 \times 0.1} t$$

دقیقه

$$\Rightarrow t = 860(s) = 14 : 20$$

مثال: میله ای بلند به قطر $40mm$ از یاقوت کبود ساخته شده (یاقوت کبود همان Al_2O_3 دمای

اولیه آن $800K$ و ناگهان با سیالی با دمای $300K$ و $h = 1600 \frac{W}{m^2 K}$ خنک می شود پس از 35 ؟

ثانیه عایقی به دور میله پیچیده می شود. دمای میله پس از زمانی طولانی به چه مقدار می رسد؟

(جدول خوب در نتهای کتاب)

$$\rho = 3970 \text{ و } c = 1068 \text{ و } k = 22.3 \text{ و } \alpha = 5.259 \times 10^{-5}$$

$$Bi = \frac{hL_c}{k} = \frac{hr_o}{2k} = \frac{1600 \times \frac{o/2}{2}}{22/3} = \underline{\underline{0.72 > 0.1}}$$

حرارت تلف شده تا زمان $t=35$ حرارت تلف شده (ز رابطه انرژی)

$$-Q = \rho cv(\bar{T}(\infty) - T_{\infty}) - Q_o$$

$$\text{و } Q_o = \rho cv(T_i - T_{\infty})$$

$$\bar{T}(\infty) = T_{\infty} + (T_i - T_{\infty})(1 - \frac{Q}{Q_o})$$

از نمودار (ت-ط) داریم:

$$Bi = \frac{hr_o}{k} = \frac{1600 \times 0.02}{22.3} = 1.43$$

$$Bi^2 F_o = Bi^2 \left(\frac{\alpha t}{r_o} \right) = 0.95$$

$$\frac{Q}{Q_o} \cong 0.56 \rightarrow \bar{T} = 300 + (800 - 300)(1 - 0.56) = 561K$$

توجه:

(آ) دمای میانگین سطح و هسته استوانه در زمان $t = 35$ است.

حل عددی معادله انتقال حرارت ناپایدار

حالت یک بعدی



$$\frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (31)$$

$$T(t=0) = T_i$$

$$T(x=0) = T_1$$

$$T(x=1) = T_2$$

روش صریح یا

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n}{\Delta x^2} \quad (32)$$

$$T_i^{n+1} = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} (T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n) + T_i^n$$



روش ضمنی یا

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n-1} - T_i^n}{\Delta x^2} = \frac{(T_{i-1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i+1}^{n+1})}{\Delta x^2} \quad (33)$$


روش ضمنی منجر می‌شود به دستگاه معادلات ماتریسی که دمایا به طور همزمان بدست می‌آیند و نه نسبت به هم در هر قدم خطای پرس هر دو روش از مرتبه اول زمان و دوم مکان است.

* روش ضمنی پایدار است یعنی اگر خطای وارد محاسبات شود این خطای میرا می‌شود ولی روش صریح ناپایدار است و اگر خطای وارد شود ممکن است رشد کند برای پایداری روش صریح باید داشته باشیم:

$$\frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} < \frac{1}{2} \quad (34)$$



مثال:



روش صریح