

طراحی اجزاء - ۱

زمستان ۱۳۹۰

| | |
|------------------|--|
| زمان/مکان | شنبه، دوشنبه ۳۰:۱۰-۱۲ ابن سینا ۲۵ |
| مدرس | سعید بهزادی پور اتاق ۲۰۶ دانشکده مکانیک تماس: ۶۶۱۶۵۵۴۲ - behzadipour@sharif.edu ساعات مراجعه: شنبه، دوشنبه ۹ - ۱۰ |
| کتاب مرجع | Shigley's Mechanical Engineering Design 9 th Edition |
| پروژه | سه پروژه بصورت تک نفره هرکدام ۱۰٪ نمره کل درس |
| امتحان میان ترم | ۲۳/۱/۱۳۹۱ - ساعت ۱۶:۰۰ - تا سر طراحی شافت - ۲۰٪ نمره کل درس |
| امتحان پایان ترم | ۳/۴/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۰ - از طراحی شافت به بعد - ۵۰٪ |
| نمرات تشویقی | گزارش یک تا دو صفحه ای از یک طراحی خلاقه و جالب مرتبط با موضوعات با توجه به کیفیت گزارش / طرح - درس و یا مسائل مطرح شده در کلاس حداکثر تا نیم نمره |

ملاحظات طراحی

۱. کابل و کیفیت
۲. هزینه ارمی + هزینه همگرا
۳. انعطاف پذیری
۴. عمر
۵. تعمیر پذیری
۶. اندازه (حجم، وزن)
۷. قابلیت تطبیق با محیط
۸. زیبایی ظاهری
۹. آلودگی - محیط زیست
۱۰. سادگی و کاربری
۱۱. انحنای کاربر
۱۲. اعتباری اثبات شده، کاربر *soal proof*
۱۳. قابلیت بازیافت
۱۴. حمل و نقل آسان
۱۵. سادگی نصب و راه اندازی
۱۶. قابلیت انعطاف
۱۷. انطباق هندسی

مراحل طراحی محصول مثال : ماشین پوست کن سب زمینی

۱. تشخیص دقیق سئو و کم کردن اندازه ها

- برداشتن لایه های ضخامت ۳ تا ۵ میلی متر از سطح سب زمینی

- نوع سب زمینی : پسته

- اندازه سب زمینی : قطر بزرگ بین ۵ تا ۲۰ میلی متر

۲. طرح ایده - راه حل

- طرح راه حلها بدون در نظر گرفتن ملاحظات طراحی

- استفاده از ابزارهای تقدیم کننده ایده پردازش مانند طرد ذهنی

* سب زمینی چرخان + تیغه ثابت

* سب زمینی ثابت + تیغه متحرک

* سب زمینی چرخان + تاس با صیقل زبر

ح * سب زمینی متحرک + سطح زبر ثابت



طرح ساخته شده دیده اول

* برابر ایدهای دیگر به تصادف

بیست را جمع نمایند

۳. طراحی مهندسی: ارائه پیاده سازی (از هر طرح برزیده)

نشان: در پیاده سازی در فیلدهای بیست از اید شماره ۱

۴. غربالگری طرحها: حذف طرحهایی که بزرگتر به ملاحظات طراحی فضا نیستند

- انتخاب ملاحظات: کارایی، هزینه اولیه، اسد، اندازه و حجم

- انتخاب وزن حرکت از ملاحظات (مصارفها)

ردیفی برابر مرتب کردن معیارها

| کارایی | هزینه | اندازه | سادگی |
|--------|-------|--------|-------|
| ۱ | ۱ | ۵ | ۱ |
| ۵ | ۱ | ۵ | ۵ |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ۵ | ۱ | ۵ | ۱ |

بزرگ اهمیت ← ۲ ۳ ۱ ۴

آن‌ها را معیار را طرح می‌کنند تعیین کنند

- مقایسه طرحها

(دو طرح مفهومی که از ایده ۱ می‌آید)

| معیار/ایده | (۴) هزینه | (۳) سادگی | (۲) کارایی | (۱) اندازه | امتیاز |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۴ |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۶ |

۵. مدل زنگ: این یک مدل ریاضی از طرح به منظور تعیین پارامترهای دستگاه - طرح

- مدل تحسینی

- مدل عددی

- مدل تجربی

۶. حواصی جزئی → در این درس انجام می‌شود

۷. مؤلفه سازی

۸. مؤلفه‌ها، نسبت و بهنجاری

۹. ارزیابی نهایی (بر اساس نتایج مرحله ۱)

۱۰. ارائه طرح دست‌ساز

تخمین و تقریب هندسی

* تخمین سوله به همکار قابل لمس دشوار

* باتن مکانیزه‌ها را که نسبت مدد گرفتن را می‌سازند

د مقدار انرژی مورد نیاز از سوله‌ها یک لیتر بنزین

- بنزین مصرفی $\frac{100 \text{ km}}{100 \text{ km}}$ در سطح با سرعت $80 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$

- نیروی مقادیر هوا 10 hp

- اصطکاک 20%

- رانندگی موتور 26% ($25 - 30\%$)

$$t = \frac{100 \text{ km}}{80 \frac{\text{km}}{\text{hr}}} = 1.25 \text{ hr} = 4500 \text{ s}$$

$$E_{\text{out}} = 4500 \cdot (12 \times 750) = 40.5 \text{ MJ}$$

$$E_{\text{in}} = \frac{40.5}{0.26} = 156 \text{ MJ} \rightarrow E_{\text{one lit}} = \frac{156}{7} = 22.2 \text{ MJ}$$


جواب (صیقل) 32.5 MJ ← (32%)

برابر هیدروژن تابع $E = 11.4 \frac{MJ}{kg}$

برابر بطریا bi-ion $E = 0.36 - 0.9 \frac{MJ}{kg}$

خواص اصلی مواد:

مواد فشر \leftarrow سبک کردن در دانه ها و اتصال دانه ها به هم با نیروهای ضعیفتر






چگن خداری:

$E_f < 5\%$ \leftarrow ماده ترد


$E_f > 5\%$ \leftarrow چگن خداز

نمونی (لعبت نسبی در شایه است برابر تخمین استقامت لعبت غیر تخمینی)

$HB = \frac{F}{A}$ (لذوع نش) \leftarrow برینیل



۲. راندل \leftarrow




۳. دیگر: سبک برینیل ۱۱
 بجای سایه از یک سبک لوله از شکل استناد داشت

برابر ندادها در رابطه تجربی زیر بین HB و S_{ut} برقرار است

$$200 < HB < 450 \quad (Mpa) \rightarrow S_{ut} = 3.41 HB \quad (Mpa)$$

$$\text{for cast iron} \rightarrow S_{ut} = 1.58 HB - 86 \quad (Mpa)$$


چگونگی مقاومت در مقابل سفت‌ترک (تحمل ضربه)



$$M_T = \int \sigma d\epsilon = \text{مدل چگونگی}$$

(انرژی در واحد حجم)

برای مقایسه مدارهای مختلف تحمّل ضربه



۱. چگن مغز - استقامت پائین

چگونگی پائین

۲. ترد، چگونگی پائین

۳. استقامت در حد ۲ آنا

۴. چگن مغز بالارز چگونگی

۵. استقامت بالا، چگن مغز کم، چگونگی نسبتاً بالا

مثال :

سپر سائمنٹ سے زبردہ دھڑیہ مہم است سے پورے بلا

و سچ سے تغیر نام پلاسٹک ہر سفت شیک سچ مہم است سے۔

مکمل شدہ

عملیات حرارتی

بنظر

۱. حذف تنش‌های پسماند
۲. افزایش چسبندگی
۳. افزایش سختی

Annealing آینه کردن

عبادت است از سرد کردن فولادها ۳۰۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد سرد کردن تدریجی

در اثر این عمل دانه‌ها حرکت کرده و نابجاهاها را جدا می‌کند و این به امکان کار سرد صدمه فراخ می‌شود. همچنین باعث حذف تنش‌ها می‌شود

Tempering

سبب آینه کردن است اما در دما پایین‌تر تا حداکثر 200°C عمدتاً تنش‌ها را حذف می‌کند اما کاهش سختی و بازگرداندن چسبندگی حاصل می‌گردد اتفاق می‌افتد

Quenching

عبادت است از سرد کردن تا ابلا در دمای بحرانی سرد کردن ناگهانی
به این ترتیب سطح فولاد سخت شده و استحکامش آن نیز افزایش می‌یابد
* باعث ایجاد تنش‌ها در بین لایه‌ها شده که منجر است باعث پدیده ترک خوردن فولاد شود

* خشک کردن ناگهانی در آب از سرد کردن در آب یا روغن در حالی باشد که سرد کردن در هوا حاصل می‌شود

Case Hardening : سخت سازی سطح بدون ایجاد تنش پسماند

مثال : Carburizing فولاد دانه فولاد در کوره به همراه پودر کربن که باعث دفع کربن در سطح فولاد شده و سختی آن را افزایش می دهد

مواد فنی در طراحی :

چدن : Cast iron سفت، خاکستری دریا، ریزه به میزان کربن

$$S_{yt} = \frac{1}{5} S_{yc}$$

دانه ها اسبج که کربن و اضافات کربن در فرز دانه ها رسوب کرده که به صورت ترک عمل کرده باعث افت استحکام کششی می شود

* اضافات کربن نیز هم باعث افزایش چسبندگی فولاد می شود

* وجود کربن اضافی در دانه ها باعث ایجاد خاصیت شکننده و لذا در چدن در ساخت پایه ماشین آلات استفاده می شود

فولاد :

فولادهای ساختمانی :

E_f بالا - چسبندگی زیاد ، استحکام معمولاً در حدود 350 - 600 MPa

در استاندارد DIN ، St یک عدد در قوس آن داده می شود

$St37 \rightarrow 0.37\% \text{ کربن} \rightarrow S_{ut} \approx 370 \text{ MPa} \rightarrow (S_y = 210 \text{ MPa})$

* در ساخت پر دینها و تیرهای ساختمانی و در قوس همچنین در قطعات ماشینهای کاربرد

گسترده ای دارد

* ماشین کاری آن ساده است

* چون برآسی که بیخ می‌شد در جوشکار (جوشکاری) نمی‌گردد

فولادهای آلیاژی :

استحکام آنها $450 - 1000 \text{ Mpa}$

۱. گرم
Ductility \uparrow
Toughness \uparrow
critical temperature \uparrow
Wear resistance \uparrow

۲. سفت
Strength \uparrow (S_y, S_u)
Ductility

* معمولاً همراه با گرم به کار می‌رود

۳. سفت : برای خارج کردن لوله از فولاد به جهت کاهش استحکام می‌گردد

باعث است که پذیرایی عمیق در حالت سخت‌کاری داشته باشد

۴. سلیس
Hysteresis \downarrow
Magnetic permeability \uparrow

Ductility \downarrow

در ماشینهای الکتریکی مانند هسته ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی کاربرد دارند

۵. مدولین اولادیم رنگین

درای جریان \uparrow جهت کاربرد در ماشینها (انژلهای)
تنگین باعث افزایش چقرمگی نیز می‌شود

انواع آلودگی:

۴۶ درصد 60٪، جرم حجمی تقریباً $\frac{1}{3}$ فولاد، مدول یانگ نیز در حدود 70 Gpa (پلی فولاد)

در هفت سری تولید می شود با ابعاد چهار رقمی نشان داده شده

۱. سری 1000: نرم، قابلیت انتقال حرارت و جریان آفرسیده - کاربرد در کابینای الومنی، بدنه های هوا

۲. سری 2000: آلیاژ آلومینیم، با کاهش استحکام در حد فولاد پیدا می کند.

قابلیت خوب برابر با آلومینیم (بسیار کاربرد در صنایع ماشین سازی)

۳. سری 3000: آلیاژ آلومینیم، کار سختی، استحکام متوسط، مقاوم در مقابل خوردگی، قابلیت جوشکاری - کاربرد در ورق سازی، ظروف آب سردخانه

۴. سری 4000: آلیاژ آلومینیم، استحکام متوسط، قابلیت لحیم، قابلیت

انجام عملیات حرارتی، قابلیت جریان یابی خوب در فرآیندهای تغییر شکل.

شکل پذیر در فرآیندها

۵. سری 5000: آلیاژ آلومینیم، مقاوم در خوردگی، مقاوم در برابر سایش

جوش پذیر - کاربرد در ساخت بدنه های مسی، منتهای حرکت

۶. سری 6000: آلیاژ آلومینیم، استحکام بالا، خفگی پایین، کاربرد در

قابلیت تغییر شکل خوب در استرچینگ، مقاوم در خوردگی، کاربرد در سخت

پر دینامیک الومنیوم

۷. سری 7000 ، آبیاز ، بلخ (نقطه‌های مختصات 2000) کاربرد در صنعت هوا فضا

* برابر توصیفات بیشتر به جز در مورد CW مربع باشد *


یابندگی (مورد)

تنش یک کمیت تیزی است که در یک بیاضی آزا یک تانسور 3×3 در دست

برابر بیان تنش در آن پس از فرض کردن یک دستگاه مختصات (مثلاً دستگاه کارتزین x, y, z)

آزا با تعداد 9 مؤلفه خاص تنش در صفحات اصلی در جهت اصلی این دستگاه مختصات

در



بردار تیزی بیاضی آزا در آن
آن را با مؤلفه‌های آن در یک دستگاه
مختصات نشان داد

$$\vec{P} \cdot \hat{e}_x = P_x, \quad \vec{P} \cdot \hat{e}_y = P_y, \quad \vec{P} \cdot \hat{e}_z = P_z$$

$$\vec{P} = P_x \hat{e}_x + P_y \hat{e}_y + P_z \hat{e}_z = \text{بایان} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

با تغییر جهات دستگاه مختصات (x', y', z') مؤلفه‌های P_x, P_y, P_z در جهت تغییر می‌کنند

مؤلفه‌های جدید $(P_{x'}, P_{y'}, P_{z'})$ بر حسب مؤلفه‌های قبلی در بایان تبدیل R به دست می‌آیند

$$\begin{bmatrix} P_{x'} \\ P_{y'} \\ P_{z'} \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

در مورد تانسورهای مرتبه دو (مانند تنش تیزی در این)

$T \hat{e}_i$: مؤلفه تنش که مربوط به صفحه \hat{e}_i بوده و در آن مقدار \hat{e}_i است

مثلاً $T_{xz} = \hat{e}_z \cdot T \hat{e}_x$ مؤلفه تنش در صفحه yz (یا \hat{e}_x) در

مقدار \hat{e}_z است. به این ترتیب در این دستگاه، کمتهای T همانند T با مؤلفه‌های

آن شکل دارد:


$$T = \begin{bmatrix} T_{xx} & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{yx} & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

در دستگاه، کمتهای تغییرند طبق تبدیل R (مقدار R) این تبدیل در

$$T_{(x'y'z')} = R T_{(xyz)} R^t \quad \text{(مقدار R):}$$

* تنش یک جهت ناندولی است

* برای یک دستگاه گویا کارتری XYZ بردان ناندولش را با اگر این را در نظر بگیریم



در کارتری برد

$$T_{xx} = \hat{e}_x \cdot T \hat{e}_x$$


و با برد دستگاه گویا اگر چه T تغییر نمی کند (جهت ناندولی)

اما مولدها آن در دستگاه جدید تفاوت خواهند کرد

$$T_{(x'y'z')} = R T_{(xyz)} R^t$$

تنش صفحه

$$T = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$$



که (بردار P در دستگاه x'y' به xy تبدیل کنند)

$$R = \begin{bmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_{y'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

* با جهت در بین بردار P در دستگاه های x'y'z' ، xyz ، و در هر دو این اینها

بردار را به اندازه theta در جهت CW دوران در است.

پس اگر قرار باشد theta مثبت در جهت CW باشد باید در ماتریس R

$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ (ماتریس دوران استاندارد) θ درجه CCW
 (جهت چرخش R بیان بردار P ، از دست راست به دست چپ)

$$\vec{P}_{(x'y')} = R \vec{P}_{(xy)}$$

استفاده از همین تبدیل ماتریس بیان شود تنش را نیز تغییر داد

$$T_{(x'y')} = R T_{(xy)} R^t$$

$$T_{(x'y')} = \begin{bmatrix} C & S \\ -S & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & -S \\ S & C \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \sigma_x C^2 + 2\tau_{xy} CS + \sigma_y S^2 & -\sigma_x CS + \sigma_y CS + C^2 - S^2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{x'} = \sigma_x C^2 + 2\tau_{xy} CS + \sigma_y S^2 = \sigma_x C^2 + \sigma_y (1 - C^2) + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)(2C^2 - 1) + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\sigma_{x'} = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \quad \textcircled{I}$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \quad \textcircled{II}$$

$$\frac{d}{d\theta} \sigma_{x'} = 0 \quad \text{-----}$$

* سؤال : σ کبى ماكزيم هائىد؟

$$\Rightarrow \tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \theta_{p_1} - \theta_{p_2} = \pm 90^\circ$$

σ_1 : σ كبرى ماكزيم (σ_2) : σ كبرى ماكزيم است (σ_1) : $\tau = 0$ هائىد

* سؤال : τ كبى ماكزيم هائىد


$$\frac{d}{d\theta} \tau_{x'y'} = 0 \Rightarrow$$

$$\tan 2\theta_s = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2\tau_{xy}}$$

$$\theta_{s_1} - \theta_{s_2} = \pm 90$$

مدر لى در رابطى كدر لى كدر لى كدر لى $\begin{bmatrix} \sigma_{x'} \\ \tau_{x'y'} \end{bmatrix}$ مكان هندسى كبرى دايه، رادىر صفر هائىد

كدر لى در رابطى σ ، τ هائىد نشان هائىد



$$C = \left[\begin{array}{c} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \\ 0 \end{array} \right]$$

$$r = \left[\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2 \right]^{1/2}$$

كبرى اين دايه، دايه مدر لى هائىد

پس اگر تنش σ_x و τ_{xy} اندازه گیری شده باشد $\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12}$ قابل کالسی و زردیابی

دفعه آسانتر مشخص باشد

* فرکانس دار عدالت بار τ : اگر تنش بیش τ خواهد بود σ را CW بچرخاند τ را ثبت


یعنی بالاتر کدر σ در نظر بگیریم

نکته


* در تنشها سه بعدی ردیف اول است $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ از حل معادله زیر به دست می آید

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ از حل معادله زیر به دست می آید

$$\sigma^3 - (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \sigma^2 + (\sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2) \sigma - (\sigma_x \sigma_y \sigma_z + 2 \tau_{xy} \tau_{yz} \tau_{zx} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{zx}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2) = 0$$




رود بارندگی را در گنبد



اگر کش یا فشار

فرضیات: ۱ - مقطع ثابت
۲ - بار به صورت توزیع شده و یکنواخت عمود بر مقطع

* برابر تمام نقاط $\Rightarrow \sigma_x = \frac{F}{A} \quad \tau_{xy} = 0$
 $\sigma_y = 0$




۲. فشار \leftarrow کشش \leftarrow نیروی تیرا در بریزد

بخش ترین نقطه A, B است در این

نقاط $\sigma_x = -\frac{My}{I}$


$\sigma_y = \tau_{xy} = 0$



بدان این است که چه مدفع اثر فشار کشیده تر است و چه موقع اثر برش

عمولاً برش کشیده تر است $\rightarrow \frac{l}{d} < 10$

فشار تعیین کننده است $\rightarrow \frac{l}{d} \geq 10$




۳. بارندگی برشی

(* بار برشی اثر بخش نزدیک به حد ادا

جابجایی است)

$$\tau \neq \frac{V}{A} \text{ سیم} \rightarrow \tau = \frac{VQ}{Ib}$$


$$Q = \int_{y_1}^c y dA, \text{ I به نام } I, \text{ b عرض مقطع}$$




$$\rightarrow \tau_{max} = \frac{3}{2} \frac{V}{A}$$



$$\rightarrow \tau_{max} = \frac{4}{3} \frac{V}{A}$$



$$\rightarrow \tau_{max} = 2 \frac{V}{A}$$



$$\tau = \frac{Tr}{J}$$

J به نام I

یعنی:

$$\tau_{max} = \frac{Tr}{J}$$


یعنی مقطع مجزا، نقطه مجزا و جهت مجزا از هم جدا سازایی طرح است

- استفاده از جعبه آمار
- استفاده از جعبه آمار

بارندادن تانس (نرمال بر سنج)

- در اثر تانس در جسم جامد تغییر شکل پذیر حاصل می‌شود
- معمولاً چون سنج تانس کوچک است مکانیزیشن تانس بزرگ خواهد بود

- مثال : تانس چرخ باریل



- تانس دندان‌های چرخ دنده

- تانس باراندک دیرو

- تانس پیچ بارشید در میان‌گاه غنچه

- اهمیت اثر مخرب
۱. ترک Crack
 ۲. تغییر فرم Pit
 ۳. پودر شدن flake


تئوری هورتز

تانس دور : سنج تئوریک تانس به یک نقطه باشد (به فرض جامد بود دور)

آه در عمل این سنج تبدیل به یک دایره با شعاع a می‌شود

$$a = \left[\frac{3F}{8} \frac{\frac{(1-\nu_1^2)}{E_1} + \frac{(1-\nu_2^2)}{E_2}}{\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}} \right]^{1/3}$$

F : نیروی تانس



اگر می‌اندازد در مرکز اصغر باشد $d = 2a$

تنشهای اصغر در وسط دایره تماس در مجرای ترین نقطه است:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_x = \sigma_y = -P_{max} \left[\frac{(1 - |z/a| \tan^{-1} \frac{1}{|z/a|})}{(1+z) - \frac{1}{2(1+\frac{z^2}{a^2})}} \right]$$

$$\sigma_3 = \sigma_z = \frac{-P_{max}}{1 + \frac{z^2}{a^2}}$$



$$P_{max} = \frac{3F}{2\pi a^2}$$

تنشهای اصغر زنی در نقطه تماس بیشتر هستند

اما اگر r_{max} را حد کنیم در نقطه تماس با فاصله اندک از سطح تماس (ردی کروی)

تراکم نیرو در این تنش باعث ایجاد ترکهای مدگازیر می‌شود و در اثر تراکم

آنها پاره شدن سطح اتفاق می‌افتد



سطح تماس

مستطیل است به عرض


$2b$ ، طول l

$$b = \left[\frac{2F}{\pi l} \cdot \frac{\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}}{\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad P_{max} = \frac{2F}{\pi b l}$$

$$\sigma_1 = \sigma_x = -2\nu P_{max} \left(\sqrt{1 + \frac{z^2}{b^2}} - \left| \frac{z}{b} \right| \right)$$


$$\sigma_2 = \sigma_y = -P_{max} \left(\frac{1 + 2\frac{z^2}{b^2}}{\sqrt{1 + \frac{z^2}{b^2}}} - 2\left| \frac{z}{b} \right| \right)$$

$$\sigma_3 = \sigma_z = \frac{-P_{max}}{\sqrt{1 + \frac{z^2}{b^2}}}$$




در حدود تنش برشی مازیم در نقطه ای
 زیر سطح ماکسیمم مقدار تنش برشی

تغییر نسبت - استاتیکی




Tresca: نسبت دشار عبور τ_{max} لزا استوارش اتفاقاً اند



$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \rightarrow (\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3) \Rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \leq \frac{S_y}{2}$

نسبت اتفاقاً نمی‌اند

در حالت تنش صفحه‌ای در یک دشار زینال صغیر است \leftarrow تنش اصلی σ_A, σ_B



Von Mises - دشار انرژي

نتیج نت نشان داده که اطراف ناحیه ترکانیز این است

ناحیه این: $\sigma_{av} = \left[\frac{1}{2} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 \right] \right]^{1/2} \leq S_y$

در حالت صغیر ($\sigma_3 = 0$) \leftarrow

$\sigma_{av} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2} \leq S_y$


$$= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2} \leq S_y \quad \text{نصفه این}$$

$$E_f = 0.55, \quad S_{yt} = 100 \text{ kpsi} \quad \underline{\text{نیل}}$$

(a) بار تنش زیر ضرب المثلک را به دست آورید

$$\sigma_1 = 30 \text{ kpsi}, \quad \sigma_2 = 70, \quad \sigma_3 = 0$$

Tresca :



$$n = \frac{x}{y} = \frac{100}{70}$$

$$\text{Von Mises: } \sigma_{av} = \sigma_{vm} = \left[70^2 - 70(30) + 30^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 60.8 \text{ kpsi}$$

$$n = \frac{100}{60.8}$$


(b)

(ادامه مثال)

$\sigma_1 = -30 \text{ Mpa}, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ هیدروستاتیک

MSS: $\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$

$\Rightarrow n = \frac{S_y}{\tau_{max}} = 5$



DE: $\sigma_{vm} = \left[\frac{(30-30)^2 + 0 + 0}{2} \right]^{1/2} = 0 \rightarrow n = \frac{S_y}{\sigma_{vm}} = 5$

* طبق تغییر در DE، MSS، تنش هیدروستاتیک هرگز باعث شکست نمی‌شود

* در تنش هیدروستاتیک فشار، تغییراتی که $S_y > \sigma_H$ را باعث شکست می‌ماند


در نظر بگیرید

* از آنجایی که این تنش هیدروستاتیک کششی تقریباً غیر ممکن است، تغییر در این مورد

و عدد بزرگتر

تئوری کولمب

* در حالتی که $E_f > E_c$ ، $S_{yc} \neq S_{yt}$ از این تئوری استفاده می‌شود




* راجعاً ناحیه‌ها شده در جدول

طبق این تئوری این است

* خطوط ماس بردار نشان داده شده، در واقع نمایی هستند اما در این نمودر با توجه

آنها را خط راست فرض کنیم




$$1. \sigma_A > \sigma_B > 0 \rightarrow n = \frac{S_t}{\sigma_A}$$

$$2. \sigma_A < \sigma_B < 0 \rightarrow n = \frac{-S_c}{\sigma_A}$$

$$3. \sigma_A > 0 > \sigma_B \rightarrow \frac{\sigma_A}{S_t} - \frac{\sigma_B}{S_c} = \frac{1}{n}$$

نمودار شکست در موارد نادر

شکست



۱. نمودر تنش نرمال تا زمانی که

بدلیل این نمودر تنش خود نیابت بوده

لذا آن کم است و در نمودر


* لذا آن برابر تعیین ناحیه شکست است و در ناحیه این تعیین نمیت

۲. نمودر کولب - مودر

* برای موارد نادر تنش یعنی محافظه کارانه از ناحیه این لدا لدا کنند

(در رابطه غنی مانند حالت بالا برابر موارد چکش خورد)

تفاوت با کولب مدر



۳. تئوری کولب - مدر تغییر یافته

* برای کل داده ها در تجربیات مشخص شده

مشرفین داده شده نیز جزو مبدعین

باشند

$$1. (\sigma_A > \sigma_B > 0) \text{ یا } (\sigma_A > 0 > \sigma_B) \text{ \& } \left| \frac{\sigma_B}{\sigma_A} \right| \leq 1$$

$$n = \frac{s_t}{\sigma_A}$$

$$2. \sigma_A > 0 > \sigma_B \text{ \& } \left| \frac{\sigma_B}{\sigma_A} \right| > 1$$

$$n = \frac{s_c^2 s_t}{s_c \sigma_A (s_c - s_t) - s_c s_t \sigma_B}$$

$$3. 0 > \sigma_A > \sigma_B$$

$$n = \frac{\sigma_B}{-s_c}$$

مستند

* اثر خستگی عبارت است از شکست معاد در بارندگی های تکراری با بارها کمتر از

حد استقامت ماده

* علت وقوع این پدیده به احتمال زیاد بازگردد به وجود ناخالصیها و ناهمبندیهاست


اجزای تکرار که در ماده وجود دارد آن به صورت آنگار اثر آنها در شمار کار و بار دیده

نماید. مقدار بارندگی میخورد. ایجاد و رشد ترک در این نوعی شده و نهایتاً

باجت تسلط نالهائی مادی می رود

خشک : (ایجاد ترکهای عمیق در شیارها در اثر بارگذاری



فرایند شکست خشک
که بصورت موضعی
در اثر بارگذاری
اتفاق افتاده
است



مقطع تیر در اثر بارگذاری
گردار شده است

شال لیزید مقطع دایره در تحت بارگذاری
قشر در طرف

دقیق مقطع به این ناحیه می باشد شکست است که می
اتفاق می افتد



تحلیل خشک مدار هندسی عمدتاً برای آن در شهر مطالعه تجربی بصورت ماکزید در این مطالعه
در بنیال مهندسی هستیم بنام استیفا خشک که تنش قابل تحمل در سطح آن ماده در
یک مقدار محین سطح بارگذاری را در شرایط کنترل شده به دست می آید.





دستگاه تست هستن MTS

که در آن قطعه استاندارد



تحت بارندگی کششی تمرکز فرورد

گایرد



که محدد در آن به نقاط است

قطعه استاندارد




قطعه تحت بار خمشی ثابت قرار دارد

و در آن کنترل کننده چرخش محدد باعث ایجاد بارندگی تکراری به صورت سینوسی می‌گردد



با یکبار کشش معین به یک
 دو سه نظام این دسته هم تدا
 کشش هارمونیک (کش)
 به تعداد اعمال نمود

برای این اطلاعات جهت آموختن از نتایج فوق الذکر می‌توانیم به دلایل تجربی از استقامت کمتر این
 قطعات استاندارد در شرایط مختلف بهره‌گیری کنیم



S_e' : استقامت محدود

اثر خستگی برابر نتایج

کمتر از S_e' ناهمبندی

S_e' عموماً معبر است تجربی اندک‌تری

باشد

در مورد فولادها دیده شده که تغییرات آن به کمک روابط تجربی زیر به وقت خوبی قابل تخمین است

$$S_{ut} < 1400 \text{ Mpa} \rightarrow S_e' \approx 0.5 S_{ut}$$

$$> 1400 \rightarrow S_e' = 700 \text{ Mpa}$$

f : ضریب استقامت در 10^3 سیکل $0.6 < f < 0.9$

SAE رابطه تجربی زیر را برای تعیین f در فولاد توصیه می‌کند

$$f = \frac{\sigma'_F}{S_{ut}} (2000)^{b'}$$

$$\sigma'_F = S_{ut} + 345 \text{ MPa}$$

$$b' = - \frac{\log(\sigma'_F / S_e')}{\log(2 \times 10^6)}$$

اگر رابطه‌های $S_F - N$ در دستگاه $\log - \log$ رسم شود بسیار، خط مستقیم
 می‌آید (مطابق شکل حیدر قبلی) و لذا می‌توان این خطی را به کمک این بسیار، خط مدل نمود

Low cycle Fatigue : خاصیت برای $(1, S_{ut})$ ، $(10^3, f S_{ut})$ می‌باشد

$$\log S_F = c \log N + e$$

$$\text{let } e = \log d \Rightarrow \log S_F = c \log N + \log d$$

$$\Rightarrow S_F = d N^c$$

$$(1, S_{ut}) \Rightarrow S_{ut} = d (1)^c \Rightarrow d = S_{ut}$$

$$(10^3, f S_{ut}) \Rightarrow f S_{ut} = S_{ut} (10^3)^c \Rightarrow c = \frac{1}{3} \log f$$

$$S_f = S_{ut} N^{\left(\frac{1}{3} \log f\right)}$$

High Cycle Fatigue : خاصیت برای $(10^3, f S_{ut})$ ، $(10^6, S_e')$ در مقیاس لگاریتمی

High Cycle Fatigue

$$S_f = a N^b$$

$$(10^3, f S_{ut}) \Rightarrow f S_{ut} = a (10^3)^b \Rightarrow \log(S_{ut} f) = \log a + 3b$$

$$(10^6, S_e') \Rightarrow S_e' = a (10^6)^b \Rightarrow \log S_e' = \log a + 6b$$

$$\Rightarrow a = \frac{(f S_{ut})^2}{S_e'} \quad , \quad b = -\frac{1}{3} \log \frac{f S_{ut}}{S_e'}$$

سؤال: برای یک فولاد آلیاژی با استحکام کششی $S_{ut} = 780 \text{ Mpa}$ و حد دراز چقرمات S_e' ، این استحکام در دراز چقرمات،

$$S_{ut} < 1400 \rightarrow S_e' = 0.5 S_{ut} = 390 \text{ Mpa}$$

ب. عمر چقرمات بارندگی $\sigma_a = 300 \text{ Mpa}$ چقدر است؟

$$\sigma_a < S_e' \rightarrow N \geq 10^6 \text{ چقرمات}$$

ج. عمر چقرمات بارندگی بارندگی $\sigma_a = 480 \text{ Mpa}$ چقدر است؟

ابتدا استحکام در 10^3 سیکل را بدست می آوریم

$$(S_f)_{10^3} = f S_{ut} \quad , \quad f = \frac{\sigma_F'}{S_{ut}} (2000)^b$$

$$\sigma_F' = S_{ut} + 345 \text{ Mpa} = 1125 \text{ Mpa}$$

$$b = -\frac{\log(\frac{\sigma_F'}{S_e'})}{\log(N_e)} = -\frac{\log(\frac{1125}{390})}{\log(10^6)} = -0.0767$$

$$f = \frac{1125}{780} (2000)^{-0.0767} = 0.805$$

$$\Rightarrow (S_f)_{10^3} = 0.805 (780) = 627.9 \text{ Mpa} > 480$$

$$\Rightarrow \text{High Cycle} \rightarrow S_f = a N^b$$

$$a = \frac{(fS_{ut})^2}{S_e} = 1010.9 \text{ Mpa}$$

$$b = -\frac{1}{3} \log \frac{fS_{ut}}{S_e} = -0.0689$$

$$\Rightarrow S_f = 480 = 1010.9 (N)^{-0.0689}$$

$$\Rightarrow N = 49522 \approx 50 \text{ K}$$

تصحیح استقامت در دم

که در آزمایش استقامت در دما خاص آزمایشها، بزرگتر خاص، شکل نمود

خاص و معین در... انجام میشود. در عمل با تغییر در این پارامترها استقامت در دم

به S_e تغییر میکنند، بر این اساس تجربی زیر بیان می شود

$$S_e = S_e' K_a K_b K_c K_d K_e K_f$$

که تمام ضرایب فوق الذکر به مسدود می باشند

K_a : ضریب سطح - برابر سطح پوشش خورده این ضریب مقدار ماکزیمم (یک)

درا و برابر حالات دیگر از تعداد تجربی زیر استفاده کنند

$$K_a = a \sum_{ut}^p$$

ضرایب a , p از جدول

6-2 کتاب

K_b : ضریب اندازه : با تغییر اندازه قطعه استقامت حدوداً تغییر می یابد

$$K_b \begin{cases} 1 & d \leq 3 \text{ mm} \\ 1.24 d^{-0.102} & 3 < d \leq 51 \\ 1.51 d^{-0.157} & 51 < d < 254 \end{cases}$$

در صورتی که مقطع غیر دایره ای باشد یک قطر معادل حساب می شود. برابر این مقدار

ابتداءً حدت ناحیه از مقطع دایره ای که $\sigma_{max} \leq 0.95 \sigma_{yield}$ بیشتر را تحمل کنند


بدست می آیدیم. این ناحیه حدوداً نوار خارجی سطح مقطع است

$$A_{0.95} = \frac{\pi}{4} (d^2 - (0.95d)^2) = 0.0766 d^2$$

در مقطع به شکل مقطع غیرشکل $A_{0.95}$ آن به حساب می آید

$$A_{0.95} = 0.0766 d^2$$

برای d حل کرد



مثال: تعلق مستطیل تحت بارقشی زود

$$\sigma = \frac{My}{I}$$

تحت صورت خطی از $h/2$ تا $h/2$ تغییر می کنند

پس 0.950_{max} و $0.95 \frac{h}{2}$ افتادند

$$A_{0.95} = 2 \left(b \cdot 0.05 \frac{h}{2} \right) = 0.05 bh = 0.0766 d^2$$

$$d = \sqrt{\frac{0.05}{0.0766} bh}$$

K_c : ضریب بار
نوع بار در این است که حد دردم را عوض می کنند

$$K_c = \begin{cases} 1 & \text{Bending} \\ 0.85 & \text{Axial} \\ 0.59 & \text{Torsion} \end{cases}$$

K_d : ضریب دما : با تغییر دما کارایی تپه است که حد دردم را عوض می کنند

$$K_d = \frac{S_T \rightarrow \text{است که دردم در دما آ}}{S_{RT} \rightarrow \text{دما اتاق " "}}$$

جدول 4-6 تب

K_e : اعتمادپذیری : از آنجا که بعد از تجزیه راکار به دست می آید
 با این ضریب می توانیم میزان اعتماد به مقدار آن را تعیین کنیم

$$K_e = 1 - 0.08 Z_a$$

Z_a از جدول 5-6 کتاب

K_f : سایر اثرات (مانند خوردگی، پدیده شلج، اثرات اصطکاک و...)

اثر خوردگی در خستگی

این اثر را می توان بعد از ضریب در بار گیری بر روی سطح استقامت حد دریا
 برای ضریب تقسیم نمود

* اثر خوردگی در خستگی ضریب K_f و K_{fs} بیان می شود که اگر چه
 تابع K_t و K_{ts} (ضریب تمرکز در بارگذاری استاتیکی) هستند
 مقادیر متفاوتی دارند


$$K_f = 1 + q(K_t - 1) \quad , \quad K_{fs} = 1 + q(K_{ts} - 1)$$

K_t, K_{ts} از جدول A.15

q , q_s ضریب حساسیت به ترک ناشی از سوراخ و سوراخی S_{ut} مطابق جدول

6-20, 6-21 کتاب محاسبه الاستون

ترکیب بارهای استاتیکی و دینامیک



$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

$$\sigma_a = \left| \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} \right|$$

σ_m : تنش متوسط یا استاتیکی

σ_a : دامنه تنش یا دامنه تغییرات

تحلیل خستگی در شرایط دینامی


باید به خاطر داشت که اصداعات خستگی در شرایط دینامی در آزمایش به دست می آید

در حالت بار دینامی واقعی اصطلاحاً زیر بار انجام گیرد:

۱. ترکیب بار دینامی و ثابت (در حالت آزمایش استاندارد بار ثابت مذکور)

۲. ترکیب نوع بار (کشش، فشرش، خمشی)

۳. مجموع آثار خستگی در دوره های مختلف



ترکیب بار ثابت و دینامی

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$


$$\sigma_a = \left| \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} \right|$$

σ_m : تنش متوسط

σ_a : دامنه تنش

نظریه‌های نسبت تنش در مدار چرخش خازر

این نظریه‌ها در صورتی که در حضور $\sigma_m \neq 0$ ناحیه این بارها را در نظر بگیریم، همچنین باید



Soderberg : $\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n}$ می‌فرض کارانه کرنش نسبی

Goodman : $\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n}$


(Langer : $\frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n}$)

ASME : $\left(\frac{\sigma_a}{S_e}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{S_y}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$

Gerber : $\frac{n\sigma_a}{S_e} + \left(\frac{n\sigma_m}{S_u}\right)^2 = 1$

در کسب قطعه اگر به گیت سوله هر ثابت زندگی قرار دهم ضمن است شد انفا زیر

اتفاق افتد



در صورتی که بارندگی همانند نقطه A باشد با

استفاده از این روش گداز من خطی

از S_y به A رسم کرده و استاندارد رسم

ناحیه این بار عمر نام

تا گستر محدوده را در S_a قطع نماید حال به یک مقدار $S-N$

عمر قطعه را در بار S_e به دست می آوریم



گیت

۱. از آنجا که S_e برابر است با گیت به دست می آید، اگر S_a ناشی از بار محدودی

باشد بجز آنکه S_e را در S_y ضرب کنیم و تنش را بر k تقسیم کنیم

$$\sigma = \frac{\sigma}{0.85}$$

۲. ضریب ایمنی ناشی از خطای Langer در کسب ضمن محاسبه می آید و از مقدار

آن کمتر از ضریب ایمنی روش گسترده یعنی آن این است که

احتمال شکست استاتیکی بیشتر است. اگر این فریب (خط Langer) لذیب کمتر باشد معنی آن این است که بالای خط Langer قرار ندارم و "شکست استاتیکی" در این سیکل بارندگی اتفاق نمی افتد.

۳. در صورت وجود اثر کمترین بار فریب آن در هر دو σ_m و σ_n

فریب شد.

از آنجائیکه معنی است در ذک ترک (منظور ناحیه ای است که بیشترین کمزری را دارد) تنش وارد ناحیه پلاستیک شد در این صورت امکان نداشت

اصداصیه زیر استفاده نمود :

- اگر حداکثر تنش σ_{max} به $k_f \sigma_y$ نزدیکتر از همان k_f طبق


بالا استفاده کنید

- اگر حداکثر تنش از $k_f \sigma_y$ بیشتر شد :

$$\sigma_a \leftarrow k_f \sigma_{a0} , \quad \sigma_m \leftarrow \sigma_{m0}$$

در مورد موارد ترک از آنجائیکه محل آنها در بارندگی مشخص نیستیم کم است (به کمک) معمولاً در کاربرد ها با بارندگی استفاده نمی شوند. با این حال نمودار زیر تقریباً

مقدار ریزش تنش برابر طراحی است:



در واقع این نمودار نشان می‌دهد مقدار

مردمگت بارندار در تنش $\sigma_m = \sigma_e$ است

به تنش ثابت تنش نماندند

تخمین خطی در محاسبه بارندار با استفاده

اگر بارندار در تنش از بار فشرک بیشتر باشد، این است که باید

تنش از تنش معادل دن مایر در اعبا کرده و باقی تخمین را برای آن

رنگی (رهم):

$$\text{Axial} \rightarrow (\sigma_a)_A = K_f (\sigma_{Ao})_A$$

$$(\sigma_m)_A = K_f (\sigma_{mo})_A$$

$$\text{Bending} \rightarrow (\sigma_a)_B = K_f (\sigma_{ao})_B$$


$$\text{Torsion, Shear} \rightarrow (\tau_a)_T = K_f (\tau_{ao})$$

$$(\tau_m)_T = K_f (\tau_{mo})$$

$$\sigma_a' = \left[\left[\frac{(\sigma_a)_B + (\sigma_a)_A}{0.85} \right]^2 + 3 (\tau_a)_T^2 \right]^{1/2}$$

$$\sigma_m' = \left[\left[(\sigma_m)_B + (\sigma_m)_A \right]^2 + 3 (\tau_m)_T^2 \right]^{1/2}$$

* اصلاحیه: ضریب انحراف K_t در شرایطی که بارگذاری مکرر باشد و ایستاد است *



شکل: ضریب انحراف در شفت در برابر محامل بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سبب کشش

تعبیر انحراف = 90%

شدت با تراشکاری ساخته شده، $S_{ut} = 620$, $S_y = 500 \text{ Mpa}$, $e_f = 9\%$

(a) $F = 0$ ، ضریب انحراف استاتیکی چیست؟

توقع حاصل سرپیچ و بارگذاری سوراخش خواهد بود

$$M_{max} = \frac{5(10^3) \times 90}{1000} = 450 \text{ N.m}$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} = \frac{M d/2}{\frac{\pi d^4}{64}} = 97.2 \text{ Mpa}$$

ضریب تمرکز K_t (مقدار استاندارد 0.025 - 0.03)

$$A-15-9 \rightarrow \begin{cases} \frac{r}{d} = 0.027 \\ \frac{D}{d} = 1.4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow K_t = 2.1$$

برابر استرس (حد دریا) : $S_e' = 0.5 S_{ut} = 0.5(620) = 310 \text{ Mpa}$

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S_e'$$

شرایط سطح - بار سیکلی $\rightarrow k_a = 4.51 (620)^{-0.265} = 0.82$

قطر دریا به تقاطع دایره
قطر دریا = 36 $\rightarrow k_b = 1.24 (36)^{-0.107} = 0.84$

بارگذاری فشاری $\leftarrow k_c = 1$

دریا بار دریا آن مقدار شد $\leftarrow k_d = 1$

نسبت اطمینان : 90%
 $R = 90\% \Rightarrow Z_a = 1.288$
 $\Rightarrow k_e = 0.897 \approx 0.9$

سایر اثرات $\leftarrow k_f = 1$

$$S_e = 0.82 (0.84) 0.9 (310) = 191.5 \text{ Mpa}$$

ضریب تمرکز تنش $k_t = 2.1$

نسبت بزرگ q : $\left\{ \begin{array}{l} S_{ut} = 0.6 \text{ Gpa} \\ r = 1 \text{ mm} \end{array} \right. \Rightarrow q = 0.75$
 تبدیل 6.20

$$\Rightarrow k_f = 1 + 0.75 (2.1 - 1) = 1.82$$