

$$\text{نقطه ۱-} : P + F_m - F_b = 0 \quad (*)$$

$$P_b : \text{باری که در اثر } P \text{ پدید می آید} \Leftrightarrow F_b = F_i + P_b$$

$$P_m : \text{باری که در اثر } P \text{ از قطعه کم می شود} \Leftrightarrow F_m = F_i - P_m$$

$$\hookrightarrow (*) \Rightarrow P + F_i - P_m - F_i - P_b = 0 \Rightarrow$$

$$\underline{P = P_b + P_m}$$

برای یک اتصال باید در نظر داشته باشیم :

$$1. \quad F_m > 0 \quad \text{در غیر این صورت } (F_m = 0)$$

$$F_i - P_m > 0 \quad \text{و قطعه از هم جدا می شود}$$

$$2. \quad F_b = F_i + P_b < A_t S_p$$

A_t : مساحت از مقطع که تحمل بار کشش می کند - جدول 8-1, 8-2

S_p : تنش کششی (Proof Strength) $= 0.9 S_y$ - جدول 8-11

برای بررسی شرط اول لازم است که توزیع بار خارج از $(P_m - P_b)$ را ثابت کنیم

برای این منظور در نظر می گیریم که گشت بار δ_m تغییر طولها δ_b و δ_c را تجربه

$$\delta_m = \delta_b = \delta$$

مسئله

$$\delta_m = \frac{P_m}{k_m}, \quad \delta_b = \frac{P_b}{k_b}$$

k_b : سختی پیچ
 k_m : سختی قطعه

$$\delta_m = \delta_b = \delta, \quad P_m + P_b = P$$

$$\Rightarrow P_m = \frac{k_m}{k_b} P_b \Rightarrow \underbrace{\frac{k_m}{k_b} P_b}_{P_m} + P_b = P \Rightarrow$$

$$P_b = \frac{k_b}{k_m + k_b} P$$

$$\Rightarrow P_m = \frac{k_m}{k_m + k_b} P$$

پس بر این مبنای که در دو سمت پیچ و رقیعه (P_b, P_m) از برشهای برابر k_b, k_m داریم رابطه داریم

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$


$$P_b = C P, \quad P_m = (1 - C) P$$

$$F_b = F_i + P_b \Rightarrow F_b = F_i + C P$$

$$F_m = F_i - P_m \Rightarrow F_m = F_i - (1 - C) P$$

$$0.15 < C < 0.35 \quad \text{محدود}$$

نیروی بیج بر حسب نیروی خارجی را با کمک به روابط دریا نزن می‌توانا محدودت زیرین را



الف - اگر $F_i = 0$ (بدون بیج بار)

نیروی بیج مساوی بر خارجی است

ب - برابر $F_i < F_i^* < 0$

بسیج به سبب C نسبت به P افزایش می‌یابد تا خط 45° را قطع کند یعنی

حدایش اتفاق افتد. از آن پس افزایش نیروی بیج مساوی افزایش بار خواهد بود

ج - $F_i = F_i^*$

نیروی بیج به سبب C افزایش می‌یابد - حدایش در سبب بیج خواهد افتد
در آنده

د - $F_i > F_i^*$ نیروی بیج به سبب C افزایش می‌یابد اما بیج قبل از P_{max} در سبب

مساوی F_i^*

$$F_b = F_i + CP \Rightarrow$$

$$F_{bmax} = A_t S_p = F_i^* + CP_{max} \quad (P_{max} = F_{bmax})$$

$$\Rightarrow F_i^* = A_t S_p - C A_t S_p = (1 - C) A_t S_p$$

$$F_i^* = (1-C) P_{max}$$

تعیین بیش بار

برای تعیین مقدار بیش بار در تیر اصلی در هر دو طرف

$$1. \quad F_i \geq F_i^* \quad \text{تا حد بیش آن تا نیاند}$$


$$2. \quad 0.6 < \frac{F_i}{A_t S_p} < 0.9$$

در اثر موارد F_i^* در حیطه Δ می‌باشد در غیر اینصورت به بیش بار را حداقل $0.6 A_t S_p$ گرفت و به بزرگترین سطح از محل P_{max} قطع کرده.

محاسبه C - سختی اتصال

$$C = \frac{k_b}{k_m + k_b}$$


محاسبه k_b - سختی پیچ



$$\frac{1}{k_b} = \frac{1}{k_d} + \frac{1}{k_t}$$

$$k_d = \frac{E A_d}{l_d} \quad A_d \text{ با قطر نامی پیچ محاسبه می‌شود}$$


$$k_t = \frac{E A_t}{l_t} \quad A_t \text{ سطح تحت تحمل تنش است}$$



در این حالت


$$l_t = \begin{cases} h + \frac{t}{2} & t \leq d \\ h + \frac{d}{2} & t > d \end{cases}$$

د نظرهای صحیح



کمیاسب K_m

با توجه به مدل در برشها بخشی از عضو در
درک در محوطه ناقص قرار میگیرند
شکل عضو اثر دارند




کمیاسب شکل قطعه در برش با در نظر گرفتن آن دید

قابل این آ خواهد بود. با استفاده از دستورالعمل

استاندارد α در حدود 30° می باشد و منتهی پس از آن در این صورت زیر در می آید

$(d_w = 1.5d)$


$$k = \frac{0.577 \pi E d}{\ln \left(\frac{1.55t + d_w - d}{1.55t + d_w + d} \cdot \frac{d_w + d}{d_w - d} \right)}$$



مثال: در صورتی که قطر دو عقده در یک مدول E_1

الاستیکه یک باشد باشد مانند مثال در بالا E_2

با هم از سه یا بیشتر) محزون ناقص استفا داشته باشد



در صورتی که جنس دو قطعه یک باشد E_1 و E_2

و قطر داشته باشند و در یک جا در دو ($d_w = 1.5d$) هر دو آن از رابطه ساده شده زیر

برای محاسبه ضریب استقامت $k_m = A E d e^{\frac{Bd}{l}}$

A, B مقادیر ثابت که از جدول 8-8 بدست می آید



مراحل طراحی اتصال پیچ :

طراحی اتصال پیچ شامل تعیین سه پارامتر زیر می باشد

- انتخاب تعداد و جنس دانه زره پیچ

- انتخاب میس بار

- تعیین گام و درجهت گسترده

انتخاب جنس پیچ :

4.6, 4.8, 5.8 : فولادهای نرم گت

6.8, 8.8 : گت

9.8, 10.9, 11.9, 12.9 : فولادهای سخت

کاربردهای صنعتی پیچ

کاربردهای صنعتی پیچ

ملاحظات ظاهری : در مورد انتخاب تعداد و قطر پیچ از روابط حد در زیر

استفاده کنید :

۱. اگر این پیچها متعارف باشد

۲. قطر پیچ در حدود ضوابط قطعه باشد

در طراحی اتصالات یسعی : 5 : ناصبه بر زیر چهارم ، 4 : ناصبه زیر پنج
 لبه دهن

$$3 < \frac{8}{d} < 6$$

تولیع

$$2 < \frac{4}{d} < 2.5$$

محصره ناصبه
 آب سبز

ضریب اتصالات :

باندجه به عمق اتصالات هار نه در وقت پیچ ، ضریب اتصالات اتصالات

از ۳ کمتر نه شه

در کاروبهائی که بارندگی ضریب ابر داریم یا خط جادو صرد دلدور ضریب

اتصالات طراحی اتصالات از ۵ کمتر نه شه .

مثال :

در قسمتی از یک جرثقیل که قدر است بار 10 ton را تحمل کند ، در پی

به ضمیمت 15 mm ، اتصالات یسعی بکار برنده است . یک طراحی مناسب

برای این اتصالات بید انگیز . (بار بصورت کشش به اتصالات دلدور شه)

$$\text{ضریب اتصالات} = 5$$

$$\text{گرید} = 8.8 \quad \text{باندجه به نوع ، در بر مناسب نظیر ۸.۸}$$

8.11 جدول $\rightarrow S_p = 600$ (معادله $S_p = 0.9 S_y$)

$$P_{ext} = 5 \times 10^4 (10) = 5 \times 10^5$$

$$F_b = F_i + c \frac{P_{ext}}{n} \quad n: \text{تعداد ستون}$$

برای بزرگترین اتصال استفاده می‌کنیم $F_i^* = (1-c) \frac{P_{ext}}{n}$ اگر بماند

پس بار طاق را انجام دهیم $F_{bmax} = \frac{P_{ext}}{n}$

$$F_{bmax} = \frac{P_{ext}}{n} = A_t S_p \Rightarrow n A_t = \frac{P_{ext}}{S_p} = \frac{5 \times 10^5}{600} = 830 \text{ mm}^2$$

I) M12 \rightarrow جدول $\rightarrow A_t = 84.3 \text{ mm}^2 \Rightarrow n = 9.8 = 10$
8.1

II) M16 $\rightarrow A_t = 157 \text{ mm}^2 \rightarrow n = 5.3 = 6$


اگر ابعاد ورق را داشته‌ایم چک می‌کنیم که فاصله بینها برابر هر یک از آنها باشد و در حال حاضر انتاب \rightarrow در جهت تعداد کمتری از جهت دلا

6 x M16

قبل از آنکه این مرحله به این نسبت جدول F_i محاسب کنیم از اینرو $c = 1$

حساب می‌کنیم تا مقدار F_i^* بدست آید

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$



k_b : بزرگترین جمع نیروی طول l_t, l_d


را داشته باشیم

$$L = 15 + \frac{16}{2} = 23 \text{ mm}$$

بلوک به این $L < 2D + 6$ جمع

رود عناصر بلند

$$k_b = \frac{EA_t}{l} = \frac{207(157)}{23} \approx 1413 \frac{\text{KN}}{\text{mm}}$$



$$k_m = EdAc \frac{Bd}{l}$$

$A = 0.78715 \leftarrow$ از جدول 8-8 ، $E = 207 \text{ GPa}$

$B = 0.62873$

$d = 16 \text{ mm}, l = 15$

$$\Rightarrow k_m = 5098 \frac{\text{KN}}{\text{mm}}$$

$$C = \frac{1413}{5098 + 1413} = 0.22 \rightarrow F_i^* = (1 - C) \frac{P_{ext}}{n}$$

$$= 65 \text{ KN}$$

$$A_t S_p = 94.2 \text{ KN} \Rightarrow$$

$$F_i^* = 0.69 A_t S_p$$

F_i^* در این حالت که با 60٪ بیشتر است در برابر کسور طراحی 0.9 $F_i^* < 0.6 A_t S_p$ هیچ بازنگراندند.

در بعضی از مراجع طراحی حداقل هار و بیش بار برابر با بیشترین بار را به بلا تراشیدند

$$F_i \begin{cases} 0.75 A_t S_p & \text{اتصال غیر دائم} \\ 0.9 A_t S_p & \text{اتصال دائم} \end{cases}$$

در این روش در هر طراحی را برابر بیش بار یا 75٪ تکرار کنیم. بدین ترتیب که اگر طراحی در آنجا تا 75٪ بار یا 75٪ ادا در دهیم، سختی در کمتر از 5×10^5 اتصال باشند در نتیجه به و تطبیق به تعداد (یا عدد) را افزایش دهیم.

در این روش به یک به ضوابط قطع، قطر را از آن دسته به تعداد هیچ یک رضایت داریم

$$7 \times M16 \leftarrow (\text{ضریب اطمینان} = ?)$$

$$F_{b \max} = 0.75 A_t S_p + C \frac{P_{ext}}{7}$$

$$= 0.75(157)600 + 0.22 \cdot \frac{n_{SF} \cdot 10^5}{7} \leq 70.6 \text{ KN} + 3142 n_{SF}$$

$$= 157(600) = 94.2 \text{ KN} \Rightarrow n_{SF} = 7.5$$

پس ضریب اطمینان اسکام هیچ نیز بیشتر است.

گشتاور سفید کردن : این گشتاور برابر است با بار، قطر و یک ضریب اصلاحی

$$T = K F_i d \quad \text{میت همایه}$$

$$K \rightarrow 8-15 \text{ حدیله} \rightarrow K = 0.3$$

$$T = 0.3 (0.75 (157) 600) 16$$

$$= \underline{\underline{340 \text{ Nm}}}$$

گشتاور (Torque) اعمال گشته
Wrench

* در 6 درجه صاف منفر در صورت تقوایح، ضمیمت قطعه ماسر (تزیه اباشند
در تکان با تقریب خوبی $C = 0.25$ در نظر گرفت

طراحی بر خست:

$$\sigma_{\min} = \frac{1}{A_t} \left(F_i + C \frac{P_{\min}}{n} \right)$$

$$\Rightarrow \sigma_m = \frac{1}{2} (\sigma_{\min} + \sigma_{\max})$$

$$\sigma_{\max} = \frac{1}{A_t} \left(F_i + C \frac{P_{\max}}{n} \right)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{2} (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$$

$$\sigma_{\min} = \frac{F_i}{A_t} \quad \text{اگر } P_{\min} \text{ داره تزیه اباشند}$$


* فراتر برداشتن حش بر سر پی در جدول در 8-16 به است که گفته

* استقامت جدول را تصحیح شده از جدول 8-17 به است که گفته (تدعیات ازنده)

پی تراش لاستیک


* معیار کردن نسبتاً معیار و عوداً در کسب حش پی است .

* در معیارها حش پی را یک لایه استاده باشد




پی گت کش در پی

پیش در برداشتن پیش اگر پیش از یک ردیف پی داشته باشیم
 فرض معقول این است که تنها یک ردیف از پیوها بار
 پیش را تحمل می کنند که معمولاً در ردیف اول (نزدیک تر به بار)
 را در نظر می گیریم



حش در برداشتن حش ردیف پیش
 پیوها معمولاً تحمل لولا در نظر گرفته می شود
 و طراحی بر این تحمل کش در ردیف بالا انجام می شود

شیخ حرکت برش ناشی از محس الفعال



۱. بار موزون در شیخ
کس ناشی از این بار

۲. برش مستقیم F

۳. برش ناشی از محس الفعال

برای محاسبه آرد من برش معادل :

① مرکز هندسی الفعال را بیست می‌آیدیم

$$P_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

$$x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad y_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

② معادل کشنده

$$\sum_{i=1}^n F_i \cdot r_i = F \cdot l_p$$

③ برای هر یک از اجزای ناشی که در هندسه هم شیخ از مرکز الفعال دور باشد، برش بیشتر

بر آن وارد می‌شود (متناسب)

$$\frac{F_1}{r_1} = \frac{F_2}{r_2} = \dots = \frac{F_n}{r_n}$$

(n-1 معادله) + یک معادله معادل ← $\sum_{i=1}^n F_i$

$$F_i' \leq \frac{F}{n} \quad \text{برابر } F_i' \text{ باشد به } n \text{ سطح تجزیه کنیم} \quad (4)$$

(5) کل تنش عرضی از جمع بردار F_i' ، F_i'' است

$$F_i = [F_i'^2 + F_i''^2 + 2F_i'F_i''\cos\theta_i]^{1/2}$$


(6) حال تنش بیش به کم است که در سطحی τ_{max} است

$$\tau_{max} = \max_{i=1}^n \left(\frac{F_i}{A_t} \right)$$

$$\sigma_{MS} = [\sigma_i^2 + 3\tau_{max}^2]^{1/2} \quad \text{تنش معاد} \quad (7)$$

(تنش بین بار و σ_i)

(8) حال طراحی را برای σ_{MS} انجام دهیم



شکل: بلوک به چهار ضلعی

برندار در سطح تجزیه

ضرب اجزای 3 آنها باشد

$$r_i = \dots = r_4 = (50^2 + 150^2)^{1/2} = 158 \text{ mm} \quad \text{حل:}$$

$$F_i' = F_i'' = \frac{10 \times 10^3 \times 3}{4} = 7.5 \text{ kN}$$

$$F_i'' = F'' \cdot r \cdot 4 = F \cdot l_p \Rightarrow F'' = \frac{10(10^3)(3)}{4(0.158)} = 47 \text{ kN}$$

$$F = (F'{}^2 + F''{}^2 + 2F'F'' \cos(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{100}{300}))^{1/2}$$

$$\leq 50 \text{ kN}$$

$$\tau = \frac{F}{A_t} = \frac{50(10^3)}{A_t}, \quad \sigma = 0.75 S_p$$

گرم 5.6 به بزرگی ایند تفرق نماز کرد و دست جابجایی خاص برای طرح

دور دست باشد، مناسب است

$$S_p = (0.6) 500 (0.9) = 270 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \sigma_{av} = \left[(0.75(270))^2 + 3 \left(\frac{50(10^3)}{A_t} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$= S_p = 270$$

$$\Rightarrow A_t = 485 \text{ mm}^2$$

انتخاب م: با توجه به جدول 8-1، M30 انتخاب مناسب است ($A_t = 561$)

$$F_i = 0.75 A_t S_p = \text{بین بار}$$

$$= 0.75 (561) 270 = 113.6 \text{ kN}$$

$$T = K F_i \cdot d$$

تعداد مفرد ل: $\frac{1}{2}$

$$\text{جدول} \rightarrow K = 0.2 \Rightarrow T = 0.2 (113.6) 30 = \underline{\underline{682 \text{ kNm}}}$$

در این درس تنها به طراحی جوش نوس الکتریکی (مثال اول) می پردازیم

۱. جوش بغل یا سر به سر



Butt Weld



Fillet Weld

۲. جوش ماهیچه ای



خواص جوش نوس الکتریکی Arc Welding :





تغییرات شدید و سریع دما ← تنش پسماند ← (تغییرات)




تغییر خواص به مدار کشنده

* جوش الکترود لغزنده مقدار بیشتر برابر فولادها را به کار می رود که با سرد

شدن در محیط ریخته تغییر خواص ایجاد می شود مانند فولادها در حالت مذاب


سببها جوش کارگی :





برای موارد مشرب به کتاب
سیم راجع باشد

کسیل استی کر طراحی جوش



۱. سربس (مغزی)

لذا بجایید در جوش سربس سربس هندسه

در آن بایش عضا باشد، من در قطع جوش مانند من در درن خواص در

نقل - بر داند این کسری :

$$\sigma = \frac{F}{h \cdot l} \eta_{S.F.}$$


* در مورد ضرب اطمینان جوش :

لذا بجایید جوش معمولاً در آن ایراد آن اجزا باشد احتمال وقوع

نا عموماً در کیفیت یا نیتر بلات لذا ضرب اطمینان در جوش


زیر این سدر ۳ در نظر گرفته باشد

۲. جوش های همپا



الف - بر داند این مداری : استدار



نیز در خط جوش معاند هستند



$$\tau_{max} = \frac{F}{l - \frac{\sqrt{2}}{2} h} \eta_{S.F.} = \frac{F}{0.707 h l} \eta_{S.F.}$$

l : مجموع طول خط جوش تحت بارندگی مدان


h : ارتفاع (قاعه) جوش



جراحتش با رسم روبرو می آید. لذا

برای جواب آزمایش لا اینجاست که عمده کشش همپایار سطح 45° جوش

استاندارد



$$F_n = F_s = \frac{\sqrt{2}}{2} F$$

$$\sigma = \tau = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} F}{l \frac{\sqrt{2}}{2} h} = \frac{F}{lh}$$

با استاندارد بعدی که

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{F}{hl} \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2}$$

$$= 1.12 \frac{F}{hl}$$

در محل روئینگی تنش کمتری از مقدار محاسب شده در رابطه فوق است. این بدان دلیل است که فراب نمی‌تواند باشد چون رانندگی پرکنند. از این در رابطه تنش با نرمی را صدق است

زیر تضعیف گسیل

$$\tau_{max} = 1.414 \frac{F}{hl} \eta_{SF}$$

$$\epsilon = \frac{F}{0.707 hl} \eta_{SF}$$

در رسم در هر دو جا برداشتن مولدین در بعضی رابطه طراحی می‌است.

استیکام جوش

در جوش قوس الکتریکی، استیکام الکترود را بالاتر از استیکام قطعه استیکام روئینگی اما نهایتاً استیکام جوش را برابر استیکام قطعه در نظر می‌گیریم. هر استیکام برابر استیکام اتصال مقدار دقیقتر تداخل سازنده الکترود اعلام شده است.

Table 9-3

Minimum Weld-Metal Properties

AWS Electrode Number*	Tensile Strength kpsi (MPa)	Yield Strength, kpsi (MPa)	Percent Elongation
E60xx	62 (427)	50 (345)	17-25
E70xx	70 (482)	57 (393)	22
E80xx	80 (551)	67 (462)	19
E90xx	90 (620)	77 (531)	14-17
E100xx	100 (689)	87 (600)	13-16
E120xx	120 (827)	107 (737)	14

*The American Welding Society (AWS) specification code numbering system for electrodes. This system uses an E prefixed to a four- or five-digit numbering system in which the first two or three digits designate the approximate tensile strength. The last digit includes variables in the welding technique, such as current supply. The next-to-last digit indicates the welding position, as, for example, flat, or vertical, or overhead. The complete set of specifications may be obtained from the AWS upon request.

در طراحی، اسکای دانه‌های جوش متناثر از نوع بارندگی در این حد است که اصطلاحاً اسکای


مجاز نامیده می‌شود و از حد بدل زیر به است برآید.

نوع جوش	نوع بارندگی	اسکای مجاز
	گند (میانه)	$0.9 S_y$
تغلا	کشت	$0.6 S_y$
	خس و خار	$0.6 S_y$
	برش	$\min(0.3 S_y, 0.4 S_{ut})$
پایه‌ها	برش	$0.3 S_{ut}$

* معمولاً تقریباً (قطع) بنام اسکای (S_{ut}) کمتر از $0.3 S_{ut}$ اکثر در را به

* ارتفاع جوش از 0.7 تا کمترین در در اتصال بیشتر نباشد
 * ارتفاع جوش از مقدار به است آمده از حد بدل زیر کمتر نباشد

ضریب در	< 6	$6 - 12$	$12 - 18$	$18 - 32$	$32 - 50$	$50 - 100$	> 100
مقدار حداقل ارتفاع جوش	3	5	6	8	10	12	16



ج. ریش ناشی از پیچش

مقطع عرضی تحت بارگذاری در یک
 ۱- τ' ناشی از برش مستقیم
 ۲- τ'' ناشی از پیچش

۱. برابر τ' : $\tau' = \frac{F}{0.707hl}$ که h ارتفاع، l طول

مقطع عرضی است

۲. برابر τ'' از کُندار پیچش مقاطع استفاده می‌کنیم $\tau'' = \frac{T_r}{J}$

از τ که مرکز هندسی مقطع عرضی است حساب می‌کنند

J را از جدول ۱-۹ کتاب معادلات زیرین می‌گیریم

$$J = 0.707h J_u$$

J_u که قطبی مقطع عرضی با عرض واحد h باشد که از جدول

می‌گیریم

$$\tau = \sqrt{\tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau'\tau''\cos\theta}$$

θ زاویه بین τ' و τ'' است و از هندسه می‌توانیم پیدا کنیم


برای طراحی باید چنانچه τ کمتر از حد دراز می‌تواند است می‌توانیم آن را در نظر

موارد به دور شدن از C هم θ زاویه است در عم θ که دیگر

($\cos \theta$ زاویه) در عم به آنجا که ثابت است

τ در یک نقطه با یکدیگر باشند یعنی

$$\tau_{max} = \sqrt{\tau_1^2 + \tau_2^2 + 2\tau_1\tau_2 \cos \theta}$$



د. مغز، (برش ناشی از عم)

نیل حالت جیل به F هم برش مستقیم


درست می‌کنند هم برش ناشی از عم

اثر مستقیم F → (برش مستقیم) → $\tau_1 = \frac{F}{0.707h(2l)}$

اثر عم F → $F_A \cdot d = F \cdot C \Rightarrow \frac{F_A}{A} = \frac{F \cdot C}{d}$

لازم → $\tau_2 = \frac{F_A}{0.707hl} = \frac{F \cdot C}{0.707hld}$

* عملاً $\frac{C}{d}$ بزرگ در عم τ_2 از τ_1 عم برش است، همان‌کدام از τ_1



مغز می‌ماند


در حالت کلی می‌ماند ←

F_A را همان‌کدام به جا می‌آورد (ثابت نیست)

لذا از سبب این پدیده تنش و بزرگ تنش بیش از حد را σ_{max} را

به دست آوریم

$$0.707 \tau_{max} = \sigma_{max} = \frac{M \cdot d/2}{I}$$



$d/2$ بیشترین فاصله از محور

M گشتاور تنش به بزرگترین مقدار داشته

بازنگری تنش در مقاطع جوش

برای تحلیل طراحی جوش گت باید این روش از فرضیات زیر استفاده کنیم

1. $K_e = 0.5 K_{ut}$ که استقامت کشش کوچکترین قطعه جوش است

2. K_a : سطح جوش را آهسته (Forged) در نظر بگیریم

3. $K_b = 1$

4. $K_c = 0.59$

5. مزائب تصحيح اور تصاب بہ شرائط


6. مزيب مگز نرسن حشر کا از عدول 5-9 کتاب

7. عدالت عدول Goodman و Gerker

نفر

- ذخیره انرژی کائین


- کائین یزرر (ثابت و تغییر)



عکس کاری یزرر ثابت

سند انبساط و یزرر یزرر ثابت

* یزرر یزرر تغییر قابل کنترل




تغییرات Δ تناسب $\left(\frac{d}{D}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{\pi D^2}$

خواهد بود

نفرهای تدارک بر حسب یزرر :

- ۱. تغییرات
- ۲. کشش
- ۳. تغییر

کرنش‌دهی نرهای لول



D : قطر نامی - تعادل

d : قطر شعری

P : بار

l_f : طول آزاد (بدون بار)

l_s : طول سرد

l : طول تحت بار



N_s : تعداد حلقه‌های فعال

N_t : تعداد کل حلقه‌ها

تحلیل نرهای لول

۱. می‌سبب تنش جهت اطراف لول

۲. می‌سبب شکست



۱. می‌سبب تنش در نرهای لول

$$\tau_{max} = \tau_1 + \tau_2$$

$$= \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{16T}{\pi d^3} \quad (T = \frac{FD}{2})$$

$$= \frac{8FD}{\pi d^3} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{d}{D} \right)$$

$$* \text{ اندلیں تیر } C = \frac{D}{d}$$

$$* \text{ ضرب تیش برقی } K_s = 1 + \frac{1/2}{C}$$

معمولاً در کاسبت تخمین تیش برقی بکار ولدرد اثر برقی مستقیم از ضرب تیش

برقی استفاده را شد. فرایب تعداد تیش برقی عبارتند از

$$\text{در کاسبت غیر (گرمی با استیک)} \quad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$


$$\text{در کاسبت استیک (فریب بر اثر ابر) } K_B = \frac{4C+2}{4C-3}$$

$$C = K \frac{8FD}{\pi d^3}$$

در مورد اندلیں تیر C : برابر اثر نرها $6 < C < 12$

$$C \geq 9 : \text{ ندر سرد}$$

$$C \leq 9 : \text{ ندر گرم} + \text{ عمیق ملام (گنمت کارلا)}$$



* فریب مرکز تیش برابر تیر در نظر نمی آیریم

استیک | مواد تیرگی

معمولاً تیر از فولاد آلیاژی سخت ساخته می شود


$$S_{ut} = 1000 - 1400 \text{ Mpa}$$

$$S_y \approx 0.75 S_{ut}, \quad S_{sy} = 0.577 S_y \Rightarrow S_{sy} \approx 0.45 S_{ut} \quad (\geq T_{max})$$


برای سبب S_{ut} از جدول 10.4 کتاب در رابطه $S_{ut} = \frac{A}{d^m}$ استفاده کنید (استفاده کنید A و m را از جدول به دست آورید)

میانگین ضربه شخمی تیر لول

- در نزدیکی سبب شخمی یک اثرات مکانیکی در دو بار شخمی تیر لول مشاهده می شود
- از آنجا که تمام مقاطع تیر لول با هم شخمی می شوند تیر لول را به مدل یک سبب شخمی در نظر می گیریم



α : زاویه شخمی



$$\text{اثرات شخمی} = \text{اثرات کشش} = E_1 + E_2$$

↓
↓
 ناشی از شخمی ناشی از کشش
 شخمی

$$E_1 = \frac{1}{2} T \alpha = \frac{1}{2} T \left(\frac{TL}{GJ} \right)$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{4FD^3 N_a}{Gd^4}$$

$$T = \frac{FD}{2}, \quad L = N_a \pi D$$

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

انرژی کرنش ناشی از برش مستقیم $\gamma = \frac{\tau}{G}$

$$E_2 = \frac{1}{2} \tau_1 \gamma_1 \cdot \frac{L \pi d^2}{4}$$

(* برش مستقیم و کرنش ناشی از آن در کل مقطع یکدیگر را نرضی استند)

$$E_2 = \frac{2FDNa^2}{Gd^2}$$


$$E = E_1 + E_2 = \frac{4FD^3Na}{Gd^4} \left(1 + \frac{1}{2C^2} \right)$$

ناشی از برش مستقیم

با توجه به اینکه $C \ll 1$ ، $\frac{1}{2C^2} \gg 1$ در حدود $\frac{1}{2C^2}$ یا اثر است $\frac{1}{2C^2}$ در آن درک است

از آن صرف نظر کرد

$$E \approx E_1 = \frac{4FD^3Na}{Gd^4} \quad (1)$$



$$U = \frac{1}{2} F \cdot y$$

پتانسیل



$$\left(y = \frac{F}{k} \right) \Rightarrow U = \frac{1}{2} \frac{F^2}{k} = \frac{F^2}{2k} \quad (2)$$

با مساوی کردن (1) و (2)

$$\frac{F^2}{2k} = \frac{4FD^3Na}{Gd^4}$$

$$\Rightarrow k = \frac{Gd^4}{8D^3Na}$$

N_a : تعداد حفره‌ها فعال


درزها نشان داده

طول آزاد
 P_{N_a+d}

طول مرده
 $d[N_t] = d(N_t+1)$

$\frac{N_a}{N_t}$

حفره‌ها غیر موثر
0




1. ساده

$P(N_a+1)$

$N_t \cdot d$

$N_t - 1$

1




2. ساده نیست
خورد

P_{N_a+3d}

$d(N_t+1)$

$N_t - 2$

2




3. گسسته شده

P_{N_a+2d}


$d N_t$

$N_t - 2$


2



4. گسسته شده
سنگ خورده




تحلیل کاهش ترولون فدا



رژیم حدیثی

$$\frac{y_{cr}}{l_f} = C_1 \left(1 - \left(1 - \frac{C_2}{\lambda_{eff}^2} \right)^{1/2} \right)$$

$$C_1 = \frac{E}{2(E-G)}, \quad C_2 = \frac{2\pi^2(E-G)}{2G+E}, \quad \lambda_{eff} = \alpha \frac{l_f}{D}$$



برابر α :
۱. هر دو کت و درگیر $\alpha = 1/2$

۲. یک سر درگیر و سر دیگر لولا $\alpha = 0.7$

۳. هر دو لولا $\alpha = 1$

۴. یک سر درگیر و سر دیگر آزاد $\alpha = 2$

اگر در رابطه بالا ضرب حقیقی برابر α یابد شد این حدیب ما نرم جایگزین می‌گردد
کاهش است.

اگر ضرب حقیقی برابر α نداشته باشیم معنی آن این است که شرط نا پایداری

$$1 - \frac{C_2}{\lambda_{eff}^2} < 0 \Rightarrow \frac{C_2}{\lambda_{eff}^2} > 1 \Rightarrow l_f < \frac{\pi D}{\alpha} \left[\frac{2(E-G)}{2G+E} \right]^{1/2}$$

نتر پیدار است.

فکانس طبیعی تتر

تتر معینان آنکه در ابعاد نسبی در حجم می باشد در برخی فکانس (پارامتر) گشته در موج ارتعاشی
 به دامنه زیاد در آن به حرکت در می آید که ممکن است باعث شکست تتر گردد.

تخیل ارتعاشی تتر به لایه به گسترده حجم در آن بنحویه جهت آمدن فکانس خارج تتر

به فرکانس زیر می آید

$$\omega_{(rad/s)} = n \pi \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

$$n = 1, 2, \dots$$

فکانس گزیده تتر به این

$$\omega_{(Hz)} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

(در صورتی که دو سر تتر درگیر باشند
 یعنی تنها یک سر آزاد برسان
 حرکت داشته باشد)

$$\omega_{(Hz)} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$


در صورتی که هر دو سر تتر درگیر
 باشند

$$m = \frac{\pi d^2}{4} (\pi D N a) \rho$$

چگالی

* فکانس کار فتر به ۱۵-۱۰ برابر فکانس طبیعی آن باشد

بارندار دینامیک تر - حسن




$$F_m = \frac{1}{2} (F_{min} + F_{max})$$

$$F_a = \frac{1}{2} (F_{max} - F_{min})$$

$$\tau_m = k_w \frac{8 F_m D}{\pi d^3}, \quad \tau_a = k_w \frac{8 F_a D}{\pi d^3}$$

تغییر نسبت حسن تبدیل در تر، تغییر Goodman است



در مورد S_{su} همان از تقریب

$$S_{su} = 0.67 S_u$$

استفاده نمود

در مورد S_{se} اطفاً جایی وجود ندارد برابر عمل این سته از یک نقطه است در خط

$$S_{se} = \frac{S_{su} S_{sa}}{S_{su} - S_{sm}}$$

کدام مانند نقطه A استفاده کنند ←

برابر نقطه A :

- تریاچه زنده

$$S_{sa} \approx 241 \text{ MPa}$$

$$S_{sm} \approx 379 \text{ "}$$

- تریاچه زنده

$$S_{sa} \approx 398 \text{ "}$$

$$S_{sm} \approx 634 \text{ "}$$

* K_{se} نسبت آمده اصلاح شده در همان مستقیم در نمودار بود لکن آنرا حذف

عیایر تبدیل در فنر

۱. عیایر حوله (کلیچ) به برابر افزایش اسکما (دانه حرکت)


۲. گرماهی برابر کاهش در فنر

۳. به پیوسته (برابر افزایش اسکما) خست


۴. نسبت دور (Set removal) برابر ضرب تغییر شکل به اسکما و همانا

حوله مرده (به در فنر کشش به بازیم کشش) هر بار یک بار در دور

* جنس دوطرفه فنر در جدول 5-10، 3-10 کتاب *




نرخهای کشش
معمولاً در نرخهای کشش مقدار کشش به



* برابر ایجاد این در فنر بار را در زمان حلقه کردن که حول خودش می چرخانیم

کمیسیون : تنش در فنرش در دو نقطه ممکن است رخ دهد
 A : در سطح دایره حلقه ها (فانده فنرش در)

B : در سطح دایره حلقه در دورترین نقطه از مرکز F



τ_2 در اثر پیچش
 τ_1 در اثر برش مستقیم

A

تنش در این نقطه درست مانند فنرش در قابل می باشد خداوند

$$\tau_A = k_A \frac{8FD}{\pi d^3} \quad k_A = \frac{4c-1}{4(c-1)}, \quad c = \frac{D}{d}$$

(ضریب تصحیح برش در فنرش قنارت از k_B , k_A است)

B : تنش زوال ناشی از تنش در فنرش داریم

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} + \frac{F \frac{D}{2} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = F \left(\frac{4}{\pi d^2} + \frac{16D}{\pi d^3} \right)$$

برای این دایره ها بجهت تنش
 زوال ناشی از فنرش ضریب


$$\sigma = F \left(\frac{4}{\pi d^2} + k \frac{16D}{\pi d^3} \right)$$

k اصلاح هستند

$$k = \frac{4c^2 - c - 1}{4c(c-1)}$$

K بر حسب C افزایش است پس با کاهش C در دسرنز، احتمال شکست

در قلابها در دسرنز کاهش می‌یابد



نیمگی نرها گسی : مانند ترف در محاسبه شده. اگر چه قلابها در دسرنز خود منفذ

نیز یک سردر نیز واحد نیمگی دارد، که با نیمگی اصلی نرسرا است. اما چون معمولا

نیمگی اصلی نرسرا است، از نیمگی نرسرا قلابها صرف نظر می‌شود

مثال


مطلوب است طراحی نرسرا زرد که هار صغیر صید یک کاپیر نرسرا

این نرسرا در این پیش بار به مقدار $F_0 = 50 \text{ grf}$

تغییرات نرسرا طی پائین آمدن رگه 40٪ نرسرا در این باشد $\Delta F = 0.4 F_0$

مقدار پائین آمدن $\Delta = 3 \text{ mm}$ و با 10٪ تغییر در طول رده برسد

سایح صید یک ربع به ضلع 8 mm است.



طی :

طراحی تیر به بعضی پدیده‌ها D, d, k, N_a و مشخصات لازم

① مبنی: بدنه به طرانت طراحی و تعداد جلا در تیر در یک صفحه (اگر یک تیر باشد کل صفحه به به تعیین کرد) از سه روش استفاده می‌کنیم:

$$G = 82.7 \text{ GPa}$$

$$S_{ut} = \frac{A}{d^m} \rightarrow \text{جدول } 10.4 \rightarrow A = 2211, m = 0.145$$

② قطر انداز: قطر انتقال به صورت لیوین نسبت در برابر انداز و جدول A-28 و عدد در انتاب باشد:

انتاب انداز: $C = 10$ برابر شد سخت تر

خیزد انتاب قطر انتقال را در نظر بگیریم

$$d = 0.1 \text{ mm} \rightarrow \frac{D}{d} = 10 \rightarrow D = 1 \text{ mm}$$

قطر به کم بود، در مکن است بجز به کاهش فرسودگی

$$d = 0.25 \text{ mm} \rightarrow \frac{D}{d} \leq 10 \rightarrow D = \underline{2.5 \text{ mm}}$$

$$k = \frac{\Delta F}{\Delta l} = \frac{0.4 (0.05 \times 10)}{3} = 0.067 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \text{ نتی } ③$$

$$k = \frac{Gd^4}{8D^3 N_a} \rightarrow N_a = \frac{Gd^4}{8kD^3} = 39$$

بفرض دو سرکنت برابر تر $N_t = N_a + 2 = 41$

$$l_s = N_t (0.25) = 41 (0.25) = 10.25 \text{ mm}$$

بنابراین 3 mm کویس عرضی طول تر به بیش از 14 mm و ضخامت کپیور در حدود

20-25 mm خواهد بود که زیاد است. برابر عرض حلقه‌ها (بشمارت تعداد سنجیم) به

اندکس را زیاد کنیم (به عبارت دیگر D را زیاد کنیم)

$$C = 15 \rightarrow D = 15 (0.25) = 3.75 \text{ mm} \quad (\ll 8 \text{ mm} \times 8 \text{ mm})$$

$$N_a = \frac{Gd^4}{8kD^3} = 11 \rightarrow l_s = (11 + 2) 0.25 = 3.25 \text{ mm}$$

$$l_f \rightarrow l_1 \xrightarrow{\text{طول سنجیم}} l_2 \rightarrow l_s$$

$$l_2 - l_s = 0.1 (3) = 0.3 \text{ mm} \rightarrow l_2 = 3.25 + 0.3 = 3.55 \text{ mm}$$

$$l_1 - l_2 = 3 \Rightarrow l_1 = 6.55 \text{ mm}$$

$$l_f - l_1 = \frac{0.05 \times 9}{0.067} = 7.46 \text{ mm} \Rightarrow l_f = 14 \text{ mm}$$

$$\text{دوسرکنت} \quad l_f = P N_a + 3d \Rightarrow P = \frac{14 - 3(0.25)}{11} = 1.2 \text{ mm}$$

④ تنش : بزرگترین تنش

دما، تنش و تغییرات طولی

$$\tau_{max} = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}, \quad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$

$$C = 15, \quad K_w = 1.09, \quad F = k(l_f - l_2) = 0.067(14 - 3.55)$$

$$\tau_{max} = 466 \text{ Mpa}$$

$$\tau_{min} = K_w \frac{8(0.05 \times 9)D}{\pi d^3} = 333 \text{ Mpa}$$

$$\Rightarrow \tau_a = 66.5 \text{ Mpa}, \quad \tau_m = 399.5 \text{ Mpa}$$

$$S_{su} = 0.67 S_u, \quad S_u = \frac{A}{d^m} = \frac{2211}{(0.25)^{0.145}} = 3775 \text{ Mpa}$$

$$\Rightarrow S_{su} = 2529 \text{ Mpa}$$

تغییرات تنش - بزرگترین

$$\rightarrow S_{su} = 398$$

$$S_{sm} = 534$$

$$\Rightarrow S_{se} = \frac{S_{su} S_{sa}}{S_{su} - S_{sv}} = 504.5$$

Goodman

$$\frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = 3.45$$

که ضریب ایمنی بسیار بزرگ است

است (1.4 < n < 1.2) (بزرگ است)

