

۲

مکانیک جامدات

(استاتیک - مقاومت مصالح - طراحی اجزاء)

مجموعه مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا گوهری انارکی

مؤسسه آموزش عالی آزاد پارسه

پارسه

h

۷ مقدمه
۸ مراحل طراحی و اماندگی استاتیکی
۱۵ فرمول‌های طراحی استاتیکی
۱۸ محاسبه تنش معادل یا تنش Vonmises
۲۷ مقاومت حد تحمل
۳۱ ضریب اطمینان طراحی
۳۴ طراحی تحت تنش چند محوری
۴۰ تئوری‌ها به روش هندسی
۴۶ خستگی
۴۷ تخمین عمر خستگی قطعات در HCF و LCF
۵۰ ضرایب اثر پرداخت سطح
۵۵ فرمول طراحی
۵۷ دیاگرام و اماندگی خستگی برای پیچش
۷۰ جوش‌ها
۷۱ انواع جوش
۷۳ سطح گلوبی جوش
۷۳ طراحی استاتیکی و خستگی جوش‌ها
۷۴ طراحی خستگی
۷۵ طراحی استاتیکی
۸۲ پیچ‌ها و پرچ‌ها
۸۶ طراحی استاتیکی پیچ

مقدمه

اصولاً واماندگی قطعات مکانیکی در اثر چندین منشا متفاوت می‌باشد. مانند تسلیم - شکست - خستگی - کمناش - سایش - خورده‌گی و غیره. در این درس کلمه Failure به معنای واماندگی می‌باشد و اصولاً دو نوع واماندگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱- واماندگی استاتیکی Static Failure


۲- واماندگی خستگی Fatigue Failure

واماندگی استاتیکی که تحت بارهای استاتیکی ایجاد می‌شود، یا بر اساس تسلیم و یا بر اساس شکست انجام می‌گیرد و اصولاً انتخاب آن به سلیقه طراح می‌باشد. در حالت کلی در قطعات زمینی که مساله وزن سبک مدنظر نمی‌باشد، از معیار تسلیم استفاده می‌شود. برای قطعات هوایی که همیشه نسبت وزن به مقاومت می‌نیمم مدنظر است، طراحی بر اساس شکست انجام می‌گیرد.

واماندگی خستگی اصولاً تحت بارهای نوسانی انجام می‌گیرد. واماندگی خستگی در یک جسم بدین معنا است که در جسم ابتدا تحت بار نوسانی یک ترک ریز مهندسی ایجاد می‌شود که علم Fatigue Failure به آن می‌پردازد و به آن واماندگی خستگی گویند. سپس این ترک ریز تحت بار نوسانی شروع به رشد می‌کند تا ترک به یک طول بحرانی برسد. وقتی ترک به طول بحرانی رسید یک شکست ناگهانی و سریع در جسم اتفاق می‌افتد و آن را Fast Fracture گویند.

در هر حال علم Fracture Failure به طرز و روش پیشروی ترک می‌پردازد. در درس طراحی اجزاء واماندگی حاصل از اعمال بار نوسانی فقط تا ناحیه بروز ترک مهندسی که آن را Fatigue می‌نامیم، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

دانشجویان محترم دقت کنند که واماندگی استاتیکی و واماندگی خستگی دارای دو مکانیزم متفاوت می‌باشند. یا به عبارت بهتر در واماندگی استاتیکی ابتدا اتم‌ها کشیده شده و یکدیگر را جذب یا دفع می‌کنند و سپس لغزش لایه‌ها یا چرخش کریستال‌ها و شبکه‌ها به صورت dislocation یا نابه‌جایی انجام می‌گیرد و سپس قطعه به شرایط necking یا گلویی رسیده و می‌شکند. در هر حال مشاهده می‌شود که در واماندگی استاتیکی سطح شکست قطعه به صورت منظم و مرتب مانند زیر می‌باشد.



در صورتی که در بارهای نوسانی معمولاً ترک یا جوانه‌زنی از سطح آزاد جسم به صورت بیرون‌زدگی (Extrusion) و یا تورفتگی (intrusion) لایه‌ها شروع می‌شود و در واقع ترک ریزخستگی یا جوانه‌زنی شروع می‌شود. سپس رشد ترک در صفحه ماکزیمم تنش برشی انجام می‌گیرد و پس از مدتی رشد ترک در صفحه ماکزیمم تنش برشی انجام می‌گیرد و پس از مدتی رشد ترک در صفحه ماکزیمم تنش نرمال انجام می‌گیرد (مانند شکل زیر). یعنی در واقع قطعه‌ای که تحت بار نوسانی وامانده می‌شود سطح شکست آن یک سطح مرتب و منظم نمی‌باشد.


در شکل مقابل نواحی عبارت‌اند از:

ناحیه 1: بروز ترک ریز خستگی

ناحیه 2: رشته ترک‌ها در صفحه ماکزیمم تنش برشی

ناحیه 3: رشته ترک‌ها در صفحه ماکزیمم تنش نرمال

ناحیه 4: ناحیه شکست ناگهانی



در هر حال در طراحی اجزاء 1 برای امتحان کنکور حتماً به این سطوح شکست در شرایط استاتیکی و خستگی توجه فرمایید.

۳- تعیین مقاومت حد استاتیکی ماده: این مقاومت فقط به جنس ماده وابسته است و جزو خواص استاتیکی هر ماده می‌باشد که توسط آزمایش کششی ساده در آزمایشگاه مقاومت مصالح برای فلزات مختلف اندازه‌گیری شده و در جداول استاندارد برای فلزات مختلف وجود دارد. این مقاومت‌های حد استاتیکی، برای بارهای کششی (یا فشاری) و بارهای برشی با هم متفاوت هستند. بین این خواص استاتیکی کششی و برشی روابط تجربی زیر وجود دارند.

S_{ut}	مقاومت کششی نهایی
S_{uc}	مقاومت فشاری نهایی
S_{yt}	مقاومت تسلیم کششی
S_{yc}	مقاومت تسلیم فشاری
S_{sy}	مقاومت تسلیم برشی
S_{su}	مقاومت برش نهایی

معمولاً در فلزات نرم:

$$S_{ut} = S_{uc} = S_{ut}$$

$$S_{yt} = S_{yc} = S_y$$

$$S_{sy} = 0.50 S_y$$

$$S_{su} = (0.6 - 0.75) S_{ut}$$

در اجسام شکننده

$$S_{uc} > S_{ut}$$

$$S_{ut} \approx S_{su}$$

در فصل بعدی اطلاعات بیشتری از خواص ماده ارائه خواهد شد.

۴- ضریب اطمینان مقاومت در طراحی اجزا (n_s)

پس از محاسبه تنش‌های بحرانی در صفحات بحرانی و همچنین استخراج خواص ماده از جداول استاندارد، ضریب اطمینان طراحی به صورت زیر ارائه می‌شود.

$$n_s = \frac{\text{مقاومت حد استاتیکی}}{\text{تنش بحرانی}} = \frac{\text{مقاومت تسلیم}}{\text{تنش بحرانی}} \quad \text{طراحی بر اساس معیار تسلیم:}$$

$$n_s = \frac{\text{مقاومت کششی نهایی یا فشاری}}{\text{تنش بحرانی}} \quad \text{طراحی بر اساس معیار شکست:}$$

در فصل بعدی تمام فرمول‌های طراحی استاتیکی بر اساس این رابطه برای اجسام نرم و شکننده ارائه خواهند شد.


در هر حال اگر:

قطعه دچار واماندگی استاتیکی نمی‌شود. اگر $n_s > 1$

قطعه دچار واماندگی استاتیکی می‌شود. $n_s \leq 1$

اصولاً انتخاب ضریب اطمینان طراحی بستگی به قاطعیت یا عدم قاطعیت طراح به طراحی خود دارد. طراحی که به محاسبات خود مطمئن است اصولاً ضریب اطمینان طراحی را کوچک و مناسب در نظر می‌گیرد. هر چه ضریب اطمینان طراحی بیشتر انتخاب شود، وزن قطعه سنگین‌تر برآورد می‌گردد. در هر حال در قطعات هوایی که مساله وزن پایین مدنظر است، بایستی ضریب اطمینان کوچک

دقت شود برای مقاطعی که ماکزیمم تنش برشی در روی تار خنثی قرار دارند، می‌توان حداکثر مقدار تنش برش را (که معمولاً هم در طراحی استفاده می‌شود) از رابطه زیر به دست آورید. اصولاً در امتحانات تست کنکور مقطعی را که ماکزیمم تنش برشی در روی تار خنثی است، مدنظر می‌باشد.



$$\tau_{max} = n \frac{F}{A}$$

که n عبارت است از:


$$n = \frac{3}{2} \text{ بر روی مقطع مربع مستطی}$$

$$n = \frac{4}{3} \text{ برای دایره توپر}$$

$$n = 2 \text{ برای دایره توخالی}$$


برای اشکال ساده می‌توان نقاط بحرانی را از روی دیاگرام‌های لنگر خمشی و پیچشی و برشی مستقیم به دست آورد.

مثال: در جسم زیر با مشخصات هندسی داده شده، نشان دهید کدام یک از نقاط A, B, C, D در محل تکیه‌گاه، بحرانی محسوب می‌شوند؟ مساله پارامتری حل شده و شکل روند حل چنین مسایلی را نشان می‌دهد.



حل: ابتدا محل تکیه‌گاه که به صورت یک تیر یک سرگیردار می‌باشد و ماکزیمم لنگرخمشی در آن وجود دارد را به عنوان سطح بحرانی در نظر می‌گیریم و تمام نیروها را روی این سطح بحرانی نشان می‌دهیم.

یعنی در روی مقطع بحرانی ABCD سه نیروی F و ممان $M = Fl$ و گشتاور پیچشی $T = FR$ عمل می‌کند. حال مولفه‌های تنش را در این سطح برای تمام نقاط می‌نویسیم. تنش‌ها به شرح زیر می‌باشند.



$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$$

که

پس مولفه‌های تنش‌های معادل در A و B عبارت‌اند از:

$$\sigma_{eA} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau_1^2}$$

$$\sigma_{eB} = \sqrt{0^2 + 3(\tau_1 + \tau_2)^2}$$

هر کدام از تنش‌های معادل که بزرگ‌تر باشند، بحرانی‌تر می‌باشند.


یعنی اگر فرض کنیم $\sigma_{eA} > \sigma_{eB}$ است پس نقطه بحرانی در A می‌باشد و اماندگی از این نقطه شروع می‌شود.

فرض کنیم جسم شکننده باشد: همان‌طور که بعداً اشاره خواهد شد اصولاً تئوری لغزشی در اجسام شکننده که دارای تغییر شکل‌های پلاستیک نمی‌باشند، دیگر قابل استفاده نبوده و از تئوری‌های شکست بایستی استفاده شود. چون به‌دست آوردن یک فرمول خاص برای طراحی اجسام شکننده تحت تنش‌های چند محوری کششی و فشاری وجود ندارد، لذا در اجسام شکننده شرایط اماندگی بر اساس روش ترسیمی انجام می‌گیرد. یعنی در نقطه A و B ابتدا تنش‌های اصلی محاسبه می‌شوند:

$$\sigma_{1A}, \sigma_{2A} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau_1^2}$$

$$\sigma_{1B}, \sigma_{2B} = \frac{0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0}{2}\right)^2 + (\tau_1 + \tau_2)^2}$$

حال دیاگرام اماندگی اجسام شکننده (که در فصل بعد توضیح داده می‌شود، که اصولاً تئوری کلمب موهر از همه مطمئن‌تر است.) را رسم کرده و نقاط عمل یا نقاط کاری $A(\sigma_{1A}, \sigma_{2A})$ و $B(\sigma_{1B}, \sigma_{2B})$ در روی این دیاگرام رسم و ضریب اطمینان به روش ترسیمی (که در فصل بعدی ذکر شده است.) محاسبه خواهد شد. دقت شود که بزرگ‌ترین تنش اصلی بین σ_1 و σ_2 را در روی محور افقی و کوچک‌ترین را در روی محور عمودی رسم می‌کنیم.



فرض: مثلاً نقطه عمل A در ربع دوم و نقطه عمل B در ربع اول است. ضریب اطمینان طراحی محاسبه خواهد شد، یعنی:

$$\begin{cases} \frac{S_1}{S_{ut}} - \frac{S_2}{S_{uc}} = 1 \\ S_2 = -\frac{\sigma_{1A}}{\sigma_{2A}} S_1 \end{cases}$$

از تقاطع دو معادله S_2 محاسبه می‌شود و سپس ضریب اطمینان نقطه A برابر است با:

$$n_{SA} = \frac{S_A}{S_2} \Rightarrow n_{SA} = \frac{\sigma_{2A}}{S_2}$$

ضریب اطمینان نقطه B عبارت است از:

$$n_{SB} = \frac{\sigma_{1B}}{S_2}$$

چون $n_{SA} > n_{SB}$ است، معادله S_2 محاسبه می‌شود و امکان شکست در آن بیشتر است. معادله S_1 فرضاً اگر



حالت $n_{SB} > n_{SA}$ باشد، بدین معناست که نقطه B بحرانی است و امکان شکست در آن بیشتر است.

حالت $n_{SA} > n_{SB}$ معادله S_1 محاسبه می‌شود و بدین معنی است که نقطه A بحرانی است.

به صفحات لغزشی و محاسبه تنش‌های بحرانی بر روی آن

همان‌طور که در نقطه B تنش هم تنش برآورد آن کمتر از A است پس نتیجه

می‌گیریم که نقطه A بحرانی‌تر است.



$$\sigma_e = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

$$\sigma_{eA} = \sqrt{(400)^2 + 3(200)^2}$$

$$\sigma_{eB} = \sqrt{(600)^2 + 3(100)^2}$$

هر کدام از تنش‌های معادل که بیشتر باشند آن نقطه بحرانی است.

مثال: در جسم زیر کدام نقطه بحرانی‌تر است A یا B؟
 در خلاف مثال قبل در اینجا نقطه B دارای تنش برآورد
 بزرگ‌تر از A و با تنش برشی کوچک‌تر از A می‌باشد. لذا
 مقایسه تنش‌های بحرانی در صفحه لغزشی مربوط با هم
 از آنجا که تنش برآورد در نقطه A کمتر است، لذا
 تنش‌های بحرانی در صفحه لغزشی مربوط با هم
 مقایسه می‌شود. چون مساله مساله منحنی است، لذا از
 تئوری ساده Voronises یا در واقع تنش معادل σ_e
 استفاده می‌شود.

فرمول‌های طراحی استاتیکی

(a) برای تنش‌های تک محوری:

یعنی اگر در نقطه بحرانی جسم که در فصل قبل روش پیدا کردن آن توضیح داده شده فقط یک نوع تنش تک محوری σ یا τ وجود داشته باشد، طراحی به صورت زیر است:

برای جسم نرم:

$$\left. \begin{aligned} n_s &= \frac{S_y}{\sigma_{\max}} & (1) \\ n_s &= \frac{S_{sy}}{\tau_{\max}} & (2) \end{aligned} \right\} \text{طراحی استاتیکی بر اساس معیار تسلیم}$$

که $S_{sy} = 0.5S_y$

$$\left. \begin{aligned} n_s &= \frac{S_{ut}}{\sigma_{\max}} & (3) \\ n_s &= \frac{S_{su}}{\tau_{\max}} & (4) \end{aligned} \right\} \text{طراحی استاتیکی بر اساس معیار شکست}$$

فرمول (1) و (3) برای اجسامی است که تحت تنش‌های نرمال کششی یا فشاری σ قرار دارند. فرمول‌های (2) و (4) برای موقعی است که جسم تحت تنش‌های برشی قرار دارند.


برای جسم شکننده: اصولاً در اجسام شکننده تغییر شکل پلاستیک ایجاد نمی‌شود و طراحی فقط بر اساس معیار تنش است، یعنی:

$$n_s = \frac{S_{ut}}{\sigma_{\max}} \quad (3) \quad \text{اگر تنش کششی باشد.}$$

$$n_s = \frac{S_{uc}}{\sigma_{\max}} \quad (4) \quad \text{اگر تنش فشاری باشد.}$$

$$n_s = \frac{S_{su}}{\tau_{\max}} \quad (5) \quad \text{اگر تنش برشی باشد.}$$

تذکر: در صفحه (3) بالا سه صفحه ماکزیمم تنش برشی به صورت زیر ایجاد واماندگی می کنند.



$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

مولفه های تنش در صفحه قائم در شرایط سه بعدی

محاسبه تنش های اصلی: برای محاسبه تنش های اصلی بایستی دترمینان ماتریس را برابر صفر قرار داد. (دقت شود که دایره مور

سه بعدی در امتحان تست وقت گیر است و بهتر است، مانند زیر از روش های ریاضی مساله دنبال شود)

$$\begin{vmatrix} \sigma_x - \sigma & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \sigma & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \sigma \end{vmatrix} = 0$$

از حل این دترمینان یک معادله درجه سوم به دست می آید که ریشه های آن تنش های اصلی می باشند. یعنی:

$$\sigma^3 + A\sigma^2 + B\sigma + C = 0$$

تنش های اصلی محاسبه می شوند $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

دقت شود برای این که چک کنیم آیا حل مساله صحیح است یا خیر؟ همواره بایستی این رابطه بین تنش های اصلی و تنش های موجود در صفحه قائم برقرار باشد.

$$\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$

اگر مولفه های تنش دوبعدی باشند.

$$\sigma_{iy} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \sigma_x - \sigma & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma \end{vmatrix} = 0$$

با حل این دترمینان یک معادل درجه دوم به دست می آید که ریشه های آن تنش های اصلی می باشند. یعنی:

$$\sigma^2 + A\sigma + B = 0 \Rightarrow \sigma_1, \sigma_2$$

محاسبه می شوند

در واقع این تنش ها در دوبعدی به صورت زیر در می آیند.

در بخش دایره مور درس مقاومت مصالح نیز با آن آشنایی دارید.

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

جواب : چون برش صفر است تنش‌ها خود اصلی محسوب می‌شوند، یعنی مثلاً

$$\sigma_1 = 200$$

$$\sigma_2 = -100$$

$$\sigma_3 = 600$$

$$(\tau_{\max})_{12} = \frac{200 - (-100)}{2} = 150 \text{ Mpa}$$

$$(\tau_{\max})_{13} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{200 - 600}{2} = -200 \text{ Mpa}$$

$$(\tau_{\max})_{23} = \frac{-100 - 600}{2} = -350 \text{ Mpa}$$


یعنی ماکزیمم تنش برشی واقعی $(\tau_{\max})_{23} = -350 \text{ Mpa}$ یا $(\tau_{\max})_{23} = +350 \text{ Mpa}$ می‌باشد. پس:

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_2 - \sigma_3} \quad \text{یا} \quad n_s = \frac{S_y}{\sigma_3 - \sigma_2}$$

$$n_s = \frac{300}{600 - (-100)} = \frac{300}{700} = \frac{3}{7}$$

چون $n_s < 1$ است، پس جسم وامانده می‌شود.

مثال : مولفه‌های تنش در یک نقطه به صورت زیر است، اولاً تعیین کنید ماکزیمم تنش برشی واقعی و ماکزیمم تنش برشی صفحه‌ای را. ثانیاً اگر مقاومت تسلیم ماده 300 Mpa باشد آیا جسم وامانده می‌شود یا خیر.



جواب :

نکته بسیار مهم: در مسایل دوبعدی که از تئوری ماکزیمم تنش برشی برای طراحی استفاده می‌شود، حتماً در جهتی که ضخامت نازک است و تنش اصلی آن صفر است، نیز بایستی این تنش صفر در محاسبات ماکزیمم تنش برش واقعی منظور شوند، زیرا در یک ضخامت کوچک حتی با حداقل دو اتم نیز می‌تواند لغزش اتفاق افتد، لذا در این مساله دقت شود که حتماً تنش اصلی $\sigma_3 = 0$ نیز منظور گردد پس:

$$\sigma_1 = 100 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_2 = 700 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_3 = 0 \text{ مهم است}$$

$$(\tau_{\max})_{12} = \frac{700 - 100}{2} = 300 \text{ Mpa}$$

$$(\tau_{\max})_{13} = \frac{100 - 0}{2} = 50 \text{ Mpa}$$

$$(\tau_{\max})_{23} = \frac{700 - 0}{2} = 350 \text{ Mpa}$$

مثال : مولفه‌های تنش در یک نقطه به صورت زیر می‌باشند تعیین کنید. بر اساس تئوری ماکزیمم تنش اصلی واماندگی موقعی آغاز می‌شود که:

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} 3\sigma & 3\sigma & 3\sigma \\ 3\sigma & 3\sigma & 3\sigma \\ 3\sigma & 3\sigma & 3\sigma \end{bmatrix}$$

$$\sigma = \frac{1}{3} S_y \quad (۲) \qquad \sigma = \frac{2}{3} S_y \quad (۱)$$

$$\sigma = \frac{2}{3} S_y \quad (۴) \qquad \sigma = \frac{1}{9} S_y \quad (۳)$$

جواب : ابتدا تنش‌های اصلی محاسبه می‌شود.

$$\begin{vmatrix} 3\sigma - x & 3\sigma & 3\sigma \\ 3\sigma & 3\sigma - x & 3\sigma \\ 3\sigma & 3\sigma & 3\sigma - x \end{vmatrix} = 0$$

یک معادله درجه سوم $x^3 = Ax^2 + Bx + C = 0$ تشکیل می‌شود که ریشه‌های آن عبارت‌اند از:

$$\sigma_1 = 9\sigma$$

$$\sigma_2 = 0$$

$$\sigma_3 = 0$$

همان‌طوری که قبلاً گفته شد، برای بررسی صحت حل مساله بایستی $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = 9\sigma$ باشد.

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_{\max}} = \frac{S_y}{\sigma_1}$$

$$n_s = \frac{S_y}{9\sigma}$$

برای شروع واماندگی بایستی $n_s = 1$ باشد، پس:

$$9\sigma = S_y \quad \text{یا} \quad \sigma = \frac{1}{9} S_y$$

یعنی گزینه ۳ صحیح است.

تذکر مهم: هر گاه مولفه‌های تنش در یک نقطه همگی با هم برابر و مثلاً σ_0 باشند (مانند مثال قبل یا مثال زیر) مولفه‌های تنش‌های اصلی 0, 0 و سه برابر σ_0 یعنی $3\sigma_0$ می‌باشند. مثلاً

$$\sigma_{xy} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & \sigma_0 & \sigma_0 \\ \sigma_0 & \sigma_0 & \sigma_0 \\ \sigma_0 & \sigma_0 & \sigma_0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \sigma_1 = 3\sigma_0 \\ \sigma_2 = 0 \\ \sigma_3 = 0 \end{matrix}$$

یا در حالت دوبعدی:

$$\sigma_{xy} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & \sigma_0 \\ \sigma_0 & \sigma_0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \sigma_1 = 2\sigma_0 \\ \sigma_2 = 0 \end{matrix}$$


۱- تئوری ماکزیمم تنش اصلی

۲- تئوری کلمب - موهر


۳- تئوری موهر اصلاح شده

دقت شود که همیشه تئوری دوم کلمب موهر مطمئن ترین تئوری است. (همواره به معنای دقیق ترین نمی باشد.) و همواره جواب های آن Overestimate است.


تنش ماکزیمم تنش اصلی




تئوری ماکزیمم موهر



تئوری موهر اصلاح شده



مثال : در جسم شکننده زیر کدام نقطه زودتر وامانده می‌شود؟ A یا B؟
 مشروط بر این که مقاومت کششی نهایی ماده 400Mpa و مقاومت فشاری نهایی -800 Mpa باشد.




جواب : نقطه A به صورت تک محوری است لذا:

$$n_s = \frac{S_{uc}}{-400} = \frac{-800}{-400} = 2$$

ضریب اطمینان طراحی برای A

در نقطه B چون تنش‌ها دو محوری است، لذا بایستی از روش ترسیم ضریب اطمینان آن را به دست آوریم و سپس با n_{SA} مقایسه کنیم و هر کدام کوچک‌تر باشد، زودتر وامانده می‌شود. تئوری کلمب موهر مطمئن‌تر است.



معادلات خط واماندگی و خط عمل را می‌نویسیم.

$$\begin{cases} \frac{S_1}{400} - \frac{S_2}{800} = 1 \\ S_2 = -\frac{2}{3}S_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_1 = 300 \text{ Mpa} \\ S_2 = -200 \text{ Mpa} \end{cases}$$




$$n_{SB} = \frac{S_1}{\sigma_1} = \frac{300}{300} = 1$$

$$n_{SB} = \frac{S_2}{\sigma_2} = \frac{-200}{-200} = 1 \quad \text{یا}$$

پس:

$$\tau_1 = \frac{4}{3} \frac{FD}{\pi D^2}$$

$$\tau_2 = \frac{F_1 \times 16}{\pi d^3} = \frac{32F(1_1 + 1_3)}{\pi d^3} \sigma$$





اولین کاری که می‌کنیم این است که نیروها را به مقطع بحرانی تبدیل می‌کنیم. روی دیوار است.

اتصال به دیوار بیشتر است و در نتیجه مقطع بحرانی چون تیر یک سر در گستر است M در محل از تمرکز نیروها صرف‌نظر می‌شود.

مثال : کدام مقطع بحرانی است؟



بسی توان گفت چون ممکن است صفت لیریش B را بحرانی تر معرفی کنند.

چون B, A متعلق به یک جسم اند (از یک جنس اند) و $\sigma_{xA} < \sigma_{xB}$, $\tau_{xyA} > \tau_{xyB}$ بحرانی تر است، ولی اگر دو جسم باشند



مثال : کدام بحرانی است؟

جواب : نمی‌توان گفت زیرا به تابع تسلیم یا صفات لیریش بستگی دارد.



مثال : کدام نقطه بحرانی است؟

جسم B در شروع و اماندگی قرار می‌گیرد، زیرا ضریب اطمینان طراحی یک است.


هم‌چنین دقت شود که چون $n_{SA} > 1$ و $n_{SB} \leq 1$ است، آن بدین معنا است که جسم A دچار و اماندگی شکست قرار نمی‌گیرد و

نتیجه: چون $n_{SA} > n_{SB}$ است، پس بدین معنا است که جسم B رودتر از A دچار و اماندگی می‌شود.


چون جنس نرم است، A یا B بحرانی است.

$$\sigma_e^A = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau_2^2}$$

$$\sigma_e^B = \sqrt{0^2 + 3(\tau_1 + \tau_2)^2}$$





- مثال :** کدام گزینه صحیح می باشد؟
- (۱) بحرانی A است.
 - (۲) بحرانی B یا A است.
 - (۳) بحرانی B و C است.
 - (۴) فقط بحرانی B است.
- چون ممان خالص است.
فقط بحرانی B است، زیرا تمرکز تنش دارد.




- مثال :** کدام گزینه صحیح می باشد؟
- (۱) بحرانی A است.
 - (۲) بحرانی B یا A است.
 - (۳) بحرانی C است.
 - (۴) بحرانی B است.

فقط در دو حالت زیر ممان خالص داریم.




در A ممان بیشترین مقدار است و در B تمرکز تنش داریم، بنابراین A یا B بحرانی است.



مقاومت حد تحمل:

- ۱- جسم نرم (فولاد و آلیاژها)
 - ۲- جسم نیمه نرم (آلومینیوم و آلیاژها)
 - ۳- جسم شکننده (چدن و شیشه و ...)
- در جسم شکننده لغزش روی لایه ها وجود ندارد.




مقاومت حد در اجسام شکننده S_{uc}, S_{ut}
 مقاومت حد در اجسام نیمه نرم S_p, S_y, S_{ut}, S_{uc}
 مقاومت حد در اجسام نرم S_y, S_u

نتیجه:



(مقاومت فشاری بیشتر از مقاومت کششی است) $|S_{uc}| > |S_{ut}|$

در جسم شکننده:




مقاومت حد جسم نیمه نرم S_{ut} یا S_p است که ما آن را به جای S_u یا S_y می‌نامیم.



در مواد نیمه نرم به قار پلاستیک می‌روند، ولی روی سطوح شیارها تنشها را می‌افزایند. همه نتیجه نیمه نرمند.



$$|S_{ut}| = |S_{uc}| = S_u$$



$$|S_{ye}| = |S_{yi}| = S_y$$

در جسم نرم

در اجزای لایه‌ها می‌دهد و اگر نیرو را برداریم اجزای آنها به حالت اول برمی‌گردد.

فرق جسم شکننده و نرم:

- ۱- جسم شکننده نقطه تسلیم ندارد و در واقع شکست ناگهانی است. ولی در جسم نرم شکست تدریجی است.
- ۲- در اجسام نرم مقاومت کششی و فشاری یکسان است، ولی در اجسام شکننده مقاومت فشاری بیشتر از کششی است. در اجسام نرم مقاومت برشی تقریباً نصف کششی است. در حالی که در اجسام شکننده مقاومت برشی تقریباً برابر مقاومت کششی است یعنی:

در جسم شکننده $S_{su} = S_{ut}$ مقاومت برشی نهایی

در جسم نرم $S_{sy} = 0.5S_y$


عامل شکست در جسم نرم کرنش و در جسم شکننده تنش است.

- ۳- در اجسام نرم تحت بار استاتیکی ضریب تمرکز تنش اهمیت ندارد و در مقابل بار نوسانی اهمیت دارد، چون عامل شکست کرنش است نه تنش. در جسم شکننده در هر حال تمرکز تنش اهمیت دارد، چون عامل شکست تنش است نه کرنش.

- ۴- در اجسام شکننده اختلاف طول در هنگام شکست با طول اولیه کمتر از 2% است، در حالی که در اجسام نرم این اختلاف زیاد است.

(اختلاف سطح نمونه در هنگام شکست با سطح اولیه نمونه در جسم نرم به مراتب بیشتر از جسم شکننده است.)

- ۵- در جسم نرم انرژی کرنشی ذخیره شده (سفتی ماده) بیشتر از جسم شکننده است.



(سطح زیر منحنی)

- ۶- در اجسام شکننده مقاومت خستگی بسیار ضعیف است. ولی در جسم نرم مقاومت خستگی ضعیف نمی‌باشد.

- ۷- در اجسام نرم سطح شکست با اجسام شکننده متفاوت است.

اجسام نرم در مقابل برش ضعیف هستند و اجسام شکننده در مقابل کشش ضعیف‌اند.




مثال: جسم نرم زیر در کدام صفحه می‌شکند.



(۱) در 45 درجه


(۲) در 90 درجه

جواب:



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \tau A_0 - \sigma_0 A_0 \sin \alpha \cos \alpha = 0 \Rightarrow \tau = \frac{1}{2} \sigma_0 \sin 2\alpha$$

$$\text{if } \alpha = 45^\circ \Rightarrow \tau = \frac{1}{2} \sigma_0$$



جسم A است که هر دو تنش آن کششی است.

بهترین حالت در جسم C است که هر دو تنش آن فشاری است و بدترین حالت در

- (۱) بحرانی A
- (۲) بحرانی B
- (۳) بحرانی C
- (۴) بحرانی D



کمتر از 20% می شود. (یعنی جسم شکننده است.)
در جسم زیر که اجزای طول آن در هنگام شکست با طول اولیه

مثال :

گیرنده (۱) صحیح می باشد، اما اگر جسم نرم بود گیرنده (۳) صحیح بود.

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \sigma A_0 - \tau_0 A_0 \cos 45^\circ \sin 45^\circ - \tau_0 A_0 \sin 45^\circ \cos 45^\circ = 0 \Rightarrow 2\tau_0 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \right]^2 = \tau_0$$


$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \tau A_0 - \tau_0 A_0 \cos 45^\circ \sin 45^\circ + \tau_0 A_0 \sin 45^\circ \cos 45^\circ = 0$$



مثال : در جسم شکننده زیر کدام سطح شکست است؟

مثال بالا می توانی اثبات نمود.

تذکره : در مقابل پیشی (تنش برشی) جسم نرم در صفحه عمودی می شکنند و جسم شکننده در 45° می شکنند 45° مانند



اگر جسم نرم باشد در اثر تنش عمودی در زاویه 45° می شکنند.

$$\text{if } \alpha = 45^\circ \Rightarrow \sigma = \frac{1}{2} \sigma_0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \sigma A_0 - \sigma_0 A_0 \sin \alpha \cos \alpha = 0 \rightarrow \sigma = \sigma_0 \sin^2 \alpha$$

ضریب اطمینان طراحی :

$$\begin{cases} S_{sy} = 0.5 S_y \\ S_{su} = (0.5 - 0.75) S_{ut} \end{cases} \quad \text{مقاومت حد در اجسام نرم و نیمه نرم:}$$

$$S_{su} = S_{ut} \quad \text{مقاومت حد در اجسام شکننده:}$$

مثال : ضریب اطمینان برای کابل آسانسور چقدر است؟

10 (۴)

7 (۳)

4 (۲)



2 (۱)

جواب : $n_s = 5 - 7$ برای قطعات ایمن مناسب است. زیرا ازدیاد بیش از حد وزن خود باعث وارد شدن در فاز شکست می‌شود.
فرمول طراحی:

$$n_s = \frac{\text{مقاومت حد}}{\text{تنش بحرانی}}$$

دیگر ضرایب اطمینان:

تمام فرمول‌های مقاومت مصالح برای جریان آرام است (برای مثلاً A) اما در حالی که انحراف جریان داریم، ضریب K لازم است. بر حسب انحراف K ممکن است مقادیر متفاوتی داشته باشد، ولی برای طراحی K ماکزیمم را لازم داریم.



در اثر انحراف جریان تنش یک افزایش تنش ایجاد شده که میزان افزایش آن


$$\sigma_n = \frac{F}{Wt}$$

$$\sigma_0 = \frac{F}{(W-d)t}$$

W = پهنای صفحه

t = ضخامت صفحه

d = قطر سوراخ





نسبت به تنش در جریان آرام را تمرکز تنش گویند و با K_t نشان می‌دهند.

K_t به دو صورت تعریف می‌شود.

$$1- \quad k_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_n} \quad \text{که در آن } \sigma_n \text{ تنش اصلی یا تنش در دور دست است.}$$


$$2- \quad \text{در تست‌ها از این رابطه استفاده می‌شود: } k_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0} \quad \text{که}$$




در شفت‌ها ضریب تمرکز تنش بر حسب R (شعاع راکورد) و نسبت قطر دو مقطع $\frac{D}{d}$ به دست می‌آید.

گزینه ۳ درست است. زیرا ضرایب تمرکز تنش به مقدار نیرو بستگی ندارد و فقط به قطر و فقط به نوع (پخششی، محوری و...) بستگی دارد.

(2)



(1)




(۳) $K_{t1} = K_{t2}$

(۲) $K_{t1} < K_{t2}$

(۱) $K_{t1} > K_{t2}$

مثال : کدام صحیح می‌باشد؟



$$K_t = \frac{0.003 E}{1000 \times 400 \times 50} \frac{1}{12 \times 40 \times (100)^3}$$

تنش هندسی چقدر است؟


گزینه ۱ : در محل نیرو، کرنش سنج عدد 0.003 را نشان می‌دهد. جنس از فولاد با $E = 200 \times 10^3 \text{ MPa}$ می‌باشد. ضریب تمرکز تنش

۲- روش‌های عددی و تحلیلی

۱- آزمایش (فتو الاستیستیک و کرنش سنجی و...)

روش‌های محاسبه K_t :

انواع تمرکز تنش $\left\{ \begin{array}{l} K_{ts} : \text{تمرکز تنش پخششی} \\ K_{tb} : \text{تمرکز تنش خمشی} \\ K_{ta} : \text{تمرکز تنش محوری} \end{array} \right.$





$$\sigma = K_t \frac{Mc}{I}$$

σ_0 تنش در مقطع کوچکتر در محل ناچ است.



مثال : مقاومت کدام بیشتر است؟

شکل (۱) مقاوم تر است.




مثال : کدام مقاوم تر است؟


از بین دو شکل سمت چپ، شکل ۲ مقاوم تر است.



(۱)



(۲)



از بین دو شکل بالا شکل (۲) از (۱) مقاوم تر است.



مثال : با ایجاد حفره در جسم،

۱- جسم مقاوم تر می شود.

۲- جسم ضعیف تر می شود.


۳- فرق می کند.

اگر حفره را در A ایجاد کنیم، تفاوتی در مقاومت جسم ایجاد نمی شود. ولی اگر در B ایجاد کنیم، جریان را آرام تر می کند و جسم مقاوم تر می شود. (جریان از (۱) به (۲) تبدیل شده و بهتر می شود.)




$$\sigma_A = 3\sigma_0$$

$$\sigma_B = -\sigma_0$$



نکته :



$$\sigma_1 > \sigma_2$$

ضریب اطمینان چقدر است؟

مثال: تابع تسلیم $400 = \sigma_1 + \sigma_2$ است و مقاومت تسلیم 200 MPa می باشد.

$$n_s = \frac{S_y}{f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)}$$

(تابع تسلیم عدد ثابت ندارد)

تنش های اصلی به S_y برسد.

از یک تریگونیتری (یعنی تریگونیتری) می توانیم بیابیم که در نقطه لیریش در صفحه لیریش (صفحات لیریش) یکی از صفحات لیریش در یک زاویه قرار می گیرد که در یک زاویه قرار می گیرد.

طراحی تحت تنش چند محوری:



$$n_s = \frac{\sigma_B}{S_y} \Rightarrow d = \text{محاسبه می شود. یعنی محاسبه می شود.}$$

چون تنش در محوری است، بنابراین به نسبت σ_A و σ_B را مقایسه می کنیم فرجه B بحرانی است، پس با

$$\sigma_B = K_{Ib} \frac{M_{BC}}{I} = 2.5 \frac{(R_A \times 500 - 20 \times 300) \times 32}{\pi(d)^3} = \frac{2.5 \times 32 \times (R_A \times 500 - 20 \times 300)}{\pi(d)^3}$$

$$\sigma_A = \frac{R_A \times 200 \times 32}{\pi(2d)^3} = \frac{R_A \times 200 \times 32}{8 \pi(d)^3} = \frac{R_A \times 200 \times 32}{\pi(d)^3}$$

اول مقطع بحرانی بر حسب این که بیشترین مکان را داشته باشد:






$$R_A = 24 \text{ kN}$$

مثال: تریگونیتری 2.5 است. قطر شفت چقدر است؟ (جنس: فولاد با $S_y = 400 \text{ MPa}$)

$$K_1 = \frac{0.5}{2.5} = 0.2$$

$$K_1 = \frac{1}{2.5} = 0.4$$

$$\Rightarrow K_1 = 2.5$$



$$2.5 - 1$$

$$0.2$$

$$4.5 - 3$$

ضریب تریگونیتری کدام است؟

مثال: در یک استوانه خنار تازی به قطر متوسط 400 mm جفوه کوچک ایضاً شده و فشار داخلی $P = 400 \text{ MPa}$ است.

$$\frac{1}{2}\sigma_1^2 + \frac{1}{2}\sigma_1\sigma_2 = 200 \Rightarrow n_s = \frac{S_y}{\frac{1}{2}\sigma_1^2 + \frac{1}{2}\sigma_1\sigma_2}$$

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{40 \times 10^3 \times 400 \times 32}{\pi(100)^3} \quad \tau = \frac{Tr}{J} = \frac{100 \times 16}{\pi(100)^3}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \text{محاسبه می شود}$$

$$n_s = \sqrt{\quad}$$

پس از این که تنش‌های اصلی محاسبه گردید. مقایسه را در رابطه بالا قرار می‌دهیم تا n_s به دست آید.

۱- تئوری ماکزیمم تنش اصلی

جسم زمانی تسلیم می‌شود که بزرگ‌ترین تنش اصلی برابر با مقاومت کششی ماده باشد، یعنی $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ و شرط تسلیم

$\sigma_1 = \sigma_y$ (در این جا تابع تسلیم σ_1 است).

۲- تئوری ماکزیمم تنش برشی


تسلیم یا واماندگی زمانی شروع می‌شود که بزرگ‌ترین تنش برشی واقعی برابر با مقاومت تسلیم برشی ماده شود، یعنی:

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

$$(\tau_{\max}) = S_{sy} = \frac{1}{2}S_y$$

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{1}{2}S_y \rightarrow \sigma_1 - \sigma_2 = S_y \rightarrow n_s = \frac{S_y}{(\sigma_1 - \sigma_2)_{\text{actual}}}$$

مثال : برای شروع واماندگی بر اساس تئوری ماکزیمم تنش برشی:



$$\sigma = \frac{1}{2}S_y \quad -1$$

$$\sigma = 3S_y \quad -2$$

$$\sigma = \frac{1}{4}S_y \quad -3$$

$$\sigma = \frac{1}{6}S_y \quad -4$$

جواب :

$$\sigma_1 - \sigma_3 = 6\sigma - 0 = 6\sigma$$

$$n_s = \frac{S_y}{6\sigma}$$

$$\text{for } n_s = 1 \rightarrow \sigma = \frac{1}{6}S_y$$

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sigma_y \times \sigma_x \Rightarrow \sigma_e = \sigma_y \times \sigma_x$$

اگر تئیس‌های اصلی را حساب کنیم، بنا براین از فرمول σ_e بر حسب σ_x و σ_y ، σ_e را می‌توانیم حساب کنیم.

$$n_s = \frac{\sigma_e}{S_y} \text{ for } n_s = 1 \Rightarrow S_y = \sigma_e$$

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} 2\sigma & \sigma & 3\sigma \\ \sigma & 4\sigma & 5\sigma \\ 3\sigma & 5\sigma & 2\sigma \end{bmatrix}$$

- (۴) $\sigma = 3S_y$
- (۳) $\sigma = \frac{1}{3}S_y$
- (۲) $\sigma = \frac{6}{1}S_y$
- (۱) $\sigma = \frac{4}{1}S_y$

می‌باشد:

مثال: برای شروع وماندگی در خمسی که تاکنون تئیس آن به صورت زیر تعریف شده است، بر اساس معیار واریانس کدام رابطه صحیح است؟

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2}$$

اگر یکی از تئیس‌های اصلی صفر باشد:

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + 3t_{xy}^2}$$

اگر در یک نقطه فقط σ_x و t_{xy} داشته‌باشیم:

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 6(t_{xy}^2 + \dots)}$$

بنا بر:

$$n_s = \frac{\sigma_e}{S_y}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2} = S_y \Rightarrow \sigma_e = S_y$$

$$\frac{3}{\sqrt{2}} S_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2} = \frac{3}{\sqrt{2}} S_y$$

$$t_{oc} = \frac{3}{\sqrt{2}} S_y$$

و ماندگی زمانی آغاز شود که

۳- تئیس‌های انریژی‌های مختلف واریانس

$$\begin{bmatrix} \sigma - x & \sigma & \sigma \\ \sigma & \sigma - x & \sigma \\ \sigma & \sigma & \sigma \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \sigma_1 = 3\delta, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{3}{1} S_y$$


$$\sigma_s = \begin{bmatrix} \sigma & \sigma & \sigma \\ \sigma & \sigma & \sigma \\ \sigma & \sigma & \sigma \end{bmatrix}$$

- ۱ $\sigma = \frac{2}{1} S_y$
- ۲ $\sigma = \frac{3}{1} S_y$
- ۳ $\sigma = 4 S_y$

مثال: برای شروع وماندگی بر اساس تئیس ماکزیمم تئیس بررسی:

مثال :

بر اساس معیار وان مایس فشار P کدام است؟



$$1- P = \frac{S_y}{\sqrt{1+\nu^2+\nu}}$$

$$2- P = \frac{S_y}{\sqrt{1+\nu^2-\nu}}$$

$$3- P = \frac{S_y}{\sqrt{1+\nu^2+\nu}}$$

$$4- P = S_y$$

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_e} \quad n_s = 1 \Rightarrow S_y = \sigma_e$$

$$\begin{cases} \sigma_z = -P \\ \sigma_y = 0 \\ \epsilon_x = 0 \end{cases}$$



$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \Rightarrow \sigma_x = \nu(\sigma_y + \sigma_z) = \nu(0 - P) = -\nu P$$

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(-\nu P - 0)^2 + (-\nu P - P)^2 + (P - 0)^2} = S_y \Rightarrow P = \frac{S_y}{\sqrt{\nu^2 - \nu + 1}}$$

چون تنش‌ها، تنش‌های اصلی‌اند:

مثال : در شفت زیر قطر براساس ضریب اطمینان 2 چقدر است. جنس از فولاد با $S_y = 600 \text{ Mpa}$ است.


۱- مقطع بحرانی



مقطع A: بحرانی

$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{\text{عدد}}{d^3} = \frac{50 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^3 \times 32}{\pi d^3}$$

$$\tau = \frac{Tr}{J} = \frac{16 \times 4000}{\pi d^3} = \frac{\text{عدد}}{d^3}$$




- عدم قابلیت در محاسبات
- عوامل پیش قابل تغییر
- عدم دقت در مونتاز

ضررهای احتمالی را به دلایل زیر در نظر می گیریم:

- n_1 : ضریب ایمنی برای اضافه بار
- n_2 : ضریب ایمنی برای اضافه بار
- n_3 : ضریب ایمنی برای اضافه بار
- n_4 : ضریب ایمنی عمومی

اولین کاری که می کنیم این است که به نیروهای خارجی ضریب ایمنی اعمال می دهیم.




نیروی کشش و فشار به هر دو جهت اعمال می شود.

ضررهای احتمالی دیگر


$$n_s = \frac{S_y}{\frac{16Tn_1}{2} + \sqrt{32n_s n_1 T} \pi S_y} \leftarrow d = \sqrt[3]{\frac{\pi d^3}{16Tn_1} + \frac{2}{\pi S_y} \sqrt{32n_s n_1 T}}$$

$$n_s = \frac{2\tau_{max}}{S_y} \quad \tau_{max} = \frac{\pi d^4}{32T}$$



مثال: قطر شفت را به دست آورید.

$$n_s = \frac{S_y}{\frac{\sigma_{max}}{S_y} + \frac{K_1 n_f F}{S_y (w-d)}} \leftarrow t = \frac{K_1 n_f F}{S_y (w-d)} + \frac{K_1 n_f F}{n_s K_1 F} = \frac{K_1 n_f F}{S_y (w-d)}$$



$$t = \frac{K_1 n_f F}{S_y (w-d)} \quad (1)$$

$$t = \frac{n_s S_y F}{K_1 (d-w) S_y} \quad (2)$$

$$t = \frac{n_s n_f K_1 F}{S_y (w-d)} \quad (3)$$

مثال: کدام t صحیح می باشد؟

$$\sigma_A^e = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad n_s = \frac{\sigma_A^e}{S_y} = d = \text{محاسبه می شود}$$

فرص: A بحرانی پس با استفاده از تئوری انحراف داریم:

در تست‌ها این‌ها را می‌دهند.

$$n_F = n_1 \cdot n_L$$

$$n_M = n_2 \cdot n_L$$


$$n_T = n_3 \cdot n_L$$

$$F_P = n_F \cdot F$$

$$M_P = n_M \cdot M$$

$$T_P = n_T \cdot T$$

پس قبل از حل مساله نیروها و گشتاورها در ضرایب مربوطه ضرب می‌شوند.



حال مساله را مانند دیگر مسائل قبل حل نموده و از رابطه $n_s = \frac{S_y}{\sigma_{max}}$ مثلاً قطر شافت را محاسبه می‌کنیم.

ضرایب اطمینان به روش ترسیمی:

این روش برای حالت دو بعدی مناسب است.


$$f(\sigma_1, \sigma_2) = S_y$$

یعنی باید تابع تسلیم را رسم کنیم. $\sigma_1 > \sigma_2$

بدترین شرایط نقطه این است که روی خط حرکت کند.

$$\begin{cases} S_2 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} S_1 \\ f(\sigma_1, \sigma_2) = S_y \end{cases}$$

$$n_s = \frac{S_2}{\sigma_2} \text{ or } n_s = \frac{S_1}{\sigma_1}$$




از دو مقدار به دست آمده برای n_s در بالا کوچک‌ترین مقدار را کنترل می‌کنیم که کوچک‌تر از یک نشود.

اگر دو تابع دارند، تابعی که به مبدا نزدیک‌تر است را انتخاب می‌کنیم، زیرا ایمن‌تر است.

مثال: ضریب اطمینان چقدر است؟


$$\begin{cases} S_1 - S_2 = 600 \\ S_2 = -\frac{1}{2} S_1 \end{cases} \rightarrow n_s = \frac{S_2 = -200}{-100} = 2$$



۲- تئوری ماکزیمم تنش برشی

این تئوری فقط برای مواد نرم کاربرد دارد.

طبق این تئوری، تسلیم در یک قطعه مکانیکی زمانی شروع می‌شود که تنش برشی ماکزیمم ایجاد شده در قطعه، با تنش برشی در یک نمونه تحت آزمایش کشش ساده، زمانی که به تسلیم می‌رسد برابر باشد.



$$S_{sy} = \frac{S_y}{2}$$

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

$$n = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}}$$

$$n = \frac{S_y}{\sigma_1 - \sigma_2}$$

ضریب اطمینانی که تعریف می‌کنیم بر حسب این است که Load Line اول کدام خط را قطع می‌کند، (زاویه‌اش کمتر از 45° باشد یا بیشتر) تغییر می‌کند.

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_1} \quad \text{یا} \quad \alpha < 45$$

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_2} \quad \text{یا} \quad \alpha > 45$$

۳- تئوری انرژی تغییر شکل، وان مایس

این تئوری بیانگر آن است که انرژی لازم برای به تسلیم آوردن یک قطعه مقدار ثابتی است. این انرژی می‌تواند در جهات مختلف بکار رود در این تئوری باید همیشه از تنش‌های اصلی استفاده کنیم.

بهترین تئوری برای مواد نرم در بارگذاری‌های استاتیکی برای پیش‌بینی تسلیم تئوری انرژی تغییر شکل است. اگر Load Point ما درون بیضی این تئوری قرار بگیرد، هیچ گونه تسلیمی روی نخواهد داد.


یک بعدی، دوبعدی یا سه بعدی


$$S_y = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2}{2}} = \sigma' \quad \text{تنش وان مایس}$$

حد نهایی S_y برابر σ' می‌شود و در حالت کلی:

تنش صفحه‌ای یا دو بعدی: $\sigma_3 = 0$

$$\sigma' = \sqrt{\frac{2\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 - 2\sigma_1\sigma_2}{2}} \Rightarrow \sigma' = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2}$$








مقاله نمونه.
 تنش‌های عامل واهاندگی را در هر دو تعیین و لذا
 واثخشی می‌توان (یا حتی دیگر تئوری‌های تسلیم) می‌توان
 جواب : چون جسم نرم است، لذا براساس تئوری انرژي
 مثال : کدام شاقه زیر را برای طراحی ترجیح می‌دهید؟ شاقه شاقه نرم یا ductile یا شاقه شکننده.



کرنشی بیشتر است از (2) است.
 از جسم شکننده است، زیرا سطح زیر منحنی تنش
 جواب : در جسم نرم اصولاً میزان جذب انرژي کرنشی بیشتر



مثال : انرژي کرنشی کدام جسم بیشتر است؟



$$\left\{ \begin{aligned} S_1 &= S_2 + 200 \\ \frac{600}{300} + \frac{S_1}{S_2} &= 1 \end{aligned} \right. \Rightarrow n_s = \frac{100}{S_2}$$

مثال : ضریب اطمینان طراحی کدام است؟

$$S_y = \sqrt{3} \tau_{\max} \quad \tau_{\max} = S_{sy} = \frac{\sqrt{3}}{3} S_y = 0.577 S_y$$

$$\sigma' = \sqrt{\tau_{\max}^2 + \tau_{\max}^2 + \tau_{\max}^2} = \sqrt{3} \tau_{\max}$$

طبق این تئوری برای مادی که تحت تنش قرار دارد.


(1) جسم $\sigma_e = \sqrt{(2\tau_0)^2 + 3\tau_0^2} = \tau_0 \sqrt{7}$

(2) جسم $\sigma_e = \sqrt{(\tau_0)^2 + 3(2\tau_0)^2} = \tau_0 \sqrt{13}$


از 1 جسم یا شافت (1) تحت تنش کمتر بوده و از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار است، یعنی:

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_e}$$


مثال: در شافت چرخشی زیر اگر واماندگی شکست در یکی از دو صفحات قائم OA یا صفحه 45 درجه OB اتفاق افتد تعیین کنید، ضریب اطمینان طراحی استاتیکی چقدر است؟ Sut و Suc به ترتیب مقاومت نهایی حد کششی و فشاری جدن می باشد.



جواب: مولفه‌های تنش در روی صفحه OA و OB را می‌نویسیم.



در صفحه OB یا 45°:



با نوشتن رابطه تعادل در راستای u و y مولفه‌های تنش τ و T در صفحه مایل 45° محاسبه می‌گردد. یعنی:

$$\text{در صفحه } 45^\circ \begin{cases} \tau = \frac{1}{2} \sigma_0 \\ \sigma = \frac{3}{2} \sigma_0 \end{cases}$$


$$\text{در صفحه قائم} \begin{cases} \tau = 2 \sigma_0 \\ \sigma = \sigma_0 \end{cases}$$

چون اجسام شکننده در مقابل کششی ضعیف است و در صفحه 45° تنش کششی بیشتر از صفحه 90° است پس جسم در صفحه 45° می‌شکند و ضریب اطمینان استاتیکی عبارت است از:

$$n_s = \frac{S_t}{\sigma} \Rightarrow n_s = \frac{2S_t}{3\sigma_0}$$

مثال : در صفحه نازک (تنش صفحه‌ای) از فولاد با مقاومت تسلیم S_y و نسبت پواسون $\nu = 0.3$ شرط واماندگی براساس تئوری ماکزیمم تنش برشی کدام است؟

جواب : تنش ما اصلی می‌باشد چون برش صفر است، پس:



$$\sigma_1 = 8 \sigma_0$$

$$\sigma_2 = 2 \sigma_0$$

$$\sigma_3 = 0 \quad \text{صفحه نازک است}$$

$$(\tau_{\max})_{12} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{8\sigma_0 - 2\sigma_0}{2} = 3\sigma_0$$


$$(\tau_{\max})_{13} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{8\sigma_0 - 0}{2} = 4\sigma_0 \Rightarrow (\tau_{\max}) = 4\sigma_0$$

$$(\tau_{\max}) = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2} = \frac{2\sigma_0 - 0}{2} = \sigma_0$$

$$n_s = \frac{S_{sy}}{\tau_{\max}} = \frac{0.5 S_y}{4\sigma_0} = \frac{S_y}{8\sigma_0}$$

$$n_s = 1 \quad \text{شروع واماندگی} \Rightarrow 8\sigma_0 = S_y \Rightarrow \boxed{\sigma_0 = \frac{1}{8} S_y}$$

مثال : در صفحه ضخیم زیر (کرنشی صفحه‌ای) از فولاد با مقاومت تسلیم S_y و نسبت پواسون $\nu = 0.3$ شرط واماندگی براساس تئوری ماکزیمم تنش برشی کدام است؟



جواب : چون صفحه ضخیم است و از نوع کرنشی صفحه‌ای است پس، $\epsilon_z = 0$ یعنی:

$$\epsilon_z = \frac{1}{Z} [\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y)] = 0$$

$$\sigma_z = \nu (\sigma_x + \sigma_y)$$

چون تنش برشی صفر و تنش ما خود اصلی می‌باشند، پس:

$$\sigma_1 = 8 \sigma_0$$

$$\sigma_2 = 2 \sigma_0$$


$$\sigma_3 = \nu (\sigma_1 + \sigma_2) = \nu (10 \sigma_0) = 3 \sigma_0$$

$$(\tau_{\max})_{12} = \frac{8\sigma_0 - 2\sigma_0}{2} = 3\sigma_0$$


$$(\tau_{\max})_{13} = \frac{8\sigma_0 - 3\sigma_0}{2} = 2.5\sigma_0$$

$$(\tau_{\max})_{23} = \frac{2\sigma_0 - 3\sigma_0}{2} \quad \text{یا} \quad \frac{3\sigma_0 - 2\sigma_0}{2} = 0.5\sigma_0 \quad (\text{اصولاً قدرمطلقا مدنظر هستند.})$$

$$(\tau_{\max})_{\text{واقعی}} = 3\sigma_0 \Rightarrow n_s = \frac{S_{sy}}{(\tau_{\max})_{\text{واقعی}}} \Rightarrow n_s = \frac{S_y}{6\sigma_0} \Rightarrow n_s = 1 \Rightarrow \boxed{\sigma_0 = \frac{1}{6} S_y}$$



تغییرات σ_a بر حسب N را در مختصات لگاریتمی رسم کرده و آن را دیاگرام $S-N(\sigma_a - N)$ می‌گویند.




$$S'_e = \frac{1}{2} S_{ut}$$

به‌طور تجربی:

اعتبار نمودار فوق تا زمانی است که $\sigma_m = 0$ است.

تخمین عمر خستگی قطعات در LCF و HCF




مثال: در شفت نشان داده شده (چرخان) از ماده‌ای با استحکام نهایی $S_{ut} = 600 \text{ MPa}$

۱- قطعه دارای عمر دائم است.

۲- قطعه در ناحیه LCF قرار دارد.

۳- قطعه در ناحیه HCF قرار دارد.

سطح بحرانی درست در وسط شفت است.




خستگی $S_{ut} = 0.8 \times 600 = 480$

$$S'_e = \frac{1}{2} S_{ut} = 300 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = 0 \quad \text{و} \quad \sigma_a = \frac{20 \times 10^3 \times 32}{\pi (200)^3} = 420$$

$$S'_e < \sigma_a < S_{ut}$$

پس قطعه در ناحیه HCF قرار دارد.



$$\Rightarrow A, B = \frac{S_{ut}}{N} \left| \begin{array}{l} 0.8 S_{ut} \\ 10^3 \end{array} \right.$$

$$A = \frac{10^{-\log \frac{5}{8}}}{0.8 S_{ut}} \quad B = \frac{3}{-1} \log \left(\frac{S'_e}{0.8 S_{ut}} \right)$$

$$\frac{0.8 S_{ut}}{N} \left| \begin{array}{l} 0.5 S_{ut} \\ 10^6 \end{array} \right.$$

$$\log \sigma_a = B \log N + \log A \quad \sigma_a = AN^B$$

مثال: قطر شفت چرخان زیر از فولاد $S_{ut} = 800 \text{ MPa}$ می باشد. در شرایط زیر:


- ۱- برای عمر 10^5 سیکل
- ۲- برای عمر 10^2 سیکل

قطر شفت را به دست آورید.
 قطعه با عمر 10^5 سیکل در ناحیه HCF قرار دارند.

در ناحیه LCF:

در ناحیه HCF: A و B از شرایط مرزی به دست می آیند.

برای تعیین عمر قطعات در بواحی HCF, LCF, HCF، هر یک از سه قسمت مختلف منحنی را با یک خط راست تقریب میزنیم.



$$\sigma_a = AN^B$$

σ_a	N
0.8 Sut	10^3
0.5 Sut	10^6

$$B = -\frac{1}{3} \log \frac{8}{5} \quad \sigma_m = 0$$

$$\sigma_a = \frac{20 \times 10^3 \times 1 \times 10^3 \times 32}{\pi d^3} = \frac{\text{عدد}}{d^3}$$

$$A = -\frac{0.8 S_{ut}}{10^{-\log \frac{8}{5}}}$$


$$\frac{\text{عدد}}{d^3} = A(10^5)^B \rightarrow d \text{ به دست می آید}$$

قطعه با عمر $N = 10^2$ در منطقه LCF قرار دارد.

$$\sigma_m = A'(N)^{B'} \Rightarrow \frac{\text{عدد}}{d^3} = A'(10^2)^{B'} \rightarrow d \text{ به دست می آید}$$

از شرایط مرزی به دست می آید. A', B'

σ_a برای این که عمر قطعه 10^3 سیکل باشد، چقدر است؟



S	N
600	10^2
200	10^6

$$\sigma_A = AN_1^B \quad N = 1000$$

$$\begin{cases} B = \frac{-1}{4} \log 3 \\ A = \frac{600}{10^{-\frac{1}{2} \log 3}} \end{cases} \quad \sigma_A = A(1000)^B$$

$$N = 1000 \rightarrow \sigma_A = A(1000)^B$$


مثال :

با فرض $\sigma_a = 300$ برای ایجاد واماندگی دامنه تنش باید:

$$\sigma'_0 = A(10^4)^B \quad 1-1.5 \text{ برابر شود.}$$



2-2.5 برابر شود. B, A از شرایط مرزی به دست می آید.

3-2 برابر شود.



σ'_0 را از رابطه فوق به دست می آوریم و $\frac{\sigma'_0}{300}$ نسبت مورد نظر را می دهد.

بعد از حالت ایده‌آل (سطح کاملاً صیقلی) سطح سنگ زنی شده، دارای بزرگ‌ترین k_a می‌باشد و در نتیجه S_e آن از همه بیشتر است.



K_b ضریب اثر اندازه

برای بارگذاری محوری چون تنش حالت یکنواختی دارد $K_b = 1$ است. اما در بارگذاری‌های خمشی و پیچشی K_b از محل لایه خنثی تا دورترین نقاط تنش به صورت خطی برای خمش و از مرکز تا محیط به طور خطی برای پیچش تغییر می‌کند. برای مقطع دایره‌ای دوار داریم:

$$K_b = \begin{cases} 1 & d \leq 8 \text{ mm} \\ 1.189d^{-0.098} & d > 8 \text{ mm} \end{cases}$$

K_c : ضریب قابلیت اطمینان

در جداولی مخصوص به ازای مقادیر متفاوت قابلیت اعتماد (Reliability) موردنیاز در مساله مقادیری برای K_c وجود دارد.


R	K_c
50	1
99.99...	0.85

K_d : ضریب اثر دما


ضریب اثر K_d بر اساس دما در جدولی موجود است، اما برای محاسبه تقریبی آن روابط زیر را در نظر می‌گیریم:

$$K_d = \begin{cases} 1 & T < 350^\circ\text{C} \\ 0.5 & T > 350^\circ\text{C} \end{cases}$$


$T^\circ\text{C}$	K_d
300	0.975
350	0.943
400	0.9
450	0.84
500	0.766
550	0.670
600	0.546



و پخششی نشان داده شده است. $0 < q < 1$ می‌کند. یک تغییر صفر و یک است (ضخیم) است که بین صفر و یک تغییر می‌کند. در نمودار زیر a بر حسب S_{u1} و S_{u2} های مختلف فرقی می‌کند. در نمودارهای مختلف و q برای بارگذاری محوری محوری I (تأخیر) q ضریب حساسیت به فشار (ضخیم) است که بین صفر و یک تغییر می‌کند. $0 < q < 1$ می‌کند. یک تغییر صفر و یک است (ضخیم) است که بین صفر و یک تغییر می‌کند. در نمودار زیر a بر حسب S_{u1} و S_{u2} های مختلف فرقی می‌کند. در نمودارهای مختلف و q برای بارگذاری محوری محوری I (تأخیر) q ضریب حساسیت به فشار (ضخیم) است که بین صفر و یک تغییر می‌کند.



$$q = \frac{K_t \sigma_0 - \sigma_0}{K_t \sigma_0 - \sigma_0}$$



$$K_f = \frac{\text{مقاومت نمونه بدون ناچ}}{\text{مقاومت نمونه ناچ دار}}$$



مثال: با افزایش دما:
 ۱- عمر قطعه زیاد می‌شود.
 ۲- عمر قطعه کم می‌شود.
 ۳- عمر ثابت می‌ماند.
 ۴- نمی‌توان گفت.
 محاسبه: K_f : میزان کاهش عمر
 با تست ۱۰ نمونه دیاگرام S-N بدون ناچ و با ناچ به دست می‌آید.
 ۳۵۰°C دما از ۳۵۰°C بیشتر شود یا کمتر، بنابراین نمی‌توان نظر داد.
 با افزایش دما، عمر قطعه کم می‌شود.

نتایج:

- ۱- در اجسام نرم $K_f < K_t$
 - ۲- در اجسام شکننده همیشه $K_f = K_t$ (زیر این اجسام خستگی ندارند).
 - ۳- در اجسام نرم ضریب حساسیت به شیار به سمت صفر میل می کند. ولی در اجسام شکننده ضریب حساسیت به شیار به سمت یک میل می کند.
 - ۴- q به شعاع ناچ، نوع بار و جنس (sut) وابسته است.
- تذکر: در اجسام نرم می توان از K_t استفاده کرد، زیرا در طراحی ایمن تر است. چون از K_f بزرگ تر است و شرایط بحرانی تر را در نظر می گیرد.

$$S'_e = \frac{1}{2} S_{ut} = \frac{1}{4} BHN$$

مثال: عمر کدام چرخنده بیشتر است؟ (تمام شرایط یکسان فرض می شوند).



سختی چرخنده (۲) بیشتر است در نتیجه حد دوام آن بیشتر بوده و عمر آن نیز بیشتر است.

تخمین عمر خستگی در سه منطقه LCF و HCF و عمر دایم

تا اینجا فرض کردیم $\sigma_m = 0$ باشد. ولی باید بتوانیم حالت کلی $\sigma_m \neq 0$ را نیز در نظر بگیریم.

در تست ها هر جا S-N دیاگرام بود، $\sigma_m = 0$ در نظر گرفته شده است.

برای در نظر گرفتن حالت کلی، گودمن آزمایشی انجام داد. یک نمونه را با $R=1$ آزمایش کرد و تغییرات (σ_a, σ_m) را روی نموداری رسم کرد.



$$\sigma_a = 0$$

$$\sigma_m = S_{ut}$$




$$\sigma_a = 0 \text{ بیشترین}$$



و سپس مقدار R را تغییر داد. آزمایش را برای ۱۰ نمونه از $R=0$ تا $R=-1$ انجام داد.




عمر ۲ بیشتر است، زیرا $R=0$ (عمر آن ۴۰ درصد بیشتر است).




مثال : عمر کدام بیشتر است؟

این دیاگرام برای طراحی مناسب نبود، لذا نتایج را به صورت دیگری بنویسند.




دیاگرام را به خاطر داشته باشید:

گودمنی دیاگرام زیر را کشید:



$$S_e = K_a K_b K_c K_d K_e S'_f \quad \text{LCF و HCF برای } S'_f = K_a K_b K_c K_d K_e S'_f$$



ولی در حالت کلی به جای S_e از S'_f استفاده می‌کنیم.




از S_e استفاده می‌شود.

عمر دایم برای $d > 8mm$ با $\sigma_a = 0$ و $\sigma_b = 0$ در پارامترهای کاملاً معکوس می‌شوند.

مثال : عمر کدام چرخنده بیشتر است؟



مقاومت خستگی (1) از (2) ۴۰ درصد بیشتر است، بنابراین عمر چرخنده (1) از چرخنده (2) بیشتر است.



نتایج قبل را گودمن به صورت زیر رسم کرد:

$$\sigma_a \text{ و } \sigma_m \text{ را تبدیل می کنیم به } S_a, S_m$$

$$\begin{cases} \sigma_m = S_{ut} \\ \sigma_a = 0 \end{cases} \quad \text{نمونه (1)}$$

$$\begin{cases} \sigma_m = 0 \\ \sigma_a = S_e \text{ یا } S_f \end{cases} \quad \text{نمونه آخر}$$


و نقاط وسطی را برای صفحه نازک و ضخیم رسم کرد. گودمن این نقاط را به وسیله خطوط راست به هم وصل کرد.

فرمول طراحی:

ما باید کاری کنیم نقطه عمل روی خط طراحی بیفتد. (نمی خواهیم $n_s < 1$ شود).

$$\frac{S_a}{S_e} + \frac{S_m}{S_{sut}} = 1$$

$$\text{معادله خط طراحی} \quad \frac{S_a}{S_e} + \frac{S_m}{S_{sut}} = \frac{1}{n_s}$$



حال نقطه عمل بایستی در معادله طراحی صدق کند:

رابطه گودمن

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n_s}$$

$$\frac{S_{ut}}{n_s} = \sigma_m + \sigma_a \frac{S_{ut}}{S_e \text{ یا } S_f}$$

کریته اول صحیح می باشد .

$$\frac{S_a}{S_m} + \frac{S_e}{2S_m} = 1 \quad (4)$$


$$\frac{S_a}{S_m} + \frac{S_e}{S_m} = 2 \quad (3)$$

$$\frac{S_a}{S_m} + \frac{2S_e}{S_m} = 1 \quad (2)$$

$$\frac{S_a}{S_m} + \frac{S_e}{S_m} = \frac{1}{2} \quad (1)$$

مثال : کدام معادله جستجو بر مبنای ضریب اطمینان 2 صحیح می باشد؟

$$\frac{S_y}{S_m} + \frac{S_e}{S_m} = \sigma_m + \sigma_a \quad \frac{S_y}{S_m} + \frac{S_e}{S_m} = \sigma_m + \sigma_a$$



اگر در مسائل ذکر نگردد بوند از چه معادله استیاده کنیم، معیار طراحی سادریک منطقی تر است.

استیاده کرد. از S_y استیاده کرد. اما سادریک به جای S_m است.

تذکر : (تئوری سادریک)


$$n_s = \frac{\sigma_a}{S_a} \quad \text{OR} \quad n_s = \frac{\sigma_m}{S_m}$$

خط طراحی را رسم می کنیم.

خط طراحی را داریم از تقاطع این ها S_a یا S_m به دست می آید.

$$\frac{S_a}{S_m} + \frac{S_e}{S_m} = 1$$

$$S_a = \frac{\sigma_m}{\sigma_a} S_m$$



ضریب اطمینان چقدر است :

روشی دوم: حل برای (در واقع تعریف دوم ضریب اطمینان)


$$S_e = K_a K_b K_c K_d K_e S_f$$

$$S_f = K_a K_b K_c K_d K_e S_f$$

$$S_f = AN^B$$


A, B از شرایط مرزی به دست می آید .

دیاگرام واماندگی خستگی برای پیچش:



مقاومت تسلیم برای تحمل برش $\begin{cases} S_{Sy} = 0.5 S_y \\ S_{Se} = 0.577 S_e \end{cases}$ در کتاب $n_s = \frac{S_{Se}}{\tau_a}$

راه حل کلی:



$$M_a, M_m = \frac{M_{\max} \pm M_{\min}}{2} \quad T_a, T_m = \frac{T_{\max} \pm T_{\min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{M_a c}{I} \quad \tau_a = \frac{T_a r}{J} \rightarrow \text{معادل } \sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2}$$

$$\sigma_m = \frac{M_m c}{I} \quad \tau_m = \frac{T_m r}{J} \rightarrow \text{معادل } \sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 + 3\tau_m^2}$$


پس رابطه کلی برای محاسبه ضریب اطمینان خستگی عبارت است از:

$$\frac{S_y \text{ یا } S_{ut}}{n_s} = \sigma'_m + \sigma'_a \frac{S_{ut} \text{ یا } S_y}{S_f \text{ یا } S_e}$$

اگر در مسایل در مورد عمر چیزی نگفت ، عمر را دایم می گیریم.

مثال : قطر شفت زیر بر اساس ضریب اطمینان 2 چقدر است؟ جنس شفت از فولاد با $S_{ut} = 800 \text{ MPa}$ می باشد.

$$T_a, T_m = \frac{1000 \pm 0}{2}$$



$$S_e = 0.5 S_{ut} = 400 \text{ MPa}$$

$$T_a = 500 \text{ N.m} \quad \tau_a = \frac{T_a r}{J} = \frac{500 \times 16}{\pi d^3} = \frac{\text{عدد}}{d^3}$$

$$T_m = 500 \text{ N.m} \quad \tau_m = \frac{T_m r}{J} = \frac{500 \times 16}{\pi d^3} = \frac{\text{عدد}}{d^3}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{0 + 3\tau_m^2} = \sqrt{3}\tau_m = \frac{\text{عدد}}{d^3}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{0 + 3\tau_a^2} = \sqrt{3}\tau_a = \frac{\text{عدد}}{d^3}$$

ولگی فرضی شده $n_s = 1.2$ است. بنابراین طبق معیار جستجوی قطعه باید بشکند، ولی می‌شکند.

خسرم ومانده می‌شود.

طبق فرمول:


۳- نمی‌توانی دقیقاً اظهار نظر کرد.

۲- خسرم ومانده نمی‌شود.

۱- خسرم ومانده می‌شود.

مثال: با فرض ضریب اطمینان 1.2 کدام گزینه صحیح می‌باشد: $S_m = 600$

$$\frac{n_s}{600} = 500 + 100 \frac{300}{600} \rightarrow n_s = \frac{7}{6}$$



$$\frac{n_s}{600} = \sigma'_m + \sigma'_a + \frac{200}{600} \Rightarrow n_s =$$


$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_m^2} \quad \sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2}$$

$$T_a, T_m = 400, 600 \quad \tau_m = \frac{16 \times 600}{\pi(200)^3} \quad \tau_a = \frac{16 \times 400}{\pi(200)^3}$$

$$\sigma_a = \frac{\pi(200)^3}{20 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^3 \times 32}$$

سطح بحرانی در وسط شفت است:

با گذاری کاملاً معکوس می‌شود $(\sigma_m = 0)$.



$$T_{max} = 1000 \text{ N.m}$$

$$T_{min} = 200$$

$$S_m = 600 \text{ MPa}$$

$$S_a = 200$$


مثال: در شفت چرخان زیر ضریب اطمینان طراحی کدام است:

$$\tau_m = 400 \text{ MPa} \quad \frac{n_s}{400} = \sigma'_m + \sigma'_a + \frac{200}{400} \Rightarrow n_s \text{ به دست می‌آید}$$

$$\tau_a = 0 \quad \sigma'_a = \sqrt{100^2 + 3(0)^2} = 100$$

$$\sigma'_m = \sqrt{200^2 + 3(400)^2}$$

$$\sigma_m = 200$$



$$\frac{2}{800} = \frac{d^3}{32} + \frac{d^3}{800} \times \frac{400}{400} \rightarrow n_s \text{ به دست می‌آید}$$

با فرض عمر دائم:


مثال: ضریب اطمینان طراحی برای عمر دائم کدام است؟

- ۲ (۱)
- ۳ (۲)
- ۴ (۳)
- ۴ هیچ‌کدام (۴)

یعنی اصلاً در همان حالت استاتیکی می‌شکند و به حالت نوسانی نمی‌رسد. (همان $\frac{1}{4}$ سیکل می‌شکند) بنابراین اول باید ضریب اطمینان استاتیکی را چک کنیم و بعد ضریب اطمینان خستگی را.

$$n_s \leftarrow \frac{S_y \text{ یا } S_{ut}}{\sigma_{\max} = \sigma_a + \sigma_m}$$

$$n_s = \frac{600}{600} = 1$$




مثال : برای ایجاد واماندگی خستگی بایستی تنش متوسط:

- (۱) 2 برابر شود.
 (۲) 1.5 برابر شود.
 (۳) 3 برابر شود.
 (۴) 4 برابر شود.

$$\frac{S_a}{300} + \frac{S_m}{600} = 1$$

$$\frac{100}{300} + \frac{\sigma_m}{600} = 1$$



$$\sigma_m = 600 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 400$$

$$\sigma_m = 4(100)$$

در نتیجه تنش متوسط بایستی 4 برابر شود.

تست سال ۷۸: میله‌ای به قطر 6mm که سطحش سنگ‌زنی شده ($K_a = 0.9$) تحت بارگذاری خمشی با دامنه متغیر قرار دارد. به طوری که بار وارد شده را می‌توان ترکیبی از $\sigma_m = 320 \text{ Mpa}$ و $\sigma_a = 300 \text{ Mpa}$ در نظر گرفت. اگر جنس میله از فولاد با استحکام نهایی 1000 Mpa و استحکام تسلیم 800 Mpa باشد، عمر میله براساس معیار گودمن چگونه خواهد بود؟ (ضریب اطمینان 50% فرض می‌شود).

(۲) عمر محدود بیش از 10000 سیکل خواهد داشت.

(۱) عمر بی‌نهایت خواهد داشت.

(۴) تسلیم استاتیکی در آن اتفاق می‌افتد.

(۳) عمر محدود کمتر از 1000 سیکل می‌نماید.

$$S_{ut} \leq 1400 \text{ Mpa} : S'_e = 0.5 S_{ut} = 0.5(1000) = 500 \text{ Mpa}$$

$$K_a = 0.9 \quad , \quad K_d = 1$$

$$d = 6 \text{ mm} < 8 \text{ mm} \Rightarrow K_b = 1$$

$$R = 50\% \Rightarrow K_c = 1$$

$$S_e = K_a K_b K_c K_d S'_e = (0.9) \times 1 \times 1 \times 1 \times 500 = 450 \text{ Mpa}$$

$$\frac{1}{n} = \frac{\sigma_m}{S_{ut}} + \frac{\sigma_a}{S_e} = \frac{320}{1000} + \frac{300}{450} \Rightarrow n = 1.014 > 1$$

در نتیجه قطعه عمر دائم خواهد داشت و گزینه (۱) صحیح می‌باشد.

باید از نظر استاتیکی هم بررسی شود.

چون S_{ut} در این مساله داده نشده است، به جای آن از S_y استفاده می‌کنیم. (تئوری سادربرگ) با فرض $\sigma'_a = \frac{\sigma_a}{2} = 100$

$$\frac{1}{2} = \frac{100}{400} + \frac{\sigma_m}{600} \Rightarrow \sigma_m = 150 \text{ Mpa}$$


پس در حالت ثانویه مقدار متوسط تنش 150 Mpa می‌باشد. اما در حالت اولیه:

$$\frac{1}{2} = \frac{200}{400} + \frac{\sigma_m}{600} \Rightarrow \sigma_m = 0$$

بنابراین گزینه دوم صحیح می‌باشد.

تست سال ۷۵: یک قطعه تحت بار نوسانی با دامنه تنش $\sigma_a = 400 \text{ Mpa}$ و مقدار متوسط $\sigma_m = 200 \text{ Mpa}$ دارای عمر N است. دامنه تنش بار نوسانی کاملاً معکوس شونده (باری با مقدار متوسط تنش صفر) که همان عمر N را نتیجه می‌دهد، چند مگاپاسکال خواهد بود؟

$$(S_e = 400 \text{ Mpa}, S_y = 800 \text{ Mpa})$$



333 (۲)

233 (۱)

533 (۴)

433 (۳)



چون در صورت مساله S_{ut} داده نشده، به جای تئوری گودمن از تئوری سادربرگ استفاده می‌کنیم (که همان نمودار گودمن است که در آن جایگزین S_{ut} شده و ناحیه بارگذاری ایمن‌تری را نشان می‌دهد). در حالت ثانویه مقدار متوسط تنش صفر است پس طبق نمودار فوق σ'_a همان S_f خواهد بود. برای قطعه‌ای با عمر محدود:

$$\frac{1}{n} = \frac{\sigma_a}{S_f} + \frac{\sigma_m}{S_y} = 1 \Rightarrow \frac{\sigma_a}{S_f} = 1 - \frac{\sigma_m}{S_y}$$

$$\frac{400}{S_f} = 1 - \frac{200}{800} \Rightarrow S_f = \sigma'_a = 533.33 \text{ Mpa}'$$

تست سال ۷۵: تنش‌های اصلی در بحرانی‌ترین نقطه جسمی به صورت زیر هستند. اگر معادله واماندگی استاتیکی به صورت خطی

مطابق شکل فرض شود، مقدار ضریب اطمینان کدام است؟



2 (۱)


2.5 (۲)

3 (۳)

3.5 (۴)

$$\frac{1}{n} = \frac{\sigma_1}{300} + \frac{\sigma_2}{300} \Rightarrow \frac{1}{n} = \frac{40}{300} + \frac{80}{300} \Rightarrow n = 2.5$$

تست سال ۶۹: ماده‌ای چکش خوار دارای استحکام نهایی کششی 300 Mpa است. این ماده براساس معیار حداکثر تنش برشی تحت




تنش دو بعدی زیر خواهد شکست؟

(۱) $\sigma_2 = 120, \sigma_1 = 200$

(۲) $\sigma_2 = -30, \sigma_1 = 280$

(۳) $\sigma_2 = 0, \sigma_1 = 280$

(۴) $\tau_{xy} = 0, \sigma_x = 280$



ابتدا باید طبق تئوری ماکزیمم تنش برشی، تنش برشی مجاز را پیدا کنیم.

$$\tau_{mzx} = \frac{S_y}{n} = \frac{300}{1} = 150 \text{ Mpa}$$

حال ماکزیمم تنش برشی را در هر گزینه به دست می‌آوریم.

$$\tau_{max_1} = \frac{(\sigma_{max} - \sigma_{min})}{2} = \frac{(200 - 0)}{2} = 100 \text{ Mpa}$$

$$\tau_{max_2} = \frac{(280 + 30)}{2} = 155 \text{ Mpa} > 150 \text{ Mpa}$$


$$\tau_{max_3} = \frac{(280 - 0)}{2} = 140 \text{ Mpa}$$

$$\tau_{max_4} = 140 \text{ Mpa}$$

بنابراین گزینه ۲ جواب تست است. (دقت داشته باشد که در تنش‌های دو بعدی یک مولفه تنش $\sigma_3 = 0$ بوده که ذکر نشده است.)

تست سال ۶۹: ماده‌ای چکش خوار، دارای استحکام تسلیم $S_y = 100 \text{ Mpa}$ و استحکام نهایی $S_u = 150 \text{ Mpa}$ می‌باشد. در صورتی

که المانی از ماده تحت بارگذاری زیر باشد، این ماده:



(۱) حتماً تسلیم می‌شود ولی نمی‌شکند.

(۲) حتماً خواهد شکست.

(۳) تسلیم نخواهد شد و نخواهد شکست.

(۴) بدون آنکه تسلیم شود خواهد شکست.

طبق تئوری ماکزیمم تنش نرمال چون یکی از مولفه‌های تنش بزرگ‌تر از استحکام نهایی ماده است، قطعه خواهد شکست.

اما این تئوری به خصوص در مواد نرم کاربرد ندارد. طبق تئوری ماکزیمم تنش برشی:

$$n = \frac{S_y}{2\tau_{max}} = \frac{S_y}{\sigma_{max} - \sigma_{min}} = \frac{100}{180 - 120} = 1.67 > 1$$

بنابراین طبق این تئوری ماده تسلیم نخواهد شد و نخواهد شکست.

تست سال ۷۰: در صورتی که روی محوری $\sigma_a = 100 \text{ Mpa}$ و $\sigma_m = 500 \text{ Mpa}$ و جنس محور از فولاد با $S_{ut} = 800 \text{ Mpa}$ و $S_y = 550 \text{ Mpa}$ و حد دوام تصحیح شده برابر $S_e = 300 \text{ Mpa}$ باشد، کدام یک از جملات زیر صحیح می‌باشد؟ برای بررسی خستگی از معیار گودمن استفاده کنید.

(۱) این محور تحت بارگذاری فوق گسیخته می‌شود. (۲) با ضریب ایمنی $n = 1.04$ گسیخته نمی‌شود.

(۳) با ضریب ایمنی $n = 1.6$ گسیخته نمی‌شود. (۴) با ضریب ایمنی $n = 3$ گسیخته نمی‌شود.

ابتدا با استفاده از معیار گودمن ضریب اطمینان خستگی را به دست می‌آوریم.


$$\frac{1}{n} = \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{100}{300} + \frac{500}{800} \Rightarrow n = 1.04 > 1$$

سپس محور در برابر بارگذاری خستگی مقاوم است. حال بارگذاری استاتیکی را در نظر می‌گیریم:

$$n = \frac{S_y}{2\tau_{\max}} = \frac{S_y}{\sigma_m + \sigma_a} = \frac{550}{500 + 100} = 0.92 < 1$$

بنابراین محور در اثر بارگذاری فوق دچار شکست می‌شود.

تست سال ۷۰: شکل زیر یک محور فولادی را نشان می‌دهد که تحت تاثیر نیروهای P, F و کوپل T قرار گرفته است. کدام یک از عبارات زیر صحیح می‌باشد.



(۱) ضریب اطمینان جسم در نقطه A کمتر از نقطه B است، چون σ_{\max} در نقطه A اتفاق می‌افتد.

(۲) ضریب اطمینان جسم در نقطه A بیشتر از نقطه B است چون τ_{\max} در نقطه B اتفاق می‌افتد.

(۳) چون ضریب اطمینان صرفاً به جنس محور بستگی دارد، ضرایب اطمینان نقاط A, B یکسان است.

(۴) احتیاج به محاسبه داریم و مقادیر عددی S_y, T, F, P مورد نیاز هستند.

نیروی محوری P و گشتاور پیچشی T اثرات یکسانی بر نقطه‌های B, A دارند، ولی اثر نیروی F برای این دو نقطه متفاوت است. تنش خمشی ایجاد شده توسط نیروی F در نقطه A ماکزیمم و در نقطه B (که روی تار خنثی قرار دارد) صفر است. تنش برشی ایجاد شده توسط نیروی F در نقطه A برابر صفر و در نقطه B ماکزیمم است. اما تاثیر بارهای خمشی همیشه مخرب‌تر از بارهای برشی است. در نتیجه نقطه A بحرانی‌تر است و ضریب اطمینان جسم در نقطه A کمتر از B است و گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

تست سال ۶۷: در یک استوانه جدار نازک که دو سر آن بسته است، قطر داخلی 200 mm ، ضخامت 10 mm و فشار داخل استوانه برابر 35 Mpa است. اگر حد تسلیم فلز 770 Mpa باشد، ضریب اطمینان در مقابل تغییر شکل پلاستیک برای یک نقطه روی سطح داخلی استوانه چقدر است؟ از تئوری ماکزیمم تنش برشی استفاده شود.

(۴) 4

(۳) 2

(۲) 1.5

(۱) 3

در یک مخزن تحت فشار جدار نازک:

$$\sigma_1 = \sigma_t = \frac{P d_i}{2t} = 350 \text{ Mpa}$$


$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 + 3\tau_m^2} = \text{عدد}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + 3\tau_a^2} = \text{عدد}$$

$$n_s = \frac{S_{ut}}{\sigma'_m + \sigma'_a} = 1.1$$

$$\frac{S_{ut}}{n'_s} = \sigma'_m + \sigma'_a \frac{S_{ut}}{0.5 S_{ut}} \Rightarrow \frac{S_{ut}}{n'_s} = \sigma'_m + \sigma'_a \Rightarrow n'_s = 0.86$$

مثال : دو صفحه با دو سیستم متفاوت (1) و (2) از طریق جوش مقاومتی (یا پیچ) به یکدیگر متصل شده‌اند و سپس تحت بار نوسانی $\pm F$ قرار گرفته‌اند، مقاومت خستگی کدام اتصال بیشتر است؟



جواب : در اتصال (1) امکان تداخل جریان تنش بیشتر از اتصال (2) است و یا به عبارت دیگر ضریب تمرکز تنش هندسی در اتصال 2 کمتر از اتصال (1) است و در نتیجه طبق فرمول در $S_e = K_a K_b K_c K_e \frac{1}{K_s} S'_e$ مقاومت تحمل خستگی اتصال بیشتر از اتصال (1) است.

مثال : رفتار خستگی یک ماده در ناحیه خستگی دور پایین (Lowcycle Fatigue) از معادله زیر تبعیت می‌کند. مقاومت کششی نهایی این ماده کدام یک از مقادیر زیر است.

$$S_f = 320 (N)^{-0.5}$$

جواب : طبق دیاگرام $S - N$ در ناحیه خستگی دور پایین اگر در معادله بالا به جای سیکل $N = \frac{1}{4}$ ، قرار دهیم S_f برابر مقاومت کششی نهایی S_{ut} می‌گردد.

$$N = \frac{1}{4} \text{ سیکل } S_f = S - t = 320 \left(\frac{1}{4}\right)^{-0.5} = 640 \text{ Mpa}$$

مثال : چنانچه K_f ضریب کاهش مقاومت خستگی یک ماده باشد، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟


(۱) K_f همواره تابعی از تعداد سیکل اعمالی به قطعه می‌باشد.

(۲) K_f مستقل از تعداد سیکل اعمالی بوده و همواره ثابت است.

(۳) K_f مستقل از تعداد سیکل اعمالی بوده و فقط به هندسه و ابعاد وابسته است.

جواب : گزینه ۱ صحیح می‌باشد. زیرا طبق تعریف K_f منحنی زیر همواره حاصل می‌گردد.



$$K_f = \frac{\text{مقاومت خستگی نمونه بدون ناچ}}{\text{مقاومت خستگی نمونه ناچار}}$$



مثال : یک صفحه از جنس چدن (ماده شکننده) مانند شکل (1) تحت بار نوسانی دارای مقاومت خستگی 600 Mpa است. در وسط این صفحه یک سوراخ با تمرکز تنش هندسی $K_t = 2$ مانند شکل (2) ایجاد می‌شود و تحت همان بار نوسانی قرار می‌گیرد. مقاومت خستگی در جسم (2) کدام گزینه است؟

- (1) 400 Mpa
- (2) 200 Mpa
- (3) 300 Mpa
- (4) صفر
- مقاومت خستگی در جسم بدون ناچ = $\frac{\text{مقاومت خستگی در جسم بدون ناچ}}{K_f}$
- (2) مقاومت خستگی در جسم = $\frac{600}{K_f}$


از طرفی چون همواره $K_f \leq K_t$ است، (یعنی برای اجسام نرم $K_f < K_t$ و برای اجسام شکننده $K_f = K_t$ و در این جسم شکننده است) پس گزینه ۳ صحیح می‌باشد.



مثال ۱: در کدام حالت است تنش کمترین است؟




مثال ۲: در کدام حالت است تنش کمترین است؟



مثال ۳: در کدام حالت است تنش کمترین است؟



مثال ۴: در کدام حالت است تنش کمترین است؟




مثال ۵: در کدام حالت است تنش کمترین است؟

مثال ۶: در کدام حالت است تنش کمترین است؟

«تنش کمترین»

اصولاً جوش‌های سر به سر فقط بار محوری و برشی مستقیم را تحمل می‌کنند و جوش‌های نواری انواع بارهای خمشی و محوری و پیچشی و برشی و ترکیبی از آن‌ها را تحمل می‌کند. شفت‌ها را این‌طوری اتصال می‌دهند.




انواع جوش

۱- جوش‌های سر به سر ، شیاری یا Bult

۲- جوش‌های نواری یا شعاعی یا فیلت

جوش سر به سر فقط بارهای محوری و برشی را تحمل می‌کند.

جوش نواری هر سه نوع بار را قبول می‌کند و ترکیب آن‌ها را هم قبول می‌کند.



ضریب تمرکز تنش جوش‌ها (حفظ باشیم)


- در جوش سر به سر $1/2$


- در جوش نواری عرضی $1/5$

- در جوش نواری طولی $2/7$



مثال : کدام اتصال بهتر است؟

در حالت ۲ ضریب تمرکز تنش کمتر و مقاومت بیشتر است.








اگر اصلاح روی هم نباشند باید جدا نگرفته جدا جدا گرفت.



دور تا دور جوشی



اگر به هر دلیل ساق ساق مختلف باشد باید جدا نوشته شود.





این عدد نشان دهنده ساق جوشی است.

علائق و اصطلاحات در جوشی

اصطلاحات:


ساق جوش: h

عرض گلوبی جوش $b = 0.707h$




سطح گلوبی جوش: (از همه مهم تر است.)


$$A = bl = 0.707hl$$



مثال :



تصویر




طراحی استاتیکی و خستگی جوش ها:

۱- جوش سربه سر:


بارهای محوری و برشی را تحمل می کند.



معمولاً صفحات را می بریم بعد مذاب می ریزیم و خط های برش به منحنی تبدیل می شود.



در این جا h با عرض صفحه یکی شده است.

اگر جوش تحت بار استاتیکی است بهتر است، سنگ زنی صورت نگیرد.





خوشی بوار تحت بار غیر محوری
 خوشی بوار تحت بار محوری
خوشی بوار:

با معلوم بودن $S_e, S_{ut}, \sigma_a, \sigma_m, \sigma$ و این که σ_m و این که σ_a و این که σ_m و این که σ_a هستند، W تابع σ_m, σ_a می آید.

$$S_{ut}^n = \sigma_m + \sigma_a \frac{S_e}{S_{ut}}$$

$$S_e = K_a K_b K_c K_d K_e S_e'$$

$$S_e' = 0.5 S_{ut}$$


$$K_a = 1.5, K_b = K_c = K_d = 1, K_e = \frac{1}{1.2} = \frac{1}{1.2}$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{hl}{F} = \frac{40w}{F}$$

$$F_m = 500, \sigma_m = \frac{500}{500} = \frac{40w}{500}$$

$$F_a = 500, \sigma_a = \frac{40w}{500}$$

$$F_{min} = 0, F_{max} = 1000$$



شده است. $K_a = 1.5, S_{ut} = 600 \text{Mpa}$ الکیرود
 مثال: دو صفحه به ضخامت 40mm را خوشکاری کرده‌ایم. بهترین صفحه (W) برای چندانم عمر دائم چقدر است؟ (سطح صفحه خشکی جوار


طراحی جستی:

اما اگر خوشی تحت بار جستی است، بهتر است سنگ زنی انجام شود، چون K_t کم شده و S_e زیاد می‌شود.
 طراحی استاتیکی تحت بار F :
 S_{sy}, S_y را از جدول استنادارها به دست می‌آوریم.
 $n_s = \frac{\sigma}{S_y}$
 $n_s = \frac{t}{S_{sy}}$


تنها یک راه برای تشخیص بار محوری و غیرمحوری وجود دارد. در بار غیر محوری تنش پیچشی یا خمشی وجود دارد، در حالی که در بار محوری چنین نیست.

محاسبه جوش نواری تحت بار محوری:

در روی عرض گلوبی اولاً تنش‌ها یکسان نیست. ثانیاً تنش از همه تنش‌ها بیشتر است. یعنی قطعه روی عرض گلوبی می‌شکند.





محاسبه تنش در روی عرض گلوبی:



$$\sigma = \frac{F_n}{A}, \quad \tau = \frac{F_t}{A}$$

$$A = hl \cos 45$$




$$\begin{cases} \sigma = \frac{F}{hl} \\ \tau = \frac{F}{hl} \end{cases}$$

طراحی استاتیکی:

چون تنش چندمحوری است باید صفحه لغزش تعیین گردد. در جوش‌ها تیوری ماکزیمم تنش برشی صحیح‌تر است.

$$n_s = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}} \quad \tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\tau_{max} = \frac{1.118F}{hl} \quad (1)$$




مثال: تنش ماکزیمم در جوش شکل مقابل چقدر است:

جواب: این مساله بعداً حل می‌گردد، یعنی:

$$\tau_{max} = \frac{F}{\text{سطح گلوبی جوش}} \quad (1)$$

$$\tau_{max} = \frac{\text{نیرو}}{\text{سطح گلوبی}} \quad (2)$$


$$\tau_{max} = \frac{2F}{2 \times 0.707hl} = \frac{1.414F}{hl}$$




جوش‌های موازی تحت بار غیرمحموری:

مثال ۱: در جوش زیر ضریب اطمینان طراحی چقدر است؟

مثال ۲: در جوش زیر ضریب اطمینان طراحی چقدر است؟ مشروط بر این که $I_u = 1 \times 10^3 \text{ mm}^3$, $J_u = 2 \times 10^3 \text{ mm}^3$




برش و پیچش (ممان حول محورها)



در مثال (۱) از روش اول و در مثال (۲) از روش دوم (خط جوش) استفاده می‌شود.

روش اول برای هر دو شکل:

۱- ابتدا سطح گلوبی رسم شود.



۲- تعیین مرکز ثقل جوش

۳- انتقال نیرو همراه کوپل به مرکز ثقل



$$\tau_1 = \frac{F}{\text{سطح گلوبی}} = \frac{F}{2 \times 0.707hl}$$

$$\tau_2 = \frac{T r_A}{J} = \frac{F e \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \left(\frac{d}{2} + b\right)^2}}{J}$$


۲ جایی بحرانی است که τ بیشتر است.

$$\tau^2 = \tau_1^2 + \tau_2^2 + 2\tau_1\tau_2 \cos \alpha$$


۴- رسم تنش در نقطه بحرانی




$$\alpha = 90 - \beta \quad t_g \beta = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{d}{2} + b} \Rightarrow \tau_1 \Rightarrow n_1 = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}}$$



۳- جوشی: خط جوشی به خط سطح است



۲- جوشی: مرکز ثقل (با از جدول) است



۱- رسم سطح: روشی دو مرحله‌ای برای دانستن:

$$I = bI_u = 0.707bI_u$$

$$I = bI_u = 0.707bI_u$$

استفاده از خط جوشی برای حالتی که I_u, I_u را داریم.

روش دوم:

$$n_s = \frac{\tau_{max}}{S_{sy}}$$

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \rightarrow (\tau_{max})_{actual} = \Rightarrow n_s =$$





در جوشی‌ها تئوری ماکزیمم تنش برشی دقیق‌تر است.

$$d_1 = d_2 = \frac{2}{b} + \frac{2}{d}$$



$$I = (I_{G1} + A_1d_1^2) + (I_{G2} + A_2d_2^2), I_{G1} = \frac{1}{12}lb^3, I_{G2} = \frac{1}{12}lb^3, A_1 = A_2 = bl$$



$$\sigma = \frac{I}{Mc} = \frac{F \left(\frac{d}{2} + b\right)}{I}$$

$$\tau_1 = \frac{F}{2bl} = \frac{F}{A}$$

$$A_1 = bl \text{ \& } A_2 = bl \text{ \& } r_1 = \frac{2}{d} + \frac{2}{b} \text{ \& } r_2 = \frac{2}{d} + \frac{2}{b} \Rightarrow \text{بجاست می‌آید}$$

$$I_{G2} = \frac{1}{12}lb^3 + \frac{1}{12}bl^3$$

$$I_{G1} = I_{x1} + I_{y1} = \frac{1}{12}(lb^3 + bl^3)$$


$$I = (I_{G1} + A_1r_1^2) + (I_{G2} + A_2r_2^2)$$

استفاده از خط جوشی: استفاده از خط جوشی برای حالتی که I_u, I_u را داریم.

محاسبه I و I:

$$\tau = \frac{F}{\text{سطح کلویی جویی}} = \frac{20 \times 10^3}{2 \times 0.707 \times 10 \times l} = \tau_{\max} = 300 \Rightarrow l$$

جواب : چون جویی از نوع باری طولی است، پس:



مثال : در اتصال جویی زیر طول مناسب جویی کدام است؟ مشروط بر این که ما کربیم نیشی برشی جویی 300 Mpa فرض شود.
مقاومت را مقایسه می کنیم هر کدام بیشتر بوده امکان شکست آن کمتر است.

$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{40 \times 10^3}{\text{سطح کلویی}}$$

$$\tau' = \frac{F}{40 \times 10^3}$$

$$\tau'' = \frac{0.707 \times 6 \times 15 \times 10^3}{J \times 50 \sqrt{2}}$$


$$\tau^2 = \tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau'\tau'' \cos \alpha$$

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{F \times 1 \times 10^3}{0.707 \times 6 \times 2 \times 10^2}$$

$$\sigma_{\tau} = \tau \rightarrow n_s = \frac{S_{sy}}{\sigma_{\max}^{actual}}$$


$$M = 40 \times 10^3 \times 1 \times 10^3$$

B جویی




$$n_s = \frac{\tau}{S}$$

$$\tau^2 = \tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau'\tau'' \cos \alpha$$



$$\tau'' = \frac{T r_a}{J} = \frac{40 \times 10^3 \times 450 \times 50 \sqrt{2}}{0.707 \times 10 \times J_n}$$

مثال : در اتصال جوش زیر طول مناسب جوش کدام است، مشروط به این که ماکزیمم تنش برشی مجاز جوش طول 100 Mpa و جوش عرضی 150 Mpa باشد.




جواب : چون اتصال دارای جوش طولی و جوش عرضی بوده و همواره مقاومت جوش‌های عرضی بیشتر از نوع طولی می‌باشد، لذا برخلاف مثال بالا دو مقاومت برشی متفاوت برای جوش طولی و عرضی ارایه شده است و حل چنین مسائلی به صورت زیر با استفاده از رابطه تعادل می‌باشد. یعنی:


$$F_{\text{کل}} = F_{\text{عرضی}} + F_{\text{طولی}} \Rightarrow F_{\text{کل}} = \tau_{\text{عرضی}} \times (\text{سطح گلوبی عرضی}) + \tau_{\text{طولی}} \times (\text{سطح گلوبی طولی})$$

$$20 \times 10^3 = 150 \left(2 \times 0.707 \times 6 \times \frac{\ell}{2} \right) + 100 (2 \times 0.707 \times 10 \times \ell) \Rightarrow \ell$$

مثال : دو شافت توپیر و تو خالی به دیواره جوش شده است و تحت بار نوسانی $\pm F$ قرار دارد، مقاومت خستگی کدام اتصال جوش 1 و 2 بهتر است؟




جواب : دو مسیر دارای مقاومت خستگی یکسان می‌باشند، چون سطح گلوبی جوش در هر دو یکسان بوده و مانند شکل زیر می‌باشند.



سطح گلوبی هر دو جوش

$$A_1 = \pi \frac{d_1^2}{4}$$

$$d_1 = \frac{d_1 + d_m}{2}$$




قطر متوسط: d_m
 قطر داخلی: d_1
 قطر خارجی: d_o

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i A_i}{\sum y_i A_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i A_i}{\sum x_i A_i}$$

۱- ابتدا مرکز ثقل هر یک از اجزا را پیدا کنید و به دست آورید.

محاسبات مرکز ثقل اجزا:




۲- با مرکز ثقل هر یک از اجزا


محاسبه کنید (با مرکز ثقل هر یک از اجزا)

محاسبات برای تمام اجزا انجام دهید:

محاسبات کلی:




(۴) نیروی تحت بار محوری




(۳) نیروی تحت بار برشی

محاسبه مناسب μ و μ_0 برای این اجزا. محاسبات کلی را در این صورت به طرف سوراخ از طرف دیگر.



(۲) نیروی تحت بار محوری



(۱) نیروی تحت بار برشی

با توجه به این محاسبات، اما عملی نیست. محاسبه کلی را در این صورت به طرف سوراخ از طرف دیگر.

محاسبه کلی را در این صورت به طرف سوراخ از طرف دیگر.

محاسبه کلی:

۳- محاسبه کلی


۲- محاسبه کلی

۱- محاسبه کلی

محاسبه کلی را در این صورت به طرف سوراخ از طرف دیگر.

محاسبه کلی

۳- انتقال نیرو به مرکز ثقل.



۴- ترسیم نیروهای وارد بر هر پیچ.

F'_n : نیروی حاصل از برش V بر روی پیچ n ام است.
 F''_n : نیروی حاصل از گشتاور پیچشی T روی پیچ n ام است.

$$F'_n = \frac{V}{N} \quad (N: \text{تعداد پیچ‌ها}) \quad F'_A = F'_B = \dots = \frac{V}{4} \text{ در این جا}$$

$$(I) T = F''_A r_A + F''_B r_B + F''_C r_C + F''_D r_D$$

نیروی F'' وارد بر هر پیچ رابطه مستقیم با فاصله آن پیچ تا مرکز ثقل دارد.

$$(II) \frac{F''_A}{r_A} = \frac{F''_B}{r_B} = \frac{F''_C}{r_C} = \frac{F''_D}{r_D} \xrightarrow{I, II} F''_n = \frac{Tr_n}{\sum_i^n r_i^2}$$



$$F''_A = \frac{Tr_A}{r_A^2 + r_B^2 + r_C^2 + r_D^2}$$

در حالت خاص: $r_A = r_B = \dots = r$ رابطه F''_n به صورت زیر ساده می‌شود:

$$F''_n = \frac{T}{Nr}$$

مثال: اولاً کدام اتصال بهتر است؟

ثانیاً: اگر جنس پیچ از آلومینیوم با $S_y = 450 \text{ MPa}$ باشد، قطر پیچ برای اتصال بهتر کدام است؟




پیچ بحرانی را در ۱ و ۲ تعیین می‌کنیم و بررسی می‌کنیم نیروی کل در کدام کمتر است.

اتصال (۱):

$$F'_A = F'_B = F'_C = F'_D = \frac{1000}{4} = 250 \text{ N}$$

$$F''_A = F''_B = F''_C = F''_D = \frac{1000 \times 250}{4 \times 50 \sqrt{2}}$$




$$T = \frac{\omega}{P} = \frac{2\pi(1200)}{800} \frac{1}{60}$$

$$F_A^A = \frac{6 \times 100}{T} = \frac{600}{T}$$


$$F_B^B = \frac{0^2 + 4(100\sqrt{2})^2}{T \times 100\sqrt{2}} = \frac{400\sqrt{2}}{T}$$

$$n_s = \frac{t_A}{S} = \frac{t_A}{4F_A^A} = \frac{t_A}{\pi d^2}$$

محاسبه می شود $d \leftarrow$



(1)



(2)

اتصال (1) بهتر است چون نیروی F_B^B در آن کمتر است.

اولاً کدام اتصال بهتر است؟ ثانیاً در آرایش دایره ای قطر پیچ باید باشد؟

مثال: برای انتقال قدرت از یک الکتریوموتور با دور $N = 1200 \text{ rpm}$ و توان 800 kW از یک فلایچ استفاده شده است.

$$S_{sy} = 400 \text{ Mpa}$$

$$F_2^A = F_2^A + F_2^A + 2F_1^A F_1^A \cos 45$$

$$n_s = \frac{t_A}{S}$$

$$F_A^A = \frac{F_A^A}{4n_s F_A^A} = \frac{4}{\pi d^2} \Rightarrow d^2 = \frac{4}{\pi S_{sy} F_A^A}$$

حالا قطر پیچ برای اتصال بهتر را می خواهیم بیچم بیچ A در اتصال 1 بحرانی است.


اتصال و اتصال 1 بهتر است.

بحرانی 2 اتصال 1 است F_1^A از F_2^A بیشتر است و زاویه بین دو نیروی F_1^B و F_2^B هم در 2 کمتر است. بنابراین اتصال 1 بحرانی تر است.

$$F_1^B = \frac{1000 \times 250}{4 \times 50} = 250$$

به صورت لوزی


در این مجموعه بیچ B بحرانی است. $(\alpha = 0)$



واقع شوند

(1) و (2) و (3) و (4) باید دقیقاً مقابل هم

اتصال (2):



$$F_1^A = F_1^B = \dots = \frac{1000 \times 250}{4 \times 50}$$

$$F_2^A = F_2^B = \dots = 250$$

$$F_1^A = 250 \text{ N}, F_2^A = \frac{1000 \times 250}{4 \times 50\sqrt{2}}$$

$(\alpha = 45^\circ)$ هر بیچی که در آن زاویه بین دو نیروی F_1^B, F_2^B کمتر باشد بحرانی تر است. در این مجموعه بیچ A بحرانی تر است.

پیچ‌های اتصال قطعات تحت بار محوری:

۱- مهره بسته می‌شود و نیروی کششی $+F_i$ در پیچ و نیروی فشاری $-F_i$ در عضو ایجاد می‌شود که نباید خیلی زیاد و یا خیلی کم باشد و حتماً باید با گشتاور سنج بسته شود.

۲- نیروی استاتیکی P یا نوسانی 0 تا P بر سیستم وارد می‌شود. ($-P$ تا P نداریم).




می‌خواهیم طراحی استاتیکی و خستگی پیچ را بررسی کنیم.

قسمتی از P که به پیچ وارد می‌شود: P_b

قسمتی از P که به عضو وارد می‌شود: P_m

کل نیروی وارد بر پیچ: F_b

کل نیروی وارد بر عضو: F_m



$$F_b = P_b + F_i$$

$$F_m = P_m - F_i$$

$$P = P_m + P_b \quad (1)$$

$$\delta_b = \delta_m$$

$$\delta_b = \frac{P_b}{K_b} \quad \& \quad \delta_m = \frac{P_m}{K_m}$$

$$\frac{P_m}{K_m} = \frac{P_b}{K_b} \quad (2)$$


$$1 \ \& \ 2 \rightarrow \begin{cases} P_b = \frac{K_b}{K_b + K_m} P \\ P_m = \frac{K_m}{K_b + K_m} P \end{cases}$$

$$C = \frac{K_b}{K_b + K_m} \text{ اندیس پیچ}$$

$$F_b = CP + F_i \quad \& \quad F_m = (1-C)P - F_i$$




محاسبه P_m و P_b از رابطه تعادل:



هستند. (واشر بستار نرم برابر است، لذا K_A و K_B در مقابل آن بستار بزرگ اگر بین دو عضو یک واشر بستار نرم یا سختی K_g باشد $K_m = K_g$)

حالت دوم:



$$K_{m1} = \frac{A_m E_m}{l_m} \quad \left(\right)$$

$$K_{m2} = \frac{A_m E_m}{l_m} \quad \left(\right)$$

$$\frac{1}{K_m} = \frac{1}{K_{m1}} + \frac{1}{K_{m2}}$$

مثال: دو تا ستیلندر روی هم قرار گرفته و به هم پیچ شده اند. K_m کلی چقدر است؟

حالت اول: رابطه $\delta = \frac{PL}{AE}$ برقرار است.

$$\frac{1}{K_m} = \frac{1}{K_A} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_C}$$

C
B
A

معادل را محاسبه می کنیم.

سختی K_m را نمی توان یک دو عضو برای یک دفعه برای یک وقت نوشت. وقتی چند صفحه موازی هم قرار گرفته باشند K_m

محاسبه K_m :

$$n_s = \frac{F_p}{F_1} \rightarrow F_1 = \frac{1}{n_s} S_p A_1$$

(دلخواه) $n_s (l) = \frac{A_1}{F_1} S_p A_1$

$$F_1 = \begin{cases} 0.9 S_p A_1 & \text{برای حالتی که پیچ دایما بسته باشد.} \\ 0.75 S_p A_1 & \text{برای حالتی که پیچ هر چند وقت یک بار باز و بسته می شود.} \end{cases}$$

محاسبه F_1 و K_b و K_m :

$$n_s = \frac{S_p A_1}{F_b} \quad \& \quad F_b = \frac{K_b}{K_b + K_m} P + F_1$$

پس به جای S_y از S_p استفاده می کنیم. در پیچ ها جنس نرم است، زیرا مقاومت ضربه ای بیشتری است.

$$n_s = \frac{S_y}{S_y A_1} = \frac{F_b}{F_p} \frac{A_1}{F_b}$$

طراحی استاتیکی پیچ:

اگر دو صفحه روی هم، ولی واشر نرم باشد:

$$\frac{1}{K_m} = \frac{1}{K_A} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_g}$$

حالت سوم:




اگر واشر سخت باشد یا اصلاً واشر وجود نداشته باشد. $D = 1.5d$

$$\delta_1 = \int \frac{Pdx}{AE} \quad K_{m1} = \frac{P}{\delta_1}$$

$$K_{m1} = \frac{\pi E_m d}{\ln 5 \frac{2.5d + 2t}{0.5d + 2t}} \quad K_{m2} = \dots$$

$$F_b = \frac{K_b}{K_b + K_m} P + F_i$$

$$F_m = \frac{K_m}{K_m + K_b} P - F_i$$



مثال : حداقل نیروی F_i برای شل شدن اتصال کدام است؟

$$F_i = P(1-C) \quad -1$$

$$F_i = P(1+C) \quad -2$$


$$F_i = P\left(\frac{1}{2}-C\right) \quad -3$$

اتصال زمانی شل است که تنش بین صفحات صفر شود و تمام نیرو به پیچ اعمال شود:

$$F_b = P \Rightarrow P = CP + F_i \rightarrow F_i = P(1-C)$$

با افزایش E مقدار K_b افزایش یافته و در نتیجه پیش بار F_i کم می شود.

$$C = \frac{K_b}{K_m + K_b} = \frac{1}{1 + \frac{K_m}{K_b}}$$



مثال : بین دو صفحه یک واشر قرار می دهیم. کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱- نیروی وارد بر پیچ زیاد و نیروی وارد بر عضو کم می شود.

۲- نیروی وارد بر پیچ کم و بر عضو زیاد می شود.

۳- نیروی وارد بر پیچ و عضو کم می شود.

۴- نیروی وارد بر پیچ و عضو زیاد می شود.

گزینه های سوم و چهارم نمی توانند درست باشند، زیرا جهت تغییرات نیروی وارد بر پیچ و نیروی وارد بر عضو همیشه عکس است.

$$\frac{1}{K_m} = \frac{1}{K_{m1}} + \frac{1}{K_{m2}}$$

$$\frac{1}{K_{m'}} = \frac{1}{K_{m1}} + \frac{1}{K_{m2}} + \frac{1}{K_g}$$

$$K_{m'} < K_m \rightarrow F_b \uparrow$$

بنابراین گزینه (۱) صحیح می باشد.

مثال : مدول الاستیسیته پیچ را افزایش داده ایم:

۱- نیروی وارده بر عضو کم می شود.

۲- نیروی وارده بر عضو زیاد می شود.

۳- نیروی وارده بر عضو ثابت است.

با افزایش E_b ، سختی پیچ افزایش می یابد. در نتیجه نیروی وارده بر عضو کم و نیروی وارده بر عضو زیاد می شود.

مثال :

در یک اتصال تحت نیروی کششی P و نیروی F_1 و F_2 چطور عضو کدام است؟

$$F_m = \frac{K_b}{K_m CP - F_1 - 1}$$

$$F_m = \frac{K_b}{K_b CP - F_1 - \gamma}$$

$$F_m = \frac{C_p}{K_m K_b - F_1 - \gamma}$$


$$E_b \downarrow \rightarrow K_b \downarrow$$

$$\uparrow F_m = \frac{K_m + K_b}{K_m} P$$

$$F_m = \frac{K_m}{K_m + K_b} P - F_1$$

$$F_m = \frac{K_m}{K_m} \frac{K_b}{K_b + K_m} P - F_1 = \frac{K_b}{K_m CP - F_1}$$

طراحی جستی:




برای جستی نمی توان از فرمول $\frac{S_m}{S_a} = \sigma_m + \sigma_a$ استفاده کرد، زیرا جزای طراحی در این جا از مبدأ نمی گذرد.

در نتیجه از طریق نقاط طراحی می کنیم.

برای بررسی جستی و ضریب اطمینان:

$$\left. \begin{aligned} S_a^e + S_m^e + S_a^m &= 1 \\ S_m^e &= S_a^e + \frac{A_1}{F_1} \end{aligned} \right\} S_a$$

$$n_s = \frac{S_a}{S_a^e} = \frac{2A_1}{CP}$$




مثال : در پیچ زیر اولاً تنش پس ماند کدام است؟ ثانياً: ضریب اطمینان طراحی خستگی چقدر است؟

$$\sigma_i = 150$$

$$\text{استاتیکی : } n_s = \frac{S_y}{\sigma_m + \sigma_a}$$

$$\begin{cases} \frac{S_a}{400} + \frac{S_m}{600} = 1 \\ S_m = S_a + 150 \end{cases} \Rightarrow \text{به دست می آید } S_a \Rightarrow n_s = \frac{S_a}{\sigma}$$



استاندارد پیچ‌ها:

سیستم متریک

$M_{24 \times 4}$

$d_0 = 24\text{mm}$

$P = 4\text{mm}$ (فاصله دودندانه متوالی)

در سیستم اینچی

$$d_0 = \frac{1}{2} \leftarrow \frac{1}{2} - 12 \text{ UNEF} - 2A - \text{RH}$$

لقی دسته ۱۲ گام

جنس پیچ از صفحه سخت تر → دندانه درشت UNC (Uniformed Coarse thread)

در جاهایی که ارتعاشات زیاد است، استفاده می شود → UNEF (Uniformed Enthrendly Fine thread)

لقی پیچ و مهره مطابق یکی از سه استاندارد زیر است:

لقی دسته ۱: لقی بین پیچ و مهره زیاد است.

لقی دسته ۲: لقی بین پیچ و مهره کم است.

لقی دسته ۳: هیچ لقی وجود ندارد. (بهترین و گران ترین حالت)

پیچ رزوه داخلی : A

راست گرد : RH

پیچ رزوه خارجی : B

چپ گرد : LH

$$I = NP$$

تعداد پتچ راهان: N

کند می طی کامل دور چرخش برای یک مهره که مسافتی است l

$$P = \text{کام دانه}$$


ψ = زاویه جلو برنده = میتم ψ

ψ = زاویه مارپیچ (helix angle)

$$T_{f1} = F_f \cdot \frac{d}{2}$$

$$T_{f2} = \mu_c F_c \frac{d}{2}$$

$$T = \frac{\omega}{P} \geq T_{f1} + T_{f2} + T_{A-B}$$



محاسبه T_{A-B} : T_{A-B}

تافتان اصطکاکي پاتفتان: T_{f2}

مهره چرخش اصطکاکي چرخش: T_{f1}

انتخاب مودول

استاتیکی طراحی $n_{sy} = \frac{S}{\sigma} \rightarrow$ d به دست می آید

$$d_2 > d_h \Rightarrow t_{\text{پتچ}} > t_{\text{مهره}}$$


$$t_{\text{مهره}} = \frac{2F}{\pi d_t h}$$

$$t_{\text{پتچ}} = \frac{F}{2F} = \frac{\pi d_t h}{2}$$

ندارند هم دیگری شرط شرج می کشند (مهره شرجی هم ندارند). همیشه پتچ زودتر از مهره می کشند

روزها در حالی که درگیر شده اند می کشند (اگر مهره نباشد پتچ روی پتچها نخواهد بود)

O : سطح شکر مهره
X : سطح شکر پتچ
جمع $h \rightarrow$



انتخاب پتچ:

میخواهیم یک جودنه و به وزن F را با h متر بالا ببریم. پتچ مناسب را تعیین کنید.

در پتچهای انتقال قدرت هدف حل مساله زیر است:

۱- ساخت پتچ مرعی گرانتر و مشکلیتر است.

۲- اندامان پتچ دورتهای کمتر از مرعی است.


۳- کشتاور λ برای λ پتچ دورتهای بیشتر است. زیرا سطح پتچ بیشتر است. (الکترو موتور و پتچهای بیشتر است)

۴- پتچ دورتهای برای مرعی λ و پتچهای برای مرعی λ است. استفاده قرار می گیرند.

پتچهای انتقال قدرت باید قویتر باشد (مرعی) و دورتهای

انتقال قدرت

مثلت پیچ



B را ثابت می‌کنیم و در A طناب را باز کنیم و در حالت کشیده نگه داریم.

$$\operatorname{tg} \lambda = \frac{1}{\pi d_m}$$

$$\operatorname{Cos} \lambda = \frac{\pi d_m}{\sqrt{1^2 + \pi^2 d_m^2}}$$

محاسبه T_1 :

گشتاور لازم برای بالا بردن جسم از دنده A به B مانند گشتاور لازم برای بالا بردن از A' به B در روی سطح شیبدار است.

مثال: کدام گزینه صحیح می‌باشد؟ در پیچ انتقال قدرت زیر

۱- جسم بالا می‌رود.



۲- جسم پایین می‌آید.

۳- نمی‌توان گفت.


جسم پایین می‌رود زیرا اصطکاک رو به بالاست.

محاسبه T_1 گشتاور لازم برای بالا بردن جسم (انتخاب الکتروموتور)

محاسبه T_2 گشتاور لازم برای پایین آوردن (بررسی خودقفل)



(۱)



(۲)

$$T_1 = P_1 \frac{d_m}{2}$$

$$T_2 = P_2 \frac{d_m}{2}$$

P_1 : نیروی لازم برای بالا بردن جسم

P_2 : نیروی لازم برای پایین بردن جسم


محاسبه P_1 و P_2 :

$$\text{شکل ۱} \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

$$\text{شکل ۲} \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

در هر دو مورد N از هر دو رابطه حذف شود و P به دست می‌آید.

$$T_1 = \frac{F d_m}{2} \left(\frac{1 + \pi \mu d_m}{-\mu l + \pi d_m} \right) \quad \& \quad T_2 = \frac{F d_m}{2} \left(\frac{-1 + \pi \mu d_m}{\mu l + \pi d_m} \right)$$



$\lambda^{opt}: 25^\circ \sim 45^\circ$
 بیشترین راندمان در $\lambda = 35^\circ$ است و اغلب طراحی در ناحیه صعوبت نمودار صورت می‌گیرد.
 در بیش از دو راندمان به اکثر موتور قوی تر نیاز داریم، چون راندمان بیش از دو راندمان کمتر است.
 در بیش از دو راندمان بزرگ تر است، زیرا سطح بیشتر است.

$$e = \frac{(T_1)_{\mu=0}}{(T_1)_{\mu=\mu_1}} \text{ می‌دهیم. قرار می‌دهیم } T_1 \text{ رابطه } T_1 \text{ را در } \mu = 0$$

محاسبه راندمان بیش از دو:


$$\left. \begin{aligned} \tan \lambda < \mu \text{ or } \tan \lambda \cos \alpha < \mu \\ \tan \lambda \geq \mu \text{ or } \tan \lambda \cos \alpha \geq \mu \end{aligned} \right\} (4) \text{ شرط خودقلبی در دو راندمان:}$$

در بیش از دو راندمان F عمود است. در فرمول ها μ را به $\mu \sec \alpha$ تبدیل می‌کنیم تا شرط خودقلبی وجود داشته باشد. این فرمول T_1 و شرط خودقلبی برای بیش از دو راندمان:


$$\pi \mu d_m - 1 \leq 0 \Rightarrow \mu \leq \frac{\pi d_m}{1} \Rightarrow \mu \leq \tan \lambda$$

اگر $T_2 > 0$ باشد، جسم خودقلبی می‌باشد. اگر $T_2 > 0$ باشد، جسم خودقلبی می‌باشد. زیرا موتور، کشتاور T_2 را لازم دارد تا جسم را با این نیرو در $T_2 > 0$ متوقف کند. (خودقلبی) (خودقلبی) می‌دهیم. (خودقلبی) می‌دهیم. (خودقلبی) می‌دهیم.

از طریق کشتاور:




$$\left. \begin{aligned} \tan \lambda < \mu \text{ شرط خودقلبی (Self locking)} \\ \tan \lambda \geq \mu \text{ شرط خودرویی (Over haul)} \end{aligned} \right\}$$



بررسی خودقلبی در بیش از دو راندمان:

از طریق استاتیکی:

فنرها:



فنرها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

- ۱- فنر مارپیچ حلقوی
- ۱- نوع باز
- ۲- نوع بسته
- ۲- فنر میله پیچشی
- ۳- فنر مارپیچ پیچشی


سختی در تمام فنرها چه خطی و چه غیرخطی (پیچشی) متناسب با d^4 است.

فنر مارپیچ حلقوی:

قطر سیم فنر: d

قطر متوسط حلقه فنر: D

اندیس فنر (Spring Index): $C = \frac{D}{d}$





اگر $\alpha \leq 14^\circ$ باشد، مانند $\alpha = 0$ عمل می‌کند و به آن فنر نوع بسته می‌گویند.

اگر $\alpha \leq 14^\circ$ باشد به فنر نوع باز می‌گویند.

فنر نوع بسته بیشتر در صنعت استفاده می‌شود.

تنش در فنر نوع بسته:

تنش فقط به صورت برشی و پیچشی بر آن وارد می‌شود.



$$\tau_1 = \frac{4F}{\pi d^2}$$

$$\tau_2 = \frac{F \times \frac{D}{2} \times 16}{\pi d^3} = \frac{8FD}{\pi d^3}$$

فنر همیشه در سطح داخل می‌شکند. (این موضوع ربطی به جهت اعمال نیروی F ندارد.)

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{8FD}{\pi d^3} = \frac{8FD}{\pi d^3} \left(1 + \frac{0.5}{C} \right)$$

$$K_s = 1 + \frac{0.5}{C}$$

ضریب اثر تنش برشی

$$\tau = K_s \frac{8FD}{\pi d^3}$$

مثال: در یک فنر مارپیچ قطر سیم فنر را دو برابر کرده‌ایم:

۱- تنش ۸ برابر می‌شود.

۲- تنش نصف می‌شود.

۳- نمی‌توان تغییرات تنش را پیش‌بینی کرد.

گزینه ۳ صحیح می‌باشد، زیرا در K_s هم قطر سیم فنر d موثر است و هم قطر متوسط حلقه فنر D ، بنابراین نمی‌توان اظهار نظر کرد.

$$K = \frac{8D^3 N_a}{GD^4}$$

می‌باشد. $N_a \Rightarrow K \uparrow$ یعنی با زیاد شدن تعداد حلقه‌های آزاد فیر سختی آن افزایش می‌یابد.

$$K = \frac{F}{\delta}$$



$$U = \frac{4F^2 D^3 N_a}{8FD^3 N_a} = \frac{\partial U}{\partial F} = \delta$$

$$U = \frac{1}{2} \left(\frac{F}{D} \right)^2 \left(\frac{F}{2\pi D N_a} + \frac{G}{32\pi D^4} \right)$$

$$T = F \cdot \frac{D}{2} \quad \& \quad \phi = \frac{TL}{GJ} \quad \& \quad L = \pi D N$$

$$U = \frac{1}{2} T \phi$$

(در نوع فیر بسته) محاسبه سختی فیر:



$$\sigma_1 = \frac{F \sin \alpha}{A} = \frac{F \sin \alpha}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\sigma_2 = \frac{(F \sin \alpha) \frac{D}{2} \times 32}{\pi d^3}$$

$$\tau_1 = \frac{F \cos \alpha}{A} = \frac{F \cos \alpha}{\frac{\pi d^2}{4}}$$

$$\tau_2 = \frac{(F \cos \alpha) \frac{D}{2} \times 16}{\pi d^3}$$

هر چهار نوع تنش محوری، برشی، پیچشی و خمشی بر این فیر اعمال می‌شود.

فیر حلقوی نوع باز ($\alpha > 14^\circ$)

$$K_s = 1 + \frac{C}{0.5}$$

$$K_w = \frac{4C-4}{4C-1} + \frac{0.615}{C}$$

$$K_c = \frac{K_s}{K_w}$$

$$K_w = K_s K_c$$

وال (Wahl) پیشنهاد نمود که:

$$\Rightarrow \tau = K_s K_c \frac{8FD}{\pi d^3}$$

با انحنای حلقه فیر، تنش در سطح داخلی زیاد و در خارج مقدار کمتری می‌شود. لذا اثرات آن را با K_c بیان می‌کنیم.

اثر انحنای حلقه فیر:

مثال : کدام گزینه صحیح می باشد؟




فنر اول

$$N = 400$$

$$C = 2$$

$$F = 100 \text{ N}$$



فنر دوم

$$N = 400$$

$$C = 2$$

$$F = 100 \text{ N}$$

$$K_1 > K_2 \quad (1) \rightarrow \text{تعداد حلقه قبل از بارگذاری}$$

$$K_1 < K_2 \quad (2)$$

$$K_1 = K_2 \quad (3)$$

N تعداد حلقه قبل از بارگذاری است.

$$N_{a1} = 400 + 0.5 \quad N_{a2} = 400 + 1.5 \Rightarrow K_2 < K_1$$

گزینه ۱ صحیح می باشد.

مثال : کدام گزینه صحیح می باشد؟



فنر اول

$$F = 1000 \text{ N}$$

$$N_D = 2$$

$$N = 100$$

$$C = 2$$



فنر دوم

$$F = 1000 \text{ N}$$

$$N_D = 4 \rightarrow \text{تعداد حلقه های مرده}$$

$$N = 100 \rightarrow \text{تعداد حلقه ها قبل از اعمال بار} \quad K_1 = K_2 \quad (3)$$

$$C = 2$$




$$K_1 < K_2 \quad (1)$$

$$K_1 < K_2 \quad (2)$$

$$N_{a1} = 100 - 2 = 97 \quad N_{a2} = 100 - 4 = 96 \Rightarrow K_2 > K_1$$

گزینه ۲ صحیح می باشد.


مثال : کدام سیستم فنر بهتر است؟



در فنرها بهتر است یک نیروی بیش بار وجود داشته باشد. (فنری مناسب است که تحت وزن خودش آویزان نشود تا طول آزاد فنر درست باشد)، زیرا تا وزن فنر خنثی نشود در فنر هیچ تغییر طولی ایجاد نمی شود. بنابراین گزینه ۱ حالت بهینه می باشد.

$$\tau = \frac{T}{J} = \frac{T \times 1000}{(50)^3} = 300 \text{ Mpa} \rightarrow T = 20 \text{ kN.m}$$

$$\tau = \frac{T}{J} = \frac{T}{2\pi r^3 h} = 0.707 h \tau_u = 0.707 h (2\pi r^3)$$




- (1) $T \approx 20 \text{ kN.m}$
- (2) $T \approx 40 \text{ kN.m}$
- (3) $T = 80 \text{ kN.m}$
- (4) $T \approx 60 \text{ kN.m}$

ماده جوئی 300 Mpa است. در این صورت کشتاور پیچشی (T) که صفحه و میله را از هم جدا می کند بر این است با:

$$n = \frac{\tau_{\max}}{\tau} = \frac{142}{6.55} = 21.7$$

$$\tau = \frac{F}{5000} = \frac{0.707 h l (60+60+60)}{5000} = 6.55 \text{ Mpa}$$



- (1) $n = 1.5$
- (2) $n = 21.7$
- (3) $n = 2.3$
- (4) $n = 1.8$

رقت.

اگر دیده است. اگر مقطع مستطیل شکل از سه طرف با جوئی به ضخامت 6 mm به ضخامت 6 mm باشد، مطلوب است ضریب اطمینان جوئی یکبار نیروی محوری محوری $F = 5 \text{ kN}$ باشد و تیش و شود و آرد میله به $F = 5 \text{ kN}$ باشد.


سختی فیر:

$$K \sim \frac{Ed^4}{DN}$$

از دو ضریب K_0 و K_1 هر کدام بزرگتر بود، شکست فیر در همان سطح اتفاق می افتد.

K_0 : ضریب وال برای سطح خارج


K_1 : ضریب وال برای سطح داخل



$$\sigma = (K_1, K_0) \frac{32Fr}{\pi d^3}$$

$$\sigma = (K_1, K_0) \frac{MC}{I}$$


$$\tau = \pm \frac{MC}{I}$$



فیرهای مارپیچ پیچشی تحت جهت قرار می گیرند.


(فیر لوله ها): (فیر پیچشی): (فیر لوله ها)

تست سال ۷۰: می‌خواهیم ورقی را به شکل یک پروفیل چهار گوش شکل دهیم و در صورتی که نیروی برشی در مقطعی از پروفیل مطابق جهت نشان داده شده باشد، اتصال جوش در کدام یک از حالت‌های زیر بدتر است.



حالت ۳ بدترین حالت است چون جوش نباید جایی باشد که تنش ماکزیمم است. (یعنی تمرکز تنش داریم).

تست سال ۷۵: تنش برشی مجاز جوش در شکل زیر ۱۴۰ Mpa است. مقدار مجاز بار F تقریباً چند کیلو نیوتن است؟




- (۱) ۱۰۱
- (۲) ۹۱
- (۳) ۱۲۱
- (۴) ۱۳۱

$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{F}{0.707hl}$$

$$\tau = \frac{F}{0.707(6)(50+60+60)} = 140 \text{ Mpa} \Rightarrow F = 101 \text{ Mpa}$$

تست سال ۶۷: اگر نیروی P در مرکز سطح مقطع نبشی وارد شود، کدام طول جوش مناسب است؟

$$L = L_a + L_b$$



$$L_b = \frac{aL}{a+b} \text{ و } L_a = \frac{bL}{a+b} \quad (۱)$$

$$L_b = \frac{bL}{a+b} \text{ و } L_a = \frac{aL}{a+b} \quad (۲)$$

$$L_a = L_b \quad (۳)$$

$$L_a = \frac{a^2L}{a+b} \text{ و } L_b = \frac{b^2L}{a+b} \quad (۴)$$

گشتاور نیروی وارد بر جوش‌های a, b حول مرکز سطح، باید با هم برابر باشند.

$$aF_a = bF_b \Rightarrow a(\sigma_a L_a) = b(\sigma_b L_b)$$

از طرفی تنش‌ها در هر دو جوش با هم برابرند.

$$\sigma_a = \sigma_b \Rightarrow aL_a = bL_b$$

$$L = L_a + L_b \Rightarrow L_a = \frac{bL}{a+b}, \quad L_b = \frac{aL}{a+b}$$

مرکز گروه بر مرکز پیچ وسطی منطبق است و پیچ‌های بالایی و پایینی حداکثر نیروی برشی را تحمل می‌کنند.


$$2F''(30) = 12 \times 10^3 \times 200 \Rightarrow F'' = 40 \times 10^3 \text{ N}$$

$$F' = \frac{12 \times 10^3}{3} = 4 \times 10^3$$

$$F^2 = F'^2 + F''^2 \Rightarrow F = 40199$$

$$\tau = \frac{F}{A_r} = \frac{40199}{133} = 355.74 \text{ Mpa}$$

تست سال ۷۰: نیروی وارد بر پرچ A در شکل زیر برابر است با:




25 N (۱)

$6\sqrt{13}$ N (۲)

$4\sqrt{13}$ (۳)

$5\sqrt{13}$ N (۴)



نیروی F و ممان حاصل از آن را به مرکز سطح پیچ‌ها منتقل می‌کنیم.

$$F'_A = F'_B = F'_C = F'_D = \frac{20}{4} = 5 \text{ KN}$$

$$M = 200(20) = 4000 \text{ N.m}$$


$$r = \sqrt{50^2 + 50^2} = 70.71 \text{ mm}$$

$$F''_A = F''_B = F''_C = F''_D = \frac{M}{4r} = 14.14 \text{ N}$$

زاویه بین نیروهای F' و F'' در پیچ‌های A و D برابر 45 درجه و در پیچ‌های B و C برابر 135 درجه است. بنابراین پیچ‌های A و D بحرانی‌تر هستند.

$$P = F'^2 + F''^2 + 2F'F'' \cos 45 = 5\sqrt{13} \text{ N}$$

تست سال ۷۱: یک پروفیل ناودانی توسط چهار پیچ به قطعه ورقی متصل شده و تحت بار خارج از مرکز قرار دارد. کدام یک از حالت‌های زیر صحیح است؟



(۱) تنش برشی در پیچ‌های ۱ و ۴ برابر و ماکزیمم است.



(۲) تنش برشی در پیچ‌های ۲ و ۳ برابر و ماکزیمم است.

(۳) تنش برشی در پیچ‌های ۱ و ۲ برابر و ماکزیمم است.

(۴) تنش برشی در پیچ ۴ ماکزیمم است.

مشابه تست قبلی نیروی برآیند در پیچ‌های ۲ و ۳ برابر و ماکزیمم است. بنابراین تنش برشی هم در این پیچ‌ها ماکزیمم است.

تست سال ۷۴: توانی معادل 220kW در سرعت 600 rpm از طریق دو فلانچ منتقل می‌شود. فلانچ‌ها توسط ۶ پیچ که مطابق شکل در فواصل مساوی در روی دایره‌ای به قطر 200 mm قرار دارند بهم متصل هستند. براساس ضریب اطمینان ۲ قطر پیچ چند میلی متر باید باشد؟ (مقاومت برش نهایی پیچ 300Mpa است).



21.5 (۱)

30.5 (۲)

9.5 (۳)

10 (۴)

توان
 = $\frac{\text{گشتاور انتقال یافته}}{\text{سرعت زاویه‌ای}}$

هیچ یک از گزینه‌های فوق صحیح نیستند.

$$T = \frac{H}{\omega} = \frac{H}{2\pi N} = \frac{200 \times 10^3}{2\pi \frac{600}{60}} = 3501.4 \text{ N.m}$$

$$F = \frac{T}{6r} = \frac{3501.4}{6(100 \times 10^{-3})} = 5835.7 \text{ N}$$

$$n = \frac{\tau_{\max}}{\tau} \Rightarrow n = \frac{300}{\frac{F}{A}}$$

$$A = \frac{nF}{300} = \frac{2(5835.7)}{300} = 38.9$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow d = 7 \text{ mm}$$

تست سال ۷۴: در پیچ‌های انتقال قدرت برای شرط خود قفلی پیچ، ضریب اصطکاک باید از کدام مقدار بزرگ‌تر باشد؟

(۱) برابر تانژانت زاویه ماریچ

(۲) تانژانت زاویه ماریچ

(۳) تانژانت زاویه جلوبر

(۴) مجموع تانژانت‌های زوایای ماریچ و جلوبر

شرط خود قفلی هنگام پایین آمدن یک بار عبارت است از $\mu > \tan \lambda$ که در آن λ زاویه پیشروی یا جلوبر است.


تست سال ۷۵: کدام یک از دو اتصال (۱) و (۲) که توسط پرچ‌های یکسان انجام شد، مناسب‌تر است؟

(۱)

(۲)

(۳) فرقی ندارد.

(۴) به جنس پرچ‌ها بستگی دارد.



$$F'_A = F'_B = F'_C = \frac{F}{3} = 200 \text{ N}$$

تست سال ۷۷: فنری مارپیچ که قطر متوسط $D = 10 \text{ mm}$ و قطر مفتول $d = 2 \text{ mm}$ را دارد، تحت تاثیر نیروی فشاری $F = 10\pi$ نیوتن قرار گرفته است. حداکثر تنش برشی ایجاد شده در این فنر کدام است؟

- ۱) 10 MPa ۲) 165 MPa ۳) 55 MPa ۴) 110 MPa

$$\tau_{\max} = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{8(10\pi)(10)}{\pi(2)^3} + \frac{4(10\pi)}{\pi(2)^2} = 100 + 10 = 110 \text{ MPa}$$

تست سال ۷۵: در یک فنر مارپیچ قطر سیم فنر را هشت برابر می‌کنیم. برای این که سختی فنر ثابت بماند قطر حلقه فنر باید چند برابر شود؟

- ۱) ۴ ۲) ۸
۳) ۱۶ ۴) ۳۲

سختی فنر از رابطه $K = \frac{d^4 G}{8D^3 N}$ محاسبه می‌شود. در صورتی که قطر سیم فنر d را هشت برابر کنیم، برای ثابت ماندن سختی، قطر حلقه فنر باید 16 برابر شود.

$$\frac{(8d)^4 G}{8(nD)^3 N} = \frac{d^4 G}{8D^3 N} \Rightarrow n = 16$$

تست سال ۷۵: برای افزایش طول عمر فنرهای مارپیچی فشاری با در نظر گرفتن مساله خستگی، ایجاد کدام عامل مناسب‌ترین است؟

- ۱) پیش تنش فشاری ۲) پیش تنش فشاری و کششی
۳) پیش تنش فشاری یا کششی بر حسب مورد ۴) پیش تنش کششی

فنرهای فشاری با یک پیش بار فشاری و فنرهای کششی با یک پیش بار کششی نصب می‌شوند بنابراین گزینه ۱ صحیح می‌شود. در فنرهای فشاری با اعمال فشاری بیش از بار مجاز، تنش‌های پس ماند مفید در سطح فنر ایجاد می‌شود. در حین کار مقداری از بار خستگی صرف خنثی کردن این تنش‌ها می‌شود و بدین ترتیب عمر این فنرها افزایش می‌یابد.

تست سال ۷۴: در یک فنر کششی مارپیچ از نوع بسته (زاویه α کوچک) است. اگر قطر حلقه فنر را دو برابر کنیم تغییر تنش چگونه می‌شود؟

- ۱) 0.5 ۲) ۲ برابر می‌شود.
۳) تنش علاوه بر قطر حلقه به ضریب وال هم بستگی دارد. ۴) ۲ برابر ضریب وال می‌شود.

$$\tau_{\max} = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$

با افزایش قطر حلقه فنر (D) مقدار τ_{\max} افزایش می‌یابد. اما ضریب وال K_w به $C = \frac{D}{d}$ وابسته است و افزایش D در C و در نتیجه در K_w نیز موثر است. بنابراین گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

یکسانی با هم برآید است.

جنس و حلقه و تعداد میله، قطر فولاد و قطر فولاد بستگی ندارد و ضریب ضریب فولاد به $K = \frac{8Nd^3}{Gd^4}$ رابطه $\frac{8Nd^3}{Gd^4}$ ضریب ضریب فولاد

(۳) ضریب ضریب فولاد

(۴) تحت نیروی نیروی فولاد

(۱) ضریب ضریب فولاد

(۲) ضریب ضریب فولاد

این صورت

در یکسانی نیست. در فولاد آزاد طول فولاد و جنس یکسانی مفروضه اند ولی طول آزاد فولاد و جنس یکسانی و حلقه و تعداد میله و قطر فولاد بستگی ندارد. در فولاد بستگی دارد. در فولاد بستگی دارد.

با افزایش قطر متوسط فولاد D ، تنش برشی فولاد K کاهش می‌یابد و با افزایش K مقدار تغییر مکان افزایش می‌یابد.

$$\tau_{max} = \frac{8FD}{4\pi d^3} + \frac{\pi d^3}{4F}, K = \frac{8D^3N}{d^4G}$$

(۴) با افزایش تعداد حلقه‌های فولاد، تنش برشی فولاد در مقطع فولاد فولاد کاهش می‌یابد.

(۳) تنش فولاد در فولاد بستگی دارد و با افزایش d کاهش می‌یابد.

(۲) با افزایش قطر فولاد d ، تنش برشی فولاد کاهش می‌یابد و تغییر مکان افزایش می‌یابد.


(۱) با افزایش قطر متوسط فولاد D ، تنش برشی فولاد در مقطع فولاد افزایش می‌یابد و تغییر مکان افزایش می‌یابد.

تست سال ۷۰: در فولاد بستگی دارد و قطر حلقه D ، کاهش می‌یابد از عبارات زیر صحیح است؟

یاتاقان‌ها:

یاتاقان‌های غلتشی (بیرینگ‌ها):

بخش‌های اصلی بیرینگ‌ها:



(۱) **کنس خارجی:** استوانه‌ای است که روی سطح داخلی آن یک شیار تعبیه شده است.

(۲) **کنس داخلی:** استوانه‌ای است که روی سطح خارجی آن یک شیار تعبیه شده است.

محور روی کنس داخلی سوار می‌شود، یعنی بیرینگ‌ها روی آن مونتاژ می‌شوند.

(۳) **گوی:** عضو سوم بیرینگ است که غلتش توسط آن صورت می‌گیرد و به شکل‌های زیر است.

کروی (Ball Bearing)

استوانه‌ای (Roller Bearing)

مخروطی

بشکه‌ای

کنس خارجی همیشه روی پوسته سوار می‌شود و حرکت دورانی محور توسط گوی‌ها به لغزش تبدیل می‌شود.

(۴) **نگهدارنده (cage):** عضو چهارم بیرینگ‌ها است که فاصله گوی‌ها را از هم حفظ می‌کند تا گوی‌ها همیشه در فاصله معینی از

هم باشند و به هم برخورد نکنند، چون برخورد آن‌ها به هم سبب کچلی می‌شود و بیرینگ خراب می‌شود.

$mc d ue$

کد گذاری بیرینگ‌ها:

کد نوع بیرینگ : mc

کلاس بیرینگ (ظرفیت دینامیکی) : d

کد اندازه : ue

کد اندازه مشخص کننده قطر کنس داخلی یا قطر شفتی است که بیرینگ روی آن سوار می‌شود.

بیرینگ‌ها بر حسب ظرفیت باری که می‌توانند تحمل کنند، به سه کلاس زیر تقسیم می‌شوند:

(۱) کلاس سبک

(۲) کلاس متوسط

(۳) کلاس سنگین

قطر داخلی محور برای هر سه کلاس بیرینگ یکی است و فقط ظرفیت تحمل بار آن‌ها با هم فرق دارد.





هرچه کلاس بیرینگ بالاتر رود قطر کنس خارجی و پهنای بیرینگ افزایش می‌یابد تا بار بیشتری را بتواند تحمل کند.

در جاهایی که نمی‌توانیم قطر شفت را تغییر دهیم باید ابتدا کلاس بیرینگ را افزایش دهیم تا ظرفیت تحمل بار آن افزایش یابد. در

مرحله بعد نوع بیرینگ را تغییر می‌دهیم تا ظرفیت مورد نیاز را تامین کنیم. هم‌چنین باید مسایل اقتصادی را در نظر بگیریم. در بعضی

موارد اگر نوع یا کلاس بیرینگ را تغییر دهیم قیمت آن بسیار کمتر خواهد شد. افزایش دما باعث کاهش ظرفیت دینامیکی بیرینگ


است که در نظر نگرفتن تلورانس‌ها باعث به‌وجود آمدن یک پیش بار روی کنس‌های بیرینگ می‌شود و دما به سرعت افزایش می‌یابد.



$mc=3$

$mc = 6$

$$p = xF_1 + yF_2$$



این نوع از اتصالات در سیستم‌های مکانیکی و در ماشین‌های مختلف کاربرد دارد. این اتصالات در صورتی که در یک محور قرار دارند و در یک جهت قرار می‌گیرند، می‌توانند به عنوان یک واحد محسوب شوند. در صورتی که در دو جهت قرار می‌گیرند، باید به صورت دو واحد محسوب شوند.

۲- اتصالات چرخشی

این نوع از اتصالات در سیستم‌های مکانیکی و در ماشین‌های مختلف کاربرد دارد. این اتصالات در صورتی که در یک محور قرار دارند و در یک جهت قرار می‌گیرند، می‌توانند به عنوان یک واحد محسوب شوند. در صورتی که در دو جهت قرار می‌گیرند، باید به صورت دو واحد محسوب شوند.

۳- اتصالات جوش

این نوع از اتصالات در سیستم‌های مکانیکی و در ماشین‌های مختلف کاربرد دارد. این اتصالات در صورتی که در یک محور قرار دارند و در یک جهت قرار می‌گیرند، می‌توانند به عنوان یک واحد محسوب شوند. در صورتی که در دو جهت قرار می‌گیرند، باید به صورت دو واحد محسوب شوند.


۴- اتصالات کششی

این نوع از اتصالات در سیستم‌های مکانیکی و در ماشین‌های مختلف کاربرد دارد. این اتصالات در صورتی که در یک محور قرار دارند و در یک جهت قرار می‌گیرند، می‌توانند به عنوان یک واحد محسوب شوند. در صورتی که در دو جهت قرار می‌گیرند، باید به صورت دو واحد محسوب شوند.

۱- اتصالات ساده کششی

۱- اتصالات کششی

اگر زاویه بین دو گوی در حالت کلی کم شود، به صورت روبه‌رو (face to face) هستند. دو بیرینگ می‌توانند در یک فاصله معین بهم متصل باشند. اگر نیروی محوری فقط در یک جهت وارد شود یکی از دو بیرینگ می‌تواند ساده باشد.




۵- بلبرینگ کف گرد

ساختمان این بیرینگ با سایر بیرینگ‌ها تفاوت دارد و فقط برای تحمل بار محوری است. اگر هم بار محوری داشته باشیم و هم بار شعاعی، می‌توانیم از یک بیرینگ ساده و یک کف گرد با هم استفاده کنیم.

انواع رولر بیرینگ‌ها

بلبرینگ‌ها تماس نقطه‌ای دارند و بار زیادی نمی‌توانند تحمل کنند. اما در رولر بیرینگ‌ها تماس نقطه‌ای به تماس خطی تبدیل می‌شود و نیروی (توان) بیشتری را انتقال می‌دهند، اما چون سنگینتر از بلبرینگ‌ها هستند در سرعت‌های کم مورد استفاده قرار می‌گیرند.




۱- رولر بیرینگ استوانه‌ای

تماس بین کنس و رولر به صورت خط است و فقط بار شعاعی را می‌تواند تحمل کنند و بار محوری را مطلقاً نمی‌تواند تحمل کند. اگر بار محوری اعمال شود بین سطوح صاف اصطکاک فوق‌العاده شدید به وجود می‌آید.

چون تماس به خط تبدیل شده است با کوچک‌ترین عدم تقارن بین پوسته و محور، توزیع بار حالت یکنواخت را از دست می‌دهد و مشکل ایجاد می‌کند. (بیرینگ از بین می‌رود). یعنی محور پوسته و محور کنس داخلی بیرینگ باید حتماً منطبق باشند و گرنه مشکل ایجاد می‌شود و در دادن تلورانس‌ها باید دقت کافی داشته باشیم.

تفاوت این بیرینگ‌ها در این است که در یکی رولر به کنس داخلی و در دیگری به کنس خارجی چسبیده است. در رولر بیرینگ‌های سوزنی طول رولرها را زیاد و قطر آن‌ها را هم کرده‌اند و در جاهایی که محدودیت فضا در مونتاژ داریم از آن‌ها استفاده می‌شود، مثلاً در چهار شاخ گاردن اتومبیل:



۲- رولر بیرینگ مخروطی:

در این بیرینگ‌ها رولرها مخروط ناقص هستند، چون سرعت نقاط قاعده کوچک‌تر کمتر است و سرعت نقاط قاعده بزرگ‌تر، بیشتر، رولر دورهای منظم می‌زند و لغزش نخواهیم داشت. رولر بیرینگ‌های مخروطی همیشه به صورت دوتایی (دوبل) روی محور نصب می‌شوند.

۴- پوشیده شدن چشم‌ها در هنگام خواب و بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند.


۲- رعایت بهداشت در خوابگاه‌ها: رعایت بهداشت در خوابگاه‌ها، استفاده از دستکش و ماسک در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند.

۱- روش‌های پیشگیری از انتقال ویروس:

پوشیدن ماسک در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند.

۲- روش‌های پیشگیری از انتقال ویروس:

استفاده از دستکش و ماسک در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند.



۳- روش‌های پیشگیری از انتقال ویروس:

استفاده از دستکش و ماسک در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند.



۴- روش‌های پیشگیری از انتقال ویروس:

استفاده از دستکش و ماسک در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند. همچنین بستن درهای ورودی و خروجی در صورتی که در آنجا خوابیده‌اند.

عمر بیرینگ‌ها:

عمر نامی: عمری است که ۹۰ درصد یک گروه تحت مطالعه از بیرینگ‌ها تحت یک بار مشخص بدون خرابی پشت سر می‌گذارند.

عمر متوسط: عمری است که ۵۰٪ بیرینگ‌ها تحت بار مشخص پشت سر می‌گذارند.

$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^n \quad \text{عمر } L$$

بار P

پس هرچه بار را بالا ببریم عمر کمتر می‌شود.
 { n=3 B.B (بلبرینگ)
 n=10/3 R.B (رولربیرینگ)

C ظرفیت دینامیکی یک بیرینگ عبارت است از میزان باری که بیرینگ تحت آن می‌تواند 1000 000 دور بزند بدون آن که خراب شود.

$$P_2 = C \rightarrow L_2 = 1000\ 000$$


$$L_{\text{معم}} = \left(\frac{C}{P} \right)^n \qquad \frac{L_1}{1 \times 10^6} = \left(\frac{C}{P_1} \right)^n$$

ظرفیت استاتیکی Co: میزان باری است که تحت آن بار مجموع تغییر شکل‌های گوی و کنس‌ها کمتر از $\frac{1}{10000}$ اینچ باشد.


C را با توجه به نوع، کلاس و اندازه بیرینگ از روی جدول به دست می‌آوریم. هرچه کلاس بیرینگ بالاتر رود ظرفیت دینامیکی بیشتر می‌شود.

در عمل شفت بر روی یک طرف می‌نشیند و لقی شعاعی در دو طرف آن وجود ندارد.

پس C اختلاف قطر پوسته و شفت است.




در صورتی که شفت به سمت راست بچرخد یک P ماکزیمم تولید می‌شود و شفت را به سمت چپ پرت می‌کند و بعد به حالت پایدار می‌رسد.




می‌نیمم ضخامت روغن: h_0

خروج از مرکز $OO' = e$

هدف از طراحی یاتاقان:



عدد سائمر قیلد $S = \left(\frac{r}{c} \right)^2 \frac{c}{\mu} \frac{p}{h}$
 ویتسکوویتیه روغن μ :
 متوسط قطر روغن $P = \frac{LD}{W}$
 لای شعلای c :
 شعاع محور r :
 سرعت بر حسب دور بر ثانیه n :



عدد سائمر قیلد

باید می تواند افزایش یافته و در نتیجه نسبت $\frac{D}{L}$ نسبت، قطر شفت، افزایش یافته با افزایش $\frac{D}{L}$ یعنی

$$D \downarrow \Rightarrow \frac{D}{L} \uparrow \Rightarrow Q_s \downarrow$$

۲- نسبت خاکی زیاد می شود.

۱- نسبت خاکی کم می شود.

مثال : در یک باتاقی لبرشیه، قطر شفت را افزایش داده ایم:



این تنها شرطی است که در مورد L وجود دارد.

بهترین $\frac{D}{L}$ به دست می آید $\Rightarrow 0.25 \sim 0.75$ به دست L

$\frac{D}{L} > 1.5$ بهینه حالت

هرچه $\frac{D}{L}$ کوچک تر شود نسبت خاکی بیشتر است.

بهتر است Q_s وجود داشته باشد تا روغن داغ بیرون رود و روغن سرد جای آن را بگیرد.



خاکی یا نسبت خاکی، دوری، دوری : Q_s

$$Q = Q_1 + Q_s$$

محاسبه L :

شفت می چرخد: $\sigma_m = 0$ محاسبه می شود.

و از طراحی L (با فرض حالتی که بار ثابت است و

محاسبه L (طول باتاقی) و D (قطر باتاقی):

مثال :

در یک یاتاقان قطر (شفت) را افزایش داده‌ایم. می‌نیمم ضخامت روغن



$$D \uparrow \Rightarrow \frac{L}{D} \downarrow \Rightarrow h \downarrow$$

$$D \uparrow \Rightarrow P \downarrow \Rightarrow S \uparrow \Rightarrow h_0 \uparrow$$

۱- کم‌تر می‌شود.


۲- زیاد می‌شود.

۳- ثابت می‌ماند.

۴- معلوم نیست.

نمی‌توان قطعاً پاسخ داد، چون افزایش شفت از دو طرف روی h_0 تاثیر می‌گذارد.

مثال : در یک یاتاقان روغن SAE 40 را جایگزین SAE 10 می‌کنیم. می‌نیمم ضخامت روغن



۱- کم می‌شود.

۲- زیاد می‌شود.

۳- تغییر نمی‌کند.

$$\mu \uparrow \rightarrow S \uparrow \rightarrow h_0 \uparrow$$

$$L \uparrow \rightarrow h_0 \uparrow$$

مثال : در یک یاتاقان لغزشی طول یاتاقان افزایش می‌یابد، خارج از مرکزیت

۱- کم می‌شود.

۲- زیاد می‌شود.

۳- ثابت می‌ماند.

۴- نمی‌توان قطعاً نظر داد.

$$L \uparrow \Rightarrow \frac{L}{D} \uparrow \Rightarrow e \uparrow$$

\rightarrow زیاد می‌شود e

$$L \uparrow \Rightarrow p \downarrow \Rightarrow S \uparrow \rightarrow e \uparrow$$

انواع روغن کاری:

۱- هیدرودینامیکی (مثل میل‌لنگ)

۲- هیدرو استاتیکی (مثل ترن)

۳- روغن کاری مرزی

مثال : دستگاه سی بولت:


۱- ویسکوزیته سینماتیک را اندازه می گیرد.

۲- ویسکوزیته سینماتیک مطلق را می گیرد.

۳- نمی توان گفت.

گزینه ۱ صحیح می باشد. (زیرا ویسکوزیته سینماتیک به جرم مخصوص وابسته است).

دستگاه سی بولت



$$T = 100^{\circ}\text{C} \text{ or } T = -180^{\circ}\text{C}$$

مدت زمانی که 60 cc روغن در دمای (-18°C) یا 100°C از لوله سی بولت عبور می کند را اندازه گرفته و آن را با S_{sec} نشان داده و عدد سی بولت روغن نامند. (مثلاً یک روغن عدد سی بولت ۲۰ ثانیه دارد).

اگر آزمایش در 100°C باشد روغن با SAE 10 , SAE 60 , نشان می دهند.

اگر آزمایش در 100°C باشد روغن با SAE W 15 , SAEW60 و نشان می دهند.

در روغن های ترکیبی یک سری افزودنی های شیمیایی افزوده می شود تا دو نوع روغن کنار هم باقی بمانند. روغن های ترکیبی مرغوبترند و VI بالاتری دارند.

مثال :

یک شفت که با سرعت 1200 rpm می چرخد تحت بار محوری 20 KN و بار شعاعی 40 KN قرار دارد. ظرفیت دینامیکی بلبرینگ 120 KN است. عمر دینامیکی بلبرینگ چقدر است؟

$$x = 0.56$$

$$y = 1.2$$

$$F_e = xF_r + yF_i$$

$$L = K_C L_R \left(\frac{C}{K_A F_e} \right)^3$$

K_C : ضریب قابلیت اطمینان

K_A : ضریب ضربه

F_r : بار شعاعی

F_i : بار محوری

سیکل برای همه یاتاقانها (مقاومت حد تحمل) $L_R = 10^6$

C : ظرفیت تحمل دینامیکی: عبارت است از مقدار باری که بلبرینگها برای عمر 10^6 سیکل تحمل می کنند.

برحسب دور به دست می آید $L =$

$$x = \frac{L}{60n}$$

عمر برحسب ساعت:

n : دور شفت بر حسب rpm است.

در زنجیرها محدودیتی از لحاظ انتقال قدرت نداریم، ولی چون وزن زنجیرها زیاد است، در اثر گردش نیروی اینرسی آن زیاد می‌شود و از روی چرخ زنجیر بلند می‌شود، پس در دوره‌های بالا از آن استفاده نمی‌کنیم. دندان‌های زنجیر و چرخ زنجیر در هم قفل و درگیر می‌شوند و انتقال قدرت به این ترتیب صورت می‌گیرد و در این جا هیچ‌گونه لغزشی نداریم. بنابراین نسبت سرعت ثابتی را منتقل می‌کند.


تسمه Belt

ساختمان تسمه‌ها از یک مغزی انعطاف‌پذیر تشکیل شده که داخل آن الیاف نرمی با نیروی کششی بالا از جنس ریون تعبیه شده است و اطراف آن پلاستیک تعبیه شده تا بتواند اصطکاک با پولی را تامین کند. چون انتقال قدرت به وسیله اصطکاک است در ابتدا حتماً مقداری لغزش داریم و نسبت تبدیل دقیقاً رعایت نمی‌شود و هم‌زمانی حرکت در انتقال قدرت به وسیله تسمه ایجاد نمی‌شود. و مثلاً در انتقال قدرت از میل لنگ به میل سوپاپ نمی‌تواند استفاده شود، چون نیاز به هم‌زمانی حرکت و نسبت تبدیل دقیق داریم. اما مزیت آن این است که به علت انعطاف‌پذیری ضربات ناشی از بار را به موتور انتقال نمی‌دهد.

۱) تسمه تخت: Flat Belts

مقطع کاملاً مستطیلی دارند که داخلش از الیاف ریون پر شده و به صورت حلقه‌ای به طول دلخواه می‌رسند و چون قابل کنترل نیستند معمولاً به صورت یک ردیف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

V – Belts



۲) تسمه V شکل

پولی‌هایی که برای این تسمه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم شکل V دارند. ولی زاویه شیار پولی کمی کمتر از زاویه شیار تسمه است تا کف آن‌ها درگیر نشود و تنها روی سطح جانبی با هم درگیر باشند و گرنه تسمه تخت می‌شود. مزیت آن این است که می‌توان از تعداد تسمه‌های بیشتری روی یک پولی استفاده کرد و ظرفیت انتقال قدرت را بالا برد.

تسمه‌های V شکل عموماً به صورت حلقوی (دایره‌ای) و بدون درز ساخته می‌شوند و از این رو نصب آن‌ها تا حدودی مشکل است. در سیستم استاندارد به صورت A, B, C, D, E هستند و از A تا E انتقال قدرت بیشتر می‌شود. یک عدد بر حسب in در کنار حروف نوشته شده که نشان‌دهنده قطر داخلی تسمه است. در سیستم متریک عددی که کنار حروف نوشته می‌شود، محیط دایره گام است.

Timing belts



۳) تسمه تایم

روی محیط داخل تسمه دندان‌ها یا عاج تعبیه شده که مشابه آن‌ها روی محیط خارجی پولی تعبیه شده است. به علت گران بودن فقط جاهایی که مجبوریم از تسمه تایم استفاده می‌کنیم و ایراد دیگر آن لرزش جزئی ایجاد شده در اثر انتقال قدرت است.

$$\theta_s = \pi - 2\alpha$$

$$\theta_L = \pi + 2\alpha$$

BELT	A		
	B		
	C		
	D		
	W		
	t		

استفاده کنیم از تعداد ردیف کمتر استفاده می‌شود.

اگر از نوع B استفاده کنیم، تعداد ردیف بیشتری نیاز است و اگر از C، مثل نقطه A' هم از تسمه نوع B می‌توان استفاده کرد و هم از تسمه نوع C. در نمودار محدود به بالای هر خطی مربوط به آن است. اگر روی خط باشد به دست می‌آید.

تعمیر می‌شود و بعد از تعیین شدن نوع تسمه از روی جدولی جدول تسمه (A, B, C, ...) استفاده می‌شود و سرعت دورانی بوسیله تسمه (A, B, C) تعداد ردیف تسمه‌ها نباید بیشتر از 5 باشد و گریه انحراف در موتور داریم.

تعمیر می‌شود و بعد از تعیین شدن نوع تسمه از روی جدولی جدول تسمه (A, B, C, ...) استفاده می‌شود و سرعت دورانی بوسیله تسمه (A, B, C) تعداد ردیف تسمه‌ها نباید بیشتر از 5 باشد و گریه انحراف در موتور داریم.


تعمیر می‌شود و بعد از تعیین شدن نوع تسمه از روی جدولی جدول تسمه (A, B, C, ...) استفاده می‌شود و سرعت دورانی بوسیله تسمه (A, B, C) تعداد ردیف تسمه‌ها نباید بیشتر از 5 باشد و گریه انحراف در موتور داریم.

تعمیر می‌شود و بعد از تعیین شدن نوع تسمه از روی جدولی جدول تسمه (A, B, C, ...) استفاده می‌شود و سرعت دورانی بوسیله تسمه (A, B, C) تعداد ردیف تسمه‌ها نباید بیشتر از 5 باشد و گریه انحراف در موتور داریم.

روش انتخاب تسمه:


می‌تواند بالا رود.

ضریب اصطکاک بین پولی و تسمه بین 0.3 تا 0.4 است که بهینه آن 0.35 است. البته در تسمه‌های خاص ضریب اصطکاک تا 0.7 هم



$$\theta = \pi + 2\alpha = \pi + 2 \sin^{-1} \frac{D+d}{2C}$$

$$L_p = \sqrt{4C^2 - (D+d)^2} + \frac{2}{\theta} (D+d)$$




دو قوسه برابر است و طول تسمه از رابطه زیر به دست می‌آید:

این محاسبات مربوط به تسمه‌ای است که با استفاده می‌شود و لبریش همیشه در قوسه‌های صورت می‌گیرد که زاویه تماسی کوچکتری دارد، پس محاسبات مربوط به قوسه بزرگ است. اما در حالت cross هم داریم که زاویه تماسی در هر

تایم $L_s = L_p -$ طول دایره داخلی

$$L_p = \frac{1}{2} (\theta_s D + \theta_d d) + \sqrt{2C^2 - (D-d)^2}$$



$$L = \frac{1}{2} (\theta_s d + \theta_d D) + \sqrt{4C^2 - (D-d)^2}$$

$$L = \frac{1}{2} (\theta_s d + \theta_d D) + 2 \sqrt{C^2 - \left(\frac{D-d}{2}\right)^2}$$

$$L = \frac{1}{2} (\theta_s d + \theta_d D) + 2C \cos \alpha$$


$$\alpha = \sin^{-1} \frac{D-d}{2C}$$

از جدولی مشابه جدول زیر ابعاد هندسی پولی‌ها را درمی‌آوریم. هرچه ابعاد پولی کوچک‌تر باشد بیشتر باید تغییر شکل بدهد. بنابراین زاویه شیار آن عوض می‌شود.

Belt	مقدار پیشنهادی	قطر دایره گام	زاویه شیار	W	D	X	S	E
B	5.4	4.6-7 بالای 7	34° 38°					

X در واقع اختلاف D_0 و D_p است

بعنوان مثال:



e: نسبت تبدیل یا $\frac{D}{d}$ است.

اگر نسبت تبدیل $e = 2$ باشد، پس $D = 10.8''$ که از حد بالای مجاز (یعنی ۷) بالاتر است، پس زاویه شیار و W تغییر می‌کند و برای یک تسمه دوتا پولی با زاویه شیار و W متفاوت طراحی می‌شود. علاوه بر این باید C هم مشخص باشد. اگر مساله C را به ما نداده باشد، آن را در محدوده زیر در نظر می‌گیریم.

$$C \approx 1.5D - 2D$$

بیشتر از این حد تسمه شلاق می‌زند. $D \leq C < d + D$

بعد از انتخاب تعداد ردیف‌ها قطر تغییر می‌کند که برای حالت بهینه بهتر است کاری کنیم که نه از 4.6 پایین‌تر و نه از 7 بالاتر رود.

$$P = T \times \omega = (F \times r) \times \omega$$

در این رابطه تنها r است که در دست ماست و می‌توانیم تغییر دهیم، بقیه پارامترها را مساله می‌دهد.

$$d_e = k_d \times d$$

K_d ضریب اصلاحی قطر است که بر حسب نسبت تبدیل e در جداول موجود است.

d_e قطر معادل است که بر حسب سرعت خطی تسمه در جداول موجود است.

d قطر پولی کوچک‌تر است.

در این جدول‌ها توان انتقالی هر ردیف تسمه بر حسب hp (اسب بخار) به دست می‌آید. البته این توان اصلاح نشده است.

$$\text{توان اصلاح شده} = \text{توان خام} \times K_\theta \times K_L$$

$$\text{توان طراحی} = \frac{\text{توان اصلاح شده هر ردیف تسمه}}{\text{تعداد تسمه}}$$

اگر تعداد دندانه‌ها زوج باشد از مرکز به ریشه وصل می‌کنیم و ادامه می‌دهیم خطی که از مرکز می‌گذرد از دو طرف به ریشه ختم می‌شود، بنابراین قطر دایره ریشه را تعریف می‌کنیم.

ولی اگر تعداد دندانه‌ها فرد باشد از یک طرف به ریشه یک دندانه و از طرف دیگر به نوک یک دندانه دیگر می‌رسیم. (خط واصل از مرکز می‌گذرد) بنابراین قطر کالیپر را تعریف می‌کنیم (e d) که از ریشه به ریشه نزدیک‌ترین دندانه مقابل می‌رسد. این قطر از مبدا نمی‌گذرد.

مهم‌ترین مساله دادن نافی برای ایجاد جاخار است. نافی می‌تواند از دو طرف باشد، مهم این است که باید هم محور باشند. یعنی ابتدا نافی را در چرخ زنجیر جا می‌زنیم بعد دور تا دور آن را جوش می‌دهیم و بعد سوراخی به اندازه شفت در هر دو ایجاد می‌کنیم به این ترتیب چرخ زنجیر لنگ نمی‌زند.

محاسبات مربوط به زنجیر و چرخ زنجیر:

P : گام زنجیر

D : قطر رولرها

N : تعداد دندانه‌های چرخ زنجیر

$$D_p = \frac{P}{\sin \frac{180}{N}}$$

D_0 : قطر خارجی (دایره سر)

$$D_i = D_p - D$$

D_i : قطر ریشه

$$D_0 = P \left(0.6 + \cot g \frac{180}{N} \right)$$

D_e : قطر کالیپر

$$D_c = D_p \cos \frac{90}{N} - D$$

D_p : قطر دایره گام

روش انتخاب زنجیر:

ابتدا برای پوشش ضربات ناشی از بار بنابر نوع ماشین یک ضریب اطمینان در نظر می‌گیریم و توان طراحی را محاسبه می‌کنیم. تعداد دندانه‌های چرخ زنجیر کوچک‌تر و سرعت دورانی چرخ زنجیر کوچک‌تر باعث می‌شود بتوانیم چرخ زنجیر مورد نظر را پیدا کنیم. همیشه از سبکترین زنجیرها استفاده می‌کنیم یعنی 80, 60, 50. چون وقتی سنگین می‌شود مشکلاتی پیدا می‌کنیم. باید حتماً تعداد دندانه‌های راننده را طوری انتخاب کنیم که نسبت تبدیل دقیقاً رعایت شود، مثلاً اگر نسبت تبدیل 2.25 باشد باید حتماً تعداد دندانه‌ها (N_1) مضرب 4 باشد تا N_2 هم عدد صحیح شود، چون زنجیر با تعداد دندانه اعشاری نداریم و اگر رند کنیم نسبت تبدیل عوض می‌شود.

$$C_p = \frac{C}{P} = \frac{\text{central distance}}{\text{pitch}}$$

این عدد حتماً باید در محدوده $30 \leq C_p \leq 50$ باشد.

طول زنجیر را به طور دلخواه نمی‌توانیم تغییر دهیم، تنها به اندازه یک گام می‌توانیم کم یا زیاد کنیم. بنابراین در مسایل یا باید c.d قابل تغییر باشد و یا از زنجیر سفت کن استفاده کنیم. زمانی که c.d قابل تغییر نیست باید در جهتی قرار گیرد که تعداد دندانه‌های درگیر چرخ زنجیر کوچک‌تر را افزایش دهد.

محاسبه طول زنجیر:

$$L_p = \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{N_2 - N_1}{180} \alpha^\circ + 2C_p \cos \alpha$$

$$C_p = \frac{C}{P}$$

عمق کاری (Working depth) h_k عمق کاری عمقی است که دو چرخنده همیشه با هم درگیرند. در مورد چرخنده‌های استانتیارد مقدار آن $2a$ است و در حالت کلی عمق کاری عمقی است که دو چرخنده همیشه با هم درگیرند.

$$c - b = a$$

$$a - b = c$$

۱-۵- دایره آبی: دایره‌های مماس بر دایره اندووم چرخنده درگیر

۲-۵- شعاعی (clearance) فاصله شعاعی بین دایره آبی و دایره ریشه دنده است. مجموع اندووم و دیتندوم یک دنده را عمق دندانه گویند.

۳-۴- عمق دندانه (whole depth) h_t

فاصله شعاعی بین دایره آبی و دایره ریشه دنده

۳- دیتندوم (b)

فاصله شعاعی بین دایره آبی و دایره سر دنده

۲- اندووم (a)

علاوه فضا بین دو دنده.

فاصله دو نقطه مشابه از دو دنده متوالی بر روی دایره آبی را m نامند. برای آن مقدار m را a نامند و b را b نامند.

۱- P (Circular pitch) دایره‌ای

تعاریف:

۲- چرخنده پیرگتر Gear

۱- چرخنده کوچکتر Pinion


که دو محور با هم موازی باشند.

در چرخنده ساده شیارهای روی استوانه دنده که دندانه‌ها را به وجود آورده‌اند به موازات محور دنده هستند و هنگامی که یک دنده می‌چرخد، در کمترین فضا توان را با هر زاویه‌ای از یک محور به محور دیگر انتقال می‌دهند. و جنبه دنده‌ای که چرخنده‌ها در آن قرار دارند، از کمترین فضا توان را با هر زاویه‌ای از یک محور به محور دیگر انتقال می‌دهند. و جنبه دنده‌ای که چرخنده‌ها در آن قرار دارند، از کمترین فضا توان را با هر زاویه‌ای از یک محور به محور دیگر انتقال می‌دهند.

۱- چرخنده‌های ساده Spur Gears

چرخنده‌ها:

(همیشه یک حلقه و یک دندانه مشخص با هم درگیر نمی‌شوند.)
 دندانه درگیر می‌شوند و دفعه بعد می‌شوند و اگر جراحی در این قسمت پیش بیاید دندانه و حلقه هر دو با هم جراب نمی‌شوند.
 همیشه با یک حلقه با یک حلقه است و هر دو حلقه در دندانه‌ها قرار می‌گیرند. چرخنده‌ها در دندانه‌ها قرار می‌گیرند و همیشه با یک حلقه با یک حلقه است و هر دو حلقه در دندانه‌ها قرار می‌گیرند.
 دندانه حلقه‌ها را به وجود می‌دهد. همیشه یک حلقه با یک حلقه است و هر دو حلقه در دندانه‌ها قرار می‌گیرند.
 دندانه حلقه‌ها را به وجود می‌دهد. همیشه یک حلقه با یک حلقه است و هر دو حلقه در دندانه‌ها قرار می‌گیرند.



$$h_t = a + b$$

$$b = \frac{1.25}{P} \cdot b = 1.25 m$$

$$a = \frac{P}{1} \cdot a = m$$


۷- لقی جانبی (back lash)

اختلاف فضای خالی بین دو دنده با ضخامت دنده دیگر را لقی جانبی گویند. البته از یک حدی نباید بیشتر باشد و گرنه در حین انتقال قدرت ضربه می‌زند.

۸ - دایره گام (pitch circle)

دایره‌ای است فرضی که دو چرخدنده دیگر با فرض عدم لغزش روی آن بر هم مماس شده و انتقال قدرت را انجام می‌دهند. یا دایره‌ای است که روی آن فضای خالی بین دو دنده با ضخامت یک دنده با هم برابر می‌شود و مقذارشان برابر نصف گام دایره‌ای است. (طبق تعریف گام دایره‌ای)


وقتی دو چرخدنده با هم درگیر می‌شوند درگیری از نوک یکی از دنده‌ها شروع می‌شود و به ریشه دنده ختم می‌شود. منحنی بدنه دنده هر شکلی نمی‌تواند داشته باشد و باید به شکل یک منحنی خاص (اینولوت) باشد، به طوری که در هر نقطه اگر عمودی بر منحنی رسم کنیم بر دایره‌ای به نام دایره پایه مماس باشد.



نخی را به نقطه‌ای فیکس می‌کنیم و منحنی اینولوت را طوری رسم می‌کنیم که نخ همیشه کشیده باقی بماند.

۹- دایره مبنا (Base circle)

دایره مبنا دایره‌ای است که مولد سطح اینولوت دنده است. همیشه باید درگیری در قسمت اینولوت انجام شود و گرنه ایجاد مشکل می‌کند.



نیرو در امتداد خط مماس بر دایره مبناست.

$$r_{bp} = r_p \cos \phi$$

$$r_{bg} = r_g \cos \phi$$

استانداردهای متریک و انگلیسی:

۱- گام قطری diametral pitch معرف گام در سیستم انگلیسی است. باید استاندارد باشد و هر عددی نمی‌تواند باشد.

$$P = \frac{N}{d} \left[\frac{1}{\ln} \right]$$

d: قطر دایره گام است.

۲- گام دایره‌ای: فاصله دو نقطه مشابه از دو دنده متوالی روی دایره گام است و لازم نیست استاندارد باشد و هر عددی می‌تواند باشد.

$$p = \frac{\pi d}{N}$$

$$p \cdot P = \pi$$

حاصل ضرب گام قطری و گام دایره‌ای برابر است با مقدار ثابت π

۳- گام مبنا: برابر است با گام دایره‌ای ضرب در کسینوس زاویه فشار

$$p_b = \frac{2\pi r_b}{N} = \frac{2\pi r \cos \phi}{N} = p \cos \phi$$

به ازای هر گام برحسب تعداد دندانه‌های چرخدنده ۸ نوع ابزار داریم. برای این که ابزارها محدودیت پیدا کنند و ما در ساخت از آن‌ها استفاده کنیم، باید استاندارد دی تعریف کنیم.

اگر زاویه فشار مقدار معینی داشته باشد (مثلاً 20)، ولی تعداد دندانه‌ها مثلاً 13 بود برای این که تداخل ایجاد نشود می‌توانیم از روش دوم و یا ریشه تراشی (under cutting) استفاده کنیم، ولی در ریشه تراشی چون سطح کم می‌شود باعث می‌شود که تنش بالا رود و استحکام دندانه‌ها کاهش یابد.

روش ساخت چرخدنده‌ها:


مهم‌ترین مساله در ساخت چرخدنده‌ها ابزاری است که در ساخت چرخدنده‌ها بکار می‌رود. برای هر مدول برای دندانه‌های مختلف 8 نوع ابزار داریم.

داده‌های جدول برای مدول $m = 1$ می‌باشد و وقتی مدول عوض می‌شود، این جدول تغییر می‌کند.

با افزایش مدول چرخدنده قوی‌تر می‌شود و توان بیشتری را انتقال می‌دهد با کاهش گام قطری نیز می‌توان توان بیشتری انتقال داد.

شماره تیغه	تعداد دندانه
1	135 – Rack
2	55 – 134
3	36 – 54
4	26 – 35
5	21 – 25
6	17 – 20
7	14 – 16
8	12 – 13

$$e = \frac{N_3}{N_2} = \frac{n_2}{n_3}$$




نسبت تبدیل (e):

n: دور چرخدنده‌ها (rpm)

N: تعداد دنده‌ها

چرخدنده واسطه هیچ نقشی در نسبت تبدیل کلی ندارد.



$$e = \frac{N_3}{N_2} \times \frac{N_4}{N_3} = \frac{N_4}{N_2}$$

$$e = \frac{n_2}{n_4}$$

$$S_e = K_a K_b \dots K_f S'_e$$

از نظر استحکام چرخدنده 3 با 2 و 4 تفاوت دارد، چون در یک لحظه با دو دنده در ارتباط است.

که در طراحی I، K_f را یک در نظر گرفتیم، ولی در این جا مقدار دیگری دارد.

همیشه نقطه A تحت کشش و B تحت فشار است و چرخدنده تحت کشش همیشه تحت کشش باقی می‌ماند. بنابراین بار گذاری به صورت زیر است.

در این حالت K_f را دیگر یک در نظر نمی‌گیریم.



در ماشین آلای که دقت و حساسیت خاصی ندارند مثل ماشین آلات کشاورزی:

$$\begin{cases} K_v = \frac{600}{600 + V(\text{fpm})} \\ K_v = \frac{600}{600 + 200 V(\text{m/s})} \end{cases}$$

در چرخنده‌های تجاری:

$$\begin{cases} K_v = \frac{1200}{1200 + V(\text{fpm})} \\ K_v = \frac{1200}{1200 + 200 V(\text{m/s})} \end{cases}$$

در چرخنده‌های دقیق:

$$\begin{cases} K_v = \frac{50}{50 + \sqrt{V}(\text{fpm})} \\ K_v = \frac{50}{50 + \sqrt{200 V}(\text{m/s})} \end{cases}$$

در چرخنده‌های خیلی دقیق و سنگ‌زده:

$$\begin{cases} K_v = \sqrt{\frac{78}{78 + \sqrt{V}}} \\ K_v = \sqrt{\frac{78}{78 + \sqrt{200 V}}} \end{cases}$$

در چرخنده‌های خیلی دقیق، سنگ خورده و پرداخت شده:

$$K_v = 1$$

ما در مسایل از K_v برای چرخنده‌های تجاری استفاده می‌کنیم، مگر این‌که در مساله نوع خاصی از چرخنده ذکر شود. اگر سرعت خیلی پایین و نزدیک به صفر باشد K_v از تمام روابط یک به دست می‌آید.

$$\sigma = \frac{W_t P}{F Y K_v} \quad \text{در سیستم انگلیسی}$$

در حالت استاتیکی σ را با σ_{all} مقایسه می‌کنیم.

و در حالت خستگی σ را با S_e مقایسه می‌کنیم و K_v هم مقدار دارد.

$$\sigma = \frac{W_t}{F Y K_v m} \quad \text{در سیستم متریک}$$

۲- فاکتور تمرکز تنش: چون زاویه فشار است که شکل دنده را تعیین می‌کند، به ازای هر زاویه فشار یک ضریب تمرکز تنش داریم:

$$\varphi = 20^\circ \quad K_t = 0.18 + \left(\frac{t}{r_f}\right)^{0.15} \times \left(\frac{t}{L}\right)^{0.45}$$

$$\varphi = 25^\circ \quad K_t = 0.14 + \left(\frac{t}{r_f}\right)^{0.11} \times \left(\frac{t}{L}\right)^{0.5}$$

در $q = 1$ نظر گرفتیم پس $K_f = K_t$ ، یعنی ضریب حساسیت نسبت به زخم (q) بالا بوده و تمرکز تنش زیاد است.

$$\sigma = \frac{W_t P \times K_t}{F Y K_v} = \frac{W_t P}{F K_v \frac{y}{K_t}}$$

$$\sigma = \frac{FK_v f}{W'_P} \text{ در سیستم انگلیسی}$$

$$\sigma = \frac{FK_v f m}{W'_P} \text{ در سیستم متریک}$$

$$\sigma = \sigma_{all} = \frac{Se}{n_g}$$

$$n_g = K_0 K_m n$$

فکتور هندسی دنده (J) نام دارد. $\frac{K_i}{Y}$

K_0 ضریب اضافه بار است که تابع نوع بارگذاری می‌باشد.

لم^۳ ضریب توزیع بار است که تابع نحوه ساخت و نحوه درگیری درگیرها و نیز تابع پهنای دنده است. (یعنی تابع مدول یا لم^۳ قطری) چون این مخزن محمول است K_m را در مساله به عنوان یکی از مخهولات در نظر می‌گیریم. (در حدس اولیه برای

$$(K_m \approx 1.6 : F < 50mm)$$

n : ضریب اطمینان جام که معمولاً آن را ۲ در نظر می‌گیریم.

و K_m را حدس می‌گیریم و مساله را حل می‌کنیم. جام قطری یا مدول به دست می‌آید و از روی آن F به دست می‌آید. بعد برمی‌گردیم و

K_m را اصلاح می‌کنیم.

$$W'_i = \frac{2T}{2T} = \frac{N/P}{2T} = \frac{d_p}{N}$$

$$\frac{8}{p} \leq F \leq \frac{14}{p}$$

$$F = \frac{p}{x} = \frac{p}{10} \text{ (در شروع مساله)}$$

$F = \frac{p}{10}$ (در شروع مساله) K_b ضریب می‌کنیم K_m و K_m را هم فرض کردیم. Se در K_b (۴۵) K_b می‌کنیم $\frac{p}{10}$ را شروع مساله F در

$$Se = \left(\frac{27P}{N} \right)^{n_g} \times P \times n_g = \frac{10K_v \times J \times K_v}{27P^3 n_g} \text{ در سیستم انگلیسی}$$

از رابطه $W'_i \leq 14$ یا $W'_i \leq 8m$ محاسبه است.

در سیستم متریک: $8m \leq F \leq 14m$

$$Se = \frac{10K_v \times J \times Nm^3}{27n_g}$$

$$Se = \frac{10K_v \times J \times N}{27n_g P^3}$$

$$Se = \frac{27n_g P^3 \times K_v \times J \times N}{10K_v \times J \times Nm^3} \quad 8 \leq x \leq 14$$

$$Se = \frac{10K_v \times J \times Nm^3}{27n_g}$$

$$Se = \frac{27n_g \times K_v \times J \times Nm^3}{10K_v \times J \times Nm^3}$$

$$Se = K_a K_b K_c K_d K_e K_f K_g S'e$$

$$S'e = 0.5 S_{ut}$$

$$S'e = 100 \text{ Kpsi}$$

$$S_{ut} \leq 200 \text{ kpsi} \text{ or } 1400 \text{ Mpa}$$

$$S_{ut} > 200 \text{ kpsi} \text{ or } 1400 \text{ Mpa}$$

ضریب صافی سطح: K_a

ضریب اصلاحی اندازه: K_b

ضریب اطمینان یا توجه به Reliability: K_c

K_d : ضریب درجه حرارت

K_e : ضریب تمرکز تنش را یک در نظر می‌گیریم، چون در J منظور شده است.

K_f : ضریب عوامل دیگر

یک سری ضرایب را در ابتدا فرض می‌کنیم.

$$K_b = 0.85$$

$$K_v = 0.5 \text{ چرخنده تجاری}$$



چرخنده دقیق 0.8

$$K_m : 1.6$$

$$F \leq 2''$$

طراحی دنده از نظر استحکام سطحی:

چرخنده باید بتواند تنش تماسی که از برخورد فلز با فلز به وجود می‌آید را هم تحمل کند، یعنی باید سطح دنده از استحکام سطحی خاصی برخوردار باشد. آبکاری یا سخت کاری سطحی را پیشنهاد می‌کنیم. هرچه سطح بزرگ‌تر باشد تنش کمتر می‌شود. در مورد دو استوانه:



$$\sigma_H = -\frac{2W}{\pi b F}$$

$$\sigma_H = \frac{-2W}{\pi b F} \text{ روی سطح اینولوت}$$

$$b = \sqrt{\frac{2W \left(\frac{1-\nu_p^2}{E_p} + \frac{1-\nu_G^2}{E_G} \right)}{\pi F \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right)}}$$

$$r_1 = r_p \sin \phi$$

$$r_2 = r_G \sin \phi$$


$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{\sin \phi} \left[\frac{1}{r_p} + \frac{1}{r_G} \right]$$

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{2}{\sin \phi} \left[\frac{1}{d_p} + \frac{1}{d_G} \right]$$

$$m_G = \frac{N_G}{N_p}$$

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{W_t}{F d_p} \times \frac{1}{\pi \left(\frac{1-\nu_p^2}{E_p} + \frac{1-\nu_G^2}{E_G} \right)} \times \frac{1}{\frac{\sin \phi \cos \phi}{2} \times \frac{m_G}{m_G + 1}}}$$

$$C_p = \sqrt{\frac{1}{\pi \left(\frac{1-\nu_p^2}{E_p} + \frac{1-\nu_G^2}{E_G} \right)}}$$



که C_p فاکتور هندسی است، درست مثل J در رابطه خمش که فقط مربوط به هندسه دنده است.

تعداد دفعات درگیری در Gear در تناظر در تناظر است.

همیشه استحکام سطح را برای pinion در نظر می‌گیریم، چون تعداد دندان‌های کمتری دارد و تعداد دفعات درگیری در هر دنده بیشتر از بحران فرض کنیم.

برای فرض کنیم که چسبندگی رخ دهد، مسئله مشکل دارد و باید چسبندگی را در نظر بگیریم. اما اگر وقتی به قسمت چسبندگی رسیدیم، n_g بزرگتری به دست می‌آید، مسئله مشکل ندارد، چون استحکام سطح را مثلاً 4 فرض کنیم و وقتی به قسمت چسبندگی رسیدیم، n_g بزرگتری به دست می‌آید، مسئله مشکل ندارد، چون استحکام سطح در استحکام سطح و در چسبندگی در حقیقت یک عدد هستند، ولی ممکن است در مسئله یکی در بیاید، اگر n_g در استحکام سطح

$$S_{es} = -C_p \sqrt{\frac{2TP^3 n_g}{2TK^V IN^2}}$$

$$S_{es} = -C_p \sqrt{\frac{2TP^3 n_g}{10N^2 K^V I}}$$

$$d_p = \frac{F}{N}$$

$$F = \frac{10}{p} \text{ در شریک}$$

$$W_i = \frac{2T}{2Tp} \frac{d_p}{N} \text{ در MN}$$

$$S_{es} = C_p \sqrt{\frac{W_i n_g}{F d_p K^V I}}$$

$$S_{es} = -C_p \sqrt{\frac{2TP^3 n_g}{10K^V IN^2}}$$

$$C_H = \frac{BHN_{pinion}}{BHN_{Gear}}$$

$$S_{es} = S_i^{es} \times C_L C_H C_T C_R$$

$$S_i^{es} = 2.79 BHN - 70 \text{ (Mpa)}$$

$$S_i^{es} = 0.4 BHN - 10 \text{ (kpsi)}$$

فاکتور قابلیت اعتماد C_R

فاکتور درجه حرارت C_T

فاکتور سختی نسبی C_H

فاکتور عمر C_L

همان‌طور که S_i^{es} با S_{ut} رابطه داشته، در اینجا S_i^{es} با S_{BHN} (BHN) رابطه دارد.

حد دوام سطحی اصلاح شده S_{es}


حد دوام سطحی اصلاح نشده S_i^{es}

$$I = \frac{2}{\sin^2 \phi} \times \frac{m_g}{m_g + 1}$$

$$\sigma_H = -C_p \sqrt{\frac{F d_p I K^V}{W_i}}$$

از جدول به دست می‌آید و یا در جزئیات ساده قابل مشاهده است.

چرخنده‌های هلیکال



چرخنده‌های هلیکال برای انتقال قدرت بین محورهای موازی بکار می‌روند، با این تفاوت که دندانه‌ها با محور چرخنده زاویه‌ای خاص می‌سازند. این چرخنده‌ها نسبت به چرخنده‌های ساده کم‌سر و صداترند و از این رو در سرعت‌های بالاتر از این نوع چرخنده استفاده می‌شود. زاویه دنده‌ها با محور چرخنده زاویه هلیکس (ψ) نامیده می‌شود. این زاویه باید در دو چرخنده هلیکال که با هم درگیر هستند، مساوی باشد.

$$P_n = P_t \cos \psi$$

$$P_a = \frac{P_t}{\tan \psi}$$

۱- گام دایره‌ای مماس transverse circular pitch

فاصله دو نقطه مشابه از دو دنده متوالی بر روی دایره چرخش یا دایره گام در صفحه عمود بر محور دوران است.

۲- گام دایره‌ای نرمال normal circular pitch

فاصله دو نقطه مشابه از دو دنده متوالی بر روی دایره چرخش یا دایره گام در صفحه عمود بر سینه دنده است.

۳- گام محوری axial circular pitch

فاصله دو نقطه مشابه از دو دنده متوالی بر روی دایره چرخش یا دایره گام در صفحه موازی با محور دوران.

φ_n زاویه فشار نرمال

$$\varphi_t = \tan^{-1} \frac{\tan \varphi_n}{\cos \psi}$$

φ_t زاویه فشار مماس

$$pP = \pi$$

در مورد چرخنده ساده:

$$p = m\pi$$

در مورد چرخنده هلیکال:

$$p_n P_n = \pi$$

$$p_n = P_t \cos \psi$$


$$p_t P_t = \pi$$

$$P_t = P_n \cos \psi$$

$$m_n = m_t \cos \psi$$

m_n : مدول نرمال

m_t : مدول مماسی



سینماتیک چرخ دنده

- زاویه مارپیچ یا زاویه جلوبرنده λ
- زاویه هلیکس ϕ
- گام محوری حلزون p
- تعداد اندازه حلزون N_w
- Lead یا جلو روندگی یا l
- قطر حلزون (قطر متوسط) d_w
- قطر خارجی حلزون $(d_w)_{out}$
- تعداد دندانه چرخ حلزون N_g
- قطر دایره گام چرخ حلزون d_g
- اندوم چرخ حلزون a
- سرعت حلزون و چرخ حلزون ω_w, ω_g

در چرخ دنده حلزونی سینماتیک چرخ دنده به صورت زیر خلاصه می شود.

$$\frac{\omega_w}{\omega_g} = \frac{N_g}{N_w} \quad (1)$$

دقت شود که در چرخ دنده حلزونی رابطه گام به صورت زیر صحیح و به صورت دیگری از آن غلط می باشد.

$$p = \frac{\pi d_g}{N_g} \rightarrow \text{صحیح}$$

$$p = \frac{\pi d_w}{N_w} \text{ غلط} \Rightarrow p \neq \frac{\pi d_w}{N_w} \text{ صحیح}$$

با توجه به این روابط صحیح یا ناصحیح به رابطه زیر دقت شود که

$$\frac{\omega_w}{\omega_g} = \frac{N_g}{N_w} \neq \frac{d_g}{d_w}$$

در چرخ دنده های حلزونی همواره:


$$N_w + N_g > 40$$


$$N_g \geq 24$$

با توجه به این که برخی از روابط سینماتیک (مانند بالا) را نمی توان برای حلزون استفاده نمود، لذا پیشنهاد می شود در طراحی موارد زیر بررسی محاسبه d_w مدنظر قرار گیرد.

۱- برای انتقال ماکزیمم توان توسط چرخ حلزون و حلزون قطر حلزون بایستی از نامعادله زیر ارضا گردد.

$$\frac{C^{0.875}}{3} \leq d_w \leq \frac{C^{0.875}}{1.7}$$





تحلیل نیروها:

$$\begin{cases} F_{wr} = F_{gr} \\ F_{wt} = F_{gt} \\ F_{wa} = F_{ga} \end{cases}$$

اصولاً در طراحی (به خصوص طراحی خستگی) بارهای شعاعی (F_r) یک تنش متوسط مفید در خستگی ایجاد می‌کنند و حذف آن‌ها در محاسبات به منزله طراحی Over estimate تلقی می‌شود. بار محوری F_a با بلبرینگ و تکیه‌گاه‌ها خنثی می‌شود. نهایتاً نیروهای شعاعی (F_r) در طراحی خستگی مهم می‌باشند که به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$F_{wt} = \frac{W \text{ توان الکترو موتور}}{V_w \text{ سرعت خطی حلزون}}$$

$$F_{gt} = F_{wt} \frac{\cos \phi_n \cos \lambda - \mu \sin \lambda}{\cos \phi_n \cos \lambda + \mu \sin \lambda}$$


بر خلاف چرخ‌دنده‌های ساده، مخروطی و در چرخ‌دنده‌های حلزونی به علت عمود بودن مولفه‌های سرعت، همواره سرعت لغزش غیر صفر وجود دارد که در نتیجه باعث دخالت ضریب اصطکاک لغزشی در فرمول‌ها شده است. این ضریب اصطکاک لغزشی راندمان را کاهش داده و به صورت زیر محاسبه می‌گردد.

راندمان چرخ‌دنده حلزونی

$$\ell = \frac{\text{کار نیروی خروجی}}{\text{کار نیروی ورودی}} = \frac{F_{gt} \cdot V_g}{F_{wt} \cdot V_w}$$

از روابط صفحه قبل محاسبه می‌شود.

محاسبه $\frac{V_g}{V_w}$: دیاگرام سرعت‌ها به صورت زیر می‌باشند.



نیروی F_{gt} که نیروی مماسی وارد بر چرخ حلزون است از روابط قبل در بحث قبلی قابل محاسبه است. K_v ضریب اثر ضربه ناشی از عدم دقت در ساخت دنده‌ها می‌باشد که برای این نوع چرخ دنده عبارت است از:

$$K_v = \frac{1200 + V_g}{1200}$$

واحد سرعت چرخ حلزون (یعنی V_g) بر حسب $\frac{ft}{min}$ یا $\frac{فوت}{دقیقه}$ می‌باشد.

$$F_d = F_{gt} \cdot \frac{1200 + V_g}{1200}$$

$$F_s = b p y S_n$$

b : پهنای چرخ دنده

p : گام دایره‌ای چرخ دنده

y : ضریب لوییس

همان طوری که در فصل قبل اشاره شد ضریب لوییس در چرخ دنده‌های حلزونی حتماً بایستی با زاویه فشار نرمال ϕ_n و زاویه مارپیچ از λ سازگاری داشته باشد، یعنی:

ϕ_n	λ	y
$14\frac{1}{2}^\circ$	15°	0.1
20°	25°	0.125
25°	35°	0.15
30°	45°	0.175

مقاومت حد تحمل ماده چرخ حلزون S_n

$$S_n = K_a K_b K_c K_d K_e S'_n$$

K_a, K_b, K_c, K_d, K_e به ترتیب ضرایب پرداخت سطح - اندازه - قابلیت اطمینان دما و تمرکز تنش می‌باشند که مطابق روش‌های ارائه شده در بخش‌های قبل قابل محاسبه می‌باشند، اما در چرخ دنده‌های حلزونی به ندرت فلزاتی مانند آلومینیوم، چدن ریخته‌گری، پلاستیک و..... استفاده می‌شود و معمولاً از فلز بزنز SAE65 استفاده می‌شود. در این فلز همواره مقاومت حد تحمل $S_e = 24ksi$ می‌باشد و دیگر نیاز به استفاده از ضرایب بالا نمی‌باشد، لذا در این نوع چرخ دنده‌ها همواره $S_e = 24ksi$ می‌باشند.

۲- خستگی سطحی:

$$n_s = \frac{F_w}{F_d}$$

یعنی چرخ دنده‌ها دچار خستگی سطحی می‌شود $n_s \leq 1$

یعنی چرخ دنده‌ها دچار خستگی سطح نمی‌شود $n_s > 1$

$$F_d = F_{gt} \cdot \frac{1200 + V_g}{1200}$$

F_w = ماکزیمم نیروی سطحی مجاز دینامیکی یا نیروی حد سطحی

$$F_w = b d_g k_w$$

b : پهنای چرخ دنده


d_g : قطر دایره گام چرخ حلزون

$$\tan \gamma = \frac{\left[\frac{N_p}{N_g} + \cos \Sigma \right]}{(\sin \Sigma)}$$

اگر زاویه بین محورها (Σ) باشد 90° باشد آنکاه:

$$\text{نسبت تبدیلی سرعت} = \frac{\omega_p}{\omega_g} = \frac{N_p}{N_g} \equiv \frac{d_g}{d_p} = \tan \Gamma = \cot \gamma$$

$$N_g = \frac{d}{2\pi b_g}, \quad N_p = \frac{d}{2\pi b_p}, \quad \tan \Gamma = \frac{N_p}{N_g}$$



معمولاً در این صورت مخروط دایره شعاعی معادل شعاع شعاع باشد، در نتیجه داریم: مخروط همسان شکل مخروطی ساده است که شعاع دایره شعاعی معادل شعاع شعاع باشد. این مخروط همسان شکل شعاعی معادل شعاع شعاع باشد. این مخروط همسان شکل شعاعی معادل شعاع شعاع باشد. این مخروط همسان شکل شعاعی معادل شعاع شعاع باشد.

برای بررسی هندسه مخروطی مخروطی از تخمین کردن استفاده می‌شود. برای بررسی هندسه مخروطی مخروطی از تخمین کردن استفاده می‌شود. برای بررسی هندسه مخروطی مخروطی از تخمین کردن استفاده می‌شود.

مخروط مخروطی

Cast Iron	Bronze	150	185	225
Hardened Steel هر نوع سختی	Chill - cast Bronze	120	150	180
Hardened steel (500 BHN)	Bronze	80	100	120
Steel, 250BHN	Bronze	60	75	90
جنس ظروف	جنس ظرف ظروف	$\lambda < 10^\circ$	$\lambda < 25^\circ$	$\lambda > 25^\circ$
جنس ظروف دندانها	$K_{tb} \frac{m^2}{2}$			

فاکتور سائش شدن به زاویه سائش و جنس ظروف دندانها وابسته است، یعنی:

فاکتور سائش یا فاکتور هندسه و ماده (Material & Geometry factor) K_{tb} :

دندانه‌های مستقیم استاندارد در چرخنده‌های مخروطی، با زاویه فشار $\phi = 20^\circ$ ساخته می‌شوند و معمولاً به صورت کامل (بدون زیر برش) و با اندازه سر و ته دنده مساوی ساخته می‌شوند. بنابراین نسبت تماس در این چرخنده‌ها بالا می‌باشد.

تحلیل نیروها

در شکل زیر مولفه‌های نیروی وارد بر دندانه یک چرخنده مخروطی نشان داده شده‌اند.

$$\left(V_{ave} = \frac{2\pi r_{ave} n}{60} \right)$$


$$W_t = \frac{P}{V_{av}} \text{ : توان منتقل شده}$$

$$W_r = W_t \tan \phi \cos \gamma$$

$$(W_{rP} = W_{aG}, W_{aP} = W_{rG})$$

$$W_a = W_t \tan \phi \sin \gamma$$

مولفه های نیروی وارد بر یک دندانه



مقادیر این مولفه‌ها عبارت‌اند از:

کلاچ و ترمز

کلاچ و ترمز اجزایی از ماشین هستند که برای قطع و وصل جریان قدرت بین دو عضو به کار گرفته می‌شوند. عمل کلاچ قطع و وصل انتقال قدرت است که در این انتقال اتلاف کمی اتفاق می‌افتد، ولی در هنگام عمل کلاچ به طور کامل، اتلافی در کار نیست. عمل ترمز اتلاف انرژی است که به صورت کاهش انرژی انتقالی یا کند کردن یک حرکت صورت می‌گیرد. عمل به صورت تماس بین دو عضو یکی متحرک و دیگری حرکت گیرنده (در کلاچ‌ها) یا ثابت (در ترمزها) می‌باشد. این تماس اصطکاکی مسلماً سایش به همراه خواهد داشت، پس بایستی نوعی در ترمز و کلاچ سایش را تحت کنترل قرار داد که به قطعه ارزشمندتر آسیبی نرسد.

یک کلاچ ترمز موفق کلاچ ترمزی است که در یک فاصله زمانی خواسته شده بتواند عمل خود را انجام دهد. عملکرد یک کلاچ و ترمز عبارت است از عملکرد یک سطح سایش پذیر، با سطح محکم که در مقابلش قرار می‌گیرد.

انواع مختلف کلاچ و ترمز که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

۱- نوع کشکی با کفشک‌های داخلی

۲- نوع کشکی با کفشک‌های خارجی

۳- نوع تسمه‌ای

۴- نوع دیسکی یا محوری

۵- نوع مخروطی


۶- انواع متنوع دیگر

بررسی استاتیکی

برای تجزیه و تحلیل انواع کلاچ‌ها و ترمزهای اصطکاکی که از یک روش عمومی تبعیت می‌کنند مراحل زیر لازم به نظر می‌رسد.

۱- فرض نمودن یا تعیین توزیع فشار بر روی سطوح اصطکاکی

۲- پیدا کردن رابطه‌ای بین فشار ماکزیمم و فشار وارد بر هر نقطه



کلاچ ترمزهای کفشکی با کفشک داخلی:

این نوع کلاچها از سه قسمت اصلی تشکیل شده‌اند:

۱- سطح‌های درگیر اصطکاکی

۲- وسیله‌ای برای انتقال تورک

۳- مکانیزم تحریک یا محرک

برای تجزیه و تحلیل به شکل مقابل توجه نمایید. کفشک در نقطه A لولا شده است در حالی که نیروی تحریک در سمت دیگر کفشک عمل می‌نماید.


در این جا چون کفشک بلند است نمی‌توان از فرض یکنواخت بودن توزیع نیروهای عمودی استفاده نمود. ترتیب قرار گرفتن قطعات چنین نتیجه می‌دهد که هیچ فشاری در پایه کفشک اعمال نمی‌گردد، در این صورت فشار در این نقطه صفر می‌باشد. عملاً حذف عنصر اصطکاکی در فاصله کوتاهی از پایه روشی عملی می‌باشد.

در برخی از طراحی‌ها پین لولا را متحرک می‌گیرند تا بتوانند فشار اضافی در پایه را نیز مهیا نمایند که این نتیجه اثر کفشک شناور می‌باشد.

حال فشار واحد P را که بر روی المانی از ماده اصطکاکی در فاصله θ از پین لولا اعمال می‌شود در نظر می‌گیریم. باز فشار ماکزیمم را با P_a مشخص می‌کنیم و آن را در موقعیتی به اندازه θ_a از لولا در نظر می‌گیریم. حال فرض قدم اول را در این مورد در نظر که فشار در هر نقطه متناسب است با فاصله عمودی از لولا و فاصله عمودی نیز متناسب است با $\sin\theta$ و با استفاده از قدم دوم رابطه بین فشارها چنین خواهد بود.

$$\frac{P}{\sin\theta} = \frac{P_a}{\sin\theta_a} \Rightarrow P = P_a \frac{\sin\theta}{\sin\theta_a} \quad (1)$$

با استفاده از رابطه بالا می‌بینیم که P زمانی ماکزیمم است که $\theta = 90^\circ$ باشد و یا این که اگر زاویه لبه کفشک θ_1 کمتر از 90° درجه باشد. در این صورت P مقدار ماکزیمم خود را روی لبه کفشک دارد. زمانی که $\theta = 0$ باشد از معادله (۱) چنین نتیجه می‌شود که P نیز صفر است، در این صورت ماده اصطکاکی که در لولا قرار گرفته است، ارتباط بسیار کمی با عمل ترمزی دارد و از این رو بایستی حذف گردد.



$$dN = pbrd\theta$$

طرح خوب طراحی است که ماده اصطکاکی خوب را تا مدتی که امکان دارد، در نقطه فشار ماکزیمم متمرکز نماید. چنین طرحی در شکل زیر نشان داده شده است در این شکل ماده اصطکاکی از زاویه θ_1 که از لولا اندازه‌گیری می‌شود شروع شده و در زاویه θ_2 خاتمه می‌پذیرد. هر ترتیبی مانند شکل مقابل یک توزیع مناسب و خوبی از ماده اصطکاکی را بیان می‌کند. حال قدم دوم را در مورد شکل بالا برای یافتن عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها به کار می‌بریم. در صورتی که بعد عمود بر صفحه را برای لنت (b) در نظر بگیریم، در هر زاویه‌ای مثل θ از لولا نیروی جزیی عمودی dN عمل می‌نماید که اندازه آن چنین است:

$$R_y = \frac{P_a br}{\sin \theta_a} \left(\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin^2 \theta d\theta - f \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta d\theta \right) - F_y$$

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta = \left(\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right)_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$B = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin^2 \theta d\theta = \left(\frac{\theta}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\theta \right)_{\theta_1}^{\theta_2}$$

در این صورت برای چرخش در جهت عقربه‌های ساعت عکس‌العمل‌های لولا چنین می‌شود.

$$R_x = \frac{P_a br}{\sin \theta_a} (A - fB) - F_x$$


$$R_y = \frac{P_a br}{\sin \theta_a} (B + fA) - F_y$$

برای چرخش در خلاف عقربه‌های ساعت معادلات نیروی عکس‌العمل لولا به صورت زیر در می‌آید.

$$R_x = \frac{P_a br}{\sin \theta_a} (A - fB) - F_x$$

$$R_y = \frac{P_a br}{\sin \theta_a} (B - fA) - F_y$$

مثال: در ترمز نشان داده شده در شکل زیر قطر درام 300 mm می‌باشد. ترمز فوق توسط مکانیزمی نیروی تحریک F را به هر یک از کفشک‌ها اعمال می‌نماید. پهنای هر یک از کفشک‌ها معادل b=32mm و ماده اصطکاکی دارای ضریب اصطکاک f=0.32 می‌باشد با ماکزیمم فشاری معادل 1000 kPa



می‌باشد با ماکزیمم فشاری معادل 1000 kPa

۱- مطلوبست مقدار F

۲- ظرفیت ترمز

۳- عکس‌العمل در بین‌ها

لنت سمت راست خود تحریک می‌باشد، در نتیجه نیروی F را بر مبنای این که ماکزیمم فشار در لنت مذکور اتفاق می‌افتد محاسبه می‌نماییم.

$$\theta_1 = 0$$

$$\theta_2 = 126^\circ$$

$$\theta_a = 90^\circ \Rightarrow \sin \theta_a = 1$$

$$a = \sqrt{(112)^2 + (50)^2} = 123 \text{ mm}$$

$$M_f = \frac{f P_a br}{\sin \theta_a} \left(r - r \cos \theta_2 - \frac{a}{2} \sin^2 \theta_2 \right)$$

$$M_f = 0.32 \times 1000 \times 10^3 \times 0.032 \times 0.5 \times \left[0.15 - 0.15 \cos 126^\circ - \left(\frac{0.123}{2} \right) \sin^2 126^\circ \right]$$

$$M_f = 304 \text{ N.m}$$

$$M_n = \frac{P_a bra}{\sin \theta_a} \left(\frac{\theta_2}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\theta_2 \right) = 1000 \times 10^3 \times 0.032 \times 0.15 \times 0.123 \times \left[\frac{\pi}{2} \times \frac{126}{180} - \frac{1}{4} \sin (2 \times 126) \right]$$

$$M_n = 790 \text{ N.m}$$

$$F = \frac{M_n - M_f}{C} = \frac{790 - 304}{100 + 112} = 2.29 \text{ kN}$$

$$R = \sqrt{(0.678)^2 + (0.535)^2} = 0.864 \text{ kN}$$

$$R_y = 0.535 \text{ kN}, R_x = 0.678 \text{ kN}$$

برای به دست آوردن عکس العمل در لولای سمت چپ با استفاده از روابط مربوط به چرخش در جلاقی غیرهاله‌ای ساعت:

$$\Rightarrow R = \sqrt{(1.414)^2 + (4.830)^2} = 5.03 \text{ kN}$$

$$R_y = 1000 \times 0.32 \times 0.15 (1.3373 + 0.32(0.3273)) - 2.29 \cos 24^\circ = 4.830 \text{ kN}$$

$$R_x = 1000 \times 0.32 \times 0.5 (0.3273 - 0.32(1.3373)) - 2.29 \sin 24^\circ = -1.414 \text{ kN}$$

$$B = \frac{\theta_2}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\theta_2 = \frac{\pi(126)}{2 \times 180} \sin(2) - \frac{1}{4} \sin(2) = 1.3373$$

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{1}{2} \sin^2 \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} = \frac{1}{2} \sin^2 126^\circ = 0.3273$$

$$R_y = \frac{P_a b r}{P_a b r} (B + fA) - F_y$$

$$R_x = \frac{P_a b r}{P_a b r} (A - fB) - F_x$$

$$T = T_R + T_L = 366 + 162 = 528 \text{ N.m}$$

$$T_L = \frac{\sin \theta_a}{f P_a b r^2 (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)} = 0.32 \times [444 \times 10^3] \times 0.032 \times 0.15^2 (1 - \cos 126^\circ) = 162 \text{ N.m}$$

$$F = \frac{C}{M_n + M_f} \Rightarrow 2.29 = \frac{100 + 112}{\left(\frac{790}{1000} P_a + 0.304 P_a \right)} \Rightarrow P_a = 444 \text{ kPa}$$

$$M_n = \frac{790 P_a}{304 P_a}, M_f = \frac{1000}{1000}$$

مبنای فشار ماکزیمم هستند، بنابراین برای سمت چپ:

بر M_n, M_f معادلات معادله M_n, M_f را به‌شکل M_n, M_f در سمت چپ عملکرد فشار ماکزیمم قرار داده‌اند.

$$T_R = 366 \text{ N.m}$$


$$T_R = \frac{\sin \theta_a}{f P_a b r^2 (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)} = 0.32 \times 1000 \times 10^3 \times 0.32 \times (0.15)^2 [\cos 0^\circ - \cos 126^\circ]$$

از معادله $T = \frac{\sin \theta_a}{f P_a b r^2 (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}$ تورکی اعمال شده توسط کشش سمت راست به دست می‌آید:

کلاچ و ترمز با کفشک خارجی جمع شونده

وضعیت یک کلاچ یا ترمز با کفشک خارجی را در شکل روبرو ملاحظه می‌نمایید.

در این حالت نیز ممان‌های نیروهای اصطکاک و عمودی نسبت به لولا همانند نوع قبلی بوده که کفشک‌ها در داخل قرار داشتند، بدین ترتیب معادلات قبل M_f, M_n در این مورد نیز صادقند و به صورت زیر تکرار می‌شوند.



$$M_f = \frac{f P_a b r}{\sin \theta_a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta (r - a \cos \theta) d\theta$$

$$M_n = \frac{P_a b r a}{\sin \theta_a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin^2 \theta d\theta$$

در نتیجه نیروی تحریک F بایستی ممانی ایجاد نماید که به اندازه حاصل جمع دو ممان فوق که در یک جهت هستند، باشد:

$$F = \frac{M_f + M_n}{C}$$

مولفه‌های افقی و قائم در این حالت نیز مانند قبل می‌باشد.

$$R_x = \int dN \cos \theta + \int f dN \sin \theta - F_x$$

$$R_y = \int f dN \cos \theta - \int dN \sin \theta + F_y$$

با استفاده از تعاریف A, B در قسمت قبل

$$R_x = \frac{P_a b r}{\sin \theta_a} (A + fB) - F_x$$

$$R_y = \frac{P_a b r}{\sin \theta_a} (fA - B) + F_y$$

$$F = \frac{M_n - M_f}{C}$$

اگر جهت چرخش عوض شود:

و حالت خود تحریکی در حالت چرخش در جهت عکس عقربه‌های ساعت وجود دارد.

در چرخش عکس نیز عکس‌العمل‌ها مثل قبل به‌دست خواهند آمد.

$$R_x = \frac{P_a b r}{\sin \theta_a} (A - fB) - F_x$$


$$R_y = \frac{P_a b r}{\sin \theta_a} (-fA - B) + F_y$$

همچنین بایستی بدین مساله توجه کرد که $R_y = -fN, R_x = -N$ (چیزی که با انتخاب صحیح (a) انتظار آن را داریم.) که در این صورت مقدار گشتاور چنین است.

$$T = afN$$

کلاچ دیسکی

ساده‌ترین فرم کلاچ‌ها کلاچ دیسکی است، مانند شکل زیر کلاچ دیسکی نوعی است که عضوهای درگیر در جهت موازی شافت حرکت می‌کند. از محاسن این نوع کلاچ آزادی آن از اثرات نیروی گریز از مرکز می‌باشد و دیگر آن که سطح اصطکاکی زیادی را می‌توان در فضای کمی قرارداد، سوم آن که سطوح تبادل حرارت در این نوع کلاچ موثرتر می‌باشد و نهایتاً توزیع فشار در این نوع کلاچ مطلوب‌تر است.



در این نوع کلاچ با توجه به شکل فوق لنت به یکی از دو دیسک مثلاً دیسک A متصل شده و دیسک B در مقابل آن فشرده می‌شود. دو فرض برای فشار ناشی از نیروی فتر که از طرف دیسک B به لنت وارد می‌شود موجود است .
فرض اول - سایش ثابت: سایش به فشار وارده و سرعت خطی بین لنت و دیسک بستگی دارد.

$$\delta \sim PV \rightarrow \delta = kPr$$

چون در شکل بالا سرعت هر نقطه نسبت به مرکز دوران متفاوت می‌باشد $V = r\omega$ پس برای این که سایش ثابت باشد بایستی حاصل ضرب Pr مقدار ثابتی باشد.

در شعاع کمتر فشار بیشتر می‌شود و حداکثر فشار در قطر داخلی اتفاق می‌افتد.

$$Pr = P_a \times r_i = P_a \times \frac{d}{2r}$$

$$P = P_a \frac{d}{2r}$$

P_a همان فشار ماکزیمم است که روی شعاع داخلی اتفاق می‌افتد.

(در صورتی که فرض شود که دو سطح هندسه اولیه خود را حفظ می‌کنند. $\delta = \text{const}$)

برای المان حلقوی نشان داده شده

$$dF_n = \frac{2\pi r dr}{\lambda} \cdot P$$


$$P = P_a \frac{d}{2r} \Rightarrow dF_n = 2\pi r dr \times P_a \times \frac{d}{2r} = P_a \pi d \times dr$$

$$F = \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} P_a \pi d dr = \frac{P_a \pi d}{2} (D - d)$$

ترمزهای دیسکی:

در این گونه ترمزها دیسک به شافت محرک متصل بوده و دو قطعه دیسک که تنها قسمتی از تاج دایره هستند، دو طرف دیسک را در بر می گیرند.

روابط و نحوه کار همان شکل کلاچ است، اما در این جا به خاطر شرایط حدی موجود در لبه لنتها حدود ۵٪ تفاوت بین تورک محاسبه شده و تورک واقعی موجود است. به هر جهت همان روابط را اگر در $\frac{\alpha}{360}$ ضرب کنیم، تورک ناشی از یک طرف ترمز به دست خواهد آمد و تمامی تورک دو برابر مقدار به دست آمده است.



برای ترمزهای دیسکی فرض سایش ثابت به علت صلب بودن قطعات برقرار است و معادله تورک به شکل زیر خواهد بود.

$$F = \frac{\pi P_a d}{2} (D - d)$$

$$F = \frac{\pi P_a (2r)}{2} (2R - r) = 2\pi P_a r (R - r)$$


به جای مقدار 2π که تمام دیسک را بپوشاند برای ترمز مقدار α را بر حسب رادیان می گذاریم. در این صورت:

$$F = \alpha P_a r (R - r)$$

و همین طور برای تورک انتقالی:

$$T = \frac{\pi f P_a d}{8} (D^2 - d^2)$$

با فرض فشار ثابت می توان در کلاچ های با شرایط یکنواخت ظرفیت بیشتری نسبت به حالت سایش یکنواخت منتقل کرد. (چون در تمام عضو فشار ماکزیمم اعمال می شود.)



در صنعت صفحه کلاچ می سازند که دو تا عضو اصطکاکی دارد. عضو اصطکاکی را در دو طرف صفحه با پرچ مخصوصی می چسبانند. در این حالت در محاسبات قبل T را دو برابر می کنیم چون ظرفیت دو برابر می شود.

می‌توانیم که برای این مسئله به کمک این روش‌ها به دست آوریم.

$$T = \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} \mu p dA r \Rightarrow \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} \mu p_a \times \frac{2\pi r}{\sin \alpha} \times r dr = T$$



$$T = \mu p_a \frac{\pi}{8 \sin \alpha} (D^2 - d^2)$$

$$F_n = \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} p dA \sin \alpha = \int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}} p_a \times \frac{d}{2r} \left(\frac{2\pi r}{\sin \alpha} \right) \times r \sin \alpha dr \Rightarrow$$

$$F_n = \frac{\pi p_a}{2} (D - \alpha)$$

$$dA = 2\pi r \frac{\sin \alpha}{dr}$$

فرصت سایشی یکجانبه



$$P = P_{max} \frac{r}{R}$$

از آنجایی که در این حالت، دو سطح موازی با هم قرار می‌گیرند، در نتیجه در این حالت، سایش در دو طرف اتفاق می‌افتد. در صورتی که در این حالت، سایش در یک طرف اتفاق می‌افتد، به این حالت سایش یکجانبه می‌گویند. در این حالت، سایش در یک طرف اتفاق می‌افتد و در هر طرف مقدار $\frac{2}{\alpha}$ می‌گذارد. (بر حسب رادیان).



حالات مجزوعطی:

$$F_n = \frac{\pi p_a}{2} (D - d) \Rightarrow F_n = \alpha p_a r (R - r)$$

$$T = \frac{2}{\alpha} \mu p_a r (R^2 - r^2) \Rightarrow T = \frac{2}{\alpha} \mu p_a r (R^2 - r^2)$$

فرمول‌های قبلی (در مورد کلاچ دیسکی) را در یک مقدار $\frac{360}{\alpha}$ ضرب می‌کنیم، به این صورت:

فقط در یک زاویه α عضو اصطکاکی داریم.



که در دو طرف عضو را شامل می‌شوند. ماکزیمم ترمز دیسکی چنین است که یک دیسک روی محور قرار می‌گیرد. در قسمتی از این محور دو عضو اصطکاکی قرار گرفته‌اند. روغن تحت فشار می‌باشد.

ترمز دیسکی:

فرض فشار ثابت

$$T = \frac{F_n \mu}{4 \sin \alpha} (D + d)$$

$$P = P_a \Rightarrow F_n = \int PdA \sin \alpha = \frac{\pi P_a}{4} (D^2 - d^2)$$

$$T = \int PdA \mu r = \frac{\pi \mu P_a}{12 \sin \alpha} (D^3 - d^3)$$

$$T = \frac{\mu F_n}{3 \sin \alpha} \times \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$


ترمز تسمه‌ای:

اگر یک پولی داشته باشیم و تسمه‌ای را روی آن فیکس نماییم و نیروی F را وارد کنیم، طوری که F_2 در طرف شل تسمه ایجاد شود، نیروی بزرگ F_1 ایجاد می‌شود. پس ترک ترمزی زیادی روی سیستم ایجاد می‌شود.

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu \beta}$$

$$T = (F_1 - F_2) r, F = \frac{F_2 (b - a)}{b}$$

یعنی سعی کنیم که F_1 زیادی در اثر اعمال F ایجاد شود. در مجموعه مقابل می‌توان حالت خودتحریکی هم ایجاد کرد. باید سعی کرد تغییر مکان نقطه a بیش از تغییر مکان نقطه b باشد، به طوری که تسمه تحت کشش باشد. (نقطه O لولا است.) (یعنی $a > d$)



می‌شود. با افزایش دما، ویسکوزیته مایه کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد. با افزایش دما، ویسکوزیته مایه کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

- (۴) موخه‌ها در جهت حرکت و در جهت حرکت می‌مانند.
- (۳) موخه‌ها در جهت حرکت و در جهت حرکت می‌مانند.
- (۲) موخه‌ها در جهت حرکت و در جهت حرکت می‌مانند.
- (۱) موخه‌ها در جهت حرکت و در جهت حرکت می‌مانند.

۴- در یاتاقان‌های هیدرواستاتیک (Journal Bearing) افزایش دور شافت:

انجام شود.

در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد. با افزایش دما، ویسکوزیته مایه کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

- (۴) در اثر درگیری بین سطوح، دمای مایه در نقاط تماس افزایش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.
- (۳) در اثر درگیری بین سطوح، دمای مایه در نقاط تماس افزایش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.
- (۲) در اثر درگیری بین سطوح، دمای مایه در نقاط تماس افزایش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.
- (۱) در اثر درگیری بین سطوح، دمای مایه در نقاط تماس افزایش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

۳- برای طراحی یاتاقان‌های هیدرواستاتیک، کدام روش استفاده می‌شود؟

در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

۲- در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

- (۴) در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.
- (۳) در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.
- (۲) در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.
- (۱) در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

۲- در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\tan \phi_1}{\tan \phi_2} \Rightarrow \phi_1 = 21.8^\circ$$

۲- در این موارد، ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.

- (۴) 24.6°
- (۳) 22.6°
- (۲) 21.8°
- (۱) 18.3°

چقدر است؟

۱- یک چرخنده با شعاع 2 متر و دور 20 دور در دقیقه، در جهت حرکت و در جهت حرکت می‌مانند.

۵ - بلبرینگ دارای ظرفیت دینامیکی 24kN بوده و بار معادلی به صورت یکنواخت و به میزان 8kN بر آن وارد می‌شود. در صورتی که سرعت دورانی شافت 2000RPM باشد، این بلبرینگ چند ساعت عمر خواهد کرد؟

- (۱) 27 (۲) 1500 (۳) 225 (۴) 3000

جواب : گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

$$L = \left(\frac{C}{F} \right)^a$$

برای بلبرینگ a = 3

$$C = 24KN$$

$$F = 8KN$$

$$L = \left(\frac{24}{8} \right)^3 = 27 \Rightarrow \text{ساعت} = \frac{27 \times 10^6}{60 \times 2000} = 225$$

۶ - دو چرخنده ساده با مدول برابر و تعداد دندانه‌های غیر مساوی با یکدیگر به گونه‌ای درگیر شده‌اند که فاصله مراکز فعلی آن‌ها 10٪ بیش از نصف مجموع اقطار دو دواير گام آن‌ها شده است. در این حالت:

- (۱) شعاع دواير مبنای دو چرخنده عوض می‌شود.
 (۲) شعاع دواير گام چرخنده عوض می‌شود.
 (۳) زاویه فشار دو چرخنده عوض می‌شود.
 (۴) گام دایره‌ای چرخنده‌ها عوض می‌شود.

جواب : گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

قطر دواير گام در چرخنده‌ها مستقل از فاصله مراکز آن‌هاست. با افزایش فاصله مراکز چرخنده‌ها زاویه فشار تغییر می‌کند. (البته باید توجه داشته باشید که با تغییر زاویه فشار قطر دایره‌های مبنا نیز تغییر می‌کند.)

۷ - در یک گیربکس حلزونی (Worm Gear) یک پیچ دو نخ به قطر 100mm با یک چرخنده به قطر 600mm که دارای 40 دندانه است درگیر می‌باشد. نسبت تبدیل این گیربکس برابر است با:

- (۱) 1:6 (۲) 1:20 (۳) 1:30 (۴) 1:40

جواب : گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

در چرخنده حلزونی نسبت سرعت فقط به تعداد دندانه چرخ حلزون و تعداد راه حلزون بستگی دارد و ربطی به قطر آن‌ها ندارد.

$$\text{نسبت تبدیل} = \frac{\text{تعداد راهها در حلزون}}{\text{تعداد دندانه چرخ حلزون}} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$$

۸ - بین دو شافت با نسبت دور 1:3 قدرت 5kW قرار است منتقل شود. اگر دور شافت راننده 100rpm بوده و به دلیل محدودیت فضا فاصله مراکز دوشافت 800mm باشد وسیله انتقال قدرت مناسب کدام است؟

- (۱) یک عدد تسمه V شکل (۲) چند عدد تسمه V شکل (۳) زنجیر و چرخ زنجیر (۴) تسمه تخت

جواب : گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

تسمه‌ها اعم از نوع تخت یا V شکل در سرعت‌های بالا دارای بازده مناسبی هستند، اما در این مساله به دلیل پایین بودن دور شافت سرعت خطی پایین است و از طرفی فاصله مراکز دو شافت هم چندان زیاد نیست. بنابراین از زنجیر و چرخ زنجیر استفاده می‌کنیم.

جواب : گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu\theta}, F_1 = \frac{F_1 + F_2}{2}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{0.45 \times \pi} \rightarrow \frac{F_1}{F_2} = 4.1; 5 = \frac{4.1F_2 + F_2}{2} = 5 \rightarrow F_2 = 1.96$$


$$F_1 = 8.04$$

$$H = (F_1 - F_2)V = (F_1 - F_2)r\omega$$

$$= (8.04 - 1.96) \times \frac{0.2}{2} \times \frac{500 \times 2\pi}{60} = 31.8 \text{ kW}$$

۱۳ - کلاچی مطابق شکل لنگر پیچشی را از یک محور به محور دیگر انتقال می‌دهد. صفحه‌های کلاچ دایره‌ای شکل به قطر d می‌باشند و به وسیله نیروی P فشرده می‌شوند. با فرض این که نیروی P به طور یکنواخت در سطح صفحه‌های کلاچ پخش گردد و ضریب اصطکاک بین صفحه‌ها μ باشد، حداکثر لنگر پیچشی T را که بتوان به وسیله کلاچ بدون لغزش انتقال داد برابر است با:

- (۱) $\frac{\mu pd}{6}$ (۲) $\frac{\mu pd}{4}$
 (۳) $2\mu pd$ (۴) $4\mu pd$



جواب : گزینه ۲ صحیح می‌باشد.


بر این کلاچ صفحه‌ای با فرض توزیع یکنواخت نیروی P در کل صفحه، سایش یکنواختی در صفحه کلاچ به وجود می‌آید، بنابراین با فرض سایش یکنواخت:

$$T = \frac{Ff}{4}(D+d)$$

در این مساله $d=0$ و $f=\mu$ و $F=P$ و $D=d$

$$T = \frac{\mu pd}{4}$$

۱۴ - به منظور انتقال قدرت در سیستم زیر، از زنجیر و چرخ استفاده نموده‌ایم. اگر توان انتقال یافته از طرف چرخ زنجیر محرک ۱ به چرخ زنجیرهای ۲ و ۳ یکسان باشد، در این صورت روابط زیر بین نیروهای کششی در هر قسمت زنجیر برقرار است:



$$F_1 = 2F_2, F_3 = 0 \quad (۲) \quad F_1 = F_2 = F_3 \quad (۱)$$

$$F_1 = F_3, F_2 = 0 \quad (۴) \quad F_2 = 2F_1, F_3 = 0 \quad (۳)$$

جواب : گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

با توجه به جهت نیروهای داخلی در زنجیر مشخص است که بخش ۱-۳ بخش شل زنجیر است پس $F_3 = 0$ و از طرفی چون توان مصرف شده در چرخ زنجیرهای ۲ و ۳ برابر است، پس $F_1 = 2F_2$

۱۵ - در تسمه‌های V شکل کاهش قطر پولی‌ها:

(۱) باعث افزایش عمر تسمه به خاطر کاهش سرعت خطی می‌شود.

(۲) باعث کاهش عمر تسمه خواهد شد.

(۳) در عمر تسمه تاثیر ندارد.

(۴) موجب افزایش اصطکاک بین پولی و تسمه خواهد شد.

جواب : گزینه ۴ صحیح می باشد.

$$\sum N_p = 48 \quad N_G = 64 \quad \Sigma = \Gamma + \gamma = 60^\circ$$

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\sin \Sigma}{\frac{N_p}{N_G} + \cos \Sigma} \rightarrow \gamma = 34.7 \approx 35$$

$$\Gamma = 60 - 35 = 25^\circ$$

۲۰ - دو چرخنده استاندارد متریک با زاویه فشار 20° با فاصله مراکز 200mm با هم درگیر هستند، در صورتی که نسبت تبدیل 1:4 بوده و خواهیم اصلاحات و ریشه تراشی بر روی چرخنده‌ها اعمال کنیم مدول چرخنده‌ها کدام یک از اعداد زیر می تواند باشد؟

m=8 (۴)

m=6 (۳)

m=2 (۲)

m=5 (۱)

جواب : گزینه ۲ صحیح می باشد.

$$\frac{d_G}{d_p} = 4 \quad C = \frac{d_p + d_G}{2} \rightarrow 200 = \frac{d_p + 4d_p}{2}$$

$$d_p = 80\text{mm} \quad d_G = 320\text{mm}$$

برای آن که عمل زیر برش لازم نباشد معمولاً سعی می شود حداقل تعداد دندان برای پینیون انتخاب شود. با توجه به مطالب ارائه شده اگر $N_p = 18$ فرض شود (برای زاویه فشار 20°) آنگاه:

$$m = \frac{d}{N} \rightarrow m = \frac{80}{18} = 4.44$$

۲۱ - افزایش در ویسکوزیته روغن یک یاتاقان مشخص باعث کدام یک از پدیده‌های زیر می شود؟

(۱) خارج از مرکزی یاتاقان را افزایش می دهد.

(۲) خارج از مرکزی یاتاقان‌ها را کاهش می دهد.

(۳) خارج از مرکزی یاتاقان به ویسکوزیته روغن بستگی ندارد.

(۴) بر روی خارج از مرکزی تاثیر می گذارد ولی مشخصاً معلوم نیست که آن را کم یا زیاد کند.

جواب : گزینه ۲ صحیح می باشد.

با افزایش ویسکوزیته روغن عدد سامرفیلد افزایش می یابد $S = \left(\frac{r}{c}\right)^2 \frac{\mu N}{P}$ با زیاد شدن عدد سامرفیلد نسبت خروج از مرکز

$\varepsilon = \frac{e}{c}$ کاهش می یابد و چون مقدار لقی c ثابت است پس خروج از مرکز یاتاقان کم می شود.

۲۲ - دو چرخنده مارپیچی می بایست دو محور به فاصله 6 اینچ از یکدیگر را به هم متصل سازند. پینیون دارای گام قطری (Diametral Pitch) برابر 6 و یک گام قطری مستقیم (normal diametral pitch) برابر 7 و زاویه فشار 20 درجه می باشد، هر

گاه نسبت سرعت‌ها $\frac{1}{2}$ باشد، تعداد دندان‌های هر یک از چرخنده‌ها را تعیین کنید.

36 و 18 (۴)

24 و 12 (۳)

26 و 52 (۲)

48 و 24 (۱)

جواب : گزینه ۱ صحیح می باشد.

$$c.d. = \frac{d_p + d_G}{2} = 6 \quad , \quad d_G = 2dP$$

$$\frac{d_p + 2d_p}{2} = 6 \Rightarrow d_p = 4'' \quad , \quad d_G = 8''$$

$$P = \frac{N_G}{d_G} = \frac{N_p}{d_p} = 6 \Rightarrow N_G = 48 \quad , \quad N_p = 24$$

$$S_{\text{max}} = \frac{d}{4c} \frac{W}{\mu N} = \frac{d}{4c} \frac{W}{\mu N}$$

$$S_{\text{max}} = \frac{c}{r} \left(\frac{d}{\mu N} \right)^2, p = \frac{d}{2rL} \frac{W}{\mu N}$$

کزینه ۳ صحیح می‌باشد. جواب :

- (۴) توان از دست رفته در اثر اصطکاک با محور طول با توان با رابطه مستقیم دارد.
- (۳) توان از دست رفته در اثر اصطکاک افزایش می‌یابد.
- (۲) توان از دست رفته در اثر اصطکاک ثابت می‌ماند.
- (۱) توان از دست رفته در اثر اصطکاک کاهش می‌یابد.

صورت با افزایش قطر شافت:


در این مسئله توان S ثابت است یعنی $S = \text{توان} = \text{توان} = \text{توان}$ (توان در این مسئله S ثابت است) پس $\frac{d}{L} = \text{توان} = \text{توان}$ - ۲۵

ناحیه خود اصلاح شده است.

در این مسئله C در ناحیه روغن‌کاری هندورینا می‌باشد (پایدار) قرار دارد و طبق مطالب ارائه شده در متن تئوریات در این

جواب : گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

- (۴) نقطه C زیرا تئوریات در اصطکاک خود اصلاح‌کننده است. (Self Correcting)
- (۳) نقطه B زیرا اصطکاک کمترین حد خود را دارد.
- (۲) نقطه C زیرا لایه فیلم ضخیم است.
- (۱) نقطه A زیرا لایه منحنی فیلم نازک است.



۲۴ - در کدام نقطه از منحنی زیر حالت تعادل برای برابری توان وجود دارد. چرا؟

$$T_{\text{توان}} = \frac{\pi \times 0.14 \times 45 \times 10^{-3} (50^3 - 25^3)}{12 \times \sin 20} = 527.44 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$T_{\text{فرسایش}} = \frac{\pi \times 0.14 \times 45 \times 10^{-3} \times 25 (50^2 - 25^2)}{8 \times \sin 20} = 339.07 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$T = \frac{\pi F_{\text{max}}}{12 \sin \alpha} (D^3 - d^3)$$

$$T = \frac{\pi F_{\text{max}}}{8 \sin \alpha} (D^2 - d^2)$$

برای فشار ثابت:

برای فرسایش ثابت:

جواب : جهت یک از گزینه‌ها صحیح نیست.

- (۴) 250.15 KNm فرسایشی ثابت
- (۳) 250.15 KNm فشار ثابت
- (۲) 363.29 KNm فرسایشی ثابت
- (۱) 363.29 KNm فشار ثابت

معمولاً 0.14 با μ برابر است. 45 kPa با μ برابر است. 50 mm قطر داخلی و 50 mm قطر خارجی. 20° زاویه مخروطی و 20° زاویه مخروطی. 250.15 KNm و 363.29 KNm کشتاور لایه برای به کار انداختن در 20° زاویه مخروطی.

۲۳ - یک لایه مخروطی با فشار 45 kPa دارای قطر خارجی 50 mm و قطر داخلی 25 mm می‌باشد. محاسبه کنید:

با فرض ثابت بودن عدد سامرفیلد در صورت افزایش d مقدار l باید کاهش یابد پس مقدار $\frac{1}{d}$ به طور مضاعف کاهش می یابد و در نتیجه ضریب اصطکاک افزایش می یابد. با افزایش ضریب اصطکاک مقدار توان از دست رفته در اثر اصطکاک افزایش می یابد.

۲۶ - در یک کلاچ چند صفحه ای (Mult - Disk - Clutch) نسبت قطر داخلی به قطر خارجی صفحات اصطکاکی برابر 1.25 می باشد. در صورتی که ضریب اصطکاک و حداکثر فشار مجاز صفحات در حالات نو و شرایط ساییدگی یکنواخت ثابت بمانند، نسبت حداکثر قدرت قابل انتقال در سرعت های یکسان برای این دو در شرایط صفحات نو و کار کرده چقدر است؟

- (۱) 1.13 (۲) 1.20 (۳) 1.25 (۴) 1.07

جواب : گزینه ۱ صحیح می باشد.

$$T_1 = \frac{\pi f p_{\max}}{12} (D^3 - d^3) = \frac{\pi f p_{\max} d^3}{12} \left(\frac{D^3}{d^3} - 1 \right) \quad \text{با فرض فشار یکنواخت:}$$


$$T_2 = \frac{\pi f P_{\max}}{8} (D^2 - d^2) = \frac{\pi f P_{\max} d^3}{8} \left(\frac{D^2}{d^2} - 1 \right)$$

با فرض سایش یکنواخت:

چون $H = T\omega$ ، بنابراین چون $\omega_1 = \omega_2$ است.

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{3} \left[\frac{(1.25)^3 - 1}{(1.25)^2 - 1} \right] = 1.13$$

۲۷ - در سیستم ترمز زیر اگر ضریب اصطکاک بین شافت و لنت برابر با 0.2 باشد، در آن صورت به ازای کدام یک از حالات زیر خاصیت خود قفل کنندگی (Self - locking effect) در ترمز وجود خواهد داشت:



(۱) دوران شافت $\frac{a}{b} = 5$ cw (۲) دوران شافت $\frac{a}{b} = 5$ ccw

(۳) دوران شافت $\frac{a}{b} > 5$ cw (۴) دوران شافت $\frac{a}{b} > 5$ ccw

جواب : گزینه ۲ صحیح می باشد.

برای شکل فوق آستانه حالت خود قفل کنندگی فقط در شرایط گردش دیسک در خلاف جهت عقربه های ثابت امکان پذیر است، به شرطی که:

$$b - fa = 0 \rightarrow b = fa \rightarrow \frac{a}{b} = 5$$

۲۸ - در صورتی که ظرفیت دینامیکی یک بلبرینگ و یک رولبرینگ برابر باشد و بتوان از هر دو روی تکیه گاه مشخصی استفاده کرد، عمر کدام بیشتر است؟

(۲) بلبرینگ

(۱) به اطلاعات دیگری هم نیاز است.

(۴) عمر هر دو مساوی است.

(۳) رولبرینگ

جواب : گزینه ۳ صحیح می باشد.

$$L = \left(\frac{C}{F} \right)^a$$


برای بلبرینگ $a=3$

بری رولبرینگ $a=1.03$

چون C و F در این مساله ثابت هستند، پس عمر رولبرینگ بیشتر خواهد بود.


بیشتر و فرسودگی بیشتری است.

پاشی سایشی در معرض همواره در معرض سایشی است. (ماتریال‌ها نسبت به آن‌ها که قدرت ترمز بیشتری دارند، همواره در معرض سایشی بیشتری قرار می‌گیرند.)
 جواب : سیستم (4) بیشترین قدرت ترمز را دارد، زیرا هر دو لنت آن خاصیت کمک ترمز کمکی دارند (یعنی جهت نیروی محرک F در جهت چرخش لنت است).



مثال : در سیستم ترمز بلند زیر کدام سیستم ترمز قدرت ترمز بیشتری دارند.

جواب : سیستم خاصیت غیر کمک ترمز دارد، زیرا همانی که نیروی F ایجاد می‌کند در خلاف جهت چرخش لنت است.




۳) نمی‌توان گفت چون محل هندسی معلوم نمی‌باشد.

۴) سیستم خاصیت غیر کمک ترمز دارد.

۱) سیستم خاصیت کمک ترمز دارد.

مثال : در سیستم ترمز کوتاه زیر کدام گزینه صحیح است؟

جواب : $T = 0$ است، زیرا تمام دیسک لنت کوبی شده است.



۳) T

۲) $\frac{1}{2} T$

۱) $T = 0$

مثال : در سیستم کلاچ زیر که تمام صفحه لنت کوبی شده است، گفتار او را در مورد انتقالی انتخاب کنید؟

شکست ناشی از جستگی در آن بیشتر است.

و معمولاً از بین دو چرخنده در گیر چرخ سرعت بیشتری بیشتری است و از تعداد دندانهای کمتری برخوردار است احتمال خوردگی و

جواب : گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

۳) بیشتر (اگر راننده باشد)


۱) بیشتر

۴) چرخنده (اگر راننده باشد)


۲) چرخنده

۲۹ - در دو چرخنده در گیر از نوع مخروطی ساده که هر دو همجنس می‌باشند کدام بحرانی‌تر است؟

مثال : در سیستم ترمز کوتاه زیر اولاً تعیین کنید آیا ترمز خاصیت کمک ترمزی دارد یا غیرکمک ترمزی. همین گشتاور ترمزی را محاسبه نمایید.



جواب : دیاگرام آزاد نیرو را رسم می کنیم.



ممانی که نیروی F حول پاشنه O ایجاد می کند در خلاف جهت عقربه ساعت است و ممانی که نیروی اصطکاک $f = \mu N$ حول پاشنه ایجاد می کند در خلاف جهت عقربه ساعت است و چون هر دو ممان ایجاد شده توسط F و f هر دو در یک جهت می باشند. (یعنی در خلاف جهت عقربه ساعت). پس سیستم خاصیت کمک ترمزی دارد. اگر ممان ها در خلاف جهت یکدیگر بودند، لنت خاصیت غیرکمک ترمزی داشت.

$$\sum M_O = 0 \Rightarrow -F(2a) + N(a) - \mu N\left(\frac{a}{2}\right) = 0$$

محاسبه می شود $N =$


سپس در رابطه $T = \mu N$ به جای N از بالا مقدار قرار داده گشتاور ترمزی T محاسبه می شود.

مثال : در سیستم ترمز بلند زیر کدام گزینه صحیح است؟

(۱) $P_A > P_B$

(۲) $P_A < P_B$

(۳) $P_A = P_B$



جواب : چون ترمز از نوع بلند است، پس توزیع فشار در لنت از معادله زیر تبعیت می کند.

$$P_\theta = P_{\max} \frac{\sin \theta}{(\sin \theta)_{\max}}$$

دقت شود که اگر لنت از نوع کهنه نباشد و نو باشد توزیع فشار همواره ثابت عرضی می‌شد و گزینه (۱) جواب مساله می‌شد، ولی در این جا چون لنت کهنه است و توزیع فشار طبق معادله بالا هموگرافیک است، پس گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

مثال : در یک بلبرینگ غلتشی کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) قدرت حمل بار در نوع کانراد بیشتر از نوع ناچدار است.
- (۲) قدرت حمل بار در نوع کانراد کمتر از نوع ناچدار است.
- (۳) قدرت حمل بار در نوع کانراد مساوی با نوع ناچدار است.

جواب : نوع کانراد یعنی نوع بدون ناچ که هنگام مونتاژ رینگها و ساچمه‌ها همزمان مونتاژ شده و از تعداد محدودی ساچمه می‌توان استفاده نمود در صورتیکه در نوع ناچدار ابتدا رینگها و قفسه‌ها مونتاژ شده و سپس ساچمه از داخل ناچها به سمت شیارها هدایت می‌شوند و لذا می‌توان از تعداد ساچمه‌های بیشتری استفاده نمود. لذا در نوع ناچدار با توجه به تعداد ساچمه‌های بیشتر قدرت تحمل بار بیشتر است.

۶- در یک ترمز کفشکی با کشفک خارجی (External Shoe Brake)؛ کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) وقتی کفشک نسبت به خط واصل مراکز لولا و طبلك دارای تقارن است فشار متبادله در کفشک خود انرژی‌زا بیشتر است و از این جهت نرخ سایش بیشتری دارد.
- ۲) وقتی لولا در یک انتهای بازوی حامل کفشک قرار داشته باشد فشار متبادله کفشک و طبلك متناسب با سایش راستای شعاعی نقاط مختلف کفشک است.
- ۳) وقتی کفشک حول خط واصل مراکز لولا و طبلك دارای تقارن است، فشار متبادله کفشک و طبلك غیریکنواخت و متناسب با سینوس زاویه تعیین موقعیت نقاط کفشک نسبت به خط تقارن مذکور است.
- ۴) وقتی لولا در یک انتهای بازوی حامل کفشک قرار داشته باشد فشار متبادله کفشک و طبلك غیریکنواخت و متناسب با زاویه تعیین موقعیت نقاط طبلك نسبت به خط واصل مراکز لولا و طبلك (برحسب رادیان) است.

۷- در انتقال قدرت معین توسط یک زوج چرخنده ساده (Spur Gear) با انتخاب زاویه فشار بزرگتر، شرایط کدام گزینه فراهم می‌شود؟

- ۱) از حداقل تعداد دندانه کوچک‌تری برای پینیون می‌توان استفاده کرد و لذا قطر چرخنده‌های لازم کوچک‌تر می‌باشد.
- ۲) از حداقل تعداد دندانه بیشتری برای پینیون باید استفاده کرد و لذا قطر چرخنده‌های لازم بزرگتر می‌باشد.
- ۳) از مدول بزرگتری برای چرخنده‌ها باید استفاده کرد و لذا قطر چرخنده‌های لازم بزرگتر می‌باشد.
- ۴) از مدول کوچک‌تری برای چرخنده‌ها باید استفاده کرد و به این علت قطر چرخنده‌های لازم کوچک‌تر می‌باشد.

۸- در یک سیستم تسمه انتقال قدرت از نوع باز (Open Belt Drive) از تسمه چرمی با خاصیت پیروی از قانون هوک استفاده شده است. در شرایط عملکرد فعلی نیروی کشش ناشی از گریز از مرکز ۱۰٪ نیروی کششی اولیه در تسمه است. هر گاه نیروی کشش اولیه به میزان ۱۹٪ نسبت به شرایط فعلی افزایش داده شود، حداکثر قدرت قابل انتقال چقدر افزایش خواهد یافت؟

- ۱) ۱۲.۰٪، دوازده درصد افزایش می‌یابد.
- ۲) ۱۹٪، نوزده درصد افزایش می‌یابد.
- ۳) ۲۱٪، بیست و یک درصد افزایش می‌یابد.
- ۴) ۰٪، افزایش نمی‌یابد.

۹- به منظور پایداری بهتر محور چرخ جلوی خودرو بارکش و به دلیل تأثیر بارهای بزرگ، از دو یاتاقان غلتشی استفاده می‌شود که به صورت زیر همبندی (یا مونتاژ) شده‌اند:

- ۱) یاتاقان‌بندی دو یاتاقان مایل کف گرد ثابت
- ۲) یاتاقان‌بندی دو یاتاقان مایل یکی کف گرد ثابت
- ۳) یاتاقان‌بندی دو یاتاقان مایل در ترتیب "X" (یا DF یا رو به رو)
- ۴) یاتاقان‌بندی دو یاتاقان مایل در ترتیب "D" (یا DB یا پشت به پشت)

۱۰- در یک گیربکس کاهنده سرعت سه مرحله‌ای با کل درجه تبدیل $i_{total} = |200|$ ، نسبت تعداد دندانه برای هر مرحله به صورت زیر انتخاب می‌شوند:

$$U_{total} = U_I \times U_{II} \times U_{III} = 9.5 \times 5.5 \times 3.8 \quad (2)$$

$$U_{total} = U_I \times U_{II} \times U_{III} = 10 \times 5 \times 4 \quad (1)$$

$$U_{total} = U_I \times U_{II} \times U_{III} \times 9 \times 5 \times 4.444 \quad (4)$$

$$U_{total} = U_I \times U_{II} \times U_{III} = 20 \times 5 \times 2 \quad (3)$$

۴ - گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

نکته

طناب‌های سیمی به دو روش کلی پیچیده می‌شوند:

- ۱- تاب معمولی (منظم): در این روش سیم‌ها به یک جهت تابیده می‌شوند تا رشته‌هایی را به وجود می‌آورند. سپس رشته‌ها به جهت عکس تابیده می‌شوند تا کابل را بسازند. در چنین کابلی سیم‌ها تقریباً موازی محور کابل دیده می‌شوند. طناب‌های با تاب منظم نه از هم باز می‌تابند و نه چمبره می‌شوند، از این رو کار با آنها آسان است.
- ۲- تاب لنگ (هم‌جهت یا بلند): در این روش جهت تابیدن سیم‌ها و رشته‌ها یکسان است. از این رو راستای سیم بیرونی نسبت به محور کابل مورب دیده می‌شود. این کابل‌ها از مقاومت بیشتری در برابر ساییدگی و شکست خستگی برخوردارند ولی تمایل به باز شدن و چمبره شدن دارند.

۵ - گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

نکته

- لنت یا دیسک‌های نو بیشتر در حالت فشار یکنواخت کار می‌کنند و پس از مدتی کارکرد به حالت سایش یکنواخت تبدیل می‌شوند.

$$T = \frac{\pi}{8} P_a f d (D^2 - d^2) = 324 \pi \text{lb.in} = 36.6 \pi \text{N.m}$$


$$P_1 = \frac{T}{746} \cdot \frac{2\pi n}{60} = \frac{36.6 \pi}{746} \cdot \frac{2\pi \times 1000}{60} = 16.14 \text{ hP}$$

5 دیسک شامل دو دیسک (دو طرفه) انتقال توان و سه دیسک مرتبط می‌باشند لذا:

$$P = P_1 \times 4 = 64.6 \text{ hp} = 65 \text{ hp}$$

۸ - گزینه ۳ صحیح می باشد.

طبق قانون هوک:



$$\begin{cases} T_1 + T_2 = 2T_i \\ \frac{T_1}{T_2} = e^{\mu\theta} = h \Rightarrow (T_c \text{ به علت وجود نیروی کششی حاصل از گریز مرکز } T_c) \Rightarrow \frac{T_1 - T_c}{T_2 - T_c} = e^{\mu\theta} = h \\ (T_1 - T_2)V = P \end{cases}$$

حالت اول $\Rightarrow \frac{T_1 - T_c}{T_2 - T_c} = e^{\mu\theta} = h$, $T_1 + T_2 = 2T_i$, $T_c = 0.1T_i$

$$\Rightarrow \frac{T_1 - 0.1T_i}{T_2 - 0.1T_i} = h \Rightarrow T_1 = \frac{h}{h+1} \left(1.9 + \frac{0.1}{h} \right) T_i \Rightarrow T_2 = T_c + \frac{(T_1 - T_c)}{h}$$

حالت دوم $\Rightarrow \frac{T'_1 - T_c}{T'_2 - T_c} = e^{\mu\theta} = h$, $T'_1 + T'_2 = 2T'_i = 2 \times (1.19T_i) = 2.38T_i$

$$\Rightarrow T'_1 = \frac{h}{h+1} \left(2.28 + \frac{0.1}{h} \right) T_i \text{ , } T'_2 = T_c + \frac{T'_1 - T_c}{h}$$

$$\Rightarrow \frac{P'}{P} = \frac{(T'_1 - T'_2)V}{(T_1 - T_2)V} = \frac{T'_1 \left(T_c + \frac{T'_1 - T_c}{h} \right)}{T_1 - \left(T_c + \frac{T_1 - T_c}{h} \right)} \Rightarrow$$

$$\frac{P'}{P} = \frac{\frac{h+1}{h} (T'_1 - T_c)}{\frac{h+1}{h} (T_1 - T_c)} = \frac{\frac{h}{h+1} \left(\left(2.28 + \frac{0.1}{h} \right) T_i - 0.1T_i \right)}{\frac{h}{h+1} \left(\left(1.9 + \frac{0.1}{h} \right) T_i - 0.1T_i \right)} = \frac{2.18}{1.8} = 1.21$$

جزوه پیر برای مطالعه بیشتر به قسمت ترمز تسمه‌ای از جزوه طراحی اجزاء ارجاع داده می شود.

۹ - گزینه ۴ صحیح می باشد.

نکته

در مواردی که حداکثر سفتی و مقاومت در برابر انحراف راستای محور موردنظر باشد از ترکیب و بلبرینگ تماس زاویه‌ای (مخروطی) در کنار هم (دوتایی) استفاده می شود و سه حالت مختلف برای نصب وجود دارد:

۱- حالت روبه‌رو (DF): که در این حالت بلبرینگ‌ها قادر به تحمل بارهای شعاعی بزرگ و بارهای محوری از هر دو سمت می باشند.


بسیار کم باشد. در این حالت، اگرچه تعداد کل دندان‌ها در دهان زیاد است، اما تعداد دندان‌های سالم بسیار کم است. این وضعیت می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی باشد، از جمله کمبود مواد مغذی، بیماری‌های سیستم ایمنی، یا عادات ناسالم دهان‌داری. در صورت مشاهده این علائم، مراجعه به دندانپزشک برای تشخیص و درمان ضروری است.

می‌شود.


در مواردی که دندان‌ها در دهان می‌مانند، اما دندان‌ها در دهان نمی‌مانند، این وضعیت می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی باشد، از جمله کمبود مواد مغذی، بیماری‌های سیستم ایمنی، یا عادات ناسالم دهان‌داری. در صورت مشاهده این علائم، مراجعه به دندانپزشک برای تشخیص و درمان ضروری است.

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۶:

۱ - نمودار تنش و کرنش برای مواد ترد کدام است؟



۲ - در ترمز نواری دیفرانسیلی زیر، تسمه‌های T_1 و T_2 بر میله پایه عمودند و فاصله محل اتصال آنها تا مفصل O به ترتیب m_1 و m_2 هستند. ترمز گشتاور پیچشی T را به مرکز دیسک اعمال می‌کند.




$$T_2 = e^{\mu\alpha} T_1, T = r(T_2 - T_1) \quad (1)$$

$$T_2 = e^{\mu\alpha} T_1, T = r(T_1 - T_2) \quad (2)$$

$$T_1 = e^{\mu\alpha} T_2, T = r(T_2 - T_1) \quad (3)$$

$$T_1 = e^{\mu\alpha} T_2, T = r(T_1 - T_2) \quad (4)$$

۳ - در یک اتصال پرچی از شش پرچ استفاده شده است. چیدمان پرچ‌ها در اتصال چگونه باید باشد؟



۴) طول مرده (جامد) قیر بیشتر می‌شود.

۳) تیشی پریشی در مقطع قیر افزایش می‌یابد.

۲) ضریب قیریت قار افزایش می‌یابد.

۱) ضریب قیریت قار کاهش می‌یابد.

می‌شود:

۸- در قیرهای مازوتیج قشاری، با کاهش انبساطی قیر $C = \frac{D}{d}$ صورتی که سایر پارامترها ثابت باشند، یکی از تغییرات زیر حاصل

۴) 15 ساعت

۳) 12.5 ساعت

۲) 10 ساعت

۱) 7.5 ساعت

پاشد پس از آن چقدر تحت σ_2 دوام می‌آورد؟

۷- یک قطعه تحت تنش خمشی کاملاً معکوس σ_1 40 ساعت و تحت تنش σ_2 50 ساعت کار می‌کند. اگر 30 ساعت تحت σ_1

۴) 65Nm


۳) 43Nm

۲) 21Nm

۱) 8Nm

لازم جهت سفت کردن پیچ برای اتصال است با: $(S_p = 340MPa)$

۶- یک پیچ متریک M10 با مقطع کششی $170mm^2$ کششی کششی 5.8 گرید است برآورد کنید برای اتصال دائم دو قطعه به کار رود. گشتاور پیچشی



۴) دانه‌های هر سه چرخ‌دنده خمشی دو طرفه می‌باشند.

۳) دانه‌های هر سه چرخ‌دنده تحت خمشی یک طرفه می‌باشند.

۲) دانه‌های 2 و 4 تحت خمشی دو طرفه و 3 تحت خمشی یک طرفه می‌باشند.

۱) دانه‌های 2 و 4 تحت خمشی یک طرفه و 3 تحت خمشی دو طرفه می‌باشند.

است؟

۵- در شکل داده شده، چرخ دنده‌های 2 و 3 و 4 به ترتیب محرک، متحرک و متحرک می‌باشند. در این صورت کدام عبارت صحیح


۴) به میزان محدودی نیرو در جهات مختلف تحمل کند.

۳) فقط نیروی محوری تحمل نماید.


۲) فقط نیروی شعاعی تحمل کند.

۱) گشتاور تکیه‌گاهی شافت را تحمل نماید.

۴- پلیتیک ساده (DeepGroove) می‌تواند قابلیت زیر را از خود نشان دهد:



۴)




۳)

پاسخ سوالات کارشناسی ارشد سال ۸۶:

۱- گزینه ۱ صحیح می باشد.

نکته


مواد ترد رفتار پلاستیک نسبتاً کمی دارند پس در این مواد ناحیه پلاستیک کمی در نمودار تنش کرنش آنها یافت می شود و تغییر طول نهایی یا کرنش نهایی آنها قبل از شکست کم (معمولاً کمتر از ۲% می باشد) و در این مواد تنش تسلیم و تنش نهایی شکست تقریباً با هم برابر می باشند.



۲- گزینه ۴ صحیح می باشد.


با توجه به دیانگرام آزاد میله و تعادل آن طول لولای O واضح است که:

$$\Rightarrow P \times L + T_2 \times a = T_1 \times b \Rightarrow T_1 > T_2$$



و با توجه به وجود اصطکاک تسمه با پولی خواهیم داشت:

$$\rightarrow \frac{T_1}{T_2} = e^{\mu\alpha}$$




$$T_1 = T_2 e^{\mu\alpha}$$

پس در نتیجه داریم:

و برای گشتاور اعمالی روی پولی یا چرخ هم خواهیم داشت:

$$T = (T_1 - T_2)r = (e^{\mu\alpha} - 1)T_2r$$



(۲) $k_f = 1$ می‌شود (موردار (۲))

در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود (۱) در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود

بسیار

در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود. در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود. در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود.

که احتمالاً در این تست نظر بفرمایید.

می‌کند.

محل محدودی تبدیل می‌شود و اما علاوه بر نیروی شعاعی شعاعی هم به میزان محدودی تبدیل می‌شود و اما علاوه بر نیروی شعاعی شعاعی هم به میزان محدودی تبدیل می‌شود

بسیار

۴ - گزیده می‌شود.

جستار می‌کند.

این است که در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود. در جهت پیشی تبدیل حاصل می‌شود و اما برای $k_f > 1$ می‌شود و اما برای $k_f < 1$ می‌شود.

۶۰ - گزیده می‌شود.

۶ - گزینه ۳ صحیح می باشد.

نکته

برای پیچ های متریک، از گرید آنها اطلاعات زیر قابل حصول می باشد.

$$\text{گرید } x.y \Rightarrow \begin{cases} S_{ut} = x \times 100 \\ \frac{S_y}{S_{ut}} = y \end{cases}, \quad Mx \Rightarrow d = x \text{ mm}$$

در نتیجه برای این تست داریم:

$$\text{گرید } 5.8 \Rightarrow \begin{cases} S_{ut} = 5 \times 100 = 500 \text{ MPa} \\ \frac{S_y}{S_{ut}} = 0.8 \Rightarrow S_y = 450 \text{ MPa} \end{cases}, \quad M10 \Rightarrow d = 10 \text{ mm}$$

نکته

برای پیچ ها استحکام تثبیت مهم است که از رابطه زیر به دست می آید

$$S_p = 0.85 S_y$$

$$S_p = 0.85 \times 450 = 340 \text{ MPa}$$

و برای این تست داریم:

نکته

برای به دست آوردن پیش بار در اتصال قطعات با پیچ داریم:

$$f_i = \begin{cases} 0.75 S_p A_t & \text{اتصال هایی که باز و بسته می شود} \\ 0.9 S_p A_t & \text{اتصال دائم} \end{cases}$$

و همین طور با تقریب مناسب گشتاور پیچشی لازم جهت سفت کردن برابر است با:

$$T = 0.2 F_i d$$


در نتیجه برای این تست داریم:

$$\text{دائم اتصال : } F_i = 0.9 S_p A_t = 0.9 \times 340 \times 70 = 21420 \text{ N}$$

$$\Rightarrow T = 0.2 F_i d = 0.2 \times 21420 \times 10 \times 10^{-3} = 42.84 \text{ N.m} \approx 43 \text{ N.m}$$

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷:

۱- در جوش نشان داده شده h اندازه ساق و L طول جوش می‌باشد. معمولاً طراحی این نوع جوش براساس تنش برشی $\frac{\sqrt{2}F}{hL}$ می‌باشد. زیرا:




(۱) این مقدار بیشترین تنش اصلی می‌باشد.

(۲) تنش فون میز در سطح گلوبی BD برابر $\frac{\sqrt{2}F}{hL}$ می‌باشد.

(۳) تنش برشی ماکزیمم در سطح گلوبی BD برابر $\frac{\sqrt{2}F}{hL}$ می‌باشد.

(۴) این مقدار از تقسیم نیروی F به سطح گلوبی به دست می‌آید که از تنش برشی ماکزیمم بیشتر و محافظه کارانه می‌باشد.

۲- پلاک‌های ارتوپدی عموماً دچار چه نوع تخریبی می‌شوند؟



(۱) خم‌شدگی از وسط یکی از پیچ‌ها

(۲) شکستگی از وسط یکی از پیچ‌ها

(۳) خم‌شدگی از ناحیه جانبی یکی از پیچ‌ها

(۴) شکستگی از ناحیه جانبی یکی از پیچ‌ها

۳- چنانچه در ترمزهای کاسه‌ای، M_N و M_F به ترتیب گشتاور نیروهای عمودی و مماسی بین لنت و استوانه نسبت به لولای نصب شده در انتهای لنت باشد، خود انرژی‌زایی (self-energizing) وقتی وجود دارد که:

(۱) $M_N = 0$ یا $M_F = 0$

(۲) M_N و M_F همدیگر را تقویت کنند. (هم‌جهت هم باشند)

(۳) M_N و M_F همدیگر را تضعیف کنند. (در خلاف جهت هم باشند)

(۴) اول باید مشخص شود که لنت در داخل یا خارج استوانه قرار دارد و سپس در مورد آن اظهار نظر کرد.

۴- در یک جعبه دنده تسمه‌ای، در صورت استفاده از حداکثر تنش مجاز چر از یک سرعت معین به بعد، انتقال توان کاهش می‌یابد؟ (ضریب اصطکاک ثابت است)

(۱) به دلیل افزایش تنش خمشی در تسمه

(۲) به دلیل افزایش تنش اضافه بر لبه‌ی تسمه

(۳) به دلیل افزایش تنش کششی در قسمت بار تسمه

(۴) به دلیل افزایش تنش کششی نیروی گریز از مرکز

۵- حداقل تعداد دندانه یک چرخ‌دنده سیکلوئیدی که در پمپ استفاده می‌شود، چند است؟

(۴) 8 عدد

(۳) 6 عدد

(۲) 4 عدد

(۱) 2 عدد

پاسخ سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷:

۱ - گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

جزوه پیر برای مطالعه بیشتر به قسمت جوش‌ها از جزوه طراحی اجزاء ارجاع داده می‌شود.

۲ - گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

۳ - گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

جزوه پیر برای مطالعه بیشتر به قسمت کلاچ از جزوه طراحی اجزاء ارجاع داده می‌شود.

۴ - گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

با افزایش سرعت از یک سرعت معین، باعث افزایش نیروی گریز از مرکز تسمه شده و به نوعی تماس تسمه با پولی یعنی نیروی عمودی بین تسمه و پولی کاهش می‌یابد که کاهش این نیرو باعث کاهش اصطکاک بین پولی و تسمه می‌شود و در نتیجه انتقال توان کاهش می‌یابد.

۵ - گزینه ۱ صحیح می‌باشد.

۶ - گزینه ۳ صحیح می‌باشد.

ابتدا نیروی متوسط و نیروی نوسانی را محاسبه و از روی آن‌ها تنش متوسط و تنش نوسانی را در فنر به دست می‌آوریم:

$$\begin{matrix} F_{\max} = 600\text{N} \\ F_{\min} = 300\text{N} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} F_m = \frac{600+300}{2} = 450\text{N} \\ F_a = \frac{600-300}{2} = 150\text{N} \end{cases}$$

تنش در فنر مارپیچ برشی است و به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\tau = \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{8FD}{\pi d^3} = F \left(\frac{4}{\pi d^2} + \frac{8D}{\pi d^3} \right) \rightarrow \begin{cases} F_m = 450\text{N} \rightarrow \tau_m = 450 \left(\frac{4}{\pi \times 5^2} + \frac{8 \times 25}{\pi \times 5^3} \right) \\ F_a = 150\text{N} \rightarrow \tau_a = 150 \left(\frac{4}{\pi \times 5^2} + \frac{8 \times 25}{\pi \times 5^3} \right) \end{cases}$$

ناشی از پیچش ناشی از برش

چون تنها برش هستند پس در معیار گودمن از S_{sut} و S_{se} استفاده می‌کنیم:

$$\rightarrow \begin{cases} \tau_m = \frac{44 \times 450}{25\pi} \\ \tau_a = \frac{44 \times 150}{25\pi} \end{cases}$$

$$\text{معیار گودمن: } \frac{\tau_m}{S_{sut}} + \frac{\tau_a}{S_{se}} = \frac{1}{n} \rightarrow \frac{44 \times 450}{25\pi \times 840} + \frac{44 \times 150}{25\pi \times 300} = \frac{1}{n} \approx \frac{44}{50\pi} + \frac{44}{50\pi} = \frac{1}{n} \rightarrow n \approx \frac{50\pi}{88} = 1.78 \approx 1.8$$

جزوه پیر برای مطالعه بیشتر به فصل طراحی خستگی جزوه طراحی اجزاء ارجاع داده می‌شود.

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۸:

۱ - دو فنر ماریچ فشاری از مفتول‌های یکسان با قطرهای برابر ساخته شده‌اند. طول اولیه هر دو فنر نیز یکسان می‌باشد. لیکن یک فنر (A) دارای گام کمتری نسبت به فنر دیگر (B) است. برای یک جابه‌جایی یکسان در این دو فنر، می‌توان گفت: «در فنر A انرژی ذخیره می‌شود چون ضریب فنریت آن است.»

(۱) کمتری - کمتر (۲) بیشتری - بیشتر (۳) بیشتری - بیشتر (۴) کمتری - بیشتر

۲ - یک مخزن استوانه‌ای تحت فشار با دو انتهای بسته از جنس آلایژ آلومینیوم 2024 دارای قطر 3.5 اینچ و ضخامت دیواره 0.065 اینچ است. یک شیر اطمینان به این مخزن متصل است که در فشار 500Psi باز می‌شود. ضریب اطمینان برای مخزن چقدر است؟ (مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی آلایژ مذکور به ترتیب عبارتند از: 70000Psi , 46000Psi)

(۱) 1.6 (۲) 2.5 (۳) 3.87 (۴) 5.9

۳ - با استفاده از مدل ساده لوئیس و با توجه به اینکه ضخامت دندانه در ریشه 1 اینچ و در سر دندانه 0.8 اینچ است و این چرخ‌دنده باری برابر با 2000 پوند را با نسبت تماس (contact ratio) 1.25 انتقال می‌دهد، تنش وارد بر ریشه دندانه یک چرخ‌دنده ساده با عرض دندانه 2 اینچ و طول دندانه 1.8 اینچ چقدر است؟

(۱) 9600 (۲) 8640 (۳) 10800 (۴) 12000

۴ - یک بلبرینگ شیار عمیق باید در سرعتی برابر با 1500rpm بار شعاعی 2500 پوند و بار محوری 1000 پوند را تحمل نماید. در صورتی که رینگ خارجی گردنده باشد و ضریب شوک بارهای ناگهانی را نیز 1.5 در نظر بگیریم، عمر بلبرینگ برحسب ساعت چقدر خواهد بود؟ (ظرفیت این بلبرینگ را برابر با $C = 9120 \text{ Ib}$ و $C_o = 6730 \text{ Ib}$ در نظر گرفته و ضرایب تقسیم بار محوری و شعاعی را به ترتیب 1.2 و 0.5 فرض نمایید.)

(۱) 92.5 (۲) 50.2 (۳) 1250 (۴) 1436

۵ - یک مخزن کروی شکل به شعاع 100cm از ورقی به ضخامت 4mm و از جنس VCN150 ساخته شده است. این نوع فولاد در گروه فولادهای نرم قرار دارد و حد تسلیم آن 650MPa می‌باشد. هدف تعیین حداکثر فشار داخلی است که این مخزن می‌تواند تحمل نماید. برای این هدف از کدام معیار طراحی بهتر است استفاده شود؟

(۱) معیار حداکثر تنش محوری

(۲) معیار حداکثر تنش برشی (ترسکا)

(۳) معیار انرژی واپیچشی (Von-Mises)

(۴) از معیارهای حداکثر تنش محوری، حداکثر تنش برشی و انرژی واپیچشی می‌توان استفاده نمود و نتیجه آن‌ها یکسان خواهد بود.

۶ - یک مخزن کروی شکل به شعاع 100cm از ورقی به ضخامت 4mm و از جنس VCN150 ساخته شده است. این نوع فولاد در گروه فولادهای نرم قرار دارد و حد تسلیم آن 650Mpa می‌باشد. هدف تعیین حداکثر فشار داخلی است که این مخزن می‌تواند تحمل نماید. برای این هدف از کدام معیار طراحی بهتر است استفاده شود؟

(۱) معیار حداکثر تنش محوری

(۲) معیار حداکثر تنش برشی (ترسکا)

(۳) معیار انرژی واپیچشی (Von-Mises)

(۴) از معیارهای حداکثر تنش محوری، حداکثر تنش برشی و انرژی واپیچشی می‌توان استفاده نمود و نتیجه آن‌ها یکسان خواهد بود.

$$k = 1.5 \text{ ضریب جبری}$$

$$V = 1.2 \text{ (ریبکی جارجی)}$$

$$X = 0.5$$

$$Y = 1.2$$

$$F_a = 1000 \text{ Lb}$$

$$F_r = 2500 \text{ Lb}$$

۴ - کرینده ۱ صحیح می‌باشد.

$$w_t = \frac{1600}{2000} = 0.8 \text{ (Lb)}$$

چون $mc = 1.25$ است، در نتیجه در یک لحظه 1.25 دانه با هم در تماس هستند و نیرو توسط آن‌ها منتقل می‌شود.

$$\Rightarrow \sigma = \frac{2 \times (1)^2}{6 \times 1600 \times 1.8} = \boxed{8640 \text{ Psi}}$$

$$w_t = 1600 \text{ Lb}$$

$$L = 1.8 \text{ m}$$

$$t = 1 \text{ m}$$

$$F = 2 \text{ m}$$

$$\sigma = \frac{Ft^2}{6wtL} \text{ مدلی لونیسی}$$

۳ - کرینده ۲ صحیح می‌باشد.

$$f = \frac{\sigma_y}{46000} = \frac{\sigma_e}{11658} = 3.9 \text{ ضریب اطمینان}$$

$$\sigma_e = \frac{\sqrt{3} \times 500 \times 3.5}{4 \times 0.065} = 11658 \text{ psi}$$

$$\sigma_e = \sqrt{3} \sigma_2 = \frac{4t}{\sqrt{3}PD}$$

۲ - کرینده ۳ صحیح می‌باشد.

$$N_A > N_B \Rightarrow K_A < K_B \Rightarrow U = \frac{1}{2} K X^2 \Rightarrow U_A < U_B$$

است. B فیر از بیشتری از (N) بقیه حلقه دارای تعداد مساوی اولیه طول فیر با فرجه در پیچ دارد، کمتری کام A فیر چون

بوجود به فرضیات مساله G و d و برای هر دو فیر یکی است.

$$K = \frac{Gd^4}{8ND^3}$$

۱ - کرینده ۱ صحیح می‌باشد.

۷۸: پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد سال ۷۸

$$\begin{cases} F_{e_1} = XV F_r + Y F_a = 0.5 \times 1.2 \times 2500 + 1.2 \times 1000 = 2700 \text{ Lb} \\ F_{e_2} = V F_r = 1.2 \times 2500 = 3000 \text{ Lb} \Rightarrow F_{e_2} > F_{e_1} \end{cases}$$

$$F_e = F_{e_2} = 3000 \text{ Lb}$$

$$P = F_e \times k = 3000 \times 1.5 = 4500$$

$$L = \left(\frac{c}{p} \right)^3 = \left(\frac{9120}{4500} \right)^3 = 8.324 \text{ میلیون دور}$$

$$1500 \times 60 = 90000 \frac{\text{rev}}{\text{hr}} \Rightarrow \frac{8.324 \times 10^6}{90000} = \boxed{92.5 \text{ hr}}$$

۵ - گزینه ۲ صحیح می‌باشد.

$$e = \frac{T_o}{T_R} = \frac{FL}{2\pi T_R}$$

در هر اینچ ۵ نخ داریم و چون پیچ از نوع دو نخه است.

$$L = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} \text{ in}$$

$$e = \frac{10000 \times 0.4}{2 \times \pi \times 2264.5} = 0.28 \Rightarrow \boxed{e = 28\%}$$

۶ - گزینه ۴ صحیح می‌باشد.

زیرا در مخزن کروی $\sigma_1 = \sigma_2$ می‌باشد و $\sigma_3 = 0$ است.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_1^2 - \sigma_1^2} = \sigma_1 = \sigma_y$$

$$\sigma_1 = \sigma_y \text{ حداکثر تنش محوری}$$

$$\text{ترسکا} \quad \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_y}{2} \Rightarrow \sigma_1 = \sigma_y$$

