

بسمه تعالی

جزوه

توربوماشین

دانشگاه

تهران

استاد

دکتر ریاسی

توان ده : انواع توربین

انواع توربو ماشین

توان گیر : پمپ ها، کمپرسور

انواع توربو ماشین : ۱- تراکم پذیری ۲- تراکم ناپذیری

انواع توربو ماشین : ۱- سانتریفیوژ (مخارک) ۲- محوری ۳- مختلط

توربو ماشین : از دو کلمه توربو و ماشین تشکیل شده است. توربو کلمه ای است با ریشه لاتین به معنای چرخنده

توربو ماشین ها ماشین های هستند که از یک یا چند چرخ که بر روی محور محکم و با آن در درای می کنند تشکیل شده اند. هر چرخ از تعدادی پره که به صورت متقابل نسبت به محور قرار گرفته اند تشکیل می شوند. سیال حین عبور از بین پره ها با سرعت متبادل انرژی انجام می دهد

پروانه (Impeller) - پمپ و فن

روتور (Rotor) - توربین گاز و کمپرسور

رانر (Runner) - توربین آب

چرخ

انواع تقسیم بندی :

I از نظر تراکم پذیری

انواع پمپ

توربین آبی

وانتیلاتور با نسبت فشار کم (فن)

توربین گاز

توربین بخار

کمپرسور

Fan - تراکم ناپذیری

Blower - تراکم ناپذیری

Compressor - تراکم پذیری


وانتیلاتور

(II) تبادل انرژی

توان ده انرژی سیال به چرخ منتقل می شود و چرخ در مدار می کشد و انواع توربین



توان گیر انرژی مکانیکی از چرخ به سیال منتقل می شود و پمپ، فن، کمپرسور



(III) مسیر حرکت سیال در چرخ

سانتریفوژ (Centrifugal) شعاعی - برای پمپ و فن

عمودی (Axial)

نیمه سانتریفوژ و یا مختلط (Mixed)

(IV) از نظر تغذیه چرخ


کامل - سیال اطراف چرخ را به طور کامل فرا می گیرد و سیال از تمام سطح چرخ وارد آن می شود

ناقص - سیال از یک یا چند قسمت وارد سطح ورودی چرخ می شود - توربین پلنتون

(V) تغییرات فشار استاتیک

Impulse (ضربه ای) - فشار استاتیک در مسیر عبور از چرخ ثابت می ماند


Reaction (عکس العمل) - فشار در مسیر عبور از چرخ تغییر می کند



ساختار توربومشین


۱. هدایت کننده
۲. چرخ
۳. دیفیوزر نازل
۴. جمع کننده

معمولا توربومشین ها در یک بستر قرار دارند و خاموش کردن متعاقباً بر یک کابل می افتد



$$\vec{V}_A = \vec{V}_R + \vec{V}_B + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_B + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB} + 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{B/R}$$



ناقصه از مرکز می باشد

$$\vec{a}_B = 2\vec{\omega} \times \vec{V}_{B/R}$$

مثال:

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot p\vec{V} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = \rho \vec{g} - \vec{\nabla} p + \mu \nabla^2 \vec{V} \quad (N.S.)$$

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

$$\delta Q - \delta W = dE$$

$$e = u + gz + \frac{V^2}{2}$$

$$\frac{ds}{dT} \geq \frac{Q}{T}$$

پیدا 4 حالت دارد
 $p = f(\rho, T)$ حالت
 $\rho = f(p, T)$ حالت

قضیه انتقال مینولد



$$N = \begin{cases} N = m \\ N = \vec{P} = m\vec{V} \\ N = \vec{H} = \vec{r} \times m\vec{V} \\ N = E \end{cases} \quad \frac{dN}{dt} \Big|_{sys} = \frac{d}{dt} \left(\int_{c.v.} \eta \rho dV \right) + \int_{c.s.} \eta (\rho \vec{V} \cdot d\vec{A})$$


① $0 = \frac{d}{dt} \int_{c.v.} \rho dV + \int_{c.s.} \rho \vec{V} \cdot d\vec{A}$

② $\begin{cases} N = m\vec{V} \\ \eta = \vec{V} \end{cases} \quad \sum \vec{F} = \frac{d}{dt} \int_{c.v.} \vec{V} \rho dV + \int_{c.s.} \vec{V} (\rho \vec{V} \cdot d\vec{A})$

③ $\begin{cases} N = \vec{H} = \vec{r} \times m\vec{V} \\ \eta = \vec{r} \times \vec{V} \end{cases} \quad \sum \vec{T} = \frac{d}{dt} \int_{c.v.} \vec{r} \times \vec{V} \rho dV + \int_{c.s.} \vec{r} \times \vec{V} (\rho \vec{V} \cdot d\vec{A})$

④ $\begin{cases} N = E \\ \eta = e \end{cases} \quad Q - \dot{W} = \frac{d}{dt} \int_{c.v.} e \rho dV + \int_{c.s.} (h + \frac{V^2}{2} + gz) (\rho \vec{V} \cdot d\vec{A})$

به مائیکرو اطلاق می شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی (موتور) گرفته و به سیال منتقل می کند.



سیال میخورد و در دسترس می آید

دینامیک: انتقال انرژی به سیال به صورت دائمی صورت می پذیرد. صورت مابین دو مخزن

جابجایی مثبت: انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب صورت می گیرد




ماتریان ساده

توجه به عمق: نسبت پائین هم به قدرت صرفی

درین پائین

عدم نیاز به تبدیل حرکت رفت و برگشتی به دولتی


سید محمد مصطفی ساجانی
 عدولیب از کتبش = علم سنجی از کتبش




عبارت دیگر شد (نمودار شکل)



رابطه اصلی و تشکیل یک پمپ
 یک ستاره شش ضلعی



جریان دائم
 فرض های بعدی } پروتیل سرعت یکنواخت
 تعداد پروهای بینهایت - زاویه خروج ما من



$$\vec{C}_B = \vec{C}_A + \vec{C}_B/R + \vec{w} \times \vec{r}_{ab}$$

$$\angle \vec{C}_2, \vec{U}_2 = \alpha_2$$

$$\angle \vec{W}_2, \vec{U}_2 = \beta_2$$

ارتفاع متعلق به سرعت، سرعت و عمق U_2 و U_1

$$\begin{cases} C_u = C \cdot \cos \alpha \\ C_m = C \cdot \sin \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} W_u = W \cdot \cos \beta \\ W_m = W \cdot \sin \beta \end{cases}$$

معادله پیوستگی

$$0 = \int_{c.s.} \rho \vec{c} \cdot d\vec{A} + \frac{d}{dt} \int_{c.v.} \rho dV \Rightarrow m = \int_A \rho \vec{c} \cdot d\vec{A} = \int \rho C \sin \alpha dA$$

$$\Rightarrow m = \frac{\rho C \sin \alpha \cdot A}{C_m} = \rho C_m A$$

$$\text{مثال} \quad 0 = \int_{c.s.} \rho \vec{w} \cdot d\vec{A} \Rightarrow m = \rho W \sin \beta A = \rho W_m A \Rightarrow Q = C_m A = W_m A$$

ارتفاع متعلق به سرعت

معادله نوسانم خطی

$$\Sigma F = \int_{c.s.} \vec{c} (\rho \vec{c} \cdot d\vec{A}) \Rightarrow \Sigma F_x = \int_{A_2} c_{x_2} (\rho_2 C_{m_2} dA_2) - \int_{A_1} c_{x_1} (\rho_1 C_{m_1} dA_1)$$

$$\Rightarrow \Sigma F_x = m (C_{x_2} - C_{x_1}) \text{ (تعداد دانه ها در } x \text{)}$$

معادله گشتاور زاویه ای (اولی)


$$\Sigma T = \frac{d}{dt} \int_{c.v.} \vec{r} \times \vec{c} / \rho dV + \int_{c.s.} (\vec{r} \times \vec{c}) \rho \vec{c} \cdot d\vec{A} \Rightarrow M'' = \int R C \cos \alpha (\rho \vec{c} \cdot d\vec{A})$$

$$\Rightarrow M'' = \int_{A_2} R_2 C_2 \cos \alpha_2 (\rho_2 C_{m_2} dA_2) - \int_{A_1} R_1 C_1 \cos \alpha_1 (\rho_1 C_{m_1} dA_1)$$

گشتاور که در خروجی و ورودی
 مابین خود

سرعت M, M''

سرعت در سبیل




$$P'' = M'' w \Rightarrow P'' = \int_{A_2} U_2 C_2 \cos \alpha_2 (\rho_2 C_{m_2} dA_2) - \int_{A_1} U_1 C_1 \cos \alpha_1 (\rho_1 C_{m_1} dA_1)$$

$$\Rightarrow M'' = m'' (R_2 C_2 \cos \alpha_2 - R_1 C_1 \cos \alpha_1)$$


$$P'' = m'' (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1)$$

$$E'' = \frac{P''}{m''} = (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) \rightarrow [gh] = \frac{m^2}{s^2}$$



$$H'' = \frac{P''}{\rho g m''} = \frac{1}{g} (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) = \frac{1}{g} (U_2 C_{u_2} - U_1 C_{u_1})$$

[m] ↓



$$H'' = \frac{1}{g} (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) = \frac{1}{g} (U_2 C_{u_2} - U_1 C_{u_1})$$

$$w^2 = U^2 + C^2 - 2UC \cos \alpha \Rightarrow UC \cos \alpha = \frac{1}{2} (C^2 + U^2 - w^2)$$

تغییرات انرژی در سبیل

$$\Rightarrow H'' = \frac{1}{2g} [(C_2^2 - C_1^2) + (U_2^2 - U_1^2) + (w_1^2 - w_2^2)]$$

$$H''_{dyn} = \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} = \text{ارتفاع دینامیک} \quad , \quad \frac{(U_2^2 - U_1^2)}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} = \text{ارتفاع پتانسیل} = H''_{pot}$$

$$A = \frac{H''_{pot}}{H''}$$

ضریب عملکرد نسبت ارتفاع پتانسیل به ارتفاع ادر می باشد

$$H'' = \frac{1}{2g} [(C_2^2 - C_1^2) + (w_1^2 - w_2^2)] \quad \leftarrow U_1 = U_2 \quad \leftarrow \begin{matrix} R_1 \uparrow \\ \downarrow \\ \uparrow R_2 \end{matrix} \quad \leftarrow \text{محوری}$$

قانون اول ترمودینامیک

$$\dot{Q} + m(u_1 + \frac{P_1}{\rho} + \frac{C_1^2}{2} + gz_1) = m(u_2 + \frac{P_2}{\rho} + \frac{C_2^2}{2} + gz_2) + \dot{W}$$

$$\Rightarrow E'' = \frac{\dot{W}}{m} = \left(\frac{P_2 - P_1}{\rho} \right) + \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} \right) + g(z_2 - z_1) + [(u_2 - u_1) - \frac{\dot{Q}}{m}]$$

$$\Rightarrow H'' = \frac{\dot{W}}{mg} = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} + (z_2 - z_1) + h_{L1-2}$$

قانون دوم ترمودینامیک:

$s_2 - s_1 \geq \int \frac{\delta Q}{T} \rightarrow s_2 - s_1 \geq 0$ آنتالپیک

$$H'' = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} + \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g}$$

معادله قرار دادن \rightarrow

$$H'' = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} + (z_2 - z_1) + h_{L1-2}$$


معادله انرژی $P_2 - P_1 = \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g}$

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{w_1^2}{2g} + \frac{U_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{w_2^2}{2g} + \frac{U_2^2}{2g} + z_2 + h_{L1-2}$$

معادله انرژی برای دستگاه متحرک در تویین پیتون



$w_1^2 U_1^2 = w_2^2 U_2^2$



$w_1 = w_2 = 0 \rightarrow \frac{P_1}{\gamma} + \frac{U_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{U_2^2}{2g}$ در گرداب

$\rightarrow \frac{P_2 - P_1}{\gamma} = \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} \rightarrow P_2 > P_1$ (زیرا $U_2 > U_1$)

$A_1 = 2\pi R_1 b_1$ ، $A_2 = 2\pi R_2 b_2$

رابطه هندسه و سرعت



$H'' = \frac{1}{g} (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) = \frac{1}{g} (U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1})$

$$H'' = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} + \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} \cdot E'' = gH''$$

رابطه انرژی با حفظ انرژی (معادله)

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{c_1^2}{2g} + z_1 + H'' = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{c_2^2}{2g} + z_2 + h_{L1-2} / \frac{P_1}{\gamma} + \frac{w_1^2}{2g} + z_1 - \frac{U_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{w_2^2}{2g} + z_2 - \frac{U_2^2}{2g} + h_{L1-2}$$

$H'' = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g} + z_2 - z_1 + h_{L1-2}$




* معادلات انرژی برای قسمت های مختلف:

$$\frac{P_0}{\gamma} + \frac{C_0^2}{2g} + z_0 = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{C_1^2}{2g} + z_1 + h_{L_{0-1}}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{C_1^2}{2g} + z_1 + H'' = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{C_2^2}{2g} + z_2 + h_{L_{1-2}} \Rightarrow H'' = \frac{P_2 - P_0}{\gamma} + \frac{C_2^2 - C_0^2}{2g} + z_2 - z_0 + h_{L_{0-3}}$$

$$\frac{P_2}{\gamma} + \frac{C_2^2}{2g} + z_2 = \frac{P_3}{\gamma} + \frac{C_3^2}{2g} + z_3 + h_{L_{2-3}}$$

عبارت انرژی برای کل میب




نحوه اندازه گیری:

$$H = \left(\frac{P_3}{\gamma} + \frac{C_3^2}{2g} + z_3 \right) - \left(\frac{P_0}{\gamma} + \frac{C_0^2}{2g} + z_0 \right)$$


$$H'' = H + h_{L_{0-3}} \Rightarrow H'' > H \Rightarrow \eta_H = \frac{H}{H''}$$

کتاب = هندسی

مثال: $d_2 = 30 \text{ cm}$, $N = 900 \text{ rpm}$, $Q = 4000 \frac{\text{L}}{\text{min}}$, $\beta_2 = 30^\circ$
 $b_2 = 5 \text{ cm}$, $\alpha_1 = 90^\circ \Rightarrow H'' = ?$



* معمولاً در طراحی $\alpha_1 = 90^\circ$ انتخاب می شود تا $U_1 C_1 \cos \alpha_1 = 0$ شود
 شود و در نتیجه هد میب افزایش یابد. برای انتخاب α_1 معادله
 متغیر به این از بر مبنای خاصی استفاده شود که صرفاً اقتصادی نباشد.
 اگر $\beta_2 = 90^\circ$ باشد $U_2 C_2 \cos \alpha_2 = 0$ می شود



$$U_2 = R_2 \omega_2 = 0.15 \times \frac{900 \times 2\pi}{60} = 14.137 \text{ m/s}$$

$$Q = (2\pi R_2 b_2) C_{m2} \Rightarrow C_{m2} = \frac{Q}{2\pi R_2 b_2}$$

$$\Rightarrow C_{m2} = \frac{4}{2\pi \times 0.15 \times 0.05} = 1.4 \text{ m/s}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{C_{m2}}{x} \Rightarrow x = \frac{C_{m2}}{\tan 30^\circ} = \frac{1.4}{\tan 30^\circ} = 2.44 \text{ m/s} \Rightarrow C_{u2} = 14.137 \times 2.44 = 11.68 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow H'' = \frac{1}{g} (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) = \frac{1}{g} \times 14.137 \times 11.68 = 16.83 \text{ m}$$

مخزن های مشرفه و مشابه



مختصات هیدرولیکی: H و Q





$$\eta = \frac{\rho g Q H}{P_e = (M \omega)}$$

مختصات مکانیکی: ω, M (کشاور)


سطح مشرفه

$$H = f(Q, \omega) \quad M = f(Q, \omega) \quad P = f(Q, \omega) \quad \eta = f(Q, \omega)$$

برای یک پمپ سانتریفوزی داریم




مدار تست پمپ
* قطر مکش بیشتر از قطر خروجی است



$$H = \frac{P_3 - P_0}{\gamma} + \frac{C_3^2 - C_0^2}{2g} + (z_3 - z_0)$$

* برای محاسبه گشتاور، استاتور را با موتور دادیم یا تانک های معلق می کنیم



$$\eta = \frac{\rho g H Q}{M w}$$


حال برای محاسبه بلندمان داریم:

Pump: 100 mm - 200 mm

* در نمودار های مشخصه:

قطر لوله لانس قطر لوله پروانه (ID)

تشابه: هر چیزی بین عملکرد مدل اصلی از دو مدل است
تعیین انواع مناسب یک ماشین بر اساس بلندمان بیشتر برای هدف سرعت و جرم تعیین



* برای طراحی یک پمپ باید همی انتخاب شود که در H, N, Q مشخص، بیشتر یا باند با دانه باشد

$$gH = f_1(Q, N, D, \rho, \mu, l_1, l_2, \dots)$$

$$\eta = f_2(Q, N, D, \rho, \mu, l_1, l_2, \dots)$$

$$P_e = f_3(Q, N, D, \rho, \mu, l_1, l_2, \dots)$$

$$\psi = \frac{gH}{(ND)^2} = f_4\left(\frac{Q}{ND^3}, \frac{\rho ND^2}{\mu}, \frac{l_1}{D}, \dots\right)$$

$$\eta = f_5\left(\frac{Q}{ND^3}, \frac{\rho ND^2}{\mu}, \frac{l_1}{D}, \dots\right)$$

$$\hat{P} = \frac{P_e}{PN^3 D^5} = f_6\left(\frac{Q}{ND^3}, \frac{\rho ND^2}{\mu}, \frac{l_1}{D}, \dots\right)$$

تایم لاین

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi = \frac{gH}{wO^2} \rightarrow \text{گروه بی بعدی} \\ \phi = \frac{Q}{ND^3} \rightarrow \text{گروه بی بعدی} \\ \hat{P} = \frac{P_e}{\rho N^3 O^5} \rightarrow \text{گروه بی بعدی توان} \end{array} \right.$$

در اکثر موارد پارامتر ثابت هستند و همپای از روی نتایج آزمایشگاهی تأثیر عدد رینولدز بر ψ, η, \hat{P} ناچیزی دارد.

برای تمام توربین ها

$$\psi, \hat{P} = f\left(\frac{Q}{ND^3}\right) = f(\phi)$$



برای پمپ

$$\eta = \frac{\rho g H Q}{P_e} \Rightarrow \hat{P} = \frac{\phi \psi}{\eta} \quad \boxed{M} \rightarrow \boxed{P}$$

برای توربین


$$\eta = \frac{P_e}{\rho g H Q} \Rightarrow \hat{P} = \eta \phi \psi \quad \boxed{T} \rightarrow \boxed{Ge}$$

اگر خوددلتها را بر اساس گروه های بی بعدی کنیم، به دلیل مشابه بودن، خود را منطبق خواهند کرد.




$H \propto N^2$
 $Q \propto N$ → دلیل تقویت در این معادله دلیل جرمی ترسایبی می باشد.

هندسه متغیر:



بنابراین می توان در زوایای مختلف با همان الکتروموتور گرفت

$$\left. \begin{aligned} \psi &= f_1(\phi, \beta) & \eta &= f_2(\phi, \beta) \\ \beta &= f_3(\eta, \phi) & &= f_4(\phi, \psi) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \eta = f_5(\phi, \psi)$$



سرعت مخصوص برای شرایط خاص مسأله و چگونگی توربین انتخاب است

$$\left. \begin{aligned} H \\ Q \\ N \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Pump} = ? \quad \left. \begin{aligned} P \\ H \\ N \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Turbine} = ?$$

= مسأله معکوس

$$\phi = \frac{Q}{N D^3} \quad \psi = \frac{gH}{N^2 D^4} \quad \hat{P} = \frac{P}{\rho N^3 D^5}$$

$\frac{m^3}{s} \cdot \frac{m}{hr} \rightarrow rpm$


$$\psi, \phi \text{ بین } D \text{ و } N \rightarrow N_s = \frac{\phi^{1/2}}{\psi^{3/4}} = \frac{N \sqrt{Q}}{(gH)^{3/4}}$$

عدد دار $\frac{rpm}{H^{3/4}}$

$$\psi, \hat{P} \text{ بین } D \text{ و } N \rightarrow N_s = \frac{\hat{P}^{1/2}}{\psi^{3/4}} = \frac{N \sqrt{P}}{\rho^{1/2} (gH)^{3/4}}$$


عدد دار $\frac{KW}{H^{1.25}}$

* سرعت مخصوص فقط در نقطه ای بیشینه تعریف می شود



نکته ۲: در توربین‌ها معمولاً N ثابت است

* دستورهای شیب‌های متساوی N_3 ها برابر است. (فقط در شرایط راندان بی‌سینه)



* فقط در شرایط راندان بی‌سینه می‌توان N_3 ها را مساوی قرار داد.

نقش قسمت‌های مختلف سبب بر روی عملکرد

هدایت کننده

$$H = \eta_H H' = \eta_H \frac{1}{g} (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) = \frac{\eta_H U_2}{g} \left(C_2 \cos \alpha_2 - \frac{R_1 C_1 \cos \alpha_1}{R_2} \right)$$

اگر $\alpha_1 < 90^\circ \rightarrow C_1 U_1 \cos \alpha_1 > 0 \rightarrow$ بهترین حالت
 اگر $\alpha_1 = 90^\circ \rightarrow C_1 U_1 \cos \alpha_1 = 0$
 اگر $\alpha_1 > 90^\circ \rightarrow C_1 U_1 \cos \alpha_1 < 0 \rightarrow$ بدترین حالت


برای اینکه $\alpha > 90^\circ$ باشد باید هدایت کننده همزه به پره‌های باشد که به سرعت مطلق درودی مؤلفه‌ای در خلاف جهت عرضش پره باشد. چون هزینه افزایش پیدا می‌کند از آن صرف نظر و $\alpha = 90^\circ$ در نظر گرفته می‌شود.

$$H' = \frac{1}{g} (U_2 C_2)$$


$$H' = \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} + h_{L1-2} \quad (\text{صرف نظر از } Z)$$

در نقطه خروجی و ورودی یکسان ارتفاع هدایت کننده discharge می‌کند

$$A = \frac{P_2 - P_1}{\rho g H} \Rightarrow A = \frac{P_2 - P_1}{P_3 - P_0} \quad (C_0 = C_3, Z_0 = Z_3)$$



- دینومر + جمع گفته



$$\frac{c_2^2}{2g} = \frac{c_3^2}{2g} + \frac{P_3 - P_2}{\rho g} + h_{L2-3}$$

$c_3 = \omega r$ معمولاً بالای ۳۰

$$\frac{P_3 - P_2}{\rho g} + \frac{c_3^2}{2g} = 1 - \frac{h_{L2-3}}{c_2^2/2g}$$

با افزایش سرعت قطع و فشار استاتیکی ثابت نگه داریم

<p>مثال: برای یک توربین آبی</p> <p>$H = 20m$</p> <p>$D = 35cm$</p> <p>مطلوب است توان سرعت</p>	<p>و برای مدل</p> <p>$H = 140m$</p> <p>$D = 4.5m$</p> <p>$N = 187.5rpm$</p> <p>$\eta = 0.95$</p> <p>مدل تست</p>	<p>$Q = 187.5 m^3/s$</p> <p>مقیاس در طرفین</p>
---	---	---

دفعاتی مدل و دبی مدل؟

$$\psi = \frac{gH}{N^2 D^2} \rightarrow \psi_p = \psi_m \rightarrow \frac{9.81 \times 140}{(187.5)^2 (4.5)^2} = \frac{9.81 \times 20}{N_m^2 \times 0.35^2} \rightarrow N_m = 911.1 rpm$$

$$\phi = \frac{Q}{N D^3} \rightarrow \phi_p = \phi_m \rightarrow \frac{187.5}{187.5 (4.5)^3} = \frac{Q_p}{911.1 (0.35)^3} \rightarrow Q_p = 0.428 m^3/s$$

$$\rightarrow Q_p = 1543 \frac{m^3}{hr}$$

تساوی کامل نیست چون در اینجور استاسیوم قرار دارد

$$\hat{P} = \frac{P}{\rho N^3 D^5} \rightarrow \hat{P}_p = \hat{P}_m \rightarrow \frac{0.95 (9.810 \times 140 \times 187.5)}{\rho \times 187.5^3 \times 4.5^5} = \frac{P_m}{\rho \times 911.1^3 \times 0.35^5}$$

$$\rightarrow P_m = 13.2 MW$$


کلمه و انواع تناسب

- ① تناسب هندسی \rightarrow مقیاس طول با هم متناسب
- ② تناسب سینماتیکی \rightarrow مقیاس فرس: تناسب هندسی داشته باشند \rightarrow مقیاس زمان با هم متناسب $v = \frac{L}{t}$
- ③ تناسب دینامیکی \rightarrow شرط لازم و نه کافی برای تناسب دینامیکی و داشتن تناسب هندسی و سینماتیکی است
- * ممکن است مدل تست و مدل واقعی تناسب هندسی و سینماتیکی داشته باشند ولی تناسب دینامیکی نداشته باشند

• هنگامی که تناسب دینامیکی برقرار است و یعنی اینکه تمام گروه های بدون بعد برابرند و همچنین تناسب هندسی و تناسب سینماتیکی نیز برقرارند

تساوی کامل:
 - تساوی هندسی
 - تساوی سینوسی
 - تساوی دینامیکی
 - تساوی کامل
 - تساوی هندسی
 همه گروه‌های بی‌بعدی جز یک گروه با هم برابر باشند، همه گروه‌های بی‌بعدی با هم برابرند.
 یک از گروه‌های بی‌بعدی را می‌توان برابر قرار داد.

مستویات ایده آل β_2



فرض‌ها:

- تعداد پره‌ها بی‌نهایت - زاویه خروجی β با زاویه ورودی برابر است.
 - یک پهن

$$H'' = \frac{1}{g} (U_2 C_2 \cos \alpha_2 - U_1 C_1 \cos \alpha_1) \quad \alpha_1 = 90^\circ \quad H'' = \frac{1}{g} U_2 C_2 \cos \alpha_2$$

از طرفی: $C_2 \cos \alpha_2 = C_{u2} = U_2 - C_{m2} \cot \beta_2'$

$$\Rightarrow H'' = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} C_{m2} \cot \beta_2' \quad (*)$$

ضرایب ضریب ضریب $C_{m2} = \frac{Q''}{A_2}$, $A_2 = 2\pi R_2 \times b_2 \times K_2$


$2\pi R_2 K_2 = 2\pi R_2 \frac{e_2}{\sin \beta_2'}$ $\Rightarrow K_2 = 1 - \frac{e_2}{2\pi R_2 \sin \beta_2'}$

$$(*) \Rightarrow H'' = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} \frac{Q''}{2\pi R_2 b_2 K_2} \cot \beta_2'$$

۱۳

$$H''_{\infty} = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} \frac{Q''}{2\pi R_2 b_2 K_2} \cot \beta_2'$$



$$P''_{\infty} = \gamma Q'' H''_{\infty} = \gamma \left(\frac{U_2^2}{g} Q'' - \frac{U_2}{g} \frac{Q''^2}{2\pi R_2 b_2 K_2} \cot \beta_2' \right)$$



برای هر یک از این حالت‌ها سائزینفورم در این شکل آمده است. در این شکل جهت دور چرخش و جهت جریان در خروجی و ورودی مشخص شده است.

($\beta_2' < 90^\circ$ - backward) ، ($\beta_2' = 90^\circ$ - radial) ، ($\beta_2' > 90^\circ$ - forward)

B (Backward) ، R (Radial) ، F (Forward)




Backward * ضریب مکس العمل بالاتر از رادیال بیشتر - منجر به دو ایستاد

Radial * سرعت جریان بالا - انتقال ذرات گاز با جرم - ذرات - گریز محوری

Forward * در دو حالت ارتفاع بیشتر تولید می کنند - سائزینفورم - در دو حالت

نمایش خروجی و ضریب مکس العمل:



$$C_{m2} = cte$$

$$U_2 = cte$$

Backward ALM $\rightarrow \beta_2' < 90^\circ \rightarrow C_{u2} = 0$

Radial CLM $\rightarrow \beta_2' = 90^\circ \rightarrow C_{u2} = U_2$


Forward DLM $\rightarrow \beta_2' > 90^\circ \rightarrow C_{u2} = 2U_2$

$$H'' = \overset{\text{پتانسیل}}{H''_{Pot}} + \overset{\text{دینامیک}}{H''_{dyn}} = \frac{1}{g} U_2 C_{u2}$$

$$H''_{dyn} = \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} = \frac{C_2^2 - C_{m1}^2}{2g} \xrightarrow{A_1 = A_2} H''_{dyn} = \frac{C_2^2 - C_m^2}{2g} = \frac{C_{u2}^2}{2g}$$


$$\Rightarrow H''_{Pot} = H'' - H''_{dyn} = \frac{C_{u2}}{g} (U_2 - \frac{C_{u2}}{2}) \Rightarrow A = \frac{H''_{Pot}}{H''} = 1 - \frac{C_{u2}}{2U_2}$$

Δ	H''	H''_{dyn}	H''_{Pot}	A
ALM	0	0	0	1
LCM	$\frac{U_2^2}{g}$	$\frac{1}{2g} U_2^2$	$\frac{1}{2g} U_2^2$	0.5 $A_2 \uparrow \Rightarrow A \downarrow, \downarrow$
DLM	$\frac{2U_2^2}{g}$	$\frac{2U_2^2}{g}$	0	0




$$\frac{gH''_{Pot}}{U_2} = U_2 - \frac{C_{u2}^2}{2U_2} \quad \text{Catg } \beta_2' = U_2 - C_{m2} \text{ Catg } \beta_2'$$

مکان




AB : مکان هندسی نقطه سرعت هالی که زاویه β_2' آن بوده باشد و سرعت دوران W عرضی و کند

با نرمالایز کردن نمودار صفحه قبل (تقسیم بر U_2) داریم:



* برای پمپ‌های صنعتی معمولاً از $18^\circ < \beta_2 < 30^\circ$ استفاده می‌شود



تقسیم فضیات متوجه یک بعدی:

برای جریان یک بعدی فرض کردیم:

① تعداد پروانه‌ها β_2 یونیت سرعت کینزانت

② جریان یک بعدی

$$\beta_2 < \beta_2' \rightarrow \delta = \beta_2' - \beta_2$$

* تقسیم اولیه جریان پتانسیل (بدون لزجت) برای طراحی استفاده می‌شود. در صورت لزوم با استفاده از

Quasi 3D-Metral: جریان استاندارد صفحه B-B یک بعدی فرض شده و تأثیر دو بعدی بودن در

صفحه MP بررسی می‌شود. ملاحظه


$$\begin{cases} H_{\infty}^{Non\ Uniform} = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} (K) C_{m2} Cot \beta_2' & \beta_2 = \beta_2' \text{ (استدلال)} \\ H_{\infty}^{Uniform} = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} C_{m2} Cot \beta_2' \text{ (یک بعدی)} \end{cases} \rightarrow \boxed{K > 1} \downarrow H_{\infty-NU} < H_{\infty-U}$$

در بعضی مراجع دیگر داریم:

$$C_H = \frac{H_{\infty-NU}}{H_{\infty-U}} = (1-K) \left(\frac{U_2}{C_{u2}} \right) + K \rightarrow C_H < 1$$

$$C_H = (1-K) \frac{U_2}{C_{u2}} + K = \dots$$

$$\frac{U_2}{C_{u2}} \approx 2 \leftarrow \text{Backward}$$




شماره پروژه عدد اول بهتر در تمام موارد ارضی ها کم فشار وجود دارد

ضریب لغزش
 * این اختلاف فشار باعث به وجود آمدن گزاید می شود
 گزاید دارد برحسب از طریق یو و هاب سیال منتقل می شود
 طرفین هر یو اختلاف فشار متناسب با گزاید ایجاد می شود
 با کاهش یو و هاب بار هر یو افزایش یافته و اختلاف فشار طرفین آن
 زیاد می شود بنابراین یک گزاید این فشار در امتداد محیط از سطح بر فشار به کم فشار وجود دارد

$$\begin{cases} H'' = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} \frac{Q^2}{2\pi R_2 b_2 K_2} \cot \beta_2 \\ H''_{\infty} = \frac{U_2^2}{g} - \frac{U_2}{g} \frac{Q^2}{2\pi R_2 b_2 K_2} \cot \beta_2' \end{cases} \quad \beta_2 < \beta_2' \Rightarrow H'' < H''_{\infty}$$

زاویه لغزش $S = \beta_2' - \beta_2$



دستگاه معادله بر روی مرکز


دستگاه معادله بر روی S

$$\begin{cases} \text{ni} \left\{ \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{P}{\rho} - \frac{U^2}{2} \right) + W \frac{\partial W}{\partial s} = 0 \right. & \text{ماده بر روی استیل} & \left. \frac{P}{\rho} + \frac{W^2}{2} - \frac{U^2}{2} = cte \right. \\ \text{ni} \left\{ \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{P}{\rho} - \frac{U^2}{2} \right) - \frac{W^2}{R} + 2Ww = 0 \right. & (2) \end{cases}$$


بر روی

$$\frac{P}{\rho} - \frac{U^2}{2} = -\frac{W^2}{2} \xrightarrow{(2)} \frac{W}{R} \frac{\partial W}{\partial n} = -2w \Rightarrow w = -\frac{1}{2} \left(\frac{W}{R} + \frac{\partial W}{\partial n} \right)$$

$$\frac{\partial W}{\partial n} = -\frac{W}{R} + 2w$$



۱۳



$$H'' = \frac{1}{g} (U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1})$$

$(\alpha_1 = 90^\circ)$

$$\mu = \frac{C_{u2}}{C_{u200}} = \frac{U_2 C_{u2}/g}{U_2 C_{u200}/g} = \frac{H''}{H''_0}$$

$(\alpha_1 = 90^\circ)$


$H'' = \mu H''_0, \quad 0.65 < \mu < 0.8$
 $(\mu < 1)$

$$H'' = H''_0 \mu$$

* استبانف پیشنهاد کند که $\mu = 0.73$ در نظر گرفته شود
 * ضرایب C_u و C_m بدون در نظر گرفتن اثرات بلندی باشند

$$\mu = \frac{B - C \phi \cot \beta_2'}{1 - \phi \cot \beta_2'}, \quad \phi = \frac{C_{m2}}{U_2}$$

اگر $\frac{R_2}{R_1} \gg \exp\left(\frac{2\alpha \sin \beta_2'}{z}\right) \rightarrow C=1, B=$



$$\mu = 1 - \frac{1-B}{1 - \phi \cot \beta_2'}, \quad B = 1 - \frac{\Delta C_{u2}}{U_2}$$



$$\Delta C_{u2} = \frac{U \alpha}{z}$$


$$\alpha = \frac{2\alpha R_2 \sin \beta_2'}{z}$$

$$\Delta C_{u2} = U_2 \cdot \frac{\pi}{z} \sin \beta_2' \cdot \frac{\alpha}{\pi} \Rightarrow \mu = 1 - \frac{\Delta C_{u2}}{C_{u200}} = 1 - \frac{\pi}{z} \sin \beta_2' \frac{2\alpha R_2 \sin \beta_2'}{\pi C_{u200}}$$

$$\phi = \frac{C_{m2}}{U_2}$$

$$\mu = \frac{C_{u2}}{C_{u200}} = \frac{C_{u200} - \Delta C_{u2}}{C_{u200}} = 1 - \frac{\Delta C_{u2}}{C_{u200}}$$

کلیت و مدار





$$\frac{P_A}{\gamma} + \frac{V_A^2}{2g} + Z_A = \frac{P_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} + Z_0 + h_{L_{A-0}}$$

$$\frac{P_3}{\gamma} + \frac{V_3^2}{2g} + Z_3 = \frac{P_R}{\gamma} + \frac{V_R^2}{2g} + Z_R + h_{L_{3-R}}$$


$$\Rightarrow \underbrace{\frac{P_3 - P_0}{\gamma} + \frac{V_3^2 - V_0^2}{2g} + Z_3 - Z_0}_{H_p = H_{\text{pump}}} = \underbrace{\frac{P_R - P_A}{\gamma} + \frac{V_R^2 - V_A^2}{2g} + Z_R - Z_A + \sum h_{L_{A-R}}}_{H_R}$$

$$H_R = \begin{cases} H_{R, \text{st}} = \frac{P_R - P_A}{\gamma} + Z_R - Z_A \\ H_{R, \text{dyn}} = \frac{V_R^2 - V_A^2}{2g} + \sum h_{L_{A-R}} \end{cases}$$

KQ^2





برای آب مانند بوی، می توان با تغییر در قطر یا سرعت دوران، بیشتر کرد.




در هر دو استاتیکی تغییر کند

* برای یک پمپ که در لایه یون (شورانیخانه) در حد استاتیکی برابر صفر است







بهم بستن مولدهای پمپ ها
 * کمترین بهره گیری شود
 * در بیشتر موارد




* در اکثر موارد پمپ های یکسان با هم مولدهای بسته می شوند
 * هر چه مقاومت مسیر بیشتر باشد افزایش در بهره گیری است
 * بعد از مولدهای کوچک و در بهره گیری ۲ برابر می شود



بهم بستن سه پمپ ها:
 * در بیشتر موارد




حالت زیر را در نظر بگیرید





در این حالت هنگامی که $Q = Q_0$ است، هر دو پمپ برابر می باشند
 * هر چه Q باشد مقاومت کمتر می شود

در صورت های قبل امکان تولید کم بود




در صورت های قبل امکان تولید کم بود


در صورت موازی در مدار با افت فشار



$$P'_1 = H_{P1} - H_{R1}$$




$$P'_2 = H_{P2} - H_{R2}$$




۲۶

Q = 0.028 m³/s, $\mu = 0.77$, $N = 450 \text{ rpm}$, $b_2 = 20 \text{ mm}$, $d_2 = 250 \text{ mm}$, $\beta_2' = 30^\circ$, $\alpha_1 = 90^\circ$
 اگر تانژن را در نظر بگیریم $Z = ?$, $H = ?$



$$U_2 = r_2 \omega = \frac{0.250}{2} \times 2\pi \times 450 = 18.98 \text{ m/s}$$

$$C_{m2,00} = \frac{Q}{A_2} = \frac{Q}{2\pi r_2 b_2} = \frac{0.028}{\pi \times 0.25 \times 0.02} = 1.78 \text{ m/s}$$



$$C_{u2,00} = U_2 \frac{C_{m2,00}}{\tan 30^\circ} = 18.98 \times \frac{1.78}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 15.9 \text{ m/s}$$


$$H'_{00} = \frac{1}{g} (U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1}) = 30.75 \text{ m}$$

$\alpha_1 = 90^\circ$ $\mu = \frac{H'}{H'_{00}} \rightarrow H = 0.77 \times 30.75$

$$\Rightarrow H = 23.68 \text{ m}$$

$\mu = \frac{C_{u2}}{C_{u2,00}}$

$$\mu = 1 - \frac{\Delta C_{u0}}{C_{u2,00}} = 1 - \frac{\frac{A}{Z} \sin \beta_2'}{1 - \psi \cot \beta_2'} \quad \psi = \frac{C_{m2}}{U_2} \rightarrow Z = 8.15 \approx 8$$





$$\mu = \frac{C_{u2}}{C_{u2,00}} \rightarrow 0.77 = \frac{C_{u2}}{15.9} \rightarrow C_{u2} = 12.24 \text{ m/s}$$

$$\tan \beta_2 = \frac{C_{m2}}{U_2 - C_{u2}} = 0.264 \rightarrow \beta_2 = 14.8^\circ < \beta_2' \checkmark$$

مثال: $\eta = 0.75$, $b_2 = 0.1 d_2$, ارتفاع 35m، $h_{\text{local}} = \frac{3V^2}{2g}$, $l = 40 \text{ m}$, $f = 0.005$, $\beta_2 = 120^\circ$, $d_s = d_d = 150 \text{ mm}$, $Q = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$
 سوکشن Discharge

$d_2 = ?$, $\eta_H = 0.76$



$$V = \frac{Q}{A} = \frac{0.04}{\frac{\pi}{4} \times 0.15^2} = 2.26 \text{ m/s}$$

$$H = 35 + \frac{3V^2}{2g} + \frac{f l V^2}{d 2g} = 35 + \frac{3 \times 2.26^2}{2 \times 9.81} + \frac{0.005 \times 40 \times 2.26^2}{0.15 \times 2 \times 9.81} = 37.16 \text{ m}$$

$$N_2 = \frac{N \sqrt{Q}}{(gH)^{3/4}} \rightarrow 0.75 = \frac{N \sqrt{0.04}}{(9.81 \times 37.16)^{3/4}} \rightarrow N = 1877.115 \text{ rpm}$$


$$V_2 = r_2 \omega = \frac{d_2}{2} \times \frac{2\pi N}{60} = \pi N d_2 = 98.3 d_2$$

$$C_{u2} = \frac{Q}{A_2} = \frac{Q}{0.94 \pi b_2 d_2} = \frac{0.04}{0.94 \pi d_2^2} = \frac{0.135}{d_2^2}$$


$$\eta_H = \frac{H}{H''} \rightarrow 0.76 = \frac{37.16}{H''} \rightarrow H'' = 48.89 \text{ m}$$

از طرف: $H'' = \frac{1}{g} (U_2 C_{u2} - 0) = \frac{1}{g} (98.3 d_2) (98.3 d_2 + \frac{0.135}{\pi \cdot 60 \cdot d_2^2}) - 48.89 \rightarrow d_2 = 0.214 \text{ m}$

نسب منحنی H-Q:



$$\frac{H_0 - H_{opt}}{H_{opt}} = \begin{cases} 0.25 \sim 0.1 \rightarrow \text{ساختنی} \\ 0.8 \sim 0.25 \rightarrow \text{نیمه ساختنی} \\ > 0.8 \rightarrow \text{مورد} \end{cases}$$



پایدار: با یک تغییر کوچک در دبی، تغییرات بزرگی در سرانه ایجاد نمی‌کند.

$$\frac{\Delta H}{\Delta Q} < 0 \rightarrow \text{پایدار}$$

$$\frac{\Delta H}{\Delta Q} > 0 \rightarrow \text{ناپایدار}$$

تربیب پروانه:

* تستاب و صند فلاد

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^n \\ \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^n \end{array} \right. \quad 2 < n < 3$$

فرد قریب

* اگر بخواهیم از ویس آب، برای ویس مواد دیگر استفاده کنیم، ابتدا ویس آب را حل می‌کنیم پس با استفاده از یک نمودار این مقادیر را صحیح می‌کنیم

نکته: لزوم دینامیک: $\mu: \left[\frac{Ns}{m^2}, Pa.s, \frac{kg}{m.s} \right]$

1 poise = dyne s/cm² = g/cm.s = 10 Pa.s (1 dyne = 10⁻⁵ N) (1 N = 1 kg.m/s²)

1 P = 100 cP → برای آب: $\mu = 1 cP$
 در 20.2°C

* لزوم دینامیک:


$\nu = \frac{\mu}{\rho} \left[\frac{m^2}{s} \right]$

stoke = $\frac{dyne \times s}{cm^2} = \frac{cm^2}{g/cm^3 \times s}$


1 stoke = 10⁻⁴ m²/s $\xrightarrow{\text{سانتی متر}}$ 1 cSt = 10⁻⁶ m²/s → آب: $\nu = 1 cSt$
 در 20°C

1 Gpm = 3.785 $\frac{L}{min}$ *

نکته: برای روشن کردن ویس، ابتدا شیر را به بندیم و سپس موتور را روشن می‌کنیم برای خاموش کردن نیز به همین صورت می‌باشد. (برای جلوگیری از فشار آمدن به موتور)



تویس های آب:



$$\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z$$

(EGL) انرژی

$$\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z$$

(HGL) هد متوسط

انرژی مخزون: میزان انرژی جنبشی و پتانسیلی است که یک کیلوگرم آب صین بعد از تویس
 انرژن بالادست تا پایین دست تولیدی کند. $\left(\frac{N.m}{kg} \rightarrow \frac{J}{kg} \rightarrow \frac{m^2}{s^2} \right)$

هد ناخالص (Gross head):

$$H_G = Z_{H.W.L} - Z_{T.W.L} = H_{gross}$$

$$E_G = \rho g H_G$$


$$P_G = \rho g H_G Q$$

$$\left(\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 \right) - \left(\frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \right) = H_n = H_G - \sum h_L$$

$$P = \rho g H Q$$

$$E_n = g H_n$$

$$H = \frac{P}{\rho g Q} \Rightarrow E = \frac{P}{\rho g Q} = g H = \left[\frac{J}{kg} \right]$$



$H_n = ?$, $H_{gr} = ?$, $EGL = ?$, $HGL = ?$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{190}{\frac{\pi}{4} \times 9.1^2} = 2.92 \frac{m}{s} \xrightarrow{T=20^\circ C} Re_1 = \frac{v_1 D_1}{\nu} = \frac{2.92 \times 9.1}{10^{-6}} = 2.657 \times 10^7$$

$$h_{L1} = f_1 \frac{L_1}{D_1} \cdot \frac{v_1^2}{2g} = 0.01 \times \frac{340}{9.1} \times \frac{2.92^2}{2 \times 9.81} = 0.1624 m$$


$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{190}{\frac{\pi}{4} \times 11^2} = 1.999 \frac{m}{s} \xrightarrow{T=20^\circ C} Re_2 = \frac{v_2 D_2}{\nu} = \frac{1.999 \times 11}{10^{-6}} = 2.2 \times 10^7$$

$$h_{L2} = f_2 \frac{L_2}{D_2} \cdot \frac{v_2^2}{2g} = 0.1 \times \frac{350}{11} \times \frac{1.999^2}{2 \times 9.81} = 0.648 m$$

۴۰

$$H_G = Z_{HWT} - Z_{TWT} = 372 - 225 = 147m$$

$$H_n = H_G - \sum h_L = H_G - h_{L1} - h_{L2} = 147 - 0.1624 - 0.648 = 146.19m$$





$$* EGL_{HWT} = \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + z = \frac{100 \times 10^3}{1000 \times 9.81} + 372 = 382.19m$$

$$* EGL_{TWT} = \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + z = \frac{100 \times 10^3}{1000 \times 9.81} + 225 = 235.19m$$

تدریس فرانسیس (Francis)


- I Spiral Case
- II stay vanes
- III wicket gate (پروانه)

IV Runner (مح) V Draft tube





$$C_m = \sqrt{C_v^2 + C_z^2}$$

I هاتون سرعت و فشار اطراف پروانه رو بنویسید
 III پروانه: مولد C_u است تولید می کند




$$\alpha_0 = 20^\circ \sim 30^\circ$$

$$\alpha_0 \approx Q/\dot{V}$$



$$w_2 > w_1 \quad \& \quad U_2 < U_1$$

$$\alpha_2 \approx 90^\circ$$



$$R_2 < R_1 < R_0$$

$$W_2 > W_1$$

$$\alpha_2 = 2\theta \Rightarrow C_{u2} = 0$$

$$Q = C_{m0} = \frac{Q}{2\pi R_0 b_0} \quad \tan \alpha_0 = \frac{C_{m0}}{C_{u0}}$$

مقادیر R_1 و C_{u1} را از R_0 و C_{u0} بدست می آوریم

$$R_1 C_{u1} = R_0 C_{u0} \Rightarrow C_{u1} = \frac{R_0}{R_1} C_{u0}$$

$$Q = (2\pi R_1 b_1) C_{m1} = (2\pi R_0 b_0) C_{m0}$$

عبارت موافق

در نگاه Blade-Blade

$$C(u, \theta, z) \rightarrow \begin{cases} C_r \\ C_\theta = C_{u0} \\ C_z \end{cases} \rightarrow C_m = \sqrt{C_z^2 + C_r^2}$$


با نوشتن معادله موافق ضرایب ثابت

$$\begin{cases} M'' = m'' (R_1 C_1 \cos \alpha_1 - R_2 C_2 \cos \alpha_2) \\ P'' = M'' \omega = m'' (U_1 C_1 \cos \alpha_1 - U_2 C_2 \cos \alpha_2) \\ E'' = g H'' = U_1 C_1 \cos \alpha_1 - U_2 C_2 \cos \alpha_2 = U_1 C_{u1} - U_2 C_{u2} \\ H'' = \frac{1}{g} (U_1 C_{u1} - U_2 C_{u2}) \end{cases}$$

در حد اولی

$$U_1 = U_2 = U$$

با نوشتن معادله کسینوس ها داریم:



$$H'' = \frac{C_1^2 - C_2^2}{2g} + \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} + \frac{W_2^2 - W_1^2}{2g}$$



$$H_n - h_f = H'' \Rightarrow H_n = H'' + h_f \quad H_n = H'' + h_f$$

* معادله انرژی برای توربین به صورت زیر است:

$$\frac{\delta Q}{\delta t} = \frac{\delta W}{\delta t} = \int_{C.S.} (h + \frac{c^2}{2} + gz) (\rho \vec{c} \cdot \vec{dA})$$

$$\Rightarrow \frac{\delta Q}{\delta m} + (h_1 + \frac{C_1^2}{2} + gz_1) = (h_2 + \frac{C_2^2}{2} + gz_2) + \frac{\delta W}{\delta m}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta W}{\delta m} = \left(\frac{P_1 - P_2}{\rho} \right) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) + \left[(U_1 - U_2) + \frac{\delta Q}{\delta m} \right]$$

$-h_c$

$$h_L = u_1 - u_2 + \frac{S \cdot Q}{S_m} \leftarrow \rightarrow u_1 < u_2 \Rightarrow T_2 > T_1$$

آب

نکته: توربین گاز $T_2 < T_1$ ، توربین آب $T_2 > T_1$

$$* \frac{P_1}{\rho} + \frac{C_1^2}{2} + gZ_1 = \frac{P_2}{\rho} + \frac{C_2^2}{2} + gZ_2 + \frac{S \cdot W}{S_m} + H_L$$

بین H'' را از دو حالت بدست آوریم تا ببینیم کدام H_n


$$H'' = \frac{P_1 - P_2}{\gamma} + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2g} + Z_1 - Z_2 - h_{Lf} \Rightarrow H'' = H_n - h_{Lf}$$

$$H'' = \frac{C_1^2 - C_2^2}{2g} + \frac{U_1^2 - U_2^2}{2g} + \frac{W_2^2 - W_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{P_1}{\gamma} + \frac{W_1^2}{2g} - \frac{U_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{W_2^2}{2g} - \frac{U_2^2}{2g} + Z_2 + h_{Lf}$$


* قانون دم توربینیامیک: $S_2 > S_1$

نکته سرعت دستوربین های هورس (کابلان)




* می توان از این رابطه تغییر داده و این رابطه را بدست آورد

$$H'' = \frac{1}{g} (U_1 C_{u1} - U_2 C_{u2})$$



تغییر اویپه بزرگتر
در زمان ماکسیمیم نباشم
تفاوت بسیار در عرض رود

* تنها توپوگرافی های که در آنها زاویه در حدی و تواند تغییر کند، توپوگرافی های مورب و پیوسته
مورب هستند



توپوگرافی مورب (ضریب ای):

$$\alpha_1 = 5^\circ \sim 10^\circ \quad (\alpha_1 \rightarrow 0^\circ)$$

$$C_1 = f \sqrt{2gH_0} \quad f = 0.98$$

$$H_0 = \frac{1}{g} (U_1 C_{u1} - U_2 C_{u2})$$

در رابطه ای بین C و U برقرار باشد
رابطه ماکسیمیم باشد (در نقطه)


$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{w_1^2}{2g} - \frac{U_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho} + \frac{w_2^2}{2g} - \frac{U_2^2}{2g} + h \Rightarrow \begin{cases} w_1 = w_2 \\ U_1 = U_2 \end{cases}$$

$R_1 = R_2$

* برای داشتن رانسان بیشینه باید $\alpha = 90^\circ$ باشد

* با داشتن $\alpha = 90^\circ$ همیشه ضرایب داشت، اما رانسان که ضرایب

$$Q = Q'' + Q_L$$



۴۴

$$\eta_v = \frac{Q'}{Q} \quad \eta_h = \frac{H'}{H_n} \quad \eta_o = \frac{P'}{P} \quad \eta_m = \frac{P_e}{P'}$$

$$\eta_i = \eta_h \eta_o \eta_v \quad \eta_t = \eta_i \eta_m$$

$$\frac{Q}{ND} = \frac{gH}{\omega D^2} \quad \text{رابطه}$$

گروه های پمپ

$N_{II} = \frac{ND}{\sqrt{H_n}}$ (بعد دارا)
↓
سختی واحد

$N_{ed} = \frac{\omega D}{\sqrt{gH_n}}$ (بعد دارا)
↓
سختی واحد

* سختی در این دو نسبت با قطر واحد و عدد واحد (بعد دارا)

$Q_{II} = \frac{Q}{D^2 \sqrt{H_n}}$ (بعد دارا)
↓
دبی واحد

$Q_{ed} = \frac{Q}{D^2 \sqrt{gH_n}}$ (بعد دارا)
↓
دبی واحد

* دبی در این دو نسبت با قطر واحد و عدد واحد (بعد دارا)

$P_{II} = \frac{P_e}{D^2 H_n^{3/2}}$ (بعد دارا)
↓
توان واحد

$P_{ed} = \frac{P_e}{\rho D^2 (gH_n)^{3/2}}$ (بعد دارا)
↓
توان واحد

* توان در این دو نسبت با قطر واحد و عدد واحد (بعد دارا)

$T_{II} = \frac{T}{D^3 H_n}$ (بعد دارا)
↓
گشتاور واحد

$T_{ed} = \frac{T}{\rho D^3 gH_n}$ (بعد دارا)
↓
گشتاور واحد

* گشتاور در این دو نسبت با قطر واحد و عدد واحد (بعد دارا)

$$N_{II}(m) = N_{II}(p)$$


برای شباهت داریم:

$$Q_{II}(m) = Q_{II}(p)$$

$N_s = \frac{\omega}{H_n^{1.25}}$ (بعد دارا)
↑ rpm
↓ m

$\Omega_s = \frac{\omega \cdot Q^{1/2}}{(gH_n)^{3/4}}$ (بعد دارا)


* نسبت سرعت



$$\Omega_s = \frac{N_s}{165.87 \sqrt{\eta}}$$

منحنی های مشخصه توربین: (Hill Chart)


پارامترها: N, H, Q, α, η, P



* در دوتای برای توربین همیشه ثابت است

$$Q_{11} = \frac{Q}{D^2 \sqrt{H}}$$


قابل استفاده برای تمام خانواده



* رابطه EPEL: $\psi = \frac{2gH}{\omega^2 R^2}$, $\phi = \frac{Q}{\omega R^3}$

انتخاب توربین مناسب:

بزرگ $\eta = 0.94 \sim 0.96$
کوچک $\eta = 0.89 \sim 0.91$



رابطه تجربی $N_s = f(H_n) = 3470 H_n^{-0.625}$

$N_s = \frac{N \sqrt{P}}{H_n^{1.25}} \Rightarrow N = \sqrt{N_s H_n^{1.25}}$

$N = 120 \text{ rpm} \rightarrow 50 \text{ Hz}$

$N_p = 31, 32 \checkmark$

تعداد قطب ژنراتور \rightarrow مضرب از 2 تا 4 و ترجیحاً 6

$H = 93 \text{ m}$, $Q = 150 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$, $P = 130 \text{ MW}$: داده

$N_s = ?$, $N = ?$, $N_p = ?$

$N_s = 3470 H^{-0.625} = 204 \Rightarrow N_s = 204 = \frac{N \sqrt{P}}{H^{1.25}} = \frac{N \sqrt{130000}}{93^{1.25}} \Rightarrow N = 163 \text{ rpm}$

$\Rightarrow N_p = \frac{120f}{N} = \frac{120 \times 50}{163} = 36.68 \Rightarrow N_p = 40$



تصحیح بابت $\Rightarrow N = 150 \text{ rpm} \Rightarrow N_s = \frac{N \sqrt{P}}{H^{1.25}} = 187.26$

* با استفاده از نمودارها می توان شعاعها را بدست آورد (با توجه به P, H, N)

$$N_s = \frac{N \sqrt{P}}{\rho^{1/2} (g H_n)^{1/25}} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = K_{u1} \cdot \sqrt{2g H_n} \\ U_1 = R_1 \omega \end{cases} \Rightarrow R_1 \sqrt{} \quad \begin{cases} U_2 = K_{u2} \cdot \sqrt{2g H_n} \\ U_2 = R_2 \omega \end{cases} \Rightarrow R_2 \sqrt{}$$

$\Downarrow D_2 = 2R_1$

$\frac{b}{D_1} = \sqrt{} \Rightarrow b = \sqrt{}$



کانتایسیون: $P_m \leq P_v(T) \rightarrow C_p(M) < \alpha \rightarrow$

$$\left\{ \begin{aligned} C_p(M) &= \frac{P_m - P_{ref}}{\frac{1}{2} \rho C_{ref}^2} \\ \alpha &= \frac{P_{ref} - P_v(T)}{\frac{1}{2} \rho C_{ref}^2} \end{aligned} \right. \begin{array}{l} \text{غریب} \\ \text{کانتایسیون} \end{array}$$


* پدیده کانتایسیون زمانی اتفاق می افتد که فشار موضعی از فشار جاری مایع در حال حرکت کمتر شود. در چنین حالتی حباب های که نشان دهنده ذرات تغییر شده می باشند در مایع پدیدار می شوند.

* حباب ها ممکن است به قطر حدود 0.25 اینچ برسد و با سرعتی حدود 765 ft/s ازین نقطه فرار حباب حدود 0.003 ثانیه می باشد.

* فشار دارده بر بدن جسم حدود 50000 lb/ft² می باشد.


* ایجاد چنین فشاری به صورت متناوب تولید ضربه کرده در فلز و در نتیجه فرسایش آن می شود.

* کانتایسیون همراه با صدا، ارتعاش و لغزش بلنه می باشد.



سرعت انتشار امواج آب

$$M = \sqrt{\frac{K}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^8}{10^3}} = 1400 \text{ m/s}$$





باید کرون بزرگ تر از عمود باشد. (قبل و بعد ترسین حد به یک اندازه می آید)
 * ایلاترهای هم در کاپیتا سیون
 شرایط هیدرولیک: شکل هیدرولیک - شرایط جریان - دبی
 شرایط سیال: ویسکوزیته
 کیفیت گاز:

هر چه حباب تشکیل شده بزرگتر باشد، فساد داخل آن کمتر است و بالعکس

کاپیتا سیون در پمپ ها:
 ارتفاع مثبت خالص مکش: (NPSH). فشار کلی در دهانه مکش و نسبت به فشار اتمسفر در همان درجه حرارت.

فشار مطلق (غسی به فشار اتمسفر)

$$NPSH_{min} = \frac{P_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$$



این مقدار کم تر از 33 هم کم تر.
 required

$$NPSH_{(req)} = \frac{P_{0min}}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$$

کارخانه سازنده

$$NPSH_{(available)} = \frac{P_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$$

برای اینکه کاپیتا سیون رخ ندهد باید داشته باشیم

$$NPSH_{(available)} \geq NPSH_{(req)} + 0.5 \text{ m}$$

حداقل

محاسبه ارتفاع مکش بیشینه :

تخلیه جانب در ورودی
 محاسبه افت انرژی در قسمت بر فشار پمپ

$$\frac{P_a}{\gamma} = z_{max} + \frac{P_a}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} + H_L$$

$NPSH_{req} + \frac{P_r}{\gamma}$

ارتفاع ورودی مکش نصب بشوند (در خصوص بارندگی) قطر مکش بزرگتر از قطر رانش

$$\rightarrow z_{max} = \frac{P_a}{\gamma} - \left(\frac{P_r}{\gamma} + NPSH_{req} + H_L \right)$$

تلفات خطی

$z_{max} \downarrow \leftarrow H_L \uparrow *$

* برای راه اندازی پمپ ها در دهانه مکش یک شیر یکطرفه قرار می دهند و سپس لوله را از آب پر می کنند (زیرا در ابتدا لوله از هوا پر است) تا برای حالتی که پمپ بالای سطح آب است (

روش های کم کردن $NPSH_{req}$:


- ① پمپ با سرعت دوران کمتر انتخاب کنیم
- ② پمپ با دو دهانه مکش بکار ببریم (زیرا سرعت کمتر شود)
- ③ استفاده از مخزن با دهانه مخصوص (قبل از ورود به پمپ و فشار افزایش یابد)



روش های افزایش $NPSH_{avail}$:

- ① تحت فشار قرار دادن منبع مکش (مانند نصب پمپ زیر سطح آب)
- ② سرعت سیال در ورودی کاهش پیدا کند (افزایش قطر دهانه مکش)
- ③ کاهش تلفات در لوله مکش

کامپلیمینت در توربین ها





نشار (تسز) ↓


$$H_a - H_r = H_s$$
 Plant $H_n(\max)$ $H_s = Z_{\text{turbine}} - Z_{\text{T.W.L}}$
 توربین (توربین)

* در حالت غزاق $H_s < 0$

در تمام جریان (در)



(Safety Margine) $S.M = H_n(\omega_p - \omega_{cr}) \rightarrow S.M = 4 \sim 5 m$
 ↓
 حداکثر
 Max η



HWL = 989.7 m

TWL = 964.23 m , TWL_min = 962.7 m

Q = 30.44 m³/s , H_L = 0.15 m , T = 21.1°C , η = 0.9

H_n,max = HWL - TWL_min - H_L = 26.85 m

H_n = HWL - TWL - H_L = 25.32 m

P = ρg H_n Q η = 6.8 MW

N_s = 3470 H_n^-0.625 = 460.43 → N_s = (N√P) / (H_n^0.25) → N = 317 rpm → N_p = 120° / N → N_p = 19

→ 4 فریب → N_p = 20 → N = 300 rpm → N_s = 435.55


α = N_s^1.64 / 50227 = 0.42

α_cr = α_p = (H_n - H_v - H_s) / H_n,max → H_s = 2.016 = Z_tur - Z_TWL



→ Z_tur = 962.7 - 2.016 = 960.68 m

TWL_min
→ در حالت بحرانی



فن: (Fans) دامنه کار فن‌ها از ضخک کردن یک قطعه الکترونیک که متراکم هوا را در یک ساعت جایگزین کند به قدرات قدرت لازم دارد شروع می‌شود تا آنجایی که هوای یک متر مکعب را در یک دقیقه جایگزین کند و صدها کیلووات توان لازم دارد.




توان نایز
 Fans → افزایش فشار کم
 Blowers → افزایش فشار متوسط
 Compressor → افزایش فشار زیاد




کلاس فن سانتریفوژ Forward



Backward (B)



Radial (R)



Forward (F)

دچار افزایش باد نمی‌شوند

دانه‌ها بهتر

نویز کمتر

ناایدار


دچار افزایش بار می‌شوند

فضای کمتری اشغال می‌کنند

احتمال رسوب گرفتن کمتر است. (R)




احتمال ناایدار کردن فن وجود دارد (F)

$$H_2 \uparrow \rightarrow \text{بلند}$$



جهت راست به سمت راست این فرمول ساخته شود → رانندگی بالا
 نوید کمتر

درجه عقرب ↑ B	موجی A	شعاعی R	درجه عقرب ↑ F
4	2	3	1
2	1	3	4
2	1	3	4
↓ 8	↓ 4	↓ 9	↓ 9



حل نصب فن

کالیبره کردن بر روی
 تعبیه

$$\dot{m} = \rho C_{x_2} A_2$$

با در نظر گرفتن که stream Tube به صورت یک حجم کنترل خواهم داشت

$$X = \dot{m} (C_{x_1} - C_{x_3}) \Rightarrow P = X C_{x_2} = \dot{m} (C_{x_1} - C_{x_3}) C_{x_2}$$

اتلافات کل در حجم کنترل نیز به صورت زیر است

$$P_w = \dot{m} \left(\frac{C_{x_1}^2 - C_{x_3}^2}{2} \right)$$

$$\Rightarrow P = P_w \Rightarrow \boxed{C_{x_2} = \frac{1}{2} (C_{x_1} + C_{x_3})} \Rightarrow \text{تئوری Betz}$$

در سطح دوم:

$$\textcircled{1} (P_1 - P_2) A_2 = \dot{m} (C_{x_1} - C_{x_3}) = (\rho A_2 C_{x_2}) (C_{x_1} - C_{x_3}) \Rightarrow \Delta P = \rho C_{x_2} (C_{x_1} - C_{x_3})$$

قبل و بعد از دیسک

$$\textcircled{2} P_1 + \frac{1}{2} \rho C_{x_1}^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho C_{x_2}^2$$

$$\textcircled{3} \frac{P_2}{\rho} + \frac{1}{2} \rho C_{x_3}^2 = \frac{P_1}{\rho} + \frac{1}{2} \rho C_{x_2}^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \rho (C_{x_1}^2 - C_{x_3}^2) = P_1 - P_2 = \Delta P$$

$$\Rightarrow C_{x_2} = \frac{1}{2} (C_{x_1} + C_{x_3})$$

ضریب تخلیه جریان محوری $(\bar{\alpha})$

$$\begin{cases} P = \rho A_2 C_{x_2}^2 (C_{x_1} - C_{x_3}) \\ C_{x_3} = 2C_{x_2} - C_{x_1} \end{cases} \Rightarrow C_{x_1} - C_{x_3} = C_{x_1} - 2C_{x_2} + C_{x_1} = 2(C_{x_1} - C_{x_2})$$

$$\Rightarrow P = 2\rho A_2 C_{x_2}^2 (C_{x_1} - C_{x_2})$$

$$\text{تئوری: } \bar{\alpha} = \frac{C_{x_1} - C_{x_2}}{C_{x_1}} \Rightarrow C_{x_2} = C_{x_1} (1 - \bar{\alpha})$$

$$\begin{aligned} P &= 2\bar{\alpha} \rho A_2 C_{x_1}^3 (1 - \bar{\alpha})^2 \\ X &= 2\bar{\alpha} \rho A_2 C_{x_1}^2 (1 - \bar{\alpha}) \end{aligned}$$

در تئوری دیسک است

توان انرژی جنبشی موجود در الادیست

$$P_0 = \frac{1}{2} C_{x_1}^2 (\rho A_2 C_{x_1}) = \frac{1}{2} \rho A_2 C_{x_1}^3 \Rightarrow \boxed{C_p = \frac{P}{P_0} = 4\bar{\alpha}(1 - \bar{\alpha})^2}$$

توان انرژی جنبشی میا در الادیست



$$\frac{dC_p}{d\bar{\alpha}} = 4(1 - \bar{\alpha})(1 - 3\bar{\alpha}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \bar{\alpha} = 1 \rightarrow \text{Min} \rightarrow C_p(\text{min}) = 0 \\ \bar{\alpha} = \frac{1}{3} \rightarrow \text{Max} \rightarrow C_{p(\text{max})} = \frac{16}{27} = 0.593 \end{cases}$$

ضریب عملکرد $\bar{C}_p = \frac{C_p}{C_{pmax}} = \frac{27}{16} C_x$ (مسابقات)

ضریب نیروی لولایی

$$C_x = \frac{X}{\frac{1}{2} \rho C_{x1}^2 A_2} = 4\bar{a}(1-\bar{a})$$

$$\frac{dC_x}{d\bar{a}} = 0 \rightarrow \bar{a} = 0.5 \rightarrow C_{xmax} = 1$$



فلاکس جرم قبل:

انبات لیبید و توزیع فشار اینلوت است.


$$C_{x2} = C_{x1}(1-\bar{a})$$

$$C_p = \frac{P}{P_0} = 4\bar{a}(1-\bar{a})^2, \text{ Max @ } \bar{a} = \frac{1}{3}$$

$$C_x = \frac{X}{\frac{1}{2} \rho C_{x1}^2 A_2} = 4\bar{a}(1-\bar{a}), \text{ Max @ } \bar{a} = \frac{1}{2}$$

تصحیح مقادیر بالایی \bar{a}

$$C_{x3} = C_{x1}(1-2\bar{a}) \text{ @ } \bar{a} = \frac{1}{2} \rightarrow C_{x3} = 0 \text{ X}$$



۴۱

$$\text{begin: } \begin{cases} C_x = C_{XA} - 4(C_{XA} - 1)(1-a)^{0.5} \\ \bar{a}_T = 1 - \frac{1}{2} C_{XA}^{0.5} \end{cases}$$

اندر کون بیشترین است $C_{XA} = 1.816$ $\leftarrow C_x = 0.4256 + 1.3904 \bar{a}$
 $\rightarrow \bar{a}_T = 0.326$

$$\begin{cases} P = \frac{1}{2} \rho A_2 C_p C_{x1}^3 (= C_p \cdot P_0) & \text{توان خردی} \\ P' = \frac{1}{2} \rho A_2 C_p C_{x1}^3 (\eta_g \eta_d) & \end{cases}$$

Generator Driver


$C_{p \max} = 0.593 \rightarrow$ در بازه $C_p \in (0.3, 0.35)$

$P = 20 \text{ kW}$, $C_{x1} = 7.5 \frac{m}{s}$, $\rho = 1.2 \frac{kg}{m^3}$, $C_p = 0.35$, $\eta_g = 0.75$, $\eta_d = 0.85 \rightarrow$ (d) ؟

$$P' = \frac{1}{2} \rho A_2 C_p C_{x1}^3 (\eta_g \eta_d) \Rightarrow 20 \times 10^3 = \frac{1}{2} \times 1.2 \times A_2 \times 0.35 \times 7.5^3 \times 0.75 \times 0.85$$

$$\rightarrow A_2 = 354.11 \text{ m}^2 \rightarrow \frac{\pi}{4} d^2 = 354.11 \rightarrow d = 21.23 \text{ m}$$

توسیع های باد تنها در یک محدوده از سرعت باد کار می کنند



Q3

$$dC = (dm) \frac{2a' r \Omega r^2}{w} = \rho (2\pi r dr C_{x2}) 2a' r r^2$$


$$\Rightarrow dC = 4\pi \rho C_{x2} (1-\bar{a}) a' r^3 dr$$

$$P = \int a dC = 4\pi \rho r^2 C_{x2} \int_{r_{hub}}^{R_{tip}} (1-\bar{a}) a' r^3 dr$$


$r_{tip} = a, a' = f(r)$

$$V_2 = U(1+a') = r\Omega(1+a') = r\Omega + \underbrace{r\Omega a'}_{\frac{r\omega}{2}}$$

اینجا $\frac{r\omega}{2}$ است




* اینها در تمام طول روتور
فایده کاربرد ما (کم کاربرد ما) از هم کمتر شود



در لغت و درک، مورد و مورد و مورد
گرفته و مورد. (تقریباً)

$$W_{2+} = \left\{ C_{x2}^2 (1-\bar{a})^2 + (r\Omega)^2 (1+a')^2 \right\}^{0.5}$$


$$\begin{cases} \sin \phi = \frac{C_{x2}}{W_{2+}} = \frac{C_{x2}(1-\bar{a})}{W_{2+}} \\ \cos \phi = \frac{r\Omega(1+a')}{W_{2+}} \\ \tan \phi = \frac{C_{x2}(1-\bar{a})}{r\Omega(1+a')} \end{cases}$$




$$Y = L \sin \phi - D \cos \phi \Rightarrow C_L(\alpha) = \frac{L}{\frac{1}{2} \rho W^2 l} \rightarrow \text{Chord در}$$

در این
داده است

$$X = L \cos \phi + D \sin \phi \Rightarrow C_D(\alpha) = \frac{D}{\frac{1}{2} \rho W^2 l}$$



$D \approx 0.01L$



$$dC = 4\pi\rho C_{x1}(1-a)a'r^3r dr$$

$$W_2^+ = \sqrt{C_{x1}^2(1-a)^2 + (rR)^2(1+a')^2}$$

$$\sin\phi = \frac{C_{x1}}{W_2^+}, \quad \cos\phi = \frac{rR(1+a')}{W_2^+}$$

$$\tan\phi = \frac{C_{x1}(1-a)}{rR(1+a')}$$

$$Y = L \sin\phi - D \cos\phi \rightarrow C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho W^2 l}$$

$$X = L \cos\phi + D \sin\phi \rightarrow C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho W^2 l}$$

ترکیب نیروی دینامیک و BEM

$$\begin{cases} dx = (L \cos\phi + D \sin\phi) dr \rightarrow \text{نیروی دینامیک} \\ dC = r(L \sin\phi - D \cos\phi) dr \rightarrow \text{نیروی توربین} \end{cases}$$

$$\begin{cases} dC = \frac{1}{2}\rho W^2 r (C_L \sin\phi - C_D \cos\phi) Z l dr \\ dP = r dC = \frac{1}{2}\rho W^2 r (C_L \sin\phi - C_D \cos\phi) Z l dr \end{cases} \text{ BEM نیروی توربین}$$

$$dx = \frac{1}{2}\rho W^2 (C_L \cos\phi + C_D \sin\phi) Z l dr$$

نیروی دینامیک

$$\begin{cases} dx = dm(C_{x1} - C_{x3}) = dm C_{x2} \left(\frac{2a}{1-a}\right) \\ dC = (2\pi r dr) \rho C_{x2} (2r C_0), \quad C_0 = rR a' \end{cases}$$

$C_0 = 2rR a'$ (مقدار دینامیک)

or

المعادلة الأولى

$$\frac{a}{1-a} = \frac{Zl(C_L \cos \phi + C_D \sin \phi)}{8\pi r \sin^2 \phi} \quad (dX = dX)$$

$$\frac{C_x C_D - Zl(C_L \sin \phi - C_D \cos \phi)}{W^2} \rightarrow \frac{a'}{1+a'} = \frac{Zl(C_L \sin \phi - C_D \cos \phi)}{8\pi r \sin \phi \cos \phi}$$

المعادلة الثانية



$$\lambda = \frac{Zl C_L}{8\pi r} \quad E = \frac{C_D}{C_L}$$

$$\frac{a}{1-a} = \lambda (\cos \phi + E \sin \phi) / \sin^2 \phi$$

$$\frac{a'}{1+a'} = \lambda (\sin \phi - E \cos \phi) / \sin \phi \cos \phi$$

$E \rightarrow$ value

$$\left\{ \begin{aligned} J &= \frac{R^2}{c_{x1}} \\ \tan \phi &= \frac{R}{rJ} \left(\frac{1-a}{1+a'} \right) \end{aligned} \right.$$



$$c = \frac{Z A_B}{2\pi R^2} \quad \text{Turbine Solidity}$$

$$A_B = \int l r dr = \frac{1}{2} R l a r$$

$$c = \frac{Z l a r}{2\pi R}$$

$D_R = 30 \text{ m}, J = 5, l = 1 \text{ m}, C_D \approx 0, \frac{r}{R} = 0.2, \beta = 2^\circ, 12.5 \text{ dl}^2$

$a = ? \quad a' = ? \quad (\text{Chord}) \quad Z = 3$
 $\tan \phi = \frac{R}{rJ} \left(\frac{1-a}{1+a'} \right) \rightarrow \tan \phi = 0.2105 \rightarrow \phi = 11.89^\circ \rightarrow \alpha = \phi + \beta = 13.89^\circ$


$$C_L = a_1 \alpha^2 = 2\pi \sin \alpha = 0.981$$

المعادلة الأولى

$$\lambda = \frac{Zl C_L}{8\pi r} \rightarrow \lambda = 0.008743$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{a}{1-a} &= \frac{\lambda (\cos \phi + E \sin \phi)}{\sin^2 \phi} \rightarrow a = 0.1677 \\ \frac{a'}{1+a'} &= \frac{\lambda (\sin \phi - E \cos \phi)}{\sin \phi \cos \phi} \rightarrow a' = 0.00902 \end{aligned} \right.$$

AT



بیشتر توربین‌ها استفاده از درایران و شرکت صابریو 47-660 kW

$L_R = 22.2m$ $N = 28.5 \pm 10\% rpm$ $D_R = 47m$

hub ارتفاع 23.5 متر است

توربین 660 kW

Pitch Control $m = 1150kg$


گریکین فولدینگ

$V_{wind-Min} = 4 m/s$ $V_{wind-Max} = 25 m/s$

$V_{wind-N} = 15 m/s$ (Wind-Rated)

@ $\frac{r}{R} = 1 \rightarrow \beta = 0$ $\alpha = 7-8^\circ$

@ $\frac{r}{R} = 0 \rightarrow \beta = 15.17^\circ$



Wave power - موج


Current-tidal - جریان جزر و مد

OTEC Ocean Thermal Energy Conversion - انرژی اقیانوسی

Salinity Gradient Energy - گرادیان شوری

70% سطح زمین را اقیانوس تشکیل می‌دهد که بزرگترین منبع جنب انرژی در دنیاست

100,000 TWh/year



با عمل تقریب داریم ، $\eta(x,t) = \frac{H}{2} \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$

متوسط میزان انرژی جنبشی بر واحد سطح : $E_k = \int_{-h}^{\eta} \frac{1}{2} \rho v^2 dz$

از آنجا که $E_k = \frac{1}{4} \rho g a^2$ → انرژی موج
 و $a = \frac{H}{2}$ دامنه موج
 و $\frac{1}{4}$ ضریب تقویری

* موج با انرژی جریان باد روی سطح اقیانوس ایجاد می شود

انرژی جزر و مد (tidal)

* تغییر وضعیت زمین و ماه ایجاد می شود.