

۱۳۱، ۹۵ - جلسه سیزدهم

• در سارهای ایپ ایپ غیر ایپ ال : ref text(s)

• مدارهای ایپ ایپ

۱. تقویت کننده وارون ساز

۲. غیر وارون ساز

۳. تقویت کننده تفاضلی

۴. تقویت کننده AC

۵. مقایسه کننده

۶. تقویت کننده بار (charge)

۷. منبع جریان یا مدل ولتاژ به جریان

۸. جمع کننده (summer)

۹. تقویت کننده ابزارکی (Instrumentation Amp.)

۱۰. مدارات تبدیل توان

۱۱. کنترلر تناسبی P


۱۲. کنترلر مشتق D

۱۳. کنترلر یکپارچه I ، PID

۱۴. جریان سارهای lag , lead

Subject :


Year. Month. Date. ()



$$\frac{V_o}{V_i} = - \frac{Z_2}{Z_1} \quad \text{or} \quad 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$

با توجه به پاسخ فرکانسی مدار باز آپ امپ (در spec sheet) می توانیم کسری حلقه بسته

آپ امپ را بدست آوریم.



$$M(\omega) = |G(\omega)|$$


$$|G_{oc}(\omega)| \Rightarrow |G_{cl}(\omega)|$$

← این رابطه را باید بود بداند

- ابتدا به عکس نشون دادن که ما آپ امپ راست و قوی کسری از برای بود کسری و حلقه


کار می کند. تو کسری مارسی سرعت!

- در مورد ضایع کسری و جمع کسری :



$$y = y_1 + y_2 + y_3 \quad \text{یا مثلا لازم داریم سه تا سیگنال ولتاژی جمع کنیم}$$


این ها را با جمع کسری انجام می دهیم!



$$V_1 > V_2 \Rightarrow V_{out} = 15$$

$$V_1 < V_2 \Rightarrow V_{out} = -15$$



اگر میخواهیم جمع کنیم:




$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3\right)$$

- تعریف کننده بار (Charge Amplifier):

ایجاد کرنش در کرنسئال پیوند، باعث جمع بارهای مثبت و منفی روی سطح مختلف کرنسئال



سبک سنج‌های امپدنی در حجم و فشار و دمای دارند. گویای کرنسئال پیوند دارند که proof mass روی آن قرار دارد.



در واقع این نوع اتصال است Charge Amplifier

بعضی از سنسورهای بار مدار تعریف کننده بار در آن integrate نموده اند، spec sheet


با این نگاه کنید، حساسیت آن به حسب $\frac{PC}{g}$ است. یعنی خروجی آن بار است.
($g > 0.01$)

Subject:

Year:

Month:

Date: ()



مدار تقویت کننده بار به صورت زیر است:

c: cable

t: transducer

A: Open loop gain of Op.Amp

T: total

$$E_o = q / [C_T + (C_T/A)] \quad , \quad C_T = C_c + C_t + C_r$$

$$A = \infty \Rightarrow E_o = -\frac{1}{C_T} q$$

در این باره به کتاب دینر رضایی مراجعه فرمائید.


در باره بارها، هملا یک فرقه دو همچنین برای بارها به لای پیرو، مدار خروجی همین سنسور می‌باشد. برای فرکانس‌های بالاتر از ۱ هرتز اینجور سنسور سطح فضا و گرنه برای فرکانس‌های پایین‌تر.

همان piezo resistive strain gauge ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۷ اگر سنسورهای بار در منابع در حال حاضر هستند، سعی انتقال خروجی آنها 40-20 mA current

loop است.

pressure transducer



۰ تا ۵ ولت

به عنوان مثال هم در بارهای سنسورهای فشاری می‌تواند



۰ تا ۵ ولت

۲. تصدیق

● فیلترها:


۱. آنالیز

* فیلتر آنالیز




Low pass filter

فیلتر پایین گذر




High Pass filter

فیلتر بالا گذر



Band Pass Filter

فیلتر میان گذر



Band Stop/Reject Filter

فیلتر میان نالیز

B.S. یا آنالیز سیگنال و سیستم، فقط به فرکانس خاص و عبور نمی دهد به بقیه

Subject:

Year:

Month:

Date:




Notch Filter

می بودیم

مثلاً فرکانس پهنای باند 50 Hz بین سوراخ حذف کنیم

و مثلاً سوراخ کارخانه فرکانس کار استرال اینم برمی که یک خط در آن اطراف توی با
فرکانس مشخص و اندازه روی فرکانس ها!




All pass Filter

روی اندازه اثر ندارد، فرکانس ها برابر تغییر می دهیم


91, 01, 24 - جلسه چهاردهم

● Filters

Type	L.P.	Low pass
	H.P.	High pass
	B.P.	Band pass
	B.S/B.R.	Band stop/reject \rightarrow notch filter




بازرسی کنید *



فیلتر ایده‌آل

این فیلتر قابل تحقق نیست!

فیلتر واقعیتی




در این فیلترهای پهنای باند:

۱) بزرگ در ناهمبند عبور کمتر است Flat باشد

۲) شیب ناهمبند در هر صورت بیشتر باشد (به تاخیر؟)


۳) بزرگ ناهمبند توقف (خالی کم)



۴) فاز فیلتر! نسبت به ω کمتر است حفظ باشد! $\phi(\omega) = k\omega$

۷. فیلتر ایده‌آل با این ویژگی قابل تحقق نیست زیرا وقتی بزرگتر از ω_c باشد، در سیستم غیرعملی

مربوط و در نتیجه تحقق فیزیکی ندارد.



$$20 \log \left| \frac{E_o}{E_i} \right| = M(\omega) = -100 \text{ dB}$$

$$H(s) = \frac{1}{1+Cs} \rightarrow |H(j\omega)| = M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$$


$$\angle H(j\omega) = \phi(\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

آزاد برای مشاهده و جابجایی

موفق باشید H.P. می‌شود.

Subject :


Year . Month . Date . ()



برای ادون هتال بر خصی بیسی نوشتیم :

- خط خوردن فاز ← delay (در حوزه زمان سیگنال را)

در آون و distortion و تغییر شکل برداشته باشند.




برای ϕ_1 و ϕ_2 و ω_1 و ω_2 در خروجی سیگنال خروجی سیگنال ورودی با هم متفاوت است.

✓ فیلتر ریسپانسی اولار

$$\omega = 2\pi f$$


$$M(f) = \frac{K}{\sqrt{[1 + (\frac{f}{f_c})^{2k}]}}$$

رتبه ۱ فیلتر ریسپانسی ۱ $k=1$
 رتبه ۲ " " $k=2$



استفاده می‌شود از ورودی فیلترهای passive را می‌تواند cascade کرد تا به ریسپانسی اولار رسید!

* فیلتر باتورث (Butterworth)



k \	C ₁	L ₂	C ₃	L ₄	...
1	1.414	...			
2	:				
3					
4					
5					


جدول کاپی و جدول دار (برای اندازه‌های مختلف!)

$$C = \frac{C_i}{R_s (2\pi f_c)} \quad , \quad L = \frac{L_i}{R_s (2\pi f_c)}$$

این L.P بود!

- تعریف order مرتبه K برای فیلتر H.P هم همین شکل است با این تفاوت که باید برعکس

C و L برای مدار پایین cascade کنیم:




$$M(\omega) = \frac{f/f_c}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$

* فیلتر تشبیه (Tchebychev)

هدف این بوده که عبور را Flat و صاف نگه دارد را زیاد کنند.

شیب را زیاد کرده در مقابل با باتورث ولی در ripple ... constant



بسیار کرده!

هرچه order بالاتر برود، دامنه ripple کمتر می‌شود ولی تعداد قطب‌ها و صفرها بیشتر می‌شود.

Subject:

Year. Month Date.

* Elliptic Filter :



این cover سب را باز بستن کرده ولی
 خوب در stop band هم ripple ایجاد شده!

یک ضرر مزاحم در پاسخ میزبان ایجاد می کند!


۵ سوال: فیلتر مرتبه ۳ تصنیف با بسیل ۰.۵ و بسیل

$$H(s) = \frac{E_o}{E_i} = \frac{0.8}{s^2 + 0.5s + 0.8} \frac{0.5}{s + 0.5}$$

همین تصنیف، فیلتر مرتبه ۳ active است با OP-Amp هم وجود دارد.

$$H(s) = \frac{0.78}{s + 0.78} \frac{s^2 + 3.35^2}{3.35^2} \frac{1.298}{(s^2 + 0.6898s + 1.298)}$$

۵ سوال: فیلتر مرتبه ۳ بصورتی



کن تصنیف attenuation floor


نکته: ۵ بی فایده است. یک ضرر مزاحم در پاسخ میزبان ایجاد می کند.

تا سب این فیلتر زیاد می آید!

برای این فیلترهای آنالوگ یک پاسخ میزبان هم خوب است و در مورد مدارهای RC ویا


active که این است با سازیم.

* فیلترهای دیجیتال *




طراحی فیلتر دیجیتال

مسئله = می خواهیم که تابع تبدیل را دیجیتال کند!



$H(s) \rightarrow H(z)$ تبدیل z
 تبدیل از تابع پیوسته به تابع گسسته
 Difference Equation



* فیلترهای دیجیتال مرتبه K *

$$H(s) = \frac{a_0}{a_0 + a_1 s + \dots + a_k s^k} = \frac{a_0}{D_k(s)}$$

$$D_k(s) = (2k-1)D_{k-1}(s) + s^2 D_{k-2}(s) \quad , \quad \begin{cases} D_0 = 0 \\ D_1(s) = s+1 \end{cases}$$

Subject:

Year: Month: Date: ()

همه Flat بودن هم سیمین برتر از باینوردن هست ولی خوب نازش خلی خوب خطه

نسبت به زمان!

۱۸، ۱، ۹۱ - جلسه با نرد هم

- لیست تکنولوژی های مشخص پزشکی برای present:

EEG - EGG - EMG - MGM

EAR: Audiometry - FES & Bio feedback - Brain Imaging

(Tomography - CT scan)

MRI - PET - TCD - Blood Pressure

laser instrument & surgery - Angio

- لیست صنعت نفت:

Well logging - Mod logging

- سایر موارد:

Micro/Nano - SEM, FESEM, XRD, ... - SPM, AFM, SFM, ...

TEM, STM, SCM, ... MEMS/NEMS - Automotive Electronic

Engine Electronics - Body Electronics.

☆ فصل ۶ :

مبدل ها (Transducers)

• خانواده‌های جانبی جابجایی : θ, x ← برای اندازه‌گیری در این خانواده

$\omega = \dot{\theta}, \dot{x} = v$

• برای مثال در صورتی که $\alpha = \dot{\theta}$ و $\dot{x} = a$ ← به صورت مستقیم سنسور داریم.

• خانواده‌های کرنش، تنش، نیرو، فشار

ϵ, σ, F, P


T

← برای اندازه‌گیری در این خانواده

• خانواده‌های دما


۴ هر حسگر داریم که جابجایی، کرنش، دما و نسبت را اندازه‌گیری می‌کنند و سایر کمیت‌ها به کمک همین‌ها در می‌آید

😊 حسگر جانبی (Dtp. Sensor)



مقاومت متغیر

۱) استفاده از تغییر مقاومت :



$V_{out} = ?$

$\Delta x \rightarrow \Delta R \rightarrow V_{out}$

۳، ۲. استفاده از تغییر ظرفیت خازنی یا القایی :

$\Delta x \rightarrow \Delta C \rightarrow V$

$\Delta x \rightarrow \Delta L \rightarrow V$



Subject :

Year . Month . Date . ()

پایه سنسورهاها وقت مایکرواسکوپ کم ، مسطح نوبت ولی خون مجبوروی زیاری دارند


خازن ها و الکاسی ها ، وقت بالا ولی خون مجبوروی یا سنی دارند
μm ←

- اساس کار، متنازنها،




سطح دو ترم الکترودها - طرفی

- اساس کار، متنازنها، الکاسی ها:



$\Delta x \rightarrow \Delta L \rightarrow \Delta V$

کراس پیسده، ارتکاب منبع با خاصیت الکاسی متنازنها:



LVDT

طول اون توانا کوچولوها مساوی!

وقت طول به سندی، روی روی هملا سیم پیچ برابر، قطار فرقی

برای لغز د اثر بالا بود ، صفت و چنانچه باسن باند، متنازنها است.

Linear Variable Differential Transformer

LVDT اصنا ندارد ۴ سر دارد ، ۲ ورودی، ۲ خروجی و ۲ تا به هم وصل به هم وصل

موتور برق در این مورد چه اتفاقی می افتد؟


دو تا موتور خردی که در این موتور وجود دارد و بعد با هم جمع می شوند! (؟)

RVDT (rotational) هم هست که مستقیم زاویه اندازه گیری می کند

4 Shaft Encoder :

انلودهای خاصی از دو تا از این دیسک ها تشکیل می شوند

14 تا قطاع ، 4 تا لایه که به 4 تا حلقه ی نوری تبدیل می شوند



موقعیت زاویه ای را با لایه های 4 میانه می خوانند

$$\text{resolution} = \frac{360}{2^4} = 22.5^\circ \quad \text{with 4 bits}$$

$$\frac{360}{2^8} = 1.4^\circ \quad \text{with 8 bits}$$

در موتور برق با اینها چه کاری می کنند؟ 7 segment و به صورتی هم بیان دارند

این موتور چه خطراتی دارد!

از درگاه انلودهای خاصی با لایه های 4 میانه می خوانند

برای این که بتواند به سینه های موتور، این را می خوانند و زاویه را نسبت به خود می خوانند

صفتی خاص می خوانند. هر چه درگاه های روی back می خوانند، درگاه هم

بالا می خوانند

این موتور چه خطراتی دارد!


Subject:

Year. Month. Date. ()

المواد هکای جیو پتر، لورکی هستند بر جای بر کرون خانها بارسانا، آنها را سوراخ کرده اند و سنسور IR

طراحی


اگر خواهم المود انتراسی بگفت اجماع مشخص باشد، او ما را این سوراخ می خواهم:




۹۱،۲۱۲ - جلسه دریا ترمیم

😊 خانزاده کوشش - تشریح - دنیو

۱- لسنور پایه (Strain Gauge) کوشش سنج مقادیر




$\sigma = E \epsilon$ uni-axial



مقاومت سیم کرنش سنج را مستطیلی فزاین کنند (سطح مقطع A)

$R = \rho \frac{l}{A}$



$G = \frac{\Delta R/R}{\epsilon}$

در مثال Q با همان مقادیر کرنش سنج حساس

فاکتور استرن سنج Gauge Factor

برگشت!

۲۴
Subject:

مکانیک - مویں

Year:

Month:

Date:

()

$$\Delta R = \left(\frac{\partial R}{\partial L}\right) \Delta L + \left(\frac{\partial R}{\partial A}\right) \Delta A + \left(\frac{\partial R}{\partial \rho}\right) \Delta \rho = \frac{\rho}{A} \Delta L - \frac{\rho L}{A^2} \Delta A + \frac{L}{A} \Delta \rho$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\text{از طرفی: } \frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta w}{w} + \frac{\Delta t}{t} = 2\varepsilon_L = -2\nu \varepsilon_L$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \varepsilon_L + 2\nu \varepsilon_L + \frac{\Delta \rho}{\rho} = (1+2\nu)\varepsilon_L + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\Rightarrow G = (1+2\nu) + \frac{\Delta \rho / \rho}{\varepsilon_L}$$

0.3

برای حلرله مقدار خاصی است! ضریب piezoresistive

$$\Rightarrow G = 1 + 0.6 + 0.4 = 2 \quad \text{تقریباً برابر 0.4 است.}$$

نتیجه: حساسیت (G) کرنش استخ‌های ملری تقریباً 2 است؛ اما کرنش استخ‌های نیمه‌هادی با حساسیت حدود 50 تا 200 (1) هم ساخته می‌شوند که مقادیر حساسیت دارند. از جمله

انکه خواصش بیشتر به تغییرات دما حساس است.


✓ مایکرو استرین

کرنش برابر است با 10^6 مایکرو استرین $(\frac{m}{m}) \cdot 10^6$

$$\varepsilon = 0.006 = 6000 \mu\varepsilon$$

Subject:

Year. Month. Date. ()




$$V_{out} = E \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R}$$

لیج برای اندازه گیری

ΔR کوچک است

$$V_{out} \approx E \frac{\Delta R}{4R}$$


در مورد همین مسئله، اگر می‌خواهیم ولتاژ و جریان را از طریق یک سیم به یک بار متصل کنیم، روابط زیر برقرار می‌شود:




$$V_{out} = E \frac{\Delta R}{2R}$$

برای این امر، اگر ما (ΔR) را از طریق حذف کنیم، یک بار از لیج ما را به صورت dummy در نظر بگیریم!

اینطور AR ما با هم حذف می‌شوند.



(جبران سازی ها)



لیج استرین لیج

۲- Load cell: یک بلوک آلومینیومی در علاوه تعدادی لیج:

یک دایره‌ها را خودتان باید ببینید!

□ رویا در نهایت:

فرض کن سیم با یک فرکانس ضعیف که طول موج برابر بود با طول استرین لیج اینطوری



هر دو استرین لیج در نهایت صفر خواهند بود.

سرعت موج در پایه مستقیم (5000 m/s در فولاد)


$$f = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow f_{\text{reson}} = \frac{5000}{5 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^6 \text{ Hz} = 1 \text{ MHz}$$

میتونه ۱۵۰ کیلوواتر می توانیم با این فرکانس کار کنیم!

😊 خانواده‌های سرعت - مکان :


نمونه از خروجی های خانواده‌های جابجایی هم مستقیم بلریم ولی چون مستقیم گیر تیرا مستقیم گیرند
 نو در کار ما این کاره - هر کس که در فرکانس های خیلی پایین کار کنیم

ولی از این طرف خوبه چون از انتقال گیر استفاده کردو معادله جابجایی و سرعت با از سانس و دست آورد
 البته انتقال گیر با offset نادره باید تصحیح شود



$\ddot{x}, \dot{y}, \ddot{z}, \psi, \phi, \theta \rightarrow \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \\ \psi \\ \phi \\ \theta \end{Bmatrix}$
 فرقی سانس IMU

کامپیوتر باید پیوسته در حال کاره




ساختار سانس سانس

Subject:


Year: Month: Date: ()

$$m\ddot{x} = m\ddot{y} + b\dot{y} + ky \quad \text{or} \quad a = \ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y$$

$$\frac{Y(s)}{a(s)} = \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1/\omega_n^2}{\frac{1}{\omega_n^2}s^2 + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + 1} \quad \text{where } \frac{1}{\omega_n^2} \rightarrow K : \text{dc gain}$$




برای سولج در یک پیروی ستاب سنج



$$F = kx$$

در مستقیم =



$$m\ddot{q} = c\dot{x} \rightarrow \ddot{q} = \frac{c}{k} \dot{F} = d\dot{F}$$



← ضریب حساسیت در پیروی

$$\ddot{q} = \dot{z}_N = \frac{d}{k} K \dot{z}$$

این واقعیت را باید میپذیریم که این پیروی



$$\frac{V_L(s)}{F(s)} = \frac{d}{(C_0 \times C_c)} \frac{cs}{1+cs} \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n}s + 1}$$

در این سیستم: k و ω_n در جزیب لرزش
 m در جزیب پیروی

$$y(t) = s.Y(s) \Rightarrow a$$

$t \rightarrow \infty$ $s \rightarrow 0$
 \downarrow
 $\frac{1}{s}$
 \downarrow
 با واحد


من میبینم که:

من برای فرکانسهای پایین، زیر ۱ هرتز، اصلاً حساسه. طول نیست.

با اندرالرته یا change Amp می توانیم فرکانس قابل اندازه گیری پهن تر هم بیاید.

۹۱، ۲، ۴ جلسه حضور هم


😊 حسگر دما (Temperature Sensors)



- مقاومت فلزی RTD (PT100 و ...) ← با تغییر دما مقاومت تغییر میکند (زیاد حساسه!)

مقاومت نیمه هادی (ترمیستور) NTC. دما بالا می آید، مقاومت کم می آید و برعکس.

- ریزر، ترانزیستور، IC های جدول دما بر ولتاژ یا جریان



منابعی که در کتاب ذکر کرد، اصلی ترین مستندها هستند (برای ما).

۱۵ مورد مقاومت فلزی:

$$R_T = R_0 (1 + \alpha T + \beta T^2 + \dots)$$

مثلاً $R_0 = 100 \Omega$, $R_{100} = 138.5 \Omega$, $R_{200} = 175.83 \Omega \Rightarrow \alpha = 3.91 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 $\beta = 5.85 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$

Subject:

Year:

Month:

Date:

تیم استورن کج، ایضا هم بل انحراف داریم

در مورد ترمستور:

$R_T = k \exp(\beta/T)$ رابطه تجربی با حدود 7.7-8 خط

که در آن k و β ثابت های ترمستور هستند.

از رابطه ی زیر هم برای ترمستور می شود استفاده کرد.

$R_T = R_{T_1} \exp(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1})$

$R_{25C} = 12k\Omega$, $R_{100C} = 0.95k\Omega$

$\beta = 3750$

حساسیت به دما می زیاد است (کس زیادی دارد) ولی خوب نویز هم چندین گره بر همین دلیل!



در طرفین غیر خطی است.

برای ترمستور هم بل می بندند!

توسط مدار کاندریستنس، که عنصر غیر خطی را خطی کنیم. امپدانس که در کنار آن می رها می

هم برتری بگردد است. (مجهول است بر این اساس)

در مورد دیودها:



LM35

IC های جدید (با ولتاژ هم می آید از)

LM235

LM235


بعضی از نظایر دیگر در جدول

LM135

کارهای حساس و حساسی را با مقاومت منفی انجام می دهند که در جدول! (در صفحه با جدول)

ترمیستور علاوه بر هوا، در زمین هم می شود بر کار کرد!


○ بزرگترین سری کولمبل:



$$E_{TAB} = \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \alpha_3 T^3 + \dots$$

مثلا برای ترموکولمبل آهن-کرومیت

$$E_T = 5.037 \times 10^{-5} T + 3.043 \times 10^{-2} T^2 + -8.567 \times 10^{-3} T^3 + \dots$$



آوردن این برای مسیلهای مختلف با خصوصیات مختلف در زمان کولمبل

این منحنیها را در آورده اند

range این زیاد ولی خوب حساسیت کم!

مدله $T_h - T_c$ برای $T_c = 0^\circ C$



□ موازن ترموکولمبل ها:

قانون I و ولتاژ ترموکولمبل مستقل از ولتاژ مسیلهای رابط بوده و فقط ولتاژهای عمل انتقال مسیله


مستقل دارد.

Subject:

Year: Month: Date: ()




قانون II :




قانون III : مغزای میانی

کاربردش: مثلاً فرض کنوا سطح را جویس روی بر روی جوشک، برهم کجسیده اند و سطحی نزدیک هم

پایند!



ولتا که در جمع کنیم!



قانون V : (طاهای میانی)

ولتا که در جمع کنیم!

مغزای خاصه ها خطی باشند، این قانون همان است. وگرنه به دو توضیح کردن

نحوه