

مواضع صالح ۲

استاد محترم

جناب آقای دکتر جوهرزاده

علیرضا جوهرزاده

عمران ۸۲

نیال اول - ۱۵ - ۸۲

۱۴۰۶، ۲۶

نیم صفا

مقاومت مصالح ۲ - ج ۱

حل تمرین	شماره	نوع
میان صفا	شماره ۱۰	۱۸ گره
پایان صفا	شماره ۱۷	۱۰ گره



مباحث مقاومت ۲ - ۸

۱- تیر با مقطع متغیر

۲- تیراز دوار جدا جنبش مثل تیر بین آرمه

$M_1, M_2$

۳- جنبش و پیچش و جنبش مرکب (نیروی محوری و گذر جنبش  $N, M$ ) و جنبش دوار جنبش (بسته به ۲ محور لایه و ۳ تیر عمود)

۴- گانفش

نیروی محوری تحت فشار

→ ←

عمل باید مستقیم باشد اما اگر تیر انحراف پیدا کند عمل باید در راستای محور باشد


از نظر ریاضی هم قابل اثبات است

گانفش بند خاصیت الاستیک است چون

نیاز از حذف نیرو دوار به حالت اول می توان گفت

۵- مخازن دوار نازک

۶- تئوری های مقاومت عامل تسلیم شدن مواد دایره ای خواهیم کرد



۷- بارگذاری - طراحی پلاستیک سازه ها



همه بخش ها در ضمن خطی معنی ۵-۵ است و اما در بارگذاری وارد شدن های دیگر خواهیم کرد

\* تیر با مقطع متغیر ۸

چون تغییر در تیر ثابت نیست مگر است. مقطع تیر را تغییر دهیم یعنی جایی که تغییر نمی‌کند کوچکتر است.

مقطع کمتر دهایی که تغییر است. مقطع بزرگتری داشته باشیم تا مصالح کمتر مصرف شود.

مثلاً در یک تیر فولادی




تغییر نمی‌کند


در محتمل و وسط مقطع را بزرگ‌تری کنند

$$\sigma = -\frac{My}{I}$$

طبق فرمول تنش در مقطع باید یکی باید ثابت بود  
تغییر زیادی کند اما محتمل این طور نیست



یعنی باید یک مقدار از محل تغییر مقطع دور کنیم  
تا محتمل نه یک مقدار ثابتی باشد.



\* در این جا مقطع به دستم تغییر می‌کند  
M و I هر دو درازند تغییر می‌کنند

در هر مقطع  $\sigma_{max} = \pm \frac{Mc}{I}$  ؛ M, c, I هر ۳ تغییرند باید متنوعی بزرگ کرد

ولی در مقطع ثابت c و I ثابت بود فقط M تغییر می‌کند



$$* EI \frac{d^2v}{dx^2} = M$$

در تغییر شکل این تیر I ثابت است

$$\Rightarrow E \frac{dv}{dx^2} = \frac{M}{I}$$

ثابت

در اینجا فقط از روش استاندارد نمی‌کنیم؛ یعنی روش در تحلیل باره مطرح می‌شوند.



در این جا در بند ندرتین آورده  
در گوشه ها گد ضللی زیاد است  
برای همین ارتفاع را زیاد می‌کنند  
از زیر آن نه از بالا.


توی این مطالب خط صاف است  
و مقطع باید عمود بر آن باشد و بی  
علاوه صورت c-c می‌گیرند و  
Icc را می‌نویسند و c را ضلع  
این ارتفاع می‌گیرند و یک مقدار خط  
ایجاد می‌شود ولی در غیر متقارن چون متقارن  
است خطایی ایجاد نمی‌شود مقطع عمود می‌شود  
خواهد بود.



$$\frac{5q}{16}$$

حرکت ناگهانی +  
این جدول به کلی تغییر می‌کند

\* در تئوری ارتعاشی شکل زیر مورد مطالعه قرار گرفته است 8




به هر چه کوچکتر باشد خطای روابط  $\sigma_{max} = \frac{Mc}{I}$  کم تر خواهد بود


تا 5°	درجه خطا حدود 1%	0.994
10°	درجه خطا 2-1%	0.974
20°	درجه خطا 10%	0.904
45°	درجه خطا 20%	0.944

تغییرات بین 20° را می‌پذیرند که از این جدولها استفاده کنیم  
در بین آورده بالا چون 45° از بند طرف ~~بیشتر~~ اضافه می‌شود تا 50° می‌شود از روابط استفاده کنند

\* تئوری که از جدولها بدست می‌آوریم زیادتر از مقدار واقعی است یعنی در همین اطمینان کار کردیم  
بسیار به موقع همین اطمینان



تس max در تیر را بیابید ؟



$$* M = -(400x)(x/2) = -200x^2$$

$$* M_{max} \Rightarrow x=2 \Rightarrow M = -1200 \text{ kg}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_{max} = \pm \frac{Mc}{I} = \pm \frac{M}{W} \rightarrow \text{در مقطع}$$

$$W = \frac{bh^3}{12} = \frac{bh^2}{4} \cdot \frac{h}{2}$$

$$* h = 10 + \frac{x}{200}(20) = 10 + \frac{x}{10}$$

$$W = \frac{(12)(10 + 0.1x)^3}{4} = 3(10 + 0.1x)^3$$

$$* \sigma_{max} = \pm \frac{(-200x^2 \times 100) \text{ kg}\cdot\text{cm}}{3(10 + 0.1x)^3}$$

تس منفی با علامت منفی می آید

$$* \sigma_{max} = \mp \frac{20000x^2}{(10 + 0.1x)^3}$$

$$\Rightarrow \frac{d(\sigma_{max})}{dx} = 0 \Rightarrow (10 + 0.1x)(20x + 0.2x^2 - 0.2x^2) = 0$$

$$2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

تیر محور مرکزی


max و min در این x

اتفاق می افتند >

\* اگر کند آمدی منی 1- یا 2- (آید) max تیری در این نقاط وجود دارد (و حتی)

باید دوباره آن را چک شود

۲



در اینجا شش نقطه ثابت است

$$M = -\frac{qx^2}{2}$$

$$W = \frac{bh^3}{12}, \quad h = (h_0)\frac{x}{l}$$

$$\Rightarrow w = \frac{b(h_0 \frac{x}{l})^3}{12} \Rightarrow \sigma_{max} = \frac{M}{W} = \frac{M}{\frac{b(h_0 \frac{x}{l})^3}{12}}$$


ولی در مثال قبلی چون h یک مقدار ثابت است  $\sigma_{max}$  ثابت نبود

حقیقت

$$\Rightarrow x=0 \Rightarrow \sigma_{max} = 0$$

$$x=l \quad x=200 \text{ cm} \Rightarrow \sigma_{max} = \pm \frac{-3x^2}{2(10+0.1x)^2} \quad \text{یا} \quad \pm \frac{-3000x^2 \times 100}{2(10+0.1x)^2}$$

$$* \quad x=200 \text{ cm} \Rightarrow \pm \frac{(-3)(4)(10^4)}{2(10+20)^2} = -44,447$$



$$* \quad M = 2000x \quad \Rightarrow \quad \sigma_{max} = \pm \frac{2000x}{2(10+0.1x)^2}$$

$$\Rightarrow * \quad \frac{d\sigma_{max}}{dx} = 0 \Rightarrow x = 100 \text{ cm}$$

\* در اینجا وقتی در  $\sigma_{max}$  نسبت به x مشتق کنیم باید دقت کنیم که در  $x=0$  این مقدار  $\sigma_{max}$  صاف است و اگر  $x=0$  باشد مشتق آن صاف است پس این مقدار  $\sigma_{max}$  صاف است.


۸۴، ۷۲

نیفا

۱۲

تیر با مقطع متغیر ۸


تنس مشی ۸



\* موشی که مقطع ثابت بود ۶

دو مقطع موازی به فاصله  $\Delta x$  از هم دیگر رسم به علاوه یک مقطع افقی C-C و تقابل آن مقنون را نشان

درسم



$$F_i = \int_{A_1} \sigma_i dA$$

$$F_r = \int_{A_r} \sigma_r dA$$

وقتی مقطع ثابت بود  $A_1$  و  $A_r$  یکی بودند ۶

\*  $\Delta F = F_r - F_i$

با مقطع ثابت

$$\Delta F = \int_{A_1} \frac{M y}{I} dA - \int_{A_1} \frac{M_1 y}{I} dA = \frac{1}{I} \int \Delta M y dA$$

$$= \frac{\Delta M}{I} \cdot \int_{A_1} y dA = \frac{\Delta M \cdot Q_{1z}}{I}$$

در مقاطع ۱ و ۲ داریم

$$q = \frac{\Delta F}{\Delta x} = \frac{\Delta M}{\Delta x} \cdot \frac{Q_{12}}{I} = \frac{V Q_{12}}{I}$$

$$* q = \frac{\Delta F}{\Delta x \rightarrow 0} = \frac{d}{dx} \int_{A_1} \frac{M y}{I} dA = \frac{d}{dx} \left( \frac{M Q_{12}}{I} \right)$$

این مقطع ثابت باشد =  $\frac{V Q_{12}}{I}$

۸ در مقطع متغیر

$$q = \frac{d}{dx} \left( \frac{M Q_{12}}{I} \right)$$

$$= \frac{V Q_{12}}{I} + \frac{M}{I} \frac{dQ_{12}}{dx} - \frac{M Q_{12}}{I^2} \frac{dI}{dx}$$

$$* q = \frac{V Q_{12}}{I} + \frac{M}{I} \left( \frac{dQ_{12}}{dx} - \frac{Q_{12}}{I} \cdot \frac{dI}{dx} \right)$$


یعنی در تیر با مقطع متغیر از همان روش استفاده می‌کنیم ولی  $M$ ،  $I$ ،  $Q$  تغییر می‌کنند که تو این فرمول‌ها  
 متری را تعیین کنیم ؟

تغییر  $\tau = \frac{q}{b}$  - تنش متری  
 تغییر  $b$

\* تنش متری در مقطع متغیر هم به نیروی متری هم به تغییر خشکی بستگی دارد ؟

این رابطه یک رابطه کلی است حد دراز تا کم با تیر و یا تیر و ... یکی است ؟

$$\sigma = \beta \left( \frac{-My}{I} \right)$$


\* خطای  $\sigma$  ۸  
 زاویه  $\alpha$  



\* خط‌ها مثل همان خط‌های مماسی اند یعنی روشن و خطای جدیدی ایجاد نمی‌کنند.

\* مقطع متغیر 8


$$I = \frac{bh^3}{12}$$



8 دو حالت داریم وقتی افق - میان تار افقی نباشد

نیت به b همانگونه متغیر می‌شود  
ولی در I تأثیر دارد

$$dI = \frac{h^3}{12} db + \frac{3bh^2}{12} dh$$




$$Q = b(h_r - y_0) \frac{h_r + y_0}{2} = \frac{b}{2} (h_r^2 - y_0^2)$$

\*  $dQ = \frac{db}{2} (h_r^2 - y_0^2) + \frac{b}{2} (h_r dh_r - y_0^2)$  db ساده می‌شود


$$\tau = \frac{VQz}{Ib} + \frac{Mh}{4I} \left(1 - \frac{Qh}{I}\right) \frac{dh}{dx}$$

ب - میان تار افقی نباشد 8 نسبتاً افقی است



در اینجا y هم تغییر می‌کند

$$\tau = \frac{VQyz}{Ib} + \frac{Mh}{rI} \left( 1 - \frac{Qh}{I} - \frac{ry_0}{h} \right) \frac{dh}{dx}$$



دو-  $V = -qx$   
 $M = -\frac{qx^2}{2} = V(x/2)$

\*  $h = h_0 + \frac{x}{L}(r h_0)$  خطی افزایشی شود

$\frac{dh}{dx} = \frac{r h_0}{L}$


\*  $Q = b_r \left( \frac{h^2}{2} - y_0^2 \right)$

در مقطع a-a:  $x = L/3 \Rightarrow h = r h_0, h_0 = h_r$

$\Rightarrow \tau_{aa} = \frac{V}{rI} \left( \frac{r h^2}{2} - y_0^2 \right)$  کمترین است

- اگر مقطع ثابت بود  $\tau_{aa}$  در تمام راسین موزون شود ولی اینجا اگر تقاطع مربوطه را بگیریم

$$\left. \begin{aligned} \tau_{y_0=0} &= \frac{qV}{r b h} \\ \tau_{y_0=\pm h_r} &= \frac{rV}{f b h} \end{aligned} \right\}$$



تقاطع bb .  $x = \frac{2L}{3}$  ,  $h = 2h_0$  ,  $h_0 = \frac{h}{2}$

$\tau_{bb} = \frac{V}{bh}$  یعنی در این مقطع، برآلاتناست  
چگالت است




نتیجه :  $\tau = \frac{V}{\Delta I} \left( \frac{\Delta h^2}{2} + y_0^2 \right)$

$\frac{V}{bh} \times \left( \frac{bh^2}{12} + \frac{y_0^2}{2} \right)$


\* در اینجا علامت - + تبدیل شده یعنی روی میان تار و تار منهای مقدار دارد.

$\tau_{y_0=0} = \frac{15V}{16bh}$

$\tau_{y_0 = \pm h_p} = \frac{9V}{16bh}$



در مقطع ثابت همواره  $\tau_m$  روی میان تار همواره دارد.




\* در مقطع ثابت  $\tau$  همواره است  
مقدار است ؟

چون که با آن افقی است . ست  
در همه تقاطع تار در برابرها

\* در برابری  $y_0 = h_p$  است

\* روی میان تار  $y_0 = 0$

نیازی که همواره میان تار است



\* تیر بار و خمش 8

در خمش خاص است یا  
طول را کوچک می‌گیریم.

$$\epsilon = -\frac{y}{\rho}$$

طول اولیه  $\rho d\theta$   
طول ثانویه  $(\rho - y) d\theta$

$$\sigma = \frac{-E y}{\rho}$$

در این حالت دو ماده داریم در هر نقطه داریم

حالتی که خمش این است  $\sigma_1 = -\frac{E_1 y}{\rho}$

$$\sigma_2 = -\frac{E_2 y}{\rho}$$

در یک خمش  $\int \sigma dA = 0$  بود و چون در خمش  
میان ما را از وسط مقطع می‌گذرد.

در اینجا چون دو جنس داریم با دو انشعاب بگیریم

$$* \int_{A_1} \frac{-E_1 y}{\rho} dA + \int_{A_2} \frac{-E_2 y}{\rho} dA = 0$$



$$\Rightarrow \int_{A_1} y dA + \frac{E_2}{E_1} \int_{A_2} y dA = 0$$

$$\Rightarrow \int_{A_1} y \left( \frac{E_1}{E_1} dA \right) + \int_{A_2} y \left( \frac{E_2}{E_1} dA \right) = 0$$

$$\Rightarrow \int_A \left( \frac{E_i}{E_1} \right) y dA = 0 \quad \text{مثل مقاومت 1}$$

\* این رابطه نشان می دهد که باز هم همان قاعده را از مرکز هم می گذرد اما نه وسط بلکه مرکز وزن دارد

هم ؟



مرکز هم می شود همان وسط

در اینجا مرکز وسط مرکز


هم می شود باید از

رابطه مرکز هم را بدست

آورد


اگر یک ماده دو جنسی را داریم می توانیم با اضافه کردن یک جنس تبدیل کنیم

$$E_2 = \rho E_1$$



ψ

$$\sigma = -\frac{My}{I}$$



$$\int (\sigma dA) \cdot y = -M$$


سواءً

$$\Rightarrow \int_A -\frac{Ey}{\rho} dA \cdot y = -M$$

$$-\frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA = -M \quad \longrightarrow \quad \text{بما أن} \quad \sigma = -\frac{Ey}{\rho}$$

$I$

$$\Rightarrow \sigma = -\frac{My}{I} \quad ! \text{ قاسم}$$



$$* \int \sigma_1 dA y + \int \sigma_2 dA y = -M$$

$$\Rightarrow \int \left(-\frac{E_1 y}{\rho}\right) y dA + \int \left(-\frac{E_r y}{\rho}\right) y dA = -M$$

$$\Rightarrow \left(\frac{E_1}{\rho}\right) \int y^2 dA + \left(\frac{E_r}{\rho}\right) \int y^2 dA = M$$

$$\Rightarrow \frac{E_1}{\rho} \left[ \int_{A_1} y^2 dA + \left(\frac{E_r}{E_1}\right) \int_{A_r} y^2 dA \right] = M$$

$$\Rightarrow \frac{E_1}{\rho} \left[ \int \frac{E_1}{E_1} y^2 dA + \int \frac{E_r}{E_1} y^2 dA \right] = M$$

$$\frac{E_1}{\rho} \left[ \int \frac{E_i}{E_1} y^2 dA \right] = M$$


$$* \sigma = -\frac{E_i y}{\rho}$$

$$* \frac{E_i I}{\rho} = M$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{-E_i M y}{E_i I}$$

$$I = \int \frac{E_i y^2 dA}{E_i}$$

می توان اینها هم  $y$  را تغییر داد در عوض  $I$  بنا بر تغییر دهیم و هم میگیریم نسبت تبدیل کنیم




تیرازدو با چند جنس 8

$$\bar{y}_c = \frac{\int_A y E_i dA}{\int_A E_i dA}$$


$$I_x = \int \frac{E_i}{E_1} y^2 dA$$

$$\sigma = - \frac{E_i}{E_1} \frac{My}{I}$$


$$\epsilon = \frac{-y}{\rho}$$



خم شدن تیر طوری است که بخش در ارتفاع تیر خطی تغییر می کند و به جنس کار ندارد  
وقتی تبدیل به تنش می شود چون در E کمتری می شود به E1 تنگی پیدا می کند



اگر مقطعی به این صورت باشد می توان  
به نسبت  $\frac{E_2}{E_1}$  و نای جنس دوم  
را زیاد کرد و میل جنسی گرفت



$$\bar{y}_c = \frac{\int_A y dA}{\int_A dA}$$


$$I = \int y^2 dA$$

$$\sigma_1 = - \frac{My}{I}$$

$$\sigma_2 = - \frac{E_2}{E_1} \frac{My}{I}$$

از این روش در جاهایی که متقارن است می شود  
استفاده کرد





$$\bar{y}_c = \frac{\int A \times E_i dA}{\int E_i dA}$$

معمولاً در این مبحث مورهای اصلی خواسته نمی‌شود.



در این حالت دامنه به صورت

بسیاری در می‌آید.


بیشتر است از همان روش قبلی

استفاده شود.

بسیاری ای که فقط بر مبنای آن


تغییر می‌کند ارتفاع آن ثابت است

مثال:



$$\sigma_{sw} = 1500 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_{aw} = 800 \text{ kg/cm}^2$$




اول بعد از آن مرکز را تعیین می‌کنیم  $\Rightarrow$  اول مرکز مقطع - حل

چون از محور بود  $\Theta$  است

$$\bar{y}_c = \frac{+(2 \times 10^4)(12 \times 10)(5) - (7 \times 10^3)(12 \times 10)(5)}{120 \times 2 \times 10^4 + 120 \times 7 \times 10^3}$$

$$= \frac{415}{217} = 1,907 \text{ cm}$$



9

$$* I_f = \frac{12(10^4)}{12} + 120(V, 40V)^2 + \frac{2 \times 10^9}{0.7 \times 10^9} \left[ \frac{12 \times 10^4}{12} + \alpha l \rightarrow \epsilon_1 \right] + (120)(5 - 2, 40V)^2$$

$$I_f = 12747 \text{ cm}^4$$

در اینجا هر دو جنس همزمان می توانند به تنهایی مجاز باشند.

در اینجا  $\frac{\epsilon_i}{\epsilon} = 5$  هم برنگی دارد.

فرض می کنیم  $\Rightarrow \sigma_{st} = 1500 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

$$y = 10 - 2, 40V$$

تشنه کشی است با بار سنگین باردار.

$$1500 = - \frac{2 \times 10^9}{0.7 \times 10^9} \times \frac{M}{I} \times V, 593 \Rightarrow \frac{M}{I} = 49,14$$

حرف اول  $\sigma_{al} \Rightarrow \frac{M}{I} \times 12, 40V = 1500 > 100$  عقیق

قدار مجاز نیست.

پس م عکس عمل می کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_a = 100 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \\ \sigma_{st} = 1500 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \end{array} \right.$$

$$\sigma_{st} = \frac{1500 \times 100}{150, 15} = 1000 < 1500 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \text{ قابل قبول}$$


$$| \sigma_{st} | = \frac{2 \times 10^9}{0.7 \times 10^9} \frac{M}{I} \times V, 593 \leq 1500 \Rightarrow \frac{M}{I} \leq 49,14$$

$$| \sigma_{al} | = \frac{M}{I} \times 12, 40V \leq 100 \Rightarrow \frac{M}{I} \leq 44, 27$$

$$\Rightarrow \frac{M}{I} = 44, 27$$

با داشتن I و M حساب می کنیم:


$$\Rightarrow M = 44, 27 \times 12747 = 11740 \text{ kg cm}$$



$$\frac{F_{max} \times 1.0 \times 1.2}{2.0} = 1217.2 \Rightarrow F_{max} = 17119 \text{ kg}$$

سوال: در مسئله قبل مهمت فولادی و آلومنیومی را طوری تعیین کنید که تا وقتی در سمت م خط خرابی ارتفاع

این دو حین باشد پس  $F_{max}$  را برابر  $P$



$$\begin{aligned} Q_{st} &> 0 \\ Q_{AL} &< 0 \end{aligned}$$

$$Q_{st} = (12 \alpha) (2 \times 10^{-6}) \left(\frac{1}{2} \alpha\right)$$

$$Q_{AL} = -(12) (20 - \alpha) \left(\frac{1}{2} \times 10^{-6}\right) \left(\frac{20 - \alpha}{2}\right)$$

$$\Rightarrow Q_{st} + Q_{AL} = Q_z = 0$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 - 0.1 \times 10^{-6} (20 - \alpha)^2 = 0$$

$$\alpha^2 = 0.1 \times 10^{-6} (20 - \alpha)^2$$

$$\alpha \pm \alpha = \sqrt{0.1 \times 10^{-6}} (20 - \alpha)$$

$\alpha$  مثبت قابل قبول است

$$\begin{cases} \alpha = 11.8 - 0.0001 \alpha \\ -\alpha = 11.8 - 0.0001 \alpha \end{cases} \Rightarrow \alpha = \sqrt{1.2}$$

$$\Rightarrow \alpha < 0 \quad \text{قوة}$$





$$\frac{15}{\beta} = \frac{\beta \times 2}{(20 - \beta)(17)}$$

از اینجا  $\beta$  بدست می آید یعنی محل تار کشی معلوم می شود.

پس ضلع مسئله قبل یک  $\alpha$  می گیریم برای محافظت فولاد و  $\alpha$  کل را نسبت به تار کشی ای که بدست آوردیم صفر قرار می دهیم یعنی اول محل تار کشی را تعیین کردیم بعد ضلعی مقبره را چون تار کشی از اطل معلوم نبود کجا بود.

### \* بتن آرمه 8



بتن فشار را می تواند تحمل کند اما کشش را نمی تواند ضلع در این تیر بالا فشاری است پس بتن فشار را تحمل می کند اصلاً می شود ضلع بردند است

$A_s$  مساحت فولاد تیر باقی

- در ستونهای فشاری معمولاً فولادها را در نظر نمی گیرند یعنی در بار

- در ستونهای کششی یعنی بایس فقط فولاد را در محاسبه در نظر می گیرند

مقتضای بتن = فولاد

$$Q_c = b c \times E_c \cdot \frac{c}{2} - A_s E_s (h - c - \alpha) = 0$$


محدود ارتعاشی بتن  
راهنمای کار دهیم

$\alpha$  یک مقدار است روی میلگردهای ریزند مای جلوبری از ارتعاش بوزی


$$I_z = \frac{bc^3}{12} + A_s \frac{E_s}{E_c} (h - c - \alpha)^2$$

از اثر I محور 1  
مهای فولاد صبر قطر  
کردیم

معمولاً برآست فولاد به شش مجاز است چون اگر شش به شش مجاز است تا توان هم است



ترک م دارد در جواب شود




در مقطع تنگی نه باید صغیری فولاد مقدار داد.

در بتن و در این فولادها مبادی می‌کنند چون اولاً آسین نامی طراحی از بار برای استفاده می‌کنند تا تیر خراب شود.  
 وقتی از بار برای استفاده می‌کنیم معلوم نیست که آیا تنش وارده کمتر از حدی شده باشد.


حل این مسأله حل از استیک تیرهای بتن - آرمه است. در تیرها مقطع متعارف است یعنی فولاد را با لوله‌ها با هم مام است. در تیر این طوری است.

\* تغییر درجه حرارت در دو وجهی ها 8

برای تغییر حرارت چون جنسها متفاوت است و ضریب انبساط حرارتی متفاوت است




در حالت کلی هم می‌شوند حتی اگر باری روی آن نباشد



\* بی‌شکل از درجه‌های مختلف ساخته شده که به هم وصل می‌شوند طوری طراحی می‌شود که در درجه حرارت زیاد با هم جدا شدن اتصال متری از بین نرود.

\* بخش + بخش 8



ساده ترین مقطعی که هر دورا حول محل می‌کنند مقطع دایره است 6



$$\tau = \frac{M P}{J_0}$$

ه J م ا مزی نسبت به مرکز دایره


\* کمتر بخش در تمام دور دایره تنش P می‌باشد  
 ایجاد می‌کنند

\* کمتر بخش در بازوهای تنگ تنش بیشتری  
 ایجاد می‌کنند.

$$\sigma = - \frac{M y}{I}$$



تنش دژمی عمودی شعاع  
نقاط A و B بیشترین σ، τ را دارند



\* با استفاده از آن تنش عمودی max و تنش دژمی max را می یابیم

$$\tau_{max} = \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4} + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4} + \tau_{xy}^2}$$

رابطه می شود

$$\tau_{max} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + \tau^2}$$

تنش دژمی در کل ایمن بیشتره در این حال تنش عمودی هم بیشتره است


باید احتیاط را از A، B بندیم که هم σ، τ بیشتره باشه

ما بخش را در حقیقت مقاطع می توانیم حساب کنیم 8



مقطع I در مقابل بخش  
ضعیف است

مقاطع مربع در مقابل بخش بهترند؟



این مقطع «قوی» هم بخش را خوب تحمل می کند هم بخش را

$$\tau = \frac{T}{2tAm}$$

تیرگی

تمام نیروی که در بالا هستند؛

$\tau$  همین مقدار را دارد

$$\sigma = \frac{M}{W}$$

کشش

کنترل گوشه های داخلی برای است از طرفی بالا و پایین را هم باید چک کرد چون  $\sigma_{max}$  است در گوشه های داخلی هم تنش برش زیاد می شود.




۱۴, ۷, ۱۲

نقطه A

۲۰

مسئله ۸



درجه آزادی

شش max عمودی در میانی (رقم سازه کی است) ؟

$$0 < \alpha < 90$$

$$0 < x < 2$$

در - BC :

$$\begin{cases} V_y = 10t \\ M = 10 \cdot x \\ T = 0 \end{cases}$$

AB :

$$\begin{cases} V_y = 10t \\ M = 10 \cdot x \\ T = 10 \times 2 = 20 \end{cases}$$

در تمام

نقطه اتصال AB

یکسان است.

نقطه B :

$$\begin{cases} V_y = 10 \\ M = 20 \text{ tm} \\ T = 0 \end{cases}$$

نقطه B :

$$\begin{cases} V_y = 10 \\ M = 0 \\ T = 20 \end{cases}$$

در شکل ۳ بدی است بار ۱۰t در BC نقطه B را خم می کند در حالتی در مقطع AB بار ۱۰t است پس نقطه

B می شود.

A :

$$\begin{cases} V = 10 \\ M = 40 \\ T = 20 \end{cases}$$

مطمئن که زخم آن در هر جای برتر است  
موقع A است که از هم خطرناکتر است

\*  $\tau = \frac{T}{rAm} = \frac{20 \times 10^5}{2(1)(21 \times 22)} = 214. \frac{kg}{cm^2}$   
 در نوارها بالا  
 در پایین مقطع


$\tau = \frac{20 \times 10^5}{2(1)(21 \times 22)} = 214. \frac{kg}{cm^2}$   
 در نوارها

\*  $I_z = \frac{22(22)^3}{12} - \frac{20(20)^3}{12} = 97150 \text{ cm}^4$

\*  $\sigma = \pm \frac{20 \times 10^5 \times 22}{97150} = \pm 482.17 \frac{kg}{cm^2}$   
 در نوارها  
 در پایین مقطع

بار کشنده است  
 Poomgr

درجه از اتصال  
 $\sigma_r = \pm 40 \times 10^5 \times 20 = \pm 192,5 \frac{kg}{cm^2}$




$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{982,8}{2}\right)^2 + (384)^2} = 422,9 \frac{kg}{cm^2}$

تنش در المان:

المان بالا کشنده  $\sigma_{1,2} = \frac{982,8}{2} \pm 422,9 < \begin{matrix} 1115 \\ -1122 \end{matrix}$

المان پایین  $\sigma_{1,2} = -\frac{982,8}{2} \pm 422,9 < \begin{matrix} 122 \\ -1115 \end{matrix}$



$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{1912,5}{2}\right)^2 + (768)^2} = 1881,5 \frac{kg}{cm^2}$


$\sigma_{1,2} = \frac{1912,5}{2} \pm 1881,5 < \begin{matrix} 1225,2 \\ -881,7 \end{matrix}$

$\sigma_{1,2} = -\frac{1912,5}{2} \pm 1881,5 < \begin{matrix} -1550,2 \\ 881,7 \end{matrix}$

کمترین تنش در توارق هم  $1115$       کمترین تنش در المان دریم  $1115$


بیشترین تنش در المان دریم  $1115$

تشنه میانی زائشی از نخس



$$\tau_c = \frac{\sqrt{Q}}{I t} = \frac{10000 (2 \times 15) (21)}{27150 \times 2} = 47,9 \frac{kg}{cm^2}$$

تشنه میانی زائشی از نخس در زوایا



در این حالت اعمال فعلی را دوباره کنار می کشیم  
بزرگترین را دوباره می نامیم

خارج می کشند؟

چون به طول در ۲ تا از گوشه ها تا مرکز می کشند


با هم هم همدیگر می کشند



چون تشنه میانی  
تا مرکز تشنه میانی  
کشیده اند

$$\tau_c = \frac{10000 \times (2 \times 12) (21)}{27150 \times 1} = 100,1 \frac{kg}{cm^2}$$


τc را در این تشنه میانی می کشیم




در مقطع اگر بخواهیم تنش های شعوبی

را حساب کنیم با فرمول  $\sigma = -\frac{My}{I}$

اختلاف داریم ؟




در این تقسیم دو مقطع به فاصله Δx می‌توانیم



$\epsilon = -\frac{y}{\rho}$

ε خطی تغییر می‌کند

اما در مقطع قوسی داریم که از ابتدا خود همان به حالت خمیده هست



$\epsilon = \frac{\text{تغییر طول}}{\text{طول اولیه}}$

در اینجا ε دیگر خطی نخواهد بود چون طول اولیه خودش تغییر می‌کند


\* خارج قوس طولی اولیه کمتر است پس بخش‌ها کمترند و بیرون قوس هم چون طول اولیه کمتر است پس بخش‌ها بیشتر از حالت خطی است

\* تنش هم به همین صورت است

$\int \sigma dA = 0$

وقتی تنش خطی بود و یکنواخت

و از آن تقسیم گرفتیم که تا زمانی در مرکز است اما در اینجا دیگر تا وقتی بر مرکز منطبق نیست




تارخشی باسین آم آمده است چون ناند  
جمع روزی بالا و باسین مانده صفر شود  
من اندکی باسین می آید.

تارخشی همیشه باسین آم می آید.

R

شعاع عقوس



c

است  $y_{max}$

$\frac{R}{c}$

۱۲

قوی که خیلی کم شده است

$$\sigma = -k \frac{My}{I}$$

k inside , k outside

داده است

\* هر چه  $\frac{R}{c}$  بزرگتر باشد k خارج و داخل به هم نزدیکتر شوند

برای قوسهای سنگی معمولاً  $\frac{R}{c}$  به ۲ تا ۵ است که قابل ملاحظه است

در قوس ستن آرمه و فولادی  $\frac{R}{c}$  تا ۴۰، ۳۰ هم می رسد که خطا آختر کم می شود که اصلاً در حالت

دارد نمی شود


خمش دو جانه هم

خمش خالص & فقط حول یک محور  $M_z$  یا  $M_y$  داریم &

خمش ساده &  $M_x, V_y$  یا  $M_y, V_z$  داریم &

اما در خمش دو جانه هم  $M_z$  داریم هم  $M_y$  که می تواند خالص هم باشند & یعنی  $V$  ندارد!

خمش حرکت & که هم  $M$  دارد و هم  $N$   $N, M_y, M_z$



$$\sigma_x = -\frac{M_z y}{I_z}$$

هر کدام یک ششی دارند که

$$\sigma_x = +\frac{M_y z}{I_y}$$

چون شش های  $y, z$  را بر خاندیم


نشی از هر دو

$$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

\* تا زمانی وقتی است که شش ها هم می مانند &

$$0 = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

اگر فقط یکی از  $M$  ها باشد تا زمانی  
منطبق بر محور دیگر است در غیر این صورت  
تا زمانی محور دیگری شود.




$$\begin{cases} M_z = M \cos \theta \\ M_y = M \sin \theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 = -\frac{M \cos \theta y}{I_z} + \frac{M \sin \theta z}{I_y}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{z} = \frac{I_z \sin \theta}{I_y \cos \theta} = \frac{I_z}{I_y} \tan \theta$$

$$\tan \alpha = \frac{I_z}{I_y} \times \tan \theta$$

$\alpha$  وقتی با  $\theta$  برابر است که  $I_z = I_y$  باشد




$I_y < I_z$  است

اگر یک  $M$  داشته باشیم  
تاریخی به سمت  $y$  متقابل  
می شود


\* در اینجا هم تنش با فاصله از محور متناسب است هر چه از تاریخی دور شویم که ها زیاد می شوند

هندسه در مقطع متطبی یکی از گوشه ها کمترین تنش را خواهد داشت


دایره



همگی؟ همگی سازه می شود  
تاریخی فقط هم محور خود  $M$  است  
مزی مقطع  $I_z = I_y$




تاریخی بر  $M$  منطبق است  
 $I_z = I_y$




$$|\sigma_{max}| = \left| \frac{Mz}{Wz} \right| + \left| \frac{My}{Wy} \right|$$

در یک مقطع مستطیلی ۸  
 یا I یا II  
 می توان تنش های max  
 را با هم جمع کرد



در این جا باید دورترین  
 نقاط را همین کسم و تنش ها  
 را در آن جا بیاییم و کسم فشاری  
 را مشخص کنیم






در این مقطع می توان تنش ها را در  
 تمام گوشه ها یافت. ما از ضربه مقدار  
 max تنش فشاری و کششی می رسم



١٤, ٧, ٢٢

مركز ثقل

ج ٥



مركز ثقل

تشریح max خمشی را با س. ؟

$$\Rightarrow a = \frac{(10 \times 3)(1.5) + (20 \times 3)(13)}{10 \times 3 + 20 \times 3} = \frac{17.5}{3} = 9.167 \text{ cm}$$

$$I_z = \frac{10(3)^3}{12} + (10 \times 3)(9.167 - 1.5)^2$$

$$I_z = \frac{3(20)^3}{12} + (3 \times 20)(13 - 9.167)^2$$

$$\Rightarrow I_{tz} = 8727 \text{ cm}^4$$

$$I_y = \frac{3(10)^3}{12} + \frac{20(3)^3}{12} = 295 \text{ cm}^4$$

$$\frac{2(3)}{3} = 2 \text{ t.m}$$



: Mz

ب, ١, ٥, ٦, ٦

مقیاس


$$\frac{Pab}{l} = \frac{2(1)(1)}{2} = 1 \text{ t.m}$$



: My


$$B \text{ م } Mz = \frac{1}{1.5} \times 1.5 = 1 \text{ t.m}$$

$M_y$  در مقطع C :  $= \frac{1}{2} \times 1 = 0.5 \text{ t.m}$



تارکشی می تواند در نقاط مختلفون نظریاتی مختلفی بوجود

نقاط a, b, c, d می توانند بیشترین تنش را داشته باشند  
 باید بررسی کنیم که در نقاطی ممکن است دو بیشترین نقاط قرار بگیرند  
 در حد نقاط زیاد باشد هر است تارکشی را با هم



در نادانی  
 باید نقاط را  
 بیشترین max  
 حساب کنیم نیز max  
 ها با هم جمع شوند

B مقطع :  $\tan \alpha = \tan \theta \cdot \frac{I_z}{I_y}$        $\theta$  زاویه تارکشی

$\tan \theta = 1 \iff M_z = M_y *$

$\Rightarrow \tan \alpha = 1 \times \frac{8227}{295} \Rightarrow \tan \alpha = 10.182^\circ$

پس در بیشترین نقاط عبارتند از: d, e

$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$

\*  $\sigma_d = -\frac{10 \times (-9.127)}{8227} + \frac{10 \times (5)}{295} = 1.161$

سای

$$* \sigma_e = \frac{-10^6 (-7,127)}{E_{227}} + \frac{10^6 (-5)}{295} = -1092,18 \frac{kg}{cm^2}$$

مقطع C :

$$M_z = 1,5$$

$$M_y = 0,75$$

$$\tan \alpha = \frac{0,75}{1,5} \times \frac{E_{227}}{295} \Rightarrow \tan \alpha = 7,81 \quad \text{تیبزبان}$$

در این نقطه d, e

$$\sigma_d = \frac{-1,5 \times 10^6 (-9,127)}{E_{227}} + \frac{0,75 \times 10^6 (5)}{295}$$

$$\Rightarrow \sigma_d = 1090,18 \frac{kg}{cm^2}$$

$$\sigma_e = \frac{-1,5 \times 10^6 (-7,127)}{E_{227}} + \frac{0,75 \times 10^6 (-5)}{295}$$

$$\Rightarrow \sigma_e = -1073 \frac{kg}{cm^2}$$

از GA هر دو تیر زیادی شوند پس C حامل تمام بار می شود، مقطع فلز ناک همان B است در ناحیه CD هم در بین و ضعیف تر است نه C است بین B و C باید سگ شود چون کسب زیادی شود تکی کنیم تغییرات تیر خطی است پس داریم ؟

$\sigma_e = f(x)$  تابع از x می شود  
که خطی است  
چون خطی است با به تدریج زیاد می شود تا به تدریج کم می شود


سی یار قطع B است یار C ؟

قطع B

$$\sigma_d = 1891,4$$

$$\sigma_e = -1522,8$$

اگر تاج خطی باشد یار تاج گداز انبوسیم  
و متوازی کنیم



$$* I = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi (10)^4}{4} = 7854 \text{ cm}^4$$


اگر قطع دایره باشد

قطع B

$$M_z = M_y = 1$$

$$M = \sqrt{M_z^2 + M_y^2} = \sqrt{2}$$

در قطع دایره جهت محسوس را  
می توان یکی کنیم گداز



$$\sigma_{max} = \pm \frac{MR}{I} = \pm \frac{\sqrt{2} \times 10^3 \times 10}{7854} = \pm 1801,4 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

قطع C


$$M_z = 1,0, M_y = 1,70$$

$$\Rightarrow M = \sqrt{1,0^2 + 1,70^2} = 1,98 \text{ t.m}$$

$$\Rightarrow \sigma_{max} = \pm \frac{MR}{I} = \pm \frac{1,98 \times 10^3 \times 10}{7854} = \pm 2509 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$


از نقطه B به C می رویم محل  $\sigma_{max}$  تعیین می کند و باید متوجه نیروی کشنده :

$$M_x = \sqrt{M_z^2 + M_y^2}$$



$$M_z = (1000 \cdot x) \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$$\Rightarrow M_x = 500 \sqrt{5x^2 - 20x + 90000}$$



$$M_y = 500(200 - x)$$

$$\frac{dM_x}{dx} = \frac{500(10x - 200)}{0} = 0$$

$$x = 20$$

\* چون  $x$  در بازه  $100 < x < 150$

باید مقدار را بگیرد و پس قابل قبول

است :

اگر عدد در محدوده قرار بگیرد باید  $M$  را بررسی کنیم

\* همسر کشنده 8

$$\begin{cases} M_z, N \\ M_y, M_z, N \end{cases}$$

همراه کشنده نیروی کشنده هم داریم ؟


8  $M_z, N$

$$\sigma_1 = \frac{-M_z y}{I_z}$$

$$\sigma_2 = \frac{N}{A}$$

۱۹

$$\frac{Mz}{Iz} - \frac{My}{Iy}$$




$$\sigma = -\frac{Mz}{Iz} + \frac{N}{A}$$

۸.  $N, Mz, My$


$$\sigma = -\frac{Mzy}{Iz} + \frac{Myz}{Iy} + \frac{N}{A}$$

\* حالت اول ۸

$$\sigma = -\frac{Mzy}{Iz} + \frac{N}{A}$$




\* (( بار قشری خطی است موازی محور z ها . ))  
 صکن است بالا یا پایین یا حتی مقطع را  
 قطع نکند . یا فاسد مقطع باشد .



$$\sigma = \frac{Myz}{I_y} + \frac{N}{A}$$

8  $My, N$




«تأثیر خطی است موازی محور y»

9  $N, M_z, M_y$

$$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y} + \frac{N}{A}$$

$$\sigma = ay + bz + c$$

تأثیر خطی است



از مرکز می گذرد چون  $N$  داریم

\* تنش با هم با فاصله از تا، خطی متناسب است

مربوط به تنش هم در تمام نقاط از تا، خطی




اگر تغییر در هر دو صورت داشته باشیم نیروی محور را می توانیم یاد داریم زیرا که نیروی محور را می توانیم حساب کنیم

معمولاً ستون ها از هم جدا می شوند

در حالت کلی اعضای شماره 2 از هم جدا می شوند

گنجش دوگانه، گنجش مورب، گنجش مایل، گنجش اریب



حل -  $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{10000}{25} = 400 \frac{kg}{cm^2}$

۱ اینجک مکان محور در وسط است پس می شود که نیروی محور از وسط بگذرد

$M = 10^t \times 1^{cm} = 10^t cm$

$\sigma_{max} = - \left| \frac{M}{W} \right| + \frac{N}{A}$


از نظر فشاری  
حالت فشاری بدترین  
تشن را ایجاد می کند.

$W = \frac{bh^2}{6} = \frac{5 \times 5^2}{6} = 20,83$

$\Rightarrow \sigma_{max} = - \frac{10000}{20,83} - 400 = -1180,1 \frac{kg}{cm^2}$

$\sigma_{max} = 1180,1 - 400 = 780,1 \frac{kg}{cm^2}$





حالت اول  $\frac{P}{ab}$

حالت دوم  $\begin{cases} M = P(a) = Pa \\ N = P \end{cases}$

$$\sigma = \frac{P}{(1/2)a b} + \frac{(1/2)Pa}{b(1/2a)^2}$$

$$= \frac{P}{1/2ab} + \frac{P}{1/2ab} = \frac{2P}{1/2ab}$$



$$= \frac{P}{1/4ab}$$

توی این جا  
است  
کابین

تنش اعمال شده به خاک از بیرون  
تنش خاک ناشی از ضربه طول  
خاک را زیادتر کنیم

بیشتر نباید تا متوازن مقطع را زیاد کرد


بیشتری را هم زیادتر کنیم به این معناست که تنش را هم زیادتر کنیم و بیکر وضع را بدتر کردیم



بخش مرکب ۸

دقیقاً بار خارج از محور باشد ۸



بزرگترین اجزا (بخش مرکب) می شود



$$\begin{cases} N = P \\ M_y = P e z \end{cases}$$


$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{P e z \cdot z}{I_y}$$

پ کششی



$$M_z = -P e y$$

در جهت  $\oplus$  x زاویه  $y$  و  $P$  ۸



$$\sigma = \frac{P}{A} - \frac{(-Pe_y)(y)}{I_z} = \frac{P}{A} + \frac{(Pe_y)y}{I_z}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{(Pe_z)z}{I_y}$$

تارخشی

$$\frac{P}{A} + \frac{(Pe_z)z}{I_y} = 0 \Rightarrow \frac{P}{A} \left( 1 + \frac{e_z z}{r_y^2} \right) = 0$$


$$z = -\frac{r_y^2}{e_z}$$

\* اگر  $e_z$  مثبت باشد تارخشی در طرف مقابل قرار می‌گیرد

تارخشی همیشه یکطرفه آن نشی است یکطرفه آن فاری

اگر یک تکه فناری متن درشته رسم و فرض کنیم که اصله نشی تحمل می‌کند باید بار در جایی قرار بگیرد

که تارخشی مقطع را قطع نکند



اگر بار در مرکز وارد شود تارخشی در  
ه قدر می‌گذرد چون  $e_z = 0$  است

هر چه از مرکز دور شویم  $z$  کمتر می‌شود

تا جایی که به آن مقطع شود از این بیشتر نباید بار را بیرون ببریم چون در این  
صورت تارخشی مقطع را قطع می‌کند و مقطع ترک می‌خورد


$$y = -\frac{r_z^2}{e_y}$$

برای محضات  $y$  تارخشی داریم

دوره ۳ ص ۲ صحت می‌کنیم یعنی بار را طوری تغییر می‌دهیم که تاخشی هم‌سام مقطع شود.

اگر نسبت به هر دو محور خروج از مرکز داشته باشیم ۸

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{(P e_z) Z}{I_y} + \frac{(P e_y) Y}{I_z}$$



تاخشی

$$\frac{P}{A} \left( 1 + \frac{e_z Z}{r_y^2} + \frac{e_y Y}{r_z^2} \right) = 0$$


در این حالت تاخشی یک خط است که مقدار آن را می‌توان تغییر داد بنابراین بار وارد مقدار اثر

آن با نیروی دایره کوچک باروی محیط آن باشد و از آن بیرون نمود این سطح را

هسته مرکزی تقاطع kern of section می‌گویند

معتدی از تقاطع که نقطه اثر بار را در آن قسمت باشد تاخشی مقطع را قطع نمی‌کند و در می‌ماند آن


تاخشی هم‌سام می‌شود ما باید فرضی باشد تاخشی فشاری ای‌ای کند ۶




محل در بند قوس، هم‌تقاطع کرده می‌شوند

ما باید طوری باشد که نقطه اثر نیرو از هسته مرکزی بگذرد

حالت اول ۸




طول ۸۸ دارد  
یعنی توری روی آن خطر ندارد



فقط دیوار آهنی  
در نظر بگیرید که بر اثر آهن‌خوردگی روی

$$\frac{P}{\eta} = \frac{rh}{c}$$



$$y = -\frac{rz^r}{ey}$$


تاریخی یوزی محور Z است  
می خواهم ماس م دیوار شود

$$\left\{ \begin{aligned} r_z^r &= \frac{Iz}{A} = \frac{at^r/r}{at} = \frac{t^r}{r} \\ y &= \pm \frac{t}{r} \end{aligned} \right.$$

مزی خواهم  
± t/r م ی  
شود


$$\pm t/r = -\frac{t^r/r}{ey} \Rightarrow ey = \pm (t/r)$$

یوزی کمتر تا t/r می توانیم از محور دیوار فاصله بگیریم!



هسته مرکزی دیواری نبود به واسطه آن

نیز باید آن قدر بهتر را حدکث داد تا م آینه در سطح قرار بگیرد و تیر را تا انتها روی دیوار قرار نمی دهند و نگاه اقتصاد!




اگر بار خارج از هسته مرکزی بود انزاعاً دیوار خراب می شود!

\* لطیف دیوار تحت کشش قرار می گیرد و ترک می خورد  
« وزن را صرفاً قطر کم کنیم »

حون بار P باید صفتن را از چنانند سیر نماید در پست  
احمال شود بهر طریقی صفتن ۳a می شود.

$$\sigma_{max} = \frac{Pp}{a \cdot 3b} < \sigma_{cw}$$

مقدار max p/r متوسط است




اگر بار در نقطه B باشد تا زمانی موازی 12 است  
در نقطه A موازی 13 است

اگر بار در نقطه C باشد قبل تقسیم به دو بار در A و B است

در نقطه D اگر بار P را در C بگذاریم تنش صفر نخواهد بود

اگر بار در C هم بگذاریم باز هم D تنش صفر دارد و D یک نقطه از هسته مرکزی است و تا زمانی

همیشه از D میگذرد اما زاویه های مختلف



دری خط می توان حرکت کرد


اگر بار را در نقطه A بگذاریم تنش می سانات به دو بار جداگانه تغییر مکان در A در  $\pm b/4$  خواهد بود

$$B \begin{cases} rz^2 = \frac{h^2}{12} \\ y = -\frac{rz^2}{ey} \end{cases} \Rightarrow \pm \frac{h}{4} = -\frac{h^2}{12} \Rightarrow ez = \pm \frac{h}{4}$$

$$A : \begin{cases} ez = \pm b/4 \end{cases}$$

\* یک لوری در دست می آید به قطرهای  $b/4$  و  $h/4$  دری اصلاع لوری حرکت کنیم تا زمانی که مرکز آن در مرکز می شود

هسته مرکزی راجه 8




$$r_y^2 = \frac{R^2}{F}$$

$$z = -\frac{r_y^2}{e_z}$$

$$\pm R = -\frac{R^2}{F/e_z}$$


$$e_z = \mp R/F$$




برای بدست آوردن تازضی باید 6 تازضی را هم فرود کنیم و تکیه نقاط بدست آوریم

اما اگر سطح عمق باشد تازضی را هم فرود می‌کنیم

در این صورت سطح را قطع می‌کنیم و باید طوری کنیم که سطح عمق را نشان آن کنیم





باید یک سطح میاب بکنیم مرکز و وضع هتمه ما خواهد  
 شد و باید طری انتخاب شوند که مرکز کل ما محکم باشند


معادله خط مورب را هم با داشتن ابعاد تعجب  
 می توان نوشت

\* وقتی هر دو کمتر باشند


$$* \left\{ \begin{aligned} 1 + \frac{e_y y}{r_z^2} + \frac{e_z z}{r_y^2} &= 0 \\ a y + b z + c &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{e_y}{r_z^2}}{a} = \frac{\frac{e_z}{r_y^2}}{b} = \frac{1}{c}$$

همیشه باید سطح را میاب بکنیم و از طری هتمه مرکزی که بدست می آوریم جدا است



وضع




داین شکل اول مجموعه های اصلی باید می بین

شوند



Üb 8




$$I = \frac{\pi}{r} (R^4 - r^4)$$

$$r^4 = \frac{\pi \epsilon (R^4 - r^4)}{\pi (R^4 - r^4)} = \frac{1}{r} (R^4 + r^4)$$

$$e = ? \Rightarrow \pm R = \frac{1/\epsilon (R^4 + r^4)}{e_y}$$

$$e_z = e_y \Rightarrow e_y = \pm \frac{R^4 + r^4}{r R}$$

Üb 8



$$\bar{y} = 1 \text{ cm}$$

$$\bar{z} = \frac{(1 \times 1)(1/12) + (1 \times 1)(1/12)}{1(1 \times 1) + (1 \times 1)}$$

$$= 1/12 \text{ cm}$$

$$I_{z'} = 1(1 \times 1)(1/12)^2 + 1(1/12)(1)(1/12) + \frac{1}{12}(1)(1) = 1/12 \text{ cm}^4$$

$$I_{y'} = 1(1/12)(1)(1/12) + 1(1 \times 1)(1/12)(1/12) + \frac{1}{12}(1)(1) + (1 \times 1)(1/12)^2$$

$$\Rightarrow I_{y'} = 1/12 \text{ cm}^4$$

$$\begin{cases} r_{z'} = \frac{I_{z'}}{A} = \frac{1/12}{1} = 1/12 \text{ cm} \\ r_{y'} = \frac{I_{y'}}{A} = \frac{1/12}{1} = 1/12 \text{ cm} \end{cases}$$

$$z = -1/12 \Rightarrow -1/12 = -\frac{r_{z'}}{e_z} \Rightarrow e_z = 1/12$$


$$z = 1/12 \Rightarrow 1/12 = -\frac{r_{y'}}{e_z} \Rightarrow e_z = -1/12$$

$$y = 1 \Rightarrow 1 = -\frac{r_{z'}}{e_y} \Rightarrow e_y = -1/12$$

$$y = -1 \Rightarrow -1 = -\frac{r_{y'}}{e_y} \Rightarrow e_y = 1/12$$

POOMAR

20/



$$\bar{y} = \frac{(4)(1)(7) + (9 \times 1)(\frac{1}{2})}{17} = 2,70$$

$$I_{z'} = (\frac{1}{12})(4)(1)^3 + (4)(1)(7,5)^2 + (\frac{1}{12})(1)(7^3) + (7)(1)(7,5)^2 = 60,70 \text{ cm}^4$$

$$2^{da} \quad A = (4 \times 1) + (7 \times 1) = 11$$

$$I_{y'} = (\frac{1}{12})(4)(1)^3 + (\frac{1}{12})(1)(7^3) = 17,0 \text{ cm}^4$$

$$r_{z'} = \frac{60,70}{11} = 5,52$$

$$r_{y'} = \frac{17,0}{11} = 1,55$$

$$1^{da} \Rightarrow \begin{matrix} z & -1 \\ y & 5,52 \end{matrix} \quad \begin{matrix} -1 \\ -1,55 \end{matrix} \Rightarrow y' = 5,52z' + 0,90 \quad \text{e} \quad y' - 5,52z' - 0,90 = 0$$


$$1 + \frac{e_y(y')}{r_{z'}} + \frac{(e_z)(z')}{r_{y'}} = 0$$

$$-0,90 + y' - 5,52z' = 0$$


$$\Rightarrow \frac{1}{-0,90} = \frac{e_y}{5,52} = \frac{e_z}{1,55(-5,52)}$$

$$\Rightarrow e_y = -0,77$$

$$* e_z = 0,77$$




هسته مرکزی یک حیدر صغی محب همواره یک حیدر صغی محب است ؛



مترای الاصلع


\* ۵ صغی منتظم هسته مرکزی آن یک ۵ صغی منتظم می شود که اصلع آن نوازی اصلع شکل اولند

\* ۶ " " اصلع هسته مرکزی آن  $45^\circ$  می شوند



بار روی هسته مرکزی نماند  
متمن کستی ترک می خورد اما  
متمن فاری کمن است است  
آن از تعدادی زکده نماند  
درین موارد از آرمون خط استخاض ایمن

دری های بار در دیوارها مبر این اتفاق می افتد




برای می توان راحت تر می کرد


مصل دیوار

buckling - stability


بایداری تعادل - گمانش 8




با ای یک سطح نیروی یک کمره کوچک  
 قرار داریم تعادل دارد اما باید اینست  
 چون یک نیروی افقی می تواند آن را حرکت دهد




در اینجا تعادل باید را  
 چون نیروی عمودی ناشی از وزن  
 آن را به حالت اولیه می گرداند



نیروی وزن یک سنگ ایجاد  
 می کند حول میخ که باعث  
 می شود از وضعیت تعادل دور شود



نیروی وزن هم را به حالت اولیه  
 میل می دهد پس تعادل باید را



مثال 8

باید آن را از تعادل دور کنیم  
 پس آن را هم دور می کنیم

قدرت افراطی طولی خواهد داشت پس یک  $F$  را هم

$$\begin{aligned} \sum M_A &= P\Delta - Fl \\ &= P\Delta - (K\Delta)l \end{aligned}$$

اگر نسبت باشد باشد می شود که از وضعیت اولیه دور شود اما اگر کمتر منتهی باشد به حالت اولیه

صل می کند و تعادل پایدار است

\*  $P > Kl$


تعادل ناپایدار

\*  $P < Kl$

تعادل پایدار میز در باره بیجا اولیه می رود  $\Delta = 0$  می شود


\*  $P = Kl$

تعادل خصی است یعنی در همین شکل باقی می ماند



$P = Kl$  با هر  $\Delta$  ای می توان تعادل داشت  
فرض کردیم که  $\delta$  کوچک باشد یا  $\Delta$

اگر تغییر مکان  $\Delta$  کوچک نباشد



\*  $\sum MA = P\Delta - (k\Delta)l \cos\theta$

;  $\sin\theta = \frac{\Delta}{l}$

$P = kl \cos\theta$

تعادل خصی


$P > kl \cos\theta$

ناپایدار


$$P < kl \cos \theta$$

باید

در اینجا توان به مقدار  $\theta$  هم تنگی دارد



P در اینجا از  $kl$  کوچکتر است.




\* ممکن است میل از اول باینکه نقص ساخته شده باشد

$$\sum M_A$$

$$\sum M_A = P(\Delta_1 + \Delta_0) - (K\Delta_1)l = 0$$

$$* P = kl \left( \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_0} \right) \quad \text{دره اول از } \theta \text{ کوچک می باشد}$$



$$\theta_0 + \theta_1$$


$\Delta$  برزنی

$$\sum MA = P(\Delta_1 + \Delta_0) - K\Delta_1 l \cos \theta = 0$$

$$* P = K l \left( \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_0} \right) \cos \theta$$

کمترین حالت

$P$  همواره از خط تعین کوچکتر است و همیشه نرم سختی می باشد از قرار می گیرند




تغییر شکل کوچک

$$\sum MA = P\Delta - \underbrace{M}_{K\theta} = 0$$

$$\therefore \theta = \frac{\Delta}{l}$$

$$\sum MA = P\Delta - K \frac{\Delta}{l} = 0$$

$$\Rightarrow P = \frac{K}{l}$$




o (P, Δ)

$$\sum MA = P\Delta - K\theta = 0$$

$$= P\Delta - K \text{ArcSin} \frac{\Delta}{l} = 0$$

$$* P = \frac{K}{l} \cdot \text{ArcSin} \frac{\Delta}{l} \cdot \frac{l}{\Delta} = \frac{K}{l} \cdot \frac{\text{ArcSin} \frac{\Delta}{l}}{\frac{\Delta}{l}}$$




حرفوان از  $P_{in}$  آن فراتر است

در اینجا سازه زیاد خطرناک نیست

چون می تواند بدون نقص بپایه از  $P_0$

را هم تحمل کند اگر بعضی هم در آنجا باشد می تواند بپایه از  $P_0$  را هم تحمل کند اما سازه خیلی تعداد  $P$  از  $P_0$  کمتر بود پس خطرناک بود.




تعداد بارهای کم است

م  $P_0$  تحمل می کند خیلی کمتر است و خطرناکتر است.

خسلی از سازه هایی که ناگهانی خراب می شوند ممکن است مزی جای لازم صورت گرفته باشند

وقتی مهارت تغییر شکل کوچک را می نویسیم به مقدار  $P_0$  نه درستی رسیدیم ولی به خط افقی نمی توان اعتماد کرد



\* صلب فشاری 8 کامل ایده آل


نقص های هم یک منفرقی 8

— بار  $P$  از محور صلب نلدرز « محوری نباشد »

— ستون کامل مستقیم نباشد

— اگر تنش های بیجانند یعنی بدون این که به صلب نیرو وارد کنیم تنش داشته باشیم






ایده آل تیر بقیض نداریم و تغییر شکل را بویجند

\*  $EIV'' = M$  تغییر شکل کوچک

\*  $\frac{EI}{\rho} = M$  تغییر شکل بزرگ



همیشه قائم‌الخطی صلب بودند  
ولی اینجا این طور نیست

تغییر شکلی برای آن در نظر گرفتیم

\*  $M = -PV$

\*  $EIV'' = -PV$

\*  $EIV'' + PV = 0$

\*  $U'' + \mu^2 U = 0$

$\mu^2 = \frac{P}{EI}$

\*  $U = C_1 \sin \mu x + C_2 \cos \mu x$

$\begin{cases} x=0 \\ U=0 \end{cases} \Rightarrow C_2 = 0$

$\begin{cases} x=l \\ U=0 \end{cases} \Rightarrow C_1 \sin \mu l = 0 \Rightarrow \sin \mu l \neq 0 \Rightarrow C_1 = 0 \dots \text{if}$

\* اگر  $C_1 = 0$  باشد یعنی  $U = 0$  است پس دیگر نیروهای داخلی آن را به وضع مستقیم  $U, P, V$  نمی‌توانیم

if,  $\sin \mu l = 0 \Rightarrow C_1 = 0$

\* یعنی  $C_1$  مجبوراً پس  $U$  هر تعدادی می‌تواند بگیرد و وضع جدید را خواهیم داشت

$$\sin \mu L \Rightarrow \mu = 0 \Rightarrow P = 0$$



حواصی غیر قابل قبول است  
چون بار صغیر صلب را خم نمی کند

$$\sin \mu L = 0 \Rightarrow \mu L = \pi \Rightarrow \sqrt{\frac{P}{EI}} \cdot L = \pi$$

$$\Rightarrow \frac{P}{E} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

اگر بار این مقدار باشد صلبه گانه می کند و از وضع مستقیم خارج می شود

\* اگر بار را ایده آل ثوری بلندیم و صلبه کاملاً مستقیم باشد بازای مقدار بار صلبه گانه می کند




در  $P_0$  گانسی اتفاق می افتد اما وقتی اتفاق افتاده خواهد شد

با محالات تغییر شکل کوچک می توان انجام داد چون خط صری تغییر شکل نام بر می می شود


این محاسبات را اولین بار اویلر در سال ۱۷۸۳ انجام داد و این بار را بار اولی می نامند

هر چه  $I$  کمتر باشد این اتفاق زودتر می افتد یعنی هر چه ستون نازکتر باشد این اتفاق زودتر می افتد

مثلاً یک خط گانسی نازک خیلی زود گانه می کند نسبت به خط گانسی ضخیم




$I$  را نسبت به محور  $y$   
باید قرار داد که کتر است



$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$EI v'''' = M$$

$$\frac{EI}{P} = M$$




اگر بار را در حالت  
تغییر شکل کوچک  
ایمان کنیم  
از معادله اول

استفاده می‌کنیم  
اگر تغییر شکل بزرگ را در نظر بگیریم  
معادله دوم کامل استفاده خواهد بود

که در این صورت \$P\_E\$ به تدریج زیاد خواهد شد اما مقدار زیاد کردن نیرو ناچندان

در معادلات معمولی سازه‌های بند می‌م که \$P\_E\$ بزرگترین مقادیر است که می‌تواند شکل کند



$$M = P(e - v)$$

$$EI v'''' = P(e - v) \Rightarrow EI v'''' + P v = P e$$

$$M = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$* v = C_1 \sin Mx + C_2 \cos Mx$$

\$v = e\$ جزئی

$$v = c_1 \sin \mu x + c_2 \cos \mu x + e$$

$$\begin{cases} x=0 \\ v=0 \end{cases} \Rightarrow 0 = c_1(0) + c_2 + e \Rightarrow c_2 = -e$$

$$\begin{cases} x=0 \\ v'=0 \end{cases} \Rightarrow 0 = \mu c_1 - \mu c_2(0) \Rightarrow c_1 = 0$$

$$* v' = \mu c_1 \cos \mu x - \mu c_2 \sin \mu x$$

\* مقدار  $e$  باید در معادله خودتیر صدق کند

$$\begin{cases} x=L \\ v=e \end{cases} * e = -e \cos \mu L + e$$

$$\Rightarrow -e \cos \mu L = 0$$

$$\textcircled{1} \cos \mu L \neq 0 \Rightarrow e = 0$$

در این صورت تمام

ضرایب صفر می شوند

و  $v$  صفر خواهد شد و تغییر شکل نه صفر خواهد شد

$$\textcircled{2} \cos \mu L = 0$$

$$e = ?$$

هر مقدار می تواند

گردد


$$\Rightarrow \mu L = \pi/2$$

$$\sqrt{\frac{P}{EI}} L = \pi/2 \Rightarrow$$

$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$$

بار اولی

مقدار بار اولی در این حالت  $e$  را تیر قبلی بود



\*  $M_0 = RL$

در اینجا مثلث همبستگی است

زیر یکس اعداد معلوم نیستند را که بین  $M_0$ ،  $R$  هست اما تو را آنها معلوم نیست

مشتق ۱  
 $EIV'' = M_0 - PV - Rx$   
 در  $x=0$   $V=0$   
 $0 = M_0 - PV - Rx$

$0 = -PV + R(L-x)$

در  $x=L$   $V=0$  و  $M=0$  در  $x=L$

$EIV'' = M_0 - PV - Rx$

$EIV'' + PV = M_0 - Rx$

$EIV'' + PV = RL - Rx$

$$\begin{cases} U = C_1 \sin \mu x + C_2 \cos \mu x \\ U = \frac{RL}{P} - \frac{Rx}{P} \end{cases}$$

$$U = C_1 \sin \mu x + C_2 \cos \mu x + \frac{RL}{P} - \frac{Rx}{P}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ U=0 \end{cases} \Rightarrow 0 = C_2 + \frac{RL}{P} \Rightarrow C_2 = -\frac{RL}{P} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x=L \\ U=0 \end{cases} \Rightarrow 0 = C_1 \mu - \frac{R}{P} \Rightarrow C_1 = \frac{R}{P\mu} \quad (2)$$

\*  $U' = C_1 \mu \cos \mu x - C_2 \mu \sin \mu x - \frac{R}{P}$

$$\begin{cases} x=L \\ U=0 \end{cases} \Rightarrow 0 = C_1 \sin \mu L + C_2 \cos \mu L + \frac{RL}{P} - \frac{RL}{P} \quad (3)$$

$$\Rightarrow \frac{R}{P\mu} \sin \mu L - \frac{RL}{P} \cos \mu L = 0$$

۴)

$$\frac{R}{P} \left( \frac{\sin \mu L}{\mu} - L \cos \mu L \right) = 0$$

$$\star \tan \mu L = \mu L$$

$$\mu = \sqrt{\frac{P}{EI}} \quad \text{و} \quad \mu L = 0 \Rightarrow P = 0$$

\* تصور نشان می‌دهد که  $P=0$  حالتی است که در آن آرایش بی‌استقرار است.

$$\mu L \approx 4.49 \text{ rad}$$

$$\sqrt{\frac{P}{EI}} L = 4.49$$


$$P_E \approx \frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2}$$

- ① ----- = 0
- ② ----- = 0
- ③ ----- = 0

→ در صورتی جواب غیر صفر داریم که در میان ضرایب صفر باشد

اگر در جایی نتوانیم معادلات را ساده کنیم باید به صورت دستگاه معادلات بنویسیم 8


$$\begin{matrix} c_1 & c_2 & R \\ 0 & 1 & \frac{L}{P} \\ \text{در میان} & \mu & 0 \\ \sin \mu L & \cos \mu L & 0 \end{matrix} = 0 \Rightarrow \frac{\mu L}{P} \cos \mu L - \frac{1}{P} \sin \mu L = 0$$



$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$k=1$$

$$l_e=L$$



$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$$

$$k=2$$

$$l_e=2L$$



$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2}$$

$$k=0.7$$

$$l_e=0.7L$$


$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kL)^2}$$
 باخرانی

$l_e = kL \rightarrow$  طول توترر  
کانش

$k \rightarrow$  ضریب کانش

یعنی تیراوی فصل یک پایه است فقیم از روی آن بدست می آید

باید امکان تغییر طول وجود داشته باشد تا کانش در حد




در تیراوی تغییر مکان

یعنی در صورتی تا کانش است

$$k = 0.5$$

یعنی در

$$\Rightarrow k = \frac{1}{2}$$



حرکت تا قائم رو به بالا


$$k=1$$



$K = 2$

مثل یک سر آزاد است

ولی در حالت قائم می تواند در آن کماند و دیگر عکس اصل قائم را نمی گذاریم.



$K = 2$

مثل بالایی است.


$K$  مدام است با مقدار  $\sin$  یا  $\cos$  که در تغییر شکل اینها وجود دارد



$$\sigma_c = \frac{P_c}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2 A} = \frac{\pi^2 E r^2}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2}$$

\*  $r = \sqrt{\frac{I}{A}}$


$\Rightarrow \sigma_c = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$        $\lambda = \frac{KL}{r}$       ضریب انحراف



مک تخط از یک سمت از اطراف مکن است  $K$  مختص بسته به  $\lambda$  یعنی بین ۰ و دو محور در مقطع دو  $K$  و  $r$  مختص داریم.


هر طرف که  $\frac{KL}{r}$  بزرگتر بود آن طرف بحرانی تر است یعنی  $\sigma_c$  کمتر خواهد بود.





λ صغرتود σ می بخانت می شود.

در مقدار بزرگ λ ، σ ضعیف کوچک خواهد بود




در وقتی ۴-۵ در صورت ضعیف


آنها ششم σ دایمی بخانت می تواند بود  
یک تحول حد انتری داریم

وقتی وارد سخت تسلیم شد در تمام گمانش  
می تواند تفاوت بگیرد

λ که کوچک شود تنش در مقدار پیش تسلیم می شود




طول باید ضعیف کوتاه صانند تا بتوانیم از تنش تسلیم رد شویم



بار بحرانی سازه دوم و در اوضاع مختلف باید ؟


$$E = 2 \times 10^4 \frac{kg}{cm^2}$$

$$\lambda = 0.7 \text{ تسلیم}$$




در ضربا برای هر جمله  $K=1$   
نگندیم با این که گفته باشا  
و اما متصل نیست.

گاش در راستای محور 2 در ۴۰٪ پیوسته می‌گردد در جهت عمود بر صفحه گاش می‌کند



$$I = \frac{bh^3}{12}, \quad r^2 = \frac{h^2}{12}$$



$$\Rightarrow r^2 = \frac{1}{12} r^2$$

$$L = \frac{200}{\cos 30^\circ} = 231 \text{ cm}$$

$$A_1 = \frac{231}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 400 \text{ cm}^2 \quad K=1$$

$$L_{B0} = 200 \sqrt{3} = 346 \text{ cm}$$

$$A_2 = \frac{200 \sqrt{3}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 400$$

$$\rho_{1c} = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^9}{(E_{c0})^2} = 123,4 \text{ kg/cm}^2$$

$$\rho_{2c} = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^9}{(E_{90})^2} = 12,2 \text{ kg/cm}^2$$

این مقادیر حاصل می‌گردد:

\* هر چه طول را کمتر کنیم نیروی کششی می‌گردد بیشتر خواهد بود:

$$P_{1c} = 123,4 \times 4 = 493,6$$

$$P_{2c} = 12,2 \times 4 = 48,8$$

فردی P را به دو بند تجزیه می‌کنیم.

$$\sum F_x = P_1 \left(\frac{1}{\sqrt{r}}\right) - P_2 (\sqrt{r}) = 0$$

$$P_1 = P_2 \sqrt{r}$$

$$\sum F_y = P_1 \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{r}} + P_2 \frac{1}{\sqrt{r}} + P = 0$$

$$P_2 = \frac{rP}{\sqrt{r} + \sqrt{r}}$$

$$P_1 = \frac{rP}{\sqrt{r} + 1}$$

$P_{C1} > P_{C2}$  است  
تجاس می‌کنیم

$$\star \frac{rP}{\sqrt{r} + 1} \leq 493,6$$

$$P \leq 274,4 \text{ kg}$$


$$\star \frac{rP}{\sqrt{r} + \sqrt{r}} \leq 493,6$$

$$P \leq 952,8 \text{ kg}$$

پس  $P_c$  را  $274,4 \text{ kg}$  است.

در این مورد  $r$  اگر خواهم  $P_c$  را با  $r$  مقابله کنم  $r$  را عوض می‌کنم.

$$r = \frac{9}{11}$$



\* بار بحرانی سازه رو هم روایباید P

اولاً باید نیروهای ضربه‌ها تقسیم شود؛ که در تقویم ۱ مری کردیم؛

پس ۸

۱- بار بحرانی هر ضربه تقسیم شود

۲- نیروی P بین ضربه‌ها تقسیم شود

۳- با زیاد کردن P کدام ضربه به مقدار بحرانی خود می‌رسد که در آن مقدار برای P آن ضربه گانجش

می‌یابد؛  $P = \alpha$  یکی از ضربه‌ها گانج نمی‌گردد

از این به بعد که نیرو را اضافه

می‌کنیم از  $\alpha$  بیشتر شود ضربه‌ای که گانج نمانده بار نمی‌گیرد

۴- پس وقتی بار از  $\alpha$  زیادتر شود بار بین ۴ ضربه دیگر تقسیم می‌گردد تا ضربه دیگری گانجش نکند؛

در اینجا چون سازه همبند است سازه ضرب نمی‌شود بلکه ضربه‌های دیگر بار تحمل می‌کنند

تا جایی که ۵

۵- فقط یک ضربه باقی می‌ماند که در این صورت سازه به مقدار بار بحرانی رسیده است؛

اگر بخواهیم به این نحو مسئله را حل کنیم مسئله طولانی خواهد بود چون تقسیم بار به ۵ ضربه ۴ ضربه


دستوار و طولانی است ؟

- در حل گزینی ما باید در صند گزینی را داشته باشیم ؟


در حل گزینی باید ۳ مسئله گزینی کرده باشد و فقط یک مسئله از دستگ باقی بماند ؟

۱- شرط گزینی (گزینی سازه) :

\* گزینی نیست که فقط یک مسئله گزینی کند بلکه باید از ۲ تا مسئله هم گزینی کند به جز یک مسئله



در این سازه اگر میخواهیم خراب شود هر ۳ تا مسئله باید گزینی کند




در اینجا ۲ مسئله گزینی است یعنی یک مسئله باقی ماند سازه خراب می شود چون ما ۲ مسئله و ۳ گزینی سازه تعادل دارد ۲ مسئله که گزینی سازه در تعادل نخواهد شد

یعنی در هر سازه باید شرط تعادل مری شود

۲- شرط تعادل :

در حالت خراب شدن ؛ مواردی تعادل باید مقرر باشند در هر گزینی ؛



۳- شرط تغییر شکل :



باید (جهت) گزینی به غیر تعادل شود

هنگامی که اگر مرحله ۵) خواهد داشت باقی ماند باید نقطه P روی دایره ای نامشروع AP هرگز نکند  
 مرحله ۴) در این توانه گشت کند

اگر مرحله ۳) خواهد داشت باقی ماند در این صورت ۲ مرحله سخت راستی اقتضای طول می دهد یعنی توانه  
 تحت گشت قدر بلندی چون طو نشان می تواند کم شود.

یعنی فقط مرحله اولی و آخری هستند که می توانه از استیک باقی بماند ؛ و گشت نکند ① و ⑤


مرحله از استیک گشت یعنی ۴-۵ خطی تا آخر است.



در اینجا اگر ۲ مرحله هم  
 گشت نکند چون  
 مرحله سوم بخورد از استیک خارج  
 قرار خواهد شد

۸ - افزایش شدن بار از تعداد بحرانی هر مرحله

هر مرحله زمانی گشت نگاره که ناشی از تعداد بار بحرانی تجاوز کرده باشد ؛



بار بحرانی مرحله دوم  $P_{cr} = P_E$

\*  $P_E = \frac{\pi^2 EI}{Cl^2}$

بار بحرانی هر مرحله قابل  
 است راست ؛

$l_1 = l\sqrt{2}$

\*  $P_{1E} = \frac{\pi^2 EI}{2l^2} = \frac{P_E}{2}$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \checkmark$$


$$* P_{FE} = P_{FE} = \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{L}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{2}{L^2} PE$$

بر اساس کارگی را  $PE$

$$* P_{DE} = \frac{\pi^2 EI}{(L)^2} = \frac{1}{L^2} PE$$

بر همین جهت رام این است  
و سبب گردیم؛

در این نوع مسئله ها باید مسئله ① باقی ماند یا مسئله ②؛



نقطه تغییر شکل را در نظر گرفته ایم؛ شکل ①

قادرانته اول:  $\sum F_x = \frac{F_1 \sqrt{2}}{L} + \frac{PE(-\sqrt{2})}{L} = 0$

$$\Rightarrow F_1 = \frac{\sqrt{2}}{L} PE < P_{FE} = \frac{PE}{L}$$

چون نیرو  $\frac{1}{2}$  برقرار شده است؛

بنا بر این نتیجه که معادله دوم را در مسئله ② بررسی کنیم چون حتماً یکی برقرار می شود هر دو؛

مسئله ②:  $\frac{PE \sqrt{2}}{L} - F_0 \times \frac{\sqrt{2}}{L} = 0$

$$\Rightarrow F_0 = \frac{PE \sqrt{2}}{L} > \frac{PE}{L}$$



در مسئله ① قادرانته  $\sum F_y$  را بررسی می کنیم؛ شکل ①

$$\sum F_y = PE \frac{\sqrt{2}}{L} \times \frac{\sqrt{2}}{L} + 2 \times \frac{PE}{L} \times \frac{\sqrt{2}}{L} + PE \times \frac{1}{L} - P = 0$$

نتیجه  $\Rightarrow$   $P = 2,94 PE$

در هم مثل ما باید شرط تغییر شکل را در نظر بگیریم :

مثال :



$F_1$  باید همگامی کششی باشد  
 تا  $P$  در قبال  $\sum F_x$  برقرار باشد

معلمه  
 را لاابحالی فرض  
 کردیم

$P_3 = PE$

در این قسمت حل مثل مسئله قبل است :

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{PE \sqrt{2}}{2} + PE + \frac{PE}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = 0$$

$\Rightarrow F_1 = -1.414 PE$  یعنی  $F_1$  کششی است و در آن است

$$\sum F_x = -1.414 PE \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{PE}{2} = 0$$

$P = 2.94 PE$

در این حالت  $F_1$  کششی است و  
 خواهد بود در صورتیکه امکان ندارد  
 چون کشش فعلی را است

نزد تغییر شکل برقرار  
 خواهد بود چون نیرو  $P$  نه  
 بعد از آن است و تغییر

مکان باید به آن توجه داشته در حالتی که  $F_1$  کششی است یعنی در آن حالت  
 طلب خواهد بود





- شرط خرابی (کاهش باره)

- شرط تعادل

- شرط تغییر شکل

- شرط اضافه شدن بار از مقدار بحرانی

\* نقش‌های ستون‌ها و ممل‌های فشاری



بار از محور ممل‌ها نل‌ل‌ر‌د

وقتی نقص را به از همان اول تغییر شکل داریم ؟

ممل‌ها مستقیم باقی می‌ماند بلکه از همان ابتدا خم می‌شود

$$EIv'' = M = P(e - v) \quad \text{س مستقیم است}$$

$$* EIv'' + Pv = Pe \quad ; \quad \mu = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$* v = c_1 \sin \mu x + c_2 \cos \mu x + e$$

$$x=0 \quad v=0 \quad 0 = c_1(0) + c_2(1) + e \Rightarrow c_2 = -e$$

$$x=l \quad v=0 \quad 0 = c_1 \sin \mu l - e \cos \mu l + e$$

$$\Rightarrow c_1 = \frac{-e(1 - \cos \mu l)}{\sin \mu l} = \frac{-e(\mu \sin \frac{\mu l}{2})}{\mu \sin \frac{\mu l}{2} \cos \frac{\mu l}{2}}$$

$$\Rightarrow c_1 = -e \tan \frac{\mu l}{2}$$

اگر  $\sin \mu l = 0$  باشد دوباره به بار بحرانی می رسم در حالتی این نقص را می خواهیم ب

$$\Rightarrow V = \frac{-e \tan \mu l \sin \mu x - e \cos \mu x + e}{r}$$

$$\begin{cases} x = \frac{l}{r} \\ \delta = V_{max} = \frac{-e \tan \frac{\mu l}{r} \sin \frac{\mu l}{r} - e \cos \frac{\mu l}{r} + e}{r} \end{cases}$$

$$= \frac{-e}{\cos \frac{\mu l}{r}} \left( \sin^2 \frac{\mu l}{r} + \cos^2 \frac{\mu l}{r} \right) + e$$

$$V_{max} = \frac{-e(1 - \cos \frac{\mu l}{r})}{\cos \frac{\mu l}{r}}$$


$$\therefore M_{max} = P(e - V_{max}) = P \left( e + \frac{e(1 - \cos \frac{\mu l}{r})}{\cos \frac{\mu l}{r}} \right)$$

$$M_{max} = P \frac{e}{\cos \frac{\mu l}{r}}$$


\* اگر تیر صلبی با ابعاد نزدیک داشته باشیم بار فشاری در آن وارد کنیم  $\cos \frac{\mu l}{r}$  با تقریب خوبی یک است

$$M_{max} = Pe \quad \text{یعنی}$$

هر چه این تیر لاغرتر باشد ضربه بیشتر صدم می شود و نسبتاً زیاد قوی شود




به هر حال در سازه های یک مقدار نقص را می



اثر نقص صفرمانند (معمولاً روی کاغذ می‌کشیم)؛ اما اثر نقص داشته باشیم هر چه  $e$  زیاده‌تر باشد

حداکثر میزان متون ماسین‌تر از  $\sigma_{yp}$  است



$$* \sigma_{max} = \frac{P}{A} + \frac{(M_{max})c}{I} \quad \text{شماره } (+) \text{ کمینه}$$

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} + \frac{Pe \cdot c}{I \cos \frac{\mu l}{2}}$$

$$\Rightarrow = \frac{P}{A} \left[ 1 + \frac{e \cdot c}{r^2 \cos \left[ \sqrt{\frac{P}{EA}} \cdot \frac{l}{2r} \right]} \right]$$

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} \left[ 1 + \frac{e \cdot c}{r^2 \cos \left[ \sqrt{\frac{P}{EA}} \cdot \frac{l}{2r} \right]} \right]$$

فرمول نهایی

\* فرمول نهایی


اگر  $P$  زبانه شود مثلاً  $\alpha$  مام شود پس متبزه از  $\alpha$  اقتداس می باید حول تیر تیر خم می شود؛

با این فصول می توان  $P$  را بازی  $P$  یه با حق

۱۴, ۹, ۵

بنام خدا

ج ۱۵




شرط سکانت ۴

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} \left[ \frac{1 + e \cdot c}{r^2 \cos\left(\sqrt{\frac{P}{EA}} \cdot \frac{l}{r}\right)} \right]$$


از نظر هندسی  
e-۴ غیر خطی است

\* اگر خواهیم با خزنول او دیگر مقایسه کنیم به جای  $\sigma_{yp}$  و  $\sigma_{max}$  می‌کنیم



در مقادیر کم  $\lambda$  تنش تسلیم باقی  
مانده خواهد بود  
اما در مقادیر بزرگ  $\lambda$  هلیک طاقه  
می‌کنند در نتیجه تنگ و بالطبع از بار  
مفرود

$e/c/r^2 = 0 \Rightarrow \sigma_{yp} = P/A$  گانه می‌نویسد



مثال ۴ بار در A وارد می‌شود  
 $OA = 0.5 \text{ cm}$   
 $L = 1 \text{ m}$   
 $L = 2 \text{ m}$   
 $L = 5 \text{ m}$

طول در می‌تواند سستی دارد وقتی بار در مرکز اعمال شود

$e = 0.5 \text{ cm}$

$P < P_e$  باید باشد. اگر  $P > P_e$  باشد تنش  $\infty$  خواهد شد

$$P_E = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

مگرانی

دهر حالت  $P_E$  را می‌یابیم؛

$P_E = 20$  مگرانی دهیم تا حد اکثر  $L$  را بیابیم؛


$$20000 = \frac{\pi (2 \times 10^7) (4 \times \frac{4^4}{12})}{l} \Rightarrow l = 177.7 \text{ cm}$$

پس  $L=2$  و  $L=5$  نمی‌تواند اتفاق بیفتد؛ چون در این دو حالت ضربه کانتین می‌کند و نمی‌تواند این بار را تحمل کند؛

$$\Rightarrow L=1 \Rightarrow \sigma_{max} = \frac{20000}{2E} \times [1 + (0/5)(\dots)]$$

$$* r = \sqrt{\frac{h^2}{12}}$$

$r$  را باید نسبت به جوری بگیریم که بخش اتفاق می‌افتد؛

$$\Rightarrow r = \frac{4}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$


$h=4$

$$\Rightarrow \cos \left[ \sqrt{\frac{2 \times 10^4}{2 \times 10^7 \times 2E} \cdot \frac{100}{2\sqrt{3}}} \right] = 0/82$$

پس اول ضربه به بخش می‌افتد سپس به ازای بار اولی به کانتین می‌افتد (در وقت عبوری؛ بر سر)


$$\Rightarrow \sigma_{max} = \frac{2 \times 10^4}{2E} \left[ 1 + \frac{(0/5)(3)}{3} \cdot \frac{1}{0/82} \right] = 1170 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

\* اگر  $L$  کمتر باشد  $\sigma_{max}$  کمتر خواهد بود؛

اگر به طول بزرگ‌تر نرسیم؛  $L=200$  می‌نویسیم؛


$$\Rightarrow \cos \sqrt{\frac{2 \times 10^4}{2 \times 10^7 \times 2E} \cdot \frac{200}{2\sqrt{3}}} = 0/7$$

برای  $\sigma_{max}$  یک عدد بعدی از  $P$  و  $E$  بدست می‌آید در حالت کانتین اتفاق افتاده است؛



cos اثر منفی باعث می‌شود زاویه از  $\frac{\pi}{2}$  بزرگتر است یعنی گانسی اتفاق افتاده که در واقع مابین این دو می‌توانیم!

\* حالت دیگر نقص



حوزه‌ها مستقیم نباشند

اگر بار به این شکل وارد شود باعث می‌شود که ضلع بیتر هم شود اما اگر نیرو کششی بود ضلع بی‌کمانت به حالت مستقیم درآید

$$U_0 = a_0 \sin \frac{\pi x}{L}$$

بعد از وارد کردن بار  $U_0$  بیتر می‌شود

$$* U = U_0 + U_1$$

$$* M = -PV \quad \text{در هر مقطع}$$

\* دیگری که در اکثر گانسی به وجود می‌آید ناشی از  $U_1$  است

$$* EI U_1'' = M = -P(U_0 + U_1)$$

$$* EI U_1'' + P U_1 = -P U_0$$

$$U_0 = a_0 \sin \frac{\pi x}{L} \Rightarrow U_1 = a_1 \sin \frac{\pi x}{L}$$

$$U_1'' = -a_1 \frac{\pi^2}{L^2} \sin \frac{\pi x}{L}$$

ع/


$$\rightarrow -a_1 \frac{\pi^2 EI}{L^2} \sin \frac{\pi x}{L} + Pa_1 \sin \frac{\pi x}{L} = -Pa_0 \sin \frac{\pi x}{L}$$

$$* a_1 = \frac{-Pa_0}{-\frac{\pi^2 EI}{L^2} + P} = \frac{Pa}{PE - P}$$

اگر نجوہیم (مقیق کرنا سیم باید  $V_0$  را به صورت سبب فوندر نویسیم

$$* V_0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos \frac{n\pi x}{L}$$

cos اول  
و آخر صفر  
است.



یعنی این حالت می تواند شروع می بخائیم  $\sin$  باشد

$$* V = V_0 + V_1$$

$$M = -P(V_0 + V_1)$$

$$* EI V_1'' = M = -P(V_0 + V_1)$$

$$EI V_1'' + P V_1 = -P V_0$$

$$V_1 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

تبدیل کنیم  
شماره

$$V_1'' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-b_n n^2 \pi^2}{L^2} \sin \frac{n\pi x}{L}$$



$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} -b_n \cdot n^2 \cdot \pi^2 EI \frac{\sin n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} P b_n \frac{\sin n\pi x}{L}$$




$$= - \sum_{n=1}^{\infty} P a_n \frac{\sin n\pi x}{L}$$

چون  $x$  متغیر است باید رابطه با زای هر  $n$  مقرر باشد تا طرفین  $\sin x$  بتواند ساده شود.

$$* b_n = \frac{P a_n}{n^2 P E - P} = \frac{P/P E \cdot a_n}{n^2 - P/P E}$$

وقتی بار زبانی نبود جمله اول با زای  $n=1$  ،  $b_1$  به سمت  $\infty$  میل می کند و جمله ای است که برای ما مهم است

اگر جمله ای خمیدگی داشته باشد وقتی بار را زبانی کنیم و بار به سمت بار کمرانی میل می کند تغییر شکل به سمت  $\sin$  ای میل می کند




اگر  $\frac{a_0}{L}$  را زیاد کنیم ، خطای نقص //

مقیاس های طول نشان می دهد که کمی بیش تر تسلیم می شود

اگر  $\delta = 0$  باشد خمیدگی اولیه یعنی زبراد پس هم از یک نقطه شروع می شوند

نسبی ابتدا اثر  $\theta = 0$  باشد  $\frac{P}{A}$  باید تنش تسلیم هر بند  $\theta$

\* تنش های پسماند  $\theta$



وقتی فولاد سرد می شود اول گوشه ها سرد می شوند و وسط تقطع  $\theta = 300$

فولاد در یک درجه حرارتی مذاب است از آن به سرد با تغییر درجه حرارت آن در طول ثابت باشد تنش در آن ایجاد نمی شود.


چون با سرد می توان شکل فولاد را عوض کرد پس نسبی در آن ایجاد می شود باید یک حالت پهن حاصل را داشته باشد یعنی به یک درجه حرارتی سرد که تغییر طول آن آزاد باشد اگر آزاد نباشد تنش ایجاد می شود.

بالتر از  $\theta$  مذاب است یا بین هر از آن مذاب نیست


قطر مشخص شده زودتر از  $\theta$  یا بین می آید

در یک حالتی که هم از  $\theta$  کمترند از این به بعد هم تقاطع با باید به یک اندازه درجه حرارتی کم شود که

در این صورت تنش ایجاد نمی شود




در حالتی که تقطع سرد شده و مثلاً به  $20^{\circ}C$  رسیده است گوشه تنگ اثر فشار است و در وسط تحت کشش  $\theta$



$$\int_A \delta \delta A = 0$$

- این اثرات منفر خواهد بود چون هیچ منبری نداریم



فرض کنیم 0.45m داشته باشیم  
اگر تنش را با اندازه 0.45m از زراد کنیم  
تا 0.45m تنش را اضافه کنیم  
در نتیجه تنش منفی شود.

$$F_1 = 0.45m$$

در کتاب های مختلف ممکن است به جای 0.4 ، 0.3 باشد  
با مشکل توزیع سهموی باشد

دقیق به 0.45m برسیم بدون اعمال نیرو می توان تغییر طول ای را کرد یعنی 0.45m (نیرو)

اعمال کنیم وسط به تنش تسلیم رسید است از این به بعد با اقدام نیرو دیگر گوشه ها تنش نمی گیرند

بلکه فقط وسط تنش آن تغییر می کند سستی ها به جاهای می رود که تنش مگر است


$$F = 0.45m A \quad \text{مگر می شود که فقط وسط تنش آن تغییر می کند}$$

اگر تنش‌های فشاری احوال کنیم


	$-\frac{1}{2}\sigma_{yp}$	$-\frac{1}{4}\sigma_{yp}$	$F_1 = -\frac{1}{4}\sigma_{yp} \cdot A$
$\frac{1}{2}\sigma_{yp}$	$-\frac{1}{2}\sigma_{yp}$	$0$	$F_2 = -\frac{1}{2}\sigma_{yp} \cdot A$
$-\frac{1}{2}\sigma_{yp}$	$-\sigma_{yp}$		$F_3 = -\frac{1}{4}\sigma_{yp} \cdot A$

اما اگر طول زیاد باشد و گمانش بطرح باشد


$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$




هر چه  $L$  کوچکتر باشد مقدار بار بحرانی  $P_e$  بیشتر می‌باشد؛  
 می‌توان بار بیشتر احوال کرد این بار احوالی نه همان اضافه یعنی توردیم  
 و در  $P_e$  اضافه می‌شود با هم این یک صفت احوالی در  $P_e$  خارج می‌شوند  
 پس  $P_e$  کوچکتر از  $P_e$  وقتی خواهد بود و وزن  
 $P_e$  قدری کمتر.




کسیم اثر بلند با I فرق دارد.



چون در این حالت چوبی داده می‌شود  
 تنش سازه حتی ممکن است به  $\sigma_{yp}$  برسد




تندی اولیه



نقص خروج از محور

از یک نقطه شروع می شود

$$e c / r^2 = 0$$




مقداری اولیه متوال

از یک نقطه شروع می شوند

$e$  مقدار واقعی خروج از مرکز  
 $c$  فاصله از مرکز مقطع در بخش  
 $r$  شعاع ژیراسیون

$$\frac{e c}{r^2}$$


$a$  مقدار در وسط تیر  
 $\frac{a}{l}$



شش قابس ماند

هر چه قدر خروج از محور را بخواهید هوشیار کنید به معنی شود ماندگی تعدادی در نظر بگیرید

آین نام آمریکا که آسین نام ایران از روی آن است به صورت زیر است :



همان می شود

یک سهی است با

$$\sigma_{yP} / 5$$

$c_c$

POOKER

فرمول عمومی  $\sigma = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{P}{A}$  اویلر

آیین نامه آمریکا اثرات مجموع نقص ها و تنش های بیجان را با هم برزی کرده و مقدار  $\sigma_{yp} / 0.5$  را در نظر می دهند.

معادله عمومی  $\sigma = A - B \lambda^2$

$\lambda = 0 \Rightarrow A = \sigma_{yp}$

$C_c = 0.5 \sigma_{yp}$

C هم روی عمومی اویلر است هم روی عمومی آیین نامه

$0.5 \sigma_{yp} = \frac{\pi^2 E}{C_c^2} \Rightarrow C_c = \sqrt{\frac{2 \pi^2 E}{\sigma_{yp}}}$

این عمومی می تواند کارمورد اما یک ضریب اطمینانی باید بکارمده شود :

درصورت عمومی اویلر یعنی از نقطه C ضریب اطمینان  $\frac{23}{12}$


در  $\lambda = 0$  ضریب اطمینان  $\frac{1}{4}$  مهمل گشتن است

از 0 تا نقطه C ضریب اطمینان از  $\frac{5}{16}$  تا  $\frac{23}{12}$  تغییر می کند به صورت زیر :

$SF = \frac{5}{4} + \frac{3\lambda}{\lambda C_c} - \frac{\lambda^2}{\lambda C_c^2}$

به تدریج که  $\lambda$  زیاد می شود SF زیاد می شود :

$\lambda = C_c$   $SF = \frac{23}{12}$



« آیین نامه آمریکا - آمریکا »

برای مقادیر مختلف  $\lambda$  ضریب SF =  $\frac{5}{4}$  بود

درملم مشناری هر چه  $\lambda$  بیشتر می شود احتمال نقص میزدن بیشتر است پس ضریب اطمینان زیاد تر شده است.

از نقطه  $C$  به عدد خطاها به مقدار  $\max$  خود رسیده از پس هزینه اطمینان ثابت می شود

در فشار خراب شدن در طول های کم با تسلیم است و در طول زیاد با گمانش هر چه طول زیاد تر باشد گمانش بیشتر است.

در همین مورد تقریباً تنش های معاند بیشتر اثر را دارند

برای هر  $A$  می توان یک تنش مجاز بدست آورد اول  $\omega$  که مربوط به آن  $A$  را می یابیم برضرب اطمینان تقسیم می کنیم تا  $\omega$  که بدست آید


این یعنی مابین مقطع  $A$  بدست آمده و آسین نامه آمریکا می نویسد همه مقامع دیگر را از روی این یعنی بیاید در حالیکه درست نیست

در آسین نامه آلمان  $\omega \leq \frac{P}{A}$  باید این رابطه هم را بماند در حالیکه  $\omega < 1$  است یعنی

$\omega$  را زیاد می کنند  $P$  را از روی آن می یابند

## محازن حدازمازك مدور 8



هم بارگذاري وهم شكل مخزن طوي بايند كه سبت به يك محور مرمز مابند



بارگذاري هم بايد دور مابند تا تعادل از سين مرفد

حالت هاي مبادره م استوانه و كره را ابتدا بر سي مي كنيم 9

يك استوانه طولاني داريم




فرض كنيم فشار را با P در تمام نقاط رايخ

محل يك نوبت با زمتم

مي توانيم فقط مكني از استوانه را به طول واحد با طول L در نظر بگيريم 9


از طرفي مي توان آن را به دو نيم استوانه تبديل كرد 9



فشار بيال عمود بر حداز است

اگر استوانه كامل بود تعادل م مبرار بود اما

بنايم استوانه است



$$\Rightarrow dF = P(Rd\theta)L$$

$$dF_y = P(Rd\theta)L \cdot \cos\theta$$



$$F_y = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} PRL \cos \theta \, d\theta$$

چون متوازن است  
 $\sum F_x = 0$  است

$$= PRL \sin \theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$F_y = 2PRL$$

می توانیم باقیوم  
 P عمودم جوردهم  $F_y$  را بیایم که  
 می شد P ضرب در مساحت یک تپیل به طول  $2R$  عرض  $2R$

برای حفظ تعادل و در سطح حدارنازک داریم ؛

$$\sigma = \frac{2PRL}{2tL} \rightarrow \text{مساحت تپیل ها}$$

$$\sigma_t = \frac{PR}{t}$$

در هر نقطه این تنش معاسم محیطه دارنازک  
 است

این تنش را تنش معاسمی یا تنش محیطی یا تنش حلقوی می گویند



tangential stress

Circumferential " محیطی

Hoop " حلقوی

اگر طول بتواند را  $\infty$  نگیریم می توانیم از این فرموله است که می توانیم فشار وارده را بدو

این شمارهها در هر نقطه که بتواند را قطع می کنیم باید در حال تعادل باشند ؛



$$F = P \cdot \pi R^2 t$$

متوسط  $R$   $A = \pi R \cdot t$  همانک

$$\sigma = \frac{\pi R^2 P}{\pi R t}$$

تشن طویی چون در مقدار طول استوانه است

$$\sigma_L = \frac{PR}{t}$$

\* تشن طویی در استوانه و نصف تشن هاسی است


اگر یک لوله را از آب پریم اگر فشار آب دور لوله تقریباً ثابت باشد از همین رابطه استوانه

می شود ولی تشن هافنیاری خواهد بود

همین از  $R$  متوسط استفاده کنید


این که تشن استوانه هافنیاری باشد مرتفی ندارد

مثلاً اگر چوبهیم نیرهارا در هکن دیابیم سطح را در هکن عمودم در تصویر می بینیم




$$F_x = P \cdot A$$

مثال:



هره طول بتواند را کم کنید باز هم شش طوی را به همان مقدار خواهد داشت

تا ما شکل به یک کره تبدیل کنید ؟




$$F = P \cdot \pi R^2$$

$$\sigma = \frac{P \cdot \pi R^2}{2 \pi R t}$$

$$\sigma = \frac{PR}{2t}$$


در کره ششی که داریم ما شش طوی را بتوانیم تمام است ؟

در نقطه ای مثل A شش در هم می آید و وجود دارد چون در نقطه روی کره می توان در هر جهتی یک





A |  $\sigma$   
B |  $\sigma$

تقاطع زرد و کره را به دو نیم کره تقسیم کرد



دامه بوهر یک نقطه می شود



در صفحات عمود بر هم تنش عمودی داریم هم تنش مشی.

در چنین مواردی که در حال ته آن سده است به هر کوی پس هر دو تنش را داریم  $\sigma_t, \sigma_l$

در که این دو تنش وجود دارند و می توان آن با تعارض طولی استوانه مابم است در کتاب خانه

نام تنش عمودی هم گذر شده می شود -

به خاطر وجود تنش ها ع داریم


$$* \quad \epsilon_t = \frac{1}{E} (\sigma_t - \nu \sigma_l)$$

در استوانه داریم

$$* \quad \epsilon_l = \frac{1}{E} (\sigma_l - \nu \sigma_t)$$

تنش طولی

$$; \quad \epsilon_l = \frac{\Delta l}{l}$$



$$* \quad \epsilon_t = 8$$

و می تغییر طول در این حالت جمع می شود در علوم می شود که محیط استوانه وجود تغییر کرده است

۷۰۰

$$* \quad \epsilon_t = \frac{\Delta (2\pi R)}{2\pi R} = \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta D}{D}$$

دکمه دارم ۸

$$* \quad \epsilon = \frac{1}{E} (\sigma - \nu \sigma) = \frac{\sigma}{E} (1 - \nu)$$

$$* \quad \epsilon = \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta D}{D}$$

۸ مثال



$$L = 10 \text{ m}$$

$$R = 2 \text{ m}$$

$$t = 3 \text{ cm}$$

$$E = 2 \times 10^4 \text{ kg/cm}^2$$

$$\nu = 0.3$$

فضای داخلی پر است با آب ۱۵۰۰  $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^3}$

اودن شش های طولی و شعاعی را نسبتاً تغییر ایجاد کردن؟

$$* \quad \sigma_t = \frac{PR}{t} = \frac{1500 \times 200}{3} = 10000 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_r = \frac{PR}{2t} = 5000$$

$$* \quad \epsilon_t = \frac{1}{2 \times 10^4} (10000 - 0.3(5000)) = 425 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$* \quad \Delta R = R(\epsilon_t) = 200(425 \times 10^{-4}) = 0.017 \text{ cm} \quad \text{تغییر شعاع}$$

$$* \quad \epsilon_l = \frac{1}{2 \times 10^4} (5000 - 0.3(10000)) = 10^{-4}$$


$$* \quad \Delta l = \epsilon_l \cdot l = 10000 \times 10^{-4} = 10^{-1} \text{ cm} = 1 \text{ mm} \quad \text{تغییر طول}$$

۴۷

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta L}{L}$$

تغییر حجم  $\Rightarrow V = \pi R^2 L$   
 $\Delta V = 2\pi R (\Delta R) L + \pi R^2 \Delta L$

تغییر طولی  $\epsilon_V = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 \quad *$   
 $\downarrow \quad \downarrow$   
 $\epsilon_t \quad \epsilon_l$



$$\epsilon_3 = -\frac{\nu}{E} (\epsilon_t + \epsilon_l)$$

$$\epsilon_3 = -\frac{0.3}{2 \times 10^7} (\epsilon_t + \epsilon_l) = -225 \times 10^{-9}$$

$$\epsilon_V = \epsilon_t + \epsilon_l + \epsilon_3$$

$\epsilon_V$  که بدست آوردیم تغییر حجم مصالح بکار رفته را به ما می‌دهد نه حجم مصالحی درونی را

در حالی که  $\Delta V$  که بدست آوردیم تغییر حجم خود کار درون ظرف است

دسته در شکل نسبت  $\frac{t_1}{t_2}$  را چنان بیابید که در محل اتصال تنش اشیائی یکبار شود ؟



دو سمت شماره و یک سمت دستبند می‌داریم

$$\epsilon_t = \frac{\Delta D}{D} = \frac{1}{E} (\sigma_t - \nu \sigma_r)$$

$$\epsilon = \frac{\Delta D}{D} = \frac{1}{E} (\sigma - \nu \sigma) = \frac{\sigma}{E} (1 - \nu)$$

$$\epsilon_t = \epsilon$$

$$\sigma_t - \nu \sigma_r = \sigma (1 - \nu)$$

$$\frac{PR}{t_1} - \nu \frac{PR}{r_1} = \frac{PR}{t_2} (1 - \nu)$$

$$\frac{r_1 - \nu}{r_1 t_1} = \frac{1 - \nu}{r_2 t_2} \Rightarrow$$

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{1 - \nu}{r_1 - \nu}$$


باید هر دو با هم نیز هم بدهند

اگر تمام وجه‌های این باشد در حوائی محل اتصال تنش‌ها از این فرمول‌ها نسبت می‌گردد

تنش‌های ناشی از کشش با فرمول جمع می‌شود

مثال: محفظه‌ی مطابق شکل با ورق‌هایی به ضخامت  $t_1 = 14 \text{ mm}$  ،  $t_2 = 7 \text{ mm}$  ، طول

$$D = 2 \text{ m} \quad , \quad L = 4 \text{ m}$$





اگر داخل بتواند را بر آب با فشار هفتاد کیلوگرم و بعد از آن مقدار آب اشیائی یک کیلوگرم با فشار  $10 \text{ kg/cm}^2$  اضافه

شود چه آب به داخل آن یک واحد است ؟

$$10^{-4} = \text{ضریب تراکم آب}$$

به درخت آب جذب خواهد شد یعنی به خاطر تغییر حجم استوانه درخت  
 در ۲ به خاطر این که آب کم پذیر است ؛



مثال : حلقه فولادی که شعاع داخلی آن کوچکتر از شعاع بیرونی حلقه ①  
 است می خواهیم روی حلقه ② قرار دهیم و این کار را با  
 صدارت انجام می دهیم

$$R_1 = 20 \text{ cm}$$

$$R_2 = 29.01 \text{ cm}$$



وقتی محو می شود برش هایی در حلقه های دیگر می شود  
 و در فشاری بین آنها رد و بدل می شود

$$t_1 = 1 \text{ mm}$$



$$t_2 = 2 \text{ mm} \quad E = 2 \times 10^6 \text{ Kg/cm}^2$$

بنی بر علوم ① فشارهای ایجاد می شود تا شعاع آن بزرگتر شود ؛  
 در حالت شعاع ها نباید صاف شوند ؛

$$|\Delta R_1| + |\Delta R_2| = 0.01 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \Delta R_1 - \Delta R_2 = 0.01 \text{ cm} \quad R_1 \text{ زاویه دارد } R_2 \text{ کم}$$





مثال ۸ در طبقه از دو جنس متفاوت


روی هم قرار بگیرند

معدن  $Al$ ،  $St$  چون  $Al$  ضریب انشعابی

مزیتری دارد وقتی نور می‌شوند  $Al$  نیز تغییر قطر

می‌دهند؛ باید در این حالت  $DR$  ها مساوی

باشند که در این حالت  $DR$  های ناهم از ضمار داخلی است، مگر ناهم از حرارت



اگر یک حلقه ای داشته باشیم حلقه حول محوری می‌چودم  
 صفحه مثل دوران کند در این دوران نیروی کثرت از مرکز  
 به دراز آن وارد می‌شود که می‌خواهد قطر آن را زیاد کند  
محل این است که یک فشاری از داخل به آن اثر می‌کند :

ω سرعت زاویه ای

$$dF = dm (\omega^2 R)$$

$$* dm = \rho dr$$

$$* dF = \rho dt (\omega^2 R)$$

$$= P (L \cdot t \cdot R d\theta) \omega^2 R$$

$$dF = PLtR^2 \omega^2 d\theta$$

مقدار  
اکسپانده

$$P = \frac{dF}{L \cdot R d\theta} = \rho t R \omega^2$$

$$\sigma_t = \frac{PR}{t} = \rho R^2 \omega^2$$

تشنه ماگنیم


$$\sigma_t = \frac{\gamma}{g} R^2 \omega^2$$

$$R^2 \omega^2 = v^2$$


\*  
سرعت خطی  
هم

حالت کلی 8

یک مخزن از دورا یک محلی حول یک محور میگرداند است؛



$R_m$  شعاع داخلی سطح انحراف  
 $R_o$  شعاع مدار



اگر تعداد یک ایسان از این مخزن را در نظر بگیریم

همه را مجموعاً سطح انحراف  
 رسم


$\sigma_m$  هراس سطح انحراف (1) (2)  
 $\sigma_t$  مجموع سطح انحراف  
 0 فشار مجموع ایسان از داخل

$$\frac{\sigma_t}{R_t} + \frac{\sigma_m}{R_m} = \frac{p}{t}$$

$\sigma_t$  ها در یک راستا هستند  
 با هم زاویه ضعیفی کوچک می سازند.  
 $\sigma_m$  ها در یک راستا و با هم ایسان  
 متفاوت اند؛ ولی برآینده  
 آنها در همان استنداد  $p$  می افتد.

\*  $\sigma_m$  معمولاً از تعداد نیروها در هر واحد دورا ناپدید می آید؛

۵۷



بندگانه


$R_m = \infty$

$\sigma_m = 0$


برای بدست آوردن  $\sigma_m$  باید بتوانیم راجع کنیم

$\sigma_m$  همان  $\sigma$  است

$\Rightarrow R_m = \infty \quad \frac{\sigma_m}{R_m} = 0$



\*  $\frac{\sigma_t}{R_t} = \frac{P}{t} \Rightarrow \sigma_t = \frac{PR_t}{t} = \frac{PR}{t}$




$R_t = R_m = R$

\* برای تکمیل کرده ۸

که را از هر جهت قطع کنیم  
بشکل داریم معادلاتی شکل کرده درجه همان یک است  
پس  $\sigma_m = \sigma_t$  است

\*  $\frac{\sigma}{R} + \frac{\sigma}{R} = \frac{P}{t} \Rightarrow \sigma = \frac{PR}{2t}$





دفعه A  
ناحیه P


می توان  $\sigma$  را بدست

بارگذاری روی مخزن صفا باید دوار باشد

اگر استوانه به طور افقی باشد می توان از این روشی رفت



$\sigma_m$  را از روی تانک  
می یابیم



بزرگ فشاری آب بالا  
باس

$$P = \gamma h$$

$$\bar{W} = V \gamma = (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2}) \frac{h}{3}$$


$$= (\pi R_1^2 + \pi R^2 + \pi R_1 R) \frac{h}{3} \gamma$$

وزن آب بالای این مقطع  $F = \pi R^2 h \gamma$

هر رادیان  $\theta$   $\rightarrow$  شعاع  $R$



$$* \int_0^{2\pi} \sigma_m \cdot t R d\theta \cos \alpha =$$

$$= \sigma_m t R (2\pi) \cos \alpha$$




$$W - F = \sigma_m t (2\pi R) \cos \alpha$$

از راست به چپ




و د






\* تئوری حالی مقاومت ۸

مقاومت در مقابل حرارت به تئوری تسلیم دارد

می خواهیم بینم در حالتی دو محوری و ۳ محوری حرارتی درگیر است ؟



این نمودار را در مقاومت (۱) بررسی کردیم -



در اجزایی که مثل فولاد تسلیم دارند حرارتی را با تسلیم نمی گیرند

اما اجزایی مثل بتن و فولاد که تسلیم ندارند حرارتی آنها را با تسلیم نمی گیرند ؟

از این به بعد  $\sigma_e$  را در نظر می گیریم اگر سعی تسلیم داشته باشیم  $\sigma_{yp} = \sigma_e$  در غیر این

مقاومت  $\sigma_e = \sigma_u$

\*  $\sigma_e$  را در مقاومت می گویند ؟

فرصت های زیادی ارائه شده است یعنی از این فرصت ها امروزه رفته رفته اند اما از نظر تاریخی بهترین

فرصت ها را بحث می کنیم

\* فرضیه اول 8

در حالتی ۲ صدی ۳ صدی هر وقت نزدیکترین تنس سن ۵۰، ۵۲، ۵۴ به تنس تسلیم رسید

تلم آفاق می افتد و اگر به تاب رسید هم به تنس نهایی می رسد

این فرضیه ساده ترین فرضیه ای است که به ذهن می آید

این فرضیه را فرضیه تنس بلوری ماکزیم یا فرضیه زانگن می گویند

در یک افغان تنس همگامی هم داریم در این فرضیه تنس های اصلی را در نظر می گیرند

این فرضیه یعنی جاها جواب می دهد مثلاً در مورد سنس و تنس نتایج نسبتاً قابل قبولی می دهد  
آزادی که ما دارند بر جواب می دهد

\* فرضیه دوم 8 فرضیه پواسون

این فرضیه را فرضیه بخش خطی ماکزیم می گویند

حالت ۳ صدی

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$


$$\epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)]$$

$$\epsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)]$$

مزدترین تنس بین این ۳ را از روی مزدترین بخش در نظر می گیریم

$$\epsilon_0 = \frac{\sigma_0}{E}$$

ع مقدار را از روی تنس همگامی است می آورند یعنی



هر کدام از تنش ها که با  $\sigma_0$  هم نامند  
در آن تنش خراب می شود؛  
بنیادی را می تواند بپذیرد که در اصل  
تخل باشد.

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} (\sigma_1 - \nu \sigma_2)$$

$$\text{if } \sigma_1 > \sigma_2 > 0$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{E} (\sigma_2 - \nu \sigma_1)$$

①  $\epsilon_1 > \epsilon_2$       $\epsilon_1 = \epsilon_0 \Rightarrow * \sigma_1 - \nu \sigma_2 = \sigma_0$      خط ①  
 در  $\sigma_1$  خراب می شود  
 از  $\sigma_2$  در  $\sigma_1$  خراب می شود؛

② if  $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$       $\epsilon_2 > \epsilon_1$   
 $* \sigma_2 - \nu \sigma_1 = \sigma_0$      خط ②

③  $\sigma_1 < 0$      if  $|\sigma_1| > \sigma_2$       $\sigma_1 - \nu \sigma_2 = -\sigma_0$   
 $\sigma_2 > 0$


در جاهایی که تنش ها هم علامت اند تنش های متری را می توان اعمال کرد پس به فرضیه اول؛

این فرضیه بواسطه درجی جاها جواب درست می دهد؛ نسبه خوبی ندارد.



فرهنگ‌های مقاومت ۸

- ۱ - فرهنگ تنش عمودی ماکزیمم (راکتین)
- ۲ - تنش خطی ماکزیمم (بواسن)
- ۳ - بیشترین ماکزیمم




در تنش max ۸ در این فرهنگ بیش راه‌انداز محلی قرار می‌دهد در رسیدن به حد مقاومت

با فرهنگ کون - مرسکا

- در این فرهنگ تنش و تنش با هم متناسبند


در تنش  $\tau_{xy}$  دارای  $\sigma_{xx}$  و  $\sigma_{yy}$  است مخزن عمودم آن روی  $\sigma$  این



مخزن ندارند


هر حالتی بیش ماکزیمم در این  
تولید می‌دهد تسلیم داریم

در حالت ۳ بعدی



اگر  $\sigma_2 = 0$  باشد و  $\sigma_1 > \sigma_2$  و هر دو مثبت باشند کمترین تنش اصلی  $\sigma_3$  کوچکترین

تنش اصلی  $\sigma_2$  است پس  $\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - 0}{2}$  و باید با  $\frac{\sigma_0}{2}$  برابر باشد پس  $\sigma_1 = \sigma_0$



$\sigma_2 = \sigma_0 \iff \tau_{max} = \frac{\sigma_0}{2}$  ,  $\tau_{max} = \frac{\sigma_2 - 0}{2}$  پس  $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$

$\sigma_1 = -\sigma_0 \iff \tau_{max} = \frac{\sigma_0}{2}$  ,  $\tau_{max} = \frac{0 - \sigma_1}{2} \iff \sigma_1 < \sigma_2 < 0$

بنی در این ۴ صورت فرضیه اول مقرر است ؟

اگر  $\sigma_1 > 0$  ,  $\sigma_2 < 0$  باشد

$$\Rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{\sigma_0}{2}$$

خط دایره  $\sigma_1 - \sigma_2 = \sigma_0$  و خط دایره  $\tau_{max}$

اگر  $\sigma_1 < 0$  ,  $\sigma_2 > 0$  باشد


$$\Rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{2} = \frac{\sigma_0}{2} \quad \text{⊙}$$

این فرضیه برای مصالحی که تسلیم دارند فرضیه خوبی است.

« به شکل و صفتی است. »


۴- فرضیه انرژی تحسین واحد حجم ۸ « پلترای »

اگر یک نقطه بیرونی به تسلیم برسد (فرضی در واحد حجم) باید به معیار مورد نظر برسد.



$$u = \frac{\sigma_0^2}{2E} \text{ معیار}$$

در حالتی انرژی به این مقدار که برسد به تسلیم رسیده ایم.



$$\epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)]$$

$$\epsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)]$$

$$* U = (\sigma_1 dy dz) \cdot (\epsilon_x dx) \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\sigma_2 dx dz) \cdot (\epsilon_y dy) + \frac{1}{2} (\sigma_3 dx dy) \cdot (\epsilon_z dz) \cdot \epsilon_r$$

$$\text{معیار } u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} (\sigma_1 \epsilon_1 + \sigma_2 \epsilon_2 + \sigma_3 \epsilon_3)$$

$$\sigma_{\text{میانگین}} = \frac{1}{2E} \left[ \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\sigma(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) \right]$$

$$u = \frac{1}{2E} \left[ \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\sigma(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) \right]$$

که باید با  $\frac{\sigma_0^2}{2E}$  برابر شود؛

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\sigma(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) = \sigma_0^2$$

معادله یک ~~معادله~~ معادله بیضی است

در حالت ۲ محوری معادله یک بیضی است  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma\sigma_1\sigma_2 = \sigma_0^2$

در نقاط گوشه در ربع اول محقات  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma\sigma_1\sigma_2 = \sigma_0^2$  در یک خط با زاویه  $45^\circ$  حرکت کردیم پس  $\sigma_1 = \sigma_2$  است.


$$\sigma'^2 = \frac{\sigma_0^2}{2(1-\nu)}$$

$$\Rightarrow \sigma' = \frac{\sigma_0}{\sqrt{2(1-\nu)}}$$

$$1-\nu > \frac{1}{2} \Rightarrow 2(1-\nu) > 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{2(1-\nu)} > 1$$


$$\Rightarrow \sigma' < \sigma_0$$



این فرسینه هم تقریباً با هیچ سعی خوردگی آید


۱۶ این فرسینه را یعنی نسبتاً فرسینه هم در خوب دهری با نام فرسینه انزیمی بخش الموماج واحد هم ارائه شد

۵ - انرژی تنش اوجاج و الاستیک ۸



$$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$$

✓ این شکل اوجاج ندارد چون تنش نداریم  
قوت تغییر حجم داریم




✓ این شکل تغییر حجم ندارد اگر  $\epsilon_v$

را حساب کنیم

$$\epsilon_v = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3}{3} \Rightarrow \epsilon_v = 0$$

قوت اوجاج دارد



تغییر حجم هوم هانی  
قول و حساب

اگر تنش کشی داشته باشیم و از هم دور هم راجت انرژی تنش های مادی تمام بدیم اوجاج

نداریم انرژی تنش اوجاج ندارد پس طبق این فرضیه به تنش کشی هیچ وقت به تسلیم نمی رسد

این فرضیه نسبت به فرضیه های دیگر قبول تر است ؟

اوجاج distortion

$$* U_d = \frac{1}{2PE} \left[ (\sigma_1 - \sigma_m)^2 + (\sigma_2 - \sigma_m)^2 + (\sigma_3 - \sigma_m)^2 - 2 \left[ (\sigma_1 - \sigma_m)(\sigma_2 - \sigma_m) + (\sigma_2 - \sigma_m)(\sigma_3 - \sigma_m) + (\sigma_3 - \sigma_m)(\sigma_1 - \sigma_m) \right] \right]$$

۵۵۱

$$\begin{aligned}
 u_d &= \frac{1}{rE} \left[ \sigma_1^2 + \sigma_r^2 + \sigma_r^2 + r\sigma_m^2 - r\sigma_m(\sigma_1 + \sigma_r + \sigma_r) \right. \\
 &\quad \left. + \sigma_1^2 + \sigma_r^2 + \sigma_r^2 - r\sigma_m^2 \right. \\
 &\quad \left. + \frac{r\sigma_1^2}{r} + \frac{r\sigma_r^2}{r} + \frac{r\sigma_r^2}{r} - \frac{r}{r}(\sigma_1\sigma_r + \sigma_r\sigma_r + \sigma_r\sigma_1) \right] \\
 &\quad - rD \left[ \sigma_1\sigma_r + \sigma_r\sigma_r + \sigma_r\sigma_1 + r\sigma_m^2 - r\sigma_m(\sigma_1 + \sigma_r + \sigma_r) \right] \\
 &\quad + rD \left[ -\sigma_1\sigma_r - \sigma_r\sigma_r - \sigma_r\sigma_1 + r\sigma_m^2 \right] \\
 &\quad + rD \left[ \frac{\sigma_1^2 + \sigma_r^2 + \sigma_r^2}{r} - \frac{\sigma_1\sigma_r + \sigma_r\sigma_r + \sigma_r\sigma_1}{r} \right]
 \end{aligned}$$

$$u_d = \frac{1}{rE} (1+D) \left[ \sigma_1^2 + \sigma_r^2 + \sigma_r^2 - (\sigma_1\sigma_r + \sigma_r\sigma_r + \sigma_1\sigma_r) \right]$$


$$\sigma_r = \sigma_r = 0 \Rightarrow u_d = \frac{\sigma_0^2 (1+D)}{rE}$$

رابطه کلی

$$\sigma_1^2 + \sigma_r^2 + \sigma_r^2 - [\sigma_1\sigma_r + \sigma_r\sigma_r + \sigma_r\sigma_1] = \sigma_0^2$$

در فرمول (۴) ضرب در ۲ و تنظیم ابعاد را انجام می‌دهیم.

$$\sigma_1^2 + \sigma_r^2 - \sigma_1\sigma_r = \sigma_0^2$$



یعنی گوییم است  
از داخل یعنی فرمول (۴) می‌گذرد

در واقع یک استوانه است که تا ۵۰ ادا می‌دارد

ولی فرضیه ۴) یک صفتی کون است

فرضیه ۱۳) یک مستوی است که محور آن همان محور استوانه است با هر ۳ محور زاویه‌های مساوی دارد

مقطع این فرضیه در حالت ۳ بعدی با صفحه یک شکل و صفتی است که تا ۵۰ ادا می‌دارد


فرضیه یک صفتی است که محدود است تا ۵۰ نمی‌روند پس دارای اسکال است

مثلاً فولاد در تنش کمری فشاری خراب نمی‌شود نه تسلیم نمی‌رسد.

فرضیه دوم یک شکل متوازی‌الضلع است که حجم محدود دارد

۴- فرضیه سوم بعداً توضیح داده می‌شود.

از سه مقاومت را بخواهیم بیابیم



$$\sigma_1 = \tau$$

$$\sigma_2 = -\tau$$

$$\sigma_3 = 0$$

خط نارویه

۴۵° نامی

در تنش خاص

فرضیه ۱) بهترین مقاومت را دارد

فرضیه ۱۳) از همه کمتر مقاومت دارد، یعنی خود را


فرضیه ۱۴) مقدار کمترین را  $\frac{\sigma_c}{2}$  می‌دهد

فرضیه فولد - مس

$$3\tau^2 = \sigma_c^2 \Rightarrow \tau = \frac{\sigma_c}{\sqrt{3}}$$

$$\tau = 0.577 \sigma_c$$

۵۶




توانم مربوط به ۸-۷ تا حدود ۵۵-۶۰ در ۱۴  
 توانم مربوط به ۴-۵ هستند

به عبارتی فرضیه مونس-کولم بهترین مدلی است که  
 با تجربه هم صادق است

\* به عبارتی برای اجزایی که تسلیم دارند فرضیه ۵ بهترین فرضیه است :



فرضیه ۳ و فرضیه ۵ این مسیر را دارند که بین فشار و کشش تفاوت نمی گذارند «تقریباً دارند»



صند فرضیه ۱ را می شود اصلاح کرد

در بعضی اقسام مثل مصالح تنهایی که فشار را خوب تحمل می کنند این فرضیه ۱  
 می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

ضلعی و تقارن ها این حالت را دارند



در فرضیه مونس که با فرضیه ۳ و ۵ آند

برای این احوال این فرضیه ها را می نویسیم :

$$\tau_{max} = R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$



$$\sigma_y = 0 \Rightarrow \tau_{max} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2}$$

$$\sigma_1, \tau \quad \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \dots$$

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} \\ \sigma_2 = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} \end{cases}$$

شش‌گونی اصلی

\* فرم‌های 8 و 9

$$\tau_{max} = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} = \frac{\sigma_0}{2}$$

$$\sigma_x^2 + 4\tau^2 = \sigma_0^2$$

همی‌تربصارتی است

\* فرم‌های 10 و 11

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2 = \sigma_0^2$$


$$\Rightarrow \left( \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} \right)^2 + \left( \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} \right)^2 -$$

$$\left( \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} \right) \left( \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2} \right) = \sigma_0^2$$

$$\frac{\sigma^2}{4} + 4\left( \frac{\sigma_x^2}{4} + \tau^2 \right) = \sigma_0^2$$

$$\sigma_x^2 + 4\tau^2 = \sigma_0^2$$

۵۷



مکان و مابعد ای

$$\sigma_{yp} = 2400 \text{ kg/cm}^2$$


$$D = 4 \text{ cm}$$

مقدار M, T را بیابیم

تا به هر دو تسلیم می‌شود


$$\sigma_{max} = \frac{M}{W} = \frac{M}{\frac{\pi R^3}{4}} \Rightarrow \sigma_{max} = \frac{M}{\pi R^3}$$

$$\tau_{max} = \frac{rT}{\pi R^3} = \frac{rT}{\pi (r)^3} \Rightarrow \tau_{max} = \frac{T}{4\pi} = \frac{M}{4\pi}$$



مقیاس ترکیب افشان از A بیرون می‌آید

مقدار max است




$$\text{فرمول: } \left(\frac{M}{4\pi}\right)^2 + r \left(\frac{M}{4\pi}\right)^2 = (2400)^2$$

$$\frac{M^2}{4\pi^2} + \frac{M^2}{4\pi^2} = (2400)^2$$

$$M^2 = (2400)^2 \times 2\pi^2$$

$$M = 2400 \pi \sqrt{2} \text{ kg cm}$$

$$M = 10494$$



\* هفت فون - مین شس عالی ستری را  
تخل می کند

از کمتر بدست آوردید بستاه کرده

$$\left(\frac{M}{2\pi}\right)^2 + 3\left(\frac{M}{4\pi}\right)^2 = (2400)^2$$

$$\frac{M^2}{4\pi^2} + \frac{3M^2}{16\pi^2} = (2400)^2$$

$$\Rightarrow M = 11399 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

مکن بود نگرهارا بدهند و ضرب اطمینان را بخواهند در این صورت هر  $M$  و  $T$  را در یک  $K$  ضرب

می کردم و در رابطه بکاری مردم

بسته بستوانه صدارنازکی است. زم این فشار داخلی  $20 \text{ kg/cm}^2$  قرار دارد


$$D = 4 \text{ (cm)}$$

$$t = 5 \text{ (cm)}$$


$$P = 20 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_0 = 2400 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \quad P$$


در بستوانه صدارنازک دو تاش دریم طری و صاسی



میرا کافی است همین روش را یاد بگیرم ولی گاهی اوقات احوال را یاد می گیرند



نس P را هم در نظر می گیرند



۶ - هر چه نور ۸


فرصت نور بیان می کند که طامه بزرگ عامل  
حرابی است

هر قطه روی رامه بزرگ تکریم هفت است  
این فرصت بیست در سن و خاک استناره می شود


خاک که خراب می شود هفت آن معلوم است ۶

حرابی در حای است که نوس هفت است

مرای تقین نوس با بزرگ محتوی رام العین دوام  
هفت کرد روحانی نوری که نس ها را الهام می نسیم دامه راهی نسیم  
اگر هفت نس حرابی اتقانی فی اعدا اگر هفت نس خیر



\* حالت ساده این است که پوس را یک خط بگیریم




برای خاک رستن فرسوده خلی خونی است  
امام برای فولاد نگارنی رود

اگر خاک را بگذاریم از یک طرف محیط شود مگر تن می توان به آن وارد کرد

بارخانی 8

حد اکثر باری که یک سازه می تواند تحمل کند

به تفریحی آید که باید ضریب اطمینان باید معرفی داشته باشد اگر در بار مجاز ضرب شود می شود بارهای اما خواهیم



دید که در تمام سازه های این طور نیست

یکی از مسئله تنش آن با تنش مجاز مساوی می شود

$\sigma = \sigma_w$  در یکی از ضلع ها

اگر بار  $P_w$  را در ضریب اطمینان ضرب کنیم تنش در همان ضلع ای که تنش آن با مقدار مجاز برابر بود

می شود  $k \sigma_w$  از طرفی  $k \sigma_w$  می شود  $\sigma_{yp}$

$P \rightarrow k P_w$  (with S.F. above)  
 $\sigma \rightarrow k \sigma_w = \sigma_{yp}$

یعنی که یکی از ضلع ها در حالت تنش تسلیم می رسد


اگر بار را کوچکتر از آن کنیم تنش نمی تواند


زیاد شود و ع بدون اقتدایش تنش زیاد می شود

و تغییر طول زیاد داریم به عبارتی خراب می شود

حون تغییر شکل های داریم که بدون اقتدایش

نیز در وجود می آیند





این اندازه هیر استیک است

باز هم تنگی از جمله ها با تنگی مجاز مرام خواهد بود

و اگر بار را در  $k$  ضرب کنیم تنگی همان جمله  $k$  مرام

می شود که با تنگی تمام مرام می شود ؛

$$Pw \rightarrow Pw k$$

$$\sigma = \sigma w$$

$$\sigma = k \sigma w = \sigma y p$$

مجموعه ای که به تنگی تمام رسیده دیگر بار آن اهنانه می شود

در باره تنگی جمله ای که به تنگی تمام رسیده باقی می ماند که نتوان بار را اهنانه کرد

اما در باره نا هین جمله ای که به تنگی تمام رسیده دیگر بار اضافی نمی گذرد اما بعضی جمله ها باقی می ماندند

تا موقعی که فقط یک جمله باقی ماند که به تنگی رسیده است

$$P_u > P_w k$$

سین بارهای باید جزو کتر از  $P_w k$  باشد

در حالت خاص می توان است

ممکن است در حالت اول به جای این

که یک جمله تنگی مجاز بود ۳ جمله

با هم به مجاز رسد پس ۳ جمله با هم

به تنگی می رسد و بارهای همان مجاز

می شود


$$P_u = P_w k$$

ولی در باره معین

در باره نامعین در مورد ضرب اطمینان می توان تقریب داد

پس در طراحی ها ما را در حد استیک و در دید می کنند که نتوانیم یک مساحت

را با یک مساحت دیگر قابل کنیم ؛



حداقل یک قطعه است

که زیر بار می آید

به تنگی مجاز رسد است

وقتی در ضرب اطمینان

نمی رسد به تنگی می رسد

معنی شده که آسین نام‌های طرف طراحی با بارهای موزن سنی اول سیم که بعد با ری تواند تحمل کند

مد ضرب الطینان واقعین سیم یا اگر بار داریم P آن را در ضرب الطینان خواه ضرب سیم

در این صورت سازه را برای بارهای KP طراحی می‌کنیم ؛

به این روش طرح خمیری یا طرح بدستیک می‌گویند که مکتس طرح سنی مجاز است ؛

آسین نام‌های الان سنی به چند سال سنی در طرح مکتس مجاز را قبول ندارند از این روش استفاده می‌کنند

در سن آرمه در تعداد ۲ از روش سنی مجاز استفاده کردم اما در دس سن آرمه از طرح بدستیک استفاده

می‌کنند روش طرح خمیری اولین بار در سال ۱۹۵۶ برای سازه‌های بتی طرح شد ولی برای سازه‌های

سن آرمه زودتر کار رفت و الان در طرح‌های فولادی روش خمیری و تبدیل شده خمیری داریم که

به آن LRFD می‌گویند ؛

تا چند سال سنی بعضی سازه‌ها را اجازه می‌دادند تا سنی مجاز حل کنیم اما امروزه از طرح خمیری استفاده

می‌کنیم ؛

برای حل مکتس محل می‌کنیم می‌توسم که سنی مله باید استیک مانند اگر هم کانیس مد نظر ما باشد و هم تسلیم باید

۳- مله حذف شوند ؛

۱- ترک مکانیزم یعنی نه قواد کافی مله به تسلیم رسیده باشند و از بایدهای خارج شود


\* مکانیزم به معنی که حرکت داشته باشند گویند ؛



۲ - شرط تعادل


۳ - شرط تسلیم (یا کانش) یعنی شش را ماله حرکت از شش تسلیم بدست میآوریم یا بار بیشتری از کانش بدست میآوریم در هر مسئله

۴ - شرط تغییر شکل باید هم کسش را در نظر بگیریم هم فشار



هرای فشار رو نگه است یکی رو بدست کانش یکی تسلیم در کسش فقط تسلیم مطرح است


\* مسئله ای که در استیکر در نظر گرفته شش آن نباید از شش تسلیم بیشتر شود



در کسش تسلیم تمام مسئله قابل باشد  $P_0$  و فشار

در کانش «فشار»  $P_E = P/2$

با این فرض در فشار هم مسئله کانش می کشد چون بار کانشی از بار تسلیم فشاری کمتر است؛ و تسلیم در کسش اتفاق می افتد و نه در فشار.




باید حداقل مسئله به تسلیم یا کانش مرسد

در مسئله با این فرض کانش تسلیم کشنده؛

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow \omega F a = \frac{P_0}{4} a + \frac{P_0}{4} a \Rightarrow F = 2P_0$$

در این مسئله نیروی داریم که از  $P_0$  بیشتر است پس محاسبه شرط تسلیم است؛ شرط کانش هم رعایت شده چون کسش تسلیم می آوریم

۹)




F را اولاً مثبت فرض کنیم


$$\Sigma MA = 0 \Rightarrow \frac{F a}{2} + \frac{1}{2} P_0 a = \frac{P_0 a}{2}$$

$$\Rightarrow F = -\frac{P_0}{2}$$

پس F کثبی است



اما از نظر تغییر شکل نامساوی است




$$\Sigma MA = 0 \Rightarrow F \frac{a}{2} + P_0 \left( \frac{1}{2} a \right) + \frac{P_0}{2} \left( \frac{1}{2} a \right) = 0$$

$$\Rightarrow F = -2P_0$$

باز هم تنگ برقرار است


اما شرط تغییر شکل برقرار است



$$\Sigma MA = 0 \Rightarrow \frac{F a}{2} - \frac{1}{2} P_0 a = \frac{P_0 a}{2}$$

$$\Rightarrow F = 2P_0 > \frac{P_0}{2}$$

مگر است



$$\Sigma MA = 0 \Rightarrow \frac{P_0}{2} a - \frac{P_0}{2} \frac{a}{2} - F \left( \frac{1}{2} a \right) = 0$$

$$F = \frac{P_0}{4} < \frac{P_0}{2}$$


F هم غشایی است هم از بار کاشی کمتر است شرط قابل قبول است

۱- کاشی /

۲- تادله ✓


۳- تیر تنگ

۴- " تغییر شکل



$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \frac{P_0}{2} + \frac{P_0}{2} - P + P_0 = 0 \Rightarrow P_{cr} = \frac{5P_0}{2}$$

اگر بارهای مختلف موزن بود چون نیرو را به سمت راست یا چپ می کشد مسئله حل می شود



چون در فشار یکانش زودتر اتفاق می افتد مسئله های فشار را فقط برای یکانش می کشیم

در حالت کلی مسئله از این جواب ندارد


\* اگر در یک مسئله شرط مکانیزم و تعادل را رعایت کردیم P ای که از این دو شرط بدست می آید می توان است

باشد  $P \geq P_{cr}$  شرط تعادل را می توان رعایت کرد اما در این صورت مساوی برای وقتی است که شرایط دو شرط را رعایت می کند

\* اگر شرط تعادل و تسلیم را رعایت کردیم مکانیزم رعایت نشود P بدست آمده از  $P_{cr}$  کوچکتر است

اگر در این مکانیزم شده باشد  $P = P_u$  است

ولی وقتی هر ۲ شرط را رعایت می کنیم یک جواب بهتر نداریم




\*  
تسلیم  $\leftarrow P_0$   
کشش  $\leftarrow \frac{P_0}{2}$

کنترل تسلیم  $\leftarrow P_0$   
کشش  $\leftarrow \frac{1}{2} P_0$


در حالت دوم هم به تسلیم می رسد

- در واقع مثل این است که از این روش هم قطعی بود

بخش مین عامل در طراحی سازه ها است



تا وقتی این رابطه خطی را می توان نوشت که وقتی  $\epsilon - \epsilon_y$  داخلی بگیریم و  $\sigma_{max}$  از تنش تسلیم می برد




تنش هم از نا به باسن یا باسن به باسن خطی است  
 مثلا اگر به  $\epsilon_y$  رسیدیم تنش همچنان تسلیم است  
 تا جایی که به  $\epsilon_u$  برسیم



در سازه های خمشی تا وقتی بارها کمند تنش خطی است

اما اگر  $\sigma_{yp} = \frac{M_{max}}{\frac{bh^2}{6}}$  مادم شد اگر  $M_{max} = \sigma_{yp} \cdot \frac{bh^2}{6}$  باشد تنش در نا می خورد تنش تسلیم یعنی نا بار می





این سکر در لبه مرز هستیم

حول می که عم می خورد به پرتال بخش خطی است


\*  $\epsilon = \frac{-y}{\rho}$

این رابطه در دستیک شدن  
 قطع کاری ندارد

اما اگر  $M > \sigma_{yp} \cdot \frac{bh^2}{6}$  باشد  $\sigma$



$$\star \epsilon_0 = \frac{\sigma_{yp}}{E}$$



وقتی بار زیادی نبود در حالتی  
 منبسط نمی‌گردد و در این  
 حالت است

$$F = \sigma_{yp} \cdot \frac{bh}{2}$$

مساحت تنش ها

$$M_F = \sigma_{yp} \cdot \frac{bh^2}{4}$$

بزرگترین نیروی کششی شود تصور کرد مقطع  
 می‌تواند در دستمان باشد

این فنرها را فنر پلاستیک - خمیری کامل گویند

یعنی اگر خمیری شود حداکثر نیرو در این مقدار است

$M_F$  یا  $M_{max}$  نبوده

یعنی از وقتی مقطع شروع به پلاستیک شدن کرده  $M_0$  تمام  $\sigma_{yp} \frac{bh^2}{4}$

نور وقتی پلاستیک کامل شده  $M_p = \sigma_{yp} \frac{bh^2}{4}$

$$M_p = \sigma_{yp} \frac{bh^2}{4}$$

نور پلاستیک شدن

$$\frac{bh^2}{4} = W_p$$

محول پلاستیک مقطع

$$n = \frac{M_p}{M_0}$$

ضریب شکل

$n$  به شکل مقطع و شکل دارد

$$n = 1.5$$




\* عدد ۱/۱ = ۱

بسی جلیبی سبب تمام قطع بلاستیک می شود

تشنه تسلیم  $= \frac{3}{5}$  تشنه کار  $\rightarrow$  کشش  $\rightarrow$  کشش

تشنه تسلیم  $\sigma_{yp} = \frac{2}{3} \sigma_w \rightarrow$  کشش

در این نامه ها عوارضی را هم در نظر می گیرند



اگر در این مفضل ها  
سازه به حالت بلاستیک  
میرسد این مفضل خراب  
می شود  
سعی می شود که یک مودالشن های  
خارج را تغییر می دهند در نتیجه  
ضرایب اطمینان در مفضل با مفضل  
با مفضل فرق می کند

