

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

(۲.۴) قرآن مجید

۴ لکھنؤ

قرآن مجید

تلاوت و تفسیر

اساتذہ کرام سے حاصل کیا گیا


دانش گاہ اسلامیہ

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

چهارم

درستی :



بازو = سطح مقطع مستطیلی
 دانه = سطح مقطع دایره‌ای

بارگذاری محوری = یعنی در امتداد یک محور نیرو وارد شود [مثلاً فقط در امتداد محور اصلی خانه
 نیرو وارد شود]

بارگذاری خمگویی = یعنی در امتداد چند محور نیرو وارد شود [مثلاً در امتداد هر سه محور مختصات
 به خانه نیرو وارد شود]

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



۱) بارگذاری کماند و سترو: تعیین کنیم بار خارجی که بر سازه وارد می شود
 به اجزای ورودی و مقدار آن جهت است [یعنی تعیین می شود بار کمانده های
 خارجی وارد بر سازه]، [بارگذاری]، مهندسی زلزله بیل سازه را

الف) محاسباتی سازه

۲) تحلیل (استاتیکی - تحلیل سازه های ا و ۲) : (نیروی داخلی را
 تعیین می کند) تعیین می کند بارهای
 قفسه های بارها و کمانده های داخلی وارد بر سازه

۳) طراحی : مقادیر مصالح ا و ۲ (طراحی سازه) - طراحی سازه های
 به مقادیر مصالح بستگی دارد
 فولادی ا و ۲ - طراحی سازه های ا و ۲


ب) اجزاء




بارگذاری: بار کمان یا بار عمودی - بار جانبی یا افقی

(بار مرده و بار زنده) (زلزله یا باد)


دیوار و سقف میزدنی




سیاق مقطع ۳ نیرو و ۳ لنگر دارد.



در حین باقی فقط نیروی محوری داریم چون عضو دو نیرویی دارد.




در تیر: حتماً نیروی برشی و لنگر خمشی هست.



نیروی محوری هم در تیر می تواند وجود داشته باشد مانند تیرهای مورب یا تیر سقف راه پله.

نیاست می تواند پیچش هم داشته باشد.


تیر مورب فقط



نکته:

بارگذاری برای تحلیل مهم است - برای طراحی، تحلیل مهم است.


در نیروی محوری، علامت مهم است. چون تفاوت مصالح در کشش و فشار با هم فرق می کنند.



رفتار مصالح در کشش و فشار با هم فرق دارد.

نتیجه: در طراحی می توانیم انجام دهیم علامت مهم است



مقاومت بررسی مصالح در مثبت و منفی منقش ندارد.



این تغییر در تحمل 4 ton برش
و ادوات به علامت مهم است

I

کتابک:



کتابک: و کتابک هم در علامت افق ندارد اما کتابک هم در علامت مهم است

فقط برای سازه های متعارف علامت در کتابک هم است: I (diagonal hatching), (square hatching), (circle hatching)
سازه های متعارف

اما برای سازه های غیر متعارف مانند: (T-section) علامت مهم است

در کتابک هم و سیمز هم علامت مهم است ولی در سیمز هم و کتابک هم علامت مهم است

سایر مواردی است.

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

تنگه: نیرو و تنش برای مقطع است = استاتیک
 تنش: برای تقهه است = مقاومت مصالح
 و برای بریدن - تقهه باید مقطع برش
 " فصل اول "

" مفهوم تنش stress "

تنش: نیروی وارد بر واحد سطح

نیروی محوری: همواره در راستای محور عضو و محدود بر مقطع می باشد

محوری (نیروی داخلی) / برشی (نیروی داخلی)

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

تنش محوری / مقاومت تقهه

تنش قائم (محوری): نیروی محوری وارد بر واحد سطح

نیروی برش: مساحتی بر مقطع و عمود بر محور و عمود بر سطح تقهه

$$\tau = \frac{V}{A}$$


تنش برشی / مساحت تقهه

تنش برشی: نیروی برشی وارد بر واحد سطح

$$\sigma_{AVE} = \frac{V}{A} \quad \tau_{AVE} = \frac{V}{A}$$


به جای آن که تنش در تقهه ای به عنوان از سطح مقطع باشد

مقطع فرضی



تنگه: وقتی برش از سطح مقطع داخلی در سگه گسسته است


نیروی خارجی هم متعادل و هم استه اوست



تنگه: اگر بارها بر نیروهای خارجی گسسته باشند توزیع تنش متفاوت است

اما اگر بارها بر نیروهای خارجی گسسته نشده باشند توزیع تنش یکسان است

نیروی متعادل با تقهه ای بر سطحی واردی گسسته در مقایسه با سطح کل بسیار ناچیز است



نیروی داخلی همیشه گسسته است

نیروی خارجی می تواند هم گسسته هم تقهه ای باشد

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

تنش محوری / یا قائم

$$\frac{kg}{cm^2} = \frac{ton}{cm^2}$$

$$psi = \frac{lb}{in^2}$$

$$ksi = \frac{kLb}{in^2}$$


$$1 \text{ Pa} = 1 \mu Pa = \frac{N}{mm^2}$$

$$Pa = \frac{N}{m^2}$$

نکته: علامت تنش همیشه به علامت نیرو بستگی دارد (نیروی کششی مثبت است)


اگر نیروی محوری کششی (+) ← تنش کششی (+)

اگر نیروی محوری فشاری (-) ← تنش فشاری (-)



برای تعریف تنش در نقطه‌ی مفرجه‌ی P از مقطع عرضی، فرض است که سطح کوچک ΔA را در نظر بگیریم. با تقسیم مقدار ΔP بر ΔA مقدار میانگین تنش در ΔA را بدست می‌آوریم. با توجه به این که $P \propto \Delta A$ تنش در نقطه‌ی P را بدست می‌آوریم:

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{dP}{dA}$$



$$dp = \sigma \cdot dA \rightarrow P = \int \sigma \cdot dA$$

برای بدست آوردن نیروهای کافی است

اگر σ ثابت باشد یا ثابت فرض شود → $P = \sigma \cdot A$ یا $\sigma = \frac{P}{A}$

این تعریف تنش را کنواخت بنام

مردمانی بود منتظر چه σ است.

تنش قائم } تنش موجود (مانند دستهای دراز)

تنش مجاز (معمولاً مسئله می‌دهد) که در آزمایشگاه بدست می‌آید

سختی
تنش مجاز ← تنش موجود است


کنترل :

$$\sigma_{\text{موجود}} = \frac{P_{\text{موجود}}}{A_{\text{موجود}}} < \sigma \quad \text{okk} \checkmark$$

در عنبر این صورت با باید سطح واقعی نزدیک یا حتی واقعی تر کرد.

مثال الف) میل BC به قطر ۲۰ mm و از فولاد با $\sigma = 140 \text{ Mpa}$ کنترل نباید

سطح مقطع را بدی



$$\sum F_y = 0 \rightarrow$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{BC} = 5.0 \text{ کششی} \\ F_{AB} = -4.0 \text{ فشاری} \end{array} \right.$$

$$\alpha = \text{Arctan} \frac{1.5}{2} \rightarrow \alpha = 37^\circ$$

طراحی :

$$140 \text{ Mpa} = \frac{N}{\text{mm}^2} \quad \sigma_{\text{موجود}} = \frac{5.0 \times 1.3^3 N}{\pi (1.0)^2 \text{mm}^2} = 109 \frac{N}{\text{mm}^2} < 140 \text{ Mpa} \quad \text{okk} \checkmark$$

شرح اقتصادی است

$$\sigma_{\text{میانگین}} = \frac{240 \text{ Mpa}}{1.5} = 140 \text{ Mpa}$$

چون که میانگین ۲۴۰ بوده بود ما به ۵ را تقسیم کرده ایم در آن زمان که ما

چون بارگذاری، تحلیل، طراحی با خفا و تقریب است از منبذ اطمینان استفاده می کنیم و در منبذ اطمینان برای این بار می رود که در اجزای بی خطا و عود دارد و منبذ اطمینان بستگی به دوین بودن کامپیو و اجزای در دستگی به نوع بار و در آن جوی می خواهیم سازیم

- ظرفیت باربری : $P = \sigma \cdot A$ موجود مجاز حداکثر مجاز به دست داشتن رزنی شود

- طراحی : $A = \frac{P_{\text{موجود}}}{\sigma}$ به دست بال رزنی شود مجاز

ب) قطر میل BC از آلومینیم با $\sigma = 100 \text{ Mpa}$ طراحی نماید

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

$$A = \frac{P}{6} = \frac{5 \cdot 10^3}{100} = 50 \text{ mm}^2 = \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{مقدار } d = 25,2 \text{ mm}$$

$$\boxed{d = 24 \text{ mm}} \text{ ضایع}$$

یادآوری:

تغیض قائم (محوری): $\delta = \frac{P}{A E}$ ^{مقدار محوری} _{مقدار تقصیر}
 ۱. نیروی محوری وارد بر واحد سطح

تغیض برشی: $\gamma = \frac{V}{A}$ ^{تأثیر} _{مقدار تقصیر}
 ۱. نیروی برشی وارد بر واحد سطح

نیروی برشی یعنی عمود وارد شود

۱. با هم منتهی بودن δ و γ است P است δ دارد و γ است γ است δ دارد

۲. δ و γ با هم منتهی نیستند - هر دو ندارد

اگر در صورت مسئله δ یا γ محوری است δ بود برای کنترل باید این صورت عمل کنیم

$$\frac{P}{A} \leq \frac{6}{A} \quad \text{موجود است } P \text{ موجود است } 6$$

عساری بود

$$\frac{P}{A} \leq \frac{6}{A} \quad \text{موجود است } P \text{ موجود است } 6$$


پس δ یا γ محوری یا هم مرق دارند اما δ یا γ برشی (+) یا (-) فرق نمی کند



SUBJECT :



Year () Month () Date ()

نکته: معمولاً تنش‌های برشی در بیخ‌ها، پس‌ها و سطح برش‌ها، بر اساس افت‌های مختلف ستاره‌ها و اجزای ماسه‌ای به کار می‌روند؛ بافت هر ستاره مثال: سیم‌چوبی




(مثال برای تنش برشی)

تدریس داخلی در سیم‌چوبی بر اساس است



در اصل $T_{max} < T_{معا}$ (بعد از آنکه من شود)

* در این جا $T_{معا}$ است چون در این دوایر تنش برشی $\delta(t)$ است مثل نمودار تنش برشی *




مثال: فرض کنیم دو ورق را به یکدیگر چسبانیم و با نیروی F بکشیم

$$\tau = \frac{F}{n \pi d^2}$$

$$\tau = \frac{\pi r^2}{\epsilon} = \frac{\pi d^2}{\epsilon}$$

دیالوگ و فرض از بالا به آن نگاه کنیم



نکته: اگر مقطعی که هر دو سیم محدود بر F باشد

تنش ماسه دایره‌ها پس بر اساس تنش برشی است


*** (برای سیم‌چوبی) در صورتی که هر دو سیم چسبانند (از نظر قطر یعنی) $\tau = \frac{F}{n \pi d^2}$

مثلاً اگر سیم‌چوبی حالت تقارن داشته باشد (مثلاً قطر سیم 2mm و فاصله بین سیم‌ها 2mm) آن را می‌توان به سیم‌چوبی با قطر 2mm تبدیل کرد


$$\tau = \frac{F}{1 \times \frac{\pi (2)^2}{\epsilon} + 2 \times \frac{\pi (2)^2}{\epsilon}}$$

اگر اتصال در برش باشد یعنی بران عبور کردن

اعتنا به برش داشته باشد



اگر اتصال در برش باشد یعنی بران عبور کردن
اعتنا به برش داشته باشد



دیگه تکرار موقوفه بالایی :


کنترل : $\tau = \frac{F}{n \cdot m \cdot \frac{n \cdot d^2}{4}} \leq \tau$

تعداد ابرش ها
تعداد ابرش ها
تعداد ابرش ها



$n \cdot m \cdot \frac{n \cdot d^2}{4}$ = مت پرچما

$n \cdot m =$ تعداد ابرش ها

(الف) زمانی که تعداد ابرش ها از تعداد ابرش ها کمتر است به تعداد ابرش ها در میان در خلاف



صحت م برنده



اقتنا ای برش ها - تا به چه دارد
و - ابرش ها

کنترل : $\tau_c \leq \frac{\tau_{\text{موجود}}}{A}$

$\tau_c = \frac{V}{A}$
 موجود τ_c \times A $=$ V
 لازم τ_c \times A $=$ V

خدمت باربری (به سمت پایین روند نمود)

$A = \frac{V}{\tau_c}$

طراحی: در سمت بالا روند نمود (در سمت بالا روند نمود)

در طراحی F موجود و عملیات و A محمول است

نکته: (ایمپالو ۲ معمول بر ضخامت جواب دارد) مثل: $2x + 3y = 10$


در عرض صامت جوشی برابر است: مقدار جوشی \times طول جوشی \times ضخامت جوشی (در مقادیر مصالح گریز)

تنش لهدی (رنگ ماهی): $\sigma_B = \frac{P}{A} \leq \sigma_B$
 (حالت خاصی از تنش قائم است)

و متوجه آن با تنش قائم این است که اگر در دو قسم را به هم وصل کنیم ماهی به هم وصل کنیم امکان دارد پس به شود (اگر نه σ_B که کششی دارد = صاف تر است) و به هم قرار دارد می کنند و لوله در شود.

تنش لهدی (رنگ ماهی) σ_B در دو قسم است و متفاوت است به عبارتی هر شود قرار است و (ظاهر است) است تنش قائم داخل است و سیدها هم کششی می تواند باشد و هم کششی


سؤال فولاد



تنش لهدی $\sigma_B = \frac{P}{A} \leq \sigma_B$

پس: خاص که بار را در آن قرار دادند

در این زمین زیر فونداسیون است



از علامت میل منفرد سیون

میدان سطح است که در این اتفاق می افتد پس هر ۲م =

وقتی در رسم این و فردا سیون را در نظر بگیریم (کنترل کنیم) باید $A = 2 \times 1.5 \times 1.5$ و $P = 2 \times 1.5 + 1.5$ و $2 \times 1.5 + 1.5$ و $2 \times 1.5 + 1.5$ و $2 \times 1.5 + 1.5$


مکان در این $2 \times 1.5 + 1.5$ و $2 \times 1.5 + 1.5$

مکان در این $2 \times 1.5 + 1.5$ و $2 \times 1.5 + 1.5$


$P = 2 \times t + w$
وزن است پلست

این فردا سیون و پلست هم تنش کششی وجود دارد و این سطح مقطع اصلی است و این را هم باید در نظر بگیریم که در سطح مقطع کشش دارد.

این پلست و کشش هم در این دارد که هم پلست و هم کشش



این سطح مقطع اصلی است و این را هم باید در نظر بگیریم که در سطح مقطع کشش دارد.




$\sigma_B = \frac{F}{t \cdot d} \leq \sigma_B$




این که در این سطح مقطع اصلی است و این را هم باید در نظر بگیریم که در سطح مقطع کشش دارد.



$\sigma_B = \frac{F}{t \cdot d} \leq \sigma_B$
نشان می دهد
نشان می دهد
نشان می دهد



اگر برشی t_{min} این مکانیزم برایت را بگیرد
 اگر برشی متفاوت از t_{min} بود و با مجموع t_{min} تفاوت بود در نظر بگیریم و اون به نوعی برایت را بگیرد
 اگر برشی t_{min} بود و با مجموع t_{min} تفاوت بود در نظر بگیریم و اون به نوعی برایت را بگیرد



اگر F متاری باشد در مقطع به سوراخ است
 فقط جهت سوراخ عوض شود اما در کل سوراخ
 هم جهت برای سوراخ و هم در داخل $F = \rho \cdot t$
 خود سوراخ نیز وجود دارد

$$\sigma = \frac{\rho \cdot t}{cm^2} = 1 \frac{(t)}{cm^2}$$



① مقطع $\frac{1 \times t}{t \times t}$

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A_n} = \frac{P}{t(b-d)}$$

بیشترین تنش
 سطح مقطع واقعی

$$\sigma = \frac{\rho}{1(\rho - \rho \cdot t)} = 1,25$$

که در این جا ρ خود یک سیلندر است
 منهای ρ منهای ρ خود





$$A_{cm} \times l = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$$

مساحت مقطع دایره

مقاومت سوراخ هم بود سوراخ مقطع متغیر کرد

تنش در مقاطع مورب (مثال) - حسابار محوری



برای σ_{θ} می توانیم بنویسیم:

$$\sigma_{\theta} = \frac{P \cos \theta}{A_{\theta}} = \frac{P \cos \theta}{\frac{A_0}{\cos \theta}} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta \leq \sigma \quad (1)$$



مقایسه با تنش عمودی


در $\theta = 0$ یعنی در سطح عمود بر محور تنش $\sigma_{\theta} = \sigma$

برای τ_{θ} می توانیم بنویسیم:

$$\tau_{\theta} = \frac{P \sin \theta}{A_{\theta}} = \frac{P \sin \theta}{\frac{A_0}{\cos \theta}} = \frac{P}{A_0} \sin \theta \cos \theta = \frac{P}{2A_0} \sin 2\theta \leq \tau \quad (2)$$


مقایسه با تنش برشی





این با هم برش است
اما مندرجه فشار است
به جهت مندرجه ها رو به خود

الترخواهند در نهایت خوب را بدیم بصورتی که بهترین زاویه کدام است؟
الترین مقدار را با پارچه خوب در اختیار داریم یا نه؟




*** $\theta = 0$ بهترین تنش برش را داره ***
هر چه خوبتر است تنش با فشار با مندرجه ما بدتر است
یعنی هر چه خوبتر با پارچه بدتر است ما با پارچه بدترش شد تا رسیدیم به $\theta = 0$ که این است در آخر.

$$\sigma_{\theta} = \frac{P}{A_c} \cos^2 \theta \quad \frac{d\sigma_{\theta}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \theta = 0 \Rightarrow \sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \leq \sigma \\ \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sigma_{min} = 0 \end{array} \right.$$

$$\tau = \frac{P}{2A_c} \sin 2\theta \quad \frac{d\tau_{\theta}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \tau_{max} = \frac{P}{2A_0} \leq \tau \\ \theta = 0 \text{ یا } \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tau_{min} = 0 \end{array} \right.$$

الترین مقدار تنش با پارچه است که تنش با فشار بدترش میشه تا هم داره $\theta = 0$ و $\sigma_{max} = \frac{P}{A_c} \leq \sigma$ که این بهترین است با پارچه را داره برش است.

الترین مقدار تنش با پارچه است که تنش با فشار بدترش میشه تا هم داره $\theta = \frac{\pi}{4}$ و در نهایت $\tau_{max} = \frac{P}{2A_0} \leq \tau$ که این بهترین است با پارچه را داره برش است.




کننده تنش $\sigma_{max} \leq \sigma$ است

تنش $\tau_{max} \leq \tau$ است

در عضو یک برهمنه در آن $\sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$ و $\sigma_{\theta} = \frac{P}{A_0} \sin^2 \theta$ ، اگر $\theta = 45^\circ$ باشد
 یعنی در صورتی که $\theta = 45^\circ$ باشد

بلکه به صورتی که در آن $\sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$ و $\sigma_{\theta} = \frac{P}{A_0} \sin^2 \theta$ ، اگر $\theta = 45^\circ$ باشد
 یعنی در صورتی که $\theta = 45^\circ$ باشد

مولفه‌های تنش



تین ال است
 در مقطع یک برهمنه در آن $\sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$ و $\sigma_{\theta} = \frac{P}{A_0} \sin^2 \theta$ ، اگر $\theta = 45^\circ$ باشد
 یعنی در صورتی که $\theta = 45^\circ$ باشد

b_x, b_y, b_z

$$\left. \begin{aligned} \tau_{xy} &= \tau_{yx} \\ \tau_{xz} &= \tau_{zx} \\ \tau_{yz} &= \tau_{zy} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{من به } b_x \text{ و } b_y \text{ متصل} \\ \text{من به } b_x \text{ و } b_z \text{ متصل} \\ \text{من به } b_y \text{ و } b_z \text{ متصل} \end{aligned}$$

در تین برهمنه جابجایی‌ها را می‌توان عوض کرد
 در دو سطح عمود بر هم تنش‌ها برابرند
 در دو سطح عمود بر هم تنش‌ها برابرند

اثبات :

اگر $\sum M_z = 0$ ، با صدق آن $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ، اگر $\sum M_y = 0$ ،




با صدق آن $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ ، اثبات را می‌توان داد ، اگر $\sum M_x = 0$ ، با صدق آن $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ ،

SUBJECT :

Year () Month () Date ()


اثبات : $\tau_{zy} = \tau_{yz}$

صفتها را در نقطه z و y در نظر بگیرید
 $\tau = \frac{F}{A}$



$$\sum M_x = 0 \rightarrow \tau_{zy} (dx \times dy) \times dz = \tau_{yz} (dx \times dz) dy \Rightarrow \tau_{zy} = \tau_{yz}$$



این دو عبارت برابرند تغییر تغییر تغییر




در همان این تئوری ها رابطه معادلات ماتریس همکاران شان داد

« رادعای تنش - تنش و تغییر طول اجزا »
 « تحت بار محوری »

« فصل دوم »



برای سازه‌های مختلف عملاً فرقی نمی‌کنند بار محوری آن‌ها با بار
 یا داخل آن باشد اما در استاتیک فرقی نمی‌کنند چون
 ما تمام راضی فرض می‌کنیم و فرض در استاتیک




صلب فرض می‌کنیم که فرض دقیق نیست اما این وجود
 به حساب است استاتیک اصل وارد نمی‌شود چون در محاسبات
 عکس العمل‌ها می‌کنند تا فرض که ما در استاتیک می‌فرض می‌کنیم درست است
 (صلب = تغییر شکل ندارد)

در این فصل منظور از تغییر شکل تغییر طول است نه استرین و استرین (نسبت تغییر طول)
 صلح داریم و استرینو با استرین (فشاری) که همان تغییر طول داریم

stress (تنش) : نیروی وارد بر واحد سطح $\sigma = \frac{P}{A}$ تنش قائم یا محوری

تغییر طول

این مسئله تحت بار محوری است



دلتا
 تغییر طول
 δ

strain (تغییر طول نسبی)
 کرنش
 تنش

تغییر طول واحد طول :

تغییر طول
 تغییر طول نسبی
 $\epsilon = \frac{\delta}{L}$
 یعنی طول اولیه
 بعد است



استرین است و باجهان علامت ϵ به δ
 نسبی داریم و استرین با استرین (نسبتی) ϵ هم می‌تواند است




* E تغییر طول واحد طول را می دهد یعنی مثلا تغییر طول 1 m یا 1 mm یا 1 in را می دهد *

مثلا اگر $\delta = 2 \text{ mm}$ و $L = 2 \text{ m}$ باشد $\epsilon = \frac{\delta}{L} = \frac{2}{2000} = 0.001$ E می شود یعنی 1 mm ، 1 m ، 1 in ، تغییر طول دارد.

تغییر طول در تنش و تحمیل را با وجود دارد یعنی طبق رابطه $\epsilon = \frac{P}{A}$ که هر چه P بیشتر باشد تغییر طول در درجه انحراف طبق رابطه $\epsilon = \frac{\delta}{L}$ هر چه δ بیشتر باشد E هم بیشتر شود یعنی شکل صغیر قبل از بار (الومنیومی)



فرض کنیم رابطه خطی باشد حتی معترض هم می تواند باشد



رابطه عموماً به چه عواملی بستگی دارد؟ (P در نمودار)

$\delta = \frac{PL}{EA}$ E به عوامل بستگی دارد L, P, E و A طبق رابطه E تغییر طول

مساحت A (هر چه A بزرگتر باشد تغییر طول کمتر می شود)

رابطه عموماً $\tan \theta = \frac{P}{\delta} = \frac{EA}{L}$

در صغیر نقش K در رفتار المان می تواند


این نمودار نیرو-تغییر طول به عوامل زیر بستگی دارد: (در صورتی که یک نمودار هم به عوامل زیر بستگی دارد)

۱- جنس مصالح (یا نوعی که فولاد است) ۲- مساحت مقطع ۳- طول عضو

* و در صورتی که خواهم نمودار نیرو-تغییر طول را معرفی کنم برای یک شیء باید همیشه این دو (جنس مصالح و مساحت مقطع و طول عضو را بدهم) * این نمودار زیاده در مقادیر کاربرد ندارد.

* * ما در مقادیر نمودار را در صورتی که هم به مقدار جنس مصالح بستگی دارد یعنی نمودار تنش-تغییر

را معرفی کنیم * * (در این نمودار تنش است که در برابر طول قرار دارد و اگر فرض کنیم که در ربع چهارم قرار داشته باشد)



(این نمودار فقط به جنس مصالح بستگی دارد و این عوامل برای آن مهم است)

تنش
 $\sigma = \frac{P}{A}$
نسبت تغییر طول
نسبت تغییر طول را با نام این نمودار
تغییر طول در واحد طول $\tan \theta$ می نامند.

$(1 - \nu) \tan \theta = \frac{\sigma}{\epsilon} = E$ (و E هم واحد است که است) (یعنی $\frac{N}{cm^2}$ و $\frac{kg}{cm^2}$)
(همان جنس مصالح و مساحت مقطع) (همان الاستیسیته) (میزان انقباض) (میزان انبساط)



نکته: کار ع می تواند در هر ربعی باشد هم ولایت استند نیز این تغییر طول در E خواهد

در این است
رابطه ای که معمولاً به صورت $\sigma = E \cdot \epsilon$ کاربرد دارد که به قانون هوک معروف است.

در صورت مسئله را در نظر
 $E_{ST} = 2,1 \times 10^4 \frac{kg}{cm^2} = 2,1 \times 10^8 \frac{N}{mm^2}$
 $E_{AL} = 7,0 \times 10^4 \frac{kg}{cm^2} = 7,0 \times 10^8 \frac{N}{mm^2}$

نکته: E مثل K در متر-برابر واحد ثابت است مثلاً
 $E_{AL} = 0,7 \times 10^4 \frac{kg}{cm^2}$ $E_{ST} = (2,1 \times 10^4) \frac{kg}{cm^2}$

محوذار فولاد راجی خواهم بررسی کنیم :



این یک ماده فولادی است که می باشد و ما می خواهیم
 محوذا راجی کنیم - یعنی آن را رسم کنیم طبق محوذا راجی بالا
 الاستیک قبل مندر = یعنی اگر محوذا تغییر شکل دارد آن را اول کنیم نه حالت اولیه برود

بین منفرجه (منفرجه محوذا) با توجه به محوذا بالا

OA = منفرجه الاستیک خطی

یعنی در این نقطه بار را جمع می کنیم
(قدرت محوذا)

AB : منفرجه الاستیک غیر خطی

BC : (منفرجه انعطاف و در حد الاستیک) منفرجه
و الاستیک در اینجا جمع می کنیم


CD : منفرجه سخت شدن بعد از انعطاف
یعنی در این نقطه بار را جمع می کنیم (فولاد است)

st به معنای فولاد است
و st ۳۷ یعنی فولاد به معنای گسیختگی آن $\frac{kg}{mm^2}$ ۳۷ است

نکته در مورد پیوند در مفاصل

در عمل و در اعراض مفاصل AB (الاستیک غیر خطی) به دست می آید [امدادی و غیره باید باشد]
در عمل مکان ما ۳۷۰ MP است بلکه ۲۴۰ MP است. یعنی اگر تنش بیش از ۲۴۰ باشد تغییر دائمی
می آید و باید در نظر گرفت.
[برای شکل نیز در حد ح و برای سفتی به کار می رود]

حرف اول یعنی فولاد تا ۲۴۰ تحمل می کند و بعد از آن پلاستیک را ۲۴۰ تا ۳۷۰ در حد



(معادله فولاد فولاد را تا همین جا رسم کردند)

انبات $\delta = \frac{PL}{EA}$

$\delta = E \cdot \epsilon$ قانون هوک !


$\frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L} \Rightarrow \delta = \frac{PL}{EA}$

علامت δ به P بستگی دارد چون
E و A همواره مثبت هستند

الف) برای استفاده از فرمول I و II باید در تمام طول عضو (L) سه شرط زیر برقرار باشد:
۱. عضو دو سر پیوسته باشد (P ثابت باشد)
۲. مکان باشد و E ثابت باشد
۳. مقطع عضو یکسان باشد (A ثابت باشد)
در صورت برقراری این شروط از فرمول I استفاده می کنیم.




ب) اگر در طول عضو نیرو (P) یا جسی (E) یا مساحت مقطع (A) به صورت ناهمگونی یا غیر یکنواخت تغییر نماید، عضو را به چند قسمت صورتی تقسیم می‌کنیم که هر قسمت آن به صورت مجزا شرایط عضو را برقرار می‌کند. برادار باشد و از هر طول زیر تغییر طول کل عضو را بدست می‌آوریم.




تابلو A

$$\delta = \sum_{i=1}^n \delta_i = \sum_{i=1}^n \frac{P_i L_i}{E_i A_i} \quad (II)$$



تابلو E

$$P + 4 - 14 = 0$$




تابلو P

$$\delta = \frac{1}{EA} (P_1 L_1 + P_2 L_2)$$

$\frac{14 \times 4}{12 \times 4} + \frac{14 \times 4}{4 \times 4}$
 $= \frac{14}{12} + \frac{14}{4}$
 $= 1.1667 + 3.5$
 $= 4.6667$

در این حالت است

$$\delta = \frac{P}{E} \left(\frac{L_1}{A_1} + \frac{L_2}{A_2} \right)$$



تابلو 1

چون مساحت ثابت است پس 12

چون مساحت ثابت است پس 14

تابلو 2

$$\delta = \frac{P}{A} \left(\frac{L_1}{E_1} + \frac{L_2}{E_2} \right)$$

برای این مقطع مساحت ثابت است


$$\delta = \frac{1}{EA} (P_1 L_1 + P_2 L_2)$$

تابلو 3

ج) اما اگر نیرو (P) و جسی (E) و یا مساحت (A) در طول عضو به صورت ناهمگونی یا غیر یکنواخت تغییر نماید از هر طول ابتدائی زیر استفاده می‌کنیم.

$$\delta = \int_0^L \frac{P dx}{E x A x} \quad (III)$$

تابع برضت 2



تقسیم طول این ایسان است

$$\delta = \frac{P \cdot dx}{E \cdot A}$$

این برای یک شکل به این ایسان است

و در جدول در آنجا

مستقیم آن به مقدار در این تقسیم کرد

$$\delta = \frac{P}{E} \int_0^L \frac{dx}{A_x} \rightarrow \frac{P}{E} \int_0^L \frac{dx}{\pi r_x^2}$$


$$r = ax + b$$

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \rightarrow r=d \\ x=L \rightarrow r=d_2 \end{array} \right\}$$

$$r = ax + b$$

$$rx = d - a \cdot x$$


$$\left. \begin{array}{l} x=0 \rightarrow r=d \\ x=L \rightarrow r=d_2 \end{array} \right\}$$



$$\delta = \frac{P}{E} \int_0^L \frac{dx}{\pi (d - ax)^2}$$

این وقت به صورت دیگر تقسیم

مثال برای این به P در این تقسیم و در این (مثال تقسیم در این تقسیم)






$$\delta = \frac{1}{EA} \int_0^L P_x dx = \frac{1}{EA} \int_0^L (W - wx) dx \Rightarrow$$

$$\delta = \frac{W}{EA} \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^L \right] = \frac{W \cdot L}{2EA}$$

$$\delta = \frac{W \cdot L}{2EA}$$


این مثال
به این روش
است

$$W = \omega \cdot L$$



تقسیم طول این ایسان است

فکر کن مهم: تغییر طول ناشی از وزن یعنی تغییر طول ناشی از کشیدگی است
تغییر




مثال: مسقط است که کاهش طول ناشی از:

(ج) $\frac{PL}{EA} + \frac{WL}{2EA}$ (مقدار افت کاهش طول)

(ب) $\frac{PL}{EA} + \frac{WL}{2EA}$ (تغییر طول خواست) \checkmark (تغییر در مورد)



دست: مقدار کاهش ارتفاع کل ستون $\delta_1 + \delta_2$



تغییر ارتفاع کل ستون یعنی تغییر ارتفاع AC که مجموع BC + AB است

$$\delta_{AC} = \delta_{AB} + \delta_{BC} = \left[\frac{PL_1 + W_1L_1}{E_1A_1} \right] + \left[\frac{(P+W_1)L_2 + W_2L_2}{E_2A_2} \right]$$


ساز تغییر طول و تغییر در استناد سطح و تغییر در ارتفاع کل ستون



تغییر مکان (جابجایی) تغییر $\delta_C = \delta_{AC}$

$\delta_C = \delta_{AC}$ (تغییر مکان (جابجایی) تغییر)

حل مسائل نامعین استاتیکی :




المنزوی P عمودی بود و متعمد بر محور طولی است
 آنگاه عملی در راستای طولی چون نیروهای نامعین است
 متعمد بر محور عملی در راستای طولی

معادله تعادل : $\sum F_x = 0$ $R_A + R_B - P = 0$ (1)

معادله سازگاری

تفسیر مسئله
 در متناهی است




$\delta_{AC} + \delta_{BC} = 0$

$\delta = \frac{PL}{EA}$ $R_A \cdot a + \frac{-R_B \cdot b}{EA} = 0$ (2)

$\rightarrow \begin{cases} R_A = P \frac{b}{L} \\ R_B = P \frac{a}{L} \end{cases}$

* استاتیکی معین در نقطه ای است که در آن جوری که در دسترس

باجل در مقادیر نامعین در نقطه دسترس برابر بود



مثال: منزوی میل و لوله را ببینید اگر چه


$\sum F_y = 0$ (الف)

$P_1 + P_2 = P$ (ب)

$\delta_1 = \delta_2$

$\frac{P_1 L}{E_1 A_1} = \frac{P_2 L}{E_2 A_2}$


تفسیر مسئله در لوله و میل یکسان
 با خاطر وجود منزوی متلب



المنزوی فولادی داخل میل آلومینیومی
 منزوی و لب روغن نازک با استرد P دیر است آن نشان داده
 شده است

$$\begin{cases} P_1 = P \frac{E_1 A_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \\ P_2 = P \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \end{cases}$$

می توانیم از جدول بالا مقدار بگیریم :



$$\begin{cases} P_1 = P \frac{E_1 A_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \\ P_2 = P \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \end{cases} \Rightarrow$$

درست عمل مثل مقابل هم می کشیم به فولاد $\frac{P_1}{P_2} = \dots$

$$\Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{E_1 A_1}{E_2 A_2} \quad (\text{به نسبت صلبیت محوری})$$


با همین در فرمول وارد کردیم

$$\begin{cases} \delta_1 = \frac{P_1}{A_1} = P \frac{E_1}{\Sigma EA} \\ \delta_2 = \frac{P_2}{A_2} = P \frac{E_2}{\Sigma EA} \end{cases} \Rightarrow \frac{\delta_1}{\delta_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

(معدل الاستیسیته)

$$\text{ج) } \begin{cases} \epsilon_1 = \frac{\delta_1}{L} = \frac{P}{\Sigma EA} \\ \epsilon_2 = \frac{\delta_2}{L} = \frac{P}{\Sigma EA} \end{cases} \quad \boxed{\delta = \epsilon L}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \delta_1 = \epsilon_1 L = \frac{PL}{\Sigma EA} \\ \delta_2 = \epsilon_2 L = \frac{PL}{\Sigma EA} \end{cases}$$



معادلات اتزان

$$R_A + T_B + T_C = W$$


$$E T_B + 3 T_C = 2 W$$

با وجود نیروی W میل به چرخش نقطه A نسبت است هر چه دورتر از A باشد تغییر شکل اجزای در آن کمتر است


معادلات سازگاری

$$\frac{\delta_C}{\delta_B} = \frac{3}{2} \rightarrow \delta_C = \frac{3}{2} \delta_B$$

$$\frac{T_C \cdot L_C}{E_C \cdot A_C} = \frac{3}{2} \frac{T_B \cdot L_B}{E_B \cdot A_B}$$



اثرات تغییر دما



$$\delta_T = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

تغییر دما موجب انبساط طولی می شود و در صورت اتصالی ندارد

$$\delta = \frac{PL}{EA}$$

تغییر طول در اثر کشش است


$$\epsilon_T = \frac{\delta_T}{L} = \alpha \cdot \Delta T$$

میل های بالایی و پایینی و اقلانی طول در برابر کشش و تابش می شود در صورتی که

است


- اگر تغییر دما بر میله هایی که می توانند تغییر طول داشته باشند باشد پس سر میله آزاد است

- اگر تغییر دما بر میله هایی که نمی توانند تغییر طول داشته باشند باشد



$\delta = 0$ تغییر طول

$\epsilon = 0$




$\delta = ?$ تغییر طول

معادله تعادل : $\sum F_x = 0 \Rightarrow R_A = R_B = R$

فرض است که در B نبود

معادله سازگاری تغییر طول : $\delta_{AB} = 0$




$(\alpha \cdot L \cdot \Delta T) + \left(\frac{R \cdot L}{EA}\right) = 0$

آنها سرد کنیم $+R \leftarrow \leftarrow \leftarrow \Delta T$
آنها گرم کنیم $-R \leftarrow + \leftarrow \leftarrow \Delta T$

$R = -EA \cdot \alpha \cdot \Delta T$ (علی العین)

$\delta = \frac{R}{A} = -E \cdot \alpha \cdot \Delta T$



$\delta = ?$ تغییر طول


مثال

$\delta_T = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$ } $\delta \leq \delta_0$ پس هنوز در نقطه B نبود
 } $\delta > \delta_0$ پس هنوز در نقطه B نبود

معادله سازگاری : $\delta_{AB} = 2mm$

DETAILED:

$\alpha \cdot L \cdot \Delta T + \frac{R \cdot L}{E \cdot A} = 2 \rightarrow R = 2$



مثال: $R = P$

مطلوبه: $\delta_1 + \delta_2 = \delta_0$


$$\left(\alpha_1 \cdot L_1 \cdot \Delta T + \frac{R \cdot L_1}{E_1 \cdot A_1} \right) + \left(\alpha_2 \cdot L_2 \cdot \Delta T + \frac{R \cdot L_2}{E_2 \cdot A_2} \right) = \delta_0$$

در مسئله بالا هم چسبیده بود و قوسی را هم خواست: $\delta_0 = \dots$ (منابع در مطالب بالا)

نسبت بواسون (ضریب بواسون): ν

فرض: یک میل فولادی را در آزمایشگاه تحت کشش قرار می‌دهیم. پس از آن 1mm

$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$
 اعنانه سده اما تغییر طول در راستای Z و Y کمتر شود. $\epsilon_y = \epsilon_z \neq 0$ اما $\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$



$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\epsilon_y = -\frac{\nu \sigma_x}{E}$$

نسبت بواسون	تفسیر طول نسبی جانبی	$= \frac{-\epsilon_y}{\epsilon_x} = \frac{-\epsilon_z}{\epsilon_x}$
	تفسیر طول نسبی محوری	

$$\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$$

$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$ $\sigma_x = \frac{P}{A}$

مثالی! تفاوتی ندارد در تمام نقاط ما در مکان ثابت باشد. (خطی و عادی) اسکالر




ایزوتروپ: ماده‌ای ایزوتروپ است که ولومتری همگونی آن در تمام جهات یکسان باشد.

مثال: مثلاً اگر ما فلز فولادی را در آب جوش بیندازیم به همان شکل فلز می ماند چون تغییر طول

در تمام ابعادها یکسان است.

تغییر حجم نسبی: $\epsilon_v = \frac{\delta v}{v}$

$v = x \cdot y \cdot z$



حجم نایف $v' = [(x+dx)(y+dy)](z+dz)$
 $[xy + xdy + ydx](z+dz)$

$v' = xyz + yzdx + xzdy + xydz$

$\epsilon_v = \frac{yzdx + xzdy + xydz}{xyz}$

$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$

مردود کلی (I)

** آسجی به هر دو تلی تغییر کرد [منزو یا نتما] و تغییر حجم می برابر است با مجموع سه تغییر طول می **

کاربرد فرمول: الف) تغییر حجم نسبی ناشی از تغییر دما

ب) تغییر حجم نسبی ناشی از منروی محوری (تغییر منزو)


الف) تغییر حجم نسبی ناشی از تغییر دما :

$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \Rightarrow \epsilon_v = 3\alpha \cdot \Delta T \quad (II)$$

\downarrow \downarrow \downarrow
 $\alpha \Delta T$ $\alpha \Delta T$ $\alpha \Delta T$

منبع انبساط همگنی حرارتی

ب) تغییر حجم نسبی ناشی از نیروی همگنی :



$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \Rightarrow$$

$$= \epsilon_x - \nu \epsilon_x - \nu \epsilon_x$$

$$\Rightarrow \epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$$


$$\Rightarrow \epsilon_v = \epsilon_x (1 - 2\nu) \quad (III)$$

$$\left. \begin{aligned} \nu = 0 &\Rightarrow \epsilon_v = \epsilon_x \\ \nu = 0.5 &\Rightarrow \epsilon_v = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 0 < \nu < 0.5$$


نتیجه: (دین) متاثره است از بزرگی و جهت نیروها در هر دو جهت امکان ندارد.

تقسیم قانون هک : σ_x

می توانیم مولفه های تنش σ_x در یک جرم کوچک $b \times b \times b$ بیان کنیم در اصل هر هم نسبی استفاده کنیم.




اصل سیم پوزیسیو :



هوک : $\sigma_x = E \epsilon_x$

پواسون : $\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$



$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$ $\epsilon_y = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$

$\epsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$

تغییر کششی

$\epsilon_x =$	$\frac{+\sigma_x}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_y}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_z}{E}$
$\epsilon_y =$	$-\nu \frac{\sigma_x}{E}$	$+\frac{\sigma_y}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_z}{E}$
$\epsilon_z =$	$-\nu \frac{\sigma_x}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_y}{E}$	$+\frac{\sigma_z}{E}$

بارگذاری در امتداد x
(۱)

بارگذاری در امتداد y
(۲)

بارگذاری در امتداد z
(۳)

اگر از دریا صحبت بند و در حضور (کلاً) از تمام وجهها تحت کشش باشد (۱)


$$\left\{ \begin{aligned} \epsilon_x &= + \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] + \alpha \Delta T \\ \epsilon_y &= - \nu \frac{\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] + \alpha \Delta T \\ \epsilon_z &= - \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] + \alpha \Delta T \end{aligned} \right.$$

استفاده بر اعمال نیرو در هر سه جهت و بار کششی فقط در جهت

مثال: قطعه‌ای صلب فولادی، نیسار به عمق ۲۰ cm و نیسار قفله‌ای لاستیکی به انبساط ۱ cm → داخل

نیسار کاملاً منبسط شده است و نیسار قفله‌ای ۲۰۰ kg به لاستیک اعمال شده به لاستیک را می‌توانست

قدر داده و E و ν لاستیک معلومی باشد



$$\epsilon_x \quad \epsilon_y \quad \epsilon_z$$

$$\delta_x \quad \delta_y \quad \delta_z \rightarrow \rho \frac{kg}{cm^3}$$


شیرینی دارد به هر جهت شش آن درجه برابر شود

۱- تا به قبل درازم ۲- تا معلوم داشته باشم دان ۳- تا معلوم داشته باشم
حال در این معادله بالا قرار داده و حل کنیم

و ع صفر است بین دقیقاً داخل به ارباب و ع نلیم و یک نلیم بین و ع آن را ارباب و صفر بین
آن دارد یعنی شود


منه $\frac{\delta z}{E} \rightarrow \epsilon_x = \epsilon_y = -$

قانون هوک برای تنش ها و تغییرات های (گرانشی های) برسی :





جهت کشش قرار دهیم

در این کشش مربع مستطیل می شود
در این برسی مربع متغیانی الاضلاع می شود




تنش برسی $\epsilon = \frac{BB'}{AB}$



تنش برسی $\tan \gamma = \gamma = \frac{BB'}{AB}$

تنش برسی $\tan \phi = G = \frac{\tau}{\gamma}$
تنش برسی γ مثل الاستیسیته برسی



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{تخصیص عمومی} = E \cdot \epsilon \rightarrow \text{تخصیص عمومی} \\ \text{فردی الاستیسیته} \\ \text{تخصیص عمومی} = G \cdot \lambda \rightarrow \text{تخصیص عمومی} \\ \text{زادیه بر حسب قیمت} \end{array} \right.$$

گردد تا آزادانه به تمام سوچی دست یابد.

$$G = \frac{E}{2(1+\lambda)}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\lambda)} \Rightarrow \frac{E}{G} = 2(1+\lambda) \Rightarrow \text{مثال!}$$

الف) $1 < \frac{E}{G} < 2$

$$\Rightarrow 2 < \frac{E}{G} < 3$$

ب) $2 < \frac{E}{G} < 3$ ✓

ج) $3 < \frac{E}{G} < 4$

بیجیسی :

فصل سوم :

بیجیسی مقاطع مدور :

در استاتیسا P (نیروی محوری)، V (سینده برشی)، T (لنگینی) و M (لنگر عینی) را نسبت می‌دهند

در مقادیر در دوام بینیم که P، V، T و M همیشه با هم در مقادیر بیجیسی می‌مانند

تقریباً

برای تقریب شکل $\epsilon = \frac{PL}{E \cdot A}$ و تنش محوری $\sigma = \frac{P}{A}$ \Rightarrow $P = \sigma \cdot A_{ave}$ \Rightarrow $P = \sigma \cdot A$ \Rightarrow $\sigma = \frac{P}{A}$ \Rightarrow $P = \sigma \cdot A$


تنش برشی $\tau = \frac{V}{A}$ \Rightarrow $V = \tau \cdot A$

$T = \tau \cdot r$ \Rightarrow $\tau = \frac{T}{r}$

برای تقریب شکل $\phi = \frac{T}{G \cdot J}$ \Rightarrow $T = \phi \cdot G \cdot J$

ماژیت را بیجیسی تمام ماژیت
تخلی که خارج شود بیجیسی شود
و بیجیسی بیجیسی بیجیسی




در فصل چهارم خواهیم دید $M = \int \sigma \cdot y \cdot dA$ \Rightarrow $M = \int \sigma \cdot y \cdot dA$



این مسئله در حال تعادل است پس بیجیسی
از آن هم بیجیسی در استاتیسا

$P = \int \sigma \cdot dA$

فرض می‌کنیم مدور داریم که تحت بیجیسی است (نه لنگر عینی)



تنش در تمام
موتلت بر
همه
است

مقطع آن هم در حال تعادل است T و لنگر بیجیسی خارجی
لنگر بیجیسی خارجی T خارجی
که لنگر داخلی ناشی از تنش است اما لنگر خارجی این موارد است




$P = \int \sigma \cdot dA \Rightarrow P = \sigma \cdot A$

(این فرمول کاربرد است) گندگی که به مقطع وارد می شود

$$T = \int_A \rho \chi dA$$

فرض: اگر این میل تحت گندگی T قرار گیرد مقطع افقی مورب می شود و مقطع عمود بر محور دور خود می شود. شکل آن تغییر می کند.




نکته: طول تغییر نمی کند (پس تکی برش است) و زاویه ایجاد می شود.


$$\theta = E \cdot \epsilon$$

$$\chi = G \cdot \phi$$

این تغییر طول ناشی از دمی و فشار است
مانند تغییر زاویه ناشی از بجهی است



* فرض:



و در این میل تحت گندگی بجهی T قرار گیرد نقطه B تبدیل به B' می شود و زاویه χ ایجاد می شود که این ضابط کوبک است (سطاق) (حقیقتاً است در فصل قبلی) با زاویه ϕ بجهی ρ


در فواصل و ابعادی بین L و ρ بجهی (هر چه L بیشتر شود ρ هم بیشتر می شود)

* برای این که بین L و ρ رابطه داشته باشیم باید فصل متریک آن ها را مقوس $B'B$ است و در مقدار ρ

$$BB' = r \phi$$

$$BB' = L \phi_{max}$$

$$\Rightarrow \phi_{max} = \frac{r \phi}{L}$$



پس اگر میل را فرض در داخل میل می کنیم بجهی ρ تغییر نمی کند اما لا تقیه می کنند. پس L آن که درون میل اتفاق می افتد: و L آن که داخل تراکمان می افتد:

$$\phi_{max} = r \frac{\phi}{L}$$

$$\chi = \frac{\rho \phi}{L}$$

این حرکت بعضی سطاق می شود

سطاق میل داخل

(۱) $T = \int_A \rho z dA$

درشت

(۲) $\gamma = \rho \frac{\Phi}{L}$

لازمه صورت محلی بر حسب ρ تغییر یافته

(۳) $\gamma_{max} = r \frac{\Phi}{L}$

(۴) $\gamma = \frac{\rho}{r} \gamma_{max}$

با توجه به قانون هون $\tau = G\gamma$ اگر فرض کنیم رابطه را در جانب لبه بیشترین ایمان بود

$\tau = G\gamma = G\rho \frac{\Phi}{L}$

اگر طرفین را برابر (۳) را در جانب لبه بیشترین ایمان بود

$\tau_{max} = G\gamma_{max} = G r \frac{\Phi}{L}$

پس τ_{max} در دورترین نقطه قائم الزمته ایمان بود


* بیشترین تنش در دورترین نقطه الزمته ایمان بود *

$\frac{\tau}{\tau_{max}} = \frac{\rho}{r} \Rightarrow \tau = \frac{\rho}{r} \tau_{max}$ (۵)

در طرفین ایستاد (۵) را در جانب لبه بیش

کاربردی $G\gamma = \frac{\rho}{r} G\gamma_{max} \Rightarrow \tau = \frac{\rho}{r} \tau_{max}$ (۶)

معظم



و نتیجه شکل و معتمه رابطه بین τ و τ_{max} و ρ و r

$\frac{\tau}{\tau_{max}} = \frac{\rho}{r}$

حقایق است. پس:



معمولاً در تدریس
قرارداده شده

سختی مهم! تنش یعنی تغییر طول و به فاصله بستگی دارد [دورترین فاصله بیشترین تنش]
از زمین

محیط را به دو طرف \therefore راداعل استندارم.

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \Rightarrow T = \int_A \rho \left(\frac{\rho}{r} z_{max} \right) dA \Rightarrow$$

حل استندار در صورت الف

$$T = \frac{z_{max}}{r} \int_A \rho^2 dA$$

$$T = \frac{z_{max} \cdot J}{r}$$

$$J = \frac{I}{r} = \frac{I}{z_{max}}$$

مهم ترین فرمول


$$z_{max} = \frac{Tr}{J}$$

* بار دهنی: نیرو یا گند خارجی وارده بر سازه
بین مرکزیت باربری در فصل قبل می بینیم
صغیر میز در اصل ρ گند (ρ)

$$z = \frac{Tr}{J}$$

با داور استاتیک (مثال انبرسی)

شعاع دایمی (فاصله مرکز از نقطه ای که در خواهم تنش را دارم)
به دست آوریم



فاصله x هون صغیر = گند و مرکزیت
ساعت
بیشتر

$$Q_x = \int y dA \quad (\text{ممان استاتیک نسبت به محور } x \text{ ها}) \quad (\text{گشتاور اول سطح نسبت به محور } x \text{ ها})$$

$$\bar{y} = \frac{\int y dA}{A}$$

این را بعد از این A قسم کنیم و به دست آوریم

$$\bar{x} = \frac{\int x dA}{A}$$

$$Q_y = \int x dA$$

$$\bar{x} = \frac{\int x dm}{m} \quad \text{و } \bar{y} = \frac{\int y dm}{m}$$

$$\bar{x} = \frac{\int x dw}{w} \quad \text{و } \bar{y} = \frac{\int y dw}{w}$$

$$\bar{x} = \frac{\int x dv}{v} \quad \text{و } \bar{y} = \frac{\int y dv}{v}$$

در صورتی که جسمی به شکل هندسی باشد مرکز جرم آن همان مرکز حجم است و در صورتی که جرم ثابت باشد مرکز جرم آن همان مرکز سطح است


$$I_x = \int y^2 dA \quad (\text{ممان اینرسی نسبت به محور } x)$$

$$I_y = \int x^2 dA \quad (\text{ممان اینرسی نسبت به محور } y)$$

$$J = \int r^2 dA \quad I_x + I_y = J$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow r^2 = x^2 + y^2$$


نکته: ممان اینرسی نسبت به محورهای موازی (parallel axes) ...



$$I_x = \int y^2 dA = \int_h^{\frac{h}{2}} y^2 (b dy) = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_y = \frac{bh^3}{12}$$

$$J = I_x + I_y = \frac{bh^3}{12} + \frac{bh^3}{12}$$




نقطه به مساحت تبدیل شود \Rightarrow $\frac{2\pi r}{2\pi r} Id\rho$
 $dA = 2\pi r dr$

$J = \int \rho^2 dA = \int_0^R \rho^2 (2\pi r dr) = 2\pi \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^R \Rightarrow \boxed{J = \frac{\pi R^3}{2}}$

برابر $\Rightarrow I_x = I_y = \frac{J}{2} = \frac{\pi R^3}{4}$


$$\begin{cases} I_x + I_y = J \\ I_x = I_y \\ I_x + I_x = J \Rightarrow I_x = I_y = \frac{J}{2} \end{cases}$$

سوال $J = ?$




لایه بیرونی ناقص $J = \left(\frac{\pi R^3}{2} \right) - \left(\frac{\pi r^3}{2} \right)$
 مانده $J = \frac{\pi}{2} (R^3 - r^3)$

خلاصه : لایه بیرونی ناقص (لایه بیرونی ناقص)



$J = \frac{\pi}{2} (R^3 - r^3)$



$J = \frac{\pi r^3}{2}$

لایه تغییر


برای لایه تغییر

درست $J_{max} = \frac{I r}{J} \Rightarrow J_{max} = \frac{2 T_{max}}{\pi r^3} \leq J_{max}$

شرایط برابری : $T = \frac{J_{max}}{r} = \tau \times \frac{\pi r^3}{2}$

حداکثر $r = \sqrt[3]{\frac{2 T_{max}}{\tau \times \pi}}$

در مسئله
تغییر
Zmin
معادلات معین تیش در محدوده معادلات



برای لوله

تغییر : $Z_{max} = \frac{T \times R}{\frac{\pi}{4} (R^2 - r^2)} \leq Z_{-max}$

معادلات باربری : $T = \frac{Z \times \frac{\pi}{4} (R^2 - r^2)}{R}$

در مثال چون بر خلاف جواب داریم یعنی ابعاد و r معقول است و R :
 (جواب هارتنبرگ داریم) که در مثال r و R معقول است و ثابت $\frac{r}{R} = \frac{R}{R-r}$
 را فراموش نکنیم مثلاً: r و R در معادلات r و R معادلات r و R معادلات
 فرق این دو

$(V) \rightarrow Z_{max} = \frac{Tr}{J}$
 معادله : $\delta_{max} = \frac{Z_{max}}{G}$
 $\delta_{max} = \frac{Tr}{GJ}$ (با δ کابرد نیست)

① : $\delta_{max} = r \frac{\phi}{L}$
 ② : $\delta_{max} = \frac{Tr}{GJ}$
 $r \frac{\phi}{L} = \frac{Tr}{GJ} \Rightarrow \phi = \frac{TL}{GJ}$ (با ϕ کابرد نیست)

$Z_{max} = \frac{Tr}{J} \leq Z_{-max}$
 $\phi = \frac{TL}{GJ}$
 $\delta = \frac{PL}{EA}$
 (تغییر زاویه) ϕ (تغییر زاویه) δ (تغییر طول) δ
 (تغییر طول) δ (تغییر زاویه) ϕ (تغییر زاویه) ϕ
 (تغییر زاویه) ϕ (تغییر زاویه) ϕ (تغییر زاویه) ϕ
 (تغییر زاویه) ϕ (تغییر زاویه) ϕ (تغییر زاویه) ϕ


در کشش مقاومت مهم است اما در پیچش هم مهم است
در برش هم مقاومت مهم است

$$\delta = \frac{PL}{EA} \quad \text{وادیان (بدون بند)} \quad \Phi = \frac{TL}{GJ}$$

(N/mm²) (mm²) (mm²)

$$\lambda^0 = \frac{\pi}{180} \times \lambda$$

چند چند پیچید



مقاومت کشش و برش

$$P = \sigma \times A$$

معمود مواز

مقاومت کشش و برش
 در مقابل کشش و برش
 در مقابل کشش و برش

عین و مقاومت کشش

چون عین و مقاومت کشش است

$$P = \sigma \times A$$

معمود مواز

سین هر دو در مقابل کشش و برش
تساوی دارند

صلبیت پیچی به تن بستگی دارد

صلبیت محوری به A و E بستگی دارد چون در این شکل

عین و مقاومت کشش است پس صلبیت محوری آن کلی است


$$P = \Phi = \frac{TL}{GJ}$$

کاربرد در مدل نگاری ۱۰٪

الف) برای به کار بردن مدل ۱۰٪ در تمام طول ۱ تا باید ۳ شرط زیر برقرار باشد :

شرط اول : تندر پیچشی (T) فقط در ۲ سر عین اعمال شود (T ثابت باشد)

شرط دوم : هگن باشد (T ثابت باشد)



عین ثابت است ۲ بند
اعمال شده است







شرط سوم : مقطع تلفواعت باشد (T ثابت باشد)

$$\alpha_c = \frac{v}{l_n} \times \alpha$$

با انداز T و G با آن در فصل عنوان شود تا زمانی (عبرت ریاضی) تقسیم نماید زاویه پیچش

کل میله [یعنی در کل میله عقربه پیچش] از مجموع زوایای پیچش است

$$\varphi = \phi = \sum_{i=1}^n \phi_i = \sum_{i=1}^n \frac{T_i L_i}{G_i J_i}$$




حج (A, T, G) در طول عضو به صورت تدریجی تغییر بخشد. از مرفوع انتقالی زیر زاویه ϕ را

$$\phi = \int_0^L \frac{T x dx}{G J x}$$

به دست می آید:

که این مذبذب به حالت دارد یعنی J تدریجی تغییر کند

تبدیل به جزء و نامعین لاگوریتم



$$\phi = \frac{T}{G} \int_0^L \frac{dx}{J_x} = \frac{T}{G} \int_0^L \frac{dx}{\frac{\pi r_x^4}{2}}$$

معاينه حفاظت

$$r_x = r + \alpha x$$

برای این که G تدریجی تغییر کند (یعنی تدریجی تغییر کند ضرایب)


$$T = t \cdot L \quad (N \cdot mm)$$

تقریباً 1 mm تغییر کند

$$t = \frac{N \cdot mm}{mm}$$



* حالت لول تدریجی تغییر کند (از ضریب معین ثابت)



$$T_x = t \cdot x \quad \phi = \frac{1}{G J} \int_0^L T x dx = \frac{1}{G J} \int_0^L t \cdot x dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{t}{G J} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{t L^2}{2 G J} = \frac{T \cdot L}{2 G J}$$

یعنی: این میلان را به صورت ...
 به سبب این که زاویه تغییر می کند آن را برابر است با نصف
 این که ...
 تغییر می کند ...
 تغییر می کند ...


$$\left. \begin{aligned} \tau_{max} = \frac{T r}{J} \quad \phi = \frac{T L}{2 G J} \end{aligned} \right\} \text{که برای تارچه هستند}$$

تغییر می کند ...
 تغییر می کند ...

مثال ۲.۳ ص ۹۲ :

چه کشاوری باید بر انتهای میل دران وارد کرد تا بچسبها برابر با 2° ایجاد شود؟ برای هند

صلابت فولاد معیار $G = 77 \text{ GPa}$ را به کار ببرید



$T = ?$

$\varphi = 2^\circ = \frac{\pi}{180} \times 2 = 0.0349 \text{ rad}$

$\Rightarrow \varphi = 34.9 \times 10^{-3} \text{ rad}$

$\varphi = \frac{TL}{GJ} \Rightarrow T = \frac{\varphi GJ}{L} = \frac{34.9 \times 10^{-3} \times 77 \times 10^9 \times \frac{\pi}{2} ((2 \times 10^{-3})^4 - (8 \times 10^{-3})^4)}{1.8} = 1.18 \text{ kN.m}$

* مثال ۳.۳ ص ۹۲ :

تنش برشی 70 MPa بر سطح داخلی میل دران فولادی توخالی مثال میل چه زاویه ای پیدا

میشود در سطح داخلی را داده یعنی ما داریم بر سطح خارجی امتیاج میزنیم و همه جا شیار داره می زنیم؟

را ایجاد کنند؟

$\varphi = ? \quad \tau = 70 \times 10^6 \text{ Pa} \quad \varphi = \frac{TL}{GJ} \Rightarrow \tau = \frac{TR}{J}$

$T = \tau \cdot \frac{\pi}{2} (r^3) = 70 \times 10^6 \times \frac{\pi}{2} (2 \times 10^{-3})^3 = 179,44 \text{ (N.m)}$

$\varphi = \frac{TL}{GJ} = \frac{179,44 \times 1,8}{77 \times 10^9 \times \frac{\pi}{2} (2 \times 10^{-3})^4} = 0,04118 = 41,18 \times 10^{-3} \text{ rad}$

$\varphi^\circ = 41,18 \times 10^{-3} \times \frac{180}{\pi} = 2,37^\circ$




SUBJECT :

Year () Month () Date ()

مقاومت


حل سون

$F = \sigma \cdot A$




$\Delta L = L \alpha \Delta T$


تکین مقاومت در برابر تغییر طول



$\Delta L = L \alpha \Delta T$



چون تا سرانجام بازگشت نکرده است چون هر چه درجه حرارتی که اعمال شود طول آن افزایش میابد و در اثر این تغییرات برانند در این صورت یک داریم



$\Delta L' = \frac{RL}{EA}$

$$L \alpha \Delta T - \frac{RL}{EA} = 0$$

$$L \alpha \Delta T = \frac{RL}{EA}$$


$$R = E \cdot A \cdot \alpha \Delta T$$

چون نیرو فشاری است پس علامت منفی طول داریم

صفت اصل بر هم میماند

$\sigma = \frac{E \cdot A \cdot \alpha \Delta T}{A} = E \alpha \Delta T \leftarrow \sigma = \frac{P}{A}$

اگر نیروی داخلی را هم خواستیم همان R است



چون در تمام صورت منفرجات تقسیم طول بر اثر است و آن ما هم در طول یک جزو آن داریم

حل مسئله

$\Delta l = L \alpha \Delta T = \int_0^L \alpha \Delta T dx = \int_0^L \alpha \left(\frac{\Delta T \cdot x^2}{L^2} \right) dx = \frac{RL}{EA} \rightarrow \Delta = \frac{RL}{E}$

$\Delta = \int_0^L \alpha \Delta T dx = \int_0^L \alpha \left(\frac{\Delta T \cdot x^2}{L^2} \right) dx = \frac{RL}{EA} \rightarrow \Delta = \frac{RL}{E}$

$R = E \alpha \Delta T \cdot A$ $\sigma = E \alpha \Delta T$



مثال ۳۳: در شکل مقابل میل‌های وسط را کشیده و در وسط مقطع‌های صلب AB (نقطه‌های C) متصل می‌کنیم. تغییرات طولی را به اندازه $\Delta T = 5^\circ C$ گرم می‌کنیم، تنش در ۳ میل را بدست آورید.


مردود الاستیسیته

$$E = 2 \times 10^5 \left(\frac{N}{mm^2} \right)$$


$$A = 3 \text{ mm}^2$$

$$\alpha = 1.2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ C^{-1}$$

$$L = 1 \text{ m}$$



وقتی میل‌های وسط کشیده می‌شوند، میل‌های کناری منقبض می‌شوند. یعنی در میل‌های ۱ و ۳ تنش فشاری داریم و در میل‌های ۲ تنش کششی داریم.




سه تا نیرو در سمت راست مجهول داریم، و چون طبق انتساب می‌دانیم نیرو از نقطه C در مرکز است، پس $F_1 = F_3$ برابر می‌شوند. ما F_1 را تعیین می‌کنیم. پس یک لا داریم و مجهول داریم.

کاهش طول میل‌ها + افزایش طول میل‌های کناری = 1 mm

تکانه در راستای قائم: $F_2 - 2F_1 = 0 \Rightarrow F_2 = 2F_1$

$$\left. \begin{aligned} \text{افزایش طول میل‌های میانی} &= L \alpha \Delta T + \frac{2F_1 L}{EA} \\ \text{کاهش طول میل‌های کناری} &= L \alpha \Delta T - \frac{F_1 L}{EA} \end{aligned} \right\} \Rightarrow (L \alpha \Delta T + \frac{2F_1 L}{EA}) + (L \alpha \Delta T - \frac{F_1 L}{EA}) = 1 =$$

$$\Rightarrow F_1 = \frac{E \times A \times 1}{3L} = \frac{2 \times 10^5 \times 3 \times 1}{3 \times 1000} = 200 \dots (N) = 20 \text{ kN}$$



$F_2 = 40 \dots = 40 \text{ kN}$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



$$\delta_{(1)} = \frac{F_1}{A} = \frac{F_{1000}}{A}$$

$$\delta_{(2)} = \frac{F_{1000}}{A}$$



$$\delta_{(3)} = \frac{F_{1000}}{A}$$

قبل! میلای با مساحت مقطع داده شده (E و A و L و W) مطابق شکل به دو تکیهگاه و صلب

A و B تکیهگاه صلب است تنش را در نقاط A و B و C (در وسط میل) تعیین کنید




مقاله سازگاری: $|\Delta| = |\Delta| \Rightarrow \frac{WK}{PEA} = \frac{RK}{EA} \Rightarrow \boxed{R = \frac{W}{2}}$



تشن در نقطه C :

در نقطه A تشن هم قوا هم باید برش برسم .

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_c = 0 \rightarrow b_c = 0$$





مثال: طول سیم فولادی CD به مقدار ۲mm صوری تنظیم شده است بدون این به جابجایی

بر آن وارد شود که بین نقطه B (انتهای تیر صلب AB) و نقطه E فاصله ۱.۵mm


وجود داشته باشد. با دانستن $E = 2.1 \times 10^8 \text{ Pa}$ برای سیم فولادی که تنش ناچیده در چه نقطه ای

جاری ۲۲۵ (N) و باید برسد و اگر در تاسین نقاط B و E تاسین حاصل شود؟

در محل تاسین B و E مقدار و کس العمل تاسین چون فقط در تاسین است



تنش
جابجایی



تاسین $\Delta = \frac{90}{340} \Rightarrow \Delta = 0.26 \text{ mm}$

$$\Delta_{CD} = \frac{F_{CD} L}{EA} \Rightarrow \Delta_{CD} = \frac{F_{CD} \times 225}{2.1 \times 10^8 \times \frac{\pi}{4} \times 1^4} \Rightarrow F_{CD} = 7.05 \times 10^4 \text{ N}$$

تاسین F_{CD} را تاسین
تنش Δ در آن است

تاسین $\Delta = 0.26 \text{ mm}$
تاسین $L = 225 \text{ mm}$
تاسین $E = 2.1 \times 10^8 \text{ Pa}$
تاسین $A = \frac{\pi}{4} \times 1^2 \text{ mm}^2$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

در مقطع A تنش های عمودی و عرضی را محاسبه کنید

$\sum M_A = 0 \Rightarrow x = 1.41, \epsilon mm$


مثال: شعری آلومینیومی به ابعاد $70 \times 10 \times 20 mm$ در یک مقطع مستطیلی قرار دارد. تنش های عمودی و عرضی در این مقطع را محاسبه کنید.

$E = 70 \times 10^9 \text{ mpa}$
 $\nu = \frac{1}{3}$

در این مقطع تنش های عمودی $\sigma_x = 120 \text{ mpa}$ و تنش های عرضی $\sigma_y = 90 \text{ mpa}$ واقع شده است. در این مقطع به دست آوریم


سازمان تنش های عمودی و عرضی

الف) طول عمق AC
ب) اختلاف طول
ج) تغییر طول



مادامی : فقط بران مقاطع مدور :

$$\tau = \frac{Tr}{J} \quad \phi = \frac{TL}{GJ}$$






این فرمول ها چه جداره نازک است چه نازک و چه در دارد

$$\tau_{max} = \frac{Tr}{\frac{\pi}{2}(R^2 - r^2)} \quad \tau_{max} = \frac{T}{\frac{\pi}{2}r^2}$$

$$\phi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2}(R^2 - r^2)} \quad \phi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2}r^2}$$



پس این مقاطع مستطیلی تقریباً : یعنی میل های نه مقطع آن مستطیل است



* این قانون که اجزاء بعد از گندامی در خلاف جهت گندامی موازی میمانند
 فقط بران را بره صاف است *
 یعنی در این با بران مستطیل فقط موازی که روی مستطیل تقریباً شده است تحت گندامی موازی موازی آن موازی میمانند


SUBJECT :

Year () Month () Date ()



توجه داشته باشید که این صورت است

در مقطع دایره ای فرض کنیم ابعاد مقطع طوری باشد که طول یا عرض آن برابر باشد با آن گاه:



$$I_{max} = \frac{T}{\alpha b c^3}$$


$$p = \frac{TL}{G \beta b c^3}$$

در تمام جاها طول یا عرض
شان برابر است

$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$	1	2	3	...	10	∞
$C_1 \alpha$	0.208	0.219			0.312	0.333
$C_2 \beta$	0.144				0.212	0.333


α و β را باید از جدول بیابید
تغییر در α و β با $\frac{b}{c}$ بستگی دارد
مثلاً در α و β دایره ای شکل دارد

if $\frac{b}{c} = 1$ then \rightarrow مقطع مربع است



از اینجا به سمت راست
در این جدول با $\frac{b}{c}$ تغییر می کند



همین مقطع برای دایره ای شکل است $\frac{b}{c} = 1$



$\frac{b}{c} = 1$ \Rightarrow $\frac{b}{c} = 2$ \Rightarrow $\frac{b}{c} = 4$
رابطه تراز شده
رابطه تراز شده
رابطه تراز شده



سؤال امتحانی: میلی تعریف شعاع r
(سؤال مفهومی) مربع به اضلاع a



$$J_{max} = \frac{T}{\frac{\pi}{2} r^3} \xrightarrow{\text{مقایسه}} J_{max} = \frac{T}{abc^2} = \frac{T}{0.14.4 a^3} < J_0$$

$$\varphi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2} r^4} \xrightarrow{\text{مقایسه}} \varphi = \frac{TL}{G bc^3} = \frac{TL}{G (0.14.4) a^4}$$

الف) در صورتیکه جنس و مساحت پلکان با هم
و جنس ها برابرند یعنی G و وزن معین است (V) و جنس ها
نویسند
فرض کنیم
تفاوت T1 و T2
مقایسه
مقایسه

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\sum_1 \times \frac{\pi}{2} r^3}{\sum_2 \times (0.14.4) a^3} = \frac{\pi r^2 = a^2}{\pi \sqrt{a} r^3 = a^3}$$

$$= \frac{\frac{\pi}{2} r^3}{(0.14.4) (\pi \sqrt{a} r^3)} = 1.354 > 1$$

هر دایره از هر مدیو ۳۶/۱۳۶ قوس استرات
یعنی یک مدیو دایره از یک مدیو مربع شکل کمتر است و طول آن کم

ب) در صورتیکه طول پلکان با هم و جنس آنها یکسان باشد و جنس پلکان هم یکسان باشد
(یعنی علاوه بر فرضیات فوق)


$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2} r^4} = \frac{TL}{G (0.14.4) a^4} = 0.144 < 1$$

دایره از مدیو ۱۲/۱۳۶ کمتر است
یعنی دایره و مدیو استرات
دکتر در آن (نویسند)

به صورتیکه در n ضلع هر ضلع مقدار n است و جنس آنها یکسان است یعنی با فرض جنس و مساحت پلکان
بهترین دایره است (یعنی n=3) و بدترین مربع است

همیشه T بزرگتر و phi کوچکتر است

بیسی مقطع جدارناز است [جدارناز تا داخلی] :
 اختلاف جدارناز



این نوع مقطع به استیتم دارند : مقطع مدور - مقطع تکی

بیسی مقطع جدارناز است

$$J = \int p^2 dA = r_{ave}^2 \times A = r_{ave}^2 \times (\pi r_{ave}^2 t) = \pi r_{ave}^4 t$$

فرض

چون تکیات این با این تکیات تفاوت آن در ضخامت است

چون تا جدار است پس تکیاتی برابر است

$$\tau = \frac{T}{J} = \frac{T}{\pi r_{ave}^4 t} = \frac{T}{\pi r_{ave}^4 t} \leq \tau_{max}$$

تکیاتی

$$\tau_{max} = \frac{T}{\pi r_{ave}^4 t}$$

برای جدارنازی

این نوع جدارنازی را در جدارنازی است چون در جدارنازی است

$$J = \frac{\pi}{2} (11^4 - 9^4)$$

$$J_{تقریبی} = \pi r_{ave}^4 t = \pi (10)^4 \times 2$$

تکیاتی کمتر است


if $\frac{r_{ave}}{t} \geq 1.6$:
 $\tau = \frac{T}{\pi r_{ave}^4 t}$

آن که جدارنازی است

$$J = \frac{\pi}{2} (100^4 - 99^4)$$

$$J_{تقریبی} = \pi r_{ave}^4 t = \pi (100)^4 \times 2$$


مقاومت برای جدار نازک است ؟




$$A_0 = \pi R_{ave}^2$$

$$\tau_{max} = \frac{T}{2 A_0 t_{min}}$$

فردیل می

A_0 تواند چیزی باشد

فردیل می کار کرد است در جدار نازک




$$\tau_{max} = \frac{T}{2 b c t} < \tau_{\text{allow}}$$

$$A_0 = b \times c \quad \varphi = \frac{\tau_{max} [2(b+c)] \times L}{2 b c G}$$

این هم فردیل می کار کرد

X



برای مقاوم حدود ؟

$$\varphi = \frac{T L}{G J} = \frac{\tau_{max} \pi R_{ave}^2 t \times L}{G \pi R_{ave}^3 t}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\tau_{max} \times L}{G \times R_{ave}}$$

برای مقاوم حدود جدار نازک

برای مقاطع دایره ای و مربعی و مستطیل و مربع و ...
 و ...
 (x,t)



$$\varphi = \frac{TL}{GJ} = \frac{\tau_{max} \times 2 \pi r_{ave}^2 \times L}{G \times 2 \pi r_{ave}^4 t}$$

$s = \text{ضخایف}$
 $\tau_{ave} \times 2 \pi r_{ave} \times L$
 $\tau_{ave} \times G$
 $\text{ضخایف} = A_s$

$$\varphi = \frac{\tau_{max} \cdot s \cdot L}{G \times r_{ave}^2 \times A_s}$$

فرمول برای مقاطع دایره ای و مربعی و ...

مثال: مثال اجزا:



①

②

الف) (مثال) محاسبه ضرایب (t,s) و ...

نصف A است

$t = s$

یعنی $T_1 = \varphi$ است $T_1 = \frac{\tau \times 2 \pi r_{ave}^2 \times t}{G}$

یعنی $T_2 = \varphi$ است $T_2 = \frac{\tau \times a^2 \times t}{G}$

$= \frac{\tau}{G} = 1,17 > 1$

$\tau_{ave} = \frac{\tau}{2}$
 $\tau_{ave} = \frac{\tau}{2} = \tau_{ave}$
 $\tau_{ave} = \frac{\tau}{2}$

با استفاده از فرمول ...

$\varphi_1 = \varphi$

ب) محاسبه ضرایب ...

$\varphi_1 = \frac{\tau_1 \cdot s_1 \cdot L}{G \cdot J_1}$

$\varphi_2 = \frac{\tau_2 \cdot s_2 \cdot L}{G \cdot J_2} = \frac{\tau_1}{\tau_2} \times \frac{(A_0)_2}{(A_0)_1} = \frac{\eta}{\epsilon} \times \frac{\eta}{\epsilon} = \frac{\eta^2}{\epsilon^2} = 0,41 < 1$

$(A_0)_2 = \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{\eta}{\epsilon}$

در این جا هم ...





$(J_1)_{max} = \frac{\tau_1 \cdot s_1 \cdot L}{G \cdot \varphi_1} = \frac{\eta}{\epsilon}$




خلاصه :

SUBJECT
Year () Month () Date ()

در این باب خواستیم تنی را درین نقطه یادگوار کنیم در فاصله R از مرکز قرار دارد بدین جهت
 $J = \frac{TR}{j}$ تنی در هر نقطه R در طول

<p>بیچسب مقاطع مساوی (جدار نازک توخالی)</p>	<p>بیچسب مقاطع متغیر توخالی</p>		<p>بیچسب مقاطع همگن</p>	
<p>تالی</p>	<p>همگن</p>		<p>$J_{max} = \frac{Tr}{j}$ و $\varphi = \frac{TL}{Gj}$</p>	
<p>$J_{max} = \frac{T}{\gamma A_0 t_{min}}$</p>	<p>$J_{max} = \frac{T}{\gamma r_{ave}^2 t}$</p>	<p>$J_{max} = \frac{T}{d b c^2}$</p>	<p>تور  $j = \frac{\pi}{4} (R^4 - r^4)$</p>	<p>میل  $j = \frac{\pi}{4} r^4$</p>
<p>$\varphi = \frac{J_{max} \cdot s \cdot L}{\gamma A_0 G}$</p>	<p>$\varphi = \frac{J_{max} \cdot x L}{G \gamma r_{ave}}$</p>	<p>$\varphi = \frac{TL}{G \beta b c^3}$</p>	<p>$J_{max} = \frac{TR}{\frac{\pi}{4} (R^4 - r^4)}$ $\varphi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{4} (R^4 - r^4)}$</p>	<p>$J_{max} = \frac{T}{\frac{\pi}{4} r^4}$ $\varphi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{4} r^4}$</p>

حل مسائل نامعین : در مملی دو سربند داریم. تعداد مجهولات < تعداد معادلات = نامعین از نظر استاتیکی




$$\left\{ \begin{aligned} R_A &= P \frac{b}{L} \\ R_B &= P \frac{a}{L} \end{aligned} \right.$$
 در P در وسط وارد شود $\Rightarrow R_A = R_B$ در حالت خاص

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

میلادی در سال ۱۳۹۲

مثال : حل مسائل تالیف




جهت تواء ←

$T_A = ? \quad T_B = ?$

در صورت T برآیند وارد دو عکس العین T_A و T_B می شود
 به معنای آنکه تواء در دو طرف برابر است

$T =$ (مطلوب)
 تواء تالیف



معادله تواء : $\sum M_x = 0 \Rightarrow T_A + T_B = T$ (مطلوب)

معادله انرژی : $P_{AC} + P_{CB} = 0 \Rightarrow$


معادله انرژی در بخش AC : $\frac{T_A \cdot a}{G \cdot J}$
 معادله انرژی در بخش CB : $\frac{(T - T_A) \cdot b}{G \cdot J}$
 $\frac{T_A \cdot a}{G \cdot J} + \frac{(T - T_A) \cdot b}{G \cdot J} = 0$

$\frac{P_{AC}}{G \cdot J} + \frac{P_{CB}}{G \cdot J} = 0$

$T_A = T \frac{b}{L}$

$T_B = T \frac{a}{L}$

کنترل رابطه تواء در هر دو طرف
 سهم آن تواء که از یک طرف وارد
 و در آن طرف خارج می شود




مثال : برای حل مسائل تالیف : $P_1 + P_2 = P$

معادله تواء : $\delta_1 = \delta_2$
 تقسیم طول


$P_1 = P \frac{E_1 \cdot A_1}{\sum E A}$

$P_2 = P \frac{E_2 \cdot A_2}{\sum E A}$

حال فرض کنیم این میل و لوله را با هم ببندیم (یعنی میل و لوله با هم درگیر باشند) یعنی در هر دو طرف



مقطع مرکب است یعنی میلر لوله
با هم نیست هستند (روی هم نیاید هستند)
و این نسبت تحت به هم وصل کردیم



مقادیر : $T_1 + T_2 = T$
 L معادله دو مجهول پس معادله های خطی را بنویسید.

مقادیر : $\phi_1 = \phi_2$

$\frac{T_1 L}{G_1 J_1} = \frac{T_2 L}{G_2 J_2} \Rightarrow$ از این رابطه T_2 بر حسب T_1 بیاید

و این T_1 را در معادله اول قرار دهیم از این T_2 بیاید

$$T_1 = T \frac{G_1 J_1}{G_1 J_1 + G_2 J_2}$$

$$T_2 = T \frac{G_2 J_2}{G_1 J_1 + G_2 J_2}$$

نکته : $\phi = \theta$ $\phi = \theta$ $\phi = \theta$
 کلین $\phi = \theta$ $\phi = \theta$
 تعین شد و $\phi = \theta$
 و اینها را با هم
 با اینها
 تعین شد و $\phi = \theta$

مقطع میلر


$$(\phi_1)_{max} = \frac{T_1 r_1}{J_1} \leq \phi_{allow}$$

$$(\phi_2)_{max} = \frac{T_2 r_2}{J_2} \leq \phi_{allow}$$

$J_1 = \frac{\pi r_1^4}{2}$
 $J_2 = \frac{\pi (R^4 - r^4)}{2}$

نکته هر مسئله ای که تعین ϕ را بداند یا تعین T را بداند یا تعین T_1 یا T_2 را بداند

سوال امتحان و مسائل تطبیقی :



ضریب بار داده شده است

$$\frac{N}{mm^2} \quad \text{و} \quad \frac{N}{cm^2}$$

این نیروی کشش است که در طول طول بار اعمال می شود
 این نیروی کشش در طول بار اعمال می شود

طول \times نیرو = تنش
 طول مورد نیاز

استاد: $F = \text{سختی} \times \text{تغییر طول}$

$$T = E \epsilon$$

اصولاً تغییر طول

$$\sigma_{max} = \frac{TR}{\frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)} \leq \sigma_c$$

$$\phi = \frac{TL}{GJ} \leq \phi_c$$

دقت داشته باشید که در این موارد باید دقت کنید که تغییرات در طول بار داده شده است

تغییر درجه حرارت

$$\Delta T = \frac{\pi}{18} \times \Delta T_c$$

نقطه: طول بار داده شده است و در این موارد باید دقت کنید که تغییرات در طول بار داده شده است

تمام مسائل در این باره است که تغییرات در طول بار داده شده است

① $\sigma_{max} = ?$ ، $\phi_{AVE} = ?$ ، $t = ?$ ، $\phi_{AVE} = ?$

② در معادله درجه حرارت $t = ?$ ، $\phi_{AVE} = ?$

مقدار = تغییر = ϕ

مقدار = تغییر = ϕ

③ در امتحان می آید (جهت تغییرات جواب دارد) \Rightarrow معادله درجه حرارت

④ در معادله درجه حرارت $\phi_{AVE} = ?$ معادله درجه حرارت

در این موارد باید دقت کنید که تغییرات در طول بار داده شده است


در این موارد باید دقت کنید که تغییرات در طول بار داده شده است

در این موارد باید دقت کنید که تغییرات در طول بار داده شده است

کلمه: در جهت همبستگی سبکترین تکیه در دورترین نقطه از تارخشی اتفاق می افتد بصورتی که روی تارخشی تکیه مفرات
 اما در جهت بیخشی بران قاعده دورترین تکیه در دورترین نقطه از مدنه برای
 مقاطع متصلی در تارخشی نقطه مدنه اتفاق می افتد

SUBJECT:
 Year () Month () Date ()

فصل ۳: همبستگی



و من تقریباً شکل را دهد اینجا پیدا کند
 در مدنه اینجا هم مثل واقع می آید

برای پیدا کردن مدنه اینجا به فاصله

تک مقطع از سبک و مقطع سبک به فاصله
 dx از سبک این دو مقطع را در تقسیم

سهای آنرا


فاصله مدنه اینجا تا مدنه سبک $\rho =$

بعد از تقسیم طول در بالا از dx کم است

و در پایین طول از dx بیشتر است و در واقع فقط


وسط dx است

معلق شکل: $dx = \rho d\theta$



قبل از لنگ (شکل سبک خود کارایی)
 بعد از لنگ (شکل سبک خود کارایی)

مقطع سبک است (طول سبک) که در این جا
 محور دیده نمی شود: (برش از طول سبک)



محور ضعیف (محور ضعیف)

لا زیر تارخشی + است
 من تارخشی افزایش طول داریم
 و من تکیه است

$$\frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{dx} \quad (1)$$

تک تقاضی لنگه در این مقطع به فاصله از محور
 لاها در تقاضی سبک و هدف بدست آوردن تکیه در
 این نقطه لنگه است

برای پیدا کردن تکیه در این جا از فاصله اول است ما هم چون قانون هوب $\delta = E \epsilon$

کلمه: زیر تارخشی $\epsilon > 0$ \rightarrow افزایش طول \rightarrow تکیه \rightarrow تکیه در تکیه
 بالای تارخشی $\epsilon < 0$ \rightarrow کاهش طول \rightarrow فضا \rightarrow فضا لنگه \rightarrow فضا لنگه (تکیه در تکیه)

$$طول اولیه کابل = dx = \rho d\theta$$

$$طول کابل نهایی = (\rho + y) d\theta = (1 + \frac{y}{\rho}) \rho d\theta = dx + \frac{y}{\rho} dx$$

$$\delta = \frac{y}{\rho} dx$$

$$ع = \frac{\delta}{dx} = \frac{y}{\rho}$$

تغییر طول اولیه در هر نقطه از کابل ثابت است

$$\epsilon = E \epsilon = E \frac{y}{\rho}$$

$$\epsilon = \frac{y}{\rho}$$


$$\sigma = E \frac{y}{\rho}$$

این دو رابطه را با هم ترکیب می‌کنیم

علامت ع به نوبت مثبتی دارد (چون طول اولیه + است) [زیر تار فسی - د ی - $E \cdot \epsilon$ و برعکس]

→ در جدول ρ , y , E با هم به صورت حقیقی ارتباط دارند و دارند

حالت را با مقصود با هم (هم در صورت شکل اول افند)




(کنند داخل تار فسی است) پس باید تنش وجود داشته باشد

برای کشیدگی تنش با هم و برعکس $\epsilon = \frac{y}{\rho}$ شدت فشارها با هم نیستند اما با هم به نسبت از تنش طول $\epsilon = \frac{y}{\rho}$ حالت سه هم M داخل است

(مقدار تنش در هر سطح از کابل در هر نقطه با هم متفاوت است و در هر نقطه با هم متفاوت است)

نکته: اگر شکل متقارن باشد کار فسی از وسط کابل عبور کند ولی اگر نامتقارن باشد به مرکز سطح را نسبت آوریم (حقیقی)



در معادله تعادل هم فرسوم


میتوانیم معادله تعادل را بنویسیم

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \int_A \delta dA = 0 \Rightarrow \int_A \frac{E y}{\rho} dA = 0$$


برای اینکه نیروها در راستای x برابر شود
نیروی فایبرها که منفرغ بین لغز است
و برابر میسردها را منفرغ هم می شود $\int \delta \cdot dA$

$$= \frac{E}{\rho} \int y dA = 0$$

یعنی نتایج از معادله سطح عبور کننده
گتاور اول سطح است به
مورد ها منفرات
نیروی مرکز سطح در محور ها قائم دارد



$$\bar{y} = \frac{\int y dA}{A} = 0$$



مثلاً برای شکل زیر

$$\bar{y} = \frac{(5 \times 5 \times 1.5) + (1 \times 5 \times 1.5)}{15} = 8 \text{ cm}$$

در معادله تعادل می توانیم

$$\sum M_z = 0 \Rightarrow M_z = \int_A y \times \delta dA = \int_A y \left(\frac{E y}{\rho} \right) dA =$$

نشان در این رابطه به هم چسبانده و این با توجه حالت (با توجه به ناخلفی)

$$\Rightarrow M_z = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA$$

یعنی $I_z = \int_A y^2 dA$

$$M_z = \frac{E I_z}{\rho}$$

STABILIZ

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{M}{E I}$$

مشتق گیری

4

قابلیت تقویت از محور z ها (محور خمینی)
 معوضه تقویت

3, 4 → $\delta = \frac{\mu z y}{I_z}$ (7)
 تنش در هر نقطه از طول ناشی از ضعیفی

3: $\delta = E y$

4: $\frac{1}{\rho} = \frac{\mu}{EI}$

معظم ترین نیروی کششی در شماره 3 بار و در شماره 4

مکان انحراف بیش به محوری (مخالفه)

مکان P_{max} است

تنشی در هر نقطه از طول ناشی از جوی بیجینی
 $\chi = \frac{TP}{J}$

فاصله از نقطه به نقطه از مرکز (محور بیجینی)


$\chi_{max} = \frac{T_{max} \chi(7)}$

مکان انحراف بیش به محور z ها (مکان انحراف عقبی) (محور بیجینی)

$J = \int \rho^2 dA$

مکان δ_{max} است
 $\delta_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$
 δ_{min} این را می خوانیم

ضریب M_{max} وابسته به نوع بار



$M_{max} = \frac{qL^2}{8}$

M_{max} وابسته به نوع بار و به هم وابسته است

$\delta = \frac{PL}{EA}$
 \Rightarrow EA صلبیت محوری

GA صلبیت پیچشی


آن چه در این فصل ها

$\rho = \frac{TL}{GJ}$
 \Rightarrow GJ صلبیت پیچشی


همان صلبیت هندسی آن حالت
 اگر فقط با یک بار یا فشار داریم یا
 پیچش A (صلبیت)
 در حالت پیچشی وابسته به صلبیت

$\frac{1}{\rho} = \frac{\mu}{EI}$
 \Rightarrow EI صلبیت خمینی

طراحی خود I مهم است
 اگر عنوان بخواند در هر محوری I را بنویسد
 نسبت I_x و I_y در هر دو جهت I را بنویسد
 $\delta = \frac{Mc}{EI}$
 $\frac{1}{\rho} = \frac{\mu}{EI}$



مثلاً سیمون به اجبار ۱۰×۲۰ داریم در فواصل آن را می بینیم یا نه



هر چه I بزرگتر باشد کمتر خم شود و استر شود


$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{1 \cdot (10)^3}{12} > I = \frac{20 \cdot (1)^3}{12} \Rightarrow$$

درستی می باید I را زیاد کنیم یعنی لا را زیاد کنیم طبق :

$$I = \int y^2 dA$$

فاصله از محور فرضی

ظلال مانده که توابع جان را تا زیر سطح و زین جان را تا زیر سطح هم از این هم



در تیر I شکل :

نکته : به نسبت $\frac{I}{C}$ ، هم لغت من شود که جدول مقطع (اساس مقطع) نام دارد


$$\frac{I}{C} = S \quad (cm^3 = mm^3)$$

جدول مقطع (اساس مقطع)

$$b_{max} = \frac{M_{max} \cdot C}{I} = \frac{M_{max}}{\sigma} \leq b$$

باز

در واقع فرمول گسترش است



$$S = \frac{I}{c} = \frac{\frac{bh^3}{12}}{\frac{h}{2}} = \frac{bh^2}{4}$$

صفحه شود


اگر شکل، مقدار c بود $\sigma = \frac{M_{max} \times c}{I} = \frac{M_{max}}{S} \leq \sigma_{max}$
 کنتل σ_{max} موجود I موجود S
 در صورتی که c و I را بدانیم σ را می‌توانیم پیدا کنیم.

در صورتی که M و c را بدانیم I را می‌توانیم پیدا کنیم
 $M = \sigma \times \frac{I}{c} = \sigma \times S$
 ضابطه (بهست یابی)

در صورتی که M_{max} و S را بدانیم c را می‌توانیم پیدا کنیم
 $c = \frac{M_{max}}{\sigma} = \frac{M_{max}}{\sigma} \times \frac{I}{I} = \frac{M_{max}}{\sigma} \times \frac{I}{S \times c} \Rightarrow c = \frac{M_{max}}{\sigma} \times \frac{I}{S \times c} \Rightarrow c^2 = \frac{M_{max} \times I}{\sigma \times S} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{M_{max} \times I}{\sigma \times S}}$
 اما اگر I را هم نداشته باشیم آن گاه c هم معلوم نمی‌شود پس در این جا S را هم می‌توانیم پیدا کنیم.

مقاطع استیل $I = \frac{bh^3}{12}$ ، $M_{max} = \frac{qL^2}{8}$ ، $S = \frac{bh^2}{4}$

اندازه مقاطع مربع I را بدید




$I_{x0} = \text{معلوم}$ $I_x = \text{مطلوب}$

$$I_x = I_{x0} + Ad^2$$

اثبات

$$I_x = \int y^2 dA = \int (y+d)^2 dA = \int y^2 dA + d^2 \int dA + 2d \int y dA$$


I_{x0} Ad^2



مثال :

$$I_x = \frac{bh^3}{12} + (bh) \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{bh^3}{3}$$


(خارجی دردی میخسایم نمود اما مستطیل به دردی خفنی برقرار)




مثال :

$$I = I_{\text{center}} + 2I_{\text{flange}}$$

$$\left[\frac{1(14)^3}{12} \right] + 2 \left[\frac{1(2)^3}{12} + (1 \times 2)(9)^2 \right]$$



$$I = \frac{10(20)^3}{12} - 2 \left[\frac{4(10)(14)^3}{12} \right] =$$




$$I = I_{\text{web}} + I_{\text{flange}}$$


$$\left[\frac{1(10)^3}{12} + 1(10) \left(\frac{10}{2} \right)^2 \right] + \left[\frac{1(10)^3}{12} + 10(10) \left(\frac{10}{2} \right)^2 \right]$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()




سویل مسطح و مقطع جرمی های استاندارد (کافلهای)



سازه های استاندارد

نسبت مساحت های مساوی




برای همین در مباحث
 این مقدار را همیشه در نظر

این
 برای مقادیر مساوی است
 و اگر اینها را همیشه بود در دست است


نکته ۱: اگر عنصری تحت کشش باشد (منظور تحت نیروی محوری باشد) و (معمولاً بر سطح A نشاء)

باشد و از آنجا که هندس یک بخش از این سطح مثلاً سطح A_1 صغیر شد و عمل کند
 مستقیم است
 برای آنکه شیب است
 $\rightarrow P$ (نیروی محوری = فشار)



با فرض این که پستی بلندیهاست بره (یعنی شیب ثابت است از آنجا که بیرون نماند)
 تقوین
 نیرو به سمت همسایه برای یک بخش بدست می آید

سهم A_1 از کل نیروی محوری برابر است با:




$$P_1 = \int_{A_1} \sigma dA = \frac{P}{A} \int_{A_1} dA = P \frac{A_1}{A}$$

نیروی بر سطح
مهم

در فوادم بیسیم P_1 چند درصد P است \uparrow

سهم نیرو ناشی از نیرو

نکته ۲:



قدر از آنکه را سطح A_1 عمل می کند

$$M_1 = \int_{A_1} y \sigma dA = \int_{A_1} y \left(\frac{My}{I} \right) dA =$$


سهم گشتا ناشی از گشتا

$$= \frac{M}{I} \int_{A_1} y^2 dA = M \frac{I_1}{I}$$

تقسیم می کند

اگر عنصری تحت خمشی قرار گیرد و بخشی از آن چند درصد گشتا را تحمل کند به نسبت مکان
 همی امیر می است اول بر این نیرو مثلاً سطح A_1 به نسبت مساحت مات

مثال برای نکته ۲: تیر آهن



مثال هندسه کندر و ابعاد و پیدا کردن اجزا
 محل کندر؟

وقت که در هندسه منحنی است $\frac{I_1}{I}$ را هم فراموش و
 M را هم فراموش و احوال کنار
 I کی را باید با هم I منبسط است اگر


$$I_{کل} = I_{بال} + 2 I_{پای}$$

هندسه اجزا که همانند $\frac{I_{بال}}{I_{کل}}$

هندسه ابعاد داخل همانند $\frac{2 I_{پای}}{I_{کل}}$

معمولاً در تیر آهن از فولاد استفاده می‌شود
 تیر آهن منبسط است

شکل (الف)



نکته ۳:
 در صورت گشت نیرو در تیر منبسط
 بال و تنش شود تغییرات

$$\delta = \frac{My}{I}$$

کشش در پایین و تنگی در بالا

در این با نیروی در برابر کندر (در این برش زودم - فقط با گشت راست بر این تیر)
 بهترین روش در روش اول

$$F_1 = \int_{A_1} \delta \, dA = \int_{A_1} \left(\frac{My}{I} \right) dA = \frac{M}{I} \int_{A_1} y \, dA = \frac{MQ}{I}$$

نیروی کشش
 حاصل از نیروی
 در این تیر منبسط

مکان انحنای سطح منبسط
 و سطح خاص آن
 تار منحنی

اگر در مقطع دایره و گشت کندر است چه نیروی در آن مقطع وارد می‌شود

باید از منبسط $\frac{MQ}{I}$ استفاده کرد

این فاصله مرکز سطح مقطع ها محور خورده از نوار قفسی


$$F_1 = \frac{M}{I} (y_1) A_1 = \left(\frac{M y_1}{I} \right) \cdot A_1$$

تشی در مرکز سطح ها محور خورده
 (یعنی تشی در این نقطه است در این مقطع)


باقی به شکل الف
 (این در شکل نشان داده شده)
 مثلاً برای مثلث این تشی در مرکز سطح برای این مقطع نه مسقطی شکل را
 می شود

روش دوم: $F_1 = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot A_1$


تشی در این نقطه است در این مقطع (در این مقطع در این روش)
 تشی در این نقطه است در این مقطع (در این مقطع در این روش)
 البته تا آوریم و تقسیم بر آن را



مثال: σ_z سطح مانده محور خورده
 برابر است با جمع σ در مسقطی



مدول الاستیسیته ی شکل فولاد
 مثال: M و I و انبساط مقطع و E و σ = مقادیرات مسئله
 بعد از اعمال تنش
 الف) عرض بال فوقانی = δz
 ب) عرض بال درجهت ح



$$\epsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu (\sigma_x + \sigma_y)] = \dots$$

$$\delta z = \epsilon_z \cdot z$$

برای روش اول
 است و روش دوم
 با این روش
 در این روش

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu (\sigma_x + \sigma_z)] = \dots$$


$$\delta y = \epsilon_y \cdot y = \epsilon_y \cdot 1 \text{ cm}$$

$$\delta x = -\frac{M \cdot y}{I}$$


با این محاسبات بال فوقانی = δz
 یعنی در این روش δy و δx را به دست آوریم

این در این روش با این روش که در این روش
 استفاده می شود از این روش

مثال: تیر چوبی:



صاف



حالت اول: تیر چوبی

$$M_1 = \sigma \times S_1 = \frac{\sigma}{h} \times \frac{bh^2}{4}$$

حالت دوم:

با دو تیر:


دو تیر چوبی نشسته هم را در هم می‌گذاریم (بدون اتصال) (بدون چسب) = بدون چسب
و فرض آن‌ها را هم می‌کنیم روی هم می‌گذارند

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{S} \leq \sigma_{\text{محدود}}$$

$$M_{\text{مجاز}} = \sigma_{\text{محدود}} \times S$$

$$S_{\text{کل}} = \frac{M}{\sigma} = \frac{bh^2}{4}$$

$$S_{\text{تک تیر}} = \frac{I}{c} = \frac{bh^2}{4}$$





دو تیر چوبی را در هم می‌گذاریم

تیر و هر کدام از تیرها جداگانه در برابر افزایش طول و در بالا کاهش طول دارند

$$M_{\text{مجاز}} = 2M = 2 \times \frac{\sigma}{h} \times \frac{bh^2}{4}$$

حالت سوم: دو تیر چوبی را در هم می‌چسبیم (در واقع تیر می‌سازیم)




چون ما می‌بینیم که هم متصل کردیم
تک تیر در هم می‌گذارند فرض است طبعاً این با هم را هم می‌چسبیم (تیر می‌سازیم)

نه صدقه تیر است و حالت قبل است

$$M = \sigma \times S = \frac{\sigma}{2h} \times b \times (2h)^2 = 4M_1$$

فرض در واقع تیرها را با هم می‌چسبیم
تغییر شکل می‌دهد (چون در واقع تیر است)


** نکته: فرض است که اساس مقطع است (S) و I همان تیر است



کنا هم هند
(بدون اتصال)

حالت چهارم :

$$M = 2 M_1$$




کنا هم جوش کرده

$$M = \frac{6}{4} \times 5 = \frac{6}{4} \times \frac{(2b)h^2}{4} = 2 M_1$$

پس اگر دو ستون کنار هم باشند [چه جوش نخورده باشند چه جوش خورده باشند] همان است
ولی اگر دو ستون هم بلندارم [جوش نخورده] یا هم بلندارم [جوش خورده] و اگر جوش نخورده باشد برابر می شود


وقتی ما کوئیم وقتی دو ستون بلندارم جوش خوردن مهم است با فرض این که است که برابر است اما این دارد
چون که (بار نقل دارد) و در آن بار افقی وارد شود چنان که h و b عوض شود $S = \frac{hb^2}{4}$



است کلهوری؟ سه ستون هم از آن ها را حساب کنیم
ضریب چند برابر حالت است که هم حساب کنیم

$$S = 3 M_1$$

$$S = 2 \times M_1$$




$$S = M_1$$

بسیار هم افقی بود

مثال :


لولی و فولادی به شعاع داخلی ۳ و شعاع خارجی ۴ و در جدول محور زنگ قفسه ضمن آن شود



آسی تا از این لوله ها
را استفاده می کنند
چون این محور هم می شود

$$I_1 = \frac{I}{C} = \frac{\pi}{4} (4^4 - 3^4)$$

ع در این نقطه از تنش



$\pi (4^2 - 3^2)$

نوع هـ شده
تا رفتن
چون فاصله مرکز دایره ها
دو تا از تنش دارد

الف) این این ع تا از محور می بینیم ←
ب) این ع تا از محور می بینیم ←

ب) اگر جوش بینیم ← باید که موجود را برود و این دایره ها با این هم می بینیم و $\frac{I}{C}$ را حساب کنیم (برای اتصال)
صورت هم که $\frac{bh^2}{12}$ هر چند

برای ع تا لوله ها
میکنند

$$I = E [I_1 + A_1 d^2] = E [\frac{\pi}{4} (4^4 - 3^4) + \pi (4^2 - 3^2) (4)^2]$$

$$S = \frac{I}{C} = \frac{I}{8}$$

$$\frac{S}{S_1} = 7,12$$

« تنش برشی در ستونها »


« فصل پنجم »

در تیرهای تنشی برشی باید کنترل شود و در ستون‌ها تنش عمشی باید کنترل شود
 یعنی باید کنترل کنیم که تنش برشی در ستون زیاد نباشد


$$\delta = \frac{M C}{I} \leq \delta_{\text{مجاز}}$$

معمولاً در امکان فصل ع δ با هم برابر است یعنی $\delta = \delta_{\text{مجاز}}$
 هم تنش برشی و هم تنش عمشی کنترل شود

$$\tau = \frac{V Q}{I t} < \tau_{\text{مجاز}}$$





مقطع



$$\tau_{\text{Ave}} = \frac{V}{A} \leq \tau_{\text{مجاز}}$$

این تنش متوسط است

در فصل اول گفتیم $\tau_{\text{Ave}} = \frac{V}{A}$ اگر این را با $\tau_{\text{مجاز}}$ مقایسه کنیم
 می‌توانیم ببینیم که تنش برشی در ستون باید $\tau_{\text{مجاز}} < \tau_{\text{مجاز}}$ باشد





تدریس در تغییرات τ و M (درست باشد در این رابطه) : $\tau = \frac{dM}{dx}$

تغییرات در تنش برشی τ و M : $\tau = \frac{dM}{dx}$

تغییرات در تنش برشی τ و M : $\tau = \frac{dM}{dx}$

تغییرات در تنش برشی τ و M : $\tau = \frac{dM}{dx}$

$$M = \int v dx \quad \leftarrow \quad v = \frac{dM}{dx}$$



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \int_{A_1} b \cdot dA + \tau \cdot dx = \int_{A_1} (b+db) dA$$

شیرا را حساب

$$\int_{A_1} \frac{My}{I} dA + \tau dx = \int_{A_1} \frac{(M+dM)y}{I} dA$$

$$\tau dx = \frac{dM}{I} \int_{A_1} y dA \Rightarrow$$

مکان استرس مقطع جابجایی
 یعنی در استرس بر دهان خود (سطح قائم و عمود)
 (معمولاً در τ_{max} است)

$$\Rightarrow \tau = \frac{dM}{dx} \cdot \frac{Q}{It} \Rightarrow \tau = \frac{VQ}{It}$$

معمولاً
 مودول
 مودول (مقدار برش)
 مقاومت سطح برش

مکان استرس مقطع جابجایی
 تنش برش در هر نقطه
 مودول تقویت برش: $\tau = \frac{V}{A}$

تنگنا هستی در مقطع مورد نظر

کتابی قائم در بطنی (برای تنگ) مورد نظر (ناشی از تنش)

حاصل شده از تنش مورد نظر I

نیز در تنش در مقطع مورد نظر VQ مکان استاتیک مقطع

نتیجه: جدا شده در تقاطع مورد نظر

مکان انبساط I در مقطع

لایه‌های برش در تقاطع مورد نظر I

مقاومت مقطع در I تقاطع مورد نظر

نیز در مکان باید به استاتیک در استاتیک باید به استاتیک در استاتیک

نقطه مینوس فزین $\frac{V \cdot Q_{max}}{I \cdot t_{min}}$ Q_{max} و t_{min} بیشترین مقادیر مینوس

برای رسیدن به تقاطع باید اول مقطع معلوم شود پس مقدار M

چه درختی چه در برش مکان انبساط در مقطع مورد نظر را ملاحظه


نکته:



این طبقه در تنگنای تقاطع Q_{max} مسطح ها مورد توجه

Q_{max} در تقاطع اتفاق می افتد در تقاطع Q_{max}

تلا مکان استاتیک جنبی از مقطع با بطنی مقطع همیشه برابر است



مکان تنگی برش را در محل اتصال پل و جان پیدا کنیم


$t =$ ضخامت جان

مکان استاتیک در سطح مغز است

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

مقدار ضعیف است برای خوردگی




$$\sigma = \frac{VQ}{It} \leq \sigma_{\text{محدود}}$$

$$\sigma = \frac{VQ}{It} \leq \sigma_{\text{محدود}}$$

باید هر دو را کنترل کنیم (من هم)

در این فصل V از روی دایره‌های منحنی تغییرات t تعیین می‌گردد، Q = حاصل استاتیکی بخشی از مقطع است که به تنش با همال استاتیکی منحنی منقسم آن برابر است




$$\sigma = \frac{VQ}{It} \leq \sigma_{\text{محدود}}$$

هر چه ضعیف تر منحنی تغییرات Q

کنترل ضعیف‌ترین نقطه لازم بود
باید تمام منحنی دایره‌های تنش تغییرات

این ضعیف‌ترین
نقطه است چون به تمام
تنش تغییرات

این ضعیف‌ترین ضعیف‌ترین طوارتنوع دارد



تنگنا لایه‌ها ممکن است در لایه‌های بالایی یا پائینی تلفظند

برای تنگی ضعیف‌ترین نقطه باید ضعیف‌ترین نقطه


اما برای تنگی دایره‌های ضعیف‌ترین نقطه

باید ضعیف‌ترین نقطه

باید ضعیف‌ترین نقطه

باید ضعیف‌ترین نقطه

مثال: یک تیر فولادی (موسی تیر)



$$\sigma = \frac{VQ}{It} \leq \sigma_{\text{محدود}}$$

$$\sigma = \frac{VQ}{It} \leq \sigma_{\text{محدود}}$$


محدودیت جان

محدودیت موسی

mm =

در فولاد


محدودیت



باید Q ضعیف‌ترین نقطه را پیدا کنیم (برای کنترل خوردگی)

(منبری برشی در مقطع مورد نظر) σ_{max} مکان استاتیکی مقطع جداست. در نقطه‌ی مورد نظر σ_{max} است



ماده‌ای که σ_{max} در آن رخ می‌دهد (درست‌ترین نقطه است و اگر همه جا σ_{max} است) $\sigma_{max} = \frac{M}{I} y$ σ_{max} در آن رخ می‌دهد. σ_{max} در آن رخ می‌دهد. σ_{max} در آن رخ می‌دهد.



این تنش در این نقطه رخ می‌دهد. این تنش در این نقطه رخ می‌دهد.

(نقطه‌ی مورد نظر) σ_{max} در آن رخ می‌دهد. $\sigma_{max} = \frac{M}{I} y$ σ_{max} در آن رخ می‌دهد. σ_{max} در آن رخ می‌دهد.

مثال: (منبری را باید درختی و برشی استوار بود = فصل ۲ ده)



در نقطه‌ی تنش قائم درخت باید درخت نقطه‌ی مشخص باشد.

نقطه‌ی مشخص در این مشخصاتی است.

که ما باید آن نقطه را پیدا کنیم. این نقطه را باید درخت پیدا کند.

این نقطه را مشخص کنیم. این نقطه را باید درخت پیدا کند. $\sigma_{max} = \frac{M}{I} y$

σ_{max} = فاصله‌ی نقطه‌ی مورد نظر از تار مرکزی (منبری را باید درخت پیدا کند)

در مقطع که در امتداد گلبه A، σ_{max} بزرگ‌ترین است. این استوار است و آن در مقطع منبری مشخص است.

* تنش برشی به τ برقرار است. τ_{max} از روی τ_{max} و σ_{max} برشی بدست می‌آید. τ_{max} از روی τ_{max} بدست می‌آید.


* در مورد σ_{max} باید هم مقطع برشی و هم نقطه‌ی برشی را پیدا کنیم. $\sigma_{max} = \frac{M}{I} y$ σ_{max} از روی σ_{max} بدست می‌آید.

σ_{max} در تار مرکزی است و همه‌ی از تار مرکزی در تار مرکزی بدست می‌آید. σ_{max} در تار مرکزی بدست می‌آید.

حل تمرین مقاربت


مثال در شکل مقابل در صورتی که چرخش در انتهای A و B با هم برابر باشد چرخش در انتهای A و B را مقاربت کنید.

مادر A و B برابر آورد



در مقطع مقاربت داریم
چرخش در انتهای A و B برابر است

عبارت العمل ما در انتهای A و B است از چرخش
چرخش در انتهای A و B برابر است



$$\phi_{B1} = \frac{475 \times 1.5}{G \left(\frac{\pi (7)^4}{32} \right)} + \frac{475 \times 1.5}{G \left(\frac{\pi (1)^4}{32} \right)} = \phi_{B2} = \frac{M_B \times 3}{G \left(\frac{\pi (1)^4}{32} \right)} + \frac{M_B \times 3}{G \left(\frac{\pi (7)^4}{32} \right)}$$

$$|\phi_{B1}| = |\phi_{B2}|$$

$$\phi = \frac{TL}{GJ} \quad \text{است در این فرمول} \\ J = \frac{\pi R^4}{2} \quad \text{است در این فرمول}$$

در شکل D: $T = M$ است (در شکل D) G ثابت است
در شکل P: $T = M_B$ است (در شکل P) G ثابت است

$$|\phi_{B1}| = |\phi_{B2}| \rightarrow M_B = ? \quad \text{بدرستی}$$

و M_A هم وقت برابر باشد در انتهای A و B

$M_A = 475$ $M_B = ?$ بدرستی
 در صورتی که چرخش در انتهای A و B برابر باشد
 $\phi_A = \phi_B$
 $\frac{M_A L_1}{G J_1} + \frac{M_B L_2}{G J_2} = \frac{M_B L_2}{G J_2} + \frac{M_B L_1}{G J_1}$
 $M_A L_1 = M_B L_1$
 $M_A = M_B = 475$

یک تیرکمان با طول ۱۲ م توسط یک میله گرد به قطر ۹ mm تقویت شده است

مدل الاستیسیته‌ی فولاد

$$E_s = 200 \text{ GPa} \quad \text{و} \quad \alpha_s = 11.7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$E_c = 25 \text{ GPa} \quad \text{منبسط است با افزایش دما}$$


$$\alpha_c = 9.9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

منبسط است با افزایش دما

وقتی سازه را به اندازه‌ی ۴۵°C حرارت می‌دهیم تنگی را در فولاد و بتن بدست آورید.

تنگی ناشی از افزایش حرارت که باعث افزایش طول می‌شود.

↑
۴۵ = ΔT
افزایش حرارت



فولاد و بتن را به هم می‌زنیم و فقط یک جسم فولاد و بتن را در نظر می‌گیریم

در آن اولیایک ها $\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$ افزایش طول ناشی از هم بستن و هم بستن آن ها متفاوت می‌باشد
فولاد α بزرگتر دارد افزایش طول آن بیشتر است و بتن در مقابل هم ضریب همبستگی را ندارد

پس شرط سازگاری را باید بدیم $\Delta L = \Delta L$

یعنی ضریب سرد شدن یکسان به افزایش طول می‌شود دارد و بتن یکسان دارد که فولاد را به هم می‌زنیم (مقاومت هر کدام) و فولاد یکسان دارد که در برود (عمل در یکس الی عمل) فولاد فشار و در بتن کشش است

کامل این بار تقسیم فولاد و فولاد پس افزایش حرارت است و فاکتور دیگر تقسیم فولاد تنش فشاری ایجاد شده است

کشش فشاری، منبسط می‌شود و هم فولاد

در استاتیک قائم که منبسط می‌شود کشش به تنگی وارد می‌شود و منبسط می‌شود و فولاد و بتن منبسط می‌شود

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow P_s = P_c = P$$

از تنش از حرارت $(L \cdot \alpha_s \cdot \Delta T) \cdot E_s$ تنش از تنش $(L \cdot \alpha_c \cdot \Delta T) \cdot E_c$ افزایش

یک معادله‌ی در معادلات است $(P_s \text{ و } P_c)$ تنها P_s و P_c را از روابط

استاندارد $\sum F_y = 0$ بدست می‌آوریم که فولاد آن P است

$$E\epsilon_y \Rightarrow P_S = P_C = P \Rightarrow P = 18195 \text{ N}$$


$$\sigma_S = \frac{18195}{\pi(19)^2} = 13.13 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_C = \frac{18195}{\pi(22-19)^2} = 38.3 \text{ Mpa}$$

شکل یک محور استوانه‌ای به قطر 9 mm و طول 1 m در یک سر آن به یک نیروی عمودی 18195 N اعمال می‌گردد.

معادله $G = 0.18 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ و $T = 1 \dots \text{N.m}$ در صورتی که در این حالت $\tau = 54 \text{ Mpa}$ است.

طول استوانه ای را بدست آوریم تا بتوانیم آن را در یک سر آن به یک نیروی عمودی 18195 N اعمال می‌گردد.



تخمین نزنند
و ثابتاً عدلاً در نظر بگیرید
یعنی یک سر محور از 1.2°
تغییر کند

$$\phi = \frac{TL}{GJ} = 1.2^\circ = \frac{\pi}{18}$$

$$\tau_{max} = 54 \text{ Mpa}$$

در یک سر آن به یک نیروی عمودی 18195 N اعمال می‌گردد. در این حالت $\tau = 54 \text{ Mpa}$ است.

$$\tau_{max} = \frac{18195 \times 1 \times 20}{\frac{\pi}{2} (20^4 - 18^4)} = 54 \Rightarrow r = 18 \text{ mm}$$

$D = 34 \text{ mm}$

در این حالت $\tau = 54 \text{ Mpa}$ است. در این حالت $\tau = 54 \text{ Mpa}$ است.


$$\phi = \sum TL = 1.2 \times L + 1.2 \times (9 - L) = 1.2 \times \frac{\pi}{18} \Rightarrow L = 811.4$$

$M^2 = \text{مثنی}$
 $T = \text{تک}$


مثال: در تیر شکل مقابل در صورتی که داشته باشیم

$\sigma_{\text{کمزوری}} = \epsilon_0 \text{ mpa}$
 $\sigma_{\text{کمزوری}} = 105 \text{ mpa}$

ببینیم حداکثر ممان کویل M مقدار است؟



اول به تیر خنج (موجی) را به دست آوریم (استاتیستیک)



در این مقطع می‌توانیم ممان را به وسیله ماکزیمم تنش داریم (طبق شکل پایین تا فرض کنیم که فشار و جابجایی متناسب است)

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{M C}{I}$$


$$\sigma_{\text{max}} = \frac{M \cdot 42.5}{3.91 \times 10^4} \Rightarrow M_1 = \sigma_{\text{کمزوری}} = 105 = \frac{M_1 \cdot 42.5}{3.91 \times 10^4} \Rightarrow M_1 = 9.29 \times 10^4 \text{ (N.mm)}$$

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{M C}{I} \Rightarrow M_2 = \sigma_{\text{کمزوری}} = 105 = \frac{M_2 \cdot 35.5}{3.91 \times 10^4} \Rightarrow M_2 = 1.18 \times 10^4 \text{ (N.mm)}$$

M ممان قابل قبول است که هم در ماکزیمم تنش و هم در ماکزیمم جابجایی در حد است

$M = \min \{ M_1, M_2 \} = M_1 = 9.29 \times 10^4 \text{ (N.mm)}$


تکامل جوشی؟




تأثیر از خوردگی سطح شکل عبور می کند
 اگر جویاب دارد
 من تبدیل به یک شکل بیضی می شود
 حال به ϕ تأثیر را می بینیم
 جوشی ϕ $\phi > \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi < \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi = \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi > \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi < \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi = \phi$ فولاد

$$I_{\text{جوشی}} = \frac{\sqrt{\phi}}{I_t} \times \text{فولاد}$$


تأثیر از جوشی مانند ...
 جوشی ϕ $\phi > \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi < \phi$ فولاد
 جوشی ϕ $\phi = \phi$ فولاد



توضیح این به صورت $\frac{Q}{I}$ Max شود
 سؤال $Z_{\text{max}} = ?$





$$Z_{\text{max}} = \frac{\sqrt{\max} \left[b \frac{h}{2} \times \frac{h}{2} \right]}{bh^2 \times b} = \frac{\sqrt{\max} \left[\frac{b^2 h^2}{4} \right]}{bh^2 \times b}$$




$$Z = \frac{\sqrt{\left[b \left(\frac{h}{2} - y \right) \left(\frac{h}{2} + y \right) \right]}}{bh^2 \times b} = \frac{\sqrt{\left[\left(\frac{h}{2} \right)^2 - y^2 \right]}}{bh^2 \times b}$$



اما $Z_{\text{max}} = \sqrt{\frac{b^2 h^2}{4}} = \frac{bh}{2}$
 اما $Z_{\text{min}} = 0$ اگر $y = \pm \frac{h}{2}$



تغییر در فشار یا برشی (با تغییر در نیروی وارد شده در طول مقطع)



حال برای بارهای تغییر:

$$\tau_{max} = \frac{V \left[\frac{AR^2}{4} \cdot \frac{ER}{3R} \right]}{\left(\frac{AR^2}{4} \right) (3R)} = \frac{E}{4} \frac{V}{A} = \tau_{ave}$$


$$\tau_{max} = \frac{E}{4} \frac{V}{A}$$

پس در بارهای تغییر:


پس برای τ_{max} باید $\frac{Q}{t}$ τ_{max} شود و V هم τ_{max} شود

و برای شکل عمود مستقیم برای τ_{max} و t_{min} باید:

در همان جا t_{min} است Q_{max}




مثال: من این دو حالت قوا هم میسازد $\frac{Q}{t}$ و MAX است
 باید که کمتر شود





و MAX است $\frac{v_{max} \cdot Q_{max}}{I \cdot t_{min}}$

باید فقط در تقاطع باشد در آن نقطه $\frac{Q}{t}$ MAX است این را در بخش MAX است
 در تقاطع MIN است پس باید در Q و t را در بیشترین حالت این است MAX است

مثال: من این آرایش را می بینم
 که $\frac{Q}{t}$ MAX است





~~مثال: تنش برشی را هم بنویسید~~



در فصل ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲
 این برشی را جان هم در هم بخش را به جان هم در هم

چه رابطه ای



دماهی $v = dt$

تغییر $\tau_{xy} = \frac{v}{A}$

تغییر تنش در صفحه قائم

دماهی dt


تغییر $\tau = \frac{v \times Q}{I t}$

تغییر تنش در صفحه افقی

تغییر $\tau_{yx} =$


در سطح $\tau_{xy} = \tau_{yx}$

در صفحه xy در جهت x



با فرض برترین تنش برش در آن نقطه
 برترین تنش برش در دورترین نقطه از
 تا مرکز

$Q = 0$




فشار این در بالاترین و پایین ترین
 نقطه است تنش برش صفراست
 در وسط آن تنش برش Max است


قصص توخالی

برای سیرت آوردن


درین نقش در این نقشه برای سیرت آوردن φ از سطح هائیکر خود



از اجزای
تفاضل در بین مایه و سیرت هم نشی هستند
این تفاوت در سیرت و سیرت نشی صفر می شود



نقشه را در این هم که در این و سیرت سازیم




فصل
فاصله ۲ سطح با سطح داخلی از همدیگر
فاصله ۱ سطح با سطح داخلی از همدیگر

نقش در این در هر سطح سطح
نقش در این در سیرت و سیرت

$$F = \tau \times A = \frac{VQ}{It} \cdot t \cdot e = \frac{VQ}{I} \cdot e \leq F$$


مجاز
در سطح با سطح در سطح



(مقیاس مثل) و در این سطح

$$F = \frac{\sqrt{4 \times 4}}{1.0(1.1)^3} e \leq F$$


در سطح



$$F = qe$$

$$\bar{q} = \frac{VQ}{I}$$


پس درای جا هم وقت جایی هیچ فرموده بران استرل هم باید مال منبج و هم مال فرود ما و الاسترل کرد
درستش



$$\Sigma F_x = \Sigma x \cdot A$$

ع

استطانی





$$\Sigma F_x = \Sigma x \cdot A$$

منه هم ***

در عا ص دست بالا (فقد هیچ دست بالا و فاصله بین بیج ها دست باسی و فدا بیج دست بالا)
(پس بارهاک است که e باید دست باسی رند کرد)

خردان برسی



در مورد خردان برسی تنی بدای شکل کامبه فرمود:



توزيع القص


$q = \frac{VQ}{It}$

$q = \frac{VQ}{It}$



$F = \frac{VQ}{I} \cdot e \cdot F_0$

$F = \frac{VQ}{I} \cdot e \cdot F$



توزيع القص في مقاطع I شكل

مثال: شريط فولاذي

الحل: (مرفقة)

$$C = \frac{V}{It} \int y dA = \frac{V}{It} \int \frac{h}{2} \cdot t \cdot ds = \frac{Vh}{2I} s$$

(نشی در داخل این)

$$C_{BD} = \frac{VQ'}{It} + \frac{V}{It} \int y dA = C_B + \frac{V}{It} \int \left(\frac{h}{2} - s \right) \cdot t \cdot ds$$

$$C_{BD} = \frac{Vhb}{2I} + \frac{Vh}{2I} s - \frac{Vh}{2I} \times \frac{s^2}{2}$$

در صورت اول (s)
در صورت دوم (s²)

$$C_{max} = C_C = \frac{Vhb}{2I} + \frac{Vh^2}{4I}$$

مثال عددی :

$$I = \frac{th^3}{12} + 2 \left[\frac{bt^3}{12} + (bt) \cdot \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right] = \frac{th^3}{12} (h + 4b)$$

برای شکل مستطیل
انتقال = Ad^2

if } $V = 10000$
 $b = 100 \text{ mm}$
 $h = 100 \text{ mm}$
 $t = 2 \text{ mm}$


$C_B = 14,22 \text{ MPa}$
 $C_{max} = 19,04 \text{ MPa}$

نکته : ماصول برشی را برای مگنیز برشی بدست می آوریم

ماده کامپوزیت داریم : ۱- مگنیز سلف (مگنیز همنی) ۲- اپوکسی رزین و مگنیز سلف عبور نهند فولد همنی اول نند

۲- مگنیز برشی (مگنیز بیجینی)

نکته : عمل برش در دو جهت همنی (مگنیز همنی = مگنیز سلف) هم هست




مركز سطح تقعر این است که اگر همه فوادم غرض نداشته باشد باید شود آنان عبور کند
 (غرض ناشر اینست که هر دو فوادم بعضی ناشر اینست و هر دو برش است) **

اگر میخواهیم بعضی ایجا بشود باید اینست و هر دو برش از مرکز برش بلند کرد

مركز برش : تقعر این است که اگر هر دو برش از آن بلند کرد بعضی برودند


مركز سطح : هر دو برش هر دو غرض

* اگر یک شکل مرکز تقعر داشته باشد آن گاه مرکز سطح و مرکز برش توهم منطبق بقصد




* فدر لزوماً قائم نیست هم می تواند افقی باشد و هم مورب که از مرکز برش عبور کند

حالت اگر شکل دارای مرکز تقعر نشود باید مرکز برش آن را بدست آورد (فادان)




دیگه از یاد من فراموشی؟



در این حالت درجه انحراف در سمت راست

فناپی از رویه و ...



در این حالت درجه انحراف در سمت راست
در این حالت باید با v برابر شود

دو تا F_1 کوپل ایجاد کنند که باید با v راستی کنند یعنی باید منتهی در سمت راست شود

$e =$ فاصله مرکز جرم تا مرکز چرخش

در مرکز جرم هسته و ما هم در مقابل است
در صورتی که F_1 در سمت راست v در سمت چپ است
تندی بلند است و تندی منتهی در مقابل e است

کوپل
 $F_1 \cdot h = v \cdot e \Rightarrow e = \frac{F_1 \cdot h}{v}$

$F_1 = \frac{\int_{Ave} dA}{\int_{Ave} dA} \times A = \frac{v h b}{\epsilon I} \times b t = \frac{v t h b^2}{\epsilon I}$ (با توجه به شکل از مرکز جرمی صغیر الف)

$e = \frac{v t h b^2}{v (\epsilon I)} = \frac{t h^2 b^2}{t h^2 (4b + h)} \Rightarrow e = \frac{b^2}{h + 4b} = \frac{b}{1 + \frac{h}{4b}}$

$I = \frac{t h^3}{12} (h + 4b)$

SUBJECT :



Year () Month () Date ()

if $\left\{ \begin{array}{l} v = 1, \dots, N \\ b = 100 \text{ mm} \\ h = 150 \text{ mm} \\ t = 9 \text{ mm} \end{array} \right. \Rightarrow e = 40 \text{ mm}$

در این تخته : اگر یک ورق فلزی نادرزنی داریم با بعد سوراخ e و در آن وارد ورق داریم در $e = 40 \text{ mm}$ به نسبت سوراخ نادرزنی ما باشد.

سوال : در نادرزنی چه جور ما سوراخ داریم؟ چون این چیزی که در شکل نشان داده شد سوراخ درون سوراخ نادرزنی است.

و در اصل : نادرزنی را دو تکه میزنیم (در صورتی که میخواهیم به عنوان تیر استفاده کنیم که نتیجه بدی نداشته باشد) زیر دریا هم.




محل نادرزنی این مدل (چون در اینجا سوراخ نداشته باشد) دچار پدیده ای نمیشود

مثال ۲۴۰ ۲۴۱ ۴.۴۶ ۵.۲

تفسیر شکل تیرها

فصل ۴

اینکه چسبندگی و مقاومت است در این




فرواهیم بر سر آنیم مثلاً تیر سازه $y = f(x)$ چسبندگی تفسیر شکل می دهد (هر تیر با هر شرایطی تکیه ای در جایی که در این شکل می دهیم) (یعنی معادله $y = f(x)$ را بر این فرواهیم بدست آوریم) هدف این فصل در سال ۱۳۸۶

تیر به $y = f(x)$ معادله منحنی الاستیک تیر گفته می شود

حال چه اطلاعاتی را می خواهیم؟
وقتی معادله منحنی را بدست آوریم در هر نقطه زاویه را می توان بدست آورد

(شکل الف)



برای بدست آوردن میزان تغییرات در منحنی $y = f(x)$ در هر نقطه از طول تیر در هر نقطه مقدار y و y' بدست می آید و در معادله $y = f(x)$ مقدار y را مشخص می کنیم

* تیر تکیه در تکیه ها است *

$$\tan \theta = y' = \text{شیب}$$


میزان تغییرات در نقطه ای که بیشترین تغییر شکل را دارد

از نتایج دیگر شیب مهم است تکیه ای است و استقامت تیر را بدست می آید $\theta = 0$ این مقدار در

هدف دیگر از این بحث تحلیل تغییرات فاصله است (مثلاً تغییراتی که در تکیه ها دارد باید مطالعه سازگار کرد) تغییر شکل ها را می بینیم

تفسیر شکل تیرها :

(در صورتی که)




دفعيل مني
 دفعيل مني : $\frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{dx}$
 دفعيل مني : $\theta = \tan \theta = \frac{dy}{dx}$
 $\Rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2}$

دفعيل مني
 دفعيل مني : $\frac{1}{\rho} = \frac{M_x}{EI}$
 $\frac{M}{EI} = \frac{d^2y}{dx^2}$

معادله دفعيل مني الاستقامت
 $EIy'' = -M_x$
 دو بار انتگرال
 بين M حسب اوقات
 ك بدت اعد


M را هم بايد صفر بنزنم . و حسب a بدت اوعم .



باقی به شکل الفبا معادله دفعيل مني صفر بنزنم
 صفر بنزنم (بدون Mx = صفر)

نکته: همیشه با هر بار انتگرال هر قدر مرتبه کاهش پیدا کند و در نهایت به سمت اوج می رسد و در نهایت انتگرال به سمت اوج می رسد و در نهایت انتگرال به سمت اوج می رسد

و ثابت ها را C1 و C2 و ... را هم باید با جابجایی تقاطق
 مزی $x=L$ و $y=0$



$\sum M_D = 0$
 $M_x + qx(\frac{x}{2}) = \frac{qL}{2}x$
 معادله Mx

ادامه حل معادله
 $EIy'' = \frac{qx^2}{2} - \frac{qL}{2}x \Rightarrow EIy' = \frac{qx^3}{6} - \frac{qLx^2}{2} + C_1$

$EIy = \frac{qx^4}{24} - \frac{qLx^3}{6} + C_1x + C_2$

$C_2 = 0$

$x=L, y=0 \Rightarrow 0 = \frac{qL^4}{24} - \frac{qL^4}{6} + C_1L \Rightarrow C_1 = \frac{qL^3}{4}$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

$$EI y'' = \frac{qx^3}{4} - \frac{qLx^2}{8}$$

$$y'' = \frac{1}{EI} \left[\frac{qx^3}{4} - \frac{qLx^2}{8} \right]$$

$$y' = \frac{1}{EI} \left[\frac{qx^4}{4} - \frac{qLx^3}{8} + \frac{qL^3}{24} \right]$$

$$y = f(x) = \frac{1}{EI} \left[\frac{qx^5}{20} - \frac{qLx^4}{32} + \frac{qL^3x}{24} \right]$$

حالاً اگر چند ماژولسیم را هواسند [نه در این مسئله = تیر شکل الف] به علت تقارن

ماژولسیم میزد در وسط است [

برای پیدا کردن میزد $y' = 0$ یا $y = 0$ قرار دهیم

$$y' = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{2}$$

سختی بار x \uparrow $y_{max} = \frac{5qL^4}{384EI}$ $y = f(x)$ را در $x = \frac{L}{2}$ قرار دهیم

اگر تیر در تکیه گاه را هواسند (تیر هداره = تیر تکیه گاه)

تیر هداره من $y' = \max$ یا $y' = \min$ یا $y'' = 0$ قرار دهیم

$$y'' = 0 \Rightarrow \int_{x=L}^{x=0} y'_{max} = \theta_{max} = \frac{qL^3}{24EI}$$

$\theta = \tan \theta$

$$x=L \Rightarrow y'_{min} = \theta_{min} = -\frac{qL^3}{24EI}$$

x ماژولسیم y' قرار دهیم

آزمایش دینامیک

بار دینامیک $\sigma_{max} = \frac{v_{max} \cdot Q}{I t}$ ✓ $\sigma_{max} \leq \sigma_{allow}$ ✓

آزمایش دینامیک

دینامیک $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$ ✓ $\sigma_{max} \leq \sigma_{allow}$ ✓

میدان تنش

✓ $\sigma_{max} = \frac{5974}{2184EI}$ ✓


✓ $\sigma_{max} = \frac{L}{\epsilon}$ ✓

آزمایش دینامیک به منظور بررسی تغییرات در خواص مکانیکی و تغییرات در خواص مکانیکی است. این آزمایش برای بررسی تغییرات در خواص مکانیکی و تغییرات در خواص مکانیکی است.

هر وقت دینامیک وجود داشته باشد (دینامیک) به تنهایی وجود دارد.

این تغییرات در خواص مکانیکی بررسی می‌شود (σ_{max} = بحرانی است)
 مود σ_{max} بحرانی است
 مفرج است σ_{max} بحرانی است (مفرج است و در آن کم باشد)

مکعبه است و تغییرات در خواص مکانیکی به صورت زیر است.



مکعبه است و تغییرات در خواص مکانیکی به صورت زیر است.

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \\ y=0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x=L \\ y=0 \end{array} \Rightarrow c_1=0, c_2=1$$

مکعبه است و تغییرات در خواص مکانیکی به صورت زیر است.
 در هر مکعبه است و تغییرات در خواص مکانیکی به صورت زیر است.
 مکعبه است و تغییرات در خواص مکانیکی به صورت زیر است.





آزمایش دینامیک (آزمایش دینامیک)

از این جا به بعد کاربرد است. (برای حل مسئله های این مبحثی بودن به ما می دهند)

*** تحلیل سازه های نامعین :** (جدول ۴۱۸ جاسنون پیوست >)

مقدمه : مثال برای کاربرد جدول


مثال ۱ :




فرضا کنیم در یک حالت معلوم که بر دامن تغییر جزئی (میع آثار قول)

تمام مشخصات تغییر مجموع این دو تغییر است. (تغییر شکل سازه ای در (P و q) هم مجموع تغییر شکل این دو تغییر است. همین دو معادله را با هم جمع می کنیم. (فرضا کنیم (delta_max) هم از جمع delta و ...)

مثال ۲ : تغییر شکل




$\delta_{max} = \delta_B = \delta_1 + \delta_2$




اگر بار متمرکز از این به سر و آرد شود و بار است در همان باشد آن $\delta_{max} = \delta_1 - \delta_2$

مثال ۳ :



$\theta_A = \frac{M_A \cdot L}{4EI} + \frac{M_B \cdot L}{4EI}$



$\theta_B = \frac{M_A \cdot L}{4EI} + \frac{M_B \cdot L}{4EI}$



$\theta_B = \frac{M_A \cdot L}{4EI}$

$\theta_B = \frac{M_B \cdot L}{4EI}$

دفعات زاویه A است




$A = \frac{MA \cdot L}{4EI} + \frac{MB \cdot L}{4EI}$

$B = \frac{-MA \cdot L}{4EI} + \frac{ML}{4EI}$

در این حالت فرض

تیر نامعین: (کامل منقار و اینستوان با حرف الف سیم و سیم و سیم و سیم)



$\sum Fy = 0$
 $\sum M = 0$

در این حالت فرض

با فرض شد

معادلات سازگاری: $\delta_c = (\delta_c)_1 + (\delta_c)_2 = 0 \Rightarrow \frac{\Delta q (2L)^3}{48EI} + \left(-\frac{R_c (2L)^3}{6EI} \right) = 0$

$\Rightarrow R_c = \frac{\Delta q L}{8}$

در این معادله اول به سطح معادله متوازن غیر درج دوم ما است

معادله سازگاری است پس اول معادله سازگاری را در نظر میگیریم و بعد معادله متوازن را در نظر میگیریم

معادلات متوازن: $\sum Fy = 0 \Rightarrow R_A + R_B + R_c = 2qL$


معادله ۳ مجهول

$\sum Mc = 0 \Rightarrow R_A = R_B = \frac{1}{2} qL$

پس نامعین است

وقتی $\Delta q L$ بیان R_c است پس $\frac{1}{2} qL$ در معادله $(2qL - \frac{1}{2} qL - \frac{1}{2} qL) = 0$ در معادله


در این معادله $\Delta q L$ را R_c فرض می‌کنیم و $\frac{1}{2} qL$ را R_A و R_B فرض می‌کنیم



در این معادله $\Delta q L$ را R_c فرض می‌کنیم و $\frac{1}{2} qL$ را R_A و R_B فرض می‌کنیم

حال این شکل را سوپر پوزیشن کنیم

پس معادله متوازن را در نظر می‌گیریم




$(\delta_c)_2 = -\frac{R_c (2L)^3}{6EI}$

$(\delta_c)_1 = \frac{\Delta q (2L)^3}{48EI}$

معبر زینتی = بارها + بار تیر دراز

نتیجه: عکس العمل کلیها و در دو برابر تکیه ها (بارها) دیده شد. چنانچه از آن ها استفاده است



در این حالت برقیع زد

که سقن qL و تیرهای کناری

$\frac{qL}{2}$ بارها کشید

اما در شکل صغری قبل تیر برقیع زد و به صورت دراز است نه R_C


همان تنی سقن را با هم زدند $\frac{qL}{2}$ بارها کشید و در برابر کناری ها است

در این جا عکس عمل مبدل مطرح است

عکس العمل ها = ؟ حالت دراز

مما دلات تعادل آن قبل حالت تعادل است


اما: δ_C صغری است



معادله های بارها:

$$\delta_C = \delta_1 + \delta_2 = \delta_0 \Rightarrow$$

کشته بود
در حالت تعادل



کابل فقط کشیده بود


حالت بارها:

$$\delta_C = \delta_1 + \delta_2 = \frac{R_C \cdot L}{EA} = \frac{R_C}{\frac{EA}{L}}$$

$\frac{qL \cdot L}{2EA}$ (بارها)
 $\frac{PL}{EA}$ (بارها)
 $\frac{EA}{L}$ (ممان)

معمولاً فنر را با فنرهای دیگر در کنار هم قرار می دهند


مغز مستقیم حالت اول
مغز بود یا فنر به بیرون و بود




تغییر طول فنر
 $F = k \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{F}{k}$

سازگاری:


مغز که از فنر به بیرون
و در آن بود
 $\delta_c = \delta_1 + \delta_2 = \frac{R_c}{k}$



در تمام فنر






اگر فنر به بیرون



با افتادگی و با افتادگی

حالت اول: RB افتادگی

معادله
 $\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = qL \Rightarrow R_A = \frac{qL}{2}$
 $\sum M_A = 0 \Rightarrow M_A + R_B \cdot L = \frac{qL^2}{2} \Rightarrow M_A = \frac{qL^2}{2}$




معادله سازگاری

$\delta_B = \delta_1 + \delta_2 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{3}{8} qL$


مغز که به بیرون

بالقادر $M_A = \text{مزاوم}$



اگر ما M_A را منفردیم منطبقه
 تیر را هم معادل خود
 (یعنی M_A را از حالت اولیه (کلی العاد)
 خارج کنیم)

||



معادله سازگاری :

موازنه گزافه M_A
 معادله سازگاری


$$\theta_A = \theta_1 + \theta_2 = 0 \Rightarrow M_A = \frac{qL^2}{8}$$

معادلات تعادل :

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow \frac{qL^2}{8} + R_B \cdot L = \frac{qL^2}{2} \Rightarrow R_B = \frac{3}{8} qL$$


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = qL \Rightarrow R_A = \frac{5}{8} qL$$

مسئله :




مثال ۱ : (انتخابی)
 (وسط تیر AB و وسط تیر CD عمود بودن)
 تیر AB از روی تیر CD عمود بودن
 و با آن تقابلی دارد
 بار P مستقیم روی AB است
 و CD به صورت تیر مستقیم بار P را تحمل کند
 ضلعین مستقیم و صفحات AB و CD
 و صفحات CD و AB
 برای تعیین شرایط تعادل تقابل تیرها
 از هم وارد کنیم (در صورت نیاز)

در اصل باید سوپر پوزیشن کنیم (اگر این ماه ننویسد)
 No. $(P = R_E \text{ و } E)$
 $\delta_{\text{مطلوب}} = P$



تشریح این جمله است که اگر به مقدار δ_1 در نقطه E حرکت کنیم
 اما اگر به مقدار δ_2 در نقطه E حرکت کنیم باید در آنجا تکیه گاه داشته باشیم





پس در کل δ_1 تا مجهول داریم و برای هر دو تکیه گاه
 معادله معادله داریم ؟
 معادله معادله داریم ؟
 نامشخص

در نقطه E باید هم برابرند $\Rightarrow \delta_1 = \delta_2$


پس $R_E = P$ $\delta_1 = \delta_2$ معادله معادله

نکته: اگر یک تکیه گاه را برداریم باید دانسته باشیم که تکیه گاه آن را بر صورت δ_1 در نقطه E داریم و در معادله δ_2 باید R_E را برابر P قرار دهیم تا معادله معادله



اما $\delta_1 = \delta_2$ $\delta_1 = \delta_2$ $\delta_1 = \delta_2$


مثال ۲: نکته: تکیه گاه در نقطه E باید در نظر بگیریم



در زمان تکیه گاه معادله معادله


$\delta_1 = \delta_2$

دیگرم آزاد



$$\delta_1 = \frac{TL^3}{8LE_1I_1}$$


معادله: $\delta_2 - \delta_1 = \delta_{\text{کل}}$



$$\delta_2 = \frac{(P-T)L^3}{8LE_2I_2}$$

$$\frac{(P-T)L^3}{8LE_2I_2} - \frac{TL^3}{8LE_1I_1} = \frac{TL^3}{E_3A_3}$$

مثال ۳:




باید راسته یعنی اندر و برنا تغییر را
کاربر

این روش طول را هم اندر

معادله: $|\delta_1 + \delta_2| = |\delta_{\text{کل}}|$

$$\frac{TL^3}{8LE_1I_1} + \frac{TL^3}{8LE_2I_2} = |\alpha \cdot L \Delta T| - \frac{TL}{EA} \Rightarrow T = \dots$$

این مثال دو سرش با ایستش آزاد بود فقط تغییر طول ناشی از آن
بود اما چون دو سرش ایستش داشت پس تغییر طول ناشی از آن
تغییر طول ناشی از آن را هم باید در نظر بگیریم



$$\frac{TL^3}{\epsilon \Delta E I_1} + \frac{(T-P)L^3}{\epsilon \Delta E I_2} = \alpha L \Delta T - \frac{TL}{EA}$$

$\sum \delta_2 - \sum \delta_1 = \sum \delta_0$

$$\frac{(P-T)L^3}{\epsilon \Delta E I_2} - \frac{TL^3}{\epsilon \Delta E I_1} = \frac{TL}{EA} + \alpha L \Delta T$$

King's

Ug

