

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

عنوان درس: طراحی اجزاء ۱

استاد: جناب آقای مهندس حامد آهنگر دارابی

پہنچاؤ

طریقہ اجزاء ۱

اساتذہ، اساتذہ، اساتذہ

کتاب : طریقہ اجزاء صرف اردو اور شیلی

سر فصل ها

۱. ورودی برآورد و کربن و دایره مورد

۲. طرز کار بر مبنای بارندگی استانی

۳. طرز کار بر مبنای بارندگی فصلی

۴. مطالعات مکانیکی (بیج - جوش - قیرها)

1) $\sigma_2 = \frac{F}{A}$ → تنش محوری

1) $\sigma_2 = \frac{MC}{I}$ → تنش خمشی

2) $\tau_2 = \frac{VQ}{It}$ → تنش برشی


2) $\tau_2 = \frac{\tau \times r}{J}$ → تنش برش

تنش
 1) $\sigma = \frac{\Delta L}{L} = \frac{\delta}{L}$ → محوری
 2) تغییر شکل زاویه‌ای → برشی

$\sigma < \sigma_{0.5}$ → تنش جانبی / کرنش محوری ضرب در ایسان

قانون هوک در حالت پدیده

در نمودار تنش-کرنش دو منطقه وجود دارد قسمت اول منطقه الاستیک است و قسمت دوم




منطقه پلاستیک می باشد.

$\sigma = E \epsilon$

در نمودار تنش کرنش ϵ و σ حاصل بارگذاری مکرر می باشد به بیان دیگر این نمودار

توسط از نمودار تنش ساده تر رسم می گردد.




نکته: منظور از حالت تک بزرگ و بزرگ تنش در یک راستا است ولی کرنش همواره سه بزرگ است.

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}, \quad \epsilon_y = -\nu \epsilon_x = -\nu \frac{\sigma_x}{E}, \quad \epsilon_z = -\nu \epsilon_x = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$$

قانون هوب در حالت در بزرگ

در این حالت علاوه بر جهت x در جهت y هم تنش در این هم است.



Subject:


Date:

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\epsilon_y = \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E}$$

قانون هوك ، حالت سه بعدی




$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\epsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E}$$

مثال: توتر پلاستیکی به میزان باری مشور که تنش ها $\sigma_x = \sigma_y = 2 \text{ MPa}$ در آن ایجا می شود. ضخامت شغلی این توی قبل از بار کردن 12 mm است. اگر مدول کشش $E = 210 \text{ GPa}$ باشد و مدول برشی $G = 81 \text{ GPa}$ باشد. ضخامت آن را پس از بار کردن به دست آورید.



$$E = 2G(1 + \nu)$$

$$\rightarrow \nu = \frac{E}{2G} - 1 = \frac{210}{2 \times 81} - 1 = 0.5122$$

قانون هوبس برایتش در اول به کار

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} = \frac{2 \times 10^6}{210 \times 10^9} - 0.5122 \left(\frac{2 \times 10^6}{210 \times 10^9} \right) = 4.50 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} = \frac{2 \times 10^6}{210 \times 10^9} - 0.5122 \left(\frac{2 \times 10^6}{210 \times 10^9} \right) = 4.50 \times 10^{-6}$$







$$\epsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} = -0.5122 \times \left(\frac{2 \times 10^6}{210 \times 10^9} + \frac{2 \times 10^6}{210 \times 10^9} \right)$$

$$\epsilon_z = -2.1619 \times 10^{-6}$$

ضخامت بعد از جهت کشش و بیابرد ϵ_x و ϵ_y تنها بر اثر بار اول است. اگر بار دوم

$$\Delta t = \epsilon_z \times t = -2.1619 \times 10^{-6} \times 12 \times 10^{-3} = -2.5943 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow t_2 = -2.5943 \times 10^{-8} + 12 \times 10^{-3} = 1.1997 \times 10^{-2} \text{ m}$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow -\sigma_x A \cos\theta - \tau_{xy} A \sin\theta - \tau_{\theta} A \sin\theta + \sigma_{\theta} A \cos\theta = 0$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow -\sigma_y A \sin\theta - \tau_{xy} A \cos\theta + \tau_{\theta} A \cos\theta + \sigma_{\theta} A \sin\theta = 0$$

$$\rightarrow \sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x \cos \theta + (\tau_{xy} + \tau_{\theta}) \sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x + (\tau_{xy} + \tau_{\theta}) \tan \theta \quad (1)$$

$$\xrightarrow{(\sigma_y \sin \theta)} - \sigma_y \sin \theta - \tau_{xy} \cos \theta + \tau_{\theta} \cos \theta + \sigma_x \sin \theta + (\tau_{xy} + \tau_{\theta}) \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\xrightarrow{\times \cos \theta} \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\cos \theta} \sin \theta \cos \theta - \tau_{xy} \cos^2 \theta + \tau_{\theta} \cos^2 \theta + \tau_{xy} \sin^2 \theta + \tau_{\theta} \sin^2 \theta$$

$$\rightarrow \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\cos \theta} \sin \theta \cos \theta - \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + \tau_{\theta} = 0$$

$$\tau_{\theta} = - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\cos \theta} \sin \theta \cos \theta + \tau_{xy} \cos^2 \theta$$

پہلے τ_{θ} کی قیمت معلوم کریں، پھر σ_{θ} کی قیمت معلوم کریں

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x + \tau_{xy} \tan \theta + \left[- \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\cos \theta} \sin \theta \cos \theta + \tau_{xy} \cos^2 \theta \right]$$

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x + \tau_{xy} \tan \theta (1 + \cos^2 \theta) - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\cos \theta} \sin \theta \cos \theta \tan \theta$$

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x + \tau_{xy} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} (1 + \cos^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta}{1 - \cos^2 \theta}) - (\sigma_x - \sigma_y)$$

$$\times (\sin \theta \cos \theta) \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)$$

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x + \tau_{xy} (\sin \theta \cos \theta) - (\sigma_x - \sigma_y) \sin^2 \theta$$

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x + \tau_{xy} (\sin \theta \cos \theta) - (\sigma_x - \sigma_y) \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta}$$

$$\sigma_{\theta} = \sigma_x - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau_{\theta} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

حال می‌توانیم به سوالات زیر پاسخ دهیم.

۱. σ_{θ} در چه θ بیشترین و کمترین می‌شود؟

$$\frac{d\sigma_{\theta}}{d\theta} = 0 \rightarrow -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta = 0$$

$$\tan 2\theta = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \rightarrow \tan 2\theta_p = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

نکته! در θ و $\theta + 180^\circ$ σ_{θ} بیشترین یا کمترین می‌شود.

۲. مقدار بیشترین σ_{θ} چقدر است؟ برای یافتن این مقدار باید θ را با θ_p قرار دهیم.

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \cos 2\theta_p \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} + \tau_{xy} \left(\frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \right) \right)$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \cos 2\theta_p \left(\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}{2(\sigma_x - \sigma_y)} \right)$$



$$r = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2} \rightarrow \cos \theta_p = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}}$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}} \left(\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}{2(\sigma_x - \sigma_y)} \right)$$

$$\rightarrow \sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}$$

با ساده کردن عبارت بالا و حذف بانه به ایند $\cos \theta_p = \frac{-(\sigma_x - \sigma_y)}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}}$ باشه یا برابری!

$$\sigma_{\theta \max, \min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

سه درجه ای θ است که τ_{θ} چنانچه داره

$$\tau_{\theta_p} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin \theta_p + \tau_{xy} \cos \theta_p$$

$$\tau_{\theta_p} = \cos \theta_p \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \left(\frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \right) + \tau_{xy} \right) = 0$$

$$\tau_{\theta_p} = 0$$

في زاوية التماس من شدة τ

$$\frac{d\tau_{\theta_2}}{d\theta} \rightarrow \tau \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau} \right) \cos \theta - \tau \tau_{xy} \sin \theta = 0$$

$$- \tau \tau_{xy} \sin \theta = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau} \cos \theta$$


$$\tan \theta = \frac{-(\sigma_x - \sigma_y)}{\tau \tau_{xy}} \rightarrow \tan \theta_s = \frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{\tau \tau_{xy}}$$

في زاوية التماس من شدة τ

في زاوية التماس من شدة τ

$$\tau_{\theta_2} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau} \sin \theta_s + \tau_{xy} \cos \theta_s$$

$$\tau_{\theta_2} = \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau} \tan \theta_s + \tau_{xy} \right) \cos \theta_s$$



$$r = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2} \quad \cos \theta_s = \frac{\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}}$$

$$\tau_{\theta_2} = \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau} \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau \tau_{xy}} \right) + \tau_{xy} \right) \times \frac{\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}}$$

$$\tau_{\theta_s} = \left(\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}{4\tau_{xy}} \right)^{1/2} \times \frac{\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}}$$

$$\tau_{\theta_s} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

باتوجه به این که $\cos \theta_s = \frac{-\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}}$ می باشد و با استفاده از این عبارت با (۱) داریم:

$$\tau_{\theta_s} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

در حالتی که θ استریم است مقدار θ را به دست آوریم.

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\sigma_{\theta_s} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} + \tau_{xy} \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}} \right) \right) \cos 2\theta_s$$

$$\sigma_{\theta_s} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$$

مسئله ۱۰۰۰

$$\text{نقطه اول مختصات دایره} : (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$$

$$\text{نقطه دوم مختصات دایره} : x = \alpha + R \sin \theta, \quad y = \beta + R \cos \theta$$

$$\begin{cases} \sigma_{\theta} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{r} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{r} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \\ \tau_{\theta} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{r} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \end{cases}$$

مطلوبه σ_{θ} و τ_{θ} را به فرم مختصات دایره در بیاریم.


$$\xrightarrow{A} \left[\sigma_{\theta} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{r} \right]^r = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{r} \right)^r \cos^2 2\theta + \tau_{xy}^r \sin^2 2\theta$$

$$\xrightarrow{B} \tau_{\theta}^r = \left(-\frac{\sigma_x - \sigma_y}{r} \right)^r \sin^2 2\theta + \tau_{xy}^r \cos^2 2\theta$$

$$\xrightarrow{A+B} \left[\sigma_{\theta} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{r} \right]^r + \tau_{\theta}^r = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{r} \right)^r + \tau_{xy}^r$$

حال می‌توانیم نسبت مختصات دایره را بیابیم $\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{r}, 0 \right)$ و $\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{r} \right)^r + \tau_{xy}^r}$

تال ضروف نسیذ که المان زیر تحت تنش $\sigma_x = 5 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 15 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 10 \text{ MPa}$ باشه
 می خواهم دایره مرادبادک این رسم کنم.




قهر داره

تنش برشی ساعتگرد مثبت ضروف شوره
 تنش برشی پادساعتگرد منفی ضروف شوره.

$A (\sigma_x - \tau_{xy}) \rightarrow (5 - 10)$

$B (\sigma_y + \tau_{xy}) \rightarrow (15 + 10)$



نسبت مؤلفه‌ها

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\sigma_u + \sigma_v}{r} \\ 0 \end{array} \right. \quad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_u - \sigma_v}{r}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{\tau_{xy}}{\frac{\sigma_u - \sigma_v}{r}} = \frac{r \tau_{xy}}{\sigma_u - \sigma_v}$$

با توجه به روابط به دست آمده در قسمت قبل می‌توان گفت $\theta_p < \alpha < \theta_s$ است.

نتیجه: تغییر فرکانس همواره برقرار است در واقع چرخش دور دایره در محور دو برابر چرخش دور

ایمان است.

نتیجه: نقطه AB جهت دیگر ایمان است در ایمان شروع به چرخش کند نقطه AB هم در همان جهت

فراهر چرخد.


$$\sigma_{max} = \frac{\sigma_u + \sigma_v}{r} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_u - \sigma_v}{r}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{min} = \frac{\sigma_u + \sigma_v}{r} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_u - \sigma_v}{r}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_u - \sigma_v}{r}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad \tau_{max} \rightarrow \delta = \frac{\sigma_u + \sigma_v}{r}$$


$$\tau_{min} = 0$$

مثال) تنش و کرنش اصلی و جهت انحراف را بدست آورید.



$$A (\sigma_0, -\tau_0)$$

$$B (-\sigma_0, \tau_0)$$




$$\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_0 + (-\sigma_0)}{2} = 0$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_0 - (-\sigma_0)}{2}\right)^2 + \tau_0^2} = \sigma_0$$

$$\sigma_{max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + R = 0 + \sigma_0 = \sigma_0$$

$$M_z = r \times F_z \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -10E & 0 \\ -90 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0)i - (KV_0)j + (E\Delta\theta)k$$





تشیع σ در سطح $x = 11.18$ mm

$$\sigma = \frac{M_z \times C}{I} = \frac{KV_0 \times 11.18}{I} = 0.119 \text{ MPa}$$


تشیع τ در سطح $x = 11.18$ mm

$$\tau = \frac{M_z \times r}{J} = \frac{E\Delta\theta \times 13.5}{J} = 0.171 \text{ MPa}$$



$$A = (0, -\Delta C, VA)$$

$$B = (\Delta A, 9V, \Delta C, VA)$$



$$\sigma_{ave} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{0 + \Delta A, 9V}{2} = 9, 510$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{-\Delta A, 9V}{2}\right)^2 + \Delta C, VA^2} = 40, 1V$$

$$\sigma_{max} = \sigma_{ave} + R = 9, 510 + 40, 1V = 90, 1V$$


$$\sigma_{min} = \sigma_{ave} - R = 19, \text{EAD} - 40, \text{VK} = -21, \text{EAD}$$

$$\tau_{max} = R = 40, \text{VK} \rightarrow \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{0 + 0,19 \text{V}}{2} = 0,095 \text{V}$$

$$\tan \angle \theta_p = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{40, \text{VK}}{0 - (0,19 \text{V})} \rightarrow \theta_p = 109,47^\circ$$

$$\theta_s = 90 - 109,47 = -19,47^\circ$$

مسئله ۱: در مکان های A و B تنش ها را حساب کنید و جهت آن را مشخص کنید.



$$M_z = r \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 150 & 0 \\ 100 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -15000 \hat{i} - (-11100) \hat{j} + 0 \hat{k}$$




$$\rightarrow M_x = 10 \quad M_y = 211 \quad M_z = V_0$$

$$\left[\begin{aligned} \sigma_A &= \frac{F}{A} + \frac{M_x \times C}{I} = \frac{0}{\pi \times 10^6} + \frac{10 \times 10^3 \times 100}{\frac{\pi}{4} \times 10^6} = 1.27 \text{ MPa} \\ \tau_A &= \frac{M_y \times r}{J} = \frac{11 \times 10^3 \times 100}{\frac{\pi}{4} \times 10^6} = 1.4 \text{ MPa} \end{aligned} \right.$$


$$\sigma_B = \frac{F}{A} + \frac{M_z \times C}{I} = \frac{0}{\pi \times 10^6} + \frac{10 \times 10^3 \times 100}{\frac{\pi}{4} \times 10^6} = 1.27 \text{ MPa}$$

$$\tau_B = \frac{VQ}{It} + \frac{M_y \times r}{J} = \frac{100 \times \left(\frac{\pi \times 10^6}{4} \times 100 \right) \left(\frac{100 \times 100}{2 \times 100} \right)}{\frac{\pi}{4} \times 10^6 \times 100} + \frac{11 \times 10^3 \times 100}{\frac{\pi}{4} \times 10^6} = 1.49 \text{ MPa}$$

دایره منبسطه ای که در آن A



$$A_1 = (0, -1, \text{E}0\text{K}) \quad , \quad A_2 = (1, \text{E}0\text{K}, 1, \text{E}0\text{K})$$



$$\sigma_{AVE} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{0 + 1, \text{E}0}{2} = 1, \text{E}0 \text{ MPa}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{0 - 1, \text{E}0}{2}\right)^2 + 1, \text{E}0^2} = 1, \text{E}0$$

$$\sigma_{max} = \sigma_{AVE} + R = 1, \text{E}0 + 1, \text{E}0 = 2, \text{E}0 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{min} = \sigma_{AVE} - R = 1, \text{E}0 - 1, \text{E}0 = 0 \text{ MPa}$$

$$\tau_{max} = R = 1, \text{E}0 \text{ MPa} \quad \text{with } \sigma_{max} = 2, \text{E}0 \text{ and } \sigma_{min} = 0 \rightarrow \sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 1, \text{E}0 \text{ MPa}$$


$$\tan \theta_p = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{1, \text{E}0}{-1, \text{E}0} \rightarrow \theta_p = 45^\circ$$

$$\theta_s = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$


مثالی (بار منتهی در افقی P به مقدار 1000 lb، بر انتهای D از فرم ABD وارده است.

در صورتی که AB از فرم 12 in باشد، مطلوب است الف) تنش ها را در E و H در برشی در

جزئی واقع در نقطه H در باله که آن موازی با محور x و y هستند (ب) منحنی




اصلی و تنش ها را در نقطه H .



	i	j	k	
$M = r \times F$ (الف)	12	0	0	$M_x = 1000$
	0	0	-1000	$M_y = 2V_0$

$$\sigma_H = \frac{M_x \times c}{I} = \frac{1000 \times 12}{12 \times 12^3} = 1,111 \text{ kips}$$

$$\tau_H = \frac{M_y \times r}{J} = \frac{2V_0 \times 6}{12 \times 12^3} = V_0/96 \text{ kips}$$




$$A = (0, -V_1, 94)$$

$$B = (\Lambda_1, \Lambda_2, V_1, 94)$$



$$\tan \theta_p = \frac{r_y}{r_x} = \frac{V_1, 94}{-\Lambda_1, \Lambda_2} \rightarrow \theta_p = \alpha, \epsilon \Lambda^\circ$$

$$\theta_p = \theta_0 - \theta_p = \theta_0 - \alpha, \epsilon \Lambda = 1\epsilon, \theta^\circ$$





$$\sigma_{\max/\min} = \frac{0 + \Lambda_1, \Lambda_2}{r} \pm \sqrt{\left(\frac{-\Lambda_1, \Lambda_2}{r}\right)^2 + V_1, 94^2}$$

$$\sigma_{\max} = 1\epsilon, \theta$$


$$\sigma_{\min} = -\epsilon, \Lambda$$

دایره مور در حالت سه بعدی :




پس از رسم همان دو دایره مور دایره مور را به دور نشان داده شده رسم می نمایم

با فرض $\sigma_x \leq \sigma_y \leq \sigma_z$ خواهیم داشت



$$\tau_{max} = \frac{\sigma_z - \sigma_x}{2}$$

چرا مقاطع بسیار از تیرها به صورت I شکل است؟



با فرض سطح مقطع برابر بین سه شکل بالایی کدام به سوال زیرشود پاسخ دهیم.

$$A_I = 2(4 \times 10) + (141 \times 4) = 1848 \text{ mm}^2$$

$$A_I = A_{\square} = A_{\circ} \rightarrow 1848 = a^2 = \pi r^2$$

$a = 42,99 \text{ mm}$
 $r = 24,20 \text{ mm}$

$$I_I = 2 \left[\frac{1}{12} \times 10 \times 4^3 + (4 \times 10 \times 77^2) \right] + \frac{1}{12} \times 4 \times 141^3 = 7510416 \text{ mm}^4$$

$$I_{\square} = \frac{1}{12} \times 42,99^4 = 284270,4$$



$$I_{\circ} = \frac{\pi \times 24,20^4}{4} = 271444,74$$

باید به این نکته تیرها با فرضی تحمل می کنند و با توجه به این که $E = \frac{Mc}{I}$

می باشد ملاصقه می شوند به ازای سطح مقطع برابر تیر I شکل همان انژی بی بیشتر

تولیدی کند بنابراین تنش بیشتر برای تیر اند تحمل کند

تعداد تنش (k+) :



در اجزای که کمترین بارگذاری خاص قرار دارند همین است پدیده که تعداد تنش رخ دهد. علت وجود

تعداد تنش در کمانها که ریز سوراخ و شیار تغییر قطر آنی و لبه ها که تیز است. در این مکانها تنش

به میزان کاهش سطح مقطع افزایش نمی یابد بلکه این افزایش چندین برابر است که ضریب k_f

تعداد آن تعیین می شود.

طوارک بر مبنای بارندگی استاتیکی :

در یک بارندگی استاتیکی جسم و بار وارده با گذر زمان و مکان تغییر نمی کنند. در مقابل نوع

دیگر بارندگی و بارندگی فصلی یا نیمه فصلی است. در این نوع بارندگی تغییر در نوع بار و مقدار

آن وجود دارد. و جسم در زمان و مکان دستخوش تغییرات می شود.

تسلط در بارندگی فصلی به صورت آنی و ناگهانی رخ می دهد و این موضوع اهمیت این نوع

طوارک را در مقابل طوارک استاتیکی بیان می کند.

معیارها و طوارک بر مبنای بارندگی استاتیکی :

۱. تسوکر تیش محمودی عدالتی : بر طبق این معیار جسم زینار کسبیده فراهم شده نه تیش محمودی


عدالتی وارده بر آن با تیش محمودی حاصل از آنون تیش ساده که همان تیش ماده برابر بوده

۲. تیش (بر تیش) عدالتی (ترسفا) : بر طبق این معیار جسم زینار کسبیده فراهم شده نه تیش بر تیش

عدالتی وارده بر آن با تیش بر تیش حاصل از آنون تیش ساده که همان تیش ماده برابر بوده



۳. انترتکر و ایچیش (معیار فون - منیر) : بر طبق این نظریه جسم زینار کسبیده فراهم شده

که انترتکر و ایچیش جسم با انترتکر و ایچیش حاصل از آنون تیش ساده برابر باشد.



در صورت کشش
 $\sigma_x = S_y$
 در صورت فشار
 $\sigma_x = S_u$

S_y : تنش در سطح
 S_u : تنش در عمود



$(0, 0)$


$(\sigma_x, 0)$

$$\sigma_{max} = \sigma_x + S_y, \quad \tau_{max} = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{S_y}{2}$$

بررسی تنش در نقاط:

حالی که خواص به بررسی تنش در نقاط در سه نظریه شده پیدا کنیم و نزدیک است

در این صورت در سه تنش در این کار مثل بعد از این مثال در نظر بگیرد.



نقطه تنش: ضریب اطمینان در دو جهت زیر به

دست می‌آید، مسلم تنش داده شده

است.

از ضریب اطمینان در نظریه تنش عمود بر دایره: ضریب اطمینان در این نظریه به شکل زیر خواهد شد

$$\text{ضریب اطمینان} = \frac{\text{تنش حد تسلیم}}{\text{تنش حداکثر مجاز در جسم}} \rightarrow n = \frac{S_y}{\sigma_{max}}$$

از ضریب اطمینان در نظریه تنش برشی حداکثر: در حالت کلی اگر $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ضرایب

دایره محور باشند به طوری داشته باشیم: $\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$ باشد، نگاه تنش برشی حداکثر


و ضریب اطمینان به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

$$n = \frac{S_{sy/2}}{\tau_{max}} = \frac{S_y}{\sigma_1 - \sigma_3}$$


نقطه: تنش برشی حد تسلیم ضریب تنش عمود بر تسلیم می‌باشد.

۳. ضریب انقباض در نظریه انوشک و ایستیک و اثر در یک بار، فداگر همان فروشی از راهه که مورد به



صورت زیر باشد. $\sigma_y < \sigma_x < \sigma_z$

اگر به جسم تنش σ_1 وارد کرد در جسم انوشک ذخیره می شود، زیرا اثر σ_1 از جسم حذف نشود جسم به



حالت اولیه خود برمی گردد. با فرض این

در حدود الاستیک باشیم.

مساحت زیر نمودار تنش در تنش انوشک ذخیره شده در واحد

حجم است.

$$u_1 = \frac{1}{2} \sigma \epsilon \rightarrow u_2 = u_x + u_y + u_z$$

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\epsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E}$$

$$u = \frac{1}{r} \sigma_1 \left[\frac{\sigma_1}{E} - \frac{\nu}{E} (\sigma_1 + \sigma_2) \right] + \frac{1}{r} \sigma_2 \left[\frac{\sigma_2}{E} - \frac{\nu}{E} (\sigma_1 + \sigma_2) \right]$$

$$+ \frac{1}{r} \sigma_3 \left[\frac{\sigma_3}{E} - \frac{\nu}{E} (\sigma_1 + \sigma_2) \right]$$

$$u = \frac{1}{rE} \left[\sigma_1^2 - \nu (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3) \right] + \frac{1}{rE} \left[\sigma_2^2 - \nu (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3) \right]$$

$$+ \frac{1}{rE} \left[\sigma_3^2 - \nu (\sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3) \right]$$

✓


$$u = \frac{1}{rE} \left[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3) \right]$$

انرژی فوق مجموع انرژی‌ها که ناشی از تغییر شکل و تغییر حجم است. تغییر شکل (اعوجاج) سبب
 اهم فردی اجزاء و تأییدی مطلب بیان می‌دهد و اولی تغییر حجم سبب انقباض یا انبساط کلی

الحال می‌شود. $u = u_v + u_d$

انرژی تغییر شکل + انرژی تغییر حجم = u

بیان انرژی را بر اساس تغییر شکل انرژی و استرس می‌دهد.



با توجه به شکل میل آسان در تنگه دیا، تغییر حجم فراموش شد. اما آسان است (دیا تغییر حجم نمی شود زیرا)

$$\checkmark \frac{\Delta V}{V} = \frac{1 - \nu}{E} [\sigma_1 - \sigma_{ave} + \sigma_2 - \sigma_{ave} + \sigma_3 - \sigma_{ave}]$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{1 - \nu}{E} [\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - 3\sigma_{ave}]$$

$$\sigma_{ave} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} \rightarrow \frac{\Delta V}{V} = \frac{1 - \nu}{E} [\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)]$$

توجه به جاس $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ در فرمول μ که σ_{ave} را بازنویسی کنیم از تغییر حجم به دست می آید

فراورد

$$\mu_V = \frac{1}{\nu E} [3\sigma_{ave} - 3\nu\sigma_{ave}]$$

$$\mu_V = \frac{3\sigma_{ave}}{\nu E} (1 - \nu)$$

بنابراین برای بدست آوردن انرژی وایسین $\mu_d = \mu - \mu_V$ فراموش کردیم.

$$\rightarrow \mu_d = \frac{1}{\nu E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3)] - \frac{3\sigma_{ave}}{\nu E} (1 - \nu)$$

$$\rightarrow \mu_d = \frac{1}{\nu E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3)]$$

$$= \frac{1 - \nu}{\nu E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \nu(\sigma_1\sigma_2 + \nu\sigma_1\sigma_3 + \nu\sigma_2\sigma_3)]$$

$$\rightarrow U_d = \frac{1}{rE} \left[\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r - \nu (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) \right. \\ \left. - \frac{1}{r} (\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r + \nu \sigma_1 \sigma_r + \nu \sigma_1 \sigma_c + \nu \sigma_r \sigma_c) \right. \\ \left. + \frac{r}{r} \nu (\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r + \nu \sigma_1 \sigma_r + \nu \sigma_1 \sigma_c + \nu \sigma_r \sigma_c) \right]$$

$$\rightarrow U_d = \frac{1}{4E} \left[2\sigma_1^r + 2\sigma_r^r + 2\sigma_c^r - 4\nu (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) \right. \\ \left. - (\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r + \nu \sigma_1 \sigma_r + \nu \sigma_1 \sigma_c + \nu \sigma_r \sigma_c) \right. \\ \left. + \nu (\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r + \nu \sigma_1 \sigma_r + \nu \sigma_1 \sigma_c + \nu \sigma_r \sigma_c) \right]$$

$$\rightarrow U_d = \frac{1}{4E} \left[\nu \sigma_1^r + \nu \sigma_r^r + \nu \sigma_c^r - \nu (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) \right. \\ \left. - \nu (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) + \nu (\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r) \right]$$

$$\rightarrow U_d = \frac{1}{rE} \left[\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r - (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) + \nu (\sigma_1^r \right. \\ \left. + \sigma_r^r + \sigma_c^r) - (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) \right]$$

$$\rightarrow U_d = \frac{1}{rE} \left[(\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r) (1 + \nu) - (\sigma_1 \sigma_r + \sigma_1 \sigma_c + \sigma_r \sigma_c) \right. \\ \left. (1 + \nu) \right]$$

$$\rightarrow U_d = \frac{1 + \nu}{rE} \left[\frac{1}{r} (\sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r + \sigma_1^r + \sigma_r^r + \sigma_c^r) - \frac{1}{r} (\nu \sigma_1 \sigma_r \right.$$

$$+ 2\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_2\sigma_3)]$$

$$u_y = \frac{1+\nu}{2E} \left[\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}{2} \right]$$

نکته ۱: اگر $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ باشد یا تو جسم به رابطگی بالا انبساط و انقباض جسم صفر خواهد شد.

نکته ۲: فرمبندی انبساط و انقباض پیش بینی می کند که تسلیم مناسی رخ دهد یا نه انبساط و انقباض را

تک حجم واحد با انبساط و انقباض در همان حجم تا حد استفاده تسلیم منطقه تحت تنش تک کردگی خواهد بود.

برابر شود. ($\sigma_1 = S_y$ و $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ باشد).

انبساط و انقباض در حالت تسلیم

$$u_y = \frac{1+\nu}{2E} (S_y^2)$$

$$\frac{1+\nu}{2E} \left[\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}{2} \right] = \frac{1+\nu}{2E} (S_y^2)$$

$$S_y = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}{2}}$$

در حالت دو بعدی $\sigma_3 = 0$ خواهد بود.


$$S_y^2 = \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + \sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2} = \sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2$$

نیای برای بارهای حالتی که ضریب اطمینان پیدا باشد یعنی تنش و دالته با تنش تسلیم برابر باشد

$$S_y = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

$$\left(\frac{S_y}{n}\right)^2 = \sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2$$

مسئله در بارگذاری شکل زیر ضریب ایمنی را بر اساس سه نظریه بارگذاری استاتیکی بد



$$S_y = \epsilon \dots \text{MPa}$$

$$M = 118 \times 170 = 20060 \text{ N.m}$$


$$T = 118 \times 240 = 28320 \text{ N.m}$$

$$\sigma_b = \frac{M \cdot c}{I} = \frac{20060 \times \frac{20}{2}}{\frac{\pi}{64} \times (20)^4} = 200.1 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{28320 \times \frac{20}{2}}{\frac{\pi}{32} \times (20)^4} = 152 \text{ MPa}$$


Subject:

Date



$$A (0, 10)$$

$$B (r, -10)$$



$$r = \sqrt{\left(\frac{0 - r}{r}\right)^2 + 10^2} = 14.14 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{ave} = \frac{0 + r}{r} = 5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = r + \sigma_{ave} = 10 + 14.14 = 24.14 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = r - \sigma_{ave} = 10 - 14.14 = -4.14 \text{ MPa}$$

$$\tau_{max} = r = 14.14 \text{ MPa}$$

نظریه تنش عمود محور $n = \frac{S_y}{\sigma_{max}} = \frac{400}{249,186} = 1,605$

نظریه تنش برشی $n = \frac{S_{y/r}}{\tau_{max}} = \frac{400}{2 \times 167,210} = 1,194$

نظریه فون ماینر $\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2 = \left(\frac{S_y}{n}\right)^2$


$\rightarrow 249,186^2 - (249,186 \times (-44,041)) + 44,041^2 = \left(\frac{400}{n}\right)^2$

$\rightarrow n = 1,507$

نتیجه گیری: نظریه تنش عمود محور همواره یک ضریب اطمینان خوبی بیناندازد و ضریب اطمینان از نظریه تنش برشی بسیار محافظه کار است. ضریب اطمینان بدست آمده از نظریه فون ماینر همواره بین این دو ضریب اطمینان قرار دارد.

مثال: در بارگذاری شکل زیر تنش همه در قسمت عمود ۱۲۵ برابر قسمت عمود ۱ است

با فرض اینکه $S_y = 400$ MPa باشد مقدار قطر قسمت را بیابید



بنا بر این که تیر در حالت تعادل است


$$T_B (2.7 - 1.2) \times \frac{2.5}{2} = 28.1 \text{ kN}$$

تیر در حالت تعادل است و چون تیر یکپارچه است $T_B = T_C$

$$T_C = (F_2 - F_1) \times \frac{5}{2} = 28.1 \text{ kN}$$

$$F_2 - F_1 = 11.24 \text{ kN} \quad \text{پس با فرض } F_1 = 1 \text{ kN} \Rightarrow F_2 = 11.24 \text{ kN}$$


$$F_2 = 11.24 \text{ kN} \Rightarrow F_2 = 11.24 \text{ kN} \rightarrow F_2 = 21.15 \text{ kN} \text{ و } F_1 = 9.91 \text{ kN}$$



ΣM_D = 0 → $21.15 \times 800 + 11.24 \times 1100 - F_A \times 1100 = 0$

$$\rightarrow F_A = 11.02 \text{ kN}$$


$$F_D = 9.91 \text{ kN}$$



بنابر نمودار قبل نقطه B میانس طراک می باشد. در نتیجه باید τ_{max} و σ_{max} برابر این نقطه باشد.


$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{4V\pi^2 \times \left(\frac{d}{4}\right)}{\frac{\pi^2 d^4}{64}} = 64V\pi^2 d^{-3}$$

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{2\pi \pi \times \left(\frac{d}{4}\right)}{\frac{\pi^2 d^4}{64}} = 16\pi^2 d^{-3}$$



$$A (0, -16\pi^2 d^{-3})$$

$$B (64V\pi^2 d^{-3}, +16\pi^2 d^{-3})$$



$$r = \sqrt{\left(\frac{0 - \epsilon \lambda c y, 5 \lambda d^{-n}}{r}\right)^2 + \left(\frac{1 \epsilon r, \lambda r d^{-n}}{r}\right)^2} = \lambda \lambda d^{-n}$$

$$\sigma_{ave} = \frac{0 - \epsilon \lambda c y, 5 \lambda d^{-n}}{r} = \lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n}$$

$$\sigma_1 = \sigma_{ave} + r = \lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n} + \lambda \lambda d^{-n} = \lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n}$$

$$\sigma_2 = \sigma_{ave} - r = \lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n} - \lambda \lambda d^{-n} = -\epsilon \lambda, 5 \lambda d^{-n}$$

$$\tau_{max} = r = \lambda \lambda d^{-n}$$

$$\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2 = \left(\frac{\sigma_{21}}{n}\right)^2$$

$$\left(\lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n}\right)^2 - \left(\lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n}\right) \left(-\epsilon \lambda, 5 \lambda d^{-n}\right)$$

$$+ \left(-\epsilon \lambda, 5 \lambda d^{-n}\right)^2 = \left(\frac{\epsilon \dots \lambda d^{-n}}{1}\right)^2$$

$$\lambda \epsilon \lambda, \epsilon \epsilon d^{-n} = 1, 9 \times 10^{-14}$$

$$\rightarrow d = 0.51999001 \text{ m} \rightarrow d = 0.519 \text{ m}$$



$$d = 0.519 \text{ m}$$

سوال ۱) بر روی اشکال خود نشان زیر دسیک فاکر A و D نصب شده اند خود بر روی دو

تیر لوله ساده در B و C قرار دارند تنش حد تسلیم آن $\sigma_y = 25 \text{ MPa}$ می باشد اگر قطر تیر

50 mm باشد ضریب اطمینان این تیر را بر اساس سه نظریه بارگذاری استاتیکی


پایه ها در نظر بگیرید



$$\sum M_C = 0 \quad 2 \times 700 - F_B \times 400 - 1 \times 100 = 0$$

$$F_B = 2,150 \text{ kN}$$

$$F_C = 5,150 \text{ kN}$$





در این باره نیروهای کشش و فشار در سطح C سازه

در سطح کشش و فشار $T = 1,0 \times 400 = 400 \text{ N.m}$

$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{400 \times \left(\frac{1,0}{2}\right)}{\frac{\pi}{4} \times (1,0)^4} = 49,1 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{Tr}{J} = \frac{400 \times \left(\frac{1,0}{2}\right)}{\frac{\pi}{32} \times (1,0)^4} = 49,1 \text{ MPa}$$



Subject: _____

Date: _____

$$r = \sqrt{\left(\frac{0 - 11,10}{r}\right)^2 + \frac{r \epsilon_1 \epsilon_2}{r}} = \frac{r \epsilon_1 \epsilon_2}{r} \rightarrow \tau_{max} = \frac{r \epsilon_1 \epsilon_2}{r}$$

$$\sigma_{ave} = \frac{0 + 11,10}{r} = 11,10 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \sigma_{ave} + r = 11,10 + 11,10 = 22,20 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \sigma_{ave} - r = 11,10 - 11,10 = 0 \text{ MPa}$$

نسبة تension إلى إجهاد $n = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{22,20}{0} = \infty$

نسبة تension إلى إجهاد $n = \frac{\sigma_1}{\tau_{max}} = \frac{22,20}{11,10} = 2$

نظرًا إلى أن $\sigma_1 = \sigma_2 + \sigma_3 = \left(\frac{\sigma_1}{n}\right) \rightarrow 22,20 = \left(\frac{\sigma_1}{2}\right) \rightarrow \sigma_1 = 44,40$

$$\rightarrow 44,40 - (44,40 \times (-11,10)) + 11,10 = \left(\frac{r \epsilon_1 \epsilon_2}{r}\right) \rightarrow n = 5,11$$

Subject :

Date _____




مسئله ۲) یک شافت که بر روی دو یاتاقان A و D نصب شده است، در شکل مسئله بیاید.

دو چرخ تسمه در نقاط B و C بر روی این شافت نصب شده اند. نیروهای کشنده به چرخ تسمه ها وارد می شود.

ماتی از جنس تسمه ها که است که آنها را به قدرت در می آورند. چنانچه شفت از فولاد سرد ساخته شده.

AISI 1045 ساخته شده باشد. با استفاده از تئوری شافت محاسبه شفت و با فرضیات استاندارد.

کمترین قطر مورد نیاز شفت را بر روی پیشگیر از تسلیم تعیین کنید.



Subject:


Date:

$$\sum M_z D = 0 \rightarrow -20 \times 15 + F_A \times 20 \rightarrow F_{Ay} = 15 \text{ kN}$$


$$\sum M_y D = 0 \rightarrow 20 \times 9 - F_A \times 20 \rightarrow F_{Az} = 1.08 \text{ kN}$$

$$\rightarrow F_{Dy} = 15 \text{ kN} \quad F_{Dz} = 1.08 \text{ kN}$$

$M_z \uparrow$



$M_y \uparrow$



$$M_B = \sqrt{(15.12 \text{ kNm})^2 + (1.8 \text{ kNm})^2} = 15.27 \text{ kNm}$$


$$M_C = \sqrt{(15.12 \text{ kNm})^2 + (1.8 \text{ kNm})^2} = 15.27 \text{ kNm}$$

... ..

$$B \int_{-d/2}^{d/2} \tau \cdot y \cdot dy = T \cdot (r_{out} - d/2) \times \frac{1}{r} = 1000 \text{ Lbf} \cdot \text{in}$$

$$B \cdot \frac{MC}{I} = \frac{1961 \text{ lbf} \cdot \text{in} \times d/2}{\frac{\pi}{4} \times (d)^4} = r_{out} \cdot \rho \cdot \epsilon d$$

$$\tau \cdot r = \frac{1000 \times d/2}{\frac{\pi}{4} \times (d)^4} = \rho \cdot \rho \cdot \epsilon d^2$$



$$A (0, 0, \rho \cdot \rho \cdot \epsilon d^2)$$

$$B (r \cdot \rho \cdot \epsilon d, -\rho \cdot \rho \cdot \epsilon d^2)$$

$$r_{avg} = \sqrt{\left(\frac{0 - r \cdot \rho \cdot \epsilon d^2}{r}\right)^2 + \left(\frac{\rho \cdot \rho \cdot \epsilon d^2}{r}\right)^2} = 1154 \text{ psi} \cdot d = \tau_{avg}$$

$$\sigma_{ave} = \frac{0 + r \cdot \rho \cdot \epsilon d^2}{r} = 1000 \text{ psi} \cdot d$$

$$\sigma_1 = \sigma_{ave} + \tau = 1000 \text{ psi} \cdot d + 1154 \text{ psi} \cdot d = 2154 \text{ psi} \cdot d$$

$$\sigma_2 = \sigma_{ave} - \tau = 1000 \text{ psi} \cdot d - 1154 \text{ psi} \cdot d = -154 \text{ psi} \cdot d$$

$$\text{... .. } S_y = 4 \text{ V kpsi}$$


$$\sigma^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 = \left(\frac{S_y}{n} \right)^2$$

$$\rightarrow (215.1, 111 d^{-3})^2 = (215.1, 111 d^{-3} \times -1211, 41 d^{-3})^2$$

$$+ (1211, 41 d^{-3})^2 = \left(\frac{47000}{211} \right)^2$$

$$d^{-6} = 1,119 \rightarrow d = 1,971 \text{ in}$$

سوال: محور شکل زیر، توسط دو یان خان در 0 و E حمل شده است. با فرض اینکه تنش در سمت مشترک در A برابر 15٪ تنش سمت عمود باشد. تنش در سمت آن $S_y = 48 \text{ MPa}$ است. اگر محور در مرکز 5 mm باشد ضریب اطمینان برابر این محور را بر اساس سه نظریه بارگذاری استاتیکی بدست آورید.



$$T_c = (470 - 0) \times 0.10 = 47 \text{ Nm}$$

$$T_B = (P_1 - P_2) \times 0.115$$


Subject: _____

Date: _____

$$T_B = T_C \rightarrow 22 - (P_1 - P_2) \times 0.12 \rightarrow P_1 - P_2 = 250, N$$

(1,1/10) $P_2 = 0.1 P_1 \rightarrow P_1 - 0.1 P_1 = 250, 0V \rightarrow P_1 = 277, 8N$


$$\rightarrow P_2 = 27, 8 N$$



$$\sum M_D = 0 \rightarrow 220 \times 0.100 - 27,8 \times 0.10 - F_{AZ} \times 0.110 = 0$$

$$F_{AZ} = 19,11 N$$

$$F_{DZ} = 19,11 N$$





$$\sum M_D = 0 \rightarrow 220,0 \times 0.100 + F_{AG} \times 0.120 = 0$$

$$F_{AG} = 180,09 N$$

$$F_{DS} = 19,9 N$$

Subject :


Date



$$M_B = \sqrt{(22,5)^2 + (22,5)^2} = 01,18 \text{ N.m}$$

$$M_C = \sqrt{(22,5)^2 + (11,910)^2} = 25,1 \text{ N.m}$$

میتواند از طریق این روش هم در مورد B پیدا شود



$$H \left\{ \begin{aligned} \sigma_x &= \frac{M_B \times \frac{d}{2}}{\frac{\pi}{32} \times d^4} = \frac{22 \times 0.11}{\pi \times 1.6^3} = 19,51 \text{ MPa} \\ \tau &= \frac{T \times \frac{d}{2}}{\frac{\pi}{32} \times d^4} = \frac{14 \times 22}{\pi \times 1.6^3} = 7,55 \text{ MPa} \end{aligned} \right.$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{19,51}{2}\right)^2 + (7,55)^2} = 11,51 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{ave} = \frac{19,51}{2} = 9,755 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 11,51 + 9,755 = 21,26 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 9,755 - 11,51 = -1,755 \text{ MPa}$$

نظریه تنش برشی

$$n = \frac{S_y}{\sigma_{max}} = \frac{25}{21,26} = 1,17$$

نظریه تنش برشی

$$n = \frac{S_y}{\sigma_1 - \sigma_2} = \frac{25}{21,26 + 1,755} = 1,17$$

نظریه تنش برشی

$$\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2 = \left(\frac{S_y}{n}\right)^2$$

$$n = \left(\frac{25}{21,26^2 - (21,26 \times 1,755) + 1,755^2} \right)^{\frac{1}{2}} = 1,17$$

< نکات و فرمول های مهم >

نکته ۱: اگر تنش حد تسلیم S_y باشد در معیار تنش عمود بر دایره حد انحراف $\sigma_{max} = \frac{S_y}{n}$ و $\sigma_{max} = \frac{S_y}{2}$

۱) $n = \frac{S_y}{\sigma_{max}}$ فراهر برد

نکته ۲: اگر تنش حد تسلیم S_y باشد در معیار تنش برشی دایره حد انحراف $\sigma_{max} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$ فراهر برد

تنش حد تسلیم برشی برابر نصف تنش حد تسلیم عمود برشی باشد برای این ضریب اطمینان

۲) $n = \frac{S_{y1/2}}{\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}} = \frac{S_y}{\sigma_1 + \sigma_2}$ در این روش از رابطه فوق بدست می آید

۳) $n = \frac{1 + \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}{2}}}{2}$

نکته ۴: بر اساس فرضیه وایچیتس تسلیم فشاری رخ می دهد که انرژی وایچیتس در یک حجم

با انرژی وایچیتس در همان حجم که تا حد استعمال تسلیم مطلق تحت تنش تک محوری

قرار گرفته برابر شود $(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = 2(\sigma_1 + \sigma_2)$ معیار برای ضریب اطمینان در این

نظریه از رابطه فوق بدست می آید $n = \frac{1 + \sqrt{2(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}}{2}$


۴) $\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2 = \left(\frac{S_y}{n}\right)^2$

طردگر بر مبنای بارگذاری خمشی :

در بارگذاری خمشی بر خلاف بارگذاری استاتیکی هم بار وارده ممکن است تغییر کند و هم

اینکه مقطع تحت بارگذاری دارای سرعت باشد به طور مثال محور چرخان زیر در نظر

بگیرید تحت بار F قرار دارد.



اگر بار F ثابت باشد و محور چرخان باشد در لحظه ای خاص قبل از آن که تحت فشار و تغییر

یابینی تحت کشش است $(\frac{Mc}{I} = \sigma)$ بار در زون محور به میزان یک دور چاک کشش و فشار

محصولی دور در این روند ادامه می یابد و بنا بر این هر نقطه از محور لحظه ای تحت کشش و لحظه ای

تحت فشار است. در نتیجه مولکول ها که باره فشرده می شوند حتی ممکن است در بار F متغیر

باشد و محور در حال چرخش باشد در این وضعیت میزان خمشی شدیدتر خواهد بود و نتایج


به پایتوبه آن توجه کرد رخ در این حالت ای می تواند بارگذاری خمشی است و این موضوع طواری

مطابق تحت بارگذاری خمشی را در عین حال بارگذاری استاتیکی و استاتیکی می تواند

نکته: به تجربه دیده شده است که مطلقاً تحت بارگذاری فستکی در تنش‌هاک چندین مرتبه در جهت تراز و کیفیت یا تسلیم فرا نداشتند. بنابراین نیازمند تعریف استاندارد برای این موضوع هستیم.

آزمون تیر چرخان مورد:

در بارگذاری استاتیکی از و که از آزمون کشش ساده به دست می‌آید استفاده می‌شود. در بارگذاری فستکی از دوام یا Se استفاده می‌گردد. برادر کاسبرک Se و تعریف آن از آزمون تیر چرخان مورد کمک می‌گیریم. برادر انجام این آزمون از نمونه‌هاک و میل‌شکل زیر استفاده می‌گردد.



اگر آزمایش فوق برای فولاد $S_y = 400 \text{ MPa}$ طراحی شده باشد. برای تنش ها

تحت اعداد زیر به صورت قرصی به شکل زیر فراهم شود


$$\sigma_{20} \rightarrow N_{20} \quad \sigma_{25} \rightarrow N_{25}$$

$$\sigma_{30} \rightarrow N_{30} \quad \sigma_{35} \rightarrow N_{35}$$

$$\sigma_{40} \rightarrow N_{40} \quad \sigma_{45} \rightarrow N_{45}$$

$$\sigma_{50} \rightarrow N_{50} \quad \sigma_{55} \rightarrow N_{55}$$

پس از انجام آزمایش فوق نمودار $\sigma - N$ برای فولاد و جدول به صورت زیر فراهم شود:



σ'_e : حد (دوام) ضعیف (اصلا) نسبی

در نمودار تناوبی که حاصل از آزمون تیرچرخانی مور به ازای فولاد و چین مستقیم از نمودار خطی افتی خواهد بود. افتی شدن نمودار به این معنی خواهد بود که در هر دو طرف دارد که اگر تنگی از این حد کمتر باشد قطعه هرگز تسلیم یا تسلیم نمی گردد. این حد به صورتی S_e مشخص است.

با این آزمون تیرچرخانی مور به ازای فولادها و چین ها که مختلف است، رابطه زیر بین S_e و S_{ut} برقرار است.

$$S_e = \begin{cases} 0.15 S_{ut} & S_{ut} < 144 \text{ MPa} \\ 74 \text{ MPa} & S_{ut} \geq 144 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$S_e = \begin{cases} 0.45 S_{ut} & S_{ut} < 700 \text{ MPa} \\ 470 \text{ MPa} & S_{ut} \geq 700 \text{ MPa} \end{cases}$$

S_{ut} : استقامت کششی در تنش

✓ برای سیمان ها که پر چرخه $N < 10^6$ و S'_F به صورت زیر قرار دارند:

$$S'_F = 10^c N^b \rightarrow N = \left(\frac{S'_F}{10^c} \right)^{\frac{1}{b}}$$

$$b = -\frac{1}{c} \text{Log} \frac{(0.18 S_{ut})}{S'_e} \quad c = \text{Log} \frac{(0.18 S_{ut})}{S'_e}$$

مثال: در دوام یک عنصر فولاد 112 MPa است که نسبت آن 10 MPa است. استقامت

✓ ضعیفی مربوط به عمر 70000 دور را به دست آوریم.

$$S'_e = 112 \text{ MPa}$$

$$S'_F = 10^c N^b$$

$$S_{ut} = 10 \text{ MPa}$$

$$N = 70000$$

$$b = -\frac{1}{c} \text{Log} \frac{(0.18 \times 10)}{112} = -0.146$$

$$c = \text{Log} \frac{(0.18 S_{ut})}{S'_e} = \text{Log} \frac{(0.18 \times 10)}{112} = 2.921$$

$$S'_F = 10^{(2.921)} \times 70000^{(-0.146)} = 144.2 \text{ MPa}$$

فهراتیب تصحیح دوام:

۱- از جن تیرچرخان مورد شرایط آزمون استقامت زیر انجام می شود.

۲- رها در آن کربن $C < 0.25$ می باشد.

۳- نوع بارگذاری ضعیف است.

۳. اندازه هر مقله به میزان معینی می باشد.

۴. صافی سطح مقله در حد مستزنی می باشد.

در شرایط واقعی رخ دادن هر یک از شرایط فوق تقریباً غیر ممکن است. به همین

خاطر از شرایط تصحیح استفاده می کنند.

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S_e$$

(موردی اصلاح شده)

k_a : ضرایب پرداخت سطح

k_b : ضریب اندازه

k_c : ضریب نوع بارگذاری یا ضریب اعتماد

k_d : ضریب دما

k_e : ضریب اصلاحی مورد تست

k_f : ضرایب سایر

بررسی ضرایب تصحیح صد دوازده:

ضریب پرداخت سطح (ka) : در شرایط واقعی همواره پرداخت سطح به اندازه کافی سطح

نورده فکر از همین تیر چنان مورد نیست بود که اصلاح این شرایط از ka کمک می کنیم.

$$k_a = a (S_{ut})^b$$

ضریب b	ضریب a	کمتر از سطح
-۰.۸۵	۱.۵۸	سنگ زین
-۰.۴۵	۴.۵۱	ماشین کاری نورد سرد
-۰.۷۱۸	۵۷.۷	نورد گرم
-۰.۹۹۵	۲۷۲	ضرب ضربه

✓ کارهای سنگین در حجم سنگین آن، ابالاتی بود اما با باعث کاهش سنگینی آن می شود

✓ ضریب a و b برای فولاد ریخته گری مانند فولاد ضربه ضربه است

✓ فولاد آلیاژی که ضخامت شمش را به نند فولاد آلیاژی سرد و گرم بودن ضرایب نورد برابر با

دکاروب x (۵.۰ تا ۳.۰) است

✓ کارگر که منجر به افزایش سنگینی هم شود اگر سنگینی می کنند

ضریب اندازه (k_b) : علت وجود این ضریب اصلاح حد دوام در شرایط واقعی یا آزمایشی

است زیرا دقت ساخت منتهی در شرایط واقعی با نمونه‌های آزمون هم‌اندازه نیستند.

$k_b = 1$



بارگذاری محوری

$$k_b = \begin{cases} \left(\frac{d}{7.62}\right)^{-0.15} & 1.75 < d < 51 \text{ mm} \\ 1.51 d & 51 \leq d < 152 \text{ mm} \end{cases}$$

$1.75 < d < 51 \text{ mm}$

$51 \leq d < 152 \text{ mm}$

دایره‌های دایره‌ای و بیضی

نکته: فرمول فوق برای k_b برای تیرچه‌های توپر با قطر d است و در صورتی که

تیرچه‌های نبش یا مقطع دایره‌ای نباشد k_b از معادله دیگر بدست می‌آید.

ضریب نوع بارگذاری (k_c) : نوع بارگذاری در آزمون تیرچه‌های مور از نوع خمشی بوده که

حالت در حالت واقعی پیچشی یا محوری هم باشد.

$$k_c = \begin{cases} 1 & \text{خمشی} \\ 0.85 & \text{محوری} \\ 0.59 & \text{پیچشی} \end{cases}$$

ضریب ربا (k_d) : ربا در آزمون تیرچه‌های مور ربا $\alpha < 90^\circ$ است که در اینجا

واقعی این ضریب مگر مورد

درجہ C	k_s	درجہ C	k_s
۲۰	۱	۴۵	۰.۱۸۴۴
۵۰	۱.۱	۵۰	۰.۱۷۴۸
۱۰۰	۱.۲	۵۵	۰.۱۶۷۲
۱۵۰	۱.۲۵	۶۰	۰.۱۵۴۹
۲۰۰	۱.۲		
۲۵۰	۱		
۳۰۰	۰.۱۹۷۵		
۳۵۰	۰.۱۹۴۴		
۴۰۰	۰.۱۹		

ضریب اصلاحی قدرتی تنش (k_e): این ضریب به علت وجود تمرکز تنش در مقطع به وجود می آید.

یا آید.

$$k_e = \frac{1}{k_t}$$

k_t : ضریب تمرکز تنش


مثال: قطعه نشان داده شده در شکل دارای ضخامت 5 mm و پهنای 70 mm است. سررازی

به قطر 12 mm در آن تعبیه شده است. این قطعه تحت بار کششی محوری مگلوین کشنده

F قرار دارد. اگر بار F به طور یکنواخت در سطح مقطع آن توزیع شده باشد و ضریب اصلاحی

از فولاد BS۵۰VM۲۵ باشد و مقطع به رویش مورد سرد تولید شده باشد ضریب بار F را برابر ۱.۴

ما حدود با ضرب این ۱۵ است آوردید.



$$نویسند : a = F/d, b = 140, BS. VMK. \rightarrow S_y = 210, S_{ut} = 280$$

$$k_d = E_d (F C) = 140$$

$$سازش \rightarrow k_b = 1, k_c = 110, k_j = 1$$

$$k_e = \frac{1}{k_f} = \frac{1}{210}$$

$$S_{ut} < 140 \rightarrow S'_e = 10 \cdot E \cdot C = 214, V$$

$$S_e = (19 \cdot E \cdot l \cdot 110 \cdot 1 \cdot 1) \cdot 214, V = 44,9 \text{ MPa}$$

$$\text{امکان} \quad n = \frac{S_e}{\sigma_{all}} \rightarrow \sigma_{all} = \frac{44,9}{10} = 4,49 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{all} = \frac{F}{A} \Rightarrow F = (4,49 \cdot E \cdot l) \cdot ((9 - 1) \cdot 1 \cdot 1) = 244$$


بار نوکسانی:

بار نوکسانی به بار کفشی می‌شود که بین دو مقدار بار کمتر از زمان نوسان کند این دو مقدار می‌توانند نوسان

یا فشارک باشد و اگر نظم باشد یا نباشد در هر صورت می‌تواند یک شکلی سینوسی به بار

نظم یا نامنظم نگاه کرد اگر شکلی سینوسی در یک صورت بار زمان به صورت زیر باشد اصطلاحات

زیر قابل تعریف هستند.



σ_{max} = بار حداکثر


σ_{min} = بار حداقل

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

σ_{α} = مؤلفه فشرک بار

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

σ_m = مؤلفه استاتیکی بار




یعنی اصلاح شدگی در این بار در نمودار

فروق مشاهده می شود. برداشته است (در)

نسبت اطمینان (در نمودار اصلاح شدگی)

نوعی با این ابتدا شیب خطی نه s_e ،

به s_{ut} و خطی نه برداشته است.



که $\sigma_a = a\sigma_m + b$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_m = 0 \rightarrow \sigma_a = s_e \\ \sigma_m = s_{ut} \rightarrow \sigma_a = 0 \end{array} \right\} \text{نقطه}$$

در $\sigma_m = 0$ $\rightarrow s_a = 0 + b \rightarrow b = s_{ut}$

در $\sigma_m = s_{ut}$ $\rightarrow 0 = a(s_{ut}) + s_e \rightarrow a = -\frac{s_e}{s_{ut}}$

$$\rightarrow \sigma_a = -\frac{s_e}{s_{ut}} \sigma_m + s_e \rightarrow \sigma_a = s_e \left(-\frac{\sigma_m}{s_{ut}} + 1 \right)$$

در صورتی که نسبت اطمینان n باشد $\rightarrow \frac{\sigma_a}{s_e} + \frac{\sigma_m}{s_{ut}} = 1$

در صورتی که نسبت اطمینان n باشد $\rightarrow \frac{\sigma_a}{s_e} + \frac{\sigma_m}{s_{ut}} = \frac{1}{n}$

پیشینه روشنی (برش) :


اگر S_y استاندارد تسلیم در تنش محرد و S_{sy} استاندارد تسلیم در تنش برشی باشد

بر طبق نظریه تنش برشی حداکثر فراموش داشت :

$$S_{sy} = \frac{S_y}{\sqrt{2}}$$


برای بدست آوردن S_{sy} از نظریه انرژی واپسینی ابتدا باید σ_1 و σ_2 را توسط دایره موریه بدست آورد

موریه در σ_1 و σ_2 در رابطه σ_1 و σ_2 قرار داده و بدست $n=1$ ، S_{sy} را بدست آورد



$$A(0, -S_{sy})$$

$$B(0, S_{sy})$$



$$\sigma_1 = S_{sy}, \sigma_2 = -S_{sy}$$

$$\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2 = \left(\frac{S_y}{n}\right)^2$$


$$\xrightarrow{n=1} S_{sy}^2 + S_{sy}^2 + S_{sy}^2 = S_y^2$$

$$S_{sy} = 1577 S_y$$

مطالب فوق به تجربه دیده شده که در روشنی هم صادق است بنابراین فراموش داشت :

$$S_{se} = 1577 S_e$$

نکته: معیار اصلاح شده در حالت بیش هم صاف است.



$$\frac{Z_\alpha}{S_{SE}} + \frac{Z_m}{S_{SM}} = \frac{1}{n}$$

بارگذاری بر حسب:

در این حالت بردار بردار است آورد ضریب اطمینان باید σ'_m و σ'_a را بدست آوریم

فرض کنید شش فاکتور داده بد حجم به شکل زیر باشد σ'_m و σ'_a را بدست آوریم:

برای بدست آوردن σ'_m و σ'_a ابتدا σ_m و σ_a را بدست آوریم

$$\begin{bmatrix} \sigma_m \\ \sigma_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma'_m \\ \sigma'_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_m \\ Z_a \end{bmatrix}$$

پس σ_a و σ_m را بدست آوریم و با σ'_a و σ'_m بدست آوریم در هر طرف به

σ_m و σ_a و σ'_m و σ'_a بدست آوریم در رابطه نظریه واریانس قرار می دهیم

$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 - \sigma_m \sigma_a + \sigma_a^2}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 - \sigma_a \sigma_m + \sigma_m^2}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 + Z_m^2}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + Z_a^2}$$

مثال ۱: یک میل فولاد در دارای $S_{ut} = 70 \text{ MPa}$ و $S_y = 50 \text{ MPa}$ و حد تسلیم اصلی $S_e = 20 \text{ MPa}$

است. برای حرکت از مواد زیر ضریب ایمنی را به دست آورید.

الف) $\tau_m = 14 \text{ MPa}$ (ب) $\tau_m = 14 \text{ MPa}$, $\tau_a = 70 \text{ MPa}$, $\sigma_a = 10 \text{ MPa}$ (ج)

و $\tau_m = 100 \text{ MPa}$ (د) $\tau_m = 100 \text{ MPa}$, $\tau_a = 50 \text{ MPa}$, $\sigma_m = 40 \text{ MPa}$, $\sigma_a = 10 \text{ MPa}$

الف) بارگذاری فوق ضعیفی است ولی، ضریب ثابتی دارد. (استاتیکی)

$$S_{Sy} = 0.577 S_y = 0.577 \times 50 = 28.85 \text{ MPa}$$

$$n = \frac{S_{Sy}}{\tau_m} = \frac{28.85}{14} = 2.06$$

ب) بارگذاری ضعیفی با، ضریب ثابت (استاتیکی) و متغیر (دینامیکی)

ضریب ایمنی استاتیکی $n = 2.06$

ضریب ایمنی دینامیکی $n = \frac{S_{Se}}{\tau_a} = \frac{110}{70} = 1.57$

$$S_{Se} = 0.577 S_e = 0.577 \times 20 = 11.54 \text{ MPa}$$

ج) بارگذاری متغیر $\sigma'_m = \sqrt{(0)^2 + 4(10)^2} = 20 \text{ MPa}$

$$\sigma'_a = \sqrt{(10)^2 + (0)^2} = 10 \text{ MPa}$$

Subject:

Date:

بازرسی، سنجش، و ...

$$\frac{\sigma'_a}{s_e} + \frac{\sigma'_m}{s_{uT}} = \frac{1}{n} \rightarrow \frac{100}{100} + \frac{100}{100} = \frac{1}{n}$$

$$\rightarrow n = 1, 000$$

بازرسی، سنجش، و ...

$$\sigma'_m = \sqrt{(90)^2 + 2(V_0)^2} = 100, 44 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{(100)^2 + 2(20)^2} = 100, 40 \text{ MPa}$$

بازرسی، سنجش، و ...

$$\frac{\sigma'_a}{s_e} + \frac{\sigma'_m}{s_{uT}} = \frac{1}{n} \rightarrow \frac{100, 40}{100} + \frac{100, 44}{100} = \frac{1}{n}$$

$$\rightarrow n = 1, 99$$

مثال) محور چرخان به توسط بانامان ها کشی در A و C حل شود توسط نیروها


5kN و 10kN بار نورد شده است بر این محور، $S_y = 215 MPa$ و $S_{ut} = 490 MPa$

مطلوب است

الف) ضایع ترین نقطه محور در طول آن


ب) اگر محور به روشی نورد سرد ساخته شده باشد به فریب کمترین تنش در این برابر ضایع ترین

مکان 1، 2 یا 3 باشد. در صورت اصلاح شده و اصلاح نشده را به دست آورید.



$$\sum M_C = 0 \rightarrow (10 \times 100) + (5 \times 150) - F_A \times 350 = 0$$

$$F_A = 9.44 kN \quad , \quad F_C = 1.51 kN$$



$$M_B = 450 + VD \left(\frac{1000 - 450}{100} \right) = VD \cdot N.m$$

$\sigma = \frac{M \times d}{I} = \frac{\sigma \times M}{\sigma \times I}$ *پہلے سے کہیں B, D, E کے لیے σ ملے*

$$\sigma_B = \frac{\sigma \times VD}{\sigma_{11E} \times 10^8} = 119.5 \text{ MPa} \quad \sigma_E = \frac{\sigma \times 1000}{\sigma_{11E} \times 10^8} = 49.9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_D = \frac{\sigma \times 450}{\sigma_{11E} \times 10^8} = 102.5 \text{ MPa}$$

سب سے زیادہ σ ہے B کے لیے

$$S_e = 0.5 \cdot S_{ut} = 0.5 \cdot 94 = 47 \text{ MPa}$$

$$k_a = a (S_{ut})^b = 5.01 (94)^{-1.75} = 0.1797$$

$$k_b = \left(\frac{d}{25.4} \right)^{-1.5} = \left(\frac{25.4}{25.4} \right)^{-1.5} = 1, \quad k_c = 1, \quad k_d = 1$$

$$k_e = \frac{1}{k_f} = \frac{1}{1.05} = 0.952$$

سوال) یک تیر فولاد که به هر دو سرش تکیه صورت گرفته است و در آن شیب ثابت $S_{ut} = 790$ MPa و $S_e = 410$ MPa

است. این تیر در آن مقطع دایره که به قطر $d = 25$ mm بوده و به علت وجود تغییر قطر در تیر شیب ثابتی

بر آن برابر $k_f = 1.9$ می باشد و تحت بارگذاری کشش ثابت 25 N.m و شیب ثابت 4.2 N.m و شیب ثابت

کشش 75 N.m و شیب 25 N.m و شیب 25 N.m و شیب 25 N.m

50 N.m قرار دارد. شیب این تیر را در بارگذاری کشش 50 N.m (با $k_f = 1.9$)

$$S_e = 0.5 \cdot S_{ut} = 0.5 \cdot 790 = 395 \text{ MPa}$$

$$k_a = a (S_{ut})^b = 57.7 (790)^{-0.718} = 0.577$$

$$k_b = \left(\frac{d}{7.62} \right)^{-0.107} = \left(\frac{25}{7.62} \right)^{-0.107} = 0.899$$

$$k_c = 1.9, \quad k_d = 1, \quad k_e = \frac{1}{k_f} = \frac{1}{1.9} = 0.526$$

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e S_e = 0.577 \cdot 0.899 \cdot 1.9 \cdot 1 \cdot 0.526 \cdot 395$$

$$\rightarrow S_e = 74.11 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = \frac{M_m d}{I} = \frac{25 \times 25}{\frac{\pi}{4} \cdot 25^4} = 10.06 \text{ MPa}$$

$$\sigma_a = \frac{M_a d}{I} = \frac{75 \times 25}{\frac{\pi}{4} \cdot 25^4} = 10.06$$

$$\tau_m = \frac{T_m \times d/r}{\frac{\pi}{32} \times d^3} = \frac{19 \times 10^3}{\pi \times 1.20^3} = 29, \text{ VIMPa}$$

$$\tau_a = \frac{T_a \times d/r}{\frac{\pi}{32} \times d^3} = \frac{19 \times 10^3}{\pi \times 1.20^3} = 29, \text{ VIMPa}$$

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_a^2 + c\tau_a^2} = \sqrt{10,09^2 + c(29, \text{VI})^2} = 99,1 \text{ E}$$

$$\sigma'_m = \sqrt{\sigma_m^2 + c\tau_m^2} = \sqrt{10,09^2 + c(29, \text{VI})^2} = 99,1 \text{ E}$$

$$\rightarrow \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \rightarrow \frac{99,1 \text{ E}}{14,11} + \frac{99,1 \text{ E}}{190} = \frac{1}{n}$$

$$\rightarrow n = 1,1$$

شدت و ضریب های ایمن

شدت ایمن S'_f اگر تنش وارد شده به قطعه در محدوده کرنش الاستیک نشده S'_f باشد هر قطعه بین 10^6 تا 10^9 دور خواهد پیر (سیکل به صرفه)

$$1) S_e \text{ فولاد } \begin{cases} 0.5 S_{ut} & S_{ut} < 149 \text{ MPa} \\ 0.5 \text{ MPa} & S_{ut} > 149 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$2) S_e \text{ آلومینیم } \begin{cases} 0.5 S_{ut} & S_{ut} < 4 \text{ MPa} \\ 0.5 \text{ MPa} & S_{ut} > 4 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$3) S'_f = 10^c N^b \quad b = -\frac{1}{2} \log \frac{(0.1 S_{ut})}{S'_e}, \quad c = \log \frac{(0.1 S_{ut})}{S'_e}$$

$$4) S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S'_e$$

$$5) k_a = a (S_{ut})^b$$

$$6) \left. \begin{aligned} k_b &= 1 \\ k_b &= \left(\frac{d}{2.54} \right)^{-0.151} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} & \text{بارندگی محور} \\ & 1.75 \leq d \leq 0.1 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$k_b = 1.01 d^{-0.151} \quad 0.1 \leq d \leq 4.75 \text{ mm}$$

بارندگی محلی و سطحی

$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{aligned} & k_c = 1 \\ & k_c = 0.185 \\ & k_c = 0.59 \end{aligned} \right\} v_1 \\
 & \begin{aligned} & \text{تحتی} \\ & \text{محدود} \\ & \text{بیضی} \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$$\Lambda, k_e = \frac{1}{k_f}$$

توجه: k_b (ضریب اندازه) با توجه به سطح بارگذاری و هندسه در تعیین می شود

فرمول داده شده برای k_b ، برای تیرچه فایان دایره ای توپری باشد

$$n = \frac{S_e}{S_{all}} \quad \text{ضریب اطمینان} \quad \text{یا} \quad \text{در} \quad \text{غیرتوانا} \quad 9$$

$$\frac{S_a}{S_e} + \frac{S_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \quad \text{فرمول محدود و بار مرکب} \quad 10$$

$$S_{sy} = 0.577 S_y \quad \text{استفاده از سطح برشی توانا} \quad 11$$

$$S_{se} = 0.577 S_e \quad \text{استفاده از سطح محدود توانا} \quad 12$$

$$\frac{S_a}{S_{se}} + \frac{S_m}{S_{sy}} = \frac{1}{n} \quad \text{ضریب اطمینان} \quad \text{بارها} \quad \text{برشی} \quad \text{توانا} \quad 13$$

مقاومت برشی

$$S'_m = \sqrt{S_m^2 + C S_m^2} \quad \text{بار استاتیکی} \quad \text{توانا} \quad 14$$

بارها مرکب

$$S'_a = \sqrt{S_a^2 + C S_a^2} \quad \text{بار حسی} \quad \text{توانا} \quad 15$$

بارها مرکب


پیچ ها

پیچ ها برای اتصال موقت مطلقا به کار برده می شوند. تفاوت پیچ و پین در این

است که پیچ ها برای جلوگیری از بدایش صفحات به کار برده می شوند و درجه آزادی را

در جهت محور پیچ می برد اما پین برای جلوگیری از حرکت عرضی صفحات نسبت به هم بکار

برده می شوند و درجه آزادی را در جهت مجامع بر صفحه می برد.



درجه حرکتی پین بسیار بزرگ است اما درجه حرکتی پیچ بسیار پائین است.

✓ سفیدی ندر نشی است و واحد آن، آلون می (برای سیستم های متقابل) برینل (برای اجسام

نرم) و ویکرز (برای اجسام صلب) می باشد.

پیچ ها که پد در دست خود، پیچ ها که چپ در دست خود از بر معرفی می شوند

۱) در جا که متضاد لازم برای پیچ ها است خود موجود نباشد.

۲. بردر صفا همین در اتصالات گاز و ...

پیچ ها که صید راه ...

پیچ ها که صید راه بردر باز و بسته شدن سریع به کار برده می شوند در این پیچ ها تا ملاحظه کردیم

صفتی وجود دارد تا صفتی که به آن پیچ رودری میگویند بردر است با:


$L = n \times P$ طول پیچ

n. تعداد راه

P. تا ملاحظه کردیم

به طور مثال پیچ ۲ راه با تا $P = 2 \text{ mm}$ را در نظر بگیریم بردر تولید این پیچ محلیا به صورت

تعداد بردر هر پیچ انجام می گیرد در شروع کار در ستاره بردر تا




۲x۲ تنظیم و عملیات بردر راه اول انجام می گیرد در هر طرف

با اتصال ابزار به اندازه ۲ mm به سمت صید یا اسیب دوم

از دو هم زای می شود.

اصطلاحات پیچ



P. تا پیچ

do. قطر خارج

di. قطر داخلی (معمولاً)

d_m : قطر متوسط

L : بشردک - مقدار حرکت رفت و برگشتی پیچ به ازای یک دور چرخشی پیچ $L = n \times P$

پیچ ها را می توان به لحاظ اعمال نیرو به دو دسته زیر تقسیم کرد.


Belt: پیچ ها که با اجزای سفتی می شوند (در مصارف صنعتی) به این پیچ ها پیچ ها که قدرت می دهند.

Stew: پیچ ها که با پیچ درستی صفت می شوند

کامپ پیچ ها که قدرت:

شکل زرده در پیچ (مقطع زرده یا زرده) می تواند به صورت های مختلف باشد محدثا در پیچ ها که متربک زده


مکلی با زاویه ۴۵ در پیچ ها که اینجی با زاویه ۵۵ می باشد ولی پیچ ها که انتقال قدرت



این نوع زده سرجی هستند. پیچ ها که متربک با صرف M نیازی راه می شوند

مثلا $M \times 2$ که K قطر بیرونی به مکلی است و 2 که پیچ به مکلی است

محاسبه پیچ ها که قدرت:



P : پاش


d_m : قطر متوسط

λ : زاویه جلوبند

ϕ : زاویه مکلی

L : طول پیچ

اگر یک دور از زوایای λ را به طور فرضی باز کنیم خود را




$$\tan \lambda = \frac{L}{x \text{ dm}}$$

داشت.

مقدار از جهت فوق یافتن، اینطور کردیم که در λ در یک چرخاندن پیچ است به یارک به

اندازه F بود که آن مقدار دارد. می خواهم دو حالت موجود را بررسی کنیم.

۱) اگر یارک F به بالا حمل شود یعنی اینکه با چرخاندن پیچ یارک F به عنوان یک عامل تراکم



عمل کند.

$$\sum F_{x2} = P - \mu N \cos \lambda - N \sin \lambda = 0 \quad (1)$$

$$\sum F_{y2} = N \cos \lambda - F - \mu N \sin \lambda = 0 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1)} \quad N = \frac{F}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda} \quad (3)$$

$$\xrightarrow{(2)} \quad P = N (\sin \lambda + \mu \cos \lambda) \quad (4)$$

$$\xrightarrow{(4) \text{ in } (3)} \quad P = F \frac{(\sin \lambda + \mu \cos \lambda)}{(\cos \lambda - \mu \sin \lambda)} \quad *$$

تست لازم برای پایین آمدن

$$T_2 = \frac{f dm}{r} \left[\frac{\mu dm - L}{\mu dm + L} \right]$$

از اصطکک بالا در می یابیم که در $\mu dm = L$ مورد نیاز به احتمال تست در مورد پایین

آوردن پیچ نیست در نتیجه


$$\mu dm = L \rightarrow \mu = \frac{L}{dm} \rightarrow \tan \lambda = \mu$$

با توجه به قطعات بدون حالت فوق شرطی را به نام شرط قدر عملی به شکل زیر تنظیم می کنیم.

$$T > 0 \rightarrow \mu dm > L \rightarrow \tan \lambda < \mu$$

واشر (gasket)

عمدتاً در اتصال پیچ ها از واشر نیز استفاده می شود به طور معمول $d_g = d_c = d_m$



تست لازم برای غلبه بر اصطکاک سطح واشر

از اصطکک زیر پیچ است

$$T_g = \frac{f \mu_g d_g}{r}$$

بازدهی پیچ:

بازدهی پیچ برابر است با نسبت کشش در پیچ نسبت به کشش در شرایط ایده‌آل (۲۰٪)

به کشش در پیچ در شرایط واقعی (۱۰٪)

$$T_2 = \frac{F d_m}{\pi} \left[\frac{L + \pi \mu d_m}{\pi d_m - \mu L} \right]$$

کشش واقعی

$$T_0 = \frac{F L}{\pi \mu}$$

کشش در شرایط ایده‌آل

$$R_{\alpha} = \frac{T_0}{T} = \frac{F L}{\pi \mu T}$$

راندمان

مثال: یک پیچ قدرت در رانده دارای قطر بزرگ ۲۰ mm و قطر بزرگ ۴ mm ضریب اصطکاق


در فلز ۰.۱۵ است قطر رانده ۴۰ mm و نیروی اعمال شده ۲۰۰۰ N است. مطلوب است

الف) محقق رانده - بهنگار رانده - قطر میانی - قطر در پیچ و میزای کل پیچ

ب) قطر لازم برای چرخاندن پیچ در مقابل بار

ج) قطر لازم برای چرخاندن پیچ با بار

د) بازدهی پیچ



الف

الف الف = 2 مم

الف الف = 2 مم

الف الف = $d_o - f = 25 - 2 = 23 \text{ mm}$

الف الف $d_m = \frac{d_o + d_i}{2} = \frac{25 + 23}{2} = 24 \text{ mm}$

الف الف = $n \times p = 2 \times 2 = 4 \text{ mm}$

$T_2 = \frac{F d_m}{r} \left[\frac{L + \mu d_m}{\mu d_m - L} \right] + \frac{F \mu_g d_g}{r}$ (ب)


$T_2 = \frac{415 \times 24}{2} \left[\frac{1 + 0.15 \times 24}{0.15 \times 24 - 1} \right] + \frac{415 \times 1.1 \times 2}{2} = 24,111 \text{ N.m}$

$T_2 = \frac{F d_m}{r} \left[\frac{\mu d_m - L}{\mu d_m + L} \right] + \frac{F \mu_g d_g}{r}$ (ج)

$T_2 = \frac{415 \times 24}{2} \left[\frac{0.15 \times 24 - 1}{0.15 \times 24 + 1} \right] + \frac{415 \times 1.1 \times 2}{2} = 9,111 \text{ N.m}$

$R_a = \frac{T_o}{T} = \frac{FL}{r \mu T} = \frac{415 \times 24}{2 \times 2 \times 24,111} = 1,1 \%$ (د)

بیج‌ها در لنتی :



و طبقه‌بندی این بیج‌ها بر مبنای شکل بار لنتی است. شکل نوبی مقطع پرسی فرورد. از یک بیج مخزن تحت فشار پرسی با نیروی جدایشی است. واضح است که بیج تحت لنتی قرار می‌گیرد. بزرگ‌ترین جدایشی رخ نهد بیج‌ها با یک نیروی اولیه به نام پرسی بار (F_i) محکم می‌شوند در این صورت هدف یا متن ششگی بزرگ پرسی بار لازم است. شروع کار با این سوال آغاز می‌شود چه میزان از نیروی P (نیروی جدایشی مخزن) توسط عنصرها در چه میزان توسط بیج‌ها

$$P = P_b + P_m$$

شکل می‌شود؟ یعنی:

در اثر اعمال P بیج‌ها کشیده‌تری شود و عنصرها تمایل به جدایشی پیدا می‌کنند. در نتیجه بار

ل دارد بر بیج‌ها و عنصرها عبارتند از:

$$F_b = P_b + F_i$$

F_i : پیشی بار

$$F_m = P_m - F_i$$

F_b : کل نیروی وارد بر پیچ
 P_b : بخشی از نیروی P که به پیچ وارد می‌شود.
 P_m : بخشی از نیروی P که به مهره وارد می‌شود.
 F_m : کل نیروی وارد به مهره

تازه‌گی که در اینجا رخ می‌دهد میزان انقباض طول پیچ، مهره و اثر اعمال بار P با هم

برابر خواهد بود. $\delta_b = \delta_m \rightarrow \frac{P_b}{k_b} = \frac{P_m}{k_m}$ (۱)

k_b : ثابت فنر پیچ
 k_m : ثابت فنر مهره
 $P = P_b + P_m$ (۲) از طرفی راستیم

(۱) در $\delta_b = \delta_m$ $\rightarrow P_b = \frac{k_b}{k_m} (P - P_b)$

$$\rightarrow P_b + \frac{k_b}{k_m} P_b = \frac{k_b}{k_m} P \rightarrow P_b = \frac{P k_b / k_m}{1 + k_b / k_m}$$

$$P_b = \frac{P k_b}{k_m + k_b}$$

$$P_m = \frac{P k_m}{k_b + k_m}$$

ثابت $\frac{k_b}{k_m + k_b}$ ، ثابت پیچ می‌باشد و آن را با C نمایش می‌دهند.

$$C = \frac{k_b}{k_m + k_b} \quad 0 < C < 1$$

$$P_b = P C$$

$$P_m = (1 - C) P$$

کل نیروی کشش کلی می باشد

$$F_b = F_i + P_b = F_i + CP$$

کل نیروی کشش غیر فاکتوری می باشد

$$F_m = P_m - F_i = (1-C)P - F_i$$

کامپسبر k_b :

$$\delta = \frac{FL}{EA}, \quad k_b = \frac{F}{\delta}$$

$$\rightarrow k_b = \frac{F}{\frac{FL}{EA}} = \frac{EA}{L}$$

E : مدول الاستیسیته است که آن را در دسترس برای پیچ فاکتور $(VGP) \times E$ است

A : سطح برش پیچ می باشد که خود را از جدول A در صورت عدد و جدول A می باشد


L : طول در پیچ می باشد

کامپسبر k_m :

برای کامپسبر k_m باید منحنی توزیع فشار، در طول پیچ موجود باشد. این منحنی را

می توان یک تابع درجه یک دانست. در نظر گرفتن این در این خط طول پیچ کرده می

تشکیل می شود که به آن نمودار فشار می گویند.



$$dS = \frac{P dx}{EA}$$

مساحت مقطع $A = \pi (r_o^2 - r_i^2) = \pi \left[\left(x \tan \alpha + \frac{D_g}{2} \right)^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2 \right]$

$$A = \pi \left(x \tan \alpha + \frac{D_g - d}{2} \right) \left(x \tan \alpha + \frac{D_g + d}{2} \right)$$

$$\rightarrow S = \frac{P}{\pi E} \int_0^t \frac{dx}{\left[x \tan \alpha + \frac{D_g - d}{2} \right] \left[x \tan \alpha + \frac{D_g + d}{2} \right]}$$

$$S = \frac{P}{\pi E \delta \tan \alpha} \ln \frac{(x \tan \alpha + \frac{D_g - d}{2})(\frac{D_g + d}{2})}{(x \tan \alpha + \frac{D_g + d}{2})(\frac{D_g - d}{2})}$$

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{\pi E \delta \tan \alpha}{\ln \frac{(x \tan \alpha + \frac{D_g - d}{2})(\frac{D_g + d}{2})}{(x \tan \alpha + \frac{D_g + d}{2})(\frac{D_g - d}{2})}}$$

در صورتی که $\alpha = 90^\circ$ مساحت مقطع $A = \pi r_o^2 - \pi r_i^2$

$$k = \frac{\pi E \delta}{\ln \frac{(1,100t + \frac{D_g - d}{2})(\frac{D_g + d}{2})}{(1,100t + \frac{D_g + d}{2})(\frac{D_g - d}{2})}}$$

اگر مدول یا مدع عضوها بیان بوده و دو مخروط نامن مساوی باشند می توان گفت آنها با هم
 یک نسبت قدر مکرر بیان در نظر گرفت در این صورت فراهم داشت:

$$k_m = \frac{k}{r} \quad , \quad L = rT \quad , \quad D_y = 1,5d$$

$$k_m = \frac{1,5VV \times E d}{r \ln \left[\frac{1,5VV L + 1,5d}{1,5VV L + 1,5d} \right]}$$

در مبنی عضوها بیان نباشد یا ایند چنین k_m داشته باشیم و k ثابت فنر و اینر باشد
 برادر بدست آوردن k_m فراهم داشت:

$$\frac{1}{k_m} = \frac{1}{k_{m_1}} + \frac{1}{k_{m_2}} + \dots + \frac{1}{k}$$

چنین داشته در مقایسه با عضوها از بارده که نزدیک است پس k آن در مقایسه با k_m

$$k_m = k$$

شرطی باره
 -؟

در مقایسه بار باید به اندازه ای باشد که در مقابل نیروی جدایش P با نسبت کند در حالت

جدایش عضوها نیروی کل یعنی $(F_{m=0})$

$$f_m = P_m - f_i \Rightarrow (1-c)P_0 - f_i = 0$$

$$f_i = (1-c)P \xrightarrow[\text{با شیب}]{\text{بزرگ انبساط جابجایی نداشته}} f_i > (1-c)P$$

نسبت f_i به P_0 ، $(1-c)$ ، رابطه عریان ضریب اطمینان تعریف می‌کنیم و برابر

طریقی به انتخاب f_i بزرگ‌تر جابجایی صرفاً بسیار مهم است، بی‌شمار می‌شود f_i

را به صورت زیر انتخاب کنید

$$f_i = \begin{cases} 0.75 f_p & \text{بزرگ اتصال باز و بسته شوند} \\ 0.19 f_p & \text{بزرگ اتصال دائمی} \end{cases}$$

f_p را بار داده در بند کشش داده (S_p) یا استحکام داده به دست می‌آید. S_p کشش

است شبیه کشش تسلیم ولی اندکی از آن کوچکتر است. S_p از جدول پیرای شود در صورتی

که جدول پیرای نشود از رابطه $S_p = 1.85 S_u$ استفاده می‌شود

در صورتی که مقدار پیچ مورد نیاز برای مخازن تحت فشار N و ضریب اطمینان

n و پیچ با f_i و نیرو جابجایی P و ثابت پیچ C باشد، فرمول است:

$$f_b = \frac{n C p}{N} + f_i$$

Subject:

Date:


مثال: شلن زیر محشی از نیب نخون تحت فشار است برای پایدار در برابر نیروی جدا سازنده

۱۶.۸۵ باید از نیب استفاده شود مطلوب است

الف) ثابت پیچ

ب) کمترین مقدار پیچ و مهره که لازم برای ضریب ایمنی ۲ (اتصال پیچ از نوع باز و بسته

شوند ای باشد)



ج) پیچی بار لازم جدا است؟

BSIA. , E = 79 GPa

M 14 x 2

کرم 1,8 با طول 65 mm

$$k_b = \frac{E_b A}{L} = \frac{207 \times 10^9 \times (\pi \times 14^2 \times 10^{-6})}{100} = 1,104 \times 10^9$$

$$k_m = \frac{1077 \times 10^6 \times \pi \times 14 \times 10^{-3} \times 14 \times 10^{-3}}{2 \ln \left[0 \left(\frac{1077 \times 10^6 \times 10^4 + 107 \times 10^4}{1077 \times 10^6 + 107 \times 10^4} \right) \right]} = 1,27 \times 10^9$$

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m} = \frac{1,104}{1,104 + 1,27} = 0,46$$

$$F_i = 0,75 F_p = 0,75 \times S_p \times A_t$$

$$\text{از جدول} \begin{cases} S_p = 600 \text{ MPa} \\ S_y = 750 \text{ MPa} \\ S_u = 1100 \text{ MPa} \end{cases} \longrightarrow F_i = 9.14 \text{ kN}$$

مقدار نیروی کششی که باید در محاسبه در نظر گرفته شود برابر F_i می‌گردد.

$$F_b = \frac{N C P}{n} + F_i \longrightarrow S P A_t = \frac{C P}{n} + 0.175 S_p A$$

$$\longrightarrow 1100 \times 9.14 + (0.175 \times 1100) = \frac{2 \times 0.175 \times 1100 \times A}{N}$$

$$N = 2.17 \longrightarrow N = 4$$

$$\text{بررسی شرط جدایی} \quad F_i > \frac{(1-C)P}{N} \longrightarrow 9.14 > \frac{(1-0.175)}{4}$$

شرط فوق برقرار است. اگر مقدار نیرو با F_i جدید محاسبه شود، مقدار N نیز تغییر خواهد کرد.


سوال) مخزن تحت فشار مطابق شکل زیر با استفاده از شش زاویه آهنی با اندازه

نشان داده شده در زیر ترسیم شده است. سر مخزن با استفاده از بیخ آلن M16x2

با تریب 8-8 به پیوند می شود. آلف فشار درون مخزن 30 MPa باشد و $E_b = 207000$ و $E_m = 79000$ و

$E_g = 200$ (واشر) به شرح مطلوب است:

الف) سقفی بیخ و عضو C را با فرض اینکه انفعال از نوع بیرونی شوند و شش بیخ



ب) قطار بیخ را با کار برابر فرض کنید و بیسک آورید

$$k_b = \frac{EA}{L} = \frac{2.7 \times 10^9 \times 0.00014^2}{0.015} = 1.26 \times 10^9$$

$$k_m = \frac{1.077 \times E \cdot d}{2(Ln \delta \left(\frac{1.077L + 0.015}{1.077L + 0.015} \right))} = \frac{1.077 \times 207000 \times 0.015}{2(Ln \delta \left(\frac{1.077L + 0.015}{1.077L + 0.015} \right))}$$

$$k_m = 1,5 \text{ N} \times 10^9$$

$$C = \frac{k_b}{k_m + k_b} = \frac{1,5}{1,5 + 1,5} = 0,5$$

شرط اول: $P = (C \times 10^9) \times (1,5 \times 10^9) = 1,125 \times 10^{18} \text{ N}$

$$F_p = \frac{WCP}{N} + F_i \rightarrow F_p - F_i = 0,5 P +$$

$$F_p - F_i = 1,5 \times 10^9 \times 10^9 \times (1,5 \times 10^9) = 2,25 \times 10^{18} \text{ N}$$

$$\rightarrow 2,25 \times 10^{18} = \frac{1,125 \times 10^{18} \times 10^9}{N} \rightarrow N = 0,5 \times 10^9$$



شرط دوم: $F_i > \frac{(1-C)P}{N} \rightarrow 1,5 \times 10^9 + (10^9 \times 1,5 \times 10^9) >$

$$(1,5 \times 10^9 \times 10^9 \times 1,5 \times 10^9) > \frac{(1-0,5) \times 1,125 \times 10^{18}}{N}$$

$$\rightarrow 2,25 \times 10^{18} > 1,125 \times 10^{18} / N$$

شرط فوق برقرار است بنابراین مقدار N هیچ نقایصی ندارد.

نسبت و نیروهای کشش

1) $L = P \times n$

طول جلدی

2) $\tan \lambda = \frac{L}{\mu dm}$

زاویه بیشتر

3) $T_2 P \frac{dm}{r} = F \frac{dm}{r} \left(\frac{L + \mu \mu dm}{\mu dm - \mu L} \right)$ (نیرو متاخر دارد)

4) $T_2 F \frac{dm}{r} \left(\frac{\mu \mu dm - L}{\mu dm + \mu L} \right)$ (نیرو محرک است)

نتیجه: اگر $\tan \lambda < \mu$ شود، نیاز به اعمال کشش نیست، باینکه نسبت جابجایی شده

شرط فعلی $\tan \lambda < \mu$

5) $d_g = d_c = l, 0 dm$

6) $T_g = \frac{F \mu_g d_g}{r}$

7) $R a = \frac{T_o}{T}$ نسبت کشش T نسبت کشش $T_o = \frac{FL}{r \mu}$ نسبت کشش در شرایط ایده‌آل

8) $P_b = \frac{P k_b}{k_m + k_b}$

P_b : بخشی از نیرو که به یخ فکلی می‌رسد
 P_m : بخشی از نیرو که به عنصر فکلی می‌رسد
 k_b : ثابت فنر یخ
 k_m : ثابت فنر مغزها

9) $P_m = \frac{P k_m}{k_b + k_m}$

10) $C = \frac{k_b}{k_m + k_b}$

P : نیروی جداایش دندان
 C : ثابت فنر مغزها

11, $f_b = f_i + P_b = f_i + CP$

f_i : کل نیروی در پیچ کل می باشد

12, $f_m = P_m - f_i = (1 - C)P - f_i$

f_m : کل نیروی در غیر ما کل می باشد

13, $k_b = \frac{EA}{L}$

E : پیچ ما در صورتی که ماده نشود را برابر VP k می باشد

14, $k_m = \frac{0.577 \times E d}{L \ln \left[\frac{0.577L + 0.5d}{0.577L + 0.125d} \right]}$

نکته: از رابطه بالا مقادیر استنادی شد که در دل باید غیره بیان باشد و متفاوت

غیره بیان باشد

نکته: برای اینکه در پیچ ما جدا شدن نداشته باشیم باید $(1 - C)P > f_i$ باشد

15, $f_i = \begin{cases} 0.75 P_p \\ 0.9 P_p \end{cases}$

برای اتصال باز و بسته شدن

برای اتصال دائمی

نکته: P_p تا با راه می روید از تنش در (S_p) درست می آید $(S_p = 0.5 S_u)$

16, $f_b = \frac{nCP}{2} + f_i$

f_i : پیچ بار

نکته: پیچ ما به اندازه نیروی در راه تنش کل می باشد $(f_b = P_p)$

بارگذاری خارج از مرکز پیچ ها

در بارگذاری شکل فوق نیروی F به صورت خارج از مرکز

به مرکز پیچ ها وارد می شود. نیروی F باعث به وجود آمدن

دو تنشی در پیچ ها خواهد شد.

۱. باعث برشی پیچ ها به واسطه بارگذاری عرضی خواهد شد.

۲. باعث برشی پیچ ها به واسطه پیش فرود شده

۱) ابتدا باید نیروی F را به مرکز پیچ ها منتقل کنیم. در اثر این انتقال ستاره $M = F \times a$ به وجود

می آید. واضح است نیروی برشی F که سبب تولید تنش برشی می شود در شکل فوق توسط

پیچ پیچ هماری خود در برابر این تنش برشی ناشی از حرکت (ا) به طور مساوی بین پیچ ها

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F_5 = \frac{F}{5} \xrightarrow{\text{در حالت کلی}} F_{\text{هر پیچ}} = \frac{F}{\text{تعداد پیچ}}$$

قسمت می شود


مستور M هم باید توسط پیچ ها تحمل گردد.

$$M = r_1 F_1 + r_2 F_2 + r_3 F_3 + \dots + r_n F_n$$

از سوراخ دیده می شود که در فاصله دورتر از مرکز قرار دارد از M سهم بیشتری می برد و هر پیچ

در فاصله از مرکز ثقل داریم سهم هر یک از M می باشد

$$\frac{F_1''}{r_1} = \frac{F_2''}{r_2} = \frac{F_n''}{r_n} = \dots = \frac{F_n''}{r_n}$$




$$F_1'' = \frac{Mr_1}{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2}$$

$$F_2'' = \frac{Mr_2}{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2}$$

$$F_3'' = \frac{Mr_3}{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2}$$

مثال در شکل زیر بار وارده به هر یک را با بدست آورید. با فرض اینکه بیج ها $10, 15, 20, 25$ mm

باشند. فاصله مرکز برشی و لابی دارا به قریب از بیج ها را کاسه نماید.



$$F_1' = F_2' = F_3' = \frac{10}{L} = 5 \text{ kN}$$


$$M = 10 \times L = 5 \text{ kN.m}$$

$$F_1'' = F_2'' = \frac{Mr_1}{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2}$$

$$F_1'' = F_2'' = \frac{5 \times 0.05}{0.05^2 + 0.05^2 + 0.05^2} = 5 \text{ kN}$$

$$F_1 = F_2 = \sqrt{F_1''^2 + F_1'^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2} \text{ kN}$$

$$F_c = 5 \text{ kN}$$



Subject: _____

Date: _____

$$\tau_1 = \tau_2 = \frac{F}{A} = \frac{2500 \times 10^3}{100 \times 10^{-6}} = 25 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{2500 \times 10^3}{100 \times 10^{-6}} = 25 \text{ MPa}$$

جو شکار <

انواع روش های جو شکار:

۱. جو شکار با قوس الکتریکی و این روش سیم جوش زود شده و در هر سطح تشکیل

یک حوضچه که مزایای دهد. برای جلوگیری از رسیدن مواد به حوضچه که مزایای روش سیم جوش

یک لایه روشی وجود دارد

۲. جو شکار با گاز غنی (MIG): این روش مانند روش قبل است فقط سیم جوشی

کن دارد که روش نیست و برای جلوگیری از رسیدن هوا به حوضچه از گاز غنی مانند آرگون

استفاده می شود

۳. جو شکار با گازها موثر (MAG): این روش جو شکار مانند روش قبل است فقط

از گازها موثر مانند نیتروژن در آلومینیم برای جلوگیری از رسیدن هوا به حوضچه استفاده می شود

۴. جو شکار با الکترود تنگ (TIG): از این روش برای جو شکار آلومینیم استفاده

می شود. آلومینیم دارای زود نسبی است اما آلومینیم را می توان زود بسیار بالایی

دارد (۱۰۰۰°C) برای همین از الکترود تنگ که دارای زود بالایی دارد استفاده می شود

۵. جوشکاری نیم پودر : در این روش بردار جوشکاری از وسیله جدا به حوضچه جوش

از پودر استفاده می شود


۶. جوش پلاسما : در این روش از خاصیت صوت یون ها در نوبت سیم جوش به قطعه

استفاده شده و دماک منبأ بالا دارد


۷. جوشکاری مقاومتی : در این روش جوشکاری با اعمال فشار به قطعه و وسیله در

قطعه به یکدیگر و در نقطه به یکدیگر جوش می شوند

جوشکاری لب به لب و لولگی :




$$\sigma = \frac{F}{hL}$$



$$\sigma = \frac{F}{\sqrt{2} h L}$$

باید در محاسبه \bar{x} و \bar{y} دقت داشته باشیم:




نیروی F را به مرکز سطح جوش انتقال می دهیم:

$$\bar{x} = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2}{A_1 + A_2}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2}$$

$$A = (h_1 b_1 + h_2 b_2) \times V \cdot V$$



$$J = J_1 + J_2$$

$$J_1 = (I_{x_1} + I_{y_1}) = \left(\frac{1}{12} b_1 h_1^3 + A_1 d_{x_1}^2 \right)$$

$$+ \left(\frac{1}{12} h_1 b_1^3 + A_1 d_{y_1}^2 \right)$$


$$J_2 = (I_{x_2} + I_{y_2}) = \left(\frac{1}{12} b_2 h_2^3 + A_2 d_{x_2}^2 \right)$$

$$+ \left(\frac{1}{12} h_2 b_2^3 + A_2 d_{y_2}^2 \right)$$

با توجه به آن بدان ضمیمت جوش می توان از جمله K در آن K را به توان $\frac{1}{2}$ می بریم صرف نظر کرد

برای کاسبر K از جدول ۴۱۴ کتاب شیلی (ویرایش ۹) استفاده می شود. در استفاده

از این جدول باید دقت کرد که h واحد در نظر گرفته شده است. در صورتی که h باشد





$$\tau_{max} = \tau_B = \tau_D = \left[(E\epsilon, \kappa)^2 + (\kappa\alpha, \lambda)^2 + \kappa (E\epsilon, \kappa) (\kappa\alpha, \lambda) C.S.F.U \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\tau_{max} = 54.1 \text{ MPa}$$

مثال: در شکل زیر نیروی ۴۵ کوان به منتهی کنار واری شود این منتهی به یکدیگر با یکدیگر

بار را در جهت شده اند بیشترین تنش برشی در جهت را به دست آورید



$$A = \int_V V h (\kappa b + d) = \int_V V \kappa (\kappa b + d) = 12 \text{ N mm}$$

$$\bar{y} = \frac{b^2}{\kappa b + d} = \frac{100^2}{\kappa \times 100 + 190} = 1.7 \text{ mm}$$

$$J_u = \frac{1}{12} (b^3 + 3bd^2 + d^3) = \frac{1}{12} (100^3 + 3 \times 100 \times 190^2 + 190^3) = \frac{100^3}{12} + \frac{190^3}{12}$$

$$\rightarrow J_u = 1,444 \times 10^9 \quad J_z = V_1 \cdot V \cdot h J_u = 1,444 \times 10^9 \times 1,444 \times 10^9$$

$$\rightarrow J = V_1 \cdot V \times 10^9 \text{ mm}^4$$

$$\tau'_z = \frac{F}{A} = \frac{10 \times 10^3}{1000 \times 10^{-6}} = 10,0 \text{ MPa}$$


$$\tau''_z = \frac{T r}{J}, \quad T_z = 10 \times (1,0 + 1,0, \epsilon) = 20 \text{ kNm}$$

$$r_B = r_C = \sqrt{1,0^2 + \left(\frac{10}{\epsilon}\right)^2} = 90,09 \text{ mm}$$

$$r_A = r_D = \sqrt{(0,9 - 1,0, \epsilon)^2 + \left(\frac{10}{\epsilon}\right)^2} = 1,0, \text{ kV mm}$$

$$\tau''_A = \tau''_D = \frac{20 \times 1,0, \text{ kV} \times 10^3}{(V_1 \cdot V \times 10^9) \times 10^3} = 51,15 \text{ MPa}$$

$$\tau''_B = \tau''_C = \frac{20 \times 90,09 \times 10^{-3}}{(V_1 \cdot V \times 10^9) \times 10^3} = 25,15 \text{ MPa}$$





$$\tau_A = \tau_D = \sqrt{(10,0)^2 + (51,15)^2} + \tau (10,0) (51,15) \text{ c.s. } (9,15)$$

$$\tau_B = \tau_C = \sqrt{(10,0)^2 + (25,15)^2} + \tau (10,0) (25,15) \text{ c.s. } (9,15)$$

$$\rightarrow \tau_A = \tau_D = 47,24 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow \tau_B = \tau_C = 44 \text{ MPa}$$

مثال: میل مسطحی که مطابق شکل زیر به دیوار وصل شده است. اگر تنش برشی مجاز، 14 MPa باشد و استاندارد آن 1.5 کی نیوتن باشد به انتفاک میل دارد که در دست آورید.



$$d = 50 \text{ mm}$$

$$b = 60 \text{ mm}$$

$$J_u = \frac{(b+d)^3}{12} = \frac{(60+50)^3}{12} = 1,40 \times 10^6$$

$$r = \left(\frac{60^2 + 50^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = 50 \text{ mm}$$

$$J = \frac{1}{12} \cdot b \cdot d^3 + b \cdot d \cdot r^2 = \frac{1}{12} \cdot 60 \cdot 50^3 + 60 \cdot 50 \cdot 50^2 = 1,4 \times 10^6$$

$$\tau = \frac{T \cdot r}{J} = \frac{T \cdot (50)}{1,4 \times 10^6} = 14 \times 10^6 \rightarrow T = 490,000 \text{ N.m}$$

< نکات و فرمول های مهم >

$$1) \sigma_2 = \frac{F}{A}$$

A مساحت فلکری بدنه‌ی یا استرو

$$2) \sigma_2 = \frac{F}{A}$$

A در فرمول صدق از جدول بدنه‌ی ایگیر

$$3) \sigma_2 = \frac{T \cdot r}{J}$$

$$4) \sigma_2 = 1.7 \cdot \sigma_u$$

u در فرمول صدق از جدول بدنه‌ی ایگیر