

جزوه انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

دکتر میرزا زاده

(بخش اول)

ارائه ای از:

Chemical-Eng.Blog.ir

بهترین مرجع ارشد و دکتری در مهندسی شیمی



Chemical-eng.blog.ir

انتقال حرارت:

صورتی از انرژی


- درونی

- مسمی برای کار یا فاجده (و یا کاربرد)



قانون دوم ترمودینامیک:

$$\Delta U = Q - W$$



قانون دوم ترمودینامیک:

تبدیل لغات کار به سردی

بزرگتر از 100% و در عکس سردی

لغات بزرگتر


- Conduction (1) (انتقال حرارت از طریق رسانایی)
- Convection (2) (انتقال حرارت از طریق جابجایی)
- Radiation (3) (انتقال حرارت از طریق تابش)

(1) به محیط اطراف نیاز دارند

در روشن انتقال حرارت

(2) آنها به محیط اطراف نیاز ندارند

محیط اطراف



هدایت در جامدات

1) ارتعاشات شبکه ای

2) انتقال الکترونی آزاد (حرکت) که از وجود دانه هم آن از عمل اول هدایت در جامدات بیشتر است.
 شبیه به هادی های الکتریته هادی های حرارتی خوب هستند.

هدایت گرایی ~ هدایت الکتریکی

تحت بالا بودن فریب هدایت (ممنوع) وجود الکترونی آزاد می باشد.

هدایت در گازها

تئوری جنبش (رینولدز) گاز:


تئوری بولتزمن

$$T \rightarrow kT$$

$$kT \sim \frac{1}{2} m u^2$$

برای
درخت مولکول W

$$T \rightarrow u^2$$




مکانیزم حرارتی دستگاهها (ظهور کویل بیانات) از طریق انتقال انرژی جنبشی است.

حرارت در مایعات

مایعات را نسبتاً با زبر غشای در آنها هم مکانیزم انتقال انرژی جنبشی است.

Convection

حرف موقع محیط جاری حرکت دلتی می تواند با خود انرژی را منتقل کند پس شرط اساسی حرکت است



نسبت پذیری در این جا از آن مورد نظر است.

x در ریفنه سطح جوی جایی به قطع نمی شود.

Radiation

تابش امواج الکترومغناطیس که با سرعت نور می کشند و جسم متساوی با توان چهارم دمای مطلق از خود انرژی گسیه می نماید.

در انتقال حرارت یا دما را می خواهیم یا شار (rate) T

نماد: اکثر است بر روی تعیین سطح انرژی عارف.

- { Q rate اکلار
- { q Flux بلاری

روشن ها که اندازه گیری صورتها:

- ۱) انبساط جویه ای
- ۲) انبساط الکلی
- ۳) اثر مولکولی: تبدیل تغییر دما به ولتاژ
- ۴) اندازه گیری مقاومت الکتریکی R

۲

۵) اندازه گیری Cp (۲) دمای اسیانگونی شدن و دمای انجماد آنتی دایکسیکلیم مثل دمای ستانگاز از روی طیف اندازه گیری می گردد.

Radiation:

قانون ارتفاع پلانک: $Q = \sigma A (T_2^4 - T_1^4)$


$\sigma = 5.66 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$

جایابی:

$Q = hA\Delta T$

معادله سرمایش نیوتن

$h \rightarrow \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$



حجم کم دمای مختلف اثر دارد روی h اثر دارد

هدایت:

$Q = kA \frac{\Delta T}{L}$

قانون فوریس:

$= -kA \frac{dT}{dn}$

تعداد دمای k:

(۱) واحد $\frac{W}{m \cdot ^\circ C}$

$\left. \begin{array}{l} \text{زیاد} \rightarrow \text{هادی} \\ \text{متوسط} \rightarrow \text{نیم هادی} \\ \text{کم} \rightarrow \text{عایق حرارتی} \end{array} \right\} k$

۱۳) kL حنبر جهت هدایت عکس گراییان بدون صرف کار ممکن نیست.

$$k_{\text{فیزی}} > k_{\text{مولکولی}} > k_{\text{مایعات}} > k_{\text{بازها}} \quad (4)$$

$$k_{\text{CO}_2} = 0.01$$

$$k = f(T) \quad (5)$$

برای گازها: $k \sim \sqrt{T}$ دما می تپد


برای مایعات: $T \uparrow \Rightarrow k \uparrow$

برای مایعات: بعضی مولار زیاده و بعضی مواد کاهش k با افزایش دما.
 * برای جامدات فیزی با افزایش دما کاهش می یابد.

از آنجایی که k با افزایش دما زیاد می شود را انتخاب کنید.

در مورد آب: k آب مایع اشباع (6)


نقطه: $\text{max } 4^\circ\text{C}$



(7) کاملاً اتفاقی $k = f \left[\begin{matrix} \rho \\ \mu \\ k_{\text{مایعات}} \\ k_{\text{گازها}} \end{matrix} \right]$ نسبت دما به دما

$$k = \alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2$$

تغییر k نسبت به T
 تغییر k نسبت به α



(8)


$$\text{Slope}_{II} > \text{Slope}_I \Rightarrow k_2 < k_1$$

۴

$$K = k_0(1 + \beta T) \quad (9)$$

$\beta > 0$ → $\beta = 0$, $\beta < 0$
 صعودی نزولی

$\beta > 0 \rightarrow T_2 > T_1 \rightarrow k_2 > k_1 \rightarrow \text{Slope}_2 < \text{Slope}_1$
 $\beta < 0 \rightarrow T_2 > T_1 \rightarrow k_2 < k_1 \rightarrow \text{Slope}_2 > \text{Slope}_1$



$$\beta > 0 \rightarrow T_m > \frac{T_1 + T_2}{2} \rightarrow \text{معدوم}$$

$$\beta = 0 \rightarrow T_m = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

$$\beta < 0 \rightarrow T_m < \frac{T_1 + T_2}{2}$$

مقاومت های حرارتی:

$$I = \frac{V}{R} \rightarrow \text{مقاومت}$$

$$q = KA \frac{\Delta T}{L} \quad \text{1) هدایت رخنه های کارتیلی}$$


$$Q = \frac{\Delta T}{\frac{L}{KA}} \rightarrow R_{\text{حرارتی}} = \frac{L}{KA}$$

2) هدایت انتقالی

$$Q = kA \frac{dT}{dr}$$

$$Q = \frac{\Delta T}{\frac{1}{2k\pi L} \ln\left[\frac{R_2}{R_1}\right]}$$

$$R = \frac{\ln \frac{R_2}{R_1}}{2k\pi L}$$



(3) هدایت کروی :

$$Q = \frac{-\int k dT}{\int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{4\pi r^2}} = \frac{k \Delta T}{4\pi \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]}$$

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{4k\pi} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$$

$$Q = h \cdot A \cdot \Delta T \quad (4)$$


$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{hA}$$

(5) Radiation : (تبادلی در سطح سیاه و سفید) :

$$Q = \sigma A (T_1^4 - T_2^4) = \sigma A (T_1^2 + T_2^2) (T_1 + T_2) (T_1 - T_2)$$

$$\begin{cases} Q = hr \cdot A_3 \Delta T \\ hr \sim T^3 \end{cases} \quad \begin{cases} Q = hr \cdot A \cdot \Delta T \\ hr \sim T^3 \end{cases}$$

$$R_{\text{rad}} = \frac{1}{\sigma A (T_1^2 + T_2^2) (T_1 + T_2)}$$



(6) هدایت مسطح


$$R = \sum R_i = \frac{L_1}{k_1 A_1} + \frac{L_2}{k_2 A_2}$$

$$Q = \frac{T_1 - T_2}{\frac{L_1}{k_1 A_1} + \frac{L_2}{k_2 A_2}} = \frac{T_1 - T_m}{\frac{L_1}{k_1 A_1}} = \frac{T_m - T_2}{\frac{L_2}{k_2 A_2}}$$

$$T_m = ?$$

K

(7) مقاومت مؤثری :




$$\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$$


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

A : سطح مقطع انتقال حرارت

(8) مقاومت های سری مؤثری :





$$R = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{(R_1 + R_2) + R_3}$$



دما

نویسند : انتقال حرارت در یک سطح از طرف دیگر در یک سطح موازی



$$R_1 = \frac{1}{h} = \frac{1}{5}$$

$$R_2 = \frac{L}{k} = \frac{0.01}{5}$$

$$R_3 = \frac{1}{5}$$

$$R = \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$300 = \frac{T_{W1} - 20}{R} \rightarrow T_{W1} \checkmark$$

$$Q = h \cdot A \cdot \Delta T$$


(9) مقیاس انتقال حرارت :

$$Q = U A \Delta T = \frac{\Delta T}{R}$$

$\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$

$$U = \frac{1}{RA}$$

دما :



$$\frac{dw}{h_o}$$

$$Q = \frac{\Delta T}{R}$$

$$R = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2k\pi L} + \frac{1}{h_o A_o}$$

$$U_o = \frac{1}{\left[\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2k\pi L} + \frac{1}{h_o A_o} \right] A_i}$$

$$A_i = 2\pi r_i L \quad A_o = 2\pi r_o L$$

$$Q = U_i A_i \Delta T = U_o A_o \Delta T$$

$$U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{r_i}{k} \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right) + \frac{r_i}{r_o} \frac{1}{h_o}}$$

U در طول مساحت دراز

(10) مقیاس انتقال حرارت :

$$k \uparrow_{\text{چپ}} \longrightarrow R \downarrow_{\text{راست}}$$


$$h \uparrow \longrightarrow R \downarrow$$

$$h_{\text{Natural gas}} < h_{\text{forced gas}} < h_{\text{forced liquid}} < h_{\text{جوش و غلظت}}$$

$5-10 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ $25-50$ $50-10^3$ 10^5

مثال ۵

مخاطب h : لغت سردتر $5^{\circ}C$ < لغت سردتر $5^{\circ}C$ بدون ورزش
با گذشتن بار (forced)




$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

1 2 97

برای تغییر میزان انتقال حرارت تغییر مقاومت کنونی شرکت است.

مثال: آب از لوله فولاد به من stainless به ضخامت 2mm عبور کند که هم راه را برای بوی آب کردن انتقال دات بیفتاد کند.



۱) بوی آب کردن فن $Convection$ لوله از لوله از دیار سرعت.

۲) نصف کردن ضخامت لوله.

۳) تعویض لوله با جنسی از ک بوی آب.

۴) شیار دار کردن لوله لوله.

۵) بوی آب کردن h همان بیرون یا نصب Fan.


۶) بوی آب کردن سطح انتقال دات از طریق نصب پره حرارتی در بیرون.

$$R_2 \text{ نامی ک زیاد هت مت کم طرد. } \left\{ \begin{array}{l} R_1 \text{ در مقابل با } R_3 \text{ نامی.} \\ \frac{1}{h-A} \text{ یا } \frac{1}{h-A_0} \end{array} \right.$$

۵ و ۶ هر دو این کار را می کنند ولی ۵

هزینه عملیاتی دارد و ۶ بهتر است.

اول مورد ۵ تاثیر بیشتری دارد.




مثال:

بیشترین نوع Convection

از بیشترین نوع Conduction بدست.

natural Conv. ← بر روی سطح
فصلی است ندارد.


لازم بود هدایت فلزات ک باشد ← هدایت با آن
در لایه هدایت مایع از جای هوا بیشتر است ← گذشتن همزن
دفق تانک برای افزایش انتقال حرارت.



اگر همزن داشت مقاومت کمتری هدایت هوا را بیرون است که به بیخ هوا برسد
چرا در آنجا.

$$Q = \frac{\Delta T}{R}$$

(۱) شعاع جبران



از بیاضی مدت عایق چه اثری بر میزان انتقال حرارت دارد؟


$$Q = \frac{\Delta T}{\frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2k\pi L} + \frac{1}{h_o(2\pi r_o L)}}$$

$r_o \uparrow \rightarrow$ مقاومت Cond. \uparrow و مقاومت Conv. \downarrow

$$\frac{dQ}{dr_o} = 0 \Rightarrow r_{or} = \frac{k}{h}$$

[مخرج]

۶



* شمع جریان زمانی معنی دارد که از شمع
 لوله بیشتر باشد
 یعنی در صنعت اتفاق نمی افتد.

نکات شمع جریان :

۱) شمع جریان در یک سطحی می شود که تغییر سطح داشته باشیم مانند استوانه و
 که بنابر این در مختصات کارترین شمع جریان سطحی می شود.

۲) مقدار شمع جریان در عایق بی استوانه ها $\frac{k}{h}$ و در عایق پیمی که ها
 $\frac{2k}{h}$ می باشد.

۳) در معادله شمع جریان k ضریب هدایت آفرین h عایق است و h
 ضریب کنوکسیون هوای بیرون.

۴) شمع جریان زمانی معنی دارد که از شمع لوله یا از شمع که بیشتر باشد.

۵) اگر شمع جریان داشته باشیم با از زیاد شدن متعلق عایق هموع مقاومت ها ابتدا کاهش و پس
 افزایش می یابد و در آن ابتدا افزایش و پس کاهش می یابد.

۶) اگر شمع جریان نداشته باشیم با از زیاد شدن متعلق عایق نمی ماند که انتقال حرارت چگونه کاهش
 می یابد.


۷) شمع جریان در لوله ها و استوانه های با شمع کوچک یعنی در درختن سطحی صاف
 و در صنعت دیده می شود.

✓

اوضاع کلیه موارد: Q (درجه حرارت) ← فوژن سبک ← معادله فوژن سبک ← حل معادله ← پیرو فوژن (ها) ← از فوژن
 $Q = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x}$ بسته به آن

در حالت Steady state باشد و هیچ منبع حرارتی نداشته باشیم.

S.S & gen=0 \implies In=Out
 $Q = cte$
 $Q = - \frac{\int k dT}{\int \frac{dx}{A}}$




فون کیند سواریه اسی

S.S & gen=0
 $Q = - \frac{\int_{T_1}^{T_2} k_0 T^2 dT}{\frac{1}{A} \int_0^L dn}$

$$Q = \frac{k_0 A}{3L} [T_1^3 - T_2^3]$$

شد:



$$k = k_0 [1 + \beta T]$$

$$Q = - \frac{\int k_0 (1 + \beta T) dT}{\int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{2\pi r L}}$$

$$Q = \frac{2k_0 \pi L [(T_1 - T_2) + \frac{\beta}{2} (T_1^2 - T_2^2)]}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$\beta = 0 \implies Q = \frac{2k_0 \pi L \Delta T}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

۸

۵۴

8,3

میزان ازاد حرارت

5) اگر سطح بحرانی را تنظیم با ازاد رقیبیت عایق مجموع معادلهها ابتدا کاهش

بسی افزایش می یابد و آلافا حرارتی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

6) اگر سطح بحرانی را تنظیم با ازاد رقیبیت عایق میزان انتقال حرارت همواره کاهش می یابد.


7) سطح بحرانی در لوله ۱ و استوانه ۲ می باشد که یک معنی دارد مثل هم حاوی جریان برق.

مورد 12) ترتیب عایق بندی

طیج دراز	R_1	R_n	$Q : \downarrow$ هدف
طیج سرد			

اگر چند لایه عایق با همی متبک داشته ایم اگر ترتیب قرار دادن عایقها اثری

میزان انتقال حرارت ندارد و یا فرقی



$L_1 = L_2 = L$

k_1	k_2
k_2	k_1

1) $Q/A = \frac{\Delta T}{L/k_1 + L/k_2}$

2) $Q/A = \frac{\Delta T}{L/k_2 + L/k_1}$

* درختها کاترین مرتب عایق بندی عایقهای ثابت اثری بر میزان حرارت مایه را

تدرید $r_1 = 5$


$r_2 = 10$

$r_3 = 15$

شماره عددی $k_1 = 3$

$k_2 = 5$

شماره استوانه ای



$$Q_I = \frac{\Delta T}{\frac{1}{2\pi l} \left[\frac{\ln 10/5}{3} + \frac{\ln 15/10}{5} \right]}$$

حالی که در
موضع است

$$Q_{II} = \frac{\Delta T}{k_2 2\pi l \left[\frac{\ln 10/5}{5} + \frac{\ln 15/10}{3} \right]}$$

$Q_I < Q_{II}$

* درختها استوانه ای و کروی اثری بر عایق بندی ثابت از کوچک تا بزرگ است

بهر استانه ای بزرگ دما را زیاد می کند و در نتیجه $k \uparrow$ $T \uparrow$ k صوری k متقل
 در استانه ای بزرگ دما را زیاد می کند و در نتیجه $k \downarrow$ $T \downarrow$ k تری k

محیط $25^\circ C$ | k صوری | k متقل | k تری | کوره $1500^\circ C$

$25^\circ C$ | k تری | k متقل | k صوری | محیط

بنابراین اگر از صورت مساوی توان استفاده کردیم کاترین است یا استوانه ذکر

بنای استوانه ذکر در برابر کوره از کوچک به بزرگ

۲) اگر از صورت مساوی استفاده کردیم عایق بندی با سطح مقطع مربع مورد نظر است بنا را بر سطح گرم می گذاریم

9

6,

810

(میرزا زاده)

حرارت

$k_A = 1.3$

مثال = مانتوکاری کرده و بیخچال

$k_B = 0.7(-10^{-3} T)$

$k_C = 2 \quad k_D = 0.7(1+10^{-3} T)$

$k_D = 0.7 \times (1+10^{-3} T)$


$k_E = 0.7(1+10^{-3} T^2)$

$k_F = 0.5$

کوره | B | F | A | C | D | E |

بیخچال | E | D | F | A | C | B |

معادلات ریاضیاتی بیان شده توزیع دما در حالت هدایت و در یکسان است



$In - out + gen = Acc$

$q_x \Delta y \Delta z |_x - q_x \Delta y \Delta z |_{x+\Delta x} + q_y \Delta x \Delta z |_y - q_y \Delta x \Delta z |_{y+\Delta y}$

$+ q_z \Delta x \Delta y |_z - q_z \Delta x \Delta y |_{z+\Delta z} + \dot{q}(\Delta x \Delta y \Delta z) = \rho(\Delta x \Delta y \Delta z) c_p \frac{dT}{dt}$

$-k \frac{\partial T}{\partial x}$ حرارت تولید شده در واحد حجم

نشان داده

$\left[\frac{dq_x}{dx} + \frac{dq_y}{dy} + \frac{dq_z}{dz} \right] + \dot{q} = \rho c_p \frac{dT}{dt}$

$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} + \frac{d^2 T}{dz^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$

در این معادله فقط هدایت فقط گرفته شده و ثابت فرض شده

حرارت تولید شده در واحد حجم (در واحد زمان) $\left(\frac{W}{m^3} \right)$

$$\nabla^2 T + \dot{q}/k = 1/\alpha \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$T = f(x, y, z, t)$$

$r \rightarrow \rho$
 $r \rightarrow \phi$

Conduction (انتقال حراری) معادله

steady state - انتقال حراری (الف) حالت پایدار

$$\nabla^2 T = 0$$

$$d^2 T / dx^2 = 0 \quad \text{I}$$

$$1/r \frac{d}{dr} (r dT/dr) = 0 \quad \text{II}$$

$$1/r^2 \frac{d}{dr} (r^2 dT/dr) = 0 \quad \text{III}$$

از روابط فوق اثر I بار مشاهده کنیم در هم شرایط مرزی

I: $T = Ax + B$ $T(x=1) = T_w$ (تعیین)

II: $T = A \ln r + B$ $dT/dr |_{r=\infty} = 0$ (تعیین)

III: $T = -\frac{A}{r} + B$

$$\left. \begin{aligned} dT/dr |_{r=\infty} &= 0 \\ dT/dr |_{r=\infty} &= -\dot{q}''/k \end{aligned} \right\} \dot{q}''$$


$$-k \frac{dT}{dx} \Big|_{x=L} = h(T_{\infty} - T_w) \rightarrow h, T_w$$

$$\nabla^2 T + \dot{q}/k = 0$$

$$d^2 T / dx^2 + \dot{q}/k = 0$$

$$1/r \frac{d}{dr} (r dT/dr) + \dot{q}/k = 0$$

$$1/r^2 \frac{d}{dr} (r^2 dT/dr) + \dot{q}/k = 0$$



$$T = -\frac{\dot{q} x^2}{2k} + C_1 x + C_2$$

$$\frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$T - T_w = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left[1 - \left(\frac{x}{L} \right)^2 \right]$$

$$T(x=L) = T_w + \frac{\dot{q} L^2}{2k} = C_2$$

۱۰

۷،


۸، ۱۰

حرارت

$\alpha = 0$: $T = T_0$ در مرکز دیواره
 $\Rightarrow T_0 - T_w = \frac{\dot{q} L^2}{2K}$


افت دما در مرکز دیواره

$$\frac{T - T_w}{T_0 - T_w} = 1 - \left(\frac{x}{L}\right)^2$$




لازمه مرزهای تبخیر و میعان
 همگنی است

کدامیک از پروفیل‌های مشخص شده مرزهای تبخیر است




در دو مورد داریم تبخیر و در یک مورد میعان



$$T = -\frac{\dot{q} r^2}{4K} + C_1 \ln r + C_2$$

$r=0$: $\frac{\partial T}{\partial r} = 0$

$T(r=0)$ finite $\Rightarrow C_1 = 0$



$$T = T_w \Rightarrow T_w + \frac{\dot{q} R^2}{4K} = C_2$$

$$T = T_w = \frac{\dot{q} R^2}{4K} [1 - (r/R)^2]$$

$$T_0 - T_w = \frac{\dot{q} R^2}{4K}$$

تخللات دمای مرکز و دیواره

$$\frac{T - T_w}{T_o - T_w} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

البيان :

كره :

$$T = \frac{\dot{q} r^2}{2k} - C_1 r + C_2$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$T(r=R) = T_w \rightarrow T_w + \frac{\dot{q} R^2}{6k} = C_2$$

$$T_o = T_w = \frac{\dot{q} R^2}{6k}$$


$$\frac{T - T_w}{T_o - T_w} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

$$\frac{T - T_w}{T_o - T_w} = \frac{\dot{q} L^2 / 2k}{\dot{q} R^2 / 6k} \quad q = -k \frac{dT}{dr} \quad (\text{في } r=L)$$

$$1 - \left(\frac{x}{L}\right)^2$$

$$1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$


$$1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$



- $q x$
- $q r / 2$
- $q r / 3$

مسألة : ديوال از جنس مس 10cm و با منبع حرارتی $\dot{q} = 10 \text{ W/m}^3$ در سطح

$h = 10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$ ، $T_{\infty} = 25 \text{ C}$ ، T_w ، T_o ، $T_o - T_w = ?$ را بدین ترتیب



$$T_o - T_w = \frac{\dot{q} L^2}{2k} = \frac{10 \times 0.05^2}{2 \times 1} = 12.5 \text{ C}$$

$$\dot{q} (2AL) = \frac{T_w - T_{\infty}}{1/(hA)} \Rightarrow \dot{q} L / h + T_{\infty} = T_w$$

$$T_w = \frac{10^4 \times 0.05}{10} + 25 = 75 \text{ C}$$

11

۲)

- S.S
- 1.D
- gen ≠ 0


$$\nabla^2 T + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

$$\rightarrow \frac{d^2 T}{dr^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

کارتین



$$T = -\frac{\dot{q} r^2}{2k} + C_1 r + C_2$$

$$\frac{dT}{dx} \Big|_{r=0} \rightarrow \boxed{C_1 = 0}$$

بظرفه

$$T = T_w = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left[1 - \left(\frac{r}{L} \right)^2 \right]$$

$$\rightarrow \boxed{T_w + \frac{\dot{q} L^2}{2k} = C_2}$$

$$T - T_w = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left[1 - \left(\frac{r}{L} \right)^2 \right]$$


این عبارت بعد ساده کرد

$$r=0 \quad T = T_0 \Rightarrow \boxed{T_0 - T_w = \frac{\dot{q} L^2}{2k}}$$

تمای مرکز دیواره

امتیاز
سه
وکتور
نواره

$$\frac{T - T_w}{T_0 - T_w} = 1 - \left(\frac{r}{L} \right)^2$$



$$\frac{dT}{dr} > 0 \quad q < 0$$




* min و max
دروزغای

* دروزغای تبدیلس با برعکس
باشد

(بیرون max بر طرف خارج)

دست اندام بر خفایک در تواند وجود داشته باشد (برای عایق):



اگر این حالت درست بود:

$$T = Ax + B$$

$$\frac{dT}{dx} = A \quad \text{I}$$


II) سطح عایق یکب صفر

باید باشد $A = 0$

مختصات استوانه‌ای

$$T = -\frac{\dot{q} r^2}{4k} + C_1 \ln r + C_2$$

با تغییر اندازگی



$$r = 0 \rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = 0$$

$$T(r=0) = \text{finite}$$

$$C_1 = 0$$

$$r = R \rightarrow T = T_w \rightarrow$$

$$\rightarrow T_w + \frac{\dot{q} R^2}{4k} = C_2$$

$$T - T_w = \frac{\dot{q} R^2}{4k} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

در وسط

$$T_0 = T_w = \frac{\dot{q} R^2}{4k}$$

امتلاف دسی
وکز و دیواره

۱۲

$$\frac{T - T_w}{T_o - T_w} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

نقطه min و max در وسط استوانه

توجه: اگر ثابت باشد (تابع w) $\nabla(k \nabla T) + \dot{q} = 0$

محدودت کروی:

$$T = \frac{\dot{q} r^2}{6k} - \frac{C_1}{r} + C_2$$

$$\left. \frac{\delta T}{\delta r} \right|_{r=0} = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$T(r=R) = T_w \rightarrow T_w + \frac{\dot{q} R^2}{6k} = C_2$$

\dot{q}

$$T - T_w = \frac{\dot{q} R^2}{6k} \left[1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2 \right]$$

$$T_o = T_w = \frac{\dot{q} R^2}{6k}$$

$$\frac{T - T_w}{T_o - T_w} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

لغز مسطح

$$\frac{T - T_w}{T_o - T_w}$$

$$T_o - T_w$$

$$q = -k \frac{dT}{dr}$$

کتابت

$$1 - \left(\frac{r}{L}\right)^2$$

$$\frac{\dot{q} L^2}{2k}$$

$$\dot{q} x$$

صفحه مسطح

استوانه

$$1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

$$\frac{\dot{q} R^2}{4k}$$

$$\frac{\dot{q} r}{2}$$

صفحه قطره

کروی

$$1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

$$\frac{\dot{q} R^2}{6k}$$

$$\frac{\dot{q} r}{3}$$

صفحه قطره

انت q:

$$T - T_w = \frac{\dot{q}L^2}{2k} \left[1 - \frac{2r}{L}\right]^2$$

دکانه:


از این رابطه $\frac{dT}{dr}$ حساب می‌کنیم.

مثال: بیواره ای داریم با طول 10 cm

$$\dot{q} = 10^4 \frac{W}{m^3}$$

$$h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}, T_\infty = 25$$

$$k = 1 \frac{W}{m \cdot ^\circ C}$$



$$T_0 - T_w = ? , T_0 = ? , T_w = ?$$

$$T_0 - T_w = \frac{\dot{q}L^2}{2k} = \frac{10^4 \times (0.05)^2}{2 \times 1} = 12.5^\circ C$$

کل حرارت تولیدی را می‌نزدارد و از بیواره متبادل می‌باشد

$$\dot{q} (2AL) = \frac{T_w - T_\infty}{1/hA}$$

$$T_w = \frac{\dot{q}L}{h} + T_\infty$$

$$T_w = \frac{10^4 \times 0.05}{10} + 25 = 75^\circ C$$

$$T_e = 75 + 12.5 = 87.5$$

نوع: $T_0 - T_w$ همیشه ثابت (بسیار به \dot{q} , L و k) و h و T_∞ تغییر می‌کنند

۱۴




$$\begin{aligned} \dot{q} &= 10^4 \\ k &= 2 \\ h &= 5 \\ T_{\infty} &= 20 \end{aligned}$$

$$T_o = T_w = \frac{\dot{q} R^2}{4k} = \frac{10^4 \times 0.1^2}{4 \times 2} = 2.5$$

$$\dot{q} (\pi R^2 L) = \frac{T_w - T_{\infty}}{\frac{1}{h} (2\pi R L)}$$

$$T_w = \frac{\dot{q} R}{2h} + T_{\infty}$$



$$\begin{cases} T_o - T_{w1} = ? \\ T_{w1} = ? \\ T_{w2} = ? \\ T_o = ? \end{cases}$$

gen=0
s.s
1-D } شرایط انتقال از معادلاتها

$$T_o - T_{w1} = \frac{\dot{q} R^2}{6k_1}$$

$$\dot{q} \left[\frac{4}{3} \pi R^3 \right] = \frac{T_{w1} - T_{\infty}}{\frac{1}{4k_2 \pi} \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right] + \frac{1}{h(4\pi)(2R)^2}}$$


کف حرارت تولیدی

$$= \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\frac{1}{4k_2 \pi} \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right]}$$

$$= \frac{T_{w2} - T_{\infty}}{\frac{1}{h(4\pi)(2R)^2}}$$

$$\rightarrow T = \frac{\dot{q} R}{w_2 12h} + T_{\infty}$$

در صورتی که در نقطه ای دما مشخص کنیم که دمای آن از آن معلوم باشد



max (دما) در $x = \frac{k(T_2 - T_1)}{2\dot{q}}$

$$T = -\frac{\dot{q}x^2}{2k} + C_1x + C_2$$

$$T_2 = -\frac{\dot{q}L^2}{2k} + C_1L + C_2$$

$$T_1 = -\frac{\dot{q}L^2}{2k} - C_1L + C_2$$

$$\rightarrow \frac{T_2 - T_1}{2L} = C_1$$

: max (دما) در


$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow -\frac{\dot{q}x}{k} + C_1 = 0$$


$$x_{\max} = \frac{kC_1}{\dot{q}}$$

$$x_{\max} = \frac{k(T_2 - T_1)}{2\dot{q}}$$

$$T_{\max} = \frac{\dot{q}x^2}{2k}$$


- $\dot{q} > 0$
- $T_2 > T_1 \rightarrow x_{\max} > 0$
- $T_2 = T_1 \rightarrow x_{\max} = 0$
- $T_2 < T_1 \rightarrow x_{\max} < 0$






در مشخصات کارترین همیشه حرارتی داشته باشیم که دمای max به دمای بزرگتر نزدیک تر است.

$$\begin{aligned} \dot{q} < 0 \\ T_2 > T_1 &\rightarrow x_{min} < 0 \\ = &\rightarrow = 0 \\ < &\rightarrow < 0 \end{aligned}$$



در مشخصات کارترین وقتی چاه حرارتی داریم محل دمای min به دمای کوچکتر نزدیک تر است.



ایجاد عدم تقارن استوانه \rightarrow توازن کردن استوانه
 اگر بیرون استوانه یک واکنش گرمازا انجام شود محل

دمای max به دمای
 الف) T_2 نزدیک تر است
 ب) T_1 " "

ج) در $\frac{R_1 + R_2}{2}$ (وسط استوانه) قرار دارد

د) به نسبت شعاع ها قرار دارد.

$$T = -\frac{\dot{q}r^2}{4k} + C_1 \ln r + C_2$$

$$T_2 = -\frac{\dot{q}R_2^2}{4k} + C_1 \ln R_2 + C_2$$

$$T_1 = -\frac{\dot{q}R_1^2}{4k} + C_1 \ln R_1 + C_2$$

$$C_1 = \frac{(T_2 - T_1) + \frac{\dot{q}}{4k} [R_2^2 - R_1^2]}{\ln(R_2/R_1)}$$


$$\frac{\delta T}{\delta r} = 0 \rightarrow -\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{r} = 0$$

$$r_{\min} = \sqrt{\frac{2kC_1}{\dot{q}}}$$

$$r_{\text{ext}} = \sqrt{\frac{2k}{\dot{q}} \times \frac{(T_2 - T_1) + \frac{\dot{q}}{4k} [R_2^2 - R_1^2]}{\ln(R_2/R_1)}}$$

نکته

در محاسبات استوانه ای و کره ای که در ماکس و مین کورس بر وضعیت
سازمان نسبت شعاع ها هم تبیگ دارد. (توجه شود اگر $T_1 = T_2$ باشد).



فرمولات کره ای: (کره ای)

$$T = -\frac{\dot{q}r^2}{6k} - \frac{C_1}{r} + C_2$$

$$C_1 = \frac{(T_2 - T_1) + \frac{\dot{q}}{6k} (R_2^2 - R_1^2)}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}$$

$$r_{\text{ext}} = \sqrt[3]{\frac{3kC_1}{\dot{q}}}$$

18

$$r_{ext} = \sqrt[n]{\frac{nkq}{a}}$$

$n=1$ کاترین
 $n=2$ استوانه‌ای
 $=3$ کروی

* فقط در کاترین می‌توان
 مشخص کرد که r_{max}
 r_{min} کدام است.
 که در اینجا r_{min} است.

$$R = \frac{l}{h_0 A_0}$$

تقاوت
 کنده


کاهش مقاوت:

$$A \uparrow \quad h \uparrow$$

$A \uparrow \Rightarrow$ پره در کردن
 $h \uparrow \Rightarrow$ به سمت مایع
 به سائیدن
 از دسترس مایع دور
 کردن

نوع پره در کردن هزینه‌های بسیار بالایی دارد و معمولاً بهتر است.

پره‌های حرارتی به منظور از دید تبادل حرارت از طریق از دید سطح بکار می‌روند:



بدون فین: $Q = hA(T_0 - T_\infty)$

مولفه: $In - out + gen = A h_c$

نوع: جابجایی شرطی در این مسئله $Conv.$ فین از دسترس مایع دور کردن

معادله پیوسته:

$$q_m A|_n - q_m A|_{n+\Delta n} - h(P\Delta n)(T - T_\infty) = 0$$

$$-\frac{d(qA)}{dn} - hP(T - T_\infty) = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2 T}{dn^2} - \frac{hP}{KA}(T - T_\infty) = 0}$$

معادله پیوسته در حالت پایدار

$$\theta = T - T_\infty$$


$$\frac{d^2 \theta}{dn^2} - m^2 \theta = 0 \quad , \quad m^2 = \frac{hP}{KA}$$

$$r^2 - m^2 = 0$$

$$r = \pm m$$

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

$$\theta = C_1 \sinh mx + C_2 \cosh mx \quad \rightarrow \text{بر اساس شرایط مرزی}$$




B.C. 1 $\rightarrow n=0, T=T_0, \theta=\theta_0$

B.C. 2 \rightarrow

- فوق $L \rightarrow \infty, \theta = 0$
- وسط $-k \frac{d\theta}{dn}|_{n=L} = h\theta|_{n=L}$
- پایین $\frac{d\theta}{dn}|_{n=L} = 0$

بنابراین روابطی در دسترس قرار گرفت
حالا باید کویک است.



توجه:

17

نوع اول : $\theta_0 = C_1 e^0 + C_2 e^{-0}$ شرطی 1

$\theta_0 = C_1 + C_2$ 2 " "


$0 = C_1 e^{+\infty} + C_2 e^{-\infty} \rightarrow C_1 = 0$

نوع سوم : $\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-mx}$ فقط تو

نوع دوم : $= \frac{\cosh m(L-x) + \frac{h}{mk} \sinh m(L-x)}{\cosh mL + \frac{h}{mk} \sinh mL}$ صفا
تو

نوع سوم : $= \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$

$m = \sqrt{\frac{hP}{KA}}$




علاقت یافتن پاره به شکل مثلث یا مخروطی :

اقتصادی این حالت : در ابتدا که دما زیاد است سطح زیاد و با کم شدن دما سطح را کم کنیم

مثال : $V_2 = \frac{1}{3} V_1$
حسن : کاهش وزن
+ به همراه کم کردن کاهش Q با کاهش سطح

بهترین حالت توری :
شکل مثلثی تعریف ما اول
هوشمندانه ساخت با حالت

معادله تبادل حرارت از یک سطح برادر:



$$Q = \begin{cases} -kA \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0} & \text{راه اول} \\ h_1(Pdx)(T-T_\infty) & \text{راه دوم} \end{cases}$$

بنابراین:

$$Q = \int_0^L hP\theta dx$$

$$\sqrt{\frac{hP}{kA}}$$

$$Q = -kA(-m)e^{-mx} \Big|_{x=0} \quad \text{نوع اول}$$

$$Q = \sqrt{hPKA} \theta_0$$

$$Q = \left[\frac{\sinh mL + \frac{h}{mk} \cosh mL}{\cosh mL + \frac{h}{mk} \sinh mL} \right] \sqrt{hPKA} \theta_0 \quad \text{نوع دوم}$$

$$Q = [\tanh(mL)] \sqrt{hPKA} \theta_0 \quad \text{نوع سوم}$$

$$\eta_1 = \frac{Q_{\text{Actual}}}{Q_{\text{Ideal}}} \quad \text{الانسان}$$

Ideal: بدون بهره افت (مادرع) زمان صحت ایستادن (صحت) بدون بهره افت (مادرع)

$$\frac{\theta_1}{\theta_0} \Big|_{\text{Ideal}} = 1 \quad \text{باشیم و بهره در همان پایه ثابت بماند}$$

$$Q_{\text{Ideal}} = h(PL)\theta_0 \quad \text{نوع اول}$$

$$\eta_2 = \frac{\sqrt{hPKA} \theta_0}{hPL \theta_0}$$

$$\eta = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{kA}{hP}}$$



$$\eta = \frac{1}{mL}$$

۱۷

$$k \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow$$

$$h \downarrow \Rightarrow \eta \uparrow$$

* در هر دو میانه با هم می نزنیم




$$L \downarrow \Rightarrow \eta \uparrow$$

طول با کوچک کردن طول پره را بیشتر می کنند

$$\eta = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{KA}{hP}}$$

$$\frac{A}{P} \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow$$

طول باز هم رعایت می کنیم



پس η ، افزایش Q را دنبال می کند پس باید از تولید چگونی به حالت لایه آن توقف شده در تمام بنا بر این باید η جدید تعریف کنیم

$$\eta_2 = \frac{Q_{\text{بافتن}}}{Q_{\text{بدون بافتن}}}$$

$$\eta_2 = \frac{Q_{\text{باقین}}}{Q_{\text{بدون عین}}} = \frac{\sqrt{hPKA} \theta_0}{hA \theta_0}$$

(عکس درجه) η_2 کارایی بهره

(میزی بین شروع و نیت)


$$\eta_2 = \sqrt{\frac{KP}{hA}}$$

از رابر K و قرار دادن h کم موجب از زیاد کارایی و رانندگی (هروسی دردا) و طول در این رابطه هم نیت و کارایی رانیت به طول بستگی کنند.

$E \uparrow \Rightarrow \eta_2 \uparrow$
 بنابراین بهره را با سطح مقطع کم و سطح زیاد A می‌توانند.
 (باریک) (بلند)

وسیع نوع رانندگی:

رانندگی کل یک سطح بهره دار



انتقال حرارت از عین و سطح بین عین.

$A_P =$ سطح جانبی کل بهره

$A_L =$ سطح جانبی بهره و فضای خالی

$$\eta = \frac{Q}{Q_{\text{Ideal}}} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_{\text{Ideal}}}$$

$$Q_1 = \eta_p [h A_P \theta_0]$$

$$Q_2 = h (A_L - A_P) \theta_0$$

۱۸


$$\eta = \frac{\eta_p h A_p \theta_o + h (A_t - A_p) \theta_o}{h A_t \theta_o}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{A_p}{A_t} [1 - \eta_p]$$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{2} (1 - 0.9) \left\{ \begin{array}{l} A_p = 1 \text{ m}^2 \\ A_t = 2 \text{ m}^2 \\ \eta_p = 0.9 \end{array} \right.$$

$$\eta_t = 0.95$$

* رانندگی بیشتر از یک پاره است



حسابه بقیه :
مثال : به علت تفاوت ابعاد و جنس در طرف
پایه و سر آید در طرف دیگر نیز درصفتها
را به دست آورده است

$$\frac{\theta}{\theta_o} = \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$$

$$\frac{T - 25}{200 - 25} = \frac{1}{\cosh 5}$$

$$mL = \sqrt{\frac{hP}{KA}} \cdot L = \sqrt{\frac{h\pi D}{K\pi D^2/4}} = \sqrt{\frac{4h}{KD}} L = \sqrt{\frac{4 \times 10}{40 \times 0.01}} \times 0.5 = 5$$

یعنی چهار پاره را نیز می توان تعریف کرد :

$$\left. \begin{array}{l} \kappa = L \\ \theta = 0 \\ T = T_{\infty} \end{array} \right\} \text{نقطه سر} \rightarrow \frac{\theta}{\theta_o} = \frac{\sinh m(L-x)}{\sinh mL}$$


19

$$\theta = C_1 \sinh mx + C_2 \cosh mx$$

$$\theta = C_1 e^{-mx} + C_2 e^{+mx}$$

$$\theta' = m C_1 \cosh mL - m C_2 \sinh mL$$

این اعمال شرایطی است:



دو پاره هم چنین هستند و در هم متصل هستند.

ارتباط بین k_A و k_B چیست؟

$$\frac{\theta_A}{\theta_0} = \exp(-m_A x)$$

$$\frac{\theta_B}{\theta_0} = \exp(-m_B x)$$

نکته: در این نوعی نت (سائل همایه) به جرات می توانیم بگوییم (۱) دو معادله را تقسیم کنیم بعد از آن بگیریم (۲) اول \ln بگیریم و بعد تقسیم کنیم

$$\ln\left(\frac{\theta_A}{\theta_0}\right) = -m_A x$$

$$\ln\left(\frac{\theta_B}{\theta_0}\right) = -m_B x$$


$$\frac{\ln\left(\frac{\theta_A}{\theta_0}\right)}{\ln\left(\frac{\theta_B}{\theta_0}\right)} = \frac{m_A}{m_B} = \sqrt{\frac{k_B}{k_A}}$$

$$m = \sqrt{\frac{hP}{kA}}$$

$$\frac{k_B}{k_A} = \left[\frac{\ln\left(\frac{\theta_A}{\theta_0}\right)}{\ln\left(\frac{\theta_B}{\theta_0}\right)} \right]^2$$

$\xrightarrow{75-25}$ (for $\ln(\theta_A/\theta_0)$)
 $\xrightarrow{67-25}$ (for $\ln(\theta_B/\theta_0)$)
 $\xrightarrow{100-25}$ (for θ_0)

همچنین می توان گفت که در اینجا نسبت طول پاره و عبور دگر...



مشکل:
P = k

$$\frac{\theta_A}{\theta_o} = \exp[-m x_A]$$

$$\frac{\theta_B}{\theta_o} = \exp[-m x_B]$$

در این مسائل: اول باید روابط را تقسیم کرده بین آن بگیریم.

$$\frac{\theta_A}{\theta_B} = \exp\left[m \underbrace{(x_B - x_A)}_{\Delta x}\right]$$

$$\ln\left(\frac{\theta_A}{\theta_B}\right) = m \Delta x$$

$$m = \sqrt{\frac{hP}{KA}}$$

$$m = \frac{1}{\Delta x} \ln\left[\frac{\theta_A}{\theta_B}\right]$$

برای پاره
استخوانی.
 $\frac{P}{A} = \frac{4}{D}$

$$\frac{4h}{KD} = \left[\frac{1}{\Delta x} \ln\left(\frac{\theta_A}{\theta_B}\right) \right]^2 \rightarrow k \sqrt{\quad}$$

10 ←
72-20 ←
68-20 ←

در مسائل مشابه ای: مواردی که موقعیت را نوشته بین تقسیم می گیریم اول تقسیم کنیم بعد L یا برعکس اگر هیچ فیزی در مورد نوع پاره ننویسد آنرا نوع اول بگیریم.

انفعال حرارت حرارتی چند بعدی

$$\nabla^2 T + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{معادله اساسی}$$

- Cond.

- 2 یا 3 - D . تعیین بعدی

- S.S

بعدی مختصات کارتزین:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} = 0$$

معادله P.D.E

$$T = f[x, y]$$

چهار روش حل:

(۱) جدایی

(۲) سری

(۳) تشبیه با الکتریسیته

(۴) ضرب شکل

تشبیه با الکتریسیته:

باید معادله ای برقرار باشد که فیزیکی به بعد مشابیه با معادله مورد نظر پیدا کرد.

$$Q = kA \frac{\Delta T}{L} \quad \begin{array}{c} | \quad | \quad A \\ \leftarrow L \end{array}$$


ضرب شکل:

$$= k \cdot S \cdot \Delta T \rightarrow \text{ذره‌های کوچک}$$

به بی‌نهایت میل


به ضرب شکل m است.

مثال:




$$Q = k \cdot S \cdot \Delta T$$

مثال:



خطوط دما ثابت و شار ثابت برهم خوردند (چرا)
در غیر اینصورت شار در جهت خط دما ثابت مؤلفه پیدا
می کند و در آن حالت یعنی دما ثابت و شار ثابت نتوان وارد لایه

$$\delta = \frac{m \cdot \Delta y \times 1}{n \cdot \Delta n}$$



روش تحلیل و حل:

$$T = T(x, y)$$

روش کلی:


$$T = F(x) \cdot G(y)$$

$$G F'' + F G'' = 0$$

$$\frac{F''}{F} = - \frac{G''}{G}$$

روش حل:

(۱) راستای که شرط غیر همبسته در معادله است را
کنند.



(۱) $T_0 = T(0, y)$ در راستای که شرط غیر همبسته بود
در راستای که شرط غیر همبسته بود

غیر همبسته

همبسته

(۲) در راستای که غیر همبسته شکل جواب:

- کارترین: Sin و Cos

- (توانه): Sin و Cos

(۲) $\sin \lambda_n x$ و $\cos \lambda_n x$

همبسته

۲۱

۳) در راستای غیر همبازگشایی اولین شرط را نگاه می‌کنیم:

نوع اول ← فقط Sin

نوع دوم ← Cos

نوع سوم ← هر دو

در مورد استوانه: اگر استوانه توپر بود می‌تواند داده شده باشد.

۴) در راستای همبازگشایی:

کارترین ← Sinh و Cosh

- استوانه‌ای ← I و K

۵) در راستای همبازگشایی اولین شرط را نگاه

کنید اگر نوع اول بود یا نوع دوم یا نوع سوم:

نوع اول ← فقط Sinh

نوع دوم ← Cosh

نوع سوم ← هر دو

۶) محاسبه λ_n :

شرط فیزیکی راستای غیر همبازگشایی

هم نوع باشند (هر دو نوع اول یا دوم) ← $\lambda_n = \frac{n\pi}{L}$

اگر شرط فیزیکی‌ها غیر هم نوع باشند:

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}$$

* در مورد نوع سوم همین روش صادق نیست.

۳) فقط $\sin \lambda_n x$

۴) فقط $\sinh \lambda_n x$ و $\cosh \lambda_n x$

۵) فقط $\sinh \lambda_n x$



$$\text{at } y=0 \quad T=0$$

$$\frac{(2n+1)\pi}{2L} \quad (۶)$$

جواب:

$$T = \sum C_n \sin \lambda_n y \cdot \sinh \lambda_n x$$

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}$$




مثال:

$$T = \sum C_n \cos \lambda_n x \times \sinh \lambda_n y$$

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}$$

در شکل صواب زنی: یا غنما معادله غیر همبند است یا فقط شرایط و نری تا قابل حل باشد.
در غیر این صورت لزوم Superposition استفاده کرد.



$$T = \sum$$


$r=R$
در z

$$q'' = -k \frac{\delta T}{\delta r}$$

لاستای Z: کارترین محسوب می شود.

راستای غیر همبند
راستای غیر همبند Z است

$$\sum C_n \sin \lambda_n z \cdot I_0(\lambda_n r)$$




استوانه تور: ←

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}$$

* چون p^2 در $\lambda^2(p^2 - \lambda^2)$ را در معادله بدل نباید.

۲۲




دایره $r = r$

میدان

$$-k \frac{\partial T(z=r, r)}{\partial z} = h(T - T_\infty)$$

په دروازه r په لور
 په دروازه r په لور
 په دروازه r په لور

$$T = \sum C_n J_0(\lambda_n r) \cdot [A_n \sinh \lambda_n z + B_n \cosh \lambda_n z]$$



په دروازه r په لور

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_2 = \frac{T_{m+1, n} - T_{m, n}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_1 = \frac{T_{m, n} - T_{m-1, n}}{\Delta x}$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dT}{dx} \right) = \frac{d\phi}{dx}$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{\left. \frac{dT}{dx} \right|_2 - \left. \frac{dT}{dx} \right|_1}{\Delta x}$$

$$= \frac{[T_{m+1, n} - T_{m, n}]/\Delta x - [T_{m, n} - T_{m-1, n}]}{\Delta x}$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{T_{m+1, n} + T_{m-1, n} - 2T_{m, n}}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{d^2 T}{dy^2} = \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 2T_{m,n}}{(\Delta y)^2}$$



$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} = 0$$

$$\frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 2T_{m,n}}{(\Delta y)^2} = 0$$

$\Delta x = \Delta y$

برای روشی با قدری است $T_{m,n} = \frac{1}{4} [T_{m-1,n} + T_{m+1,n} + T_{m,n-1} + T_{m,n+1}]$


در حالت کلی $T_{m,n,k} = \frac{1}{6} [T_{m-1,n,k} + T_{m+1,n,k} + T_{m,n-1,k} + T_{m,n,k+1} + T_{m,n,k-1} + T_{m,n,k+2}]$



برای روشی با قدری است

۲۲

معادلات حرارتی ولد شده به سه صورت است:




$$m_{n-1} k \Delta y \downarrow \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} + k_x \left[\frac{\Delta x}{2} \right] \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

مقدور کرده


$$+ k \left[\frac{\Delta x}{2} \right] \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y} = 0$$

$$\Delta x = \Delta y \rightarrow T_{m,n} = \frac{T_{m-1,n} + \frac{1}{2} [T_{m,n+1} + T_{m,n-1}]}{2}$$

روش دوم:



مثال:



$$k(\Delta y) \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta x}$$


$$+ k \left(\frac{\Delta x}{2} \right) \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

$$+ k \left(\frac{\Delta x}{2} \right) \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$


$$= \frac{h[\Delta y]}{k} (T_{m,n} - T_\infty)$$

عدد Bi

$$T_{m,n} = \frac{T_{m-1,n} + \frac{1}{2} [T_{m,n+1} + T_{m,n-1}] + Bi T_\infty}{2 + Bi}$$



$$T_{m,n} = \frac{(T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) + \frac{1}{2} [T_{m+1,n} + T_{m-1,n}] + Bi T_{\infty}}{3 + Bi}$$




$$T_{m,n} = \frac{\frac{1}{2} [T_{m-1,n} + T_{m,n-1}] + \frac{Bi}{2} T_{\infty}}{1 + \frac{Bi}{2}}$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

با فرض $\frac{d^2 T}{dy^2} = 0$ و $\frac{d^2 T}{dx^2}$:

$$T_{m,n} = \frac{[-\frac{1}{4}] + \frac{\dot{q} (\Delta x)^2}{k}}{4}$$




$$+ \dot{q} \cdot \left[\frac{\Delta x}{2} \times \Delta y \times 1 \right] = h (\Delta y \times 1) (T_{m,n} - T_{\infty})$$


$$T_{m,n} = \frac{T_{\infty} + \frac{1}{2} [T_{m-1,n} + T_{m,n-1}] + \frac{\dot{q} (\Delta x)^2}{2k}}{2 + Bi}$$

در صورت $\dot{q} = 0$ این معادله به شکل زیر در می آید.

KK



مسئله: $T_{mgn} = \frac{Bi T_{in} + T_{in} + T_{in} + \frac{1}{2}(T_{in} + T_{in}) + \frac{3q(\Delta x)^2}{4k}}{3 + Bi}$



مسئله: $T_{mgn} = \frac{\frac{1}{2}(T_{in} + T_{in}) + \frac{Bi}{2} T_{in} + \frac{1}{4} \frac{q \Delta x^2}{k}}{1 + \frac{Bi}{2}}$

انتقال حرارت ثابت‌الاجزا:

$$\nabla^2 T + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$T = f\left[\frac{x}{\sqrt{t}}, \frac{y}{\sqrt{t}}, \frac{z}{\sqrt{t}}, t\right]$$


- 1) $T = f(t)$ (lumped) ظرفیت حرارتی فشرده.
- 2) $T = f(x, y, z, t)$

ظرفیت حرارتی فشرده:

- 1) تحت چه شرایطی $T = f(t)$ ؟
- 2) در این صورت تابعیت آن چگونه است؟

شما آنکه
دما نقطه
صاف تا از زمان
باشد $Bi < 0.1$

مصیبت $Bi = \frac{hL}{k}$



* نوع: $Nu = \frac{hL}{k}$ و h و k مال سیال است.

$L = \frac{V}{A}$
منظور بطی L
است که در بعض
کنزکسیون قرار دارد.

Bi کم :
 h کم باشد
 k زیاد
 L کوچک

$$Bi = \frac{h A \Delta T}{\frac{k}{L} A \Delta T} = \frac{\text{توان جایی}}{\text{توان هدراتی هم جامد}} = \frac{L/kA}{1/hA} = \frac{\text{مقاومت هدراتی جمع ظاهر}}{\text{مقاومت جایی}}$$

$Bi < 0.1$ توان جایی در مقایسه با توان هدراتی قابل صرف نظر یا مقاومت هدراتی در مقاومت جایی قابل صرف نظر

۲۵

$$T = F(x, y, z, t)$$

$$T = F(t) \quad \text{lumped}$$

سوالات:

$$Bi = \frac{hL}{k}$$


$Bi < 0.1$ جواب

۱) کدام شرایط را در اختیار تابع زمان است؟
۲) در این شرایط تابعی از طول است؟

A (م^۲): سطح در معرض کنوکسیون است:

L :


Exa 1:



$$L = \frac{2AL}{2A}$$


$$L = \frac{A}{V}$$

Exa 2:




$$L = \frac{2AL}{A} = 2L$$

Exa 3:



$$L = \frac{\pi/6 D^3}{\pi D^2} = \frac{D}{6}$$

Exa. 4:




$$L = \frac{a^3}{6a^2} = \frac{a}{6}$$

$$L = \frac{a^3}{4a^2} = \frac{a}{4}$$

از این گفت که اینها را و اینها را باقی است

Exa. 5:




$$L = \frac{\frac{\pi D^2}{4} H}{\pi D H + 2 \frac{\pi D^2}{4}} \rightarrow L = \frac{DH}{4H + 2D}$$

$$L = \frac{DH}{4H+2D}$$

$$\begin{aligned} H \gg D &\rightarrow L = \frac{D}{4} \\ H \ll D &\rightarrow L = \frac{H}{2} \\ H = D &\rightarrow L = \frac{D}{6} \end{aligned}$$

(P) در این شرایط شکل توزیع دما چگونه است؟



$$I_{n-out} + g_{en} = Acc.$$

نیازی به افت دما نیست

$$0 - hA[T - T_{\infty}] = \rho V C_p \frac{dT}{dt}$$

$$T - T_{\infty} = \theta$$

$$\frac{\rho V C_p}{hA} = \tau \quad \begin{matrix} \text{ثابت} \\ \text{زمان} \end{matrix}$$

$$\tau \frac{d\theta}{dt} + \theta = 0$$

نیازی به افت دما نیست


at $t=0$, $T = T_i$

$$\theta = \theta_i$$

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \exp\left[-\frac{t}{\tau}\right]$$

$$\rightarrow \ln\left[\frac{\theta}{\theta_i}\right] = -\frac{t}{\tau}$$

$$\rightarrow t_p = \tau \ln \frac{\theta_i}{\theta_p}$$



$$t_f = \tau \ln \frac{\theta_i}{\theta_f}$$

→ $t_f \sim \tau$ * زمان بردن با گرم شده
با ثابت زمان نسبت مستقیم دارد

Exa 1:

که در این مثال به قطر a و مکعب به یال a و هر دو هم جنس هستند زمان بردن این را مقایسه کنید:

$$\begin{aligned} \frac{t_2}{t_1} &= \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{\left(\frac{\rho V C_p}{hA}\right)_2}{\left(\frac{\rho V C_p}{hA}\right)_1} = \\ &= \frac{\left(\frac{V}{A}\right)_2}{\left(\frac{V}{A}\right)_1} = \frac{a/6}{a/6} = 1 \end{aligned}$$

هر دو هم زمان سرد می شوند.

Exa 2: که مکعب در این که هم جنس هستند زمان بردن آن را مقایسه کنید

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{\left(\frac{\rho V C_p}{hA}\right)_2}{\left(\frac{\rho V C_p}{hA}\right)_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{6a^2}{\pi d^2}$$

$$\rho_2 V_2 = \rho_1 V_1 \rightarrow \frac{\pi}{6} d^3 = a^3 \rightarrow \sqrt[3]{\frac{\pi}{6}} d = a$$

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{6 \sqrt[3]{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2} d^2}{\pi d^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{\pi}{6}}} > 1$$


مکعب از دستبرد سردتر می شود

Exa 3:



$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{A_1}{A_2} = 2$$

از این طرف عایق نشود تا به زمان به تغییر می کنند




که ای به قطر D در زمان 185 ضد شود.
 اگر این که از وسط نصف شود زمان چند ثانیه است.



$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi d^2}{\pi d^2 + 2 \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{2}{3}$$

اگر مگس را از وسط نصف می کردیم چه تغییری می کرد:


$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{A_1}{A_2}$$



$$= \frac{6a^2}{8a^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow 13.5 \text{ sec}$$

$$\nabla^2 T + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\delta T}{\delta t}$$

$$T = f(x, y, z, t)$$



* دانستی زمان و هم چوای بر روی می شود و باید حالت فراطبیعی باشد
 غیر هموزن بودن می توان در راستای زمان باشد.


روش صدم بی نهایت: (حل به روش آنالیز متغیرها).

یک طرف صدم بی نهایت المازهای آب به آ تغییر در هم

در زمان های مختلف میزان نفوذ حرارت متفاوت

است بنابراین می گویند با Penetration Depth (عمق نفوذ)

سرکار داریم. (مشتابندگی ریفور در هم).



۲۷

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt}$$

در این حالت:

$$T(x, 0) = T_i$$

$$t > 0 \begin{cases} t(0, t) = T_0 \\ * \\ t(\infty, t) = T_1 \end{cases}$$

(یعنی در ابتدا تمام اجسام در دمای T_i هستند و در نهایت به دمای T_1 می‌رسند)

عبره شیب در این حالت می‌توانیم از روش جدا سازی متغیرها استفاده کنیم.

$$\eta = a x^m t^n$$

$$F'' + 2\eta F = 0$$

$$F = \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$$


$$m=1, n=-1/2, a = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}$$

$$\frac{T-T_0}{T_1-T_0} = \text{erf} \left[\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \right]$$

$$\text{erf}(\eta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\eta e^{-\eta^2} d\eta$$


$$\text{erf}(0) = 0 \quad \text{erf}(\infty) = 1$$

$$0 < \text{erf} < 1$$



از صورت $\frac{T-T_i}{T_o-T_i}$ بی‌بهرینیم :

$$\frac{T-T_i}{T_o-T_i} = 1 - \text{erf}(\eta) = \text{erfc}(\eta)$$



از آنجا که چندین از جنس‌های مختلف روی سطح هداشته شود (انتقال دینامیک) زودتر گرم می‌شود :

- ۱) K بیشتری داشته باشد *
 - ۲) α " " " " " "
 - ۳) K و α " " " " " "
- * معادله η کویدر سرعت نفوذ تابع α است
 یعنی K (صمیمی ممکن K بیشتر داشته باشد)
 و ρC_p باشد (داشته باشد).

مقدار حرارت در جسم q نباید
 (برای مسئله‌های دیواره ثابت)

$$q = -kA \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0}$$


$$= kA \frac{(T_o - T_i)}{\sqrt{\pi \alpha t}}$$

یعنی هرچه زمان t کمتر باشد، شار یا فلوکس انتقال حرارت کم می‌شود.
 (یعنی نفوذ بیشتر)


در یک دیواره $q_{n=0} \neq q_n$ شده $q_{n=0}$ +

(۱) همواره همین طرز است $\frac{\delta T}{\delta r} = 0$ (۳) اگر A ثابت نباشد.

(۲) هیچ وقت $\frac{\delta T}{\delta t} \neq 0$ (۴) $\frac{\delta T}{\delta t} \neq 0$ یعنی دواره دانه داریم.
 نه steady است.


$$q_x A|_x - q_x A|_{x+\Delta x} + \dot{q} A \Delta x = \rho \frac{\delta T}{\delta t} A \Delta x$$


در مختصات کاترین مسئله با این شرایط q ثابت است.
 } S.S (۱)
 } gen = 0 (۲)
 } $A = \text{const}$ (۳)


مثال: $q = \text{const}$ \rightarrow 
 3 برقرار نیست

مثال: $q = \dot{q} x$
 | \dot{q} |

مثال: 3 برقرار است و steady نباشد
 state

پس مشکل شار ثابت نیست 

- (۱) steady نباشد
 - (۲) تمام تولید حرارت داریم
 - (۳) A ثابت نباشد
- در تمام مختصات شار ثابت نیست



$\dot{q} = \dot{q}_{\text{تولید}} - \dot{q}_{\text{بازگشت}}$
 که بین پدید آورنده های محل اتصال است.

شرط اول: در فصل مشترک دما یک است. (درای هود و تاسه هم)
 یک نقطه می توانند دود داشته باشند
 شرط دوم: مقدار هر دو طاربت به هم مشترک در فصل مشترک است.

با دما یا بین مسئله می شود یعنی در فصل مشترک ها مساوی است
 به steady باشد نباشد.

$$\frac{k_2 (T_2 - T_1) A}{\sqrt{\pi d_2 t}} = \frac{k_1 A (T_1 - T_c)}{\sqrt{\pi d_1 t}}$$

$$\frac{T_1 - T_c}{T_c - T_2} = \sqrt{\frac{k_2 \rho_2 c_{p2}}{k_1 \rho_1 c_{p1}}}$$


$$\sqrt{k \rho c_p} = \text{Effusivity}$$

دو جسم هم جنس داشته باشند :

$$T_c = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

چرا در زمان مساوی از جرم مساوی سردتر به تفرقی سرد:

(یعنی دو جسم هم جنس (یعنی درجه یک هستند) ولی یک سردتر است پس سردتر)



مقادیر دمای استاسی شده به $k \rho c_p$ چون
و نسبت سنگ دلار.

$$\frac{T_1 - T_c}{T_c - T_2} = \sqrt{\frac{(k \rho c_p)_{\text{چون}}}{(k \rho c_p)_{\text{سنگ}}}}$$

$$\frac{T_1 - T'_c}{T'_c - T_2} = \sqrt{\frac{(k \rho c_p)_{\text{فلز}}}{(k \rho c_p)_{\text{سنگ}}}}$$

یعنی که $\sqrt{k \rho c_p}$ بیشتر دلار در زمان سردتر و در نتیجه گرمتر از جسمی که

$\sqrt{k \rho c_p}$ کمتری دلار به تفرقی سرد. اما دو جسم هم جنس (فاصله هستند)

این مسئله از رفتار unsteady شروع شده.

روش‌های حل عددی در مسائل : unsteady

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt}$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{d^2 T}{dy^2} = \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 2T_{m,n}}{(\Delta y)^2}$$

$$\frac{\delta T}{\delta t} = \frac{T_{m,n}^P - T_{m,n}^{P+1}}{\Delta t}$$

P : شماره زمان ارت

تقریباً در معادله

$$\frac{T_{m+1,n}^P + T_{m-1,n}^P - 2T_{m,n}^P}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{m,n+1}^P + T_{m,n-1}^P - 2T_{m,n}^P}{(\Delta y)^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_{m,n}^P - T_{m,n}^{P+1}}{\Delta t}$$

اگر درست بین هم داده‌ها در گام P می‌نویسند به روش صریح (Explicit)
 Implicit " " " " P+1 " "

Explicit:

در حالت unsteady در $t=0$ تمام اطلاعات را داریم بنابراین در این حالت گام P معلوم است و در گام P+1 مجهول است.

$$T_{m,n}^P = \text{معلوم}$$

$$T_{m,n}^{P+1} = \text{مجهول}$$

(*
 به زمان بعد در زمان جدید تا این ارت از زمان خود گذشته و نقاط اطراف آن در لحظه قبل

$$T_{m,n}^{P+1} = F_0 \left[\frac{T_{m-1,n}^P + T_{m+1,n}^P}{T_{m,n}^P} \right] + (1 - 4F_0) T_{m,n}^P$$

$$\Delta x = \Delta y \quad \uparrow$$

$$\frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} = F_0$$

علاوه بر این : زمان را بعد هم به آن می‌گویند
 نسبت توان هر تایی به تمام زنده ارتزی.

حس روش Explicit: یک معادله یک مجهول است.
 اشکال روش: اگر $1-4F_0$ مثبت نباشد

$$1-4F_0 < 0$$

$$F_0 > \frac{1}{4}$$

Exa. $F_0 = \frac{1}{4} + \epsilon$ $60 \times 100 \times 60$

در $P+1$ برابر (مثلاً از 60 کویتر است) $T_{m,n}^{P+1} < 60$

در این روش اگر ضریب $T_{m,n}^P$ مثبت باشد مسئله ناپایدار می شود و قانون دوم
 آرمودینامیک نقض می شود.

شرط پایدار

2-D, unsteady state $\rightarrow 1-4F_0 \geq 0 \rightarrow F_0 \leq \frac{1}{4}$

1-D, unsteady $\rightarrow F_0 \leq \frac{1}{2}$

3-D, unsteady $\rightarrow F_0 \leq \frac{1}{6}$

یعنی اگر Δt را تعیین کنیم Δx را تعیین می کند چون $\Delta x \geq 2\sqrt{\alpha \Delta t}$ و $\frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{4}$
 یا " " " " Δt " " " "

روش Implicit: (غیر صریح)

کاملاً معادله است چه در $P+1$ و چه در P


$$(1-4F_0) T_{m,n}^{P+1} - F_0 \left[T_{m-1,n}^{P+1} + T_{m+1,n}^{P+1} + T_{m,n}^{P+1} + T_{m,n}^P \right] = T_{m,n}^P$$

در روش های مربع های مرتبه درجه جدید تابع است از دمای خود آن نقطه در نقطه قبل و نقاط اطراف در نقطه جدید. این با صید معادله، اصیدا مجموعی سروکار داریم. همگی ریاضیات بالاست و در عین شکر باید این را نذاریم.

	حسن	عیب
Imp.	شرط پایداره ندارد	قیمت بالای کارایی
Exp.	یکی معادله یکی مجموعی	شرط پایداره ندارد

* روابط مرتبه آمده در هر دو روش برای گره های درونی صادق هستند. برای گره های فیزی باید معادلات را از نو بنویسیم.
* وجود یا عدم وجود ρ روی شرط پایداری اثری ندارد

Exa.



ذیر غنی توان گفت $\sum q = 0$ بلکه


$$\text{Input} - \text{Output} = \text{Acc.}$$

$$\begin{aligned} & k \left[\frac{\Delta x}{2} \times 1 \right] \frac{T_{m,n+1}^P - T_{m,n}^P}{\Delta y} \\ & + k \left[\Delta y \times 1 \right] \frac{T_{m-1,n}^P - T_{m,n}^P}{\Delta x} \\ & + k \left[\frac{\Delta x}{2} \times 1 \right] \frac{T_{m,n-1}^P - T_{m,n}^P}{\Delta y} \\ & = \rho \left[\frac{\Delta x}{2} \cdot \Delta y \times 1 \right] c_p \frac{T_{m,n}^{P+1} - T_{m,n}^P}{\Delta t} \end{aligned}$$

$$T_{m,n}^{P+1} = 2F_0 \left[\frac{1}{2} (T_{\text{بالا}} + T_{\text{پایین}}) + T_{\text{چپ}} \right]^P + [1 - 4F_0] T_{m,n}^P$$

$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x = \Delta y \\ \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} = F_0 \end{array} \right.$
 $F_0 < \frac{1}{4}$
شرط پایداره
در این مسئله

۳۱



$$F_0 \leq \frac{3}{4} \times \frac{1}{3 + Bi} \rightarrow 4F_0 (3 + Bi) \leq 3$$


$$F_0 \leq \frac{3}{4} \times \frac{1}{3 + \frac{1}{2} Bi}$$

اگر سطح جانبی بود:

$$F_0 \leq \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$$

اگر سطح جانبی بود:
به ضریب $\frac{1}{3}$ منبسط

مثال:




$$F_0 \leq \frac{1}{4} \times \frac{1}{1 + Bi}$$

$$F_0 \leq \frac{1}{4} \times \frac{1}{1 + \frac{Bi}{2}}$$

$$F_0 \leq \frac{1}{4} \times \frac{1}{1}$$

$$F_0 \leq \frac{1}{4}$$

نوکده‌ایک از تقاضای پیوسته‌ی ما باشد که در گزین:



جواب: T_2

* وجود آن تولید عوارضی بر شرط پیوسته‌ی اثری ندارد.

* رابطه $F_0 \leq \frac{1}{T_{min}} \times \dots$ در تمام حالت‌ها تفاوتی در چندبندی

- | | | |
|-----|---|-------|
| 1-D | 2 | تعداد |
| 2-D | 4 | گروه |
| 3-D | 6 | لوازم |

Convection Heat Transfer:

$\vec{v} \neq 0 \rightarrow$ مکانیزم انتقال حرارت
جابجایی اندک

مکانیزم ایجاد حرکت { 1) اجباری { Pump
Comp و Fan

{ 2) آزاد $\rightarrow \Delta T \rightarrow \Delta \rho \neq 0 \rightarrow \Delta \rho g \neq 0$
به شرطی که سیال از گنجانده
نیست پذیر باشد

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_P$$

$$k = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T$$

نیروی
 \downarrow
کامل حرکت

چون حرکت در این نوع در سیال در هر لحظه به کار می آید یعنی ابتدا باید نیروی جاذبه سرعت بدست آید
باید به این سؤال جواب دهیم:

1) جابجایی Natural & Forced


2) Turbulent & Laminar

3) شکل هندسی سطح جابجایی
Plate
Tube


با توجه به سؤال اول و مشخصات از لحاظ سیال حرکت کرده است.

14) $T_w = cte$ و یا $q'' = cte$ شرط داری ثابت
در این دو مورد ثابت

Convection



در لایه بیل چسبیده به جامد ماکزیمم عکس از فرغ
Conduction است



فهی مدت لایه متوقف و توقف بنا بر این
تجمع درون لایه نداریم بنا بر این :
فروغ = ورودی

فروغ = ورودی

$$-k \frac{\delta T}{\delta y} \Big|_{wall} = h (T_w - T_{\infty})$$

$$h = \frac{-k \frac{\delta T}{\delta y} \Big|_{y=0}}{T_w - T_{\infty}}$$

این معادله بسیار مهم است و همیشه برای
بهرت آوردن h باید پروفایل دما را داشته
باشیم. خود پروفایل دما از مولد انرژی

بدست می آید. در مولد انرژی انتقال هم بصورت Conduction است و هم Convection بنا بر این
حرکت توده داریم بنا بر این باید پروفایل سرعت را بدینیم. یعنی پروفایل سرعت لازم نوشتن
مولد انرژی است. پروفایل سرعت از معادله بیلان مومنوم بدست می آید.

h ← پروفایل دما ← بیلان انرژی ← پروفایل سرعت ← بیلان مومنوم
معادله مومنوم

برای تمام مسائل درون صغی، لوله، درهم، آرام، ... روشن همین است.

سوال اول: Natural یا Forced است؟

در Natural حرکت بخاطر افت فشار است بنا بر این معادلات مومنوم و حرارت جدا
از هم نیستند و با هم حل می شوند (به شکل کوپله معادله).

سوال دوم: جریان آرام است یا درهم.

سوم: شکل هندسی: روی صغی، درون لوله، ...

شکل چهارم: روی دیواره شرط فرزی صیبت : دما ثابت یا شراوتن ثابت

Forced Convection

معادله پیوستگی بدون تولید و شرط:

$$\frac{\delta \rho}{\delta t} + \vec{v} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

معادله پیوستگی گرم تولید ندارد، چون طبق اصل بقای جرم تولید جرم از زمین نمی رود و یا تولید می شود گرم تولید یا مصرف برای جزء است.

این سیانت تراکم ناپذیر : $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ این معادله شرط Steady State بودن را ندارد.

معادله مومنتم:


$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\sum F_x = m a_x$$

$$\sum F_y = m a_y$$

$$\sum F_z = m a_z$$

$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$



* بر دانه ABCD جهت مثبت است.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad a_y = \dots \quad a_z = \dots$$

نیروها

- Body Force: به مرکز جرم (گرانش) وارد می شوند: مثال: وزن، گرینلزورک
- Surface Force: به سطح وارد می شوند:
 - shear stress: نیروی سیال منطبق
 - Normal stress

$$\frac{m \vec{v}}{t} = m \vec{v}$$

تغییرات اندازه حرکت نسبت به زمان : حاصل ضرب m در سرعت

برای عبور از این سیانت نش به صورت سیال داریم یا فقط و یکوزنه که نش نش داریم یا لا سیسته هم داریم.


تئوریات هین علاوه بر مقدار دو مؤلفه دیگر نیز دارد:

τ_{00}
 راستای تنش ناشی از کشش روی سطح اعمال می شود.
 در بعضی جهت ها در بعضی جهت ها اعمال می شود.
 توصیف: هوسیفه را با بردار نرمال آن می شناسند

روی هوسیفه سه مؤلفه تنش داریم فقط همس و غیره قائم.

در روی هوسیفه فقط یک مؤلفه در جهت m است

τ_{xx}
 τ_{yx}
 τ_{zx}



** معادله این نوعی است، در دو جهت (تلف)

$$(P + \tau_{xx}) \Delta y \Delta z \Big|_x - (P + \tau_{xx}) \Delta y \Delta z \Big|_{x+\Delta x}$$

$$\tau_{yx} \Delta x \Delta z \Big|_y - \tau_{yx} \Delta x \Delta z \Big|_{y+\Delta y}$$

$$\tau_{zx} \Delta y \Delta x \Big|_z - \tau_{zx} \Delta y \Delta x \Big|_{z+\Delta z}$$

تغییرات مومنتوم:

$$+ \rho \Delta x \Delta y \Delta z g_x + (\rho v_x \Delta y \Delta z) v_x \Big|_x - \dots \Big|_{x+\Delta x} + \dots$$

(توصیف: اگر $\tau = \rho \frac{dv}{dt}$ در بعضی جهت ها در بعضی جهت ها اعمال می شود.)

$$+ (\rho v_y \Delta x \Delta z) v_x \Big|_y - \dots \Big|_{y+\Delta y}$$

$$+ (\rho v_z \Delta x \Delta y) v_x \Big|_z - \dots \Big|_{z+\Delta z}$$

$$= \rho \Delta x \Delta y \Delta z \frac{\partial v_x}{\partial t}$$

توجه: جهت جابجایی یونیتهای صورتی و شعری و نقطه جهت میماند.

$$-\frac{\partial}{\partial x} (v_x v_x) = v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial}{\partial x} (v_x v_y) = v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial x}$$

تقسیم طرفین بر $\Delta x \Delta y \Delta z$:

$$\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = -\rho \left[v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right] - \left[\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right] + \rho g_x$$

فرض برداری معادله مومنتوم (با تشریح شرط مشابه معادله یونیته)

توجه: جهت برداری معادله مومنتوم

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = \frac{1}{\rho} \nabla \tau - \frac{1}{\rho} \nabla P + \vec{g}$$

حال بر حسب اینده $\tau = f(\dot{\gamma})$ میان نیوتنی و غیر نیوتنی داریم: (فرض می‌کنیم معادله است)

$$\tau = -\eta \dot{\gamma}$$

لاشعور است.

توجه:

←	$A \cdot B$	$\Sigma - 1$	انگار	→ معادله یونیته و انرژی چون برداری
←	AB	Σ	تصور	
←	$A \times B$	$\Sigma - 1$	بردار	
←	$A : B$	$\Sigma - 4$		

کل انرژی هدریتی Convectio

$$In - out + gen = Acc.$$

$$\left[q_x + \rho v_x c_p T \right] \Delta y \Delta z \Big|_x - \dots - \Big|_{x+\Delta x}$$

$$\left[q_y + \rho v_y c_p T \right] \Delta x \Delta z \Big|_y - \dots - \Big|_{y+\Delta y} =$$

$$\left[q_z + \rho v_z c_p T \right] \Delta x \Delta y \Big|_z - \dots - \Big|_{z+\Delta z}$$

$$+ \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z + \Phi \Delta x \Delta y \Delta z = \rho \Delta x \Delta y \Delta z c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

تلفات ویکوز، تلفات زمینی $\dot{m} c_p T$: آهنگ انتقال انرژی توسط ماده سیال. ΔH_{rxn} : عنوان مثال

جمع این سه صورت است.

$$T \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_x \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$T \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_y \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$T \frac{\partial v_z}{\partial z} + v_z \frac{\partial T}{\partial z}$$

۳۴

$$-k \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$-\frac{dq_x}{dx}$$

طرفین معادله تقسیم بر $\Delta x \Delta y \Delta z$ و سید لایه به سمت صفر:

باز هم ρc_p جا ط معادله بویستند شده

$$-\frac{dq_y}{dy} - \rho c_p \left[v_x \frac{\partial T}{\partial x} + v_y \frac{\partial T}{\partial y} + v_z \frac{\partial T}{\partial z} \right] + \dot{q} + \Phi = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$-\frac{dq_z}{dz}$$

تغییرات Convection نسبت به Conduction

$$\Rightarrow \alpha \nabla^2 T + \frac{\dot{q}}{\rho c_p} + \frac{\Phi}{\rho c_p} = \frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T$$

انتقال حرارت با مکانیزم Conduction
 انتقال حرارت با مکانیزم Convection

جمع حرارتی
 انتقال حرارت با مکانیزم Convection


اگر $v=0$ معادله به معادله هدایت تبدیل می شود.
 در معادله انرژی بر اثر Convection دو جمله اضافی داریم:
 ۱) $\vec{v} \cdot \nabla T$ بیانگر انرژی منتقل شده توسط حرکت توده سیال است.
 ۲) $\frac{\Phi}{\rho c_p}$ تولید شده ناشی از اصطکاک میان لایه های سیال در حال حرکت سیال است.

اگر سیال نیوتنی باشد معادله ناویر استوکس

$$1) \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

$$2) \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{v} + \vec{g}$$


$$3) \frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T = \alpha \nabla^2 T + \frac{\dot{q}}{\rho c_p} + \frac{\Phi}{\rho c_p}$$



T_w

- 11. جریان اجباری Forced Convection
- 12. Laminar
- 13. Plate
- 14. $T_w = cte$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{dV_x}{dx} + \frac{dV_y}{dy} &= 0 \\ V_x \frac{dV_x}{dy} + V_y \frac{dV_x}{dy} &= \nu \frac{d^2 V_x}{dy^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \\ V_x \frac{\partial T}{\partial x} + V_y \frac{\partial T}{\partial y} &= \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{2\mu}{\rho c_p} \left[\frac{\partial V_x}{\partial y} \right]^2 \end{aligned} \right.$$



این همکاران را به یاد آورده :

$$\bar{V}_y = \frac{u_y}{u_\infty} \quad \bar{x} = \frac{x}{L}$$

$$\bar{V}_x = \frac{u_x}{u_\infty} \quad \bar{y} = \frac{y}{L}$$

$$\bar{T} = \frac{T - T_\infty}{T_w - T_\infty} \quad \bar{P} = \frac{P}{\rho u_\infty^2}$$

بنام این مشق فرجه \bar{V}_x و u_∞ را برای آن در نظر بگیریم.

یا مشق : $\delta T \leftarrow (T_w - T_\infty) \delta \bar{T}$ یا مشق : $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{u_\infty \delta^2 \bar{V}_x}{L^2 \delta \bar{x}^2}$

فرم به دست آمده معادلات :

$$\frac{d\bar{V}_x}{d\bar{x}} + \frac{d\bar{V}_y}{d\bar{y}} = 0 \quad A = \frac{\mu}{\rho u_\infty L} = \frac{1}{Re_L} \quad B = 1$$

$$\bar{V}_x \frac{d\bar{V}_x}{d\bar{x}} + \bar{V}_y \frac{d\bar{V}_x}{d\bar{y}} = A \frac{d^2 \bar{V}_x}{d\bar{y}^2} - B \frac{\partial \bar{P}}{\partial \bar{x}}$$

$\bar{V}_x \frac{\partial \bar{T}}{\partial \bar{x}} + \bar{V}_y \frac{\partial \bar{T}}{\partial \bar{y}} = C \frac{\partial^2 \bar{T}}{\partial \bar{y}^2} + D \left[\frac{\partial \bar{V}_x}{\partial \bar{y}} \right]^2$

A و B را در حد به یاد آوریست .

A : همکاران را به یاد آورده است و در این معادله در نظر بگیریم.

۳۵

$$C = \frac{k}{\rho u_{\infty} c_p L \mu} = \frac{\mu}{\rho u_{\infty} L} \cdot \frac{k}{\mu c_p} = \frac{1}{Re Pr}$$

بی بعد کرده معادله اساسی:

$$h = \frac{-k \frac{\delta T}{\delta y}}{T_w - T_{\infty}}$$

$$h = \frac{-k (T_w - T_{\infty}) \frac{\delta \bar{T}}{L \delta y}}{T_w - T_{\infty}}$$

عدد نوسل: Nu
 بیان به توان
 هدایتی بیان

$$\left(\frac{h L}{k} \right) = - \frac{\delta \bar{T}}{\delta y}$$

عدد Nu بی بعد بیان به بعد بستگی داشته باشد دارد.

بی وفایک بی بعد زمان (Forced convection) تابع است از Pr, Re

$$Nu = f [Re, Pr, \dots]$$

سؤال: چه موقع می توان از تلفات زینتی صرف نظر کرد و چه زمان دلای اهمیت است:

$$\frac{\mu}{\rho c_p} \left(\frac{\delta u}{\delta y} \right)^2$$

$\left. \begin{array}{l} \mu \uparrow \\ \frac{\delta u}{\delta y} \uparrow \end{array} \right\}$ اهمیت دارند.

$$\propto \frac{\delta^2 T}{\delta y^2} + \frac{\mu}{\rho c_p} \left(\frac{\delta u}{\delta y} \right)^2$$

$$\propto \frac{\delta^2 T}{\delta y^2} \gg \frac{\mu}{\rho c_p} \left(\frac{\delta u}{\delta y} \right)^2$$

$\alpha \frac{T}{\delta^2} \gg \frac{\mu}{\rho C_p} \left[\frac{u_\infty}{\delta} \right]^2$ T ناله و تپه بزرگ:

$1 \gg \frac{\frac{\mu}{\rho}}{\alpha} \cdot \frac{u_\infty^2}{C_p T}$

Pr Ec

اگر $Ec = \frac{u_\infty^2}{C_p T}$ اکرت: α نسبت انرژی جنبشی به انبساط انرژی. آرسین با سرعت u_∞ به صفت α بر خورد کند انرژی جنبشی

وقتی می توان از اثر لزجت صرف نظر کرد که عدد برینکمن کوچکتر از یک باشد


برینکمن $Br = Ec \cdot Pr < 1$

عدد P: $\frac{2 \mu \frac{u_\infty^2}{L^2}}{\frac{u_\infty \Delta T}{L}} = \frac{2 Ec}{Re} = P$

← ضریب $\frac{\Delta T}{\delta}$ آن طرف معادله

بر عدد پر و فیلد اما تابع است از Ec و Pr و Re
 این عدد Nu هم عددی است Ec ، Pr ، Re تأثیر دارند و اگر از تلفات دیگر صرف نظر کنیم فقط تابع Pr و Re .
 در عدد Sh تابع Ec نیست متفاوت بود و وارد.

۳۴



وقتی می‌کنیم این اتفاق می‌افتد که $\frac{\delta u}{\delta y} \approx 0$ و $\frac{u}{u_\infty} = 0.99$ تقریباً برای $y = \delta$ در نظر می‌گیریم.

حل بروش تقریبی Von-Karman

فرضیات: ۱. بیدار است و از انتهای منفرجه می‌آید. (بند طغیان ضایع پایه).

$$\int_0^H (\rho u dy) \Big|_x - \int_0^H (\rho u dy) \Big|_{x+\Delta x} = \tau_w \Delta x$$

موسوم ورودی

$$\tau_w \Delta x = \rho \Delta x \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0}$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^H u(u_\infty - u) dy = \nu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

با فرض سرعت در این معادله و شرایط فیزیکی صدق کند بنا بر این و در کار من $u = a + by + cy^2 + dy^3$ صدق کند.

$$y=0 \quad \begin{cases} u=0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \end{cases}$$

$$y=\delta \quad \begin{cases} u=u_\infty \\ \frac{du}{dy} = 0 \end{cases}$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + \nu \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}$$

در $y=0$: $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$

ون کارهن : ۱۱ بیان را استاندارد رقت .

۱۲ ~~پروفا~~ پروفا یک سرعت بود ما را حدس زد .

با اعلان شرایط فیزی →
$$\frac{u}{u_\infty} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3$$
 → این معادله شرایط فیزی را ارضا می کند

باید معادله استاندارد را نیز ارضا کند :

$$\frac{d}{dx} \int_0^H u(u_\infty - u) dy = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{y=0} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

$$\int_0^H = \int_0^\delta + \int_\delta^H$$

با آوردن $\frac{u}{u_\infty}$ در معادله استاندارد و قرار دادن حدود یک تابع نزد داریم :

$$\frac{d}{dx} F(\delta) = \frac{3}{2} \frac{u_\infty \nu}{\delta}$$

یک معادله ODE :
$$\int_0^\delta \delta dF(\delta) = \int_0^x \frac{3u_\infty \nu}{2} dx$$

اصتلاح به یک شرط فیزی : $x=0 \quad \delta=0$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{4.64}{\sqrt{Re_x}}$$

با حل داریم :


$$Re_x = \frac{\rho u_\infty x}{\mu}$$

شرط فیزی را اضا کرد ، در معادله استاندارد صدق می کند و ضمیمه لایه فیزی را می دهد . $\frac{u}{u_\infty}$


حل دقیق
$$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{\sqrt{Re_x}}$$

۳۷

$$\frac{u}{u_{\infty}} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta}\right)^3$$



$$\frac{\delta}{x} = \frac{4.64}{\sqrt{Re_x}}$$



(تبدیل)

از توزیع انرژی برای آن $\Rightarrow \frac{d}{dx} \int_0^H \rho u (T_{\infty} - T) dy = \alpha \frac{\partial T}{\partial y}$ معادله انتقال انرژی وین کلمن: $\frac{d}{dx} \int_0^H \rho u (T_{\infty} - T) dy = \alpha \frac{\partial T}{\partial y}$

$$T = a + by + cy^2 + dy^3$$

$$y=0 \begin{cases} T = T_w \\ \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \end{cases}$$

$$\mu \frac{\partial T}{\partial x} + \rho u \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\mu}{\rho c_p} \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$$

$$y=\delta \begin{cases} T = T_{\infty} \\ \frac{dT}{dy} = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{T - T_w}{T_{\infty} - T_w} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta}\right)^3$$

شبه پروفایل سرعت

شبه پروفایل انرژی \leftarrow باید به صورتی بعد پروفایل سرعت و دما یک شود

$$\frac{d}{dx} \int_0^H \rho u (T_{\infty} - T) dy \rightarrow \frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \rho u (T_{\infty} - T) dy + \frac{d}{dx} \int_{\delta}^H \rho u (T_{\infty} - T) dy$$

با وارد کردن پروفایل و تبدیل آن به

$$\frac{d}{dx} R(\delta) = \frac{3\alpha}{2\delta} (T_{\infty} - T_w) : \text{ODE}$$

با شرط:

$$x=0 \quad \delta=0$$

$$x=0 \quad \delta_t=0$$

$$x=x_0 \quad \delta_t=0$$

* لایه خیزی حارت و هم از آن بند در بند در بند

صغیر آغاز شود ولی لایه خیزی مستقیم هم از

تبدیل صغیر آغاز می گردد.


باطل کردن ODE $\rightarrow \delta_t = \frac{1}{1.024} Pr^{-1/3}$

نکات: $Pr > 1$


$$\delta = \frac{4.64x}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\begin{aligned} \delta &= f(Re) & (1) \\ \delta_t &= f(Pr) & (2) \\ \delta_t &= f(Re, Pr) & (3) \end{aligned}$$

۱۴) ملاحظات:
 $v > \alpha$
 $Pr > 1$




حالت ۱: $Pr > 1$ با توجه به $Pr \sim \frac{\nu}{\alpha}$ حالت داریم:



حالت ۲: $Pr < 1$ فدات

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu C_p}{k}$$



حالت ۳: $Pr = 1$

تدریس آخری h :

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} |_{y=0}}{T_w - T_\infty}$$

$$= \frac{-k \times \frac{3}{2\delta_t} (T_\infty - T_w)}{T_w - T_\infty} = \frac{3k}{2\delta_t}$$

یعنی ضریب انتقال حرارتی


همچون زیاد شود h کم ، یعنی در نظر گرفتن h کاهش می یابد. (نسبت عکس)

$$h = 3k \frac{2 \left[\frac{4.64x}{\sqrt{Re_x}} \right] \frac{1}{1.024} Pr^{-1/3}}{1}$$

$$Nu = \frac{hx}{k} = 0.332 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$$

برای: Forced Convection -
 Re < 2300 laminar -
 Plate -
 $T_w = cte$ -

۳۱



نکات :

$$h \sim \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (1)$$

(افزایش ضخامت = عبور متن بطور صاف ← کاهش h)

$$\bar{h} = \frac{\int_0^L h dx}{\int_0^L dx} \rightarrow Q = \bar{h} A \Delta T \quad (2)$$

$$\frac{Nu}{Sh} \sim x^n \rightarrow h \sim x^{n-1}$$

$$\Rightarrow h = \beta x^{n-1}$$



$$\bar{h} = \frac{\int_0^L \beta x^{n-1} dx}{\int_0^L dx} = \frac{\beta}{n} \frac{L^n}{L} = \frac{1}{n} \beta L^{n-1}$$

$$\Rightarrow \bar{h} = \frac{1}{n} h_{x=L}$$

$$n = \frac{1}{2}$$

$$\bar{h} = 2h_{x=L}$$

n: توان تناسب برای Nu / Sh



$$h = \frac{3k}{2\delta_T} = \frac{3 \times 1}{2 \times 0.01} = 150 \frac{W}{m^2 \cdot C} \quad (1)$$

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} |_{y=0}}{T_w - T_{\infty}}$$

(2) این نزدیک ترین به (1cm) رادیانتور می باشد

$$h = \frac{-1 \times \frac{80 - 100}{0.01}}{100 - 20} = 25 \frac{W}{m^2 \cdot C}$$

برای h در جریان آرام اجباری روی صفحه با شرط شار حرارتی ثابت:

- Forced - Plate - laminar - $q'' = cte$

مسئله تابایی شار حرارتی در ما را دعوت کنیم شد حالت تبدیل است:

$$y=0 \quad T=T_w$$

$$q'' = -k \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0}$$

$$Nu = 0.453 Re^{1/2} Pr^{1/3}$$

در این حالت:

نکات:

$$h \sim \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (1)$$

$$\bar{Nu} = \frac{\bar{h}L}{k} \quad \text{و} \quad \bar{h} = 2h_{x=L} \quad (2)$$

$$\bar{Nu} = 2 Nu_{x=L}$$

$$= 2 \frac{h_{x=L}L}{k}$$

سؤال: مسئله حرارتی شار ثابت برای صفحه چگونه تغییر کند؟

$$q'' = h(T_w - T_\infty)$$

$$q'' = cte$$

$$h = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$T_w - T_\infty \sim \sqrt{x} \rightarrow T_w - T_\infty = \beta \sqrt{x}$$

بنابراین اختلاف دما در طول دیواره

تغییر می کند.

$$\overline{T_w - T_\infty} = \frac{\int_0^L (T_w - T_\infty) dx}{\int_0^L dx}$$

برای به متوسط اختلاف دما:

$$= \frac{\beta \int_0^L \sqrt{x} dx}{L} = \frac{2}{3} \beta \sqrt{L}$$

۳۹

$$\Rightarrow \overline{T_w - T_{\infty}} = \frac{2}{3} (T_{w1} - T_{\infty})_{x=L}$$

متوسط افتداف دما در طول صفحه
 ۲/۳ " " " " افتداف دما در صفحه است

تشابه : Similarity

تحت شرایط زیر معادلات حرارت و جرم و مومنتوم مشابه هستند:
 (۱) تلفات زنجی، لاریان فشار، q ، R_A و g حدی صفر باشند
 عدد

$$\Phi = \nabla P = q = R_A = g = c$$

(۲) رژیم جریان کین (Turbulent و laminar)

(۳) Geometry (شکل هندسی)

(۴) شرط دوزی به بعد کین باشد

$$\nu = \alpha = D_{AB} \quad (۵)$$

$$E_v = E_H = E_D \quad \text{در هم}$$

(۶) شدت های انتقال آلامکان کم باشد

پارا این شرایط برقرار باشد:

انتقال دوزی رینولدز کپرون:

$$J_H = J_D = \frac{C_F}{2}$$

$$J_H = St \cdot Pr^{2/3}$$

$$J_D = St \cdot Pr^{2/3}$$

$$St = \frac{Nu}{Re \cdot Pr} = \frac{h}{\rho u \infty Cp}$$


۱۱ گروه بی بعد St ضریب h را در نظر خود دارد بنابراین اگر مسئله ای ضریب اصطکاک را بتوان اندازه گیری کرد به تبع آن h را می توان حساب کرد
۱۲ به همین ترتیب Cp تعیین کند به همان میزان h تعیین کند

$$Cp \sim \Delta P \quad (۱۳)$$

$$h \sim Cp \sim \Delta P$$


توجه: Cp با $\frac{\epsilon}{D}$ مشابه است
یعنی ضریب ضریب

۱۴ آنالوژی رینولدز طبقین به فرجهای آرام درون لوله ها در بقیه موارد صادق است



بنابراین این عوامل:
ضریب انتقال حرارت

را زیاد و کم افتد را هم زیاد می کند. مثلاً Baffle ها،
و صنایع لایه های در مجرای مجدد آغاز می شود.
یعنی از رشد لایه روی لایه و زری جلوگیری می کند.



سؤال: h بدست آمده از آنالوژی برای دو ثابت است و ثابت

$$Cp = \sqrt{\frac{h}{\rho u \infty}} \quad h = \sqrt{\frac{T_w = ct}{q'' = ct}}$$

شرایط:

$$y=0 \quad \frac{u}{u_{\infty}} = 0$$

$$T_w = ct \quad \frac{T - T_w}{T_{\infty} - T_w} = 0$$

شرایط: $\theta = \frac{T - T_w}{T_{\infty} - T_w}$

$$\theta = \frac{T - T_w}{T_{\infty} - T_w} = \frac{q'' L}{k}$$

$$q'' = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

$$q'' = -k \frac{q'' L}{k} \frac{\partial \theta}{L \partial y} \rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial y} \Big|_{y=0} = -1$$

سؤال: در آنالوژی رینولدز، ضریب انتقال حرارت h را می توان بدست آورد

۴

بنابراین h می‌تواند به روش زیر محاسبه شود، برای حالت دما ثابت و جریان در هم

جریان در هم:

- Forced
- Turbulent
- plate
- $T_w = T_a$

بررسی حالت:

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u(u_{\infty} - u) dy = \nu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{\tau_w}{\rho}$$

و داریم: $\frac{u}{u_{\infty}} = \left(\frac{y}{\delta}\right)^{1/7}$ معادله تجربی

مشکل رابطه این است که این رابطه تنها روی لایه مرئی را ∞ می‌دهد

$\tau_w = \infty$

بنابراین از آنالوژی استفاده می‌کنیم:


$Re > 5 \times 10^5$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{C_f}{2} &= 0.0296 Re^{-1/5} \\ \frac{C_f}{2} &= \frac{\tau_w}{\rho u_{\infty}^2} \end{aligned} \right.$$

$\rightarrow \frac{\tau_w}{\rho} = 0.0296 Re^{-1/5} u_{\infty}^2$

حال اگر u_{∞} در معادله ابتدایی وارد هم داریم:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d}{dx} F(\delta) &= 0.0296 Re^{-1/5} u_{\infty}^2 \\ x &= x_c \quad \delta = \delta_{laminar} \end{aligned} \right.$$



$Re = 5 \times 10^5 = \frac{\rho u_{\infty} x_c}{\mu}$

$\delta_{laminar} = \frac{4.64 x_c}{\sqrt{5 \times 10^5}}$

معادله فوق با شرط وزنی حل می‌گردد. در اینجا جریان در هم نیز با افزایش x ضریب لایه افزایش می‌یابد. ولی حاصل نمی‌کنیم و از آنالوژی استفاده می‌کنیم


$$St. Pr^{2/3} = \frac{Cf}{2}$$

$$\frac{Nu}{Pr \cdot Re} \cdot Pr^{2/3} = 0.0296 Re^{-1/5}$$

$$Nu = 0.0296 Re^{4/5} \cdot Pr^{1/3}$$

برای حالت
اجباری (در هم)
روی صفحه (مماثلت)

هون از آنالوژی استفاده
شده برای دما ثابت است



$$h \sim \frac{1}{x^{0.2}} \quad (1)$$


$$\bar{h} = \frac{5}{4} h_{x=L} \quad (2)$$

* در جریان آرام h_{max} در ابتدای صفحه است
اگر جریان در هم باشد ممکن است در $Re = 500000$ هم max شود
باید آزمون کنیم

برای حالت شارشیت از آنالوژی نمی توان استفاده کرد
برای شارشیت از معادله زیر استفاده می کنیم:

$$Nu \Big|_{q'' = ct} = 1.04 Nu \Big|_{T_w = ct} \quad (\text{برای حالتی که هیچ رابطه ای نداریم})$$

روابط دما ثابت را با 0.04 تصحیح می کنیم




جریان از روی سطح منحنی

نقطه حدایی:

$$\frac{\partial p}{\partial x} > 0 \quad \text{و} \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0$$

شرطاً: $u=0$ و $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ ربطی به نقطه حدایی ندارد.

برگشت جریان بعد از جریان ای بر آشفتنی کند که ضریب انتقال و اید را زیاد کند.



در نقطه حدایی h ، min است.


ولر بعد از آن یک جهش در رخ.

یعنی تا خود نقطه حدایی روند

طبیعی نزول ادامه دارد

و پس از حدایی جهش در رخ

(که آن نیست)



چون افتد بیشتر است: $h_1 < h_2$

" " " " " " : $h_3 > h_2$

در 4 فلن از حدایی هم اتفاق بیوفتد

بنابراین

$$h_4 > h_3 > h_2 > h_1$$

بررسی حالت جریان اجباری، آرام، صفحی، دما ثابت و $Pr \ll 1$ (غذات مایع)

$$Nu = 0.332 Re^{0.5} Pr^{1/3} \rightarrow \text{از این رابطه}$$


می توان استفاده چون این معادله در صورتی است که $Pr \gg 1$ را دارد چون ما فقط از یک طرف و فاین لایه (انتقال گرمایی) یعنی منحنی مایع و از طرفی که از شیب آن باشد

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \dots + \frac{d}{dx} \int_0^{\delta_t} \dots = \dots$$

$$\frac{u}{u_{\infty}} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) \dots \quad u = u_{\infty}$$

فرض: $\delta_t \gg \delta$

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta_t} u_{\infty} (T_{\infty} - T) dy = \dots$$



فرض خط نیست.

$$Nu = 0.54 \sqrt{Re Pr}$$

$$= 0.54 \sqrt{Pe}$$

$$Pe = Re \cdot Pr$$

در جریان غذات مایع:

$$Nu = f(Pr)$$


$$= f(Re)$$

$$= f(Re, Pr)$$


$h = f(Pe) \sqrt{\dots}$ بهترین زمینه چون می توانیم هم کند توان Re و Pr می است.

غشای پدید می آید در جریان آرام به همین دلیل $0.5 < Sc$ $< Pr$

بررسی حالت : آرام ، درون لوله ، جریان اجباری ← (عاشایب) ← شرایط



توسعه یافته Fully Developed
 طولی که تا هم رسد تا جایی که در نظر می آید توسعه یافته شود



توسعه یافته در آن $x_{fd,h}$: طولی که با هم رسد تا جایی که در نظر می آید توسعه یافته شود

شرط توسعه یافته $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

u تابع r است و تابع x نیست

$$\frac{x Re_D}{D} = 0.05 Re_D$$

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu}$$

به سادگی شرط توسعه یافته $\delta = R$

شرط توسعه یافته در آن : $\frac{\partial T}{\partial x} \neq 0$ چون در آن صورت تبادل حرارتی ندلیم

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right] = 0$$

T_m : دمای متوسط با لگ ، دمای غنیان ، دمای توده ای ، دمای کپی ای

$$T_m = \frac{\int_0^R \rho u (2\pi r dr) c_p T}{c_p \int_0^R \rho u (2\pi r dr)}$$

ارتقاء
یعنی کل سید
\$T_m\$ برابر است با
 $\int_0^R \rho u (2\pi r dr) c_p T$


$$T_m = \frac{\int_0^R u r T dr}{\int_0^R u r dr}$$

* \$T_m\$ می تواند تغییر کند و فقط زمانی که بعد تغییر می کند
* \$T_s\$ همان \$T\$ (\$r=R\$) است


$$\frac{X_{fd,t}}{D} = 0.05 Re, Pr$$

طول لازم برای توسعه یافتگی وارتن :
\$X_{fd,t}\$ می توان همین رابطه


سه حالت داریم :



حالت ۱) جریان ابتدای حالت توسعه یافته
یعنی در ورودی از لحاظ حارتی



حالت ۲) ابتدای حالت توسعه یافته
بین سیال و توسعه می یابد



گازها
\$Pr = 1\$

$$\frac{X_{fd,t}}{X_{fd,h}} = Pr$$

در نواحی توسعه یافته حرارتی: $h = cte$

در نواحی توسعه یافته حرارتی h مقدار ثابت است.

چون ضخامت لایه وری ثابت شده (h با ضخامت لایه وری نسبت عکس دارد).

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right] = 0$$

$\rightarrow \neq f(x)$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right] \neq f(x)$$

درهای بطور تابع شعاع نیست (ولی ممکن است

در طول تغییر کند).

در حال متوسط نیز تابع r نیست.

بنابراین T_s و T_m تابع شعاعی ندارند بنابراین با هم بستگی تری در هیچ:


$$\frac{-\frac{\partial T}{\partial r} |_{r=R}}{T_s - T_m} \neq f(x) \quad \text{صحت}$$

تعریف h در طول:

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial r} |_{r=R}}{T_s - T_m}$$


$\rightarrow h \neq f(x)$

در جریان درون لوله h به طول (در نواحی توسعه یافته) بستگی ندارد.




در حالت توسعه یافته مقادیر

موضعی و متوسط با هم برابرند: $\bar{h} = h_{x=L}$



←←



جابجایی در طول ها :


$$\textcircled{1} \quad \underbrace{\dot{m} C_p dT_m}_{\text{کاهش دمای سیال}} = \begin{cases} q''(P dx) & q'' = cte \quad \textcircled{2} \\ h(T_s - T_m)(P dx) & T_s = cte \quad \textcircled{3} \end{cases}$$

در حالت ش رصارتی ثابت : $q'' = cte$

$$1 \text{ و } 2 \rightarrow \frac{dT_m}{dx} = \frac{q'' P}{\dot{m} C_p} = cte$$

$$\rightarrow T_m = T_{mi} + \frac{q'' P}{\dot{m} C_p} x$$

یعنی در جریان در طول ها در حالت ش رصارتی ثابت دمای طول به طور خطی تغییر میکند.
 چه جریان توسعه یافته باشد و چه جریان توسعه یافته نباشد.



در طول در حالت ش رصارتی ثابت هم برقرار است و در T_s ثابت

$$2 \text{ و } 3 \rightarrow q'' = h(T_s - T_m) \rightarrow T_s - T_m = \frac{q''}{h}$$

فرض است


اگر توسعه یافته باشد h ثابت است و q'' هم که ثابت است بنابراین :

$$T_s - T_m = cte$$

$$\frac{dT_s}{dx} = \frac{dT_m}{dx} = cte$$

که با شرط ثابت


که با شرط ش رصارتی ثابت و توسعه یافته



یعنی دمای سطح هم خطی تغییر میکند (موازی با T_m)
 و در صورتیکه جریان توسعه یافته باشد.

$$T_s - T_m = \frac{q''}{h}$$

→ $h \downarrow \rightarrow T_s - T_m \uparrow$
 نظر اول

در نواحی اولیه نیافتگی : 

یعنی h کاهش می یابد.

در نواحی در حال توسعه افتد T_s و T_m در حال افزایش است (بطور غیر خطی).

شرط توسعه یافتگی :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right] = 0$$

$$\frac{\left[\frac{\partial T_s}{\partial x} - \frac{\partial T}{\partial x} \right] (T_s - T_m) - \left[\frac{\partial T_s}{\partial x} - \frac{\partial T_m}{\partial x} \right] (T_s - T)}{(T_s - T_m)^2} = 0$$

عبارت اول
 → توسعه یافتگی

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T_s}{\partial x} - \left(\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right) \frac{\partial T_s}{\partial x} + \left(\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right) \frac{\partial T_m}{\partial x}$$


برای حالت توسعه یافتگی
 و شرایط

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T_s}{\partial x}$$

که T عبارت است از دمای x و r :

$$T = T(x, r)$$

بنابراین در هر شعاع می توانیم دما بر حسب x را رسم کنیم. $q'' = cte$



* هر خطی که شعاع رسم می کرد.


در هر مقطع اول متوسط دما T_m می باشد.

در یک مقطع
 تمام دما توسعه یافته

$$\boxed{\frac{\partial T_s}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T_m}{\partial x} = cte} \quad \text{حقیقا}$$

۴۵

در حالت دمای دیواره ثابت :



۱ و ۳ $\rightarrow \frac{dT_m}{T_s - T_m} = \frac{hP}{\dot{m}C_p} dx$

از شرط تغییر یافته h تغییر نکرده
 در تغییر یافته ثابت است
 $-\ln(T_s - T_m) = \frac{hP}{\dot{m}C_p} dx$

* یعنی T_m به شکل اکتیونسیال تغییر کند.
 ارتباط به مشتقات :

از شرط تغییر یافته $\rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T_s}{\partial x} - \left(\frac{T_s - T}{T_s - T_m}\right) \frac{\partial T_s}{\partial x} + \left(\frac{T_s - T}{T_s - T_m}\right) \frac{\partial T_m}{\partial x}$

در حالت درجا $\rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial x} = \left(\frac{T_s - T}{T_s - T_m}\right) \frac{\partial T_m}{\partial x}}$ حفظ

$\frac{dT_m}{T_s - T_m} = \frac{hP}{\dot{m}C_p} dx \rightarrow \int_{T_{m,i}}^{T_{m,o}} \frac{dT_m}{T_s - T_m} = \int_0^L \frac{hP}{\dot{m}C_p} dx$

$\rightarrow -\ln \frac{\Delta T_o}{\Delta T_i} = \frac{h(\pi D)}{\rho u \frac{\pi D^2}{4} C_p} \cdot L$

$\ln \frac{\Delta T_o}{\Delta T_i} + \frac{h}{\rho u C_p} \cdot \frac{4L}{D} = 0$

$\boxed{\ln \frac{\Delta T_o}{\Delta T_i} + St \frac{4L}{D} = 0}$

معادله به بعد برای دما ثابت
 لوله .



دما ثابت : $\dot{m}c_p (T_{m0} - T_{mi}) = \bar{h} (RDL) \cdot LMTD$

کل انرژی دریا قوت و تبادل (که از دواره آمده) سطح صافی لوله چون توزیع دما نگرانی است از متوسط دما را بهین استفاده می کنیم.

$$LMTD = \frac{\Delta T_o - \Delta T_i}{\ln \frac{\Delta T_o}{\Delta T_i}}$$

اگر مسئله ای صفت محاسبات داشت می توان از رابطه با رابطه می بصرفه قبل استفاده نمود.

در حالت شار ثابت : $\dot{m}c_p (T_{m0} - T_i) = q'' \pi DL$

و $q'' = \frac{W}{m^2}$

محاسبه Nu در حالت شار ثابت :

چون پروفایل سرعت در سیالات معین شده نیاز کم نوکتن معادله مومنتوم نیست.

آراجه توزیع بافته : $\frac{v}{v_m} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T = \alpha \nabla^2 T + \frac{\dot{q}}{\rho c_p} + \frac{\Phi}{\rho c_p}$$

Steady state $\rightarrow v_r = 0$ $\rightarrow v_x \neq 0$ $\rightarrow v_\theta = 0$ \rightarrow سرعت خنل با ثابت \rightarrow رسیال هم ویگور نیست

منه \rightarrow منر \rightarrow رشیع فلان نه در لایه \rightarrow و نشت هم ندانم.

در راستای x حرکت Convection اهمیت دارد و در راستای غیر حرکت Conduction :

در راستای x Convection و در راستای r Conduction اهمیت دارد.

$$v_x \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

در حالت

اگر شار ثابت باشد $\rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T_m}{\partial x} = cte$

یعنی در حالت شار ثابت با معادله ODE سروکار داریم.

۴۶

$$v_x \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\alpha}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

$$v_m \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \frac{\partial T_m}{\partial x} = \frac{\alpha}{r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

ثابت

یعنی این معادله یک معادله دیفرانسیل معمولی است که فقط تابعیت r دارد.
باید معیار استاندارد بگیریم.

$$r \frac{dT}{dr} = \int \underbrace{\frac{v_m}{\alpha} \left(\frac{\partial T_m}{\partial x} \right) r \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]}_{F(r)} dr + C_1$$

$$T = \int \frac{F(r)}{r} dr + C_1 \ln r + C_2$$

$$T = g(r) + C_1 \ln r + C_2$$

توزیع دما:

B.C

$$\left. \begin{array}{l} r=0 \quad \frac{\partial T}{\partial r} = 0 \quad (\text{بدریه تقارن}) \\ r=R \quad q'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} \end{array} \right\}$$

با اعمال شرط فیزیکی C_1 و C_2 بدست می‌آید.

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R}}{T_s - T_m}$$

برای h :
برای خروجی: $T_s = T(r=R)$ و T_m در $r=R$ است
برای ورودی: دما را داریم صورت بدست می‌آید

$$T_m = \frac{\int_0^R u r T dr}{\int_0^R u r dr}$$

برای T_m داریم:

$$\rightarrow h = \frac{48k}{11D} \rightarrow \frac{hD}{k} = \frac{48}{11}$$

$$Nu = \frac{hD}{k} = \frac{48}{11} = 4.364$$

در حالت $q'' = \text{cte}$ دما را توسعه یافته:

با شرط: ① جریان آرام

② توسعه یافته

③ درون لوله

④ شار ثابت

محاسبه Nu در حالت هم‌ثابت :

$$u_m \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial T}{\partial r} \right]$$

در این حالت دیگر $\frac{\partial T}{\partial x}$ ثابت نیست بنابراین معادله دیفرانسیل PDE با فرض این غیر خطی با روش‌های عددی یا تقریبی حل می‌گردد :

$$B.C \begin{cases} \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0 \\ T(r=R) = T_s \end{cases}$$

باجل داریم :

$$Nu = 3.66$$

- جریان آرام

- توسعه یافته

- درون لوله

- همای دیواره ثابت

جریان در هم درون لوله :

از شبیه استفاده می‌کنیم عدد St را به C_p ارتباط می‌دهیم. در نتیجه داریم :
ویا روابط تجربی


$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n \quad \begin{cases} n=0.4 & \text{Heating} \\ n=0.3 & \text{Cooling} \end{cases}$$

① در بیان در هم درون آرام دینامیک توسعه یافته :

در هم $\bar{h} = h_{x=L}$

یعنی ثابت با x ندارد

آرام $\bar{h} = h_{x=L}$



یعنی هیچ کدام از سمت Nu تابع x نیست.

۴۷

چرا در جریان آرام لوله آنالوژی سینولندز طبقین صادق نیست؟


$$St \cdot Pr^{2/3} = C_f / 2$$

$$\frac{Nu}{Re Pr} \cdot Pr^{2/3} = \frac{8}{Re}$$

$$Nu = 8 Pr^{1/3}$$

ولی ما داریم $Nu = 3.66$

یعنی اگر آنالوژی صادق باشد به تناقض می‌رسیم.
دلیلش شاید هم این است که آنالوژی نداریم.



$$D_1 = 3 D_2$$

$$\frac{h_2}{h_1} = ?$$

سؤال :

در جریان آرام :

$$Nu = 3.66 \text{ یا } 4.36$$

$$h \sim \frac{1}{D}$$

$$\boxed{\frac{h_2}{h_1} = \frac{D_1}{D_2} = 3}$$

در جریان آرام :

$$Nu \sim Re^{0.8}$$

$$h \sim D^{-0.2} \cdot u^{0.8}$$

$$\frac{h_2}{h_1} = \left[\frac{D_2}{D_1} \right]^{-0.2} \left[\frac{u_2}{u_1} \right]^{0.8}$$

$$u_1 A_1 = u_2 A_2$$

$$u_1 D_1^2 = u_2 D_2^2$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

$$\rightarrow \frac{h_2}{h_1} = \left[\frac{D_2}{D_1} \right]^{-0.2} \left[\frac{D_1}{D_2} \right]^{1.6} \rightarrow \boxed{\frac{h_2}{h_1} = \left[\frac{D_1}{D_2} \right]^{1.8}}$$

ولی معادله سینولندز تولید :

* در جریان آرام اگر عوامل را تغییر دهیم rate (هونه Flux) تغییر می کند:

$$Q = h (\pi D L) \Delta T$$

چون h متناسب است با $\frac{1}{D}$ بنابراین rate (Q) متناسب با D در تور.

$$\Delta P_2 = 2 \Delta P_1$$

سوال: اگر

$$\frac{h_2}{h_1} = ?$$

h چه تغییر میکند:

اگر جریان در هم باشد از آناتومی استفاده کنیم: $St, Pr^{2/3} = \frac{Cp}{2}$

$$Cp \sim \Delta P$$

$$\rightarrow \frac{h_2}{h_1} = \frac{Cp_2}{Cp_1} = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1}$$

اگر جریان آرام باشد آناتومی به درستی و باید بررسی کنیم

$$h \sim \frac{1}{D}$$

و h تابع ثابت

$$Q = \frac{\pi \cdot \Delta P \cdot d^4}{128 \mu L} \quad I \quad \text{رابطه هagen پویزن}$$

$$\rightarrow u = \frac{\Delta P \cdot d^2}{32 \mu L} \quad II$$

روشن های تغییر ΔP :
 ۱) تغییر دبی در نقطه ثابت:

$$h_2 = h_1 \quad \text{چون قطر در آن حالت ثابت است}$$

۲) تغییر قطر در دبی ثابت:

$$\frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4 = 2$$

بنابراین $d_2 = \frac{d_1}{\sqrt[4]{2}}$

$$\frac{d_1}{d_2} = \sqrt[4]{\frac{\Delta P_2}{\Delta P_1}} = \sqrt[4]{2}$$

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{D_1}{D_2} = \sqrt[4]{2}$$

۳) تغییر سرعت در قطر ثابت: یعنی چون h ثابت است

$$h_2 = h_1$$

۴) تغییر قطر در سرعت ثابت: از رابطه II: $\frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{D_1}{d_2} = \sqrt{2}$$

۴۸

* اگر فرض صورت مسئله معلوم نباشد که علت تغییر فشار چیست بنا بر این تغییر ΔP در اثر تغییر در سرعت یا دبی و یا در دمای مایع که در این دو صورت h تغییر می کند.



* اگر در مسئله ای بگویند زیر این لوله دو برابر شده e h چگونه تغییر می کند؟ در جریان آرام اثرش ندارد.

در جریان درهم موجب از زیاد شدن h می شود ولی دو برابر نمی شود (حفظ می توان گفت چه زیادش شود).

جابجایی آزاد: Natural Convection

$$\Delta T \rightarrow \Delta \rho \rightarrow \Delta \rho g \rightarrow \text{حرکت } v \neq 0$$

آزاد
تغییر می کند
(انبساط پذیر باشد)




برای انبساط پذیری:

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$$

Ideal Gas: $\rho = \frac{PM}{RT}$ $\left[\frac{-PM}{RT^2} \right]$

$$\beta = -\frac{1}{\frac{PM}{RT}} \cdot \left[\frac{-PM}{RT^2} \right]$$

برای گاز ایده آل β عکس دما دارد $\beta = \frac{1}{T}$



توجه: (۱۰) (۱۱) (۱۲)

در راستای x: $P_1 = P_1'$ و $P_2 = P_2'$

معادله موستوم در راستای x: $u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} - g$

در راستای y: $v = 0$ $\nu \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} = 0$

در راستای y حرکت عمودتوجه نداریم (v نهی است).

$$\rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \rightarrow P = f(x)$$

راستی توانک بیرون لایه عزی بیست آورد.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 \left\{ \begin{array}{l} P_1 = P_1' \\ P_2 = P_2' \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho \infty g$$

از جمع دو معادله در راستای x و y $\rightarrow u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\rho \infty - \rho}{\rho} g$

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} = -\frac{1}{\rho} \frac{\rho \infty - \rho}{T \infty - T}$$

$$\frac{\rho \infty - \rho}{\rho} = \beta (T - T \infty)$$

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + g \beta (T - T \infty) & \text{معادله موستوم} \\ \nu \frac{\partial T}{\partial x} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} & \text{معادله انرژی} \end{cases}$$

معادلات موستوم و انرژی متغیر نیستند.

β ، g و $T - T \infty$ وجود داشته باشد.

اگر معادلات را بی بعد کنیم: $\bar{u} = \frac{u}{U_0}$ و $\bar{y} = \frac{y}{L}$ ، $\bar{x} = \frac{x}{L}$ ، $\bar{T} = \frac{T - T \infty}{T_w - T \infty}$

← برای بی بعد کردن یک سرعت فرض کنیم.

$$\bar{u} U_0 \frac{U_0 \delta \bar{u}}{L \delta \bar{x}} = \nu \frac{U_0 \delta^2 \bar{u}}{L^2 \delta \bar{y}^2} + g \beta (T_w - T \infty) \bar{T}$$

$$\bar{u} \frac{\delta \bar{u}}{\delta \bar{x}} = \frac{\nu}{U_0 L} \frac{\delta^2 \bar{u}}{\delta \bar{y}^2} + \frac{g \beta \Delta T L}{U_0^2} \bar{T}$$

← $\frac{1}{Re}$

۴۹

$$\frac{g\beta\Delta T L}{\nu^2} \cdot \frac{L^2}{L^2} \cdot \frac{\nu^2}{\nu^2} = \frac{g\beta\Delta T L^3}{\nu^2}$$

$$Gr = \frac{g\beta\Delta T L^3}{\nu}$$

$$\bar{u} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} = \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial y^2} + \frac{Gr}{Re^2} \bar{T}$$

Natural & Forced $\left(\frac{Gr}{Re^2} \right)$
 یعنی داشتن و نداشتن جایگاه آزاد $\frac{Gr}{Re^2}$

$\frac{Gr}{Re^2} = \begin{cases} \gg 1 & \text{Natural Convection: جایگاه آزاد غالب است} \\ \approx 1 & \text{همه موازنه} \\ \ll 1 & \text{Forced: جایگاه اجباری غالب است} \end{cases}$

$\frac{Gr}{Re^2}$ / $\frac{Gr}{\nu^2}$ (۱)

اگر معادله انرژی را به نظر بگیریم:

$$\bar{u} \frac{\partial \bar{T}}{\partial x} = \frac{1}{Re \cdot Pr} \frac{\partial^2 \bar{T}}{\partial y^2} \quad (I)$$

عدد نوسل: $Nu = - \frac{\partial \bar{T}}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (II) \quad \leftarrow h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y}}{T_w - T_\infty}$

یعنی Nu به معنی ضریب انتقال حرارت است


$\begin{cases} II \rightarrow Nu = f(\bar{T}) \\ I \rightarrow \bar{T} = f(\bar{u}, Re, Pr) \\ \bar{u} = f(Re, Gr) \end{cases} \rightarrow Nu = f[Re, Pr, Gr]$ وقتی هر دو موازنه را داریم

$\frac{Gr}{Re^2} \gg 1 \Rightarrow Nu = f[Gr, Pr]$
 $\approx 1 \Rightarrow Nu = f[Re, Pr, Gr]$
 $\ll 1 \Rightarrow Nu = f[Re, Pr]$

$$Gr = \frac{\rho \beta g \Delta T L^3}{\nu^2}$$

نیروهای شناوری
نیروهای ویسکوز

Gr نقش Re در بیرون آزاد دارد.



حالت :

- Natural -
- vertical plate -
- laminar -
- $T_w = cte$ -

روش Von-Karman :

حدس پروفایل سرعت و دما :

$$\frac{u}{u_x} = a + by + cy^2 + dy^3$$

$$T = a + by + cy^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y=0 \\ y=\delta \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} u=0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{g\beta\Delta T}{\nu} \end{array} \right.$$

x شروع از لبه پهن است.

برای شرط چهارم : از معادله هوشتم

$$u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + g\beta(T - T_\infty)$$

$$y=0 \left\{ \begin{array}{l} u=0 \\ y=0 \\ T=T_w \end{array} \right. \rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{-g\beta(T_w - T_\infty)}{\nu}$$

$$\frac{u}{u_x} = f \left[g, \beta, \Delta T, \nu, x \right] \times \frac{y}{\delta} \left[1 - \frac{y}{\delta} \right]^2$$

u_x طوری انتخاب می شود که این ضریب یک شود.

$$\frac{u}{u_x} = \frac{y}{\delta} \left(1 - \frac{y}{\delta} \right)^2$$

بنابراین پروفایل سرعت :

چون در $y=0$ و $y=\delta$ مندرجاً بنا بر این باید در این سرعت max باشد :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad \boxed{y_{max} = \frac{\delta}{3}}$$

د.

$$\begin{cases} T = a + by + cy^2 \\ y = 0 & T = T_w \\ y = \delta & T = T_\infty \\ y = \delta & \frac{\delta T}{\delta y} = 0 \end{cases}$$

باطل داریم:

$$\frac{T - T_\infty}{T_w - T_\infty} = \left[1 - \frac{y}{\delta}\right]^2$$

چون تغییرات دما با سرعت داریم که افتد با دما بیشتر.

$$= \frac{\delta}{\delta t}$$

۱) ۱ ✓
۲) ۱ < ۲
۳) ۱ > ۳
۴) بزرگتر Pr.

$$\frac{u}{u_x} = \frac{y}{\delta} \left[1 - \frac{y}{\delta} \right]^2$$

$$\frac{T - T_\infty}{T_w - T_\infty} = \left[1 - \frac{y}{\delta} \right]^2$$

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} |_{y=0}}{T_w - T_\infty} = \frac{-k [2] \left[-\frac{1}{\delta}\right] \left[1 - \frac{y}{\delta}\right]_{y=0} (T_w - T_\infty)}{T_w - T_\infty}$$


$$= \frac{2k}{\delta}$$

$$\rightarrow Nu = \frac{hx}{k} = a Gr_x^{1/4} \cdot Pr^n$$

$$\bar{h} = \frac{4}{3} h_{x=L}$$

جابجایی آزاد، جریان آرام، صفت قائم و دمای ثابت در دیواره.

$$Nu \sim x^n \rightarrow n = \frac{3}{4}$$



بنابراین دمای جابجایی آزاد هم:

* بعلاوه جابجایی در زمین زودتر از کوه ماه خنک می شود چون Gr در زمین بیشتر است.

در حالت: جابجایی آزاد، آرام، صفت قائم و شار حرارتی ثابت در دیواره.

$$Gr = \frac{g \beta (T_w - T_\infty) x^3}{\nu^2}$$

$$q'' = \frac{h (T_w - T_\infty)}{1}$$

$$q'' = cte$$

متغیر است

متغیر است T_w

* چون در طول صفت قائم لایه مرزی ثابت است

T_w تغییر می کند بین علاوه بر طول بادی های هونقطه را هم بدانیم بنابراین Gr برای حالت شار ثابت متناسب نیست بنابراین از روش اصلاحی استفاده می کنیم.

دانش $Gr^* = Gr \cdot Nu = \frac{g \beta \Delta T x^3}{\nu^2} \cdot \frac{hx}{k}$


$Gr^* = \frac{g \beta q'' x^4}{k \nu^2}$ حاصل ضرب $h \Delta T$ ثابت است.

Gr^* در جایی آزاد و در حالت شار ثابت استفاده می‌گردد.

$$Nu = a Gr^{*1/5} \cdot Pr^n$$

در حالت آزاد آرام، شار ثابت
صفحه قائم

$$\bar{h} = \frac{5}{4} h_{x=L}$$



حالت جایی آزاد، درجهم، صفحه قائم، شار ثابت.

$$Nu = a Gr^{1/3} \cdot Pr^m$$

$$\bar{h} = (1) h_{x=L}$$

حالت جایی آزاد، درجهم، صفحه قائم، شار ثابت.

$$Nu = a Gr^{*1/4} \cdot Pr^m$$

$$\bar{h} = h_{x=L}$$

* در بیان توسعه یافته درون لایه و این دو حالت $\bar{h} = h_{x=L}$


شروط همگام:

$$Ra = Gr \cdot Pr$$


در کارها Pr صغیر و Ra نزدیک Gr است پس برای رژیم جویان از Ra استفاده می‌کنیم.

$$Ra > 10^9$$

در کدام حالت صفحه گرم اولاً خنک می شود:



جابجایی آزاد در کره ها:



هوای ساکن

افتخاف دما کم باشد ← مکانیسم حرارت است.
اصتخاف دما زیاد است ← " جابجایی است "

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{1}{4k\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)} : \Delta T \text{ کم} \leftarrow \text{حرارت}$$

$$r_1 = R \quad (\text{دگواه (دور از کره)})$$

$$r_2 = r$$

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{1}{4k\pi} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)} = \frac{4k\pi r R \Delta T}{r - R}$$

$$q = \frac{kr}{(r-R)R} (4\pi R^2) \cdot \Delta T$$

$$h = \frac{kr}{(r-R)R} \rightarrow \frac{hR}{k} = \frac{r}{r-R}$$

$$\frac{hD}{k} = \boxed{Nu = \frac{2r}{r-R}}$$

$r \rightarrow \infty$


$$\boxed{Nu = 2}$$

اگر هوای اطراف کره به حرکت درآید: حرکت بصورت طبیعی باشد
 حرکت اجباری


$$Nu = 2 + \begin{cases} a Gr^n \cdot Pr^m & \text{جابجایی طبیعی} \\ a \cdot Re^n \cdot Pr^m & \text{حرکت سیال اطراف اجباری باشد} \end{cases}$$

در پدیده کناره‌ها هم باشند ممکن است Sh یا Nu یکداز Pr باشد.

جهت جریان در اطراف بزره در تابستان و زمستان:




دمای بیرون بیشتر از داخل



* در زمستان تابستان شبانه برای هوای بیرون سطح گرم است و برای هوای داخل یک سطح سرد
 فعال در فصل بیشتر از بیرون

* اگر در تابستان و زمستان دما در اتاق 20 باشد چون پرت حرارت از اتاق در زمستان از داخل به بیرون است و در تابستان برعکس بنابراین احساس سرما در زمستان بیشتر است.
 حاصل ضرب $U A \Delta T$ تعیین کننده دما در سرما و گرما است.



حباب‌های هوای گرم و سرد با هم مخلوط نمی‌شوند در تابستان
 پناز در در یک شدن جسمی مثل یک کمان هوای گرم
 حرکت نماند و در تابستان هوای سرد

Forced

$$Nu = f(Re, Pr)$$

$$\delta = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\delta_t}{\delta} = Pr^{-1/3}$$

$$y=0 \left| \begin{array}{l} u=0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} T = T_w \\ \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \end{array}$$

$$y=\delta \left| \begin{array}{l} u = u_\infty \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} T = T_\infty \\ \frac{\partial T}{\partial y} = 0 \end{array}$$

$$h = \frac{3k}{2\delta_t}$$

$$\bar{h} = 2h_{x=L} \quad \text{آرام - آرام}$$

$$h \sim \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \text{آرام - آرام}$$

$$T_w \sim \sqrt{x} \quad \text{آرام - آرام}$$

$$\overline{T_w - T_\infty} = \frac{2}{3} (T_w - T_\infty)_{x=L}$$


$$St, Pr^{2/3} = \frac{C_F}{2}$$

آنتالپی رینولدز کابرن

(همواره از آرام به آرام)

صورت آرام فرسایش $\rightarrow Nu = f(Re)$

صورت آرام : $\bar{h} = \frac{5}{4} h_{x=L}, h \sim \frac{1}{x^{1/5}}$







در

اول

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{X \rho D^2 h}{D} &= 0.05 Re D \\ \frac{\delta u}{\delta x} &= 0 \quad \text{شرط توسعه یافتگی} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{X \rho D^2 t}{D} &= 0.05 Re Pr \\ \frac{\delta}{\delta x} \left[\frac{T_s - T}{T_s - T_m} \right] &= 0 \quad \text{شرط توسعه یافتگی} \end{aligned} \right.$$



آزاد

$$Nu = F [Gr, Pr]$$

$\frac{Gr}{Re^2}$

- آزاد
- معیار مقایسه هم و آزاد: درم ان
- ← لایه

$$Gr = \frac{g \beta \Delta T L^3}{\nu^2}$$

$y=0 \mid \begin{cases} u=0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{g \beta \Delta T}{\nu} \neq 0 \end{cases}$

$y=\delta \mid \begin{cases} u=0 \text{ (م)} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$

Gr : همان نقش Re
 Pe : " " : Ra

$$\frac{u}{u_x} = \frac{y}{\delta} \left[1 - \frac{y}{\delta} \right]^2$$

$$y_{max} = \frac{\delta}{3}$$

$$\frac{\delta^+}{\delta} = 1 \quad \text{معمولاً (مستند از Pr)}$$

$\bar{h} = \frac{4}{3} h_{x=L}$	\circ	$Nu \sim Gr^{1/4}$	آرام-آزاد (مشابه)
" = $\frac{1}{3}$ "	"	$\sim Gr^{1/3}$	" " (هم)
" = $\frac{5}{4}$ "	"	$\sim Gr^{1/5}$	آرام-آزاد (مشابه)
" = $\frac{1}{4}$ "	"	$\sim Gr^{1/4}$	" " (هم)

در شرایط از Gr^* اصلی استفاده می شود.

$$Gr^* = Gr \cdot Nu = \frac{g \beta q'' L^4}{k \nu^2}$$

ملاحظات

$$g \rightarrow g \sin \theta < g$$

x ↓	$T_1 > T_2$	T_1	$T_1 < T_2$
	Conduction		Convection
	$\frac{\partial T}{\partial x} < 0$	$\frac{\partial \rho}{\partial x} > 0$	$\frac{\partial T}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial \rho}{\partial x} < 0$
		T_2	

$$Nu = 2 + \begin{cases} a Gr^m Pr^n \\ a Re^m Pr^n \end{cases}$$

↓
معادلات

۵۵

Radiation : تابش انواع الکترومغناطیس که با سرعت نور پیمایند. سطح زمین از انتقال حرارت که به محیط مادی نیاز ندارد.

$c = \lambda \nu$
 سرعت نور
 طول موج

$$U_{\lambda} = \frac{8\pi h \lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{\lambda T} - 1}}$$
 چگالی انرژی در طول موج در واحد طول موج
 $\frac{J}{m^3 \cdot m}$

از فرودینامیک آماری ←


ثابت پلانک: $h = 6.62 \times 10^{-24} \frac{J}{s}$
 ثابت بولتزمن: $k = 1.38 \times 10^{-23} \frac{J}{mol \cdot K}$

$$E_{b\lambda} = \frac{U_{\lambda} C}{4}$$
 قانون پلانک:

که توان گسیل یک جسم سیاه

$\frac{W}{m^2 \cdot m}$
 دو اصطلاح معنی
 دوطرفه ما که در طول موج

$$E_{b\lambda} = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{C_2}{\lambda T} - 1}}$$



* در هر دمای طول موجی وجود دارد که در آن طول موج حداکثر تابش را داریم.
 * هر چه این دما زیاد شود طول موج max کمتر شود.

← قانون وین: $\lambda_{max} \cdot T = 2897.6 \mu \cdot K$

بنابر در هر طول موج تابش داریم بنابراین E_b (توان گسیل جسم سیاه):

$$E_b = \int_0^{\infty} E_{b\lambda} d\lambda$$

$$E_b = \sigma T^4$$

قانون استیفن بولتزمن: تابش کلی فقط تابعی از دماست.

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$
 ثابت استیفن بولتزمن


خصوصیت مناسب بتواند به ازای مطلق خود انرژی گسیب می کند.

اصنام کسری از E_b را گسیب می کنند : Emissivity : ϵ ضریب گسیب

$$\epsilon = \frac{E}{E_b}$$

$$0 < \epsilon < 1$$

اصنام سیاه $\epsilon \rightarrow 1$
اصنام آبی $\epsilon \rightarrow 0$




$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

* ϵ حفظم دارن و α , ρ و τ حفظم دارن در مقابل تابش گسیب

$$\alpha = \epsilon$$

* برای اکثر اصنام α و ϵ متناسب هستند یعنی ϵ یا α ماده α یا ϵ و ϵ حفظم دارن تابش و α حفظم رفتن تابش است.

۵۶



چرا عامل باعث می شود Q ببدل کمتر از
 $\propto T_1^4 - \propto T_2^4$ نت.

حد اکثر تبادل
 ممکنه نت.




$$Q = \frac{\propto (T_1^4 - T_2^4)}{R \text{ مقاومت}}$$


* نحوه مقاومت
 ← نحوه قرار گرفتن سطح نسبت به هم: مقاومت فضایی
 ← بررسی به بودن سطح: مقاومت سطحی

مقاومت فضایی:

ضریب شکل: F_{ij} : کسری از تابش که سطح از آن ترک کرده و بر سطح j
 فرود می آید.
 (بسته به وضعیت و در گرفتن صورت)

* اگر دو صفحه متوازی داشته باشند تمام تابش که به سطح از آن ترک
 می کرد به سطح دوم می رسد.





$$F_{12} = 1$$

حجم یک دهن سطح دو :

روابط میان ضرایب شکل :

$n =$ عدد سطح
 $n^2 =$ عدد ضرایب شکل

$$\begin{matrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} & \dots & F_{1n} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} & \dots & F_{2n} \\ \vdots & & & & \\ F_{n1} & F_{n2} & \dots & \dots & F_{nn} \end{matrix}$$

$$F_{11} + F_{12} + F_{13} + \dots + F_{1n} = 1$$

$\sum F_{ij} = 1$ (برای هر سطح) \rightarrow معادله بستگی آید

$$A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$$

تعداد معادلات: $\binom{n}{2}$

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{جمع روابط} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$


عدد ضرایب شکل به طریق
 غیر از حل معادلات با بر معادلات
 شوند $= n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

$$n = 3$$

$$n^2 = 9$$

$$\text{عدد معادلات} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$$


$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{3 \times 2}{2} = 3$$



مثال :

$$F_{11} = F_{22} = F_{33} = 0$$

δV



مشال:

$$\begin{matrix} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} F_{11} + F_{12} = 1 \\ F_{21} + F_{22} = 1 \\ A_1 F_{12} = A_2 F_{21} \rightarrow F_{21} = \frac{A_1}{A_2} = \left[\frac{r}{R}\right]^2 \\ F_{11} = 0 \end{cases} \rightarrow \boxed{F_{12} = 1}$$

$$\rightarrow F_{22} = 1 - \frac{A_1}{A_2}$$

$$F_{22} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

مشال: ضرب شکل نیوز (1) و (2) در هم




$F_{12} = ?$

$$\begin{aligned} F_{11} + F_{12} &= 1 \\ F_{21} + F_{22} &= 1 \rightarrow F_{21} = 1 \end{aligned}$$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} = \frac{1}{2}$$

مشال:



$F_{41} = 0.04$

$F_{13} = ?$

$F_{13} = ?$ در دو مورد دارد ← در نظر بگیرد
 $\sum F_{ij}$

$$F_{13} = 1 - [F_{11} + F_{12} + F_{14}]$$

$$F_{13} = \frac{A_3}{A_1} F_{31}$$

$$\rightarrow F_{14} = \frac{A_4}{A_1} F_{41}$$

$$F_{14} = \left[\frac{4}{2}\right]^2 \times 0.04 = 0.16$$

$$\rightarrow F_{13} = 1 - 0.16 = 0.84$$


حالت پاره بین دو سطح

$$Q = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{1/A_1 F_{12}}$$

مقاومت فضایی تابش

$$R = \frac{1}{A_1 F_{12}}$$

تابش بین اجسام غیر سیاه : (مقاومت سطحی)



G : رادیوسیت

J : تابش دهی

G : میزان وارده که به طریق تابش وارد سطح می گردد. (میزان وارده وارده شده بر واحد سطح)

J : میزان انرژی که به طریق تابش از واحد سطح خارج می گردد.

برای J دو منبع داریم : (۱) بخشی از تابش منعکس می گردد ρG
 (۲) هوسبب در هوسبب هوسبب هوسبب انرژی گسیل می یابند ϵF_b

خالص انرژی که به طریق تابش سطح را ترک می کند. (در واحد سطح)

$$Q_{net} = J - G$$

$$J = \rho G + \epsilon F_b$$

$$\rho = 1 - (\alpha + \tau)$$

* اگر اجسام $\tau = 0$ (بجز اجسام شفاف، شیشه) (محدود شده به گونه ای که در آن است)

* در اکثر اجسام $\alpha = \epsilon$

$$\rightarrow \rho = 1 - \alpha = 1 - \epsilon$$

هوسبب خاکستری : هوسبب که ϵ مستقل از λ (طول موج) است.
 یعنی هوسبب گسیل تک فام (تک رنگ) است.

۵۸

$$J = \rho G + \epsilon E_b \quad \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow J = (1 - \epsilon)G + \epsilon E_b \\ \rho = 1 - \alpha = 1 - \epsilon \end{array} \right.$$

$$\rightarrow G = \frac{J - \epsilon E_b}{1 - \epsilon}$$

$$\frac{Q_{net}}{A} = \frac{E_b - J}{\frac{1 - \epsilon}{\epsilon}}$$

$$\rightarrow Q = \frac{E_b - J}{\frac{1 - \epsilon}{\epsilon A}}$$


$\frac{1 - \epsilon}{\epsilon A}$: مقاومت سطحی جسم (نشان از غیر سیاه بودن سطح)

$$\frac{1 - \epsilon}{\epsilon A} = R$$


$$\epsilon \rightarrow 1 \rightarrow R \rightarrow 0$$

بنابراین سطح فداکن جای را با سطوح آینه‌ای می‌سازند: $\epsilon \rightarrow 0$

$$R \rightarrow \infty$$



در فضاء هوریت و بی‌بی‌بی نداریم، تشعشع باقی می‌ماند که با آینه‌ای سطحش طوط $\epsilon \rightarrow 0$
یعنی سطوح آینه‌ای عایق تابش هستند $R \rightarrow \infty$



هر سطح یک مقاومت سطح دارد (در مقاومت) و یک مقاومت فضایی هم داریم.

$$Q = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1 - \epsilon_1}{\epsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 A_2}}$$

ساختار آینه‌ای (در)

$$\frac{Q}{A} = \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

تابش بین دو جسم
سیاه
نازادور

حالت 1

$$\begin{aligned} A_1 &= A_2 \\ F_{12} &= 1 \\ \epsilon_1 &= \epsilon_2 = 1 \end{aligned}$$

$$\frac{Q}{A} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{2}{\epsilon} - 1}$$

$$\neq \sigma \epsilon (T_1^4 - T_2^4)$$

حالت 2

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= \epsilon_2 = \epsilon \\ A_1 &= A_2 \\ F_{12} &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{Q}{A} = \sigma \epsilon (T_1^4 - T_2^4)$$

تابش میان
بین مع سیاه و غیر سیاه
که حدیگه را کاملأً ببینند.

حالت 3

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= 1 \\ \epsilon_2 &= 1 \\ F_{12} &= 1 \\ A_1 &= A_2 \end{aligned}$$

$$\frac{Q}{A} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$


حالت 4

$$\begin{aligned} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ F_{12} &= 1 \\ A_1 &= A_2 \end{aligned}$$

89


ساده‌های صراحتی

حالت اول



چند نکته: انتقال اشعه در سطح مشعشع اگر بین دو سطح، یعنی دو سطح قرمز رنگ:

حالت دوم



$$Q_1 = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{R_1}, \quad Q_2 = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{R_2}$$

اگر $\epsilon_3 = \epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon$ (صفحات هم جنس)

و $A_3 = A_1 = A_2 = A$

و $F_{12} = F_{13} = F_{23} = 1$

$$\left. \frac{Q_{\#}}{A} \right|_1 = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{2}{\epsilon} - 1}$$

حالت اول:

بنابراین $R_1 = \frac{2}{\epsilon} - 1$



در حالت دوم:

بنابراین $R_2 = 2 \left(\frac{2}{\epsilon} - 1 \right)$

بنابراین $R_3 = 3 \left(\frac{2}{\epsilon} - 1 \right)$

بنابراین $R = (n+1) \left(\frac{2}{\epsilon} - 1 \right)$

حالت اول



میانگین دما T_3 مانند حالت هر دو سطح بین هر دو نقطه از طول نوشته:

$$T_3 = \sqrt{\frac{T_1^4 + T_2^4}{2}}$$

$$\leftarrow \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{2 \left(\frac{2}{\epsilon} - 1 \right)} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_3^4)}{\frac{2}{\epsilon} - 1}$$



$$R_{\text{بدون}} = (n+1) R_{\text{با}} \quad \text{بدون} \quad \text{با}$$

$$Q_{\text{بدون}} = \frac{1}{n+1} Q_{\text{با}}$$

با فرض گفته شده ←

بدره گلی نه:

شیشه کمر خیز تا شش عبوری در طول موج کوتاه زیاد و در طول موج کوتاه کم است.



$$\lambda_{\text{max}} T = 2897.6 \mu\text{m} \cdot \text{K}$$

تا شش رسیده از نور شش با طول موج کم است از شیشه عبور می کند.

ولی همیشه در فضا گلی نه دریا کم و λ_{mm} زیاد است که همه شیشه برای این طول موج ها کدر است بنابراین ورودی زیاد و خروجی کم بنابراین انباشت انرژی داریم.

* علت انباشت:


طول موج کوتاه و α کم و χ کم
 طول موج بلند و α کم و χ زیاد

چون همین برای زمین همان شیشه برای سطح زمین را دارد.

بنابراین در غیر فصلی مانند فصل شفاف عبور دهنده است.

* ترموکوپل در محیطی که h بیشتر دارد (خطای کمتر دارد) (سخت با آن $Re \uparrow$ و ...)

* مقاومت تابشی باید زیاد شود بخاطر جمله $\epsilon \epsilon (T_e^4 - T_s^4)$
 هیچ $\epsilon \uparrow$ (صمغ آینه ای، براق تر) خطای اندازه گیری کمتر است
 و این تنها راه نیست. راه دیگر گذشتن سربین ترموکوپل و دیواره.



دهای محیطی تا آب بخیزند.
 ممکن است T_{∞} بالاتر از منو باشد:

$$h(T_{\infty} - T_{ice}) = \epsilon \epsilon (T_{ice}^4 - T_{sky}^4)$$

در هوای صاف و $T_{sky} > T_{ice}$ یعنی هم مستقیم است + بنابراین T_{∞} می شود از
 T_{ice} آب سرد بوده و آب بخیزد (مثلاً 3 یا 4)
 حل در هوای ابری صفاً باید در همان T_{∞} زیر منو باشد.
 * در هوای صاف بدین تشعشع اصلاً سربهای بیشتر میکنند.

$$h(T_{\infty} - T_{ice}) = \epsilon \epsilon (T_{ice}^4 - T_{sky}^4)$$

\downarrow \downarrow \downarrow
 10 273 33

* ترموکوپل سری برای دقت
 و موازی برای متوسط گیری در بلندیم.

Heat Exchanger


مدلهای وارثی :

- ⇒ Parallel Flow
- ⇐ Counter "
- ↑ Cross "

تقسیم بندی از حیث الگوی جریان


تقسیم بندی از حیث ساختار مدل :

- Double Pipe (1)
- Shell & Tube (2)




قبل از طراحی منظور افت فشار، ریند، ریند منی (در صورت لزوم) و مویزها در نظر گرفته می شود.

افت فشار ← عیب : افت رانندگی به بیرون و کمپرسور حول h با افزایش می دهد.
 ریند ← u و A را زیاد می کند.




$$Pitch = 1 \frac{1}{4} O.D.$$

مدل (Triangle)




آرایش مربعی :



Squar

افت فشار، ریند، ریند، اما (ریند خاصیت ریند را می دهد) با شد آرایش و پس رانندگی بیشتر می گردد.




Pass لونه

Pass لونه

مدل 1-2

دره بین لونه

دره Pass لونه



مدل 2-4 :

عدد پید Pass کردن لوله :

قابلیت قبول پورن ابعاد هیدرولیک

در Pass لوله هیچ اثری بر ضریب جرم انتقال حرارت ندارد

لازمی به تعداد Pass h_o و h_i ندارد

عدد پید Pass کردن یونته :

تغییراتی در Pass یونته جریان را به حالت Counter Flow

تبدیل کرده و ضریب تصحیح را افزایش می دهد

(F)

شرط طراحی هیدرولیک : $F > 0.8$

زمانی از F استفاده می کنیم که جریان خالص در Counter نباشد

مثل مدل 2-4 که در حالت آن داده شده

$$Q = U A F LMTD$$

در طولی اول Pass - یونته می کنیم با توجه به دماها F را حساب می کنیم اگر $F > 0.8$ قابل قبول است اگر $F < 0.8$ باید A زیاد باشد بنابراین تعداد یونته را زیاد می کنیم

فاصله بین برف : Battle spacing

کاهش Battle spacing ΔP ↑

× هج دو توی یک هیدرولیک طولی می کنند


kettle Type (۱۳)

جزئیات : Compact Heat Exchanger (۱۴)

در این نوع


در هر دو طرف

مانند Air cooler



۵ تفاوت جودار :

۲۲ در صورت در نظر گرفتن



$$U = \frac{1}{RA} = \frac{1}{\left[\frac{1}{h_i A_i} + \frac{R_{f_i}}{A_i} + \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2kNL} + \frac{R_{f_o}}{A_o} + \frac{1}{h_o A_o} \right] A_o}$$

$$R_f = \frac{1}{u_{گرم}} - \frac{1}{u_{سرد}}$$

$R_f =$: مقدار ضریب انتقال حرارت در هر دو طرف (مقدار ضریب انتقال حرارت در هر دو طرف است) ، (مقدار ضریب انتقال حرارت در هر دو طرف است)

معادلات مبدل‌های جارت :

(۱) روش LMTD

(۲) روش ϵ -NTU

$$q = m_c C_{pc} (T_{co} - T_{ci}) = m_c \lambda_c$$

رای جابت
تغییر فاز

$$q = m_h C_{ph} (T_{hi} - T_{ho}) = m_h \lambda_h$$

* روش دوم براس روش اول

فرض : مبدل بدون پرت جارت دور با هم با ابعاد دقیق است

$$m C_p = C_h \rightarrow \text{سردتر}$$

$$m C_p = C_c \rightarrow \text{گرم‌تر}$$

$$\frac{T_c}{T_h} \frac{dA}{dA}$$

$$dq = -C_h dT_h$$

$$= C_c dT_c$$

$$= u(dA) \Delta T$$

$$\Delta T = T_h - T_c$$

$$\Delta T = T_h - T_c$$

$$d(\Delta T) = dT_h - dT_c$$

$$d(\Delta T) = -\frac{dq}{C_h} - \frac{dq}{C_c}$$

$$d(\Delta T) = -dq \left[\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right]$$

$$d(\Delta T) = -u(dA) \Delta T \left[\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right]$$

$$\int_{\Delta T_i}^{\Delta T_o} \frac{d(\Delta T)}{\Delta T} = -\int_A u \left[\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right] dA$$

① روش LMTD : مبدل‌های جارت ثابت است

② ظرفیت‌های گرمایی یکسان به گونه‌ای که مبدل‌های جارت ثابت است

است

۴۴

Parallel flow ۰۰

$$\ln \frac{T_{ho} - T_{co}}{T_{hi} - T_{ci}} = -u \left[\frac{1}{C_h} - \frac{1}{C_c} \right] A \quad (* \text{Not used})$$

$$\rightarrow \ln \frac{T_{ho} - T_{co}}{T_{hi} - T_{ci}} = -u \left[\frac{T_{hi} - T_{ho}}{Q} + \frac{T_{co} - T_{ci}}{Q} \right] A: \text{مربوط به}$$

$$\rightarrow Q = UA \frac{(T_{ho} - T_{co}) - (T_{hi} - T_{ci})}{\ln \left[\frac{T_{ho} - T_{co}}{T_{hi} - T_{ci}} \right]}$$



$$\rightarrow Q = UA \text{ LMTD}$$

• متوسّط حساب شده در صورتی که LMTD
• در صورتی که LMTD متوسّط است: Counter


$$\text{LMTD}_{CF} \geq \text{LMTD}_{\text{Parallel Flow}}$$

(counter) Flow

حالات و برای زمانیکه است که یک از طرفین تغییر فاز دهد



مثال ۱:



مثال ۲:

بنابراین دماقت Q یک در جریان

$$A_{\text{Parallel Flow}} \cdot \text{LMTD}_{\text{Parallel Flow}} = A_{\text{Counter Flow}} \cdot \text{LMTD}_{\text{Counter Flow}}$$


U : یعنی به آنوی جریان ندارد.

$$\frac{A_{PF}}{A_{CF}} = \frac{\text{LMTD}_{CF}}{\text{LMTD}_{PF}} \geq 1$$

در سطح یک Q و همد Counter بیشتر از Parallel است.


اگر دمای همد نتوان گفت جریان دقیقاً Counter است یا Co. در این صورت معادله را تصحیح می کنند:

$$Q = U \cdot A \cdot F \cdot \text{LMTD}$$



F : نرخ نسبی بزرگ به حالت Counter
راهنمای ساز.


F : نرخ تصحیح.




$$R, P = f [T_{ci}, T_{co}, T_{hi}, T_{ho}]$$

توجه: عدد Pass پویته زیاد شود F بیشتر رود.
* در همد جوشش و عطش $F=1$ است. (بدر F ارتباطی به نوع همد ندارد).

۴۴



دستی های توزیع دما در مبدل های جریان :



مبدل Counter که mC_p دو سویه برابر است. k و A خط راست است فقط در نقاط موازیه

ظروف دما
تقریباً هموزنه:

$$T_{hi} - T_{co} = T_{ho} - T_{ci}$$





$$\Rightarrow T_{hi} - T_{ho} = T_{co} - T_{ci}$$

$$\Delta T_h = \Delta T_c$$


$$\Rightarrow \frac{q}{C_h} = \frac{q}{C_c}$$

$$\Rightarrow C_h = C_c$$


گذرنه (مکانی)



مایع سرد به کار رفته
تبدیل شده و گشتی از مبدل
نقش جوشش آوردار



پارالل و برعکس
 Counter Flow
 Flow



سرد و گرم شدن

$$\epsilon = \frac{NUTU}{1 + NUTU}$$

این حد : \min می باشد که حاصل ضرب در این زینت کما صاف باشد

ΔT_{max} : ΔT_{max} : $T_{hi} - T_{ci}$: ΔT_{max} : $T_{hi} - T_{ci}$

q_{max} : $C_{min} (T_{hi} - T_{ci})$: q_{max} : $C_{min} (T_{hi} - T_{ci})$

$\epsilon = \frac{q}{q_{max}}$: ϵ : (زینت) : ϵ

$\epsilon = \frac{\Delta T_{min}}{\Delta T_{max}}$: $\epsilon = \frac{C_c \Delta T_c}{C_{min} \Delta T_{max}} = \frac{\Delta T_c}{\Delta T_{max}} = \frac{T_{co} - T_{ci}}{T_{hi} - T_{ci}}$

$\epsilon = \frac{\Delta T_{min}}{\Delta T_{max}}$: $\epsilon = \frac{\Delta T_h}{\Delta T_{max}} = \frac{T_{hi} - T_{ho}}{T_{hi} - T_{ci}}$: ΔT_{min} : ΔT_{max}

$\epsilon = \frac{\Delta T_{min}}{\Delta T_{max}}$: ΔT_{max} : ΔT_{min} : ΔT_{max}

۴۵

$$\ln \frac{T_{h0} - T_{c0}}{T_{hi} - T_{ci}} = -UA \left[\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right] \quad \text{از معادله *}$$

برای Parallel :

$$= - \frac{UA}{C_{min}} \left[1 + \frac{C_{min}}{C_{max}} \right]$$

$$\frac{UA}{C_{min}} = NTU \quad \text{قدرت‌های انتقال$$

$$UA = \frac{q}{LMTD} \quad \text{و} \quad C_{min} = \frac{q}{\Delta T_{min}} \quad (\text{سین در مین})$$

$$\rightarrow \frac{UA}{C_{min}} = \frac{\Delta T_{min}}{LMTD}$$

NTU عبارت است از نسبت تفاوت دما سین در مین به متوسط اختلاف دما در سین در مین
 = تغییرات دما سین در مین به متوسط تغییرات دما سین در مین در سین در مین
 باشد.

$$\frac{C_{min}}{C_{max}} = C_r$$

فرض کنیم $C_{min} < C_{max}$

$$\frac{T_{h0} - T_{c0}}{T_{hi} - T_{ci}} = \exp \left[-NTU(1 + C_r) \right]$$

در صورتی که $C_{min} > C_{max}$:

$$\frac{T_{h0} - T_{c0}}{T_{hi} - T_{ci}} = \frac{T_{h0} - T_{hi} + T_{hi} - T_{c0}}{T_{hi} - T_{ci}} = \frac{T_{h0} - T_{hi} + T_{hi} - T_{ci} - C_r(T_{hi} - T_{h0})}{T_{hi} - T_{ci}}$$

فرض: سین در مین C_{min}

$$C_h (T_{hi} - T_{h0}) = C_c (T_{c0} - T_{ci})$$

$$T_{c0} = C_r (T_{hi} - T_{h0}) + T_{ci}$$

$$= -\epsilon + 1 - \epsilon C_r$$

$$\rightarrow \frac{T_{h0} - T_{c0}}{T_{hi} - T_{ci}} = - (1 + C_r) \epsilon + 1$$

$$\epsilon = \frac{1 - \exp[-NTU](1 + Cr)}{1 + Cr}$$
 برای مبدل Co-current
 در سردترین نقطه

$$\epsilon = \frac{T_{hi} - T_{ho}}{T_{hi} - T_{ci}}$$

$$\epsilon = \frac{T_{co} - T_{ci}}{T_{hi} - T_{ci}}$$

در ϵ سه دما مشخص دارد LMTD چهار دما دارد.
 بنابراین تعداد دمای معلوم کمتر از آن از روش ϵ -NTU عبور دلدرد.
 برای هر مبدل ϵ -NTU داریم.

نبره در rating بکار می رود.

اگر دمای سرد را داشته باشیم دمای سوم را از ϵ بدست آورده
 و از موازنه انرژی دمای چهارم بدست می آید.

دماهای چگالش و جوشش:

$q = C_p \Delta T$
 برای مبدل تغییر فاز ظرفیت گرمایی را صاف در نظر می گیریم.

یعنی هم دما در مبدل تغییر فاز min است.

(مبدلی که تغییر فاز من (هد مبدل C_{min})).

$$Cr = \frac{C_{min}}{C_{max}} = 0$$
 در مبدل با تغییر فاز

$$\epsilon = 1 - e^{-NTU}$$
 برای مبدل با تغییر فاز

در تمام ϵ -NTU صرف نظر از نوع مبدل برای
 (مبدل) مبدل با تغییر فاز.

کدام سیال لوله کدام یونته ؟

۱ سیال ویکوز داخل یونته .

۲ سیال فورنده دلفن لوله .

۳ سیال ریبون را دلفن لوله .

۴ سیال سه، آنتیگر دلفن لوله .

۵ سیال گرم ← هدف: گرم کردن سیال سرد ← گرم وارد لوله .

← هدف: سرد کردن سیال گرم ← گرم وارد یونته .

۶ سیال با فشار بالا: تحمل فشار دلفن لوله چون تحمل فشار ریبون بیشتر است .