



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مکانیک


جزوه درس:

کنترل اتوماتیک

استاد: دکتر سعید بهبهانی

دانشجو: مهندس علی نصر

نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۲



بهره یک حلقه حاصل ضرب تمام ترنسیتانس های موجود در روی شاخه ای تشکیل دهنده یک حلقه
 حلقه: هر مسیر بسته ای که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسیم و از هیچ نقطه ای بیش از یک بار عبور نکرده باشیم
 مسیر: رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر بدون تشکیل یک حلقه بسته و بدون قطع یا عبور مجدد از نقطه ای

تابع تبدیل = صورت / مخرج

صورت تابع تبدیل: تمامی مسیرهای رفت از ورودی تعیین شده به خروجی تعیین شده

مخرج در صورت وجود حلقه مستقل از مسیر: در صورت تابع تبدیل در جلوی آن مسیر عبارت زیر را می نویسیم

1. حاصلضرب حلقه ای هر چه بر مستقل از مسیر 2. حاصلضرب حلقه ای دو به دو مستقل از مسیر 3. تمام حلقه ای مستقل از این مسیر 4.

مخرج تابع تبدیل: 1 - حاصلضرب بهره های تمام ترکیب دو حلقه مستقل 2 + حلقه های 3 - 1

بهره فالس یک حلقه: حاصلضرب تمام ترنسیتانس های یک حلقه با علامت آن اگر کنارشان

حلقه ای خاص: تعدادی حلقه (که حتماً مستقل از مسیر هستند) در داخل مسیر مانند یا به اصطلاح بدون هیچ برخوردی با این

حلقه از ورودی به خروجی

* می توان از گره های مختلف در سیستم مسیر خارج کرد. تا وارد کردن یک ورودی جدید می معنی است

تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم $G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ $m \leq n$ $G(s) = \frac{B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + B_0}{s^n + A_{n-1} s^{n-1} + \dots + A_1 s + A_0}$

* برای اینکه مشتق نام پاسخ پله سیستم در $t=0^+$ صفر باشد باید $m < n$ باشد

تابع ناهم: تابعی که درجه صورت از مخرج بزرگتر باشد

تابع هم: تابعی که درجه صورت و مخرج برابر باشد

تابع کیده آهسته: تابعی که درجه صورت از مخرج کوچکتر است.

تابع تبدیل سیستم حلقه بسته یا فنیک واحد

$G_c(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{B(s)}{A(s)+B(s)}$

* واضح است که صفای سیستم حلقه بسته همان صفای سیستم حلقه باز است

دلی قطبهای حلقه بسته بیشتر از $A(s)+B(s)$ می باشد که با ریشه های $A(s)$ متفاوت است

سیستم کنترل مدار باز (حلقه باز) ۱- سادگی ۲- هزینه کم ۳- وقت کم یا متوسط ۴- حساسیت زیاد نسبت به نویز ۵- پاسخ آهسته

سیستم کنترل حلقه بسته ۱- وقت زیاد ۲- پاسخ سریع ۳- استقلال نسبی از شرایط محیط و نویز ۴- پیوستگی و هزینه زیاد

* افزایش تعداد قطب در تابع تبدیل حلقه باز به معنی کاهش پایداری سیستم است

نقاط عادی: نقاطی از منحنی منتقل s که در آن نقاط تابع تبدیل $G(s)$ تکلیلی باشد

نقاط تکین Singular Point: نقاطی که تابع تبدیل $G(s)$ نامتعین است

قطب P Pole نقاطی که در آن تابع تبدیل $G(s)$ با مشتقات آن به سمت بی نهایت میل کند

صفر Z zero نقاطی که در آن تابع تبدیل $G(s)$ مقدار صفر اختیار کند افزودن صفر تابع تبدیل حلقه بسته را کاهش می دهد

مرتبه قطب: مقدار n که به ازای آن برای اولین بار $G(s)$ در $(s-p_0)^n$ متناهی شود
به قطب مرتبه اول را قطب ساده می نامند

* در صورتی که قطب سیستم به صورت $a \pm j\omega$ باشد باید معادله آن به صورت $s^2 - 2as + (a^2 + \omega^2)$ باشد

* اضافه شدن صفر باعث پایداری بیشتر و اضافه شدن قطب باعث پایداری کمتر می شود (پسواره)

* با پیچ جبرانه از پیچ باری مانع توان صفر را پدیدار کرد و سیستم حلقه بسته با فیدبک منفی واحد با افزایش بهره حلقه باز حتماً ناپایدار می شود

* سیستم تأخیر دار را می توان با سیستم های مرتبه اول تا یک صفر ناپایدار تقریب زد

نوع سیستم اگر تابع تبدیل حلقه باز سیستمی $G(s).H(s) = \frac{K(T_1s+1)(T_2s+1)\dots(T_Ns+1)}{s^N(T_1s+1)\dots(T_p s+1)}$ توان N در عبارت s نمایانگه


نوع سیستم است و بالا بردن نوع سیستم، دقت بالا، خطای ماندگار کمتر و احتمال ناپایداری را به همراه دارد

* نوع سیستم را از ورودی تابع تبدیل حلقه باز و مرتبه سیستم را از ورودی تابع تبدیل حلقه بسته تعیین می کنیم

E_{ss} : خطای حالت ماندگار یا خطای عمل کننده یا سیگنال خطا در حالت تعادل و ماندگار سیستم است



$$E_{ss}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{R(s)}{1 + G(s).H(s)}$$



خروجی = وضعیت تغییرات خروجی = سرعت تغییرات سرعت = شتاب

خطای حالت ماندگار کمتر E_{ss} = پایداری کمتر (دقت سیستم با افزایش نوع سیستم بالاتری رود)

سیگنال خطا: اختلاف بین سیگنال ورودی و سیگنال فیدبک

ضریب خطای تعادل وضعیت اوقتی $K_p = G(0).H(0)$
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s}}{1 + G_p H} = \frac{1}{1 + K_p}$$

- برای سیستم نوع صفر و با فرض ورودی پله با افزایش بهره K خطای حالت ماندگار کمتر می شود (به شرطی که افزایش K سیستم را ناپایدار نکند)

- برای سیستم نوع 1 و بالاتر، برای ورودی پله هیچ خطایی ندارد

ضریب خطای تعادل سرعت K_v
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s^2}}{1 + G(s).H(s)} = \frac{1}{s G(0).H(0)} = \frac{1}{K_v}$$

- سیستم نوع صفر در حالت تعادل قادر نیست ورودی تابع سرعت را دنبال کند

- در سیستم نوع 1 و ورودی تابع سرعت (شیب) را با مقدار خطای ثابتی در حالت تعادل تعقیب می کند. در این

حالت « سرعت » در ورودی و خروجی در وضعیت تعادل یکی بوده ولی بین « وضعیت » ورودی و خروجی خطایی

وجود دارد که با بهر K نسبت عکس دارد

هر چه مقدار بهره زیادتر شود خطا کمتر است

سیستم نوع ۲ و بالاتر برای ورودی شیب هیچ خطایی ندارد از منظر پایداری نباید غافل شد

ضریب خطای تعادل K_a
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \times \frac{1}{s^2}}{1 + G(s) \cdot H(s)} = \frac{1}{s^2 G(0) \cdot H(0)} = \frac{1}{K_a}$$

سیستم های نوع صفر و اول در حالت تعادل قادر بر تعقیب ورودی سهمی شکل نیستند

سیستم های نوع ۲ و ورودی شیب را با مقدار خطای ثابتی در حالت تعادل دنبال می کنند

سیستم نوع ۳ و بالاتر برای ورودی سهمی (شتاب) هیچ خطایی ندارد

* در سیستم با فیدبک واحد، سطح زیر منحنی خطا $\int_0^{\infty} e(t) dt$ که با زاویه ورودی پله واحد برابر است با خطای تعادل

سیستم وقتی که ورودی سرعت باشد:
$$e_{ss}(t) \Big|_{v(t)} = \int_0^{\infty} e(t) dt \Big|_{v(t)}$$

ضرایب خطای ایستایی = اعداد اشتیگی سیستم های کنترل


$$t=0 \text{ شرط پویایی } y = (0^+) = 0 \rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} s Y(s) = 0$$

$$t=0 \text{ شرط پایداری } y = (0^+) = 0 \rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 Y(s) = 0$$


اگر در صورت سوالی منظور از میانه خطای حالت ماندگار همان بر سبب یک رابطه یا از یک منطقه ویژه اعلام شود

باید حتماً این محل یا رابطه را به جای $\frac{s R(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)}$ مورد توجه قرار داد

سیستم درجه اول اگر خروجی سیستمی با یک معادله دیفرانسیل درجه اول به ورودی آن مربوط شود $T \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$



پاسخ سیستم درجه اول به ورودی پله با دامنه K $(\frac{K}{s})$
$$C(s) = \frac{\frac{K}{s}}{s(s + \frac{1}{T})} = \frac{K}{s} - \frac{K}{s + \frac{1}{T}} \rightarrow c(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}}) \quad c'(t) = \frac{K}{T} = \text{slope}$$



T ثابت زمانی سیستم است و در $t = T$ منحنی به ۰.۶۳ مقدار می رسد

زمان نشست این سیستم تقریباً $t_s = 4T$ است (گاهی $5T$)

زمان نشست مدت زمانی که طول می کشد تا سیستم با دقت قابل قبولی به مقدار زمانی T برسد

* در یک سیستم درجه اول، خطای حالت دائمی به ورودی پله صفرات و همواره زمان نشست معینی پیدا می کند

Subject:

Year: Month: Date: ()


* در صفحه کارتی می تواند سیستم در جدول بصورت خطی است

* بر حسب قطب به محور سانی نزدیک باشد آنگاه اثرات (S = -1/T) زمان نشست بزرگتر خواهد بود و سیستم کندتر

* جهت به دست آوردن ثابت زمانی سیستم با داشتن C(s) = (C(t) - C(infinity)) / (C(0) - C(infinity)) = e^{-t/T}

اگر شرایط اولیه سیستم در جدول برابر 0 باشد با سطح سیستم بصورت C(t) = K + (C_0 - K) e^{-t/T}

C(s) = K/T / (s^2(s + 1/T)) = K/s^2 + KT/(s + 1/T) = KT/s + K(-T + Te^{-t/T})



* اگر در مدار حلقه باز یک اشتراک (1/s) داشته باشیم در حالت ماندگار مدار بسته ورودی به رادار خروجی دنبال می کند اما تنها در صورتی می تواند تابع پیچ را دنبال کند که در سیر دقت حلقه باز حداقل دو اشتراک برداشته باشد

C(s) = w_n^2 / (s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2) سیستم های در جدول دوم

C(t) = 1 - e^{-\xi w_n t} sin(w_d t + tan^{-1} \sqrt{1-\xi^2}) پاسخ زمانی سیستم در جدول دوم به ورودی پله

w_n فرکانس طبیعی نامیرا \xi ضریب یا نسبت میرایی فرکانس طبیعی میرا w_d = w_n \sqrt{1-\xi^2} (فرقن شرایط اولیه صفر)

s^2 + a_1 s + a_0 = (s + \sigma_1)(s + \sigma_2) حالت ۲ ریشه حقیقی C(s) = K_1/s + K_2/(s + \sigma_1) + K_3/(s + \sigma_2) C(t) = K_1 + K_2 e^{-\sigma_1 t} + K_3 e^{-\sigma_2 t}

s^2 + a_1 s + a_0 = (s + \sigma)^2 حالت ۱ ریشه مزدوج C(s) = K_1/s + K_2/(s + \sigma) + K_3/(s + \sigma) C(t) = K_1 + K_2 t e^{-\sigma t} + K_3 e^{-\sigma t}

s^2 + a_1 s + a_0 = (s + \sigma - j\omega_d)(s + \sigma + j\omega_d) حالت ۲ ریشه مختلط C(s) = K_1/s + K_2/(s + \sigma - j\omega_d) + K_3/(s + \sigma + j\omega_d) C(t) = K_1 + A e^{-\sigma t} sin(\omega_d t + \theta)

C(s) = w_n^2 / (s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2) فرم استاندارد یک سیستم مرتبه ۲ ریشه های معادله s_{1,2} = -\xi w_n \pm j w_n \sqrt{1-\xi^2} = \sigma \pm j\omega_d

0 < \xi < 1 حالت حقیقی ریشه مثبت و سیستم نامیرا است

\xi = 0 ریشه مزدوج s = \pm j\omega_n پاسخ نامیرا می توانی

1 < \xi < \infty در ریشه مختلط پاسخ میرا می توانی

\xi = 1 ریشه مزدوج w_n = \pm j\omega_n پاسخ غیر نوسانی

\xi > 1 در ریشه حقیقی پاسخ غیر نوسانی

میرایی $2\xi\omega_n$ (بر حسب $2\xi\omega_n$ بزرگتر باشد میرایی پاسخ شدیدتر است)



۱- فرود میرا یا زیر میرا $0 < \xi < 1$ در حالت دائمی دامنه نوسان سیستم خطایی ندارد $c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$, $t \geq 0$

اگر $\xi = 0$ پاسخ سیستم نامیرا است و به‌طور نوسان دارد $c(t) = 1 - \cos \omega_n t$, $t \geq 0$

۲- میرایی بحرانی که در آن $\xi = 1$ $c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$, $t \geq 0$

۳- فرامیرا یا فوق میرا $\xi > 1$ $c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{\sqrt{\xi^2-1}} \left(\frac{e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})t}}{\xi + \sqrt{\xi^2-1}} - \frac{e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})t}}{\xi - \sqrt{\xi^2-1}} \right)$

آر $t \gg \xi$ از آن جمله‌ای که ثابت زمانی کوچکتری دارد صرف نظر می‌شود $c(t) = 1 - e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$, $t \geq 0$



زمان تاخیر (Delay Time) t_d (پاسخ سیستم به مقدار نصف مقدار نهایی خود در زمانی t_d می‌رسد)

زمان خیز یا فو (Rise Time) t_r (زمان پاسخ سیستم بین ۱۰٪ تا ۹۰٪)

زمان اوج (Peak Time) t_p (زمانی که سیستم به اولین مقدار اوج خود می‌رسد)

زمان نشست یا استقرار (Settling Time) t_s (زمانی که جواب سیستم در محدوده معینی از انحراف مقدار نهایی باقی بماند)

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}, \beta = \cos^{-1} \xi$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \quad \text{۱.۲ ترانس} \quad t_s = \frac{1}{\xi \omega_n} \ln \left(\frac{100}{\alpha \sqrt{1-\xi^2}} \right) \quad \text{۱.۵ ترانس}$$

* هر چه ترانس کمتر باشد وقت سیستم در رسیدن به مقدار نهایی بهتر است و نوسان کمتری نسبت به مقدار نهایی (تعیین درودی) خواهد داشت

* هر چه زمان نشست بزرگتر باشد احتمال رسیدن به ترانس کمتر در شیب وقت بالاتر، بیشتر است

$$M_o = 1 + e^{\left(\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} \right)} \quad \text{مقدار بیشینه چشم}$$

$$M_p = M_o - 1 = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad \text{درودی پله} \quad M_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \quad \text{چشم نسبی} \quad M_p \text{ یا } MP$$


* اگر $\xi > 1$ باشد، نگاه سیستم از حالت درجه دو بودن خارج شده و به سمت درجه یک شدن میل می‌کند

* مکان قطب برای ξ ثابت و ω_n متغیر دارای مرکز صفر ξ می‌باشد

مکان قطب برای ξ ثابت و ω_n متغیر شعاعی است

مکان قطب برای ω_n ثابت و ξ متغیر موازی محور حقیقی است

مکان قطب برای ω_n ثابت و ξ متغیر موازی محور حقیقی است



پهنای باند بیک سیستم درجه دو BW فاصله بین بیک های متوالی $t_r \approx \frac{2.2}{BW}$

مابین بیک ها کاهش نگارشی داریم که رابطه بین بیک های متوالی $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = d \rightarrow \ln d = \frac{2.546}{\sqrt{1-\xi^2}}$

و میرایی $0 < \xi < 1$ معنی بین بویوش $1 + \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$

* سرعت کاهش پاسخ گذرا به مقدار ثابت زمانی $\frac{1}{\xi \omega_n}$ شگنی دارد

* برای پاسخ سریع ω_n باید تا حد امکان بزرگ باشد


و اینکه چک نمودن $\xi \ll 1$ زمان نشست کوتاه و ماکزیمم جهش (Mp) کم باشد

* سیستم های زیر پیرامی دارای $0.4 < \xi < 0.8$ سرعت از سیستم های میرایی بزرگتری و فوق میرا به مقدار نهایی خود می رسند

در سیستم های غیر نوسانی ، سیستم میرایی بزرگتری سریعترین پاسخ را دارد

* ماکزیمم فراجهش در زمان معهود با هم تناسب عکس دارند

پاسخ ضربه سیستم های مرتبه دوم



سیستم مرتبه دوم

$$C(s) = R(s) \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$0 < \xi < 1 \rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_d t$

$\xi = 1 \rightarrow c(t) = t \omega_n e^{-\omega_n t}$

$1 < \xi \rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{\xi^2-1}} \left[e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t} - e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t} \right]$

* برای حالت های میرایی بزرگتری و فرامیرا پاسخ ضربه همواره مثبت یا منفی است و به سمت مقدار ثابتی میل می کند

* ماکزیمم فراجهش پاسخ ضربه برای سیستم در حالت زیر میرا $0 < \xi < 1$ رخ می دهد و طول آن

$$t = \frac{\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\cos^{-1} \xi}{\omega_d}$$

$$c(t)_{max} = \omega_n e^{\left[-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right) \right]}$$

* مساحت زیر منحنی پاسخ ضربه از $t=0$ تا اولین عبور از صفر برابر $1 + MP$

* زمان اوج پاسخ ضربه (t_p) برابر زمان پاسخ ضربه برای بار اول

پایداری سیستم های کنترل

در سیستم های کنترل خطی حلقه بسته اگر قطبها همگی در نیمه راست صافه متعلق است

* پایداری یا ناپایداری یک سیستم ، از خواص درونی و ذاتی سیستم است و به ورودی ، نوع آن ، دامنه آن و ... بستگی ندارد (عیاری

تغییری بر روی حالت ماسکوار پاسخ تاثیر خواهند داشت)

0 اگر قطبهای روی محور صاف قرار گیرد باعث ایجاد نوساناتی می شود که دامنه آنها نسبت به زمان میرا نخواهد شد

- هنگامی که یک سیستم متقبل از زمان تحت تاثیر نویز باشد ولی خودی آن در نهایت به حالت تعادل برگردد سیستم پایدار

حالت تعادل اگر هیچ ورودی یا نویزی به سیستم اعمال نشود ، خروجی در همان حالت اولیه باقی می ماند

سیستم پایدار اگر سیستم تحت تأثیر نوسان خارجی همواره نوسان کرده یا حالت تعادل خود را از دست بدهد

تعاریف

سیستم ناپایدار: قطب‌های تابع تبدیل حلقه بسته در سمت راست محور س‌ز باشد

سیستم پایدار: قطب‌های تابع تبدیل حلقه بسته سمت چپ محور س‌ز باشد

سیستم پایدار حاشیه‌ای: اگر یک یا چند قطب ساده (تک‌گاری نباشد) تابع تبدیل روی محور موهومی باشند و سایر قطب‌ها سمت چپ قرار گیرند، پاسخ به صورت نوسانات سینوسی نامیرا خواهد بود

سیستم مینیم فاز: اگر تمام صفرها و قطب‌های تابع تبدیل سیستم در سمت چپ محور س‌ز باشند دارای کمترین تاخیر خواهند بود

سیستم پایدار مشروط: ممکن است به سمت راست محور هم کشیده می‌شود لذا برای محدوده‌ای از فرکانس سیستم پایدار و برای محدوده‌ای

از فرکانس سیستم ناپایدار است

پایداری نسبی: ممکن است پایداری مطلق ضعیف باشد یعنی قسمت حقیقی ریشه منفی بوده ولی خیلی نزدیک به محور باشد

عیار پایداری راون-کریتر

قتضی: شرط لازم برای اینکه همه ریشه‌های معادله مشخصه سمت چپ محور س‌ز باشند به تمام ضرایب وجود داشته و هم علامت باشند

1- معراج تابع تبدیل حلقه بسته را نوشته $a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$

2- بصورت ترفندی نزدیکی از مرتبه کرده (اگر حداقل یکی از ضرایب مثبت و مابقی صفر یا منفی باشند به ریشه‌های موهومی یا

دارای قسمت‌های حقیقی مثبتند سیستم پایدار نیست)

3- جدول روبرو را تشکیل داده

شرط لازم و کافی برای اینکه تمام ریشه‌های معادله مشخصه در سمت چپ محور س‌ز

برابر این است که تمام جملات ستون اول جدول مثبت باشند سیستم پایدار

تعداد ریشه‌های معادله مشخصه برابر تعداد تغییر علامت‌های ضرایب ستون اول در جدول است

* ضرایب معادله مشخصه کمیت‌های حقیقی اند (نباید موهومی، تخیلی، سینوسی و بیلاشته در غیر این صورت عیار راون جوابگو نیست

* شرط لازم ولی ناکافی برای پایداری وجود مثبت بودن تمامی ضرایب معادله مشخصه است

حالت‌های خاص در تشکیل جدول راون

1- در صورتی که یکی از عوامل ستون اول صفر شود یا با ضرایب دیگر آن ردیف صفر شود یا وجود نداشته باشند می‌توان

Subject:

Year: Month: Date: ()

1	3	+
0	2	تغییر علامت
1	3	+
2	2	تغییر علامت

به جای صفر از یک عدد مثبت بیاریم کوچک ϵ بجای آن استفاده کرد

۲- اگر تمام فرکانس یک طرفه باشند (دورنیه حقیقی یا اندازه مادی ولی با علامت مخالف یا دورنیه مختلط مزدوج داریم) با استفاده از فرکانس یک طرفه جدول را نوشته و علامت کنگلی را درست آورده و یک بار مشتق می گیریم

$$s^4 \begin{array}{c|cccc} & 1 & 4 & 11 & 6 \\ \hline s^3 & 3 & 12 & 9 & \\ s^2 & 2 & 8 & 4 & \\ s^1 & 0 & 0 & & \end{array} \xrightarrow{\text{مشتق}} 8s^3 + 12s^2 + 4 = 0 \xrightarrow{\text{عبارت کنگلی}} s^3 \begin{array}{c|c} & 8 & 12 \\ \hline & & 4 & \end{array}$$

چون یک طرفه تماماً هستند دورنیه مزدوج موجودی بر روی محور $s=0$ داریم و سیستم نوسانی است
۳- اگر چند جمله ای مشتق در $s=0$ ریشه داشته باشد باید از s فاکتور گرفت و جدول را برای چند جمله ای جدید نوشت

بررسی پایداری سیستم در ناحیه $s=0$ و $s=-\alpha$

در معادله مشتق بجای s جمله $s=-\alpha$ را قرار داده و جدول را تشکیل داده و تعداد تغییر علامت را مشاهده می کنیم
که ریشه ای درست راست خط $s=-\alpha$ قرار دارد و اگر جدول را برای حالت اولی تشکیل داده و تغییر علامت را مشاهده می کنیم سیستم پایدار است و درست راست $s=-\alpha$ ریشه ای قرار ندارد

مکان ریشه ها در فضای مکان ریشه برای ایده اساسی مثبت است که مقادیری از s که تابع تبدیل را حول حلقه 1 می کنند و اثر پرکدام از صفها قطب های حلقه باز را در رابطه با محل قرارگیری قطب های حلقه بسته تعیین می کنند

۱- ابتدا معادله مشتق را استخراج تابع تبدیل حلقه بسته را صورت زیر بنویسیم

$$D(s) = 1 + G(s) \cdot H(s) = 0$$

$$1 + K \frac{(s+z_1)(s+z_2)\dots}{(s+p_1)(s+p_2)\dots}$$

(مکان ریشه از روی تابع تبدیل حلقه باز رسم می شود)

۲- تمامی قطب (P_i) و صف (Z_i) حقیقی و مختلط $(0, z)$ را روی صفحه مشخص می کنیم
اگر مجموع خطوط نقطه شمارش عددی تعداد صفها و قطب s - plane عددی فرد باشد آن مکان جزو مکان است و اگر زوج باشد جزو مکان نخواهد بود



قسمت h تیره رنگ جزو مکان است برای $K > 0$ می باشد

$$\frac{|K| |1s - z_1| \dots}{|s - p_1| \dots} = 1$$

روی صفها K می نهایت و روی قطبها K صفر است

۳- بجانب مکان ریشه ها در ازای $s \rightarrow \infty$ به سمت بجانب h میل می کنند
مکان تلاقی بجانب h با محور حقیقی

$$s = \frac{\sum \text{Re}(p_i) - \sum \text{Re}(z_i)}{m - n}$$

در صورت $m - n$ درجه زوج

$$\gamma = \begin{cases} \pm \frac{(\gamma h + 1) 180^\circ}{m - n} & K > 0 \\ \pm \frac{(\gamma h) 180^\circ}{m - n} & K < 0 \end{cases} \quad h = 0, 1, 2, \dots$$

زاویه مکان با محور حقیقی

نکته ای روش بالا: الف) اگر سیستم صفه قطب نداشته باشد هر ترتیب مخرج با صورت را عدد یک فرض می کنیم
 ب) اگر تعدد قطب استثنای بیشتر باشد از صفه ای متناسبی در آن صورت بهره K مقادیری دارد که برای مقادیر بیشتر از آن امکان
 ریشه را در نیمه سمت راست می شوند و سیستم ممکن است ناپایدار شود
 ج) اگرگاه صفه قطب روی هم باشند اثری در رسم ایجاد نمی کند اما در پایدار می و جریان سازی نمی توان حذفشان کرد و باید به صورت

X چند جمله ای اصلی (معادله مشخصه) همواره بر معادله گنگی بخش پذیر است و ریشه ای معادله گنگی نسبت به مرکز صفه ای معادله است
 یا سطر تماماً صفه فقط در سطر ای یا توان فرد اتفاق می افتد و در نتیجه معادله گنگی همواره از مرتبه زوج خواهد بود

Root Counters مکان ریشه برای دو متغیر

دو متغیر K_1 و K_2 داریم و معادله مشخصه را به سه بخش
 ۱- بدون پارامتر
 ۲- پارامتر K_1
 ۳- پارامتر K_2
 تبدیل می کنیم
 $Q(s) + K_1 P_1(s) + K_2 P_2(s) = 0$

اول K_2 را صفه می گیریم ← معنی مکان ریشه برای K_1 هم می آید
 حال K_2 را در نظر می گیریم ← معادله اصلی را به بخش ای بدون پارامتر K_2 تقسیم می کنیم
 $1 + \frac{K_1 P_1(s)}{Q(s)} = 0 \rightarrow G_1(s) \cdot H_1(s) = \frac{K_1 P_1(s)}{Q(s)}$
 $G_{H_2} = \frac{K_2 \cdot P_2(s)}{Q(s) + K_1 P_1(s)}$
 مکان شروع مکان پهنی ریشه ای معادله مشخصه اصلی به برای مقادیر مختلف K_2 صفه ای اول که به برای K_1 رسم شده است
 شروع می شود و به سمت صفه ای میل می کند

سیستم ای تأخیری سیستم که دارای پس افت انتقالی یا سیستم با زمان مرده

رسم نمودار مکان ریشه برای سیستم ای تأخیری

اگر تابع تبدیل سیستمی ضربی باشد e^{-Ts} داشته باشد (T زمان تأخیر است) می توان معادله مشخصه آن را به صورت زیر نوشت

$$Q(s) + K P(s) e^{-Ts} = 0$$

$$1 + K G(s) \cdot H(s) \cdot e^{-Ts} = 0$$

$$e^{-Ts} |K| \cdot |G(s) \cdot H(s)| = 1 \quad \text{شرط اندازه (قدر مطلق)}$$

$$e^{-Ts} \frac{|K| \cdot |1s - z_1| \dots}{|1s - p_1| \dots} = 1 \quad \text{شرط اندازه}$$

$$\angle G(s) \cdot H(s) = \angle (2h + 1) 180^\circ + \omega T \quad K > 0$$

Subject:

Year. Month. Date. ()

- نقاط K مساوی صفر در قطبهای $G(s), H(s)$ و $\infty \rightarrow \delta$ قرار دارند

- نقاط K به سمت بی نهایت در عرضهای $G(s), H(s)$ و نیز $\infty \rightarrow \delta$ قرار دارند. تعداد آنها ∞ تا است

تقارن نسبت به محور حقیقی دارند

- بجانب k : مقدار بجانب k بی نهایت تا است و به یکی سواری مورد حقیقی اند

محل تلاقی بجانب k با محور مجازی $w = \frac{N\pi}{T}$ از جدول زیر بدست می آید

جانب $k \rightarrow \pm \infty$ جانب $k = 0$ $k = m - n$

≥ 0 $N = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$ $N = \pm 1, \pm 3, \dots$ فرد

≥ 0 زوج $N = \pm 1, \pm 3, \dots$ $N = \pm 1, \pm 3, \dots$

≤ 0 فرد $N = \pm 1, \pm 3, \dots$ $N = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$

≤ 0 زوج $N = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$ $N = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$

مکان ردی محور حقیقی (بمانند حالت بدون تأخیر)

- نقاط شکست: $\frac{d}{ds} G(s) \cdot H(s) e^{-Ts} = 0$

- زاویه θ_i ورودی و خروج از قطبها $\theta_{p_i} = (180 + wT) + \angle (s - p_i) G(s) \cdot H(s) |_{s=p_i}$

$\theta_{z_i} = (180 + wT) + \angle \frac{G(s) \cdot H(s)}{(s - z_i)} |_{s=z_i}$

- محل تلاقی با محور مجازی: پیچیدات و به صورت ترکیبی بدست می آید

در یک سیستم کنترل خوب SNR باید بزرگ باشد

$SNR = \frac{\text{فردی ناشی از سیگنال}}{\text{فردی ناشی از نویز}}$
 $\frac{5}{5^M} = \frac{5}{M} \frac{5M}{5^5}$
تغییر تابع M به ازای واحد توان
تغییر 5 (پارامتر سیستم) به ازای ولتاژ

حسابیت $M(s)$ نسبت به پارامتر 5

* حایث فردی نسبت به تابع تبدیل حلقه باز عدد یک منظور است

* هدف نگارگری فیدبک، کاهش حایث سیستم در برابر تغییرات پارامتر است

نسبت فردی به دردی سیستم حلقه بسته $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)}$

* حایث انتقالی \rightarrow در حایث k با به سمت صفر میل می یابیم

* حایث دینامیکی \rightarrow در حایث τ های D از ساز استفاده کرده و حایث را به صورت تابعی از فرکانس رسم می کنیم

Subject:

Year. Month. Date. ()

بیگانه گرام شد


مقدار فنی فرکانس و محور عمودی اندازه دماز

منزیه بهره K: تعریف ناخیزی در زاویه فاز ندارد فقط باعث بلا لاپسین رفتن نمودار اندازه دارد $20 \log K = a$

مایل $5 \leftarrow$ فاز $90 \leftarrow \frac{1}{s} \leftarrow$ فاز $90 \leftarrow$

$\frac{1}{s} \leftarrow$ شیب $20 \frac{db}{dec}$ $\frac{1}{s} \leftarrow$ شیب $-20 \frac{db}{dec}$

$s^n \leftarrow$ شیب $20n \frac{db}{dec}$




مایل $(1+Ts) > \frac{1}{1+Ts}$ و نقطه عطف فرکانس گوشه $\frac{1}{T}$

فرکانس گوشه فرکانس که دو جانب به هم می رسند و با هم تعلق دارند (فرکانس شکست) ضرب s در $Ts+1$


عکس است $\frac{1}{1+Ts}$ $0 \sim 90$

شخصه یک فیلتر پایین گذر و $1+Ts$ شخصه یک فیلتر بالاگذر



مایل $(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)$ باعث اول 0 db و نیابت دوم $-40 \frac{db}{dec}$ و در فرکانس $\omega = \omega_n$ $\xi = 0.1$


اندازه دماز درجه دوم وابسته به ω فرکانس گوشه ξ می باشد



مقدار اوج $M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$

فرکانس تشدید $\omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2}$ $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\xi > \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\omega_r = 0$



زمانی که $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$ فرکانس تشدید کمتر از فرکانس طبیعی ω_n است

بر اساس $\xi > \frac{\sqrt{2}}{2}$ مقدار $\omega_r = 0$ مقدار فنی اندازه که بزرگتر از 0 db است

سیستم مینیمم فاز و ماکسیمم فاز: سیستمی که درست است محور s منفی قطبی ندارد سیستم مینیمم فاز نام دارد دیگر نام به قابل پیش بینی دارد

مقدار بزرگ سیستم چند مرتبه نمودار فاز به عامل را جدا جدا رسم کرده سپس جدا جدا جمع می کنیم


در یک سیستم مینیمم فاز زاویه فاز زیاد می شود $\rightarrow \omega$ برابر $90(n-m)$ است که در آن n درجه خروجی m درجه ورودی است

شیب معنی اندازه به معنای که $\rightarrow \omega$ برابر $20(n-m) \frac{db}{dec}$ است

سیستم ناخیزی $Ke^{-j\omega T}$

فرکانس ωT $20 \log |K|$ اندازه


سیستم ناخیزی



$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \cdot H(s) \omega$$

$$e_{ss} = E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_v = \omega_1$$




* در یک سیستم نوع صفر ضریب خطای ایستایی و ضمیمه برابری با

صحنی بجانب فرکانس پایین یک خط افقی به اندازه $20 \log K_p$ دارد

* در یک سیستم نوع یک ضریب خطای ایستایی سرعت برابری است با

ω محل تلاقی پاره خط اولیه با شیب $\frac{20 \text{ dB}}{\text{dec}}$ یا استاندارد آن با خط 0 dB یا محل تلاقی $\omega = 1$ با خط اولیه $\frac{20 \text{ dB}}{\text{dec}}$ برابر $20 \log K_v$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$



$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3^2 \quad \xi = \frac{\omega_2}{2\omega_3}$$

در یک سیستم نوع یک که دوتا قطب دارد ω_1 محل تلاقی $\frac{40 \text{ dB}}{\text{dec}}$ با محور است

$$K_a = \omega_a^2$$

* در یک سیستم نوع دو ضریب خطای ایستایی شتاب برابری با

ω_1 محل تلاقی پاره خط اولیه $\frac{40 \text{ dB}}{\text{dec}}$ یا استاندارد آن با خط 0 dB یا $\omega = 1$ یا وقتی محل تلاقی آن با خط اولیه $\frac{40 \text{ dB}}{\text{dec}}$ برابر $20 \log K_a$


$$y = m (\log b - \log a)$$

در مواردی که لازم است مشخصات نامحلی را از روی نمودار اندازه برداشت کردیم

* در هر حالی که دیاگرام بد معنی شد سیستم در آن کمبود ناچهار ابر است و پاسخ سیستم مدار بسته محدود است

دیاگرام قطبی دیاگرام استقرام

نمودار قطبی تغییرات اندازه برج زادیه با زاویه تغییر فرکانس نشان می دهد. جایگزاری $s = j\omega$ و تبدیل تابع تبدیل داده شده به یک عبارت متعلقه و بحاسبه اندازه و فاز نا تغییر فرکانس که فرکانس ω از $-\infty$ تا $+\infty$ تغییری کند



$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{j\omega} = \infty \angle -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{j\omega} = 0 \angle -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{1+j\omega} = 1 \angle 0^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{1+j\omega} = 0 \angle -90^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G.H = 1 \angle 0^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G.H = 0 \angle -180^\circ$$

عامل فاکتور انگراگر $\frac{1}{s}$ سیستم نوع اول است

عامل فاکتور درجه اول $\frac{1}{1+j\omega}$ سیستم نوع صفر است

عامل فاکتور درجه دوم $\frac{\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ سیستم نوع صفر

$$\text{دیاگرام قطبی} \frac{\omega_n^2}{s(Ts+1)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$$


$$\text{Im}[G(j\omega_x) \cdot H(j\omega_x)] = 0 \rightarrow \omega_x \rightarrow a = \text{Re}[G(j\omega_x) \cdot H(j\omega_x)]$$

$$\text{Re}[G(j\omega_y) \cdot H(j\omega_y)] = 0 \rightarrow \omega_y \rightarrow b = \text{Im}[G(j\omega_y) \cdot H(j\omega_y)]$$

$$V = \lim_{\omega \rightarrow 0} \text{Re}[G(j\omega) \cdot H(j\omega)]$$

Subject:

Year : Month : Day : ()



$$GM = Kg = \frac{1}{|G(s)|}$$

$$Kg (dB) = -20 \log |G(s)|$$

حده بهره (حاشیه بهره - G.M) عکس اندازه آبع تبدیل حالتیاز در فرکانس قطع فازات

* برای اینکه یک سیستم مینیمم فازه پایدار باشد باید حاشیه بهره مثبت باشد.

* در یک سیستم ناکسپیم فازه بهره و فاز منفی است

* در سیستم های مرتبه اول یا مرتبه دوم حده بهره ص است این سیستم های از کلا فاکتوری یعنی ترانزید پایدار باشند زیرا نمودار

قطبی آن محور حقیقی منفی را اصلاً قطع نمی کند

$$\angle e^{-sT} = -sT$$

فضای حالت

هر نقطه یا یک حالت در فضای حالت است فضای حالت یک فضای با n بعد است

بزرگ حالت

برای که ما مشخص شدن ورودی برای $t \geq t_0$ حالت هر سیستم $x(t)$ را بطور انحصاری در زمانهای $t \geq t_0$ مشخص می کند.

متغیرهای حالت: کمترین گروه از متغیرهای حالت یک سیستم را مشخص می کند

نمایش سیستم در فضای حالت

الف) حالت ساده و وقتی که درودی سیستم دارای مشتقاتی نیست

$$D^n y(t) + a_{n-1} D^{n-1} y(t) + \dots + a_1 D y(t) + a_0 y(t) = u(t)$$

$$x_1(t) = y(t) \rightarrow \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$x_2(t) = D y(t) \rightarrow \dot{x}_2(t) = x_3(t)$$

$$\vdots$$

$$x_n(t) = D^{n-1} y(t) \rightarrow \dot{x}_n(t) = x_n(t)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\dot{x}_n(t) = -a_0 x_1(t) - \dots - a_{n-1} x_n(t) + u(t)$$

$$y = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

ب) حالت کلی: از تابع تبدیل استفاده می کنیم

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)}$$

Subject:

Year: Month: Day: ()

نمودار جعبه‌ای فضای حالت در این نمودار بر تابع تبدیل $\frac{1}{s+3}$ است که ورودی هر جعبه شش ورودی آن است. از بزرگ‌ترین تبدیل $\frac{1}{s+3}$ استفاده

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{3}x_1 - x_2$$


در حالت کلی $\dot{x} = Ax + Bu$ $y = Cx + Du$
A: بزرگ‌ترین حالت با بزرگ‌ترین سیستم
B: بزرگ‌ترین ورودی یا داده
C: بزرگ‌ترین خروجی یا ستاره
D: بزرگ‌ترین خروجی خواندن Feed forward

معادلات حالت با استفاده از تابع تبدیل

نخست نمودار جعبه‌ای فضای حالت را با استفاده از تابع تبدیل رسم کرده. برای اینکار صورت و مخرج تابع تبدیل را آنقدر بزرگ کنیم که فقط انگار انگار داشته باشیم. فعلاً برای اینکه از طرف خروجی به ورودی فیدبک نباشد. لذا توان معادلات فضای حالت را نوشتیم. از بزرگ‌ترین فیدبک مثل $\frac{1}{s+3}$ استفاده می‌کنیم. حال نمودار جعبه‌ای فضای حالت را بر این نام روابط رسم کرده




تغییر معادلات در جعبه‌ای در فضای حالت



تجزیه تابع تبدیل به حاصل ضرب عوامل در جعبه‌ای


$$\frac{Y}{U} = \frac{1}{s+4} \cdot \frac{1}{s+5} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = -5x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -4x_2 + U \end{cases} \quad y = x_1 \rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} U$$




تجزیه تابع تبدیل به حاصل جمع عوامل در جعبه‌ای

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4(s+4)}{(s+1)(s+3)} = \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+3}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 4u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + 2u \\ y = x_1 + x_2 \end{cases} \rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} u \quad y = [1 \ 1] x$$



معادلات حالت عوامل در جعبه‌ای استاندارد



معادلات حالت عوامل در جعبه‌ای استاندارد

$$x_1 = x_2 \rightarrow \dot{x}_1 = \dot{x}_2 \rightarrow \dot{x}_2 + 2\xi\omega_n x_2 + \omega_n^2 x_1 = Kx_3 \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 - 2\xi\omega_n x_2 + Kx_3 \end{cases}$$

Subject:

Year : Month : Day : ()

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

تابع تبدیل با استاندارد از معادلات حالت

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$


حل معادلات حالت $\dot{x} = Ax + Bu$ حالت

$$e^{At} = 1 + at + \frac{1}{2!}a^2t^2 + \dots$$

$$x(t) = \Phi(t) \cdot x(0) + \int_0^t \varphi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{T}}{\alpha s + \frac{1}{T}} \quad (\alpha < 1)$$

میزان کننده پیش فاز مانند PD (انزرا تناسبی مشتقی) یا (k_ps + k_d) است



۱. خطای حالت ماندگار بخوبی تصحیح نمی شود ولی با پاسخ گذرا سریعتر از پی پی پی میرایی افزایش می یابد

۲. پهنای باند زیاد می شود و در نتیجه پاسخ گذرا سریعتر می شود ۳. کاهش پهنای باند زیاد می شود و در نتیجه پاسخ گذرا کندتر می شود ۴. فرکانس گام می شود

۵. نوسانات پاسخ حلقه بسته کمتر شده ۶. حد فاز هم زیاد می شود ۷. فرکانس طبیعی مدار افزایش می یابد ۸. یک فیلتر بالاگذرا است


۹. حد فاز مثبت سیستم می رسد ۱۰. حد فاز حلقه بسته بهتر می شود ۱۱. شیب منحنی اندازه حلقه باز در فرکانس قطع بهره کاهش می یابد

۱۲. پایداری منحنی بیشتر شده ۱۳. حد فاز و حد بهره بهتر می شود ۱۴. خطای ماندگاری سیستم دچار تغییر نمی شود

عیب پیش فاز یا PD محدودیت در فرکانس امپی بالا و تأخیر زمانی آن است

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{T}}{\alpha s + \frac{1}{T}} \quad (\alpha > 1)$$

جران کننده پس فاز مانند PI (انزرا تناسبی انگرایی) یا (k_p + k_i/s) است



۱. یک فیلتر پایین گذراست لذا بهره در فرکانس امپی پایین زیاد می کند ۲. کاهش بهره در فرکانس امپی بالا برای

جلوگیری از ناپایداری ۳. کاهش پهنای باند و در نتیجه کندتر شدن پاسخ حالت گذرا ۴. کاهش خطای حالت ماندگار ولی در برتر از پی پی پی

دقتی پاسخ گذرا ۵. پایداری را کم می کند برای رفع این عیب باید ثابت زمانی T انزرا گزین ثابت زمانی سیستم بزرگتر باشد


۶. افزایش مرته سیستم به اندازه یک واحد ۷. افزایش نوع سیستم به اندازه یک واحد شده که حفظ پایداری، اگر خطای ماندگار عدد ثابتی باشد آنرا صفر می کند

۸. افزایش میرایی اما زمان خیز و استقرار زیاد می شود ۹. حد فاز را کاهش می دهد و فاز مشتقی وارد سیستم می کند ۱۰. پاسخ حلقه بسته را

رانندگی نوسانی می کند که عیب است ۱۱. جاگرتیم فراخوش را هم زیاد می کند که عیب محسوب می شود ۱۲. فرکانس قطع بهره را کم

می شود لذا پهنای باند کمتر خواهد شد ۱۳. زمان خیز و دست سیستم کندتر شده و عموداً پهنای باند کمتر می شود

$$G_c(s) = \left(\frac{1 + \alpha T_1 s}{1 + T_1 s} \right) \left(\frac{1 + B T_2 s}{1 + T_2 s} \right)$$




جبران کننده پیش فاز PID

تمام خواص سنت PD و PI را دارد و اگر تمام می شود


برتر سیستم نوع آن شرطی که صفر قطبی حذف شود در مرتبه بالای دور

کنترل کننده P نقش جبران سازی ندارد و دارای خصوصیات زیر است


- ۱. افزایش پهنای باند که نتیجه اش افزایش سرعت پاسخ سیستم است
- ۲. کاهش خطای حالت ماندگار که مستقماً مربوط به افزایش بهره است
- ۳. کاهش حده فاز که عیب است
- ۴. توانی تر کردن پاسخ حلقه بسته که پایبندی را کم می کند و طبیعتاً موجب می شود
- ۵. افزودن یک صفر به تابع تبدیل حلقه باز، پهنای باند حلقه بسته را زیاد می کند البته هنوز به قدری که چگانه باشد از دیگر سیستم‌ها پهنای باند بیشتری شود
- ۶. افزودن قطب به تابع تبدیل حلقه باز باعث می شود که حلقه بسته از پایبندی کمتری برخوردار باشد و پهنای باند کمتری شود
- ۷. یک سیستم پایدار را تنها در صورتی می توان بی‌سایه کنترل پایدار کرد که باین جهت از صفرهای پایدار سیستم، تعداد زوجی از قطب‌های پایدار آن فرار گیرد (صفر واقع در نهایت هم شامل می شود)



تفصیل سیستم حلقه بسته پایدار و $R(s)$ قطبی در چپ محور می ندارد اگر $G = \frac{P}{Q}$ و $R = \frac{N}{D}$ آنگاه $C(s)$ با زمان نسبت صفر میل خواهد کرد اگر و فقط اگر قطبهای G (درشده ای) Q قطبهای R را شامل شود



تفصیل سیستم حلقه بسته پایدار و قطبهای D قطبی روی محور K یا سمت راست آن و صفرهای سمت راست G با روی محور s ندارد آنگاه d بر روی $(+)$ یا $(-)$ یا (0) خواهد بود اگر و فقط اگر قطبهای K قطبهای D را شامل شود یا K بر D بخش پذیر باشد



تفصیل تابع تبدیل سیستم می باشد $F_B = B s(x-y)$ $F_K = K(x-y)$ $F_B = \frac{B d(x-y)}{dt}$ $F_K = K(x-y)$ سیستم‌های جابجایی مکانیکی

- معادله دینامیک سیستم را به دست آورده $\sum F = ma$
- با فرض شرایط اولیه صفر تبدیل لاپلاس معادله دینامیک را می نویسیم
- نسبت فرودی $Y(s)$ به ورودی $X(s)$ را حساب کرد

Subject:

Year: Month: Day: ()

مدار معادل الکتریکی سیستم ای مکانیکی


سرعت v	جابجایی x	فوز K	بسیار B	جرم m	نیروی F
ولتاژ v	فولوی غنائیس ψ	مکس کلف $\frac{1}{L}$	عکس خاصیت $\frac{1}{R}$	فازین C	جریان i
جریان i	بار الکتریکی q	عکس فازین $\frac{1}{C}$	مقاومت R	کلف L	ولتاژ v

مدل سازی سیستم الکتریکی

$V = Ri$ $i \rightarrow [R] \rightarrow V$ $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dV}{dt}$ $I(s) = CS V(s)$ $V \rightarrow [CS] \rightarrow I$

$i = \frac{V}{R}$ $V \rightarrow [1/R] \rightarrow i$ $V = \frac{1}{C} \int i dt$ $V(s) = \frac{1}{CS} I(s)$ $I \rightarrow [1/CS] \rightarrow V$

$V = L \frac{di}{dt}$ $V(s) = LS I(s)$ $I \rightarrow [LS] \rightarrow V$
 $I(s) = \frac{1}{LS} V$ $V \rightarrow [1/LS] \rightarrow I$



$q = \frac{d(Ah)}{dt} \rightarrow Q(s) = AS H(s)$
 $H(s) \rightarrow [AS] \rightarrow Q(s)$ $Q(s) \rightarrow [1/AS] \rightarrow H(s)$

مدل سازی سیستم سیالاتی

$q_i \rightarrow \frac{P_1}{R} - \frac{P_2}{R} q_o$ $\Delta P = \rho g \Delta h \rightarrow \Delta h = \frac{\Delta P}{\rho g}$ $R = \frac{h_i - h_o}{q_o}$

مدل سازی حرارتی
 $T_1 \xrightarrow{L} T_2$ $q = KA \frac{\Delta T}{L}$ $q = hA \Delta T$

تسخیر $q = mc \frac{dT}{dt}$

خطی سازی سیستم اجزای نقطه کاری x_i خطی کردن \leftarrow

$y = f(x_1, x_2) \rightarrow y = f(x_{i1}, x_{i2}) + \frac{\partial f}{\partial x_1} (x_1 - x_{i1}) + \frac{\partial f}{\partial x_2} (x_2 - x_{i2})$

تقریب اولین مرتبه تبدیل به درجات پایینتر

برگذاشته بهره بیشتری داشت آن را $g(s)$ نامیده

$G(s) = \frac{A}{(s+a)(s+b)} = \frac{k_1}{s+a} + \frac{k_2}{s+b}$
 $G_{new}(s) = \frac{G(s)}{g(s)}$

فرکانس قطع برده فرکانسی که در آن (عمولاً حلقه باز) اندازه برابر یک شود

فرکانس قطع باز فرکانسی که در آن زاویه تابع تبدیل (عمولاً حلقه باز) 180° شود

در سیستم حلقه بسته بخشهایی از سیگنال را که فرکانسشان بزرگتر از فرکانس قطع است عبور نمی دهد
پهنای باند مانند سرعت پاسخ یک سیستم است و با آن نسبت مستقیم دارد. هر چه فرکانس پهنای باند بیشتر باشد و بزرگتر باشد
فرکانس قطع فرکانس ω_c را که در آن اندازه پاسخ تابع تبدیل حلقه بسته به اندازه 20 dB زیر مقدار فرکانس صفر باشد
و پهنای باند محسوب می شود



مقدار فرکانس ω_c که در آن افت اندازه تابع تبدیل حلقه بسته از 3 dB بزرگتر نباشد پهنای باند ω_c می باشد

$$|A(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |A(j\omega)| \quad \text{یا} \quad |A(j\omega_c)| = |A(j\omega)| - 3 \text{ dB}$$

قطبهای غالب یا چیره یا مؤثر نزدیکتر به محور s واقع می شود و در نزدیکی آن صفری وجود نداشته باشد
و دیگر قطبهای سیستم خیلی دور باشند رفتار سیستم مانند رفتار یک سیستم در جداول بوده و قطب نزدیک s مشخص کننده

اصلی پاسخ سیستم خواهد بود \leftarrow سیستم دارای یک قطب مؤثر در جدول اول

اگر در یک سیستم یا مدار قطب نزدیک محور s مختلط باشد و در نزدیکی آن صفری نباشد و دیگر قطبها به مراتب دورتر باشند
آنگاه رفتار سیستم مانند رفتار یک سیستم در جدول دوم بوده و قطب مختلط نزدیک محور s مشخص کننده اصلی پاسخ سیستم

است \leftarrow سیستم دارای یک قطب مؤثر در جدول دوم

اگر در فاصله بسیار کمی از یک قطب صفری وجود داشته باشد آنگاه صفر اثر قطب را بسیار کم می کند

به شترینی تأثیر صفر در افزایش ماکزیم حوضت و کاهش زمان صعود پاسخ پدید است و بر روی نسبت پاسخ پله تأثیر چندانی ندارد

افزودن قطب به حلقه باز ماکزیم فرا حوضت پاسخ پله را زیاد می کند و بر چینه قطب به بعد از نزدیک تر فرا حوضت بیشتر می شود

زمان غمز افزایش می یابد زیرا قطب افزوده باعث کاهش پهنای باند می شود لذا باند پهنای فرکانس بالایی ورودی را قطع می کند

افزودن قطب به حلقه بسته اثری عکس حلقه باز دارد و ماکزیم فرا حوضت را کاهش داده و در وقت کمتری که زمان غمز همچنان زیاد می شود

افزودن صفر به حلقه باز باعث ایجاد تغییر در حلقه بسته می شود. علامت صدمت M_p ماکزیم فرا حوضت ما را زیاد می کند اما در خروج

صدمت فریب جلدی ظاهر شده و باعث بهبود میرایی یا کاهش M_p می شود. در نهایت اثر صفر صدمت مسلط شده و هر چه

میرایی بهتر می شود دومی فرا حوضت هم زیاد است

افزودن صفر به حلقه بسته فرا حوضت را زیاد و زمان غمز را کم می کند قطبهای نزدیک به محور s درست جیب باعث

می شود پاسخ ای گنوا به آنگون که قطبهای دور سریع از بین روند

$$e^{-Ts} \approx \frac{1}{1+Ts}$$

سیستم تأخیری اگر زمان بهره T خیلی کوچک باشد e^{-Ts}

حتماً T خیلی کوچک باشد