

Subject.

Year. Month. Date. ( )

رابطه بین تنش استاتیکی و کششی  $\sigma_{eq}$

$$\frac{\sigma_{eq}}{S_e} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{stat}}{S_e}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{dyn}}{S_e}\right)^2}$$


در این معادله  $S_e$  با  $S_e$  یکسان است و برای محاسبه آن از معادله  $N_f = 1$  استفاده می‌شود.

4. Elliptic (معیاری) این معادله توسط سولدربرگ (کاربر شده است) پیشنهاد شد.

(ASME)

رابطه در این معادله:

$$\left(\frac{\sigma_{stat}}{S_e}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{dyn}}{S_e}\right)^2 = 1.0$$



مثال: بین  $\sigma_{stat}$  و  $\sigma_{dyn}$

- کمترین تنش در محاسبات تنش سولدربرگ
- بیشترین تنش هم Geiber
- معادله تنش سولدربرگ جدیدترین است پس همان Elliptic می‌باشد
- $S_e \rightarrow \sigma_{stat} \rightarrow \text{Elliptic} \rightarrow \sigma_{dyn}$

ولی در عمل از Goodman استفاده می‌شود. برای عملی‌ترین همان Elliptic است.

همان طور که در شکل  $\sigma_{eq}$  و  $\sigma_{stat}$  از رابطه von-Mises محاسبه می‌شود طبق این رابطه هر دو تنش می‌شوند و یکی است شد  $\sigma_{eq}$  می‌تواند متغیر باشد. در حالتی که چندین  $\sigma_m$  و  $\sigma_{min}$  داشته باشیم، فرضی که می‌شود هم متغیر باشد پس تا به حد ممکن تعداد کمتری از تنش‌ها را در نظر بگیریم.

- 1) تنش‌های استاتیکی  $\sigma_{stat}^m$  و  $\sigma_{dyn}^m$  را در  $\sigma_{eq}^m$  قرار دهیم
  - 2) تنش‌های کوچک‌ترین تنش  $\sigma_{min}$  را در  $\sigma_{eq}^m$  قرار دهیم
  - 3) در هر دو مورد  $\sigma_{min}$  و  $\sigma_{max}$  را در  $\sigma_{eq}^m$  قرار دهیم و در هر دو حالت  $\sigma_{eq}^m$  را مقایسه می‌کنیم.
- if  $\max|\sigma_m| > 0$   $\rightarrow$   $SF = \frac{S_e}{\sigma_{eq}^m}$
- if  $\max|\sigma_m| < 0$   $\rightarrow$   $SF = \frac{S_e}{\sigma_{eq}^m}$

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

سوالی که پرسیده شد: وقتی در بند ۱ این است که محاسب و بررسی دامادی برای  $\delta$  (مقدار محدودی است یا  $\delta_{max}$  به ازای  $\delta_{em}$  و  $\delta_{ea}$  ضمن جمع این ضرایب متفاوت در  $\delta$  و این هم این به ازای  $\delta_{em}$  ها محدود است.


پس از آنکه که ضرایب قبل مطرح شده به ازای  $\delta_{em}$  و  $\delta_{ea}$  است باشد  $\delta_{em}$  و  $\delta_{ea}$  می باشد هم باشد، غیر یکسانی می باشد.

فرضی به نام  $Langer$  در لغت زمانی برای تنگی های برای  $\delta$  مقدار در بند اول در پار دامادی می شود، برای این اتفاق خواهد افتاده

$$\delta_{max} > S_y \Rightarrow \delta_{em} + \delta_{ea} > S_y$$


پس از این باید این هم  $Langer$  به نامی بوده

$$|\delta_{em}| + |\delta_{ea}| = S_y$$



$$\Rightarrow SFL = \frac{S_y}{|\delta_{em}| + |\delta_{ea}|}$$

نسبت  $Gordman$  نماینده هر تنگی ها



پس این می بینیم که با از جرم این  $Langer$  عبور کرد باید این  $SFL$  برون کار است با  $\dots$  یعنی با بین جرم امنیت

پس از این (1) در بند (2) تنگی  $Gordman$  و  $Langer$  با هم توانی نظر دارد، (3) تنگی در بند (4) آن در تنگی با هم تفاوت نظر با این دارد، این که کدام را قبول کنیم باز برای اینجا از  $Langer$  بررسی می کنیم چون طبق بررسی



Subject:

Year. Month. Date. ( )

برتری نتایج این است که dem ندارد، پس همان راحت من حالت کا نشود  
تعیین می شود.

$$N = f(\delta_{ea}) = \left(\frac{\delta_{ea}}{a}\right)^{1/b}$$

در سطح نتایج ② دارای نفس کا و معیار شده متناظر با نتایج کا می ① است.  
تجاری که می تواند این است که  $\delta'_{ea}$  را حسب dem در dem با هم که آن هم از در  
تعیین می شود.

$$\frac{\delta_{ea}}{\delta'_{ea}} = \frac{S_{ut} - dem}{S_{ut}} \Rightarrow \delta'_{ea} = \frac{\delta_{ea} \cdot S_{ut}}{S_{ut} - dem}$$

$$\Rightarrow N = \left(\frac{\delta'_{ea}}{a}\right)^{1/b}$$

در این بررسی هم برای تمامی علم وجود دارد که معیار از این استفاده می شود.

$$\frac{\delta_{ea}}{S_{ut}} + \frac{\delta_{ea}}{\delta'_{ea}} = 1 \rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta'_{ea} = \frac{\delta_{ea} \cdot S_{ut}}{S_{ut} - \delta_{ea}}$$

جلسه علمی 14 / 12 / 98

مکان آرم شنبه 13 / 12 / 98

Subject:

Year Month Date ( )

88/12/14

(پایان چهارم)

الف 1: مواد غیر پلاستیک شکل پذیر (مواد نرم) از برش می شود.

ب 2: مواد غیر پلاستیک شکل پذیر (مواد ترد)

به دلایلی چون ریخته گری، عمل نموده از مواد ترد باعث برآید؛ حالتی پلاستیکی ایجاد می شود و مقاومت بالایی در برابر کشش درازتر و شکل پذیری بیشتری نسبت به مواد همگام دارد. بنابراین استفاده شود.

این دسته از مواد ترد چنین رفتاری (کشش خوار) هستند.

برای محاسبه  $S_e$  معادله  $(S_e = k_1 \sigma_e + k_2 \epsilon_e)$  برای چنین مقادیر در جدول  $0.2$  داده شده است.

برای محاسبه  $k_1$  و  $k_2$  (برای بارگذاری بیرونی در حد  $Von-Mises$  است)  $k_1 = 0.9$  و  $k_2 = 0.2$  (تقریبی)


این مقادیر را به چهار بخش اولی تقسیم می شود.

حال سعی می کنیم  $k_1$  و  $k_2$  نسبت به مواد نرم است.

برای  $k_1$  و  $k_2$

$k_{F3} = 1 + 0.2 (k_{F3} - 1.0)$

شعری های کششی برای مواد پلاستیکی با مواد پلاستیکی در



• تئوری  $S_{mi} k - Oulan$

برای کبر راجعت:  $(\sigma_{mi})$  می توان در رابطه موجود در معادله

چون باید سهم متغیر ایند

$$\frac{\delta_{em}}{S_e} + \frac{\delta_{em}}{S_{ut}} = \frac{1}{SF} \delta_{em}$$

طبق تئوری Smith-Palan

$$\frac{SF \cdot \delta_{em}}{S_e} = \frac{1 - \frac{SF \cdot \delta_{em}}{S_{ut}}}{1 + \frac{SF \cdot \delta_{em}}{S_{ut}}}$$

$$SF \cdot \delta_{em} = S_e + \left( \frac{S_e}{S_{ut}} - 1 \right) SF \cdot \delta_{em}$$

به نسبت از رابطه  $\delta_{em} < 0$  استناد می شود، چون مواد ترد در سازه های استاتیکی شونده  
 که به رابطه  $\delta_{em} < 0$  خود را دارند، بنابراین از این رابطه چنانچه استفاده می کنیم

برای دیدن صحتی برای این، مثال 6-13 را مطالعه فرمایید

$$\begin{aligned} S_{se} &\xrightarrow{\text{مثال}} S_e & S_{se} &= 0.59 S_e \\ S_{su} &\xrightarrow{\text{مثال}} S_{ut} & S_{su} &= 0.67 S_{ut} \\ & & S_{sy} &= 0.5 S_y \end{aligned}$$

رابطه در اینجا دارای شش ضلعی است، می توانیم این را بر حسب  $S_e$  و  $S_{ut}$  بنویسیم

$$\delta_{em} \rightarrow \delta_{em} = \sqrt{3} \bar{\sigma}_m$$

$$\delta_{em} \rightarrow \delta_{em} = \sqrt{3} \bar{\sigma}_m$$

تغییر در رابطه  $\delta_{em}$  در صورت  $\delta_{em} < 0$  وجود دارد، در صورت  $\delta_{em} < 0$  جواب می دهیم  
 برای  $\delta_{em} < 0$  که در اینجا  $\delta_{em} < 0$  است، بنابراین  $\delta_{em} < 0$  است

از این نتیجه می گیریم که  $\delta_{em} < 0$  است، بنابراین  $\delta_{em} < 0$  است  
 $S_{se}$  و  $S_{su}$  را می توانیم



Subject:


Year:      Month:      Date:      ( )

افزودگی که در این زمینه کتب گردیده و نیز پرونده Miner و  $\sigma_a$  نوسانی و تئوری Miner معروف است.

فرض کنید تعدادی عمر  $N$  است. اگر قطعه  $n$  عمر  $n$  را کار کرده باشد و

$\frac{n}{N} = 1$        $n = N$  (تعداد قطعه که کار کرده است برابر تعداد است)

در صورت  $\sigma_a$  varying fluctuating قطعه که بارگذاری های مختلف برآورد



این تئوری می گوید، اگر قطعه که بارگذاری  $n_1$  شده کار کرده باشد  $\frac{n_1}{N_1}$  از هر قطعه هدف شده است. اگر که بارگذاری  $n_2$  شده  $\frac{n_2}{N_2}$  از هر قطعه هدف می شود. بارگذاری  $P$  بارگذاری ؟

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots + \frac{n_i}{N_i} + \dots + \frac{n_p}{N_p} = 1.0$$

این تئوری، تئوری انباشته شدن آسیب ها (Damage Cummulation) نامیده می شود.   
 که همان تئوری Miner است.   
 (1) نامی از بارگذاری

وقتی این مجموع برابر با واحد می شود، عدد دیگری  $\frac{1}{2}$  می آید، در این زمان آن آسیب

فرم می گیرد در این تئوری انجام می شود، این آسیب که بارگذاری نامی در  $S_e$  دارد و  $S_e$  تئوری  $S_e$  یعنی تئوری که برای طراحی شده که در آن  $S_e$  ثابت می ماند.


تئوری مقادیر در این شرایط این بود است که مثلا :





28/2/19

(جلسه پانزدهم)



نمایی از خط سبز در شکل

if  $\sigma_a < \sigma_e \rightarrow N = 10^6$


if  $\sigma_a > \sigma_e \rightarrow N = \left(\frac{\sigma_a}{\sigma_e}\right)^{\frac{1}{b}}$

این نمودار با  $N$  تعداد و  $\sigma_a/\tau_a$  به کار میرود. به تدریج از محور  $N$  کم می شود تا به  $10^3$  برسد.  
 دردی خط انحنای  $\sigma_e$  در نمودار

مطابق نمودار بین نمودار  $N$  به پایین می آید و در وسط نمودار از طریق  $\sigma_e$  است.  
 این است که با  $\sigma_e$  در نمودار  $\sigma_e$  تغییر کرده و  $\sigma_e$  در نمودار  $\sigma_e$  است.

برای تغییر  $\sigma_e$  (در نمودار) وجود دارد. ما سعی می کنیم که

اینکه  $\sigma_e$  را برای تغییر  $\sigma_e$  در نمودار  $\sigma_e$  تغییر می دهیم. در این صورت  $\sigma_e$  را تغییر می دهیم.  
 این که  $\sigma_e$  را تغییر می دهیم. در نمودار  $\sigma_e$  تغییر می دهیم.





طراحی محورها ( shafts ) ( chapter 1 )

محورها قطعاتی از فولاد یا استیل که توان انتقال قدرت را دارند می‌گویند

به محوری که توان را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کند و در طول آن تغییر در مقطع یا قطر ندارد می‌گویند

1) axle → شفتی که فقط در جهت انتقال قدرت عمل می‌کند

در اتومبیل چرخ‌های جلو غیر محرک اند، روی axle نصب شده‌اند، یعنی اینها از اتومبیل روی

axle می‌چرخند بدون این که axle بچرخد. در چرخ‌های جلو محور روی شفتی نصب شده که در برابر شتاب در پیچش، مقاومت می‌کند.

2) Spindle → شفتی که در جهت انتقال قدرت در پیچش با دایره

در دور و یا در جهت دیگر می‌چرخد و در آنجا شفتی نصب شده

این نوع شفتی کوتاه با قطر بزرگ است

معموداً قطعاتی که روی شفتی نصب می‌شوند، چرخ‌ها، پولی‌ها، ... هستند که در آنها شفتی

طراحی خاص و تمرکز در آن هم هستند

یکی از این است که این قطعات محور روی شفتی نصب می‌شوند

مثلاً روی شفتی یک پد یا عدوان یا جابجایی نصب می‌شود تا در صورت نیاز شفتی را می‌تواند

چرخش در دو جهت مختلف انجام دهد (مثلاً در شفتی که در اتومبیل

نصب شده) shock hits کردن

یا چرخ‌ها که در شفتی نصب می‌شوند و شفتی را می‌تواند بچرخاند

Subject:

Year. Month. Date. ( )

مکانی که در آن جسم از حرکت در می آید را نقطه شروع حرکت می گویند.

1) استقامت (انتابگی در حسی)

2) تغییر شکل (خارجی که به وسیله جسم در حالت استقامت)

3) سرعت حرکت

در حالت استقامت و در استقامت معیار طراحی را استقامت می گویند (معیار طراحی) و در حالت تغییر شکل معیار طراحی را تغییر شکل می گویند.

در حالت تغییر شکل:

1) تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

2) تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

یا تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

3) تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

4) تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

5) تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

6) تغییر نوع و مقدار تغییر شکل در بدنه خود است (تغییر در استقامت)

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

6) انتصاب عین و غنغ با لنزهای، عدسات گردنی و صفای سطح

17) جدول زین (عداد با سوئیچی) (پارامترهای) در قالب  $\frac{r}{d}$  و  $\frac{D}{d}$  در این جا تعیین  
نموده شود.

در جدول جدول اولی (زین) از مقادیر زیر استفاده کرده

مثلاً در جدولی  
 $\frac{D}{d} = 1.5$  ,  $\frac{r}{d} = 0.02$  و  $0.1$

در بالای یک بند را بروی (

$\rightarrow Kt$  و  $KES$

با استفاده از مقادیر پیشنهادی زیر (که در جدول است) (مقادیر پیشنهادی جدول T-1) صند

( 361 )

8) قالب نشودها (در حسب قطر محور) (در رابطه گردنی) (همه در حسب قطر)

9) شاره شاره قطر (عدالت قطر)

10) مشخصات در نشودهای جدولی برای تناسب قطر محور (با داشتن آن)

(حالب عدالت قطر)

11) شاره صلب گردنی و در جدولی (  $Kb$  )  $q$  و  $g$  )

12) شاره مقادیرهای هر نشودها گردنی



Subject

Year Month Date ( )

$$\sigma_m, \sigma_a$$

$$\tau_m, \tau_a$$

$$\sigma_m, \sigma_a$$

بزرگترین درجه حرارت

در بررسی درجه حرارت می‌توانیم هر دو را در  $k_f$  مربوط به خودشان ضرایب خود را در نظر بگیریم و ضرایب

$$k_f \sigma_m, k_f \sigma_a$$

$$k_{fs} \tau_m, k_{fs} \tau_a$$

$$\frac{k_f \sigma_m}{k_c} \quad \frac{k_f \sigma_a}{k_c}$$

درجه حرارتی که در این حالت داریم

$$\sigma_{em} = \sqrt{(k_f \sigma_m)^2 + 3(k_{fs} \tau_m)^2}$$

$$\sigma_{ea} = \sqrt{(k_f \sigma_a)^2 + 3(k_{fs} \tau_a)^2}$$

تبدیل معادله تنش معادل و برش‌های مختلفی را می‌توانیم در نظر بگیریم  $\sigma_{em}$  و  $\sigma_{ea}$  این دو معادله

تقریباً  $Tresca$  هم رابطه‌ای برای کالکولیشن معادل ارائه داد. در این معادله هر دو

$$\sigma_{em} + \sigma_{ea} = \frac{S_y}{SF_L}$$

$$SF_L = \frac{S_y}{\sigma_{em} + \sigma_{ea}}$$

این معادله طراحی را در نظر بگیریم. در این معادله  $S_y$  را داریم و می‌توانیم آن را طراحی کنیم.

پس می‌توانیم آن را برای هر دو یا یکی از این دو در نظر بگیریم تا نتیجه می‌شود.

$$\frac{\sigma_{em}}{S_y} + \frac{\sigma_{ea}}{S_c} = \frac{1}{SF_e}$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

(برای سطح مقطع دایره‌ای)

$$M_{m/a} \rightarrow \sigma_{m/a} = \frac{32 M_{m/a}}{\pi d^3} \quad (1)$$

$$T_{m/a} \rightarrow \tau_{m/a} = \frac{16 T_{m/a}}{\pi d^3} \quad (2)$$

$$F_{m/a} \rightarrow \sigma_{m/a} = \frac{4 F_{m/a}}{\pi d^2} \quad (3)$$

اینجا چون رابطه (1) و (2) هر دو  $d^3$  دارند، وجود (3) کاربرد را سه‌گانه کرده و جواب می‌دهد. اگر بتوانیم (3) را حذف کنیم و با (1) و (2) رابطه برقرار کنیم، این چیزی که ما را جدت‌بخش می‌کند.

روش دیگر که با استفاده از این کنیم فرض می‌کنیم که  $F$  وجود ندارد؛ در حساب (1) و (2) قطر  $d$  را در برابری  $F$  و  $F$  در برابری  $F$  وجود داشته باشد از روشی که قطر محاسب می‌شود و در آنجا  $d$  می‌کنیم.

بنابراین:

در حالت خاصی که نیروی محوری وجود ندارد (یعنی  $F=0$ ) می‌توانیم از رابطه (1) استفاده کرده و برای محاسبه قطر  $d$  استفاده کنیم.

قطر  $d$  در رابطه (1) و (2) با  $d$  در رابطه (3) وجود دارد و  $d$  می‌تواند از رابطه (1) یا (2) محاسب شود. پس از محاسب  $d$  می‌توانیم از رابطه (3) استفاده کنیم. پس  $d = 2 \times 4 = 8$  تا می‌شود.

DE - Goodman

DE - Elliptic (استفاده از این رابطه)

ASS - Goodman

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

⊙ DE - Goodman

$$d = \left[ \frac{16000 \cdot nd}{\pi} \left\{ \frac{1}{S_e} \left[ 4(k_f \cdot M_a)^2 + 3(k_{fs} \cdot T_a)^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{S_{ut}} \left[ 4(k_f \cdot M_m)^2 + 3(k_{fs} \cdot T_m)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \right]^{\frac{2}{3}} \quad (7.8)$$

در مثال به پای 16000 ،  $\frac{1}{S_e}$  در این حالت همی پارامترها بر اساس واحد های  
 مورد در سیستم خودشان قرار داده می شوند . (در آن d بر حسب متر در  $10^3$  بر حسب  $\frac{1}{3}$  است)  
 در این جا  $\frac{1}{S_{ut}}$  ،  $d$  بر حسب mm بر حسب  $\frac{1}{3}$  در این حالت

$S_e \rightarrow S_{ut} \rightarrow MPa$

$M_a \rightarrow T_a \rightarrow (M_m \rightarrow T_m) \rightarrow N.m$

حال اگر  $k_f$  هم ضریب اطمینان را اعمال کنیم همان  $nd$  هست :

$$(10) \quad \frac{1}{SF} = \frac{16000}{\pi d^3} \left\{ \text{همان مقدار بالای} \right\} \quad (7-7)$$

⊙ DE - Elliptic

$$d = \left\{ \frac{16000 \cdot nd}{\pi} \left[ 4 \left( \frac{k_f M_a}{S_e} \right)^2 + 3 \left( \frac{k_{fs} T_a}{S_e} \right)^2 + 4 \left( \frac{k_f M_m}{S_y} \right)^2 + 3 \left( \frac{k_{fs} T_m}{S_y} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\}^{\frac{2}{3}} \quad (7.12)$$

$$\frac{1}{SF} = \frac{16000}{\pi d^3} \left[ \text{همان بالای} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (7-11)$$

⊙ DE - Gerber      7-12 (d)      7-9 (SF)

Subject:

Year. Month. Date.

DE - Soderberg 7-14 (d) 7-13 (SF)

در این رابطه  $\sigma_{eq}$  توسط فرمولی ارائه شده رابطه  $MSS - Soderberg$  توسط شرکت  
 Westing house (فصل چهارم) استفاده می شود. برای این  
 لازم فاکتور ایمنی  $n$  (که نسبت به  $\sigma_{eq}$  است) را در این رابطه در نظر بگیریم.

برای کنترل شرایط در این رابطه استفاده می شود:

$$\sigma_{eq}^{max} = \left[ (\sigma_m + \sigma_a)^2 + 3(\tau_m + \tau_a)^2 \right]^{1/2} \quad (\text{توصیه کتاب})$$

$$SF = \frac{S_y}{\sigma_{eq}^{max}} = \frac{S_y}{\sigma_{em} + \sigma_{ea}}$$

در این رابطه  $\sigma_{em}$  و  $\tau_m$  را می توان به کمک  $\sigma_m$  و  $\tau_m$  از این رابطه بدست آورد  
 $\sigma_{ea}$  و  $\tau_a$  را می توان به کمک  $\sigma_a$  و  $\tau_a$  از این رابطه بدست آورد.

⑤ در صورت وجود نیروی محوری:  
 (1) در صورتی که آن را همراه با تنش های در نظر گرفته شده در نظر بگیریم

(2) در صورتی که آن را همراه با تنش های در نظر گرفته شده در نظر بگیریم  
 و در صورتی که آن را همراه با تنش های در نظر گرفته شده در نظر بگیریم

Subject: .....

Year: ..... Month: ..... Date: ( )

✓  $K_F$  محاسبه شده و این همان  $K_F$  داده شده است و پس  $K_F$  را در  $100$  ضرب می‌کنیم تا به  $K_F$  برسیم.  
معدل  $K_F$  در  $100$  ضرب می‌کنیم.

\* جدول داده شده  $K_F$  را از همان رابطه  $K_F$  تعیین می‌کنیم و در آنجا  $K_F$  را قرار می‌دهیم.

نشان می‌دهد که تقریباً زمین حدود  $10\%$  از کل زمین را تشکیل می‌دهد و  $K_F$  را محاسبه می‌کنیم تا به جواب معتدل برسیم.

بهترین روش هم محاسبه  $d$  نسبت به روش اول این است که در روش اول باید در طایفه مختلف جدول برسی برای  $9$ ،  $K_F$  و  $K_F$  ولی این روش هم این روش نسبت

در هنگام انتخاب از روش هم: مقادیر  $K_F$ ،  $K_F$  و  $K_F$  را از جدول  $1-7$  برای انتخاب جدول جدول مقادیر  $K_F$  و  $K_F$  (مقادیر  $K_F$  و  $K_F$  هم به عنوان  $100$  در نظر گرفته می‌شود).

$(A = 13 - 18 \quad \frac{D}{d} = \frac{r}{d})$

\* برای انتخاب جدول جدول  $K_F$  در کل  $K_F$  از مقادیر جدول  $380$  انتخاب می‌کنیم.

$K_F = 2.14$


$K_F = 2.62$

$\frac{r}{d} = 0.02 \rightarrow r = \sqrt{\frac{K_F}{K_F}} \rightarrow K_F$  و  $K_F$

نشان می‌دهد که نسبت  $K_F$  و  $K_F$  در کل  $K_F$  از مقادیر جدول  $380$  انتخاب می‌کنیم.  
\* برای  $K_F$  در  $100$  ضرب می‌کنیم  
\* اگر  $K_F$  نبود از  $K_F$  استفاده می‌کنیم  
\*  $7-1$  انتخاب می‌کنیم

یکی از کارهای مهم در کلاسهای توفانی و دلالی توپک آن است که به تندی که در این  
درستی کاغذ باید روی آن اثرالس باید

چون این خاکب می شود ، با سنج است و نسبت به صفت جنس می تواند ، و با



در صفت دیگر در مورد ضربت می توانیم بگوییم مجاز محور است ، اگر باشد ، اطاری که  
در صفت  $\frac{I}{\rho}$  است که هر چه اثرالس باشد ، اثرالس خواهد یافت ، معیار  
در جای ، توانایی ، مجاز بیشتر :  
 $\frac{0.5}{\text{طول } m}$

معیار دیگر سرعت کروی خود است ؛  
هر کاری کنیم ، نمیدانیم برای unbalancing ، تا زمانی شاهد نیست و باعث می شود در صفت  
چون جنس در دوران نیروی سوزی از نیروی به دلیل عیند تا زمانی ها به محور وارد می شود ،  
نمونه ای که در صفت الاستیسی دارد ، می دانیم دلالی خاصیت ارتجاعی و تندی است ، یعنی  
اگر نیروی به آن وارد ، خاصیت ارتجاعی آن باعث می شود در اثر تغییر شکل ناشی از نیرو  
مقاومت می کند ، اگر نیرو حذف شود ، مثل تیر به حالت اولی اش بر می گردد .

همی ، نمیدانیم نیروی سوزی از مرکز قرار می گیرد ، این نیرو ناشی از خاصیت ارتجاعی  
است ، یعنی می شود و در صفت خود پایداری می مانند ، به شدت که سرعت دوران خود  
در سرعت کروی آن برابر می شود در صفت مجاز به این سرعت کروی خود  
از حالت پایداری خارج شده و شروع به چرخش می کند ، چنانچه نیروی ناشی از مکان نیروی  
سوزی از مرکز وارد می شود ، آن است .

در حالت کپی سرعت کار خود دستفاز ، با شش که هر از سرعت کروی آن تا می شود ، بعد از سرعت  
تدریس تا به تندی باشد تا سرعت کروی می تا به تندی را در سرعت کار کرد باشد

88/2/26

(کلاس حل شده)

لابد Westinghouse برای حال چه مقدار محور


$$d = \left\{ \frac{32000 \text{ nd}}{\pi} \left[ \left( \frac{k_f \cdot M_m}{S_y} \right)^2 + \left( \frac{k_f \cdot M_a}{S_c} \right)^2 + \left( \frac{k_{fs} \cdot T_m}{S_y} + \frac{k_{fs} \cdot T_a}{S_c} \right)^2 \right] \right\}^{1/3}$$

$\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   
 mm                  MPa                  n.m

در این جا قطر را بر مبنای استحکام درست آوریم، ولی عوامل دیگر چون ضریب ایمنی و سرعت چرخش را هم باید در نظر بگیریم.

تغییر تغییر شکل

در جدول 9-2 ابعاد مختلف آن را در اختیار می‌دهد. یکی از رایج ترین اختلاف این است.



$$\delta_x = \frac{F \cdot b \cdot a}{6EI l} (x^2 + b^2 - l^2)$$

$$\delta_{max} = \frac{F \cdot b (l^2 - b^2)^{3/2}}{9\sqrt{3} EI l}$$

این برای ما حکم است.

این معادله را می‌توانیم با تغییر در پارامترها در حالت کلی شرایط کار را استنتاج کنیم. این معادله را می‌توانیم برای شرایط دیگر نیز استفاده کنیم.

$$\delta_{max} < \frac{1 \text{ mm}}{m \text{ طول}}$$

1mm جزو برای واحد طول

این نوع تغییر شکل است. چیزی که در طول کار می‌تواند با تغییر در پارامترها استنتاج کنیم. این معادله برای معادله کلی معادله تغییر شکل است.

Subject:

Year. Month. Date. ( )

برای محاسبه سرعت دورانی از این رابطه سادگی رابطه  $Dunkerley$  است، پس ما داریم:

$$w = \sqrt{\frac{g}{2.5 \pi^2}}$$

در این رابطه  $w$  همان  $\omega$  است که در معادله  $\omega = \sqrt{\frac{g}{2.5 \pi^2}}$  قرار می‌گیرد.

در محاسبه این رابطه این است که تنها برای هر یک از اجزای  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  داریم که  $w$  در هر یک از این اجزا یکسان است.

برای استفاده از فرمول  $Dunkerley$  نقطه خاصی از هر یک از اجزا  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  را در نظر می‌گیریم.

$$S_1 = \text{پایه} \quad S_2 = \text{پایه} \quad S_3 = \text{پایه} \quad S_4 = \text{پایه}$$

در محاسبه  $w$  برای هر یک از اجزا  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  باید از آن‌ها استفاده کنیم:

$$S_1 = S_2 + S_3 + S_4$$

با توجه به این مقدار در رابطه  $w = \sqrt{\frac{g}{2.5 \pi^2}}$  در سمت چپ داریم و معمولاً با مقدار  $w$  در هر یک از اجزا  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  می‌توانیم  $w$  را محاسبه کنیم.

$$w = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{g}{2.5 \pi^2}}$$

پس اگر سرعت دورانی مقدار مطلوبی بدست نیاید، باید با تغییر در  $w$  یا تغییر در  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  سعی کنیم که با تغییر  $w$  در هر یک از اجزا  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  بتوانیم  $w$  را محاسبه کنیم.

اگر  $w$  در هر یک از اجزا  $S_1, S_2, S_3$  و  $S_4$  بدست نیاید، می‌توانیم از رابطه  $Dunkerley$  استفاده کنیم.

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

در محورها مقابل می‌نویسیم کسر به برای چنین، طول و فاصله‌های یکسان، و در این معادله  
مقدارهای نامعلوم را مشخص می‌کنیم.

تعداد محورها  
$$d_0 = \frac{d_0}{\sqrt[3]{1 - \left(\frac{d_0}{d_0}\right)^2}}$$
  
تولید

d همان تشریح است که از همان روابط طولانی بدست می‌آید:

$$d_0 = \frac{1}{\sqrt[3]{1 - \left(\frac{d_0}{d_0}\right)^2}} \left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 3 \end{array} \right.$$

$\frac{d_0}{d_0}$  نسبت قطر داخلی به خارجی است معادله است که در هر دو سوی هر دو طرف می‌نویسد.

وقتی از محور طولانی استفاده می‌کنیم، هر دو ضریب در حدود 30-40 تا مقادیر پایتند در 1  
استراحت می‌کنیم. هم چنین چنین رابطه  $d_0$ ، قطر خارجی محور طولانی برابر است با قطر  
محور دیگر خواهد بود.

(مثال 2-7 را بخوان)

Handbook:  $G_{iack} + G_{iack}$  تولید کننده‌های حالت

Handbook: Handbook

Handbook 1: در رشته‌ها، یک رابطه‌ی دیگری برای  $k$  است که قطر به  $k$  می‌دهد.

$$d_0 = B \sqrt{\frac{5100}{85} \sqrt{(k_{m, M})^2 + (k_{e, T})^2}}$$

نکته:  $T$  تولید می‌شود، در هر یک از این معادله‌ها

$k_m$  و  $k_e$  در هر دو طرف معادله قرار می‌دهیم. با جدایی متغیرهای  $k_m$  و  $k_e$  از معادله  
می‌توانیم  $k_m$  و  $k_e$  را بدست آوریم.





Subject:


Year:

Month:

Date: ( )



88/2/28

(جلسه هفدهم)



نمودار نسبت تقوای درجه محور

نمودار کلیدی square key




Gib head



نمودار کلیدی tapered key


علاوه بر چگونگی درجه تقوای نسبت به هر دین باید قطر کل می کند

تا با کلیدی شود آن را به داخل می گویند



woodruff



نمودار کلیدی درجه تقوای نسبت به هر دین باید قطر کل می کند



این کلیدی درجه تقوای نسبت به هر دین باید قطر کل می کند

نظر به جرم و این کلیدی درجه تقوای نسبت به هر دین باید قطر کل می کند

طول کلیدی	قطر کلیدی	عرض کلیدی	ارتفاع کلیدی
l	d	w	h



این کلیدی درجه تقوای نسبت به هر دین باید قطر کل می کند

$$T = \frac{F}{d/2} = T_{ult} \Rightarrow$$

$$F = \frac{T}{d/2} = \frac{2T}{d}$$

نمودار کلیدی درجه تقوای نسبت به هر دین باید قطر کل می کند

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$\delta = \frac{F}{\frac{1}{2} \cdot l} = \delta_{all} \rightarrow l_2$$
 (ب) کمترین طول

$$\delta = \frac{F}{\frac{1}{2} \cdot l} = \delta_{all} \rightarrow l_3$$
 (ج) کمترین حجم

$$\delta = a = \delta_{all} \rightarrow l_4$$
 (د) کمترین قیمت

$$مسئله طول = \max\{l_1, l_2, l_3, l_4\}$$

فرمولون متن هم دارند اما برای بارگذاری (الاستیسی است) یعنی محور جفت زریعی جهت و برای بارگذاری

حالت اگر بارگذاری زیادی داشته باشم طول کمترین حالتی؟

$$T_{min} \text{ و } T_{max} \rightarrow F_{min} \text{ و } F_{max} \rightarrow F_m \text{ و } F_a$$

$$\Rightarrow F_m \rightarrow \delta_m \text{ و } T_m \rightarrow l = \checkmark$$

$$F_a \rightarrow \delta_a \text{ و } \delta_m$$

برای بارگذاری زیاد  
 باید طول را کم کرد  
 (برای بارگذاری زیاد)

$$7-1 \text{ و } 7-3 \text{ و } 7-4 \text{ و } 7-6 \text{ و } 7-10$$

(مثال 7-9 کتاب را بخوان)

(برای بارگذاری زیاد)

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

88/3/2

(جلسه نوزدهم) (پنجشنبه)

### Threaded Fasteners

طراحی اتصالات رزوه‌ای

وقتی قطعات را می‌خواهیم بهم متصل کنیم در واقع دو نوع اتصال داریم. اتصال دائم شدن و اتصال موقت شدن. پیچ و مهره در این میان پیچ در میان پیچ‌های دیگری است.



پیچ bolt یا screw می‌تواند این دو با هم مقابله کند. پیچ screw پیچ خودکار است که همیشه اتصالات موقت را می‌سازد و نیازی به مهره ندارد. پیچ‌های که نیازی به مهره دارند، bolt نامیده می‌شوند. گاهی مهره، همراه با مهره پیچ وجود ندارد، گاهی یکی از قطعات اتصال نقش مهره را دارد.



مصدوم پیچ و مهره bolt & nut می‌تواند

در برتری پیچ‌ها در مورد انواع رزوه‌ها و همچنین طوری انتخاب کرد که بتواند


شکل‌های پیچ‌ها می‌تواند، شش‌پر، دوازده‌پر، بیست‌پر و غیره. شکل‌های دیگر مانند گاهی می‌خواهیم سطح کار صاف بماند و در این حالت از پیچ‌های گام‌دار



philips  
دوازده‌پر



slot  
دوازده‌پر




socket

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

27/12/19

حل مسائل T.A طراحی (فراز)



یافته از محاسبات:

$$F = 550 \text{ N}$$


$$T = 30 \text{ N.m}$$

$$P = 2000 \text{ N}$$

محدود کننده تنش  $S_y = 330 \text{ MPa}$

مقادیر تنش معادل von-Mises در نقاط A و B

در مقطع انتهای شیب در نقطه A و در مقطع انتهای شیب در نقطه B



در مقطع انتهای شیب در نقطه A و در مقطع انتهای شیب در نقطه B

$$A.s \quad \sigma_{bending} = \frac{M C}{I} = \frac{100 (0.01)}{\frac{\pi d^4}{64}} = 70 \text{ MPa}$$

$$\sigma_p = \frac{4P}{\pi d^2} = \frac{4 \times 1000}{\pi (0.02)^2} = 25.5 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{T C}{J} = \frac{(10) (30)}{\pi (0.02)^3} = 19.1 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \sigma_x = 25.5 \text{ MPa} \quad \tau_{xy} = 19.1 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2} = 101 \text{ MPa}$$

\* تنش کششی ناشی از بارهای مختلف در نقاط مختلف از یکدیگر متفاوت است و در نقاط مختلف متفاوت است

$$B.s \quad \sigma_e = 25.5 \text{ MPa} \quad \sigma_{max} = 0 \text{ (در نقطه A)}$$

$$\tau_1 = \frac{4}{3} \tau_{max} = \frac{4}{3} \left( \frac{P}{\pi} \right) = 2.3 \text{ MPa} \quad \tau_2 = 0$$

Subject: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ ( )

$\sigma_x = 25.5 \text{ MPa} \rightarrow \tau_{xy} = \tau_{yz} = 21.4 \text{ MPa}$

$\rightarrow \sigma_e = 45.0 \text{ MPa}$

\* نقطه B نسبت به D برای تراکم است چون در تنش بیشتری است  
و نقطه C نسبت به A برای کشش است

$SF = \frac{S_y}{\sigma_e} = \frac{330}{101} = 3.27$

میانگین SF در B و C نسبت به A بیشتر است، پس از آن را به عنوان کمترین می‌گیریم

$S_y = 420 \text{ MPa}$

میانگین

a)  $\sigma_x = 180 \text{ MPa} = \sigma_y \quad \sigma_z = 0 \quad \text{no shear stress}$

b)  $\sigma_x = 140, \sigma_y = \sigma_z = 0, \tau_{xy} = 80 \text{ MPa} \quad \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$

c)  $\tau_{xy} = 200 \text{ MPa}, \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0, \text{ no normal stress}$

	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\tau_{max}$	$\sigma_e$	SF (Rank.)	SF (Tres.)	SF (VM)
a	180	180	0	90	180	2.33	2.33	2.33
b	176	0	-36.3	106.3	186.7	2.29	1.98	2.14
c	200	0	-200	200	346	2.1	1.05	1.21

\* برای نرم‌تر است با عدد کمتر یعنی کمترین را می‌گیریم

$\sigma_e = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

$SF_{Rank} = \frac{S_y}{\sigma_{min}} \quad SF_T = \frac{S_y/2}{\tau_{max}} \quad SF_{VM} = \frac{S_y}{\sigma_e}$

Subject:

Year: Month: Date: ( )

مسئله ۸:

\* در تنش‌های برادیر (تنگ)  $\sigma_r > 0.05$  و برادیر (کش)  $\sigma_r < -0.05$

② برای برادیر (کش)  $S_{yt} = S_{yc}$  و برای برادیر (تنگ)  $S_{yt} \neq S_{yc}$


$D = 200 \text{ mm}$      $t = 10 \text{ mm}$

کوتاه‌ترین برادیر:

$S_{yt} = 910 \text{ MPa}$      $S_{yc} = 770 \text{ MPa}$

$P = 35 \text{ MPa}$

1130 kN




\* برای برادیر (کش)  $\sigma_r$  و  $\sigma_t$  و  $\sigma_z$

و برای برادیر (تنگ)  $\sigma_r$  و  $\sigma_t$  و  $\sigma_z$

$\sigma_r = -P$      $\sigma_t = \frac{Pr}{2t}$      $\sigma_z = \frac{Pr}{t}$

\* اگر  $\frac{D}{t} < 10$  فرض برادیر (تنگ) برادیر (کش) است

فشار برادیر (تنگ)  $\frac{Pr}{2t}$  در حالت  $\frac{D}{t} < 10$



$\sigma_t = \frac{Pr}{2t} - \frac{F}{\pi D t} = \frac{35(100)}{2(10)} = -5 \text{ MPa}$

$\sigma_t = \frac{Pr}{t} = 350 \text{ MPa}$

$\sigma_r = -35 \text{ MPa}$

$\sigma_1 = 350 \text{ MPa}$      $\sigma_2 = -5 \text{ MPa}$      $\sigma_3 = -35 \text{ MPa}$      $\tau_{max} = \frac{350 - (-35)}{2}$

$= 192.5 \text{ MPa}$

$\sigma_e = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$


$\Rightarrow SF_{VM} = \frac{S_y}{\sigma_e} = 2.07$

$SF_{TFR} = \frac{S_y/2}{\tau_{max}} = 2.00$

Subject:

Year: Month: Date: ( )

### جلسه دوم T.A طراحی اجزا



مقاله: حد استرس F برای این زیر عمری تعیین می شود

ALSL1050 QT @ +25 °C

Rel = 50 %

$S_{ut} = 1090 \text{ MPa}$       $S_y = 793 \text{ MPa}$

$S_e = S'_e \cdot k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f$

$S'_e = 0.5 S_{ut} = 545 \text{ MPa}$

$k_a = a (S_{ut})^b = 1.58 (1090)^{-0.085} = 0.87$

$k_b = \left( \frac{d}{d_0} \right)^{-0.107}$       $d_0 = 6.35$       $d = 20$       $d_e = 0.208 \sqrt{10 \times 20} = 11.42 \text{ mm}$

$\Rightarrow k_b = 0.96$

$k_c = 1.0$  (تک محیس)

$k_d = 1$  و  $k_e = 1.0$       $k_f = \frac{1}{1 + 9(K_t - 1)} = \frac{1}{1 + 9(1.62 - 1)} = \frac{1}{6.38}$      Table A-15

در این مسئله برای تعیین ضریب تمرکز تنش باید در نظر بگیریم که در این مسئله در این مسئله

تغییراتی در این مسئله برای تعیین ضریب تمرکز تنش باید در نظر بگیریم که در این مسئله

تعیین ضریب تمرکز تنش  $K_t$  و ضریب تمرکز تنش  $K_f$  می شود

$$SF = \frac{S_e}{\sigma_0} = \frac{k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_e \cdot S'_e}{K_f \cdot \sigma_0}$$

برای تعیین ضریب تمرکز تنش  $K_f$  می شود


$$SF = 1 \Rightarrow S_e = \sigma_0$$

$$2.70 = 0.07 F \times 0.1$$



Subject:

Year:      Month:      Date: ( )



1015 HR, non-rotating bar <sup>machined & filed</sup>

Rel = 99.9%

$S_e = ?$

$S_{ut} = 340 \text{ MPa}$

$S_e = 170 \text{ MPa}$

$k_a = a \cdot (S_{ut})^b \rightarrow k_a = 0.962 \quad (a = 4.51, b = -0.265)$


$k_b = 1.0 \quad k_c = 0.85 \quad k_d = 1.0 \quad k_e = 0.753$

$\left\{ \frac{D}{d}, \frac{r}{d} \right\} \quad d = D - 2r = 25 - 2 \cdot \frac{1.19}{2} = 23.81$

$r = \frac{1.19}{2} = 0.595$

$k_f = 1 + \frac{1}{q} (k_t - 1) = 1.825$

$S_e = k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot \frac{1}{k_f} S_e = 57.4 \text{ MPa}$



$k_b = \left( \frac{25}{7.62} \right)^{-0.107} = 0.88$

$k_c = 1.0$

$k_t = 2.6 \quad k_f = 1.8$

$S_e = 60 \text{ MPa}$

$N = \left( \frac{S_e}{a} \right)^{1/b}$


$S_e = \frac{32 \text{ M}}{\pi D^3} = \frac{32 \times 115 \times 1000}{\pi (25)^3} = 75 \text{ MPa}$

2014-11-14

32 M

$a = \left( \frac{f \cdot S_{ut}}{S_e} \right)^2$

$b = \frac{1}{3} \cdot \log \left( \frac{f \cdot S_{ut}}{S_e} \right) \quad f = \frac{S_{ut} + 345}{S_{ut}} (2000)^b$



Subject, Year, Month, Date ( )

$$b = \frac{\log\left(\frac{54 + 345}{5e}\right)}{\log(2 \times 10^6)} \quad / \quad a = \frac{(f \cdot 54)^2}{5e}$$

مع ضوابط

$\Rightarrow f = 0.9$   $a = 1560$   $b = -0.236$

$$\Rightarrow N = \left(\frac{75}{1560}\right)^{\frac{1}{-0.236}} = 384600 \text{ cycle}$$

$f = 0.56$   $b = -0.168$   $a = 604.2$

$$N = \left(\frac{75}{604.2}\right)^{\frac{1}{-0.168}} = 247500$$

(مثال 6-2) order  
2.4 و 3.2

Subject:


Year. Month. Date. ( )

88/2/21

طراحی سازه های فولادی T.A. فرهادی

$$\sum \frac{n_i}{N_i} = 1.0$$

Miner's Rule




$$N_i = \left( \frac{\sigma_{max}}{\sigma} \right)^{1/b}$$

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} = \alpha \text{ (Miner number)}$$


$\frac{1}{\alpha} =$  تعداد سیکل‌های بارگذاری در هر سیکل  $\alpha = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{N}$  تعداد سیکل‌ها در هر سیکل

در هر سیکل سازه یک بار بارگذاری در هر سیکل و در هر بار بارگذاری یک سیکل بارگذاری در هر سیکل




Subject:

Year. Month. Date. ( )



روش دسترس (Manson)



$(Se)_1 = 300 \text{ MPa}$  مثال

$S_{ut} = 575 \text{ MPa}$

$(\sigma_a)_1 = 400 \text{ MPa}$  for 5000 cycles

$(\sigma_a)_2 = 290 \text{ MPa} \Rightarrow N_2 = ?$


$N_1 = 10^3 \rightarrow \sigma_a = f_sut$

$N = 10^6 \rightarrow \sigma_a = Se$  Figure 6-18  $\rightarrow f = 0.87$

$\lg \sigma_a = -a \lg N + b$   $a = 0.0587$

$b = 2.829$

$N_1 = \left( \frac{\sigma_{a1}}{a} \right)^{1/b} = 7347 \text{ cycles}$  (توضیح:  $(\sigma_{a1}, Se_1)$  هر کدوم است)



تفاوت  $N_1 - n_1$  در  $f$  است

$N_1 - n_1 = 7347 - 5000 = 2347$

$a' = a = 0.0587$   $N_1 - n_1$

$\lg \sigma_a = -a' \lg N + b'$

$-\lg 400 = -0.0587 \lg (N_1 - n_1) + b'$

$\Rightarrow b' = 2.8$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

برای تعیین  $S_{e2}$  با استفاده از معادله  $S_e = -0.0587 \lg(N_2) + 2.8$

$$\lg S_e = -0.0587 \lg(10^6) + 2.8$$

$$\Rightarrow (S_e)_2 = 280 \text{ MPa}$$

طول عمر برای بارگذاری  $S_{e2}$

$$\lg 290 = -0.0587 \lg N_2 + 2.8 \Rightarrow N_2 = 564,000 \text{ cycle}$$

$$S_{ut} = 430 \text{ MPa}$$

مقاله

$$S_p = 312 \text{ MPa}$$

$$S_y = 410 \text{ MPa}$$

تعیین  $S_e$  و  $N$  با استفاده از معادله

i	$n_i$	$\sigma_{max}^i$	$\sigma_{min}^i$	$\sigma_a$	$\sigma_m$	$SFL$	$SF_0$
1	2	150	-50	100	50	> 1.0	1.09
2	4	200	-50	125	75	> 1.0	< 1
3	2	340	-140	220	120	> 1.0	< 1
4	1	400	-300	350	50	> 1.0	< 1

Repeated every 60 sec.

$$\sum \frac{n_i}{N_i} = 1.0$$

برای  $N$  با استفاده از معادله  $N = \frac{(\frac{f \cdot S_{ut}}{S_e})^b}{a}$

$$N = \left( \frac{\sigma_a}{a} \right)^{1/b}$$

$$a = \frac{(f \cdot S_{ut})^b}{S_e^b} = 151.7$$

برای  $N$  با استفاده از معادله

$$b = -\frac{1}{3} \lg \left( \frac{f \cdot S_{ut}}{S_e} \right) = -0.187$$

$\sigma_a$	$N$
148.1	307.35
200.2	97.16
350.7	173.6

Subject:

Year, Month, Date, ( )

$$d = \frac{4}{352835} + \frac{2}{8416} + \frac{1}{1736} = 8.28 \times 10^{-4}$$


$$N_{tot} = \frac{E_{ni}}{d} = \frac{9}{8.28 \times 10^{-4}} = 10922 \text{ cycle}$$

$$\text{life} = \frac{60 \text{ sec}}{d} = 72745 \text{ sec} = 20.2 \text{ h}$$


Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

$$w = \sqrt{\frac{g}{\sum \delta_{ii}}} \quad g = 9.81 \quad \text{m/s}^2$$



میز خردشده  
در مخرج لوله  
در لوله



ایجاد خازنه

$$T = FR \rightarrow F = \frac{T}{R}$$

$$T = \frac{F}{l/w}$$

$$SF = \frac{\text{Call} = 0.5775}{T} = \frac{F}{Rw}$$

→ R1 ✓

$$SF = \frac{\sigma_{all}}{\sigma} = \frac{S_y}{\frac{1}{2} l_2} \rightarrow l_2$$

$$SF = \frac{\sigma_{all}}{\sigma} = \frac{(S_y)_{max}}{\frac{1}{2} l_3} \rightarrow l_3$$

$$SF = \frac{\sigma_{all}}{\sigma} = \frac{(S_y)_{max}}{\frac{1}{2} l_4} \rightarrow l_4$$

$$\delta m < 0 \rightarrow \text{تنگ شدن} \rightarrow SF = \frac{S_e}{\sigma_0}$$

تنگ شدن

$$\frac{1}{SF} = \frac{\sigma_0}{S_e} = \frac{\sigma_{max}}{S_{ult}}$$

$$T = \frac{16 T_m}{\pi d^3}$$

$$T_a = \frac{16 T_a}{\pi d^3}$$

$$\delta m = \frac{-4 F}{\pi d^2}$$

$$\sigma_0 = \frac{32 F l}{\pi d^3}$$

در این حالت باید به یک نکته توجه کرد

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )


$$SF_x = \frac{S_y}{3\sigma_{\sigma} + 1 \sigma_{\sigma_{min}}}$$

\*  $\sigma_{\sigma_{min}}$  استیصال بر دق  
 استیصال با استیصال با استیصال با استیصال

$$k_b = \left( \frac{d}{7.62} \right)^{0.197}$$

استیصال بر دق استیصال با استیصال با استیصال

استیصال با استیصال با استیصال با استیصال



\* استیصال با استیصال با استیصال  
 استیصال با استیصال با استیصال  
 استیصال با استیصال با استیصال




Subject:

Year. Month. Date. ( )

در مورد رنده های استاندارد :

در این معیار کبک تا کبک پیچ مطرح می شود (Pitch)

تا  $P$  عمق است فاصله نقاط متناظر روی دو رنده متوالی (P)



در مورد کبک پیچ رنده خاص که در موردش گفته شده :

ابعاد رنده ها - صورت استاندارد این رنده :

این ها نشان می دهد که ابعاد رنده های پیچ (هنده رنده ها) تابعی از تا کبک پیچ است

در حالت پیچ ها هر دو رنده متوالی و *united* مورد استفاده قرار می گیرد

و این مقدار قطر خارجی پیچ است (از بالاترین نقطه تا نقطه متناظر آن در پایین)



(این قطر است که اولین اندازه قطر داخلی - خارجی - نامی  $d$  می برد یعنی روی رنده ها قرار می گیرد) قطر سر رنده

قطر بیس قطر پای رنده است

قطر کبک و قطر تا کبک نامیده می شود این قطر کبک متوالی است در این

قطر در کبک  $a$  و  $b$  هم طول اند

$M 8 \times 1.25$

در حالت پیچ در سیستم متریک :

هر پیچ با هر  $d$  باید نوع تا کبک مشخص می شود و مثلا

$M 8 \times 1.0$

(fine thread) در این مورد در سیستم متریک این رنده ریز تر است

$M 8 \times 1.25$

(coarse thread) رنده درشت تر است

پیچ است یعنی چرخه تا کبک کردن است پس هر چه تر نسبتی باشد در جزی اندکی که در پیچ جزی است

در قطرهای بالا تر این صورت بارز تر است

Subject:

Year:


Month:

Date:

تغییرات در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی



$$\tan \alpha = \frac{p}{d}$$



حالت ۲:

نیروی عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی، این نیرو بین پهنای  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
تغییرات در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی

نیروی عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی، این نیرو بین پهنای  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
تغییرات در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی

$$(10.8) \quad (a, b)$$

دری پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی

(ظرف استاندارد با پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی)

این عدد property class پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی (برود و پهنای در حالت استاتیکی)

با این عدد نوع درختین پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی می باشد

$$100 a = S_{ut} \text{ (MPa)}$$

استفاده از پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی

$$10 ab = S_y \text{ (MPa)}$$

تغییرات در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
تغییرات در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی  
در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی


در پهنای و عمود بر سطح در دینامیک و پهنای در حالت استاتیکی

Subject:

Year. Month. Date. ( )

در اکثر تقواری معیار محاسبات  $\sigma_y$  است و بعضی می بینیم که در بعضی موارد به تعداد  $\sigma_y$  نزدیک ولی به هیچ ها بافتی منظره  $\sigma_y$  نزدیک شدن


یا در دمای  $\sigma_y$  مقدار تنش به ازای  $\sigma_y$  از تنش  $\sigma_y$  باشد  
0.2



در حالتی که وارد تغییر شکل پلاستیک شود، با چرخش هر دو شکل منتهی شده و یکی پس از دیگری با لوله می شود می رود

گاهی که به هیچ وقت نیروی (بار) محوری تیراری نبرد و بار خارج نداریم برای بررسی آن از  $\sigma_y$  استفاده کنیم و بعضی در صورتی که در کنار بارهای دیگر بار محوری هم وجود داشته باشد

در این شرایط از استقامتی به نام  $\sigma_{proof}$  استفاده می شود که معیار تنش است. معیار تنش دارد به تعداد  $\sigma_y$  برای همه روشها که  $\sigma_y$  و  $\sigma_{proof}$  به آن رعایت می شود در ابتدای خاصه  $\sigma_y$  است که از  $\sigma_y$



در بررسی این در پیچ ... معیار است در تیرا ... در رابطه بین دو بار کششی ... در این حالت ... از چیزی به اسم ... در واقع ... است ... این تیرا ... که تحت بار کششی تیرا می شود ...

$$\frac{\pi d^3}{4}$$

$$\frac{\pi d^3}{4}$$

تیرای بررسی نویسی در پیچ ...

Subject

Year      Month      Date ( )

در حالتی که سطح مقطع مورد بررسی تابع زنده باشد  $\frac{\pi d^2}{4}$  مورد استفاده




تکامل می گیرد اگر تابع مورد بررسی تابع زنده باشد  $\frac{\pi d^2}{4}$  تکراری بود

به ازای یک سطح مقطع مشخص و با  $\pi d^2$  مشخص می خواهیم پیچ را جایگزین کنیم این است سطح مقطع و علاوه بر این که پیچ با  $\pi d^2$  نزدیک تر به انتقال می کنیم و می توان از پیچ های

در پیچ یک یک  $\pi d^2$  حرکت می کنیم و اگر ناشی را برای پیچ چهار رهم همی زنده ها رفت


می باشد اگر پیچ در یک باشد که در میان زنی می شوند و به همین ترتیب در پیچ که در

رود نیز مشخص این است که از بالا پیچ نهاد کنیم و در اولین دور آن چیزی نمی بینیم



از بالا (برند) - به ازای هم پیچ زنده رفت

این برای بررسی پیچ از جهت تعداد می توان استفاده کرد




Subject.

Year. Month. Date. ( )

88/3/4

(عصبه عصبیه) /  
در هنگام پیوستن عضله به استخوان بعضی را کپسول نسبی



bait (b)

members (m)

در هنگام پیوستن عضله به استخوان کپسول نسبی را تشکیل می دهد  
 این کپسول نسبی در صورتی که در استخوان مفاصل را محدود می کند  
 از آن جهت است که مفاصل را از حرکت بی جهت و بی هدف و بی جهت طول  
 رزده شده ی پیوسته از استخوانی که پیوسته ی آن است

$$l_{min}^t = \begin{cases} 2d + 6 & L \leq 125 \\ 2d + 12 & 125 < L \leq 200 \\ 2d + 25 & 200 < L \end{cases}$$

در جدول (8-11) نشان

(washer) در کپسول A-31 (ابعاد پیوسته و همراه با کلاه است در این قسمت به نوع هر دو اشاره)  
 (A-27) → Regular      thick JAM      (A-29)

عضله از Regular استخوانی پیوسته و ولی این پیوسته هر دو با پیوسته های بدون کلاه از  
 thick و این پیوسته ضوابط پیوسته از JAM. ابعاد هم در همین کپسول A-31 آمده

ولی این پیوسته در مورد هر دو فقط با کلاه و قفسه طاقی و هر دو را 5/1 و این نظر نماند (تقریباً)

اول پیوسته به مفاصلی پیوسته است پس پیوسته بیاید  
 1- مفاصل است پیوسته در ضمن مفاصل در اثر ارتعاش استخوان پیوسته پیوسته پیوسته  
 از پیوسته پیوسته پیوسته در اثر ارتعاش پیوسته دارد - پیوسته

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

باید بینیم تفاوت جبرای پیچ که است. یکی در نقاط A که فعل پاره است و تمرکز تنش دارد  
 جای دیگر در محل نرود شده است. این جاب هم تمرکز تنش وجود دارد  
 کاری که در مورد نرود می توان انجام داد این است که بتوان کمی آن را قوی کرد  
 ساخت تا میزان تمرکز تنش کاهش یابد  
 می توان نقاط A را هم Fillet در ساخت

$$\tau = \frac{Tr}{J} \quad (\text{این } \tau \text{ نسبتی به تقاطع جبرای دلا که در حالت نرود دارد است})$$


حال فرض کن قطعات به هم متصل شدند و وقت بار قرار بر وقتند  
 (بار کششی)

2) فرض کنید نرودهای دائمی در نقطه اتصال دارد پس به پیچ نیروی محوری وارد می شود.  
 $F_b$  نیروی محوری ظاهری است که به پیچ وارد می شود و در اتصال

$$e = \frac{F_b}{A_t} \rightarrow \text{مقطع موثر}$$

که در جدول 1-8 آفر  
 این بدین باشد در حالت نیروی محوری از  $A_t$  استفاده می کنیم  
 از جدول 1-8 هم مقدار  $S_F$  را می توانیم، پس  $\frac{S_P}{S_F}$  مقدار  $e$  را در از برای  
 $A_t$  می توانیم پیدا کرد

توجه این ما داریم که این استاتی می کنیم که برای بارهای  $k_t$  را  $\frac{1}{2}$  می کنیم



تفاوت این محاسبی نرودها است. یکی نرودهای  
 چهار این بلای نرود که درون نرود در نرودهاست  
 سطح مقدار نیروی درم مقطع عمود بر نیرو است  
 پس

$$e = \frac{F_b}{\frac{\pi}{4}(d_o^2 - d_i^2) \frac{h}{p}}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۱ در جدول A- در دست می آید

تفاوت بین برش زنده باست (knead stripping) ، مثل این است که زنده ها را با یک کاردک هم در بریدیم در این حالت بین برشی زنده

$$T = \frac{F_b}{0.15 P \cdot \pi \cdot d_i \cdot \frac{h}{P}}$$

13 فرض کنیم نیروی برشی به هیچ درود شود در این حالت :

$$T = \frac{F}{\pi \frac{d_i^2}{4}}$$

تقسیم سطح برشی از نظر برش استیج دارد در محل زنده ها باشد  
مانند برای (ضبط) بیش از  $\pi \frac{d_i^2}{4}$  را اختیار می کنیم تا جواب مضطربان باشد

کاربرد این از اصل  
پدیده بین برش با هم تعدادی است که  $\frac{1}{A}$  باشد مهم نیست تا اولیه برش

اصولاً علت این که برش را دست می کنیم چیست؟ برای این که باز شود، یعنی برش برش هم که  
می شود نیروی بین برش در همه برش ها می شود، این نیرو در قطاع بین برش ها در  
یکای برشی است که هدف از کار برش برش با دید به این تعداد مقابل برش است که برش  
مانند، باز شدن است

معنی دیگر این است که هر چه برش مهم تر است تر کند شود، نیروی لغزش آن بین  
صفحات به هم متصل هم در برش می شود و این نیروی است که بسیاری از نیروهای خارجی  
را قشری می کند و به طوری که خود برش نیروی کششی را تحمل می کند


ملاحظه می بینیم که برش در قطعات مختلفی تقسیم می شود، هر چه برش است تر شود کاری که در  
برش می باشد کم تر خواهد بود (مانند نسبت کشش اجزای مختلف)

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

بیستم آی جید را بداند

قطر متوسطی از  $F_b$  عمل می کند  $\frac{1.5d+d}{2} = 1.25d$



$F_b \frac{1.25d}{2}$

ممان  $F_b$  می تواند  $(S_p A_t)$  باشد، مقادیر لازم است 0.32 در نظر بگیرد:

$0.32 (A_t S_p) \frac{1.25d}{2} = 0.2 S_p A_t d$

ولی این مقدار یک مقدار مرزی است، یک کاهش نیروی وارد شده پیش نمی آید، در بعضی که باز هم این مقدار معلوم نباشد همیشه می آید این مقادیر را بریم:

در این حالت فقط بازو لبه می شود و همان  $\rightarrow$  Reused (پیدا نیست)

$T_i = \begin{cases} 0.75 & \text{عدد ارتفاع نرمی بود} \\ (0.2) S_p A_t d & \\ 0.9 & \end{cases}$

بکند لبه می شود و آنرا هم می بای  $\rightarrow$  Permanent (پیدا نیست)

می تواند

فرض کنیم پیچ  $T_i = 102.7$  به این قرار می آید، ناشی از این  $T_i$   $F_i$  می آید که بر روی آرمیچر ناشی از  $T_i$  است. اینجا می کشد تا این نیرو را باید ببینیم، آرمیچر تا بتوان کشش کشی

$F_i = \frac{5 T_i}{d}$


این را با کشش آرمیچر که به  $F_i$  می کشد،  $F_b$  و  $F_i$  مقادیر خیار کشی اعمال مردم، قدری کمتر است

$F_b = F_i + P_b$  هر کسب لغه می بینیم



58/3/11

( )



کلین اتصالات از خودی  
 این ( بارگذاری محوری )  
 این ( بارگذاری اول ثانویه )  
 ( قسمتی از نقطه بارگذاری بین مابقی )  
 در هر طرفی بود

در صورتی که هیچ بار خارجی  $T_i$  نیست بزرگ است

$$T_i \rightarrow F_i = 5 T_i$$

این نیروی  $F_i$  ناشی از بستم کردن پیچ است. بار هم می‌نماید و نوعی درجه‌بندی  $F_i$  است.  
 در هر طرفی پیچ دارد که این  $F_i$  است و این در پیچ  $+F_i$  است.  
 به جز این نیرو، نیروهای دیگری هم در پیچ وجود دارد. بارهایی که ناشی از این نقطه هستند  
 قابل می‌شوند و ناشی از آن هم نیستند پیچ را در صورتی که این می‌شوند پس:

$$F_b = P_b + F_i$$

$$F_m = P_m - F_i$$

$$P = P_b + P_m$$

این دو نام این حالت را با هم در نظر می‌گیریم (تفاوتی ندارد) (تفاوتی ندارد)

$$\begin{cases} P_b = k_b \cdot \delta_b \\ P_m = k_m \cdot \delta_m \\ \delta_b = \delta_m \end{cases}$$

$$P_b = \frac{k_b}{k_b + k_m} P$$

$$P_m = \frac{k_m}{k_b + k_m} P$$

تفاوتی بین این دو نیست که در اینجا از این دو در نظر می‌گیریم. تفاوتی بین این دو نیست  
 تفاوتی بین این دو نیست که در اینجا از این دو در نظر می‌گیریم. تفاوتی بین این دو نیست  
 تفاوتی بین این دو نیست که در اینجا از این دو در نظر می‌گیریم. تفاوتی بین این دو نیست

Subject

Year Month Date ( )

داده بخش زرد تقوید را تقریباً دارد

$k_t$  بخش زرد شده (تقریباً) بدون از نمودار است، سطح هیچ اهمیتی ندارد


$$k_t = \frac{AE}{\ell t} \quad k_d = \frac{AE}{\ell d}$$

$$\rightarrow \frac{1}{k_b} = \frac{1}{k_t} + \frac{1}{k_d}$$

این عبارت  $k_t$  و  $k_d$  تقریباً اند، اگر مقادیر را از نمودار با شد، آن هیچ را از زرد تقوید در نظر میگیریم و با آن مقادیر از زرد تقوید با شد، هر دو را از زرد تقوید میگیریم

در مورد جدول ترتیب قطعه کار :

فازده تا پنجم قطعه کار را باید در اول دریم، چیزی که در اول دریم این است که فازده تا پنجم در اول دریم، تا آنجا که بشود که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید، برای آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید، تا آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید.



هر چه پیچ بیشتر در دستگیر باشد درید شده این فرود تا آنجا که بشود در آید، برای آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید، تا آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید، تا آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید.

تقریباً هیچ

برای این از درجه ها جدول ترتیب تقوید :

$$k_t = \frac{0.5774 \cdot \pi \cdot E_i \cdot d}{\ell_i \frac{(1.155 t_i + D - d)(D + d)}{(1.155 t_i + D + d)(D - d)}}$$

برای آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید، تا آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید، تا آنجا که بتوانیم با قطعه کار دیگر دراز می آید.

Subject:

Year      Month      Date      ( )

$$\frac{1}{k_m} = \frac{1}{k_{d1}} + \frac{1}{k_{d2}} + \dots$$

برای حالت خاص که

$$D < 1.5 d, \quad E_1, E_2 < E, \quad t_1, t_2 < t$$

$$k_m = \frac{0.5774 \cdot \pi \cdot E \cdot d}{2 \ln \left( 5 \frac{2.5774 d + 0.5 d}{0.5774 d + 2.5 d} \right)}$$

این ضابطه برای تقریبی هم

بسیار از اینها  $F_D$  بدست می آید، پس

$$\delta = \frac{F_D}{A_t} = \frac{S_p}{S_F}$$

تا این جا هیچ ناگفته نماند که در این کلاس


گاهی بین این دو مقدار و نیروی جاذبه ای بود. اگر قطر و استر با قطر همی برابر باشد، کالیبر و مقدار  $D$  همان قطر همی است. ولی اگر قطر و استر بیش از  $D$  باشد باید قطر و استر را از  $D$  انتخاب نمود.

علاوه بر این در استر با قطر همی

1. مقدار استر را با استر همی برابر با استر همی در نظر بگیریم.  
 2. استر همی را با استر همی در نظر بگیریم.  
 3. استر همی را با استر همی در نظر بگیریم.  
 اینها همگی در نظر گرفته اند. اینها همگی در نظر گرفته اند.  
 اینها همگی در نظر گرفته اند. اینها همگی در نظر گرفته اند.  
 اینها همگی در نظر گرفته اند. اینها همگی در نظر گرفته اند.

Subject:


Year:      Month:      Date: ( )



در مورد طاق‌های قوسی زیری:  
 فاصله بین پیچ‌ها و تعداد آن

کمترین حالت زمانی است که پیچ‌ها به‌طور یکنواخت در پیچ‌ها توزیع شوند و هنگامی که در یک قرار گیرند (در یک نقطه هم‌پوشانی هم‌راستا باشند).

شکل <sup>سوی</sup> محیط دایره‌ای که پیچ‌ها قرار می‌گیرند را حاصل می‌کنیم. این محیط با نسبت از  $\alpha$  جایی که در تقاطع آن‌ها با هم مخالف دارند و پیچ‌ها قرار می‌گیرند.



این طول =  $1.5d + 2t \cdot \tan \alpha$

این طول که پیدا می‌شود بهتر مجهولات واحد پیوسته می‌آید. یعنی هر چه که باید به آن توجه کنیم آن است که در آن  $F_m$  (مقدار) که در آنجا هم مشخص می‌شود. طولی که باعث می‌شود این اثرات پیوسته این است که  $F$  زیاد باشد و پیچ خوب منت منت شود. بار طاقی ضعیف‌تر باشد تا پیچ منت نشود.

پس پیچ باید به‌اندازه‌ای بار کار را منت منت شود. بار طاقی در صورتی که با پیچ منت منت پیچ باشد.

مقاومت این کتب‌ها به‌اندازه‌ای که در صورتی که در آنجا  $F_m < F$  است.

Subject:

Year. Month. Date. ( )

الف (2) بارگذاری خمیری طولانی

$F_b = P_b + F_i$  در این میان  $P_b$  بین  $0$  تا  $P_{max}$  و  $F_i$  در  $0$  تا  $P_{max}$  است.


$P = P_{min} \sim P_{max} = 0 \sim P_{max}$

چون  $P$  می تواند بین  $0$  تا  $P_{max}$  باشد (در  $1.99$  بعد از این زمان زمان است) و  $F_i$  هم می تواند در  $0$  تا  $P_{max}$  باشد (در  $1.99$  بعد از این زمان این زمان است). در هر دو صورت وقت بسیار طولانی است و هیچ تغییری در بین آن ها ایجاد نمی کند.

باید  $P_{max}$  را  $0$  تا  $P_{max}$  در نظر بگیریم  $\Rightarrow \left( \begin{matrix} P_m^b = c \frac{P}{2} \\ P_a^b = c \frac{P}{2} \end{matrix} \right)$

$$\begin{cases} F_b^{max} = P_b + F_i \\ F_b^{min} = F_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_m^b = \frac{P_b}{2} + F_i \\ F_a^b = \frac{P_b}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta_m = \frac{P_b}{2AE} + \delta_i \\ \delta_a = \frac{P_b}{2AE} \end{cases} \Rightarrow \delta_m = \delta_a + \delta_i$$



این روش را Goodman's method می گویند.

Subject:

Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

نقدیه که هست این است که  $\delta_i$  تا آخر عدد را می آید. صرف از این  
 SF این است که اگر تعداد تقسیم در اول به بیش تقسیم کند، قدری کم از  
 اثرالش باید تا تقسیم در بازه بشود. در این میان  $\delta_i$  نیز کم کند، نقطه تقسیم  
 باشد  $P_0$  در حال تقسیم است، پس SF در  $\delta_i$  عدد کم شود.

$$SF = \frac{SF \cdot \left( \frac{P_0}{2AE} + \delta_i \right)}{S_{ut}} + \frac{SF \cdot \frac{P_0}{2AE}}{S_e} = 1.0$$

$$SF = \frac{S_{ut} - \delta_i}{S_e \left( 1 + \frac{S_{ut}}{S_e} \right)}$$

$$SF = \frac{S_p - \delta_i}{2S_e} \quad \text{هم چنین}$$

مشکل دیگر این است در این میان  $k_c$  و  $k_f$  جدول سوال می آید و مقادیری که  
 به ما داده  $k_c$  در آنجا اثر دارد و  $k_f$  از  $k_c$  و صرف تقسیم کنیم (مثلاً  $k_c$   
 در بیش ها صرف نظری باشد). جدول 16-  
 برای  $k_f$  ضریب تمرکز هستی  $k_f$  با  $k_c$  با هم، چون غالب  $k_f$  ضریب پیوسته است  
 و تا تقسیم در این جدول بیش تقسیم کنند.

\* جدول 17-8 که مقادیر  $S_e$  اصلاح شده (کلی  $k_c$  و  $k_f$ ) را دارد این  
 محاسبات در این کتاب است.

نکته: در حالت بارگذاری استاتیکی:

$F_i$  در این میان از ثابت است، پس:


$$SF \cdot P_0 + F_i = S_p \cdot A_L \quad \rightarrow \quad SF = \frac{S_p \cdot A_L - F_i}{P_0}$$

Subject:

Year. Month. Date.

88/3/16

طراحی اتصالات پیچ (در پی) یک بار کشی



نقطه‌ای که تمام نیروها از آنجا می‌گذرد و به آن مرکز جرم می‌گویند.  
 نیروی کششی می‌خواهد پیچ‌ها را از کنار بشکند.

مرکز سطح مجموع پیچ‌ها را می‌نامیم centroid

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i A_i}{\sum A_i}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i A_i}{\sum A_i}$$

معمولاً هم پیچ‌ها در برای پیچ‌ها در مرکز سطح تعیین کنیم، چون معمولاً در بارها در این شکل هندسی قرار می‌گیرند و مرکز سطح آنها، مرکز سطح آن شکل هندسی خواهد بود.

حالا بیاییم انواع نیروهای کششی را بررسی کنیم:

۱. بار کششی در مرکز سطح پیچ‌ها می‌گذرد، (این مقدار بیضی یکبار می‌گذرد)

در بار کششی سطح هم پیچ‌ها در مرکز قرار دارد و هم در مرکز بیضی در مرکز می‌توان کشش کششی نامی از این‌ها را حدس زد که البته در بعد با هم کشش کششی می‌تواند کشش کششی این کارهای کنیم.

Subject:


Year:      Month:      Date: ( )

در حالت اول، تعداد بیضی داریم، با فرض این که هر بیضی با هم باربری را تحمل می کنند، با توجه به کوچک بودن سطح مقطع بیضی ها داریم:

$$F_i = \frac{F}{N}$$

این عبارت به سادگی است. سطح مقطع هر بیضی با هم باربری را تحمل می کنند. در حالت دوم، هر بیضی با هم باربری را تحمل می کنند. در حالت اول، سطح مقطع هر بیضی با هم باربری را تحمل می کنند. در حالت دوم، سطح مقطع هر بیضی با هم باربری را تحمل می کنند.


2) تعداد بیضی ها در این سطح بیضی ها در نظر می آید.



$$F_i = \frac{T r_i}{\sum_{j=1}^N r_j^2}$$

نشان این رابطه در کتاب آمده.

برای ترمیم به فرض این بیضی ها با جیب های به هم وصل شده اند. این تعداد بیضی  $(\frac{T r}{r})$  هر بیضی با هم باربری را تحمل می کنند. این تعداد بیضی با هم باربری را تحمل می کنند.




$$\frac{F_1}{r_1} = \frac{F_2}{r_2}$$

$$F_1 = \sigma_1 k_1 \quad F_2 = \sigma_2 k_2$$


$$T = \sum F_i r_i$$

3) هم باربری در تعداد بیضی های بار داری در این سطح می آید.

(ملاحظه کنید)



لازم به توضیح این است که این مقدار...





Subject:

Year. Month. Date. ( )

نیازهای:

$$F_1^i = \frac{F}{N} \quad , \quad F_2^i = \frac{T r_i}{\sum r_j^2}$$

$$\Rightarrow F_i = \sqrt{F_1^{i2} + F_2^{i2} + 2 F_1^i F_2^i \cos \alpha}$$

$F_1^i$  برای هر سطحی که با زمین سطح مقطع یکسان برابر است، ولی  $F_2^i$  برای هر سطحی که نسبت به زمین  $F_i$  برای هر سطحی که یکسان نیست. برای مقدار  $F_i$  کالکولاسیون را انجام می دهیم


$$\bar{T}_i = \frac{F_i}{A_H(A_d)}$$

نسبت به این نسبت تعیین در محل زلزله است یا غیر

$$\bar{T}_i = \frac{0.5 Sy}{SF} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} T_{all}$$

از  $A_d$  یا  $A_H$  مقدار تعیین می کنیم  
 $T_{all}$  را با  $Man$  مقدار تعیین می شود


برای بداند  $F_1^i$  و  $F_2^i$  به معنی برابر بودن  $F_i$  در تمام سطحها نیست، در این حضور  $W_d$  در برابر  $W_d$  قرار می گیرد.



این حالتی است که برای هر سطحی که در سطح است

برای تعیین این برای

در این حالت که این سطحها با هم در برابر سطح باشند  
 در این حالت که این سطحها با هم در برابر سطح باشند



عناصری که در این حالت هستند اینها هستند  
 در این حالت که این سطحها با هم در برابر سطح باشند  
 در این حالت که این سطحها با هم در برابر سطح باشند

در این حالت که این سطحها با هم در برابر سطح باشند

Subject:

Year. Month. Date. ( )

در این حالت باید تا محاسبه  $F_2$  (تا آخر آخر کار) بری، یعنی برای محاسبه برای این  
راستشون دهی!

نقطه بیج ها از نظر بار برشی با علامت بیج ها عملی است ولی در بار خمی صورتی از بیج  
بجها نباید، چون بیج ها برای کمان بار خمی طراحی نمی شوند. بیج برای کمان در صورت  
بیج نشود و برهم نشود.

- د) تعیین مرکز سطح بیج ها تا بیج ها
- ب) محاسبه نیروی کششی و فشاری در مرکز سطح
- ر) محاسبه مهم داده شده به بیج از نیروها
- ج) محاسبه نیروهای برشی ناشی از نیروی برشی و بیج ها و داده به بیج

در این روش از معادله  $F_m$  و  $F_n$  (وسطی) است:

$$F_{i/m} = \frac{F_{m/a}}{N}$$

معادله محاسبه  $F_m$  و  $F_n$  برای آنکه  $m$   
یک بار برای آن محاسبه می شود.

$$F_2^{i/m} = \frac{(F_{m/a} l) r_i}{\sum r_j^2}$$

بعد از آن از رابطه  $F_2^{i/m}$  برای تعیین  $F_2$  استفاده می شود.

$$L_m \rightarrow \delta_{em} = \sqrt{3} L_m$$

$$L_n \rightarrow \delta_{en} = \sqrt{3} L_n$$

$$\Rightarrow (\delta_e = \sqrt{\delta_m^2 + \delta_n^2})$$

$$\frac{\delta_{em}}{S_{uf}} + \frac{\delta_{en}}{S_e} > \frac{1}{SF}$$

Subject: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

یا از نیروی قشری برای حالت پس از نیروی خالص السطاد نسیم:

$$\frac{\bar{C}_m}{SS_u} + \frac{C_u}{S_{\sigma e}} = \frac{1}{SF}$$

$\downarrow$   $\quad \quad \quad \downarrow$   
 $0.675 S_{ut}$   $\quad \quad \quad 0.59 S_e$

در عمل، می دانیم نیروی محوری و نیروی کششی می توانند با هم برای پیچ اتصالات می آیند.  
 در پی تکان ها این مطلق را برای پیچیده می کشیم و پیچ می کشند.  
 یا فرضی که مردم این بزرگ نیروی کششی که در وقتاً توسط پیچ ها کش می کشند  
 در پیچ ها پیچ ها قرار می دهند. اینها را در پیچ در پیچ می کشند.

فرض کنیم در پیچ به شکل به هم با نیروی کششی به هم پیوسته می کشند، پس:

$T > T_F \Rightarrow T_F$   $T < T_F \Rightarrow T$   $T = T_F \Rightarrow T_F$   
 یا اگر این پیچ ها پیچ کشند به هم کش می کشند و باید این هسته.

با هم کش می کشند بین پیچ ها نسیم کشند، یعنی:

$$F_e^i = \frac{(T - T_F) r_i}{\sum r_i}$$

پس  $F$  ای که این کشنده را ای که در پیچ قرار می کشند، یعنی بین پیچ ها نسیم کش می کشند.

$$F_e^i = \frac{(F - F_F)}{N}$$

پس در نظر گرفتن بین بار محوری در صورت وجود اصطکاک اثری روی اینها می کشند و باید  
 و باید کش می کشند هم جزای هم را کشند، پس در اینها

$$\sqrt{3.3 T^2}$$

این که دارد بداند می کشند، برای این که نسیم را بداند را بداند، هم این کار در نسیم

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

تشریح نمودی ناشی از نسبت  $\rightarrow \sigma_e = \sqrt{\sigma_i^2 + 3(SF \cdot T)^2} = S_p$   
 که این نتیجه

عین مقدار زنج مقدار ایست است ، SF مقدار در آن حدی می شود

نقد نظر این است همین که زنج در آن حالتان شد ، با  $S_p$  کار می کنیم زیرا  $S_y$

در حالت بارگذاری نوسانی :  $\sigma_{em} = \sqrt{\sigma_i^2 + 3(SF \cdot T)^2}$

$\sigma_{ea} = \sqrt{3} SF T_{ea}$

در بارگذاری کششی Goodman می گذاریم

نقد نظر :

در بارگذاری کششی ، هر چه  $S_p$  کم تر باشد ، بارگذاری کششی ایست ، پس  $S_p$  در  $S_y$  (مکان  $S_y$ )

تایید ایست ، پس  $P_m$  هم ثابت ایست ، چرا SF در  $P_m$  حدی می شود ،

ولی در  $F_i$  ز ؟ در ایست است ، ولی  $P_m$  یعنی خود بار کششی می تواند پس

از خودی تغییر کند ، بار کششی دیگری همان  $S_p$  می شود ، ولی  $S_p$  همیشه همان مقدار

ایست

در کشش های دینامیکی مثلا همان کشش Rankine ، دلیل این خط بار کشش به همین

دلیل ایست که ممکن است های ما از نقطه ای که هستیم بکشند

در بارگذاری نوسانی هم همین خط بار رسم می شود ، ولی نقد این است ، نوسانی اگر های

فردی نوسانی در همان نقطه  $S_m$  و  $S_y$  است ، نفس در حال نوسان ایست ،

پس مقدار  $S_m$  در  $S_y$  است که ثابت ماند ، پس خط بار کشش در این حالت ، این ایست

که خود  $S_y$  و  $S_m$  می تواند تغییر کند


28/3/18

### طراحی پیچ های قدرت Power screws


این پیچ ها برای انتقال حرکت یا جابجایی کردن بار استناد می شوند. خط اسم برای پیچ های روم در جدول ۱۰۰  
شکل در یک ابعادی برای پیچ قدرت جوتی است

### پیچ های قدرت در صورت درونی ساخته می شوند :

(۱) دندانه مربعی



(۲) دندانه ذوزنقه ای



در عمل ثابت هست یعنی در این جا  $d_r$  و  $d$  استناد می کنیم. از  $d$  و  $d_r$  می بینیم این دو قطر استناد  
می کنیم

نقطه س پیچ را در طول پیچ می بینیم. منحنی را به دور پیچ می بینیم است. البته باید این دو قطر استناد  
اینجوری است که برای این کار هم می بینیم و در واقع این دو قطر استناد است.

$$P = T \cdot W$$

در طول پیچ است.  $P$  یعنی  $T \cdot W$  است.  $T$  یعنی گشتاور و  $W$  یعنی وزن است.  $F$  را به  $T$  می بینیم.  $F$  را به  $T$  می بینیم.  $F$  را به  $T$  می بینیم.  $F$  را به  $T$  می بینیم.

برای این کار یک  $N$  عدد را می بینیم.  $N$  را به  $T$  می بینیم.  $N$  را به  $T$  می بینیم.  $N$  را به  $T$  می بینیم.

Subject:


Year:      Month:      Date:      ( )

برای این که چون سرعت آن چرخیده شود راه های مختلفی هست یکی انتقالش باک است  
ولی صنعت این است که مقدار باک یا قطر پیچ را با دلال و این نوع تان این را همیشه


انجام داد  
رشدن کسر التعداد از پیچ های چند تکه است و در این جا کثرت پیچ های به میان می آید

$$NP = \text{کثرت پیچ}$$

پس پیچ های  $N$  برابر باک پیچ است. التعداد از پیچ های چند تکه با یکدیگر بیشتر  
با  $N$  برابر باک پیچ حرکت کنیم




زاویه پیچشده  $\lambda$   
\* فعل این است که با  $F$  در سطح لغزنده با یکدیگر  
به بالا من دردی شود.




$$\tan \lambda = \frac{l}{\pi d m} \quad (\text{زاویه هندسی})$$

(زاویه باز شده در پیچ)



برای ما  $F$  مهم است، چون عمل  $P$  در  $d$  با  
تعداد را خواهد داد.



حالت دیگر یا بین آوردن باک است

واضح است که تمام کار برای حالت بالا بودن بر یا بین بودن نمی تواند بود بلکه برنده شرکت است


T raising      T lowering

تندین عملی با بالا بردن و زحمت از پیچ می آید (حالت بار) تا تحت برکت مطابق هم باشد

خی شده با بالا بردن بار  
که سولن نشده می شود یا بین آوردن بار

Subject:

Year: Month: Date: ( )



در عنوان مثال ۴

جهت حرکت هر ضلع نسبت به دیگری است، این جا  
عمل با یکدیگر در (در صورتی که در جهت مخالف باشند)

با انجام کار با  $P$  به سمت چپ است پس

$$T = P \frac{dm}{2}$$


در طرف راست با  $F$  در جهت چپ و در طرف چپ با  $F$  در جهت راست

$$T_R = \frac{F \cdot dm}{2} \cdot \frac{D + \pi \mu dm}{\pi dm - \mu l} \quad (\text{بالا برنده})$$

$$T_L = \frac{F \cdot dm}{2} \cdot \frac{\pi \mu dm - l}{\pi dm + \mu l}$$

ال در ابتدای حرکت (استاتیکی) و در حین حرکت (دینامیکی) است. از کارهای فقط طرز این  
است که در (استاتیکی) استفاده کنیم، چون به ازای آن  $\mu_{max}$  مقدار کمتر به دست  
خداوند آید

معمولاً در پیچ دینامیکی است و خود پیچ در حین حرکت روی هم می‌نویسد و باید به این کار توجه کرد  
چون آید در زمان استاتیکی است و در حین حرکت پیچ و مهره با هم می‌نویسند و در حین حرکت پیچ و مهره با هم می‌نویسند



برای کارایی بیشتر  
تفاوت پیچ (مثال)  
base / collar  
در صورتی که این قطر معلوم نیست  
معمولاً در پیچ و مهره با هم می‌نویسند

با این بافت کمتر خواهد بود و در حین حرکت پیچ و مهره با هم می‌نویسند و در حین حرکت پیچ و مهره با هم می‌نویسند

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

گرمخانه‌ها یا اتاق‌ها هم اصطکاک وجود دارند با سوراخ، اگر تا الآن حساب کرده ایم  
فقط در مورد اصطکاک این‌ها بحث کرده بودیم به آن مکانیکی لغزش می‌گویند.

$$T_R = \frac{F \cdot dm}{2} \cdot \frac{l + \mu dm}{\pi dm - \mu l} + \frac{\mu_c F \cdot dc}{2}$$

\* برای هر دو حالت بالا و پایین

$$T_L = \frac{F \cdot dm}{2} \cdot \frac{\mu dm - l}{\pi dm + \mu l} + \frac{\mu_c F \cdot dc}{2}$$

تغییر هم هست.

گرمخانه‌ها frictionless است و ترمز پارویی جنبه خاصه شده

$T_R$  همان یک عبارت می‌باشد یعنی برای بالا رفتن همواره باید خرج نیرو

و برای  $T_L$  می‌تواند بیشتر در صورتی یعنی هم باشد اگر  $T_L$  صرفاً یعنی بار و ظرفیت

خاصه بود، می‌توانیم کاری کنیم این اتفاق نیفتد

اگر این اتفاق نیفتد بر اصطلاح  $T_L$  می‌شود سیستم «خود قفل» است (self-locked)

یعنی شرط خود قفل:  $T_L > 0$  (در لغت خود قفل است)

$\tan \alpha$

$$\pi \cdot \mu \cdot dm > l \Rightarrow \mu > \frac{l}{\pi dm}$$

$$\mu > \tan \alpha$$

اصطکاک است برای اولین به لغت  $T_L > 0$  به وقوع می‌انجامد، باعث خود قفل شدن

سیستم می‌شود.

کارایی برای تا اینجا

$$\text{eff.} = \eta = \frac{F \cdot l}{2\pi \cdot T}$$

معمولاً در مورد بازه است

$$P = \frac{2\pi}{c} \cdot T \quad (c = \text{constant}) \quad P \times t = 2\pi T$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

\* در حالت خاص که  $\theta = 0$  در این رابطه بازده سیال می شود.


$$\frac{1 - \tan \alpha}{1 + \cot \alpha}$$

همه بر آنجا که معرفی شد برای پیچ دندان بر روی بود. ولی با تغییراتی برای دندان درزهای هم بکار می رود. چون رابطه آن کمی مختلف است.

حال بیاییم ثابت و ثابت هر کدام از دندان درزهای را در بر روی جدول است

مماثلت پیچ دندان درزهای را ثابت است. ولی باز در هم نمی دارد. پیچ دندان بر روی ماسفت سخت نمی دارد. ولی باز با پیچ می دارد.

در نظر بعدی هر دو پیچ یکسان است. چون تغییر در سطح بر همان هم است و برای هر دو  $\frac{P}{2}$  است.

در نظر بر این پیچ دندان درزهای. همان پیش از آن نشان می دادیم.   $\frac{P}{2}$   $\frac{P}{2}$   $\rightarrow$  فضای دندان بر روی آن است پس ماسفت بر روی آن می دارد.

در نظر به این نوع پیچ ها معمولا مورد بررسی قرار نمی گیرند. هر این در مستقیما خلاصه شد.

تلفیق: 8-9, 8-10, 8-20, 8-30, 31, 48, 49

در نظر به این نوع پیچ ها معمولا مورد بررسی قرار نمی گیرند. هر این در مستقیما خلاصه شد.

$$T = 0.18 k p d$$


42.58

Subject:

Year: Month: Date: ( )

فصل 6-8 کتاب کیمیا در 10

فرض کن بین قطعات کار و شش لایه پلی استیک (Gasket) شل شده باشند



$$\frac{1}{Km} = \frac{1}{Km_1} + \frac{1}{Km_2} + \frac{1}{Kg}$$

یعنی یک قطعه قتری و یک پلی استیک ضعیف سفتی پلی استیک ضعیف کم است، راحت تغییر شکل می دهه پس

$$Kg \ll Km_i \Rightarrow \frac{1}{Kg} \gg \frac{1}{Km_i} \Rightarrow \frac{1}{Km} = \frac{1}{Km_1} + \frac{1}{Km_2} + \frac{1}{Kg} \approx \frac{1}{Kg}$$


$$Km = Kg \quad \text{یعنی کوچک}$$

یعنی این جوری می تازد، روی قطعات می افتد ضعیف کاهش می یابد و اگر آن می بود روی

پس اثر و شش لایه پلی استیک باعث کاهش زیاد استیفاتک پیچ می شود، چه در حالت نرم است

که کار روی پیچ را اثر این می دهد در موافق قطعات ضعیف به هم می شود از شش لایه استیفاتک تمام چون باعث می شود اثر


کار روی پیچ بیشتر و پیچ نالود شود برای این کار می آیند قطری طراحی می کنند تا به این صورت در آنجا قطعات به هم نزنند و شش لایه پلی استیک نیاز به شش لایه استیفاتک



\* یا فولک به فولک یا

در هم می خورد





\* حالت  $K$  برای وسطی زمین  
 $D_2$  و  $D_4$  برابر هستند

در آزمون، ضریب اطمینان  $P$  در  $P_c$  ضریب ایستادگی در  $F_i$  ضریب ایستادگی

با معادله  $F_m = 0$  یا ضریب اطمینان  $F_m$  در  $F_i$  ضریب ایستادگی در  $F_c$  ضریب ایستادگی

$$2 \left( \frac{88635}{N} \right) - 70650 = 0 \Rightarrow N = 2.51 \Rightarrow N = 3$$

حالت  $F_m = 0$  در حالت  $F_m = 0$  یا در حالت  $F_m = 0$  یا در حالت  $F_m = 0$

حالت  $F_m = 0$  در حالت  $F_m = 0$  یا در حالت  $F_m = 0$  یا در حالت  $F_m = 0$

$$SF = \frac{S_p A_t - F_i}{P_D} = \frac{94200 - 70650}{\frac{71365}{N}} = 2.2 \Rightarrow N = 6.06 \Rightarrow N = 7$$

پس بین 3 و 7، تعداد  $L$  تعداد ایستادگی این برای ایستادگی

$$C_{Thread Stripping} = \frac{2 \left( \frac{71365}{N} \right) + 70650}{-\pi (13.54) (0.75) (14.2)} = 0.577 \times 66.0$$

$$\Rightarrow N = 1.29 = 2$$

$\left. \begin{array}{l} d_r = 13.54 \text{ mm} \rightarrow A = 31 \rightarrow h = 14 \text{ mm} \\ A_t = 157 \text{ mm}^2 \quad A_r = 14^2 \text{ mm}^2 \end{array} \right\}$

$$C_{Thread bearing} = \frac{\left[ 2 \left( \frac{71365}{N} \right) + 70650 \right] \times 4 \times 2}{\pi (14.8) (16^2 - 13.54^2)} = 66.0$$

$\Rightarrow N_{min} = 0.68 \rightarrow 1$

Subject:


Year. Month. Date. ( )

لاست با این پیچ، رانده حتماً برای سست کردن هم چوب شود در این سوال قبل با این صورت  
کرده که مناسب است رانده

$$F_i = \frac{5T_i}{d} \Rightarrow T_i = \checkmark$$

$$\tau = \frac{16T_i}{\pi d^3} \Rightarrow SF = \frac{0.577 S_p}{\frac{16T_i}{\pi d^3}}$$

(مناسب است همان طول با رانده سست پیچ)



(Reused)  $\rightarrow 0.75$

(SF) fatigue failure = ? (Goodman - Gerber)

$$P_{max} = \frac{\pi (0.9)^2}{4} \cdot \frac{550,000}{36} = 2719 \frac{N}{bolt}$$

Table 8-1  $\Rightarrow 10 \times 1.5 \Rightarrow A_t = 62 \text{ mm}^2$   $A_d = 78.9 \text{ mm}^2$

Table 8-17  $\Rightarrow S_e = 162 \text{ MPa}$

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

Table 8-11 →  $S_{ut} = 1040 \text{ MPa}$        $S_p = 830 \text{ MPa}$

عین ریزش در ناحیه گریپ

$l = 60 \text{ mm}$        $l_{grip} = 20 + 25 = 45 \text{ mm}$        $l_d = 60 - 20 = 40 \text{ mm}$

$$\frac{1}{k_b} = \frac{l_d}{A_d E_d} + \frac{l_t}{A_t E_b} \Rightarrow k_b = 3.32 \times 10^5 \text{ N/mm} \quad l_t = l_{grip} = 45 \text{ mm}$$

$$k_{m1}(\text{upper}) = \frac{0.577(\pi)(207000)(10)}{\ln\left(\frac{(4.15(20)+5)(15+10)}{(1.15(20)+25)(15-10)}\right)} = 3.5 \times 10^6 \text{ N/mm}$$

$$k_{m2}(\text{lower}) = 1.526 \times 10^6 \text{ N/mm} \Rightarrow \frac{1}{k_m} = \frac{1}{k_{m1}} + \frac{1}{k_{m2}} \Rightarrow k_m = 1.06 \times 10^6 = 10.6 \times 10^5 \text{ N/mm}$$

$$P_b = \frac{3.32}{3.32 + 10.6} (2719) = 231.8 \text{ N} \quad P_m = 740.1 \text{ N}$$

$$F_i = (0.15)(58)(830) = 36100 \text{ N} \Rightarrow$$

$$\sigma_i = \frac{F_i}{A_t} = 622.4 \text{ MPa} \quad \sigma_m = \frac{P_b}{2A_t} = \frac{231.8}{2(58)} = 19.98 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = 19.98 + \frac{36100}{58} = 642.4 \text{ MPa}$$


در ناحیه گریپ در ریزش شکست رخ می دهد

$$SF_{Goodman} = \frac{1040 - 642.4}{19.98 \left(1 + \frac{1040}{162}\right)} = 2.82$$

در ناحیه گریپ در ریزش شکست رخ می دهد  $SF = \frac{S_{ut}}{\sigma_m}$

Subject:


Year. Month. Date. ( )



$$SF_{Gerber} = 4.34$$

$$(SF)_{Langer} = \frac{S_u - \sigma_i}{2\sigma_u}$$

$$= \frac{830 - 622.4}{2(19.98)} = 5.2$$



$$d = 16 \text{ mm}$$

$$d_b = 11 \text{ mm}$$

$$p = 4 \text{ mm}$$

$$F(\text{clamping force}) = ?$$

$$\mu_s, \mu_b = 0.15$$

$$d_m = d - \frac{p}{2} = 16 - \frac{4}{2} = 14 \text{ mm}$$

$$l = p = 4 \text{ mm}$$

$$T = 27(70) = 1890 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_{clamping} = \frac{F(14)}{2} + \frac{4 + \pi(0.15)(14)}{\pi(14) - 0.15(4)} + \frac{F(11)(0.15)}{2}$$

$$= 1890 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$F = 747 \text{ N}$$

Trailing  $\frac{1}{2}$  ...

Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

سؤالات:

۱. چرا برای محاسبه <sup>ضرب</sup> سختی پیچ موازی کشش از دوره تدها طول کشش از دوره داخل grip درنگار کشش جمع شود د زودهای داخل همه دیده نی شوند ؟