


۸ : طراحی خار دانه ها

این : پولی ، با توجه به همین بود که معمولاً از شلنت و خار نرم تر است ،
 امید خار دور بود معمول ترین ما نرم تر است .

بر حسب جدول 7.6 $6 \times 6 \text{ mm}$
 $d = 28$ ،

$L = \frac{4n T_p}{h D S_y}$ $n = 3, T_p = 145.9 \text{ Nm}$
 $h = 6 \text{ mm}, D = 28 \text{ mm},$
 $S_y = 100 \text{ Mpa}$

$\Rightarrow L = 104 \text{ mm} \quad (L > 28 \text{ mm}) \rightarrow L = 104 \text{ mm}$



\Rightarrow طول کل شلنت در سمت پرو $= 104 + 3 + 3 = 110 \text{ mm}$




حالا نامی در خار چرخ زنجیر لصدت است به انجام شود

همین چرخ زنجیر را ش به همین دنده VCL 140 در نظر بگیرد $(S_y = 550)$

در مورد چرخ زنجیر با توجه به اینکه همین چرخ زنجیر محکم تر از شلنت است به در مطابقت

شکست : امید جان خادوسر چی زینجیر ، امید جان خادوسر شفت برسی برود و طول خاربهت کند، برابر برابن حلالی استناد شد

تدریس گذر بر شفت در قفله



تجزیه انطباق دترانس به عدد اندازه :

سویخ

شفت

D

d

قوانه

δf

δf

اثرات آن (خطا عمدی)

ΔD

Δd

دترانس (خطا غیر عمدی)

$$D_{min} = D + \delta f$$

$$d_{min} = d + \delta f - \Delta d$$

$$D_{max} = D + \delta f + \Delta D$$

$$d_{max} = d + \delta f$$

برای تعیین انطباق دترانس با یکدیگر به کار بردن نوع فیت در ساخت و اندازه

تجدد از جدول زیر استفاده نکنیم

Table A-12

Fundamental Deviations for Shafts—Metric Series

(Size Ranges Are for Over the Lower Limit and Including the Upper Limit. All Values Are in Millimeters)

Source: Preferred Metric Limits and Fits, ANSI B4.2-1978. See also B5.4:2000.

Basic Sizes	Upper-Deviation Letter					Lower-Deviation Letter				
	c	d	f	g	h	k	n	p	s	u
0-3	-0.060	-0.020	-0.006	-0.002	0	0	+0.004	+0.006	+0.014	+0.018
3-6	-0.070	-0.030	-0.010	-0.004	0	+0.001	+0.008	+0.012	+0.019	+0.023
6-10	-0.080	-0.040	-0.013	-0.005	0	+0.001	+0.010	+0.015	+0.023	+0.028
10-14	-0.095	-0.050	-0.016	-0.006	0	+0.001	+0.012	+0.018	+0.028	+0.033
14-18	-0.095	-0.050	-0.016	-0.006	0	+0.001	+0.012	+0.018	+0.028	+0.033
18-24	-0.110	-0.065	-0.020	-0.007	0	+0.002	+0.015	+0.022	+0.035	+0.041
24-30	-0.110	-0.065	-0.020	-0.007	0	+0.002	+0.015	+0.022	+0.035	+0.048
30-40	-0.120	-0.080	-0.025	-0.009	0	+0.002	+0.017	+0.026	+0.043	+0.060
40-50	-0.130	-0.090	-0.025	-0.009	0	+0.002	+0.017	+0.026	+0.043	+0.070
50-65	-0.140	-0.100	-0.030	-0.010	0	+0.002	+0.020	+0.032	+0.053	+0.087
65-80	-0.150	-0.100	-0.030	-0.010	0	+0.002	+0.020	+0.032	+0.059	+0.102
80-100	-0.170	-0.120	-0.036	-0.012	0	+0.003	+0.023	+0.037	+0.071	+0.124
100-120	-0.180	-0.120	-0.036	-0.012	0	+0.003	+0.023	+0.037	+0.079	+0.144
120-140	-0.200	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.092	+0.170
140-160	-0.210	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.100	+0.190
160-180	-0.230	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.108	+0.210
180-200	-0.240	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.122	+0.236
200-225	-0.260	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.130	+0.258
225-250	-0.280	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.140	+0.284
250-280	-0.300	-0.190	-0.056	-0.017	0	+0.004	+0.034	+0.056	+0.158	+0.315
280-315	-0.330	-0.190	-0.056	-0.017	0	+0.004	+0.034	+0.056	+0.170	+0.350
315-355	-0.360	-0.210	-0.062	-0.018	0	+0.004	+0.037	+0.062	+0.190	+0.390
355-400	-0.400	-0.210	-0.062	-0.018	0	+0.004	+0.037	+0.062	+0.208	+0.435

عدد δf را به یکم
 سایز از این جدول می‌خوانیم
 (برای شفت)
 عدد ΔD
 عدد Δd استفاده
 نکنیم

Table 7-9

Descriptions of Preferred Fits Using the Basic Hole System

Source: Preferred Metric Limits and Fits, ANSI B4.2-1978. See also BS 4500.

Type of Fit	Description	Symbol
Clearance	<i>Loose running fit</i> : for wide commercial tolerances or allowances on external members	H11/c11
	<i>Free running fit</i> : not for use where accuracy is essential, but good for large temperature variations, high running speeds, or heavy journal pressures	H9/d9
	<i>Close running fit</i> : for running on accurate machines and for accurate location at moderate speeds and journal pressures	H8/f7
	<i>Sliding fit</i> : where parts are not intended to run freely, but must move and turn freely and locate accurately	H7/g6
	<i>Locational clearance fit</i> : provides snug fit for location of stationary parts, but can be freely assembled and disassembled	H7/h6
Transition	<i>Locational transition fit</i> for accurate location, a compromise between clearance and interference	H7/k6
	<i>Locational transition fit</i> for more accurate location where greater interference is permissible	H7/n6
Interference	<i>Locational interference fit</i> : for parts requiring rigidity and alignment with prime accuracy of location but without special bore pressure requirements	H7/p6
	<i>Medium drive fit</i> : for ordinary steel parts or shrink fits on light sections, the tightest fit usable with cast iron	H7/s6
	<i>Force fit</i> : suitable for parts that can be highly stressed or for shrink fits where the heavy pressing forces required are impractical	H7/u6

نصب سبب
 → جازمی با پرس

Table A-11

A Selection of International Tolerance Grades—Metric Series (Size Ranges Are for Over the Lower Limit and Including the Upper Limit. All Values Are in Millimeters)


Source: Preferred Metric Limits and Fits, ANSI B4.2-1978. See also BSI 4500.

Basic Sizes	Tolerance Grades					
	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
0-3	0.006	0.010	0.014	0.025	0.040	0.060
3-6	0.008	0.012	0.018	0.030	0.048	0.075
→ 6-10	0.009	0.015	0.022	0.036	0.058	0.090
10-18	0.011	0.018	0.027	0.043	0.070	0.110
18-30	0.013	0.021	0.033	0.052	0.084	0.130
30-50	0.016	0.025	0.039	0.062	0.100	0.160
50-80	0.019	0.030	0.046	0.074	0.120	0.190
80-120	0.022	0.035	0.054	0.087	0.140	0.220
120-180	0.025	0.040	0.063	0.100	0.160	0.250
180-250	0.029	0.046	0.072	0.115	0.185	0.290
250-315	0.032	0.052	0.081	0.130	0.210	0.320
315-400	0.036	0.057	0.089	0.140	0.230	0.360

H7

مقدار از این جدول
 را از این جدول
 برداریم

توجه کنید معیارین انتخاب براساس درج H است ($df = 50$) این نزدیک است که
 درج را معمولا با صده می سازیم و درجه نمی توانیم هر قطر را خواص را اجرا کنیم.
 درجه انتخاب H براساس درج به بعضی استفاده از صده با قطر نام است



مثال: چیتة روبرو از انطباق H7 استفاده کنند. کمترین قطرشان را طراحی کنند و مقادیر عددی را درج کنند.

آقای:

حل: با استفاده از جدول 7-9، انطباق H7 برابر شافت فیلد 1 است.

$$g \rightarrow \text{جدول } A-12 \rightarrow \delta f = -0.007$$

($d=20$)

$$\Rightarrow d_{\max} = d + \delta f = 20 - 0.007$$

$$G \rightarrow \text{جدول } A-11, d=20 \rightarrow \Delta d = 0.013$$

$$d_{\min} = d + \delta f - \Delta d = 20 - 0.007 - 0.013 = 20 - 0.020$$

$$\boxed{\begin{array}{l} -0.007 \\ \phi 20 \\ -0.020 \end{array}}$$


سپیچ : (نسبت ارتفاع از تکاب سپیچ)

معنیان :

۱. رسیچ انتقال قدرت (Power screw)


۲. اتصال دهنده (Fastener)

در مورد سپیچ برای اتصال تا به کده Wedge طراحی در استفاده می باشد
(کاهش جابجایی و افزایش نیرو)



حساب سپیچ و قدرت




یک صفحه از اوزد
سپیچ را با زاویه کنیم



$$\tan \lambda = \frac{np}{\pi d_p}$$

سپیچ - بالا بردن بار

باز کردن سپیچ



در سینی ج - بالابردن

$$\sum F_y = F - N \cos \lambda + \mu N \sin \lambda = 0 \Rightarrow N = \frac{F}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda}$$

$$\sum F_x = -P_R + \mu N \cos \lambda + N \sin \lambda = 0$$

$$\Rightarrow -P_R + \frac{F}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda} (\mu \cos \lambda + \sin \lambda) = 0$$

$$P_R = \frac{T_R}{d_p/2} = \frac{2T_R}{d_p} \quad T_R \text{ نیروی بالا بردن}$$

$$T_R = \frac{F d_p}{2} \frac{\mu \cos \lambda + \sin \lambda}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda} = \frac{F d_p}{2} \frac{\mu + \tan \lambda}{1 - \mu \tan \lambda}$$

$$\left(\tan \lambda = \frac{\pi p}{\pi d_p} \right) \Rightarrow T_R = \frac{F d_p}{2} \frac{\mu + \frac{\pi p}{\pi d_p}}{1 - \mu \frac{\pi p}{\pi d_p}}$$

$$T_R = \frac{F d_p}{2} \frac{\mu \pi d_p + \pi p}{\pi d_p - \mu \pi p} \quad (1)$$

نیروی پائین آوردن نیز بصورت مشابه قابل محاسب خواهد بود:

$$T_L = \frac{F d_p}{2} \frac{\mu \pi d_p - \pi p}{\pi d_p - \mu \pi p} \quad (2)$$

۱. در رابط (2) دیده شد که اگر $\mu \pi d_p < \pi p$ و $\mu < \frac{\pi p}{\pi d_p}$ در آن صورت

گتادر باز گنده منفر گنده یعنی در اثر بار آبیج خود کوزد بوزمانند

$$\mu \geq \frac{\pi P}{\pi d_p} \leftarrow \text{بیج خود قفل}$$

با افزایش P (و n) و کاهش d_p بیج قفل گتادر قفل بیاند

۲. مقدار گتادر بلا مزنده با d_p افزایش می یابد لذا در طراحی لامبر است که کمترین d_p


مکن استفاده کنیم اگر چه در محاسبات استقامتی اجازه نمادهند قطر بیج بین از اندازده
کد صی باند

$$\mu = \tan \phi \leftarrow *$$

$$T_R = F \frac{d_p}{2} \tan(\lambda + \phi)$$

$$T_L = F \frac{d_p}{2} \tan(\phi - \lambda) \Rightarrow \phi > \lambda \leftarrow \text{خود قفل}$$

* صی سبت بلا با هر نظر کردن از شکل زرده بیست آند. در صده گتادر زرده حار فندوته



از بیانه زرده 2α استفاده شد

ردابط فندق لغزیت زیر درهماک

$$T_R = F \frac{d_p}{2} \cdot \frac{\pi p + \pi \mu d_p \sec \alpha}{\pi d_p - \mu \pi p \sec \alpha}$$

$$T_L = F \frac{d_p}{2} \cdot \frac{\pi p - \pi \mu d_p \sec \alpha}{\pi d_p - \mu \pi p \sec \alpha}$$

دینامیک سیاحتی انتقال قدرت :

$$\eta = \frac{W_{out}}{W_{in}} = \frac{F \cdot l}{T_R \cdot 2\pi} \rightarrow \text{بنا بر یک دور چرخش}$$

(رژیم رسی)

$$= \frac{F \cdot n \cdot P}{F \frac{d_p}{2} \tan(\lambda + \phi) \cdot 2\pi} = \frac{\eta P}{\pi d_p \tan(\lambda + \phi)}$$

$$= \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \phi)}$$


با توجه به شکل سیاحتی انتقال قدرت () در صورت افزایش ضریب اصطکاک، رانندگی شیبه افت می کند

بیمار اتصال

استاندارد متریک :


M8 x 1.25 - 8.8

$S_y = 0.8 \times S_{ut} = 640 \text{ Mpa}$
 $S_{ut} = 800 \text{ mpa}$



استاندارد انچی :

UNF - 1/4 x 20




F: fine

C: coarse

EF: extra fine

اصولاً در بیمار اتصال لوله‌ها و مخزن آنها زده باشد




$$L_t = \begin{cases} 2D+6 & L \leq 125 \text{ mm} \\ 2D+12 & 125 < L < 200 \\ 2D+25 & L > 200 \end{cases}$$

(در استاندارد متریک)

$$L_t = \begin{cases} 2D + \frac{1}{4} & L \leq 6'' \\ 2D + \frac{1}{2} & L > 6'' \end{cases}$$

در اسکله در اینصورت:

ملاحظات اسکله چهار اتصال



P : بار خارجی وارد به اتصال


F_b : نیروی کشش در اتصال

F_m : عضو - نیروی کشش در دو طرف اتصال

F_c : بین بار در اثر سخت کردن پیچ

کنترل اسکله اتصال:

الف : بار خارجی = 0 ($P=0$)



ب : بار خارجی

↑ +

$$P + F_m - F_b = 0 \quad (*)$$

$$P_b : \text{بررسی در اثر } P \text{ به هیچ اجزائی نشود} \Leftrightarrow F_b = F_i + P_b$$

$$P_m : \text{بررسی در اثر } P \text{ از قطعه کم می شود} \Leftrightarrow F_m = F_i - P_m$$

$$\hookrightarrow (*) \Rightarrow P + F_i - P_m - F_i - P_b = 0 \Rightarrow$$

$$\underline{P = P_b + P_m}$$

برای یک اتصال باید در نظر باشیم:

$$1. F_m > 0 \quad \text{در غیر این صورت } (F_m = 0)$$

$$F_i - P_m > 0 \quad \text{در قطعه از هم جدا می شوند}$$

$$2. F_b = F_i + P_b < A_t S_p$$

A_t : سطحی از مقطع که تحمل بار کشش می کند - جدول 8-1, 8-2

S_p : تنش استقامت (Proof Strength) $= 0.95 S_y$ - جدول 8-11

برای بررسی شرط اول لازم است که توزیع بار یکنواختی (P_m, P_b) را ثابت کنیم

برای این منظور در نظر می گیریم که گشت بار، توسط توزیع تغییر طول δ_m, δ_b را تجربه

$$\delta_m = \delta_b = \delta$$

مسائل

$$\delta_m = \frac{P_m}{k_m}, \quad \delta_b = \frac{P_b}{k_b}$$

k_b : سختی پیچ
 k_m : سختی قطعه

$$\delta_m = \delta_b = \delta, \quad P_m + P_b = P$$

$$\Rightarrow P_m = \frac{k_m}{k_b} P_b \Rightarrow \underbrace{\frac{k_m}{k_b} P_b}_{P_m} + P_b = P \Rightarrow$$

$$P_b = \frac{k_b}{k_m + k_b} P$$

$$\text{ش 4} \Rightarrow P_m = \frac{k_m}{k_m + k_b} P$$

پس بران پیدا کردیم سهم پیچ در قطعه (P_b, P_m) از بار خارجی P با توجه به k_b, k_m را می توانیم بدیم

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$


$$P_b = C P, \quad P_m = (1 - C) P$$

$$F_b = F_i + P_b \Rightarrow F_b = F_i + C P$$

$$F_m = F_i - P_m \Rightarrow F_m = F_i - (1 - C) P$$

$$0.15 < C < 0.35 \quad \text{مورد}$$

نیروی بیج بر حسب نیروی خارجی را با کمک به روابط دریا نزن می‌تواند محدودیت زیرین را



اف - اگر $F_i = 0$ (بدون بار)

نیروی بیج با نیروی خارجی است

ب - برابر $F_i < F_i^* < 0$

بسیج به سبب C نسبت به P افزایش می‌یابد تا خط 45° را قطع کند یعنی

حدایش اتفاق افتد. از آن پس افزایش نیروی بیج با افزایش بار خواهد بود

ج - $F_i = F_i^*$

نیروی بیج به سبب C افزایش می‌یابد - حدایش در سبب بیج اتفاق افتد

در آنجا

د - $F_i > F_i^*$ نیروی بیج به سبب C افزایش می‌یابد اما بیج قبل از P_{max} در آنجا

حالت F_i^*

$$F_b = F_i + cP \Rightarrow$$

$$F_{bmax} = A_t S_p = F_i^* + cP_{max} \quad (P_{max} = F_{bmax})$$

$$\Rightarrow F_i^* = A_t S_p - c A_t S_p = (1-c) A_t S_p$$

$$F_i^* = (1-C) P_{max}$$

تعیین بیش بار

برای تعیین مقدار بیش بار در تیر اصلی و عدد دلد

$$1. \quad F_i \geq F_i^* \quad \text{تا حدی که اتفاق نیفتد}$$


$$2. \quad 0.6 < \frac{F_i}{A_t S_p} < 0.9$$

در اثر مولد F_i^* در حیل \uparrow می افتد در غیر اینصورت به بیش بار را حداقل
 $0.6 A_t S_p$ گرفت و به بزرگترین هیچ از محل P_{max} فقط کردن

محاسبه C - سختی اتصال

$$C = \frac{k_b}{k_m + k_b}$$


محاسبه k_b - سختی پیچ



$$\frac{1}{k_b} = \frac{1}{k_d} + \frac{1}{k_t}$$

$$k_d = \frac{EA_d}{l_d} \quad A_d \text{ با قطر نامی پیچ محاسبه می شود}$$


$$k_t = \frac{EA_t}{l_t} \quad A_t \text{ سطح تحت تحمل تنش است}$$



در این حالت


$$l_t = \begin{cases} h + \frac{t}{2} & t \leq d \\ h + \frac{d}{2} & t > d \end{cases}$$

د نظریات



کامپس K_m

با توجه به مدل در بر روی بخش از عنصر
در در حوض ناصق قرار می گیرند
سختی عنصر اثر دارند




کامپس سختی قطعه در بر باید نظر گرفتن
قابل اینها خواهد بود. با استفاده از اشرفی

استاندارد α در حدود 30° می باشد و سختی پس از آنشال نیز بصورت زیر می آید

$(d_w = 1.5d)$


$$k = \frac{0.577 \pi E d}{\ln \left(\frac{1.55t + d_w - d}{1.55t + d_w + d} \cdot \frac{d_w + d}{d_w - d} \right)}$$



شکل: در صورت قطر دو عقده در یک طول E_1

الاستیته یکسان باشند مانند مثال دوم E_2

باید از سه یا بیشتر محزون تا نفس استفاده شود



در صورت جنس دو قطعه یکسان باشند E_1 و E_2

قطر دایره اسکانه را در یکبار دور (که $d_w \leq 1.5d$) هر دو آن از رابطه ساده شده زیر

برای محاسبه فقط استفاده کرد

$$k_m = A E d e^{\frac{Bd}{l}}$$

A, B مقادیر ثابت که از جدول 8-8 بدست می آید



مراحل طراحی اتصال پرسی :

طراحی اتصال پرسی شامل تعیین مساحت پلاستیک زیرین باشد

- انتخاب تعداد و جنس دانه‌ها پرسی

- انتخاب سیم بار

- تعیین گشتاور منفی گسترده

انتخاب جنس پرسی :

فولادها و سیم‌کمانت : 4.6, 4.8, 5.8

سیم‌کمانت : 6.8, 8.8

سیم‌کمانت فولادها : 9.8, 10.9, 11.9, 12.9

کاربردهای صنعتی سیم‌کمانت

کاربردهای صنعتی فولادها

ملاحظات فاعلی : در مورد انتخاب تعداد و قطر سیم از روابط حدس زیر استفاده کنید :

۱. در این سیم‌کمانت قرار باشد

۲. قطر سیم در حدود همانست قطع باشد

در طراحی اتصالات یخسبی : ۵ : ناصبه برتر سیمار هم ، ۴ : ناصبه برتر سیم
 له دنا

$$3 < \frac{8}{d} < 6$$

تطبيع

$$2 < \frac{4}{d} < 2.5$$

محصره ناصبه
 آب سيمر

ضريب الطينان :

باندوب به عدم الطينان هار نيم در سفت ييج ، ضريب الطينان اتقال ييج

از ۳ کمتر نمانند

در کاربرد هائي که بار نديان ضريب اير داريم يا خطا جا و صرد دار در ضريب

الطينان طراحی اتقال از ۵ کمتر نمانند .

مثال :

در قسمتي از تير جبرئيل که طول است بار 10 ton را تحمل کند ، در تير

به ضخامت 15 mm به اتقال يخسبي بکار رفته است . يك طراحی مناسب

بر اين اتقال پيدا کند . (بار بصورت گشس به اتقال دلدرد هاستند)

$$\text{ضريب الطينان} = 5$$

$$\text{گريه} = 8.8 \quad \text{باندوب به نوع ، دلدرد مناسب بنظر دارد}$$

8.11 جدول $\rightarrow S_p = 600$ (معدلاً $S_p = 0.9 S_y$)

$$P_{ext} = 5 \times 10^4 (10) = 5 \times 10^5$$

$$F_b = F_i + c \frac{P_{ext}}{n} \quad n: \text{تعداد میخ}$$

برای بدست آوردن اتصال ایستادگی $F_v^* = (1-c) \frac{P_{ext}}{n}$ اگر بماند

میخ بر طاق را انجام دهیم $F_{b_{max}} = \frac{P_{ext}}{n}$

$$F_{b_{max}} = \frac{P_{ext}}{n} = A_t S_p \Rightarrow n A_t = \frac{P_{ext}}{S_p} = \frac{5 (10^5)}{600} = 830 \text{ mm}^2$$

I) M12 \rightarrow جدول $\rightarrow A_t = 84.3 \text{ mm}^2 \Rightarrow n = 9.8 = 10$
8.1

II) M16 $\rightarrow A_t = 157 \text{ mm}^2 \rightarrow n = 5.3 = 6$


اگر ابعاد ورق را داشته باشیم می‌توانیم در فاصله میخها برای هر یک از آنها به‌کار بردن
چیدار است. در حال حاضر انتخاب II در جهت تعداد کمتر میخ از جهت دلا

6 x M16

قبل از آنکه این مرحله به‌درستی از نصب جدول F_i مطمئن شویم از اینرو C

حساب درجه بندی مقدار F_i^* نسبت به F_i

$$c = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$



k_b : برابر با مجموع نیروی طول l_t, l_d


را داشته باشیم

$$L = 15 + \frac{16}{2} = 23 \text{ mm}$$

بالترتیب به اینده $2D+6$ $L < 2D+6$ ← کل مجموع

وزن عناصر در بند

$$k_b = \frac{EA_t}{l} = \frac{207(157)}{23} \approx 1413 \frac{\text{KN}}{\text{mm}}$$



$$k_m = EdAc \frac{Bd}{l}$$

$A = 0.78715$ ← از جدول 8-8 $E = 207 \text{ GPa}$

$B = 0.62873$

$d = 16 \text{ mm}, l = 15$

$\Rightarrow k_m = 5098 \frac{\text{KN}}{\text{mm}}$

$$c = \frac{1413}{5098 + 1413} = 0.22 \rightarrow F_i^* = (1 - c) \frac{P_{ext}}{n}$$

$= 65 \text{ KN}$

$$A_t S_p = 94.2 \text{ kN} \Rightarrow$$

$$F_i^* = 0.69 A_t S_p$$

F_i^* در این حالت که با 60٪ بیشتر است و برابر با کمتر طراحی (0.9) $F_i^* < 0.6 A_t S_p$ می باشد.

در بعضی از مراجع طراحی حداقل ها را برابر با بیشترین بار را به علاوه می کنند

$$F_i \begin{cases} 0.75 A_t S_p & \text{اتصال غیر دائم} \\ 0.9 A_t S_p & \text{اتصال دائم} \end{cases}$$

در این روش در طراحی را برابر با بیشترین بار 75٪ تکرار می کنیم. به این علت که اگر طراحی در آنجا تا 75٪ بار 75٪ ادا در دهیم، سخت به کمتر از 5×10^5 اتصال می شکنند و نتیجه به و قطریج به تعداد (یعنی) را افزایش دهیم.

در این روش به تعداد به ضوابط قطعه، قطر 6 را در دسته به تعداد به این ضوابط می کنیم

$$F_{b \max} = 0.75 A_t S_p + C \frac{P_{ext}}{7} \leftarrow \text{ضریب اطمینان صید = ?}$$

$$= 0.75(157)600 + 0.22 \cdot \frac{n_{SF} \cdot 10^5}{7} \leq 70.6 \text{ kN} + 3142 n_{SF}$$

$$= 157(600) = 94.2 \text{ kN} \Rightarrow n_{SF} = 7.5$$

پس ضریب اطمینان است که به بیشترین بار است.

گشتاور منتقل کردن : این گشتاور برابر است با گشتاور درگیر اصطفا

$$T = K F_i d \quad \text{میت همایه}$$

$$K \rightarrow 8-15 \text{ عدیل} \rightarrow K = 0.3$$

$$T = 0.3 (0.75 (157) 600) 16$$

$$= \underline{\underline{340 \text{ Nm}}}$$

گشتاور (Torque) اعمال گشته
Wrench

* در یک درجه منفر در صورت تقاطع ، ضریب قطع ماس (تزیب) باشد
در تان با تقریب عدیل $C = 0.25$ در تلو رفت

طراحی مع برابر گشته :

$$\sigma_{\min} = \frac{1}{A_t} \left(F_i + C \frac{P_{\min}}{n} \right)$$

$$\Rightarrow \sigma_m = \frac{1}{2} (\sigma_{\min} + \sigma_{\max})$$

$$\sigma_{\max} = \frac{1}{A_t} \left(F_i + C \frac{P_{\max}}{n} \right)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{2} (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$$

$$\sigma_{\min} = \frac{F_i}{A_t} \quad \text{در } P_{\min} \text{ داره تزیب}$$

* فرایند گزینش حسن براساس معیار درد از جدول 8-16 به دست می آید

* استهکام عدد درام تصحیح شده از جدول 8-17 به دست می آید (تعداد ازنده)



معیار گزینش استهکام

* معیار گزینش نسبتاً معیار معروفی در کسب حسن مع این است

* در معیارها حسن بکار می آید که لازم است داشته باشد

معیار گزینش در برش

برش در برنداز برش اگر بیش از یک ردیف مع داشته باشیم فرض معمول این است که تنها یک ردیف از یوچها بار برش را تحمل می کنند که معمولاً در ردیف اول (نزدیک تر به بار) را در نظر می گیریم




حسن در برنداز حسن در ردیف پایین

چون معمولاً تحمل لولا در نظر گرفته می شود

و طراحی براساس تحمل گزینش در ردیف بالا انجام می شود

شیع حرکت برش ناشی از محس الفعال



۱. بار موزون در شیع ۱. گسش ناشی از بیش بار

۲. برش مستقیم F

۳. برش ناشی از محس الفعال

برای بدست آوردن محس الفعال:

① مرکز هندسی الفعال را بدست می آوریم

$$P_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

$$x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad y_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

② تعادل گسار

$$\sum_{i=1}^n F_i \cdot r_i = F \cdot l_p$$

③ برای هر یک از اجزای شیع ما مقدار هم می بینیم از مرکز الفعال دورتر باشد برش بیشتر

برای آن ولد جاشد (متناسب)

$$\frac{F_1}{r_1} = \frac{F_2}{r_2} = \dots = \frac{F_n}{r_n}$$

(n-1 عددی) + یک عدد تعادل ← F_1

(4) برابر F_i با یکدیگر به بیرون بجا می آید

$$F_i \leq \frac{F}{n}$$

(5) کل برش عرض از جمع بردار F_i ، F_i است

$$F_i = [F_i'^2 + F_i''^2 + 2F_i'F_i''\cos\theta_i]^{1/2}$$

(6) حال تنش برش بجا می آید که در سوراخ τ_{max} است


$$\tau_{max} = \max_{i=1}^n \left(\frac{F_i}{A_t} \right)$$

(7) تنش سرد

$$\sigma_{MS} = \left[\sigma_i^2 + 3\tau_{max}^2 \right]^{1/2}$$

(تنش بین بار و سوراخ)

(8) حال طراحی را برابر با σ_{MS} این کار را می کنیم



مثال: با یکدیگر به بیرون
بردارها را در سوراخ جمع می کنیم
فرد اینها 3 اینها 4

حل:

$$r_1 = \dots = r_4 = (50^2 + 150^2)^{1/2} = 158 \text{ mm}$$

$$F_i = F_i' = \frac{10 \times 10^3 \times 3}{4} = 7.5 \text{ kN}$$

$$F_i'' = F'' \cdot r \cdot 4 = F'' \cdot l_p \Rightarrow F'' = \frac{10(10^3)(3)1}{4(0.158)} = 47 \text{ kN}$$

$$F = (F'{}^2 + F''{}^2 + 2F'F'' \cos(\theta/2 - \tan^{-1} \frac{100}{300}))^{1/2}$$

$$\leq 50 \text{ kN}$$

$$\tau = \frac{F}{A_t} = \frac{50(10^3)}{A_t}, \quad \sigma = 0.75 S_p$$

گرم 5.6 به ایند نظر نماز که نمودر است جابجاست خاص برای طرح

و بعد دانسته باشد مناسب است

$$S_p = (0.6)500(0.9) = 270 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \sigma_{av} = \left[(0.75(270))^2 + 3 \left(\frac{50(10^3)}{A_t} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$= S_p = 270$$

$$\Rightarrow A_t = 485 \text{ mm}^2$$

انتخاب مع : به توجه به جدول 8-1، M30 انتخاب مناسب است ($A_t = 561$)

$$F_i = 0.75 A_t S_p = \text{میشود بار}$$

$$= 0.75(561)270 = 113.6 \text{ kN}$$

$$T = K F_i \cdot d$$

گشتاور انتقالی

$$\text{جدول} \rightarrow K = 0.2 \Rightarrow T = 0.2(113.6)30 = \underline{\underline{682 \text{ kNm}}}$$

کوکین در خانه :

۱. اگر ضخامت ورق 25mm باشد با کلاسبه نخبی الفعا براسی کنیسه به ایا ایج تکت

بار های نرم باشند یا نه

۲. فرض کنید که F_p لصدورت لردش از صفر تا 10kN تغییر میکنند. برابر طراحی است

آنده ضرب الطین مغل با بنگر به معیار Soderberg است آنده

چرخکاری :

اتصال دائم قطعات فلزی با یک زبند کردن قطعات یک با داندنم

ش 4 :

۱. چرخکاری برقی لصدورت کوس الکتریک - خویش آلترود - خویش آلترود

۲. " " " حال خویش یا خط خویش

۳. با حرارت دهی موضعی بنگر تعد : خویش برنج ، حکم کاره

۴. خویش اصطفاک


۵. خویش کدره

در این درس تنها به طرز جوش توسط الکترود (مثال اول) می پردازیم



۱. جوش بغل یا سر به سر

Butt Weld



Fillet Weld

۲. جوش ماهیچه ای



خواص جوش توسط الکترود : Arc Welding





تغییرات شدید در سرعت و دمای جوش پدید می آید (تقریباً)



که تغییر خواص به مدار بستند

* جوش الکترود لغایت مقدار بسیار برابر فولادها را می جوشد که با سرد

شدن در محیط ریخته تغییر خواص ایجاد می شود مانند فولادها در حالت

سبب جوشکاری :





پران مواد در مشرب به کتاب
 سیم رابع باشد