


تکس استی کار طراحی جوش



۱. سربس (تغزی)

لذا بجایید در جوش سربس هر چند

در آن کمترین ضعیف است و از آن در تقاطع جوش مانند من در درون خواهد بود

نقل - به اندازه کشش

$$\sigma = \frac{F}{h \cdot l} \cdot n_{S.F.}$$


* در مورد ضعیف اطمینان جوش

لذا بجایید جوش معمولاً در آن ایراد آن اجزا باشد اما در واقع

نه عمدتاً به کیفیت یا نیز به حالات لذا ضعیف اطمینان در جوش

زیر به سادگی در نظر گرفته می شود


۲. جوش های همپسار



الف - به اندازه ای مدونی : استدار

نیرو در خط جوش معادل هستند

$$\tau_{max} = \frac{F}{l \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} h} \cdot n_{S.F.} = \frac{F}{0.707 h l} \cdot n_{S.F.}$$



l : مجموع طول خط جوش تحت بارندگی مدان

h : ارتفاع (قاعه) جوش

ب - بارندگی عرضی (نبرد)

مقدور بر اساس خط جوش




با توجه به اینکه توزیع تنش واقعی استاتیکی

آوردن رابطه با در جهت تعیین نقطه

تجزیه و تحلیل ماکزیمم مورد تولید. لذا

برای محاسبه آزمایشی از این رابطه استفاده می‌کنیم. همپای در سطح 45° جوش

استاندارد



$$F_n = F_s = \frac{\sqrt{2}}{2} F$$

$$\sigma = \tau = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} F}{l \frac{\sqrt{2}}{2} h} = \frac{F}{lh}$$

با استفاده از معادله ترکیبی

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{F}{hl} \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2}$$

$$= 1.12 \frac{F}{hl}$$

در محل برش که تنش کمترین از مقدار مجاز شده در رابطه فوق است. این بدان دلیل است
 که ضراب می‌گذارد یا شده جوش را کاملاً پر کنند. از این در رابطه تنش ما می‌توانیم رابطه را بصورت

در برش ما می‌توانیم

$$\tau_{max} = 1.414 \frac{F}{hl} \eta_{SF}$$

$$\approx \frac{F}{0.707hl} \eta_{SF}$$

در برش در هر دو جا به طولانی‌ترین مولد در بعضی رابطه طراحی می‌کند.

اسکام جوش

در جوش قوس الکتریکی، اسکام الکترود را بالاتر از اسکام قطعه می‌کشند
 می‌کشیم اما نباید اسکام جوش را برابر اسکام قطعه در نظر بگیریم
 زیرا اسکام برابر اسکام اتصال مقدار دقیق‌تر تدابیر سازنده الکترود (معلم)
 شده باشد

Table 9-3

Minimum Weld-Metal Properties

AWS Electrode Number*	Tensile Strength kpsi (MPa)	Yield Strength, kpsi (MPa)	Percent Elongation
E60xx	62 (427)	50 (345)	17-25
E70xx	70 (482)	57 (393)	22
E80xx	80 (551)	67 (462)	19
E90xx	90 (620)	77 (531)	14-17
E100xx	100 (689)	87 (600)	13-16
E120xx	120 (827)	107 (737)	14

*The American Welding Society (AWS) specification code numbering system for electrodes. This system uses an E prefixed to a four- or five-digit numbering system in which the first two or three digits designate the approximate tensile strength. The last digit includes variables in the welding technique, such as current supply. The next-to-last digit indicates the welding position, as, for example, flat, or vertical, or overhead. The complete set of specifications may be obtained from the AWS upon request.

در طراحی، اسکام دانسی جوش متاثر از نوع بارنداری خواهد بود که اصطلاحاً اسکام

مجاز نامیده می‌شود و از جدول زیر به دست می‌آید.


نوع جوش	نوع بارنداری	اسکام مجاز
	گسسته (میانگ)	$0.9 S_y$
تغزلی	گسسته	$0.6 S_y$
	خوش رفتار	$0.6 S_y$
	برش	$\min(0.3 S_y, 0.4 S_{ut})$
پاهیه‌ای	برش	$0.3 S_{ut}$

* معمولاً تقریباً (قطعه) نباید اسکام (S_{ut}) کمتر از $0.3 S_{ut}$ اکثر در را به

* ارتفاع جوش از 0.7 تا کمترین دریا در اتصال بیشتر نباشد
 * ارتفاع جوش از مقدار به دست آمده از جدول زیر کمتر نباشد

قوت دریا < 6 6-12 12-18 18-32 32-50 50-100 > 100

مقدار حداقل ارتفاع جوش 3 5 6 8 10 12 16



ج. ریش ناشی از پیچش

- مقطع عرضی تحت بارگذاری ترکیبی
- ۱- τ ناشی از ریش مستقیم
 - ۲- τ' ناشی از پیچش

۱. برابر τ' : $\tau' = \frac{F}{0.707 h l}$ که h ارتفاع، l طول

مقطع عرضی است

۲. برابر τ'' از کُندار پیچش مقاطع استفاده می‌کنیم $\tau'' = \frac{T r}{J}$

r از ج که مرکز هندسی مقطع عرضی است حساب می‌شود

J راز جدول ۱-۹ کتاب لعدرت زیر پیوست می‌آید

$$J = 0.707 h J_u$$

J_u لقطبی مقطع عرضی با عرض واحد و باشد که از جدول

پیوست می‌آید

کدم : $\tau = \sqrt{\tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau'\tau''\cos\theta}$

θ زاویه بین τ' و τ'' در لرد و از هندسه پیوست می‌آید


برای طراحی باید چنانچه τ کمتر از حد راز پیوست آید اما در اکثر

موارد به دور شدن از C هم و نزدیک شدن به عمود میگردند

($\cos \theta$ نزدیک 1 در میسر) به گوییم به این معنی ثابت است

τ در یک نقطه با هم در میسر میگردند یعنی

$$\tau_{max} = \sqrt{\tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau' \tau'' \cos \theta}$$



د. حین ، (برش ناشی از عمود)

نشان حالت حین بار F هم برش مستقیم


درست میگردند هم برش ناشی از عمود

F اثر مستقیم F → (برش مستقیم) → $\tau_1 = \frac{F}{0.707h(2l)}$

F اثر عمود $F_A \cdot d = F \cdot C \Rightarrow \frac{F_A}{A} = \frac{F \cdot C}{d}$

از قبل → $\tau_2 = \frac{F_A}{0.707hl} = \frac{F \cdot C}{0.707hld}$

* معمولاً $\frac{C}{d}$ بزرگ در میسر τ_2 از τ_1 حین نزدیک است و همانند τ_1



مستقیم میگردند


در حالت کلی فلز

F_A را همانند آن بارها در (ثابت نیست)

لذا از سید منر به سید حسن و بگت کسور فشن ما دینیم σ_{max} را

دیت آوردیم

$$0.707 \tau_{max} = \sigma_{max} = \frac{M \cdot d/2}{I}$$



$d/2$ بیشترین فاصله از محور است

M گشتاور منگنه اوله ولاد شد

بارنداری حسن در مقاطع جوش

برای تکمیل طراحی جوش گت بارنداری منگنه از فرضیات زیر استفاده میکنیم

1. $K_e = 0.55 K_{ut}$ استه آکشی که چتر بین قطعه و جوش است

2. K_a : سطح جوش را آهنری (Forged) در نظر میگیریم

3. $K_b = 1$

4. $K_c = 0.59$


5. مزائب تصحيح اور تباب و شرائط

6. مزيب كمرزاتش حسن كا از جدول 5-9 كتاب


7. معيار نسبت تداول Goodman و Gerker

فتر

ذخیره انرژی کشش




کشش یزر (کشش و تغییر)



کشش یزر کشش

شدت کشش یزر کشش



* کشش یزر کشش
کشش


تغییرات F تناسب $\left(\frac{d}{D}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{\pi D^2}$

مراهدید

فترهای تدارک بر حسب یزر

- ۱. کشش یزر ←
- ۲. کشش یزر ←
- ۳. کشش یزر ←

گرسنولدن نره‌های لول



D : قطر نامی - تقوینر

d : قطر تقوینر

p : آگ

l_f : طول آزار (بدون بار)

l_s : طول سر

l : طول تحت بار



N_g : تعداد حلقه‌های فعال

N_t : تعداد کل حلقه‌ها

تحلیل نره‌های لول

۱. محاسبه تنش جهت ایمنی از استقامت

۲. محاسبه تنگی



۱. محاسبه تنش در نره‌های لول

$$\tau_{max} = \tau_1 + \tau_2$$

$$= \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{16T}{\pi d^3} \quad \left(T = \frac{FD}{2}\right)$$

$$= \frac{8FD}{\pi d^3} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{d}{D}\right)$$

$$* \text{ اندلیں نثر } C = \frac{D}{d}$$

$$* \text{ فریب نثر برقی } K_s = 1 + \frac{1/2}{C}$$

معمولاً در کاسبت تخمین نثر برقی بکار و دلدرد آرد برقی سقیم از فریب نثر

برقی استفاده شد. فریب نثر برقی عبارتند از:

$$\text{در کاسبت غیر (کاسبت استاتیکی)} \quad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$


$$\text{در کاسبت استاتیکی} \quad K_B = \frac{4C+2}{4C-3}$$

$$C = K \frac{8FD}{\pi d^3}$$

در مورد اندلیں نثر C : برابر اکثر نثرها $6 < C < 12$

$$C \geq 9 : \text{نور سرد}$$

$$C \leq 9 : \text{نور گرم} + \text{کمی ملامت (گرمت کاره)}$$



* فریب نثر برقی برابر نثر در نظر نمی آید

استقامت مواد نثری

معمولاً نثر از فولاد استقامت ساخته می شود


$$S_{ut} = 1000 - 1400 \text{ Mpa}$$

$$S_y = 0.75 S_{ut}, \quad S_{sy} = 0.577 S_y \Rightarrow S_{sy} = 0.45 S_{ut} (\geq T_{max})$$


برای سبب S_{ut} از جدول 10.4 کتاب در رابطه $S_{ut} = \frac{A}{d^m}$ استفاده کنید (استفاده کنید A و m را از جدول به دست آورده)

مسئله ضربه ششگونی تیر لول

- روند محاسبه ششگونی یک اثرش مکانیک در دو بار ششگونی تیر خازن در دو بار
- از آنجا که تمام مقاطع ششگونی یکسان هستند تیر را معادل یک سیم تحت تنش در نظر میگیریم



α زاویه ششگونی



اثرش مکانیک = اثرش کشش = $E_1 + E_2$

تاثیر از تنش α تاثیر از تنش T

$$E_1 = \frac{1}{2} T \alpha = \frac{1}{2} T \left(\frac{TL}{GJ} \right)$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{4FD^3 Na^2}{Gd^4}$$

$$T = \frac{FD}{2}, \quad L = N_a \pi D$$

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$E_2 = \frac{1}{2} \tau_1 \gamma_1 \cdot \frac{L \pi d^2}{4} \quad \gamma = \frac{\tau}{G}$$

(* برش مستقیم در برش ناشی از آن در کل مقطع یکسان است فرض را شد)

$$E_2 = \frac{2FDNa^2}{Gd^2}$$


$$E = E_1 + E_2 = \frac{4FD^3Na^2}{Gd^4} \left(1 + \frac{1}{2C^2} \right)$$

ناشی از برش مستقیم

با توجه به اینکه $C \ll 1$ ، $\frac{1}{2C^2}$ در حد دریا یا بی‌انتهی است به آنرا در کنار برش

از آن صرف نظر کرد


$$E \approx E_1 = \frac{4FD^3Na^2}{Gd^4} \quad (1)$$



$$U = \frac{1}{2} F \cdot y$$

یکدگر

$$\left(y = \frac{F}{k} \right) \Rightarrow U = \frac{1}{2} \frac{F^2}{k} = \frac{F^2}{2k} \quad (2)$$



بسیار نزدیک دارک (1), (2)


$$\frac{F^2}{2k} = \frac{4FD^3Na^2}{Gd^4}$$

$$\Rightarrow k = \frac{Gd^4}{8D^3Na^2}$$

N_a : تعداد حفره‌ها فعال

در ترفه‌ها شاد

حفره‌ها غیر موثر



۱. حفره

طول آزاد
 P_{N_a+d}

طول حفره
 $d[N_t] = d(N_t+1)$


$\frac{N_a}{N_t}$

$P(N_a+1)$

$N_t \cdot d$

$N_t - 1$

۱




۲. حفره شاد
حفره

P_{N_a+3d}

$d(N_t+1)$

$N_t - 2$

۲




۳. حفره شاد

P_{N_a+2d}


dN_t

$N_t - 2$


۲



۴. حفره شاد
شاد حفره




محیط کاهش تریبولوشن



ریشه اول $\frac{y_{cr}}{l_f} = C_1 \left(1 - \left(1 - \frac{C_2}{\lambda_{eff}^2} \right)^{1/2} \right)$

$$C_1 = \frac{E}{2(E-G)}, \quad C_2 = \frac{2\pi^2(E-G)}{2G+E}, \quad \lambda_{eff} = \alpha \frac{l_f}{D}$$



برابر α :
۱. هر دو کت در برابر $\alpha = 1/2$

۲. یک سر در برابر و سر دیگر لولا $\alpha = 0.7$

۳. هر دو لولا $\alpha = 1$

۴. یک سر در برابر و سر دیگر آزاد $\alpha = 2$

اگر در رابطه بالا y_{cr} صفتی برابر y_{cr} پیدا شد این حداب ما را کم جابجی فرکانس از آنش است.

اگر حداب صفتی برابر y_{cr} نداشته باشیم یعنی آن این است که فرکانس نا پایداری

$$1 - \frac{C_2}{\lambda_{eff}^2} < 0 \Rightarrow \frac{C_2}{\lambda_{eff}^2} > 1 \Rightarrow l_f < \frac{\pi D}{\alpha} \left[\frac{2(E-G)}{2G+E} \right]^{1/2}$$

فرکانس نا پایداری است.

فکانس طبیعی تتر

تتر معینان آنکه در ابعاد جسمی در حجم می باشد در برخی فکانس (عبارت شدی گشته در مبحث ارتعاشات) بدو فرکانس زیاد در آن به حرکت در می آید که ممکن است باعث شکست تتر گردد.

تحلیل ارتعاشات تتر به گونه ای که در آن به تخریب به جهت آمدن فکانس هارمونیک به فرکانس زیر می آید.

$$\omega_{(rad/s)} = n \pi \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

$$n = 1, 2, \dots$$

فکانس کشیده تتر به این معنی

$$\omega_{(Hz)} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

(در صورتی که دو سر تتر درگیر باشند یعنی تنها یک سر آزاد در برابر حرکت داشته باشد)

$$\omega_{(Hz)} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$


(در صورتی که هر دو سر تتر درگیر و یک سر آزاد باشد)

$$m = \frac{\pi d^2}{4} (\pi D N_a) \rho$$

د

* فکانس کابل تتر به ۱۵-۱۰ برابر فکانس طبیعی آن باشد

بارگذاری دینامیک تر - حسن




$$F_m = \frac{1}{2} (F_{min} + F_{max})$$

$$F_a = \frac{1}{2} (F_{max} - F_{min})$$

$$\tau_m = k_w \frac{8 F_m D}{\pi d^3}, \quad \tau_a = k_w \frac{8 F_a D}{\pi d^3}$$

تغییر نسبت حسن تردد در ترانسفورماتور Goodman است



در مورد S_{su} همان که از تقریب

$$S_{su} = 0.67 S_u$$

استفاده نمود

در مورد S_{se} اطلاعاتی وجود ندارد برابر عمل این سته از یک نقطه نامی در خط

$$S_{se} = \frac{S_{su} S_{sa}}{S_{su} - S_{sm}}$$

گذرین مانند نقطه A استفاده کنند

برابر نقطه A :

- تقریب زنده $S_{sa} \approx 241 \text{ MPa}$

$S_{sm} \approx 379 \text{ "}$

- تقریب زنده $S_{sa} \approx 398 \text{ "}$


$S_{sm} \approx 534 \text{ "}$

* K_{se} نسبت آمده اصلاح شده در دوران سفتی در تئوری بود لزاال استفاده نمود


عیایات تبدیل در فنر

۱. عیایات حوله (کلیچ) به برابر افزایش استقامت (دانه حرکت)
۲. گرهادهای برابر کاهش در فنر
۳. به پیوسته (برابر افزایش استقامت) خستگی
۴. نسبت دادن (Set removal) برابر حذف تغییر شکل پلاستیک در تمام فنر
 حول دره (به در فنر کشش به تا نیم کشش) هر بار بار بار در

* جنس فقط مقبول فنر در جدول 5-10، 3-10 کتاب *




نرخهای کشش
 معمولاً در نرخهای کشش مقدار کشش به



* برابر ایجاد این پیش بار را در زمان حلقه کردن که حول خود می چرخانیم

کشی : تنش در فنرش در دو نقطه ممکن است رخ دهد
 A : در سطح دایره حلقه ها (مانند فنرش در)

B : در سطح دایره حلقه در دورترین نقطه از انتزاع F



τ_2 در اثر پیچش
 τ_1 در اثر برش مستقیم

تنش در این نقطه در یک حالت فنرش در قابل مشاهده است

$$\tau_A = k_A \frac{8FD}{\pi d^3} \quad k_A = \frac{4c-1}{4(c-1)}, \quad c = \frac{D}{d}$$

(ضریب تصحیح برش در فنرش قناریت از k_B, k_D است)

B : تنش زوال ناشی از تنش در فنرش در یک

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} + \frac{F \frac{D}{2} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = F \left(\frac{4}{\pi d^2} + \frac{16D}{\pi d^3} \right)$$


برای آن که در آنجا بحرانی باشد
 زوال ناشی از تنش با ضریب
 K اصلاح باشد

$$\sigma = F \left(\frac{4}{\pi d^2} + k \frac{16D}{\pi d^3} \right)$$

$$k = \frac{4c^2 - c - 1}{4c(c-1)}$$

K بر حسب C افزایش است پس با کاهش C در دوسرین جهت آنجا حرکت

در قلابها دوسرین کاهش می یابد



بعضی نرها هم هست : هاست طرف در محاسبه شده اگر چه قلابها در دوسرین خود مانند

تیر یک سردر و واحد بعضی دارد که با بعضی اصل نرها است اما چون معرود

بعضی اصل نرها هم است از بعضی نرها قلابها هم فقط باشد

مثال


مطلوب است طراحی نر زرد که هار صغیر صید یک کابیر

این نر در این بین برابر مقدار $F_0 = 50 \text{ grf}$

تغییرات نر در طی پایش آمدن که 40٪ نر در او به باشد $\Delta F = 0.4 F_0$

مقدار پایش آمدن $\Delta = 3 \text{ mm}$ و 10٪ تغییر در قطر به طول رده برابر

سایز صید یک ربع به ضلع 8 mm است



حل :

طراحی تیر به معنی پیدا کردن D, f, d, K, N_a و مشخص شدن لازم

① همین : با توجه به ضوابط طراحی و تعداد بالابر تیر در یک صفحه (از یک تیر بشد کل صفحه به یک تیر تبدیل کردیم) از سه روش استفاده کردیم:

$$G = 82.7 \text{ GPa}$$

$$S_{ut} = \frac{A}{d^m} \rightarrow \text{جدول } 10.4 \rightarrow A = 2211, m = 0.145$$

② قطر اندزین : قطر انتقال به صورت لیور است نسبت در برابر این اندزین و جدول A-28 وجود دارد انتخاب باشد:

انتخاب اندزین : $C = 10$ برابر شد سخت تر

خیزحات قطر انتقال را در نظر داریم

$$d = 0.1 \text{ mm} \rightarrow \frac{D}{d} = 10 \rightarrow D = 1 \text{ mm}$$

قطر بزرگتر برده و گنگ است بجز به آنش فرستد

$$d = 0.25 \text{ mm} \rightarrow \frac{D}{d} \leq 10 \rightarrow D = \underline{2.5 \text{ mm}}$$

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta L} = \frac{0.4(0.05 \times 10)}{3} = 0.067 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \text{ شکی } \textcircled{3}$$

$$k = \frac{Gd^4}{8D^3 N_a} \rightarrow N_a = \frac{Gd^4}{8kD^3} = 39$$

بفرض دو سرکنت برابر تر $N_t = N_a + 2 = 41$

$$l_s = N_t (0.25) = 41 (0.25) = 10.25 \text{ mm}$$

بناچار 3 mm کویس عرضی طول تر به بیش از 14 mm و ضعیف کیسورد در حدود

$20-25 \text{ mm}$ خواهد بود که زیاد است. برابر عرض صافها (بناچار نبودن منحنی) به

اندین را زیاد کنیم (به عبارت دیگر D را زیاد کنیم)

$$C = 15 \rightarrow D = 15 (0.25) = 3.75 \text{ mm} \quad (\ll 8 \text{ mm} \times 8 \text{ mm})$$

$$N_a = \frac{Gd^4}{8kD^3} = 11 \rightarrow l_s = (11 + 2) 0.25 = 3.25 \text{ mm}$$

$$l_f \rightarrow l_1 \xrightarrow{\text{طول قتر}} l_2 \rightarrow l_s$$

$$l_2 - l_s = 0.1 (3) = 0.3 \text{ mm} \rightarrow l_2 = 3.25 + 0.3 = 3.55 \text{ mm}$$

$$l_1 - l_2 = 3 \Rightarrow l_1 = 6.55 \text{ mm}$$

$$l_f - l_1 = \frac{0.05 \times 9}{0.067} = 7.46 \text{ mm} \Rightarrow l_f = 14 \text{ mm}$$

$$\text{دوسرکنت} \quad l_f = P N_a + 3d \Rightarrow P = \frac{14 - 3(0.25)}{11} = 1.2 \text{ mm}$$

④ تنش : بارگذاری تنش

در این بخش، τ_{max} و K_w را محاسبه می‌کنیم

$$\tau_{max} = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}, \quad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$

$$C = 15, \quad K_w = 1.09, \quad F = k(l_f - l_2) = 0.067(14 - 3.55)$$

$$\tau_{max} = 466 \text{ Mpa}$$

$$\tau_{min} = K_w \frac{8(0.05 \times g)D}{\pi d^3} = 333 \text{ Mpa}$$

$$\Rightarrow \tau_a = 66.5 \text{ Mpa}, \quad \tau_m = 399.5 \text{ Mpa}$$

$$S_{su} = 0.67 S_u, \quad S_u = \frac{A}{d^m} = \frac{2211}{(0.25)^{0.145}} = 3775 \text{ Mpa}$$

$$\Rightarrow S_{su} = 2529 \text{ Mpa}$$

تغییر تنش - تغییرات

$$S_{su} = 398$$

$$S_{sm} = 534$$

$$\Rightarrow S_{se} = \frac{S_{su} S_{sm}}{S_{su} - S_{sm}} = 504.5$$

Goodman

$$\frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = 3.45$$

که ضریب ایمنی بسیار بالاست

است (1.2 < n < 1.4) (معمولاً)

در مدتهای مجاز کمترین طول برده برابر به بر روی سیم در بدین لحظه

$$\Delta l_{\max} = l_f - l_s \quad \text{شدت استرس آنجا یافت}$$

$$= 14 - 3.25 = 10.75 \text{ m} \rightarrow F_{\max} = k \Delta l_{\max} = 0.72 \text{ N}$$

$$\Rightarrow \tau = k_w \frac{8FD}{\pi d^3} = 455 \text{ MPa}$$

$$S_{sy} = 0.45 S_u = 0.45(3775) = 1699 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow F.S. = \frac{1699}{455} = 3.7$$

$$L_f < \frac{\pi D}{\alpha} \sqrt{2 \frac{E-G}{2G+E}} \quad \text{⑤} \quad \text{پیش}$$

$$\checkmark \quad \alpha = 0.5 \Rightarrow \frac{\pi D}{\alpha} \sqrt{2 \frac{E-G}{2G+E}} = 19.4 \text{ mm}$$

$$L_f = 14 < 19.4 \text{ mm}$$

قریباً در سطح دندر

$$f = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{⑥} \quad \text{فرکانس طبیعی} \quad k = 0.067 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

$$m = \frac{\pi d^2}{4} (\pi D N_a) \rho \quad \rho = 7600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m \approx 5 \times 10^{-2} \text{ gr}$$

$$f = 581 \text{ Hz} \rightarrow \text{از سرعت صوت بسیار بیشتر}$$