

35% یا ترم

10% ترم

50% پایان ترم

5% کتبی

Subject: /

انتقال جرم

Year: Month: Day:

Tent: Mass Transfer Operations, 3rd edition By Treybal

Ref 1: Unit Operations of Chemical Engineering, 7th edition By McCabe

2: Separation Processes, 2nd edition By King


3: Separation Process Principles, 3rd edition By Seader, Henly

4: Mass Transfer By Sherwood

فصل چهارم: نیرزدوجانات ← حذف x
فصل پنجم: عملیات رطوبت رزنی ← حذف x

فصل اول: مبانی ترمودینامیک

در بحث ترمودینامیک شیمی، در بسیاری از عملیات مایع، حذف اجزای اصلی تغییر ترکیب بین مخلوط یا مخلول است. موضوع انتقال جرم، تغییر غلظت مخلول حاصلست. در عملیات انتقال جرم، انتقال اجزاء در مقیاس مولکولی مورد بحث است.



نیرودی مکرر در این نوع انتقال، وجود گرادیان غلظت مولکولی بین دو نقطه است

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم: - در اکثر محاسبات (وفاقیات مخلوط شیمی: گاز-گاز، گاز-مایع، مایع-مایع، مایع-جامد، جامد-جامد)

- بین دو فاز از دو نوع مختلف: مایع-مایع، جامد-جامد، جامد-مایع

- محاسبات مستقیم دو فاز مخلوط شیمی

- آماده سازی پدیده های سطحی

محاسبات مستقیم دو فاز مخلوط شیمی:

گاز-گاز

گاز-مایع


تقطیر (Distillation) جداسازی آب از استاتیک

✓ جذب گازی (Gas Absorption): یکی از اجزاء از فاز مایع به فاز گازی منتقل می شود



✓ دفع گازی (Gas Desorption): یکی از اجزاء از فاز مایع به فاز گازی منتقل می شود



* در حالت خاص، در صورت که تا مایع خالص باشد عمل (Humidification) رطوبت زنی یا (Dehumidification) رطوبت زایی دریم.



- کارخانه • تصعید (sublimation): تشکیل ناآباری از تغییر تحول (نقطه) جامد به گاز
- خشک کردن (Desorption or Drying): خشک کردن جسم جامد گاز → جامد
- جذب سطحی (Adsorption): جذب رطوبت توسط سیلیکا ژل جامد → گاز



• مایع - مایع (Liquid extraction) Fractional Extraction

- مایع - جامد • تبلور (Crystallization) جامد → مایع
- استخراج با حلال (Leaching)

• جذب (Adsorption): جاذب کردن مواد زغالی موجود در مایع بیشتر در نظر گرفتن مثال

توزع ذرات از مایع به جامد (Diffusion or effusion) جامد - جامد

انتقال حریم از مایع به جامد: • گاز - گاز


• مایع - جامد: انتقال حریم از مایع به جامد

نفوذ اظلالی (Penetration): اجزاء به دلیل اختلاف پتانسیل

تغذایی که در عشاء دارند قابل حمل است

• گاز - مایع: معمولا به شکل نفوذ اظلالی آب آبی شود

(طعم سازی) حلیم از کار طبیعی توسط عشاء طعمی تولید می کنند



Nuclear Chemical Engineering
By Pajford

Thermal Diffusion
Sweep Diffusion
centrifusion

عناصر مستقیم دو فاز مخلوط شده:

استاد از پدیده های سطحی: برخی از مواد پس از عمل شدن در یک مایع در تماس با گاز است، در عمل مشترک مایع و گاز قرار می گیرند. بنابراین برای جداسازی چنین موادی می توان گاز به درون مایع فروتن کرد.

Crystallization
تبلور

stripping

Leaching

Drying

Absorption

Absorption


مستقیم: دو فاز در نتیجه دادن گرما یا فروتن کردن ایجاد می شوند
عکس مستقیم: از یک فاز دوم برای جداسازی استفاده می شود

عناصر دو فاز مخلوط شده:


مقایسه در بحث انتقال حریم:

- عملیات پایا (Steady state)

- عملیات پویا (Dynamic)




پایبایی جزو عمل شده (تاده عمل شده) در تقابل جداسازی جزو به جزو: (Fractionation) (Solite Recovery)



تاده عمل شده -> (سازان + حلزنان) فشرده پایین
حلال -> (تان) فشرده بالا

استاد از روش
Gas Absorption



* نکته: انتخاب روش جداسازی اجزاء یک مخلوط به آن خاصیتی از اجزاء بستگی دارد که بر مبنای آن می توانیم جداسازی انجام دهیم.


آب
پروپانول + متانول

استاد از خاصیت انتقال پذیری ← بازیابی نارطرسه (Solvent Extraction)

استاد از خاصیت انتقال پذیری ← جداسازی حوض به حوض (Distillation)

عملیات مرحله به مرحله در مقابل عملیات پیوسته (stages) (continuous contact)

(Differential contact)




Shaking

اجام انتقال جرم → جداسازی مجدد

} Batch → Unsteady State

Stage (مرحله جداسازی)




پیدمان استاری مراحل جداسازی cascade

Stage 1

Stage 2

سرانتهای تماس پیوسته: سردفناز در طول فرآیند در تماس با لایه میخسند



اهدال طراحی تمیزات انتقال جرمی: تعیین تعداد مراحل جداسازی برای رسیدن به درجه معینی از جداسازی اجزاء

- تعیین مدت زمان تماس فازها: تابعی از مانعان جداسازی

- نرخ جریان فازها


- مقدار انرژی حرارتی یا مکانیکی لازم برای جداسازی



فصل دوم: تئری مولکولی در سیالات
نظریه جنبشی گازها:

مسیر آزاد متوسط (Mean Free Path): فاصله متوسطی که مولکول حاملی می‌تواند تا با مولکول‌های دیگر برخورد نماید.
قانون فیک (Fick's First Law): شار مولی

شار مولی (Molar Flux): تعداد مول‌های انتقال یافته در واحد زمان از واحد سطح عمود بر جهت انتقال



p_α : تلفت جزئی جزوه α (مجموع جزوه α های دیگر و اجزای دیگر)

* غلظت مولی جزوه α : $C_\alpha = \frac{p_\alpha}{M_\alpha}$

$C = \sum_{\alpha} C_\alpha$: چگالی مولی کل

* کسر مولی جزوه α : $x_\alpha = \frac{C_\alpha}{C}$

* سرعت جزوه α در یک نقطه نسبت به یک مختصات ثابت در فضا: \vec{V}_α

سرعت متوسط مولی کل طی با N جزوه: $\vec{V}_M = \frac{\sum_{\alpha=1}^N C_\alpha \vec{V}_\alpha}{\sum_{\alpha=1}^N C_\alpha}$


بر اساس نقطه ای ثابت در فضا (مختصات ثابت): $\vec{N}_\alpha = C_\alpha \vec{V}_\alpha$

$[=] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{mol}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$

درون رخ شمار مولی می‌توان تعریف کرد

بر اساس جهت متوسط مولی اجزاء: $\vec{J}_\alpha = C_\alpha (\vec{V}_\alpha - \vec{V}_M)$

شمار عبوری از درون صفحه ای که با سرعت متوسط مولی عمادی اجزاء در حال حرکت است



$\vec{N}_A = C_A \vec{V}_A$

$\vec{V}_M = \frac{C_A \vec{V}_A + C_B \vec{V}_B}{C = C_A + C_B}$

$\vec{J}_A = C_A (\vec{V}_A - \vec{V}_M)$

قانون اول فیک (Fick's First Law of Diffusion)

برای یک مخلوط دوجزئی B, A شایسته \vec{J}_A با بردار گرادیان غلظت جزئی A متناسب است

$$\vec{J}_A \propto -\vec{\nabla} C_A$$

ضریب این تناسب، ضریب انتشار نامیده می شود: $(D)_{AB}$

$$\Rightarrow \vec{J}_A = -D_{AB} \vec{\nabla} C_A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{J}_{Az} = -D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial z} \\ \vec{J}_{Ay} = -D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial y} \\ \vec{J}_{Ax} = -D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial x} \end{cases} \quad [D] = \frac{m^2}{s}$$

$$\begin{cases} \vec{J}_A = C_A (\vec{V}_A - \vec{V}_M) \\ \vec{J}_A = -D_{AB} \vec{\nabla} C_A \end{cases}$$

$$-D_{AB} \vec{\nabla} C_A \quad \quad \quad C_A \frac{C_A \vec{V}_A + C_B \vec{V}_B}{C}$$

$$\vec{J}_A = C_A (\vec{V}_A - \vec{V}_M) \Rightarrow \vec{J}_A = C_A \vec{V}_A - C_A \vec{V}_M = \vec{N}_A - C_A \vec{V}_M$$

$$\Rightarrow -D_{AB} \vec{\nabla} C_A = \vec{N}_A - \frac{C_A}{C} (\vec{N}_A + \vec{N}_B)$$

$$\Rightarrow \vec{N}_A = -D_{AB} \vec{\nabla} C_A + \frac{C_A}{C} (\vec{N}_A + \vec{N}_B)$$

شماره جز A در داخل توده سیال با اکثریت مورد توجهی

$$C_A \vec{V}_M$$

شماره جز A به واسطه حرکت توده سیال

$$\star D_{AB} = D_{BA} \quad \left\{ \begin{aligned} N_{Az} &= (N_{Az} - N_{Bz}) \frac{C_A}{C} - D_{AB} \left(\frac{\partial C_A}{\partial z} \right) \\ N_{Bz} &= (N_{Az} + N_{Bz}) \frac{C_B}{C} - D_{BA} \left(\frac{\partial C_B}{\partial z} \right) \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow (N_{Az} + N_{Bz}) = (N_{Az} + N_{Bz}) \frac{C_A + C_B}{C} - \cancel{D_{AB}} \frac{\partial C_A}{\partial z} - \cancel{D_{BA}} \frac{\partial C_B}{\partial z}$$

$$C_A + C_B = C \Rightarrow \frac{\partial C_A}{\partial z} = - \frac{\partial C_B}{\partial z}$$



$$\Rightarrow -D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial z} = D_{BA} \frac{\partial C_B}{\partial z} \Rightarrow \boxed{D_{BA} = D_{AB}}$$

$$\vec{N}_A = -D_{AB} \vec{\nabla} C_A + \frac{C_A}{C} (\vec{N}_A + \vec{N}_B) = -CD_{AB} \vec{\nabla} x_A + x_A (\vec{N}_A + \vec{N}_B)$$

$x_A = \frac{C_A}{C}$


فرم نودالتر

شماره جری، یا از یک نقطه مجزی $\vec{N}_i = -CD_{i,m} \vec{\nabla} x_i + x_i \sum_{j=1}^n \vec{N}_j$: در حالت مجزی

N_i : نسبت اکثر شادولی جری، یا هم جهت با جری A باشد.

$$D_{A,m} = \frac{N_A - x_A \sum_{i=A}^n N_i}{\sum_{i=A}^n \frac{1}{D_{Ai}} (x_i N_A - x_A N_i)}$$

N_i : متضاد اکثر شادولی جری، یا متضاد جهت با جری A باشد.



حالت تعادل: $N_i = 0 \quad i \neq A$: تمامی اجزای مخلوط به غیر از جری A ساکن باشد.

$$D_{A,m} = \frac{N_A - y_A N_A}{\frac{1}{D_{AA}} (y_A N_A - y_A N_A) + N_A \sum_{i=B}^n \frac{y_i}{D_{Ai}} - y_A \sum_{i=B}^n \frac{N_i}{D_{Ai}}}$$

$N_i = 0 \quad i \neq A$

$$\Rightarrow D_{A,m} = \frac{1 - y_A}{\sum_{i=B}^n \frac{y_i}{D_{Ai}}} = \frac{1}{\sum_{i=B}^n \frac{y_i}{D_{Ai}}} = \frac{y_i}{1 - y_i}$$

مثال: فریب نمودار کسین (A) در مخلوط متان (B) و هیدروژن (C) با غلظت نسبت حجمی متان به هیدروژن

2 به 1 است. (فرض کنیم متان و هیدروژن ثابت باشند)

$$D_{O_2-H_2} = 6.99 \times 10^{-5} \text{ (m}^2\text{/s)}$$

$$D_{O_2-CH_4} = 1.86 \times 10^{-5} \text{ (m}^2\text{/s)}$$



$$D_{A,m} = \frac{1}{\sum_{i=B,c} \frac{y_i}{D_{Ai}}} = \frac{1}{\frac{y'_B}{D_{AB}} + \frac{y'_C}{D_{AC}}}$$

$$y'_B = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3} = 0.667$$

$$y'_C = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3} = 0.333$$

$$D_{A,m} = \frac{1}{\frac{0.667}{1.56 \times 10^{-5}} + \frac{0.333}{6.79 \times 10^{-5}}} = 2.46 \times 10^{-5} \frac{m^2}{s}$$

ضریب نفوذ در گازها:

$$D_{AB} = f(T, P, \text{نوع ماده})$$

$$10^{-4} (1.084 - 0.249 \sqrt{\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}}) T^{3/2} \sqrt{\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}}$$

$$D_{AB} = \frac{1}{P_t (r_{AB})^2 f(\frac{k_B T}{\epsilon_{AB}})}$$

$$D_{AB} [=] \frac{m^2}{s}$$

$$T \text{ دمای مطلق } [=] K$$

$$M_A, M_B = \text{جرم مولی } [=] \frac{kg}{kmol}$$

$$P_t = \text{فشار مطلق } [=] \frac{N}{m^2}$$

$$r_{AB} = \text{فاصله میان مراکز مولکول های A و B} ; r_{AB} = \frac{r_A + r_B}{2} [=] nm$$

$$\epsilon_{AB} = \text{انرژی تازیبین مولکولی} = \sqrt{\epsilon_A \cdot \epsilon_B}$$

$$k_B = \text{ثابت بولتزمن} = 1.38 \times 10^{-23} J/K$$

$$f(\frac{k_B T}{\epsilon_{AB}}) = \text{تابع تجربی}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r = 1.18 V^{1/3} \quad \text{حجم مولی در نقطه جوش: } V [=] \frac{m^3}{kmol} \quad \text{Table 2.3} \\ \frac{\epsilon_A}{k_B} = 1.21 T_b \quad \text{دمای جوش: } T_b [=] K \end{array} \right.$$



$$V = 7 \times (0.0148) + 8 \times (3.7 \times 10^{-3})$$

$$- 0.015 = 0.1182 \frac{m^3}{kmol}$$

از نقطه جوش بهی شود

	Atomic Volume $\frac{m^3}{kmol} \times 10^3$	Molecular Volume
C	14.5	O ₂ 25.6
H	3.7	N ₂ 31.2
O	24.6	H ₂ 14.3

* دمای جوش 15 -

** دمای جوش 30 -

مسئله: ضریب نفوذ اتانول (A) درون هوا (B) در فشار 1 atm و دمای 0°C برابر است.

$$T = 273 K \quad P_{A,t} = 101.3 \frac{kN}{m^2}$$

$$M_A = 46.07 \frac{kg}{kmol} \quad M_B = 29 \frac{kg}{kmol}$$

$$\frac{\epsilon_A}{k_B} = 1.21 T_b \quad r_A = 1.18 V^{1/3}$$

$$C_2H_5OH \Rightarrow V_A = 2 \times (0.0148) + 6 \times (0.0037) + 0.0074 = 0.0592 \text{ m}^3/\text{kmol}$$

$$r_A = 1.18 (0.0592)^{1/3} = 0.46 \text{ nm}$$

$$T_{b,A} = 351.4 \text{ (K) Perry} \quad \frac{\epsilon_A}{k_B} = 1.21 \times (351.4) = 425 \text{ K}$$

table $\Rightarrow \epsilon_B/k_B = 78.6 \text{ K} \quad r_B = 0.3711 \text{ nm}$

$$r_{AB} = \frac{r_A + r_B}{2} = \frac{0.46 + 0.3711}{2} = 0.416 \text{ nm}, \quad \frac{\epsilon_{AB}}{k_B} = \sqrt{425 \times 78.6} = 170.7$$

$$\frac{k_B T}{\epsilon_{AB}} = \frac{273}{170.7} = 1.599 \rightarrow f\left(\frac{k_B T}{\epsilon_{AB}}\right) = 0.595$$

$$\Rightarrow D_{AB} = \frac{10^{-4} \left[1.084 - 0.249 \sqrt{\frac{1}{46.07} + \frac{1}{29}} \right] (273)^{3/2} \sqrt{\frac{1}{46.07} + \frac{1}{29}}}{(101.3 \times 10^3) (0.416)^2 (0.595)} = 1.05 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

تعداد تجربی $1.02 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$

$$D_{AB} \propto (T)^{3/2}, \quad D_{AB} \propto \frac{1}{P_t} \Rightarrow \left(\frac{D_{AB1}}{D_{AB2}}\right) = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{3/2} \left(\frac{P_{t2}}{P_{t1}}\right)$$

P < 500 atm

ضریب نفوذ در مایعات:

$$D_{AB} = \frac{(117.3 \times 10^{-18}) (\varphi M_B)^{0.5} T}{\mu_A^{0.6}} \quad (\text{در حالت رتبه‌ی نهایی})$$

Table 2.4 ضرایب تجربی

M_B : حجم مولکولی مایع $\left[\frac{\text{kg}}{\text{kmol}} \right]$

T : دمای مطلق $[K]$

محدودیت ایلم: $\mu < 0.1 \frac{\text{kg}}{\text{m.s}}$

Table 2.3 v_A : حجم مولی مایع در دمای جوش نرمال $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}} \right]$

برای آب به عنوان مایع در دمای جوش نرمال 0.0756

φ : ضریب انقباض برای مایع

μ : ویسکوزیته مایع $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m.s}} \right]$

φ	solvent
2.26	water
1.9	methanol
1.5	ethanol
1	Unassociated Solvent (benzene / ethyl ether)

↓
در حالت‌های پایین

مثال: ضریب نفوذ مانتیل (Mantle) با فرمول شیمیایی $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_4\text{CH}_2\text{OH}$ در دمای 20°C

table 2-3 : $V_A = 6 \times (0.0148) + 14 \times (0.0037) + 6(0.0074) = 0.185 \text{ m}^3/\text{kmol}$

$\phi = 2.26$

$T = 293\text{K}$

$\Rightarrow D_{AB} = \frac{(117 \times 10^{-18}) [2.26(18.02)]^{2.5}}{0.001 (0.185)^{0.6}}$

$\mu = 1 \text{ cp} = 0.001 \text{ kg/m.s}$

$= 0.601 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ $0.56 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$

تعداد اندکگیری شده

$\left(\frac{D_{AB} \mu}{T}\right) = \text{cte.}$

کتابچه توزیع غلظت در جریان آرام: (پدیده‌های انتقال Bird: بیس سوم)

معادله حریم بر پایه (Shell Mass Balance)

۱- نوشتن معادله حریم برای یک لایه نازک (لایه نازک عمود بر جهت انتقال در نظر گرفته می‌شود)

$N_{Az} = f(z) \quad \nabla C_A$ ← معادله دیفرانسیل مرتبه اول

۲- از رابطه بین شار انتقال حریم (مول) و گرادیان غلظت استفاده می‌شود ← معادله دیفرانسیل مرتبه دو

← توزیع غلظت به دست می‌آید.

$\vec{N}_A = -c D_{AB} \nabla x_A + x_A (\vec{N}_A + \vec{N}_B)$

$N_{Az} = -c D_{AB} \frac{\partial x_A}{\partial z} + x_A (N_{Az} + N_{Bz})$ از شرایط نام سر به سر و زخم نبرد

موله z سر از لایه حریم

۳- انتقال گیری و تعیین ثابت انتقال با استفاده از شرایط مرزی

$N_{Az} = -D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial z} + \frac{C_A}{C_t} (N_{Az} + N_{Bz})$

مثال: دانش دسترسان هر حجم مایع انجام می‌شود ← در معادله حریم ظاهر می‌شود (معادله دیفرانسیل)

$[=] \frac{\text{mol}}{\text{s.m}^3} \leftarrow R_A = K_n C_A^n \rightarrow [=] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$

ناخالصی: در محدوده ای مشخص انجام می‌شود (نظریه سطح کاتالیت)

← در شرایط مرزی ظاهر می‌شوند

دانش شیمیایی

$N_{Az} = R_A = K_n C_A^n \rightarrow [=] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$

$z=z_1 \rightarrow [=] \frac{\text{mol}}{\text{s.m}^2} \quad n=1 \quad [=] \frac{\text{m}}{\text{s}}$

موازین صرم در شرایط مرزی: شامل هر دو حالت


C.V. $\{ \overbrace{N_A}^{\text{نرخ خروج صرد A}} \} - \{ \overbrace{N_A}^{\text{نرخ ورود صرد A}} \} + \{ \overbrace{\text{نرخ تولید صرد A}}^{\text{از طریق واکنش شیمیایی}} \} = 0$ - در شرایط S.S

1- شرایط مرزی: غلظت در یک سطح معلوم است
 @ $z=z_1$ $x_A = x_{A0}$ (شرط مرزی نوع اول (Dirichlet))

2- شار صرمی (موتی) در یک سطح معلوم است.
 @ $z=z_1$ $N_{Az} = N_{Az0}$ (شرط مرزی نوع دوم: نونین (Neumann))


3- رابطه ای بین شار موتی (صرمی) و گرادیان غلظت در سطح معلوم است.

@ $z=z_1$ $N_{Az} = k_c(C_A - C_{Ab})$ (شرط مرزی نوع سوم: روبین (Robin))



$N_A = k(C_A - C_{Ab})$

4- واکنش شیمیایی ناچگن صرمی سطح ششون
 @ $z=z_1$ $N_A = k_n C_A^n$



سؤال: سطح مقطع کدام آنالیز

$(N_{Az} \cdot S)|_z - (N_{Az} \cdot S)|_{z+\Delta z} = 0$

$\div S \Delta z$
 $\Delta z \rightarrow 0$ $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(N_{Az} \cdot S)|_z - (N_{Az} \cdot S)|_{z+\Delta z}}{S \Delta z} = 0$

$\Rightarrow \frac{d(N_{Az})}{dz} = 0$

از رفتار مولکول هوا در آب بسیار کم است
 در حالتی که غلظت آب زیاد است

$N_{Az} = -c D_{AB} \frac{\partial x_A}{\partial z} + x_A (N_{Az} + N_{Bz}) \Rightarrow N_{Az} = \frac{-c D_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dz}$

جابجایی هر دو طرف
 در معادله موازنه صرم

$\frac{d}{dz} \left(\frac{c D_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dz} \right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-x_A} \frac{dx_A}{dz} = C_1$

$P = CRT \Rightarrow C_1 = \frac{P}{RT} \frac{dx_A}{dz}$

$$\int \rightarrow -\ln(1-x_A) = c_1 z + c_2$$



شرایط مرزی

$$\left\{ \begin{array}{l} @ z = z_1 \quad x_A = x_{A1} \Rightarrow -\ln(1-x_{A1}) = c_1 z_1 + c_2 \\ @ z = z_2 \quad x_A = x_{A2} \Rightarrow -\ln(1-x_{A2}) = c_1 z_2 + c_2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{1-x_A}{1-x_{A1}} = \left(\frac{1-x_{A2}}{1-x_{A1}} \right)^{\frac{z-z_1}{z_2-z_1}}$$

$$x_A + x_B = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x_B}{x_{B1}} = \left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right)^{\frac{z-z_1}{z_2-z_1}}$$



$$\vec{V}_m = x_A \vec{V}_A + x_B \vec{V}_B$$

$$\vec{J}_A = \vec{J}_B = -cD_{BA} \frac{dx_B}{dz}$$

که نسبت به صفت ای با سرعت بیان

نکته: اگرچه B دارای گرادیان غلظت است و شمارشی دارد ولی سرعت آن صفر است ← شمارشی نیست


به صفت با سرعت بیان است ← B نسبت به این صفت هنوز شمارشی دارد

$$\frac{\int_{z_1}^{z_2} \left(\frac{x_B}{x_{B1}} \right) dz}{x_{B1}} = \frac{\int_{z_1}^{z_2} \left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right)^{\frac{z-z_1}{z_2-z_1}} dz}{\int_{z_1}^{z_2} dz}$$

$$\xi = \frac{z-z_1}{z_2-z_1} \Rightarrow \frac{x_{B \text{ ave}}}{x_{B1}} = \frac{\int_0^1 \left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right) d\xi}{\int_0^1 d\xi} = \frac{\left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right) \xi}{\ln \left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right)} \Big|_0^1$$

$$x_{B,ave} = \frac{x_{B2} - x_{B1}}{\ln\left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}}\right)}$$

شرط ثابتی



$$N_{Az} \Big|_{z=z_1} = - \left[\frac{c D_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dz} \right]_{z=z_1}$$

$$\Rightarrow - \frac{c D_{AB}}{1-x_{A1}} \left(\frac{dx_A}{dz} \right)_{z=z_1} = - \frac{c D_{AB}}{x_{B1}} \frac{dx_B}{dz} \Big|_{z=z_1}$$

$$\frac{x_B}{x_{B1}} = \left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right)^{\frac{z-z_1}{z_2-z_1}} \Rightarrow \frac{dx_B}{dz} = \frac{x_{B1}}{z_2-z_1} \left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right)^{\frac{z-z_1}{z_2-z_1}} \ln\left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}}\right)$$

$$\text{@ } z=z_1 \rightarrow \frac{dx_B}{dz} \Big|_{z=z_1} = \frac{x_{B1}}{z_2-z_1} \ln\left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}}\right)$$

$$N_{Az} \Big|_{z=z_1} = \frac{c D_{AB}}{z_2-z_1} \ln\left(\frac{x_{B2}}{x_{B1}}\right)$$

شرط ثابتی

$$\frac{c D_{AB}}{(z_2-z_1) x_{B,ave}} (x_{A1} - x_{A2}) = \frac{P/RT D_{AB}}{z_2-z_1} \ln\left(\frac{P_{B2}}{P_{B1}}\right) \frac{P_{A1} - P_{A2}}{(P_A)_{in}}$$

- انتقال حجمی با فرض ثابت بودن سطح انتقال : نفوذ A در B و B در A
- نفوذ متقابل A در B و B در A
- انتقال حجمی با فرض تغییر بودن مسیر انتقال
- انتقال حجمی در حضور واکنش کاتالیتی

* شرایط عملیاتی باید سطح انتقال حجمی ثابت N_A, N_B ثابت خواص بود

$$N_{Az} = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} + \frac{c_A}{c} (N_{Az} + N_{Bz})$$

$$\Rightarrow \int_{C_{A1}}^{C_{A2}} \frac{-dC_A}{N_A C - C_A(N_A + N_B)} = \frac{1}{C D_{AB}} \int_{z_1}^{z_2} dz$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N_A + N_B} \ln \frac{N_A C - C_{A2}(N_A + N_B)}{N_A C - C_{A1}(N_A + N_B)} = \frac{z_2 - z_1}{C D_{AB}} \Rightarrow \frac{N_A}{N_A + N_B} \ln \left(\frac{\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A2}}{C}}{\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A1}}{C}} \right)$$

$$= \frac{N_A (z_2 - z_1)}{C D_{AB}}$$

$$\Rightarrow N_A = \frac{N_A}{N_A + N_B} \frac{D_{AB} C}{z_2 - z_1} \ln \frac{\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A2}}{C}}{\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A1}}{C}}$$

$$\frac{C_A}{C} = \frac{\bar{P}_A}{P_{t,t}} = y_A, \quad C = \frac{n}{V} = \frac{P_{t,t}}{RT} \quad \text{Ideal Gas}$$

$$\Rightarrow N_A = \frac{N_A}{N_A + N_B} \frac{D_{AB} P_{t,t}}{RT(z_2 - z_1)} \ln \frac{[N_A / (N_A + N_B)] P_t - \bar{P}_{A2}}{[N_A / (N_A + N_B)] P_t - \bar{P}_{A1}}$$

$$N_A \cdot \frac{C_A}{C}, \quad N_B = 0 \quad \Rightarrow \text{Sub } A \text{ to } -1$$

$$\Rightarrow \frac{N_A}{N_A + N_B} = 1 \Rightarrow N_A = \frac{D_{AB} P_{tot}}{RT(z_2 - z_1)} \ln \frac{P_t - \bar{P}_{A2}}{P_t - \bar{P}_{A1}}$$



$$\Rightarrow N_A = \frac{D_{AB} P_{t,t}}{RT(z_2 - z_1)} \times \frac{\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2}}{\bar{P}_{B2} - \bar{P}_{B1}} \ln \frac{\bar{P}_{B2}}{\bar{P}_{B1}} \quad : (\bar{P}_B)_{lm} = \frac{\bar{P}_{B2} - \bar{P}_{B1}}{\ln(\bar{P}_{B2}/\bar{P}_{B1})}$$

$$\Rightarrow N_A = \frac{D_{AB} P_t}{RT(z_2 - z_1)} (\bar{P}_B)_{lm} (\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2})$$

2- تیز سیال اجزای A, B (با دینهای ساری) سطح انتقال تیز: $N_A = -N_B$

$$N_A = (N_A + N_B) \frac{\bar{P}_A}{RT} - \frac{D_{AB}}{RT} \frac{d\bar{P}_A}{dz} \Rightarrow N_A = -\frac{D_{AB}}{RT} \frac{d\bar{P}_A}{dz}$$

$$\int_{z_1}^{z_2} dz = -\frac{D_{AB}}{N_A RT} \int_{\bar{P}_{A1}}^{\bar{P}_{A2}} d\bar{P}_A \Rightarrow N_A = \frac{D_{AB}}{RT(z_2 - z_1)} (\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2})$$



مثال:

3- تیز A در مخلوط چندجزئی در شرایط پایا: شرایط پایا و سطح انتقال تیز


$$N_A = x_A \sum_{i=A}^n N_i - c D_{A,m} \frac{dx_A}{dz} \quad \frac{N_A}{\sum N_i} P_t - \bar{P}_{A2}$$

$$N_A = \frac{N_A}{\sum_{i=A}^n N_i} \frac{D_{A,m} P_{t,t}}{RT(z_2 - z_1)} \ln \frac{N_A P_t - \bar{P}_{A1}}{\sum N_i}$$

* تمامی اجزای به غیر از A ساکن باشند: $N_B = N_C = \dots = N_n = 0$

$$\Rightarrow \frac{N_A}{\sum N_i} = 1 \Rightarrow N_A = \frac{D_{A,m} P_{t,t}}{RT(z_2 - z_1)} \ln \frac{P_t - \bar{P}_{A2}}{P_t - \bar{P}_{A1}}$$

مثال: استرین (A) در داخل مخلوط گازی سیال (B) و جدایش (C) با نسبت جرمی 2 به 1 (در حال تیز است). اجزای سیال و جدایش را ساکن در نظر بگیرید. فشار کل سیستم $10^5 \frac{N}{m^2}$ و دمای سیستم 0°C است. فشار جزئی استرین در دو سمتی که با فاصله 2mm از هم قرار دارند به ترتیب $13000 \frac{N}{m^2}$ و $6500 \frac{N}{m^2}$ است. نرخ انتقال جرم را بین دو سمت در شرایط پایا محاسبه کنید.



$\bar{P}_{A2} = 6500 \frac{N}{m^2}$

$D_{O_2-H_2} = 6.99 \times 10^{-5} \frac{m^2}{s}$, $D_{O_2-CH_4} = 1.86 \times 10^{-5} \frac{m^2}{s}$

$P_t = 10^5 \frac{N}{m^2}$, $T = 273 K$

$\bar{P}_{A1} = 13 \times 10^3 \frac{N}{m^2}$

$\bar{P}_{A2} = 6.5 \times 10^3 \frac{N}{m^2}$

$\Delta z = 0.002 m$

$R = 8314 \frac{N \cdot m}{kmol \cdot K}$

$\Rightarrow N_A = \frac{D_{A,m} P_t}{RT \Delta z} \ln \frac{P_t - \bar{P}_{A2}}{P_t - \bar{P}_{A1}}$


$D_{A,m} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{D_{Ai}}} = 2.46 \times 10^{-5} \frac{m^2}{s}$

$= \frac{D_{A,m} P_t}{RT \Delta z (\bar{P}_{i,m})} \ln \left(\frac{\bar{P}_{i2} - \bar{P}_{i1}}{\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2}} \right)$

$\left\{ \begin{aligned} y'_0 &= \frac{2}{2-1} = 0.667 \\ y'_c &= \frac{1}{2-1} = 0.333 \end{aligned} \right.$

$\Rightarrow N_A = \frac{(2.46 \times 10^{-5}) \times 10^5}{8314 (273) (0.002) (90200)} (13000 - 6500) = 3.91 \times 10^{-5} \frac{kmol}{s}$

توزار داخل یک غلظت یکنواخت: شرایط Steady State در حالت پایدار



$(N_{Ar} \times 4\pi r^2)|_r - (N_{Ar} \times 4\pi r^2)|_{r+\Delta r} = 0$

$\frac{\Delta r}{\Delta r} \rightarrow \lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{(N_{Ar} \cdot r^2)|_r - (N_{Ar} \cdot r^2)|_{r+\Delta r}}{\Delta r} = 0$

$\Rightarrow \frac{d}{dr} (N_A \cdot r^2) = 0$

$N_{Ar} = -c D_{AB} \frac{dx_A}{dr} + x_A (N_{Ar} + N_{Br}) \Rightarrow N_{Ar} = -\frac{c D_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr}$

$\Rightarrow \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{c D_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr} \right) = 0$ (تجزیه و تحلیل) $\rightarrow \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{1}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr} \right) = 0$

* در صورتی که شعاع کره بسیار بزرگتر از قطر نفوذ باشد می توان آنرا مدول کره و سطح انتقال را ثابت در نظر گرفت.

Subject: _____

Year: _____ Month: _____ Day: _____

$$\int \Rightarrow \frac{r^2}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr} = c_1 \Rightarrow -\ln(1-x_A) = -\frac{c_1}{r} + c_2$$


$$\text{شرایط مرزی} \begin{cases} @ r=r_1 & x_A = x_{A1} \\ @ r=r_2 & x_A = x_{A2} \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{1-x_A}{1-x_{A1}} \right) = \left(\frac{1-x_{A2}}{1-x_{A1}} \right)^{\frac{1/r_1 - 1/r}{1/r_1 - 1/r_2}}$$

$$W_A = 4\pi r^2 N_{Ar} |_{r=r_2} := N_{Ar} |_{r=r_1} = \frac{-c D_{AB}}{1-x_{A1}} \frac{dx_{A1}}{dr} |_{r=r_1}$$

$$\Rightarrow W_A = \frac{4\pi c D_{AB}}{(1/r_1) - (1/r_2)} \ln \left(\frac{1-x_{A2}}{1-x_{A1}} \right)$$

HW: 2.1, 2.3(a), 2.8, 2.10

تغز همراه با درخشش شیبی ناخن:




فرض: $R \gg \delta$

$2A \rightarrow B$

سرعت درخشش زیاد است

درخشش آبی است



$$N_{A_z} = -2N_{B_z}$$

$$\Rightarrow N_{A_z} = -\frac{c D_{AB}}{1 - \frac{1}{2}x_A} \frac{dx_A}{dz}$$

$$\frac{dN_{A_z}}{dz} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dz} \left(-\frac{c D_{AB}}{1 - \frac{1}{2}x_A} \frac{dx_A}{dz} \right) = 0 \quad (c D_{AB} = \text{cte})$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}x_A} \frac{dx_A}{dz} \right) = 0 \rightarrow -2 \ln(1 - \frac{x_A}{2}) = c_1 z + c_2$$


* صرف نظر از نفوذ جابجایی در جهت انتقال حیرم مقرونه است. بطور تقریری جهت انتقال حیرم را در جهت مثبت محور z در نظر می گیریم و قانون فیک را همواره $J = -D \frac{\partial c}{\partial z}$ در نظر می گیریم (با علامت مثبت)

① $z=0$, $x_A = x_{A_0}$

② $z=\delta$, $x_A = 0$ (دانش روی سطح کاتالیت آنی فرض شده) $\Rightarrow (1 - \frac{1}{2}x_A) = (1 - \frac{1}{2}x_{A_0})^{1-z/\delta}$

$$N_{A_2} = - \frac{c D_{AB}}{1 - \frac{x_A}{2}} \left(\frac{dx_A}{dz} \right) = \frac{2c D_{AB}}{1 - \frac{1}{2}x_A} \left(-\frac{1}{\delta} \right) \left(1 - \frac{1}{2}x_{A_0} \right)^{\frac{1-z}{\delta}} \ln \left(1 - \frac{1}{2}x_{A_0} \right)$$


$$\Rightarrow N_{A_2} = \frac{2c D_{AB}}{\delta} \ln \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}x_{A_0}} \right)$$



داین صورت شرط فزنی دوم باید صورت \otimes قویتر شود.

$$* N_{A_2} \Big|_{z=\delta} = R_A = K_1'' C_A \Big|_{z=\delta}$$

توزع همراه با دانش بیثباتی حلن:



$$(N_{A_2} \cdot S) \Big|_z - (N_{A_2} \cdot S) \Big|_{z+\delta z} - K_1'' C_A \cdot S \delta z = 0$$

$$\div \delta z \Rightarrow \frac{dN_{A_2}}{dz} + K_1'' C_A = 0$$

$$R_A = K_1'' C_A$$

$$N_{A_2} = -c D_{AB} \frac{dx_A}{dz} + x_A (N_{A_2} + N_{B_2})$$

x_A (فرض شده کاتالیت A در B بسیار است) $\rightarrow N_{A_2} = -c D_{AB} \frac{dC_A}{dz}$ (که ثابت است (ممن x_A کوچک است))

$$\Rightarrow D_{AB} \frac{d^2 C_A}{dz^2} - K_1'' C_A = 0$$

① $z=0$, $C_A = C_{A_0}$
 ② $z=L$, $N_{A_2} = 0$, $\frac{dC_A}{dz} = 0$

له چون دین ظرف A توزع نمی کند.

$$\rightarrow \frac{d^2 C_A}{dz^2} - \frac{K_1}{D_{AB}} C_A = 0 \quad \alpha = \sqrt{\frac{K_1}{D_{AB}}} \Rightarrow \frac{d^2 C_A}{dz^2} - \alpha^2 C_A = 0$$

$$\Rightarrow C_A(z) = A_1 \cosh(\alpha z) + B_1 \sinh(\alpha z)$$

@ $z=0$, $C_A = C_{A_0} \Rightarrow A_1 = C_{A_0}$


@ $z=L$, $\frac{dC_A}{dz} = 0 \Rightarrow 0 = C_{A_0} \alpha \sinh(\alpha L) + B_1 \alpha \cosh(\alpha L)$
 $\Rightarrow B_1 = \frac{-C_{A_0} \sinh(\alpha L)}{\cosh(\alpha L)}$

$$C_A = C_{A_0} \cosh(\alpha z) - C_{A_0} \frac{\sinh(\alpha L)}{\cosh(\alpha L)} \sinh(\alpha z) \Rightarrow \frac{C_A}{C_{A_0}} = \frac{\cosh(\alpha z) \cosh(\alpha L) - \sinh(\alpha z) \sinh(\alpha L)}{\cosh(\alpha L)}$$

$$\Rightarrow \frac{C_A}{C_{A_0}} = \frac{\cosh[\alpha(z-L)]}{\cosh(\alpha L)}$$

$$N_{Az}|_{z=0} = -D_{AB} \frac{dC_A}{dz} \Big|_{z=0} = -D_{AB} \left(-C_{A_0} \frac{\sinh(\alpha L)}{\cosh(\alpha L)} \cdot \alpha \right) = C_{A_0} D_{AB} \alpha \tanh(\alpha L)$$

$\bar{C}_A = ?$ $R_A = K_1 C_A$ در طول سطح متوسط عرض A * نکته: \bar{C}_A در این حالت با C_A در طول سطح متوسط عرض A برابر است.



این عبارت است
 حالتی غیر استثنایی

در این صورت در طول سطح A

$$\text{مجموع} = \text{مجموع خروج} - \text{مجموع ورود}$$

مجموع ورود

$$[(N_{Ax})_x \Delta y \Delta z + (N_{Ay})_y \Delta x \Delta z + (N_{Az})_z \Delta x \Delta y] \Delta t$$

↓
مجموع خروج

$$M_A \left[(N_{Ax})_{x+\Delta x} \Delta y \Delta z + (N_{Ay})_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z + (N_{Az})_{z+\Delta z} \Delta x \Delta y \right] \quad \text{تلف خروجی (عربی)}$$

$$R_A [=] \frac{\text{mol}}{(\text{volume})(\text{time})} \Rightarrow M_A [R_A \Delta x \Delta y \Delta z] \quad \text{تلف تولیدی}$$

$$P_A(\Delta x \Delta y \Delta z) \xrightarrow{\text{تلف تلفی}} = \frac{\partial}{\partial t} (P_A) \Delta x \Delta y \Delta z \quad \text{تلف تلفی جمع}$$

$$\Rightarrow M_A \left\{ [(N_{Ax})_x - (N_{Ax})_{x+\Delta x}] \Delta y \Delta z + [(N_{Ay})_y - (N_{Ay})_{y+\Delta y}] \Delta x \Delta z + [(N_{Az})_z - (N_{Az})_{z+\Delta z}] \Delta x \Delta y \right\} + M_A R_A \Delta x \Delta y \Delta z = \Delta x \Delta y \Delta z \frac{\partial P_A}{\partial t}$$

$$\frac{\Delta x \Delta y \Delta z}{\Delta x \Delta y \Delta z} \Rightarrow M_A \left(\frac{\partial N_{Ax}}{\partial x} + \frac{\partial N_{Ay}}{\partial y} + \frac{\partial N_{Az}}{\partial z} \right) + \frac{\partial P_A}{\partial t} = M_A R_A$$

$$+ M_B \left(\frac{\partial N_{Bx}}{\partial x} + \frac{\partial N_{By}}{\partial y} + \frac{\partial N_{Bz}}{\partial z} \right) + \frac{\partial P_B}{\partial t} = M_B R_B$$

$$\frac{\partial (M_A N_A + M_B N_B)_x}{\partial x} + \frac{\partial (M_A N_A + M_B N_B)_y}{\partial y} + \frac{\partial (M_A N_A + M_B N_B)_z}{\partial z} + \frac{\partial P}{\partial t}$$

$$= M_A R_A + M_B R_B$$

$$N_A = \frac{V}{M} C_A + J_A \quad \text{تلف تلفی: } M_A N_{Ax} = u_x (C_A M_A) + M_A J_{Ax}$$

$$V_M = \frac{C_A V_A + C_B V_B}{C} \quad u_{M,x} = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{P} = \frac{M_A N_{Ax} + M_B N_{Bx}}{P}$$

$$\frac{\partial (M_A N_A + M_B N_B)_x}{\partial x} = \rho \frac{\partial u_{M,x}}{\partial x} + u_{M,x} \frac{\partial \rho}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \rho \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) + u_x \frac{\partial \rho}{\partial x} + u_y \frac{\partial \rho}{\partial y} + u_z \frac{\partial \rho}{\partial z} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{معادله پیوستگی کلیه اجزاء A, B}$$

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

با فرض اینکه $p = \text{cte}$

$$M_A N_{Ax} = u_x p_A + M_A J_{Ax} \rightarrow M_A \frac{\partial N_{Ax}}{\partial x} = p_A \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_x \frac{\partial p_A}{\partial x} + M_A \frac{\partial J_{Ax}}{\partial x} - M_A D_{A,B} \frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2}$$

convection (فرآیند bulk انتقال)

$$\Rightarrow u_x \frac{\partial p_A}{\partial x} + u_y \frac{\partial p_A}{\partial y} + u_z \frac{\partial p_A}{\partial z} + p_A \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) - M_A D_{AB} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2} \right) + \frac{\partial p_A}{\partial t} = M_A R_A$$

نفره مولی

معادله پیوستگی جزئی A

در فضای دوگوشه‌ای و با فرض سیال ساکن:



$$\frac{\partial p_A}{\partial t} = M_A D_{A,B} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2} \right)$$

قانون دوم فیک


$$\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \right)$$

با فرض اینکه چگالی مطلق ثابت باشد:

$$u_x \frac{\partial C_A}{\partial x} + u_y \frac{\partial C_A}{\partial y} + u_z \frac{\partial C_A}{\partial z} + \frac{\partial C_A}{\partial t} = D_{AB} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2} \right) + R_A$$



فصل ۳: ضرایب انتقال حریم



$$Q = hA\Delta T$$


$$N_A = (N_A + N_B) \frac{C_A}{C} - D_{AB} \frac{dC_A}{dz} \rightarrow \int_{C_{A1}}^{C_{A2}} \frac{-dC_A}{N_A C - C_A (N_A + N_B)} = \frac{1}{C D_{AB}} \int_{z_1}^{z_2} dz$$

$$N_A = \frac{N_A}{N_A + N_B} \cdot \frac{D_{ABC}}{z} \cdot h \cdot \left(\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A2}}{C} \right)$$

حاصل این فرم فرشته شده است که سطح انتقال حریم ثابت باشد.
← برای فصل مشترک دو سیال (دو فاز)

نمایی که در دو سیال بی نهایت ضخامت و نامحدود است، C_{A2} برابر غلظت A در بی نهایت است ($C_{A2} \rightarrow 0$) اما وقتی سیال محدود است و ناصبیت C_{A2} با z وجود دارد باید از مابین قوی استفاده کنیم.

$$\bar{C}_A = \frac{1}{\bar{U}_y S} \int_s U_y(z) C_A dz$$



در حالت چند جزئی $N_A + N_B$ با $\sum_{i=A}^n N_i$ جابجایی می شود.

در صورتی که $N_B = 0$ یا $N_A = -N_B$ باشد:

$$K \text{ (کیت انتقالی)} = \text{شماره انتقال حریم}$$

الف - $N_A = K_G (\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2}) = K_y (y_{A1} - y_{A2}) = K_C (C_{A1} - C_{A2}) : \frac{N_A}{N_A + N_B} = 1, N_B = 0$

ب - $N_A = K_x (\pi_{A1} - \pi_{A2}) = K_L (C_{A1} - C_{A2})$

ب - $N_A = K'_G (\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2}) = K'_y (y_{A1} - y_{A2}) = K'_C (C_{A1} - C_{A2}) : N_A = -N_B$

ب - $N_A = K'_x (\pi_{A1} - \pi_{A2}) = K'_L (C_{A1} - C_{A2})$

فصل انتقال حریم: $N_{A0} = \frac{N_{A0}}{N_{A0} + N_{B0}} \cdot F \cdot h \cdot \left(\frac{N_{A0}}{N_{A0} + N_{B0}} - \frac{C_{A1}}{C} \right)$

رابطه بین K, F : $N_{A0} = \frac{N_{A0}}{N_{A0} + N_{B0}} \cdot \frac{D_{AB} P t}{RTZ} \cdot h \cdot \left(\frac{N_{A0}}{N_{A0} + N_{B0}} - \frac{P_{A2}}{P} \right)$

$$\Rightarrow F = K_G \cdot P_{B,M}$$

if $N_{B0} = 0 \rightarrow N_{A0} = \frac{K_G P_{B,M}}{RTZ} (x_{A1} - x_{A2})$

if $N_A = -N_B$: $F = K_G = \frac{D_{AB} P_t}{RT z} = K'_y = K'_x$

رابطه بین ضریب نفوذ در جدول 3.1 $F = K_G P_{B,m} = K_y \frac{P_{B,m}}{P_t} = K_c \frac{P_{B,m}}{RT} = K'_G P_t = K'_y = K'_c \frac{P_t}{RT} = K'_c C$

$F = K_x \cdot x_{B,m} = K_L \cdot x_{B,m} \cdot C = K'_L \cdot C = K'_x$


نرخ انتقال جرم در فصل مشترک کم است و کمترین نفوذ مولکولی غالب باشد.
 $K = f(\text{هندسه سیستم و خواص فیزیکی سیال و رفتار دینامیکی سیال})$

شماره انتقال جرم در فصل مشترک کم باشد در غیر این صورت وابسته به $N_A + N_B$ نه هست.
 $Sh = \frac{KL}{c_t D_{AB}} = f(Re, Sc, \text{هندسه سیستم})$ عدد شپرد

هنگامی که از اصل مشابه بین بدنه های انتقال استفاده می شود باید توجه خاص انتقال جرم ضریب باشد: $N_A = -N_B$
 K ثابت می آید ← از روابط بالا K ثابت می آید.

در صورتی که هیچ یک از حالت های $N_B = 0$ یا $N_A = -N_B$ نباشد F وابسته می آید و انتقال جرم با رابطه اول

ناسازگار می کنیم.



$z=0, y=0 : C_A = C_{A0}$

$C_{Ai} > C_{A0}$

$A \neq 0$

$R_A = 0$

1) فرضیات:

2) ضریبات در جهت x نداریم

3) $\frac{\partial C_A}{\partial t} = 0$ & S.S

4) جهت انتقال جرم در فصل مشترک کم باشد: $u_z = 0$

5) $D_{AB} \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} = 0$ نفوذ مولکولی در جهت y اندک است.

6) خواص فیزیکی سیال ثابت باشد

معادله پیرسونی: $u_x \frac{\partial C_A}{\partial x} + u_y \frac{\partial C_A}{\partial y} + u_z \frac{\partial C_A}{\partial z} + \frac{\partial C_A}{\partial t} = D_{AB} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2} \right)$
 steady state

$$\Rightarrow u_y \frac{\partial C_A}{\partial y} = D_{AB} \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2}$$

$$u_y(z) = \frac{\rho g \delta^2}{3\mu} \left[1 - \left(\frac{z}{\delta}\right)^2 \right], \quad \bar{u}_y = \frac{\int_0^\delta u_y(z) dz}{\delta} = \frac{\rho g \delta^2}{3\mu}$$

$$\Rightarrow u_y(z) = \frac{3}{2} \bar{u}_y \left[1 - \left(\frac{z}{\delta}\right)^2 \right] \xrightarrow{\text{میانگین}} \frac{3}{2} \bar{u}_y \left[1 - \left(\frac{z}{\delta}\right)^2 \right] \frac{\partial C_A}{\partial y} = D_{AB} \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2}$$


شرایط مرزی

$$y=0 \text{ (لبه یابی)} \quad C_A = C_{A_0}$$

$$z=\delta \text{ (لبه یابی)} \quad \frac{\partial C_A}{\partial z} = 0$$

$$z=0 \text{ (لبه یابی)} \quad C_A = C_{A_i}$$

$$\frac{C_{A_i} - \bar{C}_{AL}}{C_{A_i} - C_{A_0}} = 0.7857 e^{-5.12\eta} + 0.1001 e^{-39.318\eta} + \dots ; \quad \eta = \frac{2D_{AB}L}{3\delta^2 \bar{u}_y}$$



معدل دردی از نتم - معدل ضروری از نتم = میزان عبور

$$W_A = \bar{u}_y \delta \bar{C}_{AL} - \bar{u}_y \delta C_{A_0} = \bar{u}_y \delta (\bar{C}_{AL} - C_{A_0})$$

میانگین ی نتم (در طول L)

$$N_A = K_L (C_{A_i} - \bar{C}_A(y)) dy = -\bar{u}_y (\delta \times 1) \bar{C}_A|_y + \bar{u}_y (\delta \times 1) \bar{C}_A|_{y+dy}$$

$$\Rightarrow \bar{u}_y \delta \frac{d\bar{C}_A}{dy} = K_L (C_{A_i} - \bar{C}_A)$$

$$\bar{u}_y \delta \int_{\bar{C}_A = C_{A_0}}^{\bar{C}_A = \bar{C}_{AL}} \frac{d\bar{C}_A}{C_{A_i} - \bar{C}_A} = \int_0^L K_L dy \Rightarrow K_{L,ave} = \frac{\bar{u}_y \delta}{L} \ln \frac{C_{A_i} - C_{A_0}}{C_{A_i} - \bar{C}_{AL}}$$

مقی زمان تماس زیاد باشد (طول دیوار زیاد باشد یا سرعت جریان کم باشد)

* $Re < 100$:

$$Re = \frac{4Y}{\mu} \rightarrow \text{نوبت شیب (S.P.S)} \left. \vphantom{Re} \right\} K_{L,ave} = \frac{\bar{u} \delta}{L} \ln \frac{e^{5.1213\eta}}{0.7857}$$

$$\Rightarrow K_{L,ave} = \frac{\bar{u} \delta}{L} \times 5.1213\eta \rightarrow \frac{2D_{AB}L}{3\delta^2 \bar{u} \eta} = \frac{\bar{u} \delta}{L} (0.241 + 5.1213\eta) \Rightarrow K_{L,ave} = 3.41 \frac{D_{AB}}{\delta}$$

$$\Rightarrow \frac{K_{L,ave} \delta}{D_{AB}} = 3.41 \Rightarrow \boxed{Sh = \frac{K_{L,ave} \delta}{D_{AB}} = 3.41}$$

* $Re > 100$:

$$K_{L,ave} = \left(\frac{6D_{AB}T}{\pi \rho \delta L} \right)^{1/2}$$


$$Sh_{ave} = \left(\frac{3}{2\pi} \frac{\delta}{L} Re \cdot Sc \right)^{1/2}$$

$$N_A = K_{L,ave} \delta C_{ave}$$


$$N_A = \frac{\bar{u} \delta}{L} (\bar{C}_{AL} - C_{A_0}) = K_{L,ave} \delta (C_{Ai} - \bar{C}_A)_M$$

$$\rightarrow \frac{\bar{u} \delta}{L} \ln \frac{C_{Ai} - C_{A_0}}{C_{Ai} - \bar{C}_{AL}}$$

$$\Rightarrow (C_{Ai} - \bar{C}_A)_M = \frac{(C_{Ai} - C_{A_0}) - (C_{Ai} - \bar{C}_{AL})}{\ln \frac{C_{Ai} - C_{A_0}}{C_{Ai} - \bar{C}_{AL}}}$$




ضریب انتقال حریم در جریان متلاطم (Turbulent flow)



$$N_A = \pi a (N_A + N_B) = c D_{AB} \frac{dn_A}{dz}$$

- کماترم های انتقال حریم در جریان متلاطم:
- نوز درگولی
- انتقال با تدریج
- نوز جریانه (Eddy Diffusion)



* بردن اوسط در جریان متلاطم:

$$\bar{u}_x = \frac{1}{t_0} \int_{t - \frac{1}{2}t_0}^{t + \frac{1}{2}t_0} u_x(s) ds, \quad \overline{u'_x(t)} = 0$$

نسبتی از میزان نوسانها
نسبتی از میزان متوسط

$$\frac{\sqrt{\overline{(u'_x)^2}}}{\bar{u}_x}$$

Boussinesq (1877):

$$\tau_{zx} = -(\mu + \mu_t) \frac{d\bar{u}_x}{dz} = -\left(\frac{\mu}{\rho} + E_V\right) \frac{d(\bar{u}_x \rho)}{dz} = \tau_{zx} + \tau_{turb}$$

$$q_z = -(k + k_t) \frac{dT}{dz} = -(k + E_H \rho C_p) \frac{dT}{dz} = q_z + \bar{q}_{turb}$$

$$= -(\alpha + E_H) \frac{d(T \rho C_p)}{dz}$$

مویب نوسانهای غیرمتلاطم
انرژی

Thermal Diffusivity $\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$

$\nu [L^2/T] = \frac{\text{length}^2}{\text{Time}}$ $[=] E_V = f(\text{کمان})$

$$J_A = -(D_{AB} + D_t) \frac{d\bar{C}_A}{dz}$$

$$\alpha [L^2/T] = \frac{\text{length}^2}{\text{Time}} [=] E_H = f(\text{کمان}) = -(D_{AB} + E_D) \frac{d\bar{C}_A}{dz} = J_A + \bar{J}_{turb}$$

نامتلاطم انتقال برینلی: نامتلاطم بودن جریان در یک جریان می تواند تا به حدی جریان را بیشتر برقرار کند. (فرض شده که ماهیت Eddy ها تغییر نمی کند)

نامتلاطم انتقال برینلی

$$\tau_{turb} = -\rho l^2 \left(\frac{d\bar{u}_x}{dz} \right) \left(\frac{d\bar{u}_x}{dz} \right) \Rightarrow \mu_t = \rho l^2 \frac{d\bar{u}_x}{dz}; \quad l = f(z)$$

$l = k_1 z$


سرعتی روابط تجربی برای خاصه ضرایب نوسانهای:

جریان متلاطم داخل لوله ها:

$$2 E_V / (d \bar{u} (\frac{f}{2})^{0.5}) = 0.063 \left[1 + \left(\frac{2z}{d} \right)^2 - 2 \left(\frac{2z}{d} \right)^4 \right]$$

$50,000 < Re < 350,000, \quad z_+ > 30$

$$z_+ = \left(\frac{d}{2} - z \right) \frac{\bar{u}}{\nu} \left(\frac{f}{2} \right)^{0.5}$$



$z_+ < 5$

نوعی نوسان بردبار:

$$\frac{E_V}{\nu} = \left(\frac{z_+}{k} \right)^3 \quad 8.9 < k < 14.5$$

$5 < z_+ < 30 \quad \frac{E_V}{\nu} = \left(\frac{z_+}{11} \right)^2 \quad z_+ = 11 \Rightarrow E_V = \nu$

$Re = 150,000 \quad d = 5\text{cm} \quad f = 0.004 \quad \bar{u} = 2.67 \text{ m/s}$

$z_{+11} \Rightarrow \frac{d}{2} - z = 0.082 \text{ mm}$

$(pr = Sc = 1) E_V = E_H = E_D$

$Sc, pr > 1$

$\frac{E_H}{E_V} = \frac{E_D}{E_V} = f(z_+)$

تعداد جبهه‌های حرارت (لزجی) در مجرای

$pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{c_p \mu}{k}$


$Sc = \frac{\nu}{D_{AB}} = \frac{\mu}{\rho D_{AB}}$

$\frac{E_D}{\nu} = \frac{E_H}{\nu} = \frac{0.0009 z_+^3}{(1 + 0.0067 z_+^2)^{0.5}} \quad \cdot < z_+ < 45$

$\lim_{z_+ \rightarrow \infty} \Rightarrow \frac{E_D}{\nu} = \frac{E_H}{\nu} = \left(\frac{z_+}{10.36}\right)^3$ برای لزجی نترسک در دیواره

$1.2 < \frac{E_H}{E_V}, \frac{E_D}{E_V} < 1.3$ برای ناحیه هسته متناهم

$E_H = E_D$



نظری لایه جنبی (Film Theory)

$N_A = \frac{N_A}{N_{A2} N_B} \left(\frac{c D_{AB}}{z_f} \right) \ln \frac{\frac{N_A}{N_{A2} N_B} - \frac{C_{A2}}{C}}{\frac{N_A}{N_{A2} N_B} - \frac{C_{A1}}{C}}$

$\Rightarrow F = \frac{c D_{AB}}{z_f}$

$N_A = \frac{C_A V_m}{K_G} = c D_{AB} \frac{dx_A}{dz}$

تعداد جبهه A در فاصله B من (کاتنا)

$N_A = \frac{D_{AB} P t}{RT z_f \bar{P}_{A,M}} (x_{A1} - x_{A2}) = K_G = \frac{D_{AB} P t}{RT z_f \bar{P}_{A,M}}$

تئوری لایه نعلی $K, F \propto D_{AB}^1$
 طبق آزمایش ها: $K, F \propto D_{AB}^n$ $0.8 < n < 0.9$


در واقعیت تابعیت F نسبت به نفوذپذیری (D_{AB}) ضعیف تر است.

فرضیات: - مدت انتقال حریم زیاد نباشد.

- دانش شیمیایی نداشته باشیم.

تئوری لایه مرزی: (Boundary Layer Theory)

- جریان سیالات از روی سطح جامد:



$$Re_x = \frac{\rho u_0 x}{\mu}$$

در جریان تکامل $Re_x > 5 \times 10^5$

معادله حرکت (معادله Navier-Stokes) در جهت x :

$$u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} = \nu \left(\frac{\partial^2 u_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial z^2} \right)$$

معادله پیوستگی جزء A : (درجه یک)

$$u_x \frac{\partial C_A}{\partial x} + u_z \frac{\partial C_A}{\partial z} = D_{AB} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2} \right)$$

معادله پیوستگی:

معادله انرژی:

$$u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} = 0$$

$$u_x \frac{\partial T}{\partial x} + u_z \frac{\partial T}{\partial z} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)$$

$$\frac{u_x - (u_x|_{z=0})}{u_0 - (u_x|_{z=0})} = \frac{u_x}{u_0}$$

$$\frac{C_A - C_{Ai}}{C_{A_0} - C_{Ai}}$$

نسبت تغییرات بیرون به درون:

$$\text{at } z=0 \quad \frac{u_x}{u_0} \rightarrow 0$$

$$\text{at } z=0 \quad \frac{C_A - C_{Ai}}{C_{A_0} - C_{Ai}} \rightarrow 0$$

$$\text{at } z \rightarrow \infty \quad \frac{u_x}{u_0} \rightarrow 1$$

$$\text{at } z \rightarrow \infty \quad \frac{C_A - C_{Ai}}{C_{A_0} - C_{Ai}} \rightarrow 1$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i}$$

$$Sc = Pr = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\nu}{D_{AB}} = \frac{\nu}{\alpha} = 1$$

@ z=0 $\frac{T - T_i}{T_o - T_i} \rightarrow 0$

تساوی در برابری میانی

$$N_A = -D_{AB} \left(\frac{\partial C_A}{\partial z} \right)_{z=0} = K_L (C_{A,i} - C_{A,o})$$

@ z → ∞ " → 1

غالب است

$$q = -\alpha \left[\frac{\partial (T_{CP})}{\partial z} \right]_{z=0} = h(T_i - T_o)$$

$$\tau_i g_c = \nu \left[\frac{\partial (u_{mp})}{\partial z} \right]_{z=0} = \frac{f}{2} u_o (\rho u_o - \rho)$$

$$\Rightarrow \frac{Nu}{Re \cdot Pr^{1/3}} = \frac{Sh}{Re \cdot Sc^{1/3}} = \frac{f}{2} = 0.332 Re^{-1/2}$$

* مسائل از سطح به درون سیال * در هم جریان است * نرخ انتقال حریم

Stanton:

$$St_H = \frac{Nu}{Re \cdot Pr} \times Pr^{2/3} = St_H \cdot Pr^{2/3}$$

$$St_D = \frac{Sh}{Re \cdot Sc} \times Sc^{2/3} = St_D \cdot Pr^{2/3}$$

$$\frac{Nu_{ave}}{Re \cdot Pr^{1/3}} = \frac{Sh_{ave}}{Re \cdot Sc^{1/3}} = \frac{f}{2} = 0.664 Re^{-1/2}$$

← قادر به بیان

$$St_D = \frac{Sh}{Re \cdot Sc} = \Psi_1 \left(\frac{f}{2}, Sc, \frac{E_D}{E_D} \right) = \Psi_2 \left(\frac{f}{2}, Sc, \frac{E_D}{\nu} \right)$$

$$St_H = \frac{Nu}{Re \cdot Pr} = \Psi_1 \left(\frac{f}{2}, Pr, \frac{E_D}{E_H} \right) = \Psi_2 \left(\frac{f}{2}, Pr, \frac{E_H}{\nu} \right)$$

* در حالت کلی در جریان متلاطم اعداد مشابه برقرار نیست و باید از فرمولات ساده استفاده کنیم.

مثلاً در اویاج ۲ یا در اویاج ۱
شرایط ساده از اهل کتاب:

$$E_D = E_H$$

$$\frac{E_D}{E_D} = \frac{E_H}{E_H} = 1 \quad (\text{در موازات}) \quad (Sc \approx 1)$$

الف - شرایط جریان در هندسه مسئله بیان باشد.

ب - فرمول آسان جبر مشابه با فرمول آسان حرارت برای شرایطی است که در آن آسان جبر همگی فریب است.

$$\sum_{i=1}^n Ni = 0 \Rightarrow$$

$$Nu = \frac{hl}{k}$$

$$Sh = \frac{Kl}{D_{AB}} \rightarrow K_c, K_c', K_g, K_g'$$

$$Sh = \frac{Fl}{cD_{AB}}$$

در صورتی که $\sum Ni \neq 0$ باشد:

$$Sh = \frac{K_c l}{D_{AB}} = \frac{K_g' RT l}{P_t D_{AB}} = \frac{K_c \bar{P}_{B,m} l}{P_t D_{AB}} = \frac{K_c \bar{P}_{B,m} RT l}{P_t D_{AB}} = \frac{Fl}{cD_{AB}}$$

ج - در شرایط دائمی و استاتی

د - شرایط مرزی متناظر، مشابه باشد.

ه - برای جریان متلاطم در هر نقطه $E_D = E_H$ باشد.

مثال: فریب آسان حرارت توسط جریان عبوری از روی یک استوانه و عدد میر مجهر آن به شکل زیر ارائه شده است.

$$Nu_{ore} = 0.43 + 0.532 Re^{0.5} Pr^{0.31} \quad 1 < Re < 4000$$


$$\left(Re = \frac{\rho u d}{\mu}, \quad Nu = \frac{hd}{k} \right)$$

فراوان نوری بر حسب دمای متوسط بین استوانه و توده سیال محاسب می شود. با استفاده از رابطه فوق نسبت تعیین

استوانه ای از UF₆ به قطر 6 mm با درجهانی از ۳ تا ۳۰٪ و عمود بر محور استوانه محاسب کنید.

دمای سطح استوانه 43°C و فشار بخار UF₆ در این دما 400 mmHg (53.32 kN/m²) است.

توده سیال عبوری در فشار 1 atm و دمای 60°C است.



$$P_{UF_6} = 53.32 \frac{kN}{m^2}$$

$$Sh_{ave} = 0.43 + 0.532 Re^{0.5} Sc^{0.31}$$

$$T_{ave} = \frac{60 + 43}{2} = 51.5^\circ C \quad \bar{P}_{ave} = \frac{400 + 0}{2} = 200 \text{ mmHg} = 26.66 \frac{kN}{m^2}$$

$$\bar{y}_{ave,A} = \frac{26.66}{101.33} = 0.263 \text{ mol fraction of } UF_6 \quad \bar{y}_{ave,B} = 0.737 \text{ air}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_{ave} &= \pi_A P_{UF_6} + \pi_B P_{air} = 4.1 \text{ kg/m}^3 \\ \mu_{ave} &= \pi_A \mu_A + \pi_B \mu_B = 2.7 \times 10^{-5} \text{ kg/m}\cdot\text{s} \end{aligned} \right. \Rightarrow Re = \frac{\rho u d}{\mu} = \frac{(4.1)(3)(6 \times 10^{-3})}{2.7 \times 10^{-5}} = 2733$$

$$D_{AB} @ 51.5^\circ C \text{ \& } P = 1 \text{ atm} = 9.04 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\bar{y}_A = 0.263, \bar{y}_B = 0.737 \quad Sc = \frac{\mu}{\rho D_{AB}} = 0.728$$

$Sh_{ave} = 25.6$ *بدین اتم در اینجا استعمال حجم کل غشویت*
باین اتم یعنی در آن جا $Sh = \frac{K_L d}{D_{AB}}$ $\Rightarrow Sh = \frac{F d}{c D_{AB}}$

$$N_A = \frac{N_A}{N_A + N_B} F \frac{\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A2}}{C_{t2}}}{\frac{N_A}{N_A + N_B} - \frac{C_{A1}}{C_{t1}}} \Rightarrow F = \frac{c D_{AB} Sh_{ave}}{d} = \frac{0.0375 \times 9.04 \times 10^{-6} \times 0.0375}{6 \times 10^{-3}} = 1.446 \times 10^{-3} \frac{\text{kmol}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$

از آنجا که گاز بی اثر است

کاملاً بی اثری $\Rightarrow N_A = 1.446 \times 10^{-3} \times \ln \frac{1-0}{1-0.526} = 1.08 \times 10^{-3} \frac{\text{kmol } UF_6}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$



* در صورتی که استتاجاً از K استفاده کنیم:

$$Sh_{ave} = \frac{K_c d}{D_{AB}} = \frac{K_G RT d}{D_{AB}} \quad N_A = K_{G,ave} (\bar{P}_{A1} - \bar{P}_{A2})$$

$$K_c = K_G RT = \frac{Sh_{ave} \cdot D_{AB}}{d} = 25.6 \times \frac{9.04 \times 10^{-6}}{6 \times 10^{-3}} = 0.0386 \frac{\text{kmol}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$$


$$\Rightarrow K_G = \frac{0.0386}{8.314(273.15)} = 1.43 \times 10^{-5}$$

جدول 3.3 به رابطه تقریبی: ضریب انتقال حریم در شرایطی $N_B \approx \dots$ است. (K_L, K_G)



نشان 3.5 و 3.6
نقل 5: انتقال حریم بین دو فاز

روی منحنی شرایط تعادل
انحراف از منحنی \leftarrow انتقال حریم




$$N_A = K_y (y_{AG} - y_{A_i}) = -K_x (\pi_{A_i} - \pi_{AL})$$

با فرض عدم واکنش شیمیایی

فرض می‌کنیم در سطح مشترک $y_{A_i} > x_{A_i}$
در تعادل هستند.

$$\frac{y_{AG} - y_{A_i}}{\pi_{AL} - \pi_{A_i}} = -\frac{K_x}{K_y}$$



(در صورتی که $\pi_{AL} > \pi_{A_i}$ تعادل را داریم)

$$\pi_{A_i} - \pi_{AL} = \frac{N_A}{K_x}$$

ضریب انتقال حریم کلی انتقال حریم (واقعی): $Q = UA \Delta T$ (where $\Delta T = T_1 - T_2$)

پس از آن y_{AG} یا x_{AL} یا π_{A_i} یا π_{AL} است.
 $N_A = K(y_{AG} - \pi_{AL})$

$N_A = K_y (y_{AG} - y_{AG}^*)$ $N_A = K_x (\pi_{AL}^* - \pi_{AL})$

$N_A = K_y (y_{AG} - y_{AG}^*) \rightarrow y_{AG} - y_{AG}^* = (y_{AG} - y_{A_i}) + (y_{A_i} - y_{AG}^*)$

$\frac{N_A}{K_y} = \frac{N_A}{k_y} + \frac{m' N_A}{k_x} \Rightarrow \frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m'}{k_x}$

طبقه دو فاز


$$\frac{1}{K_n} = \frac{1}{m' k_y} + \frac{1}{k_n}$$

در صورتی که $m' > 1$ باشد

$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m'}{k_n} \Rightarrow \frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} \Rightarrow (y_{AG} - y_A^*) = (y_{AG} - y_{Ai})$$

$$\frac{1}{K_n} = \frac{1}{m' k_y} + \frac{1}{k_n} \Rightarrow \frac{1}{K_n} = \frac{1}{k_n} \Rightarrow (x_A^* - x_{AL}) = (x_{Ai} - x_{AL})$$


در صورتی که $m' < 1$ باشد



فیلیم روشی در حالت کلی: - بیش از یک عنصر منتقل شود.

- نمودار فلک اهمیت با برل جای صافی نباشد.


- سطح انتقال صبرم زیاد باشد.



$$N_A = \frac{N_A}{\sum N_i} F_G \ln \frac{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_{Ai}}{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_{AG}} = \frac{N_A}{\sum N_i} F_L \ln \frac{\frac{N_A}{\sum N_i} - x_{AL}}{\frac{N_A}{\sum N_i} - x_{Ai}}$$

در صورتی که $m' > 1$ باشد
جریان گاز در ناحیه مشبک
انگام می شود.

$$\frac{a - y_{Ai}}{a - y_{AG}} = \left(\frac{a - x_{AL}}{a - x_{Ai}} \right)^{F_L/F_G}$$



$$N_A = K a y$$

$$N_A = \frac{N_A}{\sum N_i} F \ln \frac{a - y_{Ai}}{a - y_{AG}}$$

$$N_A = \frac{N_A}{\sum N_i} \frac{F_{OG}}{m'} \ln \frac{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_A^*}{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_{AG}} = \frac{N_A}{\sum N_i} \frac{F_{OL}}{m^*} \ln \frac{\frac{N_A}{\sum N_i} - x_{AL}}{\frac{N_A}{\sum N_i} - x_A^*}$$

$$y_{AG} - y_A^* = (y_{AG} - y_{Ai}) + (y_{Ai} - y_A^*)$$

$$\Rightarrow \exp\left(\frac{N_A}{a F_{OG}}\right) = \exp\left(\frac{N_A}{a F_G}\right) + m' \frac{a - x_{AL}}{a - y_{AG}} \left[1 - \exp\left(\frac{-N_A}{a F_L}\right)\right]$$

$$\exp\left(\frac{-N_A}{a F_{OL}}\right) = \frac{1}{m^*} \left(\frac{a - y_{AG}}{a - x_{AL}}\right) \left[1 - \exp\left(\frac{N_A}{a F_G}\right)\right] + \exp\left(\frac{-N_A}{a F_L}\right)$$

$$\frac{N_A}{\sum N_i} = 1$$
 توزیع جرم

$$e^{N_A/F_{OG}} = e^{N_A/F_G} + m' \left(\frac{1 - y_{AG}}{1 - y_{AG}} \right) (1 - e^{-N_A/F_L})$$

$$e^{-N_A/F_{OL}} = \frac{1}{m''} \left(\frac{1 - y_{AG}}{1 - y_{AG}} \right) (1 - e^{N_A/F_G}) + e^{-N_A/F_L}$$

$$F_G = K_y'$$

$$F_L = K_x'$$

$\sum N_i = 0$ توزیع تلف المومنت با مولهای ماری

$$\Rightarrow \frac{1}{F_{OG}} = \frac{1}{F_G} + \frac{m'}{F_L}$$

$$\frac{1}{F_{OL}} = \frac{1}{m'' F_G} + \frac{1}{F_L}$$


سوال: در یک برج دیواره مرطوب که قطر داخلی آن 1m می باشد آب به عنوان مایع خیزنده برای جذب آمونیاک از هوا ورود استوار قرار می گیرد. در یک ارتعاشی از سرج اصد درونی آمونیاک در فاز گاز 0.8 و در فاز مایع 0.05 است. فشار 1atm و دمای 80°F است. شدت جریان ها طوری است که $K_L = 0.34 \frac{\text{lbmol}}{\text{hr} \cdot \text{ft}^2 \cdot \text{lbmol} \cdot \text{ft}^3}$ و ششود موضعی برای فاز 40 است. مقدار K_L از روابط تجربی برای سیستم های رقیق آمونیاک به دست آمده است. ضریب نفوذ آمونیاک در هوا $D_{AB} = 0.89 \frac{\text{ft}^2}{\text{hr}}$ مطلوب است شدت خیزنده موضعی آمونیاک در صورتی که از تغییر آب صرف نظر شود.

$y_{AG} = 0.8$ مدل غلظت بالای آمونیاک، نرخ جریان بالاتر
 $x_{AL} = 0.05$ بنا بر این از فریب F باید استفاده کنیم.

$$F_L = k_L x_{BM} C$$

$$C = \frac{P}{M} = \frac{62.3}{18} = 3.44 \frac{\text{lbmol}}{\text{ft}^3}$$

مدل غلظت کم آمونیاک با C آب برابر است.




$x_{BM} \approx 1.0$ مدل غلظت کم آمونیاک
$$\Rightarrow F_L = 0.34 \times 1 \times 3.44 = 1.17 \frac{\text{lbmol}}{\text{hr} \cdot \text{ft}^2}$$

$$Sh = \frac{F_G d}{c D_{AB}} \quad d = \frac{1}{12} = 0.0833 \text{ (ft)} \quad c = \frac{P}{RT} = \frac{14.7}{10.73(460+80)} = 0.00259 \frac{\text{lbmol}}{\text{ft}^3}$$

$$\Rightarrow F_G = \frac{Sh \cdot c D_{AB}}{d} = 1.085 \frac{\text{lbmol}}{\text{hr} \cdot \text{ft}^2}$$

@ 80°F, @ 1 atm

x_A	P_A (mmHg)	$y_A = \frac{P_A}{P_t}$
0	0	0
0.05	1.04	0.0707
0.1	1.98	0.1347
0.25	8.69	0.59
0.3	13.52	0.92



$$1 \quad \frac{N_A / \sum N_i - y_A}{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_{AG}} = \left(\frac{\frac{N_A}{\sum N_i} - x_{AL}}{\frac{N_A}{\sum N_i} - x_{AI}} \right)^{F_L / F_G} \Rightarrow y_A = 1 - (1 - y_{AG}) \left(\frac{1 - x_{AL}}{1 - x_A} \right)^{F_L / F_G}$$

$$\begin{cases} x_{AI} = 0.274 \\ y_{AI} = 0.732 \end{cases}$$

← نقطه برخورد

x_A	0.05	0.15	0.25	0.3
y_A	0.8	0.78	0.742	0.722

$$N_A = F_G \ln \frac{1 - y_{AI}}{1 - y_{AG}} = F_L \ln \frac{1 - x_{AL}}{1 - x_{AI}} = 1.17 \ln \frac{1 - 0.05}{1 - 0.274} = 1.085 \ln \frac{1 - 0.732}{1 - 0.8}$$

$$= 0.316 \frac{\text{lbmol NH}_3}{\text{hr} \cdot \text{ft}^2}$$

از فرمول برای اسفند می‌توانیم به دست بیاریم:

$$\begin{cases} e^{N_A / F_{OG}} = e^{N_A / F_G} + m' \left(\frac{1 - x_{AL}}{1 - y_{AG}} \right) (1 - e^{-N_A / F_L}) \\ N_A = \frac{N_A}{\sum N_i} F_{OG} \ln \frac{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_A^*}{\frac{N_A}{\sum N_i} - y_{AG}} \quad m' = \frac{y_{AI} - y_A^*}{x_{AI} - x_{AL}} \end{cases}$$


با دوسر خط در معادله فوق هر دو طرف را عمل می‌کنند.

$$\Rightarrow m' = 2.95$$

معدل اولیه $N_A = 0.316$ $\xrightarrow{\text{معمولاً } F_{OG} \text{ از معادله اول}}$ $F_{OG} = 0.205 \text{ lb mol/hr.ft}^2$

از معادله دوم $\rightarrow N_A = 0.205 \text{ km} \frac{1 - 0.0707}{1 - 0.8} = 0.316$ * در صورتی که غلظت آب در فاز گاز کمتر از 10 درصد باشد می توان از ضریب انتقال جرم k استفاده کرد. برآیند جرم

علائق با یا با جریان های همسایه (عمق جبهه)



$$R_1 x_1 + E_1 y_1 = R_2 x_2 + E_2 y_2$$

$$\text{or } R_1 x_1 - R_2 x_2 = E_2 y_2 - E_1 y_1$$

E_1 [=] کل مولها / زمان
 y_1 [=] جرم مولی حجم حل شونده
 E_s [=] کل سطح های افراز کننده / زمان

R_1 [=] کل مولها / زمان
 R_s [=] مول افراز غیر قابل تنوذ / زمان

Y_1 [=] $\frac{\text{تعداد مول جزو محلول شونده (A)}}{\text{تعداد مول افراز به غیر از A}}$

x_1 [=] جرم مولی حجم محلول شونده

$$Y_1 = \frac{y_1}{1 - y_1}$$


X_1 [=] $\frac{\text{جرم مولی حجم محلول شونده (A)}}{\text{جرم مولی افراز به غیر از A}}$

$$R_1 x_1 = R_s \frac{x_1}{1 - x_1} = R_s X_1$$

$$E_1 y_1 = E_s \frac{y_1}{1 - y_1} = E_s Y_1$$

$$\Rightarrow R_s (X_1 - X_2) = E_s (Y_2 - Y_1)$$

$$R_s (X_1 - X) = E_s (Y - Y_1)$$




$$\frac{Y - Y_1}{X - X_1} = -\frac{R_s}{E_s}$$

* در صورتی که طول تمام انتقال حرارتی بسیار بلند باشد به تعادل می رسیم و حفظ دمای سطحی را قطع می کنند.


در اینجا انتقال حرارت از فاز R به E اتفاق می افتد.

در شرایطی وقتی باشد از E به R



$$\Rightarrow R_s (X_1 - X_2) = E_s (Y_1 - Y_2)$$


$$\textcircled{II} \begin{cases} E_y + R_s n_1 = E_1 y_2 + R_2 n_2 \\ R_s (X_1 - X) = E_s (Y_1 - Y) \end{cases}$$



مرحله (stage) R to E

مرحله انتقال: مرحله با سینی که در آن فازها به تعادل ترمودینامیکی می رسند.

مکان جریان های مهم است و چپ و راست



اندازه برداری (Murphree)

$$E_{ME} = \frac{Y_2 - Y_1}{Y_2^* - Y_1}$$

بازتاب $E_{MR} = \frac{X_1 - X_2}{X_1 - X_2^*}$



$E_{ME} = E_{MR} / (E_{MR}(1-s) + s)$ * (در صورتی که متنی متوالی ضابطه باشد)

$E_{MR} / (E_{MR}(1 - \frac{1}{A}) + \frac{1}{A})$

$A = \frac{R_s}{mE_s}$ $s = \frac{mE_s}{R_s}$ $m = \frac{Y_2^* - Y_2}{X_2 - X_2^*}$
 با افزایش \rightarrow با افزایش

سیستم های چند مرحله ای (cascades)

مانند کلی تر است با تعداد مراحل ایده آل تقسیم بر تعداد مراحل واقعی در دسترس



✓ میدان با جریان های متوالی تلف الی

