

سرفصل مطالب :

۱- مکانیزمهای انتقال حرارت ، معادلات مربوط

۲- انتقال حرارت هادی ، معادله میجرس هدیته ، معادله میجرس در مختصات استوانه ای دگره ، هدیته بالکولید سارجیس

انتقال حرارت در سطوح گسره و محله در آنها

۳- انتقال حرارت هادی دو بعدی و در اتم در مختصات کارترین ، استوانه ای و مخروطی - حل عددی مسائل انتقال حرارت

۴- هدیته گذرا در سیستم بیارهم ، هدیته گذرای میجرس و دو بعدی ، حل عددی هدیته گذرا

۵- انتقال حرارت تشعشع ، شدت تشعشع ، تشعشع جسم سیاه ، خاکتری ، ضرب شکل و ...

۶- انتقال حرارت جابجایی ، لایه مرزی هیدرو دینامیکی و حرارتی ، جریان آرام و خشنوش ، شبه اضمک و انتقال حرارت

روابط تجربی جریان آرام و خشنوش ، جریان لایزوی استوانه دگره

۷- مبدل های حرارتی ، انواع مبدل های حرارتی ، مبدل های حرارتی با جریان موازی و مخالف روش NTU و ...

رابع : کتاب انتقال حرارت اندروبرا

Heat and mass transfer ; incropera

مکانیزم‌های انتقال حرارت؛

نکته: انتقال همواره بین دو جسمی صورت می‌پذیرد که باید در ابعاد و در رشته باشند

در واقع نیروی محرکه انتقال حرارت اختلاف دما باشد.

بعبارتی اگر دو جسم در تعادل گرمایی باشند هیچ انتقال حرارتی بین آن دو صورت نمی‌پذیرد.

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| Forced conv.
Convection
Free conv. | ۱- هدایت (conduction)
جابجایی اجباری | مکانیزم‌های انتقال حرارت: |
| | ۲- جابجایی (هرفت)
جابجایی آزاد | |
| | ۳- تشعشع (Radiation) | |

انتقال حرارت هدایت: در این نوع انتقال حرارت فرض بر این است که انتقال گرما توسط عواملی مانند حرکت تصادفی مولکولها و یا ارتعاشات شبیه کریستالی جامد انجام می‌شود.


تجربه نشان داده است که انتقال حرارت همیشه از نا صافی که دارای درجه حرارت بالا است به ناهمی که در دمای درجه حرارت

پایین تر است انتقال می‌یابد و نرخ انتقال حرارت در سطح متناسب با گرادیان دما درجه حرارت است.

انتقال حرارت بیشتر است: q

ساحت سطح شمال: A

$$\frac{q}{A} \propto \frac{\partial T}{\partial x}$$



$$T_1 > T_2$$

$$T_2 < T_1$$

$$x_2 > x_1$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} < 0$$

$$\frac{q}{A} = -K \frac{\partial T}{\partial x}$$

قانون هدایت


فانون هدایت

$K_{\text{جلدات}} > K_{\text{نایات}} > K_{\text{کازو}}$


q واحد $\frac{W}{m^2}$; W (وات) ; K واحد $\frac{W}{m \cdot K}$
 $q = K A \frac{\partial T}{\partial x}$ $\rightarrow \frac{dT}{dx} = \frac{q}{KA} \Rightarrow dT = \frac{q}{KA} dx \rightarrow T = \frac{q}{KA} x + C$

نکته: بسیاری از اجسام موجود در طبیعت دارای ضربات انتقال حرارت هدراتی هستند


که مقدار آن با تغییرات را تغییر میدهد



$$\theta = \frac{dT}{dx}$$




$$I = \frac{\Delta V}{R} \quad (1^*)$$



$$q = KA \frac{dT}{dx} = KA \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (1)$$

$$\rightarrow q = \frac{\Delta T}{\frac{\Delta x}{KA}} \quad (2)$$



(1) = (2)

معادل سازی جریان الکتریکی با هدریتها


$$\begin{cases} \Delta V \equiv \Delta T \\ R \equiv \frac{\Delta x}{KA} \\ I \equiv q \end{cases}$$

۲- انتقال حرارت جابجایی (همرفت): زنده می ماند (مایع یا گاز) در مجاورت این سطح جابجایی می کند تا به سطح جابجایی برسد. در این صورت با وجود داشته باشد، انتقال حرارت جابجایی خواهیم داشت


جایابی بردار نوع است: ۱- جایابی اجباری (Forced convection) ۲- جایابی آزاد (Free/Natural convection)

جایابی اجباری: هنگامیکه سطح جامد در مقابل جریان سیال (مایع یا گاز) (با دمای کمتر یا بیشتر) قرار گیرد انتقال حرارت بین سیال و جسم جامد صورت می پذیرد. به آن انتقال حرارت جایابی اجباری گفته می شود. مثل پیله

جایابی آزاد: هنگامیکه سیال اطراف جسم در اثر اختلاف دما و در نتیجه اختلاف دسیته با سیال محیط اطراف، جابجایی شود، انتقال حرارت آزاد یا طبیعی صورت می پذیرد.



رابطه حاکم بر انتقال حرارت جایابی اجباری:



در محل تماس سیال به سطح دواره، طبق قانون عدم لغزش، سرعت سیال برابر صفر است

در نتیجه شروع انتقال حرارت از جسم جامد به سیال بواسطه انتقال حرارت هدایتی خواهد بود.

$$q = -kA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad (1)$$

در انتقال حرارت اجباری، قانون سرمایش نیوتن به صورت زیر تعریف می شود:

ضریب انتقال حرارت جایابی


$$q = hA (T_s - T_\infty) \quad (2)$$

h ؛ یک خاصیت سیال یا حجم جامد نمی باشد بلکه تابعی از سرعت سیال، نوع سیال و هندسه ای که سیال از آن عبور می کند دارد.

q انتقال یافته از صفحه به سیال مقدار ثابت می باشد در نتیجه روابط (1) و (2) یک ن میزنند بورد:

$$-kA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} = hA (T_s - T_\infty) \Rightarrow h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_s - T_\infty} *$$

اگر بخواهیم h را (تغییرات) در سیال معلوم باشد می توانیم با استفاده از رابطه فوق (*) مقدار h را محاسبه نمود.



$$q = hA (T_s - T_\infty) \rightarrow h \text{ واحد: } \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ K} \text{ یا } \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$$

بنام خدا ؛ انتقال حرارت (۱۵) : چه نوع

انتقال حرارت تشعشعی : (Radiation heat transfer)

همه اجسام با استفاده از امواج الکترومغناطیس در دمای بیشتر از صفر درجه کلوین از خود انرژی ساطع می کنند
به این نوع انتقال انرژی، انتقال حرارت تابشی (تشعشعی) گفته می شود.

نوع جسم

دمای جسم

انتقال حرارت تشعشعی به دو پارامتر اصلی بستگی دارد

اجسام سیاه : میزان کبی جسم استاندارد پذیرفته شده است و جسمی است که همه انرژی ها را جذب می کند
و همه انرژی ها را صادر می کند.

$$\epsilon = \frac{\text{انرژی صادر شده از کبی جسم به مساحت } dA}{\text{انرژی صادر شده از همان سطح اگر جسم سیاه فرض شود}} \quad ; \quad \text{ضریب صدور}$$

برای کبی جسم سیاه، ضریب صدور برابر یک می باشد.

$$\alpha = \frac{\text{انرژی جذب شده توسط کبی جسم به مساحت } dA}{\text{انرژی برخوردی به جسم}} \quad ; \quad \text{ضریب جذب}$$

برای کبی جسم سیاه، ضریب جذب نیز برابر یک می باشد.


برای سایر اجسام ضریب جذب و صدور کدولتر از یک می باشد.

جسم خاکستری : جسمی است که ضریب جذب و صدور آن با هم برابر بوده و کولتر از یک می باشد

$$\alpha = \epsilon = 1 \quad ; \quad \text{اگر جسم سیاه باشد}$$

$$0 < \alpha = \epsilon < 1 \quad ; \quad \text{اگر جسم خاکستری باشد}$$

در یک این انتقال حرارت نسبت به انتقال حرارت هادی و همجای این است که می تواند در مقدار نیز انتقال یابد
 همچنین در محیط های مختلف نیز انتقال می یابد.



مقدار انرژی که بی جسم سیاه در آن باشد با رابطه σT^4

نمایش داده می شود. ثابت استفان-بولتزمن $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

دسی جسم مربعی طولی $T =$

$$q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

برای جسم خاکستری

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{انرژی ساطع شده} = \epsilon \sigma A T_1^4 \\ \text{انرژی جذب شده} = \alpha \sigma A T_2^4 \end{array} \right.$$

انرژی جذب شده - انرژی صادر شده = خالص انرژی

$$q_{Tr} = \epsilon \sigma T_1^4 - \alpha \sigma T_2^4 \quad \xrightarrow[\alpha = \epsilon]{\text{بر جسم خاکستری}} \quad q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$$

مثال: اگر یک جسم در حالتی با ضریب همدور $\epsilon = 0.8$ و دمای 20°C در داخل کوره ای بر دمای

1000°C قرار گیرد. مقدار انرژی تابشی که جسم به دست می آورد را می سنجید. شعاع کوره 5cm

$$q_{Tr} = 0.8 \times 5.67 \times 10^{-8} \times A (293^4 - 1273^4) = \dots$$

مقدار (-) نشان می دهد این است که جسم از طریق انتقال حرارت تابشی، انرژی جذب می کند.

مثال: عایق مخصوصی در دمای قابلیت هادی $K = 10^{-3} \text{ W/m}^2$ می باشد. به ضخامت Δx این عایق برای

انرژی تابشی برافت درجه حرارت 500°C برای صفحه تخت، در انتقال حرارت 400 W/m^2 لازم

$$q'' = -K \frac{\Delta T}{\Delta x} = 10^{-3} \times \frac{500}{\Delta x} = 400 \Rightarrow \Delta x = 1.25 \text{ cm}$$

$$q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4) = \epsilon \sigma A (T_1^2 + T_2^2) (T_1^2 - T_2^2)$$


$$\Rightarrow q_{Tr} = \epsilon \sigma A (T_1^2 + T_2^2) (T_1 + T_2) (T_1 - T_2)$$

\swarrow
 h_r

$$q_{Tr} = h_r A (T_1 - T_2)$$

ضریب انتقال حرارت تابشی

مثال: هوا در دمای 20°C بر روی صفحه‌ای به ابعاد $50 \times 75 \text{ cm}$ که درجه حرارت آن 250°C است می‌وزد. ضریب انتقال حرارت همجایایی برابر $25 \text{ W/m}^2\text{C}$ می‌باشد. مقدار انتقال حرارت را می‌توانید اگر صفحات ورق 2 cm باشد و 300 W حرارت به وسیله تشعشع انتقال یابد. درجه حرارت داخلی صفحه را می‌توانید. $K_s = 43 \text{ W/m}^2\text{C}$



نسبت اولی ساله: $q = h A (T_s - T_\infty) = 25 (0.5 \times 0.75) (250 - 20)$

$$\Rightarrow q = 2156 \text{ W}$$

انتقال حرارت تشعشع + انتقال حرارت همجایایی

$$q_{\text{ردیه}} = -K A \frac{\Delta T}{\Delta x} =$$

$$\ominus 43 \times (0.5 \times 0.75) \times \frac{250 - T_1}{0.02} = 2156 + 300$$

$$\Rightarrow T_1 = 2456 \times \left(\frac{0.02}{43 \times 0.75 \times 0.5} \right) + 250 \Rightarrow T_1 = 253.05^\circ\text{C}$$


تاریخ فصل (1) :

۳۲ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۱۵ ، ۱۱ ، ۹ ، (۱۱)


فصل دوم :

انتقال حرارت هدراتی :

۱- انتقال حرارت هدراتی کی بعدی داریم :



انتزاعی = انتزاعی = رابطه با دس انرژی ← $q_{T_x} = q_{T_{x+dx}}$ (1) فرض داریم بودن



$f(x_0 + \Delta x) = ?$ $x_1 \rightarrow x_0$ ضعیف ترین به $\Delta x \ll 1$

$$f(x_1) = f(x_0) + \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_0} \Delta x + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{x_0} \frac{(\Delta x)^2}{2!} + \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} \Big|_{x_0} \frac{(\Delta x)^3}{3!} + \dots$$

به سبب فوق ، سبب تکرار گفته می شود .

$$q_{T_{x+dx}} = q_{T_x} + \frac{\partial q_{T_x}}{\partial x} dx + \frac{\partial^2 q_{T_x}}{\partial x^2} \frac{(dx)^2}{2!} + \dots$$

لازمی دوم به بعد صرف نظر می کنیم .

$$\Rightarrow q_{T_{x+dx}} = q_{T_x} + \frac{\partial q_{T_x}}{\partial x} dx \quad (2)$$

$$q_{T_{x+dx}} = q_{T_x} + \frac{\partial q_{T_x}}{\partial x} dx$$

یا به عبارتی

$$\cancel{q_{T_x}} = \cancel{q_{T_x}} + \frac{\partial q_{T_x}}{\partial x} dx \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial q_{T_x}}{\partial x} dx = 0 \\ dx \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial q_{T_x}}{\partial x} = 0 \end{array} \right.$$

$$q_{T_x} = -KA \frac{dT}{dx} \xrightarrow{\text{تفاضل}} \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(-KA \frac{dT}{dx} \right) = 0 \quad **$$

معادله دیفرانسیل انتقال حرارت هادی یک بعدی داریم


$$\frac{dK}{dx} \left(A \frac{dT}{dx} \right) + \frac{dA}{dx} \left(K \frac{dT}{dx} \right) + KA \frac{d^2 T}{dx^2} = 0$$

بسط می کنیم
(-) را می توان حذف کرد

فرض: $\begin{cases} K = \text{ثابت} \\ A = \text{ثابت} \end{cases} \rightarrow KA \frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} = 0$

فانکشن صفر فانکشن صفر

استدلال می کنیم $\Rightarrow T(x) = ax + b$



سط تیلور ;
$$\begin{cases} q_{x+dx} = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \dots \\ q_{y+dy} = q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy + \dots \end{cases}$$

جانبی در رابطه با ایزو ؛
$$\cancel{q_x} + \cancel{q_y} = \cancel{q_x} + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \cancel{q_y} + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy$$

$$\Rightarrow \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy = 0$$

$$q_x = -K A_x \frac{\partial T}{\partial x} ; q_y = -K A_y \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$A_x = dy \, dz \quad A_y = dx \, dz$$

جانبی $\rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (-K \cancel{dy} \cancel{dz} \frac{\partial T}{\partial x}) dx + \frac{\partial}{\partial y} (-K \cancel{dx} \cancel{dz} \frac{\partial T}{\partial y}) dy = 0$


افزون در $\rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (K \frac{\partial T}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (K \frac{\partial T}{\partial y}) = 0$

معادله افراستی انتقال حرارت هدایت دائمی در دو راستای عمودی با فرض سطح مقطع ثابت در دو راستای عمودی

if $K = cte \rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \rightarrow$ معادله لاپلاس
 $T(x, y)$

بنام خدا : انتقال حرارت (۱) : جلسه سوم

انتقال حرارت هدریت می‌باشد یا تولید شیار چگنی؟



انرژی خروجی = انرژی تولیدی + انرژی ورودی ; بلاس انرژی در حالت دائمی

$$q_x + \dot{q} (dx) (dy) (1) = q_{x+dx}$$

$$\cancel{q_x} + \cancel{\dot{q} (dx) (dy) (1)} = \cancel{q_{x+dx}} + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$$

$$\Rightarrow \dot{q} dy = \frac{\partial q_x}{\partial x} ; q_x = -kA \frac{dT}{dx} ; A = dy \times 1$$

جایگزینی ; $\dot{q} dy = \frac{d}{dx} (-k dy \frac{dT}{dx})$

در صورتی که $\frac{dy}{dx} = 0$; $\dot{q} dy + dy (\frac{d}{dx} k \frac{dT}{dx}) = 0$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} (k \frac{dT}{dx}) + \dot{q} = 0$$

معادله انتقال حرارت هدریت می‌باشد یا تولید شیار چگنی ؟ اگر سطح مقطع ثابت باشد.

$$\text{if } k = \text{const} \rightarrow k \frac{d^2 T}{dx^2} + \dot{q} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

فرض ; $k = k_0 + aT \quad \sim \quad \begin{cases} k_0 \\ a \end{cases} \rightarrow$ هدریت شیار

$$\frac{d}{dx} (k \frac{dT}{dx}) + \dot{q} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dk}{dx} \cdot \frac{dT}{dx} + k \frac{d^2 T}{dx^2} + \dot{q} = 0 \quad ; \quad \frac{dk}{dx} = a \frac{dT}{dx}$$

جایگزینی $\rightarrow a (\frac{dT}{dx})^2 + k \frac{d^2 T}{dx^2} + \dot{q} = 0$

مثال: هرگاه تغییرات ضریب انتقال حرارت هدایتی یک جسم با دما بصورت $K = K_0 + aT$ بیان شود که K_0 و a ضرایب ثابت و ممکن است مثبت، منفی یا صفر باشد. توزیع دما در حالت دائم بر روی یک دیوار مسطح برای سه حالت $a > 0$ ، $a < 0$ و $a = 0$ برکت آورید.

معادله حالت دائمی
در صورت متغیر بودن K


$$\rightarrow \frac{d}{dx} \left(K \frac{dT}{dx} \right) = 0$$

$$\rightarrow \frac{dK}{dx} \frac{dT}{dx} + K \frac{d^2T}{dx^2} = 0; \quad \frac{dK}{dx} = a \frac{dT}{dx}$$


$$\rightarrow a \left(\frac{dT}{dx} \right)^2 + K \frac{d^2T}{dx^2} = 0 \Rightarrow \left(\frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{a}{K} \left(\frac{dT}{dx} \right)^2 \right)$$

$$a = 0 \rightarrow \frac{d^2T}{dx^2} = 0$$

انترال $\rightarrow \frac{dT}{dx} = C$
انترال $\rightarrow T = Cx + b$



معادله انتقال حرارت هدایتی دوبعدی با تفسیر شارجمعی:



بر اساس انرژی: $q_x + q_y + q(dx)(dy)(1) = q_{x+dx} + q_{y+dy}$

$$q(dx)(dy) = -\frac{\partial}{\partial x} \left(K A_x \frac{\partial T}{\partial x} \right) dx - \frac{\partial}{\partial y} \left(K A_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) dy$$

اگر سطح مقطعها ثابت باشد
 $\frac{dy}{dx} = 0$
 $A_x = dy(1)$
 $A_y = dx(1)$

$$\Rightarrow q(dx)(dy) = -dx dy \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(K \frac{\partial T}{\partial x} \right) \right) - dx dy \frac{\partial}{\partial y} \left(K \frac{\partial T}{\partial y} \right)$$


$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial x} \left(K \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q = 0$$

تذکره: اگر $K = K_0 + aT$: معادله دیفرانسیلی انتقال حرارت هدایتی دوبعدی در یک سطح مسطح با سطح مقطع ثابت آورید

$$\text{if } k = \text{const} \rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{q}{k} = 0$$

نماین : اگر $k_x = k_0 + aT$ و $k_y = k_0 + bT$: معادله دلفرانسی در حال حرارت هادی را بدست آورید.

معادله دلفرانسی هادی که بعدی خردانه با چشم حرارت (شارگی)



انرژی خروجی + تغییرات انرژی داخلی = انرژی تولیدی + انرژی ورودی ; بلاس انرژی

$$q_x + \dot{q} (dx)(dy) = \rho C \frac{dT}{dt} + q_{x+dx}$$

گرمای درجه $\rho V = \rho (dx)(dy)(1)$

$$\cancel{q_x} + \dot{q} (dx)(dy) = \rho C (dx)(dy) \frac{dT}{dt} + \cancel{q_x} + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$$

$$\Rightarrow \dot{q} (dx)(dy) = \rho C (dx)(dy) \frac{dT}{dt} + \frac{\partial}{\partial x} (-k A_x \frac{dT}{dx}) dx$$

از تغییرات
 $A_x = (dy) (1)$


$$\Rightarrow \cancel{\dot{q} (dx)(dy)} = \rho C \cancel{(dx)(dy)} \frac{dT}{dt} - \cancel{(dx)(dy)} \frac{\partial}{\partial x} (k \frac{dT}{dx})$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial x} (k \frac{dT}{dx}) + \dot{q} = \rho C \frac{dT}{dt} \right) \quad \text{if } k \neq \text{const}$$

if $k = \text{const}$ $\Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q}{k} = \frac{\rho C}{k} \frac{dT}{dt}$

ضریب بخش حرارتی $\frac{k}{\rho C} = \alpha \Rightarrow \left(\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt} \right)$

سؤال : معادله دوباره شکل زیر در حال گرم شدن است یا سرد شدن :



چون تغییرات نسبت به T ها کم است (پایدار) $\frac{dT}{dt} > 0$ بزرگتر از صفر باشد پس معادله دوباره در حال گرم شدن باشد.

$T(x, y)$

$Q'' \text{ (W/m}^2\text{)} (x, b)$; $= K \frac{\partial T(x, b)}{\partial y} = Q''$ *شرایط مرزی*

$-K \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{x, b} = Q''$

h, T_{∞}

$Q'' \text{ (W/m}^2\text{)}$

$T(x, y)$

$y=y$

$x=0$

$T(0, y)$

$\frac{\partial T(0, y)}{\partial x} = 0$

$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{0, y} = 0$

$\neq 0$

$x=a$

$y=y$

$-K \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{(a, y)} = hA(T_s - T_{\infty})$

$-K \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{(a, y)} = h(T_s - T_{\infty})$

$T = T_1$


$x=x, y=0$

$T(x, 0) = T_1$

$\frac{\partial T}{\partial x} = 0$

خاصیت یعنی این است که از انتقال حرارت جلوگیری می کند؛ $\frac{\partial T}{\partial x} = 0$

مثال: توزیع دما در دیواره شکل نشان داده شده را در حالت دائمی بیست آورید.



$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q \cdot}{k} = 0$$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = - \frac{q \cdot}{k}$$

$$\frac{dT}{dx} = - \frac{q \cdot}{k} x + C_1$$

انتگرال

$$T(x) = - \frac{q \cdot}{2k} x^2 + C_1 x + C_2$$

شرایط مرزی:

$$\begin{cases} x = -L \rightarrow T = T_1 \Rightarrow T_1 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 - LC_1 + C_2 \\ x = L \rightarrow T = T_1 \Rightarrow T_1 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 + LC_1 + C_2 \end{cases}$$

$$- \frac{q \cdot}{2k} L^2 - LC_1 + C_2 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 + LC_1 + C_2 \Rightarrow 2LC_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$


در (1) جایگزینی

$$T_1 = - \frac{q \cdot}{2k} L^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = T_1 + \frac{q \cdot}{2k} L^2$$

$$\Rightarrow T(x) = - \frac{q \cdot}{2k} x^2 + T_1 + \frac{q \cdot}{2k} L^2 \Rightarrow T(x) - T_1 = \frac{q \cdot}{2k} (L^2 - x^2)$$

نیم خدا

انتقال حرارت (1) : جبهه یوارم



انتقال حرارت شعاعی در لوله : (مختصات رانسی) (r, θ, z)

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial z} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$$

$$\begin{cases} q = -KA \frac{dT}{dr} \\ A = 2\pi r L \end{cases}$$

$$\Rightarrow q = -K(2\pi r L) \frac{dT}{dr}$$

$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi r L} \frac{dr}{r} = -dT \quad \xrightarrow{\text{انتگرال گیری}} \quad \frac{q}{2\pi K L} \int_{r_i}^{r_o} \frac{dr}{r} = - \int_{T_i}^{T_o} dT$$

$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi K L} \ln r \Big|_{r_i}^{r_o} = - (T) \Big|_{T_i}^{T_o} \Rightarrow \frac{q}{2\pi K L} (\ln r_o - \ln r_i) = T_i - T_o$$

$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi K L} \ln \frac{r_o}{r_i} = T_i - T_o \Rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\ln \frac{r_o}{r_i} / 2\pi K L} \quad (1)$$

$$I = \frac{\Delta V}{R} \equiv q = \frac{\Delta T}{R} ; (2)$$

پس به کمک رابطه (1) و (2) : مقاومت معادل برای انتقال حرارت هدرتسی در لوله برابر است با :

$$\boxed{R = \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi K L}} ; \quad q = (KA) \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

$$q = \frac{\Delta T}{R} \rightarrow R = \frac{\Delta T}{q} ; \quad \frac{K}{W} \quad \text{و} \quad \frac{^\circ C}{W}$$



انتقال حرارت هدرتسی در دایره توخالی :

$$r, \theta, \phi ; \quad \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial \phi} = 0 ; \quad \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0$$

$$\begin{cases} q = -KA \frac{dT}{dr} \\ A = 4\pi r^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} q = -kA \frac{dT}{dr} \\ A = 4\pi r^2 \end{cases} \Rightarrow q = -k(4\pi r^2) \frac{dT}{dr} \Rightarrow \frac{q}{4k\pi} \frac{dr}{r^2} = -dT$$

$$\int_{r_i}^{r_o} \frac{q}{4k\pi} \frac{dr}{r^2} = - \int_{T_i}^{T_o} dT \Rightarrow \frac{q}{4k\pi} \left(-\frac{1}{r}\right) \Big|_{r_i}^{r_o} = T_i - T_o$$


$$\Rightarrow \frac{q}{4k\pi} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}\right) = T_i - T_o \Rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}\right) / 4k\pi}$$

$$R = \frac{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}}{4k\pi}$$

دیوارهای چندلایه یا کامپوزیت: (در حالت دایمی)

برای محاسبه دیوارهای چندلایه، از مقاومت معادل

دیوارها استفاده می‌کنیم.





$$R_1 = \frac{\Delta x_1}{k_1 A} ; R_2 = \frac{\Delta x_2}{k_2 A}$$

$$\text{برای مقاومت سری} ; R_{tot} = R_1 + R_2$$

$$I = \frac{\Delta V}{R_{tot}} \rightarrow q = \frac{T_i - T_o}{\frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A}}$$

برای محاسبه T_i ، ابتدا q را بدست می‌آوریم:

$$q = \frac{T_i - T_i}{R_1} = \frac{T_i - T_o}{R_2}$$



$$R_{\text{series}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$R_1 = \frac{\Delta x_1}{k_1 A_1} ; R_2 = \frac{\Delta x_2}{k_2 A_2} ; R_3 = \frac{\Delta x_2}{k_3 A_3} ; R_4 = \frac{\Delta x_2}{k_4 A_4} ;$$

$$R_5 = \frac{\Delta x_3}{k_5 A_1} ; A_2 = \frac{A_1}{4} ; A_3 = \frac{A_1}{2} ; A_4 = \frac{A_1}{4}$$

$$A_1 = A ; R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} ; R_{23,4} = \frac{R_{23} R_4}{R_{23} + R_4}$$

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_{23,4} + R_5 ; q = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{tot}}}$$


انتقال حرارت در لوله های کامپوزیت!



$$R_1 = \frac{\ln \frac{r_2}{r_i}}{2\pi k_1 L}$$

$$R_2 = \frac{\ln r_0 / r_2}{2\pi k_2 L}$$

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2$$




$$q = \frac{T_i - T_o}{R_{\text{tot}}}$$

ضریب انتقال حرارت عمومی:


$$q = hA(T_s - T_{\infty}) \Rightarrow q = \frac{T_s - T_{\infty}}{\frac{1}{hA}}$$

مقاومت تعادل برای انتقال حرارت معکالی ← $\frac{1}{hA}$

(مقاومت داخلی)



اگر این دیواره مرتب داشته باشیم که از دو طرف آن دو سیال با دماهای $T_{1\infty}$ و $T_{2\infty}$ عبور کند. می‌توانیم مقدار q عبوری از دیواره را بدست آوریم.



$$R_1 = \frac{1}{h_1 A} ; R_2 = \frac{\Delta x_1}{k_1 A} ; R_3 = \frac{\Delta x_2}{k_2 A} ; R_4 = \frac{1}{h_2 A}$$

$$q = \frac{T_{1\infty} - T_{2\infty}}{R_{tot}} \quad R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$


$$\Rightarrow q = \frac{T_{1\infty} - T_{2\infty}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{\Delta x_1}{k_1 A} + \frac{\Delta x_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_2 A}} \Rightarrow q = \frac{T_{1\infty} - T_{2\infty}}{\frac{1}{A} \left(\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2} \right)}$$

$$\Rightarrow q = \frac{A(T_{1\infty} - T_{2\infty})}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2}} ; \quad q = U(A \Delta T)$$

ضریب انتقال حرارت عمومی

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{1}{h_2}}$$

ضریب انتقال حرارت محوری برای سیستم شعاعی:



$$q = \frac{T_{i\infty} - T_{o\infty}}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o A_o}}$$

ضریب انتقال حرارت محوری برای سطح دایره (داخلی لوله):


$$q = U A_i \Delta T$$

$$\Rightarrow q = \frac{A_i (T_{i\infty} - T_{o\infty})}{\frac{1}{h_i} + \frac{A_i \ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{A_i}{h_o A_o}}$$

$$\Rightarrow U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{A_i \ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{A_i}{h_o A_o}}$$

ضریب انتقال حرارت محوری برای سطح خارجی $\rightarrow U_o = \frac{1}{\frac{A_o}{h_i A_i} + \frac{A_o \ln r_o/r_i}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o}}$
 معنای آن در این صورت است که اگر دریا...

سؤال: آیا در جدارهای دایره‌ای دو لایه‌ای که همبندی دارند، گرادیان دما ثابت است؟





$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_A = ? \quad \text{ثابت؟} \quad \frac{\partial T_1}{\partial x_1} = ? \quad \frac{\partial T_2}{\partial x}$$

$$q = \text{ثابت}, \quad q = -k_1 A \frac{\partial T_1}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial T_1}{\partial x} = -\frac{q}{k_1 A}$$


$$q = -k_2 A \frac{\partial T_2}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial T_2}{\partial x} = -\frac{q}{k_2 A}$$

چون $k_1 \neq k_2$ می باشد پس $\frac{\partial T_1}{\partial x}$ با $\frac{\partial T_2}{\partial x}$ برابر نمی باشند.
 رابطه افشان در دهانه‌ها در نقطه تماس دیواره‌ها دما و مشتق دما برابر می باشد.

بنام خدا
انتقال حرارت (۱)
حل نهج



اگر فرض لوله ساینی باشد آب در حرکت باشد:



از معادله (۱)

$$q = \frac{T_i - T_{\infty}}{\frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi K L} + \frac{1}{h_o A_o}} \quad (1)$$

از معادله (۲); $q = \frac{T_{\infty} - T_o}{\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi K L} + \frac{1}{h_o A_o}} \quad (2)$

برابر بردن تغییرات q نسبت به r_o ، از نسبت r_o مستقیماً گیری کرده ، مساوی صفر قرار بدیم

$$A_o = 2\pi r_o L$$

از معادله (۱); $q = \frac{T_i - T_{\infty}}{\frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi K L} + \frac{1}{h_o(2\pi r_o L)}}$

$$\ln \frac{r_o}{r_i} = \ln r_o - \ln r_i \rightarrow \frac{d}{dr_o} = \frac{1}{r_o}$$

فرض انتقال حرارت ساینی

$$\frac{dq}{dr_o} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr_o} \left[\frac{1}{2\pi K L} \left(\frac{1}{r_o} \right) + \frac{1}{2\pi h_o L} \left(-\frac{1}{r_o^2} \right) \right] (T_i - T_{\infty}) = 0$$


$$\Leftrightarrow \frac{1}{2\pi K L} \left(-\frac{1}{r_o^2} \right) - \frac{1}{2\pi h_o L} \left(\frac{1}{r_o^3} \right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\pi L r_o} \left(\frac{1}{K} - \frac{1}{h_o r_o} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{K} - \frac{1}{h_0 r_0} = 0 \Rightarrow \frac{1}{K} = \frac{1}{h_0 r_0} \Rightarrow r_0 = \frac{K}{h_0} = r_{\text{critical}}$$

$r_{\text{cr}} = \text{شعاع بحرانی}$

در ابعاد کمتری شکل، ضمیمه‌های دراز را $\gamma_{cr} = \frac{2k}{h}$ می‌سازد (اثبات شود).

انتقال حرارت در استوانه تور با چسب سردی:



معادله پواسون انرژی:

انرژی ورودی از چپ = انرژی تولیدی در طول + انرژی خروجی از راست

$$\frac{q}{r} + \dot{q}(2\pi r dr)L = q_{r+dr}$$

$$q_{r+dr} = q_r + \frac{\partial q}{\partial r} dr + \dots$$

$$\xrightarrow{\text{تقریب}} \dot{q}(2\pi r dr L) = \frac{\partial q}{\partial r} dr \Rightarrow 2\pi r L \dot{q} = \frac{\partial}{\partial r} \left(-KA \frac{dT}{dr} \right)$$

فقط در راستای r تغییرات دما داریم

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{\partial T}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial T}{\partial r} \neq 0 \end{cases} \rightarrow \frac{\partial}{\partial r} = \frac{d}{dr}$$

$$\Rightarrow 2\pi r \dot{q} = \frac{d}{dr} \left(-KA \frac{dT}{dr} \right); \quad A = 2\pi r L$$

$$\rightarrow \cancel{2\pi r L} \dot{q} = \frac{d}{dr} \left(-K \cancel{2\pi r L} \frac{dT}{dr} \right) \Rightarrow \dot{q} r = - \frac{d}{dr} \left(Kr \frac{dT}{dr} \right)$$

اگر K ثابت باشد: $\dot{q} r = - \frac{dK}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) - K \frac{dT}{dr} - Kr \frac{d^2 T}{dr^2}$

اگر K ثابت باشد $\rightarrow - \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = \frac{\dot{q}}{K} r \Rightarrow \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = - \frac{\dot{q}}{K} r$

از طرفین نسبت به r استرال می‌کنیم ; $r \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q}}{K} \frac{r^2}{2} + C_1$

پس در انت معادله بر r تقسیم $\rightarrow \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q}}{K} \frac{r}{2} + \frac{C_1}{r}$

استرال از طرفین نسبت به r $\rightarrow T = -\frac{\dot{q}}{K} \frac{r^2}{4} + C_1 \ln r + C_2$ (1)

چون در مرکز استوانه دما بی مقدار معنی نمی‌باشد ولی در معادله فوق (1) در نقطه $r=0$ (در مرکز استوانه)

تابع $\ln r$ تعریف نشده نمی‌باشد لذا برابر صفر بودن معادله فوق، ضریب C_1 برابر صفر در نظر گرفته می‌شود.


$r=r_0 \rightarrow T=T_w$ (دیواره \rightarrow wall)

$T_w = -\frac{\dot{q}}{4K} r_0^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = T_w + \frac{\dot{q}}{4K} r_0^2$

جایگذاری در معادله (1) به C_1 و C_2 $\rightarrow T(r) = -\frac{\dot{q}}{4K} r^2 + \frac{\dot{q}}{4K} r_0^2 + T_w$

$T(r) - T_w = \frac{\dot{q}}{4K} (r_0^2 - r^2)$

انتقال حرارت از سطح گسترده (Extended surface; fins) $d\dot{q}_{conv}$



بالاتر انرژی

انرژی خروجی از طرفین \rightarrow انرژی خروجی از طرفین \rightarrow انرژی درونی از طرفین \rightarrow انرژی درونی از طرفین

$q_x = q_{x+dx} + d\dot{q}_{conv}$

سبب تلبه ; $q_{x+dx} = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$

$$0 = \frac{\partial q_x}{\partial x} dx + dq_{conv} ; \begin{cases} q_x = -K A_c \frac{dT}{dx} \\ dq_{conv} = h A_s (T - T_\infty) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_c = \text{سطح مربوط به انرژی هدایتی} = zt \\ A_s = \text{جوان} = \underbrace{(2x + 2z)}_P dx = P dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(-K A_c \frac{dT}{dx} \right) dx + h A_s (T - T_\infty) = 0 \quad \text{رابطه های برابر من ها}$$

در انصورت می توان نوشت : $K = cte$ و A_c ثابت

$$\rightarrow -K A_c \frac{d^2 T}{dx^2} + h P (T - T_\infty) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{K A_c} (T - T_\infty) = 0 \quad (1)$$

تغییر متغیر : $\theta = T - T_\infty ; \frac{d\theta}{dx} = \frac{dT}{dx} ; \frac{d^2 \theta}{dx^2} = \frac{d^2 T}{dx^2}$

$$\frac{hP}{K A_c} = m^2 \xrightarrow{\text{مقادیر در (1)}} \frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0 \quad (2)$$

[یادآوری ; $y'' - a^2 y = 0 ; (D^2 - a^2) y = 0 \rightarrow D^2 - a^2 = 0 \Rightarrow D = \pm a$

$$y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{-ax}$$

بدرجه یادآوری فوق : جواب معادله (2) نامبردار به صورت زیر نوشته می شود : $\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \rightarrow \theta \sim x$

توانیم فرض کنیم هوا به هم می‌تابد، با شرایط مذکور می‌توانیم

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

ضرایب C_1 و C_2 با استفاده از شرایط مرزی تعیین می‌شوند؛

برای فن‌ها (سطوح گسترده) هر نوع شرط مرزی در نظر گرفته می‌شود:

شرط اول: $x=0 \rightarrow T = T_b \rightarrow T - T_\infty = T_b - T_\infty \rightarrow \theta = \theta_b$

شرط دوم: $\left\{ \begin{array}{l} \text{فن خنک کننده فرض شود: } T(L) = T_\infty \rightarrow T - T_\infty = 0 \rightarrow \theta = 0 \\ \text{فن در انتها عایق باشد: } x=L \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow x=L \Rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0 \\ \text{فن در انتهای دارای دمای مشخص باشد: } x=L \rightarrow T = T_1 \Rightarrow x=L \rightarrow \theta = \theta_1 \\ \text{فن در انتهای دارای انتقال حرارت باشد: } x=L \rightarrow -k \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty) \end{array} \right.$

$$x=L \Rightarrow -k \frac{\partial \theta}{\partial x} = h \theta$$

شرایط (۱): $\left\{ \begin{array}{l} x=0 \Rightarrow \theta = \theta_b \quad (1) \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow \theta = 0 \quad (2) \end{array} \right. ; \theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$

چون $x \rightarrow \infty \Rightarrow \theta \rightarrow 0$ و نیز باید ضرایب C_1 برابر صفر فرض شود چون در غیر اینصورت

با میل کردن $x \rightarrow \infty$ ، θ نیز به سمت ∞ میل می‌کند.

شرط اول $\rightarrow x=0 \rightarrow \theta = \theta_b \Rightarrow \theta_b = C_2 \Rightarrow C_2 = \theta_b$

میل‌گذاری $\rightarrow \theta = \theta_b e^{-mx} \quad \text{یا} \quad \frac{\theta}{\theta_b} = e^{-mx}$

نمودار آردن معادله انتقال حرارت برای فن‌های خنک‌کننده ($x \rightarrow \infty; T \rightarrow T_\infty$) و

فن‌هایی که انرژی آنها در درای عمیق مایع یا بستر با دگرگونی شود.

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

در برای فن‌های عمیق

شرط اول برای عمیق فن‌ها : $x=0 \rightarrow \theta = \theta_b \rightarrow C_1 + C_2 = \theta_b$ (1)

شرط دوم برای فن‌های عمیق : $x=L \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0$

از نسبت θ و مشتق آن $\rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} = mC_1 e^{mx} - mC_2 e^{-mx}$

در $x \rightarrow L$ جایگذاری $\rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0 \Rightarrow mC_1 e^{mL} - mC_2 e^{-mL} = 0$ (2)

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \theta_b \\ m(C_1 e^{mL} - C_2 e^{-mL}) = 0 \Rightarrow C_1 e^{mL} - C_2 e^{-mL} = 0 \end{cases}$$

با توجه به معادلات فوق ضرایب C_1 و C_2 محاسبه خواهند شد.

استفاده از ماتریس : $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{mL} & -e^{-mL} \end{bmatrix}$ ضرایب C_1 و C_2 ماتریس ضرایب

ماتریس جواب : $B = \begin{bmatrix} \theta_b \\ 0 \end{bmatrix}$

در مینان ماتریس ضرایب : $|A| = -e^{-mL} - e^{mL}$


برای محاسبه C_1 به جای سکون اول (ضرایب C_1) ماتریس جواب قرار داده می‌شود :

$$C_1 = \frac{\begin{vmatrix} \theta_b & 1 \\ 0 & e^{-mL} \end{vmatrix}}{-e^{-mL} - e^{mL}} = \frac{-e^{-mL} \theta_b}{-e^{-mL} - e^{mL}} ; C_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \theta_b \\ e^{mL} & 0 \end{vmatrix}}{-e^{-mL} - e^{mL}} = \frac{-e^{mL} \theta_b}{-e^{-mL} - e^{mL}}$$



جایگذاری در معادله اصلی به جای ضرایب C_1 و C_2 : جواب θ برای فن‌های عمیق به صورت زیر خواهد بود :

$$\theta = \frac{\cosh[m(L-x)]}{\cosh(mL)} \theta_b$$

مقدماتی : معادله دینامیکی انتقال حرارت را برای یک فن صاف کوبیده



بره با سطح متغیر :



بالاتر از آن $\rightarrow q_x = q_{x+dx} + q_{conv}$

حالت چسبیده فن $\rightarrow \frac{d}{dx} (-K A_c \frac{dT}{dx}) dx + h (dA_s) (T - T_\infty) = 0$

$\frac{dA_c}{dx} \neq 0$; $\frac{dA_s}{dx} \neq 0$

طرفین معادله فوق بر dx تقسیم $\rightarrow \frac{d}{dx} (-K A_c \frac{dT}{dx}) + h (\frac{dA_s}{dx}) (T - T_\infty) = 0$

شش گیری (ثابت K) $\rightarrow -\frac{dA_c}{dx} \cdot \frac{dT}{dx} \times K - K A_c \frac{d^2 T}{dx^2} + h \frac{dA_s}{dx} (T - T_\infty) = 0$

طرفین بر $-K A_c$ تقسیم $\rightarrow \left[\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{1}{A_c} \frac{dA_c}{dx} \cdot \frac{dT}{dx} - \frac{h}{K A_c} \frac{dA_s}{dx} (T - T_\infty) = 0 \right]$

دو پارامتر مهم برای فن ها :

ایسیلون $\epsilon = \frac{\text{نرخ انتقال حرارت از فن}}{\text{نرخ انتقال حرارت زمانیکه فن در دسته باشد}}$

۱- اثر چسبندگی فن :

$\eta = \frac{\text{نرخ انتقال حرارت از فن}}{\text{نرخ انتقال حرارت از فن در صورتیکه کل فن در دسته باشد}}$
 θ_b

۲- راندمان فن

$$\text{نرخ انتقال حرارت از مین} = q_f = -k A_c \left. \frac{\partial \theta}{\partial x} \right|_{x=0}$$

نرخ حرارتی که از مین به محیط انتقال میابد برابر است با نرخ انتقال حرارتی که از منبع حرارتی در معاد وارد مین می شود.

مین خنید : $\theta = e^{-mx} \theta_b$
 $\theta = T - T_\infty$; $\theta_b = T_b - T_\infty$

$$q_f = -k A_c (-m e^{-mx}) \Big|_{x=0} = k A_c m \theta_b ; m = \sqrt{\frac{hP}{kA_c}}$$

$$\Rightarrow q_f = k A_c \sqrt{\frac{hP}{kA_c}} \theta_b = \sqrt{hP k A_c} \theta_b$$

نرخ انتقال حرارت در صورت عدم وجود مین از

سطوح تماس مین با منبع حرارتی : $q = h A_c (T_b - T_\infty) = h A_c \theta_b$

اثر خنید : $\epsilon_f = \frac{q_f}{q} = \frac{\sqrt{hP k A_c} \theta_b}{h A_c \theta_b} = \sqrt{\frac{kP}{h A_c}}$

نکته: معمولاً مین ها بر سیستم های طراحی در شوند که اثر خنید آن بزرگتر باشد.

$\epsilon_f \gg 2$

نکته: مین برای مکان های طراحی در شود که در آن ضرب انتقال حرارت هجایی (h) پایین باشد چون در این صورت با توجه به رابطه اثر خنید مین، مین موثرتر خواهد بود.

عبارت راندمان برابر مین خنید:

$$\eta_f = \frac{q_f}{q'} \rightarrow \text{نرخ انتقال حرارت اگر مین در آنجا نباشد}$$

$$q' = h A_s (T_b - T_\infty) = h A_s \theta_b \quad \text{و} \quad A_s = \text{سطح جانبی} = PL$$

$$\eta_f = \frac{\sqrt{hP k A_c} \theta_b}{h P L \theta_b} \Rightarrow \eta_f = \frac{\sqrt{\frac{k A_c}{h P}}}{L} = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{k A_c}{h P}} = \frac{1}{mL}$$

میں اثری علی :

$$\theta = \frac{\cosh[m(L-x)]}{\cosh(mL)} \theta_b \quad ; \quad q_f = -K A_c \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=0}$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{1}{\cosh(mL)} [-m \sinh[m(L-x)]] \theta_b$$


$$\frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{1}{\cosh(mL)} [-m \sinh(mL)] = -m \theta_b \tanh(mL)$$

$$q_f = -K A_c \frac{\partial \theta}{\partial x} \Big|_{x=0} = \theta_b K A_c \sqrt{\frac{hP}{K A_c}} \tanh(mL) = \sqrt{h P K A_c} \theta_b \tanh(mL)$$

$$\epsilon_f = \frac{q_f}{q} = \frac{\sqrt{h P K A_c} \theta_b \tanh(mL)}{h A_c \theta_b} = \sqrt{\frac{K P}{h A_c}} \tanh(mL)$$

$$\eta_f = \frac{q_f}{q'} = \frac{\tanh(mL)}{mL}$$

$$mL = \sqrt{\frac{hP}{K A_c}} L$$



$$P = 2z + 2t \quad A_c = zt \quad ; \quad z \gg t \rightarrow 2z + 2t \approx 2z$$

$$\Rightarrow mL = \sqrt{\frac{h(2z)}{K z t}} L = \sqrt{\frac{2h}{K t}} L = \sqrt{\frac{2h}{K t L}} L^{3/2}$$

$$L t = A_p = \text{سطح پروفیل میں}$$

$$\eta_f = \frac{\tanh \left[\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} L^{3/2} \right]}{\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} L^{3/2}} \quad (1)$$

نوٹ: اگر $\left(\frac{h t}{2K}\right)^{1/2} \leq 1/2$ ہر وقت اچھا برابر حساب زمان میں ہے کہ درستی علی سید

درابطہ (1) بہ طول میں مقدار $\frac{t}{2}$ را اضافہ کردہ کہ بہ آن طول تکمیل فرمائید. خطای میں تو رہیں

$$\eta_f = \frac{\tanh \left[\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} (L + t/2)^{3/2} \right]}{\sqrt{\frac{2h}{K A_p}} (L + t/2)^{3/2}}$$

$$A_p = (L + t/2) t$$


حدود 1/5 ہر وقت

شکل: یک فن بلند دایروی در هوای آزاد قرار داده شده است؛

۱- فن از جنس مس باشد

الف: مقدار q انتقال داده شده از فن در صورتیکه }
۲- از جنس فولاد باشد

ب: چه طولی از این فن در مقایسه با فن آلومینیومی، بعنوان طول بنیادیت در نظر گرفته می شود.



$$K_{cu} = 398 \text{ W/mK}$$

$$K_{st} = 14 \text{ W/mK}$$

الف: $q_f = \sqrt{h p K A_c \theta_b}$; $\theta_b = T_b - T_{\infty} = 100 - 25 = 75$

$$\left\{ \begin{array}{l} p = \pi D = 3.14 \times 0.025 \\ A_c = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times (0.025)^2}{4} \end{array} \right.$$

$$K_{st} = 14 \rightarrow (q_f)_{st} = 5.5 \text{ W} ; K_{cu} = 398 \rightarrow (q_f)_{cu} = 29.4 \text{ W}$$

ب:

$$(q_f)_{\text{فنبلند}} = \sqrt{h p K A_c \theta_b}$$

$$(q_f)_{\text{فنکوتاه}} = \sqrt{h p K A_c \theta_b} \text{ tyh (mL)}$$

در صورتیکه دو انتقال حرارت فوق برابر خواهند شد که $\text{tyh (mL)} = 1$ ولی چون این مقدار

تعریف شده نیست پس $\text{tyh (mL)} = 0.99$ فرض می کنیم: بنابراین:

$$\text{tyh (mL)} = 0.99 \Rightarrow \text{mL} = \text{tyh}^{-1}(0.99) = 2.65$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_{cu} = 1.32 \text{ m} \\ L_{st} = 0.25 \text{ m} \end{array} \right.$$

تأیید فصل دوم:

تمرین‌های فصل سوم: ۱، ۲ (الف)، ۵، ۸ (الف)، ۶، ۷، ۷۷، ۷۹، ۹۱

انتقال حرارت دو بعدی:

- اینکه لازم است انتقال حرارت را می‌توان از روش‌های مساوی متغیرها حل نمود به شرطی که:
- ۱- کسی از جهت مسأله را بتوان بواسطه یک معادله همین با شرایط مرزی همین جدا نمود.
- ۲- جهت دیگرش را بتوان باین شرط مرزی همین و یک شرط مرزی غیرهمین نامش دار.

نکته: شرط همین؛ شرطی است که اگر در آن تابع متغیر در مقدار ثابت C ضرب کنیم شرط مرزی تغییر نمیدند.

مثال


$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \text{ در } T \\ \frac{\partial T}{\partial y} = 0 \end{array} \right. \rightarrow \frac{\partial CT}{\partial x} = 0 \rightarrow C \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0$$

کام شرط مرزی همین


شرط مرزی همگامی: $-k \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_{\infty})$

شرط مرزی غیرهمین $\rightarrow -kC \frac{\partial T}{\partial x} = h(C T - T_{\infty})$ در C ضرب

نکته: در بعضی از مواقع شرط مرزی غیرهمین را می‌توان با تغییر متغیر به شرط مرزی همین تبدیل نمود.



تغییر متغیر $\theta = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1}$




$y=0 \rightarrow T=T_1$
 $C T = T_1 \neq$ غیرهمین

$y=0 \rightarrow \theta=0$
 $C \theta = 0 \rightarrow \theta=0$ همین

انتقال حرارت دو بعدی در نیم بیضی توکلید سمارتجی:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad *$$



$$\theta = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1} \quad ; \quad T = T_1 + (T_2 - T_1) \theta$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = (T_2 - T_1) \frac{\partial \theta}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = (T_2 - T_1) \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$$

معادله اصلی در معادله اصلی

$$(T_2 - T_1) \left[\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right] = 0 \rightarrow \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} = 0 \quad (**)$$

هدف: حل معادله (***) با در نظر گرفتن شرایط مرزی فوق

نکته: معادله باید در راستای همین جواب نوشته باشد (در راستای همین جواب بهر صورت ترکیب از معادله سینوسی و کسینوسی باشد)

باید به شرط مرزی فوق، معادله باید در راستای x (در راستای همین) سینوسی یا کسینوسی یا ترکیبی از این دو باشد.

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} = 0 \quad ; \quad \theta(x, y)$$

$$\theta(x, y) = X(x) Y(y)$$

شعاع $\theta(x, y) = X(x) Y(y)$ را جایگزین کرده و در معادله انتقال حرارت جایگذاری می‌کنیم.

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = Y X'' \quad ; \quad X'' = \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} \quad ; \quad \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} = X Y'' \quad ; \quad Y'' = \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2}$$

جایگذاری: $Y X'' + X Y'' = 0$ طرفین بر XY تقسیم $\rightarrow \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y}$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = -\frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2}$$

دو تابع فوق تنها در صورتی می‌تواند مساوی باشند که نسبتی را به هم مساوی کند.

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = - \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = -\lambda^2$$

برای بسط در راستای x ، جواب نوسان داشته باشد
عدد ثابت سمت راست، منفی (در نظر گرفته می شود)

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = -\lambda^2 \rightarrow \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \lambda^2 X = 0 \quad (1)$$

$$-\frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = -\lambda^2 \rightarrow \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} - \lambda^2 Y = 0 \quad (2)$$

(1) جواب → $X(x) = C_1 \sin \lambda x + C_2 \cos \lambda x \quad (3)$

(2) جواب → $Y(y) = C_3 \sinh \lambda y + C_4 \cosh \lambda y \quad (4)$

شرط مرزی $\theta(0, y) = 0 \rightarrow X(0) Y(y) = 0 \rightarrow \begin{cases} Y(y) \neq 0 \\ X(0) = 0 \end{cases}$; اصل شرط مرزی

(3) در $x=0$; $X(0) = C_1 \times 0 + C_2 \times 1 = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \rightarrow X(x) = C_1 \sin \lambda x$

شرط مرزی $\theta(x, 0) = 0 \Rightarrow X(x) Y(0) = 0 \rightarrow \begin{cases} X(x) \neq 0 \\ Y(0) = 0 \end{cases}$

(4) در $y=0$ $Y(0) = C_3 \times 0 + C_4 \times 1 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$

$$\theta(x, y) = C_1 \sin \lambda x C_3 \sinh \lambda y = C_n \sin \lambda x \sinh \lambda y$$

شرط مرزی $\theta(L, y) = 0 \rightarrow C_n \sin \lambda L \sinh \lambda y = 0$

$$\begin{cases} C_n \neq 0; \sinh \lambda y \neq 0 \rightarrow \theta(x, y) \neq 0 \text{ در صورت } \theta(x, y) \\ \sin \lambda L = 0 \rightarrow \lambda L = n\pi \rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{L} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \theta(x, y) = C_n \sin \frac{n\pi}{L} x \sinh \frac{n\pi}{L} y$$

بسط کردن مقدار λ ، جواب نهایی قبل از اعمال شرط مرزی در صورتی که مجرب جواب نوسان می شود.

$$\theta(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{L} x \sinh \frac{n\pi}{L} y$$

برای محاسبه C_n از شرط کرنی چویم استفاده می‌شود:

$$\theta(x, w) = 1$$

$$\theta(x, w) = \underbrace{1}_{f(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \underbrace{\sin \frac{n\pi}{L} x}_{\text{}} \underbrace{\sinh \frac{n\pi}{L} w}_{\text{}}$$

$$C_n \sinh \frac{n\pi}{L} w = \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{n\pi}{L} x dx \rightarrow C_n = \frac{1}{\sinh \frac{n\pi}{L} w} \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{n\pi}{L} x dx$$

$$\sum C_n \sin \frac{n\pi}{L} x = f(x) \rightarrow C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi}{L} x dx$$

پارادوکس ←

C_n در رابطه θ جانشین شده و معادله تحلیلی زیر به دست می‌آید:

$$\theta(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{L} x \sinh \frac{n\pi}{L} y$$

روش های عددی: در روش عددی، معادلات دیفرانسیل جزئی تبدیل به معادلات گسری می‌شوند.

۱- روش اختلاف محدود: finite difference؛ این روش ساده‌ترین برای اعمال گسلی بوده مناسب برای مسائل یک بعدی است.

۲- روش حجم محدود: finite volume؛ بیشتر مسائل فیزیکی سه بعدی از این روش تحلیلی می‌شوند.

۳- روش المان محدود: finite element؛ بیشتر مسائل تحلیلی سه بعدی از این روش استفاده می‌کنند.

روش اختلاف محدود:

$$\begin{array}{c} x \\ \hline x_{i-1} \quad \textcircled{x} \quad x_{i+1} \\ \hline \end{array}$$

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{(dx)^2}{2!} + \dots$$

سلسله تیلور

$$T_{i+1} = T_i + \frac{\partial T}{\partial x} (\Delta x) + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \frac{(\Delta x)^2}{2!} + O(\Delta x)^3 \quad (1)$$

$$T_{i-1} = T_i + \frac{\partial T}{\partial x} (-\Delta x) + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \frac{(-\Delta x)^2}{2!} + O(\Delta x)^3 \quad (2)$$

$$T_{i+1} - T_{i-1} = 2 \frac{\partial T}{\partial x} (\Delta x) + O(\Delta x)^3$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2(\Delta x)}} + O(\Delta x)^2$$

هرم چون (Δx) بزرگتر باشد خطای کمتری است

اصدق محدود مرکزی ; Central finite difference

$$(1) \rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}} + O(\Delta x)$$

اصدق محدود پیشرو ; forward finite difference

$$(2) \rightarrow \boxed{\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}} + O(\Delta x)$$

اصدق محدود پسرو ; backward finite difference

$$T_{i+1} + T_{i-1} = 2T_i + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + O(\Delta x)^4$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{(\Delta x)^2}} + O(\Delta x)^2$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_{j+1} - 2T_j + T_{j-1}}{(\Delta y)^2}$$

$i \leftarrow x$
 $j \leftarrow y$

$$T = T(i, j) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1, j} - 2T_{i, j} + T_{i-1, j}}{(\Delta x)^2} \\ \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_{i, j+1} - 2T_{i, j} + T_{i, j-1}}{(\Delta y)^2} \end{cases}$$

معادله انتقال حرارت دو بعدی درایم ; $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$

$$\frac{T_{i+1, j} - 2T_{i, j} + T_{i-1, j}}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i, j+1} - 2T_{i, j} + T_{i, j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$


Δx و Δy فاصله بین نقاط در راستای x و y می باشد و بصورت اختصاری، انتخاب می کنند. بدین استوار می

مقادیر Δx و Δy که کوچکتر باشد، موربها دقیقتر خواهد بود.

لی از انتخاب این است که مقادیر Δx و Δy یک انتخاب شوند.

$\Delta x = \Delta y$ اگر

$$\rightarrow T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0$$



برای محاسبه $T_{i,j}$ در هر یک از نقاط داخلی (1-4)

نیاز به معادله محاسبه درشت - با نوشتن معادله برای همه نقاط


می داشته 4 معادله و 4 مجهول به دست می آید که با حل

این دستگاه، تمامی نقاط به دست می آید.

برای کاربرد روش عددی در مرزهای صاف، با دسری مرز بوده خود هم بود:


۱- مرزهایی که شرایط دمایی در برشته دارند یعنی تعدادی در مرز مشخص است، فقط برای نقاط داخلی، معادله جبری نوشته شده و با استفاده از حل دستگاه

n معادله و n مجهول، برای نقاط داخلی میسر می شود، که n تعداد نقاط در سطح باشد.



۲- مرزهایی که در آن مرزها مشخص نیستند بلکه معادله برای آن مرز وجود دارد. مانند مثال زیر:

در چنین شرایطی، معادله دیفرانسیلی مرز را به معادله جبری تبدیل می کنیم.




$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \rightarrow \frac{T_2 - T_1}{\Delta x} = 0 \rightarrow T_2 = T_1$$

نکته: برای آنکه شرط فوق لزومت بالایی بر مقدار شود نیاز است تا شیب

بزرگ تر از h شود بطوریکه نقطه (۱) حدی را معین به نقطه (۲) بسیار نزدیک شود.

به ترتیب به سطح فوق، ۶ معادله جبری برای نقاط داخلی و ۳ معادله جبری برای نقاط روی مرز نوشته شده و دستگاه

معادلات حل خواهد شد. با حل دستگاه معادلات معادله نقاط مجهول بدست می آیند.




$$-k \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_{\infty})$$

$$\rightarrow -k \frac{T_2 - T_1}{\Delta x} = h(T_2 - T_{\infty})$$

$$h, T_{\infty} \rightarrow -k \frac{T_4 - T_3}{\Delta y} = h(T_4 - T_{\infty})$$

$$-k \frac{T_2 - T_1}{\Delta x} = q''$$

مثال: با بکار بردن روش عددی اصصرف محدود، دمای نقاط داخلی را بدست آورید.



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0 \quad *$$

(1) نقطه (1) → $T_{i+1,j} = T_2$; $T_{i-1,j} = 100$; $T_{i,j+1} = T_3$; $T_{i,j-1} = 200$

$$\rightarrow T_2 + 100 + T_3 + 200 - 4T_1 = 0 \rightarrow -4T_1 + T_2 + T_3 = -300$$

(2) نقطه (2) → $T_{i+1,j} = 300$; $T_{i-1,j} = T_1$; $T_{i,j+1} = T_4$; $T_{i,j-1} = 200$

$$300 + T_1 + T_4 + 200 - 4T_2 = 0 \Rightarrow T_1 - 4T_2 + T_4 = -500$$

(3) برای نقطه (3) → $T_4 + 100 + 500 + T_1 - 4T_3 = 0 \rightarrow T_1 - 4T_3 + T_4 = -600$

(4) برای نقطه (4) → $300 + T_3 + 500 + T_2 - 4T_4 = 0 \Rightarrow T_2 + T_3 - 4T_4 = -800$

$$\begin{cases} -4T_1 + T_2 + T_3 = -300 & \rightarrow T_1 = -75 - \frac{T_2}{4} - \frac{T_3}{4} \\ T_1 - 4T_2 + T_4 = -500 & \rightarrow -75 - \frac{T_2}{4} - \frac{T_3}{4} - 4T_2 + T_4 = -500 \\ T_1 - 4T_3 + T_4 = -600 & \\ T_2 + T_3 - 4T_4 = -800 & \rightarrow T_4 = -500 + 75 + \frac{17}{4}T_2 + \frac{T_3}{4} \\ & \rightarrow T_4 = -425 + \frac{17}{4}T_2 + \frac{T_3}{4} \end{cases}$$

(3) ; $-75 - \frac{T_2}{4} - \frac{T_3}{4} - 4T_3 - 425 + \frac{17}{4}T_2 + \frac{T_3}{4} = -600$

$$-75 + 4T_2 - 4T_3 - 425 = -600 \rightarrow 4T_2 - 4T_3 = -100$$

$$\rightarrow T_2 - T_3 = -25 \rightarrow T_2 = -25 + T_3$$

$$-25 + T_3 + T_3 - 4(-425 + \frac{17}{4}(-25 + T_3) + \frac{T_3}{4}) = -800$$


$$\begin{cases} -4T_1 + T_2 + T_3 = -300 \\ T_1 - 4T_2 + T_4 = -500 \\ T_1 - 4T_3 + T_4 = -600 \\ T_2 + T_3 - 4T_4 = -800 \end{cases}$$

ماتریس ضرایب ; $A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \end{bmatrix}$; ماتریس جواب = $B = \begin{bmatrix} -300 \\ -500 \\ -600 \\ -800 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix} = A^{-1} \times B ; [A][T] = [B] \rightarrow [A]^{-1}[A][T] = [A]^{-1}[B]$$


$$\rightarrow [T] = [A]^{-1}[B]$$

تغییر: حرکت کنید



روش بالایش ارزشی (حالت خاص از روش حجم محدود):

به محل تقاطع خطوط عمود بر هم، این گره و به هر یک از مرزهای حاصل می رسول تقسیم شود.
در روش اختلاف محدود، بارها هاسرود کار در رسم و در روش حجم محدود بارها رسول.




تغییرهای رسول از اول = ارزشی توکسیری در رسول + طبعی از روشی در رسول

$$E_{in} + E_g = 0$$

در حالت درامی ;

نکته: همواره انتقال انرژی از سلول به سلول دیگر از مرز مشترک در سلول صورت میگیرد.



اگر این قدم برابر فویشن معادله انتقال انرژی باشد، با این سلولها درست است که با سلول مورد نظر مرز مشترک دارند.

همیشه جهت انرژی را از سلول مرکزی مجاور به سمت سلول مورد نظر، انتخاب میکنیم.

$$q_{i_{j-1} \rightarrow i_j} = -KA \frac{\partial T}{\partial x} = -K(\Delta y) \frac{T_{i_j} - T_{i_{j-1}}}{\Delta x} = K(\Delta y) \frac{T_{i_{j-1}} - T_{i_j}}{\Delta x}$$

$$q_{i_{j+1} \rightarrow i_j} = -KA \frac{\partial T}{\partial x} = -K(\Delta y) \frac{T_{i_j} - T_{i_{j+1}}}{\Delta x} = K(\Delta y) \frac{T_{i_{j+1}} - T_{i_j}}{\Delta x}$$

$$q_{i_{j-1} \rightarrow i_j} = K(\Delta x) \frac{T_{i_{j-1}} - T_{i_j}}{\Delta y}$$

$$q_{i_{j+1} \rightarrow i_j} = K(\Delta x) \frac{T_{i_{j+1}} - T_{i_j}}{\Delta y}$$


$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = 0 ; \quad \dot{E}_g = 0 \rightarrow \dot{E}_{in} = 0$$

$$\underbrace{K \Delta y \frac{T_{i_{j-1}} - T_{i_j}}{\Delta x}} + \underbrace{K(\Delta y) \frac{T_{i_{j+1}} - T_{i_j}}{\Delta x}} + \underbrace{K(\Delta x) \frac{T_{i_{j-1}} - T_{i_j}}{\Delta y}} + \underbrace{K(\Delta x) \frac{T_{i_{j+1}} - T_{i_j}}{\Delta y}} = 0$$

$$\text{اگر } \Delta x = \Delta y ; \quad T_{i_{j-1}} - T_{i_j} + T_{i_{j+1}} - T_{i_j} + T_{i_{j-1}} - T_{i_j} + T_{i_{j+1}} - T_{i_j} = 0$$

$$\Rightarrow T_{i_{j+1}} + T_{i_{j-1}} + T_{i_{j+1}} + T_{i_{j-1}} - 4T_{i_j} = 0$$

مثال: معادله هیری انتقال حرارت را برای نقطه A از روش بلاش انرژی برکت آورید.



$$q_{T_{i-1,j} \rightarrow i,j} = K(\Delta y) \frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\Delta x}$$

$$q_{T_{i+1,j} \rightarrow i,j} = K(\frac{\Delta y}{2}) \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\Delta x}$$

$$q_{T_{i,j+1} \rightarrow i,j} = K(\Delta x) \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta y}$$

$$q_{T_{i,j-1} \rightarrow i,j} = K(\frac{\Delta x}{2}) \frac{T_{i,j-1} - T_{i,j}}{\Delta y}$$

$$\begin{aligned} q_{T_{\infty} \rightarrow i,j} &= h(\frac{\Delta x}{2})(T_{\infty} - T_{i,j}) + h(\frac{\Delta y}{2})(T_{\infty} - T_{i,j}) \\ &= h(\frac{\Delta x}{2} + \frac{\Delta y}{2})(T_{\infty} - T_{i,j}) \end{aligned}$$

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = 0 \xrightarrow{E_g=0} \dot{E}_{in} = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow K(\Delta y) \frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\Delta x} + K(\frac{\Delta y}{2}) \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\Delta x} + K(\Delta x) \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta y} \\ + K(\frac{\Delta x}{2}) \frac{T_{i,j-1} - T_{i,j}}{\Delta y} + h(\frac{\Delta x}{2} + \frac{\Delta y}{2})(T_{\infty} - T_{i,j}) = 0 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{اگر } \Delta x = \Delta y \rightarrow K(T_{i-1,j} - T_{i,j}) + \frac{K}{2}(T_{i+1,j} - T_{i,j}) + K(T_{i,j+1} - T_{i,j}) \\ + \frac{K}{2}(T_{i,j-1} - T_{i,j}) + h(\Delta x)(T_{\infty} - T_{i,j}) = 0 \end{aligned}$$

در صورتی که
برای تعمیم


$$\begin{aligned} 2T_{i-1,j} - 2T_{i,j} + T_{i+1,j} - T_{i,j} + 2T_{i,j+1} - 2T_{i,j} \\ + T_{i,j-1} - T_{i,j} + \frac{2h\Delta x}{K}T_{\infty} - \frac{2h\Delta x}{K}T_{i,j} = 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow 2T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + 2T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - (6 + \frac{2h\Delta x}{K})T_{i,j} + \frac{2h\Delta x}{K}T_{\infty} = 0$$

تمرین: با در نظر گرفتن انتقال حرارت هدریت و عددی داخلی و $\dot{E}_g = 0$ ، با استفاده از روش موازنه انرژی در محل عددی، رابطه‌ای صریح برای نقطه A بدست آورید.



مثال: معادله انتقال حرارت را برای نقطه A از روش بلاش انرژی بدست آورید. (داخلی، $\dot{E}_g = 0$)



$$q_{i-1,j \rightarrow ij} = K(\Delta y) \frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\Delta x}$$

$$q_{i,j+1 \rightarrow ij} = K\left(\frac{\Delta x}{2}\right) \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta y}$$

$$q_{i,j-1 \rightarrow ij} = K\left(\frac{\Delta x}{2}\right) \frac{T_{i,j-1} - T_{i,j}}{\Delta y}$$

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = 0 \rightarrow K \Delta y \frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\Delta x} + K\left(\frac{\Delta x}{2\Delta y}\right) [T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}] = 0$$

در $\Delta x = \Delta y$

$$\xrightarrow{\text{بر } K \text{ تقسیم}} T_{i-1,j} - T_{i,j} + \frac{1}{2} [T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 2T_{i,j}] = 0$$

$$\Rightarrow \left[T_{i-1,j} + \frac{1}{2} (T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) - 2T_{i,j} = 0 \right]$$

- انتقال حرارت هدریت ندارد:

در محصّات کارتزین - دوسه‌ای :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

در محصّات استوانه‌ای :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

میزب بخش حرارتی :

$$\alpha = \frac{k}{\rho c} =$$

معادله می‌شود کارتزین $\rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \rightarrow T(x, t)$

۱- روش فرانت انباشته : Lumped capacity system

اگر می‌تواند که در محصل که نشان در محصل که دمای آن با دمای محوه بین نباشد فرار دهم
مانند : فرار دادن می‌گویی در داخل کوره یا فرار دادن می‌تواند در محصل که در هواس آزاد یا
استر آب :

- خواص فیزیکی محوه
- ρ جرم حجمی
 - C گرمای ویژه
 - V حجم
 - A سطح جانبی
 - T_0 دمای اولیه

در انتقال حرارت انباشته، فرض می‌شود که توزیع دما در جسم (محوه) متنوع است و تنها تابعی از زمان باشد
همچنین تفاوت حرارتی هدریتی که برابر مقاومت حرارتی جابجایی ضعیف کم باشد.

مقاومت حرارتی $= \frac{\Delta x}{kA}$

مقاومت جابجایی $= \frac{1}{hA}$


شرط لازم برابر استفاذه از روش فرانت انباشته این است که مقاومت حرارتی ضعیف‌تر از مقاومت جابجایی باشد.

$$\frac{\Delta x / kA}{1 / hA} \ll 1 \Rightarrow \frac{h \Delta x}{k} \ll 1$$

$$\frac{h \Delta x}{k} = \text{عدد بیوت} = Bi ; \text{Biot number}$$

$$\Delta x = \text{طول ششقه} = \frac{V}{A} = \frac{\text{حجم قطعه}}{\text{سطح جانبی}}$$

اگر عدد بیوت (Bi) کوچکتر از ۰.۱ باشد می توان از روش ظرفیت انباشته استفاده نمود؛
شرط لازم: $Bi < 0.1$



$$T_0 \neq T_\infty$$

بالا از انرژی؛

انرژی در سیال همگردد = انرژی که قطعه از دست می دهد

$$-mc \frac{dT}{dt} = hA(T - T_\infty)$$

$$m = \rho V$$

$$\Rightarrow -\rho V c dT = hA(T - T_\infty) dt \Rightarrow \frac{dT}{T - T_\infty} = -\frac{hA}{\rho V c} dt$$

انترگرال گیری؛ $\ln(T - T_\infty) + \ln C = -\frac{hA}{\rho V c} t$

$$\ln C(T - T_\infty) = -\frac{hA}{\rho V c} t \Rightarrow C(T - T_\infty) = e^{-\frac{hA}{\rho V c} t}$$

شرط اولیه؛ $t=0 \rightarrow T=T_0 \rightarrow C(T_0 - T_\infty) = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{T_0 - T_\infty}$

$$\Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = e^{-\frac{hA}{\rho V c} t}$$

زمان بر حسب ثانیه: t

طول ششقه $= \frac{V}{A} = L_c$; $\frac{A}{V} = \frac{1}{L_c}$ $\rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = e^{-\frac{h}{\rho L_c c} t}$

$$\frac{(h)t}{\rho c L_c} \times \frac{k L_c}{k L_c} = \frac{h L_c}{k} \cdot \frac{k}{\rho c} \times \frac{t}{L_c} = Bi \cdot \frac{\alpha t}{L_c^2} = Bi \cdot F_0$$

عدد فوریه = F_0


$$T - T_{\infty} = \theta$$

$$T_0 - T_{\infty} = \theta_0$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-Bi \cdot F_0} \quad \therefore \frac{\theta}{\theta_0} = \exp(-Bi \cdot F_0)$$

برای استوانه ; $L_c = \frac{V}{A} = \frac{\pi r^2 h}{2\pi r h} = \frac{r}{2}$;

برای کره ; $L_c = \frac{4/3 \pi r^3}{4\pi r^2} \Rightarrow L_c = \frac{r}{3}$



$l \ll a, b$; سطح جانبی = $2ab + 4aL + 4bL$

$$L_c = \frac{ab(2L)}{2ab} = L$$

سؤال: یک محور فولادی به شعاع 0.1 متر در گوره ای با دمای 1200 K و ضریب هادی $100 \frac{W}{m^2 K}$ قرار داده می شود. اگر دمای اولیه محور، 300 K باشد چه مدت طول می کشد تا دمای مرکز آن به 800 K برسد.

$$\rho = 7832 \frac{kg}{m^3} ; \kappa = 51.2 \frac{W}{m K} ; C = 541 \frac{J}{kg K} \quad \alpha = 1.21 \times 10^{-5} \frac{m^2}{s}$$

$$r = 0.1, \quad T_{\infty} = 1200 K ; h = 100 ; T_0 = 300 K ; T = 800 K ; t = ?$$


$$Bi = \frac{hL_c}{\kappa} \quad , \quad L_c = \frac{r}{2} = 0.05 m ; \quad Bi = \frac{100 \times 0.05}{51.2} = 0.097 < 0.1$$

بنابراین می توان از روش ظرفیت انباشته استفاده نمود:

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} = e^{\frac{-hA}{\rho V C} t} \Rightarrow \frac{800 - 1200}{300 - 1200} = e^{\frac{-100 \times t}{7832 \times 541 \times 0.05}} \rightarrow L_c$$

$$\ln\left(\frac{4}{9}\right) = - \frac{100}{7832 \times 541 \times 0.05} t \Rightarrow t = 860 \text{ (s)}$$

هدایت نذرا در جسم نیمه بی‌نهایت (Semi-infinite)؛



الف: ناآهن در لحظه $t=0$ دمای یک سطح را به دمای T_0 برسانیم.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} ; T(x, t)$$

شرط اولیه ; $T = T_i ; t = 0 ; T(x, 0) = T_i$


شرط مرزی ; $t = t \rightarrow x = 0 \rightarrow T = T_0 ; T(0, t) = T_0$

$T(x, t) = ?$

$$\frac{T(x, t) - T_0}{T_i - T_0} = \text{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \right) ;$$

erf = error function ; تابع خطا ; $\text{erf}(w) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^w e^{-v^2} dv$

$\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$	$\text{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$	$\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$	$\text{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$	$\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$	$\text{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}$
0.00	0.00000	0.76	0.71754	1.52	0.96841
0.02	0.02256	0.78	0.73001	1.54	0.97059
0.04	0.04511	0.80	0.74210	1.56	0.97263
0.06	0.06762	0.82	0.75381	1.58	0.97455
0.08	0.09008	0.84	0.76514	1.60	0.97636
0.10	0.11246	0.86	0.77610	1.62	0.97804
0.12	0.13476	0.88	0.78669	1.64	0.97962
0.14	0.15695	0.90	0.79691	1.66	0.98110




ب: شش، عودس ثابت؛ سطح در لحظه $t=0$ ناآهن در عوض شش عودسی ثابت قرار گیرد؛

شرط اولیه = $T(x, 0) = T_i$

شرط مرزی ; $-kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = q_0$; $-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{q_0}{A}$

$$T(x, t) - T_i = \frac{q_0}{kA} \sqrt{\frac{\alpha t}{\pi}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha t}} - \frac{q_0}{kA} x \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) \right]$$

ت: جسم نیمه بی نهایت ناگهان در محیطی به دمای T_{∞} قرار می گیرد:



$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$T(x, 0) = T_i \quad t=0$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = h(T_{\infty} - T) \Big|_{x=0} \quad t > 0$$

$$\frac{T - T_i}{T_{\infty} - T_i} = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) - \left[\exp\left(\frac{hx}{k} + \frac{h^2 \alpha t}{k^2}\right) \right] \left[1 - \operatorname{erf}\left[\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} + \frac{h\sqrt{\alpha t}}{k}\right] \right]$$

مثال: یک قطعه بزرگ فولاد $[k = 45 \text{ W/m}^\circ\text{K} ; \alpha = 1.4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}]$ ابتدا در درجه حرارت متوازن 35°C قرار دارد. سطح این قطعه به طرف زیر در معرض جو است قرار می گیرد:

الف: بلا برین ناگهان درجه حرارت سطح تا 250°C

ب: اعمال شار حرارتی ثابت در سطح به مقدار $3.2 \times 10^5 \text{ W/m}^2$ ($\frac{q_0}{A} = 3.2 \times 10^5 \text{ W/m}^2$)

درجه حرارت در عمق 2.5 cm پس از گذشت زمان $t = 30 \text{ s}$ برابر چه حالتی می باشد؟

$$\text{الف: } \frac{T(x, t) - T_0}{T_i - T_0} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right) ; \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} = \frac{0.025}{2\sqrt{1.4 \times 10^{-5} \times 30}} = 0.61$$


$$\operatorname{erf}(0.61) = 0.61164$$

با استفاده از جدول:

$$\rightarrow T(2.5 \text{ cm}, 30 \text{ s}) = 250 + (35 - 250)(0.61164) = 118.5^\circ\text{C}$$



ب: $\frac{q_0}{A} = 3.2 \times 10^5 \rightarrow T = 79.3^\circ\text{C}$ ← با استفاده از حالت (ب)

اگر در بی نهایت انتقال حرارت هدایت گذرا، عدد بیوت (Bi) بزرگتر از 0.1 به سمت آمد این
 بیان معنی است که بین سطح چپین قطعه و مرکز آن اختلاف دما وجود خواهد داشت، در نتیجه در مسئله
 دما تنها تابعی از زمان نبوده بلکه تابعی از مکان و زمان خواهد بود. بنابراین در داخل قطعه پروفیل
 دما وجود خواهد داشت. برای حل مسئله از منحنی های بنام منحنی های هسلر استفاده می کنیم.
 ابتدا با استفاده از منحنی، دمای مرکز قطعه به دست می آید.



$$\frac{T_0 - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$

$$\theta_0 = \frac{T_0 - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$



نیم هند

انتقال حرارت (۱)


جبهه دوم

$$\begin{cases} r_0 = r_0/3 \\ \text{استوانه} = r_0/2 \end{cases}$$

منحنی های هسلر :

در حال سرد شدن

در حال گرم شدن



$$x=0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0$$


کاهش نرخ انتقال

نکته: برای استفاده از منحنی های هسلر، معیار $Bi = \frac{hL_c}{k} > 0.1$ باید رعایت شود. اما در مواردی که $Bi = \frac{hr_0}{k}$ صورت گرفته برای Bi صورت گرفته است.


نکته: اگر تعریف هسلر معنی منطبق با شرط رادیوس طرف مقابل داشته باشیم

مستوانه صفحه مقابل را به صورت صفحه ریزی می قطع کنیم معنی منطبق در نظر گرفت

در صورتی که هماینت آن را به صورت دو برابر هماینت صفحه اولی در نظر



بلندتر



مقدار Q_0 از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$Q_0 = mC (T_0 - T_\infty)$$

Q_0 انرژی است که جسم در زمان t به صورت انرژی در دست می دهد یا بدست می آورد.

مثال: یک لوله بزرگ فولادی به قطر یک متر، دارای ضخامت لوله 40 mm میباشد. لوله در لوله خارجی آن عایق شده است. دمای اولیه لوله 20°C میباشد. اگر در این دما، روغن داغ با دمای 60°C در داخل لوله پمپ شود و ضرب انتقال حرارت هاجایی در مجاورت جلداره داخلی لوله $500 \text{ W/m}^2\text{K}$ باشد. مطلوب است:

الف: عدد Bi و Fo لوله 8 دقیقه؛
 ب: در $t = 8 \text{ min}$ دمای خارجی لوله که با عایق پوشیده است؟
 ج: مقدار شار حرارتی q که از روغن به جلداره لوله در $t = 8 \text{ min}$
 د: مقدار انرژی بر واحد طول لوله که از طرف روغن در مدت زمان 8 دقیقه به دست می آید.


خواص لوله

$$\rho = 7823 \text{ kg/m}^3$$

$$C = 434 \text{ J/kg}^{\circ}\text{K}$$

$$k = 63.9 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$$

$$\alpha = 18.8 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$



الف)

$$Bi = \frac{hL_c}{k} = \frac{500 \times 0.04}{63.9} = 0.313 > 0.1$$

$$Fo = \frac{\alpha t}{L_c^2} = \frac{18.8 \times 10^{-6} \times 8 \times 60}{(0.04)^2} = 5.64$$

در مواردی که جسم معینی شکل عدد بیوت بصورت $Bi = \frac{hL}{k}$ تعریف شده است. بنابراین:

$$Bi' = \frac{k}{hL} = \frac{63.9}{500 \times 0.04} = 3.2$$

ب: دمای سطح مایع شده، دمای مرکز جسم مدعی شکل می باشد. بنابراین با استفاده از نمودارهای دمای در طول زمان:

$$\text{با استفاده از نمودار} \left\{ \begin{array}{l} F_0 = 5.6 \\ B_i^{-1} = 3.2 \end{array} \right. \rightarrow \frac{\theta_0}{\theta_i} = 0.22 \rightarrow \frac{T_0 - T_\infty}{T_i - T_\infty} = 0.22$$

$$\Rightarrow \frac{T_0 - 60}{-20 - 60} = 0.22 \rightarrow T_0 = 60 - 0.22 \times 80 = 42^\circ\text{C}$$

ج: مقدار شار حرارتی را در کس لحظه (t = 8 min) بدست می آوریم:

$$q'' = h [T_\infty - T(L, 480s)]$$

$$T(L, 480s) = ? \quad \text{رابطه دمای در طول زمان} \quad \frac{\theta}{\theta_0} = 0.86 = \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty}$$

$$\Rightarrow \frac{T - 60}{42 - 60} = 0.86 \rightarrow T(L, 480s) = 60 + 0.86(-18) = 45^\circ\text{C}$$

$$q'' = h(T_\infty - T(L, 480s)) = 500(60 - 45) = 7500 \text{ W/m}^2$$

د: برای حل این قسمت از معنی اسم رابرام هسلر استفاده می کنیم.

$$Q_0 = mc(T_\infty - T_i)$$

$$\frac{Q}{Q_0} = 0.78 \Rightarrow Q = 0.78 mc(T_\infty - T_i) = 0.78 \rho VC(60 - (-20))$$

$$V = \pi DL \times \text{ضخامت} = \pi \times 1 \times L \times 0.04$$

$$Q = 0.78 \rho C (\pi \times 1 \times L \times 0.04) \times 80 \Rightarrow \frac{Q}{L} = 0.78 \times 7823 \times 434 \times (3.14 \times 0.04) \times 80 = 2.7 \times 10^7 \text{ J/m}$$

روش عددی:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\Delta t} = \frac{\text{دما نقطه (زونا) در زمان } n+1 - \text{دما نقطه (زونا) در زمان } n}{\text{افزودن زمان بین دو حالت}}$$

روش صریح: اگر مسافت پاره‌ای نسبت به مکان در زمان n نوشته شوند به این روش، روش صریح گفته می‌شود.
(Explicit)

روش ضمنی (Implicit): اگر مسافت پاره‌ای نسبت به مکان در زمان $n+1$ نوشته شوند.

هدف از استفاده روش صریح، ضمنی به دست آوردن دمای نقاط مختلف جسم در زمان $n+1$ می‌باشد.

معنی دگرگونی نقاط در زمان n مشخص می‌باشد.

نکته: در زمان صفر ($n=0$): دما در نقطه نقاط جسم، دمای اولیه آن می‌باشد.

$$\frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\Delta t}$$

در روش صریح، تنها یک مجهول در معادله ظاهر می‌شود که برای حل قابل حل است.

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^n + \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} [T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n] + \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta y)^2} [T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n]$$

اگر فرض $\Delta x = \Delta y \rightarrow$

$$T_{i,j}^{n+1} = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} [T_{i+1,j}^n + T_{i-1,j}^n + T_{i,j+1}^n + T_{i,j-1}^n] + \left[1 - \frac{4\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}\right] T_{i,j}^n$$

برای روش صریح، شرط عددی تعیین می‌شود:

شرط هگرنی برابر است که مبنی این است که ضربی T_{i+1}^n را بزرگتر یا مساوی صفر قرار دهیم:

$$\frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} = F_0$$

$$\Rightarrow 1 - 4F_0 > 0 \rightarrow F_0 \leq 1/4 \rightarrow \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 1/4$$


تا این فصل داریم:

اثبات مباحث 2-4 : تمرین ۴۲ ، ۵۱ ، ۷۲

فصل پنجم:

۹۸ ، ۹۳ ، ۸۹ ، ۷۸ ، ۷۲ ، ۴۲ ، ۵۹ ، ۵۲ ، ۵۱ ، ۸ ، ۷ ، ۵

روش مابین انرژی:



در حالت مابعدی فقط شبکه بندی در راستای x مورد نیاز می باشد.
در حالت رودی، هم شبکه بندی در راستای x و هم شبکه بندی در راستای y ضروری می باشد.

انرژی زهم نشسته در سلول = انرژی تولیدی در سلول + انرژی ورودی به سلول ؛ با این انرژی

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_s$$

$$\dot{q}_{T_{\infty} \rightarrow (i,j)} = h A_1 (T_{\infty} - T_{i,j}) \quad ; \quad T_{i,j} = T_i$$

$$\dot{q}_{i+1,j \rightarrow i,j} = K A_2 \frac{T_{i+1,j} - T_{i,j}}{\Delta x} \quad ; \quad K A_2 \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}$$

$$\text{انرژی ذخیره شده در سلول} = mc \frac{\partial T}{\partial t} = \rho V c \frac{\partial T}{\partial t} = \rho c \left(\frac{\Delta x}{2}\right) (\Delta y) \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}$$

$$A_1 = \Delta y \quad ; \quad A_2 = \Delta y$$

در معادله بارش انرژی جانمایی

$$h(\Delta y)(T_{\infty} - T_i^n) + k(\Delta y) \frac{T_{i+1}^n - T_i^n}{\Delta x} \quad \left(\begin{array}{l} \text{معادله} \\ \text{مجرع} \end{array} \right)$$

$$= \rho c \frac{\Delta x}{2} (\Delta y) \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} \quad (1)$$

$$h(T_{\infty} - T_i^n) + k \frac{T_{i+1}^n - T_i^n}{\Delta x} = \frac{\rho c \Delta x}{2 \Delta t} (T_i^{n+1} - T_i^n)$$

$$\Rightarrow T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{2h\Delta t}{\rho c \Delta x} (T_{\infty} - T_i^n) + \frac{2k\Delta t}{\rho c (\Delta x)^2} (T_{i+1}^n - T_i^n)$$

$\frac{h\Delta t}{\rho c \Delta x} \times \frac{k\Delta x}{k\Delta x} = F_0 \text{ Biot}$
 $\rightarrow F_0$

برای نوشتن معادله بعد از همین، کامیبت زمانی n در سمت چپ معادله (1)، در زمان $n+1$

نوشتند شوند.

نکته: n در این طرف معادله و جمله زمانها $n+1$ در سمت دیگر معادله با هم نوشته شوند.

انتقال حرارت جابجایی :

رابطه اصلی و کاربرد انتقال حرارت جابجایی، همین قانون سرمایش نیوتن است.

$$q = hA(T_s - T_\infty)$$

هدف در این بحث ارائه روابط برابر می باشد h می باشد

مقدار h تابع هندسه جسم و اعداد رینولدز مانند Re و Pr (عدد پراش) می باشد.

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\text{بخش مومنتوم}}{\text{بخش حرارت}}$$


در این فصل، عدد پراش (Pr) ثابت در نظر گرفته می شود.

برای گازها، عدد پراش (Pr) در محدوده یک می باشد: $Pr \text{ هوا} \approx 0.7$

برای مایعات با عدد پراش بسیار کوچک (محدوده 0.001 ~ 0.1) می باشد.

برای روغن ها عدد پراش بسیار بزرگتر از 1 می باشد ($Pr \gg 1$ در روغن)

- بررسی انتقال حرارت جابجایی (اجباری) روی صفحه تخت با شرایط ثابت:





$$q = -KA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

$$q = hA(T_s - T_\infty)$$


$$\Rightarrow h = \frac{-K \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_s - T_\infty} *$$

اگر پروفیل دما در سیال مشخص یا پتانسیل دما استقارک از رابطه فوق (*)، ضریب انتقال حرارت جابجایی (h) را می‌توانیم تعیین کنیم.

برای ضریب انتقال حرارت جابجایی، دو تعریف ارائه می‌شود:

۱- ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی (h_x)

۲- ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط (h̄)



$$q_{\Delta x} = h_x \Delta x (T_x - T_\infty)$$

$$q_{\Delta x} = \bar{h} \Delta x (T_x - T_\infty)$$

(در این متوسط طول Δx)


$$\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$$

$$\bar{h}_x = \frac{1}{x} \int_0^x h_x dx$$


ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط بر طول x

تقریب: اگر $h_x = ax^{-0.1}$ ، رابطه برای \bar{h}_x بدست آید:

$$\bar{h}_x = \frac{1}{x} \int_0^x h_x dx = \frac{1}{x} \int_0^x ax^{-0.1} dx = \frac{10}{9} \frac{1}{x} ax^{0.9} = \frac{10}{9} ax^{-0.1} = \frac{10}{9} h_x$$



در حالت کلی، تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی، برابر با ضریب انتقال حرارت زیر باشد.



در این رژیم جریان ثابت، هر چه x بزرگتر شود مقدار h کوچکتر شود.

نرخ انتقال حرارت از صفحه

با سرعت سیال در مجاورت صفحه

نسبت مستقیم دارد.

با افزایش همانند لایه مرزی، به دلیل کاهش سرعت سیال در مجاورت صفحه تحت، مقدار h کاهش می یابد.

نسبته این دو عدد رینولدز-طبورن: (رابطه ای است بین ضریب اصطکاک و انتقال حرارت روی صفحه تحت)

$$Nu = \frac{hx}{k_f} \quad ; \quad Bi = \frac{hx}{k_s}$$

ضریب هدایت سیال

ضریب هدایت جامد

$$St = \frac{Nu}{Re Pr} \quad ; \quad Stanton Number$$

عدد استانتون

$$C_f = \frac{2}{St Pr^{2/3}} \quad ; \quad \text{ضریب اصطکاک}$$

رابطه نسبی رینولدز-طبورن

رابطه شبیه رینولدز-طبورن، هم برای جریان آرام و هم برای جریان آشفته جاری می شود.

$$C_f = 0.664 Re_x^{-1/2} \quad ; \quad \frac{Nu}{Re Pr} \cdot Pr^{2/3} = 0.332 Re_x^{-1/2}$$

برای جریان آرام

$$\left\{ \begin{array}{l} Nu_x = 0.332 Re_x^{1/2} Pr^{1/3} \\ \bar{Nu}_L = 0.664 Re_L^{1/2} Pr^{1/3} \end{array} \right. \quad ; \quad Nu_x = \frac{h_x x}{k_f} \rightarrow h_x = \frac{Nu_x \cdot k_f}{x}$$

ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی

بزرگترین آشفته : $C_f = 0.0592 Re_x^{-1/5}$

$5 \times 10^5 < Re_x < 10^7$

جانداری در رابطه مشابهی :



$\frac{Nu}{Re Pr} Pr^{2/3} = 0.0296 Re^{-1/5}$

$\Rightarrow Nu_x = 0.0296 Re^{4/5} Pr^{1/3}$

اگر جریان ابتدا آرام و سپس آشفته باشد، رابطه نوشت به صورت زیر خواهد بود:

$\overline{Nu}_L = \frac{\bar{h} L}{k} = (0.037 Re_L^{4/5} - 871) Pr^{1/3}$ } $\begin{cases} 0.6 < Pr < 60 \\ 5 \times 10^5 < Re \leq 10^8 \end{cases}$

$60 \text{ m/s}, 25^\circ\text{C}$



مثال (۷-۲) شبیه زیر دریا، منحنی؟

تاریخ:

فصل ششم : ۱، ۲، ۴، ۱۰، ۳، ۳۵، ۶، ۶۱، ۶۶

فصل هفتم

۹، ۱۶، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۳۳