


Pattin bolt

Goldenberg bolt

Bail bolt

(a) Standard types



(b) Shells for large diameter drillholes or for use in soft rock

شکل ۵-۵- نمونه هایی از پوسته های منبسط شونده

۲-۵-۵ راکبولت‌های گیردار شده با رزین

راک بولتهای نصب شده به طریقه مکانیکی هنگامیکه در معرض ارتعاش یا لرزش ناشی از عملیات انفجار قرار می‌گیرند یا در سنگهای ضعیف استفاده می‌شوند، عملکرد مناسبی ندارند، در نتیجه در این موارد بهتر است از راک بولتهای رزین دار استفاده شود.



شکل ۶-۵-نمونه‌ای از کپسول رزین دو قسمتی

همانطور که در شکل ۶-۵ نشان داده شده است، رزینها بطور معمول تشکیل شده‌اند از دو محفظه جداگانه که یکی شامل رزین و دیگری شامل کاتالیست می‌باشد. ابتدا رزین‌ها در داخل چال حفاری شده قرار داده می‌شوند و سپس بولت به داخل رزین فروبرده می‌شود. بدین ترتیب پوشش پلاستیکی محفظه‌ها پاره شده و رزین و کاتالیست با یکدیگر مخلوط می‌گردند. نصب راکبولت‌های رزین‌دار فقط چند دقیقه طول می‌کشد (بستگی به مشخصات رزین دارد) و مهار بسیار مقاومی را ایجاد می‌کنند.

این نوع مهار در اکثر سنگها خوب عمل می‌کند مانند شیل‌های ضعیف و گل‌سنگهایی که برای آنها راکبولت‌های منبسط شونده مناسب نمی‌باشد. برای مصارف دائمی باید از راکبولت‌های با تزییق کامل رزین استفاده کرد. در این موارد، تعدادی از کپسول‌های رزین کندگیر در کنار کپسول‌های شامل رزین زودگیر کننده جا داده می‌شوند. پس از تغیرش رزین تند گیر، بولت کشیده می‌شود و سپس گیرش رزین کندگیر آغاز می‌شود.

قسمت عمده‌آی از هزینه بالای رزینها توسط سرعت بالای نصب آنها جبران می‌شود. رویه شرح داده شده منجر به نصب راکبولتی پس کشیده و تزریق شده در یک مرحله می‌شود که توسط سیستمهای دیگر بدست نمی‌آید.

اکثر سیستمهای رزین را مدت محدودی می‌توان در انبار نگهداری کرد، این مدت بستگی به درجه حرارت انبار دارد. ممکن است حتی کمتر از ۶ ماه باشد. به همین دلیل در هنگام خرید آنها باید دقیق کرده تا در طول مدت مجاز مقدار مورد نیاز برای نگهداری خریداری شود. همچنین باید دقیق شود که جعبه‌ها در همان شرایطی که کارخانه سازنده پیشنهاد کرده نگهداری شوند. در کارهای حساس بهتر است قبل از استفاده از رزینها در تولنل از هر جعبه یک نمونه امتحان شود. به این صورت که می‌توان جداگانه رزین و کاتالیست را با دست پاره کرده و پس از مخلوط کردن آنها، زمان لازم برای گرفتن آنها را اندازه گرفت و آن را با زمان داده شده توسط کارخانه مقایسه کرد.

پاره کردن پوشش پلاستیکی بسته‌های رزین و کاتالیست و مخلوط کردن مناسب آنها نیز یک مسئله است، برین انتهای بولتها با زاویه‌ای مناسب به این مسئله کمک می‌کند. تعداد چرخش بولت به منظور مخلوط کردن رزین و کاتالیست توسط کارخانه‌های سازنده رزین مشخص می‌شود.

در برخی سنگهای سست‌تر، سطح سوراخ در هنگام حفاری توسط رس پوشیده می‌شود که موج لیز خوردن کپسول‌های رزین در هنگام چرخش بولت در آنها می‌شود و موجب مخلوط شدن ناقص و پیوند ضعیف می‌گردد. در توده سنگهای با درز و شکاف فراوان ممکن است رزین قبیل از گیرش در لابه‌لای درزها نفوذ کند و سبب ایجاد حفراتی در رزین اطراف راک بولت شود در هر دو این حالات، بهتر است از تزریق دوغاب سیمان به جای رزین استفاده گردد.

در مورد مقاومت دراز مدت رزین در مقابل خوردگی و همچنین واکنش برخی از رزینها در برابر آبهای خورنده عدم اطمینانهایی وجود دارد. البته برای مصارف موقت این مشکلات چندان مهم نیستند، اما هنگامیکه استفاده بلند مدت مد نظر است، بدلیل مشکلات اشاره شده استفاده از دوغاب سیمان پیشنهاد می‌شود.

مزایای راکبولت‌های گیردار شده با رزین:


- ۱- سرعت بالا: نصب سریع بولتها را ممکن می‌سازد. بولتها را می‌توان در عرض چند دقیقه نصب و پس کشیده کرده و به این ترتیب به سرعت برای تونلها حاصل فراهم نمود.
- ۲- دوام: این نوع رزین بولتها را در مقابل خوردگی در برابر آب، نمک و اسیدها و بازهای رقیق محافظت می‌کند.

۳- مقاومت در برابر لرزش: این نوع راک بولتها تحت تأثیر لرزش قرار نمی‌گیرند و به پس کشیدن مجدد پس از انفجار احتیاج ندارند.

۴- مقاومت گیرداری نسبتاً زیادی می‌توان توسط آن در سنگ‌های با کیفیت ضعیف بوجود آورد.

معایب:

قیمت رزین گران بوده و عمر نگهداری آن در انبار خیلی کوتاه است بویژه در هوای گرم. اصولاً بیشترین مصرف کپسول‌های محتوی رزین در کشورهایی است که خود آنها را تولید می‌کنند ولذا بسرعت در دسترس بوده و مشکل نگهداری در انبار وجود ندارد.




شکل ۷-۵- راکبولت گیردار شده با رزین

۳-۵-۵ میل مهارهای تزریق شده

در شرایطی که امکان نصب میل مهار در نزدیکی سینه کار وجود دارد یا انتظار تغییرات تنفس در مراحل بعدی حفاری می‌رود میل مهارها را می‌توان به جای راکبولت‌ها به کاربرد. تفاوت اساسی این دو سیستم در این است که راکبولتهای پس کشیده نیروی مثبت به سنگ اعمال می‌کنند، در حالیکه میل مهارها برای بوجود آمدن نیرو در آنها و موثر واقع شدنشان نیاز به حرکت سنگ (تغییر شکل تونل) دارند. ساده‌ترین نوع میل مهار که امروزه به کار می‌رود میل مهار با تزریق سیمان است که در شکل ۸-۵ نشان داده شده است.

تزریق دوغاب (معمولاً با نسبت آب به سیمان ۳/۲۰ یا ۰/۳۵) با گذاشتن لوله تزریق در انتهای سوراخ و با پیشروی تزریق، کشاندن آن به سمت بیرون انجام می‌گیرد. چنانچه ویسکوپیتة دوغاب مورد استفاده مناسب باشد از حفره بیرون نمی‌ریزد. میل مهار تا نیمه در داخل سوراخ فرو می‌رود و قبلاً از فرو کردن تمام آن، خم کوچکی به آن داده می‌شود. این خم سبب می‌شود تا در هنگام گرفتن دوغاب، میل مهار در جای خود نگه داشته شود. پس از گرفتن دوغاب، صفحه پیشانی در محل خود قرار داده شده و مهره را سفت می‌نمایند. گذاشتن صفحه پیشانی ضروری است بدليل اینکه اگر میل مهار طوری باشد که در برابر تغییر مکان سنگ واکنش نشان دهد، سنگ مجاور سوراخ تمایل به کشیده شدن از کنار میل مهار دارد، مگر اینکه توسط صفحه پیشانی نگه داشته شده باشد.

سیستم هایی هم عرضه شده اند که از کپسولهای حاوی پودر سیمان در آنها استفاده می‌شود که در آنها کپسولهای کوچکتر حاوی آب وجود دارد. عملیات نصب و چرخاندن میله باعث خوره شدن کپسول ها شده و یک دوغاب زودگیر ایجاد می‌شود. این سیستم در سالهای پایان دهه ۱۹۷۰ توسط انجمان معدن ایالات متحده آمریکا عرضه شد ولی در سالهای اخیر استفاده از آن کمتر شده است. از مزایای این میل مهارها، ساده و ارزان بودن آنهاست. از معایب آن این است که این راکیولتها را نمی‌توان کشید و بنابراین باید قبلاً از اینکه برای توده سنگ تغییر شکل قابل ملاحظه و زیادی رخ بدهد نصب شود.




شکل ۸-۵- میل مهار تزریق شده

۴-۵-۵ میل مهارهای اصطکاکی یا مجموعه شکافدار

این میل مهارها توسط Scott در سال ۱۹۷۶ ابداع شد (Scott, 1976) و در حال حاضر توسط شرکت Ingersoll-Rand ساخته می شود. این سیستم همانطور که در شکل ۹-۵ نشان داده شده است از یک لوله شکافدار مت Shank از فولاد با مقاومت بالا و یک صفحه پیشانی تشکیل شده است. این سیستم با فشار دادن Split Set در سوراخی با قطر کوچکتر نصب می شود و نیروی شعاعی بوجود آمده توسط فشار لوله C شکل باعث ایجاد مهارهای اصطکاکی در سرتاسر طول سوراخ می شود. به دلیل نصب ساده این سیستم، استقبال خوب و سریعی از آن به عمل آمده است. لیستی از انواع تیپ این مهارها همراه اندازه و ظرفیت آنها در جدول ۱-۵ آورده شده است. اگر ظرفیتی بیش از حد مجاز بر این سیستم تحمیل نگردد، کارایی آنها بسیار خوب خواهد بود.

از آنجا که محافظت از سطح خارجی لوله شکافدار عملی نیست، خوردگی یکی از مشکلات عمدۀ مجموعه شکافدار است. گالوانیزه کردن لوله آن خوردگی را که می کند وسی به عنوان راه حلی برای استفاده بلند مدت آنها در محیط‌های خورنده به حساب نمی آید. برای بالا بردن قابلیت انتقال بار می توان اطراف لوله شکافدار را پس از نصب اولیه آن با دوغاب سیمان پر کرد. تزریق دوغاب سیمان تا ۲۰۰٪ انتقال بار را افزایش می دهد.



شکل ۹-۵- میل مهار اصطکاکی یا مجموعه شکافدار


جدول ۱-۵- مشخصات انواع مجموعه شکافدار

SS-۴۶	SS-۳۹	SS-۳۲	مدل مجموعه شکافدار
۴۵ تا ۴۱mm ۱۶/۳ تن	۳۸ تا ۳۵mm ۱۲/۷ تن	۳۳ تا ۳۱mm ۱۰/۹ تن	قطر پیشنهادی سرمته
۱۳/۶ تن	۹/۱ تن	۷/۳ تن	متوسط ظرفیت شکست
۸/۲ تا ۴/۵ تن	۵/۴ تا ۲/۷ تن	۲/۴ تا ۵/۵ تن	حداقل ظرفیت شکست
۰/۹ تا ۳/۶ متر	۰/۹ تا ۰/۱۰ متر	۰/۹ تا ۲/۴ متر	مهار اولیه پیشنهادی
۴۶ mm	۳۹ mm	۳۳ mm	طول لوله
۱۵۰x۱۵۰ mm	۱۵۰x۱۵۰ mm	۱۵۰x۱۵۰ mm	ابعاد ورق پیشانی
-	۱۲۵x۱۲۵ mm	۱۲۵x۱۲۵ mm	
موجود است	موجود است	موجود است	سیستم گالوانیزه
موجود نیست	موجود است	موجود نیست	سیستم ضد زنگ

از مزایای این نوع میل مهار آن است که نصب آن ساده و سریع انجام می شود و از راکبولتهای تزریقی با ظرفیت مشابه ارزان تر است. از معایب این میل مهار آن است که قطر چال حساس و بحرانی است و بسیاری از مشکلاتی که هنگام نصب پیش می آید بعلت بزرگ بودن یا کوچک بودن قطر چال است. در مواردی زنگ زدگی خیلی سریع اتفاق می افتد و ثابت شده است که این زنگ زدگی وقتی که راکبولت بعنوان حائل و تقویت کننده در دراز مدت استفاده می شود مشکل آفرین است.

۱-۵-۵- میل مهارهای از نوع Swellex

سیستم Swellex که در شکل ۱۰-۵ نشان داده شده است، توسط شرکت Atlas Copco ساخته وارد بازار شده است. طول مهار ممکن است به ۱۲ m برسد و از یک لوله با قطر ۴۲mm ساخته شده است که در هنگام ساخت مچاله می شود تا به قطر ۲۸ تا ۲۵mm برسد و می تواند داخل سوراخهایی با قطر ۳۲mm تا ۳۹ نصب شود. در هنگام داخل کردن آن به داخل سوراخ نیروی فشاری مورد نیاز نمی باشد و پس از آن با فشار زیاد آب (حدود ۲۰ MPa با ۴۳۰ psi) لوله مچاله شده را بار می کنند تا در تماس با جدار سوراخ قرار گیرد.



شکل ۱۰-۵ سیستم Swellex

از آنجا که سطح بیرونی لوله در تماس مستقیم با سنگ قرار دارد، خوردگی لوله Swellex مشکلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شرکت Atlas Copco برای مقابله با این مشکل، یوتششهای مقاوم در برابر خوردگی طراحی کرده است. سرعت نصب Swellex در مقایسه با سیستم‌های دیگر راکبولت یک مزیت اساسی برای آن بشمار می‌آید.

براساس ظرفیت باربری می‌توان Swellex‌ها را طبقه بندی کرد. Swellex استاندارد، ظرفیت ۱۰۰ kN را دارد. در حالیکه Swellex سوپر، برای بار ۱۹۰ kN طراحی شده است.

امروزه از Swellex در تونل‌ها زیاد استفاده می‌شود، دلایل این استفاده گسترده عبارتنداز:

- امکان استفاده از سوراخهای با قطر متفاوت.
- مهارهای Swellex قابلیت تطبیق با حرکات بزرگ زمین را دارا هستند.
- عدم حساسیت در برابر یوتشهای قاشقی آنفجاوار.
- قابلیت نصب سریع و آسان.
- ظرفیت بالا.
- انواع بسیار زیاد آنها (با طولهای بزرگ) و امکان استفاده از آنها در نواحی باریک و کوچک.
- امکان محافظت از آنها در برابر خوردگی.
- عدم اختیاج به مواد شیمیایی زیان‌آور.

در سال ۱۹۹۳، Swellex EXL جانشین Swellex اولیه شد که با فولاد با مقاومت بالا ولی تغییر شکل پذیر (ductile) ساخته شده بود. این فولاد می‌تواند تغییر شکل زیادی را بدون کاهش مقاومت داشته باشد.

۵-۶ مشخصات بار-تغییر شکل انواع راکبولت‌ها و میل‌مهاوهای

Stillborg(1994) یک سری آزمایش بر روی بولتها و داولهای نصب شده در جهت عمود بر یک درزه مدل‌سازی شده که با استفاده از دو بلوك بتی مسلح با مقاومت بالا (دارای مقاومت فشاری ۶۰ MPa) ساخته شده بود. این نوع آزمایش شرایط واقعی‌تری را نسبت به آزمایش کشش (pull-out test) ایجاد می‌کند.

راک بولتها و داولهای مورد آزمایش در چالهای حفر شده با چکش ضربهای و با همان روش‌هایی که در شرایط واقعی کارگذاشته می‌شوند، نصب شدند. سپس این سیستمهای حائل با کشیدن دو بلوك بتی به سمت خارج (در جهت مخالف یکدیگر) با سرعتی ثابت و اندازه‌گیری تغییر اندازه شکاف مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های Stillborg در شکل ۵-۱۱ خلاصه شده است که منحنی‌های بار تغییر شکل را برای انواع بولت‌ها و داولهای مورد آزمایش رایه می‌دهد.

۷-۵ توری سیمی


توری سیمی برای نگهداری قطعات کوچک سنگ یا بعنوان مسلح کننده شاتکریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از دو نوع توری سیمی در تولل‌ها متداول است:

- الف - توری بافته یا توری سرندي (chainlink mesh)
- ب - توری جوش شده (weld mesh)


۷-۶ توری بافته یا توری سرندي

این توری که معمولاً برای حصارکشی هم بکار می‌رود مرکب از سیم یا مفتول بافته است. مفتول را می‌توان برای جلوگیری از خوردگی، گالوانیزه کرد. این توری حالت انعطاف پذیر داشته و نسبتاً محکم است. یک مورد از کاربره آن در شکل ۷-۱۲ مشاهده می‌شود که توری سرندي به سقف تولل توسيط راکبولت متصل شده است. قطعات کوچک سنگ که از سقف جدا می‌شوند توسط توری نگهداری می‌شوند، که بسته به فاصله نقاط تکیه گاهی می‌تواند بار قابل ملاحظه‌ای از سنگها را نحمل نماید.

توری سرندي برای مسلح کردن شاتکریت مناسب نیست زیرا شاتکریت از این توری براحتی عبور نمی‌کند. بنابر این، استفاده از این نوع توری در مسلح کردن بتن توصیه نمی‌شود و در این موارد استفاده از توری جوش شده ارجحیت دارد.



شکل ۱۱-۵ - نتایج آزمایشات Stillborg بر روی انواع راکبولت و میل مهار




شکل ۱۲-۵ - نمونه توری سرندي

۲-۷-۵ توری جوش شده

توری جوش شده عموماً برای مسلح کردن شاتکریت مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرکب از شبکه‌ای مربعی از سیم فولادی است، که در نقاط تقاطع جوش شده است. نمونه‌ای از این توری برای استفاده در کارهای زیرزمینی، شامل مفتول‌های به قطر $4/2$ میلیمتری است. که بصورت شطرنجی به فواصل ۱۰۰ میلیمتر از یکدیگر قرار گرفته و تحت عنوان توری $4/2 \times 100 \times 100$ مشخص می‌شود و در اندازه‌های محدود و گوچک تهیه می‌شود بطوریکه حمل و نصب آن توسط یک یا دو نفر امکان پذیر باشد.

توری جوش شده ععمولاً توسط واشر و مهره اضافی که روی راکبولتها قرار می‌دهند به بدن سنج متصل می‌گردد. در فواصل بین راکبولتها نیز بر حسب لزوم توری توسط میله‌های کوتاه که به دیواره تونل متصل می‌شود، نگهداری می‌شوند. این میله‌ها باید به تعدادی باشند که توری را هر چه بیشتر نزدیک به سطح سنج متصل نمایند. با آنکه مسئول بتن پاش ماهر می‌تواند توری را که تا فاصله ۲۰ سانتی‌متری (اینچی) از سینه کار قرار گرفته بتن پاشی کند، فاصله زیاد موجب هدر رفتن بتن می‌گردد، زیرا باید انقدر بتن پاشی ادامه باید تا توری را کاملاً "بپوشاند".

توری‌ها در مقابل پرتاب قطعه سنج‌های ناشی از آتشکاری‌های مجاور به آسانی آسیب می‌بینند، از این‌رو نصب آن را باید تا زمانی که آتشکاری تا فاصله کافی از کار دور نشده به تاخیر انداشت، یا اینکه با استفاده از پوشش‌های مقاوم در مقابل انفجار از آسیب رسیدن به توری جلوگیری نمود. قسمت‌هایی از توری که آسیب می‌بیند باید از شبکه جدا شده و با توری سالم جایگزین شود، تا بطور کافی قسمت‌های مجاور را بپوشاند و پیوستگی توری در بتن تأمین شود. توری‌های جوش شده نسبت به توری‌های سرندی از این امتیاز برخوردارند که در اثر آسیب دیدگی از هم بار نمی‌شوند. نمونه‌ای از توری جوش شده در شکل ۱۳-۵ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۵ - نمونه‌ای از توری جوش شده و نصب آن در تونل گاوشن

تهیه نوری های جوش شده گالوانیزه (ضدزنگ) مشکل بوده و لذا توری باید به اندازه کافی در داخل بتن قرار گیرد تا از خوردگی مصون بماند. باید دقت کافی مبذول گردد تا حباب های هوا در پشت مفتول ها یا در نقاط تقاطع سیم های شبکه تشکیل نشود. این کار با حرکت مدام سربن پاش امکان پذیر است. زیرا به این ترتیب با تغییر زاویه برخورد بتن با توری گلیه حباب ها پر می شود.


۸-۵ شاتکریت (shotcrete)

۱-۸-۵ انواع شاتکریت


ملات یا بتتی که با کمک فشار هوا پاشیده می شود شاتکریت نامیده می شود که امروزه بطور وسیعی در حائل بندی تونل ها مورد استفاده قرار می گیرد. اساساً دو نوع شاتکریت وجود دارد:

- شاتکریت خشک (dry-mix shotcrete)
- شاتکریت تر (wet-mix shotcrete)

اجزای شاتکریت خشک بصورت خشک با هم مخلوط شده و در هنگام پاشیدن روی سطح کار توپخ شیپوره (nozzle) آب به آن اضافه می شود. شاتکریت تر بصورت بتتی با اسلامپ پایین تهیه می شود و سپس به شیپوره پمپ شده و پخش می گردد. در صورتیکه از شاتکریت خشک استفاده شود از ماده زود گیر کننده در مخلوط می توان استفاده کرد، لیکن چنانچه از شاتکریت تر اس. ۱۴-۵ و ۱۵-۵ اجزای زود گیر کننده باید هنگام پاشیدن بتن در محل شیپوره اضافه شود. در شکل های ۱۴-۵ و ۱۵-۵ اجزای دستگاه شاتکریت خشک و قر نشان داده شده است. در جدول ۲-۵ نیز مزایا و معایب این دو روش با هم مقایسه شده است.



شکل ۱۴-۵- اجزای دستگاه شاتکریت خشک



شکل ۵-۵ - اجزای دستگاه شاتکریت تر

۲-۸-۵ طرح اختلاط

روش کلی در طرح اختلاط برای هر دو نوع خشک و تریکسان است. لیکن تفاوت های مهمی در جزئیات با هم دارند که بستگی به روش مورد استفاده دارد. هر دو روش طرح اختلاط باید معیارهای زیر را تامین نماید:

- ۱ - قابلیت پاشش خوب (shootability) - طرح اختلاط باید بدگونه ای باشد که با حداقل ریخت و پاش همراه باشد.
- ۲ - مقاومت اولیه و کوتاه مدت (early strength) - باید به اندازه کافی مقاوم باشد تا نگهداری و حائل در مقابل زمین در طول کمتر از ۴ تا ۸ ساعت ایجاد نماید.
- ۳ - مقاومت دراز مدت (long-term strength) - با در نظر گرفتن مقدار ماده تندگیر لازم برای حصول قابلیت پاشش خوب و مقاومت اولیه، باید مقاومت ۲۸ روزه مشخصی بدست آید.
- ۴ - دوام (durability) - مقاومت دراز مدت نسبت به شرایط محیطی باید حاصل شود.
- ۵ - اقتصاد (economy) - کاهش هزینه مصالح و و به حداقل رساندن ریخت و پاش

جدول ۲-۵- مقایسه شاتکریت خشک و تر

مخلوط خشک	مخلوط تر
- انطباق بیشتر با شرایط متغیر زمین دارد. بویژه وقتی که با آب مواجه می شود.	- هنگام پخش ریخت و پاش کمتر است. گرد و غبار کمتر تولید می کند.
- وسایل و دستگاههای مورد نیاز در مخلوط خشک معمولاً ارزان تر بوده و مجموعه بیشتری از وسایل در اختیار است.	- کنترل نسبت آب به سیمان عملی است. نحوه اجرای شاتکریت تر چندان به مهارت اپراتور حساسیت ندارد زیرا تنظیم آب بعده وی نمی باشد.
- ماشین های مخلوط خشک کوچکتر هستند و به این ترتیب قابلیت انطباق بیشتر در تونل هایی که با محدودیت فضای رویرو هستند دارند.	- اپراتور مستقیماً سرعت برخورد ذرات و دانه ها را کنترل می کند و به این ترتیب تراکم مخلوط با تنظیم جریان هوا در دهانه پخش عملی می شود. دستگاه به آسانی تمیز می شود. هزینه های نگهداری کمتر است.

نسبت اختلاط

مخلوط شاتکریت بطور معمول شامل نسبت های زیر از مصالح بصورت خشک می باشد

(Hock & Brown, 1994)

- سیمان	% ۲۰ - ۱۵
- سنگدانه های درشت	% ۴۰ - ۳۰
- سنگدانه های ریز یا ماسه	% ۵۰ - ۴۰

نسبت آب به سیمان در شاتکریت به روش خشک بین $0/3$ تا $0/5$ در صد قرار دارد که با توجه به شرایط محلی، توسط اپراتور شاتکریت تنظیم می گردد. در شاتکریت تر نسبت آب به سیمان بین $0/4$ تا $0/6$ در صد است.

۳-۸-۵ انتخاب مصالح

سیمان

سیمان پرتلند تیپ I - بطور گسترده در شاتکریت مورد استفاده قرار می گیرد که این به علت فراوانی آن بوده و عمدۀ مشخصات مورد نیاز شاتکریت معمولی را تامین می کند.

سیمان تیپ II (نسبتاً خرد سولفات) و تیپ V (شدیداً ضد سولفات)- وقتی که سنگ، آب زبرزمینی یا آب مورد استفاده برای اختلاط سولفاته باشد مورد نیاز است. سرعت گیرش و حصول مقاومت این دو نوع سیمان نسبتاً ملایم است.

سیمان تیپ III- بعلت ترکیبات این سیمان و ریز دانه بودن آن مقاومت فوری و اولیه زیاد ایجاد می‌کند. معمولاً سیمان تیپ I همراه با مواد تند گیر استفاده می‌شود که این بعلت فراوانی این سیمان و انعطاف پذیری آن نسبت به تغییرات کوچک در طرح اختلاط است. باید توجه کرد که بین سیمان و ماده زودگیر کننده سارگاری وجود داشته باشد، زیرا فتار اولیه و نهایی شاتکریت توسط مصالح تشکیل دهنده مخلوط وقتی که با یکدیگر سازگار نباشند تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

سنگدانه‌ها

شن و ماسه طبیعی به سنگدانه‌های شکسته ارجح است، زیرا این مصالح بعلت گردگوش بودن خصوصیات پمپ پذیری بهتری دارند. از چهات دیگر، کیفیت سنگدانه‌های مورد نیاز برای شاتکریت مشابه بتن معمولی با کیفیت مرغوب است.


سنگدانه‌ها باید تمیز (clean)، سخت (tough)، محکم (strong) و بادوام (durable) باشد. نباید بیش از ۲٪ از مصالح سنگی از الک شماره ۲۰۰ (۰/۰۷۵mm) عبور نماید. سنگدانه‌ها باید عاری از مواد سیلتی و دانه‌های نرم یا پوشیده شده از مواد بوده و نیز میکا و مواد مضر قلیابی و آلی نباید در آن یافت شود. از مصرف سنگدانه‌های با واکنش‌های قلیابی باید اجتناب کرد.

اصولاً بزرگترین اندازه دانه‌ها نباید از یک سوم قطر لوله انتقال در باریکترین قسمت‌ها تجاوز نماید. دستگاه‌های شاتکریت که دانه‌های تا قطر ۳۲ میلیمتر را می‌توانند بپاشند در بازار وجود دارند، لیکن روال معمول این است که اندازه بزرگترین دانه‌های مورد استفاده ۱۹ میلیمتر یا کمتر است.

دانه بندی مصالح شاتکریت در طرح اختلاط، قابلیت پمپ شدن، جریان یافتن در داخل لوله‌های انتقال، اختلاط با آب در دانه‌ها پخش، چسبیدن بتن به سطح مورد نظر، وزن مخصوص و اقتصادی بودن محصول نهایی، نقش اساسی دارد. شکل ۵-۱۶ حدود دانه بندی پیشنهادی برای ترکیب مصالح ریز و درشت جهت استفاده در شاتکریت را نشان می‌دهد.

چنانچه درصد مصالح درشت دانه افزایش داده شود تراکم بهتر، وزن مخصوص بیشتر، نیاز به آب و سیمان کمتر، افت کمتر و مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی بیشتر حاصل خواهد شد. در عین حال

افزایش نسبت مصالح درشت دانه، پمپ کردن شاتکریت را مشکل تر نموده و ریخت و پاش را هنگام پخش افزایش می‌دهد. بنابراین باید راه حل بینابینی را برگزید و پیشنهاد می‌شود از شکل ۱۶-۵ بعنوان نقطه شروع در یافتن دانه بندی مناسب استفاده شود.



شکل ۱۶-۵- حدود دانه بندی پیشنهادی برای سنگدانه‌های شاتکریت

آب

آب مورد استفاده در شاتکریت باید معیارها و استانداردهای بتن معمولی را دلارا باشد. آب باید تمیز و عاری از مواد غیر مجاز و مضر نفتی، چربی‌ها، نمک‌ها، مواد فلیباوی و مواد آلی باشد. بطور کلی آبی که برای نوشیدن مناسب و عاری از بو و طعم خاصی باشد برای مصرف در شاتکریت نیز مناسب است.

مواد زودگیرکننده (accelerators)

وقتی دستیابی سریع به مقاومت اولیه شاتکریت برای ایجاد حائل فوری در مقابل سنگ مورد نیاز است، مواد تندگیر به مخلوط اضافه می‌شوند. از مواد زودگیرکننده به منظور بهبود شرایط پخش شاتکریت، جلوگیری از ریخت و پاش و خصوصاً وقتی شاتکریت در قسمتهای فوقانی و در سقف اجرا می‌گردد نیز استفاده می‌شود.

کلرور کلسیم که مواد زودگیرکننده معمول در بتن است، گاهی در شاتکریت هم مصرف می‌گردد، لیکن به اندازه کافی بیشتر موقع در شرایط سازه‌های زیرزمینی سریع عمل نمی‌کند. اضافه کردن آن با نسبت ۰.۵٪ سرعت گیرش زیادی ایجاد می‌کند، لیکن این عمل به قیمت کاهش مقاومت نهایی و دوام بتن تمام می‌شود بنابراین استفاده از کلرور کلسیم توصیه نمی‌شود.

تعدادی مواد زودگیرکننده مخصوص برای استفاده در شاتکریت به بازار عرضه شده است و این مواد به مراتب سریع تراز مواد معمول زودگیرکننده مورد استفاده در بتن عمل می‌کنند. این مواد زودگیرکننده معمولاً حاوی نمکهای قابل انحلال در آب شامل، کربنات سدیم، آلومینات سدیم و هیدروکسید کلسیم می‌باشند. نسبت اختلاط این مواد و سایر مواد زودگیرکننده از یک تولید کننده به تولید کننده دیگر متفاوت است و برای ساختن مخلوط آزمایشی بعنوان شروع کار باید از مقررات و دستور العملی که سازنده ارائه می‌دهد استفاده کرد. مواد زودگیرکننده هم بصورت مایع و هم بصورت پودر به بازار عرضه می‌شوند، و بخاطر خطر اشتعال آنها، باید دقت کافی در جابجایی و استفاده از آنها بعمل آورد.

برای بتن پاشی قسمت‌های بالا دست و در سقف‌ها و دیواره‌ها یعنی قسمت‌هایی که ضخامت شاتکریت قبل ملاحظه است بطور معمول از مواد زودگیرکننده استفاده می‌شود. درین ریزی کف تونلها و در قسمت‌هایی که ضخامت شاتکریت با بتن کم است و بتن ریزی روی سنگ خشک و تمیز انجام می‌شود یا شاتکریت روی سطحی انجام می‌شود که قبلاً بتن ریزی شده است، نیازی به استفاده از مواد زودگیرکننده نیست. در پاره‌ای موارد که مقاومت دراز مدت شاتکریت در محیطی ناساعد مطرح بوده و از اهمیت برخوردار است، ممکن است لازم باشد که لایه‌های نهایی شاتکریت بدون استفاده از مواد زودگیرکننده اجرا شوند.

۴-۸-۵ مشخصات فنی شاتکریت

برخی از مشخصات فنی و مهندسی بر رفتار شاتکریت در موادی که بعنوان حائل در سازه‌های زیرزمینی استفاده می‌شود تاثیر می‌گذارند. این مشخصات عبارتند از مقاومت فشاری، مقاومت چسبندگی، مقاومت خمی، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته. وقتی از شاتکریت بعنوان حائل در سنگ‌های ضعیف استفاده می‌شود، دستیابی به مقاومت سریع فشاری در طول زمان ضروری است. نمونه‌ای از تغییرات مقاومت فشاری شاتکریت با زمان در جدول ۳-۵ آمده است.

جدول ۳-۵- نمونه‌ای از تغییرات مقاومت فشاری شاتکریت با زمان

شاتکریت بدون مواد زودگیرکننده	شاتکریت با $\frac{1}{3}$ مواد زودگیرکننده			
۲۸ روزه	۱ روزه	۰-۳ ساعت	۰-۱ ساعت	
۴۱/۴ MPa	۵/۲ MPa	۰/۲ MPa	صفر	
۴۴/۵ MPa	۱۰/۳ MPa	۵/۲ MPa	۰/۶۹ MPa	

مدول الاستیسیته شاتکریت به میزان خیلی زیاد وابسته به مقاومت فشاری است و با گذشت زمان روندی افزایشی تقریباً هماهنگ با مقاومت فشاری دارد.

۵-۸-۵ آماده سازی سطح و پاشیدن شاتکریت


کیفیت شاتکریت پاشیده شده بستگی به مصالح استفاده شده در شاتکریت و به طرح اختلاط و نیز نحوه پاشیدن شاتکریت دارد. بویژه مهارت اپراتور شاتکریت در آماده سازی سطح کار، کنترل سرعت بتن پاشی و ضخامت آن، و در صورت استفاده از شاتکریت خشک کنترل نسبت آب به سیمان تاثیر مهم و اساسی در کیفیت نهایی کار دارد.

آماده سازی سطحی که باید شاتکریت شود از قسمت های اساسی کار است. لق گیری (scaling) سطح کار از نظر فراهم سازی اینمنی مجریان شاتکریت و نیز کاهش احتمال طبله کردن بتن بعلت پاشیدن آن در قسمت های سست، از اهمیت زیادی برخوردار است. روشن است که اگر سنگ خیلی ضعیف باشد، لق گیری ممکن است امکان پذیر نباشد و بتن پاشی باید بالا فاصله بعد از حفاری اجرا شود تا موجبات پایداری تونل را فراهم آورد. در اینگونه موارد لایه دیگری از شاتکریت که با توری جوش شده مسلح می گردد ممکن است مورد تیاز باشد تا باعث تکمیل عمل پایدار سازی بشود.

سطح کاری که قرار است شاتکریت شود باید عاری از هر گونه مواد خارجی یا مواد لق جسمی بدهی به سطح باشد تا یکپارچگی و چسبندگی کامل بدمست آید. گردو غبار حاصل از آتشکاری و خاک و مواد نرم حاصل از درزها باید بوسیله آب از سطح شسته شود و این امر به راحتی با استفاده از شلینگ آب تحت فشار عملی است. آب پاشی سطح را می توان با دستگاه بتن پاش که با فشار معمول برای بتن پاشی ($0.3 / 4 \text{ MPa}$) تنظیم شده باشد، انجام داد. آب را باید به اندازه کافی در دستگاه وارد نمود تا کلبه مواد زائد و لق جدا شوند. شیپوره باید حدودا در فاصله یک تا دو متري از سینه کار قرار گیرد.

آماده سازی سطوح خیلی صاف و آبینه ای (slickensided) به آسانی از طریق جت آب عملی نیست و گاهی استفاده از ماسه پاشی (sandblasting) برای زبر کردن و بهبود سطح کار لازم خواهد بود. برای ماسه پاشی از دستگاه معمول شاتکریت خشک استفاده می شود. با این تفاوت که شیپوره بتن پاشی با شیپوره مناسب ماسه پاشی تعویض می گردد. از آنجاییکه این عملیات از لحاظ صرف وقت و تامین مصالح گران تمام می شود، صرفا باید در شرایط خاص و پس از اینکه جت آب موئر واقع نشد مورد استفاده قرار گیرد.


در مواردی که سطح مورد اجرا درزهای آبدار مشخصی داشته باشد، باید تمهداتی را برای زهکشی آب از درون لایه شاتکریت اجرا شده به کار بست. بدین منظور، معمولاً تعدادی لوله پلاستیکی در شاتکریت کار می گذارند تا آب از طریق آنها خارج شود. (شکل ۱۷-۵).



شکل ۱۷-۵ - کار گذاشتن لوله های پلاستیکی در شاتکریت برای زهکشی آب


در صورتی که خروج آب از سطح مورد اجرا، محدود به نقاط مشخصی نباشد، قبل از اجرای شاتکریت حصیر الیافی متخلفلی (porous fibre mat) را می توان به سطح مورد اجرا نصب نمود. در ضمن اجرا، آب از طریق الیاف این حصیر زهکشی شده و از طریق نهر کنار تولل به بیرون هدایت می شود.

پس از اینکه سطحی که فرار است شاتکریت شود کاملا تمیز و آماده شد، عملیات بتن پاشی را می توان شروع کرد. فاصله بهینه و مناسب بین شیپوره و سطح کار حدودا یک متر است. مقدار ریخت و پاش همانطور که در شکل ۱۸-۵ مشاهده می شود، شدیدا تحت تاثیر این فاصله است. میزان ریخت و پاش همانگونه که در شکل ۱۹-۵ دیده می شود به زاویه شیپوره نسبت به افق نیز بستگی دارد.




شکل ۱۸-۵- اثر فاصله و زاویه شیپوره بر ریخت و پاش شاتکریت

کمترین میزان ریخت و پاش شاتکریت موقعی بدست می‌آید که شیپوره عمود بر سطح کار در نظر گرفته شده باشد. این مطلب در شکل ۱۸-۵ نیز نشان داده شده است.



شکل ۱۹-۵- نحوه صحیح پاشیدن شاتکریت

هنگام بتن پاشی، باید شیپوره بتن پاش در مسیر مشخص بحرکت درآید. اگر این عمل درست انجام نشود، بتن پاشی بصورت یکنواخت و با خاصیت یکسان انجام نخواهد شد. توصیه شده است که بتن پاشی در امتداد حلقه های دایره ای یا بیضی شکلی که رویهم را می پوشانند مطابق شکل ۲۰-۵ انجام پذیرد. طول حلقه های بیضی معمولاً ۵۰ سانتی متر و عرض آنها ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود. فاصله دو حلقه ۱۰ سانتی متر انتخاب می شود.



شکل ۵-۲۰-۵- نحوه صحیح حرکت شیپوره در اجرای شاتکریت

هنگامیکه بتن پاشی روی های جوش شده انجام می شود، باید دقیق کرد که در پشت سیم ها حفره خالی تشکیل نگردد. یک روش برای غلبه بر این کار نزدیک تر کردن شیپوره به سطح کار میباشد. روش دیگر که خصوصا وقتی از دستگاه خودکار (ربات) برای بتن پاشی استفاده می شود، موفقیت آمیز است، تغییر زاویه شیپوره نسبت به سطح کار است. این کار با راندن بتن به پشت سیم ها از تشکیل حباب جلوگیری می کند.

ضخامت لایه شاتکریت عموماً توسط حجم مصالح مصرف شده و با اضافه کردن ضریب مربوط به ریخته و پاش تعیین می گردد. وقتی که بتن پاشی روی سطوح خیلی نامنظم انجام می شود، تقریباً غیر ممکن است که به یک ضخامت یکنواخت دست یافته و ممکن است لازم باشد شاتکریت بیشتری از آنچه طرح و محاسبه شده مصرف کرد تا مطمئن گردید که تمام سطح سنگ پوشیده شده است. وقتی که تور سیمی جوش شده به سطح سنگ اضافه می شود می توان از آن بعنوان شاخص و وسیله اندازه گیری ضخامت شاتکریت استفاده کرد.

همچنین اگر از راکبولت در سیستم حائل سازه استفاده شده است می توان انتهای میله های راکبولت را روی سطح کارباقی گذاشت تا از آنها به عنوان شاخص اندازه گیری ضخامت شاتکریت استفاده کرد. برخی از طراحان پیشنهاد می کنند که باید میخ های کوتاه فولادی با طول مورد نیاز در فواصل مختلف به سطح سنگ متصل گردد تا توسط آنها ضخامت شاتکریت را اندازه گرفت. این کار در عمل، بعلت گرانی اجرای آن و نیز خطرات نصب میخ ها قبل از اجرای شاتکریت، بندرت انجام می شود.

۶-۸-۵ شاتکریت مسلح شده با الیاف (fibre reinforced shotcrete)

یکی از معایب شاتکریت معمولی مقاومت کششی پایین آن است و لذا مشاهده ترکهای زیاد و متعدد در شاتکریت در اثر حرکت توده سنگ پس از گرفتن شاتکریت غیر معمول و دور از انتظار نیست. قرار دادن تور سیمی جوش شده در شاتکریت همانطور که قبلاً بحث شد، می‌تواند براین مسئله غلبه نماید، لیکن نصب تور سیمی وقت گیر است و بنابراین گران تمام می‌شود. فکر استفاده از رشته‌های فولادی که مستقیماً با شاتکریت مخلوط شده و اجرا شود، توجه زیادی را به خود جلب نموده و تحقیقات زیادی در این زمینه طی سالهای گذشته انجام شده است.

در بیشتر تحقیقات و کارهای آزمایشگاهی اخیر، الیاف فولادی بطول ۲۵ میلیمتر و قطر ۰/۲۵ میلیمتر و با نسبت ۴ تا ۶ درصد وزنی به سیمان و سنگدانه‌ها اضافه گردیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از الیاف بیش از این درصد، آمیختن آن با شاتکریت و پاشیدن شاتکریت را با مشکل روبرو می‌سازد. اشکالات ناشی از در هم پیچیده شدن الیاف، و ریخت و پاش بتن تا ۶۰٪ گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که مخلوط کردن الیاف با بتن در دهانه شیپوره، اتلاف آنها را تا حدود ۱۵٪ کاهش داده و مشکلات مریبوط به در هم پیچیده شدن ایاف را نیز کم می‌کند. در یک تحقیق مقاومت ۲۸ روزه شاتکریت مسلح با الیاف فولادی 8 MPa بدست آمد که در مقایسه با شاتکریت غیر مسلح با مقاومت $2-5\text{ MPa}$ قابل ملاحظه است.

برای افزایش چسبندگی بین الیاف و ملات می‌توان الیاف را با زبر نمودن سطح آن یا با ایجاد تغییر شکل‌های مکانیکی اصلاح نمود. بنابراین الیاف می‌تواند به فرم‌های صاف، آجدار، مارپیچ، موج دار و تابیده شده باشد همراه با انتهای قلاب شکل، پره‌ای، دکمه‌ای یا دیگر شکل‌های می‌ماری به عنوان مثال نمونه‌های متبادل الیاف فولادی در شکل ۶-۲۱ نشان داده شده است که شامل موارد زیر است:

- ۱- سطح صاف (آجدار، تخت یا اشکال دیگر)
- ۲- سطح زبر، آجدار و کنده شده
- ۳- گرد با انتهای پره‌ای
- ۴- گرد با انتهای دکمه‌ای
- ۵- گرد با انتهای قلاب دار
- ۶- موج دار (آجدار، تخت یا اشکال دیگر)
- ۷- چند ضلعی تابیده شده (جدید)

در برخی انواع الیاف، به منظور افزایش چسبندگی در مقیاس بسیار کوچک، سطح کنده کاری شده و یا با پلاسمایندود می‌شود. همچنین انواع دیگری از الیاف فولادی با اشکال بسته نظیر حلقه و گیره مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۲۲-۵) که منجر به افزایش قابل توجه طاقت (toughness) بتن در فشار شده است اگر چه کاربرد الیاف اخیر از مرحله تحقیق جلوتر نرفته است.

Smooth surface (round, flat or of any shape)

Indented, etched, roughened surface

Round with end paddles


Round with end buttons

Round with hooked ends

Crimped (round, flat or of any section)

Polygonal twisted (new)

شکل ۲۱-۵ - انواع الیاف فولادی متداول در بتن و شاتکریت




شکل ۲۲-۵ - الیاف با شکل حلقه بسته

در جدول ۴-۵ نمونه طرح اختلاط شاتکریت مسلح شده با الیاف آورده شده است. در شکل ۲۲-۵ ظرفیت انتقال بار شاتکریت ساده (غیر مساح)، شاتکریت مسلح شده با توری فلزی و شاتکریت مسلح شده با الیاف فولادی با هم مقایسه شده اند.

جدول ۴-۵- نمونه طرح اختلاط شاتکریت مسلح شده با الیاف

مخلوط قر		مخلوط خشک		
درصد وزنی	kg/m ³	درصد وزنی	kg/m ³	
۱۸.۱	۴۲۰	۱۹.۰	۴۲۰	سبیمان
۱.۷	۴۰	۲.۲	۵۰	دوده سیلیس
۶۸.۹	۱۶۰۰	۷۰.۵	۱۶۷۰	سنگدانه
۲.۶	۶۰	۲.۷	۶۰	الیاف فولادی
۰.۶	۱۲	۰.۶	۱۳	زودگیر کننده
۰.۳	۶ لیتر	-	-	روان کننده
۰.۱	۲ لیتر	-	-	کاهنده آب
در صورت لزوم		-	-	مواد هوازا
۷.۷	۱۸۰	در شبیوره کنترل می شود		آب
۱۰۰	۲۳۲۱	۱۰۰	۲۲۱۳	مجموع



شکل ۴-۵- مقایسه ظرفیت انتقال بار بین شاتکریت ساده، شاتکریت مسلح شده با توری فلزی و شاتکریت مسلح شده با الیاف فولادی

۷-۸-۵ توصیه‌های انجام شده در مورد استفاده از شاتکریت

Hoek و همکارانش با بررسی روش‌های مختلف برای تعیین مقادیر شاتکریت لازم برای استفاده در تونل‌ها و نیز با در نظر گرفتن تجارت خود در زمینه کاربرد شاتکریت، توصیه‌هایی را در مورد کاربرد شاتکریت در شرایط مختلف توده‌سنگ بعمل آورده‌اند که در جدول ۵-۵ خلاصه شده است.

جدول ۵-۵- خالصهای از توصیه‌های بعدی آمده در زمینه کاربرد شاتکریت در توپی برای شرایط مختلف توده‌سنگ

الطفاوه از شاتکریت	جاتل عورت نیاز	فقطیه توپه‌سنگ	فقطیه توپه‌سنگ	فقطیه توپه‌سنگ	فقطیه توپه‌سنگ	فقطیه توپه‌سنگ	
ازمه نیست.	ازم نیست.	بوزنیه بوسنه نسی شود و رقوره لئی شده، در جار خلی نسی شود. در آن تعییر رسویه ممکن است سطوی بعضاً از شیل ها، لای سی سگها و یا گل سگها فرو پیشاند.	بوزنیه بوسنه نسی شود و رقوره لئی شده، در جار خلی نسی شود. در آن تعییر رسویه ممکن است سطوی بعضاً از شیل ها، لای سی سگها و یا گل سگها فرو پیشاند.	مولاد کننده گسل مسکن نست بوزن مسکلات پاهاری در سنگ در زمان مهاره شود	مولاد کننده گسل مسکن نست بوزن مسکلات پاهاری در سنگ در زمان مهاره شود	مولاد کننده گسل مسکن نست بوزن مسکلات پاهاری در سنگ در زمان مهاره شود	
اسناده از شاتکریت ساده به ضخامت ۰/۳ میلیمتر شرطی داشت هرچه سرعت بد از حفاری، در صورت نزدیم تعمیر شاتکریت در آن صدفهای لایی از انشاباری، پرداشت مواد سست تا عمق پریل با عرض گسل یا نسبت میگردید تا سنگ سالم جالسی در صورت نزدیم توانی برای نگهداشتن موقت ریشه شاتکریت سیمی جوش شده استفاده کرد قسمهای خالی را باید با شاتکریت پر کرد، شاتکریت سلاح بالای نولاک را به طور عرضی و حدائقی به اثناهار عرض پذیر شدگی گسل به کار برد.	آبپندی سطوح برای چونگی از گسل یا حایله متعاقن سست ناشی از گسل یا لاییه بری	اسناده از یک لایه شاتکریت به ضخامت ۰/۵ میلیمتر برای نوری سمیعی جوش شده که به پشت ضفایت پیشانی را کهولت و علی شده است، گاربرد شاتکریت تقویت شده با الیاف فولادی به ضخامت ۰/۵ میلیمتر بر روی سنگ و نسب را کهولت با ضفایت پیشانی، سجس آجرای لایه دوم شاتکریت به ضخامت ۰/۷ میلیمتر ادامه استفاده از شاتکریت تا پیش دیواره ای جایی در مواد ازوم اجاری یک لایه ۰/۷ میلیمتری شاتکریت سلاح به ایلاف فولادی که مستقیماً بر روی سنگ تسبیز پاشیده می شود، استفاده از را کهولت میں مهاره شیل برای نگهداشتن کامپوزیت لازم است.	حافظه سنگ شکسته و کنترل تورم بساطه توپه‌سنگ	حافظه سنگ شکسته و کنترل تورم بساطه توپه‌سنگ	لایه لایه شدن سطحی (surface slabbing) شدن (spalling) و امکان خطر (rock burst)	لایه لایه شدن سطحی (surface slabbing) شدن (spalling) و امکان خطر (rock burst)	
اسناده از شاتکریت ساده به ضخامت ۰/۷ میلیمتر برای نوری هرچه سرعت بد از حفاری، در صورت نزدیم تعمیر شاتکریت در آن صدفهای لایی از انشاباری، پرداشت مواد سست تا عمق پریل با عرض گسل یا نسبت میگردید تا سنگ سالم جالسی در صورت نزدیم توانی برای نگهداشتن موقت ریشه شاتکریت سیمی جوش شده استفاده کرد قسمهای خالی را باید با شاتکریت پر کرد، شاتکریت سلاح بالای نولاک را به طور عرضی و حدائقی به اثناهار عرض پذیر شدگی گسل به کار برد.	آبپندی سطوح برای چونگی از گسل یا حایله متعاقن سست ناشی از گسل یا لاییه بری	اسناده از یک لایه شاتکریت به ضخامت ۰/۷ میلیمتر برای نوری سمیعی جوش شده که به پشت ضفایت پیشانی را کهولت و علی شده است، گاربرد شاتکریت تقویت شده با الیاف فولادی به ضخامت ۰/۷ میلیمتر بر روی سنگ و نسب را کهولت با ضفایت پیشانی، سجس آجرای لایه دوم شاتکریت به ضخامت ۰/۷ میلیمتر ادامه استفاده از شاتکریت تا پیش دیواره ای جایی در مواد ازوم اجاری یک لایه ۰/۷ میلیمتری شاتکریت سلاح به ایلاف فولادی که مستقیماً بر روی سنگ تسبیز پاشیده می شود، استفاده از را کهولت میں مهاره شیل برای نگهداشتن کامپوزیت لازم است.	حافظه سنگ شکسته و کنترل فسارندگی	حافظه سنگ شکسته و کنترل فسارندگی	لایه لایه شدن سطحی و بوزنیه پوسته شدن و امکان فشارندگی در نشیل ها و مسکنیه ترم	لایه لایه شدن سطحی و بوزنیه پوسته شدن و امکان فشارندگی در نشیل ها و مسکنیه ترم	
اسناده از شاتکریت ساده به ضخامت ۰/۷ میلیمتر برای نوری هرچه سرعت بد از حفاری، در صورت نزدیم تعمیر شاتکریت در آن صدفهای لایی از انشاباری، پرداشت مواد سست تا عمق پریل با عرض گسل یا نسبت میگردید تا سنگ سالم جالسی در صورت نزدیم توانی برای نگهداشتن موقت ریشه شاتکریت سیمی جوش شده استفاده کرد قسمهای خالی را باید با شاتکریت پر کرد، شاتکریت سلاح بالای نولاک را به طور عرضی و حدائقی به اثناهار عرض پذیر شدگی گسل به کار برد.	آبپندی سطوح برای چونگی از گسل یا حایله متعاقن سست ناشی از گسل یا لاییه بری	اسناده از یک لایه شاتکریت به ضخامت ۰/۷ میلیمتر برای نوری سمیعی جوش شده که به پشت ضفایت پیشانی را کهولت و علی شده است، گاربرد شاتکریت تقویت شده با الیاف فولادی به ضخامت ۰/۷ میلیمتر بر روی سنگ و نسب را کهولت با ضفایت پیشانی، سجس آجرای لایه دوم شاتکریت به ضخامت ۰/۷ میلیمتر ادامه استفاده از شاتکریت تا پیش دیواره ای جایی در مواد ازوم اجاری یک لایه ۰/۷ میلیمتری شاتکریت سلاح به ایلاف فولادی که مستقیماً بر روی سنگ تسبیز پاشیده می شود، استفاده از را کهولت میں مهاره شیل برای نگهداشتن کامپوزیت لازم است.	اسناده از شاتکریت ساده به ضخامت ۰/۷ میلیمتر برای نوری هرچه سرعت بد از حفاری، در صورت نزدیم تعمیر شاتکریت در آن صدفهای لایی از انشاباری، پرداشت مواد سست تا عمق پریل با عرض گسل یا نسبت میگردید تا سنگ سالم جالسی در صورت نزدیم توانی برای نگهداشتن موقت ریشه شاتکریت سیمی جوش شده استفاده کرد قسمهای خالی را باید با شاتکریت پر کرد، شاتکریت سلاح بالای نولاک را به طور عرضی و حدائقی به اثناهار عرض پذیر شدگی گسل به کار برد.	آبپندی سطوح برای چونگی از گسل یا حایله متعاقن سست ناشی از گسل یا لاییه بری	اسناده از شاتکریت ساده به ضخامت ۰/۷ میلیمتر برای نوری هرچه سرعت بد از حفاری، در صورت نزدیم تعمیر شاتکریت در آن صدفهای لایی از انشاباری، پرداشت مواد سست تا عمق پریل با عرض گسل یا نسبت میگردید تا سنگ سالم جالسی در صورت نزدیم توانی برای نگهداشتن موقت ریشه شاتکریت سیمی جوش شده استفاده کرد قسمهای خالی را باید با شاتکریت پر کرد، شاتکریت سلاح بالای نولاک را به طور عرضی و حدائقی به اثناهار عرض پذیر شدگی گسل به کار برد.	لایه لایه شدن سطحی (surface slabbing) شدن (spalling) و امکان خطر (rock burst)	لایه لایه شدن سطحی (surface slabbing) شدن (spalling) و امکان خطر (rock burst)

ادامه جدول ۵-۵- خلاصه‌ای از توصیه‌های بعمل آمده در زمینه کاربرد شاتکریت در توپل برای شرایط مختلف توده‌سنگ

مشخصات توده‌سنگ	وقتار توده‌سنگ	حال مورد نیاز	استفاده از شاتکریت
مشکل نمی‌باشد اما با احتساب پوسته شدن، خرد شدن و احتمال فشارنگی	روتار توده‌سنگ	کنترل فشارنگی و سکسکی	اجزای هرچه سرعت شاتکریت مسلح به الیاف فولادی به ضخامت ۷۵ میلیمتر، اجزای لایه دوم شاتکریت به ضخامت ۱۰ میلیمتر، پیش‌نی، اجزای لایه دوم شاتکریت به ضخامت ۱۰ میلیمتر، اجزای شاتکریت مسلح به الیاف فولادی به ضخامت ۱۰ میلیمتر بتواند جلوگیری از ریخت پیش‌رودن و دوی سطوح تمیز سنگ در سقف توپل، ممکن است برای مکعبهای کاملتر بلوكهای بزرگ، راکبولت یا میل مهار نیز لازم باشد.
مشکل نمی‌باشد اما با احتساب دیوبندی جدی از اینها در توزیعی با آدھانه بروز و پوش در انتشاره اینها	روتار توده‌سنگ	کنترل جدایش لایه و دیوبندی	اجزای شاتکریت مسلح به الیاف فولادی به ضخامت ۱۰ میلیمتر بتواند این کنترل جدایش لایه و دیوبندی را از این صفتان لایه‌بنیت قبل از نصب راکبولت، اجرای هرچه سرعت شاتکریت مسلح به الیاف فولادی به ضخامت ۱۰ میلیمتر و نسبت راکبولت همانه با صفحه پیش‌نی اجزای لایه دوم شاتکریت اضافی به ضخامت ۱۰ میلیمتر در موارد ضروری، در صورت نیزه، سیستم تیغه‌واری تا پایین دیوبهای جانی ادامه باید
مشکل نمی‌باشد اما با احتساب توزیع در اطراف فضای زیوراوند	فشارنگی و جریان بلاستیک	کنترل شکستگی و انساط توده‌سنگ	اجزای هرچه سرعت شاتکریت مسلح به الیاف فولادی به ضخامت ۱۰ میلیمتر، فضای فولادی با قیمتی فولادی برای حشودی، سیس اجزای لایه دوم شاتکریت مسلح به الیاف فولادی برای جوشش دائم قلیقاً با شکمک است اتفاق نیزه‌داری و پیش‌نی داشته باشد، ممکن است بجزر توجه شود.
مشکل نمی‌باشد اما با احتساب پوسته شدن و احتمال فشارنگی	روتار توده‌سنگ	کنترل گسیختگی و انساط توده‌سنگ	اجزای هرچه سرعت شاتکریت مسلح به الیاف فولادی برای نیزه‌داری و پیش‌نی دائمی برای این شاتکریت پایدارسازی جلوی جبهه کارخانی را از نظر گرفت تا این شود، در این آخرین شاتکریت پایدارسازی جلوی جبهه کارخانی را از نظر گرفت تا این حركت و جابجاگی کنترل شده ناشی از فشارنگی و توزع ممکن باشد، بعد از حصول پایداری باید فضای خالی را پر نمود
مشکل نمی‌باشد اما با احتساب پوسته شدن و احتمال فشارنگی	روتار توده‌سنگ	کنترل گسیختگی	اجزای شاتکریت به ضخامت ۱۰ میلیمتر در روی توپل، ممکن است با کمک راکبولت یا کابل مهاری به طور ممکن به مسکن مغلوب شود و پوسته شدن و احتمال فشارنگی

۹-۵ نگهداری تونل با قطعات پیش ساخته بتُنی

۱-۱ کلیات و تاریخچه

در پوشش قطعاتی، با اتصال قطعات پیش ساخته بتُنی یک حلقه کامل بوجود آمده و سطح تونل را پوشش می‌کند. قطعات بتُنی بوسیله بازوی مکانیکی مخصوصی در محل خود قرار می‌گیرد و پس از تکمیل یک حلقه در پشت آنها ملات شل سیمان و ماسه تزریق می‌شود تا فضای بین سطح خارجی قطعات و دیواره های تونل به خوبی پر شود. این تزریق علاوه بر افزایش استحکام سیستم نگهداری و یکپارچه کردن آن تا حدودی نیز آنرا در برابر آب نفوذ ناپذیر می‌نماید.

استفاده از قطعات بتُنی به سال ۱۹۰۳ بر می‌گردد. در این سال روش مربور توسط یک پیمانکار انگلیسی ابداع گردید و در تونلی در Glasgow واقع در اسکاتلند بکار رفته شد. این قطعات برخلاف قطعات امروزی که معمولاً از بتن مسلح ساخته می‌شوند دارای میلگرد در داخل قطعات نبود.

استفاده از قطعات بتُنی بعداً گسترش بیشتری یافت و در سال ۱۹۱۱ چندین تونل به قطر تا ۲/۹ متر با استفاده از آن ساخته شد. انگیزه اصلی گسترش کاربرد قطعات بتُنی، کمبود مواد اولیه برای تهیه قطعات چدنی قبل از جنگ دوم جهانی بود. در سال ۱۹۳۷ برای گسترش خط مرکزی متروی لندن به سمت شرق قطعات بتُنی که مشابه با قطعات چدنی ساخته می‌شد بکار رفت. این قطعات بطور مسلح تولید می‌شد و نسبت به قطعات مشابه چدنی مزایا و معایبی داشت از جمله:

- ۱- هزینه ساخت پوشش قطعاتی بتُنی حدود ۶۰٪ هزینه پوشش مشابه چدنی بود.
- ۲- وزن قطعات بتُنی $1\frac{1}{4}$ تن و کمتر از وزن پوشش چدنی بوزن $1\frac{1}{2}$ تن بود.
- ۳- برای نصب یک رینگ پوشش قطعاتی بتُنی همانند پوشش چدنی حدود ۲۰ دقیقه وقت صرف می‌شد.
- ۴- قطعات بتُنی در مقایسه با قطعات چدنی مقاومت کمتری در مقابل بارهای ناشی از حمل و نقل دارند.

امتیازات قطعات بتُنی سبب شد که در اکثر موارد قطعات پیش ساخته بتُنی بعنوان جایگزین مناسبی برای قطعات چدنی شناخته شود ().

۲-۹-۵ مشخصات پوشش

معمولای کامل از پنج تا هفت قطعه تشکیل می‌شود. تعداد قطعات و اندازه آنها باید بسته به ویژگی‌های خاص هر پروژه انتخاب شود. از جمله عواملی که در تعداد قطعات موثرند عبارتند از :

(Herrenknecht and Bappler, 2003)


- ۱- قطر تونل
- ۲- حداقل ابعاد مجاز قطعات برای حمل و نقل
- ۳- توانایی دستگاه نصب قطعات
- ۴- تعداد جک‌های رانش و نحوه توزیع آنها در محدوده حلقه.

۲-۹-۶ اتصالات قطعات بتی


پنج نوع اصلی اتصال وجود دارد که در ساخت پوشش قطعاتی بین قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع این اتصالات در شکل ۲۴-۵ نشان داده شده است (Whittaker and Firth, 1990).

در مواردی که قطعات بتی بعنوان سیستم نگهداری اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند اگر در مجاورت سینه کار نصب شوند بار قابل ملاحظه‌ای از طرف زمین به آن وارد خواهد شد. هرگاه تونل در زمینهای فرم و به کمک سپر حفر شود در این صورت نصب قطعات بتی بلافصله در پشت سپر و یا در داخل سپر در نزدیکی سینه کار انجام می‌گیرد و بنا بر این تحت قائم بار زیادی واقع می‌شود. در چنین مواردی مشکل اصلی طراحی پوشش بتی مقابله با تنشهای کششی ناشی از لنگر خمی در اثر خمسی پوشش می‌باشد. در این موارد استفاده از پوشش با قطعات پیچ نشده راه حل مناسبی است. زیرا وقتی که این نوع پوشش تحت خمس قرار گیرد در اثر چرخش قطعات در محل اتصالات لنگرهای خمی کمتری بر قطعات وارد می‌شود. بعلاوه، نصب صحیح قطعات و ایجاد امکان چرخش آنها در محل اتصال قطعات بهم از جمله نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد. اگر امکان چرخش قطعات نباشد امکان ایجاد تنشهای خمی ثانویه در آنها وجود دارد که ممکن است باعث ایجاد ترک شود.


در شکل ۲۵-۵ و ۲۶-۵ دو تصویر مربوط به سگمنت بتی نشان داده شده است.



شکل ۲۴-۵- انواع اتصالات مورد استفاده در پوشش قطعاتی



شکل ۲۵-۵- نمونه قالب و آرمانوریندی سگمنت بتنی (مربوط به مترو اصفهان)



شکل ۲۶-۵- جایجایی سگمنت بتنی در کارخانه

۱۰-۵ انتخاب حائل مناسب برای شرایط مختلف زمین

برای تعیین حائل مورد نیاز یک تونل روش‌های مختلفی وجود دارد که شامل روش‌های تحلیلی، روش‌های تجربی، و روش‌های عددی می‌باشد. روش‌های تحلیلی کاربردشان محدود به شرایطی است که بتوان زمین محل حفاری تونل را بصورت یک محیط پیوسته فرض نمود که این فرض در غالب موارد صادق نمی‌باشد. روش‌های عددی نیازمند اطلاعات اولیه‌ای هستند که این اطلاعات عموماً بسهولت قابل تعیین نمی‌باشند. بنابراین در اکثر موارد برای تعیین حائل مورد لزوم، بخصوص حائل مورد نیاز در حین حفاری تونل، از روش‌های تجربی استفاده می‌شود. مهمترین این روش‌ها روش RMR و روش Q می‌باشد که نحوه تعیین آنها در بخش‌های قبلی آمده‌است و ذیلاً نحوه استفاده از این روش‌ها برای تعیین حائل مورد نیاز تونل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای انتخاب حائل مورد نیاز در سیستم RMR جدولی ارائه شده است (جدول ۱۰-۵) که با توجه به مقدار RMR می‌توان هم تعداد مراحل حفاری را مشخص نمود و هم حائل مورد نیاز از قبیل راکبالت، شانکریت و قاب فولادی را تعیین کرد. باید توجه نمود که پیشنهادات بعمل آمده در این جدول بر اساس شرایط و فرضیات زیر استوار می‌باشد:


- روش مورد استفاده برای حفاری تونل، روش چالزنی و انفجار می‌باشد.
- شکل مقطع تونل نعل اسی و دهنده آن ۱۰ متر می‌باشد.
- تنش برجای قائم (insitu vertical stress) توده سنگ محل حفاری تونل کمتر از ۲۵ مگاپاسکال می‌باشد (معدال عمق حدود ۹۰۰ متری از سطح زمین).

در صورت استفاده از روش حفاری مکانیزه برای حفاری تونل، استفاده از توصیه‌های روش RMR برای حائل‌بندی تونل، مقداری دست‌بالا خواهد بود زیرا در روش حفاری مکانیزه آسیب سیار کمتری به سنگ پیرامون تونل وارد می‌شود. بنابراین در این حالت می‌توان تا حدی حائل پیشنهادی توسط روش RMR را در جهت کاهش آن تعدیل نمود.

در سیستم Q برای انتخاب حائل مورد نیاز، می‌توان از نموداری که به همین منظور ارائه شده است استفاده نمود (شکل ۱۰-۵). با داشتن مقدار Q و دهنده با ارتفاع تونل و نیز با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای ESR (Excavation Support Ratio) می‌توان حائل مورد نیاز برای سقف و دیواره‌های تونل را از این منحنی بدست آورد. مقدار ESR با توجه به درجه اهمیت تونل انتخاب می‌شود به اینصورت که هرچه درجه اهمیت تونل بالاتر باشد، مقدار ESR کمتر در نظر گرفته می‌شود. در خصوص تونل‌های راه و راه‌آهن مقدار ESR معادل ۱ در نظر گرفته می‌شود.

جدول ۵-ع- راهنمای طبقه بندی RMR برای حفاری و تعیین حائل مورد نیاز تونل‌ها

طبقه توode سنگ	مراحل حفاری	سیستم حائل		
		راکبولت (به قطر ۳۰ میلیمتر که بطر کامل تزریق می‌شود)	شاتکرمت	قباھای فولادی (steel sets)
سنگ خیلی خوب I RMR: 81-100	حفاری مقطع در یک مرحله- ۳ متر پیشروی	معمولًا حائل مورد نیاز نیست، ولی بعض راکبولت بصورت موضعی و محلی (spot bolting) لازم است.		
سنگ خوب II RMR: 61-80	حفاری مقطع در یک مرحله، ۱/۵ متر پیشروی، نصب حائل تا ۲۰ متری سینه کار	راکبولت در مناطقی از تاج به طول ۳ متر و با فاصله ۲/۵ متر و بعض همراه با توری سیمی	در صورت لزوم ۵ میلیمتر در تاج	لازم نیست
سنگ متوسط III RMR: 41-60	حفاری بصورت طاق و سکو (top heading & bench) ۱/۵-۳ متر پیشروی در طاق، پس از هر مرحله آتشکاری حائل تا ۱۰ متری سینه کار تکمیل شود.	استفاده از راکبولت بصورت منظم با طول ۴ متر و با فاصله بندی ۲ تا ۱/۵ متر در تاج و دیواره ها و توری سیمی در تاج.	۵۰-۱۰۰ میلیمتر در دیواره ها	لازم نیست.
سنگ ضعیف IV RMR: 21-40	حفاری بصورت طاق و سکو (top heading & bench) ۱-۱/۵ متر پیشروی در طاق، همزمان با آتشکاری حائل تا ۱۰ متری سینه کار نصب شود.	استفاده از راکبولت به طول ۴ تا ۵ متر بصورت شبکه منظم با فاصله بندی ۱ تا ۱/۵ متر در تاج و دیواره ها همراه با توری سیمی	۱۰۰-۱۵۰ میلیمتر در تاج، ۱۰۰ میلیمتر در دیواره ها	قباھای فولادی سیک تا متوسط با فاصله بندی ۱/۵ متر در صورت نیاز
سنگ خیلی ضعیف V RMR <20	حفاری چند مرحله ای (multiple drifts) ۱/۵-۱/۵ متر پیشروی در راس، حائل را همزمان با حفاری نصب کنید، بتن پاشی به محض انجام آتشکاری انجام شود.	راکبولت به طول ۵ تا ۶ متر بصورت شبکه منظم و فاصله بندی ۱ تا ۱/۵ متر در تاج و دیواره ها همراه با توری سیمی، استفاده از راکبولت در کف (invert)	۱۵۰-۲۰۰ میلیمتر در تاج، ۱۵۰ میلیمتر در دیواره ها و ۵۰ میلیمتر در سینه کار	قباھای فولادی متوسط تا سنگین با فاصله بندی ۱/۷۵ متر با میان قباھای فولادی (steel lagging) و در صورت لزوم پیش مهار (forepoling)، کف (forepoling) تونل بسته و مهار شود.



شکل ۵-۲۷- اهمای حائل بندی تولی ها در سیستم Q

۶- استفاده از ابزاربندی برای رفتارنگاری تونل‌ها

۱- تاریخچه ابزاربندی

ابزاربندی‌های ژئوتکنیکی طی سالهای ۱۹۳۰-۱۹۴۰ میلادی کمک به مشاهدات صحرایی و محلی بوجود آمد. در ۵ سال اول، فقط تعدادی روش مشخص برای ابزاربندی و اندازه گیری بکار می‌رفت در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نقش و حساسیت اندازه گیری‌های ژئوتکنیکی، وسائل پیچیده الکتریکی و پنوماتیکی پا به عرصه گذاشته و رایج گشته‌اند. در عین حال این تکنولوژی پیشرفت نیاز فرازینده‌ای به مهارت‌های ژئوتکنیکی دارد که متاسفانه امروزه تعداد زیادی از برنامه‌های ابزاربندی در دست افرادی است که آشنایی کافی با هدف و منظورهای این اندازه گیری‌ها ندارند و در نتیجه، این ابزاربندی‌ها و اندازه گیری‌ها در مقایسه با سالهای آغازین، بعضاً محدود نیستند.

۲- هدف از ابزاربندی

به طور کلی اهداف اصلی ابزاربندی و رفتارنگاری عبارتند از:

الف- کنترل در حین عملیات اجرایی در خلال دوره ساختمان، کلیه پارامترهای مهم طرح مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری‌های لازم در طرح و نحوه عملیات اجرائی اعمال می‌گردد.

تأثید طراحی: ابزارها برای تأثید فرضیات طراحی و کنترل عملکرد پروژه با آنچه که برای آن پیش‌بینی شده است، به کار می‌روند. داده‌های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری که از مراحل اولیه یک پروژه حاصل شده باشند، ممکن است احتیاج (و یا مجال) تغییر در طراحی برای مراحل بعدی پروژه را آشکار سازند.

کنترل نحوه عملیات اجرائی: ابزارها برای بازبینی تأثیرات روش‌های مختلف اجرا نیز به کار می‌روند. داده‌های حاصل از ابزار به مهندس اجرایی، کمک می‌کند که تا تشخیص دهد که آیا نحوه و یا سرعت اجرا برای تامین پایداری صحیح است یا نه.

حمایت قانونی: داده‌های ابزار دقیق به عنوان شاهدی برای ذفاع قانونی از طراحان و پیمانکاران در مقابل ادعای مالکان زمین و مایملک مجاور پروژه، مبنی بر آسیب رسیدن به مایملک آنان ناشی از اجرای پروژه، کاربرد قانونی دارند.

ب- کنترل بعد از اتمام عملیات ساختمانی: در این مرحله، میزان دستیابی به اهداف طراحی مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مبنا قبل از بهره برداری تهیه می‌شوند.

ج-کنترل در حین بهره برداری(کنترل پایداری): در این مرحله، تغییراتی که در پارامترهای مختلف به علت شروع عملیات بهره برداری رخ می‌دهد، مورد اندازه گیری و بررسی قرار می‌گیرند. این مرحله در واقع کنترل رفتار سازه تحت بارهای وارده و مقایسه آن با مفروضات طراحی می‌باشد. در صورت افزایش مقدار یک پارامتر از مقدار پیش فرض، آگاهیهای لازم برای شروع یک حادثه ناخواسته به وجود آمده و راه‌های پیشگیری و کاهش زیانها به مرحله اجرا درمی‌آید.

د-اهداف تحقیقاتی و بهبود روشهای طراحی: از جمله اهداف مهم ابزار بندی، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی به منظور مقایسه نتایج عملی و در صورت لزوم بهبود و اصلاح روشهای طراحی می‌باشد.

۶-۲ لزوم ابزاربندی

رفتارستجوی در مرحله مطالعه، ساخت و بهره برداری، یکی از مفیدترین ابزارها جهت کنترل طرح یا بهینه نمودن و تصحیح آن و نیز فراهم آوردن تمییزات لازم در حین ساخت بوده و پس از تکمیل پروژه، به منظور جلوگیری از صدمات و خرابیهای احتمالی و یا بیشینه کردن سود اقتصادی طرح به کار می‌رond. بدین منظور با نصب ابزار دقیق مناسب، پارامترهای مؤثر در پایداری و عملکرد طرح در قسمت‌های مختلف آن و نیز رفتار آن نسبت به زمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در زمینه تکنولوژی و ساخت وسائل اندازه گیری و ابزار دقیق صورت گرفته است، بهترین و مطمئن‌ترین راه به منظور کنترل اینمی طرح در زمان ساخت و بهره برداری، استفاده از سیستم رفتارستجوی است به طوری که امروزه بهره گیری از سیستم‌های ابزار دقیق، یکی از ضروریات اصلی طرحهای عمومی مهم از جمله تولنل‌ها قلمداد می‌شود.

طراحی یک سازه ژئوتکنیکی مانند تولنل براساس بررسی‌ها و آزمایشات اولیه و قضاؤت مهندسی در تعیین محتمل ترین مقادیر خصوصیات مهندسی در دامنه مقادیر ممکن انجام می‌شود. همزمان با پیشرفت اجرا و مشاهده شرایط ژئوتکنیکی و ثبت رفتار سازه، میزان اعتبار قضاؤت‌های طراحی ارزیابی گردیده و در صورت لزوم، اصلاح می‌گردد. بنابراین مشاهدات مهندسی در حین اجرای سازه‌های ژئوتکنیکی یک جزء مکمل روند طراحی بوده و ابزارگذاری ژئوتکنیکی، وسیله‌ای برای کمک به این مشاهدات می‌باشد.

۶-۳ تواناییهای فردی لازم در ابزاربندی

تکنسین و پرسنل اندازه گیر و ابزاربند باید قابل اعتماد، صبور، با پشتکار، دقیق، فعال، با اندیشه و آشنا با مقدمات مهندسی ژئوتکنیک، مکانیک و برق باشد.

۶-۴ خطأ و عدم اطمینان در اندازه گیری

ابزاربندی برای اندازه گیری کمیتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و هر اندازه گیری دارای خطاهای و عدم اطمینانهای مخصوص خود می باشد. در این قسمت به بررسی اصطلاحات مختلف، عوامل ایجاد خطأ، تاثیر آنها بر اندازه گیریها و روشهای کاهش خطأ پرداخته می شود.

تطابق (conformance): وجود وسیله اندازه گیر نباید پارامتر مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد و ابزاری که پارامتر مورد سنجش را تغییر دهد، تطابق کمتری خواهد داشت. بعنوان مثال، کشیدگی سنج گمانه و هر گونه تزریق اطراف آن باید به اندازه کافی شکل پذیر باشد تا کمتر بر تغییر شکلهای سنگ اطراف خود تاثیرگذار باشد و یا ویژگیهای شکل پذیری سلول فشارسنج زمین باید با شکل پذیری زمین اطراف خود متناسب باشد. همچنین حفر گمانه برای نصب یک وسیله اندازه گیری زیادی در شرایط زمین اطراف آن ایجاد کند. بهمین ترتیب پیزومترها باید با ایجاد مسیرهای زهکشی باعث افت فشار آب حفرهای در مکانهای دیگر شوند. بدلاً این فوق، تطابق یکی از عوامل موثر در دستیابی به دقتهای زیاد خواهد بود.

صحت (accuracy): صحت، فاصله مقدار اندازه گیری شده یک پارامتر را با مقدار واقعی آن بیان می کند. صحت یک وسیله طی کالیبراسیون آن، که مقدار واقعی پارامتر مورد بررسی توسط یک وسیله دیگری که صحت آن مشخص و تعیین شده است، مشخص می شود. عموماً صحت بصورت یک مقدار ± دار بیان می شود. صحت $+1\text{ میلیمتر}$ یعنی اینکه مقدار اندازه گیری شده در محدوده یک میلیمتری مقدار واقعی است و صحت $\pm 1\%$ یعنی اینست که مقدار اندازه گیری شده در محدوده یک درصدی مقدار واقعی است. هنگام انتخاب هر وسیله اندازه گیر با صحت مشخص، صحت کل سیستم و صحت تک تک اجزاء آن باید مورد توجه قرار گیرد.

دقت (precision): دقت، فاصله هر یک از مقادیر اندازه گیری شده به میانگین آنها می باشد و همان تکرارپذیری (repeatability) می باشد. عموماً دقت بصورت یک مقدار ± دار بیان می شود. تعداد ارقام معنی دار در هر اندازه گیری، دقت آنرا نشان می دهد؛ بعنوان مثال دقت $\pm 1/100$ ± بیشتر از دقت $\pm 1/10$ است و بالعکس مقدار هر اندازه گیری، دقت دستگاه و وسیله استفاده شده را نشان می دهد. همچنین تعداد ارقام معنی دار نمی تواند صحت اندازه گیری را مشخص کند. تفاوت دقت و صحت در شکل ۱-۶ نشان داده شده است. مرکز دوایر مقدار واقعی پارامتر مورد بررسی را نشان می دهد. در حالت اول اندازه گیری دقیق بوده ولی صحیح نیست مثل اندازه گیری با متر تاب خورده یا فشار سنج صفر نشده؛ چنین خطاهایی، خطاهای سیستماتیک (systematic) می باشند. در حالت دوم اندازه گیری دقیق نبوده ولی در صورت کافی بودن تعداد اندازه گیریها، میانگین آنها صحیح خواهد بود، چنین خطاهایی، خطاهای تصادفی (random) می باشند. در نهایت، اندازه گیری حالت سوم دقیق و صحیح می باشد.



شکل ۱-۶ - تفاوت دقت و صحت در اندازه گیریها

ریزی (resolution): کوچکترین تقسیم بندی مقیاس قرائت هر وسیله، ریزی آن نامیده می شود. باید توجه کرد که با اینکه برخی اوقات میتوان بین دو تقسیم بندی مقیاس قرائت، درون یابی کرد ولی این درون یابی باعث افزایش ریزی وسیله نمی شود. ریزی دستگاههای دیجیتالی، به اندازه افزایش آخرین رقم آنهاست.

حساسیت (sensitivity): حساسیت در حقیقت میزان واکنش یک وسیله با ورارسان در برابر مقدار ورودی به آن می باشد، بعنوان مثال حساسیت یک ورارسان اختلافی خطی (LVDL) که برای تغییر شکل سنگها مورد استفاده قرار می گیرد، حدود ۱۰۰۰ میلی ولت به ازاء هر اینچ (mV/in.) است. حساسیت بالا نمی تواند دلیلی بر دقت و یا صحت بیشتر باشد و وسیله حساستر فقط بیشتر واکنش داده و خروجی بیشتری دارد.

خطا (error): خطا اختلاف بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی است، که در نتیجه از نظر عددی مساوی دقت خواهد بود. انواع خطاهای را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:

۱. خطاهای بزرگ (gross errors): این خطاهای ناشی از بی دقتی، خستگی و تجربه کم می باشند و شامل قرائت غلط، ثبت غلط، خطاهای محاسباتی، نصب اشتباه، عدم آشنایی با دستگاه قرائت و اتصالات الکتریکی غلط می باشند. این خطاهای با تکرار قرائت، تعدد اپراتور، مقایسه قرائت فعلی با قرائتهای قبلی و آشنایی و آموزش کافی قابل کاهش هستند.
۲. خطاهای سیستماتیک (systematic errors): این خطاهای ناشی از کالیبراسیون نادرست، تغییر کالیبراسیون با زمان، هیسترزیس و خطی بودن می باشند. این خطاهای را میتوان کالیبراسیونهای دوره ای و مقایسه نتایج با استانداردها کم کرد.
۳. خطاهای محیطی (environmental errors): این خطاهای ناشی از گرمایش، رطوبت، لرزش، ضربه، فشار، خوردگی و غیره می باشند. که میتوان آثار ناشی از عوامل فوق الذکر را اندازه گیری کرده و ضرایب اصلاحی اعمال نمود و یا از وسایلی که کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی

قرار می‌گیرند، استفاده کرد. بطور کلی توصیه می‌شود شرایط محیطی بهمراه داده‌های دیگر اندازه‌گیری و ثبت شوند.

۴. خطاهای مشاهده‌ای (observational errors): تکنسینهای مختلف، بروشهای مختلفی قرائت می‌کنند. این خطاهای را می‌توان با برگزاری کلاسها و دوره‌های آموزش مخصوص کاوش داد. همچنین در صورت امکان با استفاده از روش‌های قرائت خودکار می‌توان این خطاهای را از بین برد.

۶-۶ مشخصات عمومی دستگاه‌های اندازه‌گیری

دستگاه‌های اندازه‌گیری، لازم است تا در سخت ترین شرایط محیطی، قادر به انجام وظیفه بوده و به طور عادی عمری در حدود حداقل چندین دهه داشته باشند. مشخصات فیزیکی مطلوب برای یک ابزار به قرار زیر است:

۱. از لحاظ مفهومی ساده و سازگار با نوع اندازه‌گیری باشد.
۲. محکم و قابل اعتماد باشد.
۳. پایایی لازم در مقابل شرایط محیطی و بهره برداری سخت را دارا باشد.
۴. از نظر قیمت اولیه و مخارج نگهداری و بهره برداری ارزان باشد.
۵. دقت و حساسیت لازم را داشته باشد.

۶-۷ طراحی سیستم‌های ابزار دقیق

منتظر از طراحی سیستم‌های ابزار دقیق، ارائه برنامه کار، مشخصات فنی دستگاه‌ها و جزئیات نصب آنها به همراه توضیحات لازم در خصوص چگونگی بهره برداری از آنهاست. طراحی سیستم ابزار دقیق، مانند هر مسئله مهندسی دیگری، نیازمند تعریف دقیق از مسئله مورد نظر است و پس از آن با برداشتن گامهای مشخص، پاسخ مسئله مذکور مشخص می‌گردد که شامل ارائه دقیق جزئیات، نقشه‌های اجرائی، تعیین دقیق کیفیت اجرا و حتی روش اجرا و تعیین مشخصات فنی دستگاه‌ها می‌باشد. طرح ریزی یک سیستم ابزار دقیق باید به گونه‌ای باشد تا این اطمینان حاصل شود که اطلاعات مورد نیاز هم در حین دوره ساختمان و هم در دوره طولانی تر بهره برداری، بدست خواهند آمد. نیازهای یک سیستم و روش‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل مشاهدات باید به طور دقیق، قاعده‌بندی شده و انتخاب نهایی ابزار اندازه‌گیری و همچنین آرایش هماهنگ آنها، منطبق بر این نیازها باشد.

به طور کلی، گامهای مختلف لازم جهت طراحی سیستم ابزار دقیق به ترتیب زیر است:

۱. شناسانی پروره
۲. تعریف هدف ابزارگذاری

۳. گزینش پارامترهایی که باید اندازه گیری شوند.
۴. پیش بینی مقادیر تغییرات متغیرها
۵. انتخاب ابزار یا تجهیزات
۶. انتخاب محل نصب ابزار
۷. پیش بینی روش‌های ترمیمی
۸. تعیین مسئولیت‌های طراحی، ساخت، تهیه و بهره برداری از ابزار و پرسنل ماهر
۹. تعیین عوامل مؤثر بر اندازه گیریها
۱۰. تهیه برنامه کاری در زمینه نصب ابزار و قرائت آنها

۸-۶ چند نمونه از وسائل اندازه‌گیری در تونل‌ها

اندازه‌گیری‌هایی که در حین اجرای آنجام می‌شود باید به گونه‌ای باشند که از اطلاعات بدست آمده برای ارزیابی اعتبار و صحت طراحی استفاده کرد یا توسط آنها مطالعات طراحی را تکمیل نمود. علاوه‌بر این اندازه‌گیری‌ها باید مسائل و مشکلات بالقوه در پروژه را هشدار دهند تا اقدامات ترمیمی قبل از اینکه مشکلات به مرحله‌ای برسند که خیلی گران تمام شود یا از نظر اجرایی غیر ممکن باشد انجام شود. در بحث و بررسی پیرامون استفاده از ابزاربندی طی مراحل اجرایی تونل باید توجه نمود که ابزار مورد استفاده ساده و محکم باشند و به طریقی نصب شوند که تداخل با فعالیت‌های اجرایی به حداقل برسد.

۸-۷ نقشه برداری نوری


اندازه‌گیری جابجایی و تغییر مکان موثرترین وسیله کنترل و نظارت بر رفتار توده سنگ طی اجرای یک تونل است. روش‌های متعددی برای کنترل و نظارت بر تغییر مکان‌ها و جابجایی توده سنگ موجود است که مهمترین آنها شامل نقشه‌برداری، استفاده از تقارب‌سنچ‌ها برای اندازه‌گیری همگرایی تونل و بکارگیری انبساط‌سنچ‌ها برای اندازه‌گیری تغییر مکان توده‌سنگ اطراف تونل می‌باشد.

وقتی که دسترسی مناسب فراهم باشد و وقتی که اندازه‌گیری‌ها را بتوان نسبت به پایه ثابت و استواری سنجید روش‌های نقشه‌برداری سعمولی و با کیفیت بالا از قبیل تراز یابی و مثلث پندی را می‌توان برای تعیین مقدار مطلق تغییر مکان‌های نقاط و هدف‌های ثابت روی جدار تونل بکار برد. مزیت این روش به آن است که وسائل نقشه‌برداری در حد کیفیت موردنظر معمولاً در محل موجود است و اکثر نقشه‌برداران خوب قادر به انجام اندازه‌گیری‌های مورد نیاز هستند. عیب این روش این است که اندازه‌گیری‌ها و محاسبات بعدی وقتی می‌گیرند و با سایر کارها و وظایف نقشه‌بردار معمولاً تداخل می‌کنند و بالاخره در تونل‌های بلند ممکن است از دقت کافی برای شناسایی جلیجایی‌ها در توده سنگ سالم و سخت برخوردار نباشد.


با ورود دستگاه‌های الکترونیکی-نوری برای اندازه‌گیری فاصله، کار نقشه‌برداران ساده‌تر شده است و می‌توان از محل ثابت دستگاه، فواصل آن تا تعدادی نشانه‌ها و علائم باز تابنده را که به طاق و دیواره‌های تونل وصل شده اندازه‌گیری کرد و از این طریق اطلاعات مفیدی بدست آورد.

۸-۸-۲ اندازه‌گیری همگرایی

بطور معمول، میزان همگرایی تونل با اندازه‌گیری فاصله نقاط نشانه (reference points) که معمولاً بصورت قلاب‌هایی (pins) به دیواره‌ها و طاق حفاری متصل می‌شوند، انجام می‌شود (شکل ۲-۶). انواع مختلف ابزارهای اندازه‌گیری همگرایی موجود هستند در شکل ۳-۶ یک انساطسنج نواری (tape extensometer) که استفاده زیادی در اندازه‌گیری همگرایی دارد، نشان داده شده است.




شکل ۲-۶ - نمونه‌ای از اندازه‌گیری همگرایی در تونل‌ها- در شکل سمت راست نقاط نشانه در جلهای حفر شده در سنگ نصب شده و در شکل سمت چپ نقاط نشانه در سگمنت‌های بتُنی تعیین شده است.



شکل ۳-۶- نمونه یک انبساط سنج نواری (tape extensometer) همراه با انواع قلاب‌ها

۳-۸-۶ انبساط سنج میله‌ای (rod extensometer)

این ابزار برای اندازه گیری جابجایی‌ها در توده سنگی که تولل را در بر گرفته استفاده می‌شود. این انبساط سنج‌ها مرکب از میله‌هایی است، که به نقاطی انتخابی در داخل چالی که به همین منظور حفر شده است متصل می‌شود. میله‌ها معمولاً در پوششی از لوله پلاستیکی قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که اصطکاک در حداقل ممکن باقی می‌ماند. شکل ۴-۶ یک انبساط سنج ساده با دو محل مهار (anchor) را نشان می‌دهد.




شکل ۴-۶- نمونه‌ای از انبساط سنج میله‌ای برای اندازه گیری جابجایی‌ها در توده سنگ اطراف تولل.

۴-۸-۶ پیزومتر (piezometer)

با استفاده از پیزومتر می‌توان فشار آب را در نقاط مورد نظر اندازه گیری نمود. پیزومترها دارای انواع مختلفی هستند که یک نمونه از آنها در شکل ۴-۵ نشان داده شده است. با نصب پیزومتر در پشت پوشش بتنی تولل یا در یشت سگمنت‌ها می‌توان فشار وارد از طرف آب بر آنها را حساب نموده و با


مقادیری که در مرحله طراحی در نظر گرفته شده بود مقایسه نمود و در صورت تفاوت زیاد تمهیدات لازم را بعمل آورد.




شکل ۶-۵- نمونه یک پیزومتر

۶-۸-۵ سلول فشار کل (total pressure cell)

با استفاده از سلول فشار کل، می‌توان میزان فشار کل واردہ بر پوشش بتی، شاتکریت و یا سگمنت‌های بتی را اندازه گرفت. سلول فشار کل از دو صفحه که به آنها به هم متصل شده تشکیل می‌شوند. فاصله بین این صفحات با یک مایع تراکم ناپذیر پر می‌شود. در شکل ۶-۶ نمونه‌ای از سلول فشار کل نشان داده شده است. این سلول‌ها وارد بر صفحات را در جهت عمود بر آنها اندازه گیری می‌کنند. در شکل ۶-۷ نمونه‌ای از نحوه نصب سلول‌های فشار کل در یک تولل نشان داده شده است.



شکل ۶-۶- نمونه سلول فشار کل




شکل ۶-۷- نمونه‌ای از نحوه نصب سلول‌های فشار کل در یک تونل

اگر در محلی که سلول فشار کل نصب شده، پیزومتر نیز نصب شده باشد، اختلاف فشار قرائت شده توسط سلول فشار کل و پیزومتر، فشار واردہ از سنگ را مشخص می‌کند. با داشتن فشار واقعی واردہ از طرف سنگ و آب، می‌توان در صورت لزوم در خحامت سگمنت‌ها یا پوشش بتنی تجدید نظر نمود که این تجدید نظر ممکن است منجر به تغییراتی در قطر حفاری تونل نیز بشود.


۶-۸- سلول بار (load cell)

از سلول بار برای اندازه‌گیری میزان بار در راکبولت‌ها استفاده می‌شود. سلول‌های بار انواع مختلفی دارند. در شکل ۶-۸ یک سلول بارکه میزان بار واردہ بطور مستقیم روی آن قابل قرائت است و در شکل ۹-۶ یک سلول بار دیگر که نیاز به دستگاه جداگانه‌ای برای قرائت میزان بار دارد، نشان داده شده است.


در شکل ۶-۱۰ نحوه نصب سلول بار نشان داده شده و در جداول ۲۲ و ۲۳، ظرفیت و مشخصات هندسی سلول‌های بار ساخت دو شرکت مختلف ارائه شده است.



شکل ۶-۸- نمونه یک سلول بار که میزان بار وارد بطور مستقیم روی آن قابل قرائت است



شکل ۶-۹- نمونه چند سلول بار با ظرفیت های مختلف



شکل ۶-۱۰- نحوه نصب سلول بار (بروشور شرکت Slope Indicator)

جدول ۱-۶ - مشخصات سلولهای بار شرکت Slope Indicator

Capacity Metric Ton	ID x OD x Height mm	Bearing Area mm ²
45	42 x 89 x 83	1077
90	42 x 89 x 83	2148
135	51 x 108 x 89	3225
135	76 x 127 x 114	3225
180	64 x 127 x 114	4303
180	89 x 152 x 140	4303
270	76 x 152 x 114	6451
270	102 x 168 x 152	6451

جدول ۲-۶ - مشخصات سلولهای بار شرکت Soil Instruments

Working Load kN	Overall dia. mm	Centre Hole mm	Height mm	Weight kg	VW Sensors
100	89	30	80	2.4	3
250	102	40	80	3.9	3
500	121	50	80	5.3	3
500	152	90	80	5.9	3
1000	146	50	80	8.3	3
1000	165	90	80	8.2	3
1500	220	150	80	11.0	5
2000	275	190	80	15.7	6
3000	292	190	80	27.0	6
4000	292	190	80	28.5	6
5000	365	190	80	30.0	6

www.ttnar.ir