



بسمه تعالی

نام جزوه: سازه های فولادی 1

نام استاد: دکتر صادق آذر

دانشگاه: تهران

سازه‌های فولادی (۱)

۲ آشنایی با سازه‌های فولادی

وسعت سازه‌های فولادی بسیار زیاد است. بیشتر سازه‌های جدیدی از فولاد ساخته می‌شوند.

۱- آشنایی با سازه‌های فولادی

۲- مصالح ساختمانی فولاد

۳- آشنایی با مسائل عمومی در سازه

۴- وسایل اتصالات

جوش، پیچ، برنج

۵- قطعات کششی

۶- قطعات فشاری - گمانش

۷- قطعات خمشی

۸- تیرهای مرکب فولادی بتنی

۹- پایداری ورق‌های مسلح

۱۰- تیر درون

۱۱- بچشی

۱۲- گمانش دستگاه‌های ساختمانی

۱۳- گمانش بچشی خمشی

۱۴- طرح ضربی سازه‌های فولادی

۱۵- ضربها

۱۶- قاب‌ها

۱۷- اجرای سازه‌های فولادی

۱۸- طراحی سقف‌ها

۱۹- سازه‌های بلند

۲۰- طراحی تیرهای حال جرسیل

۲۱ - مسائل ها و مسائل های صنعت و ابزارها

۲۲ - راه حل ها

۲۳ - طراحی سبک در مسائل های فولادی

۲۴ - محازن خستگی (آب، نفت، مواد شیمیایی و ...)

۲۵ - سبکها (مواد دانه ای و پودری)

۲۶ - محازن گاز (برون فشار اضافی، محازن کف فشار)

۲۷ - برج های فشار قوی

۲۸ - استیجت برج های حل و فصل معادل

۲۹ - دکل های حفاری

۳۰ - مسائل های فولادی پس سرد

۳۱ - طراحی های آبرسان فولادی

۳۲ - درجه بندی سدها، بندها

۳۳ - شالوده های فولادی

۳۴ - بند تونل ها

۳۵ - مسائل های ویژه


# فصل اول - آشنایی با سازه های فولادی

## ۱- علل توسعه سازه های فولادی ۸

۱- مصالح فولاد

\* مقاومت زیاد

5 آمپرسانی / 20 خوب / 25 بتن / 370 N/mm<sup>2</sup> فولاد : مقارنت



$$l_{limit} = \frac{F}{8} \left( \frac{1}{4} \right)$$

نسبت برولاد به بتن

رول محدود

	آلومینیوم	فولاد خنثی اعلا	فولاد معمولی	خوب	بتن	آمپرسانی
F/8	7,0	3,0	2,0	1	0,3	0,1


\* آلومینیوم به علت قیمت بالا و سخت بودن اتصال قطعات آلومینیومی در ساختمان سازی مورد استفاده قرار نمی گیرد

فولاد اعلا ST 52 520 N/mm<sup>2</sup>

فولاد صلب اعلا 700 N/mm<sup>2</sup>

$$\begin{cases} E_{st} = 2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2 \\ E_{بتن} = 0.21 \times 10^5 \text{ N/mm}^2 \end{cases}$$

۲- مدول الاستیسیته زیاد



$$\delta = \frac{5}{384} \frac{Pl^4}{EI}$$

\* هزینه مدول الاستیسیته بالاتر باشد

تغییر شکل کمتر است

۳- شکل پذیری فولاد Ductility

(نرم بودن فولاد)

\* علامت توانیم مصالح شکل پذیری را جیس کاری کنیم

\* پیروهای کمر در ساختمان ابرقاسن ایجاز می کنند ، پیروهای رینالین می نامیم  
 بارهای با سرعت کم ← بارهای استاتیکی  
 بارهای با سرعت زیاد ← بارهای دینامیکی

\* خمرهایی که نیروی دینامیکی داشته باشیم ، ترجیح می دهیم که مصالح مثل بتن ریخته اند

۴- حمل بول فولاد

\* حمل بول فولاد بسبب سفته که در سازه های فولادی ، ضریب ایمنی کمتری را

مورد استفاده قرار می دهیم


SF = 3 من SF = 1.5 - 1.67 فولاد

۱- خوردگی خواص فولاد

- ۲- کم شدن مقاومت فولاد در درجه های بالا (مثلاً در بعضی آتش سوزی)
- \* فولاد باید در برابر آتش سوزی محافظت شود


۳- پس سازه ترین سازه های فولادی که به دلیل سبک بودن صفحات فولادی

۴- پل های فولادی




پل های راه (پوشه)  
 پل های راه آهن


\* رها پل متوالی 200 m L است




پل های تیرگی




پل های تومی آویزان



پل توی ایساره




پل های وندای



کابل

پل های آویزان (معلق)

350 - 2300 (4500)




430 m

ساختمان های بلند

\* ارتفاع ساختمان های بلند را با مصالح آس و آهن تعیین می کنند

طیقه 60 -> 1960      طیقه 20 -> 1940

\* رها نه ساختمان های طبیعی 10 - 80 m و ارتفاع آنها 35 m - 3 است  
\* ارتفاع درخت های می برائی 60 - 200 m است



### مصالح ساختمانی فولاد :

فاز اولیه فولاد آهن (Fe) می باشد. با زوب کردن مواد معدنی در به صورت آهک آهن هستند  
 (CO<sub>3</sub>Fe ، Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> ، Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) فولاد به دست می آید. در هنگام زوب کردن، درختها  
 در حال هم به مواد افزوده می شود.

\* نقطه ذوب آهن  $1539^{\circ}\text{C}$  است

\* در فولاد علاوه بر آهن و کربن موادی مانند Al, Ni, S, N و P وجود دارند

1539	→ نقطه ذوب	* با جای دادن Al در داخل کریستال
1460	→ آهن به رنگ زرد در می آید	آهن
910	→ آهن در ساج زردی می آید	آهن
760		
550		


در هر حال که در جای آهن با فولاد را با آلا  
 می بریم، امکان تغییر خواص آنها وجود دارد.

عناصر آلیتری در فولاد:

خواص	انگیزش	عناصر آلیتری
نقطه ذوب / کرنی کرنش / جوش پذیری	مقاومت / کرنی تندی / کشندگی	C
چگالی پذیری	انجام عیب / کرنی فولاد دردهای بالا	Si
کرنش / مقاومت فیزیکی	تندی و کشندگی	P
مقاومت فیزیکی	کشندگی / گرم دهی	S
	مقاومت / شعله پذیری	Mn
تند زدن	کرنی / مقاومت در برابر خوردگی	Ni
تند زدن	کرنی	Al

### کهنه فولاد:

کهنه آهن → سفید آهن → کوره بلند (کوره آکسید) → آهن خام  
 (Fe, C, P, S, ...)



\* در این مرحله با عناصری که موجود در آهن را از بین می بریم و فولاد را تولید می کنیم.

فولاد ← کارخانه نورد (فولاد به صورت ورق، تیر و ... درمی آید).

فولاد آرام شده	ST 37 - 1	→	UST 37
فولاد آرام شده	ST 37 - 2	→	RST 37
فولاد ضعیف آرام شده	ST 37 - 3	→	RRS 37

\* فولاد آرام شده جوئن پذیر نیست، فولاد آرام شده جوئن پذیر است و فولاد ضعیف آرام شده به راحتی قابل جوشکاری است.

۱. در فولاد آرام شده گازهای نامطلوب وجود دارد و خواص فولاد در حلال تریکلسان نیست ولی در فولاد آرام شده با افزودن پودر آلومینوم، این اجزای زسی می رود.

\* در فولادهایی که نیاز به جوشکاری دارند، باید از فولاد آرام شده استفاده شود.

### تولیدات کارخانه نورد:

\* در کارخانه نورد شمش فولاد را به حالت نوج درمی آورند و از این غلتک ها عبور می دهند و پس از طی مراحل مختلف، شمش را به نیم رخ تبدیل می کنند.



• روش‌های نوید آهن

- ۱- نندادن شمش از داخل بری غلتک‌های مختلف
- ۲- نندادن شمش از غلتک‌های عمودی (به منظور کاهش طول کارخانه)
- ۳- قرار دادن جک‌های هیدرولیک در غلتک‌ها که طول آنها را تغییر می‌دهند


\* علائمی تولید نیم‌رخ‌ها از عملیات نوید استفاده می‌شود ولی برای جدول‌ها و شیارها عملیات ریخته‌گری استفاده می‌شود

\* در عملیات نوید، فولاد کهرمی شود و سردی، مصالح کاهش پیدا می‌کند

نیم‌رخ‌های استاندارد

- ۱- نیم‌رخ‌های استاندارد در ایران بر اساس استاندارد اروپایی ساخته می‌شود
- مقطع I شکل، ناودانی، نبشی و ... نمونه‌هایی از نیم‌رخ‌های استاندارد هستند

IPE 100 , IPE 120 , ...



تفاوت IPE و INP در این است که سطح فوقانی آن یک است  
 $b_{IPE} > b_{INP}$


نیم‌رخ I (عمود)	INP	I/INP	I 600	I 80	h = 600
نیم‌رخ IPE	IPE	IPE	IPE 600	IPE 80	h = 600
نیم‌رخ بالا آهن	IPB	HEB	IPB 1000	IPB 100	h = 600

300 < b = 300 , 300 > b = h


نیم‌رخ کن است (IPBL)	HEA	IPBL 100	IPBL 1000	h + mm = 600
----------------------	-----	----------	-----------	--------------

320 < b = 300 mm , 300 > b = h + mm

$h_{mm} = 400$  IPBV 1000 IPBV 100 HEM  $\leftarrow$  نوع پالکن سلتین  
 $b = 300$   $300 >$   $b = 300$  mm  $320 <$  (IPBV)



$h =$  نوع پالکن U 400 U 80  $\leftarrow$  نوردانی  
 $h =$  نوع پالکن UAP 300 UAP 80  $\leftarrow$  نوردانی پال پوارکی



L 60x6 L h x b x t  $\leftarrow$  نیسی مساری ال سن  
 L 80x8 L 80x80x10  
 L 80x10 L 200x28 L 20x20x3



سپری




مستد



مخاروش



موازی



$t = 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20$   
 $t = 20, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35$   
 $t = 36, 38, 40$

$b = 1000, 1500, (2000)$   $\leftarrow$  انجونی  $b = 1200$   $\leftarrow$  انبار  
 $l = 6000, 12000, 14000$

طول پالکن = 12 m ( 14 m )


انواع پالکن : نورد اروپایی EC / EN / DIN / ISO  
 له بھراست برای خرید پالکن از این نامه ISO انبار نیسم

$\leftarrow$  انواع مصالح ساختمانی فولاد ضعیف این نامه ها

	$F_y$	$F_u$	$E_u$
ST 37	240	370	$\gg 25$
ST 52	360	520	$\gg 22$


	$F_y$	$F_u$	$\epsilon_u$
ST 430	430	$> 5500$	$\geq 18\%$
ST 690	690	$> 7000$	$\geq 17\%$

$F_y$ : حد جاری شدن  
 $F_u$ : حد چگنی (N/mm<sup>2</sup>)



$\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$  کرنش

$F = \frac{P}{A}$ ,  $\frac{F}{\epsilon} = E$  مدول الاستیسیته ( $F < F_{el}$ )




$\epsilon_{el} = 0.17$   
 $\epsilon_y = 0.27$   
 $\epsilon_p = 2\%$   
 $\epsilon_u \geq 20\%$

$\frac{dF}{d\epsilon} = T$  مدول کشش  
 $T = (2.1 \pm 0) \times 10^5 \text{ N/mm}^2$   
 $E = 2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$

\* فولاد قتل از سخته شدن، در چگن چگنی باریک می شود.


\* چدن یک صمغ سرد است و به هنگام چگنی باریک می شود. به این حالت چگنی چدانی گفته می شود.  
 سطح چدانی در این حالت صاف است.



\* نوع دیگر چگنی، چگنی لغزشی است.

\* در فولادهای چگنی علاوه بر سخته شدن و چگن شدن، سطح چدانی زنگ زده است.

تئوری های اهدام و سنجش



$$E = \frac{\Delta l}{\epsilon}$$



$$F = \frac{P}{A}$$

ماده صلب  $F < F_c$  تنش موجود


مقطع لنگته می شود

ماده نرم  $F > F_c$  تنش موجود

مقطع لنگته اهدام می شود



\* در عمل مقاومت مصالح تحت آزمایش تک محوری بدست می آید



$$V_{max} = \frac{Pl}{2}$$

$$M_{max} = \frac{Pl^2}{8}$$

$$F_v = \frac{V \cdot Q}{I \cdot t}$$

$$F = \frac{M}{I} y \Rightarrow F = \frac{M}{S} \quad S = \frac{I}{h/2}$$

$F_x, F_y, F_z$

تنش محوری

$F_{xy}, F_{yz}, F_{zx}$

تنش برشی

\* تئوری اهدام به سنجش مصالح راحت تر است از تنش های چند محوری. تعریف می نماید

$$F_v = 0 \quad F = 1 \quad 370 \text{ N/mm}^2$$


$$F_v = 1$$

$$F_v = F_v = \frac{F}{\sqrt{3}}$$

و انکرا هم مقاومت مصالح را با استفاده از ضریب آرزایش هائی بدست آوریم امکانپذیر خواهد بود.

$$F = 0 \quad F_v = 0 \quad \frac{F}{\sqrt{3}}$$

$$F = 370$$



• تئوری مور :

$$F_{1,2} = \frac{F_x + F_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(F_y - F_x)^2 + 4F_{xy}^2} \leq F$$

که آرایش تئوری مور

\* شرط برای اجسام ترد و شکننده این تئوری جواب می دهد و برای فولاد مناسب نیست.

• تئوری کرنش های اصلی :

که کرنش اصلی مصالح به کرنش کشش برسد ، به ختم می شود.

$$\epsilon_1 \leq \epsilon \quad \epsilon_2 \leq \epsilon$$

• تئوری تنش های برشی حداکثر :

که در مورد فولاد و مصالح دانه ای مانند خاک مناسب است.


$$F_v \leq F_v$$

تنش برشی حداکثر

• انرژی تغییر شکل :

که این تئوری برای فولاد مناسب است در حالی که تئوری بیاب انرژی تغییر شکل لغت می شود.

$$A_{انرژی} = \Delta P = \int (F \epsilon + F_v \gamma) dV$$



اثری که صرف تغییر شکل شده است باید از اثری موجود بیشتر باشد  
 مقاومت  $A \ll A$  اثری موجود

مقایسه  $F_h = \sqrt{F^2 + 3F_v^2} \ll F_h = F$



• اثری که

$F \ll F$  ,  $F_v \ll F_v$  ,  $F_h = \sqrt{F^2 + 3F_v^2} \ll F_h$


۸ مصالح فولاد = جسم شکل پذیر

$F$	$F_h = F$
$F_v$	$F_h = \sqrt{3} F_v$
$F, F_v$	$F_h = \sqrt{F^2 + 3F_v^2}$
$F_x, F_y, \dots, F_{xy}, \dots$	$F_h$

مقاومت خمشی (مخت اثرهای دینامیکی) :  
 برای بدست آوردن این مقاومت ، باید ابتدا بدیندختی مصالح را بررسی کنیم




\* در بارگذاری دینامیکی تنش های تغییر داریم



کتاب اول ریاضی / کتاب دوم ریاضی  
 متن اصلی / متن ریاضی

بروهای متعین و مساوی



$|F_{max}| > |F_{min}|$

$T = \text{دوره تناوب}$

$\Delta F = F_{max} - F_{min}$

تفاوت در متن

$F = \frac{\Delta F}{2} = \frac{1}{2} (F_{max} - F_{min})$


(Amplitude) در متن

$F_m = \frac{1}{2} (F_{max} + F_{min})$

متوسط متن


$R = \frac{F_{min}}{F_{max}}$

نسبت متن




متن مساوی

$F_{min} = F_{max}, R = 1$




$R < 1$

متن مساوی




$R = 0$



$0 < R < 1$


متن متعین





$R = -1$

$|F_{max}| = |F_{min}|$

متن متعین




متن مساوی



\* کف آفرین های متغیر مقاومت مصالح کاهش می یابد به این بدین، خستگی مصالح گفته می شود

۱. اگر در سازه، جهت تنش ها عوض شود، تنش متغیر دائم است و اگر جهت تنش ها عوض شود، تنش متغیر می ماند



کنترل سازه به دو صورت ای می شود؟

۱- کنترل تنش استاتیکی

$$F \leq F_u, F_v \leq F_v, F_h \leq F_h$$

۲- کنترل خستگی (AISC)

$$F_R = F_{max} - F_{min} \leq F_R, F_{VR} = F_{vmax} - F_{vmin} \leq F_{VR}$$

$$(F_{VR} = \frac{F_R}{\sqrt{3}})$$

AISC → American Institute of Steel Construction


\* کانیه  $F_R$  به عوامل زیر بستگی دارد:

- ۱- تعداد تکرار نیرو N
- ۲- روش تنش A, B, C, ...

دسته بارگذاری	تعداد تکرار نیرو	تعداد دفعات تکرار بار در روز به مدت ۲۵ سال
1	$2 \times 10^4 \leq N \leq 1 \times 10^5$	2 - 10
2	$1 \times 10^5 \leq N \leq 5 \times 10^5$	10 - 50
3	$5 \times 10^5 \leq N \leq 2 \times 10^6$	50 - 200



مسئله (1)



$$M = P \cdot r \cdot l \Rightarrow F_{max} = \frac{M_{max}}{S}, \quad F_{min} = \frac{M_{min}}{S}$$

طول عرضی: 40 سانتی متر  $5000 \times 12 = 60000$  نیروی برشی


$$60000 \times 400 = 24 \times 10^6 \text{ سانتی متر}$$

$$N = 24 \times 10^6 \times 40 = 1000 \times 10^6 \text{ سانتی متر}$$


40 سانتی متر  $500 \times 12 = 6000$  نیروی برشی  $\Rightarrow N = 100 \times 10^6$

$$\rightarrow \text{درجه بندی بارگذاری} = 4$$

درجه بندی تنش




$$F_f = 150 \text{ N/mm}^2$$




$$F_t = \frac{P}{A}, \quad F_f \leq 90$$


- \* وجود هر دو تنش زیاد باعث کاهش تنش عرضی می شود.
- \* کت آن به هم خوردن یا تراشیدن تنش، مقاومت خمشی کاهش می یابد.
- \* به هم خوردن خواص مصالح باعث کاهش تنش خمشی می شود.



جهت گذاری، خواص مصالح، تغییر می دهد



- \* در هر حالتی که برای سوراخ شدن یا هر عامل دیگر کمزوری وجود آید، مقاومت خمشی کاهش می یابد.



دردهای تنش در استاندارد ANS I تعیین شده است. <sup>185</sup>

$$108-2 \quad 107-2 \quad F \quad N \quad 162-2$$

$$109-2 \quad F_x$$

مثال ۱۲: یک میل به دردها با مشخصات زیر داریم. (پل مربوط به مثال ۱)

$$\max F_x = -80 \text{ N/mm}^2 = F_{10} \quad \max F_r = 60 \text{ N/mm}^2 = F_{r10}$$

$$\min F_x = +40 \text{ N/mm}^2 = F_{10} \quad \min F_r = 32 \text{ N/mm}^2 = F_{r10}$$



$$F = 160 \text{ N/mm}^2 \quad \text{تنش کاربش یا فشرکت - کرنش}$$

$$F_r = 90 \text{ N/mm}^2 \quad \text{تنش کاربش}$$

۱- کنترل استاتیکی

$$\max F < F \Rightarrow -80 < 160 \text{ N/mm}^2 \quad \checkmark \quad \text{تنش کششی}$$

$$\max F_r < F_r \Rightarrow 60 < 90 \text{ N/mm}^2 \quad \checkmark \quad \text{تنش برشی}$$

جوابی دهد

$$F_h = \sqrt{F^2 + 3F_r^2} < F_h = 0.75 E_y$$

چون  $F_r$  مربوطه دارد شده است  $F_h$  قابل محاسب نیست.

$$\max F_r \rightarrow \text{مربوطه } F$$

$F_h$  قابل محاسب نیست چون  $F$  مربوطه دارد شده است.

۲- کنترل خمشی


$f_{max} - f_{min} \leq F_R$  (وضعیت بارگذاری: 4  $\rightarrow$   $(N) > 2 \times 10^6$ )

پیروداشته صاف  $\leftarrow$  دره تنش A

شکل 2-109  $\rightarrow F_R = 165 \text{ N/mm}^2$

$F_R = -80 - 40 = -120 \leq F_R = 165 \text{ N/mm}^2 \checkmark$

اگر برین شکل زیر هرگز داده شده باشد:




$F_R = 110 \text{ N/mm}^2$

دره تنش B

جواب نمی دهد  $F_R = 110 \text{ N/mm}^2 \neq F_R = -120$

اگر برین شکل در این صورت زیر باشد:



دره تنش B

$F_R = 110 \text{ N/mm}^2$

هر دو آسانم حالت 5

\* در صورت کنترل خمشی با استفاده از این نامه 519 و به صورت زیر انجام می برده:

$f_{max} - \frac{3}{4} f_{min} \leq \frac{2}{3} F_R$


$80 - \frac{3}{4} (40) = -110 \not\leq \frac{2}{3} (160) = 106$  جواب نمی دهد

با بار این بین این نامه تفاوت وجود دارد.

$F_{VR} = f_{max} - f_{min} \leq F_{VR}$

$F_{VR} = 60 - (-32) \leq F_{VR} = \frac{F_R}{\sqrt{3}} = \frac{165}{\sqrt{3}} = 98 \text{ N/mm}^2 \checkmark$

اگر بردهای ارتفاعی باشد بر در خمشی در مصالح می شوند



نیرودینامیکی : ۱- نیرودکی متغیر یا متناوب



۲- نیرودهای لرزه‌ای (ارتعاشی)

۳- نیرودهای دینامیکی آهسته (بارهای آهسته)

۴- نیرودهای در زمان اثر آهسته از چند میلی ثانیه است



\* ساختمان‌ها در مقابل نیرودهای آهسته در زمان اثر آهسته از چند میلی ثانیه است ، مقاومت پستیکی را از خود نشان می‌دهد

تمرین در مقاطع 5 و 10 تن استاتیکی و تنش عظمی انتقالی کنید




$N \geq 2 \times 10^6$  , ST37 ,  $F = 0.66 F_Y$  ,  $F_r = 0.4 F_Y$

$F_Y = 240 \text{ N/mm}^2$  ,  $F_h = 0.75 F_Y$



	Q	t
1	$Q_1 = 0$	b
2	$Q_2 = Q_1 + bt \left( \frac{h}{2} - \frac{t}{2} \right)$	b
3	$Q_3 = Q_2 + 0$	$t_w$
4	$Q_4 = Q_3 + t_w \left( \frac{h}{2} - t \right) \left( \frac{1}{2} \left( \frac{h}{2} - t \right) \right)$	$t_w$

خواص مکانیکی فولاد در دماهای بالا :



\* به طوری در دماهای بالاتر از  $200^{\circ}\text{C}$  فولاد نرم تر می شود  
 مقاومت خود را از دست می دهد  
 \* در دماهای بالاتر از  $400^{\circ}\text{C}$  این خاصیت در  
 مقاومت بیشتر می شود


حفاظت در برابر حریق :

• برای حفاظت فولاد در برابر آتش، ابتدا آتش سوزی را در صحنه بندی می کنیم  
 • آیین نامه میزان حفاظت ساختمان در برابر آتش سوزی را بیان می کند در ساختمان

F30 , F60 , F90 , F120 , F180

حفاظت در برابر آتش سوزی 90 min

\* روش حفاظت فولاد در برابر آتش سوزی با سازه و ساختمان است




• حفاظت علات بر اساس درجه  
 حفاظت در برابر آتش سوزی تعیین می شود

• vermiculite روی فولاد سوزی است

• در مدت علات از زمان استفاده می کنیم

$d = 2 - 6 \text{ cm}$



• در مقطع بر ابتدا اطراف عسله فولاد را با  
 تور سیمی می پوشانند سپس اطراف آن را  
 بتن پاشی می کنند


• برای حفاظت فولاد می توان از رنگ ضد حریق نیز استفاده نمود در هنگام آتش سوزی لغ می کند

### زنگ زدگی (خوردگی) فولاد (Korrosion)

حفاظت در برابر خوردگی را با زنگ زدگی انجام می دهیم

- زنگ آسترکی ← زنگ ضد زنگ
- زنگ روی ← زنگ جلای بر روی

در رطوبت + اکسیژن باعث اکسید شدن (زنگ زدگی) فولاد می گردد.



• زنگ آسترکی: باید رنگ دانه باشد و شبکه هم عمیق تره تشکیل دهد. چسبندگی بین دانه ها زیاد باشد، چسبندگی بین دانه های رنگ و فلز نیز باید زیاد باشد.

\* رنگ های آسترکی (ضد زنگ) و رنگ های روی بر اساس آئین نامه باید انتخاب شوند و چنان انتخاب شوند که رنگ های روی پذیرش رنگ های زیرین را داشته باشند.

• رنگ های روی: در مقابل تابش آفتاب و اشعه UV باید مقاوم باشند چون تابش آفتاب باعث از بین رفتن دانه های رنگ (pigment) می شود.

باید قبل از زنگ زدگی فولاد:

1. زنگ زدایی کنیم
2. فولاد را از چربی های باقی مانده و رنگ های قبلی زدوده کنیم.

### زنگ زدایی


- برس فلزی دستی
- برس فلزی ماشینی
- ماسه پاشی Sandblast ← میزان بمباران شدن سطح روی فولاد  $S 2 \frac{1}{2}$
- ساجچه پاشی

مکانیسم ساختمان‌ها طبق این نام‌ها ۲  
این نام‌ها استاندارد است و باید به صورت حقیقت در نظر برسد

بافت ۱۵ - طراحی و مکانیسم سازه‌های فولادی (سافت)  
بافت ۶ - بارگذاری ساختمان‌ها

AISC - American Institut for steel construction  
EC3 - European Code 3


برای طراحی یک سازه شرایط زیر باید انجام گیرد:



- ۱- تعیین نوع سازه
- ۲- تعیین بارهای وارده
- ۳- تحلیل سازه و تعیین نیروهای داخلی اجزا
- ۴- طراحی اتصالات سازه و اتصالات
- ۵- این نام‌ها و ضوابط طراحی
- ۶- سافت
- ۷- نصب
- ۸- طرح اعضای

تقسیم بندی سازه‌ها و اعضای سازه‌ای و اتصالات:


انواع تیر



تیر رول شده




تیر جوشی




تیر پرچی


انواع عضو

بر حسب نوع نیروهای وارده به اعضا آنها را طبقه بندی می‌کنند:




bending (خم شدن)  ۲- عضو کششی


buckling (ریختن)  ۳- عضو فشاری

Tension  ۴- عضو کششی


انواع سازه‌ها



قاب سازه چهاربندی شده  
اتصالات مومنی




قاب خمی  
اتصالات صلب



قاب نیم نردار  
اتصالات نیم صلب

\* در عمل نمی توانیم قاب نیم نردار را با سازه‌های چوبی که خاصیت انعطاف پذیری نسبت



\* در سازه‌های رودرود اتصال مفصلی نیروهای طولی داریم در نتیجه این سازه‌ها هرگز سازه با اتصالات مفصلی نیست و باید همواره چهاربندی شود.

مصالح فولاد ساختمانی

ST.37 , STS2 , STE.430 , STE.690

بار محاسباتی (مبحث 6)

DL : بار مرده (بار دائم) وزنی سازه‌ها

LL : بار زنده (بار متغیر) ، نردار


\* افرادی که در سازه‌ها هستند در صفت بار زنده و مفید سازه‌ها هستند.



S بار زوری ← منطقه به منطقه درونی کشنده و در مناطق سردسیر بیشتر است

در مناطق گرمسیری، بارش و مانده را باید در نظر بگیریم

• بار باد / بار زلزله



\* بار باد در زلزله همزمان در نظر گرفته نمی شوند  
 • در ساختمان های سنگ بنا بار و در ساختمان های بتنی بار زلزله

• بار مرفول به رانش خاک و عسار آب راهم باید در نظر بگیریم

• بنا بر این بسته به نوع سازه، انواع بارهای محاسباتی مطرح می شوند

• ترکیب بارگذاری :

$$E = DL + LL + S + E$$

راش ها ←

$$E = W + T$$

تغییرات دما ←  
(بار)

\* در حالت هایی که بارهای ماند دوطا به صورت دائم درسا فعال وارد شود به عنوان بارگذاری جاری به شمار می آید

$$F_z = 1.33 F_e$$

روش های طراحی :

AWD = Allowable Design

۱- روش سس مجاز

PD = Plastic Design

۲- روش طرح خمیری

۳- روش ضریب بار و مقاومت

• LRFD = Load and Resistene Factor Design

$$Q + \Delta Q = Q \quad , \quad \text{مقاومت سفالی} = R \quad \Rightarrow \quad Q \leq R$$

$$Q + \Delta Q \leq R - \Delta R \quad \leftarrow$$

$\Delta Q$  : بار اضافی پس بین نشود

$$Q + \Delta Q \leq R + \Delta R$$

$$Q \left( 1 + \frac{\Delta Q}{Q} \right) \leq R \left( 1 - \frac{\Delta R}{R} \right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q \cdot \lambda \leq R \cdot \phi}$$

$$\lambda = 1 + \frac{\Delta Q}{Q}$$

مقاومت  $\geq 1$

$$\phi = 1 - \frac{\Delta R}{R}$$

مقاومت  $\leq 1$

۱- روغن پس گاز

$$Q \leq R \cdot \frac{\phi}{\lambda} = \frac{R}{SF} \cdot \frac{F}{L}$$

$$FS = \frac{\lambda}{\phi} \quad (\text{Factor of Safety}) \quad \text{میزان اطمینان}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{Q \leq \frac{R}{FS} = F_{\text{کس}}}$$

$$FS = \frac{1 + \frac{\Delta Q}{Q}}{1 - \frac{\Delta R}{R}} = \frac{1 + 0.25}{1 - 0.25} = \frac{1.25}{0.75} = 1.66$$

$$\text{روغن پس: } \frac{F}{L} = \frac{F_y}{FS} = \frac{F_y}{1.66} = 0.6 F_y$$

۲- روغن طرح مغزی

$$Q \cdot \frac{\lambda}{\phi} \leq R + F_y$$

$$\gamma = \frac{\lambda}{\phi} \quad \text{مقاومت}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{Q \cdot \gamma \leq R}$$

۲. روش تحلیل بار و مقاومت


$$\sum Q_i \cdot \lambda_i \leq \sum R_i \cdot \phi_i$$

$$\underbrace{\lambda_{DL} \cdot DL + \lambda_{LL} \cdot LL + \dots}_{\text{تشیعی ناشی از بارهای ثابت مختلف}} \leq \phi_{\text{تنش}} \times R_{\text{تنش}} + \phi_{\text{کشش}} \times R_{\text{کشش}} + \dots$$


۴. کاربرد بار و روش تنش مجاز بسیار آسان است و روابط مربوط به مقاومت مصالح در آن استفاده می شود. چون این نوع مساف نیز بر اساس این روش است. طراحی را بر اساس روش تنش مجاز انجام می دهیم.

در نظر گرفتن شرایط بگونه برداری:

\* در دهانه های بزرگ، در مسافت قطعات به اندازه ضرر به آنها پیش می آید.



و میزان ضربه تغییر شکل تیرها



کت اثر بار زنده + زنده  $\frac{l}{\Delta} \geq 240$

کت اثر بار زنده  $\frac{l}{\Delta} \geq 360$

تیر صاف  $\frac{l}{\Delta} \geq 200$

در مسافت عالی  $\frac{l}{\Delta} \geq 300$

پل ها و تیرهای حمل جرثقیل  $\frac{l}{\Delta} \geq 500$

تیرهای اصلی پل های راه آهن و جرثقیل های سنگین  $\frac{l}{\Delta} \geq 800 - 1000$


و میزان ارتعاش

ارتعاش ساختمان ها نباید از حد مجاز بیشتر باشد. حد مجاز در سازه های مختلف متفاوت است.


به طور مثال ساختمان های سکونی نباید ارتعاش داشته باشد.

کمانش موضعی



کمانش در صورت موضعی کمانه می کند




کمانش در صورت نواحی جال تر (ناصبه فشاری)



کمانش موضعی در محل حداکثر انحراف  
در نواحی کششی حداکثر باشد




کمانه می کند در وسط کمانه می کند



کمانش در نواحی کششی حداکثر باشد  
کمانه می کند

کمانش موضعی بالی تر




کمانش موضعی نواحی کششی کمانه می کند  
چون کشش در نواحی کششی است

در بررسی کمانش موضعی از نمودار کمانش ورق ها استفاده می شود و در آن تنش های موجود  
محاسبه می شود و به عنوان بار در مدل سازی ورق وارد می گردد

\* مدل سازی ورق به صورت ایده آل در نظر گرفته می شود در محل هایی که ورق آزاد است به صورت آزاد و در محل هایی که به وسیله اجزای دیگر مقطع گرفته شده است به عنوان تکیه گاه. مصلحتی ندارد در نظر گرفته می شود.

کمانش برقی


\* کمانش به صورت دوطرفی است



انواع مقاطع	کمانش موضعی	ضریب تدریج
مقاطع فشرده	وجود ندارد	$F_b = 0.66 F_y$ می تواند
مقاطع غیر فشرده	وجود ندارد	$F_b = 0.6 F_y$ نمی تواند
مقاطع با اجزای لاغر	وجود دارد	$F_b \leq 0.6 F_y$ نمی تواند

نسبت ضخامت به کمانش آزاد

\* بال برنوردیده I شکل و باور دانی کت آنرئس



ST 37

$F_y = 240 \text{ N/mm}^2$

$\frac{b}{t} \leq \frac{172}{\sqrt{F_y}} = 11$

بال برنوردیده

$\frac{b}{t} \leq \frac{250}{\sqrt{F_y}} = 16$

بال بر غیر فشرده

$\frac{b}{t} > \frac{250}{\sqrt{F_y}} = 16$


بال بر لاغر است

کمانش سطح کت آنرئس

حال سطح فشرده  $\frac{h}{t_w} \leq \frac{1700}{\sqrt{F_y}} = 110$

حالت مقطع غیر مستقیم  $\frac{h}{t_w} \leq \frac{2020}{\sqrt{F_y}} = 160$       حالت لانه  $\frac{h}{t_w} > \frac{2020}{\sqrt{F_y}}$

مقاطع جانبی




$A = \sum A_i = 2A_f + A_w$

۱) مقطع اصلی

$A_n = A - \Delta A$

۲) مقطع حاصل

$\Delta A$ : سطح مقطع سوراخ‌ها



سطح مقطع:  $A = b \cdot t$

$A_{n1} = bt - dt = t(b-d)$

$A_{n2} = bt - 2dt = t(b-2d)$

سطح مقطع زنجار:  $A_n = A - \Delta A + m \frac{s^2}{4g} t$

$s$ : گام طولی

$g$ : گام عرضی

$A_{n3} = bt - 3dt + 2 \frac{s^2}{4g} t$  (رابطه آخری هست)


$A'_{n3} = t(b_1 + b_2 + b_3 + b_4) - 3dt$  (رابطه سوراخ‌ها)

\* به جای استفاده از رابطه  $A_{n3}$  از رابطه  $A'_{n3}$  استفاده شود.  
 اگر در یک قطعه شکلی در یک سطح مورب اتفاق بیفتد در آنی برای کاسه سطح مقطع حاصل از رابطه آخری گاهی استفاده می‌کردند.


انصالت پرتی و پرتی

- ۱- انصالت انطالی
- ۲- انصالت اصططالی

انصالت انطالی



در این مورد در طول نیرو و قطعاً بالای نیروی خوردگی  
نیروی برنج از طرف سوراخ وارد می شود




نیروی فشاربندی

پرتی  $F_p \ll F_p$   
قطعه  $F_p$


پرتی  $F_p \ll F_p$  منس پرتی

انصالت اصططالی



نیروی لب  $P_f$

پرتی را بیشتر از حد امکان می بچایم تا لغزش نشود




$P_f > P$

$P_f = \mu \cdot P_f$

\* ضریب اصططالی

\* نیروی و وسیله اصططالی منقطع می شود




$P_f > P$

نیروی P باعث لغزش

در می نی شود

سوراخکاری :


۱- سوراخکاری بر وسیله بت



$$d_1 = d + 1 \text{ mm}$$

\* قطر سوراخ 1mm از قطر تیغ بیشتر است.

۲- سوراخکاری بر وسیله منگنه کردن (Punch)




$$d_1 = d + 1.5 \text{ mm}$$

۳- سوراخکاری با سطل


\* این روش را استفاده می نمایند چون وقت آن پائین است.

۴- سوراخکاری بر وسیله منگنه و سمب زدن

\* جهت کاهش آسیب دیدگی اطراف سوراخ (در روش دوم) می توان سوراخکاری اولیه بر وسیله منگنه یا بر وسیله منگنه سوراخ نمود و بعداً قطر سوراخ بر وسیله سمب زدن بزرگتر کرد.



فاصل سوراخ ها :



$$d = \text{قطر تیغ}$$

$$t = \text{ضخامت صفحه}$$



مداخل	مخارج	توضیحات
3d	8d L 15t	e و e <sub>1</sub> در مصالح آجری معمولی
3.5d	8d L 15t	" " در پیستاری
2d	3d L 6t	فواصل تنزی
1.5d	3d L 6t	در جهت نرد e <sub>11</sub> (Le) در جهت عمود بر نرد e <sub>1</sub>
	8d L 16t	تیرهای کرسی
	12d L 25t	تیرهای ستی
3d		در مصالح آجری معمولی
3.5d		در پیستاری


کتابچه اتصال انعطافی

- 1) کنترل تطعات اتصال بنفقه
- 2) کنترل وسیله اتصال


کنترل وسیله اتصال بنفقه




m=1 تعداد ستون



m=2




m=3




m=2

۱- اهدام ورق (سجلی ورق) :




$$F = \frac{P}{A} \quad , \quad F = \frac{P}{A_n}$$

$$A = b \cdot t \quad , \quad A_n = b \cdot t - d \cdot t$$



و غیرتیش در اطراف سوراخ

تیش  $F_k \rightarrow 3F$   
 تیش متوسط  $F =$




$$d_1 = d + 1 \text{ mm}$$

$$d_1 = d + 1.5 \text{ mm}$$

\* در این نامه فقط از تیش متوسط در سطح مقطع کل یا سطح مقطع خاص استفاده می شود.

	$F_y$	$F_u \text{ (N/mm}^2\text{)}$
ST37	240	370
ST52	360	520

۲- کنترل فاصله بین (فاصله بین)




$$A = b \cdot t$$

$$A_{n1} = A - 2d \cdot t \quad \text{در وسط سجلی (۱)}$$

$$A_{n2} = A - 3d \cdot t + 2t \frac{s^2}{4g}$$

تعداد سوراخ در وسط سجلی (۱)


تعداد فقط سوراخ در وسط سجلی (۲)




$$F_p = \frac{P}{d \cdot t_{min}} \leq F_p$$

$$F_p = \frac{P}{n \cdot d \cdot t} \leq F_p$$

کنترل وسیله اتصال



کنترل فشار




$$F_p = \min(F_{p_{ش}}, F_{p_{ع}})$$


$$F_p = \frac{P}{d \cdot t} \leq F_p$$

$$F_p = \frac{P}{n \cdot d \cdot t} \leq F_p$$

۲- کنترل برش وسیله اتصال




$$F_r = \frac{P}{n \cdot m \cdot A_r} \leq F_r$$




$$F_r \cdot A_r \leq P$$

$$A_r = \frac{\pi d^2}{4}$$



$$t = t_{min} = \min(t_1, t_2)$$




$$t_{min} = \min(t_1, t_2, t_3)$$

$$\begin{cases} N_p = d \cdot t \cdot E_p \\ n = \frac{P}{N_p} \end{cases}$$

بررسی جزئیات

$$N_r = \frac{\pi d^2}{4} \cdot f_v, \quad n = \frac{P}{m \cdot N_r}$$

$\overset{318}{A_1}$  19-5 جدول 1-1 ←  $N_r, N_p$  در مورد ریج  
 DIN  $\overset{357}{A_2}$  55-5 جدول 1-1 ←  $N_r, N_p$  در مورد ریج



اصالات انشائی

1- کنترل کششی

1-1-1 کنترل در سطح مقطع کل

$$F = \frac{P}{A} \leq F_t = 0.6 F_u$$

$$F = \frac{P}{A_n} \leq F_t = 0.5 F_u$$

2-1-1 کنترل در سطح مقطع خالص

2- کنترل وسیله وصله

$$F_p = \frac{P}{n \cdot (A_p)} \leq F_p$$

← { کنترل تار بندگی  
کنترل تار انشائی

$$A_p = (\sum t_{min}) d, \quad F_p = \min(F_{p1}, F_{p2}, F_{p3})$$

3- کنترل وسیله اتصال

$$(A_r = \frac{\pi d^2}{4})$$

$$F_r = \frac{P}{n \cdot (A_r \cdot m)} \leq F_r$$

کنترل برش وسیله اتصال

روابط عمومی {  $N_p = A_p \cdot F_p$   
مساوت حراتی بریند ریج ریج

← کنترل کششی وسیله اتصال

$$n_p = \frac{P}{N_p}$$

تعداد ریج ها


روابط عمومی {  $N_r = A_r \cdot F_r$   
 $n_r = \frac{P}{m \cdot N_r}$

← کنترل وسیله اتصال

$$\Rightarrow n = \max(n_r, n_p)$$

تعداد ریج ها در هر طرف

کنترل فاصله سوراخ جانبی :



فاصله استاندارد نباید کنترل زیر لازم است :

$$P \ll F_{p0} \cdot t \cdot 2a = F_{p0} \cdot t \cdot 2 \cdot (Le - \frac{d}{2})$$

$$Le = e_{11} \gg \frac{d}{2} + \frac{P}{2F_p \cdot t}$$

اگر P برابر مقاومت سازه در عرض شود :

$$Le = \frac{d}{2} + \frac{F_p \cdot d \cdot t}{2F_p \cdot t} = \frac{d}{2} + \frac{F_p}{2F_r} \times d = d \cdot (0.5 + \frac{F_p}{2F_r})$$


$$\left. \begin{matrix} F_p \approx 1.16 F_r \\ F_r = 0.375 F_y \end{matrix} \right\} \Rightarrow Le = d \cdot (0.5 + \frac{1.16 F_r}{2F_r}) \approx 2.0d = \text{فاصله استاندارد}$$

$Le = 2.0d$  فاصله استاندارد

گانه سوراخ  $A_p = d_1 \cdot t$   
 خالی سوراخ  $A_p = d \cdot t$

d: قطر سوراخ  
 $d_1 = d + 1 \text{ mm}$ : قطر سوراخ

تعداد وسایل اتصال بست بهم :



سوراخ سوراخ - ورق ورقی  $P_1$


سوراخ سوراخ - ورق سوراخ  $P_1 = \frac{P}{n}$

۸. وقتی وزن ابرجائی آلت، مانند غزل می‌نند، با و این نصف رو به بیخ اجهالی نیروی  $P$  را تحمل می‌نند و بیخ حای سیالی نیروی نمی‌گیرند.

\* در طراحی از غزل بیخ ابرجائی و وزن فعلی استفاده می‌کنیم. توزیع نیرو را چگونه در نظر می‌گیریم


◀ اگر تعداد بیخ‌ها یک نسبت بهم کمتر یا مساوی  $S$  باشد، یکس نیرو بین بیخ‌ها به صورت یکدافت فرض می‌شود.

### طول گرا:



✦ در محاسبات بیخ و بیخ اگر طول گرا کوچک باشد، سازه به محاسبه یکس در تمام بیخ یا بیخ نسبت و فقط برش محاسبه می‌گردد.

### اصالات بیخی



$d$ : قطر بیخ قبل از کوپیدن  
 $d_1$ : " " پس از کوپیدن


✦ بیخ را نصفه می‌کنیم و داخل سوراخ بیخ می‌گذاریم و آن را با بست می‌کوبیم تا کاملاً داخل سوراخ را پر کند.



$l = s + \frac{4}{3} d$  کوپن یا رتبه (دوختن)  
 $l = s + \frac{7}{4} d$  کوپن یا رتبه (سه تختن)

\* پرچ وسیله اتصال غیر قابل باز کردن است و باز کردن پرچ به همراه لایسنس بودن (بریدن) پرچ می باشد.

A. جوش نیز وسیله اتصال غیر قابل باز کردن است اما پرچ وسیله اتصال قابل باز کردن است.




• کنترل پرچ ← کنترل لایسنس باز کردن چکش

◀ مصالح پرچ :

مصالح پرچ	مصالح قطعه
VST 36	ST 37
RST 38 ← RST 44	ST 52

\* مصالح پرچ باید یک درجه نسبت به مصالح قطعه ضعیف تر از آن باشد.

◀ علامت رسمی پرچ ها :



(شکل 5-16)

+ : سوراخ کردن ، اجرای پرچ در محل کارگاه ساختمانی

^ : در محل ساختمانی ، در کارگاه ساختمانی اجرا شود

کارخانه ساخت و ساخت ← کارگاه سازه قطعه  
 کارگاه محل ساختمان ← خود ساختمان

• تعیین قطر گریج ابرج :

$$d = \sqrt{5t} - 0.2 \text{ cm}$$


مثال:  $t = 10 \text{ mm} \Rightarrow d = \sqrt{5 \times 10} - 0.2 = 2.0 \text{ cm}$

• پیش‌های مجاز در گریج :

$$\begin{aligned} F_v &= 0.6 F_y \text{ @ } ST37 \\ F_p &= 1.2 F_y \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} F_y = 140 \\ F_y = 240 \end{array} \right\} \begin{array}{l} F_v = 140 \\ F_p = 280 \end{array}$$

در این رابطه مساف  $F_p = 2 F_y$  داده شده است / در مقدار آن زیاد است و از  $F_p = 1.2 F_y$  باید استفاده شود.

مثال اتصال زیر را کنترل کنید.




ورق باربری : ST37

باربری عاری

$P = 613 \text{ kN}$

- ۱- کنترل صفحه
- ۲- کنترل ورق اتصال
- ۳- کنترل ابرج



$$\begin{cases} F = \frac{P}{A} \leq F_t = 0.6 F_y & \text{(کنترل در سطح مقطع کل)} \\ F = \frac{P}{A_n} \leq F_t = 0.5 F_u & \text{(کنترل در سطح مقطع خاص)} \end{cases}$$




$$A = t \cdot b = 2.0 \times 25.0 = 50 \text{ cm}^2$$

$$A_{n1} = 50 - 2(2.3 \times 2) = 40.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{n2} = A - \sum \Delta A + \sum \frac{S^2}{4g} \cdot t$$

$$= 50 - 3(2.3 \times 2) + 2 \frac{3.5^2}{4 \times 8.5} \times 2 = 37.6 \text{ cm}^2$$



$$A_n = \min(A_{n1}, A_{n2}) = 37.6 \text{ cm}^2$$


$$F = \frac{316}{50} = 12.26 \text{ KN/cm}^2 \leq 0.6 F_y = 0.6(24) = 14.4 \text{ KN/cm}^2 \checkmark$$

تن در سطح مقطع جرابی زود

$$F = \frac{613}{37.6} = 16.3 \text{ KN/cm}^2 \leq 0.5 F_u = 0.5(37) = 18.5 \checkmark$$

تن در سطح مقطع مابقی جرابی زود

نرل ورن اتصال IP 12



$$P = 613 \text{ KN}$$

$$A = 1.2(16.2 + 17 + 16.2) = 59.3 \text{ cm}^2$$

$$A_{n5} = 59.28 - 2(1.2 \times 2.3) = 53.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{n6} = 59.28 - 3(1.2 \times 2.3) + \frac{3.5^2}{4 \times 8.5} \times 1.2 \times 2$$

$$= 51.8 \text{ cm}^2$$

تن در سطح مقطع 1 :  $F = \frac{613}{59.3} = 10.34 \text{ KN/cm}^2 \leq 14.5 \checkmark$

تن در سطح مقطع 2 :  $F = \frac{613}{51.8} = 11.90 \text{ KN/cm}^2 \leq 18.5 \checkmark$

نرل ورن 1 :  $A_7 = 1.2(5 + 17 + 5) = 32.4 \text{ cm}^2$

$$A_{n7} = 32.4 - 3 \times 1.2(2.3) + 2 \frac{3.5^2}{4 \times 8.5} \times 1.2 = 25.0 \text{ cm}^2$$

3 جرابی از سطح مابقی جرابی زود :  $P_7 = \frac{3}{11}(613) = 167.2 \text{ KN}$


$$F = \frac{167.2}{32.4} = 5.16 \text{ KN/cm}^2 \leq 14.5 \checkmark$$

$$F = \frac{167.2}{25} = 6.61 \text{ KN/cm}^2 \leq 18.5 \checkmark$$

۴- کنترل برنج

$$F_r = \frac{P}{n \cdot m \cdot \pi d^2 / 4} \leq F_r \quad \text{کنترل برنج}$$

$$F_p = \frac{P}{n \cdot t \cdot d} \leq F_p \quad \text{کنترل رابط}$$



$$\begin{cases} n = 11 \\ m = 1 \end{cases}$$

$$d = 2.3 \text{ cm}$$

$$t = t_{\min} = \min(2, 1.2) = 1.2 \text{ cm}$$

$$F_r = \frac{613}{11 \times 1 \times \pi (2.3)^2 / 4} = 13.41 \text{ kN/cm}^2 \leq F_r = 0.6 F_y = 0.6 \times 23 = 14 \checkmark$$

$$(\text{جس. UST 36} \Rightarrow F_y = 23 \text{ kN/cm}^2)$$

$$F_p = \frac{613}{11 \times 1.2 \times 2.3} = 20.19 \text{ kN/cm}^2 \leq F_p = 1.2 F_y = 1.2 \times 23 = 27.6 \checkmark$$

\* در طراحی یا کنترل تنس به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$318 \text{ و } 12.5 \text{ تنس} \quad N_r = 58.2 \text{ kN}, \quad N_p = 64.4 \text{ kN}$$

$$(t = 1.2 \text{ cm}, m = 1 \text{ برای})$$

$$n_r = \frac{P}{m \cdot N_r} = \frac{613}{1 \times 58.2} = 10.5 \rightarrow 11 \text{ بولت}$$

$$n_p = \frac{P}{t \cdot N_p} = \frac{613}{1.2 \times 64.4} = 7.9 \rightarrow 8 \text{ بولت}$$

$$\text{تعداد برنج ها: } n = \max(11, 8) = 11 \leq 11 \text{ مورد } \checkmark$$

(تعداد برنج‌ها که مورد &lt; تعداد برنج‌ها)

◀ فواصل برنج‌ها

$$\min e = 3d, \quad \max e = 8d \leq 15t$$

$\min e_{II} = 2d$  ,  $\max e_{II} = 3d \leq 6t_{\min}$


$\min e_I = 1.5d$  ,  $\max e_I = 3d \leq 6t_{\min}$

	e (cm)	e <sub>II</sub>	e <sub>I</sub>
min	3x2.3 = 6.9 ≈ 7	4.6	3.5
max	18.4 < 18 → 18	6.9 < 7.2	6.9 < 7.2 → 6.9


$$\left\{ \begin{array}{l} 6.9 < e = 7 \text{ cm} < 18 \checkmark \\ 4.6 < e_{II} = 5 \text{ cm} < 6.9 \checkmark \\ 3.5 < e_I = 4 \text{ cm} < 6.9 \checkmark \end{array} \right. \rightarrow \text{مطلوبه برچها استاندارد است}$$

$$6.9 < e_r = 9.2 \text{ cm} < 18 \checkmark$$


برای کاهش تعداد برچ‌ها کافیست تعداد برچ‌ها را در دو نقطه موزن کنیم  
 این طرح برش افزایش بار



انصالات برشی به همراه مثال




نرخ و نحوه اتصال



$M = R_1 r_1 + R_2 r_2 + R_3 r_3 + \dots$

$\frac{R_2}{R_1} = \frac{r_2}{r_1} \rightarrow R_2 = R_1 \left( \frac{r_2}{r_1} \right)$

$R_i = R_1 \left( \frac{r_i}{r_1} \right)$



$$\frac{F_i}{F_r} = \frac{n}{r}$$


مجموع العزوم يساوي العزم الكلي

$$M = R_1 \cdot r_1 \left(\frac{r_1}{n}\right) + R_2 \cdot r_2 \left(\frac{r_2}{n}\right) + \dots + R_n \cdot r_n \left(\frac{r_n}{n}\right)$$

$$\Rightarrow M = \frac{R_1}{n} \sum_{i=1}^n r_i^2 \Rightarrow \boxed{R_1 = M \cdot \frac{n}{\sum r_i^2}}$$

$$\sum r_i^2 = r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2 \quad ; \quad r_i^2 = x_i^2 + y_i^2$$

$$\begin{cases} R_v = R \cdot \cos \alpha = R \cdot \frac{x}{r} \\ R_h = R \cdot \sin \alpha = R \cdot \frac{y}{r} \end{cases}$$



$$R_v = R \cdot \frac{x}{r} = \frac{M}{\sum r_i^2} \cdot r_i \cdot \frac{x}{r_i} = \frac{M}{\sum r_i^2} \cdot x = \frac{M}{\sum (x_i^2 + y_i^2)} \cdot x$$

$$\Rightarrow R_v = \frac{M}{I_p^*} \cdot x \quad [ \sum r_i^2 = \sum (x_i^2 + y_i^2) = I_p^* ]$$

$$R_h = \frac{M}{\sum r_i^2} \cdot y = \frac{M}{\sum (x_i^2 + y_i^2)} \cdot y = \frac{M}{I_p^*} \cdot y$$

$$\begin{cases} R_v = \frac{M}{I_p^*} \cdot x + \frac{V}{n} \\ R_h = \frac{M}{I_p^*} \cdot y + \frac{H}{n} \end{cases}$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{R_v^2 + R_h^2} \leq N_1 \rightarrow \text{معيار بيرسي}$$


$$N_1 = \min(N_{v1}, N_{p1})$$

$$N_{v1} = N_v \cdot m \quad ; \quad N_{p1} = N_p \cdot t_{min}$$

$$\rightarrow R = \sqrt{R_v^2 + R_h^2} \leq N_1 \quad ; \quad \text{معيار بيرسي}$$

معيار بيرسي


کنترل تنش = کنترل منحنی



کنترل منحنی درون

$$f_b = \frac{M}{S} \leq F_b = 0.66 F_y$$

$$S = t \cdot \frac{b^2}{6}, \quad I = t \cdot \frac{b^3}{12}$$



کنترل برش

$$f_v = \frac{v \cdot Q}{I t} = \frac{v}{b \cdot \frac{t^3}{12}} \cdot \frac{t \cdot b/2 \cdot b/4}{t}$$

$$(A = b \cdot t) \rightarrow f_v = 1.5 \frac{v}{A} \leq F_v = 0.4 F_y$$

کنترل تنش در محل اتصال لبه

$$I_n = I - \sum \Delta I = t \cdot \frac{b^3}{12} - 2 t \cdot d_1 \cdot e^2$$

$$S_n = I_n / b/2$$

$$f_b = \frac{M}{S_n} \leq F_{bending} = 0.66 F_y$$



کنترل تنش

کنترل برش در محل اتصال لبه


$$A_n = A - \sum \Delta A = b t - 3 d_1 t$$

$$f_v = \frac{v}{A_n} \leq F_v = 0.4 F_y$$



کنترل تنش در محل اتصال لبه

روشله سیرها با نیروی برشی، انحرافی و نیروی جبری



$$P_F = \int_{A_{df}} f \cdot dA \quad ; \quad f = \frac{M}{I} \cdot y$$

$$M = M_F + M_W$$

↓ نیروی جبری
↓ نیروی میان


توزیع نیروی اجزای سطح :

$$M_F = \int_{df} f \cdot y \cdot dA \quad ; \quad M_W = \int_{df} f \cdot y \cdot dA = \int_{df} \frac{M}{I} \cdot y \cdot y \cdot dA$$

$$= \frac{M}{I} \int_{df} y^2 \cdot dA = \frac{M}{I} \cdot I_w$$

$$\begin{cases} M_W = \frac{M}{I} \cdot I_w \\ M_F = \frac{M}{I} \cdot I_f \end{cases} \quad P_F = \int_{A_{df}} f \cdot dA = \frac{M_F}{h'}$$

$$h' \approx h - 2\left(\frac{t}{2}\right) = h - t$$




در نیروی جبری

$$f = \frac{P}{A}$$

$$P = 2P_F + P_W$$

$$P_F = P \cdot \frac{A_F}{A} \quad ; \quad P_W = P \cdot \frac{A_W}{A}$$



در نیروی برشی

$$V = V_W + 2V_F$$



$$V_F \ll V_W \rightarrow V_F \approx 0$$

$$V = V_W$$

\* (اتصال نیروی بوشی اجیر است) فرض می شود کل نیروی بوشی بواسطه حال بر منقل می شود و یکم  
بال در اتصال نیروی بوشی اجیر است

$$P_f = \int_{A_{Ax}} E \cdot dA = \int_{A_{Ax}} \frac{M}{I} \cdot y \cdot dA = \frac{M}{I} \int_{A_{Ax}} y \cdot dA = \frac{M}{I} Q_f$$

$$Q_f = A_f \left( \frac{h}{2} - \frac{t}{2} \right)$$



اتصال بال فوقانی ← اتصال لنگ

۱- تعداد ریه اتصال

$$n = \frac{P_f}{N_t} ; N_t = \min(N_p \cdot m, N_p \cdot t_{min})$$

$$m = 2 ; t_{min} = \min(t, t_1, t_2)$$

۲- کنترل صفحه اتصال

$$A = b_1 \cdot t_1 + 2 b_2 \cdot t_2$$

$$A_n = A - \sum \Delta A = A - 2 \Delta A$$

$$\Delta A = d_1 \cdot (t_1 + t_2)$$

$$f_t = \frac{P_f}{A} \leq F_t = 0.6 F_y \cdot \phi$$


تنش در سطح مقطع کل

$$F_t = \frac{P_f}{A_n} \leq F_t = 0.5 F_u$$

تنش در سطح مقطع خالص

\* کنترل بال کناری مانند کنترل بال فوقانی است

میرک جان - با وجود  $V, M_w$



$$M'_w = M_w + a \cdot V$$


میرک و سائل اتصال

$$R = \sqrt{R_v^2 + R_h^2} \leq N_1 ; N_1 = \min(N_r \cdot m, N_p \cdot t_{min})$$

$$m = 2, t_{min} = \min(t_w, 2t_3)$$

$$R_v = \frac{M'_w}{I_p^*} \cdot x + \frac{V}{n} ; R_h = \frac{M'_w}{I_p^*} \cdot y + \frac{P_{wp}}{n}$$

$n \rightarrow$  تعداد پیچها (نقطه:  $n=6$ )



میرک درق های اتصال جان IP3

$$F_b = \frac{M}{S} \leq F_b = 0.66 F_y$$

( $S = 2 t_3 \cdot \frac{b_3^2}{6}$ )

میرک جنس

$$F_v = 1.5 \frac{V}{A_3} \leq F_v = 0.4 F_y$$


( $A_3 = 2 b_3 \cdot t_3$ )

میرک پیل

میرک برش درق نصف شده

$$A_{3n} = A - 3(2t_3) \cdot d_1$$

$$F_v = \frac{V}{A_{3n}} \leq F_v = 0.4 F_y$$



$$I_w = t_w \cdot \frac{h_w^3}{12} \quad (h_w = h - 2t)$$

$$I_f = 2b_1 \cdot t_f \cdot \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2}\right)^2 + 2b_1 \cdot \frac{t^3}{12}$$

چون کوچک است . صرف نظری کنیم .



$$A = 2A_f + A_w$$




$$A_f = b \cdot t \quad ; \quad A_w = t_w \cdot h_w$$

$$P_{wp} = P \frac{A_w}{A} \quad ; \quad P = P_{wp} + 2P_{fp}$$

↓  
P (ویرایش)

$$P_{fp} = \frac{P - P_{wp}}{2} \quad ; \quad P_f = P_{fm} + P_{fp}$$

ساز




Φ25 UST 3.6 - 1

ساز

ST 37

V = 80 kN , M = M<sub>د</sub>

ساز IPB 340 الزیجی ویرایش



$$A = 171 \text{ cm}^2 \quad ; \quad I_x = 36660 \text{ cm}^4$$

$$S_x = 2160 \text{ cm}^3 \quad ; \quad t_f = 2.15 \text{ cm}$$

$$t_w = 1.2 \text{ cm} \quad ; \quad h = 34 \text{ cm} \quad ; \quad b = 30 \text{ cm}$$

$$h_w = 34 - 2 \times 2.15 = 29.7 \text{ cm}$$

$$A_w = 1.2 \times 29.7 = 35.64 \text{ cm}^2$$

$$A_f = (A - A_w) \frac{1}{2} = (171 - 35.64) \frac{1}{2} = 67.7 \text{ cm}^2$$

• سطح مقطع لوله های بال کشتی (بال کمانی)

$$\Delta A_f = 2(2.5 \times 2.15) = 10.8 \text{ cm}^2$$

در محاسبه جان ایبری حاصل بره های کشتی - کمانی است. در فقط سطح مقطع لوله های بال کشتی کسر کرد

$$A_{fn} = 67.7 - 10.8 = 56.9 \text{ cm}^2$$

سایف - سطح مقطع مورد نیاز

$$M = F_b \cdot S \quad , \quad M = F_b \cdot S_n$$

$$I = 36660 \text{ cm}^4$$

$$I_n = I - \Delta I_{\text{لوله های کشتی}} = 36660 - 2(2.5 \times 2.15) \left(17 \frac{2.15}{2}\right)^2 = 33940 \text{ cm}^4$$

$$\frac{A_{fn}}{A_f} < \frac{F_y}{1500} + 0.69$$

$$= \frac{240}{1500} + 0.69 = 0.85$$

در محاسبه کشتی، از جان ایبری حاصل استفاده می شود.

$$\frac{A_{fn}}{A_f} > \frac{F_y}{1500} + 0.69$$

از سطح مقطع کل استفاده می شود و سبزی به در نظر گرفتن تصدیف شدن مقطع در محل لوله های اتصال نیست.

$$\frac{56.9}{67.7} = 0.84 \leq 0.85 \rightarrow \boxed{I = I_n}$$

$$S_n = \frac{I_n}{h/2} = \frac{33940}{17} = 1996 \text{ cm}^3$$


$$M_b = 16 \times 1996 = 31900 \text{ KN}\cdot\text{cm}$$

$$F_b = 0.66 \cdot F_y = 160 \text{ N/mm}^2 = 16 \text{ KN/cm}^2$$

$$\frac{\sum \Delta A_f}{A_f} > 0.31 - \frac{F_y}{1500} = 0.31 - \frac{240}{1500} = 0.15$$

از سطح مقطع لوله ها از 15٪ سطح مقطع کل کسر باشد، می توان از جدول لوله ها صرف نظر کرد.

استرل تیر IPB 340



۱-۱- کنترل تنش

$$f = \frac{M}{S_n} = \frac{319 \times 10^2}{1996} = 16 \text{ KN/cm}^2 \leq F_b = 16$$

۲-۱- کنترل برش حدالتر

$$F_v = \frac{VQ}{It} \leq F_v = 0.4 F_y$$

$$Q = 2.15 \times 30 \cdot \left(17 - \frac{2.15}{2}\right) + 1.2 \times \frac{29.7}{2} \times \frac{29.7}{4} = 1159 \text{ cm}^3$$


$$F_v = \frac{80 \times 1159}{36660 \times 1.2} = 2.1 \text{ KN/cm}^2 \leq 9.6$$

۴ چوک لوزخ ها دربال مقطع هستند و من توانم درجهای تیر از I کل در کلاس استعاره کنیم

۳- کنترل تنش بجا ای

$$F_{t3} = \sqrt{F_3^2 + 3F_v^2}$$

۴ اگر  $F_v \leq \frac{F_r}{2}$  باشد، نیازی به کلاس تنش بجا ای نیست




$$F_v = 2.1 \leq \frac{F_r}{2} = \frac{9.6}{2} = 4.8 \text{ KN/cm}^2 \Rightarrow \text{نیازی به کلاس تنش بجا ای نیست}$$

۴- در کلاس لوزخی ۸

$$F_v \approx \frac{V}{A_w} \quad \text{مساحت برش: } A_w = h_w \cdot t_w$$

$$\text{مساحت لوزخی: } A_w = h \cdot t_w$$



$$A_w = 34 \times 1.2 = 40.8 \text{ cm}^2$$

$$F_v = \frac{80}{40.8} = 1.96 \text{ KN/cm}^2$$

\* در مقاطع بر ارتفاع جان زیاد است، اگر از این

رابطه لوزخی کلاس تنش برشی انجام شد به تنش برشی واقعی نزدیکیم

$h > b$  ← عندئذ روابط عمودي

$h < b$  ← روابط افقی

## ۲- اتصال بال قوسانی

### ۱-۲ کنترل مصالح اتصال

Φ25 → UST 36-1

$$N_r = 68.7 \text{ KN} \quad (m=1) \quad \text{میل (م=1)}$$

$$N_p = 70 \text{ KN} \quad (t = 1 \text{ cm})$$

$$\sum N_r = 68.7 \times (2 \times 6 + 1 \times 2) = 961.8 \text{ KN}$$

$$\sum N_p = 70 \times (2.15 \times 6 + 1.2 \times 2) = 1071 \text{ KN}$$

$$t_{\min} = \min(1.5 + 1.2, 2.15) = 2.15 \text{ cm}$$

$$t_{\min} = \min(1.29, 2.15) = 1.29 \text{ cm}$$

$$\sum N = \min(961.8, 1071) = 961.8 \gg P_{\text{میل}} = 920 \text{ KN} \quad \checkmark$$

(R 15x110x480, R 12x350x630) ۲-۲ کنترل سختگی اتصال

$$f = \frac{P}{A} \leq F_t = 0.6 F_y \quad , \quad f = \frac{P}{A_n} \leq F_t = 0.5 F_u$$

$$A = 12 \times 35 + 2 \times 1.5 \times 11 = 75 \text{ cm}^2$$

$$A_n = 75 - 2 \times 2.5 \times (1.2 + 1.5) = 61.5 \text{ cm}^2$$


$$f = \frac{920}{75} = 12.26 \text{ KN/cm}^2 \leq 14.5 \quad \checkmark$$

$$f = \frac{920}{61.5} = 14.96 \text{ KN/cm}^2 \leq 18.0 \quad \checkmark$$

### ۳-۲ کنترل اتصال بال کشانی

نسبت بال فوقانی نمی باشد.

۱- کنترل اتصال جال



$$V = 80 \text{ kN}$$

$$M_w = 2463 \text{ kN.cm}$$

۱-۲- کنترل در سائل اتصالات

$$M'_w = 2463 + 80 \times 9 = 3183 \text{ kN.cm}$$

$$R_v = M \cdot \frac{x}{I_p} + \frac{V}{n} = 3183 \cdot \frac{4}{385} + \frac{80}{6} = 46.4 \text{ kN}$$

$$R_h = M \cdot \frac{y}{I_p} = 3183 \cdot \frac{8.5}{385} = 70.27 \text{ kN}$$

$$I_p^* = \sum (x^2 + y^2) = 2 \times 3 \times 4^2 + 2 \times 2 \times 8.5^2 = 385 \text{ cm}^2$$

$$R = \sqrt{R_v^2 + R_h^2} = \sqrt{(46.4)^2 + (70.27)^2} = 84.21 \text{ kN}$$

$$N_{v1} = m \times N_v = 2 \times 68.7 = 137.4 \text{ kN}$$

$$N_{p1} = t_{\min} \times N_p = 1.2 \times 70 = 84.0 \text{ kN}$$

$$(t_{\min} = \min(1.2, 2 \times 1.2) = 1.2 \text{ cm})$$

$$N_1 = \min(137.4, 84.0) = 84.0 \text{ kN}$$

$$R = 84.22 \text{ kN} < 84.0 \text{ kN} \checkmark$$

4 مهره در اتصال کمر از 3/ باشد بدین معنی می شود

۲-۲- کنترل ورق اتصال جال (2P.12x250x340)

$$F = \frac{M'_w}{S}$$

و کنترل کش:

$$S = 2 \times 1.2 \times \frac{25^2}{6} = 250 \text{ cm}^3$$

$$* F = \frac{3183}{250} = 12.73 \text{ kN/cm}^2 < F_b = 0.66 F_y = 16$$

$$F_v = 1.5 \frac{V}{A}$$

کنترل برش ✓

$$A = 2 \times 1.2 \times 25 = 60 \text{ cm}^2$$

$$F_v = 1.5 \times \frac{80}{60} = 2 \text{ kN/cm}^2 \ll F_v = 0.4 F_y = 9.6 \checkmark$$

کنترل برش در محل لغزنده شده

$$A_n = 60 - 2 \times 3(2.5 \times 1.2) = 42 \text{ cm}^2$$

$$F = \frac{V}{A_n} = \frac{80}{42} = 1.90 \text{ kN/cm}^2 \ll F_v = 9.6 \checkmark$$

نکات طراحی

$$A_{1,2} = A_1 \gg 1.1 A_f$$

طراحی اتصال بال

$$P_1 \gg P_{2,3} \Rightarrow F_t \cdot A_1 \gg F_b \cdot A_f \Rightarrow 0.6 F_y \cdot A_1 \gg 0.66 F_y \cdot A_f$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{0.66}{0.6} A_f = 1.1 A_f$$

بر اساس باربری مجاز ↓

$$A_1 = 1.2 \times 35 + 2 \times 1.5 \times 11 = 75 \text{ cm}^2$$

$$A_f = 2.15 \times 30 = 64.5 \text{ cm}^2$$

$$\frac{A_1}{A_f} = \frac{75}{64.5} = 1.16 \gg 1.1 \checkmark$$

طراحی اتصال جان

$$2b_3 \times t_3 \gg t_w \cdot h_w \quad (t_3 \approx 0.8 t_w)$$


مقاومت صفحات اتصال

x بر اساس رابطه بالا در شرایط  $t_3 \approx 0.8 t_w$

حل مسئله

۱- حل مسئله برش توزیع نیرو در


اجزاء مقطع



$$M = M_w + M_f$$

$$P_f = \frac{M_f}{h'}$$

۲ حل مسئله بر روی اتصال در در اتصال




کامپیته بود  $I_1, S_1, A_1$

$$F = \frac{M}{S_1}$$

$$F_v = \frac{V Q_1}{I t_1}$$

$$P_f = \sum F_v A_1$$


ساخت پنجم هکلی در یک (بموردی) بوسیله پنجم یا پنجم



\* اگر در یک بر روی هم قرار بگیرند و به هم وصل باشند به حالت بر روی هم قرار بگیرند یعنی آنها بر روی هم می لغزند



\* اگر در یک ها بر روی هم قرار بگیرند و به هم وصل باشند بر روی هم می لغزند



$$I_A = I_1 + I_2 = b \cdot \frac{t^3}{12} (2)$$

$$(I_1 = b \cdot \frac{t^3}{12}, I_2 = b \cdot \frac{t^3}{12}, S = \frac{bt^2}{6})$$

$$I_B = I_1 + I_2 + 2 A_1 \left(\frac{t}{2}\right)^2 = \frac{bt_1^3}{12} + \frac{bt_1^3}{12} + 2b \cdot t \left(\frac{t}{2}\right)^2 = \frac{bt^3}{12} (8)$$

$$I_B = b \cdot \frac{(2t)^3}{12} = 8 \frac{bt^3}{12}, \quad S = b \cdot \frac{(2t)^2}{6}$$

\* وقتی ورق ها را به هم متصل می کنیم حال اینرسی نسبت به طاقی که به هم وصل نیستند چهار برابر می شود


$$I_B = 4 I_A$$

$$M = M_1 + M_2$$

$$f = f_1 = \frac{M_1}{S_1} = \frac{\frac{M}{2}}{\frac{b \cdot t^2}{6}} = \frac{3M}{bt^2} \quad (A)$$

$$f = \frac{M}{S} = \frac{M}{b \cdot \frac{(2t)^2}{6}} = \frac{1.5M}{bt^2} \quad (B)$$

\* نشی ها نیز در صورت متصل کردن ورق ها کاهش نمی یابند.  
 \* بنا بر این برای هر دو صورت در مصالح می توانیم ورق ها را به هم متصل کنیم



$$f_v = \frac{v \cdot Q}{It}$$

$$T = f_v \cdot e = \frac{v \cdot Q}{It} \cdot e = \frac{v \cdot Q}{I \cdot b} \cdot e$$

$$N = T \cdot b = \frac{v \cdot Q}{I} \cdot e \leq N_{\text{مسموع}}$$

◀ نیروی برشی

۱- دبیج های بال

$$N = \frac{vQ}{I} \cdot e \Rightarrow e = N_1 \cdot \frac{I}{vQ}$$

$$N_1 \rightarrow \text{باری زین دبیج} = \begin{cases} N_v \cdot m = N_v \cdot t \\ N_n \cdot t_{\min} = N_p \cdot t_{\min} \\ t_{\min} = \min(t_{\text{بال}}, t_{\text{پوشه}}) \end{cases}$$

$$Q = b \cdot t \left( \frac{h}{2} - \frac{t}{2} \right)$$



۲. نوعی اتصال گسسته به فلج


$$N = \frac{V \cdot Q}{I} e_2 \rightarrow e_2 = \frac{N_1 \cdot I}{V \cdot Q}$$

$$Q = b \cdot t + \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2}\right) \cdot 2 \cdot A_L \cdot c$$

$A_L$ : سطح مقطع نسبی



◀ گسسه در پیچ گسسته و گسسه محوری

(اتصال نسبی یا پاره‌ای)



در پیچ گسسته  
Flange


$$M = V \cdot a$$



(مقطع مفصلی یا محوری یا پاره‌ای)

هرگاه تنش کل می‌تند فرد مقطع گسسته می‌نورد

«مقطع نسبی»



مقطع مفصلی نسبی

$$n_{\perp} \rightarrow \text{تعداد پیچ‌ها} \rightarrow n_{\perp} = 2$$

$$n_{\parallel} \rightarrow \text{تعداد رزوه‌ها} \rightarrow n_{\parallel} = 4$$

بالای آرضی

$$n = n_{\perp} \times n_{\parallel}$$

$$a = \frac{n_{\perp} \cdot n_{\parallel} \cdot A_t}{y}$$

$A_t$ : سطح گسسته نسبی

$$x \cdot b \cdot \frac{x}{2} = a \cdot y \cdot \frac{y}{2} = a \cdot (h-x) \cdot \frac{(h-x)}{2}$$

و گسسته کل آرضی

$$\Rightarrow b \frac{x^2}{2} = \frac{a}{2} (h^2 - 2hx + x^2)$$

$$\Rightarrow x^2 \left( \frac{b}{2} - \frac{a}{2} \right) + \frac{a}{2} 2hx - \frac{a}{2} h^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 (b-a) + 2ahx - ah^2 = 0$$

$$x = \frac{a \cdot h}{b-a} \left[ \sqrt{1 + \frac{b-a}{a}} - 1 \right]$$

$$I = b \frac{x^3}{3} + a \frac{y^3}{3}$$

$$F_c = \frac{M}{I} \cdot x \leq F_c = 0.66 F_y$$

$$F_t = \frac{M}{I} \cdot y_n \leq F_t$$

ی: ماکسیمم انحراف

$$P_t = F_t \cdot A_t = \frac{M}{I} \cdot y_n \cdot A_t \leq N_t = A_t \cdot F_t$$

• شکل 19-5:  $N_t, N_p < N_r$  (درج)

• شکل 55-5: " " " " (درج ها)

• شکل 63-5: " " " " (درج های اصطکاک)

$$P_r = \frac{V}{n} \leq N_t \rightarrow N_r = m$$

$N_r = t_{min}$

$n = 2 \times 5 = 10$        $n$ : تعداد درج ها

$$F_r = \frac{V}{n \cdot A_r} \leq F_v$$

• آس و آس با مساف


• درج های خارجی از گام به یک است و تمام درج ها در سن گوی قرار می دهند و درل به صاف

لازم است. طبق روابط شکل 42-5



(درج معمولی)  $F_t = 0.43 F_u - 1.8 F_v \leq 140 \text{ N/mm}^2$

(درج)  $F_t = 1.05 F_y - 1.3 F_v \leq 160 \text{ N/mm}^2$

Al : سطح قائم و سطح اتصال که در طولش نمی آید (هند)



$$A_t = \pi \cdot \frac{d_i^2}{4}$$




سطح قائم  $A_k = \frac{\pi}{4} d_k^2$

$$d_t \approx \frac{1}{2} (d + d_k)$$

$$A_t = \frac{\pi}{4} d_t^2 \rightarrow 47.5 \text{ cm}^2$$

کنترل وصله اتصال  
کنترل قطعه



مثال اتصال تحت نیرو را کنترل کنید

$$P_{t1} = P_v, \quad P_{t2} = N_t = (0.7 P_v)$$

$$P_t = 1.7 P_v = 1.7 \times 160 = 272 \text{ kN}$$

$$A_t = 2.45 \text{ cm}^2$$

در اتصالات اصطفاظی در سمت چپ و در سمت راست طولی با این نیروها استفاده شود.

$$f_t = \frac{272}{2.45} = 111.02 \text{ kN/cm}^2 > f_u = 100$$

این سگات صلب استند

$$f_u = 1000 \text{ N/mm}^2 = 100 \text{ kN/cm}^2$$


چون سگات صلب استند و اگر کمی (مانند غیر) هم باشد نیروی موجود در اتصالات هم سگات استند (1.7 P\_v) هم باشد

در کانسب اتصالات اصطفاظی



نیروی موجود در اولین ردیف

$$P_1 = P \left(1 - 0.4 \frac{r}{n}\right)$$



$$n = \text{تعداد ردیف ها} = 3$$

$$r = \text{تعداد ردیف های اول} = 2$$

$$f_t = \frac{P}{A} \leq f_t = 0.6 F_y$$

$$f_t = \frac{P_1}{A_{n1}} \leq f_t = 0.5 F_u$$

$$(A = b \cdot t, \quad A_{n1} = b \cdot t - 2d_1 \cdot t)$$

نیروی انضغاط به همراه نیروی محوری


$(N_{Fr})$  مقدار نیروی انضغاطی

$N_{Fr} = N_f (1 - 1.15 \frac{P_f}{P_r})$


$\sum N_{Fr} = \sum N_f (1 - 1.15 \frac{\sum P_f}{\sum P_r})$

مسئله مکانی - اتصال شل به تیرک

M22 - HS.10.9 ,  $P_r = 190 \text{ KN}$




در مقاطع دایره ای و مربعی و لوزی و بیضی و ...



$P = 300 \text{ KN}$

ST 37

$V = P = 300 \text{ KN}$  ,  $M' = 300 \times (50 - 3) = 14100 \text{ KN.cm}$



$I_x = 57680 \text{ cm}^4$

$S = 2860 \text{ cm}^3$

گامهای ساده - ۱ - تیرک

۲ - تیرک

۳ - تیرک اتصال

۴ - تیرک

۵ - تیرک

کنترل تنش


$$F = \frac{14100}{2860} = 4.93 \text{ KN/cm}^2 \leq F_b = 0.66 F_y = 16 \checkmark$$

$$f_t = \frac{V}{A_w} = \frac{300}{54} = 5.56 \text{ KN/cm}^2 \leq F_v = 0.4 F_y = 9.6 \checkmark$$

( $A_w = h \cdot t_w = 40 \times 1.35 = 54 \text{ cm}^2$  : ضلع آیین نامه)

کنترل تنش عیاره ای

$$F_h = \sqrt{F^2 + 3F_v^2} \leq F_h = 0.75 F_y$$




$$F_3 = \frac{M}{I} \cdot y_3 = \frac{14100}{57860} \cdot (20 - 2.4) = 4.3 \text{ KN/cm}^2 \leq 16 \checkmark$$

$$f_{v3} = \frac{V \cdot Q_3}{I \cdot t_w} = \frac{300 \times 1353}{57860 \times 1.35} = 5.21 \text{ KN/cm}^2$$

( $Q_3 = 30 \times 2.4 \times (20 - \frac{2.4}{2}) = 1353 \text{ cm}^3$ )

$$F_{h3} = \sqrt{4.3^2 + 3(5.21)^2} = 10 \text{ KN/cm}^2 \leq F_h = 18 \checkmark$$

کنترل سون IPB 400



$P = 300 \text{ KN}$

$M = 300(50 + 20) = 21000 \text{ KN.cm}$

$$F_a = \frac{P}{A} = \frac{300}{196} = 1.53 \text{ KN/cm}^2 \leq F_a = 0.6 F_y = 14.5 \checkmark$$


$$F_b = \frac{M}{S} = \frac{21000}{2860} = 7.34 \text{ KN/cm}^2 \leq F_b = 0.66 F_y = 16 \checkmark$$

$F_a = 0.6 F_y$  : تنش مجاز برشی محوری بدون خطر کمانش

$F_b = 0.66 F_y$  : تنش مجاز خمشی بدون انکمان کمانش جانبی

$$\frac{F_a}{F_u} + \frac{F_b}{F_b} \leq 1 \Rightarrow \frac{1.53}{14.5} + \frac{7.34}{16} = 0.56 \leq 1 \checkmark$$

4. اعتبار این رابطه به صورت زیر است:



$$F_a = \frac{P}{A}, \quad F_b = \frac{M}{S}$$

$$f = F_a + F_b = \frac{P}{A} + \frac{M}{S} \leq F$$

$$\Rightarrow \frac{F_a}{F} + \frac{F_b}{F} \leq 1$$


\* این رابطه برای رابطه اندریش شش ضلعی مجرور ناستی 1، مجرور دایره شش ضلعی مجرور

4. کنترل سیمان M22 HS10.9

$$N_c = 76 \text{ KN}$$

$$N_p = 105.5 \text{ KN}, \quad N_t = 133 \text{ KN}$$

$$P_v = 190 \text{ KN}$$



نکته: طول عرصی در پایین یک طرف به حساب می آید

$$\alpha = \frac{n_1 \cdot n_{II} \cdot A_t}{y}$$

$$A_t = 3.03 \text{ cm}^2$$

$$n_1 = 2, \quad n_{II} = 5, \quad h = 51.5 = 46 \text{ cm}, \quad y = 46 - 7 = 39 \text{ cm}$$

$$\alpha = \frac{2 \times 5 \times 3.03}{39} = 0.78 \text{ cm}$$

$$x = \frac{a \cdot h}{b - \alpha} \left[ \sqrt{1 + \frac{b - \alpha}{a}} - 1 \right]$$

$$b = 30 \text{ cm}, \quad h = 39 \text{ cm} \Rightarrow x = \frac{0.78 \times 39}{30 - 0.78} \left[ \sqrt{1 + \frac{30 - 0.78}{0.78}} - 1 \right] = 6.38 \text{ cm}$$

$$x = 6.38 \text{ cm} \leftarrow 7 \Rightarrow \text{فرض اولیه صحیح است}$$

$$y = 46 - x = 46 - 6.4 = 39.6 \text{ cm}$$

$$a = \frac{2 \times 5 \times 3.03}{39.6} = 0.76 \text{ cm}$$

علاوه بر این، در پارچه‌ها باید به علت اصطاف برخی از حالت‌ها مورد صرف نظر می‌شود.

$$I = 30 \times \frac{6.4^3}{3} + 1.76 \times \frac{39.6^3}{3} = 18353 \text{ cm}^4 \quad (\text{حال اینرسی سطح متصل})$$

$$M = 300 \times 50 = 15000 \text{ KN.cm}$$

نیروی در بر اتصال

$$V = 300 \text{ KN}$$

گشتش تا پس در پایین ترین نقطه و در اتصال:

$$F_c = \frac{15000}{18353} \times 6.4 = 5.23 \text{ KN/cm}^2 \leq F_c = 0.66 F_y = 16 \checkmark$$

گشتش در بالاترین نقطه:

$$P_t = \frac{M}{I} \cdot y_n \cdot A_t = \frac{15000}{18353} \times 39 \times 3.03 = 96.53 \text{ KN}$$

$$\leq N_t = 132 \checkmark$$

گشتش در نیروی اصطاف:

$$\sum N_{F_t} = \sum N_f \cdot \left(1 - 1.15 \frac{\sum P_t}{\sum P_v}\right)$$

$$\sum P_v = 10 \times 190 = 1900 \text{ KN}$$

$$\sum P_t = \sum \frac{M}{I} \cdot (A_t \cdot n_t) \cdot y = \frac{M}{I} \cdot A_t \cdot n_t \cdot \sum y$$

$$\sum y = 0.6 + 9.6 + 18.6 + 27.6 + 39.6 = 96 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \sum P_t = \frac{15000}{18353} \times 3.03 \times 2 \times 96 = 475 \text{ KN}$$

$$\sum N_f = 10 \times 76 = 760 \text{ KN}$$


$$\sum N_{F_t} = 760 \times \left(1 - 1.15 \frac{1900}{475}\right) = 541.5 \text{ KN} > V = 300 \checkmark$$

بزرگتر از اصطاف می‌باشد



اصالات جوش :

اصالات هستند که در آنها دو قطعه فولادی توسط جوشکاری به هم متصل می شود.




معمولاً در سازه های فولادی از سه روش برای جوشکاری استفاده می کنیم

دهوشکاری، حرارت انجم است. قطعات فولادی را به حالت مذاب در آوریم. ( $1400^{\circ}C$ )

روش های جوشکاری :

- ۱- روش قوس الکتریکی (بیشتر از این روش استفاده می شود)
- ۲- روش انفجاری
- ۳- روش پلازما
- ۴- روش شیمیایی

روش قوس الکتریکی :



شدت جریان 20 - 400 A  
تension جریان 20 - 40 V

\* در اثر تولید شدن الکترود به محل جوش حرارت زیاد می شود و اگر تعداد این حرقت ها زیاد باشد، الکترود ذوب می شود و در محل جوش ریخته می شود و عملیات جوش صورت می گیرد.

$$\left. \begin{array}{l} \text{توان جوش} : 220 \text{ V} \rightarrow 20 - 40 \text{ V} \\ 16.24 \text{ A} \rightarrow 20 - 400 \text{ A} \end{array} \right\}$$

\* توان جوش ولتاژ را با این می آورد و شدت جریان را با لامپی بر و در این صورت امکان جوشکاری از این خواهد رفت.  
هرچه شدت جریان بیشتر باشد، تعداد حرقت ها بیشتر خواهد شد.

شماره جریان (A)	ضخامت صفحه (mm)	قطر الکترود (mm)
60 - 100	2 - 4	2.5 - 3.25
100 - 150	4 - 6	3.25 - 4
150 - 200	6 - 10	4 - 5
200 - 400	> 10	5 - 8


• جوش قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار

### Shielded Metal Arc Welding (SMAC)

\* گاز محافظی برای جوشی شود تا جوش از پوشش

دور الکترود می باشد و کل جوش نیز خاکستر

پوشش الکترود است.



\* در عملیات جوشکاری هر چه سرد شدن آرام تر


صورت گیرد از نظر خواص جوش بهتر خواهد بود

\* باید از سرد شدن آهسته جوش جلوگیری کنیم (یعنی دلیل از پوشش استفاده می کنیم)

کل جوش از سرد شدن سریع فولاد جلوگیری می کند.

• جوش زیرپودری یا جوشکاری با قوس غوطه ور (SAW)

### Submerged Arc Welding



\* پودر را جودی محل جوش می زنند و به هم می آمیزند

جوشکاری این پودر می سوزد و خاکستر آن

هم محل جوش را بوجور می آورد و هم از نفوذ

گازهای دیگر جلوگیری می کند.

انواع الٹروڈ

براساس ASTM و AWS (American Welding Society)

E 60 XX  
i 2 3 4

1) E = Electrode

2) مقاومت KSI ( $\frac{KP}{in^2}$ )

3 و 4) مختلف براساس جدول شکل 11-6

براساس ISO (International Standard Organization)

Electrode	ISO 2560	E 43	3	2	RR	11	160	
i	2	3	4	5	6	7	8	9

5) (مکائی نمونہ نظر)

4) مقاومت  $F_u = 430 \frac{N}{mm^2}$

R = Rutile

تزی


الٹروڈ با پوشش روٹیل

A = Acide

اسیدی

الٹروڈ با پوشش اسیدی

- \* پوشش روٹیل، جو کہ با خواص شکل دہندگی بھر ایک ہی قسم کے
- \* در الٹروڈ با پوشش اسیدی، سطح رویہ جو پوشش صاف سے لگتا




- \* جو کہ داخلہ یا با الٹروڈ روٹیل و جو کہ رویہ و با الٹروڈ اسیدی انجام میں رہیم

ماریٹا  
خط الٹروڈ

ISO 2560 E 43 RR ST37

ISO 2560 E 51 RR ST52

◀ ایمنی اتصالات جوشی و فولاد پدیری فولاد



\* منطقه b حساس ترین منطقه است  
 زیرا این قبل از هوشکاری این منطقه  
 را تا 120°C حرارت می دهیم تا به تدریج  
 دهائی آن زیاد شود و به آن عملیات  
 پیش حرارت و پایش کرنه می شود

Heat affected zone (HAZ)

\* پس از عملیات جوش، محل جوش را گرم می کنیم تا زرد سرد شود و به آن عملیات پس کرنه می گویند

\* در مناطقی که درجه حرارت آنها غالباً زیر صفر درجه است باید در عملیات جوشکاری دماهای عملیات  
 پیش کرنه و پس کرنه صحیحاً انجام گیرد.

• فولاد فولد پدیری

$C \leq 0.25\%$  میزان کربن

کاربون کمتر باشد به فولاد پدیری می شود

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Ni}{15} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{5} + \frac{Cu}{13} + \frac{P}{2} (\%)$$

$C_{eq} \leq 0.45\%$

\* اگر بیشتر از این مقدار باشد فولاد پدیری نیست


$T = 100^\circ C \rightarrow C_{eq} \leq 0.45\%$  (مقایسه پس کرنه)

$T = 150 - 250^\circ C \rightarrow 0.45\% \leq C_{eq} \leq 0.6\%$

$T = 300 - 400^\circ C \rightarrow C_{eq} > 0.6\%$

تغییر ابعاض طولی در روی سازه

تعیین طول های ناشی از انقباض طولی



زده های 1/16  $s_0 = 0.18 e_s$

جلوگیری از انقباض در نقطه

$\epsilon = \alpha_t \cdot T$

$F = E \cdot \epsilon$

\* می خواهیم تنش های ناشی از جلوگیری از انقباض نقطه را بدست آوریم :

$E = 2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$  ,  $\alpha_t = 1.2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

$T = 900^\circ\text{C} \Rightarrow F = 2.1 \times 10^5 \times 1.2 \times 10^{-5} \times 900 = 2268 \text{ N/mm}^2$

$F = 2268 \text{ N/mm}^2 > F_u = 370 \text{ N/mm}^2$

$F_y = 240 \text{ N/mm}^2$


تنش ناشی از انقباض نقطه بسیار است - اگر از انقباض طولی جلوگیری کنیم باعث پاره شدن نقطه می گردد

نسبت تغییر طول :  $\epsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{s_0}{l} = \frac{0.18 e_s}{l}$

$F = \epsilon E$  ,  $e_s = 1.0 \text{ cm}$  ,  $l = 100 \text{ cm} \Rightarrow \epsilon = \frac{0.18 \times 1}{100} = 0.18 \times 10^{-2}$

$F = 0.18 \times 10^{-2} \times 2.1 \times 10^5 = 0.37 \times 10^3 = 370 \text{ N/mm}^2$

تنش برموده در محل سنجی فولاد است




$\text{tg } \phi = 0.18 \frac{e_t - e_b}{t}$

$$\operatorname{tg} \phi = 0.18 \frac{e_B + 2t \cdot \tan 30^\circ - e_B}{t} = 0.36 \tan 30^\circ = 0.207$$





$$\Rightarrow \phi = 11.7^\circ = 12^\circ$$

$$(e_B = 2 \text{ mm}, t = 10 \text{ mm}, e_T = e_B + 2 \tan 30^\circ \times t)$$



در سازه فیکسچر از این نمودار


\* هنگامی که از ابعاد جوش قطری می‌نیم  
تقسیم‌های ابعادی ناشی از جوش در سازه  
بوجود می‌آید



• روش‌های امرای برای از بین بردن تغییر شکل‌های ناشی از ابعاد جوش :



۱- گرم کردن کل جوش با استفاده از کوره

۲- استفاده از فیکسچر (Fixture)



مانع از خم شدن می‌شود


\* این فن‌ها در کارگاه به صورت محدود عمل می‌کنند  
این فن‌ها فقط موقع ساخت به کار می‌رود



استفاده از فن‌های جوش

\* بعد از اجرای قید و بندها اگر لازم کنی از تعیین شکل ها و اشیاء پلاست با استفاده از شکل و گرم کردن می توان آن را از بین برد

◀ ترتیب جوشکاری 5



✓ برای جلوگیری از انقباض بلندترین جوشکاری را به صورت رو به رو و حالت ایمن

◀ انواع جوش و اتصال جوشی


Butt weld

1- جوش بسیاری جوش لب به لب (جوش K)



Fillet weld


2- جوش گوشه



• انواع جوش بسیاری 3


	جوش II	جوش V	جوش گامی
t	≥ 5	3-20	≥ 10

جوش ۲




8-20

جوش X





16-40

جوش لایه یا ۳



0-2

ه لایه های جوش



$$t = \min(t_1, t_2)$$

بعرض  $a_w = b_w \sin 45^\circ \leq 0.7 b_w$  (ارتفاع جوش در طول جوش)

\* حداقل اجرای لایه های جوش ۵


۱. جوش لایه (۱) و (۲)
۲. سنگ زدن ریشه جوش و حصول اطمینان از کامل بودن ریشه جوش
۳. جوش لایه (۳)
۴. جوش لایه (۴)

جوش کامل  $\Rightarrow a = t$  (بعرض)  
 جوش ناقص  $\Rightarrow a < t$

\* در سازه هایی که تحت تأثیر نیروهای دینامیکی هستند از انجام جوش سبکی ناقص خودداری گردد و سازه هایی که تحت تأثیر نیروهای استاتیکی هستند باید سعی گردد از جوش های ناقص استفاده نگردد.



جوش لوله



$$t = \min(t_1, t_2)$$


$$a_w = b_w \cdot \sin 45^\circ \approx 0.7 b_w$$

(بعد جوش) ارتفاع جوش در نظر گرفته شود

$b_w =$  سان جوش، اندازه جوش

$$A_w = a_w \cdot l = (0.7 b_w) \cdot l$$


جوش گانه ای از جوش طاقی از نظر عبور جریان نیرو کمتر است



شکل جوش باید با شکل جوش بیرون مطابقت داشته باشد و از جوشکاری های اضافی نباید بهره گیری کرد. در قطره های ضعیف حساسیت کمتری به جوش های طاقی است. باید از جوشکاران ماهر استفاده کرد یا جوش موجود را با سنگ زدن به صورت گانه ای عوض کرد.

$$\min b_w = 3 \text{ mm}$$

جوش های با اندازه کمتر از 3mm است به عنوان جوش گانه ای محسوب نمی شوند. جوش گانه ای جوش اتمام شده است.



با هر دو عمل جوش اضافی اجرا شده باشد و هم از سان ها از  $b_w$  بیشتر باشد در محاسبات جوش در نظر نمی گیریم

### بازرسی، کنترل و آزمایش جوش و آزمون جوش کار


- ۱- کنترل جامع به صورت انجام می گیرند.
- ۲- کنترل قبل از شروع ساخت و نصب
- ۳- بازرسی در موقع ساخت و نصب
- ۴- بازرسی پس از انجام ساخت و نصب

### کنترل بعد جوش

جوش بیاری




کنترل این جوش توسط چشم صورت می گیرد. کنترل می کنیم که جوش همه محل در وسط را پر کرده باشد.




جوش بزرگ

با استفاده از شکلون کنترل و بازرسی انجام می دهیم



تعداد زنگنه های فولاد




سطح روی جوش باستی صاف، یکدست و زنگنه ها

جوش صاف باید مطابق صورت زنگنه های روی جوش قدیم را بتواند

### آزمایش جوش

DT = Destructive Test  
 NDT = Not " "

- ۱- آزمایش های تخریب
- ۲- آزمایش های غیر تخریب



Tension Test

آزمایش کشش

مقاومت  $F_u < F_y$  در طول بارهای کشش، کشش بدست می آید

که آزمون کشش یک آزمون مخرب است

A آزمون مخرب دیگر آزمون ضربه است که شکل بزرگ فولاد را تعیین می کند

(Charpi) Impact Test

آزمون های غیر مخرب :

۱- آزمون رند نفوذی

Day Penetration Test (PT)

از مصالح برای آزمون استفاده می شود. مایع اولی آب مقطر است که سطح روی را تمیز می کند. مایع دوم رند نفوذی است که اگر ترک خاصی در فولاد باشد این رند در آنجا نفوذ می کند. مایع سوم رنگ آشکار کننده است که رنگ آن سفید بود و ترک ها را به صورت قطره بر روی سطح نشان می دهد. از این آزمون برای تشخیص ترک های سطحی استفاده می شود.

۲- آزمون آهن برائی

Magnet Test (MT)


برای براده های آهن یا بر روی سطح قطعه می رویم و آن را به ولتاژ + و - وصل می کنیم. براده های آهن

همه در یک جهت قرار می گیرند. به جز در قسمت ترک که این نظم بهم می خورد.

از این آزمون نیز برای شناسایی ترک سطحی استفاده می شود.


۳- آزمون ماوراء صوت (درا صوت)

Ultra Somic (UT)



Radiographic Test (RT)

۴- آزمون رادیوگرافی




با عبور دادن انرژی X یا γ از قطعه فلیم پدید می آید  
 آزمون یکی محل ترک و خوردگی باشد، رنگ فلیم با  
 رنگ فلیم قبل فرق می کند

با توجه به نوع ساختمان تیرهای آزمایشات را مشخص می کنند (در این مورد آسین مانده وجود دارد)  
 در ساختمان های حساس 100٪ جوش ها را مورد آزمون قرار می دهیم

در ساختمان های عمومی طول جوش ها به چندین کیلو متر خواهد رسید

حالت کشش





س در جوش سازی

$$F_w = \frac{P}{A_w}$$

$$A_w = a_w \cdot l_w, \quad F = \frac{P}{A}$$

$$F_w \ll F, \quad f \ll F$$




$$F_w = F_{VII} = \frac{P}{A_w}$$

$$A_w = 2 a_w \cdot l_w = \sum a_w \cdot l_w \ll F_w$$

$$F_w = \frac{P}{A_w}$$

$$A_w = a_w \cdot l_w$$





$$A_w = 2a_1 b + (h - 2t) a_2 = A$$

$$I_w = a_2 \frac{(h-2t)^3}{12} + 2a_1 b \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2}\right)^2 + 2b \frac{a_1^3}{12}$$

$$S_w = \frac{I_w}{h/2}$$


$$F_w = \frac{P}{A_w} + \frac{M}{S_w} \ll F_w, \quad F_v = \frac{V \cdot Q_w}{I_w \cdot a_w} \ll F_w$$

مسن در جوش لوله




$$F_w = F_l = F_{vII} = \frac{P}{A_w} \ll F_w$$

$$\begin{cases} a_w = 0.7 b_w \\ A_w = a_w (l + b_w + l) \end{cases}$$




در جوش لوله به طور هم زمان هم تنش برشی داریم و هم تنش قائم که باید هم برابرند



$$F_w = F_v = F_l = \frac{P}{A_w} \ll F_w$$

$$\begin{cases} a_w = 0.7 b_w \\ A_w = 2a_w l_w \end{cases}$$

← تنش معایبه ای در جوش ها به وسیله برآر مجموع جوش ها (مولفه هندسی) مشخص می شود





$$F_n = \sqrt{F^2 + F_v^2 + F_w^2} \leq F_w$$

\* در قطر از رابطه فوق میسوس برای تنش معایبه ای استفاده می کنیم:

$$f_n = \sqrt{F^2 + 3F_v^2}$$

\* علت اختلاف بین قطر جوش در تنش معایبه ای این است که قطر را بصورت شکل بری در نظر می گیریم ولی جوش را بصورت صلب فرض می کنیم

← محاسبه جوش گویه



\* باید نیروهای وارده را به درز اتصال منتقل کنیم

$$a_{w1} = 0.7 b_{w1}$$

تبدیل

$$a_{w2} = 0.7 b_{w2}$$

$$A_w = 2A_{wf} + A_{nw} \quad \text{سطح مقطع جوش}$$


$$A_{wf} = a_{w1} \times (b + b - t_w + 2t)$$

$$h_w = h - 2t \Rightarrow A_{nw} = 2a_{w2} \cdot h_w$$

$$I_w = 2a_{w2} \times \frac{h_w^3}{12} + 2 \left[ -(b - t_w) \cdot a_{w1} \times \left(\frac{h}{2} - t\right)^2 + a_{w1} \times b \times \left(\frac{h}{2}\right)^2 + 2a_{w1} \cdot t \cdot \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2}\right)^2 + 2a_{w1} \cdot \frac{t^3}{12} \right]$$

$$I_w = 2a_{w2} \times \frac{h_w^3}{12} + 2A_{wf} \times \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2}\right)^2 \quad ; \quad S_N = \frac{I_w}{h/2}$$

$$F_w = \frac{P}{A_w} + \frac{M}{S_w} \leq F_w, \quad F_{vw} = \frac{v \cdot Q_w}{I_w \cdot t} \leq F_w$$



← تنش مجاز در جوشکاری = تنش مجاز نظریا

\* در جوش های دونه مقدار تنش می از در مورد تنش های محوری در کشتی یک عدد است یعنی مقدار آکشیان هم برابر است

$$f = F_v = \min(0.3 F_{u_w}, 0.9 F_y) \quad \left. \begin{array}{l} \text{تنش بزرگ جوش} \\ \text{جوش دونه} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ST37} \rightarrow 0.6 F_y = 0.6 \times 240 = 134 \text{ N/mm}^2 \\ \text{E43} \rightarrow 0.3 F_u = 0.3 \times 430 = 129 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$$

$$f = F_v = \min(134, 129) = 129 \approx 130 \text{ N/mm}^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ST52} \rightarrow 0.6 \times 360 = 216 \text{ N/mm}^2 \\ \text{ES1} \rightarrow 0.3 \times 510 = 152 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$$


$$F_w = \min(216, 152) = 152 \approx 150 \text{ N/mm}^2$$

← اگر برای فولاد ST37 از آلترود اعلا استفاده کنیم  $F_y$  تغییر می کند و کمتر است برای این فولاد از آلترود معمولی استفاده کنیم چون هزینه با استفاده از آلترود اعلا زیاد تر است

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ST37} \rightarrow 0.6 \times 240 = 134 \text{ N/mm}^2 \\ \text{ES1} \rightarrow 0.3 \times 510 = 152 \text{ N/mm}^2 \end{array} \right.$$

$$F_v = \min(152, 134) = 134 \approx 130 \text{ N/mm}^2$$

مسئله اتصال زیر را کنترل کنید



$V = 400 \text{ KN}$  ,  $M = 300 \text{ KN.m}$  ,  $M_t = 100 \text{ KN.m}$

E.43 RR , ST 37 , بارگذاری جاری

• مراحل کنترل اتصال :

۱- کنترل بتن ۲- کنترل میلگرد ۳- کنترل وسیله اتصال = جوش

$F = \frac{M}{S}$

۱- کنترل بتن

$I = 2 \times 1.0 \times \frac{70^3}{12} + 2 \times 2 \times 40 \times (35 + 1)^2 = 264527 \text{ cm}^4$

$S = \frac{264527}{74/2} = 7149 \text{ cm}^3$


$F = \frac{M}{S} = \frac{300 \times 10^2}{7149} = 4.2 \text{ KN/cm}^2 \leq 0.6 F_y = F_b = 16 \checkmark$

۲- کنترل میلگرد

$F_v = \frac{V \cdot Q}{I \cdot t} = \frac{400 \times 4105}{264527 \times (2 \times 1)} = 3.11 \text{ KN/cm}^2 \leq F_v = 0.4 F_y = 9.6 \checkmark$

$Q = 2 \times 1 \times 35 \times \frac{35}{2} + 2 \times 40 \times (35 + 1) = 4105 \text{ cm}^3$

۳- کنترل جوش



$F_{vT} = \frac{T}{2a \cdot b \cdot t}$

\* از ریشهها برابرانه 1cm برای اجرای جوش می داریم



$a = 37 \text{ cm}$  ,  $b = 70 + 2 \times 1 = 72 \text{ cm}$

$f_{vT} = \frac{100 \times 10^2}{2 \times 37 \times 72 \times 2} = 0.94 \text{ KN/cm}^2$

$f_{vT} = \frac{100 \times 10^2}{2 \times 37 \times 72 \times 1} = 1.88 \text{ KN/cm}^2$

$F_v = F_{vT} + F_{vT} = 3.11 + 1.88 = 4.99$  میش در سطح

$F_v = 4.99 \leq F_v = 0.4 E_v = 9.6 \checkmark$

③ کنترل تنش جانبی در کل

$F_3 = 42 \times \frac{35}{37} = 3.9 \text{ KN/cm}^2 \leq 16$


$F_{3v} = \frac{400 \times 2880}{264527 \times 2 \times 1} = 2.18 \text{ KN/cm}^2 \leq 9.6 \checkmark$

$Q_3 = 2 \times 40 \times (36) = 2880 \text{ cm}^3$

$F_{3T} = 1.88 \text{ KN/cm}^2 \Rightarrow F_v = 2.18 + 1.88 = 4.06 \text{ KN/cm}^2 \leq 9.6 \checkmark$

$F_h = \sqrt{F^2 + 3F_v^2} = \sqrt{(3.9)^2 + 3(4.06)^2} = 8.04 \text{ KN/cm}^2 \leq 0.75 E_v = 18 \checkmark$

کنترل در کل



$P = 400 \text{ KN} \rightarrow F_a = \frac{P}{A_g}$

$M = 400 \times 25 = 10000 \text{ KN}\cdot\text{cm} = M_x$

$M_y = (M_{t_{\text{در}}}) = 100 \text{ KN}\cdot\text{m}$

$F_{bx} = \frac{M_x}{S_{x_{\text{در}}}}$  ,  $F_{by} = \frac{M_y}{S_{y_{\text{در}}}}$

$\frac{F_a}{F_a} + \frac{F_{bx}}{F_{bx}} + \frac{F_{by}}{F_{by}} \leq 1$   
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$   
 $0.6 F_v \quad 0.66 F_v \quad 0.66 F_v$

\* چون جمع ضرایب در این معادله از 1 است

پس  $F_a$  ,  $F_{by}$  ,  $F_{bx}$  صورت گیرد


۱۳ کنترل درجه اتصال  
۱۴ - کنترل جوش

$$a_w = 0.7 \times 1 = 0.7 \text{ cm}$$

$$I_w = 0.7 \left[ 2 \times \frac{70^3}{12} + (2 \times 1 \times 35^2 + 2 \times \frac{2^3}{12} + 2 \times 36^2 \times 2) \right. \\ \left. + (40 - 2 \times 1) \times 37^2 \right] \times 2 + 2 \times 4 \times \left( \frac{20^3}{12} + 20 \times 47^2 \right) \\ + 2 \times (1 \times 57^2) \times 2 \Big] = 392873 \text{ cm}^4$$

$$S_w = \frac{392873}{57} = 6892 \text{ cm}^3$$

$$F_w = \frac{M}{S_w} = \frac{300 \times 10^2}{6892} = 4.37 \text{ KN/cm}^2 \leq F_w = 13 \checkmark$$



کنترل درجه جوش

کنترل درجه جوش

کنترل درجه جوش

$$f_v = \frac{v Q_w}{I_w t} \sim \frac{v}{A_{nw}}$$

$$Q_w = 0.7 \left( 2 \times 1 \times 57 + 4 \times 20 \times 47 + 38 \times 37 + 2 \times 1 \times 36 + 2 \times \frac{35^2}{2} \right) \\ = 4604 \text{ cm}^3$$

$$F_{vw} = \frac{400 \times 4604}{392873 \times 2 \times 0.7} = 3.35 \text{ KN/cm}^2 \leq F_w = 13 \text{ KN/cm}^2 \checkmark$$

کنترل درجه جوش

$$F_{vnt} = f_{vw} \times \frac{t}{a_w} = 1.88 \times \frac{1.0}{0.7} = 2.68 \text{ KN/cm}^2 \leq F_w = 13 \checkmark$$

\* هر چه مقطع جوش در طول خود در اتصال می دهد

تشریح ماتیای در موش




تشریح ماتیای در موش در نقاط مختلف سطح موش ایسی انجام می‌دهند  
 حالت  $F_{hw}$  بر موش آید

$$F_h = \sqrt{F_w^2 + F_{rw}^2} \leftarrow F_{hw} = F_w$$

$$\downarrow$$

$$(F_w = F_{wvr} + F_{wvt})$$


Pin Connection (لولائی)



در کمانش تنش را با توزیع یکنواخت در نظر می‌گیریم

جایی که اتصال باید سریع انجام شود مثل بل‌های صنوبر و آمله از اتصالات علمی استفاده می‌شود. اتصالات علمی به صورت کلی هستند

حالی که علم مانند کاسه پرچ و بیج برده آنها از روابط دقیق و استفاده می‌شود



بسیار ساده

جدول 8-7 بل‌های پرچ 537


درین صورت

Eye bar

$$\begin{cases} \frac{d}{b} = 0.44 \\ \frac{c}{b} = \end{cases}$$

آیس نامه مساف و محدودیت و حرکت تیرهای چسبدار - کهن شده یا کهن نشده (اصل 7-10) ص 538

کتابه دقیق و دقیق




طی روابط ص 535, 536

M, N, V کتابه می شود

$$f = \frac{P}{A} + \frac{M}{S} \leq F$$

کتابه علم (روبله اتصال)




سوریه

$$\max M = \frac{P}{2} \times \frac{l}{2} - \frac{P}{l_i} \times \frac{l_i^2}{8}$$

$$\max M = P \frac{2l - l_i}{8}$$

$$S = \pi \frac{d^3}{32}, \quad A = \pi \frac{d^2}{4}$$



$$\max f = \frac{M}{S} + \frac{2}{3} \times 1.27 \times \frac{P}{l_i d}$$


$$\times \arctan(0.42 \frac{d}{l_i}) \leq 0.9 F_y$$

\* چون طول علم زیاد است (در اتصالات قلمی) از محس آن (مخ شدن آن) صرف نظر نمی شود و باید در محاسبات مدنظر باشد.

\* در اتصالات قلمی و چوبی به علت کوچک بودن طول هیچ از مخ شدن علم صرف نظر می شود.

\* در اتصالات قلمی به علت کوچک بودن طول علم (li) به (d) نظر نمی کنند و علم مانند یک میخ

بلند است و لذا از روابط مربوط به تیر بلند استفاده می شود.



تورک عمیق  $\frac{l}{d} > 5$   
 تورک باریک (عمیق)  $\frac{l}{d} < 2$

deep beam ← تورک باریک و تورک عمیق

تورک عمیق


تورک باریک (عمیق)

$$F = 0 \quad \max F = \frac{M}{S} + \frac{2}{3} \times 1.27 \times \frac{P}{t \cdot d} \arctan(0.42 \frac{d}{t})$$

$$F_v = \frac{P}{A_v} \leq F_v \quad \max F_v = [1.1 + 0.02 (\frac{d}{l})^2 + \frac{1}{4} \arctan(\frac{l}{d})] \frac{P}{2A}$$



$$F_p = \frac{P}{d \cdot t} \leq F_p \quad \max f_p = \frac{4}{\pi} \frac{P}{t \cdot d} = 1.3 \frac{P}{t \cdot d} = 1.3 F_p$$

$\max f \leq 0.9 F_v$  ,  $\max F_v \leq F_v$  ,  $\max F_p \leq F_p$




انصالات کشی (انصالات فلکی) براد  
 مطابق زلزله ضربه اهرامی هستند


انصالات تورباندای ←



چون علقه است مثل باسه توربند  
 انصالات تورباندای آن را حکم می کنیم



ریشه های برن هم از این انصالات استفاده می شود



• پیچ کور  
 • بیشتر در اتصالات در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.  
 باربری 20 تا 50 کیلوگرم (0.2 - 5 KN)



• پیچ های کور پیچ  
 • باربری این پیچ ها کم است




• رول پلاک  
 • اول سوراخ کاری شود سپس پیچ در آن قرار می یابد

Anchor bolt ← پیچ موقول دریل

نایب سازه های فولادی (۱) نام سه حلال صوره فولادی (۱) را شرح می کنیم

قطع کنسی





در روش های غالب، تایی از کنسی باقی می ماند  
 و قطع کنسی است



$$f_a = \frac{P}{A}$$

$$f_b = \frac{M}{S}$$


$$f_a > f_b \Rightarrow \text{قطع کنسی}$$



انواع صفحات کنسی  
 ۱- تیرها، ۲- کابل ها، ۳- تیرهای کنسی

\* از هر نوع مقطع می توان به عنوان عضو کنسی استفاده نمود.


انواع مقاطع صفحات کنسی




۲- تیرها



۱- پیلرها



۳- کابل ها (ضابضی هم باعنه تایی)



تیری ← فولاد صلبی اعلا، فولاد مقاومت بالا

کابل

بولار (S137)

$$F_u = 1000 - 1770 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 835 - 1570 \text{ N/mm}^2$$

$$E_s = 4.7$$

$$E_s = 1.2 \times 10^4 - 1.8 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$$

سیم ها به عنوان آهن چسب محسوب می شوند و دارای مقاومت بالا هستند. (مقاومت در کشش)

Fe 1700 / 1300  
( $F_u$  /  $F_y$ )

\* با استفاده از معرفی سیم چسب هم برود می آید که قابلیت انعطاف پذیری دارد اما در


سیم چسب از معرفی سیم استفاده می کنیم

\* در ضربه های جزئی در سیم چسب هم نیاز داریم اما از ضربه های شدید در زل های بزرگ و معلق استفاده می کنیم

در سازه های آوزن که نیاز به مقاومت زیاد است از ضربه های فولادی استفاده می شود

\* جزئی که گفته شد ضربه ها ← با ضربه های فولادی (Euro code 3) EC3

ک - طرح نسبی از طرح فولادی




کامپوزیته از فولاد و بتن


در اتصال برود می آید

در این حالت اتصال با صرفی متعارف می شود

با استفاده از نسبی (ک)




نسبی نسبی





۵- محدث تیرچه ها




حسابه صفحات لیبسی ←

۱- کنترل در مقطع ط  

$$F = \frac{P}{A} \leq F_t = 0.6 F_y$$
 ۲- کنترل در مقطع تصغیف شده  

$$F = \frac{P}{A_n} \leq F_t = 0.5 F_u$$

۳- گسور بار



$$F_{t_0} = \frac{P}{t \cdot b_0} = \frac{P}{A_0}$$

$$F_{t_1} = \frac{P}{t \cdot b_1} = \frac{P}{A_1}$$

$$F_{t_2} = \frac{P}{t \cdot b_2} = \frac{P}{A_2}$$

$b = b_0 + 2y \tan 30^\circ$  → گشتان دهینه طولی است که در آن بار به طور یکنواخت در همه مقطع اثر می کند

۳- تنش در مقطع موثر  
 در مقطع کل موثر  $0.6 F_y$   
 در مقطع صاف موثر  $0.5 F_u$


$$F_t = \frac{P}{A_{\text{effective}}} \leq F_t$$

۴- تنش در اتصال قلی  

$$F_t = \frac{P}{A_n} \leq F_t = 0.45 F_y$$



۵- تنش در اتصال غرق ها که بر کپی شده (در این حالت هم مقدار)

$$F_t = \frac{P}{A_n} \leq F_t = 0.5 F_u$$



$$A_n = A - \Delta A + m \frac{s^2}{4g} t$$

سطح مقطع موثر ←



$$F = \frac{P}{A_e}$$

$$A_e = u \cdot A$$



(u=1)

۱- اتصال پلّه اجزاء مقطع با نیروی مربوط به همان جزء مقطع

$$P = P_f + P_w + P_r$$

\* پل ها با نیروی  $P_f$  در همان با نیروی  $P_w$  وصل شده است


۲- اتصال پلّه اجزاء مقطع به هم در یکجا منبسط است




$$A_e = u \cdot A$$

(u=0.85)


سطح مقطع نسبت به حالت واقعی کاهش یافته است و اتصال اقتصاری نیست




دورترین  
u = 0.75



سریعترین  
u = 0.85



اتصال نیروی عمود بر سطح  
اتصال نیروی عمود بر سطح



l : طول لازم برای اتصال نیرو

$$\frac{h_w}{2} = l \cdot \tan \alpha = l \cdot (0.58)$$

$$l = \frac{h_w}{2 \tan \alpha} = 1.33 \cdot h_w \approx 1.3 h_w$$

اگر  $l > 1.3 h_w$  باشد اتصال نیروی عمود بر سطح و سپس در محل اتصال کامل ایمن باشد.

در مقطع (1) :

$$u = \frac{A_e}{A}, \quad A_e = A_f + A_f + t_w(h_w - h'_w)$$

$$A_e = \underbrace{2 A_f + t_w h_w}_{A} - t_w h'_w$$


$$\rightarrow A_e = A - \underbrace{h'_w \cdot t_w}_{\Delta A_c}; \quad h'_w = 2(l - l_w) \tan \alpha$$

اگر طول مورد نیاز جهت اتصال نیرو از یک طرف مقطع بر جزیره دیگر (به اتصال بایسته اند) کوتاه باشد بایستی سطح مقطعی که نیروی خود را نمی تواند انتقال دهد از کل سطح مقطع کم شود تا سطح مقطع مؤثر بر است آید.

\* اگر در محل لبه سطح مقطع مؤثر از زوایا و تقوین استفاده شود در نتیجه ایمنی به استفاده از ضریب کاهش مطابق آیین نامه نیست.

\* اگر چه اهمیت باربری لبه مقطع کاهش نیابد بایستی در محل اتصال کطبه اجزای مقطع اتصال باید

تکامل به همراه تنش



1)  $f_a = \frac{P}{A} \leq F_a$

2)  $f_{bx} = \frac{M_x}{S_x} \leq F_{bx}$

3)  $f_{by} = \frac{M_y}{S_y} \leq F_{by}$

4)  $\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1$

در مقاطع لایه‌ای


$F_a = 0.6 F_y$

در مقطع ط

$F_a = 0.5 F_x$


در مقطع طاص

مقاطع فولاد لایه‌ای




بهرین این مقاطع (برای تنش)

طبق مسافت شکل 1-16




شکل لایه‌ای (300 <math>\lambda</math>)



$\lambda = \frac{l}{r}$  ;  $r = \sqrt{\frac{I}{A}}$  → شعاع ژیراسیون

$\lambda = \frac{l_x}{r_x}$  ,  $r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$       $\lambda = \frac{l_y}{r_y}$  ,  $r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$

\* کلاس  $r_x$  ,  $r_y$  به صورت تقریبی جدول 5-1 ص 30





$$\begin{aligned} & \uparrow \text{INP, IPE} \quad \uparrow \text{IPB, IPBL} \\ r_x/h &= 0.38 \quad 0.42 \Rightarrow r_x \approx 0.4h \\ r_y/b &= 0.22 \quad 0.25 \end{aligned}$$

در وضعیت گسشی:

۱- اتصال به صورت مرکزی باشد و از عوزله‌های اصلی فرداری گردد.



۲- در محل اتصال عوزله‌ها جمع متصل گردد.



\* با اتصال عوزله‌ها از عوزله‌های غیرلازم جلوگیری شود.

\* اگر گسشی عضو اصلی نباشد می‌توان از عوزله  $M_x$  و  $M_y$  در محل اتصال صرف نظر کرد ( $F_a^* = 0.8 F_a$ )

(الگوها، بارهای اصلی را تحمل کند، عضو اصلی و الگوهای فوق‌العاده (مانند بار بزرگ))  
را تحمل کند، عضو فرعی است.)

$$\frac{F_a}{F_a} + \frac{F_{bx}}{F_{bx}} + \frac{F_{by}}{F_{by}} \leq 1$$

Subject:




Year. Month. Date. ( )

عربی ثابت - محدود الاستیسیه

$$P = E \cdot \epsilon$$

کمانش




مضاع طولاً ارتعاشی



$$P = \frac{P}{A}, f = \frac{P}{A} \leq F_a$$


تشدید مجاز استیسیه

$$P = \frac{P}{A} \geq P_a \leq F_y$$




مضاع طولی مضاع عرضی

(1) بار درجه به شکل مضاع میزان باربری متفاوت است!



(2) بار درجه به شرایط یکدیگر نامی دوسرستون، باربری عوض می شود.



طول مجاز را محاسبه P4PCO


می دهیم!

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۳) با کاهش طول، مقاومت سازه برابر کاهش افزایش میابد.

سازه در حالت بدون کاهش (قبل از کاهش):




$$P - N = 0$$

$$N = P$$

تحلیل سازه - تئوری درم (I)

تبادل نیرو در سازه کاهش یافته:



$$\uparrow \sum F = 0$$

$$\Rightarrow P = N$$

$$\curvearrow \sum M = 0$$

$$\Rightarrow M - Py = 0$$

$$\Rightarrow M = Py$$

تئوری درم (II)

ρ شعاع منحن ← 1/ρ

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{y'''}{(1+y'^2)^{1.5}}$$

لازم تغییر شکل کوچک

اگر ρ کوچک باشد یعنی ρ << y

$$\frac{1}{\rho} = -y''' \Rightarrow y''' = \frac{d^3y}{dx^3} = -\frac{M}{EI}$$

PAPCO

$$M = -EI y'''$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$-EIy'' - Py = 0 \Rightarrow y'' + \frac{P}{EI}y = 0$$

and  $E^2 = \frac{P}{EI} \Rightarrow \boxed{y'' + E^2y = 0}$  معادله دفرانسیل کوانتیشن

$y = C_2 \cos Ex + C_1 \sin Ex$  حل معادله

$$y' = -EC_2 \sin Ex + C_1 E \cos Ex$$

$$y'' = -E^2 C_2 \cos Ex - C_1 E^2 \sin Ex$$

$$\Rightarrow -E^2(C_2 \cos Ex + C_1 \sin Ex) + E^2(C_1 \sin Ex + C_2 \cos Ex) = 0$$

پس جواب در معادله صحت می کند

در  $x=0 \rightarrow y=0$  (I)

در  $x=l \rightarrow y=0$  (II)

(I)  $0 = C_1 \sin(0) + C_2 \cos(0) \Rightarrow \boxed{C_2 = 0}$

(II)  $0 = C_1 \sin El + 0 \Rightarrow C_1 = 0$   
 $\sin El = 0$

اگر  $C_1$  مساوی صفر باشد معادله از سن می رود و باید  $\sin El = 0$  باشد

$$\sin El = 0 \Rightarrow El = 0, \pi, 2\pi, \dots, n\pi$$

$$E^2 = \frac{P}{EI}$$

$$E^2 l^2 = n^2 \pi^2$$



$$\frac{P}{EI} l^2 = n^2 \pi^2$$

$$\boxed{P_{cr} = \frac{n^2 \pi^2 EI}{l^2}}$$

نیروی کوانتیشن




کتاب پایداری سازه‌ها

Subject:


Year. Month. Date. ( )

۱۱۰۱ - - - - -



$n=1 \Rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} = P_{cr1}$



$n=2 \Rightarrow P_{cr} = 4 \frac{\pi^2 EI}{l^2}$





$n=3 \Rightarrow P_{cr} = 9 \frac{\pi^2 EI}{l^2}$





قطع تدریجاً گمانه خواهد کرد و نه به صورت ناگهانی!  
 منحنی  $(y - P_{cr})$  اطلاعاتی بین  $P_{cr1}$  و  $P_{cr2}$  و ... می‌دهد چنانچه:  
 - از رابطه خمش ساده شده  $(\frac{1}{\rho} = -y)$  استفاده کردیم  
 - از مصالح کاملاً ارتجاعی استفاده کردیم

تعلل نیز در سازه کمابیش یافت می‌شود + رابطه خمش کامل  
 ← تئوری درص (III)



Subject:

Year. Month. Date. ( )



حالت اول: نیروی P در محل محور اولی  
 باقی می ماند.

$$\uparrow \sum F = 0 \quad x$$

$$\Rightarrow V - V_0 + \int_0^x q dx = 0$$

$$\rightarrow \sum F = 0 \quad x$$

$$\Rightarrow N - N_0 + \int_0^x dx = 0$$


$$\curvearrowright \sum M = 0$$

$$\Rightarrow M - M_0 + N_0 y - V_0 x$$

$$+ \int_0^x q(x - \bar{x}) dx$$

$$+ \int_0^x p dx = 0$$

حالت دوم: نیروی P در محور دوم  
 معوض می شود



$$+ \int_0^x p(y - \eta) dx = 0 \quad \text{معوض می شود}$$

Subject:


Year. Month. Date. ( )

$$-EIy'' - M_0 + N_0 y - V_0 x + \int_0^x q(x-\bar{x}) dx - \int p \eta dx =$$

فین درین متن:  $\rightarrow (EIy''') - N_0 y'' + 0 - q + (\int p \eta dx)' = 0$


مطابق درج اول  $\rightarrow EIy^{(IV)} - N_0 y'' - q = 0$ ,  $EI = \text{const}$ ,  $p = 0$   
(دیفرانسیل)

پاب:  $\Rightarrow y = C_1 \sin Ex + C_2 \cos Ex + C_3 + C_4 x$



$$M = -EIy''$$

$$V = \frac{dM}{dx} = (-EI)y'''$$



معادله نیروی گمانش:  $\det |C| = 0$  در دست می آید.  
نیروی) گمانش از دترمینان  $C_4, C_3, C_2, C_1$  (معروف است)

Subject

Year . Month . Date . ( )


$$f = \frac{P}{A} + \frac{M}{S} = \frac{P}{A} + \frac{P a}{S} \cdot \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}} = \frac{P}{A} + \frac{M_0}{S} \cdot \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$$

$$= \frac{P}{A} + \frac{M_0}{S} \left[ \frac{1}{1 - \frac{P/A}{P_E/A}} \right] = \frac{P}{A} + \frac{M_0}{S} \left( \frac{1}{1 - \frac{P a}{P_E}} \right)$$

شرط پایداری / کاهش

$$f = f_a + f_b \left( \frac{1}{1 - \frac{f_a}{F}} \right) \leq F$$

$$\frac{f_a}{F} + \frac{f_b}{F} \left( \frac{1}{1 - \frac{f_a}{F}} \right) \leq 1$$




در حالت کاهش  
 $C_m =$  ضریب کاهش  
 نسبت به تنش های نامی  
 از تنش در حالت کاهش  
 بافت عضو باشد

Subject, \_\_\_\_\_  
 Year, \_\_\_\_\_ Month, \_\_\_\_\_ Date, \_\_\_\_\_ ( )

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$


→ مورد اجسام الاستیک



در محدوده غیر خطی به جای مدول الاستیک از مدول تانژانت استفاده می‌کنیم

$$T = \frac{dF}{d\delta}$$

مدول تانژانت  $T = E \rightarrow 0$   
 عدد صغیر



TK: مدول تانژانت لحظه تسلیم

در محدوده مصالح ارتجاعی نمی‌توانیم اولتر / غیر خطی را به مدول لحظه تسلیم

$$F_a = \frac{F_{cr}}{F.S}$$

نسبت ایمنی

نسبت مجاز

$$F_a = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} / F.S$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

Subject.

Year. Month. Date. ( )

$$F_{el} \approx F_y/2$$

در این نامه:

$$F_{el} = 192 \xrightarrow{\text{وایتی}} \frac{F_y}{2} = \frac{240}{2} = 120$$

در این نامه ای

تعیین ضرایب مجاز  $F_a$

$$\lambda \leq C_c$$

$$\lambda > C_c$$

$$F_a = \frac{(1 - 0.5\beta) F_y}{F.S}$$

در منظم غیر ایجابی

$$F_a = \frac{10^5 \times 10^4}{\lambda^2}$$

در منظم ایجابی

F.S: مقدار ایستخراست و ضریب ناخوبی وابسته است


$$\beta = \frac{\lambda}{C_c}$$

$$F.S = 1.67 + 0.375\beta - 0.125\beta^2$$

$$P_a = \frac{P}{A} \leq F_a$$

کنترل کاهش:

مثال:



IPB 200

مشخصات IPB 200:

$$A = 78.1 \text{ cm}^2$$

$$r_x = 8.54 \text{ cm}$$

$$r_y = 5.07 \text{ cm}$$


ST 37 (E)

ستون کنترل گردد

Subject,

Year, Month, Date. ( )

1) کنترل کمانش مولدهور  $x$  (معمودی) جو اساس مقطع آن سیر است



کمانش مولدهور  $x$  (کمانش در صفحه  $y-z$ )

$$\lambda_x = \frac{l_{kx}}{r_x}$$


$$l_k = K \cdot l \rightarrow l_{kx} = K_x \cdot l, K = K_x = 2$$

$$\Rightarrow l_{kx} = 2 \times 3000 = 6000 \text{ cm}$$

دو کمانس

$$\lambda_x = \frac{l_{kx}}{r_x} = \frac{6000}{8.54} = 70.3 \text{ عدد}$$

$$F_{a_x} = 111.3 \text{ N/mm}^2$$



کمانش مولدهور  $y$  (کمانش در صفحه  $z-x$ )

$$\lambda_y = \frac{l_{ky}}{r_y}, K = K_y = 2$$

$$l_{ky} = 2 \times 3000 = 6000 \text{ cm}$$

$$\lambda_y = \frac{6000}{5.07} = 118.3 \Rightarrow F_{a_y} = 74.6 \text{ N/mm}^2$$

$$F_a = \min(F_{a_x}, F_{a_y}) = \min(111.3, 74.6) = 74.6 \text{ KN/cm}^2$$

Subject.

Year. Month. Date. ( )

$$F_a = \frac{P}{A} = \frac{460}{78.1} = 5.9 \leq F_a = 7.46 \checkmark$$

کنترل تنش:


$$F_a = \min(F_{ax}, F_{ay})$$

$$\lambda = \max(\lambda_x, \lambda_y)$$

فا را بر حسب اکثرینم الفوی میگیریم

به دست می آید.


مثال: ستون کنترل کرد



سرد  
lape

مخاربتی

P = 120 KN  
ST 37 (E)



IPB 180


$$A = 65.8 \text{ cm}^2$$

$$r_x = 7.63 \text{ cm}$$

$$r_y = 4.55 \text{ cm}$$

م (Y) عمودی

مخاربتی



(1) کمانش در محور x

$$K = K_x = 2$$

$$l_x = 544.2 \text{ cm}$$

$$l_k = 2 \times 544.2 = 1088.4 \text{ cm}$$

$$\lambda_x = \frac{1088.4}{7.63} = 142.6$$


PAPCO



Subject.

Year, Month, Date. ( )

(۲) کاهش طول مجبور ی :  
[ نیروهای افقی را مهار بندی ما اعمال می کنند ]



قسمتی از ستون که توسط آجر لایه  
نشده کمات می کند

$$K_x = K_y = 1$$

$$l_y = 2300 \text{ cm}$$

$$l_{ky} = 230 \text{ cm}$$


$$\lambda_y = \frac{230}{4.55} = 50.5$$

$$\lambda = \max(142.6, 50.5) = 142.6 \rightarrow F_a = 51.7 \text{ N/mm}^2$$

$$P_a = \frac{P}{A} = \frac{120}{65.8} = 1.82 \text{ KN/cm}^2 \text{ (۳) کنترل تنش}$$
  
$$\leq F_a = 5.17$$

IPB 380

منظومش



مثال : کل برقی


P مجاز معاینه شود

$$\min I_x = 25745 \text{ cm}^4$$

$$\max I_x = 86262 \text{ cm}^4$$

$$A = 194 \text{ cm}^2$$


$$r_y = 7.46 \text{ cm}$$



Subject

Year. Month. Date. ( )

(1) کنترل حول محور x



سازه با ایجاد مقطع برای شکل (2)

$$K = K_1 \cdot K_2$$


$$K_1 = 3$$

$$K_2 =$$


از شرایط کلی گاهی

از مقطع بودن مقطع

(جدول 4-6)



(1)




(2)


ضعیف ترین شرایط کلی گاهی را (مقاومت کارانه)

برای محاسبات می گیریم

جدول 4-6



سازه ما:



با توجه به جدول 4-6:

$$l_1 = 0$$

$$K = \sqrt{\frac{I}{c}}$$

Subject,

Year, Month, Date, ( )

$$\nu = \sqrt{\frac{I_0}{I_1}}, \quad l_1 < 0.5l \rightarrow 0.1 \leq \nu \leq 1$$

$$c = (0.08 + 0.92\nu) + \left(\frac{l_1}{l_0}\right)^2 (0.32 + 4\sqrt{\nu})$$

432

$$0.5l \leq l_1 \leq 0.8l \quad \text{حالت دومین}$$

$$l_1 = 0 \leq 0.5l \rightarrow c = (0.08 + 0.92\nu) + 0$$

$$\nu = \sqrt{\frac{25745}{86262}} = 0.55$$

$$\Rightarrow c = 0.08 + 0.92 \times 0.55 = 0.58$$

$$\Rightarrow K = \sqrt{\frac{l}{c}} = 1.31 \quad \text{ضریب کاهش}$$


$$K = 2 \times 1.31 = 2.62$$

$$l_{Kx} = 5.70 \text{ m} \times 2.62 = 14.93 \text{ m}$$

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{86262}{194}} = 21.1 \text{ cm} \quad \text{مقدار راسخ I}$$

$$\lambda_x = \frac{1493}{21.1} = 70.8$$

کاهش ضریب



$$\max I_y \approx I_{y \min} = I_y$$

$$K_1 = 2, \quad K_2 = 1$$

$$K = K_1 \times K_2 = 2$$

Subject

Year

Month

Date

$$l_{ky} = 570 \times 2 = 1140 \text{ cm}$$


$$\lambda_y = \frac{1140}{7.46} = 152.8$$

$$\lambda = \max(70.8, 152.8) = 152.8 \rightarrow F_a = 45.0 \text{ N/mm}^2$$


$$F_a = \frac{P}{A}$$

$$P_{cr} = A \cdot F_a = 194 \times 45 = \underline{\underline{873 \text{ KN}}}$$

ستون های مسک




وقتی که در خواستیم با اینم رخ های کوچک  
شیرهای زیادی انتقال دهیم  
تا سازه های با ارتفاع زیادی بسازیم




قاب سیرر



مردم در مصالح



شیرهای بسیار قوی



کفایت شیرها و سازه کما در کسریه  
 $E_0 = E_c$

انرژی شیرهای داخلی = انرژی شیرهای خارجی در  
حالت گمانش                      حالت گمانش

Subject.

Year.

Month.

Date.

$$P \cdot \Delta = E_0$$


$$E_i = \int \frac{NN'}{AE} ds + \int \frac{MM'}{EI} ds + \dots$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda_e^2}$$

P. 68

$\lambda_e =$  ضربه لانگری ایروماکی (موتور)

در کمانش مولدهور بدون مصالح لانگری موتور استناد می شود.



$$I_y = 2 I_{y1} + 2 A_1 \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$A = 2 A_1$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \Rightarrow \lambda_y = \frac{k_y}{r_y}$$

$$\lambda_{ye} = K_1 \lambda_y \rightarrow \bar{\lambda}$$

$$K_1 = \sqrt{1 + \frac{0.822}{\lambda_y^2} \left[ \frac{A l_1 b^2}{A_b \times r_b^2} + \lambda_1^2 \right]} \quad A_b = 2 A_{b1} \text{ (استفاده از تعریف)}$$

102-6

PAPCO

106-6

104-6

ضربه لانگری ایروماکی (موتور) در کمانش مولدهور بدون مصالح لانگری موتور استناد می شود.


شعاع برآیند ناخیز مول محور نشی قید  $r_b$

$$I_{b1} = t_1 \times \frac{h_1^3}{12}$$



$$A_{b1} = t_1 \cdot h_1$$

$$r_b = \sqrt{\frac{I_{b1}}{A_{b1}}} = \sqrt{\frac{1}{12}} h_1$$



$$\lambda_1 = \frac{l_1}{r_1} \quad \text{ضریب انحراف یک ستون}$$

$r_1$ : شعاع برآیند حاصل یک ستون

$$f_a = \frac{P}{A} \leq f_a \quad \text{کنترل تنش}$$


$$P_1 = \frac{P}{2}$$


کنترل کاهش یک ستون :

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{r_1} \rightarrow f_{a1}$$

$$f_{a1} = \frac{P_1}{A_1} \leq f_{a1}$$

کنترل قید (سبب)  $V_i$






نیروی برشی

$$V_i = 0.02 P$$

با اندازه 0.02P باید عضو در حال کمانش وارد کنیم تا جلوی گمانه زدن را بگیریم

در حالت کمانش  
 یا فاصله نیروهای  
 برشی دست  
 می آید.



$$M_R = T \frac{b_1}{2}$$


$$T \frac{b_1}{2} = \frac{V_i}{2} \times l_1$$

$$T = V_i \frac{l_1}{b_1}$$

کنترل قیر  
 نیروی منبسط در هر قیر

$$T_1 = \frac{T}{2}$$

$$M_{R1} = \frac{M_R}{2}$$




$$F_{b1} = \frac{M_{R1}}{S_1} \leq F_b = 0.66 F_y$$

$$S_1 = t_1 \frac{b_1^2}{6}$$

تنش برشی


$$F_v = 1.5 \frac{T_1}{A_{b1}} \leq F_v = 0.4 F_y$$



اتصال قیر به ستون:

از مدل معادلاتی فوق استفاده شود.


(ذوق منور درونی کمتر)  $P_M = \frac{M}{b}$



تست است

$$V = V_i + V_o$$

کنترل کمانش ستون میباید باشد خطری:



$$I_y = 2I_{y1} + 2A_1 \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$A = 2A_1$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

$$\lambda_y = \frac{l_k}{r_y}$$

$$\lambda_{ye} = \alpha \lambda_y \rightarrow f_a$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_y > 40 \rightarrow \alpha = \sqrt{1 + \frac{300}{\lambda_y^2}} \\ \lambda_y \leq 40 \rightarrow \alpha = 1.1 \end{array} \right.$$

$$f_a = \frac{P}{A} \leq F_a \text{ کمانش کل ستون}$$

کنترل کمانش ستون:

$$P_1 = \frac{P}{2} + P_M$$

$$\lambda = \frac{l_1}{r_1} \rightarrow F_{a1}$$

مهم: تست است در مورد کمانش

109-6

$$f_{a1} = \frac{P_1}{A_1} \leq F_{a1}$$



Subject: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_



Month: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

113-6/7

11/11/2017

کنترل عضو قطری:



$$V_i = \frac{V}{2}$$

$$P_{D1} = \frac{V_i}{\cos \alpha} = \text{نیروی عضو قطری}$$

$$\lambda_D = \frac{l_D}{\gamma_D} \rightarrow F_{AD} \text{ (دیگونی) (diagonal)}$$

$$F_{AD} = \frac{P_{D1}}{A_{D1}} \leq F_{AD}$$


کنترل عضو افقی:

$$P_b = V_i$$

$$\lambda_d = \frac{b}{\gamma_{b1}} \rightarrow F_{ab}$$

$$F_{ab} = \frac{P_b}{A_{b1}} \leq F_{ab}$$

کنترل  
(۱) کاهش طول ستون  $(\lambda_e)$   
(۲) کاهش ابعاد عضو و تقویت ستون



L7x50x50

[140]

L12x100x100

فامیلر زینت لازم


مثلاً امتحانی:

بتون مسلح راه سده  
به واسطه زینت (بند) بتنی شده

(ع) ST37

محاسبه P مجاز و اتصالات اضلاع

کنش سازه مول محور x



L12x100



$A = 22.7 \text{ cm}^2$

$I_{x1} = 207$

$I_{y1} = 207$

$r_{i \text{ min}} = 3.02$

$e = 2.90$

L7x50


$A = 6.56$

$I_{x1} = 14.6$

$I_{y1} = 14.6$

$r_{i \text{ min}} = 1.49$

$e = 1.49$



$A = 20.4$

$I_{x1} = 605$

$I_{y1} = 62.7$

$r_{i \text{ min}} = 1.75$

$$K_1 = 2, \quad K = K_1 \cdot K_2$$

مغزینون ابعاد

در بالای برج  $a_1 = 30 - 2 \times 2.9 = 24.2 \text{ cm}$

$$\min I_x = 4 \times 207 + 4 \times 22.7 \left( \frac{24.2}{2} \right)^2 = 14122 \text{ cm}^4$$

در پایین برج  $a_1 = 60 - 2 \times 2.9 = 54.2 \text{ cm}$

$$\max I_x = 4 \times 207 + 4 \times 22.7 \left( \frac{54.2}{2} \right)^2 = 67512 \text{ cm}^4$$

$$A = 4 \times 22.7 = 90.8 \text{ cm}^2$$

$$\max r_x = \sqrt{\frac{67512}{90.8}} = 27.3 \text{ cm}$$

$$K_2 = \sqrt{\frac{1}{c}} \quad \text{معدل ۲-۶}$$

$$c = 0.08 + 0.92 \nu$$

$$\nu = \sqrt{\frac{I_{\min}}{I_{\max}}} = \sqrt{\frac{14122}{67512}} = 0.46$$

$$\rightarrow c = 0.5 \Rightarrow K_2 = \sqrt{\frac{1}{0.5}} = 1.4$$

$$K = K_1 \times K_2 = 1.4 \times 2 = 2.8$$

$$l_k = 2.8 \times 80 \text{ cm} = 2240 \text{ cm}$$

$$\lambda_x = \frac{2240}{27.3} = 82.1 \rightarrow F_a = 103.1 \text{ N/}$$

$$\lambda_{xc} = K_1 \lambda_x$$

چون محور x محور بزرگ مصالح است؛  
 (نتون مشبك با مقبره‌های موازی)


$$K_1 = \sqrt{1 + \frac{0.822}{\lambda_x^2} \left[ 1 + \frac{A \cdot l_b}{A_b \cdot r_b^2} + \lambda_1^2 \right]}$$

$$A = 90.8, \quad l_1 = 80 \text{ cm}, \quad b_1 = 54.2$$

$$A_{b1} = 20.4 \text{ cm}^2, \quad r_{b1} = r_{x1} = 5.45 \text{ cm}$$

انساناودانی 140 است  
 PAFPCO

گرفتن مقبره (معد)



$$A_b = 2 \times 20.4 = 40.8 \text{ cm}^2$$


$$\sqrt{b^2} = \sqrt{\frac{J_x}{A}} = \sqrt{\frac{2J_{x1}}{2A}} = r_{x1}$$

$$r_b = 5.45 \text{ cm}, \lambda_1 = \frac{l_1}{r_{min}} = \frac{80}{1.75} = 45.71$$

$$K_1 = \sqrt{1 + \frac{0.822}{82.1^2} \left[ \frac{90.8 \times 80 \times 5.45^2 + 45.7^2}{40.8 \times 5.45^2} \right]}$$

$$= 1.13$$

$$\lambda_{x\text{eff}} = 1.13 \times \frac{82.1}{\lambda_x} = 92.8 \rightarrow F_a = 95.5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$



$$P_x = F_a \cdot A = 95.5 \times 90.8 = 867 \text{ KN}$$

کاهش نیاز حول محور y

مقادیر  $K_1, K_2, \lambda_{x\text{eff}}, \lambda_{y\text{eff}}$

در فکتورهای  $\lambda_x, \lambda_y$

$$K = 2.8$$

$$\lambda_y = 82.1$$

$$\lambda_{y\text{eff}} = \alpha \lambda_y, \lambda_y = 82.1 > 40 \rightarrow \alpha = \sqrt{1 + \frac{300}{\lambda_y^2}}$$

$$\Rightarrow \lambda_{y\text{eff}} = 1.02 \times 82.1 = 83.9$$

$$\rightarrow F_a = 101.7 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$


Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: ( )

دقت در محاسبه نیروی کشش حاصل می‌گردد از لحاظ میزان مصرف مصالح  
 مولد کمتری دارند.

$$P = 10.17 \times 90.8 = 923.4 \text{ KN}$$

$$P = \min(P_x, P_y) = 867 \text{ KN}$$

کنترل اجزاء سازه در کماتین مولد مورد  $x$



1) کنترل تک ستون


$$P_1 = \frac{P}{4} = \frac{867}{4} = 216.8$$

$$\lambda_1 = 45.7 \rightarrow F_{a1} = 125.9 \text{ N/mm}^2$$

$$P_{a1} = \frac{P_1}{A_1} = \frac{216.8}{22.7} = 9.55 < 12.59 \checkmark$$

2) کنترل سست خای موزایی [140]

$$V_c = 0.02P = 0.02 \times 867 = 17.4 \text{ KN}$$



$$V_1 = \frac{V_c}{2} = \frac{17.4}{2} = 8.7 \text{ KN}$$


در کل هر سست

$$T_1 = \frac{V l_1}{b} = \frac{8.7 \times 80}{54.2} = 12.84 \text{ KN}$$

$$M_R = T_1 \cdot \frac{b}{2} = 12.84 \times \frac{54.2}{2} = 34$$

اگر T را با سست  
 بیوم (کل استیل)  
 تیت سست M را  
 کند

کنترل خمش در فوندانی



$$f_b = \frac{M_R}{S_b} = 4.02 \text{ KN/cm}^2 < F_b = 0.66 F_y = 16 \checkmark$$

$$S_b = \frac{605}{\frac{h=14}{2}} = 86.4$$

$$F_v = \frac{T_i}{d \cdot t} = \frac{12.84}{14 \times 0.7} = 1.31 \text{ KN/cm}^2 < F_v = 0.4 F_y = 9.6 \checkmark$$

کنترل برش

کنترل از ساز و کارش ضربه ۸۷



$$V_i = 0.02 P = 17.4$$

$$V_i = 17.4 = 8.7 \text{ KN}$$

$$D_i = \frac{V_i}{\cos \alpha} = \text{نیروی عمودی}$$

$$\tan \alpha = \frac{80}{54.2} \rightarrow \alpha = 40.3^\circ$$

$$b = 54.2 \Rightarrow D_i = \frac{17.4}{\cos 40.3} = 11.4 \text{ KN}$$

$$d = \sqrt{80^2 + 54.2^2} = 96.6 \text{ cm}$$



$$\lambda_d = \frac{d}{r_d} = \frac{96.6}{1.49} = 64.8 \rightarrow F_a = 167.2 \text{ N/mm}^2$$

۷۵٪ ریسک مین

$$f_{a_d} = \frac{P}{A} = \frac{11.4}{6.56} = 1.74 \text{ KN/cm}^2 < 16.72 \checkmark$$

سازه های فولادی ۱  
 استانی کفر ۳ - ری ۱۸۵۰

دکتر محمد مهدی کرده  
 دزفند و تهران - پردیس دانشدانشگاه تهران



درستی  $P = ?$  - باربری سازه مشخص گردد  
 ST37، بارگذاری

(18)