

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

(٢٠٤) سنة ٢٠١٢

٤ ٢ ١٢ ١٢

~~٤ ٢ ١٢ ١٢~~

٤ ٢ ١٢ ١٢

٤ ٢ ١٢ ١٢


٤ ٢ ١٢ ١٢

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

جواب راجع

درستی:



بازو = سطح مقطع مستطیلی
 دانه = سطح مقطع دایره‌ای

بارگذاری محوری = یعنی در امتداد محور نیرو وارد شود [مثلاً فقط در امتداد محور خامنه خانه
 نیرو وارد شود]

بارگذاری جانبی محوری = یعنی در امتداد محور نیرو وارد شود [مثلاً در امتداد هر سه محور مختصات
 به خانه نیرو وارد شود]

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



۱) بارگذاری بلند و منبسط: تقسین کسینم بار خارجی که بر سازه وارد می شود
 به اجزا وارد می شود و مقدار آن عیناً است [یعنی تقسین نیروها و بلند های
 خارجی وارد بر سازه] ، [بارگذاری مهندسی نظریه دین بارگذاری]

الف) محاسباتی سازه

۲) تحلیل (استاتیکی - تحلیل سازه های ا و ۲) : (نیروی داخلی را
 تقسین سازه های تقسین سازه های نامعین
 پوسته ای اریسم) تقسین نیروها و بلند های داخلی وارد بر سازه

۳) طراحی : مقاومت مصالح ا و ۲ (طراحی سازه) - طراحی سازه های
 به مقاومت مصالح بستگی دارد
 فولادی ا و ۲ - طراحی سازه های بتن آرمه ا و ۲


ب) اجراء



بارگذاری: بار عمودی - بار جانبی - مافضی

(بار مرده و بار زنده) (زلزله باد)


دیوار و سقف میز دستی




SUBJECT :

Year () Month () Date ()

میانقطاع : ۳ نیرو و ۳ لنگر دارد .




در حین فقط نیروی محوری داریم چون عضو دو نیرویی دارد .




در تیر : حتماً نیروی برشی و لنگر خمشی هسته هست .

نیروی محوری هم در تیر می تواند وجود داشته باشد مانند : تیرهای مورب یا تیر سقف راه پله



می آید می تواند بیخس هم داشته باشد


تیر مورب فقط



نکته :

بارگذاری برای تحلیل مهم است - برای طراحی ، تحلیل مهم است

در تیر محوری ، علامت مهم است . چون مقاومت مصالح در کشش و فشار با هم فرق می کنند




رفتار مصالح در کشش و فشار با هم فرق دارد .

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

نتیجه: در مراحلی می توانیم اینجا هم علامت مهم است



مقاومت برسی مصالح در مثبت و منفی منفی ندارد.



این تغییر در جهت 4 ton برسی

را داشتیم علامت مهم است -4

بلکه:



بلکه: وکنترل بچستی هم در علامت آمیزه ندارد اما کنترل خستگی در علامت مهم است

مقاومت برای سازه های متقابل علامت در کنترل خستگی مهم است: I

اما برای سازه های غیر متقابل مانند بتن علامت مهم است T

در کنترل خستگی و سیزدی مهم است ولی در سیزدی برسی وکنترل بچستی علامت مهم

ست و قراردادی است.



SUBJECT :

Year () Month () Date ()

تنگه: نیرو و تنش برای مقطع است = در ستاب
 تنش برای تقعه است = مقاومت مصالح
 و برای سدن - تقعه با به مقطع بزرگ
 فصل اول

« مهندسی تنش stress »

تنش: نیروی وارد بر واحد سطح

نیروی محوری همواره در راستای محوری میوه و عمود بر مقطع می باشد
 محوری (نیروی دراز) / برشی (نیروی دایره‌ای)

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad \text{تنش محوری} = \frac{\text{نیروی محوری}}{\text{مساحت تقعه}}$$


تنش قائم (محوری): نیروی محوری وارد بر واحد سطح

نیروی برش ماسی بر مقطع و عمود بر عمود تقعه است


$$\tau = \frac{V}{A} \quad \text{تنش برشی} = \frac{\text{نیروی برشی}}{\text{مساحت تقعه}}$$

تنش برشی: نیروی برشی وارد بر واحد سطح

$\sigma_{AVE} = \frac{V}{A}$ و $\tau_{AVE} = \frac{P}{A}$ این مقدار میانگین تنش روی مقطع است
 به جای این که تنش در تقعه ای به جنونی از سطح مقطع باشد




تنگه: وقتی برشی از سطح نیروهای داخلی در سگه گسترده است
نیروی خارجی هم منتشر می شود و هم است در می تواند باشد



تنگه: اگر بارها نیروهای خارجی گسترده باشند توزیع تنش متفاوت است
 اما بارها نیروهای خارجی گسترده باشند توزیع تنش بعد از مقطع میانگین است و تنش در مرکز بیشتر است

نیروی متکثر با تقعه ای بر سطحی وارد می شود در مقایسه با سطح کل بسیار ناچیز است



نیروی داخلی همیشه گسترده است

نیروی خارجی می تواند هم گسترده هم تقعه ای باشد

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad \text{تنش محوری} = \frac{\text{نیروی محوری}}{\text{مساحت}}$$

$$1 \frac{kg}{cm^2} = 1 \frac{ton}{cm^2}$$

$$psi = \frac{lb}{in^2}$$

$$ksi = \frac{kilob}{in^2}$$


$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{N}{m^2} = 1 \frac{kg}{m \cdot s^2}$$

$$Pa = \frac{N}{m^2}$$

نکته: علامت تنش همیشه به علامت نیرو بستگی دارد (نیروی کششی مثبت است)


اگر نیروی محوری فشاری (-) ← تنش کششی (+)

اگر نیروی محوری فشاری (-) ← تنش فشاری (-)



برای تعریف تنش در نقطه‌ی مفروضه σ از مقطع عرضی A را برداریم. با تقسیم مقدار ΔP بر ΔA مقدار میانگین تنش در ΔA را بدست می‌آوریم. با توجه این که $P = \sigma \cdot A$ در ΔA را بدست می‌آوریم:

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{dP}{dA}$$



$$dp = \sigma \cdot dA \Rightarrow P = \int \sigma \cdot dA$$

اگر σ ثابت باشد یا ثابت فرض کنیم $\Rightarrow P = \sigma \cdot A$ یا $\sigma = \frac{P}{A}$

هر جا σ بود متغیر σ_{ave} است.

تنش قائم } تنش موجود (مانند دست‌های آرمی)
تنش مجاز (معمولاً مساله می‌دهد) که در آزمایشگاه بدست می‌آید

سختی انتقالی می‌افزاید \Rightarrow تنش مجاز \leftarrow تنش موجود است


کنترل:

$\sigma = \frac{P}{A} < \sigma_{\text{موجود}}$ okk ✓

در عناصر صورت کار باید سطح واقعی کنترل یا حتی واقعی تر کرد.

مثال الف: مبدی BC به قطر ۲۰mm و از فولاد با $\sigma = 140 \text{ Mpa}$ کنترل نماید

سطح مقطع را بدین



$\sum F_y = 0$

$\sum F_x = 0$

$F_{BC} = 5.0$ کششی
 $F_{AB} = -4.0$ فشاری

$\alpha = \text{Arctan} \frac{1.5}{2} \rightarrow \alpha = 37^\circ$

طراحی:

$140 \text{ Mpa} = \frac{N}{\text{mm}^2} \quad \sigma_{\text{موجود}} = \frac{5.0 \times 10^3 \text{ N}}{\pi (10)^2 \text{ mm}^2} = 159 \frac{N}{\text{mm}^2} < 140 \text{ Mpa} \text{ okk} \checkmark$

$\sigma_{\text{مجاز}} = \frac{\sigma_{\text{نخاس با سختی}}}{S.F} = \frac{240 \text{ Mpa}}{1.5} = 140 \text{ Mpa}$

سطح اقتصادی است چون که نخاس ۲۴۰ بوده چودما به ۱.۵ تقسیم کرده ایم در آن زمان که ما

چون بارگذاری، تحلیل، طراحی با خطا و تقریب است از مندرج اطمینان استفاده می کنیم و در مندرج اطمینان بر اساسی به کار می رود که در اجزای مبدی خطا و جود دارد. مندرج اطمینان بستگی به دوین بودن کاسه و اجزای در دستگی به نوع کار دارد که جوی می خوراهیم سازیم

ضرورت باربری: $P = \sigma \cdot A$ به دست آید رزنی شود

طراحی: $A = \frac{P}{\sigma}$ حداقل مورد نیاز به دست بال رزنی شود

ب) قطر مبدی BC از آلومینیم با $\sigma = 100 \text{ Mpa}$ طراحی نماید

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

$$A = \frac{P}{\sigma} = \frac{50 \times 10^3}{100} = 500 \text{ mm}^2 = \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{مقدار } d = 25,2 \text{ mm}$$

$$\boxed{d = 24 \text{ mm}} \quad \text{ضلعی}$$

یادآوری :

$$\delta = \frac{P}{A_{\text{مقطع}}} \quad \text{شدت کورس}$$

تنش قائم (محوری) : نیروی محوری وارد بر واحد سطح

$$\tau = \frac{V}{A_{\text{مقطع}}} \quad \text{تأثیر یا تو}$$

تنش برشی : نیروی برشی وارد بر واحد سطح

نیروی برشی یعنی عمود وارد شود

+ یا - منفی بودن تنش به P بستگی دارد و + یا - تنش برشی به V بستگی دارد.

تنش برشی + یا - بستگی برشی - فرض ندارد.

اگر در صورت مسئله نیروی محوری کشی بود برای کنترل باید این صورتی عمل کنیم


$$\frac{P \text{ موجود کشی}}{A \text{ موجود}} \leq \frac{\sigma \text{ موجود کشی}}{\sigma \text{ مجاز}}$$

عساری بود

$$\frac{P \text{ موجود فشاری}}{A \text{ موجود}} \leq \frac{\sigma \text{ موجود فشاری}}{\sigma \text{ مجاز}}$$



بسی نیروی کشی و فشاری با هم مطلق دارند اما در مورد برشی (+) یا (-) فرق نمی کند.

نکته: معمولاً تنش های برشی در بیخ ها بیشتر است و در بیخ ها تنش ها متفاوت است و در بیخ ها تنش ها متفاوت است (معمولاً تنش های برشی در بیخ ها بیشتر است و در بیخ ها تنش ها متفاوت است)




(تنش برانگشی برشی)

تندی در داخل بیشتر است از بیخ ها است




در داخل $\tau_{max} < \tau$ (تندی در داخل بیشتر است)

* در این جا τ است چون در این جا τ است و در این جا τ است



تنش برشی کمترین دورق را می بینیم و با نیروی F کمترین
برای دایره (تنش $\tau = \frac{F}{\pi r^2} = \frac{F}{\pi d^2/4}$)

دایگرام و تنش از بالا به آن نگاه کنیم



نکته: اگر مقطع که در این جا F است
تنش ما هم در این جا است

*** (اگر تقاطع τ بود) در صورتی که در بیخ ها τ است
تنش ما هم در این جا است


مثلاً اگر بیخ ها از نظر قطر متفاوت باشند (مثلاً یکی قطرش ۲mm و دیگری ۳mm) آن

STAINLESS

$$\tau = \frac{F}{1 \times \frac{\pi (r_1)^2}{4} + 2 \times \frac{\pi (r_2)^2}{4}}$$


اگر انتقال در برش باشد بین برابری برود

اعتبار می دهیم برش داشته باشد



اگر آنجا ورق داشته باشیم برش را می شود
استخرج ما ورق داشته باشیم برش را می شود

مقاومت در شکل دنیا است



دیگه ورق ما رو بالا می

کنترل : $\tau = \frac{F}{n \cdot d \cdot r} \leq \tau_{\text{مجاز}}$




نقدار سطح برش
نقدار سطح برش هر دو

$n \cdot m = n \cdot m \cdot \frac{n \cdot d \cdot r}{\epsilon}$

$n \cdot m = \text{نقدار سطح برش}$

الف) زمان همواره این بلوک هم نقدار سطح برش پس از نقدار ورق ها است که هر نقدار ورق ها را در میان در فواصل

صحت هم باشد



انتقال برش به آنجا می رود
و سطح برش

کنترل : $\tau \leq \frac{\tau_{\text{موجود}}}{A_{\text{موجود}}}$

— ضریب باربری (به سمت پایین روند شود) $\tau_{\text{موجود}} = \tau \times A$

— ضرایب : در سمت بالا روند شود (در سمت بالا روند می بینیم) $A = \frac{\tau_{\text{موجود}}}{\tau}$

در ضرایب F موجود ضرایب A محمول است.

کننده : (امکان دارد ۲ محمول بر ضخامت جواب دارد) مثل : $2x + 3y = 10$

در عوض صامت عوضی برابری است : مقدار عوضی \times طول عوضی \times ضخامت عوضی (در مقاومت مصالح است)


تنش لهدیسی (دکله گاهی) : $\sigma_B = \frac{P}{A} \leq \sigma_B$

(حالت خاصی از تنش قائم است)

و فرق آن با تنش قائم این است که اگر دو جسم را با هم وصل کنیم گاهی به هم وصل کنیم امکان دارد پس به تنگ شود (اوست که گاهی در آنجا = صاف تر است یعنی تنگ) به هم قرار داد می کنند و به ر شود.


تنش لهدیسی (دکله گاهی) (سین) دو جسم است و متفاوت است در عبارتی که شود فشار است و (خارج است) است تنش قائم داخل اجسام است و سرد هاشم گشتی که آنجا به ر شود

سقوط فولاد



SUBJECT :

Year () Month () Date ()



از علامت میل مستقیم استفاده کنید

فردنایسول است که پس اتفاقاً به الف (س) هر ۲ هم =

فردنایسول و فردنایسول را در نظر بگیرید (تشریح کنید) با $A = 2 \times 1.0$ و $P = 2 \times t + w$ که P وزن است و w وزن است

$$2 \cdot t + w \leq 6_B$$

کادر 2×1.0


فردنایسول را در نظر بگیرید

$$P = 2 \cdot t + w$$


وزن است

بین فردنایسول و سیمت پلست هم تنش کشش وجود دارد. این سطح مقطع اصلی است که در این راستا هم در سطح مقطع کشش دارد.

بین سیمت پلست و سیمت پلست در میان دارند که هم در سیمت پلست



کشش وارد می شود
کشش خارج می شود
کشش وارد می شود
کشش خارج می شود
کشش وارد می شود
کشش خارج می شود



$$6_B = \frac{F}{t \cdot d} \le 6_B$$

کشش وارد می شود
کشش خارج می شود
کشش وارد می شود
کشش خارج می شود




$$6_B = \frac{F}{n \cdot t \cdot d} \le 6_B$$

کشش وارد می شود
کشش خارج می شود

SUBJECT :


Year () Month () Date ()

تنش در مقاطع مورب (مایل) تحت بار محوری




① زاویه ایستاده در سطح مورب

باعود بر مشروط است



$A_0 =$ مساحت سطح مقطع عمود بر محور




② برای این جهت به شکل بالا
$$\sigma_\theta = \frac{P \cos \theta}{A_\theta} = \frac{P \cos \theta}{\frac{A_0}{\cos \theta}} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta \leq \sigma$$

مجازی با عوش

③
$$\tau = \frac{P \sin \theta}{A_\theta} = \frac{P \sin \theta}{\frac{A_0}{\cos \theta}} = \frac{P}{A_0} \sin \theta \cos \theta = \frac{P}{2A_0} \sin 2\theta \leq \tau$$


مجازی با عوش


اگر ② و ③ برقرار نباشد




اگر ② و ③ برقرار باشند هیچ اتفاقی در جهت موازی با محور رخ نمیدهد

اتفاق رخ افتد





اگر بخواهند در یک جوی را بدم و جوی منجم بهترین زاویه کدام است؟
این یک مسئله ماکزیمم یا مینیمم در این باره است




*** زاویه بهترین برش را در این باره ***
هر چقدر زاویه کمتر گشت با فشار باشد و این زاویه بود
یعنی هر چقدر زاویه کمتر باشد گشت با فشار بیشتر است و max و min آن را بدست می آوریم.

$$\sigma_{\theta} = \frac{P}{A_c} \cos^2 \theta \quad \frac{d\sigma_{\theta}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \theta = 0 \Rightarrow \sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \leq \sigma \\ \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sigma_{min} = 0 \end{array} \right\} \text{مقاومت با فشار}$$


$$\tau_{\theta} = \frac{P}{2A_c} \sin 2\theta \quad \frac{d\tau_{\theta}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \tau_{max} = \frac{P}{2A_0} \leq \tau \\ \theta = 0 \text{ یا } \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tau_{min} = 0 \end{array} \right\} \text{مقاومت با برش}$$

این یک مسئله ماکزیمم یا مینیمم است گشت با فشار بود در صورتی که گشت با فشار را در نظر بگیریم.

اگر بخواهند در یک جوی را بدم و جوی منجم بهترین زاویه کدام است؟
این یک مسئله ماکزیمم یا مینیمم در این باره است




یعنی $\tau_{max} \leq \tau$ است



در عضو یک بریدار $\theta = 0$ $\Rightarrow \sigma_{max} = \frac{P}{A_0}$ و $\sigma_{min} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$ ، اگر $\theta = 90^\circ$ $\Rightarrow \sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \sin^2 \theta$ و $\sigma_{min} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$

این دو بریدار در یک نقطه در یک مقطع در یک عضو یک بریدار $\theta = 0$ $\Rightarrow \sigma_{max} = \frac{P}{A_0}$ و $\sigma_{min} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$ ، اگر $\theta = 90^\circ$ $\Rightarrow \sigma_{max} = \frac{P}{A_0} \sin^2 \theta$ و $\sigma_{min} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$

مولفه های تنش :



در مقطع xy (شکل) و در مقطع yz داریم

در هر یک از این دو مقطع (شکل) σ_x و σ_y و σ_z داریم

بنابراین

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$

$\tau_{xy} = \tau_{yx}$

معمولاً τ_{xy} و τ_{yx} در یک مقطع

$\tau_{xz} = \tau_{zx}$

معمولاً τ_{xz} و τ_{zx} در یک مقطع

$\tau_{yz} = \tau_{zy}$

در این فرض ها این سه معادله را می توان نوشت

در دو مقطع عمود بر هم $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ، $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ ، $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ (معمولاً در یک مقطع)

اثبات :

اگر $\sum M_z = 0$ باشد آن گاه اثبات می شود که $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ و اگر $\sum M_y = 0$




اگر $\sum M_x = 0$ باشد $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ و اگر $\sum M_z = 0$ باشد $\tau_{yz} = \tau_{zy}$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()


اثبات : $\tau_{zy} = \tau_{yz}$

صغیر z ی را در نظر بگیریم : $\tau = \frac{F}{A}$



$$\sum M_x = 0 \rightarrow \underbrace{\tau_{zy} (dx \times dy)}_{\text{تیر}} \times \underbrace{dz}_{\text{فاصله}} = \underbrace{\tau_{yz} (dx \times dz)}_{\text{تیر}} \times \underbrace{dy}_{\text{فاصله}} \Rightarrow \tau_{zy} = \tau_{yz}$$



این روش ها برای هر دو



می توان این تیشها را به صورت ماتریس همکار نشان داد :

« فصل دوم » « رابطه‌ی تنش - تغییر طول و تغییر شکل اجسام »

تست بار دھوری



برای سازه‌ها و عملیات مختلف، تغییر بار دھوری آن باید

یادداشت آن باشد اما در سازه‌های مختلف، تغییر شکل

مادامه را صلب فرض می‌کنیم. وقتی در سازه‌ها

صلب فرض می‌کنیم، فرض می‌کنیم که تغییرات اما این وجود

به سازه‌ها است اما در سازه‌های مختلف، تغییرات

عکس العمل‌ها می‌تواند آن‌ها را در سازه‌های مختلف در دست

(صلب = تغییر شکل ندهد)


در این فصل منظور از تغییر شکل تغییر طول است نه تغییر زاویه و تغییر

شکل را هم و تغییر زاویه (تغییر شکل) و تغییر طول را هم

stress (تنش) : نیروی وارد بر واحد سطح $\sigma = \frac{P}{A}$ تنش قائم بر محور

تغییر طول

این عملیات است



تغییر طول δ

تغییر طول $\delta = \frac{\Delta L}{L}$ واحد ندارد

تغییر طول واحد طول :

strain (تغییر شکل نسبی) $\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$

این عملیات است و تغییرات آن



نسبتی دارد و در سازه‌ها و عملیات مختلف




* تغییر طول واحد طول را می دهد یعنی مثلاً تغییر طول 1 mm یا 1 in را می دهد *

مثلاً اگر $\delta = 2 \text{ mm}$ و $L = 2 \text{ mm}$ باشد $\epsilon = \frac{\delta}{L} = \frac{2}{2} = 1$ یعنی $\epsilon = 1$ یعنی 100% تغییر طول دارد.

تغیلاً بین تنش و تغییرات طول وجود دارد یعنی طبق رابطه $k = \frac{P}{A}$ که هر چه P بیشتر باشد تغییرات طول و در نهایت طبق رابطه $\epsilon = \frac{\delta}{L}$ هر چه δ بیشتر باشد ϵ هم بیشتر شود. شکل صفت قبل از بارگذاری (الومنیوس)



فرض کنیم رابطه $k = \frac{P}{\delta}$ می باشد
 حتی معضرت هم می تواند باشد



$\delta = \frac{PL}{EA}$ تغییر طول
 بعد از بارگذاری
 (هر چه بار بیشتری ترا باشد تغییر طولش کمتر می شود)
 E و A صفت رابعا
 مساحت

رابطه عموماً:
 $\tan \theta = \frac{P}{\delta} = \frac{EA}{L}$

در حقیقت k در دفتر الماری می باشد


سینموزار سینو تغییر طول به عوامل زیر بستگی دارد: (درصورت این سینوزار هم عوامل زیر بستگی دارد)

۱- جنس مصالح (آلومینیوم، فولاد، ...)
۲- مساحت مقطع
۳- طول عضو

* و در وقت این خواهم نمود سینو تغییر طول را معوض کنیم برای استرسی و باید هر دو را در نظر (سین مصالح) مساحت مقطع و طول عضو را بدیم * این سینوزار زیاد در مقادیر کاربرد ندارد.

* ما درصورت سینوزار در اصل ضو اهم در معادله سین مصالح دیگر داریم یعنی سینوزار استرسی تغییر

راصقوا هم * *
* (در این معادله استرسی است که در برعکس است)
قرار داره در این معادله در برعکس قرار داره $\delta = \frac{P \cdot L}{A \cdot E}$



(این سینوزار فقط به جنس مصالح بستگی دارد و این سینوزار برای ما مهم است)

اگر در این سینوزار این را بدیم این سینوزار تغییر می شود پس برای ما $\tan \theta$ مهم است.

$$\frac{(1 - \nu) \tan \theta}{\epsilon} = \frac{\delta}{\epsilon} = E$$

(همان جنس مصالح در مقابل تغییر استرسی) δ بدل الاستیسیته (ضریب انقباض) (مدل یانگ)

نکته: کار ع در این در حد ریفی هم ولایت استند میسر این تغییر می شود E هوایه

رابطه ای - ۱ - معادله سینوزار: $\delta = E \cdot \epsilon$ کاربرد سینوزار در معادله یانگ
هوک معروف است

E در صورت مسئله داریم سوز

نکته: E اصل ک در متر بر واحد طول ثابت است مثلاً



$E_{st} = 2.1 \times 10^4 \frac{kg}{cm^2} = 2.1 \times 10^8 \frac{N}{mm^2}$ فولاد

$E_{al} = 0.7 \times 10^4 \frac{kg}{cm^2}$ آلومینیوم

$E_{c} = (0.15 \times 2.1 \times 10^4) \frac{kg}{cm^2}$ بتن

$E_{c} = 3.15 \times 10^3 \frac{kg}{cm^2}$ بتن

هندسه فولاد رايه خواهم بررسی کنیم



اگر یک میل فولادی تحت کشش باشد و ما خواهم

مخودار کش - تنجی آن را رسم کنیم طبق مخودار بالا در مورد

الاستیک قبل منته = یعنی اگر مخودار تغییر شکل دارد آن را اول کنیم به حالت اولیه برود

یعنی منحنی است (مخودار)

با توجه به مخودار بالا :

OA = منحنی الاستیک خطی

یعنی برکت بود و در تمام جاها یکسان
(قد منته مخودار)

AB : منحنی الاستیک غیر خطی

BC : (منحنی انحرافات و بر - منحنی است) ϵ_y پلاستیک
و الاستیک و در تمام جاها یکسان

CD : منحنی سخت نشدن مجدد تنجی

منحنی P، منحنی کشش (بار منته) فولاد است


st به معنای فولاد است
مثلاً st یعنی فولاد به معنای گسیختگی آن $37 \frac{kg}{mm^2}$ است

نکته در مورد پیچ و مهره ها

در عمل و در اجزا از جنس AB (الاستیک غیر خطی) صدق نمی کنند [امادگی و پایداری]
در عمل مکان ما $370 MP$ است بلکه $240 MP$ است. یعنی اگر تنش منتهی الیه $240 MP$ باشد تغییرات
پلی زیاد می شود.

[برای شکل نیز توجه به میزان سختی که توصیه کنیم]

جنس هر کس که فولاد تا $240 MP$ تحمل کند و منتهی الیه آن را $240 MP$ قرار دهیم



(معمولاً فولاد را تا همین جا رسم می کنند)

اثبات $\delta = \frac{PL}{EA}$

$\delta = E \cdot \epsilon$ قابل حرکت!


$\frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L} \Rightarrow \delta = \frac{PL}{EA}$

علامت δ به P بستگی دارد چون E, A و L همواره مثبت هستند

- الف) برای استفاده از فرمول $\delta = \frac{PL}{EA}$ باید در تمام طول عضو (L) سه شرط زیر برقرار باشد:
- ۱. عضو دو سر پیوسته باشد (P ثابت باشد)
 - ۲. مکان باشد و E ثابت باشد
 - ۳. مقطع عضو یکدست باشد (A ثابت باشد)
- در صورت برقرار بودن این شروط از فرمول I استفاده می کنیم.




ب) اگر در طول عضو نیرو (P) و جنس (E) با مسافت مقطع (A) به طور ناگهانی یا غیر یکنواخت تغییر نماید، عضو را به چند قسمت صورتی تقسیم می‌کنیم که هر قسمت آن به طور مجزا با شرط صاف بودن را در آن قسمت را در هر طول از هر تغییر طول کل عضو را بدست می‌آوریم.




تابلو A

$$\delta = \sum_{i=1}^n \delta_i = \sum_{i=1}^n \frac{P_i L_i}{E_i A_i} \quad (II)$$



تابلو E

$$P + 4 - 14 = \dots$$




تابلو P

$$\delta = \frac{1}{EA} (P_1 L_1 + P_2 L_2)$$

$\frac{14 \times 4}{-12 \times 4} + \frac{14 \times 4}{-8 \times 4}$

در این حالت است

$$\delta = \frac{P}{E} \left(\frac{L_1}{A_1} + \frac{L_2}{A_2} \right)$$



تابلو 1

چون ضرایب استیسیته 12 و 8 است
برای همین مقطع ضرایب استیسیته

$$\delta = \frac{P}{A} \left(\frac{L_1}{E_1} + \frac{L_2}{E_2} \right)$$

تابلو 2


$$\delta = \frac{1}{EA} (P_1 L_1 + P_2 L_2)$$

تابلو 3

ج) اما اگر نیرو (P) و جنس (E) و یا مسافت (A) در طول عضو به طور یکنواخت تغییر نماید از هر طول اینگدان زیر استفاده می‌کنیم.

$$\delta = \int_0^L \frac{P dx}{E_x A_x} \quad (III)$$

تابلو بر حسب 2



تفسیر فعل این همان است که

$$\delta = \frac{P \cdot d \cdot L}{E \cdot A}$$

اما برای شکل میل به این همان انداز حرکت

صورت فعل در است.

مستقیم به عنوان تغییر در

$$\delta = \frac{P}{E} \int_0^L \frac{dx}{A_x}$$

$$\frac{P}{E} \int_0^L dx$$


$$r = ax + b$$

$$\begin{cases} x=0 \rightarrow r=d \\ x=L \rightarrow r=p \end{cases}$$

$$r = ax + b$$

$$r \cdot x = d - a \cdot x$$


$$\begin{cases} x=0 \rightarrow r=d \\ x=L \rightarrow r=p \end{cases}$$



$$\delta = \frac{P}{E} \int_0^L \frac{dx}{\pi (d - ax)^2}$$

برای قطر مستقیم تغییر

مثال برای این به P تغییر تغییر و د و p (در این مثال تغییر طول در اثر تغییر وزن)







$$\delta = \frac{1}{EA} \int_0^L P_x dx = \frac{1}{EA} \int_0^L W \cdot x dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{W}{EA} \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^L \right] = \frac{W \cdot L}{2EA}$$

$$\delta = \frac{W \cdot L}{2EA}$$

این تغییر
طول است


وزن کل میل = $W = \omega \cdot L$



تفسیر فعل این همان است که

فکر کنید مهم: تغییر طول ناشی از وزن یعنی تغییر طول ناشی از کشیدگی است
تغییر

مثال: ستون است که کاهش طول ناشی از:




(ج) $\frac{PL}{EA} + \frac{WL}{2EA}$ (مقدار افت کاهش طول)

(ب) + (د) - (تغییر طول خواست) (تغییر مادی بود)



دست: مقدار کاهش ارتفاع کل ستون

تغییر ارتفاع کل ستون یعنی تغییر ارتفاع AC که مجموع BC + AB است
 $\delta_1 + \delta_2$



$$\delta_{AC} = \delta_{AB} + \delta_{BC} = \left[\frac{PL_1 + W_1L_1}{E_1A_1} \right] + \left[\frac{(P+W_1)L_2 + W_2L_2}{E_2A_2} \right]$$

ساده تر در نظر بگیرید و از استخوانه کشیدگی استفاده کنید
تغییر طول




تغییر مکان (جابجایی) تغییر $\delta_C = \delta_{AC}$

$\delta_C = \delta_{AC}$ (تغییر مکان (جابجایی) تغییر)

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

حل مسائل نامعین استاتیکی :




للمشغول P عمودی بود منتقله ماه
 ۳ عکس العمل داره = ولی چون نیروها معترضه است
 منتقله ماه عکس العمل داره

معادله تعادل : $\sum F_x = 0$ $R_A + R_B = P$ (1)

معادله سازگاری

$\delta_{AB} = 0 \Rightarrow$




تفسیر مسئله
 معادله سازگاری
 (در دو جهت)


$\delta_{AC} + \delta_{BC} = 0$

$\delta = \frac{PL}{EA}$ $R_A \cdot a + \frac{-R_B \cdot b}{EA} = 0$ (2)

$\Rightarrow \begin{cases} R_A = P \frac{b}{L} \\ R_B = P \frac{a}{L} \end{cases}$



استاتیکی نامعین درجه های آزادی همان چیزی است که در دسترس
 باشد در مقادیر استاتیکی در نقطه دسترس نیست و باید بود ##



مثال: نیروی عمودی و لوله را به هم وصل کردیم
 الف) $\sum F_y = 0$

معادله تعادل : $P_1 + P_2 = P$ (1)

$\delta_1 = \delta_2$

$\frac{P_1 L}{E_1 A_1} = \frac{P_2 L}{E_2 A_2}$

تفسیر طول در لوله و میله همان است
 خاصه وجود میله میله است


لایه میله فولادی داخل میله آلومینیومی
 معنی میله فولادی در آنجا است که در آنجا آن مکان داده
 شده است

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

$$\begin{cases} P_1 = P \frac{E_1 A_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \\ P_2 = P \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \end{cases}$$

در توانیم از فرمول بالا استفاده کنیم :



$$\begin{cases} P_1 = P \frac{E_1 A_1}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \\ P_2 = P \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1 + E_2 A_2} \end{cases} \Rightarrow$$

درست است مثل مثال سوم شب به فرمولاد

$$\Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{E_1 A_1}{E_2 A_2} \quad (\text{به نسبت سطح مقطعها})$$

ب) تقسیم در فرمول و ادبیت آورده

$$\begin{cases} \delta_1 = \frac{P_1}{A_1} = P \frac{E_1}{\sum E A} \\ \delta_2 = \frac{P_2}{A_2} = P \frac{E_2}{\sum E A} \end{cases} \quad \frac{\delta_1}{\delta_2} = \frac{E_1}{E_2}$$


(مدول الاستیسیته)

$$\text{ج) } \begin{cases} \epsilon_1 = \frac{\delta_1}{E_1} = \frac{P}{\sum E A} \\ \epsilon_2 = \frac{\delta_2}{E_2} = \frac{P}{\sum E A} \end{cases} \quad \boxed{\delta = \epsilon E}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \delta_1 = \epsilon_1 L = \frac{PL}{\sum E A} \\ \delta_2 = \epsilon_2 L = \frac{PL}{\sum E A} \end{cases}$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



معادلات اتزان

$$R_A + T_B + T_C = W$$

AC جزء


$$\epsilon T_B + T_C = W$$

با وجود نیروی W میل به چپ نقطه A نسبت است هر چه در پایداری متعین

ایجاد شود


معادلات سازگاری

$$\frac{\delta_C}{\delta_B} = \frac{1}{2} \rightarrow \delta_C = \frac{1}{2} \delta_B$$



$$\frac{T_C \cdot L_C}{E_C \cdot A_C} = \frac{T_B \cdot L_B}{E_B \cdot A_B}$$

در اینجا تغییر طول است



$$\delta_T = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

تغییر طول
تغییر دما
معادله اتزان ندارد

$$\delta = \frac{PL}{EA}$$

تغییر طول در اثر کشش است

$$\epsilon_T = \frac{\delta_T}{L} = \alpha \cdot \Delta T$$


میل به راست کشیم و $\delta_T = 0$

اقتباس طول دما سازد کشیم و با هم می کشیم دما سازد

است


۱- اثر تغییر دما بر میله‌هایی که می‌توانند تغییر طول داشته باشند. که می‌تواند سر میله آزاد است.

۲- اثر تغییر دما بر میله‌هایی که نمی‌توانند تغییر طول داشته باشند.



$\delta = 0$ تغییر طول


$\epsilon = 0$



$\delta = ?$ کشش

معادله تعادل : $\sum F_x = 0 \Rightarrow R_A = R_B = R$


معادله سازگاری تغییر طول : $\delta_{AB} = 0$




فرض است که میله به B نبوده

$(\alpha \cdot L \cdot \Delta T) + \left(\frac{R \cdot L}{EA}\right) = 0$

$R = -EA \cdot \alpha \cdot \Delta T$



$\delta = \frac{R}{A} = -E \cdot \alpha \cdot \Delta T$



$\delta = ?$ کشش


مثال :

$\delta_T = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$ $\left\{ \begin{array}{l} \delta \leq \delta_0 \\ \delta > \delta_0 \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{نی‌خوردن میله به B} \\ \text{مورد استفاده از 1.3} \end{array} \right.$

معادله سازگاری : $\delta_{AB} = 2 \text{mm}$

DEMENTLER

$\alpha \cdot L \cdot \Delta T + \frac{R \cdot L}{E \cdot A} = 2 \rightarrow R = 2$



مثال: $R = ?$

مکانیسم از باری: $\delta_1 + \delta_2 = \delta_0$

$$\left(\alpha_1 \cdot L_1 \cdot \Delta T + \frac{R \cdot L_1}{E_1 \cdot A_1} \right) + \left(\alpha_2 \cdot L_2 \cdot \Delta T + \frac{R \cdot L_2}{E_2 \cdot A_2} \right) = \delta_0$$

در مسئله بالا هم چسبیده بود و تنش را هم خواستند. δ_0 چون از آن در محاسبات بالا

نسبت بواسون (ضریب بواسون): $\nu = \frac{\delta_y}{\delta_x}$

فرض: یک میل می فولادی را در آن فرضگاه فقط کشش قرار می دهیم می بینیم که میل آن 1mm

$$\delta_x = \frac{P}{A}$$

امانته شده اما تغییر طول در راستای Z و Y کمتر بود. $\epsilon_y = \epsilon_z \neq 0$ یا $\delta_y = \delta_z = 0$

$$\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$


$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$



$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\epsilon_y = \frac{\delta_y}{L_y}$$

تفسیر طول نسبی جانبی	$= \frac{-\epsilon_y}{\epsilon_x} = \frac{-\epsilon_z}{\epsilon_x}$
تفسیر طول نسبی محوری	ϵ_x

$$\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$$

$$\epsilon_x = \frac{\delta_x}{L_x}$$

$$\delta_x = \frac{P \cdot L_x}{A \cdot E}$$

مکانی خواص ماده در تمام نقاط ماده یکسان می باشد. (خواص عددی) بواسون




ايزوتروپي: ماده‌اي ايزوتروپ است که بلعدي همگام آن در تمام جهات دلتان باشد.

مثال: مثلا اگر ما فلز فولادي را در آب جوش بيندازيم به همان شکل فلزي ماند چون تغيير طول در تمام جهات دلتان است.

تغيير حجم نسبي: $\epsilon_v = \frac{\delta v}{v}$ (تغيير حجم نسبي)

$v = x \cdot y \cdot z$



$v' = [(x+dx)(y+dy)](z+dz)$
 $[xy + xdy + ydx](z+dz)$

$v' = xyz + yzdx + xzdy + xydz$

$\epsilon_v = yzdx + xzdy + xydz$

$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$

مردول دلتا (I)

** اندرجهي به هر دلتاي تغيير كرد [منزو يا انرما] و تغيير حجم نسبي برابر است با مجموع سه تغيير طول نسبي **

كاربرد فرمول: الف) تغيير حجم نسبي ناسي ايزوتروپي


ب) تغيير حجم نسبي ناسي ايزوتروپي محوري: (تغيير منزو)

الف) تغییر حجم نسبی ناشی از تغییر دما :

$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \rightarrow \epsilon_v = 3\alpha \cdot \Delta T \quad (III)$$

\downarrow \downarrow
 $\alpha \Delta T$ $\alpha \Delta T$ $\alpha \Delta T$ مثبت است و اجزای حرارتی

ب) تغییر حجم نسبی ناشی از نیروی محوری :



$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \rightarrow$$

$-\nu \epsilon_x \quad -\nu \epsilon_x$
 $\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$

$$\Rightarrow \epsilon_v = \epsilon_x (1 - 2\nu) \quad (III)$$

$$\begin{aligned} \nu = 0 &\Rightarrow \epsilon_v = \epsilon_x \\ \nu = 0.5 &\Rightarrow \epsilon_v = 0 \end{aligned} \Rightarrow 0 < \nu < 0.5$$


نتیجه: ν بین 0 تا 0.5 است. ν برابر صفر وجود ندارد. $\nu = 0.5$ در حالت امکان ندارد.

تقسیم قانون هک : ν


کارگذاری میزجوسی

می ظاهریم مولفه های تنش ϵ_x در دو جهت بر حسب مولفه های ν ϵ_y و ϵ_z

یا که ν هم تقاضا کنیم




اصل سلفر بزرگتر است ؟



STAMP HERE

هوک : $\sigma_x = E \epsilon_x$

پواسون : $\epsilon_y = \epsilon_z = -\nu \epsilon_x$



$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$ $\epsilon_y = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$

$\epsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E}$

تنگ کنشی

$\epsilon_x =$	$+\frac{\sigma_x}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_y}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_z}{E}$
$\epsilon_y =$	$-\nu \frac{\sigma_x}{E}$	$+\frac{\sigma_y}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_z}{E}$
$\epsilon_z =$	$-\nu \frac{\sigma_x}{E}$	$-\nu \frac{\sigma_y}{E}$	$+\frac{\sigma_z}{E}$

بارگذاری در امتداد x

بارگذاری در امتداد y

بارگذاری در امتداد z

(۱)

(۲)

(۳)

اگر از درجه ۳ صحت نیرو وارد شود (کلاً این تمام وجه ها صحت نمی یابند)

$$\left\{ \begin{aligned} \epsilon_x &= +\frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] + \alpha \Delta T \\ \epsilon_y &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] + \alpha \Delta T \\ \epsilon_z &= -\nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] + \alpha \Delta T \end{aligned} \right.$$

این علاوه بر اعمال نیرو در هر سه جهت در ما را شیب تغییر حجم

مثال: قطعه‌ای صلب فولادی، سیار به عمق ۲ cm و یک قطعه‌ی لاستیکی به ابعاد ۱ cm در داخل


گنبد

سیار کاملاً صلب شده است و یک سیار ۲ kg به لاستیک اعمال شده به لاستیک را تحت فشار

قرار داده و E و ν لاستیک معلومی باشد

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



$$\epsilon_x \quad \epsilon_y \quad \epsilon_z$$

$$\delta_x \quad \delta_y \quad \delta_z \rightarrow \rho \frac{kg}{cm^3}$$

سبب ورود هر یک از تنش‌ها آن وجه و سبب ورود


۱- تا هم طول داریم ۲- تا طول را مسئله دان و ۳- تا معلوم در شکل است
حال در ۳- تا هم طول را لا قبل داریم و عمل می‌کنیم

و صرفاً همین دقیقاً داخل سازه است و هم داریم و یک داریم چون یک آن آزاد است و هیچ نیرویی
آن وارد نمی‌شود.

$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = \frac{\delta z}{E}$$

قانون هوک برای تنش‌ها و تغییرشکل‌های (کشش‌های) برشی :


تغییر کشش و برشی



در اثر کشش مربع مستطیل می‌شود
در اثر برشی مربع، متغییر الانفعال می‌شود


$$\epsilon = \text{تغییرشکل برشی} = \frac{BB'}{AB}$$

$$\tan \theta = E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$



$$\tan \delta = \delta = \frac{BB'}{AB}$$

تغییرشکل برشی



$$\tan \varphi = G = \frac{\tau}{\delta}$$

تغییرشکل برشی

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{تخصیص عمومی} = E \cdot \epsilon \\ \text{معدل الاستجابة} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{تخصیص عمومی} = G \cdot \lambda \\ \text{زادیتها برش هموت} \end{array} \right.$$

اگر دو تا را از دستگیر کنیم

$$G = \frac{E}{\lambda(1+\lambda)}$$

$$G = \frac{E}{\lambda(1+\lambda)} \Rightarrow \frac{E}{G} = \lambda(1+\lambda) \Rightarrow \text{مثال!}$$

الف) $1 < \frac{E}{G} < 2$

$$\Rightarrow 2 < \frac{E}{G} < 3$$

ب) $2 < \frac{E}{G} < 3 \checkmark$

ج) $3 < \frac{E}{G} < 4$

بیچش

فصل سوم :

بیچش مقاطع مدور :

دانشکده P (شور و غوغا)، V (سور و برش)، T (کشش)، و M (کشش) را است

در حالت همبندی P، V و T و M صفت‌ها را در مورد بیچش (مستطیل)

برای تغییر طول $\delta = \frac{PL}{E \cdot A}$ و کشش مورد نیاز $\sigma = \frac{P}{A_{ave}}$ \Rightarrow P مورد مورد


کشش برشی $\tau_{ave} = \frac{V}{A}$ \Rightarrow V مورد مورد

T کشش بیچشی
 ماژیت را بیچشیم تا جابجایی
 در آن خارج شود و بیچش شود
 و با بر این کشش بر این ایجاد شود
 M کشش خمشی
 ماژیت را خم کنیم

برای تغییر طول $\Phi = ?$ (تغییر زاویه)

T \Rightarrow $\tau = ?$

در فصل چهارم خواهد دید که $\sigma = ?$






این عمل در حال تعادل است پس بر موقعت
 از آن هم باید تعادل داشتیم

$P = \int \sigma \cdot dA$

(داخلی) P (خارجی) \Rightarrow این نیرو ناشی از سطح است

فضای مدور داریم که تحت بیچشی است (نه کششی و نه فشار)

چون ما این بر سطح است τ ایجاد کرده که σ



که کشش داخلی ناشی از کشش است اما کشش خارجی این صورت




$T = \int \tau \cdot r \cdot dA$ \Rightarrow $P = \int \sigma \cdot dA$ \Rightarrow $P = \sigma \cdot A$

کشش ناشی از کشش \Rightarrow کشش مدور

$T = \int_A \rho z dA$ (این مدل کاربرد است) گندگی که به مقطع وارد می شود


فرض: اگر این میل سمت گند T مقدار برد حفظ افقی
 مورد بود و حفظ عمود بر افق دور خودش دو مرتبه کند
 شکل آن تغییر می کند.



نیت: طول تغییر می کند (پس برش است) و زاویه ایجاد می شود
 این تغییر طول ناشی از کشش و فشار است
 اما تغییر زاویه ناشی از پیچش است

$\delta = E \cdot \epsilon$
 $\gamma = G \cdot \phi$

* فرض:



و در میل سمت گند پیچش T مقدار گند نقطه B تبدیل به B'
 و زاویه و زاویه ایجاد می شود که در نهایت کوب است (سخت)
 (فشار است در فصل قبلی) زاویه پیچش ϕ
 در فضا هم رابطه ای بین ϕ و γ می یابیم (هر چه ϕ بیشتر شود γ هم بیشتر شود)

* برای این که بین ϕ و γ رابطه داشته باشیم باید فصل متریک آن ها که قوس BB' است را در نظر بگیریم

$BB' = r \phi$
 $BB' = L \gamma_{max}$
 $\Rightarrow \gamma_{max} = r \frac{\phi}{L}$



پس اگر میل را فرض در داخل میل اصلی بگیریم ϕ تغییر نمی کند اما لا تقیه
 می کنند. پس γ آن که درون میل اتفاق افتاد
 ولی ϕ آن که داخل تراکتور افتاد

$\gamma_{max} = r \frac{\phi}{L}$
 $\gamma = \rho \frac{\phi}{L}$

این حرکت پیچش سطح ϕ می شود
 به قطر هر دو

شعاع میل در داخل

(۱) $T = \int_A \rho z dA$

درستی

(۲) $\gamma = \rho \frac{\Phi}{L}$

لازم صورت عقل بر حسب ρ تغییر یافته

(۳) $\gamma_{max} = r \frac{\Phi}{L}$

(۴) $\gamma = \frac{\rho}{r} \gamma_{max}$

مانند به قانون هوب $\tau = G\gamma$ اگر فرض کنیم رابعا γ و G ثابت است پس بیش ایما در γ_{max}

$\tau = G\gamma = G\rho \frac{\Phi}{L}$

اگر فرض کنیم رابعا τ و G ثابت است پس بیش ایما در τ_{max}

$\tau_{max} = G\gamma_{max} = G r \frac{\Phi}{L}$

پس τ_{max} در دورترین نقطه از محور ایما در r_{max}


* بیشترین تنش در دورترین نقطه از محور ایما در r_{max} است *

$\frac{\tau}{\tau_{max}} = \frac{\rho}{r} \Rightarrow \tau = \frac{\rho}{r} \tau_{max}$ (۵)

در فرض رابعا τ و G ثابت است

کاربردی $G\gamma = \frac{\rho}{r} G\gamma_{max} \Rightarrow \tau = \frac{\rho}{r} \tau_{max}$ (۶)

معین



و مقیاسه شکل و معین به رابعا τ و r و τ_{max} و ρ

$\frac{\tau}{\tau_{max}} = \frac{\rho}{r}$

عقل است. یعنی:



نیروی مهم: تنش حقیقی تغییر می کند و به فاصله بستگی دارد [دورترین فاصله بیشترین تنش است]

جهت برابری استوار: σ را داخل می گذاریم.

$$Q_1, Q_2 \Rightarrow T = \int_A \rho \left(\frac{\rho}{r} \tau_{max} \right) dA \Rightarrow$$

حداشدان در صفحه الف

$$T = \frac{\tau_{max}}{r} \int_A \rho^2 dA \Rightarrow \boxed{T = \frac{\tau_{max} \cdot J}{r}} \Rightarrow \boxed{\frac{J}{r} = \frac{T}{\tau_{max}}}$$

شرطت برابری

مهم ترین معادله

$$\tau_{max} = \frac{T \rho}{J}$$


بیشترین تنش

$$\tau = \frac{T \rho}{J}$$

بار نهی نیرو یا گند خارجی وارد بر سازه
 بین شرطت برابری در فصل قبل می بینیم
 صغیر می شود را حمل می کند (P)

یادآوری استاتیکی (مسئله انحرافی)

فاصله x هکله نیز = گشتاور مرکز جرم



$$Q_x = \int y dA \quad (\text{ممان استاتیکی نسبت به محور x ها}) \quad (\text{گشتاور اول سطح نسبت به محور x ها})$$

یا گشتاور سطح

$$\bar{y} = \frac{\int y dA}{A}$$

مختصات مرکز جرم

این را بعد از آنکه A را می بینیم و به دست می آوریم

$$\bar{x} = \frac{\int x dA}{A}$$

مختصات مرکز جرم

$$Q_y = \int x dA$$

کاربرد

مركز ثقل

$$\bar{x} = \frac{\int x dm}{m} \quad \bar{y} = \frac{\int y dm}{m}$$

مركز ثقل

$$\bar{x} = \frac{\int x dw}{w} \quad \bar{y} = \frac{\int y dw}{w}$$

where $w = mg$

مركز ثقل

$$\bar{x} = \frac{\int x dv}{V} \quad \bar{y} = \frac{\int y dv}{V}$$

در صورتی که جسمی به یک مرکز ثقل
 در صورتی که g ثابت باشد مرکز ثقل و مرکز جرم برابر است

(مکان انیرسیت به x) (نسبت دوم سطح نسبت به x ها)

$$I_x = \int y^2 dA$$

(نسبت دوم سطح نسبت به y ها)

$$I_y = \int x^2 dA$$

مکان انیرسیت جبری

$$J = \int r^2 dA \quad I_x + I_y = J$$

فانکشن r^2 ها به هم وابسته
 هر دو x و y وابسته
 فانکشن r^2 ها

$r^2 = x^2 + y^2$


نسبت دوم سطح نسبت به y ها (نسبت دوم)

$$I_x = \int y^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 (b dy) = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_y = \frac{hb^3}{12}$$

$$J = I_x + I_y = \frac{bh^3}{12} + \frac{hb^3}{12}$$

نسبت دوم



تقسیم به حلقه های نازک

$$dA = 2\pi r dr$$


حلقه های نازک

$$J = \int r^2 dA = \int_0^r r^2 (2\pi r dr) = 2\pi \int_0^r r^3 dr = 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^r = \frac{\pi r^4}{2}$$

برابر باشد $\Rightarrow I_x = I_y = \frac{J}{2} = \frac{\pi r^4}{4}$

$$\begin{cases} I_x + I_y = J \\ I_x = I_y \end{cases} \Rightarrow I_x = I_y = \frac{J}{2}$$


سوال $J = ?$




لوله ی توخالی

$$J = \left(\frac{\pi R^4}{2} \right) - \left(\frac{\pi r^4}{2} \right)$$

حالا مثلا : میل به تقاطع (لوله ی توخالی)



$$J = \frac{\pi}{2} (R^4 - r^4)$$



$$J = \frac{\pi r^4}{2}$$

میل به تقاطع

برای میل به تقاطع

کنترل : $T_{max} = \frac{T r}{J} \xrightarrow{J = \frac{\pi r^4}{2}}$ $T_{max} = \frac{2 T_{مورد} r}{\pi r^4} \leq T_{مجاز}$


$$T = \frac{J \cdot \tau}{r} = \tau \times \frac{\pi r^3}{2}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{2 T_{مورد}}{\tau \times \pi}}$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

در مسئله Z_{min} معادلات به ترتیب در مدار معادلات



برای لوله

کنترل: $Z_{max} = \frac{T \times R}{\frac{\pi}{2} (R^4 - r^4)} \leq Z$

معادله: $T = \frac{Z \times \frac{\pi}{2} (R^4 - r^4)}{R}$

در معادله چون به تقابلی جواب داریم یعنی ابعاد ۲ مجهول وجود دارد: $\frac{r}{R}$ و R
 (جواب فارسی شده در این مورد در معادله R و r با هم در یک معادله قرار می‌گیرد و با هم $\frac{r}{R}$ را می‌توانیم حذف کنیم)
 اگر در اینجا مثلاً $\frac{r}{R}$ را حذف کنیم و در این معادله r و R را حذف کنیم
 فرقی نمی‌ماند

$(V) \Rightarrow Z_{max} = \frac{Tr}{J}$
 معادله: $\delta_{max} = \frac{Z_{max}}{G}$
 $\delta_{max} = \frac{Tr}{GJ}$ (کاربرد)

①: $\delta_{max} = r \frac{\phi}{L}$
 ②: $\delta_{max} = \frac{Tr}{GJ}$
 $r \frac{\phi}{L} = \frac{Tr}{GJ} \Rightarrow \phi = \frac{TL}{GJ}$ (کاربرد)

$Z_{max} = \frac{Tr}{J} \leq Z$
 $\phi = \frac{TL}{GJ}$
 در این معادله ϕ را می‌توانیم حذف کنیم
 $\delta = \frac{PL}{EA}$
 در این معادله δ را می‌توانیم حذف کنیم
 در این معادله ϕ را می‌توانیم حذف کنیم
 در این معادله δ را می‌توانیم حذف کنیم


در کشش و فشار هم مهم است اما در پیچش هم مهم است
 در برش هم مهم است

$$\delta = \frac{PL}{EA} \quad \text{واریان (برون بند)} \quad \Phi = \frac{TL}{GJ}$$

\downarrow
 $\left(\frac{N}{mm^2}\right) \left(\frac{mm^2}{mm^2}\right)$

$$\alpha = \frac{\pi}{180} \times \lambda$$

فیند جیب



در مثال کشش و برش هم هست

$$P = \sigma \times A$$

موجود / مجاز

عین و مساحت یکسان

مقاومت کشش و فشار
 قوت برش
 قطر برش
 قطر کشش

چون مساحت یکسان است

$$P = \sigma \times A$$

موجود / مجاز

مساحت هر دو در مقابل کشش و فشار یکسان دارند

صلبیت پیچشی به آن بستگی دارد

صلبیت محوری به A و E بستگی دارد چون در این شکل


عین و مساحت یکسان است پس صلبیت محوری آن یکی است

$$\Phi = \frac{TL}{GJ}$$

کاربرد در میل گماری ۱۰!

الف) برای به کار بردن مرفول ۱۰ در تمام طول L باید ۳ شرط زیر برقرار باشد:


شرط اول: گنر پیچشی (T) فقط در ۲ سر عین اعمال شود (T ثابت باشد)



شرط دوم: همان باشد (G ثابت باشد)

عین ثابت است ۲ بند اعمال شده است

شرط سوم: مقطع تلفیافت باشد (J ثابت باشد)








$$\alpha = \frac{n}{18} \times \pi$$


با انداز T و G با آن در فصل عنوانه شود تا گمانی (عبرت دهمی) تقدیر نماید زاویه پیچش

مکملی میل [یعنی دریل میل عقبر می پیچد] از منقول زیر در دسترس است

$$\varphi = \phi = \sum_{i=1}^n \phi_i = \sum_{i=1}^n \frac{T_i L_i}{G_i J_i}$$



اما در پیچش این قضیه نیست: $\varphi_{AB} \neq \varphi_{BA}$




حج (A) در T، G و در طول عنصر به صورت تدریجی تغییر نماید. از اصول ابتدایی زیر زاویه ϕ را

$$\phi = \int_0^L \frac{T dx}{G J x}$$

به دست می آید:

که این معادله سه حالت دارد پس آن تدریجی تغییر کند

تبدیل به معادله مابقی را نمود:



$$\phi = \frac{T}{G} \int_0^L \frac{dx}{J x} = \frac{T}{G} \int_0^L \frac{dx}{\frac{\pi r_x^4}{2}}$$

معادله حفاظت

$$r_x = r + \alpha x$$


برای این که G تدریجی تغییر کند (چون تدریجی تغییر کند ضرایب)

(N.mm)


$$T = t \cdot L$$

که تدریجی

یعنی هر 1 mm تغییر در طول



* حالت دوم: تدریجی تغییر کند (از همه مهم تر است)



$$T_x = t \cdot x \quad \phi = \frac{1}{G J} \int_0^L T_x dx = \frac{1}{G J} \int_0^L t \cdot x dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{t}{G J} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{t L^2}{2 G J} = \frac{T \cdot L}{2 G J}$$


(یعنی اگر میلان را به صورت گسسته
بسیار کوچک زاویه یعنی آن برابر است
این که یک تدریج در طول میلان است
و به صورت (تدریجی) صورت
ملا دو تا تبدیل

$$\left. \begin{aligned} \tau_{max} &= \frac{T r}{J} \\ \phi &= \frac{T L}{G J} \end{aligned} \right\} \text{که برای دایره هست}$$

مثال ۲.۳ ص ۹۲ :

چه گشتاوری باید بر انتهای میل لردان وارد کرد تا پیچشی برابر با 2° ایجاد شود؟ برای همه

صلابت فولاد مقدار $G = 77 \text{ Gpa}$ را به کار ببرید



$T = ?$

$\varphi = 2^\circ = \frac{\pi}{180} \times 2 = 0.03491 \text{ rad}$

$\Rightarrow \varphi = 34.9 \times 10^{-3} \text{ rad}$

$\varphi = \frac{TL}{Gj} \Rightarrow T = \frac{\varphi Gj}{L} = \frac{34.9 \times 10^{-3} \times 77 \times 10^9 \times \frac{\pi}{2} ((2 \times 10^{-3})^4 - (8 \times 10^{-3})^4)}{1.8} = 1.18 \text{ kN.m}$

* مثال ۳.۳ ص ۹۲ :

تنش برشی 70 Mpa بر سطح داخلی میل لردان فولادی توخالی مثال میل چه زاویه‌ای پیدا

میل لردان توخالی را در ادامه به سطح خارجی اصطلاح نداریم. و همه جا سطح داخلی داریم.

را ایجاد کند؟

$\varphi = ? \quad \tau = 70 \times 10^6 \text{ pa} \quad \varphi = \frac{TL}{Gj} \Rightarrow \tau = \frac{TR}{j}$

$T = \frac{\tau \cdot \frac{\pi}{2} (r^4)}{R} = \frac{70 \times 10^6 \times \frac{\pi}{2} (2 \times 10^{-3})^4}{2 \times 10^{-3}} = 179,44 \text{ (N.m)}$

$\varphi = \frac{TL}{Gj} = \frac{179,44 \times 1,8}{77 \times 10^9 \times \frac{\pi}{2} (2 \times 10^{-3})^4} = 0.04118 = 41,18 \times 10^{-3} \text{ rad}$


$\varphi^\circ = 41,18 \times 10^{-3} \times \frac{180}{\pi} = 2,391^\circ$ ✓



مقاومت


حل سئو

$F = 0$




$\Delta L = L \alpha \Delta T$


تقسیم مقاومت در برابر تغییر شکل



$\Delta L = L \alpha \Delta T$



چون که سرانجام بازاوت من 0 است چون هر دو طرفه
چون که اعمال شود طول آن افزایش خواهد کرد اگر این
تغییرات را نپذیرد در این صورت یک بارع




$\Delta L' = \frac{RL}{EA}$

چون که در این طول است
چون که در این طول است
چون که در این طول است
 $\Delta L + \Delta L' = 0$
 $L \alpha \Delta T - \frac{RL}{EA} = 0$
 $L \alpha \Delta T = \frac{RL}{EA}$
 $R = E \cdot A \cdot \alpha \Delta T$

$\delta = \frac{E \cdot A \cdot \alpha \Delta T}{A} = E \alpha \Delta T \leftarrow \delta = \frac{P}{A}$

استرسی داخلی را هم خواستیم همان R است



چون در این صورت تغییرات
تقسیم طول در برابر تغییرات
تقسیم طول در برابر تغییرات
تقسیم طول در برابر تغییرات

حل مسئله

$\Delta d_x = L \alpha \Delta T = d \alpha \Delta T$
 $\Delta = \int_0^L \alpha \Delta T dx = \int_0^L \alpha (\Delta T \cdot \frac{x^2}{L^2}) dx = \frac{RL}{EA} \rightarrow \alpha \Delta T \cdot \int_0^L x^2 dx = \frac{RL}{E}$

$R = E \alpha \Delta T \cdot A$ $\delta = E \alpha \Delta T$




مثال: در شکل مقابل میل‌های وسط را نسبت به وسط مقطع‌های صلب AB (نقطه‌های C) متحرک کنید (استفاده از اصل بزرگوار)


میل‌های مسیین را به اندازه $\Delta T = 5^\circ C$ گرم کنیم و تنش در میل را بدست آوریم

مدول الاستیسیته

$$\left\{ \begin{aligned} E &= 2 \times 10^5 \left(\frac{N}{mm^2} \right) \\ A &= 300 \text{ mm}^2 \\ \alpha &= 12 \times 10^{-6} \frac{1}{C} \\ L &= 1 \text{ m} \end{aligned} \right.$$



وقتی میل‌های وسط کشیده می‌شوند و میل‌های کناری منقبض می‌شوند. یعنی در میل‌های D و D تنش فشاری داریم و در میل‌های C تنش کششی داریم.



کاهش طول میل‌های کناری + افزایش طول میل‌های میانی = 1 mm

تکاد در راستای قائم: $F_2 - 2F_1 = 0 \Rightarrow F_2 = 2F_1$

$$\left. \begin{aligned} \text{افزایش طول میل‌های میانی} &= L\alpha\Delta T + \frac{2F_1 L}{EA} \\ \text{کاهش طول میل‌های کناری} &= L\alpha\Delta T - \frac{F_1 L}{EA} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(L\alpha\Delta T + \frac{2F_1 L}{EA} \right) + \left(L\alpha\Delta T - \frac{F_1 L}{EA} \right) = 1 =$$

$$\Rightarrow F_1 = \frac{E \times A \times 1}{3L} = \frac{2 \times 10^5 \times 300}{3 \times 1000} = 20000 \text{ (N)} = 20 \text{ kN}$$

چون فشار است بر روی میل‌های کناری منفی است

$$F_2 = 40000 = 40 \text{ kN}$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



$$\delta_{(1)} = \frac{F_1}{A} = \frac{F_{max}}{A}$$

$$\delta_{(2)} = \frac{E_{max}}{A}$$

$$\delta_{(3)} = \frac{F_{max}}{A}$$

قبل! مدای با سازه‌ها داده شده (E و A و L و W) مطابق شکل به دو تیر با هم وصل

A و B تیرها هستند شش را در نقاط A و B و C (در وسط تیر) تعیین کنید



وقتی وزن تیرها بسیار کمتر از وزن بارها باشد
تدریجاً آن مقدار را در آن در این صورت
تبدیل می‌کنیم

$$|\Delta| = |\delta| \Rightarrow \frac{wL}{2EA} = \frac{RL}{EA} \Rightarrow \boxed{R = \frac{wL}{2}}$$

$$R_A = \frac{wL}{2} \rightarrow \delta_A = \frac{wL}{2A}$$


$$\delta_B = \frac{wL}{2A}$$



تشن در نقطه C :

در نقطه A تشن و قوا هم با هم برش برسم .

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_C = 0 \rightarrow \delta_C = 0$$





مثال: طول سیم فولادی CD به مقدار ۲mm حوری تنظیم شده است بدون این به جاری

بر آن وارد شود که بین نقطه B (انتهای تیر صلب AB) و نقطه E فاصله ۱۰mm


وجود داشته باشد با داشتن $E = 2.1 \times 10^5 \text{ Pa}$ برای سیم فولادی که تشن ϵ باید درجه تشن

چاره ۲۲۵ (N) و باید برآید و در تکیه تقاطع B و E تشن حاصل شود؟

در کل تشن B و E متبر و تشن اصل تیر چون
حقیقت در تشن است



تشریح
ایجاد



$$\frac{\Delta}{L} = \frac{9}{44} \Rightarrow \Delta = 0.18 \text{ mm}$$

$$\Delta_{CD} = \frac{F_{CD} L}{EA} \Rightarrow F_{CD} = \frac{\Delta_{CD} EA}{L} = \frac{0.18 \times 2.1 \times 10^5}{20} = 1890 \text{ N}$$

$\epsilon = \frac{\Delta}{L} = \frac{0.18}{20} = 0.009$
 تشن $\epsilon = 0.009$
 تشن $\epsilon = 0.009$
 تشن $\epsilon = 0.009$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

بررسی تنش در یک عضو تحت بار

$$\sum MA = 0 \Rightarrow x = 1.41 \text{ m}$$

مثال: بررسی آلودگی در یک عضو با ابعاد $10 \text{ mm} \times 20 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ و بارهای $\sigma_y = 90 \text{ MPa}$ و $\sigma_x = 120 \text{ MPa}$

$$E = 7 \times 10^4 \text{ MPa}$$

در صورتی که در این عضو تنش $\sigma_y = -90 \text{ MPa}$ و $\sigma_x = 120 \text{ MPa}$ واقع شده است.


$$\nu = \frac{1}{3}$$

برای ابعاد تنش‌های فوق معلوم است:

الف) طول عمق AC


ب) اختلاف تنش

ج) عمق تنش



نادآوری : فقط برای مقاطع مدور :

$$Z = \frac{Tr}{J} \quad \varphi = \frac{TL}{GJ}$$





این فرمول ها چه جداره نازک باشد چه نازک باشد برود دارد

$$J = \frac{\pi}{2} (R^4 - r^4) \quad J = \frac{\pi}{2} r^4$$

$$Z_{max} = \frac{TR}{\frac{\pi}{2} (R^4 - r^4)} \quad Z_{max} = \frac{T}{\frac{\pi}{2} r^3}$$

$$\varphi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2} (R^4 - r^4)} \quad \varphi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2} r^4}$$

پس فقط مقاطع مستطیلی تقریر : (یعنی میل های نه مقطع آن مستطیل است)






$$T = \int \rho \tau dA$$

* این قانون نه اجام بعد از ننگ در ننگ ها فقط موازی می باشد

* فقط برای راسه و صاف است


یعنی در این با برای مستطیل فقط موازی که روی مستطیل تقریر کشیده شده است ننگ ننگ است
تسیر فقط آن موازی می باشد





توزیع تنش به این صورت است

در مقطع و طول فرض کنیم اجزا متساوی باشد طول یا عرض ثابت بماند مقدار خالی گاه:




$$T_{max} = \frac{T}{abc^2}$$

انتخابی گفته می شود

$$\rho = \frac{TL}{G\beta bc^3}$$

انتخابی گفته می شود

در تمام جانسون ها این نشان داده می شود



	$\frac{a}{b}$	$\frac{b}{c}$	α					
			1	2	3	...	10	
C_1	α		0.208	0.219			0.212	0.333
C_2	β		0.144				0.212	0.333


α و β را باید از جدول پیدا کرد

یعنی تبدیل به عدد

α و β به $\frac{b}{c}$

جدول ضریب β در جدول (از فرمول جدول داده شده) به شکل دارد


if $\frac{b}{c} = 1$ یعنی مربع است



از طریق به خط استاندارد
در این جدول می توانیم

همین مقطع برای مربع است یعنی $\frac{b}{c} = 1$

مربعیت $\frac{b}{c}$ به این صورت





مربع $\frac{b}{c} = 1$

راحت تر از مربع
بهترین حالت
 $\frac{b}{c} = 4$

راحت تر از همه می باشد

سؤال امتحانی : میلہ کی تعریف رُفَع و مربعہ اضلاع a



$$C_{max} = \frac{T}{\frac{\pi r^2}{2}} \rightarrow C_{max} = \frac{T}{abc^2} = \frac{T}{0.1418 a^3} < C_{\circ}$$

$$\varphi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2} r^4} \rightarrow \varphi = \frac{TL}{G b c^3} = \frac{TL}{G (0.1418) a^4}$$

النات در صورتیکه بیش و مساحت لسان باشد
 وقت بیش ها برابرند یعنی G و دوران مقصود و (V) و غیره
 تفاوت در طول و مساحت لسان است
 تفاوت در مساحت لسان است
 تفاوت در طول است
 تفاوت در مساحت لسان است

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{0.1418 \times \frac{\pi}{2} r^3}{0.1418 a^3}$$

$$\frac{a^3}{\sqrt{a} r^3} = a^3$$

$$= \frac{\frac{\pi}{2} r^3}{(0.1418)(a \sqrt{a} r^3)} = 1,384 > 1$$

هر دایره از هر مدله ۳۶ / فقط است
 یعنی یک مدله دایره از این مدله مدله شکل تکرار می شود

بنا در صورتیکه طول لسان باشد و وقت تکرار بیشی لسان مقدار دارد
 یعنی علاوه بر دو شرط فوق

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{TL}{G \frac{\pi}{2} r^4} = 0.188 < 1$$


$$\frac{(a r^2 = a^2)^2}{r^2 r^4 = a^4}$$

به صورتیکه در n منظم هر چه مقدار n بیشتر باشد نسبت به باغرض بیش و مساحت لسان
 بهترین دایره است (یعنی n=6) و بدترین دایره است
 هر چه T بزرگتر و کمتر باشد نسبت به باغرض بیش و مساحت لسان

SUBJECT :


Year () Month () Date ()

بیمش مقاطع جدار نازک است [جدار نازک توخالی] :
 متفاوت جدار همگن



این نوع مقاطع به دسته تقسیم می شوند : مقاطع همدور - مقاطع نلی

t (ضخامت جدار)



بیمش مقاطع همدور جدار نازک است :

$$J = \int r^2 dA = r_{ave}^2 \times A = r_{ave}^2 \times (2\pi r_{ave} t) = 2\pi r_{ave}^3 t$$

مثال

$$t \ll 2r_{ave}$$


چون زاویه است
 پس تقسیم بر هر دو است

$$\Rightarrow \tau_{max} = \frac{T}{J} = \frac{T}{2\pi r_{ave}^3 t} \therefore \frac{T}{2\pi r_{ave}^3 t} \ll \tau_{max}$$

نسبت

$$\tau_{max} = \frac{T}{2\pi r_{ave}^3 t}$$

برای جدار نازک
 اگر ضخامت جدار t را
 دارند نسبت این فرمول استفاده می کنند. چون در جدار نازک است



نسبت t بفرم است


$$J_{دقیق} = \frac{\pi}{2} (11^4 - 9^4)$$

$$J_{تقریبی} = 2\pi (10)^3 \times 1$$

مثلاً

$$if \frac{r_{ave}}{t} \geq 10 \quad t \ll \frac{1}{r_{ave}}$$

آن که جدار نازک است




$$J_{دقیق} = \frac{\pi}{2} (101^4 - 99^4)$$

$$J_{تقریبی} = 2\pi (100)^3 \times 1$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

مقاومتی برای جدار نازک است.




$$A_0 = \pi r_{ave}^2$$

$$\tau_{max} = \frac{T}{2 A_0 t_{min}}$$


فردک ل
 A_0 تواند چیزی باشد

فردک میانی کار در است که جدار نازک



$$\tau_{max} = \frac{T}{2 b c t} \ll \tau_{\text{allow}}$$

$$A_0 = b \times c \quad \varphi = \frac{\tau_{max} [2(b+c)] \times L}{2 b c G}$$



برای مقاوم دور

$$\varphi = \frac{TL}{GJ} = \frac{\tau_{max} \times \pi r_{ave}^2 \times L}{G \times \pi r_{ave}^3 \times t}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\tau_{max} \times L}{G \times r_{ave}}$$

برای مقاوم دور
 جدار نازک

SUBJECT :

Year () Month () Date ()


برای مقاطع دایره ای ϵ را از صورت و استخراج می کنیم.

$$\varphi = \frac{TL}{GJ} = \frac{Z_{max} \times \gamma_{AVE} \times L}{G \times \gamma_{AVE} \times t}$$

$$= \frac{\gamma_{AVE} \times Z_{max} \times L}{\gamma_{AVE} \times G} \Rightarrow \varphi = \frac{Z_{max} \cdot S \cdot L}{G \times \gamma_{AVE} \times A_s}$$

فردول بران
مقاطع دایره ای

مثال: سوال آخر



الف) در صورتیکه مساحتها (تساوی) و جنس

همان است A_s است

$$\varphi_1 = \frac{T_1}{GJ_1} = \frac{Z_1 \times \gamma_{AVE} \times L}{G \times \gamma_{AVE} \times t}$$

$$\varphi_2 = \frac{T_2}{GJ_2} = \frac{Z_2 \times \gamma_{AVE} \times L}{G \times \gamma_{AVE} \times t}$$

مساحت دایره $\pi r^2 = \epsilon a^2$

مساحت مربع $a^2 = \pi r^2$

مساحت دایره $\pi r^2 = \epsilon a^2$

$$= \frac{\epsilon}{\pi} = 1.17 > 1$$

پس در این حالت $\varphi_1 > \varphi_2$ (یعنی در این حالت دایره ای مقطع استوارتر است)

ب) در صورتیکه طول مقاطع (تساوی) و جنس (تساوی) و مساحتها (تساوی) باشد

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{Z_1 \cdot S \cdot L}{Z_2 \cdot S \cdot L} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{A_{(2)}}{A_{(1)}} = \frac{\pi}{\epsilon} \times \frac{\pi}{\epsilon} = \frac{\pi^2}{\epsilon^2} = 0.41 < 1$$


$$\frac{A_{(2)}}{A_{(1)}} = \frac{\pi r^2}{\pi r^2} = \frac{\epsilon}{\epsilon} = 1$$

در این حالت هم برابر است (یعنی در این حالت دایره ای مقطع استوارتر است)

$$\frac{(Z)_{max}}{(G)_{max}} = \frac{\pi r^2}{\pi r^2} = \frac{\pi}{\epsilon}$$




این مباحث فرایند کشش را در یک نقطه و در تمام طول آن که در تمام طول آن از صورت قرار دارد بدین صورت
 در هر نقطه در طول آن $\frac{TL}{j}$ کشش در هر نقطه در طول آن
 بررسی مقاطع مستطیل توپر
 بررسی مقاطع حبابی نازک بسته
 (حباب نازک توخالی)



تکلی	مرد		$\tau_{max} = \frac{Tr}{j}$ و $\phi = \frac{TL}{Gj}$
$\tau_{max} = \frac{T}{2A \cdot t_{min}}$	$\tau_{max} = \frac{T}{2\pi r_{ave}^2 t}$	$\tau_{max} = \frac{T}{abc^2}$	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>لونه</p> <p>$j = \frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)$</p> <p>$\tau_{max} = \frac{TR}{\frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)}$</p> <p>$\phi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)}$</p> </div> <div> <p>میل</p> <p>$j = \frac{\pi}{4} r^4$</p> <p>$\tau_{max} = \frac{T}{\frac{\pi}{4} r^3}$</p> <p>$\phi = \frac{TL}{G \frac{\pi}{4} r^4}$</p> </div> </div>
$\phi = \frac{\tau_{max} \cdot s \cdot L}{2A \cdot G}$	$\phi = \frac{\tau_{max} \cdot XL}{G \times r_{ave}}$	$\phi = \frac{TL}{Gbc^3}$	

حل مسائل نامعین: در مباحث دو سر گیردار، تعداد مجهولات > تعداد معادلات = نامعین از نظر استاتیکی



$$\begin{cases} R_A = P \frac{b}{L} \\ R_B = P \frac{a}{L} \end{cases} \Rightarrow R_A = R_B$$

در حالت خاص اگر P در وسط وارد شود

SUBJECT :


Year () Month () Date ()

میلادی در ...

مثال: حل مسائل تالیف


جهت نواب

$$T_A = ? \quad T_B = ?$$



(مطلوب) T =
نقطه تا

در صورت T بر این دو یکسای عمل
بر موقوف (که می توانیم کار را به آن



معادله تعادل: $\sum M_x = 0 \Rightarrow T_A + T_B = T$


معادله تعادل: $P_{AC} + P_{CB} = 0$

معادله تعادل: $\frac{T_A \cdot a}{GJ} + \frac{(T - T_A) \cdot b}{GJ} = 0$

$T_A = T \frac{b}{L}$

$T_B = T \frac{a}{L}$

کنترل را به هم می بینیم
سهیم آن تکیه که از آنجا دورتر
و دانشی است پس شود



معادله تعادل: $P_1 + P_2 = P$

معادله سازگاری: $\delta_1 = \delta_2$

تقریب عمل


$P_1 = P \frac{E_1 \cdot A_1}{\sum EA}$

$P_2 = P \frac{E_2 \cdot A_2}{\sum EA}$


حال هر قدر اهم این میل و طول را با اهم بینیم (یعنی میل و طول با هم درگیر باشند) پس شکل می گیرد

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



مقطع مرکب است یعنی میل و لوله
 با هم می‌چسبند (روی هم نیامی‌چسبند)
 یعنی نسبت حرکت در هم ندارند



معادله‌ی تقابل : $T_1 + T_2 = T$

L معادله در مجموع این معادله‌ها شکل می‌گیرد.

معادله‌ی سازگاری : $\phi_1 = \phi_2$

$\frac{T_1 k}{G_1 J_1} = \frac{T_2 k}{G_2 J_2} \Rightarrow$ از این رابطه T_1 بر حسب T_2 است یا برعکس

و اگر T_1 را در معادله‌ی تقابل
 قرار دهیم از این T_2 بدست می‌آید

$$\left. \begin{aligned} T_1 &= T \frac{G_1 J_1}{G_1 J_1 + G_2 J_2} \\ T_2 &= T \frac{G_2 J_2}{G_1 J_1 + G_2 J_2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{G_1 J_1}{G_2 J_2}$$

نکته : $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$ \leftarrow ضرایب
 کلین $\left\{ \begin{aligned} &معین استقامت و معادله‌ی تقابل \\ &معین مقاومت و معادله‌ی سازگاری \end{aligned} \right.$
 تقسیمی شده‌ها
 و تکرارها را مثل
 بارگذاری
 تقسیمی شده‌ها را خارج

منطقه‌ی تنش


$$(C_1)_{max} = \frac{T_1 r_1}{J_1} \Rightarrow \frac{\pi r_1^3}{2}$$

منطقه‌ی تنش

$$(C_2)_{max} = \frac{T_2 r_2}{J_2} \Rightarrow \frac{\pi r_2^3}{2}$$

نکته هر مسئله‌ای که در این باب باشد باید نامعین است را از این معادله‌ها استخراج کرد

سوال امتحان و مسائلوی حلش



ضخای بار داده شده است

$$\frac{N}{mm^2} = \frac{N}{cm^2}$$

این نیروی کشش است
 صحت \times فشار = نیرو
 تابع

این نیروها کشش و فشار است در طول طول بار

عبارت \times نیرو = تنش
 طول مورد نیاز

استاد $F =$ صحت \times طول \times نیرو

$$T = F \times e$$

$$\tau_{max} = \frac{TR}{\frac{\pi}{2} (R^2 - r^2)} \leq \tau_c$$

$$\phi = \frac{TL}{GA} \leq \phi_c$$

تبدیل درجه رادیان

$$\phi = \frac{\pi}{180} \times \phi_c$$

دقت داشته باشید از واحد ϕ در محاسبات
 یعنی آن ϕ را به صداداد

نقطه اولی که در آن محمول داریم R و r و ϕ و τ_{AVE} و t

تمام مسائل حل شده است

۱) مسأله در محمول

$$\tau_{max}, \tau_{AVE} = ?$$

$$t = ? \quad \tau_{AVE} = \text{معلوم}$$

۲) در محمول در محمول

$$t = ? \quad \tau_{AVE} = ?$$

$$\tau = \text{معلوم} = \text{فشار}$$

$$\phi = \text{معلوم} = \text{فشار}$$

۳) مسأله در محمول \Rightarrow

در آن زمان (در آن صورت جواب داریم)

۴) در محمول در محمول $\Rightarrow \tau_{AVE} = \text{معلوم}$

در آن صورت که این سه شرط است

در آن صورت که این سه شرط است
 در آن صورت که این سه شرط است
 در آن صورت که این سه شرط است



در آن صورت که این سه شرط است
 در آن صورت که این سه شرط است
 در آن صورت که این سه شرط است


کلمه: در جهت هستی مستقیم هستی در دورترین نقطه تاریخی اتفاق می افتد بصورتی که روی تاریخی هستی مقررات

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

اما در بحث پهنی برای مقاطع مدور مستقیم هستی در دورترین نقطه از مدور برای مقاطع مستطیلی در نزدیکترین نقطه به مدور اتفاق می افتد

فصل ۴: هستی



و من تغییر شکل دهد اختنا پیدا کند در مدور اختنا همداراً اتفاق می افتد

برای پیدا کردن مدور اختنا به فاصله da

ب یک مقطع dx از سیم و مقطع dx به فاصله da از سیم این دو مقطع را در نظر بگیریم

فاصله اختنا


$\rho =$ فاصله مدور اختنا تا مدور سیم

بعد از تغییر شکل طول در بالا از dx کمتر است

و در پایین طول از dx بیشتر است در واقع فقط

در dx است

مربوط شکل: $dx = \rho d\theta$




شکل ۱

قبل از بلند (شکل تغییر خود کارایی) بعد از بلند (شکل تغییر خود کارایی)

مقطع مستقیم است (طول تغییر می کند) نه در این جا

محور z دید من شود: (بررسی از طول سیم)



$\frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{dx}$

این زیر تاریخی است
همین زیر تاریخی افزایش طول داریم
و من تاریخی است


تا تقاضی دگناه در این مقطع به فاصله z از محور

نه ها در نقطه z سیم و هدف بدست آوردن هستی در

این نقطه دگناه است

$\sigma = E \epsilon$

برای پیدا کردن هستی در این جا از نقطه به اول ثابت داریم یعنی قانون هooke



حرف: لایه تاریخی \rightarrow $z < 0$ \rightarrow افزایش طول \rightarrow هستی \rightarrow سیم کشیده شدن و در دورترین نقطه بالایی تاریخی \rightarrow $z > 0$ \rightarrow کاهش طول \rightarrow هستی \rightarrow سیم خفیدگی و در نزدیکترین نقطه

طول اولیه تار $= dx = \rho d\theta$

طول تار بعد $= (\rho + y)d\theta = (1 + \frac{y}{\rho}) \rho d\theta = dx + \frac{y}{\rho} dx$

تغییر طول $= \delta = \frac{y}{\rho} dx$

تغییر طول نسبی $\epsilon = \frac{\delta}{dx} = \frac{y}{\rho}$

تغییر طول نسبی در تمام نقاط تار یکسان ثابت است

$\sigma = E\epsilon = E \frac{y}{\rho}$

$\epsilon = \frac{y}{\rho}$


$\sigma = E \frac{y}{\rho}$

این دو رابطه را می توانیم به هم وصل کنیم

علامت ϵ بدین بستگی دارد (چون ρ همیشه مثبت است) [زیر تار منقبض می شود $\epsilon < 0$ و برعکس]

در جدول ۱، ϵ و ρ با هم به صورت حتمی ارتباط دارند و ϵ و ρ با هم رابطه ای حتمی دارند

حالت در این صورت است (به هر دو صورت شکل را ببین)




(گنجد داخل تار منقبض است) پس باید تنش و صورت گنجد باشد

بر آنکه تنش در تار منقبض و کشش در تار گنجد شود فشارها با هم می نهند تا در نهایت تغییر انتقالی طول $\epsilon = \frac{y}{\rho}$ داشته باشند همان M داخل است

(مقدار تنش در هر سطح از تار در هر نقطه باید با هم متناسب باشد و در هر دو طرف برابر باشد تا اولی در آن شود)

نکته: اگر شکل متقارن باشد فارغ از شکل عدوی گنجد ولی اگر نامتقارن باشد باید در مرکز سطح ثابت آوریم (معمولاً)



در معادله با تقارن همافسیم



تقارن
 $\sum M_x = 0 \Rightarrow \int_A \sigma dA = 0 \Rightarrow \int_A \frac{E y}{\rho} dA = 0$

یعنی تنش در داخل در راستای x برابر شود

تنشها را یکسان نذاریم یعنی تقارن
 و برای اینکه تنشها در داخل هم برابر شود

$$= \frac{E}{\rho} \int y dA = 0$$

یعنی تقارنی از خود سطح عبور نماند
 گسترده است به سطح نسبت به محورهای تقارن
 یعنی مرکز سطح در محورها قرار دارد



مثلاً: برای شکل زیر

$$\bar{y} = \frac{(a \times a \times \frac{a}{2}) + (a \times a \times \frac{3a}{2})}{10} = 8 \text{ cm}$$

در معادله با تقارن
 $\sum M_z = 0 \Rightarrow M_z = \int_A y \times \sigma dA = \int_A y \left(\frac{E y}{\rho} \right) dA =$

گسترده است به محور x همان در این با توجه با نسبت (با توجه به تناظری)
 $\Rightarrow M_z = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 dA$
 I_z = ممان اینرسی

با
 $M_z = \frac{E I_z}{\rho}$

=>

STABILIZER
 $\Rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$

فواصل نقطه از محور z ها (محور جبری)
 نقطه تا

3, 4 =>

$$\delta = \frac{Mz}{Iz} \quad (7)$$

تشی در هر نقطه از طول ناشی از ضعی

معم ترین شکل که در طول شماره 3 کاربرد دارد (معم)

5: $\delta = E \frac{y}{\rho}$

4: $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$

معادله انحراف به محور ضعی (معم)

حالت P_{max} است

تشی در هر نقطه از طول ناشی از جوی بیعی

$$z = \frac{TP}{J}$$

فاصله از نقطه مورد نظر از مرکز (محور بیعی)

حالت P_{max} است

$$z_{max} = \frac{T_{max} \times V}{J}$$

معادله انحراف به محور z ها

(معادله انحراف بیعی) (محور بیعی)



$$J = \int \rho^2 dA$$

حالت M_{max} است

$$\delta_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$$

min این را از فراموش

حالت M_{max} است و این است



$$M_{max} = \frac{qL^2}{8}$$

M_{max} را باید رسم و یادداشت کرد

مادگی $\Rightarrow \delta = \frac{PL}{EA}$

صلبیت GA

آن چه در این فصل ما

صلبیت $GJ \Rightarrow \phi = \frac{TL}{GJ}$

معادله انحراف در این حالت


گسیختگی را باید با مقدار رسم یا

صلبیت $EI \Rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$

بسیار A (معدت) معادله

در حالت معادله و این معادله

تا رسم شود I معادله



در صورتی که خواهد در این حالت معادله I را بنویسد

لینم که در صورت I از فراموش نشود


(در صورتی که $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$)



SUBJECT :

Year () Month () Date ()

مثلاً ستر عرض به اجبار ۱۰×۲ داریم در صورتی که آن را عریضتر بکنیم




هر چه I بزرگتر باشد گسترده‌تر شود و گسترده‌تر شود \Rightarrow

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{1 \cdot (20)^3}{12} > I = \frac{20 \cdot (10)^3}{12}$$

درستی می‌باید I را زیاد کنیم یعنی I را زیاد کنیم طبق $I = \int y^2 dA$ فاصله از محورها

ظالم جانند که اولاً سطح جان را نازک می‌کنیم و زیاد جان را نازک می‌کنیم و در واقع آن را هم اثرش نمی‌دهیم.



در ستر I شکل :

نکته : به نسبت $\frac{I}{C}$ و هم گشتاس شود که جدول مقطع (اساس مقطع) نام دارد.

$$\frac{I}{C} = S \quad (cm^3 = mm^3)$$


↓ جدول مقطع (اساس مقطع)

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot C}{I} = \frac{M_{max}}{S} \leq \sigma_{اجاز}$$

① در واقع ضریب گشتاس است.

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



$$S = \frac{I}{c} = \frac{\frac{bh^3}{12}}{\frac{h}{2}} = \frac{bh^2}{4}$$


کنترل: $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \times c}{I} = \frac{M_{max}}{S} \leq \sigma_{allow}$ استرین و فشار منقارن بود
 در این جا σ_{max} و σ_{allow} را باید با هم مقایسه کرد
 بیت استرین

مقدار M مجاز: $M = \sigma_{allow} \times \frac{I}{c} = \sigma_{allow} \times S$
 (مقدار مثبت یا منفی)

در صورتی که برای مصالح ما I را می توانیم پیدا کنیم
 اما اگر I را نمی توانیم پیدا کنیم آن گاه
 به هم مقبول بود پس در این جا
 در مصالح ما S را می توانیم پیدا کنیم

مقاطع استرین منقارن
 $I = \frac{bh^3}{12}$, $M_{max} = \frac{qL^2}{8}$, $S = \frac{bh^2}{4}$

انوار مقاطع منقارن I را باید



$I_{x0} = \text{مقدار}$, $I_x = \text{مجموع}$

$$I_x = I_{x0} + Ad^2$$


اثبات:

$$I_x = \int y^2 dA = \int (y+d)^2 dA = \int y^2 dA + d^2 \int dA + 2d \int y dA$$

I_{x0} Ad^2

SUBJECT :


Year () Month () Date ()



مثال :

$$I_x = \frac{bh^3}{12} + (bh) \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{bh^3}{3}$$


(خارجی به دردی میخسایم افزود اما مستقیلاً به دردی نمیافزود)




مثال :

$$I = I_{\text{web}} + 2I_{\text{flange}}$$

$$\left[\frac{1(14)^3}{12} \right] + 2 \left[\frac{10(2)^3}{12} + (10 \times 2)(9)^2 \right]$$



$$I = \frac{10(14)^3}{12} - 2 \left[\frac{8(12)^3}{12} \right] =$$




$$I = I_{\text{web}} + I_{\text{flange}}$$



$$\left[\frac{2(a)^3}{12} + a(1/2)(a)^2 \right] + \left[\frac{1(a)^3}{12} + a(2)(a)^2 \right]$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()




سویچ مقطع و مقطع جرمی های استاندارد (کافایتی)



سازه ایستادن

استاندارد مساحت های مساوی

برای فصل در کمینات




این فشار را بهتر بداند

الف ب ج > استیل و آلومینیم در صورت است
 و آلومینیم و آلومینیم در صورت است

نکته ۱: اگر نیروی تحت کشش باشد (معمولاً تحت نیروی محوری باشد) و در صورتی که سطح A باشد


باشد و از آنجا که این سطح A_1 صغیر باشد و A_1 صغیر باشد و A_1 صغیر باشد
 (معمولاً A_1 صغیر باشد) \rightarrow P (نیروی محوری = فشار)



همگنی است
برای آنکه نیروی محوری است

با فرض این که این نیروی تلفواظت P (یعنی شتاب است از انتقال نیروی محوری) نیروی محوری است
 و همسایه برای آن محلی است که P است

سهم A_1 از کل نیروی محوری برابر است با:




$$P_1 = \int_{A_1} \delta dA = \frac{P}{A} \int_{A_1} dA = P \frac{A_1}{A}$$

فواهم می بینیم P_1 چند درصد P است

سهم نیروی محوری از نیروی محوری

نکته ۲:



صغیر از آنکه را سطح A_1 محل می کشد


$$M_1 = \int_{A_1} y \delta dA = \int_{A_1} y \left(\frac{My}{I} \right) dA =$$

سهم گشتاور از گشتاور

$$= \frac{M}{I} \int_{A_1} y^2 dA = M \frac{I_1}{I}$$

اگر نیروی تحت کشش P باشد و P در A_1 باشد و P در A_1 باشد و P در A_1 باشد
 یعنی این نیروی محوری است و P برای A_1 است

مثال برآیند ۲: تیر آهن



مثال چندرسانه‌گر و ایل و چندرسانه‌گر ایل
 محل لنگه؟

وقتی که لنگه چندرسانه‌گر است $\frac{I_1}{I}$ را هم فراموش و
 M را هم فراموش و ایل را هم فراموش
 I کل را باید با هم جمع کنیم


ایل $I = I_{0y} + 2 I_1$

چندرسانه‌گر ایل = $\frac{I_{0y}}{I}$

چندرسانه‌گر ایل = $\frac{2 I_1}{I}$

همه صافیت در تیر آهن فرض است
 تیر آهن است

شکل (الف)



لنگه ۳:
 فرض است که در تیر آهن
 ایل و ایل شود و تغییرات

$\delta = \frac{my}{I}$

لنگه در ایل است

مقطع (برش) زخم = صفحه صاف است و است برآیند
 بهترین روش در این روش اول
 در این با تیر آهن در این روش اول
 همه هم تیر آهن از لنگه

$$F_1 = \int_{A_1} \delta dA = \int_{A_1} \left(\frac{my}{I} \right) dA = \frac{m}{I} \int_{A_1} y dA = \frac{mQ}{I}$$

تیر آهن که به ایل
 ها شود و در
 این روش اول
 ایل

مکان است که سطح
 سطح صاف است
 تیر آهن
 مکان است که سطح صاف است
 مکان است که سطح صاف است

اگر در مقطع دایره و لنگه تحت لنگه
 به تیر آهن در این روش اول

باید ایل = $\frac{mQ}{I}$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

این فاکتور مومنت سطح مسطح هائور هورده از تارفتش

$$F_1 = \frac{M}{I} (y_1 \cdot A_1) = \left(\frac{M y_1}{I} \right) \cdot A_1$$


تشی در مومنت سطح هائور هورده
 (یعنی تشی درین نقطه است درین مقطع)

(با توجه به شکل الف) (این در شکل نشان داده شده) (مثلاً برای مملکت این عبرت) تشی در مومنت سطح برای این مقطع به مسطح شکل را نمی شود

$$F_1 = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot A_1$$

تشی در مومنت سطح هائور هورده در این مقطع (بها)
 و تشی در این مقطع (بها)


البته تا آوریم و تقسیم بر آن



مثال: ϕ سطح هائور هورده
 برابر است با جمع ϕ در مسطح


مدول الاستیسیته ی شکل فولاد

مثال: M و I و ابعاد مقطع و E و ν = معلومات مسئله
 بعد از اعمال تغییرات (الف) عرض بال فوقانی = δz
 به صورت یواشون



تغییر طول در جهت z
 چون فشارهاست باید مقیاس داشته باشد

مومن نه موازات کرده ما است b_x است



$$\epsilon_z = \frac{1}{E} [b_x z - \nu (b_x x + b_y y)]$$

$$\delta z = \epsilon_z \cdot L_z$$

در این جا $L_z = 1 \text{ cm}$

با احتساب بال فوقانی = δz
 یعنی اول b_x و δz را ابتدا آوریم



$$\epsilon_y = \frac{1}{E} [b_y y - \nu (b_x x + b_z z)]$$

$$\delta y = \epsilon_y \cdot L_y = \epsilon_y \cdot 1 \text{ cm}$$

$$b_x = -\frac{M x y}{I}$$

این در شکل مومن بال کم و زیاد شدن عرض بال و
 مومنت هائور هورده

مثال: تیر چوبی:



حالت اول: تیر چوبی

$$M_1 = q \times S_1 = \frac{q}{2} \times \frac{bh^2}{4}$$

حالت دوم:


دو تیر چوبی سیمه هم را در کنار هم می‌گذاریم (بدون اتصال) (بدون چسب = بدون سیمه)

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{S} \leq \frac{6}{10}$$

$$M_{\text{مجاز}} = \frac{6}{10} \times S_{\text{مجموع}}$$

$$M_{\text{کل}} = \frac{M}{2} = \frac{bh^2}{4}$$

$$S_{\text{کل}} = \frac{I}{c} = \frac{12}{2} \times \frac{bh^2}{4}$$




در تیر چوبی دارم چون شکل می‌کند

سیمه هر کدام از تیرها جداگانه در برابر انحنای طولی و در بالا کاهش طول دارند

$$M = 2M_1 = 2 \times \frac{q}{2} \times \frac{bh^2}{4}$$

حالت سوم: دو تیر چوبی کنار هم چسبیده‌اند (در واقع یک تیر داریم)



چون چسبیده به هم متصل کردند

تیر در دو هم قرار گرفته‌اند نصف طول این تیر را در برابر سیمه (تیر چوبی)

نه صرفه تر است در حالت قبل است

$$M = q \times S = \frac{q}{2} \times \frac{b(2h)^2}{4} = 2M_1$$


وقتی در این تیر بار یکبار به

تغییر شکل دادند (چون در واقع است)

است

*** نکته: وقتی ملات اساس مقطع است (S) و


با I در مقابل این است



کتاب هم هستند
(بدون اتصال)

حالت چهارم :

$$\mu = 2 \mu_1$$




کتاب هم جوش کرده

$$\mu = \frac{6}{12} \times S = \frac{6}{12} \times \frac{(2b)h^2}{4} = 2 \mu_1$$

پس اگر دو کتاب کنار هم باشند [چه جوش نخورده باشد] و چه جوش خورده باشد، همان است که اگر یک کتاب باشد [جوش نخورده] (برای مسقط) و اگر دو کتاب کنار هم باشند (برای مسقط) ۲ برابر شود.


وقتی ما کوسه و وقتی دو کتاب هم کنار هم جوش نخورده است با فرض این که است که بار از بالا به آن وارد می شود (بار ثقل دارد) و در آن وقت اگر بار افقی وارد شود چاه h و b عوض می شود و $S = \frac{hb^2}{4}$



سه کتاب لنگور؟ سه کتاب هم کنار هم آن ها را حساب کنیم
ضریب چند برابر حالت است که هر حساب کنیم

$$\mu = 3 \mu_1$$

$$\mu = 3 \times \mu_1$$




$$\mu = 5 \mu_1$$

نیز در هم افق بود

مسئله :

لولی فولادی به شعاع داخلی ۳ و شعاع خارجی ۴ و دارای طول محور ۲۰ سانتیمتر است.




مسئله را برای لوله ها

را استفاده می کنیم

حول این محور می شود

$$I_1 = \frac{I}{C} = \frac{\pi}{4} (4^4 - 3^4)$$

عبارت فوق از قضیه پارالل



$2(4-3)$

شعاع هاله ها

تا مرکز

بعد محاسب کردیم که حجم واحد شده
و در نهایت داریم

الف) اگر این عمارت را بخواهیم بسازیم ←

ب) اگر بخواهیم بسازیم ← باید که موجود را اجرا کنیم و با بسازیم یعنی باید $\frac{I}{C}$ را حساب کنیم (برای تبدیل
صفحه و حجم به $\frac{bh^3}{12}$ هر بند)

برای عمارت لوله ها
مستقیم

$$I = E [I_1 + A_1 d^2] = E [\frac{\pi}{4} (4^4 - 3^4) + \pi (4^2 - 3^2) (4)^2]$$

$$S = \frac{I}{C} = \frac{I}{8}$$

$$\frac{S}{S_1} = 7,2$$

« تنش برشی در ستونها »


« فصل پنجم »

در ستونهای بتنی برش باید کنترل شود و در ستونهای فولادی تنش همش باید کنترل شود
 بتن باید کنترل کنیم برش برود یا نه

$$\delta = \mu \frac{C}{I} \leq \delta_{\text{max}}$$

معمولاً در امکان فصل ع 0 اهمه که یعنی
 هم تنش برش و هم تنش منی کنترل شود

$$\tau = \frac{VQ}{It} < \tau_{\text{max}}$$





$$h$$

$$b$$

$$\tau_{\text{Ave}} = \frac{V}{A} \leq \tau_{\text{max}}$$
 استرینج بتن با لغز افت

در فصل اول گفتیم $\tau_{\text{Ave}} = \frac{V}{A}$ اگر این را بعد
 بکنیم $\tau_{\text{max}} < \tau_{\text{Ave}}$ ممکن است که تنش برش کنترل شود یا نه





$$V = \frac{dM}{dx}$$

$$q = -\frac{dV}{dx}$$

$$\sum M = 0 \Rightarrow V \cdot dx + M - (M+dM) - q \cdot dx \cdot \frac{dx}{2} = 0 \Rightarrow V = \frac{dM}{dx}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V - (V+dV) - q \cdot dx = 0 \Rightarrow q = -\frac{dV}{dx}$$

$$M = \int v dx \leftarrow v = \frac{dM}{dx}$$



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow \int_{A_1} b \cdot dA + \tau \cdot dx = \int_{A_1} (b + db) dA$$

شده از راست به چپ

$$\int_{A_1} \frac{M y}{I} dA + \tau dx = \int_{A_1} \frac{(M + dM) y}{I} dA$$

$$\tau dx = \frac{dM}{I} \int_{A_1} y dA \Rightarrow$$

مکان استاتیکی مقطع جابجایی است
 یعنی در آنجا بیشترین نیرو در همان نقطه وجود دارد (مقطع خالص و خنثی)
 یعنی در آنجا بیشترین نیرو در همان نقطه وجود دارد (مقطع خالص و خنثی)

$$\Rightarrow \tau = \frac{dM}{dx} \cdot \frac{Q}{I t} \Rightarrow \tau = \frac{V Q}{I t}$$

مهم ترین
 مقطع
 در آنجا که بیشترین
 مقدار در آن قرار دارد (مقطع خنثی)
 تنش برشی در آنجا بیشترین است
 منحنی مقطع مورب

$\tau = \frac{V}{A}$: مقدار تقریبی برشی
 تنش برشی در هر نقطه
 منحنی مقطع مورب

$\sigma = \frac{M_y}{I}$ (برای تنش) \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر
 تنش در مقطع مورد نظر \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر
 $\tau = \frac{VQ}{It}$ \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر
 تنش در مقطع مورد نظر \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر
 تنش در مقطع مورد نظر \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر
 تنش در مقطع مورد نظر \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر


در استاتیک باید بدین ترتیب در مقاومت مصالح
 استاتیکی برای تنش است

$\sigma = \frac{V \cdot Q_{max}}{I t_{min}}$ \rightarrow تنش در مقطع مورد نظر
 Q_{max} و t_{min} باشد در این مقطع است

برای رسیدن به تنش باید اول مقطع را مشخص کرد
 پس مقدار M

چه درختی می‌درختی همان استریس مقطع مورد نظر را افزایش دهد


نکته:



Q_{max} در ناحیه‌ای اتفاق می‌افتد که در آن تنش σ ماکزیمم است

این بلوک در ناحیه‌ای
 تنش σ ماکزیمم
 سطح‌ها مورد نظر است

در استاتیک جنسی از مقطع با بقیه‌ی مقطع می‌برابر است




مثال: تنش برش را در محل اتصال پل و تکیه
 پیدا کنیم

$t =$ ضخامت جان

همان استاتیکی که سطح مقطع است

SUBJECT :

Year () Month () Date ()



مقدار انحراف در این مورد صاف است.

$$C = \frac{VQ}{It} \leq C_{\text{محدود}}$$


محدود است همان که در جدول آورده شده.

$$C = \frac{VQ}{It} \leq C_{\text{محدود}}$$

محدود است همان که در جدول آورده شده.

باید هر دو تا را کنترل کنیم (محدود کنیم)

در این فصل V از ردی (بالا) و پایین هر دو طرف است، t عرض پهنای است، Q = حاصل انتگرال بخشی از مقطع بالایی یا پایینی با همان انتگرال بخشی مقطع آن برابر است.



$$C = \frac{VQ}{It} \leq C_{\text{محدود}}$$


هر چه پهنای بیشتری در سطح قرار دهیم Q

بزرگتر است (و ضعیف تر است).

این پهنای بیشتر در آنجا که پهنای مقطع بیشتر است

کنترل در هر دو طرف باید انجام شود

در صورتی که پهنای در عرض طول تغییر کند



تک تک لایه ها ممکن است در لایه ای بالایی یا پائینی تلفظند.


$$C \leq C_{\text{محدود}}$$

برای کنترل هر دو طرف باید $C \leq C_{\text{محدود}}$ باشد.

$$C \leq C_{\text{محدود}}$$

اما برای کنترل هر دو طرف باید $C \leq C_{\text{محدود}}$ باشد. اگر تقیلا $C \leq C_{\text{محدود}}$ باشد به معنی آنست که به تقیلا $C \leq C_{\text{محدود}}$ باشد.

مثال: یک تیر فولاد (موسی) در این شکل



$$C = \frac{VQ}{It} \leq C_{\text{محدود}}$$

t = ضخامت موسی

$$C = \frac{VQ}{It} \leq C_{\text{محدود}}$$

محدود است همان که در جدول آورده شده.

ضخامت جان t mm
ضخامت موسی t mm
در فولاد t mm

باید Q در هر دو طرف را کنترل کنیم (برای آنکه در هر دو طرف محدود باشد)


(منوی برشی در مقطع مورد نظر) تابش برشی Q

معاد استاتیکی مقطع جدا شده در نقطه ی مورد نظر است به نارضتی

$$C = \frac{VQ}{It}$$

درستیل منطامات ثابت است و در همه جا t است

ماده ای که





انرژی در این نقطه چه انرژی در این

فاصله ی نقطه ی مورد نظر از نارضتی

$$k = \frac{WQ}{I}$$

معاد استاتیکی مقطع مورد نظر است نارضتی

مثال: (من سیر را باید درختی و برشی کنترل کرد = عقل دره)



نقطه ی از نارضتی قائم در نارضتی باید در یک نقطه مشخص باشد. نقطه ی مشخصی دارای مشخصاتی است که ما باید آن نقطه را پیدا کنیم یعنی باید در آن نقطه آن نقطه را مشخص کنیم. این که A آن بجاست یعنی مقطع (یعنی وقت گفته در این نقطه باید در این نقطه مشخص کنیم) $A = b \cdot h$

$I =$ فاصله ی نقطه ی مورد نظر از نارضتی (یعنی نقطه را باید در مقطع که در امتداد کلیه A زدیم پیدا کنیم - آن امتداد و آن در مقطع سیر مشخص است)

* تنش برشی به V برقرار کرده بجای V است (که V_{max} از روی Q و I برش بدست می آید که بر این نارضتی)


* در مورد σ_{max} باید هم مقطع بگیران و هم نقطه را بگیران را پیدا کنیم (یعنی $\sigma_{max} =$ از روی Q و I برش بدست می آید)

Q همه در نارضتی σ_{max} است و همه از نارضتی در اثر Q بدتر است و بدترین مقطع در نارضتی است

حل تمرین مقاومت


مثال ۱ در شکل مقابل در صورتی که چرخش زاویه A/B نسبت به نقطه A بیخوبی تعیین کنید

رادیان A و B نسبت آورید



در موقع مقادیر را هم
نسبت به A و B نسبت آورید

عکس العمل را در M است از چپ
چپش را در M است از راست



$$\phi_{B_1} = \frac{470 \times 1.5}{G \left(\frac{\pi (0.7)^4}{2} \right)} + \frac{470 \times 1.5}{G \left(\frac{\pi (0.7)^4}{2} \right)} + \frac{(M_B)(3)}{G \left(\frac{\pi (0.7)^4}{2} \right)} + \frac{(M_B)(3)}{G \left(\frac{\pi (0.7)^4}{2} \right)}$$

$$|\phi_{B_1}| = |\phi_{B_2}|$$

$$\phi = \frac{TL}{GJ}$$

$$J = \frac{\pi R^4}{2}$$

استدلال منطقی از مسئله

در شکل D $T=M$ است (در شکل D G ثابت است) \therefore
در شکل P $T=M_B$ است (در شکل P G ثابت است) \therefore

$$|\phi_{B_1}| = |\phi_{B_2}| \rightarrow M_B = ?$$

و M_A هم وقت برآمدن شروع نقطه A طبع نسبت است

در صورت سوال گفته شده ϕ را در A نسبت آورید

باید در نقطه O چپش را در M و راستش را در M_B نسبت آورید

با $T_{max} = \frac{TR}{r}$ و نقطه O را در A (البته اول باید نقطه O را در A نسبت آورید و بعد برش بزنید)

یک تیرکمان با طول ۱۲m توسط یک میله گرد به قطر ۱۹mm تقویت شده است

مدل الاستیسیته فولاد


$E_s = 200 \text{ Gpa}$ و $\alpha_s = 11.7 \times 10^{-6} \text{ } \frac{1}{\text{C}}$ و $\alpha_c = 9.9 \times 10^{-6} \text{ } \frac{1}{\text{C}}$ و $E_c = 25 \text{ Gpa}$

مدول الاستیسیته فولاد ضریب انبساط حرارتی فولاد

وقتی ستون را به اندازه 45°C حرارت می دهیم قسمی را در فولاد و قسمی در بتن آویز

تغییر ناشی از افزایش حرارت که باعث افزایش طول می شود

$\Delta T = 45^\circ\text{C}$
افزایش حرارت



فولاد و بتن را به هم جدا می کنیم چون اولی به هر دو یک است

$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T$

افزایش طول ناشی از افزایش حرارت

چون فولاد α بزرگتری دارد افزایش طول آن بیشتر است و بتن در مقابل هم مقدار کمتری

$\Delta L_{\text{فولاد}} = \Delta L_{\text{بتن}}$

چون میله سرد تکمیل به افزایش فولاد میسر دارد و بتن تکمیل دارد که فولاد را به سمت خود کشد (مقاومت کم کنیم) و فولاد تکمیل دارد که در سرد کردن (عمل در یکس الی میل) فولاد فشار و در بتن کشش است

تکامل ایجاد تغییر طول در فولاد من افزایش حرارت است و فاکتور دیگر تغییر طول ناشی فشار ایجاد شده است

$P_s =$ تنش فشاری $P_c =$ تنش کششی

$\Delta L = \Delta L_{\text{فولاد}} = \Delta L_{\text{بتن}}$

تنش فشاری و کششی متناسب با هم خواهد بود

در راستای قائم به سرد کردن کشش به تنهایی وارد می شود و سرد کردن متناسب با هم که به فولاد وارد می شود

$$\frac{P_s L}{E_s} = (L \cdot \alpha_s \cdot \Delta T) + \frac{P_c L}{E_c A_c}$$

$P_s = P_c = P$

نسبت معادله ای در معادله است (P_s, P_c) که ما P_s, P_c را از روابط

استاندارد $E \cdot \epsilon = F_y$ بدست می آوریم که معادله آن P است

$$E\epsilon_y \Rightarrow P_s = P_c = P \Rightarrow P = 14195 \text{ N}$$


$$\sigma_s = \frac{14195}{\pi (19)^2} = 12.13 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_c = \frac{14195}{\pi (22^2 - 19^2)} = 28.3 \text{ Mpa}$$

شکل یک محور استوانه‌ای به قطر d mm و طول 9 mm مطابق شکل تحت نیروی کششی قرار می‌گیرد.

معادل 1.1 m است. مقدار درجه دورانی را به وسیله رابطه زیر تعیین کنید.
 $G = 0.118 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
 $T = 1 \dots \text{N.m}$

طول استوانه ای را در سه حالت مختلف باید که اولاً قسمتی برش می‌دهیم درجه دورانی سه حالت 54 Mpa



تمام نکات
 و ثابتاً محاسبه می‌کنیم
 به همین شکل محاسبه
 می‌کنیم
 $\phi = \frac{TL}{GJ}$
 $\alpha = \frac{\pi}{180}$

$$\tau_{max} = 54 \text{ Mpa}$$

در این بخش برش می‌دهیم
 (در هر دو حالت) در این بخش برش می‌دهیم و در هر دو حالت τ_{max} را محاسبه می‌کنیم.

$$\tau_{max} = \frac{T r}{J} = 54 \rightarrow r = 18 \text{ mm}$$

$$J = \frac{\pi}{2} (r_o^4 - r_i^4)$$

$$D = 34 \text{ mm}$$

در این بخش برش می‌دهیم و در هر دو حالت τ_{max} را محاسبه می‌کنیم.

$$\phi = \sum TL = 1.4 \times L$$

$$0.118 \times 10^5 \times \frac{\pi}{2} (25^4 - 18^4) + 0.118 \times 10^5 \times \frac{\pi}{2} (25^4) = 1.4 \times \frac{\pi}{18} \Rightarrow L = 488.9$$


$M^2 = \text{مثنی}$
 $T = \text{بیچنی}$

$\sigma = \epsilon \cdot \mu_{pa} = 40 \mu_{pa}$


مثال: در زیر شکل مقابل در صورتی که دانسته باشیم

$\sigma = 105 \mu_{pa}$

ببینید حداکثر ممان که در این مقطع قابل است



اولی به پیرامونی (موجودی) را بدست آوریم (استاتیست)



ممان $I = 3,91 \times 10^4 \text{ (mm)}^4$

در این مقطع با توجه به این که ممان در این بخش داریم نه (طبق شکل پایین) تا فرض کنیم که در این مقطع ممان

$\sigma_{max} = \frac{MC}{I}$

$\sigma_{max} = \frac{M \cdot 34.45}{3,91 \times 10^4} \Rightarrow M_1 = \sigma_{max} \cdot \frac{I}{34.45} = 105 \cdot \frac{3,91 \times 10^4}{34.45} = 1,184 \times 10^4 \text{ (N.mm)}$

$\sigma_{max} = \frac{M \cdot 45.55}{3,91 \times 10^4} \Rightarrow M_2 = \sigma_{max} \cdot \frac{I}{45.55} = 105 \cdot \frac{3,91 \times 10^4}{45.55} = 9,09 \times 10^4 \text{ (N.mm)}$


ممان قابل قبول است که هم در ناحیه ممان داریم و هم در ناحیه ممان جواب (در این مسئله) است

$M = \min \{ M_1, M_2 \} = M_1 = 1,184 \times 10^4 \text{ (N.mm)}$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

انتقال جوش؟



مقطع

تا جوش از حد در سطح شکل عبور نکند

$$I_t = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi \cdot h$$

اگر جوش را از حد

بیشتر بکشد شکل عبور نکند

حال به ϕ انتقال را حساب کنیم


$$I_t = \frac{\sqrt{3}}{2} \phi \cdot h$$

$\phi > \phi$ جوش فولاد

انتقال شکل

فولاد جوش باید جوش فلزات جوش


تا جوش در جوش ماند



میدانم که ولتیرات را انتقال کنیم

توجه کنید به مقدار ϕ Max شود

$$I_{max} = ?$$




$$I_{max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{b \cdot h}{2} \cdot \frac{h}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{b \cdot h^2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{8} b h^2$$

تنی در بارش

$$I_{max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{b \cdot h^2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{8} b h^2$$

حال این جوش هم در حد بقیه در گواه بفرستیم





$$I = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left[b \left(\frac{h}{2} - y \right) \left(\frac{h}{2} + y \right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left[b \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) \right]$$

فاصله از مرکز تا جوش


$$I_{max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left[b \left(\frac{h^2}{4} - 0 \right) \right] = \frac{\sqrt{3}}{8} b h^2$$

$$I_{min} = 0 \text{ at } y = \pm \frac{h}{2}$$





تبدیل فرضی یا بالابالین هم نالود در اسیر در دو سوی برد (بقیة مهم)



حال برای تیرهای توخالی:


$$\tau_{max} = \frac{V \left[\frac{\pi R^2}{2} \cdot \frac{ER}{\pi R} \right]}{\left(\frac{\pi R^2}{2} \right) (2R)} = \frac{4}{3} \frac{V}{A} \tau_{ave}$$

$$\tau_{max} = \frac{4}{3} \frac{V}{A}$$


پس در دایره توخالی:

پس برای τ_{max} باید $\frac{Q}{t}$ Max شود و V هم Max شود

و برای شکل غیر مستطیل برای τ_{max} ، Q_{max} و t_{min} باید بود.
 یعنی در همان جایی که Q_{max} است و t_{min} باشد.




مثال: من این دو صورت قوا هم هستند $\frac{Q}{t}$ و $\frac{Q}{t} = \text{MAX}$ است
 باید لایحه کرد





و MAX را MAX در قوا هم و در این $\frac{v_{\text{max}} \cdot Q_{\text{max}}}{I \cdot t_{\text{min}}}$

باید فقط را در تقویم $\frac{Q}{t}$ است $\frac{Q}{t} = \text{MAX}$ است ابتدا $\frac{Q}{t}$ در MAX است
 در تاریخ min است $\frac{Q}{t}$ است $\frac{Q}{t} = \text{MAX}$ است



مثال: من این $\frac{Q}{t}$ باید لایحه کرد
 که $\frac{Q}{t} = \text{MAX}$ است

~~مثال: من این $\frac{Q}{t}$ باید لایحه کرد~~





در فصل I است
 من این $\frac{Q}{t}$ باید لایحه کرد

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

جهت راسته ای



توسط $\bar{z}_{xy} =$
 $\bar{z}_{ave} = \frac{v}{A}$

← (تقریب) تنش در صفحه قائم

در سطح dt


$\tau = \frac{v \times Q}{I t}$

← (تصحیح) تنش در صفحه افقی

$\bar{z}_{yx} =$ تصحیح


در سطح $\tau_{xy} = \tau_{yx}$

در صفحه در جهت z



نکته: در این مسئله بیشترین تنش برش در نقطه از ...
 بیشترین تنش برش در دو درون نقطه از ...
 ...

$\Phi = 0$




فشار این در بالا و پایین و این تری
 نقطه تنش برش صفقات
 در دو طرف تنش برش Max
 است

در این نقطه درجه برابری بین τ و τ_{max} اتفاق می افتد


قصه انتقال

برای برت آوردن



$$\tau = \frac{VQ}{It}$$


سطح فکری - سطح دایره
نقطه در این نقطه را می خوانیم
بسی در این نقطه بر سر هم می آید



از آنجایی
تفاضل در بین فاصله نقطه V هم نشی هستند
استقامت در نقطه V نشی میفرستد

نشی در این نقطه

نقطه را در این هم می خوانیم و در این هم می خوانیم




فیدل
فاصله e بین V و τ_{max} در این نقطه

نقطه در این در هر دو نقطه هم می خوانیم

$$F = \tau \times A = \frac{VQ}{It} \cdot t \cdot e = \frac{VQ}{I} \cdot e \leq F$$

مجاز
در این نقطه V در این نقطه τ_{max}




در این نقطه V در این نقطه τ_{max}

$$F = \frac{V \cdot [4 \cdot 4]}{10 \cdot (1.5)^3} \cdot e \leq F$$

SUBJECT :


Year () Month () Date ()



$$F = qe$$

$$q = \frac{VQ}{I}$$


پس درای ما هم وقتی جایی مدیخ ترا عبود برآه استرل هم باید مال منیخ و هم مال عبود را استرل کرد
دانش



$$\gamma F_1 = Z \times A$$

ب

استحانی



$$\gamma F_1 = Z \times A$$

من هم ***

در صدام دست بالا (فقط بیج دست بالا و فاملرین بیج بیج دست باسی) و فدا بیج دست بالا
(بیج ارمان است که بیج بیج دست باسی) رند کرد



خبرای برسی

در مورد خبرای برسی تنی به ای دلیل ما به هر خود



SUBJECT :



Year () Month () Date ()



توزیع تنش

$\tau = \frac{VQ}{It} \ll \tau$

$\tau = \frac{VQ}{It} \ll \tau$




$F = \frac{VQ}{I} \cdot e \cdot F_0$

$F = \frac{VQ}{I} \cdot e \cdot F$

در محاسبه تنش برادری I شکل با مقاطع دیگر در محاسبات در صورتی که رابطه ای از نوع $\tau = \frac{VQ}{It}$ در دسترس نباشد می توانیم از رابطه $\tau = \frac{VQ}{It}$ استفاده کنیم (توزیع تنش برشی در مقاطع جدا از هم)

مثال: پست ناودان



حل مسئله

SUBJECT :

Year () Month () Date () Q

$$\sigma = \frac{V}{It} \int y dA = \frac{V}{It} \int \frac{h}{2} \cdot t \cdot ds = \frac{Vh}{2I} s$$

(نشی در افل بان) AB

$$\sigma_{BD} = \frac{VQ'}{It} + \frac{V}{It} \int y dA = \sigma_B + \frac{V}{It} \int \left(\frac{h}{2} - s \right) t ds$$

$$\sigma_{BD} = \frac{Vtb}{2I} + \frac{Vh}{2I} s - \frac{Vh}{2I} \times \frac{s^2}{2}$$

در صورت است (s²)

$$\sigma_{max} = \sigma_C = \frac{Vhb}{2I} + \frac{Vh^2}{2I}$$

مثال عددی :

$$I = \frac{th^3}{12} + 2 \left[\frac{bt^3}{12} + (bt) \cdot \left(\frac{h}{2} \right)^2 \right] = \frac{th^3}{12} (h+4b)$$

برای شکل مستطیل


if

$V = 1000 N$	$\sigma_B = 14,22 \text{ MPa}$
$b = 10 \text{ mm}$	
$h = 10 \text{ mm}$	$\sigma_{max} = 19,84 \text{ MPa}$
$t = 2 \text{ mm}$	

نکته : ماکسیمم تنش را برای ماکسیمم استرس بدست می آوریم

ماده ما معدنی داریم : ۱- ماکسیمم سطح (مکزیمنشی) : اگر نیرو را در سطح عبور نماند و لغز نمی آید

۲- ماکسیمم تنش (مکزیمنشی)



نکته : عمل لغز در معدنی (مکزیمنشی = ماکسیمم سطح) هم هست

معدنی


مهندسی سازه است که اگر ما فواید خاص داشته باشیم باید بتوانیم آن را عبور دهیم
 (عشق ناشی از سیر و محوری و بیعی تا شایسته و برش است) **

اگر نخواهیم بیعی ایجا بشود باید سیر و برش از مهندسی بلندی

مهندسی سازه است که اگر سیر و برش این بلندی بیعی بر مهندسی


مهندسی سازه : سیر و محوری عشق

* اگر یک شکل مهندسی سازه داشته باشیم آن گاه مهندسی سازه و مهندسی سازه مهندسی سازه



* فیزیک لزوماً قائم نیست هم می تواند افقی باشد و هم عمود که از مهندسی سازه عبور کند


حال اگر شکل دارای مهندسی سازه شود باید مهندسی سازه آن را بدست آوریم (فازدانی)



SUBJECT :


Year () Month () Date ()

دیگانه آزاد



در حال انحراف درجه انحراف است

نیای از روی و



مختصات
نیای از روی و
در حد که باید با v برابر شود

دو تا F_1 کوئل ایجا که گفته باید v راستی گفته باشی باید منتهی به سمت راست

$e =$ فاصله مختصات تا مختصات

مختصات هست و ما هم در مقابل است
در صورتی که $F_1 =$ سمت v \times تیشی در حال
تیشی بلندافت v تیشی مختصات e \times Ave بال

$$F_1 \cdot h = v \cdot e \Rightarrow e = \frac{F_1 \cdot h}{v}$$

$$F_1 = \int_{Ave}^{db} x \cdot A = \frac{v h b}{EI} \times b t = \frac{v t h b^2}{EI}$$

(باقی به شکل آخر معنی صحت الف)

$$e = \frac{v t h^2 b^2}{v (EI)} = \frac{t h^2 b^2}{t h^2 (4b+h)} \Rightarrow e = \frac{b^2}{h+4b} = \frac{b}{2 + \frac{h}{4b}}$$



$I = \frac{t h^3}{12} (h+4b)$

$$\begin{aligned}
 \text{if } \left. \begin{aligned}
 v &= 1 \dots N \\
 b &= 1 \dots \text{mm} \\
 h &= 15 \dots \text{mm} \\
 t &= 2 \dots \text{mm}
 \end{aligned} \right\} \Rightarrow e = 4 \dots \text{mm}
 \end{aligned}$$

این نتیجه است. اگر چه بعضی نادران را هم باید بشود در به آن وارد کنیم در 4 mm نهایت پیدا نادران ما شد.

سوال: در نادران چه جور بشود و در نادران چون این چیزها که در شکل نشان داده بشود چون بیرون نادران است من استند

و اصل: نادران را در نادران (در صورتی که بخواهیم به عنوان آن استفاده کنیم که نیاید) باید در زیر دریا بود.



صفت نادران این مدل (چون در اینجا) داشته شده و در اینجا به این شکل بود


مثال ۴.۴۶ ۵.۲ ۴.۴۰ ۴.۴۱

تفسیر سؤالات

فصل ۴ :

املاک منقش و مقادیر است
در این

در فواصل بر روی یک خط مستقیم $y = f(x)$ قرار می‌دهیم (هر چه فواصل بیشتر باشد)




تبله $y = f(x)$ را در فواصل Δx قرار می‌دهیم (این معادله) $y = f(x)$ را در فواصل Δx قرار می‌دهیم (هر چه فواصل بیشتر باشد) = هدف این فصل

که به $y = f(x)$ معادله منحنی الاستیک است گفته می‌شود

حال چه اطلاعاتی را می‌خواهیم؟

وقتی معادله منحنی را به دست آوریم $y = f(x)$ هر نقطه را به راست می‌خوانیم

(شکل الف)



برای بدست آوردن $y = f(x)$ از منحنی $y = f(x)$ مقدار $x = a$ را در معادله $y = f(x)$ قرار می‌دهیم و $y = f(a)$ را بدست می‌آوریم. $y = f(a)$ مقدار y است که در نقطه $(a, f(a))$ قرار می‌گیرد.

منه فاصله

در نقطه $(a, f(a))$ (شکل الف)

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

* θ در نقطه $(a, f(a))$ است *

از نتایج دیگر این است که $\theta = 0$ $y = 0$ $x = a$ $y = f(a)$ $\theta = 0$ $y = 0$ $x = a$ $y = f(a)$

هدف از این بحث تحلیل تغییرات تابع $y = f(x)$ است (مثلاً وقتی x در a تغییر کند $y = f(x)$ در $f(a)$ تغییر می‌کند)

تفسیر سؤالات

(در صفحه بعد)




در فصل ششمی
 در فصل ششمی : $\frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{dx}$
 چون θ زاویه است
 پس $\theta = \tan \theta = \frac{dy}{dx}$
 $\Rightarrow \frac{1}{\rho} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2}$

در فصل ششمی در فصل ششمی
 در فصل ششمی : $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$
 $\frac{M}{EI} = \frac{d^2y}{dx^2}$


معادله دیفرانسیل معینی الاستیسیته

$EIy'' = -Mx$
 دو بار انتگرال
 بین M بر حسب x است
 که بدست آید

M را هم باید مشخص کنیم . و بر حسب x
 بدست آید .



باقی به شکل الف معین است که در مقطع با طول x
 در این (یعنی $Mx = \text{مقدار}$)



نکته: فرض کنیم که بار را از راست به چپ
 باید در نظر بگیریم تا جهت بار را بدست آوریم.

و ثابت C_1 و C_2 را - - - را هم باید با هم در نظر بگیریم
 پس $y=0$ و $x=L$ و $y=0$ و $x=0$

$\sum M_0 = 0$
 $Mx + qx(\frac{x}{2}) = \frac{qL}{2}x$
 معادله

از آنجا حل معادله
 $EIy'' = \frac{qx^2}{2} - \frac{qL}{2}x \Rightarrow EIy' = \frac{qx^3}{6} - \frac{qLx^2}{2} + C_1$

$EIy = \frac{qx^4}{24} - \frac{qLx^3}{6} + C_1x + C_2$
 (در صورتی)

STARDILLER $\Rightarrow C_2 = 0$

در این $x=L$
 $y=0 \Rightarrow \sigma = \frac{qL^4}{24} - \frac{qL^3}{6} + C_1L \Rightarrow C_1 = \frac{qL^3}{6}$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()

$$EI y'' = \frac{qx^3}{4} - \frac{qLx^2}{8}$$

$$y'' = \frac{1}{EI} \left[\frac{qx^2}{2} - \frac{qLx}{2} \right]$$

$$y' = \frac{1}{EI} \left[\frac{qx^3}{4} - \frac{qLx^2}{2} + \frac{qL^2x}{2} \right]$$

$$y = \frac{1}{EI} \left[\frac{qx^4}{16} - \frac{qLx^3}{6} + \frac{qL^2x^2}{4} \right]$$

حالاً اینها را در هم راجعاً استند [نه در این مسئله = ستر در یک الفها به علت تقارن]

حالا اینها را در هم راجعاً استند

برای پیدا کردن ستر $y=0$ و مقدار در هم

$$y' = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{2}$$

ستار $x = \frac{L}{2}$ را در $y = f(x)$ مقدار در هم :

$$y_{max} = \frac{5qL^4}{384EI}$$

این ستر در یک الفها را فو استند (بر یک الفها = ستر در یک الفها)

بر یک الفها ستر $y' = \max$ و در این $y'' = 0$ مقدار در هم

$$y'' = 0 \Rightarrow \int_{x=L}^{x=0} \Rightarrow y'_{max} = \theta_{max} = \frac{qL^3}{24EI}$$

x ما را در y' مقدار در هم

$$\theta = \tan \theta$$

$$x=L \Rightarrow y'_{min} = \theta_{min} = -\frac{qL^3}{24EI}$$

SUBJECT :

Year () Month () Date ()
 آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)

بازرسی فعلی $\sigma_{max} = \frac{v_{max} \cdot \rho}{It}$ ✓ $\sigma_{max} < \sigma_{allow}$ ✓ کنترل تنش برشی ✓
 آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)

کنترل تنش قائم $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$ ✓ $\sigma_{max} < \sigma_{allow}$ ✓
 آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)

✓ $\sigma_{max} < \sigma_{allow}$ ✓
 آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)

ضربه زایه سرعت $\frac{L}{v}$ عدد

آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)
 آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)
 آینه صاف (مراکز) (مراکز) (مراکز)


هر وقت ضربه وجود داشته باشد (لنگ برانی) که تنش وجود دارد.

تأثیرهای دهانه (که با برش دایره σ_{max} - مجرانیات)

مراکز σ_{max} مجرانیات

مراکز σ_{max} مجرانیات (مراکز) (مراکز) (مراکز)

کنترل تنش قائم $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$ ✓ $\sigma_{max} < \sigma_{allow}$ ✓



مراکز σ_{max} مجرانیات
 $\left. \begin{array}{l} x=0 \\ y=0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x=L \\ y=0 \end{array} \Rightarrow \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$

هرگاه $\sigma_{max} < \sigma_{allow}$ باشد، ضربه وجود ندارد.

در هر حال، اگر $\sigma_{max} > \sigma_{allow}$ باشد، ضربه وجود دارد.

کنترل تنش قائم $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$ ✓ $\sigma_{max} < \sigma_{allow}$ ✓





(تأثیرهای دهانه) (مراکز) (مراکز) (مراکز)

از این جا به بعد کاربرد است. (برای حل مسئله های این بخشی جدول به ما معرفی دهند)

جدول ۴۱۸ جابجایی بویست > *** تحلیل تیرهای نامعین :**

مقدمه : مثال برای کاربرد جدول



مثال ۱ :



فرض کنیم تیر را به دو تیر تقسیم کنیم
که بر دامنه تغییر فرمیش (جمع آثار قوا)


تمام مشخصات تیر مجموع این دو تیر خواهد بود
مثلاً تغییر شکل تیر اصلی در $(y = \delta_{max})$ هم
مجموع تغییر شکل این دو تیر است
یعنی در معادله را با هم جمع می کنیم
فرض کنیم (δ_{max}) هم از جمع δ_1 و δ_2
به دست می آید



مثال ۲ :
تغییر شکل



اگر بار متمرکز از این به تیر وارد شود و بار یکنواخت در آن باشد
آن $\delta_{max} = \delta_1 - \delta_2$ خواهد بود

مثال ۳ :





با توجه به شکل آفرودین



$\delta_c = (\delta_c)_1 + (\delta_c)_2 = 0 \Rightarrow \frac{\Delta q (2L)^3}{48EI} + \left(- \frac{R_c (2L)^3}{6EI} \right) = 0$

$\Rightarrow R_c = \frac{\Delta q L}{8}$


$\sum Fy \Rightarrow R_A + R_B + R_c = 2qL$
 $\sum Mc \Rightarrow R_A = R_B = \frac{3}{8} qL$

وقتی qL بران R_c است پس $\frac{3}{8} (2qL) = \frac{3}{4} qL = \frac{3}{8} qL$

در این شکل اگر R_c را با R_c در $(\delta_c)_2$ قرار دهیم (استاندارد)



نتیجه: عکس العمل تکیه و دیواره برابر تکیه ها (بارها) ...



در این حالت وقوع ...

که سکن qL و تکیه های کناری

$$\frac{qL}{2}$$

اما در شکل صفحه قبل تکیه وقوع ... و به صورت ...


همان روش سکن را انجام دهند $\frac{qL}{2}$ بارها ...

در این حالت ...

عکس العمل ها = ؟

مما ولات تعادل آن مثل حالت اول است

اما: ...




معادله سازگی:

$$\delta_c = \delta_1 + \delta_2 = \delta_0 \rightarrow$$

$$R_c = \dots$$

حالت سکن



حالت بارها:


$$\delta_c = \delta_1 + \delta_2 = \frac{R_c \cdot L}{EA} = \frac{R_c}{EA}$$

$$\frac{qL^2}{8EI}$$

$$\frac{PL}{EA}$$

R بار غرضمند. گنجانیت در آن در این جا است


مقدار مستقیم و حالت جدا
مقتل شود بافتند به بررسی روش



تغییر طول فنر
 $F = k \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{F}{k}$

سازگاری:

مقدور که از مقدار بیشتر وارد شود
 $\delta_C = \delta_1 + \delta_2 = \frac{R_C}{k}$




در تمام مقدار


اگر فنر بالایی

با R_B اضاخات و M_B اضاخات


حالت اول: R_B اضاخات



معادله
 $\sum F_y = R_A + R_B = qL \Rightarrow R_A = \frac{qL}{2}$
 $\sum M_A = 0 \Rightarrow M_A + R_B \cdot L = \frac{qL^2}{2}$
 $M_A = \frac{qL^2}{2}$



معادله
 $R_B = \frac{qL}{2}$




معادله سازگاری
 $\delta_B = \delta_1 + \delta_2 = 0$
مقتل کل صند B اضاخات


$R_B = \frac{3}{8} qL$

حالت اول = M_A مفرد است

در ما M_A را مفرد نمی بینیم
تیر را هم مفرد نمی بینیم
(یعنی M_A را از حالت کلیه به (کلی العاد)
ظاهر می بینیم)



||




معادله سازگاری:

مکان کابل مناج M_A
بسی معادله سازگاری
است

$$\theta_A = \theta_1 + \theta_2 = 0 \Rightarrow M_A = \frac{qL^2}{8}$$


$$\left. \begin{array}{l} \text{معادلات تعادل:} \\ \sum M_A = 0 \Rightarrow \frac{qL^2}{8} + R_B \cdot L = \frac{qL^2}{2} \Rightarrow R_B = \frac{3}{8}qL \\ \sum F_y = 0 \Rightarrow R_A + R_B = qL \Rightarrow R_A = \frac{5}{8}qL \end{array} \right\}$$

چند سؤال؟




مثال ۱: (اهتمامی)
(وسط تیر AB و وسط تیر CD) کلیه تیرها
تیر AB از روی تیر CD عبور کند
و با آن تماس دارد
بار P مستقیم روی AB است
و CD به صورت تیر مستقیم بار P را تحمل کند
ضخیم ترین ضخیمات AB و I و I
و ضخیمات CD و I و I
برای ضخیمات تیرها تعادل تیرها
از هم جدا می شود (در صورت)

در اصل باید سوپر پوزیشن کنیم (اگر این ماه خود را)
 No. (P-RE) E



تشریح این عمل استرالیس به منزله تانگنسیه است
 اما تشریح بالاس به منزله قرار گرفتن بار در استرالیس است





پس در کل $\delta_1 = \delta_2$ تا معادل داریم و برابر می شود
 معادله متوازن داریم :
 $\delta_1 = \delta_2$ معادله
 نامعین

در نقطه E بار برابرند \Rightarrow $\delta_1 = \delta_2$

پس $RE = P$ \Rightarrow $\delta_1 = \delta_2$ معادله متوازن

نکته: اگر تشریح کردن بار پیدا دارند باید وزن تشریح را بر حسب استرالیس در معادله قرار ندهیم
 در معادله تشریح بار را باید مستقیماً در معادله قرار ندهیم




مثال ۱: با تشریح

باید سوپر پوزیشن کرد

اما اگر $\delta_1 = \delta_2$ برابر است


مثال ۲: نکته: تشریح را در معادله قرار ندهیم



وزن را تشریح نکنیم و معادله


معادله

دیالوگ آزاد



$$\delta_1 = \frac{TL^3}{8EI_1}$$


کاملاً : $\delta_2 - \delta_1 = \delta_{\text{کل}}$



$$\delta_2 = \frac{(P-T)L^3}{8EI_2}$$

$$\frac{(P-T)L^3}{8EI_2} - \frac{TL^3}{8EI_1} = \frac{TL^3}{EA}$$

مثال ۳:



با این راستا تغییر طول در هر دو ستون را بررسی می‌کنیم


تغییر طول در هر دو ستون را بررسی می‌کنیم

$$|\delta_1 + \delta_2| = |\delta_{\text{کل}}|$$

$$\frac{TL^3}{8EI_1} + \frac{TL^3}{8EI_2} = |\alpha \cdot L \Delta T| - \frac{TL}{EA} \Rightarrow T = \dots$$

اگر ما این دو ستون را با هم ببینیم اگر آزاد بود فقط تغییر طول ناشی از دما بود اما چون دو ستون را با هم ببینیم تغییر طول ناشی از دما را هم باید در نظر بگیریم

Ue



$$\frac{TL_1^u}{EAEI_1} + \frac{(T-P)L_1^u}{EAEI_1} = |\alpha L \Delta T| - \frac{TL}{EA}$$

$$\overset{L_1^u}{\delta_1} - \overset{L_1^u}{\delta_2} = \delta_3$$

$$\frac{(P-T)L_1^u}{EAEI_1} - \frac{TL_1^u}{EAEI_1} = \frac{TL}{EA} + \alpha L \Delta T$$

Ue

King line

