

Subject

Date

عائق و

فشار قوی


و

mesim


کا، پرده فشار قوی در منابع

التردا استنادی

صاف، تند آفری



منابع آلوده کننده جهت تسویه هوا، آلوده (مثل کارخانه سیمان)



آلوده کننده  
بار، انتقال

کار هر چند وقت یک بار چاروب می کنند پس بار را قطع می کنند

همه ها فاکتورهای آن به دیواره چسبیده است، رها نشود و جدا نشود.

DATA \_\_\_\_\_

Subject \_\_\_\_\_

YEAR: \_\_\_\_\_ MONTH: \_\_\_\_\_ DATE: \_\_\_\_\_

مرحله ها .

۱. معرفی اصول درسی

۲. نظریه های تازه در روش های تدریس

و ...

DATA \_\_\_\_\_

← مختصراً در خصوص تئوری میدان الکتریکی

هر بار الکتریکی یا مجموعه ای از بارهای الکتریکی اطراف خود یک میدان الکتریکی ایجاد می کند. این میدان اثر خود را به صورت نیروی که بر بارهای اطراف وجود دارد نشان می دهد.

← میدان حاصل از بار نقطه ای:

اطراف میدان الکتریکی ای در شعری که اندازه ای آن  $\frac{\phi}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{1}{r^2}$  و جهت آن


[هم جهت (+) یا مخالف جهت (-) با  $\vec{a}_r$  است] به سمت بیرون

$\epsilon_0 \Rightarrow$  ضریب نفوذپذیری خلأ (ضریب در الکتریسیته)  $\Rightarrow 8.854 \times 10^{-12}$

$r \Rightarrow$  اگر بار در مرکز کره فرض شود  $r$  فاصله آن نقطه از مرکز کره است.

$\vec{a}_r \Rightarrow$  بردار یکه در جهت شعاع برای آن نقطه خاص می باشد.

$$\vec{E} = \frac{\phi}{4\pi\epsilon_0 r^2} (\vec{a}_r)$$



$$\vec{E}_r = \frac{\phi}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} \times (\vec{a}_r)$$

MICRO  $\vec{a}_r$  ضریب عایق  $\rightarrow > 1$




کے عایق شدت میدان الکتریکی را بہ نسبت  $\epsilon_r$  برابر کا ہستی ہی دھند

عایق جلوی نفوذ را ہی لیدد و موجب کاهش شدت میدان الکتریکی ہی شود

تذکرہ: کردہ رانا نقطہ ای در نظر ہی لیریم و استوانہ را با رخصی در نظر ہی لیریم

میدان حاصل از بار خصلی طویل با دانسیته (خطای)  $\rho_L$  ثابت




$\rho_L$  ← خطای خصلی با طولی

در این حالت اندازہ میدان  $\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$  و جهت آن در جهت  $\alpha_r$  است

$E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r} (\hat{\alpha}_r)$  استوانہ ای

با ضعفه ای با خطای  $\rho_s$  بہ ابعاد نامتناهی



انتز باشد  $\rho_s$  جهت میدان عوض ہی نشود  
مصلبت باشد  $\rho_s$

$$E = \begin{cases} \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} (\hat{\alpha}_z) & z > 0 \\ \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} (-\hat{\alpha}_z) & z < 0 \end{cases}$$

دسته بندی:

میدان های الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند.

۱- میدان یکنواخت

۲- میدان غیر یکنواخت

۳- میدان های شبه یکنواخت.


== به میدان یکنواخت گفته می شود که در تمام نقاط همگن اندازه و جهت آن ثابت باشد

در غیر این صورت میدان غیر یکنواخت می باشد. اما به میدان شبه یکنواخت

گویند که در یک جهت یکنواخت و در جهت دیگر غیر یکنواخت می باشد.

== میدان یکنواخت:

میدان بین دو صفحه باردار با علامت های مخالف.



$$E = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) & 0 < y < d \\ 0 & y > d \end{cases}$$

فرض کنیم که در میان ما چه صفحه‌ها مثبت و چه صفحه‌ها منفی با  $\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$  باشد و فقط بسته به جهت میدان  $ay$  است یا مثبت یا منفی

$E = \frac{V}{d}$

میدان صفحه‌ها منفی (-)

$y < 0 \Rightarrow \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) + \left( \frac{-\rho_s}{\epsilon_0} \right) (ay) = 0$


میدان در جهت محور  $y$  (مثبت) ← میدان در جهت محور  $y$  (مثبت) ←

$0 < y < d \Rightarrow \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) + \left( \frac{-\rho_s}{\epsilon_0} \right) (ay) = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay)$

$y > d \Rightarrow \frac{\rho_s}{\epsilon_0} (ay) + \left( \frac{-\rho_s}{\epsilon_0} \right) (-ay) = 0$

میدان حاصل از صفحه‌ها مثبت      میدان حاصل از صفحه‌ها منفی

میدان در جهت محور  $y$  (مثبت)




در صفحات باردار چون عملاً صفحات نامتناهی نیست ولتاژی که هندسیم این کمه مناسب

می شوند که میدان در این نقاط ولتاژی شدت قوی تر باشد (یعنی از تکینو اجتناب خارج شده)

برای جلوگیری از این خصیة کمه ها به شکلی که از معادله ی زیر پیروی کنند شم دانه می شود به این مضم


رنگو منفی گفته می شود.



در فزون ها این کمه ها را هم می کنند چون در کمه ها میدان عمده است همیشه دارد.

$$y = \frac{a}{\pi} \left[ \frac{\pi}{r} + e^{\frac{\pi x}{a}} \right]$$

← میدان عمده تکینو اجتناب





← میدان های شیب یکنواخت (میدان های که در یک جهت ثابت و درجهت رادیکال متغیر باشد)

میدان های حاصل از سیم آنتن در جهت  $\vec{a}_\phi$  ثابت و درجهت  $\vec{a}_r$  متغیر است.

← پتانسیل الکتریکی :

کار لازم جهت جابجایی بار الکتریکی در حضور میدان الکتریکی است.

← یک ولت :

جابجایی کردن بار واحد (یک کولن) به میزان یک متر در حضور میدان الکتریکی به اندازه ی

یک ولت بر متر  $E = \frac{V}{d} \rightarrow$  میدان الکتریکی

$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{L}$

ضرب دو بردار (ضرب داخلی) برای به دست آوردن یک عدد برای اندازه ی ولتاژ

دینامیک

مولفه های دینامیک طول در بعضی از اشکال

دایره محیط دایره  $\Rightarrow dl = r d\phi$

$C = \int_0^{2\pi} dl = \int_0^{2\pi} R d\phi = 2\pi R$

دکارت  $\rightarrow dx, dy, dz$

اتزان این  $\rightarrow dr, r d\phi, dz$

کروی  $\rightarrow dr, r d\theta, r \sin\theta d\phi$




$ds = r dr d\phi \Rightarrow S = \int_0^R \int_0^{2\pi} r dr d\phi \Rightarrow \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{1}{2} R^2 \times 2\pi = \pi R^2$

شکل حجم کروی  $\Rightarrow V = \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi \Rightarrow V = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \Rightarrow \frac{1}{3} R^3 \times 2 \times 2\pi = \frac{4}{3} \pi R^3$

$\Rightarrow \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{1}{2} R^2 \times 2\pi = \pi R^2$

$\Rightarrow \frac{1}{3} R^3 \times 2 \times 2\pi = \frac{4}{3} \pi R^3$



نقطه اول و آخر مهم است. لذا سعی می کنیم که به انتگرالهای شناخته شده تبدیل کنیم و طوری مسیرها را انتخاب می کنیم که یک از مسیرها صفر شود یا هم عبارتی دیگر

برای ما سبب این انتگرال معمولاً مسیرهای انتخاب می شود که از همان های دیگر انتگرال شناخته شده استفاده شود و چون کار به مسیر بستگی ندارد برخی از این مسیرها به گونه ای است که کار انیجی شده در آن صفر است.

برای این مباحثات بالا که در نظر است لذا برای این کارها معمولاً از کمیتها  $\vec{E}$  برداری و اسکالر

$$\vec{E} = - \nabla V$$

برادری  $\vec{E}$  برداری  $V$  اسکالر

استفاده می شود  $\Leftarrow$


$$\nabla A = \left( \frac{\partial A}{\partial x} \right) \vec{a}_x + \left( \frac{\partial A}{\partial y} \right) \vec{a}_y + \left( \frac{\partial A}{\partial z} \right) \vec{a}_z$$

برادری  $A$  اسکالر  $\vec{a}_z$  برداری  $\rightarrow$  دکارتی

تعداد الکترون ها (تازها)

تعداد الکترون ها زیاد شود این بدان معنی است که جریان فر تابیین دو الکترون در برقرار

شده و از حد مورد قبول تجاوز میکند.



$f = eE$

$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$


در هر  $\text{cm}^3$  گاز  $10^{19}$  بار الکترون وجود دارد

$N = 2.49 \times 10^{19}$  ذرات

این ذرات با جرم غیر بر خورد های تعارض


دارند که سبب خستار هتوی می شود

در اندر برخورد الکترون با اتم ها مولکول ها اتفاق می افتد.



①  $A^*$  ← تحریک اتم

اتم فعال یک اتم آزاد است که در تعدادی انرژی خود را برای پدیدار شدن



ثابت پلانک (انرژی) فوتون

اول فتون می توان اتم را فعال کند

تعدادی انرژی  $10^8$  تا  $10^{10}$  ثانیه طول می کشد  
ولی در بعضی از مواد که معروف به مواد فلورسانس هستند  $10^2$  تا  $10^3$  ثانیه طول می کشد مثل جیوه.

سرعت نور


ثابت پلانک



اتم با بار مثبت  $\uparrow$  بر خورد الکترون با اتم و گسیل الکترون  $\uparrow$  از اتم  $\uparrow$  یونیزاسیون  $\leftarrow$




بر خورد دو اتم  $\uparrow$  فعال با هم  $\uparrow$  (انرژی جنبشی)



یونیزاسیون ضعیف نسبت به الکترون دارند (پروتون)  $\sim$  برابر سنگین تر از الکترون (است)

جذب  $\leftarrow$  بعضی لذت‌نازها را می‌تواند جذب الکترون را به خود جذب کند  
 مواد حالتی مثل کدره فلورورید  
 معمولاً در لذت‌ها خنثی از این خاصیت استفاده نمی‌شود



آنها در انرژی نورانی به اتم از آن الکترون بنشینند  
 و با دادن انرژی نورانی به اتم جذب شده و گسیل الکترون از آن




رها کردن الکترون  $\leftarrow$



### یونیزاسیون سطحی

پرتاب الکترون از صفحه می تواند که به عوامل زیر بستگی دارد.



I ← ذرات پر خورده خون ها

II ← پر خورده ذرات بار دار به صفحه می تواند.


III ← پر خورده اشعه های لیپمان (نورهای نامرئی)


IV ← حرارت

V ← جنس کاتد ها

ذرات مثبت و الکترون تحت تأثیر میدان به صفحه می تواند پر خورده می کند  
 و اگر انرژی لازم را داشته باشد می تواند از صفحه می تواند الکترون  
 جدا کند و یا این انرژی را می توان به وسیله اشعه های  
 لیپمان (نور و خون) به الکترون داد.

← منحنی تسلست نا زها فر ما بین قطب های دو الکترود





در محدوده اهنی با افزایش ولتاژ تعداد الکترون های مسطح شده از عمق کاتد زیاد شده و سرعت آن نیز زیاد می شود که این امر به صورت افزایش جریان خوردگی نشان می دهد (تقریباً خطی) این عمل تا ورود به محدوده عایق ادامه می یابد در محدوده عایق تعداد الکترون ها زیاد نشده ولی سرعت آن (انرژی آن) بیشتر شده و منجر به خوردگی با زرات منفجر می یونیزاسیون نمی گردد تا به مرز شکست نزدیک شده در این محدوده الکترون قدرت یونیزاسیون خواهد داشت. (همانند مساعفه که شامل یونیزاسیون هم می باشد)

حواص باشد

نظریه تانژند در سلسله الکترونی

در سلسله الکترونی در محدود سلسله می باشد

(جریان اولیه)  $I_0$

$I = \frac{I_0}{1 - \gamma(M-1)}$   $\rightarrow$  جریان سلسله

$\gamma =$  ضریب دوم تانژند (ضریب یونیزاسیون سطح)

کا نسبت تعداد یونیزاسیون سطح در اثر برخورد ذرات نسبت به کاتر را

به نسبت کل برخوردها نشان دهد که به نوع گاز و جنس کاتر بستگی دارد

مثلاً از ۵۰ برخورد ذرات با سطح کاتر فقط ۲۰ تا منجر به یونیزاسیون می شود

$M =$  تعداد عمل یونیزاسیون

$M \ll$  تعداد عمل یونیزاسیون در واحد طول

$M = e^{\alpha d}$

$\alpha =$  ضریب اول تانژند

اگر  $1 - \gamma(M-1)$  برابر صفر شود تانژند در مقابل این حالت سکوت کرده است و

امکان است سلسله اتفاق نیفتد و طبق نظریه تانژند جریان به نهایت می رسد



$\alpha$  ثابت است در صورتی که میدان یکواخت باشد و  $\gamma$  متغیر است در صورتی که میدان ناهمگن

← اگر مقدار جذب ها با مقدار یونیتراسیون برابر باشد عمل شکست انجام می شود ولی

عایق از بین نمی رود و در همان محدودی عایق ماند

تعداد عمل جذب در واحد طول  $\Rightarrow$


← شکست الکتریکی در میدان غیر یکنواخت :



چون تمام میدان در نزدیکی منفی کم

شکست ناقص (کرونا)

شده است لذا الکترودها انرژی لازم را ندارند و یکمته دارند و این به عبارتی



زمانی که در حالت (۲) شود میزان یونله منفر دارد به علت تجمع الکترودها در قسمت میدان

قوی بیشتر است لذا الکترودهای بیشتر که دارای قدرت یونیتراسیون هستند به سمت منفی

حرکت کرده و عایق زودتر می شکند. در حالت ۲ ولتاژ شکست  $\frac{1}{3}$  حالت (۱) است.



← اگر ولتاژهای متصل شده به صفحات AC باشد و ولتاژ شکست بیشتر خواهد بود.  
 زیرا به علت فرست بر خورد الکترودها به اتم ها جهت یونیزاسیون به علت تغییر مسیر رفتن  
 ای سورد لذا می توان گفت ولتاژ شکست AC بیشتر از ولتاژ شکست DC است.

اگر یک عایق در ولتاژ DC جواب داد  
 حتماً در ولتاژ AC نیز جواب می دهد

← اگر فرکانس بیشتر شود ولتاژ شکست نیز بالاتر می رود.

$$f_1 > f_2 \rightarrow V_{AC1} > V_{AC2}$$

چون اگر فرکانس کم شود زمان برخورد الکترود با صفحات بیشتر خواهد بود و لذا  
 امکان شکست در ولتاژ ناگهانی تر خواهد بود.

← اگر بتوان فرکانس را برابر سرعت الکترود قرار داد و در هیچ گونه شکست نخواهد داشت

مسئله: در یک میان جگلی که حاصله دو قطب آن  $D = 1 \text{ cm}$  شد جریان در آن  $10^5$  برابر شد جریان اولی است. اگر نزدیک  $5 \frac{1}{\text{cm}}$  باشد. تعیین کنید ضریب

یونیزاسیون سطحی (ک) چندانست.

$$\Rightarrow \frac{I}{I_0} = \frac{M}{1 - k(M-1)}$$

$$M = e^{\alpha d} = e^{\alpha x} = e^5 = 141.41$$

$$\frac{10^5}{1} = \frac{e^5}{1 - k(e^5 - 1)} \Rightarrow 10^5 - k \times 10^5 (e^5 - 1) = e^5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -5 \times 10^5 (e^5 - 1) = e^5 - 10^5 \Rightarrow k = \frac{e^5 - 10^5}{-10^5 (e^5 - 1)} = 9.773 \times 10^{-3}$$

ب) اگر با تغییر کانه  $k = 5 \times 10^{-3}$  گردد با حفظ سایر شرایط شدت جریان

چند برابر خواهد شد.

$$\Rightarrow \frac{I}{I_0} = \frac{e^5}{1 - 5 \times 10^{-3} (e^5 - 1)} = 544.45$$

ج) اگر گاز را با نوعی گاز الکترونیاتی (خاصیت جذب الکترون دارد)  $\mu = 2$

در این شرایط نسبت جریان را حساب کنید؟


$$M = \frac{\alpha}{\bar{\alpha}} e^{\bar{\alpha}d} - \frac{\eta}{\bar{\alpha}}$$

$$\bar{\alpha} = \alpha - \eta$$

$$M = \frac{5}{\mu} e^{\mu} - \frac{2}{\mu} = 32,11$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{32,11}{1 - 4,772 \times 10^{-3} (32,11 - 1)} = 41,82$$

حرکت الکترون



فاصله  $\bar{\lambda}$  آزاد متوسط واحد :

$$\bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{2}$$

تعداد برخوردها = 2

⇐ این خواهم نشان دهم که عمده ی یونیتراسیون ها توسط الکترون ها انجام می شود به این دلیل که حاصله آراد الکترون بیشتر است .

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\pi (r_1 + r_2)^2 N} + \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2 + \frac{M}{m} v_2^2}} \quad (1)$$

$v_1$  ← سرعت ذره نوع اول

$m$  ← جرم "

$r_1$  ← شعاع حرکت ذره نوع اول

$v_2$  ← سرعت ذره نوع دوم

$M$  ← جرم ذره نوع دوم

$r_2$  ← شعاع حرکت ذره نوع دوم

$N$  ← تعداد ذرات نوع دوم


⇐ حالت اول ، هر دو ذره اتم یا مولکول باشد .

$$v_1 = v_2 \quad , \quad r_1 = r_2 = r \quad m = M$$

MICRO

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{4\sqrt{2} \pi r^2 N}$$

یا چنانچه از  $v_1 = v_2 = v$  و  $r_1 = r_2 = r$  در فرمول استفاده شود ←  
 شماره (1) بالا این فرمول بدست می آید .





حالت دوم، یکی یون و ذره دوم اتم یا مولکول باشد

$v_1 \gg v_2$        $r_1 = r_2 = r$        $m \approx M$

از قانون کلاسیک  $\lambda = \frac{1}{4\pi r^2 N}$

حالت سوم، ذره نوع اول الکترون و ذره نوع دوم اتم یا مولکول باشد

$v_1 \gg v_2$        $r_1 \ll r_2 = r$        $m \ll M$

$\lambda = \frac{1}{\pi r^2 N}$  این نشان دهنده این است که الکترون ها فاصله آزاد بیشتری نسبت به یون ها دارند

بنابراین فاصله ی آزاد الکترون ها  $\ll$  برابر فاصله ی آزاد یون ها بوده لذا انرژی جنبشی

بیشتری دریافت می کنند و اثر مغرب تری خواهند داشت در نتیجه عامل اصلی یونیزاسیون

انرژی جنبشی الکترون ها است.

← پارامترهای انرژی :

$Fd = \text{جابجایی} \times \text{نیرو} = \text{انرژی}$

$$\Rightarrow \begin{cases} W = F \bar{\lambda} \\ F = eE \end{cases} \Rightarrow W = eE \bar{\lambda} = \frac{eE}{\pi \nu^2 N}$$

این نشان دهنده این است که هر چه ذرات بیشتر باشند انرژی کمتری کمند خواهد شد. یعنی الکترون ها بجوای هم میران انرژی کمتری کسب کنند به ذرات دیگر و انرژی خود را تلف می کنند.

$W \propto \frac{E}{N}$  این تعداد ذرات را در فیزیک هسته ای نامند

$\rho = k T N$   $\rightarrow$  تعداد ذرات  
 $\rho$  چگالی هسته ای  
 $k$  ثابت بولتزمن  
 $T$  دما  
 $N$  عدد ذرات  
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

$W \propto \frac{E}{\rho}$   
پارامتر انرژی

چگالی با تعداد ذرات و دمای محیط بستگی دارد یعنی اگر دما را ما ثابت نگه داریم چگالی با ذرات متناسب می شود و در غیر اینصورت به  $k$  و  $T$  نیز بستگی مستقیم دارد.

تذکره - کلیه های قدرت هسته ای با به بودن چگالی پارامتر انرژی و یا اینکه آورده

و عمل قدرت یونسفیزاسیون و الکترون ها را با اینکه آورند در کلیه های بازگشت

استفاده میکنند طبق این فرمول باید یونیتهای یون باشد عملاً چون ذره ای بین آنرا وجود ندارد و خلاصه است و دلایلی بیونیناسیون ایجاب نمیشود.

تئوری شکست یا نسبی

شکست کارها در یک میدان مشخص تنها به حسا، کار، نسبت ندارد بلکه به حاصل ضرب

حسا، در فاصله بین دو الکترود دارد.

تابع  $u_b = f(Pd)$  میدان شکست

یا تابع از Pd است

طبق فرمول قبل اگر حسا، باید باشد یونیتهای یون باشد

به مربوط به الکترود نیاز به انرژی دارد پس

$\alpha(M-1) = 1$

تابع از  $\frac{E}{P}$  خواهد بود و همزمان نیاز به انرژی دارد

$M = e^{\alpha d}$

تا یونیتهای یون (ایم) شود پس تابع مستقیم از حسا، است.

$\alpha = P f\left(\frac{E}{P}\right)$

نیاز به انرژی

$E$  باعث انرژی دادن به یون های شود و  $P$  باعث


تابع  $\alpha = g\left(\frac{E}{P}\right)$

بر خوردن آنها به یون شده لذا یون قبل از برخورد به صفحه می تواند انرژی آن تخلیه می شود در نتیجه

یا نیز تابع از  $\frac{E}{P}$  خواهد بود.

$$g\left(\frac{E}{p}\right) \left[ e^{pd F\left(\frac{E}{p}\right)} - 1 \right] = 1$$

$$\Rightarrow u_b = h(pd) \quad \text{این توانیم} \rightarrow \text{تابع از } pd \text{ است}$$



نکته: این منحنی برای تمام تا زمانی مشابه کاربرد دارد

$$u_b \approx K_1 (pd) + K_2 \sqrt{pd}$$

مستقیم  
اتصال

$$K_1 = 24,34$$

$$K_2 = 4,72$$

هوا


مثلاً برای هوا  
تابع بسیار شیب است  
برای هوا به نسبت Pd

$$u_b = 24,34 (pd) + 4,72 \sqrt{pd}$$

در این جدول اگر

p و d را جایگزین کنیم مقدار جدید u\_b بدست می آید.

$$E = \frac{u_b}{d}$$




$\eta > 0 \Rightarrow$  موارد کمتر تفاوتی


$\eta = 0 \Rightarrow$  موارد غیرالکترونیکی



← توضیح مفهفی با سُن




$\left\{ \begin{array}{l} d \text{ ثابت} \\ \rho \text{ متغیر} \end{array} \right. \leftarrow$



$$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$$

یعنی با بالا بودن شمار به علت خافله آزاد متوسط کم تر



در اختیار الکترون ها است باید با افزایش انرژی


به الکترون ها انرژی دلو. (ولتاژ بالا تر)


با کاهش شمار، عملاً خافله آزاد متوسط بیشتر شده و با ولتاژهای پایین تر الکترون قدرت

یونیزاسیون بیشتری فراهم داشت (ولتاژ شکست پایین آمده) این عمل تا نقطه به معین

ادامه می یابد از این نقطه به بعد به علت تعداد کم ذرات لازم است با افزایش میدان


انرژی بیشتری در اختیار الکترون ها قرار گیرد این یعنی افزایش ولتاژ شکست.






$d$  متغیر  
 $\rho$  ثابت

$$d_1 > d_2 > d_3$$




با توجه به رابطه  $E_b = \frac{U_b}{d}$  برای ثابت



نگاه راست میدان شکست که خطه می خورد که با کاهش  $d$  و  $U_b$  نیز کاهش می یابد این فرآیند کاهش تا نقطه می یعنی کاهش می یابد از این نقطه به بعد با کاهش  $d$  فاصله آزاد متوسط لازم که باید در اختیار الکترون قرار گیرد کم می شود لذا باید  $E$  را افزایش داد.

نقطه می یعنی کاهش می یابد از این نقطه به بعد با کاهش  $d$  فاصله آزاد متوسط لازم که باید در اختیار الکترون قرار گیرد کم می شود لذا باید  $E$  را افزایش داد.



پس  $U_b$  تابعی است از  $Pd$

باید بال برود  $E$   
 $\frac{U_b}{P}$   
 ثابت است  
 $E = \frac{U_b}{d}$   
 لذا باید  $U_b$  را بالا برد

← عایق‌های مایع

از خنک‌ترین گازها تشکیل می‌شوند از نزدیک شدن مولکول‌های گاز مایع‌ای می‌شوند.

$$\rho = \frac{E}{\psi}$$

← قدرت یونیزاسیون

الکترون‌ها که در مایع می‌شود پس در وقتیکه بالاتری نسبت به گازها دارای شکست خواهد بود.

← شکل پذیر بودن

← پرست پذیر بودن


← وظیفه عایق

← فندک‌کنندگی یا انتقال حرارت: ۱۰ الی ۳۰ درصد بیشتر از عایق‌های گازی انتقال

حرارت را بهینه انجام می‌دهد.

عایق‌های مایع که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند روغن‌های مایع هستند.

از ترکیبات هیدروکربن‌ها ساخته می‌شوند.




اسکرول  $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$

در شکست در عایق‌های روغنی :

۱- شکست الکتریکی : لزوم زیاد الکتریسیته در اثر یونیزاسیون .

۲- شکست در اثر (۱- وجود ریب / ۲- اجسام معلق / ۳- خرابی‌های هوا)



خواب هوا / میدان فعلی هوا

$$E_c = E \frac{\epsilon_r}{\epsilon_0} = \epsilon_r E$$

خواب هوا

$E_r =$  ضریب نفوذ عایق

$\epsilon_0$  و  $\epsilon$  و  $\epsilon_r = 2$

$$\epsilon > \epsilon_r \quad \epsilon_r = 2$$

چون  $\epsilon > \epsilon_r$  پس میدان در داخل خواب هوا بزرگتر از میدان اصلی است.

به علت بزرگی یون میدان در خواب هوا و از طرفی بالا بودن ولتاژ شکست روغن نسبت به هوا امکان است تخلیه یا شکست ناقص داخل روغن به وجود می آید. این شکست ها در حالت عادی تلفات سیستم را بالا برده و در صورت ادامه دار بودن و جهاد خواب های دیگر ممکن است م قطع الکتریکی کامل منجر شود.

در اجسام معلق ، از طرف میدان به اجسام معلق نیرو وارد می شود این نیرو سبب



شمار شدن این اجسام در محیط عایق شده در اثر ستا و روشن حاصل می

عایقی بین دو الکترود گامته می شود. که ممکن است سبب شکست گردد.

MICRO در حالت معلق



← وجود آب :

۱) در اثر حرارت ایجاد شده جناب تولید می شود

۲) وجود قطرات آب استقامت الکتریکی روغن را با کاهش می آورد.

← استقامت الکتریکی :

با افزایش میدان یا بارهای مولکولی بین مولکولها از بین می رود و مایع تجزیه خواهد شد.

اگر قطرات آب در روغن از بعد  $10^{-6}$  به  $10^{-5}$  در هر  $1000$  قطره روغن برسد استقامت

الکتریکی روغن نصف خواهد شد.

واحد استقامت الکتریکی (ولت - <sup>مایل</sup> ) خواهد بود.

پس عوامل به وجود آمدن جناب هوا در روغن :

۱- تجزیه آب موجود در روغن

۲- تجزیه روغن

۳- ترک خوردن (پویش) دستگاه

۴- اصطکاک فشار و درجه حرارت

« آزمونهای شیمی روغن به فرار زیر است .

۱- آزمونهای استقامت الکتریکی روغن

۲- « فربش تلفات الکتریکی عایق

۳- « مقاومت محفوس

۴- « عدد عایق با ثابت دی الکتریک

۵- « عدد اسیدی

۶- میزان آب داخل روغن ( این واحد ppm بیان میکنند یعنی در هر میلیون قطره

چند قطره آب وجود دارد . این واحد برای مقدار وجود یک چیز در یک مایع استفاده می شود )

۷- میزان کاربند شده در روغن

لر وجود گازهای حل شده در روغن می به وجود اتصال یا سخت شدن روکش سیم ها در ترانس

می شود . این صورت به اثر میزان گاز حل شده در روغن زیاد تر که حضور خود می تواند

که سیم ها جابجایی سخت است که لاین تخت سیم ها با جرقه ها باعث ایجاد گاز شده و در صورت گاز در روغن

بالای روغن

۱- آرایش تست خلطت


۹- تست ذرات معلق

← تو فنیجی مختصر در مورد آرایش های فوق

در مقاومت و محسوس در جابجی بیان می شود که با اعمال ولتاژ به مایع بدون اینکه

لیوندهای شیمیایی از بین برود جریان ناشی در مایع برقرار می شود

مکس مقاومت محسوس من راه هدایت ویژه یا کانداکتیویته می گویند




جریان  
 $I = \vec{J}A = \sigma \vec{E}A = \sigma \frac{V}{d} A$

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$  ← چگالی جریان  
(جریان واحد سطح)  
سیلا (هدایت ویژه)  
هدایت ویژه (مکس مقاومت)

$G = \frac{I}{V} = \sigma \frac{A}{d}$


پلارنيزايسيون

اهم هار حضور نسيان الکترون زياد آن به نسبت مثبت و منفی پروتون هاست آن به نسبت مثبت منفی هدايت مي شود به علت هم وزن نبودن الکترون و پروتون که در مصل اهم جا بجا مي شود و مستقل بيگ دو خطي مي دهد به اين عمل پلارنيزايسيون گفته مي شود.



خايه) پلارنيزايسيون سبب جلب کيردي از حرکت الکترون ها مي شود. (مقاومت محضون را بالا مي برد)

ضرب) اين عمل همچنين باعث گرفتن انرژي از سيستم خواهد شد و تلفات سيستم به



با استفاده از بيگ فزون مشخص (ظرفيت فزون) مي توان اين کار را انجام داد به اين صورت

که عايق را وارد کنيد فزون مي کنيد و دوباره ظرفيت فزون را اندازه مي گيريد اختلاف ظرفيت

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

فزون در دو حالت عدد در الکتريک را بدست مي دهد.

$$\text{MKRO } C_r = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$\Rightarrow \frac{C_r}{C_0} = \epsilon_r$$

ظرفيت فزون را با (MKRO) اندازه مي گيريد



← فدریب تلفات عایق در و ادر حجم :

این فدریب به نوع منبع ولتاژ (AC) یا (DC) بودن آن تأثیر مستقیم دارد.

$$P = \frac{E^2}{\rho} \left\{ \begin{array}{l} \text{تلفات} \\ \rho \rightarrow \text{مقاومت مخصوص} \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \text{فدریب} \\ \text{مقاومت} \end{array} \right. = 0$$

← در حالت DC

$$\text{تلفات کل} = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{V}{d} A \rightarrow R = \rho \frac{d}{A}$$


عکس مقاومت مخصوص

$$E = \frac{V}{d} \quad \text{یا} \quad V = Ed$$

$$\text{تلفات کل} \Rightarrow \frac{E^2 d^2}{\rho \frac{d}{A}} \Rightarrow \frac{E^2}{\rho} \times \frac{dA}{1} \rightarrow \text{حجم است (V)}$$

$$\text{فدریب تلفات حجمی} = P = \frac{E^2}{\rho}$$

تذکره: عایق را با خازن مدل نکنند




AC در حالت  $\leftarrow$

$$P = VI \cos \phi$$

طبق این فرمول تلفات باید صفر باشد چون اگر جابجی وجود داشته باشد  $\cos \phi$  برابر صفر خواهد شد ولی در حقیقت اینگونه نیست.

تلفات AC ناشی از فریت دو قطبی های ایجاد شده و ضایعات انرژی با هم دارند است که سبب آن گردد که  $\cos \phi$  مخالف صفر باشد و با تلفات داشته باشیم.




فکتور تلفات  $\leftarrow \tan \delta$   
D.F  $\downarrow$   
Dissipation Factor

$$\tan \delta = \frac{I_r}{I_c}$$

این  $\phi$  برای جریان اصلی بکار می رود ولی در اینجا ما بیشتر با  $\delta$  (زاویه اتلاف) کار داریم و به جای  $\cos$  آنجا  $\tan$  بیشتر کاربرد دارند.

نسبت جریان حقیقی یا جریان که تلفات نقش دارد که به نسبت جریان های که در تلفات




نقش ندارد بررسی کنید

$$\tan \delta = \frac{1}{\omega R_p C_p}$$

فرکانس (هر چه بیشتر باشد  $\tan \delta$  کوچکتر می شود)

مدار معادل موازی



مقدار استاندارد سری

$$\tan \delta = \omega C_s R_s$$

$$\Gamma = \frac{R \omega^2 \epsilon_0^2 \epsilon_r^2 A E^2}{d} \tan^2 \delta$$

در آزمون‌ها فریب تلفات عایق نیست، این است

سؤال: آیا  $\tan \delta$  ثابت است یا متغیر؟

نرمی عایق است که لزوم اتصال دارو از بیرون عایق است. و در روی لایه های عیسا رهتوی یا ترانسفورماتورها

عایق های جامد

هرکمی نیاز به دوام مکانیکی است از عایق های جامد استفاده می شود. مانند: مقرها و بوسیدها

تکنولوژی پیچیده ها

لزوم تحمل عایق بالاتر از عایق های مایع هستند. → (خایره)

در اثر شکست برلست پذیر نیستند → (قدر)

بیشتر از نوع تحمل حرارتی انتخاب می شود.

بر خلاف عایق های مایع، ساختار تشکیل دهنده ی آن متفاوت است. و به

سه دسته تقسیم می شود:

۳- پلیمرهای مصنوعی

- ۱) ترموپلاستیک ها
- ۲) ترموسیتینگ ها

۲- مواد معدنی

(سرامیک - شیشه - سنگ)

در صنعت مقره سازی در گذشته به کرات مورد استفاده قرار می گرفت

و تا ۲۵۰°C تحمل حرارتی دارد.

بیشتر در تابلوهای برق از سرامیک استفاده می شود.

۱- مواد آلی

پنبه - کاغذ - چوب - خیسر / لاستیک - کتان

ریشه در موجودات زنده دارد

و تحمل حرارتی آن پایین است

بین ۱۰۰-۱۳۰ درجه تحمل دارند.

لزوم آن می توان به جازب رطوبت

بودن آن شماره کرد. لزوم خاصیت می توان به عنوان رطوبت گیر در بعضی وسایل الکتریکی (ترانسفورماتور) استفاده کرده و جذب آب باعث پائین آمدن رسانندگی الکتریکی عایق می شود.



فرموله سنجیدها ( پلی استیلن - PVC - پلی استیرین - پلی پراپیلن )  
 در منابع کابل سازی مورد استفاده قرار می گیرند. ( قابلیت بازیافت دارند )  
 ( در ارتقا سست دی الکتریک برکت پیر نیستند )  
 ترموسیتینگ ها

( باکلیت ها - ابوکس رزین ) → ( قابلیت بازیافت ندارند )

مایع مربوط به سیم پیچ ها  
 در صنعت مفره سازی کامپوزیت

سلسله درعای های جامد:

۱- سلسله ماهیتی (ذاتی)

۲- سلسله الکتریک مکانیکی

۳- سلسله حرارتی

۴- سلسله در اثر تخلیه الکتریکی ناقص

۵- سلسله الکتریک و شیمیایی


۶- سلسله در اثر تخلیه الکتریکی سطحی

(i) ← شکست ماهیت → (ماهیت ماده عوض می شود و می سوزد)

(A) ← افزایش و تناثر سبب می شود پیوند مولکولی بین اتم های تشکیل دهنده ی عایق از بین برود و شکست رخ می دهد این شکست در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می افتد که سریع ترین نوع شکست است. (تقریباً  $10^{-10}$  ثانیه)

(B) ← الکترون: افزایش تعداد الکترون ها در اثر یونیزاسیون (نظریه های تانرند و یون)

(2) ← در اثر عبور جریان از هادی ها به علت



وجود میدان های الکتریکی این هادی ها

$$d' < 0.4d$$


به خم نیرو وارد کرده و سبب کم شدن فاصله

عایق شده و این فاصله نباید از به مقدار اولیه کمتر شود در این صورت عایق تحمل نکرده و ممکن است بشکند به این نوع شکست، شکست الکتریکی گفته می شود.


(3) ← شکست حرارتی: به مرور زمان در اثر گرم شدن عایق و عدم دفع حرارت عایق

خاصیت سیمپای عایق از بین رفته و در نتیجه عمل و تناثرهای بالا و میدان های قوی را از خود

یعنی دلایل ایجا در حرارت:




(۳) جریانهای نشتی خازن → در کابلها به هم نزدیک هستند بین کابل و زمین خازن ایجا میشود




همچنین برای بالابردن سرعت انتقال حرارت سطح مقطع کابل را افزایش میدهند تا سطح جانبی آن افزایش پیدا کند. اگر این حرارت دفع نشود باعث از بین رفتن خاصیت عایق میشود. (به مرور زمان)

(۴) شکست در اثر تخلیه ناقص:




تخلیه الکتریکی ناقص درون، باعث قوی تر بودن میدان سبب ترک خوردگی و استرس آن میشود که اصطلاحاً ایجا درخت درون کابلی می شود که نهایتاً سبب شکست در سون



⑤ ← شکست الکتریکی و شیمیایی

وجود هاب و تخلیه الکتریکی ناقص که این قدرت ایجاد ترک را ندارد ولی سبب ایجاد الکتریک شده که در دراز مدت فرسایش شیمیایی مقعره (عایق جامد) را سبب می‌گردد.

⑥ ← شکست در اثر تخلیه الکتریکی سطحی



آلودگی و فاک

تریدیه‌ی tracking

وجود آلودگی روی سطح مقعره (عایق) سبب ایجاد برج‌های سطحی ناقص روی سطح مقعره گردیده این برج‌های ناقص در دراز مدت از بیرون سبب فروپاشی مقعره‌ها می‌گردد. یا سبب ایجاد تخلیه الکتریکی کامل می‌گردد.

تکرار شکست الکتریکی و شیمیایی در مایع نیز اتفاق می‌افتد.




Subject:

یعنی اگر وقت دو برابر عایق 1KPa باشد و نتا دو برابر حساب  
3,5 برابر بر لایه خواهد شد.

Date:

مثال: یک عایق جامد با ضریب نفوذ  $\mu$  یک برابر 3,5 و ضخامت  $d = 2 \text{ mm}$

بین دو صفحه قرار گرفته است. حفره این استوانه این شکل طبق شکل هم محور با سایرین



اختلاف پتانسیل سینوسی با دامنه 10K

و فرکانس 50Hz قرار می دهیم اگر مشخص

باشن هوا به صورت زیر باشد

$Pd \text{ (mm Hg. mm)}$	15	30	45	60	75	90
$C_{p, \text{peak}} \text{ (KPa)}$	0,34	0,52	0,68	0,81	0,93	1,03

مطلوب است.


الف) رسم منحنی شدت امپدانس آغاز خلیه الکتریکی (حفره) بر حسب فشار از 400 تا

2000 میلی متر جیوه

ب) اگر فشار داخل این حفره 800 میلی متر جیوه باشد انرژی تلف شده برای یک خلیه


الکتریکی و همچنین تعداد قطب الکتریکی در یک سیکل را بدست آورید

نقطه آگه  $\tan \delta$  ثابت است یا متغیر است



$$\tan \delta = \frac{I_r}{I_c}$$

یعنی اگر ولتاژ (میدان) از  $U_1$  بیشتر شود تخلیه الکتریکی ناقص آغاز می‌شود  
 کمتر از این  $U_1$  تخلیه الکتریکی ناقص نداریم لذا با انجام آزمایش‌های می‌توان  
 میدان  $U_1$  را پیدا کرد برای عایق‌های مختلف.




نست میزان تخلیه بر حسب ختیا

$Pd$ (mm.Hg.mm)	15	30	45	60	75	90
$U_{peak}$ (KV)	0.134	0.152	0.168	0.181	0.193	0.203
$p$ (mm.Hg)	300	600	900	1200	1500	1800
$E_{peak}$ (KV/mm)	6.18	10.14	13.6	16.2	18.6	20.16

$$Pd = p \times 0.05 = 15 \rightarrow p = \frac{15}{0.05} = 300 \text{ mm Hg}$$

$$\frac{U_{peak}}{t} = E_{peak} \Rightarrow E_{peak} = \frac{0.134}{0.05} = 6.18$$



این منحنی در این شرایط برای این حساب اینتونه است و در کل هم به همین شکل است فقط اعداد بالا رو بکنید  
 منحنی میزان تخلیه حساب هوا بر حسب ختیا

نست میزان تخلیه بر حسب ختیا

ادامه حل  
 باید تحقیق کرد آیا در این فشار، تخلیه ای می شود.  
 $\rightarrow p = 800 \text{ mmHg} \leftarrow$

تویید حاصل  

$$\frac{E_{800} - E_{600}}{E_{900} - E_{600}} = \frac{800 - 600}{900 - 600} = \frac{E_{800} - 1014}{1316 - 1014} \Rightarrow E_{800} = 12,53 \frac{\text{KV}}{\text{mm}}$$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

میدان متناظر شکست در فشار 800 mmHg

اگر میدان دوسر حفره از 12,53 بزرگتر شود، تخلیه ای می خواهد گرفت.  
 حال باید تحقیق کنیم که آیا ولتاژ دوسر حفره از این مقدار بیشتر است یا کمتر.


$E_c = E_r E$   
 میدان حفره  $\rightarrow$  میدان اولی

$E_{\text{peak}} = \frac{d}{d} = \frac{16}{2} = 8 \text{ KV/mm}$

$E_c = 3,5 \times 8 = 28 \text{ KV/mm} > 12,53$

چون ولتاژ دوسر حفره از مقدار قابل تحمل برای حوزه بیشتر است، لذا می تواند تخلیه ای را دهد.

$\frac{28}{12,53} = 2,2$  مقدار تخلیه در حفره سیکل  
 مقدار تخلیه در یک سیکل کامل  $2 \times 4 = 8$   
 همیشه تخلیه قدری از آن است.





این انرژی به صورت حرارت به محیط اطراف داده می شود.

ابن عمل

اگر میخواهیم انرژی تلف شده تخلیه را حساب کنیم باید ظرفیت خازن

فاصله شعری (حباب) را داشته باشیم (جهت معادله سازی حساب به خازن).

$$W_C = \frac{1}{2} C_C U_C^2$$

ظرفیت خازن خفزه  $\leftarrow$   $C_C$   
 ولتاژ دور خفزه در زمان تخلیه  $\leftarrow$   $U_C$

$$C_C = \epsilon_0 \frac{A_C}{t}$$

سطح مقطع خازن  $\leftarrow$   $A_C$

$$A_C = \pi r^2 = \pi \times (1 \times 10^{-3})^2$$

$$\Rightarrow C_C = 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{\pi \times 10^{-6}}{0,05 \times 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow C_C = 0,556 \text{ pF}$$

$$U_C = t \times E_C = 0,05 \times 12,53$$

$$\Rightarrow U_C = 0,6265 \text{ KV}$$

$$W_C = \frac{1}{2} \times 0,556 \times 10^{-12} \times U_C^2$$

$$= \frac{1}{2} \times (0,6265 \times 10^3)^2$$

$$W_C \Rightarrow 0,1092 \text{ J}$$


$$\text{کل انرژی تلف شده} = \frac{24 \times 60 \times 60 \times 50 \times 8 \times 0,1092 \times 10^{-6}}{24 \text{ ساعت}} = 4,53 \text{ J}$$

در 24 ساعت  $\leftarrow$  24  
 دقیقه  $\leftarrow$  60  
 ثانیه  $\leftarrow$  60  
 تواتر تخلیه در هر سیکل  $\leftarrow$  50  
 تعداد تخلیه در هر سیکل  $\leftarrow$  8  
 انرژی تلف شده در هر تخلیه  $\leftarrow$   $0,1092 \times 10^{-6}$   
 $\approx 1 \text{ W}$

$\Leftarrow$  نظر به قابل اندازه گیری نبودن  $C_C$  و  $U_C$  و اهمیت تلفات خفزه باید به خوبی تلفات تخلیه اندازه گیری کرد.

← اندازه گیری تلفات در تخلیه الکتریکی درون حفره ۱

← شکل موجی دو سر حفره در اثر تخلیه الکتریکی ناقص و تلفات




- ① تخلیه تخلیه اول
- ② تخلیه دوم
- ③ عدم تخلیه خوبی و تلفات به  $\frac{1}{2}$  برابر ولتاژ تخلیه نزدیک

تذکره در صورتی که شکل حساب از ساختار منظم هندسی برخوردار باشد شکل موجی به صورت

در صورت عدم تخلیه در حفره مقدار میدان  $2.8 \text{ kV}$  است لذا ولتاژ  $U_c = E \times t \Rightarrow 2.8 \times 0.5 = 1.4 \text{ kV}$

بالا خواهد بود اثر منظم هندسی ضایعه در اثر تخلیه و تلفات به معنای رسیدن به یک مقدار تخلیه یافته و سپس دوباره در آن می کنند

← مدل سازی عایق با یک حساب



(4)

$$C_a = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A - A_c}{d}, \quad C_b = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A_c}{d - t}$$

$$C_c = \epsilon_0 \frac{A_c}{t}$$

$$C_a \gg C_c \gg C_b$$

$$\Delta u_i = u_i - u$$

ولتاژ شروع تغلیب
ولتاژ بعد از تغلیب

$$\Delta u_a = \frac{C_b}{C_a + C_b} \Delta u_i \approx \frac{C_b}{C_a} \Delta u_i$$

← زمان تغلیب (بین 0.1 تا 100 نانوثانیه است) و برای خواندن آن تجهیزات خوبی می‌خواهد.


← ولتاژ تغلیب: برای خواندن ولتاژها توان از او عااج ولتاژ ورودی درجه به ولتاژ تغلیب می‌برد.

$$\Delta w_c = w_c - w_c$$

قبل از تغلیب
بعد از تغلیب

⇒

اندازه گیری  $\delta$   $\tan \delta$  : برای اندازه گیری  $\delta$  از یکی به نام سیرنیل استفاده



$$\tan \delta = \omega r_x C_n = \omega \times R_p \times \frac{C_4}{C_2} \times C_r \times \frac{R_f}{R_p}$$

$$\Rightarrow \tan \delta = \omega C_f R_f \xrightarrow{\text{مقدار دقیق تر}} \tan \delta = \omega C_f R_f + \omega C_r R_p$$

شرط متعادل  $-V_A = V_B$

$$\rightarrow \begin{cases} |V_A| = |V_B| \\ \angle V_A = \angle V_B \end{cases}$$



مقاومت  $R_p$  برای تعادل شرط اول

خازن  $C_f$  " " " " دوم


$$Z_1 Z_f = Z_r Z_p$$


$$\left( r_u + \frac{1}{j\omega C_u} \right) \times \left( R_f \parallel \frac{1}{j\omega C_f} \right) = R_p \times \frac{1}{j\omega C_p}$$

$$\Rightarrow r_u = R_p \times \frac{C_f}{C_p} \text{ و } C_u = C_p \times \frac{R_f}{R_p}$$

نکته: خازن  $C_f$  به  $\tan \delta$  درج شده است.

ظرفیت  $C_u$  و  $C_p$  بسیار پایین است لذا عمده ولتاژ دو سر آن‌ها برافتد.





بجای دلیل استفاده از برق لیدر در مواقع است که در این موقعیت ها از راه احتمال در  
سیستم ممکن است فقط A و B و در آنجا با یک راه دیگر که این امر اینها را دور  
تجهیزات اندازه گیری را آسیب نرساند. با استفاده از برق لیدر این و در آنجا به زمین  
منتقل می گردد.

برای جلوگیری از آسیب دیدن منبع در این عمل ( اتصال کوتاه به زمین ) یک مقاومت  
سری با منبع قرار دارد که به آن مقاومت محدود کننده جریان می نامند.

← صنایع قوی

- شناخت

- تولید (AC, DC, فدریه)

- اندازه گیری

← انواع اضافه ولتاژها

← اضافه ولتاژ گذری  $\left. \begin{array}{l} \text{افزودگی} \\ \text{داخلی} \end{array} \right\} \text{switching over voltage}$

← اضافه ولتاژ موقت  $\left. \begin{array}{l} \text{افزودگی} \\ \text{داخلی} \end{array} \right\} \text{temporary over voltage}$

← اضافه ولتاژ صاعقه  $\left. \begin{array}{l} \text{افزودگی} \\ \text{بیرونی} \end{array} \right\} \text{lighting over voltage}$

← اضافه ولتاژ گذری در اثر ورود و خروج بارهای بزرگ در شبکه قدرت

به وجود می آید زمان آن کوتاه و حدود چند میلی ثانیه و دامنه آن بالاست تا حدود

4 پریونیت (4 برابر ولتاژ واقعی)


این عمل در فاصله های زیاد بیشتر خود را نشان می دهد و مدت زمان آن بالاتر است

افزایش توان، موثرت : زمان آن نسبتاً طولانی حدود یک تا ۲ ثانیه و دانسته

آن با این است حدود ۱ یا ۲ پر یونیت

در حالت ممکن است افزایش توان، موثرت بوجود آورد:

۱- برداشتن بار از روی ژنراتور



با برداشتن بار از ژنراتور  $V_t$  با  $E_p$  برابر


شده و به علت کند عمل کردن سیستم تحریک

$V_t = E_p - Z_s I$  قبل از برداشتن بار

$V_t$  حدود یک تا دو ثانیه و لذا ترسینال دارایی

$V_t = E_p$  بعد از برداشتن بار

افزایش توان، خواهد بود.



۲- با کاهش توان خروجی ژنراتور

علت کند عمل کردن سیستم مکانیکی توان ورودی توربین کاهش نیافته و همان توان

$E = K \Phi \omega$  همین است لذا توربین شتاب بگیرد و فرکانس بالا رفته و طبق رابطه

افزایش ← افزایش

یا زمانه و لذا خواهیم داشت.



۳. اثر اشیاء ترانسفورماتور : در اثر اضافه ولتاژ کلیدزنی و موقت ولتاژ در ورور ترانس اضافه شده و ترانس به حالت اشباع جزا هندرفت.

تذکره ترانسفورماتورها به گونه این طراحی شده که تا 10 درصد ولتاژ نامی هم به اشباع نرود.

با اشباع شدن ترانسفورماتور در کتب ابعاد ها، مونیت شده از جمله ها، مونیت های مغرب ۳ که این ها، مونیت ها به نوبه خود باعث اضافه ولتاژ هوا هند شده.

اگر ها، مونیت های مغرب ۳ با اثرات سلفی و خازنی خط تشکیل زو تا نشی یا تشدید دهد این اثرات از اضافه ولتاژ بزرگ تر است.

← اضافه ولتاژ صاعقه : زمان خوق العاده کم ولی دامنه ی آن بالاست.

در سه حالت این اضافه ولتاژها بوجود می آید.

۱- بر خورد صاعقه در اطراف خطوط انتقال یا تجهیزات : تا حدود ۲۰۰KA جریان ایجاد می کند. ۱۰۰۰KA ایی دامواج الکترو مغناطیسی گرفته که این امواج روی خطوط یا تجهیزات ولتاژ القاء می کند.

۲- عبور جریان صاعقه از سیم حفاظتی (ناردر) هوا ای اطراف سیم حفاظتی را یونیزه کرده در اثر یونیزاسیون ایی القاء ولتاژ در خطوط انتقال می کنند.

۳- در اثر عبور جریان بدون عمل یونیزاسیون روی خط ولتاژ القاء می کند.

به تولید ولتاژهای عیار هوی.



← ترانسفورماتورهای قدرت . power transformer

نقش آنرا انتقال توان از سمت طروردی به فرودجی است .

← ترانسفورماتورهای اندازه گیری : testing transformers

از نظر ساختار و تفاوت با اصل ترانسفورماتورها نمی کنند . (از این ترانسفورماتورها برای خصل گیری عبور می کنند)

تفاوت آنرا عبارتند از :



ترانس های قدرت سیم پیچی HV (ولتاژ قوی) زیر سیم پیچی LV قرار می گیرند . به علت کم کردن اندازه ی ترانس و در این حالت نیز براندازن مقناطیسی زیاد است و ولیم اندازه ی ترانس از جهت نداشتن

سیم پیچی LV زیر سیم پیچی HV قرار می گیرند به همین علت

۲- نحوه ی عایق بندی متفاوت است : زیرا چون HV روی سیم پیچی قرار دارد

لذا بپوشه ی ترانس ولتاژ هوی را باید ترانس را بزرگتر بسازند .

۳- دارایی اندرکنش پراکنده با زمین تر هستند.


۴- این ترانسفورماتورها دارای تعداد سیم بیجه هستند.

(اولیه - ثانویه - تحریک)

بهر علت نحوه بی عایق بندی ترانسفورماتورها می اندازه لیدی بصورت طبقاتی

ساخته شده و سیم بیجهی تحریک برای تغذیه طبقه بندی مورد استفاده قرار میگیرد.

مدار معادل ترانسفورماتور اندازه گیری ۱





چون باید ترانسفورماتور پی  
 لیمی و سنا ورودی آن برابر  
 و سنا ورودی بی اقل باشد

$$N_p = N_s$$

$$A_p = 2 A_s$$

$$A_s \ll A_p$$




مدار معادل ترانسفورماتور اندازه گیری  
 2E و 2S امپدانس های انتقال یافته  
 از یک و ثانویه هستند



⇐ مدار ترانسفورماتور اندازگی سه پله ای: (به صورت کاسکد بسته شده)

$Z_E, Z_S, Z_P$  را کما فکریه ایم.

$$Z_S, Z_P, Z_E \approx 0$$



افت ←  $U_1 = U - 3Z_p I - Z_s I$

$$V_{e2} = U - 3Z_p I - 2Z_E I$$

$$U_2 = V_{e2} - 2Z_p I - Z_s I \Rightarrow$$

۱۹  
 به با این‌ها سه آرایش  $Z_E$  و  $Z_s$  و  $Z_p$  بدست می‌آیند.

آرایش اول: سیم بیخ  $P$  تحت ولتاژ  $U$  ،  $Z$  اتصال کوتاه،  $E$  باز است.

$$(1) \quad Z_p + Z_s = Z_{12}$$

آرایش دوم: سیم بیخ  $E$  تحت ولتاژ  $U$  ،  $Z$  باز ،  $P$  اتصال کوتاه است.

$$(2) \quad Z_p + Z_E = Z_{13}$$

آرایش سوم: سیم بیخ  $Z$  تحت ولتاژ  $U$  ،  $E$  باز ،  $P$  اتصال کوتاه است.

$$(3) \quad Z_s + Z_E = Z_{23}$$

از حل سه معادله سه مجهول  $Z_p$  و  $Z_s$  و  $Z_E$  بدست می‌آیند.

$$Z_p = \frac{Z_{12} + Z_{13} - Z_{23}}{2}$$

$$Z_s = \frac{Z_{12} + Z_{23} - Z_{13}}{2}$$

$$Z_E = \frac{Z_{13} + Z_{23} - Z_{12}}{2}$$

← با دراست ۱

کاسکد بیسین! بیسن تر انصغور با تور های اندازه گیری که بصورت پیوسته بسته باشند  
(در یک مدار یک مجهول بیست سر هم بسته باشد)

$$u_2 = u - 3z_p I - 2z_E I - 2z_p I - z_s I \Rightarrow$$


$$u_2 = u - 5z_p I - z_s I - 2z_E I$$

$$v_{e3} = v_{e2} - 2z_p I - z_E I$$

$$\Rightarrow u - 5z_p I - 3z_E I$$

$$u_3 = v_{e3} - z_p I - z_s I \Rightarrow u - 6z_p I - z_s I - 3z_E I$$


$\Delta u = 14z_p I + 3z_s I + 5z_E I$  (جمع افتها)



با دراست  
کاسکد بیسین ←

$Z_{eq} = 14z_p + 3z_s + 5z_E$

نکته: برای تغییرات بین پله ها از اتو ترانس استفاده می شود.




مثال: عایق یک ترانزور با ظرفیت خازن 30/3 میکروفاراد، رابا ولتاژ 30KV در فرکانس 50Hz

آزمایش می کنیم. برای این منظور از یک ترانس آیزولاسیونی با ولتاژ 220V و عیسا جوی

100KV و نسبت تبدیل 220V/100KV و جریان نامی 3 آمپر استفاده می کنیم. جریان نامی

از شبکه و توان ترانس متغیر چقدر است.



حل 
$$I_c = Y \cdot U = \omega C U$$

$$\Rightarrow 2\pi \times 50 \times 0,3 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^3 = 2,82 (A) < 3 A$$

احتمال فر دانه از آن کمتر وجود ندارد (چون از 3A کمتر است)

$$I_1 = \frac{100 \times 10^3}{220} \times 2,82 = 12,85 (A)$$



رنگ خروجی ترانسفورماتور متغیر

ادامه عمل

$$\Rightarrow V_1 = \frac{220}{100} \times 30 = 66 (V)$$

جریان بار مشخص  
مشخصه موتور


$$I_3 = \frac{66}{220} \times 1285 = 385 (A)$$

$$P_3 = U_3 I_3 = 220 \times 385 = 84810 W \Rightarrow 84,81 kW$$


روش‌ها تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور اندازه‌گیری

۱- اتوترانس (بج قبله)

۲- پیا نسبو متر (برای قدرت‌های کم زیر 5 kVA ، ولتاژ 100KV تا 10KV)




۳- استفاده از موتور (سنکرون) و ژنراتور



تغییرات کم را با  $I_M$  دور رابا ولتاژ پله‌ای انجام می‌دهند

۴. استفاده از باسین آسترگون در حالت ترانزی



تولین تا 10KVA و عیب آن گران بودن است.

