

(Cut and fill) روش کندن و آکندن به صورت بالادستی و پایین دستی بکار گرفته می شود که طی آن برش هایی از ماده معدنی جدا شده و بجای آن خاکریز اضافه می شود. فضای خالی حدود ۳ متر برای کار کردن بدون خاکریز باقی می ماند.



■ خاک ریز به صورت پریو دیک همزمان با استخراج اضافه می شود نه بعد از کلیه فعالیت های معدنی.


■ حدود ۲٪ استخراج مواد معدنی آمریکا از معادن زیرزمینی به کمک این روش استخراج می شوند.

■ مهمترین وظیفه خاک ریز عبارتند از:


- (1) نگهداری دیواره های ضعیف کارگاه که در این ارتباط تراکم پذیری خاک (Compressibility) اهمیت دارد.
- (2) ایجاد سکوی کار

1





6



5

(3) انفجار: برقی یا فتیله

(4) خردایش ثانویه داخل کارگاه (**secondary breakage**): چکش هیدرولیکی، چالزنی و آتشباری

(5) بارگیری: در داخل کارگاه توسط **LHD** ، اسلاشر تا دویل های ماده معدنی و از آن جا با نیروی ثقل تا نقاط تخلیه در افق- در افق توسط **LHD** و لودر و شاول

(6) حمل و نقل: **LHD**، کامیون و یا ریل

چال ها به دو صورت ممکن است حفر شوند:

(1) افقی: در این حالت کارگاه را می توان تا جایی که فاصله کمی بین مواد پرکننده و سقف باقی بماند (۰/۵ متر) پر کرد- سقف آتشباری شده صاف تری ایجاد می شود و همچنین آتشباری کنترل شده ای ایجاد می شود

(2) قائم: برای حفر این چال ها ارتفاع ۳/۵ متر نیاز است. و طول چالها ۴ متر است بنابراین حفر این چال ها با خطرات بیشتری مواجه است

8

سیکل عملیات

استفاده از مکانیزاسیون در این روش باعث ورود تجهیزات متحرک چالزنی، بارگیری، حمل و نقل در داخل کارگاه شده است. این امر باعث افزایش مقدار تولید و راندمان شده و در بسیاری جهات سیکل تولیدی مشابه روش کارگاه و پایه است.

استخراج پیوسته توسط **Roadheader** در سنگ نرم تا متوسط

استخراج سنتی در سنگ های سخت شامل:

(1) چالزنی: دستگاههای چالزنی دستی پایه دار با هوای فشرده و جامبو هیدرولیکی یا هوای فشرده و ضربه ای یا ضربه ای دورانی با قطر چال ۵۱ تا ۷۶ میلیمتر

(2) آتشباری: آنفو، اسلاذری، خرج گذاری فشنگی یا تورده ای با پمپ یا دستگاههای هوای فشرده

7

