

R&D Department



شرکت مهندسی پتروپالامحور

جزوه آموزشی درس
تربو ماشین

جزوه آموزشی درس

تربو ماشین

(رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات)



شرکت مهندسی پتروپالامحور

گردآوری و تنظیم :

فرشاد سرایی

با تقدیم والاترین درودها و احترامات به استاد ارجمند جناب آقای دکتر کورش امیر اصلانی تبریز
که مطالب مندرج در این جزوه بر گرفته از آموزش های ایشان می باشد.

مقدمه :

جزوه حاضر که فرا روی شما خواننده گرامی قرار دارد ، مشتمل بر مباحث و سرفصل های مربوط به درس دانشگاهی « توربو ماشین » در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات می باشد.

مطلوب مندرج در این جزوآموزشی به تبیین اصول طراحی و کارکرد انواع ماشین های جریان سیالات هیدرولیکی (غیر قابل تراکم) و سیالات تراکم پذیر می پردازد.

کتاب مرجع دانشگاهی که میباشد به عنوان مکمل در کنار این جزوآموزه مطالعه شده و مورد استناد و ارجاع قرار گیرد عبارت است از :

- **توربو ماشین های جریان هیدرولیکی و قابل تراکم** ، ترجمه : دکتر شجاعی فرد A.T.Sayers ، نوشته :

مطلوب مندرج در این جزوآموزه برگرفته از کلاس های آموزشی ارائه شده توسط جناب آفای **دکتر کورش امیر اصلاحی تبریز** در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران در سال ۱۳۷۳ خورشیدی می باشد که به همان صورت دست نویس (برداشت شده توسط اینجانب) تقدیم حضور خوانندگان گرامی می شود ، به این امید که مفید فایده و مقبول نظر واقع گردد. همچنین بر خود لازم میدانم از حسن همکاری و زحمات سرکار خانم **نیره رضائی** که اینجانب را در گردآوری و تنظیم این جزوآموزنیکی یاری نمودند کمال سپاسگزاری را به عمل آورم.
از خوانندگان محترم درخواست می نمایم هرگونه نظرات اصلاحی ، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق آدرس ایمیل : f.saraei@petropalamehvar.com با اینجانب در میان گذارند.

فرشاد سرایی

دی ماه ۱۳۹۰



« سر درب ورودی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران »

قابل توجه دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مکانیک و علوم پایه

جهت اطلاع از شرایط جذب **فارغ التحصیلان بدون سابقه کار (کارآموز)**
در شرکت مهندسی پتروپالامحور به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید :

http://www.petropalamehvar.com/careers_fa.html

همچنین جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص میتوانید به
وبلاگ تخصصی «**طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی**» به
مدیریت مهندس فرشاد سرایی به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید :

<http://fsaraei.persianblog.ir>



با پتروپالامحور پیشناز بودن را تجربه کنید !

درس : توربو ماشین

استاد : دکتر کورش امیراصلانی تبریز

Text :

توربو ماشینهای جریان هیدرولیکی و قابل ترجمه

نویسنده : ا.ت-سایز

ترجمه : دکتر محمدحسن شجاعی فرد

فرشاد سرایی - مهندس پایه یک تاسیسات مکانیکی
طراحی - نظارت - اجرا
نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰-۳۰۰-۱۵۳
پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰-۳۰۰-۱۵۳
شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۰-۳۰۳

جزوه آموزشی درس توربو ماشین آقای دکتر کورش امیراصلانی تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشگاه فنی (۱۳۷۳)

مقدمه

تعریف - توربو ماشین و سیلولی است که طی یک جریان پایدار (دائمی) به سیالهای انحرافی بحمد یا از لای از ریزی بگرد. از این رو مثلاً پیچهای رفتار برگشتی پیستونی چون قطع مقطعی جریان داشت - جزء توربو ماشینها محسوب نخواهد شود.

انزیع دهنده : پیپ - کمپرسور - فن

انزیع گیرنده : توف بینهای گازی و آبی

ترکیع پذیر : کمپرسور - فن - توف بین گاز

ترکیع ناپذیر : پیپ - توف بین آبی

انواع توربین ماسینها

(یا)

«ارجہت سیال»

(Axial) محور

(Radial) شعاعی یا گرینز از مرکز
(Centrifugal)

(یا)

«ارجہت حرکت سیال»

* توربینها : بالفت انزیع سیال به هد یا انتالی یا بین ترکار انجام می دهند.

* پیپها و کمپرسورها : با انتقال انزیع به سیل هد یا انتالی ۲ نویل - افزایش می دهند.

$$H = z + \frac{V^2}{2g} + \frac{\rho}{\rho g}$$

هر

* معمولاً شعاعی‌ها جمع و جویتر و از نظر ترددتند اماً مجموعه‌ها از نظر بیشتری از می‌دهند یا می‌گیرند.

اصطلاحات اولیع

* فن (Fan) : ماشینی است که با اعمال کار بر روی لاز حد آن را افزایید و می‌زند این افزایش در حدود ۱۰۵٪ است و اگر از این بیشتر باشد کمپرسور می‌شود.


* پروانه (Impeller) : عضو حلقه پیچها یا کمپرسورهای گریز از همکن لگو بیند.

لرن (runner) : عضو حلقه توربینها و پیچهای شعاعی هیدرولیکی لگو بیند.

رотор (Rotor) : عضو حلقه توربینها و کمپرسورهای محوری لازی است.

دیفیوزر: قسمتی از توربین ملشین است که انرژی جنبشی را به فشار تبدیل می‌کند.

حلزونی: پوسته پهلو و کمپرسورهای گرین از یکنار گردید که وظیفه آن جمع آوری سیال و گاز کم افتراقیت فشار می‌باشد.



لوله رانش (Draft Tube): لوله خروجی از توربینهای آبی است که کار دیفیوزر را انجام می‌دهد.


۲ نالیز ابعادی

هدف از ۲ نالیز ابعادی

۱- بدست ۲ نالیز نتایج مربوط به نمونه اصلی از هر ۲ نما مشاهده شود.

۲- برسی آردو بترتیب حالت عملکرد و اندمان.

(در مورد تحریج ماشینهای با سیال تراکم ناپذیر) :



$$P = f(\rho^a, N^b, \mu^c, D^d, Q^e, gH^f)$$

* براساس اصول آنالیز ابعادی شکل تابعی فوق را با اعمال یک ضربی ب ثابت بصورت معادله در می آوریم؛ در این رابطه ابعاد پالامترها این نیز بر حسب ابعاد اصلی می نویسیم:

$$P = \text{Const. } (\rho^a, N^b, \mu^c, D^d, Q^e, gH^f)$$

$$\frac{ML^2}{T^3} = \text{Const. } \left[\left(\frac{M}{L^3} \right)^a \left(\frac{1}{T} \right)^b \left(\frac{M}{LT} \right)^c \left(L \right)^d \left(\frac{L^3}{T} \right)^e \left(\frac{L^2}{T^2} \right)^f \right]$$

* با مساحت قاعده دار توانی ابعاد اصلی در در طبق جهولات را می توان بصورت مستقل یا وابسته بررسی کرد.

$$\begin{cases} M \text{ توان} : & 1 = \alpha + c \\ L \text{ توان} : & 2 = -3\alpha - c + d + 3e + 2f \\ T \text{ توان} : & -3 = -b - c - e - 2f \end{cases}$$

* با بررسی آوردن مقادیر α و b و d بر حسب سایر مقادیر حاوی :

$$\begin{aligned} \alpha &= 1 - c \\ b &= 3 - c - e - 2f \\ d &= 5 - 2c - 3e - 2f \end{aligned}$$

$$P = \text{Const.} \left[P^{1-c} \cdot N^{3-c-e-2f} \cdot \mu^c \cdot D^{5-2c-3e-2f} \cdot \alpha^e \cdot (gH)^f \right]$$

$$P = \text{Const.} \left[P N^3 D^5 \left(\frac{\mu}{P N D^2} \right)^c \left(\frac{\alpha}{N D^3} \right)^e \left(\frac{g H}{N^2 D^2} \right)^f \right]$$


$$\frac{P}{PN^3D^5} = \text{Const.} \left[\underbrace{\left(\frac{\mu}{PN D^2} \right)^c}_{\text{Re عکس}} \left(\frac{\alpha}{ND^3} \right)^e \left(\frac{gH}{N^2 D^2} \right)^f \right]$$

* تعریف :

$$\begin{cases} \bar{P} = \frac{P}{PN^3D^5} & \text{ضریب تعویض} \\ \phi = \frac{\alpha}{ND^3} & \text{ضریب جبی} \\ \psi = \frac{gH}{N^2 D^2} & \text{ضریب هد} \end{cases}$$


$$\bar{P} = \text{Const.} \left[(\text{Re})^c (\phi)^e (\psi)^f \right]$$

* چون عواید تغییرات Re کم است از آن صرف نظر می‌کنیم :




$$\bar{P} = f(\phi, \psi)$$

* رابطه میان اعداد بینت بعد فوت با آزمایش بدست می‌آید.



ب) $\frac{P}{PN^3 D^5}$ اگر خوارج - ①

ب) $\frac{\alpha}{ND^3}$ اگر خوارج - ②



راندمان هیدرولیکی : در توابع بینهای آبی :

$$\eta_H = \frac{\text{قوافی خوبی توابع}}{\text{قوافی که سیل داده}} = \frac{P}{\rho g H Q}$$

$$P = \bar{P} (\rho N^3 D^5) \rightarrow \eta_H = \frac{\bar{P} (\rho N^3 D^5)}{\rho g H Q}$$

$$\eta_H = \frac{\bar{P}}{\alpha \cdot \frac{g H}{N D^3} \cdot \frac{Q}{N^2 D^2}}$$

$$\eta_H = \left(\frac{\phi \cdot 4}{\bar{P}} \right)^{-1}$$

$$\eta_H = \frac{\phi \cdot \psi}{\bar{P}}$$

* در مورد پیچهها :

تشابه بین نونه اصلی و مخلع :


۱- تشابه هندسی : تمام اندازه های مخلع و نونه اصلی باید با نسبت ثابتی بهم مربوط باشند.

۲- تشابه سینماتیکی : سرعتها در نقاط متناظر مخلع و اصلی باید با نسبت ثابتی بهم مربوط باشند.


۳- تشابه دینامیکی : نیروها

نتیجه : نتارت داده می شود که برای برقراری تشابه بین مدل و واقع
باید اعداد بعثت بعد معرف شده باهم متساوی باشند.

: توربو ماسینهای با سیال تراکم پذیر



(توربینها)



(کمپرسورها)

* در بررسی آنالیز ابعادی این گونه توربوجو ماشینها فشار خروجی تابعی از سایر عوامل در نظر گرفته می شود :

$$P_{02} = f(P_{01}, T_{01}, T_{02}, \rho_{01}, \rho_{02}, D, N, \dot{m}, \mu)$$

* (در لازهای کامل) : $\rho = \frac{\rho}{RT}$

* بنابر این P_{02} تابعی بصریت زیر می شود :

$$P_{02} = f(P_{01}, RT_{01}, RT_{02}, \dot{m}, N, D, \mu)$$

برطبق قواعد آنالیز ابعادی :

$$P_{02} = \text{Const} \left[(P_{01})^a (RT_{01})^b (RT_{02})^c (\dot{m})^d (N)^e (D)^f (\mu)^g \right]$$

$$\left[\frac{M}{LT^2} \right] = \text{Const} \left[\left(\frac{M}{LT^2} \right)^a \left(\frac{L^2}{T^2} \right)^b \left(\frac{L^2}{T^2} \right)^c \left(\frac{M}{T} \right)^d \left(\frac{1}{T} \right)^e \right. \\ \left. (L)^f \left(\frac{M}{LT} \right)^g \right]$$

$$\begin{aligned} M & \text{ توان } : & 1 &= \alpha + d + g \\ L & \text{ توان } : & -1 &= -\alpha + 2b + 2c + f - g \\ T & \text{ توان } : & -2 &= -2\alpha - 2b - 2c - d - e - g \end{aligned}$$

لـ برحسب سائر مقدار عاشر معنی :

$$\alpha = 1 - d - g$$

$$b = d/2 - c - e/2 + g/2$$

$$f = e - 2d - g$$

$$P_{02} = \text{Const} \left[(P_{01})^{1-d-g} (RT_{01})^{d/2-c-e/2+g/2} (RT_{02})^c \right. \\ \left. (\dot{m})^d (N)^e (D)^{e-2d-g} (\mu)^g \right]$$

$$P_{02} = \text{Const} \left[(P_{01}) \left(\frac{RT_{02}}{RT_{01}} \right)^c \left(\frac{(RT_{01})^{1/2} \dot{m}}{(P_{01}) D^2} \right)^d \right. \\ \left. \left(\frac{N \cdot D}{(RT_{01})^{1/2}} \right)^e \left(\frac{(RT_{01})^{1/2} \cdot \mu}{P_{01} \cdot D} \right)^g \right]$$

$$\left. \frac{(RT_{01})^{1/2} \cdot \mu}{P_{01} \cdot D} \times \frac{(RT_{01})^{1/2}}{(RT_{01})^{1/2}} \right\} \frac{\mu}{P_{01} \cdot D} = \frac{1}{Re}$$

$$\frac{RT_{01}}{P_{01}} = \frac{1}{P_{01}}$$

$$\frac{P_{02}}{P_{01}} = f \left[\left(\frac{RT_{02}}{RT_{01}} \right), \left(\frac{\dot{m} (RT_{01})^{1/2}}{P_{01} \cdot D} \right), \left(\frac{N \cdot D}{(RT_{01})^{1/2}} \right), Re \right]$$

* چون در ناحیه هستیع اثرات Re قابل صرفنظر است و چون D_w در توربوماسین ثابت است:

$$\frac{P_{02}}{P_{01}} = f \left[\left(\frac{T_{02}}{T_{01}} \right) \left(\frac{\dot{m} T_{01}^{1/2}}{P_{01}} \right) \left(\frac{N}{T_{01}^{1/2}} \right) \right]$$

(نویه اصلی و مدل) (نویه اصلی و مدل) :

* $\gamma = \frac{P}{\rho g H_p}$: ملا برای یک توربین آبی :

H_p : m

P : نویه اصلی

$$* \frac{h_m}{\gamma_p} = \frac{\frac{P_m}{P_p}}{\frac{H_p}{h_m} \cdot \frac{\rho_p}{\rho_m}}$$

$$(P_m = P_p, \phi_m = \phi_p, \gamma_m = \gamma_p) \rightarrow$$

$$\frac{P_m}{\rho N_m^3 D_m^5} = \frac{P_p}{\rho N_p^3 D_p^5} \quad ① \quad , \quad \frac{\rho_m}{N_m^2 D_m^2} = \frac{\rho_p}{N_p^2 D_p^2} \quad ② \quad ,$$

$$\frac{\phi_m}{N_m D_m^3} = \frac{\phi_p}{N_p D_p^3} \quad ③$$

$$\left. \begin{array}{l} ① \rightarrow \frac{P_m}{P_p} = \frac{N_m^3 D_m^5}{N_p^3 D_p^5} \\ ② \rightarrow \frac{\partial P}{\partial m} = \frac{N_p^2 D_p^2}{N_m^2 N_p^2} \\ ③ \rightarrow \frac{H_p}{H_m} = \frac{N_p D_p^3}{N_m D_m^3} \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\frac{n_m}{n_p} = \frac{N_m^3 D_m^5 (N_p^2 D_p^2) (N_p D_p^3)}{N_p^3 D_p^5 (N_m^2 D_m^2) (N_m D_m^3)} \rightarrow$$

$$\frac{n_m}{n_p} = 1$$

* اما در محل کامل راندمان نونه واصل باهم برابر نخواهد بود.

سرعت مخصوصی :

سرعت مخصوصی در نقطه ای تعریف میشود که راندمان \max است (یعنی در نقطه طراحی).

* در مورد پمپ ها:

$$\left. \begin{aligned} \phi_D &= \frac{\alpha}{ND^3} \\ \psi_D &= -\frac{gH}{N^2 D^2} \end{aligned} \right\}$$

از رابطه ψ و ϕ یافته
و از رابطه ϕ هم می‌یابیم
و مسافت تملک می‌دهیم تا
 D حذف شود.

$$\frac{\alpha^{1/3}}{N^{1/3} \phi_D^{1/3}} = \frac{gH^{1/2}}{N^{1/2} \psi_D^{1/2}}$$

$$\frac{\phi_D^{1/3}}{\psi_D^{1/2}} = \frac{N \alpha^{1/3}}{N^{1/3} (gH)^{1/2}}$$

$$Ns = \frac{N^{2/3} \cdot \alpha^{1/3}}{(gH)^{1/2}}$$

سرعت فضوص
بدون بعد

برای انتخاب یک پیپ و اینکه در یک هرودتی خاص پیپ
محوری انتخاب کنیم یا سعامی باید N را حساب کرد. پیپهای
محوری هر کم و دری زیاد دارند N آنها بزرگ است و
پیپهای سعامی هر بالا و دری کم دارند N آنها کوچک است.
البته پیپهای مختلف هم وجود دارد.

$$\left. \begin{aligned} \bar{P}_D &= \frac{P}{PN^3 D^5} \\ \psi_D &= -\frac{gH}{N^2 D^2} \end{aligned} \right\}$$

* در مردم تقریباً آبی :

از دروابط (D) را حذف می‌کنیم :

$$N_S = \bar{N} (gH)^{5/2} \rho^{1/2}$$

$$N_S = \frac{NP^{1/2}}{\rho^{1/2} (gH)^{5/4}} = \left(\frac{\bar{P}_D^{1/2}}{\gamma_D^{5/4}} \right)$$

* سُل ۱-۱۰ کتاب محروم‌های نو را نشان داده است.

: قوانین حاکم

۱- اصل پیوستگی :

(C) - سرعت ممود بر مقطع جریان

۲- اصل اول ترمودینامیک :

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m} \left[(h_2 - h_1) + \left(\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} \right) + g(z_2 - z_1) \right]$$

$\sum \vec{F}_x = m(c_{x_2} - c_{x_1})$: اصل بقای مقدار حرکت

$\sum T = m(r_2 c_{x_2}^* - r_1 c_{x_1}^*)$: اصل بقای مقدار حرکت زاویه ای

$$\left. \begin{array}{l} \omega = 2RN \\ v = r \cdot \omega \end{array} \right\} \rightarrow \sum T\omega = m(v_2 c_{x_2} - v_1 c_{x_1})$$

تغییر $\dot{W} = m(v_2 c_{x_2} - v_1 c_{x_1})$

است $\dot{W} > 0$ بجهة محو

$ds \geq \frac{\delta Q}{T}$: قانون حقیقت حرودینامیک

$$\delta Q = T ds$$

$$\underbrace{dU + \delta W}_{\delta Q} = T ds \rightarrow \delta Q = P dV$$

$T ds = dU + P dV$

$$U = H - PV$$

$$dU = dH - P dV - V dP \rightarrow$$

$T ds = dH - V dP$

مسئله - مدل ۱ به ۸ تورین ب قطر ۳.۶m در
دور ۶۰۰ RPM کار می کند. وقت این سایه تولید تورین
 $P = 1000 \text{ kg/m}^3$ و جمع ۲۷ m³/s است. اگر ۲۵۰ kW
باشد مطلوبست : سرعت منتهی ، راندمان و گستاور فون
اصلی.

$$* N_S = \frac{NP^{1/2}}{\rho^{1/2} (gH)^{5/4}} = \frac{\frac{600}{60} (250 \times 10^3)^{1/2}}{(10^3)^{1/2} (9.8 \times 16)^{5/4}}$$

$N_S = 0.28$ (تورین پلتون با جند جت مناسب است)

$$* \eta = \frac{P}{\rho g H Q} = \frac{250 \times 10^3}{(1000)(9.8)(16)(1.75)} = 0.91$$

$$* T = \frac{P}{\omega} = \frac{250 \times 10^3}{2R \left(\frac{600}{60}\right)} = 3979 \text{ N-m}$$

مسئله - اگر در مسئله قبل مدل در دور ۱۴۴ RPM دارای هر ۶۰m باشد تولید و جمع مدل ۱ باید.

$$N_{SM} = N_S \rho = 0.28 = \frac{144/60 \rho^{1/2}}{(1000)^{1/2} (9.8 \times 60)^{5/4}}$$

$P_m = 114.113 \text{ W} = 114.113 \text{ KW}$

$$\eta_m = \eta_p = 0.91 = \frac{P_m}{\rho g Q_m H_m} = \frac{114113}{(1000)(9.8) Q_m (60)}$$

$$Q_m = 0.213 \text{ m}^3/\text{s}$$

مطلوب است هر دو جهت خروجی ملک اب 4 بیت ساعتی
 240 RPM باشد و 30m را با سرعت 600 lit/s که
 بیت 30m را با سرعت 1200 RPM دارد. سرعت ملک خروجی ملک است.

$$\frac{H_m}{N_m^2 \cdot D_m^2} = \frac{H_p}{N_p^2 \cdot D_p^2}$$

$$\frac{H_m}{(1200)^2 (D_p/4)^2} = \frac{30}{(240)^2 D_p^2}$$

$$H_m = 46.9 \text{ m}$$

$$\frac{Q_m}{N_m D_m^3} = \frac{Q_p}{N_p D_p^3}$$


$$Q_m = Q_p = \left[\left(\frac{N_m}{N_p} \right) \left(\frac{D_m}{D_p} \right)^3 \right] = 600 \left[\left(\frac{1200}{240} \right) \left(\frac{1}{4} \right)^3 \right]$$

$$Q_m = 46.9 \text{ lit/s}$$

جذب یا پیچ لبرتی می کنیم : **جذب های**

- ۱- جذب های گرینز ان مکن
- ۲- جذب های محوری

نماییک عمل یا پیچ :



$$\text{حد فرساحتی یا پیچ} = \frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i$$

$$\text{حد خروجی یا پیچ} = \frac{P_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0$$

$$\text{حد یا پیچ } H = \left(\frac{P_0 - P_i}{\rho g} \right) + \left(\frac{V_0^2 - V_i^2}{2g} \right) + (z_0 - z_i)$$



$$\text{حد پیپ} = H_s + \sum k_{\text{losses}}$$

اجملی پیپ سانتریفیوں

۱- پروانہ

۲- حفاظه حلزونی

۳- دیفیوں (پرو دار یا بیرون پر)



حفاظه حلزونی

مفترضات:

۱- تعداد پرها بیناییتاً زیاد است یعنی مؤلفه ماسی سرعت صفر است. (۱/۰)


۲- از طرف دیگر خنامت پرها ناچیز است و امکان افزایش فشار وجود دارد.

۳- از مؤلفه سرعت درجه بیشتر محقق پروانه هست (تفصیرات مؤلفه سرعت) صرف نظر


$$\frac{\partial V}{\partial Z} = 0$$

۴- قوانین مواد ذنوب بینی مقطع مرتعه به پیپ و مقطع خروجی آن نوشتہ می شود


۵- جریان سیال بلافاصله پس از مرد به پیش به جهت ساعی تغیر می‌یابد.



* با رسم بردارهای سرعت حریقه و خروج به پیوشه هر متنهای سرعت و خروجی بدست ۲ مدل و انزعج منقل شده ای این توان حساب کرد.



* زاویه سیان امتداد پره و امتداد صاف بر دایره صحیطی پره در آن مقطع را (زنگنه پره) گویند.




W - سرعت نسبی سیال


c - سرعت مطلق سیال

U - سرعت ملمس (محیط) سیال، سرعت خطی پروان

U₁ - سرعت ناویای پروان



مولفه محوری سرعتها : $C_{r1} = W_{r1}$




$(C_{r2} = W_{r2})$

(محولاً سعی می شود) : $\alpha_1 = 90^\circ \rightarrow \begin{cases} C_{x1} = 0 \\ C_1 = C_{r1} \end{cases}$

لار ماحدفون (رابطه اولی)

$$* E = \frac{W}{mg} = \frac{U_2 C_{X2} - U_1 C_{X1}}{g} \quad (1)$$

$$* W^2 = U^2 + C^2 - 2UC \cos \alpha : \text{می تقریب نشان داد}$$



$$(I) \rightarrow : W^2 = W_x^2 + C^2$$

$$\text{اصلی کیوں} : W_x = U - C_x$$

$$W_x^2 = U^2 + C_x^2 - 2UC_x$$

$$(II) \rightarrow : C^2 = C_x^2 + C_r^2$$

$$W^2 = U^2 + C^2 - 2UC \cos \alpha \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_2 C_{X2} = \frac{1}{2} (U_2^2 + C_2^2 - W_2^2) \\ U_1 C_{X1} = \frac{1}{2} (U_1^2 + C_1^2 - W_1^2) \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \rightarrow E = \underbrace{\left(\frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} \right)}_{(I)} + \underbrace{\left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} \right)}_{(II)} + \underbrace{\left(\frac{W_1^2 - W_2^2}{2g} \right)}_{(III)}$$

- I - انرژی معرف شده برای تنظیم حرکت سیال
 II - تغییرات انرژی جنبشی سیال
 III - انرژی مربوط به حد استاتیکی سیال

$$\dot{Q} = V \cdot A$$

(جی همی)

: سرعت دیهه هندی C_r

$$A = 2\pi r b \quad (\text{از خنامت یوهها صرف نظر شده})$$

$$\dot{Q} = 2\pi r_1 b_1 C_{r1} = 2\pi r_2 b_2 C_{r2}$$




(عرض پروانه) b

($\frac{U_1}{\beta_1}$) + ($\frac{U_2}{\beta_2}$) + ($\frac{U_3}{\beta_3}$) = در مالت ایده‌آل

(I) (II) (III)

(جريان بعده ضربه) $\beta_1 = \beta'_1$

(جريان بعده لغزش) $\beta_2 = \beta'_2$



پردازه لغزش
 $\beta_2 + \beta'_2$

* از اینجا می‌توان است که در صورت لغزش $E = \frac{U_2 C_{x2} - U_1 C_{x1}}{g}$ کم شده و مقدار E کا هشتہ می‌باشد.


Slip Factor ضریب لغزش

$$\zeta_s = \frac{C'_{x2}}{C_{x2}}$$

$$E = \frac{\zeta_s C_{x2} U_2 - C_{x1} U_1}{g}$$

$$(\zeta_s C_{x2} = C'_{x2}) \uparrow$$

* براساس تئوری (استوکلا)؟ وی بافرضی یک جریان غیر مختص وجود یک «رادی نسبی» در مسیر جریان سیاله به خاطر «ولن بوانه لانم است.



$$\Delta C_x = C_{x2} - C'_{x2}$$

$$\Delta C_x = \text{مقدار مفروض} = \omega \cdot e$$

$$\text{Arc}(AB) = \frac{2R V_r}{Z} \quad * \quad Z : \text{تعداد پرهای}$$

$$= \frac{2e}{\sin \beta_2} \quad * \quad \text{از طرف دیگر طول کمان تقریباً: وتر مثبت}$$

* از قسمی تقریبی دو مقدار فوق:

$$\frac{2R V_r}{Z} = \frac{2e}{\sin \beta_2} \rightarrow e = \frac{R V_r \sin \beta_2}{Z}$$

$$\omega = \frac{V_r}{r_e} \quad * \quad \text{از طرف دیگر حاریع:}$$

$$\rightarrow \Delta C_x = \omega \cdot e = \left(\frac{V_r}{r_e} \right) \left(\frac{R V_r \sin \beta_2}{Z} \right)$$

$$\rightarrow \Delta C_x = R V_r \sin \beta_2 / Z \quad (\text{الف})$$

$$\zeta_s = \frac{C'_{X2}}{C_{X2}} = \frac{C_{X2} - \Delta C_X}{C_{X2}}$$

$$\zeta_s = 1 - \frac{\Delta C_X}{C_{X2}} \quad (\text{ب})$$

* از مدل سرعتهای خروجی خارجی :

$$C_{X2} = U_2 - W_{X2} = U_2 - C_{r2} \operatorname{Cotg} \beta_2 \quad (\text{c})$$

* با ترتیب دادن (ب) و (ج) در (الف) :

$$\zeta_s = 1 - \frac{R U_2 \sin \beta_2}{Z (U_2 - C_{r2} \operatorname{Cotg} \beta_2)}$$

$$\zeta_s = 1 - \frac{R \sin \beta_2}{Z (1 - \frac{C_{r2}}{U_2} \operatorname{Cotg} \beta_2)}$$

* در صورت تغییرات کامل سطحی ($\beta_2 = 90^\circ$) (در صورت کمتر سطحی)

$$\zeta_s = 1 - \frac{R}{Z}$$

: Buseman بسط

$$\delta_s = \left[A - B \left(\frac{C_{re}}{U_2} \right) \cot \beta_2 \right] / \left[1 - \left(\frac{C_{re}}{U_2} \right) \cot \beta_2 \right]$$

متند. β_2 , $\frac{r_e}{r_i}$, Z تابعی از B , A هست.

$$80^\circ < \beta_2 < 30^\circ$$

: Stanitz بسط

$$\delta_s = 1 - \left(0.63 R \right) / \left\{ Z \left[1 - \left(\frac{C_{re}}{U_2} \right) \cot \beta_2 \right] \right\}$$

$$90^\circ > \beta_2 > 80^\circ$$

\longleftrightarrow

تلفات در پهنهای گرینز ان مرنز

* انواع تلفات عبارتند از :

۱ - تلفات مکانیکی P_m

- P_i ۲ - تلفات پروانه (جراحت لایه منتهی و اصطلاحی سیال با پروانه)
- ۳ - تلفات نشتی (بعمل اختلاف فشار طرفین پروانه) P_h
- ۴ - تلفات محفظه طنزونی (اصطلاحی) P_c

$$P_i = \rho g h_i Q_i \quad (\text{تلفات پروانه})$$

جبی داخلی حدود پروانه

$$Q = Q_i - q$$

جبی داخلی پروانه جبوی نشتی شده

$$P_h = (\rho g H_i q) \quad : \quad (\text{تلفات نشتی})$$

حدود جبوی پروانه

$$P_c = \rho g h_c Q \quad (\text{تلفات محفظه})$$

افت حدود محفظه

$$P = P_m + \rho g (h_i Q_i + H_i q + h_c Q + H Q) \quad (\text{توان پیپ})$$

جبی پیپ حدود

راندمان‌های پیش:

۱- راندمان کل: (overall)

$$\eta_o = \frac{\text{توان داده شده به سیال}}{\text{توان داده شده به پیپ}}$$

$$\eta_o = \frac{\rho g H \alpha}{\rho_s}$$

۲- راندمان محفظه:

$$\eta_c = \frac{\text{توان سیال در خروجی از محفظه}}{\text{توان سیال در ورودی به محفظه}}$$

$$\eta_c = \frac{\rho g H \alpha}{\rho g H_i \alpha} \rightarrow \eta_c = \frac{H}{H_i}$$

۳- راندمان پیروانه:

$$\eta_e = \frac{\text{توان سیال در خروجی از پیروانه}}{\text{توان سیال در ورودی به پیروانه}}$$

$$\eta_i = \frac{\rho g H_i Q_i}{\rho g (H_i + h_i) Q_i}$$

$$\eta_i = \frac{H_i}{H_i + h_i}$$

۴ - لاندمان جمی :

$$\eta_v = \frac{\text{جی سیال در خروجی پمپ}}{\text{جی سیال در پروانه}}$$

$$\eta_v = \frac{\alpha}{\alpha + r}$$

۵ - لاندمان مکانیکی :

$$\eta_m = \frac{\text{تغیر داده شده به سیال در پروانه}}{\text{تغیر داده شده به پمپ}}$$

$$\eta_m = \frac{\rho g (H_i + h_i) Q_i}{P_s}$$

$$\eta_{\text{total}} = \eta_0 \cdot \eta_i \cdot \eta_v \cdot \eta_m$$

۴- رانمان هیدرولیکی :

$$\eta_H = \frac{\text{حد فواید پیش}}{\text{هرسیال در داخل بروانه}}$$

$$\eta_H = \frac{H}{H_i + h_i}$$

: مخفف مستخده پیش

$$E = \frac{C_{x2} U_2 - C_{x1} U_1}{g} = \frac{U_2 C_{x2}}{g} \quad (1)$$


(انزٹ معادل هر)

* با مر نظر گرفتن لغزش :

$$E_N = \frac{C_s U_2 C_{x2}}{g}$$

$$C_s = \frac{C'_{x2}}{C_{x2}}$$

* اگر حالت ایده‌آل را فرض کنیم :



$$Cx_2 = U_2 - W_{x2} \quad , \quad \operatorname{Cotg} \beta_2 = \frac{W_{x2}}{Cr_2}$$

$$Cx_2 = U_2 - Cr_2 \operatorname{Cotg} \beta_2$$


$$\alpha = A_2 \cdot Cr_2 \rightarrow Cr_2 = \frac{\alpha}{A_2} \rightarrow$$

$$Cx_2 = U_2 - \left(\frac{\alpha}{A_2} \right) \operatorname{Cotg} \beta_2 \quad (1)$$

$$(1), (1') \rightarrow E = U_2 \left(U_2 - \left(\frac{\alpha}{A_2} \right) \operatorname{Cotg} \beta_2 \right) / g$$

* در اینجا می‌باید اثبات کرد که جزء α ثابت است:

$$E = K_1 - K_2 \alpha$$



$$E_N = E \zeta_s$$

* در حالت باللغش :

$$\zeta_s = 1 - (0.63K) / \left[z \left(1 - \frac{c_2}{U_2} \cos \beta_2 \right) \right]$$

* در حالت واقعی انتهائی هم داریم :

$$K \frac{V^2}{2g} \rightarrow \text{(افت موضعی)} \sim Q^2$$


$$h_{\text{shock}} = K_3 (Q - Q_D)^2$$

دین نقطه طراحی

نشانی در حمله در نقطه طراحی افت ضربه صفر است.

$$(افت اصطکاک) \quad h_f = K_4 Q^2$$


* پس اگر مقنوماتی فوق را باهم جمع کنیم :



جواب در داخل مقنومه مذکور است :

۱- جمع افته سیال

۲- افزایش فشار استاتیک سیال




* به ازای سرعت متوسط ثابت در اطراف پروانه برآیند نیروهای ساعی
فرار بر عور پروانه صفر است و در غیر این صورت :

$$P = 495 K H D_2 B_2 \quad (\text{نیروی ساعی})$$

↓ ↓ ↓ ↓
عرض پروانه قطر محیطی هر دوی خریب

$$K = 0.36 \cdot 1 - \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^2$$

دیگر بحث پر :



b - عرض

c - بستگی به سطح مقطع ساعی دارد

cx - با افزایش ساعی کم می شود

$$\dot{m} = \rho \underbrace{(2Rr_b)}_A G_r$$

* بین خروج از پروانه (با اندریس 2) و هر مقطع در داخل مسیر دیگر
(بعد اندیس) اصل بیوستگی عبارت است از :

$$\rho r_b G_r = \rho_2 r_2 b_2 G_2$$

$$\rho \approx \rho_2$$

$$V_{Cr} = V_2 C_{X2} \quad \leftarrow b \approx b_2 \quad \text{معمولاً}$$

* اساساً بقای مقدار حرکت زاویه‌ای در مسیر دیفیونز:

$$V_2 C_{X2} = V_{Cx}$$

$$\sum \tau^i = m (V_2 C_{X2} - V_1 C_{X1}) = 0 \rightarrow$$

$$C_X = \frac{V_2 C_{X2}}{r}$$

$$C_X \approx C$$


$$\leftarrow q \ll C_X \quad \text{معمولاً}$$

$$C \approx \frac{V_2 C_{X2}}{r}$$

نتیجه: برای کاهش C (افزایش سرعت) باید شعاع مسیر دیفیونز (r) کاهد کاملان بزرگ شود که البته محدودیت ساخت دارد.

* میزان انحنای سیال در حین (عبور از دیفیونز) هوله دارای زاویه ثابت است (نسبت به شعاع R) که زاویه α است:

$$(\alpha = \text{const})$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \alpha_2 = \frac{cx_2}{cr_2} \\ \tan \alpha = \frac{cx}{cr} \end{array} \right. \rightarrow \alpha_2 = \alpha$$

$\frac{r/cr}{r_2/cr_2} = \frac{r_2/cr_2}{r/cr}$: جو

* در ساعت ۲ در داخل دیفینز با زاویه $d\theta$


$$\tan \alpha = \frac{rd\theta}{dr} \rightarrow d\theta = \frac{dr}{r} \tan \alpha =$$

$$\frac{dr}{r} \tan \alpha_2$$

* با انگرال لیرینج بین وعده دیفینز خروج از آن:

$$\theta - \theta_2 = \tan \alpha_2 \ln \frac{r}{r_2}$$

↓ ↓ ↓
180° 78° 2



(8-10°)

چند نکته در دینفیوزرهای بایاره:

- ۱- مرجعه تعداد پردها بیشتر باشد عمل دینفیوز بهتر صورت می‌گیرد و لزمه تلفات اصطکاً کم هم بیشتر می‌شود.
- ۲- بهترین سطح جریان بجهت مقاطع مربعی است.
- ۳- تعداد پردهای دینفیوز و پروانه نباید با ضریب ثابت بهم مربوط باشند و گرنہ پرده زووناس ایجاد شده و چیزی می‌لرزد.

کاویتا سیون:

هر گاه در موج سیال دائمی جریان در نقطه‌ای فشار باندازه فشار تبخیر سیال در آن دما بر سر داشت تبخیر موضوعی سیال صبا بهائی در داخل مایع ایجاد می‌شود. در اثر حرکت سیال به نقاط فشار بالاتر

این حبابها با فشار بسیار زیادی ترکیده و برخی سطح فلان ایجاد خودگی می‌کنند که این پدیده را کاویتاشیون گویند.

عمر کاویتاشیون (Cavitation Index) :

$$\sigma = \frac{\text{هرمک سیال بالاتر از هر فشار تبخیر}}{\text{هد پیپ}}$$


$$\sigma = \frac{\left(\frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} - \frac{P_{vap.}}{\rho g} \right)}{H}$$

در ارتفاع
مبدأ $z_i = 0$

* صفت کسر $NPSH$ (هد مثبت خالص مکش) گویند.

«Net Positive Suction Head»

* بین مقطع سعدیه لوله (A) و مقدار پیپ (i) می‌توان نوشت:



$$\frac{P_A}{\rho g} + \frac{V_A^2}{2g} + Z_A = \frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} + Z_i + (h_{fc} + h_{in})$$

H suction


* با تعریف هذکلش (مد لانع پی بای رساندن مایع به سطح مکش) :

$$H_{suction} = Z_i + h_{fc} + h_{in}$$



$$\rightarrow \frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} = \frac{P_A}{\rho g} - H_{suction}$$

$$H = \left(\frac{P_A}{\rho g} - H_{suction} - \frac{P_{vap}}{\rho g} \right)$$


* پس اگر عدد کلوپیتسون از مقادیر برابر کمتر شد می توانیم
حتی پیپ را زیر سطح مبنا (یعنی زیر زمین) قرار داد. (چون
نمکار بخار را که نمی توانیم تغییر داد).



(Axial) محوری پرده‌های راهنمای




$$(U_1 = U_2 = U)$$



پرده راهنمای خروجی

* تعداد تیغه‌ها 2 تا 8 عدد است.

$$\frac{\text{قطیر بینه}}{\text{قطیر نزدیک}} = 0.3 \text{ تا } 0.6 *$$



$$\dot{m} = \rho C_r A$$

$$A = cte \rightarrow C_{r1} = C_{r2} = C_a$$

$$\dot{m} = \rho C_a (r_t^2 - r_h^2) R$$

$$E = \frac{\mu(\mu - C_a \cot \beta_2)}{g}$$

$$dW = \mu(\mu - C_a \cot \beta_2) 2\pi r dr$$

* در حالات کاربردی معمولاً از روابط قبل در شاعع متوسط

$$r_m = \frac{r_t + r_h}{2}$$

* در جمیعتی هرچهار چون در شاعع کار β_2 کو چک است پس

($\cot \beta_2$) زیاد است. پس در شاعع کار جمیعتی هرچهار مقابله بالا قی بله لاه انداخت نیاز است (شکل 2-27). بله رفع

این دقیقه زاویه پرده ها متغیر می گیرند. یعنی در نقاط مختلف
جهه نواحیا یکسان نیست.


نقطه کار \rightarrow چیزها :

$$H_{\text{pump}} = H_S + H$$


ناشی از افتها

$$\sum h_f = \sum k Q^2$$


$$\frac{f}{D} L = V^2 / 2g$$




* بهترین حالت این است که نقطه کار به نقطه راندمان Max هرچه نزدیکتر باشد. همینه شیر ل در قسمت خروجی پمپ قبل از دهنده نقطه کار ثابت باشد. قار دادن شیر در قسمت رانش (خروی) بیکم باعث می شود که تغییرات سرعی قسمت - مکش بیکم به ۲۰ اعمال نشود و همینه NPSH لازع کاهش نباشد.




* دو بیکم مساوی :

H 

* دو چیز معلوم مسایه :

 H 

* دو چیز مختلف سرعت :

 H 

* دو چیز مختلف مولنعت :

پیوهای مولنعت (جی) را افزایش می‌دهند.
پیوهای سرعت (هد) را افزایش می‌دهند.

مثال - چیز ۲ بیت با ارتفاع ۱۳۰ ft ۲ بیت را پیاو می‌کند. دمای -
ب ۲ 100°F و فشار انتقالی 14.3 psia است. در درونی
چیز خلاع 17 inHg و سرعت 12 fpm وجود دارد. مقادیر

و عدد کاویتاسیون را تعیین کنید. $NPSH$

$$h_w = h_{Hg} \frac{\partial H_g}{\partial w}$$

$$NPSH = \frac{P_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$$


$$\frac{P_i}{\gamma_{H_2O}} = \frac{14.3 (144)}{62} - \frac{17}{(12)} \times \frac{847.3}{62} = 13.85 \text{ ft}$$

ft ب تبدیل می شود

$$NPSH = 13.85 + \frac{(12)^2}{2(3202)} - \frac{135.16/\text{ft}^2}{62} = 13.91 \text{ ft}_{H_2O}$$

$$(b) \text{ عدد کاویتاسیون} = \frac{NPSH}{H} = \frac{13.91}{130} = 0.107$$

مسئله - شکل زیر ابعاد و نعلایی های دیفیوزر یک پمپ گزین
از مرکز لنسان می خودد. عرض مسیر پروهای در جهت
کوه برصند ۰.۸ in است. اگر بروانه خت سرايط
ایده ال ۲ ب ۱ با $Q = 2.8 \text{ ft}^3/\text{s}$ تخلیه کند افزایش
فشار در عرض دیفیوزر را تعیین کنید.



$$(برنولي) \quad \frac{\rho}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z^1 = cte$$

$$\frac{\rho_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{\rho_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} \rightarrow \Delta P = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \gamma$$

$$\alpha = V_1 A_1 = V_2 A_2 = V_1 2\pi R_1 b_1 = V_2 2\pi R_2 b_2 \rightarrow$$

$$* V_1 = \frac{\alpha}{2\pi R_1 b_1} = \frac{2.8}{2\pi (\frac{6}{12})(\frac{0.8}{12}) \sin 15^\circ} \rightarrow$$

$$(V_1 = 51.65 \text{ fpm})$$

$$* V_2 = \frac{\alpha}{2\pi R_2 b_2} = \frac{2.8}{2\pi (\frac{8.5}{12})(\frac{0.8}{12}) \sin 28^\circ} \rightarrow$$

$$(V_2 = 20.1 \text{ fpm})$$

$$\Delta P / \gamma = \frac{(51.65)^2 - (20.1)^2}{2(32.2)} \rightarrow \frac{\Delta P}{\gamma_{62}} = 35.15 \text{ ft}$$


$$\Delta P = \frac{(62)(35.15)}{144} = 15.2 \text{ psi}$$

مسئله - پهلو گریز از مرکز دارای بروانه ای به مشخصات $\beta_1 = 20^\circ$ و $R_1 = 30 \text{ cm}$ و $V_1 = 10 \text{ cm/s}$ و $\beta_2 = 10^\circ$ و $R_2 = 5 \text{ cm}$ و در خروجی $b_2 = 2 \text{ cm}$ است. با صرف نظر کردن از ضخامت تیغه ها و تلفات در دور 1800 RPM مطلوب است:

(الف) دین خروجی برای حالت بیرون ضربه به ازای $\alpha_1 = 90^\circ$

(ب) α_2 و هد تقویت

- ج) تعلق هیدرولیکی داده سده سیال
- د) افزایش فشار در بروانه.



$$U_1 = \omega r_1 = 2R (1800/60) (0.1) = 18.8 \text{ m/s}$$

$$U_2 = \omega r_2 = 2R (1800/60) (0.3) = 56.5 \text{ m/s}$$

new condition : $C_{r1} = C_1 = U_1 \tan \beta_1 = 18.8 \tan 20^\circ$

$$\rightarrow C_{r1} = C_1 = 6.86 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 2R(0.1)(0.05)(6.86) = 0.216 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\tan \alpha_2 = C_{r2} / C_{x2}$$

:

$$C_{r2} = \alpha_2 / 2R r_2 b_2 = 0.216 / 2R (0.3) (0.02)$$

$$(C_{r2} = 5.72 \text{ m/s})$$

$$U_2 = C_{x2} + W_{xe} \rightarrow W_{xe} = (5.72) \tan 10 = 15.71 \text{ m/s}$$

$$C_{x2} = U_2 - W_{xe} = 40.8 \text{ m/s} \rightarrow$$

$$\alpha_2 = \text{Arc tan} (5.72 / 40.8) = 8^\circ$$

$$E = H = (V_2 C_{\text{H2}} - V_1 C_{\text{H1}}) / g \rightarrow$$

$$H = (56.5)(40.8) / 9.8 \rightarrow H = 235.2 \text{ m}$$

$$\rho (\text{كتن}) = \gamma H \alpha$$

$$\rho = (9810) (235.2) (0.216) / 1000 \text{ KW}$$

$$\rho = 498.4 \text{ KW}$$

$$\frac{C_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} = \frac{C_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} - H$$

$$\frac{P_2 - P_1}{\gamma} = H + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2g}$$



$$C_e = \sqrt{C_{\text{H2}}^2 + C_{\text{H1}}^2} = 41.2 \text{ m/s}$$

$$\frac{P_2 - P_1}{\gamma} = 151 \text{ m}$$

$$\Delta P = 1481 \text{ kPa}$$

سینه - یک پیپ مسی درجه ۱۲۰۰ rpm کار می کند قطر فریک
پره ها ۱.۱ m و قطر بینه پره ها ۰.۸ m است. زوایای
سوچی و خروجی پره ها به ترتیب 30° و 60° و زاویه

پر طبقاً $\alpha_1 = 60^\circ$ است. مقاومت محض سرعت آب در طول راتور ثابت است. ضمن رسم مثلث سرعت وروزی و هزوی بین هد و توان پیچار ممکن است. شرایط قطر متوسط را در نظر بگیرید وفرض کنید سیال به طبع مماس وارد شده و ماس بگان مع خارج می شود.



$$Ca = cte, \quad dm = \frac{dt + dh}{2} = 1.1 + 0.8/2 = 0.95 \text{ m}$$

$$\rightarrow Rm = dm/2 = 0.475 \text{ m}$$

$$U = Rm \cdot \omega = (0.475) 2R (1200/60) \rightarrow$$

$$U = 59.7 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_1 = Ca / c_{\alpha 1} \Rightarrow c_{\alpha 1} = Ca / \tan \alpha_1 \quad (1)$$

$$\tan \beta_1 = Ca / W_{\alpha 1} \Rightarrow W_{\alpha 1} = Ca \times \tan \beta_1 \quad (2)$$

$$\rightarrow Ca \left(\frac{1}{\tan 60} + \frac{1}{\tan 30} \right) = 59.7 \rightarrow$$

$$(Ca = 25.9 \text{ m/s})$$

$$U = Cx_1 + Wx_1 \rightarrow$$

$$U = Ca \left(\frac{1}{\tan \alpha_1} + \frac{1}{\tan \beta_1} \right)$$

$$(1) \rightarrow Cx_1 = 25.9 / \tan 60^\circ = 14.95 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_2 = Ca / Cx_2 \rightarrow \tan \alpha_2 = Ca / U - Wx_2 \quad (3)$$

$$\tan \beta_2 = Ca / Wx_2 \rightarrow Wx_2 = Ca / \tan \beta_2 \quad (4)$$

$$(3), (4) \rightarrow \tan \alpha_2 = Ca / U - \frac{Ca}{\tan \beta_2} = 25.9 / 59.7 - \frac{25.9}{\tan 60^\circ}$$

$$\alpha_2 = 30^\circ$$

$$Cx_2 = Ca \tan \alpha_2 = 25.9 \tan 30^\circ \rightarrow$$

$$\text{"} Cx_2 = 44.9 \text{ m/s}"$$

$$* Q = Ca \frac{R}{4} (d_t^2 - d_h^2) \rightarrow$$



$$25.9 \left[\frac{R}{4} (1.1^2 - 0.8^2) \right] = 1.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$* H = U(Cx_2 - Cx_1) / g = 59.7 (44.9 - 14.95) / 9.81$$

$$H = 181.7 \text{ m}$$

$$* P (\text{ Watts}) = \sigma H Q = (9810)(181.7)(11.6) / 10^6 = 20.67 \text{ MW}$$

مثال - یک پمپ هوری در 1200 rpm دارای نوک پردها 1.1 m و قطر ریشه پردها 0.8 m است. زوایای ورودی و خروجی پردها (β_1, β_2) 30° و 60° و زاویه پرده راهنمای (α_1, α_2) 60° است. مؤلفه محوری سرعت آن در طول Rotor ثابت است. ضمن سعی مثال سرعت ورودی و خروجی برابر باشد.



$$d_n = \frac{d_t + d_b}{2} = \frac{1.1 + 0.8}{2} = 0.95 \text{ m}$$

$$\rightarrow R_n = d_n / 2 = 0.475 \text{ m}$$


$$U = R_n \cdot W = (0.475) \left[2R \left(\frac{1200}{60} \right) \right] \rightarrow$$

$U = 59.7 \text{ m/s}$

$$\tan \alpha_1 = C_d / C_{X1} \Rightarrow C_{X1} = C_d / \tan \alpha_1 \quad (1)$$

$$\tan \beta_1 = C_d / W_{X1} \Rightarrow W_{X1} = C_d / \tan \beta_1 \quad (2)$$

$$U = C_{X1} + W_{X1} \xrightarrow{(1) + (2)} C_d (1/\tan \alpha_1 + 1/\tan \beta_1) = U$$

\rightarrow 

$$C_d = 25.9 \text{ m/s}$$

$$(1) \rightarrow C_{X1} = 25.9 / \tan 60^\circ = 14.95 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_2 = C_d / C_{X2} \rightarrow C_d = \tan \alpha_2 (U - W_{X2}) \quad (3)$$


$$\tan \beta_2 = C_d / W_{X2} \rightarrow W_{X2} = C_d / \tan \beta_2 \quad (4)$$

$$(3), (4) \rightarrow \tan \alpha_2 = \frac{C_d}{U - C_d / \tan \beta_2} \rightarrow$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{25.9}{59.7 - 25.9 / \tan 60^\circ} \rightarrow \alpha_2 = 30^\circ$$

$$(3) \rightarrow C_{X2} = C_d / \tan \alpha_2 \rightarrow C_{X2} = 44.9 \text{ m/s}$$

$$\dot{V} = C_d R / 4 (\delta_t^2 - \delta_h^2) = 25.9 \left[R / 4 (1.1^2 - 0.8^2) \right]$$




$$\dot{V} = 11.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = \frac{U_{C2} - U_{C1}}{g} = \frac{59.7(44.9 - 14.95)}{9.8} = 181.7 \text{ m}$$

$$\rho = \sigma H Q = (9810)(181.7)(11.6) / 10^6 = 20.67 \text{ MW}$$



: توربین های آبی



- در (Impulse) : در حین عبور سیال از پره‌های گردانه (ماشها) افت فشار استاتیک نداریم.

در (Reaction) : در حین عبور سیال در جریان گردانه افت فشار استاتیک داریم.

* ضربه‌ای : توربین پلتون (Pelton Wheel)

توربین فلانسیس

شعاعی :



* عملی

دوری :

توربین کابلان

پل قرنی تاحد حداکثر 2000m
 فرانسیس تاحد حداکثر 1600m
 کابلان تاحد حداکثر 600m

توصیہ پل قرنی



$$E = \frac{U(Cx_1 - Cx_2)}{g}$$

$$E = U [(U + W_1) + (Wx_2 - U)] / g$$

$$E = U(W_1 + W e \cos(180 - \alpha)) / g$$

* بافرضی اینکه جریان سرعت نسبی سیال بین اصطکاک است: $W_1 = W_2$

$$E = UW_1(1 - \cos\alpha) / g$$


$$\left\{ E = U(g - U)(1 - \cos\alpha) / g \right.$$

$$\frac{dE}{dU} = 0 \rightarrow \frac{(g - 2U)(1 - g\alpha)}{g} = 0 \rightarrow$$

* اگر $G = 2U$ باشد و بعبارت $U = G/2$ باشد مقادیر E ممکن یعنی خواهد بود.

$$\rightarrow E_{\max} = \frac{G^2(1 - G\alpha)}{4g}$$

($K = W_2/W_1$) لذا \Rightarrow $W_1 \neq W_2 \Rightarrow \alpha \neq 0$



* بتعريف رانمان هيدروليكي توربين :

$$\eta_H = \frac{\text{انergy منتقلة}}{\text{انergy موجود فولان}} = \frac{E}{g^2/2g}$$

: اگر $\alpha = 180^\circ$ باشد *

$$E_{max} = \frac{g^2}{2g} \rightarrow$$

$$\eta_H = \frac{E_{max}}{g^2/2g} = 100\%$$

تنقیح توربین پلکون با تغییر در :

٧/٤ باید ثابت باشد تا رانمان در هر دو حالت باشد.


$$P = \sigma H' Q$$

* پس Q باید تغییر کند:

$$Q = Q \cdot A \xrightarrow[\text{باید}]{G = \text{cte}}$$

باید تغییر کند A

: افت در توربین یک لقون



$$H' = H_1 - (h_f + h_{in}) = G^2 / 2g$$

از نزدیکی در آنچهای مسیر انتقال = راندمان سیستم
انتقال " " " ابتدا " " "

$$\eta_{trans.} = \frac{H}{H_1} = \frac{H_1 - h_f}{H_1}$$

انزی خروجی نازل = راندمان شیبوره
انزی ورودی نازل

$$\eta_N = \frac{H'}{H} = \frac{G^2}{2gH}$$

سرعت واقعی = راندمان سرعت نازل
سرعت تئوی

$$G = \frac{G}{\sqrt{2gH}}$$

$$\eta'' = G^2$$

- راندمان یا
ضریب سرعت

مسئله - یک توربین پلتون طبق انتقال کرده که زنگ تقریباً ۱ام در ۶۰۰ rpm بگرداند. قطر فروار ۷۵ mm و سرعت ۲۰۰ m/s است. به اندی ناوی یعنی 170° نسبت سرعت یعنی به سرعت اولیه فروار برابر ۰.۴۷ است ($\frac{47}{100}$) با صرفنظر از تلفات :

الف - قطر همیخت

ب - توان تولیدی

ج - انزی جنبشی به اندی همترا باقیمانده از سیال

$$G = 100 \text{ m/s} \rightarrow U = 0.47 G = 47 \text{ m/s}$$

$$U = r \cdot w = d \varrho (\varepsilon R N) = R d N \quad \rightarrow$$

$$d = \frac{v}{RN} = \frac{47}{R(600/160)} \rightarrow d = 1.5 \text{ m}$$

$$\frac{\dot{W}}{mg} = \frac{U(g-U)(1-g\alpha)}{g} \rightarrow$$

$$W(\text{حوار}) = \dot{m}v(g-v)(1-\alpha)$$


$$W = \rho \dot{Q} V (g - \nu)(1 - \alpha)$$

$$l_{01} : \alpha = r/4 d_j^{\ell} q \rightarrow$$

$$W = (1000) \int R/4 (0.075)^2 (100)] (47) (100 - 47) (1 - G/170)$$

$$W = P = 2184 \text{ kW}$$

$$\frac{C_2^2}{2g} = \frac{Cx^2 + Cr^2}{2g}$$



$$W_2 = W_1 = 100 - 47 = 53 \text{ m/s}$$

$$W_{x2} = U + C_{x2} \Rightarrow C_{x2} = W_2 \cos(180 - \alpha) - U$$

$$C_{x2} = 53 \cos 10^\circ - 47 = 5.2 \text{ m/s}$$

$$C_{r2} = W_2 \sin(180 - \alpha) = 53 \sin 10^\circ$$

$$C_{r2} = 9.2 \text{ m/s}$$

$$\frac{C_2^2}{2g} = \frac{(5.2)^2 + (9.2)^2}{2(9.81)} = 517 \text{ m}$$

تلف شده

توضیحات - یک توربین پلترن توان 1500 kW دارد. ساعت چهار تا سه
است و دور ۲۰۰ RPM است. اگر راندمان توربین
۸۵٪ باشد با صرف نظر از اصطلاح کتاب نازل هر کلن مورد نیاز
جفند است؟ سطح مقطع نازل را باید
 $U/c_r = 0.48$
 $\alpha = 160^\circ$

$$U = r\omega \rightarrow U = RdN = 3.14 (2)(200/60)$$

$$\rightarrow U = 20.9 \text{ m/s}$$

$$U/c_r = 0.48 \rightarrow c_r = 43.6 \text{ m/s}$$

$$\dot{W} = \rho Q U (C_1 - U) (1 - C_{\infty} \alpha) (10^3) \text{ kW} \rightarrow$$

$$1500 = (1)(Q)(20.9)(43.6 - 20.9)(1 + 0.93)(10^3) \rightarrow$$

$$Q = 1.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{W} = \rho g Q H \rho_0 (10^3) \text{ kW} \rightarrow$$

$$1500 = (1)(9.81)(1.6 \times 10^{-3})(H)(0.85)(10^3) \rightarrow$$


$H = 112.4 \text{ m}$

$$Q = C_1 \cdot A \rightarrow 1.6 \times 10^{-3} = 43.6 \times A \rightarrow$$

$A = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2$

(فرانسیس)

تور بینهای شعاعی



۱- حلزونی (Helical) - یا قاتان


۲- پره های راهنمای ثابت

۳- پره های راهنمای قابل تنظیم

۴- روتور

۵- لوله راسن (تخلیه)


* زاویه واگرایی دیفیووز (β) برابر این است که فشار سیال خودست کم کم به فشار اتمسفر برساند تا آن بُریده Cavitation جلوگیری شود.



- افت لوله تخلیه h_d

- افت انرژی جنبشی در فروج $V_3^2/2g$

• میلت سرعتها



$$\left\{ \begin{array}{l} Q = 2\pi r b C_r \\ E = \frac{U_1 C_{r1} - U_2 C_{r2}}{g} \end{array} \right.$$

$\Delta H_f = \text{حداکثری توربین} = \left[\left(\frac{P_3}{\rho} + \frac{V_3^2}{2g} + Z_3 \right) - \left(\frac{P_0}{\rho} + \frac{V_0^2}{2g} + Z_0 \right) \right]$

تلفات :

- 1- تلفات مکانیکی P_m
- 2- تلفات Rotor (ناشی از اصطکاک و جدائی و...)
- 3- تلفات نشت سیال از قسمت وسیع پر به خوبی P_L
- 4- تلفات هفظه (ناشی از اصطکاک، جدائی، واگرایی و...)

$$\rho = (P_m + P_r + P_L + P_c) + P_s$$

توان کل حاده شده
با تور بین

P_s - توان سفت خوبی

α_r - Rotor چرخ

H_r - Rotor ارتفاع

η - جی نشت شده

$$\alpha = \alpha_r + \eta$$

h_r - افت هدر رفت

h_c - افت هدر محفظه

$$P_r = \rho g h_r \alpha_r$$

$$P_L = \rho g H_r \eta$$

$$P_c = \rho g \alpha h_c$$

$$\frac{\text{توان خوبی سفت}}{\text{توان کل حاده شده}} = \frac{\text{راندمان کل}}{\text{راندمان هیدرولیکی}}$$

$$\gamma = \frac{P_s}{\rho g H \alpha}$$

$$\frac{\text{توان جذب شده تو سطح تور بین}}{\text{توان کل حاده شده با تور بین}} = \frac{\text{راندمان هیدرولیکی}}{\text{راندمان هیدرولیکی}}$$


$$\gamma_H = \frac{P_s + P_m}{\rho g H \alpha}$$

$$\gamma_H = \frac{P_s + P_m}{\rho g H \alpha}$$

$$\gamma_H = \frac{P_s + P_m}{\rho g H \alpha}$$

$$\eta_H = \frac{(U_1 C_{X1} - U_2 C_{X2}) / g}{H} : \text{در حالت ایده‌آل}$$

$$\eta_H = \frac{C_{X1} U_1}{g H} : \text{حالات ایده‌آل Max}$$



* جوت (Ω) و ($\Omega^2 \sim \Omega^2$) با افزایش «بیت تا صفر» رانمان بالا می‌رود و سپس برای غلبه افتها رانمان کاهش می‌یابد.




(بروشهای - کابلات)



* کابلات مع همان بروشهای است لیکن بروشهای آن قابل تنظیع است و لذا با دور شدن از نقطه طراحی می‌توان با تنظیع مناسب

افتخارات کامپن دارد.



۱- صفحه ملقوس با پرهای راهنمای ثابت (stay ring)

۲- پرهای راهنمای قابل تنظیم (Wicket gate)

۳- مسیر گزدا

blade (blade runner)

۴- روثر


(draft tube)

۵- لول تحلیه

* در این تعریفها سعادتی و خود و خودی سیال در حلقه مفهود است
پروانه ثابت است پس :

$$U_1 = U_2 = U$$

$C_{r1} = C_{r2} = C\alpha$ * وجہ سطح مقطع ثابت است :



$$E = U C \alpha_1 - U C \alpha_2^2 / g \quad \alpha_2 = 90^\circ$$

$$C \alpha_1 = U - W \alpha_1 = U - C \alpha \operatorname{Cotg}(180 - \beta_1) = U + C \alpha \operatorname{Cotg} \beta_1$$

$E = \frac{U(U + C \alpha \operatorname{Cotg} \beta_1)}{g}$



* جوں در تور بینها بر عکس پیغما کمترین فشار در خروجی است لذا نا ممکن است اهتمام چنانچه اهمیت ندارد.

$$\frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 = \frac{P_3}{\gamma} + \frac{V_3^2}{2g} + Z_3 + h_d$$

$$- h_d + \frac{V_2^2 - V_3^2}{2g} = \left(\frac{P_3}{\gamma} - \frac{P_v}{\gamma} \right) - Z_2$$

Pat P_v فشار تبخیر

$$\underbrace{\frac{Pat - P_{vap}}{\gamma} - Z_2}_{NPSH} = \frac{V_2^2 - V_3^2}{2g} - h_d$$

NPSH



$$\sigma = \frac{(Pat - P_v)/\gamma - Z_2}{H}$$

$$\sigma = \frac{NPSH}{H}$$

* بر مبنای عدد کاویتا سیون بجزئی (σ_c) :

$$\frac{P_2}{\gamma} = \frac{P_{at}}{\gamma} - \sigma c H - Z_2$$

\longleftrightarrow

$$U = EI/V \Omega \text{ m/s}$$

$$Q = \lambda V / \rho V \text{ m/s}$$

مل قریب

$$P_H = \sigma \cdot H \cdot Q = \frac{P_S}{\eta} = \frac{1500 \times 10^3}{0.85} = 9806 \text{ Hg}$$

$$C_{x2} = W_2 \cos(180 - \alpha) - U$$

$$W_1 = W_2$$

$$H = E = \frac{U(C_1 - U)(1 - C_2)}{g} = IV \Omega / Vm$$

$$\frac{P_S}{\eta} = P_H = \sigma H \dot{Q} \rightarrow \frac{1500 \times 10^3}{0.85} = (9806)(375.77)$$

$$\rightarrow \dot{Q} = 0.479 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{Q} = Q A \rightarrow A = 0.479 / 87.27 \rightarrow$$

$$A = 54.84 \text{ mm}^2$$

(متر مربع) (سرعت مع رسم سو) (cm/s)

مسئلہ - یک توربین پلتون رنالوچر را در دور 600 RPM می گرداند
 قطر فولان آب صعدت 75 mm

مسئلہ - یک توربین فرانسیس مخصوصات زیر دارد ،
 $\beta_1 = 80^\circ$ و $r_2 = 1 \text{ ft}$ ، $r_1 = 1.6 \text{ ft}$ ، عرض مسیر

جريان سیال بین دو طرف توربین 0.8 ft است از دور 300 RPM دین توربین $120 \text{ ft}^3/\text{s}$ است . مطلوب است :

الف - نافری β_2 یرو بطور یک آب خودی در جهت شعاعی
باشد ($\alpha_2 = 90^\circ$)

ب - کشتوں اعمال شده تو سطح آب بر یاره های رو تقویت
ج - (توابن تولید شده) هد مود استفاده تو سطح رو تقویت
و قطان حاصل از آن

جريان آب بعون اصطلاح و فناوری یاره ها ناجائز است .

(مذکور سرعتها مانند سکر سع سده است)

$$U_1 = r_1 w = (1.6) 2R \frac{300}{60} = 50.3 \text{ f/s}$$

$$U_2 = r_2 w = (1) 2R \frac{300}{60} = 31.4 \text{ f/s}$$

$$Q = 2R r_1 b_1 C_{r1} = 2R r_2 b_2 C_{r2}$$

$$C_{r1} = Q / 2 \pi R v_{1,61} = 120 / \pi R (1.6) (0.8) \rightarrow$$

$C_{r1} = 14.92 \text{ f/s}$

از رابطه پیوستگی : $C_2 = C_{r2} = \frac{v_1 C_{r1}}{v_2} = \frac{1.6 (14.92)}{1}$

$C_2 = 23.9 \text{ f/s}$

$\beta_2 = \arctan \frac{23.9}{31.4} = 37.2^\circ$ الف

$$T = m (v_1 C_{x1} - v_2 C_{x2}) \rightarrow$$

$$T = \rho Q v_1 C_{x1}$$

$$\begin{cases} C_{x1} = U_1 + W_{x1} \\ \tan \beta_1 = C_{r1} / W_{x1} \end{cases} \rightarrow C_{x1} = U_1 + \frac{C_{r1}}{\tan \beta_1} = 52.9 \text{ f/s}$$

$$T = (52.9) (1.6) (120) (1.94) \rightarrow$$

$T = 19700 \text{ ft-lbf}$ ب

$P = T \cdot \omega = \frac{19700 (\pi R) (300/60)}{550} = 1125 \text{ hp}$

ب $hp \approx \frac{ft \cdot lb}{s}$

$$H = U_1 C_{x1} / g = 82.6 \text{ ft}$$

توان ماضل دوست رو هر:


$$P = \sigma H Q = (62.4)(82.6)(120) / 550$$

$$P = 1125 \text{ hp}$$

* هر سایه ایده‌آل است لذا دو توان باهم برابرند.


مثال - در یک رودخانه تغییر کالبان طبع تنظیم شده که در قاعده صفر به سرعت 4.005 m/s و جریان خالص ناچیه 54 نسبت به خط شعاعی است. مطلوب است

* هدو مؤلفه سرعت ماسی در فرجی.



* خفت پرده‌های راهنمای است که مولده چرخشی سرعت از شرایط جریان گردابی آزاد (Free Vortex) تبعیت نمی‌کند:

$$\ll r C_x = C \alpha \gg$$



* در این مسئله استناداً شرایط
لایه مقطع خودجی ② هم
براساس جریان گردابی -
آزاد حریقی نظر نمی‌گیریم.
(جهت مسئله هیچ معلومات
دیگر به ما نداده است.)

$$* C_{x_0} = C_0 \cos \alpha_0 = 4.005 \cos 45^\circ \rightarrow$$

در مقطع ورودی

$$C_{x_0} = 2.83 \text{ m/s}$$

$$C_{x_1} = \frac{r_0 C_{x_0}}{r_1} = \frac{(0.75)(2.83)}{0.225} = 9.44 \text{ m/s}$$

* با فرض اینکه شرایط جریان گردابی آزاد در حین عبور از پرده مع

برقرار است :

$$C_{x2} = \frac{r_1 C_{x1}}{r_2} = \frac{(0.225)(9.44)}{0.6} = 3.54 \text{ m/s}$$

* با فرض سرعت محوری ثابت در هین مسئله و با استفاده از اطلاعات مسئله مطلع بست تغییر نوایای پر در ساعتهاي 0.225m و 0.45m و 0.6m برابر یروای با سرعت 240 rpm

$$C_{x1} = 9.44 \text{ m/s}$$

: 0.225m در ساعت

$$U_1 = \omega r_1 = (2\pi)(240/60)(0.225)$$

$$U_1 = 5.66 \text{ m/s}$$


$$\dot{\alpha} = (R d \angle) C_{x0} \rightarrow$$

ارتفاع درجه قطر توربین در قطع ⑥

$$\dot{\alpha} = R(1.5)(0.6)(2.83) \rightarrow \dot{\alpha} = 8.01 \text{ m}^3/\text{s}$$

(۱۰) : $\dot{\alpha} = R(r_2^2 - r_1^2) G$ مؤلفه محض سرعت
که ثابت است

$$\rightarrow G_r = \frac{8.01}{R[(0.6)^2 - (0.225)^2]} \rightarrow G_r = 8.24 \text{ m/s}$$



* ریخت ترسیم یابی جراحت

شکل بروانه است و مدل سرعت

درستی است.

$$C_r = 8.24$$

$$C_{x1} = 9.44$$


$$\tan \beta_1 = \frac{C_r}{C_{x1} - U_1} = \frac{8.24}{9.44 - 5.66} \rightarrow$$

$$\beta_1 = 65.4^\circ$$

: (0.45m سطح)

$$C_{x1} = \frac{C_{x0} r_0}{r_1} = \frac{2.83 (0.75)}{0.45} = 4.72 \text{ m/s}$$

$$U_1 = (2R) (240/160) (0.45) = 11.3 \text{ m/s}$$




$$\tan \beta_1 = \frac{C_R}{U - C_{R1}} = \frac{8.24}{11.3 - 4.72} \rightarrow$$

$\beta_1 = 51.5^\circ$

: 0.6 m elev

$$C_{R1} = \frac{C_R \cdot r_0}{r_1} = \frac{2.83 (0.75)}{0.6} = 3.54 \text{ m/s}$$

$$U_1 = (2R) (240/160) (0.6) = 15.06 \text{ m/s}$$




$$\tan \beta_1 = \frac{c}{U - cx_1} = \frac{8.24}{15.06 - 3.54} \rightarrow$$


$\beta_1 = 35.6^\circ$

سیالات تراکم پذیر

که سوحلی گریز از مکان:



* بر عکس پیدهوار تور بینهای ۲ بی که نهایا را خسبت به جهت هایی درنظر
می گیر فتحی داشتینما نهایا را نسبت به جهت شعاعی می سنجی.



نقطه چین حالت
واقعی و بالغزش
است.

* کمپرسیوی گریزان مکن ضریب لغزش استانیت بازاء $\beta_2 = 0$
بلایعی دارد:

$$\sigma_s = 1 - (0.63 R/Z) \quad Z - \text{تعداد پرو$$

$$\sigma_s = \frac{C'_{K2}}{C_{K2}} = \frac{C_{K2} - \Delta C_K}{C_{K2}} = 1 - \frac{\Delta C_K}{C_{K2}}$$

($\beta_2 = 0$ در حالت ایدهآل)

(صوک در خروجی کمپرسور α_1 باید بشود)

$$\text{ایدهآل } E = \frac{C_{K2} U_2 - C_{K1} U_1}{g} = \frac{U_2 C_{K2}}{g}$$

$$\text{واقعی } E = \frac{U_2 C'_{K2}}{g} = \frac{\sigma_s U_2 C_{K2}}{g}$$

$$(C_{X2} = U_2) \rightarrow \text{واقعی } E_i = \frac{65 U_2^2}{g}$$

* در عمل به علت تلفات قوانی لازم برای کمپرسور بیش از قوانی ایده‌آل است؛ با اعمال ضریب قوانی (۴)

$$E = \frac{465 U_2^2}{g}$$

* لغش همیشه داریم
حتی در کمپرسورهای ایده‌آل.

بين ورود به محفظه و خروج از آن :

→ محفظه ورودی

$$\underset{\text{Ad.}}{\cancel{W}} + h_i + \underbrace{\frac{V_i^2}{2}}_{\text{انتالیتی سکون}} + g \cancel{Z_i} = W + h_e + \frac{V_e^2}{2} + g \cancel{Z_e}$$

انتالیتی سکون

$$(h_o = h + \frac{V^2}{2})$$

$$h_o + \frac{c_o^2}{2} = h_i + \frac{c_i^2}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} h_{oo} = h_{oi} \\ \text{معنی} \end{array} \right.$$

انتالیتی سکون در مقطع صفر $-h_{oo}$
یک $-h_{oi}$

$$(1) \frac{\dot{W}}{m} = (h_2 + \frac{c_2^2}{2}) - (h_1 + \frac{c_1^2}{2}) \quad \rightarrow \text{بروان}$$

$$\frac{\dot{W}}{m} = h_{02} - h_{01} \quad (\text{بینه در نظر گرفتی عالم})$$

$$\frac{\dot{W}}{m} = U_2 c_{x2} - U_1 c_{x1} \quad (2) \quad * \text{ یا از رابطه اولی:}$$

* از تساوی طرفین روابط (1) و (2) خواهیم داشت:

$$h_1 + \frac{c_1^2}{2} + U_1 c_{x1} = h_2 + \frac{c_2^2}{2} + U_2 c_{x2}$$

(ج) توان بجائی c_1 و c_2 از متفاوت سرعتها مقدار قلیر دارد.

$$\rightarrow h_1 + (c_{x1}^2 + c_r^2)/2 - U_1 c_{x1} = h_2 + (c_{x2}^2 + c_r^2)/2 - U_2 c_{x2}$$

$$\left. \begin{array}{l} c_r^2 = W^2 - W_x^2 \\ W_x = U - c_x \end{array} \right\} \rightarrow \quad * \text{ چنین:}$$

$$c_r^2 = W^2 - (U - c_x)^2 = W^2 - U^2 - c_x^2 + 2U c_x$$

$$\rightarrow h_1 + (c_{x1}^2 + W_1^2 - U_1^2 - c_x^2 + 2U_1 c_{x1})/2 - U_1 c_{x1} \\ = h_2 + (c_{x2}^2 + W_2^2 - U_2^2 - c_x^2 + 2U_2 c_{x2})/2 - U_2 c_{x2}$$

* با ساده کردن روابط فوق:

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} - \frac{u_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2} - \frac{u_2^2}{2}$$

h_{o1 rel}h_{o2 rel}

$$h_{o1 rel} - \frac{u_1^2}{2} = h_{o2 rel} - \frac{u_2^2}{2}$$

بين مقاطع
سحاب خرج
برواده

يعني انتالپي سكون کم بر حسب سرعت نسبی برواده - h_{rel}

(از تساوي تاقيت اقل و رابطه اولی) :

$$h_{o2} - h_{o1} = \frac{\gamma \sigma_s u_2^2}{g} \rightarrow$$


$$T_{o2} - T_{o1} = \frac{\gamma \sigma_s u_2^2}{g C_p}$$

* با اعمال تاقيت اقل در محفظه حرارتی:

$$h_2 + c_2^2/2 = h_3 + c_3^2/2 \rightarrow h_{o2} = h_{o3} \rightarrow$$

$$T_{o2} = T_{o3}$$

$$(1), (2) \rightarrow T_{03} - T_{01} = \frac{\psi \delta s U_e^2}{C_p g} \quad (3)$$



$$\eta_c = \frac{h_{03ss} - h_{01}}{h_{03} - h_{01}} = \frac{T_{03ss} - T_{01}}{T_{03} - T_{01}}$$

$$\frac{T_{03ss}}{T_{01}} = 1 + \frac{\eta_c}{T_{01}} (T_{03} - T_{01}) \quad (4)$$

$$(3), (4) \rightarrow \frac{T_{03ss}}{T_{01}} = 1 + \frac{\eta_c}{T_{01}} \frac{\psi \delta s U_e^2}{C_p g}$$

$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left(\frac{T_{03ss}}{T_{01}} \right)^{\gamma/\gamma-1} = \left[1 + \frac{\eta_c \psi \delta s U_e^2}{T_{01} C_p g} \right]^{\gamma/\gamma-1}$$

* هر دو ماین است که تا حد امکان سمت راست را است دستگاری کنیم تا
مقادیر سمت چپ افزایش یابد و افزایش فشار بیشتر شود:

- } ۲ - حرجه بالاتر باشد بهتر است.
- } ۳ - افزایش در مستلزم افزایش پرهای است اما این کار سلط
برانهای تلفات اصطلاحی است افزایش می‌دهد :
- ۴ - $U_2 = 0.90 \leftarrow 19 \text{ پر} \quad \text{حد Max آن } 470 \text{ m/s} \text{ است.}$
- } ۵ - بهترین حالت این است که $I = 3$ باشد.




فرشاد نژاد-مهندس پایه بگ ناسیان مکانیکی
طراحی-نظرارت-اجرا
نظام مهندسی: ۰۷۰۷۶-۰۵-۰-۰۷۷۶
پروانه مهندسی: ۰۸۱۵-۰۰۰-۰۳۰۰
شعار شهرسازی: ۰۲۲-۰۱۰۳

جزوه آموزشی درس توربو ماشین آقای دکتر گورش امیراصلانی تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)




پروپالا محور پیشتاز در ارائه خدمات مهندسی و متعهد به کیفیت

PPM , Dedicated For The Best Quality



برگام (h-s) کمپرسور گرینز از منز

$$\begin{cases} h_{00} = h_{01} \\ h_{02} = h_{03} \end{cases}$$




$$\eta_c = \frac{h_{03SS} - h_{01}}{h_{03} - h_{01}}$$

مقدار دیت سرعت و روحی


۱- قطر دهانه و روحی (جسم) بزرگ باشد :

$(Q = G \cdot A)$ کوچک می شود حوت

۱) بزرگ می شود چون $U_1 = R d, N$



۲- قطر حمانه ورودی کو چک باشد :
و بزرگ شده و U_1 کو چک می شود.



* این در هر دو حالت سرعت نسبی (W_1) بزرگ می شود و این مطلوب نیست چون بدریده (chocking) یا خنکی رخ می دهد - که ناشی از رسیدن سرعت محلی ورودی به سرعت صوت است.

$$\dot{m} = \rho_1 C_1 A_1 = (\rho_0 - \rho)$$

ساعی در پیش ریخت
ساعی در نوک پیش



$$A_1 = R(R^2 - r^2)$$

$$A_1 = RR^2(1 - r^2/R^2)$$

$$1 - r^2/R^2 = K \text{ بافرضی}$$

$$A_1 = RR^2K$$


$$\dot{m} = \rho_1 R R^2 K C_1$$

* با بررسی مطالعه در حالت بجزئی نوک پیش که امکان رسیدن به سرعت صوت وجود دارد:

$$* U_1 = R\omega \rightarrow R = U_1/\omega$$

$$* \dot{m} = \rho_1 R U_1^2 K C_1 / \omega^2 \rightarrow$$

$$\frac{\dot{m}\omega^2}{RK\rho_1} = U_1^2 C_1$$



$$\begin{cases} C_1 = W_1 \cos \beta_1 \\ U_1 = W_1 \sin \beta_1 \end{cases}$$

$$\frac{\dot{m}\omega^2}{RK\rho_1} = W_1^3 \cos^2 \beta_1 \sin^2 \beta_1 \quad (1)$$

$$\frac{P_{01}}{P_1} = \left[1 + (\gamma - 1) / 2 M_1^2 \right]^{\gamma / (\gamma - 1)}$$

میزان دفعه:

$$\frac{T_{01}}{T_1} = \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \left(\frac{P_{01}}{T_{01}} \right) \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\left(\frac{P_{01}}{T_{01}} \right) \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$P_1 = \frac{P_1}{RT_1} = \frac{P_{01}}{RT_{01}} \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}} \quad (1)$$

$$\frac{m \omega^2 R T_{01}}{R K P_{01}} = W_1^3 \sin^2 \beta_1 \cos \beta_1 \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$

«مقدار مسافر خالق» : $M_{rel} = \frac{W_1}{\alpha_1}$


$$\frac{m \omega^2 R T_{01}}{R K P_{01}} = M_{rel}^3 \alpha_1^3 \sin^2 \beta_1 \cos \beta_1 \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$\alpha = (\gamma R T)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\alpha_{01}}{\alpha_1} = \left(\frac{T_{01}}{T_1} \right)^{\frac{1}{2}} = \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ M_1 = M_{rel} \cos \beta_1 \end{array} \right.$$


$$\frac{m \omega^2}{R K \gamma P_{01} (\gamma R T_{01})^{\frac{1}{2}}} = M_{rel}^3 \sin^2 \beta_1 \cos \beta_1 \left[1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{rel}^2 \cos^2 \beta_1 \right]^{\frac{1}{\gamma-1} + \frac{3}{2}}$$

* زاویه β_1 مربوط به نوک پرو و شعاع (R) است که بدترین حالت می‌باشد. حال سمت راست معادله فوق را بر حسب (β_1) رسم می‌کنیم:


سمت راست افقی



* بهای $(\beta_1 = 0.8)$ بی مانع است. بهتر است عدد ماض و عددی را (0.8) در نظر بگیریم تا ضریب اطمینان داشته باشیم. اگر به ناحیه عدد ماض از 0.8 بزرگتر شد چاروای نیست جز نصب پرهای لامپها در وسعتی کمتر سود و گردش اولیه هولی ورودی:




: چرخش در وسعتی



- * پس با اخود یک مؤلفه جرخشی C_x می توانیم w_1 را حساب کرد. این عیب آن است که مقدار ازانش سیال را می گیرد.
- * این پریده باید در دیفیوز کمپرسور هم مانند روش فوق - همان شوچ.


صفحه مسخنده کمپرسور گریز از مرکز




* این مخفی مخصوصاً با نصب یک شیر در خروجی کمپرسور چک می‌گنند. در نقطه (1) شیر جسته است و کمپرسور همایی داخل خود را متراکم می‌گنند. اما عواملی وجود دارد که موجب می‌شوند مخفی مزبور در عمل بدرست نباشد:

۱ - *Surgling* (موج سریع فشار)

در صورتی که دبی کمپرسور از حد معین کاهش یابد منجر به کاهش نسبت فشار شده که در صورت عدم کاهش فشار اتم (پایین است) منجر به کاهش مجرد دبی می‌گردد (۵ تا ۱). این پدیده می‌تواند در صورت انجام تغییرات در فشار منجر به تغییرات شدیدی در دبی و نسبت فشار سفر. در این حالت کمپرسور با سرعت کاری می‌گذرد اما دبی ندارد.



۲ - سقوط چرخنده (Rotating stall)




* ممکن است در ادامه surging یا بخاطر گرفتنی موضعی پرو ۲ زاویه و معده سیال به یک پرو با بقیه پروفهای فرق داشته و در نتیجه آن قسمت بین دینه پایین کار کرده و منجر عدم تعادل (نابالا نسی) در کامپرسور می‌گردد. این پدیده می‌تواند منجر به ارتعاش نموده و در نهایت آسیب رسیدن به کامپرسور گردد. در این حالت سو صلبی زیادی تولید می‌شود.

۳- خفگی (chocking) :

* اگر دینه زیاد شود ممکن است در نقطه ای از کامپرسور سرعت - سرعت به حد سرعت صوت رسیده و موج ضربه (shock Wave) تولید شده که منجر به آسیب کامپرسور و کاهش سرعت دینه می‌گردد.

* صفحه مخفی های کاربرده کامپرسور گرینان مکانیزم شده است.



* نقطه (۴) یک نقطه قبل از رسیدن به سرعت صوت است.

مسئله - اطلاعات زیر به عنوان معلومات یا به طراحت یک کامپرسور گرین ان مکث داده شده.

$$\text{ضریب توان} \quad \gamma = 1.04$$

$$\text{ضریب لغزش} \quad \beta = 0.9$$

$$(290 \text{ rps}) = N$$

$$d / \text{متر} = 0.5 \text{ m}$$

$$\text{قطر فوک جسم} = 0.3 \text{ m}$$

$$\text{قطر ریشه جسم و معنی} = 0.15 \text{ m}$$

$$\text{دبی جمیع هوا} = 9 \text{ kg/s}$$

$$\text{حملی سکون و معنی} (T_{00}) = 295^\circ K$$

$$\text{فشار سکون و معنی} (P_{00}) = 1.16 \text{ bar}$$

$$\text{مانبار} = 0.78$$

* مطلوب است : (الف) نسبت فشار کمپرسور و توان لازم برای -
گرداندن آن . فرض کنید سرعت و قدرت
هما درجه جهت ممکن است .

(ب) نوعی و قدرت پردها در فوک و ریشه جسم
و قدرت . فرض کنید که سرعت ممکن در
عرض سطح جسم ثابت می‌باشد (Cr)

(ج) مقعدهای کمالی هیچ در محیط آن (ج)
فرض کمال هیچ

$$(T_{03} - T_{01}) = 465 U_2^2 / \varphi \quad : \quad \text{قبلآ دریج کرده} \quad : \quad \text{الف}$$

$$U_2 = R d e N = R (0.5) (290) \rightarrow U_2 = 455.5 \text{ m/s}$$

$$T_{02} - T_{01} = T_{03} - T_{01} = 465 U_2^2 / \varphi \rightarrow$$

$$T_{03} - T_{01} = \frac{1.04 (0.9) (455.5)^2}{1.005} = 193^\circ K$$

$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left[1 + \frac{\eta_c (T_{03} - T_{01})}{T_{01}} \right]^{\gamma/\gamma-1} \rightarrow$$

$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left[1 + \frac{0.78 (193)}{295} \right]^{\frac{1.4}{0.4}} \rightarrow$$

$\frac{P_{03}}{P_{01}} = 4.23$

$$\dot{W} = \dot{m} C_p (T_{03} - T_{01}) = 9 (1.005) (193)$$

$\dot{W} = 1746 \text{ KW}$

$$\begin{cases} \dot{m} = \rho_1 C_1 A_1 \\ C_1 = C_{r1} \end{cases}$$

: ج

$$\rho_1 \approx \frac{\rho_{01}}{R T_{01}}$$


خط برمبنای شرایط مشارو

حالت سکون حالت منزنيع و

$$\rho_1 \approx \frac{1.1 \times 100}{(0.287)(295)}$$

سیل سیرو خطا منزنيع :

$(\rho_1 = 1.3 \text{ kg/m}^3)$



$$C_1 = \dot{m} / \rho_1 A_1$$

$$A_1 = \pi (r_{1,t}^2 - r_{1,h}^2) = \pi (0.15^2 - 0.075^2)$$

$$A_1 = 0.053 \text{ m}^2 \rightarrow$$

$$C_1 = \frac{9}{1.3(0.053)} \rightarrow (C_1 = 131 \text{ m/s})$$

$$T_1 = T_{01} - \frac{C_1^2}{2c_p}$$

$$T_1 = 295 - \frac{(131)^2}{2(1.005)} = 286.5 \text{ } ^\circ\text{K}$$

* رابطه Ad بازگشت پذیر لیخانی توان بین هر نقطه - سکون و نقطه ای دلخواه نوشت (چون حقول سکون آن نتیجیک است) اما در

$$\rho_1 = 1.1 \left(\frac{286.5}{295} \right)^{\frac{1.4}{0.4}} \rightarrow$$

سکون و نقطه ای دلخواه نوشت (چون حقول سکون آن رابطه را بگارید چون - راندمان دارد.

$$\rho_1 = \frac{P_1}{RT_1} = \frac{0.992 \times 100}{(0.287)(286.5)} \rightarrow$$

$$\rho_1 = 1.21 \text{ kg/m}^3$$

$$G = \frac{\dot{m}}{\rho_1 A_1} \rightarrow (G = 140 \text{ m/s})$$

* سه از ۲ خوب تکرار:
 $c_1 = c_{r1} = 143 \text{ m/s}$
 $\rho_1 = 1.185 \text{ kg/m}^3$

فرشاد سرایی - مهندس پایه یگ تاسیسات مکانیکی
 هر اجرا - نظارت - اجراء
 نقام مهندسی: ۰۹۱۷۲۷۶۳۰۰۰
 پروانه مهندسی: ۰۹۱۷۲۸۱۵
 شماره شهرسازی: ۰۹۱۷۲۲۴۰

جزوه آموزشی درس توربو ماشین آقای دکتر گورش امیراصلانی قبریز
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)

توصیهای مازو-خوار جریان مخصوص

خوار (حدود ۳۰۰ سال)

مازن (از اوایل قرن بیستم)

* توصیهای مخصوص

فیروگاه

متوجهی جت

* توصیهای ماز

(Impulse)

ضریبای

* انواع توصیهای مخصوص

(Reaction)

عكس العملی

یک ردیف پره ثابت + یک ردیف پر متحرک = (طبقه) stage




* شکل ۲-۵ نشان می‌دهد که در پره ثابت افت فشار داریم اما در پرهای متحرک افت فشار نداریم و تنها تغییر ممتد داریم. بر عکس از زنگ جنبشی در پرهای ثابت زیاد می‌شود اما در پرهای متحرک کاهش می‌یابد. اما در نوع عکس العملی در تمام پره‌ها افت فشار داریم.

مثلث سرعت در یک طبقه از توابع معنی

مفهوم:

- ۱- شرایط در ساعت متوسط بین می شود.
- ۲- (نسبت ارتفاع تغییر به ساعت متوسط کوچک بوده و جریان را - می تواند در بعدی در نظر گرفت.
- ۳- از تغییرات (ساعت) سرعت در جهت ساعت صرف نظر می شود.

(زوايا نسبت به جهت جود)



$$\begin{aligned} U &= cte \\ c_a &= cte \end{aligned}$$

$$E = U(c_{x1} - c_{x2}) / g$$

حالات طراحی: ($c_2 = c_0$)

جرون C_{x2} و C_{x1} متساوی هستند: در خلاف بحث

$$E = U(C_{x1} + C_{x2}) / d \quad (-) \times (-) = (+)$$

$$\frac{W}{m} = U(C_{x1} + C_{x2})$$

$$U = C_{x1} - W_{x1} = W_{x2} - C_{x2} \quad \text{از مقدار سرعان}$$

$$C_{x1} - W_{x1} = W_{x2} - C_{x2}$$

$$\frac{W}{m} = U c_a (\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1)$$

$$\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1 = \tan \beta_2 + \tan \beta_1$$

قانون اقل:

$$r + h_i + c_i^2/2 = w + h_e + c_e^2/2$$

در استادور: $r = w = 0$

$$h_o + c_o^2/2 = h_i + c_i^2/2 \rightarrow$$

$$h_{oo} = h_{ii}$$

$$T_{oo} = T_{ii}$$

$$\text{در واقعیت: } W = (h_i + c_i^2/2) - (h_e + c_e^2/2)$$

$$W = h_1 - h_2 = U(W_{x1} + W_{x2}) \rightarrow$$

$$(h_1 + c^2/2) - (h_2 + c^2/2) = U(W_{x1} + W_{x2}) = U(c_{x1} + c_{x2})$$

$$\left[(h_1 + \frac{c_{x1}^2 + c_{x2}^2}{2}) - (h_2 + \frac{c_{x1}^2 + c_{x2}^2}{2}) \right] = " \quad //$$

$$(h_1 + c_{x1}^2/2) - (h_2 + c_{x2}^2/2) = " \quad //$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (c_{x1}^2 - c_{x2}^2) = " \quad //$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (c_{x1} - c_{x2})(c_{x1} + c_{x2}) - U(c_{x1} + c_{x2}) = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (c_{x1} + c_{x2}) \left[(c_{x1} - c_{x2}) - 2U \right] = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (c_{x1} + c_{x2}) \left[(c_{x1} - U) - (c_{x2} + U) \right] = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (W_{x1} + W_{x2})(W_{x1} - W_{x2}) = 0$$


$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (W_{x1}^2 - W_{x2}^2) = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} \left[\underbrace{(W_{x1}^2 - c^2)}_{W_1^2} - \underbrace{(W_{x2}^2 + c^2)}_{W_2^2} \right] = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (W_1^2 - W_2^2) = 0 \rightarrow$$

$$h_1 + \frac{1}{2} W_1^2 = h_2 + \frac{1}{2} W_2^2 \rightarrow$$

$h_{01 \text{ rel}} = h_{02 \text{ rel}}$: $\frac{\text{سرعت } W}{\text{نسبی اسید}}$



$$\left\{ \begin{array}{l} h_{00} - h_{02} = h_0 - h_2 \\ T_{00} - T_{02} = T_0 - T_2 \end{array} \right.$$

مانندماه مل بمل (محولت است)

* راندمان تقریبی

راندمان مل بمل استادیک

طندمان مل بدل تو بیت :

$$\frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{02SS}} = \frac{\text{Total} - t}{t(t-t)}$$

$$\frac{T_{00} - T_{02}}{T_{00} - T_{02SS}} = \frac{\gamma}{t(t-t)} \rightarrow$$

$$T_{00} - T_{02} = \gamma (T_{00} - T_{02SS}) \rightarrow$$

$$T_{00} - T_{02} = \gamma T_{00} \left(1 - \frac{T_{02SS}}{T_{00}} \right) \rightarrow$$

$$T_{00} - T_{02} = \gamma T_{00} \left[1 - \left(\frac{P_{02}}{P_{00}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

$$T_{00} \left(1 - \frac{T_{02}}{T_{00}} \right) = "$$

$$\frac{T_{02}}{T_{00}} = 1 - \gamma \left[1 - \left(\frac{P_{02}}{P_{00}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

طندمان مل ب استاتیک تو بیت :


$$\frac{h_{t-s}}{h_{t-t-s}} = \frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{288}}$$

* یعنی در طبقه اگر خوبیم -
که از نزدیک جنبشی خروجی -
(سرعت خروجی) بلوغ ما
اهمیت ندارد و تنها شرایط استاتیک مطرح است از این راندانه استفاده
می کنیم.

روش محاسبه لاندمانا

$$\left\{ \begin{array}{l} Tds = dh - vdp \\ \text{برای خطوط فشار ثابت} : dp = 0 \\ Tds = dh \rightarrow \Delta h \approx T \Delta s \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{برای خط فشار ثابت} : (h_1 - h_{1s}) = T_1 (s_1 - s_{1s}) \\ \text{برای خط فشار ثابت} : (h_{2s} - h_{2ss}) = T_2 (s_{2s} - s_{2ss}) \end{array} \right.$$



$$h_{2s} - h_{2ss} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right) (h_1 - h_{1s})$$

«توضیح جانبی»



* حداستاچه : $\xi_N = \frac{h_1 - h_{1S}}{0.5 G^2}$

$$\xi_N = \frac{h_1 - h_{1S}}{0.5 G^2}$$

۱- ضریب افت انتالیک

$$\gamma_N = \frac{P_{00} - P_{01}}{P_0 - P_1}$$

۲- ضریب افت فشار

* دروده :

$$\xi_R = \frac{h_2 - h_{2S}}{0.5 W_e^2}$$

ضریب افت انتالیک

$$\gamma_R = \frac{P_{0rel} - P_{1rel}}{P_{0rel} - P_{2rel}}$$

ضریب افت فشار

$$\eta_{t(t-t)} = \left\{ 1 + \left[\xi_R W_e^2 + \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \xi_N G^2 \right] / 2(h_0 - h_2) \right\}^{-1}$$

$$\eta_{t(t-s)} = \left\{ 1 + \left[\xi_R W_e^2 + \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \xi_N G^2 + C_a^2 \right] / 2(h_0 - h_2) \right\}^{-1}$$


* که در این روابط :

$$\xi = 0.04 + 0.06 \left(\frac{\varepsilon}{100} \right)^2 \quad (9)$$

$$\varepsilon = \alpha_0 + \alpha_1 \quad \text{بلی استاتور (N)}$$

$$\varepsilon = \beta_1 + \beta_2 \quad \text{بلی فلتور (L)}$$

لابطه فوق بلی هالت است که :



$$D_H = \frac{\varepsilon \text{ مرا بر سطح مقطع خروجی استاتور}}{\text{محیط استاتور در خروج}}$$

$$D_H = \frac{45 C_{\max} \alpha_1 L}{2 [S C_{\max} + L]}$$

$$D_H = \frac{25 C_{\max} \alpha_1 L}{(S C_{\max} + L)}$$

$$Re = \frac{\rho_i g d_H}{\mu_i} \rightarrow \varepsilon Re = \frac{\rho_i g C_{\max} S C_{\max} \alpha_1 L}{\mu_i (S C_{\max} + L)}$$

(ینی محاسبه شده از فرمول فوق باید برابر 10^5 باشد)

ویرش اصلاح سود بیک

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 - \frac{t_{max}}{C} = (0.2) \Rightarrow 0 + 0.0 = 2 \\ 3 - \frac{L}{C \cos \alpha_\infty} = 3 \quad (\alpha_\infty = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2}) \end{array} \right.$$

* اگر نسبت $\frac{L}{C \cos \alpha_\infty} \neq 3$ و $\frac{t_{max}}{C} \neq 0.2$ باشد مقدار ۵ باید اصلاح شود :

$$L + \xi_1 = (1 + \xi_{nom}) [0.975 + \frac{(0.075 C \cos \alpha_\infty)/L}{}] \quad (I)$$

$$L + \xi_2 = (L + \xi_{nom}) [0.933 + \frac{(0.021 C \cos \alpha_\infty)/L}{}] \quad (II)$$

در ورقه حداستاوتر

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_\infty = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \\ \alpha_\infty = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} \end{array} \right.$$

- از رابطه ۹ چهارم شرایط برسی کرد.
۱ - اگر ندادند واحد فرضی می کنیم.

: $Re \neq 10^5$ اگر *

$$\xi_2 = \left(\frac{10^5}{Re} \right)^{0.25} \xi_1$$

اگر پروط بعده مرقرار بود
اگر راهان ξ_{nom} قرار گیرد.

ضریب بارگیری - ضریب جریان :

$$\psi = \frac{W}{mU^2}$$

$$\psi = \frac{ca(\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1)}{U}$$

$$\phi = \frac{ca}{U}$$

ضریب بارگیری

ضریب جریان

$$\psi = \phi (\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1)$$

$$\psi = \phi (\tan \beta_2 + \tan \beta_1)$$

* در نیوگاهها ضریب بارگیری و ضریب جریان کوچک است تا
دانهای بالا بروز اما در عوضی تعداد بیشتر و سطح توربین افزایش
نماید. اما در معتبرهای توربوجت که نیاز به هم کم داریم
این دو ضریب از نیوگاه حرارتی بزرگتر خواهد بود. (شکل)
صفحه (۱۰)

نسبت عکس العمل (بازتاب) :

$$R = \frac{\text{افت انتالی استاتیک در رخت}}{\text{افت انتالی استاتیک در طبقه}} = \frac{h_1 - h_2}{h_0 - h_2} -$$

$$R = \frac{h_1 - h_2}{(h_0 + \frac{c_0^2}{2}) - (h_2 + \frac{c_2^2}{2})} = \frac{h_1 - h_2}{h_{00} - h_{02}}$$

$$(C_0 = C_2) \rightarrow (h_{00} - h_{02}) \rightarrow$$


$$R = \frac{h_1 - h_2}{h_{01} - h_{02}}$$

$$\text{(أول)} : \begin{aligned} h_{01} - h_{02} &= U(Cx_1 + Cx_2) \\ &= U(Wx_1 + Wx_2) \end{aligned}$$

$$\text{(ثانية)} : \begin{aligned} h_{01\text{ rel}} &= h_{02\text{ rel}} \rightarrow \\ h_1 + W_1^2/2 &= h_2 + W_2^2/2 \rightarrow \\ h_1 - h_2 &= \frac{1}{2}(W_2^2 - W_1^2) \end{aligned}$$

$$R = \frac{W_2^2 - W_1^2}{2U(Wx_1 + Wx_2)} = \frac{(Wx_2^2 + C_2^2) - (Wx_1^2 + C_1^2)}{2U(Wx_1 + Wx_2)}$$

$$\rightarrow R = \frac{Wx_2 - Wx_1}{2U}$$



$$* R = \frac{ca(\tan \beta_2 - \tan \beta_1)}{2U}$$

$$R = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \beta_1) \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{x1} = Cx_1 - U \\ ca \tan \beta_1 = ca \tan \alpha_1 - U \\ \tan \beta_1 = \tan \alpha_1 - \frac{U}{ca} \\ \tan \beta_1 = \tan \alpha_1 - \frac{1}{\phi} \end{array} \right. \quad (P)$$

(1), (P) →

$$R = 0.5 + \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \alpha_1) \quad (P)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{x2} = Cx_2 + U \\ ca \tan \beta_2 = ca \tan \alpha_2 + U \\ \tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{U}{ca} \\ \tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{1}{\phi} \end{array} \right. \quad (E)$$

(P), (E) →

$$R = 1 + \frac{\phi}{2} (\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1) \quad (E)$$

$$0 \leq R \leq 100\%$$



$\therefore R \approx 50\% *$

$$R = 0 \xrightarrow{\text{رابطه (1)}} \beta_2 = \beta_1$$

$$R = 50\% \xrightarrow{\text{رابطه (2)}} \beta_2 = \alpha_1$$

$$R = 100\% \xrightarrow{\text{رابطه (3)}} \alpha_2 = \alpha_1$$



جی کسیدہ می سوچ : $R = 0$





۰-۱ - افت انتالنی در استاتور


۱-۲ - افزایش آنتروپی در روتور

میلت سرعت کاملًا متغیر است : $R = 50\%$



میلت سرعت جزوی است که در می شود : $R = 100\%$





عکس المثلث:


$A_2 < A_1$

ضریب این حالت بینما حالت پیچ خوده دارد
و لذا نزدیک ریشه بود افت راندار وجود
حالت و به همین علت ریشه بود را براساس
شرایط جریان گردایی ۲راد طراحی می‌کنند.

نمط بهتیر لذتمند تقریب ضربای:

$$\frac{U}{C_1} = \sin \alpha_{1/2}$$

« معمولاً α_1 برع تیغه طی استاتور 65° تا 78° است »



مروهای ضربای

برای این که افت انتالی
ذراسته باشیم.

مسئله - مطلوبست طراحی یک توربین کوچک که حق الامان یک طبقه باشد. منتهی‌الحیه نیز این باید نقطه طراحی در نظر بگیرید.


20 KJ/S	دبی جمع
90%	راندمان اینتریک توربین
1100 °K	دهای ورودی T_{01}
145 °K	افت دمای $T_{00} - T_{02}$
1.873	نسبت فشار $\frac{P_{00}}{P_{02}}$
400 KPa	فشار ورودی P_{00}
250 KPS	سرعت دورانی توربین
340 m/s	سرعت در ساعه متوسط (v)

می‌توان ضریب افت شیبود (n) ۰.۵ و ضریب جریان ۰.۸ در نظر گرفت. C_a ثابت است و $(C_0 = C_2)$ سرعت ورود خروج به طبقه برابر است و سرعت ورودی محض است ($\alpha_1 = \alpha$)

$$\psi = \frac{W}{m U^2} = \frac{h_{00} - h_{02}}{U^2} = \frac{C_p (T_{00} - T_{02})}{U^2}$$

$$\begin{cases} C_p = 1.147 \text{ KJ/KG.K} \\ \gamma = 1.333 \end{cases} \quad * \text{ باید گازهای حاصل از اختلاف :}$$

$$\psi = \frac{1.147 (145)}{(340)^2} = 1.44 \quad (\text{در سیلیکن KJ})$$



ماسب زوایا

$$* W_{K2} = C_{K2} + U$$

$$\tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{1}{\phi}$$

$$(\alpha_2 = \alpha_0) \rightarrow \tan \beta_2 = \tan \alpha_0 + \frac{1}{0.8}$$

$$\rightarrow \tan \beta_2 = 1.125$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \beta_1) \\ \psi = \phi (\tan \beta_2 + \tan \beta_1) \end{array} \right.$$

$\tan \beta_1$ ماجذف

$$\tan \beta_2 = \frac{1}{2\phi} (\psi + 2R) \rightarrow$$

$$1.125 = \frac{1}{2(0.8)} (1.44 + 2R) \rightarrow$$

$$R = 0.28$$

* جوی این مقادیر متناسب نیست رامکار بازتاب منفی وجود دارد) مقادیر جو خش در خوبی تربیت اتمال می‌کنند :

* فرضیہ: $\alpha_2 = 10^\circ$ میں کھڑا ہے

$$\tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{1}{\phi} = 1.426 \rightarrow$$

$R = 0.421$

$\beta_2 \approx 55^\circ$

* $\psi = \phi (\tan \beta_1 + \tan \beta_2) \rightarrow$

$$\tan \beta_1 = \frac{\psi}{\phi} - \tan \beta_2$$

(b): $R = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \beta_1) \rightarrow$

$$\tan \beta_1 = \tan \beta_2 - \frac{2R}{\phi}$$

$$\rightarrow \tan \beta_1 = 1.426 - \frac{2(0.421)}{0.8} = 0.374$$

$\beta_1 = 20.5^\circ$

$$Cx_1 = Wx_1 + U$$

$$Ca \tan \alpha_1 = Ca \tan \beta_1 + U$$

$$\tan \alpha_1 = \tan \beta_1 - \frac{1}{\phi} = 0.374 + \frac{1}{0.8}$$

$$\tan \alpha_1 = 1.624 \rightarrow$$

$$\alpha_1 = 58.5^\circ$$

$$C_{d1} = U\phi = 340 (0.8)$$

حسب ابعاد

$$C_{d1} = 272 \text{ m/s}$$

$$G = \frac{C_{d1}}{\cos \alpha_1} = \frac{272}{\cos (58.5)} = 519 \text{ m/s}$$

$$T_{00} = T_{01} = 1100^\circ K$$

$$T_1 = T_{01} - \frac{G^2}{2\varphi} = 1100 - \frac{(272)^2}{2(1147)} \rightarrow$$

$$T_1 = 982.7^\circ K$$

$$*\xi_N = \frac{h_1 - h_{1S}}{0.5 C_1^2} = \frac{(T_1 - T_{1S}) c_p}{0.5 G^2}$$

$$T_{1S} = 0.5 \xi_N G^2 / c_p \quad \xi_N = 0.05 \rightarrow$$

$$982.7 - T_{1,S} = 0.5(0.05)(519)^2 / 1147 \rightarrow$$

$T_{1,S} = 976.2^\circ K$

$$\left(\frac{T_{00}}{T_{1S}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{P_{00}}{P_1}\right) \rightarrow \left(\frac{1100}{976.2}\right)^4 = \left(\frac{4 \text{ bar}}{P_1}\right)$$

$\rightarrow P_1 = 2.49 \text{ bar}$

سرط جریان بجلت در استاتوک

$$\begin{aligned} \frac{P_{00}}{P_{cr}} &= \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \\ &= \left(\frac{2.33}{2}\right)^4 = 1.853 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$\frac{P_{00}}{P_1} = \frac{4}{2.49} = 1.607$$

نسبت فضل مابد نسب فشار بجلت نزیله (از نظر شرایط سرعت مانع) میس لانع نیست مداخل مسئله را دوباره تکرار کنیع. ($P_1 > P_{cr}$)

$$P_1 = \frac{P_1}{RT_1} = \frac{249}{0.287(982.7)} = 0.883$$

$$A_1 = \frac{\dot{m}}{P_1 C_a} = \frac{20}{0.883(272)} = 0.0833 \text{ m}^2$$

سرط مقطع جریان در ① خوبی استاتوک (چون یک طبقه از ۰ تا ۲ است)

* سطح ملحوظه تغير مساحت فوق اسد

$$\text{سطح ملحوظه تغير} = A_1 \cos \alpha_1 = 0.0437 \text{ m}^2$$

$$C_o = C_e = \frac{C_a}{\cos \alpha_2} = 276.4 \text{ m/s}$$

$$T_o = T_{oo} - \frac{C_o^2}{2C_p} = 1100 - \frac{(276.4)^2}{2(1147)}$$

$$T_o = 1067^\circ K$$

$$\frac{\rho_o}{\rho_{oo}} = \left(\frac{T_o}{T_{oo}} \right)^{\gamma/\gamma-1} \rightarrow \frac{\rho_o}{4} = \left(\frac{1067}{1100} \right)^4$$

$$\rho_o = 3.54 \text{ bar}$$

$$\rho_o = \frac{\rho_o}{RT_o} = \frac{3.54}{0.287(1067)} \rightarrow \rho_o = 1.155$$

$$A_o = \frac{\dot{m}}{\rho_o C_a} \rightarrow A_o = 0.0626$$

$$T_{o2} = T_{oo} - 145 = 955$$

$$T_2 = T_{o2} - \frac{C_e^2}{2C_p} = 955 - \frac{276.4^2}{2(1147)} \rightarrow$$

$$T_2 = 222.8^\circ K$$

$$\rho_2 = \rho_{\text{02}} \left(\frac{T_2}{T_{\text{02}}} \right)^{\gamma/\gamma-1} = \left(\frac{4}{1.873} \right) \left(\frac{922}{955} \right)^4$$

$\rho_2 = 1.856 \text{ bar}$

$$P_2 = \frac{\rho_2}{R T_2} = 0.702$$

$$A_2 = \frac{\dot{m}}{\rho_2 C_a} = 0.1047 \text{ m}^2$$



$$r_m (\text{شعاع ذوب}) = \frac{V_m}{2\pi N} = \frac{340}{2\pi (250)}$$

$r_m = 0.216 \text{ m}$

$$A = 2\pi r_m h = \frac{V_m}{N} h \rightarrow$$

$$\begin{cases} h = \frac{AN}{V_m} = A \left(\frac{250}{340} \right) \\ \frac{r_t}{r_r} = \frac{r_m + h/2}{r_m - h/2} \end{cases}$$

r_c شعاع ذوب - r_t
 r_r شعاع ذوب - r_r





صفحه	0	1	2
A	0.0626	0.0833	0.1042
h متر	0.046	0.0612	0.077
$\frac{r_t}{r_r}$	1.24	1.33	1.43

فرشاد نژادی - مهندس پایه بک، تابعیتان و کاربرکی
 طراحی - نظارت - اجرا
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰-۳-۰-۱۵
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰-۳-۰۰۰-۱۰
 شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۰-۱۰۳

جزوه آموزشی درس توربو ماشین آقای دکتر گورش امیراصلانی تبریز
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)

تurbines های ساعای

* کاربرد آنها در مقاطعی است که می خواهند در یک فاصله جمع و جزء از ترکیب انتقال دهنده قطر آنها معمولاً حدود ۰.۲m است و بیشتر در توربین های سطحی موقوفه هایی همچو ۲ قسم نشانی و ... به کار می روند. این توربینها دو بسیار بالاتر دارند و جریان در آنها 90° تغییر می کنند. تغییر مسیر می یابد.



$$h_{oo} = h_{o1}$$

* درین عبارت تأثیره درودی :

$$h_o + C_o^2/2 = h_1 + C_1^2/2 \rightarrow$$

$$h_1 - h_0 = \frac{1}{2} (C_0^2 - C_1^2) \quad (0-1 \text{ مقطع})$$

* مطابق آنچه که در کمیر سوچالی گذراز مرکز نشان خاده شد در حین عبور سیال از روتور مقدار (I) ثابت است.

$$I = h_{0\ rel} - \frac{U^2}{2}$$

$$h_{0\ rel} = h + \frac{W^2}{2} \rightarrow$$

$$h_1 + \frac{W_1^2}{2} - \frac{U_1^2}{2} = h_2 + \frac{W_2^2}{2} - \frac{U_2^2}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} h_2 - h_1 = \frac{1}{2} \left[(W_1^2 - W_2^2) - (U_1^2 - U_2^2) \right] \\ C_2^2 = W_2^2 - U_2^2 \end{array} \right. \rightarrow$$


$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2} (W_1^2 - U_1^2 - C_2^2) \quad (1-2 \text{ مقطع})$$

$$h_{02} = h_{03} : \text{ در حین عبور از دیفیوزر خوبی:}$$

$$h_2 + C_2^2/2 = h_3 + C_3^2/2$$

$$h_3 - h_2 = \frac{1}{2} (C_2^2 - C_3^2) \quad (2-3 \text{ مقطع})$$

* توزیع ساعی می تواند دایری دیفیونز باشد یا نباشد.



$$\eta_{(t(t-t))} \text{ (با دیفیونز)} = \frac{h_{00} - h_{03}}{h_{00} - h_{03SS}}$$

$$\eta_{(t(t-t))} \text{ (بدون دیفیونز)} = \frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{02SS}}$$

* صلاؤ در $(2S)$ تنها روش ایده‌آل (ربازگشت پذیر) است و در $(2SS)$ هم روش وحش نانه یا استاده روش بازگشت پذیر است.

رابطه اولیع :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{W}{m} = U_1 c_{x1} - U_2 c_{x2} \\ c_{x1} = U_1 \end{array} \right. \Rightarrow U_1 c_{x1} \text{ alle} \rightarrow$$

$$\frac{W}{m} = U^2$$

سرعت جویی سرعت جویی بر مبنای تغییرات انتالیی
ایده‌آل به صورت زیر تعریف شود:

	کل به کل	کل به استاتیک
C_s^2 (با دیفیوز)	$2(h_{00} - h_{03SS})$	$2(h_{00} - h_{3SS})$
C_s^2 (بی دیفیوز)	$2(h_{00} - h_{02SS})$	$2(h_{00} - h_{2SS})$

$$\frac{W}{m} = h_{00} - h_{03SS} = \frac{C_s^2}{2} = U^2 \rightarrow$$

$$\frac{U_1}{C_s} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

حث اندمان

$$\eta_{t(t-s)} = \frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{200}}$$

* پس از انجام عملیات خطایم حاصل است:

$$\eta_{t(t-s)} = \left\{ 1 + \left[\xi_N \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \operatorname{Cosec}^2 \alpha_1 + \left(\frac{v_{2av}}{r_1} \right)^2 \left(\xi_R \operatorname{Cosec}^2 \beta_2 + \operatorname{Cotg}^2 \beta_2 \right) \right] / 2 \right\}$$

$$\xi_N = \frac{h_1 - h_{1S}}{0.5 C_1^2}$$


$$\xi_R = \frac{h_2 - h_{2S}}{0.5 W_2^2}$$

$$\text{لهماً } v_2 = \frac{v_{2t} + v_{2h}}{2} \quad : \quad \text{لهماً}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 1 - \left(\frac{U_1}{\alpha_1} \right)^2 (\gamma - 1) \left[1 - \operatorname{Cotg}^2 \alpha_1 + \left(\frac{v_2}{r_1} \right)^2 \operatorname{Cotg}^2 \beta_2 \right] / 2$$

$$\frac{T_2}{T_1} \approx 1 \quad : \quad \text{لهماً}$$

$$\alpha = \sqrt{\gamma R T}$$



$$\frac{1}{\gamma_{t(t-t)}} = \left(\frac{1}{\gamma_{t(t-s)}} \right) - \left[\left(\frac{r_{ear}}{r_i} \right)^2 \cot^2 \beta_{ear} \right] / 2$$

بدون دیفیوژن





مسکن - یک توربین گاز سطحی دارای یک سری پرهای ثابت و رودی بعنوان شیپوره، روتور با پرهای سطحی و دیفیوژن خروجی است. با راندمان کلیه که ۹۰٪ و طبق شرایط نقطه طراحی خود کاری کند. در فرود به توربین فشار و دمای سکولت گاز (۷۰۰ و ۴۰۰ KPa) و ۱۱۴۰ °K است. جریان خروجی از توربین در خروج از دیفیوژن دارای فشار ۱۰۰ KPa و سرعت ناچیز است. مطلوبست تعیین سرعت محيطی فرودی پره روتور (α_1) و زاویه شیپوره در خروج از آن (α_2).

$$\sigma = 1.33$$

$$R = 0.287 \frac{kg}{kg \cdot K}$$

$$\varphi = 1149$$




$$\frac{W}{m} = h_{00} - h_{03} = h_{01} - h_{02} = U_1^2$$

$$\eta_{t(t-t)} = \frac{h_{00} - h_{03}}{h_{00} - h_{03SS}} = \frac{h_{01} - h_{02}}{h_{00} - h_{03SS}} = \frac{U_1^2}{C_p(T_{00} - T_{03SS})}$$

$$= \frac{U_1^2}{C_p T_{00} \left[1 - \left(\frac{T_{03SS}}{T_{00}} \right) \right]} = \frac{U_1^2}{C_p T_{00} \left[1 - \left(\frac{P_{03}}{P_{00}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

* روابط ۲ ترميسي ثابت لـ η بين نقاط واقع على خطوط $s = cte$ در خطوط $(h-s)$ می توان نوشت.



$$0.9 = \frac{U_1^2}{1149 (1140) \left[1 - \left(\frac{100}{400} \right)^{\frac{0.33}{1.33}} \right]}$$

$U_1 = 587.4 \text{ m/s}$

$$M_1 = \frac{C_1}{\alpha_1}$$

* در خصوص از سيدونه :

$$\sin \alpha_1 = \frac{U_1}{C_1} \rightarrow C_1 = U_1 \operatorname{cosec} \alpha_1$$

$$M_1 = \frac{C_1}{\alpha_1} = \frac{U_1 \operatorname{cosec} \alpha_1}{\alpha_1} \quad (1)$$

$$h_{\infty} = h_1 \rightarrow \text{از طرف دیگر: } *$$

$$h_{\infty} = h_1 + \frac{g^2}{2} \rightarrow \varphi T_{\infty} = \varphi T_1 + \frac{C_1^2}{2}$$

$$\rightarrow T_{\infty} = T_1 + \frac{g^2}{2 \varphi} \quad *$$

$$T_{\infty} = T_1 + \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{2 \varphi}$$

$$\frac{\text{طرفین جمع}}{(T_{\infty})} \rightarrow \frac{T_1}{T_{\infty}} = 1 - \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{2 \varphi T_{\infty}} \quad (2)$$

$$a_{\infty} = (\sigma R T_{\infty})^{1/2} \rightarrow \text{از طرف دیگر: } *$$

$$\varphi = \frac{\sigma R}{\sigma - 1} \rightarrow$$

$$a_{\infty} = (\varphi (\sigma - 1) T_{\infty})^{1/2} \rightarrow$$

$$\varphi T_{\infty} = \frac{a_{\infty}^2}{\sigma - 1} \quad (3)$$

$$(2) \text{ و } (3) \rightarrow \frac{T_1}{T_{\infty}} = 1 - \frac{\sigma - 1}{2} \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{a_{\infty}^2} \quad (4)$$

$$\frac{T_1}{T_{\infty}} = \left(\frac{\alpha_1}{a_{\infty}} \right)^2 \quad (5)$$

جایگزین: *

و با اعمال رابطه (۱) :

$$\frac{T_1}{T_{\infty}} = \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_{\infty}} \right)^2 = \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{(M_1 \alpha_{\infty})^2} \quad (8)$$

با مسافت متردادن طرفی روابط (۴) و (۸) :

$$\sin \alpha_1 = \left(\frac{U_1}{\alpha_{\infty}} \right) \left[\frac{1}{2} (\gamma - 1) + \frac{1}{M_1^2} \right]^{1/2}$$

جزء فرضی مسئله : فرض کنید جریان در خروجی از سینیوره خود سده است (chocking) یعنی $M_1 = 1$

$$\alpha_{\infty} = (\gamma R T_{\infty})^{1/2} = (1.33 \times 287 \times 1140)^{1/2}$$

$$\alpha_{\infty} = 660.4 \text{ m/s}$$

$$\sin \alpha_1 = \frac{587.4}{660.4} \left[\frac{1}{2} (1.33 - 1) + 1 \right]^{1/2} \rightarrow$$

$\alpha_1 = 73.9^\circ$

خدمات فنی قابل ارائه از طرف شرکت مهندسی پروپالامحور :

- طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)
- طراحی سیستم های مکانیکی ثابت (Fixed Equipment)
- طراحی سیستم های مکانیکی دوار (Rotary Equipment)
- طراحی سیستم های تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع (Plumbing & HVAC)
- طراحی تاسیسات مکانیکی زیربنائی
- طراحی سیویل و سازه در پروژه های عمرانی و صنعتی



کیفیت تعهد ماست