

**دیاک:** دیاک عنصری دوپایه است و مشابه ترانزیستوری است که بیس ندارد. از هر دو طرف (بایاس مستقیم و معکوس) جریان را عبور می دهد و روشن شدن آن بستگی به ولتاژ آستانه تعریف شده (یا شکست) دارد.

دیاک در تولید پالس بکار برده می شود. در واقع دیاک و تریستور و تریاک هم خانواده اند و همگی در حالت کلی مانند دیود خاصیت هدایت کنندگی دارند اما با این تفاوت که تریستور و تریاک عناصر سه پایه ای هستند که تکامل یافته اند و علاوه بر اینکه از هر دو طرف جریان را عبور می دهند دارای پایه گیت برای کنترل زمان عبور جریان نیز میباشند.



### ترمیستور:

یکی از مشخصه های مورد نظر در مورد مقاومت های معمولی این است که در محدوده وسیعی از تغییرات دمای محیطی ، مقاومت آنها تغییر نکند. اما ترمیستور ها (یعنی مقاومت های حرارتی) آگاهانه بصورتی ساخته شده اند که مشخصه هایشان با تغییر دمای محیط تغییر کند. به این ترتیب آنها را میتوان به عنوان سنسور ، و یا قطعات جبران کننده تغییرات حرارتی مورد استفاده قرار داد.

دو نوع ترمیستور اصلی وجود دارد : با ضریب حرارتی منفی (N.T.C) و ضریب حرارتی مثبت ( P.T.C ) . در دمای 25 درجه سانتیگراد ، مقاومت نمونه های معمول N.T.C در حدود چند صد اهم (یا چند کیلو اهم) میباشد که با افزایش دما تا 100 درجه سانتیگراد ، مقاومت آن تا حد دهها اهم کاهش می یابد . اما **مقاومت P.T.C** در محدوده صفر تا 75 درجه سانتیگراد تقریباً ثابت است (معمولاً در حدود 100 اهم). در درجه حرارت بالاتر از این حد (معمولاً 120 \_ 80 درجه سانتیگراد) مقاومت آن به سرعت بالا میرود (حد اکثر تا 10 کیلو اهم).



### تریستور:

تریستورها (که به آنها یکسوسازهایی با کنترل سیلیکونی نیز میگویند) 3 پایه داشته ، و میتوان آنها را برای قطع و وصل و یا کنترل توان سیگنالهای AC نیز مورد استفاده قرار داد. ترمیستور نیز مانند دیود ((آند)) و ((کاتد)) دارد. اما علاوه بر آنها پایه سومی به نام ((گیت)) نیز وجود دارد ، که با اعمال پالس جریانی کوتاه مدت از آن طریق ، میتوان تریستور را تحریک کرد.

بسته به شرایط موجود این قطعه با سرعت زیادی از حالت هدایت به حالت قطع میرود. در حالت ((قطع)) فقط جریان نشتی بسیار اندکی از تریستور عبور میکند که میتوان آن را نادیده گرفت (مقاومت بسیار بزرگی از خود نشان میدهد) ، اما مقاومت آن در حالت (( روشن)) بسیار اندک است. وقتی تریستور روشن شود در همان حالت باقی میماند ( یعنی در واقع در همان حالت قفل میشود) و تا زمانی که جریان مستقیم آن قطع نشده باشد ، در این حالت برقرار خواهد ماند.

در مدارهای DC تا زمانی که ولتاژ تغذیه قطع نشود ، تریستور همچنان روشن خواهد ماند اما در مدارهای AC با هر بار معکوس شدن قطبیت سیگنال AC ترمیستور به صورت خودکار خاموش خواهد شد.



## آی سی رگولاتور یا تثبیت کننده ولتاژ:

به منظور تثبیت (ثابت نگه داشتن) ولتاژ مورد نظر در نقاط مختلف مدار از آی سی های رگولاتور استفاده می کنیم.

تثبیت به این منظور انجام می شود که ما در مداری نیاز به یک ولتاژ ثابت، مثلا 5 ولت dc داریم ولی نوساناتی در ولتاژ ورودی به مدار ما وجود دارد که بر عملکرد مدار تاثیر می گذارد از این رو از آی سی رگولاتور به منظور تثبیت کننده ولتاژ استفاده می کنیم.

آی سی های رگولاتور دو نوع مثبت و منفی هستند و با پیش شماره های 78 برای نوع مثبت و 79 برای نوع منفی شناخته می شوند دو رقم بعد از این عدد ها نشان دهنده ولتاژ آی سی می باشد.

مثلا: 7805 یعنی آی سی رگولاتور 5 ولت مثبت

مثلا: 7805 یعنی آی سی رگولاتور 5 ولت مثبت و یا: 7905 یعنی آی سی رگولاتور 5 ولت منفی


آی سی رگولاتور دارای سه پایه است . پایه وسط آن مشترک است و به زمین مدار یا منفی متصل است . پایه اول ورودی جریان و پایه سوم خروجی تثبیت شده جریان است.

نکته بسیار مهم این موضوع است که ولتاژ ورودی به آی سی رگولاتور باید بین 3 تا 8 ولت بیشتر از ولتاژ تثبیت خروجی باشد به عنوان مثال به آی سی 7805 باید بین 8 تا 13 ولت جریان بدهیم تا 5 ولت تثبیت شده در خروجی به ما بدهد. جریان دهی آی سی های رگولاتور 1 آمپر است.

برخی از رنج های متداول آی سی های رگولاتور:

تیپ مثبت: 7805 – 7806 – 7808 – 7809 – 7810 – 7812 – 7815 – 7818 – 7824 - ...

تیپ منفی: 7905 – 7906 – 7908 – 7912 – 7915 – 7924 - ...



### دیود زنر: Zener

دیود زنر در مدارات الکترونیک در بایاس معکوس یا منفی بسته می شود. دیود زنر تثبیت کننده ولتاژ در بایاس معکوس است. این دیودها در مدارات الکترونیک به منظور تثبیت ولتاژ در قسمت‌های مختلف مدار به کار می رود.

به عنوان مثال اگر در یک مدار الکترونیکی نیاز به ولتاژهای 6/5 یا 2/8 یا 3/3 ولت داشته باشیم و منبع تغذیه ما 12 ولت باشد می توانیم از این نوع دیود استفاده کنیم.

این نوع دیودها بر حسب ولتاژ شناخته و تهیه می شوند. (البته طرز قرار گرفتن آنها در مدارات نیاز به آشنایی با طراحی مدارات الکترونیک دارد) برخی از رنج های متداول دیودهای زنر عبارتند از:

... - 36 - 26 - 24 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8.2 - 6.8 - 5.1 - 4.7 - 3.9 - 3.3 - 2.7 - 2.2 - 2  
- 110 - 90 ولت

برخی از توان های دیود زنر:

1.8 - 1.4 - 1.2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 75... وات



### ترایاک:

ترایاک نمونه پیشرفته تر تریستور است ، که هدایت دو طرفه ولتاژ از مشخصه های آن به شمار می آید. این قطعه نیز 3 پایه دارد که ترمینال شماره 1 یک ولتاژ اصلی یا MT1 و ترمینال شماره دو ولتاژ اصلی یا MT2 و «گیت» نامیده میشوند. ولتاژ اعمال شده به MT2 نسبت به ولتاژ MT1 چه مثبت باشد و چه منفی میتواند پالسهای تحریک مثبت و منفی را به گیت اعمال کرد(نسبت به MT1). بنابراین این ترایاک برای کنترل تمام موج سیگنال AC مناسب بوده و آن را مانند تریستور میتوان مورد استفاده قرار داد.

روشن و خاموش شدن **تریستور** و ترایاک با سرعت بسیار زیادی صورت میپذیرد در نتیجه پالسهای گذرای بسیار کوتاهی ایجاد میشود ، که ممکن است مسافت بسیار زیادی را در طول سیم طی کنند. برای جلوگیری از ایجاد چنین نویزهایی ، معمولاً استفاده از نوعی فیلتر LC ضروری خواهد بود.

## آموزش تست مقاومت

مقاومت انواع مختلفی دارد. فعلاً آموزش تست یک مقاومت ثابت را توضیح می دهیم.

جهت تست از دو نوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم:

تست با مولتی متر دیجیتال:

در این روش در حالیکه مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را به ابتدا به هم اتصال می دهیم تا سیمهای ترمینال و خطای مولتی متر را کنترل نماییم سپس دو پایه ترمینال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از روی رمز رنگها و یا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می کنیم اگر این دو عدد بهم نزدیک بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است.

تست با مولتی متر آنالوگ ( عقربه ای ):

در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج های تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از 100 ، اهم است مولتی متر را در رنج

Rx1 و اگر از 100، اهم بزرگتر و کوچکتر از 10 کیلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتیکه بزرگتر از 10 کیلو و کوچکتر از 100 کیلو در رنج Rx1k و در صورتیکه بزرگتر از 100 کیلو باشد مولتی متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحله نیز باید میزان اهم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد و فقط در حد خطای آن تیرانس قابل قبول است.

تست مقاومت های متغیر

تست مقاومت های متغیر:

الف: پتانسیومتر:

برای تست پتانسیومتر به کمک مولتی متر آنالوگ: ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایه وسط پتانسیومتر را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک می کنیم طبیعی است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد عددی قرائت می شود و نیز می دانیم مجموع هر دو عددی که از جمع اعداد قرائت شده هر دو پایه طرفین بدست می آید برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می باشد.

حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یک از پایه های کناری را نسبت به پایه وسط در حالی اهم چک نماییم که پتانسیومتر را می چرخانیم در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه ای تغییرات اهم ناچوری ( کم و زیاد شدن غیر طبیعی )

مشاهده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد.

تست ولوم: می دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیومتر تست می شود.

تست مقاومت های متغیر ویژه یا مخصوص:

این نوع مقاومتها با تغییرات فیزیکی عمل می کنند.

تست مقاومت مخصوص Ldr:

می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دهد. پس در حالیکه دو پایه آنرا به ترمینالهای مولتی متر وصل نموده ایم در رنج Rx1k بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا قرائت نموده سپس با ایجاد سایه تغییر مقاومت آن را مشاهده کنیم با پاسخ در مقابل تغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود.

تست مقاومت ویژه یا مخصوص Vdr:

می دانیم که Vdr نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است که با افزایش ولتاژ اهم آن کاهش می یابد پس معمولاً در جایی که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود.

و برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن با اهمتر قابل تست نیست و در مدار و دانستن مقدار ولتاژ محل تست می شود.

تست مقاومت Ptc:

می دانیم Ptc نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد. پس اگر در حالیکه پایه های آن را به وسیله ترمینالهای مولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت را مانند هویه، ششوار، ..... حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده و علامت سالم بودن آن است. و عکس این عمل نیز درست است.

تست مقاومت ویژه Ntc:

عکس Ptc عمل می کند .

تست مقاومت Mdr :

این مقاومت در حوزه مغناطیس اهمش بالا می رود و می توان در هنگام تست با آهنربا تغییرات اهمش را ملاحظه کرد . نوع پیشرفته آن به نام Ic هال مشهور است . که در ضبط صوت های قدیمی سیلور دیده ایم .

تست انواع خازن توسط مولتی متر

تست انواع خازن :

تست خازنهای کمتر از 10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .

اینجانب برای تست این نوع خازنها پیشنهادی به همکاران می دهم اگر حوصله نمودند تست کنند جالب است .

برای تست این نوع خازن سه دور سیم روپوش دار معمولی را به دور هسته ترانس Hv که در دم دست داریم و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید مطابق شکل :

در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی است که Hv در سیم پیچ القا حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که با مولتیترها نزدیک 6 ولت Ac می شود . حال ولتاژ دو سر خازن را اندازه گیری نمائید اینجانب در آزمایشی که انجام دادم خازن In حدود 5vac خازن 820pf حدود 4vac ولت را نشان داد می توان مقاومت کمتری را نیز انتخاب و رنج وسیعی از خازنها را تست نمود از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود . و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود .

در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن و اگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد . لازم به توضیح است که باید مقدار خازن و مقاومت را درست انتخاب نمود .

و حال تست خازنهای بالاتر از 10nf الی 1 میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیتر شارژ شده و در حان شارژ عقربه مولتیتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیم حرکت عقربه

را برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متناسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود .

اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن ، اگر خازن نشستی نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بی نهایت است . و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشستی خازن است .

و نیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .

تست خازنهای 1 میکرو فاراد الی 10 میکرو فاراد :

قبل از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع و یا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشستی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد .

برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر ( سیم مشکی مثبت و سیم قرمز منفی باطری است ) انجام می دهیم .

تست خازنهای بالاتر از 10 میکرو فاراد :

برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم :

شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی است و نشستی در حد جزئی قابل قبول است .

بنا براین بعد از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد . اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت است و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است .

تست انواع دیود

تست انواع دیود توسط مولتی متر :

در ابتدا ی توضیحات باید به عرض برسانم که تست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج از مدار باهم متفاوت است بنا براین



همیشه این نکته را در نظر داشته باشیم .

تست دیود معمولی : دیودهای معمولی را بشناسیم این دیودها از جنس سیلیسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفی را دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند دروهای زنر کم وات دارد و پوسته ی شیشه ای دارد . ویا دیودهای 1N4001 و که در یکسو یازی فرکانس پائین بیستترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آداپتورها .

بعد از شناخت سطحی با دیود معمولی تست آن را توضیح می دهم .

ابتدا قطعه را خارج از مدار تست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر ما هیوکی 3007 باشد !

ترمینالهای مولتی متر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه های دیود اتصال دهید در این حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیم کاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیل داخل مولتی متر در آن جاری می شود عبور می کند و مقاومت دیود را برای این جریان می توانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم است . و در این حالت حتماً مولتی متر باید روی RX1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومت ممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی از 30 اهم بیشتر نشود . وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد .

تست در حالت معکوس : در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیود و ترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد RX10K بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتی متر لمس نشود چون مولتی متر را در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشستی ممکن دیود را بسنجیم و لابد در این حالت هیچ گونه نشستی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .

تست دیود زنر : مولتی متر در گرایش مستقیم روی RX1 ومانند دیود معمولی باید 20 الی 30 اهم را نشان دهد و اصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیم راه می دهد .

در گرایش معکوس مولتی متر باید روی مُد RX1K بوده و هیچ گونه نشستی قابل قبول نیست . اما جهت تست کامل دیود زنر باید دیود را توسط ولتاژ بالا تر از ولتاژ شکست و مانند شکل زیر در مدار زیر قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود . تا از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم .

## تست دیود 2

تست دیود نوري ( Led )

ابتدا توضیحاتی راجع به بستن مدارات Led را در خدمت همکاران تقدیم می کنم .

اولین مطلب مهمی که به نظرم می رسد و بارها این موضوع را در مدارات الکترونیک شاهد بوده ام قرار دادن دیودهای Led در مدارات الکترونیکی بدون مقاومت کنترل جریان و این مسئله باعث خواهد شد که دیود led طول عمر کمتر و نیز صدمه رسیدن به مدارات می گردد .

چون Led يك دیود می باشد و بنا براین باید به عنوان دیود در مدارات مورد استفاده قرار گیرد . و هیچ وقت دیود را در مدار به عنوان مصرف کننده در نظر نداشته باشید . و نیز می دانیم هیچ مداری بسته بدون مصرف کننده نیست .

نتیجه عریضم این است که در يك مدار بسته که از Led استفاده می کنیم حتماً مقاومت کنترل جریان را با حساب و کتاب درستی در نظر داشته باشیم . مصرف يك Led از 10 الی 20 میلی آمپر است و برای استفاده دائمی از يك Led در مدار مقاومت کنترل جریان آن را براساس این مقدار مصرف محاسبه کنیم .

و نیز می دانیم ولتاژ مورد نیاز يك Led بستگی به رنگ نور آن از 7/1 الی 2/2 ولت متفاوت است البته خیلی راحت این ولتاژ بدست می آید کافی است وقتی Led را در مدار قرار می دهیم ( باسری نمودن مقاومت کنترل جریان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه

گیری نمائیم . تا ولتاژ مورد نیاز Led بدست آید .  
از دو مطلب فوق نتیجه می گیریم که اولاً با يك پیل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن Led را نداشته باشیم چون هر Led با يك ولتاژ مخصوص خود روشن می شود .

ثانیاً اگر می خواهیم گرایش مستقیم يك Led را تست کنیم باید ولتاژ اعمالی به Led بیشتر از 5/1 باشد و نیز می دانیم که مولتی مترها اکثراً مانند مولتی متر هیوکی 3007 برای تست در حالت اهمی از باطری 5/1 ولتي برای مُدهای Rx1 و Rx100 و Rx1k استفاده می کنند و این ولتاژ نمی تواند يك دیود Led را روشن کند چون همچنانکه در بالا عنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شکستن سد پتانسیل Led لازم است .

بنا بر این جهت تست در حالت حتی گرایش مستقیم يك Led باید از مُد Rx10k که تغذیه آن معمولاً توسط يك پیل 9 ولتي انجام می گیرد استفاده نمود .

نتیجه نهایی :

تست Led : گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد Rx10k و مولتی متر باید راه بدهد .  
گرایش معکوس

ست دیود 2

تست دیود نوری ( Led )

ابتدا توضیحاتی راجع به بستن مدارات Led را در خدمت همکاران تقدیم می کنم .

اولین مطلب مهمی که به نظرم می رسد و بارها این موضوع را در مدارات الکترونیکی شاهد بوده ام قرار دادن دیودهای Led در مدارات الکترونیکی بدون مقاومت کنترل جریان و این مسئله باعث خواهد شد که دیود led طول عمر کمتر و نیز صدمه رسیدن به مدارات می گردد .

چون Led يك دیود می باشد و بنا بر این باید به عنوان دیود در مدارات مورد استفاده قرار گیرد . و هیچ وقت دیود را در مدار به عنوان مصرف کننده در نظر نداشته باشید . و نیز می دانیم هیچ مداری بسته بدون مصرف کننده نیست .

نتیجه عریضم این است که در يك مدار بسته که از Led استفاده می کنیم حتماً مقاومت کنترل جریان را با حساب و کتاب درستی در نظر داشته باشیم . مصرف يك Led از 10 الي 20 ميلي آمپر است و برای استفاده دائمی از يك Led در مدار مقاومت کنترل جریان آن را براساس این مقدار مصرف محاسبه کنیم .

و نیز می دانیم ولتاژ مورد نیاز يك Led بستگی به رنگ نور آن از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت است البته خیلی راحت این ولتاژ بدست می آید کافی است وقتی Led را در مدار قرار می دهیم ( باسری نمودن مقاومت کنترل جریان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گیری نمائیم . تا ولتاژ مورد نیاز Led بدست آید .

از دو مطلب فوق نتیجه می گیریم که اولاً با يك پیل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن Led را نداشته باشیم چون هر Led با يك ولتاژ مخصوص خود روشن می شود .

ثانیاً اگر می خواهیم گرایش مستقیم يك Led را تست کنیم باید ولتاژ اعمالی به Led بیشتر از 5/1 باشد و نیز می دانیم که مولتی مترها اکثراً مانند مولتی متر هیوکی 3007 برای تست در حالت اهمی از باطری 5/1 ولتي برای مُدهای Rx1 و Rx100 و Rx1k استفاده می کنند و این ولتاژ نمی تواند يك دیود Led را روشن کند چون همچنانکه در بالا عنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شکستن سد پتانسیل Led لازم است .

بنا بر این جهت تست در حالت حتی گرایش مستقیم يك Led باید از مُد Rx10k که تغذیه آن معمولاً توسط يك پیل 9 ولتي انجام می گیرد استفاده نمود .

نتیجه نهایی :

تست Led : گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد Rx10k و مولتی متر باید راه بدهد .  
گرایش معکوس : مولتی متر در همین مُد و هیچ گونه نشستی قابل قبول نیست .

تست Led فرستنده مادون قرمز :

گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد Rx1 و مولتی متر باید راه بدهد .

گرایش معکوس : مولتی متر در مُد Rx10k و هیچ گونه نشانی قابل قبول نیست .

<--

#### تست دیود 4

برای اینکه تست دیود به وسیله مولتی متر دیجیتال قابل فهم باشد باید اندکی از ساختار دیود و نیمه هادیها صحبت کنیم .  
دیود از پیوند دونیمه هادی به نام نیمه هادی نوع n ( اصطلاحاً منفی ) و نیمه هادی نوع P ( مثبت ) تشکیل شده است .  
سیلیسیم و ژرمانیم و اندیوم و... بعضی از عناصر که در جدول مندلیف تعیین شده اند جزو نیمه هادیها می باشند. این عناصر در طبیعت به صورت بلور کریستال در می آیند و ساختمان مولکولیشان کریستالی است یعنی اتمهای این عناصر در کنار همدیگر به صورت منظم طوری روی هم قرار گرفته اند که هر اتم از آن با چهار اتم مجاور تشکیل یک توده کریستال را می دهد.  
و اگر این نیمه هادی را خالص نمائیم در صفر درجه مطلق ( -273 ) درجه سانتی گراد عایق می باشد .  
ولی در دمای معمولی تعدادی از الکترونها از محیط انرژی می گیرند و از هسته اتم دور شده به شکل الکترون آزاد درآمده و اندکی موجب عبور جریان الکتریسیته می شوند .

نیمه هادی نوع n : بعد از خالص نمودن صدر صدر سیلیسیم ( یکی از عناصر طبیعت ) به منظور تهیه نیمه هادی نوع n عناصری پنج ظرفیتی ( مدار آخرشان دارای پنج الکترون می باشد ) مانند آرسنیک و آنتی موان به صورت ناخالصی به سیلیکون خالص وارد می کنند مقدار این ناخالصی بسیار اندک است اما هدایت نیمه هادی را خیلی بالا می برد .  
دلیل هدایت بیشتر نیمه هادی ساخته شده را باید در ساختمان اتمی کریستال جدید جستجو نمود زیرا هنگام وارد نمودن عناصر پنج ظرفیتی در کریستال سیلیکون اتم وارد شده مجبور به طبیعت از ساختمان مولکولی کریستال می باشد و هر اتم از این عنصر به اجبار با چهار اتم سیلیکون یک پیوند اشتراکی را ساخته مولوکول جدید ی را می سازند که یک الکترون آزاد تولید کرده است و در نتیجه هدایت نیمه هادی ( چون الکترون آزاد گرفته است ) بیشتر می شود . این نیمه هادی ساخته شده جدید همان نیمه هادی نوع n می باشد .

نیمه هادی نوع p : برای ساخت نیمه هادی نوع p عناصر سه ظرفیتی مانند آلومینیوم و یا گالیم که در مدار آخرشان سه الکترون دارند و جزو عناصر سه ظرفیتی می باشند به صورت ناخالصی به کریستال سیلیکون وارد نموده عنصر وارده جدید نیز مجبور به اطاعت از ساختمان کریستالی می باشد . و هر اتم از عنصر جدید با چهار اتم سیلیکون تشکیل یک مولوکول جدید را می دهد بنابراین این مدار آخر پیوند جدید به جای هشت الکترون دارای هفت الکترون شده و یک جای خالی برای الکترون های آزاد در پیوند جدید درست می شود که به آن حفره گویند حفره نیز خاصیت هدایت بیشتر را به نیمه هادی جدید که همان نیمه هادی نوع p است می دهد .

دیود : برای ساخت یک دیود نیمه هادی نوع n را با نیمه هادی نوع p پیوند می دهند در محل پیوند اتفاق جالبی پیش می آید که قابل تامل است . و موجب یک طرفه نمودن جریان در دیود می شود . جهت توضیح این نکته به ادامه مطلب با توجه به شکل ارائه شده دقت فرمائید .

همانطور که ملاحظه می شود در محل پیوند دونیمه هادی یک ناحیه ای به نام ناحیه تهی یا سد پتانسیل ایجاد می شود که به شکل یک پیل ظاهراً با قطب مثبت در داخل نیمه هادی نوع N و قطب منفی آن در داخل نیمه هادی نوع P در آمده است.  
ناحیه سد پتانسیل با ولتاژ 0.6 الی 0.7 ولت در جهت گرایش مستقیم از N به P شکسته شده و دیود جریان را از خود عبور می دهد . بنا براین در صورتیکه مقدار ولتاژ تغذیه کمتر از 0.7 ولت باشد سد پتانسیل شکسته نشده و دیود جریان را از خود عبور نمی دهد . و در صورتیکه مقدار ولتاژ تغذیه بیشتر از 0.7 باشد بدیهی است که سد پتانسیل را شکسته اما مقدار 7.0 ولت از تغذیه صرف بایاس دیود شده و از تغذیه کم می شود .

مطابق شکل زیر :

بنا براین ولتاژ اعمال شده در صورتیکه از 0.7 بیشتر باشد از دیود عبور نموده و به اندازه 0.7 ولت روی دیود افت پیدا می کند . مثلاً

اگر ولتاژ اعمال شده به دوسر دیود 3 ولت باشد فقط 2.3 ولت آن روی مقاومت ظاهر می شود .

و اما در صورتیکه دیود در گرایش معکوس قرار گیرد سد پتانسیل دیود به اندازه ولتاژ تغذیه بالا رفته و اصلاً دیود جریانی را از خود عبور نمی دهد .

نتیجه اصلی مطالب فوق این است که مولتی متر دیجیتال دیود را در گرایش مستقیم قرار داده و فقط ولتاژ بایاس آن را نشان می دهد . و بدین وسیله سلامت دیود تأیید می شود .

شناسایی پایه های ترانزیستور

طریقه شناسایی پایه های ترانزیستور توسط مولتی متر آنا لوگ :

ابتدا مولتی متر را در رنج Rx1 قرار داده و سپس به دنبال پایه ای می گردیم که به دو پایه ی دیگر راه بدهد . این پایه B ( بیس ) است و اگر این پایه به وسیله سیم قرمز شناسایی شود معرف نوع ترانزیستور Pnp و یا اصطلاحاً مثبت است . و در صورتیکه توسط ترمینال مشکی تشخیص داده شود گویند که ترانزیستور npn و یا منفی است . حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است . جهت تشخیص دو پایه ی دیگر مولتی متر را در رنج Rx10k قرار داده و در هر دو جهت این دو پایه را نسبت به هم تست می کنیم در جهتی که مولتی متر راه می دهد ترمینالی که B ( بیس ) را شناسایی کرده است E ترانزیستور را تشخیص می دهد . و طبعاً پایه بعدی کلکتور است .



#### پتانسیومتر :

سه پایه دارد . مقاومتی است که با پیچاندن دسته آن مقاومت بین پایه وسط و کنار تغییر می کند . تغییرات مقاومت پایه های کناری نسبت به هم قرینه است ؛ یعنی اگر مقاومت نسبت به سمت چپ کم شود ، به همان میزان نسبت به سمت راست افزایش می یابد . مقاومت بین دو پایه کناری همواره ثابت است و به اندازه عدد نوشته شده روی پتانسیومتر بستگی دارد . عدد روی پتانسیومتر حداکثر 3 رقمی است . دو رقم سمت چپ را می نویسیم و به اندازه رقم سوم مقابل آن صفر می گذاریم . عدد به دست آمده میزان مقاومت بر حسب اهم را نشان می دهد. اگر رقم سوم وجود نداشت ، همان عدد دورقمی ، مقاومت کل پتانسیومتر را نشان می دهد . برای مثال اگر روی پتانسیومتر نوشته بود 224 یعنی مقاومت آن 220000 اهم است ( 220 کیلو اهم ) . اگر روی پتانسیومتر نوشته بود 56 یعنی مقاومت آن 56 اهم است .



### ترانزیستور :

مبحث ترانزیستور بسیار گسترده است . در اینجا به توضیحات کلی درباره این قطعه اکتفا می کنیم . دارای سه پایه بیس و کلکتور و در نوع مثبت به کلکتور ولتاژ منفی داده می شود و به امیتر مثبت . به (NPN) و منفی (PNP) امیتر است . دو تیپ دارد . مثبت پایه بیس هم که ورودی ترانزیستور تعبیر می شود پالس منفی داده می شود . در نوع منفی به کلکتور ولتاژ مثبت داده می شود و به امیتر منفی . به پایه بیس هم پالس مثبت داده می شود . کار ترانزیستور تقویت جریان است . اگر به بیس جریان ضعیفی داده شود ؛ ترانزیستور هم 300 باشد ، جریانی که از کلکتور و امیتر می گذرد می تواند (HFE مثلا 2 میلی آمپر و ضریب تقویت ) یا بتا یا تا 600 میلی آمپر باشد . مصرف کننده معمولا سر راه کلکتور و گاهی سر راه امیتر قرار داده می شود . به عبارت دیگر ، مصرف کننده ما می تواند تا 600 میلی آمپر ، از منبع تغذیه جریان بکشد ؛ در صورتی که قبل از تقویت فقط می توانست حداکثر 2 میلی آمپر بکشد . جنس ترانزیستورها سیلیسیم یا ژرمانیم است . در ترانزیستورهای سیلیسیومی نباید ولتاژ اعمال شده به بیس کمتر از ۷/۰ ( ۶/۰ تا ۷/۰ ) ولت باشد ( جریان هر چقدر که می خواهد باشد ) . به این ولتاژ ، ولتاژ شکست می گویند . در ترانزیستورهای FET و UJT ژرمانیومی نباید ولتاژ اعمال شده به بیس کمتر از ۳/۰ ( ۲/۰ تا ۳/۰ ) ولت باشد . ترانزیستور انواع دیگری مثل ... دارد که به علت کاربرد محدود از توضیح درباره آنها صرف نظر کردیم




فیوز معمولاً از یک تیوب سرامیکی تشکیل شده که آلیاژی از جنس نقره یامس از وسط آن عبور می‌کند و اطراف آن با کوارتز یا سیلیس پر می‌شود، المان مرکزی فیوز به گونه‌ای طراحی شده است که اجازه عبور جریانهای مجاز را می‌دهد و به این ترتیب فیوز از عبور جریانهای اضافی و خطا جلوگیری می‌کند.

### اتصال کوتاه چیست؟

اتصال کوتاه خطایی است در یک وسیله الکتریکی که در آن بار الکتریکی اجازه می‌یابد تا بین یک فاز و زمین الکتریکی یا بین دو فاز جریان یابد. به عبارت غیر فنی تر، یک اتصال کوتاه هنگامی رخ می‌دهد که جریان الکتریسیته از یک مدار در جهتی ناخواسته، عموماً به دلیل یک اتصالی در جایی که کسی انتظار ندارد، عبور کند. ساده ترین راه برای ایجاد یک اتصال کوتاه متصل کردن سرهای مثبت و منفی یک باتری توسط یک هادی کم مقاومت، مانند سیم، است. مقاومت کم موجب جریان زیاد می‌شود که منجر به خروج انرژی زیادی از باتری در مدت کوتاه میشود.

رله





حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله کلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل کننده آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی مانند ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی مثل درجه حرارت و حرکت روغن ( در رله بوخولس ) تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله کلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنکتور می گردد .

بنابراین به وسیله رله : محل وقوع عیب از شبکه جدا سازی شده باعث می شود که سایر قسمتهای سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبکه به همان حالت قبلی محفوظ بماند . تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد . سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آن به دو علت زیر اتصالی ها می توانند به وجود آیند : الف - تأثیرات داخلی تأثیرات داخلی که باعث خراب شدن و از بین رفتن دستگاهها یا خطوط انتقال و توزیع می شود عبارتند از : فاسد شدن قسمتهای عایق در یک مولد ، ترانسفورماتور ، خط ، کابل و غیره . این ضایعات و امکانات مکن است مربوط به عمر عایق ، عدم تنظیم صحیح ، عدم ساخت صحیح و یا عدم نصب صحیح عایق باشد . ب - تأثیرات خارجی تأثیرات خارجی شامل تأثیرات زیادی است از آن جمله رعد و برق ، اضافه بار که باعث به وجود آمدن حرارت شود ، برف و باران ، باد و طوفان ، شاخه درختها ، حیوانات و پرندگان ، سقوط اشیاء اشتباه در عملیات و خسارتهایی که به وسیله مردم وارد می شود و غیره . وقتی که یک اتصالی در مداری رخ دهد ، جریان افزایش یافته و ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) نقصان پیدا می کند افزایش جریان حرارت زیادی را به وجود آورده که ممکن است منجر به آتش سوزی یا انفجار شود . اگر اتصالی به صورت جرقه باشد ممکن است خسارت زیادی به بار آورد . برای مثال اگر جرقه ای بر روی خط انتقال نیرو به وجود آمده و سریعاً بر طرف نشود خط را سوزانده و باعث پاره شدن آن خواهد شد و نتیجه سبب قطع برق برای مدت طولانی خواهد شد . نقصان ولتاژ که در اثر یک اتصالی به وجود آید می آید برای دستگاههای الکتریکی بسیار زیان آور است و اگر این ولتاژ ضعیف برای چند ثانیه ایی ادامه داشته باشد ، موتورهای مشترکین از کار باز ایستاده ، دوران مولدهای برق نامنظم و نا مرتب خواهد شد پس در صورت وقوع جریان شدید و ولتاژ ضعیف به سبب اتصالی در مدار می بایست به فوریت اتصالی کشف و برطرف گردد و جریان ولتاژ به حالت عادی باز گردانده شود. رله های جریانی : رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند . عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند کاهش بار p عدم تقارن جریان سه فاز p (جریان نشستی) ارت فالت p اضافه بار p اضافه جریان p اتصال کوتاه در شبکه p : عبارت است از قفل بودن روتور (در مورد موتورها) حفاظت اتصال کوتاه و p (افزایش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها) p)) (در مورد موتورها اضافه جریان و اتصالی زمین : اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشستی زمین می باشد . این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد می باشند . در این نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال می یابند و بر اساس آن حفاظت صورت می گیرد . در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و p : صحیح بر اساس آن صورت میگیرد . این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را نوع زمان کاهش می دهد که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رله مرتبط می باشد . به این p . صادر می کنند صورت که هر چه جریان عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود . بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی Standard Inverse Curve (SIT) Very Inverse Curve : های استاندارد برای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی (UIT) Ultra Inverse Curve (UIT) Extremely Inverse Curve (EIT) Very Inverse Curve (VIT) برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که سرعت عملکرد : این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار p : به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند Reyroll , CEE , Schneider , GE Power , ABB , Alstom , Siemens . در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : این پارامتر p . حساسیت : این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردهد p . نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی هستند هنگام وقوع خطا می بایست قسمت معیوب به درستی پایداری : این پارامتر به این باز میگردد که یک رله p تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم به کار خود ادامه دهد حفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد . دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری : الف) رله های جریانی : این رله ها بر اساس میزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها ، جریان سیم نول ، مجموع جبری جریانهای فازها باشد

(رله های جریان زیاد - رله های ارت فالت و ....) و جریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد (رله های دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت) (ب) رله های ولتاژی: این رله ها بر اساس ولتاژ ورودی به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند ولتاژ فازها باشد (رله های اضافه یا کمبود ولتاژ و ....) و یا میتواند مجموع جبری چند ولتاژ باشد (رله تغییر مکان نقطه تلاقی بردارهای سه فاز) (ج) رله های فرکانسی: این رله ها بر اساس فرکانس ولتاژ ورودی عمل میکند (رله های افزایش و کمبود فرکانس) (د) رله های توانی: این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کنند. (ه) رله های جهتی: این رله ها از جنس رله های توانی هستند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ و جریان عمل میکنند مانند رله های اضافه جریان جهتی که در خطوط چند سو تغذیه رینگ و پارالل بکار می روند و یا رله های جهت توان که جهت پرهیز از موتوری شدن ژنراتور هنگام قطع کولپینگ آن بکار میرود. (و) رله های امیدانسی: مانند رله های دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد فراوانی دارند. (ز) رله های وابسته به کمیت های فیزیکی: مانند حرارت - فشار - سطح مایعات و .... مانند رله بوخ هلنس ترانسفورمرها

(ح) رله های خاص: رله هایی هستند که برای منظورهای خاص به کار میروند مثلا رله تشخیص خطای بریکر - رله مونیورینگ ..... مدار تریپ بریکر - رله لاک اوت و

## IC

به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. **integrated circuit** از دو کلمه انگلیسی IC حروف اختصاری مدارهای الکترونیکی از تعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می\*شدند. این، IC پیش از اختراع مدارات فضای زیادی را اشغال می\*کردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف می\*کردند. و این، امکان تعداد، IC، بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش می\*داد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاه\*های الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینه\*ها داشته باشند.

آیا تا کنون کلمه مدارات مجتمع را شنیده اید؟ آیا هیچ آگاهی در مورد آن دارید؟ در این پست اطلاعاتی در این رابطه به شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

مدارهای دیجیتال با مدارهای مجتمع ساخته می شوند. یک مدار مجتمع (یا آی سی) یک کریستال کوچک نیمه هادی به نام تراشه است. که قطعات الکترونیکی را برای گیت های دیجیتال در خود دارد. اتصالات داخل تراشه مدار مورد نیاز را به وجود می آورند. تراشه در داخل یک محفظه پلاستیک و یا سرامیک جاسازی می شود. و اتصالات آن با سیم های طلائی نازک به پایه های خارجی جوش داده می شود تا مدارات مجتمع به وجود آیند.

تعداد پایه ها ممکن است از 14 پایه در بسته های کوچک تا 100 پایه یا بیشتر در بسته های بزرگتر تغییر کند. هر مدار مشترک یا آی سی دارای یک مشخصه عددی ست که روی سطح بسته بندی آن برای شناسایی چاپ میشود. هر سازنده یک کتابچه راهنما یا کاتالوگ با شرح دقیق و تمام اطلاعات لازم در باره آی سی های ساخت خود را چاپ می کند.

با پیشرفت تکنولوژی مدارهای مجتمع تعداد گیت هایی که می توانست در یک تراشه جای گیرد به

میزان قابل توجه ای افزایش یافت. تراشه هایی که دارای چند گیت داخلی بودند و آن دسته که چند صد گیت دارا بودند در بسته هایی با ظرفیت یا مقیاس کوچک متوسط یا بزرگ جای داده شده اند.

دارای چند گیت مستقل در یک بسته واحد هستند. ورودی ها و (SSI) مدار های مجتمع با مقیاس کوچک خروجی های گیت ها مستقیما به پایه های بسته متصل اند. تعداد گیت ها معمولا کمتر از 10 و محدود به تعداد پایه ها در آی سی می باشند.

دارای تقریبا 10 الی 200 گیت در هر بسته می باشند. این (MSI) قطعات مجتمع با مقیاس متوسط وسیله ها معمولا توابع دیجیتال ساده همچون دیکدر ها - جمع کننده ها و ثبات ها را اجرا می نمایند.

بین 200 تا چند هزار گیت در هر بسته دارند. این بسته ها (LSI) مدار ها یا وسایل مجتمع با مقیاس بزرگ سیستم های دیجیتالی همچون پردازنده ها- تراشه های حافظه و ماژول های قابل بر نامه ریزی را شامل می شوند.

حاوی هزاران گیت در یک بسته اند. مثال هایی از این گروه (VLSI) قطعات **مجتمع** با مقیاس بسیار بزرگ ها به دلیل کوچکی و ارزانی VLSI. عبارتند از آرایه های بزرگ حافظه/ تراشه های پیچیده ریز کامپیوتر ها انقلابی در تکنولوژی ساخت سیستم ها کامپیوتری به وجود آورده و به طراحان امکان ساخت و ایجاد ساختار هایی را دادند که قبلا اقتصادی نبودند.

مدار های مجتمع نه تنها بر اساس عملکرد منطقی شان طبقه بندی می شوند بلکه از نظر تکنولوژی خاص مدار هایی که به آن تعلق دارند نیز دسته بندی می گردند. تکنولوژی به کار رفته در مدار را خانواده منطقی دیجیتال می خوانند. هر خانواده منطقی مدار الکترونیکی پایه خاصی را داراست که مدار ها و توابع دیجیتال پیچیده تر بر اساس آن تهیه می شوند.

و یا معکوس کننده است Nand/nor مدار پایه در هر تکنولوژی یک گیت.

در نام گذاری تکنولوژی از قطعات الکترونیکی به کار رفته در ساخت مدار پایه معمولا استفاده می شود. بسیاری از خانواده های مختلف منطقی به صورت مدار های مجتمع در سطح تجاری عرضه شده اند. متداول ترین خانواده ها در زیر معرفی شده اند:

منطق ترانزیستور - ترانزیستور-Ttl

منطق کوپل امیتر-Ecl

منطق فلز- اکسید- نیمه هادی-Mos

منطق فلز - اکسید - نیمه هادی-Cmos

## OPAMP

تقویت کننده های عملیاتی، تقویت کننده های کوپل مستقیم بوده، که دارای گین

خیلی زیادی می باشند. که مقدار این گین را با کمک (Gian)

مقاومت فیدبک می توان کنترل نمود. این تقویت کننده ها اکثراً در مدارات خطی بکار می

روند و اغلب در مدارات غیرخطی نیز از آنها استفاده می شود. یک تقویت کننده عملیاتی

ایده آل بایستی شرایط زیر را دارا باشد.

1)  $(R_i = \infty)$  مقاومت ورودی آن بی نهایت باشد

2)  $(R_o = 0)$  مقاومت خروجی آن صفر باشد

3)  $(A_v = -\infty)$  گین ولتاژ حلقه باز آن بی نهایت باشد

4)  $(BW = \infty)$  عرض باند آن بی نهایت باشد

5) هنگامی که اختلاف ولتاژ در ورودی صفر است، ولتاژ خروجی نیز صفر باشد

6) منحنی مشخصه آن با درجه حرارت تغییر نکند

تقویت کننده های عملیاتی اکثراً بصورت مدار مجتمع ساخته می شوند

### اتصالات تغذیه تقویت کننده های عملیاتی

#### تغذیه دوپل

برای استفاده از رنج کامل تقویت کننده های عملیاتی، بایستی این تقویت کننده ها با دو منبع تغذیه با یاس شوند، که این عمل معمولاً با استفاده از دو منبع تغذیه مجزا صورت می گیرد. ولتاژ منبع اول نسبت می باشد که غالباً  $-V_{BB}$  بوده در حالیکه ولتاژ منبع دوم نسبت به زمین برابر  $+V_{BB}$  برابر (GND) به زمین مقدار این ولتاژها  $+15$  ولت و  $-15$  ولت انتخاب می شود.

معمولاً تقویت کننده های عملیاتی جهت تغذیه دو پایه دارند، چون زمین به تقویت کننده عملیاتی وصل به تقویت کننده عملیاتی متصل می شود. ولی با وجود این  $-V_{BB}$  و  $+V_{BB}$  نمی شود و فقط ولتاژهای شوند، به نقطه بین دو منبع تغذیه زمین وصل می گردند (GND) تمام اتصالاتی که بایستی زمین

و دیگری ورودی منفی که  $V+$  همچنین هر تقویت کننده عملیاتی دو ورودی دارد؛ یکی ورودی مثبت که با  $V-$

## تقویت کننده های عملیاتی

تقویت کننده های عملیاتی به اختصار آپ امپ نامیده می شو ند.و به صورت مدار مجتمع در دسترس می باشند.این تقویت کننده ها از پایداری بالایی برخوردارند، و با اتصال ترکیب مناسبی از عناصر خارجی مثل مقاومت، خازن، دیود و غیره به آنها، می توان انواع عملیات خطی و غیر خطی را انجام داد.



از ویژگیهای اختصاصی تقویت کننده های عملیاتی ورودی تفاضلی و بهره بسیار زیاد است.

این المان الکترونیکی اختلاف میان ولتاژهای ورودی در پای های مثبت و منفی را در خروجی با تقویت بسیار با لایی آشکار می سازد.حتی اگر این اختلاف ولتاژ کوچک نیز باشد، آنرا به سطح قابل قبولی از ولتاژ\* در خروجی تبدیل می کند.به شکل مداری این المان در زیر توجه کنید.

این المان همواره دارای دو پایه مثبت و منفی در ورودی، این دو پایه ورودی مستلزم یک پایه در خروجی هستند.

می گویند inverting و پایه منفی را noninverting پایه ورودی مثبت را در اصطلاح لاتین

### op\_amp نحوه عملکرد

این المان بسته به وضعیت پایه های ورودی و خروجی دارای شرایط و عملکرد متفاوتی خواهد شد که در زیر به توضیح راجب این وضعیت ها می پردازیم.

VSS اشباع می شود. منظور از منفی VSS باشد. خروجی به سمت منفی  $\text{inverting} > \text{noninverting}$  اگر مقدار منفی ولتاژ تغذیه آرسی است. مثلا اگر ولتاژ ورودی 5 ولت باشد و ورودی پایه منفی دارای ولتاژی بزرگتر از ورودی پایه مثبت باشد. خروجی به سمت منفی 5 ولت به اشباع می رود.

اشباع می شود. مثلا اگر تغذیه VSS باشد. خروجی به سمت مثبت  $\text{inverting} < \text{noninverting}$  اگر آرسی 5 ولت باشد. و ورودی پایه مثبت دارای ولتاژی بزرگتر از پایه منفی باشد. خروجی به سمت مثبت 5 ولت به اشباع می رود. به شکل توجه کنید این شکل گویای همه مطالب است. همانطور که مشاهده می رود. و همچنین VSS می کنید. هر جا که اختلاف ولتاژ ورودی مثبت باشد. خروجی به اشباع مثبت می رود. هر جا که اختلاف ولتاژ ورودی منفی باشد خروجی به منفی

منظور از اختلاف ولتاژ، اختلاف بین ورودی مثبت از منفی است.



بدون قرار دادن فیدبک از خروجی به ورودی، ماکزیمم اشباع در خروجی با کمترین اختلاف ولتاژ\* در پایه های مثبت و منفی و ورودی بوجود می آید. در این حالت مدار شما بسیار نویز پذیر است.

ها دارای مقاومت ورودی بی op-amp در حالت ایده آل منظور حالت غیر عملی است. در این حالت نهایت تقویت سیگنال ورودی در خروجی به صورت بی نهایت و مقاومت خروجی صفر هستند.

در حالت واقعی گین یا تقویت بین ولتاژ های مثبت و منفی ورودی محدود می شود.

بین پایه های ورودی و خروجی آپ امپ جریانی وجود ندارد. و این تنها ولتاژ ورودی است که خروجی را کنترل می کند.

## استفاده از فیدبک در آپ امپ

با استفاده از فیدبک می توانید میزان تقویت ولتاژ های ورودی در خروجی را تعیین کنید. فیدبک می تواند، از خروجی به هر یک از پایه های مثبت و منفی صورت گیرد. در آپ امپ اغلب فیدبک از خروجی به می نامند negative feedback پایه منفی صورت می گیرد این نوع فیدبک را فیدبک منفی یا

را در این نوع از فیدبک به راحتی محاسبه (gain) با استفاده از فرمول زیر می توانید. میزان تقویت یا گین کنید.

$$GAIN = 1 + Rf/Rin$$

و از خروجی به پایه منفی ورودی R2 همان مقاومت فیدبک است. که در شکل زیر با نام Rf در فرمول فوق می باشد R1 نیز مقاومت ورودی است.، که در شکل زیر با نام Rin زده شده است. منظور از



برابر یک می شود. در این حالت GAIN برابر صفر باشد دیگر تقویتی وجود ندارد.، و Rf بنابر فرمول فوق اگر ولتاژ خروجی برابر ولتاژ \* ورودی است. در این وضعیت آپ امپ تنها به صورت یک بافر مجزا کننده یا کننده جریان ورودی از خروجی عمل می کند. شکل زیر نشان می دهد چگونه خروجی بدون ISOLATE استفاده از مقاومت به پایه منفی ورودی فیدبک زده شده است.



## Comparator آپ امپ در حالت مقایسه گری یا

در این حالت کوچکترین اختلاف بین ولتاژ های ورودی تقویت شده و در خروجی نمایان می شود.

یا منفی به inverting یا سویچ می شود. که مقدار ولتاژ \* در پایه high در این وضعیت خروجی زمانی است vref یا مثبت برسد. این ولتاژ در شکل زیر برابر noninverting سطح ولتاژ \* در پایه

از این نوع مدار جهت مقایسه ولتاژ های ورودی به خصوص در سنسورها استفاده می شود.

و تنظیم آن به صورت Vref \* می توانید از پتانسیومتر جهت تعیین ولتاژ R2 در این مدار به جای مقاومت دلخواه استفاده کنید.



## تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier)

زمین می شود. و فیدک نیز از خروجی توسط  $R1$  توسط مقاومت  $R2$  در این حالت ورودی منفی یا به ورودی منفی فیدبک داده می شود. در این حالت خروجی کاملاً هم فاز با ورودی خواهد بود.



## تغذیه Op-Amp

ها. نیاز به دو منبع تغذیه مثبت و منفی دارند Op-Amp در بعضی موارد

اگر ما مایل باشیم که تنها از خروجی مثبت آپ امپ استفاده کنیم. در واقع منظور ولتاژهای مثبت در را به زمین متصل کنیم. ولتاژ\* مثبت را تنها به پایه  $VSS$  خروجی است. در این حالت می بایست منفی تغذیه مثبت وصل کنیم.

در این حالت شما بایستی از دو باتری یا از یک منبع تغذیه دوتایی مثبت و منفی استفاده کنید

در لینک زیر می توانید یک مدار ساده تغذیه دوبل را تجربه کنید

تغذیه دوبل 5 ولت

## Op-Amp نکاتی راجب به



خواهد Op-Amp هیچگاه تغذیه مثبت و منفی آپ و امپ را به صورت معکوس وصل نکنید.، با این کار سوخت

noninverting و inverting تغذیه ورودی های مثبت و منفی می بایست. از مقادیر ورودی در پایه های زمین کنید تا از تاثیر نویز در uf تا 0.1uf بیشتر باشد. سیگنال های ورودی و خروجی را توسط خازنهای 1.0 مدار خود جلوگیری کنید

در حالت ایده آل آپ امپ ها دارای مقاومت ورودی بالا و در نتیجه جریان ورودی در حد صفر و مقاومت خروجی صفر می باشند. همچنین در این حالت ولتاژ\* در ورودی های مثبت و منفی با یکدیگر مساوی هستند.