

اپتیمم سازی شرایط Alignment

بعضی مواقع وضعیت ماشین آلات به گونه ای است که نیاز به گذاشتن یا برداشتن مقدار زیادی شیمیز زیر پایه ها یا نیاز به حرکت زیاد در صفحه افق می باشد که پیچ های پایه یا موجود نبودن شیمیز زیر پایه ها باعث محدودیت می شود (بخصوص وقتی چند دستگاه پشت سر هم نصب می شود) که استفاده از این روش کار را خیلی راحت می کند.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد یکی از مزایای روش ترسیمی این است که هم موقعیت قرار گیری پایه های ماشین ثابت و هم ماشین متحرک روی محور مبناء مشخص می شود (چهار نقطه معلوم) و هم مفادیر انحرافات آنها نسبت به همدیگر که با استفاده از انحراف های خوانده شده از روی ساعت های اندازه گیر اگر خطی رسم کنیم که از دو نقطه از چهار نقطه مقابل محل قرار گیری پایه ها عبور کند (یا خطی که کمترین فاصله را با این نقاط داشته باشد) براحتی می توان با اعمال کمترین مقدار شیمیز فقط روی دو نقطه از ماشین (مثلاً زیر پایه های جلو پمپ و پایه های جلوی الکتروموتور) یا اعمال حداقل مقدار شیمیز زیر چهار پایه دو دستگاه را نسبت به هم هم محوری نمود و به هدف فوق رسید که مقدار شیمیز لازم جهت این پایه ها نیز از طریق اندازه گیری فاصله مقابل پایه ها با محور رسم شده در جهت مناسب می باشد یعنی اگر این نقاط زیر خط رسم شده واقع شوند باید به اندازه فاصله نقطه تا محور رسم شده شیمیز شود و بالعکس . که این روش ، روش بسیار مناسب برای صرفه جوئی در وقت و تسریع در کار هم محور کردن دستگاهها می باشد .

برای روشن شدن موضوع به حل یک مثال می پردازیم.

مثال: اگر اعداد قرائت شده از روی ساعت های اندازه گیر به روش Reverse در صفحه بعد بصورت زیر باشد:

$$a(12)=+0.030$$

$$b(6)=+0.020$$

وقواصل پایه هائیز بصورت زیر باشد:

$$A=50\text{Cm}$$


$$B=36\text{Cm}$$

$$C=20\text{Cm}$$

$$E=64\text{Cm}$$

$$E=40\text{Cm}$$

مطلوبست تعیین شرایط اپتیمم هم محوری.



همانطور که ملاحظه می شود برای تصحیح شرایط هم محوری باید مقدار شیمز از زیر پایه های الکتروموتور خارج شود تا دستگاه هم محوری گردد.


برای حل مثال فوق به روش ترسیمی راه حل های متعددی وجود دارد که ذیلا به شرح آن می پردازیم.
راه حل اول: با توجه به شکل صفحه قبل برای هم محوری کردن الکتروموتور نسبت به پمپ باید 0.023 اینچ شیمز از زیر پایه های جلو و 0.035 اینچ از زیر پایه های عقب الکتروموتور کم شود تا دو دستگاه با هم هم محور شوند.


راه حل دوم: با برداشتن 0.004 اینچ از زیر پایه های جلو و 0.014 اینچ شیمز از زیر پایه های عقب پمپ دو دستگاه با هم هم محور می شوند.

راه حل سوم: برای استفاده از روش اپتیمم خطی رسم می کنیم که از نقاط انتهایی پایه های پمپ و همچنین الکتروموتور عبور کند (خط نقطه چین شکل صفحه قبل) و میزان انحراف نقاط پایه های جلوی پمپ و پایه جلو الکتروموتور را از آن بدست می آوریم که در این مسئله اگر زیر پایه های جلوی الکتروموتور به اندازه 0.004 اینچ و زیر پایه های جلوی پمپ 0.007 اینچ شیمز اضافه شود به وضعیت مطلوب هم محوری خواهیم رسید.

البته برای رسم خط مطلوب بخصوص وقتی چند دستگاه پشت سر هم نصب شده باشد باید طوری رسم شود که حتی المقدور از چند نقطه معلوم (محل قرارگیری پایه ها) عبور کند و کمترین فاصله را بانقاط دیگر داشته باشد. پس به راحتی می توان ادعا کرد که برای هم محور کردن دو دستگاه بی نهایت راه حل وجود دارد که با توجه به شرایط کاری باید بهترین آن را انتخاب و عمل نمود.

در دیاگرام های صفحات بعد نیز چند مثال از اپتیمم سازی شرایط هم محور کردن به روش نرسیمی نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می شود راههای زیادی برای انجام هم محور سازی وجود دارد که در روش اپتیمم سازی بر اساس شرایط دستگاهها و محدودیت هائی که وجود دارد باید منطقی ترین و بهترین راه حل انتخاب و استفاده شود.





تولرانس های هم محوری

معمولاً برای افرادی که عملیات هم محور سازی را انجام می دهند یا کسانی که به عنوان بازرس و checker هم محوری می باشند خیلی مهم است که تولرانس ها و محدوده های آن را بدانند و طبق آن عمل کنند. اصولاً تولرانس های Alignment به پارامترهای مختلفی اعم از دور دستگاه ، نوع کوپلینگ ، نوع مکانیکال سیل و یاتاقان بکار رفته و ... بستگی دارد . بعضی از سازندگان دستگاه ها و ماشین آلات و همچنین سازندگان مکانیکال سیل ها گراف ها و محدوده های مجازی بر حسب سرعت دستگاه و نوع کوپلینگ ، فاصله کوپلینگ و نوع مکانیکال سیل ارائه می کنند .

بعضی از کارخانجات کوپلینگ سازی نیز محدوده هایی را برای استفاده کوپلینگ ها ارائه می نمایند که باید در استفاده از آنها احتیاط نمود زیرا مقادیر ارائه شده برای خود کوپلینگ ها مجاز است ولی ممکن است برای ماشین آلتی که این نوع کوپلینگ ها روی آن استفاده می شود این محدوده غیر مجاز باشد (بسته به نوع مکانیکال سیل و دیگر متعلقات) .


در قسمت ضمايم تولرانس های مجاز کوپلینگ های Metastream آورده شده است و همانطور که ملاحظه می شود بیشترین زاویه انحرافی که می توانند تحمل کنند بک تا حداکثر دو درجه است و اگر بصورت Single مورد استفاده قرار گیرند مقدار حرکت شعاعی Parallel Misalignment که تحمل می کنند در حد صفر است و حتی نوع Double آنها در ماشین آلات عمومی که بیشترین کاربرد را دارند حداکثر 0.008 اینچ می باشد که البته این مقدار حد تحمل خود کوپلینگ است و در عمل مقدار آن باید به مراتب پایین تر از این حد باشد .

در جدول زیر مقادیر تolerانس های نااهم محوری بر اساس مقدار دور ماشین آلات آورده شده است.


Suggested Shaft Alignment Tolerances

	[RPM]	Tolerance			
		metric [mm]		inch [mils]	
Soft foot	any	0.06 mm		2.0 mils	
Short 'flexible' couplings		Acceptable	Excellent	Acceptable	Excellent
Offset	600			9.0	5.0
	750	0.19	0.09		
	900			6.0	3.0
	1200			4.0	2.5
	1500	0.09	0.06		
	1800			3.0	2.0
	3000	0.06	0.03		
	3600			1.5	1.0
	6000	0.03	0.02		
	7200			1.0	0.5
Angularity (gap difference at coupling edge per 100 millimeters diameter or per 10 inches diameter)	600			15.0	10.0
	750	0.13	0.09		
	900			10.0	7.0
	1200			8.0	5.0
	1500	0.07	0.05		
	1800			5.0	3.0
	3000	0.04	0.03		
	3600			3.0	2.0
	6000	0.03	0.02		
	7200			2.0	1.0
Spacer shafts and membrane (disk) couplings					
Offset (per 100 millimeters spacer length or per inch of spacer length)	600			3.0	1.8
	750	0.25	0.15		
	900			2.0	1.2
	1200			1.5	0.9
	1500	0.12	0.07		
	1800			1.0	0.6
	3000	0.07	0.04		
	3600			0.5	0.3
	6000	0.03	0.02		
	7200			0.25	0.15


جداول زیر حداکثر نا هم محوری که انواع Metastream Coupling های نوع Single و Double می توانند تحمل کنند داده شده است.



A' MAXIMUM



L MAXIMUM




(METASTREAM COUPLINGS)

NON-SPACER

	M 'S'	M 'D'	DIS 'S'	DIS 'D'
A'	1"	1"	1"	1"
L	0	L	0	L

STANDARD NON-SPACER COUPLINGS

Size	M 'S'		M 'D'		Size	M 'S'		M 'D'		Size	M 'S'		M 'D'		Size	DIS 'S'		DIS 'D'						
	S	L	S	L		S	L	S	L		S	L	S	L		S	L	S	L	S	L			
1	1/8	0	3/8	0.003	20	1 1/8	0	1 1/2	0.005	120	1 1/2	0	2 1/4	0.010	300	2 1/4	0	3 1/4	0.012	1	1/8	0	1/8	0.003
2	1/8	0	3/8	0.003	25	1 1/8	0	1 1/2	0.005	160	1 1/2	0	2 1/4	0.010	1050	2 1/4	0	3 1/4	0.012	3	1/8	0	1 1/8	0.003
3	1/8	0	1 1/8	0.003	30	1 1/8	0	1 1/2	0.005	230	1 1/2	0	2 1/4	0.010	1200	2 1/4	0	4 1/4	0.012	6	1/8	0	1 1/8	0.003
5	1/8	0	1 1/8	0.003	40	1 1/8	0	1 1/2	0.005	300	1 1/2	0	2 1/4	0.010	1800	3 1/8	0	5 1/8	0.012	12	1/8	0	1 1/8	0.005
6	1/8	0	1 1/8	0.003	45	1 1/8	0	1 1/2	0.005	375	1 1/2	0	2 1/4	0.010	2500	3 1/8	0	5 1/8	0.012	24	1/8	0	1 1/8	0.005
8	1/8	0	1 1/8	0.003	50	1 1/8	0	1 1/2	0.005	450	1 1/2	0	2 1/4	0.012	3000	3 1/8	0	6	0.012	75	1/8	0	3 1/8	0.008
10	1/8	0	1 1/8	0.003	60	1 1/8	0	1 1/2	0.008	525	1 1/2	0	2 1/4	0.012	6000	4	0	6 1/2	0.012	100	1/8	0	4 1/8	0.008
13	1/8	0	1 1/8	0.003	70	1 1/8	0	1 1/2	0.008	675	1 1/2	0	3 1/8	0.012	8000	4 1/8	0	7 1/2	0.012	150	1/8	0	4 1/8	0.010
17	1 1/8	0	1 1/8	0.003	80	1 1/8	0	1 1/2	0.008	750	1 1/2	0	3 1/8	0.012						300	2 1/8	0	5 1/8	0.010



SPACER


	M 'S'	M 'D'	DIS 'S'	DIS 'D'
A'	1"	2"	1"	2"
L ins.	0.010 x T	0.015 x T	0.010 x T	0.015 x T
L mm.	0.254 x T	0.380 x T	0.254 x T	0.380 x T

منحنی زیر حداکثر نا هم محوری که Gear Coupling ها می توانند تحمل کنند بر حسب فاصله کوپلینگ ها ارائه نموده که نسبت به کوپلینگ های نوع قبلی Flexibility بالاتری دارند

MAXIMUM ALLOWABLE MISALIGNMENT CHART



Distance between indicator reading planes on coupling hubs



در منحنی های زیر نولرانس های مجاز نا هم محوری روی کوپلینگ های متا استدیم سری T داده شده است که همانطوری که ملاحظه می شود این کوپلینگ ها حرکت های محوری زیادی را می توانند تحمل کنند و بیشتر در الکتروموتورهای نوع High Tension که حرکت محوری مجاز آنها حتی به یک اینچ نیز می رسد کاربرد زیادی دارند و لی توجه داشته باشید که حداکثر نا هم محوری Parallel Misalignment ای که تحمل می کنند بسیار پایین تر از حرکت محوری آنها است .

معمولاً حد نولرانس های مجاز برای هم محوری دستگاههای بزرگ و حساس بیشتر از چند هزارم اینچ توصیه نشده و باید به این نکته نیز توجه داشت که دو ماشینی که با هم کوپله شده اند اگر محورها در یک راستا نباشند مثل یک محور خمیده عمل نموده و باعث افزایش ارتعاشات روی فرکانس های یک برابر دور و گاهی دو برابر دور می شود که اگر حتی Flexibility کوپلینگ نیز خیلی زیاد باشد به هیچ وجه نمی تواند جبران این نوع خمیدگی شافت را بنماید چون توزیع جرم حول محور دوران بصورت یکنواخت نیست

Coupling Alignment

Correct installation and alignment of couplings is essential for reliable machinery performance.


John Crane supplies a variety of shaft alignment equipment and offers alignment training courses.

The angular and axial restoring forces in the table below left are given at maximum deflections. The chart can be used to determine forces across the full deflection range. The nonlinear characteristics can detune a system to prevent high amplitude axial vibration.

TSK MISALIGNMENT				
Coupling Size	Max. Axial Misalignment *		Max. Parallel Misalignment **	
	+/- mm.	Equivalent Thrust kN	mm.	Restoring Moment Nm
0013	1.00	210	0.30	4.1
0033	1.25	280	0.36	6.1
0075	1.50	360	0.45	8.8
0135	2.00	560	0.55	11.8
0230	2.50	740	0.60	14.7
0350	2.75	780	0.64	34.3
0500	3.25	1080	0.65	40.7
0740	3.75	1270	0.68	47.6
0930	4.25	1470	0.72	53.9
1400	5.00	2700	0.83	61.3

NOTES: * Meets NEMA end float specification without modification.

** Values based on angular deflection of 1/2° per end and minimum DBSE. Greater misalignment accommodation is possible by increasing dimension C.



مسئله هم محور کردن برای دستگاهها و ماشین آلانی که در درجه حرارت های بالا سرویس می دهند مسئله بسیار حائز اهمیت است چون میزان رشد حرارتی تابع پارامترهای زیادی بوده و توصیه اکثر کارخانجات بر هم محوری این دستگاهها در حالت گرم Hot Align می باشد یعنی ماشین از سرویس خارج و در کمترین زمان ممکن اندازه گیری وضعیت Alignment چک و طبق آن دو دستگاه با هم هم محور گردد .

هم محور کردن پمپ های عمودی

پمپ های عمودی نیز باید همانند پمپ های افقی باید هم محوری شوند و بسته به وضعیت و نوع کوپلینگ ها از روش مناسب آن وضعیت استفاده شود در غیر اینصورت باعث ایجاد مسائل ارتعاشی متعددی روی الکترو موتور و پمپ گردیده و باعث کاهش طول عمر دستگاه و قطعات آن خواهد شد. برای هم محور نمودن پمپ های عمودی نیز انحرافات باید در دو صفحه عمود بر هم در هر جهت انجام شود که محاسبات آن نیز دقیقاً مثل روش های توضیح داده شده در فصول قبلی است.

مسائلی که باعث تغییر شرایط Alignment می شود

- ۱- رشد حرارتی ناشی از تغییرات درجه حرارت دستگاه در حین کار.
- ۲- لقی پایه (Soft foot) در حین انجام کار.
- ۳- تنش های ناشی از سیستم های لوله کشی ورودی و خروجی یا لوله ها ورودی خروجی روغن روانکاری یا آب خنک کننده.
- ۴- ارتباط نامناسب (Base Plate) و فونداسیون (مناسب نبودن گروت یا جدا شدن آن).
- ۵- مناسب نبودن فونداسیون یا مناسب نبودن زیر سازی آن.
- ۶- خرابی بال برینگ ها یا زیاد شدن کلرنس یا تاقان های نوع لغزشی.
- ۷- مناسب نبودن کوپلینگ استفاده شده یا عدم کار دهی در اثر بریدن شیمزها یا Lubrication نامناسب آن.
- ۸- نامناسب بودن محور از لحاظ جنس یا قطر آن.
- ۹- نشست زمین

روش های بر آورد میزان رشد حرارتی دستگاه ها

با توجه به این که اکثر دستگاه ها در حالت سرد تعمیر و هم محور می گردند داشتن میزان رشد حرارتی آنها پارامتر بسیار مهمی می باشد که در حین انجام هم محوری باید مد نظر قرار گیرد. و به اندازه ای که دستگاه در حالت گرم رشد حرارتی پیدا می کند در حالت سرد آن را پایین تر قرار داد. لازم به توضیح است که ماشین آلانی که درجه حرارتی کاری آنها بیشتر از ۹۰ درجه سانتیگراد است حتماً باید بصورت Center Mount ساخته شوند یعنی محل قرار گیری پایه های دستگاه در وسط آن قرار داشته باشد تا دستگاه بتواند در هر دو جهت بالا و پایین منبسط شود و موقعیت مرکز محور تقریباً ثابت بماند همچنین برای کنترل نمودن مقدار انبساط حرارتی در اکثر مواقع پد استال های محل قرار گیری پایه های پمپ خنک می شوند (ورودی و خروجی آب کوپلینگ دارند).

برای تعیین میزان رشد حرارتی از روش های زیر می توان استفاده نمود .

- ۱- روش سعی و خطا که از این روش معمولاً برای دستگاه های ناشناخته که اطلاعات زیادی راجع به آنها در دسترس نباشد مورد استفاده قرار می گیرد که دقت آن بسیار پایین است .
- ۲- حدس زدن بر اساس تجربیات قبلی که دارای کاربرد بالافری نسبت روش قبلی می باشد (تجربیات نشان می دهد که در اکثر پمپ های Center Mount که مجهز به آب خنک کننده در پایه ها هستند به ازاء هر ۱۰

درجه سانتی گراد گرما (برای پمپ های با درجه حرارت بیشتر از ۹۰-۸۰ درجه سانتیگراد) معمولاً به اندازه یک هزارم اینچ (البته روی ساعت های اندازه گیر) پمپ پایین تر از الکترو موتور قرار می گیرد.

۳- بر اساس توصیه های کارخانه سازنده که این روش نیز بواسطه این که پمپ ها برای رنج تقریباً وسیعی از درجه حرارت طراحی شده اند کمتر می توان به آن اعتماد کرد چون درجه حرارت محیط نیز در فصل های مختلف متفاوت است.

۴- اندازه گیری رشد حرارتی هوزینگ برینگ ها در حین کار (از حالت سرد به حالت گرم) با استفاده از پراب های ابزار دقیقی Proximity Probe نسبت به یک نقطه ثابت.


۵- Hot Align یعنی توقف ناگهانی ماشین، باز کردن سریع کوپلینگ و اندازه گیری وضعیت هم محوری در حالت گرم و مقایسه آن با شرایط تنظیم شده اولیه و نهایتاً انجام محاسبات ریاضی جهت تعیین مقدار شمیژی که باید گذاشته یا برداشته شود و محاسبه میزان رشد حرارتی دستگاه که بهترین روشی است که تمامی مراجع آن را توصیه نموده اند.

۶- اندازه گیری رشد حرارتی از طریق فرمول های محاسباتی که با توجه به اینک ه جنس، فرم و شکل ظاهری، و پراکندگی فلزات در بدنه دستگاه ها بصورت پگنواخت نمی باشد دقت خیلی زیادی ندارد.

۷- اندازه گیری با استفاده از سیستم های لیزری Permalign که دو سیستم لیزری جداگانه در جهت های افقی و عمودی جهت اندازه گیری حرکت های افقی و عمودی استفاده می شود. روش کار بدین صورت است که وقتی دستگاه در حالت سرد قرار دارد و از سرویس خارج است ابتدا وضعیت هم محوری به یکی از موارد فوق و بادقت مطلوبی تنظیم می شود و سپس سیستم های لیزری روی دستگاه نصب و روی صفر تنظیم می شوند که با در سرویس قرار گرفتن ماشین و گرم شدن آن میزان حرکت های افقی و عمودی یک ماشین نسبت به ماشین دیگر توسط دستگاه های لیزری بادقت یک هزارم میلیمتر اندازه گیری و روی صفحه کامپیوتر یا مونیتر نمایش داده می شود که می توان از نتایج آن در موارد و دستگاه های مشابه دیگر نیز استفاده کرد.

برای ماشین هایی که نسبت به ناهم محوری بسیار حساس هستند این سیستم می تواند به عنوان مونیترینگ دائم مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که میزان ناهم محوری از حدمجازی که برای دستگاه تعیین شده افزایش پیدا کند باعث Alarm و یا Shut Down ماشین گردد.

در شکل زیر شماتی از این سیستم Permalign نشان داده شده است.



اصول کار سیستم های لیزری هم محور سازی Optalign

با ظهور ماشین های با دورهای بالا و در پی آن لزوم تولرانس های دقیق تر در طراحی ماشین آلات در عملیات هم محور کردن نیز احتیاج به دقت های بالا احساس گردیده است حداکثر دقتی که با استفاده از ساعت های اندازه گیر می توان بدان دست یافت حدود 0.01 میلی متر است. به علاوه اینکه در هنگام استفاده از ساعت های اندازه گیر برای موقعیت هایی که فاصله کوپلینگ ها زیاد باشد وجود خیز یا Sag در پایه های ساعت غیر قابل انکار بوده و تاثیر زیادی در دقت هم محوری و زمان انجام آن خواهد گذاشت که جهت مرتفع نمودن مسائل فوق و دست یابی به دقت های بالاتر هم محوری تا حد یک هزارم میلیمتر سیستم های لیزری از سالها پیش ابتدا وارد صنایع نظامی و سپس وارد صنایع دیگر شده و جایگاه خود را پیدا نموده است.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است اجزاء یک سیستم لیزری شامل:


یک منبع نور لیزر (که از طریق یک دیود لیزری تامین می شود)

۲- یک صفحه آشکار ساز لیزری که به پرتوهای لیزر حساس است و موقعیت تمامی نقاط آن برای سیستم کامپیوتر شناخته شده و کلاً در یک مجموعه توسط پایه های مخصوص روی یکی از دستگاهها نصب می شوند

۳- یک منشور انعکاس دهنده که روی دستگاه دیگر نصب می شود و اشعه لیزر تابیده شده روی سطح آن را مجدداً روی صفحه آشکار ساز منعکس می کند.

۴- یک سیستم کامپیوتر که کار محاسبات و عملیات ریاضی را انجام می دهد.

۵- دو عدد پایه نگهدارنده که توسط آن اجزای هم محوری محورهای کوپلینگ ها نصب می شود.



اصول کار سیستم های هم محوری لیزری به این صورت است که ابتدا ابعاد هندسی مورد نیاز پایه ها و کولینگ مشابه سیستم داده می شود و سپس در یک موقعیت مشخص (در موقعیت ساعت ۱۲) پرنولیزر تولید شده روی سطح منشور تابانیده می شود و باز تابش آن روی سطح آشکار سازی که نقاط آن به نور لیزر حساس است برخورد می کند و با انجام تنظیمات مربوطه لیزر و منشور نور لیزر روی مرکز آشکار ساز تنظیم می شود و سپس با چرخاندن مجموعه دو محور در موقعیت های مختلف (ساعت ۳ و ۹ و ۶) میزان انحراف اشعه برخورد نموده به صفحه آشکار ساز روی سیستم وارد می شود و مقدار آن به کلمپوتری که فرماندهی کار سیستم را به عهده دارد گزارش و نشان داده می شود. با چرخش همزمان محور دو ماشین در صورت وجود نا هم محوری بین دو ماشین انحرافی متناسب با میزان نا هم محوری در اشعه بوجود می آید بنابراین با اندازه گیری انحراف اشعه در چهار موقعیت ۱۲ و ۳ و ۶ و ۹ و استفاده از محاسبات کامپیوتری با توجه به ابعاد هندسی ماشین نتایج نهایی حرکت پایه های ماشین متحرک بر روی صفحه کامپیوتر نمایش داده می شود که در این روش امکان کاربرد برای فواصل زیاد (تا ۸ متر) و با دقتی معادل ۰.۰۰۱ میلی متر نیز وجود دارد.

مزیت های سیستم های لیزری

- ۱- عدم انحراف اشعه لیزر
- ۲- اندازه گیری نا هم محوری و میزان انحرافات و تبادل اطلاعات با کامپیوتر بطور اتوماتیک
- ۳- محاسبه حرکت های اصلاحی توسط کامپیوتر و نمایش آنها
- ۴- قابلیت استفاده برای فواصل زیاد
- ۵- سرعت و دقت بالا همراه با سهولت کار
- ۶- عدم نیاز به جدا کردن کولینگ ها (براحتی وضعیت هم محوری چک می شود).


مراحل کار با سیستم های لیزری :

- ۱- نصب پایه ها و سوار کردن سیستم های اندازه گیری
- ۲- اتصال سیستم اندازه گیری (سیستم لیزری) به دستگاه کامپیوتر از طریق کابل
- ۳- روشن کردن دستگاه و تنظیم لیزر در حالت ساعت ۱۲ (یا هر موقعیت دیگر) با انجام حرکات لازم
- ۴- وارد کردن موقعیت ساعت ۱۲ به عنوان اولین اندازه گیری در کامپیوتر (صفر کردن دستگاه) و تکرار اندازه گیری در موقعیت های ساعت ۳ و ۶ و ۹
- ۵- وارد کردن ابعاد هندسی و فواصل و اندازه ها به سیستم کامپیوتر
- ۶- اجرای برنامه و استخراج نتایج بصورت مقدار حرکت مورد نیاز پایه های ماشین در صفحات افق و قائم
- ۷- شمیز گذاری یا شمیز برداری بر اساس نتایج استخراج شده توسط کامپیوتر
- ۸- استفاده از تابع Move جهت انجام جابجائی های افقی

سیستم های لیزری Pully Alignment

باعنایت به اهمیت نقش هم محورسازی و مشکلات ناشی از آن که روی چرخ دنده ها و چرخ تسمه ها بوجود می آورد در طی سال های گذشته سیستم های لیزری پولی الیمنت نیز به وفور در اغلب صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که به کمک آن عملیات هم محوری دقت بالائی انجام می شود و میتواند تاثیر بسزائی در افزایش طول عمر ماشین آلات داشته باشد.

در شکل زیر شمائی از اصول کار این سیستم ها نشان داده شده است.



ارتعاشات ناشی از ناهم محوری Misalignment

این مشکل یکی از رایج ترین مسائل و مشکلات دستگاه ها و ماشین آلات است که متأسفانه در هنگام نصب دستگاه ها معمولاً کمتر به آن توجه می شود و اکثر سعی و تلاش ها غالباً در جهت خرید دستگاه ها و ماشین آلات گران قیمت مصروف می شود و بیهوده مسائل نصب بخصوص هم محور کردن که با هزینه بسیار ناچیزی قابل انجام است کمتر توجه می شود. ارتعاشات یک ماشین فرسوده که شرایط هم محوری آن مناسب است به مراتب بهتر از ماشین نوئی است که دروضع هم محوری مناسب قرار ندارد.

منظور از هم محور بودن دو دستگاه در امتداد قرار داشتن محورهای تقارن دو دستگاهی است که با هم کوپله می شوند.


انواع ناهم محوری شامل موارد زیر است:

۱- ناهم محوری Parallel Misalignment که در این حالت دو محور با هم موازی اند ولی محورهای تقارن آنها با هم فاصله دارند که به این فاصله Offset گفته می شود.

۲- ناهم محوری زاویه ای Angular Misalignment که در این حالت محورهای با هم زاویه می سازند که به آن Angularity گفته می شود.



۳- ناهم محوری کلی که این حالت ترکیبی از هر دو ناهم محوری است که بیشترین حالت ممکن است. البته لازم به توضیح است که محورهای تقارن باید در فضا با هم در یک امتداد قرار داشته باشند که لازم است که در دو صفحه عمود بر هم افق و قائم در یک امتداد باشند.

در شکل های زیر کلیه حالت های ناهم محوری در یک صفحه نشان داده شده است:



حالت های مختلف ناهم محوری

دستگاه هایی که در حالت Misalignment با هم کوپلینگ می شوند به دلیل روپرووی هم قرار نداشتن محورهای تقارن Angular Misalignment مثل یک شافت خمیده (کج) عمل می کنند که توزیع جرم حول آن به صورت یکنواخت نیست و باعث نابالانسی می شوند و رفتار ارتعاشی آنها شبیه نابالانسی روی یک برابردور اتفاق می افتد و حتی اگر با کوپلینگ های با Flexibility بالا هم کابل شوند به دلیل وجود نیروهای شعاعی و محوری باز ارتعاشات اجتناب ناپذیر است .



همچنین به دلیل ناهم محوری، کوپلینگ ها با هم زاویه می سازند و در یک موقعیت ثابت فاصله در قسمت بالای کوپلینگ ها کم (در صفحه افق یا قائم) و در قسمت پایین فاصله زیاد است و با نیم دور چرخش دستگاه عکس این حالت اتفاق می افتد یعنی نقاطی که در قبل فاصله آنها از هم کم بود فاصله شان زیاد می شود و که این حالت برای هر دور چرخش محور دوبار اتفاق می افتد. کم شدن فاصله بین کوپلینگ ها باعث نزدیک شدن محورها به هم می شود (حرکت محوری محورها به طرف همدیگر) و زیاد شدن فاصله بین کوپلینگ ها باعث دور شدن محورها از هم می شود که این تغییر فاصله در هر دور باعث دوبار حرکت کردن محور در جهت محوری (ارتعاش) می شود که با توجه به بحث های فوق فرکانس این ارتعاشات دو برابر دور ماشین خواهد بود (چون در هر با چرخش محور این حرکت دوبار انجام می شود) و هر چه میزان Angularity بیشتر باشد میزان ارتعاشات محوری افزایش پیدا می کند و هر چه میزان انحراف Offset افزایش پیدا کند ارتعاشات شعاعی افزایش پیدا می کند و بطور کلی در جهات افقی و عمودی باعث ارتعاشات زیاد می شود.

لازم به توضیح است که برای شافت های سنگین که از کوپلینگ های با Flexibility زیاد استفاده شده باشد به دلیل سنگین بودن محورها، حرکت (ارتعاشات) محوری کم می شود و کم شدن حرکت محوری که در هر دور دوبار اتفاق می افتد باعث کم شدن ارتعاشات در دو برابر دور می شود (به بیان دیگر فرکانس دو برابر دور ارتعاشات کمتر می شود) ولی برای ماشین آلتنی که محورها سبکی دارند و امکان حرکت محوری آنها بیشتر است لرزش در فرکانس های یک برابر و دو برابر دور اتفاق می افتد و بسته به نوع ناهم محوری و این که ناهم محوری زاویه ای باشد یا موازی و در صفحه افق باشد یا در صفحه قائم لرزش در جهات مختلف می تواند کمتر یا بیشتر شود .

نکته برای دستگاه هایی که لقی های داخلی آنها خیلی کم است هم محوری می تواند بسیار حیاتی باشد

رفتار ارتعاشی ناشی از **Misalignment** ماشین آلات روی منحنی های FFT

۱- ناهم محوری هنگامی که ارتعاشات با فرکانس یک برابر دور $1 \times R.P.M$ ایجاد می کنند ولی در مواردی هم در فرکانس های دو و سه برابر دور رویه ندرت فرکانس های بالاتر وجود دارد.

۲- دامنه ارتعاشات متناسب با میزان ناهم محوری است یعنی هر چه ناهم محوری بیشتر باشد ارتعاشات بیشتر خواهد بود.

۳- دامنه ارتعاشات در جهات محوری و شعاعی بالا است .

۴- زاویه فاز تغییر می کند (پایداری نیست) .

۵- ارتعاشات هر دو دستگاه (گردنده و گرداننده) بیشتر از حد مجاز است .



با توجه به اینکه رفتار ارتعاشی **Misalignment** و نابالانسی مشابه هم هستند استفاده از تکنیک های دیگر آنالیز ارتعاشات مثل آنالیز زاویه فاز کمک موثری به تفکیک آنها از همدیگر می کند.

رفتار ارتعاشی ناشی از ناهم محوری زاویه ای **Angular Misalignment**

در این نوع ناهم محوری ارتعاشات در جهت محوری بالاست زاویه فاز در برینگ های دو طرف کوپلینگ (طرف داخلی الکتروموتور و طرف داخلی پمپ) با هم ۱۸۰ درجه اختلاف دارند و ارتعاشات آنها روی یک دو برابر دور و گاهی روی سه برابر دور اتفاق می افتد .

در شکل زیر موضوع فوق نشان داده شده است.

ناهم محوری زاویه ای





Axial Vibration approx.. 0° phase shifted
1X , 2X or 3 X highest

رفتار ارتعاشی ناشی از ناهم محوری موازی **Parallel Misalignment**

ارتعاشات ناشی از این نوع ناهم محوری هم مثل ناهم محوری زاویه ای است و باعث افزایش ارتعاشات شعاعی می شود که زاویه فاز در دو طرف کوپلینگ با هم ۱۸۰ درجه اختلاف دارند و ارتعاشات در فرکانس دو برابر دور از ارتعاشات یک برابر دور بالاتر است و بستگی به نوع کوپلینگ و ساختمان آن دارد. وقتی ناهم محوری زاویه ای و موازی افزایش پیدا می کنند باعث می شود ارتعاشات در فرکانس های هارمونیک بالا (سه برابر چهار برابر و.....) نیز ظاهر شود که باز هم بستگی به نوع کوپلینگ دارد.

ناهم محوری موازی





Radial Vibration approx. 180° phase shifted
2X often highest peak

البته در بیشتر اوقات ناهم محوری ترکیبی از دو حالت فوق دارد و نکته حائز اهمیت این است که غالباً در جاهایی که ناهم محوری وجود دارد میزان ارتعاشات هر دو دستگاه Driven, Driver بالایی رود و باعث افزایش ارتعاشات هر دو دستگاه می شود که معمولاً در این گونه موارد با جدا کردن کوپلینگ ها (Discouple کردن) و راه اندازی ولرز ه نگاری سیستم Driver (الکترو موتور یا توربین بخاری یا گازی) بطور مجزا و بررسی وضعیت ارتعاشی آن به تنهایی کمک موثری برای پیدا کردن عیب می کند که در صورتی که ناهم محوری وجود داشته باشد باید لرزش نسبت به حالت قبل کاهش پیدا کرده باشد. با بررسی فرکانس های ارتعاشات در حالت جدا و کوپله خیلی راحت ترمی توان کار آنالیز را انجام داد.

رفتار ارتعاشی ناشی از ناهم محوری بال برینگ ها روی محور Misaligned Bearing

قطعاتی هم که روی محور نصب می شوند مثل بال برینگ ها کوپلینگ ها و بخصوص هوزینگ برینگ ها و..... نیز باید با محور اصلی هم محور باشند در غیر این صورت حتی با هم محور بودن کوپلینگ ها باز هم نشانه های ارتعاشات ناهم محوری وجود دارد که البته در چنین مواردی ارتعاشاتی که ایجاد می شود ممکن است فقط روی یک طرف ماشین به وجود آید و لرزش طرف دیگر ماشین کم باشد. که از شایع ترین نوع این نامحوری ناهم محوری بال برینگ ها روی شافت است که معمولاً به دلیل رعایت نکردن تولرانس های نصب خمیدگی محور و تراشکاری نادرست محور و سیلیو و یابیش از اندازه سفت کردن پیچی که برای لاک کردن سیلیو روی محور استفاده شده و یا استفاده کردن از پیچ نامناسب (استفاده از Screw-L-جای Cup-Screw برای محکم کردن سیلیو روی شافت) وجود می آید و باعث حرکت پیشینی Twisting با اختلاف زاویه فاز ۱۸۰ درجه ای در بالا و پایین پاناقان (یا کناره ها) و همچنین افزایش ارتعاشات در جهت محوری همان برینگ و غالباً در فرکانس های دو برابر دور می شود که با هم محوری کوپلینگ ها یا بالانس کردن مشکل حل نخواهد شد و باید پاناقان باز و مجدداً به روش صحیح نصب گردد.



PHASE	
1	2:00
2	5:00
3	8:00
4	11:00

انواع کوپلینگ ها

باتوجه به بحث های صورت گرفته ودقت های بسیار زیادی که در انجام کار هم محورسازی بکار گرفته می شود تنها امکان هم محورسازی در حالت استاتیکی میسر می شود ولی وقتی یک دستگاه تحت شرایط دینامیکی با سرعت بالا در حال کار است باتوجه به لقی های داخلی بین قطعات و حرکت های دینامیکی رتور و تغییرات درجه حرارت محیط و... امکان رسیدن به یک هم محوری ایده ال به هیچ وجه میسر نیست ولذا برای فائق آمدن بر خسارت های ناشی از ناهم محوری وجبران آن اجبارا لازم است از کوپلینگ هایی استفاده شود که دارای Flexibility خیلی خوبی باشند تا اثرات ناهم محوری دینامیکی را بتوانند جبران نمایند.


انواع کوپلینگ ها شامل:

۱- کوپلینگ های یک پارچه Rigid Coupling


۲- کوپلینگ های قابل ارتجاع Flexible Coupling

کوپلینگ نوع اول برای ماشین آلات حساس بادورهای بالا کاربرد ندارد و در این گونه موارد از کوپلینگ های نوع Flexible که دارای خاصیت ارتجائی متعددی هستند استفاده می شود که انواع بسیار متعددی از آن در بازار یافت می شود که برای توان ها و دورهای مختلف کاربرد دارند جهت آشناشدن مهندسين و تکنسین های تعمیراتی ذیلا به انواعی از آن که بیشترین مورد مصرف در صنایع را دارند اشاره می شود.


البته لازم به توضیح است که در طی سالهای اخیر انواع جدیدتری از کوپلینگ ها نیز وارد بازار شده است که به کوپلینگ های نوع مغناطیسی معروف هستند و نیازی به روانکاری نیز ندارند.




کوپلینگ نوع دیسک فلزی




کوپلینگ نوع دنده ای دو طرفه عمودی




کوپلینگ لاستیکی نوع فلی




کوپلینگ زنجری نوع شبکه ای



کوپلینگ لاستیکی نوع کلمپ شده




کوپلینگ لاستیکی نوع فشرده نواری




کوپلینگ نوع زنجیری




کوپلینگ دیسک فلزی انعطاف پذیر



کوپلینگ نوع لقمه لاستیکی فشرده



کوپلینگ دیافراگمی انعطاف پذیر




کوپلینگ لاستیکی نوع پین و پوشی



کوپلینگ لاستیکی نوع غلافی

در منحنی های زیر میزان رشد حرارتی انواع توربین های بخار شرکت TERRY آورده شده است.

CAUTION! The figures obtained from the curve are approximate only. Alignment must be hot checked and corrected if necessary.



Exhaust Temperature (°F) minus Room Temperature
(See Title Page for Exhaust Temperature)

<u>Curve No.</u>	<u>Type</u>	<u>Curve No.</u>	<u>Type</u>
1	C-1, C-2	5	Z, ZS, Z-1-J, Z-4, ZS-4, ZAT, ZATS, ZAF with <u>no</u> center- line support on coupling end.
2	CS	6	G, GAT, GF, GHF
3	E, ES, EA, ESA, GS, GSA	7	F
4	GA, ZAFS, also GAF with <u>no</u> centerline support on coupling end.	8	ZFM, also ZS, ZS-4, ZATS, GAF, with centerline support on both ends.

Allow .002" - .003" more opening at the top of the coupling than at the bottom.