


# بازرسی با مایعات نافذ

# Liquid Penetrant Test (PT)



# فهرست مطالب


- مقدمه
- تاریخچه
- معرفی روش
- مراحل انجام بازررسی
- مزایای بازررسی به روش مایعات نافذ
- محدودیت های بازررسی به روش مایعات نافذ
- کاربردهای بازررسی به روش مایعات نافذ
- اصول فیزیکی
- مراحل اصلی به کارگیری آزمون مایع نافذ

## مقدمه



- آنزمایشیها از روش NDT غیر خراب ری عرضش یک‌لیگرا قریب‌از نداد لائق حامی پکشوت سکه باعث نهی کلیازی ایکنس‌قطادی گردند فرمی تغییر. یا از بین رفتن آن قطعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## تفاوت‌های DT و NDT

- ۱. در روش‌های DT پس از اعمال آزمایش، قطعه کارایی خود را از دست می‌دهد
- ۲. در روش‌های DT نمی‌توان تمام محصولات را تحت آزمایش قرار داد و باید به صورت random تعدادی از نمونه‌ها تحت آزمایش قرار داد.
- ۳. در روش‌های DT نیاز به تهیه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش‌های مختلف متفاوت است.



# طبقه بندی عیوب موجود در جوش



# المان های بازرسی غیر مخرب

۱. منبع انرژی
۲. یک قطعه کار متناسب با منبع انرژی
۳. قطعه آزمون برای اندازه گیری تفاوت ها
۴. وسیله ای برای نشان دادن و ثبت نتایج آزمون
۵. اپراتور آموزش دیده
۶. دستور العمل برای انجام تست
۷. سیستم گزارش نتایج

# روش های متداول NDT

- ۱. بررسی چشمی (VT)
- ۲. بازررسی با مایعات نافذ (PT)
- ۳. بازررسی با ذرات مغناطیسی (MT)
- ۴. رادیوگرافی (RT)
- ۵. بازررسی با جریان گردابی (ET)
- ۶. بازررسی با امواج اولتراسونیک (UT)
- ۷. بازررسی با انتشار امواج صوتی (AET)

# مراحل NDT


مرحله اول: استفاده از یک خاصیت فیزیکی جسم و محیط تست

مرحله دوم: تغییر در خاصیت فوق به دلیل وجود عیب

مرحله سوم: آشکار سازی تغییر ایجاد شده به کمک یک آشکارساز مناسب

مرحله چهارم: تبدیل تغییر آشکار شده به نحوی که قابل تفسیر باشد

مرحله پنجم: تفسیر نتایج




# تعریف اولیه

ناپیوستگی (Discontinuity): هر گونه اختشاش در خواص متابورژیکی یا مکانیکی یا فیزیکی جسم ناپیوستگی نامیده می شود.

عیب (Defect): ناپیوستگی هایی که باعث شود خواص استاندارد قطعه از بین رود، عیب نامیده می شود.

یک ناپیوستگی لزوماً عیب نیست.

# بازرسی با مایعات نافذ



# تاریخچه

از حدود نیمه قرن چهاردهم این روش مورد استفاده بوده است.  
در صنعت راه آهن در بررسی چرخهای لوکوموتیو جهت پیدا کردن  
ترک استفاده می شده است

پاکسازی چرخ ها

نگه داری در نفت سفید  
به مدت ۳۰ دقیقه

تمیز کردن چرخ ها

پوشش دادن سطح بیرونی  
توسط گچ

خروج نفت و  
تیره شدن لایه گچی


چرخاندن یا  
وارد کردن ضرباتی به چرخ

# معرفی روش

آزمون مایع نافذ (PT) روشی است که ناپیوستگی های باز (سطحی) را با نشان دادن یک مایع نافذ در مقابل یک آشکار ساز، روی زمینه ظاهر می کند

**Discontinuity open to the surface**


- **detectable by means of PT** -



**Discontinuity inside the piece**

- **NON detectable by means of PT** -

# مراحل انجام بازررسی



۱. تمیز کردن سطح نمونه
۲. اعمال مایع نافذ
۳. منتظر بودن به اندازه زمان نفوذ (Dwell Time)
۴. حذف مایع نافذ اضافی
۵. اعمال آشکار ساز
۶. بررسی سطح برای مشاهده و ثبت نتایج
۷. تمیز کاری نهایی (در صورت لزوم)


# مزایای بازرسی به روش مایعات نافذ

۱. روش نسبتا ساده ای است.
۲. روش ارزانی است.
۳. محدودیتی در جنس ماده وجود ندارد (به جز مواد متخلخل).
۴. قادر به تعیین محل و اندازه تقریبی عیب است.
۵. تجهیزات این روش قابل حمل و نقل است.

# محدودیت های بازررسی به روش مایعات نافذ

۱. تنها عیوب و ناپیوستگی های سطحی قابل تشخیص هستند.
۲. در قطعات متخلخل و با سطوح خشن کاربردی ندارد.
۳. گاهی ترک های عریض و کم عمق تشخیص داده نمی شوند.
۴. اندازه عیوب بزرگتر از اندازه واقعی تخمین زده می شود.

# کاربردهای بازرسی به روش مایعات نافذ




۱. صنایع فضایی برای کنترل مواد تولیدی
۲. قطعات خودرو مانند قطعات ریخته گری و آهنگری آلومینیم
۳. تعمیرات و سرویس های منظم قطعات لوکوموتیوهای قطار
۴. یافتن ترک های خستگی
۵. کنترل صحت و دقت نتایج به دست آمده از MT

# اصول فیزیکی


بازرسی با مایعات نافذ به طور عمدہ به ترشدن مؤثر یک نمونه یا قطعه کار جامد توسط یک عامل نفوذ کننده که روی سطح مذکور جریان می یابد، وابسته است.

قابلیت یک مایع نافذ برای جریان یافتن روی سطح و ورود به حفره ها به طور عمدہ به موارد زیر بستگی دارد:



۱. تمیزی سطح
۲. پیکربندی حفره
۳. تمیزی حفره
۴. اندازه گشودگی دهانه حفره
۵. کشش سطحی مایع نافذ
۶. توانایی مایع در ترکردن سطح


# گشش سطحی و خاصیت ترکنندگی




# گرانروی یا ویسکوزیته

high viscosity


higher penetration time





low viscosity



high viscosity



low viscosity





insufficient penetrant

# خاصیت مویینگی



## 'Wet' walls

- ▶ higher level
- ▶ concave meniscus

(the **meniscus** is the liquid surface in the capillary)





**y tube**  
0.1 mm




# روش های تست مایعات نافذ

- تست مایع نافذ فلورسنت
- تست مایع نافذ مرئی



# مراحل اصلی به کارگیری آزمون مایع نافذ



۱. تمیز کردن سطح نمونه
۲. اعمال مایع نافذ
۳. منتظر بودن به اندازه زمان نفوذ (Dwell Time)
۴. حذف مایع نافذ اضافی
۵. اعمال آشکار ساز
۶. بررسی سطح برای مشاهده و ثبت نتایج
۷. تمیز کاری نهایی (در صورت لزوم)