

جزوه درس انتقال حرارت (I)

Heat and Mass Transfer

سفرصل‌ها:

- مقدمه: Chapter(1)
- رسانش: Chapter(2)
- رسانش یک بعدی در حالت پایا: Chapter(3)
- معادله حرارتی حالت دو بعدی: Chapter (4)
- رسانش گذرا: Chapter(5)
- جابه‌جایی : Chapter(6)
- جریان خارجی: Chapter(7)
- جریان داخلی: Chapter(8)
- مبدل‌های حرارتی: Chapter(11)



بهنام خدا

References:

منابع:

- 1) Introduction to meat Transfer Incopera
- 2) Basic of Heat Transfer y.A.cengel
- 3) Meat Transfer Holman

نمره شامل دو قسمت:

(1) مفهومی (تعاریف- استنباطی - نتیجه‌گیری) 8 نمره

(2) مسائل (12 نمره)

(3) 2 نمره تشویق تحقیقاتی در زمینه‌های:

- 1) TEMA
- 2) EES: Engineering Equation Solver حل کننده معادلات مهندسی نرم‌افزار
- 3) Ansys
- 4) Aspen B.jac

Chapter 1


تفاوت ترمودینامیک با انتقال حرارت:

در ترمودینامیک در مورد سیستم‌های در حال تعادل بحث می‌کند و بحثی در مورد نرخ و یا مکانیزم را به ما نمی‌دهد. ولی در انتقال حرارت هم در مورد نرخ و هم در مورد مکانیزم بحث می‌شود.

چه موقع انتقال حرارت بوجود می‌آید؟

وقتی بین دو نقطه یا دو ماده اختلاف دمایی وجود داشته باشد یا اصطلاحاً گرادیان دما بوجود می‌آورند مثل اینکه در سیالات جریان در اختلاف فشار بوجود می‌آید.


انواع مکانیزم انتقال حرارت:



Conduction: در جامدات و سیالات ساکن بوجود می‌آیند پس نیاز به محیط مادی دارد.

Convection: زمانی بوجود می‌آید که یک سیالی متحرکی روی یک سطحی حرکت کند.
و نیاز به محیط مادی دارد.


Radiation: بین هر دو سطح که اختلاف دما دارند همیشه تشعشع صورت می‌گیرد و نیاز به محیط مادی واسطه ندارد و مکانیزم آن به صورت امواج الکترومغناطیسی است یا photon



Conduction

انتقال حرارتی هدایتی:

طبق قانون دوم ترمودینامیک(نظریه کلزیوس) که همیشه انتقال حرارت از دمای بیشتر به دمای کمتر اتفاق می‌افتد.



انتقال گرمای رسانشی یک بعدی (پخش انرژی)

$$\dot{q} = \alpha A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

A: cross sectional Area (سطح عمود بر جهت جریان) رابطه مستقیم

با اختلاف دما رابطه مستقیم :

با فاصله رابطه عکس: Δx

K: Thermal conductivity ($w/m.k$)

k منفی بخاطر اینکه $\Delta T, \Delta x$ از نظر علامت مختلف العلامت هستند می‌گذاریم:

$$q_x = -KA \frac{dT}{dx} \text{ (kw)} \quad \text{قانون فوریه}$$

\dot{q}_x = Rate of Heat transfer in x Direction x

$\frac{dT}{dx}$: گرادیان دما در جهت x

اگر عمود نباشد پس مؤلفه‌ای دارد که انتقال حرارت در آن از برهان خلف مؤلفه وجود ندارد

پس همیشه انتقال حرارت عمود بر سطوح ایزوترم است.


شار حرارتی: $q'' = \frac{q_x}{A}$, $q'' = \frac{q}{A}$ (w/m^2) q'' : Heat flux

Assumption $k = \text{constant} \Rightarrow q'' = -k \left(\frac{\partial T}{\partial x} i + \frac{\partial T}{\partial y} j + \frac{\partial T}{\partial z} k \right)$


↑ شکل سه بعدی قانون فوریه

$$q'' = -k \vec{\nabla} T = -k \overrightarrow{\text{grad}}(T)$$

جابجایی: Convection



گسترش لایه‌ی مرزی در انتقال گرمای جابجایی



انتقال حرارت جابجایی

انواع جابه‌جایی:

Convection: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Forced convection} \\ \text{Free (Natural) Convection} \end{array} \right.$


Forced convection: زمانی بوجود می‌آید که جابجایی توسط یک عامل خارجی مثل فن


یا پمپ یا باد ایجاد شود مثل رادیاتور ماشین، خنک کردن تجهیزات کامپیوتر.

Free convection: انتقال به شکل طبیعی یا آزاد در اثر تغییرات چگالی و یا نیروی

شناوری بوجود می‌آید مثل شوفاژ


وقتی یک سیال گرم می‌شود چگالی آن کم می‌شود و سبک می‌شود و بالا می‌رود.





گرمابش هوا بوسیله نوعی بخاری برقی (متالی از جایجایی آزاد)

اگر لباس را روی شوفاز بگذاریم جلوی حرکت سیال را می‌گیرد و انتقال حرارت را پائین می‌آورد.



$T_r > T_e$ *free convection* $T_r < T_e$ *condction* $T_r > T_e$

چون $T_e > T_r$ و سیال گرم تمایل دارد به سمت بالا برود در نتیجه به محفظه برخورد می‌کند.

چون $T_e < T_r$ است سیال گرم پایین است و به راحتی به سمت بالا حرکت می‌کند.

همیشه انتقال حرارت Force به وسیله عامل خارجی از Free خیلی بیشتر است.

مثال: کولر گازی

(dew point):

دمایی که تحت آن در طی یک فرآیند فشار ثابت سرد بشود اولین نقطه‌ای که آب چگالیده می‌شود نقطه شبنم است.

انتقال حرارت در جوشش و چگالش به شدت بالاست.

انتقال حرارت توسط قانون سرمایش نیوتن بیان می‌شود (Newton's law of cooling)

$$q\alpha A(T_w - T_\infty)$$

$$\dot{q} = hA(T_w - T_\infty)$$

$h:$ Geometry, Roughness
خواص سیال مثل K, C_p, μ, ρ
شرایط جریان

* مقدار h (ضریب جابه‌جایی) برای انتقال حرارت بوسیله عامل خارجی (force) در مقایسه با حالت آزاد (free) خیلی بیشتر است.

$$h_{forced \ conr} > h_{free \ conrec}$$

$$h_{Boiling, condensation} > h_{forced \ conw.}$$

$$h: film \ coefficient$$

Heat transfer


* conduction:

$gas \ & \ fluid:$	(سیالات ساکن)	Diffusion (پخش مولکولی)
$solid:$	$1. lattice \ vibration:$	(ارتعاش شبکه‌ای)
	$2. free \ electrons:$	(الکترون‌های آزاد)

* اگر سیال روی سطحی حرکت کند لایه مرزی به وجود می‌آید.

* Convection:

* برای انتقال حرارت جا به جایی حتماً باید سیال متحرکی داشته باشیم.



* در نزدیک سطح سرعت صفر است و انتقال حرارت توسط مکانیزم رسانش است.

convection $\begin{cases} \text{نرديك سطح (v = 0)} : \text{Diffusion} \\ \text{Bulk motion (Advection)} : \text{حرکت توده‌اي سیال} \end{cases}$

نکات قانون فوریه:

1) قانون فوریه یک معادله برداری است و این معادله برای هر ماده‌ای صادق است حتی اگر شرایط مسئله غیرپایدار باشد.

$$q'' = -k \vec{\nabla} T : \text{قانون فوریه}$$

2) از مشاهده تجربی به دست آمده

3) حتی اگر منبع حرارتی وجود داشته باشد معادله صادق است.

* از لحاظ مکانیزم سرعت سریع‌ترین نوع انتقال حرارت Radiation می‌باشد. و این انرژی توسط امواج (Photon) Electromagnetic منتقل می‌شود.

قانون Stefan- Boltzmann: $Q_{emit,max}'' = \sigma T_s^4$

* دما باید حتماً باید به صورت مطلق باشد یعنی کلوین یا رانکین:

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$$

$Q'' = \varepsilon \sigma T_s^4$: انرژی یک سطح واقعی صادر می‌کند ε : emissivity of surface

ماده‌ای که ماکزیمم انرژی را از خود صادر کند. \Rightarrow (جسم سیاه)

$$\varepsilon = 1$$

به عبارت دیگر جسم سیاه جسمی است که تمام انرژی داده شده به آن را جذب می‌کند.

$$q_{1-2} = \sigma \varepsilon A_i F_{vv} (T_1^4 - T_v^4)$$

F_{vv} : shape(view) factor

$$F_{vv} = \frac{1}{A_v} \iint_{A_i} \iint_{A_v} \frac{\cos \theta_i \cdot \cos \theta_j}{\pi r^4} dA_i dA_v$$

K: ضریب هدایت گرمایی:

$$q'' = -k \nabla T \quad k: Thermal conductivity$$

: در حالت کلی $K_{solid} > K_{liquid} > K_{gas}$

n: تعداد مولکول‌ها بر واحد حجم

c: سرعت متوسط مولکول‌های گاز

$$k_{gas} \propto n \bar{C} \lambda$$

: متوسط فاصله‌ای که مولکولها به هم برخورد می‌کنند.

$$c, \mu, k \quad \alpha \quad \sqrt{T} \quad C = \sqrt{KRT}$$

1) با جرم مولکولی نسبت عکس دارد.

$$K_{Hz} > K_{He} > K_{Air} > K_{R-v}$$

2) با فشار ارتباطی ندارد چون λ کم می‌شود و n بالا می‌رود و این دو اثر هم را خنثی می‌کنند.

مقایسه k مربوط به بعضی از گازها:

(3) مایعات مانند k گازها تحلیل می‌شوند.

(4) k گازها و مایعات با افزایش دما افزایش می‌یابد.

k : مواد جامد به ارتعاش شبکه مولکول و الکترون‌های آزاد بستگی دارد.

$$K_{solid} \begin{cases} lattice vib(k_l) & k_{solid} = k_l + k_e \\ free elect : (k_e) \end{cases}$$

(5) هر چه شبکه مولکولی منظم‌تر باشد k بیشتری دارد. بالاترین k موجود k الماس

است.

	$k(w/m.k)$
Diamond	2300
Copper	430
Iron	80.2
water	0.613
Air	0.02


: در حالت کلی $K_{diamondid} > K_{Pure metal} > K_{Alloy metal} > K_{liquid} > K_{insulation} > k_{gas}$

روغن k_{oil} : در مایع‌ها

مقایسه k مربوط به فلزها

$k_{copper} > k_{aluminam} > k_{carbon steel} > k_{stainless steel}$

Heat conduction Equation:



حجم کنترل دیفرانسیلی $dxdydz$ برای تحلیل رسانش در مختصات کارتزین

\dot{E}_G : انرژی تولیدی بر واحد حجم مثلاً انرژی الکتریکی، شیمیایی یا هسته‌ای به انرژی حرارتی تبدیل شود.

* روش به دست آوردن معادله انتقال حرارت هدایتی

The first law of Thermodynamic (conservation of Energy principle):

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \Delta\dot{E}_{system} (1)$$

$$\dot{E}_{in} = \dot{q}_x + \dot{q}_y + \dot{q}_z \quad , \quad \dot{E}_{out} = \dot{q}_{x+dx} + \dot{q}_{y+dy} + \dot{q}_{z+dz}$$

$$= \left(\dot{q}_x + \frac{\partial \dot{q}_x}{\partial x} dx \right) + \left(\dot{q}_y + \frac{\partial \dot{q}_y}{\partial y} dy \right) + \left(\dot{q}_z + \frac{\partial \dot{q}_z}{\partial z} dz \right)$$

$$\dot{E}_G = \dot{q}_G \cdot d_x d_y d_z \quad \text{انرژی تولید بر واحد حجم per unit volume}$$

$$\Delta\dot{E}_{sys} = m C_p \frac{\partial T}{\partial t} = p c_p d_x d_y d_z \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$C_v = C_p \quad (\text{جسم جامد})$$

$$\dot{q}_x = -k d_y d_z \frac{\partial T}{\partial x}, \dot{q}_y = -k d_x d_z \frac{\partial T}{\partial y}, \dot{q}_z = -k d_x d_y \frac{\partial T}{\partial z}$$

$$\Rightarrow -\frac{\partial \dot{q}_x}{\partial x} dx - \frac{\partial \dot{q}_y}{\partial y} dy - \frac{\partial \dot{q}}{\partial z} dz + \dot{q}_G \cdot d_x d_y d_z = pc_p dxdydz \frac{\partial T}{\partial t}$$

معادله انتقال حرارت در مختصات دکارتی (با مشتقات جزئی)

Assumption: $K = \text{constant} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}, \quad \left(\alpha \uparrow = \frac{k \uparrow}{(PC_p) \downarrow} \right)$$

α : Thermal diffusivity (گرمایی پخشندگی)

PC_p : (ظرفیت گرمایی حجمی)

بالا: یعنی گرما سریع در ماده پخش می‌شود و ماده سریع تحت تأثیر تغییر دما قرار

می‌گیرد.

* گازها برای ذخیره انرژی مواد مناسبی نیستند چون α آنها کم است.

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$$

$$\text{Div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

$$\text{Div} (\vec{\nabla} f) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Laplacian(T): $\text{Div} [\overrightarrow{\text{grad}}(T)]$


$$\Rightarrow \nabla^2 T + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (k = cte)$$

$$\begin{cases} \dot{q}_G = 0, \quad \nabla^2 T = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \text{ Fourier Equation} & \text{(معادله فوریيه)} \\ \text{steady} \Rightarrow \nabla^2 T + \frac{\dot{q}_G}{k} = 0 \text{ poisson Equation} & \text{(معادله پواسون)} \\ \text{steady}, \dot{q}_G = 0 \Rightarrow \nabla^2 T = 0 & \text{(معادله لاپلاس)} \end{cases}$$

$$\text{One-Dimensional: } \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\begin{cases} \text{Boundary conditions:} \\ \text{Initial condition:} \end{cases}$$

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 1 = Dirichlet \ Condition \\
 T(0,t) = T_1 \\
 2 = Newmann \ condition \\
 Boundary \ condition: \quad q''|_{(0,t)} = -k \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0} \\
 special \ case: \quad q'' = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0} = 0 \\
 \\
 3 = convection \\
 h(T_\infty - T_{conv,t}) = -k \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0} \\
 4 = \sigma \epsilon [T_\infty^4 - T^4(\cdot, t)] = -k \frac{\partial T}{\partial x}|_{x=0}
 \end{array}
 \right.$$




5) دو سطح در تماس با هم باشند.

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 T_A(x,t) = T_B(x,t) \\
 -k_A \frac{\partial T(x,t)}{\alpha_x} = -k_B \frac{\partial T(x,t)}{\partial x}
 \end{array}
 \right.$$

یک سطح نمی‌تواند انرژی را در خود حفظ کند قدر انرژی وارد می‌شود خارج می‌شود.

* اگر k_A و k_B با هم برابر باشند مشتق آنها با هم برابر است و مماس بر منحنی در نقطه مشترک آنها با هم برابرند.

mekanizm entqal hararat az flasik chai be hooi biron:



\dot{q}_1 : جابه‌جایی *natural Free convection (from tea to surface 1)*

رسانش از سطح 1 به سطح 2

\dot{q}_2 : جابه‌جایی *conduction (through surface 1 to 2)*

تشعشع از سطح (2) به سطح (3)

\dot{q}_3 : جابه‌جایی *Radiation (from surface 2 to surface 3)*

جابه‌جایی از سطح (2) به هوا (Air 1)

\dot{q}_4 : جابه‌جایی *natural convection (from surface 2 to Air 1)*

جابه‌جایی از Air 1 به سطح (3)

\dot{q}_5 : جابه‌جایی *natural convection (from Air 1 to Surface 3)*

رسانش از سطح (3) به سطح (4)

\dot{q}_6 : جابه‌جایی *Conduction (through surface 3 to 4)*

تشعشع از سطح (4) به سطح (5)

\dot{q}_7 : جابه‌جایی *Radiation from surface 4 to surface 5*

جابه‌جایی از سطح (4) به Air 2

\dot{q}_8 : Natural convection from surface 4 to Air 2

One-Dimensional: Heat conduction Equation:

$$\text{In Cartesian: } \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\text{In cylindrical: } \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\text{In spherical: } \frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \begin{cases} r = x, n = 1 \\ n = 1 \\ n = 2 \end{cases}$$

*1) هدف از حل معادلات انتقال گرما بدست آوردن توزیع دما در زمان و مکان‌های مختلف

است و توزیع دما به ما کمک می‌کند که نرخ انتقال حرارت را به دست آوریم. (\dot{q}, q'')

(2) با به دست آمدن توزیع دما تنش‌های حرارتی نیز به دست می‌آیند (Thermal stress)

(3) با توزیع دما جابه‌جایی‌ها و کمانش را می‌توان حساب کرد.

Buckling

insulator: (4) به دست آوردن عایق مناسب:

Coating: (5) انتخاب چسب‌های صنعتی

* حل معادله انتقال حرارت در مختصات دکارتی (کارتزین):

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\stackrel{\text{steady state:}}{\underset{\text{no heat Generation}}{\Rightarrow}} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = .$$

فرضیات: 1- یک بعدی، 2- پایدار، 3- بدون منبع حرارتی)


A: ثابت

K: ثابت

$$\frac{dT}{dx} = \text{constant} = C, \quad q_x = -kA \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \dot{q}_x = \text{constant} \Rightarrow q''_x = \frac{\dot{q}_x}{A} = \text{constant}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) = 0$$



رابطه بین دستگاه مختصات، جهت جریان گرما و شیب دما در یک بعد

$$\text{قانون اول: } \dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{dE}{dt} \Rightarrow \dot{E}_{in} = E_{out} \Rightarrow \dot{q}_x = \dot{q}_{x+dx} = cte$$

$\frac{dT}{dx} = C$ است توزیع دما خطی است

$$\text{قانون فوریه: } \dot{q}_x = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow \dot{q}_x d_x = -kAdT$$

$$\int_{x_i}^{x_r} \dot{q}_x dx = \int_{T_i}^{T_r} -kAdT \Rightarrow \dot{q}_x (x_r - x_i) = -kA(T_r - T_i)$$

$$\Rightarrow \dot{q}_x = \frac{kA(T_r - T_i)}{\Delta x} \Rightarrow \dot{q}_x = \frac{T_r - T_i}{\frac{l}{kA}}$$

* مقایسه جریان الکتریکی با جریان حرارتی:

$$I = \frac{\Delta V}{R}$$

Rt : Thermal Resistance


$$\begin{cases} \Delta V, I, R \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \Delta T, q, R_t \end{cases} \quad R_{t,cond} = \frac{l}{KA}$$

Convection: $\dot{q} = hA\Delta T \rightarrow \dot{q} = \frac{\Delta T}{\left(\frac{1}{hA}\right)} \quad R_{t,conv} = \frac{1}{hA}$

Radiation: $q = \varepsilon\sigma A(T_{surr}^r - T_s^r) = [\varepsilon\sigma(T_{surr}^r + T_s^r)(T_{surr} + T_s)]^* A(T_{surr} - T_s)$

$$R_{t,rad} = \frac{1}{hA_{rad}}$$

تحليل مسئله:



انتقال گرما در دیوار مسطح (الف) توزیع دما (ب) مدار گرمایی معادل

$$R_v = \frac{1}{h_v A}, R_r = \frac{l}{kA}, R_w = \frac{1}{h_w A}$$

$$R_{tot} = R_v + R_r + R_w \quad \text{Series Resistances}$$


$$\dot{q}_x = \frac{T_{\infty v} - T_{\infty r}}{R_{tot}} = \frac{T_{\infty v} - T_r}{R_v + R_r} = \frac{T_v - T_r}{R_r} = \dots$$

Parallel Resistance:


$$\dot{q} = \dot{q}_v + \dot{q}_r \quad \dot{q} = \frac{\Delta T}{R_v} + \frac{\Delta T}{R_r}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_v}$$

دیوار مرکب:



انتقال حرارت از دیواره چند لایه




مدار گرمایی معادل برای دیوار مرکب سری

$$\dot{q} = \frac{T_{\infty l} - T_{\infty r}}{R_t} \quad R_t = R_l + R_r + R_v + R_f + R_d$$

$$\dot{q} = \frac{T_l - T_r}{R_v + R_r + R_f}$$

مقاومت حرارتی سطح تماس Thermal contact Resistance:



افت دما بر اثر مقاومت تماسی گرمایی

مقاومت سطح تماس به عوامل زیر وابسته است :

1- نوع سیال

2- زبری سطح

3- فشار

* هرچه زبری بیشتر باشد افت دما بیشتر می شود.

1) در حالت واقعی چون بین دو سطح تماس سیالی وجود دارد و خود سیال مقاومت دارد بنابراین انتقال حرارت را کم می کند و از طرف دیگر k جامد همیشه از k سیال بیشتر است در نتیجه انتقال حرارت کمتر می شود.

2) هرچه زبری دو سطح بیشتر باشد افت دما بیشتر می شود. چون مقاومت بیشتر می شود.


3) هر چه سیال بین دو سطح دارای k کمتری باشد افت دما بیشتر می شود. (مقاومت بیشتر است) و افت دما بیشتر می شود.

4) هرچه فشار سیال کمتر شود، Convection کمتر می شود در نتیجه افت دما بیشتر می شود.

$$R_{c,H_v} < R_{c,He} \Leftrightarrow k_{H_v} > K_{He}$$

$$k_{Air} < k_{oil} \Leftrightarrow R_{c,Air} > R_{c,oil}$$

سوال : اگر سیال که بین فصل مشترک قرار دارد اکسیژن باشد افت دما بیشتر وجود دارد یا نیتروژن؟



تابع توزیع دما در دیوار با سطح متغیر:

فرضیات: 1) بدون منبع حرارتی

2) حالت پایدار

۳) دور آن عایق کاری شده است.

برای المان قانون اول را می‌نویسیم:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{dE}{dt}$$

$$\dot{q}_x = \dot{q}_{x+dx} \Rightarrow \dot{q}_x = constant, \quad \downarrow q'' = \frac{\dot{q}_x}{A} \uparrow$$

$$\downarrow q'' = -k \frac{\partial T}{\partial x} \downarrow$$

$$\dot{q}_x = -kA \frac{dT}{dx} \Rightarrow \frac{\dot{q}_x d_x}{A} = -k dT$$


$$\Rightarrow \int_{x_i}^x \frac{\dot{q}_x d_x}{A} = \int_{T_i}^T -k dT, \quad A = \frac{\pi d^r}{4}, d = ax$$

$$\frac{d}{x_i} = \frac{d}{x_r} = \frac{d}{x} \Rightarrow A = \frac{\pi}{4} a^r x^r$$

$$\Rightarrow \dot{q}_x / \pi a^r / \frac{1}{4} \int_{x_i}^x \frac{dx}{x^r} = -k(T_r - T_i)$$

$$\Rightarrow \frac{\dot{q}_x}{k \pi a^r} \left(\frac{1}{x_i} - \frac{1}{x} \right) = T - T_i$$

$$\Rightarrow T = T_i + \frac{\dot{q}_x}{k \pi a^r} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_i} \right) \text{تابع توزیع دما}$$




Heat conduction in cylinder:* با افزایش X، شبکه کم می‌شود.

معادله انتقال حرارت در استوانه‌ها:

Assumption: one-dimensional; no Heat Generation, steady states

انتقال حرارت فقط در راستای شعاع است.



استوانه توی خالی با شرایط جابه‌جایی در سطح

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = \cdot \Rightarrow r \frac{dT}{dr} = c f e \Rightarrow dT = \frac{C}{r} dr$$

$$\Rightarrow T(r) = C_1 \ln r + C_2$$

* دما در سیستمهای استوانه‌ای براساس شعاع به شکل تابع لگاریتمی تغییر می‌کند. (توزیع

دما لگاریتمی است).

: مساحت جانبی استوانه: A

$$\dot{q}_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(\pi r l) \frac{dT}{dr} \Rightarrow \dot{q} = \text{cons} \tan t$$

* یا افزایش شعاع شار حرارتی کم می‌شود.

ثابت نیست: $q_r'' = \frac{\dot{q}_r}{A}$ شار حرارتی

* با افزایش شعاع، گرادیان دمایی کم می‌شود.

$$\uparrow r \frac{dT}{dr} = const$$

$$r \text{ کاهش) افزایش} \Rightarrow \frac{dT}{dr}$$

برای حل معادله توزیع دما دو ثابت داریم پس نیاز r دو شرط مرزی داریم:

$$B.C : \begin{cases} T = T_i \Rightarrow C_i \ln r_i + C_r \\ T = T_r \Rightarrow C_i \ln r_o + C_r \end{cases} \Rightarrow C_i = \frac{T_r - T_i}{\ln \frac{r_o}{r_i}}, C_r = \frac{T_r - T_i}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)} l_n r_o$$

$$\text{توزيع دما} \Rightarrow T(r) = \frac{T_r - T_i}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)} \ln r + T_r - \frac{T_r - T_i}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)} \ln r_o =$$

$$= T_r + \frac{T_r - T_i}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)} \ln \left(\frac{r}{r_o} \right)$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = -k(\pi r l) \frac{T_r - T_i}{r \left[\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right) \right]} = \frac{T_r - T_i}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)} \frac{\pi k l}{\pi k l}$$

روش دوم: استفاده از قانون فوریه:

$$\text{راه دوم: } \dot{q}_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(\pi r l) \frac{dT}{dr}$$


$$\int_{r_i}^{r_o} \dot{q}_r \frac{dr}{r} = \int_{T_i}^{T_r} -k\pi l dT \Rightarrow \dot{q}_r \ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right) = -k\pi l (T_r - T_i)$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = \frac{-k\pi l (T_r - T_i)}{\ln \left(\frac{r_o}{r_i} \right)}$$

$$R_{t,cond} = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{\gamma k \pi l} \quad (\text{For cylinder})$$

* بررسی مقاومت حرارتی در سیستم استوانه‌ای: (∞_i, ∞_o)

فرضی $Radiation = 0$




توزيع دما برای دیواره مرکب استوانه‌ای

$$R_v = R_{Conv} = \frac{1}{h_i A_i} = \frac{1}{h_i (\gamma \pi r_i l)}$$

$$R_v = R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{\gamma \pi k l} = \frac{1}{h_o A_o} = \frac{1}{h_o (\gamma \pi r_o l)}$$

$$R_v = R_{conv} = \frac{1}{h_o A_o} = \frac{1}{h_o (\gamma \pi r_o l)}$$

استوانه‌های چندلایه: multy layers Cylinder



توزیع دما برای دیواره مرکب استوانه‌ای


$$R_v = R_{conv} = \frac{1}{h_i A_i} = \frac{1}{h_i (\pi r_i l)}, \quad R_v = R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{r_v}{r_v}\right)}{\pi k_v l}$$

$$R_v = R_{cond} = \frac{\ln(r_v / R_v)}{\pi k_v l}, \quad R_v = R_{cond} = \frac{\ln(r_v / R_v)}{\pi k_v l}$$

$$R_o = R_{conv} = \frac{1}{h_o A_o} = \frac{1}{h_o (\pi r_o l)}$$

$$R_t = R_v + R_v + R_v + R_v + R_o \Rightarrow \dot{q}_r = \frac{T_{\infty_i} - T_{\infty_o}}{R_{total}} = \frac{T_v - T_o}{R_v + R_v + R_v} = \dots$$

Heat conduction in sphere:



دو روش وجود دارد: فقط روش دوم را بررسی می کنیم

Assumption: one-Dimensional , steady state, no Heat Generation

فرضیات:

بدون منبع حرارتی

شرایط پایدار

یک بعدی

* در راستای θ نمی توانیم حرارت انتقال داشته باشیم، انتقال حرارت در جهت شعاع داریم . (اگر دور بزنیم کاهش و یا افزایش دما وجود ندارد.)
* خطوط شعاع ثابت ، خطوط دما ثابت نیز هستند

* انتقال حرارت فقط در راستای شعاع اتفاق می افتد. در نتیجه هر سطح شعاع ثابت یک

سطح دما ثابت است.

First law of thermo:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_Q - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c.v} \Rightarrow \dot{q}_r = \dot{q}_{r+dr}$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = \dot{q}_r + \frac{\partial \dot{q}_r}{\partial r} dr \Rightarrow \frac{\partial \dot{q}_r}{\partial r} = \cdot \Rightarrow \dot{q}_r = cons \tan t$$

$$\uparrow q_r = \frac{\dot{q}_r}{A} \downarrow$$

* نرخ انتقال حرارت در سه نوع دویواره (تخت- استوانه‌ای- کره‌ای) ثابت است.

* شار حرارتی فقط در دیوار تخت ثابت است ولی در دیواره استوانه‌ای و کروی ثابت نیست و

با افزایش شعاع کم می‌شود.

* در دیواره کروی گرادیان دمایی $\left(\frac{dT}{dr} \right)$ با افزایش شعاع کم می‌شود.

$$\dot{q}_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(\pi r^2) \frac{dT}{dr} = cte$$

$$\int_{r_i}^{r_o} \dot{q}_r \frac{dr}{r^2} = \int_{T_i}^{T_o} -\pi dT \Rightarrow \dot{q}_r \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o} \right) = \pi k \pi (T_o - T_i)$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = \frac{T_o - T_i}{\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o} \right)}$$

$$\Rightarrow R_{t,cond} = \frac{\sqrt{r_i} - \sqrt{r_o}}{\pi k \pi} \text{ for sphere} \quad T(r) = \frac{C_1}{r} + C_2$$

توزيع دما:

سوال:

* شار حرارتی در استوانه کمتر است یا در کروی؟


* کاهش شبیب در استوانه بیشتر است یا در کره؟

شعاع بحرانی عایق: Critical Radius of insulation

$$R_i = \frac{L_i}{K_{iA}}, R_v = \frac{l_v}{k_v A}, R_r = \frac{1}{h_o A}$$

$$\downarrow \dot{q}_x = \frac{T_i - T_\infty}{R_i + R_v + R_r} \uparrow$$

شعاع بحرانی عایق:
1) صفحه تخت:



$$R_{conv} = \frac{1}{h_i A_i} = cte$$

$$R_i = \frac{L_i}{K_i A} = cte$$

$$R_{ins} = \frac{L_2}{K_{ins} A} \uparrow \quad \downarrow q = \frac{T_i - T_o}{R_{tot}} \uparrow$$

$$R_{conv} = \frac{1}{h_o A} = cte \quad \uparrow R_{tot} = R_{conv} + R_i + R_{ins} + R_{conv}$$



* در صفحه تخت باید عایق را به گونه‌ای انتخاب کنیم که مجموع مقاومتها زیاد شود

هرچه طول (ضخامت) عایق را بیشتر انتخاب کنیم انتقال حرارت به همان نسبت کم

می‌شود چون مقاومت کل افزایش پیدا می‌کنیم (کلیه مقادیر ثابت‌اند فقط می‌توانیم ۱

عایق را تغییردهیم).


* در صفحهٔ تخت شعاع بحرانی عایق نداریم و هرچه ما را بیشتر کنیم مقاومت بیشتر می‌شود.



* در دیوارهٔ تخت هر چه ضخامت عایق را بیشتر کنیم نرخ انتقال حرارت کمتر می‌شود.

* در دیوارهٔ تخت با افزایش عایق مقاومت هدایتی افزایش پیدا می‌کند ولی مقاومت جابه‌جایی کاهش پیدا می‌کند.

* دیوارهٔ استوانه‌ای:




$$\uparrow R_i = R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2\pi k_{in} l}, \quad \downarrow R_v = \frac{1}{h_o A_o} = \frac{1}{h_o 2\pi r_o l} \uparrow$$

$$\dot{q}_r = \frac{T_i - T_{\infty o}}{R_i + R_v}$$

* گاهی اوقات کاهش مقاومت جابه جایی به افزایش مقاومت هدایتی غلبه می کند که در این حالت نه تنها افزایش عایق باعث کاهش انتقال حرارت نمی شود بلکه به افزایش انتقال حرارت نیز می انجامد.

* با افزایش عایق مقاومت جابه جایی کم ولی مقاومت رسانش زیاد می شود. در نتیجه باید شعاع بهینه را بیابیم:
می خواهیم شعاع بهینه را پیدا کنیم:



$$R_1 = \frac{1}{h_i A_i} = cte$$

$$R_2 = \frac{Ln(\frac{r_1}{r_2})}{2\pi lk} = Cte$$

$$\uparrow R_3 = \frac{Ln(\frac{r_o}{r_1})}{2\pi dk_{ins}}$$

$$RL_1 \downarrow = \frac{1}{h_o A_o} \uparrow$$

پیدا کردن شعاع بحرانی:

شعاعی است که در آن شعاع \max انتقال حرارت را داریم.

قبل از rcr اضافه کردن عایق باعث افزایش انتقال حرارت و بعد از rcr اضافه کردن عایق سبب کاهش انتقال حرارت می‌شود.

$$q = \frac{Ti - To}{R_{tot}} = R_{tot} = R1 + R2 + R3 + R4 = \frac{1}{hi 2\pi k} + \frac{\ln(\frac{r_1}{ri})}{2\pi lk_1} + \frac{\ln(\frac{ro}{r_1})}{2\pi dk_{ins}} + \frac{1}{ho 2\pi lro}$$

$$\frac{\partial q}{\partial ro} = 0$$

$$\frac{\partial R_{tot}}{\partial ro} = 0$$

$$\frac{\partial R_{tot}}{\partial ro} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\pi dk_{ins}} - \frac{1}{2ho\pi lro^2} = 0$$

$$\frac{1}{2\pi dk_{ins}ro} = \frac{1}{2\pi ho lro^2} \rightarrow rcr = \frac{k_{ins}}{h}$$

برای پیدا کردن \min و \max بودن یکبار دیگر مشتق می‌گیریم

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 R_{tot}}{\partial ro^2} &= -\frac{1}{2\pi k_{ins} lro^2} + \frac{1}{ho \pi lro^3} = \\ &= \frac{-1}{2\pi l^{kins} (\frac{k_{ins}}{ho})^2} + \frac{1}{ho \pi (\frac{k_{ins}}{ho})^3} = \frac{-1}{2\pi k^3 ins \frac{L}{ho^2}} + \frac{1}{\pi k_{ins} l} = \\ &= \frac{1}{2\pi k_{ins} \frac{l}{ho^2}} > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_t &= R_i + R_r \\
\frac{d\dot{q}_r}{dr_o} &= \cdot \quad \text{باشد} \quad \frac{dR_{tot}}{dr_o} = \cdot \\
\Rightarrow R_{tot} &= R_i + R_r, \frac{dRt}{dro} = \cdot \Rightarrow \frac{1}{r_o} + \frac{-1}{\pi k_{in} l} = \cdot \Rightarrow \\
\frac{1}{r_o \pi l} \left[\frac{1}{k_{in}} - \frac{1}{h_o r_o} \right] &= \cdot \\
\frac{1}{k_{in}} &= \frac{1}{h_o r_o} = \cdot \Rightarrow r_{ocr} = \frac{k_{in}}{h_o} \\
\frac{d^r R_t}{dr_o^r} &= \cdot \Rightarrow -\frac{1}{\pi k_{in} \pi dr_o^r} + \frac{2}{h_o \pi l r_o^r} = -\frac{1}{\pi k_{in} h_o^r} + \frac{2}{\pi l k_{in} h_o^r} \\
&= \frac{1}{\pi l k_{in} / h_o^r}
\end{aligned}$$


شعاع بحرانی کره:

$$rcr = \frac{2k}{ho}$$

* پس شعاع بحرانی شعاعی است که در آن مقاومت می‌نیم در نتیجه انتقال حرارت

ماکزیمم است.

* شعاع بحرانی عایق برای مسائلی اهمیت دارد که قطر لوله کم باشد. و h_o کم باشد.



* با توجه به نمودار برای افزودن عایق فقط باید در ناحیه مشخص شده اقدام کرد. اگر در

$r > ro_{cr}$ عایق اضافه کنیم. انتقال حرارت به اندازه همان \dot{q}_{base} است.

سوال:

* شعاع بحرانی برای لوله های با شعاع کم دارای اهمیت است یا شعاع های زیاد؟

در لوله های با شعاع زیاد ماهواره بعد از rcr هستیم پس با اضافه کردن عایق انتقال

حرارت کم می شود ولی شعاع بحرانی برای لوله های با شعاع کم دارای اهمیت است .

* rcr در محیط هایی که h زیاد است با اهمیت است یا h کم است ؟ در جاهایی که

h کم است باید دقت کنیم و دارای اهمیت است چون ضریب انتقال حرارت کم است و

دلیل بالا

	دیوار تخت	استوانه	کروی
: معادله	$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$	$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dT}{dr}) = 0$	$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \frac{dT}{dr}) = 0$
: توزیع دما	$T = C_1 X + C_2$ خطی	$T = C_1 \ln r + C_2$ لگاریتمی	$T = \frac{C_1}{r} + C_2$ $\frac{1}{r}$
: مقاومت حرارتی	$\frac{L}{KA}$	$\frac{\ln(\frac{ro}{ri})}{2\pi dk}$	$\frac{1}{ri} - \frac{1}{ro}$ $\frac{1}{4\pi k}$
: شعاع بحرانی	-	$\frac{Kins}{h}$	$\frac{2Kins}{h}$

مسئله: لوله‌ای به طول 50m داریم دمای هوای اطراف لوله $15^{\circ}C$ است. قطر لوله 10cm است. در داخل لوله نیز بخار آب جریان دارد. دمای سطح دیرون لوله $15^{\circ}C$ است. ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی بیرون لوله $20W/m^2 \cdot C$ است.

الف) نرخ انتقال حرارت را بدون عایق بدست آورید.

ب) شعاع بحرانی عایق را در صورتی که از عایقی با $k = 0.035$ استفاده شود. را به دست آورید.

ج) اگر شعاع بیرونی با عایق برابر 69mm باشد چه مقدار از اتلاف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

$$\dot{q}_{bare} = h_o A (T_s - T_{\infty}) = 20 \times (\pi D l) (T_s - T_{\infty})$$

$$\dot{q}_{bare} = 20 \times (\pi \times 0.1 \times 50) (150 - 15) = 42412 W$$

$$r_{cr} = \frac{k_{in}}{h_o} = \frac{0.035}{20} \times 1000 = 1.75 mm$$

* در این مسئله شعاع بحرانی عایق از شعاع بیرون بدون عایق لوله کمتر است پس در این

مسئله شعاع بحرانی مطرح نیست یعنی همیشه اضافه کردن عایق انتقال حرارت را کم می‌کند.

$$r_{cr} = \frac{k_{in}}{h_o} : \text{for cylinder}$$

$$r_{cr} = \frac{k_{in}}{h_o} : \text{for sphere}$$

$$R_c = R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{4\pi k_{in} l}, \quad R_v = R_{conv} = \frac{1}{h_o A_o} = \frac{1}{h_o 4\pi r_o l}$$

$$\dot{q}_v = \frac{T_s - T_{\infty}}{R_v + R_v} = \frac{100 - 10}{\ln\left(\frac{99.2}{10}\right)} + \frac{1}{20 \times 2\pi \times (99.2 \times 10^{-3}) \times 0.05}$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = 4241W \quad , \dot{q}_{bare} = 42412$$

* ده برابر با اضافه کردن عایق از افت حرارت صرفه‌جویی کرده‌ایم.

* تغییرات h با توجه به انواع انتقال حرارت جابه‌جایی:

Type of convection	h
Free convection of	$\begin{cases} \text{gass} & 2-25 \\ \text{liquids} & 10-100 \end{cases}$
Forced convection	$\begin{cases} \text{gasses} & 25-250 \\ \text{liquids} & 50-2000 \end{cases}$
Boiling & condensation	2500 - 10000

Heat conduction with internal Heat (Energy) Generation

انتقال حرارت با وجود منبع حراري:

$\begin{cases} \text{Electrical Energy} \\ \text{chemical Energy} \Rightarrow \text{Heat Thermal energy} \\ \text{nuclear Energy} \end{cases}$


$$\dot{E}_g = RI^r \quad \dot{q}_G = \frac{\dot{E}_G}{V}$$

\dot{q}_Q : Rate of Heat Generation per unit volume

1) Plane wall : دیوار مسطح

* Assumption: one- Dimensional, steady state, uniform heat generation

* اگر شرایط دو طرف دیوار برابر باشد آنگاه، $T_{s,1} = T_{s,2}$ در نتیجه توزیع دما بدین صورت



در جایی که مماس بر منحنی افقی است پس در $x = 0$ ، $c_1 = 0$ ، پس از معادله از نتیجه

می‌گیریم $\frac{dT}{dx}$ برابر صفر است.

$$\frac{d' T}{dx'} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{d' T}{dx'} = -\frac{\dot{q}}{k}, \dot{q} = cte$$

$$\Rightarrow \frac{d' T}{dx'} = -\frac{\dot{q}}{k} \rightarrow \frac{dT}{dx} = \frac{-\dot{q}}{k} x + C_1 \Rightarrow$$

توزيع دما در دیوار تخت که به شکل سهمی است

$$B.C \begin{cases} x = -l : T = T_{sv} \Rightarrow T_{sv} = -\frac{\dot{q}l'}{\gamma k} - c_1 l + C_1 \\ x = l : T = T_{sr} \Rightarrow T_{sr} = -\frac{\dot{q}l'}{\gamma k} + c_1 l + C_1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{T_{sv} + T_{sr}}{2} + \frac{\dot{q}l'}{\gamma k}, \quad C_1 = \frac{T_{sr} - T_{sv}}{2l}$$

* مماس بر نمودار توزیع دما در $x = 0$ افقی است یعنی $\frac{dT}{dx} = 0$

* بررسی دیوار با سطح ورودی آدیاباتیک:

First law of thermo:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c,v}$$

$$\Rightarrow \dot{E}_G = \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{q}(Al) = hA(T_{sv} - T_\infty)$$


$$T_s = \frac{\dot{q}l}{h} + T_\infty \quad \dot{q}(Al_A) = hA(T_{sv} - T_{\infty v}) + h_v A(T_{sr} - T_{\infty r})$$

$$x = 0 \Rightarrow T(0) = T_o = C_1 = T_s + \frac{\dot{q}l'}{\gamma k} \Rightarrow T_o - T_s = \frac{\dot{q}l'}{\gamma k}$$

2) دیواره استوانه‌ای:

2. cylindrical wall:

Assumption: one-Dimensional, steady state, uniform heat generation.



رسانش در استوانه توی پر با تولید گرمای یکنواخت

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = -\frac{\dot{q}}{k}$$

$$\Rightarrow r \left(\frac{dT}{dr} \right) = -\frac{\dot{q}r}{k} + C_1 \Rightarrow dT = \left(-\frac{\dot{q}r}{k} + \frac{C_1}{r} \right) dr$$

$$T = -\frac{\dot{q}r}{k} + C_1 \ln r + C_2 \quad B.C \begin{cases} r = r_o & T = T_s \\ r = \cdot & \frac{dT}{dr} \Big|_{r=\cdot} \end{cases} \Rightarrow C_2 = .$$

* در نتیجه توزیع دما در استوانه توپر به صورت سهمی است.

$$r = r_o \Rightarrow T_s = -\frac{\dot{q}r_o}{k} + C_1 \Rightarrow C_1 = T_s + \frac{\dot{q}r_o}{k}$$

$$\Rightarrow T(r) = T_s - \frac{\dot{q}R}{k} \text{ for cylinder}$$

$$T_o - T_s = \frac{\dot{q}R}{\gamma k} \quad * \text{ برای دیوار کروی ثابت شود:}$$

$$* \text{ first law of thermo } \dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c.v.} \Rightarrow \dot{E}_G = \dot{E}_{out}$$

$$\Rightarrow \dot{q}(\pi R^r l) = h(\pi R l)(T_s - T_\infty)$$

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{q}R}{\gamma h} \text{ for cylinder}$$


* برای معادلات در دیواره کروی

$$\text{for sphere: } \dot{q}\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = h(4\pi R^2)(T_s - T_\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T_s = T_\infty + \frac{\dot{q}l}{\gamma h} \text{ sphere}$$

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{q}}{h} \text{ plane wall}$$

مسئله حل شده کتاب: مسئله ص 68 منبع: اینکرورپرا



الف) توزیع دما را در حالت پایدار رسم کنید.

ب) را نیز محاسبه کنید.

ج) شار حرارتی را بر اساس طول دیوار رسم کنید.

1) در T_0 شیب مماس بر منحنی دما افقی است چون سطح عایق است.

2) از T_r تا T_c چون منبع حرارتی نداریم نمودار توزیع دما خطی است.

3) جایی که منبع حرارتی داریم نمی‌توان مدار رسم کرد چون حرارت ثابت نیست.

* سیستم دیوار B می‌گیریم:

$$systemB : \dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c.v.}$$

$$\Rightarrow \dot{E}_{in} = \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{q}_A(l_A \cdot A) = hA(T_r - T_\infty)$$

$$\Rightarrow 1.5 \times 10^3 (50 \times 10^{-3} m) = 100 (T_r - 80) \Rightarrow T_r = 105^\circ C$$

$$T_o - T_r = \frac{ql_A}{2k_A}$$

* برای به دست آوردن T_c باید مدار به دست آوریم:

$$R_r = R_{cond} = \frac{l_B}{k_{B,A}} = \frac{0.02}{150 \cdot A}, R_v = \frac{1}{hA} = \frac{1}{100 \cdot A}$$

$$\Rightarrow \dot{q} = \frac{T_r - T_c}{R_r} = \frac{T_r - T_\infty}{R_v} \Rightarrow \frac{T_r - 105}{0.02} = \frac{105 - 30}{150A}$$

$$\Rightarrow T_c = 115^\circ C \quad T_c - T_r = \frac{\dot{q}_A l_A}{2k_A} \Rightarrow T_c - 115 = \frac{1.5 \times 10^3 \times (0.05)}{2 \times 75}$$

$$\Rightarrow T_c = 140^\circ C$$

حل مسئله:

بخار آب فوق گرم با دمای $C = 575^\circ$ در لوله‌های فولادی ($k = 35 \text{ W/m.K}$) با قطره داخلی

و با ضخامت دیواره 30mm از بویلر تا توربین یک نیروگاه الکتریکی حمل

می‌شود. برای کاهش دفع گرما به اطراف و برای حفظ دمای قابل لمس در سطح خارجی،

لایه‌ای از عایق سیلیکات کلسیم ($k = 0.1 \text{ W/m.K}$) برای لوله‌ها به کاربرده می‌شود. اگر عایق

در ورق نازکی از آلومینیوم با گسیلمندی $\epsilon = 0.2$ پوشیده شود، کیفیت آن کاهش می‌یابد.

دمای هوا و دیواره نیروگاه $C = 27^\circ$ است.

(الف) با فرض این که دمای سطح داخلی لوله فولادی با دمای بخار آب برابر است و ضریب

جابه‌جایی خارجی برای ورق آلومینیومی $k = 6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ است، مینیمم ضخامت عایق کاری مورد

نیاز برای این که دما از $C = 50^\circ$ بیشتر نشود چقدر است؟

در این حالت، دفع گرما از یک متر طول لوله چقدر است؟

$$r_i = \frac{300}{2} = 150\text{m}$$

$$t_T = 30\text{mm}$$

$$k_1 = 35 \text{ W/m.K}$$

$$k_r = 0.1 \text{ W/m.K}$$

$$T_i = T_r$$

$$T_r = 50$$

$$t_{\mathfrak{r}} = ?, \dot{q}_{\mathfrak{r}} = ?$$

$$r_{\mathfrak{i}} = r_i + t_{\mathfrak{i}} = 1\Delta + \mathfrak{r}.$$

$$R_{\mathfrak{v}} = R_{cond} = \frac{\ln\left(\frac{r}{r_i}\right)}{\gamma\pi k_{\mathfrak{v}} l} = \frac{\ln\left(\frac{1\Delta}{1\Delta}\right)}{\gamma\pi \times \gamma\Delta l}$$

$$R_{\mathfrak{v}} = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_{\mathfrak{i}}}\right)}{\gamma\pi k_{\mathfrak{v}} l} = \frac{\ln\left(\frac{r_{\mathfrak{o}}}{1\Delta}\right)}{\gamma\pi \times \gamma\Delta l}$$

$$R_{\mathfrak{r}} = R_{conv} = \frac{1}{h_r A} = \frac{1}{\gamma \times \gamma\pi r_o l}$$

$$R_{\mathfrak{r}} = R_{Rad} = \frac{1}{h_r A} \quad h_{rad} = \sigma_{\varepsilon} (T_{\mathfrak{r}} + T_o) (T_{\mathfrak{r}} + T.)$$


$$h_{rod} = 0.9V \times 10^{-8} (222^{\mathfrak{r}} + 20^{\mathfrak{r}}) (222 + 20)$$

$$\frac{T_{\mathfrak{v}} - T_{\mathfrak{r}}}{R_{\mathfrak{v}} + R_{\mathfrak{r}}} = \frac{T_{\mathfrak{r}} - T_{\text{.}}}{R_{\mathfrak{o}} (R_{\mathfrak{r}} + R_{\mathfrak{v}})} \Rightarrow r_{\text{.}} =$$


$$r_o = r_{\mathfrak{i}} + t_{\mathfrak{r}} \Rightarrow t_{\mathfrak{r}} = \quad \Rightarrow \dot{q} = ?$$

Heat Transfer from Extended surface: (fin)

انتقال حرارت از سطوح گسترش یافته:



خنک کردن لوازم الکترونیکی با استفاده از فن (مثالی از جایجایی اجباری)



استفاده از پره‌ها برای تقویت انتقال گرمای از دیوار مسطح (الف) سطح بی‌پره. (ب) سطح پره‌دار

$$q = hA(T_s - T_\infty)$$

$$\text{if } T_s = \text{cte}$$


راههای افزایش انتقال حرارت:

1) یکی از راههای افزایش انتقال حرارت افزایش h است.

2) کاهش T_∞ ، که معمولاً غیر عملی است.

3) یکی دیگر از راههای افزایش انتقال حرارت افزایش سطح مقطع (A) می‌باشد.

* هدف اصلی استفاده از fin افزایش انتقال حرارت است




وضعیت‌های پره (الف) پره مستقیم با مقطع عرضی یکنواخت (ب) پره مستقیم با مقطع عرضی غیریکنواخت (ج) پره حلقوی (د) پره سوزنی

Straight fin of uniform cross sectioned area

با سطح مقطع یکنواخت

Straight fin of nonuniform cross sectioned area

* انتقال حرارت فقط در جهت طول فین انجام می‌شود و به صورت رسانش می‌باشد.



شکل کاربردهای متعدد پره‌ها

تجزیه و تحلیل فین‌ها:

Fin Analysis:

Assumption: strady state , one , dimensione

k=cte , Radiation=0

, No heat Genration n=1

, hisuniform from fin surface

قانون بقای انرژی: $\dot{q}_x = \dot{q}_{x+dx} + d\dot{q}_{conv}$

$$\Rightarrow \dot{q}_x = \dot{q}_x + \frac{\partial \dot{q}_x}{\partial x} dx + h dA_s (T - T_{\infty}), \dot{q}_x = -KA_c \frac{dT}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(-KA_c \frac{dT}{dx} \right) + h(T - T_{\infty}) dA_s = 0$$

Straight fin of uniform cross sectioned area: پرہ یکنواخت

$$A_C = w \cdot t, p = r(w+t)$$

$$-KA_c \frac{dT}{dx} + hp d_x (T - T_{\infty}) = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} - \frac{hp}{KA_c} (T - T_{\infty}) = 0$$

معادله خطی، مرتبہ 2، همگن با ضرایب ثابت، فرض $T - T_{\infty} = \theta \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dx^2} = m^2 \theta = 0$

$$m = \left(\frac{hp}{KA_c} \right)^{\frac{1}{2}}$$

معادله مشخصه: $t'' - m^2 = 0 \Rightarrow t = m \Rightarrow \theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$

* بررسی شرایط مختلف مرزی

$$B.C.I \left\{ \begin{array}{l} x = \cdot, T = T_{base} \Leftrightarrow \theta_b = T_b - T_\infty \\ \cdot \end{array} \right.$$

$$B.C. \left\{ \begin{array}{l} A : very long fin : T_{fin} t_{ip} = T_\infty \\ B : Insulated fin tip : x = l \quad q_{x=1} = 0 = -kA \frac{dT}{dx} \Big|_{n=1} \\ C : convection from fin tip \quad -kA_c \frac{dT}{dx} = hA_c(T_l - T_\infty) \end{array} \right.$$

$$A : Very long fin : B.C \left\{ \begin{array}{l} x = \cdot \quad T = T_b \Rightarrow \theta = \theta_b \\ x = l \quad T = T_\infty \Rightarrow \theta = \cdot \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \cdot \Rightarrow \theta_b = C_\wedge + C_\vee \\ x = l \Rightarrow \cdot = \lim_{L \rightarrow \infty} (C_\wedge e^{ml} + C_\vee e^{-ml}) = \cdot \Rightarrow C_\wedge = \cdot \Rightarrow C_\vee = \theta_b \end{array} \right.$$


$$\rightarrow \frac{\theta}{\theta_b} = e^{-mx} \quad \frac{T - T_\infty}{T_b - T_\infty} = e^{-mx}$$

$$q_{fin} = -kA_c \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} = q_b$$

$$q_{fin} = q_b = -kA_c \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0} \Rightarrow$$

$$q_{fin} = -kA_c \theta_b (-me^{-mx})_{x=0}$$

$$q_f = kA_c \left(\frac{hp}{KA_c} \right)^\wedge \theta_b$$



رسانش و جابه‌جایی در پره با مقطع عرضی یکنواخت

$$q_f = (hp/kA_c)^\wedge \theta_b = M = q_{base}$$

$$B \left\{ \begin{array}{l} x = \cdot \quad T = T_b \Rightarrow \theta = \theta_b \\ x = l \quad -kA \frac{dT}{dx} \Big|_{x=l} = \cdot \Rightarrow \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=l} = \cdot \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_b = C_\wedge + C_\vee \\ m(C_\wedge e^{ml} - C_\vee e^{-ml}) = \cdot \end{array} \right.$$

$$C_1 + C_2 e^{-\gamma ml}$$

$$\theta_b = C_2 (1 + e^{-\gamma ml}) \Rightarrow C_2 = \frac{\theta_b}{1 + e^{-\gamma ml}}$$

$$C_1 = \frac{\theta_b \cdot e^{-\gamma ml}}{1 + e^{-\gamma ml}} = \frac{\theta_b}{1 + e^{\gamma ml}} \Rightarrow \frac{\theta}{\theta_b} = \frac{e^{mx}}{1 + e^{\gamma ml}} + \frac{e^{-mx}}{1 + e^{-\gamma ml}}$$

$$\text{Review: } \begin{cases} \sinh ml = \frac{e^{ml} - e^{-ml}}{\gamma} \\ \cosh ml = \frac{e^{ml} + e^{-ml}}{\gamma} = \frac{e^{\gamma ml} + 1}{\gamma e^{ml}} \end{cases}$$

$$\gamma \Rightarrow \frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\frac{e^{mx}}{\gamma e^{ml}}}{\frac{1 + e^{ml}}{\gamma e^{ml}}} + \frac{\frac{e^{-mx}}{\gamma e^{-ml}}}{\frac{1 + e^{-\gamma ml}}{\gamma e^{-ml}}} = \frac{\frac{e^{m(l-x)} + e^{-m(l-x)}}{\gamma}}{\cosh ml}$$

$$\Rightarrow \frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(l-x)}{\cosh ml}$$

نرخ انتقال حرارت:

$$\dot{q}_{fin} = \dot{q}_{base} = -KA_C \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0} \Rightarrow \dot{q}_f = -KA_C \frac{\theta_b}{\cosh ml} (-m \sinh m(l-x)) \Big|_{x=0}$$

$$\dot{q}_f = (h p k A_c) \frac{1}{\gamma} \theta_b \tanh ml$$

$$\dot{q}_f = M \tanh ml$$

$$C: \begin{cases} x = 0 & T = T_b \Rightarrow \theta = \theta_b \\ x = l & -k \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=l} = h\theta(l) \end{cases}$$

$$\theta_b = C_1 + C_2$$

$$-k(C_1 m e^{ml} - C_2 m e^{-ml}) = h(C_1 e^{ml} + C_2 e^{-ml})$$

* بدین ترتیب C_f, C_{nofin} را به دست آورده و با یافتن توزیع دما نرخ انتقال حرارت را حساب

می‌کنیم.

عملکرد و کارآیی فین: fin Effectiveness

1) میزان انتقال حرارت با فین به زمانی که انتقال حرارت بدون فین انجام می‌شود را عملکرد

و کارآیی فین می‌گویند.

$$\varepsilon_f = \frac{q_{fin}}{q_{nofin}}$$

2) زمانی از فین استفاده می‌کنیم که کارایی 2 باشد.

3) همیشه فین‌ها باعث انتقال حرارت نمی‌شوند.

For very long fin with straight fin : $q_f = M = (hpkA_c)^{\frac{1}{r}} \theta_b$

$$\varepsilon_f = \frac{(hpkA_c)^{\frac{1}{r}} \theta_b}{hA_c \theta_b} \Rightarrow \varepsilon_f = \left(\frac{kp}{h_{Ac}} \right)^{\frac{1}{r}}$$

4) باید برای فین جنسی باید انتخاب کنیم که دارای k با واتری باشند مانند آلومینیوم و

مس ولی چون آلومینیوم سبکتر و ارزان‌تر است اغلب از آلومینیوم استفاده می‌کنند.

5) کارایی فین با h نسبت عکس دارد.

$$\begin{array}{lll} \varepsilon_f & \alpha & k \\ \varepsilon_f & \alpha & \frac{P}{A_c} \end{array}$$

جایی که h کم باشد کارایی فین زیاد است (جاهایی که با گازها سرو کار داریم)

* اگر سطحی بین دو سیال با h مختلف داشته باشیم فین را باید در قسمتی بگذاریم

که h سیال کمتر است (مانند رادیاتور اتومبیل)

فین را در قسمت با سیال h قرار می‌دهیم.

$$h_f > h$$

راندمان: (بازده): fin Efficiency

انتقال حرارت ماقزیم زمانی است که دمای سطح دمای base باشد.

$$h_f = \frac{q_{fin}}{q_{max}}$$


$$\begin{cases} lf \rightarrow 0 & \eta_f \rightarrow 1 \\ l \rightarrow \infty & \eta_f \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$q_{max} = hA_f(T_b - T_\infty) = hA_f\theta_b$$


برای فین باطول زیاد:

$$q_{fin} = M = (hpkA_c)^{\frac{1}{2}}\theta_b \quad w \gg t$$


$$\eta_{fin} = \frac{(hpkA_c)^{\frac{1}{2}}\theta_b}{hpl\theta_b} = \frac{1}{l} \left(\frac{kA_c}{hp} \right)^{\frac{1}{2}}$$




$$\eta_f = \frac{\tanh mL_c}{mL_c}$$



$$\eta_f = \frac{1}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_0(2mL)}$$




$$\eta_f = \frac{2}{[4(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1}$$




$$\eta_f = C_2 \frac{K_1(mr_1)I_1(mr_{2c}) - I_1(mr_1)K_1(mr_{2c})}{I_0(mr_1)K_1(mr_{2c}) + K_0(mr_1)I_1(mr_{2c})}$$

$$C_2 = \frac{(2r_1/m)}{(r_{2c}^2 - r_1^2)}$$



$$\eta_f = \frac{\tanh mL_c}{mL_c}$$



$$\eta_f = \frac{2}{mL} \frac{I_2(2mL)}{I_1(2mL)}$$

شكل راندمان پره‌ها با اشكال مختلف [٩]

* For industrial fin Tip:

برای فین با انتهای آدیباتیک

$$q_{fin} = M \tan h ml = (hpkA_c)^{\frac{1}{2}} \theta_b \cdot \tan ml$$


$$q_{max} = hA_f \theta_b, A_f = pl$$

$$\eta_{fin} = \frac{q_{fin}}{q_{max}} = \frac{(hpkA_c)^{\frac{1}{2}} \theta_b \cdot \tanh ml}{(hpl \theta_b)}$$

$$\eta_{fin} = \frac{\tanh ml}{\left(\frac{hp}{kA_c}\right)^{\frac{1}{2}} l} \Rightarrow \eta_{fin} = \frac{\tanh ml}{ml}$$

straight of uniform cross sectionl area

L_C : Corrected fin length طول تصحیح شده



همان مساحت تصحیح شده است با طول تصحیح شد در $A_p = L_C \cdot t$

$$\text{rectangular fin} \quad A_C = w \cdot t \\ \left. \begin{aligned} p &= 2(w+t) \\ p &= 2w \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A_C}{P} = \frac{t}{2} \Rightarrow L_C = L + t / 2$$

if $t \ll w \Rightarrow$

طول تصحیح شده برای دایره:


$$A_C = \frac{\pi}{4} D^2 \\ p = \pi D \quad \left\} \Rightarrow L_C = L + \frac{\pi / 4 D^2}{\pi D} \Rightarrow l_C = l + \frac{D}{4}$$



مسئله کتاب: پره‌های Al شعاعی با مقطع مستطیلی به یک لوله با قطر خارجی 50mm و
دمای سطح $20^\circ C$ سلسیوس وصل شده‌اند. ضخامت پره‌ها 4mm و بلندی آنها 15mm
سیستم در هوای محیط با دمای $20^\circ C$ و ضریب جابجایی $40 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ قرار دارند (الف) بازده پره

چقدر است؟

(ب) اگر در هر متر طول لوله 125 پره نصب شود نرخ گرمای هدر رفته از واحد طول لوله
چقدر است؟

در شکل 3-19 راندمان فین‌ها را داده





$$\begin{cases} r_1 = \frac{\Delta}{\gamma} = 15 \text{ mm} \\ T_b = 15^{\circ C} \\ r_y = r_1 + 15 = 45 \text{ mm} \end{cases}$$

$$T_{\infty} = 20^{\circ}C$$

$$h = \frac{w}{m \cdot k}$$

$$r_{rc} = r_1 + t / 2 = 40 + \frac{4}{2} = 42 \text{ mm}$$

$$L_C = L + t / 2 = 15 + \frac{4}{2} = 17 \text{ mm}$$

$$A_p = L_c t = 17 \times 4 = 68 \text{ mm}^2$$

از جدول الف-1 آلمینیوم در دمای $\frac{200+20}{2} = 110$ درجه را به اضافه 273 که 110 درجه را به اضافه 273

می‌کنیم می‌شود 383k که باید با میان پایی بین 300 و 400k که چون 383k به

نزدیک لیست همان را تقریبی می‌گیریم:

$$K_{AL @ 400k} = 240 \frac{w}{m \cdot k}$$

$$\Rightarrow L_e \left(\frac{h}{KA_p} \right)^{\frac{1}{2}} = (17 \times 10^{-3} m)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\frac{40 w}{m \cdot k}}{240 \frac{w}{m \cdot k} \times 68 \times 10^{-3} m} \right)^{\frac{1}{2}} = 0.11$$

$$\frac{r_{rc}}{r_1} = \frac{42}{25} = 1.68$$

حالا از محور افقی 0.11 را پیدا می‌کنیم و بطور عمودی آن را بالا می‌بریم تا خط بین 1 و 2 را که 1.68 است و نزدیک به 2 است قطع کند و پس بطور افقی ادامه می‌دهیم از همان خط تا η را قطع کند و راندمان را می‌خوانیم. در نتیجه بعد از این کارها

$$\eta = 0.96 \text{ (الف)}$$

$$\eta_f = \frac{q_{fin}}{q_{max}} \Rightarrow q_{fin} = \eta_{fin} = \eta_f \cdot q_{max}$$

دمای کل فین با دمای پایه فین برابر شود q_{mm} اتفاق می‌افتد.

$$A_f = N \left[\pi (r_{rc} - r_1) \right] \times 2 = 0.98 \text{ m}^2$$

طول جانبی اصلاح شده است که یا از مساحت جانبی دایره استفاده می‌شود یا از طول اصلاح شده یعنی r_c استفاده می‌کنیم که ضخامت هم داخل هست.

$$q_{total} = q_{fin} + q_b$$

$$q_b = hA_b\theta_b$$

(مساحت لوله منهای مساحت فین‌هایی که به لوله چسبیده‌اند) $A_b = (2\pi r_c \times 1m) - 125(2\pi r_c t)$

$$A_b = 2\pi r_c (1 - 125(0.004)) = 2\pi \times 0.025 m \times 0.5$$

$$A_b = 0.078 m^2$$

$$q_b = hA_b\theta_b = 40 \frac{W}{m^2 \cdot K} \times 0.078 m^2 \times (200 - 20)K \Rightarrow q_b = 561.6 W$$

$$q_{max} = hA_f\theta_b = 40 \times 0.98 (200 - 20) = 70.56$$

$$q_{fin} = \eta_f \cdot q_{max} = 0.96 \times 70.56 = 67.73 \cdot 76$$

$$q_{total} = q_{fin} + q_b = 67.73 \cdot 36 + 561.6 = 7335.36 W$$

$$\varepsilon_f = ? = \frac{q_{fin}}{q_{no_fin}}$$

* تعیین طول فین:

$$L = \frac{\gamma}{\rho} m$$

$$m = [hp / kA_c]^{1/4}$$

Chapter 4

معادله حرارتی حالت دو بعدی:

فرضیات : بدون منبع حرارتی - حالت پایدار - یکبعدی : فرضیات

$$\frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial Y^2} = 0$$

معادله دیفرانسل با مشتقهای جزئی (pde) ، مرتبه دو ، خطی ، همگن


هدف از حل : بدست آوردن توزیع دما (متغیر وابسته).

حل با استفاده از روش جدا سازی متغیرها.

(توزیع دما) : شار حرارتی از قانون فوریه

$$q'' = q'' \chi^{il} + q''^{ij} = -k \left(\frac{\partial T}{\partial X} li + \frac{\partial T}{\partial Y} ij \right)$$

حل با استفاده از روش جدا سازی متغیرها .



شرایط مرزی همگن نیست و نمی توانیم از آن استفاده کنیم و باید شرایط مرزی را همگن کنیم تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. با یک تغییر متغیر (شرایط مرزی را همگن می کنیم).

$$B.S \begin{cases} T(O,Y)=T_1 & T(X,O)=T_1 \\ T(L,Y)=T_1 & T(X,W)=T_2 \end{cases}$$

$$\theta = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1}$$

$$B.S \begin{cases} \theta(O,Y)=0 & \theta(X,O)=0 \\ \theta(L,Y)=0 & \theta(X,W)=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X''Y + Y''X = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = Cte = \begin{bmatrix} o \\ +\lambda^2 \\ -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{x''}{x} = -\lambda^2 \Rightarrow x'' + \lambda^2 x = 0 \quad t^2 + \lambda^2 = 0 \Rightarrow t = \pm i\lambda$$

$$X(x) = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x$$

$$B.C \begin{cases} \theta(0,y)=0 \Rightarrow X(0)=0=C1 \\ \theta(0,Y)=0 \Rightarrow X(L)=0 \end{cases} C_2 \sin \lambda l \Rightarrow \sin \lambda l = 0 \Rightarrow \lambda l = n\pi \Rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{l}$$

$$n = 1, 4, \dots$$

$$X(x) = C_2 \sin \frac{nn}{l} x$$

$$n=1, 4, \dots$$

$$-\frac{y''}{y} = -\lambda^2 \Rightarrow y'' = -\lambda^2 y = 0$$

$$t^2 + \lambda^2 = 0 \Rightarrow t = \pm \lambda$$

$$Y(y) = C_3 e^{\lambda y} + C_4 e^{-\lambda y}$$

$$\theta(x, 0) = 0 = X(x)y(0) = 0$$

$$0 = C_3 + C_4 = C_4 = -C_3$$

$$y(y) = 2C_3 \left(\frac{e^{\lambda y} - e^{-\lambda y}}{2} \right) = 2C_3 \sinh \lambda y$$

$$Y(y) = 2C_3 \sinh \left(\frac{nn}{l} y \right)$$

$$\theta = X(x)Y(y) \rightarrow \theta \sinh \left(\frac{nn}{l} y \right) \sin \left(\frac{nn}{l} x \right)$$

$$\theta(x, y) = \sum b_n \sinh \left(\frac{nn}{l} y \right) \sin \left(\frac{nn}{l} x \right) \rightarrow \theta = (x, w) = 1$$

$$\sum_{n=1} b_n \sinh \left(\frac{nn}{l} y \right) \sin \left(\frac{nn}{l} x \right)$$

$$\frac{x''}{x} = 0 \Rightarrow x'' = 0 \Rightarrow x' = C_1 \Rightarrow X(0) = C_1 X + C_2$$

$$B.S \begin{cases} \theta(0, Y) = 0 = X(0)Y(Y) \Rightarrow X(0) = 0 = C_2 \\ \theta(L, Y) = 0 = X(L)Y(Y) \Rightarrow X(L) = 0 = C_1L \Rightarrow C_1 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{X''}{X} = + \lambda^2 \Rightarrow X'' - \lambda^2 X = 0$$

$$t^2 - \lambda^2 = 0 \Rightarrow t \pm \lambda$$

$$X(x) = C_1 e^{\lambda x} + C_2 e^{-\lambda x}$$

$$B.S \begin{bmatrix} \theta(0,y)=0 \Rightarrow X(0)=0 \Rightarrow C_1 + C_2 = 0 \\ \theta(L,Y)=0 \Rightarrow X(L)=0 \Rightarrow C_1 e^{\lambda L} + C_2 e^{-\lambda L} \\ C_2 = (-e^{\lambda L} + e^{-\lambda L}) = 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{\lambda L} & e^{-\lambda L} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$$

$$x(X) = 0 \Rightarrow \theta = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{x''}{x} = 0 \Rightarrow x'' = 0 \quad x' = C_1 X = C_2$$

$$B.C \begin{cases} \theta(0,Y)=0 \quad X(0)Y(Y) \Rightarrow X(0)=0 = C_2 N \\ \theta(L,Y)=0 \quad X(L)Y(Y) \Rightarrow X(L)=0 = C_1 L \Rightarrow C_1=0 \end{cases}$$

$$\frac{X''}{X} = + \lambda^2 \Rightarrow X'' - \lambda^2 X = 0$$

$$T^2 - \lambda^2 = 0 \Rightarrow t = \pm \lambda$$

$$X(X) = C_1 e^{\lambda X} + C_2 e^{-\lambda X}$$

$$\begin{cases} \theta(0,y)=0 \Rightarrow C1+C2=0 \\ \theta(l,y)=0 \Rightarrow X(L) \Rightarrow C1e^{\lambda L} + C2e^{-\lambda L} = 0 \Rightarrow C2(-e^{\lambda l} + e^{-\lambda l}) = 0 \end{cases}$$

$$e^{\frac{1}{-\lambda l}} \neq 0 \Rightarrow C1 = C2 = 0 \Big|_{\frac{1}{\lambda l}}$$

$$X(X) = 0 \Rightarrow \theta = 0$$

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2 \Rightarrow X'' + \lambda^2 X = 0 \Rightarrow t^2 + \lambda^2 = 0 \Rightarrow T = \pm i\lambda$$

$$x(x) = C1 \cos \lambda x + C2 \sin \lambda x$$

$$B.C \begin{cases} \theta(0,Y)=0 \Rightarrow X(0)=0=C1=0 \\ \theta(0,Y)=0 \Rightarrow X(L)=0=C2 \sin \pi L \Rightarrow \begin{cases} C2=0 \\ \sin \lambda L \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda L = h \pi X(xc)Y(y)$$

$$\lambda = \frac{h\pi}{l} \rightarrow n = 1, 2, 3, \dots$$

$$x(x)C_2 \sin \frac{h\pi}{l} x \rightarrow h = 1, 2, 3, \dots$$

$$-\frac{y''}{y} = -\lambda^2 \Rightarrow y'' - \lambda^2 y = 0$$

$$t^2 - \lambda^2 = 0 \Rightarrow T = \pm \lambda$$

$$Y(Y) = C_3 e^{\lambda y} + C_4 e^{-\lambda y}$$

$$\theta(x, 0) = 0 = X(x)Y(0) \Rightarrow y(0) = 0$$

$$0 = C_3 + C_4 \Rightarrow C_4 = -C_3$$

$$\begin{aligned} Y(y) &= 2C_3 \left(\frac{e^{\lambda y} - e^{-\lambda y}}{2} \right) = 2C_3 \sinh \lambda y \\ &= 2C_3 \sinh \left(\frac{n\pi}{l} y \right) \end{aligned}$$

$$\theta = X(x)Y(y) \Rightarrow \theta = b \sinh \left(\frac{n\pi}{l} y \right) \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right)$$

$$\Rightarrow \theta(x, y) = \sum b_n \sinh \left(\frac{n\pi}{l} y \right) \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right)$$

$$\theta(x, w) = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sinh \left(\frac{n\pi}{l} w \right) \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right)$$

$$F(x) = 1$$

$$B_N = b_n \sinh \left(\frac{n\pi}{l} w \right)$$


$$B_n = \frac{2}{l} \int_0^l 1 \times \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2}{l} \frac{-1}{\frac{n\pi}{l}} \cos \frac{n\pi}{l} x \Big|_0^l$$

$$b_n \sinh\left(\frac{n\pi}{l}w\right) = \frac{2}{n\pi}(1 - (-1)^n) \Rightarrow b_n = \frac{2(1 + (-1)^{n+1})}{n\pi \sinh\left(\frac{n\pi}{l}w\right)}$$

$$\theta(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n} \frac{\sinh\left(\frac{n\pi}{l}w\right)}{\sinh\left(\frac{n\pi}{l}w\right)} \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)$$


$$\theta = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1}$$

این مثالی حل تحلیلی ندارند و با روش عددی حل میشوند.



روش حل معادله دو بعدی (روش عددی برای حل معادله هدایت): روش اختلاف محدود Finite Difference

در این روش دمای اطراف ناحیه مورد نظر را ثابت در نظر میگیریم و هر چه تعداد نواحی بیشتر باشد دقیق‌تر نیز بالاتر خواهد بود ولی در عوض معادلات بیشتری بدست می‌آید.



روش اول:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial Y^2} = 0$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial X} \right|_{m-\frac{1}{2}n} = \frac{T_{m,n} - T_{m-1,n}}{\Delta X}$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial X} \right|_{m+\frac{1}{2}n} = \frac{T_{m+1,n} - 2T_{m,n}}{\Delta X}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial^2 X} \right|_{m,n} = \frac{\left. \frac{\partial T}{\partial X} \right|_{m+\frac{1}{2},n} - \left. \frac{\partial T}{\partial X} \right|_{m-\frac{1}{2},n}}{\Delta X}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial^2 X} \right|_{m,n} = \frac{\frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta X^2} - \frac{T_{m,n} - T_{m-1,n}}{\Delta X}}{\Delta X} \xrightarrow{\Delta X \text{ فاكتور}}$$

$$= \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{\Delta X^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{m,n} = \frac{\left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{m,n+\frac{1}{2}} - \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{m,n-\frac{1}{2}}}{\Delta y}$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{m,n+\frac{1}{2}} = \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{m,n-\frac{1}{2}} = \frac{T_{m,n} - T_{m,n-1}}{\Delta y}$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right|_{m,n} = \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 2T_{m,n}}{(\Delta y)^2}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y} = 0$$

if $\Delta X = \Delta y$

$$T_{m+1,n} + T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 4T_{m,n} = 0$$

$$T_{m,n} = \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}}{4}$$

دما 1 گره برابر با دمای گره های اطراف تقسیم بر 4.

روش دوم:

روش موازن انرژی (حالت خاص حجم محدود)

فرضیات:


* با استفاده از قانون اول ترمودینامیک است.


* در این روش منبع حرارتی هم میتوان در نظر گرفت.

* در این روش فرض نداشتن انرژی خروجی فرض درستی است.


* در این روش المان بعد سوم را صفر در نظر میگیریم و تغییرات x را برابر تغییرات y

* را ثابت در نظر میگیریم.





مثال:



$$q_1 = K(\Delta y) \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta X}$$


$$q_2 = K\left(\frac{\Delta X}{2}\right) \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

$$q_3 = K\left(\frac{\Delta X}{2}\right) \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

$$q_4 = h\Delta y(T_\infty - T_{m,n})$$

$$T_{m-1,n} + \frac{1}{2}(T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) + \frac{h\Delta x}{K} T^\infty + \frac{q_G(\Delta X)}{2K} - T_{m,n} \left(2 - \frac{h\Delta x}{K}\right) = 0$$

مثال:



$$Bi = \frac{h \cdot \Delta X}{K}$$

$$q_1 = k \Delta y \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta X}$$

$$q_2 = k \Delta X \frac{T_{m,n+1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$


$$q_2 = K \frac{\Delta y}{2} \frac{T_{m=1,n} - T_{m,n}}{\Delta X}$$

$$q_3 = K \frac{\Delta X}{2} \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$$

$$q_5 = h \left(\frac{\Delta x}{2} \times 1 \right) (T_\infty - T_{m,n}) + h \frac{\Delta y}{2} (T_\infty - T_{m,n})$$

$$T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + \frac{1}{2} (T_{m+1,n} + T_{m,n-1}) - T_{m,n} (3 + Bi) + Bi \cdot T_\infty = 0$$

مثال:



$$h = 200$$

$$k = 4 \frac{w}{m, k}$$

$$T_2 = 70^{\circ}C$$

$$T_3 = 70^{\circ}C$$

$$T_{\infty} = 40^{\circ}C$$

$$\Delta X = \Delta y = 1cm$$

$$T_1 = ?$$

$$q_1 = K \left(\frac{\Delta X}{2} \right) \left(\frac{T_2 - T_1}{\Delta y} \right)$$

$$q_2 = K \left(\frac{\Delta y}{2} \right) \left(\frac{T_3 - T_1}{\Delta X} \right)$$

$$q_3 = h \left(\frac{\Delta X}{2} \times 1 \right) (T_{\infty} - T_1)$$

$$T_2 + T_3 - T_1 \left(2 + \frac{h \Delta X}{K} \right) + \frac{h \Delta X}{K} \cdot T_{\infty}$$

$$Bi = \frac{h \Delta X}{K} = \frac{200 \times 0.01}{4} = 0.5$$

$$70 + 70 - T_1 (2 + 0.5) + 0.5 \times 40 = 0 \Rightarrow T_1 = \frac{160}{2.5} = 64^{\circ}C$$

Chapter 5

فصل پنجم: رسانش گذرا

$$\nabla^2 T + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

Assumption : One Dimensional- Steady state – No heat generation

: PDE Equation $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$

Initial Condition $T(x,0) = f(x)$

Boundary condition :

$$\left\{ \begin{array}{l} T(0,t) \\ T(L,t) = 0 \end{array} \right.$$

$$T(x,t) = X_n T_{(x)}$$

$$\left\{ X'' T = \frac{1}{\alpha} X T' \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{1}{\alpha} \frac{T'}{T} = 0 \right. \begin{array}{l} + \lambda^2 \\ - \lambda^2 \end{array}$$

جهت حل مسله از روش حرارتی فشرده استفاده می شود .

فرض اول: تغییر دما به صورت یکنواخت انجام می شود .

1. باید جسم کوچک فرض شود .

2. جسم زیاد باشد .

$$\downarrow B_i = \frac{(\downarrow h)(L \downarrow)}{(K \uparrow)} \quad 3$$

قانون اول اصل بقای انرژی :

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c.v}$$

$$-\dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c.v}$$

$$hA(T - T_\infty) = \rho v C_p \frac{\partial T}{\partial t} \quad \rho v = m$$

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c.v}$$

$$\theta = T - T_\infty \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{dT}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{hA}{\rho v C_p} \theta \Rightarrow \int_{\theta_i}^{\theta} \frac{d\theta}{\theta} = \int_0^t -\frac{hA}{\rho v C_p} dt$$

$$\theta = T - T_\infty = \theta_i$$

$$t = 0 \quad T = T_i$$

$$\ln \frac{\theta}{\theta_i} = -\frac{hA}{\rho v C_p} t$$

$$\frac{\theta}{\theta_i} = e^{-\left(\frac{hA}{\rho v C_p}\right)t} \Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-\left(\frac{hA}{\rho v C_p}\right)t}$$

$$B_i = \frac{hL_c}{k} = \frac{h(V/A)}{k} \Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-B_i f_0}$$

$$-B_i f_0 = \frac{h}{\rho L_c C_p} t = \frac{hL_c}{k} \cdot f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\alpha t}{L_c^2}$$

$$\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \exp(-B_i \cdot F_0)$$

مثال:

ساقمه های فولادی ضدزنگ ها به طور یکنواخت تا دمای $850^\circ C$ گرم شده با فرو

بردن در روغن 40 درجه خنک می شد قطر ساقمه ها 20mm و ضریب جابه جایی

1000 اگر سرمایش تا زمانی ادامه یابد تا دمای سطح ساقمه به $100^\circ C$ برسد مدت

زمان را حساب کنید.

$$T_{\infty} = 40^{\circ}C$$

$$h = 1000 \frac{W}{m^2 K}$$

$$T_1 = 100^{\circ}C$$

جدول ز

$$\ell, cp \rightarrow$$

مربوط به جسم جامد

$$\begin{cases} \ell = 7900 \frac{kg}{m^3} \\ C_C P = 477 \frac{J}{kg.k} \end{cases}$$

جدول الف-1

$$\frac{100 - 40}{850 - 40} = e^{-\frac{1000 W_{m^2 k}}{7900 kg/m^3 \times 0.01 m \times 477 J/kg.k} \times T}$$

$$S = \frac{A}{V} = \frac{\frac{4\pi R^2}{3}}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3}{R}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{60}{810}\right) = -0.079t \Rightarrow T = 32.95 Sec$$

فصل ششم: انتقال حرارت جابه‌جایی

Chapter 6:Introduction of convection (fundamental of convection)

$$dq'' = h(T_s - T_\infty) \Rightarrow q = hA_s(T_s - T_\infty)$$


* **h** به پارامترهای زیر بستگی دارد (خواص سیال)

$$h \begin{cases} \text{fluid properties (k, cp, } \mu, p) \\ \text{surface Geometry} \end{cases}$$

$$q = \int h(T_s - T_\infty) dA_s = (T_s - T_\infty) \int_{A_s} h dA_s = hA_s(T_s - T_\infty)$$

$$h = \frac{1}{A_s} \int_{A_s} h dA_s \quad h = \frac{1}{l} \int_0^l h dx$$


لایه مرزی سرعت: (the velocity Boundary Layer)



تشکیل لایه مرزی سرعت روی صفحه تحت

* لایه نازکی اطراف سطح موردنظر که تحت تأثیر اصطکاک سطح است را لایه مرزی می‌گویند. در واقع قسمتی که سرعت در آن از سرعت سطح آزاد کمتر است. جریان در لایه مرزی، جریان ویسکوز و خارج آن جریان غیرویسکوز است.


لایه مرزی گرمایی: *The thermal Boundary Layer*



تشکیل لایه مرزی گرمایی روی صفحه تخت تک دما

$$\frac{T - T_s}{T_\infty - T_s} = 0.99$$

* رشد لایه مرزی در قسمت turbulent بیشتر است.



تشکیل لایه مرزی سرعت روی صفحه تخت



Laminar and turbulent flow regimes of cigarette smoke.

$$Re = \frac{pu_{\infty}x}{\mu} = \frac{U_{\infty}x}{\nu}$$

$$Re_{crit} = 5 \times 10^5 \text{ (for flat plate)}$$

* رینولدز بحرانی به زبری سطح خیلی وابسته است. هر چه زبری سطح بیشتر باشد رینولدز

بحرانی کمتر است. یعنی جریان سریعتر بحرانی می‌شود.


* پارامتری که در لایه مرزی سرعت برای ما مهم است ضریب اصطکاک است چون با داشتن

ضریب اصطکاک می‌توانیم برشی را حساب کنیم.

و با داشتن تنش برشی نیروی مقاومت سیال اصطکاک را بدست می‌آوریم.


$$CF = \frac{P}{\frac{1}{2}PV^2}$$

* در لایه مرزی حرارت پارامتر کلیدی ضریب حرارت است (h)




- مقایسه تغییرات لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال حرارت جابجایی در طول یک

صفحه:



* نمودار تغییرات h با افزایش x



۵- تغییر ضخامت δ لایه مرزی سرعت و ضریب انتقال گرمای جابه‌جایی محلی h برای جریان روی صفحه تخت تک دما

لایه اول: $q''_{cond} = q''_{conve}$

$$\Rightarrow -k \frac{\partial T}{\partial y} = h(T_s - T_\infty)$$

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_s - T_\infty}$$

۱) در ابتدای سطح ضخامت لایه مرزی صفر است در نتیجه $\frac{\partial T}{\partial y}$ اندازه بزرگی دارد ولی با

پیش رفتن در جهت ضخامت لایه مرزی بیشتر می‌شود در نتیجه تغییرات $\frac{\partial T}{\partial y}$ کمتر است و ناگهانی نیست.

۲) در ناحیه Turbulent چون تغییرات بسیار مغشوش است در نتیجه انتقال حرارت بیشتر

است. به علت انتقال مولکول‌ها از لایه‌های پایین به بالا (همیشه مقدار h ناحیه

از مقدار h ناحیه laminar بیشتر است.

3) در مورد ناحیه Transition بحث نمی‌شود.

4) برای جریان روی سطح همیشه لایه مرزی سرعت وجود دارد ولی در یک جریان روی

سطح لایه مرزی گرمایی زمانی وجود دارد که بین سطح و سیال اختلاف دما داشته باشیم.


$$S \uparrow \quad \left| \begin{array}{l} \frac{\partial U}{\partial Y} \downarrow \\ PS \downarrow \rightarrow CF \downarrow \end{array} \right.$$

$$St \uparrow \quad \left| \begin{array}{l} \frac{\partial T}{\partial Y} \downarrow \\ h \downarrow \rightarrow q'' \downarrow \end{array} \right.$$

5. در قسمت توربولنت کاهش CF آرامتر از قسمت لمینار است .

6. ضریب اصطکاک در قسمت Turbulent بیشتر از ضریب اصطکاک در قسمت laminar است .

* تغییرات سرعت در قسمت خطی (*laminar*) :



$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

* مقدار برای لایه laminar کوچکتر از لایه turbulent است در نتیجه چون این


شیب بیشتر است. تنش برش turbulent بیشتر از laminar است.

$$\frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \left\langle \frac{\partial u}{\partial y} \right\rangle \Rightarrow \tau_{turbulent} > \tau_{laminar}$$

* چون کنش برش در سطح آشفته بیشتر است پس C_f ناحیه آشفته از ناحیه خطی:

معادلات لایه مرزی The Boundary Layer Equations

(معادله بقای جرم) The conservation of mass Equation



حجم کنترل دیفرانسیلی ($dx \cdot dy \cdot 1$) برای پایستاری جرم در جریان دوبعدی سیال ویسکوز

$$\sum \dot{m}_i - \sum \dot{m}_e = \Delta \dot{m}_{c.v} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow pu(dx \times 1) + pv(dx \times 1) = \left[pu + \frac{\partial(pu)}{\partial x} dx \right] (dy \times 1) +$$

$$+ \left[pv + \frac{\partial(pv)}{\partial y} dy \right] (dx \times 1) \Rightarrow \frac{\partial(pu)}{\partial x} + \frac{\partial(pv)}{\partial y} = 0 \quad \text{معادله پیوستگی در دو بعد}$$

$$\frac{\partial(pu)}{\partial x} + \frac{\partial(pv)}{\partial y} + \frac{\partial(pw)}{\partial z} = 0 \quad \text{معادله پیوستگی در سه بعد}$$

Unsteady:

$$\Delta \dot{m}_{c.v} = \frac{\partial(pd_x d_y d_z)}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial(pu)}{\partial x} + \frac{\partial(pv)}{\partial y} + \frac{\partial(pw)}{\partial z} = \frac{\partial p}{\partial t} \quad \text{معادله پیوستگی برای حالت ناپایدار}$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\overrightarrow{PV}) = \text{Div}(pv) = \frac{\partial p}{\partial t}$$

$$p\vec{v} = pui + pvj + pwk$$


$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} i + \frac{\partial}{\partial y} j + \frac{\partial}{\partial z} k$$

If: $p = \rho e$ (incompressible fluid):

$$\Rightarrow \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad \text{معادله پیوستگی برای سیال تراکم ناپذیر.}$$

برای سیال تراکم ناپذیر دیورژانس سرعت برابر صفر است.

معادله بقای مومنتوم (قانون دوم نیوتون):



Assumption :

۱) دو بعدی (two dimensional) ۲) تراکم ناپذیر (incompressible) ۳) شرایط پایدار (steady state) ۴) خواص سیال ثابت (constant properties)

$$Q_x = \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\delta_m = P(dx \cdot dy)$$

$$\sum F_x = \max \Rightarrow p(dy \times 1) - \left[p + \frac{\partial p}{\partial x} dx \right] (dy \times 1) -$$

$$-\tau(dx \times \mathbf{i}) + \left[\tau + \frac{\partial \tau}{\partial y} dy \right] (dx \times \mathbf{i}) + \times (dxdydz) = pd_x dy$$

نیروی حجمی

$$\left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \tau}{\partial y} - \frac{\partial p}{\partial x} + X = p \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial \tau}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\Rightarrow u \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\Rightarrow u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{p} \left(\mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial p}{\partial x} + x \right)$$

$$x = \cdot \Rightarrow u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial x} \quad \text{x-direction momentum Equation}$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = v \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial y} \quad y = \cdot \quad \text{x-direction}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = \cdot$$

* ترم نیروی حجمی فقط در سیالات که سرعت بالاست مانند صورت مدنظر گرفته می‌شوند.

$$B.C \begin{cases} y = \cdot & u(x, \cdot) = \cdot, v(x, \cdot) = \cdot \\ y \rightarrow \infty & u(x, \infty) = U_{\infty}, v(x, \infty) = \cdot \\ x = \cdot & u(\cdot, y) = U_{\infty}, v(\cdot, y) = \cdot \end{cases}$$

خارج لایه مرزی

$$U \gg v \quad \frac{\partial y}{\partial y} \gg \frac{\partial u}{\partial x}$$

1) در خارج لایه مرزی \mathbf{v} صفر می‌باشد و در مرز لایه‌ورزی سرعت صفر است یعنی \mathbf{v}, \mathbf{u}

صفراند.

2) جریان تراکم ناپذیر به جریان می‌گویند که سرعت آن کمتر از 0.3 سرعت صورت باشد.

for flat plate $\frac{\partial p}{\partial x} = \cdot$


$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = v \frac{\partial u}{\partial y}$$

معادله مومنتوم برای صفر است

3. Conservation of Energy Equation: معادله بقای انرژی for laminar flow

Assumption :

- ۱. two Dimensional
- ۲. steady state
- ۳. in compressible fluid
- ۴. constant properties



* انرژی از یک سیستم به شکل با محیط خود مبادله می‌شود: کار، حرارت، جرم

$$\dot{E}_{in,Heat,x} = \dot{Q}_x$$

$$\dot{E}_{out,Heat,x} = Q_x + \frac{y\dot{Q}_x}{\partial_x} dx \Rightarrow (\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{Heat,x} = \frac{\partial \dot{Q}_x}{\partial x} dx = \frac{\partial \left(-k \frac{\partial T}{\partial x} dy \right)}{\partial x} dx$$

$$(\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{Heat,y} = \frac{\partial \left(-k \frac{\partial T}{\partial y} dx \right)}{\partial y} dy = -k \frac{\partial T}{\partial y} dx dy$$

$$(\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{mass,x} = -k \frac{\partial T}{\partial x} dx dy$$

$$\dot{E}_{in,mass,x} = p \dot{e}_{stream} u dy$$

$$e_{strem} = utpo + ke + pe = h = CpT$$

$$\dot{E}_{in,mass,x} = pe_{stram}udy + \frac{\partial(pudyCpT)}{\partial x}dx$$

$$(\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{by,mass,x} = -\frac{\partial(uT)}{\partial x}Cpdx dy = -pC_p \left(u \frac{dT}{dx} + T \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy$$

$$(\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{by,mass,y} = -pc_p \left(v \frac{\partial T}{\partial y} + T \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy$$

$$(\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{by,mass,(x,y)} = -pc_p dx dy \left[u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + T \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] \quad \text{معادله پیوستگی (تراکم ناپذیر)}$$

$$\text{قانون اول ترمودینامیک: } \dot{E}_{in} + \dot{E}_G - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} \Big|_{c,v}$$

$$(\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{mass} + (\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out})_{Heat} = \cdot$$

$$-pc_p dx dy \left[u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right] + k dx dy \left(\frac{\partial^* T}{\partial x^*} + \frac{\partial^* T}{\partial y^*} \right) = \cdot$$

$$\Rightarrow u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{k}{pc_p} \left(\frac{\partial^* T}{\partial x^*} + \frac{\partial^* T}{\partial y^*} \right)$$

$$\Rightarrow u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \left(\frac{\partial^* T}{\partial x^*} + \frac{\partial^* T}{\partial y^*} \right)$$

Assumption: Steady , laminar, incompressible flow, with constant

Properties. $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ continuity Equation (معادله پیوستگی)

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \text{ momentum Eq.}$$

$$\underbrace{u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y}}_{advection} = \underbrace{\alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}}_{conduction} + \underbrace{\frac{v}{C_p} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)}_{viscous dissipation \mu Q} \quad Energy Eq.$$

1) اگر در رابطه انرژی سرعت صفر باشد یعنی سیال ساکن باشد $u, v = 0$ درنتیجه فقط ترم رسانش در معادله باقی می‌ماند که بیانگر آن است که انتقال حرارت فقط ناشی از رسانش است.

For flat plate: $\begin{cases} y > \delta \Rightarrow v = 0, u = u_\infty = cte \Rightarrow \frac{\partial \beta}{\partial x} = 0 \end{cases}$

2) در معادله انرژی از ترم $\frac{u}{C_p} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$ فقط در موقعی نمی‌توان صرفنظر کرد که دارای سرعت صورت و یا روغن‌های با لزجت بالا باشیم. در این معادلات از اتفافات لزجت می‌توان صرفنظر کرد.

$$\text{معادلات مومنتوم ساده شده} \quad \begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \left(\frac{\partial \beta}{\partial x} : \text{for flat plate} \right) \\ u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \left(\text{negligible viscosity} \right) \end{cases}$$

* اگر سرعت مشخص باشد می‌توان تنش برشی و آنگاه نیروی اصطکاک دیواره را حساب کرد.

$$\tau_s = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} \Rightarrow F_s = \tau_{S.A}$$

* چون خواص ثابت‌اند، معادله‌های مومنتوم و پیوستگی قابل حل می‌باشند و مؤلفه‌های سرعت به دست می‌آیند (u, v) ولی تا زمانی که میدان سرعت مشخص نشده باشد. نمی‌توان توزیع دما را به دست آورد.

* با به دست آوردن توزیع دما که از رابطه انرژی به دست می‌آید می‌توان ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی (h) را به دست آورد.

اعداد بدون بعد:

$$Re = \frac{pVl}{\mu} \quad (\text{for flat plate: } V = u_{\infty})$$

L: طول مشخصه

$$R_e = \frac{\text{inertia force}}{\text{viscous force}} = \frac{vl}{v}$$

* اگر عدد رینولدز پایین باشد به این مفهوم است که نیروهای ویسکوز بیشتر از نیروهای اینرسی هستند. رینولدز بحرانی، رینولدزی است که جریان را از آرام به آشفته تبدیل می‌کند.

* اگر Re بزرگ بود به این معنی است که نیروهای اینرسی بیشتر از نیروهای ویسکوزیته است. مثل ناحیه Turbulent

* هر چه زبری سطح بیشتر باشد، جریان سریعتر آشفته می‌شود یعنی در رینولدزهای پایین‌تری اتفاق می‌افتد.

ضریب بی‌بعد انتقال حرارت:

Nusselt number: (عدد ناسلت)

$$Nu = \frac{h_x \cdot x}{k_f}$$

$$k_f, \text{ مربوط به سیال: } T_f = \frac{T_s + T_\infty}{2} (\text{fime temperature})$$

* باید در دمای τ خوانده شود.

عدد ناسلت: شبیه بی بعد دما در سطح

3.prandtel number: $pr = \frac{D}{\alpha} = \frac{\mu / p}{k} = \frac{\mu c_p}{pc_p}$

$$Pr = \frac{\text{پخش مولکولی مومنتوم}}{\text{پخش مولکولی گرمایی}} = \frac{\text{moloucular diffusivity of momentum}}{\text{moloucular diffusivity of Heat}}$$

* عدد پرانتل جزء خواص سیال است چون تمام مقادیر رابطه آن از خواص سیال می باشند.
پرانتل جز خواص یک سیال است . تنها عدد بدون بعدی است که به نوع سیال بستگی دارد .
اگر $Pr < 1$ یعنی انتقال حرارت سریعتر انجام می شود . در نتیجه لایه مرزی حرارتی بزرگتر
از لایه مرزی سرعت است .

عدد پرانتل برای مواد مختلف:

$$pr_{liquid metal} \ll 1 \quad 0.004-0.03$$

$$pr_{gass} \approx 1 \quad 0.7-1$$

$$pr_{water} > 1 \quad 1.3-17$$

$$pr_{oils} \gg 1 \quad 50-10^5$$

* $pr_{gass} \approx 1$ یعنی لایه مرزی حرارت و سرعت با یکدیگر برابرند.

* برای فلزات مایع $\delta_t > \delta$

* برای روغن ها $\delta_t > \delta$

* فلزات مایع دارای فشار بخار پایین (زود بخار می شوند) و ظرفیت گرمایی بالایی دارند ولی

خوردگی ایجاد می کنند و واکنش زا هستند.

$$\frac{\delta}{\delta_t} = pr^n : \text{برای جریان لایه ای}$$

$$\begin{cases} \text{gasses : } P_r = 1 \quad \delta \approx \delta_t \\ \text{liquid metal : } P_r \ll 1 \quad \delta \ll \delta_t \\ \text{oils : } P_r \gg 1 \quad P_r \gg 1 \quad \delta \gg \delta_t \end{cases}$$

4. pecelt Number:

$$pe = Re \cdot pr$$

$$pe \underset{\text{Re, Pr}}{\Rightarrow} \frac{VL}{J} \cdot \frac{J}{X} \Rightarrow \frac{VL}{X}$$

5. stantom. Number: (عدد استانتون) $st = \frac{Nu}{pe}$

$$St : \frac{Nu}{Pe} = \frac{\frac{hl}{kf}}{\frac{vl}{x}} = \frac{h \frac{kf}{pcp}}{\frac{kfv}{pcpv}} = \frac{h}{pcpv}$$

6. colbarn y factor: (عدد كولبرن) $J = St \cdot pr^{\frac{1}{r}}$

7. Grashot Number: (عدد گراف) $Gr = \frac{g\beta(T_s - T_\infty)l^r}{\nu^r} = \frac{\text{Buoyancy force}}{\text{viscous force}}$

8. $Ra : Gr \cdot Pr$

(Chilton-colburn Analogy) : $Re = \text{اصلاح شده تشابه}$

$$\frac{cf}{2} = st \cdot pr^{-\frac{2}{3}}$$

$$o.b \leq pr \leq bo$$

خیلی از سیالات را در بر می گیرد همیشه در صفحه تخت صادق چه در حالت laminar و چه Turbulent این تشابه برای داخل لوله ها در جریان laminar این صادق نیست . ولی برای جریان Turbulent می توانیم به کار ببریم . چون در جریان Turbulent تغییرات فشار در راستای x خیلی کم است (نداریم) ولی در جریان laminar تغییرات فشار در راستای x داریم.

تحلیل ارتباط بین مومنتوم و انتقال حرارت:

Analogies between momentum and Heat transfer:

$$C_f = \frac{\tau_s}{\frac{1}{2} \rho V^2} \quad F_f = T_s \cdot A = C_f \cdot \frac{1}{2} p v^2 A$$

$$h, Nu = \frac{h_x \cdot x}{k_f}$$

Reynolds Analogy: For steady, incompressible, laminar flow of a fluid with constant properties (جریان آرام با خواص ثابت)

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \left(\frac{\partial p}{\partial x} = \cdot \right)$$

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad \text{negligible}$$

: طول و فشار بی بد می باشند. p^*, x^*

$$p^* = \frac{p}{p v^2}, \quad x^* = \frac{x}{l}$$

$$C_f = st \quad \frac{\partial p^*}{\partial x} = \cdot, \quad P_r = 1 \quad (\text{flat plate})$$

chilton – Colburn Analogy:

$$\frac{C_f}{\sqrt{}} = st \cdot pr^{\frac{1}{4}} = j \quad 0.6 \leq pr \leq 60$$

$$st = \frac{Nu}{pe} = \frac{Nu}{Re \cdot pr} = \frac{\frac{hx}{k}}{\frac{vx}{v} \cdot \frac{v}{\alpha}} = \frac{h}{PV_{cp}} \quad \frac{\partial p^*}{\partial x^*} = .$$

St: عددی بی بعد براساس h می باشد.

* روابط بالا برای جریان آرام و روی صفحه تخت صادق است. ولی برای جریان آرام درون

$\left(\frac{\Delta p^*}{\Delta x^*} \neq . \right)$ لوله صادق نیست.

Chpter 7

جريان خارجی: External flow:

* جريان خارجي، جريان هايى هستند كه در آنها لاييه مرزى بتواند آزادانه رشد كند.

Assumption: steady, laminar, incompressible flow of fluid

With constant properties: , $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ (اتلاف ويسکوزитеه ناچيز)

فرضيات: جريان پايدار، لاييه اي، تراكم ناپذير با خواص ثابت

* استخراج معادلات:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

روش تشابهی Similarity solution:

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x} \quad \Psi: \text{تابع جريان}$$

معادله بلازيوس (Blasius Equation)

$$\text{حل معادله } \frac{\delta}{x} = \frac{f'''}{f''}, \quad \text{Re} = \frac{Vx}{v} = \frac{U_\infty x}{v} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\delta}{x} = \frac{f'''}{\sqrt{\frac{U_\infty x}{v}}} \Rightarrow \delta \propto x^{\frac{1}{2}} \quad \text{رابطه (1)}$$

نکات:

* در X یکسان ضخامت لایه مرزی سیال با ویسکوزیته بالاتر بیشتر است مثلاً آب و هوا
ضخامت لایه مرزی آب بیشتر است. (هرچه ویسکوزیته سیال بیشتر باشد ضخامت لایه مرزی
آن بیشتر است)

* رشد لایه مرزی در ناحیه laminar با \sqrt{x} متناسب است.
* هرچه سرعت زیاد شود مخرج رابطه (1) بزرگتر می‌شود و ضخامت لایه مرزی کمتر
می‌شود (در یک X مساوی)

$$\text{Turbulent: } \frac{\delta}{x} = \frac{0.37}{\text{Re}_x^{\frac{1}{5}}} \Rightarrow \delta \propto x^{\frac{1}{5}}$$

* رشد لایه مرزی در قسمت turbulent با $x^{\frac{1}{5}}$ متناسب است و از رشد لایه مرزی در ناحیه
laminar بیشتر است.

For flat plate: (برای صفحه تخت)

$$\text{laminar : } \frac{\delta}{x} = \frac{5}{\text{Re}_x^{\frac{1}{5}}} \quad \text{Re}_x = \frac{\rho v x}{\mu} = \frac{v x}{\nu}$$

$$\text{Re} < 5 \times 10^5 \quad C_f = \frac{0.0664}{\text{Re}_x^{\frac{1}{5}}} \Rightarrow \delta \propto x^{\frac{1}{5}}$$

From chilton – colburn enology:

$$\frac{C_f}{2} = st.pr^{\frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{\text{Re}_x^{\frac{1}{5}}}{2} = \frac{Nu_x}{\text{Re}_{x,pr}} \cdot pr^{\frac{1}{4}} \quad C_f \alpha \frac{1}{x^{\frac{1}{5}}}$$

$$\Rightarrow Nu_x = 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{4}} \cdot pr^{\frac{1}{4}} = \frac{h_x \cdot x}{k} \rightarrow h \alpha \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}}$$

$$0.6 \leq pr \leq 60$$

$$Nu_x = 0.565 Pe_x^{\frac{1}{4}} \begin{cases} pr \leq 100 \\ pr \geq 100 \end{cases}$$

$$\frac{\delta}{\delta_t} = pr^{\frac{1}{4}} \rightarrow \delta_t = \frac{\delta}{pr^{\frac{1}{4}}}$$

For flat plate & turbulent: $5 \times 10^5 < \text{Re}_x < 10^7$



$$\frac{\delta}{x} = \frac{0.38}{\text{Re}_x^{\frac{1}{4}}} \quad C_f = \frac{0.592}{\text{Re}_x^{\frac{1}{4}}} \rightarrow C_f \alpha \cdot x^{\frac{1}{5}}$$

$$Nu_x = 0.296 \text{Re}_x^{\frac{1}{4}} \cdot pr^{\frac{1}{4}} = \frac{h_x \cdot x}{k} \rightarrow h \alpha x^{\frac{1}{5}} \quad \delta \approx \delta_t$$

$$\delta_t x^{\frac{1}{5}}$$

* رشد لایه مرزی در قسمت laminar از قسمت turbulent بیشتر است.

$\ln \min ar = \frac{s}{x} = \frac{5}{\sqrt{\text{Re} x}} = \frac{5}{\text{Re} x^{\frac{1}{2}}}$	$cfx = \frac{0.664}{\text{Re} x^{\frac{1}{2}}}$	$S \alpha X^{\frac{1}{2}}$
$Turbulent = \frac{s}{x} = \frac{0.382}{\text{Re} x^{\frac{1}{5}}}$	$cfx = \frac{0.0592}{\text{Re} x^{\frac{1}{5}}}$	$S \alpha X^{\frac{4}{5}}$



Laminar: $h = \gamma h_x$

$$Nu_x = 0.332 \cdot Re_x^{1/4} \cdot pr^{1/4} = \frac{h_x \cdot x}{k} \Rightarrow h_x = answer \Rightarrow h = answer$$

$$\overline{Nu} = \gamma Nu_x = 0.664 \cdot Re_x^{1/4} \cdot pr^{1/4}$$

$$\overline{C_f} = C_{fx} = \gamma \left(\frac{0.664}{Re_x^{1/4}} \right) = \frac{1.328}{Re_x^{1/4}}$$

* عدد ناسلت برای حالات مختلف انتقال حرارت $(q = cte, T_s = cte)$

Laminar:

$$q'' = \text{cons} \tan t \begin{cases} Nu_x = 0.453 Re_x^{\frac{1}{4}} \cdot pr^{\frac{1}{3}} \\ \text{Turbulent : } Nu_x = 0.0308 Re_x^{\frac{4}{5}} \cdot pr^{\frac{1}{3}} \end{cases} \quad Nu_{q''=cte} > Nu_{T=cte}$$

عدد ناسلت برای حالت سطح با شار حرارت ثابت بیشتر از حالت سطح با دما ثابت است.

$$T_s = cte \begin{cases} \text{laminar : } Nu_x = 0.332 Re_x^{\frac{1}{4}} \cdot pr^{\frac{1}{3}} \\ \text{turbulent : } Nu_x = 0.0296 Re_x^{\frac{4}{5}} \cdot pr^{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

سوال:

در قسمت اختلاف بیشتر است یا laminar؟ Turbulent در


$$\text{la min ar } \frac{Nuq'' = cte}{NuTS = cte} = \frac{0.453}{0.332} \approx 1.36 \quad \% / 36 \quad \text{بیشتر}$$

$$\text{Turbulent } \frac{Nuq'' = cte}{NuTS = cte} = \frac{0.0308}{0.0296} \approx 1.04 \quad \% / 0.04 \quad \text{بیشتر از}$$

* در جریان laminar ضریب انتقال حرارت در شار ثابت 36% بیشتر از دما ثابت است.

و در جریان tubulet ضریب انتقال حرارت در شار ثابت 0.04% بیشتر از دما ثابت است.

* بررسی حرکت جریان روی لوله استوانه‌ای:






تشکیل لایه مرزی و جدایی روی استوانه دوار در

جریان عرضی


$$\frac{p}{\rho} + gz + \frac{v^2}{2} = cte \quad \text{برنولی}$$

$$z = cte$$

* در نقطه A با توجه به رابطه برنولی چون سرعت صفر است بیشترین فشار را داریم



(a) Laminar flow ($Re < 2 \times 10^5$)



Laminar: $\theta_{s,p} \approx 8^\circ$

$$Re_D = \frac{PVD}{\mu} = \frac{VD}{v} \quad Re_{D_{cr}} = z \times 10^5$$

برug :D

C: نیرویی که به جسم وارد می‌شود.

$$C_D = C_{D, friction} + C_{D, pressure}$$

Lurbule: $\theta_{s.p.} \approx 140^\circ$

Re=5.10⁵ بحرانی برای صفحه Re

Re=2.10⁵ بحرانی برای استوانه ای و کره Re


این اعداد به شدت به زبری بستگی دارد چون هر چه سطح زبرتر باشد جریان سریعتر Turbulent می‌شود و هر چه صافتر باشد در جریان پائین تری جریان Turbulent می‌شود.

سوال:

* نقطه جدایی به Turbolint یا laminar بودن جریان ربطی دارد یا نه؟

* در laminar یا در Turbulent چه عاملی سبب جدایی می‌شود؟

* چرا توپ‌های گلف را زبر می‌سازند؟



* این نمودار دارای دو نقطه \min است اولین \min به دلیل تبدیل جریان آرام به آشفته

است و دومین نقطه \min به دلیل نقطه جدایی است.

* در جریان 2 min داریم Min دومی همان نقطه جدایی است \min اولی


تبدیل $Turbulent$ به $laminar$ است.

* در صفحه تخت ابتدا گر ادیان زیاد است سپس بخاطر رشد لایه مرزی افت داریم و بعد از

آن بخاطر تبدیل جریان $laminar$ به $Turbulent$ افزایش داریم و بعد از آن بخاطر رشد

لایه مرزی افت داریم.


جريان روی دسته لوله‌ها: Flow across tube banks:



شرايط جريان برای آرایش: (الف) مستطيلي و (ب) مثلثي

*در لوله‌های دوم و سوم انتقال حرارت بیشتر است چون در اثر برخورد جريان با لوله اول جريان turbulent ايجاد می‌شود.

جریان داخلی: Chapter 8: Internal f.low



گسترش لایه مرزی هیدرودینامیکی لایه‌ای در یک لوله دایره‌ای

$$\begin{cases} \text{Laminar : } \left(\frac{x_{fol,h}}{D} \right)_{low} = 0.5 Re_D \\ \text{turbulent : } 10 \leq \left(\frac{x_{fol,h}}{D} \right)_{turb} \leq 60 \end{cases}$$

Turbulence: $x_{fol,h} \approx 1.0D$

$$Re_D = \frac{\rho u_m D}{\mu}$$

$$\dot{m} = \rho u_m^A = (\rho u_m D) \frac{\pi D}{4}$$

$$Re_D = \frac{\dot{m}}{\mu \pi D}$$

$$Re_{cir} \approx 2300$$

$$Re_{cir} : 10^4 : \text{کاملاً متلاطم}$$

لایه مرزی نمی تواند آزادانه حرکت کند در لوله ها در ناحیه غیر چسبنده سیال هنوز تحت

تأثیر ویسکوزیته (چسبنده بودن) قرار نگرفته است. از طول ورودی سرعت به بعد را جریان

کاملاً توسعه یافته می گویند.

سرعت تابعی X هم تابعی از شعاع است.

اگر لوله ما دایره ای شکل نباشد و قطر را نداشتمیم از قطر هیدرولیکی استفاده می کنیم.

$$Dh = \frac{4A}{P}$$

$$Dh = \frac{4 \frac{\pi d^2}{4}}{\pi D} = D$$

$$Dh = \frac{4ab}{2(a+b)} = \frac{2ab}{a+b}$$

$$Dh = \frac{4a^2}{4a} a$$

مقایسه پیشینه در جریان آرام و جریان آشفته:

* سرعت در مرکز لوله (U_{\max}) در لوله جریان Laminar از لوله با جریان turbulent در

صورت ثابت بودن دبی بیشتر است. چون:

$$\dot{m} = cte \Rightarrow pu_{m,A} = cte \Rightarrow U_{mlam} = U_{mtur} \Rightarrow U_{\max}_{law} > U_{\max}_{lur}$$


$$la \min ar : f = \frac{4}{C_f}$$

* جریان سیال وارد لوله می شود فرض کنیم دمای سیال و سطح مساوی نباشد سپس یک

لایه مرزی حرارتی بوجود می آید.

* از طول ناحیه گرمایی به بعد جریان کاملاً توسعه نیافته است اگر دمای سطح بیشتر از

دمای سیال باشد \min دما در مرکز لوله اتفاق می افتد.



گسترش لایه مرزی گرمایی در لوله دایره‌ای گرم شده

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{laminar : } \left(\frac{x_{fd,t}}{D} \right)_{lam} = 0.5 Re_D \cdot pr \\ \text{turbulent : } \left(\frac{x_{fd,t}}{D} \right)_{turb} \approx b \Rightarrow x_{fd,t} = 1 \cdot D \end{array} \right.$$


* در جریان کاملاً فراگیر گرمایی سیالی با خواص ثابت ضریبی جا به جایی محل مستقل از X ثابت است.

* اگر روغنی در حالت laminar داشتیم کل جریان را می توانیم توسعه یافته در نظر بگیریم فرات ماخی سریع جریان توسعه یافته می شود. در مرز لوله ها $cond = conr$ چون سرعت روی سطح لوله ها صفر است.


$$h = -k \frac{\partial T}{\partial V} / = h = (TS - TM)$$

$$\Rightarrow h = \frac{-kf \frac{\partial T}{\partial V})r}{TS - TM} = R$$

* هنگامی که دمای سطح ثابت باشد شار حرارتی ثابت نیست.



تفاوتات محوری دما برای انتقال گرمایی در لوله. (الف) شار گرمای ثابت در سطح، (ب) دمای ثابت در سطح



$$q'' = h(T_s - T_m)$$

$$q'' = h(T_s - T_m) = cte$$

* در نمودار چون q'' ثابت است هر چه h کمتر باشد باید ΔT بیشتر باشد و با افزایش h

مقدار ΔT کاهش می‌یابد.

عدد ناسلت در جریان آشفته:

$$\text{Turbulent: } Nu = 0.23 \cdot Re^{0.4} \cdot pr^n \quad 0.6 < pr < 160 \quad Re > 10^4$$

$$\begin{cases} \text{Heating } T_s > T_m & n = 0.4 \\ \text{cooling } T_s < T_m & n = 0.3 \end{cases}$$

* زمان جریان توسعه یافته است (در جریان که $\frac{l}{D} \geq 10$)


Chapter 11

Heat Exchangers:

انواع Heat Exchangers Types : $\begin{cases} \text{flow arrangement} \\ \text{Type of construction} \end{cases}$


(آرایش جریان)
(نوع ساختار)

1. Double pipe: (دو لوله‌ای)



بیدل‌های گرمایی لوله‌ای هم مرکز. (الف) جریان همسو، (ب) جریان ناهمسو

2. جریان عمود بر دسته لوله‌ها




بیدل‌های گرمایی با جریان عرضی. (الف) پره‌دار که در آن هر دو سیال مخلوط نشده‌اند، و

(ب) بدون پره که در آن یک سیال مخلوط شده و سیال دیگر مخلوط نشده‌است.

* لوله‌ها بدون پره‌اند و جریان خارج لوله‌ها مخلوط است.

3. shell & tube Heat Exchonger: مبدل‌های لوله پوسته‌ای



مبدل‌های گرمایی پوسته - لوله‌ای. (الف) یک پاس پوسته و دو لوله،
(ب) دو پاس پوسته و چهار لوله.

* در مبدل‌های با لوله U شکل به یک sheat نیاز است ولی در شکل بالا دو sheat نیاز

است ولی عیب آنها این است که تمیز کردن آنها سخت‌تر از لوله‌های مستقیم است.

4. Compact Heat Exch: مبدل‌های حرارتی فشرده

* منظور از فشرده بودن این است که در حجم کوچکی تعداد زیادی صفحه قرار داده شده

است. compact‌ها برای زمانی استفاده می‌شوند که ضریب انتقال حرارت خیلی پایین باشد

و نیاز به مساحت بالا داشته باشیم.

محاسبات مبدل‌ها:

ضریب کلی انتقال حرارت: U

$$q = UA\Delta T$$

$$R_i = \frac{1}{h_i A_i}, R_r = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{4\pi k l}, R_o = \frac{1}{h_o A_o}$$

R_f : ضریب گرفتگی که به سرعت سیال- دمای کارکرد در مدت کارکرد بستگی دارد.

$$A_i = \pi D_i l = 2\pi r_i l$$

$$A_o = \pi D_o l = 2\pi r_o l$$

$$q = \frac{T_i - T_o}{R_{tot}} \quad R_t = R_i + R_r + R_o = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{4\pi k l} + \frac{1}{h_o A_o}$$

$$UA = \frac{1}{R_t}$$

* معادلات حل شده برای زمانی است که در مبدل‌ها رسوب نداشته باشیم.

حل معادلات با در نظر گرفتن رسوب:

* مقدار رسوب با افزایش دما افزایش می‌یابد. و رسوب باعث کاهش انتقال حرارت می‌شود.

* لوله‌ها معمولاً از جنسی انتخاب می‌شوند که ضریب انتقال حرارت بالایی (k) داشته باشند

مثلاً مس، از طرف دیگر باید در مقابل تنش‌های حرارت مقاوم باشد.

* در محاسبات معمولاً از مقاومت R چون خیلی کوچک است صرفنظر می‌شود.

با کم بودن t

$$R_r = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{4\pi k l}$$

در نتیجه اگر از مقاومت R و تأثیر رسوب صرفنظر کنیم داریم:

* ضریب کلی انتقال حرارت به h کوچکتر بستگی دارد.

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}}$$

Heat Exchanger thermal Analysis:

شكل

Assumptions: $\Delta KE, \Delta PE \approx 0$ – Adiabatic- constant properties

Constant property: $\Rightarrow \Delta h = C_p \Delta T$


$$\Rightarrow \dot{Q}_c = \dot{m} \Delta h = \dot{m}_o C p_o \Delta T$$

$$= \dot{m} c p (T_{c_o} - T_{c_i})$$

$$\dot{Q}_h = -\dot{m} \Delta h = \dot{m} c p_n (T_{h_i} - T_{h_o}) \Rightarrow \dot{m}_c c p_c \Delta T_c = \dot{m}_h c p_h \Delta T_h$$

این رابطه مستقل از نوع مبدل و آرایش جریان است.

Parallel flow:



توزيع دماها برای مبدل گرمایی با جریان همسو

* در این نمودار ΔT تغییر می‌کند.

روش‌های تجزیه و تحلیل مبدل‌های حرارتی


LMTD: log Mean Temperature Difference

ε -NTU: Effectiveness Number of Transfer Unit

$$q = UA\Delta T_{lm}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_i - \Delta T_v}{\ln\left(\frac{\Delta T_i}{\Delta T_v}\right)}$$

$$\Delta T_{lm,PF} \Rightarrow \begin{cases} \Delta T_i = T_{h,i} - T_{c,i} \\ \Delta T_v = T_{h,o} - T_{c,o} \end{cases}$$



توزيع دماها برای مبدل گرمایی با جریان ناهمسو


* در این نمودار ΔT تقریباً ثابت است.

$$\text{counter flow : } \begin{cases} \Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,o} \\ \Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,i} \end{cases}$$

$$\Delta T_{lm,cf} > \Delta T_{lm,pE}$$

در جریان مخالف از ΔT در جریان موازی بیشتر است.

حالات خاص Special cases:



ثوابت خاص مبدل گرمایی، (الف) بخار در حال چگالش، (ب) مایع در حال تبخیر یا $C_h \ll C_c$ ، (ج) مبدل گرمایی با جریان ناهمسو و ظرفیت‌های گرمایی برابر $C_h = C_c$.

$$\dot{Q}_H = \dot{m}_h C_p h \Delta T_h$$

$$\dot{Q}_C = \dot{m}_c C_p c \Delta T_c$$

$$\dot{m}_h C_p h \gg \dot{m}_c C_p c$$

$$C_h \gg C_c$$

* دو نوع مبدل ذکر شده مستقل از آرایش جریان هستند.

Cross flow or multipass flow:

$$q = F U A \Delta T_{lm}$$

F : correction factor

مثل:

مبدل گرمایی پوسته- لوله‌ای برای گرمایش آب از $15^\circ C$ تا $85^\circ C$ طراحی می‌شود.

گرمایش یا عبور روغن موتور گرم، با دمای $16^\circ C$ ، در سمت پوسته مبدل انجام می‌شود.

ضریب متوسط جابه‌جایی بین روغن و سطح خارجی لوله‌ها، $h_o = 40. W/m^2.K$. آب از ۵

لوله داخل پوسته می‌گذرد. لوله‌ها جدار نازک، هر یک به قطر $D = 25mm$ و با هشت پاس در

پوسته، هستند. اگر روغن با دمای $100^\circ C$ از مبدل خارج شود، آهنگ جریان چقدر است؟

برای گرمایش خواسته شده، طول لوله‌ها چقدر باید باشد؟

حل:

$$\dot{Q}_C = \dot{Q}_h$$

$$\dot{m}_c Cp_c (T_{c,o} - T_{c,i}) = \dot{m}_h Cp_h (T_{h,o} - T_{h,i}) \quad (1) \quad (\text{رابطه})$$

$$T_{ov,c} = \frac{15+85}{2} = 50^{\circ}C \xrightarrow[A=9]{جذب} Cp_{av} = 4181 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$T_{av,h} = \frac{160+100}{2} = 130^{\circ}C = 40.3k \xrightarrow[\text{جذب}]{جذب} Cp_{av,h} = 2350 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$\xrightarrow[(1)]{\text{در رابطه}} 2.5 \frac{kg}{s} (4181)(85-15) = \dot{m}_h (2350)(160-100) \Rightarrow \dot{m}_h = 5.19 \frac{kg}{s}$$

بدست آوردن کل طول لوله‌ها


$$q = \dot{m}_c Cp_c \Delta T_c = (2.5)(4181)(85-15) \Rightarrow q = 731675W$$

$$= 731675W, \Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_i - \Delta T_o}{\ln\left(\frac{\Delta T_i}{\Delta T_o}\right)}$$

$$\Delta T_i = Th_i - T_{Co} = 160 - 85 = 75^{\circ}C$$

$$\Delta T_o = T_{Co} - T_{ci} = 85 - 15 = 70^{\circ}C$$

$$\Rightarrow \Delta T_{lm} = \frac{75 - 70}{\ln\left(\frac{75}{70}\right)} = 79.9^{\circ}C$$



$$U = \frac{1}{\frac{1}{hi} + \frac{1}{h_o}} \quad Re = \frac{\rho \dot{m}}{\mu \pi D}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu \Big|_{\substack{T=50^{\circ}C \\ \text{water}}} = 548 \times b^{-9} \frac{N.S}{m} \\ pr \Big|_{\substack{T=50^{\circ}C \\ \text{water}}} = 3.56, k = 643 \times 10^{-9} \end{array} \right. \quad \text{لوله} \quad \dot{m} = \frac{\dot{m}_c}{N} = \frac{2.5}{10} = 0.25 \Rightarrow$$

جريان را می‌توان توربولنت فرض کرد. $\Rightarrow Re = \frac{4 \times 0.25}{548 \times 10^{-9} \times \pi \times 0.25} \Rightarrow Re = 23234 > 10000$

$$Nu = 0.23 \cdot Re^{0.8} \cdot pr^{0.4} \Rightarrow Nu = 0.23 (23234)^{0.8} (3.56)^{0.4} = 119$$

$$Nu = \frac{hiD}{k} = \frac{hi (0.25)}{0.643} = 119 \Rightarrow h_i = 3061 \frac{W}{m \cdot K}$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}} = \frac{1}{\frac{1}{30.61} + \frac{1}{40.0}} = 354$$

$$p = \frac{t_o - t_i}{T_i - t_i}$$

$$R = \frac{T_i - T_o}{t_o - t_i}$$

$$\Rightarrow p = \frac{180 - 15}{160 - 15} = \frac{70}{145} = 0.48$$

$$R = \frac{160 - 100}{180 - 15} = \frac{60}{145} = 0.416$$

$$\Rightarrow F = 0.416$$

$$q = FUA.\Delta T_{lm} \Rightarrow 731675W = 0.416 \times 354.A \times 39.9$$

مساحت مورد نیاز برای انتقال حرارت m^2

$$A = 10 \times 8 \times \pi Dl \Rightarrow l = 4.7m$$

* روش $\varepsilon - NTU$: زمانی دماهای مجهول باشند.

$$\dot{Q}_h = \dot{Q}_c \Rightarrow \dot{m}_h C_p h (Th_i - Th_o) = \dot{m}_c C_{pc} (\dot{T}_{co} - T_{ci})$$

* ماکزیمم اختلاف دماها را ورودی‌ها دارند.

$$(\Delta T_{\max} = Th_i - Tc_i)$$

$$\dot{m}cp = C$$

$$\Rightarrow C_c (T_{bc,o} - T_{c,i}) = C_h (Th_i - Th_o)$$

$$q_{\max} = C_{\min} \cdot \Delta T_{\max} = C_{\min} (Th_i - T_{c,i})$$

$$\begin{cases} * If C_c < C_h \Rightarrow C_{\min} = C_c \\ * If C_h < C_c \Rightarrow C_{\min} = C_h \end{cases}$$

$$\varepsilon = \frac{q}{q_{\max}} \Rightarrow q = \varepsilon q_{\max} \quad NTU: \text{Number of TransferUnit} \quad (\text{پارامتر بدون بعد})$$

$$NTU = \frac{UA}{\theta_{\min}}$$

جدول 3-11

106

$$\varepsilon = f(NTU, C_r), \quad C_r = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}$$

$$NTU = f(\varepsilon, C_r)$$

شکل‌های 11-14 تا 11-19 بررسی شود.

Condensor: $C_h \gg C_c$, Evaporator: $C_c \gg C_h \Rightarrow C_r = 0$


$$C_r = 0 \Rightarrow \varepsilon = 1 - e^{-NTU}$$

* زمانی که می‌خواهیم مبدل را طراحی کنیم از روش اول LMTD استفاده می‌کنیم اما

زمانی که انتخاب نوع مبدل منظور است از روش $NYTU - \varepsilon$ استفاده می‌کنیم.

مثال:

کندانسور نیروگاه بخار یک مبدل گرمایی است که بخار آب در آن به آب مایع تبدیل می‌شود. فرض کنید کندانسور از نوع مبدل گرمایی پوسته-لوله‌ای است که از یک پوسته و 30000 لوله، هر کدام با دوپاس، تشکیل شده است. لوله‌ها جدار نازک با $D = 25mm$ هستند، و بخار آب روی سطح خارجی آنها، با ضریب جابه‌جایی $h_o = 11000 W/m^2.K$ چگالیده می‌شود. آهنگ انتقال گرمایی q مورد نیاز در مبدل $2 \times 10^4 W$ است، و این را با عبور آب سرد با آهنگ $3 \times 10^4 kg/s$ می‌توان تأمین کرد (بنابراین، آهنگ جريان در هر لوله $1kg/s$ است). آب با $20^\circ C$ وارد و بخار آب در $50^\circ C$ چگالیده می‌شود. دمای آب سردی که از کندانسور خارج می‌شود چقدر است طول لوله مورد نیاز L در هر پاس چقدر است؟



$$|q_h| = |q_C| \Rightarrow \dot{m}_c \cdot c_p (T_{co} - T_{ci}) = \dot{m}_h \cdot c_p (T_{hi} - T_{h,o})$$

$$q = \dot{m}_c \cdot cp_c (T_{c,o} - T_{ci}) \Rightarrow 2 \times 10^4 w = 3 \times 10^4 \frac{kg}{s} \cdot 179 (T_{c,o} - 20)$$

$$\Rightarrow T_{c,o} = 29^o C$$

F : در کندانسور و اوپراتور برابر یک است.

$$q = FUA\Delta T_{lm}, F = 1$$

$$\Delta T_v = 50 - 20 = 30,$$

$$\Delta T_r = 50 - 36 = 14$$

$$\Delta T_{l,m} = \frac{\Delta T_v - \Delta T_r}{\ln\left(\frac{\Delta T_v}{\Delta T_r}\right)} = 21^o C$$

$$U = \frac{1}{h_i + h_o}, h_o =$$

$$T = 28^o C \begin{cases} \mu = 1.85 \times 10^{-5} N_s/m \\ K = 0.613 w/m.k \\ Pr = 0.83 \end{cases} \quad Re = \frac{\rho \cdot U}{\mu \cdot D}, \dot{m} = \frac{3 \times 10^4}{30000} = 1$$

$$\Rightarrow Re = \frac{4 \times 1}{1.85 \times \pi \times 10^{-5} \times 0.025} \Rightarrow Re = 59567 > 10^4 \Rightarrow \text{جريان turbulent}$$

$$Nu_D = 0.23 Re^{0.8} \cdot pr = 0.23 (59567)^{0.8} (0.83)^{0.4} = 3.8$$

$$\Rightarrow \frac{h_i \times 0.025}{0.613} = 3.8 \Rightarrow h_i = 7552 \frac{w}{m \cdot k}$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{h_i + h_o} \Rightarrow U = 4478$$

U همیشه از دو h کمتر است.

$$\Rightarrow 2 \times 10^4 w = 1 \times 4478 \frac{w}{m \cdot k} A \times 21k \Rightarrow A = 21268$$

$$A = NM \pi D l = 30000 \times 2 \times \pi \times 0.25 \times l = 21268$$

$$\Rightarrow l = 4.51 m$$

روش دوم:

$$C_r = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} = , \quad \varepsilon = \frac{q}{q_{\max}}$$

$$NTU = \frac{UA}{C_{\min}} \quad \text{سيال مرد} \quad C_{\min} = \dot{m}_C C_p = ٣ \times ١٠^٤ \times ٤١٧٩ \frac{j}{kg.k}$$

$$= ١.٢٥ \times ١٠^٤ \frac{W}{k}$$

$$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$$

$$q_{\max} = C_{\min} \cdot \Delta T_{\max} = C_{\min} (T_{hi} - T_{ci}) = ١.٢٥ \times ١٠^٤ (٥٠ - ٢٠)$$

$$= ٣.٧٥ \times ١٠^٤ W \quad , \quad \varepsilon = \frac{q}{q_{\max}} = \frac{٢ \times ١٠^٤}{٣.٧٥ \times ١٠^٤} = ٠.٥٣$$

$$\Rightarrow ٠.٥٣ = 1 - e^{-NTU} \Rightarrow e^{-NTU} = \frac{AU}{C_{\min}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ٠.٧٩ = \frac{٤٤٧٨A}{١.٢٥ \times ١٠^٤} \Rightarrow A = ٢١٢١٥$$

$$\Rightarrow ٢١٢١٥ = ٣ \times \dots \times ٢ \times \pi \times ٠.٢٥ \times l \Rightarrow l = ٤.٥$$

<http://spowpowerplant.blogfa.com/>

The End.