

انتقال حرارت

انتقال حرارت

سرشناسه	: گروه مولفین -، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور	: گروه مولفین -، -، گردآورنده
مشخصات نشر	: تهران: سنجش و دانش، 1392
مشخصات ظاهری	: انتقال حرارت / ص؛ 20/5×28/5 س.م.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۲۳۲-۳۲۶-۴
وضعیت فهرست نویسی	: فاپا
یادداشت	: بالای عنوان : ارشد.
یادداشت	: عنوان روی جلد : ارشد.
یادداشت	: کتابنامه :
عنوان روی جلد	: انتقال حرارت -
موضوع	: انتقال حرارت --آزمون‌ها
موضوع	: انتقال حرارت --راهنمای آموزشی (عالی)
موضوع	: انتقال حرارت --آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

انتقال حرارت

گردآورنده:	گروه مولفین
ناشر:	انتشارات سنجش و دانش
صفحه آرای:	مهناز تقوی
نوبت چاپ:	دوم، ۱۳۹۳
تیراژ:	۱۵۰۰ نسخه
قیمت	۷۳۶۰۰ تومان
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۲۳۲-۳۲۶-۴
نشانی:	تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، تقاطع روانمهر، پلاک ۱۲۶، ساختمان سنجش و دانش
تلفن:	۰۲۱-۶۱۲۶

فهرست مطالب

6.....	فصل اول: مبانی انتقال حرارت
7.....	ضریب هدایت حرارتی (k)
11.....	مقاومت حرارتی سطح تماس
11.....	معادله انتقال حرارت در استوانه ها
16.....	قانون استفان - بولتزمن برای کره:
28.....	فصل دوم: پره ها
34.....	فصل سوم: رسانش گذرا (غیر پایدار)
37.....	روش ظرفیت غیرفشرده
52.....	فصل چهارم: مقدمه ای بر انتقال حرارت جابه جایی
59.....	فصل پنجم: جریان خارجی (External Flow)
60.....	معادلات لایه مرزی:
62.....	جریان از روی یک استوانه (لوله)
62.....	جریان از روی یک کره
63.....	معادله مومنتم
64.....	معادله انرژی
64.....	حل تشابهی
69.....	جابه جایی از فرمول باکینهم
76.....	فصل ششم: جریان داخلی (Internal Flow)
77.....	پروفیل سرعت در ناحیه ی توسعه یافته آرام
81.....	ضریب انتقال حرارت:
83.....	شار حرارتی یکنواخت:

فصل اول: مبانی انتقال حرارت

اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد، سیستم را سیستم پایدار، دائم و یا پایا می نامیم و واژه یک بعدی بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم مثلاً در جهت محور x ها، برای انتقال حرارت دو بعدی فرض بر این است که انتقال حرارت دو بعدی می باشد. ولی در واقعیت انتقال حرارت سه بعدی، یعنی در جهت محور x ها و y ها و z ها می باشد ولی برای سادگی انتقال حرارت را یک بعدی فرض می کنیم.

دیوار ساده:

فرض کنید دو طرف یک دیوار دارای درجه حرارت متفاوتی باشد


در شکل روبرو حرارت از سمت زیاد به کم خود به خود در حال حرکت خواهد بود و تغییرات خطی می باشد و علت آن این است که ضریب انتقال حرارت یعنی k مقدار ثابتی است و اگر k تغییر کند، تغییرات، تغییرات سهموی خواهد بود.

روش های به دست آوردن مقدار انتقال حرارت:

(1) از قانون فوریه، سرمایش نیوتن و استفان - بولتزمن استفاده می کنیم تا مقدار انتقال حرارت را به دست آوریم:

قانون فوریه فقط برای هدایت:

$$q = kA \frac{T_{\text{High}} - T_{\text{Low}}}{L}$$




ضریب هدایت حرارتی (k)

یک خاصیت مهم اجسام می باشد. k ی زیاد یعنی اینکه جسم رسانای بسیار خوبی می باشد، و k ی کم یعنی جسم عایق می باشد.

قانون سرمایش نیوتن فقط برای جابه جایی :


$$q = hA(T_s - T_\infty)$$



قانون استفان-بولتزمن برای تشعشع :

محیط

$$q = \epsilon \sigma A (T_s^4 - T^4)$$



از سه قانون فوق q را پیدا می‌کنیم:

$$\frac{q}{L} = q' = \text{انتقال حرارت بر واحد طول}$$

$$\frac{q}{A} = q'' = \text{(شار حرارتی) انتقال حرارتی برای واحد سطح}$$

(2) در صورت تغییر فاز (phase change) مثلاً از مایع به گاز Boiling یا جوشش و از جامد به مایع که به گرمای

گداخت (Fusion) معروف است، داریم:

$$q_{\text{Boiling}} = \dot{m} h_{\text{fg}} \quad \text{مایع به گاز} \quad \text{واحد: } \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{w}$$

$$q_{\text{Fusion}} = \dot{m} h_{\text{sf}} \quad \text{جامد به مایع (} h_{\text{sf}} \text{ آنتالپی گداخت)} \quad \text{واحد: } \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{w}$$

(3) با داشتن غییر دما و ظرفیت گرمایی C می‌توان مقدار q را حساب کرد:

$$C = C_v = C_p \quad \text{برای جامدات}$$

$$q = \dot{m} C \Delta T \quad \text{و} \quad \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \times \frac{^\circ\text{C}}{1} \right) = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{w} \quad \dot{m} = \frac{M}{t} = \frac{\text{M}}{\text{t}}$$


(4) در صورتی که مقاومت الکتریکی Re را داشته باشیم و شدت جریان I باشد:

$$q = I^2 R_e \quad (\text{Amp})^2 \Omega = w$$

(5) در صورتی که انرژی داخلی را داشته باشیم:

$$E = \Delta U$$

$$E = m h_{sf} \quad \dot{E} = q = \frac{E}{t} \left(\frac{J}{s} \right)$$



- (1) سطح کنترل مشخص گردد که جهت انتقال گرما را نشان دهد و ماده همگن در نظر گرفته میشود مثلاً آهن خالص
- (2) روش انتقال حرارت مشخص شود که یک بعدی و یا سه بعدی میباشد.
- (3) مبنای زمانی تعیین میشود که معمولاً در یک ثانیه انتقال حرارت محاسبه میشود.
- (4) معادله حرارت یا انرژی نوشته میشود که مبنای زمانی یک ثانیه است. هر دو دارای یک واحد میباشد.
- (5) حجم کنترل را در نظر میگیریم و معادله دیفرانسیل را برای هر نقطه از سیستم حل میکنیم.

6) با در نظر گرفتن فرض های مسئله محاسبات را تا رسیدن به نتایج خواسته شده انجام می دهیم.

نقطه شبنم

دمایی که تحت آن در طی یک فرآیند فشار ثابت سرد بشود اولین نقطه‌ای که آب چگالیده میشود نقطه شبنم است.

و اولیه (Boundary Conditions) شرایط مرزی

برای تعیین توزیع دما در یک ماده، بایستی معادله گرمای مربوطه را حل کرد. اما چنین حلی به شرایط فیزیکی موجود

در مرزهای ماده و در صورت وابستگی به زمان، به شرایط موجود در زمان اولیه بستگی دارد. در حالت کلی برای حل

مسائل انتقال حرارت نیاز به شرایط مرزی داریم. سه نوع شرط مرزی را می توان بیان نمود.

سه نوع شرط مرزی که معمولاً در انتقال گرما وجود دارد، اولین شرط مربوط به حالتی است که در آن سطح در دمای

ثابت T_s نگه داشته می شود. این شرط معمولاً شرط دیرپیشه یا شرط مرزی نوع اول نامیده می شود. برای مثال،

هنگامی که در روی سطح جوشش صورت گیرد. در جوشش انتقال حرارت در مایع از طریق جابجایی صورت میگیرد

بنابراین بر طبق قانون سرمایش نیوتن داریم:

$$q = hA(T_s - T_\infty)$$

که در این شرایط دمای سطح ثابت میباشد بنابراین این معادله را بر اساس شار حرارتی میتوان نوشت

شرط مرزی دوم مربوط به حالتی است که در آن سطح شار حرارتی ثابتی نگه داشته شود. این شرط معمولاً شرط نیومن

یا شرط مرزی نوع اول نامیده می شود. مانند وقتی که یک گرم کن الکتریکی به سطحی متصل است و یا قرار دادن

یک اتوی گرم بر روی یک سطح.

$$q_x''(0) = -k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0}$$

شرط مرزی سوم مربوط به حالتی است که انتقال حرارت جابجایی روی سطح وجود داشته باشد و معادله آن، از

موازنه انرژی سطحی بدست می آید که در آن شار جابجایی با شار حرارتی برابر است.

$$k \frac{T_{High} - T_{Low}}{L} = h(T_s - T_\infty)$$

مقاومت حرارتی سطح تماس

مقاومت سطح تماس به عوامل زیر وابسته است:


1- نوع سیال

2- زبری سطح

3- فشار.

1) در حالت واقعی چون بین دو سطح تماس سیالی وجود دارد و خود سیال مقاومت دارد بنابراین انتقال حرارت را کم میکند.

2) هرچه زبری دو سطح بیشتر باشد افت دما بیشتر میشود. چون مقاومت بیشتر میشود.




افت دما بر اثر مقاومت تماسی گرمایی

سوال: اگر سیال که بین فصل مشترک قرار دارد اکسیژن باشد افت دما بیشتر وجود دارد یا نیتروژن؟

معادله انتقال حرارت در استوانه ها

انتقال حرارت فقط در راستای شعاع است.



$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\dot{q}_G}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0 \Rightarrow r \frac{dT}{dr} = cfe \Rightarrow dT = \frac{C_1}{r} dr$$

$$\Rightarrow T(r) = C_1 \ln r + C_2$$

معادله انتقال حرارت در کره:

فرضیات:

بدون منبع حرارتی

شرایط پایدار

یک بعدی

نمی توانیم حرارت انتقال داشته باشیم، انتقال حرارت در جهت شعاع * q در راستاداریم، اگر دور بزنیم کاهش و یا

افزایش دما وجود ندارد.

* خطوط شعاع ثابت ، خطوط دما ثابت نیز هستند

* انتقال حرارت فقط در راستای شعاع اتفاق میافتد. در نتیجه هر سطح شعاع ثابت یک سطح دما ثابت است.

$$\dot{E}_m + \dot{E}_Q - \dot{E}_{out} = \frac{\partial E}{\partial t} |_{c.v} \Rightarrow \dot{q}_r = \dot{q}_{r+dr}$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = \dot{q}_r + \frac{\partial \dot{q}_r}{\partial r} dr \Rightarrow \frac{\partial \dot{q}_r}{\partial r} = 0 \Rightarrow \dot{q}_r = \text{constant}$$

$$\uparrow \dot{q}_r = \frac{\dot{q}_r}{A} \downarrow$$

شار حرارتی فقط در دیوار تخت ثابت است ولی در دیواره استوانه‌ای و کره‌ای ثابت نیست و با افزایش شعاع کم می‌شود.

$$\text{حل از راه قانون فوریه: } \dot{q}_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(\pi r^2) \frac{dT}{dr} = cte$$

$$\int_{r_i}^{r_o} \dot{q}_r \frac{dr}{r^2} = \int_{T_i}^{T_o} -\pi r dT \Rightarrow \dot{q}_r \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o} \right) = \pi k (T_i - T_o)$$

$$\Rightarrow \dot{q}_r = \frac{T_i - T_o}{\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o} \right)}$$

$$\Rightarrow R_{t,cond} = \frac{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}}{\pi k} \text{ for sphere} \quad T(r) = \frac{C_1}{r} + C_2$$

بطور کلی:

	دیوار تخت	استوانه	کروی
معادله :	$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0$	$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dT}{dr}) = 0$	$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \frac{dT}{dr}) = 0$
توزیع دما :	$T = C_1 X + C_2$ خطی	$T = c_1 \ln r + c_2$ لگاریتمی	$T = \frac{C_1}{r} + C_2$ $\frac{1}{r}$
مقاومت حرارتی :	$\frac{L}{KA}$	$\frac{\ln(\frac{r_o}{r_i})}{2\pi l k}$	$\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}$ $4\pi k$
شعاع بحرانی :	-	$\frac{K_{ins}}{h}$	$\frac{2K_{ins}}{h}$

مثال) اختلاف درجه‌ی حرارتی معادل 85°C به لایه‌ای از شیشه به ضخامت 130mm اعمال می‌شود. قابلیت هدایتی

حرارتی شیشه $\frac{0.035}{\text{m}\cdot\text{k}}$ است. مقدار انتقال حرارت را بر واحد سطح پیدا کنید.

چون k جسم داده شده است، بنابراین از قانون فوریه استفاده می‌کنیم:

$$q = -kA \frac{\partial T}{\partial x} \quad \text{قانون فوریه برای هدایت}$$

$$q = kA \frac{T_{\text{high}} - T_{\text{low}}}{L} \quad \text{قانون اصلاح شده فوریه}$$

$$\frac{q}{A} = k \frac{T_{\text{high}} - T_{\text{low}}}{L} = 0.035 \times \frac{85}{130 \times 10^{-3}} = 22.88 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

نکته: k می‌تواند دارای واحد $\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{k}}$ یا $\frac{\text{W}}{\text{m}\cdot^\circ\text{C}}$ باشد.

توجه: چون $\frac{\partial T}{\partial x}$ منفی است، بنابراین به قانون اصلاح شده فوریه می‌رسیم.

مثال) لوله‌ای حاوی بخار در اختیار داریم که در آن هوا و محیط اطراف دارای دمای 25°C هستند. قطر خارجی لوله

انتقال حرارت «15»

70mm و دمای سطح آن 200°C و ضریب انتشار $0/8$ می باشد. اگر ضریب انتقال حرارت جابه جایی از سطح به هوا

برابر با $15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ باشد اتلاف گرما از سطح لوله به ازای واحد طول آن $(\frac{q}{L})$ چه قدر است؟

$$T_{\infty} = 25^{\circ}\text{C} \text{ دمای سیال}$$

$$T_w = 200^{\circ}\text{C}$$

$$\varepsilon = 0/8$$

$$h = 15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$T_B = 25^{\circ}\text{C} \text{ دمای محیط}$$

$$q_{\text{total}} = q_{\text{تشنع}} + q_{\text{جابه جایی}} + q_{\text{هدایت}}$$

چون k هوا بسیار کم است بنابراین از انتقال حرارت از طریق هدایت به هوا صرف نظر می شود.

$$T_{\text{محیط}} = T_{\text{سیال}} = 25^{\circ}\text{C}$$

$$q_{\text{total}} = q_{\text{convection}} + q_{\text{radiation}}$$

قانون استفان - بولتزمن - قانون سرمایش نیوتن

$$+\varepsilon\sigma A(T_w^4 - T_s^4) \quad q_{\text{total}} = hA(T_w - T_{\infty})$$

نکته: T_{∞} در جابه جایی اهمیت دارد، در حالی که T_s (دمای محیط) در تشنع اهمیت دارد.

به جای A مقدار πDL را قرار می دهیم:

$$q_t = h(\pi DL)(T_w - T_{\infty}) + \varepsilon\sigma(\pi DL)(T_w^4 - T_s^4)$$

$$\frac{q_t}{L} = h\pi D(T_w - T_{\infty}) + \varepsilon\sigma(\pi D)(T_w^4 - T_s^4) = 557 + 421 = 978 \frac{\text{W}}{\text{m}}$$

مثال) یک وسیله کروی فضایی به قطر $0/5\text{m}$ حامل وسایل الکتریکی است که 150W گرما تولید می کند. اگر ضریب

صدور سطح $0/8$ باشد و این وسیله از منابع دیگر مانند خورشید تابش دریافت نکند دمای سطح آن چه قدر است؟

قانون استفان - بولتزمن برای کره:

$$A = 4\pi r^2 = 4\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \pi D^2$$

$$q_{\text{radiation}} = \epsilon \sigma A T^4$$

$$150 = 0.8 \times 5.67 \times 10^{-8} \times \pi (0.5)^2 \times T_s^4 \Rightarrow T_s = 254.73 \text{ K}$$

(مثال) محفظه یک فریزر زمانی که بد کار می‌کند با لایه‌ای از برفک به ضخامت 2mm پوشیده شده است. انتقال گرما

بین برفک و محیط در شرایط $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ ، $h = 2 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ با جابه‌جایی آزاد می‌باشد. زمان لازم برای آب شدن تمام

برفک را تخمین بزنید. چگالی برفک $700 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و گرمای نهان ذوب آن (گرمای گداخت) را برابر $334 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right)$ در نظر

بگیرید.

(حل) از تشعشع صرف‌نظر کنید. چون h و T_∞ را داریم بنابراین جابه‌جایی اهمیت دارد.

نکته: در صورتی که تغییر فاز صورت گیرد از دو رابطه‌ی زیر می‌توان استفاده کرد:

برای مایع به بخار (جوشش Boiling):

$$q_{\text{Boiling}} = m_{\text{evp}} \times h_{\text{fg}}$$

برای تبدیل جامد به مایع از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$q_{\text{Fusion}} = m h_{\text{fg}}$$

آنتالپی گداخت گداخت

(مقدار گرمای لازم برای تبدیل یخ (برفک) به آب = انتقال حرارت از طریق جابه‌جایی)

$$h A (T_\infty - T_f) = \frac{\rho A dx}{t} h_{\text{sf}} \Rightarrow t = \frac{\rho h_{\text{sf}} dx}{h (T_\infty - T_f)} = \frac{v_\infty \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) \times 334 \times 10^3 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right) \times 0.002 \text{m}}{2 \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}}\right) (20 - 0) ^\circ\text{C}}$$


یخ

$$t = 11690 \text{ (s)} = 3.2 \text{ hr}$$

(مثال) یک قطعه به جرم m در دمای ذوب 0°C در یک حفره‌ی مکعبی از جنس آهن به طول ضلع w قرار دارد. ضخامت

جداره‌ی حفره L و ضریب رسانایی گرمایی آن k می‌باشد. اگر دمای سطح بیرونی (T_{high}) جداره بیش‌تر از دمای ذوب

باشد عبارتی برای زمان مورد نیاز برای ذوب کامل یخ به‌دست آورید.



حل:

چون k فلز را داریم بنابراین از طریق هدایت انتقال حرارت به یخ صورت می‌گیرد:

$$q = KA \frac{T_{\text{high}} - T_{\text{low}}}{L} \rightarrow \text{دمای یخ}$$

هدایت در آهن

$$A = 6w^2$$

(چون 6 تا سطح است و همه سطح با یکدیگر برابر هستند).

مقدار گرمای هدایتی باید با گرمای لازم برای تبدیل از حالت جامد به مایع برابر باشد: برای جامد از h_{sf} استفاده می‌کنیم

$$q = r h_{sf}$$

$$t = \frac{mh_{sf} \cdot L}{6w^2 k (T_{\text{high}} - T_{\text{low}})}$$

مثال) یک گرمکن برقی به شکل استوانه‌ای به طول 200mm و قطر خارجی $D = 20\text{mm}$ ساخته شده است. این گرمکن در شرایط کارکرد عادی مقدار 2kw گرما تولید می‌کند. این در حالی است که گرمکن در جریان آب با دمای

20°C و ضریب جابه‌جایی $h = 5000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ است. با صرف‌نظر از انتقال حرارت از دو انتهای گرمکن دمای سطح آن را

محاسبه کنید. اگر هنگام کار جریان آب ناگهان قطع شود و جریان هوا با دمای 20°C و ضریب جابه‌جایی $50 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$

برقرار باشد دمای سطح گرمکن چه قدر خواهد بود؟

حل: انتظار داریم که با تغییر سیال آب به جای هوا دمای سطح افزایش یابد. بنابراین در حالت اول در زمانی که آب بعنوان یک سیال استفاده می‌شود، داریم:

$$q = hA(T_w - T_\infty) \Rightarrow q = h\pi DL(T_w - T_\infty) \Rightarrow T_w = T_\infty + \frac{q}{h\pi DL}$$

$$T_s = 20 + \frac{2000}{5000 \times \pi \times 0.02 \times 0.2} = 51.8^\circ\text{C}$$

آب بعنوان سیال

اگر از هوا بخواهیم استفاده کنیم:


$$T_s = 20 + \frac{2000}{50 \times \pi \times 0.02 \times 0.2} = 3203^\circ\text{C}$$

(مثال) با استفاده از معادله‌ی بقاء حرارت، فشار حرارتی را برای حالت زیر به دست آورید:

دمای یک طرف دیوار تخت 100°C می‌باشد و طرف دیگر آن در محیطی جابه‌جایی با $T_\infty = 10^\circ\text{C}$ و $h = 10 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$

قرار دارد. دیوار مزبور دارای $k = 1/6 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ و ضخامت 40cm می‌باشد. فرض کنید که هیچ حرارتی جذب صفحه نشده

و هیچ حرارتی در صفحه تولید نشود.



حل:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out}$$

هیچ حرارتی تولید و ذخیره نمی‌شود.

$$\Rightarrow q_{in} + q_g = q_{st} + q_{out}$$

$$\Rightarrow q_{in} = q_{out} \Rightarrow q_{\text{هدایت}} = q_{\text{جابه‌جایی}}$$

$$k \cancel{A} \frac{T_{high} - T}{L} = h \cancel{A} (T - T_\infty)$$

$$\Rightarrow 1/6 \times \frac{100-T}{0/4} = 10(T-10) \Rightarrow T = 35^\circ\text{C}$$

برای به دست آوردن شار حرارتی از قانون فوریه استفاده می‌شود:

$$q = kA \frac{T_{\text{High}} - T}{L} \Rightarrow \frac{q}{A} = k \frac{T_{\text{High}} - T}{L} \Rightarrow 1/6 \times \frac{100-35}{0/4} \Rightarrow \frac{q}{A} = 257 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

تمرین) مخروط ناقص به ارتفاع 0/3m از آلومینیوم ساخته شده است. قطر آن در بالا 75cm و در کف 12/5cm می‌باشد. دمای سطح زیرین 93°C و دمای سطح فوقانی 540°C است. سطح جانبی عایق شده است. با فرض این‌که جریان یک‌بعدی و در جهت X انجام می‌شود مقدار انتقال گرمای آهنگ گرما را به دست آورید؟

$$k = 231/3 \frac{\text{kw}}{\text{m} \cdot \text{k}} \text{ آلومینیوم}$$

تمرین) سقف یک ماشین $800 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ تابش خورشیدی را جذب می‌کند. در حالی که سطح زیر آن عایق‌بندی فرض شود و

ضرب جابه‌جایی بین سقف و هوای محیط $12 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{k}}$ یا $12 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$ باشد دمای سطح سقف را در حالی که شرایط پایدار یا دائم یا پایا باشد به دست آورید (اگر دمای هوای بیرون 20°C باشد).

(حل)

نکته: واحد k می‌تواند $\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{k}}$ یا $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$ باشد. همچنین واحد h می‌تواند $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{h}}$ یا $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$ باشد.

نکته: شرایط دائم پایدار است اگر $\frac{\partial T}{\partial t}$ برابر با صفر است یعنی تغییرات دما نسبت به زمان صفر باشد یک بعدی $\frac{dT}{dt}$

$$\frac{\partial T}{\partial t} \text{ چندبعدی}$$

$$G = 800 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \text{ تابش خورشیدی جذب شده}$$

$$q_{\text{in}} + q_{\text{g}} = q_{\text{st}} + q_{\text{out}} \Rightarrow q_{\text{in}} = q_{\text{out}} \text{ معادله بقاء انرژی را می‌نویسیم:}$$

چون پایدار است.

هیچ جریان الکتریسیته عبور نمی‌کند
که بخواهد انرژی تولید کند

$$q = hA(T_s - T_\infty) \Rightarrow \frac{q}{A} = h(T_s - T_\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 800 = 12(T_s - (273 + 20)) \Rightarrow T_s = 359\text{K} = 86/6^\circ\text{C}$$

مثال) گرمای هدررفته از دیواری گچی با ضریب رسانایی حرارتی $0/75 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$ (چون کم است عایق است) برابر 80%

نرخ انتقال حرارت از یک دیوار که با ضریب رسانایی حرارتی $0/25 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$ و ضخامت 100mm است. اگر اختلاف دمای

سطح درونی و بیرونی در دو دیوار یکسان باشد ($\Delta T_1 = \Delta T_2$) ضخامت دیواره‌ی گچی چه قدر است؟ فرض شود که

مساحت هر دو سطح یکی باشد. ($A_1 = A_2$)

حل:

$$\left. \begin{array}{l} q_1 = k_1 A \frac{\Delta T_1}{L_1} \\ q_2 = k_2 A \frac{\Delta T_2}{L_2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{q_1}{q_2} = \frac{k_1}{k_2} \times \frac{L_2}{L_1} \Rightarrow L_1 = \frac{q_2}{q_1} \cdot \frac{k_1}{k_2} \cdot L_2$$

$$q_1 = 0/8 q_2 \Rightarrow L_1 = \frac{q_2}{0/8 q_2} \times \frac{0/75}{0/25} \times 100 \times 10^{-3} \Rightarrow L_1 = 375 \times 10^{-3} \text{m} = 375 \text{mm}$$

تمرین) شانه یا کارتن مقوایی تخم مرغ پس از شکل گیری در خلاء به مدت 18s روی تسمه نقاله‌ای حرکت کرده و آن گاه وارد یک کوره گازسوز می‌شود تا رطوبت آن به مدت مطلوب کاهش یابد. برای افزایش ظرفیت خط تولید پیشنهاد شده

که تعدادی آبگرمکن تابشی مادون قرمز بالای تسمه نقاله نصب شود که شار گرمایی $500 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ را تأمین کند. سطح

کارتن $0/0625 \text{m}^2$ و جرم آن قبل از ورود به تسمه نقاله $0/22 \text{kg}$ است که $0/75$ آن را بعد از فرآیند شکل دادن آب

تشکیل می‌دهد. پیشنهاد خرید گرمکن‌ها در صورتی به تأیید مدیر فنی خواهد رسید که درصد رطوبت کارتن در حین

عبور از تسمه نقاله از 75% به 65% برسد. آیا این پیشنهاد را تأیید می‌کنید. گرمای نهان تبخیر آب $2400 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

حل:

$$h_{fg} = 2400 = 2400 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

شرایط خلاء فرض می‌شود زیرا می‌خواهیم انتقال حرارت از طریق جابه‌جایی نداشته باشیم همچنین ضریب انتشار یا ضریب صدور یا ϵ نداشته است. بنابراین از تشعشع صرف‌نظر می‌کنیم. چون زمان انتقال حرارت معلوم می‌باشد بنابراین معادله‌ی بقاء انرژی به صورت زیر نوشته می‌شود.

$$\begin{cases} q_{in} + q_g = q_{st} + q_{out} \\ \dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out} \end{cases}$$

اگر زمان انتقال حرارت معلوم باشد معادله‌ی بقاء انرژی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$E_{in} + E_g = E_{st} + E_{out}$$

راه حل اول: اول گرمای داده شده را به دست می‌آوریم:

$$q_{in} = q''A \times \text{زمان}$$

$$E_{in} = q_{in} = 5000 \times 0.0625 \times 18 = 5625 \text{ گرمای داده شده به شانه تخم‌مرغ:}$$

گرمای مورد نیاز را حساب می‌کنیم که باید بر حسب ژول (J) باشد:

$$\text{گرمای مورد نیاز: } q_{evp} = 0.22 \times 2400 \times 10^3 (0.75 - 0.65) = 52800 \text{ J وقتی تغییر فاز داریم}$$


$$q_{evp} = Mh_{Rg} \leftarrow$$

چون گرمکن گرمای 5625 J به ما تحویل می‌دهد بنابراین دستگاه مورد نظر نمی‌تواند گرمای مورد نیاز را تأمین کند و نمی‌تواند خریداری شود.

گرمای داده شده $q_{in} > q$ گرمای مورد نیاز

تمرین) اگر یک جزء از لوله‌ای به ضخامت dr در فاصله‌ی r از مرکز داشته باشیم معادله‌ی انرژی (حرارت) برای

المان انتخاب شده را به دست آورید. فرض کنید که استوانه توپر می‌باشد.



(حل)

$$A = 2\pi rL = \pi DL$$

حرارت ورودی به المان q_r

حرارت خروجی از المان q_{r+dr}

نکته: برای یک دیواره با منبع حرارتی ثابت کردیم که:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\alpha = \frac{k}{\rho c}$$

اکنون می‌خواهیم برای یک استوانه معادله هدایت را پیدا کنیم:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{out} + \dot{E}_{st}$$

$$(I) q_{in} + q_g = q_{out} + q_{st}$$

$$\dot{Q}_g = \dot{Q}_v \left(\dot{Q} = \frac{w}{m^3} = \frac{\text{حرارت تولید شده}}{\text{حجم}} \right) = \dot{Q} A dr = \dot{Q} 2\pi r L dr$$

$$q_{in} = q_r = -kA \frac{\partial T}{\partial r} = -k(2\pi rL) \frac{\partial T}{\partial r}$$

چون تغییرات در جهت شعاع است.

$$q_{out} = q_{r+dr} = -k2\pi \frac{r}{3} L \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r+\frac{dr}{2}}$$

$$\text{بسط نیلور} = -k2\pi rL \frac{\partial T}{\partial r} - k2\pi rL \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} - k2\pi L \frac{\partial T}{\partial r} dr$$

$$q_{st} = \rho v_{cp} \frac{\partial T}{\partial t} = \rho A dr c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \rho 2\pi r L dr c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

اگر مقادیر فوق را در معادله‌ی بقاء حرارت (I) (انرژی) قرار می‌دهیم:

اکنون طرفین را بر $2k\pi rL dr$ (ضرایب) $\frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$ تقسیم می‌کنیم و به‌جای $\frac{k}{\rho \cdot c_p}$ مقدار α را قرار می‌دهیم:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \text{معادله ی کلی هدایت برای یک استوانه با منبع حرارتی ناپایدار}$$

تمرین) توزیع دمای دائم در یک دیواره ی یک بعدی با ضریب رسانایی گرمایی k و ضخامت L به صورت زیر:
 $T(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ بیان شده است، که در آن x فاصله از لبه می باشد. فرمولی یا عبارتی برای نرخ تولید گرما بر واحد حجم (\dot{q}) برای این دیواره در $x = 0$ روی سطح و $x = L$ در انتهای سطح به دست آورید.

(حل)

نکته: فرمول هدایت کلی برای دیواره به صورت زیر است:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{یک بعدی :}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{سه بعدی :}$$

از معادله داده شده مشتق می گیریم:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 6ax + 2b \quad \text{(I)}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{k} = 0 \quad \text{(II) چون جریان دائم است.}$$

$$\text{(I) , (II) } \Rightarrow 60x + 2b + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \Rightarrow \dot{q} = -k(6ax + 2b)$$

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow \dot{q} = -k(2b) \\ x = L \Rightarrow \dot{q} = -k(6aL + 2b) \end{cases}$$

تمرین) در یک لحظه توزیع دمای یک جسم همگن و بی نهایت بزرگ به صورت تابع زیر داده شده است:

$$T(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^2 - xy + 2yz$$

با فرض خواص ثابت و بدون تولید حرارت داخلی نشان دهید که جریان پایدار است.

حل:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}(2x - y) + \frac{\partial}{\partial y}(-4y - x + 2z) + \frac{\partial}{\partial z}(2z + 2y) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\text{بنابراین پایدار است.} \quad 2 - 4 + 2 = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

تمرین 4) توزیع دما در یک دیوار که در آن تولید حرارت صورت نمی‌گیرد در یک فرآیند گذرا با سختی زیر داده شده است. آیا دیواره در حال سرد شدن است یا گرم شدن؟ با استفاده از قانون بقاء حرارت این مسئله را ثابت کنید.

حل) برای حل این مسئله یک المان به ضخامت dx انتخاب می‌کنیم. بنابراین از معادله‌ی حرارت استفاده کرده و ثابت می‌کنیم که دیواره در حال سرد شدن است.

تولید حرارت نداریم

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{Q}_{in} + \dot{Q}_g^0 = \dot{Q}_{st} + \dot{Q}_{out} \Rightarrow \dot{Q}_{in} = \dot{Q}_{st} + \dot{Q}_{out} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -kA \frac{\partial T}{\partial x} = -kA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x+dx} + \rho v c \frac{\partial T}{\partial t}$$

طرفین را بر $\rho v c$ تقسیم می‌کنیم تا $\frac{\partial T}{\partial t}$ را حساب کنیم:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{kA}{\rho v c} \left[\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_x \right]$$

اگر ثابت کنیم که $\frac{\partial T}{\partial t}$ منفی باشد بنابراین دیواره در حال سرد شدن است بنابراین:

چون $\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_x > \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x+dx}$ می‌باشد. در نتیجه مشخص است که $\frac{\partial T}{\partial t}$ منفی خواهد بود.

حالت پایدار

$$\text{برای دیواره:} \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\dot{Q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\text{منبع حرارتی نداریم} \quad \text{در حالت یک بعدی:} \quad \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{Q}}{k} = 0 \Rightarrow k \frac{d^2 T}{dx^2} + \dot{Q} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{هدایت} \\ q = kA \frac{\Delta T}{L} \\ q = \frac{\Delta T}{\frac{L}{kA}} = \frac{\Delta T}{R} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \text{جابه‌جایی} \\ q = hA\Delta T \\ q = \frac{\Delta T}{\frac{L}{hA}} = \frac{\Delta T}{R} \end{array} \right\}$$

↓
مقاومت هدایتی

دمای نهایی - دمای اولیه
مقاومت کلی

$$q_x = \frac{\text{دمای نهایی - دمای اولیه}}{\text{مقاومت کلی}}$$

پایدار

معادله کلی هدایت برای استوانه با منبع حرارتی و ناپایدار:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

منبع حرارتی نداریم

$$\Rightarrow k \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \dot{q} = 0$$

برای یک بعدی:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left[kr \frac{dT}{dr} \right] = 0$$

مقاومت هدایتی برای استوانه

$$= \frac{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)}{2\pi k L}$$

کره:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{هدایت} \\ R = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\ \text{جابه‌جایی} \\ R = \frac{1}{hA} = \frac{1}{h(4\pi r^2)} \end{array} \right.$$

اگر h زیاد باشد R جابه‌جایی قابل صرف‌نظر است. چون جوشش در داخل کره انجام می‌شود.

معادله کلی هدایت برای کره:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

برای دیواره: $x = 0 \quad n = 0$

برای استوانه: $q = r \quad n = 1$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r^n} \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

برای کره: $q = r \quad n = 2$

مثال) تولید درجه حرارت در یک دیوار تخت از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$T(x) = a + b \sinh x + c^{5x^2}$$

با فرض این که $b = -5 \frac{k}{m}$ باشد، مقدار انتقال حرارت را برای دیواره‌هایی با مساحت $10m^2$ در بدو ورود به دیواره

$x = 0$ پیدا کنید. ضریب هدایتی دیواره را $40 \frac{w}{m \cdot k}$ فرض کنید.

(حل)

چون k دیواره را داریم پس از فوریه استفاده می‌کنیم:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad q = -kA \frac{dT}{dx}$$

چون گفته شده در بدو حرکت: $x = 0$

$$\frac{dT}{dx} = 0 + b \frac{e^x + e^{-x}}{2} + 10cx \Rightarrow \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = bx \frac{1+1}{2} + 0 = b$$

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = -5 \frac{k}{m} \quad q_{in} = -kA \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = (-40) \times 10 \times (-5) = 2000w = 2kw$$

مثال) توزیع دمای دائم پایدار در یک ماده‌ی نیمه‌شفاف که حرارت را از خود عبور می‌دهد و ضریب رسانایی آن k و ضخامت L مطابق شکل زیر در معرض شار لیزری قرار گرفته و به صورت زیر می‌باشد:

$$T(x) = -\frac{A}{ka^2} e^{-ax} + Bx + C$$

که در آن A و a و b و c ثابت‌های معلوم می‌باشند. در این وضعیت جذب تابش در ماده باعث تولید گرمای داخلی متغیر $\Phi(x)$ می‌شود.

الف) عبارت‌هایی (فرمول‌هایی) برای شار حرارتی در سطح بالا و پائین (q'') به دست آورید.

ب) عبارت (فرمولی) برای Φ_x پیدا کنید.

(حل)

$$q'' \cdot \frac{q}{A} = -k \frac{dT}{dx}$$

$$T(x) = -\frac{A}{ka^2} e^{-ax} + Bx + C \Rightarrow \frac{dT}{dx} = -\frac{A}{ka^2} (-ae^{-ax}) + B$$

$$q''_{x=0} = -k \left[\frac{Aa}{ka^2} + B \right] = -\left[\frac{A}{a} + kB \right] \text{ شار حرارتی برای ورود به سطح}$$

$$q''_{x=L} = -k \left[\frac{A}{ka} e^{aL} + B \right] = - \left[\frac{A}{a} e^{aL} + kB \right] \quad \text{شار حرارتی در } x = -L$$

چون انتقال حرارت یک بعدی (در جهت x) می باشد، بنابراین برای دیواره با منبع حرارتی:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt} \quad \text{پایدار} \quad \Rightarrow \frac{d^2T}{dx^2} = \frac{Aa}{ka^2} (-a)e^{-ax} = \frac{-A}{k} e^{-ax}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2T}{dx^2} + \frac{\dot{q}(x)}{k} = 0 \quad (\text{دیوار با منبع حرارتی و پایدار}) \quad \Rightarrow \dot{q}(x) = k \left(\frac{A}{k} e^{-ax} \right) = A e^{-ax}$$

فصل دوم: پره‌ها

یکی از روش‌هایی که در صنعت استفاده می‌شود تا ضریب انتقال حرارت افزایش یابد استفاده از پره می‌باشد. پره‌ها معمولاً به شکل مستطیلی، پره‌ی سوزنی (Pin)، پره شعاعی و پره‌ی مثلثی می‌باشد. معمولاً بهترین پره زمانی می‌باشد

که با استفاده از فرمول کارایی پره $\epsilon_{fin} = \left(\frac{kp}{hA_c}\right)^{\frac{1}{2}}$ بهترین و بیش‌ترین کارایی را داشته باشد.

(1) با افزایش k ، کارایی پره افزایش می‌یابد. بعنوان مثال در صنعت از آلومینیوم و مس یا آهن استفاده می‌کنند مانند سیلندر ماشین یا کندانسور پشت یخچال.

(2) کارایی پره‌ها با افزایش نسبت $\frac{P}{A_c} = \frac{\text{محیط}}{\text{سطح مقطع}}$ افزایش می‌یابد. بهمین علت از پره‌های نازک با فاصله‌ی کم استفاده می‌شود.

(3) برطبق فرمول کارایی پره، استفاده از پره هنگامی که ضریب جابه‌جایی h کوچک می‌باشد بیش‌تر قابل توجیه است. بنابراین هنگامی که یک سیال گاز می‌باشد، به‌ویژه زمانی که انتقال حرارت از طریق جابه‌جایی آزاد صورت گیرد نیاز بیش‌تری به پره می‌باشد. بعنوان مثال در رادیاتور ماشین پره‌ها همیشه در خارج رادیاتور نصب می‌شوند چون در داخل h آب زیاد می‌باشد و نیازی به پره نیست.

(4) به‌طور کلی زمانی از پره استفاده می‌شود که ϵ_f یعنی کارایی پره بزرگ‌تر یا مساوی 2 باشد: $\epsilon_f \geq 2$

به‌طور کلی در صنعت از پره‌های شعاعی استفاده می‌شود و علت آن این است که این پره‌ها دارای بازده بیش‌تری نسبت به پره‌ی مستطیلی، پره‌ی مثلثی و پره‌ی سهمی (نوک‌تیز) می‌باشند. نوک تبری (نوک‌تیز) بعد از آن پره‌های مثلثی نسبت به پره‌های مستطیلی به‌دلیل نیاز کمتر به ماده بهتر می‌باشد. پره‌های سهمی به‌دلیل هزینه زیاد در هنگام ساخت آن‌ها به‌ندرت به‌کار می‌روند.

برای به‌دست آوردن بازده پره تقسیم‌بندی زیر را انجام می‌دهیم:

1- پره طویل باشد.

2- پره متوسط باشد و اتلاف حرارت از نوک پره بسیار کم باشد.

3- پره کوتاه باشد.

انتقال حرارت فقط در جهت طول فین انجام میشود و به صورت رسانش میباشد



شکل کاربردهای متنوع پره‌ها

مطابق جدول زیر:

بازده	انتقال حرارت از پره	اندازه پره
$\eta = \frac{1}{mL}$	$q_f = \sqrt{hpKA_c} (T_s - T_\infty)$	پره‌ی طویل $L > 100t$
$\eta = \frac{\tanh mL}{mL}$	$q_f = \sqrt{hpKA_c} (T_s - T_\infty) \tanh mL$	پره‌ی متوسط $20t < L < 100t$
$\eta = \frac{*}{mL}$	$q_f = \sqrt{hpKA_c} (T_s - T_\infty) *$	پره کوتاه $L < 20t$

$$* = \frac{\sinh mL + \frac{h}{mL} \cosh mL}{\cosh mL + \frac{h}{mL} \sinh mL}$$

در نتیجه از روابط خواهیم داشت:

$$\text{پره طویل: } q_f = M\theta_b$$

$$\left. \begin{array}{l} M = \sqrt{hpKA_c} \\ \theta_b = T_s - T_\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{پره متوسط: } q_f = M\theta_b \tanh mL$$

$$\text{پره کوتاه: } q_f = M\theta_b *$$

پره طویل:

اگر طول پره بسیار زیاد باشد و یا به عبارتی: $L > 100t$ نرخ انتقال گرما یا نرخ انتقال حرارت از پره q_f به روش زیر محاسبه می‌شود:

$$(B \cdot C \cdot 1) : \quad x = 0 \Rightarrow T = T_s \quad ; \quad \theta_b = \theta_0 = T_s - T_\infty$$

چون جواب عمومی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\theta = c_1 e^{mx} + c_2 e^{-mx}$$

باتوجه به اینکه $x = 0$ می‌باشد بنابراین جواب عمومی به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$(I) \theta_0 = c_1 + c_2$$

$$x = \infty \Rightarrow T = T_{\infty} \Rightarrow \theta = T_{\infty} - T_{\infty} = 0 \quad B \cdot C \cdot 2$$

در جواب عمومی جایگزین می‌کنیم:

$$(II) 0 = c_1 e^{m \times \infty} + c_2 e^{-m \times \infty}$$

و با حل 2 معادله (I) و (II) مقادیر c_1 و c_2 را پیدا می‌کنیم:

$$II \Rightarrow c_1 = 0 \quad I \Rightarrow c_2 \cdot \theta_0$$

اکنون مقادیر c_1 و c_2 را جایگزین می‌کنیم (در جواب عمومی):

$$T - T_{\infty} = (T_s - T_{\infty}) e^{-mx}$$

$$\theta = \theta_0 e^{-mx}$$

همچنین برای محاسبه انتقال حرارت جابه‌جایی از پره از قانون سرمایش نیوتن استفاده می‌کنیم:

$$dq_f = h p dx (T - T_{\infty}) \xrightarrow{\text{جایگزین به جای } T - T_{\infty}} dq_f = \int_0^{\infty} h p (T_s - T_{\infty}) e^{-mx} dx$$

$$= q_f = h p (T_s - T_{\infty}) \times \frac{-1}{m} e^{-mx} \Big|_0^{\infty} = \frac{-h p}{m} (T_s - T_{\infty}) e^{-m \times \infty} + \frac{h p}{m} (T_s - T_{\infty}) e^{-m \times 0}$$


$$q_f = \frac{h p}{m} (T_s - T_{\infty})$$

به جای m مقدار قرار می‌دهیم:

$$q = \frac{h p}{\sqrt{\frac{h p}{k A_c}}} (T_s - T_{\infty}) \Rightarrow q_f = \sqrt{h p k A_c} (T_s - T_{\infty})$$

$$\eta = \frac{q \text{ حقیقی}}{q \text{ ایده‌آل}} = \frac{q_f}{q_{\max}} = \frac{\sqrt{h p k A_c} (T_s - T_{\infty})}{h p L (T_s - T_{\infty})} \Rightarrow \eta = \frac{\sqrt{k A_c}}{\sqrt{h p}} \times \frac{1}{L} \Rightarrow \eta = \frac{1}{m L}$$

چون ماکزیمم است.



نکته: هرچه طول پره زیادتر باشد بازده کمتر می‌شود.

مثال (انتهای یک پره‌ی سوزنی مطابق شکل زیر (Pin Fin) با سطح مقطع دایره‌ای در دمای 100°C قرار دارد. طول

پره طویل است. اگر قطر پره 5mm و سطح میله در هوای محیط 25°C و ضریب جابه‌جایی $100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ قرار گرفته

باشد و جنس میله از مس با $k = 398 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ باشد، مقدار گرمای هدررفته از پره سوزنی را حساب کنید.

(حل) باتوجه به اینکه پره طویل است:

$$q_f = \sqrt{hpkA_c}(T_s - T_\infty)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{سطح مقطع} \quad A_c = \frac{\pi d^2}{4} \\ \text{محیط} \quad P = \pi D \end{array} \right\} \Rightarrow q_f = \sqrt{100(\pi \times 0.005) \times 398 \times \left(\frac{\pi}{4} \times 0.005^2\right)} (100 - 25) = 8/3 \text{ W}$$

مثال) یک میله‌ی گرد بسیار بلند (طویل) آلومینیومی از یک سر به یک دیوار گرم متصل است و در اثر جابه‌جایی به

سیال سرد محیط گرما منتقل می‌شود.

الف) اگر قطر میله 3 برابر شود نرخ انتقال حرارت (q_f) چه تغییری خواهد کرد؟

(ب) اگر به جای آلومینیوم از مس استفاده شود نرخ انتقال گرما چه تغییری خواهد نمود؟

(حل)

$$q_f = \sqrt{hpkA_c}(T_s - T_\infty) \Rightarrow \begin{cases} A_c = \frac{\pi D^2}{4} \\ P = \pi D \end{cases} \Rightarrow q_f = (h\pi Dk \frac{\pi D^2}{4})^{\frac{1}{2}} \theta_b$$

$$q_f = \frac{\pi}{2} (hk)^{\frac{1}{2}} D^{\frac{3}{2}} \theta_b$$

اگر قطر میله 3 برابر شود:

$$\frac{q_f(3D)}{q_f(D)} = \frac{\frac{\pi}{2} (hk)^{\frac{1}{2}} (3D)^{\frac{3}{2}}}{\frac{\pi}{2} (hk)^{\frac{1}{2}} D^{\frac{3}{2}}} = 3^{\frac{3}{2}} = 5/2$$

(ب) اگر به جای آلومینیوم از مس استفاده کنیم:

$$k = 240 \frac{W}{m \cdot K} \text{ آلومینیوم}$$

$$k = 400 \frac{W}{m \cdot K} \text{ مس}$$

$$q \propto k^{\frac{1}{2}} \text{ می دانیم که:}$$

$$\frac{q_f(Cu)}{q_f(Al)} = \left(\frac{k_{Cu}}{k_{Al}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{400}{240}\right)^{\frac{1}{2}} = 1/29$$

فصل سوم: رسانش گذرا (غیرپایدار)

بسیاری از مسائل انتقال حرارت به زمان بستگی دارد که این نوع انتقال حرارت، انتقال حرارت گذرا، غیردائم یا ناپایدار (unsteady state) گفته می‌شود. انتقال حرارت گذرا به دو روش بررسی می‌شود:

(1) روش فشرده

(2) روش غیرفشرده

(1) روش فشرده:

هنگامی که گرادیان دما در داخل جسم کوچک باشد می‌توان از این روش استفاده کرد. بنابراین دما در یک زمان مشخص در تمام نقاط جسم یکسان است. به عنوان مثال اگر یک گلوله‌ی داغ از جنس فلز که بسیار کوچک است در دمای یکنواخت T_i قرار دارد و در مایعی با دمای سرد T_∞ قرار می‌گیرد می‌خواهیم زمان سرد شدن این گلوله را پیدا کنیم.

T_∞ = دمای سرد و سیال =

T_i = دمای اولیه گلوله‌ی داغ =

$$\dot{Q}_{in} + \dot{Q}_g = E_{st} + \dot{Q}_{out} \Rightarrow \dot{Q}_{st} = -\dot{Q}_{out}$$

$$\rho v c \frac{dT}{dt} = [-hA_s (T - T_\infty)]$$

دمای نهایی

نکته: برای جامدات: $c = c_p = c_v$ چون تغییرات حجم و فشار نداریم.

$$\rho v c \frac{d\theta}{dt} = -hA_s \theta \Rightarrow \int_0^t dt = -\int_{\theta_i}^{\theta} \frac{\rho v c}{hA_s} \frac{d\theta}{\theta} \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} \theta = T - T_\infty \\ \frac{d\theta}{dt} = \frac{dT}{dt} \end{aligned} \right\} \text{فرض:}$$

$$(I) t = \frac{\rho v c}{hA_s} \ln \frac{\theta_i}{\theta}$$

$$(II) t = \frac{\rho v c}{hA_s} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty}$$

را ثابت زمانی می‌نامیم و با τ_t نشان می‌دهیم. می‌خواهیم معادله‌ی (II) را ساده‌تر کنیم. بنابراین L_c که طول

مشخصه می‌باشد به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$L_c = \frac{V}{A_s}$$

$$\text{برای دیواره‌ی تخت: } L_c = \frac{v}{A_s} = \frac{L^3}{L^2} = L \Rightarrow t = \frac{\rho L_c}{h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty}$$

$$\text{برای استوانه: } L_c = \frac{v}{A_s} = \frac{\pi r^2 L}{2\pi r L} = \frac{r}{2} \Rightarrow t = \frac{\rho r_c}{2h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty}$$

$$\text{برای کره: } L_c = \frac{v}{A_s} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi r^2} = \frac{r}{3} \Rightarrow t = \frac{\rho r_c}{3h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty}$$

نمودارهای جریان گذرا:

می‌خواهیم نموداری برحسب $\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty}$ و زمان رسم کنیم. برای این کار از معادله (I) استفاده می‌کنیم.

$$(III) \frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-\frac{t}{\tau_{pvc}}}$$

الف) اگر زمان صفر باشد:

$$t = 0 \Rightarrow e^0 = 1 \Rightarrow \frac{T - T_0}{T_i - T_\infty} = 1 \Rightarrow T = T_\infty$$

ب) اگر زمان بی‌نهایت باشد.

$$t = \infty \Rightarrow e^\infty = 0 \Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = 0 \Rightarrow T = T_\infty$$

ج) اگر زمان 1s باشد و ثابت زمانی نیز یک باشد:

$$t = 1 \Rightarrow \frac{\rho v c}{h A_s} = 1 \Rightarrow e^{-1} = 0/368 \Rightarrow \frac{T - T_0}{T_i - T_\infty} = 0/368$$

نکته: ثابت زمانی τ_t برابر $\frac{\rho v c}{h A_s}$ می‌باشد:

$$\tau_t = \frac{1}{h A_s} \times \rho v c = R_{conv} \cdot c_t$$

(مثال) ساچمه‌های فولادی به قطر 12mm ابتدا تا دمای 1150k حرارت داده می‌شوند و سپس در هوا با دمای

با $T_{\infty} = 325k$ و $h = 20 \frac{W}{m^2 \cdot k}$ به طور آهسته تا $400k$ خنک شده تا تنش زدایی شده و شکنندگی آن‌ها کم شود. با

فرض بر این که ضریب هدایتی ساچمه‌های فولادی برابر با $40 \frac{W}{m \cdot k}$ و دانسیته آن‌ها $7800 \frac{kg}{m^3}$ و همچنین ظرفیت

گرمایی (c) $600 \frac{J}{kg \cdot k}$ باشد زمان لازم جهت سرد شدن ساچمه‌ها را به دست آورید.

(حل)

برای محاسبه‌ی زمان باید مطمئن شویم که می‌توان از ظرفیت فشرده استفاده کرد. برای این کار اول باید عدد بدون بعد

بیو را حساب کنیم. اگر عدد بدون بعد بیو کمتر از $0/1$ باشد روش ظرفیت فشرده قابل استفاده خواهد بود. عدد بیو به

روش زیر به دست می‌آید:

$$D = 12mm$$

$$T_i = 1150k$$

$$h = 20 \frac{W}{m^2 \cdot k}$$

$$T_{\text{نهایی}} = T = 400k$$

$$k = 40$$

$$\rho = 7800$$

$$c = 600$$

$$k \cancel{A} \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{L} = h \cancel{A} (T_{s,2} - T_{\infty}) \Rightarrow \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{T_{s,2} - T_{\infty}} = \frac{\frac{L}{kA}}{\frac{1}{hA}} = \frac{\text{مقاومت هدایتی}}{\text{مقاومت جابه‌جایی}} = Bi$$

فرمول ساده‌تر بیو به شکل زیر است:

$$Bi < 0/1 \Rightarrow Bi = \frac{hL_c}{k} \quad \text{روش ظرفیت فشرده}$$

عدد بیو که بدون بعد می‌باشد همیشه باید کمتر از $0/1$ باشد تا بتوان از روش ظرفیت فشرده استفاده کرد یعنی

مقاومت در برابر هدایت خیلی کمتر از مقاومت در برابر جابه‌جایی می‌باشد. نکته بعدی این که برای حل این مسئله

چون ضریب انتشار یا ضریب صدور ε داده نشده است بنابراین از تشعشع به محیط صرف نظر می‌شود:

اگر تشعشع داشته باشیم:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{E}_{st} = -\dot{E}_{out}$$

$$q_{st} = -(q_{convection} + q_{radiation})$$

$$\rho v c \frac{dT}{dt} = -[hA(T - T_{\infty}) + \epsilon \sigma A(T^4 - T_{محیط}^4)]$$

بعد از ساده کردن به معادله‌ی زیر خواهیم رسید:

$$t = \frac{\rho v c}{h A_s} \left(\frac{1}{T^3} - \frac{1}{T_i^3} \right)$$

دمای اولیه \rightarrow دمای نهایی \leftarrow

حل مثال) اول عدد بیو را حساب می‌کنیم که باید کمتر از 0/1 باشد. هرچه عدد بیو کمتر از 0/1 باشد جواب به‌دست آمده دقیق‌تر است:

$$Bi = \frac{hL_c}{k} \quad L_c = 0 \quad \text{کره - استوانه - دیدار تخت}$$

$$\text{کره } Bi = \frac{hr}{3k} = \frac{20 \times \frac{12 \times 10^{-3}}{2}}{3 \times 40} = 0/001$$

$$\text{کره (معادله عمومی)} \quad t = \frac{\rho v c}{3h} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{T - T_{\infty}} = \frac{7800 \times 12 \times 10^{-3} \times 600}{6 \times 20} \ln \frac{1150 - 325}{400 - 325} = 1122(s) = 19min$$

روش ظرفیت غیرفشرده

حالت‌هایی اتفاق می‌افتد که نمی‌توان از روش فشرده استفاده کرد، چون گرادیان دما در جسم ناچیز نمی‌باشد. در این حالت عدد بیو مساوی یا بزرگ‌تر از 0/1 می‌باشد ($Bi \geq 0/1$). بنابراین از روش ظرفیت غیرفشرده استفاده می‌کنیم.

زمان مکان

$$T = T(\bar{x}, t, T_i, T_{\infty}, L, \alpha, h)$$

روش غیرفشرده:

(1) حل دقیق

(2) حل تقریبی

اگر بخواهیم از حل تقریبی استفاده کنیم باید یک عدد بدون بعد یعنی عدد فوریه را حساب کنیم و اگر عدد فوریه بزرگتر از 0/2 باشد از روش تقریبی می توان استفاده کرد.

عدد فوریه: اگر عدد Bi را حساب کنیم و مساوی و یا بزرگتر از 0/1 به دست آمد نشان دهنده این است که دما در داخل جسم با توجه به زمان تغییر می کند. اول باید عدد فوریه را به دست آورد. برای این کار از معادله ی (III) استفاده می کنیم.

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-\left(\frac{ht}{\rho v c / A_s}\right)}$$

$$\frac{ht}{\rho v c / A_s} = \frac{ht}{\rho L_c \text{ } ^\circ\text{C}}$$

مثال) سطح یک دیواره ی مسطح که در محیط جابه جایی قرار گرفته است را در نظر بگیرید. دمای θ را برای $Bi = 10$ و $F_0 = 0/1$ پیدا کنید؟

حل) با داشتن عدد (Bi) مقادیر ζ_1 و ζ_2 و ζ_3 و ζ_4 را از پیوست های موجود در کتب مراجع می خوانیم و از رابطه ی:

$$c_n = \frac{4 \sin \zeta_n}{2\zeta_n + \sin(2\zeta_n)}$$

مقادیر c_1 و c_2 و c_3 و c_4 را حساب می کنیم.

$$\zeta_1 = 1/4289$$

$$\zeta_2 = 4/3078$$

$$\zeta_3 = 7/2281$$

$$\zeta_4 = 10/2003$$

$$c_1 = \frac{4 \sin(1/4289)}{2(1/4289) + \sin(2 \times 1/4289)} = 1/2620$$

$$c_2 = -0/393 \quad c_3 = 0/2104 \quad c_4 = -0/1309$$

$$\theta^* = c_1 e^{-F_0 \zeta_1^2} \cos(\zeta_1 x^*) + c_2 e^{-F_0 \zeta_2^2} \cos(\zeta_2 x^*) + c_3 e^{-F_0 \zeta_3^2} \cos(\zeta_3 x^*) + c_4 e^{-F_0 \zeta_4^2} \cos(\zeta_4 x^*) \quad x^* = 1$$

$$\theta^* = L$$

نکته: چون روی سطح هستیم بنابراین: $x^* = 1$

حل تقریبی برای دیواره: این روش، روش ساده تری نسبت به حل دقیق می باشد. اگر عدد فوریه را $F_0 = \frac{\alpha t}{L^2}$ حساب

کردیم و بزرگتر از 0/2 بود فقط جمله ی اول در سری در نظر گرفته می شود به همین علت حل تقریبی نامیده می شود.

$$\theta_0^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 Fo)} \cos(\zeta_1 x^*)$$

↓
مبدأ

مقادیر c_1 و ζ_1 از جدول 1-5 کتاب هولمن خوانده شود.

الف) برای مرکز دیواره: $x^* = 0$

T_i = دمای مرکز (ولیه)

T_0 = دمای مرکز بعد از زمان t

$$\theta_0^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 Fo)}$$

$$\theta_0^* = \frac{T_0 - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$

ب) برای یک نقطه انتخابی $x^* = \frac{x}{L}$

$$\theta^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 Fo)} \cos\left(\zeta_1 \frac{x}{L}\right)$$

بنابراین دمای انتخابی T بعد از زمان t به دست می آید.

$$\theta^* = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$

انرژی منتقل شده: همیشه با داشتن دمای مرکز دیواره (T_0) بعد از زمان t می توان مقدار انرژی که به دیوار منتقل شده است را به دست آورد.

$$Q = \int_0^t q dt$$

این انرژی برحسب ژول می باشد و از رابطه ی زیر به دست می آید.

Q = مقدار انرژی خارج شده از یک نقطه مشخص که مجهول می باشد.

Q_0 = مقدار انرژی ماکزیمم یا ایده آل

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{\sin \zeta_1}{\zeta_1} \theta_0^*$$

$$Q_0 = \rho v_{\max} c (T_i - T_\infty)$$

مقدار ζ_1 از جدول 1-5 خوانده می شود.

حل تقریبی برای استوانه: برای نشان دادن مکان از $r^* = \frac{r}{r_0}$ استفاده می‌کنیم که r_0 شعاع خارجی می‌باشد و برای زمان

از عدد فوریه استفاده می‌کنیم. برای استوانه و همچنین کره مقادیر ζ_1 و c_1 از جدول 1-5 کتاب با توجه به عدد

$$Bi = \frac{hr_0}{k} \text{ می‌خوانیم.}$$

برای استوانه از فرمول روبه‌رو استفاده می‌کنیم:

$$\theta^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 F_0)} J_0(\zeta_1 r^*)$$

J_0 کمیت تابع بسل می‌باشد و از جدول ب-4 با توجه به فاصله از مرکز به دست می‌آید.

$$\theta^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 F_0)} \frac{1}{\zeta_1 r^*} \sin(\zeta_1 r^*) \text{ حل تقریبی برای کره.}$$

مثال) فولاد به‌طور متوالی گرم و سرد می‌شود تا شکنندگی آن کاهش یابد، به این فرآیند تا به‌کاری گفته می‌شود. ورق

فولاد با $\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، $c = 500 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ ، $k = 45 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ را به ضخامت 100mm در نظر بگیرید. ابتدا ورق در دمای

یکنواخت $T_i = 300^\circ\text{C}$ است و دمای محیط در داخل کوره گازی $T_\infty = 700^\circ\text{C}$ و ضریب جابه‌جایی $h = 500 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$

در دو طرف دیوار برقرار است. ورق تا چه مدت باید در کوره بماند تا دمای مرکز ورق به 550°C برسد؟

(حل)

نکته: $2L = 100\text{mm}$

$$\text{نکته} \begin{cases} T_0 = 550^\circ\text{C} \\ x^* = 0 \end{cases} \rightarrow \text{دیواری}$$

$$Bi = \frac{hL}{k} = \frac{500 \times 50 \times 10^{-3}}{45} = 0.556 \Rightarrow \text{ظرفیت غیرفشرده}$$

$t = ?$

$$\text{از جدول 1-5 با میان‌یابی} \begin{cases} \zeta_1 = 0.682 \\ c_1 = 1/0.76 \end{cases} \theta^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 F_0)} c \cdot s(\zeta_1 x^*)$$

برای مرکز $x^* = 0$ است. بنابراین:

$$\theta_0^* = c_1 e^{(\zeta_1^2 F_0)}$$

$$\frac{T_0 - T_\infty}{T_1 - T_\infty} = c_1 e^{(-\zeta_1^2 F_0)} \Rightarrow \frac{550 - 700}{300 - 700} = 1/076 e^{(-0.682^2 \times F_0)} \Rightarrow F_0 = 2/27 > 0/2$$

بنابراین فرض تقریبی بودن درست است.

$$F_0 = \frac{\alpha t}{L^2} \Rightarrow 2/27 = \frac{1/154 \times 10^{-5} t}{(50 \times 10^{-3})^2} \Rightarrow t = 492(s)$$

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{45}{7800 \times 500} = 1/15 \times 10^{-5} \left(\frac{m^2}{s} \right)$$

$$\theta^* = c_1 e^{(-\zeta_1^2 F_0)} \frac{1}{\zeta_1 r^*} \sin(\zeta_1 r^*)$$

مثال) در قسمتی از فرآیند عملیات حرارتی میله‌های استوانه‌ای فولادی ضدزنگ 304 با قطر 100(mm) و دمای اولیه

500°C در حمام روغن 30°C معلق و سرد می‌شوند. اگر با گردش روغن ضریب جابه‌جایی $500 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ حاصل شود

چه مدت طول می‌کشد تا دمای سطح میله ($r^* = 1$) به 50°C برسد. در این لحظه میله‌ها از محیط خارج برده

می‌شوند.

(حل)

$$D = 100mm$$

$$T_i = 500^\circ C$$

$$T_\infty = 30^\circ C$$

$$h = 500 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

چون خواص را نداریم باید خواص را در دمای میانگین به دست آوریم:

$$\bar{T} = \frac{500 + 30}{2} = 265 + 273 = 540K ; 600K$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_s = 50^\circ C \\ r^* = 1 \\ t = ? \end{array} \right. \text{ روی سطح :} \quad \text{جدول الف-1} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} k = 19/8 \\ c = 557 \\ \rho = 7900 \end{array} \right.$$

اول عدد بیو را حساب می‌کنیم:

$$Bi = \frac{hr_0}{2k} = \frac{hD}{4k} = \frac{500 \times 100 \times 10^{-3}}{4 \times 19/8} = 0/63 > 0/1 \Rightarrow \text{ظرفیت غیرفشرده}$$

نکته: برای خواندن c_1 و ζ_1 باید عدد بیو را از فرمول $Bi = \frac{hr_0}{k}$ حساب شود:

$$Bi = \frac{hr_0}{k} = 1/26 \Rightarrow \text{از جدول 1-5} \begin{cases} c_1 = 1/241 \\ \zeta_1 = 1/345 \end{cases}$$

J_0 کمیت تابع بسل نامیده می‌شود و با توجه به r^* خوانده می‌شود. چون $r^* = 1$

$$\theta^* = c_1 e^{-\zeta_1^2 F_0} J_0(\zeta_1 r^*)$$

$$\theta^* = \frac{T_s - T_\infty}{T_i - T_\infty} = c_1 e^{-\zeta_1^2 F_0} J_0(\zeta_1 r^*) \Rightarrow J_0 = 0/7652 \text{ در نتیجه:}$$

$$\Rightarrow \frac{50-30}{500-30} = 1/241^{-1/345^2 F_0} \times 0/752(1/345) \Rightarrow F_0 = 1/8806 > 0/2 \Rightarrow \text{فرض تقریبی بودن درست است.}$$

$$\Rightarrow F_0 = \frac{\alpha t}{r_0^2} \Rightarrow t = 1047s \Rightarrow 17/45 \text{min}$$

مثال) کره‌ای به ضخامت 80mm با مشخصات $k = 50 \frac{W}{m \cdot K}$ و $\alpha = 1/5 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}$ در یک محیط که سیال آن

روغن می‌باشد خنک می‌شود. دمای روغن $T_\infty = 50^\circ C$ است و ضریب جابه‌جایی این محیط سرمایشی

$h = 1000 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ می‌باشد. در یک لحظه‌ی معین دمای سطح کره $150^\circ C$ می‌باشد. اگر دمای اولیه کره $200^\circ C$ باشد

زمان این سرمایش را به دست آورید.

(حل)

$$Bi = \frac{hr_0}{k} \xrightarrow{\text{از جدول}} \zeta_1, c_1 \quad \text{نکته:}$$

$$D = 80 \text{mm}$$

$$k = 50 \frac{W}{m \cdot K}$$

$$\alpha = 1/5 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}$$

$$T_{\infty} = 50^{\circ}\text{C}$$

$$h = 1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$Bi = \frac{hr_0}{3k} = \frac{hD}{6k} = \frac{1000 \times 80 \times 10^{-3}}{6 \times 50} = 0/27 > 0/1 \text{ ظرفیت غیرفشرده}$$

$$Bi = \frac{hr_0}{k} = 0/8 \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1/2236 \\ \zeta_1 = 1/432 \end{cases} \Leftrightarrow \text{جدول 1-5}$$

$$\theta^* = c_1 e^{-\zeta_1^2 F_0} \frac{1}{\zeta_1 r^*} \sin(\zeta_1 r^*)$$

$$\begin{cases} T_s = 150 \\ r^* = 1 \end{cases}$$

برای روی سطح کره $r^* = 1$ پس:

$$T_i = 200^{\circ}\text{C}$$

$$t = ?$$

$$\theta^* = c_1 e^{-\zeta_1^2 F_0} \frac{1}{\zeta_1} \sin(\zeta_1)$$

$$\theta^* = \frac{T_s - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} \Rightarrow \frac{150 - 50}{200 - 50} = 1/223 e^{(-1/432^2 F_0)} \frac{1}{1/432} \sin(1/432)$$

$\Rightarrow F_0 = 0/1163 < 0/2$ فرض تقریبی بدون اشتباه است.

$$F_0 = \frac{\alpha t}{r_0^2} \Rightarrow t = \mathbf{L}$$


جسم نیمه‌بی‌نهایت: چنین جسمی از تمامی جهات به‌غیر از یک جهت تا بی‌نهایت گسترش یافته است. جسم نیمه‌بی‌نهایت تقریب مناسبی برای اغلب مسایل‌ها می‌باشد، مانند زمین که زمین جسم نیمه‌بی‌نهایت در جهت افقی فرض می‌شود. مطابق شکل زیر:

جسم نیمه‌بی‌نهایت را در سه حالت بررسی می‌کنیم:

حالت اول: دمای سطح ثابت باشد (مانند قطب شمال و جنوب)

مطابق شکل زیر بعد از گذاشتن زمان بی‌نهایت، دمای سطح زمین با دمای تمام نقاط انتخاب شده در داخل زمین یکی

خواهد شد.



x: (فاصله زمین)

$$\frac{T_{(x,t)} - T_s}{T_i - T_s} = \text{erfw}$$

erfw تابع خطای گوس نامیده می‌شود که جواب یک انتگرال بوده از پیوست (ب-2) کتاب انتقال حرارت هولمن به دست می‌آید.

با داشتن erfw از جدول مقدار W را می‌خوانیم که مقدار W برابر است با:

$$w = \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \rightarrow \text{فاصله از سطح زمین}$$

(مثال) هنگام لوله‌کشی خط لوله‌ی آب در زیرزمین باید به امکان یخ زدن آن در هوای سرد توجه کرد. اگرچه مسئله تعیین دمای خاک برحسب زمان با تغییر شرایط سطح پیچیده است ولی با فرض بر این که دمای سطح زمین در یک مدت طولانی ثابت باقی بماند می‌توان نتایج تقریبی معقولی به دست آورد. اگر دمای اولیه خاک 20°C باشد و دمای سطح آن به مدت 60 روز در مقدار ثابت -15°C قرار گیرد حداقل عمق (x) که آب درون لوله یخ نزند چه قدر باید باشد؟

حل) برای حل این مسئله نخست عمق x که آب درون لوله یخ می‌زند را به دست می‌آوریم و لوله را در فاصله‌ی بیش‌تری از عمق به دست آمده دفن می‌کنیم تا آب یخ نزند. مطابق شکل زیر:

$$\text{خواص خاک در دمای } 300\text{k} \left\{ \begin{array}{l} \rho = 2050 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ k = 0.52 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \\ c = 1840 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \\ \alpha = \frac{k}{\rho c_p} = 0.138 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \end{array} \right.$$

$$\frac{T_{(x,t)} - T_s}{T_i - T_s} = \text{erfw} \Rightarrow \frac{0 - (-15)}{20 - (-15)} = \text{erfw}$$

$$\frac{15}{35} = \text{erfw} \Rightarrow \text{erfw} = 0.429 \xrightarrow{\text{از جدول}} w = 0.4$$

$$w = \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \Rightarrow 0.4 = \frac{x}{2\sqrt{0.138 \times 10^{-6} \times 60 \times 24 \times 60 \times 60}}$$

$$x = 0.676 \text{ m}$$

بنابراین لوله باید مثلاً در عمق 0.7 m دفن شود تا آب یخ نزند.

حالت دوم: شار حرارتی ثابت باشد:

در این حالت $\frac{q}{A}$ ثابت می‌باشد، مانند قرار دادن یک اتوی داغ بروی سطح.

حالت سوم: جابه‌جایی با هدایت برابر باشد یا شرط بر این که $T_\infty > T_s$ یعنی سیال گرم باشد.

تأثیرهای چندبعدی: تاکنون انتقال حرارت را یک‌بعدی مورد بررسی قرار دادیم ولی در حالت‌هایی که انتقال حرارت دوطرفه می‌باشد. به‌عنوان مثال استوانه کوچکی که طول آن نسبت به قطرش بسیار بزرگ نباشد انتقال حرارت هم در جهت x و هم در جهت r تغییر خواهد کرد. بنابراین دما در داخل استوانه به r و x و t بستگی دارد.

$$\frac{T_{(x,r,t)} - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \frac{T_{(x,t)} - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} \times \frac{T_{(r,t)} - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}$$

جهت توزیع دما در جهت r
جهت توزیع دما در جهت x

$$\times \frac{\theta}{\theta_i} \left| \frac{T_{(x,r,t)} - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \frac{\theta}{\theta_i} \right|$$

دیواره استوانه

(مثال) یک لوله‌ی فولادی به قطر 1m و ضخامت 40mm را در نظر بگیرید. سطح بیرونی لوله کاملاً عایق شده است.

لوله قبل از شروع جریان سیال در داخل آن دارای دمای -20°C است. سپس روغن با دمای 60°C در لوله جریان

می‌یابد. و ضریب جابه‌جایی داخلی $h = 500 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ است. چون ضخامت لوله خیلی کم‌تر از قطر آن است دیواره را

مانند یک دیواره‌ی تخت در نظر بگیرید و مقادیر زیر را حساب کنید:

(1) عدد بیو و فوریه پس از 8 دقیقه از شروع جریان سیال

(2) دمای سطح درونی لوله که عایق شده است. بعد از 8 دقیقه $\Gamma(\mathbf{0}, t) = ?$ شار گرمایی از روغن به لوله بعد از

(4) 8min در مدت 8min چه مقدار انرژی از روغن به هر متر از لوله منتقل می‌شود؟

(حل)

$$\bar{T} = \frac{-20 + 60}{2} = 20^{\circ}\text{C} \quad \begin{cases} \rho = 7832 \\ c = 434 \\ k = 63/9 \\ \alpha = 18/8 \times 10^{-6} \end{cases}$$

$$Bi = \frac{hL}{k} = \frac{500 \times 0/04}{63/9} = 0/313 > 0/1 \Rightarrow \text{ظرفیت غیرفشرده}$$

$$Fo = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{18/8 \times 10^{-6} \times 8 \times 6}{0/04^2} = 5/64 > 0/2 \Rightarrow \text{حل تقریبی}$$

(2) برای زمانی که $x^* = 0$ می‌باشد یعنی پشت عایق:

$$\theta^* = c_1 e^{-\zeta_1^2 Fo} \cos(\zeta_1 x^*) \xrightarrow{x^*=0} \theta_0^* = c_1 e^{-\zeta_1^2 Fo}$$

مقادیر c_1 و ζ_1 را می‌خوانیم:

$$c_1 = 1/047 \quad \text{و} \quad \zeta_1 = 0/531$$

دمای سطح درونی لوله (مبدأ) بعد از 8 دقیقه

$$\theta_0^* = \frac{T_0 - T_\infty}{T_i - T_\infty} \Rightarrow 0/214 = \frac{T_{(0,8\text{min})} - 60}{-20 - 60} \Rightarrow T_{(0,8\text{min})} = 42/9^\circ\text{C} \Rightarrow$$

(3) انتقال گرما به سطح درونی لوله در $x = L$ توسط جابه‌جایی صورت می‌گیرد. بنابراین از قانون سرمایش نیوتن استفاده می‌کنیم که در این حالت $t = 480\text{s}$ می‌باشد و $L = 40\text{mm}$ است.

$$q''_{(L,t)} = h [T_{(L,t)} - T_\infty]$$

در معادله‌ی روبه‌رو که دمای دیگر نقاط دیواره را می‌دهد، داریم:

$$\theta^* = \theta_0^* \cos(\zeta_1 x^*)$$

می‌خواهیم دمای $T_{(L,t)}$ را پیدا کنیم. برای زمانی که $x = L$ باشد:

$$\theta^* = \theta_0^* \cos\left(\zeta_1 \frac{x}{L}\right) = \theta_0^* \cos(\zeta_1)$$

به جای θ^* مقدار قرار می‌دهیم:

$$\frac{T_{(L,t)} - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \theta_0^* \cos(\zeta_1)$$

$$\Rightarrow \frac{T_{(L,t)} - 60}{-20 - 60} = 0/214 \cos(0/53) \Rightarrow T_{(L,t)} = 45/2^\circ\text{C}$$

$$q''_{(L,t)} = h (T_{(L,t)} - T_\infty) = 500 [45/2 - 60] = -7400 \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right)$$

نکته: علامت منفی نشان‌دهنده‌ی این است که انتقال حرارت از طرف روغن به لوله می‌باشد و در جهت خلاف x صورت گرفته است. بعبارتی دیگر حرارت به دیواره منتقل شده است. بنابراین q_{st} منفی می‌باشد.

(4) مقدار انرژی ماکزیمم یا ایده‌آل

$$Q_0 = \rho v_{\max} c (T_i - T_\infty)$$

حجم بر واحد طول لوله $V' = \pi D L$

$$Q'_0 = (7832) (\pi \times 1 \times 0/04) (434) (-20 - 60) = -34171359/65 (\text{J})$$

$$\frac{Q'}{Q'_0} = 1 - \frac{\sin \zeta_1}{\zeta_1} \theta_0^* \Rightarrow \frac{Q'}{-34171359/65} = 1 - \frac{\sin(5/31)}{5/31} \times 0/214 = 2/72 \times 10^7 \frac{\text{J}}{\text{m}}$$

مثال) برای سرمایش و گرمایش در زمانی که عدد بیو کوچکتر از 0/1 باشد می توان از ظرفیت فشرده استفاده کرد. یک کره ی مسی به قطر 10mm داریم که با قرار گرفتن در اجاقی به دمای 75°C می رسد. این گلوله ی مسی پس از بیرون آوردن از اجاق در معرض جریان هوا با فشار 1atm و دمای 23°C قرار می گیرد که سرعت هوا در این شرایط $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ می باشد. چه مدت طول می کشد تا کره به دمای 35°C برسد؟

(حل)

فرضیات زیر را انجام می دهیم:

- 1) خواص مس را در دمای میانگین حساب می کنیم.
- 2) دمای کره یکنواخت فرض می شود بنابراین می توان از ظرفیت فشرده استفاده کرد.
- 3) از اثرات تشعشع صرف نظر می کنیم.

$$\bar{T} = \frac{75 + 35}{2} = 55 + 273 = 328\text{K} \Rightarrow \rho = 8933$$

$$T_{\infty} = 23 + 273 = 296 \left\{ \begin{array}{l} \mu = 181 \times 10^{-7} \\ \nu = 15 \times 10^{-6} \\ k = 0.02 \end{array} \right.$$

چون T_i صورت است نیاز به منفی نیست. $t = \frac{\rho v c}{h A_s} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{T - T_{\infty}}$ ظرفیت فشرده

برای به دست آوردن h باید از عدد ناسلت مربوط به کره استفاده کنیم. برای کره از فرمول ویتاکر می توان استفاده کرد و عدد ناسلت را به دست آورد:

$$\mu = \text{لزجت سیال با توجه به دمای میانگین سیال}$$

$$\text{Nu}_x = 2 + \left[0.4(\text{Re})^{0.5} + 0.06(\text{Re})^{\frac{2}{3}} \right] (\text{Pr})^{0.4} \left(\frac{\mu}{\mu_s} \right) = 44/5$$

$$\mu_s = \text{لزجت سیال نزدیک به سطح با توجه به } T_s$$

$$\text{Re} = \frac{u_D}{\nu} = \frac{10 \times 0.01}{15 \times 10^{-6}} = 6666/7 \quad \text{Pr} = 0.7 \quad \frac{\mu}{\mu_s} = \frac{1}{4}$$

$$T_s = 75^{\circ}\text{C}; 350\text{K} \Rightarrow \mu_s = 208/2 \times 10^{-7}$$

$$L_c = \frac{V}{A_s} \quad \text{طول واحد اصلاح شده}$$

$$Nu_x = \frac{hD}{k} \Rightarrow t = \frac{8933 \times 385 \times 0.01}{6 \times 122} \ln \frac{75-23}{35-23} \quad \text{با } c_p \text{ اشاره به } 385 \text{ و با } L_c \text{ اشاره به } \frac{V}{A_s}$$

$$\Rightarrow t = 69/2(s) ; 1min$$

مثال) نقطه اتصال یک ترموکوپل که تقریباً کروی شکل است برای اندازه‌گیری دمای یک جریان گاز به کار می‌رود. ضریب

جابه‌جایی بین سطح اتصال گاز برابر با $h = 400 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ و خواص ترموفیزیکی ترموکوپل برابر با $k = 20 \frac{W}{m \cdot K}$

$$\text{و } c = c_p = 400 \frac{J}{kg \cdot K} \text{ و } \rho = 850 \frac{kg}{m^3} \text{ است.}$$

الف) قطر مورد نیاز برای ترموکوپل که ثابت زمانی آن 1s باشد چه قدر است؟

ب) اگر دمای ترموکوپل در آغاز $25^\circ C$ باشد و در معرض جریان گاز به دمای $200^\circ C$ قرار گیرد چه مدت طول

می‌کشد تا ترموکوپل به دمای $199^\circ C$ برسد.

(حل)

نکته: چون ضریب انتشار داده نشده است بنابراین از تشعشع (تابش) صرف‌نظر می‌کنیم.

(الف)

$$\tau_t = \frac{1}{hA_s} \rho v c = \frac{\rho c}{h} \cdot \frac{v}{A_s}$$

$$\frac{v}{A_s} = L_c = \frac{D}{6} \Rightarrow \tau_t = \frac{\rho c}{h} \frac{D}{6} \Rightarrow 1 = \frac{850 \times 4000}{400} \times \frac{D}{6} \Rightarrow D = 7.06 \times 10^{-4} m$$

$$Bi = \frac{hL}{k} = \frac{h \frac{v}{A_s}}{k} = \frac{hD}{6k} = \frac{400 \times 7.06 \times 10^{-4}}{6 \times 20} = 2.35 \times 10^{-3} m < 0.1 \Rightarrow \text{ب) ظرفیت فشرده}$$

$$t = \frac{\rho v c}{hA_s} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty} \Rightarrow t = \frac{\rho D c}{6h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty}$$

بی نهایت زمان طول می‌کشد تا دما به $200^\circ C$ برسد:

$$t = \frac{850 \times 7.06 \times 10^{-4}}{6 \times 400} \ln \frac{25-200}{199-200} = 5/2s$$

مثال) در فرآیند شیمیایی و داروسازی معمولاً از یک سیستم بسته استفاده می‌شود که مواد داخل آن در اثر یک فرآیند گرمایش گذرا از دمای محیط تا دمای مورد نظر گرم می‌شود. حالتی را در نظر بگیرید که ماده شیمیایی با دانسیته $\rho = 1200 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و گرمای ویژه $c = c_p = 2200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ حجمی برابر با $V = 2/25 \text{m}^3$ را در سیستم اشغال می‌کند. محفظه عایق شده است و دمای ماده شیمیایی باید از دمای محیط $T_{\text{sur}} = 300\text{K}$ به دمای فرآیند $T = 450\text{K}$ برسد. عمل گرمایش با عبور بخار آب اشباع در $T_h = 500\text{K}$ در یک لوله مارپیچ جدار نازک به قطر 20mm انجام می‌شود. ضریب انتقال حرارت مربوط به میعان بخار در داخل لوله $h_i = 10/000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ و مربوط به مواد شیمیایی بیرون آن $h_o = 2000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ است. اگر زمان مورد نیاز برای گرمایش ماده شیمیایی از 300K به 450K برابر 60min باشد طول مورد نیاز لوله مارپیچ چه قدر باید باشد؟


(حل)

$$\text{Data : } \begin{cases} \text{ضریب کل انتقال حرارت } u = \left[\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o} \right]^{-1} \\ q = uA_s(T_h - T_{\text{نهایی}}) \end{cases}$$

برای حل این مسأله فرض می‌کنیم که اتلاف حرارتی به بیرون نداشته باشیم و همچنین در اثر واکنش شیمیایی تولید و جذب انرژی نداشته باشیم. بنابراین با استفاده از موازنه انرژی حرارت ذخیره شده در سیستم باید برابر با حرارت گرفته شده باشد. ضریب کلی انتقال حرارت u زمانی به کار می‌رود که هم ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی داشته باشیم و هم

$$\text{ضریب انتقال حرارت خارجی. در این حالت می‌توان از فرمول: } \left[\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o} \right]^{-1}$$

صرفنظر شده است:



$$q = uA\Delta T$$

$$\dot{Q}_{\text{in}} + \dot{Q}_{\text{g}}^{\circ} = \dot{Q}_{\text{st}} + \dot{Q}_{\text{out}}^{\circ} \Rightarrow \dot{Q}_{\text{in}} = \dot{Q}_{\text{st}}$$

$$q_{\text{st}} = q_{\text{گرفته شده}} \Rightarrow \int \rho c_p dT = uA_s(T_h - T_{\text{نهایی}})$$

$$\Rightarrow \rho v c \frac{dT}{dt} = uA (T_h - T_{\text{نهایی}})$$

اکنون دماها را در یک طرف و زمان را در طرف دیگر قرار می‌دهیم:

$$\int_{T_i}^{T} \frac{dT}{T_h - T} = \frac{uA_s}{\rho v c} \int_0^t dt$$

$$-\text{Ln} \frac{T_h - T}{T_h - T_i} = \frac{uA_s}{\rho v c} t \Rightarrow A_s = \frac{-\rho v c}{ut} \text{Ln} \frac{T_h - T}{T_h - T_i} = \frac{-1200 \times 2 / 25 \times 2200}{\left[\frac{1}{10000} + \frac{1}{2000} \right]^{-1} \times 3600} \text{Ln} \frac{500 - 450}{500 - 300} = 1/37 \text{ m}$$

$$L = \frac{A_s}{\pi D} \Rightarrow L = 21/8 \text{ m}$$

فصل چهارم: مقدمه‌ای بر انتقال حرارت جابه‌جایی

در این قسمت فقط در مورد جابه‌جایی بحث خواهد شد. می‌دانیم که ضریب انتقال حرارت از فرمول زیر به دست می‌آید:

$$q = \bar{h}A(T_s - T_\infty) \quad \text{و} \quad \bar{h} = \text{ضریب انتقال حرارت متوسط}$$

در حالی که h_x ضریب انتقال حرارت موضعی (محلی) می‌باشد و برای یک نقطه مشخص حساب می‌شود. می‌خواهیم ارتباط بین ضریب انتقال حرارت متوسط و ضریب انتقال حرارت موضعی را پیدا کنیم.

اگر $T_s - T_\infty$ ثابت فرض شود اما سطح و ضریب انتقال حرارت تغییر کند:


$$q = T_s - T_\infty \int_{A_s} h_x dA$$

$$T_s - T_\infty \int_{A_s} h_x dA = \bar{h}A(T_s - T_\infty) \Rightarrow \bar{h} = \frac{1}{A} \int_{A_s} h_x \cdot dA \Rightarrow \bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$$

اگر $A = L \times 1$ بنابراین $dA = dx$ در نتیجه: $\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$ (x ضریب فاصله از لبه‌ی صفحه می‌باشد)

مفهوم لایه مرزی: همان‌طور که می‌دانیم ضخامت لایه مرزی سرعتی را با δ نشان می‌دهیم که از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\text{پروفیل سرعت: } u(y) = c_1 + c_2 y + c_3 y^2 + c_4 y^3$$



توجه: ضخامت لایه مرزی حرارتی δ_t می‌باشد.

$$\text{جابه‌جایی } q = \bar{h}A(T_s - T_\infty) \Rightarrow \bar{h}A(T_s - T_\infty) = -kA \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0} \Rightarrow \bar{h} = \frac{-k \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0}}{T_s - T_\infty}$$

$$q = -kA \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0} \quad (\text{هدایت (رسانش)})$$

ومعادله پروفیل دما نیز به شکل زیر است:

$$T_{(y)} = a + by + cy^2 + dy^3$$

$$\bar{h} = \frac{-k[b + 2cy + 3dy^2]}{T_s - T_\infty} = \frac{-kb}{T_s - T_\infty}$$

عدد استانتون (Stanton): این عدد بدون بعد برای محاسبه‌ی ضریب انتقال حرارت h به کار می‌رود.

$$st = \frac{\text{شار حرارتی جابه‌جایی}}{\text{شار حرارتی هدایتی (ذخیره شده)}} \Rightarrow st = \frac{h \Delta T}{\rho u c_p \Delta T} \Rightarrow st = \frac{h}{\rho u c_p}$$

$$q = \rho c_p \Delta t$$

$$q = \frac{m}{t} c_p \Delta t$$

$$q = \frac{\rho v}{t} c_p \Delta t$$

$$q = \frac{\rho AL}{t} c_p \Delta t$$

$$q_A = \rho \frac{L}{t} c_p \Delta t$$

عدد پرانتل: این عدد به نام دانشمند آلمانی پرانتل، که مفهوم لایه مرزی را معرفی کرده است نامگذاری شده است.

$$Pr = \frac{\text{لزجت سینماتیک}}{\text{ضریب نفوذ حرارتی}} = \frac{v}{\alpha} = \frac{\rho}{k} = \frac{c_p \mu}{k}$$

δ_t ضخامت لایه مرزی حرارتی و δ ضخامت لایه مرزی سرعتی می‌باشد.

$$\frac{\delta}{\delta_t} = Pr^{\frac{1}{3}}$$

عدد ناسلت: عدد ناسلت یا نوسلت فقط در انتقال حرارت جابه‌جایی استفاده می‌شود و مانند عدد استانتون برای محاسبه‌ی

ضریب انتقال حرارت متوسط در جهت x یعنی \bar{h}_x و برای محاسبه‌ی ضریب انتقال حرارت موضعی (محلی) در جهت x

یعنی h_x به کار می‌رود.

x : فاصله از لبه‌ی صفحه می‌باشد.

k: ضریب رسانش (هدایت)

$$Nu_x = \frac{h_x x}{k}$$

در جابه‌جایی اجباری از فرمول مقابل می‌توان استفاده نمود:

$$\overline{Nu}_x = \frac{\bar{h}_x x}{k} \quad \text{و} \quad \bar{h}_x = 2h_x$$

تفاوت عدد بیو یا عدد ناسلت در این است که عدد بیو در جریان گذار کاربرد دارد در حالی که عدد ناسلت فقط در جریان جابه‌جایی سه حالت زیر را بررسی می‌کنیم:

(1) اگر هوا یا آب سیال باشد:

$$0/6 < Pr < 50 \quad \text{و} \quad \text{هوا} \quad Pr = 0/7 \quad \text{و} \quad \text{آب} \quad Pr = 4/2$$

$$\text{فرمول باکینهم برای جریان آرام و گذرا: } Nu_x = 0/332 Re^{1/2} Pr^{1/3}$$

$$\text{اگر جریان درهم (مغشوش) باشد: } Nu_x = 0/029 Re^{0/8} Pr^{1/3}$$

(2) برای سیالاتی مانند روغن: در این حالت $Pr > 50$

$$Nu_x = \frac{0/328 Re^{1/2} Pr^{1/3}}{\left[1 + \left(\frac{0/048}{Pr}\right)^{2/3}\right]^{1/4}}$$

(3) برای فلزات مذاب مانند جیوه، سدیم و پتاسیم:

در این حالت $Pr < 0/6$

$$Nu_x = 0/56 Re^{1/2} Pr^{1/3}$$

ضریب کولبرون st_x : برای سیالاتی که عدد پرانتل آن‌ها بین 0/6 تا 50 می‌باشد می‌توان رابطه‌ای به‌دست آورد که برحسب پرانتل و عدد استانتون باشد. این رابطه فقط برای محدوده‌ی آرام و گذرا کاربرد دارد و به تشابه اصلاح شده رینولدز معروف است.

$$st_x = \frac{Nu_x}{Re Pr} = \frac{0/332 Re^{1/2} Pr^{1/3}}{Re Pr} \Rightarrow st_x = 0/332 Re^{-1/2} Pr^{-2/3} \Rightarrow st_x \cdot Pr^{2/3} = 0/332 Re^{-1/2}$$

$$st_x = Pr^{\frac{2}{3}} = J_H \xrightarrow{\text{ضریب کولبرون}} = \frac{C_f}{2} \xrightarrow{\text{ضریب اصطکاک}}$$

عدد ناسلت به روش بی بعدسازی: بی بعدسازی روشی است که برای حل مسائل انتقال حرارت به کار می رود. اگر دمای

سیال T_∞ و دمای سطح T_s باشد، پارامترهای بدون بعد $y^* = \frac{y}{L}$ و $T^* = \frac{T - T_s}{T_\infty - T_s}$ را تعریف می کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \text{قانون نیوتن } q = hA(T_\infty - T_s) \text{ اگر } T_\infty > T_s \text{ باشد} \\ q = -kA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \end{array} \right\} \Rightarrow h(T_\infty - T_s) = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

چون $T > T_s$ می باشد، بنابراین مقدار $T_{High} - T_{Low}$ را قرار می دهیم و منفی لازم نیست.

$$h(T_\infty - T_s) = k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

طرف سمت راست را بر $\frac{T_\infty - T_s}{L}$ ضرب و تقسیم می کنیم:

$$h(T_\infty - T_s) = k \frac{\frac{T_\infty - T_s}{L}}{\frac{T_\infty - T_s}{L}} \cdot \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

معادله برحسب T^* و y^* به صورت زیر به دست می آید:

$$h = \frac{k}{L} \frac{\partial T^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0} \Rightarrow Nu = \frac{hL}{k} = \frac{\partial T^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}$$

ضریب اصطکاک به روش بی بعدسازی:

$$\tau_s = \mu \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

با تعریف $y^* = \frac{y}{L}$ و $u^* = \frac{u}{u_0}$ داریم:

سرعت روی لایه مرزی $\leftarrow u_\infty$

$$\tau_s = \mu \left(\frac{u_\infty}{L} \right) \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}$$

$$u^* = \frac{u}{u_\infty} \Rightarrow u = u^* u_\infty \Rightarrow \partial u = u_\infty \cdot \partial u^*$$

$$y^* = \frac{y}{L} \Rightarrow y = y^* \cdot L \Rightarrow \partial y = L \cdot \partial y^*$$

$$c_f = \frac{\tau_s}{\frac{\rho u_\infty^2}{2}} = \frac{2\tau_s}{\rho u_\infty^2} \quad \Leftarrow \quad \tau_s = c_f \cdot \frac{\rho u_\infty^2}{2} \quad \text{که: می دانیم}$$

$$c_f = \frac{2u_\infty \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}}{\rho u_\infty^2} = \frac{2}{Re} \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}$$

مثال) روغن موتور در 20°C از روی صفحه‌ای به طول 20cm و با سرعت $1/2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ عبور می‌کند. صفحه تا درجه‌ی

حرارت یکنواخت 60°C گرم می‌شود. اتلاف حرارتی از صفحه را حساب کنید اگر عرض صفحه 1m فرض شود.

حل) روش زیر یا الگوریتم زیر را انجام می‌دهیم:

1- دمای میانگین را محاسبه می‌کنیم.

2- خواص را از جدول می‌خوانیم.

3- عدد رینولدز را حساب می‌کنیم.

4- فرمول صحیح را انتخاب می‌کنیم.

5- از قانون سرمایش نیوتن استفاده می‌کنیم.

$$\bar{T} = \frac{T_s + T_\infty}{2} = \frac{20 + 60}{2} = 40 + 273 = 313\text{K} \xrightarrow{\text{روغن موتور}} \begin{cases} \rho = 876 \\ \nu = 0/0002 \\ k = 0/144 \\ Pr = 2870 \end{cases}$$

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu} = \frac{1/2 \times 0/2}{0/0002} = 1200 \quad \text{جریان آرام} :$$

↓
برای صفحه

چون سیال روغن است $Pr > 50$:

$$Nu_x = \frac{0/338 Re^2 Pr^{\frac{1}{3}}}{\left[1 + \left(\frac{0/048}{Pr}\right)^{\frac{2}{3}}\right]^{\frac{1}{4}}} = 152/2$$

$$Nu_x = \frac{h_x \cdot x}{k} \Rightarrow 152/2 = \frac{h_x(0/2)}{0/144} \Rightarrow h_x = 109/6 \frac{w}{m^2 \cdot k}$$

$$q_x = h_x A(T_s - T_\infty) = 109/6(0/2 \times 1)(60 - 20) = 876/8 w$$

مثال) هوا با دمای $20^\circ C$ روی صفحه‌ی تختی به طول $0/3 m$ جریان دارد. سرعت جریان هوا $30 \frac{m}{s}$ بوده و صفحه در

کل طولش تا دمای $55^\circ C$ گرم می‌شود. اگر لزجت هوا $\mu_{air} = 2 \times 10^{-5} \frac{kg}{m \cdot s}$ فرض شود ضخامت لایه مرزی سرعتی و

ضخامت لایه مرزی حرارتی را پیدا کنید. فشار یک اتمسفر.

حل) برای حل این مسئله اول باید عدد رینولدز را به دست بیاوریم و برای محاسبه‌ی عدد رینولدز دانسیته‌ی هوا را نیاز

داریم. بنابراین به روش زیر دانسیته و عدد رینولدز را به دست می‌آوریم و با توجه به این که عدد پرانتل هوا $Pr = 0/7$

می‌باشد. ضخامت لایه مرزی حرارتی محاسبه خواهد شد:

$$\rho = \frac{P}{R\bar{T}} = \frac{1/0132 \times 10^5 Pa}{287(37/5 + 273)} = 1/2 \left(\frac{kg}{m^3}\right)$$

$$\bar{T} = \frac{55 + 20}{2} = 37/5^\circ C + 273 = 310/5 K$$

$$R = \frac{\text{ثابت جهانی گاز}}{\text{جرم مولکولی هوا}} = \frac{8314}{29} = 287 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$Re = \frac{\rho u_\infty x}{\mu} = \frac{1/2 \times 30 \times 0/3}{2 \times 10^{-5}} = 101/000 < 500000$$

$$\text{برای جریان آرام: } \frac{\delta}{x} = \frac{4/51}{\sqrt{Re}} \Rightarrow \frac{\delta}{0/3} = \frac{4/51}{\sqrt{101000}} \Rightarrow \delta = 4/3 \times 10^{-3} m$$

$$\frac{\delta}{\delta_t} = Pr^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{4/3 \times 10^{-3}}{\delta_t} = (0/7)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \delta_t = 4/8 \times 10^{-3}$$

مثال) نتایج آزمایشگاهی که برای ضریب انتقال حرارتی موضعی h_x برای جریان روی سطح ناصاف یک صفحه‌ی تخت به دست آمده است با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$h_x = ax^{-0.1}$$

که در آن a یک ضریب و X فاصله از لبه‌ی صفحه می‌باشد.

الف) فرمولی (عبارتی) برای نسبت ضریب انتقال حرارت متوسط (میانگین) \bar{h} برای صفحه به طول $x = L$ و ضریب انتقال حرارت محلی (موضعی) به دست آورید.

$$\frac{\bar{h}}{h_x} = ?$$

ب) تغییرات h_x و \bar{h} را به عنوان تابعی از X به صورت نمودار پیدا کنید؟

(حل)

$$\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$$

الف) قبلاً ثابت ک

به جای X مقدار قرار می‌دهیم:

$$\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L (ax^{-0.1}) dx = \frac{1}{L} \int_0^x (ax^{-0.1}) dx$$

به جای L و x می‌گذاریم
64748

← در انتهای صفحه

$$= \frac{a}{x} \int_0^x x^{-0.1} dx = \frac{a}{x} \left[\frac{x^{0.9}}{0.9} \right]_0^x = 1/11 ax^{-0.1} = 1/11 h_x$$

ب: می‌خواهیم \bar{h} یعنی ضریب انتقال حرارت متوسط را بر حسب h_x یعنی ضریب انتقال محلی (موضعی) پیدا کنیم:

حل بعهدہ شمدانشجویان محترم می‌باشد.

فصل پنجم: جریان خارجی (External Flow)

در این فصل به مسئله محاسبه نرخ انتقال حرارت برای سطوح مختلف به عنوان مثال یک لوله، کره و یک مجموعه‌ی لوله می‌پردازیم و ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی را حساب می‌کنیم. حرکت جابه‌جایی در اثر عامل خارجی مانند فن یا پمپ صورت می‌گیرد به همین علت جریان خارجی نامیده می‌شود. الگوریتم زیر را در همه‌ی حالات انجام می‌دهیم:

(1) هندسه‌ی جریان را تشخیص می‌دهیم که جریان را از روی یک صفحه یا کره و یا استوانه می‌باشد.

(2) دمای میانگین را حساب می‌کنیم.

(3) خواص را با دمای میانگین می‌خواهیم (با حدس و خطا)

(4) عدد رینولدز را به دست می‌آوریم که جریان آرام، آرام و گذرا یا متلاطم خواهد بود.

(5) رابطه‌ی مناسبی انتخاب می‌کنیم.

جریان از روی یک صفحه:

(الف) روش تجربی (آزمایشگاهی)

(ب) روش فرمولی (تئوری)


$$\text{Nu}_x = 0.332 \text{Re}_x^{1/2} \text{Pr}^{1/3} \quad \text{موضعی}$$

$$\text{Nu}_x = 0.664 \text{Re}_x^{1/2} \text{Pr}^{1/3} \quad \text{متوسط}$$

فرمول باکینهم

$$\left\{ \begin{array}{l} 0.6 < \text{Pr} < 50 \\ 0.6 < \text{Pr} < 50 \end{array} \right. \quad \text{برای سیالاتی مانند آب و هوا} \Leftarrow$$

$$\text{Nu}_x = 0.565 \text{Pe}_x^{1/2} \rightarrow \text{Pe} : \text{Re} \cdot \text{Pr} \quad \text{عدد پلکه} \Leftarrow \text{Pr} \leq 0.6 \Leftarrow \text{برای فلزات مذاب}$$



معادلات لایه مرزی:

الف) معادله پیوستگی (پایستگی)

ب) معادله مومنتوم (اندازه حرکت)

ج) معادله انرژی


معادله پیوستگی: اولین معادله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدون شک قدیمی‌ترین معادله لایه مرزی خواهد بود. معادله پیوستگی همان معادله بقای جرم است که ماده نه خلق می‌شود و نه از بین می‌رود. جرم منحصراً توسط حرکت سیال به حجم کنترل دارد و یا از آن خارج می‌شود. فرضیات زیر را انجام می‌دهیم:

1- جریان آرام و دو بعدی باشد. $(dx, dy, 1)$

2- خواص ثابت می‌باشند.

3- جرم ورودی و خروجی در واحد زمان بررسی شود $[t = 1s]$ 4- در جریان یک بعدی $dx = \partial x$ است. بنابراین تغییرات جرم خروجی $\rho_x dx + dm_x$ خواهد بود. براساس بسط تیلور

برای جریان دوبعدی جرم خروجی برابر با: $\rho_x dx + \frac{\partial m_x}{\partial x} dx$ خواهد بود چون $dx \neq \partial x$ می‌باشد.



5- جرم ورودی برابر با جرم خروجی است. انباشتگی نداریم.

$$m_y + \frac{\partial v_y}{\partial y} dy \quad \text{جرم خروجی در جهت } y$$

$$m_y + \frac{\partial \sqrt{y}}{\partial y} dy \quad 1+2=3+4$$

جرم خروجی در جهت y :

$$m_x + \frac{\partial u_x}{\partial x} dx$$

برای جرم ورودی در جهت y با سرعت u به روش مشابه می‌توان نوشت:

$$m_y = \rho v dx \quad (2)$$

$$\dot{m} = \rho u A$$

$$\frac{m}{t} = \rho u (dy \times 1) \quad \text{جرم ورودی از سمت چپ}$$

$$m_x = \rho u dy \quad \text{چون } t=1 \text{ می‌باشد} \quad (1)$$

بنابراین جرم خروجی از سمت راست را به دست می‌آوریم:

$$m_x + \frac{\partial m_x}{\partial x} dx$$

$$\rho u dy + \frac{\partial(\rho u dx)}{\partial x} dx \Rightarrow \rho \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) dy \quad (3)$$

می‌توان جرم خروجی از بالا را به دست آورد:

$$\rho \left(v + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) dx \quad (4)$$

$$m_{ss} (1) + m_{ss} (2) = m_{ss} (3) + m_{ss} (4)$$

$$\rho u dy + \rho v dx = \rho \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) dy + \rho \left(v + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) dx$$

$$\rho \frac{\partial u}{\partial x} dx \cdot dy + \rho \frac{\partial v}{\partial y} dx \cdot dy = 0 \Rightarrow \rho dx dy \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right] = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

معادله فوق معادله پیوستگی نامیده می‌شود و عبارت کلی بقاء جرم است و باید در هر نقطه از لایه‌ی مرزی قانون فوق

صدق کند. اگر معادله پیوستگی با توجه به اولین شرط برای جریان آرام مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$ چون

فقط در یک جهت حرکت می‌کنیم.

جریان از روی یک استوانه (لوله)

اگر ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی متوسط یعنی \bar{h} را نداشته باشیم و لوله در معرض یک جریان جابه‌جایی خارجی قرار گیرد از فرمول هیلپرت (Hilpert) استفاده می‌کنیم.

$$\frac{\bar{h}D}{k} = c(Re)^n \cdot Pr^{\frac{1}{3}}$$

که مقادیر c و n از جدول زیر به‌دست می‌آیند:

Re	c	n
0/4-4	0/98	0/33
4-40	0/91	0/38
N	N	N
4000-40/000	0/19	0/61
above 40000	0/027	0/8

نکته: اگر لوله دوار نباشد از جدول دیگری مقادیر c و n خوانده می‌شوند.

جریان از روی یک کره

اثرات لایه‌ی مرزی روی یک کره، شباهت زیادی به استوانه دارد. روابط بسیار زیادی برای کره پیشنهاد شده است.

بهترین رابطه خطای کم توسط ویتاکر (Whitaker) پیشنهاد شده است:

$$\overline{Nu}_D = 2 + (0/4Re_D^{\frac{1}{2}} + 0/06Re_D^{\frac{2}{3}}) Pr^{0.4} \left(\frac{\mu}{\mu_s}\right)^{\frac{1}{4}}$$

μ : لزجت سیال در وسط دیواره با دمای میانگین خوانده می‌شود.

μ_s : لزجت سیال در کناره‌ی دیواره با T_s خوانده می‌شود.

مثال) بادسنج سیم داغ (Hot wire) وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سرعت گاز است. یک سیم پلاتینی به قطر $0/013\text{cm}$ و طول 1cm را در نظر بگیرید. دمای سطح سیم به وسیله یک مدار کنترل‌کننده در 500K ثابت نگاه‌داشته می‌شود. این وسیله را در جریان هوا با دمای $T_\infty = 300\text{K}$ قرار می‌دهیم تا سرعت هوا را به دست آوریم. اگر ضریب الکتریکی پلاتین $17\mu\Omega \cdot \text{cm}$ باشد، سرعت جریان هوا $1\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به دست می‌آید. شدت جریان لازم که باید از سیم عبور کند را به دست آورید. خواص را در دمای میانگین به دست آورید.

(حل)

نکته: چون جریان از روی استوانه است باید از فرمول (Hilpert) استفاده کنیم.

$$\bar{T} = \frac{T_s + T_\infty}{2} = \frac{500 + 300}{2} = 400\text{K} \Rightarrow \begin{cases} \rho = 0/883 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ k = 0/033 \\ c_p = 10^4 \\ \alpha = 0/376 \times 10^{-4} \\ \nu = 25/9 \times 10^{-6} \\ \text{Pr} = 0/689 \end{cases}$$

$$\text{Re}_D = \frac{u_D}{\nu} = \frac{1 \times 0/00013}{25/9 \times 10^{-6}} = 5/019$$

از جدول مقادیر c و n را می‌خوانیم:

$$c = 0/91 \quad n = 0/385$$

$$\text{Nu}_D = \frac{hD}{k} = 0/911 \text{Re}_D^{0/385} \text{Pr}^{1/3} \Rightarrow \frac{h \times 0/00013}{0/03365} \times 0/911 (5/019)^{0/385} 0/689^{1/3} \Rightarrow h = 388 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$q = hA(T_s - T_\infty) = h\pi DL(T_s - T_\infty) = 0/317 \text{W} \Rightarrow R = 17 \times 10^{-6} \frac{1}{\frac{\pi \times 0/013^2}{4}} = 0/128 \Omega$$

در نتیجه لازمه این که جرم ورودی با جرم خروجی برابر باشد و انباشتگی نداشته باشیم این است که:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

بنابراین باید سرعت روی یک خط جریان ثابت باشد تا معادله‌ی پیوستگی صدق می‌کند.

معادله مومنتوم

معادله مومنتوم یا اندازه حرکت، دومین قانون اصلی لایه مرزی می‌باشد و براساس سرعت و دبی جرمی بنا شده است.

نیروی جلوبرنده یا نیروی مومنتوم مانند حرکت یک رودخانه حائز اهمیت است. بنابراین این نیرو را در جهت X مورد بررسی قرار می‌دهیم.

$$\text{سرعت} \times \frac{\text{جرم}}{\text{وزن}} = \text{شتاب} \times \text{جرم} = \text{نیروی مومنتوم}$$

$$\text{نیروی مومنتوم در جهت X با سرعت } u = \rho u \times u = \rho u^2 A$$

$$\text{نیروی مومنتوم در جهت X با سرعت } v = \rho v \times v = \rho v A$$

با نوشتن مومنتوم‌ها برای حجم کنترل به معادله مومنتوم خواهیم رسید:

$$\rho \left[u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right] = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

v لزجت سینماتیک می‌باشد و برابر $\frac{\mu}{\rho}$ است.

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

معادله انرژی

در دو معادله‌ای که پیشتر به آن اشاره شده یعنی معادله پیوستگی و معادله‌ی مومنتوم در مورد سرعت سیال بحث می‌شد. در نتیجه برای مسائل جابه‌جایی اهمیت دارند. زمانی که هدایت نیز اهمیت دارد از قانون فوریه برای محاسبه انتقال حرارت استفاده می‌شود. بنابراین با مساوی قرار دادن حرارت ورودی از طریق جابه‌جایی و هدایت به حجم کنترل و با فرض این‌که حرارت ورودی با حرارت خروجی برابر باشد به معادله انرژی خواهیم رسید:

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad \text{معادله انرژی}$$

توجه: α برابر با ضریب نفوذ حرارتی است که برابر با $\frac{k}{\rho c_p}$ می‌باشد.

حل تشابهی

معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی معادلات دیفرانسیل غیرخطی نامیده می‌شوند و حل آن‌ها بسیار مشکل است. قبلاً

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \text{دیدیم که این سه معادله به شکل زیر هستند: معادله پیوستگی}$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{معادله مومنوم} \quad : \quad v = \frac{\mu}{\rho}$$

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad \text{معادله انرژی} \quad : \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

برای جریان آرام $V = 0$ خواهد بود. بنابراین معادله‌ی مومنوم به شکل $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ تبدیل می‌شود. برای جریان آرام

$V = 0$ خواهد بود، بنابراین معادله‌ی انرژی به شکل $\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$ تبدیل می‌شود.

حل عددی این معادلات برای جریان گذرا یعنی زمانی که $0 \neq \text{نیست به وسیله دو تن از شاگردان پرانتل به نام بلازیوس و پل هاوزن ارائه شد و معادلات دیفرانسیل عادی تبدیل شده و در نتیجه حل آن‌ها ساده می‌شود. اندیشه اصلی این روش براساس این بنا شده است که تغییرات سرعت و دما در تمام نقاط X با یکدیگر مشابه هستند. به همین علت حل تشابهی نامیده می‌شود. در حل تشابهی معادله مومنوم به شکل ساده‌ای تبدیل می‌شود و با داشتن سرعت u می‌توان$

سرعت V را برای ناحیه‌ی گذرا به دست آورد. پل هاوزن نشان دادند که $\frac{u}{u_\infty}$ تابعی از $\frac{y}{\delta}$ می‌باشد. برای حل معادله مومنوم به روش زیر عمل می‌کنیم:

برای حل معادله مومنوم متغیر یا پارامتر تشابه η را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$\eta = \frac{\text{فاصله انتخابی}}{\text{ضخامت لایه‌ی مرزی}} = \frac{y}{\delta} = \frac{y}{\sqrt{vx}} \sqrt{u_\infty}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} y$$

نکته: می‌دانیم که $\delta \sim \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}}$ ، از این رو برای به دست آوردن $\frac{\partial \eta}{\partial y}$ داریم:

$$\frac{\partial \eta}{\partial y} = \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} \quad (1)$$

اکنون تابع جریان $\phi(x, y)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

برای این که معادله‌ی پیوستگی ارضا شود.

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad \nabla = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$f(x) = \frac{\phi}{u_{\infty} \sqrt{\frac{vx}{u_{\infty}}}} \Rightarrow \phi = u_{\infty} \sqrt{\frac{vx}{U_{\infty}}}$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial \eta} = u_{\infty} \sqrt{\frac{vx}{u_{\infty}}} \frac{df}{d\eta} \quad (2)$$

می‌خواهیم مقدار u را به دست آوریم که قبلاً داشتیم:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\partial \psi}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y}$$

مقادیر فوق را جایگزین می‌کنیم:

$$u = u_{\infty} \sqrt{\frac{vx}{u_{\infty}}} \frac{df}{d\eta} \cdot \sqrt{\frac{u_{\infty}}{vx}} \Rightarrow u = u_{\infty} \frac{df}{d\eta}$$

اگر $f' = \frac{df}{d\eta}$ باشد، بنابراین با روش مشابهی می‌توان نوشت.

$$V = \frac{1}{2} \left(\frac{vu_{\infty}}{x} \right)^{\frac{1}{2}} [\eta f' - f]$$

با مشتق‌گیری از مؤلفه‌های سرعت می‌توان $\frac{\partial u}{\partial x}$ و $\frac{\partial u}{\partial y}$ و $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ را به دست آورد.

و داریم:

$$u = \frac{\partial u}{\partial x} + V \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

با جایگزین کردن در معادله‌ی مومنوم به نتایج زیر می‌رسیم:

$$2 \frac{d^3 f}{d\eta^3} + f \frac{d^2 f}{d\eta^2} = 0 \Rightarrow 2f''' + ff'' = 0$$

بلازیوس با آزمایشات خود به نتایج زیر رسید:

این آزمایشات در $u_{\infty} = 8 \frac{m}{s}$ و x بین 1cm تا 17/5cm انجام شده است.

$\eta = \frac{y}{\sqrt{\frac{v_x}{u_{\infty}}}}$	f	$f' = \frac{u}{u_{\infty}} = \frac{df}{d\eta}$	$f'' = \frac{d^2f}{dL^2}$
0/4	0/026	0/066	0/331
0/8	0/106	0/26	0/32
1/6	0/42	0/51	0/29
3/2	1/59	0/88	0/139
5	3/2	روی لایه مرزی $\rightarrow 0/99$	0/159
5/6	3/6	0/996	0/07
6	4/2	0/999	0/024

نتیجه: از حل بلازیوس یا حل دقیق به نتیجه‌ی زیر می‌رسیم:

$$\eta = \sqrt{\frac{u_{\infty}}{v_x}} y$$

$$5 = \sqrt{\frac{u_{\infty}}{v_x}} \delta \Rightarrow \delta = 5 \sqrt{\frac{v_x}{u_{\infty}}}$$

حل دقیق یا حل بلازیوس:

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{\sqrt{Re}}$$

(مثال) جریان پایدار و موازی هوای اتمسفر روی یک صفحه‌ی تخت مدنظر است. دما و سرعت جریان هوا به ترتیب

300K و $15 \frac{m}{s}$ می‌باشد.

الف) ضخامت لایه‌ی مرزی را در فاصله‌ی $x = 100mm$ ، $x = 10mm$ و $x = 1mm$ از لبه ابتدایی (جلویی) پیدا

کنید.

ب) مؤلفه سرعت در جهت y یعنی V را برای فواصل بالا حساب کنید. اگر بدانیم: $\mu = 184/6 \times 10^{-7}$ و

$$\rho = 1/161 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ است.}$$

(حل: الف)

$$\text{Re} = \frac{\rho u x}{\mu} = \frac{1/161 \times 25 \times 100 \times 10^{-3}}{184/6 \times 10^{-7}} = 157231/85$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{\sqrt{\text{Re}}} \Rightarrow \frac{\delta}{100} = \frac{5}{\sqrt{157231/85}} \Rightarrow \delta = 1/26 \text{ mm}$$

$$\text{Re} = \frac{\rho u x}{\mu} = \frac{1/161 \times 25 \times 10 \times 10^{-3}}{184/6 \times 10^{-7}} = 15723/185$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{\sqrt{\text{Re}}} \Rightarrow \frac{\delta}{10} = \frac{5}{\sqrt{15723/185}} \Rightarrow \delta = 0/399 \text{ mm}$$

$$\text{Re} = \frac{\rho u x}{\mu} = \frac{1/161 \times 25 \times 1 \times 10^{-3}}{184/6 \times 10^{-7}} = 1572/3185$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{\sqrt{\text{Re}}} \Rightarrow \frac{\delta}{1} = \frac{5}{\sqrt{1572/3185}} \Rightarrow \delta = 0/126 \text{ mm}$$

$$v = \frac{\mu}{\rho} = \frac{184/6 \times 10^{-7}}{1/161} = 1/59 \times 10^{-5} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$V = \frac{1}{2} \left(\frac{v u_{\infty}}{x} \right)^{\frac{1}{2}} [\eta f' - f] = \frac{1}{2} \left(\frac{1/59 \times 10^{-5} \times 25}{100 \times 10^{-3}} \right)^{\frac{1}{2}} [5 \times 0/99 - 3/2] = 0/055 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V = \frac{1}{2} \left(\frac{v u_{\infty}}{x} \right)^{\frac{1}{2}} [\eta f' - f] = \frac{1}{2} \left(\frac{1/59 \times 10^{-5} \times 25}{10 \times 10^{-3}} \right)^{\frac{1}{2}} [5 \times 0/99 - 3/2] = 0/174 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V = \frac{1}{2} \left(\frac{v u_{\infty}}{x} \right)^{\frac{1}{2}} [\eta f' - f] = \frac{1}{2} \left(\frac{1/59 \times 10^{-5} \times 25}{1 \times 10^{-3}} \right)^{\frac{1}{2}} [5 \times 0/99 - 32] = 0/551 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

فرمول باکینهم به روش بی بعد سازی

برای سیالاتی که عدد پرانتل آنها در محدوده‌ی بین 0/6 تا 5 می‌باشد برای به دست آوردن عدد ناسلت و در نتیجه

ضریب انتقال حرارت استفاده می‌کنیم که در این قسمت به اثبات آن می‌پردازیم.

جابه‌جایی از فرمول باکینهام

اگر جابه‌جایی با هدایت برابر باشد و یا به عبارتی از تشعشع صرف‌نظر می‌کنیم:

$$h = \frac{-k \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0}}{T_s - T_\infty}$$

روی سطح

شرط معادله: $T_s > T_\infty$

صورت و مخرج را در منفی ضرب می‌کنیم:

$$h = \frac{k \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0}}{T_\infty - T_s}$$

$$\frac{\partial T}{T_\infty - T_s} \partial T^* \Rightarrow h = k \left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0}$$

اکنون می‌خواهیم $\left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0}$ را به دست آوریم، قبلاً در مکانیک سیالات داشتیم که:

(y : فاصله انتخابی، δ_t : ضخامت لایه مرزی حرارتی)

$$T^* = \frac{3y}{2\delta_t} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta_t} \right)^3$$

می‌خواهیم $\left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0}$ را حساب کنیم:

$$\left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\delta_t}$$

اکنون مقدار $\left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0}$ را جایگزین می‌کنیم. قبل از آن به جای δ_t مقدار قرار می‌دهیم.

چون برای گازها:

$$\delta_t = \frac{4/51x}{\text{Re}_x^{1/2} \text{Pr}^{1/3}}$$

نکته: عدد رینولدز به x بستگی دارد در حالی که Pr مستقل از x است.

$$\left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{\frac{4/51x}{\text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}}{4/51x}$$


$$h = k \left. \frac{\partial T^*}{\partial y} \right|_{y=0} \Rightarrow h = k \times \frac{3}{2} \times \frac{\text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}}{4/51x}$$

$$h = 0.332 \frac{k}{x} \cdot \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \quad \text{فرمول باکینهام}$$

نکته: $h \propto \frac{1}{x}$

ارتباط بین \bar{h}_x و h_x

h_x ضریب انتقال حرارت موضعی یا محلی نامیده می‌شود و برای یک نقطه مشخص به کار می‌رود، در حالی که \bar{h}_x ضریب انتقال حرارت متوسط می‌باشد:



در ناحیه آرام حرکت یک بعدی است بنابراین h_x داریم در حالی که برای ناحیه گذرا و متلاطم به علت حرکت چرخشی باید \bar{h}_x را حساب کنیم.

$$\text{Nu}_x = 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}$$

مثل هوا و آب: $0.6 < \text{Pr} < 50$

$$\frac{h_x \cdot x}{k} = 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \Rightarrow h_x = \frac{k}{x} 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}$$

برای به دست آوردن \bar{h}_x باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

$$\bar{h}_x = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$$

$$\bar{h}_x = \frac{1}{L} 0.332 \text{Pr}^{\frac{1}{3}} k \int_0^L \left(\frac{\rho u x}{\mu}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{L} 0.332 \text{Pr}^{\frac{1}{3}} k \left(\frac{\rho u}{\mu}\right)^{\frac{1}{2}} \int_0^L x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$\Rightarrow \bar{h}_x = \frac{1}{L} 0.332 \text{Pr}^{\frac{1}{3}} k \left(\frac{\rho u}{\mu}\right)^{\frac{1}{2}} \left[2x^{\frac{1}{2}}\right]_0^L \Rightarrow \bar{h}_x = 2 \left[0.332 \frac{k}{L} \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}\right]$$

چون قبلاً داشتیم:

$$\bar{h}_x = 2h_x \quad h_x = 0.332 \frac{k}{x} \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}$$

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که: (برای گذرا و درهم) $\overline{\text{Nu}}_x = 2\text{Nu}_x$ و $\overline{\text{Nu}}_L = 2\text{Nu}_L$

عدد ناسلت متوسط: برای ناحیه‌ی آرام و گذرا زمانی که عدد پرانتل آن‌ها بین 0/6 تا 50 باشد از فرمول باکینهم و فقط

برای ناحیه‌ی متلاطم از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$\text{Nu}_x = \frac{h_x \times x}{k} = 0.0296 \text{Re}_x^{0.8} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \quad \text{فقط درهم:}$$

$$\text{Nu}_x = \frac{h_x \times x}{k} = 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \quad \text{آرام و گذرا:}$$

می‌خواهیم عدد ناسلت را برای کل طول صفحه به دست آوریم:

$$\bar{h}_L = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx \Rightarrow \bar{h}_L = \frac{1}{L} \left[\int_0^{x_c} h_x dx + \int_{x_c}^L h_x dx \right]$$

$$\bar{h}_L = \frac{1}{L} \left[\int_0^{x_c} \frac{k}{x} 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} dx + \int_{x_c}^L \frac{k}{x} 0.0296 \text{Re}_x^{\frac{4}{5}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} dx \right]$$

$$\bar{h}_L = \frac{k}{L} \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \left[\int_0^{x_c} \frac{1}{x} 0.332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} dx + \int_{x_c}^L 0.0296 \frac{\text{Re}_x^{\frac{4}{5}}}{x} dx \right]$$

$$\frac{\bar{h}L}{k} = \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \left[0/332 \left(\frac{u_{\infty}}{v}\right)^{\frac{1}{2}} \int_0^{x_c} \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}} + 0/0296 \left(\frac{u_{\infty}}{v}\right)^{\frac{4}{5}} \int_{x_c}^L \frac{dx}{x^{\frac{5}{5}}} \right]$$

$$\bar{Nu}_L = \text{Pr}^{\frac{1}{3}} \left[0/332 \left(\frac{u_{\infty}}{v}\right)^{\frac{1}{2}} 2x_c^{\frac{1}{2}} + 0/0296 \left(\frac{u_{\infty}}{v}\right) \times 1/25x^{\frac{4}{5}} \right]_{x_c}^L$$

$$\bar{Nu}_L = \text{Pr}^{\frac{1}{2}} \left[0/664 \text{Re}_{x_c}^{\frac{1}{2}} + 0/037 \text{Re}_L^{0.8} - 0/037 \text{Re}_{x_c}^{0.8} \right]$$

آغاز ناحیه متلاطم زمانی است که عدد رینولدز 500/000 باشد:

$$\text{Re}_{x_c} = 500/000$$

$$\bar{Nu}_L = \text{Pr}^{\frac{1}{2}} \left[0/037 \text{Re}_L^{0.8} - 871 \right]$$

خلاصه‌ی جریان از روی یک صفحه:

جریان	محدودیت	عدد ناسلت	ضخامت لایه مرزی سرعتی	ضریب اصطکاک	تنش برشی	حرارت
آرام و گذرا	هوای و آب $6 < \text{Pr} < 50$	آرام: $Nu_x = 0/332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}$ گذرا: $\bar{Nu}_x = 0/664 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}$	$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{\text{Re}_x^{\frac{1}{2}}}$	$v_f = 0/664 \text{Re}_x^{-\frac{1}{2}}$	$\tau = \mu \frac{du}{dy}$	$-kA \frac{\partial T}{\partial y}$
آرام و گذرا	روغن‌ها $\text{Pr} > 50$	چرچیل و آزو	" " "	" " "	" " "	" " "
درهم	$e \geq 500/000$	فرمول اثبات شده	$\frac{\delta}{x} = \frac{0/37}{\text{Re}_x^{\frac{1}{5}}}$	$c_f = 0/0592 \text{Re}_x^{-\frac{1}{5}}$	$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$ درهم	$-kA \frac{\partial T}{\partial y}$ درهم

$$Nu_x = \frac{0/332 \text{Re}_x^{\frac{1}{2}} \text{Pr}^{\frac{1}{3}}}{\left[1 + \left(\frac{0/48}{\text{Pr}}\right)^{\frac{2}{3}} \right]^{\frac{1}{4}}}$$

مثال) نوارهای گرمکن برقی هر یک به طول 50mm که به‌طور مستقل قابل کنترلند. دمای یک صفحه‌ی تخت به عرض

$W = 1\text{m}$ را در مقدار یکنواخت $T_s = 230^\circ\text{C}$ ثابت نگه می‌دارند. اگر هوای اتمسفر با دمای 25°C و سرعت $60 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

روی یک صفحه جریان داشته باشد. کدام یک از گرمکن‌ها بیش‌ترین توان ورودی الکتریکی را دارند؟

(حل)

الگوریتم زیر را انجام می‌دهیم:

* خواص را در دمای میانگین می‌خوانیم:

* عدد رینولدز را پیدا می‌کنیم.

* فرمول مناسبی انتخاب می‌کنیم.

* با توجه به ناحیه‌ی آرام، گذرا و درهم و با استفاده از رابطه‌ی سرمایه‌ش نیوتن مقدار انتقال حرارت را به دست می‌آوریم.

مقدار انتقال حرارت را برای اولین گرمکن حساب می‌کنیم:

$$\bar{T} = T_f = \frac{25 + 230}{2} = 127.5 + 273 = 400\text{K}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 26/4 \times 10^{-6} \\ k = 0/0388 \\ Pr = 0/69 \end{array} \right.$$

↓
film = لایه

$$Re_1 = \frac{u_\infty L_1}{v} = \frac{60 \times 0/05}{26/4 \times 10^{-6}} = 1/14 \times 10^6 \quad 2300 < Re_1 < 500/000$$

$$\overline{Nu}_L = 2\overline{Nu}_x = 2(0/332 Re^{1/2} Pr^{1/3}) = 0/664 Re^{1/2} Pr^{1/3} = 0/664 (1/14 \times 10^6)^{1/2} (0/69)^{1/3} = 198$$

$$\bar{h}_1 = \frac{\overline{Nu} k}{L_1} = \frac{198 \times 0/0388}{0/05} = 134 \frac{\text{w}}{\text{m}^2 \cdot \text{k}}$$

$$q_{\text{convection}} = 134 (0/05 \times 1) (230 - 25) = 1370\text{w}$$

↑
عرض

برای این که بفهمیم در چه ناحیه‌ای جریان متلاطم آغاز می‌شود:

$$Re_{x_c} = \frac{u_\infty x_c}{v} \Rightarrow 500000 = \frac{60 \times x_c}{26/4 \times 10^{-6}} \Rightarrow x_c = 0/22\text{m}$$

بنابراین آغاز ناحیه متلاطم روی صفحه‌ی پنجم می‌باشد:

$$\overline{Nu} = Pr^{1/3} (0/037 Re^{0.8} - 871) \quad \text{برای صفحه پنجم}$$

$$Re_2 = \frac{u_\infty L_2}{\nu} = \frac{60 \times 0.1}{26/4 \times 10^{-6}} = 2/27 \times 10^5 \quad \text{ناحیه گذرا}$$

$$\overline{Nu}_L = \left[0.332 \times (2/27 \times 10^5)^{1/2} (0.69)^{1/3} \right] \times 2 = 279/5$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\bar{h}_{1-2} L_2}{k} \Rightarrow \bar{h}_{1-2} = \frac{279/5 \times 0.0338}{0.1} = 94/47 \frac{w}{m^2 \cdot k}$$

$$q_{conv} = 94/47 (0.1 \times 1) (230 - 25) = 1936/635 w$$

$$q_{conv,2} = 1936/635 - 1370 = 566/635 w$$

$$Re_3 = \frac{u_\infty L_3}{\nu} = \frac{60 \times 0.15}{26/4 \times 10^{-6}} = 3/409 \times 10^5 \quad \text{ناحیه ی گذرا}$$

$$\overline{Nu}_L = 2 \left[0.332 \times (3/409 \times 10^5)^{1/2} (0.69)^{1/3} \right] = 342/58$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\bar{h}_{1-3} L_3}{k} \Rightarrow \bar{h}_{1-3} = \frac{342/5 \times 0.0338}{0.15} = 77/19 \frac{w}{m^2 \cdot k}$$

$$q_{conv} = 77/19 (0.15 \times 1) (230 - 25) = 2373/6 w$$

$$q_{conv,3} = 2373/6 - 1936/635 = 436/965 w$$

$$Re_4 = \frac{u_\infty L_4}{\nu} = \frac{6 \times 0.2}{26/4 \times 10^{-6}} = 4/54 \times 10^5 \quad \text{ناحیه گذرا}$$

$$\overline{Nu}_L = 2 \left[0.332 \times (4/54 \times 10^5)^{1/2} (0.69)^{1/3} \right] = 395/34$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\bar{h}_{1-4} \times L_4}{k} \Rightarrow \bar{h}_{1-4} = \frac{395/34 \times 0.0338}{0.2} = 66/81 \frac{w}{m^2 \cdot k}$$

$$q_{conv} = 66/81 (0.2 \times 1) (230 - 25) = 2739/21 w$$

$$q_{conv,4} = 2739/21 - 2373/6 = 365/61 w$$

$$Re_5 = \frac{u_\infty L_5}{\nu} = \frac{60 \times 250 \times 10^{-3}}{26/4 \times 10^{-6}} = 5/68 \times 10^6 \quad \text{ناحیه درهم}$$

$$\overline{Nu}_L = Pr^{1/2} (0.037 Re^{0.8} - 871) = 0.69^{1/2} \left[0.037 (5/68 \times 10^6)^{0.8} - 871 \right] = 542/42$$

انتقال حرارت «75»

$$\overline{Nu}_L = \frac{\bar{h}_{1-5} \times L_5}{k} \Rightarrow \bar{h}_{1-5} = \frac{542 / 42 \times 0 / 0338}{0 / 250} = 73 / 335 \frac{w}{m^2 \cdot k}$$

$$q_{conv} = 73 / 335 (0 / 250 \times 1) (230 - 25) = 3758 / 4 w$$

$$q_{conv,5} = 3758 / 4 - 2739 / 21 = 1019 / 19 w$$

$$Re_6 = \frac{u_\infty L}{\nu} = \frac{60 \times 0 / 3}{26 / 4 \times 10^{-6}} = 6 / 81 \times 10^6 \quad \text{ناحیه درهم}$$

$$\overline{Nu}_L = Pr^{\frac{1}{3}} (0 / 037 Re^{0.8} - 871) = 0 / 69^{\frac{1}{3}} [0 / 037 (6 / 81 \times 10^6)^{0.8} - 871] = 747 / 39$$

$$\overline{Nu}_L = 0 / 0296 Re_x^{0.8} Pr^{\frac{1}{3}} = 0 / 0296 (6 / 81 \times 10^6)^{0.8} (0 / 69)^{\frac{1}{3}} = 1213 / 64$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\bar{h}_{1-6} \times L_6}{k} \Rightarrow \bar{h}_{1-6} = \frac{747 / 39 \times 0 / 0338}{0 / 3} = 84 / 2 \frac{w}{m^2 \cdot k}$$

$$q_{conv} = 84 / 2 (0 / 3 \times 1) (230 - 25) = 5178 / 3$$

پس گرمکن ششم بیشترین توان را دارد:

$$q_{conv,5} = 5178 / 3 - 3758 / 4 = 1419 / 9 w$$

فصل ششم: جریان داخلی (Internal Flow)


در بخش قبل جریان خارجی مورد بررسی قرار گرفت که معادلاتی برای جریان از روی یک صفحه، جریان از روی یک استوانه و جریان از روی کره به دست آمد. در این فصل جریان داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم مانند جریان در داخل لوله‌ها، سیال به وسیله‌ی دیوارها احاطه شده است، بنابراین لایه مرزی نمی‌تواند آزادانه رشد نماید.
نوع جریان:

جریان در داخل لوله (جریان داخلی) به سه دسته تقسیم می‌شود:

$$1- \text{جریان ورودی هیدرولیک } Re < 2300 \text{ و } u_m = \text{سرعت متوسط و } Re = \frac{\rho u_m D}{\mu}$$

$$2- \text{جریان توسعه یافته‌ی آرام } 2300 \leq Re < 10000$$

$$3- \text{جریان توسعه یافته‌ی درهم } Re \geq 10000$$



$X_{F.d.h} =$ مسافتی که لازم است تا لایه‌های مرزی یکدیگر را قطع کنند و سرعت در مرکز ماکزیمم خواهد بود.

Fully Developed $F \cdot d =$

$h =$ هیدرولیکی (سرعتی)

$$\text{فرمول لانگار: } \frac{X_{F.d.h}}{D} = 0.04 Re$$

عدد رینولدز:

$$\dot{m} = \rho u_m A_c \quad \text{سطح مقطع لوله} \Rightarrow u_m = \frac{\dot{m}}{\rho A_c} = \frac{\dot{m}}{\rho \frac{\pi D^2}{4}} \Rightarrow u_m = \frac{4\dot{m}}{\rho \pi D^2}$$

مقدار u_m را در فرمول رینولدز قرار می‌دهیم:

$$Re = \frac{\rho u_m D}{\mu} = \frac{\rho \frac{4\dot{m}}{\rho \pi D^2} D}{\mu} \Rightarrow Re = \frac{4\dot{m}}{\pi D \mu}$$

(1) ناحیه ورودی هیدرولیک:

برای به دست آوردن ناسلت از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$Nu_D = \frac{3}{66} + \frac{0.0668 \frac{D}{L} Re Pr}{1 + 0.04 \left[\frac{D}{L} Re Pr \right]^{1/4}}$$

عدد پلکه Pe \nearrow

جریان داخلی \longleftarrow

(2) ناحیه توسعه یافته آرام:

هرگاه یک سیال با سرعت یکنواخت وارد یک لوله به شعاع ثابت r_0 شود لایه‌ی مرزی در جهت X شروع به رشد می‌کند و جاییکه لایه‌های مرزی یکدیگر را قطع کنند آغاز ناحیه‌ی توسعه یافته آرام خواهد بود. شرایط زیر برقرار است:

اگر درجه حرارت سطح لوله ثابت باشد (جوشش و میعان):

$$Nu_D = \frac{hD}{k} = 3/66$$

اگر شار حرارتی ثابت باشد (مانند عبور جریان برق):


$$Nu_D = \frac{hD}{k} = 4/36$$

پروفیل سرعت در ناحیه‌ی توسعه یافته آرام

پروفیل سرعت در این ناحیه با فرض بر این که خواص ثابت باشند را می‌توان به دست آورد. علت این که خواص ثابت است چون جریان آرام می‌باشد با استفاده از معادله مومنوم و نوشتن موازنه‌ی نیروها به تساوی نیروی برشی (لزجی) با نیروی فشاری خواهیم رسید. باید توجه داشت که چون حرکت یک بعدی می‌باشد بنابراین فشار خروجی یعنی

$$p + \frac{\partial p}{\partial x} dx$$

برابر با $p + dp$ خواهد بود.



در حالت تعادل:

(نیروی فشاری) $F = F$ (نیروی برشی)

$$\tau dA = Adp \quad (I)$$

سطح مقطع ثابت $A = \pi r^2$

چون سطح جانبی متغیر است به جای L ، dx قرار می دهیم.

$$\Rightarrow dA = 2\pi r dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tau 2\pi r dx = \pi r^2 dp \Rightarrow (I)$$

$$\Rightarrow \mu \frac{du}{dy} 2\pi r dx = \pi r^2 dp \quad (y \text{ در جهت } x \text{ است}) \quad \text{و} \quad * du = \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r \cdot dr$$

حال نسبت به r انتگرال می گیریم:

$$u = \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot \frac{r^2}{2} + c \Rightarrow u = \frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r^2 + c \quad (I) \text{ معادله}$$

با اعمال شرایط مرزی مقدار c را پیدا می کنیم.

شرط مرزی 1 $B \cdot c \cdot 1: \Rightarrow r = r_0 \Rightarrow u = 0$

$$(1) \text{ از معادله } \Rightarrow 0 = \frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r_0^2 + c \Rightarrow c = -\frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r_0^2$$

مقدار c را در معادله (1) قرار می دهیم:
$$u = \frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r^2 - \frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r_0^2 \quad (2) \text{ معادله}$$

$B \cdot c \cdot 2 \Rightarrow r = 0$ و $u = u_{\max}$

$$(2) \text{ از معادله } u_{\max} = -\frac{1}{4\mu} \frac{dp}{dx} r_0^2 \quad (3) \text{ معادله}$$

$$\frac{\text{معادله (2)}}{\text{معادله (3)}} = \frac{u}{u_{\max}} = \frac{\frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} (r^2 - r_0^2)}{-\frac{1}{4\mu} \cdot \frac{dp}{dx} \cdot r_0^2} = \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2}$$

با داشتن شعاع r_0 و مسافت انتخابی r می توان سرعت را در نقطه‌ی انتخابی به دست آورد.


$$\frac{u}{u_{\max}} = 1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^2$$

قطر هیدرولیک:

$$D_u = \frac{4 \times (\text{سطح مقطع جریان})}{\text{محیط خیس شده}} \Rightarrow D_H = \frac{4A}{P}$$


(1) برای استوانه توخالی:

$$D_u = \frac{4 \frac{\pi D^2}{4}}{\pi D} = D$$



(2) برای مربع

$$D_u = \frac{4(L \times L)}{4 \times L} = L$$



(3) برای بین مجرای دو لوله:

$$D_H = \frac{4 \left[\frac{\pi}{4} D_o^2 - \frac{\pi}{4} D_i^2 \right]}{\pi D_o + \pi D_i} = \frac{(D_o - D_i)(D_o + D_i)}{D_o + D_i} = D_o - D_i$$

مثال) آب در فضای بین دولوله محور به قطرهای 25 mm و 50 mm با دبی $0/04 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ و دمای 25°C عبور می‌کند.

اگر آب به‌طور الکتریکی با شدت $4000 \frac{\text{W}}{\text{m}}$ گرم شود به دمای 85°C می‌رسد.

الف) با توجه به قطر هیدرولیک عدد رینولدز را حساب کنید. همچنین طول مورد نیاز لوله را پیدا کنید.

ب) دمای سطح داخلی لوله T_s چه قدر است؟

حل)

$$\rho = 995 \quad \mu = 513 \times 10^{-4} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} \quad k = 0/64 \quad \text{Pr} = 3/1$$

$$\bar{T} = \frac{T_o - T_i}{2} = \frac{85 + 25}{2} = 55^\circ\text{C} \Rightarrow c_p = 4179 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$\text{Re} = \frac{\rho u_\infty D_u}{\mu} \quad D_H = D_o - D_i$$

$$\text{Re}_{D_H} = \frac{4 \dot{m}}{\pi D_u \mu} \Rightarrow \text{Re}_{D_H} = 159/000 > 10/000$$

ناحیه توسعه یافته آرام:

$$\text{Nu}_D = 0/023 \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^{0.4}$$

فرمول دیتوس و بولستر برای ناحیه توسعه یافته درهم:

$$\frac{\bar{h} D_H}{k} = 0/023 \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^{0.4} \Rightarrow \bar{h} = 240 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

الف) می‌توان اول طول مورد نیاز برای این گرمایش را به‌دست آورد:

$$q' \times L = \dot{m} c_p (T_o - T_i)$$

$$4000 \times L = 0/04 \times 4179 (85 - 25) \Rightarrow L = 2/5 \text{m}$$

ب) با استفاده از فرمول دیتوس و بولستر دیدیم که ضریب انتقال حرارت متوسط \bar{h} برابر با $240 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ به‌دست آمد:

$$\dot{m} c_p (T_o - T_i) = \bar{h} \pi D_u L (T_s - \bar{T}) \Rightarrow T_s = 296/4^\circ\text{C}$$

ضریب انتقال حرارت:

برای در ناحیه توسعه یافته آرام و توسعه یافته درهم از فرمول‌های به خصوصی می‌توان استفاده کرد به‌خصوص فرمول

دیتوس و بوستر که برای ناحیه‌یافته‌ی درهم به کار می‌رود. یعنی جائیکه $Re \geq 10/000$

$$n = 0/4 \quad \text{for Heating (گرمایش)}$$

$$Nu_D = 0/023 Re^{0.8} Pr^n$$

$$n = 0/3 \quad (\text{سرمایش})$$

$$Nu_D = 0/023 Re^{0.8} Pr^{0.4}$$

توضیح: در مسئله قبل چون گرمایش داشتیم، بنابراین:

مثال) هوا با دمای 285 k و دانسیته $1/16 \frac{kg}{m^3}$ وارد مجرای مستطیلی به طول 2m و با سطح مقطع $75 \times 150 mm^2$

می‌شود. سطح مجرا در دمای ثابت 400K قرار دارد و دبی جرمی جریان هوا $0/1 \frac{kg}{s}$ است. با شرط بر این که لزجت

سینماتیک هوا $15/8 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}$ و پرانتل هوا 0/7 باشد و همچنین ضریب ظرفیت حرارتی آن $c_p = 1007 \frac{J}{kg \cdot K}$

باشد دمای خروجی هوا را به دست آورید.

(حل)

$$D_H = \frac{4ab}{2(a+b)} = \frac{4 \times 75 \times 150}{2(75+150)} = 100mm = 0/1m$$

$$Re = \frac{u_m D_H}{\nu} = \frac{7/9 \times 0/1}{15/8 \times 10^{-6}} = 50/000$$

$$u_m = \frac{4\dot{m}}{\rho \pi D_H^2} = \frac{4 \times 0/1}{1/61 \times \pi \times (0/1)^2} = 7/9 \left(\frac{m}{s} \right)$$

$$Nu_D = 0/023 Re^{0.8} Pr^{0.4} = 0/023 (50/000)^{0.8} (0/7)^{0.4} = 114/53$$

$$Nu_D = \frac{\bar{h} D_H}{k} \Rightarrow \bar{h} = \frac{114/5 \times 29/445 \times 10^{-3}}{0/1} = 33/7$$

$$\bar{T} = \frac{285 + 400}{2} = 342/5 K \xrightarrow{\text{جدول}} K = 29/445 \times 10^{-3}$$

$$q = \bar{h} A (T_s - \bar{T}) \Rightarrow q = 33/7 \times (75 \times 150 \times 10^{-6}) (400 - 342/5) = 21/8 w$$

$$q = \dot{m} c_p (T_o - T_i) \Rightarrow 21/8 = 1/16 \times 1007 (T_o - 285) \Rightarrow T_o = 285/018 \text{ } ^\circ\text{K}$$

دمای متوسط:


در جریان داخلی یعنی جریان در داخل لوله‌ها از دمای متوسط استفاده می‌شود زیرا دما در هر نقطه متغیر است. در جریان داخلی T_∞ معنی ندارد و به جای آن می‌توان از T_m یعنی دمای متوسط استفاده کرد. بنابراین با شرط بر این که جابه‌جایی داشته باشیم قانون سرمایش نیوتن به شکل زیر تبدیل می‌شود.

$$q = hA (T_s - T_m) \quad T_s > T_m$$

می‌توان ثابت کرد که:

$$T_m = \frac{2}{u_m r_o^2} \int_0^{r_o} u T r dr$$

(الف) اگر سیال سرد شود:



(ب) اگر سیال گرم باشد:



از فرمول لانگاری می‌توان X_{fd-t} را به دست آورد:

برای گازها $Pr = 1$ بنابراین:

$$X_{fd-h} = X_{fd-t}$$

$$\frac{X_{fd-t}}{D} = 0.04 Re Pr$$

سرعت میانگین:

برای ناحیه‌ی توسعه‌یافته آرام و درهم باید از سرعت میانگین یا u_m استفاده کنیم. در ناحیه درهم و یا به عبارتی توسعه‌یافته درهم از حرکت گردابه‌ای نمی‌توان صرف‌نظر کرد و سرعت به r و x بستگی دارد. اما برای ناحیه آرام و یا به عبارتی توسعه‌یافته آرام سرعت فقط به r بستگی دارد. برای به‌دست آوردن سرعت میانگین یا متوسط به روش زیر عمل می‌کنیم:

$$u_m = \frac{\int_{A_c} \rho u(r, x) dA_c}{\rho A_c} \quad \text{اگر سرعت در هر نقطه تغییر کند.}$$

$$\dot{m} = \rho u_m A_c$$

$$A_c = \text{Area (سطح مقطع)}$$

سرعت متوسط برای ناحیه متلاطم:


$$\frac{A_c = \pi r_0^2}{dA_c = 2\pi r dr} \rightarrow u_m = \frac{2\pi\rho}{\rho\pi r_0^2} \int_0^{r_0} u(r, x) r dr \Rightarrow u_m = \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} u(r, x) r dr$$

$$u_m = \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} u(r) r dr \quad \text{سرعت متوسط برای ناحیه آرام}$$


شار حرارتی یکنواخت:

در بسیاری از مسائل مهندسی شار حرارتی یعنی $\frac{q}{A}$ ثابت می‌باشد:

$$q'' = \frac{q}{A} = \text{ثابت}$$



دمای سطح ثابت (مثل جوشش و میعان):



مثال) روغن با نرخ جرمی $0/05 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ درون یک لوله‌ی مسی به قطر درونی 1 cm و ضخامت $0/02 \text{ cm}$ جریان می‌یابد. روغن در دمای 35°C وارد و با چگالی بخار اتمسفر روی جداره‌ی بیرونی لوله تا دمای 45°C گرم می‌شود. طول لوله نیاز را به دست بیاورید.

حل) در جریان داخلی معمولاً عدد رینولدز از دبی محاسبه می‌شود:

$$\bar{T} = \frac{35 + 45}{2} = 40 \Rightarrow \begin{cases} c_p = 1964 \\ \rho = 876 \\ k = 0/144 \\ \mu = 0/21 \\ Pr = 2870 \end{cases}$$

$$Re = \frac{4\dot{m}}{\mu\pi D} = 30 \Rightarrow \text{جریان آرام}$$

$Nu = 3/66$: چون دما ثابت می‌باشد

برای جوشش و میعان:

$$Nu = \frac{hD}{k} \Rightarrow 3/66 = \frac{h \times 0/01}{0/144} \Rightarrow h = 527 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$q = \dot{m} c_p (T_{\text{out}} - T_{\text{in}}) = 0/05 \times 1964 (45 - 35) = 983 \text{ W}$$

$$q = h A_i \Delta T_{\text{LMTD}} \quad \text{سطح جانبی}$$

$$A_i = \pi D_i L$$

$$\Delta T_{\text{LMTD}} = \frac{55 - 65}{\ln \frac{55}{65}} = 59/9$$

$$\frac{100}{35} \frac{100}{45}$$

$$A_i = \pi D_i L \Rightarrow L = 0/991 \text{ m}$$

مثال) آب با دبی جرمی $0/01 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ و دمای 10°C به یک لوله با قطر درونی $0/02 \text{ m}$ وارد و تا 40°C گرم می‌شود.

سطح بیرونی لوله با یک المان الکتریکی حرارتی پوشیده شده و عایق شده است. این المان الکتریکی که بر روی سطح

لوله شار حرارتی ثابت $1500 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ تولید می‌کند. تعیین کنید. الف) عدد رینولدز و ضریب انتقال حرارت ب) طول مورد

نیاز و دمای سطح درونی لوله در مقطع خروجی.

(حل)

$$Re = \frac{4\dot{m}}{\mu\pi D} = 6990$$

$$Nu = 3/66 \Rightarrow h = 132 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$q''\pi DL = \dot{m}c_p(T_{out} - T_{in}) \Rightarrow L = 1/33$$

$$q'' = \frac{q}{A} = h(T_s - T_{out}) \Rightarrow 1500 = 132(T_s - 40) \Rightarrow T_s = 153/2^\circ C$$

مثال) برای گرمایش آب از دمای $20^\circ C$ به دمای خروجی $60^\circ C$ از لوله‌ای به قطر داخلی 20mm و قطر خارجی 40mm استفاده می‌شود. سطح بیرونی آن کاملاً عایق شده است. با عبور جریان برق (شار حرارتی ثابت) از جداره‌ی داخلی گرمایی با شدت $10^6 \frac{W}{m^2}$ در آن تولید می‌شود.

الف) اگر دبی آب در لوله $0/1 \frac{kg}{s}$ باشد، چه طولی از لوله لازم است تا دمای مورد نظر خروجی حاصل شود. ب) اگر دمای سطح درونی لوله مقطع خروجی $T_s = 70^\circ C$ باشد ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی متوسط را به دست آورید.

(حل)

$$C_{p_{water}} = 4/179 \frac{kJ}{kg \cdot K}$$

الف) گرمای داده شده را به دست می‌آوریم:

سطح جانبی = حرارت را به محیط می‌دهد.

سطح مقطع = حرارت را تولید می‌کند:

$$q = \dot{m}c_p(T_o - T_i) = \dot{m}c_p(T_o - T_i) = \frac{\pi D_i^2}{4} \rho \dot{m} c_p (T_o - T_i)$$

$$q = \dot{m}c_p(T_o - T_i)$$

در حالت تعادل، حرارتی که در داخل گرمکن تولید می‌شود با حرارت گرفته شده توسط سیال برابر است چون عایق شده است:

$$\bar{h}A(T_s - T_{out}) = \dot{m}c_p(T_o - T_i) \Rightarrow \bar{h}\pi(D_o - D_i)L(T_s - T_{out}) = \dot{m}c_p(T_o - T_i)$$

$$\Rightarrow \bar{h}\pi(0/04 - 0/02) \times L(70 - 40) = 0/1 \times 4170(40 - 20)$$

برای به دست آوردن L از فرمول زیر مقدار q را حساب می‌کنیم:

$$q = \dot{m} c_p (T_o - T_i) \Rightarrow q = (0/1) 4179 \times (40 - 20) = 8358 \text{ w}$$

$$q = \dot{Q} = \frac{\pi D_i^2}{4} L \Rightarrow 8358 = 10^6 \times \frac{\pi (20 \times 10^{-3})^2}{4} \times L \Rightarrow L = 26/62 \text{ m}$$

مقدار L را در رابطه‌ی قبلی قرار می‌دهیم:

$$\bar{h} \pi (D_o - D_i) L (T_s - T_{out}) = \dot{m} c_p (T_o - T_i) \Rightarrow \bar{h} = 7$$

مثال) یک طرح پیشنهادی برای استفاده از انرژی خورشیدی این است که لوله‌ای را در نقطه‌ی کانونی یک آینه سهموی (سهمی شکل) قرار داده و سیالی را از آن عبور می‌دهیم. اثر کلی این عمل را می‌توان توسط لوله‌ای با q_s'' ثابت در سطح

بیان کرد. فرض کنید از لوله‌ای به قطر 60 mm در یک روز آفتابی با $q_s'' = 2000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ است، استفاده می‌شود.

الف) مطلوبست چنانچه آب با دبی $0/01 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ و دمای $T_{Bi} = 20^\circ \text{C}$ وارد لوله شود برای آن که دمای سیال هنگام خروج

برابر با 80°C باشد طول مورد نیاز لوله را به دست آورید.

راهنما: معمولاً سطح بیرونی لوله را سیاه انتخاب می‌کنند تا انرژی بیش‌تری از خورشید دریافت کند.

(حل)

موازنه انرژی را انجام می‌دهیم:

$$\bar{T} = \frac{20 + 80}{2} = 50^\circ \text{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} k = 0/67 \\ \mu = 3/25 \times 10^{-4} \\ Pr = 2/2 \\ c_p = 4181 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \end{array} \right.$$

$$q_s'' \cdot A = \dot{m} c_p (T_\infty - T_{bi})$$

$$q_s'' \cdot (\pi D L) = \dot{m} c_p (T_{bo} - T_{bi}) \Rightarrow L = \frac{\dot{m} c_p (T_{bo} - T_{bi})}{\pi D q_s''} = 6/65''$$

ب) با فرض بر این که شرایط کاملاً توسعه یافته در خروجی لوله برقرار شده باشد دمای سطح لوله را در خروجی پیدا کنید؟

(حل)

اول باید عدد رینولدز را به دست آوریم و با فرض این که جریان توسعه یافته باشد بنابراین $N = 4/36$ خواهد بود. با استفاده از Nu ، ضریب انتقال حرارت جابه جایی را محاسبه می کنیم و با موازنه ی انرژی دمای سطح لوله را در خروجی پیدا خواهیم نمود.

$$Re = \frac{4\dot{m}}{\mu\pi D} = 603$$

$$Nu = 4/36$$

$$q_s'' = h(T_s - T_m) \Rightarrow 2000 = 47/7(T_s - \frac{80+20}{2}) \Rightarrow T_s = 82^\circ C$$

$$Nu = \frac{hD}{k} \Rightarrow h = 47/7$$

مثال) برای جریان فلز مذاب در لوله که $T_s < T_m$ سرعت در یک مقطع خاص، یکنواخت و پروفیل دما سهمی می باشد

یعنی $u(r) = c_1$ و $T(r) - T_s = c_2 \left[1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right]$ است که در آن c_1 و c_2 ثابت و مثبت می باشد. الف) T_m را بر حسب

T_s و c_2 پیدا کنید.

(حل)

دمای متوسط یا میانگین:

$$T_m = \frac{2}{u_m r_0^2} \int_0^{r_0} u(r) T r dr$$

به جای u_r و T_r مقدار قرار می دهیم:

$$T_m = \frac{2}{u_m r_0^2} \int_0^{r_0} c_1 \left\{ c_2 \left[1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right] + T_s \right\} r dr$$

اکنون به جای u_m نیز مقدار c_1 را قرار می دهیم ولی اول ثابت می کنیم که:

$$u_m = \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} u_{(r,x)} r dr$$

برطبق اطلاعات مسئله سرعت فقط به r بستگی دارد و به x بستگی ندارد و $u(r) = c_1$. بنابراین به جای $u(r)$ مقدار آن

یعنی c_1 را قرار می‌دهیم.

$$u_m = \frac{2}{r_0^2} \int_0^{r_0} c_1 r \, dr \Rightarrow u_m = \frac{2}{r_0^2} \left[c_1 \frac{r^2}{2} \right]_0^{r_0} \Rightarrow u_m = c_1$$

$$T_m = \frac{2c_1}{c_1 r_0^2} \int_0^{r_0} \left\{ T_s + c_2 \left[1 + \frac{r^2}{r_0^2} \right] \right\} r \, dr$$

$$\Rightarrow T_m = \frac{2}{r_0^2} \left[T_s \frac{r^2}{2} + c_2 \frac{r^2}{2} - \frac{c_2 r^4}{4r_0^2} \right]_0^{r_0} = \frac{2}{r_0^2} \left[T_s \frac{r_0^2}{2} + \frac{c_2}{2} r_0^2 - \frac{c_2}{4} r_0^2 \right]$$

چون c_2 مقدار مثبتی می‌باشد بنابراین فرض $T_s < T_m$ درست است.