

www.Prozheha.ir

بهره برداری

Production

۱- تکمیل چاه (Completion)

۱-۱- تکمیل چاه (Completion)

Completion به معنی تبدیل یک چاه حفاری به یک چاه تولیدی می‌باشد. برای این منظور بایستی چاه به تجهیزات خاصی مجهز شود. به طوری کلی دو نوع Completion وجود دارد :


A-OHC (open hole Completion)

b- OHC (cased hole Completion)

وقتی که تکمیل چاه در یک چاه بدون جداره (Casing) انجام شود، تکمیل چاه باز نامیده می‌شود. اما اگر تکمیل چاه در یک چاه دارای لوله جداره انجام شود به این نوع تکمیل CHC گویند. در این صورت برای به تولید رسیدن چاه لوله جداره باید مشبک کاری گردد.

۱-۱-۱- تکمیل حفره باز (OHC)

در این روش تکمیل چاه در یک چاه باز انجام می‌شود. (Casing در بالای سازند تولیدکننده نشان داده شده است).



مزیت‌های روش OHC


- در دبی‌های بالا حداقل آسیب به مخزن وارد می‌شود امکان کنترل تولید شن توسط Gravel Packing ممکن است.
- هزینه مشبک‌کاری وجود ندارد.
- تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی آسانتر می‌باشد.
- از تمام قطر سازند می‌توان تولید کرد.
- امکان تبدیل OHC به Liner Completion و یا CHC می‌باشد.

معایب روش OHC

- کنترل آبدهی و گازدهی چاه مشکل می‌باشد.
- عمل Fracturing و یا Acidising در یک سازند مشخص مشکل است.

۱-۱-۲- تکمیل با لوله‌های جداری ((CHC) Cased Hole Completion)

در این روش بعد از اتمام عملیات حفاری لوله‌های جداری در چاه قرار داده می‌شوند و سپس عملیات سیمانکاری انجام می‌شود، ارتباط بین چاه و سازند توسط Perforation برقرار می‌گردد.



مزیت‌های روش CHC

- وقتی چاه به آبدهی و یا گازدهی می‌افتد - کنترل آن راحت است.
- امکان انجام عملیات تحریک یک سازند مشخص وجود دارد.
- امکان کنترل تولید شن

معایب روش CHC


- هزینه مشبک‌کاری
- آسیب دیدن سازند توسط سیمان‌کاری و جداره‌گذاری
- تفسیر (تحلیل) نمودارهای پتروفیزیکی به علت وجود لوله جداری مشکل می‌باشد.
- از تمام قطر سازند نمی‌توان تولید کرد.

۱-۱-۳- تکمیل چندگانه (Mutiple Completion)

اگر در یک چاه سازندهای مختلفی وجود داشته باشد و بخواهیم از تمام این سازندها سیال‌های مختلفی را تولید کنیم در این صورت از Mutiple Completion استفاده می‌کنیم.


۱-۱-۴- تکمیل دوگانه

(One Packer + One tubitg) Double Completion



شکل بالا حالت اساسی يك double Completion را نشان می‌دهد (با حداقل هزینه) - تولید از سازنده زیرین از طریق لوله مغزی (tubing) انجام می‌شود و تولید از سازنده بالایی از طریق لوله جداری (casing) انجام می‌شود. محدودیت‌های استفاده از این روش عبارتند از :

- امکان تولید سازنده بالایی از طریق tubing وجود ندارد. مگر اینکه سازنده پایینی کور شود.
- در اثر تولید از طریق Casing، لوله جداری در معرض فشار و پوسیدگی قرار می‌گیرد.
- امکان تولید توسط روش‌های مصنوعی فقط برای سازنده زیرین وجود دارد.
- تولید شدن از طریق سازنده بالایی ممکن است باعث سفت شدن (گیر کردن) tubing شود.
- عملیات تعمیر چاه (Wirkover) در سازنده بالایی نیاز به کشتن سازنده پایینی دارد. (well killing)




(One tubing + 2 Packers) Double Completion

توسط این روش می‌توان از سازند مختلف توسط یک tubing مجهز به یک Choke (چوک) تنظیم کننده جریان تولید کرد. زیانهای این روش عبارتند از :

- لوله جداری تحت پوشیدگی و فشار قرار می‌گیرد.
- هر دو سازند بایستی برای تعمیر چاه در سازند بالایی کشته شوند. (well killing)

(One tubing + one Packer + one Choke) : Double Completion


در این روش جریان از دو سازند، توسط یک Double Flow Choke به درون یک tubing تقسیم می‌شود. این Choke را بر حسب میزان دبی از هر سازند می‌توان تنظیم کرد. سپس هر دو جریان در قسمت بالایی Choke با هم مخلوط می‌شوند. در این روش نیازی به packer بالایی نیست. در این روش می‌توان مانع آن شد که Casing در معرفی فشار و فرسایش قرار گیرد. در این روش هر دو سازند از طریق یک tubing- توسط روش‌های مصنوعی تولید کنند. تولید شدن باعث فرسایش Choke و بعضاً باعث گرفتگی آن می‌شود.



(2 tubing + 2 Packer) : Double Completion

در این روش با استفاده از یک لوله مغزی دوم (tubing) - جریان از هر سازند به صورت جداگانه (تولید از هر سازند به صورت جداگانه) ممکن می‌گیرد. از هر سازند می‌توان جداگانه به طریق تولید مصنوعی تولید کرد. زیانهای این روش عبارتند از :


- ۱- مخارج زیاد و گران بودن آن
- ۲- تأخیر و زمان زیاد برای عملیات تعمیر چاه (Work over) و روشهای stimulation




۱-۱-۵- تکمیل سه گانه Tripple Completion

[2 (or 3) Packers + 2 (or 3) tubings]

این نوع روش تکمیل چاه (Completion) توسط ۲ یا ۳ tubing و Packers تولید می‌کند. این نوع روش تکمیل چاه قادر به تولید زیاد از طریق فقط یک چاه است. نصب این گونه Completion سخت بوده و کار با آن - برای عملیات ارتباطی با سازندهای ختلف بسیار مشکل می‌باشد.




۱-۱-۶- تکمیل دائمی چاه (PWC : Permantet well Completion)



فلسفه این نوع Completion این است که ضرورت بیرون آوردن و جایگزینی مجدد لوله مغزی را در دوران عمر یک چاه حذف می‌کند. شکل بالا دو نوع PWC را با Packer و بدون Packer نشان می‌دهد. در این روش لوله مغزی با دهانه باز در بالای - بالاترین سازند که در آینده تولید از آغاز می‌گردد نصب کرده

می‌شود. بعد از عمل سیمانکاری، سکوی حفاری از محل دور کرده می‌شود و به وسیله یک سکوی تولید، لوله مغزی را ساخته و در چاه می‌نشانند.



یک نمونه از Completion واقعی یک چاه

۱-۲-۱- انواع روش‌های مشبك‌كاري

- Bullet Perforation

- Jet Perfoartion

۱-۲-۱- Bullet Perforation

• در روش Bullet Perforation قدرت گلوله‌های ایجاد کننده شبکه

متغير بوده و به پارامترهای زیر بستگی دارد :

- کیفیت و میزان مواد منفجره

- فاصله بین دستگاه و Casing

- جرم گلوله‌ها

• میزان نفوذ گلوله‌ها بستگی به عوامل زیر

دارد :

- شکل گلوله

- نوع (جنس) Casing




- Stand off - یعنی فاصله دستگاه تیرانداز و جدار چاه - یعنی

مسافتی که گلوله‌ها در مایع درون چاه می‌پیمایند.

- نوع سنگ‌های سازند

۱-۲-۲- Jet Perfoartion (ایجاد شبکه توسط امواج انفجاری)



مزایای Jet Perfoartion


- ایجاد شبکه‌های طولانی‌تر در سنگ‌های سخت - در مواردی که چاه دارای جدارهای مختلف است.
- قابلیت کاربری تا دمای 170°C برای Perfoartion‌های و عادی و تا 230°C برای Perfoartion
- سیمان را می‌سوزاند (ذوب می‌کند)، آن را پاره نمی‌کند.
- در Casing لبه و کناره‌های تیز ایجاد نمی‌کند.
- به علت دارا بودن قطر کوچکتر، راحت‌تر در چاه سوار می‌شود.

تنها زیان این روش، مشکل بودن اندازه‌گیری دما می‌باشد. امروزه در بازار دو نوع Jet Perfoartion وجود دارد. نوع اول آن دارای قالب فولادی می‌باشد و نوع دوم دارای قالب آلومینیومی یا پلاستیکی از جنس کرامیک می‌باشد. Jet Perfoartion شبکه‌های با طول کافی بدون آسیب رساندن به آستری چاه ایجاد می‌کند.


یک عیب بزرگ Bullet Perfoartion عبارت است از ایجاد Schutt (نخاله) بعد از تیراندازی و همچنین پاره کردن و نه سوراخ کردن آستری چاه. همچنین تعیین میزان واقعی فاصله دستگاه تیرانداز از بدنه چاه، برای ایجاد سوراخ‌هایی با قطر مشخص و طول مشخص مشکل می‌باشد. بهتر است از گلوله‌هایی با دیواره نازک و همچنین مخروطی شکل استفاده شود تا آستری چاه پاره نشود و همچنین مواد زائد و اضافی (Schutt) در داخل چاه باقی نماند.

۱-۲-۳- ایجاد شبکه هیدرولیکی (Hydraulic Perfoartion)

در این روش سیمان و جداره (آستری) چاه - توسط فشار یک مایع دارای شن - بریده (شکافته) می‌شود. اگر فشار درون چاه از ۰ به ۲۰ (bar) افزایش پیدا کند، میزان طول شکاف ایجاد شده به مقدار قابل توجهی کم می‌شود. با افزودن مقدار نیتروژن به مایع می‌توان این مشکل را برطرف کرد.



آزمایش‌های مختلف نشان داده‌اند که میزان نفوذ (طول) شکاف ایجاد شده شدیداً بستگی به درجه سختی سنگ سازند دارند. در سنگ‌های سخت Jet Perfoartion نسبت به Bullet Perfoartion عموماً شکاف‌های طولانی‌تر ایجاد می‌کنند. در سنگ‌های نرم‌تر گاهی اگر فاصله بین دستگاه ایجاد شکاف و دیواره چاه صفر باشد. ممکن است که Ballet Perfoartion شکاف‌های طولانی‌تر از Jet Perfoartion ایجاد کند.



۱-۲-۴- عواملی که بر نتایج عملیات مشبک‌کاری تأثیر می‌گذارند الف) گرفته شدن شکاف‌های ایجاد شده :

گرفته شدن شکاف‌ها توسط باقیمانده گلوله‌ها و یا توسط باقیمانده‌های جداره، می‌توان اثرات بسیار منفی بر نتایج عملیات داشته باشند.

اگر عملیات ایجاد شکاف، درون چاه‌های پر از گل حفاری انجام شود، در این صورت شکاف‌ها (روزنه‌های) ایجاد شده، توسط مواد

جامد گل حفاری یا مواد ریز سازند گرفته می‌شوند. این گونه گرفتگی‌ها توسط «شستشوی چاه» به راحتی برطرف نمی‌گردند. اثرات منفی این گرفتگی‌ها عبارتند از :

- کاهش تولید
- کاهش میزان تأثیرگذاری روش‌های Water Flooding و یا سایر روش‌های ثانویه تولید
- مشکل تولید شن : به علت گرفته شدن تعدادی از روزنه‌ها، سرعت جریان سیال در سایر روزنه‌ها زیاد می‌شود و شن تولید می‌شود.
- در اثر افزایش سرعت سیال و تولید شن، فیلترها به سرعت خراب می‌شوند.
- امکان نفوذ گاز و آب در نفت تولیدی افزایش می‌یابد (Gas Coning و Water Coning) شستن این مواد به داخل چاه (به داخل سازند)، باعث آسیب دیدن سازند و کم شدن تراوایی در نواحی اطراف چاه می‌شود و در این صورت بایستی از روش‌های تحریک چاه استفاده کرد.

• تمیز کردن (باز کردن) شکاف‌های بسته شده

در سنگ‌های ماسه‌ای نرم روش Perfoartion Wash پاسخ مناسب می‌دهد. اگر این روش‌ها موفقیت‌آمیز نباشند از روش reperfoartion در چاهی که از گاز، و یا آب خالص و یا نفت پر می‌باشد - با یک Pressure difference به سمت چاه - استفاده می‌شود. استفاده از روش اسیدکاری در سنگ‌های کربناتی - در صورتی که مسدود شدن شکافها در اثر مواد جامد گل حفاری باشد - روش موثری می‌باشد. شکافها ممکن است در حین عملیات تولید - توسط رسوبات آلی و ... پارافین‌ها گرفته شوند در این صورت از حلال‌های شیمیایی بهتر است برای باز کردن شکافها استفاده شود.

(ب) تأثیرات اختلاف فشار (Pressure difference)

انجام عملیات Perfoartion با يك اختلاف فشار به سمت سازند، باعث گرفتن شدن شكافها توسط اجزاء (مواد) سازند، مواد جامد گل حفاري و پس مانده هاي گلوله ها و مواد منفجره مي شود. اينگونه گرفتگيها به سختي برطرف مي شوند و باعث مي شوند تا توليد چاه (PI) کاهش يابد. در سنگهاي كربناتي، اغلب اوقات وقتي كه عملیات Perfoartion را در چاه مملو از HCL و يا اسيد استيك با يك اختلاف فشار به سمت سازند انجام مي دهيم ممكن است توليد بيشتري از چاه را به دست آوريم. عملیات ایجاد شكاف در يك چاه انباشته از يك مايع خالص - با يك اختلاف فشار به سمت چاه - روش مناسبی برای سازندهاي ماسه اي مي باشد.

۱-۳- کنترل ماسه Sand Control

مشکل ماسه در سازندهاي کم عمق ظاهر مي شود - همچنين با اين مشکل در سازندهاي عميقتر از ۳۵۰۰ متر مواجه مي شويم. انواع مواد جامد توليدي :

- مواد جامد سازند (load bearing solids)

- مواد جامد سيال سازند (Fine solids)

مواد جامد سيال، بايستي همراه با سيال توليد شده و به سطح زمين آورده شوند. در غير اين صورت اين مواد باعث گرفته شدن Pore ها مي شوند. بنا بر اين وقتي كه صحبت از کنترل ماسه مي كنيم، منظور ماسه اي است كه از سازند توليد مي شود (ماسه سازند)

• علل توليد ماسه

- به وجود آمدن نيروهاي حركتي توسط سيال متحرك (توليد ماسه افزايش پيدا مي كند اگر سرعت حركت سيال و گرانيروي آن افزايش پيدا مي كند.)

- کاهش سفتي و سختي سازند (thoughness reducation)

به علت توليد آب (آب سيمان را حل مي كند) يا به علت کاهش نيروهاي موئينگي و يا به علت درجه اشباع زياد آب.

- کاهش KrO به علت افزایش درجه اشباع آب، که این امر باعث افت فشار بیشتر می‌شود.

- کاهش فشار مخزن (Pre Pressure) - که این امر باعث می‌شود تا نیروی $Compaction$ زیاد شود و این امر باعث خراب شدن سیمان بین دانه‌های شن می‌شود.

۱-۳-۱- روش‌های کنترل ماسه

به طور کلی روش‌های کنترل ماسه را می‌توان به سه روش کلی تقسیم کرد :

A - کاهش نیروهای حرکتی - این روش ارزانه‌ترین و مؤثرترین روش کنترل ماسه می‌باشد.

B - کنترل مکانیکی ماسه

C - افزایش فشار سازند

A - کاهش ماسه از طریق کاهش نیروهای حرکتی

کاهش نیروهای حرکتی و نیروهای جاری شونده - معمولاً مؤثرترین و ساده‌ترین روش مبارزه با ماسه می‌باشد. نیروهای حرکتی به طرق زیر کاهش پیدا می‌کنند :

- شبکه‌های بزرگتر و تمیزتر

- افزایش تعداد شبکه‌ها در واحد طول

- افزایش طول مسیر مشبک

- ایجاد کانال‌های مصنوعی در سازند از طریق ایجاد شکاف

هیدرولیکی (Fracturing)

در یک تولید طبیعی صرفنظر از دبی همیشه مقداری ماسه تولید کرده می‌شود. اگر میزان تولید از یک مقدار بحرانی افزایش پیدا کند، تولید ماسه به صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند. اگر مجبور هستیم به دلایل اقتصادی میزان تولید را بالا ببریم - باید مقدار بحرانی میزان تولید را محاسبه کنیم.

B - کنترل مکانیکی ماسه

در روش‌های مکانیکی، برای کنترل ماسه از فیلتر (Filter) یا Gravel Packing همراه با فیلتر استفاده کرده می‌شود. باید توجه داشت که با استفاده از این روش باعث کاهش تولید نشویم.

- Slotterd Liner


این نوع آستره دارای شکاف‌های طولی است. کمترین طول شکاف‌ها ۰/۳ میلیمتر می‌باشد. اگر سازندها از ذرات درشت‌تر و سخت تشکیل شده باشد. از بکارگیری این نوع آستره نتایج مناسبی به دست می‌آید.

- wire warped screens

این نوع آستره تشکیل یافته‌اند از یک لوله شکاف دار یا روزنه دار، با راه‌ها (کانال‌های) تنگه و باریک در داخل آن که دور آنها یک سیم با سطح مقطع ذوزنقه‌ای یا مثلثی پیچیده شده است. از طریق این کانال‌ها فقط سیالها عبور می‌کنند و ماسه متوقف می‌شود. کوچکترین شکاف حدود ۰/۰۵ میلیمتر می‌باشد.

- Prepacked Liner

این نوع آستره تشکیل یافته‌اند از یک لوله فولادی مشبک (طبق استانداردهای API) و این لوله توسط یک بسته شنی (Sand pack) که با صمغ مصنوعی به آن چسبیده شده - احاطه شده است. بست شنی دارای شنهای با بزرگی مختلف می‌باشد. این نوع فیلترها را می‌توان تا دمای ۱۶۰°C به کار برد. یک خطر بزرگی که برای آستره‌های بدون gravel Packing وجود دارد این است که به علت رسوب کردن رس (shale) در آنها شبکه‌های آستره گرفته می‌شوند و در نتیجه سرعت سیال در شبکه‌های باز زیاد می‌شود و این امر باعث فرسایش Liner می‌شود.



یکی از مشکلات مهم در به کارگیری Gravel Pack در چاه های Perforation -CHC می باشد.

زیرا مایع همراه با ریگ بایستی از درون این شبکه ها (روزنه ها) عبور کند و اگر روزنه ها توسط تکه های فلزی و یا تکه های سنگ بسازند گرفته شده باشند - در این صورت این امر مانع از جاری شدن مایع از طریق Perforation خواهد شد.

مسئله دوم این است که روزنه ها بایستی بعد از پمپ کردن Gravel Pack توسط ریگها پر شوند تا بدینوسیله این روزنه ها توسط ماسه پر کرده نشوند.

۱-۴- عملیات اسیدزنی (Acidizing)

اگر میزان Permeability خاصیت گذردهی (k) یک مخزن کم باشد. در این صورت عملیات مناسب برای چاه hydraulic Fracturing می باشد. ولی به هر حال اگر آسیب (Damage) باعث کاهش تولید یک چاه شده باشد، عملیات مناسب «اسیدزنی» می باشد. Damage باعث مسدود شدن کانال های مخزن در اطراف چاه می شود. در اثر عملیات احیای چاه (انگیزش چاه) Stimulation بایستی Skin را کاهش دهیم.

• علل آسیب دیدگی سازند :

۱- آسیب دیدگی در اثر عملیات حفاری (drilling damage) : به علت نفوذ مواد جامد گل حفاری به داخل سازند مانند : کنده سنگ

- (cuttings)، مواد سنگین‌کننده گل حفاری (weighting material) و مواد ضد هدر رفتن گل حفاری (lost circulation agent)
- ۲- آسیب‌دیدگی سازند به علت نفوذ فیلترات (قسمت مایع گل حفاری) به داخل سازند (یکی از مهمترین علل آسیب سازند)
- ۳- آسیب‌دیدگی در سیمانکاری (cementing damage)
- ۴- آسیب‌دیدگی در اثر عملیات ایجاد شکاف (Perforation damage)
- ۵- آسیب‌دیدگی در اثر تکمیل چاه و عملیات تعمیر چاه (completion & work over damage)

۶- آسیب در فیلتر شنی (Damage in gravel Pack) : آسیب‌های ناشی از فیلترهای ریگی (یا شنی) عبارتند از : جایگذاری نامناسب فیلتر شنی (روزنه‌ها خالی می‌ماند و یا فضای بین لوله مغزی و لوله جداری به طور کامل توسط شن پر نمی‌شود)، آسیب دیدن فیلتر شنی توسط ذرات ریز سازند، اندازه غلط بزرگی‌شن‌ها در فیلتر که باعث نفوذ ماسه‌های سازند می‌شود، زنگزدگی و باقیمانده‌های پلیمر بین فیلتر شنی و ماسه‌های سازند.

۷- آسیب در طول عملیات تولید (Damage during Production)

در طول عملیات تولید به علت بالا بودن دبی، ماسه‌های ریز و رسی شروع به حرکت می‌کنند و بسته به بزرگی‌ها، یا آنها باعث مسدود شدن کانال‌های می‌شود و یا به طرف چاه به حرکت خود ادامه می‌دهند. در اثر تولید فشار در مخزن (Pore Pressure) کاهش می‌یابد و فشارهای وارد بر سنگ (effective stress) بیشتر از Pre Pressure می‌شود و این امر باعث کم شدن میزان تخلخل (Porosity) می‌شود و همچنین کم شدن فشار مخزن باعث ته نشین شدن مواد آلی و غیر آلی (معدنی) می‌شود. اغلب اوقات این رسوبات باعث آسیب‌دیدگی لوله‌های تولید (Production String) و تجهیزات روی زمین می‌شوند. این رسوبات باعث کاهش گذردهی مطلق نمی‌شوند، بلکه با تغییر ترشوندگی سنگ Water wet تبدیل به oil wet می‌شود و این امر باعث کاهش K_{ro} می‌شود. اگر همزمان آب نیز تولید شود، وجود آسفالت‌ها باعث ایجاد emulsion block می‌شود.

۷- آسیب در اثر عملیات انگیزش چاه (Damage during stimulation)
(treatment

تمیز کردن چاه (clean up) : در هنگام شستشوی چاه موادی ممکن است به داخل سازند نفوذ کنند و زنگزدگی‌های موجود در اسید و یا پارافین در نفت داغ ممکن است مجدداً در سازند ته نشین شده و باعث آسیب‌دیدگی و گاهی آسیب‌دیدگی همیشگی سازند شوند.

عملیات اسیدزنی (Acidizing) : حل شدن سیمان‌های سنگ سازند توسط اسید باعث می‌شود سنگ سفتی خود را از دست بدهد و همچنین در اثر ترکیب اسید با مینرالها (کریستال‌های) سنگ سازند ممکن است مواد جدید ایجاد شده و رسوب کنند و یا Surfactants و Corrosion inhibitor در سازند وارد شوند.

برای برطرف کردن «آسیب»، شناخت نوع «آسیب» مهم است. بر اساس خواص فیزیکی نوع damage می‌توان «سیال عملیات» (treating fluids) را انتخاب کرد. هشت نوع اصلی damage و راه‌های برطرف کردن آنها در ادامه آورده شده است :

۱) Emulsions : در اثر ترکیب آب و نفت (oil&water – base fluids) امولسیون تشکیل می‌شود که ممکن است گرانیروی بالایی به خصوص امولسیون آب در نفت داشته باشند که معمولاً در اثر نفوذ فیلترات نفوذ Treating fluid به داخل سازند تشکیل می‌شوند، فیلترتهای هیدروکربنی ناشی از گلهای حفاری نفتی و یا «سیال‌های عملیات» نفتی و در ترکیب با آب نمک (brine) تولید امولسیون می‌کنند. برای برطرف کردن امولسیون معمولاً از mutual solvents و یا از - De + mutual solvents emulsifer استفاده کرده می‌شود.

۲) water change : تبدیل شدن يك سنگ سازند به oil-wet باعث کاهش K_{ro} می‌شود. این مشکل ممکن است به علت جذب surface active materials توسط سنگ از گلهای حفاری نفتی یا از مایعات عملیات نفتی به وجود آید.

۳) water Block : این مشکل در اثر افزایش درجه اشباع آب در نزدیکی چاه به وجود می‌آید و در نتیجه K_{ro} کاهش پیدا

می‌کند. Water block می‌تواند هم در طول دوران تولید در اثر Fingering و یا Conning و هم در اثر نفوذ فیلترات آبی در طول عملیات حفاری و یا عملیات تکمیل چاه به وجود آید.

4) Scales : رسوبات معدنی مانند کربنات کلسیم و سولفات کلسیم هستند. این رسوبات می‌توانند در سازند در Perforation و یا در tubing رسوب کنند. ته نشین شدن این رسوبات در اطراف و نزدیکی چاه به علت پایین آمدن درجه حرارت و کم شدن فشار در نزدیکی چاه در زمان تولید می‌باشد. این رسوبات همچنین در اثر ناسازگاری آب سازند و آب تزریقی و یا در اثر ناسازگاری آب سازند و فیلترات ایجاد می‌شوند بسته به نوع scale از حلال‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. مرسوم‌ترین نوع Scales که در چاه به آن مواجه می‌شویم و حلال‌های آنها عبارتند از :

- Carbonate scale (CaCO_3 & FeCO_3) \rightarrow (+HCL)

- sulfate scale ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ & CaSO_4) = gypsum anhydrite \rightarrow

\rightarrow ESTA (Can solve all sulfate scales)

اتیلن دی آمین تتر استیک اسید = EDTA

Chloride salts (Such as NaCl) \rightarrow (+HCl) or H_2O

They can be easily dissolved with fresh water of weak acid (HCl)

- Fe – scales (FeS , Fe_3O_4) \rightarrow (+HCl)

- Hydroxide scales ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ Or $\text{Ca}(\text{OH})_2$) \rightarrow (+HCl)

5) Organic deposits : رسوبات آلی عبارتند از هیدروکربن‌های سنگین رسوب شده مثل پارافین‌ها و آسفالت‌ها که معمولاً در لوله مغزی، Perforation و یا سازند ته نشین می‌شوند. رسوب شدن هیدروکربن‌های سنگین به علت تغییرات فشار و درجه حرارت در نزدیکی چاه می‌باشد. خنک کردن چاه و یا تزریق مایع سرد به داخل سازند می‌توان موثر باشد. این رسوبات معمولاً توسط حلال‌های آلی به خصوص aromatic solvent حل می‌شوند. رسوبات آلی را نباید با رسوب دیگری به نام sludge (یک نوع لجن) اشتباه کرد. Sludge در اثر

ترکیب نفت‌های خام خاصی و اسیدهای قوی غیر آلی به وجود می‌آیند و غیر قابل حل شدن هستند.

۶) Mixed deposits : رسوبات ترکیبی ترکیبی از رسوبات آلی با Scales و یا silt و clay می‌باشند. برای برطرف کردن آنها نیاز به سیستم‌های دوگانه حلال داریم.

۷، ۸) silts & clays : آسیب در اثر silt و clay توسط نفوذ قسمت مایع گل حفاری به داخل سازند به وجود می‌آید. تورم clay (رس) مهمترین علت آسیب و مرسوم‌ترین آن می‌باشد. وقتی که مواد آسیب زننده (damaging articales) از سنگ مخزن باشند و از آنجا تولید شوند در این صورت Fines نامیده می‌شوند، که شامل silt و clay هستند.

Clay : Phyllosilicates with size of less than ϵ Mm,

Silts : silicates of aluminosilicates with a size betw. $\epsilon - 6\epsilon$ Mm.

این نوع مواد یعنی Silts و Clays در اسید HF (hydroflouric acid) حل می‌شوند.

Matrix Acidizing

«اسید زنی» عبارت است از عملیاتی برای از بین بردن «آسیب‌دیدگی» (damage) در نزدیکی چاه.

در این عملیات اسید به داخل سازند تحت فشار کمتر از فشار شکستن سنگ (Fracturing Pressure) به داخل چاه تزریق می‌شود. این اسید مواد ته نشین شده در کانال‌ها را حل کرده و Permeability را افزایش می‌دهد.

۱-۴-۱- محاسبه حجم اسید لازم برای تزریق به چاه (V_{HCl})

$$V_{HCl} = [\gamma / \epsilon \lambda \cdot \pi(\lambda - \phi) \cdot X_{HCl} (r_s^3 - r_w^3)] / B \quad [\text{gol}/\text{ft}]$$

X_{HCl} = the weigh fraction of formation material soluble in HCl

B = the dissolving power of the acid [golof rock/gal.of acid]

R_s = the radius of damage (ft)

۱-۴-۲- دبی ماکزیم تزریق اسید

$$q_{i,max} = \frac{4/917 \times 10^{-6} \times K.h.[g_F.H - \Delta P_{safe} - P]}{\mu.B(\ln re/rw + s)}$$

$$K...[md]$$

$$h...[ft] = \text{thickness}$$

$$g_f = \text{fracture gradient}...[Psi/ft]$$

$$H = \text{depth}...[ft]$$

$$\Delta P_{safe} = \text{thesnfertpressuremargin}(200 - 500Psi)$$

$$\mu...[cp]$$

$$P = \text{reservior Pressure}[Psi]$$

$$B...[resbbi/STB]$$

مثال (۱) محاسبه حجم اسید لازم

فرض کنید در یک سنگ ماسه ای می‌خواهیم توسط (HF+HCl) کریستال Kaolinite caly را حل کنیم. درصد وزنی کائولینیت ۵٪ می‌باشد. قدرت حل کنندگی اسید برابر با (gal.of rock/ gal.of acid) ۰/۰۵ است. میزان تخلخل برابر با ۰/۲۵ است و شعاع چاه (ft) ۰/۳۲۵ است. اگر شعاع منطقه آسیب داده برابر با (ft) ۵ باشد. حجم اسید چقدر است؟

$$V_{HCl} = \gamma / \epsilon \times \pi (1 - \phi) \cdot X_{HCl} \times (r_s^2 - r_w^2) / g$$

$$= \gamma / \epsilon \times (1 - 0/25) \times 3/14 \times 0/05 (5^2 - 0/328) / 0/05 =$$

مثال (۲) محاسبه $q_{i,max}$ (maximum injection rate) حداکثر میزان دبی را حساب کنید تا سنگ شکسته نشود. اگر:

$$K = 100(mD)$$

$$\Delta P_{safe} = 200(Psi)$$

$$h = 50(ft), P_r = 5000(Psi), g_F = 0/7(Psi/Ft), \mu = 0/7(cp)$$

$$H = 10000(ft), B = 1, re = 1053(ft), S = 20, r_w = 0/328(ft)$$

$$q_{i,max} = \frac{4/917 \times 10^{-6} \times 100 \times 50 [0/7 \times 1000 - 200 - 5000]}{0/7 \times 1 \times (\ln 1053/0/328 + 20)} = 2/25(BPM)$$

۱-۴-۳- محاسبه کاهش مقدار ضریب پوسته

$$K = 100(mCl)$$

$$\Delta P_{safe} = 200(Psi)$$

$$h = 50(ft), P_r = 5000(Psi), g_F = 0/7(Psi/Ft), \mu = 0/7(cp)$$

$$H = 10000(ft), B = 1, re = 1053(ft), S = 20, r_w = 0/328(ft)$$

$$q_{i,max} = \frac{4/917 \times 10^{-6} \times 100 \times 50 [0/7 \times 1000 - 200 - 5000]}{0/7 \times 1 \times (\ln 1053/0/328 + 20)} = 2/25(BPM)$$


۱-۴-۴- محاسبه غلظت اسید

۱-۴-۵- محاسبه میزان ضریب پوسته کاهش یافته

Dolomite concentration is ۶۰٪, Acid consisting of ۱۰٪ HCl is to be used.

$$q_i = 1BPM, h = 100ft, \Delta = 10^{-5} xm^2 / s, r_w, r_w = 0/325$$

$$\phi = 0/15, P_{rock} = 2/65(g/cm^3), V_i = 15000(gal) = 56/8m^2$$



$$m(HCl) = 0/15 \cdot 1000 = 150(gr) : \text{وزن HCl در } 1000 \text{ cm}^3 \text{ محلول}$$

$$n = \frac{m}{M} = 150/36/5 = 4/1$$

$$C = \text{concentration of acid} = 4/1/1 = 4/1(mol/lit)$$

$$C_i \text{ of Dolomite } (CaMg(CO_3)_2) = ? (M = 184)$$

$$P_{rock} = 2/65 = 1590(gr) \text{ dolomite in liter of rock}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1590}{184} = 8/64(mol)$$

$$C_i = mol/lit = 8/64/1 = 8/64$$

$$AC = \phi \cdot C / V \cdot C_i = (0/15 \times 4/1) / (4 \times 8/64) = 0/018$$

$$NPe = q / (\Delta \cdot h) = 1 \times 2 / 648 \times 10^3 / (10^{-5} \times 100 \times 30 / 48) = 8/69 \times 10^4$$

$$\Delta s = -\frac{1}{d} \ln \left[1 + A_c \cdot N_{Pe}^{-1/3} \cdot \frac{b \cdot V}{\tau \cdot \phi \cdot r_w^d} \right]$$

$$= -\frac{1}{2} \left[1 + 0/018 \times (8/69 \cdot 104)^{-0/333} \right] \frac{1/7 \times 10^4 \times 56/8}{3/14 \times 100 \times 0/3048 \times 0/15 \times 0/1^2}$$


$$\Delta S = -4$$

۱-۴-۶- محاسبه مقدار پوسته در یک مخزن سنگ آهکی

Concentration is ۲۸٪, M ((CaCO_۳) = ۱۰۰)

$$q_i = 1BPM, h = 100ft, \Delta = 10^{-5} m^2 / s, r_w, r_w = 0 / 328ft$$

$$\phi = 0 / 15, P_{rock} = 2 / 65 (g / cm^3), V_i = 15000 (gal) = 56 / 8 m^2$$



$$n = m / M = 1280 / 36 / 5 = 7 / 67 (mol)$$

$$c = mol / lit = 7 / 67 / 1 = 7 / 67 (mol / lit)$$

$$P_{rock} = 2 / 65 = (9 / cm^3)$$

$$the\ weight\ of\ 1\ liter\ of\ rock : 2 / 65 \times 1000 = 2650 (gr)$$

$$m = 2650, 100\% = 2650 \times 1 = 2650 (gr) \text{ of } lim\ estione\ in\ 1\ liter\ of\ rock$$

$$n = m / M = 2650 / 100 = 26 / 5$$

$$C_i = 26 / 51 = 26 / 5 (mol / lit)$$

$$AC = \phi C / V.C_i = 0 / 15 \times 7 / 67 / (2 \times 26 / 5) = 0 / 0217$$

$$NPe = q / (\Delta h) = 1 / 2648 \times 10^3 / (10^{-5} \times 100 \times 30 / 48) = 8 / 69 \times 10^4$$


$$\Delta S = -\frac{1}{1/6} \ln \left[1 + 0 / 0217 \times (8 / 69 \times 10^4)^{-1/3} \right] \frac{1 / 7 \times 10^4 \times 56 / 8}{3 / 14 \times 100 \times 0 / 3048 \times 0 / 15 \times 0 / 1^{1/6}} \left[\right]$$

$$\Delta S = -4 / 5$$

۱-۵- ایجاد شکاف (Hydraulic Fracturing)

اسید زنی برای کاهش میزان skin ناشی از آسیدیدگی (damage) در طی عملیات تولید و یا عملیات تکمیل چاه، به کار برده می‌شود. در عمل ما نمی‌توانیم میزان گذردهی (Permeability) را تغییر دهیم. هر چند که عده‌ای معتقدند که عملیات ایجاد شکاف باعث افزایش گذردهی می‌شود. عملیات «ایجاد شکاف» با ایجاد یک سطح تماس بزرگ بین چاه و مخزن می‌تواند باعث افزایش تولید یک چاه به میزان قابل توجهی شود که بهبود تولید ناشی از افزایش (effective wellbore radius) می‌باشد. به طور کلی برای میزان گذردهی (K) بسیار کوچک ($K < 1\text{md}$) عملیات ایجاد شکاف توصیه می‌شود و برای $K > 10\text{md}$ و در صورتی که skin چاه ناشی از damage باشد ایجاد عملیات اسیدکاری توصیه می‌شود. مسائل مهم در عملیات ایجاد شکاف عبارتند از :

- ۱- انتخاب صحیح Facturing Fluid و انتخاب صحیح Prappant (نوع شن)
 - ۲- انتخاب (محاسبه) صحیح فشار در سطح زمین برای ایجاد شکاف
 - ۳- و محاسبه میزان صحیح net pressure, pump rate- Fluid volume
- برای طراحی (Design) صحیح یک عملیات چاه ایجاد شکاف باید اطلاعات: X_f (طول شکاف) - w_f (پهنای شکاف) - h_r (ارتفاع شکاف) و همچنین ΔP_{net} (net pressure) را داشته باشیم.




سنگهاي زمين در اثر وزن توده سنگهاي بالاي آنها تحت يك نيروي
(Overburden) هستند اين نيرو باعث ايجاد stress يا نيروهايي هم در
جهت عمودي و هم در جهت افقي ميکند که بر سنگ وارد ميشوند
يك شکاف ايجاد خواهد شد در صورتي که فشاري که ما وارد
ميکنيم بتواند بر اين فشارهاي عمودي و افقي ($\sigma_H \sigma_V$) غلبه
کند. بزرگي فشار σ_V برابر است با

$$\sigma_V = \text{vertical stress} = P \cdot g \cdot H = P \cdot H / \lambda \quad \lambda \ll H$$

$$\sigma_V = \text{absolute vertical stress [psi]}$$

$$P = \text{average rock density [lb/ft}^3]$$

$$H = \text{Depth [ft]}$$



و ویژگی فشار σ_H (Absolute horizontal stress) برابر است با :

$$\sigma_H = \frac{\nu}{1-\nu} (\sigma_V - \alpha \cdot P) + \alpha P$$

$$\nu \dots \text{Poisson ratio [-]}$$

$$P \dots \text{Pore Pressure [psi]}$$

$$\alpha \dots \text{Poroelastic constant [-]}$$

تعاریف اولیه

$$\alpha = \frac{F \perp}{A} : (\text{normal - stress}) = \text{تنش}$$


$$T = \frac{F \parallel}{A} : (\text{shear - stress}) = \text{تنشیرش}$$

$$E = \frac{\Delta l}{l} : (\text{strain}) = \text{واکنش - کرنش}$$


$$E = (\text{Youn's moduls})$$

$$\sigma \propto \varepsilon \rightarrow \sigma = E \cdot \varepsilon \rightarrow E = \sigma / \varepsilon = \text{stress - stroin}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{lb/in^2}{in/in} = [lb/in^2]$$



E پارامتری است که نشان دهنده میزان مقاومتی است که یک سنگ در صورتی که نیرویی بر آن وارد شود، در برابر تغییر شکل دادن از خود نشان می‌دهد.



هنگامی که نیرویی بر یک سنگ وارد می‌شود (مطابق شکل روبرو). سنگ علاوه بر اینکه فشرده می‌شود در جهت طولی، در جهت عرضی نیز منبسط یا

پهن می‌شود. نسبت پهن شدن سنگ در جهت عرضی (lateral expansion) به میزان فشرده شدن سنگ در جهت طولی (longitudinal contraction) را ضریب ثابت پوسیون (Poisson ratio) گویند و آن را با V نشان می‌دهند.

$$V = -\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{d_1 - d_2}{d_1}$$


نیرویی که بر سنگ وارد می‌شود مقداری از آن توسط مایع درون تخلخل‌های سنگ تحمل می‌شود. در واقع این مایع مقداری از فشار را تحمل و یا به عبارت دیگر دفع می‌کند و مقداری از فشار کلی (فشار مطلق) بر سنگ وارد شده و سنگ را تغییر شکل می‌دهد که فشار موثر یا effective stress نامیده می‌شود.

$$\sigma^1 = \sigma - \alpha \cdot P$$

$$\sigma^1 \dots \text{stresseffective}$$

$$\sigma \dots \text{absolutestress}$$

$$\alpha \dots \text{porielasticcons tan t}$$



میزان a بین ۰ و ۱۰ تغییر می‌کند و نشان‌دهنده آن است که سیمان موجود بین ذرات سنگ (grains) مانع از آن می‌شود که تمام نیروی F بر سیال درون تخلخل‌ها وارد شود. برای مخازن نفتی $a \approx 0.7$ می‌باشد.

منحنی‌های $(\sigma_{H,max}, \sigma_{H,min})$ $\sigma_{H,2}, \sigma_{H,1}, \sigma_V$

$\sigma_V = \text{Vertical stress} = \rho g z$


$\sigma_{H,min} = \text{minimum horizontal stress}$

$\sigma_{H,max} = \text{maximum horizontal stress}$


$\sigma_{tec} = \text{tectonic stress}$

$\sigma_{tec} = 0 \Rightarrow \sigma_{H,min} = \sigma_{H,max}$

$$\sigma_{H,min} = \frac{\nu}{1-\nu}(\sigma_V - \alpha P) + \alpha P$$



اگر سطح زمین در طول زمان در اثر فرسایش تغییر کرده باشد. در این صورت منحنی بالا به صورت زیر تغییر می‌کند.



اگر عمقی را که می‌خواهیم در آن عملیات ایجاد شکاف را انجام دهیم کمتر از **critical depth** باشد در این صورت یک شکاف افقی ایجاد خواهد شد. اگر این عمق بزرگتر از **critical depth** باشد در این صورت یک شکاف عمودی (Vertical fracture) ایجاد خواهد شد.

نیروهای تکتونیک در اثر حرکت صفحات تکتونیک ایجاد می‌شوند. این حرکات باعث ایجاد نیروهایی می‌شوند که به نیروهای افقی قبلی اضافه می‌شوند. در اثر این نیروهای تکتونیک $\sigma_{H,2}$ و $\sigma_{H,1}$ نابرابر می‌شوند و ما دارای دو فشار $\sigma_{H,max}$ و $\sigma_{H,min}$ می‌شویم. شکافی

را که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم، طبیعتاً در جهتی که فشار کمتر است ایجاد می‌شود. یک شکاف هیدرولیکی در جهت عمود بر σ_{min} (minimum stress) ایجاد می‌شود. یعنی در عمق‌های کم فشار (σ_H) از فشار عمودی (σ_V) بزرگتر هستند و در نتیجه شکاف‌های افقی ایجاد می‌شود. در زیر Critical depth شکاف‌های عمودی ایجاد می‌شود. یعنی شکاف ما در امتداد صفحه‌ای ایجاد می‌شود که این صفحه عمود بر فشار کمتر یعنی σ_{min} باشد. اگر صفحه عمود بر σ_V باشد (یعنی σ_V کوچکتر از σ_H است) در این صورت یک شکاف افقی ایجاد می‌شود. و اگر صفحه عمود بر σ_H باشد (یعنی σ_V بزرگتر از σ_H است) در نتیجه یک شکاف عمودی ایجاد می‌شود.

۲- تولید از مخزن و مکانیزم‌های تولید

۲-۱- مقدمه

عامل عمده‌ای که باید در محاسبات مهندسی مخازن شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد، مکانیسم تولید نفت حاکم بر مخزن است. با توجه به وضعیت هندسی ساختمان مخزن، ارتفاع ستون نفت، میزان گاز حل شده در نفت، گسترش، ارتباط و فعالیت کلاهدک گازی و سفره آب متصل به آن، مخزن می‌تواند تحت مکانیسم‌های مختلف نفت تولید نماید. مکانیزم‌های تولید هیدروکربن از مخزن بر مبنای انرژی اولیه مخزن و روش‌های توسعه میدان به سه مرحله تقسیم بندی می‌گردد:

• **Primary Recovery** بازیابی اولیه که طی آن OOIP %20-5 قابل بازیابی است که در واقع تخلیه طبیعی **Natural Depletion** و تولید با انرژی طبیعی مخزن می‌باشد.

• **Secondary Recovery** بازیابی ثانویه که بیشتر در جهت نگهداری فشار مخزن و جلوگیری از افت فشار مخزن به زیر نقطه حباب صورت می‌پذیرد. طی این مرحله OOIP %30-45 قابل بازیابی است. که به دو فرم فرآیندهای تزریق آب (به دو صورت تزریق در سفره آبی و تزریق در ستون نفتی) و تزریق گاز (به صورت گاز غیر امتزاجی در کلاهک گاز و لایه نفتی) انجام می‌پذیرد.

• **Tertiary Recovery (Enhanced oil Recovery)** :

بعد از تزریق آب و گاز هنوز هم قسمت زیادی از نفت در مخزن باقی می‌ماند که تولید این مقادیر نفت باقیمانده هدف روش‌های بازیابی ثالثیه می‌باشد که در آن با تغییر خصوصیات مخزن در اثر تزریق مواد شیمیایی و مواد قابل امتزاج با سیال درون مخزن تولید 5-65 درصد از OOIP مخزن تولید می‌گردد. روش‌های ثالثیه تولید عبارتند از :

- تزریق گاز (گاز امتزاجی جهت سبک کردن نفت و جارو کردن آن)

- روش‌های شیمیایی (افزایش ویسکوزیته آب ترزریقی - کاهش IFT بین دو سیال)

- روش‌های حرارتی (کاهش ویسکوزیته نفت)

- حفاری افقی

- ایجاد شکاف

- حفر چاه‌های میانی

-

امروزه مفهوم دیگری که شامل روش‌های بازیابی ثانویه و ثالثیه می‌باشد، رایج شده است که اصطلاحاً **IOR (Improved Oil Recovery)** نام دارد. روش‌های ذکر شده در بالا تنها در مورد مخازن نفتی صدق می‌کند چرا که معمولاً در مخزن گازی با مکانیزم