


«انتقال حرارت»



Q : گرما (J)

\dot{Q} : $\frac{J}{s} = W$ (ط) $\Rightarrow \dot{Q} = q$ ($\frac{J}{s} = W$) \rightarrow بدون استاندارد: (-)

q' ($\frac{W}{m}$)

q'' ($\frac{W}{m^2}$)


فصل اول: مقدمه

آشنایی اولیه با ماهیت گرما

قانون فوریه

$q = -k A \frac{dT}{dx}$
 $q = \int_{x_1}^{x_2} -k A \frac{dT}{dx} dx$


هدایت گرما: k (دما)
 ضریب هدایت گرما: $(\frac{W}{m \cdot K})$
 مساحت: A (مربع متر)
 گرادیان دما: $\frac{dT}{dx}$ (دما بر متر)



شرایط ثابت $\Rightarrow q = -k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x} \rightarrow L$

$$q'' = -k \cdot \frac{dT}{dx}$$

مسئله (۱-۱) ۸



$$q'' = -k \frac{\Delta T}{\Delta x} = -1.7 \times \frac{1100 - 1200}{0.12} = 1500 \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

$$q = q'' \times A = 1500 \times (1.2 \times 0.12) = 1700 \text{ W}$$

$$k = 1.7 \frac{W}{m \cdot K} \text{ (آکسید مس)}$$


کتاب اولیه یا جابه جایی در مایع 8

① انتقال انرژی به خاطر تقابل و تضاد منطبقاً (مانند هدایت)

② جابه جایی غیر ماده از یک نقطه به نقطه دیگر ← ادوالمیون (Advection)

نکته: در انتقال حرارت جابه جایی عبارت از convection (جابه جایی) هودر صورت

انتقال ماده در نقطه می گیرد.



قانون سرمایش نیوتن 8

مساحت سطح دریا (m^2) / بسایل (m^2)

گرمای منتقل (W) / بسایل (W)

دمای بسایل (K) / دمای بسایل (K)

جابه جایی $(\frac{W}{m^2 \cdot K})$

$$q = h \cdot A \cdot (T_s - T_\infty)$$

Repeco

$$\left(\frac{W}{m^2}\right) \leftarrow q'' = h \cdot (T_s - T_\infty)$$

نکته) بحث اصلی در انتقال حرارت جابجایی جلوه‌گر می‌شود اما است
 چون با شرایط مختلف، مقدار h برای حتی یک ماده خاص ممکن است تغییر کند.
 - آکنار اولیه با تسخیر و

به صیقل مادی برای انتقال گرما، نیازی نیست.

قانون استیفن - بولتزمن و مساحت سطح ساطع کننده
 (m^2)

دمای سطح (K) \rightarrow $q = \sigma \cdot A \cdot T_s^4$
 ثابت استیفن بولتزمن $\left(\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \right)$
 گمای ساطع شده (W)

$$q'' = \sigma \cdot T_s^4$$

نکته) به دلیل کوچکی بودن ثابت استیفن - بولتزمن عملاً مقدار تسخیر از نظر عددی
 کوچک است به همین دلیل در دماهای کمتر از ۵۵۵ تا ۹۰۰ درجه‌ای بسیار ناچیز به طور
 که از تسخیر صرف نظر می‌کنیم


نکته) قانون استیفن - بولتزمن برای جسم سیاه صادق است که می‌تواند به صورت ایده‌آل
 به اندازه‌ی T_s^4 به انرژی تسخیری ساطع کند اما در عمل اجسام معمولاً ایده‌آل نیستند به همین
 دلیل در قانون بالا از یک ضریب کاهشده استفاده می‌شود

$$q'' = \epsilon \cdot \sigma \cdot T_s^4$$

P4PCO


ضریب صدور (۰ < ϵ < ۱)

اگر دو جسم دماسته باشیم 8



$$q^{\circ} = \epsilon \cdot \sigma \cdot T_s^4 - \epsilon \cdot \sigma \cdot T_{sur}^4$$

$$\Rightarrow q^{\circ} = \epsilon \cdot \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$



قانون بقای انرژی

بفرض عدم اتلاف و

یک بعنی بودن انتقال حرارت


$$q_{conv} = q_{cond} = (q_{conv} + q_{rad})$$

مثال: یک لوله بخار از داخل اتاق می گذرد، هوای اتاق و دیوارهای اتاق دمای

۲۵ درجه سانتیگراد دارند. قطر خارجی لوله ۷۰ mm است. دمای سطح خارجی لوله ۲۰۰ درجه سانتیگراد است. ضریب

صدور لوله ۸ است. ضریب انتقال حرارت جابجایی بین لوله و هوا ۱۵ است

اتلاف گرما از طول واحد لوله را بدست آورید.



فی کوانتیم این دو استند کنیم زیرا اطلاعات با اندازه کافی در دسترس است

$$q' = q'_{conv} + q'_{rad}$$

$$= h \cdot \frac{A}{L} (T_s - T_{\infty}) + \epsilon \cdot \frac{A}{L} \sigma \cdot (T_s^f - T_{sur}^f)$$

← برابری


$$A = \pi D \times L \rightarrow \frac{A}{L} = \pi D \rightarrow q' = h \times \pi D \times (T_s - T_{\infty}) + \epsilon \pi D \times \sigma (T_s^f - T_{sur}^f)$$

$$= 14 \times \pi \times 0.1 \times (200 - 25) + 0.1 \times \pi \times 0.1 \times \sigma \times (200^4 - 25^4)$$

$$\times 10^{-4} [(200 + 273.15)^4 - (25 + 273.15)^4]$$

$$q' = 998 \frac{W}{m}$$

شکل لا مقلول بقاء انرژی 8



برای یک درونی زمانی مشخص

$E_{in} \circledast$ ورودی (برای درونهای سطحی متناسب با A)
 $E_{out} \circledast$ خروجی
 $E_{in} - E_{out} + E_g = \Delta E_{st}$ (واحد: J)


برای یک لحظه خاص

$E_{st} \circledast$ ذخیره شده (برای درونهای حجمی متناسب با V)
 $E_g \circledast$ تولید شده (تولید شده)
 $E_{in} - E_{out} + E_g = E_{st}$ (واحد: W)

مثال: المنت برقی داخل جسم

انجام یک واکس و المنت برقی با کماز داخل جسم

موانع انرژی در سطح 8



که سطح انتقال یعنی حجم = منف

قانون بقای انرژی روی سطح انتقال

$$q_{cond} = q_{conv} + q_{rad}$$

نکته: چون سطح انتقال در نظر گرفته می شود به E_{st} یا E_g نیست چون در درونهای

حجمی هستند ما حجمی نداریم

* مثال بحث موانع انرژی سطحی در کتاب خوانده شود

فصل ششم: معادلات حاکمیت انتقال حرارت

قانون فوریه یک بعدی $q''_x = -k \frac{dT}{dx}$

معادلات حاکمیت در سه بعد


$$\begin{cases} q''_x = -k \frac{dT}{dx} \\ q''_y = -k \frac{dT}{dy} \\ q''_z = -k \frac{dT}{dz} \end{cases}$$

$$q'' = q''_x \hat{i} + q''_y \hat{j} + q''_z \hat{k}$$

$$q'' = -k \nabla T = -k \left(\frac{dT}{dx} \hat{i} + \frac{dT}{dy} \hat{j} + \frac{dT}{dz} \hat{k} \right)$$

مسئله یک است. بر بست آفرین تابع ریاضی توابع دما را می توانیم در قانون فوریه مستقر

گرفته و حساب می کنیم



قانون بقا انرژی $q''_{in} - q''_{out} + \dot{q}_{st} = q''_{st}$

$$q''_{x+\Delta x} = q''_x + \frac{dq''_x}{dx} \Delta x$$

اینجا ساده سازی (انتگرال در کتاب موجود است) ← معادله نیست گرما نیست و یک

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

انرژی ذخیره شده
 انرژی تلف شده
 $q''_{in} - q''_{out}$

با حل معادله مشتقات جزئی غیر گرما و این آید است که
 تابع توپوگراف
 $T(x, y, z, t)$
 انرژی ذخیره شده $\frac{\omega}{m^3}$

حالتی خاص معادله نیست گرما 8

۱) کتاب باستر

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{\rho c_p}{k} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ با تقریب \rightarrow unit $\frac{m^2}{s}$
 ضریب نفوذ گرما
 * نسبتی از توانی هاست
 گرما می برد و ذخیره سازی گرما می تصم
 * زیاد بودن α سریع بودن یا معنی به تغییرات دما

۲) شرایط دائم باشد

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = 0$$


شرایط دائم و بی تغییر و تولید انرژی

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(k \frac{\partial T}{\partial n} \right) = 0$$

شرایط دائم و بی تغییر و تولید انرژی و ک ثابت

$$\frac{\partial^2 T}{\partial n^2} = 0$$

معادلات جزئی استوانه‌ای




$$q_r'' = -k \frac{\partial T}{\partial r}$$

$$q_\phi'' = -k \frac{\partial T}{\partial \phi}$$

$$q_z'' = -k \frac{\partial T}{\partial z}$$

معادلات جزئی که در فضا استوانه‌ای

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k_r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$



معادلات لاپلاس

قانون فویر در مختصات کروی

$$q_r'' = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad q_\phi'' = -\frac{k}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi}, \quad q_\theta'' = -\frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta}$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

شرایط مرزی و شرایط اولیه

شرایط مرزی

$$T(x_0) = 100^\circ \text{C}$$

$$T(y_0) =$$

شرایط مرزی
 شرایط زمانی
 شرایط مکانی
 حالتی



$$\left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_{n=n_0} = 0 \rightarrow \text{عایق در } n_0 \quad q_x' = -k \frac{\partial T}{\partial n}$$

* مقدار انتقال حرارت در شرایطی
 ثابتی هستند یا نه
 $-k \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_{n=n_0}$ معادله

فصل سوم: هدایت گرهای یک بعدی دائم

دیوار مسطح با ابعاد بی نهایت
 که طول و عرض آن بی نهایت است

مصادیق (کاربردها) دیوار مسطح با ابعاد بی نهایت به صورت مربع یک بعدی




استوانه طولی توخالی در جهت شعاعی

له توخالی در جهت شعاع

بسیار کاربرد دارد. تابع توزیع دما در دیوار مسطح یک بعدی شرایط دائم، k ثابت و

معادله یونگ برما $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0$

شرایط مرزی $\begin{cases} T(0) = T_{s_1} & (1) \\ T(L) = T_{s_2} & (2) \end{cases}$



حل $T(x) = C_1 x + C_2$

شرایط مرزی (1) $\rightarrow C_2 = T_{s_1}$
 شرایط مرزی (2) $\rightarrow C_1 = \frac{T_{s_2} - T_{s_1}}{L}$

$T(x) = (T_{s_2} - T_{s_1}) \frac{x}{L} + T_{s_1}$

تابع توزیع دما در دیوار مسطح با شرایط بالا

نسخه 8 در دیوار مسطح حالت یک بعدی دائم بدون تولید داخلی و ضریب k ثابت تابع توزیع

دما خطی است

حالتی توان مقدار گرمائی نیز محاسب کرد

$$q_n^o = -k \frac{\partial T}{\partial n} = -k \frac{T_{S,r} - T_{S,i}}{L}$$

مقاومت حرارتی (R_t)

یادآور از الکترونیک $V = RI \rightarrow I = \frac{V}{R}$

اختلاف پتانسیل V I جریان R مقاومت الکتریکی

اختلاف دما T \rightarrow $\frac{V}{R}$ اختلاف پتانسیل

جریان گرمائی q \rightarrow I جریان

R_e مقاومت الکتریکی $\rightarrow R_t$

مقاومت $R_t = \frac{L}{KA}$

$R_{t, cond} = \frac{L}{KA}$

$m = \frac{k}{\frac{w}{m \cdot k} \cdot w}$

$$q_n = \frac{KA (T_{S,i} - T_{S,r})}{L} \Rightarrow q_n = \frac{(T_{S,i} - T_{S,r})}{\frac{L}{KA}}$$


مقاومت حرارتی در حالت چاپ چاه

$$q = h \cdot A \cdot (T_s - T_\infty)$$

$$q = \frac{(T_s - T_\infty)}{\frac{1}{h \cdot A}}, \quad I = \frac{V}{R}$$

$$\Rightarrow R_{t, conv} = \frac{1}{h \cdot A}$$

$$q_{\text{conv},1} = q_{\text{cond}} = q_{\text{conv},2} = q$$



$$q_{\text{conv},1} = q_{\text{conv},2} = q_{\text{conv},3} = q$$

$$R_{\text{e}} = R_1 + R_2 + R_3$$


$$R_{\text{e}} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A}$$

$$q = q_{\text{conv},1} = \frac{T_{s,1} - T_{\infty,1}}{\frac{1}{h_1 A}}$$

$$q = q_{\text{cond}} = \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{\frac{L}{kA}}$$


$$q = q_{\text{conv},2} = \frac{T_{s,2} - T_{\infty,2}}{\frac{1}{h_2 A}}$$

$$q = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A}}, \quad q = \frac{T_{\infty,1} - T_{s,2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA}}, \quad q = \frac{T_{s,1} - T_{\infty,2}}{\frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A}}$$



8 دیوار مرکب

(مثلاً سه لایه دیوار)



$$R_{total} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L_A}{K_A A} + \frac{L_B}{K_B A} + \frac{L_C}{K_C A} + \frac{1}{h_2 A}$$

8 شبیه سازی با قانون سرعتهای متوسط

کاربرد ← متوسط مطبوع

دیوار مرکب شکل قبل انتقال بگردیم

$$q = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{\frac{1}{h_1 A} + \frac{L_A}{K_A A} + \frac{L_B}{K_B A} + \frac{L_C}{K_C A} + \frac{1}{h_2 A}}$$

$$q = h \cdot A \cdot (T_s - T_{\infty})$$

$$q = \frac{A (T_{\infty,1} - T_{\infty,2})}{\frac{1}{h_1} + \frac{L_A}{K_A} + \frac{L_B}{K_B} + \frac{L_C}{K_C} + \frac{1}{h_2}}$$

$$\Rightarrow q = U \cdot A \cdot (T_{\infty,1} - T_{\infty,2})$$

← شبیه سازی با قانون سرعتهای متوسط

اضلاع حرارت ← ضریب انتقال حرارت

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{k_B} + \frac{L_C}{k_C} + \frac{1}{h_o}}$$

$$q = U \cdot A \cdot (T_{\infty_i} - T_{\infty_o})$$


در مجموع به شکل مقاومت حرارتی هم نشان دهیم

$$R_{total} = \frac{1}{U \cdot A}$$

سیستم انتقال حرارت بین پدیده‌های مداوم و ثابت k ثابت

استوانه طولی با انتقال حرارت شعاعی

سؤال ۸ آیا $q = \frac{kA(T_{s_i} - T_{s_o})}{r_o - r_i}$ برقرار است؟ خیر - این رابطه فقط در دیواره‌های مسطح بود



معادله نوسان گرما در صفحات استوانه‌ای $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dT}{dr}) = 0$

شرایط مرزی $\left\{ \begin{array}{l} T(r_i) = T_{s_i} \\ T(r_o) = T_{s_o} \end{array} \right.$

حل) $T(r) = C_1 \ln r + C_2$ $\xrightarrow{\text{شرایط مرزی}}$ $T(r) = \frac{T_{s_i} - T_{s_o}}{\ln(\frac{r_o}{r_i})} \ln(\frac{r}{r_i}) + T_{s_i}$

توجه: در استوانه‌ها توزیع دما خطی نیست - (حتی اگر یک بعدی باشد)

حالتی که در قانون فوریه


$$q = - \frac{kA}{2\pi r L} \frac{\partial T}{\partial r}$$

$$q_r = \frac{2\pi L k (T_{S_i} - T_{S_o})}{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}$$

چون با مقاومت الکتریکی (نسبت مساحتی) می‌توانیم $(I = \frac{V}{R})$ را مقایسه کنیم


$$R_t = \frac{\ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)}{2\pi L k}$$

استوانه‌ها مربع 8



$$q_r = \frac{T_{\infty, i} - T_{\infty, o}}{R_{total}} = \frac{T_{\infty, i} - T_{\infty, o}}{\left[\frac{1}{2\pi r_i L h_i} + \frac{\ln\left(\frac{r_1}{r_i}\right)}{2\pi L k_A} + \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi L k_B} + \frac{\ln\left(\frac{r_3}{r_2}\right)}{2\pi L k_C} + \frac{1}{2\pi r_o L h_o} \right]}$$

از فصل 2 معادله پیکس که ما در صفحات
کتابی استخراج و حل می شود $\rightarrow T(r) = \dots$



حاصلگیری در حالت فوریه $\rightarrow q_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(4\pi r^2) \frac{dT}{dr}$

$$\Rightarrow q_r = \frac{4\pi k (T_{S_i} - T_{S_o})}{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}}$$

نسبت سازی با مقاومت ها

$$R_t = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o} \right) \quad \text{گروه}$$

شعاع پخش (در مورد استوانه و کره)

در مورد سیستم های شعاعی نسبتی جالب وجود دارد در نگاه اول به نظر می رسد هر چه ضخامت

عایق های استوانی یا کره بیشتر باشد مقاومت به انتقال گه مانیز بیشتر خواهد بود و جلوی انتقال

حرارت را گرفتیم. این بحث در مورد مسائلیم هدایت صریح است اما از طرفی در مورد

انتقال حرارت جبهه جبهه تغییر می کند. چانه با افزایش ضخامت عایق به خاطر طبیعت


سیستم های استوانه و کره مساحت بیرونی خیلی افزایش می یابد یعنی ناخودآگاه با عایق کاری

مساحت تبادل حرارت با محیط را زیاد کرده ایم و در نتیجه انتقال حرارت جبهه جبهه با افزایش ضخامت

این وضعیت در ضخامت های کم عایق وجود دارند به نحوی که برای سیستم های شعاع
 یک شعاع جلوه تعریف می کنیم. اگر ضخامت از این شعاع کمتر باشد با افزایش عایق q
 زیادتر نیز می شود!!! اما اگر ضخامت عایق بیشتر از شعاع برای بارده مسئله وجود ندارد
 و وضعیت به صورت طبیعی خواهد بود یعنی با افزایش ضخامت مقاومت زیادتره
 و q کمتر می شود.

$$r_{cr} = \frac{k}{h} \rightarrow \text{شعاع بحرانی استوانه}$$


$$r_{cr} = \frac{2k}{h} \rightarrow \text{شعاع بحرانی کره}$$



افزایش ضخامت عایق نتیجه‌ی عکس می دهد $r_{عایق} < r_{cr}$

با افزایش ضخامت عایق، q کمتر می شود $r_{عایق} > r_{cr}$

دیوارهای سرد موازی 8



$$R_t = \frac{L_A}{k_A \cdot A} + \left[\frac{1}{\frac{1}{\frac{L_B}{k_B \cdot \left(\frac{A}{P}\right)} + \frac{1}{\frac{L_C}{k_C \cdot \left(\frac{A}{P}\right)}}} \right] + \frac{L_D}{k_D \cdot A}$$

$$L_B = L_C$$

$$\text{موازی} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

نکته: در صورت عایق کردن دیوارهای مسطح 8

لکه عایق ناری خوب است. برای انتقال حرارت هدایت این عایق بندی باعث می شود در صد اتلاف حرارت کاهش یابد برای انتقال حرارت جابه جایی هم نه ضروری به معنی زندگی نه سودی می دهد چون طبق ابعادی انتقال حرارت جابه جایی در دیوار مسطح عایق بندی سود مسافت دیوار همان مسافت است و هوا هم همان هواست و خلاصه به بار وارد نمی شود

مثال: یک مخزن کروی برای نگهداری نیتروژن مایع در دمای 77 K استفاده شده است

قطر مخزن 1 m می باشد و با عایق پودر سیمپا پوشانده شده است. ضخامت عایق 25 mm :

دمای هوا صفا و دمای هوای اطراف 200 K و ضریب جابه جایی $20 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$ می باشد گوی

نیاز تبخیر و چگالی نیتروژن مایع به ترتیب $2 \times 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و $804 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است


الف) نرخ انتقال گرما به نیتروژن مایع چقدر است چه $(K_{\text{سیمپا}} = 0.017)$

ب) روزانه چه مقدار نیتروژن تبخیر می شود؟ (از انتقال حرارت جابه جایی درون مخزن صرف نظر

کنید)


حل: انتقال حرارت از بیرون به داخل است چون بیرون 200 K و داخل 77 K است

رشته ای از نیتروژن مایع تبخیر شده




$T_{\infty} = 200\text{ K}$

$h = 20 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$




« از داخل فنجان به خارج فنجان »



$$q = \frac{T_{\infty r} - T_{\infty i}}{R_{total}} = \frac{T_{oo} - T_w}{\frac{1}{r_{\pi k} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_r} \right)} + \frac{1}{h_o \times \pi r^2}} = 13.9 \frac{J}{s} = 13.9 \text{ W}$$

ب) داخل فنجان گرما را محسوس داریم (ایمان نمان) اگر محسوس را سیستم می بیند $E = mc \Delta \theta$



$$E_{in} = E_{st} \rightarrow 13.9 = \dot{m} L_v \rightarrow \dot{m} = 9.23 \times 10^{-4} \frac{kg}{s}$$

بر حسب زمان خواهد بود

$$9.23 \times 10^{-4} \times 24 \times 3600 = 2.44 \frac{kg}{day}$$


(در یک روز (جواب))

$$\frac{2.44 \frac{kg}{day}}{104 \frac{kg}{m^3}} = 0.0023 \frac{m^3}{day}$$

(جواب)

هدایه یک بادی با تولید انرژی داخلی q ($q \neq 0$) - ادامه 8

معادله 8: $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q}{k} = 0$ و شرایط مرزی $T(-L) = T_{S_1}$ و $T(L) = T_{S_2}$



تابع توزیع دما

معادله 8: $T(x) = -\frac{q}{2k}x^2 + C_1x + C_2$


$C_1 = \frac{T_{S_2} - T_{S_1}}{L}$ و $C_2 = \frac{q}{2k}L^2 + \frac{T_{S_1} + T_{S_2}}{2}$

$$T(x) = \frac{qL^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + \left(\frac{T_{S_2} - T_{S_1}}{2} \right) \frac{x}{L} + \frac{T_{S_1} + T_{S_2}}{2}$$

با تولید انرژی داخلی q و توزیع دمای خطی $T(x)$ به شکل تابع درجه ۲ است

حالت خاص $T_{S_1} = T_{S_2} = T_S$ دمای وسط برابر است

معادله 8: $T(x) = \frac{qL^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + T_S$ (*)



دمای وسط دیوار متعارف $x=0$: $T(0) = T_0 = \frac{qL^2}{2k} + T_S$

* اگر سوال بود تفاوت باید بدین $L=0$ است

معادله 8: $\frac{T(x) - T_0}{T_S - T_0} = \left(\frac{x}{L} \right)^2$ (*)

نکات مهم قابل استرجاع از بحث دیوار متقارن با تولید انرژی

① در دیواره‌ی متقارن قلبی منحنی $T(x)$ در وسط دیواره بود یعنی $\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = 0$ و با توجه به

قانون فوریه $q = -KA \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = 0$ پس در وسط دیواره هیچ انتقال حرارت نداریم


و می‌توان فرض کرد که یک لایه یا عایق در وسط دیواره قرار گرفته است. این مشکل ما در تجزیه و

تحلیل دیواره‌ها به آن یک طرف عایق و از طرف دیگر آزاد هستند نیز نمایان می‌گردد یعنی می‌توانیم

این گونه دیواره‌ها را به صورت نصف دیوار متقارن در نظر بگیریم و از همان معادله‌ی (*)

صفحه‌ی قبل برای توزیع دما استفاده کنیم البته در این حالت دیدیم ضخامت دیواره‌ها


است (نه $2L$ ؛ یعنی در این حالت اگر صورت مسئله بگوید ضخامت m داریم $L = m/2$)



② در بسیاری از اوقات این اشکال وجود دارد که دمای T_s مشخص نیست و عملاً استفاده

از رابطه‌ی توزیع دمای (*) ناممکن می‌شود. اما می‌توان به صورت دیگر T_s را نیز محاسبه کرد و در

همان رابطه (*) جایگذاری نمود.



موازنی انرژی روی سطح انتقال $\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out} \rightarrow \dot{q} \times L \times A = hA(T_s - T_{\infty})$


$T_s = T_{\infty} + \frac{\dot{q}L}{h}$

که خوب به علاوه آنکه از آنجا که در این حالت در برابر قوت T_{∞} ظاهر می شود در این T_{∞} دمای جایی است که می خواهیم انجام سطحی مطابق این مسئله T_{∞} آن کوره بود دمای T_{∞} آن مشخص است یا دمای هوای اطراف بوده قابل تعیین است. «پس مقدار T_{∞} معمولاً در دسترس است.»

استوانه توپری با تولید انرژی داخلی - حالت دائم

معادله $\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r \frac{dT}{dr}) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$

شرایط مرزی $\left\{ \begin{array}{l} T(r_0) = T_s \\ \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=0} = 0 \rightarrow \text{چون در مرکز استوانه تبادل انرژی نخواهیم داشت} \end{array} \right.$



«استوانه توپری»

حل معادله $T(r) = \frac{\dot{q}r_0^2}{4k} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) + T_s$


شکل بی بعد $\frac{T(r) - T_s}{T_0 - T_s} = 1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2$ دمای متوسط T_0 در $r=0$: $T(0) = T_0$

نکته: چنانچه T_s معلوم نباشد همانند حالت قبل می توان موازنی سطح روی سطح استوانه نوشت

T_s را بیست آورد

موازنة انترت روی سطح انتقال $\rightarrow \dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$

$$\dot{q} \times (\underbrace{\pi r^2 \times L}_{\text{حجم انتقال}}) = h \times \underbrace{A}_{2\pi r_0 L} \times (T_s - T_{\infty})$$



$$T_s = T_{\infty} + \frac{\dot{q} r_0}{2h}$$

نکته مهم در نواح یا مناطقی که داخل جسم تولید انرژی داشته باشیم نمی توانیم از مقاومت حرارتی که قبلاً توضیح داده شد استفاده کرد و باید از همین روابط گفته شده استفاده کرد چرا که نرخ انتقال گرما ثابت نیست و نمی توان از روش سری کردن مقاومت ها استفاده کرد


مثال ۸: یک دیوار مسطح از دو ماده A و B ساخته شده است. ابعاد و ضرایب هدایت دیوار در

شکل نشان داده شده است. در قسمت A تولید انرژی داخلی به میزان $\dot{q} = 1000 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ وجود دارد. یک سمت ماده A عایق ناری شده و یک سمت ماده B به وسیله آب $30^\circ C$ و

ضریب جابجایی $1000 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ خنک می شود.

الف) به صورت تقریبی شکل توزیع دما در دیوارها چگونه است؟

ب) دمای سطح عایق ناری شده، دمای سطح خارج B، دمای نقطه ای انتقال A و B و سطح




عایق نازک شده ایم

دما سطح خارجی برابر در تمام است


حل) (سطح بیرونی B) $T_r = ?$

$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$ و در سطح خارجی B



$$q \times A = h \cdot A (T_r - T_{\infty})$$

$$1,2 \times 10^4 \times (20 \times 10^{-3} \times A) = 1000 \times A \times (T_r - 20) \Rightarrow T_r = 102 \text{ C}$$



$$q = \frac{T_1 - 20}{\frac{20 \times 10^{-3}}{10 \times A} + \frac{1}{1000 \times A}} = 1,2 \times 10^4 \times (20 \times 10^{-3} \times A) \Rightarrow T_1 = 112 \text{ C}$$

در این روش با استفاده از مقاومت‌ها و دماهای گره‌ها

$$q = \frac{T_1 - 102}{\frac{20 \times 10^{-3}}{10 \times A}} \Rightarrow T_1 = 112 \text{ C}$$


چون در B تولید انرژی نداریم توانسیم از روش مقاومت حرارتی حل کنیم اما در قسمت A چنین

امری ممکن نیست.

دمای مایع $T_0 = ?$

$$T'(x) = \frac{qL^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + T_s \xrightarrow{x=L} \text{در مایع} T_0 = \frac{qL^2}{2k} + T_s \quad T_s = 115$$

$$\Rightarrow T_0 = \frac{1.2 \times 10^4 \times (2 \times 10^{-3})^2}{2 \times 75} + 115 \Rightarrow T_0 = 140 \text{ } ^\circ\text{C}$$



در سوال الفصل ۳ کتاب حل شود.

پره (Fin) یا سطح گسترش یافته ۸

میخواهیم انتقال حرارت را زیاد کنیم، باید ۸

$$q = h \cdot A (T_s - T_{\infty})$$

① h را زیاد کنیم ← نیاز به یک دمنده داریم تا سرعت هوا روی سطح زیاد شود تا آن روش به صرفه نیست

(به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست)

② A را زیاد کنیم ← استفاده از پره (مثل پره‌های موتور سیلند که تا سطح کن پره‌ها موازی استرسود)

(بهترین روش)


③ T_s را زیاد کنیم ← امکان پذیر نیست


④ T_{∞} را کم کنیم ← دست ما نیست

* هر چه ضریب انتقال حرارت پره بیشتر شود می‌تواند سریع‌تر با انتقال دهنده

* اگر $T_{\infty} = T_s$ باشد ← انتقال حرارت نخواهیم داشت

* بهترین پره پره‌های است که به دمای پدیم نزدیک‌تر باشد





جدول ۳-۳ توزیع دما و اتلاف بر مادی برده ها با مقطع عرضی بدینواع

حالت شرایط نوب برده (x=L) توزیع دما، $\frac{\theta}{\theta_b}$ جهت انتقال برده برده ۹

الف انتقال برده ای چاب چاب

$$M \frac{\sinh ml + \left(\frac{h}{mk}\right) \cosh ml}{\cosh ml + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh ml} \quad \frac{\cosh m(L-x) + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh m(L-x)}{\cosh mL + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh mL} \quad h\theta(L) = - \left. \frac{k d \theta}{dx} \right|_{x=L}$$

ب آدیباتیک

$$M \tanh ml \quad \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL} \quad \left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=L} = 0$$

ج دمای مستقیم

$$M \frac{\cosh mL - \frac{\theta_L}{\theta_b}}{\sinh mL} \quad \frac{\left(\frac{\theta_L}{\theta_b}\right) \sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL} \quad \theta(L) = \theta_L$$

د بیرونی نامتناهی

$$M \quad e^{-mx} \quad (L \rightarrow \infty) \quad \theta(L) = 0$$

Subject:

Year. Month. Date.

19

جدول ۳-۴ انتقال حرارت و توزیع دما در پره‌ها با سطح مقطع دایره‌ای



$$\theta = T - T_{\infty} \quad m^2 = \frac{hP}{KA_c}$$

۱) پره‌های مستقیم مسطحی دایره‌ای

$$\theta_b = \theta(0) = T_b - T_{\infty} \quad M = \sqrt{hPKA_c} \theta_b$$

۲) پره‌های دایره‌ای دایره‌ای

P : ضرایب

A_c : مساحت سطح مقطع پره

b : base (پایه)

مثال ۸: انتهای یک میله دایره‌ای خنک‌شده در ۲۵ mm در ۱۰۰ °C دما داشته‌اند. سطح میله در

معرض هوای محیط به دمای ۲۵ °C و ضریب جابجایی ۱۰ $\frac{W}{m^2 \cdot K}$ قرار دارد.

الف) اگر جنس میله به ترتیب از مس خالص ($k = 398 \frac{W}{m \cdot K}$) و فولاد زینت‌نقره ($k = 14 \frac{W}{m \cdot K}$)

باشد، اتلاف گرما در دو حالت حساب کنید.

دایره‌ای طولی ← روابط سطر آخر جدول (۳-۴) $d = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$


$$h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$T_{\infty} = 25^{\circ}C$$

$$T_b = 100^{\circ}C$$



دیدگاه ۸ می‌توانیم بعضی از قطعات را به صورت پره‌های دایره‌ای کنیم




(حل) $q_f = M \xrightarrow{\text{زیر جرم}} q_f = (h \cdot P \cdot k \cdot A_c)^{\frac{1}{4}} \theta_b \rightarrow \theta_b = T_b - T_{\infty}$

برای مس $q_f = \left(10 \times (19 \times 0.025) \times 398 \times \left(\frac{19 \times 0.025}{4} \right) \right)^{\frac{1}{4}} (100 - 25) = 29,4 \text{ W}$

برای فولاد $q_f = \left(10 \times (\pi \times 0.025) \times 1.4 \times \left(\frac{\pi \times 0.025}{4} \right) \right)^{\frac{1}{4}} (100 - 25) = 21,2 \text{ W}$

«بیانه k ضریب هدایت (دقت کنید)»

کامل پاره ϵ_f 8



$$q = h \cdot A_b \cdot \theta_b \quad (\text{جسول پاره})$$

$$q_f = h \cdot A_f \cdot (T_f - T_{\infty}) \quad \text{فرفری خودبسته}$$

$$\epsilon_f = \frac{q_f}{h \cdot A_b \cdot \theta_b} \quad \text{تعریف کامل پاره}$$

$$\frac{q_f}{q} > 1 \quad \text{پاره (سختی)}$$

برای پاره پاره مناسب باید $\epsilon_f \gg 2$

به طور خلاصه پارامتر باید به تفاوت می کند آیا اصلاً با ضریب پاره توانسته ایم انتقال حرارت را

نسبت به حالت بدون پاره زیاد کند و این افزایش چند برابر بوده است

حالت خاص 8

اگر پره طولی با سطح مقطع یکدست باشد (مستطیل یا سوزنی) و q را از جدول (۳-۳) استخراج کنیم و در رابطه کارد جایگزین کنیم خواهیم داشت:

$$\epsilon_p = \left(\frac{k \cdot P}{h \cdot A_c} \right)$$

که مساحت سطح مقطع پره


نتایج 8

① افزایش k پره \leftarrow افزایش کارد

② کاهش h \leftarrow افزایش کارد

اگر برای نصب پره حق انتخاب داشته باشیم پره را مستطیل یا از نصب خاصی کنیم نه مربع و چون


که بازها الکتریکی دارند مانند لایاتور آلومینیوم مقابل لایاتور اتومبیل



③ افزایش نسبت $\frac{P}{A_c}$ \leftarrow افزایش کارد و انبساط کارد استفاده کنیم



$$\frac{P}{A_c} = \frac{(100+1) \times 2}{100 \times 1} = 2$$



$$\frac{P}{A_c} = \frac{(100+50) \times 2}{100 \times 50} = 0.104$$

۸- نشان پایاده و پره (۷) 8

در پدیده انتقال حرارت پره نسبت به انتقال حرارت بدون پره محاسبه می شود

تا از صفت بودن پره اطمینان حاصل گردد اما در این پدیده نیز از زمان به انتقال حرارت

از پره نسبت به خود پره در حالت ایده آل مقایسه می شود.

پره های ایده آل پره ای است که دمای سر تا سر آن برابر باشد که البته هیچگاه محقق

نخواهد شد. بنابراین با توجه به توصیفات بالا کارایی همیشه عددی نزدیکتر از ۱ یا ۲ می باشد اما

از زمان همیشه کمتر از ۱ است.

$$\eta_f = \frac{q_f}{q_{man}} = \frac{q_f}{h \cdot A_f \cdot \theta_b}$$

مساحت سطح روی پره

کاربرد مهم این رابطه این است که می توانیم η_f را از جدول استخراج و با ضرب در $(q_{man} = h \cdot A_f \cdot \theta_b)$

مقدار q_f را حساب کنیم. بدین ترتیب به راحتی q_f محاسبه می شود و محدودیت جدول (۳-۲) در نقطه

بلای پره های یکپارچه (سوزنی و مستطید) رفع می شود

مقدار q از انتقال ۳-۱۸ و ۳-۱۹ قابل استخراج است.

(مستطیل) $A_f = 2w \cdot L$

(مستطیل) $A_f = 2w \cdot \left[L^2 + \left(\frac{t}{2}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$


(مستطیل) $A_f = 2,0 \cdot w \cdot \left[L^2 + \left(\frac{t}{2}\right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

(پرونده) $A_f = 2\pi (r_2^2 - r_1^2)$

بافتها و سطح (۲) ۸

تا اینجا عددی که پرونده به انتقال برده شد اما اگر چندین پرونده کنار هم قرار گرفته باشند وضعیت کمی متفاوت خواهد بود چرا که هم باید انتقال حرارت از پرونده را در نظر بگیریم و هم انتقال حرارت

از صفحات باقی مانده (پیش (base) را (فضای خالی) پایه)



انتقال حرارت از پرونده و صفحات باقی مانده پایه

چون q_{man} را هم میزنیم

$$q_{man} = h \cdot A_t \cdot (T_b - T_{\infty})$$

$$A_t = A_b + A_f$$

جای خالی پایه \rightarrow \rightarrow روی پرونده


از این رابطه نیز می توان گفت که سرعت و باداشتن η_0 و q_{man} در انتقال حرارت دایمی

از جسم و پره ها (q_E) را محاسبه نمود. η_0 از رابطه زیر بدست می آید:

$$\eta_0 = 1 - \frac{A_f}{A_t} (1 - \eta_f)$$

از جدول (۱۸۳) و (۱۹-۲)

فصل چهارم و احتمال حد است حدیتر - ابعاد دایم - k ثابت



برای حل معادله یینش گرمای $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$ می توان از روش جداسازی متغیرها استفاده کرد

که در بخش (۲-۴) کتاب تشریح شده است اما اشکال این روش آن است که فقط در مورد مسائل


بسیار ساده جواب می دهد به عبارت دیگر حل معادله یینش گرمای به روش تبدیل معمولاً در مسائل

واقعی امکان پذیر نیست به همین دلیل ۲ روش دیگر نیز برای حل این معادله به کار می رود

تبدیل و دقیق است، من است در مسائل پیچیده حل تبدیل نیست ماسیم،
جوابهای پیوسته در تمام نقاط قابل صواب است.

روش حل معادلات

عددی و ممکن است که خطا داشته باشد. با کنار جواب بالاخره درست می آید
جوابها ناپیوسته و فقط در گره ها درست می آید.



یکی از این روشها روش تریسیر است که در بخش (۳-۴) کتاب توضیح داده شده است. این روش نیز

به رسم دقیق خطوط ایزوترم و آدیبات وابسته است. این روش نیز جوابها را به صورت تقریبی

و ناپیوسته بدست می آید. به تدریج با پیشرفت کامپیوترها این روش منسوخ شده است و در حال حاضر

بسیار کم مسائل باروش عددی حل می شود که در این بخش، حل معادلات بخش باروش عددی موردتأکید

قرار خواهد گرفت. به عنوان چند حالت خاص و متداول، روش ترمس نیز دارای روابط ساده تری باشد

به این روش، روش ضرب شکل نیز گفته می شود. ابتدا باید مقدار ضریب شکل را از جدول (۱-۴)

کتاب استخراج کرد و سپس در رابطه زیر قرار داد:

$$q = SK(T_1 - T_2)$$

ضریب هدایت جسم
ضریب شکل از جدول (۱-۴)

مثال (۱-۴ کتاب) سوراخی به قطر ۲۵ میلی متر در مرکز یک جسم مکعب مستطیل با مقطع مربع (۱۰×۱۰)

و به طول ۲ م ایجاد شده است. ضریب هدایت مکعب مستطیل $1650 \frac{W}{m^2 K}$ می باشد. عبور سیال گرم


از داخل سوراخ دارای سطح داخلی را در $75^\circ C$ نگه می دارد ولی دمای سطح خارجی $25^\circ C$ است.

نرخ انتقال گرما از داخل به بیرون چقدر است؟

$$S = \frac{2\pi L}{\ln\left(1.08 \frac{w}{D}\right)} \leftarrow \text{سطح } q \text{ جدول}$$

$$S = \frac{2\pi \times 2}{\ln\left(1.08 \times \frac{1}{0.025}\right)} = 11.19$$

$$q = SK(T_1 - T_2) = 11.19 \times 1650 \times (75 - 25) = 134,4 \text{ kW}$$



Subject:

Year. Month. Date. ()


20

روش عددی 8

نخه چینیان برای گرهها (فاصله تعداد) شبکه

(Mesh)

(Grid)



گره (Node)

(Node Point)

دقت بالاتر

زمان بر

تعداد گره زیاد

* نامگذاری گره ها

$T_{m,n}$

$m \rightarrow$ اندیس افقی

$n \rightarrow$ اندیس عمودی

دقت کمتر

زمان سریعتر

تعداد گره کم

روش عددی گسسته سازی معادلات (Discrete)


یعنی عبارت ریاضی مستوی را از معادله حذف کنیم و به جای آن از نمای گره ها استفاده کنیم

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m+\frac{1}{2},n} - \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m-\frac{1}{2},n} \quad \text{I}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m+\frac{1}{2},n} = \frac{T_{m,n} - T_{m-1,n}}{\Delta x} \quad \text{II}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m+\frac{1}{2},n} = \frac{T_{m+1,n} - T_{m,n}}{\Delta x} \quad \text{III}$$



(II), (III) → (I)


$$\frac{\partial^2 T}{\partial n^2} = \frac{T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 2T_{m,n}}{(\Delta n)^2}$$

به طریق مشابه ⇒ $\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_{m,n+1} + T_{m,n-1} - 2T_{m,n}}{(\Delta y)^2}$

برای سادگی فرض کنیم $\Delta n = \Delta y$ جایگذاری در معادله ⇒ $T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n} - 4T_{m,n} = 0$
 غنی گویا

سلسله تفاضلی محدود معادله غنی گویا برای گره‌های که میان ۳ گره دیگر قرار گرفته است.

روش دیگر برای گسسته سازی و نوشتن معادله تفاضلی محدود روش مؤلفه‌ای انرژی (مناسب وقتی که در جسم تولید انرژی هم داشته باشیم)



در محدوده نقاط $\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_g = 0$

$$q_A = kA \frac{\partial T}{\partial n}$$

(A) $q_A = k(\Delta y \cdot 1) \frac{T_{m-1,n} - T_{m,n}}{\Delta n}$

(C) $q_C = k(\Delta n \cdot 1) \frac{T_{m,n-1} - T_{m,n}}{\Delta y}$

(B) $q_B = k(\Delta y \cdot 1) \frac{T_{m,n} - T_{m+1,n}}{\Delta n}$

(D) $q_D = k(\Delta n \cdot 1) \frac{T_{m,n} - T_{m,n+1}}{\Delta y}$

$$\dot{E}_g = \dot{q} (\Delta x \cdot \Delta y \cdot 1)$$

موازین انرژی $\rightarrow q_A - q_B + q_C - q_D + \dot{E}_g = 0$


جایگذاری و ساده سازی $\rightarrow T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + T_{m+1,n} + T_{m-1,n} + \frac{\dot{q} (\Delta x \cdot \Delta y)}{k} - 4 T_{m,n} = 0$

معادله تفاضل محدود برای یک گره در میان ۴ گره مجاور با تولید انرژی

همیشه این طور نیست که یک گره در میان چهار گره مجاور پیدا باشد و از معادلات بالا استفاده کنیم مثلاً در بعضی

مجموعه گره ها تعداد گره های اطراف کمتر باشد. در کتاب به عنوان مثال، معادله تفاضل محدود

برای یک گوشه داخلی که در بعضی انتقال حرارت جای جای نیز قرار دارد بدست آورده شده است.



$$T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + \frac{1}{r} (T_{m+1,n} + T_{m,n-1}) + \frac{h \Delta x}{k} T_{\infty} - \left(4 + \frac{h \Delta x}{k} \right) T_{m,n} = 0$$

معادله تفاضل محدود برای گره در گوشه داخلی

به همین ترتیب می توان انواع گره های دیگر را نیز در نظر گرفت و باید به روش های گفته شده

در هر حالت برای آن گره خاص عملیات گسسته سازی (انجام) حجم البته در سطح درس

انتقال حرارت و معادلات گسسته شده انواع گره های متناوب در جدول (۲-۴) ارائه شده

است تا حل مسئله راحت تر باشد.

دستگاه معادلات تفاضلی محدود 8

اگر برای گره های موجود در جسم معادلات تفاضلی محدود نوشته شوند یک دستگاه معادلات

خطی حاصل می شود. نسبت به معادله ی نخست در تعداد معادلات زیاد شده اما در عوض معادلات

کاملاً خطی هستند و می توان راحت تر دستگاه معادلات را حل کرد مثلاً اگر در مسئله ای N

گره داشته باشیم یک دستگاه N معادله N مجهول به صورت زیر نوشته می شود:

$$a_{11} T_1 + a_{12} T_2 + a_{13} T_3 + \dots + a_{1N} T_N = C_1$$


$$a_{21} T_1 + a_{22} T_2 + a_{23} T_3 + \dots + a_{2N} T_N = C_2$$

$$a_{N1} T_1 + a_{N2} T_2 + a_{N3} T_3 + \dots + a_{NN} T_N = C_N$$

مثال (۳-۴) : کوره‌ی بزرگ روی یک ستون بلند از آجود با ابعاد $1m \times 1m$ قرار دارد. سطح ستون

در دمای $300K$ و سطح کوره در معرض جریان هوا با دمای $100K$ و $h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ قرار دارد

با استناد از یک شبکه با ابعاد $\Delta x = \Delta y = 0.25m$ مطلوب است $T_5 = 200K$ (ضریب هدایت برابر $k=1$)



الف) توزیع دمای دو بعدی در ستون

ب) مقدار گرمای منتقل شده از ستون به هوا

$$\begin{cases} T_{\infty} = 300K \\ h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot K} \end{cases}$$

① کوره $\rightarrow 200 + 200 + T_7 + T_8 - 4T_5 = 0$

② کوره $\rightarrow \begin{cases} 200 + T_1 + T_2 + T_3 - 4T_2 = 0 \\ 2T_1 + 200 + T_4 - 4T_2 = 0 \end{cases}$

از فرمول شبکه میان ۴ کوره
و یا
از فرمول سطح عایق در جدول

$$2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + \frac{2h\Delta x}{k} T_{\infty} - 2\left(\frac{h\Delta x}{k} + 1\right)T_{m,n} = 0$$

حالت ۲ جدول \leftarrow هم برای جابجایی کاربرد دارد و هم برای عایق $(h=0)$

③ کوره $\rightarrow 200 + T_1 + T_4 + T_{13} - 4T_{10} = 0$

④ کوره $\rightarrow \begin{cases} T_{13} + T_7 + T_{11} + T_{14} - 4T_{12} = 0 \end{cases}$

از فرمول یک دو میان ۴ کوره
می‌توانستیم از فرمول عایق نیز بنویسیم

⑤ که $\rightarrow d_{100} + T_p + T_f + T_v - 4T_d = 0$

⑥ که $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} T_d + T_f + T_d + T_n - 4T_f = 0 \\ \text{ویاز روش عایق} \end{array} \right.$

⑦ و ⑧ که $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2T_d + T_n + 2000 - 9T_v = 0 \\ 2T_f + 2T_v + 1000 - 9T_n = 0 \end{array} \right.$

حالت ۳ جدول در جدول
جابجایی
 $h = 20$ و $\Delta x = 9.24$
 $k = 1 \frac{w}{m \cdot K}$

متغیرین در شده 8

$-4T_1 + T_1 + T_p + 0 + 0 = -1000$

$2T_1 - 4T_1 + 0 + T_p + 0 = -1000$

معادله ۸ جدول

$T_1 + 0 - 4T_p + T_f + T_d + 0 = -1000$



$0 + 2T_f + 2T_v - 9T_n = -1000$

$$[A][T] = [C]$$

فصل ماتریس و ستاره :

ماتریس معلوم ← برای تعداد معادلات کم مناسب است

مستقیم و روش

روش های حل

تکراری : روش لایبونی - جایگزین ← معادلات عددی

ارطوبت A^{-1} → $[T] = [A]^{-1}[C]$
 معده ی کلم

قسمت دوم مسأله و انتقال حرارت از قسمت پایین ستون

خط افقی


$$q = hA(T_s - T_{\infty})$$

$$q = \left[10 \times \left(\frac{\Delta x}{\gamma} \times L \right) (259.99 - 300) \right]$$

$$+ 10 \times (\Delta x \times L) (259.99 - 300)$$

$$+ 10 \times \left[\frac{\Delta x}{\gamma} \times L \right] (329.05 - 300) \times 2$$

$$\Rightarrow \frac{q}{L} = q' = 113 \frac{W}{m}$$



از حل برای قسمت اول مسأله

$$h = 10, T_{\infty} = 300$$

$$q_{conv} = ?$$

* نسبت های ۲۰ و ۳۰ کتاب حل شود

فصل پنجم : هدایت گویا لایزا

در انتقال گرما مسأله وجود دارد که به زمان نیز وابسته اند مثلاً اگر یک قطعه فلزی در فرکانس عملیات خود را

را در نظر بگیریم ابتدا داخل یک کوره قرار گرفته تا دمای آن بالا برود در مرحله بعدی بعدی مجدداً در معرض

آب یا هوای سرد قرار می‌گیرد تا سریعاً خنک شود بنابراین باید بدانیم که چقدر طول می‌کشد تا قطعه خنک شود

یعنی زمان نیز ^{بافت} نقش پیدا می‌کند پس معادله‌ی پیش‌گفته نسبت به حالت‌های قبل پیچیده‌تر خواهد بود

($\frac{\partial T}{\partial t}$) در معادله ایجاد می‌گردد طبیعتاً حل تبدیل این معادلات نیز سخت‌تر خواهد بود و معمولاً ماتریس

انتقال حرارت دو بعدی از روس‌های عددی استفاده می‌شود. اما به عنوان یک فرغ می‌توان گفت

می‌توانیم به حالت خاص نیز در نظر گرفت چنانچه تابع توزیع دما فقط نسبت به T مستوی داشته باشد

به عبارت دیگر $\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{\partial T}{\partial z} = 0$ باشد. حل معادله‌ی پیش‌گفته را مجدداً ساده خواهد

بود. یعنی باید از نظر مکانی تمام نقاط جسم هم دما باشند هر چند دما می‌تواند در طول زمان تغییر کند یعنی

دما می‌تواند با هم زیاد یا کم شود به این روس، روس طرفیت کلی گفته می‌شود به یک حالت خاص از

حالت هدایت گرما لایزا می‌باشد.

۱) روش طرفیت لکه (Lumped sum) ρ

استاره شده در روش طرفیت لکه باید جسم حدالایان در تمام نقاط هم دریا باشد من

است در واقعیت این حالت کمتر ایجاد شود اما می توان با این فرض تقریباً این حالت خاص


را پذیرفت. فرض قابل قبول کردن روش طرفیت لکه این است که مقاومت در مقابل

هدایت در داخل جسم در مقایسه با مقاومت در برابر انتقال گرما بین جسم و محیط کوچک

باشد.

روابطی حاکم بر روش طرفیت لکه ρ

$$\dot{E}_m = \dot{E}_{st}$$



$$h \cdot A_s (T(t) - T_{\infty}) = \rho \cdot C \cdot V \cdot \frac{dT}{dt}$$

$$T(0) = T_i$$

علی معادله بیطرفی

$$\theta = T - T_{\infty}$$


$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp \left[- \left(\frac{h \cdot A_s}{\rho \cdot V \cdot C} \right) t \right]$$

روش طرفیت لکه ρ

$$t = \frac{\rho \cdot V \cdot C}{h \cdot A_s} \ln \frac{\theta_i}{\theta} \rightarrow \text{دست آوردن زمان لازم}$$

$$\tau_0 = \frac{\rho \cdot V \cdot C}{h \cdot A_s} \rightarrow \text{تایم کنونی}$$

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}$$



① بالذات زمان دمای قطعه به صورت فابری به دمای محیط نزدیک می شود

② با بزرگ شدن τ_t رسیدن به دمای محیط بیشتر طول می کشد
 ← پاسخ کندتر

$$\tau_t = \frac{\rho \cdot V \cdot C}{h \cdot A_s} = \underbrace{\left(\frac{1}{h \cdot A_s} \right)}_{\text{Rcont}} \times \underbrace{(\rho \cdot V \cdot C)}_{\text{ظرفیت گرمایی کل}}$$

انرژی منتقل شده (در رویش ظرفیت لاد)

$$Q = \int_0^t q dt = h \cdot A_s \int_0^t \theta dt \rightarrow \text{حل انتگرال}$$

← از فرمول آمد ظرفیت لاد جابجایی

$$\Rightarrow Q = (\rho \cdot V \cdot C) \theta_i \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_t}\right) \right]$$

شرط اعتبار ظرفیت ۸

طول جسم جامد \rightarrow

$$B_i = \frac{h \cdot L}{k}$$

ضریب جابجایی \leftarrow

k جسم جامد \leftarrow

مقدار: (عدد بی)

شرط اعتبار ظرفیت ۸ $B_i < 0.1$

تعریف B_i در روش ظرفیت $B_i = \frac{h \cdot L_c}{k}$ ، $L_c = \frac{V}{A_s}$

ضخامت $L_c = L$ (در استخوان)
 شعاع $L_c = \frac{r_0}{2}$ (در استوانه)
 لوله $L_c = \frac{r_0}{2}$ (در لوله)

عدد بی بعد فوری ۸

$$F_0 = \frac{\alpha t^2}{L_c}$$

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \exp(-B_i \cdot F_0) \leftarrow$$

شکل دیر معادله دما در روش ظرفیت کلی

مثال (۱-۵) هیت ترمولوین دما منبع تقریباً به شکل کره است و برای اندازه گیری دمای جریان یک

گاز به تازگی بوده $h = 400 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ و خواص ترموفیزیکی ترمولوین به صورت $k = 20 \frac{W}{m \cdot K}$

$C = 400 \frac{J}{kg \cdot K}$ و $\rho = 1600 \frac{kg}{m^3}$ باشد قطر ترمولوین ای بدست آورید در صورت ثابت زمانی

یک ثانیه باشد. اگر دمای ترمولوین در ابتدا ۲۷ درجه بوده و در عرض جریان گازی

یادمانی ۲۰۰ درجه قرار گیرد. چقدر طول می‌آید تا دمای آن به ۱۹۹ درجه برسد.

$$\tau_t = \frac{P.C.V}{h.A_s} \Rightarrow 1 = \frac{1.2 \times 10^4 \times 400 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{400 \times \pi r^2} \Rightarrow r = 2.3 \times 10^{-4} m$$

$$D = 4.6 \times 10^{-4} m$$

ابتداءً بیسرها اعتبار را چپ کنیم

$$B_i = \frac{h.L_c}{k} = \frac{400 \times \left(\frac{2.3 \times 10^{-4}}{3} \right)}{20} = 2.3 \times 10^{-4} < 0.1 \rightarrow$$

بیس بیسها را چپ کنیم
استفاده کنیم

$$t = \frac{P.V.C}{h.A_s} \ln \frac{\theta_i}{\theta} \xrightarrow{\text{عدد ناری}} t = 4.2 s$$


$$\begin{cases} \theta_i = 20 - 200 \\ \theta = 199 - 200 \end{cases}$$

هدایت پادرنظر گرفتن اثرات مدایی

اگر شرط ظرفیت دبی جواب نداد وقتاً کنیم $\frac{\partial T}{\partial x}$ یا $\frac{\partial T}{\partial y}$ را صفر فرض کنیم.

$$\xrightarrow{\text{بازرسی ک کتاب}} \left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} &= \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \\ \text{شرط مرزی لازم داریم} \\ \text{شرط اولی لازم داریم} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{روش های جانمایی} \\ &\text{توسعه} \\ &\text{عددی} \\ &\text{عینی} \end{aligned}$$

روشن عددی 8



برای اندیس‌های $T_{m,n}$

m : موقعیت لوله در جهت x
 n : موقعیت لوله در جهت y

$$t = P \cdot \Delta t$$

تعریف مشتق $\frac{\partial T}{\partial t} \Big|_{m,n} = \frac{T_{m,n}^{P+1} - T_{m,n}^P}{\Delta t}$

① گسترش کردن \leftarrow روش سریع
 از جهت x گسترش‌های مشتق $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T_{m,n}^{P+1} - T_{m,n}^P}{\Delta t} = \frac{T_{m+1,n}^P + T_{m-1,n}^P - 2T_{m,n}^P}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{m,n+1}^P + T_{m,n-1}^P - 2T_{m,n}^P}{(\Delta y)^2}$$

اگر در تقریب‌های مکانی از زمان « P » استفاده کنیم نهایتاً به جمول « $T_{m,n}^{P+1}$ » در معادله باقی

می‌ماند با فرض $\Delta x = \Delta y$ مقادیر این جمول به صورت زیر قابل محاسب است:

$$T_{m,n}^{P+1} = F_0 (T_{m+1,n}^P + T_{m-1,n}^P + T_{m,n+1}^P + T_{m,n-1}^P) + (1 - 4F_0) T_{m,n}^P$$

بازگویی: $F_0 = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta y)^2}$

بازگویی
 یک لوله در میان 4 لوله دیگر

بصورت مشابه با بازگویی $\frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

$$T_m^{P+1} = F_0 (T_{m+1}^P + T_{m-1}^P) + (1 - 2F_0) T_m^P$$

بازگویی
 یک لوله در میان 2 لوله دیگر

همانطور که ملاحظه می شود، دمای مجبور هرگز در زمان جدید و بر حسب دمای معلوم نرود.

در لحظه قبل تعیین می شود یعنی تعیین دمای جدید بر اساس از دماهای قبل امکان پذیر است پس با داشتن یک شرط اولیه در لحظه $t = t_0$ بعدی $t = t_0 + \Delta t$ یا $t = t_0 + P$.

نویسند که به همین ترتیب قدم بعدی $t = t_0 + 2\Delta t$ یعنی $P = 2$ و ...

اما نکته مهم این است که برای اطمینان از پاسخ ها، نباید Δt را بیش از حد بزرگ در نظر

گرفت به این منظور از معیار پایداری استفاده می شود. در معادلات تفاضلات محدود باید

ضریب $(\tau_{m,n}^P)$ مثبت باشد. مثلاً در معادله دو بعدی معنی قبل باید:

$$\begin{aligned} \text{دو بعدی} \quad 1 - 4F_0 > 0 &\rightarrow F_0 < \frac{1}{4} \rightarrow \text{دو بعدی} \quad F_0 < \frac{1}{4} \rightarrow \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} < \frac{1}{4} \rightarrow \Delta t < \frac{(\Delta x)^2}{4\alpha} \\ &\rightarrow \text{یک نوبت میان ۴ نوبت} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{یک بعدی} \quad 1 - 2F_0 > 0 &\rightarrow F_0 < \frac{1}{2} \rightarrow \text{یک بعدی} \quad F_0 < \frac{1}{2} \rightarrow \dots \\ &\rightarrow \text{یک نوبت میان ۲ نوبت} \end{aligned}$$

با توجه به مثالهای فوق ملاحظه می شود که انتخاب Δt به صورت مستقل نیست چنانچه

Δx و Δt نیز بستگی دارند یعنی باید Δx و Δt را به صورت منطبق با هم انتخاب کنیم به گونه ای

که معیار پایداری برقرار باشد.

روش ریز پدست آوردن معادلات تفاضلی محدود و موارد اثری



در بخش (۹-۱) کتاب آزاروش مؤلفی اثری معادلات تفاضلی محدود روی سطح

پدست آورده شده (مطالعه کنید)

پرای گره سطح T_0 در حالت پیکوری

$$T_0^{P+1} = 2F_0 (T_1^P + B_i T_\infty) + (1 - 2F_0 - 2B_i F_0) T_0^P$$

بلی گره های T_1 و T_2 و T_3 و ... میان گره ریز (پیکوری) معادله آن ابتدا استخراج

کردیم ← پس مسأله قابل حل است

$$F_0 \leq \frac{1}{2} \rightarrow \text{بلی گره اول}$$

$$1 - 2F_0 - 2B_i F_0 \geq 0 \rightarrow F_0 (1 + B_i) \leq \frac{1}{2}$$

در بسیاری مسائل چند نوع گره داریم یعنی معادلات تفاضلی محدود نیز متناوب خواهند بود

نهایی این چند معیار پایداری مختلف خواهیم داشت. در این شرایط سخت گیرانه ترین معیار

ملاحظه عمل است یعنی معیاری که Δt کوچکتر بعد، مثلاً در مثال بالا با توجه به ایند بیوست است

مطمناً شرط دوم سخت گیرانه تر است

مسئله (۶) المان سوختن به صورت یک لوله هتسای به نسل دیواری به ضخامت $2L = 20\text{mm}$ ساخته شده است




به واسطه فرآیند جابجایی و پادمای $T_{\infty} = 20^{\circ}\text{C}$ و $h = 1100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ از دو طرف سرد می شود در حالت

عادی $\dot{q}_1 = 1.7 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ از تهی هتسای داخل المان تولید می شود اگر شرایط تولید را ناگهان

به $\dot{q}_2 = 2 \times 1.7 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ برسد بین از لوله را با ضخامت توزیع دمای المان سوختن را بیست آورید

خواص گرمایی المان سوختن عبارت اند از $k = 30 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ و $\alpha = 5 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

فرض کنید انتقال گرمایی بعدی و فاصله ای که ما را $\Delta x = 2\text{mm}$ در نظر بگیریم




$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_g = \Delta \dot{E}_{st}$$

$$KA \times \frac{T_{m-1}^P - T_m^P}{\Delta x} - KA \frac{T_m^P - T_{m+1}^P}{\Delta x} + \dot{q}_r \underbrace{A \Delta x}_{\text{عم}} = \rho C \underbrace{(A \cdot \Delta x)}_{\text{عم}} \frac{T_m^{P+1} - T_m^P}{\Delta t}$$

می‌خواهیم معادله را به شکل مربع صفت کنیم.

$$T_m^{P+1} = F_o \left[T_{m-1}^P + T_{m+1}^P + \frac{\dot{q} \Delta x^2}{k} \right] + (1 - 2F_o) T_m^P \quad (1)$$

معادله مربع کرده ۲، ۳، ۴ و ۵ داده



گروه ۱

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_g = \Delta \dot{E}_{st}$$

$$KA \frac{T_f^P - T_w^P}{\Delta x} - hA (T_w^P - T_\infty) + \dot{q} A \frac{\Delta x}{r} = \rho CA \frac{\Delta x}{r} \frac{T_w^{P+1} - T_w^P}{\Delta t}$$

معادله مربع گروه ۱

$$T_w^{P+1} = F_o \left[T_f^P + Bi T_\infty + \frac{\dot{q} \Delta x^2}{rk} \right] + (1 - F_o - Bi F_o) T_w^P \quad (2)$$

معادله ۱

$$1 - 2F_o \geq 0 \rightarrow F_o \leq \frac{1}{2}$$

معادله ۲

$$1 - F_o - Bi F_o \geq 0 \rightarrow F_o (1 + Bi) \leq \frac{1}{F_o}$$

شرایط مثبت گیرنده
نسبت به F_o

$$Bi = \frac{h \Delta x}{k} = \frac{1100 \times 0.002}{30} = 0.0733$$

$$F_0 (1 + \beta_i) \leq \frac{1}{F} \rightarrow F_0 \leq 0,494 \rightarrow \frac{\alpha t}{\Delta x^2} \leq 0,494 \rightarrow t \leq 0,372 \text{ sec}$$

برای رسیدن به هدف گفته را نمی توانیم در یک قدم محاسبات انجام دهیم پس برای استیلا زمان رفتی

انتخاب کنیم $\Delta t = 0,3$ جوی بی بوم.

$$0 \rightarrow 0,3 \rightarrow 0,6 \rightarrow 0,9 \rightarrow 1,2 \rightarrow 1,5 \text{ sec}$$

$$F_0 = \frac{\alpha (0,3)}{\Delta x^2} = 0,275 \leftarrow \Delta t = 0,3$$

به دلیل روند کردن زمان دوباره ضریب اصلاح می کنیم

$$\dot{q}_r = 2 \times 10^5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \rightarrow T_0^{P+1} = 0,275 (2T_r^P + 2,47) + 0,25 T_0^P$$

$$\text{معادله ①} \rightarrow \begin{cases} T_1^{P+1} = 0,275 (T_0^P + T_r^P + 2,47) + 0,25 T_1^P \\ T_r^{P+1} = 0,275 (T_1^P + T_r^P + 2,47) + 0,25 T_r^P \\ T_r^{P+1} = 0,275 (T_r^P + T_r^P + 2,47) + 0,25 T_r^P \\ T_r^{P+1} = 0,275 (T_r^P + T_r^P + 2,47) + 0,25 T_r^P \end{cases}$$

* در هر دو طرف
 $T_{m-1} = T_{m+1}$

$$\text{معادله ②} \rightarrow T_0^{P+1} = 0,475 (T_r^P + 19,47) + 0,19 T_0^P$$

برای شروع حل عددی باید مقدار اولیه داشته باشیم (حفظ صفر) تا با عددگذاری جابجایی $t = 0,3$ را بدست

آوریم و مجدداً با عددگذاری دوباره از نتایج $t = 0,3$ اعداد $t = 0,4$ را بدست آوریم و ...

مانند در ملاحظه شد در معادلات بالا تولید انرژی $\dot{q} = 2 \times 10^7$ در نظر گرفته شد برای محاسبه

شرط اولیه مورد نیاز می توانیم از حالت عادی کاربرد یعنی قبل از شروع جریان $\dot{q}_1 = 10^7$ توزیع دمای اولیه

راست آورد. به همین دلیل به صورت موقت فرض می کنیم که بحث حل عددی وجود نداشته و یک مسئله عادی

یک بعدی با $\dot{q}_1 = 10^7$ حل می کنیم تا توزیع دما در اولیه بدست آید.

حل مسئله برای پیدا کردن شرایط اولیه کار کرد $\dot{q}_1 = 10^7$ (دائم - یک بعدی)

توزیع دما در دیواره سطح دائم و از فصل های قبل

$$\begin{cases} T(x) = \frac{\dot{q}_1 L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + T_s \\ T_s = T_\infty + \frac{\dot{q}_1 L}{h} \end{cases}$$

$$T_s = 340.91^\circ\text{C} \rightarrow T(x) = 19.47 \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + 340.91$$

$$\text{گروه ۵} \quad T_\infty = T_s = 340.91$$

$$\text{گروه ۱} \quad T_0^\circ = 327.58$$

$$(x=0.002) \quad \text{گروه ۲} \quad T_1^\circ = 329.91$$

$$(x=0.004) \quad \text{گروه ۳} \quad T_2^\circ = 324.91$$

$$(x=0.009) \quad \text{گروه ۴} \quad T_3^\circ = 321.58$$

$$(x=0.008) \quad \text{گروه ۵} \quad T_4^\circ = 349.91$$

با جایگذاری این مقادیر اولیه در معادلات تفاضل محدود مقدار دما در $t=0$ ، T_0^1 ، T_1^1 ، T_2^1 و T_3^1 و

$$(T_4^1 \text{ و } T_5^1) \text{ بدست می آید. با تکرار تا } t=1 \text{ (} T_0^2, T_1^2, T_2^2, T_3^2, T_4^2 \text{ و } T_5^2 \text{)}$$

روش فنتر 8

مانند آنکه در روش صریح دمای نگرده در زمان P_{t+1} از دمای همان گره و گره های مجاور
در زمان قبلی (P) بدست می آید یعنی معادلات تماماً واضح است و ساده بودند اما اشکال این

بوده به خاطر شرط پایبندی ناکزیر بودیم Δt بالاجوب انتخاب کنیم بدین صورت عبور می کنیم

چندین بار تکرار می کنند تا زمانی که دماها همگرا شوند. برای کاهش زمان محاسبات می توان از روش

فنتر استفاده کرد. در این روش در هنگام گسسته سازی، دماهای یک جیب معادله نیز در زمان

P_{t+1} بسط داده می شوند یعنی به صورت زیر:

$$\frac{T_{m+1,n}^{P+1} + T_{m-1,n}^{P+1} - 2T_{m,n}^{P+1}}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{m,n+1}^{P+1} + T_{m,n-1}^{P+1} - 2T_{m,n}^{P+1}}{(\Delta y)^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_{m,n}^{P+1} - T_{m,n}^P}{\Delta t}$$

روش فنتر ← بسط معادله در P_{t+1}

$$\rightarrow i \neq j (\Delta x = \Delta y)$$

$$(1 + 4F_0) T_{m,n}^{P+1} - F_0 (T_{m+1,n}^{P+1} + T_{m-1,n}^{P+1} + T_{m,n+1}^{P+1} + T_{m,n-1}^{P+1}) = T_{m,n}^P$$

(لذا - روش فنتر - 2 بعد - 4 گره میان 4 گره دند)

مانند آنکه ملاحظه می شود دمای $T_{m,n}^{P+1}$ خود به دمای همان در زمان P_{t+1} وابسته است در خوردمان

می تواند بعد از معادلات آنفاضل محدوداً بر روش فنتر بنویسیم به دستگاه چند معادله چند مجهول

خواهیم رسید، حل آن سخت تر است اما از نظر زمانی نسبت به حالت صریح سریع تر است

Subject:

Year. Month. Date. ()

۲۵

چند حالت دما قبل موجود برآورد دیدیم در حالت یک بعدی

گوه سطحی یک بعدی فضتی $(1 + 2F_o + 2F_o B_i) T_o^{P+1} - 2F_o T_i^{P+1} = 2F_o B_i T_\infty + T_o^P$

گوه یک بعدی داخلی فضتی $(1 + 2F_o) T_m^{P+1} - F_o (T_{m-1}^{P+1} + T_{m+1}^{P+1}) = T_m^P$

مقدمه در روش منتر شرط پایدار وجود ندارد البته هر چند Δx و Δy و Δz کوچک انتخاب شوند

جوابها در صورتی نخواهند بود

در جدول ۲-۳ یا ۳-۳ به فرم گوه های معروف گوه های فضتی آن تاره شده است (مثال ۹-۴)

روش ترسیم برای $F_o > 0.2$

یک روش برای حالت خاص دیوار مسطح استوانه توپر و گوه توپر در حالت گذرا می باشد

به طرزهای این روش توسط هیندل و لوبد رسم شده (لی شده) است

مثلاً در مورد دیوار مسطح اولاً فرض کرده ایم که دیوار متجانس است $n=0$ می باشد یعنی در $n=0$

شرایط متجانس داریم ابتدا از شکل ۸-۴ دمای T_o یا همان صفحه میانه دیوار را بدست

می آوریم سپس از شکل ۸-۴ دمای نقاط دید دیواره قابل استخراج است. از شکل ۸-۴ می توان

مقدار انرژی منتقل شده را محاسبه کرد

$Q_o = PCV (T_o - T_\infty)$ (دمای اولیه دیوار)

به همین ترتیب برای استوانه ولده نیز در شکل مایه ۱۱-۱۱ تا ۱۶-۱۱ برای مریز مادیای ساید نقاط

و انرژ قابل استخراج است.

نکته) در معجزه های این روش برخلاف روش فرسایش در لایه سیت $L_c = \frac{r_0}{\rho}$ استوانه

و $L_c = \frac{r_0}{\rho}$ که در نظر گرفته شود بلکه به سادگی عدد $B_i = \frac{h r_0}{k}$ ماسه می شود

مثال: خط لوله از جنس فولاد ($\rho = 7823$, $C = 434$, $K = 43.9$, $\alpha = 11.8 \times 10^{-6}$)

به قطر بیامتر و ضخامت دیواره ۴۰mm را در نظر بگیریم سطح خارجی لوله عایق بندی شده است


و مایه لوله در ابتدای امر $90^\circ C$ در لخته خاص جریان روغن با دمای $20^\circ C$ و $h = 500$ وارد لوله می شود

۱) عدد B_i و F_0 ابعاد دقیقه محاسبه کنید. ۲) در لخته $t = 1 \text{ min}$ دمای سطح خارجی لوله

با عایق پوشانده شده را بدست آورید. ۳) در لخته $t = 1 \text{ min}$ ساید مایه از روغن بدوله چقدر است؟

۴) در طول این هست دقیقه چقدر انرژی از روغن بدوله منتقل شده است.

چون قطار از ضخامت خند بیشتر است بجای این مسئله را استوانه فرض کنیم یک دیواره مسطح در نظری بگیریم



Subject:

Year. Month. Date. ()

۳۱

$$Bi_i = \frac{hL}{k} = \frac{2000 \times 0.104}{42,9} = 0,113$$

$$Fo = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{1,1 \times 10^{-4} \times 1 \times 40}{(0,104)^2} = 2,94$$

$Bi_i > 0,1$ در این حالت در جواب نیویس

$$Bi_i = 0,113 \rightarrow Bi_i^{-1} = 2,2$$

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{T_o - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = 0,22$$

باتوجه به شکل ۱-۱

$$\frac{T_o - 40}{-20 - 40} = 0,22 \rightarrow T_o = 42^{\circ}C$$

درای مرکز بعد از سه دقیقه
(درای سطح جانبی سه دقیقه)

$$q'' = h(T_s - T_{\infty}) = h(T_L - T_{\infty}) = -7400 \frac{W}{m^2}$$

(۱-۱) ازینجا

قسمت سوم سؤال ۸

$$x = L \rightarrow \frac{x}{L} = 1 \text{ و } Bi_i^{-1} = 2,2$$

دری سطح

$$\frac{\theta}{\theta_o} = \frac{T_L - T_{\infty}}{T_o - T_{\infty}} = 0,189$$

ازینجا (۲-۱)

$$\frac{T_L - 40}{42 - 40} = 0,189 \rightarrow T_L = 44^{\circ}C$$

درای لوله بعد از ۸ دقیقه

قسمت چهارم سؤال ۸ و اشتباه ازینجا

$$\left. \begin{array}{l} Bi_i = 0,113 \\ Bi_i^{-1} Fo = 0,155 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{منفی (۱-۱)}} \frac{Q}{Q_o} = 0,78$$

$$Q_o = \rho C V (T_i - T_{\infty}) = 7123 \times 4224 \times (\pi \times 1 \times 0,104) (-20 - 40)$$

$$Q = 0,78 Q_o = -2,14 \times 10^6 \frac{J}{m}$$

مقدمه: بیجا به جا دریا


$q'' = h(T_s - T_\infty)$ $h = ?$ → موضوع در فصل آینده

$h = h(x)$ → معمولاً h یک عدد ثابت نیست و وابسته است

$$q = \int q'' dA = (T_s - T_\infty) \int h \cdot dA_s \Rightarrow q = \bar{h} A (T_s - T_\infty)$$

بافرض اینکه $\bar{h} = \frac{T_s - T_\infty}{A} \int h dA_s$


لايه حرارتی



$\frac{T_s - T}{T_s - T_\infty} = 0,99$ لایه مرزی گرما جایی است که

(یا امتداد لایه) ضریب انتقال حرارت h

دروز لایه مرزی در سیالات



مرز لایه مرزی سرعت جایی است که سرعت تقریباً به

$0,99 U_\infty$ رسیده باشد.

(یا امتداد لایه) ضریب اصطکاک C_f

If $U = 0,99 U_\infty \rightarrow \delta = y$


دروز لایه مرزی سرعت ← اختلاف سرعت داریم ← تنش برشی داریم

دروز لایه مرزی حرارتی ← اختلاف دما داریم ← انتقال حرارت داریم

نکته

مسئله ۸ در قسمت های ابتدای صفحه انتقال حرارت به صورت یکنواخت در سمت راست انتهای صفحه؟

از سمت سطح

$$q''_{cond} = -k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$



$$q''_{conv} = h(T_s - T_\infty)$$

$$q''_{cond} = q''_{conv} \rightarrow -k \frac{\partial T}{\partial y} = h(T_s - T_\infty) \rightarrow h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_s - T_\infty}$$

↑ ثابت
↑ ثابت

گرادیان دما مثبت بین در ابتدا صفحه زیادتر است چون لایه مرزی نازکتر است پس ضریب تغییر دما زیادتر

است $\left(\frac{T_s}{T_\infty} \right)$ باید خیلی سریع برسد در نتیجه مقدار h در اول صفحه زیاد و در انتهای صفحه کمتر است به همین ترتیب q''



در ابتدا صفحه زیادتر و در انتهای صفحه کمتر است

پایه وری از مانتی سوال ۵۵

$$Re_c(x) = \frac{\rho V_\infty x_c}{\mu} = 2 \times 10^5$$

۳ ناحیه ← آرام، گذار، مضطرب

معادلات برای تجزیه و تحلیل استفاده میشود (صفحه ۴۲ بعد)

معادلات اندازه حلیت ← ۱۴-۶ ، ۱۶-۶

معادلات انرژی تمایز ← ۲۸-۶ الی ۳۴-۶ (در حالتی مختلف نوشته شده)

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

معادله پیوستگی (بقای جرم)

معرفه اعداد پیر بعد مشهور 8

نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای لزجت

$$(رینولدز) Re_L = \frac{VL}{\nu} = \frac{\rho VL}{\mu} \rightarrow \text{لزجت}$$

نسبت مقاومت حرارتی داخل جسم به مقاومت حرارتی لایه مندی

$$(عدد بیو) Bi = \frac{hL}{k_s} \rightarrow \text{کسطح } k$$

نسبت زمان بی بعد به نرخ هدایت به نرخ انرژی ذخیره شده

$$(عدد فوریه) Fo = \frac{\alpha t}{L^2}$$

ضریب اصطکاک

$$(ضریب اصطکاک) C_f = \frac{\tau_s}{\rho v^2}$$

نسبت ضریب نفیخ اندازه حرکت به ضریب نفیخ گرما

$$(عدد پراشل) Pr = \frac{\nu}{\alpha}$$

گرایان دمای بی بعد

$$(عدد نوسلت) Nu = \frac{hL}{k_f} \rightarrow \text{د } k$$

(نوسلت متوسط)

$$Nu = \frac{\bar{h}L}{k_f}$$

(عدایستیک)

$$St = \frac{h}{\rho v c_p} = \frac{Nu}{Re Pr}$$

(ضریب جابجایی)

$$J_H = St \cdot Pr^{\frac{1}{4}}$$

عدد نوسلت ← صورتی این اعداد

متوسط

$$Nu = f(\lambda^*, Re_L, Pr)$$

متوسط

$$Nu = f(Re_L, Pr)$$

بناست $Nu \leq L \cdot k_f$

$$Nu = \frac{h \cdot L}{k_f} \rightarrow h = \frac{k_f \cdot Nu}{L}$$

بسیار مهم باید ابتدا عدد نوسلت را محاسبه کنیم

قانون شماره رینولدز و (شماره انداز انتقال حرارت گوما)

فصل مشترک ارتباط دهنده نتایج مکانیک سیالات با انتقال حرارت، قانون شماره رینولدز است

چنین بین از معادلات انداز حرارت، معادلات انرژی و قانون پیوستگی استفاده از شماره

رینولدز و عدد استانتون که به پارامتر انتقال حرارت محاسبه می شود. با داشتن عدد استانتون و عدد

نوسانت بدست می آید و در انتها h قابل محاسبه می شود. مکانیک سیالات

$$\text{If } \left. \begin{array}{l} Pr = 1 \\ \frac{dP^*}{dx^*} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{Cf}{2} = S_{\tau} \rightarrow \text{انتقال حرارت}$$

* بازمانده نوسانت دارند.

قانون شماره رینولدز فرض محدودکننده $Pr = 1$ ندارد که باعث می شود در بسیاری اوقات نتوان از آن استفاده کرد

لذا معمولاً به جای آن از شماره رینولدز اصلاح شده یا قانون چیتون - کولبرن استفاده می شود

$$\text{If } 0.6 < Pr < 90 \rightarrow \frac{Cf}{2} = S_{\tau} Pr^{\frac{1}{4}} = J_H$$

اگر جریان آرام باشد هنوز باید شرط $\frac{dP^*}{dx^*} = 0$ رعایت شود اما اگر جریان مغشوب باشد معادله اصلاح کرده

بدون هیچ مشکلی همیشه صادق است.

$$\frac{dP^*}{dx^*} = 0 \leftarrow \text{از لحاظ فزیندی اختلاف فشاری نداشته باشیم}$$

فصل هفتم و جریان خارج


هدف و محاسبه $h(x)$ ضریب انتقال حرارت موضعی

\bar{h} ضریب انتقال حرارت متوسط


در این درس فرض این است که جریان از روی سطح مسطح در حال عبور است.

① توجه کنیم که دمای سطح ثابت است یا خیر؟ (T_s)

② توجه کنیم که سایر شرایط روی سطح ثابت است یا خیر؟



T_s ثابت است اما q ثابت است



T_s ثابت

حالت اول و دمای بی‌نهایت در کل سطح $T = T_s$

$$\delta = \frac{dn}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\frac{\delta}{\delta_t} = Pr^{\frac{1}{4}}$$

۱-۱) جریان کلاسیک باشد

$$C_{f,x} = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2} = 0.494 Re_x^{-0.5}$$

موضعی

$$Nu_x = \frac{h_x \cdot x}{k} = 0.332 Re_x^{0.5} Pr^{\frac{1}{4}}$$

موضعی $0.9 < Pr < 90$

تکانه در گازها $Pr = 1$ در نتیجه $\delta = \delta_t$

Subject:

Year. Month. Date. ()

۳۴

معادیر متوسط جریان آبی با شرایط ۸

$$\bar{C}_{f,n} = 2 C_{f,n} = 1,328 Re_n^{-0.45}$$

$$\bar{Nu} = 2 Nu_n \rightarrow \bar{Nu} = 0,494 Re_n^{0.45} Pr^{\frac{1}{4}} \quad 0,4 < Pr < 40$$

$$\bar{h} = 2 h_n$$

(۲-۱) جریان مضروب باشد

$$\delta = 0,37 \cdot x \cdot Re_n^{-\frac{1}{2}} \quad , \quad \delta = \delta_t$$

$$C_{f,n} = 0,054 Re_n^{-\frac{1}{2}} \quad dx \cdot 10^4 < Re_n < 10^5 \quad \text{موض}$$

$$Nu_n = St \cdot Re_n \cdot Pr = 0,0294 \cdot Re_n^{\frac{4}{5}} \cdot Pr^{\frac{1}{4}} \quad 0,4 < Pr < 40 \quad \text{موض}$$

تبدیل هر صفر که است این روابط برای نامیه مضروب است

گاهی اوقات جریان از همان اول مضروب است (مانند هوا یا آب به طور مضروب جریان مضروب می شود)

به وسیله رسم های مزاحم

معادیر متوسط مضروب با شرایط ۸

$$\bar{Nu}_L = 0,023 Re_L^{\frac{4}{5}} Pr^{\frac{1}{4}}$$

$$\bar{C}_{f,L} = 0,074 Re_L^{-\frac{1}{2}}$$

۳-۱) جریان صلب (مدب و یعنی روی صفحه مسطح آنگاه وسعت مغشوش است)

از $Re = 0.1$ تا $Re = 1$ ← جریان لذر

کوچکتر از $Re = 1$ ← جریان آنگام

بزرگتر مساوی $Re = 1$ ← جریان مغشوش

— اگر تبدیل آنگام به مغشوش در $Re = 0.95$ انتهای صفر اتفاق افتد

$1 < \frac{x}{L} < 0.95$ ← از مغشوش بودن صرف نظر و کلاً با روابط آنگام حل نمود

— اگر تبدیل آنگام به مغشوش در همان ابتدای صفر اتفاق افتد

$0.05 < \frac{x}{L} < 0.95$ ← از آنگام بودن صرف نظر و کلاً با روابط مغشوش حل نمود

— اگر تبدیل آنگام به مغشوش در میانه های صفر اتفاق افتد

$$\bar{Nu}_x = (0.37 Re_x^{1/4} - 171) Pr^{1/4}$$

$$\bar{C}_{f,x} = \frac{0.074}{Re_x^{1/2}} - \frac{1742}{Re_x}$$

— حالت دوم و شمارگرهای بلناخت روی سطح

$$Nu_{x,n} = 0.423 Re_n^{1/2} Pr^{1/4}$$

۱-۲) جریان آنگام

$$Nu_{x,n} = 0.325 Re_n^{1/2} Pr^{1/4}$$

۲-۲) جریان مغشوش

توجه: اگر T_s را خواستیم ابتدا h را بدست می آوریم و سپس از روابط فصل ۳ بصورت زیر قابل محاسب است

$$PARSIAN \quad T_s = T_\infty + \frac{q''}{h} \quad \frac{1}{h} = T_s(x) - T_\infty + \frac{q''}{h_n}$$

مسئله ۸ مسئله ۹ فصل ۷

مثال ۸ هوا با دما ۳۰۰ °C و سرعت ۱۰ m/s در یک لوله با قطر ۰.۰۱ m جریان دارد. برای اینکه دمای سطح لوله در ۲۷ °C ثابت بماند، نرخ گرمایی واحد عرض لوله را محاسب کنید.

(اطلاعات هوا: $\nu = 21.1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $k = 29.1 \times 10^{-3} \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $Pr = 0.718$)

$$Re = \frac{U_{\infty} \cdot L}{\nu} = \frac{10 \times 0.01}{21.1 \times 10^{-6}} = 4739 < 10^4 \text{ جریان لaminar}$$


$$\bar{Nu} = 0.444 Re^{1/2} Pr^{1/4} = 0.444 \times (4739)^{1/2} \times (0.718)^{1/4} = 57.4$$

$$Nu = \frac{h \cdot L}{k_f} \rightarrow 57.4 = \frac{h \times 0.01}{0.0291} \rightarrow h = 201.18 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$q = h \cdot A \cdot (T_s - T_{\infty}) \rightarrow \dot{q} = h \times L \times (T_s - T_{\infty}) = 201.18 \times 0.01 \times (27 - 300) = -5.83 \frac{\text{W}}{\text{m}}$$

مثال ۸ دیوار A ضخامت ۰.۷ ft با عایق لایه B با ضخامت ۱ ft، پوشیده شده است.

میزان حرارت انتقال یافته در حالت دائم را محاسب کنید و دمای T_s را بدست آورید.



$$q'' = \frac{T_1 - T_2}{\sum R} = \frac{1700 - 100}{\frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{k_B}} = \frac{1700 - 100}{\frac{0.7}{0.4} + \frac{1}{0.1}}$$

$$\Rightarrow q'' = 439 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$q'' = \frac{T_1 - T_s}{R_A} \rightarrow 439 = \frac{1700 - T_s}{\frac{0.7}{0.4}}$$


$$\frac{L_A}{k_A}$$

$$\Rightarrow T_s = 1190.9 \text{ F}$$

مسئله 8 در شکل زیر دو دیوارت با یکدیگر در تماس است. با توجه به داده‌ها، روی شکل


و داده‌های زیر و با استفاده از تحلیل انتقال حرارت به بعدی، انتقال حرارت دائم از سمت

این دیوار را محاسبه کنید.



$k_1 = 100, k_2 = 200, k_3 = 100, k_4 = 200 \frac{W}{m \cdot K}$

$a = 1, b = 2, c = 0.1, d = 0.2 \text{ m}$



$R_1 = \frac{b}{k_1 c} = \frac{2}{100 \times 0.1} = 0.2 \text{ }^\circ\text{C/W}$

$R_2 = \frac{b}{k_2 d} = \frac{2}{200 \times 0.2} = 0.05 \text{ }^\circ\text{C/W}$

$R_3 = \frac{a}{k_2 c} = \frac{1}{200 \times 0.1} = 0.005 \text{ }^\circ\text{C/W}$

$R_4 = \frac{a}{k_1 d} = \frac{1}{100 \times 0.2} = 0.01 \text{ }^\circ\text{C/W}$

$R' = R_1 + R_2 = 0.25 \text{ }^\circ\text{C/W}$
 $R'' = R_3 + R_4 = 0.015 \text{ }^\circ\text{C/W}$

$\frac{1}{R} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{R''} = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{0.015} \rightarrow R = 0.014 \text{ }^\circ\text{C/W}$


$q = \frac{\Delta T}{R} = \frac{200 - 100}{0.014} = 7142.86 \frac{W}{m}$

جاب 0.14 m $7142.86 \frac{W}{m}$

جاب 10 m $q = 7142.86 \frac{W}{m}$?

Sayeh

مثال ۸: لوله‌ای به قطر داخلی d و خارجی d_1 با عایق پهنای δ است به طوری که قطر خارجی عایق d_1 است. الرضیب هدایت لوله k و رضیب هدایت عایق $0.2k$ باشد و در دمای سطح داخلی لوله و سطح خارجی عایق به ترتیب T_1 و T_2 باشد. دمای بین سطح خارجی لوله و عایق را بر حسب T_1 و T_2 بدست آورید.



(نشان خنجره حل است)

$$q_{\text{لوله}} = q_{\text{عایق}}$$

$$R = \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi Lk}$$


$$\Rightarrow \frac{T_1 - T_M}{\frac{\ln\left(\frac{d_1 d}{d}\right)}{2\pi Lk}} = \frac{T_M - T_2}{\frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi L \times (0.2k)}} \Rightarrow \frac{(T_1 - T_M)}{\ln\left(\frac{d_1}{d}\right)} = \frac{0.2(T_M - T_2)}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} \Rightarrow T_1 - T_M = 2 \times 10^{-3} (T_M - T_2)$$

$$\Rightarrow T_1 - T_M = 2 \times 10^{-3} T_M - 2 \times 10^{-3} T_2 \Rightarrow T_M = 0.997 T_1 + 0.002 T_2$$

مثال ۹: لوله‌ای به قطر خارجی d است تا شعاع بیانی عایق با $k = 0.17 \frac{W}{mK}$ قرار داریم

در صورتی که دمای سطح خارجی لوله $200^\circ C$ و دمای محیط $20^\circ C$ و رضیب هادیاری هوا $h = 3 \frac{W}{m^2K}$ باشد

نسبت q با عایق به q بدون عایق را بدست آورید.



$$T_{00} = 20^\circ C \quad r_{cr} = \frac{k}{h} = \frac{0.17}{3} = 0.0567 m$$

$$h = 3$$

$$\frac{q'_{\text{با عایق}}}{q'_{\text{بدون عایق}}} = \frac{\frac{T_{00} - T_0}{ER_{\text{با عایق}}}}{\frac{T_{00} - T_0}{ER_{\text{بدون عایق}}}} = \frac{R_{con, h}}{R_{con}}$$

$$R_{conv} = \frac{1}{2\pi r h} = \frac{1}{2\pi \times 0.025 \times 3} = 2.122$$


$$\begin{aligned} \Sigma R = R_{\text{convection}} + (R_{\text{conv}})_r &= \frac{\ln\left(\frac{r_c}{r_i}\right)}{2\pi k} + \frac{1}{2\pi r_c h} \\ &= \frac{\ln\left(\frac{0.025}{0.025}\right)}{2\pi \times 0.17} + \frac{1}{2\pi \times 0.025 \times 3} = 1.702 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{q'_{\text{convection}}}{q'_{\text{conduction}}} = \frac{R_{conv}}{\Sigma R} = \frac{2.122}{1.702} = 1.25$$

مثال ۸ برای قراردادن یک پوله در وسط یک سقف لازم است به خاطر محدودیت دما برای نسبه دمای وسط سقف از 100°C تجاوز نکند. از طرفی درجه حرارت سقف در محل یا اتاقان ها به

17.5°C رسد. دمای محیط 25°C و ضریب جابجایی بین سقف و محیط $h = \frac{10 \text{ W}}{\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}}$ می باشد.

قطر سقف 10mm و ضریب هدایت آن $0.4 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot^{\circ}\text{C}}$ است. حداقل طول سقف چقدر باشد




تمامی وسط سقف از مقدار ذکر شده (100°C) بالاتر نرود

حل) نصف سقف را به صورت یک پره فرض می کنیم.

پایه یا هیس آن یا اتاقان می باشد. با توجه به

قدرت بودن تسلسل می توان وسط سقف را



عایق فرض کرد یعنی یک پره مانند تسلسل وید

فرض می کنیم

Sayeh

برای حالت نوفا به عبارتی در جدول (۳-۳):


$$\frac{\theta}{\theta_b} = \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$$

$$\theta = T - T_{\infty}$$

$$\theta_b = T_b - T_{\infty}$$

$$M^* = \frac{h \cdot P}{k \cdot A_c}$$

$$m = \sqrt{\frac{h \cdot P}{k \cdot A_c}} = \sqrt{\frac{h(\pi D)}{k(\frac{\pi D^2}{4})}} = \sqrt{\frac{4h}{kD}} = \sqrt{\frac{F_{hd}}{F_{0x0}r}} = \alpha$$



$$\Rightarrow \frac{100 - 30}{17 \cdot \alpha - 30} = \frac{1}{\cosh(\alpha L)} \Rightarrow \frac{1}{\cosh(\alpha L)} = 2.107 \Rightarrow \alpha L = 1.23$$

$$\Rightarrow L = 0.271 \xrightarrow{\text{طول نوفا}} 2.71 \text{ cm} = 0.271 \text{ m}$$

و قطر $D = 1 \text{ cm}$

مثال: گویای فولادی با ضریب رسانندگی $k = 45 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{C}}$ و $C_p = 490 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{C}}$ و $\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و $h = 100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$ است. قرار می‌دهیم 100 C باشد پس از چه مدت زمانی در

محیط به دمای آن 100 C است. قرار می‌دهیم 100 C باشد پس از چه مدت زمانی در

ب 100 C است. $(\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})$ فولاد

موتور از روشی نامیده می‌شود که استفاده کرد

$$Bi = \frac{h \cdot D}{k_s} \Rightarrow \dots < 0.1 \rightarrow \dots$$

$$\tau = \frac{\rho \cdot V \cdot C}{h \cdot A_s} = \frac{7800 \times \frac{0.001}{4} \times 490}{10} = 249 \text{ sec}$$

$$\frac{V}{A_s} = \frac{\frac{4}{3} \pi R^3}{4 \pi R^2} = \frac{R}{3} = \frac{D}{6}$$

$$t = \tau \ln \frac{\theta_i}{\theta} = 249 \times \ln \frac{450 - 100}{100 - 100} = \dots \text{ min sec}$$

مثال: هوا با دما 300 K و سرعت $30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از روی صفحه مسطح به طول 75 cm حرکت

می کند. اگر جریان از ابتدا محسوس باشد، ضخامت لایه مرزی حرارتی و ضریب جابجایی را محاسبه و هوا

را محاسبه کنید. اطلاعات مورد نیاز هوا را از جداول آکسفورد استخراج کنید.

(فرض کنید دمای سطح برابر است) $\nu = 15.19 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ و $\rho = 1.1914 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ جدول آکسفورد

$Pr = 0.707$ و $k = 29.3 \times 10^{-3} \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$

$Re = \frac{30 \times 0.75}{15.19 \times 10^{-6}} = 1.414 \times 10^6$

$\delta = \delta_t = 0.37 \times Re_x^{-\frac{1}{4}} = 0.37 \times 0.75 \times (1.414 \times 10^6)^{-\frac{1}{4}} = 0.0193 \text{ m}$

$Nu = 0.37 \times Re_x^{\frac{1}{4}} \times Pr^{\frac{1}{4}} = \dots$

$Nu = \frac{h \cdot L}{k_f} \rightarrow h = \frac{Nu \cdot k_f}{L} = \frac{\dots \times 29 \times 10^{-3}}{0.75}$