



www.ASEC.blogfa.com

به نام خدا

مباحث درس کنترل اتوماتیک

۱- مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیکی و کنترل :

(Basic concepts of dynamic control systems)

-تعریف و طبقه بندی سیستم ها و مدل ریاضی آنها (خطی و غیر خطی، پیوسته و غیر پیوسته، دارای پارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان).

- معرفی سیستمهای کنترلی (کنترل حلقه بازوکنترل حلقه بسته ، طراحی یک سیستم کنترلی).

-انواع و اجزای سیستمهای کنترلی (الکتریکی ، مکانیکی ، سیالاتی، حرارتی).

۲-تبدیل لاپلاس (Laplace transform).

۳- نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم های مکانیکی.

۴-رفتار سیستمهای دینامیکی :

-پاسخ زمانی حالت گذرا.

- پاسخ زمانی حالت پایدار (ماندگار).

- بررسی آثار کنترل کننده ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار.

۵- پایداری سیستمهای خطی:

-روش Routh-Hurwitz

۶- کنترل فیدبک:

- ساختمان یک سیستم کنترل فیدبک دار.

Feed back control system member

-کنترلرهای خطی. Linear controllers

-روش مکان هندسی ریشه ها. Root locus method

-قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها.

-تحلیل سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها.

- طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها.

۷-تحلیل عکس العمل فرکانسی:

- ترسیم عکس العمل فرکانسی.

- ترسیم دیاگرامهای Bode & Nyquist.

- معیار پایداری Nyquist.

- طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش عکس العمل فرکانسی.

مراجع:

۱- سیستمهای دینامیکی و کنترلی؛تالیف آقای دکتر غفاری،انتشارات؛دانشگاه خواجه نصیر ۱۳۷۴

۲-مهندسی کنترلی ؛ تالیف K.Ogata

۳ -و کتابهای کنترل Benjamin kuo و Raven و R.C Dorf و Friedland و Dazzo.

مفاهیم اولیه سیستمهای دینامیکی و کنترل :

کاربرد علم کنترل: در سیستمهای فضاپیما، هدایت موشکها، نیروگاهها، سیستمهای رباتیکی و مکاترونیکی، طراحی ماشینها و ماشینهای ابزار از طریق تنظیم فشار، دما، رطوبت، جریان، ولتاژ. علم کنترل در هر پروسه ای که در آن تنظیم مورد نیاز باشد و به اپراتور کمک کند تا به هدف خود هر چه زودتر و با کیفیت بهتر برسد کاربرد دارد.
مرور تاریخی علم کنترل:

۱- کنترل سرعت ماشین بخار در قرن هیجدهم میلادی توسط J.Watt.

۲- کنترل و پایداری خودکار کشتیها توسط Minorsky.

۳- تعیین پایداری سیستمهای حلقه بسته با توجه به پاسخ حلقه باز به یک ورودی سینوسی به توسط نایکوویست در سال ۱۹۳۲.

۴- طراحی یک سدو مکانیسم (دنبال کردن یا احساس کردن یک ورودی متغیر) در سال ۱۹۳۴ توسط هارن. (تعریف SIVO: سیستمی که اگر تحت اثر یک سیگنال ورودی ثابت باشد، خطای حالت پایدار آن صفر باشد).

۵- ابداع مکان هندسی ریشه ها در طی سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ توسط Evans.

روشهای پاسخ فرکانسی و مکان هندسی ریشه ها مربوط به سیستمهای یک ورودی، یک خروجی میباشند. و این دو اساس نظریه کنترل کلاسیک می باشند. (هیچ بهینه سازی در این دو روش انجام نمی شود.)

۷- پس از سال ۱۹۵۰ بر روی قسمت بهینه سازی کنترل و کار با سیستمهای پیچیده تر چند-ورودی -چند خروجی کارهای قابل توجهی انجام شده است. با توجه به گسترش کامپیوترهای دیجیتال از اواسط دهه ۱۹۶۰ این موفقیت نمود بیشتری یافته است.

۸- از قسمتهای جدید کنترل (طی سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ و بعد) بر روی کنترل بهینه سیستمهای اتفاقی (Random optimal control) و کنترل مقاوم (Robust control) و کنترل وفقی (Adaptiv control) کارهای بسیار قابل توجهی انجام شده است.

۹- کاربردهای جدید و غیر مهندسی علم کنترل عبارتند از: سیستمهای زیستی، اقتصادی، جامعه شناسی، انسانی، اجتماعی.

تعاریف:

- کنترل: به مقدار مطلوب رساندن یک کمیت (یک متغیر). و یا اندازه گیری یک یا چند کمیت برای به مقدار مطلوب رساندن یک کمیت (یک متغیر).

- متغیر کنترل: کمیت تحت اندازه گیری و کنترل.

- متغیر تاثیر پذیر: کمیت تحت تاثیر بخاطر ایجاد تاثیر در متغیر کنترل و اندازه گیری و کنترل آن.


- سیستم: ترکیبی از اجزا با مشخصات و رفتار معین برای انجام یک عمل خاص و جدا شده از محیط اطراف توسط یک مرز. سیستم هم می تواند فیزیکی باشد و هم انتزاعی (مثل یک پدیده اقتصادی). (توسط متغیر کنترل می توان از رفتار سیستم اطلاع حاصل نمود. و توسط متغیر تاثیر پذیر می توان عامل محرک سیستم را مد نظر قرار داد.

مثالهایی از سیستم:


- سیستم ارتعاشی : نیروی زلزله (عامل محرک Actuator) و حرکت ارتعاشی ساختمان (رفتار سیستم)
- سیستم اقتصادی : کنترل تورم کشور.
- سیستم شیمیایی : پالایشگاه و فرآورده های مختلف آن.
- سیستم حرارتی : سیستم تنظیم درجه حرارت ساختمان . (درجه حرارت ساختمان = رفتار سیستم = متغیر کنترل، درجه حرارت ورودی = عامل محرک = متغیر تاثیر پذیر).
- سیستم اجتماعی : سیستم تغییر کیفیت زندگی انسان در جهان . این سیستم به صورت گراف نشان داده شده است:



با تعیین مقادیر این متغیرها برای زمان‌های آینده می‌توان کیفیت زندگی در آینده را پیش‌بینی نمود.
 می‌توان برای سیستم‌های کنترلی نمودار بلوکی نیز تهیه کرد، مثل سیستم کنترل سطح مایع:
 مثلاً سیستم کنترل سطح مایع



و نمودار بلوکی:



سیستم مکانیکی و متغیرهای حالت (وضعیت) state-space :



متغیر حالت، متغیری است که با معلوم بودن آن در هر لحظه، بتوان وضعیت و رفتار سیستم را در آن لحظه مشخص نمود. مثلاً در سیستم مکانیکی، جسم به جرم M تحت نیروی F ، با استفاده از قانون دوم نیوتن :



$$F = M \ddot{x}$$

$$x(t) = (1/2) \frac{F}{M} t^2 + \dot{x}_0 t + x_0$$

بنابر این برای آنکه وضعیت این سیستم مکانیکی معلوم شود، باید متغیر تغییر مکان x و متغیر سرعت \dot{x} معلوم باشد. بنابر این متغیرهای حالت این سیستم x ، \dot{x} هستند. یعنی اگر x ، \dot{x} در هر لحظه مشخص باشند، وضعیت و رفتار سیستم در تمام لحظات تعیین خواهد شد نیز اگر جرم M توسط یک فنر خطی به جایی وصل باشد و با یک جابجایی اولیه به نوسان درآید بر اساس قانون دوم حرکت نیوتن، می توان نوشت:



$$M\ddot{x} + kx = 0$$

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t \quad \omega = \sqrt{K/M}$$

A, B ضرایب ثابت هستند و با استفاده از تغییر مکان اولیه و سرعت اولیه، یعنی x و \dot{x} حاصل میشوند. و نهایتاً x در هر لحظه محاسبه خواهد شد. یعنی در این سیستم نیز وضعیت سیستم در صورتی کاملاً مشخص می شود که مقادیر x و \dot{x} در هر لحظه مشخص باشد. نتیجه اینکه x و \dot{x} متغیرهای وضعیت هستند.

سیستم استاتیکی و سیستم دینامیکی:

سیستم استاتیکی: سیستمی که وضعیت و رفتار آن بستگی به وضعیت گذشته آن نداشته باشد.

سیستم دینامیکی: سیستمی که وضعیت و رفتار آن بستگی به وضعیت گذشته آن داشته باشد.

مثلاً اگر یک نیروی قابل توجه را روی وسط یک تیر با دو سر تکیه گاه ساده قرار دهیم و تیر نیز به حداکثر خیز خود برسد، این سیستم یک سیستم استاتیکی است. حال اگر همین سیستم هنگام قرار گرفتن تحت بار پس از مرتعش شدن و انجام حرکات نوسانی به حداکثر خیز خود برسد، سیستم، یک سیستم دینامیکی است.

اگر دو دماسنج که هر دو دمای ۱۰ درجه سلسیوس را نشان می دهند، به محیطی با دمای ۲۰ درجه سلسیوس وارد کنیم، آن دماسنجی که بلافاصله عدد ۲۰ را نشان می دهد دارای یک سیستم استاتیکی است. و دیگری که پس از یک مدت زمان قابل توجه عدد ۲۰ را نشان می دهد تشکیل یک سیستم دینامیکی می دهد. در سیستم دینامیکی حافظه و History مهم و تاثیر گذار است. سیستم های مکانیکی مورد مثال هر دو دینامیکی هستند.

- سیستم خطی سیستمی است که اصل جمع اثار (Super position) در آن وجود داشته باشد. (تعبیر مکان حاصل از اعمال دونیرو برابر با مجموع تغییر مکانهای هریک از دونیرو باشد.)

- سیستم با پارامترهای مجزا و غیر مجزا: اگر بتوان خاصیت الاستیسیته و اینرسی در اجزا و المانهای ایده‌ال در نظر گرفت، آن سیستم یک سیستم با پارامترهای مجزا نامیده می‌شود. (Lumped parameter system) . و اگر نتوان این دو خاصیت را در اجزا و المانهای ایده‌ال در نظر گرفت، آن سیستم را یک سیستم با پارامترهای غیر مجزای نامیم. (Distributed parameter system).

- سیستمی که پارامترهای آن با زمان تغییر نماید، یک سیستم با پارامترهای متغیر نسبت به زمان نامیده می‌شود. (Time-vary parameter system) و در صورت ثابت بودن آن پارامترها نسبت به زمان، آنرا یک سیستم مستقل از زمان مینامیم. (Time-invariant system)

همانطوریکه می‌توان بطور فیزیکی احساس نمود، حل نمودن معادلات دیفرانسیل یک سیستم متغیر با زمان بسیار مشکل تر از یک سیستم مستقل از زمان است. مثلا؛ کنترل یک هواپیما به علت سنگین بودن بنزین آن یک سیستم Time varying ولی کنترل یک ماشین به علت قابل صرف نظر بودن وزن بنزین آن نسبت به وزن ماشین، یک سیستم (Time-invariant) می‌باشد.


-کنترل : تحت نظم در آوردن و انتظار پاسخ مورد نظر، یا به نظم در آوردن خروجی از طریق اعمال تغییراتی در ورودی.

-اغتشاش Disturbance : اگر خروجی یک سیستم (بدون کنترل) ناگهانی تغییر نماید ، به آن سیستم یک اغتشاش وارد شده است. اغتشاش ممکن است از داخل سیستم بوجود آمده باشد ، اغتشاش داخلی (Internal disturbance) و یا از بیرون وارد شده باشد ، اغتشاش خارجی (external disturbance) خواهد بود.


- تعریف کنترل مدار باز و کنترل مدار بسته (کنترل با فیدبک) : کنترل مدار باز کنترلی است که ورودی به سیستم هیچگونه تاثیر از خروجی و ملدار آن ندارد . در کنترل مدار باز برای رسیدن به یک مقدار خاص خروجی ، یک ورودی تعریف و بدست آورده و اعمال می شود . هیچگونه اطمینانی وجود ندارد که خروجی همانی باشد که انتظار داریم. ممکن است سیستم تحت تاثیر اغتشاش اعم از داخلی با خارجی قرار گیرد . طبیعی است در این حالت به خروجی مورد نظر نخواهیم رسید.

در یک سیستم کنترلی دارای فیدبک (Closed-loop control, Feed-back control) اگر هم اغتشاشی (داخلی یا خارجی) به سیستم وارد شود، کنترلرهای این سیستم سعی می کنند جواب را در حد مطلوب نگهدارند. آنچه در واقعیت سیستم های کنترلی فیدبک دار اتفاق می افتد ، این است که سیگنال تفاضل مقادیر خروجی (یا خروجی واقعی) یک سیستم کنترلی با ورودی (یا مقدار مطلوب و مورد نظر) به کنترلر وارد شده و در آن بزرگ یا کوچک و معنی دار شده

وبه سیستم اصلی می رود تا تاثیر خود را روی خروجی بگذارد.
یک سیستم کنترلی مدار باز:





یک سیستم کنترلی مدار بسته:




البته در بعضی سیستم های کنترلی فیدبک دار ممکن است کنترلی نیز در مدار فیدبک قرار داشته باشد.

مثالهایی از یک سیستم حلقه باز:
سیستم پلوپز، سیستم توستر



سیستم Automatic toaster



سیستم چراغهای راهنمایی در سرراه چهارراه ، ماشین لباسشویی که توانایی اندازه گیری تمیزی لباسها را ندارد.


دقت شود: سیستم کنترلی حلقه باز فقط موقعی می توان بکار برد که؛

۱- رابطه ورودی و خروجی معلوم باشد.

۲- اغتشاش داخلی و خارجی در سیستم نداشته باشیم.

۳- برنامه ریزی (زمان بندی) دقیق انجام شود.

در سیستم های کنترلی حلقه باز هیچ اندازه گیری انجام نمی شود. سیستم های کنترلی مدار بسته حتما باید در حالتی که در سیستم اغتشاش وجود دارد و یا پارامترهای داخلی سیستم تغییر می کنند ، به کار برده می شوند. در سیستم های کنترلی مدار بسته ، سیگنال خطا که تفاضل سیگنال ورودی و سیگنال فیدبک شده است ، بر روی کاهش خطا و به مقدار مطلوب (موردانتظار) خروجی به سیستم وارد می شود. سیگنال فیدبک شده می تواند خود خروجی یا تابعی از خروجی مثل مشتق و یا انتگرال ان باشد. مشخصات پاسخ بر حسب اینکه سیگنال خطا داده شده به سیستم اصلی دارای چه خاصیتی است ، تفاوت خواهد نمود. مثالهای یک سیستم مدار بسته : سیستم مدار بسته کنترل درجه حرارت اتاق.



سیستم مدار بسته کنترل درجه حرارت اتاق

در یک سیستم آسانسور برای آنکه توقف ها بیجا نباشد و مناسب باشد هنگام حرکت آسانسور هر کدام از مسافرین طبقه های مختلف بتوانند با دادن مقصد و تعداد ، کنترلر آسانسور تصمیم بگیرد که در چه طبقه ای آسانسور بایستد و مسافر سوار نماید.

طراحی کنترلرها:

در کنترل کارشناسی راجع به روش مکان هندسی و پاسخ فرکانسی سیستم صحبت می شود. روش مکان هندسی بر اساس چگونگی و کیفیت مشخصات پاسخ حالت گذرا و پاسخ فرکانسی بر اساس معیارهای حوزه فرکانسی (معیار پایداری نایکو بیست ، نمودارهای بودوقطبی) عمل می کند. هر دو این روشها مربوط به حالتی است که سیستم دارای یک ورودی و یک خروجی باشد و هیچگونه بهینه سازی در آنها انجام نمی شود.

در این دو روش که به آنها روش های سنتی یا کلاسیک گفته می شود، معمولاً با سیستم های دارای پارامترهای ثابت نسبت به زمان سرو کار داریم. طراحی سیستم های کنترلی بر اساس این دو روش بصورتی است که با استفاده از معیارهای امتحان شده (الگوهای امتحان شده) و روش سعی و خطا معیارهای عملکرد را ارضا نماید.

ارضاء معیارهای عملکرد یعنی سیستم تحت تاثیر سیگنالهای ورودی ؛

۱- تا حد ممکن خطای کمتری داشته باشد.

۲- میرایی معقول داشته باشد.

یعنی سیستم کنترلی باید طوری باشد که ، به تغییرات کوچک پارامترهای نسبتاً غیر حساس باشد ، یا کمتر حساس باشد و همچنین بتواند اغتشاشات نامطلوب را هضم نماید، یا به خوبی

ضعیف

نماید.

اگر مشخصات عملکرد بر حسب شاخصهای مبتنی بر متغیرهای حالت ارایه شده باشد ، باید از روشهای کنترل مدرن (Modern control methods) استفاده نمود. این روشها عبارتند از :

- ۱- روش جایدهی قطبها Pole-placement method .
- ۲- طراحی مشاهده گر حالت State observer .
- ۳- تحلیل پایداری لیپانوف Lyapunov stability analysis .


بر اساس نظریه کنترل مدرن (روشهای فضای حالت) می توان از مدلسازی مستقیم ریاضی و دقیق و اعمال نظریه های پیشرفته تر ریاضی استفاده نمود . در این حالت سیستم می تواند چند ورودی و چند خروجی نیز داشته باشد و همچنین دارای مشخصه متغیر با زمان نیز باشد. (Time-varying property)

نمایش اجزا سیستم های مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و سیالاتی :
نهایت تلاش ماهنگامی که می خواهیم یک سیستم را تحلیل کنیم ، بدست آوردن مدل ریاضی آن است. یک روش متداول برای پیدا کردن مدل ریاضی سیستم های مهندسی شناسایی اجزا آن و یا تعیین چگونگی ارتباط آن اجزا با یکدیگر است.

دیاگرام جعبه ای معادل با سیستم الکتریکی ؛




یعنی اگر از مقاومت R جریان $i(t)$ عبور کند، در دوسران پتانسیل $e(t)$ ایجاد خواهد شد. همچنین با توجه به رابطه دوم (صفحه گذشته) می توان نوشت:



بنابراین در یک سیستم الکتریکی که تنها شامل مقاومت باشد، می توان جای علت و معلول را با هم عوض کرد.


در یک خازن C (واحد فاراد) ضریب ثابت خازن، رابطه بین پتانسیل و جریان عبارت است از: (با تعریف اپراتور D به صورت زیر داریم):



$$D = \frac{d}{dt} \quad CDe(t) = i(t) \quad \Rightarrow \quad e(t) = \frac{1}{CD}i(t)$$

$$C \frac{de(t)}{dt} = i(t)$$

حالت غیر منطقی : ورودی به خازن پتانسیل و خروجی ان جریان است .



حالت منطقی : ورودی به خازن جریان و خروجی ان پتانسیل است .



چرا غیر منطقی؟ چون اگر دو سرخازن به یک اختلاف پتانسیل معین وصل شود، در اثر ایجاد جریان الکتریکی بسیار زیاد خازن جرقه زده و سوخته و قدرت عمل اختلاف پتانسیل را ندارد. و چرا منطقی؟ چون می توان از یک خازن جریان الکتریکی معینی عبور دهیم، که به این عمل در دو سر خازن اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.

مشتق گیری از اختلاف پتانسیل یعنی خروجی مشتق و ورودی نسبت به زمان است. و انتگرال گیری از جریان الکتریکی خروجی انتگرال و ورودی نسبت به زمان است. یا سطح زیر منحنی جریان الکتریکی نسبت به زمان از زمان صفر تا زمان معین.



در حالت منطقی (انتگرال گیرنده): حتی در صورت غیر پیوسته بودن تابع ورودی، تابع خروجی پیوسته و معین خواهد بود. (مهم: بنابراین انتگرال گیرنده دارای یک مفهوم ریاضی می باشد).

با سه مثال نشان می دهیم که جعبه انتگرال گیرنده قابل ساخت نیز می باشد:

در سیستم الکتریکی: خازن یک منبع ذخیره (جمع سازی **ntegration**) انرژی الکتریکی است که عمل ذخیره سازی از طریق افزایش پتانسیل دو سر خازن بدلیل افزایش جریان الکتریکی است. وقتی - خازن دشارژ با تخلیه است، در واقع اختلاف پتانسیل دو سر آن صفر شده است. با عبور دادن جریان الکتریکی، اختلاف پتانسیل بتدریج افزایش یافته و خازن به حالت شارژ می رسد.


در سیستم هیدرو لیکی: پر شدن یک مخزن مایع نشاندهنده ذخیره سازی و یا انتگرال گیری است. بعداً می بینیم، اگر از دبی ورودی به مخزن انتگرال بگیریم، نشان دهنده ذخیره سازی یا افزایش ارتفاع مخزن است. یا ارتفاع مخزن همان انتگرال دبی ورودی است.

در سیستم های مکانیکی: یک وزنه هم نقش انتگرال گیرنده را دارد. اگر سیستمی با یک جرم ثابت را در نظر بگیریم و نیرو ورودی آن باشد، سرعت می تواند خروجی آن باشد. یعنی سرعت جرم ثابت عبارت است از انتگرال نیرو وارد به جرم.

سیستم غیر منطقی (مشتق گیرنده) یک سیستم غیر واقعی است. چرا؟

به دو دلیل:

۱- اگر ورودی به سیستم مشتق گیرنده یک تابع به شکل مقابل باشد، خروجی یک تابع پیوسته و معین نخواهد بود. در فواصل باز 0 تا t_1 و t_1 تا t_2 مشکلی به نظر نمی رسد. چون مشتق تابع در این فاصله برابر صفر است. اما در نقاط t_1 و t_2 مشتق تابع بی نهایت است. کار کردن با متغیرهایی که ممکن است در یک موقع بینهایت شوند واقعاً غیر ممکن است



یا ساخت چنین دستگاهی واقعا امکان پذیر نیست. دستگاه در یک محدوده صفر تا بی نهایت مانور داشته باشد. بر این اساس هنوز سرعت سنج خطی ساخته نشده است. حرکت خطی توسط یک پتانسیومتر حس کننده بدست آمده و اندازه گیری می شود. اما از آن به هیچ وسیله ای نمی توان مشتق گرفت و سرعت - خطی را تغییر نمود. اشکال اساسی دیگر سیستمهای مشتق گیرنده اینست که در واقع به اطلاعات آینده یک تابع نیاز دارند و ارزیابی و اطلاع داشتن از اطلاعات آینده یک سیستم واقعا غیر ممکن است. البته در سیستم های کنترلی مکانیزمهایی ایجاد شده است که مشتق گیری را بطور تقریبی انجام می دهند.

-سیستم الکتریکی شامل یک سولنوئید (inductor) : (H ضریب سولنوئید بر حسب هانری).

$$D = \frac{d}{dt}$$

$$L \frac{d}{dt} i(t) = e(t)$$


$$LDi(t) = e(t)$$

$$i(t) = \frac{1}{LD} e(t)$$

باتوجه به منطقی بودن سیستم های انتگرالگیرنده نسبت به سیستم های مشتق گیرنده نمایش ترسیمی عبارتست از:



یعنی اگر یک سولنوئید به یک اختلاف پتانسیل وصل شود، جریان از آن عبور می نماید. همچنین میتوان نتیجه گرفت که اگر سولنوئید به یک پتانسیل ثابت وصل شود ، جریان عبوری از آن بصورت خطی - افزایش می یابد .



ترکیب اجزا سیستم های انرژی دار الکتریکی :
الف - مدار سری :

مقاومت معادل $Z(D) = \text{impedance}$

در مدار سری جریانها برابرند . $i1 = i2$

و اختلاف پتانسیل عبارتند از : $e1 = e2$

$$e1 - e2 = Z(D).i1$$

$$e1 = e2 + Z(D).i1$$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z(D) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

بنابراین می توان نوشت :

مشخصات نقطه ۱

= ماتریس تبدیل

مشخصات نقطه ۲

$$e(t) = R . i(t)$$


→ $R = \text{مقاومت معادل امپدانس}$

$$e(t) = 1/CD . i(t)$$

→ $1/CD = \text{مقاومت معادل خازن امپدانس}$

$$e(t) = LD . i(t)$$

→ $LD = \text{مقاومت معادل سولنوئید امپدانس}$



مثال : رابطه مشخصات نقطه ۱.۲ مدار سری مقاومت‌های $R1, R2$
امپدانس معادل دو مقاومت $Z(D)=R1+R2$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z(D) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1+R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

بدون استفاده از امپدانس معادل هم می توان این فرمول را بدست آورد:

$$\begin{cases} i1 = i' \\ e1 - e' = R1 \cdot i' \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} e' \\ i' \end{bmatrix}$$


بین نقطه "پریم" و نقطه ۲ داریم :

$$\begin{cases} i2 = i' \\ e' - e2 = R2 \cdot i2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} e' \\ i' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

با جایگزینی $\begin{bmatrix} e' \\ i' \end{bmatrix}$ از معادله دوم در معادله اول :


$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1+R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

مثال : در سیستم مقاومت- سونلوئید - خازن داریم ؛




$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R+LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} \quad Z(D) = R+LD \quad D = \frac{d}{dt}$$

مثال : در سیستم شکل مقابل داریم ؛




$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R+LD+1/CD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} \quad Z(D) = R+LD+1/CD$$



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & RLD/(R+LD) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} \quad Z(D) = RLD/(R+LD)$$

ب - مدار موازی : مرسوم است در مدارهای موازی Admittance (عکس مقاومت) بدست آورده شود.



$Y(D) = \text{admittance}$

پتانسیل دو سر ادمیتانس با هم برابرند : $e1 = e2$

اختلاف جریانها از ادمیتانس عبور می کند ، یعنی ؛

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y(D) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

$$i1 - i2 = Y(D).e1 = Y(D).e2$$

مشخصات نقطه ۱

= ماتریس تبدیل


مشخصات نقطه ۲

$e(t) = i(t) / (1/R)$ → امپدانس معادل مقاومت = $1/R$

$e(t) = i(t)/CD$ → امپدانس معادل خازن = CD

$e(t) = i(t)/(1/LD)$ → امپدانس معادل سولنوئید = $1/LD$

مثال : مطلوب است تعیین رابطه بین مشخصات نقطه ۱ و ۲ ؟ یک راه بدست آوردن ادمیتانس معادل، چون مدار موازی است ، بدست آوردن امپدانس معادل و عکس نمودن آن است . داریم ؛



$$Z(D) = R + 1/CD = (RCD + 1) / CD$$

یعنی ادمیتانس معادل عبارتست از :

$$Y(D) = CD / (RCD + 1)$$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD / (RCD + 1) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

همین نتیجه را می توانستیم بصورت مستقیم نیز بدست آوریم ؛

$$\begin{cases} i' = i1 - i2 \\ e1 = e2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i'.R = \text{اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت} \\ i'.(1/CD) = \text{اختلاف پتانسیل دو سر خازن} \end{cases}$$


$$e1 = e2 = i' \cdot R + i' \cdot \frac{1}{CD} \Rightarrow e2 = i' \cdot \left(R + \frac{1}{CD} \right) = i' \cdot \left(\frac{RCD + 1}{CD} \right)$$

$$\Rightarrow i' = \frac{CD}{RCD + 1} e2 \Rightarrow i1 - i2 = \frac{CD}{RCD + 1} e2$$

$$\Rightarrow i1 = \frac{CD}{RCD + 1} e2 + i2$$


که همان معادله فرم ماتریسی می باشد .

مثال : مطلوب است تعیین ماتریس تبدیل مشخصات نقاط ۱ و ۲ شکل :



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD/(RCD + 1) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

مثال : مطلوب است تعیین ماتریس تبدیل مشخصات نقاط ۱ و ۲ شکل :



ارتباط بین $\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$ عبارتست از:

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

ارتباط بین $\begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$ عبارتست از:

$$\begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix}$$

و ارتباط بین $\begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix}$ عبارتست از:

بنابراین می توان نوشت :

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+RCD+LCD^2 & R+LD \\ CD & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix}$$

اگر در مدار شکل داشته باشیم $i4=0$ می توان نوشت : (می خواهیم معادله دیفرانسیل جریان $i1$ را بر حسب تغییرات $e1$ بدست آوریم)

$$\begin{cases} e1 = (1+RCD+LCD^2).e4 \\ i1 = CD.e4 \end{cases} \Rightarrow e4 = \frac{i1}{CD}$$

$$\Rightarrow e1 = (1+RCD+LCD^2) \cdot \frac{1}{CD} i1 \quad \Rightarrow \quad e1 = (R + \frac{1}{CD} + LD) \cdot i1$$

$$\Rightarrow C\dot{e}1 = LC \cdot \dot{i}1 + RC \cdot \dot{i}1 + i1$$

اجزا انرژی دار سیستم های مکانیکی :

اجزا انرژی دار یک سیستم مکانیکی در حرکت خطی ؛ جرم M ، فنر K ، دمپر b هستند در سیستم-
های الکتریکی پتانسیل و جریان (علت و معلول) بودند. قدرت یا توان الکتریکی حاصل ضرب جریان و
پتانسیل هستند. در سیستم های مکانیکی (علت و معلول) را نیرو و سرعت انتخاب می کنیم.
علت های این انتخاب ؛

۱- حاصل ضرب علت و معلول سیستم های مکانیکی نیز توان یا قدرت نامیده می شود. (توان مکانیکی
 FV).

۲- با این انتخاب تشابه مناسبی بین سیستم با اجزا الکتریکی و سیستم با اجزا مکانیکی حاصل میشود.
بنا بر این ما می توانیم سیستم های مکانیکی را به سیستم های الکتریکی (یا بر عکس) تبدیل نماییم.
البته دو انتخاب وجود دارد:


۱- نیرو معادل پتانسیل و سرعت معادل جریان.

۲- نیرو معادل جریان و سرعت معادل پتانسیل.

حال درباره این دو انتخاب توضیح می دهیم :

انتخاب اول : نیرو معادل پتانسیل $F=e$ و سرعت معادل جریان الکتریکی $v=i$.

-مستهلك کننده یا دمپر با ضریب b .



$$F(t) = b.v(t) \Rightarrow e(t) = b.i(t)$$




$$e(t) = R.i(t)$$

بنابراین دمپر با ضریب b در سیستم های مکانیکی معادل مقاومت R در سیستم های الکتریکی است. $b = R$




$$F(t) = m.a(t) \Rightarrow F(t) = m\ddot{x} = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow F(t) = m.Dv(t)$$

با توجه به انتخاب ؛



قبلا در سیستم های الکتریکی داشتیم :




بنابراین جرم m در سیستم های مکانیکی معادل سولنوئید L در سیستم های الکتریکی است .

یعنی : $m = L$

توضیح: همانطوریکه قبلاً نیز متذکر شد، برای نشان دادن نمودار از نشانگر مشتق استفاده نکردیم. چون انجام پروسه مشتق همانطوریکه ذکر شد، انجام شدنی نیست. بنابراین نمودار بلوکی رابطه مشتقی صفحه قبل را رسم نکردیم.
 - فنر خطی k :

$$F(t) = k \cdot x(t)$$


چون می خواهیم به فرم انتگرالی برسیم، می توان نوشت:



$$x(t) = \int v \cdot d(t) = \frac{1}{D} v(t) \quad \Rightarrow \quad F(t) = \frac{k}{D} v(t)$$

$$e(t) = \frac{k}{D} i(t)$$


قبلاً در مورد سیستم های الکتریکی داشتیم:



$$e(t) = \frac{1}{CD} i(t)$$

بنابراین فنر k در سیستم های مکانیکی معادل خازن با ظرفیت C در سیستم های الکتریکی است.
 یعنی:
 $k = 1/C$

مثال : سیستم الکتریکی معادل سیستم مکانیکی شکل را ارائه نمایید .
 انتخاب : نیرو معادل پتانسیل و سرعت معادل جریان .




$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

واقعیات ها : ۱- بجای جرم باید سولنوئید استفاده نمود ، چون بین نقطه ۱ و ۲ سرعت ثابت و نیرو متفاوت است . بنابراین جریان در سولنوئید باید ثابت باشد . بنابراین سولنوئید به صورت سری وصل می شود .
 ۲- بجای فنر باید خازن استفاده نمود ، چون بین نقطه ۲ و ۳ (از مدار مکانیکی) نیرو یا پتانسیل ثابت است . و سرعت یا جریان تغییر می کند . خازن (معادل الکتریکی) - بطور موازی قرار می گیرد .



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+LCD^2 & LD \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{mD^2}{k} & mD \\ \frac{D}{k} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} m \equiv L \\ k \equiv \frac{1}{C} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

بنابراین بصورت کلی معادل سیستم مکانیکی ، سیستم الکتریکی شکل مقابل خواهد شد :



تمرین : سیستم الکتریکی معادل سیستم های مکانیکی زیر را بدست آورید .




انتخاب دوم : نیرو معادل جریان $F=i$ و سرعت معادل پتانسیل $v=e$.
 - مستهلک کننده یا دمپر با ضریب b :



$$F(t) = b.v(t)$$


$$i(t) = b.\dot{e}(t)$$



$$i(t) = \frac{1}{R}e(t)$$


بنابراین دمپر با ضریب b در سیستم مکانیکی معادل مقاومت R در سیستم مکانیکی با رابطه $R=1/b$ است.

- جرم m :



$$i(t) = mDe(t)$$


با توجه به انتخاب :



$$e(t) = (1/mD).i(t)$$

بنابراین :

قبلا در مورد سیستم الکتریکی داشتیم :



$$e(t) = (1/CD).i(t)$$

بنابراین جرم در سیستم مکانیکی معادل خازن در سیستم الکتریکی است . یعنی $C=m$
- فنر خطی k :

$$F(t) = k.x(t) \Rightarrow$$


$$x(t) = \int v.d(t) = \frac{1}{D}v(t) \Rightarrow F(t) = \frac{k}{D}v(t)$$

$$i(t) = \frac{k}{D}e(t)$$




قبلا در سیستم الکتریکی داشتیم :


Δh



بنابراین فنر در سیستم مکانیکی معادل سولنوئید در سیستم الکتریکی است . $K=1/L$
 در هر دو انتخاب : برای وزنه ، ورودی نیرو و خروجی سرعت است .
 در مورد فنر، ورودی سرعت و خروجی نیرو است .
 مثالهای ۲-۱۰ و ۲-۱۱ و ۲-۱۲ در مورد ترکیب اجزا سیستم های انرژی دار مکانیکی مورد توجه میباشند.



تمرین ۱: معادل الکتریکی سیستم مکانیکی مقابل را تعیین کنید .
 تمرین ۲: معادل مکانیکی سیستم الکتریکی زیر را تعیین کنید .



اجزا سیستم های انرژی دار در مسایل سیالاتی :

به نظر میرسد ، در مسایل سیالاتی بهتر است پتانسیل را با فشار و جریان را با دبی معادل سازی کنیم.
 چون ارتفاع سیال نشاندهنده فشار هیدرو استاتیک نیز می باشد . بعضی جاها ارتفاع را نیز بجای فشار به-
 کار برده اند . در یک سیستم سیالاتی بخاطر نا صافی (اصطکاک سیالات) و جداره ها و شیرها و زانویی هاو
 دیگر موانع مقاومت ایجاد می شود . کاملاً مشخص است اگر مانعی در سر راه مسیر سیال وجود داشته باشد،
 فشار دو طرف مانع تفاوت خواهد داشت . اگر دبی برابر i باشد:

$$\Delta P = p1 - P2 = R_p . i$$

اختلاف ارتفاع Δh بخاطر وجود مقاومت R_h در سر راه مسیر حرکت سیال است .

$$i_1 = i_2 = i$$

$$\Delta P = p_1 - p_2 = R_h \cdot i$$


P پتانسیل ، فشار ، ارتفاع .

ΔP فشار یا اختلاف ارتفاع نقاط ۱ و ۲

I جریان ، دبی .

یعنی می توان نوشت :

$$\begin{cases} \Delta p = p_1 - p_2 = R \cdot i \\ i = i_1 = i_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} P_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$



$$P = \rho g h \Rightarrow R_p \cdot i = \rho g R_h i \Rightarrow R_p = \rho g R_h$$

قبلا برای ترکیب سری اجزا سیستم های انرژی دار الکتریکی داشتیم :

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z(D) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$


R = امپدانس معادل مقاومت

$1/CD$ = امپدانس معادل خازن

LD = امپدانس معادل سولنوئید


بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقاومت سیستم سیالاتی با مقاومت مدار سری معادل است .

در یک سیستم سیالاتی همچنین داریم : دبی عبارت است از تغییرات حجم مایع نسبت به زمان $I =$ دبی ورودی و A سطح مقطع جریان که ثابت است .



$$\frac{d}{dt}(Ah) = i \Rightarrow A \frac{d}{dt}h = i$$

اگر ارتفاع معادل ، پتانسیل و دبی ورودی ، جریان باشد :




$$A \frac{d}{dt}P(t) = i(t) \Rightarrow AD.P(t) = i(t) \Rightarrow P(t) = \frac{1}{AD}i(t)$$

اگر مقایسه کنیم با سیستم الکتریکی خازن :



$$e(t) = \frac{1}{CD}i(t)$$

بنابراین A سطح مقطع سیستم سیال معادل C ظرفیت خازن سیستم الکتریکی است . یعنی $A=C$ ؛ در یک سیستم سیالاتی همچنین داریم : چون ارتفاع برای خروجی و ورودی ثابت است ، فشار (پتانسیل) نیز ثابت است .




$$P_1 = P_2 = P$$

چون سطح نیز ثابت است ،

$$A \frac{d}{dt} h = i \quad \text{و} \quad i = i_1 - i_2 \Rightarrow i_1 = i + i_2 = AD.P_2 + i_2$$


اگر دینامیک سیالات مد نظر باشد (افزایش مد نظر باشد) معادلات دیفرانسیل مربوطه نشان می دهند ، که می توان آنها را معادل سولنویید در نظر گرفت .
یک سیال غیر قابل تراکم در لوله در نظر می گیریم ؛

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ AD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$




$$\Sigma \vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad \text{و} \quad P(t).A = \rho \frac{d}{dt} i(t) \Rightarrow \frac{d}{dt} i(t) = \frac{A}{\rho} P(t) \Rightarrow i(t) = \frac{A}{\rho D} P(t)$$

با مقایسه با سیستم الکتریکی که از قبل داشتیم ،



می توان نوشت که ضریب ρ/A معادل L در سیستم الکتریکی است .
لازم به ذکر است ، چون اثر اینرسی سیال بسیار کم است ، بنابراین معادل سولنوییدی آن قابل صرف نظر خواهد بود .

— ترکیب اجزا انرژی دار در سیالات :



مثال : مطلوب است ، تعیین معادله دیفرانسیل سیستم سیالاتی مقابل $e_3=0$ بین نقطه ۱ و ۲ داریم :

$$\begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ AD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

همچنین بین نقاط ۲ و ۳ داریم:

$$\begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix}$$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ AD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ AD & RAD+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix} \quad (e_3=0) \quad \text{چون سیال به اتمسفر می ریزد}$$

$$P_3 = 0 \Rightarrow P_1 = R \cdot i_3 \quad \text{و} \quad i_1 = (RAD + 1) \cdot i_3 \quad \text{و} \quad P_1 = P_2$$

$$\Rightarrow P_1 = P_2 = R \cdot \frac{i_1}{RAD + 1} \Rightarrow R \cdot i_1 = RAD P_1 + P_1 \quad (\text{first order})$$

مثال: مطلوب است تعیین معادله دیفرانسیل سیستم سیالاتی مقابل. و همچنین رابطه h_2 بر حسب e .
 نیز رابطه h_1 بر حسب e ورودی.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} P_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 \\ i_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} P_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_3 \\ i_3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} P_3 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_4 \\ i_4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} P_4 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_5 \\ i_5 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} P_5 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_6 \\ i_6 \end{bmatrix} \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{bmatrix} P_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+RCD)^2 + RCD & R(1+RCD)(3+RCD) \\ CD(2+RCD) & (1+RCD)^2 + RCD \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_6 \\ i_6 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = R(1+RCD)(3+RCD).i_6 \quad (1)$$

$$i_1 = [(1+RCD)^2 + RCD].i_6$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{(1+RCD)^2 + RCD}{R(1+RCD)(3+RCD)} P_1 \quad (2)$$

$$P_6 = 0 \Rightarrow P_5 = R.i_5 \Rightarrow P_1 = (1+RCD)(3+RCD)P_5 \Rightarrow P_5 = \frac{1}{(1+RCD)(3+RCD)} P_1 \quad (3)$$

اگر $P_1 = P$ فشار ورودی باشد ؛


$$P_2 = P_3 = \rho gh_1 \Rightarrow p_4 = p_5 = \rho gh_2 \quad (3) \Rightarrow h_2 = \frac{1}{(1 + RCD)(3 + RCD)} \cdot \frac{P}{\rho g}$$

همچنین می توان نوشت :

$$P_2 = P_1 - R \cdot i_1 \Rightarrow \rho gh_1 = P - R \cdot i_1 \Rightarrow \rho gh_1 = P - R \frac{(1 + RCD)^2 + RCD}{R(1 + RCD)(3 + RCD)} P$$

$$\rho gh_1 = \left(1 - \frac{(1 + RCD)^2 + RCD}{(1 + RCD)(3 + RCD)}\right) P \Rightarrow h_1 = \left(1 - \frac{(1 + RCD)^2 + RCD}{(1 + RCD)(3 + RCD)}\right) \frac{P}{\rho g}$$

تمرین : مطلوب است تعیین معادله دیفرانسیل سیستم سیالاتی مقابل . همچنین تعیین رابطه h_1 بر حسب i_1 و h_2 بر حسب i_1 . همچنین مطلوب است تعیین مدار الکتریکی معادل .



تبدیل لاپلاس : کاربرد در حل معادلات دیفرانسیل خطی ؛

__ تبدیل توابع سینوسی ، سینوسی میرا و هیپربولیک به توابع جبری از متغیر مختلط S .

__ تبدیل عملیات مشتق گیری و انتگرال گیری به عملیات جبری از صفحه مختلط .

__ انجام عکس تبدیل لاپلاس پس از حل جبری و تعیین متغیر وابسته به S .

دو مزیت روش تبدیل لاپلاس :

۱- تخمین عملکرد یک سیستم دینامیکی با استفاده از روشهای ترسیمی بدون نیاز به حل معادله

دیفرانسیل حاکم .

۲- تعیین مولفه های گذرا و ماندگار توام با استفاده از این روش .

توابع مختلط :

متغیر مختلط $S = \sigma + j\omega$ و $F(s) = Fx + jFy$ و $|F(s)| = \sqrt{Fx^2 + Fy^2}$ و $\theta = \tan^{-1} \frac{Fy}{Fx}$ یک تابع مختلط $F(s) =$ زاویه θ در جهت خلاف ساعتگرد از عدد مثبت حقیقی در نظر گرفته می شود.

مزدوج تابع مختلط $F(s) = Fx - jFy = \overline{F(s)}$

تابع مختلط $G(s)$ در صورتی در یک ناحیه تحلیلی است اگر $G(s)$ و تمام مشتق هایش در آن ناحیه موجود باشند . اگر مشتق روی دو مسیر خاص ، یعنی $\Delta s = j \Delta \omega$ و $\Delta s = \Delta \sigma$ برابر باشند ، مشتق روی

هر مسیر دلخواه $\Delta s = \Delta \sigma + j \Delta \omega$ یکتا است

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{G(s + \Delta s) - G(s)}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta G}{\Delta s}$$

و بنابراین مشتق وجود دارد

برای مسیری مثل (مسیر روی عدد حقیقی) $\Delta s = \Delta \sigma$:

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{\Delta \sigma \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta G_x}{\Delta \sigma} + j \frac{\Delta G_y}{\Delta \sigma} \right) = \frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma}$$

برای مسیری مثل $\Delta s = j \Delta \omega$ (مسیری روی محور موهومی) :

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{j \Delta \omega \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta G_x}{j \Delta \omega} + \frac{\Delta G_y}{j \Delta \omega} \right) = -j \frac{\partial G_x}{\partial \omega} + \frac{\partial G_y}{\partial \omega}$$

یعنی (شرایط کشی - ریمان)

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} - j \frac{\partial G_x}{\partial \omega}$$

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} \quad \text{و} \quad \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = -\frac{\partial G_x}{\partial \omega}$$

در اینصورت مشتق $dG(s)/ds$ یکتا (منحصر بفرد) است و در اینصورت تابع تحلیلی است. البته تابع به ازای یک سری نقاط خاص تحلیلی نباشد، که به آنها نقاط تکین گفته می شود. به نقاطی که تابع در آن نقاط تحلیلی است، نقاط عادی گفته می شود. نقاطی که در آنها تابع و یا مشتق های آن به بی نهایت میل می کنند، قطب گفته می شود. مثلاً تابع

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \quad \text{در تمام نقاط بجز } s = -1 \text{ شرایط کشی - ریمان بر آورده می شود.}$$

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \quad \text{و} \quad G(\sigma + j\omega) = \frac{1}{\sigma + j\omega + 1} = G_x + jG_y$$

$$G_x = \frac{\sigma + 1}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2} \quad \text{و} \quad G_y = \frac{-\omega}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2}$$

یعنی در شرایط کشی _ ریمان ؛

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} = \frac{\omega^2 - (\sigma + 1)^2}{[(\sigma + 1)^2 + \omega^2]^2}$$

$$\frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = -\frac{\partial G_x}{\partial \omega} = \frac{2\omega(\sigma + 1)}{[(\sigma + 1)^2 + \omega^2]^2}$$

$$\frac{dG(s)}{ds} = \frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} - j \frac{\partial G_x}{\partial \omega} = -\frac{1}{(\sigma + j\omega + 1)^2} = -\frac{1}{(s + 1)^2}$$

مشتق یک تابع تحلیلی، با مشتق گیری از $G(s)$ بر حسب s نیز بدست می آید ؛

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s + 1} \right) = -\frac{1}{(s + 1)^2}$$

قطب مرتبه n در حالتی است که اگر s به $-p$ میل کند ، $G(s)$ به بی نهایت برود ، ولی عبارت زیر مقدار معین و غیر صفر داشته باشد . در اینصورت $S = -p$ قطب مرتبه n نامیده می شود .

$n=1$ قطب مرتبه اول یا قطب ساده . $n=2$ قطب مرتبه دوم . $n=3$ قطب مرتبه سوم . $G(s) \cdot (s + p)^n$

همچنین نقاطی که در آنها $G(s)$ برابر با صفر می شود ، صفرهای تابع نامیده می شود .

مثال :

$$G(s) = \frac{k(s + 2)(s + 10)}{s(s + 1)(s + 5)(s + 15)^2} \Rightarrow \begin{cases} s = -2 \quad \text{و} \quad s = -10 \\ s = 0 \quad \text{و} \quad s = -1 \quad \text{و} \quad s = -5 \\ s = -15 \end{cases}$$

اگر s های بسیار بزرگ مد نظر باشند، یعنی $G(s) = \frac{k}{s^3}$ تابع در $s=0$ یک صفر مرتبه سوم دارد .

یادآوری قضیه اویلر با استفاده از سری های توانی توابع \cos و \sin :

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \\ \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \\ \cos \theta + j \sin \theta = 1 + (j\theta) + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \dots \\ e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \end{array} \right. \Rightarrow \cos \theta + j \sin \theta = e^{j\theta}$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad \text{و} \quad e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \\ \sin \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta}) \end{cases}$$


محسّنات تبدیل لاپلاس :

- ۱- شرایط مرزی و شرایط اولیه را در نظر می گیرد .
- ۲- با استفاده از معادلات ساده و جبری معادلات دیفرانسیل را حل می کند .
- ۳- کار با این تبدیل مشخص و سراسر است .
- ۴- با استفاده از جدول تهیه شده می توان این تبدیل را انجام داد .
- ۵- حتی می توان توابع ورودی غیر پیوسته را نیز در نظر گرفت .
- ۶- پاسخ های گذرا و ماندگار سیستم مکانیکی همزمان بدست می آیند .

تبدیل لاپلاس : لاپلاس یک تابع زمانی $f(t)$ به شرطی که $f(t)=0$ و $t < 0$ ، عبارتست از:

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot f(t) dt$$

$$\int_0^{\infty} |f(t)e^{\sigma t}| dt < \infty$$



برای آنکه تابع $f(t)$ دارای تبدیل لاپلاس باشد باید شروط زیر در آن لحاظ شده باشد .

به عبارت دیگر با در نظر گرفتن یک تابع برای $f(t)$ در صورتی این تابع دارای لاپلاس خواهد بود که سطح زیر منحنی شکل پایین بی نهایت نشود .
عکس تبدیل لاپلاس (C طول همگرایی است) .

روش بدست آوردن طول همگرایی بصورت زیر است . اگر به ازای σ های بزرگتر از σ_c حد $L^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) \cdot e^{st} ds$ صفر و به ازای σ های کوچکتر از σ_c این حد بی نهایت شود .

مثلا برای تابع : $f(t) = Ae^{-at}$

$$e^{-\sigma t} = |f(t)|$$

$$f(t) = Ae^{-at}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\sigma t} |Ae^{-at}|$$

$$t \rightarrow \infty$$

به ازای $\sigma > -a$ به صفر میل می کند. برای این تابع طول همگرایی $\sigma_c = -a$ است. بطور خلاصه انتگرال $\int f(t)e^{-st} dt$ در صورتی وجود دارد که σ بخش حقیقی S بزرگتر از طول همگرایی باشد. یعنی S باید طوری انتخاب شود که این انتگرال همگرا باشد. در نتیجه طول همگرایی برابر بخش حقیقی مثبت ترین (راست ترین) قطب تابع $F(s)$ یعنی طول همگرایی در تابع $F(s) = \frac{k(s+3)}{(s+1)(s+2)}$

برابر است با -1 . یا طول همگرایی تابع $F(s) = \frac{1}{s+\lambda}$ که تبدیل لاپلاس تابع $F(t) = e^{-\lambda t}$ است، برابر $-\lambda$ است.

$$f(t) = e^{-\lambda t} \Rightarrow F(s) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} \cdot e^{-st} \cdot dt = \int_0^{\infty} e^{-(\lambda+s)t} \cdot dt = -\frac{1}{s+\lambda} e^{-(s+\lambda)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s+\lambda}$$

توابع $t \sin \omega$ و $\sin \omega t$ و t دارای تبدیل لاپلاس و طول همگرایی صفر هستند.
 توابع $e^{-ct} \cdot \sin \omega$ و te^{-ct} و e^{-ct} دارای تبدیل لاپلاس و طول همگرایی $-c$ هستند.
 توابع $t \cdot e^{t^2}$ و e^{t^2} که سریعتر از تابع نمایی رشد می کنند، طول همگرایی وجود ندارد و در نتیجه تبدیل لاپلاس نیز ندارند.

دقت شود، سیگنالهایی که قابل ساخت هستند، دارای تبدیل لاپلاس می باشند. مثلاً تابع

$$f(t) = \begin{cases} e^{t^2} & 0 \leq t \leq T \leq \infty \\ 0 & t < 0 \text{ و } t > T \end{cases}$$

دارای تبدیل لاپلاس می باشد، چون e^{t^2} فقط $0 \leq t \leq T$ تعریف شده،

نه در $0 \leq t \leq \infty$. این تابع قابلیت ساخت فیزیکی را دارد.

بنابراین تبدیل لاپلاس تابع نمایی $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ Ae^{-at} & t > 0 \end{cases}$ که در آن a و A ثابت هستند، برابر با $A/(s+a)$ می باشد.

تبدیل لاپلاس تابع پله ای $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ A & t > 0 \end{cases}$ تابع پله ای در $t=0$ تعریف نمی شود،

$$L[A] = \int_0^{\infty} Ae^{-st} .dt = \frac{A}{s}$$

در محاسبه انتگرال فرض کرده ایم بخش حقیقی S از صفر (طول همگرایی) بزرگترست و بنابراین حد e^{-st} در $t \rightarrow \infty$ صفر می باشد. تبدیل لاپلاس بدست آمده در تمام صفحه S بجز قطب واقع در $S=0$ معتبرست.

تبدیل لاپلاس تابع پله واحد $\begin{cases} f(t) = 0 & t < 0 \\ f(t) = 1 & t > 0 \end{cases}$

از نظر فیزیکی تابع پله ای در $t=0$ رخ می دهد معادل سیگنال ثابتی است که در $t=0$ به طور ناگهانی به یک سیستم اعمال می شود.

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} .dt = \frac{-1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = 1/s$$

تبدیل لاپلاس تابع شیب $\begin{cases} f(t) = 0 & t < 0 \\ f(t) = At & t \geq 0 \end{cases}$

$$L[At] = \int_0^{\infty} At.e^{-st} .dt = At. \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{A.e^{-st}}{-s} .dt = \frac{A}{S} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = A/S^2 \quad \text{داریم :}$$

— تبدیل لاپلاس تابع سینوسی :

$$\begin{cases} f(t) = 0 & t < 0 \\ f(t) = A \sin \omega t & t > 0 \end{cases} \Rightarrow L[A \sin \omega t] = \int_0^{\infty} A \sin \omega t .e^{-st} .dt$$

$$= \frac{A}{2j} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt = \frac{A}{2j} \frac{1}{s - j\omega} - \frac{A}{2j} \frac{1}{s + j\omega} = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

— تبدیل لاپلاس تابع کسینوسی :

$$\begin{cases} f(t) = 0 & t < 0 \\ f(t) = A \cos \omega t & t > 0 \end{cases} \Rightarrow L[A \cos \omega t] = \int_0^{\infty} A \cos \omega t .e^{-st} .dt$$

$$= \frac{A}{2} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) e^{-st} dt = \frac{A}{2} \frac{1}{s - j\omega} + \frac{A}{2} \frac{1}{s + j\omega} = \frac{As}{s^2 + \omega^2}$$

— تبدیل لاپلاس یک تابع پله ای واحد جابجاشده (با تاخیر زمانی) :

$$\begin{cases} f(t) = 0 & t < T \\ f(t) = 1 & t > T \end{cases} \Rightarrow F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) .e^{-st} .dt$$

$$= \int_0^T f(t) .e^{-st} dt + \int_T^{\infty} f(t) .e^{-st} dt = 0 + \int_T^{\infty} 1 .e^{-st} dt = \frac{-1}{S} e^{-st} \Big|_T^{\infty} = \frac{e^{-sT}}{S}$$

یعنی اگر تابع پله ای واحد به اندازه T انتقال داده شود، تبدیل لاپلاس آن در e^{-sT} ضرب می شود .

— تبدیل لاپلاس یک تابع پالس :

$$\begin{cases} f(t) = \frac{A}{t_0} & 0 < t < t_0 \\ f(t) = 0 & t > t_0 \text{ و } t < 0 \end{cases}$$
 A و t_0 مقادیر معلوم و ثابتی هستند.
 تابع پالس یک تابع پله به ارتفاع $\frac{A}{t_0}$ است که در $t = 0$ شروع شده و یک تابع پله منفی به ارتفاع $\frac{A}{t_0}$ که در $t = t_0$ شروع شده، با آن جمع می شود.

$$L[f(t)] = L\left[\frac{A}{t_0} f(t)\right] - L\left[\frac{A}{t_0} f(t-t_0)\right] = \frac{A}{St_0} - \frac{A}{St_0} e^{-St_0} = \frac{A}{St_0} (1 - e^{-St_0})$$

بنابراین می توان نوشت ،

— تبدیل لاپلاس تابع ضربه: تابع ضربه یک حالت حدی خاص تابع پالس است. تابع ضربه با سطح آن بیان می شود.

$$\begin{cases} g(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{A}{t_0} & 0 < t < t_0 \\ g(t) = 0 & t > t_0 \text{ و } t < 0 \end{cases}$$

با میل $t \rightarrow 0$ ارتفاع $\frac{A}{t_0}$ به سمت بی نهایت میل می کند ، اما سطح زیر ضربه برابر A باقی است.

$$L[g(t)] = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \left[\frac{A}{St_0} (1 - e^{-St_0}) \right] = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dt_0} [A(1 - e^{-St_0})]}{\frac{d}{dt_0} (St_0)} = \frac{AS}{S} = A$$

نمایش تابع ضربه واحد : تابع ضربه واحد یا تابع دلتای دیراک تابع ضربه ای است که مشاقت آن برابر ۱ باشد و آنرا با δ نشان می دهیم .

$$\delta(t) \equiv \begin{cases} g(t) = 0 & t \neq 0 \\ g(t) = \infty & t = 0 \end{cases} \quad \text{و} \quad \int_0^{\infty} \delta(t).dt = 1$$

نمایش دیگر تابع ضربه واحد :

$$\delta(t) \equiv \begin{cases} g(t) = 0 & t \leq 0 \\ g(t) = 0 & t \geq \varepsilon \\ g(t) = \infty & 0 < t < \varepsilon \end{cases}$$

در این رابطه عدد مثبت (زمان) خیلی کوچک است که با میل نمودن به صفر همان تعریف بالا بدست می آید .

$$F(s) = \int_0^{\infty} \delta(t).e^{-st}.dt = \int_0^{\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon}.e^{-st}.dt + \int_{\varepsilon}^{\infty} 0.e^{-st}.dt = 1$$

البته e^{-st} در فاصله 0 تا ε بخاطر کوچکی زمان ε مساوی واحد در نظر گرفته شده است .

تابع ضربه واحدی که در $(t = t_0)$ رخ می دهد ، عبارتست از $\delta(t - t_0)$.

$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = 0 & t \neq t_0 \\ \delta(t - t_0) = \infty & t = t_0 \end{cases} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0).dt = 1$$

تابع با ارتفاع بی نهایت و عرض صفر فقط یک تخیل ریاضی است . و در سیستم های فیزیکی وجود ندارد . ولی اگر اندازه پالس ورودی خیلی بزرگ و مدت زمان آن نسبت به زمانهای دیگر موجود در آن مسئله فیزیکی کم باشد ، می توان آنرا با یک تابع ضربه تقریب بزنیم .

مثلا اگر $f(t)$ نیرو یا گشتاور یک سیستم مکانیکی باشد و نیرو یا گشتاور در یک مدت زمان بسیار کوتاه به یک سیستم مکانیکی وارد شود، می توان آنرا یک ورودی ضربه ای دانست. دقت شود؛ مساحت خیلی مهم است. تابع ضربه واحد یا $\delta(t-t_0)$ مشتق تابع پله واحد یا $l(t-t_0)$ در نقطه ناپیوستگی ($t=t_0$) است. یا انتگرال تابع ضربه واحد، تابع پله واحد خواهد بود.

قضایای تبدیل لاپلاس:

۱- اگر $f(t)$ تبدیل لاپلاس داشته باشد، $F(s)$ تبدیل لاپلاس تابع $e^{-at} f(t)$ عبارتست از:

a می تواند حقیقی یا مختلط باشد.

$$L[e^{-at} f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot f(t) \cdot e^{-st} \cdot dt = F(s+a)$$

۲- تبدیل لاپلاس تابع $f(\frac{t}{a})$ برای تحلیل بعضی سیستم های فیزیکی نیاز می شود.

$$\left\{ \begin{array}{l} L[f(\frac{t}{a})] = \int_0^{\infty} f(\frac{t}{a}) \cdot e^{-st} \cdot dt = F(s+a) \\ \frac{t}{a} = t_1 \\ as = S^1 \end{array} \right. \Rightarrow L[f(\frac{t}{a})] = \int_0^{\infty} f(t_1) \cdot e^{-s_1 t_1} \cdot d(at_1) = a \int_0^{\infty} f(t_1) e^{-s_1 t_1} \cdot dt_1 = aF(s_1)$$

$$\Rightarrow L[f(\frac{t}{a})] = aF(as)$$

۳- حد پایین انتگرال لاپلاس : اگر $f(t)$ بصورتی باشد که برای نقطه صفر آن تمایز وجود داشته باشد ،
 (یعنی 0^+ و 0^- داشته باشد) تبدیل لاپلاس به ازای این دو حد متفاوت خواهد شد .
 مثلاً یک تابع ضربه در نقطه صفر وجود داشته باشد ،

$$L_+[f(t)] = \int_{0^+}^{\infty} f(t).e^{-st}.dt$$

$$L_-[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t).e^{-st}.dt = L_+[f(t)] + \overbrace{\int_{0^-}^{0^+} f(t).e^{-st}.dt}^{\neq 0}$$

اگر $f(t)$ در $t=0$ تابع ضربه نداشته باشد ، $L_+[f(t)] = L_-[f(t)]$

۴- قضیه مشتق گیری :

برای مشتق اول ؛

$$\int_0^{\infty} f(t).e^{-st}.dt = f(t).\frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] \frac{e^{-st}}{-s} dt \Rightarrow F(s) = \frac{f(0)}{s} + \frac{1}{s} L\left[\frac{d}{dt} f(t) \right]$$

$$\Rightarrow L\left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = s.F(s) - f(0)$$

برای مشتق دوم ؛

$$\frac{d}{dt} f(t) = g(t) \Rightarrow L\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = L\left[\frac{d}{dt} g(t) \right] = s.L[g(t)] - g(0) = s.L\left[\frac{d}{dt} f(t) \right] - \dot{f}(0)$$

$$\Rightarrow L\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2.F(s) - s.f(0) - \dot{f}(0)$$

اگر $f(0^+) = f(0^-)$ باشد ، داریم ؛

$$L_+ \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = S.F(s) - f(0^+) \quad \text{و} \quad L_- \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = S.F(s) - f(0^-)$$

توجه شود برای مشتق های بعدی :

$$L \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = S^n F(s) - S^{n-1} f(0) - S^{n-2} \dot{f}(0) - \dots - S f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

برای آنکه تبدیل لاپلاس مشتقهای $f(t)$ را بدست آوریم، باید ؛ $\frac{d^n}{dt^n} f(t)$ تبدیل لاپلاس داشته باشد. معلوم است اگر مقدار اولیه $f(t)$ و مشتقهای آن برابر صفر باشد ؛ تبدیل لاپلاس مشتق n ام برابر $S^n F(s)$ میشود. ۵- قضیه انتگرال گیری :

$$L \left[\int f(t).dt \right] = \frac{F(s)}{S} + \frac{f^{-1}(0)}{S} \quad \text{و} \quad f^{-1}(0) = \int f(t).dt \Big|_{t=0}$$

مجدداً اگر $f(t)$ در $t = 0$ تابع ضربه داشته باشد ؛

$$f^{-1}(0^+) \neq f^{-1}(0^-) \Rightarrow L_+ \left[\int f(t).dt \right] = \frac{F(s)}{S} + \frac{f^{-1}(0^+)}{S}$$

$$L_- \left[\int f(t).dt \right] = \frac{F(s)}{S} + \frac{f^{-1}(0^-)}{S}$$

برای اثبات فرمول فوق داریم :

$$L \left[\int f(t).dt \right] = \int_0^{\infty} \left[\int f(t).dt \right] e^{-st} .dt = \left[\int f(t).dt \right] \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} f(t) \cdot \frac{e^{-st}}{-s} .dt$$

$$= \frac{1}{s} \int f(t).dt \Big|_{t=0} + \frac{1}{s} \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} .dt = \frac{f^{-1}(0)}{s} + \frac{F(s)}{s}$$

۵- قضیه مشتق گیری فرکانسی :

$$L[t.f(t)] = -\frac{d}{ds} F(s) \quad \text{و} \quad L[t^2.f(t)] = -\frac{d^2}{ds^2} F(s) \quad \text{و} \quad L[t^n f(t)] = (-1)^n \cdot \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

برای اثبات می توان نوشت ؛

$$L[t.f(t)] = \int_0^{\infty} t.f(t) \cdot e^{-st} .dt = -\int_0^{\infty} f(t) \frac{d}{ds} e^{-st} .dt = -\frac{d}{ds} \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} .dt = -\frac{d}{ds} F(s)$$

$$t.f(t) \equiv g(t) \Rightarrow L[t^2.f(t)] = L[t.g(t)] = -\frac{d}{ds} G(s) = -\frac{d}{ds} \left[-\frac{d}{ds} F(s) \right] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$$

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n \cdot \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

۶- قضیه انتگرال کانولوشن: می خواهیم تبدیل لاپلاس انتگرال مقابل را بدست آوریم، (با فرض اینکه

تابع های $f_1(t)$ و $f_2(t)$ دارای تبدیل لاپلاس باشند.)

$$\int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau$$

برای $\tau > t$ می توان نوشت ، $f_1(t-\tau).l(t-\tau) = 0$ که در آن $l(t-\tau)$ تابع پله واحد در $t = t_0$ است.

$$\Rightarrow \int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau = \int_0^{\infty} f_1(t-\tau).l(t-\tau).f_2(\tau).d\tau$$

$$\Rightarrow L\left[\int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau\right] = L\left[\int_0^{\infty} f_1(t-\tau).l(t-\tau).f_2(\tau).d\tau\right] = \int_0^{\infty} e^{-st} \left[\int_0^{\infty} f_1(t-\tau).l(t-\tau).f_2(\tau).d\tau\right].dt$$

با جایگذاری $t - \tau = \lambda$ و تعویض ترتیب انتگرالگیری ؛

$$\Rightarrow L\left[\int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau\right] = \int_0^{\infty} f_1(t-\tau).l(t-\tau).e^{-st}.dt \cdot \int_0^{\infty} f_2(\tau).d\tau = \int_0^{\infty} f_1(\lambda).e^{-s(\lambda+\tau)} d\lambda \cdot \int_0^{\infty} f_2(\tau).d\tau$$

$$= \int_0^{\infty} f_1(\lambda).e^{-s\lambda} d\lambda \cdot \int_0^{\infty} f_2(\tau).e^{-s\tau} d\tau = F_1(s).F_2(s)$$

برعکس اگر تبدیل لاپلاس تابعی برابر حاصلضرب تبدیل لاپلاسهای دو تابع باشد ، یعنی $F_1(s).F_2(s)$ ، تابع

زمانی (عکس تبدیل لاپلاس) با انتگرال کانولوشن $f_1(t).f_2(t) = \int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau$ برابر می باشد.

عکس تبدیل لاپلاس : عکس تبدیل لاپلاس را می توان با استفاده از انتگرال ارائه شده بدست آورد. اما چون کار کردن با انتگرال اشاره شده بسیار سخت است ، عکس تبدیل لاپلاس را با استفاده از جدول تبدیل - لاپلاس پیدا میکنیم. غالباً تبدیل لاپلاس یک تابع زمانی بصورت کسری $F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ بدست آورده میشود. مثلاً در سیستم مقابل اگر X_1 ورودی و X_2 خروجی باشد ،

$$MD^2x_2 + BDx_2 + Kx_2 = Kx_1$$



با گرفتن تبدیل لاپلاس از معادله فوق :

$$L[Kx_1] = L[MD^2x_2 + BDx_2 + Kx_2]$$

$$\Rightarrow KX_1(s) = M(S^2X_2(s) - Sx_2(0) - Dx_2(0)) + B(SX_2(s) - x_2(0)) + KX_2(s)$$

$$\Rightarrow KX_1(s) = (MS^2 + BS + K).X_2(s) - [MS + MD + B].x_2(0)$$

$$\text{initial condition : } \begin{cases} x_2 \equiv \text{initial position} \\ Dx_2(0) \equiv \text{initial velocity} \end{cases}$$

$$X_2(s) = \underbrace{\frac{K}{MS^2 + BS + K}}_{\text{system transfer Function}} X_1(s) + \underbrace{\frac{[MS + MD + B].x_2(0)}{MS^2 + BS + K}}_{\text{Initial condition component}}$$

یعنی تابع تبدیل سیستم : عبارتست از نسبت تبدیل لاپلاس خروجی سیستم به تبدیل لاپلاس ورودی آن ، وقتی که تمام شرایط سیستم مساوی صفر در نظر گرفته شود . $\{ G(s) \}$

$$G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{K}{MS^2 + BS + K}$$

اگر ورودی، یک تابع پله در نظر گرفته شود، یعنی $X_1(s) = \frac{1}{s}$ بنابراین؛

$$X_2(s) = \frac{K/M}{s(s^2 + B/M s + K/M)} = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} \quad \text{و} \quad \omega_n = \sqrt{K/M} \quad \text{و} \quad \xi = \frac{B}{2\sqrt{KM}}$$

$$\Rightarrow x_2(t) = L^{-1}[X_2(s)] = L^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}\right]$$

بنابراین لاپلاس معکوس گرفتن بایستی از حاصلضرب دو یا چند کسر انجام شود.

بسط به کسرهای جزئی:

حالت اول: قطبهای مجزا:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{k(s + Z_1)(s + Z_2)(s + Z_3)\dots(s + Z_m)}{(s + P_1)(s + P_2)(s + P_3)\dots(s + P_n)} \quad m < n$$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{s + P_1} + \frac{a_2}{s + P_2} + \frac{a_3}{s + P_3} + \dots + \frac{a_n}{s + P_n}$$

P ها و Z ها حقیقی یا مختلط هستند و اگر مختلط باشند، حتما مزدوج آنها نیز در همین کسر وجود دارد. a_k باقیمانده قطب $s = -P_k$ می باشد و به روش زیر بوجود می آید.

$$a_k = \left[(s + P_k) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s = -P_k}$$

چون $f(t)$ یک تابع حقیقی است، اگر P_1 و P_2 مزدوج مختلط هم باشند، باقیمانده های a_1 و a_2 نیز مزدوج مختلط هم می باشند و در صورت تعیین یکی، دیگری معین می شود. بنابراین در اینحالت داریم؛

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = a_1 e^{-P_1 t} + a_2 e^{-P_2 t} + \dots + a_n e^{-P_n t} \quad t \geq 0$$

$$L^{-1}\left[\frac{a_k}{S + P_k}\right] = a_k e^{-P_k t} \quad \text{چون ؛}$$

مثال ۱ :

$$F(s) = \frac{S + 3}{(S + 1)(S + 2)} = \frac{a_1}{S + 1} + \frac{a_2}{S + 2} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_2 = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow L^{-1}[F(s)] = f(t) = L^{-1}\left[\frac{2}{S + 1}\right] + L^{-1}\left[\frac{-1}{S + 2}\right] = 2e^{-t} + (-1)e^{-2t}$$

مثال ۲ : چون توان صورت از مخرج بزرگتر است، با تقسیم خواهیم داشت ؛

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{S^3 + 5S^2 + 9S + 7}{(S + 1)(S + 2)} = S + 2 + \frac{S + 3}{(S + 1)(S + 2)}$$

چون تبدیل لاپلاس تابع ضربه در $t = 0$ or $\delta(t)$ برابر ۱ و تبدیل لاپلاس مشتق یا $\frac{d\delta(t)}{dt}$ برابر با S است، بنابراین ؛

$$f(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} + 2\delta(t) + 2e^{-t} + (-1)e^{-2t}$$

$$F(s) = \frac{2S+12}{S^2+2S+5} = \frac{2S+12}{(S+1+2j)(S+1-2j)} = \frac{2S+12}{(S+1)^2+2^2} = \frac{10+2(S+1)}{(S+1)^2+2^2} \quad \text{مثال ۳:}$$

$$= 5 \frac{2}{(S+1)^2+2^2} + 2 \frac{S+1}{(S+1)^2+2^2} \Rightarrow f(t) = 5L^{-1} \left[\frac{2}{(S+1)^2+2^2} \right] + 2L^{-1} \left[\frac{S+1}{(S+1)^2+2^2} \right]$$

$$= 5e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t \quad t \geq 0$$

چون داریم:

$$L^{-1} \left[\frac{\omega}{(S+a)^2+\omega^2} \right] = e^{-at} \sin \omega t \quad \text{و} \quad L^{-1} \left[\frac{S+a}{(S+a)^2+\omega^2} \right] = e^{-at} \cos \omega t$$

از طریق بسط به کسرهای جزئی نیز می توانستیم مسئله را حل کنیم؛

$$F(s) = \frac{2S+12}{S^2+2S+5} = \frac{2S+12}{(S+1+2j)(S+1-2j)} = \frac{a}{(S+1+2j)} + \frac{b}{(S+1-2j)}$$

$$= \frac{a(S+1-2j)+b(S+1+2j)}{(S+1+2j)(S+1-2j)} = \frac{S(a+b)+(a-2aj+b+2bj)}{(S+1+2j)(S+1-2j)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=2 \\ a-2aj+b+2bj=12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=1-2.5j \\ a=1+2.5j \end{cases} \Rightarrow f(t) = (1+2.5j)e^{-(1+2j)t} + (1-2.5j)e^{-(1-2j)t}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \\ \sin \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta}) \end{cases} \Rightarrow f(t) = 5e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t \quad t \geq 0$$

حالت دوم : قطبهای تکراری ؛

$$F(s) = \frac{S^2 + 2S + 3}{(S + 1)^3} = \frac{b1}{(S + 1)} + \frac{b2}{(S + 1)^2} + \frac{b3}{(S + 1)^3}$$

$$b_k = \frac{1}{(n - k)!} \left\{ \frac{d^{(n-k)}}{ds^{(n-k)}} (S - P)^n \cdot F(s) \right\}_{s=p}$$

$$b1 = \frac{1}{2!} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} (S + 1)^3 \cdot \frac{B(s)}{A(s)} \right\}_{s=-1} = \frac{1}{2!} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} (S^2 + 2S + 3) \right\}_{s=-1} = 1$$

$$b2 = \frac{1}{1!} \left\{ \frac{d}{ds} (S + 1)^3 \cdot \frac{B(s)}{A(s)} \right\}_{s=-1} = \frac{1}{1!} \left\{ \frac{d}{ds} (S^2 + 2S + 3) \right\}_{s=-1} = 0$$

$$b3 = \frac{1}{0!} \left\{ (S + 1)^3 \cdot \frac{B(s)}{A(s)} \right\}_{s=-1} = (S^2 + 2S + 3)_{s=-1} = 2$$

$$\Rightarrow f(t) = L^{-1} \left(\frac{b1}{S + 1} \right) + L^{-1} \left(\frac{b2}{(S + 1)^2} \right) + L^{-1} \left(\frac{b3}{(S + 1)^3} \right) = e^{-t} + 0 + t^2 \cdot e^{-t} \quad t \geq 0$$

حال می توانیم مسئله چند صفحه قبل را تکمیل کنیم ؛

$$x_2(t) = L^{-1}[X_2(s)] = L^{-1} \left[\frac{\omega_n^2}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)} \right]$$

$$\frac{\omega_n^2}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)} = \frac{a}{S} + \frac{bS + c}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2} = \frac{a(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2) + (bS + c)S}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)}$$

در نتیجه داریم :

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a \cdot 2\xi\omega_n + c = 0 \\ a \cdot \omega_n^2 = \omega_n^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \\ c = -2\xi\omega_n \end{cases} \Rightarrow x_2(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \cos^{-1} \xi)$$

$$\omega_n = \sqrt{K/M} \quad \text{و} \quad \xi = \frac{B}{2\sqrt{KM}}$$

این مسئله در ارتعاشات بصورت زیر جل می شود :

معادله ویژه را تشکیل می دهیم ؛ (از قانون دوم نیوتن) :

$$m^2 + 2\xi\omega_n m + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow m_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

transiant solution depends on damping ratio ξ

$$\begin{cases} \xi > 1 \Rightarrow \text{roots real} \Rightarrow x_2(t) = A_1 \exp\left[\left(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}\right)\omega_n t\right] + A_2 \exp\left[\left(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}\right)\omega_n t\right] \\ \xi = 1 \Rightarrow \text{roots real \& equal} \Rightarrow x_2(t) = A_1 e^{-\xi\omega_n t} + A_2 t e^{-\xi\omega_n t} \\ \xi < 1 \Rightarrow m_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\xi^2} \Rightarrow x_2(t) = A e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \phi) \end{cases}$$

برای جواب کامل $x_2(t)$ در حالتی که ورودی یک تابع پله باشد ؛

$$x_2(t) = 1 + A e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \phi) \quad *$$

چون سیستم از حالت سکون شروع به حرکت نموده است ؛

$$x_2(0) = 0 \quad \text{و} \quad \dot{x}_2(0) = 0$$

با مشتق گیری از معادله * می توان نوشت ؛

$$\Rightarrow 0 = 1 + A \sin \phi \rightarrow 0 = -\xi \omega_n A \sin \phi + \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} A \cos \phi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{-1}{\sqrt{1 - \xi^2}} \quad \text{و} \quad \phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} = \cos^{-1} \xi \\ x_2(t) = 1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} t + \cos^{-1} \xi) \end{cases}$$

MATLAB یک راه حل بسیار ساده موقعی که کسرهای جزئی نسبتا پیچیده تری داریم ، استغاده از


$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{num}{den} \quad , \quad [r, p, k] = residue(num, den) \quad \text{می باشد .}$$

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2S^3 + 5S^2 + 3S + 6}{S^3 + 6S^2 + 11S + 6} \quad , \quad \begin{cases} num = [2 \quad 5 \quad 3 \quad 6] \\ den = [1 \quad 6 \quad 11 \quad 6] \end{cases}$$

$$[r, p, k] = residue(num, den)$$

$$\left. \begin{array}{l} r = \begin{matrix} -6 \\ -4 \\ 3 \end{matrix} \quad P = \begin{matrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{matrix} \quad k = \begin{matrix} 2 \end{matrix} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{-6}{S+3} + \frac{-4}{S+2} + \frac{3}{S+1} + 2$$

مثال دیگری از بدست آوردن تابع تبدیل :



$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f(t) = u(t)$$

باگرفتن تبدیل لاپلاس ازاین معادله می توان نوشت :

$$m[S^2 X(s) - Sx(0) - \dot{x}(0)] + b[SX(s) - x(0)] + kX(s) = U(s)$$


$$\Rightarrow [mS^2 + bS + k]X(s) = mSx(0) + m\dot{x}(0) + bx(0) + U(s)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow (mS^2 + bS + k)X(s) = U(s)$$

$$\frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{X(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{mS^2 + bS + k}$$

تا اینجا با استفاده از معادله (معادلات) ديفرانسيل (عمدتاً معادله ديفرانسيل خطی از رسته n ام) نمایش ریاضی یک سیستم دینامیکی را نشان دادیم. دیدید تابع تبدیل، یک ابزار بسیار مناسب برای نشان دادن یک سیستم دینامیکی است.

نمایش
ریاضی




نمایش
کنترلی

- بنابراین برای نمایش ریاضی یک سیستم خطی پیوسته ۳ روش داریم :
- ۱- معادله دیفرانسیل خطی رسته n که قبلاً بحث شده است. nth order Differential equation
 - ۲- معادله برداری حالت (نمایش فضای حالت). state_space Representation
 - ۳- تابع تبدیل. transfer Function

- معادله برداری حالت (نمایش فضای حالت): در اینجا بجای نوشتن یک معادله دیفرانسیل مرتبه n از چند معادله دیفرانسیل خطی استفاده می کنیم. دو مثال زیر این موضوع را روشنتر می کند ؛
 مثال ۱ : رابطه ای که منجر به معادله دیفرانسیل شد ،

دبی خروجی - دبی ورودی = تغییر حجم مایع



$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_0 - \frac{h_1 - h_2}{R_1} \quad \text{برای ظرف اول :}$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_0 - \frac{h_1 - h_2}{R_1} - \frac{h_2}{R_2} \quad \text{برای ظرف اول :}$$

بنابراین می توان نوشت (تقسیم معادله اول بر A_1 و معادله دوم بر A_2) .

$$\begin{cases} \frac{dh_1}{dt} = \frac{1}{A_1} Q_0 + \frac{h_2}{R_1 A_1} - \frac{h_1}{R_1 A_1} \\ \frac{dh_2}{dt} = \frac{h_1}{R_1 A_2} - \left(\frac{1}{R_1 A_2} + \frac{1}{R_2 A_2} \right) h_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 A_1} & \frac{1}{R_1 A_1} \\ \frac{1}{R_1 A_2} & -\left(\frac{1}{R_1 A_2} + \frac{1}{R_2 A_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} \\ 0 \end{bmatrix} Q_0$$

$$Q_1 = \frac{h_1 - h_2}{R_1} \Rightarrow Q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} + 0 \cdot Q_0$$

دبی خروجی از ظرف اول به ظرف دوم

$$h = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \text{ و } A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 A_1} & \frac{1}{R_1 A_1} \\ \frac{1}{R_1 A_2} & -\left(\frac{1}{R_1 A_2} + \frac{1}{R_2 A_2}\right) \end{bmatrix} \text{ و } b = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ و } c = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} \end{bmatrix} \text{ و } d = 0$$

برای یک سیستم از مرتبه n بردار حالت نیز دارای n عنصر خواهد بود. اگر بردار حالت را با X نشان داده شود،

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

برای این سیستم معادله حالت مرتبه n ام را می توان بصورت n معادله دیفرانسیل مرتبه یک خطی نوشت. (در صورتی که سیستم دارای یک ورودی باشد).

$$\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n + b_1u$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n + b_2u$$

$$\dot{x}_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n + b_nu$$

خروجی نیز می تواند تابعی از متغیر های حالت یا ورودی باشد ؛

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \dots + c_n x_n + du$$

$$\frac{d}{dt} X = AX + bu \quad y = cX + du$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad c = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n]$$

مثال ۲ :

اگر تغییر مکان و سرعت متغیر در نظر گرفته شود (یا متغیر حالت) می توان نوشت :

$$x_1 = x \quad x_2 = \dot{x} \Rightarrow \dot{x}_1 = x_2 \Rightarrow \ddot{x} = \dot{x}_2$$

با انتخاب این دو متغیر بعنوان متغیرهای حالت ، رفتار و وضعیت سیستم


کاملاً مشخص می شود .

بنابراین می توان نوشت ؛

$$m\dot{x}_2 + kx_1 = u(t) \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u(t)$$

چون x (تغییر مکان m) بعنوان خروجی مد نظر قرار گرفته است :

$$y = x_1$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-k}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

بنابراین می توان نوشت ؛

$$y = x_1 \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-k}{m} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad d = 0$$

حال می توان با استفاده از معادله حالت ، تابع تبدیل را برای این سیستم یک ورودی - یک خروجی بدست آورد . یعنی می خواهیم از معادله حالت مقابل ، تبدیل لاپلاس بگیریم .

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + bu(t) \\ y(t) = cx(t) + du(t) \end{cases} \quad L[x(t)] = X(s) \quad L[u(t)] = U(s) \quad L[y(t)] = Y(s)$$

$$\left. \begin{cases} L\left[\frac{d}{dt}x(t)\right] = L[Ax(t) + bu(t)] \\ L[y(t)] = L[cx(t) + du(t)] \end{cases} \right\} \Rightarrow \begin{cases} SX(s) - x(0) = AX(s) + bU(s) \\ Y(s) = cX(s) + dU(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (SI - A)X(s) = bU(s) + x(0) \Rightarrow X(s) = (SI - A)^{-1}[bU(s) + x(0)] \\ Y(s) = c(SI - A)^{-1}[bU(s) + x(0)] + dU(s) \end{cases}$$

چون می خواهیم تابع تبدیل را بدست آوریم ، طبق تعریف شرایط اولیه برابر صفر باید باشند ، بنابراین می توان نوشت .

$$\begin{cases} x(0) = 0 \Rightarrow X(s) = (SI - A)^{-1}[bU(s)] \\ Y(s) = c(SI - A)^{-1}[bU(s)] + dU(s) \Rightarrow Y(s) = [c(SI - A)^{-1}b + d].U(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = c(SI - A)^{-1}b + d = G(s)$$

تابع تبدیل ، حاصل تقسیم خروجی به ورودی هنگامی که شرایط اولیه برابر صفر باشند . بعدا خواهیم دید که رفتار و عکس العمل سیستم بستگی به معکوس ماتریس $(SI - A)$ دارد .

$$(SI - A)^{-1} = \frac{\text{adjoint}(SI - A)}{\det \text{ermiaant}(SI - A)}$$

معادله مشخصه **Charactristic Equation** معادله حاصل از دترمینان ماتریس $(SI - A)$ میباشد.

$$\det(SI - A) = \text{characteristic Equation}$$


ریشه های این معادله قطبهای سیستم نامیده می شود. این معادله را برای مثال مورد نظر بدست میاوریم:

$$G(s) = c(SI - A)^{-1}b + d \quad SI - A = \begin{bmatrix} S & -1 \\ \frac{k}{m} & S \end{bmatrix} \quad (SI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} S & +1 \\ -\frac{k}{m} & S \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} S & -1 \\ \frac{k}{m} & S \end{vmatrix}}$$

بنابراین می توان نوشت ؛

$$G(s) = [1 \quad 0] \frac{\begin{bmatrix} S & +1 \\ -\frac{k}{m} & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} + 0}{S^2 + \frac{k}{m}} = [1 \quad 0] \frac{\begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{S}{m} \end{bmatrix}}{S^2 + \frac{k}{m}} = \frac{1/m}{S^2 + \frac{k}{m}} = \frac{1}{mS^2 + k}$$

مثال دیگر : قبلا در مثال با استفاده از تبدیل لاپلاس مستقیم معادله حرکت ، تابع تبدیل را بدست آورده بودیم .



$$\frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{X(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{mS^2 + bS + k}$$

حال می خواهیم با استفاده از معادلات حالت اینکار را انجام دهیم ،

$$\begin{cases} m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = u(t) \\ (x_1 = x \quad x_2 = \dot{x}) \Rightarrow (\dot{x}_1 = x_2 \quad \dot{x}_2 = \ddot{x}) \end{cases} \Rightarrow m\dot{x}_2 + bx_2 + ux_1 = u \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

$$y = x_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \\ y = x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u$$

بنابراین می توان نوشت ؛

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} \quad c = [1 \quad 0] \quad d = 0$$

$$(SI - A) = \begin{bmatrix} S & -1 \\ k/m & S + b/m \end{bmatrix} \quad (SI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} S + b/m & 1 \\ -k/m & S \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} S & -1 \\ k/m & S + b/m \end{vmatrix}} = \frac{\begin{bmatrix} S + b/m & 1 \\ -k/m & S \end{bmatrix}}{S^2 + b/m S + k/m}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(SI - A)^{-1}b + d = [1 \quad 0] \cdot \frac{\begin{bmatrix} S + b/m & 1 \\ -k/m & S \end{bmatrix}}{S^2 + b/m S + k/m} \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} + [0] = \frac{1}{mS^2 + bS + k}$$

یادآوری چند تعریف :

۱- سیستم وقتی کنترل پذیر است که ورودی روی همه متغیرهای حالت تاثیر داشته باشد و سیستم وقتی مشاهده پذیر است که خروجی از همه متغیرهای حالت تاثیر گرفته باشد .

۲- ریشه های صورت کسر تابع تبدیل $c(SI - A)^{-1}b + d$ همان صفرهای سیستم و ریشه های مخرج آن قطبهای سیستم می باشند .


۳- راجع به تعداد صفرها و قطبها :

چون برای یک سیستم رسته n ماتریس الحاقی $(SI - A)$ از درجه $n-1$ می باشد ، در صورت صفر بودن ماتریس $d=0$ تعداد قطبها از تعداد صفرها حداقل یکی بیشتر است .

۴- صفرهای سیستم مقادیری هستند که به اندازه آنها تابع تبدیل $G(s)=0$ می شود و قطبهای سیستم مقادیری هستند که به اندازه آنها تابع تبدیل $G(s)=\infty$ می شود . (همان مقادیری که به ازای آنها $\det(SI - A) = 0$ است) . یعنی قطبهای سیستم مقادیر ویژه ماتریس A هستند . برعکس این مسئله ، یعنی هر مقدار ویژه همان قطب سیستم است ، هنگامی درست است که سیستم کنترل پذیر و مشاهده پذیر باشد .

سیستم فضای حالت برای یک سیستم چند ورودی- چند خروجی :

با استفاده از یک مثال این کار را انجام می دهیم . سیستم سیالاتی دارای سه ظرف با دو ورودی و سه خروجی زیر را در نظر می گیریم :



از آنجایی که ارتفاعهای متغیر h_1, h_2, h_3 وضعیت سیستم را نشان می دهند ، بنابراین همانها را بعنوان متغیرهای حالت سیستم در نظر می گیریم :

سیستم دارای دو ورودی u_1, u_2 (به ظرف اول و ظرف دوم) و سه خروجی Q_1, Q_2, Q_3 از سه ظرف:

$$\begin{cases} h_1 = x_1 \\ h_2 = x_2 \\ h_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 \dot{x}_1 = u_1 - \frac{x_1}{R_1} \\ A_2 \dot{x}_2 = u_2 + \frac{x_1}{R_1} - \frac{x_2}{R_2} \\ A_3 \dot{x}_3 = \frac{x_2}{R_2} - \frac{x_3}{R_3} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = Q_1 = \frac{x_1}{R_1} \\ y_2 = Q_2 = \frac{x_2}{R_2} \\ y_3 = Q_3 = \frac{x_3}{R_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{x_1}{R_1 A_1} + \frac{u_1}{A_1} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_1}{R_1 A_2} - \frac{x_2}{R_2 A_2} + \frac{u_2}{A_2} \\ \dot{x}_3 = 0 \cdot x_1 + \frac{x_2}{R_2 A_3} - \frac{x_3}{R_3 A_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ \dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} \\ U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{X}(t)_{n*1} = A_{n*n} X(t)_{n*1} + B_{n*r} U_{r*1}(t)_{r*1} \\ Y(t)_{m*1} = C_{m*n} X(t)_{n*1} + D_{m*r} U(t)_{r*1} \end{cases} \quad (*)$$

می توان نوشت ؛

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 A_1} & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_1 A_2} & -\frac{1}{R_2 A_2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2 A_3} & -\frac{1}{R_3 A_3} \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{A_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad C = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & & \\ & \frac{1}{R_2} & \\ & & \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad D = 0$$

حال برای بدست آوردن تابع تبدیل از معادله حالت یک سیستم MIMO داریم :
می توان از معادلات (*) صفحه قبل تبدیل لاپلاس بگیریم ؛

$$\begin{cases} SX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X(s) = (SI - A)^{-1}(x(0) + BU(s)) \\ Y(s) = C(SI - A)^{-1}(x(0) + BU(s)) + DU(s) \end{cases}$$

با فرض $x(0)=0$ برای بدست آوردن تابع تبدیل $G(s)$ می توان نوشت :

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) \Rightarrow G(s) = C(SI - A)^{-1}B + D \quad Y(s)_{m*1} = G(s)_{m*r} \cdot U(s)_{r*1}$$

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_m(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \cdots & G_{1r}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \cdots & G_{2r}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ G_{m1}(s) & G_{m2}(s) & \cdots & G_{mr}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_r(s) \end{bmatrix}$$

یعنی می توان گفت : هر کدام از خروجی های سیستم بوسیله \mathcal{R} تابع تبدیل با \mathcal{R} ورودی سیستم ارتباط دارند . یعنی ؛


$$Y_i(s) = G_{i1}(s).U_1(s) + G_{i2}(s).U_2(s) + \dots + G_{ir}(s).U_r(s) \quad i = 1,2,3,\dots,m$$

$$Y_i(s) = \sum_{j=1}^r G_{ij}(s).U_j(s) \quad i = 1,2,3,\dots,m$$



مخرج کلیه توابع تبدیل G_{ij} عبارت $\det(SI - A)$ می باشد که تساوی آن با صفر همان معادله مشخصه سیستم می باشد .

دیاگرام های جعبه ای و جریان (signal flow diagram & Block diagram) :

توسط مثال : برای یک مخزن مایع (سیستم سیالاتی) بعنوان انتگرال گیرنده ؛



$$x(t) = x_0 + \int_0^t \frac{1}{A} u(t).dt = x_0 + \frac{1}{D} \frac{1}{A} u(t)$$





استفاده از یک مثال (یک سیستم رسته یک) برای توضیح دیاگرامهای جعبه ای و جریانی در میدان زمان و لاپلاس :

$$A\dot{x}(t) = u(t) - \frac{x(t)}{R} \quad \dot{x}(t) = \frac{-1}{RA}x(t) + \frac{1}{A}u(t)$$


با در نظر گرفتن $\frac{-1}{RA} = a$ $\frac{1}{A} = b$ می توان نوشت ،

$$\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t) \quad (*) \Rightarrow x(t) = x_0 + \frac{1}{D}[ax(t) + bu(t)]$$




$$sX(s) - x(0) = aX(s) + bU(s)$$

با لاپلاس گرفتن از معادله (*) داریم :






دیاگرام جعبه ای در میدان لاپلاس ؛



دیاگرام جعبه ای در میدان لاپلاس ؛

تفاوت دیاگرام های جعبه ای و جریانی :


دیاگرام جریانی	دیاگرام جعبه ای	
دایره کوچک 	خط ثابت 	سیگنال
خط منحنی 	جعبه 	تابع

طرز نمایش یک سیستم رسته N با یک ورودی و یک خروجی :


$$\frac{d}{dt} X_{n*1} = A_{n*n} X_{n*1} + b_{n*1} U_{n*1} \quad , \quad \frac{d}{dt} = D \Rightarrow X(t) = X(0) + \frac{1}{D} I (AX + bU) \quad I : n * n$$

$$y_{1*1} = C_{1*n} X_{n*1} + d_{1*1} U_{1*1}$$


خط ضخیم در دیاگرام جعبه ای نشان دهنده سیگنالهای برداری .
خط ضخم در دیاگرام جریانی نشان دهنده توابع برداری .



(دیاگرام جعبه ای در میدان زمان بصورت برداری)




(دیاگرام جریانی در میدان زمان بصورت برداری)



(دیاگرام جعبه ای در میدان لاپلاس بصورت برداری برای این سیستم خطی رسته n با یک ورودی و یک خروجی)


مثال : مطلوب است ترسیم دیاگرام جعبه ای برای سیستم مثال :


$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u \\ y &= x_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} SX_1(s) - x_1(0) = X_2(s) \\ SX_2(s) - x_2(0) = -\frac{k}{m}X_1(s) + \frac{1}{m}U(s) \\ Y(s) = X_1(s) \end{cases}$$




(دیاگرام جعبه ای در فضای لاپلاس سیستم جرم و فنر)

روش ساده نمودن دیاگرام های جعبه ای یا جریانی :








-۲





-۳





-۴



$-\Delta$



$-\epsilon$



$-\gamma$

اثبات قواعد ساده نمودن دیاگرامهای جعبه ای ردیفهای ۱ تا ۵ ساده است . فقط ۶ و ۷ که مثل هم هستند توضیح داده می شوند .
در ردیف ۶ داریم :

$$b = Ge \quad \text{و} \quad e = a - bH \Rightarrow b = G(a - bH) = aG - bGH \Rightarrow b(1 + GH) = aG$$

$$\Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{G}{1 + GH}$$


یعنی : ورودی / خروجی = تابع تبدیل مدار باز یک مدار فیدبک با فیدبک منفی

(تابع تبدیل فقط مدار بسته) +۱ / مسیر مستقیم بین ورودی و خروجی

و همچنین = ورودی / خروجی = تابع تبدیل مدار باز یک مدار فیدبک با فیدبک منفی

(تابع تبدیل فقط مدار بسته) -۱ / مسیر مستقیم بین ورودی و خروجی

تعیین تابع تبدیل یک سیستم فیدبک هنگامی که در معرض اغتشاش قرار گرفته است :



در این حالت با توجه به شکل سیستم تحت تاثیر ورودی $R(s)$ و اغتشاش $D(s)$ قرار گرفته است. و یا می توان گفت سیستم تحت تاثیر دو ورودی $R(s), D(s)$ قرار گرفته است. حال می توان تاثیر خروجی از هر ورودی را بدست آورد و برای تعیین خروجی نهائی آن دو را با هم جمع نمود. برای بدست آوردن تاثیر اغتشاش $D(s)$ بر خروجی فرض می کنیم ورودی برابر صفر است.

$$\frac{C_{R(s)}}{R(s)} = \frac{G_1(s).G_2(s)}{1 + G_1(s).G_2(s).H(s)} \quad (1)$$

$$\frac{C_{D(s)}}{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s).G_2(s).H(s)} \quad (2)$$

خروجی ناشی از اعمال همزمان ورودی و اغتشاش عبارتست از :



$$C(s) = C_{R(s)} + C_{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s).G_2(s).H(s)} [G_1(s)R(s) + D(s)] \quad (2)$$



از آنجاییکه ما می خواهیم تاثیر اغتشاش بر خروجی هر چه کمتر باشد، می توان ادعا نمود اگر $|G_1(s)H(s)| \gg 1$

و همینطور اگر $|G_1(s).G_2(s).H(s)| \gg 1$ باشد، با توجه به رابطه (۲) $\frac{C_{D(s)}}{D(s)}$ تقریباً صفر است و هدف

برآورده شده است. (یعنی اثر اغتشاش از بین رفته است) . این مزیت یک سیستم حلقه بسته است.


همچنین چون $|G_1(s).G_2(s).H(s)| \gg 1$ است ، با توجه به رابطه (۱) می توان نوشت ؛ $\frac{C_{R(s)}}{R(s)} \cong \frac{1}{H(s)}$.
 یعنی در اینجا ست تابع تبدیل سیستم حلقه بسته بستگی به تبدیل فیدبک ، یعنی $H(s)$ دارد . این مزیت دیگر سیستم های حلقه بسته می باشد .
 یک مثال - چگونگی ساده کردن سیستم های فیدبک دار ؛ می خواهیم تابع تبدیل معادل سیستم مقابل را بدست آوریم .







با ساده نمودن عبارت جعبه می توان نوشت :

$$\frac{\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 H_1} G_3}{1 + \frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 H_1} G_3 \frac{H_2}{G_1}} = \frac{\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1}}{1 + \frac{G_2 G_3 H_2}{1 - G_1 G_2 H_1}} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}$$



يعنى ؛

و بالآخره ؛



روش بدست آوردن معادلات برداری حالت با استفاده از تابع تبدیل :
 در اینجا فرض بر این است که می خواهیم با داشتن تابع تبدیل ، معادلات حالت را بدست آوریم . یعنی با داشتن $G(s)$ در یک سیستم یک ورودی - یک خروجی ماتریسهای A, b, c و کمیت اسکالر d را تعیین کنیم :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(SI - A)^{-1}b + d$$

$c_{n \times n}$ و $b_{n \times n}$ و $A_{n \times n}$ براین اساس این سه ماتریس منحصر بفرد نیستند و تنها مورداینست که مقادیر ویژه ماتریس A باید همان قطبهای تابع تبدیل باشد .
 همچنین اگر چند جمله ای صورت $G(s)$ دارای توان برابر با چند جمله ای مخرج باشد $d \neq 0$ و اگر توان صورت کمتر از مخرج باشد $d=0$ است . یعنی ؛

چند جمله ای از رسته n / چند جمله ای از رسته n : $d \neq 0$: $G(s) =$

چند جمله ای از رسته n / چند جمله ای از رسته کمتر n : $d=0$: $G(s) =$
 اگر حالت دوم برقرار باشد که شکل برای d حل شده است . اگر حالت دوم برقرار باشد ، می توان دو چند جمله ای صورت و مخرج را بر هم تقسیم نمود ؛

$G(s) =$ چند جمله ای از رسته n / چند جمله ای از رسته $n-1$ + d

بنابراین برای حل مسئله می توان حالتی را در نظر گرفت که چند جمله ای صورت از درجه $n-1$ و چند-جمله ای مخرج از درجه n باشد :

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_n s^{n-1} + b_{n-1} s^{n-2} + \dots + b_2 s + b_1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0}$$

یعنی اینکه ما می خواهیم این مسئله را حل کنیم :

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_n s^{n-1} + b_{n-1} s^{n-2} + \dots + b_2 s + b_1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0} \quad \text{و} \quad \dot{X} = AX + bU \quad \text{و} \quad Y = cX$$

به سه صورت می توان ماتریسهای A , b , c را انتخاب نمود: (یعنی اینکه به این سه صورت می توان متغیرهای حالت و مشتق های آنها را در نظر گرفت .)

انتخاب اول :

$$A = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_{n-2} & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -a_{n-3} & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ b_{n-3} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

انتخاب دوم :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad \dots \quad b_{n-1}]$$

همچنین اگر تابع تبدیل دارای n ریشه حقیقی و مجزا باشد (که همان قطبهای سیستم هستند) میتوان ماتریسهای A , b , c بصورت زیر ارایه نمود. (دلیل این انتخاب در ادامه آمده است).

$$A = \begin{bmatrix} P_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & P_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \quad c = [1 \quad 1 \quad \dots \quad 1]$$

چون می توان نوشت :

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K_1}{s - P_1} + \frac{K_2}{s - P_2} + \dots + \frac{K_n}{s - P_n}$$

ریشه های مجزا هستند : $P_1 \neq P_2 \neq \dots \neq P_n$
و همچنین ؛

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K_1}{s - P_1} + \frac{K_2}{s - P_2} + \dots + \frac{K_n}{s - P_n} \quad K_i = \lim_{s \rightarrow P_i} \left[(s - P_i) \frac{B(s)}{A(s)} \right]$$

توضیح در م.رد انتخاب سوم :

طبق تعریف قطبهای سیستم ، مقادیر ویژه ماتریس A هستند . برعکس مسئله یعنی اینکه هر مقدار ویژه همان قطب سیستم است . هنگامی درست است که سیستم کنترل پذیر (تاثیر ورودی روی همه متغیرهای حالت) و مشاهده پذیر (خروجی از همه متغیر های حالت تاثیر گرفته است) باشد . همانطوریکه مشاهده می شود ، در انتخاب سوم این انتخاب افتاده است . با توجه به ماتریس b

و ماتریس C . مثالهای انتخابهای ۱ و ۲ و ۳ در فصل سوم کنترل آقای دکتر غفاری و فصل سوم کنترل ogata وجود دارد .

پاسخ سیستم های دینامیکی (Response of Dynamic systems) :

با اینجا توانستیم سیستم های کنترلی را مدلسازی کنیم . نمایش ریاضی سیستم های کنترلی (شامل معادلات دیفرانسیل ، معادلات حالت ، توابع تبدیل) . حال باید ببینیم عکس العمل یا رفتار سیستم نسبت به ورودی های متفاوت چیست ؟ در واقع پاسخ سیستم به یک ورودی خاص چیست ؟ معمولاً چون ایده ای از ورودی واقعی به سیستم کنترلی وجود ندارد ، سعی می کنیم از ورودی های از قبل تعیین شده استفاده کنیم . (مثل تابع پله ، تابع شیب ، تابع ضربه و تابع سینوسی) . روش حل اینست که ایده ای از ورودی داشته باشیم و سیستم را تحت ورودی شبیه آن قرار دهیم . اما چون رفتار سیستم ارتباط چندانی با ورودی ندارد ، سیستم اگر تحت تاثیر هر ورودی قرار گیرد ، رفتار تقریباً یکسانی ، هنگامی که تحت تاثیر ورودی واقعی قرار گرفته است ، از خود نشان می دهد . بنابراین انواع ورودی آنقدر مهم نیست . در عین حال سعی می شود ؛

- ۱- اگر ورودی تابعی باشد که به تدریج تغییر میکند ، برای تست سیستم از تابع شیب استفاده میشود .
- ۲- اگر در ورودی آشفتگی وجود دارد ، برای تست سیستم از تابع پله استفاده می شود .
- ۳- اگر در ورودی تغییرات ناگهانی وجود دارد ، برای تست سیستم از تابع ضربه استفاده می شود .

پاسخ سیستم های دینامیکی را از نظر زمانی در دو قسمت محزا می توان بررسی نمود :
پاسخ حالت گذرا **Transient Response** : بررسی پاسخ در زمانی بلافاصله پس از اعمال یک ورودی خاص به سیستم .

پاسخ حالت ماندگار **Steady state Response** بررسی پاسخ در زمانی نسبتا دور پس از اعمال یک ورودی خاص به سیستم .

ضمنا برای تحلیل چگونگی مشخصات حوزه زمان سیستم های کنترلی از پاسخ های گذرا (مثل ؛ پاسخ پله ، پاسخ ضربه ، پاسخ شیب) استفاده می کنند .

سیستم کنترلی متعادل :سیستم کنترلی متعادل است که خروجی آن هنگامی که ورودی و اغتشاشی روی آن وجود ندارد یک مقدار ثابت باشد .


سیستم کنترلی پایدار : سیستم کنترلی که در صورت اعمال ورودی جدید یا یک اغتشاش بتواند به حالت تعادل خود بازگشت نماید .

سیستم کنترلی ناپایدار : سیستمی که در آن تحت یک ورودی یا اغتشاش واقعی نوسانات خروجی با زمان افزایش یابد و با طول زمان به بی نهایت برود .

سیستم کنترلی پایدار بحرانی : سیستمی که در آن دامنه نوسانات خروجی (بین دو مقدار خاص) ادامه یابد و خروجی به مقدار خاصی میل نکند .

بعدا هنگام توضیح روش مکان هندسی ریشه ها(که یکی از ابزارهای تصحیح رفتار سیستم است) خواهیم دید ، چطور می توان با اضافه نمودن یک صفرو یا یک قطب و یا با در نظر گرفتن پارامترهای خاص برای هر کدام از صفرو یا قطب مورد اشاره یک سیستم پایدار بحرانی را و یا یک سیستم ناپایدار را به یک سیستم پایدار تبدیل نمود .

رفتار یک سیستم مرتبه اول :



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{TS + 1}$$

T عدد ثابت است . (ثابت زمانی)

- پاسخ جله یک سیستم مرتبه اول : تابع تبدیل تابع پله واحد برابر با $R(s) = \frac{1}{s}$ می باشد . بنابراین ؛

$$C(s) = \frac{1}{s} \frac{1}{TS + 1} = \frac{1}{s(TS + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{TS + 1} = \frac{A(TS + 1) + BS}{s(TS + 1)} = \frac{S(AT + B) + A}{s(TS + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -T \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s(TS + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{T}{TS + 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$$


بنابراین با لاپلاس معکوس گیری از $C(s)$ می توان نوشت :

$$C(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right)$$


حال می توان این پاسخ را ترسیم نمود :

همانطوریکه از $C(4T)$ مشخص است ،

منحنی پاسخ در این نقطه و پس از آن کمتر از ۲٪ خطا دارد .



برای آنکه بتوان **offset** یا خطای ماندگار سیستم کنترلی را نشان داد، فرض می‌کنیم یک ضریب بهره ثابت نیز در مدار بلوک دیاگرام بصورت شکل وجود دارد و همچنین تابع تبدیل سیستم بصورت $\frac{1}{TS+1}$ می‌باشد. (در سیستم صفحه قبل **offset** برابر صفر است).



$$\frac{\frac{K}{TS+1}}{1 + \frac{K}{TS+1}} = \frac{K}{TS+K+1}$$

$$\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{K}{TS+K+1} \Rightarrow C(S) = \frac{K}{TS+K+1} \frac{1}{S} = \frac{K}{S(TS+K+1)} = \frac{A}{S} + \frac{B}{TS+K+1}$$

$$\Rightarrow \frac{K}{S(TS+K+1)} = \frac{A(TS+K+1) + BS}{S(TS+K+1)} = \frac{S(AT+B) + AK + A}{S(TS+K+1)} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{K}{K+1} \\ B = -\frac{K}{K+1}T \end{cases}$$

$$C(S) = \frac{K/K+1}{S} - \frac{TK/K+1}{TS+K+1} = \frac{K/K+1}{S} - \frac{K/K+1}{S + K+1/T} \Rightarrow c(t) = \frac{K}{K+1} \left(1 - \exp\left(-t \frac{K+1}{T}\right) \right)$$





$$c(0) = 1 \quad c(\infty) = \frac{K}{K+1} = \text{offset}$$

هر قدر ضریب بهره K بزرگتر باشد، مقدار **offset** کوچکتر خواهد شد.

برای تشخیص اینکه یک سیستم مرتبه اول است یا نه، می توان منحنی $\log|C(t) - C(\infty)|$ بر حسب t یا منحنی $\frac{|C(t) - C(\infty)|}{|C(0) - C(\infty)|}$ بر حسب t را رسم نمود، اگر منحنی یک خط راست باشد، آنگاه سیستم مربوطه از رسته (مرتبه) اول می باشد.

همچنین سیستم بدون ورودی یک مخزن مایع زیر نیز از رسته یک می باشد :

$$A\dot{x} = \frac{-x}{R} \quad x(0) = x_0 \Rightarrow \dot{x} = ax \quad , a = -\frac{1}{RA} \Rightarrow x(t) = x_0 \cdot \exp(at)$$




- پاسخ تابع شیب یک سیستم مرتبه اول (Ramp Function) :

$$f(t) = t \Rightarrow F(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow C(s) = \frac{1}{s^2} \frac{1}{TS + 1} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{TS + 1}$$

$$= \frac{A(Ts + 1) + BS(Ts + 1) + Cs^2}{s^2(Ts + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -T \\ C = T^2 \end{cases}$$

$$C(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{TS+1} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s + \frac{1}{T}} \Rightarrow c(t) = t - T + T \exp\left(\frac{-t}{T}\right)$$



سیگنال خطا عبارتست از :

$$e(t) = r(t) - c(t) \Rightarrow e(t) = T(1 - e^{-\frac{t}{T}}) \Rightarrow (e(\infty) = T$$

$$e(0) = 0)$$

$$\begin{cases} e(T) = T(1 - e^{-1}) = 0.632T \\ e(2T) = T(1 - e^{-2}) = 0.865T \\ e(3T) = T(1 - e^{-4}) = 0.982T \end{cases}$$

- پاسخ تابع ضربه سیستم مرتبه اول :

$$C(s) = \frac{1}{TS+1} (1) = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}} \Rightarrow c(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$


نتیجه : در سیستم های خطی مستقل از زمان ؛

به ازای ورودی شیب واحد ، خروجی

$$c(t) = t - T + T \exp\left(\frac{-t}{T}\right)$$

به ازای ورودی پله واحد(مشتق شیب واحد) ، خروجی


$$c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$




$$c(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

به ازای ورودی ضربه واحد(مشتق پله واحد) ، خروجی

در سیستم های غیر خطی و یا سیستم متغیر با زمان این ویژگی وجود ندارد .



رفتار یک سیستم مرتبه دوم :



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{jS^2 + BS + K}$$

یعنی تابع تبدیل حلقه بسته یک سیستم مرتبه دوم عبارتست از :

همینطور می توان مخرج را بصورت زیر بازنویسی نمود :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K/j}{\left[S + \frac{B}{2j} + \sqrt{\left(\frac{B}{2j}\right)^2 - \frac{K}{j}} \right] \left[S + \frac{B}{2j} - \sqrt{\left(\frac{B}{2j}\right)^2 - \frac{K}{j}} \right]}$$

اگر $B^2 - 4Kj < 0$ قطبهای مدار بسته سیستم دینامیکی مختلط می باشند .
 و اگر $B^2 - 4Kj \geq 0$ قطبهای مدار بسته سیستم دینامیکی حقیقی می باشند .
 برای تعیین پاسخ گذرا می توان در نظر گرفت (یا معمولا در نظر می گیرند) .

$$\frac{K}{J} = \omega_n^2 \qquad \frac{B}{J} = 2\xi\omega_n = 2\sigma \qquad \sigma = \xi\omega_n$$

σ تضعیف یا ضریب میرایی و ξ نسبت میرایی و ω_n فرکانس طبیعی نامیرا .

$$\xi = \frac{B}{B_c} \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2}$$

$2\sqrt{jK} = B_c$ میرایی بحرانی است و داریم :

اگر $0 < \xi < 1$ آنگاه قطبهای حلقه بسته مزدوج مختلط هستند با مقادیر حقیقی منفی . سیستم زیر میرا و پاسخ گذرا نوسانی است .

اگر $\xi = 1$ آنگاه قطبهای حلقه بسته حقیقی و برابر هستند . و سیستم میرای بحرانی است .

اگر $\xi > 1$ آنگاه قطبهای حلقه بسته حقیقی و منفی و نامساوی هستند و سیستم فوق میرا است .
و در نهایت اگر $\xi = 0$ قطبها برابر $(\pm \omega_n \text{ و } B = 0)$ هستند .

- پاسخ یک سیستم مرتبه دو به ورودی پله :

سه حالت متفاوت برای اینکار در نظر می گیریم :

۱- سیستم زیر میرا و پاسخ نوسانی ، $0 < \xi < 1$

۲- سیستم دارای میرائی بحرانی ، $\xi = 1$

۳- سیستم فوق میرا ، $\xi > 1$

۱- سیستم زیر میرا و پاسخ نوسانی :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(S + \xi\omega_n + j\omega_d)(S + \xi\omega_n - j\omega_d)}$$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)S} = \frac{1}{S} - \frac{S + 2\xi\omega_n}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2}, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

$$= \frac{1}{S} - \frac{S + \xi\omega_n}{(S + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi\omega_n}{(S + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

$$\Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \omega_d t \right) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right)$$

سیگنال خطا عبارتست از : $e(\infty) = 0$

$$e(t) = r(t) - c(t) = e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t \right) \quad t \geq 0$$

if $\xi = 0 \Rightarrow c(t) = 1 - \cos \omega_n t$

یعنی ω_n فرکانس طبیعی سیستم نا میرا است . یعنی در این حالت $\xi = 0$ سیستم با فرکانس ω_n نوسان می کند .

۲- سیستم دارای میرائی بحرانی ؛ (دو قطب نسبت $\frac{C(s)}{R(s)}$ برابرند .)

$$\xi = 1 \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2 s} \Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} (1 + \omega_n t) \quad t \geq 0$$

۳- سیستم فوق میرا : در این حالت $\frac{C(s)}{R(s)}$ دارای دو قطب حقیقی منفی و نامساوی است .

$$\xi > 1 \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n}{(s + \xi\omega_n + \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1})(s + \xi\omega_n - \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1})} \quad \text{و} \quad R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow c(t) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})} e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$$

$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2} \right) \quad \text{و} \quad t \geq 0$$

$$s_1 = (\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n \quad \text{و} \quad s_2 = (\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n$$

- مشخصات پاسخ گذرا (که با توجه به خروجی یا پاسخ یک سیستم کنترلی به ورودی پله می دهد).
- ۱- زمان تاخیر t_d : مدت زمانیکه طول می کشد تا پاسخ برای باراول به نصف مقدار نهایی خود برسد.
 - ۲- زمان صعود t_r : مدت زمانیکه طول می کشد تا پاسخ برای باراول به مقدار نهایی خود برسد .
 - ۳- زمان اوج t_p : مدت زمانیکه طول می کشد تا پاسخ برای باراول به مقدار اوج خود برسد .
 - ۴- ماکزیمم درصد فراجهش M_p مقدار اوج فراجهش نسبت به یک .

$$M_p = \frac{C(t_p) - C(\infty)}{C(\infty)} * 100$$

- ۵- زمان نشست t_s : مدت زمانی که طول می کشد تا پاسخ به دامنه معین مقدار نهایی خودش برسد .
(این دامنه از ۲٪ تا ۵٪ با مقدار ۱ فاصله دارد .)



- توضیح : ۱- ماکزیمم فراجهش و زمان اوج با هم در تضام هستند .
- ۲- سریع بودن پاسخ گذرا و داشتن میرایی کافی امری مطلوب است .
 - ۳- پاسخ گذرای مطلوب $0.4 < \xi < 0.8$ است . $0.4 < \xi < 0.8$ فراجهش بسیار زیاد و $\xi < 0.8$ سیستمی کند است .

حال می خواهیم مشخصات پاسخ حالت گذرا یک سیستم مرتبه دوم را محاسبه کنیم : (برای یک سیستم زیر میرا **underdamping** .

۱- زمان صعود tr (یا مدت زمانی که پاسخ برای اولین بار به مقدار نهایی خود می رسد .

$$C(tr) = 1 = 1 - e^{-\xi\omega_n tr} \left(\cos \omega_d tr + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d tr \right)$$

$$e^{-\xi\omega_n tr} \neq 0 \Rightarrow \cos \omega_d tr + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d tr = 0 \Rightarrow \tan \omega_d tr = -\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = -\frac{\omega_d}{\sigma}$$

$$\Rightarrow tr = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \left(-\frac{\omega_d}{\sigma} \right) = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

۲- زمان اوج tp (مدت زمانی که پاسخ به اولین اوج خودش برسد .

$$\frac{dC}{dt} = \xi\omega_n e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t \right) + e^{-\xi\omega_n t} \left(\omega_d \sin \omega_d t - \frac{\xi\omega_d}{\sqrt{1-\xi^2}} \cos \omega_d t \right)$$

$$\frac{dC}{dt} \Big|_{t=tp} = (\sin \omega_d tp) \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} = 0 \Rightarrow \sin \omega_d tp = 0 \Rightarrow \omega_d tp = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$$

$$\omega_d tp = \pi \Rightarrow tp = \frac{\pi}{\omega_d}$$

چون زمان اوج در اولین تناوب اتفاق می افتد ، می توان نوشت ؛
۳- ماکزیمم فراجهمش یا overshoot :

$$t = tp = \frac{\pi}{\omega_d} \Rightarrow Mp = c(tp) - 1 = -e^{-\xi\omega_n\left(\frac{\pi}{\omega_d}\right)} \left(\cos \pi + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \pi \right) = e^{\left(\frac{-\sigma}{\omega_d}\right)\pi} = e^{-\left(\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)\pi}$$


$$Mp = e^{-\left(\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)\pi} * 100$$

۴- زمان نشست ts :

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right) \quad t \geq 0 \quad T = \frac{1}{\xi\omega_n}$$

$$\text{for } 2\% \quad ts = 4T = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{\xi\omega_n} \quad \text{for } 5\% \quad ts = 3T = \frac{3}{\sigma} = \frac{3}{\xi\omega_n}$$

mp



منحنی Mp بر حسب ξ عبارتست از :

پاسخ یک سیستم مرتبه دو به ورودی ضربه :
 چون تبدیل لاپلاس تابع ضربه برابر ۱ است $R(s)=1$ می توان نوشت ؛



$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\text{for } 0 \leq \xi < 1 \quad t \geq 0 \Rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \cdot \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t$$

$$\text{for } \xi = 1 \quad t \geq 0 \Rightarrow c(t) = \omega_n^2 t e^{-\xi\omega_n t} \geq 0$$

$$\text{for } \xi > 1 \quad t \geq 0 \Rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{1-\xi^2}} (e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t} - e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}) \geq 0$$

البته چون پاسخ ضربه مشتق زمانی پاسخ پله است ، می توانستیم این پاسخ را نیز تعیین کنیم
 برای حالت $\xi > 1$ و $\xi = 1$ داریم ؛ $c(t) \geq 0$
 و برای $\xi < 1$ حالت نوسانی کجود دارد .



ماکزیمم فرا جهش پاسخ ضربه یک سیستم رسته دو در حالت زیر میرا در زمان زیر رخ می دهد ؛

$$t = \frac{\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \quad 0 < \xi < 1$$

و مقدار ماکزیمم فرا جهش در زمان بالا عبارتست از :

$$c(t)_{\max} = \omega_n e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}} \quad 0 < \xi < 1$$

مثال : بدست آوردن پاسخ پله یک سیستم بیان شده توسط تابع تبدیل زیر .

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{S^2 + 4S + 25} \Rightarrow \begin{cases} \text{num} = [0 & 0 & 25] \\ \text{den} = [1 & 4 & 25] \end{cases} \Rightarrow \text{step}(\text{num}, \text{den}, t)$$

or $\text{step}(A, B, C, D)$ or $[y, x, t] = \text{step}(\text{num}, \text{den}, t)$

or $[y, x, t] = \text{step}(A, B, C, D, iu)$ or $[y, x, t] = \text{step}(A, B, C, D, iu, t)$

تعیین پاسخ یک سیستم بیان شده توسط معادلات حالت :

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX + DU$$

ما بدنبال تابع تبدیل سیستم هستیم :

$$\text{تابع تبدیل سیستم} = \text{ورودی} / \text{خروجی} \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

با تبدیل لاپلاس گیری از معادله حالت ؛

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \Rightarrow Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

$$x(0) = 0 \Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} BU(s) \Rightarrow Y(s) = [C(sI - A)^{-1} B + D]U(s)$$

$$\Rightarrow G(s) = C(sI - A)^{-1} B + D$$

مثلا برای سیستم مقابل : (۲ متغیر حالت ، ۲ ورودی ، ۲ خروجی)

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \text{و} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \text{و} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \text{و} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1} B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -6.5 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + s + 6.5} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 6.5 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{S-1}{S^2+S+6.5} & \frac{S}{S^2+S+6.5} \\ \frac{S+7.5}{S^2+S+6.5} & \frac{6.5}{S^2+S+6.5} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{S-1}{S^2+S+6.5} & \frac{Y_2(s)}{U_1(s)} = \frac{S+7.5}{S^2+S+6.5} \\ \frac{Y_1(s)}{U_2(s)} = \frac{S}{S^2+S+6.5} & \frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{6.5}{S^2+S+6.5} \end{cases}$$

توجه : وقتی سیگنال **U1** بعنوان ورودی در نظر گرفته می شود ، سیگنال **U2** برابر صفر در نظر گرفته می شود . و برعکس .

$$\begin{cases} A = [-1 & 1; & 6.5 & 0]; \\ B = [1 & 1; & 1 & 0]; \\ C = [1 & 0; & 0 & 1]; \\ D = [0 & 0; & 0 & 0]; \end{cases} \Rightarrow \text{step}(A, B, C, D) \quad \text{و} \quad \begin{cases} \text{Graph :} & \text{Input 1, Output 1} \\ \text{Graph :} & \text{Input 2, Output 1} \\ \text{Graph :} & \text{Input 1, Output 2} \\ \text{Graph :} & \text{Input 2, Output 2} \end{cases}$$

تحلیل پاسخ ضربه نیز توسط دستورهایی زیر انجام می شود :

`impulse(num, den)`

`[y, x, t] = impulse(num, den)`

`[y, x, t] = impulse(num, den, t)`

`[y, x, t] = impulse(A, B, C, D)`

`[y, x, t] = impulse(A, B, C, D, iu)`

`[y, x, t] = impulse(A, B, C, D, iu, t)`

- تحلیل رفتار یک سیستم رسته n :

$$\dot{X} = AX + BU \Rightarrow \dot{X} - AX = BU \Rightarrow f(X, \dot{X}) = BU \quad (*)$$

هدف از تحلیل یک سیستم مرتبه n بیان دقیق و حل معادله دیفرانسیل بالا (*) می باشد. می توان حل این معادله دیفرانسیل را در قالب حل همگن (بدون طرف ثانی ، Homogenous solution) و حل خصوصی (Particular solution) دانست .

حل سیستم آزاد ، همان حل معادله همگن با $u(t)=0$ می باشد و یا بررسی رفتار آزاد می باشد . یعنی می توان نوشت :

$$\dot{X} = AX \quad \text{or} \quad \dot{X}(t) = AX(t) \quad x(0) = x_0$$

فرض می کنیم حل این معادله عبارتست از :

$$x(t) = \phi(t).x(0) = (I + C_1t + c_2t^2 + \dots + c_k t^k + \dots).x_0$$

$$\Rightarrow \phi(t) = I + C_1t + c_2t^2 + \dots + c_k t^k + \dots$$

این ماتریس ، یعنی $\Phi(t)$ ماتریس گذر یا Transient Matrix یا ماتریس حل Solution Matrix نامیده می شود .

با در نظر گرفتن این فرض می توان نوشت :

$$\frac{d}{dt} x(t) = \frac{d}{dt} (\phi(t).x(0)) = A\phi(t).x_0 \Rightarrow (C_1 + 2c_2t + 3c_3t^2 + \dots + kc_k t^{k-1} + \dots).x_0 =$$

$$(A + AC_1t + Ac_2t^2 \dots + Ac_k t^k + \dots)x_0$$

با برابر قرار دادن ضرایب توانهای مشابه t در طرفین تساوی می توان نوشت :

$$\begin{cases} c_1 = A \\ c_2 = \frac{1}{2} A c_1 = \frac{1}{2} A^2 = \frac{1}{2!} A^2 \\ \vdots \\ c_k = \frac{1}{k!} A^k \end{cases}$$

یعنی می توان نوشت :

$$\Rightarrow \phi(t) = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k t^k \dots = e^{At}$$

یعنی حل همگن معادله $\dot{X} = AX$ عبارتست از : $x(t) = \phi(t).x_0 = e^{At} x_0$

بدست آوردن ماتریس e^{At} از روی ماتریس A کار راحتی نیست ، زیرا باید ماتریس A تعداد n بار به توان برسد . اگر ماتریس A قطری باشد ، می توان نوشت :

$$A = \begin{bmatrix} P1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Pm \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} P1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P2^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Pm^2 \end{bmatrix} \Rightarrow A_k = \begin{bmatrix} P1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Pm^k \end{bmatrix}$$

$$\phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k t^k \dots = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{P1^k} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{P2^k} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{Pm^k} \end{bmatrix}$$

$$e^{-P_i t} = 1 + P_i t + \frac{1}{2!} P_i^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} P_i^k t^k \dots$$

$$A = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix}$$

اگر ماتریس A دارای مقادیر ویژه تکراری باشد، می توان نوشت؛
در اینصورت باید برای e^{At} فرمول خاصی را تعیین نمود؛

$$A = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} P^2 & 2P \\ 0 & P^2 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad A^3 = \begin{bmatrix} P^3 & 3P^2 \\ 0 & P^3 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad A^k = \begin{bmatrix} P^k & kP^{k-1} \\ 0 & P^k \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k t^k \dots =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Pt & t \\ 0 & Pt \end{bmatrix} + \frac{1}{2!} \begin{bmatrix} P^2 t^2 & 2Pt^2 \\ 0 & P^2 t^2 \end{bmatrix} + \dots + \frac{1}{k!} \begin{bmatrix} P^k t^k & kP^{k-1} t^k \\ 0 & P^k t^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{pt} & te^{pt} \\ 0 & e^{pt} \end{bmatrix}$$

در حالت کلی نیز برای ماتریس های A می توان آنها را در ابتدا قطری نمود و سپس e^{At} را با استفاده از فرمول مورد بحث در این قسمت بدست آورد.

$$\phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k t^k \dots$$

فرض می کنیم متغیر حالت جدید $X^*(t)$ بصورتی است که ماتریس حالت آن قطری است و ارتباط بین $X(t)$ و $X^*(t)$ از طریق ماتریس تبدیل T ایجاد شده است، یعنی؛

$$X(t) = TX^*(t) \quad \text{or} \quad X^*(t) = T^{-1}X(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} X^*(t) = T^{-1}ATX^*(t) = \lambda X^*(t) \quad X^*(0) = T^{-1}X_0$$

فرض بر اینست که $T^{-1}AT$ قطری باشد.

$$\lambda = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} P1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & Pm \end{bmatrix}$$

با فرض قطری بودن $\lambda = T^{-1}AT$ می توان نوشت :

حال می توان حل معادله را بصورت مقابل ارائه نمود :

$$X^*(t) = e^{\lambda t} x^*(0) \quad \text{and} \quad e^{\lambda t} = \begin{bmatrix} e^{P_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{P_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{P_m t} \end{bmatrix}$$

$$X(t) = TX^*(t) = T[e^{\lambda t} x^*(0)] = Te^{\lambda t} T^{-1} X_0$$

با توجه به معادله $X(t) = e^{At} X_0$ می توان نوشت ؛ $e^{At} = Te^{\lambda t} T^{-1}$ یک ماتریس مربع قطری است که اجزای قطری آن همان مقادیر ویژه ماتریس A و ماتریس مربع T ماتریس متشکل از n ستون است که هر ستون آن یک بردار ویژه ماتریس A است .

اثبات تین موضوع و مثالهای مربوط به آن در فصل ۴ کتاب آقای دکتر غفاری آمده است .

همچنین یک راه کلی دیگر برای تعیین e^{At} استفاده از تبدیل لاپلاس می باشد :

$$\frac{d}{dt} X(t) = AX(t) \quad \text{و} \quad X(0) = X_0$$

$$\Rightarrow SX(s) - X_0 = AX(s) \Rightarrow X(s) = \left[(SI - A)^{-1} X_0 \right] \Rightarrow x(t) = L^{-1} \left[(SI - A)^{-1} X_0 \right] = L^{-1} \left[(SI - A)^{-1} \right] X_0$$

قبلا نیز داشتیم : $x(t) = \phi(t).x_0 = e^{At} x_0$

با مقایسه دو رابطه اخیر می توان نوشت : $e^{At} = L^{-1} \left[(SI - A)^{-1} \right]$

مقادیر ویژه در صفحه مختلط و رفتارهای مربوطه به هر کدام از آنها : همانطوریکه قبلا گفته شده است ، معادله $\det(SI - A) = 0$ یا $\det(\lambda I - A) = 0$ رابطه مشخصه یک سیستم کنترل می باشد .

فرض کنید λ ها همانی است که معادله را برابر صفر می کند و با X روی شکل نشان داده شده است .

- رفتار سیستم با در نظر گرفتن ورودی (تعیین جواب خصوصی) :
 اول : سیستم مرتبه یک :

$$\dot{x}(t) = ax + bu(t)$$

$$x(0) = x_0$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x_h(t) \equiv \text{homogenous} = e^{at} x_0 \quad \text{و} \quad x_p(t) \equiv \text{particular}$$

یک جواب خصوصی می تواند عبارت مقابل باشد ؛ $x_p(t) = e^{at} P(t)$

برای تعیین $P(t)$ می توان نوشت (جایگذاری می کنیم) :

$$ae^{at} P(t) + e^{at} \dot{P}(t) = ae^{at} P(t) + bu(t) \Rightarrow \dot{P}(t) = e^{-at} bu(t) \Rightarrow P(t) = \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow x_p(t) = e^{at} \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau = \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{at} x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau$$

در این قسمت برای مثال ، مثالهای ۴-۷ و ۸-۴ و ۹-۴ و تفسیر انتگرال کانولوشن (تفحات ۱۸۲ تا ۱۹۱ کتاب آقای دکتر غفاری توضیح داده شود .)

دوم : برای یک سیستم مرتبه n ام :
 فعلا فرض می کنیم سیستم SISO (یک ورودی - یک خروجی) است : (می توانیم چند متغیر حالت داشته باشیم).

$$\dot{X} = AX + bU \quad y = CX + dU \quad X(0) = X_0$$

$$X(t) = e^{At} X_0 + X_p(t)$$

$$X_p(t) = \phi(t).P(t) = e^{At} P(t)$$

حال باید $P(t)$ که یک تابع برداری است را بدست آوریم : با مشتق گیری داریم :

$$\begin{cases} \dot{X}_p(t) = Ae^{At} P(t) + e^{At} \dot{P}(t) \\ \dot{X}_p(t) = AX_p(t) + bU(t) \end{cases} \Rightarrow Ae^{At} P(t) + e^{At} \dot{P}(t) = Ae^{At} P(t) + bU(t)$$

$$\Rightarrow \dot{P}(t) = e^{-At} bU(t) \Rightarrow P(t) = \int_0^t e^{-A\tau} bU(\tau) d\tau$$

با قرار دادن در معادله اصلی می توان نوشت :

$$X_p(t) = e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} bU(\tau) d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} bU(\tau) d\tau$$

اثر ورودی بر رفتار سیستم یا جواب خصوصی یا رفتار سیستم با شرایط اولیه صفر

$$X(t) = \underbrace{e^{At} X_0}_{\text{اثر شرایط اولیه با جواب همگن یا رفتار سیستم با ورودی صفر}} + \int_0^t e^{A(t-\tau)} bU(\tau) d\tau$$

اثر شرایط اولیه با جواب همگن یا رفتار سیستم با ورودی صفر

خروجی نیز بصورت زیر تعیین می شود : $y(t) = Cx(t) + du(t) = ce^{At} X_0 + c \int_0^t e^{A(t-\tau)} bu(\tau) d\tau + du(t)$

- حل معادلات حالت کلی سیستم با استفاده از تبدیل لاپلاس : قبلا دیدیم که برای معادله حالت $\dot{X} = AX + bU$ می توان نوشت ؛

$$X(s) = (SI - A)^{-1} X_0 + (SI - A)^{-1} bU(s) \Rightarrow x(t) = e^{At} x_0 + L^{-1}[(SI - A)^{-1} bU(s)]$$

$$L^{-1}[(SI - A)^{-1} bU(s)] = \int_0^t e^{A(t-\tau)} bu(\tau) d\tau \Rightarrow x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} bu(\tau) d\tau$$

$y = cx + du$

داشتیم ؛

بنابراین ؛

$$Y(s) = \underbrace{c(SI - A)^{-1} x_0}_{\text{رفتار سیستم وقتی شریط اولیه صفر باشد .}} + \underbrace{c(SI - A)^{-1} bu(s) + dU(s)}_{\text{رفتار سیستم وقتی که ورودی صفر باشد .}}$$

رفتار سیستم وقتی شریط اولیه صفر باشد .

رفتار سیستم وقتی که ورودی صفر باشد .

$G(s)$ می توان تابع تبدیل سیستم که همان است را بدست

$$X_0 = 0$$

اگر شرایط اولیه صفر باشد ، یعنی آورد :

$$G(s) = c(SI - A)^{-1} b + d$$

پایداری سیستم های خطی :

همانطوریکه قبلا پایداری تعریف شد ، اگر خروجی یک سیستم دینامیکی به بی نهایت میل نکند و یک عدد معین شود ، این سیستم با توجه به خروجی مربوطه پایدار است . اگر خروجی در بین دو عدد معین تغییر کند و سیستم نتواند برای یک یا چند خروجی خود عدد خاصی را گزارش نماید ، سیستم پایدار نسبی یا پایداری بحرانی است . سیستم پایدار نسبی یا پایدار بحرانی می تواند تحت تاثیر یک عامل کوچک به یک سیستم پایدار نیز بدل شود .

پایداری یاناپایداری خاصیتی وابسته به خود سیستم است و به ورودی یا پارامترهای اغتشاش ارتباطی ندارد البته قطبهای تابع ورودی یا تابع اغتشاش تاثیر مستقیم روی پاسخ حالت ماندگار دارد .

برای آنکه یک سیستم کنترلی پایدار باشد ، باید قطبهای مدار یسته آن در سمت چپ صفحه اعداد مختلط قرار گیرد . اما همانطوریکه قبلا نیز توضیح داده شد ، اگر این قطبها خیلی نزدیک به محور موهومی باشند باعث ایجاد حالت پایدار بحرانی با پایدار نسبی خواهد شد و اگر قطبها خیلی به محور اعداد حقیقی ، در سمت چپ صفحه مختلط ، نزدیک باشند ، باعث ایجاد میرایی سریع خواهد شد که این نیز مورد نظر طراح نیست بنابراین برای داشتن یک پاسخ مطلوب قرار گرفتن قطبهای مدار بسته در ناحیه نشان داده شده در شکل الزامی است . یک راه برای پایداری سیستم بدست آوردن و تغییر تمامی خروجی ها توسط معادلات ریاضی است . مثلا قبلا دیدیم که برای یک سیستم خطی مرتبه n که معادلات آن توسط معادلات حالت

State-space Representation بیان شده است ،

می توان متغیرهای حالت و خروجی را با استفاده از فرمولهای مربوطه محاسبه نمود :

$$\dot{X} = AX(t) + BU(t) \quad y(t) = CX(t) + DU(t) \quad X(0) = X_0$$

$$X(t) = e^{At} X_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} bU(\tau) d\tau \quad y(t) = ce^{At} X_0 + c \int_0^t e^{A(t-\tau)} bU(\tau) d\tau + DU(t)$$

با استفاده از این دو معادله در صورتی که همه متغیرهای حالت و خروجی‌ها بی‌نهایت نشوند و یک عدد معین بدست آید، سیستم پایدار خواهد بود. در صورتیکه هر کدام از این دو مثلاً توابع سینوسی یا کسینوسی باشند، سیستم دارای شرایط پایدار بحرانی یا پایدار نسبی خواهد بود.

در مورد سیستم‌های خطی، پایداری را می‌توان توسط تست روث - هارویتز **Routh-Horwitz test** نیز مورد بررسی قرار داد.

- پایداری یک سیستم خطی توسط روش روث - هارویتز:

همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد، معادله مشخصه یک سیستم نقش بسیار مهم در تحلیل یک سیستم کنترلی دارد. **characteristic equation**. $\det(SI - A) = 0$

همانطوریکه قبلاً نیز گفته شد، باید ریشه‌های این معادله دارای قسمت حقیقی منفی باشد تا سیستم پایدار شود. این معادله برای یک سیستم از مرتبه n بصورت چند جمله‌ای از درجه n نوشته شود.

$$a_0 S^n + a_1 S^{n-1} + a_2 S^{n-2} + \dots + a_{n-1} S^1 + a_n = 0$$

شرط اول یا لازم برای پایداری اینست که تمام ضرایب مثبت باشند:

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \quad a_i \quad ; i = 0, 1, 2, \dots, n$$

شرط دوم برای پایداری در ادامه ارائه می‌شود.

قدم اول : ضرایب بصورت زیر نوشته شوند ؛

$$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_n & 0 \\ a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \end{array}$$

یعنی اگر n زوج باشد، a_n در سطر اول و اگر n فرد باشد، a_n در انتهای سطر دوم قرار میگیرد.
قدم دوم : سطر سوم را بصورت زیر می نویسیم ؛

$$\left. \begin{array}{cccccc} a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_n & 0 \\ a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n & 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{array}{l} b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \\ b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1} \\ b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1} \end{array}$$

قدم سوم : سطر چهارم را نیز مثل سطر سوم می نویسیم ؛

$$\left. \begin{array}{cccccc} a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_n & 0 \\ a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n & 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{array}{l} c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} \\ c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1} \\ c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1} \end{array}$$

قدم چهارم تا آخر : قدم سوم را به تعداد $n+1$ بار تکرار نموده تا اولین عنصر سطر $n+2$ صفر شود .
شرط دوم برای پایداری اینست که تمامی اعداد ستون اول از سطر اول با سطر $n+1$ ام مثبت باشند .
اگر همه اعداد ستون اول مثبت نباشند به تعداد تغییر علامتها ، از مثبت به منفی ، و از منفی به مثبت ،
نشاندنده ریشه های ناپایداری می باشند .

مثال : مطلوب است تعیین پایداری سیستمی که معادله مشخصه آن عبارتست از :

$$9S^7 + 3S^6 + 48S^5 + 14S^4 + 64S^3 + 14S^2 + 14S + 2 = 0$$

برای حل می توان نوشت ؛

S^7	9	48	64	14	0
S^6	3	14	14	2	0
S^5	6	22	8	0	
S^4	3	10	2	0	
S^3	2	4	0		
S^2	4	2	0		
S^1	3	0			
S^0	2	0			

بنابراین سیستم پایدار است .

مثال : یک سیستم ناپایدار ؛

S^4	1	1	4	0
S^3	2	4	0	0
S^2	-1	4	0	
S^1	12	0		
S^0	4	0		

$$S^4 + 2S^3 + S^2 + 4S + 4 = 0$$

شرط لازم برآورده شده است . ستون اول دو بار تغییر علامت داده است ،
بنابراین دو ریشه دارای مقدار حقیقی مثبت می باشند .

اگر برای مسئله ای اولین عضو یک سطر برابر صفر شود ، نشان می دهد که سیستم حداقل یک ریشه ناپایدار روی محور موهومی دارد (پایداری بحرانی) . همچنین اگر برای مسئله ای اولین عضو یک سطر برابر صفر شود ، آنوقت نمی توان روش روث - هارویتز را ادامه داد . چون تقسیم بر صفر (یا بی نهایت) بوجود می آید . بر اساس این روش می توان مشکل را به سه طریق حل نمود :

روش اول : قرار دادن مقدار بسیار کوچک مثبت ϵ بجای صفر .

مثال : $S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0$

S^5	1	4	3	0
S^4	2	8	2	0
S^3	ϵ	2	0	0
S^2	$8 - \frac{4}{\epsilon}$	2	0	
S^1	$2 - \frac{24}{8 - \frac{4}{\epsilon}}$	0		
S^0	2	0		

ستون اول دو بار تغییر علامت داده است .

بنابراین دو ریشه دارای مقدار حقیقی مثبت می باشند .

روش دوم : تبدیل S به $1/p$ در معادله مشخصه و حل آن .

مثال : $S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0$

این بار این مسئله را از این روش حل می کنیم ؛

$$S \rightarrow \frac{1}{\rho} \Rightarrow \frac{1}{\rho^5} + 2 \frac{1}{\rho^4} + 4 \frac{1}{\rho^3} + 8 \frac{1}{\rho^2} + 3 \frac{1}{\rho} + 2 = 0 \quad \text{جایگذاری می کنیم ؛}$$

$$\Rightarrow 2\rho^5 + 3\rho^4 + 8\rho^3 + 4\rho^2 + 2\rho + 1 = 0$$

$$\rho^5 \quad 2 \quad 8 \quad 2 \quad 0$$

$$\rho^4 \quad 3 \quad 4 \quad 1 \quad 0$$

$$\rho^3 \quad \frac{16}{3} \quad \frac{4}{3} \quad 0 \quad 0$$

$$\rho^2 \quad \frac{13}{3} \quad 1 \quad 0$$

$$\rho^1 \quad -\frac{4}{3} \quad 0 \quad 0$$

$$\rho^0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

بنابراین ؛

دو بار تغییر علامت داده است ، بنابراین دارای دو ریشه با مقدار حقیقی مثبت و ناپایدار ی سیستم .

روش سوم : ضرب نمودن معادله مشخصه در عبارت $S+1$.

$$S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0 \quad \text{مثال : حال مسئله قبل را با روش سوم حل می کنیم ؛}$$

$$S^6 \quad 1 \quad 6 \quad 11 \quad 2 \quad 0$$

$$S^5 \quad 3 \quad 12 \quad 5 \quad 0 \quad 0$$

$$S^4 \quad 2 \quad \frac{28}{3} \quad 2 \quad 0$$

$$S^3 \quad -12 \quad 2 \quad 0 \quad 0$$

$$S^2 \quad \frac{29}{3} \quad 2 \quad 0$$

$$S^1 \quad \frac{130}{3} \quad 0 \quad 0$$

$$S^0 \quad 2 \quad 0 \quad 0$$

$$\left(\begin{array}{l} S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0 \\ \xrightarrow{*(S+1)} S^6 + 3S^5 + 6S^4 + 12S^3 + 11S^2 + 5S + 2 = 0 \end{array} \right.$$

ستون اول دو بار تغییر علامت داده ، بنابراین دو ریشه دارای مقدار حقیقی مثبت داریم و سیستم ناپایدار می باشد .

اگر در یک مثال همه اعضای یک سطر برابر صفر شوند ، برای ادامه دادن باید از معادله تشکیل دهنده سطر قبل از این سطر مشتق گرفته و آنرا (ضرایب آن معادله را) بجای سطر صفر قرار داده و روش را ادامه دهیم .

مثال : پایداری سیستم با معادله مشخصه مقابل را بررسی نمایید .

$$\begin{array}{l} S^4 \\ S^3 \\ S^2 \\ S^1 \\ S^0 \end{array} \begin{array}{ccccc} 1 & 11 & 18 & 0 & \\ 2 & 18 & 0 & 0 & \\ 2 & 18 & 0 & & \\ 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{array}$$

$$S^4 + 2S^3 + 11S^2 + 18S + 18 = 0$$

سطر چهارم صفر است ، در نتیجه ؛

$$S^2 \quad 2 \quad 18$$

$$\Rightarrow 2S^2 + 18 = 0 \Rightarrow \frac{d}{ds}(S^2 + 9 = 0) \Rightarrow 2S + 0 = 0 \Rightarrow 2 \quad 0$$

$$S^4 \quad 1 \quad 11 \quad 18 \quad 0$$

$$S^3 \quad 2 \quad 18 \quad 0 \quad 0$$

$$S^2 \quad 2 \quad 18 \quad 0$$


$$S^1 \quad 2 \quad 0$$

$$S^0 \quad 0 \quad 0$$

بنابراین این سیستم پایدار می باشد .

کاربرد معیار پایداری روث - هارویتز در تحلیل سیستم های کنترلی :
چون این معیار راهی را برای پایدار شدن سیستم های پایداری نسبی با ناپایدار ارائه نمی کند ، کاربرد معدودی دارد . ولی این معیار می تواند اثریک پارامتر خاص (ضریب چند جمله ای معادله مشخصه) را روی پایداری

بررسی نماید . بعنوان مثال ؛



در این سیستم می خواهیم بازه پارامتر k را برای پایداری بدست آوریم :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{S(S^2 + S + 1)(S + 2) + K} \Rightarrow S^4 + 3S^3 + 3S^2 + 2S + K = 0$$

S^4	1	3	K	0
S^3	3	2	0	0
S^2	$\frac{7}{3}$	K	0	
S^1	$2 - \frac{9}{7}K$	0		
S^0	K			

باید برای پایداری $K > 0$ و همچنین :

$$2 - \frac{9}{7}K > 0 \Rightarrow \frac{14}{9} > K > 0$$

اگر $K = \frac{14}{9}$ باشد ، یک عضو از ستون اول برابر صفر ایت .

یعنی سیستم دارای شرایط پایداری بحرانی است و دامنه نوسانات (بصورت ثابت) تا بی نهایت ادامه دارد .

مثال : برای بررسی پایداری ؛

$$S^5 + S^4 + 10S^3 + 72S^2 + 152S + 240 = 0$$

$$S^6 + 3S^5 + 2S^4 + 9S^3 + 5S^2 + 12S + 20 = 0$$

$$S^4 + S^3 + 2S^2 + 2S + 5 = 0$$


$$S^5 + 2S^4 + 3S^3 + 4S^2 + 7S + 5 = 0$$

$$S^4 + 2S^3 + 11S^2 + 18S + 18 = 0$$

$$S^4 + 7S^3 + 15S^2 + (25 + k)S + 2k = 0$$


کنترل مدار بسته: قبل از هر چیزی باید انواع کنترل کننده ها ی یک سیستم کنترلی مدار بسته را شناخت
 انواع کنترل کننده ها بر حسب عملکرد کنترلی:

یک سیستم کنترلی مدار بسته صنعتی در شکل مقابل نشان داده شده است:



انواع کنترل کننده ها عبارتند از:

۱- کنترل کننده دو وضعیتی (روشن - خاموش): عمدتاً در مسائل الکتریکی بکار می روند.




$$u(t) = u1 \quad ; \quad e(t) > 0$$

$$u(t) = u2 \quad ; \quad e(t) < 0$$

شکاف تفاضلی: فاصله ای که سیگنال خطا باید طی کند تا تغییر حالت رخ دهد. قرار دادن شکاف تفاضلی به این علت است که باید حالت اشباع برای وضعیتهای خاموش یا روشن ایجاد شود و بعد حالت عوض شود. اگر شکاف تفاضلی کم باشد، تعداد روشن و خاموش بیشتری اتفاق می افتد و البته به سیستم لطمه می زند.

۲- کنترل کننده تناسبی : عمل یک کنترل کننده تناسبی بصورت زیر می باشد :




$$u(t) = Kp.e(t) \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = Kp$$

Kp بهره تناسبی Proportional Gain است .

این کنترل کننده در واقع یک تقویت کننده با بهره قابل تنظیم است .

۳- کنترل کننده انتگرالی :


عمل یک کنترل کننده انتگرالی بصورت زیر می باشد :




$$du(t) = Ki.e(t)dt \Rightarrow u(t) = Ki \int_0^t e(t).dt \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{Ki}{S}$$

Ki ضریب بهره انتگرالی که قابل تنظیم است .

۴- کنترل کننده تناسبی-انتگرالی :





یا




Kp بهره تناسبی و Ti زمان انتگرال گیری و هر دو پارامتر قابل تنظیم هستند .

$$u(t) = Kp.e(t) + \frac{Kp}{Ti} \int_0^t e(t)dt \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = Kp(1 + \frac{1}{TiS})$$





۵- کنترل کننده تناسبی - مشتقی :




$$u(t) = Kp e(t) + Kp.T_d S \frac{de(t)}{dt} \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = Kp(1 + T_d S)$$

Kp بهره تناسبی و T_d زمان مشتق و هر دو پارامتر قابل تنظیم هستند.
اگر سیگنال خطا تابع شیب دار باشد :



چون اثر کنترل کننده مشتقی فقط در حالت گذرا می باشد ، کنترل کننده مشتقی تنها استفاده نمیشود.

مثال - سیستم ارائه شده در شکل زیر را در نظر بگیرید، برای این سیستم:



$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6)}$$

می باشد و نسبت میرائی آن ۰.۷۰۷ می باشد
 . کنترلر PD را بگونه ای طراحی کنید که زمان نشست را با ضریبی از ۲ کاهش دهد
 و سپس پاسخ حالت ماندگار و گذرا سیستم جبران شده و جبران نشده را مقایسه کنید.

حل:

$$\zeta = 0.707$$

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6)}$$

حال با توجه به تابع تبدیل فوق، قطب غالب را از طریق نوشتن معادل سیستم رتبه دو آن، به فرم زیر را بدست میآوریم:

$$\frac{C}{R} = \frac{K}{s^4 + 12s^3 + 47s^2 + 72s + 36 + K} = \frac{A}{s+p} + \frac{B}{s+q} + \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\rightarrow \omega_n = 1.47(\text{rad} / \text{s})$$

$$\text{قطب غالب} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -1.04 \pm 1.04j$$

: حال K را با توجه به شرط اندازه به صورت زیر بدست می آوریم

$$\left| \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6)} \right|_{-1.04+1.04j} = 1$$

$$\rightarrow K = 16.6$$

با توجه به اینکه زمان نشست باید با ضریبی از ۲ کاهش یابد و با توجه به ثابت بودن ζ پس ω باید ۲ برابر شود

$$\omega_{n_{new}} = 2 \times 1.47 = 2.94$$

در کنترلر PD

$$G_c = K_c(1 + T_d s)$$

$$\zeta = 0.707$$

$$\omega_n = 2.94$$

در سیستم جبران شده

$$\frac{C}{R} = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$$

$$\rightarrow \frac{C}{R} = \frac{G_c G}{1 + G_c G} = \frac{K \cdot K_c (1 + T_d s)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6) + K \cdot K_c (1 + T_d s)} = \frac{A}{s+q} + \frac{B}{s+p} + \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$12 = 2\zeta\omega_n + p + q \quad \rightarrow p + q = 7.84$$

$$47 = \omega_n^2 + (p+q)2\zeta\omega_n + pq \quad \rightarrow pq = 5.76$$

$$72 + K \cdot K_c T_d = \omega_n^2 (p+q) + 2\zeta\omega_n pq \quad \rightarrow K \cdot K_c T_d = 19.71$$

$$36 + K \cdot K_c = pq\omega_n^2 \quad \rightarrow K \cdot K_c = 13.787 \quad \rightarrow \text{Gain} = 13.787$$

Gain = 13.787


$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} T_d = \frac{19.71}{13.787} = 1.43 \\ K_c = \frac{13.78}{16.6} = 0.83 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow G_c|_{PD} = K_c (1 + T_d s) = 0.83(1 + 1.43s)$$

سیستم بدون کنترلر

حال برنامه زیر را با مطلب نوشته و نتایج زیر را می گیریم

```
num=[0 0 0 0 1];  
den=[1 12 47 72 36];  
rlocus(num,den);  
v=[-8 8 -8 8]; axis(v); axis('squam')  
sgrid(0.707,[])  
title('Root-Locus Plot and  
\zeta=0.707 line')  
gtext('\zeta=0.707')
```



که همان طور که از نمودار پیداست

$$\rightarrow K = 16.6$$

$$\omega_n = 1.47(\text{rad/s})$$

$$\text{pole} = -1.04 \pm 1.04j$$


$$\zeta = 0.707$$

$$\text{overshoot} = 4.31\%$$

PD سیستم با کنترلر

حال برنامه زیر را با مطلب نوشته و نتایج زیر را می گیریم:

```
num=[0 0 0 1.43 1];  
den=[1 12 47 72 36];  
rlocus(num,den);  
v=[-8 8 -8 8];axis(v);axis('squam')  
sgrid(0.707,[])  
title('Root-Locus Plot and  
\zeta=0.707 line')  
gtext('\zeta=0.707')
```



→ $K = 13.7$

$$\omega_n = 2.93(\text{rad} / \text{s})$$

$$\text{pole} = -2.07 \pm 2.07 j$$

$$\zeta = 0.707$$


$$\text{overshoot} = 4.34\%$$

که همان طور که از نمودار پیداست :

که با نتایج حل دستی یکی می باشد.


با توجه به برنامه زیر پاسخ پله سیستم با کنترلر و بدون کنترلر را رسم می کنیم :

```
numc=[0 0 0 19.6 13.7];
denc=[1 12 47 91.6 49.7];
num=[0 0 0 0 16.6];
den=[1 12 47 72 52.6];
t=0:0.05:6.5;
[c1,x1,t]=step(numc,denc,t );
[c2,x2,t]=step(num,den,t );
plot(t,c1,t,c1,'o',t,c2,t,c2,'x')
v=[0 6.5 0 0.37];axis(v);axis('square')
grid
title('unit-step responses of compensated and uncompensated system')
xlabel('t Sec')
ylabel('Outputs c1 and c2')
gtext('compensated system')
gtext('uncompensated system')
```




که همان طور که از نمودار پیداست زمان نشست سیستم جبران شده نسبت به زمان نشست سیستم جبران نشده کمتر است و سرعت پاسخ نیز زیادتر شده است. و ارتعاش، سریع damp می شود.

۶- کنترل کننده تناسبی - انتگرالی - مشتقی :





$$u(t) = Kp \cdot e(t) + \frac{Kp}{T_i} \int_0^t e(t) \cdot dt + Kp T_d \frac{de(t)}{dt} \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = Kp \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right)$$

Kp بهره تناسبی ، Ti زمان انتگرالگیری ، T_d زمان مشتق گیری و هر سه قابل تنظیم هستند .
اگر سیگنال خطا تابع شیب باشد ؛




اثر ابزار اندازه گیری : ابزار اندازه گیر (حس کننده ها sensor) که در مدار فیدبک قرار می گیرند نیز خودشان ممکن است دارای تابع تبدیل باشند و بر عملکرد سیستم اثر بگذارند .






سنسور مرتبه دوم فوق میرا



سنسور مرتبه دوم زیر میرا

یک سیستم کنترلی فیدبک دار :



خروجی ، متغیری که باید کنترل شود .

هدف : نزدیک شدن هرچه بیشتر خروجی (متغیری که باید کنترل شود) به ورودی (مقدار مطلوب یا ورودی مبنا).


سیستم کنترل فیدبک وقتی فعال می شود که خروجی به عللی از مقدار مطلوب دور شود . به این جهت به این جهت به ان سیستم کنترل خود کار یا اتوماتیک گفته می شود. چرا عکس العمل سیستم با خروجی از مقدار مطلوب خود دور می شود ؟ به علت تغییر پارامترهای سیستم اصلی ونیز به علت تاثیر ورودی مزاحم در کنترل فیدبک از طریق کم یا زیاد نمودن ورودی کنترل شده با $M(s)$ خروجی سیستم به مقدار مطلوب ان باز گردانده می شود . سیستم کنترلی فیدبک دار طوری طراحی می شود که :

۱- اثر ورودی مزاحم در ان کمتر از اثر ورودی مزاحم در سیستم مدار باز باشد .

۲- حساسیت سیستم کنترلی مدار بسته نسبت به تغییر پارامترها کمتر از حساسیت آن در مدار باز باشد .
 قبلا مثالی در صفحات ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ در این زمینه ارائه شده است. براساس ان می توان با بزرگ انتخاب کردن یک ضریب بهره اثر ورودی مزاحم را به حداقل رساند .

همچنین می توان توسط یک مثال نشان داد که : حساسیت سیستم مدار بسته نسبت به تغییر پارامترها بسیار پایین تر از حساسیت سیستم کنترلی مدار باز می باشد . (مثال صفحه ۲۷۸ کتاب دکتر غفاری)
 همچنین می توان ادعا نمود که با استفاده از مدار فیدبک می توان پاسخ پایداریک سیستم غیر ارتعاشی را به ارتعاشی تبدیل نمود تا حول نقطه تعادل خود به ارتعاش با دامنه کم شونده برسد .
 یک سیستم کنترلی فیدبک دار خطی هنگامی پایدار است که قطبهای حقیقی یا قسمت‌های حقیقی قطبهای مختلط ان منفی باشند .

مثال : پایداری سیستم مدار بسته و خطای حالت ماندگار سیستم فیدبک دار زیر را بررسی نمایید .



اگر ورودی یک تابع پله ای واحد باشد، یعنی $r(t)=1$ یا $R(s)=1/S$ یعنی نهایی خروجی مقدار $C(t)$ باید برابر واحد شود. یعنی؛

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SC(s) = \lim_{S \rightarrow 0} S \frac{Kc}{(S+1)^3 + Kc} \frac{1}{S} = \frac{Kc}{1+Kc}$$

اگر $Kc \rightarrow \infty$ ، خروجی با ورودی برابر خواهد شد.

Kc	1	4	9	99	999	∞
مقدار نهایی Kc	0.5	0.8	0.9	0.99	0.999	1

قسمت دوم مثال؛ برای آنکه سیستم مدار بسته پایدار شود باید ریشه معادله مشخصه در سمت چپ محور موهومی قرار گیرد:

$$1 + \frac{Kc}{(S+1)^3} = 0 \Rightarrow (S+1)^3 + Kc = 0 \Rightarrow (S+1)^3 = Kc(-1) = Kc e^{j(2n+1)\pi}$$

$$S+1 = \sqrt[3]{Kc} e^{j \frac{(2n+1)\pi}{3}} \Rightarrow \begin{cases} n=0 \Rightarrow P1 = -1 + \sqrt[3]{Kc} \left(\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ n=1 \Rightarrow P2 = -1 - \sqrt[3]{Kc} \\ n=-1 \Rightarrow P3 = -1 + \sqrt[3]{Kc} \left(\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{cases} \Rightarrow -1 + \frac{1}{2} \sqrt[3]{Kc} < 0 \Rightarrow Kc < 8$$

تحلیل خطای حالت ماندگار : طبق تعریف ؛ خطای حالت ماندگار ، تفاوت در حالت ماندگار مقادیر ورودی (در سیستم های کنترلی با فیدبک واحد) مبنا و خروجی است :

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = r_0 - c(\infty) \Rightarrow e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SE(s)$$

$E(s)$ در حالت کلی (برای شکل بلوک دیاگرام سیستم نشان داده شده در صفحه ۱۲۶ همین جزوه) بصورت زیر بدست می آید :

$$E(s) = \frac{1}{1+G(s)} R(s) - \frac{N(s)}{1+G(s)} V(s) \quad H(s) = 1$$

$$C(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1+G(s)} R(s) + \frac{N(s)}{1+G(s)} V(s)$$

همچنین داریم $G(s) = G_c(s)G_p(s)$ تابع تبدیل سیستم مدار باز .
 بنابراین برای محاسبه خطای حالت ماندگار می توان مقدار رابطه فوق را به ازای $S \rightarrow 0$ بدست آورد .
 حال برای حالت $H(s)=1$ می توان تابع تبدیل را به صورت زیر نیز ارائه نمود ؛

$$G(s) = K \frac{\prod (1+t_j S) \cdot \prod [1+2\xi_j(t_j S) + (t_j S)^2]}{S^n \prod (1+t_i S) \prod [1+2\xi_i(t_i S) + (t_i S)^2]}$$

T_i و T_j ثابتهای زمانی و اگر $\xi < 1$ باشند ، عوامل درجه ۲ صورت و مخرج دارای ریشه های موهومی یعنی سیستم دارای قطبهای (مخرج) و صفرها (صورت) مختلط هستند .

در این رابطه اگر $N = 0$ باشد ، تابع $G(s)$ را تابع نوع صفر می نامیم .
 اگر $N = 1$ باشد ، تابع $G(s)$ را تابع نوع یک می نامیم .
 اگر $N = 2$ باشد ، تابع $G(s)$ را تابع نوع دو می نامیم .
 اگر $N = n$ باشد ، تابع $G(s)$ را تابع نوع N می نامیم .
 بنابراین براساس این تعریف توابع پله ای (مثل ورودی های پله ای) توابع نوع یک هستند .

بنابراین اگر $R(s) = r_0/s$ تابع پله ای ورودی مبنا به مقدار r_0 و اگر $V(s) = V_0/s$ تابع پله ای ورودی

به مقدار V_0 باشند ؛ می توان نوشت :


$$\lim_{t \rightarrow \infty} r(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SR(s) = r_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SV(s) = V_0$$

بنابراین می توان ادعا نمود که : خطای حالت ماندگار موقعی ایجاد می شود که در یک سیستم فیدبک با تابع تبدیل مدار باز از نوع صفر که تحت تاثیر ورودی مبنا از نوع یک قرار گرفته است و مقدار آن برابر است با :

$$e_{ss} = e(\infty) = \lim_{S \rightarrow 0} [SE(s)] = \lim_{S \rightarrow 0} S \frac{R(s)}{1 + G(s)} = \frac{r_0}{1 + K}$$

تعریف **offset**: مقدار خطای حالت ماندگار یک سیستم کنترلی فیدبک دار با تابع تبدیل نوع صفر که تحت ورودی مبنا تابع نوع یک قرار گرفته است ، **offset** نامیده می شود . البته با یک مثال نشان می دهیم که اگر در تابع تبدیل کنترلر $G_c(s)$ یک کنترلر انتگرالگیر قرار دهیم ، می توان **offset** را از بین برد . مثال : با انتخاب یک کنترلر انتگرالگیر برای سیستم مقابل خطای حالت ماندگار را به صفر برسانید .



چون تابع تبدیل مدار باز از نوع صفر و ورودی مبنا از نوع یک است ، بنابراین **Offset** داریم و مقدار آن بصورت زیر محاسبه می شود :


$$E(s) = R(s) - C(s) \Rightarrow \frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)} = 1 - \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + G(s)} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} . R(s)$$

$$\Rightarrow E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} \frac{r_0}{S} \Rightarrow SE(s) = \frac{r_0}{1 + G(s)} \Rightarrow SE(s) = \frac{r_0}{1 + \frac{K_c K_p}{(S+1)^3}}$$

$$e_{ss} = e(\infty) = \lim_{S \rightarrow 0} [SE(s)] = \frac{r_0}{1 + K_c K_p}$$

$$c(\infty) = r_0 - e_{ss} = r_0 - \frac{r_0}{1 + K_c K_p} = \frac{K_c K_p}{1 + K_c K_p} r_0$$

حال بجای کنترلر تناسبی Kc یک کنترلر انتگرالگیر Kc/S در نظر می گیریم :



$$G(s) = Gc(s).Gp(s) = \frac{Kc.Kp}{S(S+1)^3} \Rightarrow e_{ss} = e(\infty) = \lim_{S \rightarrow 0} [SE(s)]$$

$$SE(s) = \frac{r_0}{1+G(s)} = \frac{r_0}{1 + \frac{Kc.Kp}{S(S+1)^3}} = \frac{r_0 S(S+1)^3}{KcKp + S(S+1)^3}$$

$$\lim_{S \rightarrow 0} [SE(s)] = 0$$

$$C(\infty) = r_0 - e_{ss} = r_0$$

بطور کلی اگر تابع تبدیل مدار باز $G(s)$ از نوع یک یا بالاتر باشد خطای حالت ماندگار برابر صفر خواهد شد. انواع کنترلر های حقیقی :

proportional-Derivative , proportional & roportional – Derivative-Integral

ساختمان کنترلر های خطی ارائه شوند. (برای نیمسال آینده)

توسط کنترلر proportional و بزرگ انتخاب نمودن ضریب بهره خروجی به ورودی نزدیکتر می شود.

(مثال ۲-۶ دکتر غفاری)


توسط کنترلر Integral خطای حالت ماندگار سیستم را می توان صفر نمود .

توسط کنترلر Derivativ سیستم مدار بسته را می توان پایدار نمود .
 توسط توضیح مثالهای ۶-۷ و ۶-۸ و ۶-۹ صفحات ۳۰۸ تا ۳۱۲ متاب دکتر غفاری .

روش مکان هندسی ریشه ها : The root-Locus Method

همانطوریکه قبلا نیز ذکر شد ، قطبهای حلقه بسته (یاریشه معادله مشحصه) نشاندهنده پایداری و رفتار دقیق یک سیستم کنترلی است .

معمولا در داخل معادله مشخصه پارامتری وجود دارد که با استفاده از آن مشخصات تابع تبدیل مدار باز (مثل صفرهاوقطبهای مدارباز) به مشخصات تابع تبدیل مدار بسته مربوط می شود واین همان ضریب بهره یا K(Gain) می باشد .



$$1 + G(s) = 0$$


$$1 + kG_0(s) = 0$$

$$; \quad G_0(s) = \frac{\prod_{j=1}^m (s + Z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + P_i)}$$

قبلا در مورد پایداری یک روش (روت-هارویتز) ارائه شد که براساس آن فقط متوجه می شویم که سیستم پایدار است یا نه؟ ویا اینکه سیستم دارای شرایط پایداری مرزی می باشد یا خیر؟ اما حالا نیاز به این داریم که سیستم تا چه میزان به شرایط پایداری مرزی نزدیک است ؟ آیا با افزایش آن پارامتر به شرایط پایداری واقعی خواهیم رسید ؟ با افزایش آن پارامتر رفتار سیستم به چه صورتی تغییر می کند ؟ همانطوریکه از معادله معلوم است باتعویض ضریب بهره ریشه های معادله نیز عوض می شود و رفتار سیستم عوض میشود .
 قبلا چگونگی رفتار سیستم به ازای اینکه ریشه های معادله مشخصه در کدام نقاط از صفحه مختلط قرار بگیرند ، توضیح داده بودیم .

واقعیت اینستکه (در این فصل خواهیم دید) با افزایش ضریب (یا کاهش آن) ممکن است شرایط پایداری ایجاد شود (یا قوی شود)، اما این تغییر در ضریب (پارامتر) مطمئناً باعث می‌شود مشخصات رفتاری سیستم مناسب نباشد. اولین جایگاه بحث بهینه‌سازی در مهندسی کنترل ایجاد می‌شود در همین مطلب است. انتخاب ضریب بهینه بطوریکه سیستم پایدار باشد و ضمناً مشخصات رفتاری مناسب نیز داشته باشد، یکی از اهداف مهندسی کنترل همین است.

به منحنی ایجاد شده برای معادله مشخصه $1 + KG_0(s) = 0$ به ازای K های مختلف (از صفر تا ∞) منحنی مکان هندسی ریشه‌های سیستم مدار بسته یا **Root-Locus** می‌گوییم. تذکر: اگر در مدار فیدبک تابع تبدیل $H(s)$ وجود داشته باشد، معادله مشخصه بصورت زیر خواهد بود:



$$1 + G(s)H(s) = 0$$

$$0r \quad 1 + KG(s)H(s) = 0$$

$$1 + KG_0(s) = 0 \Leftrightarrow (G_0(s) = G(s).H(s))$$

بنابراین میتوان نوشت؛

$$G_0(s) = -\frac{1}{K} \quad k \geq 0$$

چون $G_0(s)$ یک عدد مختلط است می‌توان نوشت:

$$(1) \quad \angle G_0(s) = -180^\circ \pm 360N \quad , \quad N = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots (N \in \mathbb{Z})$$

$$(2) \quad |G_0(s)| = \frac{1}{K}$$

مکان هندسی ریشه هادرواقع ارضا نمودن شرط زاویه یا معادله (۱) است. اما چون ما میخواهیم ریشه های معادله مشخصه (یا قطبهای مدارباز) را بدست آوریم باید شرط اندازه (یا معادله (۲)) را نیز ارضا نماییم. اگر $G_0(s)$ بصورت زیر باشد:


$$G_0(s) = \frac{(S - Z_1)}{(S - P_1)(S - P_2)(S - P_3)(S - P_4)}$$

که در آن Z_1 صفر و P_1, P_2, P_3, P_4 قطب ها و p_2, p_3 قطبهای مزدوج مختلط هستند.

اگر زاویه Z_1 ϕ_1 P_1 θ_1 P_2 θ_2 P_3 θ_3 P_4 θ_4 در جهت مثلثاتی باشند داریم:

$$(3) \quad \angle G_0(s) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_4 = -180^\circ \pm 360N, \quad N = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots (N \in Z)$$

و همینطور با توجه به موقعیت مکانی احتمالی Z_1, P_1, P_2, P_3, P_4 می توان نوشت:



$$(2) \quad |G_0(s)| = \frac{B_1}{A_1 A_2 A_3 A_4} = \frac{1}{K} \quad (4)$$

بر این اساس نقاطی جزء نمودار هستند که هر دو شرط ۳ و ۴ در آنها صدق نماید. با در نظر گرفتن نقاط بسیار زیادی و تست آنها بخاطر اینکه باید در شروط ۳ و ۴ صدق نمایند، معادله مشخصه تحلیل می شود. سه مرحله یافتن ریشه معادله $1 + KG_0(s) = 0$:

الف: تعیین موقعیت قطبهای و صفرهای مدار باز.

ب: در نظر گرفتن یک نقطه S بطوریکه شرط ۳ در آن ارضاء شود.

ج: یافتن بهره مربوطه یا K با استفاده از معادله $|G_0(s)| = \frac{1}{K}$ یا شرط ۴. محل قطبهای حلقه باز با * و محل صفرهای حلقه باز با O نشان داده می شود. قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها:

۱- مکان هندسی نسبت به محور حقیقی قرینه است.

۲- اگر $G(s)$ دارای n قطب باشد، مکان هندسی از n شاخه تشکیل می گردد، که البته بعضی از آنها ممکن است یکدیگر را قطع کنند.

۳- تمام شاخه ها به ازای $k=0$ از محل قطبهای مدار باز شروع و به ازاء $K \rightarrow 0$ به محل صفرهای مدار باز ختم می شوند. اگر $n > m$ باشد $n - m$ شاخه در جهت مجانبها به سمت بی نهایت میل میکنند. (n تعداد قطب های مدار باز و m تعداد صفرهای مدار باز است.)

۴- زاویه مجانبها با محور حقیقی عبارتست از؛
تعداد مجانبها $= n - m$

۵- اگر $n - m \geq 2$ باشد، فقط تمرکز مجانبها از رابطه زیر بدست می آید:

$$= \pm 180 \frac{q}{n - m} \quad ; \quad q = 1, 3, 5, 7, \dots$$

$$h = \frac{\sum_{i=1}^n P_i - \sum_{j=1}^m Z_j}{n - m}$$

۶- اگر $n - m \geq 2$ باشد، مرکز ثقل قطبها یا ریشه های مدار بسته بصورت زیر تعریف می شود :

$$c.g. = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{n}$$

البته مقدار $c.g.$ مستقل از K تعویض نخواهد شد.

۷- آن نقاطی از محور حقیقی جزو مکان هندسی هستند که مجموع قطبها و صفرهای مدار باز واقع شده در روی محور حقیقی و در سمت راست آن نقاط برابر صفر شود.

۸- اگر همه قطبها و صفرهای مدار باز حقیقی باشند، مختصات نقطه ای که در آن مکان هندسی از محور حقیقی جدامی شود، از معادله زیر بدست می آید :

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{b - P_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{b - z_j}$$

۹- در جایی که سیستم مدار باز دارای قطب های مختلط است، مکان هندسی با زاویه زیر از قطب مدار باز P_i جدا می شود.

$$\theta_i = -180 - \psi_j \quad ; \quad i \neq j$$

ψ_j زاویه ای که توسط سایر قطبها و صفرهای مدار باز در P_i تشکیل می شود.

۱۰- تعیین نقاط شکست (نقاطی که در مسیر از هم جدا می شوند). $\frac{dk}{ds} = 0$

۱۱- می توان نقاط برخورد مکان هندسی با محور موهومی را با قرار دادن $S = j\omega$ و حل معادله حاصل بدست آورد.


۱۲- زاویه خروج از قطب مختلط و زاویه ورود به صفر مختلط :

(جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه قطب ها به آن قطب) - $180^\circ =$ زاویه خروج از قطب مختلط


(جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه صفرها به آن قطب) +

۱۲- زاویه خروج از قطب مختلط و زاویه ورود به صفر مختلط :
 (جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه صفرها به آن صفر) - ۱۸۰ = زاویه ورود به صفر مختلط
 (جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه قطبها به آن صفر) +
 انواع مکان هندسی ریشه ها :

$$G(s) = \frac{K}{s(s + \frac{1}{T_1})}$$




$$G(s) = \frac{K(s + \frac{1}{T_2})}{s(s + \frac{1}{T_1})}$$



با افزودن یک صفر سیستم کنترلی پایدار تر شده است. چون شاخه ها به سمت چپ تمایل پیدا کرده اند و عکس العمل سیستم سریعتر شده است.

$$G(s) = \frac{K}{s(s + \frac{1}{T_1})(s + \frac{1}{T_3})}$$



با افزودن یک قطب سیستم کنترلی ناپایتر و عکس العمل سیستم کند تر می شود

تمرین

۱- مطلوب است ترسیم مکان هندسی ریشه ها برای سیستم مکانیکی زیر

$$GH = \frac{(s+4)^3}{(s+1)(s+2)}, GH = \frac{s(s+4)^2}{(s+1)(s+2)}, GH = \frac{1}{(s-1)(s+2)(s+3)}$$

۲- پس از ترسیم مکان هندسی ریشه ها مطلوب است:

$$GH = \frac{50k}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

-تعیین ζ به ازای $k=0.377$ تا $k=3$ در ورودی پله واحد و شیب

-تعیین ζ به ازای $\zeta = 0.707$

-تایید نتایج با مطلب

جبران سازها (طراحی کنترلر compensators)

برای تصحیح رفتار دینامیکی یک سیستم کنترلی خطی مستقل از زمان تک ورودی - تک خروجی SISO با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها


علت به کار بردن جبران سازها

۱- ایجاد حالت پایداری مطلق

۲- کاهش خطای حالت پایدار = عملکرد حالت ماندگار


۳- کاهش overshoot, settling time = عملکرد حالت گذرا

معمولا به علت راحتی از جبران سازهای سری بیشتر از جبران سازهای موازی استفاده میشود.



compensators or Controller

جبران ساز موازی




compensators or Controller

جبران ساز سری


پارامتر K در روش مکان هندسی ریشه ها خود یک کنترلر (جبرانساز) است (Proportional Controller)

اما رفتار خیلی از سیستم های دینامیکی فقط با یک کنترلر تناسبی قابل تصحیح نیست.


اثر افزودن قطب: تعبیه یک عملگر انتگرالی باعث ایجاد یک قطب در مبدا و در نهایت کاهش پایداری است.



$$GH = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$




$$GH = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$




$$GH = \frac{1}{s+1}$$


اثر افزودن صفر: با تعبیه کنترلر مشتقی مستقیم پایدارتر و مکان هندسی به سمت چپ و سرعت پاسخ بالاتر می رود.




$$GH = \frac{(S+1)S}{S(S+1)(S+2)}$$



$$GH = \frac{(S+4)}{S(S+1)(S+2)}$$



$$GH = \frac{1}{S(S+1)(S+2)}$$



$$GH = \frac{(S+0)S}{S(S+1)(S+2)}$$

بطور خلاصه جبران‌ساز PI باعث بهبود رفتار حالت ماندگار (در سیستم پایدار) می شوند.
 (صفر شدن خطای ess) $Improve\ ess\ error$ و

همچنین باعث افزایش مرتبه سیستم نیز می شود

$$PI\ Controller = k \frac{S + Z_c}{S}$$

- جبران‌ساز PD باعث پایدار شدن سیستم می شود: $Improve\ Transient\ Response$
 PD Controller $K (S + Z_c)$

- ساختمان جبران‌ساز های پیش فاز Lead و پس فاز Lag نیز به شکل زیر است:



- جبران‌ساز پیش فاز Lead Compensator هنگامی استفاده می شود که سیستم اصلی به ازای تمام مقادیر بهره ناپایدار باشد یا مشخصات پاسخ گذاری مطلوبی ندارد.


Lead Compensator Improves the Transient Response

اگر با تغییر در ضریب بهره K قادر به مطلوب نمودن پاسخ گذار نباشیم با روش زیر اینکار را انجام می دهیم (تغییر هدف در مقادیر ω_n و ζ)

$$G_{(sc)} = K_c \frac{S + \frac{1}{T}}{S + \frac{1}{\infty T}} \quad \bullet \quad \infty < \alpha < 1$$



روش: ابتدا جمع زوایای محل مطلوب یک قطب حلقه بسته را از قطب و صفرهای حلقه باز سیستم اصلی بدست آورده و تغییر زاویه ۶ برای $(2K + 1) \pm 180$ شده زاویه را تعیین می کنیم.

P نقطه جدید



مثال : در سیستم $GH = \frac{4}{s(s+2)}$ قطبهای حلقه بسته قرار دارند:


$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} = \frac{4}{(s+1+j\sqrt{3})s+1-j\sqrt{3}}$$



در این نقطه $\zeta = 0.5$ و $\omega_n = 2^{red}/s$ است.

می خواهیم $\omega_n = 4^{red}/s$ شود. (بدون تغییر در ζ)

دنباله مثال:




$$\begin{aligned} \text{قطب های حلقه بسته مطلوب} &= -4 * \cos 60 \pm j 4 \sin 60^\circ \\ &= -2 \pm j2 \sqrt{3} \end{aligned}$$

بنابراین زاویه در قطب مطلوب برابر است با :

$$\angle \frac{4}{s(s+2)} \Big|_{s = -2 + j2\sqrt{3}} = -210^\circ$$

برای آنکه مکان هندسی جذید از این نقطه بگذرد باید زاویه کلی $(2k+1)180^\circ$ شود یعنی جبران ساز پیش فاز باید زاویه $\phi = 30^\circ$ را ایجاد نماید (بنابراین $\phi = 15^\circ$)



$$\Rightarrow \frac{-1}{T} = -5.4 \quad -\frac{1}{T} = -2.q$$

$$\Rightarrow T = 0.345$$


$$\alpha = 0.537$$

بنابراین:

$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{s+2.q}{s+5.4} \frac{4}{s(s+2)} = 4K_c \frac{s+2.q}{s(s+2)(s+5.4)}$$

حال با شرط اندازه مقدار K_c را نیز تعیین می کنیم:

$$\left| \frac{4K_c(s+2.q)}{s(s+2)(s+5.4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = 1 \Rightarrow K_c = 4.68$$



بنابراین:

$$G_c(s) = 4.68 \frac{s+2.q}{s+5.4}$$

دنباله مثال:

در سیستم جدید $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4(4.68)(s + 2.9)}{(s + 2 + j2\sqrt{3})(s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 3.4)}$ قطب حلقه بسته در $s = -3.4$ قرار می گیرد و چون نزدیک صفر $s = -2.9$ است بر پاسخ گذرا اثری ندارد و دو قطب $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$ قطبهای غالب هستند.

می توان **Step Response** برای هر دو سیستم (اصلی و جبران شده) تعیین نمود. در این صورت مشاهده می شود جبران ساز پیش فاز فقط روی رفتار گذرا تاثیر مطلوب گذاشته و رفتار حالت ماندگار را تغییر نداده است.

جبران ساز پس فاز Lag Compensator هنگامی استفاده می شود که سیستم پاسخ گذاری مطلوبی دارد ولی رفتار حالت ماندگار آن خوب نیست (خطای eSS قابل توجهی دارد)

Lag Compensator Improves the Steady – State Error

در این جبران ساز چون پاسخ گذار مطلوب تر است سعی می کنیم دیاگرام مکان هندسی ریشه ها تعویض نشود. یعنی قطبهای حلقه بسته عوض نمی شوند.

برای کاهش خطا بهره حلقه باز باید تا حد لازم زاد شود.

می توان با در نظر گرفتن $\beta > 1$ این ضریب را افزایش داد همچنین صفر و قطب پس فاز باید نزدیک مبدا انتخاب شوند.

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

افزایش ضریب بهره یعنی افزایش ثابتهای خطا:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

$$\text{و } \hat{K}_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s)G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s)K_v K_c \hat{\beta} K_v$$

سیستم جبران نشده

سیستم جبران شده

با برابر یک قرار دادن ضریب بهره جبران ساز پس فاز $\hat{K}_c = 1$ مشخصه پاسخ گذار تغییر نمی کند.

بنابراین:

$$\hat{K}_v = \beta K_v$$

سیستم جبران شده

سیستم جبران نشده

بنابراین ESS با ضریب $\frac{1}{\beta}$ ($\beta > 1$) کوچکتر خواهد شد.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)+1.06}$$

$$G(s) = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)}$$

داریم:

مثال - در مسئله

$$= \frac{1.06}{(s+0.3307-j0.8864)(s+0.3307+j0.5864)+(s+2.3386)}$$



قطبهای حلقه بسته

داریم $\zeta = 0.491$ فرکانس طبیعی ناپایداری قطبهای غالب $W_n = 0.673$ است.
 ثابت خطایی ایستایی سرعت $\hat{K}_v = SS^{-1}$ تقریبا ۱۰ برابر شود. یعنی $\beta = 10$ ، بنابراین در نظر می گیریم:

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005}$$

$$\Rightarrow G_c(s)G(s) = \hat{K}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005} \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1.06 \hat{K}_c (s + 0.05)}{s(s+1)(s+2)(s + 0.005)}$$

با استفاده از شرایط اندازه \hat{K}_c را بدست می آوریم. برای تعیین K_c دیاگرامهای مکان هندسی ریشه ها
 برای سیستم های جبران نشده و جبران شده ترسیم می شوند:



دنباله مثال

با ثابت نگهداشتن نسبت میرائی قطبهای غالب بسته نیز چندان تغییر نمی کنند:

$$S_{1,2} = -0.31 \pm j 0.55$$

حال می توان \hat{K}_c را با استفاده از شرط اندازه بدست آورد:

$$1.06 \hat{K}_c = \left| \frac{S(Se0.005)(Se + 1)(Se + 2)}{Se0.05} \right| \Rightarrow S = -0.31 + j0.55$$

$$\Rightarrow \hat{K}_c = 0.9656 \Rightarrow G_c(s) = 0.9656 \frac{Se0.05}{Se0.005}$$

کنترل می کنیم

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = s \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1.06}{2} = 0.53 \text{ S}^{-1}$$

$$\hat{K}_v = sG_c(s)G(s) = \hat{K}_c \beta K_v = 0.9656(10)0.53 = 5.118 \text{ S}^{-1}$$

یعنی خطای حالت ماندگار ورودی شیب $\frac{5.118}{0.53} = 9.656$ برابر کمتر شده یا به تقریباً ۱۵٪ مقدار آن در سیستم جبران نشده رسیده است.

جبرانسازی پیش فاز- پس فاز | Lead – Lag Compensator


به طور خلاصه جبرانساز پیش فاز سرعت پاسخ را بیشتر و پایداری را نیز بیشتر می کند و جبرانساز پس فاز دقت حالت ماندگار را بهبود بخشیده ولی سرعت را می کاهد. اگر بخواهیم هم خطا کم شود و هم سرعت پاسخ بالا رود از جبرانساز توان پیش فاز- پس فاز استفاده می کنیم:

می توان هر کدام از بخشهای پیش فاز و پس فاز را مجزا طراحی نمود.

$$G_c(s) = K_c \left[\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{\gamma}{T_1}} \right] \left[\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right]$$

پس فاز پیش فاز مثال ۷-۳ صفحه ۴۱۰ مطالعه شود

پروژه های درسی پس از جبرانسازها



۱- بررسی در سیستم $G(s) = \frac{K}{(S^2 + 20S + 101)(S + 20)}$ ضریب میرایی برای قطبهای غالب برابر $\zeta = 0.4$ و $t_s = 0.5^s$ است.


الف- محل قطبهای غالب را تعیین کنید ب- مشخصات جبرانساز $K \frac{S + Z_c}{S + 1S}$ یافته و سیستم های اصلی و جبران شده را با هم مقایسه نمائید. ج- با نرم افزار **MATLAB** و **SIMULINK** نتایج را چک کنید. K

۲- برای $G(s) = \frac{K}{S(S+1)(S+3)}$ با فیزیک واحد مطلوبیت تعیین:

الف- یک جبرانساز به نحوی که $t_s = 2.86^s$ و $54\% = 4.32\%$ و کاهش دو برابری e_{SS} نسبت به سیستم اصلی.

ب- مشخصات رفتار ماندگار و گذرای دو سیستم را با هم مقایسه نمائید.

ج- ظرائب بهره را با هم مقایسه نمائید. ۱- نتایج را با **MATLAB** معتبر نمائید.



۳- در سیستم


الف - K_1 و a را به نحوی تعیین کنید که دو لوپ داخلی داشته باشیم $t_s = 1^s$

57% = s% tor step response

ب- k را طوری تعیین کنید که $57\% = 15\%$ برای کل سیستم باشد (برای step response)

ج- یک کنترلر PI به نحوی تعبیه کنید که ess سیستم برابر صفر شود.

د- حل را با نرم افزار **MATLAB** معتبر نمائید.



$$G(s) = 0.072 \frac{(s + 3)(s^2 + 0.055s + 0.04)}{(s - 0.7)(s + 1.7)(s^2 + 0.08s + 0.04)}$$

الف- بازه K را برای پایداری تعیین کنید.

ب- مکان هندسی ریشه ها را ترسیم کنید.

ج- جبران سازی طرح کنید که $ess=0$ و $t_s = 0.05^s$ و $57\% = 20\%$

د- نتایج را با **MATLAB** معتبر نمایید.

معیارهای یک سیستم کنترلی برای داشتن رفتار مناسب (بهینه یابی Optimaization)
 ۱- داشتن حداقل زمان استقرار هنگامیکه سیستم تحت تاثیر ر.دی پله واحد قرار گرفته است .
 Settling time (ts)

۲- حداکثر دامنه خیلی بزرگ نباشد ، چون باعث یک ضربه برای سیستم کنترلی است .
 ۳- توابعی از خطا مثل (قدر مطلق خطا ، حاصل ضرب زمان در اندازه خطا ، مقدار خطا به توان ۲ ، حاصل ضرب زمان در مقدار خطا به توان ۲) حداقل باشد .

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt \quad (\text{integral of absolute error})$$

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt \quad (\text{Integral of Squared error})$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t|e(t)| dt \quad (\text{Integral of Time Multiplied by Absolute error})$$

$$ITSE = \int_0^{\infty} t.e^2(t) dt \quad (\text{Integral of Time Multiplied by Squared error})$$

روشهای زیگلر _ نیکولز برای تعیین پارامترهای یک کنترلر:

اساس این روشها حداقل نمودن انتگرال قدر مطلق خطا (IAE) می باشد .

۱- روش اول: روش عکس العمل حالت گذرا (transient Response Method) : بر اساس این روش پس از تعیین پارامترهای L,R در منحنی پاسخ سیستم مدار باز به ورودی پله با توجه به شکل زیر مقادیر ضرایب بهره های مربوط به کنترلرهای خطی P,PI,PID تعیین می شوند .

عکس العمل سیستم مدار باز نسبت به ورودی پله ای واحد :
 الف - برای کنترل Proportional :

$$K_c = \frac{1}{RL} \quad G(s) = K_c$$

ب- برای کنترل Proportional & Integral :


$$K_c = \frac{0.9}{RL} \quad T_i = 3.3L \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

ج - برای کنترل Proportional integral & Derivativ :

$$K_c = \frac{1.2}{RL} \quad T_i = 2L \quad T_d = 0.5L \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

۲- روش دوم - روش حساسیت مقدار نهایی :

در این روش سیستم مدار بسته تحت کنترلر proportional در مرز پایداری قرار داده شده و سپس پارامترهای K_u (ضریب بهره سیستم را در مرز پایداری قرار داده) و ρ_u (پرید ارتعاشات عکس العمل - سیستم مدار بسته در مرز پایداری) بدست آمده و با استفاده از این دو مقادیر بهینه پارامترهای کنترلر را بدست می آوریم :



الف - برای کنترل proportional :

$$K_c = 0.5K_u \quad G(s) = K_c$$

ب- برای کنترلر Proportional & Integral :

$$K_c = 0.45K_u \quad T_i = 0.83P_u \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

ج- برای کنترلر Proportional & integral & Derivativ :

$$K_c = 0.6K_u \quad T_i = 0.5P_u \quad T_d = 0.125P_u \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

پاسخ فرکانسی : Frequency Response

هدف از ارائه پاسخ فرکانسی :

الف : شناسایی دقیق از طریق ، تحت ورودی سینوسی قرار دادن آن .

ب: امکان دستیابی به یک روش که اساس آن موارد تجربی است . (عملی) که البته هدف آن کنترل یک سیستم دینامیکی است .

پاسخ فرکانسی همان رفتار سینوسی یک سیستم دینامیکی در حالت ماندگار است .

چرا برای پاسخ فرکانسی ، سیستم را تحت ورودی سینوسی قرار می دهند ؟ چون حتی در انجام کارهای با پایه تجربی یا عملی دوست داریم ، ریاضی (تابع سینوسی) نظام دهنده آن باشد . البته همانطوریکه قبلا نیز ذکر شده است رفتار یک سیستم دینامیکی اصلا به کم و کیف ورودی ارتباطی ندارد .

فرض میکنیم سیستم با تابع تبدیل مدارباز $G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ تحت تاثیر یک ورودی سینوسی قرار گرفته

است ، می خواهیم خروجی $y(t)$ را در حالت ماندگار یا $y_{ss}(t)$ بدست آوریم :

$$u(t) = a \cdot \sin \omega t \Rightarrow U(s) = \frac{a\omega}{S^2 + \omega^2} \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \Rightarrow Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{a\omega B(s)}{(S^2 + \omega^2)A(s)}$$

$$A(s) = (S - P_1)(S - P_2)(S - P_3) \cdots (S - P_n) \Rightarrow Y(s) = \frac{a\omega B(s)}{(S^2 + \omega^2)(S - P_1)(S - P_2)(S - P_3) \cdots (S - P_n)}$$

$$Y(s) = \frac{K_0}{S - j\omega} + \frac{K_0^*}{S + j\omega} + \frac{K_1}{S - P_1} + \frac{K_2}{S - P_2} + \cdots + \frac{K_n}{S - P_n}$$

اعداد مختلط قرینه اند . با استفاده از قضیه مانده ها می توان بدست آورد :

$$K_0 = \left[\frac{a\omega G(s)}{S + j\omega} \right]_{S=j\omega} = \frac{a\omega G(j\omega)}{2j\omega} = \frac{aG(j\omega)}{2j} \quad K_0^* = \left[\frac{a\omega G(s)}{S - j\omega} \right]_{S=-j\omega} = \frac{aG(-j\omega)}{-2j}$$

حال می توان مقدار خروجی را بدست آورد :

$$y(t) = K_0 e^{j\alpha t} + K_0^* e^{-j\alpha t} + K_1 e^{P_1 t} + K_2 e^{P_2 t} + K_3 e^{P_3 t} + \dots + K_n e^{P_n t}$$

برای یک سیستم پایدار $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ که همان قطبهای سیستم هستند ، منفی خواهند بود .

$$y_{ss}(t) = K_0 e^{j\alpha t} + K_0^* e^{-j\alpha t} \Rightarrow y(t) = a \left[\frac{G(j\omega) e^{j\alpha t}}{2} - \frac{G(-j\omega) e^{-j\alpha t}}{2j} \right] \quad (*)$$

چون $G(j\omega)$ یک عدد مختلط است که دارای اندازه magnitude و زاویه (فاز) phase می باشد، می توان نوشت :

$$G(j\omega) = M(\omega) e^{j\phi(\omega)} \quad G(-j\omega) = M(\omega) e^{-j\phi(\omega)}$$

$$M(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{(\operatorname{Re}G(j\omega))^2 + (\operatorname{Im}G(j\omega))^2} \quad \text{و} \quad \phi(\omega) = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{\operatorname{Im}G(j\omega)}{\operatorname{Re}G(j\omega)} \right]$$

بنابراین با استفاده از رابطه * همین صفحه می توان نوشت :


$$y_{ss}(t) = a.M(\omega) \left[\frac{e^{j(\alpha + \phi(\omega))} - e^{-j(\alpha + \phi(\omega))}}{2j} \right]$$

$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \Rightarrow y_{ss}(t) = a.M(\omega). \sin[\alpha t + \phi(\omega)] \Rightarrow y_{ss}(t) = b. \sin[\alpha t + \phi(\omega)]$$

یعنی پاسخ حالت ماندگار یک سیستم دینامیکی تحت یک ورودی سینوسی ، یک تابع سینوسی با همان فرکانس و با اختلاف فاز $\phi(\omega)$ و دامنه $b = a.M(\omega)$ می شود . یعنی می توان بر حسب ω ، برای توابع $M(\omega), M(\omega)$ منحنی را ترسیم نمود .
Bod دیاگرام : با معلوم بودن ورودی یا $a \sin \omega t$ می توان مشخصات خروجی یا $M(\omega), \Phi(\omega)$ را بدست آورد .

فاز $\varphi(\omega)$ و دامنه $b = aM(\omega)$ می شود. یعنی می توان بر حسب ω ، برای توابع $M(\omega)$ و $\varphi(\omega)$ منحنی را ترسیم نمود.


نمایش اول: نمودار لگاریتمی یا Bode دیاگرام



یعنی با معلوم بودن ورودی یا asinwt می توان مشخصات خروجی یا $M(\omega)$ و $\varphi(\omega)$ را بدست آورد.

تابع تبدیل سینوسی یک سیستم خطی را می توان با گذاشتن $j\omega$ به جای S در تابع تبدیل سیستم بدست آورد.

نمایش دوم: در نمودار بایکوئیت (نمودار قطبی) نیز بردار مختلط $G(j\omega)$ در صفحه مختلط بر حسب تغییرات φ از صفر تا بی نهایت ترسیم می شود. مانند شکل:



نمایش سوم: نمودار لگاریتم دامنه بر حسب فاز یا دیاگرام نیکولز Nichols Diagram

توضیح بیشتر دیاگرامهای پاسخ فرکانسی:

در نمودار Bode نیز M_ω و φ_ω بر حسب ω ترسیم می شوند با این تفاوت در نمودار اول M_ω بر حسب dB :

$$M(dB) = 20 \log_{10} M \quad \text{or} \quad 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

در نمودار دوم φ_ω بر حسب ω لگاریتمی بر مبنای ۱۰ ترسیم می شوند. M_ω (dB) مقیاس خطی برای دامنه بر حسب dB



φ_ω مقیاس خطی برای فاز بر حسب درجه



دو مزیت اصلی برای استفاده از نمودارهای Bode : ۱- ضرب دامنه ها به جمع تبدیل می شود.

۲- استفاده از روش مجانبهای تقریبی برای

ترسیم تقریبی منحنی های لگاریتم دامنه (منحنی اول)

(بخصوص هنگامی که اطلاعات تقریبی از پاسخ فرکانس در اختیار باشد)

مزیت استفاده از مقیاس لگاریتمی برای فرکانس: باز شدن ناحیه فرکانسهای پایین (کم) همچنین نمودار Bode کمک قابل توجهی برای تعیین تابع تبدیل به روش تجربی که یکی از اهداف پاسخ فرکانسی است می نماید.

عوامل پایه ای در $G(j\omega)H(j\omega)$ یا تابع تبدیل مدار باز یک سیستم کنترلی $(H(j\omega)=1)G(j\omega)$ بهره K $\text{Gain}=K$

- عوامل مشتق گیر و انتگرالگیر $(j\omega)$ و $\frac{1}{j\omega}$

- عوامل مرتبه دوم $\left[1 + 2\zeta \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]$ و $\left[1 + 2\zeta \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]$ می توان با تلفیق این عوامل هر تابع تبدیل مدار باز سیستم کنترلی را ساخت.

- بهره K (عدد ثابت) اعداد **بزرگتر** از ۱ دارای دسیبل مثبت و

اعداد **کوچکتر** از ۱ دارای دسیبل منفی اند.

منحنی لگاریتم بهره K یک خط افقی $20\log_{10} K$ و زاویه فاز صفر است. اثر بهره K در تابع تبدیل فقط بالا یا پایین بردن منحنی لگاریتم دامنه به مقدار ثابت و بدون اثر بر منحنی فاز است. رابطه زیر نشان می دهد با ۱۰ برابر شدن عدد، مقدار بر حسب دسیبل به اندازه ۲۰ افزوده می شود:

$$20\log_{10} (10 * K) = 20\log_{10} k$$

$$20\log_{10} (10^n * K) = 20n + 20\log_{10} k$$

همچنین عکس شدن ضریب بهره :

$$20\log_{10} \frac{1}{k} = -20\log_{10} k$$

- عوامل مشتق گیر و انتگرالگیر

عامل انتگرالگیر:

$$20 \log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20 \log \omega \quad dB$$

$$\angle \frac{1}{j\omega} = \angle \frac{1}{j} = \angle -j = -\frac{\pi}{2}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \angle -\frac{\pi}{2}$$

تعریف: اکتا و فاصله فرکانسی ω_1 تا $2\omega_1$ (هر فرکانسی می تواند باشد)

- دهه فاصله فرکانس ω_1 تا $10\omega_1$ (هر فرکانسی می تواند باشد)

- در مقیاس لگاریتمی هر نسبت (یا کسر) با فاصله افقی یکسانی متناظر است یعنی فاصله افقی $\omega_1 = 1$ تا

$\omega_1 = 10$ برابر با فاصله افقی $\omega_1 = 3$ تا $\omega_1 = 30$ شیب خط بردار مثال:

محور عمودی عرض از مبدا محور افقی شیب

$$(-20 \log 10\omega) dB = (-20 \log \omega - 20) dB \quad ax + b = y$$

-20 dB/dec

محور عمودی عرض از مبدا محور افقی شیب

هنگامی که شیب خط مشخص است می توان با داشتن یک نقطه از آن آن را ترسیم نمود. یا





$$20 \log |j\omega| = 20 \log \omega \text{ dB}$$

زاویه فاز $\frac{\pi}{2}$ و منحنی خط راست با شیب 20 dB/dec (گذرنده از مبدا) است.

هر دو عامل مشتق گیر و انتگرالگیر از نقطه $\text{dB} = 0$ و $\omega = 1$ می گذرند.

$$G(j\omega) = j\omega$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \quad \text{بنابراین}$$



- توان عوامل مشتق گیر انتگرالگیر

$$20 \log \left| \frac{1}{(j\omega)^n} \right| = -n * 20 \log |j\omega| = -20n \log \omega \text{ dB}$$

$$20 \log |(j\omega)^n| = n * 20 \log |j\omega| = 20n \log \omega \text{ dB}$$

$$\angle \frac{1}{(1+j\omega)} = -\pi/2 * n, \angle (j\omega)^n = \pi/2 * n$$

هر دو منحنی از نقطه $\text{dB}=0$ و $\omega=1$ نیز می گذرد.

- عوامل مرتبه اول $\frac{1}{1+j\omega T}$ و $(1+j\omega T)$

$$20 \log \left| \frac{1}{1+j\omega T} \right| = -20 \log(1+j\omega T) = -20 \log \sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

$$G(j\omega) \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \angle -\text{tg}^{-1} \omega T$$

در فرکانس های پایین $\omega \ll \frac{1}{T}$ داریم: $\log \sqrt{1+\omega^2 T^2} \rightarrow 0 \text{ dB}$

از فرکانس های بالا $\omega \gg \frac{1}{T}$ $\log \sqrt{1+\omega^2 T^2} \rightarrow \log \sqrt{\omega^2 T^2} \rightarrow \log \omega T$

یعنی در فرکانس $\omega = 1/T$ اندازه صفر می شود و در فرکانس $\omega = 10 * \left(\frac{1}{T}\right)$ اندازه برابر با -20 dB می شود. یعنی منحنی اندازه دارای دو مجانب است.

$$\text{اندازه} = 0 \text{ dB for } 0 < \omega < \frac{1}{T}$$

$$\text{شیب اندازه} = 0 \text{ dB for } \frac{1}{T} < \omega < \infty$$

فرکانس عمل برخورد در مجانب $\omega = \frac{1}{T}$ فرکانس شکست (گوشه) نام دارد.
در مورد زاویه:

$$\varphi = -\text{tg}^{-1} \omega T$$

$$\omega = 0 \Rightarrow \varphi = 0, \omega = \frac{1}{T} \Rightarrow \varphi = -\text{tg}^{-1} \frac{T}{T} = -\text{tg}^{-1} 1 = -45^\circ$$

$$\omega = \infty \Rightarrow \varphi = -\text{tg}^{-1} \infty = -T/2$$


حداکثر خطای منحنی اندازه از مقدار واقعی در فرکانس گوشه ای رخ می دهد.

$$\omega = \frac{1}{T} = \text{حداکثر خطای اندازه} = -20 \log \sqrt{1+1} - 0 = -20 \log 2 = -3.03 \text{ dB}$$

اندازه توسط محاسبه منحنی

اندازه توسط مجانب

Bode
Diagram
For
 $\frac{1}{1 + j\omega T}$



خطای اندازه : $\omega = \frac{1}{2T}$ خطا در یک اکتا و پایین تر از فرکانس گوشه ای

$$= -20 \log \sqrt{\frac{1}{4} + 1} - (-20 \log 1)$$


$$= -20 \log \frac{\sqrt{5}}{2} - 0.97 \text{dB}$$

خطای اندازه : $\omega = \frac{2}{T}$ خطا در یک اکتا و بالاتر از فرکانس گوشه ای

$$= -20 \log \sqrt{2^2 + 1} - (-20 \log 2)$$

$$= -20 \log \frac{\sqrt{5}}{2} - 0.97 \text{dB}$$

همچنین خطای در یک دهه (decade) بالاتر یا پایین تر از فرکانس گوشه ای تقریباً 0.04 dB- است.



خطای لگاریتم با دور شدن از فرکانس گوشه ای


تا صفر میل می نماید

$$\frac{1}{1 + j\omega T}$$

بررسی عوامل عکس مثل $1 + j\omega T$ و $\frac{1}{1 + j\omega T}$ منحنی های لگاریتم دامنه و زاویه فاز فقط در علامت تفاوت دارند:

$$20 \log |1 + j\omega T| = -20 \log \left(\frac{1}{1 + j\omega T} \right)$$

$$\angle 1 + j\omega T = \text{tg}^{-1} \omega T = -\angle \frac{1}{1 + j\omega T}$$



Bode
Diagram
For
 $1 + j\omega T$

در مورد عبارت $(1 + j\omega T)^{-n}$ فرکانس گوشه ای همان $\omega = 1/T$ و مجانبها خط راست و مجانب پایین خط افقی 0dB و مجانب بالا خط با شیب $-20n\text{dB/dec}$ است. خطا نیز n برابر خطای $(1 + j\omega T)^{-n}$ و زاویه فاز در هر فرکانس خاص n برابر زاویه $(1 + j\omega T)^{-n}$ است.

عوامل مرتبه دوم
ابتدا در مورد توان منفی

$$1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \quad \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

it $\zeta > 1 \Rightarrow 2 \text{ real Poles}$

it $0 < \zeta < 1 \Rightarrow 2 \text{ Complex and Conjugate}$

مختلط و مزوج

برای ζ های کوچک تقریب مجانب دقیق نیست.

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right| = -20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

یعنی مجانب فرکانس پایین خط افقی است.


فرکانس پایین

for $\omega \ll \omega_n \Rightarrow -20 \log 1 = 20 \log 1 = 0 \text{ dB}$

فرکانس های بالا

for $\omega \gg \omega_n \Rightarrow -20 \log \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = -40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \text{ dB}$

یعنی مجانب فرکانس بالا خط راست با شیب -40 dB/dec گذرانده از نقطه $\left(\frac{\omega}{\omega_n} = 1, 0 \text{ dB} \right)$ است می توان نوشت:



$$\omega = 0$$

$$\omega = \omega_n \Rightarrow \varphi = -\operatorname{tg}^{-1} \infty = -90^\circ$$

$$\omega = \infty \Rightarrow \varphi = -180^\circ$$

Bode
Diagram

For

$$\frac{1}{1+2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)+\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\varphi = \angle \frac{1}{1+2\zeta\left(j\frac{W}{W_n}\right)+\left(j\frac{W}{W_n}\right)^2}$$

$$= -\operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta \frac{W}{W_n}}{1-\left(\frac{W}{W_n}\right)^2}$$

$$1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_2} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_2} \right)^2$$

حالا پاسخ فرکانسی (منحنی Bode) برای عامل

می توان با عوض نمودن علامت منحنی های لگاریتم دامنه و زاویه فاز عبارت با توان منفی یعنی:

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

ترسیم نمود.

- تعیین فرکانس تشدید (ω_n) یا حالت اکستریم منحنی اندازه (در صورت وجود) برای عبارت با توان منفی یعنی :

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}}$$

داریم:

مقدار حداکثر اندازه ($G(j\omega)$) (یا فرکانس تشدید) در صورت وجود در جایی اتفاق می افتد که تابع مخرج یعنی: $g(\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2$ مینیمم (حداقل) شود. می توان نوشت:

$$g(\omega) = \left[\frac{\omega^2 - \omega_n^2 (1 - 2\zeta^2)}{\omega_n^2} \right]^2 + 4\zeta^2 (1 - \zeta^2)$$

مینیمم $g(\omega)$ در $\omega = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ اتفاق می افتد. یعنی فرکانس تشدید ω_r

$$\omega = \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad \text{for} \quad 0 \leq \zeta \leq 0.707$$

اگر ζ به صفر میل کند فرکانس تشدید به ω_n میل می کند. و به ازای $0 < \zeta \leq 0.707$ فرکانس تشدید میرا $W_d = W_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ کوچکتر می شود. به ازای $\zeta > 0.707$ فرکانس تشدید وجود ندارد. با افزایش فرکانس W اندازه $|G(j\omega)|$ کم می شود. به ازای $\zeta < 0$ اندازه از 0dB کمتر می شود. مقدار دامنه (اندازه) در فرکانس تشدید یا مقدار M_r عبارت است از:


$$M_r = |G(j\omega)|_{\max} = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} \text{ for } 0 \leq \zeta \leq 0.707$$

به ازای $\zeta > 0.707$ داریم $M_r = 1$

با میل ζ به صفر M_r به بی نهایت میل می کند. یعنی اگر یک سیستم نامیرا در فرکانس طبیعی اش تحریک شود. دامنه $G(j\omega)$ بی نهایت خواهد شد.

$$\varphi = \angle \frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} = -\text{tg}^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

$$= -\text{tg}^{-1} \frac{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}{\zeta} = -\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$



روش ترسیم دیاگرام های Bode

- ۱- نوشتن تابع تبدیل به صورت حاصلضرب عوامل پایه ای در صورت و مخرج
- ۲- تعیین فرکانسهای گوشه ای هر کدام از عوامل (پرانتز های صورت و مخرج)
- ۳- ترسیم منحنی های مجانبی لگاریتم دامنه (اندازه) و سپس ترسیم منحنی های دقیق
- ۴- ترسیم منحنی های زائیه فاز توسط منحنی های زاویه فاز عوامل پایه ای

مزایای دیاگرام های Bode (نسبت به دیاگرامهای دیگر پاسخ فرکانسی)

- ۱- با استفاده از مجانبها ترسیم دیاگرامها خیلی سریع انجام می شود.
- ۲- ترسیم دیاگرامهای عوامل پایه ای آسان است.
- ۳- توانایی اصلاح رفتار با استفاده از دیاگرامهای عوامل پایه ای به جبرانها

مثال: دیاگرام های Bode را برای تابع تبدیل

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega + 3)}{(j\omega)(j\omega + 2)[(j\omega)^2 + j\omega + 2]}$$

رسم کنید.

$$G(j\omega) = \frac{7.5 \left(\frac{j\omega + 1}{3} \right)}{(j\omega) \left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right) \left[\frac{(j\omega)^2}{2} + \frac{j\omega}{2} + 1 \right]}$$

می توان نوشت:

عوامل و فرکانسهای گوشه ای عبارت اند از:

$$\left[\frac{(j\omega)^2}{2} + \frac{j\omega}{2} + 1 \right]$$

$$\left(\frac{j\omega}{2} + 1 \right)^{-1}$$

$$\frac{j\omega}{3} + 1$$

$$(j\omega)^{-1}$$



7.5

$$\omega = \sqrt{2}, \zeta = 0.3536$$

$$\omega = 2$$

$$\omega = 3$$

بدون گوشه ای بدون گوشه ای



۰.۴ ۱ ۱.۴ ۲ ۳ ۴ ۶ ۸ ۱۰


۰.۲ ۰.۴ ۰.۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۸ ۱۰

منحنی کل با جمع جبری منحنی های مجزا بدست می آید. قبل از $\omega = \sqrt{2}$ شیب برابر -20 dB/dec و در $\omega = \sqrt{2}$ (از قطبهای مختلط مزدوج شیب از -20 dB/dec به -60 dB/dec می رسد. در فرکانس گوشه ای بعدی $\omega = 2$ (قطب مرتبه اول) شیب به -80 dB/dec می رسد.

در فرکانس گوشه ای بعدی $\omega=3$ (اثر صفر) شیب از -80 dB/dec به -60 dB/dec می رسد.
در منحنی زاویه فاز ، جمع جبری منحنی های فاز پایه ، منحنی فاز کامل را بدست می آورد.



سیستم های مینیمم فاز و سیستم های غیر مینیمم فاز :

توابع تبدیلی در نیمه راست صفحه S نه قطب و نه صفر دارند ایجاد کننده سیستم های مینیمم فاز و توابع تبدیلی در نیمه راست صفحه S قطب و یا صفر دارند ایجاد کننده سیستم های غیر مینیمم می باشند.



$$G_1(s) = \frac{1 + TS}{1 + T_1S}$$

$$G_2(s) = \frac{1 - TS}{1 + T_1S}$$



اگر P درجه چند جمله ای صورت $G(S)$ و q درجه چند جمله ای مخرج $G(S)$ باشد، سیستم مینیمم فاز سیستمی است که با میل به بی نهایت شیب منحنی لگاریتم دامنه $-20(q - p)$ dB/dec و زاویه فاز از $-90(q - p)$ برسد.

تعیین تجربی تابع تبدیل:

اگر یافتن مدل یک سیستم با روشهای تحلیلی انجام شدنی نباشد، آن را با تحلیل تجربی بدست می آورند. یکی از مزایای عمده از فرکانسهای سیستم اندازه گیری شده و بکار بردن تقریبهای مجانبی و فرکانسهای گوشه ای ترسیم نمود. آزمایشهای پاسخ فرکانسی توسط در معرض مولد های سینوسی قرار دادن سیستم انجام می شود.

برای تعیین تابع تبدیل پس از ترمیم مجانبها به نکات زیر توجه شود:

۱- شیب مجانبها باید مضاربی از ± 20 dB/dec باشد. اگر در $\omega = \omega_1$ شیب منحنی دامنه از -20 dB/dec به -40 dB/dec برسد عامل $\frac{1}{1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_2}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}$ در تابع تبدیل وجود دارد. در این صورت فرکانس طبیعی

نامیرایی این عامل با فرکانس گوشه ای ω_2 برابر است. نسبت میرایی ζ را می توان با مقایسه دامنه قله تشدید در فرکانس گوشه ای ω_2 منحنی تجربی (صفحه ۱۵۶) بدست آورد. بر این اساس کلیه عوامل پایه ای مشخص می شوند.

۲- ضریب بهره K (Gain) را می توان با توجه به منحنی تجربی در فرکانسهای پایین بدست آورد. در عاملهای $1 + j\frac{\omega}{\omega_1}$ ، $1 + 2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_2}\right) + \left(j\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2$ ، اگر ω به سمت صفر میل کند (فرکانسهای پایین) عامل برابر ۱ می شود؛

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^2}$$

تابع تبدیل سینوسی $G(j\omega)$ عبارت است از:

که نشاندهنده نوع سیستم (عمدتاً ۰ و ۱ و ۲) است.

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2} \quad \text{for } \omega \ll 1$$

برای $\lambda = 0$ سیستم نوع صفر


$$\Rightarrow 20 \log|G(j\omega)| = 20 \log K - 20 \log \omega \quad \text{for } \omega \ll 1$$

یعنی خطی با شیب -20 dB/dec و عرض از مبدا $20 \log K$. (یعنی در $\omega = \sqrt{k}$ خط 0 dB را قطع می کند.) برای $\lambda = 2$ سیستم نوع دو


$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2} \quad \text{for } \omega \ll 1$$

$$\Rightarrow 20 \log|G(j\omega)| = 20 \log K - 40 \log \omega \quad \omega \ll 1$$


یعنی خطی با شیب -40 dB/dec و عرض از مبدا $20 \log K$. (یعنی در $\omega = \sqrt{n}$ خط ObB را قطع می کند




سیستم نوع ۰



سیستم نوع ۱




سیستم نوع ۲



منحنی زاویه بدست آمده از آزمایش تجربی می تواند تابع تبدیل بدست آمده از منحنی لگاریتم دامنه را معتبر نماید. برای سیستم های مینیمم فاز این دو با هم تطابق دارند (منحنی فاز تجربی و منحنی فاز تعیین شده توسط تابع بدست آمده از منحنی های لگاریتم دامنه.) (هم در فرکانس های بالا و هم در فرکانس های پایین).

اگر چه زاویه فاز تجربی در فرکانس های بالا (در مقایسه با فرکانسهای گوشه ای) برابر $-\pi/2(q - p)$ نباشد ، نشاندهنده تابع تبدیل غیر مینیمم فاز (صفر یا قطب در سمت راست مینیمم صفحه) است. P و q درجه بندی چند جمله ای های صورت و مخرج هستند .

مثال ۱: با توجه به دیاگرام Bode تجربی نشاندهنده مطلوبیت تعیین تابع تبدیل سیستم .



حل: در فرکانس های پایین شیب -20 dB/dec یعنی سیستم نوع ۱:

$$\frac{k}{j\omega} \quad \text{شیب} \quad 20 = \frac{40}{\log \frac{\omega_v}{\omega_1}} \quad (*)$$

۲- در ω_1 شیب از -20 dB/dec به -40 dB/dec یعنی عامل $\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}$ برای محاسبه ω_1 داریم:

$$40 = \frac{40}{\log \frac{S}{\omega_1}} \Rightarrow \log \frac{S}{\omega_1} = \frac{40}{40} = 1 \Rightarrow \frac{S}{\omega_1} = 10 \Rightarrow \omega_1 = 0.5$$

با توجه به رابطه بالا (*) می توان نوشت:

$$\log \frac{\omega_v}{0.5} = 2 \Rightarrow \frac{\omega_v}{0.5} = 100 \Rightarrow \omega_v = 50 = k$$

۳- در $\omega = S$ تغییر شیب از -40 dB/dec به -20 dB/dec یعنی عامل $\left(1 + j \frac{\omega}{S}\right)$


۴- در ω_3 تغییر شیب از -20 dB/dec به -40 dB/dec یعنی عامل $\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_3}}$

$$20 = \frac{10}{\log \frac{\omega_3}{S}} \Rightarrow \log \frac{\omega_3}{S} = 0.5 \Rightarrow \omega_3 = S\sqrt{10}$$

بنابراین تابع تبدیل تعیین می شود:

$$G(j\omega) = \frac{50 \left(1 + j \frac{\omega}{S}\right)}{j\omega \left(1 + j \frac{\omega}{0.5}\right) \left(1 + j \frac{\omega}{S\sqrt{10}}\right)}$$

مثال ۲: با توجه به دیاگرام Bode تجربی نشان داده شده ، مطلوبیت تعیین تبدیل سیستم حل:



۱- در فرکانس پایین شیب برابر -20 dB/dec یعنی سیستم نوع ۱ $\frac{k}{j\omega}$ بنابراین (*) $20 = \frac{20}{\log \frac{\omega_v}{\omega_1}}$

۲- در ω_1 شیب از -20 dB/dec به -40 dB/dec یعنی عامل $\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}$ و برای

محاسبه ω_1 می توان نوشت:

$$40 = \frac{40}{\log \frac{S}{\omega_1}} \Rightarrow \log \frac{S}{\omega_1} = 1 \Rightarrow \frac{S}{\omega_1} = 10 \Rightarrow \omega_1 = 0.5 \Rightarrow \log \frac{\omega_v}{0.5} = 2 \Rightarrow \frac{\omega_v}{0.5} = 100 \Rightarrow \omega_v = 50 = K$$

۳- در $\omega = S$ تغییر شیب از -40 dB/dec به -20 dB/dec یعنی عامل $\left(1 + j\frac{\omega}{S}\right)$

۴- در ω_2 تغییر شیب از -20 dB/dec به -40 dB/dec یعنی عامل $\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$ و محاسبه ω_2

$$20 = \frac{20}{\log \frac{\omega_2}{S}} \Rightarrow \log \frac{\omega_2}{S} = 1 \Rightarrow \omega_2 = 50$$

۵- در ω_3 مجدداً تغییر شیب از -40 dB/dec به -20 dB/dec یعنی عامل $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_3}\right)$ و محاسبه ω_3

$$40 = \frac{15}{\log \frac{\omega_3}{\omega_2}} \Rightarrow \log \frac{\omega_3}{50} = \frac{15}{40} \Rightarrow \omega_3 = G(j\omega) \frac{50 \left(1 + \frac{\omega}{S}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}{j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{0.5}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{50}\right)}$$

نمودار قطبی یا Nyquist:


نمودار قطبی تابع تبدیل سینوسی $G(j\omega)$ نمودار دامنه $G(j\omega)$ بر حسب زاویه $G(j\omega)$ در مختصات قطبی وقتی ω از صفر تا بی نهایت تغییر می کند. یعنی نمودار قطبی $|G(j\omega)|\angle G(j\omega)$ با تغییر ω از صفر تا ∞ است.

- نمودار قطبی Nyquist عاملهای مرتبه اول:
فقط تست منفی محور موهومی

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \angle -90^\circ$$

$$G(j\omega) = \omega j =$$

$$G(j\omega) = \omega j$$



$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

فقط تست مثبت محور موهومی


$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \angle -\text{tg}^{-1} \omega T$$

$$\omega = 0 \Rightarrow G(0) = 1 \angle 0^\circ$$

$$\omega = \frac{1}{T} \Rightarrow G\left(j \frac{1}{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{4}^\circ$$


$$\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$$

با میل به بی نهایت دامنه یا اندازه $G(j\omega)$ به صفر و زاویه آن به $-\pi/2^\circ$ میل می کند.



$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}$$

$$G(j\omega) = 1+j\omega T$$



$$\left[1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^{-1}$$

- نمودار قطبی Nyquist عاملهای مرتبه دوم:

تمرین های درس کنترل اتوماتیک:

سیستم زیر با فیدبک واحد را در نظر بگیرید:

$$G(s) = \frac{k}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$


جبرانسازی طراحی کنید که بدون اینکه مکان قطب های غالب حلقه بسته تغییر زیادی داشته باشد. قطب های غالب با 10% overshoot در سیستم جبران نشده بدست می آیند

جواب:

. به کمک overshoot می توان نسبت میرایی قطب های غالب را بدست آورد

مکان هندسی این سیستم بدون جبران کننده در شکل زیر رسم شده است.

مکان قطب های غالب نیز در شکل مشخص است.



K_{Pnew} با توجه به اینکه در سوال گفته شده مکان قطب های غالب تغییرچندانی نداشته باشند، بنابراین باید از جبرانساز پستفاز استفاده کنیم.

$$\xi = 0.59$$

نسبت میرایی قطب های غالب

$$\omega = 3.4$$

فرکانس طبیعی نامیرایی قطب های غالب:

$$K = 45.6$$

در قطب های غالب gain ضریب

$$K_{Pold} = \lim_{S \rightarrow 0} SG(S) = \frac{45.6}{48} = 0.95$$

$$K_{Pnew} = 20$$




$$G_c(S) = \frac{S + Z}{S + P_c}$$

$$\frac{K_{Pnew}}{K_{Pold}} = \frac{Z_c}{P_c}$$

$Z_c = 0.2$ مقدار 21 و مقدار ضریب برابر $P_c = 0.01$ بادر نظر گرفتن بدست می آید.
بنابراین جبرانساز به شکل زیر خواهد بود

$$G_c(S) = \frac{S + 0.2}{S + 0.01}$$

$$G(S) = \frac{K(S + 0.2)}{(S + 0.01)(S + 2)(S + 4)(S + 6)}$$



باتوجه به اینکه جبرانساز مورد استفاده جبرانساز پسفاز است، رفتار حالت گذرا تغییر چندانی نمی کند. اما خطای حالت ماندگار بسیار کوچکتری با جبرانساز بدست می آید

- سیستم زیر با فیدبک واحد را در نظر بگیرید

$$G(S) = \frac{K}{(s^2 + 20s + 101)(s + 20)}$$

ثانیه است. 0.5 و زمان نشست برابر 0.4 نسبت میرایی قطب های غالب برابر

الف) مکان قطب های غالب را پیدا کنید.

ب) صفر جبرانساز را بیابید. 15- اگر قطب جبرانساز در

ج) ضریب بهره ی سیستم را بیابید.

د) رفتار سیستم بدون جبرانساز و با جبرانساز را مقایسه کنید.

جواب:


$$T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \Rightarrow \omega_n = \frac{4}{\xi T_s} = \frac{4}{0.4 \times 0.5}$$

$$\omega_n = 20$$

$$S = -\xi \omega_n \pm \sqrt{1 - \xi^2} \omega_n j$$

$$S = -8 \pm 18.3j$$

مکان هندسی سیستم بدون جبران‌ساز به شکل زیر خواهد بود



همانگونه که از نمودار مکان هندسی نیز مشخص است قطب های غالب روی مکان قرار ندارند.
اگر شرط اندازه را چک کنیم خواهیم داشت:

$$180 - \left[\left(\text{Tang}^{-1} \frac{17.3}{2} \right) + \left(\text{Tang}^{-1} \frac{19.3}{2} \right) + \left(\text{Tang}^{-1} \frac{18.3}{12} \right) \right] =$$

$$180 - (83.4 + 84.1 + 56.7) = 44.1$$

$$G_c(S) = \frac{K(S+0.2)}{(S+15)(S^2+20S+101)(S+20)}$$

$$\text{Tang}^{-1} \frac{18.3}{7} = 69.1$$

$$180 - 69.1 - 44.1 = 66.8$$

$$\text{Tang} 66.8 = \frac{18.3}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x = 7.8$$

$$Z_c = 0.2$$


جبران‌سازبایداین کمبودزاویه راجبران کند.

بنابراین سیستم باجبران‌سازبه شکل زیر خواهدبود


$$G_c(S) = \frac{K(S+0.2)}{(S+15)(S^2+20S+101)(S+20)}$$

مکان هندسی سیستم جبران شده به شکل زیر خواهدبود. همانطور که دیده می‌شود، سیستم در محدوده‌ی وسیعتری از K پایدار است

مکان قطب‌های غالب که در این حالت روی مکان است مشخص شده است..




در شکل بعد رفتار سیستم با و بدون جبران ساز آورده شده است.
 اگرچه خطای حالت ماندگار سیستم با جبران ساز بیشتر شده است، اما اورشوت سیستم کمتر شده است.



-سیستم زیر داده شده است،

الف) a و K را طوری پیدا کنید که (برای پاسخ پله در حلقه‌ی کوچکتر) $OS\% = 5\%$ و $T_s = 1$ باشد.
 ب) مقدار K را طوری پیدا کنید که پاسخ حلقه‌ی بزرگتر اورشوتی برابر 10% برای پاسخ پله داشته باشد.



$$\xi = \frac{-\ln(OS\%/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(OS\%/100)}}$$

$$\Rightarrow \xi = 0.69, \dots, T_s = \frac{4}{\xi\omega} \rightarrow \omega = 5.8$$

$$TF = \frac{\frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9)}}{1 + \frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9)}} = \frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9) + K_1(S+a)}$$

$$\text{معادله‌ی مشخصه} = S(S+4)(S+9) + K_1(S+a) = 1 + \frac{K_1(S+a)}{s(S+4)(S+9)}$$

$$\text{مکان قطب‌های غالب} = -\xi\beta\omega \pm \sqrt{1-\xi^2}\omega = -4 \pm 4.2j$$

$$G(S) = \left. \frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9)} \right|_{S = -4 \pm 4.2j}$$

$$\alpha - \left[\tan^{-1} \frac{4.2}{4} + 90 + \tan^{-1} \frac{4.2}{5} \right] = \pm(2K+1)\pi$$

$$\alpha - 263.6 = -180 \Rightarrow \alpha = 83.6$$


$$\tan 83.6 = \frac{4.2}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x = 0.47$$

$$a = 4.47$$

$$\frac{K_1(4.2)}{(5.8)(4.2)(6.53)} = 1 \Rightarrow K_1 = 37.8$$

برای پیدا کردن K1 باید شرط اندازه را چک کنیم.

پاسخ پله‌ی این سیستم در حلقه‌ی کوچکتر در شکل زیر رسم شده است. زمان نشست و اورشوت نیز مشخص شده است. (به علت تقریب‌های حل دستی اندکی خطا در جواب دیده می‌شود).




در قسمت ب سوال خواسته شده است پاسخ حلقه‌ی بزرگتر برای ورودی پله، اورشوتی K مقدار را طوری پیدا کنید که برابر ۱۰٪ داشته باشد.

در ابتدا باید به کمک درصد اورشوت، ضریب میرایی را بدست آورد.


$$\xi = \frac{-\ln(\text{os}\% / 100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\text{os}\% / 100)}}$$

$$\xi = \frac{-\ln 0.1}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0.1}} \Rightarrow \xi = 0.59$$

به کمک نسبت میرایی بدست آمده می توان مکان قطب های غالب را پیدا کرد و با شرط اندازه مقدار K بدست می آید به کمک مکان هندسی ریشه ها و با کلیک بر روی نقطه ای از مکان با نسبت میرایی 0.8 اطلاعات خواسته شده قابل دسترسی است. مکان هندسی ریشه های این سیستم در شکل زیر رسم شده است.



پاسخ پله این سیستم با ضریب $K = 1.34$ در شکل زیر رسم شده است





www.ASEC.blogfa.com