

درس : توربو ماشین

استاد : دکتر کورش امیراصلانی تبریز

Text : توربو ماشینهای جریان هیدرولیک و قابل تراکم

نویسنده : ا. ت. سایز

ترجمه : دکتر محمد حسن شجاعی فرد

فرشاد نیرایی - مهندس پایه یک تأسیسات و لاینگ  
طراحی - نظارت - اجرا  
نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۳-۱۵  
پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۳-۱۵  
شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۰۳-۱۵

جزوه آموزشی درس توربو ماشین آقای دکتر کورش امیراصلانی تبریز  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)

مقدمه

تعریف - توربو ماشین وسیله‌ای است که طی یک جریان پایدار (دائمی) به سیال انرژی برسد یا از آن انرژی بگیرد. از این رو مثلاً پمپهای رفت و برگشتی پیستونی چون قطع مقطعی جریان دارد - جزء توربو ماشینها محسوب نمی‌شود.



انرژی دهنده : پمپ - کپرسور - فن  
 انرژی گیرنده : توربینهای گازی و آبی

انواع توربینها

تراکم پذیر : کپرسور - فن - توربین گازی  
 تراکم ناپذیر : پمپ - توربین آبی

ریا « از جهت سیال »

محوری (Axial)

شعاعی یا گرینز از مرکز (Radial)  
 (Centrifugal)

ریا « از جهت حرکت سیال »

\* توربینها : با افت انرژی سیال به هد یا انتالی یا بین تر کار انجام می دهند.

\* پمپها و کپرسورها : با انتقال انرژی به سیال هد یا انتالی آنرا افزایش می دهند.

$$H = z + \frac{V^2}{2g} + \frac{p}{\rho g}$$

هد

3

\* معمولاً شعاعی‌ها جمع و جوهرتر و ارزان‌تر هستند اینها معمولاً انرژی بیشتری از می دهند یا میگیرند.

### اصطلاحات اولیه

\* فن (Fan) : ماشینی است که با اعمال کار بر روی گاز حد آن را می افزاید و میزان این افزایش در حدود 1.05 است و اگر از این بیشتر باشد کمپرسور می شود.

\* پروانه (Impeller) : عضو دوار پمپها یا کمپرسورهای گریز از مرکز را گویند.

\* رانر (runner) : عضو دوار توربینها و پمپهای شعاعی هیدرولیکی را گویند.

\* روتور (Rotor) : عضو دوار توربینها و کمپرسورهای محوری گازی است.



دیفیوزر : قسمتی از توربو ماشین است که انرژی جنبشی را به فشار تبدیل می کند.

حزونی : پوسته پمپها و کپسورهای گریز از مرکز را گویند که وظیفه آن جمع آوری سیال و گاه کمی افزایش فشار می باشد.



لوله رانش (Draft Tube) : لوله خروجی از توربینهای آبی است که کار دیفیوزر را انجام می دهد.

آنالیز ابعادی :


هدف از آنالیز ابعادی ←

۱- بدست آوردن نتایج مربوط به نمونه اصلی از روی آنماهایی که بر روی مدل انجام می شود.



۴ - بدست آوردن بهترین حالت عملکرد و رانندگی.

(در مورد توربو ماشینهای با سیال تراکم ناپذیر) :



$$* P = f (P_0^a, N^b, \mu^c, D^d, Q^e, gH^f)$$

\* بر اساس اصول آنالیز ابعادی شکل تابعی فوق را با اعمال یک ضریب ثابت بصورت معادله در می آوریم ؛ در این رابطه ابعاد پارامترها را نیز بر حسب ابعاد اصلی می نویسیم :

$$P = Const. (P_0^a, N^b, \mu^c, D^d, Q^e, gH^f) \text{ (توان)}$$

$$\frac{ML^2}{T^3} = Const. \left[ \left(\frac{M}{L^3}\right)^a \left(\frac{1}{T}\right)^b \left(\frac{M}{LT}\right)^c (L)^d \left(\frac{L^3}{T}\right)^e \left(\frac{L^2}{T^2}\right)^f \right]$$



\* با مساوی قرار دادن توانهای ابعاد اصلی در دو طرف معادلات و معادلات بصورت مستقل یا وابسته برداشت آورد.

$$\begin{cases} \text{توان } M : & 1 = \alpha + c \\ \text{توان } L : & 2 = -3\alpha - c + d + 3e + 2f \\ \text{توان } T : & -3 = -b - c - e - 2f \end{cases}$$

\* با برداشت آوردن مقادیر  $\alpha$  و  $b$  و  $d$  بر حسب سایر مقادیر داریم:

$$\begin{aligned} \alpha &= 1 - c \\ b &= 3 - c - e - 2f \\ d &= 5 - 2c - 3e - 2f \end{aligned}$$

$$P = \text{Const.} \left[ P^{1-c} \cdot N^{3-c-e-2f} \cdot \mu^c \cdot D^{5-2c-3e-2f} \right]$$

$$\left[ \rho^e \cdot (gH)^f \right]$$

$$P = \text{Const.} \left[ P N^3 D^5 \left( \frac{\mu}{P N D^2} \right)^c \left( \frac{\rho}{N D^3} \right)^e \right]$$

$$\left[ \left( \frac{gH}{N^2 D^2} \right)^f \right]$$



$$\frac{P}{\rho N^3 D^5} = \text{Const.} \left[ \underbrace{\left( \frac{\mu}{\rho N D^2} \right)^c \left( \frac{Q}{N D^3} \right)^e}_{\text{Re عدد}} \left( \frac{gH}{N^2 D^2} \right)^f \right]$$

- \* تعریف :
- ضریب توان  $\bar{P} = \frac{P}{\rho N^3 D^5}$
  - ضریب دبی  $\phi = \frac{Q}{N D^3}$
  - ضریب هد  $\psi = \frac{gH}{N^2 D^2}$


$$\bar{P} = \text{Const.} \left[ (Re)^c (\phi)^e (\psi)^f \right]$$

\* چون محدوده تغییرات Re کم است از آن صرف نظر می کنیم :

$$\bar{P} = f(\phi, \psi)$$


\* رابطه میان اعداد بدون بعد فوق با آزمایش درست می آید.





① - اگر عدد فوگن  $\frac{P}{\rho N^3 D^5}$  باشد.

② - اگر عدد فوگن  $\frac{Q}{ND^3}$  باشد.





# راندمان هیدرولیکی

در توربینهای آبی :

$$\eta_H = \frac{\text{توان خروجی توربین}}{\text{توانی که سیال داده}} = \frac{P}{\rho g H Q}$$

$$P = \bar{P} (\rho N^3 D^5) \rightarrow \eta_H = \frac{\bar{P} (\rho N^3 D^5)}{\rho g H Q}$$

$$\eta_H = \frac{\bar{P}}{\frac{Q}{ND^3} \cdot \frac{gH}{N^2 D^2}}$$

$$\eta_H = \left( \frac{\phi \cdot \psi}{\bar{P}} \right)^{-1}$$

$$\eta_H = \frac{\phi \cdot \psi}{\bar{P}}$$

\* در مورد اینها :

## تشابه بین نمونه اصلی و مدل :

۱- تشابه هندسی : تمام اندازه‌های مدل و نمونه اصلی باید با نسبت ثابتی به هم مربوط باشند.


۲- تشابه سینماتیکی : سرعتها در نقاط متناظر مدل و اصلی باید با نسبت ثابتی به هم مربوط باشند.




۳- تشابه دینامیکی : نیروها : " " " " " "

نتیجه : نشان داده می شود که برای برقراری تشابه بین مدل و اصل باید اعداد بدون بعد معرفی شده باهم مساوی باشند.

توربو ماشینهای با سیال تراکم پذیر :



(توربینها)



(کمپرسورها)



\* در بررسی آنالیز ابعادی این گونه توپوهایشها فشار خروجی تابعی از سایر عوامل در نظر گرفته می شود :

$$P_{o2} = f(P_{o1}, T_{o1}, T_{o2}, P_{o1}, P_{o2}, D, N, \dot{m}, \mu)$$

\* (در گازهای لایه) : 
$$P = \frac{P}{RT}$$

\* بنابراین  $P_{o2}$  تابعی بصورت زیر می شود :

$$P_{o2} = f(P_{o1}, RT_{o1}, RT_{o2}, \dot{m}, N, D, \mu)$$

بر طبق قواعد آنالیز ابعادی :

$$P_{o2} = \text{Const} \left[ (P_{o1})^a (RT_{o1})^b (RT_{o2})^c (\dot{m})^d (N)^e (D)^f (\mu)^g \right]$$

$$\left[ \frac{M}{LT^2} \right] = \text{Const} \left[ \left( \frac{M}{LT^2} \right)^a \left( \frac{L^2}{T^2} \right)^b \left( \frac{L^2}{T^2} \right)^c \left( \frac{M}{T} \right)^d \left( \frac{1}{T} \right)^e \right. \\ \left. (L)^f \left( \frac{M}{LT} \right)^g \right]$$

$$\begin{cases} M \text{ توان} : & 1 = a + d + g \\ L \text{ توان} : & -1 = -a + 2b + 2c + f - g \\ T \text{ توان} : & -2 = -2a - 2b - 2c - d - e - g \end{cases}$$







\* چون در ناحیه Turbulant هستیع اثرات  $Re$  قابل صرف نظر است و چون  $R$  و  $D$  در توربو ماشین ثابت است:

$$\frac{P_{02}}{P_{01}} = f \left[ \left( \frac{T_{02}}{T_{01}} \right) \left( \frac{\dot{m} T_{01}^{1/2}}{P_{01}} \right) \left( \frac{N}{T_{01}^{1/2}} \right) \right]$$

راندمان نمونه اصلی و مدل :

\* مثلاً برای یک توربین آبی :

$$\eta = \frac{P}{\rho g H Q}$$

$m$  : مدل

$P$  : نمونه اصلی

$$\eta_m = \frac{\frac{P_m}{\rho_m g H_m Q_m}}{\frac{P_p}{\rho_p g H_p Q_p}}$$

$(\bar{P}_m = \bar{P}_p, \phi_m = \phi_p, \psi_m = \psi_p) \rightarrow$

$$\frac{P_m}{\rho_m^3 D_m^5} = \frac{P_p}{\rho_p^3 D_p^5} \quad (1) \quad \text{و} \quad \frac{Q_m}{N_m^2 D_m^2} = \frac{Q_p}{N_p^2 D_p^2} \quad (2) \quad \text{و}$$

$$\frac{H_m}{N_m D_m^3} = \frac{H_p}{N_p D_p^3} \quad (3)$$



$$\begin{array}{l}
 \textcircled{1} \rightarrow \frac{P_m}{P_p} = \frac{N_m^3 D_m^5}{N_p^3 D_p^5} \\
 \textcircled{2} \rightarrow \frac{Q_p}{Q_m} = \frac{N_p^2 D_p^2}{N_m^2 D_m^2} \\
 \textcircled{3} \rightarrow \frac{H_p}{H_m} = \frac{N_p D_p^3}{N_m D_m^3}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \end{array}} \right\} \rightarrow$$

$$\frac{\eta_m}{\eta_p} = \frac{N_m^3 D_m^5 (N_p^2 D_p^2) (N_p D_p^3)}{N_p^3 D_p^5 (N_m^2 D_m^2) (N_m D_m^3)} \rightarrow$$

$$\frac{\eta_m}{\eta_p} = 1$$

\* اما در عمل کاملاً راندمان نمونه و اصل باهم برابر نخواهد باشد.

سرعت مخصوص :

سرعت مخصوص در نقطه‌ای تعریف می‌شود که راندمان Max است (یعنی در نقطه طراحی).

\* در مورد پمپها :  $\psi_D$  و  $\phi_D$



$$\phi_D = \frac{Q}{ND^3}$$

$$\psi_D = \frac{gH}{N^2 D^2}$$

از رابطه  $\psi$  و  $\phi$  یا یافته  
و از رابطه  $\phi$  هم می یابیم  
و مساوی قرار می دهیم تا  
D حذف شود.

$$\frac{Q^{1/3}}{N^{1/3} \phi_D^{1/3}} = \frac{gH^{1/2}}{N \psi_D^{1/2}}$$

$$\frac{\phi_D^{1/3}}{\psi_D^{1/2}} = \frac{N Q^{1/3}}{N^{1/3} (gH)^{1/2}}$$

$$N_s = \frac{N^{2/3} \cdot Q^{1/3}}{(gH)^{1/2}}$$

سرعت مخصوص  
بدون بعد

برای انتخاب یک پمپ و اینکه در یک ورودی خاص پمپ  
موردی انتخاب کنیم یا شعاعی باید  $N_s$  را حساب کرد. پمپهای  
موردی هر کم و دربی زیاد دارند پس  $N_s$  آنها بزرگ است و -  
پمپهای شعاعی هر بالا و دربی کم دارند پس  $N_s$  آنها کوچک است.  
البته پمپهای مختلف هم وجود دارد.

$$\bar{P}_D = \frac{P}{PN^3 D^5}$$

$$\psi_D = \frac{gH}{N^2 D^2}$$

\* در مورد توربینهای آبی :



از روابط (D) حذف می‌کنیم :

$$N_s = \frac{N (gH)^{5/2} \rho^{1/2}}{}$$

$$N_s = \frac{NP^{1/2}}{\rho^{1/2} (gH)^{5/4}} = \left( \frac{\bar{P}_D^{1/2}}{\psi_D^{5/4}} \right)$$

\* شکل 1-10 کتاب مبردهای  $N_s$  را نشان داده است.

قوانین حاکم :

۱- اصل پیوستگی :  $\dot{m} = \rho_1 C_1 A_1 = \rho_2 C_2 A_2$

(C - سرعت عمود بر مقطع جریان)

۲- اصل اول ترمودینامیک :

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m} \left[ (h_2 - h_1) + \left( \frac{C_2^2}{2} - \frac{C_1^2}{2} \right) + g(z_2 - z_1) \right]$$



۳- اصل بقای مقدار حرکت :  $\sum \vec{F}_x = \dot{m} (C_{x2} - C_{x1})$

۴- اصل بقای مقدار حرکت زاویه‌ای :  $\sum T = \dot{m} (r_2 C_{\theta 2} - r_1 C_{\theta 1})$

$$\left. \begin{array}{l} \omega = 2\pi N \\ v = r \cdot \omega \end{array} \right\} \longrightarrow \sum T \omega = \dot{m} (U_2 C_{x2} - U_1 C_{x1})$$

→  $\dot{W} = \dot{m} (U_2 C_{x2} - U_1 C_{x1})$  توان

در صورت  $\dot{W} > 0$  پمپها همواره

۵- قانون دوم ترمودینامیک :  $ds \geq \frac{\delta Q}{T}$

$$\delta Q = T ds$$

$$\underbrace{du + \delta W}_{\delta Q} = T ds \longrightarrow \delta Q = P dv \text{ چون}$$

$$T ds = du + P dv$$

$$U = H - PV$$

$$du = dh - P dv - v dp \longrightarrow$$

$$T ds = dh - v dp$$



مسئله - مدل ۸ به ۸ توربین به قطر ۳.۶ م تحت هد ۱۶ م در دور ۶۰۰ RPM کار می کند. تحت این شرایط توربین توان ۲۵۰ KW و دبی آن  $1.75 \text{ m}^3/\text{s}$  است. اگر  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$  باشد مطلوب است: سرعت مخصوص، راندمان و گشتاور نمونه اصلی.

$$* N_s = \frac{N P^{1/2}}{\rho^{1/2} (gH)^{5/4}} = \frac{\frac{600}{60} (250 \times 10^3)^{1/2}}{(1000)^{1/2} (9.8 \times 16)^{5/4}}$$

$$N_s = 0.28 \quad (\text{توربین پلتون با چند جت مناسب است})$$

$$* \eta = \frac{P}{\rho g H Q} = \frac{250 \times 10^3}{(1000)(9.8)(16)(1.75)} = 0.91$$

$$* T = \frac{P}{\omega} = \frac{250 \times 10^3}{2\pi \left(\frac{600}{60}\right)} = 3979 \text{ N}\cdot\text{m}$$

مسئله - اگر در مسئله قبیل مدل در دور ۱۴۴ RPM دارای هد ۶۰ م باشد توربین و دبی مدل را بیابید.

$$N_{sm} = N_{sp} = 0.28 = \frac{144/60 \cdot \rho^{1/2}}{(1000)^{1/2} (9.8 \times 60)^{5/4}}$$

$$P_m = 114113 \text{ W} = 114.113 \text{ KW}$$



$$\eta_m = \eta_p = 0.91 = \frac{P_m}{\rho g Q_m H_m} = \frac{114113}{(1000)(9.8) Q_m (60)}$$

$$Q_m = 0.213 \text{ m}^3/\text{s}$$

مسئله - مطلوبست هر دو دبی خروجی مدل از یک آب 4 پیپ شعاعی که دبی 600 lit/s را با هر 30m در دور 240 rpm تحویل می دهد. سرعت مدل 1200 rpm است.

$$\frac{H_m}{N_m^2 \cdot D_m^2} = \frac{H_p}{N_p^2 \cdot D_p^2}$$

$$\frac{H_m}{(1200)^2 (D_p/4)^2} = \frac{30}{(240)^2 D_p^2}$$

$$H_m = 46.9 \text{ m}$$

$$\frac{Q_m}{N_m D_m^3} = \frac{Q_p}{N_p D_p^3}$$

$$Q_m = Q_p = \left[ (N_m/N_p) (D_m/D_p)^3 \right] = 600 \left[ \left( \frac{1200}{240} \right) \left( \frac{1}{4} \right)^3 \right]$$

$$Q_m = 46.9 \text{ lit/s}$$




دو نوع پمپ را بر حسب می کشیم:

پمپ ها

- ۱- پمپ های گریزان مرکز
- ۲- پمپ های محوری

نمای تک عمل پمپ:



$$\text{هد ورودی پمپ} = \frac{P_i}{\rho} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i$$

$$\text{هد خروجی پمپ} = \frac{P_o}{\rho} + \frac{V_o^2}{2g} + z_o$$


$$H = \left( \frac{P_o - P_i}{\rho} \right) + \left( \frac{V_o^2 - V_i^2}{2g} \right) + (z_o - z_i)$$



$$H_{\text{در پمپ}} = H_s + \sum k \text{ losses}$$

اجزای پمپ سانتریفیوژ :

- ۱- پروانه
- ۲- محفظه حلزونی
- ۳- دیفیوزر (پره دار یا بدون پره)




فروضات :


- ۱- تعداد پره‌ها بینهایت زیاد است یعنی مؤلفه مماسی سرعت صفر است. ( $V_{\theta} = 0$ )
- ۲- از طرف دیگر ضخامت پره‌ها ناچیز است و امکان افزایش فشار وجود دارد.
- ۳- از مؤلفه سرعت در جهت عمیق پروانه  $Z$  (تغییرات مؤلفه سرعت) صرف نظر می‌کنیم  $\frac{\partial V}{\partial Z} = 0$
- ۴- قوانین مورد نظر بین مقطع ورودی به پمپ و مقطع خروجی آن نوشته می‌شود




۵- جریان سیال بلافاصله پس از ورود به پمپ به جهت شعاعی تغییر می یابد.



\* با رسم بردارهای سرعت در ورود و خروج به پروانه، مثلثهای سرعت ورودی و خروجی بدست آید و انرژی منتقل شده را می توان حساب کرد.




\* زاویه میان امتداد پره و امتداد ماس بر خایره محیطی پره در آن مقطع را (زاویه پره) گویند.






- W - سرعت نسبی سیال
- c - سرعت مطلق سیال
- U - سرعت هواس (محیطی) سیال و سرعت خطی پروانه
- c<sub>r</sub> - سرعت زاویه‌ای پروانه



(مؤلفه شعری سرعتها) :  $c_{r1} = W_{r1}$

( $c_{r2} = W_{r2}$ )




(معمولاً شعری نبود) :  $\alpha_1 = 90^\circ \rightarrow \begin{cases} c_{x1} = 0 \\ c_1 = c_{r1} \end{cases}$



لا واحدوزن (رابطه اولی) :

$$* E = \frac{W}{mg} = \frac{U_2 C_{x2} - U_1 C_{x1}}{g} \quad (1)$$

$$* W^2 = U^2 + C^2 - 2UC \cos \alpha \quad : \text{ می توان نشان داد } *$$



$$(I) \text{ مثلث } \rightarrow : W^2 = W_x^2 + C_r^2$$

$$\begin{aligned} \text{مثلث اصلی} \rightarrow : W_x &= U - C_x \\ W_x^2 &= U^2 + C_x^2 - 2UC_x \end{aligned}$$

$$(II) \text{ مثلث } \rightarrow : C^2 = C_x^2 + C_r^2$$

$$W^2 = U^2 + C^2 - 2UC \cos \alpha \rightarrow$$

$$\begin{cases} U_2 C_{x2} = \frac{1}{2} (U_2^2 + C_2^2 - W_2^2) \\ U_1 C_{x1} = \frac{1}{2} (U_1^2 + C_1^2 - W_1^2) \end{cases} \quad (2)$$



$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \rightarrow E = \underbrace{\left( \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g} \right)}_{(I)} + \underbrace{\left( \frac{C_2^2 - C_1^2}{2g} \right)}_{(II)} + \underbrace{\left( \frac{W_1^2 - W_2^2}{2g} \right)}_{(III)}$$

- I - انرژی مصرف شده برای تنظیم حرکت سیال  
 II - تغییرات انرژی جنبشی سیال  
 III - انرژی مربوط به هد استاتیکی سیال

$$\dot{Q} = V \cdot A$$

(> بی چینی)

سرعت دبی > هنده :  $C_r$

$A = 2Rr_b$  (از ضخامت پرها صرف نظر شده)

$$\dot{Q} = 2Rr_1 b_1 C_{r1} = 2Rr_2 b_2 C_{r2}$$



(عرض پروانه)  $b$




در حالت ایده آل

$$\left( \frac{2W_1 - U_1}{B_1} \right) + \left( \frac{D - U_1}{B_1} \right) + \left( \frac{U_1 - U_2}{B_2} \right)$$

(I)                      (II)                      (III)

$B_1 = B'_1$  ( جریان بدون ضربه )

$B_2 = B'_2$  ( جریان بدون لغزش )



پدیده لغزش  
 $B_2 \neq B'_2$


\* از رابطه  $E = \frac{U_2 C_{x2} - U_1 C_{x1}}{g}$  مشخص است که در صورت لغزش کم شده و مقدار  $E$  کاهش می یابد.

ضریب لغزش Slip Factor

$$\sigma_s = \frac{C'_{x2}}{C_{x2}}$$


$$E = \frac{\sigma_s C_{x2} U_2 - C_{x1} U_1}{g}$$

$(\sigma_s C_{x2} = C'_{x2}) \uparrow$





\* بر اساس تئوری (استودالا) ؟ وی با فرض یک جریان غیرمختصی وجود یک « رادی نسبتی » در مسیر جریان سیال به خاطر دوران پروانه لازم است.



$$\Delta C_x = C_{x2} - C'_{x2}$$

$$\Delta C_x \text{ مقدار مفروض} = \omega \cdot e$$

$$\text{Arc}(AB) = \frac{2Rv_2}{z}$$

\* Z : تعداد پرها

$$\text{وتر مثلث} = \frac{2e}{\sin \beta_2} \quad \text{* از طرف دیگر طول کمان تقریباً :}$$

\* از تساوی تقریبی دو مقدار فوق :

$$\frac{2Rv_2}{z} = \frac{2e}{\sin \beta_2} \rightarrow e = \frac{Rv_2 \sin \beta_2}{z}$$

$$\omega = \frac{U_2}{r_2}$$

\* از طرف دیگر داریم :

$$\rightarrow \Delta C_x = \omega \cdot e = \left( \frac{U_2}{r_2} \right) \left( \frac{Rv_2 \sin \beta_2}{z} \right)$$

$$\rightarrow \Delta C_x = Rv_2 \sin \beta_2 / z \quad (\text{الف})$$



$$\sigma_s = \frac{C'_{x2}}{C_{x2}} = \frac{C_{x2} - \Delta C_{x2}}{C_{x2}}$$

$$\sigma_s = 1 - \frac{\Delta C_{x2}}{C_{x2}} \quad (\text{ب})$$

\* از مثلث سرعتی خروجی داریم :

$$C_{x2} = U_2 - W_{x2} = U_2 - C_{r2} \cot \beta_2 \quad (\text{ج})$$

\* با قرار دادن (ب) و (ج) در (الف) :

$$\sigma_s = 1 - \frac{R U_2 \sin \beta_2}{z (U_2 - C_{r2} \cot \beta_2)}$$

$$\sigma_s = 1 - \frac{R \sin \beta_2}{z \left(1 - \frac{C_{r2}}{U_2} \cot \beta_2\right)}$$

\* در صورت تیغه‌های کاملاً شعاعی ( $\beta_2 = 90^\circ$ ) (در مورد کپرسور شعاعی)

$$\sigma_s = 1 - \frac{R}{z}$$



رابطه Buseman

$$\delta_s = \left[ A - B \left( \frac{C r_2}{U_2} \right) \cot \beta_2 \right] / \left[ 1 - \left( \frac{C r_2}{U_2} \right) \cot \beta_2 \right]$$

\* A و B تابعی از z و  $\frac{r_2}{r_1}$  و  $\beta_2$  هستند.

$$80^\circ < \beta_2 < 30^\circ$$

رابطه Stanitz

$$\delta_s = 1 - (0.63 R / \left\{ z \left[ 1 - \left( \frac{C r_2}{U_2} \right) \cot \beta_2 \right] \right\})$$

$$90^\circ > \beta_2 > 80^\circ$$

تلفات در پمپهای گریز از مرکز

\* انواع تلفات عبارتند از:



- ۱ - تلفات مکانیکی  $P_m$
- ۲ - تلفات پروانه (جراسیون لایه مزجی و اصطکاک سیال با پروانه)  $P_i$
- ۳ - تلفات نشتی (به علت اختلاف فشار طرفین پروانه)  $P_L$
- ۴ - تلفات حفظ انرژی (اصطکاک)  $P_c$

$$P_i = P_g k_i Q_i \quad (\text{تلفات پروانه})$$

↓  
تلفات هدر پروانه

↓  
دبی داخل پروانه

$$Q = Q_i - \varphi$$

↓  
دبی بعد از پروانه

↓  
دبی داخل پروانه

↓  
دبی نشت شده

$$P_L = P_g H_i \varphi \quad (\text{تلفات نشتی})$$

↓  
هدر هجی پروانه

$$P_c = P_g k_c Q \quad (\text{تلفات حفظ})$$

↓  
افت هدر حفظ

$$P = P_m + P_g (k_i Q_i + H_i \varphi + k_c Q + H \theta) \quad (\text{توان پمپ})$$

↓  
هدر پمپ

↓  
دبی پمپ



# راندمانهای پمپ

۱ - راندمان کل : (overall)

$$\eta_o = \frac{\text{توان داده شده به سیال}}{\text{توان داده شده به پمپ}}$$

$$\eta_o = \frac{P_g H Q}{P_s}$$

۲ - راندمان محفظه :

$$\eta_c = \frac{\text{توان سیال در خروجی از محفظه}}{\text{توان سیال در ورودی به محفظه}}$$

$$\eta_c = \frac{P_g H Q}{P_g H_i Q} \rightarrow \eta_c = \frac{H}{H_i}$$

۳ - راندمان پروانه :

$$\eta_i = \frac{\text{توان سیال در خروجی از پروانه}}{\text{توان سیال در ورودی به پروانه}}$$



$$\eta_i = \frac{\rho g H_i Q_i}{\rho g (H_i + h_i) Q_i}$$

$$\eta_i = \frac{H_i}{H_i + h_i}$$

۴ - راندمان جیبی :

$$\eta_v = \frac{\text{دبی سیال در خروجی پمپ}}{\text{دبی سیال در پروانه}}$$

$$\eta_v = \frac{Q}{Q + q}$$

۵ - راندمان مکانیکی :

$$\eta_m = \frac{\text{توان داده شده به سیال در پروانه}}{\text{توان داده شده به پمپ}}$$

$$\eta_m = \frac{\rho g (H_i + h_i) Q_i}{P_s}$$

$$\eta_o = \eta_c \cdot \eta_i \cdot \eta_v \cdot \eta_m$$



### ۶- راندمان هیدرولیکی :

$$\eta_H = \frac{\text{هد خروجی پمپ}}{\text{هد سیال در داخل پروانه}}$$

$$\eta_H = \frac{H}{H_i + h_i}$$

مانند مشخصه پمپ :

$$E = \frac{C_{x2} U_2 - C_{x1} U_1}{g} = \frac{U_2 C_{x2}}{g} \quad (1)$$


\* با در نظر گرفتن لغزش :

$$E_N = \frac{\sigma_s U_2 C_{x2}}{g}$$

$$\sigma_s = \frac{C'_{x2}}{C_{x2}}$$

\* اگر حالت ایده آل را فرض کنیم :





$$C_{x2} = U_2 - W_{x2} \quad , \quad \cot \beta_2 = \frac{W_{x2}}{C_{r2}}$$

$$C_{x2} = U_2 - C_{r2} \cot \beta_2$$

$$Q = A_2 \cdot C_{r2} \rightarrow C_{r2} = \frac{Q}{A_2} \rightarrow$$


$$C_{x2} = U_2 - \left( \frac{Q}{A_2} \right) \cot \beta_2 \quad (1)$$

$$(1), (1) \rightarrow E = U_2 \left( U_2 - \left( \frac{Q}{A_2} \right) \cot \beta_2 \right) / g$$

\* در رابطه فوق هم پارامترها به جز  $Q$  ثابت است :

$$E = K_1 - K_2 Q$$





\* در حالت با تلفات :

$$\begin{cases} E_N = E \sigma_s \\ \sigma_s = 1 - (0.63K / [z (1 - \frac{v_2^2}{U_2} \cos \alpha \beta_2)]) \end{cases}$$

\* در حالت واقعی افتها تی هم داریم :

$$K \frac{V^2}{2g} \rightarrow Q^2 \sim (\text{افت موضعی})$$

$$h_{shock} = K_3 (Q - Q_D)^2 \quad (\text{افت ضربه})$$




این نقطه طراحی

نشان می دهد که در نقطه طراحی افت ضربه صفر است.




(افت اصطلاحی)  $h_f = K_4 Q^2$

\* پس اگر منحنی های فوق را با هم جمع کنیم :



جریان در داخل محفظه حلزونی

- ۱- جمع آوری سیال
- ۲- افزایش فشار استاتیک سیال






\* به ازای سرعت متوسط ثابت در اطراف پروانه برآیند نیروهای شعاعی وارد بر محور پروانه صفر است و در غیر این صورت :

$$P = 4.95 K H D_2 B_2$$

↓   ↓   ↓   ↓  
 عرض پروانه   قطر محیطی   هد پد   ضریب

$$K = 0.36 \left[ 1 - \left( \frac{b}{D_0} \right)^2 \right]$$

دیفیوزر بدون پره



- b - عرض
- c<sub>r</sub> - بستگی به سطح مقطع شعاعی دارد
- c<sub>x</sub> - با افزایش شعاع کم می شود

$$\dot{m} = P \underbrace{(2Rr_b)}_A c_r$$

\* بین خروج از پروانه (با اندیس 2) و هر مقطع در داخل مسیر دیفیوزر (بدون اندیس) اصل پیوستگی عبارتست از :

$$P r_b c_r = P_2 r_2 b_2 c_{r2} \quad (P_1 \approx P_2)$$



$$r_1 c_{x1} = r_2 c_{x2} \quad \leftarrow \quad b \approx b_2 \quad \text{معمولاً}$$

\* انزال بقای مقدار حرکت زاویه‌ای در مسیر ذیفیوزر :

$$r_2 c_{x2} = r_1 c_{x1}$$

$$\sum \vec{\tau} = m (r_2 c_{x2} - r_1 c_{x1}) = 0 \quad \rightarrow$$

$$c_{x1} = \frac{r_2 c_{x2}}{r}$$

$$c_{x1} \approx c$$

$$\leftarrow \quad c \ll c_{x1} \quad \text{معمولاً}$$

$$c \approx \frac{r_2 c_{x2}}{r}$$

نتیجه : برای کاهش  $c$  (افزایش  $r$ ) باید شعاع مسیر ذیفیوزر ( $r$ ) تا حد امکان بزرگ شود که البته محدودیت ساخت دارد.

\* میزان اختلاط سیال در حین عبور از ذیفیوزر هوا به ذراتی زاویه ثابتی است (نسبت به شعاع پپ) که زاویه  $\alpha$  است :

$$(\alpha = cte)$$









چند نکته در دیفیوزرهای بایره :

- ۱- هرچه تعداد پره‌ها بیشتر باشد عمل دیفیوزر بهتر صورت می‌گیرد و تلفات اصطکاکی هم بیشتر می‌شود.
- ۲- بهترین سطح جریان به صورت مقطع مربعی است.
- ۳- تعداد پره‌های دیفیوزر و پروانه نباید با ضریب ثابتی بهم مربوط باشند و گرنه پدیده زونانش ایجاد شده و پپ می‌لزد.

گاو قیاسیون :

هرگاه در مورد سیال دارای جریان در نقطه‌ای فشار با اندازه فشار تبخیر سیال در آن دما برسد دامن تبخیر موضعی سیال حبابها در داخل مایع ایجاد می‌شود. در اثر حرکت سیال به نقاط فشار بالاتر



این جابها با فشار بسیار زیادی ترکیده و بر روی سطح فلز ایجاد خوردگی می کنند که این پدیده را کاویتاسیون گویند.

عدد کاویتاسیون (Cavitation Index) :

عدد سیال بالاتر از هر فشار تبخیر  
 هد پمپ


$$K = \frac{\left( \frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} - \frac{P_{vap.}}{\rho g} \right)}{H}$$

ارتفاع مینا  $Z_i = 0$

\* صورت کسرا  $NPSH$  (هد مثبت خالص مکش) گویند.

« Net Positive Suction Head »

\* بین مقطع ورود به لوله (A) و ورود به پمپ (i) می توان نوشت :





$$\frac{P_A}{\rho g} + \frac{V_A^2}{2g} + Z_A = \frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} + Z_i + \underbrace{(h_{f_i} + h_{i_n})}_{H \text{ suction}}$$

\* با تعریف هد مکش (هد لازم پمپ برای رساندن مایع به سطح مکش) :

$$H \text{ suction} = Z_i + h_{f_i} + h_{i_n}$$

$$\rightarrow \frac{P_i}{\rho g} + \frac{V_i^2}{2g} = \frac{P_A}{\rho g} - H \text{ suction}$$

$$S = \frac{\left( \frac{P_A}{\rho g} - H \text{ suction} - \frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} \right)}{H}$$



\* پس اگر عدد کلاویتا سیورج از مقدار بحرانی کمتر شد می توان -  
 حتی پمپ را زیر سطح مبنا (یعنی زیر زمین) قرار داد. (چون  
 فشار بخار را که نمی توان تغییر داد).

**فرشاد نسرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۴۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۴۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲

جزوه آموزشی درس توربو ماشین **آقای دکتر کورش امیراصلانی تبریز**  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)



پره‌های محوری (Axial)




$(U_1 = U_2 = U)$



- \* تعداد تیغه‌ها 2 تا 8 عدد است.
- \*  $0.3$  تا  $0.6 = \frac{\text{قطر ریشه}}{\text{قطر نوک}}$





$$\dot{m} = \rho C_r A$$

$$A = c_t e \rightarrow C_{r1} = C_{r2} = C_a$$

$$\dot{m} = \rho C_a (r_t^2 - r_h^2) R$$

$$E = \frac{U(U - C_a \cot \beta_2)}{g}$$

$$dW = U(U - C_a \cot \beta_2) 2Rr dr$$

\* در حالات کار بردی معمولاً از روابط قبل در شعاع متوسط  $r_m = \frac{r_t + r_h}{2}$  استفاده می شود.

\* در پهنای صورتی چون در شروع کار  $\beta_2$  کوچک است پس  $(C_a \cot \beta_2)$  زیاد است. پس در شروع کار پهنای صورتی تقارن بالایی برای راه اندازی نیاز است (شکل 2-27). برای رفع این نقیصه زاویه پره ها را متغیر می گیرند. یعنی در نقاط مختلف پره زوایا یکسان نیست.




نقطه کار در پمپها :


$$H_{\text{pump}} = H_s + H \text{ ناشی از افتها}$$

$$\sum h_f = \sum K Q^2$$

$$f \frac{L}{D} = V^2 / 2g$$




\* بهترین حالت این است که نقطه کار به نقطه انزمام Max هر چه نزدیکتر باشد. همیشه شیر را در قسمت خروجی پمپ قرار می دهند تا نقطه کار ثابت باشد. قرار دادن شیر در قسمت انش (خروجی) پمپ باعث می شود که تغییرات سرعت قسمت - مکش پمپ به آن اعمال نشود و همچنین NPSH لازم کاهش نیابد.




\* دو پمپ سری مشابه :






\* دو پمپ مولتی مشابه :



\* دو پمپ مختلف سری :



\* دو پمپ مختلف مولتی :

پمپهای مولتی (دبی) را افزایش می دهند.  
 پمپهای سری (هد) را افزایش می دهند.

مثال - پمپ ۳ بی با ارتفاع ۱۳۰ ft ب را پمپ می کند. دمای -  
 ب ۱۰۰°F و فشار اتمسفر ۱۴.۳ psi است. در ورودی  
 پمپ خلا ۱۷ in Hg و سرعت ۱۲ fps وجود دارد. مقادیر



NPSH و عدد گاویتاسیون را تعیین کنید.

$$h_w = h_{Hg} \frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_w}$$

$$NPSH = \frac{P_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$$

نشار تبخیر در  $100^\circ F$


$$\frac{P_i}{\gamma_{H_2O}} = \frac{14.3 (144)}{62} - \frac{17}{12} \times \frac{847.3}{62} = 13.85 \text{ ft}$$

تبدیل به ft

$$NPSH = 13.85 + \frac{(12)^2}{2(32.2)} - \frac{135.16 \text{ ft}^2}{62} = 13.91 \text{ ft H}_2\text{O}$$

$$\text{عدد گاویتاسیون (K)} = \frac{NPSH}{H} = \frac{13.91}{130} = 0.107$$

مسئله - شکل زیر ابعاد و زوایای پرده‌های دیفیوزر یک پمپ گریز از مرکز را نشان می‌دهد. عرض مسیر پرده‌ها در جهت عمود بر صفحه  $0.8 \text{ in}$  است. اگر پروانه تحت شرایط ایده‌آل آب را با دبی  $2.8 \text{ ft}^3/\text{s}$  تخلیه کند افزایش فشار در عرض دیفیوزر را تعیین کنید.





(برنولی)  $\frac{P}{\gamma} + \frac{V}{2g} + z = \text{cte}$

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} \rightarrow \Delta P = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \gamma$$

$$Q = V_1 A_1 = V_2 A_2 = V_1 2R V_1 b_1 = V_2 2R V_2 b_2 \rightarrow$$

$$* V_1 = \frac{Q}{2R V_1 b_1} = \frac{2.8}{2R \left(\frac{6}{12}\right) \left(\frac{0.8}{12}\right) \sin 15^\circ} \rightarrow$$

«  $V_1 = 51.65 \text{ FPS}$  »

$$* V_2 = \frac{Q}{2R V_2 b_2} = \frac{2.8}{2R \left(\frac{8.5}{12}\right) \left(\frac{0.8}{12}\right) \sin 28^\circ} \rightarrow$$


«  $V_2 = 20.1 \text{ FPS}$  »

$$\Delta P / \gamma = \frac{(51.65)^2 - (20.1)^2}{2(32.2)} \rightarrow \frac{\Delta P}{\gamma} = 35.15 \text{ ft}$$

$$\Delta P = \frac{(62)(35.15)}{144} = 15.2 \text{ PSI}$$

- مسئله - پمپ گریز از مرکز دارای پروانه‌ای به مشخصات  $\beta_1 = 20^\circ$  ،  $\beta_2 = 10^\circ$  و  $r_1 = 10 \text{ cm}$  و  $r_2 = 30 \text{ cm}$  است. عرض پروانه در ورودی  $5 \text{ cm}$  و در خروجی  $2 \text{ cm}$  است. با صرف نظر کردن از ضخامت تیغه‌ها و تلفات در دور  $1800 \text{ RPM}$  مطلوب است:
- دین خروجی برای حالت بدون ضربه به ازای  $\alpha_1 = 90^\circ$
  - $\alpha_2$  و هد تنوری
  - توان هیدرولیکی داده شده به سیال
  - افزایش فشار در پروانه.





$$U_1 = \omega r_1 = 2\pi (1800/60) (0.1) = 18.8 \text{ m/s}$$

$$U_e = \omega r_e = 2\pi (1800/60) (0.3) = 56.5 \text{ m/s}$$

از مثلث سرعت :  $c_{r1} = c_1 = U_1 \tan \beta_1 = 18.8 \tan 20^\circ$

$$\rightarrow c_{r1} = c_1 = 6.86 \text{ m/s}$$

$$Q = 2\pi (0.1) (0.05) (6.86) = 0.216 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\tan \alpha_2 = c_{r2} / c_{x2}$$



$$c_{r2} = Q_e / 2\pi r_e b_2 = 0.216 / 2\pi (0.3) (0.02)$$

$$\ll c_{r2} = 5.72 \text{ m/s} \gg$$

$$U_e = c_{x2} + W_{x2} \rightarrow W_{x2} = (5.72) \tan 10 = 1.0 \text{ m/s}$$

$$c_{x2} = U_e - W_{x2} = 40.8 \text{ m/s} \rightarrow$$



$$\alpha_2 = \text{Arc tan} (5.72/40.8) = 8^\circ$$

$$E = H = (V_2 C_{x2} - V_1 C_{x1}) / g \rightarrow$$

$$H = (56.5)(40.8) / 9.8 \rightarrow H = 235.2 \text{ m}$$

$$P \text{ (توان)} = \gamma H Q$$

$$P = (9810) (235.2) (0.216) / 1000 \text{ KW}$$

$$P = 498.4 \text{ KW}$$

$$\frac{C_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} = \frac{C_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} - H$$

$$\frac{P_2 - P_1}{\gamma} = H + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2g}$$

$$C_2 = \sqrt{C_{x2}^2 + C_{r2}^2} = 41.2 \text{ m/s}$$


$$\frac{P_2 - P_1}{\gamma} = 151 \text{ m} \rightarrow$$

$$\Delta P = 1481 \text{ KPa}$$

مسئله - یک پمپ محوری در دور 1200 RPM کاری کند قطر نوک پره‌ها 1.1 m و قطر ریش پره‌ها 0.8 m است. زوایای ورودی و خروجی پره‌ها به ترتیب 30° و 60° و زاویه



برای اینها  $(\alpha_1)$   $60^\circ$  است. مؤلفه عمودی سرعت آب در طول Rotor ثابت است. ضمن رجع مثلث سرعت ورودی و خروجی داریم هر دو توان پمپ را مناسب کنید. شرایط قطر متوسط را در نظر بگیرید و فرض کنید سیال به طور مناسب وارد شده و ماس با آن مع خارج می شود.



$$Ca = c_{te} \quad , \quad d_m = \frac{d_t + d_h}{2} = \frac{1.1 + 0.8}{2} = 0.95 \text{ m}$$

$$\rightarrow R_m = d_m / 2 = 0.475 \text{ m}$$

$$U = R_m \cdot \omega = (0.475) \cdot 2\pi (1200/60) \rightarrow$$

$$U = 59.7 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_1 = Ca / c_{x1} \Rightarrow c_{x1} = Ca / \tan \alpha_1 \quad (1)$$

$$\tan \beta_1 = Ca / W_{x1} \rightarrow W_{x1} = Ca \times \tan \beta_1 \quad (2)$$

$$\rightarrow Ca \left( \frac{1}{\tan 60} + \frac{1}{\tan 30} \right) = 59.7 \rightarrow$$

$$(( Ca = 25.9 \text{ m/s } ))$$



$$U = C_{x1} + W_{x1} \rightarrow$$

$$U = C_d \left( \frac{1}{\tan \alpha_1} + \frac{1}{\tan \beta_1} \right)$$

حجم:

$$(1) \rightarrow C_{x1} = 25.9 / \tan 60^\circ = 14.95 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_2 = C_d / C_{x2} \rightarrow \tan \alpha_2 = C_d / U - W_{x2} \quad (3)$$

$$\tan \beta_2 = C_d / W_{x2} \rightarrow W_{x2} = C_d / \tan \beta_2 \quad (4)$$

$$(3), (4) \rightarrow \tan \alpha_2 = C_d / U - \frac{C_d}{\tan \beta_2} = 25.9 / 59.7 - \frac{25.9}{\tan 60^\circ}$$

$$\alpha_2 = 30^\circ$$

$$C_{x2} = C_d \tan \alpha_2 = 25.9 \tan 30^\circ \rightarrow$$

$$\ll C_{x2} = 44.9 \text{ m/s} \gg$$

$$* \dot{Q} = C_d \frac{\pi}{4} (d_t^2 - d_h^2) \rightarrow$$

$$25.9 \left[ \frac{\pi}{4} (1.1^2 - 0.8^2) \right] = 1.6 \text{ m}^3/\text{s}$$


$$* H = U (C_{x2} - C_{x1}) / g = 59.7 (44.9 - 14.95) / 9.81$$

$$H = 181.7 \text{ m}$$

$$* P \text{ (توان)} = \gamma H \dot{Q} = (9810)(181.7)(1.6) / 10^6 = 20.67 \text{ MW}$$



مثال - یک پمپ محوری در  $1200 \text{ rpm}$  قطر نوک پروپا  $1.1 \text{ m}$  و قطر ریشه پروپا  $0.8 \text{ m}$  است. زوایای ورودی و خروجی پروپا ( $\beta_1$ ) و  $30^\circ$  و  $60^\circ$  و زاویه پروپاها ( $\alpha_1$ )  $60^\circ$  است. مؤلفه محوری سرعت آن در طول rotor ثابت است. ضریب ریمینگ سرعت ورودی و خروجی برابر است و هر دو تعادل پمپ را برآید. شرایط قطر متوسط را در نظر گرفته و فرض کنید سیال بطور همبسی وارد پروپا شده و همبسی بر آن مع خارج می شود (یعنی  $\beta_1$  و  $\beta_2$  زوایای سرعت نسبی مع هستند).



$$d_m = \frac{d_t + d_h}{2} = \frac{1.1 + 0.8}{2} = 0.95 \text{ m}$$

$$\rightarrow R_m = d_m / 2 = 0.475 \text{ m}$$

$$U = R_m \cdot \omega = (0.475) \left[ 2\pi (1200/60) \right] \rightarrow (1)$$

$$U = 59.7 \text{ m/s}$$



$$\tan \alpha_1 = C_d / C_{x1} \Rightarrow C_{x1} = C_d / \tan \alpha_1 \quad (1)$$

$$\tan \beta_1 = C_d / W_{x1} \Rightarrow W_{x1} = C_d / \tan \beta_1 \quad (2)$$

$$U = C_{x1} + W_{x1} \xrightarrow{(1) \text{ \& } (2)} C_d (1/\tan \alpha_1 + 1/\tan \beta_1) = U$$

$$\rightarrow C_d = 25.9 \text{ m/s}$$

$$(1) \rightarrow C_{x1} = 25.9 / \tan 60 = 14.95 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_2 = C_d / C_{x2} \rightarrow C_d = \tan \alpha_2 (U - W_{x2}) \quad (3)$$

$$\tan \beta_2 = C_d / W_{x2} \rightarrow W_{x2} = C_d / \tan \beta_2 \quad (4)$$

$$(3) \text{ \& } (4) \rightarrow \tan \alpha_2 = \frac{C_d}{U - \frac{C_d}{\tan \beta_2}} \rightarrow$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{25.9}{59.7 - 25.9 / \tan 60} \rightarrow \alpha_2 = 30^\circ$$

$$(3) \rightarrow C_{x2} = C_d / \tan \alpha_2 \rightarrow C_{x2} = 44.9 \text{ m/s}$$

$$\dot{Q} = C_d R / 4 (d_t^2 - d_n^2) = 25.9 \left[ R / 4 (1.1^2 - 0.8^2) \right]$$

$$\dot{Q} = 11.6 \text{ m}^3/\text{s}$$



$$H = \frac{UC_2 - UC_1}{g} = \frac{59.7(44.9 - 14.95)}{9.8} = 181.7m$$

$$P = \gamma H Q = (9810)(181.7)(11.6) / 10^6 = 20.67 MW$$



توربین‌های آبی

انواع توربین‌های آبی

ضربه‌ای (impulse)  
عکس‌العملی (reaction)

در (impulse) : در حین عبور سیال از پره‌های گردنده -  
(تاشقما) افت فشار استاتیک نداریم.

در (reaction) : در حین عبور سیال در چرخ گردنده افت فشار  
استاتیک داریم.

\* ضربه‌ای : توربین پلتون (Pelton Wheel)

توربین فرانسیس

شعاعی :

توربین کاپلان




محوری :

\* عکس‌العملی



- پلتون } تاهد حد اکثر 2000 m
- فرانسيس } تاهد حد اکثر 1600 m
- كانيلان } تاهد حد اكثر 600 m

توربين پلتون :





$$E = \frac{U(Cx_1 - Cx_2)}{g}$$

$$E = U[(U + W_1) + (W_2 - U)] / g$$

$$E = U(W_1 + W_2 \cos(180 - \alpha)) / g$$

\* با فرض اینکه جریان سرعت نسبی سیال بدون اصطکاک است:  $W_1 = W_2$

$$E = UW_1(1 - \cos \alpha) / g$$

$$E = U(Q - U)(1 - \cos \alpha) / g$$


$$\frac{dE}{dU} = 0 \rightarrow \frac{(Q - 2U)(1 - \cos \alpha)}{g} = 0 \rightarrow$$

\* اگر  $Q = 2U$  باشد و بعبارتی  $U = Q/2$  باشد مقدار  $E$  ماکزیم خواهد بود.

$$\rightarrow E_{\max} = \frac{Q^2 (1 - \cos \alpha)}{4g}$$

\* ولی در عمل  $W_1 \neq W_2$  است لذا  $(K = W_2/W_1)$





\* با تعریف زاویه انحراف هیدرولیکی توربین :

$$\eta_H = \frac{\text{انرژی منتقله}}{\text{انرژی موجود فولان}} = \frac{E}{Q^2/2g}$$

\* اگر  $\alpha = 180^\circ$  باشد :

$$E_{\max} = \frac{Q^2}{2g} \rightarrow$$

$$\eta_H = \frac{E_{\max}}{Q^2/2g} = 100\%$$

تنظیم توربین پلوتون با تغییر بار

$v/c_d$  باید ثابت باشد تا زاویه انحراف در بهترین حالت باشد.




$$P = \gamma H' Q$$

\* پس  $Q$  باید تغییر کند:

$$Q = Q \cdot A \quad \begin{array}{l} Q = ct \\ \text{باید} \end{array}$$

$A$  باید تغییر کند

افت در توربین پلتون:



$$H' = H_1 - (h_f + h_{in}) = Q^2 / 2g$$

انرژی در انتهای مسیر انتقال = اندمان سیستیم انتقال  
 " " ابتدای " " انتقال



$$\eta_{\text{trans.}} = \frac{H}{H_1} = \frac{H_1 - hf}{H_1}$$

راندمان شیبوره =  $\frac{\text{انرژی خروجی نازک}}{\text{انرژی ورودی نازک}}$

$$\eta_{N1} = \frac{H'}{H} = \frac{C^2}{2gH}$$

راندمان سرعت نازک =  $\frac{\text{سرعت واقعی}}{\text{سرعت تئوری}}$

$$C_v = \frac{C}{\sqrt{2gH}}$$

$$\eta_N = C_v^2$$

$C_v$  - راندمان یا ضریب سرعت

مسئله - یک توربین پلتون طوری انتخاب شده که ژنراتور رادر دور 600 RPM بگرداند. قطر فواران آب 75 mm و سرعت آن  $Q = 100 \text{ m}^3/\text{s}$  است. به انالی نلویه پرو  $170^\circ$  نسبت سرعت پرو به سرعت اولیه فواران برابر 0.47 است  $(\frac{C}{C_0})$  با صرف نظر از تلفات:

الف - قطر هرف

ب - توان تولیدی

ج - انرژی جنبشی به انالی هرفتر باقیمانده از سیال



$$Q = 100 \text{ m/s} \rightarrow U = 0.47 Q = 47 \text{ m/s}$$

$$U = r \cdot \omega = d/2 (2RN) = R d N \rightarrow$$

$$d = \frac{U}{RN} = \frac{47}{R (600/60)} \rightarrow d = 1.5 \text{ m}$$

$$\frac{\dot{W}}{\dot{m}g} = \frac{U(Q-U)(1-C_d)}{g} \rightarrow$$

$$\dot{W} \text{ (توان)} = \dot{m} U (Q-U) (1-C_d)$$

$$\dot{W} = \rho Q U (Q-U) (1-C_d)$$


$$\text{لذا: } \dot{Q} = R/4 d^2 Q \rightarrow$$

$$\dot{W} = (1000) [R/4 (0.075)^2 (100)] (47) (100 - 47) (1 - 0.17)$$

$$\dot{W} = P = 2184 \text{ kW}$$

$$\frac{C_e^2}{2g} = \frac{C_{x2}^2 + C_{r2}^2}{2g}$$

$$C_1 - U = W_1 = W_2$$





$$W_2 = W_1 = 100 - 47 = 53 \text{ m/s}$$

$$W_{x2} = U + C_{x2} \Rightarrow C_{x2} = W_2 \cos(180 - \alpha) - U$$

$$C_{x2} = 53 \cos 10 - 47 = 5.2 \text{ m/s}$$

$$C_{r2} = W_2 \sin(180 - \alpha) = 53 \sin 10^\circ$$

$$C_{r2} = 9.2 \text{ m/s}$$

$$\frac{C_2^2}{2g} = \frac{(5.2)^2 + (9.2)^2}{2(9.81)} = 5.17 \text{ m} \quad \text{تلف شده}$$

توربین - یک توربین پلنتون توان 1500 kW می دهد. شعاع برج تا مرکز 2 m است و دور آن 200 RPM است. اگر راندمان توربین 85٪ باشد با صرف نظر از اصطکاک تا نازک هر کج مورد نیاز چقدر است؟ سطح مقطع نازک را بیابید.

$U/q = 0.48$   
 $\alpha = 16^\circ$

$$U = r\omega \rightarrow U = \pi d N = 3.14 (2) (200/60)$$

$$\rightarrow U = 20.9 \text{ m/s}$$

$$U/C_1 = 0.48 \rightarrow C_1 = 43.6 \text{ m/s}$$



$$\dot{W} = \rho Q U (C_1 - U) (1 - C_0 \alpha) (10^3) \text{ kW} \rightarrow$$

$$1500 = (1) (Q) (20.9) (43.6 - 20.9) (1 + 0.93) (10^3) \rightarrow$$

$$Q = 1.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{W} = \rho g Q H \eta_o (10^3) \text{ kW} \rightarrow$$

$$1500 = (1) (9.81) (1.6 \times 10^{-3}) (H) (0.85) (10^3) \rightarrow$$


$$H = 112.4 \text{ m}$$

$$Q = C_1 \cdot A \rightarrow 1.6 \times 10^{-3} = 43.6 \times A \rightarrow$$

$$A = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

(فرانسيس)


توربینهای شعاعی





- 1- طرزونی (1) (2) (3) (4) (5) (6) - یا قماری
- 2- پروهای راهنمای ثابت
- 3- پروهای راهنمای قابل تنظیم
- 4- روتور
- 5- لوله رانش (تخلیه)


\* زاویه واگرائج دیفیوزر (5) برای این است که فشار سیال خروجی کم کم به فشار اتمسفر برساند تا از پدیده Cavitation جلوگیری شود.



$kd$  - افت لوله تخلیه  
 $v_3^2/2g$  - افت انرژی جنبشی در خروجی

مثلت سرعتها





$$\begin{cases} Q = 2Rr b C_r \\ E = \frac{U_1 C_{x1} - U_2 C_{x2}}{g} \end{cases}$$

هدکلی توربین =  $\left[ \left( \frac{P_3}{\sigma} + \frac{V_3^2}{2g} + Z_3 \right) - \left( \frac{P_0}{\sigma} + \frac{V_0^2}{2g} + Z_0 \right) \right]$

تلفات

- 1- تلفات مکانیکی  $P_m$
- 2- تلفات Rotor ( ناشی از اصطکاک و جثائی و ... )  $P_r$
- 3- تلفات نشست سیال از قسمت ورود پره به خروجی  $P_L$
- 4- تلفات حفظه ( ناشی از اصطکاک ، جثائی ، واگرائی و ... )  $P_c$



$$P = (P_m + P_r + P_L + P_c) + P_s$$

توان کل داده شده به توربین

$P_s$  - توان شفت خروجی

$Q_r$  - رotor دبی

$H_r$  - رotor سر

$q$  - دبی نشست شده

$$Q = Q_r + q$$

$h_r$  - افت هدر رotor

$h_c$  - افت هدر حفزه

$$P_r = \rho g h_r Q_r$$

$$P_L = \rho g H_r q$$

$$P_c = \rho g Q h_c$$

$$\eta = \frac{P_s}{P} = \frac{\text{توان شفت خروجی}}{\text{توان کل داده شده}}$$

$$\eta = \frac{P_s}{\rho g H Q}$$

$$\eta = \frac{\text{توان جذب شده توسط توربین}}{\text{توان کل داده شده به توربین}}$$

$$\eta = \frac{P_s + P_m}{\rho g H Q}$$




$$\eta_H = \frac{(U_1 C_{X1} - U_2 C_{X2}) / g}{H}$$

در حالت ایده آل :

$$\eta_H = \frac{C_{X1} U_1}{gH}$$

Max حالت ایده آل :



\* چون  $(P \sim Q)$  و  $(Q^2 \sim \text{افتها})$  با افزایش دبی تا  
 (اصولاً راندان بالا می رود و سپس بر اثر غلبه افتها راندان  
 کاهش می یابد.


( پروانه ای - کاپلان )

توربین های محوری

\* کاپلان هم همان پروانه ایست لیکن پروانه های آن قابل تنظیم است  
 و لذا با دور شدن از نقطه طراحی می توان با تنظیم مناسب -



افتتاحی کانس کا رخ



1۔ سٹے رینگ (Stay ring) یا پڑھائی اجزائی ثابت

2۔ پڑھائی اجزائی قابل تنظیم (Wicket gate)

3۔ مسیر گزرا (Blade)

4۔ روتور (Blade runner)

5۔ اولہ تلیہ (draft tube)




\* در این توربینها شعاعهای ورودی و خروجی سیال در هنگام ورود به پروانه ثابت است پس :

$$U_1 = U_2 = U$$

\* و چون سطح مقطع ثابت است :

$$C_{r1} = C_{r2} = C_a$$



$$E = U C_{x1} - U C_{x2} / g \quad \alpha_2 = 90^\circ$$

$$C_{x1} = U - W_{x1} = U - C_a \cot \beta_1 = U + C_a \cot \beta_1$$

$$E = \frac{U(U + C_a \cot \beta_1)}{g}$$



## کاویتاسیون در توربینها

\* چون در توربینها برعکس پمپها کمترین فشار در خروجی است -  
لذا پدیده Cavitation چنان اهمیت ندارد.

$$* \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 = \frac{P_3}{\gamma} + \frac{V_3^2}{2g} + z_3 + hd$$

$$-hd + \frac{V_2^2 - V_3^2}{2g} = \left( \frac{P_3}{\gamma} - \frac{P_2}{\gamma} \right) - z_2$$

فشار تبخیر  $P_v$  ←  $P_{at}$

$$\underbrace{\frac{P_{at} - P_{vap}}{\gamma} - z_2}_{NPSH} = \frac{V_2^2 - V_3^2}{2g} - hd$$

NPSH توربین

## عدد کاویتاسیون thoma

$$\sigma = \frac{(P_{at} - P_v) / \gamma - z_2}{H}$$

$$\sigma = \frac{NPSH}{H}$$

\* بر مبنای عدد کاویتاسیون بجای  $(\sigma)$ :



$$\frac{P_2}{\gamma} = \frac{P_{at}}{\gamma} - \sigma_c H - Z_2$$



مک تقریب -  $U = 81/27 \text{ m/s}$

$Q = 17/27 \text{ m/s}$

$$P_H = \sigma_c H Q = \frac{P_S}{\eta} = \frac{1500 \times 10^3}{0.85} = 9806 \text{ H}\theta$$

$$C_{x2} = W_2 \cos(180 - \alpha) - U$$

$$W_1 = W_2$$

$$H = E = \frac{U(C_1 - U)(1 - C_2 \alpha)}{g} = 375.177 \text{ m}$$

$$\frac{P_S}{\eta} = P_H = \sigma_c H Q \rightarrow \frac{1500 \times 10^3}{0.85} = (9806) Q$$

$$\rightarrow Q = 0.479 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = Q A \rightarrow A = 0.479 / 87.27 \rightarrow$$

$$A = 5484 \text{ mm}^2$$

(میلت سرعت مع رسم شود) (معم)



مسئله - یک توربین پلتون ژنراتوری را در دور  $600 \text{ RPM}$  می‌گرداند  
قطر فوران آب ورودی  $75 \text{ mm}$

مسئله - یک توربین فرانسسین مشخصات زیر را دارد:

$V_1 = 1.6 \text{ ft}$  و  $V_2 = 1 \text{ ft}$  و  $\beta_1 = 80^\circ$  عرض مسیر  
جریان سیال بین دو طرف توربین  $0.8 \text{ ft}$  است در  
دور  $300 \text{ RPM}$  این توربین  $120 \text{ ft}^3/\text{s}$  است. مطلوب است:

الف - زاویه  $\beta_2$  پره بطوریکه آب خروجی در جهت شعاعی  
باشد ( $\alpha_2 = 90^\circ$ )

ب - گشتاور اعمال شده توسط آب بر پره‌های روتور

ج - (توان تولید شده) و هر مورد استفاده توسط روتور  
و توان حاصل از آن

جریان آب بدون اصطکاک و خنثی پره‌ها ناچین است.

(مثبت سرعتها مانند شکل رسم شده است)

$$U_1 = V_1 \omega = (1.6) 2\pi \frac{300}{60} = 50.3 \text{ FPS}$$

$$U_2 = V_2 \omega = (1) 2\pi \frac{300}{60} = 31.4 \text{ FPS}$$

$$Q = 2\pi r_1 b_1 C_{r1} = 2\pi r_2 b_2 C_{r2}$$



$$C_{r1} = Q / 2Rv_1 b_1 = 120 / 2R(1.6)(0.8) \rightarrow$$

$$C_{r1} = 14.92 \text{ FPS}$$

از رابطه پیوستگی :  $C_2 = C_{r2} = \frac{v_1 C_{r1}}{v_2} = \frac{1.6(14.92)}{1}$

$$C_2 = 23.9 \text{ FPS}$$

$$\beta_2 = \arctan \frac{23.9}{31.4} = 37.2 \text{ الف}$$

$$T = \dot{m} (v_1 C_{x1} - v_2 C_{x2}) \rightarrow$$

$$T = \rho Q v_1 C_{x1}$$

$$\begin{cases} C_{x1} = U_1 + W_{x1} \\ \tan \beta_1 = C_{r1} / W_{x1} \end{cases} \rightarrow C_{x1} = U_1 + \frac{C_{r1}}{\tan \beta_1} = 52.9 \text{ FPS}$$

$$T = (52.9)(1.6)(120)(1.94) \rightarrow$$

$$T = 19700 \text{ ft-lbf} \text{ ب}$$

$$P = T \cdot \omega = \frac{19700 (2R) (300/60)}{550} = 1125 \text{ hp}$$

$$\uparrow \text{ hp} \approx \frac{\text{ft-lbf}}{\text{s}}$$



$$H = U_1 C x_1 / g = 82.6 \text{ ft} \quad \text{ج}$$

توان حاصل توسط روتور:


$$P = \gamma H Q = (62.4) (82.6) (120) / 550$$

$$P = 1125 \text{ hp} \quad \text{ج}$$

\* چون شرایط ایده آل است لذا دو توان با هم برابرند.

مثال - در یک ورودی توپین کاپلان طرف تنظیم شده که در مقطع صفر به سرعت  $4.005 \text{ m/s}$  و جریان دارای زاویه  $45^\circ$  نسبت به خط شعاعی است. مطلوب است


\* هد و مؤلفه سرعت مماس در خروجی.





\* نقش پروهای راهنما بگونه‌ای است که مولفه چرخشی سرعت از شرایط جریان گرداین آزاد (Free Vortex) تبعیت می‌کند:

$$r C_{\alpha} = C_{\alpha}$$



\* در این مسئله استثنائاً شرایط را در مقطع خروجی (2) هم براساس جریان گردایی آزاد در نظر می‌گیریم. چون مسئله هیچ معلومات دیگری به ما نداده است.

$$* C_{\alpha_0} = C_0 \cos \alpha_0 = 4.005 \cos 45^\circ \rightarrow$$

در مقطع ورودی  $C_{\alpha_0} = 2.83 \text{ m/s}$

$$C_{\alpha_1} = \frac{r_0 \cdot C_{\alpha_0}}{r_1} = \frac{(0.75)(2.83)}{0.225} = 9.44 \text{ m/s}$$

\* با فرض اینکه شرایط جریان گردایی آزاد در حین عبور از پروانه هم



$$C_{x2} = \frac{r_1 C_{x1}}{r_2} = \frac{(0.225)(9.44)}{0.6} = 3.54 \text{ m/s}$$

\* با فرض سرعت محوری ثابت در هین مسئله و با استفاده از اطلاعات مسئله مطلوب بست تعیین نوایی پرو در شعاعهای  $0.225 \text{ m}$  و  $0.45 \text{ m}$  و  $0.6 \text{ m}$  برای پروای با سرعت  $240 \text{ rpm}$

$$C_{x1} = 9.44 \text{ m/s}$$

$$U_1 = \omega r_1 = (2\pi)(240/60)(0.225)$$

$$U_1 = 5.66 \text{ m/s}$$

$$\dot{Q} = (\pi d L) C_{x0} \rightarrow$$

ارتفاع در پی → قطر توربین در مقطع ①


$$\dot{Q} = \pi (1.5)(0.6)(2.83) \rightarrow \dot{Q} = 8.01 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{Q} = \pi (r_2^2 - r_1^2) C_r \quad \text{مؤلفه محوری سرعت}$$

که ثابت است


$$\rightarrow C_r = \frac{8.01}{\pi [(0.6)^2 - (0.225)^2]} \rightarrow C_r = 8.24 \text{ m/s}$$





\* روش ترسیم پایین جدا از -

شکل پروانه است و مثلث سرعت در ورودی است.



$C_r = 8.24$

$C_{x1} = 9.44$

$$\tan \beta_1 = \frac{C_r}{C_{x1} - U_1} = \frac{8.24}{9.44 - 5.66}$$

$\beta_1 = 65.4^\circ$


در شعاع  $0.45 \text{ m}$

$$C_{x1} = \frac{C_x \cdot r_o}{r_i} = \frac{2.83 (0.75)}{0.45} = 4.72 \text{ m/s}$$

$$U_1 = (2R) (240/60) (0.45) = 11.3 \text{ m/s}$$



روش ترسیم:




$$\tan \beta_1 = \frac{C_1}{U - C_{x1}} = \frac{8.24}{11.3 - 4.72}$$

$$\beta_1 = 51.5^\circ$$

شعاع 0.6 m

$$C_{x1} = \frac{C_x \cdot r_o}{r_i} = \frac{2.83 (0.75)}{0.6} = 3.54 \text{ m/s}$$

$$U_1 = (2\pi) (240/60) (0.6) = 15.06 \text{ m/s}$$






$$\tan \beta_1 = \frac{c_1}{U - C_{x1}} = \frac{8.24}{15.06 - 3.54}$$

$\beta_1 = 35.6^\circ$


سیالات تراکم پذیر

کمپرسورهای گریز از مرکز :



\* برعکس پمپها و توربینهای آبمی که زوایای نسبت به جهت مماس در نظر می گرفتیم در اینجا زوایای نسبت به جهت شعاعی می سنجیم.





نقطه چین ما حالت  
واقعی و بالغزش  
است.

\* در کمپسورهای گریز از مرکز ضریب لغزش استانی نیز بازا  $\beta_2 = 0$   
بکار می رود:

$$\sigma_s = 1 - (0.63 R/z) \quad z - \text{تعداد پره}$$

$$\sigma_s = \frac{C'_{x2}}{C_{x2}} = \frac{C_{x2} - \Delta C_x}{C_{x2}} = 1 - \frac{\Delta C_x}{C_{x2}}$$

(در حالت ایده آل  $\beta_2 = 0$ )

(ص 159) در فرمومی کمپرسور  $\alpha_1$  باید بشود  $\alpha_2$

$$E = \frac{C_{x2} U_2 - C_{x1} U_1}{g} = \frac{U_2 C_{x2}}{g} \quad \text{ایده آل}$$

$$E = \frac{U_2 C'_{x2}}{g} = \frac{\sigma_s U_2 C_{x2}}{g} \quad \text{واقعی}$$



$(C_{xe} = U_e) \rightarrow$  واقعی  $F = \frac{\rho S U_e^2}{g}$

\* در عمل به علت تلفات توان لازم برای کپرسور بیش از توان ایده آل است؛ با امکان ضریب توان ( $\psi$ )

واقعی  $F = \frac{\psi \rho S U_e^2}{g}$

\* لغزش همیشه داریم  
حتی در کپرسورهای  
ایده آل.

در محفظه ورودی: بین ورود به محفظه و خروج از آن:

Ad.  $\frac{q}{\rho} + h_i + \frac{V_i^2}{2} + g z_i = \frac{q}{\rho} + h_e + \frac{V_e^2}{2} + g z_e$

انتالی سکون  
 $(k_0 = h + \frac{V^2}{2})$

$k_0 + \frac{C_0^2}{2} = k_1 + \frac{C_1^2}{2} \rightarrow k_{00} = k_{01}$

$k_{00}$  - انتالی سکون در مقطع صفر  
 $k_{01}$  - " " " " یک



$$(ک) \frac{\dot{W}}{m} = \left( h_2 + \frac{c_2^2}{2} \right) - \left( h_1 + \frac{c_1^2}{2} \right) \quad (1) \quad \leftarrow \text{در پروانه}$$

$$\frac{\dot{W}}{m} = h_{02} - h_{01} \quad (\text{بدون در نظر گرفتن حالت})$$

$$\frac{\dot{W}}{m} = U_2 c_{x2} - U_1 c_{x1} \quad (2) \quad \text{یا از رابطه اولی:}$$

\* از تساوی طرفین روابط (1) و (2) خواهیم داشت:

$$h_1 + \frac{c_1^2}{2} + U_1 c_{x1} = h_2 + \frac{c_2^2}{2} + U_2 c_{x2}$$

(می توانیم بجای  $c_1$  و  $c_2$  از مثلث سرعتها مقدار قرار داد.)

$$\rightarrow h_1 + (c_{x1}^2 + c_r^2) / 2 - U_1 c_{x1} = h_2 + (c_{x2}^2 + c_r^2) / 2 - U_2 c_{x2}$$

$$\left. \begin{aligned} c_r^2 &= W^2 - W_{x}^2 \\ W_x &= U - c_x \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{* می دانیم:}$$

$$c_r^2 = W^2 - (U - c_x)^2 = W^2 - U^2 - c_x^2 + 2Uc_x$$

$$\rightarrow h_1 + (c_{x1}^2 + W_1^2 - U_1^2 - c_{x1}^2 + 2U_1 c_{x1}) / 2 - U_1 c_{x1} = h_2 + (c_{x2}^2 + W_2^2 - U_2^2 - c_{x2}^2 + 2U_2 c_{x2}) / 2 - U_2 c_{x2}$$

\* با ساده کردن رابطه فوق:



$$\underbrace{h_1 + \frac{w_1^2}{2}}_{h_{01 \text{ rel}}} - \frac{U_1^2}{2} = \underbrace{h_2 + \frac{w_2^2}{2}}_{h_{02 \text{ rel}}} - \frac{U_2^2}{2} \quad (1)$$

$$h_{01 \text{ rel}} - \frac{U_1^2}{2} = h_{02 \text{ rel}} - \frac{U_2^2}{2}$$

بین مقاطع  
موجود خروج  
بروان

$h_{02 \text{ rel}}$  - یعنی انتالی سیگنوری که بر حسب سرعت نسبی درست آمده.

(از تساوی قانون اول و رابطه اول) :

$$h_{02} - h_{01} = \frac{\psi \delta_s U_2^2}{g} \rightarrow$$

$$T_{02} - T_{01} = \frac{\psi \delta_s U_2^2}{g C_p}$$


\* با اعمال قانون اول در حفظ انرژی :

$$h_2 + c_2^2/2 = h_3 + c_3^2/2 \rightarrow h_{02} = h_{03} \rightarrow$$

$$T_{02} = T_{03} \quad (2)$$



$$(1), (2) \rightarrow \frac{W}{S} \rightarrow T_{03} - T_{01} = \frac{\psi \delta S U_2^2}{C_p g} \quad (3)$$



$$(1) \text{ (انتالی واقعی)} \quad \eta_c = \frac{h_{03SS} - h_{01}}{h_{03} - h_{01}} = \frac{T_{03SS} - T_{01}}{T_{03} - T_{01}}$$

$$\frac{T_{03SS}}{T_{01}} = 1 + \frac{\eta_c}{T_{01}} (T_{03} - T_{01}) \quad (4)$$

$$(3), (4) \rightarrow \frac{T_{03SS}}{T_{01}} = 1 + \frac{\eta_c}{T_{01}} \frac{\psi \delta S U_2^2}{C_p g}$$

$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left( \frac{T_{03SS}}{T_{01}} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left[ 1 + \frac{\eta_c \psi \delta S U_2^2}{T_{01} C_p g} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

\* حرف مابین است که تا حد امکان سمت راست است و دستکاری کنیم تا مقدار سمت چپ افزایش یابد و افزایش فشار بیشتر شود:



- ۱c - هر چه بالاتر باشد بهتر است.
- ۱d - افزایش  $\psi$  مستلزم افزایش پره ها است اثنا این کار سطح پروانه ها و تلفات اصطکاکی  $\downarrow$  افزایش می دهد :
- 21 - 19 پره  $\leftarrow 0.90 = \psi$
- ۱e - حدا  $max$  این  $m/s$  470 است .
- ۱f - بهترین حالت این است که  $\psi = 1$  باشد .



**فرشاد نسر ایسی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۳-۱۰  
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۳-۱۰  
 شماره شهر سازی: ۰۱۲۲۲-۱۰۳

**جزوه آموزشی درس توربو ماشین آقای دکتر کورش امیر اصلانی تبریز**  
**دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)**






**پتروپالامحور** پیشتاز در ارائه خدمات مهندسی و متعهد به کیفیت  
 PPM , Dedicated For The Best Quality






دیگرم (k-s) کپرسور گریز از مرکز

$$\begin{cases} h_{00} = h_{01} \\ h_{02} = h_{03} \end{cases}$$



$$\left\langle h_c = \frac{h_{03SS} - h_{01}}{h_{03} - h_{01}} \right\rangle$$



محدودیت سرعت ورودی :


۱- قطر دهانه ورودی (حجم) بزرگ باشد :

۲ کوچک می شود چون  $(Q = C \cdot A)$




$u_1$  بزرگ می شود چون

$$u_1 = \kappa d_1 N$$



۴- قطر دهانه ورودی کوچک باشد:

$u_1$  بزرگ شده و  $u_1$  کوچک می شود.



\* پس در هر دو حالت سرعت نسبی  $(w_1)$  بزرگ می شود و این مطلوب نیست چون پدیده (choking) یا خفگی رخ می دهد - که ناشی از رسیدن سرعت هوای ورودی به سرعت صوت است.

$$\rho \dot{m} = \rho_1 c_1 A_1 \quad (A_1 = A_2)$$



$r$  شعاع در پشته پره  $\rightarrow A_1 = \pi (R^2 - r^2)$   
 $R$  شعاع در نوک پره  $\rightarrow A_1 = \pi R^2 (1 - r^2/R^2)$

با فرض  $1 - r^2/R^2 = K$   $\rightarrow A_1 = \pi R^2 K$


$\dot{m} = \rho \pi R^2 K c_1$

\* با بررسی شرایط در حالت بحرانی نوک پره که امکان رسیدن به سرعت صوت وجود دارد:

$* U_1 = R\omega \rightarrow R = U_1/\omega$

$* \dot{m} = \rho \pi U_1^2 K c_1 / \omega^2 \rightarrow$

$\frac{\dot{m}\omega^2}{\rho K \rho_1} = U_1^2 c_1$



$$\begin{cases} c_1 = W_1 \cos \beta_1 \\ U_1 = W_1 \sin \beta_1 \end{cases}$$

$\frac{\dot{m}\omega^2}{\rho K \rho_1} = W_1^3 \cos^2 \beta_1 \sin^2 \beta_1 \quad (1)$

$\frac{P_{01}}{P_1} = \left[ 1 + \frac{(\gamma-1)}{2} M_1^2 \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

معادله دانه:



$$\frac{T_{01}}{T_1} = \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \left( \frac{P_{01}}{T_{01}} \right) \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} =$$

$$\left( \frac{P_{01}}{T_{01}} \right) \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$P_1 = \frac{P_1}{R T_1} = \frac{P_{01}}{R T_{01}} \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}} \quad (*)$$

$$\frac{m \omega^2 R T_{01}}{R K P_{01}} = W_1^3 \sin^2 \beta_1 \cos \beta_1 \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$

« عدد رانج نسبی » :  $M_{rel} = \frac{W_1}{a_1} \longrightarrow$

$$\frac{m \omega^2 R T_{01}}{R K P_{01}} = M_{rel}^3 a_1^3 \sin^2 \beta_1 \cos \beta_1 \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1}}$$


$$a = (\gamma R T)^{1/2} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{a_{01}}{a_1} = \left( \frac{T_{01}}{T_1} \right)^{1/2} = \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2 \right]^{1/2} \\ M_1 = M_{rel} \cos \beta_1 \end{array} \right.$$

$$C_1 = W_1 \cos \beta_1 \longrightarrow M_1 = M_{rel} \cos \beta_1$$


$$\frac{m \omega^2}{R K \gamma P_{01} (\gamma R T_{01})^{1/2}} = M_{rel}^3 \sin^2 \beta_1 \cos \beta_1 \left[ 1 + \frac{\gamma-1}{2} M_{rel}^2 \cos^2 \beta_1 \right]^{-\frac{1}{\gamma-1} + \frac{3}{2}}$$




\* زاویه  $\beta_1$  مربوط به نوک پرو و شعاع ( $M$ ) است که بدترین حالت می باشد. حال سمت راست معادله فوق را بر حسب  $(\beta_1)$  رسم می کنیم :



\* به ازای  $(\beta_1 = 0.8)$  دبی ماکزیمم است. بهتر است عدد ماخ ورودی را  $(0.8)$  در نظر بگیریم تا ضریب اطمینان داشته باشیم. اگر به ناچار عدد ماخ از  $0.8$  بزرگتر شد چاره ای نیست جز نصب پروهای راهنما در ورودی کمپرسور و گردش اولیه هوای ورودی :








- \* پس با افزودن یک مؤلفه پر خشی  $C_x$  می توانیم  $(W_1)$  را کاهش داد. اما عیب آن این است که مقادیر از انرژی سیال را می گیرد.
- \* این پدیده باید در > دیفیوزر کمپرسور هم مانند روش فوق - چک شود.

مفروضه مشخصه کمپرسور گریز از مرکز :







\* این مانع مشخصه را با نصب یک شیر در خروجی کپرسور چک می کنند. در نقطه (a) شیر بسته است و کپرسور هوای داخل خود را متراکم می کند. اما عواملی وجود دارد که موجب می شود مانع مزبور در عمل بدست نیاید:

1 - Surging (موج سریع فشار):

در صورتی که دبی کپرسور از حد معینی کاهش یابد منجر به کاهش نسبت فشار شده که در صورت عدم کاهش فشار (پایین دست) منجر به کاهش مجدد دبی می گردد (5 تا 1). این پدیده می تواند در صورت ایجاد تغییراتی در فشار منجر به تغییرات شدیدی در دبی و نسبت فشار شود. در این حالت کپرسور با سرو صدا کار می کند اما دبی ندارد.



2 - سقوط پر خشی (Rotating Stall):






\* ممکن است در ادامه *Surging* یا بخاطر گرفتگی موضعی پروانه زاویه ورودی سیال به یک پروانه با بقیه پروانه فرق داشته و در نتیجه آن قسمت تحت دبی پایین کار کرده و موجب عدم تعادل (نابالانس) در کار کمپرسور می گردد. این پدیده می تواند منجر به ارتعاش شدید و در نهایت آسیب رسیدن به کمپرسور گردد. در این حالت سروصدای زیادی تولید می شود.

### ۳- خفگی (Choking):

\* اگر دبی زیاد شود ممکن است در نقطه ای از کمپرسور شرایط سرعت به حد سرعت صوت رسیده و موج ضربه (Shock Wave) تولید شده که منجر به آسیب کمپرسور و کاهش شدید دبی می گردد.



مسئله - اطلاعات زیر به عنوان معلومات پایه در طراحی یک کمپرسور گریز از مرکز داده شده.

$$\text{ضریب توان} = 4 = 1.04$$

$$\text{ضریب لغزش} = 0.9$$



1-2-13

- $N = 290 \text{ KPS} = (107 - 407)$
- $d = 0.5 \text{ m}$  کل پروانه
- $0.3 \text{ m}$  قطر نوک چسب
- $0.15 \text{ m}$  قطر ریشه چسب ورودی
- $9 \text{ kg/s}$  دبی جرمی هوا
- $295^\circ \text{K} = (T_{00})$  دمای سکون ورودی
- $1.1 \text{ bar} = (P_{00})$  فشار سکون ورودی
- $0.78 =$  راندمان

- \* مطلوب چیست :
- (الف) نسبت فشار کپرسور و توان لازم برای - گرداندن آن. فرض کنید سرعت ورودی هوا در جهت محوری است.
- (ب) زاویه ورودی پروانه در نوک و ریشه چسب ورودی. فرض کنید که سرعت محوری در عرض سطح چسب ثابت می ماند (c)
- (ج) عمق محوری کانالهای هب در محیط آن ( عرض کانال هب )

الف) : قبلاً دیدیم که :  $(T_{03} - T_{01} = \psi \cdot c_p \cdot U_2^2)$

$$U_2 = R d \omega = R (0.5) (290) \rightarrow U_2 = 455.5 \text{ m/s}$$

$$T_{02} - T_{01} = T_{03} - T_{01} = \psi \cdot c_p \cdot U_2^2 \rightarrow$$

$$T_{03} - T_{01} = \frac{1.04 (0.9) (455.5)^2}{1.005} = 193^\circ \text{K}$$



$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left[ 1 + \frac{\eta_c (T_{03} - T_{01})}{T_{01}} \right]^{\gamma/\gamma-1} \rightarrow$$

$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left[ 1 + \frac{0.78 (193)}{295} \right]^{\frac{1.4}{0.4}} \rightarrow$$

$$\frac{P_{03}}{P_{01}} = 4.23$$

$$\dot{W} = \dot{m} C_p (T_{03} - T_{01}) = 9 (1.005) (193)$$

$$\dot{W} = 174.6 \text{ KW}$$

$$\begin{cases} \dot{m} = \rho_1 C_1 A_1 \\ C_1 = C_{v1} \end{cases}$$

: 

$$\rho_1 \approx \frac{P_{01}}{R T_{01}}$$


در این جا بر مبنای شرایط فشار و دمای سکون محسوس میزنیم و

$$\rho_1 \approx \frac{1.01 \times 100}{(0.287) (295)}$$

سپس سرعت و خطای می کنیم :

$$\rho_1 = 1.3 \text{ kg/m}^3$$





$$C_1 = \dot{m} / \rho_1 A_1$$

$$A_1 = \pi (r_{it}^2 - r_{ih}^2) = \pi (0.15^2 - 0.075^2)$$

$$A_1 = 0.053 \text{ m}^2 \rightarrow$$

$$C_1 = \frac{9}{1.3 (0.053)} \rightarrow (C_1 = 131 \text{ m/s})$$

$$T_1 = T_{01} - \frac{C_1^2}{2 C_p}$$

$$T_1 = 295 - \frac{(131)^2}{2 (1.005)} = 286.5 \text{ } ^\circ\text{K}$$

$$P_1 = P_{01} \left( \frac{T_1}{T_{01}} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$P_1 = 1.1 \left( \frac{286.5}{295} \right)^{\frac{1.4}{0.4}} \rightarrow$$

$$\ll P_1 = 0.992 \gg$$

\* رابطه Ad، بازگشت پذیر را می توان بین هر نقطه سکون و نقطه ای دلخواه نوشت (چون تحول سکون ۲ این تروپیک است) اما در مورد کل کپرسور نمی توان این رابطه را بکار برد چون راندمان دارد.



$$P_1 = \frac{P_1}{RT_1} = \frac{0.992 \times 100}{(0.287)(286.5)} \rightarrow$$

$$P_1 = 1.21 \text{ kg/m}^3$$

$$G = \frac{\dot{m}}{P_1 A_1} \rightarrow \quad \ll G = 140 \text{ m/s} \gg$$

$$C_1 = C_{r1} = 143 \text{ m/s}$$

$$P_1 = 1.185 \text{ kg/m}^3$$

\* پس از آن فریب تکرار :

**فرشاد نسرايي** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 ۱۵۳۰۰-۱۷۲۷۶ : مقام مهندسی  
 ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵ : پروانه مهندسی  
 ۱۵۳-۰۱۲۲۲ : شماره شهرسازی

جزوه آموزشی درس توربو ماشین **آقای دکتر کورش امیر اصلانی تبریز**  
**دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)**



# توربینهای گاز و بخار جریان محوری

بخار (حدود 300 ساله)

\* توربینهای محوری

گاز (از اوایل قرن بیستم)

نیروگاه

\* توربینهای گاز

موتورهای جت

ضربه ای (Impulse)

\* انواع توربینهای محوری

عکس العملی (Reaction)

یک ردیف پرو ثابت + یک ردیف پرو متحرک = (طبقه) Stage

\* شکل 2-6 نشان می دهد که در پرو ثابت افت فشار داریم اما در پروهای متحرک افت فشار نداریم و تنها تغییر منتهی داریم. بر عکس انرژی جنبشی در پروهای ثابت زیاد می شود اما در پروهای متحرک کاهش می یابد. اما در نوع عکس العملی در تمام پروها افت فشار داریم.







چون  $Cx_1$  و  $Cx_2$  در خلاف جهت هم هستند :

$$E = U (Cx_1 + Cx_2) / g \quad (-) \times (-) = (+)$$

$$\frac{W}{m} = U (Cx_1 + Cx_2)$$

از مثلث سرعت :

$$U = Cx_1 - Wx_1 = Wx_2 - Cx_2$$

$$Cx_1 - Wx_1 = Wx_2 - Cx_2$$

$$\frac{W}{m} = U Ca (\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1)$$

$$\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1 = \tan \beta_2 + \tan \beta_1$$

قانون اول :

$$q + h_i + c_i^2/2 = W + h_e + c_e^2/2$$

در استاتور :  $q = W = 0$

$$h_0 + c_0^2/2 = h_1 + c_1^2/2 \rightarrow$$

$$h_{00} = h_{01}$$

$$T_{00} = T_{01}$$

در روتور :

$$W^p = (h_1 + c_1^2/2) - (h_2 + c_2^2/2)$$



$$W^p = h_{01} - h_{02} = U(W_{x1} + W_{x2}) \rightarrow$$

$$(h_1 + C^2/2) - (h_2 + C_2^2/2) = U(W_{x1} + W_{x2}) = U(C_{x1} + C_{x2})$$

$$\left[ \left( h_1 + \frac{C_{x1}^2 + C_{\alpha}^2}{2} \right) - \left( h_2 + \frac{C_{x2}^2 + C_{\alpha}^2}{2} \right) \right] = \dots = \frac{U}{m}$$

$$(h_1 + C_{x1}^2/2) - (h_2 + C_{x2}^2/2) = \dots = U$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (C_{x1}^2 - C_{x2}^2) = \dots = U$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (C_{x1} - C_{x2})(C_{x1} + C_{x2}) - U(C_{x1} + C_{x2}) = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (C_{x1} + C_{x2}) \left[ (C_{x1} - C_{x2}) - 2U \right] = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (C_{x1} + C_{x2}) \left[ (C_{x1} - U) - (C_{x2} + U) \right] = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (W_{x1} + W_{x2})(W_{x1} - W_{x2}) = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (W_{x1}^2 - W_{x2}^2) = 0$$

$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} \left[ \underbrace{(W_{x1}^2 - C_{\alpha}^2)}_{W_1^2} - \underbrace{(W_{x2}^2 + C_{\alpha}^2)}_{W_2^2} \right] = 0$$




$$(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (W_1^2 - W_2^2) = 0 \rightarrow$$

$$h_1 + \frac{1}{2} W_1^2 = h_2 + \frac{1}{2} W_2^2 \rightarrow$$

$$h_{01 \text{ rel}} = h_{02 \text{ rel}}$$

چون  $W$  سرعت نسبی است :



$$\begin{cases} h_{00} - h_{02} = h_0 - h_2 \\ T_{00} - T_{02} = T_0 - T_2 \end{cases}$$

راندمان کل به کل (معمولتر است)  
راندمان کل به استاتیک

\* راندمان توربین



اندرمان کل به کل توربین

$$\eta = \frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{02SS}} \quad \text{Total } - t$$

$$\eta = \frac{T_{00} - T_{02}}{T_{00} - T_{02SS}}$$

$$T_{00} - T_{02} = \eta (T_{00} - T_{02SS}) \rightarrow$$

$$T_{00} - T_{02} = \eta T_{00} \left(1 - \frac{T_{02SS}}{T_{00}}\right) \rightarrow$$

$$T_{00} - T_{02} = \eta T_{00} \left[1 - \left(\frac{P_{02}}{P_{00}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

$$T_{00} \left(1 - \frac{T_{02}}{T_{00}}\right) = \dots$$

$$\frac{T_{02}}{T_{00}} = 1 - \eta \left[1 - \left(\frac{P_{02}}{P_{00}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

اندرمان کل به استاتیک توربین




$$h = \frac{h_{00} - h_{02}}{t(t-s)}$$

\* یعنی در طبقه آخر تعیین -  
 که انرژی جنبشی خروجی -  
 (سرعت خروجی) برای ما  
 اهمیت ندارد و تنها شرایط استاتیکی مطرح است از این رابطه استفاده می کنیم.

روش مناسب اندامها

$$\left\{ \begin{array}{l} T ds = dh - v dp \\ \text{برای خطوط فشار ثابت} : dp = 0 \\ T ds = dh \rightarrow \Delta h \approx T \Delta s \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{بر روی خط فشار ثابت } p_1 : (h_1 - h_{1s}) = T_1 (s_1 - s_{1s}) \\ \text{بر روی خط فشار ثابت } p_2 : (h_{2s} - h_{2ss}) = T_2 (s_{2s} - s_{2ss}) \end{array} \right.$$



$$h_{2s} - h_{2ss} = \left( \frac{T_2}{T_1} \right) (h_1 - h_{1s})$$



## ضرایب افت در ستونچه :

« قویج جانچی »

در ستونچه :  
 $\xi_N = \frac{h_1 - h_{1s}}{0.5 G^2}$   
 $\gamma_N = \frac{P_{00} - P_{01}}{P_0 - P_1}$

\* در ستونچه :  
 $\xi_R = \frac{h_2 - h_{2s}}{0.5 W_2^2}$   
 $\gamma_R = \frac{P_{01\text{rel}} - P_{02\text{rel}}}{P_{02\text{rel}} - P_{01\text{rel}}}$

۱- ضریب افت انتالیج

$$\xi_N = \frac{h_1 - h_{1s}}{0.5 G^2}$$

۲- ضریب افت فشار

$$\gamma_N = \frac{P_{00} - P_{01}}{P_0 - P_1}$$

\* در روتور :

۱- ضریب افت انتالیج

$$\xi_R = \frac{h_2 - h_{2s}}{0.5 W_2^2}$$

۲- ضریب افت فشار

$$\gamma_R = \frac{P_{01\text{rel}} - P_{02\text{rel}}}{P_{02\text{rel}} - P_{01\text{rel}}}$$

$$\eta_{t(t-t)} = \left\{ 1 + \left[ \xi_R W_2^2 + \left( \frac{T_2}{T_1} \right) \xi_N G^2 \right] / 2 (h_0 - h_2) \right\}^{-1}$$

$$\eta_{t(t-s)} = \left\{ 1 + \left[ \xi_R W_2^2 + \left( \frac{T_2}{T_1} \right) \xi_N G^2 + C_0^2 \right] / 2 (h_0 - h_2) \right\}^{-1}$$

\* که در این روابط :




$$\epsilon = 0.04 + 0.06 \left( \frac{\epsilon}{100} \right)^2 \quad (9)$$

$$\epsilon'' = \alpha_0 + \alpha_1 \quad (N) \text{ برای استاتور}$$

$$\epsilon = \beta_1 + \beta_2 \quad (R) \text{ برای روتور}$$

1.  $Re = 10^5$  : رابطه فوق برای حالتی است که



\* مثلاً در استاتور: ارتفاع پره در جهت محور بر صفحه

$D_H = \frac{\epsilon}{\text{محیط استاتور در خروج}}$   $D_H$  (قطر هیدرولیک) برابر سطح مقطع خروجی استاتور

$$D_H = \frac{45 C_{\alpha_1} L}{2 [S C_{\alpha_1} + L]}$$

$$D_H = \frac{25 C_{\alpha_1} L}{(S C_{\alpha_1} + L)}$$

$$Re = \frac{\rho_1 C_1 D_H}{\mu_1}$$

$$Re = \frac{\rho_1 C_1 S C_{\alpha_1} L}{\mu_1 (S C_{\alpha_1} + L)}$$

(یعنی  $Re$  مناسبه شده از فرموله فوق باید برابر  $10^5$  باشه)



## روش اصلاح سود برگ

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 - \frac{t_{max}}{c} = 0.2 \\ 3 - \frac{L}{c C_G \alpha_{\infty}} = 3 \quad \left( \alpha_{\infty} = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} \right) \end{array} \right.$$

\* اگر نسبت  $\frac{t_{max}}{c} \neq 0.2$  و  $\frac{L}{c C_G \alpha_{\infty}} \neq 3$  باشد مقدار  $\xi$  باید اصلاح شود:

$$L + \xi_1 = (1 + \xi_{nom}) \left[ 0.975 + \frac{(0.075 C_G \alpha_{\infty}) / L}{\dots} \right] \quad (I) \text{ برای روتور:}$$

$$L + \xi_1 = (L + \xi_{nom}) \left[ 0.933 + \frac{(0.021 C_G \alpha_{\infty}) / L}{\dots} \right] \quad (II) \text{ برای استاتور:}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{در روتور} \quad \alpha_{\infty} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \\ \text{در استاتور} \quad \alpha_{\infty} = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} \end{array} \right.$$

$\xi_{nom}$  - از رابطه 9 تحت آن شرایط بدست آمده.  
 $L$  - را اگر ندادند واحد فرض می کنند.

\* اگر  $Re \neq 10^5$ :

$$\xi_2 = \left( \frac{10^5}{Re} \right)^{0.25} \xi_1$$

اگر شرط جری برقرار بود  
 $\xi_1$  را همان  $\xi_{nom}$  قرار می دهیم.



ضریب بارگیری - ضریب جریان :

$$\psi = \frac{W}{mU^2}$$

ضریب بارگیری

$$\psi = \frac{Ca (\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1)}{U}$$

$$\phi = \frac{Ca}{u}$$

ضریب جریان

$$\psi = \phi (\tan \alpha_2 + \tan \alpha_1)$$

$$\psi = \phi (\tan \beta_2 + \tan \beta_1)$$

\* در نیروگاهها ضریب بارگیری و ضریب جریان کوچک است تا -  
 راندمان بالا برود اما در عوض تعداد پروها و سطح توربین افزایش  
 می یابد. اما در موتورهای توربوجت که نیاز به حجم کم دایره  
 این دو ضریب از نیروگاه هوائی بزرگتر خواهد بود. (شکل -  
 صفحه ۱۴)

نسبت عکس العمل (بازتاب) :

$$R = \frac{\text{افت انتالی استاتیک در روتور}}{\text{افت انتالی استاتیک در طبقه}} = \frac{h_1 - h_2}{h_0 - h_2}$$



$$R = \frac{h_1 - h_2}{\left(h_0 + \frac{c_0^2}{2}\right) - \left(h_2 + \frac{c_2^2}{2}\right)} = \frac{h_1 - h_2}{h_{00} - h_{02}}$$

$$(C_0 = C_2) \quad , \quad (h_{00} - h_{01}) \quad \longrightarrow$$


$$R = \frac{h_1 - h_2}{h_{01} - h_{02}}$$

$$\begin{aligned} (\text{علا}) : \quad h_{01} - h_{02} &= U (C_{x1} + C_{x2}) \\ &= U (W_{x1} + W_{x2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{موج}) : \quad h_{01 \text{ rel}} &= h_{02 \text{ rel}} \longrightarrow \\ h_1 + W_1^2/2 &= h_2 + W_2^2/2 \longrightarrow \\ h_1 - h_2 &= \frac{1}{2} (W_2^2 - W_1^2) \end{aligned}$$

$$R = \frac{W_2^2 - W_1^2}{2U (W_{x1} + W_{x2})} = \frac{(W_{x2}^2 + C_{x2}^2) - (W_{x1}^2 + C_{x1}^2)}{2U (W_{x1} + W_{x2})}$$

$$R = \frac{W_{x2} - W_{x1}}{2U}$$





$$* R = \frac{C\alpha (\tan \beta_2 - \tan \beta_1)}{2U}$$

$$R = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \beta_1) \quad (1)$$

$$\begin{cases} W_{x1} = Cx_1 - U \\ C \tan \beta_1 = C \tan \alpha_1 - U \\ \tan \beta_1 = \tan \alpha_1 - \frac{U}{C\alpha} \\ \tan \beta_1 = \tan \alpha_1 - \frac{1}{\phi} \end{cases} \quad (2)$$

(1) , (2)

$$R = 0.5 + \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \alpha_1) \quad (3)$$

$$\begin{cases} W_{x2} = Cx_2 + U \\ C \tan \beta_2 = C \tan \alpha_2 + U \\ \tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{U}{C\alpha} \\ \tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{1}{\phi} \end{cases} \quad (4)$$

(3) , (4)

$$R = 1 + \frac{\phi}{2} (\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1) \quad (5)$$



$$0 \leq R \leq 100\%$$

\* برسی مع  $R$  :



- $R = 0$  رابطه (1)  $\rightarrow \beta_2 = \beta_1$
- $R = 50\%$  رابطه (2)  $\rightarrow \beta_2 = \alpha_1$
- $R = 100\%$  رابطه (3)  $\rightarrow \alpha_2 = \alpha_1$

$R = 0$  : منک به سمت چپ کشیده می شود :





0-1 - افت انرژی در استاتور



1-2 - افزایش انرژی در روتور




موتک سرعت کلاً متغیر است :  $R=50\%$



موتک سرعت بیست است کشیده می شود :  $R=100\%$







عکس العولج :

$$A_2 < A_1$$


در این حالت پره‌ها حالت پیچ خورده دارند و لذا نزدیک ریشه پره افت رانندگی وجود دارد و به همین علت ریشه پره را بر اساس شرایط جریان گردابی آزاد طراحی می‌کنند.

ضربانی :

مُسطح بهترین رانندگی خود بین ضربانی :

$$\frac{U}{C_1} = \sin \alpha_{1/2}$$

« معمولاً  $\alpha_1$  برای تیغه‌های استاتور  $65^\circ$  تا  $78^\circ$  است »



پره‌های ضربانی :

برای این که افت انتالی نداشته باشیم.



مسئله - مطلوبست طراحی یک توربین کوچک که حتی الامکان یک طبقه باشد. مشخصه‌های زیر برای نقطه طراحی در نظر بگیرید:

دبی جرمی	$20 \text{ kg/s}$
راندمان اینترتوربین توربین	90%
دمای ورودی	$T_{00} = 1100 \text{ }^\circ\text{K}$
افت دمای	$T_{00} - T_{02} = 145 \text{ }^\circ\text{K}$
نسبت فشار	$\frac{P_{00}}{P_{02}} = 1.873$
فشار ورودی	$P_{00} = 400 \text{ kPa}$
سرعت دوران توربین	$250 \text{ rps}$
سرعت در شعاع متوسط ( $U$ )	$340 \text{ m/s}$


می‌توان ضریب افت شیپوره ( $\eta$ ) را  $0.05$  و ضریب جریان را  $0.8$  در نظر گرفت.  $C_x$  ثابت است و سرعت ورود و خروج به طبقه برابر است ( $C_0 = C_2$ ) و سرعت ورودی عمودی است ( $\alpha_1 = 0$ ).

$$\psi = \frac{W}{m U^2} = \frac{h_{00} - h_{02}}{U^2} = \frac{C_p (T_{00} - T_{02})}{U^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_p = 1.147 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \\ \gamma = 1.333 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} * \text{ برای گازهای حاصل} \\ \text{از احتراق:} \end{array}$$

$$\psi = \frac{1.147 (145)}{(340)^2} = 1.44 \quad (\text{kJ تبدیل به J شده})$$





محاسبه زوایا

$$* W_{x2} = C_{x2} + U$$

$$\tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{1}{\phi}$$

$$(\alpha_2 = \alpha_0) \rightarrow \tan \beta_2 = \tan \alpha_0 + \frac{1}{0.8}$$

$$\rightarrow \tan \beta_2 = 1.125$$

$$\begin{cases} R = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \beta_1) \\ \psi = \phi (\tan \beta_2 + \tan \beta_1) \end{cases} \quad \xrightarrow{\tan \beta_1 \text{ با حذف}} \rightarrow$$

$$\tan \beta_2 = \frac{1}{2\phi} (\psi + 2R) \rightarrow$$

$$1.125 = \frac{1}{2(0.8)} (1.44 + 2R) \rightarrow$$

$$R = 0.28$$

\* چون این مقدار  $R$  مناسب نیست (امکان بازتاب منفی وجود دارد) مقاری عرضش در خروجی توپین اعمال می‌کنیم:



\* فرض  $\alpha_2 = 10^\circ$  هر چه کمتر باشد بهتر است

$$\tan \beta_2 = \tan \alpha_2 + \frac{1}{\phi} = 1.426 \rightarrow$$

$$R = 0.421 \text{ بهتر}$$

$$\beta_2 \approx 55^\circ$$

$$* \psi = \phi (\tan \beta_1 + \tan \beta_2) \rightarrow$$

$$\tan \beta_1 = \frac{\psi}{\phi} - \tan \beta_2$$

$$(یا): R = \frac{\phi}{2} (\tan \beta_2 - \tan \beta_1) \rightarrow$$

$$\tan \beta_1 = \tan \beta_2 - \frac{2R}{\phi}$$

$$\rightarrow \tan \beta_1 = 1.426 - \frac{2(0.421)}{0.8} = 0.374$$

$$\rightarrow \beta_1 = 20.5^\circ$$

$$C_{x1} = W_{x1} + U$$

$$C_a \tan \alpha_1 = C_a \tan \beta_1 + U$$



$$\tan \alpha_1 = \tan \beta_1 + \frac{1}{\phi} = 0.374 + \frac{1}{0.8}$$

$$\tan \alpha_1 = 1.624 \rightarrow$$

$$\alpha_1 = 58.5^\circ$$

$$C_{a1} = U \phi = 340 (0.8)$$

عاسبه ابعاد

$$C_{a1} = 272 \text{ m/s}$$

$$C_1 = \frac{C_{a1}}{\cos \alpha_1} = \frac{272}{\cos (58.5)} = 519 \text{ m/s}$$

$$T_{00} = T_{01} = 1100^\circ \text{K} \rightarrow$$

$$T_1 = T_{01} - \frac{C_1^2}{2c_p} = 1100 - \frac{(272)^2}{2(1147)} \rightarrow$$

$$T_1 = 982.7^\circ \text{K}$$

$$* \xi_N = \frac{h_1 - h_{1s}}{0.5 C_1^2} = \frac{(T_1 - T_{1s}) c_p}{0.5 C_1^2}$$

$$T_{1s} = 0.5 \xi_N C_1^2 / c_p \quad \xi_N = 0.05 \rightarrow$$



$$982.7 - T_{1s} = 0.5(0.05)(519)^2 / 1147 \rightarrow$$

$$T_{1s} = 976.2 \text{ K}$$

$$\left(\frac{T_{00}}{T_{1s}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{P_{00}}{P_1}\right) \rightarrow \left(\frac{1100}{976.2}\right)^4 = \left(\frac{4 \text{ bar}}{P_1}\right)$$

$$P_1 = 2.49 \text{ bar}$$

شرط جریان بحرانی در استاتور

$$\frac{P_{00}}{P_{cr}} = \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$= \left(\frac{2.33}{2}\right)^4 = 1.853$$

$$\frac{P_{00}}{P_1} = \frac{4}{2.49} = 1.607$$

نسبت فشار ما به نسبت فشار بحرانی نرسیده (از نظر شرایط سرعت مانع) پس لازم نیست مراحل مسئله را دوباره تکرار کنیم.  $(P_1 > P_{cr})$

$$P_1 = \frac{P}{RT_1} = \frac{249}{0.287(982.7)} = 0.883$$

$$A_1 = \frac{\dot{m}}{P_1 C_d} = \frac{20}{0.883(272)} = 0.0833 \text{ m}^2$$

سطح مقطع جریان در ①  
خروجی استاتور (چون یک طبقه از 2 است)



\* سطح گلوگاه شیبوره تصویر مساحت فوق است :

$$\text{سطح گلوگاه شیبوره} = A_1 \cos \alpha_1 = 0.0437 \text{ m}^2$$

$$C_0 = C_2 = \frac{C_d}{\cos \alpha_2} = 276.4 \text{ m/s}$$

$$T_0 = T_{\infty} - \frac{C_0^2}{2C_p} = 1100 - \frac{(276.4)^2}{2(1147)}$$

$$T_0 = 1067 \text{ } ^\circ\text{K}$$

$$\frac{P_0}{P_{\infty}} = \left( \frac{T_0}{T_{\infty}} \right)^{\gamma/\gamma-1} \rightarrow \frac{P_0}{4} = \left( \frac{1067}{1100} \right)^4$$

$$P_0 = 3.54 \text{ bar}$$

$$P_0 = \frac{P_0}{RT_0} = \frac{3.54}{0.287(1067)} \rightarrow P_0 = 1.155$$

$$A_0 = \frac{\dot{m}}{P_0 C_d} \rightarrow A_0 = 0.0626$$

$$T_{02} = T_{\infty} - 14.5 = 955$$

$$T_2 = T_{02} - \frac{C_2^2}{2C_p} = 955 - \frac{276.4^2}{2(1147)} \rightarrow$$

$$T_2 = 922.8 \text{ } ^\circ\text{K}$$



$$P_2 = P_{02} \left( \frac{T_2}{T_{02}} \right)^{\gamma/\gamma-1} = \left( \frac{4}{1.873} \right) \left( \frac{922}{955} \right)^4$$

$$P_2 = 1.856 \text{ bar}$$

$$P_2 = \frac{P_2}{RT_2} = 0.702$$

$$A_2 = \frac{\dot{m}}{P_2 C_d} = 0.1047 \text{ m}^2$$



$$r_m \text{ (شعاع متوسط)} = \frac{U_m}{2\pi N} = \frac{340}{2\pi (250)}$$

$$r_m = 0.216 \text{ m}$$

$$A = 2\pi r_m h = \frac{U_m}{N} h \rightarrow$$

$$\begin{cases} h = \frac{A N}{U_m} = A \left( \frac{250}{340} \right) \\ \frac{r_t}{r_r} = \frac{r_m + h/2}{r_m - h/2} \end{cases}$$

$r_t$  - شعاع فوق پرہ  
 $r_r$  - شعاع ریشہ پرہ





صفت	0	1	2
A	0.0626	0.0833	0.1042
متر h	0.046	0.0612	0.077
$\frac{r_t}{r_r}$	1.24	1.33	1.43


**فرشاد نیرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۴۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۴۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲

جزوه آموزشی درس توربو ماشین **آقای دکتر کورش امیراصلانی تبریز**  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (۱۳۷۳)





# توربین‌های شعاعی

\* کاربرد آنها در مواقعی است که می‌خواهند در یک فاصله جمع و جبر انرژی را انتقال دهند و قطر آنها معمولاً حدود 0.2m است و بیشتر در توربوشارژهای موتور هواپیما، پمپ 2 قشر نشانی و ... به کار می‌روند. این توربینها دور بسیار بالایی دارند و جریان در آنها 90° تخمین مسیری می‌یابد.



زاویه نسبت به جهت شعاعی سنجیده می‌شود.



\* در حین عبور از شیبوره ورودی :  $h_{00} = h_{01}$

$$h_0 + c_0^2/2 = h_1 + c_1^2/2 \rightarrow$$



$$h_1 - h_0 = \frac{1}{2} (c_0^2 - c_1^2) \quad (\text{مقطع 0-1})$$

\* مطابق آنچه که در کمپرسورهای گریز از مرکز نشان داده شد در حین عبور سیال از روتور مقدار (I) ثابت است:

$$I = h_{0 \text{ rel}} - \frac{U^2}{2}$$

$$h_{0 \text{ rel}} = h + \frac{W^2}{2} \rightarrow$$

$$h_1 + \frac{W_1^2}{2} - \frac{U_1^2}{2} = h_2 + \frac{W_2^2}{2} - \frac{U_2^2}{2}$$

$$\begin{cases} h_2 - h_1 = \frac{1}{2} [(W_1^2 - W_2^2) - (U_1^2 - U_2^2)] \\ c_2^2 = W_2^2 - U_2^2 \end{cases} \rightarrow$$

$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2} (W_1^2 - U_1^2 - c_2^2) \quad (\text{مقطع 1-2})$$


\* در حین عبور از دیفیوزر خروجی:

$$h_2 + c_2^2/2 = h_3 + c_3^2/2$$

$$h_3 - h_2 = \frac{1}{2} (c_2^2 - c_3^2) \quad (\text{مقطع 2-3})$$



\* توربین شعاعی می تواند دارای دیفیوزر باشد یا نباشد.



(با دیفیوزر)  $\eta_{t(t-t)} = \frac{h_{00} - h_{03}}{h_{00} - h_{03SS}}$

(بدون دیفیوزر)  $\eta_{t(t-t)} = \frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{02SS}}$

\* مثلاً در (2S) تنها روتور ایده آل (بازگشت پذیر) است و در (2SS) هم روتور و هم نازل یا استاتور بازگشت پذیر است.

رابطه اولی :



$$\begin{cases} \frac{W}{m} = U_1 C_{x1} - U_2 C_{x2} = U_1 C_{x1} \\ C_{x1} = U_1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\frac{W}{m} = U_1^2$$

سرعت جهشی بر مبنای تغییرات انتالی  
ایده آل به صورت زیر تعریف می شود :

سرعت جهشی :

	کل به کل	کل به استاتیک
$C_s^2$ (با > فیوز)	$2(h_{00} - h_{03SS})$	$2(h_{00} - h_{3SS})$
$C_s^2$ (بی > فیوز)	$2(h_{00} - h_{02SS})$	$2(h_{00} - h_{2SS})$

$$\frac{W}{m} = h_{00} - h_{03SS} = \frac{C_s^2}{2} = U_1^2 \rightarrow$$

$$\frac{U_1}{C_s} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



حکمت رائدیان

$$\eta_{t(t-s)} = \frac{h_{00} - h_{02}}{h_{00} - h_{2SS}} \quad (\text{بلون } \rightarrow \text{ حقیقین})$$

\* پس از انجام عملیات خواصی داشت :

$$\eta_{t(t-s)} = \left\{ 1 + \left[ \xi_N \left( \frac{T_2}{T_1} \right) \text{Cosec}^2 \alpha_1 + \left( \frac{v_{2av}}{v_1} \right)^2 \left( \xi_R \text{Cosec}^2 \beta_2 + \text{Coty}^2 \beta_2 \right) \right] / 2 \right\}$$

$$\xi_N = \frac{h_1 - h_{1S}}{0.5 C_1^2}$$


$$\xi_R = \frac{h_2 - h_{2S}}{0.5 W_2^2}$$

$$\text{میانگین } v_2 = \frac{v_{2t} + v_{2h}}{2} \quad \text{: معمولاً}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 1 - \left( \frac{v_1}{\alpha_1} \right)^2 (\gamma - 1) \left[ 1 - \text{Coty}^2 \alpha_1 + \left( \frac{v_2}{v_1} \right)^2 \text{Coty}^2 \beta_2 \right] / 2$$

$$\frac{T_2}{T_1} \approx 1 \quad \text{: معمولاً}$$

$$\alpha = \sqrt{\gamma R T}$$





$$\frac{1}{\eta(t-t)} = \left( \frac{1}{\eta(t-s)} \right) - \left[ \left( \frac{r_{2av}}{r_1} \right)^2 \cot^2 \beta_{2av} \right] / 2$$

برون دیفیوزر




مسئله - یک توربین گاز شعاعی دارای یک سری پروانه ثابت ورودی بعنوان شیبوره ، روتور با پروانه شعاعی و دیفیوزر محوری است . با رانندگی کم به کل 90% و طبق شرایط نقطه طراحی خود کار می کند . در ورودی به توربین فشار و دمای سکون گاز (P00 و T00) - 400 kPa و 1140 K است . جریان خروجی از توربین در خروجی از دیفیوزر دارای فشار 100 kPa و سرعت ناچین است . مطلوب است تعیین سرعت محیطی ورودی پروانه روتور (U1) و زاویه شیبوره در خروجی از آن (α1) .

$$\gamma = 1.33$$

$$R = 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$\phi = 1149$$






$$\frac{W}{m} = h_{00} - h_{03} = h_{01} - h_{02} = U_1^2$$

$$\eta_{t(t-t)} = \frac{h_{00} - h_{03}}{h_{00} - h_{03SS}} = \frac{h_{01} - h_{02}}{h_{00} - h_{03SS}} = \frac{U_1^2}{C_p(T_{00} - T_{03SS})}$$

$$= \frac{U_1^2}{C_p T_{00} \left[ 1 - \left( \frac{T_{03SS}}{T_{00}} \right) \right]} = \frac{U_1^2}{C_p T_{00} \left[ 1 - \left( \frac{P_{03}}{P_{00}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

\* روابط انتروپی ثابت آنها بین نقاط واقع بر خطوط  $s = ct$  در نمودار  $(h-s)$  می توان نوشت.



$$0.9 = \frac{U_1^2}{1149(1140) \left[ 1 - \left( \frac{100}{400} \right)^{\frac{0.33}{1.33}} \right]}$$

$U_1 = 587.4 \text{ m/s}$

$$M_1 = \frac{C_1}{a_1}$$

\* در خروجی از سیپوره :



$$\sin \alpha_1 = \frac{U_1}{C_1} \rightarrow C_1 = U_1 \operatorname{cosec} \alpha_1 \quad (1)$$

$$M_1 = \frac{C_1}{\alpha_1} = \frac{U_1 \operatorname{cosec} \alpha_1}{\alpha_1} \quad (1)$$

$$h_{00} = h_{01} \rightarrow \text{* از طرف دیگر :$$

$$h_{00} = h_1 + \frac{q^2}{2} \rightarrow C_p T_{00} = C_p T_{01} + \frac{q^2}{2}$$

$$\rightarrow T_{00} = T_1 + \frac{q^2}{2 C_p}$$

$$T_{00} = T_1 + \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{2 C_p}$$

$$\frac{\text{تقسیم طرفین بر } (T_{00})}{\rightarrow} \frac{T_1}{T_{00}} = 1 - \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{2 C_p T_{00}} \quad (2)$$

$$a_{00} = (\sigma R T_{00})^{1/2} \quad \text{* از طرف دیگر :$$

$$C_p = \frac{\sigma R}{\sigma - 1} \rightarrow$$

$$a_{00} = (C_p (\sigma - 1) T_{00})^{1/2} \rightarrow$$

$$C_p T_{00} = \frac{a_{00}^2}{\sigma - 1} \quad (3)$$

$$(2) \text{ و } (3) \rightarrow \frac{T_1}{T_{00}} = 1 - \frac{\sigma - 1}{2} \frac{U_1^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha_1}{a_{00}^2} \quad (4)$$

$$\frac{T_1}{T_{00}} = \left( \frac{a_1}{a_{00}} \right)^2 \quad (5) \quad \text{* معادله 5 :$$



و با اعمال رابطه (۱) :

$$\frac{T_1}{T_{\infty}} = \left( \frac{a_1}{a_{\infty}} \right)^2 = \frac{U_1^2 \operatorname{Cosec}^2 \alpha_1}{(M_1 a_{\infty})^2} \quad (6)$$

با مساوی قرار دادن طرفین روابط (۴) و (۶) :

$$\sin \alpha_1 = \left( \frac{U_1}{a_{\infty}} \right) \left[ \frac{1}{2} (\gamma - 1) + \frac{1}{M_1^2} \right]^{1/2}$$

جزء فرض مسئله : فرض کنید جریان در خروجی از سیپوره  
خفه شده است (choking) یعنی -  
 $M_1 = 1$  است .

$$a_{\infty} = (\gamma R T_{\infty})^{1/2} = (1.33 \times 287 \times 1140)^{1/2}$$

$$a_{\infty} = 660.4 \text{ m/s}$$


$$\sin \alpha_1 = \frac{587.4}{660.4} \left[ \frac{1}{2} (1.33 - 1) + 1 \right]^{1/2} \rightarrow$$

$$\alpha_1 = 73.9^\circ$$



# مادسیج

شبکه آموزشی - پژوهشی ایران



## مادسیج، پنجره ای به یادگیری نوین

مادسیج مخفف کلمه madsage به معنای شیفته دانایی و در مفهوم بومی به معنای دهکده علم و دانش ایران می باشد. در این مفهوم اشاره به دو کلمه سیج (یکی از روستاهای زیبای کشورمان) و ماد (یکی از اولین اقوام ایران) می باشد.

شبکه آموزشی - پژوهشی مادسیج (IRESNET) با هدف بهبود پیشرفت علمی و دسترسی هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران، در فضای مجازی ایجاد شده است. هسته اولیه مادسیج از طرح پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای رضا محمودی دانش آموخته رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران که با راهنمایی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبادی معاون دانشگاه مجازی مهر البرز می باشد، بر گرفته شده است.

# IRan Education & Research NETWORK