

# تئوری شعبات

## Drill


مته

مته وسیله ای است که برای سوراخکاری در قطعات مورد استفاده قرار می گیرد. در کارگاه های فلزکاری مته های مختلف مورد استفاده است که مهمترین و پرکارترین آنها مته های مارپیچی (**twist drill**) هستند که جنس آنها سخت بوده و میتوان گفت یک استوانه فولادی میباشد که از دو قسمت ساده (**shank**) و شیاردار (**flute**) مارپیچی به نام **body** تشکیل شده اند. نوک مته مخروطی است و محل برخورد این قسمت با شیارهای مارپیچی لبه های برش مته (**land**) را تشکیل میدهند. شیارهای مارپیچی ضمن اینکه مجرای عبور تراشه (**chip**) و مایع خنک کننده برای خنک کردن لبه های برش هستند. در خم کردن تراشه و در نتیجه


سهولت عبور آنها نیز موثرند. قطر مته از **Land** تا **Land** مقابل اندازه گرفته میشود.

زاویه نوک مته:


مقدار آن به طور استاندارد 118 درجه میباشد که به آن **Included angle** گفته و نصف آن یعنی 59 درجه **drill angle** نامیده میشود. تجربه نشان داده است که زاویه مخروطی نوک مته برای سوراخ کاری فولاد های معمولی 118 تا 135 درجه، برای فلزات نرم 90 تا 100 درجه و برای فلزات سخت تا 150 درجه مناسب است. به هنگام سوراخ کاری هرگاه فلز سخت باشد، دور کم و فشار زیاد و هرگاه فلز نرم باشد، دور زیاد درل و فشار کم دست اعمال میشود.



**DRILL POINT NOMENCLATURE.**



**DRILL POINT ANGLES.**



به هنگام تیز کردن سر مته باید دقت کرد که هم دو لبه برش و هم زوایای حاصله با یکدیگر برابر باشند. هرگاه دو طرف لبه مته با هم مساوی بوده ولی زوایای متفاوت باشند یک لبه بیشتر از لبه دیگر بار برداشته و زودتر کند شده و مقاومت خود را زودتر از دست میدهد. در حالت دیگر هرگاه دو زاویه برابر ولی لبه های برش یکی

نباشد سوراخ **oversize** میگردد. مته ها معمولا از فولادهای پرکربن **high carbon steel** ساخته میشوند که به **high speed drill** موسومند.

## Drill Size Classification

### طبقه بندی مته ها

قطر مته های مارپیچی استاندارد شده و بطرق زیر طبقه بندی میگردند:

1. **طبقه بندی اینچی:** اندازه مته ها ممکن است اینچی بوده که به دو صورت کسری (**fractional**) مانند  $1/2$ " و  $1/4$ " و اعشاری (**decimal**) مانند  $0.284$ " یافت میشوند. در نوع کسری از  $1/64$  شروع و فواصل تغییرات آنها  $1/64$  است.
2. **طبقه بندی متریک:** مته های متریک حداقل اندازه اش از  $0.35$  میلی متر شروع شده و فواصل تغییرات اندازه آنها  $0.05$  میلی متر میباشد.
3. **طبقه بندی عددی (Number Size):** طبق این طبقه بندی مته ها از 1 تا 80 طبقه بندی شده اند. شماره 1 بزرگترین ( $0.228$ " ) و شماره 80 کوچکترین ( $0.0135$ " ) است.
4. **طبقه بندی حرفی (Letter Size):** در این طبقه بندی مته ها از A تا Z یافت میشوند که A کوچکترین ( $0.234$ " ) و Z بزرگترین ( $0.413$ " ) است.

### : Cooling Liquid

هنگام عمل تراش در نوک مته حرارت نسبتا زیادی تولید شده و این حرارت سبب کاهش سختی آن و کندی لبه های آن میگردد. از این رو ضمن تراش آنها با مایع خنک کننده ای باید سرد کرد که انواع آن از آب و صابون گرفته تا روغن لارد را شامل میشود.

## Reamers

### برقو:



(A): Tapered reamer with straight flutes.



(B): Tapered reamer with spiral flutes.



(C): Expansion reamer with straight flutes.



(D): Bottoming reamer with straight flutes.

برقوکاری عملی است که بوسیله آن داخل سوراخی را که با مته سوراخ شده میتوان مرتب و صاف کرد. سوراخ کاری دقیق با مته عملا امکان پذیر نیست و همیشه قطر سوراخ بزرگتر از مته خواهد شد. از اینرو سوراخی که باید ایجاد شود به اندازه  $1/64$ " توسط مته کوچکتر بوجود آمده و سپس از برقو که به اندازه حقیقی سوراخ میباشد استفاده میکنیم.

Reamer is used to enlarge the hole to accurate size.


## Tap

## قلاویز:


قلاویز ابزاری است که جهت ایجاد و تراش رزوه های داخلی در سوراخها و حفره ها بکار میرود. قلاویز شبیه یک پیچ میباشد که دارای دنده هایی است و در طول آن سه یا چهار شیار تراشیده شده است. محل برخورد شیارها با دنده ها لبه های برشی افزار را ایجاد میکند. اندازه قلاویزها مانند پیچ و مهره ها است و در روی ساق آنها قطر خارجی و گام (یا تعداد دنده در اینچ) نوشته شده است. مثلا قلاویزی با مشخصه NF-32-3/32 به این معنا است که قلاویز سیستم امریکایی دنده ریز بوده و تعداد دنده آن در اینچ 32 عدد است و قطر داخلی سوراخ که بخواهد قلاویز گردد 3/32 است.

NF = National Fine


### HANDLES FOR TAPS.




(A): Taper Tap



(B): Plug Tap



(C): Bottoming Tap



(A): T-HANDLE.





(B): SOLID HANDLE

## Die

## حدیده

### THREAD CUTTING DIES



حدیده ابزاری است که توسط آن میتوان در روی میله ها ایجاد رزوه (thread) نمود. جنس حدیده نیز مانند قلاویز از فولاد پر کربن (سخت) میباشد. در روی بدنه حدیده سیستم دنده بخصوص، تعداد دنده در اینچ و نیز قطر میله ای که بخواهد رزوه شود حک شده است.

Die is used to make external thread on bars.

عمل اندازه گیری دقیق بوسیله میکرومتر و کولیس صورت میپذیرد که به ترتیب اقدام به تشریح هر یک مینمائیم:


**Micrometer-1** : میکرومترها وسایلی هستند که برای اندازه گیری تا دقت یکصدم میلی متر و یا یک هزارم و یا یکدهزارم اینچ مورد استفاده قرار میگیرند. فاصله مربوطه جهت باز شدن کامل بر روی میکرومتر حک شده است. قطعات تشکیل دهنده یک میکرومتر عبارتند از :

1-Frame 2-Anvil 3-Spindle 4-Sleeve 5-Barrel 6-Ratchet 7-Locknut

چون در فن هواپیمائی سیستم اینچی رایج است اقدام به تشریح میکرومتر اینچی مینمائیم هر چند که.

طرز کار میکرومتر میلی متری نیز شبیه آن است.


**MICROMETER CALIPER**



در میکرومترهای اینچی هر اینچ در روی barrel به ده قسمت مساوی تقسیم شده که هر یک به نوبه خود به چهار قسمت تقسیم شده اند از اینرو هر یک از این فواصل کوچک برابر (1/40) اینچ یا 0.025" میشوند. در روی sleeve 25 فاصله یا تقسیمات وجود دارد و چون sleeve در هر دور کامل چرخش به اندازه (1/40)" یا 0.025" جلو میرود. از این رو هر فاصله کوچک در روی آن برابر  $25 = 0.001$ " (1/40)" میباشد که آنرا دقت این میکرومتر مینامند.

**روش استفاده :**

برای اندازه گیری قطعه مورد نظر را بین میله و سندان قرار داده و به کمک جفجغه تماس را کامل میکنیم و سپس توجه مینمائیم که sleeve از روی کدام فاصله بزرگ و همچنین کوچک روی barrel عبور کرده و نیز کدام یک از درجه بندی های روی sleeve در مقابل خط کش مرکزی barrel قرار دارد. با جمع کردن همه این ارقام اندازه دقیق قطعه تحت اندازه گیری بدست می آید.






Micrometer caliper reading. (A)—0.000 inch. (B)—0.001 inch. (C)—0.125 inch. (D)—0.187 inch.

## Vernier Caliper -2

کولیس وسیله ای است که برای اندازه گیری قطر خارجی و داخلی و در بعضی از انواع آن برای اندازه گیری ارتفاع و عمق بکار میرود.

ساختمان کولیس از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است. قسمت ثابت عبارتست از یک خط کش فولادی و مدرج که به فک ثابت **fixed jaw** منتهی میگردد و قسمت متحرک متشکل از ورنیه ایست که به فک متحرک **movable Jaw** متصل بوده و روی خط کش مدرج (**main scale**) حرکت میکند. در کولیس های اینچی هر یک اینچ در روی خط کش به 40 قسمت مساوی تقسیم شده است یعنی هر قسمت در روی **main scale** مساوی  $\frac{1}{40}$ " یا 0.025" میشود. در روی خط کش هر چهار قسمت از این درجات که 0.1 را نشان میدهند شماره گذاری شده اند.



معمولا هر 24 قسمت از درجات خط کش درروی ورنیه را به 25 قسمت تقسیم کرده اند از طرفی چون هر قسمت روی خط کش مساوی "0.025" بوده بنابراین 24 قسمت آن مساوی  $0.6 = 24 \times 0.025$  بوده و 25 قسمت روی ورنیه نیز همان "0.6" بوده و هر قسمت آن مساوی  $0.024 = 0.6 \div 25$  خواهد شد. بنابراین این هرگاه دو صفر ورنیه و خط کش بر هم منطبق باشد اولین خط از ورنیه با اولین خط از خط کش به اندازه  $0.025 - 0.024 = 0.001$  از یکدیگر فاصله دارند که دقت این کولیس خوانده میشود. بنابراین در اندازه گیری ضخامت یک قطعه دستور کلی به روش زیر خواهد بود:

اول باید توجه کرد که صفر ورنیه از مقابل چند اینچ کامل و چند عدد تقسیمات دهم اینچ و سپس چند عدد تقسیمات "0.025" عبور کرده و بقیه را به طریق مشابه میکرومتر از روی تقسیم بندی ورنیه می خوانیم.

## Screw Threads


پیچ وسیله ایست که برای اتصال موقت قطعات بکار برده شده و عبارت از یک استوانه یا مخروط است که بر روی آن نواری به طور مارپیچ بافاصل یکنواخت پیچیده شده است. این نوار مارپیچی ممکن است در خارج یا داخل قطعه پیچیده شده باشد که در حالت اول پیچ را خارجی و یا screw و در حالت دوم داخلی nut گویند.

انواع پیچها — پیچها از نظرات مختلف طبقه بندی میشوند:

1. از نظر شکل دنده ها — Forms Of Threads
2. از نظر کاری که انجام میدهند. پیچهای اتصال و انتقال قدرت (Jack Screw)
3. از نظر شکل بدنه پیچ — استوانه ای و مخروطی
4. از نظر سر آنها — پیچ های سر دار و بدون سر (Stud)

اصطلاحات — در رابطه با threads واژه های زیر قابل ذکر است :

راس دنده را crest و ته آن را root گفته و زاویه ای را که توسط دو سطح مجاور یک دنده بوجود می آید را tread angle گویند. فاصله crest به crest روبره رو را major diameter و root به root مقابل را minor diameter میگویند.



مقدار پیشروی در یک دور را **lead** و فاصله **crest** به **crest** مجاور **pitch** نامیده میشود. در پیچهای معمولی یکرانه (**single start**) در یک دور به اندازه یک دنده به جلو میرویم از این رو **lead** آن با **pitch** برابر است، اما در پیچهای دورانه موسوم به **double start** مقدار **lead** دو برابر **pitch** و در سه راهه **triple start** سه برابر است.

از نظر تعداد دنده در یک اینچ پیچها به دو صورت دنده ریز **fine thread** و دنده درشت **coarse thread** یافت میگردند و در مقایسه بین آنها گفتنی است که هرگاه قطر خارجی آنها با یکدیگر برابر باشند قطر داخلی آنها متفاوت بوده و پیچ دنده ریزتر دارای قطر داخلی بیشتری است از اینرو چنین پیچی در جایی که نیروهای متفاوتی وجود داشته باشد کاربرد بیشتری نسبت به مشابه دنده درشت خود خواهد داشت. هم چنین احتمال شل شدن در پیچهای دنده ریز کمتر از انواع دنده درشت است.

### انواع پیچها :

امروزه در کشورهای مختلف صنعتی پیچهای مختلفی ساخته میشوند که هر کدام شکل و زاویه مخصوصی دارند و انواع مهم آنها مختصراً بقرار ذیل است :

1. پیچ دنده درشت انگلیسی (اینچی) با زاویه 55 **B.S.W = British Standard Whitworth**
2. پیچ دنده ریز انگلیسی (اینچی) با زاویه کمتر از 55 **B.S.F = British Standard Fine**
3. **System International (S.I.)** : این نوع پیچ با زاویه 60 و عموماً میلیمتری ساخته شده و ارزش بین المللی دارد.
4. دارای زاویه 60 و اندازه های اینچی است. **N.C = American National Coarse**
5. دارای اندازه اینچی و زاویه کمتر از 60 است. **N.F = American National Fine**
6. **U.S.T = Unified Screw Thread**

این نوع پیچ که عموماً بر اساس اینچی بیان میگردد در سه کلاس به شرح زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

**Class 1 = General Engineering**

**Class 2 = Aeronautical Engineering**

**Class 3 = Avionics**

برای مشخص کردن یک **thread** معیارهایی چون قطر خارجی، تعداد دنده در اینچ، نوع پیچ (دنده)، مشخص بودن پیچ یا مهره، کلاس مربوطه و بالاخره چپگرد یا راستگرد بودن مورد استفاده قرار میگیرد.

**Hint** : در پیچ ها حرف **A** به معنای **bolt** و **B** به مفهوم **nut** است.

مثال : دنده ای به مشخصات **3/8 - 32 - UNF - 1A** را شناسائی کنید.

دنده ای است خارجی (**A**) یعنی **bolt**، قطر خارجی **3/8"** و تعداد 32 دنده در اینچ که راستگرد بوده


و در مهندسی عمومی (1) مورد استفاده است. در صورت چپگرد بودن پیچ حروف **LH** به شناسه آن اضافه میگردد.

## Bolt , Nut and Screws

در کارهای فنی و هواپیمائی پیچ ها کاربرد فراوانی دارند و بر همین مبنا به شکلها و جنس های گوناگون از نظر مقاومت ساخته میشوند.

**bolt** های استاندارد که با کد **AN (army navy)** مشخص میشوند دارای مشخصات زیر میباشند:

### 1. Hex- Head Bolt: سر این پیچها شش گوش بوده و:

- (a) اگر روی سر پیچ علامت × باشد **steel bolt** است.
- (b) اگر روی سر پیچ علامت — — باشد پیچ از نوع آلیاژ آلومینیوم است.
- (c) اگر روی سر پیچ علامت — باشد **corrosion resistant steel bolt** است.
- (d) اگر روی سر پیچ علامت  باشد به آن **close tolerance bolt** گویند و در جایی استفاده میشود که **vibration** وجود داشته و باید با جای خود "0.000 تا "0.002 **tolerance** داشته باشد.

**High strength bolts, like close tolerance bolts require close fits often with zero tolerance.**

### 2. Internal Wrenching Bolt:

این نوع پیچ که به آن **high strength bolt** نیز گفته میشود به علت وجود قطر زیاد نسبت به سر خود دارای مقاومت زیاد در مقابل نیروی **shear** و بخصوص **tension** میباشد.

### 3. Clevis Bolt:

از این نوع پیچ در مواردی استفاده میشود که نیروی برشی (**shear**) نیروی اصلی باشد و دارای سوراخی در قسمت دنده شده، بوده و همراه با **shear Nut** بکار میرود. جنس آنها از **nickel steel** با پوشش کادمیوم است.

AN 21 → AN 36

### 4. Drilled Head Bolt:

دارای سوراخ هائی در سر بوده که در جهت استفاده از **safety wire** است.

### 5. Eye Bolt:



این نوع پیچ نیروهای کششی را بخوبی تحمل کرده و در قسمت دنده شده دارای سوراخ است. برای استفاده از **cutter pin** و موارد استعمالش بستهای دو شاخه است.

**Hint** — دو **Bolt** استاندارد را با مشخصات زیر، شناسائی میکنیم:

**AN 6 DD 8** — 6 قطر آن (تقسیم بر 6)، **DD** جنس آن (آلیاژ **Al**) و 8 طول آن (تقسیم بر 8)

**AN 4 C 7** — 4 قطر آن (تقسیم بر 6)، **C** جنس آن (فولاد ضد زنگ) و 7 طول آن (تقسیم بر 8)





## NUTS

## مه‌ره‌ها

در ساختمان هواپیما از انواع و اقسام مختلف مه‌ره استفاده میشود لذا لازم است در موقع سوار کردن مه‌ره‌ها دقت شود نوع آن بدرستی انتخاب گردد. انواع آن عبارتند از:

1. **Plain Nut** - که همراه با انواع **fastening device** و **lock washer** بکار میرود.
2. **Self Locking Nut** - دارای حلقه **nylon** یا **rubber** یا **fiber** در درون خود است که سبب قفل کردن پیچ و مه‌ره میشود. از این مه‌ره‌ها فقط یکبار میتوان به منظور **locking** استفاده نمود ولی برای دفعات بعد میتوان بجای **plain nut** مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً در نقاطی که حرارت زیاد است از آن استفاده نمیشود. بطور کلی از این مه‌ره‌ها در نقاطی استفاده میشود که بعلت لرزش امکان شل شدن مه‌ره میرود.


۳. **Castle Nut** - مورد استفاده این مهره در جاهائی است که نیروی **tension** وجود دارد و با **bolt** خود توسط **cotter pin** قفل میشود.

۴. **Shear Nut** - این مهره ها شبیه مهره های بالا بوده ولی ضخامت بدنه آنها نازکتر بوده و همراه با اشپیل برای مقابله با نیروی **shear** بکار میرود.


۵. **Elastic Stop Nut** - قسمت پائین آن شبیه مهره های ساده شش گوش ولی قسمت بالای آن حلقه شیارداری است که قطر آن کمتر از قطر پیچی است که با آن درگیر میشود و خاصیت فنری داشته و بخوبی قفل میشود. از آن در موارد حرارت زیاد بجای **self locking nut** استفاده میشود.

۶. **Pal Elastic Nut** - مهره قفلی شیاردار نازکی است که بر روی مهره اصلی بسته میشود.

۷. **Anchor Nut** - برای باز و بسته کردن **inspection panel** استفاده میشود. این مهره ها توسط دو میخ پرچ به پشت پوسته هواپیما پرچ شده و نقش مهره ثابت را ایفا مینماید، چون به پشت پوسته دسترسی نداریم.



۸. **Wing Nut** (مهره خروسکی) - به علت شکل خاصی که دارد بدرد جاهائی میخورد که بتوان آنها را با دست باز و بسته نمود.




## SCREWS

این نوع پیچها کاربرد فراوانی داشته و با سرهای گوناگون ساخته شده و با پیچ گوشتی تخت یا چهارسو باز و بسته میشوند. ساقه این پیچها استوانه ای است ولی پیچهایی که بویژه برای چوب بکار می روند دارای ساقه مخروطی هستند.

### Self tapping or sheet metal screws

#### Self-Tapping Sheet metal Screws.



پیچهای خودروی ورقی میباشند که از فولاد سخت ساخته شده اند و با P.K. (parker- kalon) نشان داده شده و عموماً در ورقهای نازک بکار میروند. چون بعلت نازکی امکان ایجاد رزوه در آنها نبوده و به همین علت ورقی نامیده میشوند. (sheet-metal screw)

## RIVETS

از میخ پرچ برای اتصال دائم sheets استفاده میشود. زیرا به مراتب ارزاتر، سبکتر و سریع تر از پیچ و مهره عمل میشود و در مقابل shear-force مقاومت مینمایند. میخ پرچ از دو قسمت سر و تنه تشکیل شده است. تنه میخ پرچ استوانه ای شکل بوده اما سر آنرا به اشکال مختلف میسازند که مهمترین آنها میخ پرچ های خزینه ای یا countersunk با زاویه 100 درجه و کد AN 426 و دیگری universal با کد AN 470 است که سر آن گرد بوده و در بالا کمی flat شده است. قطر سر این میخ پرچ حدود دو برابر ساقه آن است. میخ پرچها را به طور کلی به دو گروه میتوان تقسیم کرد:

1. Common Rivet: که به کمک دو نفر نصب می گردد.

2. Special Rivtet: که به کمک یک نفر در مواقعی که دسترسی به پشت پرچ نباشد نصب

میگردد. از نظر جنس متداول ترین نوع میخ پرچ های مورد استفاده در aviation از جنس AL

وآلیاژ AL هستند که در درس ماتریل با آنها آشنا شده ایم و در اینجا از نظر یادآوری متذکر

میگردیم که پرچ ها به حساب جنس خود با اعداد ویا حروف معادل زیر نشان داده میشوند:

2024→ DD  
24ST

2017→D  
17ST


2117→AD  
A17ST

1100→A  
2S

برای شناسائی جنس میخ پرچها در روی سر آنها علائمی به شرح زیر وجود دارد:

برای آلومینیوم خالص یعنی A هیچ علامتی نیست. برای نوع AD یک فرورفتگی (dimple) در وسط سر و برای نوع D نقطه ای برجسته در سر (raised dot) و برای نوع DD دو خط برجسته در طرفین سر (doble dash) وجود دارد.

برای شناسایی یک rivet از کلیه جهات کدبندی خاصی بکار میرود که مثال زیر آنرا روشن میکند، مثلا کد AN 470 AD-4-8 بیانگر میخ پرچی است از نوع universal که جنس آن آلیاژ آلومینیوم 2117 بوده 4 نمایانگر قطر آن (تقسیم بر 32) و 8 بیانگر طول آن (تقسیم بر 16) است. AN 426 DD -5-7 بیانگر میخ پرچی است از نوع سرخزینه ای (countersunk) از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024 و قطر آن (5/32)" و طول آن (7/16)" است.




**HEAD MARKING OF COMMON AIRCRAFT RIVETS.**

Rivet های 2017 و 2024 با توجه به جنس شان همانطور که در درس ماتریل ملاحظه شد بایستی بعد از heat treatment در ice box نگهداری شده و پس از بیرون آمدن ظرف چند دقیقه (حدود 3 دقیقه) باید در کار مصرف شوند و گرنه سخت گشته و برای استفاده مجدد بایستی عمل heat treat رویشان صورت پذیرد. این دو نوع در مقایسه با میخ پرچ 2117 دارای مقاومت بمراتب بیشتری در مقابل نیروی shear هستند.


### روش نصب میخ پرچ :

برای این کار باید دو صفحه را به اندازه 0.001 تا 0.003 بیشتر از قطر rivet سوراخ کرده و پس از جایگذاری rivet مقداری از طول آن که از پشت کار بیرون می زند باید به اندازه 1.5D باشد که منظور از D قطر rivet است. بنابراین اگر بخواهیم دو ورق به ضخامتهای t و t' را به هم پرچ کنیم طول پرچ برابر است با  $L = t + t' + (1.5 D)$  و اگر طول پرچ موجود بیش از مقدار مورد نظر باشد اضافه آنرا با rivet cutter میبرند و معمولا قطر پرچ را سه برابر ضخامت هر دو ورق در نظر میگیرند و پس از نصب و کوبیدن آن باید قطر قسمت کوبیده شده (upset head or formed head) برابر 1.5D و ارتفاع قسمت کوبیده شده  $(0.5D \rightarrow 0.65 \text{ mains})$  تا  $1/2 D$  باشد.

طول rivet جهت انواع مختلف آن به غیر از نوع countersunk از زیر سر تا انتهای shank آن محسوب گشته اما در مورد سرخزینه فاصله بالای سر تا انتهای shank است.



WHEN DRIVEN RIVET SWELLS TO THE SIZE OF THE DRILL HOLE.



MEASURING UNIVERSAL & COUNTERSUNK HEAD RIVETS.

قوانین مربوط به پرچ کاری :

برای اتصال دو صفحه به یکدیگر از سه روش Single row و Double row و Multiple row استفاده که در هر مورد فاصله بین میخ پرچها از یکدیگر و نیز Edge distance به قرار زیر است .

Single row: { Min. Rivet Spacing 3D & Max. 6D  
Min. Rivet Edge Distance 2D & Max. 4D

Double row: { Min. Rivet Spacing 4D  
Min. Rivet Edge Distance 2D


Multiple row: { Min. Rivet Spacing 3D & Max 6D  
Min Edge Distance 2D

**Dimpling** — وقتی دو ورق مورد اتصال به طوری نازک باشند که امکان خزینه کردن نباشد آنها را با دستگاه dimple می کنیم.


خارج نمودن میخ پرچ معیوب — برای این منظور ابتدا با سنبه نشان (center punch) وسط سر را علامت گذاری نموده و سپس با استفاده از مته ای به قطر rivet سر آنرا جدا نموده و در نهایت با استفاده از punch ساقه را به بیرون پرتاب میکنیم.

## Special Rivets


در بعضی اوقات به علت عدم دسترسی به پشت کار به منظور ایجاد سردوم احتیاج به میخ پرچهای خاص است که انواع آن با تدابیر متخصصین تهیه گردیده است.






EXPLOSIVE RIVET.



CHERRY RIVET.



INSTALLING RIVNUT



Installation of Hi-Shear Rivets.

## EXPLOSIVE RIVETS—1

در **shank** این نوع پرچ مقداری ماده منفجره وجود دارد و پس از جا گذاری با دستگاه حرارتی نظیر هویه آنرا گرم میکنند که انفجار سبب انبساط تنه میخ پرچ گردیده و دو ورق را محکم در بر میگیرد.

## CHERRY RIVETS—2

این پرچها شبیه پرچهای معمولی بوده با این تفاوت که ساقه آنها توخالی است اما یک **stem** از وسط آن عبور داده شده که در انتها دارای یک برجستگی است. **stem** از طرف سر میخ پرچ با دستگاه مخصوص کشیده میشود در نتیجه سبب انبساط **shank** شده و خود **stem** نهایتاً بریده شده و بعد از پرداخت به صورت پرچ کامل در می آید.

## RIVNUTS—3

این نوع نیز از پرچهای توخالی است. تنه این میخ پرچ از داخل دندانده دارد که از آن میتوان بعد از پرچ به عنوان مهره نیز استفاده نمود. این پرچ نیز توسط دستگاه مخصوص نصب میشود. مورد استعمال آن در لبه حمله بال است که **deicer boots** را میتوان پیچ نمود. نوع بسته آن نیز وجود دارد.

## HI-SHEAR RIVETS—4

این پرچها در مقابل نیروی **shear** استقامت بسیار زیادی دارند. از دو قسمت **shank** فولادی و نیز **collar** آلومینیومی (آلیاژ) تشکیل یافته و از اینرو به آنها **two piece rivet** نیز گویند. نصب باید **clearance** بین این نوع پرچ و دو ورق 0.000 باشد. با استفاده از **collar** قسمت **bucking bar** و **rivet gun** فرو رفتگی ساقه له شده و فرم میگیرد.

## CABLE

## کابل


از کابلها برای اعمال نیروی کششی (pull) در سیستمهای مکانیکی همچون فرامین پروازی هواپیماهای کوچک استفاده میشود و معمولاً از تعدادی سیم که به طور مارپیچ به هم پیچیده شده اند تشکیل میشوند. یک گروه از سیمها ایجاد رشته یا strand را نموده و در عمل تعدادی strand به یکدیگر تابیده میشوند تا کابل بدست آید. جنس کابل ها از low carbon steel یا stainless steel بوده و به سه شکل زیر یافت میگردند:

### 1. Extra Flexible Cable


کابلی با 133 wire (7×19) که از آنها در مکانیزم Primary Control استفاده میشود. اندازه این کابلها از نظر ضخامت  $\frac{1}{8}$  و  $\frac{3}{16}$  و  $\frac{1}{4}$  اینچ بوده و هر strand متشکل از 19 wire است. یک strand داخلی بوده و شش strand دیگر به دور آن تابیده شده اند.

### 2. Flexible Cable

کابل هائی با 49 wire (7×7) که از آنها در مکانیزم Secondary Controls استفاده میشود. قطر این کابلها  $\frac{1}{16}$  و  $\frac{3}{16}$  اینچ میباشد.




(7x7) Flexible Cable



(7x19) Extra-flexible Cable

## Swaging


در این طریقه فلز fitting ته کابل را با دستگاه بر روی کابل له میکنند و مقاومت این نوع اتصال تقریباً معادل خود کابل است. بعد از خاتمه عمل با استفاده از go-no-go gage از صحت عمل مطمئن میگردیم. ضمن اینکه انتهای کابل را رنگ سفید میزنیم تا در آتیه کابل از داخل fitting اگر لغزش کرد، متوجه شویم.




Swaged cable terminals.

## Nicopress-Swaging

در این روش طبق تصویر با استفاده از **thimble** و **sleeve** انتهای کابل را به صورت قلاب (ring) درمی آوریم. از این روش نباید در مواردی که نیروی وارده بیش از 75% **breaking strength** است استفاده کرد.



**NICOPRESS OVAL SLEEVE CABLE TERMINATION. (A) : NICOPRESS SLEEVE. (B) : NICOPRESS HAND COMPRESSOR. (C) : THE SLEEVE IS SLIPPED ON THE CABLE. (D) : THREE SQUEEZES ARE THEN APPLIED WITH THE SQUEEZING TOOL. (E) : THE COMPRESSED SLEEVE IS CHECKED WITH A GO NO-GO GAUGE.**




## Woven Splice

از این طریقه که بصورت بافتن وایرهای کابل به شکل **five tuck** است امروزه در هواپیمائی استفاده نمیشود.

## Tensiometer

دستگاه اندازه گیری و تست کشش کابل بوده و از آنجائی که **temperature** بر کشش کابل تاثیر میگذارد از جدول حرارت همراه با آن استفاده مینمائیم.







## Turnbuckle

از این دستگاه جهت تنظیم کشش کابل استفاده میشود که مهره ای دو سر دنده بوده و دنده یک طرف آن راستگرد و طرف دیگر چپگرد است. نکته مهم اینکه پس از اتمام کار نباید بیش از 3 دنده از barrel بیرون بزند. ضمناً در خاتمه به روش مخصوصی **safety** انجام میشود. از نظر چک کردن کابلها هرگونه


سایش و **flattening** دلیلی بر تعویض کابل بوده و برای کسب اطمینان از عدم ریش شدن **(fraying)** میتوانیم از کشیدن پارچه بر روی کابل استفاده کنیم.




(A)- ASSEMBLED TURNBUCKLE  
(B)- TURNBUCKLE BARREL.  
(C)- TURNBUCKLE FORK.  
(D)- TURNBUCKLE PIN EYE.  
(E)- TURNBUCKLE CABLE EYE.



SWAGED CABLE TERMINALS. (A) : BALL & DOUBLE SHANK. (B) : BALL & SINGLE SHANK. (C) : LONG THREADED STUD END. (D) : SHORT THREADED



Fairlead



A cable guard pin.

## Fairlead

قطعه ای است که جهت عدم تماس کابل با دیواره های هواپیما به کار رفته و جنس آن از **rubber** و **teflon**... میتواند باشد. از انواع آن **grommet** است که حلقوی بوده و در موقع استفاده از آن انحراف کابل نیابستی بیش از  $3^\circ$  باشد.




## Pulley

از این قطعه جهت تغییر جهت کابل استفاده میشود و به منظور اجتناب از بیرون زدن کابل از آن از **pulley guard** استفاده میشود.


## PIPE & UNION

از لوله ها چه بصورت **rigid** و چه بصورت **flexible** برای انتقال مایعات و گازها استفاده میشود. جنس لوله های سخت مورد استفاده در هواپیما آلایز آلومینیوم و فولاد و مس بوده و برای احتراز از نشطی **seamless** هستند. این لوله ها توسط سه عامل جنس، ضخامت و قطر خارجی شناسائی میشوند. برای اتصال این لوله ها به یکدیگر یا به دستگاهها، از **unions or fittings** استفاده میشود که به اشکال گوناگون و عموماً از جنس خود لوله ساخته میشوند. **fitting** های مورد استفاده در انتهای شیلنگها (**hoses**) از آلایز آلومینیوم یا فولاد بسته به میزان فشار میباشد.

در بعضی از هواپیماها برای تعویض لوله های معیوب میتوان لوله های مستقیم با همان مشخصات اختیار نموده و با روش صحیح **cutting** و **bending** و **flaring** و نصب **fitting** نظیر اولیه را ساخت. نکته مهم اینکه به هنگام خمش لوله های سخت شعاع انحنا نباید کمتر از 3 برابر قطر داخلی آنها باشد. ضمناً زاویه **flare** برابر  $37^\circ$  است و بدین ترتیب انتهای لوله بخوبی روی **fitting** را پوشانده و هم نقش **gasket** را ایفا میکند.



A hand tool for flaring tubing



## Hose

در بعضی از نقاط هواپیما که بدلائل عملیاتی نیاز به انعطاف (**flexibility**) است بجای لوله **rigid** از **hose** استفاده میشود. که جنس آنها از **synthetic rubber** بوده و با استفاده از لایه های سیم بافته شده **Wire Braid** جهت مقابله با فشارهای زیاد تقویت (**reinforce**) گردیده اند و هرچه فشار زیادتر باشد این لایه ها بیشترند. **fittings** با روش مخصوصی به انتهای **hose** متصل گردیده ولی در فشارهای کم میتوان از **clamp** استفاده کرد. به هنگام خم کردن **hoses** شعاع انحنا نباید کمتر از **12** برابر قطر داخلی آنها باشد و نیز نیابستی تحت **tension** قرار گیرند. از اینرو **5** تا **8** درصد **slack** منظور میگردد و این مسئله با توجه به کاهش طول لوله های شلنگی به علت افزایش قطرشان تحت **pressure** حائز اهمیت است. شیلنگ همچنین نیابستی **twist** شود و بدین منظور معمولاً خط سفیدی به عنوان شاخص روی آن وجود دارد.


**Hint** — **fittings** فولادی به رنگ **black** و آلیاژ آلومینیومی **blue** میباشد.



**MIL-H-8788 has two steel wire braids for reinforcement and is covered with a smooth outer cover.**



**Medium-pressure hose of Teflon has a Teflon liner and a single stainless steel braid for reinforcement.**




### FLARELESS FITTINGS.

### Flareless fittings


در این نوع درگیری از سه قطعه **body, sleeve & nut** استفاده میشود و معمولاً در مواردی استفاده میشود که بعلاوه قطر کم لوله امکان **flaring** نیست.

**Hint** — در صورت وجود **dent** در روی لوله های **rigid** در صورتی که عمق آن بیش از **10 %** ضخامت لوله نباشد میتوان بکمک انواع **ball** که بسر آنها زنجیر بسته شده و رد کردن آنها از داخل لوله برطرف کرد.

#### DENT REMOVAL USING A BULLET.



## TUBE THREADS & PIPE THREADS.



### Tube Thread

اگر دنده های انتهای اتصالات **uniform** باشد به آن چنین گویند و در این صورت انتهای لوله متصل به آن باید **flared** باشد.

### Pipe Thread

هرگاه دنده های **fitting** طبق تصویر **tapered** باشد به آن چنین گویند.

## CLEARANCE

زمانی که یک **shaft** در داخل **bearing** خود قرار میگیرد بین آنها بایستی خلاصی (**clearance**) وجود داشته باشد تا هم حرکت تسهیل گردیده و هم امکان ورود روغن باشد. چنین درگیری سه حالت ایجاد میکند که به آن **fit** میگویند.

1. **Clearance fit** : حالتی است که قطر **shaft** کوچکتر از **hole** باشد که به آن **running fit** نیز

گویند.

2. **Transition fit** : حالتی است که قطر **shaft** و **hole** تقریباً یکسان بوده و به آن **push fit** نیز

گویند.

3. **Interference fit** : حالتی است که اندازه شفت بزرگتر از **hole** باشد که به آن **force fit** نیز

گویند.

## TOLERANCE

چون یک شفت و یا **hole** را نمیتوان دقیقاً به اندازه مورد نظر ساخت، تغییرات بسیار کوچکی به ناچار مجاز است که به آن **tolerance** گویند. از اینرو

**Tolerance on a dimension is the variation tolerated on dimension. it is the difference between the high and low limits of size for the dimension.**

تولرانس میتواند یک طرفه (**unilateral**) و یا دو طرفه (**bilateral**) باشد. مثلاً اگر اندازه ضخامت یا قطر

یک شفت به صورت  $2'' + 0.003$  و  $2'' - 0.002$  نشان داده شود تولرانس آن دو طرفه بوده و برابر  $0.005''$

است ولی اگر اندازه یک شفت یا **hole** به صورت  $3'' + 0.003$  بیان شود تولرانس یکطرفه است و حدود آن

3 و  $3.003$  میباشد.

**Hint** — حداقل و حداکثر اندازه یک شفت یا **hole** را **limit** گفته و با **low limit** و **high limit** نشان

میدهند.

## ALLOWANCE

**The difference between the high limit of the shaft and the low limit of the hole is called allowance , which may be positive or negative.**

**Hint : Positive allowance is called clearance.**

## GEARS



دنده ها برای منظورهایی زیر مورد استفاده قرار میگیرند :

۱. تغییر جهت نیرو
۲. تغییر جهت چرخش
۳. تغییر سرعت محورها

انواع درگیری بین دنده ها به شکل زیر است که در مورد هر یک شرح مختصری داده میشود:

۱. **Spur Gears** : دندانه های این نوع دنده ها مستقیم بوده و برای ایجاد ارتباط بین دو shaft

موازی بکار می روند. هنگام چرخش به bearing های خود نیروی **Radial** وارد میسازند. درگیری بین دو دنده میتواند داخلی یا خارجی باشد.





۲. **Helical Gears** : این نوع دنده نسبت به نوع spur حرکت نرمتر و آرامتری را بعلت سطح



تماس بیشتر موجب میگردد. دندانه های آنها نسبت به محور خود **Diagonal**

هستند و در این نوع به محور **thrust load** وارد میشود که با اتخاذ نوع


**double helical** برطرف میشود.




۳. **Bevel Gears** : در این حالت درگیری بین دو دنده به گونه ای است که محورهای آنها هر زاویه ای را باهم میتوانند بسازند و متقاطع باشند. هرگاه دو محور این نوع بر هم عمود باشند به آنها **Miter gear** میگویند. به هنگام تعویض هر دو دنده سیستم **bevel** باید با هم تعویض شوند.



۴. **Hypoid Gears** : نوع خاصی از **Bevel** است که در آن دو محور متقاطع (**intersect**) نیستند و به طور کلی **Bevel Gears** میتوانند دارای دنده های مستقیم و **helical** باشند.



۵. **Worm Gears** : از این نوع هنگامی استفاده میشود که کاهش دورشدیدی مورد نظر باشد. دو محور آن متقاطع نبوده، متنافر و زاویه بین آنها  $90^\circ$  است.



۶. **Skew Gears** : نوع خاصی از **helical** هستند که برای ارتباط دو **shaft** متنافر بکار میروند.




۷. **Rack & Pinion** : این مجموعه برای تبدیل حرکت چرخشی به حرکت مستقیم الخط بکار


میروند. نمونه بارز کاربرد آن بالای **governor** ملخ است که حرکت چرخشی

**Pully** باعث حرکت خطی **Rack** شده و فشار **speeder spring** را

تغییر میدهد.



**Rack & Pinion**



**Screw Jack**

۸. **Screw Jack** : برای تبدیل نیروی گردشی به حرکت خطی از این سیستم استفاده میشود که

نمونه کاربردی آن در سیستم عملکرد **flap** و **trim tab** و ... مشاهده میشود.

۹. **Belt & Pulley** : برای انتقال نیرو از یک محور به محور دیگر بدون درگیری مستقیم بین آن


دو و نیز فاصله زیاد از یکدیگر از تسمه و پولی استفاده میشود. تسمه ها از

لاستیک تقویت شده بوسیله **fabric** ساخته میشود و **tension** آنها توسط

دستگاه بایستی چک گردد زیرا سفتی سبب فشار بر **bearings** و نیز پاره

شدن تسمه میشود، شلی نیز موجب سر خوردن (**slippage**) تسمه بر روی

قرقره و صدا و لرزش میگردد.



## Backlash

لقی بین دو دندانه درگیر باهم را در **gears** گویند که با **filler gage** اندازه گرفته میشود که اولاً انبساط حاصل از گرما را امکان پذیر ساخته ثانياً امکان **lubrication** را میدهد.

## Cornice Brake

برای خم کردن صفحات فلزی (**sheets**) از این دستگاه استفاده میشود. باید سعی شود خم کاری در امتداد عمود بر **grains** فلز صورت پذیرد.

## Snips

برای بریدن ورقهای آلومینیوم انواع وسائل مخصوصی مورد استفاده است که قیچی برش **hand snips** از آن جمله است به این قیچی ها اصطلاحاً **Aviation Snips** نیز میگویند.

## BEND ALLOWANCE


منظور از این واژه طول ورق مورد نیاز برای خمش آن تحت شعاع داخلی معینی است و آن عبارت از فاصله بین ابتدا تا انتهای خم در طول **neutral axis** آن است. این فاصله به عواملی چون ضخامت فلز، نوع فلز، شعاع انحناء خم و درجه خم دارد. از این رو برای اینکه قبل از خم کردن ورق آنرا به اندازه صحیح ببریم لازم است **B.A** را محاسبه کنیم. برای تعیین **B.A** برای ورق آلیاژ آلومینیوم از فرمول زیر استفاده میشود:

$$B.A = (0.01743 R + 0.0078 T) \times \text{degree of bend angle}$$

اما برای خم مشخص  $90^\circ$  چون مقدار **B.A** برابر ربع دایره ای است که شعاع آن  $(R + \frac{1}{2} T)$  است از اینرو برای آن :  $B.A = 2\pi(R + \frac{1}{2} T)/4$  در اینجا **neutral line** به فاصله  $\frac{1}{2}T$  منظور میشود.

**Hint** — به هنگام خم کردن صفحه مولکولهای داخلی آن در حالت کمپرس و مولکولهای خارجی آن در حالت کشش قرار میگیرند. از اینرو مقدار حقیقی ورق که تحت خمش قرار میگیرد در راستای **neutral axis** قرار داشته و مقدار آن از **bend tangent line** تا **bend tangent line** بعدی میباشد که در تصویر نشان داده شده است.






**R= Bend Radius**  
**T= Thickness of the Metal**

### Set Back

اگر به تصویر هندسی دقت کنیم به آسانی در میابیم که اگر ورقی را تحت شعاع انحنای معینی خم کنیم به طول ورق کمتری نسبت به خم 90 درجه (sharp coner) نیاز است و در واقع مقداری فلز صرفه جوئی میشود که به این مقدار صرفه جوئی شده اصطلاحاً **set back** میگویند و فرمول آن چنین است :

$$\text{Set-Back} = 2X - B.A$$

$$X = R + T$$



در خاتمه در رابطه با یک خمش شناختن واژه های زیر ضروری است :

۱. **Bend Tangent Line** : خطوطی هستند که انحناء از آنها شروع و ختم میگردد.
۲. **Mold** : رویه های صفحه را گویند از اینرو هر ورق دارای دو **mold** است یکی **inner** و دیگری **outer** .
۳. **Mold Point** : محل برخورد دو **outer mold** چنین نامیده میشود.
۴. **Flat** : قسمتهائی از صفحه که تحت عمل خمش قرار نمیگیرند، را گویند.

