

## طراحی اجزاء - ۱

### زمستان ۱۳۹۰

شنبه، دوشنبه ۱۰:۳۰-۱۲:۰۰ این سینا ۲۵	زمان/مکان
سعید بهزادی پور اتاق ۲۰۶ دانشکده مکانیک تماس: behzadipour@sharif.edu – ۶۶۱۶۵۵۴۲ ساعات مراجعه: شنبه، دوشنبه ۹ - ۱۰	درس
امیر مبینی اتاق همکف ۳ دانشکده تماس: amobini@mech.sharif.edu ساعات مراجعه: دوشنبه ۱۲-۱۳	دستیار آموزشی
Shigley's Mechanical Engineering Design 9 <sup>th</sup> Edition	کتاب مرجع
سه پروژہ بصورت تک نفره هر کدام ۱۰٪. نمره کل درس	پروژہ
۲۳/۱/۱۳۹۱ - ساعت ۱۶:۰۰ - تا سر طراحی شافت - ۲۰٪ نمره کل درس	امتحان میان ترم
۳/۴/۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۰ - از طراحی شافت به بعد - ۵۰٪	امتحان پایان ترم
گزارش یک تا دو صفحه ای از یک طراحی خلاقه و جالب مرتبط با موضوعات با توجه به کیفیت گزارش / طرح - درس و یا مسائل مطرح شده در کلاس حداکثر تا نیم نمره	نمرات تشویقی

## ملاحظات طاری

١. سند پذیری
٢. اعیان واری
٣. خریص ادیس + خریص عمر
٤. انعکاف پذیری
٥. عمر
٦. تحریر سهولی
٧. امنازه (حجم، وزن)
٨. زیبی طاری
٩. آلووچه - کیفیت زیست
١٠. سند لصق درجه امنازه
١١. حمل بسته
١٢. عذری از اشتباه
١٣. تایپت مزینت
١٤. احیان
١٥. احیان
١٦. احیان
١٧. احیان
١٨. احیان
١٩. احیان
٢٠. احیان

مثال: سیب زمینی پست کن سیب زمینی راه حل طراحی محصول

۱. شکل دیگر سمعه داری میزی خواسته ها

- برداشت سیار: ضخامت آب ۳ سانتی‌متر کم سیب زمینی

- نوع سیب زمینی: پستانه

- اندازه سیب زمینی: قطر گردنگ بین ۵۰-۶۰ سانتی‌متر

۲. طرح ایده - راه حل

- طرح راه حل برای درنظر گرفتن مساحت کار طراحی

- استفاده از افزایش تقدیمی تندیه ایده پردازی مانند طرزها (ظرف)

\* سیب زمینی چوچان + سمعه ثابت

\* سیب زمینی ثابت + سمعه سورک

\* سیب زمینی چوچان + آس، صفحه زبر

\* سیب زمینی سورک + سمعه زبر ثابت



طرح ساده‌تره دیگر اول

\* بار اندیشهای دیر به نظر می‌رسد

پرست را در چه مانند

۳. طرح ساده: راه ساده‌تری (از هر طحی برزیده)

شل: (دوسرسانی) در فنیمهای ساده‌تر لذ اینه شکاره، ۴

۴. غیر‌علوی طرح: صفت طحایی که بجهت ساده‌تر و طرح می‌نماید

- آن بساده‌تر: کارائی، خوبی‌واری، ساده، اندازه و جم

- آن بوزن خوب نه ملاحته است (صیغه‌ها)

رشی بر این رسب‌بریل معین‌ها

کار خوبی اندازه سد					
۱	۰	۱	۱	۰	کارگشی
۰	۰	۱	۰		خوبی
۱	۱	۱	۱		اندازه
۱	۰	۱	۰		سد
					سرانجامی ←

آن فریق بعید را طرح مترانہ تعین کرد

- طرح

(وطرح متفاوت) لذا ایده دیگر

		(۱)	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	ایجاد	کار خوبی	اندازه	سد	کارگشی	استاندار
۱۴		۱	۱	۱	۱	۲	۱						
۱۶		۲	۲	۲	۲	۱	۱						

۵. مدل زد : ایجاد مدل ریاضی از طرح بر اساس رعایت پر امدادی (ستاد) - طرح

- مدل کسری

- مدل عددی

- مدل تجربی

۶. طراحی جزئی → دراین درس اینجا هست

۷. مهندسی

۸. مهندسی، تئوری و اینженیری سازی

۹. ریاضیات (ریاضیاتیک ریاضی)

۱۰. درایه ملاح و مهندسی سازی

محاسبہ دلخواہی نہیں

\* نیشنل سٹینلس بیمہار میں مس دھنہ

\* نیشنل سٹینلس بیمہار میں مس دھنہ

د سیکل ایڑر ہوار ناٹس لر دھنہ میں لیٹر نہیں

$80 \text{ km/hr}$  7  $\text{lit} / 100 \text{ km}$  - نیشنل سٹینلس بیمہار

10 hp سریع معاشرت ہوں -

20% اضافہ -

(25 - 30%) 26% راستہ مدد -

$$t = \frac{100 \text{ km}}{80 \text{ km/hr}} = 1.25 \text{ hr} = 4500 \text{ s}$$

$$E_{\text{out}} = 4500 \left( 12 \times 750 \right) = 40.5 \text{ MJ}$$

$$E_{\text{in}} = \frac{40.5}{0.26} = 156 \text{ MJ} \rightarrow E_{\text{one lit}} = \frac{156}{7} = 22.2 \text{ MJ}$$

حراب (32%)  $\leftarrow 32.5 \text{ MJ}$


$$E = 11.4 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} \leftarrow \text{برابر میانگین باری} \rightarrow$$

$$E = 0.36 - 0.9 \leftarrow \text{Lithium} \rightarrow$$

$$\frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$$

ذخیره اسید

مواد شناس  $\leftarrow$  میکروپرستی در رانه ها و اتصال دارنده هم با پرده های صنعتی



نمیخ (اصابت شر برتر ایست برای کمین اسید از خود ساخته غیر خود)

$$HB = \frac{F}{A} \quad (\text{وزن سر})$$

جایز = A

برنیل

$$\frac{A}{120} \times 60 \text{ kgf} \quad \frac{B}{16} \text{ ball} \quad \frac{C}{120}, 150 \text{ kgf} \quad \leftarrow \text{والول}$$

۲. دیگر: شیوه برنیل ۱۰۰


بیکاری ساده از دیگر شیوه لورا کل استفاده نمایند

برنولی ادھار، روابط بین نریزی و HB برقرار است

$$200 < HB < 450 \text{ (MPa)} \rightarrow S_{ut} = 3.41 HB \text{ (MPa)}$$

$$\text{for cast iron} \rightarrow S_{ut} = 1.58 HB - 86 \text{ (MPa)}$$

مقدار درست در تعامل پیشنهاد شده تاکہ (حمل ضر)



$$M_T = \int \sigma d\epsilon = \text{عمل حقوص} \quad (\text{اگر تردد نداریم})$$

کار تفاضلی مدار ہے کیونکہ حمل ضر بعیناً


۱. چند خدا - اسکا میں

حقوص پائیں

۲. ترا، حقوص پائیں

۳. اسکو سدھا ② آئیں

چند خدا بالآخر حقوص



شل

سُورَسْتَهِيَّ ← زَرَزَرْ دَمْزَرْ جَمْسَهِيَّ ← حَقْرَسْ بَلْ

دَعْجَ ← تَحْسِنْ زَمْ سَلَسَهِيَّ بَرْ سَفَرْ شَبَكْ دَعْجَ ←  
مَعْجَنْ

عویض تحریری

۱. حذف تنشیه های پس از آن
۲. افزایش همچنان خنکی
۳. افزایش سختی

آنالیز بردن - Annealing

عبدت انتشارگردان فرودار ۳۰۰-۳۵۰ درجه سلسیوس در سردردن  
نمایعی

در آراین عمل دانه های خوب کرده و ناجائز خواهد بود و در جریان آب راهیان مادرد  
حیدر خواهد شد. صحنه این بعثت حذف تنشیه های پس از آن شد

Tempering

سبیمه آنسیو دل استر ای اند در مار پسین بر گاه ۲۰۰°C  
بعد تنشیه برپا شد و حذف شد و همانند آن همان شکل در بازگردانی  
پیش خواسته بود و محدود آتفاقی نداشت

Quenching

عبدت انتشارگردان آبله ریزی بحرانی در سردردن نهاد  
برین آرتبیت سطح فرودار گشت شد و اسکیم سایش آن نیز  
از این طبقه نیست  
\* بعثت ایجاد تنشیه های پس از آن لایه های شده به صورت ایست بعثت  
پذیرش شدن فرودار شد

\* همانگردان نهاد بروش آب، فرودان را بیار گزیند کاملاً بسرد

## سخت سازی سطح برد ایجاد شدن پهنه Case Hardening

تسلیم: Carburizing  
برن که بعد دفعیه شدن برن در سطح فولاد شد و سخت آن را افزایش می‌دهد

### عادی فولاد در طراحی

سینه، هارتری دی. سبک بزرگ برن Cast iron : جدول

$$S_y_t = \frac{1}{5} S_y_c$$

دانه‌ها ابتدا لایه برن و اضافه برن در درازهای دارای سبکی و خوبی ترک معنی بردن داشت افت انسجام آتشش را نمود

\* اضافه برن نیزم بعده افزایش پیش فذ را امداد

\* دھوک برن اضافه در زمانهای بیش ایجاد خاصیت دینامیک شد و زمانهای پیش در سخت پایه ماسنیز آلات است (متناهی) هستند

### فولاد

فولادهای ساده:  $E_f = 70 - 600 \text{ GPa}$  - میان خوار، اسید آسید دھوک درجه

دراس کاندلر DIN 1.57 دید عدد درجه ایکل درجه

$$St 37 \rightarrow 0.37\% \rightarrow S_{ut} \approx 320 \text{ MPa} \rightarrow (S_y = 210 \text{ MPa})$$

\* در سخت پر دینهای سرمهای ساده درجه، همچنان دسته های ماسنیک کاربری سرمهای دارند

\* میکرون ایزومتریک دستورالعمل (برنامه های آن)

: فولادهای ایزومتریک  
150 - 1000 MPa استرس

Ductility ↑

Toughness ↑

critical temperature ↑

wear resistance ↑

Strength ↑ (S<sub>y</sub>, S<sub>u</sub>)

Ductility

\* میکرون ایزومتریک

۳. سفر: برای کارهای از خلادگر بست، مثل استحکام کرد

بست ایزومتری عیوب خارج کنند

Hysteresis ↓

Magnetic permeability ↑

Ductility ↓

در میکرون ایزومتری مانند مسنه ترا نموده اند و میکرون های  
ایزومتری کاربرد ندارند

۴. در لیف اولوچیم رفتگی

دوستی گزینی ↑ بجهت کاربردهای سه اند (لیف)  
رفتگی بعد افزایش بجهت سه اند



النوع آرٹیفیشیل:

۷۰ درصد ۶۰٪، جرم جمیں تقریباً  $\frac{1}{2}$  فولاد، مدلول و مبتذل خود را  $70 \text{ GPA}$  دارد  
( $\frac{1}{2}$  فولاد)

در هفت سال تعلیم و تدریس با اعداد چهار رقمی که درجه حاصله

۱. سو ۱۰۰۰: نرم، تابست اسائل حلولت و جزئیات اقتصادی - کاربر در

کسبهای اسلامی، سیاستات خارجی

۲. سو ۲۰۰۰: آثیر بس - کاربر اسلامی درجه فولاد پیدا نمودند،

تابسته خوب برای رشته (سینما، تئاتر، فیلم) (سینما، تئاتر، فیلم) در هفت سال

۳. سو ۳۰۰۰: آثیر، نظر، تاریخ، اسلام تئاتر، فیلم در مقطع خوب

تابسته جزوی مدارس - کاربر در درس سازی، طرز انتشار

۴. سو ۴۰۰۰: آثیر، سینما، اسلام تئاتر، تابسته کم، تابسته

ایجاد محیطات خارجی، تابسته جزوی در فرازهای تغییر کم

کمال پذیر در فردیت

۵. سو ۵۰۰۰: آثیر، نظر: تئاتر در خود، فیلم در راه های سینما

خش نیز - کاربر در درس خفت مده فیلم اکشن های ران کردن

۶. سو ۶۰۰۰: آثیر، نظر و سینما، اسلام بعد خصوصیاتی از کاربر

تابسته تغییر نرم خوب در آستانه، تئاتر در خود، کاربر در درس خفت

۷. سری ۲۰۰۰، آیز. بلج (سُمّات خنجری سری ۲۰۰۰)  
کاربر در صفت هدایت


\* برای دفعه نخست بجزء ریاضی سری CW در بیان فرمula \*

بنداری (سری)

مشخصات نزدیک است که زبان ریاضی آزاداً باید تواند این کار را انجام  
برای بین تشت هر دو این پس از فرض محدودیت داشته باشد (نمای دستگاه ماتریس ۴۲)

آزاداً باید دو مولفه هارمونیک اصلی جهت اصلی این دستگاه را بتوان

داد.



برای نخستین بار در نزدیکی زبان  
آن را با مولفه هارمونیک داشت داشته  
محصّلت شد

$$\vec{P} \cdot \hat{e}_x = P_x, \quad \vec{P} \cdot \hat{e}_y = P_y, \quad \vec{P} \cdot \hat{e}_z = P_z$$

$$\vec{P} = P_x \hat{e}_x + P_y \hat{e}_y + P_z \hat{e}_z = \text{مجموع} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

با تغییر جواب دستگاه محصّلت (x'y'z') مولفه هارمونیک پر را در معتبر نشاند

مولفه هارمونیک (P\_x', P\_y', P\_z') را می‌توان بدست  $R$  بدست این شکل

$$\begin{bmatrix} P_x' \\ P_y' \\ P_z' \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

در مورد تأثیر هارمونیک دو (نامه تشت نخست) :

زیرا مولفه متر نسبت بر طبق بصری خواهد بود و دو مولفه از آن است

$$T_{xz} = \hat{e}_z \cdot T \hat{e}_x \quad \text{که مولفه متر نسبت صفحه } YZ \text{ (که مولفه } e_x^C \text{) در}$$

استاد رخچ است. به این ترتیب درین رسمه، مکعب حاصل از ترکیب ترازوی مولفه هار


$$T = \begin{bmatrix} T_{xx} & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{yx} & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad \text{آنچه در}$$

درسته. مکعبات تغییر نموده باشند  $R^C_{(xyz)}$  این بسطی در

$$T_{(x'y'z')} = R T_{(xyz)} R^t \quad \text{دهد، مثلاً:}$$

\* من می‌دانم تابعی است

\* باید دسته که را زیر گذین 2X4Z نویسند و از اینجا آغاز شوند



$$T_{xx} = \hat{e}_x \cdot T e_x$$

رکابی دسته


و در دسته که را رسم کن تغییراتی داشت (لخته نمایش)

اُن مدل ها که آن در دسته، صور تغییرات خواهند داشت

$$T_{(x'y'z')} = R T_{(xyz)} R^t$$

متضمن

$$T = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$$



$$(معادله xy = x'y' \text{ در دسته } P \text{ را در دسته } x'y'z' \text{ در دسته } R \text{ می‌دانیم}) \quad R = \begin{bmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_{y'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

\* بذلت درین بردار P در دسته x'y'z' ، سه جهتیم، این ایجاد

بردار را با این  $\theta$  در جهت CW (ورا) نمایش.

$$O \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{متریک} \\ \text{برابر} \\ \theta \end{matrix}$$

(CCW = بحسب افق)  $R$  میان دو مختصات  $x'y'$  و  $xy$  را درست کند.

$$\vec{P}_{(x'y')} = R \vec{P}_{(xy)}$$

برای محاسبه مختصات پل در نظر نشوند.

$$T_{(x'y')} = R T_{(xy)} R^t$$

$$T_{(x'y')} = \begin{bmatrix} C & S \\ -S & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & -S \\ S & C \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \sigma_x C^2 + 2\tau_{xy} CS + \sigma_y S^2 & -\sigma_x CS + \sigma_y CS + \tau_C^2 - \tau_S^2 \\ \vdots & \end{bmatrix}$$

$$\sigma_x' = \sigma_x C^2 + 2\tau_{xy} CS + \sigma_y S^2 = \sigma_x C^2 + \sigma_y (1 - C^2) + \tau_{xy} S \cdot 2\theta$$

$$= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)(2C^2 - 1) + \tau_{xy} S \cdot 2\theta$$

$$\sigma_x' = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \underbrace{\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta}_{(I)}$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\theta + \underbrace{\tau_{xy} \cos 2\theta}_{(II)}$$

$$\frac{d\theta}{d\sigma} \sigma_x = 0$$

ما نعم بعدي  $\sigma$  : جي \*


$$\Rightarrow \tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \theta_p - \theta_{p_2} = \pm 90^\circ$$

$$\tau = \sigma_1 \cos^2 \theta_p + \sigma_2 \sin^2 \theta_p / \sigma_1 - \sigma_2$$

$$\frac{d\theta}{d\sigma} \tau_{xy} = 0 \Rightarrow \tan 2\theta_s = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{2\tau_{xy}}$$

$$\theta_s - \theta_{s_2} = \pm 90^\circ$$

من هنا نلاحظ أن  $\tau_{xy}$  مترافق مع  $\sigma$  ،  $\sigma_1 > \sigma_2$



$$C = \begin{bmatrix} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$r = \left[ \left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2 \right]^{1/2}$$

نسبة الميل  $r$  داير

پس اگر تنش  $\sigma_{xy}$  از آن بزرگ شود  $\sigma_1, \sigma_2$  کامل کار نمایند و زردی داشت

دفعه آنها خسته نمی‌شوند

\* فرآور دار علاوه بر این اگر تنش برش  $\tau$  کوچک باشد  $\sigma_{xy} = 0$  بجز خانه، حداقت

بعضی از رکوردهای مذکور در اینجا

لطفاً


\* در تنشی سطحی، دندانهای اسد تنشی همچنان (ماژولهای اصلی) در این مورد نیستند


$\sigma_3 < \sigma_2 < \sigma_1$

$$\sigma^3 - (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \sigma^2 + (\sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2) \sigma - (\sigma_x \sigma_y \sigma_z + 2\tau_{xy} \tau_{yz} \tau_{zx} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{zx}^2 -$$

$$\sigma_z \tau_{xy}^2) = 0$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ، جنگل سطحی طبقه  $\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$







فرضیه: - متوجه تابع  
- در اینجا تابع شد و می‌توانست عدد متوجه

$$\Rightarrow \sigma_x = \frac{F}{A} \quad \tau_{xy} = 0 \quad \text{برای نظر*$$

$$\sigma_y = 0$$




$$\sigma_y = \tau_{xy} = 0$$



میل این است که متوجه اثر فشر سُلیمانی است و می‌تواند اثر برش

$$\frac{l}{d} < 10 \rightarrow \text{میل برش سُلیمانی است}$$

$$\frac{l}{d} \geq 10 \rightarrow \text{خش نیز می‌تواند}$$



م بنداری

\* بربش اثر عرض نیز در میدان  
 $(\sigma \leftarrow \omega)$

$$\tau \neq \frac{V}{A} \rightarrow \tau = \frac{VQ}{Ib}$$

$$Q = \int_{y_1}^c y dA, \quad \omega Q / I, \quad \text{معنی}$$

$$T_{max} \rightarrow \boxed{\text{Rectangular Beam}} \rightarrow T_{max} = \frac{3}{2} \frac{V}{A}$$

$$\rightarrow T_{max} = \frac{4}{3} \frac{V}{A}$$

$$\rightarrow T_{max} = 2 \frac{V}{A}$$

$$T = \frac{Tr}{J} \quad \text{معنی} \quad T_{max} = \frac{Tr}{J}$$

تعین سطح جریانی دوستی را در میدان طراحی


- تابع روابط بنداری را حفظ



## بَارِنَدَسْرَهَا س (زِيَالِ بَرَكَة)

- در اثر ها س رسم جاده تغییر شکل پیش از حمله است
- عمدهاً چون سطح ها س کوچک است مکان ریستن ها س زیاد خواهد بود

سئال: - ها س چیخ باریل



- ها س دیگر از ها س چیخ دنده

- ها س باریل س دیگر

- ها س س پیچه باریل در بین های های غصه

- ۱. احمدیت → اثر تحریقی crack
- ۲. پیچه تحریقی pit
- ۳. پیچه باریل flake


تَسْرِیل وَهَرَر

هَسْل در در: سطح تَسْرِیل ها س باریل می تطفه باشد (به نظر خواهد بود در در)

آه در عمل این سطح تَسْرِیل به دلیل دامنه و شعاع آه شد

$$a = \left[ \frac{\frac{(1-\nu_1^2)}{E_1}}{\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}} + \frac{\frac{(1-\nu_2^2)}{E_2}}{\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}} \right]^{\frac{1}{3}}$$

ف: نیزه های



اگر سیار دارد، صوبت نه  
 $d = \infty$

مشابه این اتفاق را در مطالعه

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_x = \sigma_y = -P_{\max} \left[ \left( 1 - \left| \frac{z}{a} \right| \tan^{-1} \frac{1}{|z/a|} \right)$$

$$(1+2) - \frac{1}{2 \left( \frac{4z^2}{a^2} \right)}$$

$$\sigma_3 = \sigma_z = \frac{-P_{\max}}{1 + \frac{z^2}{a^2}}$$


$$P_{\max} = \frac{3F}{2\pi a^2}$$

- شکار (صفر زنی) در نقطه اس متنبہ میں

- اگر  $\sigma_{\max}$  را حاصل نمایم، بنا بر ایند از سطح کل (ردیگر ۲)


ترکیبی ایجاد نمایند که از سطح کل خود و دیگر نداش

آن پیشترین سطح انتقالی است



F

کل اسکرین



پیش

ستعلیمات بفرض


$l_{db}, 2b$

$$b = \left[ \frac{2F}{\pi l} \cdot \frac{\frac{1-v_1^2}{E_1} + \frac{1-v_2^2}{E_2}}{\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad P_{\max} = \frac{2F}{\pi b l}$$

$$\sigma_1 = \sigma_x = -2vP_{\max} \left( \sqrt{1 + \frac{z^2}{b^2}} - 1/\frac{z}{b} \right)$$

$$\sigma_2 = \sigma_y = -P_{\max} \left( \frac{1+2\frac{z^2}{b^2}}{\sqrt{1 + \frac{z^2}{b^2}}} - 2/\frac{z}{b} \right)$$


$$\sigma_3 = \sigma_z = \frac{-P_{\max}}{\sqrt{1+z^2/b^2}}$$




حیدر متن برش مارکم در زیر مطابق

برای سطحی از مدار مینیموم

تغییرات نسبتی




تعریف تنشیت مکانیکی از اسکاریوی:  $\tau_{max}$  : Terescia



$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \rightarrow (\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3) \Rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} < \frac{S_y}{2}$$

نتیجه آنکه نیست

در حالت منصفوار ریز تنشیت زیاد تفاوت نسبتی داشت



Von Mises  $\tau_{max}$

بعضی تنشیت زیاد تفاوت داشت

$$\text{میانگین نسبتی: } \sigma_{av} = \left[ \frac{1}{2} \left[ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 \right] \right]^{\frac{1}{2}} \leq S_y$$


$$\sigma_{av} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} \leq S_y \quad (\sigma_3 = 0 \text{ نمایشی})$$

$$= \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - 2\sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2} \leq S_y \quad , \text{معنی}$$

$$\epsilon_f = 0.55, S_y = 100 \text{ kpsi} : \underline{\text{جواب}}$$

(a) بار شرکت خوب (جواب)

$$\sigma_1 = 30 \text{ kpsi}, \sigma_2 = 70, \sigma_3 = 0$$



Von Mises:  $\sigma_{av} = \sigma_{vm} = \left[ 70^2 - 70(30) + 30^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 60.8 \text{ kpsi}$

$$n = \frac{100}{60.8}$$

(b)

نام


(ارامی مطال)

$$\sigma_1 = -30 \text{ MPa}, \sigma_2 = \sigma_3$$

هیدرولیکس

$$MSS: \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$

$$\Rightarrow n = \frac{\sigma_y}{\tau_{\max}} = \infty$$



$$DE: \sigma_{vm} = \left[ \frac{(30-30)^2 + 0 + 0}{2} \right]^{\frac{1}{2}} = 0 \rightarrow n = \frac{\sigma_y}{\sigma_{vm}} = \infty$$

\* طبق نظریه DE، MSS، تنش هیدرولیکس هرگز بعثت نباشد

\* در تنش هیدرولیکس ثابت، ساده است که  $\sigma_H > \sigma_y$  را بعثت ننماییم

درازنتری

\* از آنجاییه ای بر تنش هیدرولیکس سرعتی غیر متناسب با سرعت درون مید


و صدرینهای

سرعت کمتر


\* در حالی که  $\sigma_y \neq \sigma_{yt}$ ،  $E_f > 5$

\* راحنها صیغه هاست و خوب است

صیغه ای که سرعت این است



\* خطوط A و B برداری شدند، در این نظر مساحت آنها متساوی باشند



آنرا خط راست فرض کنیم


$$1. \sigma_A > \sigma_B > 0 \rightarrow n = \frac{\sigma_t}{\sigma_A}$$

$$2. \sigma_A < \sigma_B < 0 \rightarrow n = \frac{-\sigma_c}{\sigma_A}$$

$$3. \sigma_A > 0 > \sigma_B \rightarrow \frac{\sigma_A}{\sigma_t} - \frac{\sigma_B}{\sigma_c} = \frac{1}{n}$$

تئوری تنشت در مواد مرد

تشتت



۱. تئوری تشنگی مازل کار

موصل (نیز این تئوری خوب نمایند بود)

لذان نمایند

\* لذان برای تسعی ناعی تنشت استفاده شد و در ناصی این دعیه نیست


۲. تئوری کلیب - صدر

/

\* برای مواد مرد میان میانه کارهای از ناصی این نامه نیست

(روابط علیه ناسه طاری بالا برای مواد مرد هستند)

نفادت بازیابی مدر



۳. تکرار کردن - مدر تغییر فعله

\* در این مرحله خروجی نهفته شد

مشت زدن داره شده بجزء اعیانی

بیشتر

$$1. (\sigma_A > \sigma_B > 0) \Leftrightarrow (\sigma_A > 0 > \sigma_B \text{ and } \left| \frac{\sigma_B}{\sigma_A} \right| \leq 1)$$

$$n = \frac{S_t}{\sigma_A}$$

$$2. \sigma_A > 0 > \sigma_B \text{ and } \left| \frac{\sigma_B}{\sigma_A} \right| > 1$$

$$n = \frac{S_c^2 S_t}{S_c \sigma_A (S_c - S_t) - S_c S_t \sigma_B}$$

$$3. 0 > \sigma_A > \sigma_B$$

$$n = \frac{\sigma_B}{-S_c}$$

حتم

\* اثر حتم عبارت است از نسبت مدار در بازدید از موارد پیش از این مرحله

حدا سگم نه

\* علّت دفعه این پذیره به احتمال زیاد بازس رو به وحدت نهایتی، نیزی نهاده


ایجاد نیزه راه را در این مرحله صورت نمی پذیرد اما در همان مارو مارو دارد

نمایند. تمارین بزرگتر می‌شوند. ایجاد درستگاه در این زمینه شده و نهایتی

بیعت مشتک نایاب نایاب نایاب

خسن : (ایجاد رئوی میکرو برد پردازی در اثر میکرو برد ندای)

زبانی نہست خسن  
در لامپرے کمی  
در اثر برگردانی  
آسماں ایمان  
اہت





ذئب مفعح بین تھیں و ملٹری سسٹم اسے میں  
آسماں ایمان

مفعح پریزی در اثر برگردانی  
میکرو شستہ اسٹ

شل ازید مفعح دایر رکت برد ندای

فرم در طرف



محصل خستہ مدار کنسٹرکٹوں کی ریال ریٹنر میکرو جگہ صورت ہے کالبر. دیاں ملٹری  
سیبل ہیں قیمت ہے اسکے ختم کرنے کے لیے بھل ترکہ کا نہیں ہے۔ ر  
میکرو میکرون سیم کے کارکن کا نسل شدہ ہے۔ اس کے بعد





دَسَّانْ مَنْجَلْ MTS

 کریوک تھڈہ اس کا نام

## نکتہ برلنڈار سسٹم مولیلی خرید

کے



مکالمہ

1

A diagram showing a shaft with a bearing. Two red curved arrows at the right end of the shaft indicate a clockwise rotation direction.

مَعْلُومٌ

A hand-drawn diagram of a double-walled container. It consists of two parallel vertical lines representing the walls, with a horizontal line connecting them at the top and bottom. In the center, there is a vertical gap between the two walls, indicated by two small U-shaped marks.

A simple line drawing of a staircase on lined paper. The stairs are represented by a series of horizontal lines, with each step having a vertical rise and a horizontal run. The drawing starts from the bottom left and goes up towards the top right.


قطعہ سنت بارخشنہ مسٹر مارکار

وَذِرْنَهُ سَرَلَهُ لَهُدَرَ . جَرَحَرَ كَهْرَبَهُتَ اَلْهَا بَرَلَهُسَرَ مَهَارَبَهُتَ لَهُسَهُكَهُهَهُ



ایجاد خش میگیرد  
در نظر آین دسته هست  
کریستال هارمونیک (تئوری)  
بتفصیل اعمال میگردد

بررسی اطمینان بیشتر از نتایج دلیلی از این اختراع



در مورد فولادها، دیگر شده، به تغییرات آن بستگی روابط بجزئی در بدنه خود قابل کنترل

$$S_{ut} < 1400 \text{ MPa} \rightarrow S_e' = 0.5 S_{ut}$$

$$> 1400 \rightarrow S_e' = 700 \text{ MPa}$$

$0.6 < f < 0.9$   $\mu \times 10^3$  دخن  $f$  : ضرس اسکو خشن

راطیه تحریب زیر ابراز کنن  $f$  در زالار نموده می شوند SAE

$$f = \frac{\sigma_F'}{S_{ut}} (2000)^{b'} \quad \sigma_F' = S_{ut} + 345 \text{ MPa}$$

$$b' = - \frac{\log (\sigma_F'/S_e)}{\log (2 \times 10^6)}$$

برای اطمینان می‌شود سریع، خط بُل

که (نماینده شکل حبیب) دنیا را که این نتیجه را پیدا کرده، خط می‌داند

$$\text{log } S_F = \text{c log } N + e \quad : \text{Low cycle Fatigue}$$

$$\text{log } S_F = c \log N + e$$

$$\text{let } e = \log d \Rightarrow \text{log } S_F = c \log N + \log d$$

$$\Rightarrow S_F = d N^c$$

$$(1, S_{ut}) \Rightarrow S_{ut} = d (1)^c \Rightarrow d = S_{ut}$$

$$(10^3, fS_{ut}) \Rightarrow fS_{ut} = S_{ut} (10^3)^c \Rightarrow c = \frac{1}{3} \log f$$

$$S_f = S_{ut} N^{(\frac{1}{3} \log f)}$$

برای اطمینان  $(10^6, S_e')$  -  $(10^3, fS_{ut})$  می‌شود

High Cycle Fatigue

$$S_f = a N^b$$

$$(10^3, fS_{ut}) \Rightarrow fS_{ut} = a (10^3)^b \Rightarrow \log (S_{ut} f) = \log a + 3b$$

$$(10^6, S_e') \Rightarrow S_e' = a (10^6)^b \Rightarrow \log S_e' = \log a + 6b$$

$$\Rightarrow a = \frac{(f S_{at})^2}{S_e'} , \quad b = -\frac{1}{3} \log \frac{f S_{at}}{S_e'}$$

براسی فلار آتیز بروز خود را در  
اف. اینجا مذکور نموده شد.

$$S_{at} < 1400 \rightarrow S_e' = 0.5 S_{at} = 390 \text{ MPa}$$

هر قدر که بردنی  $\sigma_a = 300 \text{ MPa}$  باشد.

$$\sigma_a < S_e' \rightarrow N \geq 10^6 \rightarrow$$

ج. هر قدر که بردنی  $\sigma_a = 480 \text{ MPa}$  باشد.

$$(S_f)_{10^3} = f S_{at} \quad \text{و} \quad f = \frac{\sigma_F'}{S_{at}} (2000)^b$$

$$\sigma_F' = S_{at} + 345 \text{ MPa} = 1125 \text{ MPa}$$

$$b = -\frac{\log(\sigma_F'/S_e')}{\log(N_e)} = -\frac{\log(1125/390)}{\log(10^6)} = -0.0767$$

$$f = \frac{1125}{780} (2000)^{-0.0767} = 0.805$$

$$\Rightarrow \left(\frac{S_f}{10^3}\right)^3 = 0.805 (780) = 627.9 \text{ MPa} > 480$$

$$\Rightarrow \text{High Cycle} \rightarrow S_f = a N^b$$

$$a = \frac{(fS_{ut})^2}{S_e} = 1010.9 \text{ MPa}$$

$$b = -\frac{1}{3} \log \frac{fS_{ut}}{S_e} = -0.0689$$

$$\Rightarrow S_f = 480 = 1010.9 (N)^{-0.0689}$$

$$\Rightarrow N = 49522 \simeq 50 K$$

تحصيلى مادر

ك در آزمیش اسکالر رخت شرائط خاص آزمایشی، بیندر نهض، شعل قطعه

خاص و معین --- انگلیشدر در عمل، بیندر را پیروانترها اسکالار می‌نمایند

ک تغیر می‌نماید، در اینجا خبری زیر بیندیشید

$$S_c = S_e' K_a K_b K_c K_d K_e K_f$$

که از این نوی که در جایی می‌باشد

$K_a$  : ضریب سطح - برای سطوح پیش خوده این ضریب مقدار مارکم (ست) دارد و بر ماله سیر از نظر رله محاسبه زیر است

$$K_a = a S_{at}^b$$

ضریب  $a$ ,  $b$  از مدول

$$\omega' \underline{6-2}$$

$K_b$  : ضریب اندازه : با تغییر اندازه قطعه استخراج خود را تغییر می دهد

$$K_b = \begin{cases} 1 & d \leq 3 \text{ mm} \\ 1.24d^{-0.102} & 3 < d \leq 51 \\ 1.51d^{-0.157} & 51 < d < 254 \end{cases}$$

(حدود رفع غیر رایج بیشتر نظر مدل می شوند. بر این نظر

استاندارد نصیحت از مطلع داده که  $0.95 \leq K_{max}$  باشند


برایت - درآمدیم. این ناصیحت حدوداً توزیع مارچن سطح مطلع است

$$A_{0.95} = \frac{\pi}{4} (d^2 - (0.95d)^2) = 0.0766 d^2$$

هر مقطع به شکل مقطع غیرت به، آن بین میگذرد

$$A_{0.95} = 0.0766 d^2$$

برای محدود



تل: تَعَلَّمَ سَهْلَكَتْ بِرَغْزَرْ زَرَّ

$$\sigma = \frac{My}{I}$$

شَرْطَ اسْبَابَتْ خَفْرَنْ دَرَجَاتْ

$$\leftarrow \text{نَمَى} 0.061 \quad 0.95 \frac{h}{2} \quad \approx 0.950_{\max}$$

$$A_{0.95} = 2 \left( b \cdot 0.05 \frac{h}{2} \right) = 0.05 b h = 0.0766 d^2$$

$$d = \sqrt{\frac{0.05}{0.0766}} b h$$

نَمَى بَرَدَارَسْ (سَمَاءَ) خَرَجَ :  $k_c$

$$k_c = \begin{cases} 1 & \text{Bending} \\ 0.85 & \text{Axial} \\ 0.59 & \text{Torsion} \end{cases}$$

نَمَى بَعْيَرَدَرَسْ (بَلَقَرَنْ) :  $k_d$  : حَرَبَ دَرَجَاتْ

$$K_d = \frac{S_T}{S_{RT}} \rightarrow \bar{I}_{W, M, G, T},$$

صَرْفَل 6-4

اعماد پذیر: از انجمنه که صفت بجزی را مادریت کند

باش فریب مردانه نیز اعماق به مقدار کم را بعضی شنید

$$K_e = 1 - 0.08 \frac{Za}{\sqrt{6-5}}$$

سیر اثرات (نمود خرد، پیشنهاد، اثرات اصطلاحی و...):  $K_f$

آخر مرتب در حضیر

این اثر را می‌توان صفت مرتب در برگیرید با اینکه حدوداً از  
براس مرتب تقسیم کرد


\* آخر مرتب در حضیر صفت مرتب  $K_f$  و  $K_{fs}$  بیکار است در این  
تابع (ضرائب مرتب در برگیری دسته‌ی احتمال)  $K_{ts}$ ،  $K_t$  با  
حدایت شدید دارد

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) \quad K_{fs} = 1 + q(K_{ts} - 1)$$

A.15 از حضیر  $K_f$ ,  $K_{fs}$

$S_{ut}$  مکانیت حضیر  $q_s$ ,  $q$

نیوکلئوس - ۰۶-۲۱ ، ۰۶-۲۰



میانگین استرس :  $\sigma_m$

دامنه :  $\sigma_a$


## کسیل خشک در شرائط دارج

بعنیر حاصل داشت که اصطلاحاً گفت خشک در شرائط داری، آزنالش بیشتر را دارد  
 (در حالات مابین دار و دارج) اصطلاحاً نزدیک به (بینی) کمیتر

۱. ترتیب بردت و ثابت (در حالات آزنالش استاندارد باید ثابت باشد)

۲. ترسیم نوع بار (خشک، حسک، سعی)

۳. مجموع آثار خشک در درون هاردنیلر



ترکیب بردت و ثابت

$$\bar{\sigma}_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$


$$\sigma_a = \left| \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \right|$$

مشترک سرط:  $\sigma_m$

داینه سعی:  $\sigma_a$

نحوی میانگین میانگین

این نتیجه باشد که  $\sigma_m \neq 0$  نیز نیست



$$\text{Soderberg : } \frac{\sigma_a}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_y} = \frac{1}{n} \quad \text{فقط چندین نویسندگان}$$


$$\text{Goodman : } \frac{\sigma_a}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_u} = \frac{1}{n}$$

$$\left( \text{Langer : } \frac{\sigma_a}{\sigma_y} + \frac{\sigma_m}{\sigma_y} = \frac{1}{n} \right)$$


$$\text{ASME : } \left( \frac{\sigma_a}{\sigma_e} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_m}{\sigma_y} \right)^2 = \frac{1}{n^2}$$

$$\text{Gerber : } \frac{n\sigma_a}{\sigma_e} + \left( \frac{n\sigma_m}{\sigma_u} \right)^2 = 1$$

در گسل نمودارهای کمتر ساده‌تر نیست زیرا قدرتبار خواسته است شرایط افزایشی



عن تغییر را در بر  $S_a$  بینت کنند



مشهود

۱. از آنجایی که روش تئوری همیشه راهی ایجاد شده است از برآوردی  
بیش بیش از  $K_c$  را در چه حربه کنیم تئوری دارد که تئوری همیشه

$$\sigma \leftarrow \frac{\sigma}{0.85}$$

۲. خوب اینجا ناتوان از خط Langer در گسل خوب است این دارای مقادیر  
آن تراز ضرب (خط این نمودار نسبت خوب بود) بخوبی آن این است که

اصل نسبت استحکام بستگی دارد. اولین ضرب (Langer) که مترابه معنای این است که بالارх Langer فرود رام و "نسبت استحکام" در این سیکم بینداز آنها از این است

۳. در صورت وجود اثر گردنی می‌فرماییم که در هر دوی  $\sigma_a$  و  $\sigma_m$

ضرب شود.

از اینجا می‌توان است دندان را که (نتایج ناصیح از این دستگیری گردنی) تنشت و این ناصیح می‌باشد که درین صورت برآورده باشد و در (دندان) ناصیح زیر است که این را:


- از صفاتی که  $k_f \sigma_{max}$  باشد

با استفاده از

- در صفاتی که  $k_f \sigma_{max}$  باشد:

$$\sigma_a \leftarrow k_f \sigma_{ao}, \quad \sigma_m \leftarrow \sigma_{mo}$$

در صورت مواردی از اینجا که می‌تواند این دو بارندگان خوبی خوبی داشته باشند (نکره) می‌تواند این را در کارهای پایانی استفاده نمایند. با این حال نتیجه زیر تعریف شده است



کم خسوس در محض بارندگان تئوری

اگر بارندگان را می‌بریم فشر، شتر، ... بشد، چهار، این است که مدار  
تئوری تئوری سعی می‌کند را برای آن

(جی) (هم)

$$\text{Axial} \rightarrow (\sigma_a)_A = K_f (\sigma_{ao})_A$$

$$(\sigma_m)_A = K_f (\sigma_{mo})_A$$

$$\text{Bending} \rightarrow (\sigma_a)_B = K_f (\sigma_{ao})_B$$


$$\text{Torsion, Shear} \rightarrow (\tau_a)_T = K_f (\tau_{ao})_T$$

$$(\tau_m)_T = K_f (\tau_{mo})_T$$

$$\sigma_a' = \left[ \left[ (\sigma_a)_B + \cancel{(\sigma_a)_A}_{0.85} \right]^2 + 3 \left( \tau_a \right)_T^2 \right]^{1/2}$$

$$\sigma_m' = \left[ \left[ (\sigma_m)_B + \cancel{(\sigma_m)_A}_{0.85} \right]^2 + 3 \left( \tau_m \right)_T^2 \right]^{1/2}$$

\* اصطلاح: خرسانه طی درست انصره بردار باردار می باشد \*



خرب اطمینان درست در دربر  
عامل بردار استنسیون درست

محاسبه شد

جیسے اطمینان

$$C_f = 9\gamma_{1,0} \text{ تراکتور ساختمان } . S_{ut} = 620, S_y = 500 \text{ MPa}$$

خرب اطمینان رحمنی؟

مقطع حکم سرپلی و بردار سرخش خاکه

$$M_{max} = \frac{5(10^3) \times 90}{1000} = 450 \text{ N.m}$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} = \frac{Md^{\frac{3}{2}}}{\frac{\pi d^4}{64}} = 97.2 \text{ MPa}$$

A-15-9  $\rightarrow \begin{cases} \frac{r}{d} = 0.027 & (0.025 - 0.03 \text{ عوارض}) \\ \frac{D}{d} = 1.4 & \end{cases}$

خرب مزرس

$$S_e' = 0.5 S_{ut} = 0.5(620) = 310 \text{ MPa} : \text{برهان ماده}$$

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S_e'$$

$$S_{ut} = 620 \rightarrow k_a = 4.51(620)^{-0.265} = 0.82$$

$$k_b = 1.24(36)^{-0.107} = 0.84 \\ 36 = \text{ قطر عرض}$$

$$k_c = 1 \leftarrow \text{پذیرش فیصله}$$

$$k_d = 1 \leftarrow \text{پذیرش فیصله}$$

$$R = 90\% \Rightarrow Z_a = 1.288 \quad 90\% : \text{نسبت اطمینان} \\ \Rightarrow k_e = 0.897 \approx 0.9$$

$$k_f = 1 \leftarrow \text{پذیرش فیصله}$$

$$S_e = 0.82(0.84)0.9(310) = 191.5 \text{ MPa}$$

1

$$k_f = 2.1 : \text{ضریب تراویث صاف}$$

$$\text{برهان ماده} : \begin{cases} S_{ut} = 0.6 \text{ GPa} \\ r \approx 1 \text{ mm} \end{cases} \Rightarrow q_r = 0.75$$

$$\Rightarrow k_f = 1 + 0.75(2.1 - 1) = 1.82$$

$$\text{میں} : n_{sf} = \frac{S_y}{k_f \sigma_{max}} = \frac{500}{2 \cdot 1 (98 \cdot 2)} = 2.42 \leftarrow$$

$$\text{پس} : k_f \sigma_a = 1.82 (98.2) = 178.7 \text{ MPa} < S_e = 191.5$$

$$\Rightarrow \text{میں} \rightarrow \left( n_{sf} \right)_f = \frac{S_e}{k_f \sigma_a} = 1.07$$

نحو میں اطمینان حاصل ہے کہ راستہ درستہ افراد

کو اگر حصہ ملے تو

$$V = 5 \text{ kN}, F = 70 \text{ kN} \quad \text{میں} \quad b)$$

$$\sigma_m = \frac{F}{\pi d^2} K_f = 1.82 \frac{70(10^3)}{\frac{\pi}{4}(0.036)^2} = 125 \text{ MPa} \quad = \text{const.}$$

$$\sigma_a = k_f \cdot \frac{98.2}{2} = 89.4 \text{ MPa}$$

$$\text{Soderberg} : \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{89.4}{191.5} + \frac{125}{500} = \frac{1}{1.4}$$

$$n = 1.4$$

$$\text{Langer} : \frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n} \rightarrow n = 2.33$$

$$\text{Goodman} : \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \rightarrow n = 1.5$$

$$ASME : \left( \frac{n\sigma_a}{S_e} \right)^2 + \left( \frac{n\sigma_m}{S_y} \right)^2 = 1 \Rightarrow n = 1.89$$

Gerber :

$$\frac{n\sigma_a}{S_e} + \left( \frac{n\sigma_m}{S_{ut}} \right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{n 89.4}{191.5} + \left( \frac{n 125}{620} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow n = 1.9$$

در مورد اثر مگزینس در مقاومت دیالکتریک خود  $\sigma_m$  را میدانیم \*

در این نظرسنجی  $S_y$  و  $K_f \sigma_{max}$  و  $K_t \sigma$  متناسب باشد

$K_f$  معتبر است (به فرض اینکه تغییر هندسه تقطیع در اثر کرنس پایین است)

از خوبی مگزینس در مقاومت  $\sigma_m$  دست یافته

$$\underline{K_f = K_t = 1}$$

## تدریس برای برج آنار خشن

اگر فصل داشتیم بروی  $\sigma_i$  که نیز مقدار اثر تحریک هست و درین قاعده تدریس که عوامل برای برآوردهای سیلور ارزیب تقطیع شدند و درین تکرارهای خواهد بود

### تدریس ماینر

$$\sum \frac{n_i}{N_i} = C \quad n_i : \text{تعداد سیلور برندگان} \quad N_i : \text{مجموع تکرارهای سیلور}$$

$$C \approx 1 \quad C = 0.7 \sim 2.2$$

تل: معرفت کنید که زیر را به کجا آورد

$$S_u = 800 \text{ MPa}, S_e = 300 \text{ MPa}, \sigma_i = 400 \text{ MPa}$$

$$S_f = a N^b \quad b = -\frac{1}{3} \log \frac{f S_u}{S_e} \quad f \approx 0.9$$

$$= -\frac{1}{3} \log \frac{0.9(800)}{300} \approx -0.127$$

$$a = \frac{(f S_u)^2}{S_e} = \frac{(0.9 \times 800)^2}{300} = 1730 \text{ MPa}$$

$$N = \left( \frac{400}{1730} \right)^{-0.127}$$

حل این قطعه بازگش 100 برد دفعه بردار شد و پس از مرکب

برآورده تغییر نمود چیزی که میخواهیم؟

$$n_1 = 8(60)100 = 48000$$

بردار مرکب  $N_2$  را میتوان بدست این معادله محاسبه کرد


$$\sigma_2 = \alpha N_2^b \Rightarrow N_2 = \left(\frac{350}{1730}\right)^{\frac{1}{0.127}} = 296 \times 10^3$$

$$\Rightarrow \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} = 1 \Rightarrow \frac{48}{102} + \frac{n_2}{296 \times 10^3} = 1$$

$$\Rightarrow n_2 = \underline{157 \times 10^3}$$

\* سرعت مرکب با مرکب High Cycle

\* مردم مرکب در این سرعت اطمینان ندارند



نتیجه: طبق نتایج این ارزیابی دو برداری کمتر غربلیده نیست

نحوه این است که این قسمی می‌باشد که در مورد دو را در نظر بگیریم

$$\hookrightarrow \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} = 1 \Rightarrow n_2 = N_2 \left(1 - \frac{n_1}{N_1}\right) (*)$$

پس از این عرباباری  $\frac{\sigma_2}{n_2}$  عرضه شد (که کوچک است)  $n_2$

$$n_2 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} n_1$$

$$S_f = a N^{b'} \Rightarrow \log S = b' \log N + \log a$$

لذب تفسیر

$$b' = \frac{\log \sigma_2 - \log \sigma_1}{\log n_2 - \log (N_1 - n_1)} = \frac{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}{\log \frac{n_2}{N_1 - n_1}} = \frac{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}{\log \frac{N_2 \left(1 - \frac{n_1}{N_1}\right)}{N_1 - n_1}} (*)$$

$$= \frac{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}{\log \frac{N_2}{N_1}} \quad \left( N_1 = \left(\frac{\sigma_1}{a}\right)^{\frac{1}{b'}} \quad N_2 = \left(\frac{\sigma_2}{a}\right)^{\frac{1}{b'}} \right) = \frac{\log \frac{\sigma_2}{\sigma_1}}{\log \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^{\frac{1}{b'}}$$

$$= \frac{1}{b'} = b \Rightarrow$$

لذب تفسیر


\* این نتیجه نسبتی است که در آن عرضه شده است  $10^3$  دسته

نر عرضه شده است. دلایلی طبق شایع جهی وجود آن در خدمت دادن

و محیط زیست است.

ذیجه مرتبه رعایت ترتیب بارداری و محین مبارکه ترکیب در بارهای ترکیب

(High Cycle) است (میان عمر بارهای اولیه)



$$\text{معادله} \left( \frac{f_{\text{Sut}}}{10^3} \right), \left( \frac{\sigma_1}{N_1 - n_1} \right) \text{ این نسبت را} \sim \text{ می‌شود}$$

$$\Rightarrow b' = \frac{\log f_{\text{Sut}} - \log \sigma_1}{\log 10^3 - \log (N_1 - n_1)}$$

$$\sigma_1 = 400, N_1 = 102 \times 10^3$$

$$n_1 = 48000$$

$$\Rightarrow b' = \frac{\log (0.9) 100 - \log 400}{3 - \log (102 - 48) 10^3} = -0.147 \Rightarrow S_f = aN^{b'}$$

$$S_f = 1730 N^{-0.147}$$

$$\sigma_2 = 350 \text{ MPa} \Rightarrow N_2 = \left( \frac{350}{1730} \right)^{-0.147} = 52600$$

طبقه سُور مازن عرب دصدر گذاشته شده است اما

### پیویں بخش تل درس

### بخش دم - طراحی اخراجات مُسین

#### طراحی شناختی در دار

نموده شده از پر کاربری نفعی ماسن آلات است عیناً درین این

نان مکالمه لغوبت در راه بخوبیه لسته غیر تعلیمی شد

تل: میدرال مجرم - میدر درون سند (هم ندان والغوبت

(در کمال فرهنگ)

قد مختار غیر انسانی در طراحی داشته باشد

۱- کوه یا کمال شیر: همچشم لغوب شده است در عیناً طرحی


مرد اصطفاً کامبیز در راه داشته باشد

۲- نحو سیت نقطه را درست داشت: صد هم ازین نقطه نماید  
چون، پری، چون زیر، ...

۳- کدو العمل درست داشت هم (کردنش)

## موضع در مورد تغییراتی که بازدید را نیز

حدوی این تغییرها را بحسب زیر را که در استاد اس و دست پذیره ای اعمال شد  
برآورد هسته یعنی جمع تحریک را در نظر نماین ترین آن اسرالی بود که دارد شد.  
باید دیپس ۲۵<sub>e,۰</sub> که مدد شد کن است عمر زیاد است.



نحوه دستور مانند -

اگر اول ۰ دیپس ۲۵ مدد

شده عمر رفعه از نتیجه تغییر نمایند بخت

آن اسرالی ۰ دهد شد همچنان تغییر را به عنوان در روانه به عنوان اعمال شد  
دیپس ۰ اعمال شد. این موضع با خصوصیاتی که بازدید را تغییر است را در

ترکیب پذیره داشت.


ذیکه در صورتی که پذیره بازدید را تغییر کرده ۰ که در آن استفاده

نمی کرد دلیل ترکیب پذیره را در نظر بردار

مَدْعَوَاتُ الْمُنْتَهِيَّاتِ وَالْمُسْتَقْبَلَاتِ

سُبْتَ شَهْرَ دِيْنِهِ


شیخ نعمت الدین علی بن ابراهیم بن محمد بن علی



نَسْمَةٌ : سَيِّدَتْ فَتَّى بِلْرَبِّهِ عَبْرَبِ حَدَّافِلِ


قید ایجاد شد رعایت انتہا سنت بعثت ایجاد

بِمَحْكَمَةِ رُورِ يَانَاهَاشِدِهِ دِيْجَرِ بَخْرِ زَدِرِسِ آهَا هَلْدِ



سُنْتَ مُحَمَّدٌ



## روش‌های تثیت اجزا روی شفت






ابزار نصب خار فنری


۳. پین




پین مخروطی



→ تسبیت مرکل لعوای مرکل میزابه خارفروزی  
→ صمیمه بود سعادخ در در راسته بشه (ابزار تغذیه)




پین با خار فری



۴. بوشن



۵. رزوه کردن انتهای شفت




۶. پیچ تثیت (set screw)





انواع سری پیچ تثیت





\* عمدتاً زرد دیسک سعی تثیت با توزیع زاده ای را کند نه اشتها



۷. اشپین (cotter pin)





\* جهت افزایش خراش ترکه دری دسته قصه بر زبرگردان  
ناف نداشته باشیم




\* دسته قصه دری بعد مونت خود را نشانه بگذارید

\* دسته قصه دری بعد مونت خود را نشانه بگذارید

۳. استفاده از سطوح مخروطی

بنابراین: استفاده از اثر لرد و نیز راعدها نباید

بمحابا هم همان سفت شوند



\* سند انساز: حین در آن سهل عدم اطمینان در میانجیگری

نقشه را محل نمود؟

برآوردن تفعیل دستورالعمل شست قطعه اسواره دلیل از همه  
شک شفت دفعه عمل بسته این کاربر


- در مدار عددی که درست ساخته شده باشند

- اما بزرگ تفعیل برآوردن صدر دین تغییر و صدر دملو

انواع کوپلینگ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Rigid Coupling



- ## One-Piece Clamp-On Shaft Couplings




۲. حسنی گذر



Bore A Bore B

در این شیر سمعت هنوز نخواهد  
رسانی شده و در این نسخه  
هم در این سمعت هنوز نشانه  
نمایش نمایند. از این  
جهت باید این سمعت هنوز  
غیرفعال باشد.


## One-Piece Mounting Flange Clamp-On Shaft Couplings




کل دیگر نهاده توکه  
دو فلک (نیا) هر دو صین شنید  
خبر است / بعداً نم توان  
شسته بوده و مدم حم کرد و را مذکون

## Flexible Coupling


Multi-Flex Shaft Couplings




Roller-Chain Shaft Couplings




SAE-Splined Flexible Spider Shaft Couplings



## Zero-Backlash Flexible Spider Shaft Couplings



## U-Joints



## تحلیل اسکیم اسٹنٹ

۱. انداز بذریعه ریٹنیٹ فیکس دار

الف - کے و پر

- عکس نیاز یعنی محمد دینی در

- سد - ہر سب پسیں

- اثر دینیں بردار ہنپ ب لریں

- ایک استفادہ دلت فیکس دیڑا یعنی

از نقطہ نظر طراحی اسٹنٹ :


- نقطہ بردار شعاعی بٹ فیکس دلار اسٹنٹ

- زندگی پسیں بٹ اسٹنٹ دلار ہر سر

\* ظرفیت زندگی پر دستی تاج لسن کے داصھنک آن بالا اسٹنٹ


\* دھندرہ نیاز ب طرفیت بلا داستہ بیٹیں (عکس بردار خنک کے سر پر)

از کے تام ڈ جخ دی خیر استفادہ ہے اسٹنٹ



\* سه اسیاز را میتوان این شکل را برای تحلیل پردازی کرد

نیشند تخم دار




$$Fr = (F_1 + F_2) \cos \theta$$

$$= (F_1 + F_2) \cdot \frac{C}{\sqrt{C^2 + (\frac{D-d}{2})^2}}$$

نیشند تخم دار  
فرموده بود که  $T = (F_1 - F_2) \frac{D}{2}$

دستیح  
 $T = F_1 \frac{D}{2}$



$$\theta = 19^\circ, 20^\circ, 25^\circ$$

$$Fr = FS \sin \theta$$


$$Fr = F \cos \theta \Rightarrow T = \frac{F}{P} F \cos \theta$$

\* نوچه سینه  $F_r$ ,  $F_t$  هر دو بیش خش در شفت از مقدار

ندازه رکسیل خش شفت ابهر است از مقدار  $F_r$  را کمتر نماید

استهانه اند

رل  
چوندیده، حینه



شیخ: زاریم با محور:   
 برای همین ناسیه

θ: زاریه شار

محشر شفت

$$F_a = F \cos \phi$$

$$F_r = F \sin \phi \sin \theta$$

$$F_t = F \sin \phi \cos \theta$$


$$T = F_t \cdot r_p$$

۲. ملاحظات ایمنی در تنهای: حمل کم (شیوه ایمنی)

اگر عبارت دهنده باردار را در شفت از 1000 سیکل تراویث

در این حالت شفت را ایمن کنیم


در شفت ایمنی: شیوه ایمنی از اثر تندیب بار دعیفه از فقره میگردد



$$\sigma_B = \frac{M d^2}{\frac{\pi}{64} d^4} = \frac{32M}{\pi d^3}, \quad \tau_T = \frac{T d^2}{\frac{\pi}{32} d^4} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

میکروستاتیک میکروستاتیک

1. Treska  $\tau_{max} \leq S_{sy} \Rightarrow 2\tau_{max} \leq S_y$



$$\left[ \left( \frac{32M}{\pi d^3} \right)^2 + 4 \left( \frac{16T}{\pi d^3} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq S_y \quad \left( = \frac{S_y}{n_{sf}} \right)$$


پلیمر  $\rightarrow d = \left[ \frac{32 n_{sf}}{\pi S_y} \sqrt{M^2 + T^2} \right]^{\frac{1}{3}}$

2. Von Mises

$$\sigma' = \left[ \sigma_B^2 + 3\tau_T^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq S_y \quad \left( = \frac{S_y}{n_{sf}} \right)$$

میکروستاتیک

$$d = \left[ \frac{32 n_{sf}}{\pi S_y} \sqrt{M^2 + \frac{3}{4} T^2} \right]^{\frac{1}{3}}$$



شل: تَعَزِّيزَ تَطْهِيرِ مُدَرِّبِيَّاتِ رِبَاعِيَّاتِ آَيَّهِ، حَمْجَن

حَالَةِ شلِّ رِبَادِ حِصَبَتْ: (سَطْحِ دَارِرِي)

(لَدَبِّ)

تَعَدَّادِ سَعْلِ بَيْنِ لَسْرِ لَمَرَازِ ۱۰۰۰ لَبَّادِ دَرَزِ طَرَاحِ اسْمَاسِ

كُلِّ قَبْلِ الْمَسَّ.

وَ: رِسْ سَفَقَتْ سَرَدِلِ بَهْرَهِ رِسْ آَهَرِلَسَتْ (Forging)

نَزَلَادِ سَهَّهَ اَتَهَ — نَسَسِ خَاهِرِيَّهِ نَسَّ

$$St\ 45 \rightarrow S_y = 330 \text{ MPa}$$

$$n = 2 \quad \text{حَمْبَ (جُنْبَ)}$$

جُرْسِنِ سَفَقَعَ - سَفَقَعَ A خَاهِرِيَّهِ:

$$T = 900 (0.4) = 360 \text{ Nm}$$

$$M = 900 (0.25) = 225 \text{ Nm}$$

رِبَادِ اَتَهَ بِاَنْدَانِ شَنَتْ نَسَسِهِ نَسَسِهِ اَسَسِهِ مَنَمَ

$$d_A \rightarrow d_A = \left[ \frac{32n}{\pi S_y} \sqrt{M^2 + T^2} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$d_A = \left[ \frac{32(2)}{\pi(330 \times 10^6)} \cdot \sqrt{225 + 360^2} \right]^{\frac{1}{3}} =$$

$$= 29.7 \text{ mm} = 30 \text{ mm}$$

مئن:  $d_A$  را برای آن عبارت شریعت آوردی


محاسبات شریعت متحرک

عوامل پردازش سعیر سرث است

۱. تأدر بجیس که معنی است در این طبق سعیر درون باشد

سعیر درون نه مدل ملکی (مدل اصرار دار)

دست باند



۲. تأدر فشر


مدل برخشنده

درین نه تأدر شریعه

من  
برخشنده کوب خواهد شد (مانند این F<sub>T</sub>, F<sub>R</sub>)

است که شرخش ثابت و این نه و رحایه داشته باشد




\* اثر حسن و این حالت بعید ساخت در شرخش



دایر جم خارجی را درست نهاد باعث بوجرداندن بر قرار

سینه دارد که باعث می‌شود نتیجه است  $(mr\omega^2)$  آنرا  
بارگذارد فشر نمود اینجا درین نتیجه همچنان شدت در حال  
دوران است.  $(\sigma_m = \omega^2 r)$

در حالت ملحوظ شتاب نیست که بارگذاری بینی (ثابت یا متغیر) و فشر (ثابت یا متغیر)



بزیر قطعه دایر در نقاط جزو سر قطعه

در نوع اول (زمانی دریش) در در صورت

(استقامت) در مقطع شده نتیجه موصودند، نداشتنند می‌شوند  
برای تکمیل مسأله زمانی دریش دیگر تصور نمی‌شود این کار نمی‌باشد

استحصار مذکور بالپیش.

بار تقدیر نهاد از این ترا استفاده شد.

$$\sigma_a = k_f \frac{M_a c}{I}$$

$$T_a = k_{fs} \frac{T_a c}{J}$$

$$\sigma_m = k_f \frac{M_m c}{I}$$

$$T_m = k_{fs} \frac{T_m c}{J}$$

$\rightarrow$   $\sigma'_a = (\sigma_a^2 + 3T_a^2)^{1/2}$

$$\sigma'_m = (\sigma_m^2 + 3T_m^2)^{1/2}$$

بار تقدیر نمایانه شده است خود را می‌نماییم

1. Soderberg :

$$\frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_y} = \frac{1}{n}$$

لذا  $\sigma'_a$  و  $\sigma'_m$  باید مطابقت باشد، لذا  $\sigma'_m = \sigma'_a$

$$d = \left\{ \frac{16n}{\pi} \left[ \frac{1}{S_y} \left( 4k_f^2 M_m^2 + 3k_{fs}^2 T_m^2 \right)^{1/2} + \frac{1}{S_e} \left( 4k_f^2 M_a^2 + 3k_{fs}^2 T_a^2 \right)^{1/2} \right] \right\}^{1/3}$$

$$DE + ASME \Rightarrow$$

$$d = \left\{ \frac{16n}{\pi} \left[ 4 \left( \frac{k_f M_a}{S_e} \right)^2 + 3 \left( \frac{k_{fs} T_a}{S_e} \right)^2 + 4 \left( \frac{k_f M_m}{S_y} \right)^2 + 3 \left( \frac{k_{fs} T_m}{S_y} \right)^2 \right] \right\}^{1/2}$$

دراجهات حرارت معمولی  $d = \sqrt{K_f K_{fs}}$

مقدار  $d$  اهمیت بسیار دارد. این را با محاسبه  $d$  از این روابط میتوانیم.


این سه دلیل از رابطه بایستی داشتم. (one) اختلاف زیر

بین مقدار مدل زده،  $d$  مدل آن و دندرا تراویر است.

ضرائب مگزین سرتنت

$$A-15 : 7, 8, 9$$

$K_f, K_{fs}$   
 $(k_f, k_{fs})$  تکمین اولیه برای شروع






$\frac{r}{d} = 0.02$       2.7      2.2      3

$\frac{r}{d} = 0.1$       1.7      1.5      1.9

$$A-15 : 10, 11, 12$$




سری ②



خرش خشن

5 3 5

أمين : رابط طاح d در حفر  $F_a$  ( بالنسبة لعمق الحفر )



مماطل اعجمان

$(w, h)$

بر عصب این دورخوار بدهیه : قطره نت در حفر

بر عصب این دورخوار بدهیه : رابط طاح نیم . 17.7 ، 17.6

برای طراحی مدار درستهای رسمت و صور دلخواه  
 ۱. پیش‌خوار  
 ۲. پس‌خوار

$$C = n \cdot \frac{F}{w \cdot L_2} \Rightarrow L_1 = \frac{4Tn}{dwS_y}$$

: ۱. بین

$$(C < S_{sy} = \frac{1}{2} S_y)$$

۱. طول حداقل برای مدار بر از پیش‌خوار ( $S_y$  ربط نداشته باشد)

$$\sigma = n \cdot \frac{F}{h_k \cdot l_1} < S_y \Rightarrow l_1 = \frac{2T \cdot n}{h_k d S_y}$$

: ۲. بین

۲. طول حداقل برای مدار بر از پیش‌خوار ( $S_y$  ربط داشته باشد)

درویزهای دارای  $h_k$  کمتر از  $h$  دارای  $h_k^*$

$$h_k = \frac{1}{2} h$$

$L_3 \geq d$  تا سرتنت  $3^*$  : برای پیش‌خوار

$$L = \max(L_1, L_2, d)$$

ضریب اطمینان

در اثر مولود ضریب اطمینان در درسته است که برای کاربری های مخصوص تعیین

می شود در غیر اضطراریت بزرگ نزدیک سرعت زیر استفاده نمود

n

1.5

ضریب اطمینان

مخصوص پیدا فلت


ضریب اطمینان

ضریب اطمینان

شل: آسیب نیست

شل

بارگاه مخصوص ساخت توطیخ شدن فرآ و آرایش زر دار است. است



لرگان در درسته مازیم از زیر پل

11 kw در درجه 720 rpm کریل

کارهای رسانه

60 لرگان در درسته مازیم از زیر پل

لرگان دنده های عجیب نیست

1205

40% توان سرعتی نسبت دارد و پس از آن جمیع زنجیرهای خارج از سرعت

عنصر پل از الگوی  $S_y = 100, S_{ut} = 180 \text{ MPa}$

( $S_y = 550, S_{ut} = 800 \text{ MPa}$ ) VCL 140

عنصر دندان از الگوی  $(S_y = 370, S_{ut} = 630 \text{ MPa})$  CK 45

نمودار شکل بتراس کار (نیم) از شد و جای خوارها باز نیست زده هستند

وزاره این شرکت درجه چهارم (سده)  $20^\circ$

حل: ضرب اطمینان:  $n = 3$  باید بذوق نسبتاً زیاد نشانه دیگری  
درست است.

1. محاسبه نسبت رهاییزدراها (چهارمین، پنجم، جمیع زنجیر)

$$T_p = \frac{11000 \text{ J/s}}{720 \left( \frac{2\pi}{60} \right) \text{ rad/s}}$$

$$= 145.9 \text{ Nm}$$


برابر نیز در درد رکه بهتر نیز نیست اما بسیار احمد مادر دیگر

$$F = \frac{T_p}{P} = \frac{\frac{2T_p}{D}}{\frac{1}{2}D} \leftarrow \text{نیز نیز}$$

$$= \frac{2(145.9)}{0.825} \text{ N} (-k)$$

$$T_G = 0.6 T_p = 0.6(145.9) \quad : \text{میکرو}$$

$$= 87.5 \text{ Nm.}$$



$$T_G = F_t \cdot \frac{D_G}{2} \Rightarrow$$

$$F_t = \frac{2T_G}{D_G} = \frac{2(87.5)}{0.12} = 1458 \text{ N}$$


$$\frac{F_r}{F_t} > \tan 20^\circ \Rightarrow F_r = F_t \tan 20^\circ$$

$$= 1458 (\tan 20^\circ) = 530.8 \text{ N} (-\hat{k})$$

: میکرو


$$T_{S_{max}} = 0.4 T_p = 58.4 \text{ Nm}$$

$$T_{S_{min}} = 0 \quad (T_{S_m} = \frac{58.4}{2} \text{ Nm}, T_{S_a} = \frac{58.4}{2} \text{ Nm})$$



$$T_S = F_S \cdot \frac{D_S}{2} \Rightarrow F_S = \frac{2T_S}{D_S} = \frac{2(58.4)}{0.1}$$

$$F_S = 1168 \text{ N} (-\hat{k})$$



$$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$$

$$\sum M_y = 0, \sum M_z = 0$$

Learn Elementar

$$B_{1z} = 1605 \text{ N}, \quad B_{1y} = 778 \text{ N}, \quad B_{2z} = 1260 \text{ N}, \quad B_{2y} = 680 \text{ N}$$

۲. طرح جنبه‌ای است:

پو: سیت‌گیر پی، رزو، داشر، هر  
در: هار

یعنی: سیت‌گیر پی از طرف + برش و داشت از طرف دم  
چه خواهد: " گیر پی از طرف + برش و داشت از طرف دم  
" در: هار

جمع زیر: " گیر پی، رزو، داشر، هر  
" در: هار


شل جنبه‌ای تعددی حدب یعنی ماتح حال آنها هست (صفر بین)

۳. یعنی ماتح حال دلایل بر دراین ماتح

در لبه نمودار فشر به دست استد که اثرها نزد هار شعاعی گذشتند هر  
آن نمودار صهی، بر نمودار فشر برآیند که دلایل است

$$M_z = -778 (70 \times 10^{-3}) = -54.5 \text{ Nm} \quad \text{شل: سطع C}$$

$$My = (-1167(130) + 1605(20)) \cdot 10^{-3} \Rightarrow M_c = \sqrt{M_z^2 + My^2} = 67.1 \text{ Nm}$$



$M_a$  35 66 67.1 55.5 46.2 5.8

$M_m$  0 0 0 0 0 0

$T_a$  29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2

$T_m$  116.7 116.7 116.7 29.2 29.2 29.2

$k_f$  1.94 1.94 1.6 1.94 1.94 1.94

$K_{fs}$  1.69 1.69 1.3 1.69 1.69 1.69

۳. تَكْيِين مُرَادِتْرَسْ : بَرَاسِتَهَار لَزِ دَالِمَ طَارِمَ تَعَجِّبِسِمْ مَعَادِرِ تَكْيِينِ كَلْ

$K_f, K_{fs}$  در هر دوی از عاچ داشته باشیم. بَرَاسِن سَطَهِ نَهَارِ دَارِمَ مَقْطَرِ مَدَدِه

تعین حَدَلِ اَدَسِه در فَرِ بَرِم

$$40 \text{ mm} = \text{مَدَلِ (حدَل)} \quad \text{تَطَهُّرِ صَدَرِ شَفَتِه}$$

$$\frac{D}{d} = 1.2, \quad \frac{r}{d} = 3\% \quad \leftarrow \text{عَصَمِ طَارِم}\right)$$

استَهَار لَزِ لَهَارِهَار \leftarrow A-15-9, A-15-8

$$K_f = 2.3, \quad K_{fs} = 1.8$$

$S_{ut} = 630$  از لَهَارِهَار نَهَار، 6-21، 6-20

$$q = 0.72, \quad q_s = 0.86$$

$$K_f = 1 + q(K_f - 1) = 1.94, \quad K_{fs} = 1.69$$

دَعَصَعِ، بَرِسِ مُرَادِتْرَسْ خَار (فرِ بَرِم) از تَكْيِينِ دَارِسِه دَهَار

$$K_f = 1.6, \quad K_{fs} = 1.3 \quad \leftarrow K_{fs}, K_f \text{ اسَهَارِهَارِهَار }\right)$$

$$S_e' = 0.5 S_u = 315 \text{ MPa}$$

$$K_b = 1.24(d)^{-0.107} \quad \text{لَهَارِ بَرِسِ اَنَهَارِهَار}$$

$$= 1.24(40)^{-0.107} \quad \text{لَهَارِ بَرِسِهَار}$$

$$K_a = 4.51 (S_u)^{-0.265} = 0.82$$

$$K_c = 1, \quad K_d = K_f = 1$$

(مقدار  $K_e$  از  $0.82$  تا  $0.814$  می‌تواند باشد)

$$K_e = 0.814$$

$$S_e = 0.82 (0.83) 0.81 (315) = \underline{175 \text{ MPa}}$$

اول استاندارد مصیر

۴ طراحی نظریه سی

ASME + DE

$$d = \left\{ \frac{16\pi}{\pi} \left[ 4 \left( \frac{k_f M_a}{S_e} \right)^2 + 3 \left( \frac{k_{fs} T_a}{S_e} \right)^2 + 4 \left( \frac{k_f M_m}{S_y} \right)^2 + 3 \left( \frac{k_{fs} T_m}{S_y} \right)^2 \right]^{1/2} \right\}^{1/3}$$


با عبارت دیگر، این معادله برای محاسبه قطر بزرگتر از  $d = 30$  mm است.\* بدین جا مقدار  $d$  را می‌گیریم و مقدار ممکن برای  $d$  را می‌گیریم.مقدار ممکن اول  $d = 140$  mm است. می‌بینیم که این مقدار درست است.برای این قدر قطر  $d = 30$  mm می‌گیریم. (متن دوچرخه)

۷ تعبیین هندسه انتقالیها با شرایط

معنی - مقدار ممکن است اندک باشد، سه مرتبه

۸ - همانی تعلق دارد رئیس

۹ - اینکه که درین اتفاقیات تعلق دارد این مرتبه



$M_a$  35 66 67.1 55.5 46.2 5.8

$M_m$  0 0 0 0 0 0

$T_a$  29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2

$T_m$  116.7 116.7 116.7 29.2 29.2 29.2

$k_f$  1.94 1.94 1.6 1.94 1.94 1.94

$K_{fs}$  1.69 1.69 1.3 1.69 1.69 1.69

$d$  27.1 30.1 27.2 27.3 26 20.4

$d_1$  28 31 33 33 36 33

$d_2$  31 33 33 36 33 30

## ۱- طراحی خار رولرها


این: لدرل، بارچه به صین پر مجعله از سنت رهارز مرآست،  
 اینجا خار رولر پر سهل رئی کافی نخوب پداس است.

۷.۶ بارچه مدل  
 $d = 28$  →  $6 \times 6 \text{ mm}$

$$\text{نمودار} \rightarrow L = \frac{4n T_p}{h D S_y} \quad n=3, \quad T_p = 145.9 \text{ Nm}$$

$$h=6 \text{ mm}, \quad D=28 \text{ mm},$$

$$S_y = 100 \text{ MPa}$$




طراحی نیز دهار چون رخیر اسید است - اینجا هم

صین چون رخیر را شد - صین داده - درنظر بگیرم  $S_y = 560$  VCL140

مُنْكَرٌ : الْمُنْكَرُ مَا يَعْرِفُهُ الْجَانِبُ، الْمُنْكَرُ مَا يَأْتِي بِهِ الْجَانِبُ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ الْجَانِبُ

مَا يَعْرِفُهُ الْجَانِبُ أَوْ مَا يَرِدُهُ الْجَانِبُ مَا يَعْلَمُهُ الْجَانِبُ

مَرْأَةٌ مَذَلَّةٌ بِإِرْشٍ نَفَتْ وَقْعَةً



a b -- h -- z  
 A B -- H -- Z      روایت را  $\rightarrow$  حفظ را  $\leftarrow$  : انبیق

خَطَّارٌ عَزِيزٌ  
 سَفَر

1, 2, --- , 15, 16

دَسْقَرٌ  $\leftarrow$  دَسْقَرٌ

مَرْأَةٌ

رجه انبهان رئازن، عذر از لذه :

جع

شفت

D

d

قطار

$\delta f$

$\delta f$

اخراج اس (خطار علی)

$\Delta D$

متران (خطار غیر علی)

$$D_{min} = D + \delta f$$

$$d_{min} = d + \delta f - \Delta D$$

$$D_{max} = D + \delta f + \Delta D$$

$$d_{max} = d + \delta f$$

برای تعیین انبهان دمزن باید بکریب، نوع نورس خست و اندازه

تعادل از مطالعه استاندارد هست

Table A-12

Fundamental Deviations for Shafts—Metric Series

(Size Ranges Are for Over the Lower Limit and Including the Upper Limit. All Values Are in Millimeters)

Source: Preferred Metric Limits and Fits, ANSI B4.2-1978. See also BSI 4500.

Basic Sizes	Upper-Deviation Letter					Lower-Deviation Letter				
	c	d	f	g	h	k	n	p	s	u
0-3	-0.060	-0.020	-0.006	-0.002	0	0	+0.004	+0.006	+0.014	+0.018
3-6	-0.070	-0.030	-0.010	-0.004	0	+0.001	+0.008	+0.012	+0.019	+0.023
6-10	-0.080	-0.040	-0.013	-0.005	0	+0.001	+0.010	+0.015	+0.023	+0.028
10-14	-0.095	-0.050	-0.016	-0.006	0	+0.001	+0.012	+0.018	+0.028	+0.033
14-18	-0.095	-0.050	-0.016	-0.006	0	+0.001	+0.012	+0.018	+0.028	+0.033
18-24	-0.110	-0.065	-0.020	-0.007	0	+0.002	+0.015	+0.022	+0.035	+0.041
24-30	-0.110	-0.065	-0.020	-0.007	0	+0.002	+0.015	+0.022	+0.035	+0.048
30-40	-0.120	-0.080	-0.025	-0.009	0	+0.002	+0.017	+0.026	+0.043	+0.060
40-50	-0.130	-0.080	-0.025	-0.009	0	+0.002	+0.017	+0.026	+0.043	+0.070
50-65	-0.140	-0.100	-0.030	-0.010	0	+0.002	+0.020	+0.032	+0.053	+0.087
65-80	-0.150	-0.100	-0.030	-0.010	0	+0.002	+0.020	+0.032	+0.059	+0.102
80-100	-0.170	-0.120	-0.036	-0.012	0	+0.003	+0.023	+0.037	+0.071	+0.124
100-120	-0.180	-0.120	-0.036	-0.012	0	+0.003	+0.023	+0.037	+0.079	+0.144
120-140	-0.200	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.092	+0.170
140-160	-0.210	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.100	+0.190
160-180	-0.230	-0.145	-0.043	-0.014	0	+0.003	+0.027	+0.043	+0.108	+0.210
180-200	-0.240	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.122	+0.236
200-225	-0.260	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.130	+0.258
225-250	-0.280	-0.170	-0.050	-0.015	0	+0.004	+0.031	+0.050	+0.140	+0.284
250-280	-0.300	-0.190	-0.056	-0.017	0	+0.004	+0.034	+0.056	+0.158	+0.315
280-315	-0.330	-0.190	-0.056	-0.017	0	+0.004	+0.034	+0.056	+0.170	+0.350
315-355	-0.360	-0.210	-0.062	-0.018	0	+0.004	+0.037	+0.062	+0.190	+0.390
355-400	-0.400	-0.210	-0.062	-0.018	0	+0.004	+0.037	+0.062	+0.208	+0.435

**Table 7-9**

Type of Fit	Description	Symbol
Clearance	<p><i>Loose running fit:</i> for wide commercial tolerances or allowances on external members</p> <p><i>Free running fit:</i> not for use where accuracy is essential, but good for large temperature variations, high running speeds, or heavy journal pressures</p> <p><i>Close running fit:</i> for running on accurate machines and for accurate location at moderate speeds and journal pressures</p> <p><i>Sliding fit:</i> where parts are not intended to run freely, but must move and turn freely and locate accurately</p> <p><i>Locational clearance fit:</i> provides snug fit for location of stationary parts, but can be freely assembled and disassembled</p>	H11/c11 H9/d9 H8/f7 H7/g6 H7/h6
Transition	<p><i>Locational transition fit for accurate location, a compromise between clearance and interference</i></p> <p><i>Locational transition fit for more accurate location where greater interference is permissible</i></p>	H7/k6 H7/n6
Interference	<p><i>Locational interference fit:</i> for parts requiring rigidity and alignment with prime accuracy of location but without special bore pressure requirements</p> <p><i>Medium drive fit:</i> for ordinary steel parts or shrink fits on light sections, the tightest fit usable with cast iron</p> <p><i>Force fit:</i> suitable for parts that can be highly stressed or for shrink fits where the heavy pressing forces required are impractical</p>	H7/p6 H7/s6 H7/u6


**Table A-11**

A Selection of International Tolerance Grades—Metric Series  
 (Size Ranges Are for Over the Lower Limit and Including the Upper Limit. All Values Are in Millimeters)

Source: Preferred Metric Limits and Fits, ANSI B4.2-1978. See also BSI 4500.

Basic Sizes	Tolerance Grades					
	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11
0-3	0.006	0.010	0.014	0.025	0.040	0.060
3-6	0.008	0.012	0.018	0.030	0.048	0.075
→ 6-10	0.009	0.015	0.022	0.036	0.058	0.090
10-18	0.011	0.018	0.027	0.043	0.070	0.110
18-30	0.013	0.021	0.033	0.052	0.084	0.130
30-50	0.016	0.025	0.039	0.062	0.100	0.160
50-80	0.019	0.030	0.046	0.074	0.120	0.190
80-120	0.022	0.035	0.054	0.087	0.140	0.220
120-180	0.025	0.040	0.063	0.100	0.160	0.250
180-250	0.029	0.046	0.072	0.115	0.185	0.290
250-315	0.032	0.052	0.081	0.130	0.210	0.320
315-400	0.036	0.057	0.089	0.140	0.230	0.360

مقدمة معايير التسبيح (ISF 50) این اند کریستن  
 سعی و محاولاً با توجه سازمان دینیه ملکه ایام هفتاد و نهم را انجام نیم  
 در پی اینها همچنانچه بعده استفاده از آنها به قدر نموده است



• میل: H7 در مرکز این قطعه استاندارد کمر. قطر ثابت

$$g \rightarrow \text{حدول} \rightarrow \delta f = -0.007$$

$A-12$


$$(d = 20)$$

$$\begin{aligned} d_{\max} &= d + \delta f \\ &= 20 - 0.007 \end{aligned}$$

$$e \rightarrow \text{حدول} \rightarrow \Delta d = 0.013$$

$A-11$ ,  
 $d = 20$

$$\begin{aligned} d_{\min} &= d + \delta f - \Delta d \\ &= 20 - 0.007 - 0.013 \end{aligned}$$



مکانیزم های انتقال حرارت


عند:

۱. رسمی (Anticlastic)

۲. انتقال رعنده (Fastener)


در این مکانیزم برای انتقال حرارت، کوچک و طیف را استفاده نمود

(مکانیزم هایی که از انتقال حرارت نیز)




کامپیوچر نت

نمودار از ازدرا  
مع رابطه




$$\tan \lambda = \frac{np}{\pi d_p}$$

ستون - باربران



از درون



## دستی حج - بالاروپ

$$\sum F_y = F - N \cos \lambda + \mu N \sin \lambda \leq 0 \Rightarrow N = \frac{F}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda}$$

$$\sum F_x = -P_R + \mu N \cos \lambda + N \sin \lambda = 0$$

$$\Rightarrow -P_{12} + \frac{F}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda} (\mu \cos \lambda + \sin \lambda) = 0$$

$$P_R = \frac{T_R}{dp} = \frac{2T_R}{dp}$$

$$T_R = F \frac{dp}{z} \frac{\mu \cos \lambda + S \cdot \lambda}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda}, \quad F \frac{dp}{z} \cdot \frac{\mu + \tan \lambda}{1 - \mu \tan \lambda}$$

$$\left( \tan \lambda = \frac{np}{\pi dp} \right) \Rightarrow T_k = F \frac{dp}{2} \cdot \frac{\mu + \frac{np}{\pi dp}}{1 - \mu \frac{np}{\pi dp}}$$

$$T_R = F \frac{dp}{z} \cdot \frac{\mu \pi dp + np}{\pi dp - \mu np} \quad (1)$$

نَادِيٌّ نَسْنَاءٌ أُولَئِنَاءٌ تَرْكَبُهُ سَرَّتْ بِهِ قَالَ فَلَمْ يَسِمْ خَرَادَرِ

$$T_L = F \frac{dP}{2} \frac{\mu \pi d_p - n P}{\pi d_p - \mu n P} \quad | \quad (2)$$

∴  $\mu < \frac{np}{ndp} = np/dp < np$  由上式得 ② 得证.

گذار بزرگ نیز است، بزرگ است، بزرگ است، بزرگ است

$$\text{حداقل} \leftarrow \mu > \frac{\pi P}{\pi d_p}$$

با افزایش  $P$  (و  $d_p$ ) و مختص  $d_p$  باقی ماند


۲. سهادار استاد بزرگ  $d_p$  افزایش نماید لذا در طراحی این برآورد نماین که  
پس از تغییرات  $\lambda$  و  $\phi$  ملاحظه شوند اینجا می‌بینیم که تغییر  $\lambda$  می‌تواند از این‌جا

کوچک باشد

$$T_R = F \frac{d_p}{2} \tan(\lambda + \phi) \quad \Leftarrow \mu = \tan \phi \text{ از } *$$

$$T_L = F \frac{d_p}{2} \tan(\phi - \lambda) \Rightarrow \phi > \lambda \Leftrightarrow \text{حداقل} \rightarrow$$

نسبت  $\frac{d_p}{2}$ ، متنظر کردی از شکل زیر، می‌دانیم. در نظر داشته باشیم که زوایا عارضه نداشت



هر دو زوایا می‌باشد  $\lambda$

در این نظر نسبت  $\frac{d_p}{2}$  می‌باشد

$$T_R = F \frac{d_p}{2} \cdot \frac{\pi p + \pi M d_p \sec \alpha}{\pi d_p - \mu \pi p \sec \alpha}$$

$$T_L = F \frac{d_p}{2} \cdot \frac{\pi p - \pi M d_p \sec \alpha}{\pi d_p - \mu \pi p \sec \alpha}$$

دستگاه محرک

$$(Q_{\text{ریز}}) \quad \eta = \frac{W_{\text{out}}}{W_{\text{in}}} = \frac{F \cdot l}{T_R \cdot 2\pi} \rightarrow \text{بازدیده جمیع}$$

$$= \frac{\cancel{F} \cdot n \cdot P}{\cancel{F} \frac{dp}{z} \tan(\lambda + \phi) \cdot 2\pi} = \frac{\frac{nP}{\pi dp}}{\tan(\lambda + \phi)}$$

$$= \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \phi)}$$


برای دستگاه محرک (فراسیونری)   $\tan(\lambda + \phi) = \tan \lambda + \cot \lambda \tan \phi$

بچکار اسلول

اسناد سرمه


$$M 8 \times 1.25 = 8.8$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow S_y &\approx 0.8 \times S_{ut} = 640 \text{ MPa} \\ \hookrightarrow S_{ut} &\approx 800 \text{ MPa} \end{aligned}$$



اسناد (سیزی)

$$UNF - \frac{1}{4} \times 20$$





F: fine

C: coarse

EF: extra fine

اصلان در بچکار اسلول حین اینه زده هست




$$L_t = \begin{cases} 2D + 6 & L \leq 125 \text{ mm} \\ 2D + 12 & 125 < L < 200 \\ 2D + 16 & L \geq 200 \end{cases}$$

$$L_t = \begin{cases} 2D + \frac{b}{4} & L \leq 6'' \\ 2D + \frac{b}{2} & L > 6'' \end{cases}$$

نامه ای اسکالر داری

ملاحظات اسکالر بیکار اینچل



$P$  : بُرخاری واره اینچل


$F_b$  : نیروی لش در تابع طبع - طبع

$F_m$  : نیروت سرمه داره تابع عضو - عضو


$F_i$  : میں بارداری هفت کرول عرض

کسوس اسکالر اینچل

( $P=0$ )  $\sigma = 0$  : بُرخاری



$\sigma_{(i),c} = -$



$$\text{دسته}: P + F_m - F_b = 0 \quad (*)$$

$$F_b = F_i + P_b \Leftarrow \text{برابر با} P \text{ باشد} : P_b$$

$$F_m = F_i - P_m \Leftarrow \text{برابر با} P \text{ باشد} : P_m$$

$$\hookrightarrow (*) \Rightarrow P + F_i - P_m - F_i - P_b = 0 \Rightarrow$$

$$\underbrace{P = P_b + P_m}$$

برابر با  $P$  باشد

$$1. \quad F_m > 0 \quad (\text{رغم اینکه} F_m = 0)$$

$$F_i - P_m > 0 \quad (\text{و متعارض با} F_i = P_m)$$

$$2. \quad F_b = F_i + P_b < A_t S_p$$

$$8-2, 8-1 \quad \text{ساختار قطعی را حل کنید} \quad A_t : \text{محدودیت}$$

$$8-11 \quad 0.9 S_y = (\text{Proof Strength}) S_p \quad S_p : \text{متانش از} S_p$$

برای بررسی سرتاسری این است که نوزیغ بروخواهد  $(P_m - P_b) \leq 0.9 S_y$

برای این منظور دو نظریه از پیشگیری کنید برای تحقیق نوزیغ تغییر طول از  $\delta_b, \delta_m$  و آنچه

$$\delta_m = \delta_b > \delta$$

ویر

$$\delta_m = \frac{P_m}{k_m}, \quad \delta_b = \frac{P_b}{k_b}$$

لـ  $\delta_m : k_b$   
لـ  $\delta_b : k_m$

$$\delta_m = \delta_b = \delta, \quad P_m + P_b = P$$

$$\Rightarrow P_m = \frac{k_m}{k_b} P_b \Rightarrow \underbrace{\frac{k_m}{k_b} P_b + P_b}_{P_m} = P \Rightarrow$$

$$P_b = \frac{k_b}{k_m + k_b} P \quad |$$

$$\therefore \Rightarrow P_m = \underbrace{\frac{k_m}{k_m + k_b} P}_{}$$


لـ  $\delta_m, k_b, k_m$  لـ  $(P_b, P_m)$  لـ  $C$  لـ  $P$

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$

$$P_b = CP, \quad P_m = (1-C)P$$

$$F_b = F_i + P_b \Rightarrow F_b = \underbrace{F_i + CP}_{}$$

$$F_m = F_i - P_m \Rightarrow F_m = F_i - (1-C)P \quad |$$



برای محاسبه نسبت  $P$  از ارتفاع مردمی خط  $45^\circ$  را قطع نمایم

مدلش اتفاق آنست. لذا این افزایش نیز نیز میزد از ارتفاع باشد

نیروی کوچک نسبت از ارتفاع سید. مدلش نسبت بین هر دو اتفاق

نیز نیز نسبت از ارتفاع سید. مدلش نسبت بین هر دو اتفاق

$$\therefore F_i^* \text{ میزد}$$

$$F_b = F_i + CP \Rightarrow$$

$$F_{b\max}^* = A_t S_p = F_i^* + CP_{\max} \quad (P_{\max} = F_{b\max})$$

$$\Rightarrow F_i^* = A_t S_p - CA_t S_p = (1-C) A_t S_p$$

$$\therefore F_i^* = (1 - C) P_{max}$$

تعیین سین:

برای تعیین سین باید در نظر اصلی را در نظر بگیرید


$$F_i \geq F_i^* \quad \text{و} \quad F_i^* \geq F_i \quad \text{بنابراین}$$

$$0.6 < \frac{F_i}{A_t S_p} < 0.9$$

نرخ سین  $F_i^*$  در حالت دغیر انتقالی  $\rightarrow$  سین برابر را می‌دانیم  
که  $P_{max}$  گزینه دهنده بازگشتن را دارد

$$C = \frac{k_b}{K_m + k_b} \quad \text{نمودار سین: } C \approx 0.5$$


$$K_b = K_b \cdot \text{نمودار سین}$$



$$\frac{1}{k_b} = \frac{1}{K_d} + \frac{1}{k_t}$$


$$K_d = \frac{E A_d}{l_d} \quad \text{نمودار سین: } A_d$$

$$K_t = \frac{E A_t}{l_t} \quad \text{نمودار سین: } A_t$$




$$l_t \rightarrow l_t = \begin{cases} h + \frac{t}{2} & t \leq d \\ h + \frac{d}{2} & t > d \end{cases}$$

نظریه ایج



$K_m$  کسی

بلوچ بدل در در تها نخست از عصمه  
درک در محیط نهض فرایند می شود  
سکم عصمه ای دارد




کی سبی نخست قاعده در بر بند نظر رفتن ای دید  
بال زی خواهد بود. باستفاده از داشت ها

استاندارد  $\alpha$  در حدود  $30^\circ$  بیشتر نخست پس از تسلیل سیر تعبیرت زرد را دارد

$$(d_w = 1.5d)$$

$$K = \frac{0.577 \pi E d}{L_n \left( \frac{1.55t + d_w - d}{1.55t + d_w + d} \cdot \frac{d_w + d}{d_w - d} \right)}$$




$E_1$

تال: دیگر دیگر قطر در عرض دیگر دارد

$E_2$

ا) سینه می باشد تال را برابر

ب) از سرمه (بینه) حرکت نماین استفاده شود



در صورت همیزی رفعه می شود  $E_1 E_2$

دیگر دیگر اسکندر بخارور ( $d_w \leq 1.5d$ ) برای از رابطه ساده زیر

$$k_m = A E d e^{\frac{Bd}{l}} \quad \text{برای محاسبه قطعه اسکندر}$$

مقدار تابع می باشد  $8 - 8\sqrt{A/B}$



راحل طراح اعمال پیشی:

طراح اعمال پیشی تا مل تعین سر پر امور نزیر باشد

- انت - تعداد و صنف دامنه بجزئی

- انت - میل بار

- تعین کنندگان فعالیت های

انت - مبنی بر

نولاره ۷۰ نمی کند: ۴.۶, ۴.۸, ۵.۸

} ۶ درجه رضامنیم می

ن: ۶.۸, ۸.۸

} ۶ درجه رضامنیم می

+ تعیین کنندگان فعالیت های

نولاره

نمکت ناظر: نمکر انت - تعداد و مطابق با روابط حداکثر

انت نمکت

۱. ارش بجزئی توان باشد

۲. نظریه در نمکر میتوان قطع باشد

در طراحی اعمالات بینی: ۵: ناصفه رزیخانیارزم، ۶: ناصفه رزیخانی  
به درجه

$$3 < \frac{\delta}{d} < 6$$

نطایج

$$2 < \frac{Y}{d} < 2.5$$

محض صادر  
آب شیر

ضریب اطمینان:

با درجه بی عزم اطمینان هار نموده باشیم، ضریب اطمینان اعمال

از ۳ تا کمتر نمایند

در کاربردها، بر بار نمایش ضریب اسلامی خود را در صورت دلخواه ضریب

اطمینان طراحی اعمال از ۵ تا کمتر نماییم.

مثال:

در نسخه از دست جردنیل در موارد است بر  $10 \text{ ton}$  را محمل نماید، درین

به ضریب  $15 \text{ mm}$  اعمال بینی کمترینه است. می طراحی ساد

بر این اعمال بینی است. ( بر ایندیگر سه شرط در اعمال را در نظر بگیرید )

ضریب اطمینان = 5

$$8.11 \text{ دبر} \rightarrow S_p = 600 \quad (S_p = 0.9 S_y \text{ دبر})$$

$$P_{ext} = 5 \times 10^4 (10) = 5 \times 10^5$$

$$F_b = F_i + C \frac{P_{ext}}{n}$$

نعدار  $\Sigma F_i : n$

جبر  $F_i = (1-C) \frac{P_{ext}}{n}$  بر این ترتیب اصل را داشتم

$F_{bmax} = \frac{P_{ext}}{n}$  پس بـ طراحی انجام دهم

$$F_{bmax} = \frac{P_{ext}}{n} = A_t S_p \Rightarrow n A_t = \frac{P_{ext}}{S_p} = \frac{5(10)^5}{600} = 830 \text{ mm}^2$$

I) M12  $\rightarrow$  دبر  $\rightarrow A_t = 84.3 \text{ mm}^2 \Rightarrow n = 9.8 = 10$

II) M16  $\rightarrow A_t = 157 \text{ mm}^2 \rightarrow n = 5.3 = 6$


اگر این درجه داشتم ممکن است مقدار فرسایش را کاهش دهیم، ماده همچنان برقرار باشد  
حدارست. در حال حاضر آنرا بـ II بـ جوییت نعدار کرچوچ ارجمند نمود

$6 \times M16$

قبل از آنکه مرحله بعد از سبکی داشت  $F_i$  مقدار نرم باشد

$F_i^*$  مقدار فشار

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$




$l_t, l_d$  دلایل  $\rightarrow k_b$   
مقدار دلایل

$$L = 15 + \frac{16}{2} = 23 \text{ mm}$$

$L < 2D + 6$  برای اینجا

$$k_b = \frac{EA_t}{l} = \frac{207(157)}{23} \approx 1413 \text{ KN/mm}$$

بروز معاصر بود



$$k_m = E d A c \frac{Bd}{l}$$

$$A = 0.78715 \leftarrow 8-8 \text{ متر} \quad E = 207 \text{ GPa}$$

$$B = 0.62873$$

$$d = 16 \text{ mm}, l = 15$$

$$\Rightarrow k_m = 5098 \text{ KN/mm}$$

$$C = \frac{1413}{5098 + 1413} = 0.22 \rightarrow F_i^* = (1 - C) \frac{P_{ext}}{n}$$

$$A_f S_p = 94.2 \text{ kN} \Rightarrow$$

$$F_i^* = 0.69 A_f S_p$$

$F_i^*$  نهایی طاقت نزدیک است و برابر با  $0.6 A_f S_p$  می‌باشد.

برای تحریک این طبقه.

در بعضی از مراجع طراحی مدول هارپسین برای بزرگترین بارگذاری از  $F_i^*$  در عرض این طبقه معمولی است.

$$F_i = \begin{cases} 0.75 A_f S_p & \text{اگر عرض رام} \\ 0.9 A_f S_p & \text{اگر عرض نام} \end{cases}$$

در اینی روی طراحی برای پل ۷۵ متری است. بدین معنی که این طراحی نزدیکاً

کامپین برای ۷۵ اندیدهم، تکت برگزار زد  $5 \times 10^5$  اندیدهم از شدن داشته باشد.

و فطایع بیاندار (بیهوده) را از این دفعه.

در اینی بدهی به قوه قوه، قوه ۱۶، این دادسته بیانداریم که رفته اندیدهم

$$(ضریب اطمینان صفر = ۰.۲۲) \leftarrow 7 \times M16$$

$$F_{b_{\max}} = 0.75 A_f S_p + C \frac{P_{ext}}{7}$$

$$= 0.75(157)600 + 0.22 \cdot \frac{n_{sf} \cdot 10^5}{7} \approx 20.6 \text{ kN} + 3142 n_{sf}$$

$$= 157(600) = 94.2 \text{ kN} \Rightarrow n_{sf} = 7.5$$

پس ضریب اطمینان ۱۰ است که بمعنی نزدیک است.

**گنبد سعید** : این نهاد در برابر کوه میان بر، قصر سعید خیر امیر

$$T = K F_i d$$

$$K \rightarrow 8-15 \text{ J} \mu\text{m} \rightarrow K = 0.3$$

$$T = 0.3 \left( 0.75 (157) 600 \right) 16$$

$$= \underline{340 \text{ NM}}$$

Moment Torque Wrench

\* دُرُّ دِرْهَمِ صَنْعَرْ (دِرْهَمْ دِرْهَمْ) . صَنْعَرْ قَطْعَهِ سَارْ (تَرْكِيَّهِ اِبْكَارْ)

ریزایل بایکریم حریق  $C = 0.25$  در نظر گرفت

طريق حبر ختم

$$\sigma_{min} = \frac{1}{A_t} \left( F_i + C \frac{\dot{P}_{mm}}{n} \right) \Rightarrow \sigma_m = \frac{1}{2} (\sigma_{min} + \sigma_{max})$$

$$\sigma_{max} = \frac{1}{At} \left( F_i + C \frac{P_{max}}{n} \right) \quad \sigma_a = \frac{1}{z} (\bar{\sigma}_{max} - \bar{\sigma}_{min})$$

$$\sigma_{\min} = \frac{F_i}{A} \quad \text{میکروولت} P_{\min}$$


\* خوش گزش خشن بسیار رصد دارد از مهرول ۱۶-۸ هست که از

\* استخراج خود را لکچه می‌نماید از مهرول ۱۷-۸ هست که آنها (آنها زندگان)

لکچه گزش لکچه

\* عصر لردن بسته عبارت معمولی در کسل خشکی لکچه

\* در عصر هار خشن بسیار بگذارد که استهاد نماید



لکچه کش سُن ریس:

آن دیدن از این ایشان ریس از داشته باشیم

نه سعیل این ایشان ریس از دیگر ایشان ریس

برتری را حمل نماید که بعدها ریس ایشان (زیستی ایشان)

را در نظر بگیریم




خشن: دیدن از این خشن ریس پسند

بیکار سعادت حمل نهاده شرکت نماید

و طراحی برای حمل خشن ریس بلا اینجا نماید

بعضی مکاتب بررسی از بسیاری از اعمال



۱. مرصدی دفع  
۲. سنت ناشر از بسیار

۳. بررسی سطع F

۴. بررسی از بسیار اعمال

۵. بررسی آندر من بررسی معامل

$$P_o = \begin{bmatrix} x_o \\ y_o \end{bmatrix} \quad \text{بررسی اعمال را می‌نماییم} \quad ①$$

$$x_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad y_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\sum_{i=1}^n F_i'' \cdot r_i = F \cdot l_p \quad \text{معامل نهاد} \quad ②$$

۳) بررسی هارجین شده در عذر، همچویی از بررسی اعمال در زیر است، بررسی نشود

$$\frac{F_1''}{r_1} = \frac{F_2''}{r_2} = \dots = \frac{F_n''}{r_n} \quad \text{آن در حالت (تسابی)}$$

$$\sum_{i=1}^n F_i'' = n \cdot F_o + \text{معامل نهاد} \leftarrow \text{آن در حالت (تسابی)}$$

$$F'_i \leq \frac{F}{n} \quad \text{لطفاً جمع جميع المقادير} \quad (4)$$

$$\sqrt{F_i'^2 + F_i''^2} = \sqrt{F_i^2 + 2F_i' F_i'' \cos \theta_i} \quad (5)$$


$$F_i = \left[ F_i'^2 + F_i''^2 + 2F_i' F_i'' \cos \theta_i \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{الآن نحسب المقدار المقصود} \quad (6)$$

$$\tau_{\max} = \max_{i=1}^n \left( \frac{F_i}{A_t} \right)$$

$$\sigma_{MS} = \left[ \sigma_i^2 + 3\tau_{\max}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (7) \quad \text{مساحة}$$

$$\text{نحو ٥٠٪ من } \sigma_{MS} \text{ ملحوظ} \quad (8)$$



$$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = \sqrt{50^2 + 150^2} = 158 \text{ mm} \quad : \text{ج}$$

$$F'_i = F_i' = \frac{10 \times 10^3 \times 3}{4} \text{ LearnElement.ir}$$

$$F_i'' = F' r \cdot 4 = F \cdot l_p \Rightarrow F'' = \frac{10(10^3)(3)}{4(0.58)} = 47 \text{ kN}$$

$$F = \left( F'^2 + F''^2 + 2F'F'' \cos\left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\frac{100}{300}\right) \right)^{1/2}$$

$$\leq 50 \text{ kN}$$

$$\tau = \frac{F}{A_t} = \frac{50(10^3)}{A_t}, \quad \sigma = 0.75 S_p$$

جذبیت مکانیکی را در محدوده مجاز ۵.۶ ترکیب کنید

این نتیجه است

$$S_p = (0.6)500(0.9) = 270 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \sigma_{av} = \left[ (0.75(270))^2 + 3\left(\frac{50(10^3)}{A_t}\right)^2 \right]^{1/2}$$

$$= S_p = 270$$

$$\Rightarrow A_t = 485 \text{ mm}^2$$

( $A_t = 561$ ) درجه میل متری M30 ، 8-1 بودجه مدل :  $\sum \vec{M}_i = 0$

$$\begin{aligned} F_i = 0.75 A_t S_p &= 0.75(561)270 = 113.6 \text{ kN} \\ &\therefore \text{میل} \end{aligned}$$

$$T = K F_i \cdot d$$

$\therefore \text{میل}$

$$J_{max} \rightarrow K = 6.2 \Rightarrow T = 0.2(113.6)30 = \underline{682 \text{ KNm}}$$

مکان رعایت:

۱. اگر صفت دوف ۲۵mm بسته باشد سبکی کمتر از ۱۰ کیلوگرم

برای موزعه

۲. فرض کنید که  $F$  نسبت نزدیک صفر و  $10 \text{ kN}$  تغییر نماید. برای طراحی پیش

آنچه ضریب اطمینان مطلقاً باید باشد به معيار Soderberg هاست آنچه

جواب:

العمل دائم تأثیر نزدیک نیز بر قطعه دیگر ندارد؟

: ۶۷

پرسش

۱- جزوی از نسبت نوسانات - حوتان الکترود - حوتان اردن

۲- " " " حال حوتان و خط حوتان

۳- مواردی دفعه موصلی بیشتر تعداد: حوتان برج، حوتان کامپ

۴- حوتان اتصالات


۵- حوتان کاره

در این درس تهیه طراحی جوش توپوس الکتریکی (تکالیف آنلاین) خواهد بود



۱. جوش پیوستگی

Butt Weld



Fillet  
Weld

۲. جوش پیوسته




خاصیت جوش توپوس الکتریکی

تعییرات سرید و سریع دهنده  $\rightarrow$  شش پیمانه  $\leftarrow$  (تمپریت)




$\swarrow$  تعییر خواهد بود مدار کشیده



\* جوش الکتریکی سرید فولاد سیتری برای نیازهای بزرگ روزمره

سریع و سطحی ریخته تعییر خواص آئینه را نمایند فولادهای ساخته




سیتر جوش کاری





بر مدارسته  
سین راهی نمای

کسیل اسیمیار طراحی جوش

۱. سرپرس (معزز)

(از آنجایی که در جوش سرپرس هر دو سر چند نیز

در جوش معمولی اشده است در تقطیع جوش همچنان من در درون خواهد بود

تک - برندایل سسته


$$\sigma = \frac{F}{h \cdot l} n_{SF}$$

\* در مرور فریز اطمینان جوش

از آنجایی که جوش معملاً در سه اینداخان اجرا شد احتمال دفع

نیز هم داشته باشد پیشتر مذکور نداشته باشد اطمینان در جوش


فریز برندایل در نظر را به داشت



۲. جوش دو همیار

الف - برندایل سوزانی : اسدار


نیز در نظر جوش دو همیار میشود



$$\tau_{max} = \frac{F}{l_1 l_2} n_{SF} = \frac{F}{0.707 h l} n_{SF}$$


۲: جمیع طلای خطا حسین تکت پرینسلیور مدار

۳: ارتفاع (آرمه) حسین



- پرینسلی عرض (پرینسلیور)

غمد بر اسرار خطا حسین




بنده بیکم توزیع متقارن را داشتم

آرمه را میگیرم و هست نیز نه

جراحت میگیرم و هست نه

برایم بآزمایش را نمیگیرم و هست نه

آنچه میخواهد



$$F_n = \frac{F}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} F$$

$$\sigma = \tau = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} F}{l \frac{\sqrt{2}}{2} h} = \frac{F}{lh}$$

$$\text{برای اینجا: } \tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \frac{F}{hl} \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2}$$

$$= 1.12 \frac{F}{hl}$$

در محل دستم تشن که میتوان از صادر کار ساخته در راه به فردا است. این میان دستا

که مرا ب من تواند پنهان حس را می پرسد. از این در راه به تشن کاریم را صبر

$$T_{max} = 1.414 \frac{F}{h_l} n_{sf}$$

وزیر نصیح کنیم

$$\approx \frac{F}{0.707 h_l} n_{sf}$$

دیگر در هر دو طبقه برخلاف مدل این دفعه رابطه طراحی می باشد.

اسکو جوش

در حس وس انترس، اسکو الکترود را بایرانه اسکو نهاده نمود.

کنیم اند نهاده اسکو جوش را برای اسکو قطعه دسته ای خواهیم

بر اساس بر اسکو ایچ عال صادر دیفترهای سازمانه الکترود (۶۰)

شده است

Table 9-3

Minimum Weld-Metal  
Properties

AWS Electrode Number*	Tensile Strength kpsi (MPa)	Yield Strength, kpsi (MPa)	Percent Elongation
E60xx	62 (427)	50 (345)	17-25
E70xx	70 (482)	57 (393)	22
E80xx	80 (551)	67 (462)	19
E90xx	90 (620)	77 (531)	14-17
E100xx	100 (689)	87 (600)	13-16
E120xx	120 (827)	107 (737)	14

\*The American Welding Society (AWS) specification code numbering system for electrodes. This system uses an E prefixed to a four- or five-digit numbering system in which the first two or three digits designate the approximate tensile strength. The last digit includes variables in the welding technique, such as current source. The number following the electrode number indicates the welding position, as, for example, flat, or vertical, or overhead. The complete set of specifications may be obtained from the AWS upon request.

در طراحی، اسکری دایسی حوش ممکن است نوع بارندگان خواهد بود / اصطلاحاً اسکری

محاب نامیه و شرکت دانه خبر دل زیرین است

اسکری بار

$0.95y$

$0.65y$

$0.65y$

$\min(0.35y, 0.45s_{ut})$

$0.35s_{ut}$

نوع بارندگان

اسکری (میانی)

سست

خش رئی

بریش

بریش

نوع حوش

نفری

بیچار


\* عملاً تقریبی (نفع) باید اسکری ( $s_{us}$ ) کمتر از  $0.35s_{ut}$  باشد

\* در نفع حوش از 0.7 نازکترین درجه را لعاب می‌برند

\* در نفع حوش از سعادت بیش از 0.7 خبر دل زیرین باشد

> 18 50-150 32-50 18-32 12-18 6-12 < 6 ضریب درج

16 12 10 8 6 5 3 ضریب نفع  
حوش



ج. بُرْس نَاتِس لِزِبِس

مَطْلَع حَرَقْ كَتَ بَرْدَلَرَ بَرَس  
1- بُرْس نَاتِس لِزِبِس سَيْنَم  
2- بُرْس نَاتِس لِزِبِس

$$\tau' = \frac{F}{0.207 h l} \quad .1. \text{ بَار' 2 :}$$

حَفَ حَوْس اَسَت

$$\tau'' = \frac{I_r}{J} \quad .2. \text{ بَار' 2 زَكَرْ بَرَس مَطْلَع اَسَهَادَ بَرَسْ كَيم}$$

اَنْ C اَنْ رَزَز حَسَس مَطْلَع حَرَقْ اَسَت حَبَرْ هَرَد

J رَازِ بَرَدَل 1-9 اَنْ لَصِيدَرْ رَزِيدَت دَاهِدَم

$$J = 0.207 h J_u$$

لَوْ قَطْبِي مَطْلَع حَرَقْ بَعْض وَاصِدَه بَشَرْ دَاهِدَل

مَسْتَه بَاهِي

$$\tau = \sqrt{\tau'^2 + \tau''^2 + 2\tau'\tau'' \cos\theta} \quad .3. \text{ كَم :}$$

θ زَانِي سَنْ تَرْ تَرْ لَبَدَ دَاهِدَه مَسْتَه بَاهِي


بَار طَاحِي بَهْ جَيْدَه تَلَرْ كَمْ دَاهِدَه رَاهِي اَهِي اَهِي دَاهِدَه

مولود = درست کند  $C$  مم و زیره سدر درم  $\theta$  ند ملور

( زیره ) درست بذچه ایش  $T$  نسبت ایش

$T'$  درست سطح ایش  $T''$  شفعت بینی

$$T_{max} = \sqrt{T'^2 + T''^2 + 2T'T'' \cos \theta_m}$$



د حسن . ( زین نشانه از محض )

ش مکان حسون بر  $F$  مم زین سنت


دست دار درم زین نشانه از محض

$$F \rightarrow \text{اثر محض} \rightarrow T_1 = \frac{F}{0.707h(2l)}$$

$$F \rightarrow \text{اثر محض} \cdot F_A \cdot d = F \cdot C \Rightarrow F_A = \frac{F \cdot C}{d}$$

$$\text{زخم} \rightarrow T_2 = \frac{F_A}{0.707hl} = \frac{F \cdot C}{0.707hl d}$$

$T_1$  زین دیگه  $T_2$  زین زیر است ، زین  $\frac{C}{d}$  مم  $\times$



زنگنه


روضت که مم

$F_A$  را نهادن بزرگ است ( ایش زین )

لذا لزوجی سازی بسته خش را با کسر قدرت می‌گیریم

برای آرایم

$$0.707 \tau_{max} = \sigma_{max} = \frac{M \cdot d_{1/2}}{I}$$



بنابراین ناصغر مقدار  $d_{1/2}$

$M$  : گشتاور شدنی را به این حدود رساند

برندازی خشن در مقاطع جوش

برای حسنه طراحی جوش گفت برندار نوشت از فرمیات زیر استفاده می‌نمیم

$$S_e = 0.5 S_{ut} \quad \text{که انتها از سازه‌های خشن نباید قطعه را جوش ایست}$$

قطع جوش را آهنگ (Forged) دانند


$$K_b = 1 \dots 3$$


$$K_c = 0.59 \dots 4$$

5. ضرائب نفع عدم سبب برگانه

6. ضریب مجزات منحصر به فرد  $K_F$  (ضریب 5-9)

Gerber - Goodman میتوانند مسائل





ترسیلهای نرخهای دل

D : قطر از - تغذیر

d : قطر نسبوی

$$\int_0^l p$$

l\_f : طول آزاد (برنگی)

N\_d : تعداد معکوسهای نعل

l\_s : طول سر



N\_t : تعداد معمکوهای

l : طول کنت بر

حیل نرخهای دل

۱. میسرینش حب اطمینان ایجاد

۲. میسرینش



۱. میسرینش در نرخهای دل

$$\tau_{max} = \tau_1 + \tau_2$$

$$= \frac{4F}{\pi d^2} + \frac{16T}{\pi d^3} \quad (T = \frac{FD}{2})$$

$$= \frac{8FD}{\pi d^3} \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{d}{D} \right)$$

$$C = \frac{D}{d} *$$

$$K_s = 1 + \frac{b_2}{C} *$$

معلاً ری سرتکیل متشنج است اگر دندان را از بین تیغه ایم


بگز استفاده شود خوب است که در میان دندان متشنج ری عبارت باز

$$K_w = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0.615}{C}$$

$$K_B = \frac{4C + 2}{4C - 3}$$

$$C = K \frac{8FD}{\pi d^3}$$

دندان نیل نتر C : برابر انداختنها 6 < C < 12



ندرست :  $C \geq 9$

ندرست :  $C \leq 9$

\* خوب نگزینش بایرنتر دندر کالریم

اسکو معاذر نتری

معلاً نتر از فولاد آهنگیر سنت ساخته شده است

$$S_{ut} = 1000 - 1400 \text{ MPa}$$



$$S_y \approx 0.75 S_{ut}, \quad S_{sy} = 0.577 S_y \Rightarrow S_{sy} \approx 0.45 S_{ut} \quad (\geq T_{max})$$

$\zeta_{ut} = \frac{A}{dm}$  لزیحدل درایله  $\omega = 10.4$   
 استفاده کرد (A, m, dm را لزیحدل بحسب آنها)

محاسبه ضریب نتیجہ تردد

- دندانه سیم سنجی از اثر رکشیدن در دوباره شناخته شد
- از انجام دادن مسالح تردد بیشتر می‌توان تردد را تعیین

مکانیسم بعین در نظر گیری



$$E_1 = \frac{1}{2} T \alpha = \frac{1}{2} T \left( \frac{T L}{G J} \right)$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{4 F D^3 N_a}{G d^4}$$

$$T = \frac{F D}{2}, \quad L = N_a \pi D$$

$$J = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$E_2 = \frac{1}{2} \tau_1 \gamma_1 \cdot L \frac{\pi d^2}{4} \quad \gamma = \gamma_G$$

نثر لزرس سفع

(\*) بین تضعیف و زرش نثر لزان که مفعع کیو اند نرض هست

$$E_2 = \frac{2 F D N_a}{G d^2}$$


$$E = E_1 + E_2 = \frac{4 F D^3 N_a}{G d^4} \left( 1 + \frac{1}{2 C^2} \right)$$

نثر لزرس سفع

موجه بر سمع دارد (اگر ریزی نداشته باشد)  $\frac{1}{2d}$ ,  $6CC(12)$


ازان صرفه کردن

$$E \sim E_1 = \frac{4 F D N_a}{G d^4} \quad (1)$$



$$U = \frac{1}{2} F \cdot y$$

درایل



$$(y = \frac{F}{K}) \Rightarrow U = \frac{1}{2} \frac{F^2}{K} = \frac{F^2}{2K} \quad (2)$$

برابر روابط داریم:

$$\frac{F^2}{2K} = \frac{4 F D N_a}{G d^4}$$


$$\Rightarrow K = \frac{G d^4}{8 D^3 N_a}$$

تعداد حلقه های نعل :  $N_a$

ترنحه های




۱. ساده



ساده


چند

$P_N + 3d$        $d(N_t + 1)$        $N_t - 2$       ۲




۳. تک تنه

$P_N + 2d$        $d N_t$        $N_t - 2$       ۲




تک تنه

چند



$$O_{\text{میکرو}} \frac{y_{cr}}{l_f} = C_1 \left( 1 - \left( 1 - \frac{C_2}{\lambda_{\text{eff}}^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$C_1 = \frac{E}{2(E-G)}, \quad C_2 = \frac{2\pi^2(E-G)}{2G+E}, \quad \lambda_{\text{eff}} = \alpha \frac{l_f}{D}$$



۱. حدودیت دلیر  $\alpha = \frac{l_f}{D}$

۲. بیشترین درستردیم  $\alpha = 0.7$

$\alpha = 1$  حدودیم

۳. بیشترین درستردیم آزار  $\alpha = 2$

اگر در رله بعد از میکرونیک برای  $\alpha = 2$  بیشتر شد و نیاز به کاریم جایی فرجه نداشت

اگر در رله بعد از میکرونیک برای  $\alpha = 1$  نداشت و نیاز به کاریم جایی فرجه نداشت

$$1 - \frac{C_2}{\lambda_{\text{eff}}^2} < 0 \Rightarrow \frac{C_2}{\lambda_{\text{eff}}^2} > 1 \Rightarrow l_f < \frac{\pi D}{\alpha} \left[ \frac{2(E-G)}{2G+E} \right]^{\frac{1}{2}}$$

فرجه نداریم

## فرکانس طبیعی نتر

نتر معینان  $\omega_0$  که دارای سختگیری در جمی باشد در رحی فرکانس  $\omega_0$  (عارضه داری) کشیده و میتواند در آن روزه زید در راک بروز کند که این امر بعثت سلسله نتر را درد.

کمیل لوهار ش نتر بلندجه به کسر  $\omega_0$  جمی راک بخوبی بینت آنکه فرکانس هارنستد

$$\omega_{(\text{rad/s})} = \pi \nu \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

$n = 1, 2, \dots$

به قدر زیر هارنستد:

فرکانس کشیده نتر پاییج

$$\omega_{(\text{Hz})} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

در صورتی که در نتر دیگر بیشتر  
عنوان تهییم ندهیم آنرا بر این  
محضت را در نظر بگیر


$$\omega_{(1/\text{s})} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{k_s}{m}}$$

در صورتی که فرکانس نتر دیگر داشته باشد  
که سرعت زواید

$$m = \frac{\pi d^2}{4} (\pi D N_a) \rho$$

جی

\* فرکانس کار نتر  $10-15$  برابر فرکانس طبیعی آن بنت




جذب - جریان مایع  
Buoyancy - flow of liquid

$$F_m = \frac{1}{2} (F_{max} + F_{min})$$

$$F_a = \frac{1}{2} (F_{max} - F_{min})$$

$$T_m = k_w \frac{8 F_m D}{\pi d^3}, \quad T_a = k_w \frac{8 F_a D}{\pi d^3}$$

تئوری کارل گودمن جذب - جریان مایع  
Carl Goodman's theory of buoyancy - flow of liquid



حرکت سه ابعادی از تغیر  $S_{su}$

$$S_{su} = 0.67 S_u$$

استقرار

در این نظریه جذب و جریان مایع که با  $S_{se}$  نام دارند

$$S_{se} = \frac{S_{su} S_{sa}}{S_{su} - S_{sm}} \quad \leftarrow \text{نیازمندی اکتشافیه}$$

: A برجسته

$$S_{sa} \approx 241 \text{ MPa} \quad \text{- نسبت به زمین} \\ S_{sm} \approx 379 \text{ "}$$

$$S_{sa} \approx 398 \text{ "} \quad \text{- نسبت به زمین} \\ S_{sm} \approx 534 \text{ "}$$

\* سکه هست آیده اصلاح تاره در میان سنجش در تغیر شد از آن استفاده نمود

## عینک سیمیل سرنز

۱. عینک حرد (لایچ)  $\rightarrow$  بیر افزایش اسما (روانه خود)



۲. گرمه ای ریز ماش سرنز

۳. پیزه (بیر افزایش اسما خود)

۴. نشت درون (Set removal). ریز میزب تغییر شد پیسید دهنده زیر

لعل مرده (بین فرستش نازیم شش) هر دو، بخاره و سر


\* جنس دفعه سیمیل فن در حدود  $10^{-3}, 10^{-5}$  متر



\* بیر ایجاد میشی بار که مصلحت خوش بیجانیم

حکیم: هنر در فرسترن در درستگاه مهندسی ایران خواهد بود  
A: در سطح دارای ملکه ها (عده نظریتی)

B: در سطح دارای ملکه در درستگاه نظریه ای اینوارد F



A

T<sub>2</sub> دارای بیش  
B در اثر برش سنتیم

هنر در این نظریه درستگاه نظریتی در روابط میان این دو مدل مذکور

$$T_A = K_A \frac{8FD}{\pi d^3} \quad k_1 = \frac{4C-1}{4(C-1)}, \quad C = \frac{D}{d}$$

(ضریب تصمیم برگزی در فرسترن قنوات زیر  $K_B$ ,  $K_{\omega}$ )

هنر زیول نیش از لسیون و هنر دارم : B

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} + \frac{\frac{FD}{2} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = F \left( \frac{4}{\pi d^2} + \frac{16D}{\pi d^3} \right)$$

برای کمینه کردن بجهات هنر  
زیول نیش از فرش و غیره


$$\sigma = F \left( \frac{4}{\pi d^2} + K \frac{16D}{\pi d^3} \right)$$

ضریب تصمیم K

$$K = \frac{4C^2 - C - 1}{4C(C-1)}$$

K بحسب از اس ایس بی هشتم در دسترن اهمیت نهاد

در قابوی دسترن اهمیت نهاد



نمکی فر هارس: هندسترن تر معتبر است. از جهه قابوی دسترن خود را نهاد

نیز میسر دیر ماده نمکی نداش که با نمکی اصل فرسای است این جزو سعادت

نمکی اصل فرسای است از نمکی خوش قابوی مفاسد را نهاد

ست


مقدار است طراح فر زیر دهنده هر صفحه صیدلی مایسیر

$$\text{این فرد از این میں برابر مقدار } F_i = 50 \text{ grf}$$

تغییرات فر اطمینان آمد که 40٪ فرد از این بیشتر

مقدار بیش آمد  $\Delta = 3 \text{ mm}$  و  $10\% \text{ تغییر می بینیم}$  طول رده بیش

که  $8 \text{ mm}$  می بینیم



م:

طراحی نزدیکی بیان این دلایل

۱) مبنی: بدین طبقه طراحی و تعدادی از نزدیکی صفر صد (ارمیز نزدیکی صفر صد و سیصد درصد) از سیصد درصد این فرم:

$$G = 82.7 \text{ GPa}$$

$$S_{ut} = \frac{A}{d^m} \rightarrow \frac{\text{مربع}}{10.4} \rightarrow A = 2211, m = 0.145$$

۲) قطوارانس: قطر نصف عرض برابر است، روابط اندیش و صدیل

و صدیل از این شرط

آنچه اندیش:  $C = 10$  برآورده مفهومی

جبر علاوه قطر نصف را در نظر نمایم

$$d = 0.1 \text{ mm} \rightarrow \frac{D}{d} = 10 \rightarrow D = 1 \text{ mm}$$

قطبی، همراه داشت اما بجزء از این فرم

$$d = 0.25 \text{ mm} \rightarrow \frac{D}{d} \leq 10 \rightarrow D = \underline{2.5} \text{ mm}$$

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta l} = \frac{0.4(0.05 \times 10)}{3} = 0.067 \frac{\text{N}}{\text{mm}} \quad ③$$

$$K = \frac{Gd^4}{8D^3 N_a} \rightarrow N_a = \frac{Gd^4}{8KD^3} = 39$$

بفرض دو سرکت را بر ترتیب

$$N_t = N_a + 2 = 41$$

$$l_s = N_t (0.25) = 41 (0.25) = 10.25 \text{ mm}$$

با عرض 3 mm ~ چهار کسر میخواهیم طول تتر بین 14 mm و صافی کشیده را در نظر بگیریم

از خواهد بود که در اینجا میخواهیم (باید بعدها مراحت شویم) 20-25 mm

(ندیم را زیر لیسم (جعبه را زیر لیسم

$$C = 15 \rightarrow D = 15 (0.25) = 3.75 \text{ mm} \quad ( < 8 \text{ mm} \times 8 \text{ mm} )$$

$$N_a = \frac{Gd^4}{8KD^3} = 11 \rightarrow l_s = (11 + 2) 0.25 = 3.25 \text{ mm}$$

$$l_f \rightarrow l_1 \xrightarrow{\text{بین}} l_2 \xrightarrow{\text{وقطب}} l_s$$

$$l_2 - l_s = 0.1 (3) = 0.3 \text{ mm} \rightarrow l_2 = 3.25 + 0.3 \\ = 3.55 \text{ mm}$$

$$l_1 - l_2 = 3 \Rightarrow l_1 = 6.55 \text{ mm}$$

$$l_f - l_1 = \frac{0.05 \times 9}{0.067} = 7.46 \text{ mm} \Rightarrow l_f = 14 \text{ mm}$$

$$\therefore l_f = PN_a + 3d \Rightarrow P = \frac{14 - 3(0.25)}{11} = 1.2 \text{ mm}$$

نیز بدل کرد: مس ④

$$\tau_{max} = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}, \quad K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$

$$C = 15, \quad K_w = 1.09, \quad F = k(l_f - l_2) = 0.067(14 - 3.55)$$

$$\tau_{max} = 466 \text{ MPa}$$

$$\tau_{min} = K_w \frac{8(0.05 \times g)D}{\pi d^3} = 333 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \tau_a = 66.5 \text{ MPa}, \quad \tau_m = 399.5 \text{ MPa}$$

$$S_{su} = 0.67 S_u, \quad S_u = \frac{A}{d^m} = \frac{2211}{(0.25)^{0.145}} = 3775 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow S_{su} = 2529 \text{ MPa}$$

$$\text{نیز } \rightarrow S_{sa} = 398 \\ S_{sm} = 534 \quad \Rightarrow \quad S_{se} = \frac{S_{su} S_{sa}}{S_{su} - S_{sm}} = 504.5$$

$$\text{Goodman} \quad \frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = 3.45$$

پوچکی (کلی) نیز

( $\sigma_{vlp} / 1.2 \times (n / 1.4)$ )  $\leq 1$

در مدتی عازم کن اند فری طل ره هر برگ نیم برگون کنم

$$\Delta l_{\max} = l_f - l_s$$

شَهْرُ الْأَعْدَادِ الْمُكَبَّلَةِ

$$= 14 - 3 \cdot 25 = 10.75 \text{ mm} \rightarrow F_{\max} = k_1 l_{\max} = 0.72 \text{ N}$$

$$\Rightarrow C = k_w \frac{8FD}{\pi d^3} = 455 \text{ MPa}$$

$$S_{sy} = 0.45 S_u = 0.45(3775) = 1699 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow F.S. = \frac{1699}{455} = 3.7$$

$$L_f < \frac{\pi D}{\alpha} \sqrt{2 \frac{E-G}{2G+E}}$$

کائن ۵

$$\text{从图中可知 } \alpha = 0.5 \Rightarrow \frac{\pi D}{\alpha} \sqrt{\frac{2(E-G)}{2G+E}} = 19.4 \text{ mm}$$

$$L_f \leq 14 < 19.4 \text{ mm}$$

فریڈریک هنری مکلیلین

$$f = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

٦) نہال صیغہ :

$$m = \frac{\pi d^2}{4} (\pi D N_a) \rho \quad \rho = 7600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m \simeq 5 \times 10^{-2} gr$$

$f = 581 \text{ Hz}$  LearnElement.fr