

## قطعات کششی

### مقدمه

قطعات کششی یا دارای نیمرخ ساده هستند و یا دارای نیمرخ مرکب می‌باشند. انواع نیمرخهای (پروفیل‌های) ساده عبارتند از: میلگرد، تسمه، نبشی، ناودانی و I و ... نیمرخهای مرکب از ترکیب ۲ یا چند نیمرخ ساده تشکیل می‌شوند. انتخاب پروفیل ساده عملکرد اجرایی را تسهیل خواهد بخشید و حتی محاسبات و تهیه نقشه‌های اجرایی را نیز سرعت خواهد داد ولی با این حال در موارد زیر از پروفیل مرکب استفاده می‌کنیم:


الف - زیبایی قطعه مورد نظر باشد.

ب - اتصالات مخصوص انتهای قطعه نیاز به مقطعی خاص داشته باشند.

ج - نیروی کششی بیش از ظرفیت باربری نیمرخ ساده باشد.

د - ضریب لاغری ( $\lambda = \frac{kl}{r_{min}}$ ) نیمرخ ساده صلبیت کافی را به قطعه ندهد (بعدها خواهیم گفت که باید در قطعات کششی  $\lambda \leq 300$  باشد).

ه - به دلیل اثر توأم کشش و خمش به صلبیت جانبی بالایی نیاز باشد.



شکل ۲-۱. نیمرخهای متداول قطعات کششی (مرکب و ساده)

هر گاه قطعات کششی دارای صلیبیت خمشی کمی باشند، زیر اثر وزن خود تغییر شکل داده و به اصطلاح شکم می‌دهند. برای از بین بردن این تغییر شکل اولیه با استفاده از بست قورباغه‌ای یا حرارت یا ... در قطعات کششی، کشش اولیه‌ای قبل از اعمال بار کششی ایجاد می‌کنند. زیرا تغییر شکل اولیه ناشی از وزن باعث می‌شود که این قطعات تحت اثر بار خارجی تغییر شکل قابل توجهی داده و قدرت کششی قطعه کاهش یابد.

### اثر تنشهای پس ماند


وجود تنشهای پس ماند در قطعات کششی موجب می‌شود که عملکرد قطعات کشش تحت تأثیر بار کمی متفاوت با عملکرد نمونه فولادی در آزمایش کشش ساده باشد. علل ایجاد تنشهای پس ماند عبارتند از:

۱- سرد شدن غیر یکنواخت نیمرخهای نورد شده پس از نورد در بستر خنک کننده

۲- سرد شدن غیر یکنواخت نیمرخهای ساخته شده جوشی پس از جوشکاری

۳- کار سرد انجام شده بر روی قطعات خمیده برای صاف کردن

نحوه ایجاد تنش پس ماند در یک نیمرخ ۱ شکل پس از نورد گرم به این ترتیب است که پس از اتمام نورد گرم، نوک بالهای نیمرخ از سه سمت در معرض هوای سرد محیط قرار می‌گیرد، لذا با سرعتی سریعتر از محل اتصال بال به جان پروفیل شروع به سرد شدن می‌کند و به همین دلیل، قسمت وسط جان نیز، سریعتر از محل اتصال جان به بال خنک می‌شود. بدین ترتیب فلز اتصالات بال به جان، حتی پس از آن که دو انتهای بال و قسمت میانی جان تا درجه حرارت محیط سرد شده باشند، به سرد شدن خود ادامه می‌دهد. یک چنین تأخیری در سرد شدن سبب می‌شود که در اثر انقباض حاصل در اتصالات جان به بال این پروفیل، تنش فشاری در قسمتهای قبلاً خنک شده پروفیل و تنش کششی در اتصالات جان به بال این پروفیل به وجود آید. یک چنین تنشهایی را تنش پس ماند خواهیم نامید. (شکل ۲-۲. ج)




شکل ۲-۲. تنش پس ماند  $f_{rt}$ : تنش کششی و  $f_{rc}$ : تنش فشاری

در مورد تسمه‌های نورد شده نیز همین وضعیت برقرار بوده و لبه‌های آنها تحت فشار قرار می‌گیرند. اما در تسمه‌های بریده شده به کمک مشعل عکس حالت نورد شده اتفاق می‌افتد یعنی پس از برش، قسمت‌های واقع در مسیر بریده شده حرارت خود را از دست می‌دهند منقبض می‌شوند، قسمت میانی تسمه را تحت فشار قرار می‌دهند و خود در کشش می‌افتند (شکل ۲-۲ الف) و (ب)).

### نکات مهم:

تنش پس ماند در قطعات جوش شده بیشتر از قطعات نورد شده می‌باشد. مقدار تنش پس ماند تابعی از ضخامت است و مثلاً با افزایش ضخامت تسمه، تنش پس ماند آن افزایش می‌یابد.


تنش پس ماند حرارتی تقریباً در همه طول قطعه وجود دارد، منتهی در دو انتهای آن طبعاً برابر با صفر بوده، ولی به سرعت در فاصله کمی از دو انتها شدت آن به مقدار حداکثر می‌رسد. به دلیل تفاوت در تنش‌های پس ماند، در دو ستون ۱ شکل و قوطی شکل با ضریب لاغری یکسان، استحکام ستونی که از نیمرخ قوطی شکل ساخته شده باشد، بیشتر است ( $\square > 1$ ). تنش پس ماند در لبه‌های نیمرخ ۱ شکل فشاری است و در لبه‌های نیمرخ قوطی شکل کششی می‌باشد.



شکل ۲-۳

وجود تنش پس ماند موجب می‌شود که منحنی ایده‌آل تنش - کرنش کمی تغییر کند. اگر در یک تسمه تنش پس ماند وجود نداشته باشد، تغییرات تنش با کرنش برطبق خط OAD صورت می‌گیرد (شکل ۲-۴). لذا دیده می‌شود که وجود تنش پس ماند سبب تغییر تنش تسلیم فولاد نمی‌گردد، ولی باعث می‌شود که حد خطی فولاد که برای فولاد شکل (۲-۴) نقطه D بوده

است به نقطه A تنزل یابد و از طرف دیگر کرنش مربوط به تنش تسلیم فولاد از کرنش مربوط به نقطه D به نقطه C افزایش یابد و در واقع گوشه تیز حالت موسی به خود بگیرد.



شکل ۲-۴

## تنشهای مجاز

روش طراحی مقاطع کششی بر مقاومت نهایی آنها استوار است. بدین ترتیب که دو نوع احتمال

خرابی زیر در نظر گرفته می‌شوند:

۱- ازدیاد طول زیاد از حد قطعه تحت اثر بارگذاری قطعه که برای جلوگیری از این خرابی باید داشت:

$$(f_t)_g \leq (F_t)_g$$

۲- گسیختگی قطعه که برای جلوگیری از این خرابی باید داشت:

$$(f_t)_e \leq (F_t)_e$$

$(F_t)_e$  و  $(F_t)_g$  به ترتیب تنش کششی مجاز در سطح مقطع کلی و مؤثر و  $(f_t)_e$  و  $(f_t)_g$  نیز به ترتیب تنش کششی موجود در سطح مقطع کلی و مؤثر می‌باشند.

$$(f_t)_g = \frac{T}{A_g} \leq (F_t)_g = 0.6 \cdot F_y$$

در توضیح خرابی نوع ۱ باید گفت که:

$$\frac{T}{A_g} \leq 0.6 \cdot F_y$$

پس فرمول شماره ۱ به صورت روبه رو در می‌آید:

به قسمی که:  $T =$  نیروی کششی موجود در عضو

$$A_g = \text{سطح مقطع کلی}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم}$$

$$\frac{T}{A_e} \leq 0.5 F_u$$

و فرمول شماره ۲ به صورت روبه رو در می‌آید:

به قسمی که:  $T =$  نیروی کششی موجود در عضو

$$A_e = \text{سطح مقطع مؤثر}$$

(۵)


$$T = (0.6F_Y A_g + 0.5F_u A_e)_{\min} \quad \text{تنش نهایی} = F_u$$

به عبارت بهتر:

$$T = \text{نیروی کششی مجاز (حداکثر نیروی کششی که مجاز است به قطعه وارد شود)}.$$

### سطح مقطع کل ( $A_g$ )

عبارت است از حاصل ضرب پهنای ورق‌های مختلف تشکیل دهنده مقطع در ضخامت هر ورق.



شکل ۲-۵

$$A_g = \sum_{i=1}^n b_{gi} t_i$$

$$A_g = b_{g1} \times t_1 + b_{g2} \times t_2 + b_{g3} \times t_3$$

در رابطه فوق:

$$A_g = \text{سطح مقطع کلی}$$

$$b_{gi} = \text{پهنای جزء مورد نظر مقطع}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء مورد نظر مقطع}$$

### سطح مقطع خالص $A_n$

سطح مقطع خالص یک نیمرخ حاصل تفریق اثر سوراخهای ایجاد شده در عضو از مقطع کلی

می‌باشد و در حالت کلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$A_n = \sum b_{ni} t_i$$

که در آن:

$$A_n = \text{سطح مقطع خالص}$$

$$t_i = \text{ضخامت جزء مورد نظر مقطع}$$

$$b_{ni} = \text{پهنای جزء مورد نظر مقطع منهای قطر سوراخها} = b - nD$$

در موارد عملی، در محاسبه  $b_{ni}$ ، قطر سوراخها را  $1/5$  میلی‌متر بیشتر در نظر می‌گیرند تا از لبه‌های ترک‌دار یا له شده سوراخها صرف‌نظر شود.


$$\left. \begin{aligned} b_{ni} &= b_{gi} - \sum_{i=1}^n (D_i + 1/5 \text{ mm}) \\ b_{ni} &= [ b_{gi} - \sum_{i=1}^n (D_i + 1/5 \text{ mm}) ] + \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2}{4g_i} \end{aligned} \right\} = b_{ni}$$

برای اعضای دارای یک ردیف سوراخ  
برای اعضای دارای چند ردیف سوراخ

$$t_i = \text{ضخامت جزء مورد نظر مقطع}$$

$$D_i = \text{قطر هر یک از سوراخهایی که مقطع مورد نظر از آنها عبور می‌کند.}$$

$$D_i + 1/5 \text{ mm} = \text{قطر محاسباتی سوراخها}$$




شکل ۲-۶. اتصال دو قطعه به یکدیگر

هر گاه سوراخهای یک قطعه کششی متشکل از یک نبشی روی دو ساق آن قرار گرفته باشد، برای تعیین مقدار  $g$  در ترم  $\frac{S^2}{4g}$  می‌باید به مانند آنچه در شکل (۲-۶) نشان داده شده است، فاصله بین مراکز دو سوراخ در روی میان‌تار نبشی اندازه گرفته شود، بدین ترتیب مقدار  $g$  در نبشی برابر با مقدار زیر خواهد بود:

$$g = g_a - \frac{t}{4} + g_b - \frac{t}{4} = g_a + g_b - t$$

(V)



$$A_n = \sum_{i=1}^2 b_{ni} \times t$$

$$\sum b_{ni} = \left\{ [b_1 - 2(D_1 + 1.5 \text{ mm})] + [b_2 - t - 1(D_2 + 1.5)] + \frac{S_1^2}{4g_2} \right\}$$

$$g_2 = C_1 + C_4 - 2 \times \frac{t}{2}$$

که در آن:

### سطح مقطع مؤثر (Ac)

سطح مقطع مؤثر خالص برای اعضای کششی به صورت زیر محاسبه می شود:

۱ - چنانچه بار به وسیله پیچ یا پرچ یا جوش مستقیماً به کلیه اجزای مقطع منتقل گردد، سطح مقطع خالص مؤثر  $A_e$  برابر سطح مقطع خالص  $A_n$  می باشد.

۲ - چنانچه بار کششی به وسیله پیچ یا پرچ یا جوش توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد، سطح مقطع مؤثر  $A_e$  به صورت زیر محاسبه می گردد:

$$A_e = AU$$

که در آن:

$$U = \text{ضریب کاهش طبق رابطه}$$

$$U = 1 - \bar{x}/L \leq 0.9$$

$$\bar{x} = \text{برون محوری اتصال}$$

(۸)

$L =$  طول اتصال در امتداد نیرو

در صورت آزمایش و یا اثبات به طریق منطقی، می توان از  $U$  بزرگتری استفاده نمود.

$A =$  طبق تعاریف زیر:

الف: وقتی که بار کششی توسط پیچ یا پرچ منتقل گردد:

$$A = A_n$$

سطح مقطع خالص عضو =

ب: وقتی که بار کششی فقط توسط جوش طولی به عضوی غیر از ورق و یا جوش طولی در

ترکیب با جوش عرضی منتقل گردد:

$$A = A_g$$

سطح مقطع کلی عضو =

پ: وقتی که بار کششی فقط توسط جوش عرضی منتقل گردد:

$A =$  سطح مقطع عضوی که به طور مستقیم اتصال یافته

$$U = 1.0$$

ت: چنانچه انتقال بار به ورق، به وسیله دو خط جوش طولی در امتداد دو لبه در انتهای ورق

انجام شود، برای  $l \geq w$  داریم:


$A =$  سطح مقطع ورق

و:


$$l > 2w \dots \dots \dots U = 1.0$$


$$2w > l > 1.5w \dots \dots \dots U = 0.87$$

$$1.5w > l > w \dots \dots \dots U = 0.75$$









\* اعضا انعطاف پذیر به اعضای اطلاق می شود که سختی خمشی فوق العاده کمی دارند و تحت وزن خود شکم می دهند مانند کابلها، میلگردها و مفتولها.  
وقتی این اعضا به عنوان عضو کششی در نظر گرفته می شوند باید جهت جلوگیری از شکم دادن آنها نیروی پیش تنیدگی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در آنها وجود داشته باشد. برای این منظور استفاده از بستهای دو بیج یا وسایل مشابه متداول می باشد.  
L/r عبارت است از لاغری تک پایه حداقل هر عضو از مقطع مرکب بین دو بست متوالی.

کنترل لاغری اعضای کششی

### مثال

نیروی کششی مجاز را با توجه به شکل و مشخصات داده شده به دست آورید.


$$F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$$

مشخصات فولاد مصرفی:

$$F_u = 3600 \text{ kg/cm}^2$$

$$\begin{cases} b = 25 \text{ cm} \\ t = 2.0 \text{ cm} \end{cases}$$

قطر پیچها 20mm می باشد



حل:

با توجه به اینکه سوراخها استاندارد می باشند قطر این سوراخها را با توجه به جدول ۵ قسمت ۱۰-۱-۳ آیین نامه به دست خواهیم آورد. فرض می کنیم سوراخها پانچ شده باشند.

تعیین تنش مجاز کششی:

$$\text{قطر سوراخ استاندارد} = 20 + 1.5 + 1.5 = 23$$

$$A_g = 25 \times 2 = 50 \text{ cm}^2$$

$$1) F_1 = 0.6F_y = 0.6 \times 2400 = 1440 \text{ kg/cm}^2 \text{ روی سطح مقطع کلی}$$

$$2) F_1 = 0.5F_u = 0.5 \times 3600 = 1800 \text{ kg/cm}^2 \text{ روی سطح مقطع مؤثر}$$

سطح مقطع خالص عبارت است از مقدار کوچکتر به دست آمده از دو مسیر زیر:

۱ - مسیر «abde»

$$A_n = t \times (b - n \times D)$$

که در آن  $n$  تعداد سوراخها در مسیر مورد نظر و  $D$  قطر سوراخ می باشد.

$$A_n = 2 \times (25 - 2 \times 2.3) = 40.8 \text{ cm}^2$$

۲ - مسیر «abcde»

$$A_n = t \times (b - n \times D + m \frac{S^2}{4g}) \text{ به قسمت } 10 - 1 - 1 - 11 \text{ ب آیین نامه مراجعه شود.}$$

$$S = \text{فاصله دو پیچ در امتداد اعمال نیرو}$$

$$g = \text{فاصله دو پیچ در امتداد عمود بر اعمال نیرو}$$

$$m = \text{تعداد خطوط مورب}$$

$$A_n = 2(25 - 3 \times 2.3 + 2 \times \frac{6.0^2}{4 \times 7.5}) = 41.0 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع خالص نباید از ۸۵٪ سطح مقطع کلی بیشتر در نظر گرفته شود. (۱۰-۱-۱۱-پ)

$$0.85A_n = 0.85 \times 50 = 42.5 > 40.8 \text{ cm}^2 \quad \text{O.K.}$$

نیروی کششی مجاز ورق فوق مقدار کوچکتر به دست آمده از دو رابطه زیر می باشد:

$$1) P_{\text{مجاز}} = A_g \times 0.6F_y = 50 \times 0.6 \times 2400 = 72000 \text{ kg} = 72 \text{ ton}$$

$$2) P_{\text{مجاز}} = A_n \times 0.5F_u = 40.8 \times 0.5 \times 3600 = 73440 \text{ kg} = 73.44 \text{ ton}$$

پس نیروی کشش مجاز  $P_{\text{مجاز}} = 72 \text{ ton}$  خواهد بود.

با فرض آنکه ظرفیت مقطع 72ton باشد، این امکان وجود دارد که مقطع روی خط «C» پس

از کم کردن سه سوراخ از آن مقاومت کششی ورق را کنترل نماید. اگر برشی راکه دو پیچ اولیه حمل

می کنند از ظرفیت کل کم نماییم باقیمانده بار عبارت خواهد بود از:

$$\frac{12}{14} \times 72 = 61.71 \text{ ton}$$

سطح مقطع خالص روی خط C عبارت است از:


$$A_n = t \times (b - n \times D) = 2.0(25 - 3 \times 2.3) = 36.2 \text{ cm}^2$$

پس ظرفیت مقطع روی خط C عبارت است از:

$$P_{\text{مجاز}} A_n \times 0.5F_u = 36.2 \times 0.5 \times 3600 \times 10^{-3} = 65.16 \text{ ton} > 61.71 \text{ ton} \quad \text{O.K.}$$

## میلگردهای کششی (Sag Rods)

مطابق آنچه که در شکل زیر مشاهده می‌شود در سقف سازه‌های صنعتی بر روی دو خریای طرفین، لایه‌هایی به طور موازی، قرار می‌گیرند. لایه‌ها معمولاً ناودانی یا پروفیل Z هستند. از آنجا که معمولاً فاصله بین دو خریا زیاد است برای اقتصادی‌تر و کوچکتر شدن پروفیل لایه‌ها، آنها را به وسیله میلگردهای کششی به یکدیگر وصل می‌کنیم. نام دیگر میلگرد کششی، میل مهار می‌باشد. هر گاه که از میل مهارها در بادبندهای افقی، جانبی و یا عمودی ساختمانها و برجها استفاده شود، عموماً به این قطعات، کشش اولیه‌ای اعمال می‌کنند تا از خمش زیاد از حد این نوع قطعات که دارای سختی خمشی ناچیزی هستند، جلوگیری کنند. با یک چنین تمهیدی از حرکات نوسانی بنا که احتمالاً خرابی ناشی از خستگی را به دنبال دارد، جلوگیری می‌کنند.




شکل (۱۰-۲) لایه در ساختمان صنعتی

## کنترل صلبیت خمشی قطعات کششی

هر چند که در طرح و محاسبه قطعات کششی مسأله پایداری دخالتهی ندارد، ولی لازم است که طول قطعات کششی را به منظور جلوگیری از تغییر شکل خمشی زیاد از حد آنان به طریقی محدود کرد. در غیر این صورت این‌گونه قطعات تحت اثر وزن خود تغییر شکل خمشی قابل توجهی داده همین عامل سبب لرزش و نوسان در سازه‌ای می‌شود که تحت اثر بارهای جانبی حاصل از باد و یا دستگاههای نوسان دار قرار دارد، پس داریم که باید:

$$\frac{KI}{r} = \lambda \leq 300$$


مقال مطلوب است تعیین سطح مقطع خالص  $A_n$  برای نبشی  $12 \times 90 \times 150$ ، قطر سوراخها ۲۴ میلی‌متر، در تعبیه سوراخها از روش سوراخزنی استفاده شده است.



$$A_n = A_g - D t + \frac{s^2}{4g}$$

حل :

که در رابطه فوق  $D$  قطر محاسباتی سوراخ می‌باشد.



نبشی باز شده

$$27/5 = 27/5 \text{ cm}^2 = \text{سطح مقطع نبشی}$$

$$27/5 - 2(2/4 + 0/15) \times 1/2 = 21/88 \text{ cm}^2$$

مسیر A - B - C :

$$27/5 - 3(2/4 + 0/15) 1/2 + \left[ \frac{7/5^2}{4 \times 5/5} + \frac{7/5^2}{4 \times 9/3} \right] \times 1/2 = 23/20 \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow A_B = 21/88 \text{ cm}^2$$

مسیر بحرانی A - C است:

حداکثر نیروی کششی که مجاز است به نبشی وارد شود.

$$F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2 \quad F_y = 2333 \text{ kg/cm}^2$$

$$T \leq 0/6 F_y A_g = 0/6 \times 2333 \times 27/5 = 38495 \text{ kg}$$


$$T \leq 0/5 F_u A_e = 0/5 \times 3700 \times 23/20 = 42920 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow T = 38495 \text{ kg}$$

کمترین دو مقدار بالا:

**مثال** هرگاه با توجه به شکل (۲-۱۰) طول یک سمت شیبدار سقف برابر با  $7/5 \text{ m}$  و زاویه شیب سقف برابر با  $25^\circ$  باشد، مطلوب است طرح میل مهار لایه‌ها، وزن پوشش سقف برابر با  $15 \text{ kg/m}^2$  و وزن لایه‌ها را برابر با  $17/5 \text{ kg/m}^2$  بگیرید. منطقه‌ای که این ساختمان صنعتی در آن منطقه واقع شده است دارای برفی معادل با  $200 \text{ kg/m}^2$  است. فاصله دو خر یا را  $4/5 \text{ m}$  بگیرید.

حل :



$$\text{وزن پوشش} = 15 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{وزن لایه‌ها} = 17/5 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{بار برف روی سطح شیبدار} = 200 \cos 25^\circ = 181 \text{ kg/m}^2$$

$$P = 15 + 17/5 + 181 = 213/5 \text{ kg/m}^2$$

بار P مطابق شکل قابل تجزیه به دو بار  $P_x$  و  $P_y$  می‌باشد که بار  $P_y$  در راستای میل مهار لایه بوده و

توسط میل مهار لایه که به منزله تکیه‌گاه میانی برای لایه است تحمل خواهد شد، لذا خواهیم داشت:

$$P_y = P \sin 25 = 213/5 \times \sin(25^\circ) = 90/2 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{بار حداکثر در میل مهار لایه} = \left( \frac{4/5}{3} \times 7/5 \right) \times 90/2 \text{ kg/m}^2$$

$$F_t = 0/33 \times 2700 = 1220 \text{ kg/m}^2$$


$$A_D \geq \frac{T}{F_t} = \frac{1523}{1220} = 1/25 \text{ cm}^2 \quad D = 14 \text{ mm} \quad A_D = 1/54 \text{ cm}^2$$

## نمونه سؤالات مبحث کشش

عضو کششی AB از خریای شکل را از یک مقطع قوطی شکل با ضخامت ۱cm طراحی

کنید. (آیا مقطع بدست آمده قابل قبول است؟)

$$F_y = 2400 \text{ Kg/cm}^2, \quad E = 2.05 \times 10^6 \text{ Kg/cm}^2$$





منحنی بین نیروی کششی مجاز و فاصله افقی S برای ورق اتصال شکل چه می باشد؟

(توابع مربوط به این منحنی را پیدا کنید).

$$F_y = 2400 \text{ Kg/cm}^2, \quad F_u = 3600 \text{ kg/cm}^2$$

تضخامت ورق  $t = 20\text{mm}$

D قطر محاسباتی  $D = 23\text{mm}$





حداکثر طول مجاز عضو کششی شکل چقدر است؟




## نمونه سؤالات مبحث کشش

کلیه اعضاء کششی خرپا های زیر را از زوج نبشی به هم چسبیده طراحی کنید. ( اتصالات، بوسیله جوش ایجاد میشود.)

فولاد مصرفی :  $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$



نیروی کششی مجاز مقطع ستونی شکل را تحت شرایط زیر بیابید.  
 ( $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$  ;  $E = 2.10 \cdot 10^6 \text{ kg/cm}^2$ )



مقطع ستون

طول موثر ستون :  $KL = 400 \text{ cm}$



مقطع ستون :  $t=1 \text{ cm}$  ،  $20 \text{ cm}$

(توضیح اینکه اجزایه یکدیگر متصل می باشند.)

## نمونه سؤالات مبحث کشش


مطلوب است تعیین حداکثر طول و نیروی کششی مجاز (فولاد مصرفی از نوع معمولی با تنش

تسلیم  $2400 \text{ Kg/cm}^2$  می باشد.)



برای مقاطع شکل زیر نیروی کششی مجاز را پیدا کرده و با یکدیگر مقایسه نمایید.

$$F_y = 2400 \text{ Kg/cm}^2, \quad E = 2.1 \times 10^6 \text{ Kg/cm}^2$$



نیروی کششی مجاز ورق شکل زیر را بیابید.


$$E = 2.10 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$$

$$F_u = 3600 \text{ kg/cm}^2$$

قطر محاسباتی سوراخها = 25mm


ضخامت ورق = 25mm




## نمونه سؤالات مبحث کشش

حداکثر نیروی کششی مجاز ورق اتصال شکل چقدر است؟ (توضیح اینکه قطر محاسباتی سوراخها 23 mm بوده و فواصل مراکز سوراخها در هر امتداد قائم و همچنین فاصله لبه ورق تا مرکز سوراخ در هر امتداد قائم با یکدیگر مساوی است.)

$$F_y = 2800 \text{ Kg/cm}^2, \quad E = 2.05 \times 10^6 \text{ Kg/cm}^2$$



مطلوب است تعیین  $A_n$  برای نبشی  $12 \times 90 \times 150$ . (قطر محاسباتی سوراخها 25.5 mm می باشد.)



جواب:  $A_n = 21.38 \text{ cm}^2$