


* جلسه سیمت در چهارم:



موضوع: ۳۲ و ۳۱

... ادامه مطالب پایداری در جلسه ذراتس!

پایداری: تحکیم پایداری ناپایداری:





$N = 2 - 1 = 1$



$F(s) = 1 + G(s)H(s)$

$T_{yr} = \frac{G}{1 + G(s)H(s)}$

- الگوریتم A را کل منصفه سمت راست صفحه s تعریف کنیم داریم:



P: تقاطع سمت راست $G(s)H(s)$

$N = 0$

$Z = N + P$

پول پایداری میخوایم $Z = 0$ باشد $N = -P$

تذکر:

$F(s) = 1 + G(s)H(s)$

$\lim_{s \rightarrow \infty} |F(s)| \approx \lim_{s \rightarrow \infty} |G(s)H(s)|$

حد میان پایداری را برای نقطه $(-1, 0)$ در صفحه $G(s)H(s)$ بررسی میکنیم:

$N = \text{تعداد نرسه دور درون نقطه } (-1, 0)$

جمع بندی: P در $G(s)H(s)$ در اختیار میماند. ثابت ناپایداری سمت $G(s)H(s)$ در صفحه $G(s)H(s)$

متغیر ناپایداری

را باقیمه سپس N و $Z = N + P$ بدست میاید.


در این جلسه در حل مثال میپردازیم:

$$G_H(s) = \frac{K}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)} \quad ; \quad K > 0$$

مسئله (1)

مطابق (1) رسم قطب‌نویسی را رسم کنید (در صفحه S)

(محبت کاغذ هم باید مشخص شود)



قطعات کاغذ: AB, BCO, CA

قطعه AB


RF: $s = j\omega \Rightarrow G_H(s) = G_H(j\omega)$: تابع فرکانسی : $G_H(j\omega) = \frac{K}{(1+\tau_1 j\omega)(1+\tau_2 j\omega)}$

$\omega = 0 \rightarrow M = K, \phi = 0$

$\omega = \infty \rightarrow M = 0, \phi = -180^\circ$

$$M(\omega) = \frac{K}{(1+\tau_1^2 \omega^2)^{1/2} (1+\tau_2^2 \omega^2)^{1/2}}$$

$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}(\omega\tau_1) - \tan^{-1}(\omega\tau_2)$$



چون سیستم تمام قطب است = پهنای باند کم است
چون فاز حداکثر -180 است = باید از کثرت بالا برآید


تکرار و یادآوری: ممثنی قطب: ممثنی تابع فرکانسی به ازاء $\omega = (0, \infty)$ است که در نقش هم مشخص شود.

$$G_H(j\omega) = M(\omega) \cdot e^{j\phi(\omega)} \quad ; \quad G_H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$


قطعه BCO : $S = R e^{j\theta}$
 $R = \infty$
 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$

$$G_H(s) = \frac{K}{\tau_1 \tau_2 R^2 e^{j2\theta}} = \frac{K}{\tau_1 \tau_2 R^2} \cdot e^{-j2\theta} \quad ; \quad G_H(s) = \frac{K}{(1+\tau_1 R e^{j\theta})(1+\tau_2 R e^{j\theta})}$$

$$\begin{cases} B: M = \infty, \phi = -180 \\ C: M = 0, \phi = 0 \\ D: M = \infty, \phi = 180 \end{cases}$$



تکرار: چرخش حول مبدأ در اینجا هم ممثنی است. چون باید
 چرخش حول نقطه (-1,0) را در نظر گرفت.




+ نقطه DE: این نقطه قرینه است: (π, π)

+ بر روی مدار است (π, π)

$P=0$: تعداد قطبهای سمت راست G_H $N=0$: جوشن حول -1

$Z=N+P=0$ ← برای $K \ll 1$ و $K \gg 1$ مدار است




مثال (۲):

حل:

$$G_H(s) = \frac{500}{(s+1)(s+3)(s+10)}$$

G_H این است:



پس کانتور را رسم میکنیم:

نقطه AB:

$$s = j\omega \rightarrow G_H(s) = G_H(j\omega) = \frac{500}{(j\omega+1)(j\omega+3)(j\omega+10)}$$


$$A: \omega = 0 \rightarrow M = \frac{50}{3}, \phi = 0$$

نقصات نقطه A

$$M(\omega) = \frac{500}{[(1+\omega^2)(9+\omega^2)(100+\omega^2)]^{1/2}}$$

$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}\omega - \tan^{-1}\frac{\omega}{3} - \tan^{-1}\frac{\omega}{10}$$

$$B: \omega = \infty \rightarrow M = 0, \phi = -270^\circ$$



$s = Re^{j\theta}$: برای BCD

$$G_H(s) = \frac{500}{(1+Re^{j\theta})(3+Re^{j\theta})(10+Re^{j\theta})}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R \rightarrow \infty \\ \theta \in [-\pi/2, +\pi/2] \end{array} \right.$$


$$\hookrightarrow G_H(s) \approx \frac{500}{3 \cdot j\omega \cdot R \cdot e^{j\theta}}$$

- B: $M = \dots \cdot \phi = -270^\circ$
- C: $M = \dots \cdot \phi = \dots$
- D: $M = \dots \cdot \phi = +270^\circ$

→ $270 - (-270) = 540^\circ = 360 + 180^\circ$

در بیدار نیک شد و نیم میزنیم

برای قطعه DE: $s = -\sigma$ - فرجه حالت AHS است



• برای پایداری:

این نمودار تعیین نمی کند. چون نمی دانیم -1 محاسبت با نقاط تقاطع متخی قطبی یا محقق این هم

$$GH(j\omega) = \frac{500}{(-14\omega^2 + 30) + j(43\omega - \omega^3)}$$

$$GH(j\omega) = \frac{500(-14\omega^2 + 30)}{(-14\omega^2 + 30)^2 + (43\omega - \omega^3)^2} + j \frac{-(43\omega - \omega^3)}{(-14\omega^2 + 30)^2 + (43\omega - \omega^3)^2}$$

$\text{Re}\{GH(j\omega)\}$ $\text{Im}\{GH(j\omega)\} = X(\omega)$

$$X(\omega) = 0 \rightarrow 43\omega - \omega^3 = 0 \rightarrow \omega_{\pi} = \pm\sqrt{43}$$

$$q = \text{Re}\{\omega_{\pi}\} = -0.874 \rightarrow -1 < -0.874 \rightarrow N=0$$

$$P=0 \rightarrow Z=N+P=0 \rightarrow \text{سیستم پایدار است}$$



- تذکر آر دزض: $q < -1$ بود به نقطه $(-1, 0)$ دبار دوری میزند

* مثال (۳):


$$GH(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

- تذکر: بیاد دارید که کانه کلاسیک نباید از صفر قطبهای $F(s)$ عبور کند و تیرید باید در سیمه قطبهای $F(s)$ با نظری

$GH(s)$ یکی می باشد. در اینجا $s=0 \rightarrow s=0$ کانسید نباید از $s=0$ بگذرد

(identator)

باید کانسید را تصحیح کنیم




برای قطعه AB:

$$s = j\omega \rightarrow G_H(s) = G_H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{-\omega^2} = \left(\frac{2}{-\omega^2}\right) + j\left(\frac{1}{\omega}\right)$$

A: $\omega \rightarrow \infty \rightarrow M = +\infty, \phi = -180$

B: $\omega \rightarrow 0 \rightarrow M = 0, \phi = -90$

چون مع R در معنی است به در معنوم است.



$$s = R e^{j\theta}$$

برای $\theta \in \dots$

$$\{R \rightarrow \infty, \theta \in [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow$$


B $\rightarrow M = \dots, \phi = -90$

C: $M = \dots, \phi = \dots$

D: $M = \dots, \phi = \dots 90$

در نقطه B $\theta = 0$ در بیادمانه با زاویه 180 در شاع منفرجه.

برای DE: معنوم AB است.



الآن باید بینیم آن همیله که در دایره (indentation) کانتی می آید (در نقطه B):

$$\theta \in [-\pi/2, +\pi/2]$$

$$s = \epsilon e^{j\theta}$$


در این نقطه

در نقطه E

$$\rightarrow G_H(s) = \frac{2 + \epsilon e^{j\theta}}{\epsilon^2 e^{j2\theta}} = \frac{2}{\epsilon^2 e^{j2\theta}} - \infty \angle -2\theta \rightarrow \begin{cases} E: M = \infty, \phi = 180 \\ A: M = \infty, \phi = -180 \end{cases}$$

در ترجمیم: از E به A: فاز از 180 به -180 می رسد به در جهت عقربه های ساعت یک دور می نیم.

در این $M = \infty$ شاع نهی است.




نتیجه حاصل: $N = +1 - 1 = 0$

$P = 0 \rightarrow Z = P + N = 0 + 0 = 0$ به یادداشت

مثال (4):

$$G(s) = K \frac{(s+3)(s+5)}{(s-2)(s-4)}$$

نظر: چون فیدبک واحد بوده $G_C = G_H$





میزان دایره‌های دایره می‌تواند از محور مختصات عبور کند یا نه
 دایره برای سیمتیک لا تستر K داده اند برای K=1 شکل می‌گیرد

$$G(s) = C(s) \cdot G_1(s) = \frac{(3 + j\omega)(5 + j\omega)}{(j\omega - 2)(j\omega - 4)} \quad \leftarrow K=1$$

* نقطه AB: $s = -5$

$$\begin{cases} A: \omega = 0 \rightarrow M = 15/8, \phi = 0 \\ B: \omega = \infty \rightarrow M = 1, \phi = 0 \end{cases}$$



$$\phi(\omega) = \theta_1 + \theta_2 - (180 - \theta_3) - (180 - \theta_4)$$


الون ایده ای برای نقاط میان B و A داریم:

یک سادگی میان B و A دایره می‌کشیم

قطب راست تولید مثبت اعمال می‌کند (در عقربه‌ها)

صفر راست زاویه منفی اعمال می‌کند (در عقربه‌ها)

$$q = -1.33 \quad \leftarrow \omega = \sqrt{11} \quad \leftarrow \text{Im} = 0 \quad \text{نقطه تقاطع محور حقیقی}$$



نقطه BCO، محل نقطه B همان می‌تواند DE هم می‌تواند ARS

$$K=1 \quad \begin{cases} N = -2 \\ P = 2 \end{cases} \rightarrow z = 0 \rightarrow \text{برای } K=1 \text{ پایدار است}$$

- اگر K بزرگ شود شکل منبسط خواهد شد و در نهایتی تا بی نهایت خواهد داشت

آه برای Kهای کوچکتر از 1: چون منحنی بعضی می‌شود، در نقطه ای از 1- عبور خواهد کرد و از آنجا بیرون می‌رود

$$Kq = 1 \quad \leftarrow \text{برای } K = \frac{1}{1.33} \text{ دایره پایدار می‌شود}$$

$$\begin{cases} K > \frac{1}{1.33} : \text{پایدار} \\ K < \frac{1}{1.33} : \text{نپایدار} \end{cases}$$

نخستین: ۸۷ و ۸۸

* حسیه سبب و تخم:

- دامان ناایست

- اصل آرکها: $N = Z - P$

- تحلیل پایایی: $Z = N + P$

- وقتی دامان ناایست از نقطه ۱ عبور کند معیار ناایست سبب است (یعنی از روی قضیه ناایست نمی توان تحلیل پایایی کرد)

علت: چون وقتی از ۱ عبور کند کانتده از صفر $F(s)$ عبور کرده است:

$$GH(s) = -1 \rightarrow F(s) = 1 + GH(s) = 0$$

یعنی کانتده ناایست از صفر $F(s)$ عبور کند و $s = j\omega$ ریشه دارد.

معادله مشخصه $F(s)$ می تواند در $s = j\omega$ باشد.

تذکره: (۱) متغایر چنین حالتی اتفاق افتاد من توان گفت سیستم پایایی است. چون از تعداد ریشه های

سبب است و هر قدر هم دقتی ممکن است روی محاسبه $s = j\omega$ ریشه نگردد داشته باشیم.

مان ده، تنها میگوید: ریشه های $s = j\omega$ در جبهه دایره $s = j\omega$ است.

(۲) ملاحظه است دیگری از سیستم داشته باشیم:


قضیه سیستم درجه ۱ از مرتبه ناایست از ۱ عبور کند معیار ناایست سیستم پایایی است

چون سیستم درجه ۱ اگر ریشه ای در $s = j\omega$ داشته باشد، ریشه دیگر هم در $s = -j\omega$ است و در نتیجه

سبب است ریشه نداریم.


* مثال:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+5)}$$



ابتدا کانتده ناایست indent شده را رسم میکنیم: $K=1$ (فرض): * قطع AB:

$$s = j\omega \rightarrow G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)(j\omega+3)(j\omega+5)}$$



$$\begin{cases} A: \omega = 0 \rightarrow |G(j\omega)| = \infty, \phi = -90^\circ \\ B: \omega = \infty \rightarrow |G(j\omega)| = 0, \phi = -270^\circ \end{cases}$$

تذکره: تعداد نقاط قطع محور حقیقی باید یاقدر شود.

$$\text{Im} = 0 \rightarrow \omega = \sqrt{15} \rightarrow q = \text{Re}(s_{n1}) = -0.0083$$

تذکره: شماره جهت فلش را نیز مشخص کنید (جهت افزایش فرکانس)

قطعه ABCD در مسوالت د، DE همچنین در مسوالت AB است

$$s = e^{j\theta}, \theta \in [-\pi, +\pi] \quad \text{برای } EA$$

$$\begin{cases} E: |G| = \infty, \phi = +90^\circ \\ A: |G| = \infty, \phi = -90^\circ \end{cases} \rightarrow \text{از } E \text{ چرخش با شیب منبسط در } 180^\circ \text{ داریم}$$

بررسی پایداری


$$N = 0, P = 0 \rightarrow Z = 0 \rightarrow \text{برای } k=1 \text{ سیستم عقوبت پایدار است}$$

برای $k < 1$ صحیح پایدار است

برای $k = \frac{1}{q}$ محضی از 1 میگذرد و برای $k > \frac{1}{q}$ ناپایدار است

$$\text{تعدد پایداری: } k < \frac{1}{q} = 125$$

تذکره: رابطه پایداریت در شکل بندی (نم):



از روی معادلات سوال تقاطع مکان و محور حقیقی را یافتیم که در آن k در q و در 1 پایدار می‌شود.

تذکره: بررسی $k < 0$: برای k های منفی ناپایدار است

$$F(s) = 1 + KGH(s) \quad k < 0$$

$$F(s) = 1 - K_1GH(s) \quad K_1 = -k > 0$$


$$F(s) = 1 + K_1GH(s)$$

برای تحلیل حالت $k=0$ نقطه مجاز $(+1, 0)$ نقطه میلیم در مدار حول آرا برسی کنیم:

$P=0 \quad N=1 \rightarrow z=1+0=1 \rightarrow$ ناپایدار است.


$G_H(s) = K \cdot \frac{(s-2)}{(s+1)^2}$

* مثال:



$G_H(j\omega) = \frac{j\omega - 2}{(j\omega + 1)^2}$

$\begin{cases} A: \omega=0 \rightarrow |G_H(j\omega)| = 2 \quad \phi = +180 \\ B: \omega=\infty \rightarrow |G_H(j\omega)| = 0 \quad \phi = -90 \end{cases}$



آرایه میلیم از A' به B' رسم:


$G_H(j\omega) = \frac{j\omega - 2}{- \omega^2 + 1 + 2j\omega} = \frac{(j\omega - 2)(1 - \omega^2 - 2j\omega)}{(1 - \omega^2)^2 + (2\omega)^2}$

تعداد نقاط قطع محور حقیقی را میابیم:

$\rightarrow G_H(j\omega) = \frac{(4 - \omega^2) + j(5\omega - \omega^3)}{(1 - \omega^2)^2 + (2\omega)^2}$

$Im \rightarrow \omega = \sqrt{5} \rightarrow Re\{G_H(j\omega)\} = 0.5 = q$

برون نقطه قطع دارد در 0.5 است \leftarrow شکل به صورت زیر می آید:



$\left. \begin{matrix} P=0 \\ N=1 \end{matrix} \right\} \rightarrow z=1+0=1 \rightarrow$ ناپایدار

$k > 1 \leftarrow$ باز هم ناپایدار $\rightarrow \frac{1}{2} < k < 1$ ناپایدار \rightarrow من ناپایدار $k = \frac{1}{2}$

پایدار است: حل سیستم در $s=1$ است.

تذکره: برای مکان هندسی دایره است آنچه بداند!

تذکره: $P=0$ یعنی سیستم حلقه باز باید راست

* معیار ساده شده ناکوسیت:

مقدمه: اگر $P=0$ باشد \Leftarrow شرط پایداری صفر بدون یا بدون $z=1$ است.

\Leftarrow اگر راضی وجود داشته باشد با نفهم متنی ناکوسیت در حده است یا غیر $(N=0 \text{ یا } N=1)$ کافی است برای آنکه شرط حجم دوم پایداری سیستم حلقه بسته

تذکره: اگر $P \neq 0$ باشد \Leftarrow این کافی نیست که نفهم شده یا غیر. بلکه باید تعداد عدد را نیز نام

برای این منظور باید نفهمیم $enclosure$ و $encirclement$ را بدانیم:

- یک نقطه $enclosure$ شده است اگر جهت cw $encirclement$ شده باشد

یک نقطه وسط یک متنی $encirclement$ شده است اگر وقتی در طول متنی حرکت

می کنیم، نقطه سمت راست قرار گرفته باشد. (دقیقه یک که متنی داشته باشیم).

* اگر $G(s)$ دارای قطبی در RHP نباشد (یعنی $P=0$ باشد)، آنجا سیستم فیدبک پایدار است

اگر فقط اگر وقتی در طول دایره ام قطبی با آرایش z کانس حرکت می کنیم، چهار نقطه سمت چپ (این متنی قرار گرفته باشد).

تذکره: (۱) گنبد این معیار تعداد عدد در عبارتی N و Z به سمت نمی آید.


(۲) برای سیستم های حلقه باز پایدار ($P=0$)، تنها ستوان از مدی پانچ z کانس در عدد باید اقصاوت کرد.

(۳) برای $K < 0$ از صفر تر هس معیار را ستوان برای نقطه $z = -1$ (حال کرد).

* پایداری نسبی :

در دایرام منفرجه قطب: معیار پایداری نسبی، فاصله قطبها از محور سز بود. در یک پویست تبدیل با -1 معیاری بران پایداری نسبی می باشد.

میز ترهایی برای پایداری: گن در مقدار است: $K = \frac{1}{q}$




* حد فاصله (Gain Margin) :

یعنی وقتی فاز 180 است، چن جعبه با 1 فاصله دارد؟

$$G_H(z) = -1 \rightarrow \begin{cases} |G_H(z)| = 1 \\ \angle G_H(z) = +180^\circ \end{cases}$$

حالت دیگری که بررسی می کنیم زمانه است که $|G_H(z)| = 1$ است و باید دید فاز چه فاصله ای با

$+180^\circ$ دارد؟ \leftarrow این هم معیاری برای بررسی پایداری نسبی خواهد بود



* حد فاز (Phase Margin) :

یعنی اگر $|G_H(z)| = 1$ باشد، فاز جعبه با 180 فاصله دارد؟

الذون قصد داریم ایند مفهوم را بر شما تعریف کنیم:

Gain Margine : GM

مانند مقدار گن در سیستم اعمال کرده ایم تا پایداری برسد:

$$GM = \frac{1}{q} \quad q = |G_H(z)_{\omega\pi}|$$

$$GM = \frac{1}{|G_H(z)_{\omega\pi}|}$$

$\omega\pi$: فرکانس که در آن، زاویه -180° میشود.

فرکانس گن:

$$GM_{dB} = -20 \log |G_H(z)_{\omega\pi}| = -|G_H(z)_{\omega\pi}|_{dB}$$

با این تعریف آرسنیم پایدار باشد \rightarrow GM dB باید مثبت باشد.

PM : (Phase Margine)

توجه کنید $|G| = 1$ است، PM برابر با نرم هم‌فازی است که می‌توان از سیستم کم کرد (یعنی در حالت عقربه ساعت) تا انفراد در زیر پایدار قرار دهد.

$$PM = \phi = 180 - \theta \quad \theta = -\angle GH(j\omega_c)$$

$$\omega_c : \text{فراکانس گذرگاه} \quad |GH(j\omega_c)| = 1$$

$$\rightarrow PM = 180 + \angle GH(j\omega_c)$$

\rightarrow PM باید مثبت باشد آرسنیم پایدار باشد.


* در حالت $P=0$: با افزایش جی سیستم پایدار می‌شود. برای افزایش پایدار بودن را کم می‌کنیم. این GM، GM از بالا کم می‌شود (فزون حد بالای GM است)

آسانه بزرگ حالت $P=0$:




برای پایدار کردن باید جی را کم کنیم (در حد) \rightarrow برای چنین سیستم‌هایی GM از این تعریف کنیم.

نمایش این موضوع در مکان مهندسی:



توضیح: وقتی $P \neq 0$ با افزایش جی پایدار تر می‌شود.



شرط پایداری: $k > 2$

اگر k زیاد شود \rightarrow میزان پایداری بزرگ تر می‌شود \rightarrow پایدار تر می‌شود.

* بررسی از روی دیاگرام بودگی:

$1G1 = ? \leftarrow \Delta G = 180$ دقتی

$\Delta G = ? \leftarrow 1G1 = 1$ دقتی

از روی معیار ساده شده ناپایداری می بینیم:


ω_c : فرکانس گذر بویه

ω_{π} : فرکانس گذر فاز

- تذکره: بررسی پایداری از روی دیاگرام بودگی فقط سیستمهای حلقه باز پایدار ($P=0$) می باشد چون از معیار ساده شده ناپایداری حلقه بسته میگیریم.

* مثال: بررسی پایداری از روی دیاگرام بودگی:


$$G_H(z) = \frac{1}{s(s+1)(-2s+1)}$$



ابتدا دیاگرام بودگی را رسم میکنیم:
نمودار بودگی

برای پایداری: در $\Delta 180 \leftarrow 1G1$ باید متعادل باشد.
برای ناپایداری: در $1G1 = 1 \leftarrow \Delta G$ باید از -180 مثبت تر باشد.



نمودار بودگی دقیق برای مثال اخیر:




} => پایداری است

* حلیمه بیست و هشتم: (این جمله نهایتاً بدم)
 کیشند: ۰۷/۳/۱۱

.. حتماً:
 ← مردمان: -۱
 .. حدیث:



* مثال: کلاماً از آنجا:




* رابطه حتماً با هم را می‌نویسند:
 PM
 S

زکانش آید:

$$PM = 180 + \angle G(j\omega_c)$$

سیستم درجه ۲ استاندارد:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s} \rightarrow G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega^2 + 2\zeta\omega_n \omega}$$

$$\rightarrow |G| = \frac{\omega_n^2}{\omega(\omega + 2\zeta\omega_n)^{1/2}} \rightarrow 1 = \frac{\omega_n^2}{\omega_c(\omega_c + 2\zeta\omega_n)^{1/2}}$$

$$\rightarrow \omega_n^4 = \omega_c^2 (\omega_c^2 + 4\xi^2 \omega_n^2) \rightarrow \omega_c^4 + 4\xi^2 \omega_n^2 \omega_c^2 - \omega_n^4 = 0$$

$$\rightarrow \omega_c^2 = \frac{2\xi^2 \omega_n^2 \pm \sqrt{4\xi^4 \omega_n^4 + \omega_n^4}}{2} \rightarrow \omega_c^2 = \omega_n^2 (-2\xi^2 \pm \sqrt{1+4\xi^2})$$


$$\omega_c = \omega_n \sqrt{-2\xi^2 + \sqrt{1+4\xi^2}}$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_n} = \sqrt{-2\xi^2 + \sqrt{1+4\xi^2}} \quad (*)$$


$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + j2\xi\omega\omega_n} \rightarrow \angle G(j\omega) = -(180 - \tan^{-1} \frac{2\xi\omega\omega_n}{\omega})$$

$$PM = 180 + \angle G(j\omega_c) = \tan^{-1} \frac{2\xi\omega_n}{\omega_c} \rightarrow \& * \rightarrow$$

$$PM = \tan^{-1} \frac{2\xi}{\sqrt{-2\xi^2 + \sqrt{1+4\xi^2}}}$$



$$\xi = 0.01 PM \quad (!) \quad \leftarrow \xi \leq 0.7$$




* سیستم‌های پایداری مستقر:

سیستم مستقر نازک‌ترین مثبت $|G|_{\omega=0} = K > 1$

چون PM منفی است، ناپایدار است.

مطلوبت داینامیک سیستم تحلیلی پایداری:

• چون ششم فاز است و قطب و منفرد است داریم $\phi = 270^\circ$ - نقطه متوازن باشد از سه آنرا انتخاب کردیم.




540° تغییر فاز از E به A یعنی ۱۸۰ دور

از روی معیار ساده شده واضح است که ناپایداری است
 زیرا از روی معیار کامل ناپایداری داریم:


$$\left. \begin{array}{l} K < 69 \text{ dB} \\ K > 85 \text{ dB} \end{array} \right\} Z = 2 \leftarrow \begin{cases} P = 0 \\ N = 2 \end{cases}$$

برای پایداری باید ۱- در ناحیه A قرار گیرد:

$$K = \frac{1}{10 \cdot \frac{69}{20}} \rightarrow 69 \text{ dB} \rightarrow 69 \text{ dB} < K < 85 \text{ dB} \rightarrow PM > 0$$



• نزد مکان بندی از این اطلاعات بصورت تقریبی می توانیم بنویسیم:



$$\begin{aligned} GH(25.8) &= -1 \\ 1 + GH(25) &= 0 \\ GH(77.7) &= -1 \\ 1 + GH(77.7) &= 0 \end{aligned}$$

• برای سیستمهای نامعجزه‌ای:

$$GH_1(s) = GH_2(s) \cdot e^{-\tau s}$$

کلیت تابع حقیقی لیا:

- عبارات
- مکان ریشه
- ناپایداری

نشان بده:

$$1 + GH(s) = 0$$

$$1 + GH(s)e^{-\tau_d s} = 0$$

$$\begin{cases} |GH(s)e^{-\tau_d s}| = 1 \\ \angle GH(s)e^{-\tau_d s} = \pm 180(2q+1) \end{cases}$$

$$\angle GH(s) = \angle GH(s) + \angle e^{-\tau_d s} = 180$$

$$\angle GH(s) - \omega \tau_d = 180 \rightarrow \angle GH(s) = 180 + \omega \tau_d$$


این مسئله باعث می‌شود استفاده از مکان ریشه‌ها مشکل باشد.

نمایش:

$$|GH(s)| = |GH(s)|$$


$$|e^{-j\omega \tau_d}| = 1$$

$$\angle GH(j\omega) = \angle GH(j\omega) - \omega \tau_d$$



برای ω های بزرگ: spiral

حدود الزامی که سیستم بتواند داشته باشد بر اندازه PM است.




مثال:

$$GH(s) = \frac{e^{-\tau_d s}}{s(s+1)(s+2)}$$

$$GH(j\omega) = \frac{e^{-j\omega \tau_d}}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

$$\omega = 0 \rightarrow \begin{cases} |G| = \infty \\ \phi = -90 \end{cases}$$

$$\omega = \infty \rightarrow \begin{cases} |G| = 0 \\ \phi = -270 \end{cases}$$




$$\omega_c = 0.446 \text{ rad/s} \rightarrow PM = 53.4$$

$$\omega_c \tau_d = 53.4 \times \frac{\pi}{180} \rightarrow \tau_d = \frac{53.4 \times \frac{\pi}{180}}{0.446} = 2.09$$

* حلیمیت میثم :

تاریخ: ۱۳۹۳، ۳، ۸

* جبران سازی سیستم فیدبک :



- هدف چنین سیستمی: $R(s) \rightarrow Y(s)$ و تیر پایداری داخلی است.

- عملگرها: Hydraulic: کربن دی‌اکسید

Pneumatic: کارایفرها


Electric: الکتریکی

بسیار ساده فایده سیستم با بهره‌دهی کم، مشخصات سیستم را بهبود می‌دهد. باید دقت کنیم در سیستم اضافه کنیم اهداف برآورد شود.

* انواع جریان سازها:

(I) جریان ساز تکسبی:

خط $u = ke$ که مستطال کنترل



• مزایا: ۱- تنظیم پاسخ حالت آهسته

۲- تعامل با اغتشاشات

۳- کاهش حساسیت

• معایب:

۱- افزایش زیاد شدن ممکن است موجب ناپایداری شود.

(II) جریان ساز مشتق گیر


مشتق یعنی:
- اضافه کردن صفر
- تبدیل سرعت
- بشکلی

ضعف:
- تبدیل عدد تیر به سیستم
- مشکل تحقق

* جریان ساز PD : (Proportional Derivation)

برگشتی از جریان ساز دی تا ناسی مشتقی است.

$$u = (K_p + K_d s) e$$



- تا این محدوده تغییر ندارد.

جریان ساز PD = جریان ساز lead (تقریب از PD است).

(از لحاظ Category همان PD است.)

$$G(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p} \quad ; |z| \ll |p|$$

* برای بزرگانی فاز تابع تبدیل مثبت است.

$$\angle G(s) = \tan^{-1} \frac{z}{s} - \tan^{-1} \frac{p}{s} > 0 \quad \rightarrow \text{به همین علت به آن lead گویند.}$$

$$p > z$$

افزون صفر: مکان میزبانی ریشه که را به سمت چپ متمایل میکند.

و در جزء فرکانس افزایش فاز (یعنی افزایش باند پهنای) یعنی خوش متعینی یا پهنای بیشتر و خلاف

جهت عقربه ساعت را سبب میشود.

تاثير PO و lead :

- جوش بيمت چپ در مكان

- جوش متني با لوميت در جهت خلاف عقربه‌اي ساعت. (فارميت)

$$u = \frac{1}{s} \cdot e$$

(III) جبران سازاترالي:

- نرالا:

- اوردن اترال کير موجب کاهش خطاي حالت دائم ميشود.
(چون به ازاي مددي منفرد جدي غير صفر متوازن انجام داند و مترازه خطاهي را منفرند)

- ضعف:

- تاثير کير موجب نامايداري ميشود

- تذکره: افزايش اترال کير (افزايش قطب) متني مكان را بيمت بيمت راست كم ميشود.
در طرفي بر اترال کير $\frac{1}{2}$ از فاز سيم كم ميشود به متني با لوميت در جهت عقربه‌اي ساعت
بيخرد (به ممکن است ۱- بدخورد)

- جبران ساز PI : (Proportional Integration)

- کيربي از اترالي مناسب

$$u = (K_p + \frac{K_i}{s}) e$$

$$\rightarrow G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s} = K_p \cdot \frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s}$$

* جبران ساز PI - جبران ساز lead :

(تويربي از PI است)

$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p}$ $|z| > |p|$ (خط صفر بیشتر و دور خط کم می شود)

$\forall \omega \rightarrow \angle G_c(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{z} - \tan^{-1} \frac{\omega}{p} < 0 \rightarrow \text{lag}$ برای بزرگ شدن آن افزایش می دهد

(IV) جبران ساز تناسبی-انترالی (PID)

(III)
 $G_c(s) = K_p + K_d s + \frac{K_I}{s}$

همه خواص کنترل کننده ای پیش را دارد.

* اکنون بررسی این جبران ساز را می پردازیم:

جبران سازی PD:


ابتدا مکان هندسی جبران شده را رسم می کنیم. سپس مشخصات نقاط مطلوب باید به محل z در نقطه Map شود!

تک تنظیم K با افتاد کردن ضرایب نصف می توان مکان را از نقاط مطلوب گذراند.


$P_D = K_p + K_d s = K_d (s + \frac{K_p}{K_d}) = K (s+z)$

$P.O \leq 10\% \rightarrow \xi > 0.6$

$T_s < 3 \rightarrow \xi \omega_n > 4/3$



$\theta_z - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 = 180 \rightarrow \theta_z = 0$



صفر جبران ساز را در جایی قرار می دهیم که شرط زاویه در نقاط مطلوب ارضا شود.

K نیز از روی شرط اندازه برداشت می آید.

$K = \frac{1}{|GH(s_d)|}$


مثال: کنترل کننده PD طراحی کنید که نرخ برداشتن $PO = 16\%$ در زمان نشست به حالت متوازن شده

شده بازگردد باید.

$$\frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

$$PO: \left\{ \begin{array}{l} P.O < 16\% \\ T_{sc} = \frac{T_{suc}}{3} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{uncompensated}} \xi = 0.504$$

Compensated.



$$s_d = -1.2 + j2.05$$

سپس مکان میزبانی سیستم جریان شده را رسم میکنیم.

$$\delta = \cos^{-1} \xi = \cos^{-1} 0.504$$

مبنی خط $\xi = cte$ را رسم میکنیم. برای این مثال خاص:

K را از روی شرط اندازه برداشت می‌اندازیم.

$$K = \frac{1}{GH(-1.2 + j2.05)} = 43.35$$

مکان نشست جریان شده:

$$s_d = -\xi \omega_n + j\omega_n \beta \rightarrow T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} = \frac{4}{1.2} = 3.32$$

الذی بیش از آنکه به شرع PO بدست می‌آید اعتبار نصف سلطه برداشتن

برای اینکار باید نصف صفر قطبها را سیستم حلقه بسته را رسم

$$\text{سلطه: } s_3 = -7.59$$

$$\leftarrow K = 43.35$$

برابر برصغرت است \leftarrow تغییر برداشت


الذی به شرع PO می‌توانیم:

$$T_{sc} = \frac{3.32}{3} = 1.107$$

$$\xi = 0.5$$

$$T_{sc} = \frac{4}{5\omega} \rightarrow \omega = 3.613$$


$$S_d = -3.4 \pm \frac{\omega_d(\omega - \beta)}{6.192}$$



که از راه دیگر داریم:

$$\rightarrow S_d = -3.613 \pm j 6.192$$

آنرا باید مکان جدید را رسم کنیم:



$$\theta_2 - \theta_2 - \theta_3 - (180 - \theta_1) = 180$$


$$\rightarrow \theta_2 = 95.6$$

$$\tan(180 - 95.6) = \frac{6.192}{3.613 - z} \rightarrow z = -3.005$$

آنرا باید رسم کنیم:

$$k = \frac{1}{GH(S_d)} = \frac{1}{GH(-3.6 + j 6.2)} = 47.43$$

$$\rightarrow G_{cs}(s) = 47.43(s + 3.005)$$



نقطه مکان جدید:

$$k = 47.43 \quad \text{قطبها و صفرها را از ای}$$

$$s_{1,2} = -3.36 \pm j 6.2$$

$$z = -3.005$$

$$\rightarrow s_3 = -2.774 \quad \text{باید حساب کرد}$$

نقطه که به کمک سازه تمایل بیشتر شود $\rightarrow P_0$ تر میشود

در حالت جریان آری شده:


$$P_0 = 11.8\% < 16\%$$

$$T_s = 1.2 > 1.107$$

رشته: ۲، ۳، ۴، ۵

* حل نهایی سیستم:

جبران ساز Lead:



$$PD: G_c(s) = K(s+z)$$

$$u = (K_p + K_w s) e$$


همدیای حالت کثرت
تسهیل دست‌نویس سیستم
عدم امکان تحقق دقیق

جبران ساز lead، حالت خاصی از PD است: $|z| < |p|$


$$G_c(s) = k \frac{s+z}{s+p}$$

* طراحی دست‌نویس s: قراردادن منفرجه قطب در مکان مطلوب و رسم کردن z در مکان مطلوب دیگر. نقاط مطلوب عبور کنند.


$$G_c(s) = k \frac{s+z}{s+p}$$



همدیای حالت کثرت
امکان تحقق دقیق



$$-\theta_1 - \theta_2 = (2q+1) \cdot 180$$



$$-\theta_1 - \theta_2 + \theta_2 - \theta_p = 180$$

$$\theta_c$$

← جبران ساز lead - اندازه theta فاز اضافه کند.

- دیگر: برای هر سیستم، نهایت جبران ساز متوازن طراحی کرد.

به کمک ملاحظات دیگر مکان صفر قطب را می‌توانیم در پس از رابطه با a_1 برآورد کنیم (صفر قطب) درست می‌آید.

ملاحظه کنید: - خطای حالت دائم (این مورد انتظار نماند از lead مثبت)

- اعتدال قطب مسلط

- تا من گین سود می‌آورد

اگر نتوانیم تحلیل دیگری در دسترس نداریم جریان ساز lead طراحی کنیم

(I) روش تحلیلی (از کتاب Philips):

$$G_c(s) = \frac{a_1 s + a_0}{b_1 s + 1}$$

و برای ملاحظات خطای حالت دائم همین می‌کنیم.

- باقی a_1 و b_1 برای آنکه s_d خود را در سیستم حلوت پیدا کند:

$$\Delta(s_d) = 1 + G_c(s_d)G_H(s_d)G_P(s_d) = 0 \rightarrow G_c(s_d) \cdot G_P(s_d) \cdot G_H(s_d) = -1$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |G_c(s_d)G_H(s_d)G_P(s_d)| = 1 \\ \angle G_c + \angle G_H + \angle G_P = -180^\circ \end{array} \right\} \rightarrow a_1, b_1 \text{ یافته می‌شود.}$$

انگال این روش نسبت به سایر روش‌ها مزایای زیادی دارد (در دسترس است) و تنها محدودیت

مکان از نقاط مطلوب خواهد بود. انگال دیگر نسبت به a_1 است:

جریان آنها a_0 بر روی خط انزوا قرار دارد:

$$G = K \cdot G_c \cdot G_H \cdot G_P$$


$$K = \lim_{s \rightarrow 0} G$$

(II) روش نیماز (Datta)

موقعیت P و Z برآورد می شود. انتخاب مستد که $\frac{Z}{P}$ ماکزیمم شود. (برای ملاحظات خطی دائم)

تذکره: $\frac{Z}{P}$ ماکزیمم، لزوماً موجب بهبود خطی حالت دائم نمی باشد. (چون $\frac{kZ}{P}$ خطی است)

میلند - به بین هم بر وجه کردن



(III) روش Dorf :

این روش میگوید هر جریانی را دقیقاً زیر قطب مطلوب قرار گیرد و یا سمت چپ آن قطب حقیقی (د-اخرین قطب: یعنی آخرین قطب در مجرای قطبهای شاخه مسطح).


و در نهایت مطابق آنچه ابتدایمان شد، قطب جریان ساز را از روی شرط زاویه میابیم.

در حقیقت در این روش هم اعتبار قطب مسطح هم زاویه مناسب برای هر دو نظر گرفته میشود.

* مثال: طراحی برای $PO < 30\%$ و بکورد زمان نسبت به اندازه! نصف حالت جریان

شده :

$$G(1s) = \frac{1}{s(s+4)(s+6)}$$



یکسین گام: رسم مکان بندی سیستم جریان شده است.

مرحله (۲): رسم خط مناسب با $PO = 30\%$

$$PO = 30\% \Rightarrow \xi = 0.358$$

$$\angle \theta = \cos^{-1} \xi = 69^\circ$$

مرحله (۳): یافتن نقطه تقاطع مکان با خط $s = 0.358$

برای s ها نقطه خط: $\frac{\omega}{\xi} = \tan \theta \leftarrow \sigma = \frac{\omega}{\xi}$

$\rightarrow s = -1 + j 2.6$

بسیار $\Delta(s) = 0 \rightarrow s = -\sigma + j \omega$

مرحله (۴): بررسی اعتبار قطب مسلط:

$K = \frac{1}{|GH(s_d)|} = 63.2$


چون قطب سمت چپ منشور را بر برعکس است
سه بیرون می رسد میتوان گفت اعتبار قطب مسلط برقرار است

مرحله (۵): زمان نسبت:

$T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} = \frac{4}{1} = 4 \text{ (sec)}$

$T_s = \frac{4}{2} = 2 \text{ (sec)} \rightarrow \frac{4}{\xi \omega_n} = 2 \rightarrow \xi \omega_n = 2$

$\rightarrow s = -\xi \omega_n \pm j [\xi \omega_n \tan \theta] = -2 \pm j 5.25$




آنگاه بر اساس خواص می رسم:

صفر را در نقطه مطلوب قرار می دهیم:

$-\theta_1 - \theta_2 - (180 - \theta_3) - \theta_4 + 90 = 180$

$-\tan^{-1}(\frac{5.25}{2}) - \tan^{-1}(\frac{5.25}{4}) - \theta_4 + 90 - (180 - \tan^{-1}(\frac{5.25}{-2})) = 180$

$\Rightarrow \theta_4 = 38^\circ$



آنگاه باید مکان هندسی سیستم جبران شده را رسم کنیم:

$$K = \frac{1}{|GH(s_d)|} = 345$$

بررسی اعتبار مقبض مسطح:

ریشه‌های دینامیک برای $K = 345$ می‌باشند:

$$\begin{cases} s_3 = -1.6 \rightarrow \text{بلندپهنه‌سازی را کنیم} \\ s_4 = -13.3 \rightarrow \text{تغییر از 5 برابر است} \rightarrow \text{OK} \end{cases}$$

برای تعادل:

$$\begin{cases} z = -2, p = -8.9 \rightarrow s_3 = -1.6 \rightarrow 2 \text{ (NO)} \\ z = -4, p = -20 \rightarrow s_3 = -2.2 \rightarrow 2 \text{ (OK)} \\ z = -5, p = -43 \rightarrow \begin{cases} s_4 = -43.8 \rightarrow -2 \text{ OK} \\ s_3 = -5.13 \rightarrow \text{تبدیل منفرد واقع در 1-5 است} \rightarrow \text{OK} \end{cases} \end{cases}$$

بررسی اند $\frac{z}{p}$ ، Max نسبت یا خیر؟


$$\begin{cases} z = -2 \rightarrow K = 345 \rightarrow K_v = 3.2 \rightarrow \frac{z}{p} \text{ Max} \\ z = -4 \rightarrow K = 698 \rightarrow K_v = 5.7 \\ z = -5 \rightarrow K = 1423 \rightarrow K_v = 6.9 \end{cases} \quad K_v \text{ بزرگ}$$

مشاهده می‌کنیم حاصل $\frac{z}{p}$ با کمترین K_v ، بهترین K_v می‌باشد.

طراحی Prefilter:

$$G_c(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\begin{cases} T_s \leq 4 \text{ s} \rightarrow \zeta \omega_n > 1 \\ P.O \leq 35\% \rightarrow \zeta > 0.32 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \zeta = 0.45 \\ \omega_n = 1 \end{cases} \rightarrow s_d = -1 \pm j2$$




$$-\theta_p + 90 - 2(180 - \theta_1) = 180 \rightarrow \theta_p = 38^\circ$$

$$\tan \theta_p = \frac{2}{p-1} \rightarrow p = 3.6$$

$$G_c(s) = K \cdot \frac{s+1}{s+3.6}$$

$$K = \frac{1}{|GH(-1+j2)|} = 8.05$$

$$\sigma_R = \frac{-3.6+1}{2} = -1.3$$




بزرگی اعتبار قطب مسلط :

$$K=8.05 \Rightarrow \begin{cases} s_3 = -1.64 \\ z = -1 \end{cases}$$

z به نحو سازه نزدیک است و منفرجه است آرایش P.O میشود.
شیرسازی زمانی نشان میدهد که P.O = 46%

برای حل: از Prefilter حذف کنیم Prefilter منفرجه را از سیستم حذف کنیم
میتند



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{8(s+1)}{\Delta(s)} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{8}{\Delta(s)} \Rightarrow \text{بالا این روش (s+1) منفرجه است پیروز P.O اندازه 10\% کمتر میشود.}$$

تذکره: حذف این صفر باید پیش از تبدیل انجام گیرد. (آوردن جمله در آرد و ساده سازد)
چون از نوشتن

۷۰ سوال: چرا میکاریم برای حذف چیران ساز تراجم نمی دهم؟

پنج: چون مقصد دقیق آنرا ندانیم. صفر (s+1) همان ایجاد کرده بودیم


همان هم ازین بردیم!

* جبران ساز PI :

$$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s}$$

همچنین خطای حالت دائم با حذف یا نجات حالت لنز

نقطه: خطای حالت دائم سیستم بدون حساسیت به سدی به چون نوع سیستم همواره است



از طرفی از آنجمله اینها می‌توانیم شکل مکان بهم بخورد.

چون شکل مکان نباید درست بخورد به یک منفرجه نزدیک آنجمله

قرار می‌دهیم.

به قطب جبران ساز معلوم است (در مبدأ است) منفرجه نزدیک قطب انتخاب می‌کنیم تا مکان تحت تاثیر قرار نگیرد

ضعف جبران سازی PI : بهایخ لدر تاثیر دارد.

(چون یک بردار در سیستم است که در زمان نزدیک عمل می‌کند)

روش طراحی جبران ساز PI :


قطب جبران ساز در مبدأ است.


منفرجه را جاییکه بتوانیم (شرط زیاده خراب نشود) حد اکثر تا ۰.۵ درجه انحراف به سمت چپ انتخاب

می‌کنیم (تا زیرش عمل جدید ایجاد شده از محاسبه می‌شود)

مثال: جبران سازی طراحی کنید که سیستم با ξ معادل ۰.۱۷۴ کار کند خطای آن در سدی را صفر

باشد.





۱۱) مکان میلان شده را می بینیم.

$$\rightarrow s_d = -0.694 + j5.9$$

K را از روی شرط اندازه می بینیم:

$$K = \frac{1}{|GH(s_d)|} = \frac{1}{|GH(-0.694 + j5.9)|}$$

$$= \frac{1}{\frac{3.9}{9.3} \cdot \frac{3.9}{1.3} \cdot \frac{3.9}{0.3} \cdot \frac{3.9}{7} + \frac{3.9}{-2-0.1}}$$

بررسی اعتبار نقطه میلان:

باید در این رسم درجه دوم را بنویسیم.

$$|s_d| > 10$$

$$\begin{cases} s_3 = -0.09 \\ z = -0.1 \end{cases} \rightarrow \text{اثر آن خفشی می شود.}$$

با این خفشی می شود آما با لا خفشی می رود 0.09 وجود دارد که در زمان صاف می درجه دوم را نشان می دهد.

• جمله بیت دهم : $۸۲, ۳, ۲, ۰$ ششده : $۱۲, ۳, ۰$ ناعبت :

• جبران ساز PI : $G_c(s) = \frac{s+z}{s}$

- نقطه پهنج حالت لدر :

- مجبر پهنج حالت دائم :

$$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p} \quad 0 < |z| < |p|$$

جبران ساز هم : حالت خاص از PI است .



نوع سیستم عوض نمیشود. بنابراین خط افزایش میابد.

یاد آوری : برای هر سیستم یک انت خطی محمد و غیر ضروری وجود دارد.

$$G(s) = K \cdot \frac{(s+z_1) \dots (s+z_m)}{s^N (s+p_1) \dots (s+p_n)}$$

روض $N=1$:

$$K_{vu} = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = K \cdot \frac{z_1 z_2 \dots z_m}{p_1 p_2 p_3 \dots p_m}$$

آنگون جبران ساز lag را اضافه میکنیم :

$$K_{vc} = \lim_{s \rightarrow \infty} G_c \cdot G(s) = \dots$$

$$K_{vc} = K \cdot \frac{z_1 \dots z_m}{p_1 p_2 \dots p_n} \times \frac{z_c}{p_c}$$

$$\rightarrow K_{vc} = K_{vu} \cdot \frac{z_c}{p_c} \quad \text{و} \quad \frac{z_c}{p_c} > 1$$

- دو شرط باید ارضا شوند :

۱۱) پهنج حالت لدر دست محدودی را از این تعداد مجوز میمان بقطبها مطلوب برسم.

۱۲) نسبت $\frac{z_c}{p_c}$ بزرگ باشد.

• تذکره : در ترکیب کردن (توسیع بدهد) هر دو خاصیت ارضا میشوند :

یعنی هم نسبت $\frac{z_c}{p_c}$ بزرگ است و هم در این نقطه مطلوب قابل فرقی کردن.

مثال:
$$\left. \begin{array}{l} z_c = 10 \cdot P_c \\ \text{نقطه مطلوب} \\ (-2 + j2) + 0.1 \approx (-2 + j2) + 0.1 \end{array} \right\} \leftarrow \begin{cases} P_c = -0.01 \\ z_c = -0.1 \end{cases}$$

تعمیر: تنها حالتی می‌تواند بر دینامیک و قرار است \leftarrow صفر نقطه حرجی را \leftarrow در حالی که ابتدا آنتی استیبل می‌شود.
چون قطب و صفر نزدیک هم می‌شوند، همگرا را خیلی کند می‌کنند.

* در عمل: (۱) کسی که می‌خواهد از متر z در P خیلی نزدیک می‌تواند انتخاب می‌شود.

(۲) پارامتر z را نزدیک می‌توانیم به خط $\sigma = -1$ در حالت $z = 10$ و $P_c = -0.01$ بدست می‌آید.

* مثال: جبران را طراحی کنید که خطی در حالت $z = 10$ برای $P_c = -0.01$ می‌باشد.


$$G_c(s) = \frac{K}{(s+1)(s+10)(s+2)} \quad K = 164.5$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(s) = \frac{164.5}{20} = 8.22$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_p + 1} = \frac{1}{9.22} = 0.108 \xrightarrow{\div 10} e_c = 0.0108 = \frac{1}{1 + K_{pc}} \rightarrow K_{pc} = 91.5 \rightarrow$$

$$\frac{K_{pc}}{K_{pu}} = \frac{z_c}{P_c} = 11.1 \Rightarrow P_c = 0.01 \rightarrow z_c = 0.01 \times 11.1 = 0.111$$

$$\rightarrow G_c(s) = \frac{s + 0.111}{s + 0.01}$$



کالکول می‌تواند K را محاسبه کند و از شرط انطباق می‌توانیم:

مقدار K را محاسبه می‌کنیم: 164.5 است که همان 164.5 در نظر

بگیریم.

بررسی نقطه سلطه:

$$s_{1,2} = -0.694 + j3.8$$

$$s_{3,4} = -11.554 \pm 10j$$

$$s_4 = -0.101$$

$$z = -11$$

مقدار دقیق K : تقاطع خط σ با مکان:

$$K = 58.097 \leftarrow \sigma = -0.678 \pm j3.836$$

در این مقدار K می‌شود P_0 دقیق بدست می‌آید که بر روی خط $\sigma = -1$ قرار می‌گیرد.

* جیرانساز PID : $\left. \begin{matrix} \text{Lag-Lead} \\ \text{Lead-Lag} \end{matrix} \right\}$

هم باینج لیدر هم باینج حالت دائم را بهبود می‌بخشد.
 در Lag-Lead : اول Lag در بهبود باینج حالت دائم (دیسین lead در بهبود باینج حالت لیدر) عمل می‌کند و Lead-Lag برعکس.
 تعداد دامپ که بر روی lead می‌باشد (۱۰۰٪ بهبود پیدا می‌کند) آخر انجام می‌دهیم (در جدول دوم)
 اگر خط هم باشد lead-lag و اگر حالت لیدر مطرح باشد lag-lead .

* طراحی جیرانساز در حوضه فرکانس :

مقدور : ابزاری که در این بخش را اختیار داریم باینج فرکانس است.

دازه اندازه کمی عملکرد فرکانس کمک خواهیم کرد : $G_m, \Phi_m, \omega_b, \text{cut-off}, \text{MP}$
 سیستم‌های کمتری که در این اندازه عملکرد زمانه میان می‌شوند به ابتدای بدو Map کردن اندازه فرکانس عملکرد زمانه فرکانس مطرح شود.

به فرض : حالت دائم در حوضه فرکانس - معنای حواله نواصی ضرورتاً فرکانس است.

در محیط به این چون حساسیت و اغتشاش در خط در حوضه فرکانس باید کم شود.

آثار عمل نمی‌تواند به اینها ارجع تنظیم شود : معمولاً با ω_b, Φ_m و حساسیت در خط سرنگار داریم.


* تدک : (زبان قبل) - پایه سازی (Implementation) - سنبله‌ای lead و lag :

به کمک کامپیوتر : $G_c(z) = K \cdot \frac{z+a}{z+b}$ $e \rightarrow [G_c(z)] \rightarrow u$


$$\rightarrow \frac{u}{e} = \frac{z+a}{z+b} \rightarrow u(z+b) = e(z+a) \rightarrow u(k+1) + bu(k) = e(k+1) + ae(k)$$

$$K_v(K) = -b_w(K-1) + K_e(K) + K(r_p(K+1))$$

- یاده سازی با ال‌های بزرگ:



Lead




Lag

تجربه: ۲۲، ۳، ۸۲

• حل‌س‌ام (حله‌های):

• جبران سازی در حده فرکانس:

- رفتار حالت نام
- دقت در رخ کاری
- پهنای باند در فرکانس قطع
- حذف نویز
- حساسیت
- پایداری نسبی
- پهنای حالت لورا (ارتباط پهنای حالت لورا با شحده فرکانس)
- حذف اغتشاش



برای کاهش اغتشاش باید G_3 بزرگ باشد: $\frac{G_1}{1 + G_1 G_2}$

• ارتباط بینای باند گذران قطع

یادآوری: پارامترهای سیستم حلقه باز را برای رسیدن به شرایط مطلوب در حلقه بسته تغییر می دهیم.

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \sqrt{\dots} = \omega_n \cdot P_1(\xi)$$

$$\omega_c = \omega_n \sqrt{-2\xi^2 + \sqrt{\dots}} = \omega_n \cdot P_2(\xi)$$

$$\forall \xi > 0.3 \quad \gamma$$

$$\rightarrow \frac{\omega_b}{\omega_c} = \frac{P_1(\xi)}{P_2(\xi)} = \frac{1}{0.63}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \omega_c \approx 0.63 \omega_b \\ \forall \xi > 0.3 \end{cases}$$

• ارتباط زمان اوج مابینای باند:

$$\frac{\omega_b}{\omega_c} = \frac{1}{T_r}$$

در سیستم درجه 1: $G(s) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} \rightarrow BW = \frac{1}{\tau} = \omega_b$



سیستم درجه 1 درجه 1 است به 100% معیار نهایی می رسد.

$$\tau \rightarrow 0.63$$

$$2\tau \rightarrow 0.86$$

$$3\tau \rightarrow 0.95$$


$$4\tau \rightarrow 0.98$$

$$@ 90\% \rightarrow T_r = 2.2\tau$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{T_r}{2.2} \rightarrow \omega_b = \frac{2.2}{T_r}$$

$$T_r \omega_b = 2.2$$

مسئله باند سیستم درجه 1 اکتفی است.



در سیستم درجه 1، $T_r = 2.2$ هم دالته است:

$$\omega_b \cdot T_r = \begin{cases} 2 \\ 2.2 \rightarrow \xi > 0.4 \end{cases}$$

* ارتباطان نسبت و درگانش قطع:



$$\begin{cases} T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \\ P.M = \tan^{-1} \left(\frac{2\xi \omega_n}{\omega_c} \right) \end{cases} \quad \tan PM = \frac{2\xi \omega_n}{\omega_c} \rightarrow \xi \omega_n = \frac{\omega_c}{T_s}$$

$$\rightarrow \tan PM = \frac{8}{T_s \cdot \omega_c} \rightarrow \omega_c = \frac{8}{(\tan PM) \cdot T_s}$$



$$\xi = 0.01 \phi_M$$

رابطه به دست آورده قرار است:

* مشخصات شبکه Lead, Log:



lead



lag

$$\rightarrow G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p} \begin{cases} \text{lead: } \frac{z}{p} < 1 \\ \text{lag: } \frac{z}{p} > 1 \end{cases}$$



* مشخصات جبران Lead:

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$$

$$\alpha = \frac{p}{z}$$


مثله در نظر بگیریم که dc-gain برابر است

$$G_c(j\omega) = \alpha \cdot \frac{j\omega+z}{j\omega+p}$$



$$\Delta G_c(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{z} - \tan^{-1} \frac{\omega}{p} > 0$$

$$(p > z)$$



$$\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \frac{1/z}{1 + \frac{\omega^2}{z^2}} - \frac{1/p}{1 + \frac{\omega^2}{p^2}} = \frac{z}{z^2 + \omega^2} - \frac{p}{\omega^2 + p^2} = \frac{z(\omega^2 + p^2) - p(\omega^2 + z^2)}{(\omega^2 + p^2)(\omega^2 + z^2)} = 0$$

$$\rightarrow 0 = z\omega^2 + zp^2 - p\omega^2 - pz^2 \rightarrow \omega^2(z-p) = pz - p^2 \rightarrow \omega^2(z-p) = pz(z-p)$$

$$\rightarrow \omega^2 = pz \rightarrow \boxed{\omega_m = \sqrt{pz}}$$


$\phi(\omega_m) = ?$ $G_c(j\omega) = \alpha \cdot \frac{(z+j\omega)(p-j\omega)}{\omega^2 + p^2} = \alpha \cdot \frac{pz + pj\omega + \omega^2 - zj\omega}{\omega^2 + p^2}$

$$\rightarrow \phi(\omega) = \text{tg}^{-1} \left(\frac{\omega(p-z)}{\omega^2 - pz} \right)$$

$$\phi_m = \phi(\omega_m) = \text{tg}^{-1} \left(\frac{\omega_m(p-z)}{\omega_m^2 - pz} \right) = \text{tg}^{-1} \frac{\omega_m(p-z)}{2\omega_m^2} = \left. \begin{matrix} \omega_m^2 = pz \\ p = \alpha z \end{matrix} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{tg} \phi_m = \frac{\alpha z - z}{2\sqrt{pz}} = \frac{z(\alpha - 1)}{2z\sqrt{\alpha}}$$

$$\begin{cases} \text{tg} \phi_m = \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}} \\ \text{Sin} \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \end{cases}$$



$$\alpha = \frac{p}{z}$$

$\alpha \uparrow \leftarrow \leftarrow$ شیب

آزمايش 60° سده نظر باشد. خیلی بزرگ ميشود.

Lead → PD : تيمبل سده تير به سيستم

- تعداد خازن و تعداد سلف نامعقول بزرگ است می آید.

اثر Lead بر روی اندازه :


$$|G_c(j\omega_m)| = \alpha \cdot \frac{\sqrt{\omega_m^2 + z^2}}{\sqrt{\omega_m^2 + p^2}} \rightarrow |G_c(j\omega_m)|^2 = \alpha^2 \cdot \frac{\omega_m^2 + z^2}{\omega_m^2 + p^2} = \alpha^2 \cdot \frac{p^2 + z^2}{p^2 + p^2}$$

→ $|G_c(j\omega_m)| = \sqrt{\alpha}$ or $10 \log \alpha$ (dB)

→ $\begin{cases} |G_c(j\omega_m)| = \sqrt{\alpha} \\ \omega_m = \sqrt{pz} \end{cases}$


مشخصات جبراناز Lag :

$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$ $\alpha = \frac{p}{z} < 1$



جبران ساري Lead : راننده فاز هر دو را افزایش میدهد.

یک تپی قطبی typical :



- اگر منفرد قطب را در ناحیه C قرار دهیم که در کانس باشد:

اندازه راز را در سکنه A انداز، فرجک است ← اثر نخبه دارد.

فاز را از سکنه A گرفته ایم کم است ← اثر نمی دارد.

- اگر منفرد قطب جزایر را در ناحیه A قرار دهیم:

اثرش را در نخبه است.

فاز نیست فازه ندارد.

- در ناحیه B:

- اثرش فازه را در نخبه دارد.

→ 2 پدیده در وقت انجام شود.

- اثرش در نخبه فازه را در نخبه دارد.

* پس از معرزه lead و lag به بخش طراحی می پردازیم:

* باتش محل دقیق منفرد قطبهای lead: از سکنه A تا سکنه C

(۱) این سیستم را تنظیم میکنیم. (راه ساده خطای داریم)

به سکنه K با فازه میسند ← ϕ_m را حساب کنند

از ϕ_m متوجه می شود، کفایت میکند. - اثرش فازه در کانس قطع می باشد

(۲) هر فازه را میسند: با رسم دایره بود در سکنه A تا سکنه B را حساب میکنیم

$$\phi_m = \phi \angle \phi_{m_d}$$

اثرش فازه: $\phi_{m_d} - \phi$

$$\phi_n = \phi_d - \phi_{pm} + \Delta \rightarrow \text{Margine}$$

(۳) معادله را میسند:

$$\sin \phi_n = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$$

فراکانسی که انداز دایره کانس را برابر $10 \log \alpha$ است را با فازه ω_n نامیده می شود.

$$\omega_n = \omega_1$$

$$|G_c \cdot G_H(\omega_n)| = 10 \log \alpha - 10 \log \alpha = 0$$

پس این فراکانسی قطع جدیدی باشد. در کانس جدید میزان فازه G_H کمتر از کانس قبلی است.

الرو جوالی در کانس قطع تواریت تمداستیم. lead به درونی خود.

* مثال:


$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

ملاحظات $\left\{ \begin{array}{l} K_v = 20 \\ PM = 45^\circ \end{array} \right.$

(1) برای ملاحظات خطی داریم sct میکنیم:

$$K_v = 20 \rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 20 = \frac{K}{2} \Rightarrow K = 40$$

(2) برای $K = 40$ پاسخ فرکانسی را رسم میکنیم:



Δ : در حدود 0.5-1 آفرایسیم!
 $\phi_m = 45 - 18 + 3 = 30^\circ$

$$\sin 30^\circ = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \Rightarrow \alpha = 3$$

این α را باید در کانس جدید اعمال کنیم.

فرکانسی که در آن α اندازه $|G| = -10 \log \alpha$ استند را حساب میکنیم.

$$10 \log 3 = 4.8 \rightarrow \omega_m = 8.4 \text{ (rad/s)}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{P}{Z} = 3 \\ \sqrt{PZ} = \omega_m = 8.4 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 14.4 \\ Z = 6.8 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow C_{cc}(s) = 3 \times \frac{s + 4.8}{s + 14.4}$$

تذکره: راترالیس K محدودیت داریم. حركت فرار است ϕ_m حد اکثر 60° باشد.

← اگر ثابت خط هدفار داده شده از روش فرق استناد میکنیم.

* اگر حتماً بخواهیم بماند داده شد چه باید کرد؟

پاسخ:

در ابتدا می‌توانیم که ω_c بماند را زیاد کنیم. اما این نباید شدن در اختیار امنیت.

اگر بخواهیم بماند و حتماً داده شده باشد:

* حذف: تا این بماند و حتماً:

* روش:

۱۱۰. از رابطه $\omega_c = 0.63 \omega_b$ فرکانس ω_c تعیین می‌کنیم.

۱۲۰. پس از یافتن فرکانس ω_c ، ϕ_m را در این فرکانس می‌توانیم.

در اینجا از ما می‌خواهند که ϕ_m مشخص می‌شود که چقدر باید افزایش دهیم.

(مقدار مورد نیاز را برای ϕ_m به دست می‌آوریم)

۱۳۰. اکنون K را از این تعیین می‌کنیم که فرکانس ω_c فرکانس ω_b باشد:

$$|G_c(j\omega_c)| = 10 \log \alpha$$

$$|K G_c(j\omega_c)| + 10 \log \alpha = 0 \rightarrow K \text{ به دست می‌آید.}$$

$$|K G_c(j\omega_c)| = -10 \log \alpha \text{ or } \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

$$G_{150} = \frac{K}{s^2}$$

$$\begin{cases} \omega_b = 5 \\ \xi = 0.63 \end{cases}$$

* مثال:

$$\omega_c = 0.63 \omega_b \Rightarrow \omega_c = 3.15 \text{ (rad}\cdot\text{s}^{-1}\text{)}$$

$$\left. \begin{array}{l} PM_d = 100\% = 50^\circ \\ PM = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow 50^\circ = PM \text{ مورد نیاز}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_m = \sqrt{Pz} \\ \sin \phi_m = \sin 50^\circ = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \Rightarrow \alpha = 10 = \frac{P}{z} \end{array} \right\} \rightarrow z, P \text{ به دست می‌آید} \left\{ \begin{array}{l} P = 9.74 \\ z = 0.974 \end{array} \right.$$

الآن باید K را تعیین کنیم:

$$|G_c(j\omega)| = \left| \frac{K}{(j\omega)^2} \right| = \frac{K}{\omega^2}$$

$$|G_c(j\omega_m)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \rightarrow \frac{K}{(3.15)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \rightarrow K \approx 3$$

$$\rightarrow G_c(s) = 10 \times \frac{s + 0.974}{s + 9.74}$$

(آرایش فاز: جوخشی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت)

* جبران ساز lag : (مخالف)

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$$


$$\alpha = \frac{p}{z} < 1$$

اینجا هم فرض بر اینست که dc برابر یک است.

منحنی lag : - کاهش ω_m

- کاهش فاز

آدمت مطرح شده در $lead$ ، قرار دادن قطب در ناحیه dc و افزایش ω_m را زیاد.



برای lag باید قطب را در محدوده dc بگذاریم تا فاز را زیاد.

چون کاهش فاز (جوخشی ccw) حاصل می‌شود

→ اینجا مساعد نیست

کاهش فاز: عامل فخر نیست چون تعادل کم است

کاهش دامنه: تأثیر مثبت دارد (چون در همان dc کانهها ادامه دارد)

تذکره: ممکن است پرسیده شود چرا الزامی برای کم کردن دامنه استفاده نمی‌شود؟


- پاسخ: اثر پایداری در کاهش ω_m در lag یکی است. اما lag در کانهها dc را زیاد.

داز lag برای ایزن بودن خط استناد می‌شود.

• مثال طراحی پیرانساژ ω :

- اطمینانی که به اختیار داریم:
- ثابت خط
- حدفاصل

تذکره: ω فاز را کم میکند.



رضح: مقدار انتقال، فرضانی خواهیم

برای رسیدن ϕ_{pd} باید 45° اضافه کنیم
یعنی فرکانس قطع را به سمت چپ تغییر دهیم.

توجه: فرکانس ω که در آن فرکانس، فاز 0° و ϕ_{pd} آن مناسب است (حدفاصل را کم میکند)
را یافته و به کمک ω ، آرزای فرکانس قطع تبدیل میکنیم.

تذکره: چون عرضاً فاز در فرکانسهای پایین مناسب است \rightarrow فرکانس قطع کم میشود \rightarrow پهنای باند کاهش می یابد.

• معیارهای طراحی ثوابت قطار حدفاصل:

دنباله مطالب درستی بعد آورده شده است.

ادامه مطالب در بخش بعدی آورده شده است.


$$\rightarrow G_c(s) = 0.1 \times \frac{s+0.15}{s+0.015}$$

همین مثال را تغییر دادیم. $lead$ طراحی کرده بودیم. دقت کنید $lead$ بنمای باند را افزایش دادیم lag کاهش
 سرعت: $lead$ حذف نویز: lag

* مثال:

$$G_H(s) = K \cdot \frac{1}{s(s+10)^2} \quad \begin{cases} K_v = 20 \\ \phi_{pm} = 65^\circ \end{cases}$$

$$G_H(s) = \frac{K}{s(s+10)^2} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_H(s) = \frac{K}{100} = 20 \rightarrow K = 2000 \quad (17)$$



به کمک $lead$ حواص 60 درجه میتوانیم PM (فاز) کرد.
 از lag بنمای باند

$$-180 + 65 + \alpha = -110 \rightarrow \text{table} \rightarrow \omega_1 = 1.5$$

$$\rightarrow \phi(\omega_1) = -110 \rightarrow \omega_1 = 1.5$$

$$\rightarrow z = 0.15$$

$$20 \log \alpha = -180 - \phi(\omega_1) \rightarrow \alpha = \frac{1}{14.2} \rightarrow P = 0.15 \times \frac{1}{14.2}$$

توجه: اگر همین مثال را با lag بنمای باند حل کنیم باید فرکانس تقصیر را با PM از 60 درجه
 شد: $PM = PM_d = PM$ برسم.

طراحی به کمک $lag-lead$.

که در مبحث بعدی توضیح داده میشود.

* دوال ظروفي جبرانساز lag-lead :

$$G_c(s) = \underbrace{\alpha_1 \frac{s+z_1}{s+p_1}}_{\text{lag}} \times \underbrace{\alpha_2 \frac{s+z_2}{s+p_2}}_{\text{lead}}$$

(۱) K را برای ناسین مقدمات خط میابیم.

(۲) فرکانس را پیدا می‌کنیم که در آن فرکانس: اثر شد 50° به فاز سیستم اضافه کنیم. در خطت جبرانساز ناسین

مشود در آن فرکانس را ω می‌نامیم.

(۳) جبران ساز lead را اضافه می‌کنیم:

(a) $\sin \phi_m = \frac{\alpha_2 - 1}{\alpha_2 + 1} \Rightarrow \alpha_2 : OK$

(b) $\left. \begin{aligned} \omega_1 &= \sqrt{p_2} \\ \alpha &= \frac{p}{z} \end{aligned} \right\} \Rightarrow p_2, z_2 : OK$

(۴) تک جبران ساز lag، ω را تبدیل به فرکانس قطع می‌کنیم یعنی:

OK : $z_1 = 0.1 \omega_1$ (a)

(b) کاسب α (برای آنکه ω فرکانس قطع باشد):

$$|G_{lag} \cdot G_{lead} G_u(s)| = |G_u(s)| \underbrace{+ 20 \log \alpha_1}_{\text{lag}} + \underbrace{+ 10 \log \alpha_2}_{\text{lead}}$$

$\Rightarrow \alpha_1 : OK$

$\Rightarrow p_1 = \alpha_1 z_1 \Rightarrow p_1 : OK$

* اگر قرار باشد از جبران ساز lead استفاده شود نباید خیلی زیاد میشود (بد است) در هر حال در عدد $10 \log \alpha$


اضافه میشود، Δ دایر بیشتر از (5-12) خواهد بود. \leftarrow جبران ساز lag-lead از آن بهتر میباشد.

مانان مباحث کنترل خطی *

* خلاصه مطالب کنترل خطی: (مباحث پانجم)

* مکان ضد صفر ریشه ها:

مکان ضد صفر ریشه؟: بررسی تغییرات ریشه کمی معادله مشخصه نسبت به پارامتری خاص



* مراحل یافتن مکان ضد صفر ریشه ها:

(۱) نوشتن تابع تبدیل حلقه باز بصورت فاکتوردهی آن

(۲) رسم دیاگرام صفر و قطب تابع تبدیل حلقه باز

(۳) تعداد شاخه های مکان = تعداد قطب های سیستم حلقه باز = n

(۴) تعارن مکان نسبت به محور حقیقی

(۵) نقاط شروع و انتها: $K=0 \rightarrow$ ریشه ها = قطب های $G(s)H(s)$

$K=\infty \rightarrow$ ریشه ها = صفر های $G(s)H(s)$

بر مکان از قطب شروع شده و با صفر ادامه پیدا کند. (قطبها و صفرهای سیستم حلقه باز)

(۶) نقاط روی محور حقیقی عضو مکان:

- نقاط سمت چپ تعداد فرد صفر و قطب روی محور حقیقی جزو مکان هستند.

(۷) رفتار پهنایی (بجانبها):

زاویه پهنایی: $\phi_A = \frac{2q+1}{n-m} \cdot 180^\circ$

تعداد بجانبها: n-m

میزان پهنایی: $\sigma_A = \frac{\sum p - \sum z}{n-m}$

تعداد قطب های سیستم حلقه باز: n

تعداد صفر های سیستم حلقه باز: m

$\frac{dK}{ds} = 0$ or $\frac{dG(s)H(s)}{ds} = 0$

(۸) یافتن نقاط ترک و درود بر محور حقیقی

۹۱) این نقطه تقاطع کجاست؟

۵- برنگل معیار راس، برای معادله $\Delta(s) = 1 + KG_H(s)$ سطر کجاست که احتمال صفر بودن را دارد را می‌توانیم جاز می‌کنیم آن K را یافته و سپس برنگل معادله مشخصه K یافته شده و حل معادله مشخصه s مربوطه یافته می‌شود.


$$\Delta(s) = 0 \quad -b$$

$$s = j\omega \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta(j\omega) = 0 \\ \rightarrow \Delta(j\omega) = 0 \end{array} \right.$$

۶- انبساطی K در نقاط مختلف.

$$\Delta(j\omega) = \text{Re}(s) + j \text{Im}(s) = 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Im}(s) = 0 \rightarrow \text{دست می‌آید} \\ \text{Re}(s) = 0 \rightarrow \text{دست می‌آید} \end{array} \right. \quad -c$$


۱۰) زاویه خروج از قطب محلط - ورود به صفر محلط:



نقطه T نسبت از قطب (صفر) محلط در نظر می‌گیریم

با نظر گرفتن تقریب در زاویه‌ها داریم:

$$\phi = \theta_1 - \theta_2 - \theta = 180 \rightarrow \text{دست می‌آید. } \theta$$



* قوانین اصلاح شده مکان هندسی برای فیدبک مثبت:

فیدبک مثبت و کسین مثبت = فیدبک منفی معین معین

$$KG_H(s) = 1 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |KG_H(s)| = 1 \\ \angle KG_H(s) = 290. \pi \quad q = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right.$$

- تعادل نسبت به فرکانس برقرار است.

- نقاط سی و حقیقی صفر مکان: سمت چپ تعداد زوج صفر و قطب

- نقطه ترک - عدد حقیقی: تعادل نمی‌کند.

- مجانبها: • تعداد و مرکز: تعادلی نمی‌کند. • زاویه: $\phi_A = \frac{290. \pi}{n-m}$ ، $q = 0, 1, 2, \dots$ زاویه.

- زاویه ورود: خروج: رابط هم‌ان است در یک مضارب نواح 180° از سمت می‌شود.

نقطه قطع محور s : تعادلی نمی‌کند (معیار راس) - یا انبساطی $\Delta(s) = 0$ برای $s = j\omega$

* اضافه کردن قطب \Leftarrow خم شدن مکان به سمت راست (مانند بارهای متحرک)

* افتاده کردن ضریب به هم شدن مکان به سمت چپ (ماننداری بیشتر)

* تعمیم مکان ضریب بیشتر:

بسی نامیرسایر پارامترها: در ضرایب نرم افزار پارامتر α را بر کسری کنیم در رابطه $\Delta(s) = 0$ ، کل رابطه را بر جملات فاکتور α تقسیم می کنیم در صورت $1 + \alpha \cdot G(s)$ در می آید مکان را بر α گذشته رسم می کنیم.

* سطح ریشه: -

* حساسیت ریشه:

$$S_K^S = \frac{\partial S}{\partial K} \cdot \frac{K}{S}$$

$$\Delta(s) = 0 \rightarrow \frac{\partial(\Delta(s))}{\partial K} = 0 \rightarrow \frac{\partial S}{\partial K} \cdot OK$$

$$\Delta(s) = 0 \rightarrow K = f(s) : OK \rightarrow \frac{K}{S} : OK$$

* این نقطه تقاطع خط $\xi = etc.$ امکان ضریب:

$$\delta = \cos \xi$$

$$s_{1,2} = -\xi \omega_n \pm j \omega_n \beta$$

$$S = \omega \left(\frac{-1}{\tan \delta} + j1 \right)$$

اجتناب داری S در رابطه $\Delta(s) = 0$ ← $\left. \begin{matrix} Re = 0 \\ Im = 0 \end{matrix} \right\}$ ← سمت چپ K بدست می آید

$$\beta = \sqrt{1 - \xi^2} \quad PO = 100 e^{-\xi/\beta} \quad T_d = \frac{4}{\xi \omega_n} \quad \text{— یادمانی:}$$

* پاسخ فرکانس:

پنج فرکانس را برای سیستم های تروان نوشت که هر ساز خود ناحیه بحرانی تبدیل را بدست آنها باشند. یعنی سیستم با بارها در عبارت میل آخورن قطب آنهاست چپ که ساز باشند یعنی قطب سمت راست که ساز نداشته باشند


$$G(s) |_{s=j\omega} = G(j\omega)$$

* نهایی $G(j\omega)$:

$$G(j\omega) = R(j\omega) \cdot jX(j\omega) = M(j\omega) \cdot e^{j\phi(j\omega)}$$

$$R(j\omega) = Re\{G(j\omega)\} \quad X(j\omega) = Im\{G(j\omega)\} \quad M(j\omega) = \sqrt{R(j\omega)^2 + X(j\omega)^2} \quad \phi(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{X(j\omega)}{R(j\omega)} \right)$$

* وقتی ω به پاسخ فرکانس:




* موشکاف یا قوس درسم در $G(s)$:

1) استناد از Image, Real

2) استناد از فاز و اندازه

3) استناد از درازای قطب و صفر :



$$M(s, \omega) = \frac{1}{|A(s)B(s)|} \quad \phi(s, \omega) = 0 - \theta_1 - \theta_2$$

* مکتبی بودی :

$$|G|_{dB} = 20 \log |G|$$

- بازه $\frac{\omega_2}{\omega_1} = 10$ یک decade است \Rightarrow

بازه $\frac{\omega_2}{\omega_1} = 2$ یک octave است \Rightarrow

- هر کالقمیر درجه (1) معادل 20dB/decade است و معادل 6 dB/octave می باشد.
- منور شیب مثبت و قطب شیب منفی ایجاد میکند.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$


زکاش طبیعی زکاش تشدید

موجب زکاش ω_n dB
 $\omega \ll \omega_n$

موجب زکاش ω_n dB
 $\omega \gg \omega_n$


بیک این سیستم $\zeta > 0.707$ داریم است :

کالقمیر بیک :



رسم این زکاش سیستم درجه 2 را از ای می برای می مختلف :

با $\zeta > 0.707$ داریم تشدید نداریم.



• سیستم‌های سیستم‌ناز:

برای ممتحنی داده شده فقط یک تابع تبدیل وجود دارد که ممتحنی ناز آن در حال مساوی و تابع تبدیل ممتحنی داده شده به دین فاز تفاوت دارند، می‌توانیم است. در آن سیستم ممتحنی ناز داریم:

فیلتر تمام‌گذر: $\forall \omega \rightarrow |A(\omega)| = 1 \Rightarrow A(\omega) = \text{All Pass Filter}$

فاز ناز در تمام گذر یکسان اضافه می‌شوند، باعث می‌شوند از یک فرکانس به بعد، $|G| = 1$ شود. این فاز ناز در ممتحنی اندازه به تأخیر و تغییراتی در ممتحنی ناز عمل می‌کنند.

• قصد بود: برای تابع تبدیل سیستم ناز، فاز تابع تبدیل به صورت $\phi(\omega)$ در وسط ممتحنی اندازه می‌تواند درست آید: توسط جفت تبدیل میلریت:


$$G(z, \omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dL_n(\omega)}{d\omega} \ln \cot \left| \frac{v_2 + 1}{v_2 - 1} \right| dv + \sum_{i=1}^K \prod \left(\frac{\omega + z_i}{\omega - z_i} \right)$$

$$v = \ln \frac{\omega}{\omega_0}$$

• ممتحنی سیستم سیستم ناز: اگر سیستم سیستم ناز باشد در نهایت: $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \phi(\omega) = -90^\circ(n-m)$

تذکره: برای همه سیستمها، در فرکانسها بلا ممتحنی اندازه، با نسبت $20(n-m)$ dB decade افت می‌کنند.

• اندازه‌های عملی در محاسبه پاسخ فرکانس:




- i) $M_{p\omega}$: یک پیک پاسخ فرکانس
- ii) ω_b : پهنای باند (فرکانس) گذران، دانسته: 3dB میرسد
- iii) cul-off rate : شیب افت پاسخ فرکانس در فرکانسهای بالا.

• $M_{p\omega}$ معیاری است از پایداری: $M_{p\omega}$ بالاتر یعنی پایداری نسبی کمتر، زیرا ξ کوچکتر است:

$$M_{p\omega} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

• ω_b پهنای باند معیاری از سرعت: پهنای باند بیشتر = سرعت بیشتر



• رسم نمودار $\frac{\omega_b}{\omega_n}$ بر حسب ξ (ξ):

$$\uparrow \omega_n \leftarrow \uparrow \omega_b$$

$$\uparrow \omega_b \leftarrow \uparrow \xi$$

* یافتن فرکانس سیستم از روی پاسخ فرکانس :

فرکانسهای پهن باند، بالایی و پایینی در حواله فرکانس فرستادهای N را از روی مشخصه فرکانس ثابت N : تعداد استرال کیری حلقه

* یافتن ثابت خطای از روی پاسخ فرکانس :


ثابت خطای مرتبیت : $N = 0 \rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = K$ و تک اندامی در حواله فرکانس صفر مرتب می آید :

ثابت خطای سرعت : $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$

مثلی اندازه، در فرکانسهای پهن باند و استرا می دهیم تا خط $\omega = \omega_1$ را در نظر بگیریم و قطع کند

$$K_v = \omega_1 \leftarrow$$

تذکره : برای سیستمی سه ثابت ثابت خطای غیر صفر و غیر نهایی وجود دارد. اگر از آن مشخصه اندازه پاسخ فرکانس مستدال یافت




* دامپرام گزینیم اندازه - فاز :

و تک هدف باز استرا می آید

* بلندی در حوضه فرکانس :

- مدرف : تشخیص بلندی سیستم حلقه بسته از روی پاسخ فرکانس سیستم حلقه باز



$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$F(s) \triangleq 1 + G(s)H(s) = \Delta(s)$$

$$G(s)H(s) = \text{تصهای } F(s)$$

$$F(s) = \text{تصهای } T(s)$$

* قضیه آرمانها : اگرابع $F(s)$ دارای z عدد P قطب بدون کاهندگی A باشد، دانسته A از مربع

صفحات $F(s)$ عبور کند، آنجا به ازای تغییرات s در حواله کانه A متغی $F(s)$ بمبادی مشخصات

را به تعداد $N = z - P$ بار در خواصند

$N > 0$: جهت کانه در مرتبه $F(s)$

N متوازی مثبت یافتن باشد :

$N < 0$: خلاف جهت کانه در مرتبه $F(s)$

• بررسی پایداری:

برای پایداری سیستم حلقه بسته $(T = \frac{G_c}{F})$ باید T قطبی در RHP نداشته باشد $\leftarrow F(s)$ نباید صفری در RHP داشته باشد. از طرفی کانتور A را نباید برای شامل محدوده بیرون RHP در شعاع ∞ می باشد و جهت این کانتور، جهت عقربه‌های ساعت است.

\leftarrow برای پایداری سیستم حلقه بسته، $F(s)$ نباید صفری درون کانتور A داشته باشد.
 تکانت کانتور A را تحت $F(s)$ در صفحه $F(s)$ رسم می‌کنیم و مد خط تعیین می‌دهیم که مبدأ مختصات چندبار دوری شود (N) از طرفی: $P =$ تعداد قطب‌های درون کانتور $A =$ تعداد قطب‌های سمت راست $G(s)$
 بنابراین P را نیز داریم \leftarrow تک اصل آرمانها $N = Z - P \leftarrow Z = N + P$
 \leftarrow برای پایداری اگر $N = -P$ باشد $\leftarrow Z = 0 \leftarrow F(s)$ صفری درون کانتور A ندارد $\leftarrow T(s)$ قطبی درون کانتور A ندارد $\leftarrow T(s)$ پایدار است.
 • تذکره (۱): $N = -P$ یعنی مبدأ مختصات در صفحه $F(s)$ به اندازه P بار در جهت خلاف عقربه‌های ساعت دور شود.

* تذکره (۲): $G(s) \text{-Plan} @ (-1, 0) \approx F(s) \text{-Plan} @ (0, 0)$

• شرط پایداری نایلیوئیت:

سیستم فیدبک پایداری است اگر فقط اگر تعداد چرخش‌های دایرام (تخمی) نایلیوئیت در خلاف عقربه‌های ساعت حول نقطه $(-1, 0)$ در صفحه $G(s)$ مساوی باشد با تعداد قطب‌های $G(s)$ در RHP.
 • کانتور A کانتور نایلیوئیت شده بخش دارد:

- (a) $w > 0$: دایرام قطبی (پایخ دکانش): قسمت اصلی
- (b) $w < 0$: هزینه دایرام قطبی نسبت به محور حقیقی
- (c) $w \rightarrow \infty$: در طول نیم‌دایره بزرگ

• مراحل حل مسائل به کمک معیار پایداری نایلیوئیت:

- (۱) رسم تخمی نایلیوئیت در صفحه s (همان کانتور A) - جهت کانتور هم باید مشخص شود.
- (۲) تقسیم بندی تخمی نایلیوئیت به قطعات جزئی.

۴۱. رسم کلاسه کاتده صفحه $G_H(s)$ برای تک تک کلههای کاتده.

$$G_H(s) = R(s) + z(s) \quad \omega = \omega_1 + j\omega_2 \quad \text{یا نقطه تقاطع با محور حقیقی}$$

$$z(s) = 0 \quad \rightarrow \quad q = R(s) \quad \text{طول نقطه تقاطع}$$

(۵) بررسی تعداد دزدون نقطه $(-1, 0)$ (صفحه $G_H(s)$)

(۶) طرح P زیر $Z = N + P$ ریاضی محده K برای n پایداری

بدر: آرایش مقدار K یعنی نسبت شدن نسبی در صفحه $G_H(s)$ و کاهش K یعنی تقبض شدن آن.

* اگر دایرام پایداری از نقطه 0 عبور کرد به بیابان پایداری ساکت است. در این حالت معادله مشخصه یکی کله سازیه طرد. در از تعداد کلههای n بجز n است.

* تذکر: در مکان همدی، بگنک عبارات نقطه قطع کله سازیه میسند در نتیجه K و ω به سمت 0 میاید.

آن ω و K همان ω_n و $q = \frac{1}{K}$ در دایرام پایداری (برک نقطه قطع نسبی با محور حقیقی) می باشد.

* بررسی پایداری بگنک پایداری - برای K های نسبی:

برای تحلیل حالت $K < 0$ ، نقطه بحرانی $(-1, 0)$ در نظر میگیریم. در ادامه حدفون آنرا در نظر میگیریم.

- معیار بروج پایداری:

* اگر $G_H(s)$ دلای قطبی در RHP نباشد (یعنی $P = 0$ باشد)، آنگاه سیستم قویک پایداریت از نقطه 0

در دل دایرام تقبض آرایش در کانس حالت میگیریم، نقطه (-1) عوار به سمت چپ این نسبی قرار گرفته باشد.

- تذکر: برای $K < 0$ از عین معیار برای نقطه $+1$ استفاده می کنیم.

* حد بزرگ: (GM) :

$$GM = \frac{1}{q} = \frac{1}{|G_H(j\omega_n)|}$$

ω_n : فرکانس در آن فرکانس ملویه 180° میسند: فرکانس لغزناز


$$GM_{dB} = -20 \log |G_H(j\omega_n)| = -|G_H(j\omega_n)|_{dB}$$

برای پایداری سیستم GM_{dB} باید مثبت باشد. معیار $GM > 1$ باشد.

* حدفاصل (PM):

$$PM = \phi = 180^\circ - \theta$$

$$\delta = -\angle GH(j\omega_c)$$



$$\omega_c \text{ : دگانش کندیم} \rightarrow |GH(j\omega_c)| = 1$$


$$\rightarrow PM = 180 + \angle GH(j\omega_c)$$

برای پایداری سیستم، PM باید از 180- مثبت تر باشد.

* تذکره: برای حالت P_{∞} ، با افزایش ζ ، سیستم پایدار می‌شود و بزرگ پایداری باید کم کنیم. برای این $GM = GM$ از بالا می‌گیریم.

- برای سیستمهای P_{∞} ، حدود بزرگ GM باید تعیین کنیم.

* یافتن PM و GM از روی دیاگرام بودی:



* یافتن PM و GM از روی دیاگرام قطبیم اندازه نگه دار:

$$PM = \tan^{-1} \left(\frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta + \sqrt{1+4\zeta^2}}} \right)$$

* رابطه حدفاصل برای نسبتی:

$$\zeta \leq 0.707 \Rightarrow \zeta \approx 0.01 \cdot PM$$

* پایداری سیستمهای آناخریانی:

$$GH(s) = G_H(s) \cdot e^{-T_d \cdot s}$$

↓
بمع تبدیل حقیقی-کتاب

ما سیستم ناخبر که یک سیستم بتواند داشته باشد، بر اندازه PM است.

$$\omega_c \rightarrow PM \rightarrow \omega_c \cdot T_d = PM \times \frac{\pi}{180} \rightarrow T_d : OK$$

$$\rightarrow |GH(j\omega_c)| = 1$$

• جریان سازی سیستم فیدبک:

مثلاً عملکرد ما در سیستم تغییر کمتهای سیستم را بهبود بخشیم، باید در مایکروسافت، سیستم اضافه کنیم.
• انواع جریان سازی:

(I) جریان سازی تاخیری: تنظیم پاسخ حالت گذر
- افزایش توان ممکن است موجب ناماداری شود.
- کاهش حساسیت

(II) جریان سازی تشدید: - اضافه کردن ضربه
- فیدبک سرعت
- پهن باند
- تسهیل در دستگیر
- عدم انکسار تکس

• جریان ساز PD: $u = (K_p + K_d s) e$

- جریان ساز Lead: $G_c(s) = K \frac{s+z}{s+p}$, $|p| \gg |z|$
• اثرات: - چرخش به سمت چپ در مکان

- چرخش مماسی با افزایش دهنده جهت عقربه‌ها سرعت
- نظریه

(III) جریان ساز آنگولی: - کاهش خطای حالت دائم
• اثرات: - مکان را به سمت راست خم می‌کند
- کاهش تاخیر
- چرخش مماسی با افزایش جهت عقربه‌ها سرعت

• جریان ساز PI: $u = (K_p + \frac{K_i}{s}) e$

- جریان ساز Lag: $G_c(s) = K \frac{s+z}{s+p}$, $|z| \gg |p|$
• اثرات:

(IV) جریان سازی تاخیری تشدید: - تشدید


PID: $G_c(s) = K_p + K_d s + \frac{K_i}{s}$

• روش طراحی جریان ساز PD: $P_D: G_c(s) = K(s+z)$

- (۱) مکان هندسی سیستم جریان شده را رسم می‌کنیم.
 - (۲) به کمک پارامترهای داده شده، نقاط مطلوب را می‌یابیم.
- روش:

$P.O. = 100 \cdot e^{-\frac{\pi \beta}{\phi}}$ ، $\beta = \sqrt{1 - \xi^2}$ → با در اختیار داشتن P.O. مقدار ξ به دست می آید

$\theta = \cos^{-1} \xi$ ، سپس خط $\xi = cte$ را رسم می کنیم



$S_d = -\xi \omega_n + j(\omega_n \beta) = -\xi \omega_n + j(\xi \omega_n \cdot \tan \theta) = \omega_n \left(\frac{-1}{\tan \theta} + j \right)$

$\Delta(s) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Im} = 0 \rightarrow \omega : OK \\ \text{Re} = 0 \end{cases} \Rightarrow K : OK$

$T_s = \frac{4}{\xi \omega_n}$ زمان نشست

(۳) اعتبار قطب مسلط را بررسی می کنیم

به ازای K بدست آمده ، رابطه $\Delta(s) = 0$ را میسیم

(۴) آلزن - برآغ طراحی میسیم

$S_d = -\xi \omega_n + j \xi \omega_n \tan \theta$ ، T_e جدید فقط مطلوب جدید را میسیم

$K = \frac{1}{|G_H(S_d)|}$

تین مکان جدید را میسیم
به کمک شرط ناپایداری محل ذرات z و z^* را میسیم

* طراحی جبرانت ساز Head :


$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s+p}$ ، $|z| < |p|$

نقطه مطلوب جدید

(۱) صفر جبران از دهنی زیر نقطه مطلوب قرار می گیرد

(۲) به کمک شرط ناپایداری مکان قطب جبران از دهنی می شود

تذکره: تمامی θ ، مرحله بیان شده در طراحی جبران از PD را باید این هم در نظر گرفت



* طراحی PreFilter C_{PF}

حذف صفر جبران از بیش از حد تک

$G_c(s) = K \cdot \frac{s+z}{s}$

* طراحی جبران از PI

در این جبران از اساس طراحی برین صورت است که قطب جبران از دهنی به دور خطی حرکت دائم در می آید

منوآوردن همان ترکیب انتخاب می کنیم تا امکان گت تغییر قرار نگیرد.

* طراحی حیران ساز Log :

$$G_c(s) = K \frac{s+z_c}{s+p_c}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s)$$

$$|z| > |p|$$

نسبت بهره خط

$$K_v = K_{vu} \cdot \frac{z}{p}$$

$$|z| > |p| \rightarrow \frac{z}{p} > 1$$

خط حالت دائم بهره نماید -> ثابت خط آدرین نماید ->

(۱) یکی از دو المان هر از خیلین ترکیب بداء انتخاب می شود.

(۲) ثابت خطی بیش از جبران می را بدست می آوریم (K_u)

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K_a}$$

(۳) جهت ثابت خط، خطی حالت دائم را میسیم ($e_{ss,u}$)

(۴) به میزان بهره خواسته شد، خطی حالت دائم پس از جبران می را میسیم ($e_{ss,c}$)

(۵) از سری $e_{ss,c}$ معده ثابت خطی جدید را میسیم (K_c)

$$\frac{z_c}{p_c} = \frac{K_c}{K_u} \quad (۶)$$

(۷) برای K داده شده قطب مسلط را نت می کنیم

* حیران ساز PID :

بر مشخصه ای که می خواهیم ۱۰۰٪ بهره نماید، افرانجام می دهیم :

آز بهره خط هم باشد ← lead-lag

آز تنظیم پنج حالت گند مطرح باشد ← lag-lead

* طراحی حیران ساز در حوزه فرکانس :

- حوزه فرکانس ابزاری که در اختیار داریم پنج فرکانس.

- ارتباط المان های گند زمان در فرکانس :

$$\sqrt{\xi} > 0.3 \Rightarrow \omega_c \text{ نیبه } 0.63 \omega_b$$

پهنای باند ω_c کسه فرکانس گند

(۲) برای سیستم درجه ۲: $T_m \cdot \omega_p = 2 \cdot 2$ برای سیستم درجه ۱: $\forall \xi > 0.4 \Rightarrow \gamma \cdot \omega_b \cdot T_r = \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 2.2 \end{matrix} \right.$

(۳) $\xi = 0.01 \Phi_m$ $\Phi_m = 100\xi$

(۴) $\omega_c = \frac{8}{(tg \Phi_m) \cdot T_s}$

$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+z}{s+p}$ $\alpha = \frac{p}{z} > 1$ * طراحی جبران فاز Lead:

(الف) هدف: یک ثابت خطا در حد فاز مشخص باشد:

(۱) حرکت ثابت خطا، مقدارین سیستم را تنظیم می کنیم (K)

(۲) برای K بدست آمده پاسخ فرکانسی را رسم می کنیم

(۳) به کمک دیاگرام بودگی مقدار فاز مورد نیاز را محاسبه می کنیم:

حذف فاز مورد نیاز

$\Phi_m = \Phi_d - \Phi_{PM} + \Delta$
 حذف فاز حذف فاز مطلوب

$\frac{\Phi_d - \Phi_{PM}}{10} \approx 5 - 10^\circ \Delta$

(۴) به کمک روابط زیر، α یافته می شود:

$\sin \Phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$

$\Rightarrow \frac{p}{z} = \alpha = 0.8$ (I)

$tg \Phi_m = \frac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$

(۵) فرکانسی که در آن فرکانس ω_c برابر $10 \log \alpha$ است برابری ω_c (از روی جدول)

$\omega_c = \omega_m$

این فرکانس، فرکانس قطع جبر است:

$\omega_m = \sqrt{pz}$ (II)

(۶) با توجه به روابط (I)، (II) و (III) مقدار z و p در فرجه $G_c(s)$ یافته می شود.

(ب) هدف: یکله کنجی باشد و میرایی در اختیار باشد:

(۱) از رابطه $\omega_c = 0.63 \omega_b$ فرکانس گذر را میابیم.

(۲) از رابطه $\Phi_m = 100\xi$ مقدار حد فاز مطلوب را می یابیم.

(۳) فرکانس گذر، Φ_m (حد فاز مورد نیاز) را می یابیم.

$$\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \rightarrow \alpha = \frac{P}{Z} \cdot OK \quad (4)$$

$$\omega_m = \sqrt{PZ} \quad \} \rightarrow P \& Z \cdot OK$$

(5) الزون باید کین را بیایم:

K را بزرگتر می‌کنیم که زکانش را، زکانش کمتری می‌شود:

$$|KG(j\omega_m)| = -10 \log_{dB} \alpha \quad \text{or} \quad \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

+ طراحی جبران ساز Lag :

$$G_c(s) = \alpha \cdot \frac{s+Z}{s+P} \quad ; \quad \alpha = \frac{P}{Z} < 1$$

(1) K را بزرگتر می‌کنیم تا خطای حالت دائمی نام.

(2) پهنای باند فرکانسی را کم می‌شود.

$$\phi(\omega_1) = -180 + PM_d + \Delta \quad ; \quad (\omega_1) \text{ فاز مطلوب می‌باشد}$$

(3) فرکانس که در آن زکانش، فاز مطلوب می‌باشد.

(4) فرکانس را برابر $Z = 0.1 \omega$ قرار دهیم.

(5) α را طوری بیابیم که ω_1 زکانش قطع باشد.

$$20 \log \alpha = -|KG(j\omega_1)|_{dB} \rightarrow \alpha = \frac{P}{Z} \cdot OK$$

(6) کتب جبران ساز را از رابطه $P = \alpha Z$ می‌یابیم.

+ طراحی جبران ساز lag-lead :

$$G_c(s) = \alpha_1 \cdot \underbrace{\frac{s+Z_1}{s+P_1}}_{\text{lag}} \cdot \alpha_2 \cdot \underbrace{\frac{s+Z_2}{s+P_2}}_{\text{lead}}$$

(1) K را برای مقدمات خطای نام.

(2) فرکانس را بیابیم که در آن زکانش 50° فاز سیستم اضافه شود. حد فاز مطلوب درستی می‌باشد.

(3) جبران ساز lead را بیابیم:

$$\sin \phi_m = \frac{\alpha_2 - 1}{\alpha_2 + 1} \rightarrow \alpha_2 \cdot OK$$

$$\rightarrow P_2 = Z_2 \cdot OK$$

$$\omega_1 = \sqrt{P_2 Z_2} \quad \alpha_2 = \frac{P_2}{Z_2}$$

$$Z_1 = 0.1 \omega_1 \cdot OK$$

(4) ω_1 را بزرگتر می‌کنیم تا زکانش قطع باشد.

$$|G_c(j\omega) \cdot G_H(j\omega)| = |KG_H(j\omega)| + \underbrace{20 \log \alpha_1}_{\text{lag}} + \underbrace{10 \log \alpha_2}_{\text{lead}}$$

$$\rightarrow \alpha_1 \cdot OK \rightarrow P_1 = \alpha_1 Z_1 \cdot OK$$

مثال: