


مکان هندسی ریشه‌ها
Root Locus

تین محل ریشه‌های معادله مشخصه یک سیستم به ازای مقادیر مختلف k

مثال: مکان هندسی ریشه‌های سیستم زیر را به ازای مقادیر مختلف k بیست آورید



$$0 < k < +\infty$$



$$\frac{C}{R} = \frac{k}{s+1+k}$$


$$s+1+k=0$$

$$s_1 = -k-1$$




$$\frac{C}{R} = \frac{k}{s^2+k}$$

$$s_{1,2} = \pm \sqrt{-k} = \pm \sqrt{k} j$$



Subject _____
Date _____



$$\frac{C}{R} = \frac{k}{s(s+2) + k}$$



$$s^2 + 2s + k = 0$$

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-k}$$

$$k=0 \begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -2 \end{cases}$$

$$k=0,5 \begin{cases} s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{0,5} \\ s_2 = -1 - \sqrt{0,5} \end{cases}$$

$$k=1 \begin{cases} s_1 = -1 \\ s_2 = -1 \end{cases}$$



$$\frac{C}{R} = \frac{k(s+2)}{k(s+2) + (s+1)}$$

$$(k+1)s + 2k + 1 = 0$$


$$s_1 = \frac{-(2k+1)}{k+1}$$

$$k=0 \quad s = -1$$


$$k=1 \quad s = -\frac{3}{2}$$

$$k=9 \quad s = -1,9$$

$$k=99 \quad s = -1,99$$



رسم مکان هندسی ریشه‌ها در حالت کلی:



در ابتدا باید معادله مشخصه سیستم را به صورت

$$1 + kF(s) = 0$$

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{(s+z_1)(s+z_2)\dots(s+z_n)}{(s+p_1)(s+p_2)\dots(s+p_n)}$$

$$1 + kF(s) = 0 \longrightarrow kF(s) = -1 \longrightarrow |kF(s)| = 1$$

شیرت اندازه

شرط زاویه

$$\angle kF(s) = \angle k + \angle F(s) =$$


$$\pm 180(2k+1)$$

همه نقاطی که در شرط زاویه صدق کنند جز مکان هندسی ریشه‌ها هستند

$$\angle F(s_0) = \pm 180(2k+1)$$

برای مثال:

$$F(s) = \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$$



$$\angle F(s) = (\beta_1 + \beta_2) - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$F(s) = \frac{r_1 e^{j\beta_1} r_2 e^{j\beta_2}}{\sigma_1 e^{j\theta_1} \sigma_2 e^{j\theta_2} \sigma_3 e^{j\theta_3}}$$

Subject: _____
Date: _____

$$\frac{P_1 P_2}{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3} \frac{e^{z(\rho_1 + \rho_2)}}{e^{J(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)}} = \frac{P_1 P_2}{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3} e^{z[(\rho_1 + \rho_2) - (j\theta_1 - \theta_2 - \theta_3)]}$$

قواعد کلی رسم مکان هندسی ریشه ها:

۱- معادله سیستم را به صورت $1 + kF(s)$ استخراج کنید که در آن

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$$

۲- صفرها و قطب های $F(s)$ را در صفی اعداد موهومی مشخص کنید
 $\times \quad \circ$
 $\dots \rho_1, \rho_2, \dots \quad \dots z_1, z_2, \dots$

۳- شاخه های مکان هندسی از تقاطع های $F(s)$ شروع می شود و به صف های $F(s)$ ختم می شود

$$1 + kF(s) = 1 + k \frac{A}{B} = 0$$


$$B + kA = 0$$

$$k=0 \rightarrow B(s)=0 \leftarrow \text{قطب ها}$$

$$k = \frac{-B}{A} \rightarrow k \rightarrow \infty \rightarrow A=0 \leftarrow \text{صفرها}$$

پس به تعداد قطب ها شاخه داریم
 اگر تعداد صفرها (m) و تعداد قطب ها (n) برابر باشد شاخه ها محدود هستند
 اما اگر $m < n$ باشد به تعداد $n - m$ شاخه به سمت بی نهایت خواهد رفت


۳- اسم مکان هندسی ریشه حاروی محور حقیقی
 آن بخش از محور حقیقی که سمت راست آن تعداد فرد صفرو قطب وجود دارد
 جز مکان هندسی ریشه ها است



PAPCO




4- تعیین فایده ها: به تعداد $n-m$ شاخه به سمت بی نهایت می رود

α زاویه مجانبها



$$m\alpha - n\alpha = \pm 180(2k+1)$$

$$\alpha = \frac{\pm 180(2k+1)}{n-m}$$



$$\alpha = \frac{\pm 180(2k+1)}{n-m}$$

محل برخورد فایده ها با محور حقیقی

$$\sigma = \frac{\sum P_i - \sum z_i}{n-m}$$

5- تعیین نقاط شکست: نقاطی هستند که معادله مشتق ریشه یکبارگی در آن نقاط قرار دارد

$$F(s) = (s+p_1)^2 (s+...)$$

Subject: _____
Date _____

$$\left. \frac{dF(s)}{ds} \right|_{s=p_i} = 0 \rightarrow \frac{A'B - B'A}{B^2} = 0 \rightarrow B + kA' = 0 \rightarrow k = -\frac{B}{A'}$$

$$F(s) = \frac{A}{B} \quad 1 + k \frac{A}{B} = 0 \rightarrow f(s) = B + kA = 0$$


$$B - \frac{B'}{A'} A = 0 \rightarrow A'B - B'A = 0 \rightarrow S_c$$

کامپیوهای نقاط شکست

$$\text{اگر } k = -\frac{B}{A'} \Big|_{s=S_c}$$

k حقیقی و مثبت شده است و S_c نقطه‌ی شکست خواهد بود

6- تعیین زاویه خروج از قطب فتلط و زاویه ورود به صفر فتلط




$$\sum \beta_i - (\alpha + \sum \theta_i) = \pm 180(2k+1)$$

$$\alpha = \pm 180(2k+1) + \sum \beta_i - \sum \theta_i$$

زاویه خروج از قطب فتلط

$$\text{زاویه ورود به صفر فتلط} = \pm 180(2k+1) - \sum \beta_i + \sum \theta_i$$


7- تعیین محل برخورد شاخه‌ها با محور موهومی



$$1 + k \frac{A}{B} = 0 \rightarrow B(s) + kA(s) = 0$$





$$s = j\omega$$

$$\beta(j\omega) + k A(j\omega) = 0$$




روش دوم: استفاده از روش روت


رسم تقریبی مکان چندمی رسمه ها با استفاده از چهار مرحله اول




(VII)




(VIII)



(IX)



پاسخ: مکان حساسی، شیبها را برای سیستم زیر رسم کنید



معادله مشخصه $s(s+1) + k(s+2)(s+3) = 0$

$1 + k F(s) = 0$

$1 + k \frac{(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = 0$

$\frac{C}{R} = \frac{k(s+2)(s+3)}{s(s+1) + k(s+2)(s+3)}$

Subject: _____

Date _____

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{مجزوعا} \quad z_1 = -2 \quad z_2 = -3 \quad m=2 \\ \text{نقطتا} \quad p_1 = 0 \quad p_2 = -1 \quad n=2 \end{array} \right.$$

جانب ناریف

$$A = s^2 + 5s + 6$$

$$B = s^2 + s$$

$$A'B + B'A = 0$$

$$(2s + 5)(s^2 + s) - (2s + 1)(s^2 + 5s + 6) = 0$$

$$\cancel{2s^3} + 2s^2 + 5s^2 + 5s - \cancel{2s^3} - 10s^2 - 12s - s^2 - 5s - 6 = 0$$

$$-4s^2 - 12s - 6 = 0$$

$$\Rightarrow s^2 + 3s + 1.5 = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 6}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2} \begin{cases} -0.634 \\ -2.36 \end{cases}$$



$$k = \frac{-s(s+1)}{(s+2)(s+3)} \Big|_{s=-2.36}$$

$$k = \frac{-(-2.36)(-1.36)}{-(-0.36)(3-2.36)} = 14 > 0 \text{ قابل قبول است}$$

$$k \Big|_{s=-0.634} = 0.07 > 0$$

Subject _____

Date _____



حل

معادله مشخصه $1 + \frac{k}{s(s^2 + 6s + 25)} = 0$


صفر \rightarrow نمرات $m=0$

$n-m=3$

قطب \rightarrow $s_1 = 0$
 $s_2, s_3 = -3 \pm 4j$ $n=3$

زاویه فاز $\alpha = \begin{cases} -180 \\ +60 \\ -60 \end{cases}$

$\sigma = \frac{\sum P_i - \sum Z_i}{n-m} = \frac{-3-3}{3} = -2$



زاویه خروج از قطب:

$$\alpha = \pm 180 (2k+1) - \sum \theta_i + \sum \beta_i$$

$$\alpha = \pm 180 (2k+1) - (90 + 126) + 0$$

$$= \pm 180 (2k+1) - 216 = 180 - 216 = -36^\circ$$

تقریب عمل برضرب با محور مختصات:

$$s (s^2 + 6s + 25) + k = 0$$

$$s^3 + 6s^2 + 25s + k = 0$$

$$s = j\omega$$

$$(j\omega)^3 + 6(j\omega)^2 + 25(j\omega) + k = 0$$


$$-j\omega^3 - 6\omega^2 + 25j\omega + k = 0$$

$$\begin{cases} -\omega^3 + 25\omega = 0 & \rightarrow \omega (-\omega^2 + 25) = 0 \\ -6\omega^2 + k = 0 & \rightarrow \omega = 0 \rightarrow k = 0 \end{cases} \begin{cases} \omega = 0 \\ \omega = \pm 5 \end{cases}$$



$$\begin{cases} -6\omega^2 + k = 0 & \rightarrow \omega = 0 \rightarrow k = 0 \\ \omega = 5 & \rightarrow k = 150 \end{cases}$$

از افاضه نمودن صفر قطب روی محله حسی ریشه ها: افاضه نمودن
بر قطب: سیستم باعث می شود شاخه حسی محله حسی را به سمت راست
متغیر شود و با برداری سیستم کما حقن یا بر


Subject
Date



افا ندرشن صفر به سمت راست می کشد تا خط صاف می کشد و به سمت راست می کشد
 صفر به سمت راست می کشد و به سمت راست می کشد



کنترل PID یکی از متداولترین کنترلهای در صنعت و کاربردهای فراوانی دارد
 PID ی باز



$$u = k_p e + k_y \dot{e} + k_i \int e dt$$

$$U(s) = k_p E + k_p s E + \frac{k_i E}{s} = (k_p + k_p s + \frac{k_i}{s}) E(s)$$

تکاملی سمدال

$$\begin{cases} P \\ PD \\ PI \\ PID \end{cases}$$

کنترل تناسبی: کنترلر تناسبی صورت یک بهره‌ی ساده می‌باشد از مزایای بهره‌ی پیوسته می‌تواند زمان نشست را کاهش دهد و باعث کاهش خطای حالت ماندگار شود اما از مزایای بی‌خطای آن بهره‌ی پیوسته کمتر است زیرا بهره‌ی تناسبی پیوسته می‌تواند

$$u = k_p e$$

کنترل مشتقی: این کنترلر در صفت یک ضربه است و این امر باعث می‌شود که تغییرات ناخواسته در ورودی سیستم را کاهش دهد و در نتیجه باعث می‌شود که سیستم بتواند به سرعت به نقطه‌ی تنظیم برگردد. این کنترلر خطای مشتق را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که سیستم بتواند به سرعت به نقطه‌ی تنظیم برگردد. این کنترلر خطای مشتق را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که سیستم بتواند به سرعت به نقطه‌ی تنظیم برگردد.

$$u = k_y \dot{e}$$

در صورت وجود noise سیستم ممکن است ناپایدار شود. با بهر حال مقدار کمی جهت حذف noise همواره استفاده از فیلترهای پایین فرکانس

کنترل آنالوگ: این کنترلر یک بهره‌ی پیوسته، مشتق و انتگرال می‌باشد.

از ویژگی‌های مهم این سیستم تلفیق بهره‌ی مشتق و انتگرال است که باعث کاهش ناپایداری می‌شود و در طرف دیگر به خاطر آنکه شتاب نفع سیستم منجر به کاهش خطای حالت ماندگار می‌شود.

$$u = k_i \int e dt$$

Subject _____
Date _____

	t_s	t_r	M_p	e_{ss}
K_p	—	↓	↑	↓
K_v	↓	—	↓	—
K_i	↑	↓	↑	↓


خوبی نظم بالترتیب PID
نظم K_p نسبت به t_r و t_s

افزایش K_p نسبت به M_p و e_{ss} نسبت

افزایش K_i نسبت به e_{ss} و t_s نسبت

تفلیح هر چه بیشتر نسبت به t_s و t_r نسبت

منظور از پاسخ فرکانسی یک سیستم پاسخ حالت ماندگار سیستم به ورودی سینوسی می باشد



$$r(t) = \sin \omega t$$

$$y(t) = y_{ss} = y(t) \quad \text{در حالت پایدار}$$

$$G(s) = \frac{(s+z_1) \dots (s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2) \dots (s+p_n)}$$

$$Y(s) = G(s) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\frac{a_1}{s+p_1} + \frac{a_2}{s+p_2} + \dots + \frac{a_n}{s+p_n} + \frac{a}{s+j\omega} + \frac{\bar{a}}{s-j\omega}$$

$$y(t) = a_1 e^{-p_1 t} + \dots + a_n e^{-p_n t} + a e^{-j\omega t} + \bar{a} e^{j\omega t}$$

$$y_{ss} = a e^{-j\omega t} + \bar{a} e^{j\omega t}$$

$$a = \lim_{s \rightarrow -j\omega} [(s+j\omega) G(s) \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}]$$

$$a = \lim_{s \rightarrow -j\omega} \left[G(-j\omega) \frac{\omega}{s-j\omega} \right] = \lim_{s \rightarrow -j\omega} \frac{\omega G(-j\omega)}{-2j\omega} = -\frac{G(-j\omega)}{2j}$$

$$\bar{a} = \frac{G(j\omega)}{2j}$$

$$y_{ss} = -\frac{G(-j\omega)}{2j} e^{-j\omega t} + \frac{G(j\omega)}{2j} e^{j\omega t}$$

Subject _____


Date _____

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\phi}, \quad \phi = \angle G(j\omega)$$


! در نظر گرفتن

$$y_{ss} = \frac{-|G(j\omega)| e^{-j\phi} e^{-j\omega t}}{2j} + \frac{|G(j\omega)| e^{j\phi} e^{j\omega t}}{2j}$$
$$= |G(j\omega)| \left(\frac{e^{j(\phi+\omega t)} - e^{-j(\phi+\omega t)}}{2j} \right)$$

$$y_{ss} = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$



$$\phi = \angle G(j\omega)$$



مثال: پاسخ حالت ماندگار سیستم زیر را به ورودی سینوسی بدست آورید

$$G(s) = \frac{s+1}{s+2} \quad G(j\omega) = \frac{j\omega+1}{j\omega+2}$$

$$G(j\omega) = \frac{|j\omega+1|}{|j\omega+2|} = \frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+4}}$$

$$\phi = \angle G(j\omega) = \angle j\omega+1 - \angle j\omega+2 = \tan^{-1} \omega - \tan^{-1} \frac{\omega}{2}$$

$$y_{ss} = \sqrt{\frac{\omega^2+1}{\omega^2+4}} \sin(\omega t + \phi)$$


PAPCO

منظور از تحلیل پاسخ فرکانسی یک سیستم این است که مقدار دامنه و فاز یک سیستم به ازای فرکانس‌های مختلف به چه صورت است

$$\Phi = \angle G(j\omega) \quad |G(j\omega)|$$

روش‌های نمایش این تحلیل

- 1- دیاگرام بود Bode
- 2- دیاگرام نایکوئیست Nyquist
- 3- دیاگرام نیکولز



عوامل پایداری:

1- عامل پایداری ثابت $G(s) = k$

2- عامل پایداری انتقال یک مرتبه $G(s) = \left(\frac{1}{s}\right)^{\pm 1}$

3- عامل پایداری مرتبه اول $G(s) = (Ts + 1)^{\pm 1}$

4- عامل پایداری مرتبه دوم $G(s) = \left(\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}\right)^{\pm 1}$




Subject _____
Date _____

$$G(s) = k \quad G(j\omega) = k$$

$$M = 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg k$$


$$\phi = 0$$



$$G(s) = s \quad G(j\omega) = j\omega$$

$$M = 20 \lg |j\omega| = 20 \lg \omega$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{\omega}{0} = \infty \rightarrow \phi = \frac{\pi}{2}$$



Subject _____
Date _____

$$G(s) = \frac{1}{s^2} \quad G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2}$$




$$M = 20 \lg \left| \frac{1}{(j\omega)^2} \right| = -40 \lg \omega$$

$$\phi = 0 - 90 - 90 = -180$$

$$G(s) = Ts + 1$$

$$G(j\omega) = Tj\omega + 1 \quad M = 20 \lg \sqrt{T^2\omega^2 + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \quad \omega \ll \frac{1}{T} \\ 20 \lg T\omega \quad \omega \gg \frac{1}{T} \end{array} \right.$$


$$\phi = \tan^{-1} T\omega \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \quad \omega \rightarrow 0 \\ 45 \quad \frac{1}{T} \\ 90 \quad \omega \rightarrow \infty \end{array} \right.$$



فیلتر باس کم
Low pass filter

Subject

Date



f_{in}

$$r(t) = \sin(0.001t) + \sin(0.01t) + \sin(10t) + \sin(100t)$$

$$y_{ss} = \sin(0.01t) + \sin(0.1t - 45^\circ) + 0.01 \sin(10t - 90^\circ)$$

$$+ 0.001 \sin(100t - 90^\circ)$$

فیلتر با باند عبور کم

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + \frac{2j\omega}{\omega_n} j}$$

$$M = 20 \lg |G(j\omega)| = -20 \lg \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2j\omega}{\omega_n}\right)^2}$$


$$M = \begin{cases} 0 & \frac{\omega}{\omega_n} \ll 1 \\ -40 \lg \frac{\omega}{\omega_n} & \frac{\omega}{\omega_n} \gg 1 \end{cases}$$

$$\phi = 0 - \tan^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

$$\phi_s = \begin{cases} 0 & \frac{\omega}{\omega_n} \ll 1 \\ -90 & \frac{\omega}{\omega_n} \approx 1 \\ -180 & \frac{\omega}{\omega_n} \gg 1 \end{cases}$$

Subject _____


Date _____



$$g(\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2$$

$$\frac{dg}{d\omega} = 0 \longrightarrow \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad 0 < \zeta < 0.707$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$$



سوال: نمودار بود تابع تبدیل زیر را رسم کنید.

$$G(s) = \frac{10(s+3)}{s(s+2)(s^2+s+2)}$$



Subject _____

Date _____

★

$$3 \times 10 \left(\frac{s}{3} + 1 \right)$$
$$2 \times 2 \times 5 \left(\frac{s}{2} + 1 \right) \left(\left(\frac{s}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{s}{2} + 1 \right)$$

	نمودار دامنه	نمودار فاز
$G(s)_1 = 7.5$		
$G(s)_2 = \frac{s}{3} + 1$		
$G(s)_3 = \frac{1}{\frac{s}{2} + 1}$		
$G(s)_4 = \frac{1}{s}$		
$G(s)_5 = \frac{1}{\left(\frac{s}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{s}{2} \right) + 1}$		



Subject _____

Date _____





سیستم‌های مینیم فاز MF و غیر مینیم فاز NMF

یک سیستم MF به سببی گفته می‌شود که هیچ صفر قطبی سمت راست محور دالز نداشته باشد.
سیستم NMF به سببی گفته می‌شود که حداقل یک صفر یا قطب سمت راست محور دالز داشته باشد.

می‌توان از روی دیاگرام بود بد سیستم بدون داشتن تابع تبدیل آن MF یا NMF بودن یک سیستم را تشخیص داد

$$G(s)_1 = \frac{s+1}{s+10}$$

$$G(s)_2 = \frac{s-1}{s+10}$$



برای بد سیستم MF

$$\text{شیب انتهای نمودار دالز} = -20(n-m)$$

$$\text{مقدار فاز} = -90(n-m)$$

برای یک سیستم MF

$$\text{شیب انبهای نمودار فاز} = -20(n-m)$$

$$\text{مقدار فاز} = -90(n-m)$$

برای سیستم های MF می توان تابع تبدیل را از روی دیاگرام بود به صورت بلتا تعیین نمود

فازسیری تابع تبدیل یک سیستم MF از روی دیاگرام بود : برای یک سیستم MF می توان تابع تبدیل را به صورت آنگار از روی دیاگرام بود بدست آورد


بر اساس فرض تابع تبدیل از روی دیاگرام بود

- حدیک کردن MF بودن یک سیستم


- رسم جانب های منفی دامنه شیب آن علامت منفی از 20 باشد پس در کنار های

گوشه ای را تعیین کنیم


- شیب اول نمودار شامل انگارال گرویشن گرا تعیین می کند



$$G(s) = \frac{1}{s}$$



$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$



$$G(s) = \frac{1}{s^3}$$

اگر در زگانش گوشه ای به شیب نمودار دامنه با اندازه 20 dB/decade کاهش می یابد

$$\frac{1}{\frac{s}{\omega_c} + 1}$$


به عامل مرتبه ای 1 به صورت داریم

اگر در فرکانس گوشه ای ω شیب نمودار دامنه به اندازه $\frac{20 \text{ dB}}{\text{decade}}$ از این بزرگتر
 یک عامل مرتبه بی $\frac{s}{\omega_n} + 1$ به صورت داریم

اگر به اندازه $\frac{40 \text{ dB}}{\text{decade}}$ کاهش یابد $\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + 1}$ داریم


اگر به اندازه $\frac{40 \text{ dB}}{\text{decade}}$ از این بزرگتر $\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + 1$ داریم

تقسیم یا اشتراک است k




$a = 20 \text{ log } k$


$k = 10^{\frac{a}{20}}$




$k = 10^{\frac{a}{20}}$



$k = 10^{\frac{a}{20}}$



$$G(s) = \frac{\left(\frac{s}{1} + 1\right) \times 0.1}{\left(\frac{s}{2} + 1\right) \left(\frac{s}{5} + 1\right)}$$



مثال ۵


سیستم MF است

Subject _____

Date _____



$$K = 10^{\frac{0}{20}} = 10^{-\frac{20}{20}} > 0.1$$

∴ $\angle G^{\circ}$



$$G(s) = \frac{10}{s \left(\frac{s}{1} + 1 \right) \left(\left(\frac{s}{2} \right)^2 + \frac{2\zeta s}{2} + 1 \right)}$$


$$K = 10^{\frac{0}{20}} = 10'$$



∴ $\angle G^{\circ}$


$$G(s) = \frac{\left(\frac{s}{0.5} + 1 \right) \times 0.01}{s^2 \left(\left(\frac{s}{2} \right)^2 + \frac{2\zeta s}{2} + 1 \right)}$$

$$K = 10^{\frac{0}{20}} = 10^{-\frac{40}{20}} = 10^{-2} > 0.01$$



تقریباً خطی حالت کار می کند / از روی جابجایی دور

$$G(s) = \frac{k (T_a s + 1) (T_b s + 1) \dots}{s^N (T_1 s + 1) (T_2 s + 1) \dots}$$




شيب $e_{ss} = \infty$

و $e_{ss} = \infty$

$e_{ss} = \frac{1}{1+k_p}$

$20 \lg k_p = 20 \lg |G(j\omega)| = a$

$k_p = 10^{\frac{a}{20}}$



$k_v s^1 \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$

$k_v = j\omega \lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega)$

$G(j\omega) \approx \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{k_v}{j\omega}$

$20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg \left| \frac{k_v}{j\omega} \right|$

$\omega=1 \rightarrow 20 \lg |G(j\omega)| = 20 \lg k_v$

$\rightarrow 20 \lg k_v = b$

$k_v = 10^{\frac{b}{20}}$


و $e_{ss} = \infty$

شيب $e_{ss} = \frac{1}{k_v}$

$e_{ss} = 0$

Subject _____

Date _____



$N=2$

$$k_{as} = 10^{C_{20}}$$


$$G e_{ss} = \frac{1}{k_a}$$

$$e_{ss} = 0$$

$$e_{ss} = 0$$

نمودار قطبی ناپوشیدنی :


$\sin \omega t$



$$y_{ss} = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

$$G(j\omega) = \text{Re}[G(j\omega)] + \text{Im}[G(j\omega)]j = |G(j\omega)| e^{j\phi}$$

$$\phi_s < G(j\omega)$$



مثال : نمودار ناپوشیدنی تابع تبدیل زیر را رسم کنید

$$G(s) = \frac{20(s+5)}{s(s+3)(s+1)}$$

Subject _____

Date _____

$$G(j\omega) = \frac{20(j\omega + 5)}{j\omega(j\omega + 3)(j\omega + 1)}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{20\sqrt{\omega^2 + 25}}{\omega\sqrt{\omega^2 + 9}\sqrt{\omega^2 + 1}}$$

$$\phi = \angle G(j\omega) = \angle 20 + \angle (j\omega + 5) - \angle j\omega - \angle (j\omega + 3) - \angle (j\omega + 1)$$

$$= 0 + \tan^{-1} \frac{\omega}{5} - 90 - \tan^{-1} \frac{\omega}{3} - \tan^{-1} \omega$$

برای بدست آوردن قسمت حقیقی و موهومی باید در مزدوج مخرج ضرب کنیم

$$G(j\omega) = \frac{20(j\omega + 5)}{j\omega(j\omega + 3)(j\omega + 1)} \times \frac{(-j\omega)(-j\omega + 3)(-j\omega + 1)}{(-j\omega)(-j\omega + 3)(-j\omega + 1)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R[G(j\omega)] = \frac{-20(\omega^2 + 17)}{(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)}, \quad I_m G(j\omega) = \frac{20(\omega^2 - 15)}{\omega(\omega^2 + 9)(\omega^2 + 1)}$$



$$|G(j\omega)| = \begin{cases} \infty & \omega \rightarrow 0 \\ 0 & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$\phi = \begin{cases} -90 & \omega \rightarrow 0 \\ 90 - 90 - 90 - 90 = -180 & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

Subject: _____
 Date: _____


$$\operatorname{Re}[G(j\omega)] = \begin{cases} \frac{-20 \times 11}{9} & \omega \rightarrow 0 \\ 0^- & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$\operatorname{Im}[G(j\omega)] = \begin{cases} -\infty & \omega \rightarrow 0 \\ 0^+ & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$



$$\operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0 \quad \omega = \sqrt{15}$$

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)]_{\omega = \sqrt{15}} = \frac{-20(15+11)}{(15+9)(15+1)} = -\frac{5}{3}$$



$$G(s) = \frac{k}{Ts+1}$$

نمودار نایلوئیست برای سیستم های نوز صفر :


$$G(j\omega) = \frac{k}{Tj\omega+1} \times \left(\frac{1-Tj\omega}{1-j\omega T} \right) \rightarrow G(j\omega) = \frac{k - kTj\omega}{T^2\omega^2 + 1}$$

$$\text{Re}[G(j\omega)] = \frac{k}{T^2\omega^2 + 1} \quad \text{Im}[G(j\omega)] = \frac{-kT\omega}{T^2\omega^2 + 1}$$


$$\phi = -\tan^{-1} T\omega \quad |G(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}}$$

$$\omega \rightarrow 0 \begin{cases} \text{Re}[G(j\omega)] = k \\ \text{Im}[G(j\omega)] = 0^- \\ |G(j\omega)| = k \\ \phi = 0 \end{cases}$$

$$\omega \rightarrow \infty \begin{cases} \text{Re}[G(j\omega)] = 0^+ \\ \text{Im}[G(j\omega)] = 0^- \\ \phi = -90 \\ |G(j\omega)| = 0 \end{cases}$$




$$G(s) = \frac{k}{Ts+1}$$




$$G(s) = \frac{k}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

Subject :
Date



$$G(s) = \frac{k}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$



نمودار بدهی

$$G(s) = \frac{k(T_1s+1)}{(T_2s+1)(T_3s+1)}$$


نمودار نایدیوینت برای سیستم های نوع اول :

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \times \frac{-j\omega}{-j\omega} = \frac{-j\omega}{\omega^2} = \frac{-j}{\omega}$$

$$\text{Re}[G(j\omega)] = 0$$


$$\text{Im}[G(j\omega)] = \frac{-1}{\omega}$$




Subject: _____

Date: _____

$$G(s) = \frac{1}{s(Ts+1)}$$




$$G(s) = \frac{1}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$



سیر عمیق

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$




$$G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2} = \frac{-1}{\omega^2}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega)} \rightarrow \phi = -90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$$

$$G(s) = \frac{1}{s^2(Ts+1)}$$

$$\phi(s) = 180^\circ$$




تولید کننده سیستم کنترل صافی بالابر است و تابع انتقال $G(s)$ صورت زیر می باشد

$$G(s) = \frac{k (T_a s + 1) (T_b s + 1)}{s^m (T_1 s + 1) (T_2 s + 1)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_1 s^n + a_2 s^{n-1} + \dots}$$

نوع سیستم N نسبت زکاتین (تایم کنترولر) $(\omega \rightarrow 0)$ منصفی را تعیین می کند


$$G(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^N} \quad \Phi = -90^\circ N \quad |G(j\omega)| = \infty$$



نسبت زکاتین بالایی منصفی را تعیین می کند $N-m$


$$G(j\omega) = \frac{b_0}{a_0 (j\omega)^{N-m}}$$

$$|G(j\omega)| = a \quad \Phi = -90^\circ (n-m)$$




$\text{Re}[G(j\omega)] = 0 \rightarrow \omega = \sqrt{\quad}$ نقش کل تابع با نور مشخصی

$\text{Im}[G(j\omega)] = a$



نقش کل برضوری با نور مشخصی



$\text{Im}[G(j\omega)] = 0 \rightarrow \omega = \quad$

$\text{Re}[G(j\omega)] = b$

نقش کل تابع با نور مشخصی

$\omega \rightarrow 0 \left\{ \begin{array}{l} \text{Re}[G(j\omega)] = -\infty \\ \text{Im}[G(j\omega)] = a \end{array} \right.$

$\omega \rightarrow \infty \left\{ \begin{array}{l} \text{Re}[G(j\omega)] = b \\ \text{Im}[G(j\omega)] = -\infty \end{array} \right.$

در صورتی که تابع انتقال $G(s)$ منفرجه باشد، در این صورت نواحی ناپدید شدن $G(s)$ بر روی محور حقیقی با نور مشخصی با نور مشخصی در فضاهای مختلف نواحی ناپدید شدن $G(s)$ را مشخص می‌کند.


Subject: _____
Date: _____

بعد از رسم نمودار دنیای نمودار انتقالی نیز باید رسم شود که این نمودار انتقالی نمودار انتقالی نیست به خود حتمی خود اصرار بود

در صورتی که منتفی باشد نسبت به صورتی که باید منتفی باشد صورتی که در مورد با رسم یک کار به شرح از $0 + 0 = 0$ صورتی که است

معیار پایداری نایلویت : سیستم حلقه بسته ی زیر را در نظر بگیرید
برای پایداری این سیستم باید تمام ریشه های معادله مشخصه $(1+KGH=0)$ در نیمی چپ
صفحه ی S قرار داشته باشند

طرح معیار پایداری نایلویت ابتدا باید نمودار نایلویت را برای تابع تبدیل حلقه باز
GH رسم کنیم
سپس داریم



$$Z = N + P$$


Z : تعداد ریشه های سیستم است محور محور
مکان دلی $1+KGH=0$

باید عبارات دیگر قطب های ناپایدار سیستم . پس برای پایداری سیستم حلقه بسته باید $Z=0$


N : تعداد دوری که منحنی نایلویت نقطه $z = -1$ را در هر - عقربه های ساعت
می زند
دور در خلاف جهت عقربه های ساعت منوط در تفرقه صد می شود

P : تعداد قطب های سیستم راست (قطب های ناپایدار) تابع تبدیل حلقه باز GH

مثال : پایداری سیستم زیر را به روش نایلویت بررسی کنید



$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 = -1 \\ P_2 = 0.5 \end{array} \right. \leftarrow \text{قطب های GH} \longrightarrow P = 0$$




$$z = N + P$$

$$0 + 0 = 0$$

تابع تبدیل حالت تبدیل پذیری است $Z=0$

مثال: پایبندی سیستم زیر را به روش نامعینیت بررسی کنید



$$G(s) = \frac{k}{s(s-2)}$$

تابع تبدیل حالت

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 0 \\ P_2 = 2 \end{array} \right\} \rightarrow P = 1$$

$$G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega-2)} \times \frac{-j\omega(-j\omega-2)}{-j\omega(-j\omega-2)} = \frac{k[-\omega^2+2\omega j]}{\omega^2(\omega^2+4)} = \frac{k(-\omega+2j)}{\omega(\omega^2+4)}$$

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)] = \frac{-k\omega}{\omega(\omega^2+4)} = \frac{-k}{\omega^2+4}$$


$$\operatorname{Im}[G(j\omega)] = \frac{2kj}{\omega(\omega^2+4)}$$

$$\omega \rightarrow 0^+ \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{Re}[G(j\omega)] = \frac{-k}{4} \\ \operatorname{Im}[G(j\omega)] = +\infty \end{array} \right.$$

$$\omega \rightarrow \infty^+ \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{Re}[G(j\omega)] = 0^- \\ \operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0^+ \end{array} \right.$$

Subject: _____

Date _____




$$Z = N + P$$

$$1 + 1 = 2$$

$$Z = 2 \text{ ناپایدار}$$

دو قطب ناپایدار داریم


مثال: پایدار سیستم زیر را به روش نایکوئیست بررسی کنید



$$G(j\omega) = \frac{-4k}{\omega^2 + 1} + \frac{k(-\omega^2 + 3)j}{\omega(\omega^2 + 1)}$$

$$\omega \rightarrow 0^+ \begin{cases} \text{Re}[G(j\omega)] = -4k \\ \text{Im}[G(j\omega)] = +\infty \end{cases}$$

$$\omega \rightarrow +\infty \begin{cases} \text{Re}[G(j\omega)] = 0^- \\ \text{Im}[G(j\omega)] = 0^- \end{cases}$$



$$\Phi = \tan^{-1} \frac{\omega}{3} - 90 - \tan^{-1} \frac{\omega}{-1}$$

$$\text{Im}[G(j\omega)] = 0 \rightarrow 3 - \omega^2 = 0 \quad \omega = \sqrt{3}$$

$$\text{Re}[G(j\omega)] \Big|_{\omega=\sqrt{3}} = \frac{-4k}{3+1} = -k$$



Subject: _____
Date: _____

$$k < 1 \rightarrow N=1, \quad \rho=1 \rightarrow Z=2$$

$$k > 1 \rightarrow N=-1, \quad \rho=1 \rightarrow Z=0$$

سفر ازای $k > 1$ با یک است

مال:




$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega+2)}{(10-3\omega^2) - j\omega^3}$$

$$\text{Re}[G(j\omega)] = \frac{10(20 - 60\omega^2 - \omega^4)}{(10-3\omega^2)^2 + \omega^6}$$

$$\text{Im}[G(j\omega)] = \frac{10k\omega(10-\omega^2)}{(10-3\omega^2)^2 + \omega^6}$$

Subject: _____
Date: _____

$$\omega \rightarrow a \quad \begin{cases} \operatorname{Re}[G(j\omega)] = \frac{200k}{100} = 2k \\ \operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0 \end{cases}$$



$$n - m = 2 \quad \phi = -180$$

$$\operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0 \quad \begin{matrix} \omega = 0 \\ \omega = \sqrt{10} \end{matrix} \quad \operatorname{Re}[G(j\omega)] = 0 \quad \omega = 1.54$$

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)] = 2k \quad \operatorname{Im}[G(j\omega)] = 5.48k \quad \omega = 1.54$$

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)] = -k \quad \omega = \sqrt{10}$$

$$k < 1 \rightarrow \boxed{N=0} \quad P=2 \rightarrow \boxed{Z=2}$$

$$k > 1 \rightarrow \boxed{N=-2} \quad P=2 \rightarrow \boxed{Z=0}$$

$$s^3 + 3s^2 + 10s = 0$$

$$\begin{matrix} s^3: & 1 & \cdot \\ s^2: & 3 & 10 \\ s^1: & 10 & \\ s^0: & 0 & \end{matrix} \quad \begin{matrix} P=2 \\ R=3 \end{matrix}$$

بایدای سیستم حلقه بسته با تابع تبدیل حلقه باز زیر را به روش نایلوئیست بررسی کنید

$$GH = \frac{k(T_2S+1)}{S^2(T_1S+1)} \quad T_1, T_2 > 0$$

$$T_1 > T_2$$




$$T_1 = T_2$$

$$T_1 < T_2$$


برای سه حالت

$$GH = \frac{k(T_1 - T_2)j}{\omega(1 + T_1^2\omega^2)} + \frac{-k(1 + T_1T_2\omega^2)}{\omega^2(1 + T_1^2\omega^2)}$$


$$\omega \rightarrow 0^+ \begin{cases} \text{Im}[G(j\omega)] = +\infty \\ \text{Re}[G(j\omega)] = -\infty \\ \phi = -90 - 90 = -180 \end{cases} \quad \omega \rightarrow +\infty \begin{cases} \text{Im}[G(j\omega)] = 0^+ \\ \text{Re}[G(j\omega)] = 0^- \\ \phi = -180 \end{cases}$$



Subject :
Date



موضوع پایداری نسبی را می توان با دو گیت
حاشیه بهره و حاشیه فاز بیان نمود



$$\frac{1}{K_g} = |G(j\omega)|$$

حاشیه بهره

$$\text{Im}[G(j\omega)] = 0 \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\quad}$$

$$\phi = \angle G(j\omega) = -180 \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\quad}$$

Phase cross over frequency ω_1 زکاتن تقاطع فاز

$$20 \lg \frac{1}{K_g} = 20 \lg |G(j\omega_1)|$$

$$-20 \lg K_g = 20 \lg |G(j\omega_1)|$$

$$K_g = 20 \lg K_g = -20 \lg |G(j\omega_1)|$$

dB حاشیه بهره



K_g بر حسب دسی بل

$$K_g > 1 \rightarrow K_g > 0 \quad \text{سیستم پایدار تر باشد}$$

$$K_g < 1 \rightarrow K_g < 0 \quad \text{سیستم ناپایدارتری شود}$$

Subject: _____

Date _____



حاشیه فاز: γ به صورت زیر تقریبی شود

$$\gamma = 180 + \phi$$

$$\phi = \angle G(j\omega_2)$$

ω_2 زکاتن تقاطع بهره (Gain Cross over frequency)



$$|G(j\omega_2)| = 1 \rightarrow \omega_2 = \sqrt{\quad}$$

$\gamma < 0$ سیستم ناپایدار


$\gamma > 0$ سیستم پایدار

حاشیه بهره و حاشیه فاز در دیاگرام بود

Subject: _____
Date _____



با تغییر در بازه برای سیستم زیر در حالت $K=10$ و $K=100$ رسم کنید.



$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+5)}$$

$$\phi = \angle G(j\omega) = -90 - \tan^{-1} \frac{\omega}{1} - \tan^{-1} \frac{\omega}{5}$$

Subject: _____
Date: _____

سخت ماسیومی ω_1 (زکاتس قطع فاز)

$$-90 - \tan^{-1} \omega - \tan^{-1} \frac{\omega}{5} = -180$$

$$\tan^{-1} \omega + \tan^{-1} \frac{\omega}{5} = 90 \rightarrow \omega_1 = 2,2$$

$$K_g = -20 \lg \left| \frac{10}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+25}} \right| = -20 \lg 0.344 = +9,2 \text{ dB}$$

حاشیه فاز:

$$|G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{10}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+25}} = 1$$

$$\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{\omega^2+25} = 10$$

$$\omega^2 (\omega^2+1) (\omega^2+25) = 100$$

ω ها را با سعی و خطا بدست می آوریم

$$\omega = 1 \rightarrow 52$$

$$\omega = 1,25 \rightarrow 106$$


$$\boxed{\omega_2 = 1,23} \rightarrow 100,7$$

زکاتس قطع بهره

$$\phi = \angle G(j\omega) \Big|_{\omega_2} = -90 - \tan^{-1} 1,23 - \tan^{-1} \frac{1,23}{5} = -154,7$$

Subject: _____
Date: _____

$$\gamma = 180 + \phi = 180 - 155 = \boxed{+25^\circ}$$



$$K_g = 20 \lg k_g$$


$$9 = 20 \lg k_g$$

$$\lg k_g = \frac{9}{20} = 0.5$$

$$k_g = 10^{0.5} = 3.3$$

if $k = 100$ $\left\{ \begin{array}{l} \gamma = -30 \\ K_g = -12 \end{array} \right.$

مثال: نمودار نائلو است که صورت زیر می باشد
 جهت k را به نحوی تعیین کنند که حاشیه فاز 50° باشد
 حاشیه بهره در این حالت چه قدر است؟



P4PCO

Subject: _____
Date _____

$$G(s) = \frac{k(s+2)}{s^2}$$

$$\gamma = \phi + 180 \quad \phi = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - 90 - 90$$

$$\gamma = \phi + 180 \rightarrow 50 = \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - 180 + 180$$

$$\rightarrow \tan^{-1} \frac{\omega}{2} = 50 \quad \omega = 2,38$$

$$|G(j\omega)| = 1 \rightarrow \frac{k \sqrt{\omega^2 + 4}}{\omega^2} = 1$$

$$\omega = 2,38 \rightarrow k = \frac{\omega^2}{\sqrt{\omega^2 + 4}} \Big|_{\omega=2,38} = 1,82$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{2} - 90 - 90 = -180$$

$$\rightarrow \tan^{-1} \frac{\omega}{2} = 0 \quad \omega = 0$$


$$|G(j\omega)|_{\omega=0} = \infty$$

$$K_g = -20 \lg |G(j\omega)| = -\infty \quad X$$

$$\Rightarrow K_g = +\infty$$


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subject: _____
Date: _____




برای اینکه حجم ثابت باشد نمودار بوداکی باید زیر خط -180 باشد اما در اینجا می بینیم حدود 90 بودار بهره بیشتر شود نمودار فاز بالاتر می رود $+90$ می شود

حاشیه بهره و فاز هم علامت هستند



بندی باند band width : فرکانس قطع : بندی باند فرکانس ω_b می باشد
در داک دامنی پاسخ فرکانس حلقه بسته $3dB$ گفته اند دامنی پاسخ فرکانس در فرکانس صفر است



دیگر هم بود در این حالت اگر تابع تبدیل حلقه بسته را کم می بینیم

$$|M| = 20 \lg \left| \frac{C}{R} \right| = -3$$

$$\lg \left| \frac{C}{R} \right| = \frac{-3}{20} \rightarrow \frac{C}{R} = 10^{\frac{-3}{20}} = 0.7$$


نسبت دامنی خروجی به دامنی ورودی برابر 0.7 شده است

$$R = \sin \omega t \left[\frac{1}{1+s^2} \right]^c$$

$$\omega < \omega_b \quad |R| = |C|$$

Subject: _____
Date: _____



طراحی جریان سازها نوع 6 Compensator



حوضه زمان →
 حوضه فرکانس →
 جریان ساز پیش و تاخیر
 جریان ساز پیش فاز
 جریان ساز تاخیر

حوضه زمان ← مکان صوری در شهاب
 حوضه فرکانس ← استاسیون ریگنولم بود

نوع ترکیبی بود جریان ساز



حالت سری مثل ترمو کپلر یکدیگر در ترانس است

طراحی جریان ساز در حوضه زمان
 جریان ساز پیش فاز



lead compensator

نوع طراحی جریان ساز: جریان ساز در صورت زیر در نظر گرفته می شود

$$G_c(s) = k_c \alpha \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1}$$

$$L \quad \alpha < 1$$

$$G_c(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$



- 1- با توجه به مشخصات خنلر و خصوصیات سازه دل مطلوب برای نظم کاری غالب طبقه سه به دست می آید. $(\alpha < 1)$
- 2- جهت سوز که T یا ممکن ضریب رسته صا از روی α عبوری اند یا ضریب در صورت دستی بردن جلاص ناویسی ϕ عا به شود. ϕ ناویسی است که جبران ساز با به اعنا کند - امکان ضریب رسته صا ضریب از روی α اندازد

$$\phi = \angle G_c(s) = 180^\circ - \angle G(s)$$

3- α یا به عبارت دیگر α و تطبیق جبران ساز، به ندرت برای α تقریب ϕ تعیین می شود


4- k_c با توجه به شرط انان تعیین می شود

$$|G_c(s)G(s)|_{\omega=0} = 1$$

مثال: برای سیستم زیر جبران سازی طراحی کنید که قطب های عالی حلقه بسته دارای مشخصات زیر باشند

$$\zeta_n = 4$$

$$f = 0.5$$



در سالی مربوطه جبران ساز پیش فاز خواص آنها به صورت زیر داده می شود

- متناهی S یا اطراف S غالب داده شده است


$$S_d = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$$

- ζ و ω_n قطب غالب دلالت است

- t_s در M_p داده شده است

$$G_c(s) = k$$

در سری اول فرض می شود



مکان جذبی ریشه ها برای ζ_n و ω_n رسم می شود

$$S_d = -2 + 4\sqrt{1-0.5^2} = -2 \pm 2\sqrt{3}j$$

$$s_d = -1 \pm 2\sqrt{3}j$$

فرض شود

نیای به طراحی جبران ساز ندارم

$$\left| \frac{4k}{s(s+2)} \right|_{s_d} = 1 \rightarrow \left| \frac{4k}{(-1+2\sqrt{3}j)(1+2\sqrt{3}j)} \right| = 1$$

$$\angle G_c(s) \Big|_{s_d} + \angle G(s) \Big|_{s_d} = \pm 180 (2k+1)$$

$$\angle G(s) \Big|_{s_d} = -\theta_1 - \theta_2 = -120 - 90 = -210$$


$$\Phi = +210 - 180 = +30$$

زاویه ای که جبران ساز باید جبران کند

$$\Phi = \beta - \alpha$$

صفر قطب می تواند به صورت دلتواض اضافه و انتحاب شود

یک انتحاب بهینه که باعث می شود خطای حالت ماندگار به ورودی سینک کینه می شود استفاده از روش نیماز می باشد



$$\sigma = \frac{\sum P - \sum Z}{n-m}$$

$$\frac{(-2-5.4) - (-2.9)}{3-1} = \frac{-7.9 + 2.9}{2}$$

$$\rightarrow -2.25$$

$$G_c(s) = K_c \frac{s+2.9}{s+5.4}$$

Subject:

Date:




از شرط اندازه داریم

$$|G_c(s) G(s)|_{s_d} = 1$$


$$\left| k_c \frac{s+2,9}{s+5,4} \frac{4}{s(s+2)} \right|_{s_d} = \left| k_c \frac{0,9+2\sqrt{3}j}{3,4+2\sqrt{3}j} \frac{4}{(-2+2\sqrt{3}j)(+2\sqrt{3}j)} \right|$$

$$k_c = \frac{\sqrt{0,9^2+12} \times 4}{\sqrt{3,4^2+12} \cdot \sqrt{4+12} (2\sqrt{3})} = 1 \implies \boxed{k_c = 4,7}$$

مثال: برای سیستم زیر یک کنترلر PD طراحی کنید به نحوی که قطبهای غالب سیستم حلقه بسته در $s_d = -2,5 + 2j$ قرار بگیرد



$$G_c(s) = k_p + k_d s$$



$$\angle G(s_d) = \rho_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 = 104 - 146 - 117 - 127 = -286$$

$$\tan \alpha_1 = \frac{1}{1,5} \implies \alpha_1 = 34 \quad \theta_1 = 180 - 34 = 146$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{3}{1,5} \implies \alpha_2 = 63 \quad \theta_2 = 180 - 63 = 117$$

$$\tan \gamma_1 = \frac{2}{2,5} = 0,8 \implies \gamma_1 = 39 \quad \beta_1 = 180 - 39 = 141$$

PAPCO

$$\tan \alpha_3 = \frac{2}{1,5} \implies \alpha_3 = 53 \quad \theta_3 = 127$$

Subject: _____

Date _____

$$\tan \psi_2 = \frac{2}{\kappa} \quad \psi_2 = 180 - 106 = 74 \quad \tan 74 = \frac{2}{\kappa} \quad \kappa = 0.57$$

$$2.5 - 0.57 = 1.93$$

$$\frac{K_p}{k_d} = 1.93$$

$$G_c(s) = k_d(s + 1.93)$$

$$\left| k_d(s + 1.93) \frac{s + 2}{(s^2 + 2s + 2)(s + 1)} \right|_{s=j\omega} = 1 \rightarrow k_d = \sqrt{2}$$

جبران سازیس فاز: این جبران ساز در مواقعی استفاده می شود که سیستم پاسخ

شخصی مطلوبی دارد ولی پاسخ حالت ماندگار را که رضایت بخش نیست در این حالت اساس جبران سازی افزایش بهره ی حلقه باز است بدون اینکه مستحفا پاسخ گذرا تغییر محسوسی کند یعنی مکان هندسی ریشه حاد اطراف قطب های حلقه بسته ی غالب نباید زیاد تغییر کند

ولی بهره ی حلقه باز باید تا حد لازم زیاد شود

برای پرحین از تغییر مکان هندسی ریشه حاد حولی $\pm 5^\circ$ باید که کمتر از 5° باشد


بنابراین ضرر قبل جبران ساز حلی به هم نزدیک باشد و مقادیر β حلی خواهد داشت

روند طراحی:

1- تابع تبدیل جبران سازیس فاز به صورت زیر در نظر گرفته می شود

$$G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

$$\beta > 1$$



Subject :

Date

$$\phi < 5^\circ \quad \phi_s \angle G(s_d)$$

2- ثابت خطای ایستای k_v بدون جبران ساز محاسبه می شود


$$\beta = \frac{k_{vd}}{k_v} \rightarrow \text{صورت منته}$$

-3

$$T-4 \text{ بزرگتر برای انتخاب شود که } |\phi| < 5^\circ$$

$$5- \text{ محاسبه } k_e \text{ از شرط اندازه } |G_c(s) G(s)| = 1 \rightarrow k_e$$

k_e عددی نزدیک به یک نخواهد بود
 مثال: برای سیستم زیر می خواهیم ثابت خطای ایستای سرعت k_v را به محدود 5 برسانیم بدون اینکه حل قطب های غالب حلقه بسته تغییر زیادی می کنند



$$\frac{C}{R} = \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)+1.06}$$

$$\text{مادله مشخصه } s(s+1)(s+2)+1.06=0$$

$$\begin{cases} s_{1,2} = -0.33 \pm 0.586j \\ s_3 = -2.33 \end{cases}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \frac{1.06}{2} = 0.53$$

Subject: _____
Date _____

$$G_c(s_d) = \frac{-0.33 + 0.586j + 0.005}{-0.33 + 0.586j + 0.005} \leftarrow \frac{-0.2807 + 0.5864j}{-0.3357 + 0.5864j}$$

$$= -154 + 150 = -4.2$$

$$1 < |G_c(s_d)| < 5$$

$$T \uparrow = |G_c(s_d)| \downarrow$$

$$T \downarrow = |G_c(s_d)| \uparrow$$

$$G_c(s_d) = k_c \frac{s + 0.005}{s + 0.005}$$

فاسیدی k_c از سزوا اندازه

$$|G_c(s) G(s)|_{s=j} = 1$$

$$\left| k_c \frac{(-0.33 + 0.586j + 0.005)}{(-0.33 + 0.586j + 0.005)} \times \frac{1.06}{(0.33 + 0.586j)(1.33 + 0.586j)(2.33 + 0.586j)} \right|$$

$$\rightarrow k_c = 0.966$$

$$G_c(s) = 0.966 \frac{s + 0.005}{s + 0.005}$$

$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \frac{0.966 \times 0.005}{0.005} \times \frac{1.06}{2} = 5.12$$

جبران ساز پیش پس فاز: این جبران ساز در مواقع استفاده می شود که هم بخوابیم محل نقطه های غالب را تغییر داده و به محل مطلوب برسایم و هم بخوابیم خطای حالت ماندگار را کاهش دهیم و یا به عبارت دیگر k_v را افزایش دهیم

تابع تبدیل جبران ساز به صورت زیر تعریف می شود

G_{c1} G_{c2}


$$G_c(s) = k_c \left(\frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right) \quad \beta > 1 \quad 0 < \alpha < 1$$

مراحل طراحی به این صورت است که در ابتدا جریان سازش فاز طراحی شده و قطب های غالب در محل مطلوب قرار می گیرند در این مرحله k_c و α و T_i و T_2 تعیین می شوند


سپس برای تابع تبدیل $G(s)G_c(s)$ جریان سازش فاز $G_c(s)$ طراحی می شود به طوری که خواسته های مربوط به خطای حالت ماندگار برآورده شود

مثال: برای سیستم زیر جریان سازی طراحی کنید که قطب های غالب دارای مشخصات زیر باشند

$\omega_n = 5$ $\zeta = 0.5$ $k_v = 80$



$$s_d = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} j = -2.5 \pm 5 \sqrt{1 - 0.25} j = -2.5 \pm 4.33j$$




$$\angle G(s_p) = -\theta_1 - \theta_2 = -235^\circ$$

$$\phi = -180 + 235 = +55^\circ$$

طراحی جریان سازش فاز

$$G_c(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T_i}}{s + \frac{1}{\alpha T_i}}$$

فاسیجی k_c



$$|G_c(s) + 0.5| = 1$$



$$\left| k_s \frac{s+0.5}{s+5} \frac{4}{s(s+0.5)} \right| = 1$$

$s_d = -2.5 + 4.33j$

$$\left| k_c \frac{4}{(2.5+4.33j)(-2.5+4.33j)} \right| = 1 \quad \left| k_c \frac{4}{\sqrt{2.5^2+4.33^2} \sqrt{2.5^2+4.33^2}} \right| = 1$$

$$\Rightarrow k_c = 6.26$$

سپس سیستم جوڑو با جبران ساز پیش فازی می شود



$$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_c(s) G(s) = \frac{4 \times 6.26}{5} = 5$$

$$\beta = \frac{k_{vd}}{k_v} = \frac{80}{5} = 16$$

تعین $T_2 = 5$

Subject: _____
Date _____

$$G_{c_2} = \frac{S + \frac{1}{T_2}}{S + \frac{1}{PT_2}} = \frac{S + 0.2}{S + 0.0124}$$


$$\angle G_{c_2}(s_d) = \angle \frac{-2.5 + 0.2 + 4.33j}{-2.5 + 0.0124 + 4.33j}$$

$$\angle G_{c_2}(s_d) = \angle -2.3 + 4.33j - \angle -2.4876 + 4.33j$$

$$\tan^{-1} \frac{4.33}{-2.3} - \tan^{-1} \frac{4.33}{-2.487}$$

$$= -62 - (-59.95) = \boxed{-2^\circ}$$

$$G_c(s) = 6.26 \frac{S + 0.2}{S + 0.0124} \times \frac{S + 0.5}{S + 5}$$



طراحی سیستم‌های کنترل به روش تحلیل پاسخ فرکانس در طراحی بد سیستم کنترل مکرر عموماً در حوزه زمان محولاً مهم‌ترین حوزه است در حیانت و روش پاسخ فرکانس مکرر پاسخ گذرا به نحو غیر مستقیم بر حسب حاشیه فاز حاشیه بهره پهنای باند و ... بیان می‌شود


طراحی در حوزه فرکانس ساده و سراسری است و نمودار پاسخ فرکانس به روشی نشان می‌دهد که سیستم چگونه باید اصلاح شود در این روش اینسینجی دقیق و کمی پاسخ گذرا ممکن است طراحی در حوزه فرکانس در روش اساسی دارد نمودار منطقی و نمودار بود

اما روش نمودار بود بسیار ساده تر است

روش متداول در این روش حیانت ابتدا بهره‌ی حلقه باز جهت رسیدن به دقت حالت ماندگار مطلوب تنظیم می‌شود سپس منحنی‌های دامنه و فاز سیستم حلقه باز جبران شده رسم می‌شود اگر مشخصات حاشیه فاز و بهره برآورده نشود جبران ساز مناسب طراحی می‌گردد

طراحی جبران ساز یک معالجه‌ای است بین دقت حیانت ماندگار و پایداری پهنای بهره در فرکانس بالا باید به حد کافی نزدیک باشد تا خطای حالت ماندگار کم شود نسبت منحنی گاریم دامنه در نزدیکی فرکانس بهره باید 20 dB/decade باشد تا حاشیه فاز مطلوب را تأمین کند

در ناحیه فرکانس بالا بهره باید به سرعت تنظیم شود تا اثرات نویز min شود




شکل مناسب پاسخ فرکانس حلقه باز رفتار سیستم در فرکانس‌های بالا مثل G_1 باشد و در فرکانس‌های پایین مثل G_2

جبران سازش فاز: جبران سازش فاز را به صورت زیر در نظر بگیرید


$$G_c(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad 0 < \alpha < 1$$

α ضریب تضعیف جبران سازش فاز می شود

$$0.05 < \alpha < 1$$



نمودار قطبی $G_c(s)$ برای $k_c = 1$




$$G_c(j\omega) = \frac{j\omega + \frac{1}{T}}{j\omega + \frac{1}{\alpha T}}$$

$$\sin \phi = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$$


جبران α بیشترین حدود 0.05 است حداقل زاویه بیش فازی که جبران ساز ایجاد می کند حدود 65 است

نمودار بود جبران سازش فاز برای $k_c = 1$



$$\lg \omega_m = \frac{1}{2} \left(\lg \frac{1}{T} + \lg \frac{1}{\alpha T} \right)$$

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha T}}$$



$$20 \lg |G_c(s)|_{\omega_m} = 20 \lg \sqrt{\alpha}$$

روند طراحی جبران ساز پیش فاز: که اصلی جبران ساز پیش فاز تغییر شکل دادن یعنی تابع فرکانسی است به نحوی که زاویه ی پیش فاز لازم ایجاد شود جزو استند ها بر حسب حاشیه فاز و حاشیه بهره و ثابت خطای ایستای مدیت داده شده است

1- جبران ساز پیش فاز را به صورت زیر در نظر بگیریم

$$G(s) = k_c \alpha \frac{T_s + 1}{\alpha T_s + 1} = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} \quad k_c \alpha = k$$

(که در نظریه می بینیم)

جبران ساز در کنار تابع تبدیل سیستم اصلی می شود

$$G_c(s) G(s) = k \frac{T_s + 1}{\alpha T_s + 1} \quad G(s) = \frac{T_s + 1}{\alpha T_s + 1} \quad k G(s) = \frac{T_s + 1}{\alpha T_s + 1} G_1(s)$$

که $G_1(s) = k G(s)$ / بهره‌ی k به خوبی تعیین می‌شود که خواسته‌ها در مورد ثابت خطای ایستای نسبت برآورده شود

2- با استفاده از k بدست آمده نمودار بود $G_r(s)$ را رسم کنیم و حساسیت فاز را تعیین کنید (۲)

3- زاویه ϕ_m از رابطه زیر محاسبه می‌شود

$$\phi_m = \phi_d - \beta + 5^\circ$$

4- با استفاده از رابطه $\sin \phi_m = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$ مقدار α تعیین می‌شود

فرکانس پیک در آن دامنه سیستم جبران نشده $G_r(s)$ برابر $\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ و $20 \log$ این را به عنوان ω_n یا فرکانس عبور بهره جدید در نظر می‌گیریم

داشتیم $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T}$ پس مقدار T تعیین می‌شود


5- فرکانس های گوشه‌ای می‌شود $\frac{1}{T}$ و $\frac{1}{\alpha T}$

$$k = k_c \alpha \rightarrow k_c = \sqrt{\quad} \quad - 6$$

7- بازگام بود $\frac{G_c}{k}$ را رسم کرده و با $G(s)$ جمع می‌کنیم. حساسیت بهره و فاز را بررسی کرده تا آن رضایت بخش بودن آن اطمینان حاصل شود اگر نبود محل منفرجه قطب جبران ساز اصلاح می‌شود

Subject:
Date:

مثال: برای سیستم زیر جریان سازی طراحی کنید که $k_v = 20$ و حاشیه فاز حداقل 50° حاشیه بهره 10 dB باشد



تابع تبدیل جریان ساز به صورت

$$G_c(s) = k_c \alpha \frac{T s + 1}{\alpha T s + 1}$$

$$K = k_c \alpha$$

$$G_c(s) = k G(s) = \frac{4k}{2} = 20$$

$$2k = 20 \quad (k = 10)$$

حال دیفرانسیل بود $G_c(s)$ را رسم می کنیم

$$G_c(s) = \frac{40}{s(s+2)} = \frac{20}{s(\frac{s}{2}+1)}$$

$$\phi_m = \phi_d - \beta + 5 = 50 - 17 + 5 = 35^\circ$$

$$\sin \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} = \alpha = 0.24$$

$$-20 \log \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = -6.2 \text{ dB} \quad \Rightarrow \quad \omega_m = 9$$

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha} T} \Rightarrow \frac{1}{T} = 4.41 \quad \frac{1}{\alpha T} = 18.4$$

$$G_c(s) = k_c \frac{s + 4.41}{s + 18.4} = \frac{41.7 s + 4.41}{s + 18.4}$$

Subject: _____

Date _____

$$k = k_c \alpha \rightarrow 10$$

$$k_c \cdot 0.24 \Rightarrow k_c = 41.7$$