

فصل چهارم: محاسبات حجم عملیات خالص و معنی برداشت

۴-۱- مقدمه: تئوری از عملیات خالص و محاسبات مردود بر آن مجموعه اندکان است که با هدف تعیین احجام و آندهایی که در انجام می شوند:

الف- دکوپاژ (Decapage): عبارت است از لذت برداشت خالص اس نباتی (خالص اس دالس مول دالس، ریشه و ساقه درختان) و مواد زائد از سطح زمین طبیعی ستر راه یا محوله.

که این عملیات معمولاً قبل از اجرای لامبای خالصی و مایل بای رو سازی مردودی سطح زمین طبیعی در عمق بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر انجام می گیرد.

ب- خالص راری (Cut): عبارت است از لذت برداشت خالص در مجموع از طول زمین طبیعی که در قدم آنها می باشد از روی خطر ورده است.

ج- خالصی (Fill): عبارت است از ریختن خالص در این آن در مجموع از طول زمین طبیعی که در قدم آنها می باشد از روی خطر ورده است.

د- عل دیو (Deposit): عبارت است از علی بر خالص اضافی حاصل از عملیات خالص راری به آنها جمل و در آنها انساری شود.

ه- عل قرضه (Borrow): در صورتی که نتوان تمام خالص مردود نیاز در خالصی را از عل خالص راری برخواهد سپرده نمایند، خالص مردود نیاز را از خالص داری که توسط هندس مشاور مناسب تشخیص داره شده، نامن می نشند که قرضه نام دارد.

و- انتقام خالص (Shrinkage): در موادی خالص برداشت شده از عل خالص راری پس از آستان برخی خالصی داریم، داری حجم کمتری خواهد شد. این کمود حجم با انتقام در مصالح درشت دانه (شن و ماسه) بسیار کم و در مصالح مرز دانه (رس و لاس) بسیار زیاد باشد و طاهر به ۲۵ درصد می رسد. که درصد انتقام خالص به نوع آن، درصد رطوبت هنگام تراکم و نوع ماشین آلات تراکم سهی دارو در محاسبات حجم عملیات خالص آن را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر می گریند.

ز- تورم خالص (Swell): در موادی که از خالص حاصل از خالص راری در زمانی ای بسیار متراکم (دچ و سفت) و باشد حاصل از عملیات گوه بزی در راسته نمای سفلی، بزی پرگون خالصی استفاده می شود، ملاحظه

وی مرد که مکرر ملعمب خاک باشد^۱ حاصل از عملیات خالیرداری بسی از استعمال به خاکریز و رام، دارای چنین بیش از یک مرکم ملعمب خواهد بود. این افزایش حجم به علت ایجاد فناوری خالی درین مکعبات سنت خرد شده و با ذرات خاک ایجاد می شود، تورم نامده می شود.

که درصد تورم در عملیات کوه بری بسته به تعداد مکعبات سنگ در واحد هم و نیز زبری با کوچکی آنرا به میزان صرف در خاکریز، ممکن است به بیش از ۵ درصد بالغ شود.

که لازم به ذکر است که میزان تورم خاک که در زمان حل آنرا باید مد نظر قرار گیرد، زیرا انواع خاک بسی از گنده شدن از حالت طبیعی و دیگر شدن به حالت آزاد، دارای چنین بیش از وقفه طبیعی خود خواهد بود. میزان تورم در چنین حالتی برابر انواع خاکها^۲ باشد:

- نسخه و ماسه خاک دار (توونان) : بسته به میزان خاک بین ۱۵ تا ۲۵ درصد

- خاکهای نباتی : ۱۵ تا ۱۵ درصد

- خاکهای لای دار و رس دار : ۲۵ تا ۳۵ درصد

- لای و رس خالص : بیش از ۳۵ درصد

- کوه بری درستگ : بیش از ۳۵ درصد

- ماسه سنت طبیعی : صفر درصد

ح - فاصله جمل خاک : انسال خاک از خالیرداری به خاکریز، تا میزان خاک مصرفی از مرضه که وای انسال خاک مازاد به دوبله چه نیاز به جمل دارند. از طبقن برداخته چون میزان عملیات خاکی به پیمانه ای که بر مبنای مرکم ملعمب خاک انجام می گردد، در صورت تجاوز فاصله جمل از فاصله تعیین شده در خالیردار، شامل اضافه چون میزان جمل خواهد شد. لذا تعیین فاصله جمل خاک یا راسته بوسی در محاسبات عملیات خالی می باشد.


که برای پیدا کردن حداقل فاصله متوسط جمل خاک روشنای مخفی و جود دارد که در میان آنها دور روش لالان (Lalane) و بروکنر (Bruckner) کاربرد بیشتری دارند. اساس هر دو روش تقریباً یکسان است با این تفاوت که روش لالان سریع تر و ساده تر از روش بروکنر بوده و در عوض روش بروکنر دقیق تر از روش لالان می باشد. در نهضت از اینه و میکائیلزی می بازد که در فرم کم برای جمل خاکها استفاده می شد، وقت زیادی برای جمل خاک لازم بود و با این جهت روش بروکنر بیشتر کاربرد را داشت. اما امروزه با وجود کامپیوترها و اسنتریلزی می تواند روش لالان با تغییر کافی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴)

۴-۲- روشهای محاسبه سطح نیم خواهی عرضی:

الف - محاسبه سطح نیم خواهی عرضی بر روشن هندسی: در این روشن نیم خواهی به قطعات نوچه هندسی (ذوزنقه - مثلث - مستطیل) تقسیم شده و با محاسبه و جمع مساحت سطوح نوچه هر سطح نیم خواهی محاسبه شود.


$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$



ب - محاسبه سطح نیم خواهی عرضی بر روشن تقسیم به مسطوح نوچه هر با ارتفاع بیان: در این روشن سطح نیم خواهی عرضی با خطوط موازی به فواصل مساوی h تقسیم شد و مساحت نیم خواه از رابطه زیر محاسبه شود.


$$A = \frac{a_1 h}{2} + \frac{a_1 + a_2 h}{2} + \frac{a_2 + a_3 h}{2} + \dots + \frac{a_n h}{2}$$

$$A = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n) h = \sum_{i=1}^n a_i h$$



پس با اندازه شدن مجموع طولهای $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ و ضرب آن مجموع در ارتفاع مشترک h ، مساحت کل A بدست می آید.

ج - محاسبه سطح نیم خواهی عرضی بر روشن ترسیم و استفاده از یالانی سر: در این روشن سطح مقطع عرضی را به حالت مرورت (منظم یا نیم منظم) که باشد، با مقیاس مصنی بر روی کاغذ رسم نموده و سپس با لذرازدن رسمگاه پلاکه متر بر روی سراموش شکل، مساحت آن را بدست می آورند. این روشن در راهنمایی بسیار معمول و متدول بوده است و به منظور دقت و هماهنگی کردن آن با کارکرد صنعتی معمولاً امتاطع عرضی را با مقیاس ۱:۲۰۰ یا ۱:۱۰۰ ترسیم کردند.



$$A = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$$

فرمول سطح در مختصات مطبوع

$$r = \rho(\theta)$$


از طرفی مقابله شکل رسمگاه پلاکی قدر

پس با اندازهٔ میزان گردشگاری مختصات A (یعنی θ) و میزان ساعت حامل ($r=0M$) و جم سطوح بی نواسهٔ بوجا ($d\theta \cdot \frac{1}{r}$) مساحت سطح مورد نظر تعیین می‌شود.

- ماسب سطح نهرخای عرضی بر روشن کامپوئری: این روش کامپوئری در میان روش‌های متعدد از مختصات روش نهرخای عرضی می‌باشد، بهترین روش ماسب سطح مقاطع عرضی بوده و هنگامی که طول پروژه طولانی و تعداد مقاطع عرضی بسیار زیاد است، حتی می‌توان ماسب سطح نهرخای اسناد را (منظور) هم ترجیح راهه می‌شود. اساس روش مختصات در ادامه توضیح راهه می‌شود.

- ماسب سطح نهرخای عرضی بر روشن مختصات: در صورتی که مختصات نقاط مختلف در نهرخای عرضی با انتساب مختصات تعیین شده می‌توان سطح نهرخای عرضی را با توجه به روش‌های هندسه تحلیلی و ماسبات زیر برآورد تعیین نمود.

$$YS = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ y_3 & y_1 \end{vmatrix}$$



بر همین ترتیب می‌توان مساحت هر شرک اصلاح را بر روشن فوق محاسبه در میان روش‌های متعدد از مختصات روش آن درست کرد.


لازم بر ذکر است که در این روش با توجه به موقعیت نقاط نسبت بر محورهای مختصات، باید مشتبه یافتن مختصات آنرا در شرک دارمینه را تعیین شود. برای راحتی می‌توان محورهای را منطبق بر محور راه و محور Δ را منطبق بر سطح تراز تعیین در نظر گرفت.

$$YS = \begin{vmatrix} -\Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\Delta & -\Delta \\ 0 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\Delta & -\Delta \\ -2 & -2 \Delta \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\Delta & -2 \Delta \\ -2 \Delta & -2 \end{vmatrix}$$



$$+ \begin{vmatrix} -2 \Delta & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 2 \Delta \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 \Delta & \Delta \\ -2 & -4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \Delta & 2 \Delta \\ -4 & -4 \Delta \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} 2 \Delta & 0 \\ -4 \Delta & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 14 \Delta, 12 \Delta$$

$$S = 14 \Delta, 12 \Delta$$



روش خلاصه: در این روش از علاوهٔ اعداد صرف نظر می‌شود و سپس مختصات نقاط به صورت $\frac{Y}{X}$ و باعث جهت حرکت شناخت شده در مثلث روی می‌شوند. مساحت مقطع بالانجام مماسات نزدیک است از کار:




$$\begin{aligned} 2S &= \sum \downarrow - \sum \nearrow = (0 + 1, 0 + 1F + 2_0 + 1_0 + 1_1, 0 + 1F + 1_1 + 2_1, 0 + 0) \\ &\quad - (0 + 0 + 1, 2_0 + 1F + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2_2 + 3_4 + 0 + 0) = NF, 2D \\ S &= 42, 12D \end{aligned}$$

۴-۳- مماسهٔ حجم عملیات خالی بین دو نیم‌خوبی متوالی:

حجم عملیات خالی راه با توجه به میزان سطوح خالی‌داری و خالی‌زی نیم‌خوبی عرضی و فواصل بین آنها مماسهٔ مردود. در می‌ماسهٔ احجام عملیات خالی با توجه به وضعيت نیم‌خوبی عرضی به لحاظ خالی‌داری و خالی‌زی، حالاتی مختلف به وجود می‌آید که در رابطهٔ موردنی بحث قرار می‌گیرد.

الف - حالاتی که دو نیم‌خوبی متوالی هردو در خالی‌داری و یا هردو در خالی‌زی قرار دارند.





$$V_{Fill} = \frac{F_1 + F_r}{\gamma} \times L$$

$$V_{Cut} = \frac{C_1 + C_r}{\gamma} \times L$$

۴۴

ب - حالتی که دو نیم خود رفی سوالی بیکار خالبرداری و دیگری در خالبرزی تمرد دارد.





$$\frac{F}{C} = \frac{L_i}{L_r} \Rightarrow \frac{F}{F+C} = \frac{L_i}{L_i + L_r} \quad : \text{از شبیر:}$$

$$L_i = \frac{F \cdot L}{F+C} \quad , \quad L_r = \frac{C \cdot L}{F+C} \quad : \text{درستید:}$$

$$V_{F+0} = \frac{F+0}{\gamma} \times L_i = \frac{F}{\gamma} \times L_i$$

$$V_{cut} = \frac{C+0}{\gamma} \times L_r = \frac{C}{\gamma} \times L_r$$

ج - حالتی که از دو نیم خود رفی سوالی بیکار خالبرداری (خالبرداری یا خالبرزی) و دیگری بیکار خالبرزی مخلوط باشد.



$$\frac{C_1}{F} = \frac{L_i}{L_r} \Rightarrow \frac{C_1}{C_1+F} = \frac{L_i}{L} \quad : \text{از شبیر:}$$


$$L_i = \frac{C_1 L}{C_1 + F} \quad : \text{درستید:}$$

$$V_{F+0} = \frac{F+F_1}{\gamma} \times L_i$$

$$V_{cut} = \frac{C_1+0}{\gamma} \times L_i = \frac{C_1}{\gamma} \times L_i$$

٤٥



د - حالی در دو نیم خ عرض متوالی هر دو صورت مخلط و متعابن حسنه.




$$V_{Fill} = \frac{F_1 + F_r}{r} \times L$$

$$V_{Cut} = \frac{C_1 + C_r}{r} \times L$$

د - حالی در دو نیم خ عرض متوالی هر دو صورت مخلط و غیر متعابن حسنه.



$$L_1 = \frac{C_1 L}{C_1 + F_r}, \quad L_r = \frac{F_r L}{C_1 + F_r} \quad \text{طبقه حالت عمل:}$$



$$L_p = \frac{F_r L}{F_1 + C_r}, \quad L_f = \frac{C_r L}{F_1 + C_r} \quad \text{بهین روشن:}$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$V_{Fill} = \frac{F_r}{r} \times L_r + \frac{F_1}{r} \times L_p$$

$$V_{Cut} = \frac{C_1}{r} \times L_1 + \frac{C_r}{r} \times L_f$$