


حداقل ضخامت لازم برای ورق کفستون نشان داده شده در شکل زیر چقدر می باشد؟  
 (آیاد ۸۰ و نظام مهندسی)  $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$  و ستون و کفستون مربع شکل در نظر گرفته شود.



- (۱) ۳ سانتی متر
- (۲) ۱۰ سانتی متر
- (۳) ۶ سانتی متر
- (۴) ۱۲ سانتی متر

$$\frac{\left(\frac{43000}{50 \times 50}\right) \times 16^2}{2} < \frac{f^2}{6} \times 0.75 \times 2400 \rightarrow f > 2.709 \text{ cm}$$

۴

گزینه ۱

چنانچه بر اثر بار فشاری وارده بر صفحه زیر ستون به ابعاد  $50 \times 50$  سانتی متر، فشار زیر صفحه برابر  $q_a = 1 \text{ kg/cm}^2$  شود حداقل ضخامت صفحه زیر ستون برابر خواهد بود با:

(ستون  $INP200$ ،  $b_f = 9 \text{ cm}$ ،  $d = 20 \text{ cm}$  و  $F_b = 1800 \text{ kg/cm}^2$ ) (آیاد ۸۰)


- (۱) ۵۱ mm
- (۲) ۵۳ mm
- (۳) ۶۱ mm
- (۴) ۶۳ mm

۵

$$m = \frac{50 - 0.8 \times 9}{2} = 21.4 \rightarrow \frac{1 \times 21.4^2}{2} < \frac{f^2}{6} \times 1800$$

$$\rightarrow f > 0.87 \text{ cm} \rightarrow \text{درگزین ۵ قرار می دهیم}$$

چنانچه حداکثر فشار صفحه زیر ستون  $q = 1.875 \text{ kg/cm}^2$  باشد، حداقل ضخامت صفحه برابر است



(آیاد ۷۹)

$(F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2)$  با:

- (۱)  $t = 1 \text{ cm}$
- (۲)  $t = 0.18 \text{ cm}$
- (۳)  $t = 1.12 \text{ cm}$
- (۴)  $t = 1.15 \text{ cm}$

$$\frac{1.875 \times 16^2}{2} < \frac{f^2}{6} \times 0.75 \times 2400 \rightarrow f > 0.89 \text{ cm} \rightarrow f = 1 \text{ cm} \quad 6$$

(آیاد ۷۸)

صفحه کفستون ها بر چه اساسی تعیین می شوند؟

- (۱) برش کفستون
- (۲) خمش کفستون
- (۳) تنش فشاری ستون
- (۴) تنش فشاری بتن زیر کفستون

در یک کفستون چنانچه نیروی فشاری ستون برابر  $112/5$  تن باشد، ابعاد صفحه کفستون برابر است

با: (نیمرخ ستون  $IPB200$ ، حداکثر تنش مجاز بین بتن و صفحه  $52 \text{ kg/cm}^2$  و

$F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$  و  $F_b = 0.175 F_y$ ) (آیاد ۷۸)

$$\frac{112.500}{B \times H} < 52 \rightarrow B \times H > 2122.6 \rightarrow \text{با } B = H \rightarrow B = \sqrt{2122.6} = 46.07$$

## ۱۰) تیرورق ها

- در مقایسه با تیرهای عادی:  $I_x \gg I_y$ ، و برای افزایش هرچه بیشتر  $I_x$  ارتفاع جان را افزایش می دهند و احتمال انواع کمانش ها به ویژه کمانش های مربوط به جان افزایش می یابد.




Figure 2-13 Lateral-torsional buckling of a cantilever

## ۱-۱۰- انواع کمانش ها

## ۱- کمانش پیچشی- جانبی (lateral-torsional buckling)

- وقوع آن ممنوع نیست.

- سخت کننده عرضی تأثیری در جلوگیری از آن ندارد.

- تأثیر وقوع: کاهش تنش مجاز خمشی.

## ۲- کمانش موضعی بال فشاری و کمانش موضعی جان (local buckling)

- وقوع آن ممنوع نیست.

- تأثیر وقوع: کاهش تنش مجاز خمشی.

- سخت کننده عرضی تأثیری در جلوگیری از آن ندارد.

- راه جلوگیری: بال تیر فشرده باشد (یعنی نازک نباشد و

نسبت عرض بال به ضخامت آن از حد مشخصی کمتر نباشد)



## ۳- کمانش قائم بال فشاری یا کمانش عمودی ورق جان (Vertical flange buckling)

- فرض کنیم بال بالایی تیر تحت اثر لنگر + تحت فشار قرار دارد. این بال به جان تیر فشار قائم وارد می کند (مایل است به سمت

پایین حرکت کند که جان جلوی آن را می گیرد)

- در نقطه ای اتفاق می افتد که لنگر بسیار بالایی داشته باشیم.

- وجود بار متمرکز آن را تشدید می کند.

- وقوع آن مجاز نیست.

- راه جلوگیری: جان تیر از یک حد مشخصی نازک تر نباشد:

$$\frac{h}{t_w} \leq \frac{985000}{\sqrt{F_y(F_y + 1160)}} \frac{I_y = 2400}{\rightarrow} = 337 \quad \left(\frac{u}{h} > 1.5\right)$$

$$\frac{h}{t_w} \leq \frac{16770}{\sqrt{F_y}} \frac{I_y = 2400}{\rightarrow} = 342 \quad \left(\frac{u}{h} < 1.5\right)$$

- برای افزایش بار کمانشی (کاهش احتمال کمانش):  $\downarrow$  تنش پسماند،  $\downarrow$   $F_y$ ،  $\downarrow$   $\frac{h}{t_w}$ ،  $\uparrow$   $v$ ،  $\uparrow$   $E$

- در تیرهای با  $F_y = 2400$  وجود سخت کننده عرضی تأثیر کمی در جلوگیری از کمانش عمودی ورق جان دارد

- اعداد فوق حداکثر مقدار مجاز  $\frac{h}{t_w}$  برای تیر ورق است.

#### ۴- کماتش خمشی ورق جان (Bend-Buckling of the web)

- قسمتی از جان تیورورق که تحت اثر فشار ناشی از تنشهای خمشی قرار دارد در راستای طولی تیر کماتش می‌کند.

- وقوع آن ممنوع نیست.

- تاثیر وقوع: کاهش تنش مجاز خمشی:

$$\frac{h}{t_w} \leq \frac{6370 \sqrt{F_y}}{\sqrt{F_b}} \xrightarrow{F_y=2400} = 176 \rightarrow \text{کوماتش خمشی ورق جان رخ نمی‌دهد}$$

$$\frac{h}{t_w} > \frac{6370 \sqrt{F_y}}{\sqrt{F_b}} \xrightarrow{F_y=2400} = 176 \rightarrow F_b' = F_b \left[ 1 - 0.0005 \frac{A_w}{A_f} \left( \frac{h}{t_w} - \frac{6370}{\sqrt{F_b}} \right) \right]$$

- راه جلوگیری: ۱- از جان نازک استفاده نشود ( $\frac{h}{t_w} < 176$ ) ۲- استفاده از سخت کننده طولی در جان تیورورق در میانه قسمت فشاری آن، تا جلوی کماتش آن را بگیرد (این راحل در آیین نامه ایران ذکر نشده است و بیشتر برای تیرهای با فولاد با مقاومت بالا کارا می‌باشد).

- برای افزایش بار کماتشی (کاهش احتمال کماتش):  $E \uparrow, v \uparrow, \frac{h}{t_w} \downarrow, F_y \downarrow$

#### ۵- کماتش برشی یا قطری جان (Web shear buckling)

- علت آن نیروی برشی در تیورورق می‌باشد.


- وقوع آن ممنوع نیست.

- تاثیر وقوع: کاهش تنش مجاز برشی:

$$\frac{h}{t_w} \leq \frac{3185 \sqrt{F_y}}{\sqrt{F_v}} \xrightarrow{F_y=2400} = 65 \rightarrow \text{کوماتش برشی جان رخ نمی‌دهد}$$

$$\frac{h}{t_w} > \frac{3185 \sqrt{F_y}}{\sqrt{F_v}} \xrightarrow{F_y=2400} = 65 \rightarrow \text{تنش مجاز برشی باید کاهش یابد}$$

دو روش برای محاسبه تنش مجاز برشی کاهش یافته داریم:



۱- استفاده از عمل میدان کششی: در حالت فرض می‌شود پس از وقوع کماتش هنوز تیر قادر است به باربری ادامه دهد.

شرایط استفاده:

- در چشمه‌های انتهایی نمی‌توان استفاده کرد،

- در چشمه‌هایی که جان موراخ دارد و دو چشمه کناری آن نمی‌توان استفاده کرد،

$$\frac{a}{h} \leq \text{Min} \left\{ \left( \frac{260}{\frac{h}{t_w}} \right)^2, 3 \right\}$$

$$C_V = \frac{1}{t_y} \leq 1$$

۲- بدون استفاده از عمل میدان کششی: فرض می‌شود پس از کماتش تیر قادر نیست به باربری ادامه دهد (محاظه کارانه)

$$F_V = \frac{F_y C_V}{\sqrt{3 \times 1.67}} \leq 0.4 F_y$$

- راه جلوگیری:

۱- کاهش ( $\frac{h}{t_w}$ ) ۲- استفاده از سخت کننده عرضی در جان تیورورق و کاهش فواصل آنها


- برای افزایش تنش مجاز برشی:  $F_y \uparrow, \frac{a}{h} \downarrow, \frac{h}{t_w} \downarrow$

- وجود سخت کننده عرضی زمانی مفید است که جان تیر نازک باشد ( $\frac{h}{t_w} > 65$ ) و برای تیرهایی که ( $\frac{h}{t_w} < 65$ ) افزودن سخت کننده عرضی تنش مجاز برشی را افزایش نمی دهد.
- اگر ( $\frac{h}{t_w} > 260$ ) باشد وجود سخت کننده عرضی الزامی است.
- برای اتصال سخت کننده می توان از جوش منقطع استفاده کرد.
- سخت کننده ها باید به بال فشاری جوش شوند.

**ناحیه اتصال (panel zone)**

- چشمه اتصال (ناحیه مشترک بین تیر و ستون) باید بتواند برش زیر را تحمل کند:

$$V_p = \frac{M_1}{d_{m1}} + \frac{M_2}{d_{m2}} - V$$




- تنش مجاز چشمه اتصال:

- اگر نیروی محوری کم باشد:  $\frac{f_a}{F_a} \leq 0.5 \rightarrow F_v = 0.4F_y \left(1 + \frac{3b_{cf}t_{cf}^2}{d_b d_c t_{cw}}\right)$
- نیروی محوری زیاد باشد:  $\frac{f_a}{F_a} > 0.5 \rightarrow F_v = 0.4F_y \left(1 + \frac{3b_{cf}t_{cf}^2}{d_b d_c t_{cw}}\right) \left(1.9 - 1.8 \frac{f_a}{F_a}\right)$
- اگر ضخامت جان ستون به تنهایی قادر تحمل برش نباشد باید از سخت کننده قطری جان و یا از ورق مضاعف استفاده کرد.

**۱۰-۲- اثر بار متمرکز**

در تمامی مواردی که نیاز به سخت کننده است، اگر بار متمرکز به صورت کششی باشد: سخت کننده باید به بال تحت بار جوش شود. اگر بار متمرکز فشاری است: سخت کننده یا باید با فشار مستقیم تماسی (با سطح کاملاً صاف) بار را منتقل کند و یا اینکه جوش شود.



**۱- تسلیم موضعی جان (Web local yielding)**

- در جان تیرها و ستونها در زیر بار متمرکز رخ می دهد.
- در هر دو حالت بار فشاری و کششی باید کنترل شود.

- راه جلوگیری:

۱- افزایش ضخامت جان و یا افزایش طول تماس بار با تیر یا ستون و از بردن

$$\frac{R}{t_w(N + (\frac{2.5}{5})K)} \leq 0.66F_y$$



- به جای افزایش ضخامت جان می توان از ورق مضاعف جان در

محل اثر بار متمرکز استفاده کرد.

۲- استفاده از سخت کننده حداقل تا نصف ارتفاع جان و

به صورت جفت و جوش دادن آن به بال تحت بار متمرکز.

مساحت مقطع سخت کننده بر اساس اضافه باری که جان



$K = \text{Fillet toe distance}$   
 $N = \text{Bearing length}$

نمی تواند تحمل کند، تعیین می شود:


$$P_{bf} = \left( \frac{5K}{F_y \times \text{مساحت بال فشاری}} \right) \leq F_y t_w (N + \left(\frac{L_c}{5}\right) K) + F_{ysl} A_{sl}$$

- عرض هر سخت کننده به اضافه نصف ضخامت جان ستون نباید از یک سوم عرض بال تیر یا ورق اتصال کمتر باشد.
- ضخامت سخت کننده نباید از نصف ضخامت بال تیر یا ورق اتصال کمتر باشد.
- سخت کننده به صورت ستون فرضی با طول موثر  $0.75h$  (h فاصله آزاد جان) طراحی می شود

۲- چروکیدگی جان (لهیدگی در جان تیرها) در زیر بار متمرکز فشاری (Web crippling)

- در جان تیرها در زیر بار متمرکز رخ می دهد.

و تنها برای بار فشاری کنترل می شود.



- راه جلوگیری:

- ۱- افزایش ضخامت جان [استفاده از ورق مضاعف جان تا نصف ارتفاع جان] و یا افزایش طول تماس بار با تیر یا ستون و از بردن تمرکز آن:


$$R \leq \frac{566}{285} t_w^2 \left[ 1 + 3 \left( \frac{N}{d} \right) \left( t_w / t_f \right)^{\frac{8}{3}} \right] \sqrt{F_{yw} \frac{t_w}{t_f}}$$

- ۲- استفاده از سخت کننده حداقل تا نصف ارتفاع جان و به صورت جفت و جوش دادن آن به بال تحت بار متمرکز. مساحت مقطع سخت کننده بر اساس اضافه باری که جان نمی تواند تحمل کند، تعیین می شود.

- سخت کننده به صورت ستون فرضی با طول موثر  $0.75h$  (h فاصله آزاد جان) طراحی می شود.

۳- کمایش توام با حرکت جانبی در جان تیرها (نام دیگر: کمایش قائم جان) (Web sideway buckling)

- در جان تیرها در زیر بار متمرکز فشاری رخ می دهد.



- راه جلوگیری:

- ۱- اگر بال بارگذاری شده در مقابل دوران نگهداری شده، باید:

$$\left\{ R \leq \frac{480000 t_w^3}{h} \left[ 1 + 4 \left( \frac{d_c / t_w}{L / B_f} \right)^3 \right] \right\} \text{ OR } \left\{ \frac{d_c / t_w}{L / B_f} > 2.3 \right\}$$


یعنی باید فواصل تکیه گاهای جانبی هر دو بال (L) را کاهش داد و یا ضخامت جان را با استفاده از ورق مضاعف طوری افزایش داد که رابطه

فوق ارضا شود و گونه باید:

باید برای بال کششی (بارگذاری نشده) مهار جانبی قرار داد یا اینکه از یک جفت سخت کننده و به صورت جفت استفاده کرد.

مساحت مقطع سخت کننده بر اساس اضافه باری که جان نمی تواند تحمل کند،

Fig. C-110.1. Web sideway buckling.



۱- بال فشاری در مقابل دوران (مهار جانبی نگهداری نشده است). (مقطع A-A) (اتصال به صورت جفت)

۲- بال کششی در مقابل دوران (مهار جانبی نگهداری نشده است). (مقطع A-A) (اتصال به صورت جفت)

تعیین می شود و سخت کننده به صورت ستون فرضی با طول موثر  $0.75h$  (فاصله آزاد جان) طراحی می شود.

۲- اگر بال بارگذاری شده در مقابل دوران نگهداری نشده، باید:

$$\left\{ R \leq \frac{400000 t_w^3}{h} \left[ 0.4 \left( \frac{a_c/t_w}{L/B_f} \right)^3 \right] \right\} \text{ OR } \left\{ \frac{a_c/t_w}{L/B_f} > 1.7 \right\}$$

**وگرنه باید:**


باید برای هم بال کششی (بارگذاری نشده) و هم بال فشاری (بالی که بار متمرکز به آن وارد می شود) مهار جاتی قرار داد در این حالت برخلاف حالت ۱ (که بال فشاری دوران نداشت) استفاده از سخت کننده عرضی بی فایده است.

برای بار گسترده روی تیر نیاز به این بررسی نیست.

۴- کماتش فشاری در جان ستون در مقابل بال فشاری تیر در اتصال صلب تیر به ستون (Web compression buckling)

زمانی اتفاق می افتد که هر دو بال تحت بار متمرکز قرار داشته باشند.

راه جلوگیری:



۱- کاهش نازکی جان ستون (کاهش  $\frac{a}{t_{wc}}$ ) به طوریکه:

$$\frac{a}{t_{wc}} \leq \frac{35000 t_{wc}^2 \sqrt{F_{yc}}}{P_{bf} = \left( \frac{5}{8} R \right) (سخت بال فشاری \times F_{yc})}$$


۲- اگر رابطه بالا ارضا نشد باید یک جفت سخت کننده

و به صورت جفت در مقابل بال فشاری تیر در جان

ستون قرار داد (ورق پیوستگی).

سخت کننده به صورت ستون فرضی با طول موثر

$0.75h$  (فاصله آزاد جان) طراحی می شود.



عرض هر سخت کننده به اضافه نصف ضخامت جان ستون نباید از یک سوم عرض بال تیر یا ورق اتصال کمتر باشد.


ضخامت سخت کننده نباید از نصف ضخامت بال تیر یا ورق اتصال کمتر باشد.

۵- خمشی موضعی بال ستون در مقابل بال کششی تیر در اتصال صلب تیر به ستون با مقطع H (Flange local bending)

اگر بال تیر به حد کافی صلبیت نداشته باشد، باعث ایجاد تمرکز تنش در جوش می شود

راه جلوگیری:

۱- افزایش ضخامت بال ستون ( $t_{fc}$ ) به طوریکه:



$$t_{fc} \leq 0.4 \sqrt{\frac{I_{bf} = \left( \frac{5}{8} R \right) (سخت بال کششی \times F_{yc})}{F_{yc}}}$$

اگر عرض بارگذاری شده روی بال ستون از  $0.15b_{fc}$  کمتر باشد، بررسی فوق لازم نیست.

۲- اگر رابطه بالا ارضا نشد باید یک جفت سخت کننده به صورت جفت و حداقل تا نصف ارتفاع جان در مقابل بال کششی تیر در جان ستون قرار داد (ورق پیوستگی).

- عرض هر سخت کننده به اضافه نصف ضخامت جان ستون نباید از یک سوم عرض بال تیر یا ورق اتصال کمتر باشد.

- ضخامت سخت کننده نباید از نصف ضخامت بال تیر یا ورق اتصال کمتر باشد.

- پدیده لهیدگی جان را تعریف کنید.

(اسناد ۷۳، آرد ۷۹ و نلکم مهندسی)

۱) قسمتی از جان که تحت اثر نیروی متمرکز فشاری قرار می گیرد و دچار اعوجاج می شود.

۲) قسمتی از جان که تحت اثر نیروی متمرکز فشاری قرار می گیرد و دچار پیچش می شود.

۳) قسمتی از جان که تحت اثر نیروی متمرکز فشاری قرار می گیرد و دچار کمانش می شود.

۴) قسمتی از جان که تحت اثر نیروی متمرکز فشاری قرار می گیرد و دچار تسلیم می شود.

گزینه ۴ صحیح است

۷۲) یک اتصال صلب تیر به ستون در قسمت فشاری سخت کننده نیاز دارد که این سخت کننده به صورت

یک عضو فشاری طرح شده است. کدام گزاره زیر صحیح است؟ (آرد ۸۶)

۱) جان ستون در کمانش فشاری مشکل داشته است.

۲) جان ستون در تسلیم موضعی جان مشکل داشته است.

۳) جان ستون در لهیدگی جان مشکل داشته است.

۴) جان ستون در برش چشمة جان مشکل داشته است.

از آنجا که گفته ر قسمت فشاری نیاز به سخت کننده دارد و بر صورت مفروضات طرح می شود نتیجه می گیریم که مشکل

کمانش داشته است. گزینه ۳ صحیح است.

در اتصال صلب تیر به ستون که با استفاده از ورق های اتصال جوش نفوذی شده در بالا و پایین تیر

(آرد ۸۵)


ساخته می شود، کدام پدیده زیر در ناحیه فشاری اتصال باید کنترل گردد؟

۱) کمانش توأم با انتقال جانبی در جان ستون


۲) تسلیم موضعی در جان ستون

۳) پارگی برش در جان ستون

۴) خمش موضعی در بال ستون



گزینه ۱: کمانش توأم با انتقال جانبی، انتقال جانبی تنها در تیر اتفاق می افتد چون معمولاً ستون که از ناحیه اتصال در برابر انتقال جانبی مهار شده اند



گزینه ۲: پارگی برشی مربوط به کل اتصال (کش + فشار) است

گزینه ۳: در ضمن موضعی در بال کمانش باید کنترل گردد

گزینه ۴ صحیح است

در یک اتصال صلب تیر به ستون که با استفاده از ورق‌های اتصال جوش نفوذی شده به ستون در دو طرف ساخته می‌شود، کدام پدیده زیر در ناحیه فشاری اتصال نباید کنترل شود؟ (۱ آید ۸۴)

(۲) خمش موضعی بال ستون

(۱) کمناش توأم با انتقال جانبی در جان

(۴) و ۱

(۳) لهیدگی در جان

در ناحیه اتصال کمناش با انتقال جانبی رخ نمی‌آید و خمش موضعی مربوط به ناحیه کششی است (گزینه ۴ صحیح است)

گزینه ۲ در ناحیه فشاری است که کمناش فشاری جان، لهیدگی در ذکلیه جان ستون باید چک شود

(آید ۸۰)


کدام یک از عبارات‌های زیر صحیح است؟

- (۱) لهیدگی بین جان و بال در تکیه‌گاه و کمناش قطری و کمناش قائم در زیر بار متمرکز اتفاق می‌افتد.
- (۲) لهیدگی بین جان و بال در زیر بار متمرکز سنگین اتفاق می‌افتد، در حالی که کمناش قطری و کمناش قائم جان تیر همیشه در تکیه‌گاه اتفاق می‌افتد.
- (۳) لهیدگی بین جان و بال به علت بار متمرکز است که به جان تیر اعمال می‌شود و کمناش قطری جان یک پدیده جاری‌شدن موضعی است.
- (۴) لهیدگی بین جان و بال یک پدیده جاری‌شدن موضعی است و کمناش قطری جان تیر در نتیجه فشاری است که در امتداد قطری از نیروی برشی حاصل می‌شود و کمناش قائم جان تیر به علت بار متمرکز است که بر جان تیر اعمال می‌شود.

(آید ۷۸)

مرکزگره (Panel Zone) در اتصالات فولادی:

- (۱) به محل اتصال تیرها به صفحه ستون اطلاق می‌گردد.
- (۲) به محل اتصال تیر به ستون و به صفحه جان ستون اطلاق می‌گردد.
- (۳) به پانل‌های جوش‌شده در اتصالات گفته می‌شود.
- (۴) به محل اتصال تیر به ستون و به قسمت بال ستون اطلاق می‌گردد.




نسبت عرض به ضخامت در جان تیرورق‌هایی که از فولاد نرمه ساخته شده‌اند می‌تواند تا مقدار زیر برسد: (سوالی ۷۶)

- (۱) کمتر از ۲۶
- (۲) کمتر از ۵۲
- (۳) بیشتر از ۲۰۰
- (۴) بیشتر از ۲۰۰



در یک تیوروق با مقطع زیر، ماکزیمم نیروی برشی  $V_{max} = 96 \text{ ton}$  می باشد. اگر حد تسلیم فولاد به کار رفته در ساخت تیوروق  $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$  باشد، آنگاه:



- (۱) این تیوروق برای تحمل نیروی برشی  $V = 96 \text{ ton}$  کافی است و نیاز به تقویت ندارد.
- (۲) ضعف این تیوروق را با اضافه نمودن تسمه های تقویتی به بال های فوقانی و تحتانی می توان برطرف کرد.
- (۳) ضعف این تیوروق را می توان با اتصال سخت کننده هایی به جان برطرف نمود.

(۴) هیچ کدام

تنش موجود را با تنش مجاز مقایسه می کنیم  
 $\text{تنش موجود} = \frac{26000}{80 \times 0.8} = 1500 \text{ kg/cm}^2$   
 نسبت  $\frac{h_w}{t_w}$  از ۶۶ بیشتر است و تنش مجاز کمتر از  $0.4 F_y = 960 \text{ kg/cm}^2$  است  
 دلالتی اگر تنش مجاز  $0.4 F_y$  کم باشد باز کمتر از ۱۵۰۰ است!

گزینه ۴: تقویت بال نیز تنها ظرفیت خمشی آن را افزایش می دهد نه برشی

گزینه ۳: در تیوروق که  $\frac{h_w}{t_w} > 66$  است تنش مجاز کمتر از  $0.4 F_y$  است و اگر نسبت کمنده عرضی بر جان افتاد تروری توان تنش مجاز را کمتر تا  $0.4 F_y$  او ایسی در دل بار تیر مشکل خواهد داشت!

گزینه ۴ صحیح است

پدیده کمانش قائم بال در جان در کدام یک از اعضای زیر اتفاق می افتد؟ (آ.ا.د.۳۳)

- (۱) تیوروق ها
- (۲) تیرستون ها
- (۳) تیرها
- (۴) ستون ها

کمانش قائم جان تیر

(آ.ا.د.۸۰)

(۱) در زیر بار متمرکز به وجود می آید.

(۲) در بالای صفحه تقسیم فشار تکیه گاه به وجود می آید.

(۳) در زیر بار متمرکز و در بالای صفحه تقسیم فشار تکیه گاه به وجود می آید.

(۴) در بال انتهایی به وجود می آید.

کمانش کانتر جان (کمانش جان تیر) است از بار متمرکزی که در محل مگرز بار وارد شود ایجاد می شود.

از کمانش که با بار متمرکز داریم ولی تیر صاف است پس در بالای صفحه تقسیم فشار تکیه گاه به وجود نمی آید

گزینه ۱ صحیح است

برای افزایش مقاومت گمانشی ناشی از برش در جان یک تیر بهتر است سخت کننده جان ..... قرار بگیرد.  
(آ) ۷۹

- (۱) نزدیکتر به بال تحت فشار
- (۲) نزدیکتر به بال تحت کشش
- (۳) در وسط ارتفاع
- (۴) در اتصال با بال تحت فشار

تنش برشی مجاز تیرهایی که در آنها گمانش قطری مطرح نیست برابر است با: (آ) ۱۷۷

- (۱)  $0.166 F_y$
- (۲)  $0.16 F_y$
- (۳)  $0.14 F_y$
- (۴)  $0.145 F_y$

مبنای طراحی جوش اتصال بال به جان در تیروورق‌ها چیست؟

(نظرمهندس)

- (۱) گمانش قائم جان تیر
- (۲) انتقال برش بین بال و جان
- (۳) لهیدگی یا جاری شدن جان در زیر بارهای سنگین
- (۴) هیچ کدام

نسبت لاغری جان تیر ورق (نسبت ارتفاع به ضخامت جان) در هر صورت نباید از مقدار تعیین کننده ناشی از گمانش زیر بیشتر گرفته شود.

- (۱) گمانش برشی جان
- (۲) گمانش خمشی جان
- (۳) گمانش قائم جان در اثر انحنای خمشی بال فشاری
- (۴) گمانش جانبی-پیچشی تیروورق

سراسری ۸۹

۱) مسائل لوزه‌ای

بارگذاری فوق العاده:

در حالتی که اثر باد، زلزله و یا حرارت چه به تنهایی و چه در ترکیب با بارهای دیگر، در محاسبه تنش‌ها منظور شده باشد، ترکیبات بار در ضریب 0.75 ضرب شود.

کدام یک از سیستم‌های مهاربندی شرقی - غربی زیر برای ساختمان متقارن چهار طبقه در منطقه‌ای با خطر زلزله بالا مناسب‌ترند؟ (آ) ۸۶

نماد

$\uparrow N$

(۱) c

(۲) d

(۳) a و d

(۴) b و c

در اعضای مهاربند ساخته شده از دو ناودانی، لاغری حداکثر هر ناودانی در حد فاصل بین قیدها (محل اتصال دو نیمرخ)، نباید از ..... درصد لاغری کل عضو تجاوز نماید.

(آ) ۸۱

- (۱) ۵۰
- (۲) ۷۰
- (۳) ۳۰
- (۴) ۷۵

در طراحی لوزه‌های اعضای مهاربند ساخته شده از دو ناودانی، لاغری حداکثر هر ناودانی در حد فاصل بین قیدها (محل اتصال دو نیمرخ)، نباید از ..... درصد لاغری کل عضو تجاوز نماید.

(آ) ۸۱

- (۱) ۵۰
- (۲) ۷۰
- (۳) ۳۰
- (۴) ۷۵

در طراحی قطعات فولادی، ترکیب بارگذاری برای کنترل ستون یک قاب خمشی چنانچه تنش‌های مجاز را افزایش ندهیم به صورت زیر است:

(آ) ۸۰

(۱)  $0.175(1/4DL + 1/7LL \pm 1/8EQ)$

(۲)  $DL + LL \pm EQ$

(۳)  $0.175(DL + LL \pm EQ)$

(۴)  $1/4DL + 1/6LL \pm 1/8EQ$

