


# تحليل سازه ها II

استاد محترم : جناب مهندس دانش

www.civilbook.ir



$$\Delta Z = 0$$

$$\theta_x = 0$$

$$\theta_y = 0$$

چون خارج از صفحه  $xy$  هستند

$$\Delta x$$


$$\Delta y$$

$$\theta_z$$

داخل صفحه  $xy$  هستند

★ دسر برای پایداری سازه  $\Delta x$ ،  $\Delta y$  و  $\theta_z$  را بر سر می کنیم

★ برای اینکه یک سازه پایدار استا تیکر باشد باید روابط زیر برقرار باشند در غیر این صورت سازه معین استا تیکر خواهد بود.



$$\sum \vec{F}_x = 0$$

$$\sum \vec{F}_z = 0$$

$$\sum M_y = 0$$

★ شرایط پایداری سازه :

- 1- پایداری هندسی
- 2- همه عکس العمل های تولید گاه با هم موازی نباشند.
- 3- همه عکس العمل ها در یک نقطه متقاطع نباشند.

★ سازه نامعین استا تیکر :  
سازه ایست که شرایط پایداری در آن برقرار نباشند.



## انواع سازه:

- 1- خراب
- 2- قاب
- 3- قاب های پیرید

### 1- خراب

- \* همه اتصالات مفصل هستند.
- \* اعضا در محل اتصال پیوسته نیستند.
- \* بارها فقط در گره ها وارد می شوند.
- \* اعضا خراب فقط به نیروی محوری کار می کنند.
- \* رفتار خراب رفتار محوری است و رفتار برش و خمش ندارد.

### 2- قاب


- \* تمام اتصالات داخلی و صلب (خمش یا گیردار) هستند.
- \* بارها در همه جای اعضا وارد می شوند.

### 3- قاب های پیرید

- \* قاب های پیرید حاصل اختلاط خراب و قاب است.
- \* بر خراب اتصالات مفصل و بر خراب اتصالات گیردار است.

## انواع گره ها:

- 1- گره ساده یا مفصل: گره است که زاویه اتصال سپر از تغییر شکل تغییر می کند.



- 2- گره صلب (گیردار یا خمش): گره است که در آن زاویه اتصال بعد از تغییر شکل تغییر نمی کند.



## درجات نامعین:

### 1. درجه نامعین استاتیکی:

مجموع مولفه های نیروهای داخلی را درجه نامعین استاتیکی گویند

### 2. درجه نامعین سینماتیکی:

مجموع مولفه های آزاد حرکتی که در هر رادین نامعین سینماتیکی گویند

## روشهای تحلیل سازه:

### 1. روشهای نرم:

در این روش معادله نرم حل می کنیم

$$k^{-1} \cdot F = \Delta$$

$$k^{-1} : b = \text{ترسیب نرم}$$

### 2. روشهای سخت:

در این روش معادله سخت حل می کنیم

$$k \cdot \Delta = F$$

$$k : b = \text{ترسیب سخت}$$

$$k \cdot \Delta = F$$

معادله سخت

\* کل مباحث تحلیل در این فرمول خلاصه می شود




## عوامل موثر در تریسیر سختتر K :


- 1- نوع اعضاء
- 2- نوع گره ها
- 3- هندسه سازه (دهانه اعضاء : L)
- 4- سطح مقطع اعضاء
- 5- مصالح

### 1- نوع اعضاء :

عضو ساده



عضو ناقص



عضو کامل



### 2- نوع گره ها :



3- دهانه اعضاء : L  
دهانه اعضاء در سختتر موثرند

4- سطح مقطع اعضاء :

$A_s, J, I, A$

$E, G$

5- مصالح :

\* E و G فولاد از بتون ضعیفتر است.

شرط پایداری سازه: فقط و فقط، ماتریس سختی آن مثبت و معین باشد.

\* فقط ماتریسهای مربعی توانند معین و مثبت باشند.

شرایط مثبت و معین بودن ماتریس:

1- تمام مقادیر ویژه ماتریس بزرگتر از صفر باشد.  $|K - \lambda I| = 0$

2- تمام زیردترمینانهای ماتریس بزرگتر از صفر باشند.

3- همه بردارهای ویژه ماتریس در ناحیه اول باشند (مثبت باشند).

\* اگر ماتریس یکپارچه شرط بالا را داشته باشد، معین و مثبت است.

\* یک ماتریس  $m \times m$ ، تعداد  $m$  تا  $\lambda$  دارد.

\*\*\* ماتریس سختی سازه هیچ ربطی به بارگذاری ندارد.

$\Delta$ : بردار مولفه‌های مستقل حرکت گره‌ها

F: بردار نیروهای گره‌ها



★ درجه نامعین سینما تیکر و مجموع مولفه های منتقل حرکت تمام گره های سازه را گویند.


★ درجه نامعین استاتیک: تفاضل تعداد نیروهای داخلی تمام اعضاء یک سازه از تعداد معادلات تعادل را گویند.

قسمت های سازه :

- 1- گره
- 2- عضو

★ در فضا حداکثر ۶ مولفه وجود دارد:

$$\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, \theta_X, \theta_Y, \theta_Z$$



درجه نامعین سینما تیکر و 3

درجه نامعین استاتیک و 0

★ اگر درجه نامعین سینما تیکر از درجه نامعین استاتیک کمتر باشد، روش مینیمم جبرائیت چون معادلات کمتری دارد و برعکس.




★ در روش نرم مجهولات اولیه، نیروهای داخلی هستند.

★ در روش سخت مجهولات اولیه،  $\Delta$ ها هستند.

★ در سازه‌های استاتیکی بهتر بین روش نرم و روش سخت است.

تبصره: در تحلیل سازه از تغییر شکل محوری اعضا، صرف نظر می‌شود.

مقال: خم کردن و بریدن یک میله در نیروی گرم می‌خواهد و کشیدن و افتادن آن نیروی گرم خواهد بود.



$$\Delta H_A = \Delta H_B = \Delta H_C = \Delta H_D = \Delta H_E$$

★ در تحلیل سازه 2 فقط روش سخت را خواهیم خواند و روش اصله را به روش شیب وافت می‌باشند.

sides way

حرکت جانبی:




بررسی سازه‌ها

- 1- با حرکت جانبی
- 2- بدون حرکت جانبی

از روش شیب وافت  
 slope deflection





# شیب و افت:



☆ در تیرها نیروی محوری صفر است و تیرها رفتار خمشی بر سر دارند

☆ ستون رفتار محوری کشش دارد.




## قرارداد:

✓ مثبت: المان را در جهت عقربه های ساعت بچرخان در من آورده

M مثبت: در جهت عقربه های ساعت مثبت من باشد  
لذا لنگر انقباضی باید در یک منفرد ضرب بشود و بعد من گردد





★ اگر سازه معین باشد، گنگر فقط وابسته به مقدار بار می باشد (به بارها مترهای هندسه عضو... بستگی ندارد.)

$$M_{ij} = f(\theta_i, \theta_j, \Delta_i, \Delta_j, l)$$

وابسته است - تابع است از

★ تحلیل سازه های ناهمبند، مستقل از بارها مترهای هندسه و مکانیک اعضا نیست.

$$\text{فرمول سبب وافت} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - 3\varphi_{ij}) + (F.E.M)_{ij}$$

$$\varphi_{ij} = \text{دوران نسبت انتقال}$$

$$\varphi_{ij} = \frac{\Delta_j - \Delta_i}{L}$$


$$\varphi_{ij} = \varphi_{ji}$$

★ اگر سازه بدون حرکت جانبی باشد:  $\Delta_i = \Delta_j = 0 \rightarrow \varphi = 0$





# F.E.M = Fixed End Moment

F.E.M = مقدار لنگر انتهای یا فرضی گیردار بودن تکیه گاهها است.



$$F.E.M = \frac{qL^2}{12}$$

\* در تیر کامل، لنگر فقط وابسته به بار است  
چون:  $\Delta_i = \Delta_j = \theta_i = \theta_j = 0$



\* در تحلیل سازه 2، F.E.M. ها را از جدول پیدا می کنیم



سختتر **خمش**: مقدار لنگری است که دوران واحد ایجاد کند ( $\theta = 1 \text{ Rad}$ )

سختتر **برش**: مقدار نیروی جانبی است که جایگزین واحد ایجاد کند. ( $\Delta = 1$ )



www.civilbook.ir

مثال: سفتی خمشی عضو کامل را به روش مستقیم و افت محاسبه کنید.



نسبت سفتی تیر:

$M_{ij}$  (سفتی خمشی) چقدر باشد تا  $\theta$  برابر 1 باشد.

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - 3\psi_{ij}) + (F.E.M.)_{ij}$$

چون بار وجود ندارد  $(F.E.M.)_{ij} = 0$

$$\psi_{ij} = \frac{\Delta_j - \Delta_i}{L} = 0$$

$$\theta_j = 0$$

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2 \times 1 + 0 - 3 \times 0) + 0$$

$$\text{سفتی خمشی عضو کامل} = \frac{4EI}{L}$$



\* تیر طره ای تنها عضوی است که  $L$  (طول دهانه) بینهایت است:  $\frac{EI}{L} = \frac{EI}{\infty} = 0$

عضو معین: عضوی است که سفتی خمشی آن برابر صفر باشد.

\* هر چقدر سفتی خمشی تیر زیاد باشد، تحت اثر بار وارده کمتر دچار تغییر شکل می شود.



مثال: سفت خمیر عضو ناقص را به روش شیب وافت بدست آورید:



تبدیل سازی تیر:

$$\begin{cases} \Delta_i = 0 \\ \Delta_j = 0 \end{cases} \rightarrow \varphi_{ij} = 0$$

چون بار وجود ندارد  $\leftarrow (F.E.M)_{ij} = (F.E.M)_{ji} = 0$

$$M_{ji} = \frac{2EI}{L} (2\theta_j + \theta_i) - 3\varphi + (F.E.M)_{ji} = 0 \leftarrow \text{چون گره ز مفصل است}$$

$$\frac{2EI}{L} (2\theta_j + 1) = 0 \quad \text{چون } \frac{2EI}{L} \neq 0 \quad \text{زمانی می تواند صفر باشد که سابی نهایت باشد} \rightarrow 2\theta_j + 1 = 0$$

$$\theta_j = -\frac{1}{2}$$

$$M_{ij} = \text{سفت خمیر} = \frac{2EI}{L} \left( 2 \times 1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{2EI}{L} \times \frac{3}{2}$$


$$\text{سفت خمیر تیر ناقص} = \frac{3EI}{L}$$

$$\text{سفت خمیر تیر کامل} = \frac{3}{4} \text{ سفت خمیر تیر ناقص}$$

★ اگر تیر کامل را به ناقص تبدیل کنیم، 25 درصد سفت تر آن کم می شود.



مثال: لنگر ناشی از تفسیر مکان جانبی (sidesway) در تیر کامل را بر روی شیب وافت  
 معادله کنید.



فرض: لنگر گاه از نسبت کرده است.



$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - 3\varphi_{ij}) + (F.E.M)_{ij}$$

$$\varphi_{ij} = \frac{\Delta z - \Delta i}{L} = \frac{\Delta z}{L}$$

☆  $\varphi$  زاویه مثبت است که چرخش عضو در جهت عقربه‌های ساعت باشد:  $\Delta z > \Delta i$

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} \left( 2 \times 0 + 0 - \frac{3\Delta z}{L} \right) + 0$$

$$M_{ij} = \frac{-6EI\Delta z}{L^2}$$

مقدار لنگری که در اثر sidesway بوجود می‌آید:





★ به یک قاب همواره از سمت راست نگاه میکنیم.

★ همواره  $\Delta$  ها به سمت پائین مثبت است.

★ در تریسم خودارهای لنگر خمشی، سمت راست منبسط است و سمت چپ منقبض است.


★ در تریسم خودارهای نیروی برش، برعکس لنگر خمشی عمل میکنیم.




## روش تشخیص sidesway:

برای تشخیص وجود یا عدم وجود تغییر مکان جانبی، گره‌های سازه را مطالعه می‌کنیم. سازه زمانی sidesway دارد که یک یا چند گره حرکت جانبی داشته باشند.

★ یک گره زمانی حرکت جانبی ندارد که در دور استقامت متفاوت به گره‌های صلب متصل باشد.




★ گره B ثابت است چون گره‌های A و C ثابت هستند.




★ گره B حرکت می‌کند، برای جلوگیری از حرکت، می‌توان در راستای حرکت یک تکیه‌گاه غلتک فرض کرد.

★ سازه یک درجه sidesway دارد (به تعداد تکیه‌گاه‌های اضافه شده).




★ سازه 2 درجه sidesway دارد.





☆ سازه 2 درجه sidesway دارد.



☆ گره C می تواند در امتداد افق حرکت کند.


☆ سازه یک درجه sidesway دارد.

☆ اگر سازه یک طبقه باشد، از سمت چپ به راست گره را بر سر می کنیم.


☆ در طبقات بیشتر هر طبقه را جدا جدا از چپ به راست بر سر می کنیم.



# ★ اتصال




# اتصال





مثال: سازه زیر را به روش سبب وافت تحلیل کنید




اولین اقدام تغییر sidesway می باشد در این مثال نداریم.

$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} \xrightarrow{\text{از جدول}} \frac{PL}{8} = \frac{8 \times 4}{8} = 4 \text{ t.m}$$


$$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} \xrightarrow{\text{از جدول}} \frac{qL^2}{12} = \frac{2 \times 4^2}{12} = \frac{8}{3} \text{ t.m}$$

تیرهای مرده صیر هستند:



$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_A = -10 \text{ t}$$

$$M_A = 20 + (10 \times 1) \rightarrow M_A = 30 \text{ t.m}$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_C = 1.5 \text{ t}$$

$$M_C = -1.5 \times 0.5 \rightarrow M_C = -0.75$$



\* برای بار به سمت راست یا چپ در ابتدا (از چپ) منفی و در انتها (از راست) مثبت است.

\* باری که به گره وارد می شود تولید F.E.M نمیکند.

عضو AB:

$$M_{AB} = \frac{2E(4I)}{4} (2\theta_A + \theta_B) - 4$$

$$M_{AB} = 4EI\theta_A + 2EI\theta_B - 4$$

I

$$M_{BA} = \frac{2E(4I)}{4} (2\theta_B + \theta_A) + 4$$

$$M_{BA} = 2EI\theta_A + 4EI\theta_B + 4$$

II

عضو BC:

$$M_{BC} = \frac{2E(8I)}{4} (2\theta_B + \theta_C) - \frac{8}{3}$$

$$M_{BC} = 8EI\theta_B + 4EI\theta_C - \frac{8}{3}$$

III


$$M_{CB} = \frac{2E(8I)}{4} (2\theta_C + \theta_B) + \frac{8}{3}$$

$$M_{CB} = 4EI\theta_B + 8EI\theta_C + \frac{8}{3}$$

IV




گره A: [www.civilbook.ir](http://www.civilbook.ir)




$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A + M_{AB} = 0 \rightarrow M_{AB} = -30 \text{ t.m} \quad \text{(A)}$$

گره B:



$$\sum M_B = 0 \rightarrow M_{BA} + 10 + M_{BC} = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = -10 \quad \text{(B)}$$

گره C:



$$\sum M_C = 0 \rightarrow M_{CB} + M_C = 0 \rightarrow M_{CB} = 0.75 \text{ t.m} \quad \text{(C)}$$



$$\text{I, A } 4EI\theta_A + 2EI\theta_B = -26 \quad \text{(M)}$$

$$\text{II, III, B } 2EI\theta_A + 12EI\theta_B + 4EI\theta_C = \frac{-34}{3} \quad \text{(N)}$$

$$\text{IV, C } 4EI\theta_B + 8EI\theta_C = \frac{-23}{12} \quad \text{(P)}$$

سه معادله سه مجهول بر دست من آید که به شکل ماتریس درج اول مکتبم

$$\begin{bmatrix} 4EI & 2EI & 0 \\ 2EI & 12EI & 4EI \\ 0 & 4EI & 8EI \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_A \\ \theta_B \\ \theta_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -26 \\ \frac{-34}{3} \\ \frac{-23}{12} \end{bmatrix}$$

$$K \cdot \Delta = F$$

ماتریس سختی

در ماتریس سختی در سطر اول، ضریب درایه اول بزرگترین و در سطر دوم ضریب درایه دوم بزرگترین و در سطر سوم ضریب درایه سوم بزرگترین ضریب آن سطر من باشد.

$$\begin{cases} \text{N و P: } 4EI\theta_A + 20EI\theta_B = \frac{-83}{4} \\ \text{M: } 4EI\theta_A + 2EI\theta_B = -26 \end{cases}$$

$$18EI\theta_B = \frac{21}{4} \rightarrow EI\theta_B = \frac{7}{24} \quad \text{(Q)}$$

$$\text{M, Q: } EI\theta_A = -6.646 \quad \text{(X)}$$

$$\text{P, Q: } EI\theta_C = -0.385 \quad \text{(Y)}$$



Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

مقادیر بدست آمده: (2)، (3)، (4)، (5) را در محادلات (I) و (IV) جایگزین کنیم


$$M_{AB} = -30 \text{ t.m}$$

$$M_{BA} = -8.125 \text{ t.m}$$

$$M_{BC} = -1.875 \text{ t.m}$$

$$M_{CB} = 0.75 \text{ t.m}$$

عضو AB:



$$\sum M_B^+ = 0 \rightarrow 4 V_{AR} - 30 - (8 \times 2) - 8.125 = 0 \rightarrow V_{AR} = 13.531 \text{ t}$$


$$\sum F_y^+ = 0 \rightarrow 13.531 - 8 - V_{BL} = 0 \rightarrow V_{BL} = 21.531 \text{ t}$$

عضو BC:




## روش مستقیم وافت اصلاح شده :

زطایر من توانیم از این روش استفاده کنیم که عضو ناقص باشد، یعنی یک از تکیه گاهها مفصل باشد.



$$M_{ji} = \frac{2EI}{L} (2\theta_j + \theta_i - 3\psi_{ji}) + (F.E.M)_{ji}$$



$$\sum M_j = 0 \rightarrow M_{ji} + M_j = 0$$

$$\frac{2EI}{L} (2\theta_j + \theta_i - 3\psi_{ij}) + (F.E.M)_{ji} + M_j = 0 \rightarrow$$



$$\rightarrow \theta_j = \frac{-L}{4EI} \left[ \frac{2EI}{L} (\theta_i - 3\varphi_{ij}) + \{ (F.E.M)_{ji} + M_j \} \right] \quad (A)$$

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - 3\varphi_{ij}) + (F.E.M)_{ij} \quad (B)$$

(A) را در (B) جایگذاری می‌کنیم:

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} \left( \frac{3}{2}\theta_i - \frac{3}{2}\varphi_{ij} \right) + (F.E.M)_{ij} - \frac{1}{2} \{ (F.E.M)_{ji} + M_j \}$$

$$(F.E.M)_{ij}'$$

Fixed End Moment =  $(F.E.M)'$  (اصلاح شده)

$$M_{ij} = \frac{3EI}{L} (\theta_i - \varphi_{ij}) + (F.E.M)_{ij}'$$

فرمول شیب و افست اصلاح شده

★ اگر عضوی ناقص باشد (صرف نظر از اینکه طره دارد یا نه)، حتماً از فرمول اصلاح شده استفاده می‌کنیم.

★ فرمول اصلاح شده را برای انتقای صلب (کامل) می‌نویسیم و برای طرف دیگر (ناقص) نمی‌نویسیم.



حل مثال قبل با روش اصلاح شده:

$$\left. \begin{aligned} M_A &= 30 \text{ t.m} \\ -(F.E.M)_{BC} &= (F.E.M)_{CB} = \frac{8}{3} \text{ t.m} \\ -(F.E.M)_{AB} &= (F.E.M)_{BA} = 4 \text{ t.m} \\ M_C &= -0.75 \text{ t.m} \end{aligned} \right\} \text{ اینها را پیدا کرده ایم}$$

$$(F.E.M)'_{BA} = (F.E.M)_{BA} - \frac{1}{2} \left\{ (F.E.M)_{AB} + M_A \right\}$$

$$(F.E.M)'_{BA} = 4 - \frac{1}{2} (-4 + 30) \rightarrow (F.E.M)'_{BA} = -9 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)'_{BC} = -\frac{8}{3} - \frac{1}{2} \left( \frac{8}{3} - 0.75 \right) \rightarrow (F.E.M)'_{BC} = -\frac{29}{8} \text{ t.m}$$

فرمول اصلاح شده  $M_{BA} = \frac{3E(4I)}{4} (\theta_B) - 9$   $\rightarrow M_{BA} = 3EI\theta_B - 9$  (I)

$$M_{BC} = \frac{3E(8I)}{4} (\theta_B) - \frac{29}{8} \rightarrow M_{BC} = 6EI\theta_B - \frac{29}{8}$$
 (II)

فقط گره B (کات) را بررسی کنیم



$$\sum M_B = 0 \rightarrow M_{BA} + 10 + M_{BC} = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = -10$$
 (III)

(I) و (II) را در (III) جاگذاری می کنیم:  $9EI\theta_B = \frac{29}{8} - 1 \rightarrow EI\theta_B = \frac{7}{24}$  (A)


(A) را در (I) و (II) جاگذاری می کنیم:

$$M_{BA} = -8.125 \text{ t.m}$$

$$M_{BC} = -1.875 \text{ t.m}$$



مسئله :



زاویه  $\phi = 0$

از جدول  $\rightarrow -(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = \frac{qb}{24L} (3L^2 - b^2) = \frac{4(4)}{24(8)} [3 \times 8^2 - 4^2]$

$-(F.E.M)_{AB} = \frac{44}{3} \text{ t.m}$

از جدول  $\rightarrow (F.E.M)_{BC} = \frac{-4.5(3)}{15(4)^2} (10 \times 4^2 - 15 \times 3 \times 4 + 6 \times 3^2)$

$(F.E.M)_{BC} = \frac{-153}{80} \text{ t.m}$

از جدول  $\rightarrow (F.E.M)_{CB} = \frac{4.5(3)^2}{10 \times 4^2} (5(4) - (4 \times 3))$

$(F.E.M)_{CB} = \frac{81}{40} \text{ t.m}$

از جدول  $\rightarrow (F.E.M)_{CD} = \frac{-5}{96} (8)(4) \rightarrow (F.E.M)_{CD} = \frac{-5}{3} \text{ t.m}$

از جدول  $\rightarrow (F.E.M)_{DC} = \frac{11}{96} (8)(4) \rightarrow (F.E.M)_{DC} = \frac{11}{3} \text{ t.m}$



$M_D = -2 \text{ t.m}$

$(F.E.M)'_{CD} = \frac{-5}{3} - \frac{1}{2} \left( \frac{11}{3} - 2 \right) \rightarrow (F.E.M)'_{CD} = -2.5 \text{ t.m}$

مقادیر مثبت و منفی :  
 چون عضو AB کامل است از روش اصلاح نشده استفاده می کنیم :

$M_{AB} = \frac{2E(16I)}{8} (\theta_B) - \frac{44}{3} = 4EI\theta_B - \frac{44}{3}$

$M_{BA} = \frac{2E(16I)}{8} (2\theta_B + 0 + 0) + \frac{44}{3} = 8EI\theta_B + \frac{44}{3}$

چون عضو BC کامل است از روش اصلاح نشده استفاده می کنیم :

$M_{BC} = \frac{2E(8I)}{4} (2\theta_B + \theta_C) - \frac{153}{80} = 8EI\theta_B + 4EI\theta_C - \frac{153}{80}$

$M_{CB} = \frac{2E(8I)}{4} (2\theta_C + \theta_B) + \frac{81}{40} = 4EI\theta_B + 8EI\theta_C + \frac{81}{40}$

عضو CD ناقص است پس از روش اصلاح شده استفاده می کنیم :

$M_{CD} = \frac{3E(4I)}{4} (\theta_C) - 2.5 = 3EI\theta_C - 2.5$

بررسی کرده ها

$$\begin{cases} M_{BA} + M_{BC} = 0 \\ M_{CB} + 10 + M_{CD} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 16EI\theta_B + 4EI\theta_C = \frac{-3061}{240} \\ 4EI\theta_B + 11EI\theta_C = \frac{-381}{40} \end{cases}$$

$40EI\theta_C = 50.8542$

$EI\theta_C = 0.5570$

$EI\theta_B = -3.91294$

$M_{AB} = -30.318 \text{ t.m}$

$M_{BA} = -16.637 \text{ t.m}$

$M_{BC} = -30.988 \text{ t.m}$

$M_{CB} = -9.171 \text{ t.m}$

$M_{CD} = -0.829 \text{ t.m}$



Subject:


Year.      Month.      Date.      ( )

www.civilbook.ir



## روش شیب و افت برای سازه های دارای حرکت جانبی:

اگر سازه فاقد تغییر مکان جانبی باشد، فقط مجهولات دوران  $\theta$  (ها) با قسمن مانند، بنابراین تعداد مجهولات برابر با تعداد گردها بر من باشد که من توانند دوران کنند.  
 اگر سازه دارای تغییر مکان جانبی باشد، علاوه بر مجهولات دوران، مجهولات تغییر مکان جانبی نیز وجود من آید، بنابراین بتعداد مجهولات تغییر مکان جانبی (درجات آزادی انتقالی) تعداد مجهولات از معادلات بیشتر خواهد بود.



سازه باید درجه حرکت جانبی  
 تعداد مجهولات:  $\delta, \theta_B, \theta_C$   
 تعداد معادلات:  $\sum M_B = 0$  و  $\sum M_C = 0$

★ برای مسیر کردن دستگاه معادله خطر بتعداد درجات آزادی انتقال جانبی، به معادله اضافه نیاز داریم. برای بدست آوردن هر معادله اضافه باید برشر خاصه نیاز مندیم.

★ هر برشر فقط باید اعضا را قطع کنده (هم side way) یا (هم تغییر شکل) باشند.


★ در شکل بالا فقط عضو BC من تواند تغییر مکان داشته باشد و بنابراین فقط یک برشر من توانیم برنیم.



\*\*\* هر برشر برای قسمتی که حرکت جانبی ندارند، معادله  $\sum F_x = 0$  و برای قسمتی که تغییر مکان جانبی دارند  $\sum M = 0$  نوشته می شود.  
 \*\*\* از ترکیب دو معادله، یک معادله اضافه بدست من آید.



مثال: سازه زیر را بر روش ریب و انت تحلیل نمایید



\* سازه یک درجه حرکت جانبی دارد.

$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = \frac{44}{3} \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC} = \frac{-153}{80} \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CB} = \frac{81}{40} \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CD} = -2.5 \text{ t.m}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{AB} &= 0 & \varphi_{CE} &= 0 \\ \varphi_{BC} &= \varphi_{CB} = \frac{\delta_C - \delta_B}{L_{BC}} = \frac{\delta - 0}{4} = \frac{\delta}{4} \end{aligned}$$

\* در مثال قبل F.E.M ها را پیدا کرده ایم و چون بارگذاری تغییر نکرده است، پس آنها نیز تغییر نکرده اند.

روش اصلاح نشده → عضو کامل: عضو AB

معادلات ریب و انت:

$$M_{AB} = \frac{2E(16I)}{8} (\theta_B) + \left(-\frac{44}{3}\right) = 4EI\theta_B - \frac{44}{3}$$

$$M_{BA} = \frac{2E(16I)}{8} (2\theta_B) + \frac{44}{3} = 8EI\theta_B + \frac{44}{3}$$

روش اصلاح نشده → عضو کامل: عضو BC

$$M_{BC} = \frac{2E(8I)}{4} (2\theta_B + \theta_C - \frac{3\delta}{4}) + \left(-\frac{153}{80}\right) = 8EI\theta_B + 4EI\theta_C - 3EI\delta - \frac{153}{80}$$

$$M_{CB} = \frac{2E(8I)}{4} (\theta_B + 2\theta_C - \frac{3\delta}{4}) + \frac{81}{40} = 4EI\theta_B + 8EI\theta_C - 3EI\delta + \frac{81}{40}$$





روش اصلاح شده → عضو ناقص → انتهای CD مفصلی شود → از رابطه صاف شود: عضو CD

$$M_{CD} = \frac{3E(4I)}{4} (\theta_c) - 2.5 = 3EI\theta_c - 2.5$$

2 معادله و 3 مجهول:

$$\sum M_B = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow 16EI\theta_B + 4EI\theta_c - 3EIS = \frac{-3061}{240} \quad \text{I}$$

$$\sum M_C = 0 \rightarrow M_{CB} + 10 + M_{CD} = 0 \rightarrow 4EI\theta_B + 11EI\theta_c - 3EIS = \frac{-381}{40} \quad \text{II}$$



CE قسمت:  $\sum F_x = 0 \rightarrow V_C = 0$

BC قسمت:  $\sum M_B = 0 \rightarrow M_{CB} + 4V_C + \frac{1}{2}(3 \times 3) \times 2 + M_{BC} = 0$

$M_{CB} + M_{BC} = -9$  معادله اضافه لازم جانگذاری

$$\rightarrow 12EI\theta_B + 12EI\theta_c - 6EIS = \frac{-729}{80} \quad \text{تقسیم بر 4}$$

$$\rightarrow -3EI\theta_B - 3EI\theta_c + 1.5EIS = \frac{-729}{320} \quad \text{III}$$



Subject:

Year. Month. Date. ( )

I, II, III  
www.civilbook.ir

$$\begin{bmatrix} 16 & 4 & -3 \\ 4 & 11 & -3 \\ -3 & -3 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_B \\ \theta_C \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3061 \\ 240 \\ -381 \\ 40 \\ 729 \\ 320 \end{bmatrix} \quad k \cdot \Delta = F$$

\* با تریسیر سفتتر متقارن است (همه -) برای همین معادله را بر 4 تقسیم کردیم

از حل با تریسیر:  $\begin{cases} EI\theta_B = -1.106 \\ EI\theta_C = -1.435 \\ EI\delta = -3.563 \end{cases}$  جاگذاری در معادلات  $\rightarrow$

$$M_{AB} = -19.091 \text{ t.m}$$

$$M_{BA} = 5.819 \text{ t.m}$$

$$M_{BC} = -5.819 \text{ t.m}$$

$$M_{CB} = -3.190 \text{ t.m}$$

$$M_{CD} = -6.865 \text{ t.m}$$

$$M_{AB} = -30.318$$

$$M_{BA} = -16.637$$

$$M_{BC} = -30.986$$

$$M_{CB} = -9.171$$


$$M_{CD} = -0.829$$

جوابها در مثال بدون حرکت جانبی مقایسه  $\rightarrow$

\* در حالت حرکت جانبی ننگرها افزایش می یابند، لذا در آئین نام ها آمده است که چنگا سازه ای بلند مهار جانبی بگردد، سازه های فولادی با باد بنده و سازه های بتونی با دیوار برش.



مثال: سازه زیر را بر روش ریب وافت تحلیل کنید.



\* سازه یک درجه حرکت جانبی دارد.  $\delta = ?$   $\theta_B = ?$   $\theta_C = ?$

$\varphi_{AB} = 0$   $\varphi_{BC} = 0$

$\varphi_{BE} = \frac{\delta_B - \delta_E}{5} = \frac{\delta - 0}{5} = \frac{\delta}{5}$

$\varphi_{CF} = \frac{\delta_C - \delta_F}{9} = \frac{\delta}{9}$

$M_A = 5 \times 1.5 = 7.5$

(F.E.M)<sub>AB</sub> جدول  $\frac{-10 \times 1.5 \times 2.5^2}{4^2} + \frac{8 \times 2.5}{4^2} (3 \times 1.5 - 4)$

(F.E.M)<sub>AB</sub> =  $-\frac{335}{64} t.m$



$$(F.E.M)_{BA} = \frac{10 \times 2.5 \times 1.5^2}{4^2} + \frac{8 \times 1.5}{4^2} (3 \times 2.5 - 4) = \frac{393}{64} \text{ t.m}$$

★ عضو AB اصلاح شده است ← برای انتهای B، (F.E.M)' را پیدا میکنیم:

$$(F.E.M)'_{BA} = (F.E.M)_{BA} - \frac{1}{2} [(F.E.M)_{AB} + M_A]$$

$$= \frac{393}{64} - \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{-335}{64} \right) + 7.5 \right] = \frac{641}{128}$$

عضو BC:

$$(F.E.M)_{BC} = \frac{-9 \times 5}{12} \times \left( \frac{3}{5} \right)^2 \left( 4 - \frac{9}{5} \right) = -2.97 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CB} = \frac{9 \times 5}{12} \left( \frac{3}{5} \right) \left[ 3 \times \left( \frac{3}{5} \right)^2 - 8 \left( \frac{3}{5} \right) + 6 \right] = 5.13 \text{ t.m}$$

$$M_C = -3 \times 1.5 \times \frac{1.5}{2} = -3.375$$

$$(F.E.M)_{EB} = \frac{-3 \times 3}{15 \times 5^2} (10 \times 5^2 - 15 \times 3 \times 5 + 6 \times 3^2) = -1.896 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BE} = \frac{3 \times 3^2}{10 \times 5^2} (5 \times 5 - 4 \times 3) = 1.404 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{Fc} = \frac{-9 \times 9}{2} \times \frac{9}{15} = -24.3 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CF} = 40.5 \times \frac{9}{10} = 36.45 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)'_{CF} = 36.45 - \frac{1}{2} (-24.3 + M_F) = 48.6 \text{ t.m}$$



اصلاح شده: عضو AB

$$M_{BA} = \frac{3E(8I)}{4} (\theta_B) + \frac{641}{128} = 6EI\theta_B + \frac{641}{128}$$

اصلاح نشده: عضو BC

$$M_{BC} = \frac{2E(10I)}{5} (2\theta_B + \theta_C) - 2.97 = 8EI\theta_B + 4EI\theta_C - 2.97$$

$$M_{CB} = \frac{2E(10I)}{5} (\theta_B + 2\theta_C) + 5.13 = 4EI\theta_B + 8EI\theta_C + 5.13$$

اصلاح شده: عضو EB

$$M_{EB} = \frac{2E(5I)}{5} (\theta_B - \frac{3\delta}{5}) - \underbrace{1.896}_{(F.E.M)_{EB}} = 2EI\theta_B - 1.2E\delta - 1.896$$

$$M_{BE} = \frac{2E(5I)}{5} (2\theta_B - \frac{3\delta}{5}) + 1.404 = 4EI\theta_B - 1.2E\delta + 1.404$$

اصلاح شده: عضو CF

$$M_{CF} = \frac{3E(18I)}{9} (\theta_C - \frac{\delta}{9}) + 48.6 = 6EI\theta_C - \frac{2}{3}E\delta + 48.6$$

\* فقط برای گره‌های  $\sum M = 0$  فرمولیم که معمول  $(\theta)$  دارند.


$$\sum M_B^+ = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BE} - 4 + M_{BC} = 0 \rightarrow 18EI\theta_B + 4EI\theta_C - 1.2E\delta = 0.558$$

معادله I

$$\sum M_C^+ = 0 \rightarrow M_{CB} + M_{CF} + M_C = 0 \rightarrow 4EI\theta_B + 14EI\theta_C - \frac{2}{3}E\delta = -50.35$$

معادله II





AD قسمت:

$$\sum \vec{F}_x = 0 \rightarrow 40 - V_B - V_C = 0 \rightarrow V_B + V_C = 40 \quad (A)$$

(B)

BE قسمت:

$$\sum \vec{M}_E = 0 \rightarrow M_{BE} + 5V_B + 3 \times 2 + M_{EB} = 0 \rightarrow V_B = -\frac{M_{BE} + M_{EB}}{5} - \left(\frac{6}{5}\right)$$

CF قسمت:

$$\sum \vec{M}_F = 0 \rightarrow M_{CF} + 9V_C + \frac{9 \times 9}{2} \times \frac{2 \times 9}{3} = 0 \rightarrow V_C = -\frac{M_{CF}}{9} - 27 \quad (C)$$

معادله (A)، (B) و (C) قرار دهیم:

$$-\frac{M_{BE} + M_{EB}}{5} - \frac{6}{5} - \frac{M_{CF}}{9} - 27 = 40$$

$$-\frac{M_{BE} + M_{EB}}{5} - \frac{M_{CF}}{9} = 40 + \frac{6}{5} + 27 = 68.2$$



$$\frac{4EI\theta_B - 1.2EIS + 1.404 + 2EI\theta_B - 1.2EIS - 1.896}{5}$$

$$\frac{6EI\theta_C - \frac{2}{3}EIS + 48.6}{9} = 68.2$$

$$-1.2EI\theta_B - \frac{2}{3}EI\theta_C + \frac{374}{675}EIS = 73.502$$

معادله اضافه لازم

معادله III

\* از حل معادلات I و II و III مقادیر زیر بدست می آید.

$$\begin{cases} EI\theta_B = 9.562 \\ EI\theta_C = 4.836 \\ EIS = 159.2 \end{cases}$$


جانمایی در معادلات M



# روش مومنت دیتری (هاردی - گراسلر)

نگره‌ها با نند  $M$  به گره جلب تا وارد می‌شود.

تقریب مقدار مومنت شده نگره به هر یک از اعضا را روش مومنت دیتری نگره گویند



$$\sum_{j=1}^n M_{ij} = M$$

$$\sum_{j=1}^n \left[ \frac{2EI}{L} (2\theta_i) \right]_j = M \rightarrow 4 \left[ \sum_{j=1}^n \left( \frac{EI}{L} \right) \right] \theta_i = M \rightarrow$$

$$\theta_i = \frac{M}{4 \sum_{j=1}^n \left( \frac{EI}{L} \right)_{ij}}$$

$$M_{ij} = \left( \frac{2EI}{L} \right)_{ij} \times \frac{2M}{4 \sum_{j=1}^n \left( \frac{EI}{L} \right)_{ij}}$$

$$M_{ij} = \left( \frac{2EI}{L} \right)_{ij} (2\theta_i)$$

$$M_{ij} = \frac{\left( \frac{EI}{L} \right)_{ij}}{\sum_{j=1}^n \left( \frac{EI}{L} \right)_{ij}} \times M$$

$$M_{ij} = \left( \frac{2EI}{L} \right)_{ij} (2\theta_i)$$



$$M_{ij} = \frac{\left(\frac{EI}{L}\right)_{ij}}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{EI}{L}\right)_{ij}} \times M$$

فرمول عمومی  
 در گره لنگر

\* اگر همه اعضا یک سازه از یک نوع مصالح (همگن) باشند، می توان E ها را حذف کرد و فرمول ساده می شود:

$$M_{ij} = \frac{\left(\frac{I}{L}\right)_{ij}}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{I}{L}\right)_{ij}} \times M$$

$$\rightarrow M_{ij} = \frac{k_{ij}}{\sum_{j=1}^n k_{ij}} \times M$$

$k_{ij} = \left(\frac{I}{L}\right)_{ij}$  سختی خمشی

\* اگر به یک گره لنگر وارد شده این لنگر بر اساس نسبت سختی بین اعضا بخش می شود.

ضریب توزیع  $D_{ij} = \frac{k_{ij}}{\sum_{j=1}^n k_{ij}}$

$$\sum_{j=1}^n D_{ij} = 1$$


$$M_{ij} = D_{ij} \times M$$

\* اگر به یک گره لنگر M وارد شود، بین اعضای متصل به گره (اتصالات صلب) به نسبت سختی اعضا بخش می شود.



\* هر چه قدر دهانه کوچکتر باشد بنا برای آن سختتر آن بیشتر من شود. چون  $k = \frac{I}{L}$  بنا برای در یک سازه بتونی یک دهانه کوچک آری تورهای قوی تر نسبت به یک دهانه بزرگتر لازم دارد.

مثال: سازه زیر را به روش ریب وافت تحلیل کنید:



$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i) = M \quad \rightarrow \quad \theta_i = \frac{M}{4 \frac{EI}{L}}$$

$$M_{ji} = \frac{2EI}{L} (\theta_i) = \frac{2EI}{L} \times \frac{M}{4 \frac{EI}{L}} = \frac{1}{2} M$$

نتیجه: اگر در انتهای یک عضو منسوری (همان انبر سدر در تمام طول ثابت) لنگر M اثر کند، نصف آن به انتهای دیگر منتقل می شود.

\* ضریب انتقال لنگر در اعضای منسوری  $\frac{1}{2}$  است.

\* مامل روش ریب وافت:


\* بجای گره یک مستطیل رسم می کنیم و به تعداد عضوهای متصل مستطیل را به آن تعداد تقسیم می کنیم.

\* اگر به گره ها لنگر وارد شود، مقدار لنگر را بالای مستطیل می نویسیم.

\* داخل مستطیل ها D (ضریب توزیع) را می نویسیم، لذا ابتدا باید  $\frac{I}{L}$  را حساب کنیم.



مثال: سازه زیر را به روش میندرنگ تحلیل کنید: (مثال اول جزوه)



$$M_A = 30 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = 4 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = \frac{8}{3} \text{ t.m}$$

$$M_C = -0.75 \text{ t.m}$$

	A		B		C	
	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0
$\frac{I}{\infty} = 0$	30	-4	4	$-\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	-0.75
	0	-26	-3.778	-7.556	-1.917	
	-1.889	-13	-0.958	3.778		
	1.889	4.653	9.305	3.778	0	
	2.327	0.945	1.889	4.653		
	-2.327	-0.945	-1.889	-4.653		
	-0.473	-1.164	-2.327	-0.945		
	0.473	1.164	2.327	0.945		

30 - 4 = 26  
مقدار 26 باید توزیع  
شود تا تعادل برقرار  
باشد.

$A: 4 + 10 - \frac{8}{3} = 11.333$   
 $11.333 \times \frac{1}{3} = -3.778$   
 $11.333 \times \frac{2}{3} = -7.556$

$B: -13 - 0.958 = -13.958$   
 $\times \frac{1}{3} = +4.653$   
 $\times \frac{2}{3} = +9.305$

$C: (0.945 + 1.889) = 2.834$   
 $\times \frac{1}{3} = -0.945$   
 $\times \frac{2}{3} = -1.889$

ادامه صفحه بعد



Subject:

Year. Month. Date. ( )

www.civilbook.ir


	0.582	0.236	0.473	1.164	0	
0	-0.582	-0.236	-0.473	-1.164	0	
0	-0.118	-0.291	-0.582	-0.236	0	
0	0.118	0.291	0.582	0.236	0	
0	0.146	0.059	0.118	0.291	0	
0	-0.146	-0.059	-0.118	-0.291	0	
0	-0.030	-0.073	-0.146	-0.059	0	
0	0.030	0.073	0.146	0.059	0	
0	0.037	0.015	0.030	0.073	0	
0	-0.037	-0.015	-0.030	-0.073	0	
0	-0.008	-0.019	-0.037	-0.015	0	
0	0.008	0.019	0.037	0.015	0	
0	0.008	0.004	0.008	0.019	0	
0	-0.008	-0.004	-0.008	-0.019	0	
0	0.002	-0.004	0.010	-0.004	0	
0	-0.002	0.004	0.010	0.004	0	
0	0.002	0.001	0.002	0.005	0	
0	-0.002	-0.001	-0.002	-0.005	0	
0	-0.001	-0.001	-0.003	0.001	0	
جمع شون	30	-30	-8.125	-1.875	0.75	-0.75



# روش بخش لنگر (هاردی-کراسر) اصلاح شده:

اگر انتهای عضوی مفصل باشد، برای انتهای مفصل، بخش انجام نرسود و بجای آن در انتهای دیگر (F.E.M) بکار رفته و سختی بخش عضو در  $\frac{3}{4}$  ضرب می شود.

مثال: مثال قبل باروش اصلاح شده:



$$M_A = 30 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = 4 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = \frac{8}{3} \text{ t.m}$$

$$M_C = -0.75 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)'_{BA} = -9 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)'_{BC} = \frac{-29}{8} \text{ t.m}$$

جمع ستون


	B 10 t.m		
A X	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	C X
	-9	$-\frac{29}{8}$	
	0.875	1.75	
	<b>-8.125</b>	<b>-1.875</b>	

$$D_{BA} = \frac{\frac{3}{4}I}{\frac{3}{4}I + \frac{6}{4}I} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$D_{BC} = \frac{\frac{6}{4}I}{\frac{3}{4}I + \frac{6}{4}I} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$



مثال: سازه زیر را به روش هاردی-کرانسه تحلیل کنید.



$$-(F.E.M.)_{AB} = (F.E.M.)_{BA} = \frac{44}{3} \text{ t.m} \quad -\frac{w}{L^2}(3L^2 - b^2)$$

$$(F.E.M.)_{BC} = \frac{-153}{80} \text{ t.m}$$

$$(F.E.M.)_{CB} = \frac{81}{40} \text{ t.m}$$

$$(F.E.M.)_{CD} = \frac{-5}{3} \text{ t.m}$$

$$(F.E.M.)_{DC} = \frac{11}{3} \text{ t.m}$$

$$M_D = -2 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M.)'_{CD} = -2.5 \text{ t.m}$$



	B		10t.m C	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{11}$	$\frac{3}{11}$
	44	-153	81	-2.5
	3	80	40	
	-6.377	-6.377	-6.927	-2.598
		-3.464	-3.189	
	1.732	1.732	2.319	0.870
		1.160	0.866	
	-0.58	-0.58	-0.630	-0.236
		-0.315	-0.29	
	0.158	0.158	0.211	0.079
		0.105	0.079	
	-0.053	-0.053	-0.057	-0.022
		-0.029	-0.027	
	0.015	0.015	0.02	0.007
		0.01	0.008	
	-0.005	-0.005	0.006	-0.002
		-0.003	-0.003	
جمع ستونها	-17.222	9.557	-9.559	-5.601
				-4


$$-2.555 = \frac{1}{2} \times$$

$$2.555 \times \frac{44}{3} =$$

جمع ستونها



مثال: به روش مینرنگر، گسترهای انتهای اعضا را بدست آورید:




$$\psi = 0$$

$$(F.E.M.)_{AD} = -(F.E.M.)_{DA} = \frac{8 \times 8}{8} = 8 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M.)'_{AD} = 8 - \frac{1}{2}(-8 + 0) = 12 \text{ t.m}$$

$$M_A = -20 - \frac{1}{2}(1 \times 1 \times \frac{1}{3}) = -\frac{121}{6} \text{ t.m}$$



$$(F.E.M.)_{AB} = \frac{-1(3)^2}{12} - \frac{4.5(3)}{15} = -1.65 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M.)_{BA} = \frac{1 \times 3^2}{12} + \frac{4.5 \times 3}{10} = 2.1 \text{ t.m}$$



Subject:

Year:      Month:      Date: 24

www.civilbook.ir



$$(F.E.M)_{BC} = \frac{-4 \times 5^2}{12} - \frac{12.5 \times 5}{15} = 12.5 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CB} = \frac{4 \times 25}{12} + \frac{12.5 \times 5}{10} = \frac{100}{3} \text{ t.m}$$

ضرب:  $I = 2 \rightarrow I_{AB} + I_{AD} = 7 + 7 = 14$

$I_{BA} + I_{BC} = 4 + 2 = 6$

$\frac{I_{BA}}{EI} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

$\frac{I_{AD}}{EI} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$

$-\frac{121}{6} \text{ t.m}$

B

$\frac{I_{BC}}{EI} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$\frac{I_{AB}}{EI} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$

A






$\frac{3}{7}$	$\frac{4}{7}$
---------------	---------------

$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
---------------	---------------

DX

	12	-1.65	2.1	-12.5	$\frac{100}{3}$
	4.207	5.610	6.932	3.467	
		3.467	2.805		
	-1.486	-1.981	-1.870	-0.935	
		-0.935	-0.991		
	0.401	0.534	0.661	0.33	
		0.33	0.267		
	-0.141	-0.189	-0.178	-0.089	$\times \frac{1}{2} = 1.4$
		-0.89	-0.095		
	0.038	0.051	0.063	0.032	
		0.032	0.026		
	-0.014	-0.018	-0.017	-0.009	$1.4 + \frac{100}{3}$
		-0.009	-0.009		
	0.004	0.005	0.006	0.003	
		0.003	0.003		
+	15.009	5.161	9.704	-9.701	34.733
	$M_{AD}$	$M_{AB}$	$M_{BA}$	$M_{BC}$	$M_C$







## روش گام به گام ترسیم نمودار نیروی برش:

تعریف نقاط بحرانی: نقاط (max, min) optimum و نقاط عضو هستند که عبارتند از:

- 1- محل تکیه گاه
- 2- انتهای آزاد عضو
- 3- محل بار متمرکز
- 4- محل مفصل داخلی
- 5- محل تغییر شدت بار

گام 1- از نقاط بحرانی خط چین عمود بر محور طولی عضو رسم می کنیم.

گام 2- در اولین نقطه بحرانی در صورت وجود بار متمرکز متناسب با بار و جهت بار حرکت می کنیم.

گام 3- نیروی برش در نقطه بحرانی بعدی را از رابطه زیر محاسبه می کنیم:

$$q = \frac{-dV}{dx} \rightarrow dV = -q dx \rightarrow V = \int (-q) dx + V_0$$

نیروی برش در نقطه بحرانی قبلی + (مساحت زیر بار گسترده) = نیروی برش در نقطه بحرانی بعدی

گام 4- دو نقطه حاصله در دو نقطه بحرانی متوالی را با یکدیگر از روشهای زیر بهم وصل می کنیم:

با خط موازی محور عضو بهم وصل می کنیم  $\rightarrow$  بار نداریم  $\rightarrow q = 0$  اگر ①

با خط راست مورب  $\rightarrow$  بار گسترده یکنواخت  $\rightarrow q = cte$  اگر ②

با کمر درجه 2  $\rightarrow$  بار گسترده غیر یکنواخت  $\rightarrow q = \text{منحرف}$  اگر ③

گام 5- به حسب ترتیب آنقدر نقاط بحرانی را ادامه می دهیم تا به نقطه بحرانی آخر برسیم.

در صورت وجود بار متمرکز در نقطه بحرانی آخر، در جهت بار و متناسب با بار حرکت می کنیم. در هر حالت نیروی برش در نقطه بحرانی آخر باید صفر شود.



## روش گام به گام ترسیم نمودار لنگر خمشی :

تعریف نقاط بحرانی :  
علاوه بر نقاط بحرانی نمودار نیروی برش و محلی که نیروی برش مساوی صفر است نیز یک نقطه بحرانی محسوب می شود، زیرا آن نقطه هم خط چتر رسم می کنیم

**گام 1-** از اولین نقطه بحرانی شروع کرده، در صورت وجود لنگر متمرکز، متناسب با لنگر حرکت می کنیم

$$V = \frac{dM}{dx} \rightarrow dM = V \cdot dx \rightarrow M = \int V dx + M_0 \quad \text{گام 2-}$$

مقدار لنگر خمشی در نقطه بحرانی بعدی از رابطه زیر محاسبه می شود.

لنگر خمشی در نقطه بحرانی قبلی + مساحت زیر نمودار نیروی برش = لنگر خمشی در نقطه بحرانی بعدی

**گام 3-** دو نقطه حاصله در دو نقطه بحرانی متوالی را با توجه به ضوابط زیر بهم وصل می کنیم:

① اگر  $V=0$  → دو نقطه متوالی باید خط موازی محور طول عرضی بهم وصل می شوند

② اگر  $V=Cte$  → باید خط راست


③ اگر  $V=خط$  → باید کسر درجه 2

④ اگر  $V=2$  کسر درجه → باید کسر درجه 3

**گام 4 :** به ترتیب نقطه به نقطه و برش می رویم تا به نقطه بحرانی آخر برسیم، در این نقطه در صورت وجود لنگر متمرکز، متناسب با لنگر و در جهت آن برش می رویم، بدین ترتیب مقدار لنگر در این نقطه باید صفر شود.



ادامه مثال (رسم نمودار):




تفسیر: برای تشخیص تحدب یا تقعر، به شیب بار گسترده خطر توجه کنید:


\* اگر شیب بار افزایشی (مثبت) باشد، تحدب است و عضو خواهد بود و اگر منفی باشد، تقعر نسبی عضو است.



مثال: سازه زیر را به روش لحظه گزینگی تحلیل کنید.



★ AE و BD میله هستند و فقط رفتار محوری دارند (اگر باد بندها نبود سازه یک درجه آزادی حرکت جانبی داشت) باد بندها باعث  $\neq$  شدن تمام گردهای سازه شده و sidesway سازه را از سیز می برند. بنابراین چنین سازه ای را برای سازه مشابه بدون باد بند و بدون sidesway تحلیل می کنیم (باد بندها را در نظر نمی گیریم):



فرض کردیم:  $\psi = 0$        $M_A = +3 \text{ t.m}$

$$-(F.E.M)_{DA} = (F.E.M)_{AD} = 6 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BE} = (F.E.M)_{EB} = 0 \text{ t.m}$$



$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = \frac{3 \times 4^2}{12} = 4 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = \frac{3 \times 1^2}{12} = 0.25 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC}' = 0.25 - \frac{1}{2}(0.25 - 3) = 1.125 \text{ t.m}$$

$$M_C = -3 \text{ t.m}$$

بافرض:  $I = 1$   $I_{AD} + I_{AB} = 4$








$$\frac{I_{AD}}{\Sigma I} = \frac{3}{4} \quad \frac{I_{AB}}{\Sigma I} = \frac{1}{4}$$

A 3 t.m B

	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	
D							X
-6	6	-4		+4	0	1.125	
	-3.750	-1.250		-0.732	-2.196	-2.196	
		-0.366		-0.625			
	0.275	0.092		0.089	0.0268	0.0268	
-1.753 = $\frac{1}{2} \times$		0.045		0.046		$\frac{1}{2} = -0.973$	
	-0.034	-0.011		-0.007	-0.020	-0.020	
		-0.004		-0.006			
	0.003	0.001		0.001	0.003	0.003	
		0.001		0.001			
-7.753	2.494	-5.492		2.767	-1.946	-0.720	
$M_{DA}$	$M_{AD}$	$M_{AB}$		$M_{BA}$	$M_{BE}$		
					-0.973		
					$M_{EB}$		E




www.civilbook.ir






رسم V:




$$\frac{6.681}{x} = \frac{5.319}{4-x} \rightarrow 12x = 26.724 \rightarrow x = 2.227$$






روش مینر (سازه با حرکت جانبی sidesway):



(F.E.M) =  $-\frac{6EIS}{L^2}$   
 سازه sidesway



جمع نیروی برش اعضای دارای sidesway در حالت الف = R

- ★ اگر سازه تغییر مکان جانبی نداشته باشد، لنگرها فقط برای بارهای خارج بدست می آید.
- ★ مینر را فقط برای بار خارج انجام می دهیم.

حالت ب - فرض کنیم sidesway دارد:

لنگرها بر حسب \$\alpha\$ بدست می آیند \$\rightarrow \frac{6EIS}{L^2} = \alpha\$ فرض

مجموع نیروی برش اعضای دارای sidesway در حالت (ب) = Q



## حالت کمر:

حالت ب + حالت الف = حالت کمر

$$0 = R + kQ$$

k- در یک ضریب، ضرب می کنیم تا مجموع صفر نشود

$$k = \frac{-R}{Q}$$

(جواب حالت ب) k + جواب حالت الف = جواب کمر

★ در سازه ای که دارای حرکت جانبی است، نگر انتهای اعضا، تابع دو عامل بار خارج و sidesway است با قانون جمع اثر قوا، اثر این دو عامل را از هم جدا می کنیم برای ترتیب که در حالت (الف) اثر sidesway را کنار گذاشته، سازه را برای بار خارج بدون حرکت جانبی تحلیل می کنیم. سپس مجموع نیروی برش اعضای دارای sidesway را (R) حساب می کنیم.

★ در حالت (ب) بار خارج را کنار گذاشته و سازه را برای نگر ناشی از sidesway  $(\frac{-6EIS}{L^2})$  تحلیل می کنیم. از آنجا که مقدار k مجهول است مقدار  $\frac{6EIS}{L^2}$  را برابر یک مقدار فرض گرفته و بخش را برای آن انجام می دهیم. سپس مجموع نیروی برش اعضای دارای sidesway در این حالت (Q) را بدست می آوریم.

از آنجا که طبق اصل جمع اثر قوا جواب کمر مساوی جواب (الف) بعلاوه جواب (ب) می باشد، و در حالت کمر برای حفظ تعادل مجموع نیروهای برش اعضای دارای sidesway باید صفر شود.  $(R + Q)$  می بایست صفر شود. اگر صفر نشود مقدار فرض  $\frac{6EIS}{L^2}$  در حالت (ب) غلط بوده و می بایست بنحوی اصلاح شود که  $(R + kQ)$  مساوی صفر شود بنابراین مقدار k از رابطه زیر بدست می آید:

$$k = \frac{-R}{Q}$$

تبصره: در صورتی که R و Q مختلف الیام باشند، k مثبت و در غیر این صورت k منفی است.

بنابراین داریم:

(جواب حالت ب) k + جواب حالت الف = جواب حالت کمر









حالت (الف):

	A			B			
	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$x_c$
$D \downarrow$	-6	6	-4	4	0	0.375	
	-2.625	-0.875		-0.875	-0.875	-2.625	
		-0.438		-0.438			
$+ \downarrow$	0.329	0.110		0.088	0.088	0.263	
		0.44		0.055			
	-0.033	-0.011		-0.011	-0.011	-0.033	
		-0.006		-0.006			
	0.005	0.002		0.001	0.001	0.004	
		0.001		0.001			
	-7.162	3.676	-5.173	2.815	-0.797	-2.016	
	$M_{DA}$	$M_{AD}$	$M_{AB}$	$M_{BA}$	$M_{BE}$	$M_{BC}$	
							E

★ اعضای که sidesway دارند (ستونها) را برش می زنیم:



$$R = 5 + 5.129 - 0.132 \rightarrow R = 9.997t$$



$(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = (F.E.M)_{BC} = 0$  حالت (ب):




$(F.E.M)_{AD} = (F.E.M)_{DA} = \frac{-6E(12I)\delta}{4^2} = -4.5 EIS$  بافتور  $EIS=10$  -45

$(F.E.M)_{EB} = (F.E.M)_{BE} = \frac{-6E(8I)\delta}{6^2} = -\frac{4}{3} EIS$   $-\frac{40}{3}$

$(F.E.M)_{BE}' = -\frac{4}{3} EIS - \frac{1}{2}(-\frac{4}{3} EIS + 0) = -\frac{2}{3} EIS$   $-\frac{20}{3}$

	A		B			XC
	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	
$\delta$	-45	0	0	$-\frac{20}{3}$	0	
	33.75	11.25	1.333	1.333	4	
		0.667	5.625			
	-0.5	-0.167	-1.125	-1.125	-3.375	
		-0.563	-0.084			
	0.422	0.141	0.017	0.017	0.005	
		0.009	0.07			
	-0.007	-0.002	0.014	0.014	0.043	
		-0.007	-0.001			
	0.005	0.002	0	0	0.001	
		0	0.001			
	<u>-28.165</u>	<u>-11.330</u>	<u>11.330</u>	<u>5.823</u>	<u>-6.456</u>	<u>0.633</u>
	$M_{DA}$	$M_{AD}$	$M_{AB}$	$M_{BA}$	$M_{BE}$	$M_{BC}$
					<del>E</del>	





$$\left. \begin{array}{l} Q = 10.95 \\ R = 9.997 \end{array} \right\} \rightarrow k = \frac{-R}{Q} = \frac{-(-9.997)}{10.95} \rightarrow k = 0.913$$

(جواب حالت ب) + جواب حالت الف = جواب کل

$$M_{DA} = -7.162 + 0.913(-28.165) = -32.877 \text{ t.m}$$

$$M_{AD} = 3.676 + 0.913(-11.33) = -6.668 \text{ t.m}$$


$$M_{AB} = -5.373 + 0.913(11.33) = 4.971 \text{ t.m}$$

★ روش پیشنهادی کمتر برای سازه بدون حرکت جانبی خوب می باشد

★ روش کلاسیک برای سازه با حرکت جانبی مناسب می باشد



مسئله: سازه زیر را به روش مفرس تحلیل کنید:



\* سازه یک درجه آزادی sidesway دارد.

$$\frac{24I}{L} = \frac{24I}{8} = 3I \quad \underline{\underline{I=1}} \quad \underline{\underline{3}}$$

$$\frac{8I}{L} = \frac{8I}{4} = 2I \quad \underline{\underline{2}}$$

$$\frac{12I}{L} = \frac{12I}{6} = 2I \quad \underline{\underline{2}}$$

\* عضو BC، sidesway ندارد، چون تغییر مکان باید عمود بر محور طول باشد، بنابراین  $\delta$  مربوط به دو عضو AB و BC می باشد.


$$\psi_{AB} = \frac{\delta_B - \delta_A}{L} = \frac{\delta - 0}{8} = \frac{\delta}{8} \rightarrow \psi_{AB} = \frac{+\delta}{8} \rightarrow \text{چون چرخش سازه در جهت عقربه‌های ساعت است سیر مثبت می باشد}$$

$$\psi_{BC} = \psi_{CB} = 0$$

$$\psi_{CD} = \psi_{DC} = \frac{\delta_D - \delta_C}{L} = \frac{0 - \delta}{6} = -\frac{\delta}{6} \rightarrow \psi_{CD} = \psi_{DC} = \frac{-\delta}{6} \rightarrow \text{چون چرخش سازه در جهت خلاف عقربه‌های ساعت است سیر منفی می باشد}$$

$$-(F.E.M)_{BA} = (F.E.M)_{AB} = \frac{WL}{12} = \frac{32 \times 8}{12} = \frac{64}{3} \text{ t.m.}$$

$$-(F.E.M)_{CB} = (F.E.M)_{BC} = \frac{PL}{8} = \frac{4 \times 4}{8} = 2 \text{ t.m.}$$





Subject:


Year:      Month:      Date 32 ( )

$$(F.E.M)_{CD} = \frac{WL}{15} = \frac{-9 \times 6}{15} = -3.6 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{DC} = \frac{WL}{10} = \frac{9 \times 6}{10} = 5.4 \text{ t.m}$$

(الف)

	B		C		-3 t.m
	$\frac{3}{5}=0.6$	$\frac{2}{5}=0.4$	$\frac{1}{2}=0.5$	$\frac{1}{2}=0.5$	
A	$-\frac{64}{3}$	$\frac{64}{3}$	-2	-3.6	+5.4
	-14	+2	4.3	4.3	
	-9.333	2.150	-4.667		
	-1.29	-0.86	2.333	2.333	
	1.167		-0.43		
	-0.7	-0.467	0.215	0.215	
$= \frac{1}{2} \times -16.094$	0.108		-0.233		$6.982 \times \frac{1}{2} =$
-8.047	-0.065	-0.043	0.117	0.117	3.491
	0.058		-0.022		
	-0.035	-0.023	0.011	0.011	
	0.006		-0.012		
	-0.004	-0.002	0.006	0.006	
	0.003		-0.001		
<b>-29.380</b>	<b>5.239</b>	<b>-5.23</b>	<b>-0.283</b>	<b>3.382</b>	<b>8.891</b>




$$\sum M_A = 0 \rightarrow V_{BL} = -12.982$$




Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

www.civilbook.ir



$$\sum M_D = 0 \rightarrow V_{CR} = 0.955$$



$$\uparrow R = 12.982 + 0.955 = 13.937 \text{ t}$$

$$(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = \frac{-6EI \psi_{AB}}{L} = -2.250 EIS \frac{EIS=100}{L} = -225$$

$$(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = 0$$


$$(F.E.M)_{CD} = (F.E.M)_{DC} = \frac{-6E(12I \times (-6))}{36} = 2EIS \frac{EIS=100}{L} = 200$$

چرخش در جهت خلاف ساعت



بارها چه نداریم  $\rightarrow$   $-3 \text{ t.m}$

	B		C		D
	0.6	0.4	0.5	0.5	
$\uparrow A$					
$\downarrow -225$	-225	0	0	200	200
	135	90	-100	-100	
		-50	45		
	30	20	-22.5	-22.5	
		-11.25	10		
	6.75	4.5	-5	-5	
		-2.5	2.25		
	1.5	1	-1.125	-1.125	-128.948
$173.684$		-0.563	0.5		$\times \frac{1}{2} =$
$\times \frac{1}{2} =$	0.338	0.225	-0.25	-0.25	
		-0.125	0.113		$\times \frac{1}{2} =$
$86.842$	0.075	0.05	-0.057	-0.057	-64.474
		-0.028	0.025		
	0.011	0.011	-0.013	-0.013	
		-0.006	0.006		
	0.004	0.002	-0.003		
		-0.001	0.001		
$-138.158$	$-51.316$	$51.314$	$-71.053$	$71.052$	$135.526$






Subject:

Year. Month. Date. ( )

www.civilbook.ir 23.684

$$\downarrow Q = 23.684 + 34.430 = 58.114$$



$$\text{ضریب اصلاح حالت (ب)} = + \frac{R}{Q} = \frac{13.937}{58.114} = 0.240$$

$$M_{AB} = -29.280 + 0.24(-138.158) = -62.538$$

$$EIS = 0.24 \times 100 = 24$$


$$\delta = \frac{24}{EI}$$




محور تقارن : محوری است که اگر یک طرف آن حول محور چرخانده شود، بر طرف دیگر منطبق شود.

★ تقارن بر دو قسم است :

1. تقارن مستقیم : که با چرخاندن حول محور تقارن در خارج از صفحه بدست می آید.





2. تقارن معکوس : که با چرخاندن حول محور تقارن در داخل صفحه حاصل می شود.





	سیتم	سازه	بار
<p>مثال 6 -</p>	ندارد	ندارد	تقارن ندارد
	ندارد	مستقیم	ندارد
	ندارد	ندارد	مستقیم
	ندارد	معلوسر	ندارد
<p>مثال 7 -</p>	ندارد	ندارد	معلوسر
	مستقیم ✓	مستقیم	مستقیم
	معلوسر ✓	مستقیم	معلوسر
	معلوسر ✓	معلوسر	مستقیم
	مستقیم ✓	معلوسر	معلوسر









$$M_A = 3 \times 1.5 \times 0.75 = 3.375 \text{ t.m} = -M_D$$

$$(F.E.M)_{AB} = \frac{4.5 \times 3}{10} = -1.35 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BA} = \frac{4.5 \times 3}{15} = 0.9 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC} = \frac{-4 \times 36}{12} = -12 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BA}' = 0.9 - \frac{1}{2}(-1.35 + 3.375) = -0.1125 \text{ t.m}$$



\* چون A مفصل است بنابراین روش اصلاح شده را برای B، غیر مفصل می نویسیم.

$$M_{BA} = \frac{3E(9I)}{3} \theta_B - 0.125 = 9EI\theta_B - 0.125 \quad \text{I}$$

$$M_{BC} = \frac{2E(18I)}{6} (2\theta_B + \theta_C) - 12 = 6EI\theta_B - 12 \quad \text{II}$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow 15EI\theta_B = 12.125 \rightarrow$$

$$\rightarrow EI\theta_B = 0.8075 \quad \text{III}$$

$$\text{I, III} \rightarrow M_{BA} = 7.155 \text{ t.m}$$

$$\text{II, III} \rightarrow M_{BC} = -7.155$$




مثال: مثال قبل را با روش پخش کندگی کنید.

		B	
		0.6	0.4
A x		-0.1125	-12
		7.3675	4.875
		<u>7.155</u>	<u>-7.155</u>



مثال: سازه زیر را تحلیل کنید.



\* سیستم تقارن معکوس دارد (چون سازه تقارن مستقیم دارد و بار تقارن معکوس)

سازه یک مجهول دارد  $\theta_B = \theta_C$   $\varphi = 0$  در هر دو

$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = \frac{8 \times 3}{8} = 3 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = \frac{-(-10) \times 2 \times 4^2}{6^2} - \frac{10 \times 4 \times 2^2}{6^2} = \frac{40}{9} \text{ t.m}$$

$$M_{AB} = \frac{2E(6I)}{L \leftarrow 3} (2 \times 0 + \theta_B) + (-3) \quad \leftarrow (F.E.M)_{AB} = 4EI\theta_B - 3$$

$$M_{BA} = \frac{2E(6I)}{3} (2\theta_B + 0) + 3 = 8EI\theta_B + 3$$

$$M_{BC} = \frac{2E(12I)}{6} (2\theta_B + \overset{=\theta_B}{\theta_C}) + \frac{40}{9} = 12EI\theta_B + \frac{40}{9}$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0 \rightarrow 20EI\theta_B = \frac{-67}{9}$$

$$\rightarrow EI\theta_B = \frac{-67}{180}$$



$$M_{AB} = -4.489 \text{ t.m}$$


$$M_{BA} = -0.022 \text{ t.m}$$

$$M_{BC} = -0.022 \text{ t.m}$$

مثال: مثال قبل را به روش پخش گستره حل کنید.

	B		
	0.4	0.6	
A $\begin{matrix} \text{   } \\ \text{   } \\ \text{   } \end{matrix}$ -3	3	$\frac{40}{9}$	
-1.489	-2.978	-4.467	⊕
-4.489	-0.022	-0.023	





\* سازه با صبر فنظر کردن از تقارن، 3 درجه آزادی حرکت جانبی و 4 درجه آزادی چرخش دارد. از آنجا که هم سازه و هم بار تقارن مستقیم دارد، لذا سیستم تقارن مستقیم داشته و ساید واید sidesway منبسط و نیز  $\theta_D = -\theta_C$  و  $\theta_E = -\theta_B$ ، بنابراین هفت معادله هفت مجهول به دو معادله دو مجهول تقلیل می یابد.

$$(F.E.M)_{AB} = \frac{-18 \times 6}{10} = -10.8 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BA} = \frac{18 \times 6}{15} = 7.2 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = \frac{8 \times 6}{8} = 6 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CD} = -\frac{4 \times 36}{12} = -12 \text{ t.m}$$



Subject:


Year:      Month:      Date: 38 ( )

www.civilbook.ir

A	B		C	
	0.4	0.6	0.75	0.25
-10.8	7.2	-6	6	-12
	-0.48	-0.72	4.5	1.5
		2.25	-0.36	
	-0.9	-1.35	0.27	0.09
		0.135	-0.675	
	-0.054	-0.081	0.506	0.169
		0.253	-0.041	
$-\frac{1}{2} \times -1.554$	-0.101	-0.152	0.031	0.01
		0.015	-0.076	
-0.777	-0.006	-0.009	0.057	0.019
		0.029	-0.005	
	-0.012	-0.017	0.004	0.001
		0.02	-0.009	
	-0.001	-0.001	0.007	0.002
		0.003	-0.001	
-11.557	5.646	-5.643	10.208	-10.209



روش کانتر:



$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - 3\psi_{ij}) + (F.E.M)_{ij}$$

$$\frac{2EI}{L} \theta_k = M'_{kl} \quad \text{جزء چرخش لنگر}$$

$$-\frac{6EI}{L} \psi_{kl} = M''_{kl} \quad \text{جزء انتقال لنگر}$$


$$M_{ij} = 2M'_{ij} + M'_{ji} + M''_{ij} + (F.E.M)_{ij}$$

به عبارت دیگر: لنگر انتهای نام عضو  $i$  برابر است با: 2 برابر جزء چرخش  $i$  + جزء چرخش  $j$  +

+ جزء چرخش  $j$  + جزء انتقال عضو +  $(F.E.M)_{ij}$

★ برای سازه بدون حرکت جانبی (sides way):  $M'' = 0$

$$M_{ij} = 2M'_{ij} + M'_{ji} + (F.E.M)_{ij}$$



$$\sum_{k=1}^n M_{jk} = 0$$

$$\sum_{k=1}^n [2M'_{ik} + M'_{ki} + (F.E.M)_{ik}] = 0$$



$$2 \sum_{k=1}^n M'_{ik} + \sum_{k=1}^n M'_{ki} + \sum_{k=1}^n (F.E.M)_{ik} = 0$$

$$\bar{M}_i = \sum_{k=1}^n (F.E.M)_{ik}$$

نقطه مقاوم گره  $i$

\* نقطه مقاوم گره  $i$  برابر مجموع (F.E.M) انتهای زام همه اعضا متصل به گره  $i$  من با شد.

$$\sum_{k=1}^n M'_{ik} = -\frac{1}{2} \left( \sum_{k=1}^n M'_{ki} + \bar{M}_i \right)$$

$$M'_{ij} = D_{ij} \sum_{k=1}^n M'_{ik}$$

$$M'_{ij} = \frac{-D_{ij}}{2} \left( \sum_{k=1}^n M'_{ki} + \bar{M}_i \right)$$

فرمول کانترا برای سازه

بدون sidesway

$$\frac{-D_{ij}}{2} = \mu_{ij} \rightarrow \text{ضریب پخش جزو هر خنجر}$$

$$\sum_{k=1}^n \mu_{ik} = -\frac{1}{2}$$




Subject:

Year:      Month:      Date: ( )

www.civilbook.ir

مثال: سازه زیر را به روش گانز تحلیل کنید.



$$(F.E.M)_{AB} = -\frac{6 \times (3)}{15} = -1.2 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BA} = \frac{6 \times 3}{10} = 1.8 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC} = \frac{-12(6)}{10} = -7.2 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CB} = \frac{12 \times (6)}{15} = 4.8 \text{ t.m}$$

$$M_c = -18 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC}' = -7.2 - \frac{1}{2}(4.8 - 18) = -0.6 \text{ t.m}$$

$$M'_{ij} = U_{ij} \left( \sum_{k=1}^n M'_{ki} + \bar{M}_i \right)$$


$$(0 + 0 + 1.2) = 1.2$$

$$(1.8 - 0.6)$$

(وسط مربع) این تکرار باید چنان شود



$$\mu = \frac{\frac{2}{3}}{-2} = -\frac{1}{3}$$



$2 \times 0$	$2 \times (-0.4)$	$2 \times (-0.2)$ (I)
$-0.4$	$0$	$0$ (II)
$-1.6$	$1$	$-1$ (III)

$$M_{ij} = 2 \overset{\text{(I)}}{M}_{ij} + \overset{\text{(II)}}{M}_{ji} + \overset{\text{(III)}}{(F.E.M)}_{ij}$$




Subject:

Year. Month. Date. ( )

www.civilbook.ir

مثال: سازه زیر را به روش کار تحلیل کنید.



$$(F.E.M)_{AB} = -\frac{6(3)}{15} = -1.2 \text{ t.m}$$


$$(F.E.M)_{BA} = \frac{6(3)}{10} = 1.8 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{BC} = -\frac{12(6)}{10} = -7.2 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)_{CB} = \frac{12(6)}{15} = 4.8 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{CD} = (F.E.M)_{DC} = \frac{2 \times 16}{12} = \frac{8}{3}$$





B	1.969	0.984	-0.520	-1.039
	1.973	0.987	-0.520	-1.040
	1.973	0.987		

2x0	2x1.973	2x0.987	2x(-0.520)	2x(-1.04)	2x0
+1.973	+0	-0.520	+0.987	+0	-1.04

0.773	5.746	-5.746	4.747	-4.747	1.627
-------	-------	--------	-------	--------	-------

$$M'_{ij} = \mu_{ij} \left( \sum_{k=1}^n M'_{ki} + \bar{M}_i \right)$$


$$A = (0 + 0 - 5.4) = -5.4 \begin{cases} \rightarrow x \frac{1}{3} = 1.8 \\ \rightarrow x \frac{1}{6} = 0.9 \end{cases}$$

$$B = (-0.506 + 0 - 5.4) = -5.906 \begin{cases} \rightarrow x \frac{1}{3} = 1.969 \\ \rightarrow x \frac{1}{6} = 0.984 \end{cases}$$

$$C = (0.9 + 0 + \frac{6.4}{3}) = 3.033 \begin{cases} \rightarrow x \frac{1}{6} = -0.506 \\ \rightarrow x \frac{1}{3} = -1.011 \end{cases}$$



مسئله: سازه زیر را به روش گانز تحلیل کنید.



دو  $\varphi = 0$

$M_A = 40 \text{ t.m}$

$(F.E.M)_{DA} = \frac{-36 \times 2 \times (L)^2}{6^2}$

$(F.E.M)_{AD} = \frac{36 \times 2^2 \times 4}{6^2}$

$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = \frac{5WL}{48} =$

$(F.E.M)_{BE} = 3.2 \text{ t.m}$

$(F.E.M)_{EB} = -4.8 \text{ t.m}$

$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = 8 \text{ t.m}$

$(F.E.M)'_{BE} = 5.6 \text{ t.m}$


$M_C = -20 \text{ t.m}$

$(F.E.M)'_{BC} = -8 - \frac{1}{2} [8 - 20] = -2 \text{ t.m}$



$40 + 16 - 16.875 = 39.125$

$16.875 + 5.6 - 2 = 20.475$



$M'_{ij} = \mu_{ij} (\sum M'_{ki} + \bar{M}_i)$

مثال:  
 $(-6.521 + 20.475 + 0) = 13.954$   
 $\rightarrow k \cdot \frac{3}{12} = -3.489$   
 $\rightarrow k \cdot \frac{1}{6} = -2.326$   
 $\rightarrow k \cdot \frac{3}{12} = -1.163$

$M_{ij} = 2M'_{ij} + M'_{ji} + (F.E.M)_{ij}$

$M_{AD} = 2 \times (-11.828) + 0 + 16 = -7.656$  (I)

$M_{AB} = 2 \times (-5.914) + (-3.640) - 16.875 = -32.343$  (II)

$M_{BA} = 2 \times (-3.640) + (-5.914) + 16.875 = 10.961$  (III)

$M_{BE} = 2 \times (-2.427) + 0 + 16.875 = 0.746$  (IV)

$M_{EC} = 2 \times (-1.213) + 0 - 2 = -4.426$  (V)



# روش گانز برای سازه دارای حرکت جانبی:

1- سازه بدون بار جانبی

2- سازه دارای بار جانبی


1- روش گانز برای سازه دارای حرکت جانبی و بدون بار جانبی:

$$M'_{ij} = \frac{2EI}{L} \theta_i$$

$$M''_{ij} = -\frac{3EI}{L} \psi_{ij} = M''_{ji}$$

$$M_{ij} = 2M'_{ij} + M'_{ji} + M''_{ij} + (F.E.M)_{ij}$$

$$M_{ij} = \frac{2EI}{L} (2\theta_i + \theta_j - 3\psi_{ij}) + (F.E.M)_{ij}$$



مجموع لنگرهای انتهای تمام اعضا متصل به گره i برابر صفر است.

$$\sum_{k=1}^n [2M'_{ik} + M'_{ki} + M''_{ik} + (F.E.M)_{ik}] = 0 \rightarrow$$

$$2 \sum_{k=1}^n M'_{ik} + \sum_{k=1}^n (M'_{ki} + M''_{ik}) + \sum_{k=1}^n (F.E.M)_{ik} = 0 \rightarrow$$

$$\sum_{k=1}^n M'_{ik} = -\frac{1}{2} \left[ \sum_{k=1}^n (M'_{ki} + M''_{ik}) + \bar{M}_i \right]$$







$$\sum_r \left( M'_{ij} + M'_{ji} \right) = 0$$

$$\sum_r \left( 2M'_{ij} + M'_{ji} + M''_{ij} + M'_{ij} + 2M'_{ji} + M''_{ij} \right) = 0$$

$$\sum_r \left( 3M'_{ij} + 3M'_{ji} + 2M''_{ij} \right) = 0$$

$$\sum_r M''_{ij} = -\frac{3}{2} \sum_r \left( M'_{ij} + M'_{ji} \right)$$

$$M_{ij} = D_{ij} \sum_r M''_{ij}$$

ضریب توزیع جزء انتقال عضو  $i$   $\lambda_{ij} = -\frac{3}{2} D_{ij}$

$$M''_{ij} = \lambda_{ij} \sum_r \left( M'_{ij} + M'_{ji} \right)$$


$$M'_{ij} = \mu_{ij} \left[ \left( \sum_{k=1}^n M'_{ki} + M''_{ik} \right) + \bar{M}_i \right]$$

★ جزء انتقال عضو  $i$  در طبقه  $r$  ام مساویست با:

ضریب توزیع جزء انتقال آن عضو ضرب در مجموع جزء دوران هر دو انتهای تمام اعضای هم انتقال (هم  $K$ ) تمام اعضای آن طبقه.



مثال: به روش کار سازده مقابل را تحلیل کنید.



$$\sum_{j=1}^n D_{ij} = 1$$

$$\sum_{j=1}^n M_{ij} = -0.5$$

$$\sum_r \lambda_{ij} = -\frac{3}{2}$$

$$\sum_r \lambda_{ij} = \sum_r \left(-\frac{3}{2} D_{ij}\right) = -\frac{3}{2} \sum_r D_{ij} = \frac{3}{2}$$

$$D = \frac{\left(\frac{I}{L}\right)_{ij}}{\sum_{k=1}^n \left(\frac{I}{L}\right)_{ik}}$$


★ در سازه با حرکت جانبی اگر بار جانبی نداشته باشیم بهتر است ابتدا  $M^*$  و سپس  $M^o$  را بدست آوریم، و برعکس اگر بار جانبی داشته باشیم اول  $M^o$  را وبعد  $M^*$  را بدست می آوریم.



$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = 16.875 \text{ t.m}$

$(F.E.M)_{BC} = -2$

$M_A = 40 \text{ t.m}$



$M''_{AD} = 16.016$

$M''_{AD} = \frac{-6E(18I)}{36} \delta_A = 16.016 \rightarrow EI \delta_A = 5.339$

چون جهت حرکت جانبی در جهت خلاف ساعت می باشد



Subject:

Year. Month. Date. 45

www.civilbook.ir

$$M'_{BA} = -3.571 = \frac{2E(9I)}{6} \theta_B \rightarrow EI\theta_B = -1.190 \text{ t.m}^2$$

\* چون چرخشگره B در جهت عقربه‌های ساعت می‌باشد.

$$M_{ij} = 2M'_{ij} + M'_{ji} + M''_{ij} + (F.E.M)_{ij}$$

$$M_{AD} = 2(-11.856) + 0 + 16.016 = -7.696 \text{ t.m}$$

$$M_{DA} = 2(0) + (-11.856) + 16.016 = 4.160 \text{ t.m}$$

$$M_{AB} = 2(-5.928) + (-3.571) + 0 + (-16.875) = -32.302 \text{ t.m}$$



## روش کانتر برای سازه با حرکت جانبی دارای بار جانبی:

$$M_{ij} = 2M'_{ij} + M''_{ij} + (F.E.M)_{ij}$$

$$M'_{ij} = \left[ \sum_{k=1}^n (M'_{ki} + M''_{ik}) + \bar{M}_i \right]$$

$$M''_{ij} = \lambda_{ij} \left[ \bar{M}_R + \sum_r r_{ij} (M'_{ij} + M'_{ji}) \right]$$

$\bar{M}_R = \frac{Q_r h_r}{3}$  لنگر مقاوم طبقه  $h_r$ : ارتفاع مبنای طبقه  $r$  ام

$Q_r = \sum_{j=r}^n H_j$  مجموع نیروهای افقی جانبی از تراز طبقه  $r$  ام به بالا

تذکره 1- اگر همه ستونهای یک طبقه هم ارتفاع باشند، ارتفاع مبنای طبقه برابر با ارتفاع ستونهای آن طبقه می باشد.

تذکره 2- اگر همه ستونهای یک طبقه هم ارتفاع نباشند، ارتفاع ستون بلندتر را ارتفاع مبنای طبقه در نظر می گیرند.

$$r_{ij} = \frac{h_r}{h_{ij}}$$

ارتفاع مبنای طبقه  $\rightarrow$   
 ارتفاع خود ستون  $\rightarrow$

$r_{ij}$ : ضریب افزایش ستون

تذکره: (مهم) - اگر پای ستون، ستون و مفصل باشد، سراسر محاسبه ستون

ستون، ارتفاع آن را 1.5 برابر نموده و سایر محاسبات را انجام می دهیم.



Subject:

Year. Month. Date 46 ( )

www.civilbook.ir

$$\lambda_{ij} = \frac{-3}{2} \frac{r_{ij} \times k_{ij}}{\sum_r m_{ik} r_{ik}^2 k_{ik}}$$

$$k_{ij} = \left( \frac{I}{L} \right)_{ij}$$


$$\sum_r m_r \lambda = -1.5$$

این تساوی باید همیشه برقرار باشد.



$$m = \begin{cases} \frac{3}{4} & \text{ستون با پای مفصل} \\ 1 & \text{ستون با پای گیردار} \end{cases}$$




مسئله:



F.E.M ها را قبلا پیدا کرده ایم







$$h_{AD} = 6 \text{ m}$$

$$h_{BD} = 1.5 \times 4 = 6 \text{ m}$$

ارتفاع سازه  $h_1 = 6 \text{ m}$

گسترش مقاوم طبقه اول  $M_1 = \frac{q_1 h_1}{3} = \frac{\frac{221}{15} \times 6}{3} = \frac{442}{15} \text{ t.m}$

$$r_{AD} = r_{BE} = \frac{6}{6} = 1$$

$$\lambda_{AD} = \frac{-3}{2} \frac{1 \times (3I)}{[1 \times (1)^2 \times (3I)] + [\frac{3}{4} (1)^2 (I)]} = -\frac{3}{2} \frac{3I}{3.75I} = -1.2$$

AD                      BE


$$\lambda_{BE} = \frac{-3}{2} \frac{1 \times (I)}{3.75I} = -0.4$$

کنترل  $\lambda$  ها

$$\sum_1 m r \lambda = [(1)(1)(-1.2)] + [(\frac{3}{4})(1)(-0.4)] = -1.5 \rightarrow \text{ok}$$



از M شروع کنیم



$\bar{M}_1 = \frac{442}{15}$   
t.m

$M_{ij} = 2M'_{ij} + M'_{ji} + M''_{ij} + (F.E.M)_{ij}$

$M_{AD} = 2(-1.837) + 0 + (-31.336) + 16 = -19.010 \text{ t.m}$


$M_{DA} = 2(0) + (-1.837) + (-31.336) - 32 = -65.173 \text{ t.m}$

$M_{AB} = 2 \times (-0.919) + (-2.278) + 0 + (-16.875) = -20.991 \text{ t.m}$

بقیه M ها را هم همین



مثال: سازه زیر را به هر سه روش مستقیم و انتگرالی و مگر لنگر و گانر تحلیل کنید.



$$M_A = 6 \times 1.5 \times \frac{1.5}{2} = 6.75 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{AB} = (F.E.M)_{BA} = 8 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)'_{BA} = 8 - \frac{1}{2} [-8 + 6.75] = 8.625 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{BC} = (F.E.M)_{CB} = 8 \text{ t.m}$$

$$M_C = -6.75 \text{ t.m}$$

$$(F.E.M)'_{BD} = 4.5 \text{ t.m}$$

$$-(F.E.M)_{EC} = (F.E.M)_{CB} = \frac{40 \times 6}{8} + (-15) \times \frac{3}{36} (3 \times 3 - 6) = 26.25 \text{ t.m}$$



$$\varphi_{BD} = \frac{6}{3}$$

$$\varphi_{CE} = \frac{6}{6}$$

تا اینجا برای هر سه روش مشترک است.

الف - روش سبب و افنت:

$$M_{BA} = \frac{3E \left( \frac{16I}{3} \right)}{4} \theta_B + 8.625 = 4EI\theta_B + 8.625$$

$$M_{BD} = \frac{3E \left( \frac{8I}{3} \right)}{3} \left( \theta_B - \frac{6}{3} \right) + 4.5 = \frac{8}{3} EI\theta_B - \frac{8}{9} EI\delta + 4.5$$

$$M_{BC} = \frac{2E(8I)}{4} (2\theta_B + \theta_C) - 8 = 8EI\theta_B + 4EI\theta_C - 8$$

$$M_{CB} = \frac{2E(8I)}{4} (\theta_B + 2\theta_C) + 8 = 4EI\theta_B + 8EI\theta_C + 8$$

$$M_{CE} = \frac{2E(6I)}{6} \left( 2\theta_C - \frac{6}{2} \right) + 26.5 = 4EI\theta_C - EI\delta + 26.25$$

$\frac{6}{6} \times 3$

$$M_{CE} = \frac{2E(6I)}{6} \left( \theta_C - \frac{6}{2} \right) - 26.25 = 2EI\theta_C - EI\delta - 26.25$$

$$\sum M_B = 0 \rightarrow M_{BA} + M_{BD} + M_{BC} + 20 = 0 \rightarrow$$


$$\rightarrow \frac{44}{3} EI\theta_B + 4EI\theta_C - \frac{8}{9} EI\delta = -25.125 \quad \text{I}$$

$$\sum M_C = 0 \rightarrow M_{CB} + M_{CE} + M_C = 0 \rightarrow$$


$$\rightarrow 4EI\theta_B + 12EI\theta_C - EI\delta = -27.5 \quad \text{II}$$




www.civilbook.ir



$$V_B = 6 + \frac{M_{BD}}{3}$$



$$V_C = 17.5 + \frac{M_{BC} + M_{CB}}{6} \quad M_{EC}$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow 100 + V_B + V_C = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 100 + 6 + \frac{M_{BD}}{3} + 17.5 + \frac{M_{BC} + M_{CB}}{6} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2M_{BD} + M_{CE} + M_{EC} = -741 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{8}{3}EI\theta_B + 6EI\theta_C - \frac{26}{9}EIS = -745.5 \quad \textcircled{III}$$



$$EI\theta_B = 11.702$$

$$EI\theta_C = 19.606$$

$$EIS = 309.580$$

$$M_{BA} = 55.433 \text{ t.m}$$

$$M_{BD} = -239.477 \text{ t.m}$$

$$M_{BC} = 164.040 \text{ t.m}$$

$$M_{CB} = 211.656 \text{ t.m}$$

$$M_{CE} = -204.906 \text{ t.m}$$

$$M_{EC} = -296.618 \text{ t.m}$$

ب- روش مختصر کننگر:

(F.E.M) ها و حساب کردیم، فقط  $(k = \frac{I}{L})$  ها را تصحیح کنیم

حالت الف - برای بار خارج جبر



	B +20			C -6.75	
A	3/11	2/11	6/11	2/3	1/3
	8.625	4.5	-8	8	-26.25
	-6.852	-4.568	-13.705	16.667	8.333
			8.333	-6.853	
	-2.273	-1.515	-4.545	4.569	2.284
			2.284	-2.273	
	-0.623	-0.415	-1.246	1.515	0.758
			0.758	-0.623	
	-0.237	-0.138	-0.413	0.415	0.208
			0.208	-0.207	
	-0.057	-0.038	-0.113	0.138	0.069
			0.069	-0.057	
	-0.019	-0.013	-0.038	0.038	0.019
			0.019	-0.019	
	-0.003	-0.003	0.010	0.013	0.006
			0.006	-0.005	
	-0.002	-0.001	-0.003	0.003	0.002
			0.002	-0.002	
	-1.413	-2.191	-16.394	21.319	-14.571 $\rightarrow M_{CE}$
					32.09 $\rightarrow M_{EC}$
					5.840
					E 26.25

11.679  
 $\times \frac{1}{2}$

من خواهم R را بدست بیاوریم:






Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

www.civilbook.ir

$V_B = 5.270$

$V_C = 20.420$



$R = 125.690 \text{ t}$

حالت ب -



$$(F.E.M)_{BD}' = \frac{-3E \left( \frac{8}{3} I \right)}{9} \delta = \frac{-8}{9} E I \delta \approx 80 \quad (EI \delta = 90)$$

$$(F.E.M)_{CE} = (F.E.M)_{EC} = \frac{-6E(6I)}{36} \delta = -EI \delta \approx -90$$



X	B			C	
	3/11	2/11	6/11	2/3	1/3
0	-80	0	0	-90	
21.818	14.545	43.636	60	30	
		30	21.818		
-8.182	-5.455	-16.304	-14.545	-7.273	
		-7.273	-8.182		
1.984	1.322	3.969	5.455	2.727	
		2.727	1.984		
-0.744	-0.496	-1.487	-1.323	-0.661	
		-0.661	-0.744		
0.203	0.135	0.406	0.496	0.248	24.987
		0.248	0.203		$\times \frac{1}{2}$
-0.055	-0.033	-0.111	-0.135	0.068	=
		-0.068	-0.055		12.594
0.019	0.012	0.037	0.037	0.018	
		0.018	0.019		
-0.005	-0.003	-0.010	-0.013	0.006	
		0.006	-0.005		
0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	
		0.002	0.002		
15.040	-69.976	55.117	-65.013	-77.507	
			+12.594		
			-90		







$$Q = 47.078$$

$$\text{ضریب اصلاح} = \frac{R}{Q} = 2.67$$

$$EIS = 90 \times 2.670 = 240.283$$





Subject:

Year:      Month:      Date: 52 ( )

$$Q_1 = 100 + 7.5 + 17.5 = 125 \text{ t}$$

$$h_{BD} = 1.5 \times 3 = 4.5$$

$$h_{CE} = 6$$

$$r_{BD} = \frac{6}{4.5} = \frac{4}{3}$$

$$r_{CE} = 1$$

$$\sum mr^2 k = \left[ \frac{3}{4} \times \left( \frac{4}{3} \right)^2 \times 2 \right] + \left[ 1 \times 3 \times 1^2 \right] = \frac{17}{3}$$

$$\lambda_{BD} = -\frac{3}{2} \frac{\frac{4}{3} \times 2}{17/3} = -0.706$$

$$\lambda_{CE} = -\frac{3}{2} \frac{1 \times 3}{17/3} = -0.794$$

$$\sum mr \lambda = \left[ \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} \times (0.706) \right] + \left[ 1 \times 1 \times (-0.794) \right] = -1.5 \rightarrow \text{OK}$$

$$\bar{M}_1 = \frac{125 \times 6}{3} = 250 \text{ t.m}$$



	B +20				C			
X	8.625			-8				8
	20.642	$-\frac{3}{11}$	25.125	$-\frac{3}{11}$	41.284	43.239	$-\frac{1}{3}$	27.5
	18.594		$-\frac{1}{11}$		37.187	55.182		$-\frac{1}{6}$
	17.365	4.5	$r=4/3$	34.729	57.041	26.25	$r=1$	
	17.095	13.761	-0.706	34.191	57.236	21.619	-0.794	
	17.055	12.396	-176.5	34.110	57.225	27.591	-198.5	
	17.053	11.576	-204.717	34.105	57.217	28.520	-230.234	
	17.053	11.397	-207.648	34.106	57.215	28.618	-233.351	
		11.370	-207.532			28.613	-233.400	
$\bar{M}_1 = 250$		11.368	-207.430			28.608	-233.285	
		11.369	-207.403			28.607	-233.255	
			-207.399				-233.250	
			-207.399				-233.250	
								E

$$M''_{CE} = -233.250 = \frac{-6E(6I)}{36} \delta \rightarrow E I \delta = 233.250$$

$$M_{BA} = 2(17.053) + 8.625 = 42.731$$

$$M_{CE} = 2(28.607) + 0 - 203.250 + 26.25 = -149.876$$

بقیه M ها را خودتان پیدا کنید