

## مکانیکال سیل نوع Dual Tandem

در این نوع از ایش دو عدد مکلیکال پلاست سر هم نصب شده اند و تعلوت آن با مکانیکال سیل قبلی در بالاتر بودن فشار سیال مانع از فشار محفظه اب بندی است. که امکان خارج شدن مایع را بسیار نمی دهد و اگر مکانیکال سیل حلوپن مشکل پیدا کند به دلیل بالتر بودن فشار سیال مانع سیال مانع وارد پمپ می شود که باعث کاهش فشار و یا کاهش سطح مایع در مخزن روغن سیال مانع Seal Pot و بحریک سیستم الزام می شود و خوبی مکانیکال سیل راعلام می کند و در صورتی که مکانیکال سیل بیرونی که قبل مشاهده است مشکل نداشته باشد خوبی مربوط به مکانیکال سیل داخلی بوده که باعث شده سیال مانع وارد پمپ شود.


از این از ایش وقتی استفاده می شود که مایع داخل پمپ خلی خطرناک بلند و اصلش بیلد وارد محیط بیرون شود. فشار سیال مانع باید حدود 15-10 بیشتر از فشار محفظه اب بندی و با مایع پمپ هم خوانی لازم را داشته باشد. همچنین درجه حرارت سیال مانع که از مکانیکال سیل خارج می شود(ووارد کولر می شود) باید بین F 10-15 بیشتر از درجه حرارت ورودی سیستم کولینگ باشد تا از کارکرد مناسب کولرهای بتوان اطمینان حاصل کرد.

لازم به توضیح است که در این نوع از ایش مکانیکال سیل بیرونی اختلاف فشار زیادی را حمل می کند(فشار سیال مانع که بیشتر از فشار پمپ است نسبت به فشار جو) و کامل‌لا در هرایط بحرانی فراز دارد که به همین دلیل از این نوع از ایش فقط در هرایط بسیار خصی استفاده می شود زیرا هزینه های اولیه آن به مرکب بیشتر از نوع قبلی است و همچنین زینگ ثابت اب بندی مکانیکال سیل بیرونی باید مقاومت و از نوع کلمپس شده باشد(دو طرف آن مهار باشد) تبلوئند این فشار زیاد را حمل کند.

### شرابط طراحی

برای سیستم های که HARRI FLUID تحت فشار است

برای پمپ هایی که در سایز استاندارک باکس محدودیت دارند



## مکانیکال سیل نوع DOUAL TANDEM


### مکانیکال سیل های فشاری و غیر فشاری Pusher & Non Pusher Type Mechanical Seals

اگر سیستم اب بند دانویه قسمت هناؤریا(Floatly) که مجموعه فری یا بلور روی آن نصب می شود مکانیکال سیل ثابت باشد به ان Non Pusher Type گفته می شود(مثل مکانیکال سیل های نوع بلوری یا Seal) که گستک فلزی زیربلور که به عنوان واشر اب بندی بین بلور و سیلیو عمل می کند ثابت است و

اگر طراحی مکانیکال سیل طوری باشد که اورینگ دینامیکی که برای اب بندی بین رotorی و محور (Shaft) Sleeves بکار میرود متحرک باشد، و با حرکت کند به ان Pusher Type گفته می شود (مثل مکانیکال سیل های نوع فلکسی باکس که اورینگ داخل رotorی که به عنوان اب بند کننده رotorی و سیلیو عمل می کند در حین حرکت محوری رotorی بالا حرکت می کند).

### مکانیکال سیل های نوع فشاری Mechanical Seals


در ابتدا لزیجک مکانیکال سیل های نوع فشاری نشان داده شده است همانطوره که ملاحظه می شود در این نوع اب بند اب بندکننده (که رotorی را بین شافت یا سیلیو اب بندی می کند) به صورت محوری روی شافت یا سیلیو در کت جریان می کند و حرکت های محوری شافت و سیلیش سطوح اب بندی را جبران می کند. لازم به توضیح است که و فشارناهی ارسیل داخل اسیدافینگ باکس اورینگ رotorی را روی محور فشرده می کند تا کاراب بندی نجام شود.



### مزایا و معایب مکانیکال سیل های نوع فشاری

- ۱- به دلیل درگیری اورینگ با شافت یا سیلیو حرکت های محوری باعث خط افتادن یا گود برداشتن روی محور یا سیلیو می شود که می تواند باعث نشان شود.
- ۲- به دلیل اصطکاکی که بین اورینگ و شافت یا سیلیو در اثر حرکت محوری یا شرایط Misalignment باعث می شود سطوح اب بندی با تاخیر (ملنی بسته شود) و ایجاد نشان کند.
- ۳- لین نوع اب بنده در فشارها و دورهای بالا قابل استفاده نیستند.
- ۴- نفوذرات جامد بین اورینگ و محور (یا سیلیو) باعث تشدید سیلیش و گاها گیرافشاد و جام شدن مکانیکال سیل می شود که درین شرایط نشان نیز اجتناب نباید است.
- ۵- چون اورینگ ها قادر به تحمل درجه حرارت های بالا نیستند لین نوع مکانیکال سیل ها قادر به کار در درجه حرارت های بالا نیستند و فقط در درجه حرارت پلین کاربرد دارند.
- ۶- چون اورینگ ها با مواد شیمیائی ترکیب می شوند لسته ای از این نوع مکانیکال سیل برای بعضی از مواد شیمیائی مناسب نبوده و گاهها با جایگزینی اورینگ های مخصوص که قیمت آنها بسیار بالاست کار می کنند. تنها مزیت این نوع مکانیکال سیل پایین بودن قیمت آن است.

مکانیکال سبیل های نوع گلکسی باقی موجود در یادیگارهای از نوع فضایی است و در شکل زیر به شعاعی از آینه نوع مکانیکال سبیل های نسبت بخاند است.



## مکانیکال سیل های غیر فشاری Non Pusher Type Mechanical Seals

در این نوع اب مکانیکال سبیل اب بندگاریه روی هفاف پلیمیلودر کت محوری ددارد (اوریلک زیرنیوری) باست ابست و کاری قطاعه سطح خوب می‌شود در کت اکار دیگر، بلو انجام می‌دهد.

م، ایاک، ایک، دیک، مکابیکا، سیکا، عبارتند از:

۱- نهاری به سختی و صدایی مسلط با روحی شافت با sleeve می باشد و در این های شافت و سلیمو که داشتی از حد کوتاه از طنک روی، همچو خودت مسلسل است کاملاً متفاوت است.

۳- همچیلن جام بدن اور ہلک رتوئی دراز نھوڈر موبات پانٹکیل کک دریافت کریں... کہ چاٹت فائٹ مافدن مکاریکا سبا۔ Hang Up

۳- اعیان و مددجی، سوالات تاریخی خود را در متن مذکوب می‌دانند

لواع مکانیکال سیل های غیر هندسی بلو لری شامل:

الف- مکانیکال بیل های نوع بلور اسپرک Elastomeric Bellows Mechanical Seals


- مکانیکال بیلز های بلور فلزی Metalic Bellows Mechanical Seals

محمد و دیده های کاربردی مکانیکال سیل های نیز سیل (زیگر) گران قیمت بودن اینها (مدل های سیل (فلزی)) است.


## مکانیکال سیل های نوع بلوز لاستیکی Elastomeric Bellows Mechanical Seals

دراین نوع مکانیکال سیل بلوزر ذ جنس الاستومر مناسب بانواع مایع و شرایط عملیاتی ساخته می شود و معمولاً در پمپ های اب روغن و ... استفاده می شوند و به ندرت در پمپ های عملیاتی ساخته می شوند. دراین نوع اب بند الاستومر و ضایغه انتقال گشتاور را زیاد نمی سطح متحرک اب بندی را به عینده دارد مزایای این نوع مکانیکال سیل عبارتند از:


- ۱- طول عمر بین نوع مکانیکال سیل زیاداست و ارزان قیمت است.
  - ۲- به راحتی روی شافت نصب می شود و نیازی به بیچ های تکه دارنده روی محور ندارند.
  - ۳- روی شافت جام نمی شود بدیده Up Hang در این نوع مکانیکال سیل کمتر اتفاق می افتد.
  - ۴- حسایش مدت در محل اب گندانویه منطقی است و نیازی به دقت بالا برای نراشکاری شافت نیست.
  - ۵- به راحتی می توان الاستومر های مناسب برای هر نوع شرایط عمیقتی استفاده کرد.
  - ۶- جیبت سرویس های خورنده من بوان از جلو زهای از جنس تفلون استفاده کرد.
  - ۷- در شرایط Misalignment کاردنهی مناسب دارد.
  - ۸- معایب این نوع مکانیکال سیل عبارتند از:
    - ۱- عدم تحمل فشار و درجه حرارت بالا است.
    - ۲- هنگام دموجتلار حتما خراب می شود و نصب آنها کم مشکل ترا را نوع دیگر است.
    - ۳- جرای میاعات مختلف باید از لاستیک های با جنس های مختلف استفاده کرد.



لازم به توضیح است که در این نوع مکانیکال سیل فیز بیاز به فنرهم می باشد.



در شکل زیریک نوعه دیگر از این نوع مکانیکال سیل که در عصب های ارزان قیمت و همچنین پیچید اب خودروهای و فورمود استفاده فرازمن کبر دندهان داده شده است.



#### **Metallic Bellows Mechanical Seals**

این نوع مکانیکال سیل هادر صنایع مختلف شیمیایی پالینیگاه ها صنایع داروئی غذائی و ..... به وفور استفاده می شوند در این نوع مکانیکال سیل، بلو رفلزی هم وظیفه اب بندی بین محور و رتوری و هم کار فنر راتجام می دهد، استفاده از بلو ریابجنس مناسب قادر به اب بندی مایعات با فشار و درجه حرارت بالا بخوبی می باشد.

این نوع مکانیکال سیل ها لحاظ ساخته ایان بلو ریه دودسته نگسبنم بندی می شوند:


۱- مکانیکال سیل با پیلو (فلزی) جوش داده شده Welded Metal Bellows

۲- مکانیکال سیل با پیلو رفرم داده شده Rolled Metal Bellows

#### **Mechanical Seals with Welded Metal Bellows**

در این نوع مکانیکال سیل معمولاً بلو ریز ایان فولادی ضد زنگ ارجنس هامیلتونی C با AM350 می باشد و بخدمات حدود هفت قادوارده هزارم اینچ به روش پرسکاری ساخته می شوندو بصورت خیلی ظرفی دار قطرهای دلخی و خارجی و با تکنولوژی بسیار پیشرفته ای به هم جوش داده می شوندو پس ارجو شکاری نیز جوش Helium Leakage Detector به دقت قیمت ناشی می شوند.

میزان فنریت بلور ها و استه به تعداد اکاردنون ها (صفحات فلزی) جنبی و ضخامت صفحات سازنده است که بلور ازان ساخته شده است که هرچه تعداد اکاردنون ها بیشتر باشد میزان فنریت (معدار هشتردگی) پیش بیشتر خواهد شد



### شمانی ازیک مکانیکال سیل نوع بلوزی غیرفشاری

لازم به توضیع است که نفوذرات جلدین اکاردنون ها باعث جام شدن بلور ها من شود که عملیات تمیز کاری سطوح خارجی بلورها توسط نیروی کربن اکسیک (Drum Mechanical) سیل های نوع دوار و بطرورانوماتیک و تمیز کاری سطوح داخلی بلور توسط سیستم کوینچ Steam Quench که کاری با بخاراب باشار جند بود. برایین مرتع است و از طریق منبع خارجی به مکانیکال سیل نیز برق می شود.

در صورتی که پعب در سروپس بباشد و معدار نشتی جزئی وجودداشته باشد (خصوص در مایعات گرمی که پین از سرد شدن مایع به کربیستان یا اکنک بدیل)، باعث جام شدن بلور از داخل می شود که این بیز باعث نشتی مکانیکال سیل می شود. در این نوع مایعات سیستم کوینچ نعش بزرگی در طول صدر مکانیکال سیل بخصوص وقتی پعب در سروپس نیست به عهده دارد که توصیه بر در سروپس بودن این سیستم چه وقتی پعب در سروپس باشد یا باشد است.

همچنین برای جلوگیری از نفوذ بخار به محفظه یانافان های ایدتمیدات خاصی اصم از نصب بوش های فشار شکن در انتهای سیل پلیت و یا استفاده از سیستم پکینک روی انتهای استافین باکس کلوبیه در نظر گرفته شود.

### مزایای مکانیکال سیل های نوع بلوزی فلزی

- ۱- قابلیت استفاده در درجه حرارت بال (انا ۰-۸۰ درجه فارینهایت).
- ۲- ثابت بودن نیروی فنری بلور روی تعلیم سطح آب بندها.
- ۳- توانایی پیشرکار در شرایط Misalignment
- ۴- سالم ماندن شافت یا سیلیو در برابر حرکت های محوری در قسمت زیر لو رینک روتوری (بلور) به دلیل ثابت بودن لو رینک یا گستک در محل فرازگیری خود.
- ۵- قابل استفاده در سرعت های بالا به دلیل عدم تأثیر نیروی کربن از مرکز روی بلور.
- ۶- عدم نیاز به بالанс هیدرولیکی و عدم نیاز به استفاده از لبه روی شافت یا سیلیو.

۷- استفاده از اب بند های نلوبیه خلری ثابت(برای اب بندی بلوز بسته به شافت) که باعث می شود مکانیکال سیل در درجه حرارت بالشتری کاربری داشته باشد.

۸- سوراخ شدن بلوزیا افزایش فشار روی بلوز باعث نشتی ناگهانی می شود.


۹- قبل استفاده در پرایط عملیاتی در ریج وسیع نر فشار درجه حرارت و انواع مایعات خورنده و .....

۱۰- کم بودن خستگی ناچی از حرکت محوری روی بلوز

۱۱- عدم جام شدن مکانیکال سیل در مایعات کلیف به دلیل نبودن خفره برای به دام انداختن ذرات.

۱۲- عدم بیاز به فلز (به دلیل خاصیت فلزی بلوز)


همیلطور که ملاحظه می شود هربایط بلوز طوری است که در ازیاره شدن بلوز شناسی ناگهانی بوجود نمی یابد اگر ترک در قسمت قطر بیرونی بلوز لغایق افتاد (مجموعاً ترک ها در قسمت های قطر داخلی و خارجی بلوز ها و در محل جوشکاری شده لغایق می افتاد) فشار اعمال شده از طرفین باعث چسبیدن صفحات روی یکدیگر و بسته شدن مسیر نشتی می شود و اگر در کیدگی در قسمت قطر داخلی بلوزها لغایق افتاد فشار مایع نشت شده در زیر بلوز مثل حالت فوق عمل می کند و جلوی نشتی های خیلی زیاد گرفته می شود و امکان ارسرویس خارج کردن یعنی فراهم می شود.



همچین برای انتقال حرکت و گلتاور از محور به بلوز در داخل بلوز بخصوص در مکانیکال سیل های بزرگ در داخل بلوز هایی که نسبت کششی در داخل هم بازی می کنند که درین نصب باید از روان حرکت کردن آنها سبب به همیکر اطمینان حصل نمود.

### مکانیکال سیل با بلوز فرم داده شده

بلوز خلری مکانیکال سیل های بلیل بلوز فرم داده شده **Rolled Metal Bellows** از لوله های نازک فولاد ضد زنگ با روش های هیدرولیکی و مکانیکی رول و تغییر شکل داده می شوند. ازین نوع اب بند هایی نوان در محیط هایی که دارای ذرات رسوبی بزرگی باشند استفاده نمود زیرا بلوز به شکل بلیل بلوز وفاصله بین صفحات شکل داده شده امکان رسوب ذرات و جام شدن بلوز را دارد. در شکل زیر یک نوع آن نشان داده شده است.




بسته به نوع کاربرد بلوزهای توان انباراطوری طراحی نمود که برای موارد خاص استفاده شوند که ذیلا به چند نمونه اشاره می شود.

#### ۱- بلوزهای انتقال دهنده گشتاور Welded Metal Bellows With Torque Transmission

#### ۲- بلوزهای بدون اب بندفلزی Non Elastomer Bellows

#### ۳- بلوزهای با گستک

در موادی که تنش های برشی سیال روی بیلوز زیاد است می تواند باعث تغییر شکن بلوزو با بریدن صفحات آن شود و لذا برای جلوگیری از این مشکل و کاهش خستگی بیلوز در بعضی از طرحی ها در پیشگیری از تگهداری نموده بیلوز را متداداده می شود و بصورت نرموماده داخل نگهدارنده صفحه متحرک فرارمی گرد و حرکت محور رابه نگهدارنده صفحه متحرک و خود سطح اب بندی می دهد. که به این نوع طراحی بلوزهای انتقال دهنده گشتاور Welded Metal Bellows With Torqe Transmission گفته می شود. که در شکن زیر شماتی ازان نشان داده شده است.




البته در بعض از طراحی های بزرگ دو ما سه عدد کلید کوچک روی سیلیونیکه می شود که بصورت کشوئی در گایدهای تعییه شده در داخل بلوز بصورت کشوئی کارمن کند و در بعضی از طراحی های دیگر بزرگ تعییه یک بین در قسمت داخل بلوز گارانتیال گشتاور انجام می شود. که در هنگام موئازمکانیکال سیل های بزرگ دقت زیادی نمود که سیستم انتقال گشتاور روان و بدون هیچگونه غیری بازی کند (خصوص در مواردی که بلوز و سیلیونیاهم تعویض شده باشند) در غیر این صورت بلوز در حین کار جام می کند باعث فشتن شدید مکانیکال سیل می شود.

سیستم اب بندی بیلوز هاروی محور به دو صورت انجام می شود:

۱- اب بندی تو سط اورینگ های الاستومری

۲- اب بندی تو سط گسکت فلزی


در موافقی که درجه حرارت مایع سیل شونده بالا باشد بجای اورینگ های لاستیکی یا نخلونی از گسکت های فلزی یا گرافنی استفاده می شود که در شکل های زیر نشان داده شده است.




### مکانیکال سیل های ثابت و دوار

در مکانیکال سیل های نوع Floating مکانیکال سیل فرم Rotating مجموعه سطح اب بندی همراه فربابلو (Mating Surface) با محور می چرخدولی در مکانیکال سیل های نوع Stationary مجموعه فنری Float ثابت است و Ring (سطح سخت) تنها با محور می چرخد و باعث می شود حرکات محور و ارتعاشات ماشین به مکانیکال سیل منتقل نشود که باعث افزایش طول عمر آب بند خواهد شد.

مکانیکال سیل های نوع ثابت معمولاً برای دور های بالامورد استفاده قرار می گیرند (برای سرعت های بیشتر از 5000Ft/Min) و دارای طول عمر بسیار بالاتری نسبت به نوع دوار آن دارد که ذیلاً به مزایای آن اشاره می شود.



مکانیکال سیل نوع ثابت جهت دورهای زیاد



شماتی ازیک مکانیکال سیل کارتریج نوع بلوز ثابت

## **مزایای مکانیکال سیل های نوع دوار**

- ۱- استفاده زنیروی گریز از مرکز برای نمیز کاری بلوز و فر (چون با محور می چرخد)
- ۲- تأثیر زنیروی گریز از مرکز برای مقاومت از نشتی.
- ۳- نیاز به فضای محوری کمتر برای نصب دارد.
- ۴- نیاز به فضای شعاعی کمتری دارد.
- ۵- ارزان تر بودن ان نسبت به نوع ثابت.

## **مزایای مکانیکال سیل های نوع بلوز ثابت**

- ۱- قابلیت استفاده برای دورهای بالادرادارند (سرعت زاویه ای بیشتر از  $25\text{m/s}$ ).
- ۲- نسبت به نوع دواری طول عمر بسیار بالاتری می باشد.
- ۳- قابلیت کاردهی در لرزش های بالادرادارند (به دلیل اینکه مجموعه فنری یا float ثابت است و تحت تأثیر حرکت ها و تعاملات محور قرار نمی گیرد). چون لرزش همان حرکات هر رونوی محور است.
- ۴- توانایی بیشتر در شرایط ناهم محوری به دلیل حالت Self Aligning.
- ۵- جام نشدن قسمت داخلی بلوزروی محور (چون محور ذرا عرضه نمی چرخد)
- ۶- قابل استفاده برای مایعات با ویسکوزیته و چسبندگی زیاد.

- ۷- تأثیر کمتر تغییر شکل های مکانیکی حرارتی و فشاری (distorsion) اروی سطوح اب بندی به دلیل این که سطوح اب بندی هر دو در شرایط یکسانی قراردادند.
- ۸- لازم به توضیح است که در سال های اخیر در اکثر صنایع مکانیکال سیل های قدیمی نوع دوارهای خود رابه انواع جدید ثابت که دارای مزایای بسیاری بالاتری نسبت به نوع قلبی است داده اند.

درج دل صفحه بعد تعداد مواد تعمیراتی (که مربوط به یکی از کارخانجات ژاپن است) بیست عدد پمپ را در در طی مدت زمان ده سال رانشان می دهد که به مرور زمان از نوع دوار به نوع ثابت تبدیل شده که همینطور که ملاحظه می شود پس از تبدیل تعداد کارهای تعمیراتی به مرافق کاهش بیداکرده است. همچنین در بعضی مواقع پس از تغییر به واسطه مسائلی ممکن است حجم کارهای تعمیراتی زیاد هم بشود که براساس مسائل تجربی مرتفع می شود (و این بدان معناست که تئوری محض جوابگوی مسائل فنی نیست و مسائل تجربی را باید مدنظر قرارداد).

**مقایسه دفعات تعمیرات قبل و بعد از تغییر مکانیکال سیل از نوع متغیر به نوع ثابت**

| سال<br>Pump No. | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1               | 1    | 1    | ①    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 2               | 0    | 1    | 1    | 1    | ②    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3               | 5    | 2    | 3    | ③    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4               | 3    | 5    | 4    | ①    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5               | ③    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6               | 3    | ①    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 7               | 0    | 3    | 1    | ①    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 8               | 0    | 0    | 0    | 1    | ②    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | ③    | 0    | 0    |
| 10              | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | ①    | 1    | 0    |
| 11              | 2    | 3    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1    | ①    | 0    | 0    |
| 12              | 1    | 0    | 2    | 1    | 1    | ①    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13              | 2    | 0    | 2    | 1    | ④    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14              | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 0    | ①    | 0    | 0    |
| 15              | 1    | 2    | 1    | 2    | 0    | ①    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 16              | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 2    | ①    | 0    | 1    |
| 17              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | ②    | 0    | 1    | 0    |
| 18              | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | ①    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 19              | 12   | ①    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 20              | 2    | 1    | 0    | 1    | 2    | ①    | 0    | 1    | 0    | 1    |


در مسنطیل های خاکستری تعداد تعمیر مکانیکال سیل روتوری و در مسنطیل های سفید تعداد دفعات تعمیر مکانیکال سیل های نوع ثابت درج شده است

تعداد کل دفعات تعویض مکانیکال سیل های نوع روتوری به تعداد کل سالها عبارتست از:  
بار در سال = 1.15 / سال 99 = 86 دفعه

تعداد کل دفعات تعویض مکانیکال سیل های نوع ثابت به تعداد کل سالها عبارتست از:  
بار در سال = 0.16 / سال 92 = 15 دفعه

## مکانیکال سیل های بالانس شده و بالانس نشده Mechanical Seals

منظور از بالانس مکانیکال سیل ها بالانس جرمی لمبلیست ژیرا مکانیکال سیل ها طوری طراحی و ساخته می شوند که لزنتر جرمی کاملاً بالانس باشند. منظور از بالانس، بالانس نیروهای هیدرولیکی است که در جهت محوری روی مجموعه شناور oat فناوری افزایش با کاهش نیروی فشراری روی سطوح اب بندی می شود. در مکانیکال سیل های بالانس نشده در انر فشار هیدرولیکی مابع داخل محفظه اب بندی نیروی فشراری بین سطوح اب بندی افزایش پیدا می کند (و به نیروی فری لصافه می شود) و باعث افزایش اصطکاک و ایجاد حرارت و نیایتاً کاهش طول عمر مکانیکال سیل می شود.




در مکانیکال سیل های بالانس نشده با افزایش دادن سطح پیشلای (جلوئی) مکانیکال سیل نسبت به سطح پشتی ان از طریق پله دادن یا تغییر قطر روی شافت یا سیلیو باعث کم شدن فشرار روی سطوح اب بندی می شود که با این طراحی اصطلاحاً سیل بالانس می شود.



### مکانیکال سیل بالانس شده

لازم به توضیح است که در مکانیکال سیل های نوع بلوز فلزی براساس فرم بلوز مکانیکال سیل بصورت انومانیک بالانس نشده است چون فشرار روی اکلارڈون های صفحات بلوز از هر دو طرف پکسان نسبت البتہ به غیر از اکلارڈونی که روی سطح اب بند (کربن ریلگ) چسبیده است که معمولاً طوری روی آن فراز می گیرد که سطح مقطع مناسب را بوجود آورد.


لزام به توضیح است که پروفیل توزیع فشار بین سطوح تملیس (بین سطوح اب بندی) بصورت مثلاً نظری رده من شود بدین صورت که بندای لبه سطوح تملیس در داخل محفظه اب بندی در معرض فشار استاتیک باکس فرازدارد و لبه بیرونی سطوح تملیس (ظرف اتمسفر) در معرض فشار خواهد بود که معمولاً صفر در نظر گرفته می شود.



**مکانیکال سیل بالانس نشده**

#### مزایای مکانیکال سیل های بالانس شده

- ۱- تولید حرارت کمترین سطوح اب بندی.
- ۲- نیاز به سیل فلش کمتر برای خنک کاری سطوح تملیس.
- ۳- طول عمر بالاتر به دلیل کم بودن مسائل سایشی.
- ۴- قابلیت کاردهی برای رنج های بالاتری لافشار و سرعت.
- ۵- قابلیت کنترل Surge ها و تغییرات فشار بالاترین هنگام راه اندازی که فشار متغیر است.



**فشارهیدرولیکی روی اب بند تابویه اعمال می شود**


محدوده کاری سیفاده لامکانیکال سیل های بالانس شده و بالانس نشده طبق استانداردهای لستیلوی نظری API بر اساس قطر مکانیکال سیل، فشار محفظه اب بندی و سرعت خط سیل است و در صورتی که شرایط از محدوده ذیل تعایز نماید حتماً باید از مکانیکال سیل های بالانس شده استفاده شود. حدود زیر نماینده این محدوده ها است.

**محدوده استفاده از سیل های بالانس نشده طبق استاندارد**


API 610-5TH EDITION

| SEAL I.D.<br>INCHES | SHAFT SPEED<br>RPM | SEALING PRESSURE<br>PSIG |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1/2 to 2            | Up to 1800         | 100                      |
|                     | 1001 to 3000       |                          |
| Over 2 to 4         | Up to 1800         | 50                       |
|                     | 1801 to 3000       |                          |

منحنی های زیر مقدار حرارت تولید شده برای مکانیکال سیل های بالانس شده و بالانس نشده را براساس قطر مکانیکال سیل سرعت و فشار محافظه اب بندی نشان می دهد که همبینظور که ملاحظه می شود مقدار حرارت تولید شده در مکانیکال سیل های بالانس نشده به مرتفع بالاتر از مکانیکال سیل های بالانس شده است.



حرارت تولید شده در سیل بالانس نشده



حرارت تولید شده در سیل بالانس نشده

همانطور که ملاحظه می شود مقدار حرارت تولید شده در مکانیکال سیل های بالائی بالاتر نشده به مرادبین است از مکانیکال سیل های بالائی نشده است.

البته در کاربردهای صنعتی توصیه براین است که در تمامی موارد از مکانیکال سیل های بالائی نشده استفاده شود بخصوص برای مایعات باورن مخصوص کمتر از ۰.۶۵ دورها و سلیر های بالا از حد فوق حتما باید از مکانیکال سیل های بالائی نشده استفاده شود.

### مکانیکال سیل های کارتربیج و غیر کارتربیج Cartridge & Non Cartridge Mechanical Seals

مکانیکال سیل های کارتربیج بصورت پیش نصب طراحی می شوندو گلندومتعلقات دیگر روی یک سیلیون نصب می شوندو کل مجموعه باهم روی یک نصب می شود بگریزی به تنظیم قطعات ندارد ولی در مکانیکال سیل های نوع غیر کارتربیج قطعات بصورت نک نکی روی یک نصب می شوندو درین کارگاهی به تنظیم دارد.

#### مزایای مکانیکال سیل های کارتربیج

- ۱- هنگام نصب نیازی به تنظیم ندارد.
  - ۲- رسان نصب به حداقل زمان ممکن می رسد.
  - ۳- هنگام نصب امکان اسیب دیدن سطوح اب بندی کمتر است.
  - ۴- برای نصب نیازان چنانی به نفرماهربند ندارد.
  - ۵- باعثیت به لزوم نصب سیلیون مکان خرابی و سلیش شافت وجود ندارد.
  - ۶- رسان تعمیر و هزینه تعمیر کمتر است.
- لازم به توضیح است که آندر مکانیکال سیل های که در مراکز صنعتی مورد استفاده فرازمنی گیرند بصورت کارتربیج طراحی شده اند



## اجزا و قطعات اصلی مکانیکال سیل ها

مکانیکال سیل ها دارای اجزا و قطعات متعددی هستند که در این بخش وظایف و انواع هر کدام از آنها مورد بحث فراز من گیرد لین اجزا شامل :

۱- انواع اب بند های تلویه و مزیبا و معایب هر کدام از آنها

۲- انواع فنرهای مزیبا و معایب هر کدام از آنها

۳- نوع اریش سطوح اصلی اب بندی و مزیبا و معایب و موارد کاربرد هر کدام از آنها

### انواع اب بند های ثانویه Type Of Secondary Seals

برای اب بندی اجزا و قطعات داخلی مکانیکال سیل ها از اب بند های تلویه استفاده می شود که بسته به شرایط طراحی شامل اورینک ها و رینک های پلیمری و... است.


نقاطی که توسط اب بند های تلویه اب بندی می شود شامل:

۱- اب بندی بین سیلیو و محور پیچ

۲- اب بندی بین سیل پلیت (گلند) و بند پیچ (استافین ناکن)

۳- اب بندی بین سطح نسبت اب بندی و سیل پلیت

۴- اب بندی بین سطح متحرک اب بندی و محور



نقاطی که توسط اب بند های ثانویه باید اب بندی شود

که سه مورد اول اب بند ثابت بوده (قطعاتی که روی هم نصب می شوند نسبت به هم حرکت ندارند) و سیل مورد چهارم به دلیل حرکتی که مجموعه رتوری بلید روی محور داشته باشد تا بتواند سطوح تماسی را همواره روی هم فرار نهد از نوع دینامیکی است (حرکت اورینک همراه رتوری) که معمولاً بیشترین مشکلات اورینکی اعم از خرابی های شافت و سیلیو Fretting جام شدن مکانیکال سیل سودمند و تاثیرات هیمیائی که باعث نفتی می شود (در مکانیکال سیل های نوع روتاری) مربوط به اب بند تلویه ای است که بین رتوری و محور (یا سیلیو) را اب بندی می کند و توصیحات و مسائل از آن شده ذریس بیزدیها در رابطه با اب بند نوع دینامیکی است و در رابطه با اب بند های تلویه تبلیغ که از نوع اورینک ها، گستک ها، پیکنک ها و... تعریف شده مبتکل حادی وجود ندارد.

بسیله به نوع طراحی مکانیکال سیل برای بندی بین روتوری و محور از لروع اب بند ها استفاده می شود که ذیلا به توضیح نوع و مزایا و معایب و کاربرد های آن اشاره می شود:

الف - اورینگ ها O-Ring


ب - رینگ های کوه ای Wedge Rings

ج - رینگ های وی شکل V-Rings

د - رینگ های فنجانکی U-Cups Rings

### اورینگ ها O-Ring

که بسته به نوع مایع درجه حرارت مایع و ..... از جنس های مختلف ساخته می شود که در مکانیکال سیل ها او رینگ زیر روتوری حز Auotomatic Paccking ها محسوب می شود بدین معنی که وقتی در محضر فشار قراز می گیرند تغییر شکل می دهند (متورم می شوند) و با چسبیدن روی محور و در محل قراز گیری در روتوری دلوی خروج مایع را می گیرند.



### مزایا و معایب اورینگ ها

مزایای اورینگ ها:

۱- در مقابل حرکت محوری شافت مقاومت کمی ایجاد می کنند.

۲- وقتی فشرده می شوند تغییر شکل می دهند و بدهی محفظه ای که در آن قرار دارند در می بینند.

۳- برای حرکت کردن نیروی محوری کمی لزام دارند و نیاز به فرقوی ندارند.

۴- اورینگ های قطعات استانداردی هستند که در سیلزرهای اوجنس های مختلف و با قیمت های پذیرفته اند.

معایب اورینگها:

۱- محل حرکت آنها باید خیلی صیقلی و نرمی باشد.

۲- سطوح خود اورینگ بسیار خوبی صیقلی باشند که بیاز به نکولوزی ساخت بالاتر است.

۳- تحمل درجه حرارت های بالای اند.

۴- هر اورینگی برای هر میانی میانی مناسب نیست و برای هر میانی بسیار از اورینگ مناسب ان مایع استفاده شود.

۵- تولرانس های لدازه ای آنها خیلی دقیق نست (که هزینه های ساخت را افزایش می دهد).


۶- بلعث خرابی شافت Shaft Fretting می شوند.

۷- دشانه استاندارد ندارند.

۸- تشخیص اینها از هم دیگر (از لحاظ جنس و اندازه) خیلی مشکل است.

در جدول زیر محدودیت های استفاده از اورینک ها از نظر درجه حرارت برای جنس های مختلف داده شده است

### محدوده درجه حرارت کاری اب بندهای نانویه



لازم به توضیع است که در طی چند سال گذشته اورینک های از جنس های مخصوص به نام Isolast باز ارزش داشته باز مجاورت اکتر مواد شیمیایی و همچنین ترما مقاومت بسیار بالاتر دارند که با توجه به مزایای ذکر شده برای اورینک ها برای استفاده روی پمپ های مواد شیمیایی (مثل امین و.....) که بیشترین مسائل و مشکلات اورینک ها را ارزان نمایند مناسب است.

البته بیشترین مسائل اورینک های تایپرات شیمیایی مواد اب بند شونده روی ان و درجه حرارت بالا است که باعث تغییر شکل و سوختن اورینک ها می شود لازم به توضیع است که تایپرات شیمیایی بیشتر روی قسمت های از اورینک که با مواد اب بند شونده در تماس است (قسمتی از اورینک که به طرف محظوظه اب بندی است) تایپرات درجه حرارت بالا بیشتر در قسمتی از اورینک اتفاق می افتد که با محیط بیرون در تماس است که بازگردانی شدن با اکسیژن دیوار تغییر شکل و خرابی می گردد که در هنگام باز کردن مکانیکال سیل باعثی دقت می توان به علت اصلی خرابی پی برد که تایپرات در سیماری از موقع که در مدت زیادی از مکانیکال سیل استفاده شده است و در کنیت از شرایط فوق وجود دارد تشخیص کم مسئله نمی خواهد شد.

## ریلگ های گوه ای Wedge Rings

برای اب بندی رزوری روی محور در بعضی طرحهای کوه ای استفاده می شود که چند نمونه ای در زیرشان داده شده است.

مزایا و معایب رینگ های کوه ای

۱- این بکیلک هایه اندازه شافت حساس بیسالید و بیاز به تولید اسیمهای بالا برای ساخت ندارند.

۲- به دلیل فوق برای کارخانه های سازنده ارزان تر تمام می شوند.


۳- برای اب بندی آنها با شافت پیروی زیادی لازم است.

۴- به دلیل اصطکاک زیاد به محور حرکت های محوری Misalignment نوآند تحمیل کند و احتمال جام کردن اینلاروی محور وجود دارد.

۵- به دلیل اصطکاک زیاد پیروی زیادی به شافت اعمال میکالد و باعث خرابی پیشتر شافت می شوند.

۶- این نوع اب بند ها بصورت یک طرفه و فقط در یک هیبت کار اب بندی را جام می دهد.

۷- به دلیل اصطکاک زیاد آنها با محور بیاز به فنر قوی تر دارند که باعث افزایش اصطکاک و تولید حرارت پیشتر و بیاز به فلشیلک پیشتر است.



## ریلگ های وی شکل V-Rings

این نوع رینگ ها معمولاً از تغلون ساخته می شوندو دارای مقوله شیمیابی زیادی اند.

۱- V-Ring هایه راحتی و با تمرین بیرون روی محور حرکت می کنند و بیاز به پیروی زیاد ندارند.

۲- بیاز به سطوح خیلی صیقلی دارند.


۳- به سایز و اندازه های محور بسیار حساسند.

۴- فشار محتوی را نمی توانند تحمل کند.

۵- باعث خرابی شافت می شوند.


۶- به راحتی قابل تغییر شکلند و معمولاً در رزوری مکانیکال سیل ها از آنها استفاده می شود.

در شکل زیر یک نمونه مکانیکال سیل بال بند ثانویه نوع وی شکل نشان داده شده است:



**رینگ های فنجانکی U-Cups Rings**

- ۱- این نوع اب بند ها از نوع تعاس خطی اندومعمولالارتفلون یا واینون ساخته می شوند.
- ۲- قابلیت تحمل فشار های بلا را دارند.
- ۳- به دلیل زیادبودن سطح تماس اینها با محور نسبت به اب بند های دیگر بیشتر باعث خراب شدن محور می شوند.



### **نصب آب بند های ثانویه متحرک Dynamic Elastomer Installation**

شافت باید بسیار صیقلی باشد با پرداخت عتا ۱۶ میکرومیکروایج (Rms Range) این سطحی شیشه ای مانند است. اورینکها و دیگر مواد ارتجاعی بطور طبیعی با فشردنگی کمی طراحی می شوند. فاصله بین شافت و سیل "معمول" باید بیشتر از  $0.005$  در هر طرف باشد. اورینک باید به دور شافت کشیده شود و باداره قطر داخلی آن باشد نه قطر خارجی. کشیدن اورینک تا  $5\%$  طول مشکلی ایجاد نمی کند آنها را بیش از این نکشید. مواد ارتجاعی به مواد شیمیایی حساسند، برای اطمینان آنها را با استفاده از گریس های تفلونی و گریس سیلیکیونی روی شافت حرکت دهید. سیلیکیون روی رنگ و مواد غذائی مشکل ایجاد می کند پس باید مطمئن شد که محصول پمپ شونده روی آن تأثیری نخواهد گذاشت همچنین پوشش ضخیم گریس بیشتر از استفاده از روغنهای رقیق است.

## ازواع فندر مکانیکال سیل ها

هرای روی هم نکه داشتن سطوح اب بندی هرای خلوکیری از نشی از فنر استفاده من شود که بسته به نوع طراحی از طرح های نظیر سیستم های بلو(فلزی) فنرهای ماریچی و فنرهای موج دار استفاده من شود به دلیل استفاده از فنرهای ماریچی در انواع مکانیکال سیل ها ذیلا به شرح انواع و مزایا و معایب هر کدام من پردازیم.

مکانیکال سیل ها از لحاظ نوع فنر(ماریچی) به دو بسته زیر تقسیم بندی من شوند:


Multi Springs Mechanical Seals -۱

Single Spring Mechanical Seals -۲

### مکانیکال سیل های تک فنری

مزایای مکانیکال سیل های تک فنری:

- ۱- بالترخش محور فرجمع من شود باعث کاهش نیروی اصطکاک روی سطوح اب بندی من شود.
- ۲- از لحاظ شعاعی جای کمتری را مشغله من کند.
- ۳- نسبت به خوردگی مظلوم نفرند.
- ۴- فنر به عنوان عامل انتقال قدرت عمل من کند.
- ۵- در اثر رسوبات دیرفتر هالم من شوند.
- ۶- چرخش فندر داخل محفظه اب بندی توزبو لکس ایجاد من کند و باعث حرکت مایع و بادل حرارت پیشتره من شود.



### معایب مکانیکال سیل های تک فنری


- ۱- برای هر مکانیکال سیل باید یک فنر بابعادان هشتراحت طراحی شود.
  - ۲- اگر جهت دورهکس شود باید جهت فنر عوض شود.
  - ۳- از لحاظ طولی جای پیشتری را مشغله من کند.
  - ۴- در سرعت های بالانیروی گردیدار مکرر باعث جمع شدن فنر و نیایش بازگشتن سطوح اب بندی من شود.
- ذکر خواهد شد که جهت دورهکس این نوع مکانیکال سیل خیلی معم ایست و در صورتی که فنر مناسب استفاده نشود باعث جار شدن حلله های فنر و افزایش نیروی فنری درجهین کار من گردد که علته هر ساینه

سیلیبوو فری باعث کاهش طول عمر مکانیکال سیل و نشتی می شود. جیت فنرباید طوری باشد که در حین کار جمع شود و بروی فنر روی سطوح اب بندی کاهش یابد.

با عنایت به این که تفاوت مکانیکال سیل بین های Between Bearing که دارای دو عدد مکانیکال سیل هستند (مکانیکال سیل داخلی و خارجی) تفاوت بودن جیت پیچش فنر نهادی باشد در صورت اشتباه می تواند منجر به اسیب دیدن هر دو مکانیکال سیل گردد باید در حین انجام تعییر علاوه بر مادرک نمودن این بادقت کافی انجام شود. برای اطمینان از نصب فنرباییچش مناسب به این صورت عمل می شود فنر و روری روی سیلیبو قرار داده می شود و باید دست رتوری ثابت نگه داشته باشد دیگر سیلیبو در جیت چرخش محور حرکت داده می شود و صورتی که فنر در حین انجام این گار جمع شود حیث آن درست است در غیر این صورت جیت پیچش فنر اشتباه است و باید تعویض شود.

نکنه: جیت پیچش فنر با جیت دور بین باید یکی باشد.


در شکل زیر جیت صحیح فنر برای شرایط مختلف نشان داده است.




## FLEXIBOX LIMITED

### SOME TYPICAL EXAMPLES


X = LAPPED FACE OF ROTARY SEAL RING



#### INTERNAL MOUNTED SEALS



#### EXTERNALLY MOUNTED SEALS




#### INTERNAL MOUNTED SEALS

## مکانیکال سیل های چند فنری Multi Springs Mechanical Seals

در این نوع طرلحی از تعدادی فنربیچشی کوچک استفاده می شود که خود بیز دارای مزایا و معایبی هستند که ذیلاً با ان اشاره می شود.

مزایای مکانیکال سیل های چند فنری:

- ۱- از لحاظ طولی گوچنرند و جای گمنمی در اس تنافین باکس اشغال می گند.
- ۲- از پیک نوع فنر در مکانیکال سیل های مختلف می توان استفاده کرد.
- ۳- برای تغییر نیروی فنرباکم وزیاد کردن تعداد فنرهای توان نیروی فنری را تغییر داد.
- ۴- تأثیر نیروی گردیدار مزکر روی آنها گمنم است و در دورهای بالامی توان از آنها استفاده کرد.
- ۵- روی سطح سیل قوی عیق فشار یگنولوژی ایجاد می گند.
- ۶- مستقل از دود شافت عمل می گند.



## معایب مکانیکال سیل های چند فنری

- ۱- به دلیل نازک بودن، فنر ها زودتر خوردگی می شوند.
- ۲- در اثر سویبات زودتر از فنرهای تکی جام می شوند.
- ۳- خستگی روی آنها بیشتر از مر می گند.

## اصول انتخاب ازایش های سطوح اب بندی

انتخاب ازایش سطوح اب بندی مکانیکال سیل ها در صنایع نفتی و پالایشگاه های اسکالادارهای نفتی Amerika A.P است که علاوه بر مسائلی که قبله گفته شد از باز امدادهای سرعت (سرعت خطی که حاصل ضرب تعداد دور گرد فیله بهم در نصف قطر سطح مکانیکال سیل است) و فشاری که مکانیکال سیل در آن سرویس من دهد باید مدنظر قرار گیرد درجه دول (بر ضریب اصطکاک ازایش های حسن های مختلف سطوح اب بندی اورده شده است).

### ضریب اصطکاک ازایش های سطوح مواد مختلف اب بندی

| Sliding materials                |                                  | Coefficient of friction |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Rotating                         | Stationary                       |                         |
| Carbon-graphite (resin filled)   | Cast iron                        | 0.07                    |
|                                  | Ceramic                          | 0.07                    |
|                                  | Tungsten carbide                 | 0.07                    |
|                                  | Silicon carbide                  | 0.02                    |
|                                  | Silicon carbide converted carbon | 0.015                   |
| Silicon carbide                  | Tungsten carbide                 | 0.02                    |
| Silicon carbide converted carbon |                                  | 0.05                    |
| Silicon carbide                  |                                  | 0.02                    |
| Tungsten carbide                 |                                  | 0.08                    |

یکی از مهم ترین پارامتر هادر انتخاب سطوح اب بندی ضریب اصطکاک بین سطوح است که همانطوره که درجه دول فوق ملاحظه ملاحظه من شود سیلیکون کارباید های متین ضریب اصطکاک را از دید که با نوجه به این موضوع و مزایای دیگری هم که دارد (و دریخش های بعدی به انها شاره من شود) در طی سال های گذشته بطور وسیعی در اغلب مکانیکال سیل های جدید مورد استفاده قرار گرفت.

جدول صفحه بعد مرجع مناسب برای انتخاب انواع ازایش هاست:

موارد استفاده و محدودیت های کاربرد سطوح اب بندی براساس PV

| Sliding materials                |  | $PV$ limit, $\frac{\text{lb}}{\text{in}^2} \cdot \frac{\text{ft}}{\text{min}}$<br>(bar · m/s) | Comments  |
|----------------------------------|--|---|---|
| Rotating                         | Stationary                             |   |   |
| Carbon-graphite                  | Ni-resist                              | 100,000 (35.03)   | Better thermal shock resistance than ceramic  |
|                                  | Ceramic (85% $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) | 100,000 (35.03)   | Poor thermal shock resistance and much better corrosion resistance than Ni-resist   |
|                                  | Ceramic (99% $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) | 100,000 (35.03)   | Better corrosion resistance than 85% $\text{Al}_2\text{O}_3$ ceramic  |
|                                  | Tungsten carbide (6% Co)               | 500,000 (175.15)  | With bronze-filled carbon-graphite, $PV$ is up to 100,000 $\frac{\text{lb}}{\text{in}^2} \cdot \frac{\text{ft}}{\text{min}}$ (35.03 bar · m/s)            |
|                                  | Tungsten carbide (6% Ni)               | 500,000 (175.15)  | Ni binder for better corrosion resistance   |
|                                  | Silicon carbide converted carbon       | 500,000 (175.15)  | Good wear resistance; thin layer of Si-C makes relapping questionable   |
|                                  | Silicon carbide (solid)                | 500,000 (175.15)  | Better corrosion resistance than tungsten carbide but poorer thermal shock resistance   |
| Carbon-graphite                  |  | 50,000 (17.51)  | Low $PV$ , but very good against face blistering  |
| Ceramic                          |  | 10,000 (3.50)   | Good service on sealing paint pigments  |
| Tungsten carbide                 |  | 120,000 (42.04)   | $PV$ is up to 185,000 $\frac{\text{lb}}{\text{in}^2} \cdot \frac{\text{ft}}{\text{min}}$ (64.8 bar · m/s) with two grades that have different % of binder |
| Silicon carbide converted carbon |  | 500,000 (175.15)  | Excellent abrasion resistance; more economical than solid silicon carbide   |
| Silicon carbide (solid)          |  | 500,000 (175.15)  | Excellent abrasion resistance, good corrosion resistance, and moderate thermal shock resistance   |

مهمترین قسمت مکنیکال سیل ها سطوح اب بندی اصلی اینهاست که نوع ازبیش و چنین سطوح اب بندی باید با دقیق تر زیادی انتخاب شود.

### انتخاب جنس سطوح اب بندی

اصول انتخاب سطوح اب بندی بر اساس موارد ذیر انجام می شود:

۱- مقاومت سایش افراخوب باشد ( سختی سطح بالا)

۲- مقاومت شیمیائی و خوردگی جلا داشته باشد

۳- ضربه صلکاگ پایینی داشته باشد

۴- ضربهبانقال هدایت حرارتی افراطی باشد.

۵- در برابر شوک های حرارتی مقاومت لازم داشته باشد

۶- در برابر شوک های مکانیکی مقاومت لازم داشته باشد.

۷- قیمت پایین افراطی باشد

۸- ضربه انساط افراطی باشد.

۹- مدول الاستیسیته افراطی باشد.

۱۰- خاصیت خودرو نکاری سطح داشته باشد Dry Running

۱۱- دربرابر فرآوردهای کششی فشاری و برشی مقاومت بالاتر داشته باشد

### جنس سطوح آب بندی

ماشیال هایی که بطور عمومی برای سطوح اب بندی در مکنیکال سیل ها مورد استفاده قرار شامان یک جنس سخت و یک جنس با مقاومت کمتر است که ذیل به شرح انواع موادی که در ساخت سطوح اصلی مکنیکال سیل ها استفاده می شود مزایا و معایب هر کدام از آنها پرداخته می شود:

۱- کربن Carbon- Graphite

۲- تفلون PTFE ها

۳- NI-RESIST

۴- اکسید الومینیوم Aluminium Oxide

۵- Cemented Carbide(Hard Metals-Tungsten Carbide)-

۶- سیلیکون کارباید Silicon Carbide

### کربن Carbon- Graphite

اولین انتخاب برای کلیه مکنیکال سیل ها کربن گرافیت است. کربن دارای دوفرم الماسی و گرافیتی است. گرافیت به شکل کربیتالی با بلور است و به دلیل دارای دهنده لایه های مولکولی به ان خاصیت روانکاری می دهد.

البته فرمول ساخت کربن گرافیت ها جز سرار کارخانه های سازنده است ولی روش ساخت نهایا به روش متالوژی پودر است که پودرهای گردیده مختلف کربن همراه موادیافلرات دیگر باهم مخصوص می شوند.

و در قالب های مخصوص تا حدود هر از درجه سانتیگراد گرم می شود که در این درجه حرارت ذرات به هم جوش می خورد و به که تبدیل می شوند که در این حالت کربن ساخته شده متخلخل و خیلی فرم است که در مرحله بعدی امدادی که خاصیت سیالیت خوبی دارد اشاع خوبی مخصوص مکانیکی آن می بود یاد.

کربن های اشباع شده دارای انواع مختلفی می باشند:

- ۱- کربن اشباع شده باز زین
- ۲- کربن اشباع شده بافلز
- ۳- کربن گرافیت.

کربن اشباع شده باز زین طیف وسیعی از مقاومت شیمیائی را دارد است و درای خواص سایشی بسیار خوبی است ولی در محیط هایی که اکسید کننده های فوی (مثل اسید سیتریک) وجود دارد مقاومت خوبی ندارد.

در کربن اشباع فلزی عمل اشباع بافلزی نظریه انتیمونی و بایت صورت می گیرد که خاصیت روغنکاری بهتری دارد. گردیدهای نوع الکترو گرافیتی برای دمای های بالامور داشتگاه قدری کمتر دارای مقاومت شیمیائی بهتری نسبت به انواع قبلی می باشند ولی نسبتاً مندوست حکام اینباره ندارند. معمول تر کیب ۸۰ درصد کربن با ۲۰ درصد گرافیت را برای مکابیکال سبل ها استفاده می نمود. روش ساخت کربن مورد نیاز برای شرایط درجه حرارت های بالا که با نام الکترو گرافیت ها معروفند به این صورت است که بودرهای کربن و دیگر فلزات را نادمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد گرم نموده و در قالب های مخصوص تحت فشار قرار می دهند.

### مزایای استفاده از کربن گرافیت ها

۱- دارای خصیت خودروان کنندگی بسیار خوبی می باشند تحت شرایط خشک یا مرطوب بالصفاک پایین کارمی کنند.

۲- برای اکثر مواد شیمیائی و خورنده مقاومت خوبی دارند.

۳- قابل تحمل برای رفع وسیعی از درجه حرارت تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد و حنی تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد برای انواع فلزی (ترکیب کربن و فلزات) و نمایه های الکترو گرافیتی اینها

۴- مقاومت بالائی در برابر ترین های فشاری دارند

۵- ارزان قیمت اند و به وفور در بازار یافت می شوند

۶- نیاز به دقیق ساخت بالندارند.

۷- توافقی ازین جردن نفس های هندسی صفحات اب بندی را دارند. (در افراسایش)

۸- کربن قابلیت استفاده بارچ وسیعی از دیگر سطوح اب بندی است.

ولی کربن رینگ هامایی هم دارند که ذیلا به شرح آن پرداخته می شود:

### معایب کربن ها

۱- مقاومت اینها در مقابله با مواد سلیند بامایعات کربنستان شونده کم است.

۲- تاثیرات بعضی مواد شیمیائی مثل خود کربن بران که ممکن است باعث ایجاد ترکیبات شیمیائی خطرناک شود.

- ۳- در فشارهای بالا تغییر شکل سطحی (امی دهنده نه مثل فلزات یا سرامیک‌ها)
- ۴- هرچند دربرابر تنش‌های فشاری مقاومت دربرابر تنش‌های کششی مقاومت اینها پایین است.
- ۵- مراحتی اسیب می‌ستند و در حمل و نقل ماید دقت زیادی شود
- ۶- ضربه هدیت حرارتی اینها پایین است (که باعث کاهش طول عمران می‌شود)
- ۷- در بعضی کاربردها پودرهای (ذرات) کرمنی با مایع پمپ وارد و اکتش های شیمیائی می‌شود

### **تفلون ها PTFE**

تفلون‌ها دارای خصیت خودروان کنندگی سیارخوبی هستند و به عنوان بکی از انتخاب‌ها برای سطوح اب بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند اگرچه مقاومت اینها پایین است

#### **مزایا و معایب تفلون‌ها**

مزایای تفلون‌ها :

- ۱- خاصیت روان کنندگی خوبی دارند.
- ۲- در مقابل اکترموادشیمیایی خلی هستند که برای بسود خواص مکانیکی نهایا از الیاف مصنوعی فایبر‌گلاس و یامواد خمیری مخصوص استفاده می‌شود ..

معایب تفلون‌ها :

- ۱- مقاومت مکانیکی پایین است و تحت  $90^{\circ}$  ابراحتی تغییر شکل می‌دهد و نسبت به گربن گردان پایین تر است و برای شرایط سخت قابل استفاده نیستند.
- ۲- علی‌رغم این که خاصیت خودروان کنندگی دارند ولی در انرگرما تغییر شکل می‌دهند و باعث بجاد نشتنی می‌شوند.

۳- جرای موادری که مواد ساینده (همراه با مواد حامد) همراه سیال است مناسب نیستند.

۴- ضربه هدایت حرارتی اینها پایین است.

۵- قریباً گران قیمت اند.

۶- استفاده از اینها برای اب حالص مناسب نیست.

### **NI-RESIST**

این فلز از خانواده الیاز جدن‌های دارای فیکل و مواد دیگر است که خوب شیمیایی جدن را می‌بود می‌باشد.

#### **مزایا و معایب NI-RESIST**

مزایای NI-RESIST

مزایای استفاده از NI-RESIST

- ۱- ارزان قیمت بودن اینها
- ۲- قابلیت ماشینکاری راحت
- ۳- مقاومت نسبتاً خوب دربرابر خودگز
- ۴- دارابودن ضربه هدایت حرارتی بالا

## ۵- خواص اصطکاکی خوب در حالت چرخش خشک Dry Running

### معایب NI-RESIST

۱- مقاومت ان دربرابر ضربه کمتر از جدن است. ( باعثیت به مقاومت بودن آن نسبت به جدن)

۲- جاتوجه به ارزانی آنها از لحاظ سایش طول عمرشان کمتر از مواد گران فیمت است.

### STELLITE

این فلز جز الیاف های کبالت، کرم و ونگستن ها با سختی سطح بالا و مقاومت شیمیایی زیاد و ارزان فیمت است که می تواند بصورت پوشش (روکش) جوش شده یا قالبی روی سطوح استفاده شود.

### مزایا و معایب STELLITE

مزایای STELLITE به قرار زیر است:

۱- از مواد سخت و ارزان قیمت است.

۲- مقاومت شیمیایی بالایی دارند و با پوشش اپها روی سطوح Base Metal باعث افزایش مقاومت آنها می شوند

۳- قابلیت تحمل درجه حرارت بالا را دارند و در ان درجه حرارت سختی خود را حفظ می کنند

۴- به عنوان یک فلز یوشن دهنده خوب (برای سطوح سخت) برای مکانیکال سیل های بزرگ قابل استفاده است.

۵- جرئت خلاف مواد دیگر برای اب بندهای دانداره بزرگ قابل استفاده می باشد.

ولی معایب هم دارند که عبارت است از:

۱- در حالت اولیه آنها نسبت به دیگر سطوح سخت ارزان است ولی طول عمر آنها از لحاظ سایش سیلیش کمتر است.

۲- در مقایسه با دیگر سطوح اب بندی در میانعایقی مثل اب یا بعضی حلال ها خاصیت روانکاری ندارند (فرایش سایش)

۳- ضریب هدایت حرارتی آنها پایین است

۴- در حالت خشک Dry Running خوب عمل نمی کنند

که البته دارای گرید های متفاوتی می باشند و در مکانیکال سیل ها گرید های بک و شش آنها استفاده می شود و بیشتر اوقات در مکانیکال سیل ها همراه با کربن های نوع فلزی مورد استفاده قرار می گیرند.

### سرامیک اکسید الومینیوم Aluminium Oxide

اکسید الومینیوم یا سرامیک هاجزاولین سطوح سخت است که در مکانیکال سیلیا ای که برای اب بندی مواد خلی خودرنده و اسیدها استفاده می شود..

### مزایا و معایب اکسید الومینیوم

مزایای اکسید الومینیوم شامل:

۱- سرامیک ها از سطوح سخت ارزان قیمتند (خصوص در سایز های بزرگ)

۲- مقاومت بالائی دربرابر ادرز برابر سایش دارند.

۳- دارای مقاومت بسیار بالا در جرایم مواد شیمیایی هستند (البته بسته به نوع گردان انتخاب شده).

۴- دارابودن خواص چرخش مناسب دراب و حلل هاهمراه با سطح کربنی

۵- قابلیت استفاده در میانهای ساینده همراه با مواد حامد (مثل آب درجا).

معایب اکسیدالومینیوم شامل:

۱- پایین بودن ضریب هدایت حرارتی آنها.

۲- عدم مقاومت کافی در جرایم شوک های مکانیکی و حرارتی

۳- عدم تحمل شرایط Dry Running

۴- تردی و تکنندگی بالای آنها که باعث صدمه دیدن ان درجین حمل و نقل و تراشکاری می شود.

سرامیک هبسته به در صداستفاده از اکسیدالومینیوم در اینجا در چندین نوع مختلف طبقه بندی می شوند. که

مقاومت ترین آنها در جرایم مواد شیمیایی اکسیدالومینیوم ۹۹٪ را دارند که در مکانیکال سیل ها استفاده می

شود که همراه با سطح کربنی یا تفلونی در مواد شیمیایی خلی خورنده مثل اسیدها و بازهای استفاده می شوند.

### **Cemented Carbide(Hard Metals-Tungsten Carbide) کارباید ها و تنگستن کارباید ها**

تنگستن کارباید ها از یک باند کاربید سخت به همراه یک فلز فرم به عنوان نگهدارنده Binder ساخته می شوند

نوع سمنتی آن از ترکیب ذرات سخت همراه با فلزات داکتیلی تشکیل شده است.

#### **مزایا و معایب سرامیک کارباید ها و تنگستن کارباید ها**

مزایای سرامیک کارباید ها و تنگستن کارباید ها

۱- در اکثر مواد دارای خاصیت ضد سایتی بالایی هستند.

۲- ضریب هدایت حرارتی آن بالا است.

۳- مدول الاستیسیته آنها بالا است که باعث تغییر شکل (Distortion) کمتر از در فشار های بالا می شود (در

مقایسه با سطوح فلزی)

۴- مقاومت آن فسیت به دیگر مواد غیر فلزی در مقابل شوک های مکانیکی بالاتر است.

معایب سرامیک کارباید ها و تنگستن کارباید ها عبارتند از:

۱- مقاومت آنها در جرایم مواد شیمیایی و سیدهای محدود است.

۲- بالا بودن چگالی آنها High Density که باعث محدودیت استفاده آنها در دورهای بالا می شود.

۳- عدم امکان خشک چرخاندن Dry Running آنها

۴- گران قیمت هستند.

۵- شکننده اند.

گریدهای کمالت در مقابل pH بالاتر از ۷ محدودیت کاربرد دارند.

### **Silicon Carbide کارباید سیلیکون**

در حال حاضر در اغلب مکانیکال سیل ها برای شرایط سخت و اسان از آنها استفاده می شود که در انتخاب

آنها باید دقت زیادی شود زیرا گریدهای مختلف آن دارای خواص متفاوتی هستند.

## **مزایا و معایب سیلیکون کاربایدها**

مزایای سیلیکون کاربایدها شامل:

۱- مقاومت سایشی بالادرسرورس های مختلف

۲- ضریب ھدایت حرارتی بالا

۳- مقاومت بالا درجرابر شوک های حرارتی

۴- مدول استیزیته بالا

۵- بی اثر بودن اکترموادشیمیابی روی ان

۶- سبک تر بودن اینها نسبت به تنگستن کرباید (Low Density)

۷- ارزانتر بودن نسبت به تنگستن کارباید

۸- فراوانی نهایا و دردسترس بودن اینها بصورت خام

۹- ضریب انبساص حرارتی پایین

محودیت های کاربرد سیلیکون کاربایدها:

۱- سختی سطح نهایا نسبت به تنگستن کرباید (مسته به نوع گردید اینها) کمتر است و در افر مسائل مکانیکی زودآسیب من پیند.

۲- مقاومت اینها دربرابر تنش های کشتنی کمتر است.

۳- مواد قلیلی جز بعضی از انواع آن تاثیرشیمیائی دارد.

۴- نیاز به دقت در انتخاب انواع ارایش های اینها که با هم من چرخد. انتخاب اشتباه باعث تولید حرارت زیاد بین سطوح و تغیر میزان و خرامی زودرس سطوح اب بندی من شود.

سیلیکون کارباید های دارای گردید های مختلفی من باشدند که بعضی از اینها دارای سیلیکون های ارزان دارای بهترین مقاومت مکانیکی هستند Sintered Alpha.

## کدهای استاندارد مکانیکال سیل ها

با توجه به حساسیت و همیت کاری مکانیکال سیل ها و شناخت و استفاده راحت نر از آنها لجه من انسانی نهست امریکا (A.P.I) برای هر مکانیکال سیل کد استانداردی تعریف می کند که میان کلی ان مکانیکال سیل است. این کد شامل پنج حرف لاتین است که هر کدام میان مطلبی راجح به ان مکانیکال سیل است که به توضیع ان می پردازیم:

۱- حرف اول از سمت چپ یکی از حروف لاتین L یا B است که حروف اول لغات Unbalance و Balance است که میان بالائین بودن یا بالائین نبودن هیدرولیکی مکانیکال سیل است

۲- حرف دوم از سمت چپ که یکی از حروف S (Single) یا D (Double) است و مشخص کننده مکانیکال سیل نکی یا مکانیکال سیل دوتائی (دوبله) است.

۳- حرف سوم که شامل یکی از حروف A (Plain) و یا P (Auxiliary Sealing Device) و یا T (Throttle) است که میان وضعیت اب بندی انتهای سیل بلیت End Plate است.

لازم به توضیع است که در سیل بلیت های نوع Plain هیچ نوع اب بندی استفاده نشده است که این نوع از این مکانیکال سیل های با درجه حرارت بالین که نیازی به سیستم کوئینچ ندارند استفاده شود و از Throttle Bushing های در مکانیکال سیل هایی که از سیستم کوئینچ استفاده شده است موارد استفاده قرار می گیرد. همچنین در مکانیکال سیل های نوع Stationary که سطوح اب بندی در قسمت داخلی استافین باکس فرازدارند و سیستم کوئینچ برای شستشوی داخلی قطعات بلید فاصله بیشتری را طی کند (و نیاز به بخار با فشار و فلوئی بیشتری است) از استافین باکس های تابویه که شامل پکینگ های گرافیتی با کلرنس بسیار بلین با شافت هستند و بصورت چند تابی استفاده می شود.

۴- حرف چهارم میان نوع اب بندهای تابویه قسمت های مختلف مکانیکال است که شامل یکی از حروف E, F, G, H, X است که در جدول زیر توضیحات مربوط به ان داده شده است

۵- حرف پنجم که یکی از حروف J, K, L, M, X است میان جنس سطوح اب بندی است که توضیع ان در جدول زیر امده است:

| حرف چهارم   |                            |                         |                                   |                                   |                                   |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stationary Seal Ring Gasket:<br>Seal Ring to Sleeve Gasket: | E<br>Viton<br>Fluorocarbon | F<br>Viton              | G<br>Fluorocarbon<br>Fluorocarbon | H<br>Buna N<br>Buna N             | X<br>As Specified<br>As Specified |
| حرف پنجم  |                            |                         |                                   |                                   |                                   |
| Seal Ring:<br>Mating Seal Ring:                             | J<br>Carbon<br>Stellite    | K<br>Carbon<br>Niresist | L<br>Carbon<br>Tungsten Carbide-1 | M<br>Carbon<br>Tungsten Carbide-2 | X<br>As Specified<br>As Specified |

مثال: مکانیکال سیل با کد استاندارد A.I.TI.S امکانیکال سیلی است از نوع بالانس هیدرولیکی نوع نکی که در انتهای سیل پلیت ان ازبرو تل بوشینگ استفاده شده و گسکت قسمت ثابت مکانیکال سیل واپنون و همچنین گسکت دنوری و شفعت از نوع تفلون یا وسطوح اب بندی شامل کربن و تنگستن کرباید گردید یک است.

### سیستم های حفاظتی مکانیکال سیل ها

برای افزایش طول عمر مکانیکال و بالا بردن ضریب ایمنی آنها بسته به نوع عملیات و شرایط عملیاتی از سیستم های حفاظتی استفاده می شود که به شرح آن پرداخته می شود.

#### ۱- سیستم کوئینج مکانیکال سیل ها

#### ۲- سیستم های سیل فلش مکانیکال سیل ها

#### ۳- جالنس لابن

#### ۴- جوش محظوظه اب بندی

#### ۵- سیستم های سیال مانع در مکانیکال سیل های دوبله

#### ۶- سیستم خنک کاری استافین باکس Jacket Cooling


### سیستم کوئینج مکانیکال سیل ها

برای تمیز کاری نشتی های جزئی مکانیکال سیل ها که در اثر سرد شدن یا ترکیب شدن با هوا تولید کک یا کریستال می کنند و باعث تجمع آنها فیبر و اطراف سطوح اب بندی می شود و باعث جام شدن اورینگ ها و همچنین جوش خوردن سطوح اب بندی (وقتی پمپ در سروپس نیست) و شکسته شدن آنها در حین راه اندازی پمپ می شود از سیستم کوئینج که سیالی نظیر اب، بخار اب یا یک گاز بی افر (بسته به نوع مایع پمپ) برای شستشو و تمیز کاری بین قطعات استفاده می شود. که البته بسته به شرایط عملیاتی از این سیستم مرای گرم کردن مکانیکال سیل برای جلوگیری ذریخ زدگی (برای مایعاتی نظیر کاکز مایع) و همچنین برای خنک کری سطح ثابت اب بندی فیز مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به توصیح است در صورتی که مایع پمپ در اثر تماس با محیط بیرون و سرد شدن تولید کک و کریستال کند سیستم کوئینج باید همیشه در سروپس باشد (چه پمپ در سروپس باشد و چه پمپ در سروپس نباشد).

فشار بخار در سیستم کوئینج برای شرایط مختلف متفاوت است و با بد به اندازه ای باشد که بتواند بین قسمتهای داخلی سوزها یا زیر اورینگ های دینامیکی مغود کرده و عملیات شستشو و تمیز کاری را به نحو مناسب انجام دهد ولی در مکانیکال سیل های نوع دوار (که مجموعه فنری دوران می کند) که سطوح اب بندی نزدیک به انتهای محظوظه اب بندی است نیاز به بخار با فشار چندین پوند برای چیزی مربع و در مکانیکال سیل های نوع ثابت که سطوح اب بندی در قسمت داخلی استافین باکس است و بخار باید فاصله بیشتری را طی کند Stationary نیاز به بخار با فشار بالاتری است. لازم به توضیح است که مسیر تخلیه Drain سیل پلیت فیز باید طوری طراحی شود که اولاً بتواند ناخالصی های شسته شده را بر احتی از خود عبور دهد و در ثانی انقدر تنگ باشد که باعث تخلیه سریع فشار این ناحیه نشود که معمولاً با فرآوردهای اریگیس جاسایز مناسب می توان یه آن رسمیت.

مسئله حائز اهمیت در این خصوص نشانی های بخاری است که سیستم کوئینج در اثر روازد شدن به هوژینگ برینگ برای یا انفان ها بوجود می اورد که برای مملوحت ازان از استافین باکس های ثانویه در انها های سیل پلیت استفاده می شود که نوع آن در جدول زیر اورده شده است.

| شرح               |   | موارد کاربرد   |
|-------------------|---|--|
| تروتل بوشینگ      |  <p>طرف سیل<br/>طرف اندسیفر<br/>لقی شعاعی 0.0125IN</p> | موارد استفاده ان برای مسیرهای Vent و روی گلنده است و جنس آن باید طبق API ضد چرفه باشد  |
| تروتل بوشینگ معلق |  <p>لقی شعاعی 0.0025IN</p>                             | موارد استفاده ان برای مسیرهای Vent و کوئینج Drain همراه با فنر روی گلنده است و جنس آن باید طبق API ضد چرفه باشد و نیاز به فضای بینشتری دارد                                      |
| بوشن معلق         |   | موارد استفاده ان برای مسیرهای Vent و کوئینج Drain همراه با فنر روی گلنده است و جنس آن از پکینگ نرم و هم اندازه قطر شافت است و برای چرخش خنک بسیار عالی است و نیاز به تنظیم ندارد |
| پکینگ رینگ        |    | موارد استفاده ان برای مسیرهای کوئینج با فشار بالاتر روی گلنده و درین کابیازبه تنظیم دارد   |

#### نوع سیستم های اب بندی مسیرهای Vent Drain Quench روی گلندهای مکانیکال سیل ها

#### سیستم های سیل فلشن مکانیکال سیل ها

سیل فلشن ملیعی است که از ذروجه بمب یا ازیک منبع مناسب که با مایع پمپ هم خوانی دارد (در صورتی که مایع پمپ دارای خاصیت رولکلری مناسبی نداشته باشد) در حین کار مکانیکال سیل با فشری بالاتر از فشار محافظه اب بندی روی سطوح اب بندی نزدیق می شود و ظلیف زیر را جام می دهد؛ اف-خنک کردن سطوح اب بندی مکانیکال سیل (که در اثر اصطکاک چرخشی سطوح روی یکدیگر تولید گردد شده است).

#### ب-تمیز کردن اطراف سطوح اب بندی

ج-حرکت دادن و بیرون راندن ملیع گرم شده بین سطوح اب بندی از محافظه اب بندی د-تنظیم نمودن فشار محافظه اب بندی

که مورد اخر مورد بسیار میمی است که بخصوص در مکانیکال سیل های پمپ های چند مرحله ای که برای پمپلا مایعات گرمی که در شرایط نزدیک به بخار شدن کار می کنند حائز اهمیت است.


در یمپ های چند مرحله ای که با مایعات گرم کارمی گند(یا یمپ هایی که در شرایط خلا کارمی گند) مشکل مکانیکال سیل طرف ورودی ناشی از تبیخیرشدن مایع در محفظه اب بندی در اثر کاهش فشار و بالا بودن درجه حرارت مایع داخل محفظه اب بندی است که باعث خشک چربیدن سطوح اب بندی روی همدیگر می شود و نقش سیل فلش تزریق شده در محفظه اب بندی بالابردن فشار محفظه اب بندی برای جلوگیری از تبیخیرشدن مایع و همچنین بیرون راندن مایع گرم داخل استافین باکس ازان نایجه به طرف داخل پمپ و خشک کردن سطوح اب بندی است که در اثر اصطکاک گرم شده اند.

در یمپ های چند مرحله ای مکانیکال سیل های طرف فشار دارای وضعیت بحرانی قری است چون اولاد مرعرض فشار خروجی قرار دارد(به علاوه درجه حرارت بالا) و تزریق مایع سیل فلش نیز با مشکل پیشتری همراه است به همین دلیل باید تمییزات خاصی در نظر گرفته شود تا بحث بالا بودن فشار محفظه اب بندی و خشک کاری و تزریق مایع سیل فلش برای انجام گردد و این ترتیب در استافین باکس های طرف فشار از چند مکابیزم استفاده می شود. که به شرح آن می پردازیم:

### **بالанс لاین Balance Line**

بالанс لاین لوله رابطی است که یک طرف آن به استافین باکس و طرف دیگر آن به قسمت کم فشاری مثل ورودی یمپ متصل می شود و کار تخلیه محفظه اب بندی و باین اوردن فشار محفظه اب بندی را انجام می دهد. که از طریق این لوله که فقط ان بین قائم قایق اینچ است فشار محفظه اب بندی بالغشان ورودی یمپ تغذیه متعادل می شود.

لازم به توضیع است که برای متعادل نگه داشتن و گنترل نمودن فشار داخل محفظه اب بندی در داخل مسیر بالанс لاین یک عدد اریفیس نصب می شود(داداخن محفظه اب بندی بصورت اریفیس ساخته می شود) تا مقدار مایع در گشتن را گنترل کند.



## بوشن محفظه آب بندی Stuffing Box Bushing


لین بوشن هادرانهای محفظه آب بندی طرف فشار بالا و همچنین سمت فشار پایین نصب می شود و هم رمان چندین کارخانه لجام می دهند:

۱- باعث شکسته شدن فشار بین پمپ و محفظه آب بندی (درسمت فشار بالا) می شود و از وارد شدن مایع گرم باکیف به محفظه آب بندی ممانعت می کند و در صورتی که کلرنس ان از حد معادل طراحی تعavor نماید باعث وارد شدن بیشتر مایع گرم (که باعث گرم نشدن محفظه آب بندی) و کلیف (که باعث نفوذ ذرات جامد به محفظه آب بندی وارد شدن اینها بین سطوح واژابن مسائل سلیشی و....) می شود.

۲- فشار داخل محفظه آب بندی رانکه می دارد (درسمت فشار پایین) بخصوص در موقعی که دمای مایع پمپ شونده بالاست و امکان تبخیر مایع درین محفظه وجود دارد که لین کارباتر ریق مایع سیل فلشن داخل محفظه لجام می شود که علاوه بر روانداری و خلک کردن سطوح آب بندی باعث افزایش حرش فشار استافینگ باشند هم می شود.


در شکل های زیر نوع متدائل بوشن های محفظه آب بندی نشان داده شده است.

### تروتل بوشینگ های ثابت




آب بند عیغولزی

تروتل بوشینگ معلق




لازم به توضیح است که در میب های گرم بادریزی ایطی که مایع پمپ سبک باشد در قسمت فوقانی لین بوشن هاییک سوراخ تعییه می شود که علاوه بر این که کارهای اکبری این محفظه را لجام می دهد باعث می گردد بخارات ایجاد شده در اثر حرارت این محفظه خارج شود و از خشک کار کردن سیل جلوگیری کند.

منهجی زیر صیران صایعی که در این اخلاق خشار یعنی دو طرف بوش های استافین باشند (داخل بسب و محفظه اب بلندی) براساس میزان کلرنس (لغی) های مختلف از بوش عبور می کند را نشان می دهد.



منحنی فریر بیز فلوئی عبوری از بوشن های شناور باکلریس های مختلف و نحوه نصب آنها را نشان می دهد:


جریان خروجی از بوشن های شناور



#### عملیات — FLOATING BUSHING AS THROAT BUSHING

BOX PRESSURE -  $P_2 = 25$  PSI,  
FLUSHING FLUID PRESSURE -  $P_1 = 50$  PSI,  
SHAFT DIA = 2" BUSHING LENGTH =  $\frac{1}{2}$ "

PRESSURE DIFFERENTIAL =  $P_1 - P_2 = 50 - 25 = 25$  PSI.  
FROM CHART FOR 25 PSI AND 2" SHAFT DIA., FLOW  
IS 0.64 G.P.M., BUSHING LENGTH FACTOR FOR  $\frac{1}{2}$ " BUSHING  
IS .75; FLOW =  $0.64 \text{ G.P.M.} \times .75 = 0.48 \text{ G.P.M.}$




FLOATING BUSHING AS THROTTLE BUSHING

البته برای طول های دیگر بوشن باید اعداد بدست امده در صراحت مربوطه که از جدول گذاری بدست می یابد ضرب شود

## بوش گلوگاهی Throttle Bushing

بوش های گلوگاهی Throttle Or Neck Bushing معمولا در ساخت فلزار بالا و حسب من شود دبو و گلیفه اصلی ادیا شکستن فلزار مایع بین مرحله اخیر پمپ و محفظه آب بندی است به عبارت دیگر از خارج شدن مایع داخل پمپ بطرف استالیینک باکس که باعث بالا رفتن فلزار محفظه آب بندی من شود جلوگیری من کسر لازم به توضیح است که بالا رفتن فلزار محفظه آب بندی علوه بر این که سبیل رادر شریابی سخت فرار من دهد باعث عدم امکان نزدیک مایع سبیل فلشن در این ناحیه من گردد که این بیرونیت لخدال در سیستم ٹک کاری و روافکاری سطوح آب بندی و تا هنین در سیستم طول عمر متابیکال سبیل و ایجاد نشتی خواهد بود.

منصل به ورودی پمپ (بالانس لام)



همانطور که در یک بالادهندۀ من شود مسیر بالانس لام بین نرودل گلوگاهی و بوش محفظه آب بندی و لافع شده است و باعث من گردد از طرف مایع خارج شده از قسمت فلزار بالا که از پریز نرودل گلوگاهی در حال خروجی است از طریق مسیر بالانس لام مجدداً به قسمت ورودی پمپ متصل شود با از طرف دیگر سبیل فلشن نزدیک شده در لخدال محفظه آب بندی که از پریز نرودل استالیینک باکس خارج من شود با از طریق بالانس لام به قسمت ورودی پمپ متصل شود.

بیشترین مذکالت مربوط به نشتی مکانیکال سبیل های طرف فلزار بالانس پمپ هامربوظ به این قسمت من باشد که حل با صب مکانیکال سبیل پویز مذکول نلتشی حل نخواهد شد که به این شماره من شود:  
 ۱- زیاد شدن کلرنس بوش از حد مجاز استالینک باکس (در اندازه مسأکل سایپی) باعث ڈروم یعنی مایع از داخل پمپ طرف محفظه بالانس لام و عدم امکان تعییه ان از طریق بالانس لام و نیماشان بالا رفتن فلزار این ناحیه و به دهان ای بالا رفتن فلزار محفظه آب بندی و عدم امکان نزدیک سبیل فلشن و..... خواهد شد. که نتیجه ان عدم ٹک کاری و گرم شدن محفظه آب بندی (در اندازه اگر مادن مایع) و نیز مرد مایع ولخلال در سیستم روافکاری سطوح آب بندی و شروع سایپی و جدائی سطوح آب بندی که باعث نلتشی و تا هنین شدید بطول عمر مکانیکال سبیل من شود.  
 ۲- کرکنی مسیر بالانس لام به دلیل تجمع رسوبات بالا رفتن فلزار محفظه آب بندی من شود

۳-اگر فشلار محفظه اب بندی به هر دلیلی اعم از یعنی از حد بالا بودن مسیر بلانس لاین (نصب اریفیس نامناسب یا سایش اریفیس) یا تزریق نشدن (یا کم بود) مایع سیل فلش باعث گاهش فشار محفظه اب بندی و نهایتاً باز هم تغییر مایع (در اثر کم شدن فشلار) و همان مسائل قبلی می گردد که باید هنگام تعویض یمپ مولاد به دقت بررسی و تنظیم شود لازم به توضیع است درین پهلوهای حساس روی محفظه اب بندی حتماً باید یک عدد فشلار سنج نصب شود و فشلار (بان تنظیم مقدار سیل فلش تزریقی) تحت کنترل قرار گیرد.

این بوش ها کلرنس کمی با محور دارند و باید مثل رینگ های فراسایشی مراقبت های لازم را روی آنها جام داد. پیش از نصب اینها باید در آنها با محور است گه باعث گرم شدن ناگهانی آهاده افر بخاطر اینها باشند و جام شدن و یا تندی شدن آنها می شود که برای ممانعت از تماش رینگ های فلزی با یکدیگر باید فاصله بین قطعات روانگاری شود گه معمولاً مایع روان گنده همان مایع داخل پمپ است در صورت خشک چرخیدن (راه انداری یمپ خالی) باعث تماش فلز بافلز و خواهد شد.

حنس بوش ها بر اساس گلاس یمپ تعیین می شود کلرنس خلی گمی بلمحور دارند و بر اساس شرایط عملیاتی مثل فشار درجه حرارت و جنس دارای ارتفاع (طول) مناسبی اندولی غالباً از جنس های سخت انتخاب می شوند و هر چه طول آنها بیشتر باشد باعث ایجاد افت فشار بیشتری می شوند و در بعضی از طراحی هایی برای حل گیری از حبس شدن ذرات جامد بین بوش و محور (درین پهلوهای میکروفیبر ایجاد در داخل ان شبیارهای ماربیچی تعییه می کنند (در جهت مناسب) تا ذرات جامد در آن قرار گیرد و در جهت مناسب از محفظه اب بندی خارج شوند.

در شکل زیر بیر شماتی از یک بوش استنافیگ با گس شبیار دار نشان داده شده است.




## مقدار سیل فلش مورد نیاز سطوح اب بندی

مقدار سیل فلش مورد نیاز برای یک مکانیکال سیل میلید به اندازه ای باشد که جنولد مقدار حرارت تولید شده در اثر حرکت چرخشی سطوح روی پکدیگر و همچنین مقدار مایعی که از طریق بوش استخافین باکس وارد محفظه اب بندی می شود را بتواند خنک کند که کمبود مایع سیل فلش باعث افزایش دمای قدری بعیی محفظه اب بندی تغییر مایع داخل استخافین باکس و ..... می شود.

منحنی های زیر مقدار مایع سیل فلش مورد نیاز مکانیکال سیل را بر حسب دور محور و قطر سیل و درجه حرارت مایع پمپ شونده را ارائه می کند.

### مقدار سیل فلش مورد نیاز مکانیکال سیل ها



لازم به توضیح است که این جدول مربوط به کارخانه مکانیکال سیل سازی DURA SEAL است و برای مکانیکال سیل های دیگر بیش میلدار منحنی های مربوطه استفاده کرد.


### سیستم های تمیز کننده سیل فلش

مایع سیل فلشی که برای خنک کاری سطوح اب بندی روی آنها قرار دیگی می شود باید علاوه بر خنک بودن (که در داخل کولرهای مربوط به سیل فلش خنک می شوند) تمیز بیش میلشد و همچو گونه ذرات و ناخالصی خارجی نداشته باشند در غیر این صورت ای نوع ذرات پین سطوح اب خنک فرآوری گیرند و باعث سایش شدید سطوح

اب بندی می شود که برای رفع ای مشکل در موافق که نهیل فلشن از ملیع به مردن پسب قاعده می کردد بالغرازدان صافی ها میان سیم زماناسب مشکل مرتفع می کردد.

در صورتی که ملیع سهل فلشن از خروجی چسب کرفته شود معمولاً بالغرازدان هک Cyclon در مسیرین مشکل مرتفع می شود.


اصول کار سایکلون سهارپور در شکل زیر نشان داده است به نهیل اختلاف فشاری که بهین ورودی(که از لبین خروجی چسب به طرف بدنی آن وارد می شود) و خروجی(قسمت تخلیه آن که به قسمت ورودی چسب ملکیت می شود) آن وجود سهال داخل سایکلون سرعت می تبرد و به واسطه شکل مخروطی داخل سایکلون شروع به چرخش می کند و به توسط بروی کرباز از مرکز ناشی از چرخش ذرات و مایهات متکین نریز طرف دهوازه های اطراف هر تاب می شوند و در این بروی وزنشان به سمت پایین خرکت می کنند و از الجا خارج شده و به سمت ورودی چسب مکده می شوند و مایهات سهک بهینه نهیل اختلاف داده ای که با موارد متکین دارد به سمت بالا خرکت می کنند و از لاسمعت گولانی سایکلون وارد محظوظه استفاده باکن می شود.




لازم به ذکر است که با غیر اراده ای این های ملکیت در مسیرهای ورودی و خروجی سایکلون گلوبی مورد نیاز برای سایکلون و همچنین مکانیکال سهل بدمست می اید.

در مدخلی های گلوبی میزان گلوبی عموری در اثر اختلاف فشارین این طرفین این های ملکیت هاد اده شده است که می توان از آن برای طراحی این های ملکیت مورد نیاز سایکلون سهارپورهاستفاده کرد.

### مقدار جریان عبوری از اریفیس ها




همچنین روی بعضی از پمپ هایی در مسیر مایع سیل فلش باعث شود تا فلوی بینیم موردنیلا مکانیکال سیل تلمیں شود چون فلوی کم مایع سیل فلش باعث بالا رفتن درجه حرارت سطوح اب بندی می شود و فلوی زیاد هم لاحاظ اقتصادی ذردراز مدت باعث افزایش هزینه ها می شود که در صفحه بعدیک نمونه لاران نشان داده شده است.




میزان فیلتراسیون سایکلون سپاریتورها بستگی مستقیم به اختلاف فشاریین ورودی و خروجی سایکلون دارد و هر مقدار عایع وارد شده و اختلاف فشار به سایکلون کمتر باشد عمل جاذبیتی بهتر انجام می شود. که در جدول و منحنی های زیر که از طریق ازمایش بدست آمده این موضوع نشان داده شده است:

| SEPARATION EFFICIENCY TESTS * |                          |                    |                 |                   |                 |              |                  |                 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| MICRON SIZE                   | DIFFERENTIAL PRESS. PSI. | BOTTOM SOLIDS G.C. | TOP SOLIDS G.C. | TOTAL SOLIDS G.C. | % SOLIDS BOTTOM | % SOLIDS TOP | SAMPLE SIZE G.C. | % CONCENTRATION |
| 9.5                           | 200                      | 8.485              | 0               | 8.485             | 100.00          | 0            | 1000             | .85             |
| 9.5                           | 150                      | 8.346              | .018            | 8.364             | 99.78           | .22          | 1000             | .84             |
| 9.5                           | 100                      | 7.981              | .115            | 8.096             | 98.55           | 1.42         | 1000             | .81             |
| 9.5                           | 50                       | 7.700              | .206            | 7.906             | 97.40           | 2.60         | 1000             | .79             |
| 9.5                           | 20                       | 7.632              | .333            | 7.965             | 95.82           | 4.18         | 1000             | .80             |
| 5.0                           | 200                      | 3.598              | .023            | 3.621             | 99.36           | .54          | 1000             | .36             |
| 5.0                           | 150                      | 3.393              | .065            | 3.398             | 98.08           | 1.92         | 1000             | .34             |
| 5.0                           | 100                      | 2.957              | .147            | 3.104             | 95.28           | 4.72         | 1000             | .31             |
| 5.0                           | 50                       | 2.917              | .273            | 3.190             | 91.44           | 8.56         | 1000             | .32             |
| 5.0                           | 20                       | 2.599              | .364            | 2.973             | 87.10           | 12.90        | 1000             | .30             |
| 2.5                           | 200                      | 1.137              | .060            | 1.197             | 98.12           | 1.88         | 1000             | .32             |
| 2.5                           | 150                      | 2.967              | .115            | 3.083             | 95.24           | 3.75         | 1000             | .31             |
| 2.5                           | 100                      | 2.918              | .192            | 3.110             | 93.82           | 5.18         | 1000             | .31             |
| 2.5                           | 50                       | 2.587              | .309            | 2.896             | 89.32           | 10.68        | 1000             | .29             |
| 2.5                           | 20                       | 2.357              | .374            | 2.731             | 86.30           | 15.70        | 1000             | .27             |



بطور مثال وقتی اختلاف فشار بین ورودی و خروجی سایکلون ۲۰psi باشد ذرات تا سایز ۵ میکرون جدا می شوند و همینطور که ملاحظه می شود حدود ۸۶.۳٪ ذرات لایق سایکلون خارج می شود و ۱۳.۷٪ ان از ملا و این در حالی است که بیشترین حجم مایع از قسمت بالای سایکلون خارج می شود.




### سیستم های سیال مانع در مکانیکال سیل های دوبله

همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شدم مکانیکال سیل های دوبله در شرایطی استفاده می شود که مایع پمپ شونده خیلی گران قیمت سمنی و سرطان زبا شدیداً مایع پمپ شونده خیلی خورنده یا دارای ذرات جامد باشد و خاصیت روانکاری نداشته باشد که در اینگونه موارد مایع مواد استفاده برای روانکاری بین سطوح از میان دیگری تلمین می شود و از دممحفظه اب بندی شده و گارد روانکاری بین سطوح رانجام می دهد لازم به توضیح است که با توجه به اینکه همواره نشتی حریقی سیل پات به طرف داخل پمپ و با بلعکس وجود دارد مایع سیل پات باید با مایع پمپ از لحاظ شیمیایی و نایرات فامناسبی روی هم نداشته باشدند.

سیستم های سیل پات لایق سیل های زیر تشکیل شده است:

۱- پمپ Pumping Ring که برای حرکت دادن مایع سیل پات که در اثر چرخش سطوح اب بندی گرم شده است به داخل کولر های مخصوص استفاده می شود. این پمپ ها معمولاً بصورت رینگ ملاریچ مانندی است که روی شافت با سیلیبو پیچ می شود و با دور محور می چرخد و مایع داخل محفظه اب بندی را بطرف ورودی کولرهای سیل فلشن حرکت می دهد که معمولاً هد آن بیزسیار پایین است.


۳-کولر های سیل پات برای خنک کردن ملیع سیل پات که در محفظه اب بندی حرارت تولید شده را جذب کرده لاند مورد استفاده قرار می گیرد که بسته به سلیقه طراح بلفرایط نصب از کولر های هوابی(لوله های پره دار) که با محیط اطراف تبادل حرارت می کنند یا کولر های لبی که حرارت ملیع سیل پات را به اب منتقل می کنند استفاده می شود



۴-سیستم های تامین فشار برای تامین کردن فشار ملیع سیل پات بسته به نوع طریقی اردو سیستم استفاده می شود:

الف-استفاده از مخزن Seal Pot که در ارتفاع کمی بالاتر از محور یک پمپ نصب می گردد و در فرسخت بالای آن با یک گلاری از مشل ارت و ..... شارژ می شود و بتنظیم رگولاتور روی آن روی فشار مورد نظر تنظیم می شود و وظیفه Pumping Ring فقط به حرکت در اوزدن ملیع سیل پات است(به تولید فشار) و هد آن در حد چند پوند بر اینچ مربع است.

لازم به توضیح است که بانصب Sight Glass روی دیواره سبیل پاکسطح مایع داخل آن قابل مشاهده است که در صورتی که سطح مایع تغییر کند (بسه به این که فشارسیال مانع کمتر یا بیشتر از فشار محفظه آب بنده باشد) میان خرائی مکابیکال سبیل است که اگر سیال مانع بیرون پمپ نرمخته باشد میان خرائی مکابیکال سبیل داخلی پمپ است. همچنین روی پمپ های بزرگ نیز با نصب سیستم های ابزار دقیقی اندازه گیری سطح مایع ارتفاع مایع اندازه گیری می شود و در صورتی که سطح مایع تغییر کرده باشد باعث تحریک سیستم های الارم و دستگاه Shut Down می شود.




ب-استفاده از پمپ ویاسیستم مرکزی که این روش برای مجتمع هایی که دارای تعداد زیادی پمپ با مکانیکال سبیل دوبله استفاده شده است (مثل واحدهای فور فورال کارخانجات روغن سازی) کاربرد دارد که سیستم اریک

پصب اصلی و بدک و فیلترها و رطوبت گیرها تشکیل شده که روغن با فشار بالا از طریق سیستم لوله کشی روی  
کلیه مکانیکال سیل ها منتقل می شود .



۴- سیستم های خلاصی مورد استفاده سیستم های هستند که بسته به نوع اریش مکانیکال سیل های دوبله  
تحییرات حجم محفظه اب بندی را داره گیری می کند و در صورت تغییر مقادیر تحریک سیستم الارم می  
بلوئد که در مکانیکال سیل هایی که ارسیل پات استفاده می کنند بالداره گیری سطح مایع در تاک سیل پات  
و تنظیمات مریوطه و ضیغیت مکانیکال سیل مشخص می شود و در مکانیکال سیل هایی که مجهز به سیستم  
مرکزی فشار روغن هستند با نصب فلومترهای حساس در مسیر ورودی روغن به محفظه اب بندی میزان

فلوی عبور کرده (که در این نشان بوجود آمده) انداره گیری می شود و در صورتی که از حد منع از عبور بیشتر باشد سیستم اندام تحریک می شود که میان دشته مکالیکال سیل است.




البته برای پمپ هایی که بصورت Between Bearing آند (برینگ دو طرفه) تشخیص خرابی مکالیکال سیل طرف داخلی پاکلاینی کمی مشکل در است که اگر مکالیکال سیل های بیرونی دو طرف سالم باشند روش تشخیص به این صورت است که وقتی پمپ ارسروپس خارج است مسیر مایع به طرف یکی از مکالیکال سیل ها بسته می شود که اگر پس از مدتی دشته میان مایع وجود نداشت مشخص می شود مکالیکال سیل طرف دیگر خراب است و اگر سیستم حفاظتی انداره گیری دشته ای را شناسان داد میین این است که همان مکالیکال سیل معیوب بوده است.

## سیستم خنک کاری استافین باکس Stuffing Box Jacket Cooling

برای پایین اوردن درجه حرارت کاری مکانیکال سیل های که در بین های بادرجه حرارت بالا کارمند گشته اند علاوه بر تزریق سیل فلش خنک که با فشار و غلوی مناسب روی سطوح اب بندی تزریق می شود سیستم فوق نیز استفاده می شود و حرارت محظوظه اطراف محظوظه اب بندی توسط اب گردش کولینگ جذب و خارج می شود و باعث افزایش طول عمر مکانیکال سیل می شود.

لازم به توضیح است که مکانیکال سیل باید طوری طراحی شود که بتواند در درجه حرارت کامل پمپ کاراب بندی را جامد دهد و باقطع مایع سیل فلش یا زر کارافتادن سیستم کولینگ از کار نیافتد. ولی در عمل با اضافه نمودن سیستم های کولینگ، سیل فلش خنک، بوش های استافین باکس، بالاسن لین و ..... شرایط مناسبی برای استافینگ باکس و مکانیکال سیل موجود می اورندتا مکانیکال سیل در دما و فشار کمتری نسبت به مایع پمپ استفاده کار کند.



استافینگ باکس با سیستم اب خنک کننده

### تمهیدات لازم برای سیل کردن مایعات گلیف

- استفاده از مایع سیل فلش پاک و تمیز به میزان کافی (ترحیمها از منبع خارج از پمپ) برای بیرون راندن و ممانعت از واژدشدن مایع گلیف به داخل محظوظه اب بندی.
- استفاده نکردن از مکانیکال سیل های نوع Multispring
- اجتناب از به کار بردن اورینگ های تغلوی زیر رنوری.
- استفاده از رینگ های ثابتی که به صورت Self Aligning Alignment عمل می کنند.
- دقیق قیاد در Alignment

- استفاده از Restricter Bushing در انتهای استافین باکس و نصب Lip Seal مناسب و ما تغلوی با کلرنس پایین در انتهای آن