

تأثیر عناصر آلیاژی در فولاد

تئیه و تنظیم: حسین یعقوبی

پاییز ۹۰

1- تاثیر وانادیم در فولاد

وانادیم فلز نرم و داکتیل به رنگ خاکستری نقره ای رنگ است که مقاومت خوردگی خوبی در برابر بازها و اسیدسولفیریک و هیدروکلریک دارد . وانادیم به راحتی در دمای 933 K اکسید می شود. این فلز از استحکام ساختاری خوبی برخوردار است و در صنایع هسته ای کاربرد فراوانی دارد.

وانادیم ابتدا در سال 1801 در مکزیکوستی توسط یک کانی شناس اسپانیایی به نام آندرس مائئول دل ریو (Andres Manuel del Rio) کشف شد. و آن را سرب قهوه ای نامید(آنچه که امروزه بنام وانادینیت مشهور است). سپس در طی آزمایش هایی که انجام می داد، رنگ آن ایشان را به یاد کروم می انداخت از این رو آن را پان کروم نامید. او بعد آن را اریترونیوم نام نهاد زیرا نمک های آن هنگام حرارت دهی به رنگ قرمز در می آمد. البته شیمیدان فرانسوی به نام هیپولیت ویکتور کالت دستکوتلس (Hippolyte Victor Collet-Descotils) به اشتباه اعلام کرد که عنصر جدیدی که توسط دل ریو کشف شده است، تنها کروم ناخالص است. دل ریو نیز به این فکر افتاد که کشف اشتباه بوده و نظر او را قبول کرد.

در سال 1831، دانشمند سوئدی هنگام انجام تحقیقاتی بر روی سنگ آهن، وانادیم را در حالت اکسیدی دوباره کشف نمود و در همان سال، فریدریش و هـ لر تـ حقـ (Friedrich Wilhelm Körber) دل ریو را تایید کرد. بعد از این بود که جورج ویلیام فیدرستونهاف (George William Featherstonhaugh) پیشنهاد کرد که اسم این فلز ریونیوم باشد که هیچ وقت عملی نشد.

وانادیم فلز در سال 1867 توسط هنری اینفیلد (Henry Einfield) از احیاء کلرید وانادیم (VCl₃) بهمراه هیدروژن بدست آمد. واژه وانادیم از Vanadis گرفته شده است که یکی از الهه ها در خداشناسی اسکاندیناوی بود زیرا این عنصر دارای ترکیبات رنگی زیبایی بود.

در زیست شناسی، وانادیم یکی از اجزای اصلی برخی از آنزیم ها بالاخص نیتروژنаз وانادیم است که بوسیله بعضی از میکروارگان های تثبیت کننده نیتروژن استفاده می شود. موش صحرایی و جوجه ها به مقدار کمی وانادیم نیاز دارند و فقدان آن باعث کاهش رشد و تولید مثل آنها می شود.

در ژاپن، از پنتا اکسید وانادیم V_2O_5 به عنوان مکمل سلامتی در آبهایمعدنی استفاده می شود. منبع این آب نوشیدنی از دامنه های کوه فوجی است. میزان پنتا اکسید وانادیم در آب های معدنی از 80 تا 130 میکروگرم در هر لیتر متغیر است. این میزان پنتا اکسید وانادیم در کاهش ابتلا به بیماری هایی هم چون دیابت، اگزما و چاقی بسیار موثر است.

با افزودن وانادیم به فولادهای ابزار و آلیاژی سختی پذیری آنها افزایش یافته و کاربیدهای کمپلکس در ریزساختار تشکیل می شود. اعتقاد بر این بود که وجود ذرات کاربیدی برای افزایش سختی است در حالیکه مقاومت به نرم شدن در حین برگشت را بالا می برد. درصد وانادیم در این فولادها ۰.۱۵-۰.۱۰٪ بوده که در فولادهای تند بر در ابزار برش تا ۱ درصد نیز می رسد.

اخیرا وانادیم به عنوان عنصر آلیاژی در فولادهای HSLA و کربنی میکروآلیاژی استفاده می شود. و تنها به مقدار کمی در حدود ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ درصد کافی است تا افزایش قابل توجهی در استحکام فولاد بدست آید. وزن اتمی وانادیم ۱۹۰۰ C ذوب نگه دارد. ساختار کریستالی وانادیم bcc بوده و در ریزساختار فریت زاست و دمای کوری را افزایش می دهد. و منطقه پایداری آستنیت را می کاهد. وانادیم تمایل متوسطی به ترکیب با اکسیژن داشته ولی تمایل ترکیب با نیتروژن آن قوی است و به ترکیب با کربن تمایل بسیار قوی دارد. در دماهای بالا Ac₃، وانادیم از درشت شدن دانه های آستنیت جلوگیری می کند. وانادیم، مقاومت به سایش و حفظ دندانه های تیز و استحکام در دماهای بالا را افزایش میدهد. هم چنین بخاطر ریز کردن دانه های آستنیت، قابلیت جوشکاری را بهبود بخشیده و نیز مقاومت در برابر هیدروژن با فشار بالا را افزایش می دهد.

ذرات نیترید وانادیم باید تا دمای ۱۳۵۰ C حرارت داده شوند. برای استحکام گردانی فولادهای آلیاژی شده با وانادیم، می توان از نورد کنترل شده یا عملیات حرارتی استفاده کرد. گاها از ترکیب هر دو روش می توان استفاده کرد.

به خاطر تاثیر وانادیم بر مورفولوژی کاربیدها، سختی فولادهای مارتنزیتی را افزایش می دهد. این عنصر بیشتر در فولادهای زنگ نزن سختی پذیر بکار می رود.

وانادیم از طریق تشکیل محلول جامد ، فریت را تا حد متوسط استحکام گردانی می کند و با حل شدن در آستنیت سختی پذیری را شدیدا می افزاید. در ترکیب فولاد با کربن واکنش داده و کاربید وانادیم V4C3 تشکیل می دهد. این کاربید در فریت بطور جزئی حل می شود ولی در آستنیت تا حد قابل توجهی حل می شود. وانادیم موجود در فولاد سبب ریز شدن دانه ها می شود. کاربید ها هم می توانند در حین ذوب رسوب کنند و هم امکان دارد در طی عملیات حرارتی بعد از استحاله رسوب کند. تمایل به ریز کردن ساختار از طرف این عنصر موجب شده که در ساختار های کاربیدی ریز در فولادهای هایپریوتکتوئید استفاده شود.

وانادیم اکسیژن زدای نسبتا قوی بوده ولی نیترید آن بسیار پایدار است از اینترو، به ترکیب نیتروآللوی ها اضافه می شود تا پایدار بودن نیترید آن باعث شود تا خواص لایه سطحی افزایش یابد.

از آنجاییکه وانادیم استحکام فریت را از طریق تشکیل محلول جامد افزایش می دهد، از اینترو به ترکیب فولادهای آلیاژی کم کربن اضافه می شود تا استحکام کششی آنها بدون هیچگونه کاهش در داکتیلیتی افزایش یافته و این موجب گشته تا در کاربردهای مهندسی استفاده شود. وانادیم درصد کربن یوتکتوئید را می کاهد . به عنوان مثال، وجود ۰.۱٪ وانادیم ، درصد کربن یوتکتوئید را تا ۰.۶٪ می کاهد.

برای چقرمه کردن و اصلاح اندازه دانه فولادهای کربنی متوسط ، درصد وانادیم در محدوده ۰.۱-۰.۳٪ کافی است. سختی پذیری لازم نیز از حضور کاربیدهای منگنز و آهن در ریزساختار بدست می آید. فولاد کربنی ۰.۵٪ C, ۰.۸٪ Mn, ۰.۱۵٪ V برای قطعات بزرگ فورج، قطعات لکوموتیو، میل لنگ ها و قطعات مشابه که نیاز به استحکام کششی و چقرمگی دارند، مناسب است. فولاد کربنی ساده با سخت گردانی سطحی حاوی ۰.۱۲-۰.۱۵٪ C، ۰.۳۵-۱.۰٪ Mn, ۰.۱۰٪ V قابلیت جوشکاری خوبی داشته و در سیم جوش های گازی بکار می رود. فنر ها از فولاد ۰.۷٪ C, ۱٪ Mn, ۰.۱٪ V که در شرایط کوئنچ و تمپر شده استحکام کششی بالایی دارند، نیز ساخته می شوند. فولاد ریختگی یاتاقانها معمولاً شامل ۰.۳۵٪ C, ۰.۸۵٪ Mn, ۰.۳۵٪ Si, ۰.۱۵٪ V می باشد.

فولادهای با درصد کربن بالا (۰.۲-۰.۵٪ V, ۰.۶-۱.۴٪ Mn, ۰.۵-۰.۲٪ C) قبل از استفاده در ابزارها و

قالب های چکش و مته ها کوئنچ و تمپر می شوند. بنابر این می توان به استحکام کششی و خواص ضربه ای بالاتری دست یافت.

مقاومت سایشی فولادهای ابزار با افزودن وانادیم و تشکیل کاربیدهای وانادیم پایدار افزایش می یابد .در گروه فولادهای ابزار کم آلیاژ ، دو نوع فولادهای کروم-وانادیم وجود دارند :یکی دارای ترکیب 0.2-0.1%Cr,0.1-0.35 % Mn,0.5-1.4 %C باشد.فولاد با منگنز کم در آب کوئنچ می شود ولی فولاد دیگر با درصد منگنز بالاتر در روغن کوئنچ می شود. برخی از انواع معینی از فولادهای پرکربن کم تنگستن دارای وانادیم می باشند.این نوع فولادهای تنگستن دار حاوی 0.10-0.25 % C, 1.15-1.25 % Mn, 1.15-2.5 % W, 0.15-0.35 %V, 0.6-1.2 %Cr, 0.4-0.60 % می باشد.فولادهای شکل دهی سرد و ابزار تمام کاری برای آلیاژ های غیرآهنی کاربرد فراوانی دارند.

در فولادهای منگنز دار (Mn 0.85-0.95%) که در روغن کوئنچ می شود، درصد کمی از وانادیم (0.10-0.25%) وجود دارد که از رشد دانه جلوگیری می کند. نوع دیگری از این این نوع فولادها، که در قالبها بکار می رود و قبل از کوئنچ ماشینکاری می شوند، درصد کمی کروم دارند.در هنگام تولید مقاطع بزرگ ، بجای کروم از مولیبدن استفاده می شود و این باعث می شود سختی پذیری افزایش یافته و اثر اصلاح دانه ای رخددهد.

فولادهای ابزار کربن- وانادیم، کروم- نیکل- وانادیم و کروم- نیکل- مولیبدن- وانادیم همگی تا 0.15 درصد وانادیم دارند. مقدار انرژی ضربه خوبشان ، آنها را برای قالبها چکش و اینسرتی ها مناسب کرده است.

برخی از فولادهای پرکربن پر کروم (فولادهای Wartle مقداری وانادیم نیز دارند که مقاومت سایشی آنها را افروزد و دمای درشت شدن دانه ها را تا 1030°C بالا می برد.نوعی از این فولاد، 1.0-0.75%V, 12-14%Cr, 2%C بوده و نوع دیگر 1.0-0.6%Cr دارد.فولاد گرم کار تنگستن دار عموما 0.3-0.6%W دارد که استحکام گرم و مقاومت سایشی را می افزاید.فولاد قالب دیگر ، فولاد 7-7-1 ، فولاد تنگستن-کروم-سیلیس می باشد که دارای 14-18%W می باشد و اندازه دانه را اصلاح می کند.فولاد تنگستن-کروم- وانادیم 0.3-0.6%V

شامل 1.2-0.6 درصد وانادیم است. فولادهای همچون 6-6-2 (فولادهای تنگستن-مولیبden-وانادیم) تولید می شوند و فولادهای تندربر Mo-W دارای 4% وانادیم هستند. درصد کربن این فولادها عموماً با افزایش درصد وانادیم بیشتر می شود و در نهایت در یک مقدار مشخصی از کربن و وانادیم مقدار سختی کاهش می یابد. از اینرو اکثر فولادهای با وانادیم زیاد دارای کربن پایین می باشند و درصد قابل توجهی فریت دارند و در واقع با افزایش درصد وانادیم فورج آنها مثل فولادهای کربنی انجام خواهد شد. در کربن 0.7% متداول است که درصد وانادیم 1.0% باشد و البته برای رسیدن به ترکیبی از فورج پذیری و قابلیت برشکاری، بهتر است به ازای افزایش 1% وانادیم 0.2% کربن زیادتر شود. وانادیم هم چنین می تواند جایگزین تنگستن در فولادهای تندربر شود و مثل آن فریت زای قوی است. عموماً اخیراً درصد تنگستن از 14% کمتر بوده ولی درصد وانادیم برابر 2% و بالاتر می تواند باشد. نوعی از این فولاد W 4.5% Cr, 14% V, 4% خواص برشکاری بسیار خوبی داشته و در متنهای بکار می رود. وانادیم در فولادهای مارتزیتی مقاوم به خزش نیز کاربرد دارد. کاربید نقش اصلی در مکانیسم رسوب سازی ایفاء می کند. نظریه فولادهای با ترکیب زیر:

0.1% C, 11% Cr, 0.75% Mo, 0.4% Nb, 0.15-0.25% V.

وانادیم در چدن کاربید زای بسیار قوی بوده و از گرافیت زایی جلوگیری می کند و پرلیت را پایدار می سازد. وانادیم خصوصاً در مقاطع نازک نقش مبدل chiller را بازی می کند. افزودن 0.10-0.50% به چدن سمنتیت را پایدار کرده، توزیع ورقهای گرافیت را یکنواخت و اصلاح می کند، اندازه دانه زمینه را بهبود می دهد و ساختارهای سوربیتی را ارتقاء می دهد. لاینر های موتورهای دیزل که از چدن ساخته می شود دارای 0.1-0.2% هستند تا سختی و استحکام و مقاومت سایشی را افزایش دهد. برای بهبود قابلیت ماشینکاری چدن های پرآلیاژی ممکن است تا 0.12% وانادیم نیز اضافه شود.

از آنجاییکه وانادیم کاربید زا بوده و در حضور مولیبden مناطق حاوی کاربیدهای کمپلکس را تشکیل می دهد و در نتیجه زمینه را از مولیبden خالی می کند و بر ساختار سوزنی تاثیر منفی دارد، فلذا در ترکیب چدن های سوزنی عنصر نامطلوبی محسوب می شود. Vantit چدن خام وانادیم-تیتانیوم بوده و حاوی 4% Ti، 0.3-0.5% C، 0.5-0.7% V می باشد.

2- تاثیر نیوبیوم در فولاد

نیوبیوم فلز داکتیل و خاکستری روشن است که وقتی به مدت طولانی در دمای اتاق در تماس با هوا قرار گیرد، به رنگ متمایل به آبی در می آید. برای نگهداری این فلز حتی در دماهای متوسط باید از محیط محافظ استفاده شود. اکسیداسیون این فلز در هوا از دمای 200°C آغاز می شود.

نیوبیوم مصارف متعددیارد. در فولادهای زنگ نزن و بسیاری از آلیاژهای غیرآهنی استفاده می شود. مقدار قابل ملاحظه ای از نیوبیوم به صورت فرونیوبیوم و یا نیوبیوم-نیکل در سوپرآلیاژهای پایه آهن، نیکل و کبالت در قطعات موتور جت و تجهیزات احتراق استفاده می شود. هم چنین نیوبیوم در دماهای زیر صفر در ابررساناهابکار می رود. نیوبیوم به معنای دختر تانتالوس از Niobe گرفته شده است که در سال 1801 توسط چارلز هچت (Charles Hatchett) کشف شد. هچت، نیوبیوم را از سنگ معدن کلومبیتی بدست آورد که در سال 1750 توسط جان وین (John Winthrop) برای وی ارسال شده بود. بین دو عنصر نیوبیوم و تانتالوم اختلافهای گمره کننده ای وجود دارد، از طرفی این اختلافها تا 1846 کشف نشده بود، در این سال بود که هنریخت روز (Heinrich Rose) و جین چارلز گالیسارد مارگارینت (Jean Charles Galisard de Marignac) دوباره این عنصر را کشف کردند ولی ایشان از کارهای هچت اطلاعی نداشتند. از اینرو نام متفاوت نیوبیوم بر روی آن گذاشتند. در سال 1846 بود که کریستن بلومسترند (Cristian Blomstarnd) توانست با احیاء کلرید نیوبیوم بوسیله حرارت دادن در اتمسفر هیدروژن به نیوبیوم خالص دست یابد.

نیوبیوم یا همان کلمبیوم در سالهای اخیر به عنوان عنصر پایدار کننده کاربید در فولادهای زنگ نزن و عنصر استحکام زا در آلیاژهای پایه کبالت و نیکل در دماهای بالا محسوب می شود. وزن اتمی آن 93 با نقطه ذوب 2468°C است. ساختار کریستالی bcc است و در فولاد فریت زای قوی است. تمايل ترکيب نیوبیوم با کربن زیاد بوده ولی نسبت به اکسیژن و نیتروژن تمايل متوسطی دارد. با افزودن نیوبیوم در فولاد، کاربید نیوبیوم سریعاً تشکیل می شود. با رسوب کاربید نیوبیوم و ذرات کربونیتریدی در زمینه فریتی، استحکام افزایش خواهد یافت.

در فولادهای آستنیتی، برای بهبود مقاومت خوردگی بین دانه‌ای و افزایش خواص مکانیکی در دماهای بالا استفاده می‌شود. در فولادهای مارتنزیتی، نیوبیوم سختی را کم کرده و مقاومت به تمپر را افزایش میدهد.

مقدار نیوبیوم مورد نیاز در فولادهای کربنی و کم آلیاژی کم بوده و در حدود ۰.۰۵٪ نیوبیوم، افزایش قابل توجهی در استحکام فولاد را در پی دارد. علاوه بر آن، اگر میزان آن بهمراه سایر عناصر کنترل شود، اندازه دانه فریت اصلاح شده و چرمگی در دماهای پایین اصلاح خواهد شد. اغلب این عناصر همراه نیتروژن و وانادیم به فولاد اضافه می‌شود. این عنصر تشکیل رسوبات کمپلکس کربونیترید وانادیم و نیوبیوم می‌دهند. در برخی فولادهای HSLA نیوبیوم تا ۰.۱۵٪ وجود دارد. اگر درصد نیوبیوم از ۰.۱٪ فراتر رود، مشکل ترک سرد و افت چرمگی منطقه تحت تاثیر جوش در جوشکاری را خواهیم داشت.

رفتار اتحال و رسوب ترکیبات نیوبیوم با وانادیم متفاوت است. در سرد کردن آهسته آستنیت از دمای بالا، همزمان با اتحال نیوبیوم، کاربید نیوبیم در دماهی بالای ۱۲۰۰°C رسوب می‌کند. به دلیل رسوب این کاربید در دماهای بالا، امکان درشت شدن ذرات وجود دارد که تاثیر منفی بر استحکام دارد.

همانطوریکه در بالا ذکر شد، فولادهای نیوبیوم دار بخارتر تشکیل ترکیب بین فلزی قابل حل Fe_3Nb_2 دارای استحکام بالایی می‌باشند. این فولادها دانه ریز بوده و در نتیجه خواص انرژی ضربه در دماهای پایین بهتری دارند. مزیت دیگر استفاده از نیوبیوم در ترکیب فولادها، عدم حضور آخالهای اکسیدی نامطلوب در ریزساختار می‌باشد. فولادهای دانه ریز نیوبیوم دار، در مواردی استفاده می‌شوند که کربوریزه می‌شوند. این فولادها به دماهای بالا احتیاج دارند تا دانه هایشان رشد کنند فلذا در منطقه دمایی سخت گردانی، ریزبودن دانه‌ها حفظ خواهد شد. با افزودن نیوبیوم به ترکیب فولادهای کربنی متوسط نیمه کشته، استحکام تسلیم 9 ton/in^2 و استحکام کششی 7 ton/in^2 افزایش می‌یابند. این ورقها در تولید ورقها کاربرد وسیعی پیدا کرده‌اند. این نوع ورق‌ها کار گرم شده و در خطوط نفت و سازه‌های سبک استفاده می‌شوند.

با رسوب ترکیب بین فلزی Fe_3Nb_2 از دمای اتحال و به دنبال آن پیرسازی در دمای ۶۵۰-۵۰۰°C، نیوبیوم استحکام خزشی فولادهای بسیار کم کربن را می‌افزاید. میزان افزودن نیوبیوم برای بهبود استحکام خزشی متغیر

بوده ولی مرسوم است که حداقل 25 برابر درصد کربن اضافه شود. با کاهش نسبت نیوبیوم به کربن ، استحکام خزشی شدیدا افت می کند و برای دستیابی به استحکام خزشی خوب ، باید درصد کربن در حد پایین نگه داشته شده باشد.اما اگر در دمای اتاق،استحکام مقدم بر استحکام خزشی باشد،نسبت نیوبیوم به کربن می تواند برابر 8 باشد.

در سیستم آلیاژی آهن-کربن-نیوبیوم، با افزایش درصد Nb درصد فاز آستینیت در ریزساختار شدیدا کاهش می یابد. فلذا در این نوع فولادها ، برای آستینیت کردن بایستی درصد کربن فولاد کمتر باشد.

افزوzen نیوبیوم سختی پذیری فولاد را می کاهد چرا که با تشکیل کاربید نیوبیوم ، غلظت کربن کاهش می یابد. از طرفی اگر نیوبیوم در محلول جامد باشد، از انجام استحاله جلوگیری می کند. بنابراین دمای آستینیت کردن و زمان نگهداری مستقیما مربوط به سختی پذیری فولاد دارد. کاربید نیوبیوم سختی پذیری را می کاهد و از اینرو بیشتر به ترکیب فولادهای به سختی پذیری نسبتا بالا که بایستی جوشکاری شوند اضافه می شود تا از ترک برداری زیر جوش جلوگیری کند.

در دمای بالای 400 C ، نیوبیومی که در فولادهای نیتریدی وجود دارد، با نیتروژن واکنش می دهد. کاربید نیوبیوم و نیوبیومی که بیش از حد انحلال است در تشکیل نیترید شرکت نمی کند و فقط نیوبیوم موجود در محلول جامد در تشکیل نیترید شرکت می کند. در فولادهای کربنی ساده ، نیوبیوم سختی سطحی را می افزاید. فولادهای با 4-6 درصد کروم در هوا سخت می شوند و به زمان آنیل زیادی نیاز دارند و در هنگام جوشکاری ترک بر می دارند. این مشکل در این نوع فولادها را می توان با کاهش درصد کربن تا حد زیادی حل کرد. البته این مشکل را با اضافه کردن تیتانیوم ، آلومینوم و نیوبیوم نیز می توان حل کرد. که در این میان Nb ترجیح داده می شود چرا که آخالهای مضر در ترکیب را تشکیل نمی شوند.. میزان نیوبیومی که به ترکیب فولاد اضافه می شود، 7-10 برابر درصد کربن است. فولادهای نیوبیوم دار کار گرم شده با سرد کردن از دمای 1000 C هم چنان نرم می مانند. ولی به علت انحلال جزیی کاربیدهای نیوبیوم ممکن است بمقدار جزیی سخت گردانی شوند. برای آنیل مجدد کافی است تا دمای 800 C حرارت داده و سپس در هوا سرد شوند.

برای کاهش تمایل به هوا سختی فولادهای با ۱۵-۱۷٪ درصدی از نیوبیوم به ترکیب آنها اضافه می‌شود. اینکار عملیات حرارتی را آسان کرده و داکتیلیتی و جوشکاری را بهبود می‌بخشد. برای این منظور ۱٪ Nb اضافه می‌شود (۱۰ برابر درصد کربن) افزوده می‌شود که از لحاظ هزینه گران شدن فولاد را در پی دارد و از این‌رو در مصارف خاص استفاده می‌شود.

بعد از حرارت دادن فولاد ۱۸/۸ از منطقه دمایی ۴۰۰-۹۰۰°C خوردگی بین دانه‌ای رخ میدهد. این کاهش موضعی در مقاومت خوردگی ناشی از این واقعیت است که اکثر این فولادها دارای درصد کربن بالایی بوده که سبب می‌شود با سرد کردن در هوا کاربید رسوب کند. عموماً اعتقاد بر اینست که علت خوردگی بین دانه‌ای تخلیه محلول جامد از کروم در مجاورت مرز دانه است. ولی تحقیقات اخیر نشان داده است که کاربیدهای کروم غیرتعادلی با مقاومت خوردگی کمتر تشکیل می‌شود و نیازی به تخلیه کروم نیست. افزودن عناصر کاربیدزای قوی مثل Ti و Nb موجب رسوب و تشکیل کاربیدهای مرجح شده و از خوردگی بین دانه‌ای جلوگیری می‌کند پایدارسازی معمولاً تحت تاثیر نیوبیوم و یا تیتانیوم می‌باشد. اگر مقاومت در برابر اسید نیتریک قوی نیاز باشد، نیوبیوم بهتر است. اگر فولاد تمیز لازم باشد، پایدار سازی با تیتانیوم چندان خوب نیست زیرا آخالهای اکسید تیتانیوم در فولادهای عملیات حرارتی شونده وجود داشته و از طرفی تیتانیوم در حین جوشکاری اکسید می‌شود.

اثر نیوبیوم بر استحکام خزشی بیشتر از تیتانیوم بوده و در تولید فولادهای آستانیتی دمای بالا کاربرد وسیعی یافته است. نسبت Nb/C ۱:۱۰ باید باشد تا از پایداری کامل اطمینان پیدا کرد. اما اگر شرایط چندان بحرانی نباشد، می‌توان از نسبتهای پایین نیز استفاده کرد.

در فولادهای زنگ نزن، نیوبیوم ۸ تا ۱۰ برابر درصد کربن بوده و تاثیر قابل توجهی بر استحکام کششی، داکتیلیتی و یا چقرومگی ندارد. در شمش‌های بزرگ جدایش کاربیدهای نیوبیوم دور از احتمال نیست و کاهش داکتیلیتی در مرکز قطعات فورج را در پی دارد. حتی اگر از نسبت زیاد Nb/C استفاده شود، نیز داکتیلیتی کاهش می‌یابد. معمولاً در فولادهای زنگ نزن ۱۸/۸ که با نیوبیوم پایدار شده است، برای کاهش نرخ کارسختی، درصد بالاتری از ۸٪ نیکل وجود دارد. این قاعده برای آسانی کار گرم بدلیل گسترش فریت حاصل از افزودن نیوبیوم لازم بنظر می‌آید.

رسد.

مقدار کم تانتالوم اثری بر خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن ۸/۱۸ پایدار شده با نیوبیوم ندارد. درصدی از تانتالوم می‌تواند جایگزین مقدار کمی از نیوبیوم شود بدون آنکه بر استحکام و داکتیلیتی اثر منفی داشته باشد. این از جهاتی بهتر نیز است چرا که اکثر محصولات نیوبیوم دارای تانتالوم می‌باشند و بایستی بخارط داشت که تانتالوم فقط یک دوم تاثیر نیوبیوم را دارد. اگر نسبت نیوبیوم به تانتالوم در فروآلیاژ از ۱:۸ کمتر باشد، باید نسبت مجموع تانتالوم و نیوبیوم به کربن ۱:۱۰ باشد. به آلیاژ مغناطیس دایم نوع AlNi نیوبیوم اضافه می‌شود و مغناطیس‌های Alcomax III و Alcomax IV به ترتیب ۰.۷ و ۲.۴ درصد نیوبیوم دارند. هر دو این آلیاژها از دایم که نیوبیوم ندارد، خواص مغناطیسی بهتری دارند.

نیوبیوم معمولاً به چندینها اضافه نمی‌شود ولی معمولاً میزان کمی بخارط قراضه‌های حاوی نیوبیوم در ترکیب آنها وجود دارد.

۳- تاثیر مولیبدن در فولاد

مولیبدن خالص به رنگ سفید نقره‌ای بوده و نسبتاً نرم بوده و جزو فلرات با بالاترین نقطه ذوب است. بیش از دو سوم مولیبدن در تولید آلیاژها استفاده می‌شوند.

مولیبدن از واژه یونانی Molybdos به معنای شبیه سرب گرفته شده است و در طبیعت به شکل آزاد پیدا نمی‌شود. ترکیبات این عنصر که در طبیعت دیده می‌شند، با عناصر دیگر مثل کربن و یا سرب به اشتباه گرفته می‌شوند. در سال ۱۷۷۸، کارل ویلهلم شیل (Carl Wilhelm Scheele) توانست روشی برای جداسازی مولیبدن از گرافیت و سرب و جدا کردن آن از اکسید فلز از مولیبدنیت را تعیین نماید. در سال ۱۷۸۲، هلم (Hjelm) با احیا توسط کربن توانست که ناخالصی‌ها را از سنگ معدن جدا سازد.

مولیبدن در حیات تمام انواع ارگان‌ها نقش دارد. این فلز در دو گروه آنزیمی به نامهای نیتروژنازها (nitrogenases) و مولیبدوپترین‌ها (Molybdopterins) دیده می‌شده اند.

نیتروژنازها در باکتریها وجود دارند و در مسیرهای تثبیت نیتروژن باید حضور داشته باشند. باکتریها در داخل گیاه نیز

می تواند دیده شوند. اتم مولیبden در یک کلاستر هست که شامل اتم های آهن و گوگرد است. واژه مولیبدوپترین با گروهی از آنزمیم ها که شامل آنزمیمهای حاوی تنگستن هستند، به اشتباه گرفته می شوند و عبارت مولیبدوپترین در واقع به اتم فلز برنمی گردد. گروهی را که به عنوان آنزمیمهای تک اتمی مولیبden به عنوان اتم فلز شناخته می شوند، در یک کلاستر دیده نمی شوند.

مولیبden وزن اتمی 96 و نقطه ذوب 2610 C دارد. ساختار کریستالی آن bcc بوده و در فولاد فریت زا و کاربید زاست. حداقل 3٪ مولیبden باعث می شود که فریت در تمام دماها پایدار باشد. سختی پذیری را افزایش می دهد. در حدود 1.5-0.5٪ مولیبden به فولادهای آلیاژی اضافه می شودتا استحکام و مقاومت به خوشی آنها در دماهای بالا حفظ شود. فولادهای زنگ نزن از 0.5٪ مولیبden دارند. فولادهای زنگ نزن آستنیتی برای مقاومت خوردگی بیشتر در محیط های خورنده حاوی مولیبden مناسب هستند. هم چنین، مقاومت در برابر پوسته شدن را می کاهد. در عملیات حرارتی فولادها، Mo تردی تمپر را می کاهد و تشکیل دانه های ریز را تسريع کرده و بر قابلیت جوشکاری تاثیر مطلوبی دارد. افزایش استحکام را در پی داشته و بنا بر این قابلیت چکش کاری کم می شود.

مولیبden مقاومت در برابر خوردگی موضعی و حفره دار شدن را بیشتر کرده و با تشکیل فازهای ثانویه در فولادهای فریتی، فریتی-آستنیتی، استحکام آنها را افزایش می دهد. هم چنین در فولادهای زنگ نزن مارتنتزیتی، به علت اثر آن بر رسوب کاربید ها، سختی فولاد در دماهای برگشت بالا را افزایش می دهد.

مولیبden به عنوان عنصر آلیاژی در فولادهای میکروآلیاژی کربنی، کم کردن با استحکام بالا در محدوده 0.05-0.25٪ بکار رفته و چرمگی و استحکام را بالا می برد. معمولا همراه با افزودن مولیبden از منگنز بالا و کمی نیکل نیز استفاده می کنند. هدف از میکروآلیاژی کردن فولاد، جلوگیری از تشکیل پرلیت در ریزساختار، کاهش اندازه نواحی پرلیت و تشکیل کاربید های لایه ای ریز می باشد. اگر درصد مولیبden و یا سایر عناصر آلیاژی بالا باشد، فریت خاصی بنام فریت سوزنی Acicular ferrite تشکیل خواهد شد.

عنصر مولیبden باعث بهبود چرمگی در فولادهای کربنی ساده با استحکام بالا می شود و بنابراین در محدوده دمایی قابل استفاده، استحکام و سختی را افزایش می دهد. در مقایسه با فولادهای کربنی ساده، فولادهای مولیبden دار خواص

الاستیک و استحکام ضربه ای بهتری دارند.

استحاله در فولادهای مولیبden دار در سرد کردن های آرام رخ می دهد و در نتیجه باعث می شود عمق سخت گردانی افزایش یابد. این افزایش در عمق سخت گردانی سبب فایق آمدن بر مشکلات مربوط به اثر جرم بر سخت گردانی در مقاطع ضخیم شود. برای یکنواختی توزیع سختی در مقاطع ضخیم مقدار کمی مولیبden اضافه می شود. 0.15٪ مولیبden اثر مشابه با 0.20٪ کروم و یا 1.25٪ نیکل دارد.

بعضی از فولادها بعد از سرد کردن آرام از دمای برگشت C 625 انرژی ضربه کمتری در مقایسه با فولادهایی دارند که بعد از برگشت با سرعت سرد شده اند. این پدیده به تردی تمپر معروف است. فولادهای منگنز، کروم و کروم - نیکل با کروم بیش از 0.75٪ کروم به این نوع تردی حساس هستند. برای کاهش حساسیت به این نوع تردی به ترکیب این فولادها ، مولیبden اضافه می شود. چنین فولادهایی در محورها، میل لنگ ها و چرخدنده ها کاربرد دارند.

نرم شدن مارتنتیت در دماهای برگشت بالای C 260 بوسیله مولیبden به تاخیر می افتد و در 0.25٪ Mo سختی فولادهای مارتنتیتی پرکربن و کربن متوسط در هنگام برگشت در دمای 400-630°C افزایش میدهد. در دماهای برگشت بالا ، مولیبden وارد فاز کاربید می شود. با بالا بردن دمای برگشت در دمای C 700 غلظت بالایی از مولیبden در سمنتیت اورتورومبیک وارد می شود و در درصدهای بالاتر از 0.5٪ Mo، کاربید fcc (Fe,Mo)23C6) تشکیل خواهد شد.

مولیبدنی که به فولادهای کم آلیاژی و پرآلیاژی اضافه می شود، مقاومت خزشی و استحکام در دماهای بالا را افزایش میدهد. دو علت اصلی را می توان در این نوع رفتار فولادهای مولیبden دار دخیل دانست: افزایش استحکام خزشی فریت و دیگری بالا بردن دمای تبلور مجدد بعد از سخت گردانی. عامل دیگری نیز می توان بدان مربوط دانست و آن اینست که ساختار میانی بین پرلیت و مارتنتیت تمپر شده تشکیل می شود که استحکام خزشی بهتری دارد.

با اینکه مولیبden بخودی خود استحکام خزشی فولاد را می افزاید، ولی فولادهایی که در دماهای بالا کاربرد زیادی دارند، در ترکیبیان علاوه بر مولیبden ، وانادیم و یا کروم نیز دیده می شوند. فولادهای از این سری دارای 1٪ Cr, 0.5٪ Mo و 0.2٪ Mo می باشند. این فولادها در سوپر هیترهای بویلر و لوله هایی که در دماهای بالای 460

Cکار می کنند، استفاده می شوند. آنچه در این کاربردها نیاز است، مقاومت در برابر گازهای کوره و اکسیداسیون، مقاومت خوردگی توسط گازهای گرم، استحکام خزشی بالا و بدون تردی تمپر می باشد. در صنایع شیمیایی فولاد با ۰.۵٪ Mo بکار می رود که قابلیت جوشکاری بالایی نیز دارد.

در برخی از فولادهای تند بر، مولیبden می تواند جایگزین تنگستن شود. در این جایگزینی، یک قسمت مولیبden بجای دو قسمت وزنی تنگستن اضافه می شود. البته شایان ذکر است که مولیبden بطور کامل جایگزین تنگستن نمی شود بلکه عموماً این فولادها دارای ۶٪ W و ۶٪ Mo می باشند و در فولادهای با مولیبden بیشتر، ۲٪ W و ۹٪ Mo حضور دارند. در دماهای بالا، این فولادها سختی مشابهی با فولادهای تند بر تنگستن دار داشته و لی فولادهای مولیبden دار به دکربوریزاسیون سطحی در شرایط حرارت دهی در کوره های اکسیدی بسیار حساسند. برای حل این مشکل، از حمام های نمک، اتمسفر کنترل شده کوره ها و یا پوشش های بوراکسی استفاده می کنند.

مولیبden مقاومت خوردگی فولادهای کروم و کروم - نیکل را می افزاید. افزودن ۳٪ Mo به فولاد ۱۸/۸ استحکام در دماهای بالا را بهبود بخشیده و مقاومت در برابر محلول های سولفیدی، سولفاتی و استات و مقاومت خوردگی اسید استیک را اصلاح کرده و حفره دار شدن در طی خوردگی در آب دریا را می کاهد. مولیبden موجود در فولاد ۱۸/۸ خوردگی تماسی یا هوازدگی را می کاهد. این نوع خوردگی از ذرات خارجی موجود در محلول خورنده که با فولاد در تماس هستند، نشات می گیرد.

با افزودن Mo به فولادهای کم کربنی و مس دار نرخ خوردگی اتمسفری کاسته می شود. با حضور این عنصر، گرافیت زایی در دماهای بالا کند می شود. مولیبden، نیتریدهای بسیار مقاوم در برابر سایش در فولاد تشکیل می دهد و بنابراین در فولادهای ابزار نیتریده شونده استفاده می شود.

در چندناها پایدار کننده متوسط کاربیدهای است. مولیبden عنصر بسیار مفیدی در افزایش استحکام و چقرمگی چندناهاست. در صد افزوده شده به چندناها از این عنصر ۰.۲۵-۱.۲۵٪ می باشد. در مقاطع بزرگ و متوسط اثر پایدار کننده است. مولیبden باعث ارتقای ساختار بینیتی سوزنی می شود.

وقتی مولیبden بهمراه نیکل به چدن اضافه می شود، ساختار سوزنی شکل در کل ضخامت تشکیل می شود ولی اگر عنصر آلیاژی بیشتر باشد، مارتزیت تشکیل خواهد شد. اثر مس همراه مولیبden مشابه اثر نیکل است اما در صد مس تا حد امکان بایستی پایین باشد تا بطور کامل در محلول قرار بگیرد. چدنهای سوزنی شکل استحکام و سختی بالایی دارند و در کاربردهایی که نیاز به مقاومت خستگی دارند مثل میل لنگ استفاده می شوند.

سختی پذیری چدن مولیبden تا حد زیادی در حضور مولیبden در ترکیب آن بهبود می یابد و می تواند اثر مبردی نیز داشته باشد. مولیبden کاربیدزا بوده و در کنار کروم و وانادیم جدایش می یابد و در یوتکتیک فسفید قرار می گیرد Cr, V و P در چدنهای سوزنی مفید و دلخواه نمی باشند.

چدنهای با درصد کربن کل 3.35٪، 2.25٪ Si و 0.50٪ Mo در پیستونهای موتور ماشین بکار می رود. چدنهای مولیبden دار در قالبها فورج استفاده می شوند که بایستی استحکام گرم و مقاومت سایشی خوب داشته باشند.

4- تاثیر مولیبden در فولاد

نیکل فلز سفید نقره ای رنگی است که پرداخت بالایی دارد. این عنصر در طبیعت با گوگرد، آرسنیک ترکیب می شود. در تولید سکه نیز از آن استفاده می شود.

کاربرد نیکل به دوران باستان و در حدود 3500 ق بر میگردد. برنزهایی که در سوریه امروزی کشف شده اند، در حدود 2 درصد نیکل دارند. علاوه بر آن، دست نوشته های چینی هستند که در آنها به استفاده از مس سفید برای جهت یابی در 1400 و 1700 م ق اشاره شده است. با این وجود با توجه به اینکه سنگ معدن نیکل معمولاً با نقره به اشتباه گرفته می شد، از اینرو تاریخ دقیق و قابل اعتمادی از کاربرد آن وجود ندارد.

اهمیت سنگ معدن های حاوی نیکل (به عنوان مثال کوپرونیکل (kupfernickel) در سبز کردن شیشه ها خلاصه می شد. در سال 1751، بارون اکسل فدریک کرونشتات (Baron Axe Fredrik Cronstedt) تلاش کرد که مس را از کوپرونیکل (که امروزه نیکولیت نامیده می شود) استخراج نماید، اما در نهایت فلز سفید رنگی بنام نیکل را از آن استخراج کرد. سکه های نیکلی، نخست، در سال 1881 در کشور سوییس استفاده شد.

نیکل در بیولوژی چندین نقش را ایفا می نماید. در واقع، اولین پروتئینی که متبلور می شود، اوریز (آنزیمی که اوره را به

کربنات آمونیم تبدیل میکند (Urease) (است که دارای عنصر نیکل است و به هیدرولیز اوره کمک می کند. هیدروژناسهای NiFe علاوه بر کلاسترها آهن-گوگرد، دارای نیکل نیز می باشند .

نیکل به عنوان عنصر آلیاژی در فولاد بهمراه کروم استفاده می شود. وزن اتمی آن ۵۹ بوده و در ۱۴۳۵ C ذوب می شود. در حالت مذاب و جامد بهر نسبتی در آهن حل می شود. نیکل عنصر آستنیت زا است و هیچگونه تاثیری در تشکیل کاربید و اکسید ندارد. به علت اینکه تمایل به ترکیب آن با کربن و اکسیژن کمتر از آهن است.

نیکل سختی پذیری فولاد را افزایش می دهد و در حدود ۰.۲۵ تا ۵ درصد در ترکیب فولاد وجود دارد. نیکل چقرمگی شکست فولاد بهمراه استحکام و سختی آن را افزایش می دهد. فلذا، در مواقعی که در دماهای پایین به چقرمگی شکست بالای نیاز باشد درصد آن تا ۹ نیز می توان باشد. در فولادهای زنگ نزن آستنیتی ۷ تا ۳۵ درصد نیکل وجود دارد. در این فولادها برای خنثی کردن اثر فریت زایی کروم از نیکل بهره می گیرند. فولادهای با ۳۰ % - ۴۰ % نیکل، آلیاژ Invar نامیده می شوند که انقباض و انبساط بسیار کمتری دارند.

نیکل خودبخود باعث افزایش مقاومت خوردگی می شود. در درصدهای بالاتر از ۷٪ باعث آستنیتی شدن فولادهای مقاوم در برایر مواد شیمیایی تا دماهای خیلی زیاد می شود. در دماهای بالای ۶۰۰ C استحکام فولادهای آستنیتی بیشتر می شود.

نیکل بهر نسبتی در آهن گاما حل می شود و فقط ۱۰ درصد در آهن آلفا قابل حل است. با تشکیل محلول جامد هنگام افزودن نیکل، فریت را چقرمه کرده و استحکام می بخشد و تا حدی سختی پذیری آستنیت را زیاد می کند. در مقادیر کربن زیاد، نیکل سعی می کند که در آستنیت باقی بماند.

از آنجاییکه نیکل در کاهش دمای تبدیل گاما به آلفا بسیار موثر است، این محلول جامد تا دمای اتاق آستنیتی باقی مانده و بالاخص اگر درصد نیکل بیشتر از ۳۰٪ باشد دیگر نرخ سرد کردن تاثیر چندانی نخواهد داشت.

نیکل کاربید ساز نیست و در فولاد بصورت فاز محلول جامد می باشد. نرخ دیفوزیون کربن در محلول جامد در حضور نیکل چندان تحت تاثیر درصد نیکل نیست ولی در صورت وجود کربن در محلول جامد، نرخ دیفوزیون نیکل در آن بسیار کند خواهد بود. تاثیر نیکل بر استحاله آستنیتی در محدوده دمای بینیت موثر تر از دمای تشکیل پرلیت است. از اینرو،

تاثیر نیکل بر اساس اثر آن بر فریت و نحوه تشکیل و توزیع فاز کاربیدی سنجیده می شود.

برای افزایش استحکام و سختی بدون کاهش قابل ملاحظه داکتیلیتی فولادهای کم کربن معینی، تا ۵ درصد نیکل اضافه می شود. ساختار پرلیت کم کربن ریز بوده چون نیکل کربن یوتکتوئید را می کاهد و در مقادیر ۳-۵% با آرام سرد کردن از دمای آستنیته، فریت نیکل دار تشکیل می شود. در فولادهای با نیکل بالاتر از ۵% بدلیل حضور مارتنتزیت، امکان تردی فولادهای آرام سرد شده نیز وجود دارد. فولادهای با ۱۵-۲۰% Ni کاملاً مارتنتزیتی بوده که در سیستم های آهن-نیکل، بیشترین سختی HB 300 را دارد. با افزایش نیکل از این مقدار، آستنیت ظاهر شده و سختی کاهش می یابد.

فولادهای نیکل دار همانند سایر فولادهای آلیاژی بعد از آبکاری و برگشت به خواص مطلوبی می رسند. فولادهای ۳-۵% Ni در دماهای پایین تر از فولادهای با کربن مشابه بخوبی آبکاری می شوند چراکه نیکل دمای استحاله یوتکتوئید را می کاهد. علاوه بر آن کاربیدهای کمپلکسی در این فولادها تشکیل نمی شود فلذا زمان همدماجی کوتاهتر خواهد شد. بدلیل کاهش احتمال دکربوریزاسیون و اعوجاج می توان از دمای بالا و قابل قبول استفاده کرد تا ترکیب عالی از مقاومت ضربه خوب و داکتیلیتی و ازدیاد استحکام بدست آید.

فولادهای سختی سطحی شونده کم کربن اغلب دارای تا ۳٪ نیکل هستند. در چنین فولادی، سطح چقرمه ولی محکم همراه با خواص قابل قبول در مرکز بوجود می آید. نیکل با کاهش دمای استحاله، و یکسان کردن دمای سطح و مرکز، اعوجاج را می کاهد. نیکل نرخ دیفوژیون کربن را می کاهد. بنابر این در فرآیند دکربوریزاسیون، به زمان زیادی نیاز است. افزودن ۱ درصد کروم به ترکیب فولاد، از دیفوژیون آرام کربن جلوگیری می کند. ولی باید دقیق کرد که کروم زیاد ترددی سطح را زیاد می کند و در نتیجه امکان کندن شدن پوست Scaling بیشتر می شود.

افزودن نیکل به فولادهای کم کربن سبب افزایش مقاومت ضربه در دماهای کم می شود. فولاد نرم مال شده با ترکیب C, ۳٪ Ni ۰,۱٪ در دمای ۴۰-۷۵ ft.Ib ۵۰-۵۰٪ انرژی ضربه ۱۰ ft.ib است. چنین فولادهای نیکل داری از قابلیت بالای جوشکاری برخوردار هستند. فولاد کم کربن با ۹ درصد نیکل برای فلز جوش استفاده می شود که نیاز به انرژی ضربه خوب در دماهای پایین

است. نیکل مقاومت خوردگی اتمسفری این فولادها را افزایش می دهد.

اگر چه فولادهای نیکلی استفاه وسیعی دارند، معهذا برای بھبود و حصول به خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نظر درصدی از کروم یا مولیبدن نیز به ترکیب اضافه می شود. این درصد ناچیز از عناصر فوق سختی پذیری فولاد را افزایش می دهد و به تبع آن استحکام بالا و مقاومت سایشی زیاد همراه با همان چقرمگی بدست می آید. فولادی از این نوع را می توان 1-4% Cr up to 1.5% Ni, 0.5% Mo و اغلب تا 3.5% درصد است و در این فرآیند در فولادهای نیتریدی استاندارد کروم- مولیبدن- آلومینیوم مقدار نیکل تا 20 in²/ton افزایش می دهد.

استحکام تسلیم را به اندازه 20 in²/ton افزایش می دهد.

آلیاژهای مغناطیس دائم از نوع Alnico دارای نیکل از 11 تا 32 درصد هستند. در توربینهای گازی و در مصارفی که نیاز به استحکام بالا در دماهای بالا می باشند، آلیاژهای نیکل- آهن، سری Inconel، Nimonic، سری Bکار می روند. آلیاژهای نیکل - آهن 35-95 درصد نیکل داشته و از نفوذ خواص مغناطیسی بسیار بالایی برخوردارند و در مصارف الکترونیکی استفاده می شوند. سایر آلیاژهای آستنیتی نیکل - آهن در موارد معینی بکار می روند. به عنوان مثال، Invar تقریبا 36% Ni دارد، انبساط ناچیزی در محدوده وسیعی از درجه حرارت دارد فلذا در فر ها کاربرد زیادی خواهد داشت. علیرغم ساختار آستنیتی پایدار آلیاژ 30 درصد نیکل- کروم، تغییرات نفوذ مغناطیسی در نزدیکی دمای اتاق امکان دستیابی به نفوذ مغناطیسی متغیر با تغییر دما را فراهم می آورد. مقاومت های تشبعی الکترونیکی از آلیاژهای نیکل - کروم یا نیکل - آهن می باشند که مقاومت اکسیداسیون عالی در دماهای بالا دارند.

نیکل با چدن در هر نسبتی آلیاژ تشکیل می دهد. در چدنهای نیکل گرافیت زای متوسطی بوده و درصد پرلیت را زیاد می کند و مقدار فریت آزاد را می کاهد. فلذا یکنواختی ساختار و خواص را بیشتر می کند. از اینرو چدنهای آلیاژی با نیکل ، خواص و ساختار یکنواخت تری در مقاطع نازک و ضخیم از خود نشان می دهد.

افزومن مقادیر کمی از نیکل 0.1-1% پرلیت را اصلاح می کند و اگر مقدار زیادی اضافه شود، ساختار مارتینزیت و آستنیت در ریزساختار ظاهر می شود. از طرفی اصلاح و پایدارسازی پرلیت قابلیت ماشینکاری چدنهای را افزوده و سختی

پذیری آنها را زیاد می کند. بهمین دلیل است که چدن‌های آلیاژی نیکل دار بیشتر در ریختگی های موتور ماشین کاربرد دارد.

افزودن مقدار کمی از نیکل اثری حدود یک سوم اثر سیلیس بر گرافیت زایی دارد و بنابراین، اگر در چدن‌های آلیاژی نیکل دار بخواهیم پدیده گرافیت زایی را محدود کنیم باید درصد سیلیس را کمتر کنیم که عملاً چنین کاری در اکثر موارد عملی نیست. برای این منظور، کروم به ترکیب اضافه می شود.

چدن Ni Resist پرنیکلی است که نیکل و مس به حد کافی در آن است تا که ساختار آستنیتی پایدار باشد و بتوان به خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نظر دست یافت. این چدن بالاخص در محلولهای متوسط مقاومت خوردگی خوب داشته و مقاومت حرارتی در دماهای پایین بهتر شده ای دارد و Nicrosilal چدن آستنیتی نیکل داری است که مقاومت حرارتی زیادی در دماهای بالا دارد.

چدن Ni Hard سفید مقاوم به سایشی است که نیکل کافی داشته تا ساختار مارتزیتی را در شرایط بعد از ریختگی ارتقاء دهد. اگر درصد نیکل زیاد شود، احتمال وجود آستنیت باقی مانده نیز زیاد خواهد شد.

5- تاثیر کرم در فولاد

کروم فلز سخت و درخشان با قابلیت پولیش بالا است و بی بو بدون مزه است. این فلز با ترکیب با اکسیژن و تشکیل فیلم اکسید بر روی سطح فولاد، از اکسیداسیون سطوح زیرین جلوگیری می کند.

در بیست و ششم جولای ۱۷۶۱، یوهان گوتلب لمان (Johann Gottlob Lehmann) در کوهستان های اورال ماده معدنی نارنجی رنگی را پیدا کرد که وی آن را سرب قرمز سیبریه ای (Sibrian red) نام نهاد. با وجود اینکه این ماده با ترکیب سرب با سلنیم به اشتباه گرفته شد، ولی در واقع اینترکیب کرومات سرب با فرمول $PbCrO_4$ بود که اکنون به نام کروکویت معدنی (Crocoite) شناخته می شود. در سال ۱۷۷۰، پیتر سیمون پالاس (Peter Simon Pallas) در همان محلی که لمان به کاوش پرداخته بود، ماده معدنی سرب مانند به رنگ قرمز را یافت که خواص عالی در ساخت رنگدانه های رنگ از

خود نشان میداد. استفاده از سرب قرمز سیبریان به عنوان رنگدانه گسترش فراوانی یافت. رنگ زردوشن که از کروکویت ساخته می شد، به صورت رنگ مدل نیز شناخته شد.

در سال 1797، لویس نیکلاس ون کولین (Louis Nicolas Vauquelin) نمونه های از سنگ معدنی کروکویت بدست آورد. او توانست که از طریق مخلوط کردن کروکویت با اسید هیدروکلریک، اکسید کروم با فرمول CrO_3 را تولید کند. در سال 1798، ون کولین کشف کرد که با حرارت دادن این اکسید در کوره زغالی می توان کروم فلزی را تولید نمود.

در طی سال 1800، کروم یکی از عناصر اصلی رنگ ها را تشکیل می داد و در نمک های چرم سازی استفاده می شد ولی کاربرد اصلی آن در تولید آلیاژها بود که 85 درصد کاربرد آن را به خود اختصاص می داد.

کروم سه ظرفیتی (Cr(III) , Cr^{3+}) به مقدار کم در متابولیسم شکر در انسان نیاز است و فقدان آن ممکن است سبب بیماری به نام فقدان کروم شود. برخلاف آن، کروم شش ظرفیتی بسیار سمی است. اخیراً دیده شده است که مکمل های غذایی پیکولینات کروم باعث آسیب های کروموزمی در انسان می شود که از اینرو در ایالات متحده، رژیم غذایی روزانه برای تامین کروم از مقدار 50-200 میکروگرم برای بزرگسالان تا 35 میکروگرم (برای بزرگسالان مرد) و 25 میکروگرم (برای بزرگسالان زن) کاهش داده شده است.

کروم عنصر اصلی در فولادهای زنگ نزن است. علل اصلی در افزودن کروم به ترکیب فولاد را می توان در عوامل زیر دانست:

۰۱- افزایش سختی پذیری فولاد

· حفظ استحکام و سختی فولاد در دماهای بالا و شرایط کاری

· افزایش مقاومت خوردگی در محیط های اکسید کننده

وزن اتمی کروم 52 بوده و نقطه ذوب آن 1875°C است. و در هر دو حالت مایع و جامد بهر نسبتی در آهن حل می شود. در بررسی رفتار کروم به عنوان عنصر آلیاژی سه عامل زیر را باید در نظر گرفت:

· کروم تمایل زیادی به ترکیب با کربن دارد و لذا ذرات کاربیدی همان کاربیدهای کمپلکس آهن-کروم هستند.

· کروم با اکسیژن ترکیب شده و ترکیب دیرگداز غیرفلزی اکسید کروم تشکیل می دهد که نقش فیلم سطحی محافظ در سطح فولاد را بازی می کند.

· کروم فریت زای بسیار قوی است.

در حدود 13% کروم در ترکیب فولاد باعث محدود شدن فاز آستانیت در ریزساختار می شود. با افزایش درصد کروم، مقاومت خوردگی فولاد زیاد می شود. وهم چنین در دماهای بالا مقاومت به اکسیداسیون آنها زیاد خواهد شد.

حضور کروم باعث می شود دماغه های نمودار TTT به سمت راست تغییر مکان دهند و سختی پذیری افزایش یابد. با این وجود با افزایش درصد کروم جوشکاری آنها مشکل خواهد شد. به ازای افزایش یک درصدی کروم در ترکیب فولاد استحکام کششی فولاد از 80 تا 100 Mpa افزایش می یابد.

کروم مقاومت خوردگی و استحکام فریت را شدیداً افزوده ولی تاثیر متوسطی بر سخت گردانی فاز آستانیت دارد. در فولادهای پرکربن، مقاومت به سایش را افزایش میدهد.

افزودن کروم به آهن خالص گستره پایداری فاز گاما را محدود کرده و در درصدهای 13٪ پایداری فاز فریت دلتا را تا دمای اتاق افزایش می دهد. افزودن بیش از 30٪ کروم به ترکیب، فاز بین فلزی سیگما

FeCr را تشکیل می دهد. لازم است یادآوری شود که حضور عناصر دیگر بر تشکیل فاز سیگما تاثیر دارد.

بطوریکه با توجه به ترکیب شیمیایی فولاد می تواند در درصد های پایین کروم نیز تشکیل شود. به عنوان

مثال ، فولاد زنگ نزن 18/8 که عناصر کاربید زایی مثل 3٪ مولیبدن و 1٪ تیتانیوم دارد، با عملیات

حرارتی در دمای C 850 فاز سیگما در ساختار ظاهر می شود. علاوه بر آن، در درصد های کروم کمتر از

20٪ و در حضور عنصر کبالت در مقادیر 7-10٪ چنین تردی ناشی از حضور فاز سیگما مشهود است.

وجود کروم در ترکیب آلیاژ های آهن - کربن بالا خص در درصد های کربن زیاد تشکیل کاربیدها را می

افزاید. در سیستم آلیاژی آهن-کربن-کروم چهار نوع کاربید کمپلکس اصلی وجود دارند: سمنتیت رومبیک

(FeCr)3C در درصد های کروم تا 15٪ ، کاربید کروم تریگونال (CrFe)7C3 در درصد های آهن 55

٪ ، کاربید کروم کوبیک (CrFe)4C که در آن کروم تا 24٪ جایگزین آهن می شود و کاربید کروم

اور تورومبیک (CrFe)2C3 که درصد کمی از آهن را داراست ولی فقط در فولادهایی یافت می شود که

تقریبا 9٪ کربن داشته باشند. کروم اضافی از مقدار لازم برای تشکیل کاربید وارد محلول جامد می شود.

برخلاف کبالت، درصدی از کروم که در محلول جامد وجود دارد، تاثیر کمی بر قابلیت سخت گردانی در

مقایسه با سایر عناصر آلیاژی دارد. کرومی که در محلول جامد است ، زمان استحاله ایزوترمال آستنیت در

فولاد های با 0.3٪ کربن و بیشتر از 2٪ کروم را زیادتر می کند. و در سرعتهای سرد کردن عادی پرلیتی

در ساختار تشکیل نمی شود. ولی اگر بتوان شرایط را طوری فراهم آورد که با نرخ سرد کردن عادی از

استحاله مارتزیتی جلوگیری شود ، در ریز ساختار بینیت ریز تشکیل خواهد شد.

افزودن کروم به فولاد درصد کربن پرلیت یوتکتوئید را کاسته و دمای استحاله آستنیت را می افزاید. در

فولاد 12٪ کروم و 0.35٪ کربن، استحاله یوتکتوئید در 0.35٪ کربن و دمای یوتکتوئید C 800 رخ

می دهد.

فولادی با 0.25 تا 0.45 درصد کربن و 1.5 درصد کروم استحکام کششی و داکتیلیتی خوبی داشته ولی باید در برابر رشد دانه و تردی احتیاط های لازم را بعمل آورد. بعد از کوئنچ، این فولاد در برابر برگشت مقاومت خوبی از خود نشان می دهد فولاد با 1 درصد کروم مقاومت خوبی در برابر خوردگی اتمسفری عادی از خود نشان می دهد. وجود 0.5 درصد مولیبدن استحکامهای کششی را تضمین می کند. قطعات فورج تحت کشش بالا و بزرگ از فولادهای کروم دار 3.5 درصد کروم همراه با 0.5 درصد مولیبدن تولید می شوند که استحکام بالای آنها ناشی از ریزساختار بینیتی است که در حین سرد کردن آرام تشکیل شده است.

افزایش درصد کروم تا 5-6٪ همراه با درصد کمی از مولیبدن یا نیوبیوم مقاومت خوردگی نسبتا خوب همراه با مقاومت خوب به خزش در دماهای نسبتا بالا را در پی دارد. این چنین فولادهایی در صنایع پالایش نفت کاربرد پیدا کردند. سایر فولادهای کم کربن که در این حوزه کاری استفاده می شوند دارای درصد کم کروم 0.5-2.5٪ همراه با درصد کمی از مولیبدن هستند. البته مقاومت خوبی در برابر خزش در دماهای متوسط دارند و در صورتیکه درصد کربنیان از 0.3 فراتر نرود، قابلیت جوشکاری خوبی نیز خواهند داشت.

عنصر اصلی در فولادهای آلیاژی کم کروم نیکل است. این نوع فولادها دارای 1٪ کروم و 1.5-4.5٪ نیکل هستند. فولادهای با نیکل پایین و کربن 0.3٪ در روغن سرد می شوند ولی کوئنچ فولادهای با 1.2٪ نیکل هستند. فولادهای با نیکل پایین و کربن 0.3٪ در روغن سرد می شوند ولی کوئنچ فولادهای با 1.2٪ نیکل هستند. فولادهای با نیکل پایین و کربن 0.3٪ در روغن سرد می شوند ولی کوئنچ فولادهای با 1.2٪ نیکل هستند. فولادهای نیکل-کروم استحکام خوبی داشته و برای تولید مقاطع بزرگ مناسب هستند. برای کاهش تمپر، فولادهای نیکل-کروم استحکام خوبی داشته و برای تولید مقاطع بزرگ مناسب هستند. برای کاهش حساسیت به تردی تمپر به ترکیب این فولادها مولیبدن اضافه می شود.

فولادهای نیکل - کروم و نیکل - کروم - مولیبدن برای کاربردهایی استفاده می شوند که نیاز به سختی

سطحی باشد. بخاطر تمایل زیاد کروم با تشکیل کاربید، سختی لایه سطحی را افزایش می دهد. فولادهای کربنی ساده برای کاربردهای سختی سطحی شونده Case Hardening مناسب نیستند چرا که با وجود سخت بودن سطح، ترد بوده و تمایل به جدا شدن Spall دارد.

بیشترین سختی در سطح را می توان در فولادهای نیتریده شونده حاوی کروم بدست آورده. کروم تمایل قوی به ترکیب با نیتروژن دارد. از مشهورترین فولادهای این نوع، می توان به فولادهای نیتروآلولی با ۱.۵٪ قوی به ترکیب با نیتروژن دارد. اشاره کرد. فولاد با کاربرد زیاد در این سری، فولاد حاوی Cr 3٪ و Mo 0.5٪ و Al 1٪ می باشد.

کروم مقاومت به سایش فولادهای کربنی ساده را افزایش می دهد. موادی که دارای کروم هستند در صورتیکه صحیح آبکاری شوند (Cr 1.5٪، C 1.5٪) دارای سختی سطحی بالا، اندازه دانه ریز و مقاومت سایشی بالایی خواهند داشت. این مواد را می توان قبل از آبکاری برای سهولت در ماشینکاری نرم کرد. فولادهای مشابه که در آب کوننج می شوند، دارای سختی سطحی بسیار بالا و مرکز نرم خواهند بود. مقادیر مشخصی از کروم در فولادهای قالب گرم موجود است و در فولادهای خاصی که برای این منظور استفاده می شود، دارای C 2٪ و Cr 12٪ هستند. در این فولادها، کاربیدهای آزاد دیده می شوند که مقاومت سایشی را بالا می بردند. این فولادها در حین حرارت دهی در محدوده 500-600°C سختی ثانویه از خود نشان می دهند. کیفیت بالای این نوع فولاد مربوط به حفظ شکل و پروفیل قالب است که مربوط به مقاومت عالی کاربیدهای کروم در برابر دکربوریزاسیون می شود.

فولادهای تندبر که حاوی تنگستان و مولیبدن با ۱V٪ یا انواع پرکربن و پروانادیم هستند دارای درصدی از کروم (3.5-5.5٪) بوده تا کاربیدها در ریزساختار پایدار باشند.

کروم عنصری است که مصرف بیشتری در تولید فولادهای زنگ نزن دارد. در کل فولادهای زنگ نزن به

سه دسته مارتنزیتی، آستانیتی و فریتی گروه بندی می شوند. اولین گروهیکه از این فولادها تولید شده ند، فولادهای مارتنزیتی با ۱۳٪ کروم و ۰.۳٪ کربن بودند. کروم عامل اصلی در افزایش مقاومت خوردگی این فولادها بوده و کربن یوتکتوئید را می کاهد. در شرایط آبکاری و برگشت، فولادهای با ۱۳٪ Cr دارای سختی HB 530 خواهند بود. جوشکاری این فولادها باعث تردی آنها شده و نیاز به عملیات حرارتی بعدی خواهند داشت. قابلیت فورج پذیری در محدوده دمایی ۹۰۰-۱۱۰۰°C خوب بوده بعد از آنیل در دمای C 750 قابلیت ماشینکاری خواهد داشت. هرچند که خواص پرسکاری سرد آنها ضعیف است.

در فولاد مشابه با Cr 13٪ و تنها با کربن ۰.۱٪، سختی پذیری کمتر بوده و در شرایط آبکاری در روغن و بعد از تمپر کامل، سختی HB 150 خواهد داشت. این نوع فولادهای زنگ نزن در تیغه های توربین استفاده می شوند. با عملیات حرارتی این نوع فولادها برای جلوگیری از تردی، می توان جوشکاری را انجام داد. فورج پذیری آنها بصورت گرم بوده ولی خواص پرسکاری سرد آنها کم است. با افزایش درصد کروم، مقاومت خوردگی فولادهای مارتنزیتی بیشتر می شود اما در درصدهای ۱۷٪ و کربن ۰.۰۷٪ درصد، بدلیل اینکه کروم فریت زاست، سختی پذیری کمتری خواهند داشت. این نوع فولادها در گروه فولادهای فریتی قرار می گیرند. علیرغم اینکه جوشکاری و خواص پرسکاری سرد آنها خوب است، اما جوشکاری آنها را ترد می کند. افزودن ۲.۵٪ درصد نیکل به همراه افزایش درصد کربن تا ۰.۱۵٪ درصد، باعث افزایش سختی پذیری فولاد بدلیل پایداری بیشتر آستانیت می شود. این نوع فولادها کاربرد وسیعی بعنوان شیر در صنایع شیمیایی دارند.

فولاد با درصد کربن ۰.۱٪ و یا کمتر و کروم بالای ۲۰٪ فریتی بوده ولذا قابلیت سختی پذیری ندارند. درصد کروم بالا باعث مقاوم شدن فولاد در برابر اسیدهای اکسید کننده و اسید نیتریک می شود

و خاصیت مهم دیگر که در حضور کروم بالا می توان بدان دست یافت ، مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون و کنده شدن سطحی در دماهای بالا می باشد.

برای کار در دماهای بالا، فولادهای با 20-27٪ کروم مناسب هستند. فولاد با Cr 27 % را می توان در C 1000 نیز استفاده کرد. اگر چه در این دما خواص مکانیکی این فولادها پایین است. این نوع فولاد در اتمسفرهای گوگرد دار نیز قابل استفاده هستند .

افزودن نیکل به ترکیب فولادهای کروم بالا باعث افزایش مقاومت خوردگی ، مقاومت اکسیداسیون و پوسته برداری در دماهای بالا می شود. فولاد کم کربن با 18% Cr-8% Ni در حین سرد کردن تا دمای زیر 1050- استحکام این نوع فولادها انجام کار سرد است. نرمترین حالت این فولادها وقتی است که در دمای C 1100 عملیات حرارتی شوند. مقاومت خوردگی در اسیدهای غیراکسیدی مثل اسید سولفیریک ، اسید هیدروکلریک زیاد بوده و با افزودن 3% Mo بالاخص همراه درصدی از مس مشابه ، مقاومت خوردگی را نیز افزایش می دهد.

اعتقاد بر اینست که علت اصلی محافظت بودن فولادهای زنگ نزن، وجود فیلم اکسیدی بسیار نازک در سطح فولاد است که این فیلم در اولین تماس فولاد با محیط تشکیل می شود. این فیلم بقدرتی نازک در که اصلا دیده نمی شود. و در آب و بسیاری از محیط ها قابل حل نمی باشد.

با حرارت دادن فولاد 18/8 در محدوده دمایی C 650-850 مقاومت به شیمیایی در مرز دانه شدیدا کاهش می یابد. این چنین حالتی در مناطق HAZ بسیار خطرناک است و ناشی از خالی شدن مناطق مجاور مرزدانه از کروم است. که در این دما کاربید کروم رسوب می کند. وقتی کربن 0.05-0.04 % باشد این افت مقاومت خوردگی زیاد خواهد بود. برای حذف و یا کمتر کردن این حالت ، بهتر است درصد کربن

حداکثر 0.03٪ باشد بطوریکه کاربید کمتری تشکیل شود یا عنصری اضافه کنیم که تمایل به ترکیب آن با کربن نسبت به کروم بسیار بیشتر باشد تا کاربید کروم تشکیل نشود و کروم در محلول جامد باقی بماند.

فولاد آستنیتی کروم-نیکل در دماهای بالا استحکام خوبی دارد ولی با این وجود برای بهتر کردن کارآیی آن عناصر دیگر اضافه شود. به عنوان مثال، فولاد Cr 18٪ و Ni 12٪ همراه با نیوبیوم در دماهای بین C 650-600 مقاومت خزشی خوبی دارد. برای کاربردهای کمی بالاتر از این دما، افزودن عناصری چون کبالت، تنگستن و مولیبدن لازم است. ولی اگر مقدار دمایی C 800-750 باشد، مواد پایه کبالتی و یا نیکلی گزینه بهتری خواهند بود.

در صدهای بالای کروم و نیکل باعث افزایش مقاومت اکسیداسیون در دماهای بالا می‌شود. در برخی کاربردها که نیاز به این است که مقاومت پوسته برداری خوبی نیز داشته باشیم، درصد سیلیس بالا به همراه مولیبدن انتخاب می‌شود. یک ترکیب نمونه از این نوع فولاد Cr 8% Ni, 3% W, 2% Si 19 می‌باشد. اگر هدف این باشد که مقاومت حرارتی استثنایی داشته باشیم، آلیاژهای پایه نیکلی مثل Nichrome با ترکیب 65% Fe, 20% Cr, 15% Ni و یا آلیاژ نیکل-کروم 20/80 استفاده می‌شود.

در سالهای اخیر نوعی از فولادها آستنیتی معرفی شده اند که توسط فرآیند رسوب سختی کنترل می‌شوند. این فولادها هنگام سرد کردن از دمای بالای آستنیتی بوده و با عملیات در دمای زیر صفر و یا تمپر در دمای C 750 آستنیت به مارتنتزیت دگرگون می‌یابد. پیرسازی بعدی در دمای C 600-450 افزایش زیاد در خواص مکانیکی همراه با مقاومت خوردگی خوب در پی دارد. مثالی از این نوع فولادها 16% Cr, 5% Ni, 2% Cu, 2% Mo می‌باشد. مس و مولیبدن در بهبود مقاومت خوردگی سهیم هستند.

مس مکانسیم رسوب سختی را بهبود می بخشد.

کروم کاربید ساز قوی بوده و در ترکیب چدنها تشکیل کاربیدهایی می دهد که خیلی پایدارتر از کاربید آهن هستند. اگر درصد کمی از کروم در فولاد باشد، تشکیل سمنتیت پروپیوتکتوئید و پرلیت در هنگام سرد کردن آرام و عملیات حرارتی کند می شود. حداکثر کروم در چدنها چکش خوار 0.03% می باشد.

در هر دو نوع چدنها معمولی و آلیاژی، درصدهای $0.5\text{--}1.0\%$ کروم برای بهبود خواص مکانیکی بکار می رود. این درصد کروم با حذف فریت آزاد در ریزساختار باعث پایداری پرلیت می شود. در نتیجه استحکام و سختی افزایش می یابد. چدنها با کروم بالا پایداری عالی دردهای بالا دارند و برای کاربردهای دمای بالا معمولاً دو گروه از چدنها بیشتر استفاده می شوند: چدنها $Cr 17\%$ و چدنها $Cr 30\%$ و بالاتر. هر دونوع از چدنها مقاومت حرارتی خوبی دارند اما دومی دارای مقاومت خوردگی بالاتری است.

کروم در بسیاری از چدنها آلیاژی وجود دارد. وجود کروم در چدن نایهارد باعث تبدیل این چدن به چدن سفید می شود. در چدنها Nicrosil و Niresist تقریباً 1.5% درصد کروم می باشند تا خاصیت مقاومت خوردگی و پوسته برداری ارتقاء یابد و زمینه آستنیتی تشکیل شود. با این وجود بدلیل اینکه وجود مقدار زیاد کاربید چندان مطلوب نمی باشد، مقدار کروم در این چدنها محدود می شود.

6- تاثیر کرم در فولاد

مس فلزی با رنگ مایل به قرمز است که رسانایی حرارتی و الکتریکی بالایی دارد. آلیاژهای مختلف مس به نامهای متفاوتی شناخته می شوند. برنز ها آلیاژهای مس و قلع می باشند. برنج ها آلیاژهای مس و روی

هستند.فلز مونل که به نام کوپرونیکل نیز معروف هستند،آلیاژی از مس و نیکل است.با وجود اینکه معمولاً آلیاژ برنز به آلیاژ مس و قلع اطلاق می شوند،ولی تبدیل به یک واژه کلی شده است مثل برنز آلومینیوم،برنز منگنز.

مصری ها به این نکته پی برده بودند که افزودن مقدار کمی قلع سبب می شود ریخته گری فلز راحت تر شود.استفاده از مس در چین باستان به 2000 م ق بر میگردد.در آن دوران برنزهای با کیفیت عالی می ساختند.توجه کنید که این تاریخ ها بیشتر تحت تاثیر جنگ ها پیروزیها بودند.در اروپا،تبرهای با نوک مسی پیدا شده اند که به تاریخ 3200 م ق بر میگردند که خلوص 99.7 درصد داشتند.برنجها،آلیاژ مس و روی،ابتدا در یونان شناخته شدند ولی نخست توسط رومی ها به طور وسیعی استفاده شدند. صنایع دستی در سومر به 3000 م ق بر میگردند و صنایع دستی پیدا شده در مصر به همان تاریخ مربوط می شوند.در یکی از هرم ها،سیستم لوله کشی مسی کشف شده است که قدمتش مربوط به 5000 م ق است.

در یونانی،واژه chalkos به معنای فلز است.در یونان و روم،مس منبع بسیار مهمی برای آنها بود.در copper،واژه Cyprus همان معنی را می داد.به تدریج این واژه ساده تر شد و به صورت روم،واژه aeo وارد زبان انگلیسی شد. در اسطوره شناسی،مس همراه الهه و رب النوع عشق و ونوس بود. در علم کیمیاگری،علامت فلز مس مشابه سیاره ونوس بود.

مس را می توان جزو اندک فلزاتی دانست که در طبیعت به صورت غیرترکیبی وجوددارد.این فلز یکی از ارکان اصلی تمدن بوده و تاریخچه آن به 10000 سال قبل می رسد.در شمال عراق یک طناب مسی پیدا شده است که قدمتش به 8700 م ق می رسد.در سال 5000 م ق،نشانه های مبنی بر ذوب و تصفیه مس از ترکیبات ساده مس دار مثل مالاکیت یا آزوریت یافت شده است.در میان مکان های باستانی در

آناتولیا، چatal هویوک (Çatal HöyüK) در تقریبا 6000 م ق ابزاری از صنایع دستی مسی پیدا شده است که البته در آنها مسی ذوب نشده بود اما در Can Hasan تقریبا در 5000 م ق ابزاری پیدا شده اند که از مس ذوب شده تولید شده بودند.

ذوب مس در نقاط مختلف جهان بطور مستقل گسترش یافته اند. علاوه بر گسترش صنایع مسی در آناتولیا در 5000 م ق، این صنایع در چین قبل از 2800 م ق، در آمریکای مرکزی در 600 میلادی و در آفریقای غربی در 900 میلادی نیز گسترش یافته بود.

مس در همه گیاهان و حیوانات وجود دارد. مس در جریان خون بر روی پروتئین پلاسمایی به نام سرول پلاسمین (Ceruloplasmin) حرکت می کند. وقتی مس برای اولین بار در روح جذب می شود، به کبد انتقال داده می شود. در بسیاری از آنزیم ها مس وجود دارد که شامل مراکز مسی سیتوکروم سی اکسیداز و آنزیم دیسموتاز سوپراکسید می باشد. علاوه بر نقش آنزیمی؛ مس برای انتقال بیولوژیکی الکترون نیز استفاده می شود. پروتئین های مس آبی که از انتقال الکترون رسوب می نماید، شامل آزورین (Azurin) و پلاستوسیانین (Plastocyanin) است.

میزان 30 گرم سولفات مس برای سلامتی انسان بالقوه کشنده است. میزان مجاز مس در آب نوشیدنی برای انسان با توجه به نوع منبع تامین آب متغیر است. میزان مجاز مس در هر لیتر تغییر می کند. از سوی دیگر، مقدار مس بالای آب برای جاندارن آبی نیز خطرناک است. اثرات مشاهده شده غلظت بالای مس در ماهی ها و سایر جانداران عبارت از آسیب دیدن سیست تنفسی، جگر، کلیه و سیستم عصبی می باشند.

مس با وزن اتمی 64 و نقطه ذوب 1083°C بشكل fcc متبلور می شود. مس و آهن در حالت مذاب بهر

نسبتی در هم حل می شوند ولی در حالت جامد حلایت آن تا ۰.۱٪ نیز کاهش می یابد. در سرد کردن آهسته، مس بصورت فاز آهن-مس در می آید. ولی در سرد کردن سریع، مقدار مس بیشتری در محلول جامد باقی می ماند. مس معمولاً آستنتیت زای ضعیف است.

تاریخچه مس در طول ادوار گذشته مراحل مختلفی را طی کرده است. قبل از ۱۹۰۰ بخارترک‌ها و پارگی‌های سطحی در قطعات فورج و نورد به خاطر وجود مس، یک عنصر مزاحم بشمار می‌رفت. بهمین دلیل تمام تلاش فولادسازان براین بود که درصد مس را تا حد امکان کاهش دهند. ولی بدليل روش فولادسازی، عملاً درصد مس در فولادها تا ۰.۴٪ نیز می‌رسید.

mekanissem متالورژیکی تاثیر مس بر عیوب کارگرم را می‌توان به اکسیداسیون انتخابی آهن ربط داد. در این حالت، مس در نزدیکی سطح پوسته جمع می‌شود. با بیشتر شدن دمای کارگرم از دمای ذوب مس، مس مذاب در بین دانه‌های فولاد نفوذ کرده و کرنش پلاستیک مرزدانه‌ها را از هم می‌گسلد. افزودن نیکل با توجه به میزان مس، دمای محلول نیکل-مس را بالا برده و از ذوب مس جلوگیری می‌کند. درصد نیکل افزوده شده در حدود نیم برابر مس باقیمانده است.

مس مقاومت خوردگی در محیط‌های اسیدی را افزایش می‌دهد. از توانایی مس در سیستمهای آلیاژی رسوب سختی شونده بیشتر استفاده می‌کنند برای این منظور حداقل مس ۱.۲۵٪ می‌باشد و درصد مشابهی از نیکل را نیز در بردارند. قابلیت جوشکاری تحت تاثیر مس نمی‌باشد. در فولادهای پرآلیاژی ضد اسید، درصد مس بالای ۱٪ باعث بهبودی مقاومت در برابر اسید کلریدریک و اسید سولفریک می‌شود. در جوشکاری فولادهای کم آلیاژی رسوب سختی شونده حاوی مس نیازی به پیش گرم نبوده و از دماهای بین پاسی بالا باید جلوگیری کرد.

مس در فولاد فقط در محلول جامد قرار می‌گیرد و تمایلی به تشکیل هیچگونه ترکیب بین فلزی با آهن

ندارد. اکثر فولادهایی که بیشتر از 0.35٪ مس دارند، قابلیت رسوب سختی دارند. از این ویژگی در فولادهای زنگ نزن با استحکام کششی بالا استفاده می شود.

افزوden 2٪ مس به فولادهای کم کربن باعث افزایش استحکام تسلیم این فولادها بدون افت قابل ملاحظه در داکتیلیتی در حالت نرمال و رسوب سختی می شود. سرد کردن در هوا از دمای انحلال سبب باقی ماندن مس در محلول جامد شده و با حرارت دادن دوباره در دمای 450°C، رسوبات غنی از مس و بالا رفتن سختی تشکیل می شود. رسوب سختی فولادهای کم کربن با 1.5-1.5٪ مس باعث افزایش استحکام کششی به اندازه 9 تن بر اینچ مربع و افزایش استحکام تسلیم به مقدار 11 تن بر اینچ مربع می شود.

التبه این افزایش استحکام، کاهش داکتیلیتی را در پی دارد. در چنین فولادهایی که قابلیت رسوب سختی دارند، با زیاد شدن درصد کربن، این توانایی کاهش می یابد.

مس و سمنتیت با همدیگر آلیاژی تشکیل نمی دهند و مس موجود در آهن هیچگونه تاثیری بر روی نرخ انحلال کاربیدها در آستنیت در حین آستنیته کردن ندارد هرچند که تا حد کمی نرخ جوانه زنی و رشد پرلیت را می کاهد.

در فولادهایی که دارای درصد متوسطی از مس هستند، درصدهای مس اضافی که در محلول جامد قرار نمی گیرند، بصورت ذرات بسیار ریز غنی از مس در ساختار در می آیند. ولی اگر این درصد از 8٪ فراتر رود ذرات درشت غنی از مس در مرزدانه ها تشکیل می شود.

خوردگی اتمسفری فولاد با افزودن مقادیر کمی از مس در حدود 0.15-0.25٪ کاهش می یابد. مس مقاومت خوردگی فولاد در برابر اسید سولفریک را زیاد کرده و افزودن 3.0-0.75٪ به فولاد زنگ نزن 8/18 نرخ خوردگی در محیط اسید سولفریک جوشان را شدیدا کاهش می دهد. بهبود مقاومت اکسیداسیون در دماهای بالا تنها با افزودن 0.5-0.25٪ مس حاصل می شود. علت را می توان در

تشکیل فیلم سطحی محکم بر روی فولاد جستجو کرد که در برابر اکسیداسیون مقاومت خوبی دارد.

مس در فولادهای ساختمانی کم آلیاژی با استحکام بالا که داکتیلیتی و شکل پذیری مشابهی داشته ولی از استحکام تسلیم بالاتری از فولادهای ساختمانی معمولی برخوردارند، استفاده می شود. مس موجود در این فولادها مقاومت خوردگی را افزایش داده و در موارد مشخصی تا ۰.۷۵٪ به منظور افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی بدون تاثیر منفی بر قابلیت جوشکاری بکار می رود.

در چدنها، بمنظور پایدارسازی پرلیت در مقاطع نازک و ضخیم به ترکیب اضافه می شود و یکنواختی ساختار را ارتقاء می دهد. چنین اثری می تواند بر افزایش سختی تاثیر مثبتی داشته باشد.

اعتقاد بر این است که قابلیت انحلال مس در چدنها ۳.۵٪ است. مس اضافی بصورت کره های ریز از محلول جدا می شود. البته درصد مس در چدنها کروی بسیار پایین بوده و معمولاً در این نوع چدنها یک عنصر نامطلوب محسوب می شود.

در چدن های Ni-Resist کروی، با ترکیب استاندارد ۱۴٪ Cu، ۷٪ Ni، مس بجای نیکل می نشیند. هر چند که چنین درصدی بالایی از مس در این نوع چدنها وجود ندارد بلکه معمولاً ۲۱٪ نیکل داشته و مس ندارند.

7- تاثیر سیلیسیم در فولاد

سیلیس در طبیعت به شکل آزاد نیست بلکه بیشتر به صورت دی اکسید سیلیس خالص و سیلیکات ها می باشد. کانی های حاوی سیلیس را می توان در خاک رس، ماسه و انواع مختلف گرانیت ها و سنگ ها پیدا کرد. سیلیس قسمت اصلی نیمه هادی ها بوده و نیز در شکل سیلیکات و سیلیکا در شیشه ها، سیمان و سرامیک کاربرد فراوانی دارد.

سیلیس در حالت بلوری به رنگ خاکستری تار بوده و جلای فلزی دارد. با اینکه سیلیس یک عنصر نسبتاً خنثی است، ولی با هالوژن ها و مواد قلیایی واکنش می دهد و بیشتر اسید ها بجز ترکیبی از اسید نیتریک و اسید هیدروفلوریک بر آن

تاثیری ندارند. سیلیس عنصری بیشتر از 95 درصد از طول موج های امواح ماورای بنفش را انتقال میدهد.

سیلیس از واژه لاتین silex به معنای سنگ چخماق گرفته شده است و اولین بار توسط آنتوین لاوازیه در سال 1787 شناسایی شد و سپس به اشتباه توسط همفری دوی (Humphry Davy) در سال 1800 به عنوان یک ترکیب طبقه بندی شد. در سال 1811، گی لوساک (Gay-Lussac) و تnard (Thenard) توانستند که سیلیس آمورف و ناخالص را از حرارت دادن پتاسیم در کنار تترافلوراید سیلیس بدست آورند. در سال 1824 میلادی، بروزیلیوس سیلیس آمورف را تقریباً با روش مشابه با روش لوساک بدست آورد و سپس با شستن مکرر آن توانست به سیلیس با خلوص بالا دست یابد. اما با توجه به اینکه سیلیس با کربن شباهت دارد، برخی این احتمال را می دهند که حیاتی براساس سیلیس وجوددارد. اما این بیشتر به یک داستان تخیلی و علمی شباهت دارد. افتراضی اصلی که درمورد حیات پایه سیلیس داده می شود، این است که سیلیس برخلاف کربن تمایل ندارد که پیوندهای دوتایی و سه تایی تشکیل دهد.

با وجود اینکه هنوز حیاتی بر پایه سیلیس پیدا نشده است، ولی کانی های سیلیس وجود دارد که کاربردهای خاصی دارند. بعضی از باکتریها و اشکال دیگر حیات مثل رادیولاریا پروتوزا (Radiolaria protozoa) اسکلت دی اکسید سیلیسی دارند. این نوع از حیات با نام سیلیکای بیوژنیک معروف است. باکتریهای سیلیکاتی از سیلیس در متابولیسم استفاده می کنند.

زندگی که ما بر روی زمین می شناسیم، بر اساس بیوشیمی سیلیسی گسترش نیافته است. دلیل اصلی این ادعا این است که حیات در روی زمین بستگی به چرخه کربنی دارد؛ موجودات اوتوتروفیک (موجوداتی که غذایشان را خود تولید می کنند) مثل گیاهان (autotrophic) (از دی اکسید کربن برای سنتز ترکیبات آلی با کربن استفاده می کنند و موجودات هتروتروفیک (موجوداتی که غذایشان را از موجودات دیگر تامین می کنند) مثل حیوانات (Heterotrophic) (از این ترکیبات انرژی و دی اکسید کربن تولید می کنند). حال اگر سیلیس بتواند جایگزین کربن شود، در این صورت است که به چرخه سیلیس نیاز خواهد بود. البته دی اکسید سیلیس در سیستم های آبی رسوب می کند و نمی تواند در دستگاه های حیاتی انتقال یابد.

سیلیس را می توان در ترکیب همه فولادها دید. علت اینست که کانه های آهن حاوی درصد هایی از سیلیس است و نیز

در حين فولادسازی ، از جداره های نسوز کوره وارد ذوب آهن می شود. سیلیس اکسیژن زدای قوی است و آخالهای اکسیدی را نیز حذف می کند.

وزن اتمی سیلیس 28 و نقطه ذوبش C 1427 است. ساختار کریستالی آن مکعبی الماسی است. سیلیس فلز نیست بلکه یک شبیه فلز metalloid است . سیلیس در آهن مذاب بهر نسبتی حل می شود. ولی در آهن جامد حداقل تا 15٪ حل می شود. سیلیس دمای استحاله دلتا به آستنیت را کاسته و از طرفی دمای استحاله فریت به آستنیت را افزایش می دهد و منطقه پایداری آستنیت را می کاهد. در واقع فریت زای قوی است.

سیلیس به عنوان عنصر آلیاژی در مقادیر بیش از 0.3٪ اثرات مفیدی دارد. استحکام فریت را افزایش می دهد و سختی پذیری را زیاد می کند. وجود سیلیس در فولادهای الکتریکی که جهت گیری دانه ها مطرح است بسیار مهم است. همچنان سیالیت ذوب را نیز افزایش می دهد.

حضور سیلیس ، راسب شدن گرافیت را تشویق میکند و مقاومت سایشی را افزایش می دهد. به علت افزایش استحکام تسليیم ، عنصر اصلی در فولادهای فنر است. به علت افزایش مقاومت در برابر اکسیداسیون و پوسته دار شدن در فولادهای مقاوم در برابر حرارت استفاده می شود. برای اینکه مقاومتشان در محیط های اسیدی نیز زیاد شود، درصد سیلیس تا 12٪ باید باشد که در اینصورت فقط باریخته گری قابل تولید بوده و برای رسیدن به ابعاد فقط سنگ زنی قابل انجام است.

در مقادیر بالای سیلیس ، سختی پذیری و استحکام فولاد افزایش می یابد ولی این افزایش همراه با کاهش داکتیلیتی و انرژی ضربه است. از اینرو درصد سیلیس در اکثر فولادها به 0.35٪ محدود می شود. در فولادهای کربن متوسط و پرکربن ، با افزودن سیلیس سختی پذیری زیاد می شود. درصد کربنی که یوتکتیک در آن رخ می دهد کاسته می شود و دمای آستنیته را می افزاید. افزودن سیلیس به فولادهای کوئنچ و تمپر با 0.5٪ کربن ، سختی حاصل از سخت کاری و فریت حاوی کاربید را افزایش می دهد.

در فولادهای فنر کربنی و سیلیس - منگنز دار ، میزان سیلیس بیش از حد طبیعی است و در محدوده 1.5-2٪ می باشد و درصد منگنز بین 0.6-1.0٪ است. با ازدیاد درصد سیلیس ، حساسیت به تردی تمپر افزایش می یابد. هرچند ،

منگنز این حساسیت را بیشتر از سیلیس افزایش می دهد ولی در فولادهای سیلیس - منگنز دار حاوی ۱٪ منگنز، اگر درصد سیلیس بین ۱.۵-۲ درصد باشد ، تردی تمپر بسیار جدی خواهد بود.اگر فولاد تنها ۰.۶٪ منگنز داشته باشد سیلیس تا ۳٪ می تواند در ترکیب فولاد حضور داشته باشد بدون اینکه بر افزایش تردی تمپر تاثیر جدی داشته باشد. سیلیس در فولادهای مقاوم به حرارت ، نیکل-کروم ، کروم دار و کروم-تنگستن برای افزایش مقاومت به اکسیداسیون در دماهای بالا بکار می رود.فولادهای شیر کروم-سیلیس تا ۳.۷۵٪ سیلیس و فولادهای پرنیکل -کروم-تنگستن در محدوده ۱-۲.۵٪ سیلیس دارند. این چنین فولادهایی در شیرهای اگزوژ موتورهای درون سوز استفاده می شود. افزودن تقریبا ۲٪ سیلیس به فولادهای زنگ نزن ۸/۱۸ مقاومت به پوسته برداری در دمای ۹۸۰°C را افزوده و فولادهای تجاری از این نوع در حدود ۲-۳٪ سیلیس دارند.

سیلیس در فولاد با تشکیل محلول جامد جانشینی باعث می شود کربن بصورت گرافیت رسوب کند. فلذا چنین شکلی از کربن در حین نورد گرم بصورت لایه دکربوریزه شده حذف خواهد شد.بنابر این میزان کربن تا حد امکان کم نگهداشته می شود تا میزان اکسید و کربنی که خواص مغناطیسی فولاد را کاهش می دهد ، کمتر شود.از اینرو ورقهای فولاد سیلیس دار که ۲.۵-۵٪ سیلیس دارند، افت جریان ادی و هیسترزیس کمتری در مقایسه با آهن دارند. فلذا در میدان جریان مستقیم، قابلیت نفوذ مغناطیس در آنها برای اکثر کاربردها مفید و مناسب بوده که باعث شده در صنایع الکتریکی کاربرد زیادی پیدا کرده است.

ورقهای الکتریکی از فولادهای سیلیس دار ۴-۴.۷۵٪ سیلیس ساخته می شوند. چون در درصددهای سیلیس بالای ۲.۵٪ آستنیتی وجود ندارد فلذا می توان آنها را عملیات حرارتی کرد.این عملیات تنها برای بازیابی و آزادسازی کرنش های مکانیکی و نفوذ ناخالصی ها و آخالها و رشد کریستالهای بزرگ اکوکسی بزرگ و به دنبال آن بهبود خواص مغناطیسی بکار می رود.یک روش برای آنیل ، عملیات حرارتی فولاد در دمای ۸۰۰-۱۰۰۰°C در شرایط احیایی و سپس آهسته سرد کردن است.در روش دیگر که برای تولید ورقهای با جهت گیری دانه ای استفاده می شود، شامل پوشش دادن اولیه ورقهای نورد گرم شده و سپس نورد سرد با پودرهای دیرگداز و به دنبال آن آنیل در دمای ۱۲۰۰°C بمدت ۶۰ ساعت در اتمسفر هیدروژن دار می باشد. با این عملیات درصد زیادی از دانه ها در راستای ترجیحی جهت دار می شود. ورق با

چنین شبکه فریت جهت دار و یکنواخت باعث افزایش راندمان ترانسفورماتور و کاهش افت وات می شود. در عوض مقدار گرمای تولید شده در طی کار ترانسفورماتور را کاسته و هزینه اولیه را کم کرده و سیستم خنک کن دستگاه را ساده تر کرده است.

سیلیس در چدن ها همیشه وجود داشته و یک عنصر گرافیت زاست و پایداری کاربیدهای یوتکتیک و پرلیتی را کاهش می دهد. در صد سیلیس در چدنها سفید بسیار کم بوده ولی در چدنها خاکستری حداقل تا ۱.۵ درصد نیز وجود دارد.

8- تاثیر گوگرد در فولاد

گوگرد ماده بی بو و بدون مزه است که در طبیعت بیشتر به صورت ماده جامد زرد رنگ است که البته کانی های سولفیدی و سولفاتی نیز به وفور دیده می شوند.

گوگرد یکی از عناصر اصلی در ساختمان سلول زنده است. گوگرد یک منبع غذایی شیمیایی برای برخی از ارگان ها می تواند باشد: بعضی از باکتری ها از سولفید هیدروژن بجای آب به عنوان الکترون ده در فرآیندهای شبیه فوتوسنتز استفاده می کنند. گوگرد غیرآلی بخشی از کلاسترها آهن- گوگرد را تشکیل می دهد و گوگرد یک لیگاند (Ligand) اتصالی در محل CuA در اکسیدایز سینوکروم سی می باشد که این آخری ماده اصلی در استفاده از اکسیژن در تمام زندگی هوایی می باشد.

در نباتات و حیوانات، سیستئن (cysteine) آمینو اسید و متونین (Methionine) شامل گوگرد می باشند. هوموسیستئن و تاورین (Taurine) از انواع اسیدهای گوگرد داری هستند که ساختار مشابهی داشته ولی به وسیله DNA گذاری نمی شوند و بخشی از ساختار اولیه پروتئین محسوب نمی شوند.

پیوندهای دی سولفیدی (S-S) که بین اجزای سیستئن در زنجیرهای پپتید تشکیل می شوند، در ساختار پروتئین بسیار مهم هستند. این پیوندهای کوالانت قوی بین زنجیرهای پپتید باعث می شوند که پروتئین ها از چرمه‌گی و جهندگی بالایی برخوردار باشد. به عنوان مثال، استحکام بالای پرها و مو به دلیل مقدار بالای اتصال S-S و هم چنین مقدار زیاد سیستئن و گوگرد است.

گوگرد از زمانهای قدیم مورد استفاده بوده و در کتب عهد قدیم به کرات بدان اشاره شده است. احتمالاً گوگرد از کلمه

عربی sufra به معنی زرد گرفته شده است که ناشی از رنگ درخشانی است که در طبیعت از خود نشان می‌دهد، با این

وجود نام سانسکریت گوگرد بنام sulvari است که به معنای دشمن مس می‌باشد.

ترجمه‌های انگلیسی از کتب عهد قدیم، از گوگرد بنام Brimstone یادکرده است که نشات گرفته از خطابه آتش و

گوگرد (Fire and brimstone) بوده که در آن مستمعان به حالت لعن جاوید و ازلی باقی می‌مانند بطوریکه منتظر

بی اعتقادی و عدم پشیمانی بودند. در این بخش از کتب عهد قدیم، به بوی گوگرد اشاره می‌کند، که در بالا گفته

شد گوگرد بی بو است. بوی گوگرد معمولاً مشابه بوی سولفید هیدروژنی است که از تخم مرغ گندیده به دماغ می-

رسد. سوختن گوگرد گوگرد تولید می‌نماید که بویی شبیه سوختن کبریت دارد.

هومر در قرن هشتم قبل از میلاد و نیز 424 م ق از گوگرد عامل جلوگیری از طاعون نام می‌برد و بوئیتا (Boeotia)

دیواره‌های شهر را با به آتش کشیدن مخلوطی از زغال سنگ، گوگرد و قیرخراپ نمود. در قرن دوازدهم، چینی‌ها تفنگی

را اختراع کردند که نیروی پرتایی آن از مخلوط نیترات پتاسیم (KNO₃)، کربن و گوگرد تامین می‌شد. در اواخر سال

1770 میلادی، آنتوین لازیه (Antoine Lavoisier) موفق شد که گوگرد را به عنوان یک عنصر به جامعه علمی

معرفی نماید. در 1867 میلادی، گوگرد در رسوبات زیرزمینی در لویزیانا و تگزاس کشف شد.

گوگرد عنصری معمولاً در نواحی آتش فشانی یافت می‌شود. هم‌چنین رسوبات گوگرد عنصری در خلیج مکزیک، اروپای

شرقی و آسیای غربی وجوددارد. اعتقاد بر این است که گوگرد موجود در این رسوبات از واکنش باکتریایی بی‌هوایی بر

روی کانی‌های سولفاتی بالاخص سنگ گچ بدست آمده است.

سلنیم عنصر شیمیایی بوده که در طبیعت به شکل آزاد پیدا نمی‌شود و معمولاً در مقادیر زیادش سمی بوده ولی مقدار

کم آن در برخی از آنزیم‌ها بسیار موثر است.

سلنیم از واژه یونانی selene به معنی ماه گرفته شده است و در سال 1817 توسط جونز

یاکوب برزیلیوس (Jons Jakob Berzelius) کشف شد. رشد استفاده از سلنیم به لحاظ تاریخی حالت یکنواخت

و متناسب با کاربردهای جدید بوده که می‌توان به ترکیبات کائوچو، عناصر آلیاژی در فولاد و یکسوکننده‌های سلنیم

اشاره نمود. در سال 1970، سلنیم در یکسوکننده‌ها جایگزین سیلیس شدند ولی کاربرد اصلی آن در هادی‌های حساس به نور در صفحات ساده کپی است. در طی سال 1980، استفاده از سلنیم به عنوان هادی حساس به نور در این صفحات نیز رو به کاهش رفت. در حال حاضر، استفاده گسترده از سلنیم در صنایع شیشه‌سازی و رنگ‌دانه‌ها می‌باشد.

در سال 1996، تحقیقات ادامه دار نشان داد که رابطه مستقیمی بین مکمل‌های سلنیم و جلوگیری از حمله قلبی وجود دارد. در اوخر سال 1990، استفاده از سلنیم به عنوان یک نوع افزودنی به لوله‌های برنجی برای برآورده ساختن استانداردهای زیست محیطی بدون سرب از اهمیت قابل توجهی برخوردار شد.

با وجود اینکه مقادیر زیاد سلنیم سمی است، ولی یکی از ریزمغذی‌های اصلی در حالت‌های مختلف حیات است. سلنیم یکی از اجزای اصلی آمینو اسیدهای کمیاب سلنوسیستئن (selenomethionine) و سلنومتوئین (selenocysteine) است. در انسانها، سلنیم ماده ریزمغذی است که به عنوان کوفاکتور برای احیای آنزیم‌های آنتی اکسیدان مثل پروکسیدازهای گلوتاتئیون (Thioredoxin reductase) یا ردوکتازتیرودوکسین (Glutathione peroxidases) عمل می‌کند. هم‌چنین سلنیم در عملکرد غده تیروئید به عنوان یک کوفاکتور برای هورمون تیروئید نقش اصلی ایفاء می‌کند.

همانطوریکه در بالا بدان اشاره شد، مقدار زیاد سلنیم سمی است. مقدار بیش از حد بالایی پذیرش مجاز بیشتر از 400 میکروگرم در هر روز می‌تواند موجب سلنوسیس (Selenosis) شود. علایم این بیماری شامل بوی سیر در دم بیمار، اختلالات معده‌ای، ریزش مو، پوسته شدن ناخن‌ها، خستگی، کج خلقی و حملات عصبی می‌باشد. مقدار خیلی زیادی آن می‌تواند منجر به تسمع جگر و ورم ریوی و در نهایت مرگ می‌شود.

آنچه که در مورد سلنیم جالب است که بدان اشاره شود، رابطه آن با گسترش بیماری HIV است. تحقیقات زمین شناسی در مناطقی که بیماری ایدز در آن گسترش یافته است، و مقایسه آن با مناطقی که بیماری ایدز در آنها دیده نشده است، نشان دهنده این مطلب مهم است که در خاک مناطقی که ایدز در آنجا شیوع یافته است، حاوی مقادیر کمتری از عنصر سلنیم است. به عنوان مثال، در صد شیوع بیماری ایدز در مناطق پایین‌تر از آفریقای شمالی که سلنیم در خاک آن اندازه‌گیری شده است، بالا است. در حالیکه در سنگال، این درصد خیلی پایین‌تر است. خاک سنگال

در صد بالاتری از عنصر سلنیم را دارد.

اما در فولاد گوگرد و سلنیم رفتار مشابهی در دارند. گوگرد در ترکیب هر فولادی وجود دارد ولی سلنیم بطور عمده به فولاد افروده می شود. وزن اتمی گوگرد 32 با نقطه ذوب 119 C ، وزن اتمی سلنیم 79 با دمای ذوب 217 C است. هر دو قابلیت یکسانی در فولاد دارند و به علت کم بودن نقطه جوش ، در مذاب پایداری زیادی ندارند.

مشکل اصلی فولادسازان مربوط به پدیده ترک برداری گرم یا سرخ شکنندگی است. فلذا سعی می کنند تا حد امکان در صد گوگرد را کمتر کنند. گوگرد با آهن ترکیب شده و تشکیل FeS میدهد که دارای نقطه ذوب کمتری است. با آهن یوتکنیکی تشکیل می دهد که از نقطه ذوب پایینتری تا 988 C برخوردار است. این ترکیب در دماهای بالا بصورت مذاب در آمده و در مرزدانه ها تجمع می کند. فلذا باعث ترک برداری گرم یا سرخ شکنندگی Hot cracking یا Shortness می شود. شکل آخالهای سولفید آهن در شمش ها کروی بوده و در مقاطع کار شده کشیده و دراز است. این سبب می شود خواص قطعه آنیزوتrop شود. همانطوری که قبل اشاره شد، Mn تمایل زیادی به ترکیب با گوگرد و تشکیل سولفید منگنز دارد. بنابر این، از این خاصیت برای حذف گوگرد استفاده می شود. با این حال در صد بسیار کمی FeS تشکیل می شود که قابلیت انحلال در MnS را دارد. با این وجود تاثیری بر روی دمای ذوب سولفید منگنز ندارد. میزان منگنز اضافه شده تقریباً چهار برابر در صد گوگرد است. بیشتر فولادهای کم آلیاژی و کربنی حداکثر در صد گوگرد 0.04٪ دارند.

وجود درصد زیاد MnS بر کارآیی فولاد تاثیر منفی دارد. علیرغم این موضوع، در فولادهای خوش تراش وجود گوگرد عامل مهمی است. در واقع، یکی از راههای افزایش قابلیت ماشینکاری، اضافه کردن گوگرد به ترکیب فولاد است. بیشتر این نوع فولادها، 0.10-0.30٪ گوگرد دارند. وقتی ابزار برش روی سطح قطعه کار می کنند، به علت وجود MnS طول پلیسه ها کوتاهتر می شوند و نقش روانکار را نیز ایفا می کنند و در نتیجه صافی سطح بیشتر می شود. شکل، اندازه و توزیع نامطلوب آخالهای غیر فلزی تاثیر نامطلوبی بر روی خواص فولاد دارند. آخالهای غیر فلزی کشیده شده قابلیت کار سرد فولاد ورق در کشش عمیق را می کاهد و چقرمگی شکست را شدیداً کاهش می دهد. خواص فولاد را آنیزوتrop می کند و حساسیت به پارگی داغ را افزایش می دهد. وجود چنین مشکلات برای فولادسازان، افزودن

عناصری مثل کلسیم، منیزیم، زیرکنیم و عناصر نادر خاکی (سدیم) به ذوب را در پی داشته است. در این روش مقدار گوگرد پس ماند به 0.005 و 0.001 درصد نیز می‌رسد.

در جوشکاری فولادهای خوش تراش که گوگرد زیادی دارند، وجود سولفیدها بر جوشکاری قوی بسیار مضر بوده و در هنگام رسوب فلز جوش از الکترودهای فولادهای نرم، حفره و ترک تشکیل می‌شود. ولی استفاده از الکترودهای مصرفی با هیدروژن پایین، نتایج قابل قبولی را در پی دارد. نسبت آهک به سیلیس این الکترودها در حدی نگه داشته می‌شوند که تاثیر مخربی بر روی نتایج جوشکاری نداشته باشند.

در چندنا، منابع متعددی برای حضور گوگرد در ترکیب موجودند. در صورتیکه منگنزی وجود نداشته باشد، گوگرد در ساختار بصورت سولفید های آهن با شکل آخالهای قهقهه ای خاکستری ظاهر می‌شوند ولی با افزودن منگنز، به لحاظ تمایل ترجیحی به ترکیب با گوگرد، سولفید منگنز تشکیل خواهد شد. میزان منگنز طبیعتاً باید بیشتر باشد و از فرمول تجربی زیر استفاده می‌شود:

$$\% \text{Mn} = 1.7 * \% \text{S} + 0.3$$

اگر دمای ریخته گری پایین باشد، مقادیر اضافی اکسید منگنز بصورت عیوب حفره ای در قطعه درمی آید. در درصد های بالاتر از 0.18% گوگرد، سختی چدنهای خاکستری را افزایش می‌دهد ولی بر ماشینکاری چدنهای خاکستری تاثیر منفی دارد.

9 - تاثیر گوگرد در فولاد

گوگرد ماده بی بو و بدون مزه است که در طبیعت بیشتر به صورت ماده جامد زرد رنگ است که البته کانی های سولفیدی و سولفاتی نیز به وفور دیده می‌شوند.

گوگرد یکی از عناصر اصلی در ساختمان سلول زنده است. گوگرد یک منبع غذایی شیمیایی برای برخی از ارگان ها می‌تواند باشد؛ بعضی از باکتری ها از سولفید هیدروژن بجای آب به عنوان الکترون ده در فرآیندهای شبیه فوتوسنتز استفاده می‌کنند. گوگرد غیرآلی بخشی از کلاسترها آهن- گوگرد را تشکیل می‌دهد و گوگرد یک لیگاند (Ligand) اتصالی در محل CuA در اکسیدایز سیتوکروم سی می‌باشد که این آخری ماده اصلی در استفاده از اکسیژن در تمام

زندگی هوازی می باشد.

در نباتات و حیوانات، سیستئن (cysteine) آمینو اسید و متونین (Methionine) شامل گوگرد می باشند.

هوموسیستئن و تاورین (Taurine) از انواع اسیدهای گوگرد داری هستند که ساختار مشابهی داشته ولی به وسیله DNA کد گذاری نمی شوند و بخشی از ساختار اولیه پروتئین محسوب نمی شوند.

پیوندهای دی سولفیدی (S-S) که بین اجزای سیستئن در زنجیرهای پپتید تشکیل می شوند، در ساختار پروتئین بسیار مهم هستند. این پیوندهای کووالانت قوی بین زنجیرهای پپتید باعث می شوند که پروتئین‌ها از چقرمگی و جهنده‌گی بالایی برخوردار باشد. به عنوان مثال، استحکام بالای پرها و مو به دلیل مقدار بالای اتصال S-S و هم‌چنین مقدار زیاد سیستئن و گوگرد است.

گوگرد از زمانهای قدیم مورد استفاده بوده و در کتب عهد قدیم به کرات بدان اشاره شده است. احتمالاً گوگرد از کلمه عربی *sufra* به معنی زرد گرفته شده است که ناشی از رنگ درخشانی است که در طبیعت از خود نشان می دهد، با این وجود نام سانسکریت گوگرد بنام *sulvari* است که به معنای دشمن مس می باشد.

ترجمه‌های انگلیسی از کتب عهد قدیم، از گوگرد بنام *Brimstone* یادکرده است که نشات گرفته از خطابه آتش و گوگرد (Fire and brimstone) بوده که در آن مستمعان به حالت لعن جاوید و ازلی باقی می ماندند بطوریکه منتظر بی اعتقادی و عدم پشیمانی بودند. در این بخش از کتب عهد قدیم، *Hell* به بُوی گوگرد اشاره می کند، که در بالا گفته شد گوگرد بُوی بُو است. بُوی گوگرد معمولاً مشابه بُوی سولفید هیدروژنی است که از تخمر غنیده به دماغ می رسد. سوختن گوگرد دی اکسید گوگرد تولید می نماید که بُوی شبیه سوختن کبریت دارد.

هomer در قرن هشتم قبل از میلاد و نیز 424 ق از گوگرد عامل جلوگیری از طاعون نام می برد و بوئیتا (Boeotia) دیواره‌های شهر را با به آتش کشیدن مخلوطی از زغال سنگ، گوگرد و قیرخراپ نمود. در قرن دوازدهم، چینی‌ها تفنگی را اختراع کردند که نیروی پرتابی آن از مخلوط نیترات پتاسیم (KNO₃)، کربن و گوگرد تامین می شد. در اواخر سال 1770 میلادی، آنتوین لavoisier (Antoine Lavoisier) موفق شد که گوگرد را به عنوان یک عنصر به جامعه علمی معرفی نماید. در 1867 میلادی، گوگرد در رسوبات زیرزمینی در لویزیانا و تگزاس کشف شد.

گوگرد عنصری معمولاً در نواحی آتش فشانی یافت می شود. هم چنین رسوبات گوگرد عنصری در خلیج مکزیک، اروپای شرقی و آسیای غربی وجود دارد. اعتقاد بر این است که گوگرد موجود در این رسوبات از واکنش باکتریایی بی هوازی بر روی کانی های سولفاتی بالاخص سنگ گچ بدست آمده است.

سلنیم عنصر شیمیایی بوده که در طبیعت به شکل آزاد پیدا نمی شود و معمولاً در مقدار زیادش سمی بوده ولی مقدار کم آن در برخی از آنزیم ها بسیار موثر است.

سلنیم از واژه یونانی selene به معنی ماه گرفته شده است و در سال 1817 توسط جوزف بزریلیوس (Jons Jakob Berzelius) کشف شد. رشد استفاده از سلنیم به لحاظ تاریخی حالت یکنواخت و متناسب با کاربردهای جدید بوده که می توان به ترکیبات کائوچو، عناصر آلیاژی در فولاد و یکسوکننده های سلنیم اشاره نمود. در سال 1970، سلنیم در یکسوکننده ها جایگزین سیلیس شدند ولی کاربرد اصلی آن در هادی های حساس به نور در صفحات ساده کپی است. در طی سال 1980، استفاده از سلنیم به عنوان هادی حساس به نور در این صفحات نیز رو به کاهش رفت. در حال حاضر، استفاده گسترده از سلنیم در صنایع شیشه سازی و رنگ دانه ها می باشد.

در سال 1996، تحقیقات ادامه دار نشان داد که رابطه مستقیمی بین مکمل های سلنیم و جلوگیری از حمله قلبی وجود دارد. در اواخر سال 1990، استفاده از سلنیم به عنوان یک نوع افزودنی به لوله های برنجی برای برآورده ساختن استانداردهای زیست محیطی بدون سرب از اهمیت قابل توجهی برخوردار شد.

با وجود اینکه مقدار زیاد سلنیم سمی است، ولی یکی از ریزمغذی های اصلی در حالت های مختلف حیات است. سلنیم یکی از اجزای اصلی آمینو اسیدهای کمیاب سلنوسیستئن (selenocysteine) و سلنومتوئین (selenomethionine) است. در انسانها، سلنیم ماده ریزمغذی است که به عنوان کوفاکتور برای احیای آنزیم های آنتی اکسیدان مثل پروکسیدازهای گلوتاتئیون (Thioredoxin reductase) یا ردوکتاز تیرودوکسین (Glutathione peroxidases) عمل می کند. هم چنین سلنیم در عملکرد غده تیروئید به عنوان یک کوفاکتور برای هورمون تیروئید نقش اصلی ایفاء می کند.

همانطوریکه در بالا بدان اشاره شد، مقدار زیاد سلنیم سمی است. مقدار بیش از حد بالایی پذیرش مجاز بیشتر از 400

میکروگرم در هر روز می تواند موجب سلنوسیس (Selenosis) شود. علایم این بیماری شامل بوی سیر در دم بیمار، اختلالات معده ای، ریزش مو، پوسته پوسته شدن ناخن‌ها، خستگی، کج خلقی و حملات عصبی می‌باشد. مقدار خیلی زیادی آن می‌تواند منجر به تسمع جگر و ورم ریوی و در نهایت مرگ می‌شود.

آنچه که در مورد سلنیم جالب است که بدان اشاره شود، رابطه آن با گسترش بیماری HIV است. تحقیقات زمین شناسی در مناطقی که بیماری ایدز در آن گسترش یافته است، و مقایسه آن با مناطقی که بیماری ایدز در آنها دیده نشده است، نشان دهنده این مطلب مهم است که در خاک مناطقی که ایدز در آنجا شیوع یافته است، حاوی مقادیر کمتری از عنصر سلنیم است. به عنوان مثال، درصد شیوع بیماری ایدز در مناطق پایین تر از آفریقای شمالی که سلنیم کمتری در خاک آن اندازه گیری شده است، بالا است در حالیکه در سنگال این درصد خیلی پایین تر است. خاک سنگال درصد بالاتری از عنصر سلنیم را دارد.

اما در فولاد گوگرد و سلنیم رفتار مشابهی در دارند. گوگرد در ترکیب هر فولادی وجود دارد ولی سلنیم بطور عمده به فولاد افروده می‌شود. وزن اتمی گوگرد 32 با نقطه ذوب 119 C، وزن اتمی سلنیم 79 با دمای ذوب 217 C است. هر دو قابلیت یکسانی در فولاد دارند و به علت کم بودن نقطه جوش، در مذاب پایداری زیادی ندارند.

مشکل اصلی فولادسازان مربوط به پدیده ترک برداری گرم یا سرخ شکنندگی است. فلذا سعی می‌کنند تا حد امکان در صد گوگرد را کمتر کنند. گوگرد با آهن ترکیب شده و تشکیل FeS میدهد که دارای نقطه ذوب کمتری است. FeS آهن یوتکتیکی تشکیل می‌دهد که از نقطه ذوب پایینتری تا 988 C برخوردار است. این ترکیب در دماهای بالا بصورت مذاب در آمده و در مرزدانه‌ها تجمع می‌کند. فلذا باعث ترک برداری گرم یا سرخ شکنندگی Hot cracking یا Shortness می‌شود. شکل آخالهای سولفید آهن در شمش‌ها کروی بوده و در مقاطع کار شده کشیده و دراز است. این سبب می‌شود خواص قطعه آنیزوتrop شود. همانطوریکه قبل اشاره شد، Mn تمايل زیادی به ترکیب با گوگرد و تشکیل سولفید منگنز دارد. بنابر این، از این خاصیت برای حذف گوگرد استفاده می‌شود. با این حال درصد بسیار کمی FeS تشکیل می‌شود که قابلیت احلال در MnS را دارد. با این وجود تاثیری بر روی دمای ذوب سولفید منگنز ندارد. میزان منگنز اضافه شده تقریباً چهار برابر درصد گوگرد است. بیشتر فولادهای کم آلیاژی و کربنی حداکثر درصد

گوگرد 0.04% دارند.

وجود درصد زیاد MnS بر کارآیی فولاد تاثیر منفی دارد. علیرغم این موضوع، در فولادهای خوش تراش وجود گوگرد عامل مهمی است. در واقع، یکی از راههای افزایش قابلیت ماشینکاری، اضافه کردن گوگرد به ترکیب فولاد است. بیشتر این نوع فولادها، 0.10-0.30٪ گوگرد دارند. وقتی ابزار برش روی سطح قطعه کار می کنند، به علت وجود MnS طول پلیسه ها کوتاهتر می شوند و نقش روانکار را نیز ایفا می کنند و در نتیجه صافی سطح بیشتر می شود.

شكل، اندازه و توزیع نامطلوب آخالهای غیر فلزی تاثیر نامطلوبی بر روی خواص فولاد دارند. آخالهای غیر فلزی کشیده شده قابلیت کار سرد فولاد ورق در کشش عمیق را می کاهد و چقرمگی شکست را شدیدا کاهش می دهد. خواص فولاد را آنیزوتrop می کند و حساسیت به پارگی داغ را افزایش می دهد. وجود چنین مشکلات برای فولادسازان، افزودن عناصری مثل کلسیم، منیزیم، زیرکنیم و عناصر نادر خاکی (سدیم) به ذوب را در پی داشته است. در این روش مقدار گوگرد پس ماند به 0.001 و 0.005 درصد نیز می رسد.

در جوشکاری فولادهای خوش تراش که گوگرد زیادی دارند، وجود سولفیدها بر جوشکاری قوسی بسیار مضر بوده و در هنگام رسوب فلز جوش از الکترودهای فولادهای نرم، حفره و ترک تشکیل می شود. ولی استفاده از الکترودهای مصرفی با هیدروژن پایین، نتایج قابل قبولی را در پی دارد. نسبت آهک به سیلیس این الکترودها در حدی نگه داشته می شوند که تاثیر محربی بر روی نتایج جوشکاری نداشته باشند.

در چندنا، منابع متعددی برای حضور گوگرد در ترکیب موجودند. در صورتیکه منگنزی وجود نداشته باشد، گوگرد در ساختار بصورت سولفید های آهن با شکل آخالهای قهقهه ای خاکستری ظاهر می شوند ولی با افروden منگنز، به لحاظ تمایل ترجیحی به ترکیب با گوگرد، سولفید منگنز تشکیل خواهد شد. میزان منگنز طبیعتا باید بیشتر باشد و از فرمول تجربی زیر استفاده می شود:

$$\% \text{Mn} = 1.7 * \% \text{S} + 0.3$$

اگر دمای ریخته گری پایین باشد، مقادیر اضافی اکسید منگنز بصورت عیوب حفره ای در قطعه در رمی آید. در درصددهای بالاتر از 0.18٪ گوگرد، سختی چدنها خاکستری را افزایش می دهد ولی بر ماشینکاری چدنها خاکستری تاثیر منفی دارد.

9 - تاثیر مس در فولاد

مس فلزی با رنگ مایل به قرمز است که رسانایی حرارتی و الکتریکی بالایی دارد.آلیاژهای مختلف مس به نامهای متفاوتی شناخته می شوند.برنز ها آلیاژهای مس و قلع می باشند.برنج ها آلیاژهای مس و روی هستند.فلز مونل که به نام کوبرونیکل نیز معروف هستند،آلیاژی از مس و نیکل است.با وجود اینکه معمولاً آلیاژ برنز به آلیاژ مس و قلع اطلاق می شوند،ولی تبدیل به یک واژه کلی شده است مثل برنز آلومینیوم،برنز منگنز.

مصری ها به این نکته پی برده بودند که افزودن مقدار کمی قلع سبب می شود ریخته گری فلز راحت تر شود.استفاده از مس در چین باستان به 2000 ق بر میگردد.در آن دوران برنزهای با کیفیت عالی می ساختند.توجه کنید که این تاریخ ها بیشتر تحت تاثیر جنگ ها پیروزیها بودند.در اروپا،تبرهای با نوک مسی پیدا شده اند که به تاریخ 3200 ق بر میگردند که خلوص 99.7 درصد داشتند.برنجها،آلیاژ مس و روی،ابتدا در یونان شناخته شدند ولی نخست توسط رومی ها به طور وسیعی استفاده شدند.

صنایع دستی در سومر به 3000 ق بر میگردند و صنایع دستی پیدا شده در مصر به همان تاریخ مربوط می شوند.در یکی از هرم ها،سیستم لوله کشی مسی کشف شده است که قدمتش مربوط به 5000 ق است.

در یونانی،واژه chalkos به معنای فلز است.در یونان و روم،مس منبع بسیار مهمی برای آنها بود.در روم،واژه aeo همان معنی را می داد.به تدریج این واژه ساده تر شد و به صورت copper وارد زبان انگلیسی شد.در اسطوره شناسی،مس همراه الهه و رب النوع عشق و نووس بود.در علم کیمیاگری،علامت فلز مس مشابه سیاره نووس بود.

مس را می توان جزو اندک فلزاتی دانست که در طبیعت به صورت غیرترکیبی وجوددارد.این فلز یکی از ارکان اصلی تمدن بوده و تاریخچه آن به 10000 سال قبل می رسد.در شمال عراق یک طناب مسی پیدا شده است که قدمتش به 8700 م ق می رسد.در سال 5000 م ق، نشانه های مبنی بر ذوب و تصفیه مس از ترکیبات ساده مس دار مثل ملاکیت یا آزوریت یافت شده است.در میان مکان های باستانی در آناتولیا،چatal هویوک (Çatal Höyük) در تقریبا 6000 م ق ابزاری از صنایع دستی مسی پیدا شده است که البته در آنها مسی ذوب نشده بود اما در

تقريبا در 5000 م ق ابزاری پيدا شده اند که از مس ذوب شده توليد شده بودند.

ذوب مس در نقاط مختلف جهان بطور مستقل گسترش يافته اند.علاوه بر گسترش صنایع مسی در آناتولیا در 5000 م ق، اين صنایع در چین قبل از 2800 م ق، در آمریکای مرکزی در 600 میلادی و در آفریقای غربی در 900 میلادی نيز گسترش يافته بود.

مس در همه گیاهان و حیوانات وجود دارد.مس در جریان خون بر روی پروتئین پلاسمایی به نام سرول پلاسمین حرکت می کند. وقتی مس برای اولین بار در روح جذب می شود، به کبد انتقال داده می شود.در (Ceruloplasmin) بسیاری از آنزیم ها مس وجود دارد که شامل مراکز مسی سیتوکروم سی اکسیداز و آنزیم دیسموتاز سوپراکسید می باشد.علاوه بر نقش آنزیمی؛مس برای انتقال بیولوژیکی الکترون نیز استفاده می شود.پروتئین های مس آبی که از انتقال الکترون رسوب می نماید، شامل آزورین (Azurin) و پلاستوسیانین (Plastocyanin) است.

میزان 30 گرم سولفات مس برای سلامتی انسان بالقوه کشنده است.میزان مجاز مس در آب نوشیدنی برای انسان با توجه به نوع منبع تامین آب متغیر است و از 1.5 میلی گرم در هر لیتر تغییر می کند.از سوی دیگر، مقدار مس بالای آب برای جاندارن آبی نیز خطرناک است.اثرات مشاهده شده غلظت بالای مس در ماهی ها و سایر جانداران عبارت از آسیب دیدن سیست تنفسی، جگر، کلیه و سیستم عصبی می باشد.

مس با وزن اتمی 64 و نقطه ذوب 1083 C بشکل fcc متبلور می شود. مس و آهن در حالت مذاب بهر نسبتی در هم حل می شوند ولی در حالت جامد حلایت آن تا 0.1 % نیز کاهش می یابد.در سرد کردن آهسته، مس بصورت فاز آهن-مس در می آید.ولی در سرد کردن سریع، مقدار مس بیشتری در محلول جامد باقی می ماند.مس معمولاً استنتیت زای ضعیف است.

تاریخچه مس در طول ادوار گذشته مراحل مختلفی را طی کرده است.قبل از 1900 بخاطر ترک ها و پارگی های سطحی در قطعات فورج و نورد به خاطر وجود مس، یک عنصر مزاحم بشمار می رفت.بهمنین دلیل تمام تلاش فولادسازان براین بود که درصد مس را تا حد امکان کاهش دهند.ولی بدلیل روش فولادسازی، عملاً درصد مس در فولادها تا 0.4 % نیز می رسید.

مکانیسم متالورژیکی تاثیر مس بر عیوب کارگرم را می توان به اکسیداسیون انتخابی آهن ربط داد. در این حالت، مس در نزدیکی سطح پوسته جمع می شود. با بیشتر شدن دمای کار گرم از دمای ذوب مس، مس مذاب در بین دانه های فولاد نفوذ کرده و کرنش پلاستیک مرزدانه ها را از هم می گسلد. افزودن نیکل با توجه به میزان مس، دمای محلول نیکل-مس را بالا برده و از ذوب مس جلوگیری می کند. درصد نیکل افزوده شده در حدود نیم برابر مس باقیمانده است.

مس مقاومت خوردگی در محیط های اسیدی را افزایش می دهد. از توانایی مس در سیستمهای آلیاژی رسوب سختی شونده بیشتر استفاده می کنند. در این منظور حداقل مس ۱.۲۵٪ می باشد و درصد مشابهی از نیکل را نیز در بردارد. قابلیت جوشکاری تحت تاثیر مس نمی باشد. در فولادهای پرآلیاژی ضد اسید، درصد مس بالای ۱٪ باعث بهبودی مقاومت در برابر اسید کلریدریک و اسید سولفیریک می شود. در جوشکاری فولادهای کم آلیاژی رسوب سختی شونده حاوی مس نیازی به پیش گرم نبوده و از دماهای بین پاسی بالا باید جلوگیری کرد.

مس در فولاد فقط در محلول جامد قرار می گیرد و تمایلی به تشکیل هیچگونه ترکیب بین فلزی با آهن ندارد. اکثر فولادهایی که بیشتر از ۰.۳۵٪ مس دارند، قابلیت رسوب سختی دارند. از این ویژگی در فولادهای زنگ نزن با استحکام کششی بالا استفاده می شود.

افزودن ۲٪ مس به فولادهای کم کربن باعث افزایش استحکام تسلیم این فولادها بدون افت قابل ملاحظه در داکتیلیتی در حالت نرمال و رسوب سختی می شود. سرد کردن در هوا از دمای انحلال سبب باقی ماندن مس در محلول جامد شده و با حرارت دادن دوباره در دمای C ۴۵۰، رسوبات غنی از مس و بالا رفتن سختی تشکیل می شود. رسوب سختی فولادهایی کم کربن با ۱-۱.۵٪ مس باعث افزایش استحکام کششی به اندازه ۹ تن بر اینچ مربع و افزایش استحکام تسلیم به مقدار ۱۱ تن بر اینچ مربع می شود. التبه این افزایش استحکام، کاهش داکتیلیتی را در پی دارد. در چنین فولادهایی که قابلیت رسوب سختی دارند، با زیاد شدن درصد کربن، این توانایی کاهش می یابد.

مس و سمنتیت با همدیگر آلیاژی تشکیل نمی دهند و مس موجود در آهن هیچگونه تاثیری بر روی نرخ انحلال کاربیدها در آستانیته کردن ندارد هرچند که تا حد کمی نرخ جوانه زنی و رشد پرلیت را می کاهد. در فولادهایی که دارای درصد متوسطی از مس هستند، درصدهای مس اضافی که در محلول جامد قرار نمی گیرند،

تصورت ذرات بسیار ریز غنی از مس در ساختار در می آیند. ولی اگر این درصد از 8 % فراتر رود ذرات درشت غنی از مس در مرزدانه ها تشکیل می شود.

خوردگی اتمسفری فولاد با افزودن مقادیر کمی از مس در حدود 0.15-0.25 % کاهش می یابد. مس مقاومت خوردگی فولاد در برابر اسید سولفیریک را زیاد کرده و افزودن 3.0-0.75 % به فولاد زنگ نزن 18/8 نرخ خوردگی در محیط اسید سولفیریک جوشان را شدیدا کاهش می دهد. بهبود مقاومت اکسیداسیون در دماهای بالا تنها با افزودن 0.25-0.5 % مس حاصل می شود. علت را می توان در تشکیل فیلم سطحی محکم بر روی فولاد جستجو کرد که در برابر اکسیداسیون مقاومت خوبی دارد.

مس در فولادهای ساختمانی کم آلیاژی با استحکام بالا که داکتیلیتی و شکل پذیری مشابهی داشته ولی از استحکام تسلیم بالاتری از فولادهای ساختمانی معمولی برخوردارند، استفاده می شود. مس موجود در این فولادها مقاومت خوردگی را افزایش داده و در موارد مشخصی تا 0.75 % به منظور افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی بدون تاثیر منفی بر قابلیت جوشکاری بکار می رود.

در چدنها، بمنظور پایدارسازی پرلیت در مقاطع نازک و ضخیم به ترکیب اضافه می شود و یکنواختی ساختار را ارتقاء می دهد. چنین اثری می تواند بر افزایش سختی تاثیر مثبتی داشته باشد.

اعتقاد بر این است که قابلیت انحلال مس در چدنها 3.5 % است. مس اضافی بصورت کره های ریز از محلول جدا می شود. البته درصد مس در چدنها کروی بسیار پایین بوده و معمولا در این نوع چدنها یک عنصر نامطلوب محسوب می شود. در چدن های Ni-Resist کروی ، با ترکیب استاندارد 14 % Cu, 7 % Ni ، مس بجای نیکل می نشیند. هرچند که چنین درصدی بالایی از مس در این نوع چدنها وجود ندارد بلکه معمولا 21 % نیکل داشته و مس ندارند.

9 - تاثیر مس در فولاد

تنگستن کاربرد زیادی در تولید فولادهای ابزار داشته و اخیرا در تولید فولادهای پرآلیاژی مقاوم در برابر حرارت نیز استفاده می شوند. تنگستن بسیار سنگین بوده و وزن اتمی آن 184 و نقطه ذوب 3410°C دارد. ساختار کریستالی آن است و در فولاد فریت زا و کاربید زای بسیار قوی است. سختی پذیری را افزایش می دهد و کاربیدهای مقاوم در

برابر سایش ایجاد کرده و بالاخص از افت سختی در دماهای بالا که امری رایج در نوک ابزار است جلوگیری می کند. در الکترودهای جوشکاری نیز تنگستن اضافه می شود تا سطح مقاوم در برابر سایش ایجاد نماید

مقادیر کمی از تنگستن سختی پذیری آستنیت را شدیداً افزایش داده و از طریق تشکیل محلول جامد فریت را تا حد متوسطی افزایش می دهد.

تمایل تنگستن به ترکیب با کربن بسیار زیاد بوده و کاربید آن خیلی سخت و مقاوم به سایش است. فولادهای تنگستن دار با سختی ثانویه در برابر تمپر مقاوم بوده و از اینرو مقاومت به سایشی را ارتقاء داده و در دماهای بالا دارای استحکام زیادی خواهند بود.

در فولادها، تنگستن کاربیدهای کمپلکس $\text{Fe}_4\text{W}_2\text{C}$ یا $\text{Fe}_4\text{W}_3\text{C}$ تشکیل می دهد و در برخی مواقع ، این کاربیدها به کاربیدهای ساده WC تجزیه می شوند. انحلال کاربیدهای تنگستن در آستنیت بسیار کشکل بوده و برای رسیدن به تعادل در فولادهای تنگستن به زمان آستنیته کردن بیشتری نیاز است. این انحلال کم کاربیدها مربوط به اندازه دانه کوچک فولادهای تنگستن دار بوده که متأثر از اثر محدود کنندگی رشد دانه توسط کاربید های حل نشده است.

تنگستن همانند فریت زاهای دیگر ، دمای یوتکتوفئید را افزایش داده و درصد کربن یوتکتوفئید را می کاهد و در نتیجه مقدار کاربید آزاد فولاد را در همان درصد کربن مشابه افزایش می دهد . این افزایش درصد کاربید آزاد سبب افزایش مقاومت سایش فولادهای تنگستن دار می شود.

تنگستن سختی و استحکام کششی فولادهای کربنی ساده و پر کربن را افزایش می دهد ولی بندرت به تنها یی در فولادها استفاده می شوند چراکه می توان با کمک از عناصر آلیاژی ارزان دیگر برای رسیدن به خواص مورد نظر استفاده کرد.

در دماهای کوئنچ کم که اندازه دانه کم بدست می آید، فولادهای تنگستن در مقایسه با فولادهای کربنی ساده از سختی پذیری کمی با درصد کربن مشابه برخوردار خواهند بود ولی با افزایش درصد زمان و دمای آستنیته کردن بدليل انحلال زیاد کاربید ها ، سختی پذیری آنها در مقایسه با فولادهای ساده کربنی افزایش می یابد.

در تولید فولادهای ابزار بالاخص فولادهای ابزار تند بر ، یکی از عناصر اصلی تنگستن است. تنگستن در فولادهای تند بر زمینه ای ایجاد می کند که در حین تمپر نرم نمی شود و کاربیدها بسیار سخت و مقاوم به سایش می باشند. این مقاومت به تمپر زمینه سبب شده که استحکام در دمای بالا و چermگی در سختی معین خوبی داشته باشد. این فاکتور مهمی است چرا که توانایی برش و تغییر شکل ابزار تندبر و قالب کار گرم بستگی به سختی و استحکام در دمای کاری سطوح دارد. تنش های داخلی که در حین کوئنچ فولادهای تنگستن دار ایجاد می شود ، در دماهای بالا آزاد می شوند. این نوع آزاد شدن تنش بدون کاهش سختی بوده فلذا قطعه می تواند تنش های کاری را تحمل کند. در بیشتر عملیات های برش کاری از فولادهای تند بر استفاده می شود. یکی از این فولادها دارای ترکیب $C\% 0.7\%, V\% 1\%, Cr\% 4\%, W\% 18\%$ می باشد. افزایش درصد تنگستن بیشتر از این مقدار سبب زیاد شدن مقاومت سایشی شده ولی چermگی را می کاهد. در درصدهای کمتر از 18٪ مقاومت سایشی کاهش یافته و حساسیت به رشد دانه در دماهای کوئنچ بالا را می افزاید.

خواص برشکاری خوب با افزایش همزمان درصد کربن و وانادیم این نوع فولادها بدست می آید. به عنوان مثال فولاد با 18-4-1 بهتر از فولاد $C\% 1.2\%, Cr\% 4.5\%, V\% 4\%, W\% 14\%$ می باشد.

در برخی ز فولادهای تند بر می توان بجای دو قسمت تنگستن از یک قسمت مولیبدن استفاده کرد. با این حال خواص برشکاری این فولاد کاهش می یابد. فولاد $W\% 6\%, Mo\% 6\%$ در مقایسه با فولاد های تنگستنی معمولی براحتی دکربوریزه می شود. فولاد جایگزین دیگر $V\% 2\%, Cr\% 4\%, Mo\% 5\%, W\% 6\%$ بوده که برای بهینه کردن خواص برش این فولاد ، درصد کربن را زیاد کرده اند. ترکیب این فولاد $V\% 4\%, Cr\% 4.5\%, Mo\% 4\%, W\% 6\%, C\% 2\%$ است.

نوع دیگر از فولاد ابزار تنگستن که در قالب‌های گرم کار استفاده می‌شود، $10\%W, 3\%Cr, 0.30\%V, 0.30\%C$ است. تنگستن موجود در ترکیب فولاد، مقاومت به تمپر را افزوده و حتی در دماهای بالاتر از دمای تمپر معمول، افت سختی قابل ملاحظه نخواهد بود.

با اضافه کردن ۵٪ کربالت به فولاد تنگستن، فولاد بسیار تند بر بدست می‌آید که باز می‌توان از دماهای آبکاری بالاستفاده کرد. در نتیجه کاربیدهای تنگستن زیادی حل شده و سختی پذیری بالایی حاصل می‌شود.

فولاد ابزار حاوی $C, 1.3\%W, 5\%B$ بسیار سختی بوده و تیزی لبه برش را حفظ می‌کند. این فولاد در ابزار برش، برشکاری مواد سخت و برای قالب‌های کشش استفاده می‌شود.

جنس فولاد اسکنه از فولاد با $W, 2.5\%-1.0\%$ بوده که اندازه دانه را اصلاح کرده و مقاومت سایش را بهبود می‌بخشد.

چگالی فولادهای کربنی با افزودن تنگستن زیاد شده و فولادهای تنگستن پایداری مغناطیسی بیشتری از خود در مقایسه با فولادهای کربنی ساده نشان می‌دهند. فولاد پر کربن با تنگستن ۶٪ در شرایط سخت شده در مغناطیسی‌های دائمی استفاده می‌شود. تنگستن بدلیل نگهداری آستانیت در حین کوئنچ، باعث تشکیل ذرات مغناطیس با توزیع بحرانی می‌شود. نوعی از این فولاد مغناطیس تنگستن دار ترکیب $C, 0.7\%W, 0.6\%Cr, 0.6\%V$ دارد.

تنگستن در صنایع مواد سخت بصورت کاربید تنگستن استفاده می‌شود که یکی از اجزای اصلی در ابزارهای برش کاربیدی سینتر شده است. بدلیل تولید مشکل این کاربیدها، کاربیدهای سینتر شده بندرت در مقاطع بزرگ‌تر از ۲ اینچ مربع تولید می‌شوند. تیغه‌های کاربیدی یا بطور مکانیکی یا با لحیم کاری به فولاد ابزار کربنی متوسط یا چدنی متصل شده و ابزار برش را تشکیل می‌دهند. تیغه‌های کاربید تنگستن در ابزارهای برش دستگاه تراش، مته‌ها و برقو‌ها بکار می‌روند. هم‌چنین در گشش سیم از قالب‌های کاربید تنگستن بسیار سخت استفاده می‌شود.