



IN THE NAME OF GOD  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## SPECIAL GLASSES

Dr. Rezvani Mohammad, Professor of Ceramic Engineering

Material department, faculty of mechanics, Tabriz university

وبلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

[ceramic.blog.ir](http://ceramic.blog.ir)


## ساختار شیشه سیلیسی

شیشه سیلیسی از تراهدرال های  $\text{SiO}_4$  تشکیل شده است.

ساختار آن مانند کوارتز داربستی است

با این تقاضت که نامنظم است و

زوایای اتصال تراهدرال ها در محدوده وسیعی قرار دارند.



## عيوب ساختاري در شيشه سيليسى

1. گروه هاي OH

2. ناخالصي ها

3. غير استوكيومetri بودن

ceramic.blog.ir

## 1. گروه های OH


از انحلال آب در اتمسفر مربوط ایجاد می شود و باعث



در حالی که گستگی ایجاد شده (حتی با وجود 0.1%) ممکن است اتصالات ضعیف هیدروژنی نیز ایجاد شود :



انحلال آب و تشکیل گروه OH در  $\lambda = 2.75 \mu\text{m}$  منجر به جذب شدید در محدوده IR



ایجاد پل هایی بین دو چهاروجهی مجاور نیز می شود.

## 2. ناخالصی ها


قلیابی ها

قلیابی خاکی ها

آهن


تیتانیم

میتوانند جایگزین  $\text{Si}$  شوند  $\text{Fe}, \text{Al}, \text{Ti}$



محل و چگونگی قرار گرفتن ناخالصی آهن اهمیت زیادی دارد. سایر مینرال هایی که با سیلیسیم مخلوط می شوند توسط هستشو با آب یا روش های تخلیص دیگر قابل دفع هستند اما آهنی که جای سیلیسیم قرار گرفته است را به هیچ وجه نمی توان خارج کرد، فقط ممکن است اسیدشویی مؤثر واقع شود.

### 3. غیر استوکیومتری بودن



در محیط های ذوب احیایی رخ می دهد(الکترود گرافیتی، شعله اکسیژن-هیدروژن) او بر ویسکوزیته و خواص نوری تاثیر می گذارد.

در این حالت  $\alpha$  کمی افزایش یافته و روی سایر خواص نیز تاثیر می گذارد. میزان کمبود  $\text{O}_2$  می تواند متغیر باشد و این نقصان در کریستالیزاسیون نیز مؤثر است.

شیشه سیلیسی غیر استوکیومتری دارای گمینه عبور در  $\lambda=243 \text{ nm}$  بوده و فلئوروسانس آبی سبز از خود نشان می دهد.

## کریستالیزاسیون شیشه های سیلیسی

1050-1100°C  
1000-1100

به صورت فازهای  $\beta$ -کریستوبالیت و گاهی تریدیمیت کریستالیزه می شود

فلزات قلیایی و نک ظرفیتی

قلیایی خاکی ها

این کریستالیزاسیون سطحی است و وجود آب این عمل را تشدید می کند.

در دمای بالا با  $SiO_2$  واکنش کرده و - $Si-O-Na + Na-O-Si$ - ایجاد می کنند که موییلیته چهاروجی  $Na_2O$  افزایش یافته و نظم مجدد را بهبود می بخشد.

دوتا  $Na$  به یک  $SiO_4$  حمله کرده و ایجاد عیوب موضعی در شبکه سیلیسی می کند

در شیشه سرامیک ها کریستالیزاسیون حجمی است نه سطحی و کریستالیزاسیون سطحی که به سمت داخل رشد کند، خواص مکانیکی را ضعیف می کند.

شیشه سیلیسی در دمای بالای  $1300^{\circ}\text{C}$  ممکن است گریستالیزه شود (شروع 1050 و 1100)

اما  $\alpha$  بسیار پایین

عبوردهی خوب (به غیر از  $\text{OH}$  ناشی از گروه های  $\text{OH}$ )


در UV نیز تا  $150\text{ nm}$  به خوبی عبور می دهند

انحلال کم در آب و اسیدها (به غیر از  $\text{HF}$  و  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) و

استحکام مکانیکی خوب

اما در برابر قلیایی ها ضعیف هستند.

تبلور کریستوبالیت به تنهایی مشکل ساز نیست بلکه در تبدیل  
به  $\alpha$ -کریستوبالیت بدلیل انبساط ایجاد شده مشکل ساز است



فاز های کارنیجیت ( $KSiAlO_3$ ) و کالمیت ( $NaSiAlO_3$ ) نیز امکان

تشکیل پرایشان موجود است

Fig. 1-2. Thermal expansion of the  $SiO_2$  modifications and of silica glass

## مقایسه کریستالیزاسیون شیشه سیلیسی با سودالایم (نمودار ۴-۱ صفحه ۲۸)

سرعت کریستالیزاسیون شیشه سیلیسی از سودالایم پایین تر بوده و دمای بالاتری دارد.

سرعت کریستالیزاسیون در حضور آرگون به صورت خطی با زمان تغییر می کند، در حالی که در اتمسفر هوا یا اکسیژن رفتار منحنی پارabolیکی از خود نشان می دهد. تماس انگشتان دست (نمک های موجود در آن) نیز بر سرعت کریستالیزاسیون تأثیر می گذارد.

## تبخیر شیشه سیلیسی

از حدود  $1800^{\circ}\text{C}$  به بالا این شیشه ها تبخیر شده و محصولات تبخیر در قسمت های سرد به شکل لایه های سفید درمی آیند که این مورد با کریستالیزاسیون متفاوت است و تنها راه تشخیص برومسی فازی است.

اگر آمورف باشد  $\text{X-Ray}$  یک نمی دهد و در  $T=1300^{\circ}\text{C}$  بعید است که کریستالیزه شود ولی در  $T=1800^{\circ}\text{C}$  تبخیر رخ می دهد.


اختلاف دانسیته در شیشه های اپک و روشن سیلیسی به میزان آب وابسته است و با افزایش گروه های OH دانسیته کاهش می پارد.

شیشه سیلیسی پایین ترین دانسیته برابر با  $\rho = 2.2 \text{ g/cm}^3$  را داراست.


برای مثال  $\text{Na}_2\text{O}$  و  $\text{K}_2\text{O}$  در حفره هایی که آب از طریق گستنگی شبکه ایجاد گرده است قرار می گیرند. در این حالت تغییرات حجمی زیادی ایجاد نمی شود اما تغییر جرم شدید است.

در صورتی که اتم مهمان به جای Si قرار بگیرد، در صورتی بر روی P اثر می گذارد که جرم آن با Si متفاوت باشد. دانسیته شیشه  $\text{SiO}_2 - \text{B}_2\text{O}_3$  حدود  $2.2 \text{ g/cm}^3$  می باشد

## انبساط حرارتی



$\alpha$  هشیه با افزایش دما افزایش می یابد و آن را بین دماهای  $0-300^{\circ}\text{C}$  گزارش می کنند.  $\alpha$  بالاتر از  $T_g$  به صورت ناگهانی افزایش می یابد.



شیشه سیلیسی در دمای حدود  $200^{\circ}\text{C}$  شروع به انقباض می گند، بدون این که نرم شده باشد، در این حالت  $\alpha$  منفی به وجود می آید که ناشی از تغییرات ساختاری است.

$$\alpha = 0.54 \times 10^{-6}, 20-100^{\circ}\text{C}$$
$$\alpha = 0.627 \times 10^{-6}, 20-300^{\circ}\text{C}$$
$$\alpha = 0.56 \times 10^{-6}, 20-500^{\circ}\text{C}$$

## گرانروی

در سودالایم ویسکوزیته در دمای ذوب poise $^{10^7}$

$$\eta = 2/48 \times 10^{10} \text{ poise} \text{, } 1400^\circ \text{C}$$

ceramic.blog.ir

رفتار شیشه های سیلیسی با دما short است ، یعنی تغییرات  $\eta$  با دما سریع و شدید است

در دمای 2000-2200 درجه سانتی گراد رفتار شبیه مایع دارد

## مقاومت در پرابر شوک حرارتی

لوله های سیلیسی به قطر 1-3 سانتی متر شوک پذیری 900-800 درجه سانتی گراد را تحمل می کند (سرد شدن ناگهانی در آب 20 درجه)

## خواص الکتریکی

جزء شیشه های عایق اما نوع اپک مقاومت پایین تری از نوع روشن دارند  
ثبت گذردهی در فرانس  $10^6$  هرتز حدود 7/3 (شیشه سیماکس 6/4)

## خواص شیمیایی

خاکستر گیاهان و سبزیجات با شیشه سیلیسی واکنش می دهد. اسید فلوریدریک و فسفوریک تنها اسیدهای موثر بر آن

## خواص شیمیایی

در برابر کلرین، یدید، سولفور فاسید  
کلریدریک،  $\text{NO}_2, \text{H}_2\text{O}_2$  و اکنش ناپذیر

بامذابهای نمکهای کلرید روی، کلرید باریوم، کلرید  
سدیم، فلورید پتاسیم، نیتراتها، بوراتها، فسفاتها مورد حمله  
قرار می‌گیرد

900	CaO
900	BaO
550	PbO
800	CuO
800-700	Al
700	$\text{BaSO}_4$
585	$\text{Na}_2\text{CO}_3$
1050-1200	C

## 2-شیشه های بوروسیلیکاتی

$T_m = 450^\circ\text{C}$

$\alpha = 14.4 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

$\text{B}_2\text{O}_3$  پس از سیلیس مهم ترین شیشه ساز است


این ماده زمانی که به تنها یک شیشه شود کاربردی ندارد، زیرا در آب و بخار آب خورده می‌شود و آن بسیار بالاست، در حالی که همین ماده در شیشه‌های بوروسیلیکاتی (پیرکس) کاملاً برعکس بوده و مقاومت شیمیایی بسیار بالا و  $\alpha$  پایینی دارد.

B  
Na  
Al



عناصر موجود علاوه بر شیشه سیلیسی

## ساختار بوراکسول



## رفتار غیر طبیعی اکسید بور

توجه شود که  $\text{Na}_2\text{O}$  در شیشه سیلیسی نسبت  $\text{O/Si}$  را از 2 بیشتر می کند در حالی که بور این عدد را به 2 می رساند.

## ویلک تحقیق در معدن سیلیک

تا 30% مولی در حضور قلیایی ها کوردیناسیون بور از 3 به 4 تغییر می یابد. در مقادیر بالاتر مجدداً به کوردیناسیون 3 و 2 می رسد.

در شیشه بورو سیلیکات حلقه های بوراکسول و ساختارهای چهاروجهی در کنار هم قرار دارند. اگر در صد خاصی اکسید بور در سیلیس اضافه شود گستگی های ناشی از حضور قلیایی ها توسط بور ترمیم می شود. البته علاوه بر این اکسیدها در بورو سیلیکاتها مقداری  $\text{Al}_2\text{O}_3$  نیز وجود دارد

## شیشه های پیرکس

اساس این شیشه ها بر پایه پتنتی در سال 1915 میلادی است که توسط کمپانی آمریکا (Corning & Sullivan & Taylor) صادر شده است.

(B1, B2) انجام شده است

این شیشه ها با نام تجاری «Pyrex» و نام علمی «شیشه های بوروسیلیکاتی قلیایی» شناخته می شوند.

جدول 1: شیشه های ساخته شده توسط Corning Glass Work (US Patent 36136 in 1915) بر حسب درصد وزنی

Oxide	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	D	E
SiO <sub>2</sub>	70	80.6	80.9	90	85	90
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20	13	12.9	6	12.5	5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6	2	1.8	1	—	2
Na <sub>2</sub> O	4	4.4	4.4	3	1.5	—
Li <sub>2</sub> O	—	—	—	—	—	3
Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	—	—	—	—	1	—

## شیشه های پیرکس

### اسامی تجاری شیشه های 3/3


	نام تجاری	کشور
Pyrex	آمریکا و انگلیس	
K33	کانادا	
Termisil	هند	
Terex	ژاپن	
Nife	سویس	
Boral	یوگوسلاوی	
Simax	جمهوری چک (و اسلواکی)	

در صد بالای سیلیس به کمک بور ذوب شده است (همراه با فلایایی کم) در ظروف خانگی، لوله و وسایل آزمایشگاهی، شیشه ماشین لباسشویی و ... استفاده می شوند.  
برای پیرکس با ضخامت **1 میلیمتر** حداقل شوک پذیری **360 درجه سانتی گراد** است (سودالایم 100)

$\Delta T = 100^\circ C$  سودالایم

$\Delta T = 300^\circ C$  پیرکس

$\Delta T = 850^\circ C$  شیشه سرامیک



# خواص شیشه های بوروسیلیکاتی

شوك پذيری ↑

مقاومت شیمیایی ↑

ثبات ( از نظر پایین بودن سرعت تبلور)

کار پذيری خوب

## نسبت های اکسیدی مهم در شیشه های بوروسیلیکاتی

$$R_1 = \frac{SiO_2}{B_2O_3}$$

$$R_2 = \frac{SiO_2}{B_2O_3 + Al_2O_3 + Na_2O + K_2O}$$

$$R_3 = \frac{Na_2O + K_2O - Al_2O_3}{B_2O_3}$$

در شیشه های تجاری

$$R_1 = 7.13 - 7.44$$

$$R_2 = 4.75 - 4.96$$

$$R_3 = 0.20 - 0.25$$

## مشکلات شیشه های بوروسیلیکاتی

$$R_1 = \frac{SiO_2}{B_2O_3}$$

$$R_3 = \frac{Na_2O + K_2O - Al_2O_3}{B_2O_3}$$

۱. تبخير

۲. جدایش فازی

اگر  $R_1$  بالا رود، ذوب مشکل شده و در نتیجه  $T_m$  بالا رفته و تبخير افزایش پیدا می کند.

اگر  $R_1$  کمتر شود، یعنی  $B_2O_3$  افزایش یافته و این موضوع منجر به جدایش فازی در شیشه می شود.

افزایش  $SiO_2$ ، علاوه بر بالا رفتن  $T_m$ ، عدم هموزنیه نیز افزایش می یابد.

افزایش  $R_3$  تبخير بور را در دمای بالا متاثر می سازد

$$\frac{O}{Al} = 1.5 \quad < \quad \frac{O}{Si} = 2$$

$$\frac{O}{B} = 1.5$$

. قلیایی هایی که با خود اکسیژن اضافی می آورند (**Donor**)، این اکسیژن ها را به بور و آلومینیم اها می کنند؛ نسبت  $O/Al$  و  $O/B$  برابر  $1/5$  می شود که در این حالت  $Al_2O_3$  و  $B_2O_3$  نسبت به  $SiO_2$  اکسیژن کم می آورند ( $O/Si$  برابر  $2$  است)

در این شیشه ها تمام چهاروجهی ها  $SiO_4$  نبوده و بخشی از آن ها به صورت  $BO_4$  و  $AlO_4$  هستند

- اگر یک سری اکسیژن در سیستم باشد ، اکسیژن های سری اول با  $\text{Al}$  اتصال می دهند و مازاد آن به  $\text{B}$  می رسد. این اتفاق به دلیل مسائل انرژیتیکی است ، به این ترتیب که با تشکیل اتصالات بیشتر و همسایه های چهارتایی ، انرژی سیستم  $\text{AlO}_4$  بیشتر از  $\text{BO}_4$  پایین می آید.

توجه شود که بوهای با کئو(دیناسیون ۳) نیز در سیستم وجود دارد و شبکه به طور کامل از چهار (اس متصل نیست.

## نقش $\text{Al}_2\text{O}_3$ و $\text{K}_2\text{O}$

$\text{Al}_2\text{O}_3$  و  $\text{K}_2\text{O}$  امکان تبلور و جدایش فازی را (از طریق کاهش کشش سطحی بین فازهای جدایش یافته) کم می کنند.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  در شبکه شرکت کرده و به انسجام آن کمک می کند ولی مقدار آن کم است و نیز دمای جدایش فازی را کم می کند

## جدایش فازی در شیشه ها

**Stable**  $\rightarrow \Delta G_{mix} = \Delta H_{mix} - T\Delta S_{mix}; \Delta S_{mix} > 0, \Delta H_{mix} > 0$

$$\Delta G_{mix} > 0$$

بسیاری از شیشه ها تمایل به جدایش فازی دارند که  
اغلب از نوع شبه پایدار است؛ اما این جدایش فازی در  
دماي اتاق رخ نمی دهد زیرا شرایط کینتیکی برای آن  
ها میسر نیست

**Metastable**  $\rightarrow \Delta G_{mix} > 0$

در شرایط شبه پایدار، زمانی  $\Delta G_{mix}$  مثبت می شود که دما پایین بیاید. انتروپی خلاف جدایش فازی عمل می کند و در دماي بالا به دلیل  
غالب بودن انتروپی، حالت **mixing** داریم ولی در سرد کردن تمایل به جدایش دارد.

اگر  $\Delta H_{mix} < 0$  باشد ممکن است استحالة هاي **order-disorder** رخ دهد و حتی ممکن است ترکیب جدید تشکیل شود

شیشه ها برای تنفس زدایی آنلیل می شوند و شیشه هایی که تمایل به جدایش فرا پایدار دارند در این هنگام که دما بالا رفته است دچار جدایش می شوند.

بسیاری از شیشه سرامیک ها، شیشه هایی هستند که این تمایل در آن ها بالا بوده و به عمد ناخالصی هایی به آن ها افزوده می شود تا جدایش حاصل شود که مقدمه جوانه زنی است.




FIG. 142. Regions of metastable immiscibility in the system  $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$  (Haller et al., 1970).

ایزوترم 755 نشان می دهد که زیر این دما از نظر ترمودینامیکی امکان جدایش فازی وجود دارد. دمای لیکودوس ( $T_L$ ) دمایی است که بالاتر از آن امکان کریستالیزاسیون برای شیشه وجود ندارد. این دما برای شیشه های تجاری بوروسیلیکاتی حدود  $1060-1070^\circ\text{C}$  است و چون  $755^\circ\text{C}$  دمای پایین تری است، امکان جدایش وجود دارد.

# نقش $\text{Al}_2\text{O}_3$ در شیشه های بوروسیلیکاتی

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

[ceramic.blog.ir](http://ceramic.blog.ir)

کاهش امکان تبلور از طریق کاهش سرعت آن

کاهش جدایش فازی از طریق کاهش کشش سطحی بین فازهای جدایش یافته

در شبکه شرکت کرده و به انسجام آن کمک می کند

دماهی جدایش فازی را از  $755^{\circ}\text{C}$  به مثلا  $600^{\circ}\text{C}$  کم می کند

برای فهمیدن میزان جدایش فازی، از آزمایش مقاومت شیمیایی شیشه در آب استفاده می شود. نمونه به شکل پودر در آب ریخته شده و تا دمای مورد نظر حرارت داده شده و با تیتراسیون توسط اسید، میزان یون های  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  تعیین می شود

## نقش قلیاًی‌ها ( $\text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$ ) در شیشه‌های بوروسیلیکاتی

تشکیل مذابی با میزان  $\text{Na}_2\text{O}$  بالا که ایجاد جدایش می‌کند

رقابت برای افزایش کثوردیناسیون بین  $\text{O}$  و  $\text{SiO}_2$  و  $\text{Na}_2\text{O}$

قواردادن اکسیژن هایش در اختیار  $\text{SiO}_2$

Si همواره تمایل به افزایش کثوردیناسیون دارد. در این شرایط Na نمی‌تواند کثوردیناسیون خود را کامل کند و دو راه مذکور را در پیش دارد

در این حالت  $\Delta s < 0$  است که باعث جدایش می‌شود اما اگر  $\Delta G < 0$  شود،  $\Delta H < 0$  ایجاد می‌کند.

ایجاد  $\Delta H < 0$  از طریق افزایش کثوردیناسیون سدیم از 4 به 6 ممکن است. اما بدلیل قدرت اتصال ضعیف قادر

به این کار نیست پس بهتر است اکسیژنهای خود را در اختیار سیلیسیم قرار دهد

- اما در سیستم  $\text{SiO}_2\text{-CaO}$  جدایش ایجاد می شود، چراکه کلسیم به دلیل انرژی بیشتر و قدرت اتصال بالا می تواند همسایگان بیشتری کسب کند.
- در حالت شبه پایدار سیستم  $\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O}$  امکان جدایش وجود دارد، اما در مذاب این موضوع صادق نیست. در  $500^\circ\text{C}$  ممکن است  $\Delta H < 0$  پیدا شود که جدایش  $\Delta G$  را منفی کند.

❖ کاتیون های با بار زیاد و شعاع کوچک ، مانند  $\text{Cr}^{6+}$  ، که از قدرت اتصال بالایی برخوردار است ، به شدت جدایش فازی ایجاد می کند. این جدایش به صورت قطره ای اتفاق می افتد که مقدمه ای بر کریستالیزاسیون است.

❖  $\text{ZrO}_2$ ،  $\text{WO}_2$ ،  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ،  $\text{TiO}_2$  ... از قدرت اتصال بالایی برخوردار بوده و جدایش ایجاد می کنند.

❖  $\text{B}_2\text{O}_3$  نیز در سیستم های سیلیکاتی تمايل به جدایش دارد و برای جلوگیری از آن نیاز به سیستمی است که اکسیژن بدهد.

❖  $\text{K}_2\text{O}$  به راحتی می تواند به بور اکسیژن بدهد و شدت جدایش را حتی بیشتر از  $\text{Na}_2\text{O}$  کم می کند.

❖ از لحاظ اکسیژن دهنگی به  $\text{Si}$  نیز  $\text{K}_2\text{O}$  پهنتر از  $\text{Na}_2\text{O}$  عمل کرده و باز هم جدایش را کمتر می کند.




Fig. 12-1. DTA curves of the "3/3" glass:  
A – with  $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 1 \text{ mol } \%$ ; B – with  
 $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 2 \text{ mol } \%$

منحنی DTA برای دو شیشه 3/3 را نشان می دهد. منحنی A دارای 1%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و منحنی B دارای 2%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  است. همان طور که در شکل  $\text{Al}_2\text{O}_3$  دیده می شود منحنی B فاقد پیک کریستالیزاسیون است. بنابراین در این شیشه 8 ها میزان  $\text{Al}_2\text{O}_3$  از سودالایم ها که ماکزیمم 1/8% بود، بیشتر است. نقش  $\text{Al}_2\text{O}_3$  در سودالایم ها پایین آوردن دمای لیکودوس و کاهش امکان کریستالیزاسیون است اما اگر از حدی بیشتر شود منجر به کریستالیزاسیون شده و مشکلات ذوب و عدم همگنی (از طریق کاهش سرعت دیفوزیون در مذاب) ایجاد می کند.




Fig. 12-2. DTA curves of the "3.3" glass:  
 A – with 5 mol %  $\text{Na}_2\text{O}$ ;  
 B – with 5 mol %  $\text{K}_2\text{O}$

منحنی های DTA این شیشه ها همراه با  $\text{Na}_2\text{O} \text{ } \%5$  و  $\text{B}$  همراه با  $\text{K}_2\text{O} \text{ } \%5$  مولی استabilit شده است که  $\text{K}_2\text{O} \text{ } \%75/0$  (کمتر از  $\text{K}_2\text{O} \text{ } \%1$ ) به عدم جدایش کمک می کند.

## مشکلات مهم در ساخت شیشه های بوروسیلیکاتی

1. تبخیر

2. عدم همگنی

3. جدایش فازی



## واکنش های ذوب

واکنش هایی که در سودالایم وجود داشت:

واکنش کربن با سیلیس،

تجزیه کربنات ها در  $C^{600-500}$  °،

تشکیل سیلیکات های زود ذوب

و سیلیکات های کلسیمی و واکنش با سیلیکات های سدیمی،

ایجاد مذاب

و انحلال سیلیس باقی مانده

$SiO_2$  با قلیایی ها و قلیایی خاکی ها مستقیم وارد واکنش می شود

و ...

اندازه سیلیس در سودالایم  
**0.5-0.6 mm**

اندازه سیلیس در بوروسیلیکاتی  
**0.1 mm**

## واکنش های ذوب

اما در بوروسیلیکاتی ها واکنش به گونه ی دیگری است:

بورهایج واکنشی با سیلیس و قلیایی های نمی دهد

در دمای پایین ترکیبات غنی از بور مذاب ایجاد می شود که حاوی قلیایی هاست

و سپس مذاب بوراتی با سایر مواد واکنش می کند

مذاب بوراتی بسیار سیال و روان است

و به تدریج سیلیس در آن حل می شود

بنابر این سیلیس باید دانه بندهی ریزی داشته باشد ، ذرات درشت سیلیس ایجاد گرادیان های غلظتی می کند

و عدم همگنی ایجاد می کند که منجر به زمان طولانی و دمای بالا برای هم زدن می شود.

## کریستالیزاسیون

استعداده تبلور در این شیشه ها به حدت بالاست و فرات مفید رنگ کریستالیت ایجاد می کند.

دماي ليكودوس:  $1060-1080^{\circ}\text{C}$

دماي كار: بالاني  $1150^{\circ}\text{C}$

وبلاگ تخصصي مهندسي سراميك

[ceramic.blog.ir](http://ceramic.blog.ir)

اگر مذاب همگن باشد ، فقط در پایین تر از دماي ليكودوس تبلور رخ می دهد.

دماي كار برای ساخت اين شیشه ها با روش هاي مختلف شكل دهي ، بالاتر از دماي ليكودوس است :

بنابراین خطر کریستالیزاسیون مطرح نیست.

اگر تغییر افزایش یابد ، دمای لیکودوس در سطح افزایش می یابد ؛ زیرا محصول تغییر ترکیبات بورات سدیم ( $B_2O_3-Na_2O$ ) است بنابراین بورات و قلیای مذاب کم می شود و ترکیب سطح عوض می شود به این ترتیب که مذاب سطح غنی از سیلیس و فقیر از قلیا می شود و در نتیجه دمای لیکودوس سطح افزایش می یابد. در این حالت ممکن است دمای لیکودوس در مغز شیشه کمتر از سطح باشد و چون دمای کاری برای شیشه همان  $1150^{\circ}C$  است ، امکان تبلور وجود دارد.

دمای لیکودوس  $1200^{\circ}C$


دمای لیکودوس  $1080-1090^{\circ}C$

در روش های سنتی (Day Tank) چندین ساعت دما بالا می رود تا کل بچ ذوب شود سپس دما کاهش می یابد تا به دمای کاری برسد ؛ بنابراین لایه سطحی شیشه که در دمای کاری شکل داده می شود و دمای لیکودوس آن  $1200^{\circ}C$  است ، امکان کریستالایزیشن سطحی بالایی دارد.

$\text{SiO}_2$  با افزایش موضعی  $T_m$  و  $T_L$  باعث ایجاد عدم همگنی و در نتیجه کریستالایزاسیون می شود. اگر دانه بندی  $\text{SiO}_2$  درشت باشد، عدم هموژنیته باعث تغییر

دماهی لیکودوس در نقاط مختلف شده و در مواردی که دماهی لیکودوس را افزایش دهد، کریستالایزاسیون موضعی ایجاد می کند.

از طرف دیگر تبخیر و عدم همگنی باعث تشدید جدایش فازی می شوند.



پیک گرمایشی در  $200^\circ\text{C}$  مربوط به خروج آب

در ترکیب این شیشه پیک هایی که بیان گر واکنش های مهم بین مواد اولیه در حالت جامد باشد، وجود ندارد؛ یعنی هیچ واکنشی بین سیلیس و بوراخ نمی دهد.


واکنش دیگری رخ نمی دهد.

## عوامل موثر در تبخیر شیشه های بوروسیلیکاتی

1. دما

در دمای بالاتر تبخیر این شیشه ها تشدید می شود.

2. ترکیب



ترکیب نیز از عوامل مهم در تبخیر است به طوری که اگر نسبت افزایش یابد (یعنی

افزایش یابد)، سرعت تبخیر افزایش می یابد.

Na <sub>2</sub> O/B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	1/4
Rate (mg/cm <sup>2</sup> )	23	12
t (hr)	16	16
T (°C)	1400	1400


برای مثال برای شیشه ای با 80% سیلیس داریم:

## اثر ترکیب

در عمل دمای ذوب  $1550^{\circ}\text{C}$  است که به دلیل کاهش تبخیر کوره های الکتریکی توصیه می شوند.

در این کوره ها الکترود در پایین قرار دارد اما در کوره های مشعلی ، حزارت از بالاست و جریان های کتوکسیونی ایجاد می شود که باعث افزایش تبخیر می شود.

از طرف دیگر در کوره الکتریکی همواره یک بستر سرد در سطح وجود دارد که در مراحل ذوب لایه زیرین را محافظت می کند(در تکنولوژی جدید کوره های سوختی با افزایش سرعت شارژ سطح بار را سرد نگه می دارند).



تبخیر هیشه سیماکس بر حسب زمان در دمای های مختلف به صورت خطی تغییر می کند و با افزایش دما سرعت تبخیر بالا می رود.

این میزان در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$  و در مدت 15 ساعت حدود  $2 \text{ mg/cm}^2$  است و در دمای  $1550^{\circ}\text{C}$  حدود  $15 \text{ mg/cm}^2$  برابر می شود.

## خواص شیشه های بوروسیلیکات قلیابی

### 1. رفتار انبساط حرارتی




Fig. 12-8. Temperature dependence of the modulus of elasticity in tension,  $E$ , for silica glass, "3.3" glass and soda-lime-silica glass


در این شیشه ها  $\alpha$  باید پایین باشد.

در شیشه سودالایم با افزایش دما  $E$  افت می کند اما در شیشه سیلیسی و پیرکس با افزایش دما مدول الاستیسیته افزایش می یابد. در این شیشه ها به ظاهر ساختار متراکم تر شده و انسجام شبکه افزایش یافته است.

محضی مربوط به سودالایم دیده می سود برای :

این حالت ناشی از پیوستگی ساختاری این شیشه هاست  
در انبساط حرارتی آن ها مشاهده ز

## 2. رفتار عجیب حرارتی



$\alpha$  در این شیشه ها با افزایش دما ابتدا افزایش و سپس کاهش می


یابد، که این مسئله عکس سایر شیشه هاست. این رفتار نیز

مشابه تغییرات  $E$ ، به تغییرات ساختاری در حین تغییر دما برمی

گردد. در اثر انقباض اتصالات محکم تر شده و مدول یانگ افزایش

می یابد

## 2. رفتار عجیب حرارتی



پیک ۱۹۶ °C مربوط به تغییرات ساختاری است.

## 3. تبلور شیشه های بوروسیلیکاتی

در این شیشه ها سرعت تبلور پایین بوده و از مشخصات بورات است که اگر به شکل آمورف دریاباید، یک شیشه پایدار می شود.



محصولات بلورین هیچ گاه ترکیبات بوردار نیستند، بلکه تریدیمیت، گریستوبالیت و... هستند.



فازهای فوق همراه با ترکیبات قلیا، سیلیس و... و معمولاً به صورت گریستوبالیت تبلور می یابند؛ اما سرعت تبلور این فازها نیز پایین است.



دماهی لیکودوس ( $T_L$ ) این شیشه ها  $1060-1080^\circ\text{C}$  و دماهی تبلور ( $T_C$ )  $780-950^\circ\text{C}$  است. ماکزیمم سرعت تبلور در  $10^6 \text{ Poise}$  در  $0-3 \text{ }\mu\text{m/min}$  است؛ اما به طور معمول این سرعت در محدوده  $0-1 \text{ }\mu\text{m/min}$  قرار دارد.




چون شکل دهی در دماهی بالاتر از دماهی تبلور انجام می گیرد، سرعت تبلور پایین بوده و مشکلی پیش نمی آید.

### 3. تبلور شیشه های بوروسیلیکاتاتی

کریستالیزاسیون سطحی در  $80-100^{\circ}\text{C}$  پایین تر از کریستالیزاسیون عادی است.

در شیشه سیماکس سرعت تبلور داخلی در  $950^{\circ}\text{C}$  و تبلور سطحی در  $875^{\circ}\text{C}$  به ماقزیم می رسد.



در حدود  $900-950^{\circ}\text{C}$  و ویسکوزیته  $10^6$  پواز، آهنگ تبلور به بیشترین میزان خود می رسد.

افزودن  $\text{K}_2\text{O}$  به شیشه 3.3 دمای کریستالیزاسیون را به سمت دماهای بالاتر سوق می دهد و هرچه منحنی پهن تر و دمای پیک به سمت بالاتر رود احتمال کریستالیزه شدن ضعیف تر است. بنابراین  $\text{K}_2\text{O}$  علاوه بر کم کردن جدایش فازی، تبلور رانیز کند می کند.

اگر آمیزه ای از  $\text{Na}_2\text{O}$  و  $\text{K}_2\text{O}$  استفاده شود، سرعت تبلور کند شده و جدایش نیز رخ نمی دهد.

#### 4. جدایش فازی

محدوده جدایش:  $590-630^{\circ}\text{C}$

دماي آنيل:  $< 590^{\circ}\text{C}$

ترکيب شیشه پیرکس معمولی شیری نبوده ، زیر میکروسکوپ نیز قابل رویت نیست و فقط از طریق آزمایش مقاومت شیمیایی مشخص می شود

## و بالا تر خصصی مهندسی سرامیک



اثری روی جدایش ندارد و  $\alpha$  را نیز زیاد افزایش نمی دهد


در اطراف  $T_g$  در منعنه دیلاتومتری اختلاف کوهان مانند ایجاد می کند و اگر از بالا به پایین  $T_g$

حرکت کنیم ، در شیشه تنش تولید می کند

5. دانسیته

دانسیته:  $2/3 \text{ g/cm}^3$

در شیشه سیلیسی **PbO** می تواند دانسیته را به  $8 \text{ g/cm}^3$  نیز برساند در حالی که در سودالایم فقط تا  $5/3 \text{ g/cm}^3$  افزایش می دهد.



## 6. ضریب انبساط حرارتی

Table 12-19  
True coefficient of linear thermal expansion  
of Pyrex 7740 at low temperatures [63]

Mean temperature (°C)	True coefficient $\alpha_t \cdot 10^6$ (K <sup>-1</sup> )
34	3.7
0	3.4
-40	3.2
-71	2.9
-115	2.4
-152	1.7
-174	1.1

### 7. شوک پذیری

$$a = \frac{3}{3} \times 10^{-6} 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$$

سیماکس

$$\Delta t_a = 320 / \sqrt{a} \rightarrow \Delta t = 330$$

ماکزیمم اختلاف دمایی ( $\Delta T$ ، شوک پذیری) برای ضخامت  $d = 1\text{ mm}$  است.




Fig. 12-33. Resistance to thermal shock vs. thermal expansion for some technical and soda-lime-silica glasses

عوامل موثر در شوک پذیری:  
 ضریب انبساط حرارتی ، ضخامت ،  
 جنس ،  
 شکل هندسی و اندازه قطعه و  
 زمان کاربرد

## 8. خواص اپتیکی

این شیشه ها پرتوهای زیر قرمز را تا طول موج  $2/7-2/8\mu\text{m}$  به خوبی عبور می دهند، اما بسته به وجود گروه های OH طول موج های بالاتر را عبور نمی دهند.



در محدوده فوق بنفش طول موج های کوتاه تر از  $300\text{ nm}$  را به شدت جذب می کنند و از خود عبور نمی دهند.

# شیشه های سری پا

## شیشه های کریستال

$\text{SiO}_2 - \text{PbO} - \text{K}_2\text{O}$

ویژگی ها:

بی رنگ بودن ،

شفافیت ،

ضریب شکست بالا ،

دانسیته بالا ،

نرم بودن و

قابلیت تراشکاری

$\text{K}_2\text{O}$  و  $\text{PbO}$  از طریق افزایش  $n$  باعث ایجاد

حالت Reflectance می شوند.

در این حالت بخشی از نور از شیشه برگردانده شده و باعث تلاؤ می شود، این حالت درخشنده‌گی در برابر نور منجر به استفاده از لفظ کریستال برای این

شیشه ها شده است.

$$R = \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^2$$

از طریق افزایش  $n$  باعث ایجاد  
حالت Reflectance می شوند.

در این حالت بخشی از نور از شیشه برگردانده شده و باعث تألیف  
می شود، این نوع درخشندگی در برابر نور منجر به استفاده از  
لطف کریستال برای این شیشه ها شده است.

اختلاف ضریب شکست ناشی از نورهای قرمز و آبی نوعی از پاشندگی است که به صورت فرمول مقابل


$$\text{Mean Dispersion} = n_C - n_F$$

بیان می شود. ضریب شکست تابع جنس شیشه و طول موج نور است.

$$\text{Abbe value or } v\text{-value} = \frac{n_D - 1}{n_C - n_F}$$

$n_D$  ضریب شکست نور برای پرتو زرد سدیم

$n_C - n_F$ : ضریب شکست نور آبی - ضریب شکست نور



بر اساس لایه های دو قسمت تقسیم بندی می شوند:

## فرایند تولید شیشه های سربی

کمتر بودن دمای لیکوودوس منجر به پایدار بودن این شیشه ها از نظر عدم تبلور می شود.

شیشه های سربی خوب در ناحیه A قرار دارند و با سرد کردن مذاب شیشه به دست می آید و ترکیبات سرب دار تبلور نمی یابند و فقط ها زهای بلوین تریدیمیت و کریستوبالیت هستند که کریستالیزه می شوند.

در ناحیه B کریستالیزاژیون به شدت بالاست و در ناحیه C مقاومت شیمیایی پایین است.

$$T_L = 720-740 \text{ } ^\circ\text{C}$$


شیشه سربی

$$T_L = 950-1000 \text{ } ^\circ\text{C}$$

شیشه سودالایم

$$T_L = 1050-1070 \text{ } ^\circ\text{C}$$

شیشه بوروسیلیکاتی



Crystal glasses are melted from raw materials having a low content of coloring components, specially iron oxides (less than 0.025%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  in glass), and of  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ . In practice, however, the glass is almost always additionally decolorized both chemically (by oxidation melting) and physically. With Potassium-Lead glasses  $\text{NiO}$  in particular is used for this purpose, while a combination of  $\text{Se}+\text{CoO}$  is suitable for Sodium-Potassium Crystals.

## اثرات $PbO$ در شیشه ها


$2150^{\circ}C$	$Ca_2SiO_4$
$740^{\circ}C$	$Pb_2SiO_4$

1. کمک به ذوب

2. کاهش ویسکوزیته تابع ضعیف بودن اتصالات سرب است که قابلیت تغییر شکل آسان را برای اتمها فراهم می کند.
- قابلیت پلاریزاسیون و تغییر شکل از مشخصات اتم های سرب است.

3. کاهش مدول یانگ

هر چه  $E$  کمتر باشد گرنش کمتر و خاصیت الاستیسیته بالاتر است



یعنی با  $\sigma$  کمتر می توان تغییرات ابعادی بیشتری ایجاد کرد.

$$\epsilon = \sigma/E$$

4. افزایش چگالی

وجود سرب باعث افزایش چگالی تا  $8 \text{ g/cm}^3$  می شود.

این عدد برای شیشه های معمولی حدود 3 است.

5. افزایش ضریب شکست و پاشندگی

به زیاد بودن لایه های اتمی برمی گردد.

7. کاهش ویسکوزیته

اتصالات ضعیف تغییر فرم بالا

سود الایم

و تحرک زیاد

6. کاهش کشش سطحی

اتم های سرب به دلیل قابلیت پلاریزاسیون ، آرایشی موازی با سطح شیشه پیدا گرده و در جهت عمود بر سطح ، نیرو را کاهش می دهند. ضریب تغییرات دمای گشش مثبت

8. کاهش سختی

قابلیت تغییر شکل و پلاریزاسیون گه ذاشی از اتصالات ضعیف است ، باعث گاهش سختی می شود.

9. افزایش مقاومت الکتریکی

به دلیل این گه سرب یون بزرگی است سد راه قلیایی ها شده و هدایت الکتریکی افت می گند ، در

نتیجه مقاومت الکتریکی افزایش یافته است.

## 1- خواص

دماهای ذوب و ویسکوزیته کم و شیشه long در سنتری ها از خردش شیشه لامپ تلویزیون استفاده می شود. از سرنج نیز استفاده می شود (قیمت پایین تر، نگهداری راحت تر، مقاوم در برابر محیطهای احیایی، ایجاد محیط اکسیدی)

## 2- مشکلات

20-30% تبخیر بور (برای تامین 24% اکسید سرب، 30-32% اکسید سرب زده می شود)، با خروج اکسید سرب و پتاسیم تبلور سطحی امکان پذیر است، شیشه رگه رگه می شود (در اثر کنوکسیون و جابجایی بلورها در کل مذاب برای جلوگیری از تبخیر روی پاتیل در می گذارند)

## 3- حساسیت به اتمسفر

در شرایط احیایی شدید بصورت سرب فلزی در کف کوره در اثر اکسیداسیون بصورت  $PbO_2$  و ایجاد رگه های قهوه ایو دمای ذوب افزایش تبخیر سرب روی دیرگذار بصورت  $PbO$  و پس از چکه کردن از سقف در مذاب به رنگ زرد در می آید

## 4- عدم همگنی

در مخلوط مواد اولیه جدایش رخ می دهد و غیر یکنواختی در مذاب ایجاد می کند. برای جلوگیری از این مشکل 4-1 از کربنات پتاسیم آب دار استفاده می شود 4-1 از همزدن استفاده می شود (مکانیکی یا تزریق گاز)

4- سرب مسائل زیست محیطی دارد و اغلب توسط باریم جایگزین می شود

فرمولاسیون یک شیشه کریستال مرسوم

$\text{SiO}_2$  -59%

$\text{PbO}$  -25%

$\text{K}_2\text{O}$ -12%

$\text{Na}_2\text{O}$ -2%

$\text{ZnO}$ -1.5%

و بلاگ تخصصی مهندسی سرامیک

[ceramic.blog.ir](http://ceramic.blog.ir)