

آموزش سر کابل حرارتی

سلام و شب بخیر خدمت مهندسین عزیز و گرامی

اموزش سر کابل حرارتی در خدمتون هستم

با اجازه استاد عباس

و استاد ناصر و و نمام استاد گرامی

نقاط ضعف عمد سیستمهای کابلی در مقایسه با خطوط هوایی عبارتند از

هزینه اجرایی بالاتر (هرچه سطح ولتاژ افزایش یابد اختلاف هزینه قابل ملاحظه تر می شود)

مشکل و زمانباز بودن امکان عیب یابی و نیاز به تجهیزات عیب یاب ویژه در صورت بروز عیب

مشکل و زمانباز بودن و نیاز به تجهیزات و تخصصهای خاص جهت انشعاب گیری

نیاز به تجهیزات و تخصصهای خاص جهت ترمیم نقاط آسیب دیده و ...

البته با اتخاذ تمهیداتی از قبیل ایجاد تونلهای مشترک خدمات شهری، هزینههای نصب سرشکن شده و هزینه اجرایی به ازاء هر خط کابلی کاهش میباید. مشاهده می گردد علیرغم برتریهای متعدد خط هوایی در مقایسه با کابل به سبب مسائل مربوط به حریم خطوط، استفاده از کابلها توجیه اقتصادی پیدا می کند.

طبقه بندی سر کابل ها

أنواع كابلاتي قدرت:

١ - كابلاتي فشار ضعيف

٢ - كابلاتي فشار متوسط

٣ - كابلاتي فشار قوي

دسته بندی سر کابل ها

سرکابل های حرارتی 2-Heat shrink - سرکابل های سرد Cold Shrink - سرکابل های فشاری Slip on - سرکابل های Plug-in

سرکابل ها حرارتی : HEAT SHRINKABLE TERMINATIONS)

سرکابل های حرارتی جهت اتصال کابل های فشار قوی و متوسط به تجهیزات برقی استفاده می شود. سرکابل ها به دو نوع تقسیم می شود: سرکابل فشار ضعیف(تا ولتاژ kV1) سرکابل فشار قوی (تا ولتاژ kV63) در این نوع سرکابل ها از روکش Heat shrink که اساسا از پلی اتیلن کراس لینک تهیه می شود، استفاده شده و تا ولتاژ kV63 می توان از این سرکابل ها استفاده کرد.

مزایا

به آسانی نصب می شود. از یک نوع سرکابل برای چند سایز نزدیک به هم می توان استفاده کرد. تاریخ مصرف محدود ندارد. از پلیمر مقاوم به اشعه UV و آنتی تراک تهیه شده است که در اثر تماس مستقیم با اشعه خورشید آسیب ندیده و مقاومت بسیار خوبی دارد.

سرکابل های سرد و پلاگین رو در فرصت مناسب توضیح میدم خدمتتون

وسایل مورد نیاز برای سرکابل زدن

کابل شو سایز کابل

کابل شو برای شیلد

ریگم

توری مسی

نوار کنترل استرس (نوار زرد رنگ)

نوار اب بندی کردن قرمز رنگ (ماستیک)

نوار چسب برق

الکل و یا تینر ۱۰۰۰

ابزار مورد نیاز

متر

پرس هیدرولیکی

کاتر

سر پیک یا سشوار صنعتی

کمان اره

شیشه ۲۰ سانتی متر یا دستگاه گرافیت بردار سمباده

تصویر شماره ۱

به اندازه ۴۵ سانتی متر پوسته اصلی کابل را بر میداریم



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۱

و اگر کابل زره دار بود به اندازه ۴ سانتی متر از زره را توسط یک نوار چسب مشخص میکنیم و زره را بر میداریم

تصویر شماره ۲

زره برداشته شده



تصویر شماره ۲

تصویر شماره ۳

پوسته دوم کابل را بر میداریم



تصویر شمار ۴ شیلد کابل را به سمت پایین کابل میریم



تصویر شماره ۴



تصویر شماره ۴

نوار کاف را بر میداریم

تصویر شماره ۵ از گرافیت به اندازه ۴ سانتی متر گذاشته و بقیش رو بر میداریم

با گرافیت بردار یا شیشه



تصویر شماره ۵



در این تصویر امتحان کردیم که بتوانیم با حرارت گرافیت را برداریم بدون استفاده از گرافیت بردار و یا شیشه که نشد
کابل البرز میشود با حرارت نوار گرافیت را برداشت



تصویر شماره ۷ برداشتن عایق برای نصب کابل شو



تصویر ۶



تصویر شماره ۷_۱

نصب کابل شو ها با پرس هیدرولیکی



تصویر شماره ۸



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۸_۲

تصویر شماره ۸ از ۴ سانتی متری که بین پوسته اصلی برای زره گذاشته بودیم با نوار توری مسی از شیلد کابل جدا میکنیم

کابل را سمباده زده هم جهت محور کابل (بعثت اینکه لبه های تیز باعث جمع شدن الکترونها و خوردگی، ضعیف شدن و در نهایت ترکیدن کابل میشود) کوتاه شدن عمر مفید(و با الکل یا تیزر ۱۰۰۰ تمیز میکنیم



در تمام مراحل برای رفع الودگی در سر کابل با تینر فوری ۱۰۰۰ یا الکل سر کابل رو تمیز میکنیم



تصویر شماره ۹



تصویر شماره ۹_۱



تصویر شماره ۹_۱

تصویر شماره ۹

بین قسمت گرافیت و از نوار کنترل استرس استفاده میکنیم

نصب چسب زرد رنگ به نحوی که ۲ سانتی متر از آن روی قسمت گرافیت باقی مانده و یک سانتیمتر از آن در فسمتی که پلی اتیلن آن برداشته شده است یعنی مرز بین گرافیت دار و قسمتی که گرافیت آن برداشته شده است

که باعث جلوگیری از ریزش جرقه ها بعلت ولتاژ زیاد و ضعیف شدن کابل در آن ناحیه میباشد



تصویر شماره ۱۰



تصویر شماره ۱-۱۰

تصوی شماره ۱۰

نصب ریگم سیاه رنگ که مکمل چسب زرد رنگ میباشد و طریقه قرارگرفتن آن از ابتدای سطح برش خورده پوسته رویی قرمز رنگ تا هرجایی که پوشانده میشود را بین گرافیت تا محلی که رسید قرار میدهیم



تصویر شماره ۱۰_۳



تصویر شماره ۱۱



تصویر شماره ۱۱_۱



تصویر شماره ۱۱_۲

تصویر شمار ۱۱

کابلشو را میزnim استاندارد برای کابلشو های مسی ۳ پرس و کابلشو های الومنیوم ۴ پرس میزنیم
نوار قرمز (ماستیک) را روی کابلشو میپیچیم با یک ذره کشش ماستیک
نوار قرمز و زرد رنگ در حین بستن بنحوی بایستی کشیده شود که پهناي آن به نصف اندازه واقعی آن برسد



تصویر شماره ۱۱۲_۱



تصویر شماره ۱۱۲_۱



تصویر شماره ۱۳



تصویر شماره ۱۳_۱



تصویر شماره ۱۳_۱

تصویر شماره ۱۳

شیلهای ارت را باز کرده و از قسمت برش خورده (روکش قرمزنگ) به مقدار ۶ سانتیمتر رو به عقب نوار قرمز رنگ جهت آب بندی از ته سرکابل زده میشود.

روکش اصلی ریگم قرمز سر کابل را قرار میدهیم و حرارت میدهیم



تصویر شماره ۱۴



تصویر شماره ۱۴ _



تصویر شماره ۱۴

بشقابکهای جرقه گیر را نصب میکنیم

نصب بشقابک جهت افزایش فاصله خزشی

به ترتیب از پاین سر کابل ۱۵ سانتی متر

بشقابک بعدی ۸ سانتی متر

و بشقابک اخر را ۸ سانتی متر بعد نصب میکنیم



تصویر شماره ۱۵ باقتن شیلد کابل



تصویر نهایی سر کابل ها ۱۶

مرحله شیلد

باقن شیلد ارت و نصب کابلشو به مقطع ۱۶ میلیمتر مربع روی آن(که طول آن بایستی حتی الامکان ۵۰ سانتیمتر باشد)جهت نصب به شینه ارت

دوستان اموزش تلوم شد

در خدمتتان هستم

پاسلام خسته نباشید جناب مهندس جهانیان من به چند تا از خدمتتون سوال داشتم ۱_بیشتر سرکابل هایی که مداریم از مابین گرافیت و عایق پلی اتیلن میزنن برای بهبود این کار چه باید کرد ۲_در صورت امکان در مورد روکش استرس و ماستیک زرد رنگ یکم بیشتر توضیح دهید ۳_دستور العمل نصب کابلهای شیلد نواری هم این چنین هستش ممنون میشم

پاسلام خسته نباشید جناب مهندس جهانیان من به چند تا از خدمتتون سوال داشتم ۱_بیشتر سرکابل هایی که مداریم از مابین گرافیت و عایق پلی اتیلن میزنن برای بهبود این کار چه باید کرد ۲_در صورت امکان در مورد روکش استرس و ماستیک زرد رنگ یکم بیشتر توضیح دهید ۳_دستور العمل نصب کابلهای شیلد نواری هم این چنین هستش ممنون میشم

و تو این تصویر روکش استرس که به روکش قرمز نجسیبده واز گرافیت بیرون مونده مشکلی پیدا نمیکنه؟؟؟

سلام اقای مهندس

ارادتمندم

سوال اولتون به تخصص و جنس نوار زرد بر میگردد

در ان محل باید میدان کنترل بشه در صورت عدم کنترل باعث زدگی سر کابل میشه که عمر سر کابل یه یک سال هم نمیرسه

زره آلومینیوم هست و شیلد مسی

اگه باهم برخورد داشته باشن باعث خوردگی میشه

سر کابلی که با شیشه زدم طول عمرش خیلی بیشتر از گرافیت بردار بوده به این دلیل که
چون شیشه عایق است و ذرات ریزی (که البته نباید برجای بماند) از خود باقی بگذارد مشکل ساز نخواهد بود.

در صورتیکه ذرات باقی مانده از یک چاقو یا وسیله فلزی دیگر بشدت در دسر ساز میشود

سرکابلهای ما مال ریکم هستش در ضمن مال ما از اون توری مسی ها نداره

در سر کابل زدن باید سمباده زنی هم محور کابل باشه

ایا میدانید

خودم میگم

شدت میدان در نقاط تقاطع دو عایق مختلف تشديد میشه

و چون امتداد میدان در طول کابل شدش تر است بهتر است شیارها هم محور با میدان باشد تا تقاطع شیارها با میدان نداشته باشیم

در مورد سر کابل های داخلی هم بگم با همین روش ولی فقط یک بشقابک جرقه گیر نصب میکنیم