

## فهرست راهنمای

- آرایه روت، ۱۳۸-۱۴۰ آرایه روت، ۱۴۰-۱۳۸
- موارد خاص در تشکیل آرایه روت، ۱۴۵-۱۴۵ موارد خاص در تشکیل آرایه روت، ۱۴۵-۱۴۵
- اثرات اضافه کردن صفر و قطب به سیستم، ۱۱۳-۱۱۸ اثرات اضافه کردن صفر و قطب به سیستم، ۱۱۳-۱۱۸
- اثر صفرهای اضافی، ۱۱۸ اثر صفرهای اضافی، ۱۱۸
- اثر تعپیای غالب اضافی، ۱۱۵ اثر تعپیای غالب اضافی، ۱۱۵
- اسپاپول، ۱۷۲ اسپاپول، ۱۷۲
- اغتشاش، ۵ اغتشاش، ۵
- اثر فیدبک بر اغتشاش، ۱۲۸-۱۳۱ اثر فیدبک بر اغتشاش، ۱۲۸-۱۳۱
- اغتشاش افست، ۱۲۹ اغتشاش افست، ۱۲۹
- اغتشاش باز، ۱۲۹ اغتشاش باز، ۱۲۹
- اغتشاش خارجی، ۱۲۸ اغتشاش خارجی، ۱۲۸
- بردار حالت، ۴۰۸، ۵۳ بردار حالت، ۴۰۸، ۵۳
- بردار خروجی، ۴۰۸ بردار خروجی، ۴۰۸
- بردار ورودی، ۴۰۸ بردار ورودی، ۴۰۸
- پاسخ حالت گذرا، ۱۱۳-۹۶ پاسخ حالت گذرا، ۱۱۳-۹۶
- پاسخ حالت ماندگار، ۹۵-۹۱ پاسخ حالت ماندگار، ۹۵-۹۱
- پاسخ حالت ماندگار به ورودی پله، ۹۱ پاسخ حالت ماندگار به ورودی پله، ۹۱
- پاسخ حالت ماندگار به ورودی سینوسی، ۹۴ پاسخ حالت ماندگار به ورودی سینوسی، ۹۴
- پاسخ حالت ماندگار به ورودی چند جمله‌ای، ۹۴ پاسخ حالت ماندگار به ورودی چند جمله‌ای، ۹۴
- پاسخ حالت شیب، ۹۱ پاسخ حالت شیب، ۹۱
- پاسخ حالت - صفر، ۴۱۴ پاسخ حالت - صفر، ۴۱۴
- پاسخ فرکانسی، ۱۰ پاسخ فرکانسی، ۱۰
- ۳۰۳، ۲۲۱، ۲۱۶، ۲۱۶ پاسخ فرکانسی، ۱۰
- ارتباط بین پاسخ گذراپله و پاسخ فرکانسی، ۳۱۵-۳۰۷ ارتباط بین پاسخ گذراپله و پاسخ فرکانسی، ۳۱۵-۳۰۷
- پاسخ فرکانسی حلقه - بسته، ۳۱۵-۳۰۷ پاسخ فرکانسی حلقه - بسته، ۳۱۵-۳۰۷
- مشخصه‌های عملکرد براساس پاسخ فرکانسی، ۳۱۷-۳۱۵ مشخصه‌های عملکرد براساس پاسخ فرکانسی، ۳۱۷-۳۱۵
- پاسخ میرای بحرانی، ۹۸ پاسخ میرای بحرانی، ۹۸
- پاسخ میرای شدید، ۹۷ پاسخ میرای شدید، ۹۷
- پاسخ میرای ضعیف، ۱۰۰ پاسخ میرای ضعیف، ۱۰۰
- مشخصه‌های پاسخ میرای ضعیف، ۱۰۲ مشخصه‌های پاسخ میرای ضعیف، ۱۰۲
- پاسخ ورودی - صفر، ۴۱۲ پاسخ ورودی - صفر، ۴۱۲
- ۴۱۷، ۳۳۶، ۳۳۲، ۱۴۷، ۱۳۶ پایداری، ۱۳۶-۱۴۷
- آزمونهای پایداری، ۱۳۶-۱۴۷ آزمونهای پایداری، ۱۳۶-۱۴۷
- پایداری در فضای حالت، ۴۱۷ پایداری در فضای حالت، ۴۱۷
- پایدار شرطی، ۲۸۶ پایدار شرطی، ۲۸۶
- پیشنهاد باند، ۳۲۰ پیشنهاد باند، ۳۲۰
- تابع تبدیل، ۲۴۰، ۵۳، ۲۹۰، ۱۰۳، ۹۱، ۱۱۹، ۱۳۷، ۱۶۸، ۱۳۷ تابع تبدیل، ۲۴۰، ۵۳، ۲۹۰، ۱۰۳، ۹۱، ۱۱۹، ۱۳۷، ۱۶۸، ۱۳۷
- ۴۱۶، ۳۳۸، ۳۰۷، ۲۷۱، ۲۲۴ اثر اضافه کردن صفر و قطب به تابع تبدیل، ۱۱۸-۱۱۳
- ۴۲۱، ۲۵۱ اثر اضافه کردن صفر و قطب به تابع تبدیل، ۱۱۸-۱۱۳
- بدست آوردن معادلات حالت از تابع تبدیل، ۵۹-۵۳
- تابع تبدیل سیستم مرتبه دوم، ۱۰۳ تابع تبدیل سیستم مرتبه دوم، ۱۰۳
- تابع تبدیل سینوسی، ۲۱۹ تابع تبدیل سینوسی، ۲۱۹
- تابع تبدیل عنصر تأخیر خالص، ۲۵۳ تابع تبدیل عنصر تأخیر خالص، ۲۵۳
- تابع تبدیل غیر می‌نیمم فاز، ۲۵۱ تابع تبدیل غیر می‌نیمم فاز، ۲۵۱
- تابع تبدیل می‌نیمم فاز، ۲۵۱ تابع تبدیل می‌نیمم فاز، ۲۵۱
- تابع تبدیل معادل، ۱۲۰ تابع تبدیل معادل، ۱۲۰
- حذف صفر - قطب در تابع تبدیل، ۴۳۴-۴۳۳ شناسایی تابع تبدیل، ۲۶۱-۲۵۶
- کنترل پذیری و رؤیت پذیری در تابع تبدیل، ۴۳۴-۴۳۱
- تابع حساسیت، ۱۳۳ تابع حساسیت، ۱۳۳
- تأخیر خالص، ۲۵۳ تأخیر خالص، ۲۵۳
- تأخیر زمانی، ۲۱۳، ۲۸۸ تأخیر زمانی، ۲۱۳، ۲۸۸
- تنظیم پارامترهای PID، ۴۰۶، ۳۵۰ تنظیم پارامترهای PID، ۴۰۶، ۳۵۰
- تبدیل لاپلاس، ۲۵، ۲۳ تبدیل لاپلاس، ۲۵، ۲۳
- تبدیل لاپلاس در حل معادله فضای حالت، ۴۱۶، ۴۱۴ تبدیل لاپلاس در حل معادله فضای حالت، ۴۱۶، ۴۱۴
- تحلیل خطای حالت - ماندگار، ۱۱۸-۱۲۶ تحلیل خطای حالت - ماندگار، ۱۱۸-۱۲۶
- تحلیل در حوزه زمان، ۸۵-۱۴۷ تحلیل در حوزه زمان، ۸۵-۱۴۷
- تحلیل در حوزه فرکانسی، ۲۱۵-۳۲۲ تحلیل در حوزه فرکانسی، ۲۱۵-۳۲۲
- تحلیل فضای حالت، ۴۰۷-۴۳۴ تحلیل فضای حالت، ۴۰۷-۴۳۴
- تحمیم متغیرهای حالت، ۴۴۰ تحمیم متغیرهای حالت، ۴۴۰
- ثابت خطای، ۱۲۲ ثابت خطای، ۱۲۲

- ثابت خطای پله، ۱۲۳

ثابت خطای سهموی، ۱۲۵

ثابت خطای شبیب، ۱۲۴

ثابت زمانی، ۹۳

اثرات فیدبک بر ثابت زمانی، ۱۲۶ - ۱۲۸

جبران‌ساز، ۳۲۲

جبران ساز پس فاز، ۳۴۲ - ۳۴۳

جبران ساز پس - پیش فاز، ۳۴۳ - ۳۴۷

جبران ساز پیش فاز، ۳۴۲ - ۳۴۸

جبران سازی، ۳۴۲

جبران سازی سری، ۳۴۳

جبران سازی سری - موازی، ۳۴۳

جبران سازی متواالی، ۳۴۳

جبران سازی موازی، ۳۴۳

عوامل مختلف در انتخاب روشاهای جبران‌سازی، ۳۴۴

جبران‌سازی با استفاده از چارت نیکولز، ۳۹۸ - ۳۹۹

جبران‌سازی با استفاده از مکان ریشه، ۳۸۳ - ۳۵۱

جبران‌سازی با استفاده از نمودارهای بود، ۳۹۱ - ۳۷۴

جبران‌سازی در فضای حالت، ۴۰۹

حاشیه بهره، ۲۹۹

حاشیه فاز، ۲۹۹

حسابت، ۱۳۲، ۸۵

اثر فیدبک بر حسابت، ۱۳۶ - ۱۳۱

تابع حسابت، ۱۳۳

خطای، ۱۱۸

اثر فیدبک بر خطای، ۱۲۶

خطای حالت ماندگار، ۱۱۲، ۱۱۸

خطای رؤیت، ۴۴۱

خطای سیستم، ۱۸

خطای گذرا، ۱۲۲

خطای ناشی از ورودی پله، ۹۱

خطای ناشی از ورودی سهموی، ۱۲۵

خطای ناشی از ورودی شبیب، ۹۱

- طرحی جبران‌سازها با چارت نیکولز، ۳۹۸ - ۳۹۱

دامنه سنجن شدید، ۳۱۷

تغییرات دامنه، ۲۱۶

لگاریتم دامنه، ۲۲۲

سیستم حلقه - بسته با دامنه یکسان، ۳۰۸

دترمینان هروتیز، ۱۴۵

دیاگرام‌های بلوکی، ۲۳

اجزاء اصلی دیاگرام‌های بلوکی، ۳۰

جبر دیاگرام‌های بلوکی، ۳۱

رسم دیاگرام‌های بلوکی سیستم‌های فیزیکی، ۳۴

دیاگرام بود، ۲۱۵ - ۲۲۰

- ترسیم دیاگرام بود، ۲۲۵، ۲۴۷

ریشه‌های معادله مشخصه، ۴۱۷

رؤیت پذیری، ۴۰۷

آزمون رؤیت پذیری، ۴۲۱ - ۴۲۷

تعریف و منهوم اولیه رؤیت پذیری، ۴۲۵ - ۴۲۴

رؤیت پذیری در توابع تبدیل، ۴۳۴ - ۴۳۱

رؤیتگر، ۴۰۷

جایابی قطب با رؤیتگر، ۴۴۹ - ۴۴۲

رؤیتگر مرتبه کامل، ۴۴۲

طراحی رؤیتگر، ۴۴۲ - ۴۴۰

زمان استقرار، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲

زمان تأخیر، ۱۰۸، ۱۰۲

زمان سنجن، ۱۰۸، ۱۰۶

زمان صعود، ۱۰۸، ۱۰۲

سیستم حلقه - باز، ۲۰

سیستم حلقه - بسته، ۲۰

سیستم خطی، ۱۹

سیستم غیرخطی، ۱۹

خطی سازی سیستم غیرخطی، ۸۳ - ۸۱

سیستم مرتبه دوم، ۹۶ - ۱۱۳

شرط دامنه، ۱۶۹

شرط زاویه، ۱۷۰

طراحی

- متغیرهای حالت، ۵۲، ۲۳، ۵۳، ۵۶  
 انتخاب متغیرهای حالت، ۵۹ - ۶۷  
 متغیرهای حالت ناویسته، ۶۱  
 مسیرهای ریشه، ۱۹۹  
 مسیر نایکوئیست، ۲۷۶ - ۲۸۱  
 معادله حالت، ۵۶، ۶۵  
 رابطه بین تابع تبدیل و معادله حالت، ۶۵  
 حل معادله حالت، ۴۰۹ - ۴۱۶  
 معادله خروجی، ۵۶  
 معادله کمکی، ۱۴۲  
 معادله مشخصه، ۴۲۱، ۴۱۶  
 معیار پایداری نایکوئیست، ۲۷۴ - ۲۷۹  
 مکان ریشه، ۱۶۳  
 خواص اساسی مکان ریشه، ۱۶۸ - ۱۷۰  
 قواعد ترسیم مکان ریشه، ۱۷۲ - ۱۸۴  
 طراحی با مکان ریشه،  
 مقادیر ویژه سیستم، ۴۱۷  
 موتورهای dc، ۶۷، ۲۳  
 موتورهای dc کنترل آریچر، ۶۷  
 موتورهای dc کنترل میدان، ۶۷ - ۷۱  
 برگشتی در موتورهای dc، ۷۱  
 میرای بحرانی، ۹۷ - ۹۸  
 میرای شدید، ۹۷  
 میرای ضعیف، ۹۷ - ۱۰۰  
 ناپایدار، ۱۳۷  
 نسبت سیگنال به نویز، ۱۳۰  
 نسبت میرایی، ۱۰۳  
 نسبت میرایی نسبی، ۱۱۵  
 نمودارهای دامنه و فاز، ۲۲۱  
 نمودار قطبی، ۲۶۱  
 نمودار قطبی مستقیم، ۲۶۱  
 نمودار گذرهای سیگنال، ۳۶  
 تعاریف مربوط به نمودار گذرهای سیگنال، ۳۸ - ۳۹  
 خواص نمودار گذرهای سیگنال، ۳۹ - ۴۰
- طراحی جبران‌سازها با مکان ریشه، ۳۵۱ - ۳۷۳  
 طراحی جبران‌سازها با نمودارهای بود، ۳۷۴ - ۳۹۱  
 طراحی سیستم‌های کنترل در فضای حالت، ۴۳۴ - ۴۳۹  
 طراحی جایابی قطب، ۴۳۵ - ۴۴۹  
 طراحی رؤیتگر، ۴۴۰ - ۴۴۲  
 فرجانش حداثت، ۱۰۲، ۱۰۸  
 فرکانس تشدید، ۳۱۵  
 فرکانس شرطی، ۱۰۴  
 فرکانس طبیعی میرانشده، ۱۰۴  
 فرکانس طبیعی میرانشده، ۱۰۳  
 فرکانس قطع، ۳۲۰  
 قضیه مقدار نهایی، ۹۲، ۹۸  
 قطب، ۴۱۸، ۱۳۷  
 قطبهای غالب، ۱۱۵، ۱۱۴  
 قطبهای کم اثر، ۱۱۴  
 کنترل پذیری، ۴۰۷  
 آزمون کنترل پذیری، ۴۲۶  
 تعریف و مفهوم اولیه کنترل پذیری، ۴۲۲ - ۴۲۴  
 کنترل پذیری در توابع تبدیل، ۴۳۱ - ۴۳۴  
 کنترل پرواز، ۱۶ - ۱۷  
 کنترل پیش خور، ۵  
 کنترل حلقة - باز، ۲ - ۲۰  
 کنترل حلقة - بسته، ۵ - ۲۰  
 کنترل درجه حرارت، ۱۶ - ۱۷  
 کنترل کنندهای PD، PID، ۳۴۸ - ۳۵۱  
 کنترل فیدبک، ۳۶ - ۳۳۳  
 گاوارنر ترپ گردان، ۹  
 ماتریس اساسی، ۴۱۱ - ...  
 ماتریس انتقال حالت، ۴۱۱  
 ماتریس انتقال مستقیم، ۵۴ - ۴۰۸  
 ماتریس حالت، ۵۴ - ۴۱۷، ۴۰۸  
 ماتریس خروجی، ۵۴ - ۴۰۸  
 ماتریس ورودی، ۵۴ - ۴۰۸

- پایداری با نمودار نایکریست معکوس، ۲۹۳ - ۲۹۴ ۴۲ - ۴۰  
 نمودار نایکریست، ۱۲۰ ۴۷ - ۴۵  
 ورودی تابع پله، ۸۸ ۲۶۱ ، ۲۱۵  
 ورودی تابع چند جمله‌ای، ۹۰ ۲۶۸ - ۲۶۳  
 ورودی تابع سهمی، ۸۹ نمودار نایکریست سیستم تاخیردار، ۲۶۹  
 ورودی تابع سینوسی، ۹۰ قواعد رسم نمودار نایکریست، ۲۷۳ - ۲۷۱  
 ورودی تابع شبیب، ۸۹ پایداری با نمودار نایکریست، ۲۷۴ - ۲۷۴  
 ورودی تابع ضربه، ۸۸ نمودار نایکریست معکوس، ۲۸۹  
 ورودی مرجع، ۱۷