



دانشگاه صنعتی شریف

پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی

طراحی کارخانه ساخت شیرگازی

دانشکده مهندسی صنایع

استاد درس : آقای دکتر اکبری

اعضای گروه:

نیما شیروانی ۷۸۱۴۲۰۰۶

علی پیله ور ۷۹۱۱۳۵۰۶

امیرستگاری ۷۹۱۲۸۰۰۷

۱۳۸۲ زمستان

بنام خدا

فهرست

عنوان	صفحة
.۱ مقدمه	۵
۱-۱. پیش گفتار	۵
۱-۲. معرفی محصول	۶
۱-۳. بازارسنجی محصول	۶
۱-۴. معرفی کارخانه	۹
۲ شناخت محصول	۱۱
۲-۱. شکل محصول	۱۱
۲-۲. نمودار انفجاری	۱۲
۲-۳. لیست قطعات	۱۳
۳ طراحی فرآیند	۱۴
۳-۱. لیست مواد (درخت محصول)	۱۵
۳-۲. آنالیز خرید / ساخت	۱۶
۳-۳. تعیین عملیات ساخت قطعات	۱۹
۳-۴. ساخت توبی	۱۹
۳-۴-۱. تعیین فعالیتهای پایه‌ای :	۱۹
۳-۴-۲. تشخیص آلترا ناتیوهای مختلف	۱۹
۳-۴-۳. استاندارد کردن عملیاتها	۲۰
۳-۴-۴. بررسی آلترا ناتیو و انتخاب آلترا ناتیو :	۲۰
۴ ساخت بدنه	۲۰
۴-۱. تعیین فعالیتهای پایه‌ای	۲۰
۴-۲. تشخیص آلترا ناتیوهای مختلف	۲۰
۴-۳. استاندارد کردن عملیات	۲۱
۴-۴. بررسی آلترا ناتیو و انتخاب آلترا ناتیو:	۲۱
۵ ساخت دربوش	۲۲
۵-۱. تعیین فعالیتهای پایه‌ای	۲۲
۵-۲. تشخیص آلترا ناتیوهای مختلف :	۲۲
۵-۳. استاندارد کردن عملیات	۲۳
۵-۴. بررسی و انتخاب آلترا ناتیو	۲۳
۶ برگه مسیرهای تولید	۲۴
۶-۱. لیست ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز	۲۸
۶-۲. نمودار مونتاژ	۲۹
۶-۳. نمودار فرآیند عملیات	۳۰
۶-۴. زمان هر عملیات	۳۱
۶-۵. برنامه ریزی	۳۲
۶-۶. تعیین میزان تولید	۳۲
۶-۷. لیست عملیات و تخمین ضایعات در هریک	۳۲
۶-۸. تعیین میزان تولید در هر مرحله	۳۴
۶-۹. محاسبه کسر ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز	۳۶

۴۱	۳-۱۷. تعیین تعداد کل ماشین آلات و نیروی انسانی عملیاتها
۴۱	۴-۱-۱۷-۳. آنالیز استفاده از ماشین آلات
۵۴	۳-۱۷-۲. آنالیز عملیاتهای خط مونتاژ
۶۴	۳-۱۷-۳. تعیین نهایی ایستگاههای کاری و منابع
۶۸	۳-۱۷-۴. تعداد کل ماشین آلات و نیروی انسانی قسمت تولید
۶۹	۴. طراحی سیستم حمل و نقل
۶۹	۴-۱. معرفی و مقایسه سیستمهای مختلف حمل و نقل
۷۰	۴-۲. طراحی سیستم بر اساس شرایط موجود
۷۲	طراحی چیدمان کارخانه
۷۲	۵. تحلیل نیازمندیهای کارخانه (همراه با تخمین فضا)
۷۲	۵-۱. انبارها
۷۵	۵-۱-۱. انبار مواد اولیه
۸۴	۵-۱-۲. انبار محصول نیم ساخته
۸۷	۵-۱-۳. انبار ضایعات
۸۷	۴-۱-۵. انبار تجهیزات جانبی و لوازم یدکی ماشین آلات
۸۷	۵-۱-۵. انبار محصول نهایی
۸۹	۶-۱-۵. تخمین فضای کل انبارها
۹۰	۵-۲. تأسیسات
۹۴	۵-۳. دریافت و ارسال
۹۷	۵-۴. رفاهی و پرسنلی
۹۷	- پارکینگ
۹۸	- نگهداری
۹۸	- غذا خوری
۹۹	- بهداری
۹۹	- سالن اجتماعات
۹۹	- محل نگهداری متعلقات پرسنل
۱۰۱	۵-۵. اداری
۱۰۳	۶. طراحی و استقرار دپارتمانهای تولید
۱۰۳	۶-۱. تعیین تکنولوژی تولید
۱۰۳	۶-۱-۱. بررسی تکنولوژیهای تولید
۱۰۷	۶-۱-۲. آنالیز انتخاب تکنولوژی تولید
۱۰۹	۶-۲. تعیین دپارتمانهای تولید
۱۱۲	۶-۳. تحلیل نیازمندیهای هریک از دپارتمانهای تولید همراه با تخمین فضا
۱۱۲	۱-۳-۶. فضای مورد نیاز ماشین آلات بخش ساخت
۱۱۴	۲-۳-۶. فضای مورد نیاز ماشین آلات بخش مونتاژ
۱۱۷	۶-۳-۳. جریان مواد بین دپارتمانهای تولید و انبارها
۱۱۹	۶-۳-۴. نمودار از - به بین دپارتمانها
۱۲۳	۶-۴. تحلیل جریان مواد در بخش تولید
۱۲۳	۶-۴-۱. نمودار از - به بین ماشین آلات
۱۲۴	۶-۴-۲. الگوهای جریان مواد
۱۲۵	۶-۴-۳. طراحی جریان مواد
۱۲۷	۷. چیدمان کارخانه

۱۲۷.....	چیدمان اولیه بخشهای اصلی بدون مساحت.....	۷-۱.
۱۳۵.....	استقرار کلی دپارتمانهای تولید.....	۷-۲.
۱۳۹.....	استقرار داخلی دپارتمانهای تولید با جریان مواد و سایر بخشها	۷-۳.
۱۴۰.....	بررسی یکی از ایستگاههای کاری	۷-۴.
۱۴۷.....	طراحی نهایی چیدمان۵-۷
۱۵۹..... طرح توسعه.....	۹.
۱۶۰..... ارزیابی طرح.....	۱۰.

۱. مقدمه

۱-۱. پیش گفتار

پروژه ای که پیش روی شماست، پروژه درس " طرح ریزی واحد های صنعتی " می باشد، که حاصل پیاده سازی و بکاربری مفاهیم مورد نظر و اصول طراحی کارخانه است.

هدف پروژه در کنار بعضی از بحث های جانبی، طراحی کارخانه شیر گاز سازی با ظرفیت ۱۱۰۰ شیر گازی ۱/۲ اینچ در روز می باشد، که با تعریف پروژه در ابتدای ترم اول سال تحصیلی ۸۳-۸۴ زیر نظر جناب آقای دکتر اکبری در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.

لازم به ذکر می باشد که بیشتر اطلاعات مورد نیاز و ضروری در جهت طراحی کارخانه مورد نظر، بصورت کتبی در اختیار نبوده است، لذا بیشتر این اطلاعات توسط اعضای گروه جمع آوری و در مواردی مانند زمان انجام عملیاتها بصورت مشاهده ای و تخمینی در نظر گرفته شده اند.

۱-۲. معرفی محصول

شیر گازی یا شیر توپی شیری است که میزان جریان گاز یا مایع را با استفاده از چرخش یک توپ کروی سوراخ دار ، کنترل می کند. چرخش این توپ کروی با استفاده از یک دسته خارجی با درجه آزادی چرخش ۰ تا ۹۰ درجه صورت می گیرد ; که همین امر باعث شده تا باز و بسته نمودن شیر بسیار سریع و آسان با گشتاور کم صورت گیرد .

شیر گازی دارای یک ورودی و یک خروجی سیال می باشد تا لوله و نظایر آن بتوانند با استفاده از رزووه موجود در آنها پیچ شده و به هم متصل شوند .

اندازه شیر گازی توسط قطر ورودی و خروجی آن سنجیده شده و به اینچ بیان می شود که اندازه های معمول آن $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ و تا ۴ اینچ می باشد.

محصول تولیدی این شرکت شیر گازی از نوع $\frac{1}{2}$ اینچ می باشد که بیشترین مصرف را در بازار دارد.

بازار سنجی محصول

با توجه به گسترش روز افزون شبکه سراسری گاز طبیعی در کشور و استفاده های فراوان

این منبع انرژی ، مصرف شیر گازی روز به روز افزایش می یابد.

از موارد اصلی استفاده از گاز طبیعی می توان به سیستم های گرمایش ، روشنایی و پخت

و پز در مناطق مسکونی اشاره نمود.

با توجه به اینکه در تک تک نقاط انتهایی لوله ها باید از شیر مخصوص استفاده نمود، اگر

برای هر واحد مسکونی جدید که به شبکه گاز می پیوندد یک شیر برای پخت و پز ، دو

شیر برای سیستم روشنایی و سه شیر برای سیستم گرمایش در نظر بگیریم ، در مجموع

شش شیر به تقاضاً اضافه می شود، که این رقم تنها مربوط به تقاضای جدید می باشد .

اگر در صد تعویض شیرهای فرسوده را نیز در نظر بگیریم متوجه حجم عظیم تقاضای روبه

افزایش برای این محصول خواهیم شد.

نکته بسیار بسیار با اهمیت در مورد این محصول آن است که تمامی تقاضا ، تنها برای

یک نوع شیر با مشخصات فنی ثابت و استاندارد می باشد، زیرا به طور تقریبی در تمامی

مصارف خانگی از شیر ۱/۲ اینچ استفاده می شود .

می توان گفت تنها نکته منفی تولید این محصول ارتباط زیاد فروش آن با فصل می باشد

که در پاییز و زمستان میزان فروش تا چندین برابر سایر فضول افزایش چشمگیری می

یابد و این امر ، برنامه ریزی تولید دقیق و حجم انبار محصولات تکمیل شده زیادی را طلب

می کند.

از آنجا که شیر گازی استفاده فراوانی دارد و خرابی آن بسیار خطر آفرین است ، لذا

کیفیت تولید آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به محدود بودن کارخانجات تولید کننده این محصول ، مطرح شدن بعنوان کارخانه ای با محصولات با کیفیت برتر در میان فروشنده‌گان ، مصرف کننده‌گان و بطور کلی در بازار، می‌تواند به عنوان مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و مجریان سیستمهای گازی را به بازار یابانی تمام عیار برای شرکت تبدیل نماید.

شیرهای گازی با قطرهای بیشتر نیز با تکنولوژی مشابه قابل تولید هستند که البته برای تولید هر قطر باید با تولید آزمایشی ، اقدام به اخذ علامت استاندارد نمود تا محصول به خوبی قابل عرضه در بازار باشد.

البته با توجه به استفاده این شیرها در موارد و مکانهای خاص ممکن است میزان تقاضای سالانه بعضی از آنها از چند صد عدد در سال تجاوز نکند.

شیر گازی ۱/۲ اینچ با توجه به قیمت رقابتی بازار ، به قیمت ۱۱۰۰۰ ریال بصورت عمده و ۱۳۰۰۰ ریال بصورت غیر عمده قابل خرید می‌باشد.

۱-۳. معرفی کارخانه

گروه صنعتی نگین، تولیدکننده شیرهای گازی در سال ۱۳۶۹ توسط سهامداران شرکت تولیدی کیز ایران در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تأسیس شد، و از همان ابتدا موفق به اخذ استاندارد برای تولید شیرگازی ۱/۲ اینچ شد.

با توسعه تجهیزات و نیروی انسانی در چند سال اخیر، کارخانه موفق شد تولید روزانه شیرگازی ۱/۲ اینچ خود را از ۱۴۰۰ شیر در سال ۱۳۷۹ به ۵۰۰۰ الی ۵۵۰۰ عدد در سال ۱۳۸۲ برساند.

گروه قادر به تولید انواع شیرهای گازی در اندازه های ۳/۴ ، ۱/۲ اینچ و غیره نیز می باشد، که تولید آنها منوط به گرفتن استاندارد این اندازه هاست که گروه تا پایان سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ آنها می شود.

از برنامه های گروه برای توسعه و افزایش فروش علاوه بر تولید سایر اندازه شیرها، رساندن تولید شیر گازی ۱/۲ اینچ به ۱۰۰۰۰ عدد در آینده ای نزدیک است.

هم اکنون گروه دارای ۳۸ کارمند و کارگر در کارخانه و دفتر مرکزی می باشد. شیفت کاری کارخانه از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعداز ظهر است، که ساعت به منظور صرف ناهار و اقامه نماز و دو ۱۰ دقیقه به منظور صرف چای در نظر گرفته شده است.


ساعت اضافه کاری از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۱۲ شب می باشد، که در بیشتر این اضافه کاری مربوط قسمت فرج است.

در صورت تراکم کار، بعضی از قسمتها در جمیع نیز اضافه کاری دارند. عمده مواد اولیه این کارخانه شمشهای برنجی می باشد، که در ساخت بعضی از قسمتها شیر استفاده می شوند.

اکثر قسمتهای مختلف شیر به جز ۳ قسمت به دلایل اقتصادی از بیرون خریداری می‌شوند.

کارخانه از دو قسمت فرج و خط تولید که هر کدام در یک سوله مجزاند، تشکیل شده است.

در مورد وضعیت گروه می‌توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به بازار و تولید شیرهای گازی با کیفیت مطلوب، گروه جزء ۴ سازنده برتر شیر گازی در ایران می‌باشد. در صفحه ادامه چارت سازمانی گروه صنعتی نگین آمده است.



بخش اول: شناخت


۲. شناخت محصول

۱-۲. شکل محصول

شکل زیر مربوط به شیر گازی $1\frac{1}{2}$ اینچ می باشد.



۲-۲. نمودار انفجاری




لیست قطعات ۳-۲

تھیہ کنندہ : تیم پروژہ			نام محصول : شیرگازی ۱/۲ اینچ		
تاریخ تھیہ : آبان ۸۲			کد محصول :		
ملاحظات	تعداد	جنس قطعہ	اسم قطعہ	کد قطعہ	شماره ردیف
	۱	برنج	بدنه	۱۱۰۱۷	۱
	۱	برنج	درپوش	۱۱۰۲۶	۲
	۱	برنج	توبی	۱۱۰۳۴	۳
	۱	برنج	ساقہ	۱۱۰۴۰	۴
	۲	پلاستیک	واشر تفلون	۱۱۰۵۰	۵
	۲	لاستیک	اورینگ	۱۱۰۶۰	۶
	۱	برنج	۶ مهرہ	۱۱۰۷۰	۷
	۱	آلومینیوم	واشر سفید	۱۱۰۸۰	۸
	۱	آلومینیوم	واشر فنری	۱۱۰۹۰	۹
	۱	برنج	دستگیرہ	۱۱۱۰۰	۱۰

۳. طراحی فرآیند

۱-۳. لیست مواد (درخت محصول)














* چسب مگافیت ماده معرفی است به میزان ۰.۰۳ m³ برای هر محصول مصرف می شود.

۲-۳. آنالیز خرید / ساخت

پس از تهییه لیست مواد که در آن سطح (Level) هر یک از قطعات در مونتاژ تعیین شده است با توجه به شرایط موجود و استفاده از الگوریتم زیر به آنالیز قطعات جهت ساخت یا خرید آنها می‌پردازیم.

الگوریتم ساخت / خرید بصورت زیر می‌باشد که برای تک‌تک قطعات بررسی خواهد شد.



برگه آنالیز خرید یا ساخت												
دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	دستگیره	نام قطعه
۱۱۱۰۰	۱۱۰۹۰	۱۱۰۸۰	۱۱۰۷۰	۱۱۰۶۰	۱۱۰۵۰	۱۱۰۴۰	۱۱۰۳۴	۱۱۰۲۶	۱۱۰۱۷	کد قطعه		
۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	تعداد
												
خرید	خرید	خرید	خرید	خرید	خرید	خرید	ساخت	ساخت	ساخت	ساخت	ساخت	نتیجه نهایی:

جدول آنالیز ساخت یا خرید

۳-۳. تعیین عملیات ساخت قطعات

با برآنالیز انجام گرفته در بخش قبل، کارخانه تصمیم به ساخت قطعات زیر خواهد گرفت.

- ساخت توپی

- ساخت بدنه

- ساخت درپوش

جهت انتخاب فرایند ساخت هریک از قطعات ابتدا کلیه فعالیتهايی که جهت ساخت آن قطعه موردنیاز است را تعیین کرده، سپس روش‌های مختلف جهت انجام این فعالیتها را، پیدا می‌کنیم.

ابتدا به آنالیز آلترناتیوها و استاندارد کردن عملیات‌ها و فرایندها می‌پردازیم و در نهایت با بررسی آلترناتیوها، بهترین آلترناتیو را انتخاب می‌کنیم.

۴-۳. ساخت توپی

۱-۴-۳. تعیین فعالیتهای پایه‌ای :

روتراشی	پخ زنی	چاک زنی	آبکاری
---------	--------	---------	--------

۲-۴-۳. تشخیص آلترناتیوهای مختلف

در مورد آبکاری لازم به ذکر است که فعالیتهای آبکاری برای ساخت توپی موردنیاز به دلیل عدم وجود امکانات در داخل کارخانه انجام نمی‌گیرد.

برای روتراشی، بهترین و اقتصادی‌ترین دستگاه با کیفیت قابل قبول و مناسب برای تولید روزانه ۱۱۰۰۰ توپی، دستگاه روتراشی توپی است که به سفارش کارخانه به یک ماشین سازی داخلی ساخته خواهد شد.

بهترین دستگاه جهت انجام عملیات پخت زنی که دارای استانداردهای قابل قبول می‌باشد. دستگاه توپی تراشی اتوماتیک است که از ایتالیا تهیه می‌شود. در مورد چاک زنی، با بررسی‌های صورت گرفته، دستگاه چاک زنی توپی، که توسط ماشین سازان داخلی، قابل خریداری می‌باشد، گزینه‌ای اقتصادیست.

۳-۴-۳. استانداردن عملیات‌ها

به دلیل کم بودن میزان ضایعات و بالابودن کارایی دستگاهها، هریک از عملیات‌ها استاندارد می‌باشند.

۴-۴-۳. بررسی آلتراپلاستیک و انتخاب آلتراپلاستیک :

به دلیل تک گزینه‌ای بودن انتخاب ماشین آلات برای هریک از عملیات آن یک گزینه را انتخاب می‌کنیم.

۵-۳. ساخت بدنه

۳-۵-۱. تعیین فعالیتهای پایه‌ای

تراش	شات پلات	آرایش	فورج	برش شش
------	----------	-------	------	--------

۳-۵-۲. تشخیص آلتراپلاستیک‌های مختلف

در جهت تولید بدن، ابتدا می‌بایست شمش خام برنج ۶ متری به طولهای ۷ سانتیمتری برش می‌دهیم، این عملیات را می‌توان به کمک اره برقی اتوماتیک و یا اره دستی انجام داد، که در جهت سرعت بخشیدن به عملیات از اره برقی اتوماتیک که ساخت روسیه است، استفاده می‌کنیم.

فورج که شامل حرارت دادن اولیه و شکل دهی به قطعات بریده است. که شکل دهی توسط پرس ۱۶۰ تنی روسی و حرارت دادن وقتی که قطعات پشت پرس ۱۶۰ تنی، جمع می‌شوند توسط مشعل گازی حرارت داده می‌شود.

فرایند آرایش که برای پلیسه گیری و تمیزکردن قطعات است توسط پرس مکانیکی ۲۰ تنی روسی، انجام می‌شود.

فرایند شات پلات که فرایندی بسیار دقیق و حساس است، پس از پلیسه‌کاری انجام می‌شود، عملیات به این صورت است ، که قطعات سیاه آورده شده به شات پلاست، توسط ماسه که به قطعات پاشیده می‌شود براق می‌شود. مناسب ترین دستگاه برای این عملیات دستگاه شات پلاست است که ایرانی می‌باشد.

تراشکاری بدن شامل تراش مارپیچ بده از دو سر است توسط ماشین تراش ترانسفر بدن که قابلیت بسیار بالایی دارد، کیفیت و دقت لازمه را تشخیص می‌کند، که این تالیایی می‌باشد.

۳-۵-۳. استاندارد کردن عملیات :

به دلیل کم بودن میزان ضایعات و بالابودن کارایی دستگاهها، هریک از عملیات استاندارد می‌باشد.

۳-۵-۴. بررسی آلترناتیو و انتخاب آلترناتیو:

به دلیل تک گزینه‌ای بودن انتخاب ماشین آلات و اقتصادی بودن هریک از آنها برای هریک از عملیات، آن یک گزینه را انتخاب می‌کنیم.

۶-۳. ساخت درپوش :

۱-۶-۳. تعیین فعالیتهای پایه‌ای

تراش	شات پلاست	آرایش	فورج	برش شش خام
------	-----------	-------	------	------------

۲-۶-۳. تشخیص آلترناتیوهای مختلف :

در جهت ساخت درپوش، ابتدا می‌بایست شمشهای خام با وزن ۱۰۰ گرمی و با طول ۵ سانتیمتر برش داده شود. برای این کار مانند بدنه، در آلترناتیو، اره برقی اتوماتیک و اره دستی داریم که برای سرعت بخشیدن به کار از اره برقی اتوماتیک ساخت کشور روسیه استفاده می‌کنیم.

فورج برای تولید درپوش کاملاً مشابه بدنه است، با این تفاوت که به جای پرس ۱۶۰ تنی از پرس ۱۰۰ تنی که آن هم ساخت کشور روسیه است استفاده می‌کنیم.

نحوه عملیات به این صورت است که حرارت دادن حین انجام کار بوسیله مشعل گازی و سپس شکل‌دهی توسط پرس ۱۰۰ تنی انجام می‌گیرد.

برای عملیات آرایش و پلیسه کاری نیز اقتصادی ترین آلترناتیو به مانند بدنه پرس مکانیکی ۲۰ تن است که برای کشور روسیه می‌باشد.

برای عملیات شات پلاست، روش کار و آلترناتیو دقیقاً مانند بدنه می‌باشد.

تراشکاری درپوش نیز که شامل تراش مارپیچ درپوش از دو سر می‌باشد که توسط ماشین ترانسفر درپوش که هم سرعت و دقت بالایی دارد و مناسب برای تراش روزانه ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ درپوش می‌باشد انجام می‌شود. این دستگاه ساخت کشور ایتالیا می‌باشد.


۳-۶-۳. استاندارد کردن عملیات

به دلیل کم بودن میزان ضایعات و بالابودن کارایی دستگاهها، هریک از عملیات استاندارد میباشد.

۴-۶-۳. بررسی و انتخاب آلترناتیو

به دلیل تک گزینه‌ای بودن انتخاب ماشین آلات و اقتصادی بودن هریک از آنها برای هر عملیات، آن یک گزینه را انتخاب میکنیم.

برگه مسیرهای تولید ۷-۳


برگ مسیر تولید

نام محصول : شیر گازی ½ اینچ
نام قطعه : بدنه

جنس قطعه : برنج
شماره قطعه : ۱۱۰۱۷

وزن قطعه : ۲۱۰ گرم
تعداد قطعه : ۱ عدد

تاریخ تنظیم : ۱۳۸۲/۹/۱۴

۱۱۰۱۷

توضیحات
زمان عملیات(ثانیه)
زمان راه انداری ماشین(ثانیه)
ابزار و تدارکات
نام ماشین
کد ماشین
شرح عملیات
شماره عملیات


| ۳ | ۹۰۰ | | اره برقی اتوماتیک | ۲۰۰۲۱۰۱ | برش شمش خام در اندازه های ۲۰۰ گرمی | ۱۰ |

| ۵ | ۳۳۰۰ | مشعل گازی | پرس ۱۶۰ تنی | ۲۰۰۱۱۰۲ | فورج:شکل دهی به قطعه بریده شده | ۲۰ |

| ۴,۵ | • | | پرس مکانیکی ۲۰ تنی | ۲۰۰۱۲۰۱ | آرایش : گرفتن پلیسه قطعات فورج شده | ۳۰ |

| ۷ | ۳۶۰۰ | | شات پلاست | ۲۰۰۴۱۰۱ | شات پلاست : براق کردن بدنه بعد از آرایش | ۴۰ |

| ۵ | ۳۰۰۰ | | دستگاه ترانسفر بدنه | ۲۰۰۷۱۰۱ | تراش : شامل تراش مارپیچ بدنه از دو سر | ۵۰ |

 ۱۱۰۲۶	<h3 style="text-align: center;">برگ مسیر تولید</h3>							
	شرکت : گروه صنعتی نگین شیر							نام محصول : شیر گازی ۱/۲ اینچ
	جنس قطعه : برنج (مخصوص فورج)							نام قطعه : درپوش
	وزن قطعه : ۱۰۰ گرم							شماره قطعه : ۱۱۰۲۶
	تاریخ تنظیم : ۱۳۸۲/۹/۱۴							تعداد قطعه : ۱ عدد
توضیحات	زمان عملیات(ثانیه)	زمان راه انداری ماشین(ثانیه)	ابزار و تدارکات	نام ماشین	کد ماشین	شرح عملیات	شماره عملیات	
	۳	۹۰۰		اره برقی اتوماتیک	۲۰۰۲۱۰۱	برش شمش خام در اندازه های ۱۰۰ گرمی	۱۵	
	۵	۳۳۰۰	مشعل گازی برای گرم کردن	پرس ۱۰۰ تنی	۲۰۰۱۱۰۱	فوج: شکل دهی به قطعه بریده شده	۲۵	
	۴,۵	.		پرس مکانیکی ۲۰ تنی	۲۰۰۱۲۰۱	آرایش : گرفتن پلیسه قطعات فوج شده	۳۵	
	۷	۳۶۰۰		شات پلاست	۲۰۰۴۱۰۱	شات پلاست : براق کردن بدنه بعد از آرایش	۴۵	
	۴	۳۳۰۰		دستگاه ترانسفر درپوش	۲۰۰۷۱۰۲	تراش : شامل تراش مارپیچ بدنه از دو سر	۵۵	


 ۱۱۰۳۴	<h3 style="text-align: center;">برگ مسیر تولید</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">شرکت : گروه صنعتی نگین شیر</td><td colspan="6">نام محصول : شیر گازی ۱/۲ اینچ</td></tr> <tr> <td>جنس قطعه : برنج (مخصوص تراش)</td><td colspan="6">نام قطعه : توپی</td></tr> <tr> <td>وزن قطعه : ۲۰ گرم</td><td colspan="6">شماره قطعه : ۱۱۰۳۴</td></tr> <tr> <td>تاریخ تنظیم : ۱۳۸۲/۹/۱۴</td><td colspan="6">تعداد قطعه : ۱ عدد</td></tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">توضیحات</th><th>زمان عملیات(ثانیه)</th><th>زمان راه انداری ماشین(دقیقه)</th><th>ابزار و تدارکات</th><th>نام ماشین</th><th>کد ماشین</th><th>شرح عملیات</th><th>شماره عملیات</th></tr> <tr> <td></td><td>۸</td><td>.</td><td></td><td>روتراش توپی</td><td></td><td>روتراشی : تراشیدن روی توپی خام</td><td>۶۰</td></tr> <tr> <td></td><td>۸</td><td>.</td><td></td><td>توپی تراش اتوماتیک</td><td></td><td>پیخ زنی : پیخ زدن دو سمت توپی</td><td>۷۰</td></tr> <tr> <td></td><td>۵</td><td>.</td><td></td><td>چاک زن توپی</td><td></td><td>چاک زنی : پاک زدن یک سمت توپی پیخ زده شده</td><td>۸۰</td></tr> <tr> <td></td><td>---</td><td>----</td><td></td><td>-----</td><td></td><td>ابکاری : ابکاری توپی جهت افزایش مقاومت و سختی</td><td>۹۰</td></tr> </table>	شرکت : گروه صنعتی نگین شیر	نام محصول : شیر گازی ۱/۲ اینچ						جنس قطعه : برنج (مخصوص تراش)	نام قطعه : توپی						وزن قطعه : ۲۰ گرم	شماره قطعه : ۱۱۰۳۴						تاریخ تنظیم : ۱۳۸۲/۹/۱۴	تعداد قطعه : ۱ عدد						توضیحات	زمان عملیات(ثانیه)	زمان راه انداری ماشین(دقیقه)	ابزار و تدارکات	نام ماشین	کد ماشین	شرح عملیات	شماره عملیات		۸	.		روتراش توپی		روتراشی : تراشیدن روی توپی خام	۶۰		۸	.		توپی تراش اتوماتیک		پیخ زنی : پیخ زدن دو سمت توپی	۷۰		۵	.		چاک زن توپی		چاک زنی : پاک زدن یک سمت توپی پیخ زده شده	۸۰		---	----		-----		ابکاری : ابکاری توپی جهت افزایش مقاومت و سختی	۹۰
شرکت : گروه صنعتی نگین شیر	نام محصول : شیر گازی ۱/۲ اینچ																																																																				
جنس قطعه : برنج (مخصوص تراش)	نام قطعه : توپی																																																																				
وزن قطعه : ۲۰ گرم	شماره قطعه : ۱۱۰۳۴																																																																				
تاریخ تنظیم : ۱۳۸۲/۹/۱۴	تعداد قطعه : ۱ عدد																																																																				
توضیحات	زمان عملیات(ثانیه)	زمان راه انداری ماشین(دقیقه)	ابزار و تدارکات	نام ماشین	کد ماشین	شرح عملیات	شماره عملیات																																																														
	۸	.		روتراش توپی		روتراشی : تراشیدن روی توپی خام	۶۰																																																														
	۸	.		توپی تراش اتوماتیک		پیخ زنی : پیخ زدن دو سمت توپی	۷۰																																																														
	۵	.		چاک زن توپی		چاک زنی : پاک زدن یک سمت توپی پیخ زده شده	۸۰																																																														
	---	----		-----		ابکاری : ابکاری توپی جهت افزایش مقاومت و سختی	۹۰																																																														

۳-۸. لیست ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز


در اینجا لیست تمامی ماشینها و تجهیزاتی که در ادامه بررسی خواهند شد ارائه می‌کنیم:

لیست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز				
ردیف	کد	نام	کشور سازنده	زمان راه اندازی
۱	۲۰۰۱۱۰۱	پرس ۱۰۰ تن	روسیه	۳۳۰۰
۲	۲۰۰۱۱۰۲	پرس ۱۶۰ تن	روسیه	۳۴۰۰
۳	۲۰۰۲۱۰۱	پرس مکانیکی ۲۰ تن		۰
۴	۲۰۰۱۲۰۱	اره اتومات		۹۰۰
۵	۲۰۰۴۱۰۱	شات بلاست	ایران	۳۶۰۰
۶	۲۰۰۷۱۰۱	ترانسفر بدنه	ایتالیا	۳۰۰۰
۷	۲۰۰۷۱۰۲	ترانسفر درپوش	ایتالیا	۳۳۰۰
۸	۲۰۰۸۱۰۱	توبی تراش اتوماتیک	ایتالیا	۰
۹	۲۰۰۹۱۰۱	روتراشی توبی	ایران	۰
۱۰	۲۰۱۰۱۰۱	چاک زن توبی		۰
۱۱	۲۰۱۳۱۰۱	کمپرسور باد		-
۱۲	۲۰۱۴۱۰۱	تسن نشستی		-
۱۳	۲۰۱۴۱۰۵	میزکار		-
۱۴	۲۰۱۴۱۰۶	صندلی		-
۱۵	۲۰۰۳۱۰۱	آچار بکس بادی		-
۱۶	۲۰۰۳۱۰۲	مشعل دستی		-

نمودار مونتاژ .۹-۳



۱۰-۳. نمودار فرآیند عملیات



۱۱-۳ زمان هر عملیات

برگه تحلیل زمان عملیات (ثانیه)			
نام عملیات	زمان عملیات	نام عملیات	زمان عملیات
L2	۱۳	۵۵	۴
L1	۸	۴۵	۷
A5	۱۵	۳۵	۴,۵
A4	۵	۲۵	۵
SA4	۱۲	۱۵	۳
A3	۵	۵۰	۵
A2	۵	۴۰	۷
SA2	۵	۳۰	۴,۵
A1	۵	۲۰	۵
۱۹۰	-	۱۰	۳
۸۰	۵	P ²	-
۷۰	۸	V1	۵,۵
۶۰	۸	V2	۵,۵

¹ عملیات آبکاری در خارج از کارخانه انجام می شود.

² در قسمت بسته بندی توضیح داده خواهد شد.

برنامه ریزی

با توجه به توضیحاتی که در قسمتهای قبلی داده شد و لیست ماشین آلات و تجهیزات و شناختن عملیات و فعالیتهای بخش ساخت بوسیله برگه های مسیر تولید و نمودار های مونتاژ و نمودار فرآیند عملیات به تخصیص منابع و قدمهای مورد نیاز در آن می پردازیم.

۱۲-۳. تعیین میزان تولید

با توجه به برآوردهایی که از بازار مصرف و کشش آن صورت گرفته ، و محدودیت های سرمایه و استراتژی ها و اهداف سازمان ، تولید روزانه ۱۱۰۰۰ (یارده هزار) شیر گازی $\frac{1}{2}$ اینچ پیشنهاد میشود.

۱۳-۳. لیست عملیات و تخمین ضایعات در هریک

عملیات و فعالیت های انجام شده که در بخش ساخت برای تولید بدنه ، درپوش و توپی انجام میشود در برگه های مسیر تولید لیست شده است . همچنین عملیات بخش مونتاژ از نمودار مونتاژ استخراج می شود که در نهایت در نمودار فرآیند عملیات آورده میشود .

حال در این بخش برای هر یک از عملیات بخش ساخت و مونتاژ درصد ضایعات تخمین زده میشود. لازم به ذکر است که در این جدول کد عملیات بخش مونتاژ نیز آورده شده است .

آبکاری توبی	چاک زنی توبی	بنج زنی توبی	دروزش توبی	تراش درپوش	تراش بدنی	پات پلاست درپوش	شات پلاست بدنی	آرایش درپوش	آرایش بدنی	فوج درپوش	فوج بدنی	برش شمش برای درپوش	برش شمش برای بدنی	نام عملیات
													کد عملیات	
--	۰,۳	--	--	--	--	--	--	۱,۲	۰,۲	۰,۶	۰,۶	--	--	درصد ضایعات
		بسته بندی	کنترل نهائی	تست نشتی	مونتاژ نهائی محصول	مونتاژ درپوش به قطعه	زیر مونتاژ درپوش	مونتاژ توبی به قطعه	مونتاژ ساقه به قطعه	زیر مونتاژ ساقه	مونتاژ بدنی با تنظیم	بادگیری درپوش	بادگیری بدنی	نام عملیات
		P	L2	L1	A5	A4	SA ₄	A3	A2	SA ₂	A1	V ₁	V ₂	کد عملیات
		--	۰,۵	۱,۴	--	۰,۷	--	--	--	--	--	--	--	درصد ضایعات

ضایعات A4 غیر قابل بازیافت است ولی ضایعات L1 و L2 قبل بازیافت می باشد. لازم

به ذکر است که ضایعات A4 به دلیل شکست بعضی از قطعات پس از آچار بوکس است.

ضایعات تست نشتی پس از قرار دادن شیر به مدت ۲ دقیقه در دستگاه تست نشتی

تشخیص داده میشود . کنترل نهائی که یک بازررسی ظاهری میباشد ، شیر های خراب

را تشخیص می دهد که غیر قابل تعمیر است.

۱۴-۳. تعیین میزان تولید در هر مرحله

به دلیل وجود ضایعات در بعضی از عملیات ، میران تولید در هر عملیات متفاوت خواهد بود ، به این دلیل برنامه ریزی تولید برای هریک از عملیات باید به گونه ای باشد که میزان خروجی در عملیات آخر (بسته بندی) به تعداد روزانه ۱۱۰۰۰ شیر باشد .

در این بخش به نحوه زیر به برآورد میزان ورودی هر عملیات درکلیه بخش ها می پردازیم.

$$E_i = \text{ورودی روزانه عملیات } i\text{ام}$$

$$O_i = \text{خروجی روزانه عملیات } i\text{ام}$$

$$P_i = \text{درصد ضایعات روزانه عملیات } i\text{ام}$$

$$E_i = \frac{O_i}{(1 - P_i)}$$

با توجه به توالی عملیات که در نمودار فرآیند عملیات نشان داده شده است ، خروجی عملیات $i\text{ام}$ برابر ورودی عملیات $i+1\text{am}$ میباشد.

با توجه به معلوم و ثابت بودن خروجی آخرین عملیات (بسته بندی) از آخر به ابتدا شروع می کنیم.

جدول میزان تولید روزانه در هر عملیات

شماره عملیات	نام عملیات	خرجوی لازم	درصد ضایعات	محاسبه ورودی لازم به عملیات
خرجوی بخش بسته بندی = خرجی عملیات P = نیاز روزانه تولید شیر گازی = ۱۱۰۰۰				بسته بندی
۱۱۰۰۰	--	۱۱۰۰۰	--	بسته بندی
خرجوی بخش مونتاژ = خرجی عملیات L2 = ورودی لازم به عملیات P				مونتاژ
$11000 / (1 - 0,05) = 11055$	۰,۵	۱۱۰۰۰	--	کنترل نهائی
$11055 / (1 - 0,014) = 11211$	۱,۴	۱۱۰۵۵	--	تست نشتی
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۱۱	--	مونتاژ نهائی محصول
$11211 / (1 - 0,007) = 11291$	۰,۷	۱۱۲۱۱	--	مونتاژ درپوش به قطعه
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	زیر مونتاژ درپوش
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	مونتاژ توبی به قطعه
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	مونتاژ ساقه به قطعه
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	زیر مونتاژ ساقه
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	مونتاژ بدنہ با تفلون
خرجوی بخش ساخت توبی = خرجی عملیات ۹۰ = ورودی لازم به عملیات A3 = ۱۱۲۹۱				ساخت توبی
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	آبکاری توبی
$11291 / (1 - 0,003) = 11324$	۰,۳	۱۱۲۹۱	--	چاک زنی توبی
۱۱۳۲۴	--	۱۱۳۲۴	--	پخ زنی توبی
۱۱۳۲۴	--	۱۱۳۲۴	--	روتراسی توبی
خرجوی بخش ساخت درپوش = خرجی عملیات ۵۵ = ورودی لازم به عملیات V2 = ۱۱۲۹۱				ساخت درپوش
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	تراش درپوش
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	پات پلاست درپوش
$11291 / (1 - 0,012) = 11428$	۱,۲	۱۱۲۹۱	--	آرایش درپوش
$11428 / (1 - 0,006) = 11496$	۰,۶	۱۱۴۲۸	--	فوج درپوش
۱۱۴۹۶	--	۱۱۴۹۶	--	برش شمش برای درپوش
خرجوی بخش ساخت بدنہ = خرجی عملیات ۵۰ = ورودی لازم به عملیات V1 = ۱۱۲۹۱				ساخت بدنہ
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	--	تراش بدنہ

۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱	شات پلاست بدن	۴۰
$11291 / (1 - 0,012) = 11428$	۱,۲	۱۱۲۹۱	آرایش بدن	۳۰
$11428 / (1 - 0,006) = 11496$	۰,۶	۱۱۴۲۸	فوج بدن	۲۰
۱۱۴۹۶	--	۱۱۴۹۶	برش شمش برای بدن	۱۰
				بادگیری
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱=(A1)	بادگیری بدن	V1
۱۱۲۹۱	--	۱۱۲۹۱=(SA ₄)	بادگیری درپوش	V2

۱۵-۳. محاسبه کسر ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز

در این قسمت با توجه به اینکه هریک از عملیات نیاز به کارگر یا ماشین آلات و یا هر دو دارد، به محاسبه کسر منابع (ماشین آلات و نیروی انسانی) لازم برای هر یک می پردازیم. که از فرمول زیر محاسبه می شود:

$$F_i = \frac{T \times E_i}{A_i \times N_i \times W}$$

F_i = کسر منبع مورد نیاز از ماشین ۱ام

T = زمان استاندارد عملیات برای هر قطعه

E_i = ورودی روزانه عملیات ۱ام

A_i = ضریب در دسترس بودن ماشین ۱ام در روز

N_i = ضریب پایایی هر ماشین

$W = \text{زمان در دسترس در یک روز کاری}$

توضیح هر کدام از موارد فوق در ادامه ارائه شده است :

تعداد قطعات ورودی روزانه به هر عملیات:

اطلاعات این قسمت در جدول " تعیین میزان تولید روزانه در هر عملیات" موجود میباشد .

زمان در دسترس در روز:

زمان در دسترس در روز ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه (۴۷۰ دقیقه) میباشد ، به این علت که شیفت کاری ما ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر است که یک ساعت ، بین ۱۲ تا ۱۳ برای ناهار و استراحت ، در دسترس نمی باشد. ضمناً دو فاصله زمانی ۱۰ دقیقه برای صرف چای و امور دیگر ، برای کارگران در نظر گرفته شده که از زمان در دسترس کم میشود .

ضریب پایایی ماشین:

ضریب پایایی با توجه به ماشین مورد نیاز در هر عملیات متفاوت می باشد، ولی در این کارخانه آنرا ثابت و برابر ۱۰۰٪ میگیریم.

ضریب در دسترس بودن ماشین:

ضریب در دسترس بودن ماشین در روز را برای کلیه عملیات در صورت وجود ، ثابت و برابر ۹۵٪ و در صورت عدم وجود ماشین آنرا برابر ۱ در نظر می گیریم.

زمان استاندارد عملیات برای هر قطعه:

برای محاسبه زمان استاندارد عملیات برای هر یک از قطعات ، تعاریف زیر ارائه می شود :

۱- زمان انجام عملیات هر قطعه:

مقادیر مربوطه در جدول بخش بعد ذکر گردیده است.

۲- ضریب عملکرد کارگران:

ضریب عملکرد کارگران را در کیله عملیات ثابت و برابر ۹۰٪ در نظر میگیریم.

۳- زمان راه اندازی ماشین:

مقادیر مربوطه در جدول بخش بعد ذکر گردیده است.

و زمان استاندارد عملیات برای هر یک از قطعات با فرمول زیر محاسبه میگردد:

$$K = \text{ضریب عملکرد کارگران}$$

$$t = \text{زمان انجام عملیات هر قطعه}$$

$$E = \text{تعداد قطعات ورودی روزانه به عملیات}$$

$$S = \text{زمان راه اندازی ماشین (در صورت وجود)}$$

$$T = \frac{t + S}{K + E}$$

۳-۱۶. محاسبه کسر ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز برای

هر عملیات

جدول کسر ماشین آلات				
کسر منبع	تعداد قطعات ورودی روزانه	درصد در دسترس بودن	نام ماشین	نام عملیات
۰.۷۸۵۶۲۸	۱۱۰۵۵	۱۰۰	-	L2
۳.۸۰۰۶۶۱	۱۱۲۱۱	۹۵	تست نشتی	L1
۶.۷۶۹۹۲۸	۱۱۲۱۱	۱۰۰	-	A5
۲.۲۷۷۲۷۴۶	۱۱۲۹۱	۱۰۰	-	A4
۰.۴۵۴۵۸۹	۱۱۲۹۱	۱۰۰	-	SA4
۲.۲۷۷۲۷۴۶	۱۱۲۹۱	۱۰۰	-	A3
۲.۲۷۷۲۷۴۶	۱۱۲۹۱	۱۰۰	-	A2
۲.۲۷۷۲۷۴۶	۱۱۲۹۱	۱۰۰	-	SA2
۲.۲۷۷۲۷۴۶	۱۱۲۹۱	۱۰۰	-	A1
-	۱۱۲۹۱	-	-	۱۹۰
۲.۲۷۹۳۸۸	۱۱۳۲۴	۱۰۰	چاک زن توبی	۸۰
۳.۸۳۸۹۶۹	۱۱۳۲۴	۹۵	توبی تراش	۷۰
۳.۸۳۸۹۶۹	۱۱۳۲۴	۹۵	روتراش توبی	۶۰
۲.۰۲۸۳۰۷	۱۱۲۹۱	۹۵	ترانسفر درپوش	۵۵
۳.۴۸۶۶۰۹	۱۱۲۹۱	۹۵	شات بلاست	۴۵
۲.۱۷۹۲۵۲	۱۱۴۲۸	۹۵	آرایش	۳۵
۲.۰۵۱۶۵۸	۱۱۴۹۶	۹۵	پرس ۱۰۰ تن	۲۵
۱.۴۹۵۸۰۵	۱۱۴۹۶	۹۵	اره برقی	۱۵
۲.۵۰۶۷۸	۱۱۲۹۱	۹۵	ترانسفر بدنه	۵۰

^۱ عملیات آبکاری در خارج از کارخانه انجام می شود.

۳.۴۸۶۶۰۹	۱۱۲۹۱	۹۵	شات بلاست	۴۰
۲.۱۷۹۲۵۲	۱۱۴۲۸	۹۵	آرایش	۳۰
۲.۵۶۱۶۵۸	۱۱۴۹۶	۹۵	پرس ۱۶۰ تن	۲۰
۱.۴۹۵۸۰۵	۱۱۴۹۶	۹۵	اره برقی	۱۰
-	-	۱۰۰	-	P ¹
۲.۶۳۱۶	۱۱۲۹۱	۹۵	کمپرسور باد	V1
۲.۶۳۱۶	۱۱۲۹۱	۹۵	کمپرسور باد	V2

¹ در قسمت بسته بندی توضیح داده خواهد شد.

۱۷-۳. تعیین تعداد کل ماشین آلات و نیروی انسانی عملیاتها

۱۷-۱. آنالیز استفاده از ماشین آلات

با توجه به کسر ماشین آلات و نیروی انسانی ، تعداد کل ماشین آلات و نیروی انسانی را با انجام آنالیزهایی از قبیل اقتصادی و استراتژیها و اهداف کلی سازمان با در نظر گرفتن طرح توسعه تعیین می کنیم.

در مورد عملیاتهایی که از ماشین آلات استفاده می کنند فرض بر آن است که هر کدام تشکیل یک ایستگاه کاری مستقل را می دهند.

در محاسبه تعداد نیروی انسانی برای هر عملیات ، چنانچه کارگر زمان بیکاری داشته باشد کارگر مربوطه را به چند ماشین تخصیص می دهیم.

۱۰	۱۵	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۲۱۰۱	ماشین: اره برقی اتوماتیک		
۱,۴۹	۱,۴۹	کسر ماشین در عملیات	.	کسر بیکاری کارگر		
		<p>[آنالیز ماشین]: با توجه به قابلیت تخصیص ماشین مذکور به تعداد ۳ یا ۴ عدد برای انجام عملیات ۱۰ و ۱۵ جهت برآوردن نیاز تولیدی ما ، به دلیل کم بودن هزینه و زمان سوئچ کردن از برش بدنه به درپوش و برعکس اقتصادی تر آنست که تعداد ۳ ماشین در نظر بگیریم.</p> <p>همین طور به دلیل افزایش غیر اقتصادی هزینه اضافه کاری با داشتن ۲ ماشین ، انتخاب ما همان ۳ ماشین است.</p>				
۲	۲	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:	به علت عدم وجود زمان بیکاری کارگر در حین عملیات ، امکان تخصیص کارگر به چند عملیات مقدور نیست . لذا تعداد کارگر لازم جهت تخصیص به عملیات های ۱۰ و ۱۵ برابر تعداد ماشین های مورد استفاده می باشد.			
۲,۹۸ » ۳		تخصیص (اشتراکی):				
۲,۹۸ » ۲		تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :				
۲+۲ » ۴		تخصیص جداگانه:				
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :					
۳	۳					
<p>توضیحات:</p> <p>عملیات ۱۰ و ۰,۴۹ عملیات ۱۵ را به ماشین سوم اختصاص می دهیم.</p>						

جدول تعداد منابع

۲۵	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۱۱۰۱	ماشین: پرس ۱۰۰ تن
۲,۵۶	کسر ماشین در عملیات	۰,۰۵	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین] :			در صورت درنظر گرفتن ۸ ساعت کاری در هر شیفت نیاز به ۳ ماشین جهت برآورد تعداد قطعه مورد نیاز، خواهد بود. اما با انجام آنالیز اقتصادی لازم و در نظر گرفتن هزینه بسیار بالای خرید دستگاه فرج، به صرفه است که به جای خرید یک دستگاه بیشتر، از تعداد کمتری دستگاه ولی بطور اضافه کاری استفاده نماییم. یعنی به عملیات مربوطه تنها ۲ ماشین اختصاص دهیم.
[آنالیز نیروی انسانی] :			به دلیل ناچیز بودن زمان بیکاری کارگر در حین انجام عملیات و نیز نیاز به ۲ نفر برای کار با ماشین، دوباره تعداد ماشین برای این عملیات کارگر در نظر می گیریم.
۳	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:	-	تخصیص (اشتراکی):
۲	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :	-	تخصیص جداگانه:
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :	۴	
۲			

توضیحات:

میزان اضافه کاری برای جبران $6,50$ یک ماشین در ۸ ساعت، $4,48$ ساعت کار یک ماشین خواهد بود و از آنجا که ۲ ماشین در طول شیفت فعال بوده است کار را بین این دو ماشین تقسیم می کنیم. یعنی هر یک از این ماشینها می بایست $2,24$ ساعت یعنی ۲ ساعت و 15 دقیقه کار کنند.

جدول تعداد منابع

۲۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۱۱۰۲	ماشین: پرس ۱۶۰ تن
۲,۵۶	کسر ماشین در عملیات	۰,۰۵	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]:			در صورت درنظر گرفتن ۸ ساعت کاری در هر شیفت نیاز به ۳ ماشین جهت برآورد تعداد قطعه مورد نیاز، خواهد بود. اما با انجام آنالیز اقتصادی لازم و در نظر گرفتن هزینه بسیار بالای خرید دستگاه فرج، به صرفه است که به جای خرید یک دستگاه بیشتر، از تعداد کمتری دستگاه ولی بطور اضافه کاری استفاده نماییم. یعنی به عملیات مربوطه تنها ۲ ماشین اختصاص دهیم.
[آنالیز نیروی انسانی]:			به دلیل ناچیز بودن زمان بیکاری کارگر در حین انجام عملیات و نیز نیاز به ۲ نفر برای کار با ماشین، دوباره تعداد ماشین برای این عملیات کارگر در نظر می گیریم.
۳	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
-	تخصیص (اشتراکی):		
۲	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
-	تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :		
۲	۴		
توضیحات:			
میزان اضافه کاری برای جبران ۰,۵۶ یک ماشین در ۸ ساعت، ۴,۴۸ ساعت کار یک ماشین خواهد بود و از آنجا که ۲ ماشین در طول شیفت فعال بوده است کار را بین این دو ماشین تقسیم می کنیم. یعنی هر یک از این ماشینها می بایست ۲,۲۴ ساعت یعنی ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه کار کنند.			

جدول تعداد منابع

۲۵	۳۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۱۲۰۱	ماشین: پرس مکانیکی ۲۰ تن
۲,۱۷	۲,۱۷	کسر ماشین در عملیات	.	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]:				به دلیل کم هزینه بودن تعویض عملیات از ۳۰ به ۳۵ و بلعکس اقتصادی تر آنست که ماشینها را به صورت اشتراکی در عملیات‌ها استفاده نماییم و در مجموع به جای ۶ ماشین، ۵ ماشین در نظر بگیریم. اما به علت کم بودن قسمت اعشاری ماشین آلات مورد نیاز جهت تولید به میزان لازم، پس از انجام آنالیز اقتصادی، در نظر گرفتن اضافه کاری به جای افزایش ماشین به صرفه تشخیص داده شد.
بنابر این کلاً ۴ ماشین با اضافه کاری در نظر می‌گیریم.				[آنالیز نیروی انسانی]:
۳	۳	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:	به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگران در حین عملیات، لازم است به ازاء هر ماشین یک کارگر در نظر بگیریم.	به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگران در حین عملیات، لازم است به ازاء هر ماشین یک کارگر در نظر بگیریم.
۴,۳۴ » ۵		تخصیص (اشتراکی):		
۴,۳۴ » ۴		تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
۳+۳ » ۶		تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین:		تعداد نهایی کارگر :		
۴		۴		
توضیحات:				
میزان اضافه کاری لازم برای جبران ۰,۳۴، یک ماشین در ۸ ساعت معادل ۲,۷۲ ساعت کار یک ماشین می‌باشد و از آنجا که ۴ ماشین موجود است این کار را بین آنها تقسیم می‌نماییم. بنابر این هریک از ماشینها می‌بایست ۴۰ دقیقه اضافه کاری کنند.				
می‌توان کل اضافه کاری لازم را در صورت اقتصادی تر بودن تنها به ۱ ماشین تخصیص داد.				

جدول تعداد منابع

۴۵	۴۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۴۱۰۱	ماشین: شات بلاست
۳,۴۸	۳,۴۸	کسر ماشین در عملیات	۰,۸	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]:				در نظر گرفتن ۴ ماشین برای هر عملیات یعنی در مجموع ۸ ماشین غیر اقتصادی بود. و چون شات بلاست بدنه و در پوش تفاوتی باهم ندارند می توانند با هم انجام شوند. یعنی از ۷ ماشین برای دو عملیات استفاده شود. اما به دلیل گران بودن و هزینه عملیاتی بالای دستگاههای شات بلاست، اگر بتوان به جای افزودن یک دستگاه کار آن را در اضافه کاری انجام نمود این عمل به صرفه خواهد بود. بنابر این کار دستگاه را با اضافه کاری در نظر می گیریم.
[آنالیز نیروی انسانی]:				به دلیل وجود کسر بیکاری نسبتاً زیاد کارگر یعنی ۰,۸، با انجام آنالیز لازم به هر کارگر می توان ۳ ماشین اختصاص داد یعنی برای ۶ دستگاه به ۲ کارگر نیاز داریم.
۴	۴	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
۶,۹۶ » ۷		تخصیص (اشتراکی):		
۶,۹۶ » ۶		تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
۴+۴ » ۸		تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین:		تعداد نهایی کارگر :		
۶		۲		
توضیحات:				
چون زمان Load و Unload درون دستگاه ۸ دقیقه می باشد کسر بیکاری کارگر برابر با $= 0,8 / (40 - 8)$ می باشد. میزان اضافه کاری لازم جهت برآوردن نیاز تولید جهت جبران $0,96 \times 0,8 = 0,768$ ساعت کار یک ماشین می باشد ولی از آنجا که ۶ ماشین در دسترس می باشند برای هر ماشین $1,33 \times 0,768 = 1,017$ ساعت اضافه کاری لازم است یعنی ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه ولی با انجام آنالیز اقتصادی، به این نتیجه رسیدیم که استفاده از ۱ کارگر و ۳ ماشین برای اضافه کاری به مدت ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه به صرفه است.				

جدول تعداد منابع

۵۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۷۱۰۱	ماشین: ترانسفر بدنه
۲,۵	کسر ماشین در عملیات	*	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]:			در این قسمت امکان تخصیص ۳ ماشین و یا ۲ ماشین با اضافه کاری می باشد که به دلیل وجود شرایط مناسب برای خرید دستگاه ترانسفر و نیز در نظر داشتن طرح توسعه ، درنظر گرفتن ۳ ماشین اقتصادی تر است.
[آنالیز نیروی انسانی]:			به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگر ، به ازاء هر ماشین یک کارگر لازم است.
۳	رنج فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
-	تخصیص (اشتراکی):		
۲,۵ » ۲	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
-	تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :		
۳	۳		
توضیحات:			
کسر ۵،۰ عملیات به ماشین سوم اختصاص می یابد که در صورت تعديل بار عملیات بین سه ماشینی میزان درصد کار ماشین برابر $\frac{2,5}{3} = ۰,۸۳$ خواهد بود.			

جدول تعداد منابع

۵۵	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۷۱۰۲	ماشین: ترانسفر درپوش
۲,۰۲	کسر ماشین در عملیات	*	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]: به دلیل وجود تنها کسر ۰,۰۲ همان تعداد ۲ ماشین را در نظر می گیریم.			
[آنالیز نیروی انسانی]: به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگر به هر ماشین یک کارگر اختصاص می دهیم.			
۳	رنج فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
-	تخصیص (اشتراکی):		
۲,۰۲ » ۲	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
-	تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :		
۲	۲		
توضیحات:			

جدول تعداد منابع

۶۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۹۱۰۱	ماشین: روتراشی توبی
۳,۸۳	کسر ماشین در عملیات	.	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین] :			به دلیل ارزان بودن دستگاه روتراش توبی ، اقتصادی تر آن است که به جای اضافه کاری به میزان کافی ماشین در نظر بگیریم. یعنی در نظر گرفتن رند اضتنفی برابر با ۳ ماشین.
[آنالیز نیروی انسانی] :			به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگر به هر ماشین یک کارگر اختصاص می دهیم.
۴	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
-	تخصیص (اشتراکی):		
۳,۸۳ » ۳	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
-	تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :		
۴	۴		
توضیحات:			

جدول تعداد منابع

۷۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۰۸۱۰۱	ماشین: پخ زن
۳,۸۳	کسر ماشین در عملیات	*	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین] :			به دلیل ارزان بودن دستگاه روتراش توبی ، اقتصادی تر آن است که به جای اضافه کاری به میزان کافی ماشین در نظر بگیریم. یعنی در نظر گرفتن رند اضتنفی برابر با ۳ ماشین.
[آنالیز نیروی انسانی] :			به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگر به هر ماشین یک کارگر اختصاص می دهیم.
۴	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
-	تخصیص (اشتراکی):		
۳,۸۳ » ۳	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
-	تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :		
۴	۴		
توضیحات:			

جدول تعداد منابع

۸۰	عملیات	کد ماشین: ۲۰۱۰۱	ماشین: چاک زن
۲,۳۹	کسر ماشین در عملیات	*	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]:			با توجه به آلتراتیووهای ۳ و یا ۲ ماشین و نیز هزینه بالای اضافه کاری و موقعیت مناسب و کم هزینه بودن خرید دستگاه چاک زن ، گزینه اختصاص ۳ ماشین را انتخاب می کنیم .
[آنالیز نیروی انسانی]:			به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگر به هر ماشین یک کارگر اختصاص می دهیم.
۳	رنج فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:	-	تخصیص (اشتراکی):
۲,۳۹ » ۳	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :	-	تخصیص جداگانه:
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :	۳	۳
توضیحات:			

جدول تعداد منابع

V2	V1	عملیات	کد ماشین: ۲۰۱۳۱۰۱	ماشین: کمپرسور باد
۲,۶۳	۲,۶۳	کسر ماشین در عملیات	*	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین] :				کمپرسورهای در نظر گرفته شده قابلیت پشتیبانی از ۳ خروجی جهت استفاده توسط کارگران را دارد بنابر این با در نظر گرفتن دو کمپرسور می توانیم تا ۶ خروجی را تغذیه کنیم که نیاز ما را برآروده خواهد کرد همچنین با توجه به وابستگی خط و داشتن ضریب اطمینان مناسب ، تعداد ۲ کمپرسور در نظر می گیریم.
[آنالیز نیروی انسانی] :				به دلیل زیادتر بودن هزینه اضافه کاری ، وجود کسر ۰,۲۶ تعداد ۶ کارگر در نظر می گیریم.
۳	۳	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
۵,۶۲ » ۶		تخصیص (اشتراکی):		
۵,۲۶ » ۵		تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
۳+۳ » ۶		تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :		تعداد نهایی کارگر :		
۲		۶		
توضیحات:				

جدول تعداد منابع


L ₁	عملیات	کد ماشین: ۲۰۱۴۱۰۱	ماشین: تست نشتی
۳,۸	کسر ماشین در عملیات	*	کسر بیکاری کارگر
[آنالیز ماشین]:			در اینجا به لحاظ آنکه درنظر گرفتن اضافه کاری برای ۳ کارگر این عملیات اقتصادی نمی باشد ۴ ماشین در نظر می گیریم یعنی رند اضافی انجام می دهیم.
ضمناً اضافه کردن یک ماشین برای طرح توسعه کارخانه مناسب می باشد بنابراین انتخاب نهایی ۴ ماشین می باشد.			
[آنالیز نیروی انسانی]:			به دلیل عدم وجود زمان بیکاری کارگرو لزوم دقت در هنگام کار ، به هر ماشین یک کارگر اختصاص می دهیم.
۴	رند فوقانی ماشین آلات در هر عملیات:		
-	تخصیص (اشتراکی):		
۳,۸ » ۴	تخصیص (اشتراکی) با اضافه کاری :		
-	تخصیص جداگانه:		
تعداد نهایی ماشین :	تعداد نهایی کارگر :		
۴	۴		
توضیحات:			

جدول تعداد منابع

۳-۱۷-۲. آنالیز عملیات‌های خط مونتاژ

ابتدا برای هر عملیات بر اساس نیاز تولیدی (ورودی لازم) و زمان در دسترس، سیکل کاری را تعیین می‌کنیم. و به دلیل اینکه سیکل کاری ما در هر قسمت از زمان تک تک عملیات ما کوچکتر است، فرض اولیه^۱ را بر این می‌گذاریم که تنها یک نوع عملیات را به هر ایستگاه کاری تخصیص می‌دهیم و سپس با این فرض به تعیین تعداد منابع (کارگران و ماشین آلات) لازم جهت برآورد نیاز تولیدی در هر قسمت می‌پردازیم. بنابراین تعداد ایستگاه‌های کاری برابر تعداد عملیات مونتاژ ما می‌باشد. هر عملیات می‌تواند شامل چند فعالیت باشد)


^۱ لازم به ذکر است که این فرض در تعیین نهایی ایستگاه‌های کاری تغییر می‌کند.

نام عملیات: مونتاژ بدنه و تفلون	کد عملیات:	A ₁	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات	
[آنالیز نیروی انسانی]: در انجام این عملیات به یک کارگر جهت قرار دادن تفلون روی بدنه نیاز است لذا بدون در نظر گرفتن اضافه کاری ، رند فوکانی کسر منبع را به عنوان تعداد کارگر می گیریم.			کسر منبع مورد نیاز:	۲,۲۷		
	۳		تعداد نیروی انسانی:			
[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیاز به تجهیزات خاصی نمی باشد ولی به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.	۳		رند فوکانی منبع:			
[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیاز به تجهیزات خاصی نمی باشد ولی به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.	۳		رند نقصانی منبع:			
بدنه			لیست تجهیزات			
تفلون				[تعداد]	[کد تجهیزات]	
				۳	۲۰۱۴۱۰۵	
				۳	۲۰۱۴۱۰۶	
۰,۲۴	در صد بیکاری ایستگاه :					

جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: مونتاژ ساقه	کد عملیات:	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
[آنالیز نیروی انسانی]: چون در انجام این عملیات برای سوار کردن دو اورینگ روی ساقه نیاز به یک کارگر می باشد به دلیل اقتصادی نبودن اضافه کاری ، به اندازه رند فوقانی کسر منبع کارگر در نظر می گیریم.	SA ₂	کسر منبع مورد نیاز:	۲,۲۷	
<pre> graph LR 11040((11040)) --> SA2((SA2)) 11060((11060)) --> SA2 SA2 --> A2((A2)) </pre>				
تعداد نیروی انسانی:	۳			
رند فوقانی منبع:	۳			[آنالیز تجهیزات]: به تجهیزات خاصی نیاز ندارد تنها به قسمتی از میزکار جهت سوار کردن اورینگ روی ساقه نیاز دارد.
رند نقصانی منبع:	۲			
ساقه	[لیست تجهیزات]			
اورینگ				
اورینگ				
دراخ				
[تعداد]	[کد تجهیزات]	[لیست تجهیزات]	درصد بیکاری ایستگاه :	۰,۲۴
۳	۲۰۱۴۱۰۵	میزکار		
۳	۲۰۱۴۱۰۶	صندلی		


جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: مونتاژ ساقه و بدن	کد عملیات:	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
[آنالیز نیروی انسانی]: برای انجام این عملیات نیاز به یک کارگر جهت مونتاژ بدن و ساقه می باشد لذا بدون در نظر گرفتن اضافه کاری ، رند فوقانی کسر منبع را به عنوان تعداد کارگر می گیریم.		کسر منبع مورد نیاز:	۲,۲۷	
	۳	تعداد نیروی انسانی:		
[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیاز به تجهیزات خاصی نمی باشد ولی به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.	۳	رند فوقانی منبع:	۳	
۲	رند نقصانی منبع:			
A ₁	[لیست تجهیزات]			
SA ₂				
۰,۲۴		درصد بیکاری ایستگاه :		


جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: مونتاژ ساقه ، بدن و توپی	کد عملیات:	A ₃	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
[آنالیز نیروی انسانی]: برای انجام این عملیات به یک کارگر جهت مونتاژ توپی ، بدن و ساقه ای که در عملیات A ₂ روی هم سوار شده اند نیاز داریم. لذا به دلیل اقتصادی نبودن اضافه کاری در قسمت مونتاژ ، تعداد کارگران را به تعداد رند فوقاتی کسر منبع می گیریم.			کسر منبع مورد نیاز:	۲,۲۷	
۳	تعداد نیروی انسانی:				
۳	رند فوقانی منبع:				[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیاز به تجهیزات خاصی نمی باشد ولی به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.
۲	رند نقصانی منبع:				
A ₂					
توپی					
۰,۲۴	درصد بیکاری ایستگاه :				
لیست تجهیزات					
[تعداد]	[کد تجهیزات]				
۳	۲۰۱۴۱۰۵				میز کار
۳	۲۰۱۴۱۰۶				صندلی


جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: پیش مونتاژ درپوش	کد عملیات:	SA4	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
[آنالیز نیروی انسانی]: برای انجام این عملیات که شامل سوار کردن درپوش و تفلون و زدن چسب مگافیت است به یک کارگر نیاز می باشد. لذا با در نظر گرفتن اضافه کاری به تعداد رند فوقانی ایستگاههای کاری ، تعداد کارگران را در نظر می گیریم.	۵,۴	کسر منبع مورد نیاز:			
	۶	تعداد نیروی انسانی:			
[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیاز به تجهیزات خاصی نمی باشد ولی به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.	۶	رند فوقانی منبع:			
۵	رند نقصانی منبع:				
درپوش	۱۰				
تلفون					
چسب مگافیت					
درصد بیکاری ایستگاه :					


جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: مونتاژ ساقه ، بدنه ، درپوش و توپی	کد عملیات:	A ₄	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
[آنالیز نیروی انسانی]: برای انجام این عملیات یک کارگر جهت مونتاژ ساقه و بدنه و در پوش و توپی نیاز می باشد لذا با در نظر نگرفتن اضافه کاری به تعداد رند اضافی منبع کارگر نیاز داریم.			کسر منبع مورد نیاز:	۲,۲۷	
					
تعداد نیروی انسانی:					۳
رند فوقانی منبع:			۳		[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیاز به آچار بکس و میز کاری می باشد و این مونتاژ به کمک آچار بکس انجام می گیرد لذا به تعداد کارگر (۳ نفر) آچار بکس لازم است . ضمناً در این عملیات به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.
رند نقصانی منبع:			۲		
A ₃					
SA ₄					
درصد بیکاری ایستگاه :	۰,۲۴				
[لیست تجهیزات]					
[تعداد]		[کد تجهیزات]			
۳		۲۰۰۳۱۰۱			آچار بکس بادی
۳		۲۰۱۴۱۰۵			میزکار
۳		۲۰۱۴۱۰۶			صندلی

جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: مونتاژ نهایی شیر	کد عملیات:	A ₅	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
[آنالیز نیروی انسانی]: برای این عملیات که شامل مونتاژ نهایی شیر است از آنجا که کسر بیکاری ایستگاهها نسبتاً کم است پس رند اضافی اقتصادی می باشد . لذا به اندازه رند فوقانی کسر منبع ، نیروی انسانی نیاز است.			کسر منبع مورد نیاز:	۶,۷	
تعداد نیروی انسانی: ۷					
[آنالیز تجهیزات]: در این عملیات نیز نیاز به تجهیزات خاصی نمی باشد ولی به میز کاری که در قسمت تعیین ایستگاههای کاری توضیح داده خواهد شد نیاز است.			رند فوچانی منبع: ۷	رند نقصانی منبع: ۶	A ₄
[لیست تجهیزات]	[کد تجهیزات]	[تعداد]			
میزکار	۲۰۱۴۱۰۵	۷			دستگیره
صندلی	۲۰۱۴۱۰۶	۷			واشر فنری
					مهره
				۰,۰۴	درصد بیکاری ایستگاه :

جدول آنالیز عملیات مونتاژ

نام عملیات: بازرسی نهایی	کد عملیات:	L ₂	نوع منبع لازم:	نیروی انسانی	تجهیزات
۵,۷	کسر منبع مورد نیاز:				[آنالیز نیروی انسانی] :
برای انجام این عملیات از آنجا که درصد بیکاری کارگر نسبتاً کم است پس تعداد کارگران را برابر با رند اضافی کسر منبع در نظر می گیریم.					
					تعداد نیروی انسانی:
۶	رند فوقانی منبع:				[آنالیز تجهیزات] :
۵	رند نقصانی منبع:				
A ₅					
۰,۰۵	درصد بیکاری ایستگاه :				[لیست تجهیزات]
			[تعداد]	[کد تجهیزات]	
۶	۲۰۱۴۱۰۶			صندلی	

جدول آنالیز عملیات مونتاژ

عملیات بسته بندی:

با توجه به اینکه هر کارگر نرمال ، ساعتی ۶۰ جعبه میزند و هر ۶ جعبه را در یک کارتون قرار می دهد، هر جعبه ۱۲ تا شیر را شامل میشود . کارگر روزانه میباشد ۱۱۰۰۰ تا شیر را بسته بندی کند و نیز زمان در دسترس کارگر در روز ۴۶۰ دقیقه میباشد ، بنابراین :

$$\text{تعداد جعبه‌ها در روز} \approx \frac{11000}{12} \approx 960$$

پس ۹۱۶ تا جعبه زده میشود که هر ۶ تا ۶ تا در یک کارتون میروند.

$$\text{کسر تعداد کارگران} \approx \frac{916 \times 60}{60 \times 460} \approx 1.99$$

بنابراین با رند اضافی ، تعداد ۲ کارگر برای قسمت بسته بندی مورد نیاز میباشد.

نام عملیات	کد عملیات	تعداد کارگران
بسته بندی	P	2

۳-۱۷-۳. تعیین نهایی ایستگاههای کاری و منابع


در قسمت قبل که آنالیز عملیات مونتاژ انجام شد ، با توجه به اینکه هر یک از عملیات پس از تخصیص منابع کافی، دارای درصدی بیکاری (برابر "رند فوکانی منابع" منهای "کسر منبع") می باشد ، بنابر این چنانچه بتوانیم به جای اینکه در هر ایستگاه تنها یک نوع عملیات انجام گیرد ، چندین عملیات را به یک نفر تخصیص می دهیم تا در نهایت به جای تخصیص کسر هر عملیات به یک نفر ، مجموع کسر چند عملیات را تا اندازه ممکن تنها به یک نفر تخصیص دهیم.

با توجه به روابط پیش نیازی عملیات A1, A2, SA2, A3 و نیز مجموع کسر بیکاری هر یک که تقریبا برابر یک است ، این چهار (۴) عملیات می توانند با رعایت توالی لازم توسط یک کارگر با مجموع زمانهای هر چهار عملیات در یک ایستگاه انجام شوند.

در مورد عملیاتهایی که توسط ماشین آلات انجام می شود مانند گذشته فرض می کنیم هر کدام به تنها یک ایستگاه کاری هستند.

۱	۱	۱	۱		$T=20$ کارگر = ۴	میز ۱
۱	۱	۱	۱		$T=20$ کارگر = ۴	میز ۲
۰,۷۷	۰,۷۷	۰,۷۷	۰,۷۷		$T=20$ $=0,27*4 = 1$ کارگر	میز ۳
$\Delta T =$ کارگر = ۳	$T=5$ کارگر = ۳	$T=5$ کارگر = ۳	$T=5$ کارگر = ۳			کارگر ۹ کارگر ۱۲
میز ۱	میز ۲	میز ۳	میز ۴			

A1 SA1	A1 SA1	A1 SA1	A1 SA1
A2 A3	A2 A3	A2 A3	A2 A3
A1 SA1	A1 SA1	A1 SA1	A1 SA1
A2 A3	A2 A3	A2 A3	A2 A3
A1 SA1	A1 SA1	A1 SA1	A1 SA1
A2 A3	A2 A3	A2 A3	A2 A3



و عملیات SA4,A4,A5 نیز هر یک تنها به یک ایستگاه تخصیص داده خواهد شد.

جداول زیر مشخصات هر ایستگاه کاری را بیان می کنند. در ضمن عملیاتهای L2 و P هر

کدام یک ایستگاه کاری هستند.

بخش : مونتاژ				ایستگاه : ۱	
مساحت لازم:	تعداد میزها : ۹				نیروی انسانی (کارگر) : ۹
تعداد	تجهیزات - ماشین آلات	مواد ورودی به ایستگاه	مواد دپو در ایستگاه	عملیات	
۹	میز کار	بدنه	تلفون	مونتاژ بدنه و تلفون	A1
۹	صندلی	تبی	ساقه	مونتاژ ساقه و اورینگ ها	SA2
۹	ظروف ساقه		اورینگ	مونتاژ ساقه و بدنه	A2
۹	ظروف اورینگ			مونتاژ ساقه ، بدنه و تبی	A3
۹	رول تلفون				

بخش : مونتاژ				ایستگاه : ۲	
مساحت لازم:	تعداد میزها : ۶				نیروی انسانی (کارگر) : ۶
تعداد	تجهیزات - ماشین آلات	مواد ورودی به ایستگاه	مواد دپو در ایستگاه	عملیات	
۶	میز کار	دربوش	تلفون	پیش مونتاژ دربوش	SA4
۶	صندلی		چسب مگافیت		
۶	مخزن چسب				
۶	رول تلفون				

بخش : مونتاژ			ایستگاه : ۳	
مساحت لازم:	تعداد میزها : ۳	نیروی انسانی (کارگر) : ۳		
تعداد	تجهیزات - ماشین آلات	مواد ورودی به ایستگاه	مواد دپو در ایستگاه	عملیات
۳	میز کار	SA4		مونتاژ در پوش به قطعه A4
۳	صندلی	A3		
۳	آچار بکس بادی			

بخش : مونتاژ			ایستگاه : ۴		
مساحت لازم:	تعداد میزها : ۷	نیروی انسانی (کارگر) : ۷			
تعداد	تجهیزات - ماشین آلات	مواد ورودی به ایستگاه	مواد دپو در ایستگاه	عملیات	
۷	میز کار	A4	واشر سفید	مونتاژ نهایی شیر	A5
۷	صندلی		دستگیره		
۷	ظروف واشر		واشر فنری		
۷	ظروف دستگیره		مهره ۶		
۷	ظروف واشر فنری				
۷	ظروف مهره ۶				

۳-۱۷-۴. تعداد کل ماشین آلات و نیروی انسانی قسمت تولید

تعداد کل ماشین آلات و کارگران عملیاتهایی مربوط به ماشین آلات ، در قسمت آنالیز تعداد ماشین آلات آمده است.

در مورد تعداد نهایی کل میزهای کاری سایر عملیاتها و تعداد کل کارگران قسمت تولیدی با توجه به آنالیزها و ایستگاههای کاری تعیین شده در جدول زیر داریم.

تعداد کل میز های کاری	تعداد کل کارگران تولیدی
۲۵	۶۸

لازم به ذکر این موضوع می باشد که پس از تعیین نهایی ایستگاههای کاری در قسمت قبل ،

تعداد نهایی کارگران و میز کاری به اندازه ۳ عدد نسبت به محاسبات اولیه در آنالیز عملیاتها کم می شود.

۴. طراحی سیستم حمل و نقل

طراحی سیستم حمل و نقل رابطه تنگاتنگی با طراحی چیدمان کارخانه دارد و نمی توان بدون در نظر گرفتن هر دوی این طراحی ها و ارتباط آنها با یکدیگر انتظار یک طراحی خوب و مناسب را داشت.

در این پروژه ابتدا بطور کلی ، نیازمندیهای سیستم حمل و نقل کارخانه را شناسایی می نماییم و سپس آلترناتیوهای عمومی را بیان می نماییم ولی طراحی دقیق سیستم حمل و نقل نیازمند طراحی چیدمان کارخانه و سپس بررسی مجدد می باشد . لذا پس از مشخص شدن چیدمان کارخانه و انبارها ، به تصمیم گیری و طراحی جزئیات کارخانه می پردازیم و حتی در صورت لزوم تغییراتی را در چیدمان و یا سلیر قسمتهای کارخانه اعمال می نماییم.

۱-۴. معرفی و مقایسه سیستمهای مختلف حمل و نقل

برای بررسی سیستم حمل و نقل ابتدا باید به تکنولوژی تولید مورد استفاده توجه کنیم ، همچنین جنس و نوع موادی که در کارخانه حمل خواهند شد نیز مهم می باشد. در ورودی کارخانه می توان از عرشه استفاده نمود و مواد خام را تخلیه نمود و یا از لیفتراک برای تخلیه پالتها استفاده کرد.

پس از تخلیه مواد باید آنها در انبار ذخیره می شوند که با توجه به نوع طراحی انبار و نوع ماده ، می توان از لیفتراک ، روباتهای خودکار و ... استفاده نمود. حمل و نقل میان بخشها می تواند شامل طیف وسیعی از وسایل شود مانند سیستمهای هوشمند ، ماشینهای حمل (لیفتراکها و یدک کش ها و ...) و یا تسمه نقاله و بسیاری دیگر .

برای ارسال محصولات و یا ضایعات نیز می توان از وسایلی مانند قسمت دریافت استفاده نمود.

۲-۴. طراحی سیستم بر اساس شرایط موجود

در این کارخانه مواد خام به صورت شمشهای برنجی به طول ۶ متر و قطر ۲,۵ سانتیمتر برای قسمت تولید آورده می شوند . با توجه به طول شمشهای آنها باید توسط کامیون و یا تریلی حمل شوند و در انبار مواد اولیه انبار شوند. پس آلترناتیو در نظر گرفتن عرضه تخلیه می باشد که باید ارتفاعی در حدود ۱,۲۰ متر و یا ۷۰ سانتیمتر از سطح زمین داشته باشد ولی با توجه به آلترناتیوهای دیگر ممکن درمورد برخی از مواد ممکن است تجهیزات مناسب تری موجود باشند مانند شمشهای برنجی که برای انبار این شمشهای بنظر می رسد راه حل بهتر استفاده از جرثقیل سقفی است تا توسط آن بتوان شمشهای را از کامیون به انبار و توسط همان جرثقیل از انبار به اره انتقال داد که این جرثقیل می تواند برقی و یا قرقره ای باشد.

پس از آنکه قطعات در اندازه های مناسب برش داده شدند احتمالاً هر سری درون یک پالت ریخته خواهند شد تا به قسمت فورج انتقال یابند . این پالتها دارای چهار چرخ هستند که دوتای آنها حول محور عمودی دوران دارند و دوتای دیگر ثابت هستند . ابعاد این پالتها ۸۰ سانتیمتر در ۷۰ سانتیمتر با ارتفاع ۱ مترمی باشند که در حدود ظرفیت ۲۵۲ کیلوگرم شمش بربیده شده را دارا هستند. برای راحتی بیشتر حمل و نقل این پالتها می توان از یدک کشها یی استفاده نمود که با داشتن یک بازوی هیدرولیک ، یک لبه پالت را از زمین جدا نموده و با استفاده از نیروی محرک خود ، پالت را حرکت

داده و هدایت می کنند. می توان از این پالتها به عنوان انبارهای جانبی نیز استفاده نمود که تعداد آنها در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.

پس از آنکه عملیات فورج برروی قطعات انجام شد مجدداً داخل پالتها مشابه ای جمع شده و به مراحل بعدی انتقال می یابند تا به ابتدای خط مونتاژ برسند. در خط مونتاژ می توان قطعات ساخته شده را در پالتهاي با ابعاد ۳۵ سانتيمتر در ۶۰ سانتيمير به ارتفاع ۶ سانتيمتر که هر کدام ظرفیت ۷۲ قطعه را دارند قرار داد اين پالتها خاصیت آن را دارند که بر روی هم به خوبی چیده شوند . می توان پالتهاي ۷۲ تایی را بر روی یک کانوایر قرار داد و تا کنار ایستگاههای کاري منتقل کرد و در کنار هر ایستگاه کاري می توانند از کانوایر خارج شده و مورد استفاده قرار بگيرند.

پس از آنکه هر عملیات مونتاژ بر روی قطعات انجام شد آنها داخل پالت دیگری چیده شده و بر روی کانوایر دیگری قرار می گيرند. قطعاتی نیز که خریداری می شوند معمولاً به صورت کارتنهایی به کارخانه منتقل می شوند. در اینجا نیز می توان ابتدا برای ذخیره سازی در انبار اصلی آنها را بر روی تخته هایی با ابعادی که در قسمت انبار مشخص خواهد شد ، جاسازی نموده و در چندین طبقه انبار نمود . در زمان استفاده نیز می توان آنها را با همان تخته به خط تولید برد و با استفاده از نیروی انسانی ایستگاههای کاري را تغذیه نمود .

طراحی چیدمان کارخانه

۵. تحلیل نیازمندیهای کارخانه (همراه با تخمین فضا)

در این قسمت به بررسی اجمالی نیازمندهای کارخانه در هر یک از بخش‌های اصلی کارخانه به همراه تخمین فضا بجز بخش تولیدی که در قسمت بعدی انجام خواهد شد، می‌پردازیم، هر چند که شناخت این نیازمندیها نیاز به تأمل و در نظر گرفتن عوامل متفاوتی از قبیل ارگونومیکی، فرهنگی و تولیدی دارد.

۱-۵. انبارها

بخش انبارها جزء خدمات تولیدی محسوب می‌شود ولی در اینجا، این بخش مستقل فرض می‌شود.

انبارهای مورد نیاز در این کارخانه عبارتند از:

-انبار مواد اولیه

-انبار محصول نیم ساخته

-انبار ضایعات

-انبار تجهیزات و لوازم یدکی

-انبار محصول نهایی

در تخمین فضای هر یک از انبارها توجه به نکات زیر ضروری می‌باشد:

-حداکثر استفاده از فضا


_ منعطف بودن هر یک از انبارها و مجموع آنها

با توجه به نکات بالا و اطلاعات در دسترس و در اختیار داشتن نقاط شفارش و نیازمندیها به تعیین سیستم موجودی و تخمین فضای هر یک از انبارها می‌پردازیم.

ایده جدیدی که در طراحی انبار این کارخانه از آن استفاده خواهیم کرد استفاده از قفسه‌های شیب دار است.

از آنجا که بسیاری از محصولات میانی درون پالت‌هایی که چرخدار هستند، ذخیره می‌شوند و در انبارها قرار می‌گیرند این سیستم بسیار جوابگو خواهد بود و حتی در طرحی که از اینترنت برداشت شده است نیازی به چرخدار بودن پالت‌ها نیست و می‌توان با استفاده از تجهیزاتی مانند غلتک به عنوان کف قفسه‌ها از این سیستم استفاده کرد.


شکل زیر نمایی از این سیستم را نشان می‌دهد.



نکته بسیار جالب این سیستم امکان استفاده بسیار زیاد از فضا (انبار کردن در چندین طبقه) و کاهش باور نکردنی در سطح مورد نیاز عبور و مرور می‌باشد که می‌تواند به مراتب سطح انبار را کاهش دهد.

برای آنکه پالت‌های چرخدار پس از قرارگرفتن روی قفسه به پایین سقوط نکنند می‌توان از میله‌ها و یا نگه دارنده‌های دیگری جلوی قفسه استفاده نمود و لیفتراک پالت‌ها را از بالای این نگه دارنده‌ها داخل قفسه نماید و پس از انتقال تمامی پالت‌ها به عقب (با اعمال فشار به پالت اول) آن را پشت نگه دارنده‌ها مستقر کند.

مثالی از استفاده از این طرح در ادامه آمده است:



البته نکته بسیار مهم در استفاده از چنین قفسه های چند طبقه در این کارخانه ، وزن این اثبات خواهد بود . اما به نظر می رسد ساخت قفسه ای با مقاومت زیاد از نظر اقتصادی قابل توجیح باشد.

۱-۱-۵. انبار مواد اولیه

در این قسمت به بررسی نحوه سفارش دهی مواد اولیه مورد نیاز خواهیم پرداخت. هر چند که اطلاعات دقیق بدین منظور موجود نیست اما سعی شده است از اطلاعاتی استفاده گردد که تا حد مطلوبی به مطابق با تئوری های موجود باشد.

با توجه به محاسبات انجام شده در بخش های قبل نیاز روزانه مواد اولیه عملیتهای مختلف مشخص شده است ، با استفاده از این مقدار نحوه سفارش و سیستم موجودی مواد اولیه خریداری شده مختلف را به شرح زیر بدست می آوریم .

سیستم موجودی شمش برنجی			
محاسبات	مقدار	واحد	
$0,320 \times 11500$	۳۶۸۰	Kg	نیاز روزانه
25×3680	۹۲۰۰	Kg	نیاز ماهانه
-	۸	-	دفعات سفارش در ماه
$92000 / 8$	۱۱۵۰۰	Kg	مقدار سفارش
-	۲	روز	مدت تحويل
-	۱	روز	موجودی اطمینان
-	۳۶۸۰	Kg	موجودی اطمینان
$((2 / 25) \times 9200) + 3680$	۱۱۰۴۰	Kg	نقطه سفارش
$11500 + 3680$	۱۵۱۸۰	Kg	حداکثر موجودی
	۱۶۸	شمش	

سیستم موجودی توبی خام (جعبه ۶۰۰ تایی)

محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۱۳۲۴ / ۶۰۰	۱۹	جعبه	نیاز روزانه
۱۹ × ۲۵	۴۷۶	جعبه	نیاز ماهانه
-	۲	-	دفعات سفارش در ماه
۴۷۶ / ۲	۲۳۸	جعبه	مقدار سفارش
-	۶	روز	مدت تحويل
-	۴	روز	موجودی اطمینان
۴ × ۱۹	۷۶	جعبه	موجودی اطمینان
((۶ / ۲۵) × ۴۷۶) + ۷۶	۱۹۱	جعبه	نقطه سفارش
۲۳۸ + ۷۶	۳۱۴	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی ساقه (جعبه ۱۵۰۰ تایی)

محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۱۳۹۱ / ۱۵۰۰	۸	جعبه	نیاز روزانه
۸ × ۲۵	۲۰۰	جعبه	نیاز ماهانه
-	۴	-	دفعات سفارش در ماه
۲۰۰ / ۴	۵۰	جعبه	مقدار سفارش
-	۲	روز	مدت تحويل
-	۱	روز	موجودی اطمینان
-	۸	جعبه	موجودی اطمینان
((۲ / ۲۵) × ۲۰۰) + ۸	۲۴	جعبه	نقطه سفارش
۸ + ۵۰	۵۸	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی واشر تفلون (جعبه ۵۰۰۰ تایی)			
محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۲۲۵۸۲ / ۵۰۰۰	۵	جعبه	نیاز روزانه
۵ × ۲۹۰	۱۴۵۰	جعبه	نیاز سالانه
-	۴	-	دفعات سفارش در سال
۱۴۵۰ / ۴	۳۶۳	جعبه	مقدار سفارش
-	۶۰	روز	مدت تحويل
-	۲۰	روز	موجودی اطمینان
-	۱۰۰	جعبه	موجودی اطمینان
((۶۰ / ۲۹۰) × ۱۴۵۰) + ۱۰۰	۴۰۰	جعبه	نقطه سفارش
۱۰۰ + ۳۶۳	۴۶۳	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی اورینگ (جعبه ۵۰۰۰ تایی)			
محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۲۲۵۸۲ / ۵۰۰۰	۴,۵	جعبه	نیاز روزانه
۴,۵ × ۲۵	۱۱۳	جعبه	نیاز ماهانه
-	۱	-	دفعات سفارش در ماه
۱۱۳ / ۱	۱۱۳	جعبه	مقدار سفارش
-	۳	روز	مدت تحويل
-	۵	روز	موجودی اطمینان
-	۲۳	جعبه	موجودی اطمینان
((۳ / ۲۵) × ۱۱۳) + ۲۳	۳۷	جعبه	نقطه سفارش
۲۳ + ۱۱۳	۱۳۶	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی مهره ۶ (جعبه ۳۰۰۰ تایی)			
محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۱۲۱۱ / ۳۰۰۰	۳,۷	جعبه	نیاز روزانه
$۳,۷ \times ۲۵$	۹۳	جعبه	نیاز ماهانه
-	۱	-	دفعات سفارش در ماه
۹۳ / ۱	۹۳	جعبه	مقدار سفارش
-	۱۰	روز	مدت تحويل
-	۳	روز	موجودی اطمینان
-	۱۱	جعبه	موجودی اطمینان
((۱۰ / ۲۵) \times ۹۳) + ۱۱	۴۸	جعبه	نقطه سفارش
۱۱ + ۹۳	۱۰۴	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی واشر سفید (جعبه ۳۰۰۰ تایی)			
محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۱۲۱۱ / ۳۰۰۰	۳,۷	جعبه	نیاز روزانه
$۳,۷ \times ۲۵$	۹۳	جعبه	نیاز ماهانه
-	۱	-	دفعات سفارش در ماه
۹۳ / ۱	۹۳	جعبه	مقدار سفارش
-	۱۰	روز	مدت تحويل
-	۳	روز	موجودی اطمینان
-	۱۱	جعبه	موجودی اطمینان
((۱۰ / ۲۵) \times ۹۳) + ۱۱	۴۸	جعبه	نقطه سفارش
۱۱ + ۹۳	۱۰۴	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی واشر فنری (جعبه ۳۰۰۰ تایی)

محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۱۲۱۱ / ۳۰۰۰	۳,۷	جعبه	نیاز روزانه
$۳,۷ \times ۲۵$	۹۳	جعبه	نیاز ماهانه
-	۱	-	دفعات سفارش در ماه
۹۳ / ۱	۹۳	جعبه	مقدار سفارش
-	۱۰	روز	مدت تحويل
-	۳	روز	موجودی اطمینان
-	۱۱	جعبه	موجودی اطمینان
$((۱۰ / ۲۵) \times ۹۳) + ۱۱$	۴۸	جعبه	نقطه سفارش
۱۱ + ۹۳	۱۰۴	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی دستگیره (جعبه ۵۰۰ تایی)

محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۱۲۱۱ / ۵۰۰	۲۲,۴	جعبه	نیاز روزانه
$۲۲,۴ \times ۲۵$	۵۶۰	جعبه	نیاز ماهانه
-	۲	-	دفعات سفارش در ماه
۵۶۰ / ۲	۲۸۰	جعبه	مقدار سفارش
-	۵	روز	مدت تحويل
-	۴	روز	موجودی اطمینان
-	۹۰	جعبه	موجودی اطمینان
$((۵ / ۲۵) \times ۵۶۰) + ۹۰$	۲۰۲	جعبه	نقطه سفارش
۹۰ + ۲۸۰	۳۷۰	جعبه	حداکثر موجودی

سیستم موجودی چسب مگافیت (جعبه ۱۵۰ تایی)

عنوان	واحد	مقدار	محاسبات
نیاز روزانه	عدد	۵	۱۱۲۹۱ / ۲۲۵۰
نیاز سالانه	جعبه	۱۰	(۵ × ۲۹۰) / ۱۵۰
دفعات سفارش در سال	-	۵	-
مقدار سفارش	جعبه	۲	۱۰ / ۵
مدت تحويل	روز	۱۰	-
موجودی اطمینان	روز	۱۰	-
موجودی اطمینان	عدد	۵۰	-
نقطه سفارش	عدد	۱۰۰	((۱۰ / ۲۹۰) × ۱۴۵۰) + ۵۰
حداکثر موجودی	جعبه	۳	۲ + ۰,۳۳

سیستم موجودی لایی (بسته ۶۰۰ تایی)

عنوان	واحد	مقدار	محاسبات
نیاز روزانه	بسته	۱۰,۶	۶۴۱۶ / ۶۰۰
نیاز ماهانه	بسته	۲۶۵	۱۰,۶ × ۲۵
دفعات سفارش در ماه	-	۵	-
مقدار سفارش	بسته	۵۳	۲۶۵ / ۵
مدت تحويل	روز	۲	-
موجودی اطمینان	روز	۲	-
موجودی اطمینان	بسته	۱۰۶	-
نقطه سفارش	بسته	۱۲۷	((۲ / ۲۵) × ۲۶۵) + ۱۰۶
حداکثر موجودی	بسته	۱۵۹	۱۰۶ + ۵۳

سیستم موجودی جعبه (بسته ۵۰ تایی)

محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۹۱۶ / ۵۰	۱۸,۳	بسته	نیاز روزانه
$18,3 \times 25$	۴۵۸	بسته	نیاز ماهانه
-	۲	-	دفعات سفارش در ماه
۴۵۸ / ۲	۲۲۹	بسته	مقدار سفارش
-	۴	روز	مدت تحويل
-	۴	روز	موجودی اطمینان
-	۷۳	بسته	موجودی اطمینان
$((4 / 25) \times 458) + 73$	۱۴۷	بسته	نقطه سفارش
۷۳ + ۲۲۹	۳۰۲	بسته	حداکثر موجودی

سیستم موجودی کارتن (بسته ۲۵ تایی)

محاسبات	مقدار	واحد	عنوان
۱۵۳ / ۲۵	۶,۱	بسته	نیاز روزانه
$6,1 \times 25$	۳۱	بسته	نیاز ماهانه
-	۲	-	دفعات سفارش در ماه
۳۱ / ۲	۱۶	بسته	مقدار سفارش
-	۴	روز	مدت تحويل
-	۴	روز	موجودی اطمینان
-	۲۵	بسته	موجودی اطمینان
$((4 / 25) \times 31) + 25$	۳۰	بسته	نقطه سفارش
۱۶ + ۲۵	۴۱	بسته	حداکثر موجودی

برگه تحلیل فضای انبار مواد اولیه

طبقات	مشخصات محل نگه داری				فضای مورد نیاز	وسیله حمل تا کارخانه	مشخصات واحد ذخیره				حداگر موجودی	واحد ذخیره	شرح
	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)	حجم (مترمکعب)			ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)				
۱	۰,۵	۱	۶	۰,۶۳	کامیون	۰,۰۰۳۷۵	۰,۰۲۵	۰,۰۲۵	۶	۱۶۸	شمش	شمش	
۳	۱,۵	۲	۳	۱۵,۰۷	کامیون	۰,۰۴۸	۰,۶	۰,۴	۰,۴	۳۱۴	جعبه ۶۰۰ تایی	توبی خام	
۲	۱,۶	۱,۲	۱,۵	۳,۵	وانت	۰,۰۶	۰,۴	۰,۳	۰,۵	۵۸	جعبه ۱۵۰۰ تایی	ساقه	
۲	۱,۵	۲	۳	۱۶,۷	کامیون	۰,۰۳۶	۰,۳	۰,۳	۰,۴	۴۶۳	جعبه ۵۰۰۰ تایی	واشر تلفون	
۲	۱	۱	۱	۰,۶۸	وانت	۰,۰۰۵	۰,۱	۰,۲	۰,۲۵	۱۳۶	جعبه ۵۰۰۰ تایی	اورینگ	
۲	۱	۱,۲	۱,۲	۳,۸	وانت	۰,۰۳۶	۰,۳	۰,۳	۰,۴	۱۰۴	جعبه ۳۰۰۰ تایی	مهره ۶	
۲	۱	۱,۲	۱,۲	۳,۸	وانت	۰,۰۳۶	۰,۳	۰,۳	۰,۴	۱۰۴	جعبه ۳۰۰۰ تایی	واشر سفید	
۲	۱	۱,۲	۱,۲	۳,۸	وانت	۰,۰۳۶	۰,۳	۰,۳	۰,۴	۱۰۴	جعبه ۳۰۰۰ تایی	واشر فنری	
۲	۱,۵	۱,۵	۳	۱۰	کامیون	۰,۰۲۷	۰,۳	۰,۳	۰,۳	۳۷۰	جعبه ۵۰۰ تایی	دستگیره	
۲	۱,۵	۱,۵	۳	۲,۹	وانت	۰,۹۶	۰,۸	۱	۱,۲	۳	جعبه ۱۵۰ تایی	چسب مگافیت	
۳	۲	۱,۵	۲	۷,۶۳	کامیونت	۰,۰۴۸	۰,۳	۰,۴	۰,۴	۱۵۹	بسته ۶۰۰ تایی	لایی	
۳	۲	۱,۵	۲	۱۰,۸۷	کامیونت	۰,۰۳۶	۰,۳	۰,۳	۰,۴	۳۰۲	بسته ۵۰ تایی	جعبه	
۳	۲	۱,۵	۳	۱۹,۶۸	کامیونت	۰,۴۸	۰,۴	۰,۸	۱,۵	۴۱	بسته ۲۵ تایی	کارتن	

مساحت مورد نیاز (متر مربع)	بخش‌های انبار مواد اولیه
۴۴,۶۲	محل انبار مواد اولیه
۱۵	محل نگهداری تجهیزات مورد نیاز انبار
۱۱۹,۲۴	فضای مورد نیاز با افزودن ۱۰۰٪ مساحت
۱۶۶,۹۳	فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن توسعه های آتی (افزودن ۴۰٪ فضای کل)

۲-۱-۵. انبار محصول نیم ساخته

هر یک از قطعات ساخته شده شامل بدنه، درپوش و توپی پس از تولید در بخش ساخت در انبار محصول نیم ساخته شده ذخیره می‌شوند تا در موقع نیاز به واحد مونتاژ منتقل گردند. نیاز روزانه هر یک از قطعات و تخمین فضای مربوط به آنها در جدول زیر آورده شده است:

لازم به توضیح این موضوع می‌باشد که توپی تراشداده شده بعد از ورود به این انبار برای آبکاری بیرون فرستاده می‌شود و چون هر ۳ روز در میان توپی تراشداده شده فرستاده و هر ۳ روز در میان توپی آبکاری شده تحويل گرفته می‌شود، بنابراین باید به اندازه ۳ روز هم برای توپی تراشداده شده (قبل از آبکاری) و توپی آبکاری شده فضا گرفته می‌شود.

به دلیل شرایط موجود و استفاده بهینه از فضای انبار میزان ذخیره را برای بدنه و درپوش ۱ روز فرض می‌کنیم، که در موقع پیک کاری و حتی افزایش تولید می‌توان با همان فضا تا ۳ برابر ذخیره کرد.

برگه تحلیل انبار محصول نیمه ساخته

% فضا با افزایش	سطح مورد نیاز	تعداد واحد	میزان ذخیره	ظرفیت	سطح واحد ذخیره	واحد ذخیره	صرف روزانه	
۸,۴	۵,۶	۱۰	۱۱۲۹۱	۱۲۰۰	۰,۵۶	پالت	۱۱۲۹۱	بدنه
۴,۲	۲,۸	۵	۱۱۲۹۱	۲۵۲۰	۰,۵۶	پالت	۱۱۲۹۱	درپوش
۶,۹	۴,۵۶	۵۷	۳۳۸۷۳	۶۰۰ (در ۲ ردیف)	کارتون مشبك	۳۳۸۷۳	توبی تراشداده شده	
۶,۹	۴,۵۶	۵۷	۳۳۸۷۳	۶۰۰ (در ۲ ردیف)	کارتون مشبك	۳۳۸۷۳	توبی آبکاری شده	
۲۶,۵	مجموع							

بخش‌های انبار محصول نیم ساخته	مساحت مورد نیاز (متر مربع)
محل انبار محصول نیم ساخته شده	۲۶,۵
محل نگهداری تجهیزات مورد نیاز انبار	۱۰
فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن توسعه های آتی (افزودن ۴۰٪ فضای کل)	۵۱

۳-۱-۵. انبار ضایعات

در این انبار ضایعات مربوط به تولید، اعم از ضایعات مواد و ضایعات قطعات معیوب نگهداری خواهد شد. اندازه این انبار باید در حدی باشد که بتواند حداقل معادل ۵٪ حجم مواد اولیه کارخانه و ۵٪ حجم قطعات ساخته شده را در خود جا دهد. با توجه به محاسبات انبارهای مواد اولیه و قطعات ساخته شده به نظر می رسد مقدار ۲۰ پالت که ۱۲ متر مربع اشغال خواهد کرد، فضایی کافی برای این انبار باشد.

۴-۱-۵. انبار تجهیزات جانبی و لوازم یدکی ماشین آلات

در این انبار تجهیزات جانبی مورد نیاز فرآیندها و هچنین ابزارها و لوازم یدکی هر یک از ماشین آلات نگهداری خواهد شد. فضای پیشنهادی برای این انبار برابر با مقدار ۲۰ متر مربع می باشد.

۵-۱-۵. انبار محصول نهایی

در انبار محصول نهایی شیر گازی بسته بندی شده آماده برای ارسال به خریدار نگهداری می شود.

با توجه به اینکه نیاز این محصول در بازار خیلی با تغییرات زیاد روبرو نمی شود و این فرض که ۱۱۰۰ شیر روزانه تولید شده هر ۳ روز در میان به میزان ۳۳۰۰۰ شیر برده شود؛

موجودی اطمینانی معادل تولید ۱۵ روز که همان ۱۶۵۰۰ شیر بسته بندی شده است ، برای ذخیره در انبار محصول نهایی در نظر گرفته می شود.

و همچنین از آنجاییکه هر کارتون که واحد ذخیره شیر گازی در انبار است ، ۷۲ شیر گنجایش دارد لذا این انبار می بایست در بیشترین حد توان ذخیره در حدود ۲۲۹۲ کارتون ذخیره کند.

برگه تحلیل انبار محصول نهایی													
سطح مورد نیاز	مشخصات محل نگه داری				فضای مورد نیاز (مترمکعب)	وسیله حمل از کارخانه	مشخصات واحد ذخیره				حداکثر موجودی	واحد ذخیره	شرح
	طبقات	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)			حجم (مترمکعب)	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول (متر)			
۱۵۰	۲	۱.۵	۱۰	۱۵	۲۳۰	تریلی	۰,۱	۰.۵	۰,۴	۰.۵	۲۲۹۲	کارتون	شیر گازی

مساحت مورد نیاز (متر مربع)	بخشهای انبار محصول نهایی
۱۵۰	محل انبار محصول نهایی
۱۵	محل نگهداری تجهیزات مورد نیاز انبار
۲۳۰	محل نگهداری تجهیزات مورد نیاز انبار با در نظر گرفتن ۱۰۰٪ فضای اضافی
۴۶۲	فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن توسعه های آتی (افزودن ۴۰٪ فضای کل)

۵-۱-۶. تخمین فضای کل انبارها

با توجه به مطالعات انجام گرفته در رابطه با تخمین فضای انبارها و محک زنی طراحی ابتکاری در اینترنت به این نتیجه رسیریم که فضایی واحد برای تمامی انبارها در نظر بگیریم لذا در جدول زیر محاسبات کلی و تخمین فضای اداری که برای کلیه انبارها یکجا محاسبه شده است نشان داده شده است.

لازم به ذکر این موضوع می باشد که برای هر یک از انبارها طرح توسعه در نظر گرفته شده است.

کد	بخشهای انبار ها	مساحت مورد نیاز (متر مربع)
۱۱	انبار محصول نهایی	۴۶۲
۱۲	انبار محصول نیم ساخته شده	۵۱
۱۳	انبار مواد اولیه	۱۶۷
۱۴	انبار ضایعات	۱۲
۱۵	انبار تجهیزات	۲۰
۱۶	محل انجام کارهای اداری	۴۰
۱۷	دستشویی و رختکن	۱۰
جمع کل انبارها		۷۶۲

۲-۵. تأسیسات

تأسیسات کارخانه شامل کلیه امکانات و تجهیزات و پیش بینی های لازم جهت رفع نیاز هر کارخانه به ایمنی و برق و سیالات و حرارت و برودت و دیگر نیاز هایی که هر دستگاه ممکن است داشته باشد.

بدین منظور تأسیسات را به سه (۳) بخش :

۱- تأسیسات ایمنی

۲- تأسیسات برقی و الکترونیکی

۳- تأسیسات مکانیکی

تقسیم میکنیم.

تأسیسات ایمنی:

عبارت از کلیه وسایل و تجهیزات لازم جهت اطفاء حریق ، کاهش صدا ، جلوگیری از خطرات احتمالی دستگاهها ، جلوگیری از خطرات سقوط ، برق گرفتگی ، سوختگی در اثر حرارت ، و پالایش آلودگی ها و کلیه گازهای سمی می باشد.

- اطفاء حریق: در کلیه مکانهای کارخانه نیاز به تجهیزات اطفاء حریق می

باشد که در بخشهای اداری و رفاهی و پرسنلی و می توان از کپسول

پودر دی اکسید کربن استفاده نمود و در بخشهای مونتاژ و ساخت علاوه

بر کپسول از سیستم اطفاء حریق توسط سیستم لوله کشی آب تحت

فشار و سنسورهای وصل خودکار پاشش آب استفاده کرد .در ضمن

کپسول ها در فضاهای بسته میباشد به فاصله ماکسیمم ۶ متری از یکدیگر قرار گیرند.

- کاهش صدا: قسمت فورج تنها قسمتی است که تولید صدای زیاد می کند که افراد قبل از کار با دستگاه میباشد از گوشی های صدا گیر استفاده کنند.

- خطرات احتمالی دستگاه ها: برای دستگاه های خطرناک نظیر فورج و برش و ... می باشد کلید قطع اتصال فوری برق پیش بینی گردد. - سقوط: در قسمتهایی که کار در ارتفاع صورت می گیرد ، حفاظهای نرده ای و یا توری و ... جهت جلوگیری از سقوط می باشد پیش بینی شود . و چنانچه جایی احتمال سقوط قطعات وجود داشته باشد ، از کلاه ایمنی باید استفاده گردد.

- برق گرفتگی: کابلهای برق در کلبه قسمتهایی که روکار می باشد و امکان دسترسی وجود دارند ، میباشد از درون لوله عایق مخصوص کابل گذشته و پریز ها نیز میباشد دارای درپوش حفاظتی باشند.

- سوختگی: در این کارخانه ، تنها جایی که احتمال سوختگی وجود دارد در نزدیکی کوره گرم کننده شمش برش داده شده می باشد که اقدامات لازم باید صورت گیرد.

- آلودگی: در قسمتهای فورج و بادگیری ذرات معلق در هوا زیاد می باشد که خوب است در تهویه فیلتر لازم لحاظ شده یا اینکه افراد از ماسک استفاده کنند.

تاسیسات برقی و الکترونیکی:

تاسیسات برقی عبارت از کلیه امکانات برق رسانی به تمامی نقاط کارخانه که نیاز به برق دارند می‌باشد. بخش‌های اداری و رفاهی و پرسنلی و برای روشنائی و دیگر مصارف ساده نیاز به سیستم ساده برق کشی دارند . در بخش تولید عمدۀ مصرف برق مربوط به دستگاه‌ها می‌باشد که می‌بایست کابل کشی مورد نیاز با توانائی کافی صورت گرفته و در هر قسمت صفحه برق مجزا گذاشته شود. دیگر مصرف عمدۀ برق مربوط به تجهیزات سرمایش و گرمایش می‌باشد ، و چون تجهیزات مورد استفاده برای تهویه چیلر در نظر گرفته شده ، برق رسانی صحیح و بی وقفه به این قسمت بسیار با اهمیت می‌باشد.

علاوه بر برق رسانی ، به دلیل تصمیم بر پیاده سازی سیستم اداری تقریبا Paperless و نیز کنترل کلیه قسمتهای تولیدی توسط دوربین ، کابل کشی‌های لازم می‌بایست صورت گیرد.

تاسیسات مکانیکی:

با توجه به این که باید شرایط مناسب برای کارگران فراهم شود و همچنین با توجه به این که بیشتر قطعات تولیدی در کارخانه فلزی است و فلز نیز نسبت به دما و رطوبت حساس است لذا باید از سیستمی برای سرمایش و گرمایش قسمت ساخت و مونتاژ استفاده شود که امکان کنترل رطوبت و دما را به ما بدهد لذا سیستم پیشنهادی برای این منظور می‌تواند سیستم تهویه مطبوع با هوارسان باشد که دو منظوره است و هم جهت گرمایش هم جهت سرمایش به کار گرفته می‌شود و قابلیت کنترل دما و رطوبت نسبی را دارد .

همچنین می توان برای قسمتهای اداری نیز از سیستم تهویه مطبوع همراه با فن کویل استفاده کرد چون در اینجا کنترل دما اهمیت دارد و کنترل رطوبت نسبی مورد توجه ما نیست .

در قسمت هایی که از باد استفاده می شود، مانند قسمت بادگیری ، لازم است تاسیسات لازم از کمپرسور باد تا محل مورد نظر تعییه گردد. لازم به ذکر این موضوع می باشد که کلیه تاسیسات قسمتهای مختلف احتیاج به فضای خاصی نمی باشد و از همان فضای قسمت مربوطه استفاده می کند بجز تاسیسات سرمایش و گرمایش بخشهای مونتاژ و ساخت، که احتیاج به فضایی با در نظر گرفتن طرح توسعه در حدود ۶۰ متر دارد.

۳-۵. دریافت و ارسال

برای طراحی قسمتهای دریافت و ارسال ابتدا با توجه به وزن و حجم مواد ورودی و یا خروجی ، نوع وسیله ای که آنها را به کارخانه منتقل می کند و یا از کارخانه می برد مشخص می کنیم که این کار در قسمتهای قبلی مشخص شده است و در مورد دریافت ، از وانت ، کامیونت و یا کامیون استفاده می شود و برای ارسال نیز از کامیون و یا تریلی استفاده می شود پس نیاز به طراحی ۲ سکو یکی به ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و دیگری به ارتفاع ۷۰ سانتیمتر داریم. که البته مسائل دیگری نیز قابل طرح است که در بخش حمل و نقل توضیح داده شده است.

برگ طرح ریزی قسمت دریافت و ارسال

دریافت		ارسال	
تعداد	برآورد ماهانه	تعداد	
۱۴	تعداد اقلام	۳	
۴۱	دفعات تخلیه و بارگیری	۱۲	
۱۳۱۳۵۸ Kg	وزن کل	۱۲۵۶۴۶ Kg	
۱۵۰ m ³	حجم کل	۱۱۰ m ³	
۲	تعداد کارگر	۲	

دریافت		مساحت (مترمربع)	ارسال
محوطه تخلیه	۳۷,۲	همان	محوطه بارگیری
مرتب سازی	۱۸	۴۰	محصولات منتظر بارگیری
بازرسی دریافت	۱۰	۱۰	بازرسی و علامت گذاری
منتظر برای انتقال به انبار	۱۰	-	---
محل برای ۲ کامیون یا تریلی	۱۰۰	همان	محل برای ۲ کامیون یا تریلی
محل وسایل حمل و نقل	۱۰	همان	محل وسایل حمل و نقل
قسمت اداری	۱۰	همان	قسمت اداری
مجموع	۱۹۵,۲	۵۰	مجموع اضافه برای بارگیری
		۲۴۵,۲	مجموع دریافت و ارسال

بنابر جدول فوق بخش دریافت و ارسال نیاز به ۲۴۵ مترمربع فضای دارد و همچنین جموعاً ۴ کاگر در ماه در این قسمت نیاز است و با توجه به نا پیوشه بودن کار می توان از کارگران سایر بخشها نیز موقتاً استفاده نماییم.

۴-۵. رفاهی و پرسنلی

امکانات رفاهی کارخانه عبارت از کلیه تجهیزات و مکانهای لازم برای پرسنل جهت استراحت و راحتی و آسایش آنهاست.
عبارتند از پارکینگ - نگهداری - غذاخوری - بهداری - سالن اجتماعات.

- پارکینگ

روند تعیین فضای لازم برای پارکینگ:

- تعیین تعداد اتومبیل هایی که میباشد پارک شود.
- تعیین نوع اتومبیل های پارک شونده.
- تعیین فضای لازم برای هر اتومبیل.
- تعیین فضای در دسترس جهت پارک.
- محاسبه فضای لازم برای کل اتومبیل ها و مقایسه با فضای موجود

با توجه به محاسبات انجام شده در فصل واحد اداری فضای مورد نیاز پارکینگ باید گنجایش حداقل ۱۵ خودرو شخصی و ۲ مینی بوس را دارا باشد. برگ محاسبات فضای مورد نیاز پارکینگ به صورت زیر می باشد :

مساحت مورد نیاز با افزودن ۱۰۰٪ مساحت	مساحت مورد نیاز برای هر وسیله نقلیه	تعداد	نوع وسیله نقلیه
۶۰	۶	۵	خودرو شخصی مدیران
۱۲۰	۶	۱۰	خودرو شخصی کارکنان
۷۵	۱۵	۵	مینی بوس
۲۵۵	جمع		

با در نظر گرفتن توسعه های آتی با اعمال افزایش ۲۰٪ در تعداد خودروها مساحت مورد نیاز پارکینگ را می توان ۳۰۶ متر مربع در نظر گرفت .

- نگهداری

فضای پیشنهادی برای واحد نگهداری برابر با ۱۵ متر مربع می باشد .

- غذا خوری

با توجه به این که تعداد پرسنل کارخانه برابر با حداقل ۹۰ نفر می باشند، می توان مساحت مورد نیاز سالن غذاخوری برای هر فرد را ۱,۵ متر مربع در نظر گرفت، که در این صورت مساحت سالن غذاخوری برابر با ۱۳۵ متر مربع تعیین خواهد شد . به این مقدار

مساحت ۵۰ متر مربع نیز بابت آشپزخانه اضافه خواهد شد، که در نهایت فضای مورد نیاز سالن غذاخوری برابر با ۱۸۵ متر مربع به دست می آید. با اعمال ۵۰٪ به منظور توسعه های آتی می توان فضای غذاخوری را برابر با ۲۷۷ متر مربع در نظر گرفت.

- بهداری -

با توجه به این که تعداد کارگران کارخانه زیاد نیست در نتیجه واحد بهداری که برای کارخانه در نظر گرفته شده است چندان بزرگ نیست و به این جهت فضای پیشنهادی برای بهداری ۲۰ متر مربع است.

- سالن اجتماعات -

در سالن اجتماعات فضای برای ۳۵ نفر در نظر گرفته شده است در نتیجه فضایی در حدود ۷۰ متر مربع برای این سالن در نظر گرفته می شود.

- محل نگهداری متعلقات پرسنل -

با توجه به تعداد کارگران محلی را به مساحت ۸۰ متر مربع برای پرسنل جهت تعویض لباس و نیز نگهداری وسایل خود با امکانات لازم در نظر می گیریم.

عنوان	فضا مورد نیاز (متر مربع)
پارکینگ	۳۰۶
نگهبانی	۱۵
جمع	۳۲۱

عنوان	فضا مورد نیاز (متر مربع)
غذاخوری	۲۷۷
بهداری	۲۰
سالن اجتماعات	۷۰
محل نگهداری متعلقات پرسنل	۸۰
جمع	۴۴۷

۵-۵. اداری

نیازمندی های اداری کارخانه عبارت از آن دسته از بخش هایی است که را ف قسمت تولید و رفاهی و ، کارخانه نیاز دارد تا بتواند کلبه کارمندان و پرسنل خود را کنترل و اداره کرده و برای تولید و کیفیت آن برنامه ریزی کند و محصول تولیدی خود را بفروش رسانده و در جهت سودآوری بیشتر تلاش کند.

به این ترتیب هر کارخانه نیازمند مجموعه ای از مدیران می باشد تا در سطوح مختلف نظارت و برنامه ریزی کافی را بعمل آورند ، که با توجه به نوع کارخانه متفاوت خواهد بود . در اینجا با توجه به محصول تولیدی و نیز میزان تولید و دپارتمانهای موجود در کارخانه نمودار سازمانی آنرا طراحی کرده که در ذیل آورده شده است.

با توجه به مجزا بودن دفتر مرکزی از کارخانه و بالطبع ، استقرار تعدادی چند از مدیران و پرسنل در دفتر مرکزی که وجود آنها در محیط کارخانه الزامی نیست ، قسمت اداری مورد نیاز در خود کارخانه بسیار کم میباشد ، به طوری که با توجه به چارت سازمانی ، مدیر عامل و هیات مدیره و قسمت بازرگانی در دفتر مرکزی بوده و دپارتمانهای اداری مورد نیاز در کارخانه عبارت خواهند بود از : مدیریت - بخش کنترل کیفیت ، بخش تولید ، بخش برنامه ریزی که می باشد در بخش اداری استقرار یابند. با توجه به این دپارتمانها به تعیین فضای لازم برای آنها می پردازیم. ضمناً اتاق انبارداری را در محوطه کارخانه لحاظ می کنیم.

برگ تعیین فضای مورد نیاز قسمت اداری (فوت مربع)

۶. طراحی و استقرار دپارتمانهای تولید

۶-۱. تعیین تکنولوژی تولید

در این قسمت با توجه به اطلاعات قسمتهای قبلی و انواع تکنولوژیهای تولید و بیان مزایای آن‌ها بطور خلاصه، و بیان نکات کلیدی و شرایطی که در تولید محصول موردنظر باید مورد توجه قرار گیرند با انجام آنالیز، اقدام به تعیین و انتخاب تکنولوژی تولید مناسب می‌پردازیم.

در قسمت بعدی با استفاده از این اطلاعات به تعیین دپارتمانهای تولیدی می‌پردازیم.

۶-۱-۱. بررسی تکنولوژیهای تولید

الف- تکنولوژی محل ثابت (محصول ثابت):^۱

در این نوع تولید محصول ثابت است، این ماشین آلات و انسانها هستند که دور تا دور آن تغییرمی‌کنند این تکنولوژی معمولاً در ساختن کشتی، هواپیما و کالاهایی که حجم نسبتاً بزرگی دارد بکار می‌رود.

مزایا :

- کاهش حجم حمل و نقل
- احساس همبستگی بیشتر کارگران
- امکان تغییر نوع عملیات و ترتیب آنها

^۱ Fixed product layout

- امکان تولید محصولات مختلف

چه وقت از تکنولوژی محل ثابت استفاده می کنیم؟

- وقتی که هزینه های حمل و نقل محصول بسیار زیاد باشد.
- کارگران ماهر باشند.
- مقدار تولید کم باشد.

از ویژگیهای اصلی این تکنولوژی این است که نوع محصول سفارشی است. و با سفارش مشتری محصول تولید می شود.

تجهیزات همه منظوره اند و بیشتر به نیروی انسانی وابسته می باشند. از مسایل قابل توجه در این سیستم تولیدی مسئله بالанс خط تولید و گلوگاهها در ایستگاههای کاری می باشند.

ب- تکنولوژی خط تولید (تکنولوژی محصول) :^۱

مانند خط مونتاژ، از ایستگاههای کاری تشکیل شده است. قطعه اصلی از یک ایستگاه وارد و پس انجام عملیات ها و فرایندها بر روی آن از ایستگاهی دیگر خارج می شود.

مزایا :

- زمان تولید کاهش می یابد.
- کنترل و نظارت بر تولید راحت تر می شود.

^۱ Product layout

- کارگران تخصص بسیار زیادی نمیخواهند.
- میزان تولید در طول زمان، نسبتاً یکنواخت و ثابت می باشد.

چه وقت از تکنولوژی خط تولید استفاده می کنیم؟

- وقتی که تولید انبوه باشد.
- تنوع محصولات کم باشد.
- طرح محصول استاندارد باشد.

ج- تکنولوژی کارگاهی^۱:

در این نوع تولید، ماشین آلات مشابه در کنار یکدیگر قرار می گیرند، و محصولات مختلفی می توانند تولید شوند.

از مهمترین مشکلات و مساایل آن، مشکل جریان پیچیده مواد می باشد. بنابراین هدف در آن این است که چیدمان ماشین آلات در بطور مناسبی قرار طراحی شده باشد تا حجم جریان مواد را کمتر کند.

مزایا :

- استفاده بیشتر از ماشین آلات
- امکان تغییر توالی عملیات
- ماشین آلات دائمآ در حال کارند، این مواد هستند کهمنتظر می مانند نه ماشین آلات

- امکان تولید محصولات متنوع

- استقلال ماشین آلات از یکدیگر

چه وقت از تکنولوژی کارگاهی استفاده می‌کنیم؟

- متغیربودن زمان انجام عملیات

- کم بودن میزان تولید

- متنوع بودن یا متغیر بودن محصولات

در این نوع تولید نیز همانند خط تولید مسئله گلوگاه وجود دارد.

بطور کلی می‌توان گفت که این نوع تکنولوژی تولید برای تولید محصولاتی با تنوع بالا و

تعداد نه چندان زیاد مناسب می‌باشد.

د) تکنولوژی گروهی:^۱

در این نوع تولید قطعات و محصولات با پروسه ساخت مشابه را از هم جدا می‌کنیم و در

خانواده‌هایی قرار می‌دهیم که هر کدام تشکیل یک سلول تولید (سلول کاری)^۲ را

می‌دهند.

هر سلول تولیدی برای ساخت چند محصول با فرایند ساخت نسبتاً مشابه ایجاد می‌شود.

طراحی این سلول تولیدی باید بگونه‌ای باشد که جریان مواد کمتر برگشت به عقب داشته

باشد.

می توان چنین برداشتی داشت که تکنولوژی گروهی ترکیبی بین خط تولید و تکنولوژی کارگاهی است.

در تکنولوژی گروهی تا حدودی مشکلات جریان پیچیده مواد و جریانات حمل و نقل در تکنولوژی کارگاهی حل شده است.

در تکنولوژی گروهی هم تنوع وجود دارد و هم سرعت، که اولی بسوی تکنولوژی کارگاهی و دومی بسوی تکنولوژی خط تولید میل می کند. گاهی تکنولوژی تولید گروهی را سیستم های منعطف FMS می نامند.

۶-۱-۲. آنالیز انتخاب تکنولوژی تولید

با توجه به نوع محصول تولیدی که شیرگازی ۱/۲ اینچ می باشد و بررسی تکنولوژی ساخت محصول و مشخصات فنی و عملیاتی ساخت این شیر، عملیات ها و همچنین ظرفیت تولید روزانه ۱۱۰۰۰ شیر حال به تعیین تکنولوژی تولید مناسب برای محصول موردنظر می پردازیم.

پس از بررسی های انجام گرفته و بررسی عملیات ها، چون با تولید ۱۱۰۰۰ شیر در روز تولید انبوه داریم و به دلیل طرح استاندارد محصول و میزان تولید یکنواخت، به نظر می رسد که تکنولوژی خط تولید مناسب ترین تکنولوژی تولید، برای تولید ۱۱۰۰۰ شیرگازی ۱/۲ اینچ در روز می باشد.

در این صورت مهمترین نگرانی و مشکل این خط تولید، که مسئله بالانس کردن خط و رفع بیشتر گلوگاهها^۱ است باید مورد توجه قرار گیرد، که در بخش برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.

^۱ bottle neck

بدلیل آنکه تنوع محصول ما کم می باشد و تعداد آن نیز نسبتاً زیاد می باشد از روی ماتریس تولید – تنوع خط تولید مناسب ترین انتخاب برای تکنولوژی تولید می باشد. در زیر دلایل قانع کننده ای دیگری برای انتخاب بالا و دیگر، با توجه به شرایط موجود بیان می کنیم.

با توجه به اینکه کارخانه مزبور یک کارخانه تنها مونتاژی نبوده، و تعدادی از قطعات مورد نیاز را خود می سازد کارخانه را به ۲ بخش مونتاژ و ساخت دسته بندی می کنیم. بخش ساخت را می توان یک بخش کاملاً مستقل در نظر گرفت که می بایست سه قطعه لازم برای خط مونتاژ را به تعداد کافی تولید کند. با توجه به مستقل بودن ساخت و مونتاژ، تکنولوژی مربوط به هر یک را جداگانه بحث و انتخاب خواهیم کرد. در قسمت ساخت با توجه به اشتراک عملیات ساخت، تحلیل های لازم را انجام داده و نوع تکنولوژی مربوطه را تعیین می کنیم.

قطعات تولیدی ما شامل ۳ قطعه در پوش بدن و توپی می باشد که در پوش و بدن دارای ۷ عملیات مشابه برش، فورج، آرایش، شات پلاست، تراش، بادگیری، و تفلون زدن می باشد که با توجه به تشابه عملیات و تفاوت در دستگاههای مربوط به فورج و تراش آنها، تکنولوژی مربوطه را کارگاهی در نظر می گیریم.

در پروسه تولید توپی چون در عملیات مربوطه هیچ اشتراکی با دو قطعه تولیدی دیگر ندارد آنرا کاملاً مستقل در نظر می گیریم و با توجه به عدم وجود برگشت به عقب در توالی عملیات برای آن خط تولید در نظر می گیریم.

در قسمت خط مونتاژ نیز چون عملیات کاملاً حرکت به جلو دارند از اطراف قطعات ساخته شده و مواد مصرفی وارد خط شده و روی قطعه اصلی قرار گرفته و مصرف می شوند. برای آن خط تولید را نیز در نظر می گیریم.

۲-۶. تعیین دپارتمانهای تولید

در این قسمت با توجه به آنالیزهای صورت گرفته در قسمتهای قبل و توضیحات زیر به تعیین دپارتمانهای قسمت تولید می پردازیم.

در قسمت ساخت توپی و بدنه به دلیل یکسان بودن عملیات هر دو ، برای کاهش تعداد ماشین آلات، می بایست از ماشین آلات مشترک برای عملیات یکسان در آنها استفاده نمود . پس ناچار به بکارگیری سیستم کارگاهی میباشیم، اما به دلیل اینکه عملیات دارای توالی اجتناب ناپذیر و غیر قابل تغییرند و یک نمودار پیش نیازی به شکل خط خواهند داشت ، بنابراین در سیستم کارگاهی مذکور ، ماشین آلات به صورت خط تولید قرار خواهند گرفت و دیگر نیازی به نمودار از -به برای تعیین بهترین محل و ترتیب قرار گیری جهت کاهش میزان حمل و نقل نخواهند داشت ، اما به دلیل محدودیتهای دستگاه های مورد استفاده برای عملیات ساخت ، امکان قرار گیری دستگاهها در یک دپارتمان وجود ندارد .

دستگاه پرس برای عملیات فورج و آرایش به دلیل صدای بسیار زیاد و نیز تولید حرارت زیاد میبایست در یک دپارتمان جدا قرار گیرند . دستگاه شات پلاست نیز می بایست در یک محیط بسته دور از دود و آلودگی باشد ، اما می توان شرایط مذکور را در دپارتمانهای دیگر کنار دیگر دستگاه ها فراهم نمود و دپارتمان آنرا جدا نکرد.

چنانچه برای دو عمل فورج و آرایش یک دپارتمان جدا در نظر بگیریم ، عملیات ساخت توپی و درپوش به دلیل قرار گرفتن در میان دیگر عملیات ، به سه تکه تقسیم خواهد شد و چون تنها عمل برش قبل از این دو عمل قرار دارد ، برای جلوگیری از حمل و نقل زیاد شمش بریده شده به محل فورج، عمل برش را نیز در همان دپارتمان در نظر می گیریم.

به دلیل اینکه توبی و درپوش برای مونتاژ نیاز به بادگیری دارند و میباشد به فاصله زمانی کمی از مونتاژ این عمل انجام گیرد ، دپارتمانی را برای بادگیری در نظر میگیریم. ساخت توبی نیز دارای عملیات با توالی تغییر ناپذیر می باشد و نیازی به آنالیزهای لازم جهت تعیین دستگاه ها نخواهد داشت و بدلیل اینکه هیچگونه محدودیتی برای محل دستگاهها وجود ندارد ، همگی میتوانند در یک دپارتمان با چیدمانی شبیه خط تولید قرار گیرند.

تعیین دپارتمانهای ساخت	
نام دپارتمان	کد دپارتمان
بوش و پرسها	A
بقیه عملیات ساخت درپوش و بدن	B
از شروع تراش توبی تا آبکاری	D

در قسمت مونتاژ محصول نیز چون تنها یک محصول مونتاژ می شود ، کلیه عملیات روی یک قطعه منحصر به فرد انجام میشود و جریانی از قطعات و مواد مختلف بین عملیات وجود ندارد ، بنا برای نیازی به تحلیل جریان مواد بین عملیات مختلف برای کاهش برگشت به عقب و کاهش حمل و نقل وجود ندارد. به همین دلیل برای مونتاژ ، سیستم خط تولید را در نظر می گیریم که ایستگاههای کاری و توالی آنها را نمودار پیش نیازی با اعمال محدودیتهای لازم تعیین میکند .

اما به دلیل اینکه در طول خط مونتاژ به یک قسمت بدن، به یک قسمت درپوش از بخش بادگیری یا انبار و به یک قسمت توپی از انبار وارد می شود و در قسمت دیگر، محصول جمع شده برای تست نشتی برد می شود، لازم است تا خط مونتاژ را به ۴ دپارتمان تقسیم کنیم.

تعیین دپارتمانهای مونتاژ	
نام دپارتمان	کد دپارتمان
بادگیری	C
از مونتاژ تلفون به بدن تا قبل از مونتاژ توپی	E
مونتاژ توپی	F
مونتاژ در پوش تا قبل از تست نشتی	G
از تست نشتی	H
بسته بندی	I

هر یک از این دپارتمانهای تولید شامل عملیاتهایی می باشد که در نمودار مونتاژ و برگه های مسیر تولید آورده شده است، جدول زیر عملیاتهای این دپارتمانها را نشان می دهد.

جدول تعیین عملیاتهای دپارتمانها	
	A
	B

V1-V2	C
	D
A1-A2-SA2	E
A3	F
A4-A5-SA4	G
L1-L2	H
P	I

۶-۳. تحلیل نیازمندیهای هریک از دپارتمانهای تولید همراه با

تخمین فضا

از آنجا که بخش تولیدی از دو دپارتمان ساخت و مونتاژ تشکیل شده است، در این بخش ابتدا به نیازمندیهای دپارتمانهای ساخت (A-B-D) و دپارتمانهای مونتاژ (C-E-F-G-H-I) (می پردازیم).

۶-۳-۱. فضای مورد نیاز ماشین آلات بخش ساخت

با توجه به محاسبات گذشته در بخش برنامه ریزی تعداد ماشین آلات مورد نیاز می توان برگه احتیاجات فضای تولیدی برای این دپارتمانها و ماشین آلات و کارگران آنها را به صورت زیر تهیه نمود.

لازم به ذکر این موضوع می باشد که هر یک از این دپارتمانها و ماشین آلات آنها در قبل و بعد خود دارای یک انبار جانبی مواد اولیه و ساخته شده می باشند، که مواد اولیه و ساخته شده در آنها به عنوان ورودی و خروجی، در کنار ماشین ذخیره می شود.

همچنین حجم این انبارها به اندازه یک روز تولید و مصرف آن ماشین می باشد.

محصولات ساخته شده بیرون آمده از دپارتمانهای D و B به انبار محصول نیم ساخته

شده می روند.

%									
۷۸	۱۰	۶	۳	۲	۶	۳	۲۰۰۲۱۰۱	اره برقی اتوماتیک	A
۳۰	۴	۸	۴	۲	۲	۲	۲۰۰۱۱۰۱	پرس ۱۰۰ تن	
۳۰	۴	۸	۴	۲	۲	۲	۲۰۰۱۱۰۲	پرس ۱۶۰ تن	
۱۳۸	۱۸	۲۲	۱۱	-	-	-	-	مجموع	
۴۸	۵	۸	۴	۲	۲	۴	۲۰۰۱۲۰۱	پرس مکانیکی ۲۰ تن	B
۷۱,۵	۶	۴	۲	۲,۵	۲,۵	۶	۲۰۰۴۱۰۱	شات بلاست	
۱۰۸	۶	۶	۳	۴	۵	۳	۲۰۰۷۱۰۱	ترانسفر بدنه	
۵۱	۶	۴	۲	۳	۴	۲	۲۰۰۷۱۰۲	ترانسفر در پوش	
۲۷۸,۵	۲۳	۲۲	۱۱					مجموع	
۳۰	۶	۸	۴	۱	۱,۵	۴	۲۰۰۸۱۰۱	ماشین پخ زنی	D
۳۰	۴	۸	۴	۱	۲	۴	۲۰۰۹۱۰۱	روتراشی توپی	
۲۷	۵,۲۵	۶	۳	۱,۵	۱,۵	۳	۲۰۱۰۱۰۱	ماشین چاک زنی	
۸۷	۱۵,۲۵	۲۲	۱۱					مجموع	

و در نهایت برگ فضای مورد نیاز دپارتمانهای ساخت (A-B-D) به صورت زیر خواهد

بود:

مساحت مورد نیاز (متر مربع)			عنوان
D	B	A	
۸۷	۲۷۸,۵	۱۳۸	محل مورد نیاز دپارتمان
	۵۰۳,۵		فضای کل مورد نیاز سه دپارتمان
	$۲۰ \times ۲ = ۴۰$		محل دستشویی و رختکن
	۳۰		محل انجام کارهای اداری قسمت تولید
	۵۷۴		فضای کل مورد نیاز قسمت تولید
	۶۸۹		فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن راهرو و غیره (افزودن ۲۰٪ به فضای کل)
	۹۶۵		فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن توسعه های آتی (افزودن ۴۰٪ فضای کل)

۶-۳-۲. فضای مورد نیاز ماشین آلات بخش مونتاژ

با توجه به محاسبات گذشته در بخش برنامه ریزی آنالیز عملیات می توان برگه احتیاجات فضای تولیدی برای این دپارتمانها و ماشین آلات و کارگران آنها را به صورت زیر تهیه نمود.

لازم به ذکر این موضوع می باشد که هر یک از این دپارتمانها و عملیاتهای مربوطه در قبل و بعد خود دارای یک انبار جانبی قطعات اولیه و مونتاژ شده می باشند.

همچنین حجم این انبارها به اندازه یک روز تولید و مصرف آن ماشین می باشد.

محصولات ساخته شده بیرون آمده از دپارتمانهای I به انبار نهایی می روند.

ورودی دپارتمانهای C و F از انبار محصول نیم ساخته شده و بقیه دپارتمانها از انبار مواد اولیه فراهم می شود.

برگه تحلیل فضای دپارتمانهای مونتاژ											
فضای موردنیاز با افزایش ۵٪	مجموع انبار جانبی	قطعات اولیه و مونتاژ شده	فضای موردنیاز	کارگر	تعداد کارگر	عرض	طول	تعداد	کد	نام تجهیزات	نام عملیات
۴۵	۶	۱۲	۶	۲	۳	۲	۲	۲۰۱۳۱۰۱	کمپرسور باد	V1 V2	دپارتمان C
۲۴	۴	۶	۳	۰,۷۵	۲,۴	۳	۳	۲۰۱۴۱۰۵	بزرگ کار	A1	دپارتمان E
۲۴	۴	۶	۳	۰,۷۵	۲,۴	۳	۳			A2	
۲۴	۴	۶	۳	۰,۷۵	۲,۴	۳	۳			SA2	
۷۲	۱۲	۱۸	۱۹							مجموع	
۲۴	۴	۶	۳	۰,۷۵	۲,۴	۳	۳	۲۰۱۴۱۰۵	بزرگ کار	A3	دپارتمان F
۲۴	۴	۶	۳							مجموع	
۲۴	۴	۶	۳	۰,۷۵	۲,۴	۳	۳	۲۰۱۴۱۰۵	بزرگ کار	* A4	دپارتمان G
۵۱,۹	۸	۱۴	۷	۰,۷۵	۲,۴	۷	۷			A5	
۴۵,۸	۸	۱۲	۶	۰,۷۵	۲,۴	۶	۶			SA4	
۱۲۱,۷	۲۰	۳۲	۱۶							مجموع	
۳۰	۴	۸	۴	۱	۲	۴	۴	۲۰۱۴۱۰۱	تسخیر		دپارتمان H
۲۶	۲۲	۴	۲	---	--	----	----	----	----		دپارتمان I

در عملیات A4 در دپارتمان G به ازای هر کارگر یک آچار بکس نیاز داریم ، که چون روی میز کار سوار می شود حجمی اشغال نمی کند.

در پایان عملیات p در دپارتمان I محصولات بسته بندی شده بعد از انتظار در انبار جانبی دپارتمان برای مدتی، به انبار نهایی منتقل می یابند. و همچنین انبار جانبی این دپارتمان احتیاج به فضای بزرگی به نسبت دیگر دپارتمانها دارد زیرا کارتون، جعبه و لایی از انبار مواد اولیه به آنجا فرستاده می شود.

و در نهایت برگ فضای مورد نیاز دپارتمانهای مونتاژ به صورت زیر خواهد بود :

فضای مورد نیاز (متر مربع)						عنوان
I	H	G	F	E	C	
۲۶	۳۰	۱۲۱,۷	۲۴	۷۲	۴۵	محل مورد نیاز دپارتمان
		۳۱۸,۷				فضای کل مورد نیاز
		۲۰×۲ = ۴۰				محل دستشویی و رختکن
		۳۰				محل انجام کارهای اداری قسمت مونتاژ
		۳۸۸,۷				فضای کل مورد نیاز
		۴۶۶,۴۴				فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن راهرو و غیره (افزودن ۲۰٪ به فضای کل)
		۶۵۳				فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن توسعه های آتی (افزودن ۴۰٪ به فضای کل)

بنابر این :

فضای کل مورد نیاز دپارتمانهای تولیدی(ساخت و مونتاژ) (متر مربع)	
۹۶۵	دپارتمان ساخت
۶۵۳	دپارتمان مونتاژ
۱۶۱۸	مجموع


رابطه فعالیتهای بین دپارتمانها

۶-۳-۳. جریان مواد بین دپارتمانهای تولید و انبارها

انبارهایی که با دپارتمانهای تولیدی بطور مستقیم در ارتباط اند ، انبار محصول نهایی (کد ۱۱) ، انبار محصول نیم ساخته شده (کد ۱۲)، انبار مواد اولیه(کد ۱۳) ، انبار ضایعات (کد ۱۴) می باشند.

در این قسمت بین این دپارتمانها و هریک از انبارهای مربوط تحلیل جریان کرده تا استقرار آنها به بهترین وجه ممکن جهت کاهش میزان حمل و نقل انجام گیرد .

لازم به توضیح می باشد که چون ارتباط بین انبار تجهیزات و لوازم یدکی و بقیه دپارتمانها احتمالی و وابسته به خرابی تجهیزاتی می باشد ، و در شرایطی هر یک از دپارتمانها می توانند با آن ارتباط داشته باشند، لذا ارتباطات مربوطه در شکل زیر نشان داده نشده است. در این شکل ارتباط بین دپارتمانهای تولیدی و انبارها بر اساس کد نشان داده شده است.



۶-۳-۴. نمودار از - به بین دپارتمانها

در این قسمت به بررسی جریان مواد بین دپارتمانهای تولیدی و انبارها می‌پردازیم. ابتدا به کمک نمودار از - به تعداد قطعات حمل و نقل شده بین دپارتمانها در یک روز را بررسی می‌کنیم.

در قسمت قبل دیدیم که دپارتمانهای تولیدی به ۹ دپارتمان A,B,C,D,E,F,G,H,I انبار های ما نیز به ۵ دسته انبار مواد اولیه ، محصول نیم ساخته شده ، محصول نهائی ، ضایعات و تجهیزات و لوازم یدکی تقسیم شد.

در نمودار از - به رابطه جریان مواد بین انبار و تجهیزات و لوازم یدکی به دلیل احتمالی و غیر قطعی بودن در نظر گرفته نمیشود، لذا ارتباط بین این ۹ دپارتمان تولید و ۴ انبار دیگر بر اساس حجم مواد جابجا شده در طول روز نشان داده میشود .

در نمودار از - به کد انبار ها از ۱۱ تا ۱۴ به ترتیب انبار محصول نهائی ، انبار محصول نهائی انبار محصول نیم ساخته ، انبار مواد اولیه و انبار ضایعات آورده شده است.

لازم به ذکر این موضوع میباشد که همانطور که در قسمت تعیین نیازمندی های قسمت تولیدی بیان کردیم ، انبارهای جانبی قبل و بعد این دپارتمانها و ماشین آلات و قسمتهای این دپارتمانها وجود دارد . در واقع وقتی مواد از دپارتمان A و B به انبار جانبی قبل دپارتمان B میروند و منتظر میمانند تا عملیات روی آن انجام گیرد.

لازم به ذکر این موضوع میباشد که در رابطه با رابطه بین دپارتمانهای تولید و انبار ضایعات ، اطلاعات آن موجود میباشد و با توجه به آن ضایعات روزانه به تعداد ، استخراج شده و در نمودار از - به آورده شده است.

از آنجا که دپارتمانهای C,E,F,G,H,I در خط مونتاژ اند و توالی در خط مونتاژ با توجه به فرآیند ساخت شیر از قبل معلوم و تعیین شده است ، لذا در نمودار از- به ، رابطه بخش مونتاژ را با دپارتمانهای A,B,D و انبارهای اولیه ، ضایعات ، محصول نیم ساخته شده می گیریم.

در این نمودار از- به ، وزن جا بجا شده بین دپارتمان های مختلف ساخت که شامل A,B,D است ، بخش مونتاژ که ما در اینجا یک بخش میگیریم و انبار ها را در طول روز نشان می دهیم.

در این نمودار هم ارتباط بین این دپارتمانها و انبار تجهیزات بدلیل احتمالی بودن و غیر قطعی بودن در نظر نمی گیریم.

نمودار از - به بین دپارتمانهای تولید (ساخت ، مونتاژ و انبارها) Kg در روز									
مجموع	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	مونتاژ	D	B	A	به از
۳۵۶۴	۲۱	•	•	•	•	•	۳۵۳۴		A
۳۵۴۳	۴۲	•	۳۵۰۱	•	•	•		•	B
۲۲۷	۱	•	۲۲۶	•	•		•	•	D
۴۹۲۱	۱۲۶	•	•	۴۷۸۵		•	•	•	مونتاژ
•	•	•	•		•	•	•	•	۱۱
۳۷۲۷	•	•		•	۳۷۲۷	•	•	•	۱۲
۴۹۷۵	•		•	•	۱۱۸۴	۲۲۷	•	۳۵۶۴	۱۳
•		•	•	•	•	•	•	•	۱۴
	۱۹۰	•	۳۷۲۷	۴۷۸۵	۴۹۱۱	۲۲۷	۳۵۴۳	۳۵۶۴	مجموع

در ارتباط با انبار مواد اولیه (۱۳) وزن شمش جابجا شده در طول روز به Kg در رابطه با دپارتمان A نشان می دهیم.

در این نمودار از - به لازم به ذکر این موضوع می باشد که در انتهای دپارتمانهای D,B,D که سه قطعه توپی درپوش و بدنه ساخته می شود ، قطعات ابتدا به انبار محصول نیمه ساخته شده (۱۲) انتقال می یابد و پس از آنجا به دپارتمانهای دیگر می رود.

لازم به توضیح می باشد که دو دپارتمان بادگیری و بسته بندی جزو دپارتمانهای مونتاژ است ولی جزو عملیات مونتاژ نمی باشد و نمودار مونتاژ نیز آورده نشده است.

همانطور که از از - به معلوم است ، کلیه دپارتمانها بجز انبار های مواد اولیه (۱۳) انبار ضایعات (۱۴) و انبار نهایی (۱۱) ، ورودی و خروجی یکسان دارند.

۶-۴. تحلیل جریان مواد در بخش تولید

با توجه به جریان مواد که در بخش قبل نشان داده شد ، در این بخش با مرور الگوهای جریان موجود و مادر به طراحی الگوی جریان مواد مناسب برای کلیه دپارتمانهای تولیدی و انبار ها می پردازیم.

۶-۴-۱. نمودار از - به پیش ماشین آلات

آبکاری	۲۰۰۷۱۰۳	۲۰۰۶۱۰۱	۲۰۰۸۱۰۱	۲۰۰۹۱۰۱	۲۰۰۷۱۰۱	۲۰۰۴۱۰۱	۲۰۰۲۱۰۱	۲۰۰۱۱۰۱	۲۰۰۰۱۱۰۱	۲۰۰۲۱۰۱	انبار مواد اولیه	به	از
				۲۲۰						۲۴۱۰		انبار مواد اولیه	
									۲۳۱۰	۱۱۰۰			۲۰۰۲۱۰۱
								۱۱۰۰					۲۰۰۱۱۰۱
							۲۳۱۰						۲۰۰۱۱۰۲
						۲۴۱۰							۲۰۰۱۲۰۱
۱۱۰۰					۲۳۱۰								۲۰۰۴۱۰۱
													۲۰۰۷۱۰۱
			۲۲۰										۲۰۰۹۱۰۱
		۲۲۰											۲۰۰۸۱۰۱
۲۲۰													۲۰۱۰۱۰۱
													۲۰۰۷۱۰۲
													آبکاری
													انبار قطعه ساخته
۲۲۰	۱۱۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۳۱۰	۲۴۱۰	۳۴۱۰	۲۳۱۰	۱۱۰۰	۲۴۱۰	۰	مجموع ورودی

نمودار از - به مواد میان بخشها [ماشینها] (کیلوگرم در روز بدون ضایعات)

٦-٤-٢. الگوهای جریان مواد

.....

- الگوی خط مستقیم

- الگوی L شکل

- الگوی U شکل

- الگوی دایره ای

- الگوی C شکل

- الگوی چند طبقه(در صورتی که ماشین آلات سنگین نباشد)

..... - و.....

بنا بر نیاز در هر دپارتمان الگویی از بالا و یا ترکیبی از الگوهای بالا را انتخاب می

کنیم.

۶-۴-۳. طراحی جریان مواد

A


B

L

D

L

L



۷. چیدمان کارخانه

۱-۷. چیدمان اولیه بخش‌های اصلی بدون مساحت

در این قسمت که شامل مراحل زیادی می‌باشد ابتدا چیدمان کلی ترین بخش‌های کارخانه را که شامل بخش‌های زیر می‌باشد تعیین می‌کنیم.


کد گذاری بخشها	
نام بخش	کد بخش
انبارها	۱۰
تأسیسات	۲۰
دریافت و ارسال	۳۰
رفاهی	۴۰
اداری	۵۰
تولیدی	۶۰
پرسنلی	۷۰

برای این کار نمودار رابطه فعالیت بین این بخش‌های اصلی را در زیر نشان می‌دهیم.

تعریف نوع ارتباط		
شرح	امتیاز	نوع رابطه
ارتباط بسیار زیاد	۱۰,۰۰۰	A
اهمیت خاص	۱۰۰	E
مهم	۱۰	I
معمولی	۱۰	O

غير مهم	*	U
ارتباط نامطلوب	-10,000	X

در مورد جدول بالا لازم به توضیح می باشد که عوامل مؤثر بر نحوه امتیاز دهی A تا X ، عواملی مانند حجم جریان مواد ، اطلاعات ، توالی انجام کارها ، تجهیزات مشترک ، سر و صدا و سایر موارد ارگونومیکی ، و بسیاری عوامل دیگر می باشد.



شرح رابطه بین بخش‌های کارخانه		
نوع رابطه	ریف	شرح
A	۱	دریافت و ارسال باید به انبار و انبار باید به قسمت تولیدی نزدیک باشد
E	۲	قسمت اداری در نزدیک قسمت تولید دارای اهمیت خاص است و بهتر است در نزدیک هم باشند.
I	۳	تأسیسات در کنار قسمت تولیدی دارای اهمیت خاص می باشد.
O	۴	نزدیکی تأسیسات در کنار رفاهی ، اداری و پرسنلی مهم می باشد.
U	۵	تمام روابطی که غیر مهم می باشند و نزدیکی و دوری آنها اهمیتی ندارد.
X	۶	بهتر است تولید و دریافت و ارسال از نظر بهداشتی و ارگونومیکی از رفاهی دور باشند.

حال با شرح روابط بین بخشها اصلی و با توجه به ماتریس رابطه فعالیتهای بخش‌های اصلی کارخانه به کمک روش سنتی به طراحی استقرار بدون مساحت می پردازیم.

✓ محاسبات روش سنتی

در این روش ابتدا امتیاز هر بخش اصلی را محاسبه می کنیم و سپس بالگوریتم سنتی با استفاده از و چگونگی امتیاز دهی همسایگی کامل و یا همسایگی ناقص چیدمان اصلی بخش‌های اولیه را بدست می آوریم.

لازم به توضیح است که چیدمان بدست آمده بدون درنظر گرفتن مساحت نشان داده شده است.

امتیاز بخشها (TCR).		
عنوان	ریز ارتباطات	امتیاز بخش
انبارها	U+A+U+U+A+U	۲۰,۰۰۰
تأسیسات	U+O+O+I+O+U	۱۳۰
دریافت و ارسال	X+U+I+U+U+A	۱۰۰
رفاهی	U+X+U+X+O+U	-۱۹,۹۰۰
اداری	E+U+U+O+U+U	۱,۱۰۰
تولیدی	U+E+X+I+I+A	۲,۱۰۰
پرسنلی	U+U+U+U+O+U	۱۰

حال با استفاده از الگوریتم و با توجه به اطلاعات فوق ترتیب زیر برای ورود به چیدمان بدست می آید.

ترتیب چیدمان	
ردیف	نام بخش
۱	انبارها
۲	تولیدی
۳	اداری
۴	تأسیسات
۵	پرسنلی

دریافت و ارسال	۶
رفاهی	۷

حال با توجه با همسایگی ها طرح چیدمان اولیه بدون در نظر گرفتن مساحت را با استفاده از قدمهای الگوریتم بدست می آوریم.

مراحل پیاده سازی الگوریتم سنتی


$\Delta\cdots\cdots$	$1\cdots\cdots$	$\Delta\cdots\cdots$
$1\cdots\cdots$	A	$1\cdots\cdots$	$\Delta\cdots\cdots$	U	$\Delta\cdots\cdots$	$\Delta\cdots$	U	$\sigma\cdots$
$\Delta\cdots\cdots$	$1\cdots\cdots$	$\Delta\cdots\cdots$	$1\cdots\cdots$	E	$1\cdots\cdots$	$1\cdots$	I	O
$\Delta\cdots\cdots$	$1\cdots\cdots$	$\Delta\cdots\cdots$	$\Delta\cdots\cdots$	$1\cdots\cdots$	$\Delta\cdots\cdots$	$\Delta\cdots$	$1+\Delta$	$\sigma\cdots$

.
.	U	.	.	.	1...Δ..	A	1...Δ..	.
Δ	U	U	.	.	Δ1..	I	U	.
1..	O	1..	.	.	Δ..	U	U	.
Δ	1..	Δ

$-\Delta^{***}$	-1^{****}	$-\Delta^{***}$	\cdot	
-1^{***}	X	U	$-\Delta^{***}$	\cdot
$-\Delta^{***}$	-1999Δ	X	U	\cdot
$-499+$	O	U	\cdot	
Δ	$1+$	Δ	\cdot	

در نتیجه چیدمان اولیه زیر پیشنهاد می شود.

طرح چیدمان اولیه بخش‌های اصلی (بدون مساحت)



در شکل اخیر چیدمان کلی کارخانه بدون درنظر گرفتن مساحت ارائه شد. در چیدمان

نهایی کارخانه اصلاحات و تغییراتی ابتکاری صورت گرفته است که شرح این تغییرات

در زیر توضیح داده شده است.

در چیدمان نهایی فرض بر آن است که بخش پرسنلی و رفاهی یک بخش شده اند و

ولی غذاخوری از آنها جدا می باشد.

در مورد بخش تولید و بخش انبارها با توجه به خصوصیاتی که در تخمین فضای انبارها و این فرض که کلیه انبارها در یک فضا طراحی شده اند و با توجه به تحقیقات اینترنتی و ابتکارات گروه ، بخش انبار را در داخل بخش تولید در نظر گرفتیم بطوریکه انبارها در مرکز بخش تولیدی باشند.

این فرض دارای مزایای زیر می باشد :

۱. ابتدا چون تمامی انبارها در یک فضای فیزیکی هستند می توان با توجه به نیاز ، مرزهای بین انبارها را در شرایط مختلف جابجا کرد. لذا انبارها از فضای یکدیگر در هنگام نیاز استفاده می کنند.

۲. به دلیل آنکه بخش انبارها در مرکز بخش تولیدی می باشند حجم حمل و نقل و جریان مواد بسیار کاهش می یابد .

بنابراین بخش انبارها را که شامل کلیه انبارها می باشد در داخل بخش تولیدی فرض می شود.

در بخش بعد چیدمان نهایی کارخانه شامل تمامی بخش‌های اصلی و دپارتمانهای آنها به همراه مساحت آورده می شود.

۲-۷. استقرار کلی دپارتمانهای تولید

حال با توجه به نمودار از - به و حجم جابجایی مواد بین دپارتمانهای تولید (بر حسب کیلوگرم) با کمک الگوریتم روش سنتی به طرحی چیدمان می پردازیم.
امتیاز هر دپارتمان را مجموع وزن قطعات ورودی و یا خروجی آن در طی روز در نظر می گیریم.

امتیاز دپارتمانها در الگوریتم	
امتیاز	دپارتمان
۳۵۶۴	A
۳۵۴۳	B
۲۲۷	D
۴۹۱۱	مونتاژ
۴۷۸۵	۱۱
۳۷۲۷	۱۲
۴۹۷۵	۱۳
۱۹۰	۱۴

این نکته قابل ذکر است که همانطور که در قسمتهای قبلی مربوط به انبارها و حمل و نقل مختصراً بیان شد ، با استفاده از سعی و خطأ و ابتکار تصمیم بر آن گرفتیم که انبارها محدود به یک فضا شوند و در یک محیط قرار بگیرند و با این توضیحات چیدمان زیر ارائه می شود.

دپارتمان A که شامل فعالیتهای برش و فورج است به دلایل ارگونومیکی و سروصدای زیاد بهتر است از دیگر قسمتهای تولید دورتر باشد و حتماً باید یک سالن مجزا برای آن درنظر گرفت.

بخش مونتاژ نیز بیشترین ضایعات را دارد پس بهتر است به یکدیگر نزدیک باشند. همچنین مونتاژ باید به انبار محصول نیمه ساخته و انبار مواد اولیه و به انبار محصول نهایی نزدیک باشد.

همچنین دپارتمان A باید به انبار مواد اولیه و دپارتمان B نزدیک باشد.

در شکل زیر چیدمان اولیه این دپارتمانها بدون در نظر گرفتن مساحت نشان داده شده است که با درنظر گرفتن مساحتهای در دپارتمان و کل انبارها چیدمان نهایی حاصل خواهد شد.

انبار تجهیزات نیز در چیدمان نهایی اضافه خواهد شد.

چیدمان اولیه دپارتمانهای تولید (بدون مساحت)

D				
B	محصول نیم ساخته		ضایعات	مونتاژ
A	مواد اولیه	محصول نهایی		

در اینجا با توجه به نکاتی که باید درمورد حجم حمل و نقل و امتیازها رعایت شود می

بایست انبار مواد اولیه نزدیک به D و همچنین مونتاژ نزدیک به انبار مواد اولیه ،


محصول نیم ساخته و انبار محصول نهایی قرار گیرد.

انبارها طوری طراحی می شوند که منعطف باشند و انبار مواد اولیه را در دو قسمت در

نظر می گیریم و از آنجا که بهتر است انبار اولیه مواد اولیه نزدیک قسمت مونتاژ باشد

بهترین چیدمان بدون در نظر گرفتن مساحتها به شکل بعد خواهد بود.

چیدمان نهایی دپارتمانهای تولید (با مساحت تقریبی)



دپارتمانهای B و D را در یک فضا نشان می دهیم و بدین ترتیب دپارتمان D که

مخصوص ساخت توپی است می تواند از انبار مواد اولیه ۱ که محل ذخیره شمش و توپی خام است استفاده کند.

دپارتمان Monstar نیز هم با انبار مoshkoul نیمه ساخته همسایه است و هم با انبار مواد


اولیه ۲ که محل ذخیره دیگر قطعات Monstar می باشد.

بدلیل نامشخص بودن جریان دقیق مواد بین انبار تجهیزات و سایر دپارتمانها ، آن را در چیدمان نهایی مشخص می کنیم.


۷-۳. استقرار داخلی دپارتمانهای تولید با جریان مواد و سایر

پخشہا

چیدمان دپارتمانی و جریان مواد بخش انبارها



چیدمان دپارتمانی و جریان مواد بخش ساخت




دپارتمان A : A

دپارتمان B : B

دپارتمان D : D

چیدمان دپارتمانی و جریان مواد بخش مونتاژ



 : دپارتمان G


 : دپارتمان H

 : دپارتمان I


 : دپارتمان C

 : دپارتمان E

 : دپارتمان F







۴-۷. بررسی یکی از ایستگاههای کاری

پس از تعیین کلیه ایستگاه های کاری ، عملیات هر یک و مواد لازم ورودی به هر ایستگاه و قطعه خروجی ، مشخص می گردد که پس از آن میتوان یک ایستگاه (مونتاژ / ساخت) را به طور دقیق از نظر فیزیکی و مکان قطعات و مواد طراحی نمود.

در این قسمت به طراحی دقیق یک ایستگاه مونتاژ شیر گازی در مرحله مونتاژ نهائی شیر می پردازیم.

در این قسمت می بایست قطعه مونتاژ شده در مرحله A4 به ایستگاه وارد شده و توسط کارگر مربوطه ۴ قطعه دیگر روی آن سوار شده و به ایستگاه مونتاژ بعدی فرستاده شود.

با توجه به اطلاعات مونتاژ، ۴ قطعه ذکر شده عبارتند از : واشر سفید ، دستگیره ، واشر فنری ، مهره ۶


در ایستگاه مربوطه با توجه به طراحی کلی و هماهنگ در کلیه ایستگاه ها ، قطعه مونتاژ شده A4 که نتیجه مونتاژ در ایستگاه قبلی می باشد ، در روی کانوایر درون پالتهای با ظرفبست ۷۲ تا موجود می باشد (ممکن است پالت کاملا پر نباشد) که شخص لازم است تا پالت را برداشته جلوی خود روی میز بگذارد تا بصورت تک تک آنرا برداشته و ۴ قطعه دیگر را که در ظرفهای مخصوص در مکانهای تعییه شده در میز موجود می باشند را به آن مونتاژ کند و پس از

مونتاژ قطعه مربوطه که A5 نامیده میشود را درون همان پالت در جای خالی آن قرار دهد تا پس از تکمیل ظرفیت پالت ، آنرا بلند کرده ، روی غلتک شیب دار کنار میز خود قرار دهد تا به روی کانوایر بعدی برای عملیات مونتاژ بعدی برده شود. ذکر این نکته ضروری است که سطح کانوایر هم سطح با میز کار شخص می باشد و نیازی به برخاستن شخص نیست. و ۴ قطعه در دو ردیف در ظروف مخصوص آنها در ارتفاع مناسبی از میز تعییه شده‌اند.



۷-۵. طراحی نهایی چیدمان

چیدمان نهایی کارخانه



ابعاد کارخانه : ۶۰ * ۹۰ متر

۸. طراحی دقیق سیستم حمل و نقل

در این قسمت همانطور که در قسمت حمل و نقل گفته شد به طراحی دقیق سیستم حمل و نفل با توجه به چیدمان طراحی شده می پردازیم.

با توجه به چیدمان طراحی شده تمامی حمل و نقل کارخانه برای دریافت و ارسال کالا با بیرون از یک درب اصلی انجام می شود که دهانه آن ۶ متر طول دارد که یک درب کشویی بروی ریلی حرکت می کند. اما در طی ساعات اداری این درب باز است و بازوی راه بندی با دو بازو مسیر را خواهد بست. عبور و مرور پرسنل و سایر افراد پیاده از درب دیگری است.

کامیونها و تریلی ها و سایر ماشینهایی که حامل بارهای بسته بندی شده بر روی تخته هستند در محلی که به مساحت ۱۰۰ متر مربع برای آنها در نظر گرفته شده است قرار می گیرند و لیفتراک بار آنها را تخلیه می کند و در محلی که به عنوان محل مرتب سازی ، و محل مواد منتظر انتقال به انبار و یا بازرگانی در طراحی پیش بینی شده است موقتاً ذخیره می نماید که مجموعاً گنجایش ۳۸ متر مربع را دارد. در شکل نمونه ای از پالت بدون چرخ آورده شده است که پالت های مورد استفاده در کارخانه همانطور که قبلًا توضیح داده شد چرخدار هستند.

در مورد موادی که به صورتی غیر از آنطور که انبار خواهند شد به کارخانه می رسند ، ابتدا با استفاده از کارگران تخلیه شده و سپس در محلی که به همین منظور تحت عنوان مرتب سازی تعبیه شده است (که می تواند تا ۳۸ متر مربع گسترش یابد) ، به شکل مناسب مرتب شده و داخل پالت و یا بر روی تخته های مخصوص قرار می گیرند و سپس توسط لیفتراک به انبار انتقال می یابند.

ممکن است موادی بطور مناسب بسته بندی شده باشند اما به دلیل نامناسب بودن

ماشین حمل کننده لیفتراک نتواند آنها را مستقیماً از کنار ماشین تخلیه و یا

محصولات را بارگیری نماید و از طرفی احداث سکو در جلوی درب ورودی بسیار

مشکل زا خواهد بود بنابر این راه حل استفاده از یک سطح شیب دار است تا لیفتراک

بتواند از روی آن بالا رفته و داخل کامیون شود. در ضمن سطح شیب دار استفاده شده

قابلیت تنظیم ارتفاع دارد و می توان از آن برای تمامی ماشین آلات استفاده نمود.

لیفتراک مواد ورودی را در جای مشخص خود داخل انبار قرار می دهد.

تنها استثناء مدل فوق شمشهای هستند که با توجه به ابعاد و اینکه بسته بندی خاصی

ندارند ، توسط همان کامیونی که آنها را حمل کرده است به داخل انبار برده می شوند و

در آنجا توسط جرثقیل سقفی به قفسه خاص خود که U شکل می باشد منتقل شده و

در هنگام نیاز توسط همان جرثقیل به قسمت برش انتقال می یابند.

با توجه به چیدمان ، انبار از نظر فیزیکی ارتباط نزدیکی با تولید دارد لذا باید در مورد

آلودگیهای صوتی ، هوای آن دقت نمود به همین منظور استفاده از لیفتراک با باطری

ارجح است ولی به علت ضعف کارایی این لیفتراک ها لیفتراک گازی انتخاب می شود

در ضمن قانون خاموش نمودن کامیون حامل شمش در هنگام تخلیه باید مصراً در انبار

پیاده شود.

با توجه به چیدمان ، درب انبار نیز باید مانع انتقال حرارت باشد تا حرارت قسمت

تولید در زمستان خارج نشود و در تابستان گرما از بیرون به داخل انتقال نیابد و

همچنین دارای پنجره باشد تا از نظر ایمنی مانع بروز تصادف شود . می توان با کمک

چشم الکترونیک و یا فرستنده رادیویی آن را بطور خودکار بارز و بسته نمود. سرعت

باز و بسته شدن دربهای استفاده شده با توجه سبکی و جنس منعطف آنها بسیار مناسب است. ابعاد درب مورد استفاده ۴ متر در ۴ متر می باشد.

دربهای ارتباطی انبار و سایر قسمتها نیز از همین جنس هستند ولی کوچکتر و در ابعاد ۳ در ۳ متر.

در کارخانه می توان برای انتقال پالتها علاوه بر لیفتراک و یا در موارد در دسترس نبودن لیفتراک و یا در مواردی که به علت محدودیت مسیر امکان استفاده از لیفتراک نیست از یدک کش دستی استفاده نمود. این وسیله به کارگر امکان حمل پالیهای سنگین را بدون نیاز به فشار و خستگی می دهد و می تواند در شرایط خاص جایگزین لیفتراک شود. طرز کار آن بدین صورت است که ابتدا به کمک بازوی مخصوص یک طرف پالت را از زمین بلند نموده و سپس با کمک موتور باطری دار خود آن را جابجا می کند و امکان کنترل نسبتاً مناسبی را نیز به کارگر می دهد. همچنین در مواردی که نیاز به جابجایی تخته حامل قطعات وجود دارد. لی لیفتراک در دسترس نیست از جکهای دستی مخصوص استفاده می شود.

همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد شمشها و محصولات میانی حاصل از آنها درون پالتها چرخدار قرار می گیرند و منتقل و انبار می شوند.

نکته ای که قابل ذکر است آنکه از آنجا که توپی برای انجام عملیات آبکاری از کارخانه خارج شده و سپس مجدداً به کارخانه بر می گردد و با توجه به حساسیت حمل و نقل آن ، برای جابجایی از کارتنهای مشبك مخصوصی استفاده می شود که مانع برخورد توپی ها به یکدیگر در هنگام حمل می شود. تعداد مورد نیاز از این کارتنهای در قسمت تحلیل انبار محاسبه شده است که مجموعاً برابر با ۱۱۴ جعبه می باشد. که با در نظر

گرفتن ۲۰۰٪ اضافی به دلیل فرسودگی زیاد آن پیشنهاد می شود کارخانه ۳۴۲ کارتن تهیه نماید.

۳۴۲	تعداد کارتن مشبك توپی
-----	-----------------------

ساير قطعات نيز از انبارها به کنار خط مونتاژ منتقل شده و استفاده می شوند (يا درون پالت چرخدار و يا بر روی تخته).

خط مونتاژ شامل ۳ نوع کانواير^۲ (عرض تمامی آنها ۶۰ سانتيمتر می باشد) است:

۱- کانوايرهای غلتکی غير خودکار

اين کانواير ها در ارتفاع هم سطح میزکار قرار می گيرند و کارگر مونتاژکار پالت ۷۲ تايی را از روی آنها بر روی میز کار خود می کشد و کار خود را آغاز می کند تا پالت کاملاً تخلیه شود. در حقیقت ين کانواير ها نوعی دپوی پیش از ایستگاه هستند.

۲- کانوايرهای تسمه اي خودکار شيب دار با سرعت حرکت پايان


اين کانوايرها از ارتفاع ۱۰ سانتيمتری زمين درست زير ابتداي کانواير ایستگاه قبلی شروع شده و کم کم ارتفاع می گيرند تا در ابتداي کانواير غلتکی ایستگاه بعدي هم ارتفاع آن شوند. وظيفه اين کانوايرها انتقال پالتهای پرشده در ایستگاه قبلی به غلتک ایستگاه بعدی و دپوی تدریجی آنها در آنجا می باشد.


۳- غلتکهای شيب دار

این غلتکها در کنار میزهای کاری قرار دارند و کارگر پس از پر کردن پالت آن را بر روی این غلتکها قرار داده ، پالت بر روی آنها لغزیده و روی کانوایر زیرین قرار می گیرد.

عنوان	مجموع طول (متر)	تعداد
کانوایر غلتکی	۳۵	۴
کانوایر تسمه خودکار	۳۶	۳
کانوایر شیبدار	۲۵	۲۵
کانوایر ۹۰ درجه خودکار	۶	۱

شمای این خط در زیر آمده است.





محصول نهایی نیز پس از قرار گرفتن در کارتن، بر روی تخته چیده شده و به انبار منتقل شده (توسط لیفتراک). بارگیری می‌شوند.

جدول تعداد پالت چرخدار مورد نیاز برای حملو نقل روزانه میان دپارتمانهای ساخت


نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام
ساخته شده	آبکاری	۲۰۰۷۱۰۳	۲۰۰۱۰۱	۲۰۰۷۱۰	۲۰۰۹۱۰۱	۲۰۰۷۱۰	۲۰۰۴۱۰	۲۰۰۳۱۰	۲۰۰۱۱۰۲	۲۰۰۱۰۱	۲۰۰۲۱۰۱	۲۰۰۱۱۰۱	۲۰۰۱۱۰۲	۲۰۰۱۲۰۱
					۱						۱۴			
									۱۰	۵				۲۰۰۲۱۰۱
								۵						۲۰۰۱۱۰۱
								۱۰						۲۰۰۱۱۰۲
							۱۴							۲۰۰۱۲۰۱
		۵				۱۰								۲۰۰۴۱۰۱
۱۰														۲۰۰۷۱۰۱
			۱											۲۰۰۹۱۰۱
			۱											۲۰۰۸۱۰۱
	۱													۲۰۱۰۱۰۱
۵														۲۰۰۷۱۰۲
۱														آبکاری
														انبار قطعه ساخته
مجموع														

تعداد پالت چرخدار موردنیاز برای انبارها

بخش	تعداد
انبار محصول نیم ساخته شده	۳۰
انبار مواد اولیه	۱۱۵
انبار ضایعات	۱۲
مجموع	۱۵۷

تعداد تخته مورد نیاز برای انبارها	
بخش‌های	مساحت مورد نیاز (متر مربع)
انبار مواد اولیه	۷۸
انبار محصول نهایی	۳۰۰
	۳۷۸

شرح تجهیزات مورد استفاده در سیستم حمل و نقل

عنوان	پالت چرخدار	تخته	لیفتراک	درب خارجی	جرثقیل سقفی
شكل					
تعداد	۳۲۳	۳۷۸	۲	۳	۱
عنوان	درب داخلی	یدک کش پالت	سکوی بارگیری	جک دستی	پالت ۷۲ تایی
شكل					
تعداد	۶	۲	۱	۴	۷۰۰

۹. طرح توسعه

در رابطه با طرح توسعه کارخانه در نظر داریم ، در فضاهای تولیدی و انبارهای موجود، که در تخمین فضای آن طرح توسعه را در نظر گرفتیم ، خط تولید شیر گازی ۳/۴ اینچ را که در بسیاری از عملیاتها و فرایندها شبیه به محصول فعلی می باشد، راه اندازی کنیم.

با استفاده از فضایی از کارخانه که مستقلا برای طرح توسعه در نظر می گیریم، در نظر داریم شیر گازی اتوماتیک و شیر گازی با دسته پلاستیکی را به تولید انبوه برسانیم.

عکس این محصولات جدید در زیر آمده است.



۱۰. ارزیابی طرح

شروع این طرح از اوایل آبان ماه ۱۳۸۲ شروع ، و همگام با پیشرفت ، گزارش های مربوطه ارائه گردید .

با توجه به اینکه کارخانه شیر گازی نگین ، یک کارخانه تازه تاسیس بوده ، و از نظر مستندات و نیز فنی قوی نیست ، اغلب اطلاعات توسط تیم پروژه جمع آوری و تهیه گردیده است که زمان زیادی را به خود اختصاص داد.

فعالیتهای انجام شده برای این طرح ، در کلیه مراحل بصورت تیمی و مشورتی بوده که با صرف زمانی در حدود ۱۰۰ ساعت (۳۰۰ نفر ساعت) انجام گردیده که در حدود ۱۵٪ آن صرف مطالعات اینترنتی و در حدود ۱۰٪ زمان صرف کار با "نرم افزار های طراحی روز دنیا " گردیده است.

کلیه نمودار های اولیه به عنوان اطلاعات ورودی و جزئیات آنها بصورت اطلاعات خام جمع آوری شده ، و پس از تجزیه تحلیل در قالب نمودار های استاندارد طراحی شده است. در بخش حمل و نقل و طراحی چیدمان ، با استفاده از منابع مطالعاتی گوناگون از جمله اینترنت و ابتکارات گروه سعی شده است ، تا حد ممکن از آخرین روش ها و ایده های به روز استفاده شود .

با توجه به علاقه تمامی اعضا برای اجرای صحیح و تا حد ممکن واقعی پروژه و نیز اعتماد به نفس موجود در روحیه اعضای پروژه ، نظر اعضا بر اینست که ضعف چندانی مشاهده نمی شود، مگر در قسمتهایی که اطلاعات ، غیر دقیق بوده اند . همچنان با توجه به درگیری اعضا پروژه در طول ترم تحصیلی ، کمبود وقت می تواند از عوامل کاستی های پروژه باشد.