

✓ مراجع

۱. استاندارد IEC } مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

✓ کتابخانه توانیر ← ج. ولتیر بالا تر از میدان و تک. جنب
بیمارستان خاتم الانبیا

✓ کتابخانه نیرو رشتی ← مخ. کریمخان زند، زمزمیده - هفت تیر

۲. استانداردهای وزارت نیرو } مشاور نیرو و بعضی اساتید صنعت برق
✓ انتشارات توانیر ← میدان و تک، خ. بهزاد


۳. تجهیزات پست : مسعود سلطانی

K. Handbook

- Power : ABB
- siemens
- Power : Mc-Graw Hill

✓ سرفصلها


۱. اجزاء تجهیزات پست ۲. انواع پستهای فشار قوی ۳. پارامترهای مهم در



تجهیزات پستهای ضا ر قوی :

۱. ترانسفورماتور قدرت : برای تأمین هزینه هر پست را شامل می شود .
۲. کلید قدرت : در تلکور یا Circuit Breaker توانایی قطع در حالت اتصال کوتاه را دارد . C.B.
۳. سگسوئیز : جداکننده Disconnecter Switch توانایی قطع خطی که جریان همگراست D.S.


* اگر در یک خط قدرت بخواهیم C.B. را تغییر کنیم (یا بخواهیم خط را تغییر کنیم) ، اول باید C.B. قطع شود و سپس D.S. ها هم قطع شوند . اگر C.B. تنها داشتیم نمی توانیم به آن نزدیک شویم چون یک ستنش هنوز برق دارد ← ابتدا C.B. ها قطع ، سپس D.S. ها .



۴. ترانس جریان یا C.T. : خروجی این ترانس ، جریان ۱ ، ۲ و یا ۵ آمپری دارد .
۵. ترانس ولتاژ یا C.V.T یا P.T. : ورودی هر مقیاری باشد ، خروجی ۱۰۰ یا ۱۱۰ ولت .
۶. برقگیر Lightning Arrester یا SA یا LA

۷. تکه موج یا موج گیر L.T. : جهت ارتباط پستها با هم ، هیچ وقت دو پست یک افزاینش موج یکسان ندارند .

۸. انواع متین بنده در پست : به نحوه اتصال فیدها نسبت به هم (در نابلوه سینگ می گویند . در پست Bus Bar)



۹. دیاگرام تک خطی S.L.D. Single Diagram Line

انواع پست‌ها از نظر وظیفه‌شان

۱. پست‌های افزایش ولتاژ Step Up Substation
۲. " کاهش " Distribution Substation : هر چه نسبت مصرف کننده به روم ولتاژ راکاهش می‌دهیم.
۳. پست‌های لیدر نی Switching Substation : شلای حفظ وارد بست می‌شود، آن طرف همیشه با ولتاژهای مختلف می‌گذرد.

* * *

انواع پست‌ها از نظر نحوه استقرار فیزیکی

- I. پست‌های بیرونی یا خارجی Out door : تمامی تجهیزات آن در فضای آزاد است.
- II. پست‌های داخلی یا بسته Indoor : اکثر تجهیزات آن داخل فضای بسته است. تراش ممکن است بیرون باشد.

* انواع پست‌های Outdoor :

۱. Conventional : معمولی اند. در هوای آزاد نصب شده و عایق بین تجهیزات هواست. در ایران اکثر پست‌ها از این نوع اند. بدلیل ایجاد بزرگ پرست، در جاهایی که زمین ارزش ندارد و ارزان است و همچنین آلودگی هوا (رطوبت، گرد و خاک‌های موقتی و...) کم است.


۲. پست‌های GIS < Gas Insulated Subs. > : گازی. بجای هوا گاز SF6 عایق بین

تجهیزات است. خاصیت عایق‌اش بیشتر از هواست. تجهیزات داخل محفظه‌ها فلزی هم بدلیل با زمین و در کل در هوای آزاد اند. داخل محفظه‌ها گاز SF6 است. این نوع پست در جاهایی که زمین

ارزش دارد و محدودیت زمین داریم و همچنین آلودگی هوا به مقدار کم است استفاده می‌کنیم. بعد از دانی ش

۳. پست‌های هوایی Pole Mounted Subs. : این نوع پست از نظر هزینه ارزان تمام می‌شود

در شهرک‌ها صنعتی، داخل شهر، مراکز برق رسانی به روستاها. تجهیزاتش تراش، فیوز کات اوت. این تراش با تقویت



350 کیلو ولت امپر ساخته شد و هزینه‌اش کلاً حدود ۲۵ الی ۳۰ میلیون تومان می‌شود.

* انواع پستهای Indoor :


۱. Conventional : پستهای 20-63 کیلوولت داخل شهر، مناطق شهری، در ورودی و تارهای بالا ← جایی که زمین ارزش نداشته و آلوتی هوای زیاد است. مثلاً نزدیک کارخانه کچ یا سینما. تا ولتاژ 63 کیلوولت و فزناً ولتاژ 132kV ؛ بالاتر نمی سازند. پستهای محلات که درب بزرگ دارند از این نوع اند.

۲. GIS : در مناطقی که آلودگی هوا زیاد بوده و زمین ارزش دارد و گران است. البته در بعضی کشورها مثل ژاپن این نوع پست زیر زمین هم ساخته می شوند. سیستم خنک سازی ترانس آری با آب بوده و آب گرم را در لوله های رادیاتور ترانس می تواند در سیستم گرمایشی ساختمان استفاده شود.

۳. Mobile Substation : 100MVA. پست سیار. مثلاً مرکزی داریم که می خواهیم بوقش قطع شود. اگر پست آن مرکز خراب شود یک پست سیار با باتری می آورند موقفاً استفاده می کنند. مثلاً جاهای نفت، مشترک ایران و عراق تا وقتی پست ایران تکمیل شود پست سیار می گذارند تا کار کند. اکثر تجهیزات استان GIS است. چون می خوام حجم کمتری اشغال کند.

اجزای تشکیل دهنده پست


۱. Switch Gear : که تجهیزاتی که عمل ارتباط فیدهای مختلف را نسبت بهم و نسبت به busbar در یک سطح ولتاژ را انجام می دهند گویند.



- Switch gear
- ۱- باس بار - بیم هوایی - مقوله - کلمپ (گیره)
 - ۲- استراکچر فلزی - گنتری و ...
 - ۳- طبیعت قدرت
 - ۴- سکویز یا جدا کننده
 - ۵- تجهیزات اندازه گیری PT, CT و ...
 - ۵- تله موج یا موج گیر

۲. ترانس قدرت و ترانس تغذیه داخلی: به برای مصرف داخلی خود نسبت $20kV \rightarrow 330$

ترانس ارت: زمانیکه اتصال ممانعت است، سیم نول نداریم، برای ایجاد نول مصنوعی از این ترانس استفاده می کنیم که اتصالش زیرک است. « ترانس قدرت و ترانس تغذیه داخلی ۲ تا بوئینگ »
 این ولی ترانس ارت ۴ تا بوئینگ دارد.



۳. ساختمان کنترل
- اتاق فرمان - مثلاً فلان کلید قطع بشه. بستهای جدید اتاق فرمان نشان کامپیوتری هست
 - اتاق راه - کلید سیستم های حفاظتی در این اتاق هستند.
 - اتاق باتری - راه ها با ولتاژ c کار می کنند. در این اتاق c به c تبدیل می شود
 - کامشعای سفید رنگ - تجهیزات مند انفجارند چون باتری ها کارهایی تولید می کنند که قابل انفجارند.
 - اتاق تغذیه داخلی - تابوی ترانس تغذیه داخلی انجامست. روشیایی محوطه، سارتر، باتری ها و ...


۴. تاسیسات جنبی: دیزل ژنراتور - برق اضطراری، سیم ارت - حفاظت فرد در مقابل برق گرفتگی سیم کارد - حفاظت در مقابل رعد و برق، اتاق نگهبانی، ایستگاه سابلین استراحت و ...

۵. جبران کننده ها: مثل راکتور - در 230 و $400kV$ - بار خازنی خط پامیستره - راکتوری ندارند از نظر اجزای ممکن است اندازه ترانس باشد ولی فقط ۳ تا بوئینگ دارد.

✓ خازن - در $63kV$ به پایین برای تصحیح $\cos \phi$ ؛ چون سلف بار ما بیشتر است.

✓ Compensator: در بستهای $132kV$ بعضی وقتها سلف بیشتره، بعضی وقتها خازن کمپانزاتور

ژنراتور سکون است که با کم و زیاد کردن جریان تحریک، به مدار سلف یا خازن می دهد. فضای زیادی را اشغال می کند و هزینه اش هم بالا است. امروزه نصب نمی شوند و اگر هم نخواهند جبران سازی کنند، در پستها با لاتی ندارند.



✓ اگر I_p راکم کنیم، ژنراتور ولتاژش میشه مثلاً $130kV$
 - می شه موقور - سلف مصرف می کنه و به سلف خازن تحویل می ده

✓ اگر I_p را زیاد کنیم - ولتاژ می خواد بشه مثلاً $134kV$ - میشه ژنراتور ولی ولتاژ ستن شبکه که نمی تواند تغییر کند - می شه خازن و به شبکه سلف تحویل می دهد.

Standards

علامت استاندارد روی لوازم برقی ایران یعنی کیفیت نیست، بلکه به این معنی است که مشخص

مسرت لندنه انسیب نمی بیند. و ایران استاندارد IEC رعایت نمی کرد.

IEC → استاندارد بین المللی B.S. → British Standard استاندارد انگلستان

ANSI → استاندارد آمریکا و کانادا DIN → استاندارد آلمان

NFPA → مربوط به سیستم های اطفاء حریق است.

* پارامترهای مهم در انتخاب تجهیزات :

✓ ضرایب محیطی : ① حداکثر دما و متوسط درجه حرارت : اگر تجهیزات شما یک ترانس قدرت شما برش بر هم

باید حداکثر درجه حرارت منطقه را سازبازه بچینیم . روغن ترانس تا ۱۰۰°C می تواند تحمل کند که ۱۰۳°C آن

مربوط به محیط است ، ۱۰۲°C آن هم مربوط به خود ترانس و سیم پیچها ② اگر تجهیزات را سبب رایجی نصب کنیم

که دمای محیط سبب ارتعاش ۴ است باید به سازبازه بچینیم تا تجهیزات تلف نشوند بیشتر نصب است .

③ حداقل درجه حرارت ، چون ممکن است کار SF6 در ترانس عنوان جانق استقاوه سفینه باشد

مبارزین اگر حرارت از حدی پایین تر نشود ، خاصیت عایقی کارگرم می شود هر این جانق با اینسیستی باشد باید

توجه شود به کارکنند و کار با روغن را از کم لندنه مناطق خطی سردش میسیری

④ ارتفاع از سطح دریا : هر چه ارتفاع بیشتر شود ، خاصیت عایقی هوا کمتر می شود

$$K = \frac{0.326 \cdot H}{2.73 + t}$$

شارش : H
دمای محیط : t

$$K = \frac{1}{1 + 1.25 \times 10^{-5} (t_2 - 1000)}$$

ارتفاع : t₂

حالا فرض کنیم K برابرشده با ۰.۱۸

فرض کنیم سطح دریا ۲۰۰۰ متری است ۲۰۰ کیلووات است ۰.۱۸ کیلووات است ۰.۳۶ کیلووات است ۰.۳۶ کیلووات است ۰.۷۲ کیلووات است

گاهی نشان برتر یا بیش از ۲۷۹۵ کیلوگرم باشد؛ مثلاً $۳۰۰kV$.

→ روش مکررکنی مثلاً اگر کلاس عایق رسان سطح عایق $۲۲۳kV$ و ولتاژ $۲۵۰kV$ باشد →

مردم $۵۵۵ = \frac{۲۵۰}{۸}$ بنابراین سطح ولتاژ عایقی تجهیزات را طبق جدول انتخاب می کنیم.


استاندارد IEC برای هر مامتر از این نسبت به ۱۰۰ متر یک درصد به سطح عایق خارجی

دستگاه اضافه کنیم. مثلاً یعنی طول توره را براد کف مثلاً برای ارتفاع ۱۰۰ متر، باید ۲۰٪ اضافه کنیم.

④ ج: شرایط محیطی را در این مورد هم باید به حساب بیاوریم. مثلاً کسینومی که در هوای آزاد قطع و وصل

میخورد، ابرج بریزد، بوقری که آنرا قطع و وصل می کند باید بتواند در آن ارتفاع وصل کند و بتواند به سوزد.

⑤ سرعت باد: باد در ارتفاع تا متوی سطح زمین مسجیه می شود. باد به کلها وسایل تجهیزات نیرو



یک عددی است مثلاً طبق جدول این منسوب برای ترانس برابر با ۱ است.

بزرگترین سطح عمود بر جهت وزش باد را سطح مقطع می گیریم. سرعت باد در اکثر نقاط ایران ۴۵ است.

رصفت ایران ۴۵ است. مناطق خاص مثل منجیل باید اندازه گیری شود.

$$P_{\text{نیویی}} = \text{باد} \times \text{پرف} \times \text{شکل} \times \text{جایی} \times \text{وزد} \times \text{مکان} \quad [N/m^2]$$

$$P_{\text{و}} = 0.625 V^2 C D R \text{Sin}^2 \theta$$

۰: قطر جسم m C : برای کابل یا سیم است از ۰.۷ تا ۱ R : برای ۵۰۰ متری برابر با ۱۰۰ متر = ۱ θ : برابر بیشتر از ۳۰ متر = ۰.۱۷

$30m$ ← فاصله بین دو سیم عمودی

⑥ بر اساس بالاترین شدت نازل در آن منطقه، معنی سازنده باید آن را در نظر بگیرد. همچنین اگر منطقه

بزرگه چیز است، باید تجهیزات را انتخاب کنیم که مرکز ثقل آنها به زمین نزدیک باشد.

۷) رطوبت و مقدار باران : در مناطق شرقی و در این ارتفاعات شش موه‌های استفاده می‌کنیم به نام

متره‌های صنوبر . استاندارد IEEE - 1 تا 5 میلی‌متر باران در روزه به مدت 1 دقیقه در هر متره

استاندارد ابریا - 5 میلی‌متر باران در 1 ثانیه


اولی روی خاصیت عایق ناشی از باران : برای هر $1K^2$

حد اکثر ولتاژ ناشی از اینست نامحدودترین در * باشد

مقدار برای قطر $125 \mu m$ در شرایط هوای اولی 10^6 سیکن


$$78KV \times 105mm = 8.2 \times 10^6 \text{ cm} = 1.7 \times 10^8 \text{ cm} = 1.7 \times 10^3 \text{ m}$$

البته این عدد طول عمره نیست بلکه باید با هر فاصله فریز است .




۹) صاعقه : تجهیزات باید در مقابل امپت مستقیم ساخته می‌شوند . در خطوط انتقال باسیم


خار یا Shield Wire ایستار می‌شود .



روش دیگر حفاظت از طریق مبد بر قطره است .



مخاع حفاظت مبد بر قطره بین $30-35$ درجه



* امروزه از برگیرهای آلومینومی استفاده می‌شود . صاعق حفاظتی بین 30 تا 45 درجه تا 13 تا 14 متر

همان‌که در اسکول داد و رسد برق بریزند سیستم هوشمند تشخیص می‌دهد . هوای اطراف مبد بریزند و روشی مناسبی برای عایق بردن وجود می‌آید . این نوع برگیرها تا مساحتی 10 طبقه قابل استفاده هستند .

✓ مدارک و مدارک فنی؛ مدارک و مدارک فنی که روی تجهیزات ساخته و کارکنان و تجهیزات آسیمت بنشیند.

کلاس
220/33kV
230/415
240/415
275/420
660 ر 1000v

رنگ و مدارک های استاندارد IEC
← و مدارک فنی 1000v

و مدارک فنی KV	مدارک و مدارک فنی KV
3.3	3.6
6.6	7.2
11	12
-	17.5
22	24
(33)	36
-	40.5

← 1000v 24kV KV
در جنوب ایران، 11kV و 33kV دارم که 11kV در حال
برچیده شدن است.
← ایران
← 22kV
← 11kV
← 33kV
← 4.16, 12.47, 19.2, 13.8, 24.44, 34.5 KV
← در ارباب

و مدارک فنی KV	مدارک و مدارک فنی KV
4.5	5.2
(6.6)	7.25
11.0	12.3
(32)	14.5
150	170
220	245

← 4.5 < 5.2 KV
و مدارک فنی این رنج در ایران 6.6، 13.2 و 230
گیگ وولت هستند.
← و مدارک فنی این رنج از 113 کیلوولت

در این رنج، و مدارک فنی تعریف نشده، فقط مدارک و مدارک فنی تعریف شده است.
در کشور ما، مدارک و مدارک فنی 420kV را انتخاب کرده اند که و مدارک فنی این
که کیلو وولت است.

✓ جریان اتصال کوتاه؛ بیشتر اتصال کوتاه کمتر باز بودن اتصال می افتد. ولی ما در حسابات ما باید جریان


اتصال کوتاه همسایز ما برین را حساب کنیم، چون دانستنش بالاتر است. نرم افزار ETAP برای حساب جریان

اتصال کوتاه، این حسابات برای تنظیم راهها، در مدار تجهیزات بکتری بود. برای حساب، جریان اتصال

کوتاه برای یک سیستم، باید پارامترهای حفظ اتصال را از وزارت نیرو بگیریم. داخل پست را خودمان می توانیم حساب

انسانها و آرزوها فانی است ← (۱۶) عید زین و سرافیه لطف خدیو زین هم است. عین نیست و نافرمان

حفظ همزاست، صفت و نافرمانی یا ... نوم آینه، بر سنگم باز دست ما نیست.



* بر روی کابل با 400 kv است. از 950 kv تا 1175 kv

رابطه کل تلفات، که در کابلها صورت میگیرد، 1050 kv است. ولتاژ افتادن ولتاژ لیدر زین در یک سیم

خوب حدود ۲۵ پیریت بر هر ولتاژ نانی است.

→ کلی آراهای خاص انسانها ولتاژ لیدر زین • مقاومت بالای هم جوع وصل خدیو هم

حقوق قطع خدیو صورت میگیرد و اضافه ولتاژ روی مقاومت تلفاتش شود

(۱۴) تلفات ارضامعنه Lightning Over Voltage

دانه چریان تخلیه صاعقه بین چند صاعقه است ۱۰۰۰۰ است. هر قدر این جریان کمتر باشد، زمان تخلیه

آن بیشتر می شود. اگر اینها شش صاعقه خدیو را با $E = \sqrt{L}$ است $400 \leq E \leq 500$ است

→ افتادن ولتاژ بر لیدر است با مقدار E در مقدار جریان .

ولتاژ تانی KV	20	33	63	132	230	400
مکان ولتاژ تانی KV	24	36	72.5	145	245	425
تخلیه بار تانی KV	125	170	325	550	850	1050

Power Frequency Over voltage

(۱۵) افتادن ولتاژهای سخت با فرکانس معمولی $\frac{1}{60}$ یا $\frac{1}{50}$ هرتز

مثل اضافه ولتاژ ناشی از ریزناشن، اثر ترانس و ...

→ مشکل است در کابلها داشته باشند. ریزناشن


محل افتادن ولتاژ KV	50	140	230	360	680
---------------------	----	-----	-----	-----	-----

(۱۶)

آوردن سیم، یعنی ترانس وصل می شود، کابلها که برابر بیشتر می شوند.

بین ۱۲۰ استیوار - سطح منافذ سیاه مس ۱۲۰ سطح عایقی داخلی تجهیزات

در صورتی که خروجی نسبت برقی در یک مقاومت غیر خطی است. یعنی اگر اجانه ولتاژ در خروجی مقادیر در جدول مابین صفحه قبل است، اما نه ولتاژ از طریق مقاومت زمین می شود. این نوع برقیها در خروجی ضروری نیست و همچنین زمین ترانس ضروری است.



ترانسفورماتورهای قدرت؛

۱- ظرفیت. که نوع سیستم حفاظت اندک کم - نوع سیستم میسر که نسبت تبدیل ترانسفورماتور با نسبت اتورهای دیگر و در صورتی که نسبت ترانس، ترانس نامی


۲- نسبت تبدیل ۳۰-۶۰، هر چند از ترانس استقا که در ۳- بهره برداری؛ اختلاف زاویه ولتاژ حفظ ورودی با ولتاژ خط خروجی و ۵- بهره برداری؛ اختلاف زاویه ولتاژ حفظ ورودی در خروجی ترانس نسبت به محیط

۳- توانایی در مجزات سطح سطحی $in\ power$ $out\ power$ \rightarrow نوع نصب

۴- توانایی در مجزات سطح سطحی $Z = \frac{E}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I}$


۵- توانایی در مجزات سطح سطحی $Z = \frac{E}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I}$

۶- توانایی در مجزات سطح سطحی $Z = \frac{E}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I}$



۱- توانایی در مجزات سطح سطحی $Z = \frac{E}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I}$

سبب عدم ایجاد استازو معکوس کرده و اگر روشن در سطح عایق مطلوب را تأمین کند، روشن را عوض می کنند. روشن تر از این باعث حجم بالا و ولتاژ، بیرون نمی بریزد، بلکه تصمیمی نگرفت.



conservator یا منبع ذخیره روغن در بالای ترانس نصب می شود. اگرچه روغن را از کرمها زیاد شود یا همی اگر روغن ترانس تنگی داشته باشد روغن ذخیره کمکمال است. منبع ذخیره ارتفاع نصبش همیشه بالاتر از روئینگ است.




level یا منبع ذخیره یک level منبع است که با توجه به دوجرمات معط و بر اساس آن



که عتبه آن با توجه به درجه حرارت معط باید بالاتر از آن عدد باشد. مثلا درجه معط 40 است عتبه باید بالاتر از عدد 40 باشد.



چیزی برای اینکه سطح روغن معترض، معترض فضا بخیزد، یا یک لوله با بیرون ارتباط دارد.



برای اندازه گیری سطح روغن در داخل و خارج معترض، معترض سیلیکلن را در انتهای لوله می گذارند. اگر روغن 40 سیلیکلن تغییر کند یا عوض می شود.

که کنسروواتر دو قسمت دارد یکی می شود برای نگهداری روغن و دیگری برای سیلیکلن با نام

معترض ترانسها، oil conservator هر فرایند، قسمت مجزا، کنسروواتر در 4 قسمت دارد یکی برای ترانس و سه تا هم معترض سیلیکلن داریم.


چنانچه در ترانسهای قدیمی بیشتر بود. اگر مثلا روغن وسط داخل ترانس می رود بیشتر شود و در

اندیشه در داخل چنانچه بارها شده و کار روغن خارج می شود. امروزه یک سنسور روی ترانس قرار داده می شود

سخت. اگر فشار زیاد شود یک دریچه را می باز می کنند تا کار روغن خارج می شود. یا که بیضا کنند. مابین کنسروواتر ترانس قرار می گیرد. چنانچه ای اینست که اگر ترانس عاری تولید

کند در صفحاتش جمع می شود. دوتا سنسور دارد. اگر کار معترض زیاد شود سنسور اول فعال شده و اگر هم می دهد


الغريب إعادة كمنه طار بر طرف نشود سناور درم ترانس را جا را ارسنه خارج می کند.



یک دستگاه هست بنام
آداپتور کار این دستگاه را
چون ولتاژ را کم می کند، درجه ای بر خط پس
می گیرند و با باز کردن درجه
این دستگاه عیب ایجادکننده کار را بر می آوریم.

مشخصات ترانس جهت معیارش :

۱. ظرفیت
۲. نسبت تبدیل شدت $230/152$ و ...
۳. نحوه عملکرد ترانسفورماتور
۴. نوع سیم پیچ: آیا ترانس است یا معمولی - ترانسهایی که نسبت تبدیلشان نزدیک ۱ است مثلاً $230/152$ ، $230/150$ ، $400/230$ و ... از ترانس استغاده می کنند.



۵. گروه برابری: ترانسهای تک فاز همگی یکی ولی با ناهم اختلاف فازشان از صفر است یا 180 درجه.
در ترانس سه فاز هم فازها یا با هم متفاوتند یا با هم برابرند یا 180 درجه. ولی ولتاژ خط اولیه با ولتاژ خط دومی می تواند اختلاف فاز داشته باشد - گروه برابری.
نکته ای که طراح ترانس باید در نظر بگیرد، افزایش درجه حرارت روشن و سیم پیچی نسبت به محیط.

نحوه نصب
Indoor
Outdoor

طبق استاندارد IEC ، تعداد استاندارد ترانس پیوسته، در یک سطح ولتاژ، حداقل ۲ تا ۳ حلالتر تا ۴ است. حال فرض کنیم ولتاژ $230/152/163$ را داریم. الآن می پرسیم ولتاژ داریم یعنی می توانیم بیش از ۴ تا ترانس داشته باشیم.

برای همین ترانس به محل مورد نظر باید از وزارت راه مجدداً درخواست نمود، چون سبزی که بایستی شود در لحظاتی که در راه هست، باید قادر باشد وزن تریلی + ترانس را تحمل کند.

فرض کنید یک سبک با وزن 250/63 با قدرت 100 MVA داریم. حال می‌خواهیم سبک را ارتقا دهیم و قدرت را به 310 MVA برسانیم. تعداد ترانس‌ها و ظرفیتشان را اطلاع کنید.

بر سطح ولتاژ 230/63 KV وزارت نیرو قدرتی برود را

تعیین کرده است.

یک ترانس هم بعنوان رزروی خواهیم.

80	125	160	180	MVA
2+	1+	1+	1+	190
4+	3+	2+	2+	210
				230
				250
				310

Labels: A, B, C, D

A: تعداد ترانس‌هایی که از آن تا است خط می‌گذرد

حالا این D و C ، تعداد یکی است ولی چیزی 180

چون این بالاتر است پس خط می‌گذرد.

حالا مقایسه بین D و C : $(2+1) \times 140 = 420$ و $(3+1) \times 118 = 552$ MVA

چون هر دو حالت 400 قدرت نزدیک بهم را به ما می‌دهند ولی 140 MVA از آن بزرگ‌تری است چون تعدادش کمتر است.

✓ سیستم‌های خفک‌سازی ترانس :

O → Oil N → Natural
A → Air F → Forced

ONAN : روغن روغن طبیعی هم برآورد دارند.

ONAF : هوا توسط فن‌ها جریان می‌دهد.


ONAN/ONAF₁/ONAF₂ →

در ابتدا طبیعی، اگر ضرورت روغن با روغن بالاتر برود
مصنوع فن‌ها روغن می‌دهد. ولی اگر روغن در آنجا روغن می‌دهد.

حال اگر این سیستم با روغن پالمسکوگ شود، بین ترانس و روغن توپری می‌گردد تا روغن در آنجا روغن می‌دهد.

در برودت این روغن هم می‌تواند روغن می‌دهد.

اگر با روغن این سیستم کار نکنند و درجه حرارت پایین باشد، بجای از آب استفاده می‌کنند.



در جاهایی که نمی‌خواهند
روغن ترانس، محلی را کثیف
کند، از ترانسهای خشک استفاده
می‌کنند. روغنهای ۳۳ و ۲۰ کیلوولت
توان ۳ مگا ولت آمپر می‌سازند.
جای مس از آلومینیوم است که می‌شود.

علامت
شماره
دهانه
۳۳
است.

*** حد اکثر افزایش دمای حرارت روغن نسبت به شرایط استاندارد**

نسبت
بسی

60°C

حد اکثر افزایش دمای حرارت
روغن نسبت به شرایط استاندارد

65°C

حد اکثر افزایش دمای حرارت
سیم‌پیچی نسبت به شرایط استاندارد

40°C

حد اکثر دمای حرارت محلی

30°C

حد اکثر دمای حرارت محلی

-25°C

حد اکثر دمای حرارت محلی

۱۰۰۰۰۰

توان از سه دریا

برای ترانسهای ۱۰ مگا و ۱۵ مگا
فرض کنید ترانس داریم S=5478 در دمای 52°C

52°C - 48°C = 4°C
درجه حرارت ندارد

12 بیشتر از 5°C است ← حد اکثر افزایش دمای حرارت روغن نسبی

را منهای 10 می‌کنیم. یعنی 10 درجه کاهش می‌یابد. اما اختلاف دمای محلی با استاندارد کمتر
از 5°C بود، حد اکثر افزایش دمای روغن نسبی را منهای 5°C می‌کنیم.

برای ترانسهای ۱۰ مگا و ۱۵ مگا

فرض کنیم حد اکثر دمای حرارت محلی ما 48°C است.

و حد اکثر دمای حرارت محلی ما 35°C است.

48°C - 30°C = 18°C

35°C - 30°C = 5°C

8 بیشتر است ← هر چه عدد استاندارد را

یعنی هم 60 و هم 65 را منهای 8°C می‌کنیم.

ارتفاع هر متر افزایش نسبت به ۱۰۰۰ متر
 ۱/۲ : ONAF
 ۱/۳ : ONAF


شاه: ترازی با مشخصات زیر داریم ؟
 ۱۱°C → ۹°C
 ۵۱ - ۴۰ = ۱۱°C
 ۳۹ - ۳۰ = ۹°C

ONAF
 ارتفاع از سطح دریا = ۲۳۰۰۰ م
 $S = 50MVA$
 حداکثر دما = 51°C
 حداکثر متوسط دما = 39°C
 $\frac{500}{1300} = \frac{3}{x}$
 $x = 7.8$
 $60C - 11 - [\frac{7.8}{100} \times 60] = 46.82C$
 $65C - 11 - [\frac{7.8}{100} \times 65] = 48.18C$
 حداکثر افزایش در هر طرف
 اشتقاق شده
 نسبت به دما
 نسبت به ارتفاع
 استخوانی

امیدایش درصد ترانسفورماتور :

KVA	%Z
631 - 1250	4
1251 - 3150	5
3151 - 6300	6.25
6301 - 12500	8.55
12501 - 25000	10
25001 - 250000	12.5

TapChanger وسایلی است که ولتاژ خروجی را ماکزیم $\pm 15\%$ تغییر می دهد.
 تعداد مورس اینجی را در اولیه یا ثانیه تغییر می دهد. درصت ۱۲.۵ قرار می گیرد «عمود»
 چون مثبت جریان کمتر است. انواع
 ۱) ONL tap
 ۲) ONL tap
 ۳) ONL tap
 ۴) ONL tap
 ۵) ONL tap
 ۶) ONL tap
 ۷) ONL tap
 ۸) ONL tap
 ۹) ONL tap
 ۱۰) ONL tap
 ۱۱) ONL tap
 ۱۲) ONL tap
 ۱۳) ONL tap
 ۱۴) ONL tap
 ۱۵) ONL tap
 ۱۶) ONL tap
 ۱۷) ONL tap
 ۱۸) ONL tap
 ۱۹) ONL tap
 ۲۰) ONL tap



نشان دهنده یکنواختی یا سلف است که باعث کاهش جریان کربابی بین دو سلف می گردد.



پس برآید، تعداد سلف ها با زاویه و خاصیت سلف است که اثر آنرا،

فزون لینیک سلف نوشته

$$\pm 10 / 1 \text{ یا } 10 \text{ دارد. هر چه عدد بزرگتر می دهد؟}$$

جواب: با زیاد شدن سلف ها یا با کاهش زاویه سلف ها بین هر دو سلف می شود 1/ و یک بار هم می اثر است به سلف تا بیشتر ندارد.

* نحوه قرار گیری سلف یعنی با هم یا با هم سلف یعنی اصلی؛



وقتی لیدر ک در وضعیت (+) باشد

سلف یعنی سلف در سلف یعنی اصلی همسایر ا تقویت می کند

وقتی لیدر ک در حالت (-) باشد


سلف یعنی سلف در سلف یعنی اصلی همسایر را تضعیف می کند

با بزرگ شدن سلف اولی یعنی 10 یا بزرگ شدن سلف دوم

شکل a ، با حالت می شود.

عیب a : تلفات بارم در حالت (-)

مزیت a : حجم سلف می تواند کمتر باشد



مزیت C: ها کارایی طرا دارد ولی تلفات نداریم. چون Tap، املی را تضعیف نمی کند.

* ها با هم برابرند و نیازشان

من بجار رفته در طوع برابر است.

هر چند تعداد پله ها Tap Ch بیشتر باشد \Rightarrow دقیقتر ولتاژ تر

جریان Tap را 20٪ بیشتر از جریان سیم بچی اصلی می گیرند.

$S = 50 \text{ MVA}$
 $132 / 63 \text{ kv}$

21
 ± 10

21 پله ± 10 %
پله بالا \leftarrow پله کم \leftarrow پله میانه \leftarrow پله کم \leftarrow پله بالا
هر پله می شود ± 1 درصد
در 10 پله می شود ± 10 درصد
 $132 \text{ kv} \rightarrow +13.2 \text{ kv} \rightarrow 145.2 \text{ kv}$
 $132 \text{ kv} \rightarrow -13.2 \text{ kv} \rightarrow 118.8 \text{ kv}$
حرفه $\rightarrow 132 \text{ kv}$

$$I_{\text{tap Changer}} = \frac{50000}{\sqrt{3} \times 132 \times 0.9} \times 1.2 =$$

چون ولتاژ 10٪ کم شده جریان 10٪ زیاد می شه

کلیدها قدرت

ماده خاموش کننده لیدها قدرت، نشان دهنده

انواع کلیدها است. مثلا اگر روغن باشد \rightarrow کلیدهای روغن

Air blast \rightarrow کلیدهای فشرده باد

Vaccum \rightarrow کلیدهای خلا

✓ اگر بار مداف داشته باشیم

آمبر فور تقسیم با 1.40 بیش از جریان نامی است. مثل موتور

✓ " " " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " "

✓ " " " " " " " " " " " "


" " " " " " " " " " " "

Oil Type I کلیدهای روغنی \rightarrow بدنه فلزی دارند

روغن هم وظیفه عایق کردن بدنه را دارد و هم وظیفه خاموش کردن جرقه.


Minimum Oil Type کلیدهای کم روغن

روغن داخل کلیدهای خط وظیفه خاموش کردن arc است. برخلاف کلیدهای روغنی عادی که وظیفه عایق کردن هم داشت. و عایق کردن نسبت به زمین را یک مقوله دیگر از جنس پرمیلین انجام می دهد.



قطع جریان به این صورت است
 که با آمدن جریان قطع، نسبت متحرک
 از حالت ثابت فاصله می گیرد. سپس جرقه
 زده می شود که روشن می آید و این جرقه خاموش می ماند.
 سولناهای بالا، برای کاهش زمان قطع وید
 از سری کردن چندتا مغناطیس استفاده می شود
 هم مغناطیسها هم زمان خازن می گیرند. برای اینکه ولتاژ بصورت مساوی
 روی کانساکا بیفتد بصورت خطری با حثت کانساکا خازن جوی می آید.

* شکل های مختلف طلدها؛



بسیاری از طلدها، سطح ولتاژشان قابل انقباض است. یعنی اگر طلدهای وارم ولتاژ سطح ولتاژ
 برابر آن را می توانیم استفاده کنیم، و آنرا از طلدها را با هم مبرای می کنیم.

III طلدهای هوای Airblast

بر این طلدها یک کمپرسور وجود دارد. شکل ظاهری شان شبیه کله ها کم روغن است.
 بنابراین تفاوت مشخص، همین کمپرسور است.
 زمانه کانساکاها از هم فاصله گرفتند، هوا فشرده بصورت عمود بر جرقه وارد می شود.
 زمان قطع نسبت به کم روغن، زمان بیشتری طول می کشد. طلدها کم روغن نسبت به اینها
 بیشتر استفاده می شود. و این نوع طلدها یعنی طلدهای Airblast که استفاده نمی شود

IV طلدهای SF6

مبدا طلدها کم روغن است. و باید بدانکه اینها خازنه شده آیسینیم چندونی است
 عملکرد عالی از روغن و هوا بیشتر است. خاصیت اشی از هم زمان از دست نگاردهد.

قدرت هدایت حرارتی بالای دارد، یعنی حرارت جرمه را می‌گیرد. SF6 الکتریکی ازاد را جذب کرده و این اتفاق ایجاد می‌کند که مسیر جرمه را اشغال تری کند. عیب: در حرارت‌ها یا بین فشارها کم شده و خاصیت عایق‌اش کاهش می‌یابد. به ازای نقطه سرد سرد می‌توانیم استفاده کنیم یا به سبب

گرمایشی لا هیتر به بلایم. $\left. \begin{array}{l} \text{طیرها SF6} \\ \text{تلفشاری} \\ \text{دو فصلاری} \end{array} \right\}$

دو فصلاری: وقتی لیدر به است
رنگی

بالای طیرها SF6 یک مریخ است که فشار کار را نشان می‌دهد.
اگر فشار کار زیاد شود در مریخ بازی شود و خطر خارج می‌شود.

طیرها SF_6 SF_6 SF_6

پایل سختی ساخت این طیرها تا 33Kv ساخته شده و استقامتی نسبی دارند. نمره تا 63Kv

در اینجا از طیرها معاضرتی استفاده نمی‌شود. بلب تا آخر در قطع و وصل. مصرف بوش هم بالا است.

* مکانیزم فرمان

مکانیزم فرمان برای بار یک موتور عالی است داخل طیرا است و یکی موتور زمان قطع لیدرها تعیین می‌کند تا 3 تا 4 ثانیه است.

موتور فرمانش را می‌کند که هنگام نیاز فرمان عمل می‌کند این مکانیزم تنها زمانی قابل استفاده است که قطع یک بار قطع و وصل داشته باشیم یا به بیان دیگر می‌توانیم قطع و وصل بیهوش سر هم نداشته باشیم چون با ریزش موتور حدود 4 تا 5 دقیقه طول می‌کشد.

مکانیزم هدایت ولیدی یا رنگی

یعنی برای قطع و وصل کلید از فشار روغن نیست. بیستون استفاده می‌کند. با این مکانیزم می‌توان

3 بار عمل قطع و وصل را انجام داد. (14)

مکانیزم این عملیات به این صورت است: ابتدا در لحظه قطع جریان، کلیدها می‌بندند. در این لحظه، کلیدها می‌بندند. اما در لحظه قطع جریان، کلیدها می‌بندند. این عملیات به این صورت است: ابتدا در لحظه قطع جریان، کلیدها می‌بندند. این عملیات به این صورت است: ابتدا در لحظه قطع جریان، کلیدها می‌بندند.

جریان اتصال کوتاه کلید را از حساب خارج کنیم + $\frac{1}{40}$ کرده، سپس برای اعداد جدول را در نظر می‌گیریم. $10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100$ KA

* ترتیب زمانی قطع و وصل کلید

$$1) 0 - t - CO - t' - CO$$

$$2) - CO - t'' - CO$$

$$t = 0.13 \text{ ثانیه}$$

$$t' = 3 \text{ min}$$

$$t'' = 15 \text{ sec}$$

یعنی کلیدها را ابتدا قطع می‌کنیم، سپس دوباره وصل می‌کنیم. این عملیات به این صورت است: ابتدا در لحظه قطع جریان، کلیدها می‌بندند. این عملیات به این صورت است: ابتدا در لحظه قطع جریان، کلیدها می‌بندند.

* ولتاژی که بین دو سر کلیدها قبل از قطع جریان بوجود می‌آید به اضافه ولتاژ گذرا

$$U_c = \frac{1.4 \times 1.3 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times U$$

$$U_c = \frac{1.4 \times 1.3 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times U$$

فرمولها تجربی
التهات نازک IEC
جدول استاندارد داده است.

کلیدهای قدرت اهری شماره نصب نمی‌سوزند. خود لیدها یک شماره فلزی دارند.

در دستها، مقاومت اهرت باید کمتر از ۱ اهم باشد. چاه ارت نمی‌زنند بلکه وصل می‌زنند. به این معنی که به صورت سبکی است در طبقه ۸۰ سانتی نصب می‌شود. اهرت از ۱ اهم نشود زیرا استخفا علیه اهرت می‌زنند. اینقدر می‌زنند تا مقاومت مطلوب برسد.



مکسینوز: جریان ناهم جریانهای اتصال کوتاه را باید تحمل کند.




کسینوز کار اصلی اش برای از رویه کردن است (در ۹۰٪ حالات) یعنی مشکل رفع و

تغایر تفاوت آنها با کلید قدرت اینست که زیر بار قابل قطع و وصل میشوند.

۲۰٪ نیروهاها ایران ضعیف اند. مکسینوز کارهای بالایی انجام میدهد. مثل لیدر نیوز اند. در توانها زیر ۶۳ کیلو ولت. بعضی اشیا کار

مکسینوز: دورانی ۰.۰۳:۱ بصورت افقی دوران می کند.

موتورهای افقی بسیار است: حالت تپتی و ویل پاید داشت. حالت اول



دورانی عمودی: جایی که بصورت افقی زمین داریم. جایی که اختلاف ارتفاع متفاوت داریم.



مکسینوزها که Interlock دارند و مطابق با عملکردت دارند. یعنی اول کلید قدرت باید باز شود تا بتوان مکسینوز را باز کرد.

یعنی مکسینوز غیرم - داریم به نام کسینوز Earth که فازها را بهم ارتباط می کند.

ملاهی خواهیم خط را قصبه ات انجام دهیم ولی بخاطر حالت خازنی حتی بعد از قطع کلید قدرت

برق داریم. این کسینوزها با زمین لیزن فازها، حالت خازنی را این را می

کسینوزهای طرفین ترانس هم ارتباط دارند. اگر ارتباط بودند از کسینوزهای Portable استفاده می کنند. یک سمت مان در وصل می کنند. ارتباط، سمت دیگر مخصوص لحاظ می شود مخصوصاً در

را ~~مکسینوز~~ که به سیم یک سیمه است را با عایق مخصوصی آن سیم و تار ترانس، به

بوسه ترانس وصل می کنند.

ارت: مکسینوز هم با خود کسینوز Interlock است. یعنی وقتی مکسینوز باز می شود

ارت اش به ~~مکسینوز~~ هم وصل می شود. (۲۱)

مختصات کسینوسها، ولتاژ نامی، جریان نامی، توان نامی، IL و ...
 جریان نامی کسینوسها را یک پدیده پدیدار کننده قدرت می‌گویند. چون در هر دو از اوصاف نامی کسینوسها
 و داخل ولتاژ، IL و IF نیستند.


مکانیزم عمل لنته کسینوسها : $20kV$ و 63 پاسبان \rightarrow دقتی
 $63kV$ به بالا طه موقرک و یا آتسی (موقرک)

مکانیزم سه فاز به ولتاژ بسیار و استقامت باشد.
 کسینوسها : طریقی ترانس قدرت و ترانس قدرت کسینوسها به خط
 کسینوسها عادی ، معمولاً هر طرفین خطها قدرت
 برای ولتاژها پایین هر سه فاز یک مکانیزم دارند. ولی هر دو طرف با لامپها نه خازن مکانیزمشان متفاوت باشد.

* ترانسفورماتور ولتاژ P.T.

مزدهی هر چه باشد ، خروجی 10^3 تا 10^4 است.

تفاوت با لیدر قدرت : فقط ورودی وارد آن می‌شود و هیچ خروجی ندارد.
 سلفهای P.T. ، یک ترانس قدرت است یعنی سیم بزرگ ولتاژ و هسته دارد.
 گاهی اوقات ، پوزیسیون ، و قه‌های آویسی می‌گذارند که سلفها را گند می‌آورد.
 ظاهر سلفها یک خازن می‌شود ، سه سلف
 این خازن سیم یک خازن می‌شود ، سه سلف
 حال یک انتخاب از این خازن‌ها می‌گیرند
 لایه ترانس جای لنته عمل ولتاژ را به
 ولت تبدیل کند ، ولتاژی خیلی کمتر مثلاً $5kV$ را
 تبدیل می‌کند . به این نوع P.T. ، C.V.T. می‌گویند .
 عایق بندی کمتر می‌شود .




از خروجی P.T. می‌رود به Marshaling Box پس از آن به اتاق فشار
 حجم ترانس کسینوس شده و سه واحد مصرفی در پایین
 عایق بندی کمتر می‌شود .

مختصات P.T. ها : نسبت تبدیل
 دقت : یا 0.5 یا 1 (دقت)
 ولت آمپر 1000
 1000

*** برقیها**


حیث قابلیت باهتانه ولتاژها دورا یا دایمی حرارت مساحه ، لیدرزی و ...



① برقیها می تواند ترن فریج است ، این یا اجات جوشکاری می شود . چون ارشلا بارن بسازد ، در ولتاژ نامی arc نزنند .


② برقیهای Expution :

در انتهای خطوط فریج استفاده می شوند . میلها داخل مقعر هستند و بصورت سیرالیه جفتی هستند .




③ برقیهای خطی


با افزایش ولتاژ ، مقاومت ها کمتر خطی مقاومتشان کم می شود و بین میلها ترن فریج میزنند . بار فریج اضافه ولتاژ ، دوباره مقاومتشان زیاد می شود . مسازنده ، تعداد صفحات arc نری از این شما در .



فریج میلر همین مقدره 4 بولهای ارجس ZnO اکسید روی - چون این عنصر در طبیعت بهتریون یافت می شود .



معدن تعداد arc نری در ولتکون کاربرد می شود که نشان می دهد خازین را از دست داده



برای توزیع یکنواخت پالس روی مقعر ، طلاها را بره اصل با دای مقعر می گذارند .

مستخلص برولیکا : ولتاژ نامی حاصلگردد از نامی که مقدار جریان خطی : یعنی وقتی برولیکا می زند چند کیلو آمپر جریان را زمین می زند .

1.5 2.5 5 10 20 KA

Residual Voltage

محل نصب برولیکا : ۱ در ردی پست ۲ خروجی پست

یعنی اشاره ولتاژ خط انتقال را اجازه بدهد وارد پست شود.

۳ اولیه ثانویه و ثالثی ترانسفورماتور . اگر در پست راکتور یا خازن هم داریم - همشاً هم برابری با هم تطبیق اندازیم . البته یک طرفش از جمله اجزاء دوفولت و ورودی خروجی ندارند .

۴ در بعضی پستها بوی باس بارها هم برولیکا دارند . باس بارش یک مقیاس برابری است که تعدادی ولتاژ بار وارد شد و تعدادی خارج .



C.T. ها : تجهیز خروجی C.T ها ، 1 و 2 و 5 آمپر است .

خط ما 4 اولیه C.T است . ثانویه C.T هم خروجی با نسبت که اسمی داریم .




C.T ها دوفولت اند . هسته اش در این است . Tank Type .
لمناطق رله رله میزنند

بهیچ ثانویه هسته این نوع مر بلاست و هسته اش مثل آکاردیونی است برای اینکه وقتی روغن استرا شد و حجم روغن زیاد شد محفظه همش تغییر اند .
بالای C.T یک رله قرار میگیرد .

محل C.T ها : 1 در یک طرف طبل تجهیز خروجی / اگر جریان بیشتر از حد مجاز بگذرد ، رله ها جریان قطع میزند و میزند .

2 در دوطرف طبل : جهت حفاظت و غیر استرا



3 اگر جریان C.T می خواند با C.T انکساف داشته باشد -
رله جریان قطع کند رله دهد .

سکسوترها ، CT ها و کلیدها -4- ورودی دارند و یک خروجی
PT ها -4- فقط ورودی دارند .

10 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 و 100
و مشابیح صحیح این لمباد . مثلاً 10 -4- 15 -4- 20 -4- 25 -4- 30 -4- 40 -4- 50 -4- 60 -4- 75 -4- 100

اعداد استاندارد است

✓ در یک سیمت ، ممکن است چندین جانوران خروجی CT بخوانیم ، 4- یعنی توانیم چندین CT ببندیم ، در نتیجه
روی یک CT چندتا هسته می اندازیم . البته هسته CT هایی که برای سیم کنترل و اندازه گیری استفاده می شود
با هسته انباری که برای سیم حفاظت بکار می رود متفاوت است .

✓ سطح مقطع هسته CT هایی که برای حفاظت بکار می رود باید بیشتر باشد تا زمانیکه اتصال کوتاه رخ
داد سریع به اشباع نرود تا راه ها بتوانند عمل کنند .



✓ سطح مقطع هسته CT هایی که برای اندازه گیری بکار می رود باید کمتر باشد تا زمانیکه اتصال کوتاه
رخ داد عقربه آمپرستر به کاره آمپرستر خیزد نرند .

تعداد هسته هایی که در یک CT هست ، عددش را تا است .

علاوه بر CT های Top Core و Tank Core ، یک نوع دیگر داریم که CT ی بوتلی یا بطری
روی بدنه ترانس قدرت و رانسورها استفاده می شود .

انواع کلیدها و marking - CT - خروجی

فولف -4- اتصال ترانس له Y_1
یعنی وقتی سر را به فولف ترانس یک CT می نازند زمین زمین می بندند
تا زمانیکه برای نشتی نشتی از CT از خود جدا بیشتر نشد ؛
استفاده از حفاظتی در زمان مناسب ، فرمان مناسب دهند .



CT Connection

سکسوزها، CT ها و کلیدها - 4- یک ورودی دارند و یک خروجی دارند. 3- ها - 4 نقطه ورودی دارند.

100 و 75 - 60 - 50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5
و مضارب صحیح این اعداد. مثلاً 30 ← 6 مضارب 5 آمپر

اعداد استاندارد است 3

✓ در یک میست، ممکن است چندین کارخان قزوینی، CT دخیوهم. 3- نمی توانیم چندین CT بنویسیم، در نتیجه روی یک CT چندتا هست می لذاریم. البته هست. CT هایی که برای سیم لنگل و انوارو لکیر استفاده می کنید با هسته انزایی که برای سیم حفاظت بکار می رود متفاوت است.
✓ سطح مقطع هسته CT هایی که برای حفاظت بکار می رود باید بیشتر باشد تا زمانیکه اتصال کوتاه رخ داد سریع - اسیاع شود تا راه ها نتواند صعیج کند.


✓ سطح مقطع هسته CT هایی که برای اندازه گیری بکار می رود باید کمتر باشد تا زمانیکه اتصال کوتاه رخ داد عقربه آمپرستر به کفاره آمپرستر ضربه نزد.

تعداد لامپست هایی که حر یک CT هست، حداکثر 3 یا 4 است.

علاوه بر CT های Top Case و Tank Top، یک نوع دیگر داریم که CT ی پوشش نا دارد. روی پوششک ترانس قدرت و رانورها استفاده می شود.

نقاط اتصال box marshaling - قزوینی می

فولف - اتصال ترانس Y_{ed}
بعضی وقتها سرب راه فولف ترانس یک CT می لذارند و سیم زمین می اندازند تا زمانیکه جریانهای نامتوازن عبور از CT از عدم جواز بیشتر شود؛
استفاده از حفاظتی در زمین مناسب، فرمان مناسب دهند.



$$I_p = K \cdot I_s - I_p$$

شماره روی CT نوشته 5F10 یعنی 10 بار جریان نامی 5٪ خطا دارد.

قدرت فروزی CT ها 2.5 5 10 15 30 VA

* یعنی برای هر نوعی که در خروجی این CT استفاده کنیم، قدرش باید یکی از اعداد بالا باشد.


- * **مختصاً کار اویل** و مسماهی فضای و راه عابراً انتخاب می کنیم؛ بعد CT را در مجرای سیم
- که همگام اول CT سفارش دهیم، بالاترین توان یعنی 30 VA سفارش می دهیم.
- * **مختصات CT ها:** حد اکثر توان نامی، ولتاژ نامی، BSLL
- * **شماره اول** در این CT در ایران ← شرکت نیرو و توان

✓ محل نصب CT ها:

CT ها نزدیک هادی نصب می شوند. نزدیک ترین همان بزرگترین قدرت یا مسکوئور است یا CT. بعضی وقتها CT ها در طرف هادی نصب می شوند (در اینجا!) این مواقع حفاظت دینتراسی استفا داده شده است.

* **Line Traps یا موج گیر**

برای ارتقای سطح ایمنی از طریق خطوط انتقال از مجموع استفاده می کنند. یک دستگاه فرستنده-گیرنده است. هر نسبت یک باند فرکانسی مخصوص به خود دارد. در وزارت نیرو یک واحد اختصاتی نام مقابله هست که اینجا می باند هر نسبت را مشخص می کند. هر نسبت یک باند فرکانس مخصوص خود را دارد. در هر نسبت هادی های برای دریافت این فرکانسها هست. فیلترها ساخته شده اند از یک سلف از جنس آلومینیوم با عایق هوا و تولا و یک خازن



سلف از جنس آلومینیوم و داخل جعبه یا PVC

* برای محافظت در مقابل امواج ولتاژها استفاده می شود.

تعیین سطح و اندازه عمل کردن برقیتر

$I_{sc} \cdot I_{sc} > 2 \pi f L$ و اندازه برقیتر جریانه اشباع کننده

$I_{sc} \cdot I_{sc} > \omega L$ و اندازه برقیتر

ولتاژ عملکرد را معمولاً $1.5 \pi f L \cdot I_{sc}$ در نظر می گیرند

آثار در قدردهای پایین 10^{-3} تا 10^{-2} نصب می کنند. اگر بزرگتر از آن هم استفاده می کنند.

در قدردهای بالا ایزولاسیون نصب می شود. در بعضی کشورها توسط زنجیر مقوره، اگر کنتری ایزولاسیون می کنند.

مشخصات التریبی تک وجه: جریان نامی و جریان اتصال کوتاه. چون از آن هم عبور می کنند. سطح ولتاژ عملکرد برقیتر 3 فرکانس و جیاهی بار 1 سطح و خازن و مقاومت این مقادیر را تعیین می کنند.

$1.5 \pi f L$ و $1.5 \pi f L$

$R_{min} = K \cdot \frac{F_1}{F_2 - F_1}$
معمولاً 0.9 و 1 متا 1
جریان فرکانس همان فرکانس

همه اقل مقدار مقاومت از رابطه رو به بالاست

$Z_{min} = \sqrt{2} \cdot R_{min}$
باید باشد


که مجهول معمولاً در اول و یا آخر خط نسبت می شوند.

محل تریبی و تعداد آن چقدر؟
روی هر سطح انتقال حداقل 2 تا 3 وجه باید نصب شود چون برای ارسال است، پس دریافت.

- آمریکا سواره باشد \rightarrow روی 2 فاز نصب می شه
- آمریکا سواره باشد \rightarrow روی 1 فاز نصب می شه، یعنی مثلاً برای فاز R دو تا کابل آورده، روی هر کابل از کابلها یک تا که جمع می کنند.
- حتی سلفه روی هر سه فاز هم نصب شود.


صفحه بزرگ

دقیقه ارتباط فیترهای مختلف به هم در سبب به باس بار را در یک Switch قرار می دهند.



۱- فیتر بندی ساده

- C.B : X
- D.S : -
- فیتر بندی اصلی
- با باس با وست کیپتور
- تغییرات انجام دهیم، کل برق نیست
- باب قطع شود.




در فیترهای یک فیتر اضافه کنیم، برق کل نیست
 باید قطع شود.
 اگر روی باس بار اتصال ولتاژ دهیم، کل برق نیست
 قطع می شود.

برای رفع معایب دارنده در بالا
 ارضه تلیک استفاده می شود :

۱. Bus Section : یعنی با استفاده از
 کابلهای ساده، با ارضه تلیک قسمت تقسیم کنیم


۲. Bus Section به شکل لا شکل

وقتی تعداد فیترها زیاد است، برای کاهش ایجاد نیت از این تلیک استفاده می شود.
 فیترها را هم جوارز و فیترهای به هم متصل می کنند
 Bus وصل کنیم در این شکل بندی ساده تر است.



۳- استفاده از سینه انتقالی

سینه اصلی



* اثر اتصال کوتاه را میخارج

دوره از حالت فیروزه حال تقویت شدن

سینه انتقالی

از سینه انتقالی است ، یعنی از طریق کاب از

سینه اصلی قطع شده باشد (در این وضعیت کلههای لولایز

وضعیت قطع کردن همواره برنده دارد .

الکتریسیته های لولایز و هم چنین ۵۵ های این را قطع کنیم ، سینه انتقالی از مدار خارج می شود .
 اگر تولید باس نکشنیم ، یا تا جلد لولایز نمی زنیم ، یعنی می توانیم .

۴- سینه بندی دوبل


* اثر این سینه بندی را نباید از دست

باید لایه دوبل هم مسمت راست

بنداریم . برای صرفه جویی در


تعداد ۵۴ ها ، ۵۵ ها ، از شکل

پایینی استفاده می کنیم . مثال همین است .




این دو شکل از نظر

کارایی یکسان اند . شکل پایینی به خاطر صرفه جویی در کلید ، باصرفه تر است .



تصفیه دیوول - استفاده از میکسور By Pass



A: کیپتور بای پاس
 B: ابرچین اصلیم
 C: اول A اوصول
 D: بعد C
 E: قطع لیم

خروج کیپتورهای پس حالت A با حالت D :

حالت A فقط از سینه اصلی قابل تغذیه است ولی حالت B

هم می تواند از سینه اصلی تغذیه شود و هم از سینه انتقالی.
 - میکسورهای By Pass در حالت عادی وصل نیستند.


مطلوب است و می باشد داشته باشیم + یک سینه انتقالی



D و C در حالت عادی باز هستند.
 B و A وصل هستند.

انتقالی

تصفیه دیوول ۱۸ میلی



به مستقیم این مدار می شوند، باید می گویند.


در این نوع تصفیه بندی، هر لایه از دو حیدر

تشکیل شده.
 یعنی لایه فیبر و لایه سینه


* اگر در حالت ستاره اتصال لوله شود

حیدرهای A و قطع می شود.

شبه بندی را صحنه از نوع Inverted یا مقلوب!




شبه بندی حلقوی



بیشتر از ۵ فیصد، این نوع شبه بندی اقتصادی نیست.


تجسیرات در این نوع شبه بندی باید بر اساس مازنم هر یک از عبوری اقتصاد شود. این شبه بندی قابل تبدیل به درایو کپاسیتور است.



این شکل، صحنه حلقوی شکل مربع است. یعنی با افتادن ولتاژ ولتاژهای A و B، شبه بندی را قبیل به درایو کپاسیته می لینیم.

⑤ تیمه بندی جو لیدری


تیمه ۱ - کلیدی است - ۲ - برای هر فیدر ۱۰ عدد
۳ - کلیدی - ۴ - برای هر فیدر ۱۰ عدد



این تیمه بندی خط را استفاده نمی شود.
چون هزینه اش بیشتره - در آیدر استفاده می شود.

⑥ تیمه بندی ۲ کلیدی

زمانی استفاده می شود که قرار نیست بست را توپکه دهیم.



الف

التراسال که در حالت الف : همه قطع - در ترانس یک فیدر در مسئله می ماند.


دایرهای مختلفی

تقسیم بست تک خط با استفاده از سیمبل های آلتراسال که صدها ریاض فیدرها

دست بهم وصلیت به باس بار در یک بست را نشان می دهد.
فیدرهای که باید بدانیم : چندتا فیدر ورودی داریم ؟ فوئیس تاشان چند است ؟ چندتا فیدر ورودی داریم ؟
چندتا فیدر در این ایستگاه می شود ؟ سیمبل فیدر تیمه بندی انتقال می کنیم . پس تعداد ترانسها را انتقال می کنیم
همچنین نوع اتصال (بالای 63 - ستاره - معمولی)
کمزاز 63 - مثلث

یا تعداد ظرفیت فیدرهای ورودی - چون بست توان را تقیل می کند
سیم های چپک کسته (کپا ترانسور ، خازن و ...) - بزه اتصال طولی ترین درون ترانس 63 - 110
- اندازن سری با سیم ارت . محدودیت فیدرین انتقال میخیزات : هشتم طرحی باید به ایجاد ترانس
کلیه یا آلتراسال - باید در نظر داشته باشیم در اینده چندتا فیدر ممکنه اضافه بشود .
توجه کنیم .

دیاگرام بلوک



230V → علامت استاندارد
 T → علامت استاندارد
 63 → علامت استاندارد
 علامت استاندارد بصورت →
 علامت استاندارد بصورت →
 علامت استاندارد بصورت →

ایجاد A2
 علامت استاندارد بصورت دید از بالا بکشیم ← Out
 علامت استاندارد بصورت دید از بالا بکشیم ←

نقشه های Plan → از این استراتژی می دهد. مثلا کپی می کنی، چیا رو...
 ایاق و نوزاد و...


نقشه های 3D → مثلا 3D قاره کی کار کنی؛ سخت تر است از این می ترسند...
 وقت فاصله می کشی...

نقشه های Section → ارتفاع نصب DS ها و BS ها، فاصله بین اجسام و نسبت به زمین...

نقشه 3 ارت → محل و عرض و ارتفاع مشخصی ارت و...
 نقشه جزئیات، جزئیات تر نقشه، اندازه و نوع پیچ ها و...

* اصول رسم دیاگرام تک خطی :

1. از علائم الکتریکی استاندارد استفاده کنیم. استاندارد شماره 117 IEC
 2. مشخصات فنی هر اجزای الکتریکی که در دیاگرام می کشیم...
 3. علامت استاندارد...
 4. دیاگرام...
 5. دیاگرام...



علامت استاندارد → علامت استاندارد
 علامت استاندارد → علامت استاندارد

علامت استاندارد → علامت استاندارد
 علامت استاندارد → علامت استاندارد

علامت استاندارد → علامت استاندارد
 علامت استاندارد → علامت استاندارد

علامت استاندارد → علامت استاندارد
 علامت استاندارد → علامت استاندارد

علامت استاندارد → علامت استاندارد
 علامت استاندارد → علامت استاندارد

علامت استاندارد → علامت استاندارد
 علامت استاندارد → علامت استاندارد

ترکیب باس بارها از شمال به جنوب و از غرب به سمت شرق

نقشه های Mark up: این چیزی که اجرا شده و تغییرات بر روی نقشه اصلی دیده می کنیم. با خود کار اینطور

را می کنیم. ← همین صحنه رو با این Auto که می کشه نقشه

↓ As Built: چیزی که اجرا شده را، با Auto تغییراتش را بر روی نقشه اولیه انجام می

دهیم. As Built رو می بینیم. چیزی که این نقشه مدود از اون کل هزینه پروژه است.

در این نقشه، می بینیم مقدمات رو از خاکبرداری، چه مازگی استحضات الکتریکی رو کامل یا تصحیح می کنیم.