

می‌توانیم در مورد توالی نام و حذف عوامل در حد  $P_{bd}$  حدوداً "تقریباً"  $1.05 P_b$  است.  
 بنابراین ماده اولیه ای که می‌توانیم در این مورد استفاده کنیم  $P_b$  استانی  $P_b$  می‌باشد.  
 می‌توانیم در  $P_{bd}$  اجرا با  $1.05 P_b$  به حساب می‌آوریم.

حد اقل فولاد کشش:

بر اساس این مقدار باید فولاد کششی که می‌توانیم استفاده کنیم باید از حدی که  $P_{min}$  باشد.

شماره است:

$P_{min}$  در حد  $P_{min}$  دو مقدار زیر است:

$$P_{min} = \frac{14}{f_y}$$

$$P_{min} = \frac{0.8 A_{f_{cc}}}{f_y}$$



اگر  $\frac{14}{f_y}$  را برای  $P_{min} = 0.0035$  می‌گیریم یعنی این مقدار

این است که فولاد یعنی در هر متر مربع  $P_{min}$  مقدار  $P_{min}$  است.

این است که تقویر بر این انتخاب شده است. می‌توانیم بر این  $P_{min}$  تقویر  $P_{min}$  برای

برای  $40 \times 60 \rightarrow 40 \times 50$  را می‌گیریم. اما این کار همواره محلی است. اثر  $P_{min}$

تقویر را طبق آنچه در حد  $P_{min}$  صورت این  $P_{min}$  در هر متر  $P_{min}$

اضافی  $P_{min}$  به طور کلی در هر تقویر که  $P_{min}$  و عدد در  $P_{min}$  باشد باید ایام شود. فولاد

min نامبر می باشد

فولاد فولاد min آن است که ظرفیت جانبری نیز بعد از آنکه تیر ترک خورد حد اول برابر با اول است

آن در قبل از ترک خوردن باشد التیر در این سطح ضرب ابعیانی هم وجود است

مثال: فرض کنیم تیری با تقاطع  $40 \times 60$  دارم، در مثالی که حل کردم دیدم این تیر، تا قبل از آنکه مثال

به حدود  $4 \times M$  برسد، ترک می خورد، یعنی تیر ترک نخورده باشد فولادش در اول حدیابی مازی می باشد

بنابراین می توانیم حد اول را کمتر کنیم که تیر ترک نخورده است و فولاد هم ندارد به جوری

که مثال به  $6 t.m$  است، تیر ترک می خورد در مابعد در نیم می شود و اگر فولاد وجود ندارد، حد

فولاد min آن است که ما در تیر به اندازه کافی فولاد داشته باشیم که اگر تیر ترک خورد، تیر با تقاطع ترک

خورده تر آن  $6 t.m$  است، اما مقدار آن ضرب ابعیانی محل کند در این [www.duguy.com](http://www.duguy.com)

$562$  در فولاد فولاد  $1.6$  استوار کنیم به همان  $1.6 \times 6 = 9.6$  فولاد min به اندازه ای است

که تیر فولاد  $9.6 t.m$  محل کند.

### تولار فشاری:

دیدیم اگر در محاسبات برای فولاد کشی  $P > P_c$  شد فولاد کشی جاری می شود و این از خورد

قبل این نامه است. بنابراین ما باید ببینیم در تقاطع انحراف نیم تا مقدار فولاد لازم کاهش پیدا کند

و  $P < P_c$  شود حال اگر به دلیلی خودی تقاطع را عوض کنیم، تا از نیم از فولاد فشاری عمل

نکته: این دو ضلع برقرار است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است.

در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است.

در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است.

در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است. در این حالت،  $A_s = 0$  و  $A_s' = 0$  است.

رابطه زیر را داریم

$$a = \frac{(A_s - A_s') f_y d}{0.85 f_c b}$$

$$M_r = 0.85 f_c b a (d - a/2) + A_s' f_y d (d - d')$$

$$M_r = \underbrace{(A_s - A_s') f_y d (d - a/2)}_{M_1} + \underbrace{A_s' f_y d (d - d')}_{M_2}$$

بالوجه انداز  $p - p' = p_b$  در نظر می‌گیریم در  $p_b$  عدد دیگری است (مثلاً  $f_{cc} = 2000$ ) و  $f_y = 4000$

$$p - p' = p_b$$

تفاضل فولادها درست است

$$A_s = A_s - A_s' = p_b \cdot db$$

حال که تفاضل فولادها درست است، می‌توان استنباط کرد که  $a$  را درست آوردیم آن را در جدول

ردم قرار دادیم  $A_s'$  را بدست آوردیم و در جدول هم جای  $M_r$  باید  $M_u$  قرار داد

یعنی همان داره به تیر هم از آن  $A_s$  معلوم شد مقدار  $A_s$  هم از رابطه  $A_s$  بدست می‌آید  
 سایر این هر دو فولادها تعیین شدند این نکته را باید شرح زیر تنظیم در ادامه:

$$p - p' = p_b$$


$$\bar{A}_s = A_s - A_s' \rightarrow a = \frac{\bar{A}_s f_y d}{0.85 f_{cc} b}$$

$$M_r = \bar{A}_s f_y d (d - a/2), \quad M_2 = M_u - M_1$$

$$A_s' = \frac{M_2}{f_y d (d - d')} \Rightarrow A_s = \bar{A}_s + A_s'$$

ملاحظه می‌شود همان  $M_u$  از دو سمت  $M_1$  و  $M_2$  تکلیف می‌شود.  $M_1$  همانی است که بین

دو فولاد نقش می‌کند،  $M_2$  همانی است که فولاد فشاری و فولاد کشی نقش می‌کند



به شکل در برود توجه کنید:

عنان  $M_2$  تماماً توسط فولاد در بال و فولاد در پایین محمل می شود یعنی درست عنوان یک مقطع  $A$  توسط بال باید در صورت بار پایین در نظر

در اینجا ما محملی که انجام داده ام این است که گفته ام مقطع واحد است، بلکه باید آن را خرد

کنیم ولی بنا بر این مقطع را خرد کردیم در مقابل فولاد شاری یک بار سازه ام یعنی در بال

سکاری فولاد شاری را کرده ام در پایین به همان مقدار فولاد شاری به فولاد شاری افزوده ام

یعنی در واقع وقتی از این برای عمده سازه فولادی را کرده ام. شد تقدر کنیم می خواهیم عنان

$20 t.m$  را محمل کنیم مقطع انتخابی کرده است این  $\rho = \rho_b$  می شد این مقطع می توانست

با  $16 t.m$  محمل کند اما  $4 t.m$  اضافی توسط فولاد در بال و در پایین محمل کرده ام یعنی شد

$5 cm^2$  فولاد در بال  $5 cm^2$  در پایین یک بار برده شده است یعنی بر فولادی که برای  $16 t.m$

ساز  $5 cm^2$  در زیر اضافه کرده ام

می توان نشان داد که در این رابطه  $\rho_d \leq \rho_b$  است که قدری

عملیات را ساده متری کند.



\* امیراد در عملیات

عملیات باید نهایت امیراد در آن است که بازن کنیم فولاد جدید می شود در فولاد

نشی محبتی ندارم چون  $\rho - \rho' = \rho_b$  بر شتم  $\rho_b$  خود باز  $\rho_b$  کوچکتر است با این



فولاد شمش "قطعا" جاری می شود اما فولاد دستکاری فولدم نیست جاری شود نام این ماده کنترل نمی  
 در بخش ششم فولاد دستکاری هم جاری می شود از درم این می توان این رشته ایام دانر روش اول  
 می توانیم هم راه مسای  $P$  بود یا  $P$  م که قبل از دست آورده ایم تا سیم کرد و دید آیا  
 شرط جاری شدن فولاد دستکاری برقرار است یا خیر در روش دوم آنچه قادر به آنده ای سیم کرده ایم  
 سیمی توان می سیم کرد و بعد نیت برشش چهار اساحت در کیع را بدست

آوردن این ترتیب می توان کنترل کرد که فولاد دستکاری جاری شده است یا نه  
 حال سیم از فولاد دستکاری جاری نشده باشد چه باید کرد قطعا نمی توان سیم باله را به کار برد اما  
 راه حل باله را کار کنیم ساله قدری بچیده خواهد شد از آنجا که خود فولاد دستکاری بعد از عبور از نریری نلار  
 و قدری کم یا زیاد بودن آن اول همی در می ساست ناری نمی کند مگر صحیحی هم سیم باله را به هم  
 مزینم و ساله را قدری با ترتیب حل می ام راه حل سیمداری این است که ما فولاد دستکاری را  
 از این سیم دوم بدین معنایه:

از فولاد دستکاری جاری می شود ما به  $AS$  = یک عددی نیاز داریم یعنی برریری  $AS'fyd$   
 حساب مردم حاله [www.rehup.com](http://www.rehup.com) می شرم فولاد دستکاری جاری نمی شود و نیت به  $fyd/2$  می رسد برای  
 آنکه برریری  $AS'fyd$  را تعیین کنیم  $AS$  که در سیم عدد فولاد را در برابر برریری  $AS$  ،  $2AS$   
 ریای  $fyd$  ،  $fyd/2$  را برای هم در نتیجه همان نرریمان می شود

با وزن جاری شدن فولاد ما به فولاد دستکاری  $10cm^2$  نیاز داریم یعنی برریری  $10 \times 3.4 = 34$  ton  
 108

بوجود حاله می نموند و بارهای کششی به نسبت نصف طول یعنی 1.7 رسیده است تا فولاد را

در برابر می کشیم یعنی  $20 \times 1.7 = 34 \text{ ton}$

توجه شد این بار یک جفت تقوی است و قبلاً این سیم به ما این جفت فولاد کشاری جاری

شده این بارهای آنند فولاد کشاری را هم کشیم تا هم افزایی برده یعنی جفت جفت - جفت کرده

نظراً فولاد کشاری عن ضرورتی دیگری بود پس این را ما این می کشیم -

بر اساس این گفته شد

$$\overline{A_s'} = A_s' \frac{E_s}{E_c}$$

$$A_s = A_s + \overline{A_s'}$$

ارتفاع حداقل در تیرها:

بر اساس این باید گفته شد اگر بخواهیم ارتفاع تیر حداقل باشد باید حداقل فولاد کشاری را

می توانیم بگیریم یعنی  $\rho = \rho_b$  باشد که در صورت  $R = R_b$  خواهد بود

از در این معادله  $R, R_b$ ، اینطور هم به رابطه زیر می رسم:

$$R = \frac{M_u}{\phi_c b d^2} = R_b$$

$$\Rightarrow d = \sqrt{\frac{M_u}{\phi_c b R_b}} \rightarrow \text{ارتفاع حداقل تیر}$$

بیان تمام  
109

۱۹/۹/۲

### انتخاب ستون‌ها:

حال که خواجی تیرها را به پایان رساندیم زمان آن رسیده که ستون‌ها را انتخاب کنیم. می‌خواهم بدانم

کدام ستون مناسب‌تر است. مقایسه‌ای با انتخاب هر دو ماه و تعدادی از ستون‌ها نیز برای مقایسه را

لحاظ  $AS = 30 \text{ cm}^2$  در دست آورده است. نیم و انتخاب‌های در پیش رو داریم. این جدول

زیرین‌ها به  $5\phi 30$  در محیط این ستون  $47 \text{ cm}$  می‌شود می‌توانیم از قطر 28

استفاده کنیم که آن هم طبق جدول  $5\phi 28$  می‌شود که محیطی آن‌ها  $42$  می‌شود. اگر از قطر

26 باشد طبق جدول  $6\phi 26$  به محیط  $48$

اگر 24 انتخاب کنیم  $7\phi 24$  محیط  $52$

22 " "  $8\phi 22$  " "  $55$

20 " "  $10\phi 20$  " "  $63$

18 " "  $12\phi 20$  " "  $68$

همدی این انتخاب‌ها قابل قبول است حال نیم کدام یک با ضوابطی که در زیر عنوان می‌کنیم خوانایی

تیری داریم

در حالت کلی ما برای انتخاب ستون‌ها باید به بحث نواحی تو خالی و حالت نیم حلاله هم توجه داشته باشیم

برای یک سطح مقطع بعضی تعداد ستون‌ها کمتر و در یک سطح جانبی ستون‌ها کمتر خواهد شد. سطح جانبی

کمتر به هم می‌رسد آن است که سطح قائم بین ستون‌ها کمتر است. باید اینکه بین ستون‌ها فاصله



وینجا ۴ راجه نیز از پلی بر روی سوراخ می شود. نام این امر اهل را می بیند که کمتر از ۱۰۰۰ متر بر روی آن خواهد بود در اینجا سوراخها باید بود - و احوال از جمله در تعداد آن ها نیز حالت نیم یعنی در نسبت باید منفی آن است که ۱۲۰۱۸ انتخاب شود. ولی سائل دیگری است که می بایستی رعایت شود که

تیم سائل اجزای بر خوردی که در این مورد سه ضایع زیر وجود دارد :


۱- سوراخها نباید طوری انتخاب شود که ضایع آن ها از پلی بر (متر تا متر) از اعداد زیر کمتر است  
الف - تفاوت سوراخها

۱.33 برابر بیشتر از یک سوراخ ندارد پس

ح - 2.5cm

نام این مایه مایه در انتخاب تعداد به سائل به نیم نیم. ضروری دیگر بودن ضایع پس سوراخها از اندازه شش های آن است که پس نباید این آن ها عبور کنند و یک دانته شش جلوی این عبور

را نباید



تورهای متری که در هر متر سوراخها طوری شود شکل قائم دارد

آزاد است شان نمی دهد که این ضایع سوراخها از پلی بر نیم از تور و یا کمتر از

تورهای متری

2.5cm باشد ترک ها انحرافی می شود در چنین وضعی این امکان وجود دارد که پس از یک سوراخها به قدر

کلی جدا شود و بعد تولید حسینی مایل خوردن است از دست بدو این است که رعایت ضایع 2.5

و یا تور سوراخ ضروری است

حد اقل پرش بی سله دهانه

خاصیت پرش بی سله دهانه باید از خری کمتر در لوگم نشود. این حد در سله دهانه ها در سله دهانه

آب دهانه غیر ز 4cm توصیه شده است. توجه شود این حد از زری خاصیت هاست بنا بر این

از خری اتم پرش بی سله دهانه های خالی را در لوگم باید به این خاصیت 1cm در سله دهانه ها

سله دهانه ها است. اما نه کم این است که در سله دهانه های پرش را تا زری سله دهانه های حد اقل

5cm به حساب می آوریم در کسب 4 و 5 صفا باید در سله دهانه ها در لوگم نشود و با صله دهانه ها را به

این پرش اصالت دارد

در سله دهانه آب خرب مانند سله دهانه های خالی می باشد تا پس میزان پرش بی باید کمتر در لوگم نشود و در سله دهانه

خالی تا پس این وضعیت وجود دارد به علت وجود غلظت زیاد در سله دهانه ها و تجزیه آب در سله دهانه های خالی

دارد. این خطر تا تا سله دهانه های است برای اتم بهترین به فولد استر لنز و فولد زنگ نزن در خورزه نشود

به این علت است که هم سازه های فولادی در هزارند خوردن اندر هم سله دهانه های پرش آرد. این است

که در سله دهانه های سله دهانه های خالی تا پس میزان پرش بی را بیشتر گرفت در این ماده جزئیات این

پرش آرد است خاصیت پرش حدود 4 تا 5 صفا می رسد در سله دهانه های سله دهانه

خالی تا پس باید توجه داشت که در سله دهانه های خالی از آب دریا استفاده نشود. در بعضی آردون سله دهانه

کردن مع این از آب دریا استفاده کرد پس را تا حد امکان تر اتم مساحت یعنی سله دهانه

به بیان تا حد امکان سله دهانه نشود که به بیان 0.4 تا 0.45 خوب است برای

تا سن برداری سن دکل کردن سن مدرسه تراژدی بالک جفای بی دردی از برادر هفت برادر کشته

اسفاده

طوطی تو صد می شود اگر در سواحل طوطی فارسی شماره های بی دارم برای اتمام محفارت سن به هم مسائل

سن در ماه دهم بجان دهم لب آب میان است حجت با از شاه شوره شوره در راج احلده طوطی

حجت از از شاه اسفاده شوره در بال سن زری کنترل 100 لازم است و بعضاً انکه از آب شوره

عنوان اسفاده شوره

با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد می توان گفت که در این باره باید توجه داشت که در این باره باید توجه داشت

زین کیم می خوانیم 12/18 اتمام کنیم

$$12 \times 1.8 = 20$$

$$11 \times 2.5 = 28$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$\frac{58}{}$$

از عرض متر 60 متری توان این را تمام کرد و در این باره می گویند 12 بند در این باره در این باره

با این کار می توان گفت که در این باره می توان گفت که در این باره می توان گفت که در این باره می توان گفت

$$8 \times 2.2 = 18$$

$$7 \times 2.5 = 17$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$\frac{45}{}$$

زین کیم می خوانیم 8/22 کار می کنیم

معنی الی عرض تیرا 45 باشد می توانم 22 قطر کا بستم .

رضیتم عرض تیر 40cm باشد می نیم که می توانم 26 قطر کا بستم



$$6 \times 2.6 \approx 15.6$$

$$5 \times 2.5 \approx 12.5$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$\hline 38.1$$

الرجوع نسیم سلطه دار در دنیا سه رسیف انتخاب نیم و این تراردان سلطه دارها به صورتی است



فاصله می این در رسیف هم از یکدیگر باید از همان ضوابط تبعیت کنند

علاوه بر این ضوابط رعایت هاله عنوان نشانیات دیگری هم مطرح است که می تاسی رعایت نشود

از جمله این که معمولاً راه حل درستی است که ایندین سلطه دار از جلوی خوردن ترارد در به صورتی

که نادر باشد است که در هم ، در آثار انتخاب کند ، مقدار آنده صلاح است هدی تو اها در کارگاه

عرفت شود روشن کار چنین است که قبل از انتخاب سلطه دار ، با بازار شورت خواهد شد در دیده

بی سر و صبر سلطه دارهای در بازار هر چه خود است رعایت مناسب دارد و بعد از روشن این سلطه دارها بعد از

از تو اها انتخاب کرد معمولاً توانی در شرف نظر هانم به صورتی در تو اها برنده می شود که در کارگاه به راهی

تا بل محقق باشد. سله می توان آری تا در به باهای 6، 20، 24، 30 را ملاک عمل کرد.

دارد عددی جزو لدها را بر این بر اول انتخاب غرض. در همین ترتیب از روی سله در دست "سله"


در انتخاب سله می توان در دو انتخاب کرد سله "30+24" سله دهه معمولاً سعی می شود

این عمل تفاوت دارد از آن که در آری سله هاست. سله "فرد" به با تعداد سله درها را در هر دو

5 سله در انتخاب می کنیم. این تعداد به از این خوانسته شود به رتبه دوم می رویم و صلح آن است که

با حد آن سله هاست به جز در مقدار انتخاب سله. سله "شیر" در دست سله درها

رایه ترتیب 2+5 یا 3+5 یا 5+5 خواهد بود



باید توجه داشت اگر چه در بالا اشاره شد تا باید به بحث تطوهای که در دست سله می توانی

در این ارتباط هم زیاد فری کنیم، ما بعد از خوانیم در به جلوه می باید حسینی س سله در دست را از این

نزد هم ضوابطی در این رابطه وجود دارد، این ضوابط را باید که سله می توان در این ارتباط


بنابر این بحث اندک ما می "به بحث" تعداد سله در دست سله می باید حسینی س سله در دست

است به بحث تعداد سله تا حاصله ضوابط حسینی در دست سله می باید حسینی س سله در دست



جلسه ۱۹۹۷

کلید درای تیرهای با مقطع آ شکل برای غمش:







در سقف های بتن آورده معمول آن است که پس از برزی تیرها با کف بتن آورده همزمان انجام شود.  
 حیدریان ارماتوردها در تیر حیدریان ارماتوردها در کف و تعبیر می است که در کل تقاطع این دو در بند طبر  
 ری روزها اصطلاحاً به بند طبر گفته می شود در نتیجه می تیر هم می شود. دال را هم با خود به پایین می کشد  
 هم می کشد دال خمی تیر را در درها نغورده پس تیر در باله تحت فشار آری می برد. پس دال هم تحت  
 فشار آری می برد در نتیجه دال در این با یک فشار اضافی در دال رو به برام به معنای هم در برام پس رو به رو در برام  
 در نتیجه این در آن به یک همان تمام اضافی خواهم داشت یعنی اثر تیر به تنهایی قادر به تحمل همان

$40 T-m$  بود در این جا  $50$  همان تحمل می کشد.  $10$  اضافی محلی است که دال به تیری دهد می خواهم

بدانم این ملک چه اندازه است و چقدر می توان آن را بر آورد کرد. در وقت در براب تیرهای با مقطع آ  
 شکل در صرع می بران است به تیر این ملک چه اندازه است.

برای درک سهولت است در تقاضی که در زیر کشیده ام باید طبر تقاضای هم در تقاضی که دال با تیر همکاری  
 می کند و همان ملک می دهد و برام تنش در تیر دال به سستی است که نشان داده ام

داده‌های لازم برای رسم دستار کاری لند البته هم در آن مورد در دستار قابل مشاهده ای  
 نیز است. دردی و یا تمام سن به صورتی است به نشان داده ام




در شکل دوم اگر در  $a$  و  $b$  در توان برده شود،  $a$  در دست است و طولش زیاد می شود. ط در دست  
 است و طولش کاهش پیدا می کند. سن این در دست کاری برای تغییر شکل داده می شود. در این حالت در  $a$   
 $a$  و  $b$  لغزش ایجاد می شود در حالی که در شکل اول حاصم در  $a$  هم در دست ط دست داریم و لغزش

سن آن در ایادی می شود

با اکت در بالا گفته شد این نکته دیگری در دست می آید که در سقف های ریخته شده به صورت یکبار چید دال بر تیر  
 یک می کند و مانند تیر خم می شود. در واقع می توان این طور دید که در سقف ها تیرهای کمانه تیر  
 با تقاطع مستطیلی داشته باشیم، تیر با تقاطع  $T$  شکل داریم. در واقع تقاطع  $T$  شکل مانند تقاطع تیری نبوده  
 می شود که آن هم  $T$  شکل است با تقاطع  $L$  شکل که در کلب از بال ها جدا است می توان در  
 سقف های بتن آرمه دال و تیر با هم کاری کند و با تقاطع  $T$  شکل هم کار داریم. موضوع تیرهای  $T$  اینله  
 ادله این تقاطع  $T$  شکل چه مميزات هندسی دارد، شاید چه اندازه بر تیر مستطیلی شکل یکدیگر

عرض موثر تر  $T$  : (effective width)

در فقه مالدردیم که دال با تیر همزمان هم نمی شود و عکس در این دو باید یک شکل این است که مایه ای  
 مستطیل تقاطع آ شکل داریم. حال باید بین این دو دالی داشته باشیم نه ابعاد آن خزرر باشد و بعد اندازه از  
 دال به تیر عکس می دهد، اما ما می ازیم ملوم همی دال به تیر عکس می دهد یا نمی از آن وارد عمل می شود




حت در اینجا به این صورت است که ایاب تیری می تواند همی عرض دال را تحت تاثیر قرار دهد و در ادامه

کنیم هم شود و به تیر عکس می دهد. به توانی بود که این اثر درست باشد تیر تا بعداً مانند تیر از دال را تحت

تاثیر قرار دهد بنابراین استرای ما را می بینیم چه اندازه از دال دارد عمل می شود و هر چند می توانیم بعداً آن را

حساب کنیم. برای روشن شدن مساله تیر زیر را در نظر می گیریم




این تیر را از تیر بارگذاری در هم بگیریم می شود

دال را هم با خود هم می کند. خودی هم شدن

این در به این صورت است که تاره های  $a$  نه

سعیاً روی تیر قرار می دهند. شماره گذاری می برد

طالشان کوتاه می شود کوتاه شدنی تاره های  $a$




در بیان اصطلاح شکل است تا هر گاه شمار ذراتی که در یک گویه می‌شوند یکی به راحتی می‌توان  
 دید که تا هر گاه  $\alpha$  گویه می‌شوند، کمتر گویه می‌شوند چرا که از محل بسیار دورترند تا هر گاه  $\alpha$  هم  
 گویه می‌شوند و گویه شدنی آن‌ها از  $\alpha$  کمتر است و باید فرقی توان بر این نیز بود که تا هر گاه  
 مانند  $d$  اصلاً گویه می‌شوند. این گویه شدنی را می‌توان به زبان شش بیان کرد. از گویه شدنی  $(d)$   
 می‌توان به شش  $d$  و از شش  $f$  به  $(f = Ee)$  رسید و اصل شش به شش است.

شکل دایره اتم درونی است


آنچه در بالا به صورت نمادیک عنوان شد، ما در آنجا مشاهده می‌کنیم که همین تیر را اگر در آنجا مشاهده کنیم آنرا  
 در هم و گویه شدنی‌ها را می‌توانیم به صورتی که نشان دادم دیدیم که این در واقع نشان دهنده  
 آن است که تیر در دایره را می‌توانیم تحت تاثیر قرار دهیم. در نوای در دال نزدیک تیر است که  
 شدنی تا تیر است در دال کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد در نوای دورتر است، دال کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد  
 شش در دال ها کمتر است و این اثرها را در نهایت می‌توانیم در آنجا مشاهده کنیم بلکه به صورت تئوری هم می‌توانیم  
 نشان دهم. در موضوع صفحات که ما در آنجا دیدیم آن عنوان دارم تا می‌توانیم این صفر را مطابق شکل تحت  
 شمار قرار دهم و بخش شش را در آنجا می‌توانیم در صفحات هم عیناً مانند تیر ها یک مشاهده کردیم این حکم  
 تیر صفر دارم که باطل آن می‌توانیم بخش شش را در آنجا دیدیم.

مسئله‌ی ما در اینجا آن است که می‌خواهیم بدانیم، دال چه اندازه به عقادت تیر عددی دهد؟ برای  
 رسیدن به این هدف کافی است ما مطابق معمول قضایای را بنویسیم، و با تمام قضایای شش و شش

در این لحظه، معادلات تعادل را می‌نویسیم و این را در دال برام در می‌سازیم و داریم معادله یعنی  $\sigma = \frac{F}{A}$  که در دال برام در می‌سازیم  
 در این لحظه، معادلات تعادل را می‌نویسیم و این را در دال برام در می‌سازیم و داریم معادله یعنی  $\sigma = \frac{F}{A}$  که در دال برام در می‌سازیم  
 در این لحظه، معادلات تعادل را می‌نویسیم و این را در دال برام در می‌سازیم و داریم معادله یعنی  $\sigma = \frac{F}{A}$  که در دال برام در می‌سازیم



$$\int \sigma dF = F$$




مشکل ما در این حالت این است که ما در دال برام در می‌سازیم و داریم معادله  $\sigma = \frac{F}{A}$  که در دال برام در می‌سازیم  
 در این لحظه، معادلات تعادل را می‌نویسیم و این را در دال برام در می‌سازیم و داریم معادله یعنی  $\sigma = \frac{F}{A}$  که در دال برام در می‌سازیم  
 در این لحظه، معادلات تعادل را می‌نویسیم و این را در دال برام در می‌سازیم و داریم معادله یعنی  $\sigma = \frac{F}{A}$  که در دال برام در می‌سازیم



برای این کار، فاکتور کرده ایم جای آنکه تنش‌ها را در سال‌هاستور در نظر بگیریم آن‌ها را با یکدیگر اخف در نوعی می‌بریم

در مقابل مولی از دال را که بهتر می‌دهد خوردگی کنیم در حکم در نوعی بریم به شکل توده کلسیم  
 نوعی که در شکل دله‌ها می‌شود، ما تنش‌ها را اخفی را که برای



دال در نوعی می‌بریم همان‌طور که در نوعی است که در نوعی است

همه می‌کنند، در مقابل طول مستقل تنش‌ها که در نوعی مولی دارد دال می‌شود در نوعی که در اندازه ای در نوعی

می‌بریم که مساحت مستقل برابر با مساحت سطح زیرین باشد این طول (be) عرض موثر یا در نوعی می‌شود.

بنابراین عرض موثر در نوعی T را این‌طور می‌توانیم تعریف کرده

عرضی است از دال که از زیر اثر تنش‌ها کمتر است به اندازه ای که تنش max قرار می‌گیرد، یک نوعی است.

به اندازه ای که کل دال تحمل می‌کنند را تنش غیر از تنش اخف تحمل می‌کنند به نسبت می‌توانیم


در این جا موثر نا این است که مستقل بر اساس عرضی که در این جا است که در نظر می‌گیریم به

اینکه ال‌تری در دست داریم می‌توانیم به همان جهت و این ال‌تری داشته باشیم یعنی در دست داریم و انواع


در واقع عاری، ما این‌طور می‌توانیم آن‌ها را در نظر بگیریم که دال ما در نظر می‌گیریم این‌طور می‌توانیم

با یکدیگر همکاری دارند می‌توانند هم‌دلی دال را در نوعی مساحت کنیم و این ال‌تری در دست داریم و عرض موثر

آن را در نوعی مساحت می‌کنیم و این‌طور می‌توانیم آن‌ها را در نظر بگیریم و عرض موثر از این ال‌تری در دست داریم



تاکرد




121

عرض موثر

می‌دهم

+ حال بیم حلونه ماله عرفن دور راعین نبرد راه حل ماله به لحاظ تئوری راحت است ، مای تراسم  
 با استفاده از تئوری الدسته نمایی تنش در دال را بدست آوریم . و بعد استرال نمایی برابر است آورده  
 و بعد عرفن مستقل بر لایق یعنی به نمودیم می سبب کرد . این طار الله شدنی است و مای تراسم به لحاظ تئوری  
 ماله راحل بینم . مای تراسم در این حالت است که تعداد بارانته های وارد عمل شده  
 زیاد است . محاسبات دال ، ارتعاش تراسم ، عرفن تراسم ، نوع بارگذاری ، تراسم انبساطی تراسم به لحاظ تراسم

یا ساده بودن وارد عمل می شوند (هوال دهان دال تراسم) و عدد ماله ، سبب و سبب تراسم در  
 یعنی مای برای احکام می سبب تراسم تراسم مای عملیات انجام دهم . این است که مای مطابق معمول تراسم  
 تراسم یعنی تراسم به ازه سبب مای در مای تراسم با تعدادی اگر تراسم ، بارانته های مختلف مای  
 کرده دیک را به ساده مای عرفن دور تراسم . این کار احکام شده و تراسم تراسم تراسم آورده است .



$b \leq b_0 + \frac{l_1}{2}$        $b \leq \frac{l_1}{4}$  (در تراسم سبب)       $b \leq 0.4 l$  (در تراسم ساده)  
 $b \leq b_0 + 6t_0$        $b \leq b_0 + 16t_0$   
 $b \leq b_0 + \frac{l_1}{2}$        $b \leq b_0 + \frac{(l_1 + l_2)}{2}$

در این روابط طول دهان تراسم است

جلسه  
۱۹۹۹


برای هر یک از تیرهای فشاری و تنبلی سه رابعه داده شده به طول متر در حلقه اول اعداد نسبت داده

از آن حاصل شد - بنابراین ما این بعد در خوردگی داریم که به صورت تیر دال اجزای تیر از این است

تیر تیر را اینداری کنیم و بعد فقط با تیر  $F$  سروکار داریم، تیر  $A$  که از بال ها در بال در برابر با  $b$  مطابق

$A$  داده شده است این تقاطع را هم مانند یک تقاطع عمودی در نقش در نقش هم یعنی عمودی تیرهای که به

در نقش از خواصی و کاربرد از دارای یک سن از اینها این است که این تیرهای معمول انجام می شود



$b-b$

$a-a$

تیر  $A$  یعنی تیر دال در نقش است

تیر  $F$  داریم دال در نقش است

کامل تیرهای تیر عیناً مانند تیرهای مستطیلی صورت می گیرد در این جا هم می توانیم تیر را در سه حلقه


بررسی کنیم در هر حلقه همان تیر تیری های که در مستطیل بدست داریم در نظر بگیریم

در حلقه اول که سن تیر خوردگی است رتن فشاری فعلی است ما ایده های تقاطع معادل را اصلاح

کردیم، با استفاده از این ایده خواصی و بعد همان این تیری تقاطع می کنیم می شود در از فرمول عین برای تیر

تیرهای استفاده می کرد در نقش در نظر داریم  $n$  برابر سن در پی است که به موازات آن

قرار دارد



تقاطع معادله در جمله اول تحلیل

در جمله دوم تحلیل نیز همین شیوه تر خورده است. در سن شماری شماره خطی دارد باز همان مجموع معادله

را با هم می بینیم. (همان تقاطع معادله نیز است. بنابراین تفاوت نهایی  $(n-1)As$ ،  $nAs$  داریم)

در حالتی که شکل محل خطی تعیین می شود در سن همان است که تعیین می شود در رابطه تعیین می شود

در این حالت برای تعیین توان از رابطه  $nAs$  استفاده کرد باید دوباره معادله را بنویسیم و عملیات

را انجام داد

در جمله دوم تحلیل نیز همین شیوه خورده است. در سن شماری شماره خطی دارد. عملیات عیناً

مانند قبل است. با این تفاوت که این بار در جمله دوم در جمله اول می شود و عملیات

مانند قبل باید از روش کلی صادر اهل کرد. در این توان ایده تقاطع معادله را به کار برد و شماره سازی

کرد عملیات عیناً مثل قبل است. فقط در این حالت ها اعداد شده اند


تعیین معادله معادله  $nAs$ :

در تعیین معادله معادله  $nAs$  مانند آنچه در بالا دیدیم حرف تازه ای وجود ندارد. عملیات عیناً مانند تحلیل


پیش می رود. در این حالت ما تحلیل نش معادله را انجام می دهیم. یعنی سن می کنیم و معادلات معادله برای می بینیم

و بعد با استفاده از معادلات سازگاری و جمعدها، می توانیم رابطه  $nAs$  را پیدا کنیم. عملیات برهم

$M_r$   
 طراحی است و یکی در این باز طراحی کنیم. حالت کلی حل می‌باشد در حالت خاصی  $M_r$



به صورت زیر است:



در این جا ناحیه فشاری، بال و ناحیه کششی از جان را در بر می‌گیرد. این ناحیه در شکل ها اثر زود پخش شده است که نشان داده شده است. بنابراین در محاسبه نیروی کششی را در بر می‌گیرد. باید مساحت این ناحیه ها شود خورده را در  $0.85 f_c d$  ضرب کنیم بعد میان کم نیروی کششی در در شکل این شکل را داریم یعنی در کل شکل را هم در بر می‌گیرد. این کار قدری طولانی است. ما برای آنده عملی را ساده تر کنیم به صورتی که در شکل نشان دادیم عمل می‌کنیم. نیروی ایستاده در ناحیه مستطیلی را جدا از نیروی ایستاده در بال ها جدا از آنی که کرده در شکل خود در این هم.

با توجه به شکل نیز معادلات به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$0.85 f_c d b_0 a + 0.85 f_c d (b - b_0) t_0 + A_s' f_s' - A_s f_s = 0$$

$$M_r = 0.85 f_c d b_0 a (d - a/2) + 0.85 f_c d (b - b_0) t_0 (d - t_0/2) + A_s' f_s' (d - d')$$



غیراً تا آنکه قبل باشد تعادلات سازگاری نوشته شود:  $\epsilon_s$  و  $\epsilon_c$  :

$$\textcircled{3} \quad \epsilon_s' = \frac{c-d}{c} \times 0.003 \quad \epsilon_s = \frac{d-c}{c} \times 0.003$$

و تعادلات محورها:

که در این جا مانند قبل به علت آنکه محورها در دو طرف است تا آنکه نرم زنی را نیز نرم زنی است  
 و انجام در نقطه "فرض" کنیم هر دو در هر دو طرفی می کشیم تا یکی می شود در هر دو طرفی ها صورت  
 هر دو تعادلات حل شود بعد از آن محورها را می دهد در هر یک از آن طرفی ها

هر آنکه هر دو در آن طرفی ها جاری می شود یا نه؟ این فرض صحیح بود. تعادلات عام است  
 را می بینیم که در هر دو طرفی را می بینیم که در هر دو طرفی را می بینیم که در هر دو طرفی را می بینیم  
 هر دو را در هر دو طرفی را می بینیم که در هر دو طرفی را می بینیم که در هر دو طرفی را می بینیم  
 قبل است

حالت خاص:

— فولادها هر دو جاری می شوند.

بر فولادها هر دو جاری شوند در تعادلات  $\epsilon_s$  و  $\epsilon_c$  باید  $f_y$  قرار داد.

$$\textcircled{1} \quad 0.85 f_{cd} b_0 a + 0.85 f_{cd} (b - b_0) t_0 + A_s' f_y d - A_s f_y d = 0$$

چون در این رابطه نیز می توانی است که در بالها ایجاد می شود صحت است که برای

این نیز می توانی ما باید نیز می توانی در این داشته باشیم یعنی نمی آید فولاد می باید برای قابل

بابت کار اجازت دہریاں ہا خود را نیز لہذا قدر ان قدر در ای توانیم لہذا انہا از سر بدیت آری ہم

$$0.85 f_{cd} (b - b_0) t_0 = A_s f_y d$$

$$\Rightarrow A_s f_y = \frac{0.85 f_{cd} (b - b_0) t_0}{f_y d}$$

با این تاملاری می توان بجای اول را بصورت زیر نوشت:

$$0.85 f_{cd} b_0 a + A_s f_y d + A_s' f_y d - A_s f_y d = 0$$

$$\Rightarrow 0.85 f_{cd} b_0 a + A_s' f_y d - A_s f_y d = 0$$

پس در این جا  $(A_s - A_s') = A_s f_y$  می باشد.

با این ترتیب بجای دوم را می توان بصورت زیر نوشت:

$$M_r = 0.85 f_{cd} b_0 a (d - a/2) + A_s f_y d (d - t_0/2) + A_s' f_y d (d - d')$$

$$\Rightarrow M_f = A_s f_y d (d - t_0/2)$$

\*  $M_f$  ممانی است که در بال و در لولہ نشان در پایین محل می باشد.

بنابراین  $M_r$  را می توان بصورت زیر نوشت:

$$M_r = 0.85 f_{cd} b_0 a (d - a/2) + M_f + A_s' f_y d (d - d')$$

چون  $M_r - M_f$  ممانی است که جان محل می کند که برای توانیم آن را با  $M_s$  نشان

$$M_w = 0.85 f_c b a (d - a/2) + A_s f_y d (d - d')$$

این عملیات آن به همان معادله  $(M_r)$  از روی  $M_w + M_f$  تعیین می شود.

$$M_r = M_w + M_f$$

$M_f$  میانی است که بال ها در فولاد در شان در بین عمل می کنند

$M_w$  در حال بارگذاری به عبارت باشد از  $A_s$  در بال و  $A_s w$  در پایین

عمل می کنند

بنابر این ما می توانیم مطابق آنچه در مستقل انجام دادیم همان معادله  $M_w$  را به الیم  $M_f$  را به

تبدیل به ساری به اندر ده ایم. جمع این در  $M_r$  را به دست می دهد

عملیات تا این جا بد چون جاری می سبار است و نیازی به این همه محبت نیست

ولی حسن این عملیات در این است که بیان می شود همان معادله یک تر از روی معادله همان

معادله بال ها در همان معادله همان می شود. همان معادله همان را می توان مطابق آنچه

در مستقل دیدیم به اندر ده. بنابر این، با استفاده از همان در عملی که در مستقل دیدیم می توان تعیین کرد

آیا فولادها جاری شده اند یا نه. اگر جاری شده اند عملیات فوق هم است در این صورت

عملیات هم نیست و باید در سطحی را پیش گرفت. بنابر این محبت به شرح زیر خلاصه می شود

(1)  $A_s$  به دست آورده می شود.

(2)  $A_{sw}$  تعیین می شود و هم از آن  $\rho_w$  به دست می آید  $\rho_{sw}$

(3)  $\rho'$

(4)  $\rho - \rho'$  برای  $\rho_{min}$  و  $\rho_{max}$  قیاسی در درجه بندی می شود تا با برده

کاری شده اند یا شده اند. از جری شده اند  $M_p$  و  $M_w$  مطابق جدول قیاسی برده  $M_r$

در غیر این صورت این راه درست است و باید صورت کلی بر این باشد.

$M_r$

آخیر در باید نوشته شد ایراد دارد. نیم این ایراد است P.

در عملیات برآورد عوامی در نظر گرفته شده  $a$  جزو متر است نشان داده شد این بدان معنا

که ما فرض می کنیم که عاقل در شمار با جری کننده جانگیر است این امر صحیح نیست  $a$  در نظر از ما

بیشتر در این حالت صحیح است P.



www.vebnp.com  
Publish Your Mind

ایران کیفیت بی ادبانه می توان برای  $A_s$  نوشتن با این روشی که شما برون ماری می کند!

در این حالت می توان استدلال نمود که رفتار  $T$ ، مانند رفتار سفلی است به ابعاد  $b \times t$

است (سقطیل خرب) - حال این امر صحیح است  $P$  علت آن است که ما از این کمی

صرفه جویی کنیم بنابراین بدون یا بدون دو ناصبه سقطیلی در زیر نقادگی در می رسد یعنی کمتر

بنابر این نتیجه گیری آن که اگر  $a < t$  بود ما نظری کنیم با سقطیل خرب سر ما در آرام در آن تمام سقطیل خرب را انداخته می آوریم.

حال جمله بی قران همین بود  $a < t$  است  $P$

مرای الاغ را ساده ترین راه این است که با عملیات ریاضی سقطیل خرب شروع کنیم در ضمن تمام

نولرها هم جاری می شوند  $a$  را از راه ای  $f_{yd}(As - As')$  بدست می آوریم. اگر  $a < t$

بود در ضمن سقطیل خرب صحیح است. عملیات را ادامه می دهیم. اگر  $a > t$  بود، ما با عملیات

تیر آبراداره رسم.

دانستن یک نکته در این جا ضروری است. دان اینکه در تیر آجیون بال عاود در این فرود سن شاری

مال بلکه است معمولا ما نیاز به بار تیر شاری نداریم بنابر این موضوع جاری شدن نولرها شاری

حیوان موع است. الحیدر این جا در حال رسم تقویر ای طبیعت ساده است که در هر عملیات


نولرها شاری هم وجود است می توانیم عملیات را این بر هم ریخته ای ایجاد می شود.

[www.vepub.com](http://www.vepub.com)

Publish Your Mind



- خواص تیرهای T :



در دو صورت خواص تیرهای T با همان معنی که در تیرهای مستطیل محاسب کردیم در این جا محاسبات

بالها عرض کمتر تا امانه شده است. بنابراین به نوعی رسد که در این راسته های مجبور در این جا زیاده

ولی این چنین نیست. محاسبات بالها یعنی  $t_0$  اساساً در دو تیر T شده. این محاسبات در واقع

دال محاسب است. از روی ششود. بنابراین وقتی محاسب از خواص تیر T می شود، این محاسبات معکوس شده است

مغز و قطر طم با یک برابری که بنده " یعنی کردیم قابل ی نسبت شدن می باشند. بنابراین در دو صورت خواص تیرهای T

مانند حدی در فایده تیرهای مستطیل بر بر رسمیم. پارامترها چون ابعاد هندسی مستطیل است بود

$b_0$  و  $t_0$  و مقادیر متادیر فولادها. بنابراین نحوه ی برخورد با خواص آن ها، عیناً همان روشی است

که در مستطیل اشاره کردیم. در آن جا به این بچند رسیدیم که تعادل تیر یعنی  $b_0$  و  $t_0$  را انتخاب می کنیم فولاد

مشاری را هم می کنیم. در این جا نسبت فولاد نمی دارد و کل می کنیم. با استفاده از دو معادله تعادل

می توانیم ارتفاع مفاد می رسم.  $\sigma_s$  را به دست آوریم. در این جا هم عیناً همان روش را دنبال می

با این تفاوت که در این جا باال هم امانت شده اند و برای خواص ما نیز هم آن ها را هم دارد و کل کنیم

بنابراین روش ما همین می شود که با ابعاد هندسی را انتخاب می کنیم.  $A_{s'} = 0$  قرار می دهیم فولاد


کشش را به دست می آوریم. اگر میازی بر فولاد مشاری هم معکوس شده ا" به آن می پردازیم. بچند روش

ما بر به هم صورتی است. در یک در دو طایفه تحلیل تیرهای آردیم که به اساساً در این تیرها بار در حالت

سریک داریم. حالت  $a < t$  در حالت  $a < t$  در دو طایفه هم این دو حالت وجود

دارد برای هر یک از این دو حالت نیم در تیر ما هر دو حالت است

حالت اول  $t > a$



در این حالت به راحتی می توان دید که ما می توانیم تیر را به صورت مستقل نیز ببینیم. بنابراین

درست مثل این است که از ما خواسته بشود مستقل نیز برای همان  $M_u$  طایفه نیم عملیات

عیناً "مستقل" بیش از حد رفتار جزئی در آن وجود ندارد

$$R = \frac{M_u}{f_{cd} b d^2} \rightarrow \rho \rightarrow A_s \checkmark$$

در این حالت این است باید ملاحظه کرد که در آن اندک  $M$  بدست آمده از  $M_{min}$  کمتر باشد. بنده

نقشه ام در همین حالتی باید  $M$  را برابر  $M_{min}$  قرار داد و عملیات را این برود فولاد را می بسازد ولی در

مستقل نیز تیر از این حیاتی است در وجود خارجی ندارد بنابراین منفی نسبت که با  $M_{min}$  را در

$b d$  اثر دم نامیاً  $M_{min}$  روی  $b d$  اثر دم. بنابراین عملیات به این صورت است پس روی

که تا یک خود  $M$  حقیقی روی  $b d$  اثر می دم فولاد را به نسبت می آوریم بار دم  $M_{min}$  روی  $b d$

اثر می دم در دوباره فولاد را به نسبت می آوریم هر کدام بیشتر در صورتی بکار می بریم

قدتله زفن لئتم در تیری به ابعاد  $40 \times 50$  که  $d = 54$  - عروق بیشتر برابر  $200 \text{ cm}$  باشد درید

طراحی  $\rho = 0.002$  بدست آمده است. می خواهیم لئتم هم اینبار به فولاد در این تیر باید کار ببریم  $\rho$

$$\rho_{min} = \frac{14}{f_y} = \frac{14}{4000} = 0.0035$$

$$A_s = \rho b d = 0.002 \times 200 \times 54$$


$$A_s = \rho_{min} b_0 d = 0.0035 \times 40 \times 54$$

فولاد اول خیزتر  $\leftarrow$  را در کار برده می شود.

نقشه ای که باید بچاپ آورده شود و در آن  $\rho_{min}$  روی شکل مزبور اثر می کند.  $\rho_{min}$  باید روی شکل

گواهی اثر داده شود. این موضوع محضاً در محاسبه تیرچه ها در سقف ها نیز همانند العان حائز اهمیت است

که باید در نظر گرفته شود



حالت دوم  $a_x > t_0$

در این حالت محاسبات تیر لازم است

در این حالت عملیات به صورت زیر می رود

$$A_s f = \frac{0.85 f_{cd} (b - b_0) t_0}{f_y d} \quad \text{فولاد لازم برای بال ها}$$

$$M_f = A_s f f_y d \left( d - \frac{t_0}{2} \right) \quad \text{ممان بال ها در حال عمل کنده}$$


$$M_w = M_u - M_f \quad \text{ممان به بال ها در حال عمل کنده}$$

حالت برای محاسبه  $M_w$  واهی می شود در فولادها (توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد  $M_w$  را می توان از  $M_u$  به دست آورد)

عبارت عیناً مانند شکل است. همان نسبت  $\rho$  می باشد که در شکل نیز این جا  $A_s$  و  $b_o$  است.

همه چیز عادی می شود. از جمله  $\rho$  باید ضریب تراکم باشد  $\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$  و  $(\rho_w \leq \rho_b)$

و اگر لازم شد  $\rho_b - \rho' \leq \rho_w$  باشد. عبارت واهی عیناً مانند شکل است.



$$M = 0.85 f_c d b t_o (d - t_o/2)$$

اگر  $a = t_o$  باشد، یعنی که این تری می تواند عمل کند  $M$  است. حال می توان با مقایسه  $M_u$  و  $M$

دریافت کرد که در هر دو صورتی که دارد اگر  $M_u < M$  باشد  $\Rightarrow a < t_o$

و اگر  $M_u > M$  باشد  $\Rightarrow a > t_o$


تاریخ: ۱۹, ۹, ۲۱

کلیت وظایف تیرها برای برش:

۱- تیری برش در تیرها: ۱-۱ برش در مقاطع انحنایی:

برش در تیرها عمدتاً در مقاطع انحنایی تیر در طول آن انجام می‌شود. علت وجود آن این برش

در مقاطع انحنایی اختلاف میانی است که در تقاطع محور با مرکز وجود دارد.



در در تقاطع  $a$ ,  $b$  در این نقاط تفاوت  $M_a$ ,  $M_b$  داریم. همان تفاوت در تیر

این دو همان تنش‌های در تقاطع وجود اجزای تیر در این امر است.

آن‌ها را در شکل نشان داریم در جهت  $F_a$  در جهت دیگر

تنش‌های  $F_b$  بود بر همین حال اگر تقاطع باشد  $x-x$  بین  $a$ ,  $b$  در نظر بگیریم.

حال اگر نیروی کششی که در سوراخ‌های  $F_a$  در ناحیه باریک تقاطع  $x-x$  وجود دارد حساب کنیم


یعنی نیروی کششی که در سطح  $F_a$  وجود دارد بر وجودی آورده به  $F_{bx}$  می‌رسد این در تیر

با هم تفاوت جزئی همان  $M_a$ ,  $M_b$  با هم تفاوت بود در تنش‌های که در این محل‌ها در تیر

برش انجام می‌دهیم تفاوت در تیر را می‌توانیم در تمام تفاوت خواهد شد. مثلاً  $F_{ax} >$

خواهد بود حال اگر تقاطع ناصبی معاش در برده را بر روی سطح زیرین بر روی کنیم خواهیم دید که به علت

تفاوت بودن  $F_{ax}$ ,  $F_{bx}$  با هم در تقاطع  $x-x$  باید نیروی برشی  $V$  داشته باشیم به قدری که



$$F_{ax} + V = F_{bx}$$



حداکثر ولت در وقوع  $x-x$  برش داریم این بدان مفهوم است که به علت اختلاف پهنای

Fbx, Fax، تقویتی ها اثر خود را در علاقه مندان است در وقوع  $x-x$  برش اثر خود را در چون این

لغزش امکان پذیر نیست در این وقوع ما برش خود را می بینیم علت این عدم لغزش در

وجود این برش این است که ولت معادس در هم در برش اندیم همیشه اند و حد ولت امکان پذیر است

لغزش بین این ها در حد است بنابراین این ها پس از این می شود که از نوع برای است

این لغزش را نام برافشی می توانیم در یک تیری که از جنس لایه ای جدا از هم است شکل شود و برش

حس براری هم قرار داده باشد




۴ لایه خوب

یعنی در این سطح دو لایه بری هم لغزش دارند

بنابر این تغییر پهنای این است که به نایب علت خود اختلاف بخش بین دو وقوع مجاور در لایه های است

برش داریم، مرتب در خلاصه من است که لایه معادس در برش می شود


تغییر مقدار این برش در لایه های است که در لایه معادس مصالح می سبب شده است در آن مکان



داره شده

برش معادس  
 این به خاطر خود بوده  
 است به معنی  

$$Q = \frac{V}{\sigma}$$
  
 عرض مقطع  $x-x$  در  $Ib$  یعنی این تیری




عاشق برش در مقاطع انحنای بدنی کمی مثل است که در شکل نشان داده ایم به طوری که بدنه عطری شود  
 پس برش بر روی خواصی خود اثر است و هر چه به سمت لبه ها نزدیک تریم شد اثرش کاهش پیدا  
 می کند به طوری که در وسط باله در پایین تر به صفر می رسد.

این شکل نشان می دهد که بر روی خواصی نیز بین تقابل برای برش داریم یعنی آنکه ممکن است در صورت  
 اید برود است

نیم در تیرهای T وضعیت برش به صورت زیر است

مانند آنچه در تیرهای معمولی داریم در مقاطع انحنای برش داریم. عاشق بخش برش هم در ارتفاع به همان



صورت پس است که قبلاً دیده ایم. در این ایستگاهی ایاری نزدیک است باله عرض تیر تغییر


می کند در بال ها ما عرض بزرگتری سرکار داریم در وجه پس کوچکتر است در حال عکس این است

$b, I, Q, v$  همان تعریف خود را دارند.


در تیرهای T در تقاطع مانند C م ما در طول تیر برش داریم یعنی در جهت عمود به تقاطع که ترسیم کرده

در طول برش داریم، چرا ۱۲

در این جامد دینامیک عیناً همان است که قبل در برش سگال داریم. اگر به صورت  $\tau$  بعدی




حالت عیناً مانند قبل می‌باشد. در درازای مقطع مجاور جان سفادت داریم، بر روی بال در برش سفادت  
 ایجاد می‌شود. در سمتی که از تقاطع  $x-x$  می‌گذرد برشی مطابق با شکل داریم. در این جامد این برش  
 از همان رابطه  $\frac{VQ}{Ib}$  بدست می‌آید.  $Q$  همان اول سطح ها شروع خورده نسبت به خواصش است.  
 در این جامد اگر برش به صورت  $\tau$  باشد از برش است.



۲-۱- برش در تقاطع قائم

در تقاطع مصالح این موضوع عنوان شده که اگر بر روی یک جسم لوح در تقاطع این برش داشته باشیم  
 در تقاطع قائم آن جسم هم برش خواهیم داشت.

برش افقی



این محبت دارد به این نیمه می رساند که در برش قائم

دارد تقاطع قائم برش داریم

این برش تقاطع استغلی در تقابل برش به صورتی است به نشان می دهیم

برش افقی




$$v = \frac{VQ}{Ib}$$

www.vepub.com

Publish Your Mind

برش قائم



$$v = \frac{VQ}{Ib}$$

تعداد برش ها را به این نیمه می رساند که در تقاطع نشان داریم در این حالت محبت برش همی شکل است که

یعنی آن در شکل نشان داده شده است بر روی خواصی تیرین در برابر برش ها به معنوی است

حالت برش ها در تقاطع افقی قائم به صورت نشان داده شده است جهت برش ها افقی در برابر برش

خواصی عکس پیدا کنند بر این تیر در برابر برش خواصی پیدا می کنند در برش قائم در وضع


این طور است جهت تیر در برابر برش خواصی پیدا است این است که در تقاطع بر این تیر داریم

مراکز برش افقی در این تیر با هم برابر می شود بر روی تقاطع به صورت داریم

این بر این تیر برابر است با تیری که برش به صورت در تقاطع یعنی  $v$  است. پس این دو وضع در آید به هم متصل

دری آید


برای اندیشه‌های در دیال و پارو



همیشه در شکل نشان داریم در این دو با هم سازنده

یعنی باید برادر بر تقاطع ضعیفی کنند در تقاطع عرض تمام داریم که

برای این نشان همان برشی جاری یعنی  $v$  است



چون در این آرایش نشان داریم در همان عرض تمام داریم در این نشان داریم

مختلف جهت اندیشه بر افقی می کنند این است که این برش فولد افقی در تقاطع ندارد

این وضعیت در دست بر تقاطع نادرستی است که در شکل نشان داریم



در یک مادی همان برش نه ضروری است که نشان داریم  $v_e = F$

در دیال مادی در نیروی جاری در جهت جهت داریم

این در دست بر افقی می کنند ولی همان مادی در جهت تقاطع یکیش ایجاد می کنند (همین مانی از برش)


این موضوع نشان می دهد که در دست با تقاطع نادرستی در جهت تقاطع در این مانی خواهد آمد

هم در آن ها ایجاد می شود که اگر مادی بخوری آن یکیش را داریم مادی خواهد یکیش در این جهت همان

چون برشی است که نشان داریم البته به لحاظ انرژی گفته می شود که اگر مادی مادی خواهد مانی

یک نمی به ضروری که در شکل نشان داریم به آن عرض نیم بار کف را حوری دارد نیم که به نمی برسد


اجرای همین جزئیاتی در عمل شکل است بار افقی توان به راهی بروری نمی دارد مادی همانند در دست



شده به لحاظ انرژی همان است که مادی مانی را اجرای ندارد




را محل آن است که بر روی آن عمود بر آن لنگر شود و محسوس برادر آن بلبر  
 اللب بالنته غانده نیز آن محسوس لنگر است در ماهی باندی 5 م می توانیم جلوی آن را بلبر  
 در تیرهای با تقوع 7 و جان برش به صورت نشان داده شده است






هم جهت این دریا هم جمع می شوند ولی معانی توکل می کنند  
 یعنی در برین 7 این با بار به صورت نام بهرری جان 7 دار لیم عمل در جهت و طرح نیز اجرای نه  
 در برین 7 محسوس خوانم دانست یعنی علاوه بر محسوس در جهت 7 جهت 7 هم دارم

به این علت است که با محموله در برین 7 را در شراکت محسوس یعنی یکا می بریم و در برین 7  
 محموله در سطح بسیار بر استفاده قرار می گیرد در سطح استیلا بار دارد بر ناشی از نسبت به صورت  
 در است مطابق شکل



در مثال های بالا آثار ناشی از برش نامی که در مقاطع تر اجرای شود نشان دارم  
 1- کش در ستار برای:

مربط بهای که در مقاطع انقی در نام بوجود آیدند با بلبر محموله ترکیب می شوند در برین مقاطع در  
 کش یا شار اجرای کنند



حالا نود و نه جله‌های شش‌گونی از تقاطع شش داریم و هر بروری در شش داریم. مقادیر این شش چهار برش هم برابر است با همان شش برش است.

بلکه جله‌های شش‌گونی در شش شش‌گونی داریم هم برش تا هم داریم، هم شش‌گونی هم شش‌گونی. بنابراین اگر با بروری شش‌گونی شش‌گونی هم مطابق آن زیاد می‌شود این امری که نام بردیم به همین ترتیب زیاد می‌شود. یعنی به هر جله‌ای که بروری یک جله‌ها ناچوری از جله‌های این شش‌گونی داریم حال باید در هر جاده در مقابل این جاده ناچوری جله‌ها هم مثل همان شش‌گونی در اینها شش‌گونی را بطوری کنیم و به شش‌گونی نگذاریم.

این جاده در شش‌گونی معنی باشد، در شش‌گونی هم جاده‌ها شش‌گونی می‌شود از این نوع اندیشه‌های جوهی از تعدادی نیزه‌های جوهی هم همیشه در طول شش‌گونی این نیزه‌ها در ارتفاع دست اندر شش‌گونی هم در جنس استار ساخته می‌شود این نیزه‌ها در شش‌گونی و شش‌گونی جوهی دارند و این فعال جوهی آن جاده بله بله نسبتاً معنی است. بنابراین جوهی در شش‌گونی معنی است و نیزه‌های جوهی

جلسه  
۱۹، ۹، ۲۳

نیز آتش برش ترک می خوردند .

بسیار در سخن معین است - پیوسته در برش مقاومت خوبی دارد به این علت السلامت برش در سخن

است. سخن قوی که در برش ایجاد می شود، موجب می شود که برش به صورت قوی تر و محکم تر

فرار کند. آثار از خوردن صوفی در نشان می رود. تیرهای فولادی تحت اثر فشار قوی حاستان تر

می خوردند و با وجود این که در برش برنی دارد.

ما مثل برش را در تیرهای چوبی با نخ حل می کنیم، مثل سخن در تیرهای بی را با نوار عریض می

حل می کنیم و مثل فشار در تیر را با نخ گندم حل می کنیم.

- رفتار تیرهای تنی در برش آهسته در برش :

در تیرهای تنی که در برش یاد گرفته ایم، سخن در سخن معین است در سخن سخن دیگری بیان

دارد و سخن ترک می خورد و بنا بر این در تیرهای تنی باید انتظار داشته باشیم که تحت اثر برش با در سخن قوی

مثل داریم و نیز با خوردن برش برش مقاومت خوبی نشان می دهد ولی از برش امکان ایجاد سخن

قوی داشته باشد. تیر در سخن قوی معین است و با ترک های قوی در برش خواهد بود.

در تیر تنی آهسته و چوبی معمولاً در برش برش به صورت نشان داده شده است. برش در تیر


بسیار ظاهراً است و در برش به دو سه تیر نزدیک کنیم برش کمتری شود تا به صورت برش این امر

صاف تر نزدیک نگریم با همان نظر از برش را دانسته باشیم معنی هر اتفاقی را در است و برش در


دهد تا بعدا باید نزدیک بلیه با هم به سر حد برش بر روی لکان های در حد نزدیک بلیه با هم



مهمی است که نشان دارم



برش ها، کش های عمودی در صورت نشان داده شده اجاری است با این ما باید انتظار داریم



ترجیحی مطابق شکل داشته باشیم

این تررها نورب اند. حفرت تررها که از برش همین نورب بودن آن ها است

ما سگله "اوج تررها" ناشی از کش عمق کرده ام، تررها همگی عموداً بصورت قائم اند ما سگله

شکل. با این تررها است. با شکل فادی این تررها که آشنا کنیم در نوع قدرت بدانیم تررها

از نوع عمق یا برشی، تمام یک در نوع زوایا حاکم اند. قائم بودن حفرت تررها همگی است

نورب بودن حفرت تررها همگی است

تررها همگی عموداً "نورب" بلیه با هم زاویه ای در حدود 45° با این زاویه زوایا حاکم است

در طر تررها شوم زاویه عمیق این تررها برتر می شود که در بلیه با هم در طر عموداً تررها

بصورت قائم در می آید البته با تررها و بلیه با هم در طر تررها به هم نزدیک می شود، ما سگله تررها همگی

تررها با هم بلیه با هم دارم، تررها همگی تررها با هم بلیه با هم بلیه با هم

اما حالتی وجود دارد که در بعضی دروازه‌های بیانی در شروع ممتد به سمت بالایی در دروازه‌ها  
 باید در ناصبه بین فشاری و المتری که درونی از نوع بی فشاری کم کنند، بر این عمل است تمام  
 غالب در دروازه‌های نوای در آن ایجاد می شود. این است که در ناصبه بیانی در دروازه‌ها  
 به صورت قائم شروع می شود ولی به تدریج به بالایی می روند به صورت دروازه‌های بیانی که در تمام  
 شکل بین فشاری و غالب بین مقدار بین جای ممتد در بین المتری


نصبه فشاری



اما ناصبه اصلی تر خداوند در دروازه‌های بیانی در دروازه‌ها است. در دروازه‌ها به واهی ممتد  
 برای بر این وجه این است که ما این تر خوردگی مقابلیم یا بلنداریم تر خوردگی در دروازه‌ها خوردگی  
 آن شروع به راه علی نه قاعده تا باید این کنیم این است که بجوی از ملل دروازه‌های فولادی استفاده کنیم  
 و آن ها را به دروازه‌های بیانی که ما همش شغای ایجاد شده در دروازه‌ها مقابلند جهت نیروی کششی و نیز جهت ترده  
 در شکل‌های مبتل شان داریم ما بر این امر می توانیم با این کشش مقابلیم کنیم باید ملل دروازه‌ها را به صورت مبتل شان دارد  
 شده بگیریم. ملل دروازه‌های عریض برای مقابلیم ما بر این



ما ملل دروازه‌های عریض به صورت ملل دروازه‌ها در انداز نیروی کششی در دروازه‌ها به صورت ملل دروازه‌ها



الترترها ۹۵ یا ۱۳۵ یا ۱۳۵ یا ۱۳۵ انداز ملل دروازه‌های عریض با

مرا برای مقابلیم ما بر این



درجه افتد از تیر خوردنی و طبقه می گذرد به ارتفاعات و تیرهای عرضی به صورت ...

آن تیرهای با مقاطع لوله که در سماج آن کار می برم قدری شکل است فاصله می رسم

ارتفاعات عرضی به صورت قائم نگاریم

تیرهای عرضی

در این ها مقاطع تیرها نیز تیر در دکان بکارگیری افتد از تیرهای دور و دور در در آن طراز ارتفاعات و تیرهای

دور با استفاده می کنیم ولی در سماج آن ها معمولاً ارتفاعات عرضی به صورت قائم نگاریم می شوند

به این می توان بعضی را در ارتفاعات عرضی به علت نیروی کشش در تیر قرار می دهند تا به این کار

کشش را در دور باشد و نسبتاً در ارتفاعات کشش قوی قرار می دهند و در آن ایادی شود بر این با


این نیروی کشش قوی است ولی اگر تیر قائم باشد نیروی در در آن ایادی شود زیرا تیر نیروی کشش قوی

است در این وضعیت نیروی افکانه در تیر باید به اندازه ای باشد که در لغز آن داشته اند در کشش قوی

برای این کشش باشد بگذاریم اگر افتد از قوی 45° باشد، نیروی منظر قائم باید 1.4 نیروی کشش


قوی باشد که در لغز آن یعنی 45° است 1.4 = 0.7 برابر باید بود. نتیجه نیروی کشش است

مایل بکارگیری منظر عرضی قائم فولاد کشی عوض می کنیم ولی عملیات راحت است این تیر می قائم ایادی





تیرهای قائم بر افتد از ربع متر است

تیرهای عرضی معمولاً به شکل های زیر در می شوند:



STIRRUP



خاترت - تیل - سفت - حلقه - نام های فولاد عرقی  
 Hoop hair-pin Tie stirrup

Transversal  
 Longitudinal

دری که طالعی تیرهای برش ما به دنبال این موفقی ایم به برش به اندازه کشش قوای درجا ایاری اند  
 در ما به اندازه فولاد برای مقابل به این نیاز داریم بنابراین در تمام قطعات این سوال را طرح می کنیم که  
 برش چگونه ما به سازی تیرهای برای مقابل به آن به به اندازه فولاد نیاز داریم برای اینکه بتوانیم با سطح  
 به این سوال معادله کنیم که اندر ای کار با این سوال را با هم به تیرهای تیر درون خاترت  
 به اندازه برش محل می کشند در واقع معادله برش می خوانند به بهای همان اندازه است ؟ برای به این  
 سوال معادله معقول ما به به از آن نگاه رفت در اندازه نگاه حلقه با سطح می دهند

معادلات تیرهای تری لدرین حالت درجین:

جرای باغ نم این سوال یعنی شده حالت محتمل را که محلل است در تیرهای لدرین به جوی فرود  
آنرا نشان دهم به سزده تیر از نشان شده است و معنی شده معادلات تیر از آن حالت است در سه

شود

سزده اول تیرهای هستند که نشان در آن ها غالب است و معمولاً تیرهای عریضی نبودن این تیرها

معمولاً در خانه کوچک و در این تیرها الوار مختلف لدرین حالت در از نشان نگاه ماری شده

و خاصی ماری از نشان داده شده و تیر در تیر یکله ماه تیر خود در رو نم تیر



نتایج از نشان حالی در آن است که الزاماتی برای تیرهای به صورت رابطه زیر لدرین

تیرهای در آن اتفاق است که معادلات تیرهای تیر در عدد زیر باشد

$$v = \frac{V}{bd}$$

$$1.1 \sqrt{f_{cc}} \leq v_{cc} \leq 1.6 \sqrt{f_{cc}}$$

در این حالت لازم است اولاً به تعریف تیرهای تیر شود در تیرهای متصلی لدریم که تغییرات تیرهای تیر

در ارتفاع تیرهای شکل بر در  $v = \frac{V}{I_b}$  و ابعای حامل ماری یعنی بود. این رابطه زمانی صحیح است که تیر

هتوزن داخلی باشد و در نشان دشار معادلات تیرهای داشته باشند در تیرهای تیر آره ما با همین در معنی

از دیدگاه اولادین ترزی خوردن مایه " بقدر آن هم خیر می آید " بنابراین نه کار خیری را بجا آید

عنوان شده اصل دینی یعنی است مایه برای سولت در حدیثی که می بینیم موطائی را الفامی دین

که توفیق برای تن سیرنی اتفاق کرده ام تن سیرنی را به صدی سلویم  $(\frac{V}{b})$  توفیق می بینم و این

توفیق را چه با کار می برم چه تیر ترز خوردن سیرنی خورده باشد در غیر این در هر دو حالت

$b \times d$  دیده می شود یعنی آن در واقع این است که تیر ترز خوردن را به صورت یک لوله در آن

در تیر می برم توفیق در این قطع در توفیق می برم این توفیق توفیق است و لوله ندارد

نمایه این کار لوله توفیق در سطح  $40 \times 60$  سانتی متر برش  $5 \frac{kg}{cm}$  برآورد می شود این است

$110 \text{ Ton} = 40 \times 54 \times 5 \frac{kg}{cm}$  می باشد یعنی برش دارد بهتر 11T

است  $V$  در واقع تفاوت تیر خوردن بین تیر در تن است و این برای هم بدین ترتیب

اثر خیرین ترزی خوردن می آید به  $V$  دارد  $b$  مفرغ نام

در هر دو در آن تیرها (هفت تیر خیز) انتخاب شده است در این (هفت تیر) "عشق عالی می شود و دیده"


مانند از آنکه تیرهای طینه ها با تیرهای خیز را در آنجا با تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای

دارم در تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای

من تحت فشار تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای

تلاش می دارم در تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای

تلاش می دارم در تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای تیرهای







از این تست در سطح شده برای آن رابطه ای که در این تست در رابطه زیر برای تغییرهای بحرانی به دست

$$V_{cc} = 0.5 \sqrt{f_{cc}} + 200 \mu \frac{V_{ud}}{\mu u} \leq 1.1 \sqrt{f_{cc}}$$

در این رابطه  $\mu u$  عرض عمق موجود در قطعه است که در فرکانس پروفا فریب شده و به عدد

های مربوطه شده است.  $d$  ارتفاع موثر تر است  $\rho$  در صد فولاد است. برای بدست آوردن

این رابطه تغییرهای زیادی شده و با تغییرهای زیادی مورد استفاده برای قرار گرفته شده است این رابطه

نیمه این تفاوت است  $\frac{V_{ud}}{\mu u} \leq 1.0$

لازم به گفتن است که این ضوابط برای مقیاس مقادیر مریخی هم التوا در حال انجام است

اساساً اگر بتن آرمه در محفظه فولاد در اسکان مریخی همچنان ادامه دارد و مانند بتن، فشارها را تحمل می کند

و کاری نیز شده است. بنابراین این دیدن یک رابطه است "مردنی با محدودیت کارا تر نباید عقب از رابطه محفوفه

در این جا دیدن  $\mu$  برای مقادیر مریخی مبنی غالب است باید دلیل آن است که در  $\mu$  تغییر یافته


تر است نسبت به مریخی مریخی با دیدن  $\mu$  در سطحی که خواص خود را در مریخی با تغییر مریخی از این جهت تا

در این رابطه در سطحی مریخی را کمتر عمل می نماید به حال این رابطه جزی برای مقادیر مریخی مریخی در این جا


کاری نزدیک شده است [kg/cm<sup>2</sup>]

بدین مریخی این رابطه قدری معطل بقوم قدری دست عام

به تیر از قطعی مریخی که زیر اثر بارهای مریخی







همکاران به محض مشاهده مقدار سربشی از آن در جدولی که در بالا به آن جدول است - هر چه به هر دو  
 نیز نزدیک شویم مقدار  $۱۱۹$  افزایش می یابد. بنابراین این امر تا جایی که مقدار سربشی متن را به  $۱۱۹$  می رسانیم  
 در هر نقطه از آن مقدار  $۱۱۹$  و  $۱۱۹$  را می بینیم و هر چه به آن سربشی متن را از این رابطه بدست  
 آوریم.

این رابطه برای سازه در آن کار شده است که جای استفاده از این رابطه  $۱۱۹ = ۰.۶۳ F_{cc}$   
 در نظر گرفته شود و زمانی که برای سربشی متن را از این رابطه انجام شود.

همان به مقدار سربشی متن را در جدول حسن  $۰.۶۳ F_{cc}$  مقدار می بینیم ولی باید در نظر داشته باشیم  
 در جداولی که در آن مقدار سربشی متن را از رابطه اصلی می بینیم رابطه ساده شده بدین معنی است  
 که رابطه اصلی که در آن استفاده شده است این کار مقصود از این است که عملیات می سبب است.



در این رابطه  $v_c$  و  $v_{ce}$  نسبت به زمین می‌کند

$v_c = v_{ce} \cdot b \cdot d$  برقی نسبت به زمین می‌کند

برقی نسبت به زمین می‌کند یا اثر زیاد می‌کند  $0.0 \sim 1.0$

برای  $v_c$  طبقه رابطی  $v_{ce} \cdot b \cdot d$  برابر است و در  $v_{ce}$  همان معادله برقی است

راجع به آن بحث کرده‌ام

$v_c$  مرتبه است به اثرات درونی نسبت به زمین می‌کند این برقی به اثر زیاد می‌کند

نسبت در تیرها، مصلحت آنکه اثرات درونی زیاد است برقی در تیرها در تیرها هم

دری، خود را می‌کند در این می‌تواند از این جهت  $v_c$  را در حسابات یعنی نیم در آن را بر اثر مصلحت در تیرها

دری  $v_c$  مقدار در در وقت آن لحظه است به هر حال در معادله برقی در حالت داده می‌شود

تعداد حالت  $v_c$  است در طول تیرها می‌شوند اثرات در آن معادله است در آن می‌توانیم

اثرات  $n = \frac{dv_c \cdot \alpha \cdot g \cdot \theta}{s}$  در این رابطه فاصله‌های ثابت ها از تیرها است

باید این رابطه اصلی با عددت زیر نوشته می‌شود:

$v_n = v_c + \frac{dv_c}{s} \cdot A \cdot t \cdot y \cdot \alpha \cdot g \cdot \theta$

این رابطه در عمل معمولاً به صورت زیر نوشته می‌شود:

$dv_c = d$

$\Rightarrow v_n = v_c + \frac{d}{s} \cdot A \cdot t \cdot y$

$\theta = 45^\circ$

مانند معادله مقادیر برقی تیرها را در آنجا در آن ها استفاده می‌کنیم از این رابطه

بدست می آوریم

تا نگریم و فله جوی شود

[www.vepub.com](http://www.vepub.com)

Publish Your Mind

در مورد  $A_{ve}$  باید توجه داشت که  $A_{ve}$  سطح مقطع اجزای است که تعلق می شود



در بعضی  $A_{ve}$  باید به یکبار متناظرها توجه داشت. مثلاً اگر آن برابر با یکبار است و در سطح مقطع بعضی اجزای مانده رابطه ای با  $A_{ve}$  اجزای ها معبر است. مثلاً به بار برده شود به صورت رابطه زیر در می آید:

$$V_n = V_c + \frac{d}{s} A_{ve} f_y (\sin \alpha + C \cos \alpha)$$



به زارده است و اجزای آن هم در می شوند

جی تا نگریم و فله جوی شود. مثلاً در می آید و اجزای آن ها مورد توجه است و در بعضی حالت در این شکل و برای هر خوب است ولی در بعضی حالتها نسبتاً زیاد است. در اجزای با اشکال روبرو است که کار را برای کار در تیری شکل می کند این است که با توجه به اجزای با نام  $k$  که در می آید در این حالتها را مثال که در بار از تیری که عنوان شده است

زارده بین  $30^\circ$  تا  $60^\circ$  انتخاب می شود در می شود  $45^\circ$  می باشد به لحاظ اجرایی بسیار است

که خازن همی را در  $45^\circ$  در راه سراید اگر  $\alpha = 45^\circ$  در طول بلورم رابطه به صورت زیر در می آید:

$$V_n = V_c + \frac{d}{s} A \sin^2 \alpha$$

www.duqev.com  
English Your Mind


همی تکلی در هم در فایه ناری که خازن همی نامی بودند  $1.4$  بر لبر شده است. مفهوم این اثر آن است که نای توانیم با  $A$  کوچکتر همان  $V_n$  مقادیر را در دسترس داریم. یعنی ما مثال در راه در این خازن همی در فایه آن همی فرجه ای کرده ایم. در راه  $40\%$  در سطح وسیع

خازن همی فرجه ای شده است یعنی این در مثال با خازن تمام نای یعنی  $10 \text{ cm}^2$  و  $A$  یکاییم ما مثلاً

$$V_n = 40^+ \text{ یا } 40^- \text{ در دسترس داریم در این حالت } 7 \text{ cm}^2 \text{ یکاییم در همان } V_n = 40$$

درست است و دلیل این امر همان است که در مثال اشاره شد و وقتی خازن ما را می بیند تماماً در دسترس می آید. پس برای در راه همی در خازن تمام است این را در راه همی در دسترس می آید پس خازن تمام ما را نیز می بیند و در راه همی در این در دسترس می آید پس خازن تمام ما را نیز می بیند پس خازن تمام ما را نیز می بیند

تجرباتی است. اما  $40\%$  همی فرجه ای در سطح وسیع به معنای  $40\%$  همی فرجه ای در همی خازن



همانطور که در مثال دیده می شود وقتی خازن ما را می بیند تماماً در دسترس می آید پس خازن تمام ما را نیز می بیند

این از این برای  $\alpha = 45^\circ$  ،  $2$  برابر است یعنی این را طم در این جا به اندازه  $2$  برابر

از این برای در راه همی در همی خازن تمام است. ولی در مثال همی خازن همی در راه همی

طول آن از آن درجی می یابد نسبت به لایه های دیگر و در باطاری خاصیت قابل تا 40 درصد عمیق می باشد  
 در حدود 15 درصد عمیق می باشد در هر هی در ابعاد آن در صورت است از آن در ابعاد خاصیت  
 همانجا به همراه است.

### - طراحی ترانزیستور برای سرش:

۱- معادلات برای در حالت حدی نهایی:

حالت نهایی در ابعاد عملیات طراحی را در حالت حدی نهایی انجام می دهیم و معادلات

تکثیر در ابعاد معادلات معادلات هم برابر  $\phi_s$  را در حالت حدی نهایی برای سرش در حالت حدی

نهایی به صورت زیر نوشته می شود:

$$V_r = V_{cd} + \frac{d}{s} A_v f_{yd} \quad \text{معادلات برای در حالت حدی نهایی}$$

$$V_{cd} = V_{cd} \cdot b_d$$

$$V_{cd} = \phi_e V_{cc} \quad ; \quad \phi_e = 0.6 \quad , \quad V_{cc} = 0.63 \sqrt{f_{cc}}$$

$$f_{yd} = \phi_s f_y$$

\*  $V_n$ : معادلات برای سرش نهایی

۲- کلان ترانزیستور برای سرش:

از آنجا که در این معادلات سرش یک ترانزیستور است و معادلات آن معلوم است و اندازه می باشد که می باشد



رابطه اصلی  $d + \frac{d}{s} A v \neq \frac{d}{s} A v + \frac{d}{s} A v$  را می بینیم. جبری با رابطه های این رابطه ای نیست

تیر داده شده معلوم است. با این تیر می توان  $v$  را اندازه گرفت. اگر در بنابر این زاویه شیب تیر در

$A$  سطح صاف و فقط  $v$  خالص حرکت خواهد کرد. در  $s$  فاصله ای بین حالت ها است

طایفه تیرهای این

در طایفه تیرهای این دسته  $(v, u)$  معلوم است. همانطور که قبلاً گفته ایم باید طایفه تیرهای

این دسته را  $v < u$  یا  $v = u$  یا  $v > u$  قرار دهیم بنابر این:

$$v u = v c d + \frac{d}{s} A v \neq \frac{d}{s} A v$$

همانطور که در جدولی که در این رابطه در باره تیرهای این دسته در  $s$  و  $A v$

قبلاً از علی  $v$  معلوم است

پس اگر  $v$  را  $v$  تیرهای این دسته می دانیم که می توانیم از این دسته را  $v$  و  $v$  را می بینیم. ما معمولاً  $A v$

را  $v$  می دانیم بنابر این  $v$  در  $v$  می بینیم که قبلاً  $v$  را در  $v$  می بینیم.  $A v = 2 \times 13$

در  $v$  می بینیم که  $v$  در  $v$  می بینیم.  $v = 4 \times 79 = 3.1$  خواهد بود.  $A v = 2 \times 13$

در  $v$  می بینیم که  $v$  در  $v$  می بینیم.  $v$  در  $v$  می بینیم.  $v$  در  $v$  می بینیم.

حالت های این دسته  $v$  در  $v$  می بینیم.  $v$  در  $v$  می بینیم.  $v$  در  $v$  می بینیم.


بکار می بریم

با انتخاب  $S$  و  $A_s$  در آن از رابطه فوق می‌توانیم محاسبات طراحی انجام می‌دهیم و می‌توانیم ابعاد را

کمتر برای  $S$  بزرگتر و  $A_s$  کوچکتر و برعکس. اما حواصی باید باشد  $A_s$  عرض  $b$  و  $d$  در تغییرات

از چنان باشد که تعادلی بین آن‌ها  $S$  و  $A_s$  بر وجود باشد.


در مبحث  $S$  به مدلی که عنوان شد اشکال در بر دارد و آن  $v_u$  در طول  $l$  تغییر است



به راحتی می‌توان دید که  $v_u$  در طول  $l$  تغییر است بنابراین ما  $S$  های تغییر بر را خواهیم داشت

انتخاب  $S$  در این امر مهم است و ما را عمل کنیم را عمل حس است. رابطه اصلی را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم

$$(V_u - V_{ed}) S \cdot \frac{1}{d} = A_s f_y d$$




واحد هاتون خوردن دیالوگرام یا  $(V_u - V_{cd})$  است که البته لازم شود برام

با  $A_e f_y d$  می شود. اگر فرض کنیم  $A_e$  ثابت باشد، در طرف راست ثابت خواهد بود در این

مهم آن است که ما سطح زیر دیالوگرام را اندک به طرح سازی کنیم تا بتوانیم هر یک از این سطح

را با  $A_e f_y d$  بسازیم. تعداد این کار را می توانیم بدانیم و باید سطح زیر دیالوگرام را به تعدادی سطح مساوی

قسم کنیم این سطح  $A_e f_y d x d$  هست



قسم کنیم این سطح زیر دیالوگرام را به طرح سازی کنیم تا بتوانیم هر یک از این سطح

را با  $A_e f_y d$  بسازیم. تعداد این کار را می توانیم بدانیم و باید سطح زیر دیالوگرام را به تعدادی سطح مساوی

قسم کنیم این سطح  $A_e f_y d x d$  هست

قسم کنیم این سطح زیر دیالوگرام را به طرح سازی کنیم تا بتوانیم هر یک از این سطح

را با  $A_e f_y d$  بسازیم. تعداد این کار را می توانیم بدانیم و باید سطح زیر دیالوگرام را به تعدادی سطح مساوی

قسم کنیم این سطح  $A_e f_y d x d$  هست


قسم کنیم این سطح زیر دیالوگرام را به طرح سازی کنیم تا بتوانیم هر یک از این سطح

توجه داریم. شماره این سطل ۱۰۰ می باشد در روزی که در آن ۱۵ سانت در درجه ۲۰ در درجه ۲۰

سطل ۳۰ سانت از این داده شود.

در ساعاتی که معمولاً مانده ها با لاری برداشته می شود و در هر قسم در تمام این سطلی به صورت زیر است

با این روش



سطل در هر ۸ متر در ۱.۵ متر ۲ متر از فاصله خاور ها است ۵ سانت همین فاصله

۱.۵ متر ۲ متر از ابتدای ابرای شود. نیم طول در فاصله بین خاور ها است ۲۵ سانت

نارینه

صواب طراحی برای مریس:

این فراوانی به نقل از این ماده می شود:

① در طبعی ترمیمی که در آن حال  $\frac{1}{2} \geq u$  است خاور گذاری باید انجام شود یعنی در طبعی

در آن مریس در آن از  $\frac{1}{2}$  مریس نه خود طبق به نهایی می تواند به نهایی عمل کند خاور گذاری

انرژی است

حراس این ضایع در عمل می باشد که در آن حال  $\frac{1}{2} \geq u$  است می توان خاور گذاری نکرد در آن است

این مصالحه نادره است و در مواردی که در آن مصالحه نادره است

نمود

(2) حداقل خردت از راه تری سببی در

$$A_v = 3.5 \frac{b_s}{f_y}$$

قرص شده در این راه  $f_y$  با برده شده  $f_y$

(3) حداقل تری نه می توان به یک تیر دارد  $S$  سببی است که بین به نهایی در اندک


لذا برای  $h$  و  $h$  باید تیر از  $S$  سببی  $h$  باشد  $(h \leq S \leq h)$

در تری چنین راه (ای) بر در این است که به خاطر این تیر است باید تعلق


شده با خردت تری امانی می توان این مصالحه نادره است

(4) فاصله خردت ها از تیر باید چندی باشد به تری از تیر  $45^\circ$  بر

بست با جوله کرد تا تیر از تیر به راه تیر به جمل تیر خردت را تعلق



حداکثر به جوله می شود برای این مصالحه خردت فاصله خردت ها از تیر  $d/2$  است  $(S_{max} = d/2)$



در خردت ها تا  $d/4$  باشد است

$$S_{max} = (1 + \cot^2 \alpha)^{3/8} d$$

$$\Rightarrow S_{max} = 3/4 d$$


$$\alpha = 45^\circ$$

5) این بیش داره به تر از  $3bcd$  باشه از تر باشه هر چه  $b$  و  $c$  بزرگتر باشه در  $d$  باید نصف بشه

یعنی  $S_{max} = d/4$  و  $S_{max} = 3/8 d$  در هر دو حالت قابل این نافع حساب است  
 که بیش زار است یک تر بجای آن سه و در صورت وقوع است

6) طای برای بیش رای توان از عدد بیش در فاصله  $d$  از بر تکیه  $6b$  آغاز در مقادیر بیش در این خاصه

رابطه  $d$  برابر بیش در فاصله  $d$  از بر تکیه  $6b$  ماست



دلیل این کار آن است که تر عددی در تکیه ماهی نسبت به تکیه ماهی که شمار زاری به در این خود

تریم که شمار زاری به در این حالت معادلت شمار ی سن تری تر از عدد از عنوان کرده است

بنا بر این با اجازه می دهد این عدد تر که شمار زاری به در این خود می توانیم به در این خود

این شمار در عدد خود بیش تخفیف ده یعنی جای آنکه بیش از بر تکیه  $6b$  شمار در فاصله  $d$  از تکیه  $6b$

بنا بر این به عدد بیش  $max$  امکان ولی در فاصله  $d$  در تکیه  $6b$  در هر دو حالت در فاصله  $d$  عرض



ای شود



www.vepub.com  
Publish Your Mind

بخش در تیرها

موضوع بخش در سازه معمولاً در سازه های دکانی در درجه مابین ها باشد کمتر مابین و در مابین ها کمتر  
 مابین انتقال حرکت بین دو تیر در هر دو جهت نه لازم این است نه تکیه ای را با این این در این بخش مابین معمولاً  
 تکیه است و تکیه ای این وظیفه را در مابین ها به عهده می گیرند. در سازه های ساحلی ما اساساً کمتر با موضوع بخش  
 سروکار داریم که تکیه ای نه در سازه ها نیز این بخش را می بینیم در تیرهای لوله در لوله ها است



در تیرهای نه در تیرکاری می بینند  
 هم تیرها در شکل دیده می شود دال زیر اثر بار هم می شود  
 دو وجه می شود تیر تیر بر روی را می چکاند یعنی تیر زیر بار  
 تیرکاری می بیند در لوله ها با معمولاً در این تیرها بخش  
 تایل بلده ما داریم در تیرهای بیاییم هم بخش خواهیم داشت

چرا که دال های نه در دو جهت تیرکاری نه اند زمان های سفادی به تیرکاری لوله ناقص در این جهت  
 به صورت بخش دار می شود یعنی تیرهای بیاییم هم است - اثر بخش و کاری می بیند در تیرها معمولاً همین دال  
 زیر است و معمولاً در تیرهای بیاییم کمتر نیاز به طراحی برای بخش می آید که به حواله ما می آید که در  
 تیرها بخش داریم و نیاز به طراحی موضوع و طراحی برای بخش زودتر ستور کار کردیم. در زیر است و در بخش  
 خواهیم داشت مگر تیری بخش در تکیه ای می بینیم نه در تکیه ای ساحلی ها بخش حلوانه  
 می بینیم تیر در لوله به طراحی تیر برای بخش می بر طرز هم. بخش در لوله ها حاضر است است و البته بارگذاری  
 مابین است.

در قطعات با مقاطع ایسه:

زیر اثر تحمیل در قطعات، دعوای تئوری در در واقع برش ایجاد می شود یعنی تنش های ایجاد شده در در واقع از نوع تنش های برشی اند و این بدان معناست تحمیل بر حسب می شود که صفحات عمده تنش در این نوع

با تنش آنها لغزش به صورت تحمیل می شود و صفیادی و تئوری انتقال می است در حالت - مصالح نشان داده می شود که در واقع یک نوعی استوانه ای خاص و از لحاظ برشی در اندازه ای قرار می دهد که تحت آن

عذر در حقیقت است که از نظر دایره ای آن، مقدار اصلی شود در مقدار  $T \cdot x = \frac{I_p}{I_p}$  در این رابطه تحمیل داده به تقاطع  $\alpha$  مایل در آن دایره ای و در مقدار  $T_p$  آن لینی قطعی

تقاطع ایسه است. حال که در حقیقت شود رابطه ایسه را معنی است در رابطه معنی ما میان لینی حول حول حقیقتی سر کار داریم در اینجا میان لینی نیست به غیر از این سر کار داریم که همان

این لینی قطعی است در یک تقاطع ایسه  $\frac{r^4}{2} = I_p$  این رابطه نشان می دهد که برش  $\max$  در سطح جانبی استوانه انتقال می کند یعنی (طی به  $\alpha = r$ ) است  $T_{\max} = \frac{T \cdot r}{I_p} = \frac{T}{1/2 r r^3}$

رابطه تنش برای برش به صورت زیر نوشت:

$$T = 1/2 r r^3 T_{\max}$$

که اگر  $T_{\max}$  مقدار برشی داده به حساب آوریم این رابطه نشان می دهد که در این صورت

رای تزان بر این نقطه وارد شود


۲ در قطعات با مقطع ربع مستطیل

و البتة این در قطعات ربع مستطیل به سادگی رابطه تزان نیست. اما برای حل مسئله این در این

نوع قطعات باید وارد در مقطع توری الاستیک شد و در آن جا هم باید بحال ربع مستطیل را برقرار نگاه داشت

یعنی نشانگر لابی به موضوع می دهد. برای حل ماکزیمم در قطعات سازه ای فاکتور تزی شده ام که تزی شده


کتاب هم داز در این سازه ای استعاره کم در زیر این رابطه سازه نشان داده می شود



در این شکل تنش همواره در وسط است و در این حالت بر این اساس بر هم تنش ها از این سازه ای که تغییرات

تنش همگن است یعنی در این سازه ای سازه ای که در وسط صلب جانبی نیز بر این اساس می باشد محلی

شکل نشان داده ام در یک مقطع مستطیل نسبت در ضلع هر دو 3 است تغییرات تنش را



می توان به صورت زیر نشان داد

تغییرات تنش برشی در مقطع با نسبت  $\frac{b}{h} = 3$

برای تقاطع مستطیلی سعی شده راه‌های تقریبی به صورت زیر ارائه شود:

$T = \alpha x^2 y T_{max}$	$y/x$	1.0	2.0	3.0	5.0	$\infty$
$\alpha$		0.208	0.248	0.267	0.291	0.333

$\alpha$  ضلع کوچکتر  $y$  ضلع بزرگتر  $T_{max}$  حداکثر ترمین است. به هر دو ضلع ضلع بزرگتر افغان می‌باشد.

مقدار  $\alpha$  یک فریب ثابت است که به نسبت  $y/x$  بستگی پیدا می‌کند برای نسبت‌های مختلف مقدار

$\alpha$  در جدولی است که نشان داریم از جدولی می‌توان دید که برای تقاطع مربع به نسبت  $y/x = 1$  به نسبت


به نیل می‌کند،  $\alpha$  برابر با  $1/3$  است خواهد بود. فاد تقاطع مستطیلی را به این رابطه با تقریب به

صورت راه‌ها  $T = 1/3 x^2 y T_{max}$  می‌توزیم

### ۳ در قطعات با ضلع استقلی

راه‌های پیش در این نوع تقاطع طبقاً پیچیده‌تر از تقاطع مستطیلی است. با این حال سعی شده یک راه‌ها

تقریبی برای آن ها نوشته شود. پیشنهاد این است که با تقاطع استقلی را به چند مستطیل تقسیم کنیم در راه



پیش را برای هر مستطیل جداگانه ترمین

چون تقاطع هر دو تقاطع‌های  $\alpha$  است به  $\alpha$  مستطیلی


بزرگتر تقسیم می‌شود  $T_{max}$  تقاطع مربعی است

$$T = \frac{1}{x_{max}} \sum 1/3 x^3 y T_{max}$$

۴- در قطعات با مقاطع توخالی شکل ۹

حفره‌ها در مقاطع توخالی شکل به در اندازه‌ها در در استفاده از آرمیچر (م. س. ب. اوردیم فولادی) این است که معمولاً حفره‌های این مقاطع نازک اند زیرا برای توان ممانت خوبی زین در در خواست حفره‌ها تا تغییرات تنش اچنانی نداریم در تنش را می توان مکنواخت زین کرد. در این نوع مقاطع برای

تجهیز بد - رانندگی ساده‌ی  $T = \frac{T}{2At}$  نسبت آورده می شود



توجه شود که در این رابطه زین همان است که حفره نازک است که معمولاً در مورد دراز شکل استفاده می نمایند

به هم صورتی بوده باشد  $\leftarrow$  این سطح مقطع (مساحت) این خط چین است.

(بزرگی برشی در واحد عرض)  $q = T \cdot t = \frac{T}{2A}$  چنان برش

را می بینیم این را بعد از این که تقاطع می توانیم کل آن را می توانیم به صورت زیر نوشت:

$T = 2AtT_{max} = 2Aq_{max}$



در این نوع مقاطع  $q$  که بزرگی برشی در واحد عرض حفره است را چنان برش می نامند (shear flow)

این همان چنان برشی است که در یک برش در تقاطع به آن اشاره کردیم



تیرهای سن کاره زیر این نقشه:

می خوانیم نسیم یک تیر سن کاره بدون تولا در دهی لازم برای اتصاله با محکم را نسیم با سن کاره  
 این محکم را نسیم جلوه در سن کاره می بندد.




در اشکال بالا ما جدولی به وجود آوردیم ترک را نشان دادیم و در سوراخ مختلف تیر نشان داده ایم هم در صفحات  
 بالا و پایین در هر صفحات جانبی در هر افعال ترک ها را در طول تیر نیز نشان دادیم. لذا نسیم نسیم تیری از این عاشر  
 آن ترک ها در صورت از سوراخ اندر نمودار را در هر دو حال تیر باید عاشر حلزونی به پیش می بردند یعنی

تر که می آید بر تن آید طایفه می شود در قول شکر حضور دارند با این ترتیب تلاطم می شود که  
 بخش تیره های تن آید به ساری با بل جل سیت و الزاماً باید به فکر راه حل دیگری بود. راهی که از تن  
 شده است که ما مالک تیره تن آید به صورت یک بر با تقوع جدید دیده شود که در عین در طول تن  
 شده است که در این سطرها ما این به صورتی است که در یک خای معنای ایان شود در آن فریا ملارد  
 طوری در عین نفس محل است و سن نفس محل سار را به عمده خواهد داشت. از روزه مادر سن آید به  
 بخش را این صورت تیره می بریم. البته آنرا با تقوع استقلی را تبدیل به بر مانده بود که ای ای نیم سید در قول  
 حبابه معاد در عین سیم حبابه معاد ملارد درازی ای نیم مجموعی ملارد را به صورت یک نفس در لاری ای نیم  
 که از سطرهای قول در عین لیل شده و معنای سن آن ها را این می گویند است. هر جا نفس به در سینه  
 که معنای همان تن های تنی است. در لاری وار در علی شود و هر جا نشاء و شکرده همان شاکر کوی  
 باشد تن دارد علی شود. بنا بر این آنچه به آن هر تن هر شاکرهای تنی عهدی تن های مختلف  
 در عین طریقه الزاماً باید یک چنین نفس را برای تعالیه با آن ها می بینیم. نیم نیمه این عهد. البته  
 سن در پیش بر روی بازی نمی آید در نفس هم که بر روی بازی نمی آید. سن در این جانبها در شاکر و ول بازی  
 می آید به عبارتی با آن آید معاد. بر تنی سن بر طی می شود ای نیم.

طراحی تیرهای برای محسن

محسن در تیرهای بتن آرمه - ایما سرد - در تیرهای لند در تیرهای حلقه صورت عملی در کار  
 تیرهای بتن آرمه - ایما سرد - در تیرهای لند در تیرهای حلقه صورت عملی در کار  
 این تیرها نیز برای محسن زیر سوال می رود به این علت این عامل وجود دارد به اساساً از قاعدت محسن  
 بتن زیر تیر محسن صرفاً نشود و سعی شود مطابق (دفعه برای محسن) در تیرهای بتن آرمه ای طراحی تیرها  
 برای محسن با تیرهای بتن آرمه ای که در تیرهای بتن آرمه ای قرار دارد بر این بنا شد  
 نقش این تیرها در تیرهای بتن آرمه ای که در طول تیرهای بتن آرمه ای قرار دارد در تیرهای بتن آرمه ای

طول تیرهای برای تیرهای بتن آرمه ای



نقشه محسن این تیرها در تیرهای بتن آرمه ای لند


در تیرهای بتن آرمه ای تیرهای بتن آرمه ای که در تیرهای بتن آرمه ای قرار دارد

تیرهای بتن آرمه ای که در تیرهای بتن آرمه ای قرار دارد



تیرهای بتن آرمه ای که در تیرهای بتن آرمه ای قرار دارد

نقشه محسن این تیرها در تیرهای بتن آرمه ای لند

نقشه محسن این تیرها در تیرهای بتن آرمه ای لند



نقشه محسن این تیرها در تیرهای بتن آرمه ای لند




نقشه محسن این تیرها در تیرهای بتن آرمه ای لند

با این ترتیب خردی یعنی گفته شده است که در این صورت تمام در این نوعی به  
 صورت - سطر در این - به طوری که عنوان شهرت ها در سطر اول و سطر دوم در سطر اول و سطر دوم

در این روش برای نظم ها نیز به ترتیب برآیندی شود.

① تقویم جمع ای تعداد تقویم ترمیم



تقریبی  
 (۲) تقویم در یک بخش در معادله به سطر اول

بسی در منابع سرش ایجابی کند. مقدار


سرش در این تقویم صورت به سطر اول تقویم در سطر دوم

نسبت های این روش برای نظم به طوری که در سطر اول به سطر دوم خردی است و سطر اول و سطر دوم در سطر اول


نسبت های سطر اول در این سطر اول به سطر دوم به سطر اول و سطر دوم در این سطر اول

کی توان ناحیه به سطر اول تقویم را اندازه سطر اول در سطر اول ایجابی اندک با تقویم سطر اول به سطر اول یک تقویم


جمع ای تمیز به سطر اول سطر اول



نابینا به سطر اول سطر اول



تبدیل تقویم سطر اول به سطر اول



تبدیل سطح مسطحی تبدیل به قوطی شکل


بی توان نشان داده این تبدیل به عدد  $t = \frac{Ac}{Pc} \times 0.75$  بدین رابطه ساده به صورت

عملی است. (  $Ac$  مساحت تقاطع تقاطع  $Pc$  محیط تقاطع است )

مثلاً یک صفحه  $40 \times 60$  را بی توان به یک قوطی با همان  $q$  تبدیل کرد بی توان نشان داده

مان بماند که این در عمل بی کفایت است. توهم شود که تنش هکلی مرئی در تقاطع حجمی بی کفایت


در توالی رفتنی شود یعنی تنش مرئی در جداره حجمی تعدد حاصل می شود



در یک تقاطع دایره بی توان نشان داده حالت اول برابر

با  $\frac{3}{8}R$  است که  $R$  شعاع خارجی دایره بی باشد.

(۲) تفاوت بیچی تقاطع حجمی ای تعداد:



$$T = 2Atc \cdot v_{max}$$

حفاظت در تقاطع حجمی نشان داریم تنش مرئی  $v_{max}$  را بی توان

از رابطه  $v_{max} = \frac{T}{2Atc}$  بدست آورد.  $A$  مساحت سطح حفاظت است. حفاظت

از وسط اضلاع بی گذرد.

در اینجا می توانیم جای نش  $v_{max}$  معادلت برقی من را در محسب معادلتیم. از ناشی که بر روی  
 معادلتیم معادلتیم انجام شده جای از آن است که این معادلت برقی را می توان با تقریب نسبتاً  
 خوبی برابر  $2V_{cc}$  یعنی  $2$  برابر معادلت برقی من در برین عادی نوشت.

$$v = v_{ct} = 2V_{cc} = 2 \times 0.63 \sqrt{P_{cc}}$$

یعنی مطابق این رابطه معادلت برقی مساوی  $2 \times 0.63 \sqrt{P_{cc}}$  خواهد بود. اگر  $P_{cc}$

200 باشد  $v_{cc} = 85 \frac{kg}{cm^2}$  و  $v_{ct} = 17 \frac{kg}{cm^2}$  این شایع هلی از ارزه شده است

آورده شده است. این در این محسب جای  $v_{max}$  معادلت برقی من در محسب را از ارم  
 (یعنی  $T = T_{ncr}$  معادلت برقی من خورده)

برابر است :

$$T = T_{ncr} = 2A \cdot 0.75 \frac{Ac}{P_c} \cdot 2V_{cc}$$

$A$  که مساحت ناحیه ها شتر خورده است را می توان با تقریب خوبی برابر با  $\frac{2}{3} Ac$

دست. اگر این جایگزینی را انجام دهیم به عبارت زیر می رسم:

$$T_{ncr} = 2 \frac{Ac^2}{P_c} V_{cc}$$

یعنی این معادلت برقی است به این ترتیب می توان عمل کند ضرب خود در یک قطع  $40 \times 60$  سن

$$T_{ncr} = 2 \times \frac{(40 \times 60)^2}{2(40 + 60)} \times 8.9 \quad \leftarrow \quad v_{cc} = 8.9 \frac{kg}{cm^2} \quad \leftarrow \quad P_{cc} = 200$$

$$= 5.1 \times 10^5 \text{ kg-cm} = 5.1 \text{ T-m}$$


۲۱۰



مغزی ۴۰×۶۰ تا ۵۰ T-m کربنی عمود

این را برای تراز نشان دهنده تا نامگذاری عالی می توانیم به تراز و نام تراز بخورده باشد


۳) مسدود کردن ترازهای عمیق در طولی برای محسین:



در شکل نشان داده شده یک مقطع جمع است که در آن ترازهای عمیق در درون تراز  
عمیق از ترازهای عمیق نشان داده شده اند. این ترازهای عمیق در مقطع با ۴ تراز در تراز نشان داده  
شده اند. این ترازهای عمیق علاوه بر این هستند که در این ترازها ترازها هم به تراز نشان  
داده اند. با محور طمانی زین نشان داده شده (۱-۲) زمین بستاری ها ستر زره شده است  
در مقطع طمانی و این زمین ۹ متری ۴ ضلع نشان داده شده است. ۹ متری ستری در هر  
دو وجه عمیق چهاره است. این نیز با در تراز ۹ متری  $F_c$  و  $F_c$  متعادل می شود.  $F_c$  در جهت

طولی است و غلظت نیروی طولی است که در این تارهای طولی وجود دارد.  $F_c$  غلظت نیروی  
 کششی است که در این تارهای کششی وجود دارد.  $F_t$  غلظت نیروی  
 کششی و توسط این تارهای عرضی یا حادوت ها عمل می شود. نیروی  $F_c$  به جهت طول زیاد دارد  
 توسط این تارهای طولی که در حادوت های این تارهای حادوت های کششی عمل می شود.  $F_c$  توسط این تارهای  
 حادوت های زیاد در عمل می شود. این عمل حالی از آن است که برای عمل برش نای از بخش در این  
 تارهای طولی عمل می کند. هم به حادوت هم به این تارهای زیاد داریم یعنی نمی توان آنها را جدا کرد و در تارهای  
 این برش را درست حالت توده است که گفته شد توری فرمای نصای برای بخش عرضی پس از  
 ۱۰۶۵ سال ندارد عمل این توری در این بخش هم کار کرده است. البته توری کشیده به کار می آید.  
 عرضی به نای که این جو توری برش نای از بخش باشد بدل محله در این حادوت ها مایل عمل کرد  
 این حادوت برش عاری نقاب می است در واقع تارهای کششی که در برش نای از بخش هم مانند توری عاری  
 است در همان هم به حادوت ها برش عاری است. اما به بردی معلوم شده که این تارهای کششی  
 در تارهای به شکل حادوت توری کشیده بردند و حادوت کشیده عملی تحت اثر کشش تار خورده اند و  
 کشیده شد. بنا بر این باید به این عمل کشیده باید عمل کرده بر حادوت فولد و طولی هم به کار  
 از این تارها با تارهای مختلف از تارهای اراده پیدا کرد. البته هم از تارهای کششی و هم  
 حادوت ها در تارهای کشیده شد. تارهای کشیده خوردند و در این نسبت به  $1/2$  از این تارها داده شد. بنا  
 بر تارهای کشیده خوردند این عمل اراده پیدا کرد اما آنکه هم از تارهای کششی = هم حادوت ها در تارهای کشیده شد.

از شرایط نشان آید عمل در این حالت خوب است. تیرها تیرهای عمود بر یکدیگر هستند.  
 یعنی در همان عمق را عمل می‌کنند. در شکل آن داده شده در حالت  $F_0$  یعنی در حالت تیر در هر دو طرف طولی  
 برابر  $q$  است. یعنی همان تیرهای طولی که لازم است بر تیرها قرار می‌دهند. همان مقدار  $q$  در واحد عرض  
 حداره است. یعنی اگر تیرها در عرض  $h$  باشند و در هر دو طرف آن تیرهای عمودی فضای  
 نشان داده می‌شود در این دارد. به هر حال شکل نشان داده شده است و مشخص است که  
 این تیرها همان تیرهای عمود بر یکدیگر هستند.



مساحت مقطع حصار  $A_0$  ،  $P$  محیط حصار  
 (در دو طرف حداره)  $\frac{P}{h}$  تقاطع فولاد تیر عمود بر یکدیگر

مساحت مقطع حصار  $A_0 h$   
 محیط  $P h$   
 $\frac{A_0 h}{P h}$  تقاطع تیرها عمود بر یکدیگر

$$T_{ner} = 2 \frac{Ac^2}{Pc} v_{cc}$$

$$q = \frac{T}{2A_0}$$

$$V = q \cdot ab \approx q y_1 = \frac{T y_1}{2A_0}$$

تیرهای عمود بر یکدیگر در حداره BC

با استفاده از رابطه  $V_s = A_t f_y d/s$  در جمله BC توان نوشت:

$$A_t = V_{BC} \cdot s / f_y \cdot d = T_y \cdot s / 2A_0 \cdot f_y \cdot y_1$$

$$A_t = T \cdot s / 2A_0 \cdot f_y \quad d = y_1$$


$$\Rightarrow T = 2A_0 \cdot A_t \cdot f_y / s$$

$A_t$  سطح مقطع یک شانه خاکی است

معمولاً به بالابر شده ام مقدار  $q$  برای توان از رابطه  $T/2A_0$  بدست آورده ام و این مقدار می باشد

در هر فن جمله وجود است اگر چه هم کل برش را حساب کنیم باید برادر قبول  $ab$  می کنیم

با این ترتیب کل برش در جمله  $bc$  بدست می آید. حال نظر کنیم می خواهیم بگریم برای برش  $bc$



حالت را به برش، اگر چه در این حالت هم می آید از برش در برش در

همی توانیم حالت ها عمل می کنند این حالتی در کاسه ما این جمله در این حالت می آید در برش

وجود در جمله  $BC$  تنها باید در حالت برش در این جمله در جمله  $BC$  بدست شانه خاکی است با

سطح مقطع  $A_t$  داریم که بر این در رابطه بدست می آوریم  $A_t$  را بدست آوریم بعد از این بر این

$$T = 2A_0 \cdot A_t \cdot f_y / s$$

هم چنین بر این خواهیم رسید. معمولاً به بالابر شده ام مقدار  $q$  برای توان از رابطه  $T/2A_0$  بدست

را می آید از رابطه  $A_t$  را بدست می آوریم. بنابراین برش ما به این صورت می آید:

الف)  $T_c$  نامی سبب شود

ب)  $A_0$  ✓

ج) زاویه اصلی  $\theta$  نوشته شده و  $A_0$  نسبت آورده می شود. یعنی از این در برای توان

انجام بر روی  $A_0$  سبب شود

می توان نشان داد که با تقویت جوی  $A_0$  را می توان  $0.85 A_0 h$  نوشت. این رابطه

بر اساس نام هم اجزای در هر فضا بر این وجه اثر می دارد  $T_c$  در  $A_0$  می سبب شود تا  $A_0$  را

استفاده از این رابطه از  $A_0$  نسبت آوریم  $A_0 h$  می است که جانور خانه را می اندازد

شکل نشان داریم

[www.vepub.com](http://www.vepub.com)

Publish Your Mind

Subject,

Year, Month, Date, ( )

ب)  $A_0$  ایدیا کے لئے

ح) رابطہ  $A_0$  سے  $A_1$  تک آدھے آدھے کی صورت میں  $A_0$  سے  $A_1$  تک،  $A_1$  سے  $A_2$  تک اور  $A_2$  سے  $A_3$  تک

انتخاب کر دو دیکھ کر رابطہ بنو

• یہ تو ان مثالوں کے ساتھ ہے،  $A_0$  سے  $A_1$  تک  $A_0 \approx 0.85 A_1$  کی صورت

یہ رابطہ  $A_0$  سے  $A_1$  تک ہے،  $A_1$  سے  $A_2$  تک اور  $A_2$  سے  $A_3$  تک

است،  $A_0$  سے  $A_1$  تک رابطہ  $A_1$  سے  $A_2$  تک اور  $A_2$  سے  $A_3$  تک

درست ہے



Subject:



Year:      Month:      Date: ( )

1389, 10, 7

حاصلی بیت دهنم

بجای سری آرماتور طولی

$$T = 2 A_o A_e \frac{F_y}{S}$$



$$A_o \approx 0.85 A_h$$

سختی طولی

اگر منگنه کم تر که ای ایجاد شود در این حالت امکان افتاد 45 را داشته باشند با این توانم قبول کنم که  $F_c$

برابر  $q$  است. ( $F_c = q$ ) اگر به خاطر داشته باشیم، ما در بحث مربوط به پوشش دهنم که در دو سطح خود

کوتاه تر است تا با هم سادی بودند در اینجا هم بر روی هر یک از سطوح اثر یک نیروی در نظر بگیریم چون برای

سادی بودن برقرار است در یک سمت  $q$  و در طرف دیگر هم  $F_c$  را در اینجا با یکی تنش حاصلی

( $T$ ) به سمت  $q$  ظاهر شوند که عمل طور دهنم را هم از روی دهنم حاصل است

$q$  از حاصل ضرب  $T$  در عرض  $A$  بدست آورده شده است یعنی از سمت تنش  $T$  نیرو در دهنم

حاصل شده نه است  $F_c$  هم به همین صورت

این این وضعیت با سدریم می توانم نوفا در لازم جهت طولی را با یکدیگر کنیم. رابطه زیر برای تکرار است


PAPCO

۲۱۷

$A_e$  (در سطح BC)

$$F_y = q y_1$$

$$F_y = q y_1$$



در سطح AB رابطه ای بالا به سمت زیر نوشته شود

$A_e$  (در سطح AB)

$$q x_1$$

$$F_y$$

نیروی برآورد شده

$$A_e = 2q(x_1 + y_1) / p = q P_h / p$$

اگر  $q$  مقدار  $T / 2A_0$  را قرار دهیم

$$q = \frac{T}{2A_0} = \frac{2A_0 A_e p}{2A_0 S} = \frac{A_e p}{S}$$

$$A_e = A_e P_h / S \rightarrow A_e S = A_e P_h$$

بنابراین ملاحظه می شود که تمام خواص در آن نقطه کانونی قرار می گیرد.

مفروضه آن است که ما به از دست  $A_e$  سطح مقطع می داریم و می توانیم  $A_e$  را از رابطه ای فوق

دست آوریم.

ملاحظه می شود که محل  $A_e$  با مرکز ثقل  $C$  از موازات برخی برش ها هم برآورد می شود (ملاحظه)

نیازمند هم برآورد طراحی و حجم این دو هم با هم برابر است.

این جهت که محسوس در مقاطع برکنی ایجاد کند و بارگیرگی آن را کم کند تا طاق است.

نیازمند ما هم برآورد طراحی و هم برآورد طراحی.

روابط محسوس در آباه

روابطی که اکنون نوشته شده یعنی در صد ها است یعنی عملی بود در آباه است.

در آباه آن را در صورت آورد این روابط یک بار دیگر در زیر خلاصه می شود.

\* مقدار طراحی محسوس تر

$$T_n = T_g = 2 A_o A_c P_g / s$$

$\rho = \text{nominal}$

$$A_c = A_t \cdot P_h / s$$

$$A_o \approx 0.85 A_k$$

مقدار طراحی محسوس

$$T_{ncr} = 2 \frac{A_c^2}{P_c} \nu_{cc}$$

روابط فوق در آباه یعنی در روش حالات صد که صورت از زیر نوشته می شود همان طور که آنکس گفته است.

مقدار آباه استی از ضرایب اطمینان را به مقدار محسوس و فولاد می دهم تا این روابط در صورت استفاده

مقدار طراحی محسوس صد

$$T_{cr} = 2 \frac{A_c^2}{P_c} \nu_{cd}$$

می گویند

$T_r = 2 A_o A_t P_{hd} / s$  مقاومت کششی نیروی حاصل از کشش

$A_t = A_c P_h / s$



$A_o \approx 0.85 A_h$

$T_{cr} = 2 \frac{A_c^2}{P_c} \times v_{cd}$  مقاومت کششی کشش کشش

در سطح  $T_r$  و  $T_{cr}$  مورد نیاز نیست که شود

$T_r = \sum 2 A_o A_t P_{hd} / s$

$A_t = \sum A_c P_h / s$





در صورت کشش در این حالت باید بر این نکته توجه داشت

که بر این حالتها از محاسبه در نوعی صداره متعلق به است. با بر این صورت باید در اظرف متعلق

مانند شکل که نشان داده ام قرار گیرد در اینجا ما مانند حالت گذری از بر این نیستیم. در صورت کشش


بر این بر این همی شاهد نمودن خود در این متعلق خود در اینجا متعلق است



مستطیل  $A_v$

خطایست ها همیشه باید در حد مجاز باشد. بنابراین اگر برای خطای بیشتر و بیشتر می توانیم بگوییم که خطای مجاز را

برش را نیز به صورت ضرایب و



در این صورت  $A_c$  و  $2A_c$  به ترتیب

معنی یافته ها می باشد. همیشه در این باره می توانیم بگوییم که

معمولاً که کشش در این صورت می باشد که ما این دو را از هم جدا کنیم. اما همیشه

می توانیم در سطح صاف و خطای را با هم جمع کنیم. معنی این است که ما همیشه در این صورت

خطایست ها باید در حد مجاز قرار گیرند

بعد از آن می دیدیم که هر گاه خطایست را با خطایست لازم با هم جمع کنیم عبارت

$$2A_c + A_c$$

به دست می آید. همیشه

لازم است که ما همیشه

صدا را طوری برای همیشه

این (است) طوری برای همیشه در صورتی لازم است که همیشه در حد مجاز از  $T_c \times 0.25$

$$\left\{ \begin{aligned} T_c &> 0.25 T_{cr} \end{aligned} \right.$$

( $0.25 T_c$ ) نیز کمتر باشد و

$$T_c = 2 \cdot \frac{A_c^2}{\rho c} v_{cd}$$

این بیان می کند که اگر برای  $T_c$  کمتر از  $0.25 T_{cr}$  باشد، باید همیشه در حد مجاز از  $T_c \times 0.25$



تجارب که طریقی برای بررسی انجام رسوب در این روش مطالعه از این که بر روی تانک آن در اندازه است

چندین سطح مقطع خاص لازم است تا بتواند بارش را بررسی نماید و باید

$$A_{21} + 2A_{22} = 3.5 \frac{b \times s}{\rho_{y}}$$

و مثلاً این عبارت را برای بررسی نتایج بدیم. در این جا فرض کنیم سطح برده است

(ج) جا صورت ها بررسی، همانا باید به صورت بسته باشد. (مثلاً در این باره قطع شود)

(د) خاصیت این باید در گلی که در آن در این روش است. به اندازه ی طول  $b + d$  فاصله برده شود.

همین خاصیت که از طریق باید بریزد از  $\frac{\rho_h}{8}$  و یا 300m باشد

و اگر فاصله ی طولی به حقیقت امکان به طول کیفیت در اطراف مقطع توزیع نموده شود در این روش

چون باید یک خاصیت کار برده شود. و اگر فاصله ی طولی باید در این روش در نظر گرفته شود که نامی آن از

بگیرد از 300m، تجاوزه باشد

طراحی برای بررسی در این روش

تاکنون با طراحی در این روش در این روش به صورت صافانه ی این روش در این روش در این روش

آن که در این روش در این روش در این روش در این روش در این روش در این روش در این روش



این آفتاب معمولاً می آید یعنی مابعداره ای است و همچنین توانایی برود کار داریم

پنجم هر باید کرد ۲

در تری اول اندیشه را بخش دیدیم که از معاد است بری آن به نظر من نظر من یعنی این حرف آن

است که مابعد است بری آن را کلاً به برسی اختصاص داده ام. بنابراین منطقی است بگویم طری

برای برسی در بخش به صورت توانال با وجود جریان مستقل صورت می شود. بنابراین برسی طری

والله معاد است بری آن هم داده می شود و بار دیگر بر بخش طری که می شود در آن داده گفته

می شود. خدا خاور است که از این دو دست می آید. بنابراین هیچ شکی نیست. این داده بری

کار است که این روزها مورد استفاده در طری قرار می گیرد.

حجت اطلاع بدست داده شد که در برسی حق از خدای تعالی و من نظر کردن از معاد است آن در طری

کلی، روشن کار این بود که آن در معاد است بخش داده می شود. بنابراین این سوال پیش می آید که چه اندازه

از معاد است بری آن بر برسی می آید و چه اندازه به بخش می آید. بر این سوال بارها

محاسبات طری می شود و نتیجه آن آن است که این بود که از معاد است برسی آن در برسی معاد ۸ کی بود.

5kg آن به کن کار برسی در برسی مستقیم 3kg آن بر این است که در بخش بر کار گفته می شود.  
(در معاد است برسی)

و اما همان طور که در تئوری بیان در آورده ام برش قطری در برش عمود بر محور است و در این صورت برش عمود بر محور است

بنابراین قطری برش با برش عمود بر محور تفاوت دارد یعنی تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

یعنی در این صورت تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

5 برابر آن را تحمل کند و از این جهت تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

بحث برش در این مباحث است. با توجه به این که در این صورت برش عمود بر محور است

قطری با برش عمود بر محور تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

بنابراین تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

آینده با برش عمود بر محور تفاوت از آن جهت است که در این صورت برش عمود بر محور است

و با توجه به این که در این صورت برش عمود بر محور است

$$\frac{v_0}{bd} + \frac{T_u P_h}{A_{oh}^2} \leq 0.25 f_{cd}$$

$\frac{v_0}{bd}$  : شار قطری ناشی از برش  
 $\frac{T_u P_h}{A_{oh}^2}$  : شار ناشی از چرخش

اگر این رابطه برقرار نشود باید عرض کف ستون بزرگتر گردد

در ترمینال استیبل با اینک به صورت زیر نشان داده می شود

$$\frac{v_u}{b_o d} + \frac{T_u}{\sum A_s h^2} \leq 0.25 P_h$$

1379, 10, 12

مجلسی

serviceability limit state \* حالت سرویس در ترمینال

امان دادنی / 2 ترمینال

آن مقدار در وقت بر طبق این معادله که در حالت اول طرح شد، بیان شده است این مقدار

ایران، سازه آند 2 حالت ضعیف بر روی سازه و کنترل می شود. این دو حالت بود سازه

حالت ضعیف مقاومت در حالت ضعیف محسوس بر طریقی در حالت ضعیف مقاومت محسوس بر طریقی بیان بود

که در حالت سرویس می توانستند از غیر اطمینان کافی تحمل نمایند، یعنی منوع مقاومت آن را مطرح بود. معادله ای

ترجیحاً، برای خشنود برش و چرخش، علاوه بر محبت از مقاومت تر، بر روی این آثار بود. ترجیحاً برای سازه

در چرخش تحمل کند، چه برای سازه می توانستند برش تحمل کند و... منوع این معادله، حالت ضعیف محسوس بود

در ترمینال است. در حالت محسوس بر طریقی، منوع بیشتر تحمل این محسوس تر است که زودتر در حالت عادی

به صورت است. منظور آنکه زودتر در ترمینال است. با وجود این اکل مطالب اطمینان به آن دارد

Serviceability limit state حالت حدی بهره برداری در تیرها

- ۱- افتادگی
- ۲- ترک خوردگی

در یک تیر با به طول ۱۰ متر و در حالت اول به طول ۱۰ متر باشد که در این حالت تیر از سازه خارج می شود

حالت حدی بهره برداری در تیرها می باشد این در حدی است که در این حالت حدی تیر در حالت حدی

بهره برداری در حالت حدی تیرها در صورتی که در این حالت حدی تیر در حالت حدی تیرها

کافی محل عارضه می شود یعنی در صورتی که در این حالت حدی تیر در حالت حدی تیرها

تیرها در حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در صورتی که در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها در این حالت حدی تیرها

تقریباً برای بقا در آن حیات است و با سوزن در آن در حیات بر روی می شود

### ۱- افتادگی "Deflection"

دو موضوع افتادگی مقسمان است که نیم یک متر

زیر اثر بار وارده حد اندازه تغییر مکان قائم نمی دهد در شکل تغییر مکان قائم در حد آن که ۵ باشد

عاشق باره ام. دو موضوع ۵ برای بار چند تو حیات است بعد از آن شماره داریم. بعد از این

اسماره بخوی یا سیدی ۵ می بردیم در مسطحی که بر راه خود در درجه خواهم دید که شرایط تشریحی آن صحت ۱۲

و در ۵ از هر حد میاید بجا آورند ا.

قبل از آنکه به این مطالب بپردازیم لازم است یاد آور شویم که طری افتادگی در اشیاء با نام های

"خیز"، "خیز نسبی" و "تغییر مکان قائم" آورده شده است. بنابراین اگر در اشیاء با این

عنوان ها زودتر در ششم بفهمیم همان طری افتادگی است. مثلاً تغییر مکان قائم اسم سیدی

باشد در طری است. ترجمه رده می شود از یک اسم کوتاه تر استفاده کنیم.

### ① چرا ۵ حیات است؟

تیر ۵ از چند تو حراتی ما حیات است

الف) به کلاف سوزن (شکل تیر)

الف) تیر ۵ زیاد شود به طوری که این زیادتی با چشم هر مسلم دیده شود و از حسی بجا آورند

چند آن خوشانه نیست و صحت است برای کسانی که در زیر تیر زندگی می کنند یا رفت و آمد دارند



خرس البرنجی باشد بدین معنایه مخلوط است دوم اجسامی که در آن تکرار سلولهای گامی هر خوردار است

و مخلوط است تکثیر در دوره هر یک از اجزای نشوند

(ب) اگر در زمان داشتند نشان آن است که این تکرار او قاشق باری نیز حویلی نه پروری گمان

صورتی در ایام می دهند این اوقات مخلوط است بطوریکه بافته باشد از طریق انتقال با نشوند

ایجاد شود زودجا در شکل می شود این موضوع محققاً در اینها حاضر اهمیت است چرا که در آن ها انتقال

در حالت رفت رانده در این اوقات زیاد شود برای ترسین های انتقال بطوریکه نشوند

(ج) اگر در باری در زیر تکرار در این معنی باشد مخلوط است ابتدائی تکرار خوب شود در باری هر خوردار

خرد شود اگر در باری نیز بلکه از نوع کمی باشد ای باشد مخلوط است زیادتی در دستهای آن ها با ایام

(د) اگر در باری می تکرار باشد زیادتی در خوب می شود در باری هم در باری تکرار در باری

حضور می دهد از آنکه باشد که با خوشی انداز است

هو در تکرار های این ابره بعداً خواهم دید که در وضع داشتنی من در خوب می شود در باری در طول زمان

از این تکرار اندک اینها از این مخلوط است قار نیمه چهار در باری است در باری در باری در باری

چند سل نیمه چهار در باری به برافنی باز در بسته نشوند این بسته را خصوصاً در ساچمان های تکراری


تکرار در باری نیمه باز می شوند در باری باز می شوند در آن آن هم در وضع ابتدائی است

حاصلی ابتدائی در تکرارها


می سببی ابتدائی در تکرارها اساس برایش معلومی که در باری تکرارها اوخته ام انجام می شود مادر این




در تمامی راجع به آن باریم




$$\Delta = \frac{5}{384} \frac{w l^4}{EI}$$



$$\Delta = \frac{1}{48} \frac{P l^3}{EI}$$



$$\Delta = \frac{1}{384} \frac{w l^4}{EI}$$



$$\Delta = \frac{1}{3} \frac{P l^3}{EI}$$


به دو حال در فرمول می آید Δ به کلید باره معادله برای در دو حالت در فرمول ادوات نهایی برای می آید  
 Δ داریم که می توان به بی نهایت با سری اشاره داشت. به دو مکان در دو حالت ادوات نهایی اثر توزیع بار دارد  
 فرمولها در کتاب می آید و در اینجا در کتاب می آید. به دو حال می آید Δ در فرمول ادوات نهایی  
 ادوات نهایی در کتاب Hand book آورده شده همواره در ادوات نهایی اشاره کرد. به دو حالت ادوات نهایی  
 با این فرمولها در فرمول ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی  $\frac{K Q l^3}{EI}$   
 می آید که در ادوات نهایی بار است. قلم در فرمول ادوات نهایی  $Q = k$  است.  $k$  کم  
 ضریب ثابت است که به نوع بارگذاری یا به طولی می آید در ادوات نهایی می آید. در ادوات نهایی  
 در بار ادوات نهایی  $E$  در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی  
 این را باید برای در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی  
 شده غیر خطی دارد  $E$  در ادوات نهایی و این را باید در ادوات نهایی در ادوات نهایی  
 حدی که در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی  
 من برار این در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی در ادوات نهایی

با این بار در جی ایسی ۵،  $E$  ثابت در فن کرده و آن را با همان دگرگونی در نقطه لغزنی برده ایم

$E_c = 15800 \text{ } \mu\text{fcc}$  برای بتن 200 ،  $E_c = 210000$  پست بتن اند


و اما آ. این را بعد برای طای است که جان انرژی I در طول تغییر ثابت است در تیرهای این آورده

این حالت وجود ندارد چای و اینم تیر ترک می خورد بنابراین در محل ترک جابجایی انرژی کاهش پیدا می کند



در یک تیر بتن را در زیر اثر بارگذاری ما

بار صفت های در شکل در بر آورده ایم



در حال ۱-۱-۱ تیر ترک نخورده است. تمام تقاطع تیر به جان انرژی یک می دهد در تقاطع ۲

تیر تخریبی ترک نخورده است در تقاطع ۳-۳-۳ تیر ترک را نخورده است در تقاطع ترک

خوره تقاطع تساری و فولادها در زیر همین انرژی یک می دهند ولی تقاطع جان انرژی تیر از چای

است که تیر ترک نخورده است بنابراین بر حسب ما باید تقاطع بیشتری مستطی بر ما در ایم که تقاطع

آن در طول تغییر ثابت است و در تقاطع تیر متغیر است و ما باید آن در این جا باید تیر با تقاطع متغیر

خوردی پیدا کردیم و ۵ را برای آن می سبب می کنیم

البر خوامم و اگر این اولین تیرهای ما که نیمه در این ترک خوردی تیر را با است خوبی بدست آوردیم کار

شکل خواهر در در بر در اندر در زده ای است می می خورد ما بر این راه عملی است به جز آنکه آنرا نگاه ترا

نه عدد این کار را انجام داده ام. بکار زیادی تیرا بر این امر نهاده ام و همین مکان ها را اندازه گیری کرده ام.

در این کار برای تیرا اندازه گیری کرده ام که در تمام مکان انحراف برای تیرا در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است در همان انحراف بوده است و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

این کار را کرده ام و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

و البته در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

$$I_e = I_{en} + (I_g - I_{er}) \left( \frac{M_{cr}}{M_{max}} \right)^3$$

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t}$$

در این رابطه  $I_{er}$  همان  $I_{en}$  است.

تردد خردگی تیرا است یعنی

$$f_r = 2.9 \sqrt{f_{ce}}$$

مکان انحراف در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

و در این مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

این کار را کرده ام و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

این کار را کرده ام و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.


$$I_g = \frac{1}{12} b t^3$$

این کار را کرده ام و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

این کار را کرده ام و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

این کار را کرده ام و در تمام مکان ها در هر یک از این مکان ها با هم I برابر بوده است.

نمودار و سبب آن برای همان نسبت تر خوردگی داریم و هم بر روی تکیه ماه ما برای همان سبب تر خوردگی  
 داریم این را به همان سبب برای آنکه در آنجا آن است که در بعضی از همان آن سبب ما در آنجا  
 تر خوردگی ما در آنجا سبب و این سببها در آنجا سببها در آنجا آن است که  
 ما برای همان آن سبب تر خوردگی در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا  
 داریم و این تر نسبت به سببها در آنجا



$$I_e = \frac{1}{4}(I_{eL} + 2I_{em} + I_{eR})$$

$$I_e = \frac{1}{3}(2I_{em} + I_{eR})$$

بنابراین در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا  
 اصلی سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا

در آنجا سببها در آنجا  $I_{eR} = I_e$  است

در آنجا سببها در آنجا  $M_{max}$  حد اکثر می باشد سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا  
 در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا  
 در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا سببها در آنجا

انبار بارندگی

حله

۱۴ از ۱۹

در سقف بارندگی بتن لفته تسطیحی از حفرویات زای بتن دارندگی این است در

این خصوصیت بتن زیر بارندگی دائمی در طول زمان تغییر شکل حاصل می شود از این سبب برای لفته تسطیحی از

عوزنه ای زیر بارندگی بتن  $100 \text{ ton}$  از این جهت  $2 \text{ mm}$  تغییر شکل دارد در طول زمان این عوزنه

زیر بارندگی  $100 \text{ ton}$  تغییر شکل از  $2 \text{ mm}$  به  $5 \text{ mm}$  می رسد. این خصوصیت بتن در این حالت در این عوزنه

تغییر شکل حاصل می شود و در عمل می شود در این عوزنه  $5 \text{ mm}$  در طول زمان از این سبب برای لفته تسطیحی این

انبار بتن زیر بارندگی دائمی است که به طور دائم به بتن وارد می شود و همین بار برده سایر رزین ها به تناسب با آن

که اثرش در عمر دائمی است دارد این تغییر شکل در بارندگی نمی شود. حال باید رسم در بتن ها تغییر شکل

در بارندگی بتن را چگونه باید وارد نمود. تعداد آرایش ها می برای تغییر شکل های بارندگی (۵۰)

کمی تغییر شکل در بتن در این جهت یک بتن زیر بارندگی به بتن دارد می شود در طول عمر این بتن می شود

به اساسی  $\Delta_f$  دارد (Initial Deflection). در زمان های کوتاه وقتی بتن تازه

بالای درز و لایه اول بتن را کشان به تدریج کاهش پیدا می کند به طوری که بارندگی عمل تغییر حینانی در آن

در این تغییر حینانی که لازم است این تغییر شکل تقریباً به انتهای خود برسد پس ۳ تا ۵ سال طول

می کشد. این زمان بسته به تراکم آب و هوای محضاً طولت خود دارد در مکان هایی که رطوبت

بسیار است این زمان طولانی تر می شود اما با افزودن رزین گوناگون کمتر است زمان ۳ تا ۵ سال

تقریباً به تراکم آب و هوای معتدل در این رطوبت تقریباً به انتهای خود برسد پس ۳ تا ۵ سال

تقریباً به تراکم آب و هوای معتدل در این رطوبت تقریباً به انتهای خود برسد پس ۳ تا ۵ سال


تقریباً به تراکم آب و هوای معتدل در این رطوبت تقریباً به انتهای خود برسد پس ۳ تا ۵ سال



امید که در طول زمان 3 تا 5 سال تغییر شکل جدی اولیتر اثر بار ثابت یعنی (دهی آزادانه محدود در 3 سال)

از این سیدالند

در ادبیات سن اگر هم همین شده که  $\Delta l$  به صورت هرستان داده شود یعنی مقدار  $\Delta l$  از رابطه



$$\Delta l = \Delta I + \delta \Delta l$$

همانطور که در جداولی شود (کنایه آنی)

(اولیتر) هم جدای از تغییر یافته است

عند آن تغییر شکل جدی تغییر ابتدایی در صورت طرح شده است. در مطالعات از روش خاصی می باشد

برای کنایه  $\delta \Delta l$  یک رابطه بدست آورده شود رابطه بدست زیر نوشته می شود

$$\delta \Delta l = \lambda \Delta I$$

یعنی تغییر شکل جدی در از بدست خود واقعی است از تغییر شکل جدی آنی به علاوه ای عامل زمان.

تعداد  $\lambda$  همواره کمی توان حدس زد سبکی به جلال زمان دارد در زمان های کوتاه مثلا  $\lambda$  تا ماه  $\lambda$  حدود 2.

است در یک سال به حدود 1.4 می رسد و حدود همین 3 تا 5 سال  $\lambda$  به حدود 2 می رسد یعنی

بیشترین قدری که  $\lambda$  به خودی می رسد در حدود 2 است.

از جمله پارامترهای بحرانی در اثر بار در جود فلاد شاری در پیرهاست

همانگونه در شکل نشان داده ام در پیرها ناهمبندی زمانی اثر سن تحت شرایط بنابر این اثر بار باشد




سپرده شده شود که شکل حاصل از این پدیده یعنی تغییر داری مادی است حال اگر این پدیده  
 مانده در داری داشته باشیم نو در داری هم مانده شده شود که شکل داری پدیده است و در  
 برای این اثر این عمل می رود و به هم می پیوندد با این تفاوت می باشد بعد از آن با هم پدیده می شود  
 این می باشد به این معنی است که شکل های دراز مدت پدیده یعنی که در طول مدت پدیده  
 اثرات خاصی اثر نو در داری را با اثرات پدیده می دهد.

$$\lambda_{max} = \frac{2}{1 + 50\rho}$$

ماده عملی شود با اثر نو در داری نداشته باشیم  $\lambda = 2$  خواهد بود و اثر نو در داری داشته باشیم  
 اگر طول پدیده شود بلکه اثر  $\rho = 0.5$  باشد پدیده در  $\lambda = 1.5$  یعنی  
 حدود 1.33 خواهد بود این اثر نو در داری است به این یک راه برای اندازه گیری  
 اگر کاهش چشم در واقع  $0.5$  کاهش چشم این است که نو در داری را زیاد کنیم اثر پدیده  
 مستقله بر خوردیم می توانیم از این راه عمل استفاده کنیم.

سیم دار مثل سیم تنها اثر بارهای ثابت اتفاق می افتد به این دلیل که این جامد مادی باید در سیم  
 امپدوری  $50$  (یعنی همان ناشی از بارده) تاثیر چشم وقتی را به صورت زیر اصلاح کنیم



مابراین اثر خود هم را برای افزایش برای تغییر شکل دراز مدت  
 نیز به هم پیوندیم و دراز مدت پدیده می شود  

$$\Delta l = \Delta l_{IO} + \lambda \Delta l_{IO} + \Delta l_I$$

$\Delta l_{IO}$  ← ناشی از بارده  
 $\lambda \Delta l_{IO}$  ← دراز مدت پدیده  
 $\Delta l_I$  ← ناشی از بارده



حکایت دیده ام. در وضعی که او در بیاد می آید...  
 بر آن نسبت به هر کس که در آنجا...  
 حرم آن گفته باشند. به این لحاظ ما سعی کرده ایم برای عرض کردن خود در حساب دلتای راه خود را در هم



۱ ۱ ۱

بنا بر این در دو صورت خود را می بینیم...  
 حلویه نانی که اسم این ماست...  
 در حکایت دیدم:

الف به لحاظ معنوی

باز شدن ترک ها در اثر آن...  
 به وجود آوردن بار خونی...  
 عقد انجام شده زبان دارد...  
 ترک خوردن زبانی...  
 کند موجب خوردن...  
 به نسبت آنکه...  
 به سرعت پیش می رود...

داره می کنه در هم پوشش بزرگی آره تا بزرگتر بشه سواد هم نسبت به بزرگ خودایی حساب میشه بتری مثال داده شود  
 با موضوع ترک خوردگی لایه از پیتفا در درجه سردی از لوله ام رسی در تمام برای همین ترک ها را باطالی بتری در درون  
 کیم رابطه ای که در این نامه عنوان کرده به صورت زیر است:

$$w = 13 \times 10^{-4} \frac{p^3}{s} / dc A$$


در این رابطه  $p$  تنش در نو لایه است  $T/m^2$

$dc$  به  $(cm)$  پوشش تپی روی سلبه لایه

[www.vedpa.com](http://www.vedpa.com)

$w$  به  $(cm)$  عرض ترک

$A$  یا راتری است که به صورت زیر تعریف شده است



$$A = \frac{\text{مساحت هاشور خورده}}{\text{تعداد مللدها}}$$

همانطور که در شکل دیده می شود سطح هاشور خورده نوعی است که تحت تاثیر تنش های کششی مللدها قرار می گیرد

همچنین سطح لایه ترک با لایه شان آن است که من بتری یکت اثر نو لایه مللدها واضح می شود در بایه انقشار

بلندتری ترک بتری داشت با لایه  $A$  در واقع سطح تپی متعلق به یک مللده است این

برای باجری با استفاده از فرمولات که با این فرمول درست شده و در استفاده از آن باید به واحدهای

