

«فرود نیایی»

خواص فرود نیایی را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: ۱- خواص سردی ۲- خواص فشاری

خاصیت سردی مستعمل از مقدار حجم است ولی مقدار خاصیت فشاری مستقیماً با

تغییر حجم تغییر می کند.

نزدکند: سیری از حالات متوالی دبی در پی را که سیستم از آن می گذرد را فرآیند می نامند.

حجم مخصوص: یک ماده به صورت حجم V به ازای واحد حجم تقریبی سردی $V = \frac{V}{m}$

نکته: در یک سیستم حجم مخصوص با ارتفاع تغییر می کند.

نکته: اصطلاح درجه حرارت اشباع (saturation temperature) بیانگر درجه

حرارت است که در آن تغییر حالت فشاری مطلق صورت می گیرد و این فشار اشباع است.


اشباع برای آن درجه حرارت می نامیم. پس برای آب در 99.6°C ، فشار اشباع

100 kPa است و در فشار 100 kPa درجه حرارت اشباع مطلق 99.6°C می باشد.

نکته: اگر ماده ای به صورت مایع از درجه حرارت اشباع و فشار اشباع باشد آن را

مایع اشباع می نامیم (saturation liquid). اگر درجه حرارت مایع کمتر از

درجه حرارت اشباع برای یک فشار مطلق باشد آن فشار اشباع (sat. pressure) می نامیم



در مخلوطی از مایع و بخار، اسباج در یک سیستم راسته با سیستم در آنجا را به این



specific volume system:

و برای آن بنویسیم

$$v_t = \frac{v_t}{m_t}, \quad v_t = v_t \cdot m_t$$

$$v_t = v_f + v_g$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{spe. val. vap} = v_g = \frac{v_g}{m_g} \\ \text{spe. val. liq} = v_f = \frac{v_f}{m_f} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow v_t \cdot m_t = v_f \cdot m_f + v_g \cdot m_g \xrightarrow{\times \frac{1}{m_t}} v_t = v_f \frac{m_f}{m_t} + v_g \frac{m_g}{m_t} \quad (1)$$

نقطه: وقتی درجه حرارت اسباج، قسمتی از عازدهای به صورت بخار، و قسمتی به مایع مایع

باشد، کیفیت را به صورت نسبت حجم بخار به حجم کل ترکیب می‌نویسند و آن را کیفیت می‌نامند.

$$\frac{m_g}{m_t} = x = \text{Quality} \quad \Rightarrow \quad v_t = v_f(1-x) + x v_g \quad (*)$$

مسئله: مخلوط مایع و بخار، اسباج آب در دمای 200°C در دسترس است اگر

کیفیت آن 0.3 باشد در آن حجم در فاز مایع 1 kg باشد مطلوب است فشار

حالت به سیستم، حجم مخصوص (spec. vol) سیستم، حجم کل سیستم، حجم و حجم فاز

حل: می دانیم که سیستم دارای مخلوط غایب و بخار اسباع در دمای 200°C است پس با استفاده از جدول B.1.1 مقدار v_g ، v_f را بدست می آوریم

State 1: $T = 200^\circ\text{C}$, Sat. vap and liq, $x = 0.3$, $m = 5\text{ kg}$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 1553.8 \text{ kPa} \\ v_f = 0.001156 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.12736 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} m_g = x m_t = 0.3 \times 5 = 1.5 \text{ kg} \\ m_f = (1-x) m_t = 0.7 \times 5 = 3.5 \text{ kg} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_f = v_f \cdot m_f = 3.5 \times 0.001156 = 0.004046 \text{ m}^3 \\ V_g = v_g \cdot m_g = 1.5 \times 0.12736 = 0.19104 \text{ m}^3 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow V_t = V_f + V_g = 0.004046 + 0.19104 = 0.195086 \text{ m}^3, v_t = \frac{V_t}{m_t}$$

مثال: بخار اسباع آب در دمای 250°C مفروض است در دمای ثابت، حجم

30٪ کاهش می یابد. **الف)** شرایط جدید را تعیین کنید
ب) اگر حجم 40٪ افزایش یابد شرایط جدید را تعیین کنید

نکته: از این به بعد برای حل مسائل ترمودینامیک مرحله به مرحله (State by State) پس از آنکه نقطه شروع فرآیند را مشخص کنیم، بخار مستقیم از آنجا داده شده و بدست آمده از جدول آخر کتاب را یادداشت می کنیم اجازه می دهیم فرآیند انجام شود در نقطه جدید برسیم و وقتی به نقطه جدید می رسیدیم اطلاعاتی را که مسئله در مورد نقطه جدید داده است را مشخص می کنیم یا از مترهای که در انتقال از نقطه اولیه به نقطه جدید ثابت مانده اند را انتقال می دهیم و شروع می کنیم به تحلیل مسئله.

حل: در صورت مسئله گفته شده است که ما دارای Sat. vap در دمای 250°C

فهرست بین جدول B.1.1 مراجعه کنید و مقدار فشار، v_g و v_f سیستم را بیابید

State 1: $T = 25^\circ\text{C}$, sat. vap $\xrightarrow{\text{Table B.1.1}}$ $\left\{ \begin{array}{l} P = 3973 \text{ kPa} \\ v_g = 0.05013 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right.$

این نقطه اول برای مایع و بخار است. از جدول B.1.1 مقدار v_g و v_f را بیابید. این نقطه در نقطه جوش است.

State 2: $v_2 = (1 - 0.3)v_1$, $T_1 = T_2$, $m_1 = m_2 = m$

$$\Rightarrow v_2 = 0.7 v_1 \frac{\frac{1}{\text{m}}}{\text{m}} \Rightarrow \frac{v_2}{m} = 0.7 \frac{v_1}{m} \Rightarrow v_2 = 0.7 v_1 = 0.7 \times 0.05013$$

$$\Rightarrow v_2 = 0.035091 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

v_2 سیستم برابر با 0.035091 است. در جدول B.1.1 مقدار v_g و v_f را بیابید. این مقدار از فشار به مایع تبدیل شده است پس دارای مخلوط مایع، بخار و سیستم است. پس باید کیفیت را حساب کنیم

at the table B.1.1 $\left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.001251 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.05013 \text{ " } \\ v_{\text{system}} = 0.035091 \text{ " } \end{array} \right.$

$$\Rightarrow v = (1-x)v_f + xv_g \Rightarrow x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.035091 - 0.001251}{0.05013 - 0.001251}$$

$$\Rightarrow x = 69.23\%$$

صفت آب، هم مانند صفت آب، حل می شود، اما این تفاوت در حجم سیستم است. 40٪ از این آب است.

3.60 یک مخزن صلب بسته به حجم 2 m^3 حاوی مخلوط اشباع مایع و بخار R-134a در دمای 10°C است. اگر مخزن را تا 50°C گرم کنیم، مایع از بین خواهد رفت. مقدار

بخار در درجه حرارت 50°C را محاسب کنید.

state 1:

$$\left. \begin{array}{l} v = 2 \text{ m}^3 \\ T_1 = 10^\circ\text{C} \\ \text{Sat. vap and Liq} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.5.1}]{\text{Table}} \left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.000794 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.04945 \text{ " } \\ P = 415.8 \text{ kPa} \end{array} \right.$$

State 2:

$$\left. \begin{array}{l} T = 50^\circ\text{C} \\ \text{Sat. vap} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.5.1}]{\text{Table}} \left\{ \begin{array}{l} v_g = v = 0.01512 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ P = 1318.1 \text{ kPa} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v = \frac{V}{m} \Rightarrow m = \frac{V}{v} = \frac{2}{0.01512} \Rightarrow m = 132.275 \text{ kg}$$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.01512 - 0.000794}{0.04945 - 0.000794} \Rightarrow x = 0.2945$$

$$m_{\text{Liq}} = (1 - 0.2945) \times 132.275 \Rightarrow m_{\text{Liq}} = 93.335 \text{ kg}$$

3.63 اکونیاک در 50°C با جرم 10 kg در یک سیلندر و پیستون با حجم اولیه 1 m^3

قرار دارد. پیستون که ابتدا تا روی فولد عقوبت بسته نگه دارد دارای جرمی است

که با عبور 900 kPa فشار می شود. مثال اکونیاک را به کارای تا 50°C گرم کنیم

State 1:

در حجم نهایی چه قدر است؟

$$m = 10 \text{ kg} \Rightarrow v = \frac{V}{m} \Rightarrow v = 0.1 \text{ m}^3$$

$$\left. \begin{array}{l} T = 10^{\circ}\text{C} \\ v = 0.1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.2.1}]{\text{Table}} \left. \begin{array}{l} P = 615.2 \text{ kPa} \\ v_f = 0.001600 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.20541 \text{ "} \end{array} \right\}$$

State 2:

$$\left. \begin{array}{l} P = 900 \text{ kPa} \\ v = 0.1 \text{ m}^3 \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.2.1}]{\text{Table}} \left. \begin{array}{l} \text{interpol} \Rightarrow T = 22.5^{\circ}\text{C} \end{array} \right\}$$

State 3

$$\left. \begin{array}{l} P = 900 \text{ kPa} \\ T = 50^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.2.1}]{\text{Table}} \text{Super. heated } T \xrightarrow[\text{B.2.2}]{\text{Table}} \left. \begin{array}{l} v = \frac{0.18465 + 0.14499}{2} \\ v = 0.16482 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{v}{2} = v \cdot m = 0.16482 \times 10 = 1.6482 \text{ m}^3$$

4.63 یک سیلندر و پیستون حاوی 1 kg از R-134a در حالت 1 با شرایط

110°C و 600 kPa است. سپس مجموعه سیلندر به دلیل سرد کردن در حالت 2 پیستون

توسط یک منبع نگهدارنده دما را بسته می شود به حالت 2 می رسد. اکنون نیاز به اعمال

تهدید خارجی به قرار داده و منبع نگهدارنده خارج می شود. سرد کردن را ادامه می دهیم

تا به حالت 3 برسیم که R-134a به تابع اشباع تبدیل می شود. بار اضافی شده را آب. نتیجه

State 1:

$$\left. \begin{array}{l} m = 1 \text{ kg} \\ T = 110^{\circ}\text{C} \\ P = 600 \text{ kPa} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.5.2}]{\text{Table}} \left. \begin{array}{l} v = 0.04943 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v = m \cdot v \Rightarrow v = 0.04943 \text{ m}^3 \end{array} \right\}$$

state 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 0.04943 \\ \text{Table B.5.1} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 415.8 \\ T = 10^\circ\text{C} \end{array} \right.$$

state 3:

$$\text{Table B.5.1} \rightarrow v_f = 0.00794 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v = v \cdot m \Rightarrow v = 0.00794 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$w = P \Delta v = 415.8 (0.00794 - 0.04943) = -20.22 \text{ kg}$$

4.64 R-22 در یک سیلندر و پیستون مانند شکل زیر قرار دارد که در فشار مطلق 150 kPa و دمای 10 L

پیستون با جابجایی حجم آن 11 L سرد می‌شود. حالت اولیه -30°C و 150 kPa با حجم 10 L

است. سیستم پیستون 15 L سرد می‌شود. آیا در حالت نهایی پیستون به جابجایی حجم می‌رسد؟ اگر آری،

state 1:

$$\left\{ \begin{array}{l} T = -30^\circ\text{C} \\ P = 150 \text{ kPa} \\ v = 10 \text{ L} = 0.01 \text{ m}^3 \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.4}]{\text{Table}} \text{super.heat} \xrightarrow[\text{B.4.2}]{\text{Table}} \text{interpol}$$

سه حساب شد

$T = -32.02$	$T = -20$	$T = -30$
$v = 0.14727$	$v = 0.15587$	$v = ?$

$$\Rightarrow v = 0.148712 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, \quad m = \frac{v}{v} = \frac{0.01}{0.148712} \Rightarrow m = 0.0672 \text{ kg}$$

state 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 150 \text{ kPa} \\ m = 0.0672 \text{ kg} \\ v = 11 \text{ L} = 0.011 \text{ m}^3 \end{array} \right. \rightarrow v = \frac{v}{m} = \frac{0.011}{0.0672} \Rightarrow v = 0.16369 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 0.16369 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ P = 150 \text{ kPa} \end{array} \right. \xrightarrow{T} T = -10, 0$$

state 3 :


$$\left\{ \begin{array}{l} v = 0.16369 \\ T = 15^\circ\text{C} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Table interpol} \\ \text{B.42} \end{array} \Rightarrow P = 167.717$$

$$w = \int P dv = P \Delta v = P(v_2 - v_1) = 150(0.011 - 0.01) \Rightarrow w = 0.15 \text{ kJ}$$

4.42 یک مجموعه سیلندر و پیستون حاوی 1 kg آب در 20°C است و فشار 300 kPa را دارد.

در طول انتقال یک غیر متقابل کارگذاشته است به گونه‌ای که وقتی آب گرم و حجم 0.1 m³ می‌شود.

در صورتی که فشار به 3 MPa خواهد رسید. درجه حرارت نهایی آب را تعیین کنید و نمودار P-v را ترسیم کنید.



State 1:

$$\left\{ \begin{array}{l} m = 1 \text{ kg} \\ T = 20^\circ\text{C} \xrightarrow[\text{B-1.1}]{\text{Table Com. liq}} v_1 = v_f = 0.001002 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ P = 300 \text{ kPa} \end{array} \right.$$

$$v_1 = v_1 m \Rightarrow v_1 = 0.001002 \text{ m}^3$$

$$PA = P_0 A + mg + F_s \Rightarrow P = P_0 + \frac{mg}{A} + \frac{k(x-x_0)}{A} \times \left(\frac{A}{A}\right)$$

$$\Rightarrow P = \underbrace{\left(P_0 + \frac{mg}{A} + \left(-\frac{kx_0}{A^2}\right)\right)}_{\text{تایید} = C_1} + \underbrace{\left(\frac{k}{A^2}\right)}_{\text{تایید} = C_2} v$$

$$\Rightarrow P = C_1 + C_2 v \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 300 = C_1 + C_2 v_1 = C_1 + C_2 \times 0.001002 \\ 3000 = C_1 + C_2 v_2 = C_1 + C_2 \times 0.1 \end{array} \right.$$

state 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 0.1 \text{ m}^3 \Rightarrow v = \frac{v}{m} \Rightarrow v = 0.1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ P = 3000 \text{ kPa} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table sup. heat}} \xrightarrow[\text{B.1.3}]{\text{Table interfol for } \text{H}_2\text{O}}$$


$$\left. \begin{array}{l} 1) T = 400^\circ\text{C} \\ v = 0.09053 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} 2) T = 450^\circ\text{C} \\ v = 0.10787 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} T = ? \\ v = 0.1 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{450 - 400}{0.10787 - 0.09053} = \frac{T - 400}{0.1 - 0.09053} \Rightarrow T = 427.3^\circ\text{C}$$

$$\begin{cases} 3000 = c_1 + c_2 \times 0.1 \\ 300 = c_1 + c_2 \times 0.001002 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 27273.28 \frac{\text{kPa}}{\text{m}^3} \\ c_1 = 272.68 \text{ kPa} \end{cases}$$

$$w = \int P dv = \int_{v_1}^{v_2} (c_1 + c_2 v) dv = \left[c_1 v \right]_{0.001002}^{0.1} - \left[\frac{c_2}{2} v^2 \right]_{0.001002}^{0.1}$$

$$\Rightarrow w = 26.994 + 136.3664 \Rightarrow w = 163.36 \text{ kJ}$$



4.62 یک سیلندر و پیستون دارای 1.5 kg آب در فشار 200 kPa و دمای 150 °C

می باشد. در این پیستون تغییرات فشار و حجم به صورت خطی است. این پیستون را

تا زمانی که به فشار 600 kPa و دمای 350 °C برسد. حجم نهایی و کار را حساب کنید.

State 1:

$$\begin{cases} m = 1.5 \text{ kg} \\ P = 200 \text{ kPa} \xrightarrow[\text{B.1.1}]{\text{Table}} \text{Sup. heat} \xrightarrow[\text{B.1.3}]{\text{Table}} v_1 = 0.95964 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ T = 150 \text{ }^\circ\text{C} \end{cases}$$

$$V_1 = m \cdot v_1 \Rightarrow V_1 = 1.439 \text{ m}^3$$

State 2:

$$\begin{cases} P = 600 \text{ kPa} \xrightarrow[\text{B.1.3}]{\text{Table}} v_2 = 0.47424 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ T = 350 \text{ }^\circ\text{C} \end{cases}$$

$$V_2 = m \cdot v_2 \Rightarrow V_2 = 0.71136 \text{ m}^3$$

$$P = c_1 + c_2 v \Rightarrow \begin{cases} 600 = c_1 + 0.71136 c_2 \\ 200 = c_1 + 1.439 c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 991.05 \text{ kPa} \\ c_2 = -549.792 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \end{cases}$$

$$w = \int P dv = \int_{v_1}^{v_2} c_1 + c_2 v dv = c_1 v \Big|_{1.439}^{0.71136} + \frac{c_2}{2} v^2 \Big|_{1.439}^{0.71136}$$

$$w = -721.127 + 430.127 \Rightarrow w = -290.99 \text{ kJ}$$

(4.41) یک سیلندر، سیستول حاوی 1 kg آب مایع در 20°C حجم آن 0.1 m³ است.

سیلندر استاتیفاً سیستول را نگه داشته و یک فن را متوقف می‌کند در حالی که به یک شرایط

در دسترس تا به یک کار انجام شده و در هر حالت در حجم ثابت و بازنه را حساب کنید.

State 1:

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = 0.1 \text{ m}^3 \\ v_1 = \frac{v_1}{m} = 0.1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ T = 20^\circ\text{C} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.1.3}]{\text{Table}} \text{mixture} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.001002 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 57.7887 \text{ "} \end{array} \right.$$

$$x = ? \Rightarrow x = \frac{v_1 - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.1 - 0.001002}{57.7887 - 0.001002} \Rightarrow x = 0.001713$$

State 2:

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = v_2 \Rightarrow v_2 = v_1 \Rightarrow v_2 = 0.1 \\ \text{Sat. vap} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.1.1}]{\text{Table}} \text{interpol } T = 212^\circ\text{C}$$


$$w = \Delta v = 0 \Rightarrow w = 0$$

4.68 یک در یک مخزن سیلندر و پیستون به حالت متساوی و متساوی استوار در فشار،

100 kPa و کیفیت 50٪ قرار دارد. اکنون را کم و بیشتر تا غم آهن به برابر شود

حجم پیستون به گونه ای است که وقتی فشار سیلندر 200 kPa باشد سیلندر در صورت ششم و

درجه حرارت نهایی و کار را بدست آورید



State 1:

$$\left. \begin{array}{l} m = 10 \text{ kg} \\ P = 100 \text{ kPa} \\ \text{Sat. vap and liq} \\ x = 0.5 \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table}} \left. \begin{array}{l} T = 99.62^\circ\text{C} \\ v_f = 0.001043 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 1.69400 \text{ //} \end{array} \right\}$$

$$v = (1-x)v_f + xv_g = (1-0.5) \times 0.001043 + 0.5 \times 1.694$$

$$\Rightarrow v_1 = 0.8475$$

$$v_1 = m \cdot v \Rightarrow v_1 = 8.475 \text{ m}^3$$

State 2:

$$v_2 = 3v_1 \Rightarrow v_2 = 3v_1 \Rightarrow v_2 = 2.5425 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v_2 = 3v_1 \Rightarrow v_2 = 25.425 \text{ m}^3$$

$$P = 200 \text{ kPa}$$

$$w = \int P dv = P \Delta v = P(v_2 - v_1) = 200(25.425 - 8.475)$$

$$\Rightarrow w = 3390 \text{ kJ}$$

$$\left. \begin{array}{l} P = 200 \text{ kPa} \\ v = 2.5425 \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table}} T = ? \longrightarrow \text{interpolate}$$

$$\begin{array}{|l} 1) \left. \begin{array}{l} T = 800^\circ\text{C} \\ v = 2.47537 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\} \\ 2) \left. \begin{array}{l} T = 900^\circ\text{C} \\ v = 2.70643 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\} \\ 3) \left. \begin{array}{l} T = ? \\ v = 2.5425 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right\} \end{array}$$


$$\frac{900 - 800}{2.70643 - 2.47537} = \frac{T - 800}{2.5425 - 2.47537} \Rightarrow T = 829^\circ\text{C}$$

4.43) مخزن A به حجم 400 L حاوی گاز آرگون در فشار 250 kPa و دمای 30°C است

سیلندر B دارای بیستون بدون اصطکاک است که دارای جرمی می باشد که فشار 150 kPa

آن را سوراخ کرده اند و در ابتدا خالی است. سپس گاز آرگون از مخزن A وارد B می شود و تا

تفاتیاً به حالت بلوغت 150 kPa و دمای 30°C برسد. فشار نهایی در مخزن A را بیابید



State 1 :

$$V_1 = 0.4 \text{ m}^3$$

$$T_1 = 30^\circ\text{C}$$

$$P_1 = 250 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow P_1 V_1 = n_{A1} R T_1 \Rightarrow n_{A1} = \frac{P_1 V_1}{R T_1}$$

در فرآیند؟

$$\Rightarrow n_{A1} = \frac{250 \times 0.4}{8.314 \times (30 + 273.15)} \Rightarrow n_{A1} = 0.039696 \text{ kmol}$$

State 2

$$P_2 = 150 \text{ kPa}$$

$$T_2 = 30^\circ\text{C} \Rightarrow P_2 V_2 = n_{A2} R T_2 \Rightarrow n_{A2} = \frac{P_2 V_2}{R T_2}$$

$$V_2 = 0.4 \text{ m}^3$$

$$n_{A2} = \frac{0.4 \times 150}{8.314 \times (30 + 273.15)} \Rightarrow n_{A2} = 0.0238 \text{ kmol}$$

$$n_B = n_{A1} - n_{A2} = 0.039696 - 0.0238 \Rightarrow n_B = 0.015896 \text{ kmol}$$

$$P = 150 \text{ kPa} \Rightarrow P V = n R T \Rightarrow V = \frac{n R T}{P}$$

$$n_B = 0.015896 \text{ kmol}$$

$$T = 30^\circ\text{C}$$

$$V = ?$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{0.015896 \times 8.314 \times 303.15}{150}$$

$$\Rightarrow V_2 = 0.267 \text{ m}^3$$

$$w = \int P dv = P (V_2 - V_1) = 150 \times (0.267 - 0.4) = -20.55 \text{ kJ}$$

41-106 یک سیلندر عمودی دارای بیستون 18 kg است که توسط یک پین نگهدارنده

10 L از مبرد R-22 در 10°C و کیفیت 95% درون آن نگه داشته شده است.

پین، آنقدری است که سطح مقطع سیلندر 0.006 m^2 می باشد.

حال پین نگهدارنده برداشته می شود و بیستون حرکت می کند تا درجه حرارت نهایی برای

R-22 در دمای 10°C متوقف گردد. مبرد را در دمای 10°C و کیفیت 95% نگه



state 1:

$$PA = mg + P_0 A \Rightarrow P = \frac{mg}{A} + P_0 = 101.2 + 100 = 201.2 \text{ kPa}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 0.01 \text{ m}^3 \\ T = 10^\circ\text{C} \\ x = 0.9 \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.4.1}]{\text{Table}} \left\{ \begin{array}{l} P = 680.7 \text{ kPa} \\ v_f = 0.0008 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.03471 \end{array} \right. \Rightarrow v = (1-x)v_f + xv_g$$

$$\Rightarrow v = (1-0.9) \times 0.0008 \times 0.9 \times 0.03471$$

$$\Rightarrow v = 0.031319 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, \quad m = \frac{v_1}{v_1} = \frac{0.01}{0.031319} \Rightarrow m = 0.31929 \text{ kg}$$

State 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 201.9 \text{ kPa} \\ T = 10^\circ\text{C} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.4.2}]{\text{Table}} v_2 = 0.13129 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$


$$v_2 = v \cdot m \Rightarrow v_2 = 0.0419 \text{ m}^3$$

$$w = \int_{v_1}^{v_2} P dv = P(v_2 - v_1) = 201.9(0.0419 - 0.01) \Rightarrow w = 6.38 \text{ kJ}$$

3.58 یک مکعب فولادی به حجم 0.015 m^3 حاوی 6 kg پروپان مایع و بخار در درجه

حرارت 20°C است. اکنون مکعب را به آرامی گرم می‌کنیم. آیا سطح مایع درون

مکعب تا بالای مکعب صعود خواهد کرد یا تا نصف مکعب پایین خواهد آمد؟ اگر چه اولی



1 kg پروپان آغازی در اختیار؟

$$\begin{cases} T_c = 369.8 \text{ K} \\ v_c = 0.0045 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m = 6 \text{ kg} \\ v = 0.015 \end{cases} \Rightarrow v = \frac{v}{m} = \frac{0.015}{6} \Rightarrow v = 0.0025 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad \begin{cases} T = 293.15 \text{ K} \end{cases}$$

در حالت اول چون $v_c > v_{\text{sys}}$ است در نتیجه Sat. liq داریم، سطح مایع اندک‌تر می‌ماند.

$$\begin{cases} m = 1 \\ v = 0.015 \end{cases} \Rightarrow v = \frac{v}{m} = \frac{0.015}{1} \Rightarrow v = 0.015 \quad \begin{cases} T = 293.15 \text{ K} \end{cases}$$

در حالت دوم چون $v > v_c$ است در نتیجه Sat. vap داریم، سطح مایع افت می‌کند.

نکته: بالاترین دما، سردی که مایع و بخار می‌توانند در تعادل باشند نقطه بحرانی است.

مسئله: مخزن A به حجم 1 m^3 مقدری است که در آن هوا در دما 1500 kPa و دما 300 K وجود دارد و از طریق یک مسیر به سیلندر و پیستون B فریب داده شده است سطح

قطع پیستون 0.1 m^2 است، و 250 kPa برای 2 متر بالای سر در این حالت

تغییر دما را بیابیم. دما در این فرآیند ثابت و 300 K می ماند. سطح پیستون را

State 1:

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 1500 \text{ kPa} \\ T_1 = 300 \text{ K} \\ V_A = 1 \text{ m}^3 \end{array} \right\} \Rightarrow P_1 V_A = n_{A1} R T_1 \Rightarrow n_{A1} = \frac{P_1 V_A}{R T_1}$$

$$\Rightarrow n_{A1} = \frac{1500 \times 1}{8.314 \times 300} \Rightarrow n_{A1} = 0.60139 \text{ kmol}$$

State 2:

$$\left. \begin{array}{l} P_B = 250 \text{ kPa} \\ V_B = 2 \times 0.1 = 0.2 \text{ m}^3 \\ T = 300 \end{array} \right\} \Rightarrow n_B = \frac{P_B V_B}{R T} = \frac{250 \times 0.2}{8.314 \times 300}$$

$$\Rightarrow n_B = 0.02004 \text{ kmol}$$

$$n_{A2} = n_A - n_B = 0.60139 - 0.02004 \Rightarrow n_{A2} = 0.58135 \text{ kmol}$$

$$\Rightarrow P_2 V_A = n_{A2} R T \Rightarrow P_2 = \frac{n_{A2} R T}{V_A} = \frac{0.58135 \times 8.314 \times 300}{1}$$

$$\Rightarrow P_2 = 1449.7 \text{ kPa}$$

4.112) هوا، 200 kPa و 30°C در یک سیلندر پیستون با حجم اولیه 0.1 m^3

قرار دارد. سیلندر داخل یک سیلندر عظیمی 100 kPa فولاد است. نیروی نیروی متوازن مناسب

با $V^{0.5}$ متوازن می شود. حال به سبب حرارت می رویم تا 225 kPa

state 1:

$$P = 200 \text{ kPa}$$

$$T = 30 + 273.15 = 303.15 \text{ K}$$

$$V = 0.1$$

$$\Rightarrow PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{200 \times 0.1}{8.314 \times 303.15}$$

$$\Rightarrow n = 0.0079 \text{ kmol}$$

$$P = 100 + AV^{0.5} \Rightarrow 200 = 100 + A \times (0.1)^{0.5} \Rightarrow A = 316.23 \frac{\text{kPa}}{(\text{m}^3)^{0.5}}$$

state 2:

$$P = 225 \Rightarrow 225 = 100 + 316.23 \times \sqrt{V} \Rightarrow V = 0.15625 \text{ m}^3$$

$$PV = nRT \Rightarrow T = \frac{PV}{nR} = \frac{225 \times 0.15625}{0.0079 \times 8.314} \Rightarrow T = 535.260 \text{ K}$$

$$w = \int P dV = \int_{V_1}^{V_2} (100 + A\sqrt{V}) dV \Rightarrow w = 11.979 \text{ kJ}$$

4.114) یک سیلندر پیستون حاوی 1 kg آب در دمای 20°C و حجم 0.1 m^3 قرار دارد

ابتدا پیستون روی یک قاع قرار گرفته است و سطح بالایی آن به اتمسفر متصل است (یعنی)

همچون آن چنان است که در یک فضای 400 kPa آن را بلند می کنند. درجه حرارت

آن باید چه مقدار باشد تا پیستون بلند شود. اگر حرارت نامعین باشد، آن را بلند می کنند.

state 1:

در حالت اولی در فشار و دما مشخصه ایستاده.

$$\left. \begin{array}{l} m = 1 \text{ kg} \\ v = 0.1 \text{ m}^3 \\ v = 0.1 \text{ m}^3 \\ T = 20^\circ \text{C} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.1.1}]{\text{Table}} \text{mixture} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 2.339 \text{ kPa} \\ v_f = 0.001002 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 57.7897 \text{ "} \end{array} \right.$$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.1 - 0.001002}{57.7897 - 0.001002} \Rightarrow x = 0.0017$$

State 2:

$$\left. \begin{array}{l} P = 400 \\ v = 0.1 \text{ m}^3 \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{B.12}]{\text{Table}} \left\{ \begin{array}{l} T = 143.63 \\ v_f = 0.001084 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.46246 \text{ "} \end{array} \right.$$

$$\text{if } v = v_g = 0.46246 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \Rightarrow v = 0.46246 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow w = \int P dv = \int_{v_1}^{v_2} P dv = P(v_2 - v_1) = 400(0.46246 - 0.1)$$

$$w = 144.984 \text{ kJ}$$

مسئله 44-5) یک نمونه آب سرد - بیستون سانتیگراد، جرمی 2 kg با آب گرم

است در فشار 400 kPa است حال اگر سردی نیز به طوری که آب تنها از حجم

را استقال می کند استال حرارت در این فرآیند را محاسبه کنید.

State 1 : $m = 0.2 \text{ kg}$, $P = 400 \text{ kPa}$

Table B.1.2 \rightarrow Sat. vap \Rightarrow $T = 143.6^\circ\text{C}$
 $P = 400 \text{ kPa} \Rightarrow$ $v_1 = 0.46246 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$
 $u_1 = 2553.55 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$v_1 = v \cdot m = 0.2 \times 0.46246 \Rightarrow v = 0.092492 \text{ m}^3$

State 2 : $v_2 = \frac{1}{2} v_1 = 0.046246 \text{ m}^3$

$v_2 = \frac{1}{2} v_2 \Rightarrow v_2 = 0.46246 \times \frac{1}{2} = 0.23123 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

Table B.1.2 \rightarrow $P = 400 \text{ kPa}$ $\xrightarrow{\text{mix}}$ $v_f = 0.001084 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$
 $v_2 = 0.23123 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ $v_g = 0.46246$
 $u_f = 604.29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
 $u_g = 2553.55$

$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.23123 - 0.001084}{0.46246 - 0.001084} = 0.4988$

$u_2 = (1-x)u_f + xu_g = 0.5012 \times 604.29 + 0.4988 \times 2553.55$

$u_2 = 1576.5808 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$w = \int P dv = P \int_{v_1}^{v_2} dv = P \Delta v = 400 \times (0.46246 - 0.092492)$

$w = -18.498 \text{ kJ}$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = (1576.5808 - 2553.55) \times 0.2 = -195.39384$$

$$Q - W = \Delta U \Rightarrow Q = -213.8718 \text{ kJ}$$

مسئله: یک سیستم آبی در فشار 200 kPa، دمای 10- درجه سانتیگراد و در یک سیلندر استوار وجود دارد. سیستم به صورت فکری تا حجم تقریبی 1/3 سیلندر را تا دمای 120 درجه سانتیگراد و فشار 300 kPa فشرده می‌شود. تغییرات دما را حساب کنید.

$$\text{State 1: } m = 0.5 \text{ kg} \quad P = 200 \text{ kPa} \quad T = -10^\circ\text{C}$$

$$\text{Table B.2.1} \rightarrow \text{Superheated} \rightarrow \text{Table B.2.2} \left\{ \begin{array}{l} v_1 = 0.6193 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_1 = 1316.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$$

$$v_1 = v_1 \cdot m = 0.6193 \times 0.5 = 0.30965 \text{ m}^3$$

$$\text{State 2: } T = 120^\circ\text{C}, \quad P = 300 \text{ kPa}$$

$$\text{Table B.2.2} \xrightarrow{\text{super.h}} \left\{ \begin{array}{l} v_2 = 0.63276 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_2 = 1542 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$$

$$v_2 = v_2 \cdot m = 0.63276 \times 0.5 = 0.316380 \text{ m}^3$$

$$P = c_1 + c_2 v \quad \left\{ \begin{array}{l} 200 = c_1 + c_2 (0.30965) \\ 300 = c_1 + c_2 (0.316380) \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} c_1 = -4401.04 \text{ kPa} \\ c_2 = 14858.84 \frac{\text{kPa}}{\text{m}^3} \end{array}$$

$$W = \int P dv = \int_{v_1}^{v_2} (c_1 + c_2 v) = 11742 \text{ kJ}$$

$$\Delta U(m) = (u_2 - u_1) m = (1542 - 1316.9) \times 0.5 = 112.55 \text{ kJ}$$

$$Q = W + \Delta U$$

$$Q = 114.292 \text{ kJ}$$

5-58 سوال) قطرات سیلین به هم میزنند و در دو تاراج آب میباشند تعیین

سده است. مخزن A دارای حجم $V_A = 1 \text{ m}^3$ ، فشار $P_A = 200 \text{ kPa}$ ، و $V = 0.5 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ است

مخزن B حاوی 3.5 kg آب در 500 kPa و درجه حرارت 400°C است.

پاره های کور و حرارت به هم انتقال می یابند تا آب به حالت یکسان درجه حرارت



100°C برسد. مقدار انتقال حرارت در طی زمان را حساب کنید.
State 1:

$$A: P = 200 \text{ kPa}$$

$$V_A = 1 \text{ m}^3$$

$$V = 0.5 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$m_A = \frac{V}{v} = 2 \text{ kg}$$

Table B.1.2 \Rightarrow

$$v_f = 0.001661 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v_g = 0.88573 \text{ "}$$

$$u_f = 504.47 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$u_g = 2529.49 \text{ "}$$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.5 - 0.001661}{0.88573 - 0.001661} = 0.564$$

$$u_A = u_f (1 - x) + x u_g = 1646.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$B: P = 500 \text{ kPa}$$

$$m_B = 3.5 \text{ kg}$$

$$T = 400^\circ\text{C}$$

Table B.1.1 \Rightarrow Table B.1.3

$$v_B = 0.61728 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$u_B = 2963.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$V = \frac{m}{2} \cdot \frac{v}{2} = 3.5 \times 0.61728 = 2.16048 \text{ m}^3$$

$$\text{State 2: } m = m_A + m_B = 2 + 3.5 = 5.5 \text{ kg}$$

$$V = V_A + V_B = 1 + 2.16048 \text{ m}^3 = 3.16048 \text{ m}^3$$

$$v = \frac{V}{m} = \frac{3.16048}{5.5} = 0.57463 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 0.57463 \frac{m^3}{kg} \\ T = 100^\circ C \end{array} \right. \Rightarrow \text{Table B.1.1} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 101.3 \text{ kPa} \\ v_f = 0.001044 \frac{m^3}{kg} \\ v_g = 1.6727 \text{ " } \\ v_f = 418.91 \frac{kJ}{kg} \\ v_g = 2506.5 \text{ " } \end{array} \right.$$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.57463 - 0.001044}{1.6727 - 0.001044} = 0.343$$

$$u = (1-x)u_f + xv_g = 0.657 \times 418.91 + 0.343 \times 2506.5$$

$$u = 1134.95 \frac{kJ}{kg}$$

$$Q = w + \Delta u \quad \Delta u = u_2 m_2 - (u_A m_A + u_B m_B) \quad w = 0$$

$$\Delta u = 1134.95 \times 5.5 - (2 \times 1646.6 + 2963.19 \times 3.5)$$

$$Q = \Delta u = -7421 \text{ kJ}$$

مسئله 4.133E) سیلندر فستون نشان داده شده در شکل زیر حاوی دو سیلندر در

200 F، 50 lbf/in² با حجم 5 ft³ است. هر دو با چنان نرین به یک ایستاده می شود

که با رابطه (مقدار ثابت = $Pv^{1.2}$) مقدار شده، با درجه حرارت نهایی 350 F در

state 1:

$$P = 50 \text{ lbf/in}^2, T = 200 \text{ F}, v = 5 \text{ ft}^3$$

$$R = F + 460$$

$$R = 200 + 460 = 660^\circ R$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{دما، حالت بحرانی} \\ \text{CO}_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} T_c = 147.4^\circ R \\ P_c = 1070 \text{ lbf/in}^2 \end{array}$$

$\Rightarrow T_{\text{system}} > T_c$ پس غیر ممکن است که در حالت داده شده باشد، پس باز در

$$Pv = nRT \Rightarrow 50 \times 5 = n \times 10.73 \times 660 \Rightarrow n = 0.0353 \text{ lbmol}$$

$$Pv^{1.2} = c \Rightarrow c = 50 \times 5^{1.2} \Rightarrow c = 344.932$$

$$w = \int P dv = \int_{v_1}^{v_2} c v^{-1.2} dv$$

5.95 یک سیلندر عایق مطابق شکل زیر توسط یک پیستون در ابتدا با هنجی هوا پر شده است.


سیلندر به دو بخش با حجمهای 1 m^3 تقسیم شده است. بخش A دارای هنجی هوا در

200 kPa و دمای 300 K و بخش B دارای هوا در 0.1 MPa و 1000 K است. اکنون

پیستون را به سمت راست حرکت داده و پیستون را آزادانه حرکت کند نسبت انتقال حرارت به گونه ای است که هوا

به دو جزء حرارتی مساوی $T_A = T_B$ برسد. هر موجود در A, B, و مقادیرهای T, P را بیابید.

State 1:



$$A: \begin{cases} T = 300 \text{ K} \Rightarrow PV = mRT \Rightarrow m = \frac{PV}{RT} \\ P = 200 \Rightarrow m = \frac{200 \times 1}{0.287 \times 300} = 2.323 \text{ kg} \\ V = 1 \text{ m}^3 \end{cases}$$

$$\text{Table A7.1} \Rightarrow u_A = 214.36 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$B: \begin{cases} T = 1000 \text{ K} \Rightarrow PV = mRT \Rightarrow m = \frac{PV}{RT} \\ P = 100 \text{ kPa} \Rightarrow m = \frac{100 \times 1}{0.287 \times 1000} = 3.48 \text{ kg} \\ V = 1 \text{ m}^3 \end{cases}$$

$$\text{Table A7.1} \Rightarrow u_B = 759.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

State 2

$$Q = 0, w = 0 \Rightarrow \Delta u = 0 \Rightarrow u_2 = u_1 \quad (m_A + m_B) u_2 = u_A m_A + u_B m_B$$

$$\Rightarrow u_2 = \frac{u_A m_A + u_B m_B}{m_A + m_B} = \frac{214.36 \times 2.323 + 759.19 \times 3.48}{2.323 + 3.48}$$

$$\Rightarrow u_2 = 541.24 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \xrightarrow[\text{A7.1}]{\text{Table}} T = 736 \text{ K}$$

$$PV = mRT \Rightarrow P = \frac{(m_A + m_B)RT}{V} = \frac{(2.323 + 3.48) \times 0.287 \times 736}{2}$$

$$P = 613 \text{ kPa}$$



مشاوره و پشتیبانی

مشاوره پشتیبانی ۲۴ ساعته

از طریق سایت و تلگرام



فایل های تصویری

تولید محتوای تصویری
آموزشی مهندسی

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های
تخصصی مهندسی شیمی
به صورت حضوری و مجازی



جزوات و کتاب های اختصاصی

ارائه جزوات، کتاب ها و نرم افزارهای
تخصصی مهندسی شیمی



info@ChemEng.ir



021-36601980 , 0935-5930404



<https://telegram.me/chemicalengineering>



<https://www.instagram.com/chemeng.ir>


5.93 یک سیلندر به ارتفاع 10 cm با سطح مقطع 0.1 m^2 دارای پیستون جرم است که در

انتهای قرار گرفته است و فشاری آب 20°C روی آن قرار دارد. هوا در 300 k و جرم

0.3 m^3 در زیر پیستون قرار دارد تا پیستون حرکت کرده و آب را نیز روی جداره ها حرکت

دهد. انتقال حرارت Q را تعیین کنید که آب به سردی و رطوبت شود بدست آید.

State 1:



$$\text{water} \left\{ \begin{array}{l} T = 20^\circ \text{C} \Rightarrow \nu_p = 0.001002 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ P = 101.325 \text{ kPa} \\ \nu = 0.7 \text{ m}^3 \Rightarrow m = \frac{\nu}{\nu} = \frac{0.7}{0.001002} = 698.602 \text{ kg} \end{array} \right.$$

$$\text{پیستون} \left\{ \begin{array}{l} PA = P_0 A + mg \Rightarrow P = P_0 + \frac{mg}{A} = 101.325 + \frac{698.602 \times 9.81}{0.1} \Rightarrow \\ P = 168.84 \text{ kPa} \end{array} \right.$$

$$\text{Air} \left\{ \begin{array}{l} T = 300 \text{ K} \Rightarrow P\nu = mRT \Rightarrow m = \frac{P\nu}{RT} = \frac{168.84 \times 0.3}{0.287 \times 300} \\ P = 168.84 \text{ kPa} \\ \nu = 0.3 \Rightarrow m = 0.5882 \text{ kg} \end{array} \right.$$

state 2: $P = P_0$

$$P_0 = mRT \Rightarrow T = \frac{P_0 \nu}{mR} = \frac{101.325 \times 1}{0.5882 \times 0.287} \Rightarrow T = 600 \text{ K}$$

$$w = \int P d\nu = P_{\text{Average}} (\nu_2 - \nu_1) = 135.08 \times 0.7 \Rightarrow w = 94.55 \text{ kJ}$$

$$\text{Air} \left\{ \begin{array}{l} T_1 = 300 \text{ K} \rightarrow u_1 = 214.36 \text{ kJ/kg} \\ T_2 = 600 \text{ K} \rightarrow u_2 = 435.1 \text{ " } \end{array} \right. \quad \Delta u = u_2 - u_1 = (435.1 - 214.36) \times 0.5882 \Rightarrow \Delta u = 129.83 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta u + w = 129.83 + 94.55 \Rightarrow Q = 224.38 \text{ kJ}$$


5.99 یک سیلندر و پیستون دارای 0.5 kg هوا 2000 kPa ، 1000 k است سیلندر

دارای جابجایی است به طوری که $v_{\text{min}} = 0.03 \text{ m}^3$ حوله پر مثال هوا را تا 400 k سرد

در سیلندر انتقال حرارت به محیط صورت می گیرد. تمام دقت های هوا را حساب کنید

(آیا به منابع نگهدارنده برخورد می کند) در بار انتقال شده و انتقال حرارت در طی فرآیند را بدست

State 1:



$$\text{Air} \left\{ \begin{array}{l} m = 0.5 \text{ kg} \\ P = 2000 \text{ kPa} \\ T = 1000 \text{ k} \\ u_1 = 759.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right. \Rightarrow PV = mRT \Rightarrow v = \frac{mRT}{P} = \frac{0.5 \times 0.287 \times 1000}{2000} = 0.0717 \text{ m}^3$$

State 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} T = 400 \text{ k} \\ v = 0.03 \text{ m}^3 \\ m = 0.5 \text{ kg} \\ u_2 = 286.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right. \Rightarrow PV = mRT \Rightarrow P = \frac{mRT}{v} = \frac{0.5 \times 0.287 \times 400}{0.03} = 1913.33 \text{ kPa}$$

$$w = \int P dv = P(v_2 - v_1) = 2000(0.03 - 0.0717) = -83.4 \text{ kJ}$$

$$\Delta u = (u_2 - u_1)m = (286.49 - 759.19) \times 0.5 = -292.7 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta u + w = -83.4 - 292.7 \Rightarrow Q = -376.1 \text{ kJ}$$


5.132) سیلندر زیر که در آن پیستون بدون اصطکاک می‌تواند آزادانه بین دو منبع آن حرکت کند را در نظر بگیرید.

• فضای که پیستون در آن می‌تواند حرکت کند دارای حجم مشخص شده 400L و وقتی پیستون به دو منبع فوقانی می‌رسد حجم مشخص شده 600L خواهد بود.

در ابتدا سیلندر حاوی آب در 100 kPa، کیفیت 2 است است. سیستم را حرارت می‌دهیم تا آب به حالت بخار اشباع در آید.

• اگر برای حرکت پیستون در مقابل فنر، فنر و وزن آب نیاز به فشار 300 kPa داشته باشد، انتقال حرارت دوار را حساب کنید.

State 1:



State 1:

$$\begin{cases} V = 0.4 \text{ m}^3 \\ P = 100 \text{ kPa} \\ x = 0.2 \end{cases}$$

Table B.1.2

$$\begin{cases} v_f = 0.001043 \text{ m}^3/\text{kg} \\ v_g = 1.674 \text{ " } \\ u_f = 417.33 \text{ kJ/kg} \\ u_g = 2506.06 \text{ " } \end{cases}$$

$$v = (1-x)v_f + xv_g = 0.8 \times 0.001043 + 0.2 \times 1.674$$

$$\Rightarrow v_1 = 0.33883 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$u = (1-x)u_f + xu_g = 0.8 \times 417.33 + 0.2 \times 2506.06$$

$$u_1 = 835.076 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$m = \frac{V}{v} = \frac{0.4}{0.33883} \Rightarrow m = 1.18053 \text{ kg}$$

State 2:

$$P = 300$$

Table B.1.2

$$v = 0.6582 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$m = 1.18053 \text{ kg}$$

$$V = 0.6 \text{ m}^3$$

$$v_2 = \frac{0.6}{1.18053} = 0.50824 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

Table B.1.2

Sat. Vapor

$$1) P = 350 \text{ kPa}$$

$$2) P = 375 \text{ kPa}$$

$$P = ?$$

$$v = 0.52425 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v = 0.49137 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v = 0.50824$$

$$\Rightarrow P = 362.17$$

state 2 :

$$T_2 = 350^\circ\text{F} = 810^\circ\text{R}$$

$$Pv = nRT \Rightarrow \begin{cases} P_2 v_2 = 0.0353 \times 16.73 \times 810 \\ P_2 v_2^{1.2} = 344.932 \end{cases} \quad \text{برای تقسیم کردن}$$

$$v_2^{0.2} = \frac{344.932}{0.0353 \times 16.73 \times 810} = 1.124 \text{ ft}^3 \Rightarrow v_2 = (1.124)^5$$

$$v = 1.794 \text{ ft}^3$$

$$w = c \left(\frac{v}{5} \right)^{-0.2} \Big|_5^{1.794} = \frac{c}{0.2} \left(5^{-0.2} - 1.794^{-0.2} \right)$$

سوال: مثال فرض کنید به حال یک در این سیستم هوا وجود داشته باشد فشار

در حجم اولیه به ترتیب 150 kPa، 1 Liter، و در حالت نهایی به ترتیب 800 kPa،

و 15 liter. این سیستم را یک سیستم

$$P = c_1 + c_2 v \Rightarrow \begin{cases} 150 = c_1 + 10^{-3} c_2 \\ 800 = c_1 + 1.5 \times 10^{-3} c_2 \end{cases}$$

$$c_2 = \frac{650}{0.5 \times 10^{-3}} = 13 \times 10^5 \text{ kPa/m}^3, \quad c_1 = -1150 \text{ kPa}$$

$$w = \int P dv = \int_{v_1}^{v_2} c_1 + c_2 v \, dv = c_1 \Delta v + c_2 \left(\frac{1}{2} v^2 \Big|_{v_1}^{v_2} \right)$$

$$w = -575 \times 10^{-3} + \frac{13 \times 10^5}{2} \left(2.25 - 1 \right) \times 10^{-6} = 0.2375 \text{ kJ}$$

$$u_2 = ? \quad \left. \begin{array}{l} 1) \quad 2548.92 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ P = 350 \text{ kPa} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} 2) \quad u = 2551.31 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ P = 375 \text{ kPa} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} u = ? \\ P = 362.17 \text{ kPa} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{2551.31 - 2548.92}{375 - 350} = \frac{u - 2548.92}{362.17 - 350} \Rightarrow u = 2550.083$$

$$w = \int P dv = 300 \times (0.6 - 0.4) = 60 \text{ kJ}$$

$$\Delta u = (u_2 - u_1) m = (2550.08 - 835.076) \times 1.18053$$

$$\Delta u = 2024.6136 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta u + w = 2024.6136 + 60 \Rightarrow Q = 2084.6136 \text{ kJ}$$


5.70 یک فنون صلب A با حجم 0.6 m^3 حاوی 3 kg آب در دمای 12°C ، فنون

صلب B با حجم 0.4 m^3 حاوی آب در 800 kPa و 200°C است. این دو فنون به یک سیلندر

پیوسته که در ابتدا خالی است توسط شیرهای به صورت متوالی زود متصل شده اند. فنون

سیلندر با به 800 kPa با به پیوسته سازد کرد. حال به آب را از شیرها را باز می کنیم

تا حرارت به آب متصل سرد و به حالت یکنواخت 25°C به کند. شیرها را ببندیم. حجم فنون



State 1: فنون سرد و انتقال حرارت را میبندیم

$$A \left\{ \begin{array}{l} v = 0.6 \text{ m}^3 \\ m = 3 \text{ kg} \\ v = \frac{v}{m} = 0.2 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ T = 12^\circ \end{array} \right. \xrightarrow[T \text{ B.i.1}]{T} \left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.001060 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.89186 \text{ " } \\ u_f = 503.48 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ u_g = 2529.24 \text{ " } \\ P = 198 \end{array} \right.$$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.2 - 0.001060}{0.89186 - 0} \Rightarrow x = 0.223$$

$$u = (1-x)u_f + xu_g = (1-0.223) \times 503.48 + 2529.44 \times 0.223$$

$$u_A = 955.269 \text{ kJ/kg}$$

$$B \left\{ \begin{array}{l} v = 0.4 \text{ m}^3 \\ P = 600 \text{ kPa} \\ T = 200^\circ\text{C} \\ m_B = \frac{v}{v} = \frac{0.4}{0.35202} = 1.1363 \text{ kg} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.1.1}]{\text{Table}} \text{Supr. heat} \xrightarrow[\text{B.1.3}]{\text{Table}} \left\{ \begin{array}{l} v = 0.35202 \text{ m}^3/\text{kg} \\ u = 2638.91 \text{ kJ/kg} \end{array} \right.$$

$$u_1 = m_A u_A + m_B u_B = 3 \times 955.269 + 1.1363 \times 2638.91$$

$$\Rightarrow u_1 = 5864.4 \text{ kJ}$$

State 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 800 \text{ kPa} \\ T = 250^\circ\text{C} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{B.1.3}} \left\{ \begin{array}{l} u_2 = 2715.46 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ v_2 = 0.29314 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow u_2 = (m_A + m_B) u_2 = (3 + 1.1363) 2715.46 = 11231.957 \text{ kJ}$$


$$v_2 = \frac{v_2}{(m_A + m_B)} \Rightarrow v_2 = 0.29314 \times 4.1363 = 1.2125$$

$$w = \int P dv = P \Delta v = 800 (1.2125 - 0) = 970 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta u + w = (u_2 - u_1) + 970 = 6337.557 \text{ kJ}$$

5.66, R-12 در دوش (ب) سلسله در فشار و دوش حرارت 2MPa, 15°C افزایش دارد.

بسیار (در) بود و به هر دو منبع قرار دارد و در این لحظه حجم آن $V=0.5m^3$ است
 مطابق شکل سطح بالای پستول از طریق یک شیر باز به خط هوای 450kPa
 متصل است. الف) مقدار غلظت را با درجه حرارت 10°C غیر سردی شیر. مقدار است



State 1:

R-12 $\left\{ \begin{array}{l} P=2000 \text{ kPa} \\ T=15^\circ\text{C} \\ V=0.5 \text{ m}^3 \end{array} \right. \xrightarrow{+} \left\{ \begin{array}{l} v=0.01265 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_R=252.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$

$\Rightarrow m = \frac{V}{v} = \frac{0.5}{0.01265} \Rightarrow m = 39.523 \text{ kg}$

Air $\left\{ \begin{array}{l} T=10^\circ\text{C} \\ P=450 \end{array} \right. \xrightarrow[\text{interpol A}]{AF} u = 202.2648$

State 2:

R-12 $\left\{ \begin{array}{l} T=10^\circ\text{C} \\ m=39.523 \text{ kg} \\ L:q \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P=423.3 \\ v=0.000733 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_{R'}=45.06 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$

$V = v \cdot m = 0.02897 \text{ m}^3$

Air $\left\{ \begin{array}{l} T=10^\circ\text{C} \\ P=450 \text{ kPa} \end{array} \right. \rightarrow u_{A'} = 202.2648$

$w = \int P dv = P(v_2 - v_1) = 450(0.02897 - 0.5) = -212 \text{ kJ}$

$\Delta u = u_2 - u_1 = m_R u_{R'} + m_{A'} u_{A'} - m_R u_R - m_{A'} u_{A'} = -8182.842 \text{ kJ}$


$Q = \Delta u + w \Rightarrow Q = -8182.842 - 212 = -8394.842 \text{ kJ}$

5.67 حجم سیلندر در زیر پیستون با اندازه‌گیری شده برای فضای در قسمت (B, A) نه شده است

آب پر شده است. قسمت A دارای 0.5 kg در 200 kPa و 150°C و قسمت B 400 kPa

با کیفیت 50 است، حجم آن 0.1 m³ و با سیلاب در سرد و حرارت انتقال می‌یابد

به طوری که آب به حالت یخ‌زدافت، حجم کل 1.006 m³ می‌رسد. **انت** حجم کل آب



و حجم اولیه در **ب** با **ا** برای **ا** به **ج** انتقال حرارت state 1

$$A \left\{ \begin{array}{l} P = 200 \text{ kPa} \\ T = 150^\circ\text{C} \\ m = 0.5 \text{ kg} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.1.3}]{T} \left\{ \begin{array}{l} v_A = 0.95964 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_A = 2576.87 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v = v \cdot m \Rightarrow v_A = 0.47982 \text{ m}^3$$

$$B \left\{ \begin{array}{l} P = 400 \text{ kPa} \\ x = 0.5 \\ v = 0.1 \text{ m}^3 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.001084 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.46246 \text{ " } \\ u_f = 604.29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ u_g = 2553.55 \text{ " } \\ T = 143^\circ\text{C} \end{array} \right.$$

$$v = (1-x)v_f + xv_g \Rightarrow v_B = 0.231772 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, m_B = 0.43145 \text{ kg}$$

$$u = (1-x)u_f + xu_g \Rightarrow u_B = 1578.92 \text{ kJ/kg}$$

State 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} v = 1.006 \text{ m}^3 \\ m_T = 0.93145 \text{ kg} \end{array} \right. \Rightarrow v = \frac{v}{m} = 1.08003 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\Rightarrow T \text{ B.1.3} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u = 2654.39 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ T = 200^\circ\text{C} \end{array} \right.$$

$$w = \int P dv = 200 (1.006 - 0.5798) = 85.24 \text{ kJ}$$

$$\Delta u = u_2 - u_1 = m_T u_2 - (m_A u_A + m_B u_B) \Rightarrow \Delta u = 502.771$$


$$Q = \Delta u + w = 588.011 \text{ kJ}$$

5.133) سیلندر بیستون مسالان داده شده در نرسن جاری مبر 12-R در 30°C است.

20% و حجم 0.2 m³ ن باسد. فکلم سدو در فضا رسین بیستون بر فوانع حجم

0.4 m³ است و وقتی بیستون درک سیلندر قرار دار نبردی مبر با سایر نبردهای

وارد نر بیستون برابر است. الفزن سیلندر با 20°C نر نر مبر. فواد نر با، حرارت



State 1:

$$\left. \begin{array}{l} T = 30^\circ\text{C} \\ x = 0.2 \\ v = 0.2 \text{ m}^3 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

فصل سدو، حجم سدو را باسد.

$$\left. \begin{array}{l} v_f = 0.000672 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.15737 \text{ " } \\ u_f = 8.79 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ u_g = 158.19 \text{ " } \\ p = 100 \text{ kPa} \end{array} \right\}$$

$$v = (1-x)v_f + xv_g \Rightarrow v = 0.0324 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}, m = 6.17 \text{ kg}$$

$$u = (1-x)u_f + xu_g \Rightarrow u = 38.67 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

State 2:


$$\left. \begin{array}{l} T = 20 \\ v = 0.4 \\ m = 6.17 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} p = 324.95 \text{ kPa} \\ u = 180.769 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right\}$$

$$v = \frac{0.4}{6.17} = 0.06482$$

سیستم‌های باز (open system) :



در سیستم‌های باز، امکان ورود و خروج ماده وجود دارد.



سطح انرژی جدید = سطح انرژی اولیه + $H = u + Pv$


انرژی داده شده = $h + \frac{v_i^2}{2} + gz_i$ → انرژی هر جریان سیال

$$\sum m_i \left(h_i + \frac{v_i^2}{2} + gz_i \right) + Q = w + \sum m_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_e \right)$$

6.31 سؤال: به یک تانک 0.1 kg/s بخار آب در شرایط 1 MPa و 400°C درجه حرارت 400°C

با انرژی جنبشی ناچیز وارد می‌شود. خروجی در Bookla، 350°C است و جریان

آر یا ثابت می‌ماند. سرعت در خروجی تانک و سطح مقطع تانک را باید بداند.



برای تانک ورود است پس $Q=0$ ، تانک هم به هم می‌زنند $w=0$ اصغر است.

له تانک: وسیله‌ای است که هدف آن ایجاد جریان سیال با سرعت بالا با تغییر در مقطع آن است. از این وسیله برای ایجاد سیال در حال جریان تانک یا تپانچه در شبکه افزایش سرعت است. $\frac{dp}{ds} < 0$ (تغییرات منفی به تغییرات مثبت منتهی است)

$$m_1 \left(h_1 + \frac{v_1^2}{2} + gz_1 \right) = \left(h_2 + \frac{v_2^2}{2} + gz_2 \right) m_2$$

و $Z_1 = Z_2$

State 1: $v_1 = 0$ Table B.1.3 $\left\{ \begin{array}{l} P_1 = 1000 \text{ kPa} \\ T_1 = 400^\circ\text{C} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} h_1 = 3263.88 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$

State 2: Table B.1.3 $\left\{ \begin{array}{l} P_2 = 500 \text{ kPa} \\ T_2 = 350^\circ\text{C} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} h_2 = 3167.65 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ v_2 = 0.57012 \end{array} \right.$

از معادله انرژی داریم: $h_1 = h_2 + \frac{v_2^2}{2000} \Rightarrow v_2 = \sqrt{(h_1 - h_2) 2000}$

$\Rightarrow v_2 = \sqrt{(3263.88 - 3167.65) 2000} = 438.7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

نکته: عبارتهای gz_1 و gz_2 در سیستم SI با واحد $\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ و $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ جمع و تفریق کرد.
 سونده تا انتقال آنجا، با h بار، $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$\dot{m}_i = \dot{m}_e \Rightarrow \dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

$\dot{m} = \dot{m}_2 = \rho A v = \frac{A v}{v} \Rightarrow A = \frac{\dot{m} v}{v} = \frac{0.1 \times 0.57012}{438.7} \Rightarrow A = 0.00013 \text{ m}^2$

سوال 6.36 بخنی گشوده‌شده (diffuser) حالت پایدار برای ناهمگنی سرعت و انحرافی

گاز، سیال طراحی می‌شوند. بخنی گشوده‌شده را در نظر بگیرید که دارای 300°C ،

100 kPa با سرعت $200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ دارد. آن می‌شود. سطح مقطع ورودی بخنی گشوده 100 mm^2

و خروجی آن 860 mm^2 است. اگر سرعت خروج از بخنی گشوده $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد.

مقدار نرخ حرارت هوا در خروج از بخنی گشوده را بیابید.

$\dot{m}_1 = \dot{m}_2$ ، $z_1 = z_2$ ، $w = Q = 0$

$$\text{input} \left\{ \begin{array}{l} A = 100 \text{ mm}^2 \\ v_1 = 200 \text{ m/s} \\ P = 100 \text{ kPa} \\ T = 300^\circ \text{K} \end{array} \right. \quad \text{output} \left\{ \begin{array}{l} A = 860 \text{ mm}^2 \\ v = 20 \text{ m/s} \\ P = ? \\ T = ? \end{array} \right.$$

$$\text{معادله انرژی: } m_1 \left(h_1 + \frac{v_1^2}{2} + g z_1 \right) = m_2 \left(h_2 + \frac{v_2^2}{2} + g z_2 \right)$$

$$\Rightarrow h_1 - h_2 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2}$$

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT = c_p (T_2 - T_1)$$

آنتالپی ناهمبندگی: c_p ثابت و ظرفیت حرارتی ویژه (ثابت)

$$c_p = 1.004 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ \text{K}}$$

ظرفیت حرارتی جدول A.5 ظرفیت حرارتی ویژه هوا (c_p) بر پایه استیوا

$$\Rightarrow h_1 - h_2 = c_p (T_1 - T_2) = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \Rightarrow 1.004 (300 - T_2) = \frac{(20)^2 - (200)^2}{2}$$

$$\Rightarrow T_2 = 319.72^\circ \text{K}$$

راه دوم: استیوا از جدول A.7.1 (خواص هوا در جدول) استفاده کنید.

$$\text{Table A7.1 } \int T = 300^\circ \text{K} \Rightarrow h_1 = 300.47 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\rightarrow h_1 + \frac{v_1^2}{2} = h_2 + \frac{v_2^2}{2} \Rightarrow h_2 = h_1 - \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} = 300.47 + \frac{(200)^2 - (20)^2}{2000}$$

$$h_2 = 320.27 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \text{from Table A7.1} \Rightarrow T = 320^\circ \text{K}$$

$$m_1 = m_2 \Rightarrow A_1 v_1 P_1 = A_2 v_2 P_2 \Rightarrow A_1 v_1 \times \frac{P_1 m}{RT_1} = A_2 v_2 \times \frac{P_2 m}{RT_2}$$

$$\Rightarrow P_2 = 123.92 \text{ kPa}$$

مهندسان شیمی تهران

سوال 6.46 R-134a در یک خط لوله در شرایط 25°C و 750 kPa جریان دارد. یک تراکم اختناق را طوری کند در یک خط لوله 165 kPa برسد (اندازه گیری جینی نامیده است) درجه حرارت خروجی در نسبت قطر لوله‌های ورودی به ورودی ($\frac{D_e}{D_i}$) را به نحوی بدست آورید که سرعت ثابت بماند.

State 1:

input $\left\{ \begin{array}{l} T = 25^\circ\text{C} \\ P = 750 \text{ kPa} \end{array} \right.$ Table B.5.1 Subcooled $\left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.000829 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ h_f = 234.59 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$

$$\dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{v_1^2}{2} + g z_1 \right) = \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{v_2^2}{2} + g z_2 \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} z_1 = z_2, \dot{m}_1 = \dot{m}_2 \\ v_1 = v_2 \end{array} \right.$$

$\Rightarrow h_1 = h_2$ out put $\left\{ \begin{array}{l} h = 234.59 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ P = 165 \text{ kPa} \end{array} \right.$ Table $\left\{ \begin{array}{l} h_f = 180.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ h_g = 389.2 \text{ " } \\ T = -15^\circ\text{C} \\ v_f = 0.000746 \\ v_g = 0.12007 \end{array} \right.$

$$h = (1-x) h_f + x h_g \Rightarrow x = \frac{h - h_f}{h_g - h_f}$$

$$\Rightarrow x = \frac{234.59 - 180.19}{389.2 - 180.19} \Rightarrow x = 0.26$$

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \Rightarrow \frac{A_1 v_1}{v_1} = \frac{A_2 v_2}{v_2} \Rightarrow \frac{\pi D_1^2 v_1}{4 v_1} = \frac{\pi D_2^2 v_2}{4 v_2}$$

$$\left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^2 \Rightarrow \frac{D_2}{D_1} = \sqrt{\frac{0.000829}{0.000746}} = 1.05$$

$$v_2 = (1-x) v_f + x v_g = (1-0.26) 0.000746 + 0.26(0.12007)$$

$$v_2 = 0.03177 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

مثال ۱۰۹-۶ یک مخزن صلب (فلزی) به حجم ۱۵۰ لیتر به یک لوله در آن هوا در درجه

حرارت اتاق 25°C و فشار ۸ MPa، جریان دارد، متصل است. سپر رابط با آن شود

و هوا تا زمانی که فشار داخل مخزن به ۶ MPa برسد وارد آن، سپس بسته می‌شود.

برای به دست آوردن سپر سریع بوده، در آن لحظه که با یک سپر در آن سپر عمل را

در یک وسیله قرار می‌دهیم تا به آن درجه حرارت اتاق برسد، چگونه می‌توانیم؟

$$\sum \dot{m}_i \left(h_i + \frac{V_i^2}{2} + g z_i \right) + Q = \dot{w} + \sum \dot{m}_e \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + g z_e \right) + \dot{m}_2 \left(u_2 + \frac{V_2^2}{2} + g z_2 \right) - \dot{m}_1 \left(u_1 + \frac{V_1^2}{2} + g z_1 \right)$$

$i \rightarrow$ جرم ورودی

$e \rightarrow$ جرم خروجی

۱ \rightarrow قبل از سپر

۲ \rightarrow باقی مانده

حل: $\dot{m}_1 = \dot{m}_e = V_1 = V_2 = V_e = V_i = Q = \dot{w} = 0$

$$\Rightarrow \dot{m}_2 u_2 = \dot{m}_i h_i \quad \dot{m}_2 = \dot{m}_i \rightarrow u_2 = h_i$$

$$T_i = 25 + 273.15 = 298.15 \text{ K} \quad \xrightarrow[\text{A7.1}]{\text{Table}} \quad h_i = 298.62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_i = u_2 \rightarrow u_2 = 298.62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \xrightarrow[\text{A7.1}]{\text{Table}} \quad \text{interpolation}$$

۱) $T = 400$	۲) $T = 420$	۳) $T = ?$
$u = 286.49$	$u = 301.04$	$u = 298.62$

$$\frac{420 - 400}{301.04 - 286.49} = \frac{T - 400}{298.62 - 286.49} \Rightarrow T = 416.67 \text{ K}$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{T_2}{T_1} \times P_1 = 6 \times \frac{298.15}{416.67} = 4.29 \text{ MPa}$$


مثال 6.133 حجم سیلندر و دمای آن در وقت رسیدن هوا در آن برآورد شود

دارد برآورد $V=1\text{ m}^3$ است. این سیلندر حاوی هوا با حجم 0.25 m^3 در دمای 17°C و فشار 300 kPa است.

در این سیلندر انتقال سیلندر را با دمای 17°C و فشار 300 kPa و دمای متوسط 500 kPa در سیلندر

در این سیلندر انتقال است. سیلندر را با دمای 17°C و فشار 300 kPa و دمای متوسط 500 kPa در سیلندر

و در این لحظه $T=350\text{ K}$ خواهد بود. جرم هوای ورودی را با این دما و فشار برآورد



$$P_1 V = n R T \Rightarrow P_1 V = m R T$$

$$\Rightarrow 300 \times 0.25 = m \times 0.287 \times 290.15$$

$$\Rightarrow m_1 = 0.9\text{ kg}$$

$$m_2 = \frac{P_2 V}{R T} = \frac{400 \times 1}{350 \times 0.287} \Rightarrow m_2 = 3.982\text{ kg}$$

$$m_i = m_2 - m_1 \Rightarrow m_i = 3.982 - 0.9 = 3.082\text{ kg}$$

$$w = P \Delta V = 300 (1 - 0.25) = 225\text{ kJ}$$

$$m_i h_i + Q = w + m_2 u_2 - m_1 u_1 \Rightarrow Q = -836.457\text{ kJ}$$

$$1) \left\{ \begin{array}{l} T = 290.15 \Rightarrow \text{Table A7.1} \Rightarrow u_1 = 207.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ P = 300 \\ u = ? \end{array} \right.$$

$$2) \left\{ \begin{array}{l} T = 350 \Rightarrow \text{Table A7.1} \Rightarrow u_2 = 250.32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ P = 400 \\ u = ? \end{array} \right.$$


$$3) \left\{ \begin{array}{l} T = 600 \Rightarrow \text{Table A7.1} \Rightarrow h_1 = 607.32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ P = 500 \\ u = ? \end{array} \right.$$

مسئله 6.121، مخزن عایق مسالمان داده شده دارای حجم 2 m^3 ، حاوی بخار آب است

در ابتدا، 4 MPa است. سپس در مخزن بخار آب سرد را خارج می‌کنند.

می‌خواهند تغییرات متغیر شده درون مخزن در ابتدا و در ابتدا جمع می‌شود که

در ابتدا، اسطوخودوس از مخزن خارج می‌شود. هرگز خارج شده از مخزن را در



در ابتدا، داخل به 1 MPa برسد

$$\dot{m}_i = \dot{Q} = \dot{w} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 4000 \text{ kPa} \\ \text{sat. vap} \end{array} \right. \Rightarrow \text{Table B.1.2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_g = 0.04978 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_1 = 2602.27 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow m = \frac{V}{v} = \frac{2}{0.04978} \Rightarrow m_1 = 40.176 \text{ kg}$$

$$0 = m_e + m_2 - m_1 \Rightarrow m_e = m_1 - m_2$$

$$P = 4000 \text{ kPa}, \text{ sat. vap} \xrightarrow{\text{B.1.2}} h = 2801.38 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$P = 1000 \text{ kPa}, \text{ Sat. vap} \xrightarrow{\text{B.1.2}} h = 2778.08$$

$$h_e = \frac{2801.38 + 2778.08}{2} \Rightarrow h_e = 2789.73 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$0 = h_e m_e + u_2 m_2 - u_1 m_1 \Rightarrow 0 = 2789.73 \times m_e + u_2 m_2 - 2602.27 \times 40.176$$

$$m_e = m_1 - m_2 \Rightarrow 0 = 2789.73 (40.176 - m_2) + u_2 m_2 - 2602.27 \times 40.176$$

$$m_2 (2789.73 - u_2) = 7531.39$$

$$v_2 = \frac{v_e}{m_2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{v_2}$$


$$v_2 = \frac{v}{m_2} = v_f + x v_g \Rightarrow m_2 = \frac{2}{v_f + x v_g} \quad (1)$$

سال 60122 یک مخزن حلب به حجم 750L در ابتدا حاوی آب 250 است که

50L غشوی بخار است. تغییرات مخزن بخار می شود و تابع به یک گاز بیرون کشیده می شود

انتقال حرارت صورت می گیرد به طوری که در هر حرارت ثابت باقی می ماند. مقدار انتقال

حرارت را بدان رسیدن به حالتی که فشار از حجم اولیه بیرون کشیده شود محاسبه کنید.



State 1: $T = 250^\circ\text{C}$
mix

$$m_i = w = 0 \quad u_f = 1080.37 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\begin{cases} v_f = 0.001251 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.05013 \text{ " } \\ u_g = 2602.37 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{cases}$$

$$m_{liq} = \frac{v_{liq}}{v_f} = \frac{0.375}{0.001251} \Rightarrow m_{liq} = 299.7601 \text{ kg}$$

$$m_{vap} = \frac{v_{vap}}{v_g} = \frac{0.1375}{0.05013} \Rightarrow m_{vap} = 2.748055 \text{ kg}$$

$$m_1 = m_{liq} + m_{vap} \Rightarrow m_1 = 302.508155 \text{ kg}$$

$$m_2 - m_1 + m_e = 0, \quad m_e = \frac{m_1}{2} = \frac{302.508155}{2} \Rightarrow m_e = 151.2540775 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow m_2 = 151.2540775 \text{ kg}$$

$$Q = m_2 u_2 - m_1 u_1 + m_e h_e$$

$$v_1 = \frac{v}{m_1} = \frac{0.75}{307.240} = 0.002441 \frac{m^3}{kg}$$

$$x_1 = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.002441 - 0.001251}{0.05013 - 0.001251} = 0.0243$$

$$u_1 = (1 - x_1) u_f + x u_g = (1 - 0.0243) 1080.37 + 0.0243 \times 2602.37$$

$$u_1 = 1117.3546 \frac{kJ}{kg}$$

$$v_2 = \frac{v}{m_2} = \frac{0.75}{153.62} \Rightarrow \frac{v}{2} = 0.004882 \frac{m^3}{kg}$$

$$x_2 = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.004882 - 0.001251}{0.05013 - 0.001251} = 0.0742$$

$$u_2 = (1 - x_2) u_f + x u_g = (1 - 0.0742) 1080.37 + 0.0742 \times 2602.37$$

$$u_2 = 1193.3024$$

Exite state: $h_e = h_f = 1085.34 \text{ kJ/kg}$

$$Q = 153.62 \times 1193.3024 - 307.24 \times 1117.3546 + 153.62 \times 1085.34$$

$$\Rightarrow Q = 6749.34 \text{ kJ}$$


نتیجه ۱۶.۱۳۱ یک مقدار کار توربینی در مسئله زیر نشان داده شده است. دیدن کار

دارای عمق ۱۰۰ است و ابتدا جاری جامع اشباع با اندکی کار در دست، کار ۱۰۰ است.

سیستم تنظیم فشار، موجود روی دیدن کار در دست، کار ۱۰۰ است. اندک فشار را

در دستن و فشار دیگر اشباع در دست، کار ۱۰۰ دارد. توربین شده، از آن در دست، کار ۱۰۰ است.

فازج سینه وارد آن می شود. وقتی مایع به حد جوش در آید بخار سینه منتقل می شود
 مقدار کار در توربین و انتقال حرارت به آب بخار در این فرآیند را بیابید.



System: Boiler tank

$$\begin{cases} m_e + m_2 - m_1 = 0 \\ Q = m_e h_e + m_2 u_2 - m_1 u_1 \end{cases}, w = 0$$

State 1: $v = 100L$

$$\begin{cases} P = 100 \text{ kPa} \\ \text{sat. liq} \end{cases} \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table}} \begin{cases} v_f = v_1 = 0.001043 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_1 = 417.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_1 = \frac{v}{v_1} = \frac{0.1}{0.001043} \Rightarrow m_1 = 95.877 \text{ kg}$$

State 2:

$$\begin{cases} P = 700 \text{ kPa} \\ \text{sat. vap} \end{cases} \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table}} \begin{cases} v_g = v_2 = 0.27286 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ u_2 = 2572.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_2 = \frac{v}{v_2} = \frac{0.1}{0.27286} \Rightarrow m_2 = 0.36649 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow m_e = m_1 - m_2 = 95.877 - 0.36649 = 95.51 \text{ kg}$$

Exit state:

$$\begin{cases} P = 700 \text{ kPa} \\ \text{sat. vap} \end{cases} \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table}} h_e = 2763.5 \text{ kJ/kg}$$

$$Q = 95.51 \times 2763.5 + 0.36649 \times 2572.49 - 95.877 \times 417.33$$

$$Q = 174271 \text{ J} \quad \text{مهندسان شیمی تهران}$$

System turben : $m_1 = m_2 = Q = 0$, $m_i = m_e$
 $m_i h_i = m_e h_e + w \Rightarrow w = m_e (h_i - h_e)$

$P = 100 \text{ kPa} \Rightarrow h_e = 2675.46 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
 sat. vap

$\Rightarrow w = 95.51 \times (2763.5 - 2675.46) = 84087 \text{ kJ}$


نکته 6.132: یک سیستم غیر دار، حالتی ساده در این زیر این داده است

این وسیله از طریق یک شیر فقط جریان هوای فضا است در آن هوای 600 kPa

700 kPa جریان دارد. در ابتدا سیله، خالی است و نیروی غیر متقابل صورت میگیرد

در حالت اول، سیله در 300 kPa است. با توجه به این $u_2 = u_{line} + C_v (T_2 - T_{line})$

$h_{line} - u_{line} = RT_{line}$ ، برای T_2 در صورتی که P_2 ، P_0 ، T با شیر با



نقطه ثابت $m_2 = m_1 = Q = 0$
 هوا

T_2 ، $P = 100 \text{ kPa}$

$m_2 - m_1 = m_i \Rightarrow m_2 = m_i$, $m_i h_i = m_2 u_2 + w$ $\left. \begin{array}{l} T = P_0 \\ \Rightarrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} u = 512.64 \\ h = 713.56 \end{array}$

$\Rightarrow m_2 h_i = m_2 u_2 + w \Rightarrow w = m_2 (h_i - u_2) \Rightarrow \frac{1}{2} (P_0 + P) m_2 \frac{V}{2} = m_2 (h_i - u_2)$

$\Rightarrow \frac{1}{2} (P_0 + P) \frac{V}{2} = h_i - u_2 \Rightarrow \frac{1}{2} (P_0 + P) \frac{V}{2} = h_i - u_{line} - C_v (T_2 - T_{line})$

$\Rightarrow \frac{1}{2} (P_0 + P) \frac{V}{2} + C_v (T_2 - T_{line}) = RT_{line}$

$$\frac{1}{2} (P_0 + P_2) \frac{RT_2}{P_2} + c_v (T_2 - T_{line}) = RT_{line}$$


$$\Rightarrow T_2 \left(c_v + \frac{1}{2} \left(\frac{P_0 + P_2}{P_2} \right) R \right) = T_{line} (R + c_v)$$

مثال 6.119 یک خط لوله مسدود شده در 300 k و 0.5 MPa در دو سر زیر نشان داده شده است.

یک توربین متصل می‌باشد که فرض می‌کنیم وارد یک مخزن به حجم 50 m^3 می‌شود که در ابتدا خالی است.

توربین تا حدی می‌چرخد که فشار در مخزن به 0.5 MPa برسد که در این نقطه دما 250 k خواهد بود.

فرض کنید که اگر بایستی است، بار توربین را محاسبه کنید.



$$m_i = m_e = m_2$$

$$m_i h_i = m_2 u_2 + w$$

$$\Rightarrow w = m_2 (h_i - u_2)$$

$$\Rightarrow w = 324.691 (310.28 - 183.89) = 41037.6\text{ kJ}$$

$$i \left\{ \begin{array}{l} T = 300\text{ k} \\ P = 500\text{ kPa} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.6.2}]{\text{Table}} h_i = 310.28\text{ kJ/kg}$$

$$2) \left\{ \begin{array}{l} P = 500\text{ kPa} \\ T = 250\text{ k} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.6.2}]{\text{Table}} \left\{ \begin{array}{l} v_2 = 0.1532225\text{ m}^3/\text{kg} \\ u_2 = 183.89\text{ kJ/kg} \end{array} \right.$$

$$m_2 = \frac{V}{v_2} = \frac{50}{0.1532225} = 324.691$$


سوال 6.59 یک کمپرسور هوا، فشار را از 100 kPa و دمای 17°C در ابتدا، در 1 MPa

در 600k به یک سردکننده‌ی استاندارد تبدیل می‌دهد. سپس از سردکننده با دما

در 300k خارج می‌شود. بار مخصوص کمپرسور و انتقال حرارت مخصوص

«بتن سردکننده» «بتن کمپرسور»

در سردکننده با دما



$$T_1 = 17 + 273 = 290 \text{ K}$$

$$P_1 = 100 \text{ kPa} \xrightarrow{\text{Table A.7.1}} h_1 = 290.43 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$T_2 = 300 \text{ K}$$

$$P_2 = 1000 \text{ kPa} \xrightarrow{\text{A.7.1}} h_2 = 607.32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

system:




$$\dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{V_1^2}{2} + g z_1 \right) + Q = \dot{w} + \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{V_2^2}{2} + g z_2 \right)$$

$$Q = 0, V_1 = V_2 = 0$$

$$z_1 = z_2 = 0$$

$$\dot{m}_1 h_1 = \dot{w} + \dot{m}_2 h_2 \quad \dot{m}_1 = \dot{m}_2 \Rightarrow \dot{w} = \dot{m}_1 (h_1 - h_2)$$

$$\frac{\dot{w}}{\dot{m}_1} = h_1 - h_2 \Rightarrow \dot{w} = 290.43 - 607.32 \Rightarrow \dot{w} = -316.89 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$



system:

$$T = 300 \text{ K}$$

$$P = 1000 \text{ kPa} \xrightarrow{\text{Table A.7.1}} h_3 = 300.47 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{m}_2 h_1 + Q = \dot{m}_3 h_3 \quad \dot{m}_2 = \dot{m}_3 \Rightarrow Q = \dot{m}_2 (h_3 - h_2) \Rightarrow \frac{Q}{\dot{m}_2} = h_3 - h_2$$


$$q = h_3 - h_2 = 300.47 - 607.32 = -306.85 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

سؤال 6.66) تعداد انتقال اشباع در Book Pa و وارد بویلر می شود. در این جریان

0.005 kg/s است، در حالت بخار اشباع خارج می شود. سپس این جریان وارد مایع و


گرمکن شده و در شرایط 500 kPa و 275 K خارج می گردد. نرخ انتقال حرارت در بویلر

و مایع گرمکن را تعیین کنید.



$P = 500 \text{ kPa}$
 $m = 0.005 \text{ kg/s}$
 Table B.6.1
 interpol

$\Rightarrow \begin{cases} h_1 = -87.095 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ h_2 = 86.15 \text{ " } \end{cases}$



$\Rightarrow m_1 h_1 + Q = m_2 h_2 \xrightarrow{m_1 = m_2} Q = m_1 (h_2 - h_1) = 0.005 (-87.095 - 86.15)$

$\Rightarrow Q = 0.866 \text{ kW}$ system:

3) $\begin{cases} P = 500 \text{ kPa} \\ T = 275 \text{ K} \end{cases} \xrightarrow{\text{Table B.6.2}} h_3 = 284.06 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$


$\frac{m_2}{2} h_2 + Q = \frac{m_3}{3} h_3 \xrightarrow{m_2 = m_3} Q = \frac{m_2}{2} (h_3 - h_2) = 0.005 (284.06 - 86.15)$

$Q = 0.99 \text{ kW}$

سؤال 6.71) تعداد انتقال بخار در یک مبرد 4 kg/s یک 45°C

در 1 bar را به واسطه اختلاف با بخار خردی از یک توربین 100 kPa و 25°C گرم کن

نرخ انتقال حرارت در یک مبرد مشخص است در این جریان ورودی



از توربین را به دست آورید. $\dot{m}_1 = 4 \text{ kg/s}$

1) $\left\{ \begin{array}{l} T_1 = 45^\circ\text{C} \\ P_1 = 100 \text{ kPa} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.1.1}]{\text{Table}} h_1 = 188.42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

2) $\left\{ \begin{array}{l} T_2 = 25^\circ\text{C} \\ P_2 = 100 \text{ kPa} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.1.3}]{\text{Table}} h_2 = +2974.33 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

3) $\left\{ \begin{array}{l} P_3 = 100 \end{array} \right. \xrightarrow[\text{B.1.2}]{\text{Table}} h_3 = h_f = 417.44 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$\dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_1 h_1 = \dot{m}_3 h_3 \quad \xrightarrow{\dot{m}_3 = \dot{m}_1 + \dot{m}_2} \dot{m}_2 = \frac{h_1 - h_3}{h_3 - h_2} \times \dot{m}_1$

$\dot{m}_2 = \frac{188.42 - 417.44}{417.44 - 2974.33} \times 4 \Rightarrow \dot{m}_2 = 0.358 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$


سوال 6.106) در یک سیستم پمپ حرارتی استاندارد از مبرد R-12 در دماهای مختلف


دارد شده است. مقدار 0.5 kg/s مبرد جریان دارد. توان ورودی به کمپرسور 4 kW

بوده است. محاسبه کنید تغییرات انتالپی حرارتی از مبرد به مقدار انتقال حرارت


از مبرد R-12 در حالت اشباع. مقدار انتقال حرارت به مبرد R-12 در تغییر یافته.

حالت	1	2	3	4	5	6
(kPa), P	1250	1230	1200	320	300	290
(°C), T	120	110	45		0	5
($\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$), h	260	253	29.7		188	191




System:  $\dot{m}_6 h_6 + Q = w + \dot{m}_1 h_1$ $\dot{m}_1 = \dot{m}_6$

$$\Rightarrow Q_{\text{COMP}} = -4 + \dot{m}_6 (h_1 - h_6) = -4 + 0.05 (260 - 191) \Rightarrow Q = -0.55 \text{ kW}$$

System  $\dot{m}_3 = \dot{m}_2 = \dot{m}_1$, $\dot{m}_2 h_2 + Q = \dot{m}_3 h_3$

$$\Rightarrow Q_{\text{COND}} = \dot{m}_2 (h_3 - h_2) = 0.05 (79.7 - 253) \Rightarrow Q = -8.665 \text{ kW}$$

System  $\dot{m}_4 = \dot{m}_5 = \dot{m}_3$, $\dot{m}_4 h_4 + Q = \dot{m}_5 h_5$
 $h_4 = h_3$

$$\Rightarrow Q_{\text{EVAP}} = \dot{m}_4 (h_5 - h_4) = 0.05 (188 - 79.7) = Q = +5.415 \text{ kW}$$

سوال

6.41) یک استرخ R-134a در 500 kPa، فرآیند اچتاق را طی می کند و به فشار 200 kPa

رسیده. انبردی جنبشی در ورودی و خروجی نسیان است. درجه حرارت سردی؟

فرآیند اچتاق حالت پایله تقریباً به است فشار در آنتالپی ثابت است. در این فرآیند اغلب تغییرات صورت می گیرد

State 1:

$$P = 500 \text{ kPa} \xrightarrow{\text{Table}} \left. \begin{array}{l} h_i = h_g = 407.07 \\ T \approx 15^\circ\text{C} \end{array} \right\}$$

State 2: $h_i = h_e$

$P = 200$

$h_e = 407.07 \Rightarrow T \approx 10^\circ\text{C}$

super heated

6.44) آب مایع در 180°C ، 2000 kPa، در یک محفظه تغییر حالتی فشار، آن 500 kPa

است. فرآیند اچتاق را طی می کند. با صرف نظر از تغییر انبردی جنبشی و سرریج و کار

State 1:

$T = 180^\circ\text{C}$

$$P = 2000 \text{ kPa} \xrightarrow{\text{Table 3.1.1}} \left. \begin{array}{l} v = v_f = 0.001127 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ h = 763.21 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{array} \right\}$$

در محفظه محصور است؟

State 2:

$P = 500 \text{ kPa}$

صرف نظر از تغییرات، دمای سیال را با دمای استیج برابر قرار داده و خواص مایع استیج را به دمای خواص مایع موشده یا.


6.82 سیستم های تولید هم زمان انرژی الکتریکی و بخار در موارد استفاده می کنند که تا همین

انرژی لازم فرکانس های صنعتی از طریق بخار آب چگرت می شود. تصور کنید مطابق

شکل مقدار 5 kg/s بخار اشباع در فشار 0.5 MPa از توربین ها، بالا برای مصارف

صنعتی برداشت می شود. اگر انرژی لازم توسط آب بخار و بخار تا همین می شود. مقدار توان

الکتریکی تولیدی توربین در این فرکانس را بیابید.



$$\textcircled{1} \begin{cases} P = 10 \text{ MPa} \\ T = 500^\circ\text{C} \end{cases} \xrightarrow{\text{B.1.3}} h_1 = 3373.63 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} P = 0.5 \text{ MPa} \\ T = 155^\circ\text{C} \end{cases} \xrightarrow{\text{B.1.3}} h_2 = 2755.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} P = 20 \text{ kPa} \\ x = 0.9 \end{cases} \xrightarrow{\text{B.1.2}} \begin{cases} h_f = 251.38 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ h_g = 2609.7 \text{ " } \end{cases} \Rightarrow h_3 = (1-x)h_f + xh_g$$

$$\Rightarrow h_3 = 2373.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\Rightarrow m_1 h_1 = m_2 h_2 + m_3 h_3 + w \Rightarrow w = 20 \times 3373.63 - 5 \times 2755.9 - 15 \times 2373.9$$

$$\Rightarrow w = 18.084 \text{ MW}$$


6.99 اطلاعات زیر مربوط به نیروگاه ساده بخار مسطح داده شده است.

حالت 6 دارای $x = 0.92$ ، سرعت 200 m/s است. دی جریان بخار 25 kg/s و توان

ورودی به یک 300 kW است. قطر لوله بین فولد بخار و کوره 200 mm و بین چالنده و

صرفه جو، د لوله بخار 75 mm است. مقدار سرعت در حالت 5، توان خروجی توربین را تعیین

حالت	1	2	3	4	5	6	7
P, kPa	6200	6100	5700	5700	5500	10	2
$T, ^\circ\text{C}$		45	175	500	490		40
$h, \text{kJ/kg}$		174	744	3426	3404		168



⑤ $\left\{ \begin{array}{l} P = 5500 \text{ kPa} \\ T = 490 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{B.I.3}} \nu = 0.06163 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

⑥ $\left\{ \begin{array}{l} P = 10 \\ \text{mix} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{B.I.1}} \left\{ \begin{array}{l} h_f = 191.81 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ h_g = 2584.63 \end{array} \right.$

$h = (1-x)h_f + xh_g \Rightarrow \dots$
 $\Rightarrow h = 2393.2 \text{ kJ/kg}$

$\dot{m} = \rho A v = \frac{\pi D^2}{4} \frac{\nu}{v} \Rightarrow 25 = \frac{\pi}{4} \left(\frac{200}{1000} \right)^2 \times \frac{\nu}{0.06163} \Rightarrow v = 49 \text{ m/s}$

$\dot{m}_i \left(h_i + \frac{v_i^2}{2000} \right) = \dot{w} + \dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2000} \right)$

$\dot{w} = \dot{m}_e \left(h_5 - h_6 + \frac{1}{2} (v_5^2 - v_6^2) \right) = 3404 - 2393.2 + \frac{(49^2 - 200^2)}{200}$

$\dot{w} = 24800 \text{ kW}$

138. ک. حریران 1000 k و 1000 Pa هوا با 0.5 kg در یک لوله از روی صندلی با

درجه حرارت سطحی 400 k می‌گذرد. حریران به نحوی است که ضریب انتقال حرارت

علاوه بر این $h = 125 \frac{W}{m^2 K}$ است. هوا روی چه سطحی با به حریران با به درجه حرارت

خروجی 800 k و 600 Pa این مساحت چه قدر است؟

$$Q = hA\Delta T \quad \text{انتقال حرارت}$$

$$\text{Inlet} \quad \Delta T_i = 1000 - 400 = 600 \text{ K}$$

$$\text{Exit} \quad \Delta T_e = 800 - 400 = 400 \text{ K} \quad \Delta T_{\text{Average}} = 500 \text{ K}$$

$$T = 1000 \quad \frac{T}{AR} \quad h_i = 1046.22 \quad \Rightarrow Q = m_a (h_i - h_e) = 0.5 (1046.22 - 822.2)$$

$$T = 800 \quad \frac{T}{AR} \quad h_e = 822.2 \quad \Rightarrow Q = 112 \text{ kW}$$

$$A = \frac{Q}{h\Delta T} = \frac{112}{500 \times 125} = 1.79 \text{ m}^2$$

6.48 یک توربین بخار دارای ورودی 2 kg/s آب 1000 kPa و 350°C با سرعت

15 m/s است. خروجی در 100 kPa و $x=1$ و سرعت بسیار کم است. بار مخصوص در توان State 1

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 1000 \text{ kPa} \\ T = 350^\circ\text{C} \\ m_i = 2 \text{ kg/s} \\ v_i = 15 \text{ m/s} \end{array} \right. \quad \xrightarrow{\text{B.I.3}} \quad h_i = 3161.68 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

راند تولیدی کور بنانه

State 2

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 100 \text{ kPa} \\ x = 1 \end{array} \right. \quad \xrightarrow[\text{B.I.2}]{\text{Table}} \quad h_e = 2675.46$$

$$m_i \left(h_i + \frac{v_i^2}{2000} \right) = w + m_e h_e \quad , \quad m_i = m_e = m, \quad w = \frac{w}{m}$$

$$w = h_i - h_e + \frac{v_i^2}{2000} = 3161.68 - 2675.46 + \frac{(15)^2}{2000}$$

$$w = 481.71 \text{ kJ/kg}$$


6.32 هدف به تابلوی سیپوره‌ی ساس داده شده در شکل تولید جریان سیال با سرعت

رند به ازای ناهسی بسیار است. بخار اسامی کونیا در 20°C و 800 kPa با سرعت کم

در جریان جری ثابت در 20°C و 800 kPa و 0.01 kg وارد یک سیپوره‌ی مخازنی شود.

کونیا در 300 kPa و سرعت 450 m/s از سیپوره خارج خواهد شد. درجه حرارت

(با فرض در صورت اسامی جدول سطح مقطع خروجی از سیپوره را بنانه)



$$\begin{array}{l}
 i \left\{ \begin{array}{l} P = 800 \text{ kPa} \\ T = 20^\circ\text{C} \\ \dot{m}_i = 0.01 \text{ kg/s} \\ v_i = 0 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{B.2.2}} h_i = 1464.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\
 \\
 e \left\{ \begin{array}{l} P = 300 \text{ kPa} \\ v = 450 \text{ m/s} \end{array} \right. \quad h_e = h_i - \frac{v_e^2}{2000} = 1464.9 - \frac{(450)^2}{2000} \\
 \Rightarrow h_e = 1363.65 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = 300 \text{ kPa} \\ h_e = 1363.65 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{B.2.1}} \left\{ \begin{array}{l} T = -9.2^\circ\text{C} \\ h_f = 138 \text{ kJ/kg} \\ h_g = 1431.8 \text{ " } \\ v = 0.3864 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right. \quad h = (1-x)h_f + xh_g \\
 \Rightarrow x = \frac{h - h_f}{h_g - h_f} = \frac{1363.65 - 138}{1431.8 - 138} = 0.942
 \end{array}$$

$$\dot{m} = \frac{A v}{v} \Rightarrow A = \frac{\dot{m} v}{v} = \frac{0.01 \times 0.3864}{450} = 8.56 \times 10^{-6}$$

« ضریب تراکم پذیری »

نقده ۱: در صورت عدم وجود نیروهای بین مولکولی گاز ایده آل است.

نقده ۲: از حجم مولکولها در مقابل حجم ظرف صرف نظر شود.

تیب بیستون را در نظر بگیرید با افزایش فشار داخلی حجم کاهش یافته و فاصله بین مولکولها

کمتر شود در نتیجه نیروی بین مولکولی تسلیح می شود.

نقده ۳: دانسیته گاز غیر ایده آل در صورت وجود نیروهای جاذبه بیشتر از گاز ایده آل

است.

ضریب تراکم پذیری: (Z)

گاز ایده آل $Z=1$

گاز غیر ایده آل و نیروی بین مولکولی جاذبه $Z < 1$

گاز غیر ایده آل و نیروی بین مولکولی دافعه $Z > 1$

تفسیر و محاسبه Z

استفاده از نمودار $D=0$:

$$T_r = \frac{T}{T_c} \quad , \quad P_r = \frac{P}{P_c}$$

اگر P_r و T_r همترازید بر پایه Z^3 را استخراج کنید.

مثال: ضریب تراکم پذیری عمال را در دما $T=100^\circ C$ ، $P=2 \text{ bar}$ بدست آورید.

$$T = 373.15 \text{ K}$$

$$P = 1 + 2 = 3 = 3000 \text{ kPa}$$

$$T_r = \frac{373.15}{190.4} = 1.96$$

$$T_c = 190.4 \text{ K}$$

$$P_c = 4600 \text{ kPa}$$

$$P_r = \frac{3000}{4600} = 0.65$$

۱) معادله حالت: معادله ای که ارتباط حجم، فشار، دما و سایر پارامترها را بیان می کند

ideal gas : $PV = n\bar{R}T$

Real gas $\left\{ \begin{array}{l} PV = Z n \bar{R} T \Rightarrow Z = \frac{PV}{n \bar{R} T} \\ P = \frac{\bar{R} T}{v-b} - \frac{a}{v^2} \end{array} \right.$ vdW

$(P + \frac{a}{v^2})(v-b) = \bar{R}T$

$P = \frac{\bar{R}T}{v-b} - \frac{a}{v^2} \Rightarrow \frac{PV}{\bar{R}T} = \frac{v}{v-b} - \frac{a}{v \bar{R}T} \Rightarrow Z = \frac{1}{1 - \frac{b}{v}} - \frac{a}{v \bar{R}T}$

$Z = 1 + \frac{b}{v} + (\frac{b}{v})^2 + (\frac{b}{v})^3 + \dots + \frac{a}{v \bar{R}T}$

$\Rightarrow Z = 1 + (b - \frac{a}{\bar{R}T}) \frac{1}{v} + \frac{b^2}{v^2} + \frac{b^3}{v^3}$

$\left. \begin{array}{l} a = \frac{27}{64} \times \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \\ b = \frac{1}{8} \frac{R T_c}{P_c} \end{array} \right\}$

معادله حالت ویلیامسون

$Z = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots$ ①

معادله ای که بیان حفظ انرژی

صفر درجه ویلیامسون
معادله حالت ویلیامسون

$Z = 1 + B'P + C'D^2 + D'P^3$ ②

③ $a = \frac{27}{64} \times \frac{R^2 T_c^2}{P_c}$

$b = \frac{1}{8} \times \frac{R T_c}{P_c}$

④ $B = b - \frac{a}{\bar{R}T}$

$B' = \frac{B}{\bar{R}T}$

مسئله: گاز متان در فشار 6 MPa و دمای 10°C - وجود دارد، با استفاده از معادله

حالت ویریا، ضریب دوم همبستگی از معادله حالت واندروالس معادله Z را

$$\begin{aligned}
 T &= 263.15 & a &= \frac{27}{64} \times \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \\
 T_c &= 190.4 & & \\
 P &= 6000 \text{ kPa} & \Rightarrow a &= \frac{27}{64} \times \frac{(8.314)^2 \times (190.4)^2}{4600} \Rightarrow a = 229.81581 \\
 P_c &= 4600 \text{ kPa} & & \\
 & & b &= \frac{1}{8} \times \frac{RT_c}{P_c} = \frac{1}{8} \times \frac{8.314 \times 190.4}{4600} \Rightarrow b = 0.04315
 \end{aligned}$$

$$B = b - \frac{a}{RT} = 0.043 - \frac{0.105042}{8.314 \times 263.15} = -0.00620269$$

$$B' = \frac{B}{RT} = \frac{-0.00620269}{8.314 \times 263.15} \Rightarrow B' = -0.00002835$$

$$Z = 1 + B'P = 1 + (-0.00002835) \times 4600 \Rightarrow Z = 0.8695$$

نماینده از روی معادله درجه سوم:

$$v^3 - \left(b + \frac{RT}{P}\right)v^2 + \frac{a}{P}v - \frac{ab}{P} = 0$$

۱۱. منفرقیها (معمولاً) را به یک سمت معادله منتقل می‌کنیم تا شکل $Pv^3 + \dots = 0$ را بگیریم

۱۲. به اساسی شاهدیم فنرهای حدی از جمله از جواب را در نظر می‌گیریم

۱۳. مشتق معادله را بگیریم

۱۴. با توجه به معادله بین x معادله $P(x)$ و $P'(x)$ را می‌گیریم

(۱۵) مقدار اصلاح شده حدس اولیه را از رابطه زیر تعیین کنید.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

(۱۶) در مرحله ۴ بار دیگر $A = \frac{aP}{(RT)^2}$ ، $B = \frac{bP}{RT}$

$$\Rightarrow z^3 - (1+B)z^2 + Az - AB = 0$$

(۱۷) مقدار z را برای مثال قبل را با استفاده از روش دانه‌روایی مثال کنید.

مثال $\left\{ \begin{array}{l} a = 229.81581 \\ b = 0.0430159 \end{array} \right. \Rightarrow A = \frac{aP}{(RT)^2} = \frac{229.81581 \times 6000}{(8.314 \times 263.15)^2} = 0.288074$

$$B = \frac{bP}{RT} = \frac{0.0430159 \times 6000}{8.314 \times 263.15} = 0.11797$$

$$f(z) = z^3 - 1.11797z^2 + 0.288074z - 0.033983$$

مرحله ۱: $z = 1$

$$f'(z) = 3z^2 - 2.23594z + 0.288074$$

مرحله ۲:

مرحله ۳:

z	$f(z)$	$f'(z)$
1	0.136121	1.052134
0.870623	0.029335	0.615366
0.822949	0.0032886	0.4796
0.816	6.326×10^{-5}	0.4612
0.811588	2.5×10^{-8}	0.4087
0.81588	0	0

3.80) اگر بول در مخزن صلبی به حجم 5 m^3 در -30°C ، 3 MPa، فشاری را بسازد. حجم

آن را با استفاده از ضریب تراکم پذیری تعیین کنید. در صد خط ایستادگی را از این کار

$$\begin{aligned} T &= 243.15 \text{ K} & T_r &= \frac{T}{T_c} = 1.6124 & \text{استفاده شود مقدار است} \\ T_c &= 150.8 \text{ K} & \Rightarrow & & \text{با استفاده از جدول} \\ P &= 3000 \text{ kPa} & \Rightarrow P_r &= \frac{P}{P_c} = 0.616 & Z \text{ را تعیین کنیم} \\ P_c &= 4870 \text{ kPa} & & & \end{aligned}$$

$$a = \frac{27}{64} \frac{R^2 T_c^2}{P_c} = \frac{27}{64} \times \frac{(8.314)^2 (150.8)^2}{4870} \Rightarrow a = 136.16879$$

$$b = \frac{1}{8} \frac{RT_c}{P_c} = \frac{1}{8} \times \frac{8.314 \times 150.8}{4870} \Rightarrow b = 0.0321804$$

$$B = b - \frac{a}{RT} = -0.035178, \quad B' = \frac{B}{RT} = -0.0001740162$$

$$Z = 1 + B'P \Rightarrow Z = 0.947795$$

$$PV = ZmRT \Rightarrow m = \frac{3000 \times 5}{1.0477555 \times 0.2081 \times 243.15} \Rightarrow m = 312.77$$

if $Z=1$

$$PV = mRT \Rightarrow m = 296.44$$

3.87) ممبر 32 R، در -10°C ، نسبت 15٪ فرار دارد، مقدار فشار و حجم مخصوص

ایستادگی

نکته: در بیان شکل در کتاب 100 F، از طریق وجود دارد برداشتن در حساب، به بیان

185 PSia، هم در هر دو طرف، تابع، با، را حساب کنید. z_c, z_g

$$T_c = 665.6 R$$

$$P_c = 616 \text{ PSia}$$

$$T_F = T_R - 459.67 \Rightarrow T_R = 559.67 R$$

$$P = 185 \text{ PSia}$$

$$z^3 - (1+B)z^2 + Az - AB = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} A = \frac{aP}{(RT)^2} \\ B = \frac{bP}{RT} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} a = \frac{27}{64} \times \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \\ b = \frac{1}{8} \frac{RT_c}{P_c} \end{array}$$

$$\Rightarrow a = \frac{27}{64} \times \frac{(10.73)^2 \times (666)^2}{64 \times 616.3} = 34957.432$$

$$b = \frac{1}{8} \times \frac{10.73 \times 666}{8 \times 616} = 1.45 \Rightarrow A = \frac{34957.432 \times 185}{(10.73 \times 559.67)^2} = 0.179$$

$$B = \frac{1.45 \times 185}{10.73 \times 559.67} = 4.462 \times 10^{-2}$$

$$f(z) z^3 - 1.04462 z^2 + 0.179 z - 0.07986 = 0$$

$$f'(z) z^2 - 2.08924 z + 0.179 = 0$$

z_g	$f(z)$	$f'(z)$	$P_{N_g} = z_g RT$
1	0.05451	1.08976	
0.94998	0.004778	2.7819	

z_L	$f(z)$	$f'(z)$	$P_{N_L} = z_L RT$
0	-0.09986	0.179	

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$$

|| تغییر انتالپی گازهای ایده آل ||

مسئله: آبان از 15°C تا 30°C گرم شود. اگر این فرآیند به صورت فشار ثابت انجام شود میزان انرژی داده شده را با فرض تغییر بودن c_p محاسبه کنید.

برای حل این تیب مسائل از جدول A.6 استفاده کنید.

$$c_p = c_0 + c_1\theta + c_2\theta^2 + c_3\theta^3$$

$$\theta = \frac{T}{1000} \Rightarrow dT = 1000 d\theta$$

$$\Rightarrow \Delta H = \int_{\theta_1}^{\theta_2} 1000 c_p d\theta$$

$$\theta_1 = \frac{150 + 273.15}{1000} = 0.42315$$

$$\theta_2 = \frac{300 + 273.15}{1000} = 0.57315$$

$$\Rightarrow \Delta H = 1000 \int_{0.42315}^{0.57315} (0.18 + 5.92\theta - 2.31\theta^2 + 0.2\theta^3) d\theta$$

فرآیند برگشت پذیر: به فرآیندی گفته می شود که اتلاف انرژی ندارد. یعنی سطح

انرژی ورودی و خروجی برابر است. (Reversible)

$$Q_{in} = Q_{out}$$

فرآیند پذیرش انرژی در دو فرآیندی که اتلاف انرژی ندارد و همچنین انتقال گرما با محیط هم

ندارد. سطح انرژی ورودی و خروجی برابر است. (Adiabatic Reversible)

$$in = out$$

فرآیند دما ثابت: فرآیندی که با محیط تبادل انرژی در دما دارد ولی دما ورودی و خروجی

با هم برابر است. (isotherm)

فرآیند دما بی تغییر: فرآیندی که اتلاف انرژی ندارد ولی انتقال گرما با محیط بیرون ندارد.

$$\text{Reversible} \Rightarrow PV^k = C_1, \quad k = \frac{c_p}{c_v} \quad (\text{A.5})$$

Aduabatic

$$\text{iso therm} \Rightarrow PV = C_2$$

$$\text{Poly tropic} \Rightarrow PV^n = C$$

توان پلی تروپیک

(4.47) یک گاز ابتداً در 1 MPa ، 500°C درون سیلندر پیستونی قرار دارد که در ابتدا

عمق 0.1 m^3 دارد. گاز به آرامی تا رابطه $PV = \text{const}$ فشرده می‌شود تا به فشار

نهایی 100 kPa برسد. گاز این سه در طی فرآیند فشرده می‌شود.

$$\begin{cases} P_1 = 1000 \text{ Pa} \\ T = 773.15 \text{ K} \\ V = 0.1 \text{ m}^3 \end{cases} \quad PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT}$$

$$\Rightarrow n = \frac{1000 \times 0.1}{8.314 \times 773.15}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow 1000 \times 0.1 = 100 \times V_2 \Rightarrow V_2 = 1 \text{ m}^3$$

$$PV = C \Rightarrow P = \frac{C}{V}$$

$$w = \int P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V} dV = C \ln \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow w = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$w = 1000 \times 0.1 \times \ln \frac{1}{0.1} \Rightarrow w = 230.259 \text{ kJ}$$

4.50) گاز هلیوم از 125 kPa ، 35°C ، و 0.25 m^3 با 100 kPa در طی یک فرآیند

پولیتروپیک با $n=1.667$ نسبتان شود. چه مقدار کار انجام می‌شود؟

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 125 \text{ kPa} \\ V_1 = 0.25 \text{ m}^3 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} P_2 = 100 \\ V_2 = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} n = 1.667 \\ P V^n = c \end{array}$$

$$\Rightarrow P_1 V_1^n = P_2 V_2^n \Rightarrow 125 \times (0.25)^{1.667} = 100 \times V_2^{1.667}$$

$$\Rightarrow V_2 = 0.28581 \text{ m}^3, \quad P V^n = c \Rightarrow P = \frac{c}{V^n}$$

$$w = \int P dV = \int \frac{c}{V^n} dV = c \frac{V^{-n+1}}{-n+1} \Big|_{V_1}^{V_2} = c \left(\frac{V_2^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} \right)$$

$$= \frac{c V_2^{1-n} - c V_1^{1-n}}{1-n} \Rightarrow w = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n} = \frac{100 \times 0.28581 - 125 \times 0.25}{1 - 1.667}$$

$$\Rightarrow w = 4.09 \text{ kJ}$$

4.55) یک سیلندر بیستون به حاوی 0.5 kg بخار آب، با $R=134 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C}$ ، در 10°C است

و در نظر بگیرید. حال غمغمیات سیلندر و بیستون را تا 500 kPa در طی فرآیند

پولیتروپیک با $n=1.5$ تغییر دهنی کنید. حجم درجه حرارت نهایی را بدینند و کار انجام

$$\left. \begin{array}{l} T = 10^\circ\text{C} \\ \text{Sat. vap} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Table} \\ \Rightarrow \\ B.5.1 \end{array} \left. \begin{array}{l} P_1 = 201.7 \\ v_g = 0.09921 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{سه در طی فرآیند را تعیین کنید} \\ \bullet \end{array}$$

$$\Rightarrow V = v \cdot m = 0.09921 \times 0.5 \Rightarrow v = 0.049605 \text{ m}^3$$

$$P_1 v_1^n = P_2 v_2^n \Rightarrow 201.7 \times (0.049605)^{1.5} = 500 \times v_2^{1.5}$$

$$w = \frac{P_2 v_2 - P_1 v_1}{1-n} = \frac{500 \times 0.02703 - 201.7 \times 0.049605}{1-1.5}$$

$$w = -7.0193$$

$$v_2 = \frac{v_2}{m} = \frac{0.02703}{0.5} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} v_2 = 0.05406 \text{ m}^3/\text{kg} \\ P = 500 \text{ kPa} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Superheat}$$

interpol	1	$T_1 = 70$	2	$T_2 = 80$	$T = ?$	$\Rightarrow T = 79^\circ\text{C}$
		$v_1 = 0.05247$		$v_2 = 0.05435$	$v = 0.05406$	

سوال ۱) اصول از تازی با کاتالیز زیر با 20٪ هوای اضافی می بسوزد عوارز زیر را حساب کنید.

الف) عوارز حجم را برای دهنده، مقدار هوای ورودی و وصول عوارز در ضروری را حساب کنید.


ب) اگر دمای جریان های ورودی و خروجی 25°C باشد. مقدار انرژی آزاد شده

ج) اگر سوخت در دمای 300 K و هوای در دمای 400°C وارد محفظه احتراق شود محصولات

در دمای 400°C از محفظه احتراق خارج می شوند. مقدار دمای تبادل شده با محیط

د) اگر محفظه احتراق را به خوبی عایق کنیم به طوری که با بیرون تبادل حرارت نداشته باشد

و دمای جریان های ورودی همان دماهای عیبت رخ، باشند دمای جریان خروجی



6.113 یک مخزن به ظرفیت 1000 لیتر هوا در 1 MPa و 200°C در حالت

تسریک روی مخزن قرار دارد و باز می شود و هوا خارج می گردد تا وقتی که فشار 100 kPa باشد

در این زمان در طی فرآیند انتقال حرارت از یک منبع حرارت 200°C صورت می گیرد به طوری

که وقتی تسریک بسته می شود درجه حرارت درون مخزن 50°C است. مقدار انتقال حرارت

$$V = 0.1 \text{ m}^3$$

$$1) \begin{cases} P = 1000 \text{ kPa} \\ T = 200 + 273.15 \end{cases} \xrightarrow{A.7} \begin{cases} u_1 = 339.8845 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ h_e = 475.15 \text{ " } \end{cases} \quad \text{مقدار است؟}$$

$$\Rightarrow T = 473.15 \text{ K}$$

$$\Rightarrow PV = mRT \Rightarrow m = \frac{1000 \times 0.1}{0.287 \times 473.15} \Rightarrow m_1 = 0.7364 \text{ kg}$$

$$2) \begin{cases} P = 100 \text{ kPa} \\ T = 323.15 \end{cases} \xrightarrow{A.7} \begin{cases} u_2 = 230.887 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ h_e = 323.15 \text{ " } \end{cases} \Rightarrow m_2 = 0.1078 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow h_e = \frac{475.15 + 399.075}{2} \Rightarrow h_e = 399.075 \quad m_e = m_1 - m_2$$

$$\Rightarrow m_e = 0.6286$$

$$\Rightarrow Q = m_e h_e + m_2 u_2 - m_1 u_1 \Rightarrow$$

$$Q = 0.6286 \times 399.075 + 0.1078 \times 230.887 - 0.7364 \times 339.8845$$

$$\Rightarrow Q = +25.457 \text{ kJ}$$

6.112) هلیوم درون یک مخزن فولادی در 250 kPa، 300 K با حجم 0.1 m³ موجود دارد.

و از آن برای پر کردن یک بالون استفاده می‌شود. وقتی هلیوم در مخزن به 150 kPa سرد

گردد هلیوم به صورت خودکار متوقف می‌شود. اگر هلیوم هنوز در درجه حرارت 300 K باشد

بالون تا چه حد بزرگ می‌شود؟ فرض کنید در داخل بالون با حجم به صورت خطی از

100 kPa (V=0) تا 150 kPa تغییر می‌کند. اتصال حرارت را حساب کنید.

$$1) \begin{cases} P = 250 \text{ kPa} \\ T = 300 \text{ K} \\ V = 0.1 \text{ m}^3 \end{cases} \Rightarrow PV = m_1 RT \Rightarrow m_1 = \frac{250 \times 0.1}{300 \times 2.0771} \Rightarrow m_1 = 0.04012 \text{ kg}$$

$$2) \begin{cases} V = 0.1 \text{ m}^3 \\ P = 150 \text{ kPa} \\ T = 300 \end{cases} \Rightarrow PV = m_2 RT \Rightarrow m_2 = \frac{150 \times 0.1}{300 \times 2.0771} \Rightarrow m_2 = 0.02407$$

$$\Rightarrow m_e = m_1 - m_2 \Rightarrow m_e = 0.01604$$


$$e) \begin{cases} m_e = 0.01604 \\ P = 150 \\ T = 300 \end{cases} \Rightarrow PV = mRT \Rightarrow V_{Ball} = \frac{0.01604 \times 2.0771 \times 300}{150} \Rightarrow V_{Ball} = 0.06667 \text{ m}^3$$

$$P = C_1 + C_2 V \quad \begin{cases} 100 = C_1 + 0 \\ 150 = C_2 + C_2 V \end{cases} \Rightarrow C_2 = 749.96 \frac{\text{kPa}}{\text{m}^3}$$

$$w = \int P dV = \int_0^{0.06667} (100 + 749.96 V) dV \Rightarrow w = 8.3319$$

$$\Delta u = 0 \Rightarrow Q = w \Rightarrow Q = 8.3319$$

برای به دست آوردن هوای لازم (20٪ اضافی) مورد فرآیند فرضی زیر را در نظر بگیرید



$$C: \frac{60}{100} \times 10 \times 1 + \frac{30}{100} \times 10 \times 2 + \frac{10}{100} \times 10 \times 3 = n_{CO_2}$$

$$\Rightarrow n_{CO_2} = 15 \text{ mol}$$

$$H: \frac{60}{100} \times 10 \times 4 + \frac{30}{100} \times 10 \times 6 + \frac{10}{100} \times 10 \times 8 = 2n_{H_2O}$$

$$\Rightarrow n_{H_2O} = 25 \text{ mol}$$

$$O: \frac{21}{100} \times 2 \times A = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} \Rightarrow A = 130.952 \text{ mol}$$

$$A = (1 + 0.2) \times 130.952 \Rightarrow A = 157.142$$


$$O: 157.142 \times \frac{21}{100} \times 2 = 2n_{CO_2} + 2n_{O_2} - n_{H_2O} \Rightarrow n_{O_2} = 5.5 \text{ mol}$$

$$N: \frac{79}{100} \times 157.142 \times 2 = 2n_{N_2} \Rightarrow n_{N_2} = 124.142 \text{ mol}$$

$$\Delta H_{rxn} = \left(\sum \Delta H_{(25^\circ C)}^P \right)_{\text{P}} - \left(\sum \Delta H_{(25^\circ C)}^R \right)_{\text{React}} \frac{T}{A \cdot 10^3}$$

$$\left[15 \times (-393.522) + 25 \times (-285.83) + 0 + 0 \right] - \left[\frac{60}{100} \times 10 \times (-74.873) \right]$$

$$+ \frac{30}{100} \times 10 \times (-84.74) + \frac{10}{100} \times 10 \times (-103.9) + 0 + 0$$



	$\frac{kJ}{g \cdot mol}$	$\frac{kJ}{g \cdot mol}$	$\frac{kJ}{g \cdot mol}$	$\frac{kJ}{g \cdot mol}$	$\frac{kJ}{g \cdot mol}$
سوخت	300	400	700	25	ΔH_f
CH ₄	0.950	-	-	0.879	-74.873
C ₂ H ₆	1.383	-	-	1.277	-87.703
C ₃ H ₈	1.919	-	-	1.771	-103.9
O ₂	-	3.752	13.225	0.732	-
N ₂	-	3.695	12.652	0.728	-
H ₂ O	-	-	15.016	0.837	-241.826
CO ₂	-	-	18.656	0.912	-393.522

$$\Delta H_p = \sum n_i [H_i(T) - H_i(25^\circ C) + \Delta H_i^f(25^\circ C)]$$

$$\Delta H_{React} = \sum n_i [H_i(T) - H_i(25^\circ C) + \Delta H_i^f(25^\circ C)]$$

$$\Delta H_p = 15(18.656 - 0.912 + (-393.522)) + 25(15.016 - 0.837 + (-241.826)) + 5.5(13.225 - 0.732) + 124.142(12.656 - 0.728)$$

$$\Delta H_{React} = \frac{60}{100} \times 10 \times (0.95 - 0.879 - 74.873) + \frac{30}{100} \times 10 \times (1.383 - 1.277 - 87.703) + \frac{10}{100} \times 10 \times (1.919 - 1.771 - 103.9) + \frac{21}{100} \times 157.142(3.752 - 0.732) + \frac{79}{100} \times 157.142(3.695 - 0.728)$$

$$Q = \Delta H_p - \Delta H_{React}$$

2)


$$\Delta H_p = 15(h_{CO_2} - 0.912 + (-393.522)) + \dots$$

در یک سیستم فرآیند اختلاط آب سرد و آب گرم تولید شده برای تبدیل آب


بایست به کار رود. استفاده از مقدار سوخت و درزی مسائل با 800 تن آب 20/1 امکان

می باشد که با 300 تن آب سرد. فرآیند با اوضاع اختلاط در صورت نسبت 1/2 CO₂ به CO

20/1 می باشد. در صورت مورد نیاز را محاسبه کنید.



حل: ابتدا انرژی لوله را بر حسب متوسط آب را محاسبه می کنیم




$$m_1 h_1 + Q = m_2 h_2 + m_3 h_3$$


$$100000 \times 104.87 + Q = 95000 \times 333.23 + 5000 \times 546.29$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \left. \begin{aligned} P &= 100 \text{ kPa} \\ T &= 25^\circ\text{C} \end{aligned} \right\} \Rightarrow h_f &= 104.87 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ \textcircled{2} \left. \begin{aligned} P &= 100 \text{ kPa} \\ T &= 130^\circ\text{C} \end{aligned} \right\} \Rightarrow h_f &= 546.29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ \textcircled{3} \left. \begin{aligned} P &= 100 \text{ kPa} \\ T &= 450^\circ\text{C} \end{aligned} \right\} \Rightarrow h_g &= 333.23 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

$$Q = 23901300 \text{ kJ}$$



فراکسید کردن در نظر می گیریم.



فراکسید فرمی زیر را در نظر می گیریم
10 مول ورودی سوخت در نظر می گیریم

$$C: 10 \times \frac{80}{100} + \frac{20}{100} \times 10 \times 2 = n_{CO_2} \Rightarrow n_{CO_2} = 12 \text{ mol}$$

$$H: \frac{80}{100} \times 10 \times 4 + \frac{20}{100} \times 10 \times 6 = 2n_{H_2O} \Rightarrow n_{H_2O} = 22 \text{ mol}$$

$$O: \frac{21}{100} \times 2 \times A_{req} = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} \Rightarrow A_{req} = 109.52 \text{ mol}$$

$$A = (1 + 0.3) \times 109.52 \Rightarrow A = 142.38 \text{ mol}$$

$$\frac{n_{CO_2}}{n_{CO}} = 20 \Rightarrow n_{CO} = \frac{n_{CO_2}}{20} = \frac{12}{20} \Rightarrow n_{CO} = 0.6 \text{ mol}$$

$$O: \frac{21}{100} \times 2 \times 142.38 = 2n_{CO_2} + n_{CO} + n_{H_2O} + 2n_{O_2} \Rightarrow n_{O_2} = 6.5998 \text{ mol}$$

$$N: \frac{79}{100} \times 2 \times 142.38 = 2n_{N_2} \Rightarrow n_{N_2} = 112.4802$$

$$\Rightarrow n_{N_2} + n_{O_2} + n_{H_2O} + n_{CO} + n_{CO_2} = 153.67$$

$$\Rightarrow y_{CO_2} = 7.8\% , CO = 0.39\% , H_2O = 14.31\%$$

$$N_2 = 73.19\% , O_2 = 4.29\%$$

$$Q = \Delta H_{rxn} = (\sum \Delta H_{(25^\circ)}^f)_p - (\sum \Delta H_{(25^\circ)}^f)_{React}$$

$$= \left[\frac{7.8}{100} \times P(-393522) + \frac{0.39}{100} \times P(-110527) + \frac{14.31}{100} \times P(-241.826) \right.$$

$$\left. + \frac{73.19}{100} \times P(0) + 0 \right] - \left[\frac{80}{100} \times F(-74873) + \frac{20}{100} \times F(-84740) \right] =$$

$$-65731.072P - (-76846.4F) = 23901300 \text{ kJ}$$

$$\Rightarrow 76846.4F - 65731.072P = 23901300 \text{ ①}$$

$$C: \frac{80}{100} \times F + \frac{20}{100} \times 2 \times F = \frac{7.8}{100} \times P + \frac{0.39}{100} \times P \Rightarrow 120F = 8.19P$$

$$\Rightarrow P = 14.652F \text{ ②} \Rightarrow \text{①, ②}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F = 323.559 \text{ kmol} \\ P = 4740.79 \text{ kmol} \\ A = 4417.23 \text{ kmol} \end{cases}$$

نکته: مسائل ترفوندنیایی به صورت فرایند هستند و بعضی مجموعه اقداماتی نه

انجام می شود تا از یک نقطه به نقطه دیگر برسند. وقتی از یک نقطه به نقطه دیگر برسیم
باید بعضی از پارامترها ثابت باشند.

نکته: نیروی خارجی برای سیال باعث افزایش فشار می شود و ما هم جسم

اما وقتی به جسم ضربه میزنیم وارد می شود باعث افزایش تنش خواهد شد.

نکته: برای حل مسائل ترفوندنیایی ابتدا باید نقطه شروع فرایند را مشخص کنیم

بسیار باید بدانش در طول فرایند چه مشخصاتی ثابت می مانند. پس تمام مشخصات

اولیه را یادداشت می کنیم. اجازه می دهیم فرایند انجام شود و فرایند به نقطه

جدید می رسد. وقتی به نقطه جدید می رسیم اطلاعاتی که مسئله در مورد نقطه جدید

دارد است را مشخص می کنیم. پارامترهای را که در نقطه ابتدا ثابت مانده اند

را به نقطه جدید انتقال می دهیم و شروع می کنیم به حل مسئله.

مسئله: بخار آب در دمای 250° فروزن است اگر در دمای ثابت

هم 30° ما هم باید شرایط جدید را تعیین کنیم. اگر هم 40° از افزایش

باید شرایط جدید را تعیین کنیم.

مثال 3.60 یک مخزن صلب مسدود به حجم 2 m^3 دارای مخلوط آب و بخار است.

بخار عبور R-134a در دمای 10°C است. اگر مخزن را تا 50°C گرم کنیم.

تاز بهای از بین خواهد رفت. مقدار فشار در درجه حرارت 50°C و جرم اولیه بخار

و حالت نهایی. حل: طبق اطلاعات مسئله در حالت اول ما دارای مخلوط آب و بخار، بخار ماده R-134a در دمای 10°C هستیم. پس باید از جدول B.5.1، v_f ، v_g و P را یادداشت کنیم.

state 1: $v = 2 \text{ m}^3$ ، $T_1 = 10^\circ\text{C}$ ، sat. vap and liq

Table B.5.1

$$\left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.000724 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.04945 \text{ " } \\ P = 415.8 \text{ kPa} \end{array} \right.$$

در حالت دوم اجازه می دهیم فرآیند انجام سردی در دمای 50°C گرم شود.

state 2: $T_2 = 50^\circ\text{C}$ Table B.5.1

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 1318.1 \text{ kPa} \\ v_g = 0.01512 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_f = 0 \end{array} \right.$$

v_f در فرآیند کم می شود چون در مسئله گفته شده است تا بهای از بین می رود. پس فقط در آنجا، ماده R-134a هستیم پس v سیستم برابر با v_g است و چون در حالت دوم حجم و جرم تغییر نکرده است v سیستم در حالت دوم برابر با v سیستم در حالت اول است.

$$v = (1-x)v_f + xv_g \Rightarrow x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.01512 - 0.000724}{0.04945 - 0.000724} \Rightarrow x = 29.45\%$$

$$m_t = \frac{v_t}{v_t} = \frac{2}{0.01512} = 132.275 \text{ kg}$$

$$m_g = x m_t = \frac{29.45}{100} \times 132.275 = 38.94 \text{ kg}$$

$$\textcircled{1} m_f = (1-x) m_t = 275 - 38.94 = 236.06 \text{ kg}$$

سوال 3.63) کربنات در 50°C با حجم 10 kg در یک سیلندر پیوسته با حجم اولیه

1 m^3 قرار دارد. پیوسته در ابتدای روز موانع توقف کننده برقرار در دمای جوی است

که با فشار 900 kPa و دمای 50°C در حال انقباض رابه کارای تا 50°C برای

در پیوسته و فشار و حجم نهایی چقدر است؟

حل: طبق اطلاعات مسئله ما دارای کربنات با حجم 10 kg در دمای 50°C و حجم اولیه 1 m^3 در پیوسته
پس می توانیم ν پیوسته را با استفاده از ν در حالت اول بدست آوریم

State 1: $m = 10\text{ kg}$, $\nu = 1\text{ m}^3$, $T = 50^\circ\text{C}$

$$\nu = \frac{V}{m} = \frac{1}{10} = 0.1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

حالا باید مشخص حالت به هم

طبق جدول در دمای 50°C ، ν پیوسته بین ν_f و ν_g است پس دارای مخلوط مایع
و بخار پیوسته. پس باید مقدار x را تعیین کنیم

Table B.2.1

$$\left\{ \begin{array}{l} P = 615.2\text{ kPa} \\ \nu_f = 0.001600 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ \nu_g = 0.20541 \text{ " } \end{array} \right.$$

$$x = \frac{\nu - \nu_f}{\nu_g - \nu_f} = \frac{0.1 - 0.0016}{0.2054 - 0.0016} \Rightarrow x = 48.28\%$$

$$m_f = (1 - x)m_t = 5.172\text{ kg} , m_g = x \cdot m_t = 4.828\text{ kg}$$

در حواظیم به این درجه دمای در فشار 900 kPa پیوسته سرد خواهد شد.
پس در حالت 900 kPa ، در جدول B.2.1 جستجو می کنیم. مسئله

ما به این درجه دما استاندارد و سرد مسافده می شود در دما 20°C و $85,25 \text{ kPa}$ و همچنین در دما 25°C و $100,32 \text{ kPa}$ است. ما می بینیم این دو حالت می باشد پس ما استاندارد از میان این دو را به دست می آوریم

$T = 20^{\circ}\text{C}$ 1) $P = 85,25 \text{ kPa}$ $v = 0,1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$	$T = 25^{\circ}\text{C}$ 2) $P = 100,32 \text{ kPa}$ $v = 0,1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$	$T = ?$ $P = 900$ $v = 0,1$
--	---	-----------------------------------

$$T = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{20 + 25}{2} \Rightarrow T = 22,5^{\circ}\text{C}$$

پس در دما $22,5^{\circ}\text{C}$ استاندارد سرد، پس ما به حرارت را در این دما به دست می آوریم و در 50°C بر سر، در نتیجه در این دو نقطه فشار داریم و در نتیجه ثابت د هم می بینیم که در جدول B.2.2 مراجعه می کنیم تا v جدید را به دست آوریم

state 2: $T = 50^{\circ}\text{C}$, Superheated vapor

Table B.2.2 :

$P = 800 \text{ kPa}$ $v = 0,18465$ $T = 50^{\circ}\text{C}$	$P = 1000$ $v = 0,14499$ $T = 50^{\circ}\text{C}$	$P = 900$ $v = ?$ $T = 50^{\circ}\text{C}$
--	---	--

چون در جدول ما، 900 نداریم در نتیجه interpol استفاده می کنیم و به دلیل اینکه دما در میان 800 و 1000 است می بینیم که


$$v = \frac{0,18465 + 0,14499}{2} \Rightarrow v = 0,16482 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$V = v \cdot m = 0,16482 \times 10 = 1,6482$$

سوال 4.64 (نمبر 22-R در یک سیلندر و پیستون مانند شکل زیر قرار دارد)

وارد به درون آن به صورت پیستون با منابع خیم آن 11 لیتر است. حالت اولیه

-30°C ، 150 kPa با خیم 10 است. پیستون تا 15°C گرم می‌شود. اگر در حالت



نمای پیستون به منابع می‌رسد! یا تغییر می‌دهد.

state 1:

حالت اول در حالت اول در -30°C ، فشار 150 kPa ، خیم 10

پس با استفاده از جدول B.4.2 سفید حالت می‌دهیم. طبق جدول در دمای -30°C ، فشار 163.5 است اما ما در داخل پیستون 150 kPa است پس فشار سردی باشد، ماده superheated است پس به جدول B.4.2 مراجعه می‌کنیم اما در جدول دمای -30°C نداریم (در 150)، دمای -30°C بین دمای -32°C و -20°C است پس باید interpol انجام دهیم.

$$1) \begin{cases} P = 150\text{ kPa} \\ T = -32^\circ\text{C} \\ v = 0.1427 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} P = 150\text{ kPa} \\ T = -20^\circ\text{C} \\ v = 0.15585 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P = 150\text{ kPa} \\ T = -30^\circ\text{C} \\ v = ? \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{v_2 - v_1}{x_2 - x_1} = \frac{v - v_1}{x - x_1} \Rightarrow \frac{0.15585 - 0.1427}{-20 - (-32)} = \frac{v - 0.1427}{-30 - (-32)}$$

$$\Rightarrow v = 0.148712 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad m = \frac{V}{v} = \frac{10 \times 10^{-3}}{0.148712}$$

$$\Rightarrow m = 0.0672 \text{ kg}$$

state 2:

تا پیستون در حالت دم را داریم چون خیم 11 می‌شود و حرارت را هم داریم

پس ν حساب می شود. در حمله لغت است که ما حرارت می دهیم تا به دمای 15° برسد پس وقتی که در دمای 15° به حرکت می آید و حرکت با سرعت بیشتری کند دوست دارند فشار را 150 کلو پاسکال زیاد تر بشود مثلاً 150.1 کلو پاسکال. پس در دمای 15° زیاد تر می شود. در نتیجه این 0.1 را صرف مالا بدون پیوستن می کنند پس در کل این پیوسته ثابت است و هم صفتیست. فرض می کنیم در دمای 15° به صانع رسیده باشد که در این زمان را داده می دهیم پس حالا هم ثابت و فشار افزایش می یابد. در لحظه رسیدن فشار 150 کلو پاسکال را هم داریم پس در دمای 15° دما را پیدا کنیم


$$\nu = \frac{V}{m} = \frac{11 \times 10^{-3}}{0.06722} = 0.16369 \frac{m^3}{kg}$$

طبق جدول B.4.2 در 150 کلو پاسکال، ν پیوسته $0.16369 \frac{m^3}{kg}$ است بین دماهای 15° و 20° است پس حرارت دادن را با به داده می دهیم در نتیجه ν صفتیست و حجم ثابت است. در جدول ν پیوسته بین دماهای 200° و 150° کلو پاسکال در دمای 15° است

$P = 150 \text{ kPa}$	$P = 200 \text{ kPa}$	$P = ?$
$\nu = 0.18011 \frac{m^3}{kg}$	$\nu = 0.1338 \frac{m^3}{kg}$	$\nu = 0.16369 \frac{m^3}{kg}$
$T = 15^\circ$	$T = 15^\circ$	$T = 15^\circ$

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1} \Rightarrow \frac{200 - 150}{0.1338 - 0.18011} = \frac{P - 150}{0.16369 - 0.18011}$$

$$\Rightarrow P = 167.717 \text{ kPa}$$



حاصلی که ما از آنجا می دهیم
کار انجام شده در فرآیند اول تا قبل از تغییر حجم داریم

$$w = \int P dv = P \int_{v_1}^{v_2} dv = P(v_2 - v_1) = 150(0.11 - 0.01)$$


$$\Rightarrow w = 0.15 \text{ kJ}$$

4.42 **مسئله** یک شمع سیلیکون در پیستون خاکی 1 kg یک در 20°C است در \Rightarrow

دعا، 300 kPa. در یک پیستون یک فنر خطی با ثابت 300 kPa است.

کودکان به وقتی یک فنر، حجم 0.1 m³ و سوراخ مسا، 3 MPa خواهد بود.

- الف درجه حرارت نهایی
- ب کار انجام شده
- ج خودار P-V



حل: ما داریم 1 kg یک در 20°C دعا، 300 kPa.

فن پیستون پس مراجعه می کنیم به جدول B.1.1 تا مشخصات بدیم. در جدول در 20°C

2.33 kPa، و ما 2.33 kPa داخل پیستون دعا، 300 kPa است پس comp. liq است. در نتیجه حجم را حساب می کنیم.

state 1: $m = 1 \text{ kg}$, $T = 20^\circ\text{C}$, $P = 300 \text{ kPa}$

Table B.1.1 $\Rightarrow v_f = 0.001002 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

$v_0 = v \cdot m = 0.001002 \times 1 = 0.001002 \text{ m}^3$

$$PA = P_0A + mg + F_s$$

$$\Rightarrow P = P_0 + \frac{mg}{A} + \frac{k(x-x_0)}{A} \times \frac{A}{A} = P_0 + \frac{mg}{A} + \frac{kx}{A^2} - \frac{kx_0}{A^2}$$

$$P = \underbrace{\left(P_0 + \frac{mg}{A} + \left(-\frac{kx_0}{A}\right) \right)}_{\text{ثابت} = C_1} + \underbrace{\left(\frac{k}{A^2} \right)}_{\text{ثابت} = C_2} x$$

$\Rightarrow P = C_1 + C_2 x \Rightarrow 300 = C_1 + C_2 \times 0.001002 \text{ (1)}$

برای بدست آوردن C_1 ، C_2 به دو معادله احتیاج داریم.

State 2: $v = 0.1 \text{ m}^3$, $P = 3000 \text{ kPa}$

$$v_2 = \frac{v}{m} = \frac{0.1}{1} = 0.1 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow P = c_1 + c_2 v \Rightarrow 3000 = c_1 + c_2 \times 0.1 \quad (2)$$


$$\xrightarrow{(1), (2)} \begin{cases} 300 = c_1 + c_2 \times 0.001002 \\ 3000 = c_1 + 0.1 c_2 \end{cases} \quad c_p = \frac{P_2 - P_1}{v_2 - v_1}$$

$$\Rightarrow c_2 = 27273.28 \text{ , } c_1 = 272.68$$

برای حالت دوم، سفید رنگ نشان می‌دهد که در جدول B.1.1 مراجعه می‌کنیم 3000 kPa را پیدا می‌کنیم v می‌بینیم که آن است v_1 و v_2 معانی می‌کنیم که در جدول B.1.3 در 3000 kPa مراجعه می‌کنیم، v را پیدا می‌کنیم و در همان می‌بینیم است

Table B.1.3 \Rightarrow	$P = 300 \text{ kPa}$	$P = 3000 \text{ kPa}$	$P = 3000 \text{ kPa}$
v	$T = 400^\circ\text{C}$	$T = 450^\circ\text{C}$	$T = ?$
	$v = 0.09053$	$v = 0.10782$	$v =$

interpolate $\Rightarrow T = 404^\circ\text{C}$



↓ x
 4.62 کیلوگرم آب، 1.5 کیلوگرم بخار، 200 kPa، 150°C

در این سیستم تغییرات فشار و حجم در صورت خطی است. این

سیستم را از 150°C، 200 kPa، 1.5 kg به 350°C، 600 kPa، 1.5 kg تغییر می‌دهیم.

State 1 : $m = 1.5 \text{ kg}$, $P = 200 \text{ kPa}$, $T = 150^\circ\text{C}$

Table B.1.1 : $\left\{ \begin{array}{l} T = 150^\circ\text{C} \\ P = 200 \text{ kPa} \end{array} \right. \Rightarrow \text{Super heated}$

\Rightarrow Table B.1.3 : $\left\{ \begin{array}{l} P = 200 \text{ kPa} \\ T = 150^\circ\text{C} \end{array} \right. \Rightarrow v_1 = 0.95964 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

$$V_1 = v_1 \cdot m = 0.95964 \times 1.5 = 1.439 \text{ m}^3$$

$$P = c_1 + c_2 V \Rightarrow (1) : P = 200 = c_1 + 1.439 c_2$$

State 2 : Table B.1.1 $\left\{ \begin{array}{l} T = 350^\circ\text{C} \\ P = 600 \text{ kPa} \end{array} \right. \Rightarrow \text{Super heated}$

\Rightarrow Table B.1.3 : $\left\{ \begin{array}{l} P = 600 \text{ kPa} \\ T = 350^\circ\text{C} \end{array} \right. \Rightarrow v_2 = 0.47424 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

$$V_2 = v_2 \cdot m = 0.47424 \times 1.5 = 0.71136 \text{ m}^3$$

$$(2) \quad 600 = c_1 + 0.71136 c_2 \quad c_1 = +991.04 \text{ kPa}$$

$$(1) \quad 200 = c_1 + 1.439 c_2 \quad c_2 = -549.722 \frac{\text{kPa}}{\text{m}^3}$$

$$W = \int P dV = \int_{V_1}^{V_2} (991.04 - 549.722 v) dv$$

4.4) $\rho = 1$ kg یک مایع در $20^\circ C$ است

و حجم آن $0.1 m^3$ می باشد. مشخص است که این مایع در حالتی است که در آن دما و فشار ثابت است.

این مایع در حالتی که در آن دما و فشار ثابت است، از حالتی به حالتی دیگر تغییر می دهد.

درجه حرارت، حجم نهایی، و کار را بیابید.

state 1: $m = 1 \text{ kg}$, $T = 20^\circ C$ $v = \frac{V}{m} = \frac{0.1}{1} = 0.1 \frac{m^3}{kg}$

Table B.1.1 $\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} T = 20^\circ C \\ v = 0.1 \frac{m^3}{kg} \end{array} \right. \Rightarrow \text{mixture} \left\{ \begin{array}{l} v_f = 0.001002 \frac{m^3}{kg} \\ v_g = 57.7887 \frac{m^3}{kg} \end{array} \right.$

$x = ? \Rightarrow x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.1 - 0.001002}{57.7887 - 0.001002} = 0.001713 \Rightarrow x = 0.17\%$

$m_g = 0.001713 \times 1 = 0.001713 \text{ kg}$

$m_f = (1 - x) m = 0.998287 \text{ kg}$

State 2: $v_2 = v_1 \Rightarrow v_2 = v_1 = 0.1 \frac{m^3}{kg}$

Table B.1.1 $\left\{ \begin{array}{l} v_g = 0.1 \\ T = ? \end{array} \right. \Rightarrow T = 212^\circ C$

$\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$

مثال 14.68 یک درین محبوعه سیلندر، بیستون به حالت متراکم، در دمای 100 kPa و 100

در دمای 50٪ قرار دارد. اکنون اگر دانه‌های شیر آب حجم آن سه برابر شود، حجم

بیستون به کونیا است. در دمای 200 kPa، سیلندر، دانه‌های شیر آب سه برابر شود، حجم

در دمای 50٪ قرار دارد. در دمای 100 kPa، سیلندر، دانه‌های شیر آب سه برابر شود، حجم



State 1 : $m = 10 \text{ kg}$, $P = 100 \text{ kPa}$, $x = 50\%$

Table B.1.1 $\Rightarrow P = 100 \text{ kPa}$ $\left\{ \begin{array}{l} T \approx 100^\circ\text{C} \\ v_f = 0.001044 \\ v_g = 1.67290 \end{array} \right.$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} \Rightarrow v = x(v_g - v_f) + v_f$$

$$\Rightarrow v = 0.5(1.67290 - 0.001044) + 0.001044$$

$$\Rightarrow v_1 = 0.8475 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \quad v = \frac{V}{m} \Rightarrow V_1 = 8.475 \text{ m}^3$$

$$m_g = 5 \text{ kg} , m_f = 5 \text{ kg} \quad \begin{array}{l} v_g = 5 \times 1.67290 = \\ v_f = 5 \times 0.001044 = \end{array}$$

state 2: ~~.....~~

در دمای 200 kPa، بیستون سه برابر شود. پس حجم ثابت است. در نتیجه $v_2 = v_1$ با مراجعه به جدول B.1.2 در دمای 200 kPa، $v_g = 0.12736$ و $v_f = 0.000845$ است.

$$v_2 = v_1$$

01250000

Table B.2.2 : $v_2 = 0.8475$, $P = 200 \text{ kPa}$, $T = 120^\circ\text{C}$

$$x_2 = \frac{v_2 - v_f}{v_g - v_f} = \frac{0.8475 - 0.001061}{0.88573 - 0.001061} = 95\%$$

$$\left. \begin{array}{l} v_f = 0.001061 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_g = 0.88573 \text{ , } \end{array} \right\}$$

State 3 :

مراحل 1 و 2 را از هم جدا کرده و به صورت جداگانه در نظر بگیریم

$$v_3 = 3v_1 = 3 \times 8.475 = 25.425 \text{ m}^3$$

$$v_3 = 3v_2 = 3 \times 0.8475 = 2.5425 \text{ m}^3$$

Table B.1.3 : $P = 200 \text{ kPa}$, $v = 2.5425 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$, $T = ?$

1) $P = 200 \text{ kPa}$	$P = 200 \text{ kPa}$	$P = 200 \text{ kPa}$
$T = 800^\circ\text{C}$	$T = 900^\circ\text{C}$	$T = ?$
$v = 2.47537 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$	$v = 2.70643 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$	$v = 2.5425 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

$$\frac{900 - 800}{2.70643 - 2.47537} = \frac{T - 800}{2.5425 - 2.47537} \Rightarrow T = 829^\circ\text{C}$$

$$w = \int P dv = P_{\text{int}} \times (v_2 - v_1) = 200 \times (2.5425 - 0.8475) \times 10$$


$$w = 3390 \text{ kJ}$$

مسئله (4.3) مخزن A به حجم 400 L حاوی نایتروژن در فشار 250 kPa و 30°C است

سیلندر B دارای پیستون بدون اصطکاک است که دارای جرمی negligible در فشار 150 kPa

این را مشاهده می کنید، در ابتدا حال است. تغییرات در فشار و دما در B می شود تا تعادل

به حالت 150 kPa و 30°C برسد. سایر تغییرات دما، فشار و حجم در B را تعیین کنید!



State 1: $v = 400 \text{ liter}$,
 $T = 30^\circ\text{C}$, $P_1 = 250 \text{ kPa}$

$$P_1 v = n_A R T \Rightarrow n = \frac{P_1 v}{R T}$$

$$n = \frac{250 \times 400 \times 10^{-3}}{8.314 \times 303.15} \Rightarrow n = 0.037696 \text{ kmol}$$

State 2: $P_2 = 150 \text{ kPa}$, $v = 400 \text{ liter}$, $T = 30^\circ\text{C}$

$$P_2 v = n_{A2} R T \Rightarrow n_{A2} = \frac{P_2 v}{R T} = \frac{150 \times 400 \times 10^{-3}}{8.314 \times 303.15} \Rightarrow 0.015896$$

$$n_{A2} = 0.0238 \text{ kmol} \quad n_B = n_{A1} - n_{A2} \Rightarrow n_B = 0.0118 \text{ kmol}$$

- تعداد مول داخل مخزن A قبل از باز شدن شیر = n_{A1}
- تعداد مول داخل مخزن B قبل از باز شدن شیر = n_{A2}
- تعداد مول داخل مخزن B بعد از باز شدن شیر = n_B

$$w = \int P dv = P \int_{v_1}^{v_2} dv = P (v_2 - v_1) = P v_2$$

$$v_2 = \frac{n R T}{P}$$


$$\Rightarrow w = P_x \left(\frac{nRT}{P} \right) = nRT = 0.015898 \times 8.314 \times 303.15$$

$$\Rightarrow w = 40 \text{ kJ}$$

میزبین بهارنده 10L از عبور R-22 در 10°C و رطوبت 90٪ درون آن است

دائره مساحت 0.006 m² است و سطح مقطع سیلندر 100 kPa است

میزبین بهارنده به رطوبت سرد و بیستون فرستاده تا درجه حرارت نهایی R-22 برای 10°C صاف شود و عبور نهایی 10°C انجام شود



State 1: $v_1 = 10 \text{ L}$, $T = 10^\circ \text{C}$, $x = 90\%$

Table B.4.1 } $T = 10^\circ \text{C}$ } $P = 680.7 \text{ kPa}$
 mixture } $v_f = 0.0008 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$
 } $v_g = 0.03471 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$

$$v_1 = (1-x)v_f + xv_g = (1-0.9)0.0008 + 0.9 \times 0.03471$$

$$\Rightarrow v_1 = 0.031319 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \Rightarrow m = \frac{V}{v} = \frac{10 \times 10^{-3}}{0.031319} = 0.31929 \text{ kg}$$

State 2: $A = 0.006 \text{ m}^2$, $P_0 = 100 \text{ kPa}$

$$PA = P_0A + mg \Rightarrow P = P_0 + \frac{mg}{A} = 100 + \frac{61.18 \times 9.81 \times 10^{-3}}{0.006}$$

$$P = 100 + 100 = 200 \text{ kPa}$$

Superheated \Rightarrow B.C.2 \Rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} P = 200 \text{ kPa} \\ T = 10^\circ\text{C} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_2 = 0.13129 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{array} \right.$

$v_2 = \frac{V_2}{m} \Rightarrow V_2 = v_2 \cdot m = 0.00417 \text{ m}^3$ 145 kg

$w = \int_{v_1}^{v_2} P dv = P(v_2 - v_1) = 200 (0.00417 - 10 \times 10^{-3}) = 6.38 \text{ kJ}$

سوال 358) یک مخزن فولادی به حجم 0.015 m^3 حاوی یک پودریان (مایع + بخار)

در دمای 20°C است. اکنون مخزن را به گرمی نسبی می رسانیم. آیا سطح مایع درون


مخزن تا بالای مخزن صعود خواهد کرد یا تا یک سطح پایین خواهد آمد؟ در حجم

اولیه چقدر افت دمای افتاد؟

حل: در ابتدای شب جدول پودریان وجود ندارد. وقتی پودریان را گرم می کنیم سطح مایع به بخار می شود و سطح مایع پایین می آید. بنابراین تا بالاترین دمای مایع و بخار می توانند در تعادل باشند نقطه بحرانی مایع

طبق جدول A-2 در دمای 367.8 (درجه کلوین) پودریان در نقطه بحرانی قرار دارد. $v = 0.0045 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ در آن دما مایع

$\left\{ \begin{array}{l} m = 6 \text{ kg} \\ v = 0.0045 \text{ m}^3 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v = \frac{0.015}{6} = 0.0025 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \\ v_{c.c} = 0.00454 \end{array} \right.$



در حالت اول چون $v < v_{c.c}$ است در نتیجه مایع افت دمای می کند

$$V_2 = \frac{0.015}{1} = 0.015$$

در حالت دوم چون $n_{sys} > n_{c.c}$ است در نتیجه Sat. vap داریم. سطح مقطع است n_{sys}

مسئله: مخزن A به حجم 1 m^3 مفروض است در آن هوا در 1500 kPa و 300 K

و وجود دارد و از طریق یک مسیر به سیلندر و پیستون B مربوط است

سطح مقطع پیستون 0.1 m^2 و فشار 250 kPa برای 2 متر بالا بردن

حالت سیلندر را می بینیم و در این فرآیند ثابت و 300 K می ماند. فشار

در حالت اول و حساب کنیم

$$\text{State 1: } P_1 = 1500 \text{ kPa}, V_A = 1 \text{ m}^3$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$P_A V_A = n_A R T \Rightarrow n_A = \frac{P_A V_A}{R T} = \frac{1500 \times 1}{8.314 \times 300} = 0.60137 \text{ kmol}$$

$$\text{State 2: } P_2 = 250 \text{ kPa}, V_B = 2 \times 0.1 = 0.2 \text{ m}^3$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$P_B V_B = n_B R T \Rightarrow n_B = \frac{P_B V_B}{R T} = \frac{250 \times 0.2}{8.314 \times 300} = 0.02004 \text{ kmol}$$

$$n_{A'} = n_A - n_B = 0.60137 - 0.02004 = 0.58135 \text{ kmol}$$

(مقدار A')

$$P_2 V_A = n_{A'} R T \Rightarrow P_2 = \frac{n_{A'} R T}{V_A} = \frac{0.58135 \times 8.314 \times 300}{1}$$

$$P_2 = 1449.7 \text{ kPa}$$

سوال 4.112 هوا در 200 kPa و 30°C در یک سیلندر بیستون با حجم اولیه

0.1 m^3 قرار دارد. سیلندر داخل با سیلندر بیرون 100 kPa برقرار می‌ماند و سیلندر بیرون

مطابق با $v^{0.5}$ قانون پیوسته می‌باشد. حال به سیستم حرارت می‌دهیم تا فشار به 225 kPa

برسد. درجه حرارت نهایی را، با یکای ساده !!

$$\text{State 1: } P = 200 \text{ kPa}, T = 30 + 273.15 = 303.15 \text{ K}$$

$$V = 0.1 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow PV = n \bar{R} T \Rightarrow n = \frac{PV}{\bar{R} T} = \frac{200 \times 0.1}{8.314 \times 303.15} = 0.0079 \text{ kmol}$$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = 0.0079 \times 29 = 0.2291 \text{ kg}$$

$$\text{state 2: } P = 100 + A v^{0.5}, P_1 = 200 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow 200 = 100 + A \times 0.1^{0.5} \Rightarrow A = \frac{100}{\sqrt{0.1}} \Rightarrow A = 316.23 \frac{\text{kPa}}{(\text{m}^3)^{0.5}}$$

$$P_2 = 225 \text{ kPa} \Rightarrow 225 = 100 + 316.23 v^{0.5}$$

$$\Rightarrow v = \left(\frac{125}{316.23} \right)^2 = 0.15625 \text{ m}^3$$

$$\text{State 2: } P_2 = 225 \text{ kPa}, V_2 = 0.15625 \text{ m}^3$$

$$n_1 = n_2 = 0.0079 \text{ kmol}$$

$$P_2 V_2 = n R T_2 \Rightarrow T_2 = \frac{225 \times 0.15625}{8.314 \times 0.0079} = 535.26^\circ\text{K}$$

$$w = \int P dv$$